Santiago, 22 de febrero de 2021
DE 00834-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Respuesta a Observaciones de Índices de Indisponibilidad Norma Técnica de Indisponibilidad de Suministro y Compensaciones para los EAF 001-2021, EAF 002-2021 y EAF 003-2021.

De mi consideración:

Mediante la presente, me refiero al Artículo 4-9 de la Norma Técnica de Indisponibilidad de Suministro y Compensaciones, que establece que los Coordinados podrán efectuar observaciones a los cálculos de los índices y Energía No Suministrada, referentes a errores de copia, de referencia y/o de cálculos numéricos que aparezcan dentro del manifiesto. Además, el Coordinador tendrá que efectuar las correcciones que correspondan en atención a dichas observaciones.

Al respecto, mediante el anexo de la presente comunicación, envío a usted las respuestas a las observaciones recibidas.

Considerando lo anterior, en cada informe se han actualizado los Puntos de Control, situación que no afecta los cálculos de los índices o ENS contenidos en los informes originales. Los informes actualizados podrán ser descargados desde el Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional, en las siguientes rutas:

> Inicio > Operación > Índices de Indisponibilidad > 2021 > Enero > Cálculo por falla > EAF 001-2021
> Inicio > Operación > Índices de Indisponibilidad > 2021 > Enero > Cálculo por falla > EAF 002-2021
> Inicio > Operación > Índices de Indisponibilidad > 2021 > Enero > Cálculo por falla > EAF 003-2021

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Luís Calabrán – Jefe Departamento Análisis de la Operación
Sra. Lucila Ballesteros – Jefa Departamento de Transferencias Económicas de Energía
DCO/SGESO

Anexo: Respuestas a observaciones a Publicación de Índices de Indisponibilidad Norma Técnica de Indisponibilidad de Suministro y Compensaciones, EAF 001-2021, EAF 002-2021 y EAF 003-2021.

Ni	Coordinado	EAF	Observaciones y/o Comentarios	Respuestas Coordinador
1	Chilquinta	EAF 003-2021	En hoja “Interrupciones” columna “Descripción de Origen” se indica “De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua”, lo cual no aplica esta descripción al evento. Se solicita corregir.	**Se acoge observación** Se modifica descripción para que coincida con lo indicado en el EAF respectivo. No afecta al cálculo de indicadores publicados.
1	Chilquinta	EAF 001-2021 EAF 002-2021 EAF 003-2021	En hoja “Reporte Evento” columna “Punto de Control” se describen barras de tensión en nivel 13,2 [kV], lo cual no aplican para las instalaciones de Chilquinta, se requiere modificar la descripción de las siguientes barras, ver cuadro a continuación: (Punto de Control) (Condición Actual) BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 (Requerido) BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 1 BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP1 BA S/E VALPARAISO BARRA 1KV N° 1 BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3	**Se acoge observación** Se modifican los nombres de las barras en la base de datos de información técnica del coordinador y se actualizan los puntos de control. Los cambios mencionados también se aplicarán en la emisión de cálculos de índices asociados a nuevas fallas. No afecta al cálculo de indicadores publicados.
1	Chilquinta	EAF 001-2021 EAF 002-2021 EAF 003-2021	En hoja “Reporte Evento” columna “Punto de Control” se describe BA S/E Miraflores 23kV BP3, lo cual no aplican para las instalaciones de Chilquinta, se requiere eliminar.	**Se acoge observación** Se elimina de la base de datos de información técnica del coordinador y de los puntos de control utilizados. No afecta al cálculo de indicadores publicados.