Santiago, 01 de marzo de 2021
DE 00934-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
(Según lista de Distribución)
Presente

Ref.: Respuesta a Observaciones de Índices de Indisponibilidad Norma Técnica de Indisponibilidad de Suministro y Compensaciones para el EAF 007-2021.
Responde a carta Ingreso DE01123-21.

De mi consideración:

Mediante la presente, me refiero al Artículo 4-9 de la Norma Técnica de Indisponibilidad de Suministro y Compensaciones, que establece que los Coordinados podrán efectuar observaciones a los cálculos de los índices y Energía No Suministrada (ENS), referentes a errores de copia, de referencia y/o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto y que el Coordinador analizará y efectuará las correcciones pertinentes en atención a dichas observaciones.

Al respecto, mediante el anexo de la presente comunicación, envío a usted las respuestas a las observaciones recibidas.

Considerando lo anterior, en el informe se ha actualizado la instalación fallada, manteniéndose el propietario de dicha instalación respecto a la versión preliminar, situación que no afecta los cálculos de los índices o de la ENS contenidos en los informes originales. El informe actualizado puede ser descargado desde el Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional, en la siguiente ruta:

> Inicio > Operación > Índices de Indisponibilidad > 2021 > Enero > Cálculo por falla > EAF 007-2021

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

Incluye: Lista de Distribución
c.c.:
Sr. Luís Calabrán – Jefe Departamento Análisis de la Operación
Sr. Hugo Tapia – Jefe Departamento Balances y Cargos de Distribución
Sra. Lucila Ballesteros – Jefa Departamento de Transferencias Económicas de Energía
DCO/SGESO

Lista de distribución:

Chilquinta Energía S.A
Enel Distribución Chile S.A

Anexo: Respuestas a observaciones a Publicación de Índices de Indisponibilidad Norma Técnica de Indisponibilidad de Suministro y Compensaciones, EAF 007-2021

Ni	Coordinado	EAF	Observaciones y/o Comentarios	Respuestas Coordinador
1	Chilquinta Energía S.A.	EAF 007-2021	En hoja “Interrupciones” columna “Instalación Fallada” se indica “Las Vegas- Tap Caleu 44 kV C2”, se solicita corregir instalación a “Las Vegas-Tap Entel C1”.	**Se acoge observación** Se modifica instalación fallada según lo indicado. La nueva instalación también pertenece a Chilquinta Energía S.A No afecta al cálculo de indicadores publicados.