Estudio para análisis de falla EAF 488/2023

"Desconexión forzada del transformador 110/23 kV Nº2 de S/E Minsal"

Fecha de Emisión: 30-11-2023

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	09/11/2023
Hora	22:35
Consumos desconectados (MW)	25
Demanda previa del sistema (MW)	10056.0
Porcentaje de desconexión	0.25%
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Transformador N°2 110/23 kV de S/E Minsal / ET02L132SE007G010
Tipo de instalación	Transformador
Tensión nominal	110/23 kV
Segmento	Transmisión Dedicada
Propietario instalación afectada	Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
RUT	93.007.000-9
Representante Legal	Ricardo Ramos
Dirección	Los Militares 4290, Piso 6, Santiago.

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Transformador N°2 110/23 kV de S/E Minsal / ET02L132SE007G010
Propietario elemento fallado	Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
RUT	93.007.000-9
Representante Legal	Ricardo Ramos
Dirección	Los Militares 4290, Piso 6, Santiago.

d. Origen y causa de la falla

Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Minsal, asociado al lado de alta tensión del transformador Nº2 110/23 kV de dicha subestación, durante una falla en la línea de 23 kV Minsal - SOP, según lo reportado por la empresa SQM.

d.2 Fenómeno Físico:

OPE26: Falla en sistema de control o protecciones.

La empresa SQM no remitió los antecedentes de respaldo para este evento.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por un fenómeno físico similar, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: No ha producido una falla en instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar, durante los últimos 24 meses móviles.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: No se ha producido falla en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles.

d.4 Fenómeno eléctrico

PR51: Protección de sobrecorriente temporizada de fase.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde a la línea de 23 kV alimentada desde la barra N°2 de 23 kV de la subestación Minsal. SQM informa que el origen de la falla se debió a *"Exceso de humedad por condiciones meteorológicas (Chubascos), genera contorneo de aislación en Línea 23kV hacia sector Pozas."*

El elemento que originó la propagación de la falla hacia el transformador Nº2 110/23 kV de la S/E Minsal, corresponde a los esquemas de protección asociados a los paños E10 y E2 de la mencionada S/E, propiedad de SQM.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa SQM no remitió los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses a los esquemas de la protección de los paños E10 y E2 de la S/E Minsal.

El elemento afectado por la falla corresponde al transformador N°2 110/23 kV de S/E Minsal, el cual, de acuerdo con lo informado por su propietario en la plataforma Infotecnica del Coordinador, tiene las siguientes características:

Información	Detalle
Marca	RHONA
Capacidad máxima	30 MVA
Tipo de refrigeración	ONAN
Tipo de transformador	Trifásico
Grupo de conexión	Dyn1
Nivel de tensión	110/23 KV

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

No aplica.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Interna. (*)

(*) Proposición determinada por el Coordinador en base al análisis propio de los antecedentes presentados, la empresa SQM no declaró su proposición.

h. Comuna donde se presenta la falla

2203: San Pedro de Atacama.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (11-11-2023)	Informe de 5 días (16-11-2023)
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM)	29-11-2023	29-11-2023

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Minsal	ST Dedicado	Transformador Nº2 110/23 kV	22:35	00:23 10-11-2023

- Los horarios corresponden a lo informado por la empresa SQM.

c. Consumos

S/E	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Disp.	H. Norm.
Minsal	Transformador Nº2 110/23 kV	San Pedro de Atacama	25	0.25	1	22:35	00:23 10-11-2023	00:23 10-11-2023

Total: 25 MW 0.25% 1

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas SQM.

3. Estimación de la energía no suministrada

S/E	Alimentador / Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indisp. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Minsal	Transformador Nº2 110/23 kV	SQM	Libre	25	1.80	1.80	45.00

Clientes Regulados : 0.00 MWh

Clientes Libres : 45.0 MWh

Total : 45.0 MWh

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas SQM.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.



No existe diferencia entre el tiempo de recuperación real y de recuperación esperada en S/E Minsal.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	20.00	1.80	11.1
Último 20 %	5.00	1.80	2.8
100 % Total	25.00	1.80	13.9

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 10056.0 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales: ATACAMA, Ralco (U1 y U2), Rapel (U2, U4 y U5), Taltal (U1 y U2), Angostura (U1, U3 y U3), Quintero (U1), Mejillones (IEM), Norgener (NTO1 y NTO2), Cipreses (U1, U2 y U3), Candelaria (U1), Pehuenche (U1) y Tocopilla (U16)

Operación Programada

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 09 de noviembre de 2023.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 09 de noviembre de 2023.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 09 de noviembre de 2023.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 09 de noviembre de 2023.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada.

Otros antecedentes relevantes

Otros antecedentes presentados por SQM

> *"Exceso de humedad por condiciones meteorológicas (Chubascos), genera contorneo de aislación en Línea 23kV hacia sector Pozas.*
>
> *Se perdieron 25 MW de consumo que tenía la planta en esos momentos.*
>
> *…/…*
>
> • *A las 22:35 hrs se produce la apertura del interruptor 52H2 en S/E Minsal*
>
> • *Se coordina con CC Aes Andes, para que verifiquen condición del transformador T2*
>
> • *A las 00:23 CC Aes Andes confirma cerrado 52H2 en S/E Minsal.*
>
> • *A las 00:23 CC Aes Andes confirma cerrado 52E2 en S/E Minsal."*

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con auditorías u otro tipo de mantenimientos en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

- La empresa SQM indica: *"No aplica."*

c) Acciones correctivas a largo plazo:

- La empresa SQM indica: *"Revisión de coordinación de protecciones".*

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
22:35	SQM	Apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Minsal, asociado al transformador Nº2 110/23 kV de dicha subestación, durante evento de falla en la línea de 23 kV Minsal - SOP, según lo reportado por la empresa SQM.

- El horario señalado corresponde a lo informado por la empresa SQM

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
10/11/2023	SQM	00:23	Cierre del interruptor 52H2 de S/E Minsal, energizando en vacío el transformador 110/23 kV Nº2 de esta S/E.
10/11/2023	SQM	00:23	Cierre del interruptor 52E2 de S/E Minsal, quedando en servicio el transformador 110/23 kV Nº2 y la barra 23 kV N°2 de S/E Minsal. Se recupera el 100% de los consumos afectados de SQM. (*)

- La hora y fecha señaladas corresponden a lo informado por las empresas SQM y SQM S.A.
- (*) Se asume que el interruptor 52E2 de S/E Minsal tuvo alguna maniobra de apertura durante el proceso de normalización.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Minsal, asociado al lado de 110 kV del transformador Nº2 110/23 kV de dicha subestación, por operación de la protección de sobrecorriente temporizada de fase. La empresa SQM indica que el relé opera durante una falla ocurrida en la línea de 23 kV Minsal - SOP, la cual, no se pudo verificar a través de los registros de protecciones enviados por la empresa SQM.

Para este evento, no se registró la operación del interruptor 52E10, asociado a la mencionada línea, ni del interruptor 52E2, asociado a la barra de 23 kV de la S/E Minsal, ambos contribuyentes a las corrientes de corto circuito de la falla reportada.

A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 25 MW de consumos en S/E Minsal correspondientes a faenas de la empresa SQM.

Apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Minsal

Last Trip Data

PARAMETER	VALUE
Date of Last Trip	11/10/2023
Time of Last Trip	01:56:18.673
Cause of Last Trip	Trip: Ø ABC - Ø Time OC 1
Last Trip Phase A Current	161 A
Last Trip Phase B Current	161 A
Last Trip Phase C Current	161 A
Last Trip Ground Current	0 A
Last Trip Neutral Current	0 A
Last Trip Sensitive Ground Current	0.00 A
Last Trip A-N (A-B) Voltage	62.44 kV
Last Trip B-N (B-C) Voltage	62.44 kV
Last Trip C-N (C-A) Voltage	62.56 kV
Last Trip System Frequency	50.13 Hz
Last Trip Analog Input / ANALOG INPUT	0 uA
Last Trip Neutral Voltage	0.00 kV

EVENT RECORDER
Last Cleared Date: 10/28/2010
Total Number of Events Since Last Clear: 1949

Event Number	Date of Event	Time of Event	Cause of Event	Phase A Current Magnitude(A)	Phase A Current Angle(Lag)	Phase B Current Magnitude(A)	Phase B Current Angle(Lag)	Phase C Current Magnitude(A)	Phase C Current Angle(Lag)	Ground Current Magnitude(A)	Ground Current Angle(Lag)	A-N (A-B) Voltage Magnitude(kV)	A-N (A-B) Voltage Angle(Lag)	B-N (B-C) Voltage Magnitude(kV)	B-N (B-C) Voltage Angle(Lag)	C-N (C-A) Voltage Magnitude(kV)	C-N (C-A) Voltage Angle(Lag)
1949	'11/10/2023	'03:34:03.018	Reset	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	69.00 kV	0 ° Lag	68.77 kV	120 ° Lag	68.77 kV	240 ° Lag
1948	'11/10/2023	'01:56:18.753	Dropout: Phase Time OC 1	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	7 Amp	289 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	69.69 kV	0 ° Lag	69.00 kV	120 ° Lag	69.23 kV	240 ° Lag
1947	'11/10/2023	'01:56:18.673	Trigger Trace Memory	161 Amp	34 ° Lag	161 Amp	154 ° Lag	161 Amp	274 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	62.44 kV	0 ° Lag	62.44 kV	121 ° Lag	62.56 kV	241 ° Lag
1946	'11/10/2023	'01:56:18.673	Trip: Phase ABC - Phase Time OC 1	161 Amp	34 ° Lag	161 Amp	154 ° Lag	161 Amp	274 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	62.44 kV	0 ° Lag	62.44 kV	121 ° Lag	62.56 kV	241 ° Lag
1945	'11/10/2023	'01:54:44.013	Pickup: Phase C - Phase Time OC 1	167 Amp	32 ° Lag	167 Amp	153 ° Lag	169 Amp	273 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	62.44 kV	0 ° Lag	62.10 kV	120 ° Lag	62.44 kV	240 ° Lag
1944	'09/12/2023	'22:17:39.030	Dropout: Phase Time OC 1	74 Amp	66 ° Lag	76 Amp	172 ° Lag	88 Amp	300 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	61.18 kV	0 ° Lag	61.52 kV	120 ° Lag	61.06 kV	240 ° Lag
1943	'09/12/2023	'22:17:38.267	Pickup: Phase AB - Phase Time OC 1	229 Amp	37 ° Lag	183 Amp	194 ° Lag	95 Amp	266 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	56.69 kV	0 ° Lag	57.15 kV	115 ° Lag	61.75 kV	238 ° Lag

En el registro de eventos anterior, se observa el arranque del relé de sobrecorriente temporizado por falla en la fase C, evento 1945/Pickup: Phase C – Phase Time OC1. Luego de 1 minuto con 35 segundos aproximadamente se observa el disparo de la mencionada protección, evento 1946/Trip: Phase ABC-Phase Time OC1, sin que pueda observarse el tiempo de apertura del interruptor. Adicionalmente, se observa que al momento del disparo las corrientes de las fases estaban equilibradas, registrándose 161 A para cada fase.

La empresa SQM envío los registros oscilográficos asociados al interruptor 52H2 de la subestación Minsal en formato de software propietario del relé, no en formato Comtrade, por lo cual el Coordinador no pudo abrir los archivos y poder realizar el correspondiente al análisis del desempeño del relé e interruptor asociado.

Adicionalmente, se observa un error en la etiqueta horaria del evento realizada por el relé, así como en el desfase de este etiquetado con respecto a la hora oficial exigida por la normativa vigente (+/-00:00 UTC).

Registros de la protección asociada al interruptor 52E2 de S/E Minsal

EVENT RECORDER
Last Cleared Date: 06/4/2010
Total Number of Events Since Last Clear: 2737

Event Number	Date of Event	Time of Event	Cause of Event	Phase A Current Magnitude(A)	Phase A Current Angle(Lag)	Phase B Current Magnitude(A)	Phase B Current Angle(Lag)	Phase C Current Magnitude(A)	Phase C Current Angle(Lag)	Ground Current Magnitude(A)	Ground Current Angle(Lag)
2737	'09/12/2023	'22:29:30.049	Dropout: Phase Time OC 1	291 Amp	248 ° Lag	289 Amp	2 ° Lag	312 Amp	124 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag
2736	'09/12/2023	'22:29:29.287	Pickup: Phase ABC - Phase Time OC 1	1150 Amp	230 ° Lag	1178 Amp	0 ° Lag	959 Amp	116 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag
2735	'07/8/2023	'05:58:59.244	Dropout: Phase Time OC 1	236 Amp	233 ° Lag	262 Amp	355 ° Lag	239 Amp	119 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag
2734	'07/8/2023	'05:58:58.445	Pickup: Phase AC - Phase Time OC 1	1037 Amp	238 ° Lag	694 Amp	348 ° Lag	1012 Amp	97 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag
2733	'06/6/2023	'14:21:52.394	Reset	213 Amp	205 ° Lag	211 Amp	325 ° Lag	214 Amp	85 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag
2732	'06/6/2023	'14:21:50.054	Reset	214 Amp	205 ° Lag	214 Amp	324 ° Lag	217 Amp	84 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag
2731	'03/22/2023	'01:01:35.056	Dropout: Phase Time OC 1	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag

En el registro anterior se observa que la protección asociada al interruptor 52E2 de la S/E Minsal no arrancó, ni operó para este evento, siendo el último registro de fecha 12 de septiembre de 2023.

La empresa SQM envío los registros oscilográficos asociados al interruptor 52E2 de la subestación Minsal en formato de software propietario del relé, no en formato Comtrade, por lo cual este Coordinador no pudo abrir los archivos ni proceder con el análisis del desempeño del relé y el interruptor asociado.

Registros de la protección asociada a la línea de 23 kV Minsal - SOP, interruptor 52E10 de S/E Minsal.

El registro oscilográfico enviado por la empresa SQM no corresponde al evento en análisis. La fecha del registro es de un evento del 27 de octubre de 2022, como se puede observar en la siguiente imagen:



Tampoco se anexó el registro de eventos de esta protección, por lo cual, no es posible analizar el desempeño del relé y del interruptor asociado al paño E10 de la S/E Minsal.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 09 de noviembre de 2023 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 09 de noviembre de 2023 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 09 de noviembre de 2023 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 09 de noviembre de 2023 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por la empresa SQM (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por la empresa SQM (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

SQM S.A.

- Fecha de envío de los Informes de Falla de 48 horas y 5 días.
- Completitud del Informe de Falla de 5 días, en específico, falta agregar lo siguiente:
    - Análisis del desempaño de las protecciones involucradas en el despeje de la falla presentada.
    - Registros oscilográficos en formato COMTRADE y correspondientes al evento en análisis. .
    - Datos de la empresa propietaria de la instalación Fallada/afectada, en específico: RUT, nombre del presentante legal y dirección de la empresa.
    - Declaración del fenómeno físico (origen de la falla, ver Resolución Exenta).
    - Reiteración de la falla.
    - Fenómeno eléctrico (código e identificación de la protección que actuó u operó para el evento)
    - Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla.
    - Proposición del propietario respecto del origen de la falla (Externa, Fortuita o Interna)

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por la empresa SQM, y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- No hay antecedentes suficientes para concluir sobre el desempeño de la protección asociada al paño H2 de la S/E Minsal.

  No hay antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el modo de operación del interruptor 52H2 de S/E Minsal.

- Se presume incorrecta la no operación de las protecciones asociadas al paño E2 de la S/E Minsal, al no actuar en respaldo frente a la falla en análisis.

- No hay antecedentes para pronunciarse sobre la operación del interruptor E2 de la S/E Minsal.

- Se presume incorrecta la no operación de las protecciones asociadas al paño E10 de la S/E Minsal, al no despejar la falla ocurrida en su zona de protección.

  No hay antecedentes para pronunciarse sobre la operación del interruptor E10 de la S/E Minsal.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Minsal, asociado al lado de 110 kV del transformador Nº2 110/23 kV de dicha subestación, por actuación de la protección de sobrecorriente temporizada de fase, durante una falla ocurrida en la línea de 23 kV Minsal - SOP, alimentada desde la barra N°2 de 23 kV.

   La falla en mención no se pudo verificar a través de los registros enviados de las protecciones de los paños E2 y E10 de la S/E Minsal. Para el paño E2 se observa que la protección no arrancó para este evento, mientras que para el paño E10, no se envió registro del evento y el registro oscilográfico recibido no corresponde al evento en análisis.

   A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 25 MW de consumos en S/E Minsal correspondientes a faenas de la empresa SQM.

   Con lo anterior, y en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, no es posible concluir sobre el desempeño del sistema de protección asociado al paño H2 S/E Minsal, el cual operó para una falla ubicada fuera de su zona de cobertura. Adicionalmente, se presume incorrecta la no operación de las protecciones asociadas a los paños E10 y E2, al no actuar para el evento en análisis.

b) No se evidencia una reiteración del fenómeno físico declarado para la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Minsal.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 09 de noviembre de 2023.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

SQM S.A.:

- Plan de trabajo, con actividades y fechas definidas para la realización de la acción correctiva de largo plazo comprometida en su Informe de Falla de 5 días: "Revisión de coordinación de protecciones".
- Plan de trabajo para la corrección de la estampa de tiempo del relé asociado al paño H2 de la S/E Minsal.
- Plan de trabajo para incluir en el resumen de evento de la protección del paño H2 de la S/E Minsal, el cambio de estado del mencionado interruptor.

b) Solicitudes de ampliación de información.

SQM S.A.:

- Registros oscilográficos en formato COMTRADE para las protecciones de los paños H2, E2 y E10 de la S/E Minsal, asociados al evento en cuestión.
- Registro de eventos de la protección asociada al paño E10 de la S/E Minsal.
- Análisis del desempeño de las protecciones involucradas en este evento, en función de sus ajustes, registros y antecedentes definitivos de la falla. Incluir secuencia de operación de protecciones, incluyendo un informe técnico (como operaron las protecciones y como debieron haber operado).
- Datos del propietario de la instalación fallada/afectada.
- Mantenimientos realizados a los esquemas de protecciones asociados a los paños E2 y E10 de la S/E Minsal, durante los últimos 24 meses, junto con identificar sus principales hallazgos.

ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 09 de noviembre de 2023

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**915**	**877**	**877**	**842**	**834**	**822**	**810**	**792**	**643**	**610**	**597**	**597**	**587**	**587**	**589**	**616**	**615**	**603**	**704**	**824**	**886**	**939**	**945**	**945**	**18.057**
CHAPIQUINA	9	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	10	10	**125**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELTORON2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTOHOSPICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CORRALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	**54**
PUNTADELVIENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
RIOHUASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LOSMOLLES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**135**
JUNCAL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	**124**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMPANIA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
BLANCO	12	12	12	12	12	10	10	9	9	9	9	9	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	12	12	**237**
LOSQUILOS	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**365**
CHACABUQUITO	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	**205**
SAUCEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CARENA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	**55**
ALFALFAL	65	62	62	62	62	62	61	60	60	60	60	60	59	59	59	59	59	58	59	59	60	62	62	63	**1451**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	**768**
VOLCAN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
GUAYACAN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**238**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	10	10	10	10	10	9	9	8	9	8	9	8	8	8	9	9	8	9	9	8	8	9	9	9	**214**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
PUNTILLA	12	12	13	13	13	12	12	12	12	12	11	12	12	12	13	12	11	13	14	14	15	15	15	15	**302**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MALLARAUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSBAJOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
AUXDELMAIPO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
LOSMORROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	**52**
SAUZAL	77	64	64	64	64	64	72	72	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	79	79	79	79	79	79	**1375**
SAUZALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHACAYES	110	110	110	110	110	110	99	99	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	88	112	112	112	112	112	**2323**
SANANDRES	20	20	20	20	20	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	21	25	25	25	25	**281**
CONVENTOVIEJO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	6	6	6	6	6	6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**314**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
LAHIGUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LACONFLUENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELPASO	20	10	10	10	10	10	15	20	10	10	10	10	0	0	0	10	10	10	10	10	15	30	30	30	**300**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LIRCAY	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RIOCOLORADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**367**
ROBLERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
ANCOA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**355**
ITATA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
ELPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELATAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALIBORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
RENAICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**103**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
RIOPICOIQUEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	86	86	86	60	49	49	49	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	65	86	86	86	**864**
MAMPIL	55	55	55	47	41	41	28	28	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	42	55	55	55	**593**
LACONFIANZA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**49**
AILLIN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**115**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LLAUQUEREO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
ELCANELO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
RIOTRUENO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**77**
ELMANZANO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
TRUFULTRUFUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
TRAILELFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
CARILAFQUEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
MALALCAHUELLO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BUREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELAGRIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
SANTAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PULLINQUE	36	36	36	36	36	36	36	36	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	36	36	36	36	36	36	**683**
RECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
HIDROMOCHO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
LOSCORRALES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCORRALES-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
LOSPORTONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELGALPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
CUMPEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DONWALTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DIGUA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
MELO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
LICAN	16	16	16	16	16	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	7	7	7	14	17	17	17	17	17	**270**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRANQUIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
PEHUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PICHILONCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PILMAIQUEN	32	32	32	32	32	32	32	32	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	32	32	32	32	32	32	**678**
RUCATAYO	34	25	25	25	35	35	35	35	20	32	35	35	35	35	35	35	35	20	20	32	40	42	42	42	**784**
CUMBRES	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**266**
PULELFU	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**220**
CAPULLO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASFLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALMAR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
CORRENTOSO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
NALCAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**144**
CALLAO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
HIDROBONITO-MC1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**89**
HIDROBONITO-MC2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
HIDROBONITO-MC3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
ENSENADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LAARENA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
ELCOLORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
COLLIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
PIEDRASNEGRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	**55**
DONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1448**	**1335**	**1264**	**1223**	**1215**	**1250**	**1348**	**1457**	**1529**	**1337**	**1208**	**1083**	**914**	**820**	**760**	**744**	**750**	**767**	**799**	**1058**	**1028**	**893**	**787**	**736**	**25.750**
PE-TCHAMMA	3	15	22	28	57	86	126	75	77	36	13	15	16	25	26	28	32	39	54	59	48	19	13	6	**917**
PE-SIERRAGORDA	6	7	7	8	8	9	12	20	19	7	5	22	40	53	61	65	69	68	62	60	35	24	17	8	**691**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	2	1	2	3	5	6	7	7	7	2	3	11	21	29	0	37	39	41	45	66	60	47	26	13	**481**
PE-CERROTIGRE	10	7	5	7	8	9	10	7	2	2	6	9	30	50	73	84	92	97	104	137	117	80	47	22	**1013**
PE-LLANOSDELVIENTO	7	11	11	1	0	0	0	0	5	16	37	67	94	99	111	113	117	123	125	147	94	50	20	7	**1252**
PE-CALAMA	3	5	11	16	23	26	28	29	23	9	6	19	37	53	65	68	73	70	80	107	99	76	47	22	**991**
PE-TALTAL	1	1	1	2	2	3	5	7	8	8	6	7	11	20	30	36	34	29	20	14	12	23	52	79	**411**
PE-ATACAMA	0	0	0	0	1	19	28	36	56	64	84	93	52	12	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	**449**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**

PE-SARCO	31	17	13	10	12	15	21	34	49	59	54	44	32	22	15	11	11	8	7	12	18	8	7	10	**517**
PE-CABOLEONES-1	19	11	7	8	10	15	23	33	39	36	30	25	17	11	9	4	8	8	11	22	24	16	15	21	**420**
PE-CABOLEONES-2	43	28	18	15	18	24	32	48	58	60	55	47	36	27	20	11	16	21	24	36	34	19	17	23	**727**
PE-CABOLEONES-3	25	13	8	9	13	16	23	32	38	33	28	21	14	12	10	4	9	10	11	28	34	19	16	21	**445**
PE-SANJUAN	3	2	0	0	1	15	29	113	131	104	78	34	6	2	1	0	2	16	8	18	3	0	3	13	**582**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	**8**
PE-ELARRAYAN	65	67	58	46	34	20	10	8	9	15	20	20	20	18	16	9	6	11	12	20	26	24	19	20	**571**
PE-TALINAYPONIENTE	44	40	36	33	26	19	13	7	3	4	5	4	4	4	3	3	2	3	5	9	11	12	11	7	**308**
PE-TALINAYORIENTE	29	21	16	11	6	3	2	3	3	6	7	7	6	6	5	5	6	7	8	11	11	12	10	7	**208**
PE-PUNTASIERRA	60	51	46	38	28	19	12	5	3	1	3	6	2	3	3	3	7	9	14	23	32	30	22	17	**438**
PE-LOSCURUROS	34	23	15	11	8	6	7	5	3	4	4	4	4	3	2	3	4	5	6	9	9	9	8	6	**191**
PE-MONTEREDONDO	10	9	7	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	4	3	3	3	**68**
PE-PUNTAPALMERAS	21	16	13	12	9	7	5	4	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	3	4	4	4	3	2	**122**
PE-CANELA	5	4	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	**37**
PE-CANELA-2	26	22	20	18	16	13	9	6	4	3	2	2	2	2	2	2	3	4	6	10	10	10	9	8	**209**
PE-TOTORAL	19	15	10	8	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	5	7	6	**86**
PE-UCUQUER-2	7	7	7	6	6	5	4	4	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**60**
PE-UCUQUER	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PE-LAESTRELLA	30	29	28	26	22	20	16	15	10	5	2	1	1	1	2	4	5	6	5	5	4	3	3	4	**247**
PE-LASPENAS	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**88**
PE-CAMPO-LINDO	34	33	33	31	30	31	34	37	40	34	27	20	13	9	7	4	3	2	2	3	4	6	7	7	**451**
PE-ELMAITEN	7	7	7	7	7	7	7	7	6	5	4	3	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	**86**
PE-NEGRETE	29	29	29	30	30	30	30	30	29	27	24	20	15	11	8	6	4	3	3	5	8	10	11	11	**433**
PE-MESAMAVIDA	33	33	33	35	36	36	35	34	32	26	21	16	10	7	5	4	3	3	4	7	10	13	14	13	**463**
PE-ALENA	56	56	56	59	59	59	57	55	52	46	40	32	20	14	10	7	6	6	6	11	15	19	21	22	**786**
PE-CUEL	22	22	22	24	24	24	23	22	21	18	15	11	7	4	3	2	2	2	3	5	6	8	9	9	**308**
PE-LOMASDEDUQUECO	43	43	43	46	47	47	46	43	36	26	19	13	9	7	4	3	2	2	2	5	8	11	13	14	**531**
PE-LOSOLMOS	69	67	67	64	63	63	67	72	76	68	56	42	29	20	15	10	7	5	4	8	14	20	22	22	**949**
PE-RENAICO	65	64	65	64	63	65	70	76	82	80	75	65	50	41	33	25	19	14	12	15	20	27	27	26	**1141**
PE-RENAICO-2	52	47	45	41	38	38	43	53	63	58	52	42	31	24	18	15	13	12	12	18	26	29	29	30	**829**
PE-MALLECONORTE	84	80	78	75	73	73	77	80	77	61	49	39	31	25	22	19	17	14	12	14	18	23	26	28	**1093**
PE-MALLECOSUR	92	89	88	84	81	80	85	90	92	78	65	52	40	33	29	25	21	18	15	19	24	31	34	35	**1299**
PE-SANGABRIEL	135	129	128	127	123	122	128	135	142	128	112	92	66	49	36	28	22	18	19	30	46	58	62	63	**1997**
PE-LAFLOR	29	28	28	30	31	31	31	30	30	27	25	21	17	13	10	9	7	6	6	9	13	15	15	16	**477**
PE-LACABANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-TOLPANSUR	70	67	65	63	61	61	65	70	77	76	72	63	48	38	30	23	17	12	11	16	24	33	36	36	**1133**
PE-ELNOGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-LOSBUENOSAIRES	20	20	21	22	22	22	22	22	21	20	18	14	10	8	6	4	2	2	1	2	4	6	7	6	**302**
PE-LAESPERANZA	8	7	8	8	8	8	8	8	7	6	6	4	3	2	2	1	1	1	1	2	2	3	4	4	**111**
PE-LEBU-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**58**
PE-LEBU	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	**89**
PE-HUAJACHE	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	**71**
PE-RAKI	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	**106**
PE-ELARREBOL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PE-AURORA	32	30	28	29	31	32	34	36	35	28	28	26	24	23	24	25	25	26	25	30	29	27	24	22	**672**
PE-PUELCHESUR	37	34	33	32	34	34	34	34	31	26	25	26	22	19	20	21	22	24	26	37	42	40	34	27	**712**
PE-SANPEDRO	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	**36**
PE-SANPEDRO-2	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	**64**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**868**	**2779**	**4403**	**4791**	**5060**	**4980**	**4735**	**4613**	**4377**	**4193**	**3997**	**2930**	**631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.371**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	6	6	6	5	5	4	1	0	0	0	0	**55**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	5	6	6	6	7	6	6	4	1	0	0	0	0	**61**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**49**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	1	11	55	93	98	69	20	20	20	30	30	29	7	0	0	0	0	**485**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	10	9	9	9	9	9	8	8	6	2	0	0	0	0	**100**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	2	7	12	16	20	21	21	21	22	18	13	8	2	0	0	0	0	**181**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	29	87	85	91	90	92	69	56	59	60	52	37	11	0	0	0	0	**816**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	9	41	59	62	60	65	62	63	60	50	48	29	4	0	0	0	0	**612**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	**50**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	22	91	105	101	117	113	110	105	109	110	115	81	12	0	0	0	0	**1192**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	13	58	60	64	66	60	58	52	52	51	43	33	7	0	0	0	0	**616**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	20	55	57	61	65	56	54	55	52	56	59	51	10	0	0	0	0	**650**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	4	13	27	38	46	46	46	46	41	33	25	12	1	0	0	0	0	**377**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	1	0	0	0	0	**85**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	20	57	77	74	76	68	65	64	53	41	55	41	5	0	0	0	0	**697**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	8	0	9	9	8	3	0	0	0	0	0	**72**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	21	21	7	13	0	17	19	0	0	0	0	0	0	**152**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	14	16	6	0	15	13	13	0	0	0	0	0	0	0	**99**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	9	9	9	9	8	2	0	0	0	0	0	**81**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	46	148	147	149	157	154	99	82	87	104	112	72	18	0	0	0	0	**1375**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	9	32	36	37	37	41	30	25	27	30	29	17	4	0	0	0	0	**354**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	11	37	39	39	38	39	33	29	29	28	26	19	4	0	0	0	0	**372**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	19	78	95	104	112	113	84	64	69	67	71	37	13	0	0	0	0	**925**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	40	128	134	141	145	148	144	140	125	104	95	83	22	0	0	0	0	**1449**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	1	14	30	34	35	35	34	34	33	32	29	20	8	1	0	0	0	0	**339**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	13	37	41	45	47	46	44	42	34	28	33	29	4	0	0	0	0	**443**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	0	**82**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	7	8	7	7	7	6	6	7	6	1	0	0	0	0	**76**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	8	56	54	58	60	65	72	73	65	57	56	56	60	44	0	0	0	0	**784**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**19**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	13	48	48	47	44	41	40	42	37	29	27	26	6	0	0	0	0	**448**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	8	8	6	5	4	0	0	0	0	0	**65**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	14	57	67	69	68	60	56	53	50	43	40	35	7	0	0	0	0	**618**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	7	33	64	70	58	63	56	55	46	45	46	29	6	0	0	0	0	**578**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	5	21	37	38	30	29	33	28	22	22	23	13	3	0	0	0	0	**304**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	5	5	5	5	4	3	2	0	0	0	0	0	**40**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	6	5	0	0	0	0	0	**83**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	15	59	99	100	100	100	100	100	100	100	94	66	4	0	0	0	0	**1036**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	31	127	186	189	193	173	170	158	134	128	123	96	16	0	0	0	0	**1723**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	3	11	14	14	14	14	11	11	9	9	9	5	1	0	0	0	0	**126**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	10	38	52	55	57	57	47	49	42	38	36	22	4	0	0	0	0	**507**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	3	41	112	77	41	40	41	85	112	112	112	112	88	24	0	0	0	0	**999**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	25	95	125	126	128	116	85	78	69	80	87	49	8	0	0	0	0	**1070**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	**75**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	**81**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	**52**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	**45**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	6	25	39	43	39	34	36	36	30	30	27	24	6	0	0	0	0	**375**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	8	8	7	7	6	6	6	5	5	1	0	0	0	0	**75**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	4	28	36	39	44	44	44	44	45	42	39	33	10	0	0	0	0	**453**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	9	35	61	69	64	62	52	49	44	56	56	40	10	0	0	0	0	**606**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	7	25	35	40	42	43	43	44	43	44	42	33	7	0	0	0	0	**448**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	32	122	164	174	183	191	191	185	184	184	191	153	35	0	0	0	0	**1989**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	7	25	34	34	39	38	42	43	29	30	33	23	5	0	0	0	0	**382**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	12	46	63	69	71	72	72	74	66	63	65	46	9	0	0	0	0	**729**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	9	9	9	9	9	9	6	0	0	0	0	0	**79**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	3	14	22	24	25	25	24	25	24	21	21	16	3	0	0	0	0	**247**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	39	33	43	43	0	0	0	0	**170**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	1	7	11	14	17	16	16	15	15	15	12	7	1	0	0	0	0	**147**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	0	0	0	0	0	**78**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	23	68	116	129	140	136	133	137	119	113	118	77	20	0	0	0	0	**1329**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	71	157	214	194	202	193	190	188	208	167	186	197	64	0	0	0	0	**2230**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	14	48	60	70	74	70	67	64	46	39	46	43	14	0	0	0	0	**655**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	14	47	59	58	62	63	64	64	75	54	70	55	18	0	0	0	0	**702**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	14	46	69	69	74	75	75	75	86	72	83	54	13	0	0	0	0	**805**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	11	38	44	46	46	45	43	42	40	38	38	38	12	0	0	0	0	**481**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	**31**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	2	8	16	18	21	21	22	21	21	17	17	13	2	0	0	0	0	**198**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	8	31	58	52	54	44	41	42	37	31	35	35	10	0	0	0	0	**478**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	8	8	8	8	8	8	6	4	1	0	0	0	0	**87**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	0	0	0	0	0	**87**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**22**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	27	30	32	34	27	31	20	18	6	1	0	0	0	0	**244**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	7	7	7	6	5	0	0	0	0	0	**71**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	8	8	8	8	7	7	4	0	0	0	0	0	**69**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	8	5	0	0	0	0	0	**83**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	0	0	0	0	0	**87**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	6	27	56	68	69	70	68	64	64	66	58	27	5	0	0	0	0	**648**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	10	24	32	26	30	21	16	14	18	22	25	27	10	0	0	0	0	**274**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	5	11	17	17	17	16	15	13	16	17	16	14	5	0	0	0	0	**179**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	9	9	9	9	9	7	0	0	0	0	0	**63**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	6	6	6	5	4	3	1	0	0	0	0	0	**44**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	6	6	7	8	7	0	0	0	0	0	**46**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	9	9	9	8	9	8	4	0	0	0	0	0	**65**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	0	0	0	0	0	**89**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	9	9	9	7	9	9	8	0	0	0	0	0	**70**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	9	9	9	8	9	9	8	0	0	0	0	0	**74**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	8	9	9	9	9	8	0	0	0	0	0	**66**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	7	7	7	7	4	0	0	0	0	0	**43**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8	9	9	9	8	8	8	6	0	0	0	0	0	**75**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	7	7	7	7	6	0	0	0	0	0	**48**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	0	0	0	0	0	**48**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	**30**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**14**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	0	1	3	3	2	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	8	9	9	8	5	3	1	0	0	0	0	0	**51**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	0	0	0	0	0	**87**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	3	9	16	22	24	26	25	24	17	14	7	4	1	0	0	0	0	**192**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**26**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**26**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	6	6	6	6	6	5	4	0	0	0	0	0	**53**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	**28**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	7	6	6	4	4	3	2	1	0	0	0	0	**56**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	9	8	8	6	5	6	4	1	0	0	0	0	0	**62**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8	9	9	9	8	6	4	2	0	0	0	0	0	**66**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**29**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	0	0	0	0	0	**69**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	9	9	9	6	9	9	6	0	0	0	0	0	**68**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**23**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	9	9	9	9	9	9	8	7	2	0	0	0	0	**90**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	7	8	7	7	4	6	3	1	0	0	0	0	0	**55**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**35**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	8	8	8	8	7	6	6	4	1	0	0	0	0	**77**
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	7	7	7	7	6	5	4	0	0	0	0	0	**65**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	0	**56**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	9	9	9	9	8	8	7	4	0	0	0	0	0	**78**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	5	7	0	0	0	0	0	**83**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	9	9	9	6	9	9	7	0	0	0	0	0	**68**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**14**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	6	6	6	6	5	4	3	1	0	0	0	0	**52**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	5	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	**42**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	0	0	0	0	0	**89**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	**30**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**27**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	7	27	47	68	78	82	84	78	68	49	31	16	1	0	0	0	0	**636**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	9	9	9	9	9	9	8	6	0	0	0	0	0	**83**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	9	9	9	9	9	9	9	7	0	0	0	0	0	**84**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	**51**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	7	7	8	9	8	9	9	6	0	0	0	0	0	**79**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	8	8	8	7	6	6	6	0	0	0	0	0	**69**
PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	6	6	6	5	5	3	0	0	0	0	0	**53**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	**45**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	6	5	6	7	7	6	3	0	0	0	0	0	**58**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	7	6	6	5	3	0	0	0	0	0	**60**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	8	8	6	8	5	4	0	0	0	0	0	**64**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	0	0	0	0	0	**76**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LAS_ARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	6	6	6	6	6	5	5	3	1	0	0	0	0	**56**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3	2	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	8	8	7	4	7	5	5	0	0	0	0	0	**64**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	6	6	4	6	6	4	3	0	0	0	0	0	**49**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	8	8	8	5	4	5	2	0	0	0	0	0	**58**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	6	6	6	5	4	2	1	0	0	0	0	**50**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	7	7	7	7	6	6	4	0	0	0	0	0	**61**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	6	6	7	7	5	4	2	0	0	0	0	0	**53**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	4	5	5	4	4	4	2	0	0	0	0	0	**42**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**26**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	4	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**32**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	7	8	8	9	8	7	5	4	2	0	0	0	0	**67**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	6	7	6	4	3	2	1	0	0	0	0	0	**42**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	7	5	5	5	3	2	1	1	0	0	0	0	0	**38**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**27**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	4	4	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	**31**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	5	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**32**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**91**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	6	5	5	5	5	4	0	0	0	0	0	**45**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**60**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8	9	8	9	8	7	5	2	0	0	0	0	0	**67**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	1	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	6	7	6	5	4	3	1	0	0	0	0	**51**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	8	8	8	8	9	9	8	6	2	0	0	0	0	**79**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8	8	8	8	9	8	8	5	0	0	0	0	0	**77**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	3	4	4	4	3	3	0	0	0	0	0	**30**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	8	7	6	7	4	5	4	0	0	0	0	0	**58**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	8	8	6	8	8	5	4	0	0	0	0	0	**61**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	6	6	7	6	5	4	3	1	0	0	0	0	**52**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	0	**61**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	19	40	52	59	55	55	53	64	57	41	43	31	12	0	0	0	0	**581**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	0	**57**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**26**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	9	9	8	8	7	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**76**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**23**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	0	0	0	0	0	**88**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	6	6	6	6	4	4	0	0	0	0	0	**52**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	8	8	8	8	7	4	2	1	0	0	0	0	**71**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	9	9	9	9	8	7	4	0	0	0	0	0	**61**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	0	0	0	0	0	**62**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**28**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	7	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**78**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	9	9	9	9	8	5	0	0	0	0	0	**82**
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	9	9	8	8	3	5	0	0	0	0	0	**76**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**22**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**27**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	8	9	8	9	8	4	0	0	0	0	0	**81**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	7	7	7	7	7	6	4	0	0	0	0	0	**62**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	8	6	6	9	8	5	0	0	0	0	0	**76**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	9	9	9	9	9	7	5	2	0	0	0	0	0	**71**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	**34**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	7	7	7	7	7	5	3	0	0	0	0	0	**60**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	7	8	8	8	8	9	9	8	6	2	0	0	0	0	**86**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	**37**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**25**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	8	8	8	8	7	7	5	0	0	0	0	0	**71**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**86**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	4	4	4	5	4	4	2	0	0	0	0	0	**41**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	8	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	0	**89**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	**41**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	4	4	5	3	2	1	0	0	0	0	0	**43**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	7	6	6	5	3	0	0	0	0	0	**60**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	**23**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**22**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	9	8	9	8	9	9	9	7	0	0	0	0	0	**83**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	9	9	9	8	8	9	9	5	0	0	0	0	0	**81**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	7	6	6	5	5	3	1	0	0	0	0	0	**50**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	7	7	7	7	5	4	3	1	0	0	0	0	**54**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	5	5	5	5	2	3	2	0	0	0	0	0	**37**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	4	3	3	5	2	1	0	0	0	0	0	**28**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**31**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	8	9	9	9	7	5	0	0	0	0	0	**81**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	1	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	8	8	6	4	1	0	0	0	0	**88**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**25**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	2	2	3	3	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	6	4	3	3	4	0	0	0	0	0	**32**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	**26**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**

PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	4	5	3	4	3	1	1	0	0	0	0	0	**34**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	2	1	1	1	6	5	3	0	0	0	0	0	**28**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	6	6	7	6	2	0	0	0	0	**75**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	3	3	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**29**
PFV-ELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	3	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	**32**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	5	6	4	2	2	1	0	0	0	0	0	**42**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	5	6	6	4	0	0	0	0	0	**54**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	5	5	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	**33**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	8	9	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**93**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**26**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	6	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	**66**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	4	4	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**29**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**23**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	8	8	7	7	7	4	2	0	0	0	0	**72**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**27**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**27**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	6	8	7	5	5	2	1	0	0	0	0	0	**45**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	**39**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	0	0	0	0	0	**80**
PFV_TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	0	**81**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	5	6	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	**42**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**3525**	**3504**	**3404**	**3409**	**3381**	**3350**	**3459**	**2727**	**1160**	**979**	**980**	**979**	**1039**	**997**	**1037**	**1026**	**1049**	**1035**	**1648**	**3611**	**4567**	**4691**	**4540**	**4177**	**60.274**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**456**
CERROPABELLON-G2A_GEO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
CERROPABELLON-G3A_GEO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	**432**
NORGENER-NTO1_CAR	141	127	141	141	138	141	140	123	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	135	137	137	137	137	**2377**
NORGENER-NTO2_CAR	136	136	136	136	136	136	136	121	65	55	55	55	55	65	65	65	65	65	89	121	121	121	121	121	**2372**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	322	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**481**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	314	301	300	300	314	280	0	110	110	110	110	110	110	110	110	110	159	159	298	350	298	298	**4360**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18	16	0	**51**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	277	277	277	277	277	277	277	87	80	80	80	80	80	80	80	87	80	159	277	277	277	277	277	**4573**
ANGAMOS-ANG2_CAR	281	281	281	281	281	281	281	281	87	80	80	80	80	80	87	87	87	87	90	281	281	281	281	281	**4582**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	108	60	60	60	60	60	60	60	60	60	108	275	275	275	275	275	**4330**
COCHRANE-CCH2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	3.906
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	320	301	314	301	300	300	314	300	117	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	301	301	350	345	301	**5224**
ANDINA-CTA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORNITOS-CTH_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	242	224	237	224	224	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	263	263	263	246	**2642**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**295**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	273	224	224	224	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1617**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**5**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73	0	0	**145**
TALTAL-1_GNL_C	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**68**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	3.906
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	67	0	**202**
TALTAL-2_GNL_C	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	**139**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	96	96	**384**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-2_CAR	145	145	145	145	145	145	145	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	138	145	138	138	**2227**
GUACOLDA-3_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-4_CAR	154	150	150	150	150	150	150	154	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	143	143	154	154	143	**2361**
GUACOLDA-5_CAR	156	143	108	150	144	142	143	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	108	143	156	156	143	**2146**
MAITENCILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**3**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHAGUAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	267	232	235	235	235	235	235	233	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	232	232	260	243	236	232	**4163**
CAMPICHE_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
VENTANAS-2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	70	75	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**215**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	76	0	**229**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	340	340	340	340	**1675**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	320	322	259	301	300	268	314	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2383**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	346	351	346	346	**1626**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	**200**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	3.906
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	0	**270**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	5	5	10	5	5	26	26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	26	26	26	26	26	**295**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTAY_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	14	9	14	14	14	14	14	14	14	14	**261**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	331	331	331	297	**1603**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RENCA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RENCA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53	53	0	**159**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	2	1	1	8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**297**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	63	63	63	60	**309**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	**276**
COLIHUES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
COLIHUES-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CELCO_BL1_COGEN	5	3	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5	**96**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**5**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**5**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**91**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJAEVE-1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	**42**
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**521**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	**121**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	**96**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	**55**
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	**60**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10	10	10	**46**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	**121**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAPA_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	13	13	13	13	13	13	13	16	13	13	13	13	13	16	13	16	16	16	16	16	16	16	16	**342**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	**30**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	5	5	5	5	**40**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**3428**	**3253**	**3208**	**3102**	**3094**	**3193**	**3501**	**3568**	**3517**	**2491**	**2288**	**2163**	**2350**	**2695**	**2932**	**3099**	**3211**	**3220**	**3490**	**3635**	**3725**	**3730**	**3700**	**3698**	**76.288**
RAPEL-1	56	53	73	58	73	50	66	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	50	56	56	56	50	**942**
RAPEL-2	57	64	49	69	49	53	69	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	44	45	45	55	51	51	49	**885**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-4	55	49	56	56	58	59	45	51	45	0	0	0	0	0	0	44	45	44	45	45	51	51	51	51	**902**
RAPEL-5	72	0	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	72	72	72	72	**644**

Periodo Desde: 09-11-2023 15-11-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
jueves, 9 de noviembre de 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	216	215	204	202	200	198	206	160	55	43	43	43	55	44	45	45	46	45	84	218	326	336	324	291	**3.643**
Costos Encendido/Detención	9	42	0	2	0	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	128	9	0	1	4	**263**
Costos Totales [kUSD]	**225**	**257**	**204**	**204**	**200**	**198**	**206**	**166**	**64**	**43**	**43**	**43**	**56**	**45**	**45**	**45**	**46**	**45**	**136**	**346**	**335**	**336**	**325**	**295**	**3.906**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**99,4**	**74,4**	**68,7**	**74,7**	**69,3**	**68,4**	**74,9**	**75,9**	**52,6**	**13,5**	**13,5**	**3,4**	**3,5**	**13,8**	**40,7**	**22,3**	**47,8**	**49,3**	**60,3**	**81,3**	**118,9**	**133,4**	**107,6**	**84,2**	**60,48**
Pérdidas [MWh]	375	357	336	333	327	339	353	330	287	231	227	236	232	222	232	231	231	230	225	264	297	309	307	329	**6.839**
Consumos Propios [MWh]	239	246	246	245	245	245	245	232	225	225	225	225	226	225	225	225	225	225	233	258	261	261	261	258	**5.721**
Demanda Total [MWh]	8702	8366	8171	8000	7953	8031	8533	8850	9115	9364	9412	9422	9411	9386	9474	9407	9363	9167	9112	9350	9804	9841	9560	9127	**216.921**
Generación Total [MWh]	**9316**	**8968**	**8753**	**8577**	**8525**	**8615**	**9131**	**9411**	**9627**	**9819**	**9864**	**9882**	**9870**	**9833**	**9930**	**9862**	**9819**	**9622**	**9570**	**9871**	**10362**	**10411**	**10128**	**9714**	**229.481**

CIPRESES-1	5	5	5	5	5	5	5	12	12	5	0	0	0	5	12	5	12	12	12	30	30	30	30	30	**273**
CIPRESES-2	20	20	20	0	0	0	20	22	20	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	**372**
CIPRESES-3	5	5	5	5	5	5	5	10	10	5	0	0	0	5	5	5	5	5	10	22	30	30	30	30	**237**
OJOSDEAGUA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**173**
LAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ISLA	65	65	65	60	60	60	65	69	69	60	57	57	57	60	67	65	67	67	69	69	69	69	69	69	**1545**
CURILLINQUE	81	81	81	74	74	74	81	86	85	74	71	71	71	74	84	81	84	84	85	86	86	86	86	86	**1927**
LOMAALTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSHIERROS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	6	20	20	20	20	20	20	**326**
LOSHIERROS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUENCHE-1	270	270	270	270	270	270	270	270	270	213	213	213	213	247	254	270	270	270	270	270	270	270	270	270	**6213**
PEHUENCHE-2	270	270	270	270	270	270	270	270	270	255	253	254	263	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	**6425**
COLBUN-1	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	201	128	222	228	228	228	228	228	**5347**
COLBUN-2	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	193	228	228	205	228	195	228	228	228	228	228	228	**5390**
MACHICURA-1	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	**1008**
MACHICURA-2	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	**1008**
CHIBURGO	11	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**142**
SANCLEMENTE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ABANICO	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	**922**
ANTUCO-1	145	120	120	128	120	109	124	78	151	124	124	66	120	124	144	104	124	124	124	124	124	105	124	124	**2870**
ANTUCO-2	80	80	80	80	80	80	80	160	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	160	80	80	**2080**
RUCUE	178	178	178	178	178	169	178	178	178	178	178	135	178	178	178	165	178	178	178	178	178	178	178	178	**4207**
QUILLECO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**840**
LAJA1	23	21	21	22	21	20	21	24	24	21	21	16	21	21	23	20	21	21	21	21	21	27	21	21	**519**
RALCO-1	320	322	314	301	300	300	314	300	294	210	205	177	226	231	178	236	252	287	300	315	345	345	345	345	**6760**
RALCO-2	283	322	314	301	300	298	314	296	300	199	167	153	177	183	252	300	300	300	300	315	345	345	345	345	**6753**
PALMUCHO	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	**768**
PANGUE-1	92	50	54	54	54	104	154	204	225	50	50	72	72	122	172	197	197	197	197	225	225	225	225	225	**3439**
PANGUE-2	225	184	125	175	225	225	225	225	225	0	0	0	50	50	50	75	125	175	225	225	225	225	225	225	**3709**
ANGOSTURA-1	129	94	113	0	0	74	126	140	140	74	0	0	0	74	140	140	140	140	139	140	139	109	118	125	**2292**
ANGOSTURA-2	109	109	106	109	103	79	109	119	136	93	0	0	0	114	140	140	140	123	109	140	140	113	140	140	**2509**
ANGOSTURA-3	40	40	40	40	0	40	40	40	40	0	40	40	40	40	47	40	47	40	40	47	47	47	47	47	**929**
CANUTILLAR-1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**1920**
CANUTILLAR-2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**1920**

ANEXO Nº2

Detalle de la generación real del día 09 de noviembre de 2023

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	7,5	6,4	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,4	5,4	6,7	8,7	8,3	7,8	123,1	8,7	5,1
COSAPILLA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	10,8	0,5	0,4
ELTORON2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAVANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTOHOSPICIO	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	22,4	0,9	0,9
SANTAROSA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,9	0,5	0,5
RIOHUASCO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,5	0,9	0,9
PUCLARO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,3	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,3	0,7	0,6
LOSMOLLES	1,7	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,2	2,1	2,2	2,0	2,3	2,2	1,9	2,4	3,8	3,7	3,5	3,6	36,4	3,8	1,5
LAPALOMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CH-HORNITOS	5,2	9,9	14,1	14,9	16,0	19,6	20,8	26,1	26,7	21,6	20,8	24,9	26,0	24,6	24,1	25,1	25,5	25,9	26,0	25,9	25,0	24,8	24,9	24,8	523,2	26,7	21,8
JUNCALITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	9,0	0,9	0,4
ELTARTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUNCAL	8,1	7,6	6,7	6,7	7,0	7,1	7,1	7,1	7,2	7,4	13,6	11,9	13,6	13,4	12,8	12,5	12,9	13,2	13,0	16,1	19,7	20,3	21,6	22,9	289,5	22,9	12,1
BLANCO	53,2	52,5	51,9	51,2	50,5	49,9	49,2	48,6	47,8	44,3	46,4	46,0	45,5	44,9	44,4	43,9	43,6	40,8	43,0	43,3	43,2	43,0	43,1	44,6	1114,8	53,2	46,5
LOSQUILOS	28,9	18,6	28,8	27,5	27,0	26,9	28,0	27,2	26,1	28,1	28,5	25,6	27,3	30,1	30,9	29,8	30,5	30,0	27,4	28,3	31,9	31,9	31,6	30,3	681,2	31,9	28,4
CHACABUQUITO	17,7	18,1	14,7	14,5	17,0	17,2	16,6	16,7	16,7	16,6	16,6	17,6	16,4	16,2	17,7	18,5	18,7	18,8	18,9	17,9	16,9	18,6	19,0	19,9	417,5	19,9	17,4
SAUCEANDES	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	13,1	0,6	0,5
CARENA	7,0	7,0	7,0	7,1	6,9	7,1	6,9	7,1	7,0	6,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,6	5,2	7,1	7,1	7,0	7,1	7,1	120,4	7,1	5,0
MINI_ARRAYAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALFALFAL	90,6	88,1	86,2	84,3	84,3	84,3	82,6	83,4	83,4	83,4	83,4	80,6	81,3	81,8	81,8	81,8	81,8	83,5	84,0	85,9	84,5	82,0	81,5	81,5	2006,0	90,6	83,6
ALFALFAL-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAS-LAJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAITENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LABIFURCADA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	3,4	0,2	0,1
CALIBORO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	24,3	1,0	1,0
MALLARAUCO	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	80,2	3,3	3,3
COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHACAYES	109,2	109,2	108,9	100,8	99,6	99,5	99,4	99,4	99,3	89,7	87,4	87,5	66,1	87,0	87,4	86,7	88,2	87,6	87,5	105,4	106,8	107,5	106,1	107,1	2313,3	109,2	96,4
SAUZAL	59,4	65,8	67,8	65,0	61,3	66,0	66,9	67,1	65,8	67,0	65,2	65,1	64,5	64,1	64,1	63,2	64,7	60,5	58,6	66,0	68,3	68,3	66,9	66,9	1558,3	68,3	64,9
CIPRESILLOS	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	53,6	3,9	2,2
SAUZAL 60 HZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAUZALITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LA-COMPANIA-II	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	45,8	2,0	1,9
LAHIGUERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LACONFLUENCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELPASO	10,9	10,3	10,3	10,4	10,3	37,5	32,7	10,5	10,2	10,3	10,3	9,9	10,3	10,3	11,2	16,7	24,9	24,6	18,2	17,2	26,2	39,4	37,9	18,8	429,3	39,4	17,9
SANANDRES	13,5	13,5	10,9	10,0	10,0	10,0	10,1	10,1	7,8	8,3	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	11,5	11,6	11,7	11,7	13,0	13,1	13,1	13,1	216,8	13,5	9,0
CONVENTOVIEJO	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,4	15,3	368,1	15,4	15,3
LAMONTANA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAMONTANA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUMPEO	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,4	2,6	2,6	2,2	1,9	0,7	1,9	2,4	2,6	2,6	2,1	3,1	3,0	3,1	3,2	2,9	3,0	3,2	60,0	3,2	2,5
CORRALES	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	1,4	1,3	1,3	1,3	1,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	62,9	3,0	2,6
ROBLERIA	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	1,7	1,5	1,6	1,8	2,3	2,9	3,0	65,1	3,0	2,7
LIRCAY	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	486,8	20,3	20,3
MARIPOSAS	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	104,9	4,4	4,4
PROVIDENCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MCHDOSAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PURISIMA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	9,6	0,4	0,4
ELGALPON	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	31,5	1,3	1,3
RIOCOLORADO	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	14,4	14,4	15,9	16,0	16,0	16,0	16,2	16,4	16,7	16,8	16,7	16,7	16,8	16,7	392,6	16,8	16,4
ITATA	12,8	12,8	11,9	13,0	11,8	12,4	12,3	12,1	12,1	11,8	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4	12,6	14,0	13,2	13,0	13,0	13,1	14,1	12,2	11,9	301,8	14,1	12,6
ELDIUTO	3,0	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	71,2	3,0	3,0
BUREO	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,2	1,0	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	1,2	1,0	24,7	1,3	1,0
AILLIN	5,0	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	4,9	5,0	5,1	5,2	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	122,0	5,6	5,1
MUNILQUE-1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,4	0,4	0,4	8,8	0,4	0,4
MUNILQUE-2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,0	8,6	0,4	0,4
BOQUIAMARGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMIRADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLAUQUEREO	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	43,0	1,8	1,8
PEUCHEN	61,5	60,9	60,1	60,2	52,0	39,7	37,5	36,1	34,6	31,6	26,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	52,1	59,9	60,0	60,0	63,0	800,6	63,0	33,4
MAMPIL	41,0	41,0	41,0	41,0	40,9	39,0	30,6	27,6	26,0	26,0	26,0	26,0	15,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	2,6	6,0	30,2	40,2	42,5	40,9	624,1	42,5	26,0
LA_CONFIANZA	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	23,8	1,1	1,0
LOSPADRES	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	28,5	1,3	1,2
EL-PINAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUILLAILEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULCHEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-HP-EL-BRINCO	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,3	0,1	0,1
EL-ATAJO	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	20,5	0,9	0,9
RIOTRUENO	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	66,9	2,9	2,8
RENAICO	5,5	5,5	5,5	5,6	5,7	5,7	5,6	5,6	5,5	5,5	5,6	5,6	5,7	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,6	135,3	5,8	5,6
ALTORENAICO	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	28,2	1,2	1,2
RIOPICOIQUEN	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11,9	11,1	11,1	11,0	10,8	10,7	10,6	246,5	11,9	10,3
ELMANZANO	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,3	3,3	3,4	3,5	3,4	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3	3,5	3,1	3,4	3,5	3,2	3,3	3,4	3,4	81,1	3,5	3,4
TRUFUL-TRUFUL	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,8	0,2
MOLINERAVILLARRICA	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	5,3	0,4	0,2
CARILAFQUEN	12,3	11,9	11,7	11,9	11,7	11,9	11,7	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,5	11,9	12,5	12,8	12,8	12,8	13,2	285,4	13,2	11,9
MALALCAHUELLO	7,0	6,9	6,7	6,9	6,7	6,9	6,8	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,2	7,3	7,2	7,1	7,4	166,1	7,4	6,9
TRAILELFU	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	38,6	1,7	1,6
ALLIPEN	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,3	2,6	2,7	63,0	2,7	2,6
DONGUIL	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,4	0,2	0,2
MAISAN	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	6,8	0,4	0,3
ELCANELO	3,1	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	74,2	3,2	3,1
ELAGRIO	0,5	0,4	0,0	1,1	1,9	1,8	1,9	1,9	1,8	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	41,8	2,1	1,7

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PILMAIQUEN	30,5	30,6	30,6	30,6	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,3	26,5	25,5	27,3	27,3	27,3	27,2	27,2	29,2	32,1	32,1	32,1	32,1	711,6	32,1	29,7
LOS-PORTONES	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,6	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	45,8	2,0	1,9
DOSVALLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PALACIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORRENTOSO	7,4	7,3	7,3	7,2	7,1	7,1	7,1	7,0	6,9	6,9	6,8	6,7	6,7	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2	162,2	7,4	6,8
PALMAR	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	68,7	3,1	2,9
PULELFU	8,0	8,0	8,0	8,2	8,0	8,0	8,0	8,0	9,4	9,4	9,4	9,2	9,0	8,9	8,9	8,8	8,7	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,4	8,3	205,1	9,4	8,5
MARIAELENA	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	5,1	0,3	0,2
LOSCOLONOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANLEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAPULLO	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,4	11,4	11,4	11,5	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,6	11,4	266,2	11,6	11,1
NALCAS	4,7	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	100,8	4,7	4,2
CALLAO	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	51,9	2,5	2,2
HIDROBONITO-MC1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0	7,9	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	189,8	8,1	7,9
HIDROBONITO-MC2	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	35,7	1,7	1,5
HIDROBONITO-MC3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	55,5	2,3	2,3
RUCATAYO	38,2	38,4	37,9	34,9	33,1	32,0	32,0	32,1	30,4	30,1	30,0	29,3	28,1	26,0	23,9	25,5	26,0	25,9	26,0	30,2	41,5	42,9	44,1	44,1	782,4	44,1	32,6
LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENSENADA	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	11,8	0,6	0,5
LAARENA	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5	103,6	5,2	4,3
ELCOLORADO	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	28,4	1,4	1,2
DONGO	2,7	2,6	2,5	2,2	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	48,9	2,7	2,0
COLLIL	3,2	3,1	3,0	2,3	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	54,5	3,2	2,3
QUELTEHUES	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,0	28,9	29,2	29,4	29,5	29,5	29,4	29,5	29,5	29,4	29,4	29,2	29,3	29,4	29,2	28,8	29,2	29,5	29,5	704,3	29,5	29,3
VOLCAN	10,4	9,1	9,3	8,9	8,6	8,5	9,5	9,9	11,1	10,6	10,6	10,5	9,7	9,2	10,0	8,5	9,2	9,7	9,4	7,1	8,6	10,3	10,6	10,6	229,9	11,1	9,6
GUAYACAN	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,3	9,1	8,4	9,7	9,9	9,9	9,9	9,9	232,1	9,9	9,7
FLORIDA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FLORIDA-2	14,9	14,9	14,7	14,7	15,3	15,7	15,4	15,1	14,8	14,8	14,7	14,3	14,6	14,3	13,7	12,3	12,4	13,8	13,9	13,9	13,7	13,1	12,7	13,9	341,6	15,7	14,2
FLORIDA-3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	52,8	2,2	2,2
PUNTILLA	14,1	13,5	13,9	14,6	14,6	14,0	14,1	14,4	14,1	14,1	13,7	13,6	13,8	14,2	12,5	14,3	13,9	13,8	14,5	14,0	14,6	14,3	14,5	13,5	336,6	14,6	14,0
EYZAGUIRRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVERTIENTES	1,0	1,6	1,6	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,6	1,5	1,7	1,3	1,5	0,9	1,5	1,6	1,7	35,6	1,7	1,5
ELLLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELRINCON	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	6,2	0,3	0,3
LOSMORROS	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	1,7	2,1	2,5	2,6	2,6	2,8	2,7	2,4	2,8	2,5	2,1	1,9	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	47,3	2,8	2,0
LOSBAJOS	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,1	5,0	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3	5,4	5,4	5,3	5,3	127,8	5,4	5,3
AUXDELMAIPO	3,6	3,5	3,5	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	1,7	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	83,9	3,6	3,5
PULLINQUE	36,2	36,1	36,1	36,1	36,0	36,0	35,9	35,9	36,1	36,4	28,0	20,9	20,7	20,8	20,8	21,6	21,7	23,0	23,5	32,0	40,1	40,0	39,9	39,9	753,6	40,1	31,4
RECA	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	40,2	1,7	1,7
PANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DONAHILDA	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	5,6	0,6	0,2
MUCHI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,6	0,3	0,1
LASFLORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PEHUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MOCHO	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,8	10,1	11,0	11,9	13,7	13,7	13,7	13,7	13,5	13,5	264,7	13,7	11,0
LICAN	14,3	13,9	13,8	13,8	13,8	13,7	13,9	13,9	13,5	12,3	11,5	10,7	10,9	11,3	10,7	10,7	10,7	10,7	10,6	16,1	17,4	17,7	17,5	17,3	320,8	17,7	13,4
CUMBRES	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,8	13,0	12,8	12,6	12,5	12,4	12,5	12,5	12,8	12,9	13,2	13,3	13,4	13,4	13,2	13,2	309,9	13,4	12,9
SANTAISABEL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	18,3	0,8	0,8
LOSCORRALES-1	2,8	2,8	2,8	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	63,1	2,8	2,6
LOSCORRALES-2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	23,7	1,0	1,0
MSA-1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	69,0	3,0	2,9
PICHILONCO	1,2	1,2	1,2	0,9	0,0	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,4	0,7	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	24,7	1,2	1,0
DONWALTERIO	3,1	3,1	3,1	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	2,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	75,4	3,2	3,1
DIGUA	15,2	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,2	15,2	366,2	15,3	15,3
MELO	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	47,4	2,0	2,0
CONTRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURILEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELARRAYAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCOA	14,4	14,7	14,6	15,0	15,2	14,1	14,1	15,4	14,4	14,8	14,6	14,6	14,6	14,7	14,4	14,1	14,8	9,0	13,9	14,5	14,6	14,9	14,5	14,7	344,6	15,4	14,4
LAVINA	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	10,9	0,5	0,5
SANTAELENA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	18,3	0,8	0,8
TRANQUIL	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	71,1	3,0	3,0
ELTORO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,2**	**13,2**	**0,5**
ANTUCO	**195,7**	**195,7**	**195,8**	**196,0**	**195,8**	**195,8**	**195,8**	**195,8**	**195,6**	**195,6**	**195,5**	**187,6**	**183,8**	**183,9**	**187,7**	**189,9**	**190,0**	**190,0**	**189,8**	**189,9**	**189,9**	**190,0**	**195,2**	**196,2**	**4616,8**	**196,2**	**192,4**
ABANICO	39,8	40,1	40,0	39,6	40,1	39,7	39,8	39,9	39,9	39,6	39,3	39,8	39,1	39,7	39,4	39,6	39,6	39,5	40,2	40,2	40,9	40,6	41,1	41,0	958,3	41,1	39,9
RUCUE	133,0	132,0	138,0	142,0	139,0	139,0	142,0	149,0	146,0	141,0	134,0	129,0	94,0	154,0	142,0	134,0	139,0	128,0	128,0	140,0	141,0	141,0	135,0	141,0	3281,0	154,0	136,7
QUILLECO	57,0	54,0	55,0	57,0	57,0	60,0	59,0	59,0	62,0	63,0	57,0	54,0	45,0	51,0	57,0	56,0	58,0	57,0	54,0	53,0	57,0	56,0	57,0	60,0	1355,0	63,0	56,5
LAJA1	15,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5	14,2	13,2	11,5	11,5	12,8	15,3	15,5	15,5	15,5	15,5	13,9	12,3	12,3	13,5	15,6	15,6	15,5	15,5	348,0	15,6	14,5
RAPEL	**203,6**	**217,4**	**233,9**	**256,9**	**235,5**	**211,4**	**223,8**	**215,9**	**138,5**	**31,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**89,5**	**96,9**	**128,6**	**178,7**	**205,0**	**219,9**	**218,7**	**207,6**	**201,9**	**3515,7**	**256,9**	**146,5**
CANUTILLAR	**155,0**	**156,0**	**158,0**	**161,0**	**158,0**	**157,0**	**158,0**	**160,0**	**158,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**158,0**	**162,0**	**160,0**	**156,0**	**160,0**	**158,0**	**159,0**	**156,0**	**156,0**	**3806,0**	**162,0**	**158,6**
CIPRESES	**28,5**	**28,1**	**28,6**	**19,1**	**10,3**	**10,9**	**29,2**	**50,4**	**42,2**	**40,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**11,1**	**36,1**	**29,3**	**44,5**	**41,0**	**35,2**	**76,5**	**80,8**	**83,9**	**76,4**	**75,3**	**877,6**	**83,9**	**36,6**
OJOSDEAGUA	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,2	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	**174,7**	**7,3**	**7,3**
LAMINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ISLA	37,0	34,5	33,6	29,8	27,9	27,4	28,8	26,3	25,0	23,2	11,3	13,1	13,8	16,6	65,6	67,5	68,3	68,1	67,3	68,1	67,8	67,7	67,0	61,7	1017,2	68,3	42,4
CURILLINQUE	51,1	44,3	40,6	41,6	40,7	30,6	33,4	34,3	37,3	29,2	20,7	11,8	9,4	11,0	52,4	82,4	83,8	84,7	84,0	83,1	83,4	83,5	83,5	83,3	1239,9	84,7	51,7
LOMAALTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSHIERROS	22,2	22,5	22,5	22,3	21,7	22,1	22,5	20,7	6,7	4,9	4,9	4,9	4,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	14,4	21,6	22,2	22,5	291,9	22,5	12,2
LOSHIERROS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLBUN	**471,0**	**451,0**	**466,0**	**469,0**	**470,0**	**470,0**	**471,0**	**453,0**	**399,0**	**424,0**	**379,0**	**437,0**	**417,0**	**420,0**	**420,0**	**408,0**	**443,0**	**349,0**	**439,0**	**468,0**	**470,0**	**472,0**	**467,0**	**467,0**	**10600,0**	472,0	441,7
MACHICURA	**45,0**	**76,0**	**80,0**	**79,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**83,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**1899,0**	**84,0**	**79,1**
CHIBURGO	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	360,0	15,0	15,0
SANCLEMENTE	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	103,8	4,4	4,3
SANIGNACIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PEHUENCHE	**487,8**	**487,8**	**495,3**	**508,0**	**498,4**	**493,5**	**495,3**	**503,7**	**431,5**	**495,6**	**486,5**	**491,2**	**490,3**	**527,3**	**528,6**	**521,6**	**531,5**	**537,9**	**511,6**	**543,4**	**545,8**	**547,3**	**545,9**	**546,1**	**12251,9**	**547,3**	**510,5**
RALCO	**553,5**	**555,7**	**309,3**	**427,9**	**374,1**	**304,9**	**362,8**	**620,8**	**451,0**	**432,7**	**366,7**	**460,2**	**421,2**	**370,9**	**407,4**	**417,2**	**558,1**	**569,8**	**500,5**	**607,0**	**666,2**	**674,7**	**648,6**	**640,3**	**11701,4**	**674,7**	**487,6**
PALMUCHO	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,6	32,4	32,2	32,2	32,2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,6	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	779,4	32,6	32,5
PANGUE	446,6	446,7	450,7	453,7	451,5	448,9	449,0	369,3	129,7	89,8	88,2	109,3	198,0	199,1	199,4	196,9	234,3	298,9	337,5	429,6	451,2	452,2	446,7	421,6	7798,5	453,7	324,9
ANGOSTURA-1	119,0	88,0	90,0	75,0	79,0	127,0	132,0	139,0	142,0	140,0	41,0	0,0	0,0	66,0	77,0	134,0	138,0	5,0	0,0	31,0	104,0	107,0	102,0	103,0	2039,0	142,0	85,0
ANGOSTURA-2	101,0	103,0	105,0	114,0	108,0	103,0	108,0	117,0	117,0	121,0	79,0	78,0	79,0	112,0	113,0	131,0	136,0	7,0	0,0	63,0	109,0	110,0	104,0	108,0	2326,0	136,0	96,9
ANGOSTURA-3	39,0	38,0	39,0	41,0	40,0	40,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0	41,0	40,0	40,0	12,0	0,0	0,0	39,0	41,0	41,0	40,0	40,0	40,0	41,0	851,0	41,0	35,5
PE-TCHAMMA	14,3	31,1	2,6	0,3	6,1	13,1	18,8	35,9	15,6	0,1	0,6	11,6	21,9	22,0	22,0	22,0	26,8	58,3	65,8	52,5	48,5	25,0	13,7	5,1	533,4	65,8	22,2
PE-SIERRAGORDA	9,0	32,5	18,5	12,8	10,1	28,1	24,4	38,0	24,8	2,4	0,1	6,3	10,0	10,0	10,0	10,0	38,7	60,1	60,3	83,2	36,4	36,8	35,5	26,4	624,5	83,2	26,0
PE-VALLEDELOSVIENTOS	0,6	0,0	0,1	1,6	1,6	0,5	1,5	8,4	0,1	0,0	0,0	6,3	5,0	5,0	5,0	5,0	23,8	39,9	44,8	83,2	68,7	55,3	23,3	19,3	398,8	83,2	16,6
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	2,0	1,0	1,6	0,9	2,0	0,2	0,3	4,3	3,4	0,3	0,0	2,4	77,6	96,1	100,5	101,1	106,1	154,3	121,6	150,1	118,2	71,9	24,0	3,7	1143,6	154,3	47,6
PE-CALAMA	3,8	0,2	2,2	9,0	5,0	4,4	6,3	4,4	0,8	0,0	0,0	9,5	25,3	64,9	91,6	146,4	145,4	138,4	141,6	127,1	108,4	81,8	34,4	21,9	1172,8	146,4	48,9
PE-CERRO-TIGRE	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	48,6	71,0	114,7	120,1	130,2	177,3	124,7	163,9	108,1	50,9	15,1	0,4	1126,3	177,3	46,9
PE-TALTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	13,5	23,6	13,6	4,9	0,0	0,0	3,4	6,7	7,0	7,0	15,9	10,6	3,2	0,1	28,7	69,5	91,3	94,5	393,7	94,5	16,4
PE-SARCO	0,0	0,6	2,6	0,0	4,2	2,1	11,4	15,4	16,2	12,8	14,4	4,6	4,2	5,8	1,2	0,8	3,9	1,1	4,1	11,9	2,7	1,2	4,3	12,5	137,9	16,2	5,7
PE-SANJUAN	1,3	2,7	5,1	0,0	0,0	2,3	17,3	19,6	26,9	40,1	75,3	9,4	4,6	4,8	0,6	0,0	0,6	3,3	11,6	15,9	4,0	0,0	3,6	10,3	259,3	75,3	10,8
PE-CABOLEONES	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,7	20,9	28,5	29,2	5,5	39,3	8,8	7,6	25,1	7,4	0,1	5,9	2,7	6,5	7,8	4,2	1,5	2,9	12,4	217,5	39,3	9,1
PE-CABOLEONES-2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	38,3	34,4	15,5	2,9	46,1	15,5	3,4	14,9	6,7	0,3	2,5	1,1	3,2	7,7	5,6	3,1	0,0	1,5	202,7	46,1	8,4
PE-CABOLEONES-3	3,0	2,8	6,1	2,0	0,0	0,0	22,6	19,1	8,6	3,6	32,2	9,2	2,3	5,8	2,3	0,0	0,4	2,4	4,2	10,8	6,6	1,2	0,5	3,5	149,0	32,2	6,2
PE-ATACAMA	0,2	1,1	2,2	0,8	0,0	0,0	18,2	18,9	4,4	13,9	17,0	5,2	1,1	12,4	3,3	0,5	1,3	6,0	5,6	6,3	5,3	1,6	0,1	0,8	126,1	18,9	5,3
PE-PUNTACOLORADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	1,2	0,6	0,0
PE-ELARRAYAN	41,4	70,7	71,7	60,5	41,9	14,3	0,4	1,5	5,8	5,2	0,0	0,1	1,8	2,4	2,8	1,1	4,1	10,3	9,6	11,3	3,3	6,6	6,9	3,5	377,0	71,7	15,7
PE-LOSCURUROS	11,7	3,9	10,5	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	1,6	1,2	3,1	5,4	8,6	25,1	44,4	19,5	22,2	19,8	12,6	6,8	199,7	44,4	8,3
PE-TALINAYORIENTE	7,3	26,3	33,5	13,0	3,0	0,8	8,4	15,3	6,6	4,3	4,1	4,8	4,5	0,4	3,7	4,6	7,3	19,1	22,9	39,2	7,0	15,8	3,6	10,2	265,5	39,2	11,1
PE-TALINAYPONIENTE	38,6	36,4	42,1	37,9	28,5	9,6	0,9	5,7	2,7	2,7	0,8	3,1	4,7	1,2	3,7	4,2	7,5	14,5	17,1	20,9	3,6	16,8	3,4	8,4	315,0	42,1	13,1
PE-PUNTASIERRA	79,3	59,8	60,7	41,1	26,1	8,1	1,8	0,0	0,0	3,3	21,5	14,1	16,0	1,9	3,2	2,8	4,0	13,5	25,9	17,5	23,7	11,7	13,9	0,1	450,0	79,3	18,7
PE-MONTEREDONDO	17,4	6,7	12,2	4,7	1,2	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,3	6,8	10,0	5,1	6,3	3,6	1,9	0,5	79,9	17,4	3,3
PE-CANELA	7,0	5,8	4,1	3,6	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,8	2,2	1,3	2,1	0,9	1,3	1,0	35,6	7,0	1,5
PE-CANELA-2	39,6	37,3	25,3	19,1	14,5	8,9	5,3	0,8	0,0	0,0	1,8	4,4	1,4	0,4	0,2	0,1	0,1	3,4	5,0	7,7	13,0	7,1	6,1	6,5	208,0	39,6	8,7
PE-TOTORAL	28,7	23,0	19,5	13,6	9,4	4,2	0,7	0,0	0,0	0,0	1,2	4,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	2,3	6,7	3,0	6,4	3,7	6,5	5,6	139,5	28,7	5,8
PE-PUNTAPALMERAS	33,2	24,6	18,5	16,1	10,1	4,4	1,0	0,0	0,2	0,1	3,5	5,0	4,2	1,1	0,1	0,1	0,4	3,2	6,8	6,3	11,7	5,7	8,7	1,2	166,0	33,2	6,9
PE-UCUQUER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-UCUQUER-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-LA-ESTRELLA	34,5	34,1	32,5	29,5	25,9	18,8	16,9	9,3	2,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	1,0	2,0	0,4	0,5	1,6	2,9	0,4	0,0	215,4	34,5	9,0
PE-CARDONAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-MANANTIALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-LOS-CERRILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-ELMAITEN	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	5,9	4,4	4,6	2,8	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	2,7	1,9	1,6	0,9	0,8	1,0	78,8	6,3	3,3
PE-LASPENAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-ALENA	49,7	66,2	69,1	68,4	67,9	66,7	65,1	65,0	65,0	65,0	65,0	63,2	54,6	54,8	47,5	16,6	7,8	0,9	0,0	0,0	0,0	1,8	30,2	18,4	1008,7	69,1	42,0
PE-CUEL	24,9	26,7	26,2	25,3	25,0	25,4	25,4	26,5	24,4	19,2	13,0	6,5	2,6	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	11,0	5,1	5,0	2,8	0,1	298,6	26,7	12,4
PE-SAN-MATIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-LOS-OLMOS	38,9	38,9	38,9	38,9	35,7	33,9	40,8	49,9	37,5	56,4	53,1	34,5	18,3	14,7	6,2	0,7	0,0	0,0	0,4	6,1	37,4	6,2	11,7	18,5	617,6	56,4	25,7
PE-LAESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-NEGRETE	32,4	32,5	30,7	29,0	29,0	29,0	29,0	31,6	30,8	28,6	29,9	23,6	10,7	7,9	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	7,2	6,5	0,7	0,9	9,3	402,4	32,5	16,8
PE-LOSBUENOSAIRES	22,6	22,9	22,0	22,1	22,0	21,9	21,2	21,7	21,0	21,0	14,9	6,4	3,5	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,9	6,5	1,1	0,2	270,5	22,9	11,3
PE-MESAMAVIDA	24,0	24,2	23,3	21,9	21,9	21,9	21,9	25,9	26,9	18,9	11,4	6,0	4,5	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	2,0	15,0	8,8	5,5	4,0	0,7	290,8	26,9	12,1
CAMPO_LINDO_E1_EO	32,7	32,7	32,7	32,7	30,8	29,8	33,9	39,6	33,1	29,7	24,4	7,6	4,2	2,3	0,2	0,0	0,0	0,2	15,4	21,3	8,6	9,9	8,5	3,8	434,2	39,6	18,1
PE-LEBU	1,3	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,7	1,6	1,7	1,0	1,4	1,3	1,0	0,8	0,8	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	24,2	1,7	1,0
PE-LEBU-3	1,1	1,3	0,9	1,0	1,2	1,2	1,1	1,2	1,5	1,0	0,8	1,0	0,8	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	17,9	1,5	0,7
PE-EL-ARREBOL	8,6	8,5	8,3	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	8,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,4	1,9	1,9	1,8	0,8	2,5	2,0	1,3	97,6	9,1	4,1
PE-RAKI	6,5	6,2	6,8	6,3	7,6	7,8	7,7	7,4	6,6	6,2	5,1	4,4	2,8	1,7	2,2	2,6	2,7	2,2	2,3	2,6	2,1	1,4	0,8	0,7	102,9	7,8	4,3
PE-HUAJACHE	5,2	5,3	5,4	5,4	5,2	5,2	5,3	5,5	5,2	5,3	5,9	5,8	5,6	5,3	4,9	4,9	3,5	2,9	1,7	1,3	2,0	2,4	2,0	1,8	102,9	5,9	4,3
PE-LA-FLOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-ELNOGAL	6,7	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	6,7	5,4	6,6	6,9	6,7	4,1	1,8	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,7	1,1	0,2	0,0	87,3	7,1	3,6
PE-TOLPAN-SUR	56,9	50,1	49,0	49,0	47,0	46,0	46,0	49,1	71,9	75,9	72,0	63,3	44,1	34,7	20,9	8,7	0,5	0,0	0,0	2,1	10,7	13,1	36,7	44,8	892,2	75,9	37,2
PE-MALLECO-NORTE	78,5	70,1	70,0	70,0	67,0	65,0	65,0	70,5	73,6	56,0	44,0	30,1	19,9	17,0	13,7	12,3	3,2	0,0	0,0	0,3	1,6	3,9	18,2	24,0	873,6	78,5	36,4
PE-MALLECO-SUR	92,2	76,5	75,0	75,0	72,1	70,0	70,0	75,4	79,9	76,4	21,9	42,9	32,0	25,9	21,7	17,5	4,8	0,8	0,0	2,5	2,2	15,8	28,3	43,5	1022,3	92,2	42,6
PE-SANGABRIEL	107,8	102,0	101,2	101,2	95,9	92,4	92,2	100,0	132,7	130,0	107,6	86,1	61,6	45,4	26,9	7,2	0,0	0,0	0,0	2,6	32,9	27,3	36,5	39,2	1528,6	132,7	63,7
PE-LACABAÑA	85,5	82,9	56,4	56,5	71,8	98,3	93,5	92,3	89,7	86,8	83,9	63,0	44,5	38,7	26,1	13,7	3,2	0,0	0,0	3,6	17,8	29,8	42,8	37,9	1218,7	98,3	50,8
PE-RENAICO	51,9	51,9	51,9	51,9	49,3	47,9	47,9	54,0	53,0	47,9	47,9	47,9	36,0	28,1	18,3	4,7	0,2	0,0	0,0	0,0	5,9	19,1	29,1	35,5	780,5	54,0	32,5
PE-RENAICO-2	86,7	86,8	86,8	86,8	83,0	80,7	80,6	88,4	88,5	80,7	80,6	78,4	58,5	46,7	33,2	12,6	1,7	0,0	0,0	0,4	12,5	47,2	50,1	48,0	1318,9	88,5	55,0
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	40,5	36,0	36,0	36,0	34,8	34,0	34,0	37,0	38,9	33,1	19,9	12,0	4,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	15,3	7,8	5,2	2,8	453,6	40,5	18,9
PE-PUELCHE-SUR	42,8	39,9	39,9	40,0	36,8	34,9	44,9	49,5	35,5	42,2	50,3	46,7	26,9	26,9	26,9	26,9	25,3	25,8	23,9	22,6	45,1	59,6	28,2	21,9	863,2	59,6	36,0
PE-AURORA	41,8	40,2	25,4	24,2	24,2	24,2	44,7	50,2	29,2	22,1	22,2	22,2	30,2	31,2	31,2	31,1	28,8	28,8	24,8	18,7	28,4	35,1	22,8	10,0	691,4	50,2	28,8
PE-SANPEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	2,0	1,0	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	6,5	2,0	0,3
PE-SANPEDRO-2	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,9	2,5	1,8	1,5	1,2	1,0	0,6	0,6	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	1,4	14,6	2,5	0,6
PFV-ELAGUILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0	1,6	1,9	1,4	1,2	0,7	0,9	1,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	1,9	0,5
PMGD-PFV-ARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	3,5	3,8	3,8	3,6	3,2	3,8	3,7	2,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	3,8	1,3
PFV-PAMPACAMARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	2,6	4,6	5,2	5,4	5,4	4,2	2,2	3,8	4,0	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	5,4	1,7
PFV-POZOALMONTE-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	5,2	6,7	7,8	7,2	7,7	8,1	8,2	7,8	8,0	4,7	2,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	8,2	3,2
PFV-POZOALMONTE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,0	4,9	4,0	3,8	6,0	6,8	6,6	5,9	4,0	2,5	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	6,8	2,2
PFV-WILLKA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	9,8	44,3	89,5	98,0	87,1	6,6	0,3	42,7	60,2	29,6	6,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	476,6	98,0	19,9
PFV-POZOALMONTE-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,8	7,2	7,7	7,4	12,2	13,1	13,3	12,0	9,0	5,3	3,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	13,3	4,3
PFV-TAMARUGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	2,0	2,5	2,2	2,3	2,6	2,7	2,4	2,2	1,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	2,7	0,9
PFV-LOSPUQUIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,3	0,1
PFV-LAHUAYCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,7	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	8,1	11,1	8,2	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	11,1	2,8
PFV-CALAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	7,5	8,4	8,6	9,0	8,8	9,0	8,8	8,9	9,0	7,8	6,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,2	9,0	4,0
PFV-SANPEDRO-GPG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	18,1	67,9	76,1	77,7	78,0	77,5	77,7	76,2	76,0	77,2	61,3	44,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	813,8	78,0	33,9
PFV-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	6,6	8,1	8,5	8,9	8,9	9,0	8,6	8,9	8,5	8,4	4,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	91,1	9,0	3,8
PFV-USYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	14,4	16,0	34,1	38,5	35,0	35,0	35,0	38,5	38,1	28,8	12,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331,0	38,5	13,8
PFV-JAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	8,8	24,3	12,9	9,9	12,3	22,0	22,2	22,3	22,0	22,2	21,4	17,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	220,1	24,3	9,2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-JAMA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	16,9	10,0	7,1	8,3	17,0	16,9	16,8	16,1	15,9	14,9	13,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	159,7	17,0	6,7
PFV-AZABACHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	37,7	52,1	53,6	53,6	44,9	44,9	44,9	36,0	34,0	31,8	29,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	476,9	53,6	19,9
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	48,9	166,5	99,8	124,1	181,4	184,7	184,7	184,7	164,7	117,7	117,7	98,2	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1692,0	184,7	70,5
PFV-TAMAYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	58,6	46,3	55,2	76,4	90,7	107,8	107,3	77,6	65,0	65,0	35,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	801,8	107,8	33,4
PFV-MARIAELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,6	1,1	1,5	1,7	1,9	2,0	2,0	1,9	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,0	0,6
PFV-CEME-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	30,4	30,1	27,9	30,3	42,7	42,6	42,5	37,8	28,9	29,1	25,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	380,7	42,7	15,9
PFV-COYA	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	89,2	99,7	104,7	113,3	100,0	100,0	100,0	93,0	90,0	74,7	28,6	5,8	4,4	6,8	7,9	4,6	1043,1	113,3	43,5
PFV-LASSALINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	36,8	45,3	3,8	26,3	41,8	42,8	41,7	38,2	22,4	3,2	7,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	321,6	45,3	13,4
PFV-FINISTERRAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	52,4	193,4	222,0	243,3	252,4	213,0	212,7	212,6	172,0	149,4	144,1	130,2	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2217,1	252,4	92,4
PFV-VALLE-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	83,2	128,5	137,5	133,6	117,0	117,0	113,8	84,8	78,0	76,5	68,3	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1174,7	137,5	48,9
PFV-PUERTOSECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	7,5	8,1	8,0	8,1	8,8	9,0	8,8	8,8	7,0	7,0	6,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	9,0	3,8
PFV-PMGD-QUETENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,3	8,1	8,7	8,9	9,0	9,0	8,6	8,9	8,7	7,7	3,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5	9,0	3,7
PFV-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	58,7	73,7	78,3	79,1	80,3	80,3	80,3	69,8	53,2	53,2	46,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	770,5	80,3	32,1
PMGD-PFV-ELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	5,4	0,8
PFV-BOLERO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	89,2	101,7	94,4	101,5	110,5	107,1	110,5	91,6	73,1	73,0	50,3	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1023,9	110,5	42,7
PMGD-PFV-TALLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	3,7	5,9	6,3	7,4	6,8	6,5	4,2	2,6	2,3	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	7,4	2,0
PFV-CAPRICORNIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	35,5	42,4	41,7	48,0	61,0	59,0	54,3	53,3	44,8	38,8	34,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,1	61,0	22,0
PFV-URIBESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	32,8	19,2	19,0	16,3	37,1	37,3	35,3	32,5	30,9	28,3	8,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	302,5	37,3	12,6
PFV-PAMPA-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	49,4	76,1	72,8	78,2	85,0	84,9	84,9	63,1	53,9	48,9	43,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	751,7	85,0	31,3
PFV-PMGD-LOCKMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,3	4,1	4,4	4,5	4,5	4,3	4,5	4,2	3,0	1,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	4,5	1,6
PFV-DOMEYKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	86,5	103,0	99,9	98,5	120,3	121,9	121,8	113,2	92,4	81,3	69,3	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1140,6	121,9	47,5
PFV-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	12,5	15,6	15,9	16,2	17,9	18,0	14,5	17,9	15,5	6,6	12,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	169,9	18,0	7,1
PFV-ANDES-IIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	10,8	38,3	45,4	45,9	47,6	63,6	63,2	50,5	61,5	57,8	20,0	42,3	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	555,7	63,6	23,2
PFV-ANDES-IIB	94,0	19,0	0,1	0,5	0,2	0,0	0,0	10,1	84,2	105,2	105,2	102,9	75,2	30,1	30,1	52,4	68,0	29,6	65,2	32,8	112,3	112,2	112,3	108,8	1350,4	112,3	56,3
PFV-SOL-DE-LILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	24,9	76,4	118,6	129,4	125,4	107,2	107,2	104,9	79,7	76,1	66,5	66,2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1096,8	129,4	45,7
PFV-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,1	7,3	7,8	8,0	8,0	7,1	7,9	8,2	7,1	4,9	4,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	8,2	3,3
PFV-SOL-DEL-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,9	6,4	6,9	7,0	7,0	6,4	6,9	7,6	6,1	3,7	4,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3	7,6	2,8
PFV-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,4	4,8	5,2	5,3	5,3	4,7	4,9	2,8	2,0	1,2	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	5,3	1,8
PFV-HUATACONDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	34,3	46,7	46,9	49,8	60,9	60,9	60,9	46,2	45,0	37,2	26,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	525,6	60,9	21,9
PFV-SANTA-ISABEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	18,7	11,5	12,2	10,9	8,1	9,4	6,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	18,7	3,5
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	14,3	60,4	74,1	74,0	69,5	58,0	58,0	58,0	55,9	54,0	53,9	40,6	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	677,5	74,1	28,2
PFV-LA-GRANJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	17,1	76,4	86,0	84,2	83,3	80,3	79,8	79,3	77,0	75,3	77,9	50,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	874,3	86,0	36,4
PFV-ATACAMASOLAR-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	44,6	10,2	10,1	10,2	104,4	104,3	104,2	103,2	77,9	72,7	72,5	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	759,6	104,4	31,7
PFV-ATACAMASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	4,5	4,6	4,9	4,9	5,2	5,2	5,1	4,3	4,3	2,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	5,2	2,1
PFV-LALACKAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	18,0	42,2	38,5	45,5	47,0	47,3	46,9	31,6	28,5	28,5	27,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	412,4	47,3	17,2
PMGD-PFV-PARANAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	2,1	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	1,7	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	2,4	0,8
PMGD-PFV-ARMAZONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,7	4,1	4,5	4,5	4,7	4,6	4,6	3,4	3,8	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	4,7	1,7
PFV-LALACKAMA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	5,3	13,9	12,3	14,5	15,3	15,5	15,3	9,6	8,4	8,4	7,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7	15,5	5,4
PFV-CONEJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	66,5	77,1	89,8	87,7	88,8	88,8	80,3	65,8	53,9	53,9	51,1	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	826,1	89,8	34,4
PFV-PAMPASOLARNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	38,4	43,2	44,2	44,3	49,2	49,2	46,3	36,2	34,2	34,3	30,4	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	464,6	49,2	19,4
PFV-MALGARIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	13,5	25,2	79,7	55,7	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	112,1	104,2	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	783,9	112,1	32,7
PFV-ALMEYDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	8,3	12,3	18,1	20,6	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	31,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,9	32,0	12,2
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,0	15,2	49,3	30,0	72,6	78,3	78,3	78,3	61,0	46,2	46,2	44,1	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	617,5	78,3	25,7
PFV-JAVIERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	12,9	27,1	29,4	27,9	10,0	10,0	10,0	29,6	35,0	35,0	32,8	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	270,6	35,0	11,3
PFV-CHANARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,6	13,0	20,7	16,2	10,0	10,0	10,0	16,6	18,0	18,0	15,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	20,7	6,6
PFV-SALVADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	6,3	27,1	14,5	28,5	5,2	5,5	5,3	4,6	5,6	17,0	36,7	9,1	1,5	0,0	0,0	0,0	169,7	36,7	7,1
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,7	1,5	1,9	2,1	2,0	1,8	1,5	1,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,1	0,6
PFV-DIEGODEALMAGRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,2	3,1	3,0	5,9	22,4	22,3	22,0	16,6	16,0	14,5	9,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7	22,4	5,9
PFV-COVADONGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,3	4,5	6,2	7,3	9,0	9,0	9,0	8,6	9,0	8,8	5,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	9,0	3,4
PFV-DAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	3,1	4,9	6,1	8,2	8,1	8,2	8,3	8,1	7,7	6,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	8,3	3,0
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	66,6	82,0	97,6	102,8	129,9	128,7	125,5	115,0	112,3	165,6	101,9	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1263,3	165,6	52,6
PFV-CARRERAPINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	19,7	20,7	25,9	35,3	61,2	61,2	61,2	49,5	45,8	47,2	40,2	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	483,1	61,2	20,1
PFV-CAMPOSDELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	49,9	107,6	152,0	164,5	247,3	291,3	300,3	300,3	224,9	207,6	203,1	194,7	55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2498,7	300,3	104,1
PFV-LUZDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	30,1	19,1	30,7	59,9	60,0	60,0	60,0	60,0	62,9	68,0	102,8	80,9	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	661,7	102,8	27,6
PFV-LLANODELLAMPOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	25,2	25,4	23,4	43,4	83,2	84,5	85,2	73,1	53,7	52,8	50,8	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	626,6	85,2	26,1
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,2	2,6	2,8	3,2	3,6	3,5	3,4	3,6	3,6	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	3,6	1,3
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	1,0	0,4
PFV-RIO-ESCONDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,5	12,4	16,0	19,8	69,2	73,1	76,0	76,0	76,0	76,0	93,3	55,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	669,0	93,3	27,9
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	13,3	18,7	18,0	26,9	68,6	89,0	89,0	77,1	56,0	55,4	48,3	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	578,6	89,0	24,1
PFV-SANANDRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	4,9	4,1	4,4	12,3	35,8	35,1	34,5	30,7	30,0	28,9	17,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	242,9	35,8	10,1
PFV-PILOTOCARDONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0
PFV-ESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-GUADALAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,6	3,0	3,0	3,0	2,4	2,1	2,3	2,5	1,4	1,2	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	3,0	1,1
PFV-LA-ESTANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	1,9	2,0	1,4	2,0	2,2	1,5	1,4	1,4	2,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	2,2	0,8
PFV-LAS-CHACRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	2,6	2,5	2,1	0,9	0,0	1,7	1,1	0,9	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	2,6	0,7
PFV-LASTERRAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,7	0,1
PFV-LOSLOROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,3	9,4	13,6	21,6	24,8	41,3	40,9	33,9	29,9	19,0	7,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	248,9	41,3	10,4
PFV-HORNITOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0
PFV-PMGD-TIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-MITCHI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-VALLESOLARESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,1	5,2	7,7	7,9	7,7	7,4	7,6	6,5	6,6	4,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	7,9	2,7
PFV-VALLESOLAROESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,2	5,2	7,1	7,8	7,6	7,5	7,3	5,7	5,9	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6	7,8	2,5
PFV-CACHIYUYO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,5	2,6	5,0	5,4	8,9	8,8	8,6	8,7	7,8	3,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	8,9	2,7
PFV-MALAQUITA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,8	3,0	4,9	5,5	8,6	8,7	8,6	8,6	6,8	4,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	8,7	2,6
PFV-PMGD-ASTILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,3	2,5	2,9	5,9	7,3	8,1	8,4	7,0	6,0	5,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	8,4	2,3
PFV-SANTACECILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,8	0,6	0,6	0,7	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,9	0,2
PMGD-PFV-MARANON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,9	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	4,9	0,3
PFV-PAINE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	6,9	8,3	8,8	9,0	9,0	9,0	8,7	9,0	8,8	8,6	4,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	9,0	3,9

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-HOMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	1,8	1,7	1,5	1,7	1,7	2,0	2,2	1,6	1,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	2,2	0,7
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	2,1	2,3	1,4	1,7	1,6	2,2	2,3	2,3	1,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,3	0,8
PFV-MARIA-PINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	2,2	1,5	1,5	1,8	1,6	2,4	2,6	2,5	1,3	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	2,6	0,8
PFV-MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,9	4,5	5,3	3,2	3,4	4,0	4,8	5,4	4,5	3,4	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	5,4	1,8
PFV-PMGD-PICUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	4,7	6,8	5,0	5,5	6,5	7,3	6,9	5,3	4,8	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	7,3	2,4
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,1	5,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	5,9	0,6
PFV-LAACACIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ANTONIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	1,8	1,5	1,7	0,6	1,0	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,8	0,4
PFV-ROVIAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,4	4,6	5,1	5,5	4,3	4,0	4,6	4,5	4,2	2,0	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	5,5	1,9
PFV-DON-MARIANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	2,4	2,5	2,4	1,8	1,6	1,4	1,6	0,5	0,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	2,5	0,7
PMGD-PFV-VIOLETA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LALAJUELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,8	4,6	4,8	4,8	3,5	3,6	4,1	4,2	4,1	3,3	3,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	4,8	1,9
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-RENGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,6	0,3
PFV-PMGD-LIMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,9	2,3	2,5	2,3	2,5	2,0	2,3	2,2	1,8	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	2,5	0,9
PFV-ALTOSDETILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	1,4	1,3	1,7	0,7	1,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	1,7	0,4
PFV-AMPARODELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	1,4	1,1	1,0	0,6	0,8	0,8	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,4	0,3
PFV-GIRASOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	2,1	1,2	1,5	1,8	1,5	1,9	2,3	2,3	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	2,3	0,7
PFV-ELROBLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,8	6,5	4,4	4,5	6,2	6,4	5,2	4,8	3,5	4,0	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	6,5	2,2
PFV-LOSGORRIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	1,1	2,5	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,4	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	2,9	1,0
PFV-GRANADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ELPITIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,8	2,2	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	2,9	1,0
PFV-SAN-RAMIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9	7,4	6,5	5,3	7,5	7,3	5,2	4,9	4,3	4,8	3,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	61,3	7,5	2,6
PFV-LOSIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	1,3	1,7	1,5	2,2	1,9	1,5	1,5	1,5	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,2	0,6
PFV-ALHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	2,0	2,8	2,3	3,1	2,8	2,6	2,6	2,8	1,6	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	3,1	1,0
PFV-SANTAADRIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,3	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3	1,8	1,9	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	1,9	0,6
PFV-LOS-MOLINOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,0	8,1	6,5	6,0	7,1	7,0	7,9	8,4	8,7	6,1	3,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	8,7	3,2
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	2,6	2,6	2,5	2,2	2,0	1,6	1,7	0,7	1,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	2,6	0,9
PFV-EL-QUELTEHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,3	1,9	1,6	2,0	1,9	2,4	2,8	2,8	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	2,8	0,9
PFV-RLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,5	1,7	1,4	1,8	1,5	1,4	1,6	1,9	1,7	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	1,9	0,7
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,4	1,2	1,0	1,2	1,2	1,4	1,5	1,6	1,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1,6	0,6
PFV-PMGD-CANTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	2,2	2,0	1,6	2,4	2,0	1,6	1,6	1,5	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	2,4	0,8
PFV-MARCHIGUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-NEWENTUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	4,6	4,8	4,8	3,9	3,8	4,1	4,1	3,7	2,7	2,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	4,8	1,8
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	2,2	2,1	1,5	2,3	1,9	1,5	1,6	1,3	1,2	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,3	0,8
PFV-MARCHIGUE-VII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,3	2,4	2,5	2,1	2,0	2,3	2,0	1,8	1,4	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	2,5	0,9
PFV-ESPERANZA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-POBLACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	2,4	2,3	2,2	1,4	1,5	1,8	1,9	1,6	1,1	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	2,4	0,8
PFV-PILPILEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,3	2,6	2,6	2,6	1,9	1,8	1,9	1,9	1,0	1,2	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	2,6	0,9
PFV-PORTEZUELO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,1	2,3	2,2	1,5	1,3	1,6	1,9	1,0	0,8	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,3	0,7
PFV-VITUCO2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,1	2,6	2,6	2,3	1,7	1,6	2,0	1,6	1,2	1,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	2,6	0,8
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,5	2,6	2,5	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0	1,4	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	2,6	1,0
PMGD-PFV-LO-CHACON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,9	1,9	1,4	2,1	1,8	1,6	1,6	1,9	1,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	2,1	0,7
PFV-PMGD-NIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	2,5	2,5	2,0	2,5	2,4	1,8	1,4	1,3	1,2	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	2,5	0,9
PFV-ELPILPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,3	1,9	1,6	2,0	1,9	2,5	2,8	2,9	1,7	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	2,9	1,0
PMGD-PFV-PUANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	3,1	2,7	2,3	3,0	3,0	3,1	2,9	3,3	2,5	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	3,3	1,2
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	1,8	1,5	1,5	1,4	1,8	1,6	1,1	0,5	1,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	1,8	0,6
PFV-CASABERMEJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,6	5,9	4,1	4,3	4,4	3,5	4,2	5,3	6,3	3,5	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	6,3	1,9
PFV-PMGD-ICB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CITRINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,8	1,5	1,4	1,6	1,2	1,4	1,7	1,9	1,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	1,9	0,7
PFV-PUENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	2,1	1,6	1,6	1,7	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	2,1	0,7
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,4	8,5	9,0	8,9	6,7	6,9	7,7	7,1	6,6	4,4	2,9	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	75,3	9,0	3,1
PFV-LAUREL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,8	5,0	4,8	3,8	3,9	3,3	3,8	6,3	6,4	3,6	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	6,4	2,0
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DONIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,6	6,2	5,5	5,4	5,3	6,5	4,6	3,9	1,8	1,0	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	6,5	2,0
PFV-PMGD-NAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-ENCINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,7	1,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,1	0,5	0,8	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1,7	0,6
PMGD-PFV-ROSARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,8	0,4
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,1	6,9	7,0	6,9	6,3	7,6	5,4	4,7	2,4	3,4	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	7,6	2,5
PFV-PMGD-COINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,1
PFV-CRUCERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,9	2,4	1,4	1,7	1,9	1,9	1,8	0,6	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	2,4	0,6
PFV-LUDERS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	2,2	2,4	1,6	1,7	2,0	2,3	2,5	2,1	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	2,5	0,8
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-OVEJERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,8	4,1	4,8	6,4	5,4	4,1	5,0	6,4	2,6	1,5	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	6,4	1,9
PFV-EL-LITRE-II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	3,8	3,9	5,7	5,3	3,7	3,8	5,8	2,8	1,7	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	5,8	1,7
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	3,4	3,3	4,8	4,1	4,9	3,5	5,4	3,9	1,6	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	5,4	1,6
PMGD-PFV-COLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1	4,7	5,1	6,7	6,2	7,6	6,6	6,8	2,8	1,2	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	7,6	2,2
PFV-ELROMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	9,6	11,8	10,0	36,2	48,6	90,8	69,3	71,7	77,2	88,6	39,7	15,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	570,7	90,8	23,8
PFV-ELPELICANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,3	6,0	11,9	16,4	35,0	30,9	33,0	33,8	41,4	18,4	6,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	245,6	41,4	10,2
PFV-LA-HUELLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0	29,2	12,1	4,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	89,8	29,2	3,7
PFV-LASILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	0,6	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,8	0,2
PFV-PUNTABAJASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	1,4	0,9	1,1	1,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,4	0,3
PFV-SOLDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,5	1,2	1,9	1,2	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,9	0,3
PFV-LUNADELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,5	1,2	1,9	1,2	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,9	0,3
PFV-TAMBOREAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	1,0	1,6	0,9	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,6	0,2
PMG-PFV-DON-OSCAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,9	0,1
PMGD-PFV-RAYADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	0,5	0,8	0,6	1,0	1,9	2,5	1,8	2,8	0,9	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	2,8	0,6
PMGD-PFV-OLIVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	1,0	1,6	1,1	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	1,6	0,2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,4	0,8	0,6	0,8	1,7	2,0	1,6	2,6	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	2,6	0,5
PMGD-PFV-OLIVIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	1,0	1,9	1,0	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,9	0,2
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-GABRIELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,1	1,1	1,7	2,7	6,4	7,1	4,6	2,3	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	7,1	1,3
PFV-LAGUNILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	1,0	0,7	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	1,0	0,2
PFV-GUANCHOI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	21,1	163,8	137,7	262,2	253,7	230,5	230,5	230,5	213,4	208,5	208,5	189,4	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2402,8	262,2	100,1
PFV-SDGx01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LACHAPEANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,8	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,8	0,1
PFV-ALTURASDEOVALLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,1	1,8	1,4	1,1	0,5	0,6	0,8	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,8	0,4
PFV-OVALLE-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,9	1,5	1,9	2,1	1,7	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	3,2	0,6
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,5	1,8	4,2	3,8	1,4	0,0	1,8	4,3	6,3	2,2	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	6,3	1,3
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	1,0	0,8	0,7	0,4	0,6	0,6	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,0	0,2
PFV-CANELILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,2	1,9	2,3	1,4	1,7	2,6	1,7	1,5	1,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	2,6	0,7
PFV-COCINILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	1,0	1,4	1,0	1,5	2,2	1,5	1,6	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	2,2	0,6
PFV-EL-SALITRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	1,2	1,1	2,0	1,1	1,2	0,7	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	2,0	0,4
PFV-TALHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	1,5	1,1	1,0	0,5	0,6	0,7	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	1,5	0,3
PFV-SANTACLARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	1,2	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,2	0,3
PFV-ANTAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-ANAKENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	2,8	5,7	3,6	3,6	1,9	2,4	2,4	1,7	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	5,7	1,1
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,7	1,2	0,8	0,8	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,2	0,2
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,3	2,8	2,9	2,6	2,7	2,9	2,8	2,8	2,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	2,9	1,1
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	1,4	3,0	1,9	1,8	1,1	1,3	1,3	0,9	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	15,3	3,0	0,6
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	3,1	5,4	3,5	3,2	1,5	1,9	2,2	1,6	0,7	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	5,4	1,1
PFV-PRETTY-FIELD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	1,1	1,0	0,9	0,6	0,8	0,8	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,1	0,3
PFV-PMGD-CKILIR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,4	8,6	8,9	9,0	9,0	8,9	8,9	7,9	3,5	1,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	9,0	3,0
PMGD-PFV-GRANATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,4	3,2	5,9	4,1	3,8	2,0	2,6	2,9	2,3	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	5,9	1,3
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	1,3	0,2
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LASMOLLACAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,9	0,8	0,7	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,9	0,2
PFV-LAS-MAJADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,9	4,4	1,3	3,2	1,8	1,7	1,2	0,6	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	4,4	0,8
PFV-ELDIVISADERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,8	1,6	1,1	1,3	0,9	1,1	1,0	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	1,6	0,4
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,2	3,0	5,9	4,8	4,1	2,9	4,3	4,1	2,9	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	5,9	1,5
PMGD-PFV-HUAQUELON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,3	3,1	5,7	4,4	4,2	2,8	4,1	3,8	2,8	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	5,7	1,5
PFV-CASTILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,4	1,2	2,1	2,5	2,7	2,7	2,5	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	2,7	0,7
PFV-LOMASCOLORADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CASASBLANCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	1,5	1,6	1,1	1,3	2,3	1,5	1,4	1,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,3	0,6
PFV-SANTALAURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,6	1,5	1,9	2,2	2,0	2,3	1,5	0,6	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	2,3	0,6
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	4,7	7,1	7,5	8,1	7,0	8,5	5,7	2,5	1,9	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	8,5	2,4
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,3	2,2	2,4	2,7	2,1	2,7	1,7	0,7	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	2,7	0,7
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,8	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	2,7	0,3
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-MONTTSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-JAURURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,6	2,1	2,4	2,1	2,5	2,2	1,3	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	2,5	0,7
PFV-CHUCHINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	1,8	2,0	1,1	1,5	2,4	1,1	1,3	1,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	2,4	0,6
PFV-CHALINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,6	1,5	1,6	0,6	1,2	1,7	1,3	1,3	1,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1,7	0,6
PFV-ILLAPEL5X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,5	2,2	2,1	1,0	1,6	2,2	1,5	1,5	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	2,2	0,7
PFV-ALICAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,3	1,5	2,2	2,1	1,6	2,4	1,5	0,8	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	2,4	0,6
PFV_LA_LIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	1,7	2,2	2,4	2,1	2,8	2,7	1,2	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,8	0,7
PFV-PULLALLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,5	2,1	2,5	2,2	2,5	2,2	1,2	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	2,5	0,7
PFV-SANTAJULIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,4	1,6	2,0	1,1	1,3	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	2,0	0,5
PMGD-PFV-TIJERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	1,2	1,5	1,6	1,6	1,9	1,2	0,5	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	1,9	0,5
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,7	3,3	3,5	6,4	6,0	6,9	8,1	7,6	4,6	4,2	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	8,1	2,3
PFV-PMGD-ESFENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CABILSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,9	1,3	1,6	2,0	1,7	2,1	1,4	0,7	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	2,1	0,5
PFV-LOS-PALTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,7	1,6	2,0	2,3	2,1	2,4	1,6	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	2,4	0,7
PFV-CARACAS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ELQUEMADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,5	0,1
PFV-NILHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,8	0,2
PFV-MARIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,6	2,1	2,1	2,0	1,4	1,9	1,4	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	2,1	0,6
PFV-HORMIGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	1,3	1,2	1,1	1,5	1,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	1,5	0,4
PFV-FILOMENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,2	1,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,8	0,3
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	0,6	0,7	1,1	3,4	3,1	2,2	1,0	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	3,4	0,6
PFV-TRINIDAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	2,6	2,7	2,6	2,4	2,0	2,2	1,9	1,5	1,3	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	2,7	1,0
PFV-PMGD-MANDINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,0	4,2	4,2	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,4	2,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	4,2	1,8
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	2,1	1,8	1,3	2,2	1,8	2,0	1,9	2,3	2,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	2,3	0,8
PFV-ELBOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	2,5	3,8	4,3	4,5	3,5	4,0	6,7	5,1	1,3	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	6,7	1,6
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CANESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,5	2,2	2,5	1,2	1,7	2,7	1,4	1,8	1,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,7	0,7
PFV-OLIVILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	5,3	3,4	5,3	5,4	4,8	5,4	7,1	7,7	3,4	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	7,7	2,2
PFV-LINGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	2,0	1,1	1,7	1,8	1,5	2,6	2,6	2,6	1,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	2,6	0,8
PFV-ARIZTIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,3	1,5	1,8	2,1	1,7	2,1	1,9	1,1	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,1	0,6
PFV-PMGD-EL-HUASO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,1	1,9	2,1	2,1	1,7	2,4	2,5	1,1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	2,5	0,7
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	1,0	0,4
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	3,0	3,9	4,6	4,7	4,7	5,0	5,5	2,8	1,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	5,5	1,6
PFV-PMGD-HELIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,2	1,5	2,0	2,2	1,7	1,8	2,7	1,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	2,7	0,7
PFV-PANQUEHUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-MANAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,3	1,5	2,2	2,3	2,5	2,5	2,7	1,4	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	2,7	0,8
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	1,8	2,2	2,2	2,0	2,7	1,3	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	2,7	0,6
PMGD-PFV-PELUMPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,8	1,4	1,3	1,7	1,6	1,7	1,3	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,7	0,5
PFV-PICURIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,4	2,8	2,9	2,9	2,2	2,1	2,4	2,3	2,3	1,1	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	2,9	1,1
PFV-TILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,9	1,2	1,6	1,7	1,4	1,3	1,2	0,5	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	1,7	0,5

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LUNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3	1,0	1,4	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	1,9	0,7
PMGD-PFV-AYLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	4,5	6,3	8,2	5,7	7,9	8,2	7,3	7,6	5,6	6,6	3,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	8,2	3,1
PFV-ELQUEULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,2	2,7	2,5	2,3	2,3	2,1	2,0	2,1	1,6	2,1	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	2,7	1,0
PFV-LO-MIRANDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,2	4,6	3,9	3,3	3,5	4,7	3,4	3,8	2,7	4,0	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	4,7	1,6
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	1,7	2,6	3,0	3,2	3,3	3,2	3,1	2,1	2,6	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	3,3	1,2
PFV-OCOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,7	1,7	1,8	2,2	2,1	2,1	1,5	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	2,2	0,7
PFV-LLAYLLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,5	4,6	5,6	7,1	7,6	6,2	5,9	8,7	3,3	1,4	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	8,7	2,3
PFV-LOS-TILOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,7	2,2	2,7	3,0	3,2	3,0	2,9	2,1	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	3,2	1,0
PFV-PMGD-MILAN-A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,7	0,2
PMGD-PFV-PEQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,8	2,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	2,8	0,4
PFV-TENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,1	7,6	7,8	7,8	7,0	6,0	6,9	7,0	7,1	4,6	3,3	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	73,0	7,8	3,0
PFV-MEMBRILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LOICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,4	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	2,7	1,1
PMGD-PFV-BERGAMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	2,8	2,6	2,9	2,4	2,2	2,7	2,5	2,3	1,2	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	2,9	1,1
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,9	6,2	8,2	9,2	8,1	8,7	8,0	9,0	9,0	8,2	5,7	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	87,4	9,2	3,6
PFV-CHIMBARONGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	2,5	2,6	2,6	1,6	1,5	1,3	1,4	0,1	0,4	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	2,6	0,7
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,5	8,0	8,0	8,0	6,2	6,1	6,5	6,4	5,7	2,1	2,8	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	68,3	8,0	2,8
PFV-EL-ROMERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,9	7,1	7,9	8,3	6,3	6,0	6,7	6,2	5,5	2,0	2,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	65,1	8,3	2,7
PFV-SANTA-CAROLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,3	2,6	2,7	2,7	2,0	1,7	1,8	2,1	1,3	0,5	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	2,7	0,9
PFV-LORETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	2,3	1,9	2,1	1,9	2,4	1,5	1,4	0,9	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	2,4	0,8
PFV-ESTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	7,7	8,9	9,0	8,4	7,2	7,6	8,2	7,6	6,9	5,7	2,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	9,0	3,5
PFV-LOSLIBERTADORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	2,8	4,7	3,5	5,1	6,0	4,5	5,1	3,8	2,9	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	6,0	1,7
PFV-LA-MURALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,1	2,1	2,0	1,7	1,6	1,3	1,5	0,7	0,8	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	2,1	0,7
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,4	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	2,6	2,4	1,1	1,4	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	3,2	1,1
PFV-ARGOMEDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,8	7,6	7,4	7,1	6,1	5,5	4,5	4,8	1,9	2,7	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	7,6	2,4
PUNTA-DEL-VIENTO	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	70,6	3,0	2,9
PFV-PMGD-NANCAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,7	4,6	5,4	5,8	4,6	4,5	4,9	5,2	4,6	2,3	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	5,8	2,0
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	5,1	7,0	7,8	6,6	5,4	5,1	4,9	2,9	1,9	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	7,8	2,2
PFV-SANTA-AMELIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	1,9	2,5	2,7	2,3	1,8	2,1	2,4	1,5	1,1	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	2,7	0,9
PFV-CATANSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,3	1,5	1,9	1,6	1,4	1,7	0,8	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	1,9	0,5
PFV-VILLAPRAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	1,2	0,5
PFV-VILLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,2	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	2,5	1,1
PFV-LAS-ROJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	2,8	0,2
PFV-LOSPATOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,9	2,8	2,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	2,9	0,6
PFV-LAFRONTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,6	3,6	4,3	4,7	4,7	4,6	4,3	3,3	2,2	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	4,7	1,5
PFV-RAULI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	2,1	7,9	8,0	7,7	7,3	6,6	6,5	6,2	4,4	3,4	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	63,7	8,0	2,7
PFV-PARAGUAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,8	4,2	8,2	8,5	8,4	8,8	8,9	8,8	8,4	7,4	4,5	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	80,8	8,9	3,4
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	1,1	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,2	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	2,8	1,1
PFV-PMGD-CURACAVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	2,1	1,3	1,9	2,1	1,8	2,1	2,7	2,4	1,1	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	2,7	0,8
PFV-RANGUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6	2,4	2,2	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	2,7	1,1
PFV-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	5,2	8,4	8,7	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	7,8	6,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	8,7	3,4
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	2,2	0,9
PFV-SAN-JAVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,9	5,3	5,6	5,5	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,2	2,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	5,6	2,4
PFV-VILLA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	2,7	1,2
PFV-SANTA-FE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,2	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,4	7,6	7,1	5,0	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	75,5	7,6	3,1
PFV-VILLA-ALEGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,4	5,2	5,4	5,3	5,1	5,0	5,0	4,8	4,6	4,4	3,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	5,4	2,2
PFV-LEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,3	4,6	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,5	4,3	3,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7	4,9	2,1
PFV-LASPERDICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	2,6	1,1
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,0	3,8	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3	4,1	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	5,4	2,3
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	4,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	3,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	5,1	2,2
PMGD-PFV-PIDUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	2,8	1,3
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	0,9	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,1	0,4
PFV-PENCAHUE-ESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	2,5	1,1
PFV-PMGD-ERINOME	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	2,4	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	2,6	1,1
PFV-QUINANTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,3	6,6	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	7,9	6,2	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	88,5	9,0	3,7
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	3,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,9	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	45,8	4,4	1,9
PFV-TRICA-DOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	2,3	0,9
PFV-QUILAPILUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	15,5	33,7	25,0	25,0	25,0	49,7	44,1	47,2	57,1	26,9	14,7	11,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	377,8	57,1	15,7
PFV-EL-MANZANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	15,4	29,0	40,8	47,2	65,0	57,7	49,1	49,6	68,3	35,0	20,9	10,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	491,7	68,3	20,5
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	4,0	5,1	5,1	5,0	4,0	4,7	2,4	0,8	0,6	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	5,1	1,5
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CHACABUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	4,8	5,6	7,1	7,5	5,1	4,8	4,2	1,5	1,2	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	7,5	1,9
PFV-JAHUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	2,2	3,7	1,7	3,7	3,6	4,0	1,7	0,7	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	4,0	1,0
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,8	1,9	2,6	2,3	2,9	2,2	0,7	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	2,9	0,7
PFV-KONDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,5	1,7	1,4	1,1	1,5	1,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	1,7	0,5
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	8,0	7,1	5,7	6,1	13,4	23,4	32,0	48,0	72,3	84,1	51,4	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	368,3	84,1	15,3
PFV-SLK808	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,2	2,0	2,3	2,5	2,2	2,8	1,5	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	2,8	0,7
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-RECOLETA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	3,0	4,4	3,5	3,0	1,3	1,4	1,3	1,0	0,7	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	4,4	0,9
PFV-GUANACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,5	6,9	3,6	5,6	6,2	5,3	5,0	5,4	5,2	4,4	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	6,9	2,3
PFV-PMGD-GUANACO-AMPLIACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-MALLOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,9	1,1	1,4	1,6	1,2	1,2	1,4	1,3	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1,9	0,6
PFV-DON-ANDRONICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,8	1,8	1,4	2,0	1,7	1,4	1,5	1,9	1,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	2,0	0,7
PFV-PIRQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	1,9	1,8	1,5	1,8	1,6	1,3	2,0	1,8	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	2,0	0,7
PFV-SAN-VICENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3	1,6	1,5	1,8	1,7	1,3	2,0	1,5	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	2,0	0,6
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,0	5,4	5,8	4,8	4,9	4,3	4,9	7,5	7,9	5,1	2,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	7,9	2,4
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DARLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,1	7,4	6,6	5,1	5,3	4,6	6,2	5,0	4,9	2,6	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	7,4	2,4
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	3,0	3,3	3,1	3,1	3,0	4,3	4,1	3,7	1,8	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	4,3	1,4
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	5,1	7,9	7,7	5,7	5,8	5,2	6,5	5,5	5,4	2,9	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	7,9	2,6
PFV-PEPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,8	7,2	7,0	5,1	5,2	4,5	6,1	5,0	4,2	2,7	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	7,2	2,3

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-FRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	1,9	1,9	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	1,8	1,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	2,3	0,8
PFV-CANDELARIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	2,2	2,5	1,6	1,6	2,1	2,3	2,4	2,0	1,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	2,5	0,9
PFV-BLANQUINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,1	6,0	7,8	4,8	5,3	5,7	7,0	7,2	6,5	4,8	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	7,8	2,6
PFV-TRICAHUE2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,1	4,8	4,2	4,6	4,4	4,4	3,2	2,8	1,4	1,9	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	4,8	1,6
PFV_SAN_ISIDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	2,0	1,8	1,8	1,6	2,0	1,9	1,3	0,6	1,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	2,0	0,7
PFV-SANPEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,1	1,4	1,4	1,7	1,4	1,5	1,6	1,4	1,1	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	1,7	0,6
PFV-PMGD-TREBO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	2,3	1,9	1,3	2,2	2,1	2,1	1,9	2,3	2,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	2,3	0,9
PFV-NAHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,9	8,0	7,0	4,7	6,7	7,2	7,5	7,2	7,8	5,5	2,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	8,0	3,0
PFV-MALINKE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,3	1,3	1,2	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,1	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	1,4	0,6
PFV-LASTURCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	1,4	0,6
PMGD-PFV-RIMINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,9	7,8	5,9	5,1	7,8	6,4	5,2	5,6	7,7	7,3	4,0	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	69,1	7,8	2,9
PFV-ECLIPSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	3,5	4,7	4,5	6,0	4,8	4,7	5,2	5,2	3,7	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1	6,0	2,0
PFV-QUILLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	2,1	2,2	1,2	1,7	1,6	0,9	0,0	1,5	2,4	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	2,4	0,7
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,9	1,7	1,4	1,6	1,6	2,2	2,4	2,6	1,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,6	0,8
PFV-LUMBRERAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	2,7	2,1	1,7	2,4	2,4	2,6	2,2	2,7	2,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	2,7	1,0
PFV-PAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DONACARMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,6	5,0	5,0	11,3	26,3	22,7	26,2	21,7	12,7	7,7	3,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	148,8	26,3	6,2
PFV-SANTUARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,5	1,9	2,2	2,1	1,5	1,7	1,2	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,2	0,6
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,6	1,9	2,1	2,2	1,4	1,4	0,8	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	2,2	0,6
PFV-CALLELARGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,6	2,1	2,3	2,3	1,3	1,9	1,1	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	2,3	0,6
PFV-CASUTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,3	1,9	2,4	2,1	1,3	1,9	1,5	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	2,4	0,6
PFV-ENCONSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	3,7	4,5	1,3	6,1	3,0	0,0	0,3	1,3	0,8	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	6,1	1,0
PFV-LAMANGA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,2	1,4	1,4	2,0	1,9	1,3	1,2	0,8	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	2,0	0,5
PFV-PMGD-EL-SHARON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	2,3	1,8	1,9	2,3	2,4	1,7	1,6	1,2	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	2,4	0,8
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	8,0	9,0	9,0	8,3	7,0	7,7	8,1	7,7	6,6	5,7	3,3	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	85,9	9,0	3,6
PFV-AVILES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	4,1	4,7	3,8	5,8	4,8	3,8	4,0	4,0	3,6	2,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	5,8	1,8
PFV-PMGD-GUARANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	1,1	0,5
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,5	2,4	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	2,5	0,5
PFV-CORDILLERILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ALTOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,4	0,1
PFV-JOSESOLERM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,0	1,2	1,2	1,1	0,6	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	1,4	0,5
PFV-GR-PITAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	7,5	8,9	9,0	9,0	7,4	7,0	8,2	8,1	6,0	0,0	3,2	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	78,6	9,0	3,3
PFV-RAUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,9	6,5	7,7	8,0	7,4	6,4	6,8	6,8	7,0	5,1	3,1	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	70,8	8,0	2,9
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	3,7	7,4	8,9	8,9	8,6	8,9	8,9	8,9	8,2	5,4	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	81,3	8,9	3,4
PMGD-PFV-RATULEMUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	2,8	1,2
PMGD-PFV-PICHON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,0	1,0	1,0	0,8	0,4	0,4	0,8	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	1,0	0,3
PFV-DON-JORGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,0	2,4	2,4	2,7	2,6	2,5	1,8	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	3,0	0,9
PFV-MUTUPIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,7	5,1	9,0	9,0	1,9	9,0	8,9	8,9	8,6	6,6	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	72,2	9,0	3,0
PMGD-PFV-CAUQUENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	2,3	2,6	2,7	2,8	0,2	0,0	0,0	2,0	1,7	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	2,8	0,7
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,3	2,6	0,7	2,8	2,6	2,7	2,7	2,7	2,5	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	2,8	1,0
PFV-LASCODORNICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	2,8	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	3,0	1,3
PFV-PMGD-ALCALDESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	4,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	5,9	2,7
PFV-ELCERNICALO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,1	1,4	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	1,5	0,7
PFV-ELCERNICALO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,0	1,3	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	1,4	0,6
PFV-BICENTENARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	2,2	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	2,7	1,0
PFV-PLAYERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	3,0	1,3
PFV-PLAYERITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	2,7	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	3,0	1,3
PMGD-PFV-PLAYERON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	3,0	1,3
PFV-CHUCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	2,6	1,1
PFV-NIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,8	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	2,8	0,9
PFV-CHINCOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	2,9	1,1
PFV-CIPRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,2	4,6	2,8	2,8	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8	2,4	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	35,3	4,6	1,5
PMGD-PFV-CHILENER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0
PFV-PMGD-CARACOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,9	2,5	2,7	2,7	2,5	2,1	2,7	2,5	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	2,7	0,9
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,7	5,3	2,8	2,8	3,5	3,8	3,8	3,8	2,5	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	5,3	1,4
PFV-MERCURIO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,9	0,3
PFV-PMGD-PACHIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,4	2,7	7,9	8,9	8,9	8,9	8,8	8,5	8,2	6,2	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	73,7	8,9	3,1
PFV-LINARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,2	2,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	2,8	0,9
PFV-SATURNO-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,4	2,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	2,9	0,7
PMGD-PFV-FOTOVOLT-LIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,3	0,1
PFV-MACHICURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,8	3,6	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,4	5,5	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	75,7	9,0	3,2
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	2,0	0,8
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,5	3,6	7,9	8,7	8,6	8,6	8,4	8,0	6,3	4,5	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	69,0	8,7	2,9
PFV-VILLA-SECA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	2,2	2,2	2,2	2,1	1,9	1,9	2,0	2,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	2,2	0,8
PFV-COCHARCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,6	2,3	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,0	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	2,6	1,1
PFV-LAS-TORTOLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,3	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,0	0,8
PFV-BERRUECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,5	7,3	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,2	2,7	4,0	0,9	0,0	0,0	89,5	9,0	3,7
PFV-VENTURADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,7	8,5	8,7	8,7	8,8	8,6	8,5	8,5	8,4	5,0	2,8	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	86,3	8,8	3,6
PFV-SANTA-RITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	1,6	2,7	2,7	2,5	2,7	2,7	2,7	2,6	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	2,7	1,0
PFV-EL-PIUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,3	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	3,0	1,3
PFV-HUAPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	1,4	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	2,6	1,1
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	2,1	3,0	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	3,1	1,3
PFV-ORION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	2,1	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	2,8	1,1
PFV-LASPALOMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,4	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9	2,7	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	2,9	1,3
PMGD-PFV-BLU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMG-PFV-QUILMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,6	7,9	8,9	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	6,3	2,9	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	87,8	8,9	3,7
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	2,8	7,7	8,4	8,6	8,6	8,6	8,5	8,4	7,6	4,6	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	77,9	8,6	3,2
PFV-MOYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,6	5,9	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	5,5	3,3	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	80,9	9,0	3,4
PMGD-PFV-CABRERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	6,5	7,9	8,2	8,2	8,1	8,1	8,0	7,9	7,9	7,5	5,3	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	87,4	8,2	3,6
PFV-MECO-CHILLAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9	7,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	7,8	3,4	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	87,0	8,8	3,6
PFV-SANTA-ESTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,6	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	2,8	1,1
PFV-LASLECHUZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	2,2	3,0	3,0	3,0	2,6	2,7	2,5	2,5	2,6	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	3,0	1,2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-DADINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	2,0	2,7	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,4	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	2,9	1,3
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,1	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	2,8	1,1
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,5	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	2,8	1,2
PFV-SOL-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	2,6	1,2
PFV-LUCESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	1,8	1,4	1,2	1,9	1,7	1,3	1,1	0,9	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	1,9	0,6
PFV-PITOTOY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,1	2,5	2,7	2,6	2,1	2,1	1,6	1,8	0,7	1,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	2,7	0,9
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,1	2,4	2,3	2,0	1,8	1,6	1,6	0,8	1,1	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	2,4	0,8
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	2,2	2,0	2,3	2,1	2,5	1,7	1,6	0,9	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	2,5	0,8
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,8	5,1	4,3	3,9	4,7	4,5	5,4	5,6	5,9	3,8	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	5,9	2,1
PFV-RINCONADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,9	6,3	6,1	5,8	4,8	4,5	4,0	3,9	1,4	1,7	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	6,3	1,9
PFV-PMGD-FULGOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	2,0	0,9
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	5,4	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	8,9	7,5	5,2	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	92,8	9,0	3,9
PFV-PMGD-CORTIJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,0	6,4	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,4	5,1	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	9,0	3,4
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	6,4	7,8	8,0	7,2	5,8	5,5	4,6	5,4	2,8	3,0	3,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	8,0	2,7
PFV-EI-RESPLANDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,2	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,3	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	2,7	1,2
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,8	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	6,3	8,3	8,1	6,9	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	89,8	8,4	3,7
PMGD-PFV-PELLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,3	0,1
PFV-TRIGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,0	7,7	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,0	3,5	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	87,2	8,8	3,6
PMGD-PFV-COYUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,1	2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	2,8	1,2
PFV-VALLEDELALUNA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,5	0,2
PFV-CRUZSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,5	2,3	2,5	2,6	2,0	2,8	2,7	1,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	2,8	0,8
PFV-SANFRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,4	1,6	2,2	1,9	2,6	2,4	2,6	1,1	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,6	0,8
PFV-LIPANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	1,3	1,6	1,7	1,8	2,1	2,7	2,3	1,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	2,7	0,7
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	3,1	4,0	5,0	4,4	4,5	3,1	6,7	6,4	3,8	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	6,7	1,9
PFV-TREBAL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,3	1,3	1,4	1,6	1,5	1,0	0,9	1,2	1,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	1,6	0,5
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,9	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,9	0,4
PFV-LAQUINTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,4	1,5	2,2	2,1	2,6	2,3	2,8	1,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,8	0,8
PFV-CUZCUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,8	2,0	1,2	1,3	2,4	1,4	1,4	1,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	2,4	0,6
PFV-NORTECHICO1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,5	0,2
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,5	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,5	0,1
PFV-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,6	1,5	2,2	1,9	2,4	1,7	2,8	1,9	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	2,8	0,8
PFV-EL-CONDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,2	1,2	1,2	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,2	0,4
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,4	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	2,6	1,1
PFV-PERALILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,8	0,4
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,2	1,7	2,0	1,8	1,6	1,3	1,1	1,6	0,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	2,0	0,6
PFV-VENEZIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-REN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,8	2,5	2,9	3,1	3,1	3,1	2,9	2,6	2,0	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	3,1	1,1
PFV-LAS-TORCAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,1	2,7	2,7	2,7	2,2	2,0	2,4	2,1	1,7	1,3	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	2,7	1,0
PFV-SANTIAGOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	8,1	19,3	17,6	17,6	21,2	34,2	34,2	34,2	38,8	39,8	20,4	10,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	298,2	39,8	12,4
PFV-LOS-PERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	1,1	1,9	1,8	1,8	2,6	2,4	2,0	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	2,6	0,7
PMGD-PFV-MAIKONO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,6	1,2	1,6	1,3	1,5	1,2	1,4	1,5	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	1,6	0,5
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	2,7	4,0	6,7	5,9	7,0	7,6	7,8	6,8	1,7	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	7,8	2,3
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,5	4,0	5,5	7,1	7,0	7,4	7,6	7,9	5,3	1,5	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	7,9	2,4
PFV-PMGD-KAUFMAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ELPIQUERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,7	7,1	3,9	6,5	6,6	6,1	7,9	8,4	8,9	4,7	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	67,1	8,9	2,8
PFV-CAIMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,3	1,3	1,6	2,4	2,6	2,5	1,4	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	2,6	0,6
PFV-PITRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,8	1,1	1,7	1,5	1,8	2,0	2,4	2,7	2,2	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	2,7	0,8
PFV-CATEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	1,7	1,7	1,8	1,5	1,8	2,0	0,8	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	2,0	0,6
PFV-PLACILLASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,7	7,2	7,6	7,8	6,1	5,3	6,7	6,5	4,1	1,8	3,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	64,4	7,8	2,7
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,2	1,1	1,7	0,0	1,3	2,6	2,7	2,6	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	2,7	0,7
PMGD-PFV-YAHUTELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	2,5	4,1	4,7	4,8	3,5	4,8	6,1	2,7	1,1	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4	6,1	1,6
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,7	1,1	1,7	1,5	1,9	2,0	2,4	2,4	2,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	2,4	0,8
PFV-PMGD-PASTRAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,6	2,8	5,8	3,7	3,7	2,0	2,5	2,5	1,7	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	5,8	1,2
PFV-PMGD-FOSTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,9	1,2	1,9	1,7	2,0	2,5	2,6	2,2	0,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	2,6	0,7
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3	1,3	1,9	1,7	2,2	1,5	2,5	2,0	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	2,5	0,7
PFV-RODEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,1	1,7	2,2	2,1	1,5	0,4	1,9	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	2,2	0,6
PFV-TUCUQUERE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,8	2,2	2,3	1,6	2,2	2,8	1,2	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	2,8	0,7
PFV-PEDREROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,4	2,1	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	2,1	0,4
PFV-DONEUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,3	1,4	1,2	1,0	1,0	0,4	0,8	0,6	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	1,4	0,4
PMGD-PFV-QUEMADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	2,4	3,4	3,5	5,0	5,4	4,7	4,7	3,0	4,0	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	5,4	1,7
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	1,2	1,4	1,9	2,0	2,0	2,1	2,4	0,8	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	2,4	0,7
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,9	3,0	4,1	3,1	4,1	4,3	3,8	3,8	2,3	3,4	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	4,3	1,5
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,8	6,3	6,9	6,2	5,8	5,2	4,3	3,9	2,7	3,9	3,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	6,9	2,3
PFV-LAS-CABRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,3	2,5	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	2,5	0,5
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	2,2	1,9	1,6	1,7	2,2	1,8	1,8	1,4	2,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,2	0,8
PFV-LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,9	2,1	1,9	1,7	1,6	1,3	1,2	0,9	1,5	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	2,1	0,7
PFV-CHANCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	1,2	1,1	1,5	1,6	1,5	1,7	1,2	1,1	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	1,7	0,6
PFV-ELSAUCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	2,4	1,5	1,9	2,0	2,0	1,7	1,7	1,3	1,1	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	2,4	0,8
PMGD-PFV-CHAMPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,4	5,7	5,7	5,2	5,5	5,1	5,4	5,1	4,6	2,8	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6	5,7	2,2
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-FARAMALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,8	2,0	1,4	2,0	2,2	1,6	1,6	1,5	2,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	2,2	0,8
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SANTAROSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,1	5,6	5,9	4,5	6,3	6,0	4,9	5,1	5,8	4,4	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	6,3	2,3
PFV-UTFSM-VITACURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,7	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,0	9,0	8,8	8,4	7,1	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	98,9	9,1	4,1
PFV-MARAMBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	2,1	1,9	1,2	1,9	1,9	2,0	1,9	2,4	1,7	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	2,4	0,8
PFV-EL-ZORZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	2,6	1,1
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	2,7	1,2
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,4	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	54,2	4,7	2,3
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	2,1	1,9	1,4	1,8	1,6	1,9	2,2	2,2	1,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,2	0,8

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LA-PALMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	8,0	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,4	3,7	5,6	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	94,3	9,0	3,9
PFV-TARANTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,3	6,6	4,0	5,9	6,3	5,6	8,0	8,2	8,7	4,9	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3	8,7	2,7
PFV-CONDOR-PELVIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	1,9	0,5	0,4	1,5	1,3	1,5	2,0	2,3	1,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	2,3	0,6
PFV-SALERNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	1,9	2,0	1,6	2,1	1,7	1,6	1,9	2,3	2,2	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	2,3	0,8
PFV-GUADALUPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	3,1	3,7	4,2	4,5	2,8	3,2	1,7	0,5	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	4,5	1,1
PFV-VILLA-ALEMANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAS-TENCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,6	5,0	7,0	7,8	6,4	5,8	4,8	5,1	2,5	2,4	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	7,8	2,2
PFV-REXNER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,5	2,0	2,1	2,4	1,5	1,5	0,9	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	2,4	0,6
PFV-MELI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	4,0	5,0	6,9	4,8	6,5	7,5	6,7	6,9	4,8	4,7	2,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	7,5	2,6
PFV-CURICURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,2	8,1	8,3	8,7	7,7	6,7	6,7	6,9	7,6	5,8	3,4	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	77,9	8,7	3,2
PMGD-PFV-ROMERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	6,6	8,7	8,8	8,8	7,8	7,5	7,6	7,6	8,2	5,8	4,6	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	85,3	8,8	3,6
PMGD-PFV-TORINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,3	3,0	3,3	3,4	3,0	2,3	2,8	2,9	3,0	1,9	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	3,4	1,3
PFV-SAN-ANTONIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,5	2,8	2,8	2,8	3,4	3,8	3,8	3,8	4,5	2,4	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	34,7	4,5	1,4
PFV-GABARDO_VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	1,9	2,1	1,6	1,7	1,5	1,8	2,0	2,0	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	2,1	0,7
PFV-SAN_CARLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	2,7	1,0
PFV-EL_MONTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	2,1	2,0	1,5	1,6	1,4	1,7	2,8	2,6	1,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	2,8	0,8
PFV-LO_BOZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0
PFV-PUELCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	2,6	1,2
PFV-LASARAUCARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CSP-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,0	0,0	1,9	1,3	0,1
BESS-SALVADOR	44,3	43,6	40,1	15,1	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	40,9	40,6	40,4	291,8	44,3	12,2
ARICA-GMAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-M1AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-M2AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-ZOFRI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_13_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTTAR_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TGTAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CERROPABELLON-U1_GEO	20,4	20,6	20,6	20,4	19,7	19,8	19,9	20,3	19,7	19,4	19,2	18,8	18,4	18,1	18,1	19,5	19,5	20,0	19,9	19,7	19,9	20,4	20,6	20,2	473,1	20,6	19,7
CERROPABELLON-U2_GEO	19,5	19,7	19,6	19,5	18,5	18,6	18,8	19,3	18,4	18,4	18,2	17,8	17,4	17,1	17,1	18,6	18,5	19,2	19,0	18,7	19,1	19,5	19,9	19,4	449,6	19,9	18,7
CERROPABELLON-U3_GEO	21,9	22,2	22,3	22,0	21,1	21,3	21,6	21,7	20,7	20,3	19,9	19,3	18,6	18,1	18,2	20,5	20,7	21,4	21,3	20,8	21,2	21,7	21,7	21,5	500,0	22,3	20,8
NORGENER-NTO1_CAR	76,9	64,5	66,2	68,9	66,8	65,8	66,2	67,9	56,3	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	104,0	134,4	134,9	132,7	119,8	1780,3	134,9	74,2
NORGENER-NTO2_CAR	129,6	131,1	131,7	129,3	127,2	126,9	106,7	57,9	63,7	60,5	57,3	57,3	57,3	57,3	64,1	63,5	66,2	65,0	69,4	77,0	76,8	76,7	76,4	114,5	2043,4	131,7	85,1
U12_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U13_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	0,0	0,0	172,2	197,4	293,7	286,1	249,9	186,3	0,0	125,2	124,7	124,9	124,7	120,7	120,6	120,4	120,6	120,5	144,9	237,5	290,7	324,4	293,5	302,7	4081,6	324,4	170,1
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	121,2	158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,3	158,2	17,1
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANGAMOS-ANG1_CAR	263,3	263,6	265,3	268,1	267,1	266,0	268,4	256,5	152,3	81,3	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	93,5	83,0	137,6	262,1	276,9	276,8	269,7	262,7	4497,8	276,9	187,4

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
ANGAMOS-ANG2_CAR	261,1	262,9	263,7	267,6	266,6	265,0	268,2	254,1	130,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	87,3	87,8	93,0	91,7	144,6	265,6	278,5	279,2	269,6	260,9	4501,0	279,2	187,5
COCHRANE-CCH1_CAR	275,8	275,7	275,7	275,8	275,8	275,8	275,8	257,7	167,8	69,7	60,5	60,5	60,4	60,4	60,3	63,4	65,5	60,8	97,6	190,9	249,2	275,7	275,7	275,1	4281,6	275,8	178,4
COCHRANE-CCH2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-IEM_CAR	224,8	206,9	210,8	216,8	213,2	210,3	210,4	215,1	204,6	138,2	129,0	132,1	130,4	128,1	128,4	124,3	131,6	181,1	283,3	326,6	330,1	353,6	362,7	335,5	5127,9	362,7	213,7
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,6	21,6	21,7	21,7	22,0	21,6	21,6	21,8	21,7	21,7	21,6	21,8	21,8	21,8	21,8	22,0	21,8	21,8	22,0	521,1	22,0	21,7
ANDINA-CTA_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORNITOS-CTH_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,5	309,4	216,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,5	307,7	307,5	307,8	303,5	2178,2	309,4	90,8
TG1A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	17,5	0,8
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B+0.5TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,3	107,0	8,6
TG1B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_GNL	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	5,6	0,4
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	260,8	268,2	269,0	256,2	259,6	267,3	267,7	173,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022,0	269,0	84,3
TG2A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B+0.5TV2C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,9	0,1
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INACAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GNL	65,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	83,0	74,0	100,0	70,0	468,0	100,0	19,5
TALTAL-2_GNL	66,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	80,0	70,0	68,0	66,0	427,0	80,0	17,8
DALMAGRO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALVADOR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CENIZAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,7	0,0	3,9	3,2	0,2
CARDONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-2_CAR	105,7	105,5	106,5	107,5	121,2	138,4	126,5	65,9	50,6	49,9	38,7	38,4	43,0	39,5	38,4	42,7	50,4	50,4	72,2	126,9	137,9	139,5	136,2	135,5	2067,4	139,5	86,1
GUACOLDA-3_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-4_CAR	102,0	104,8	106,3	107,2	106,9	106,1	106,4	67,3	38,1	38,1	38,1	38,1	38,2	38,2	38,2	38,1	38,1	38,1	72,3	137,2	141,1	145,0	144,4	140,1	1968,2	145,0	82,0
GUACOLDA-5_CAR	101,2	105,2	107,2	107,7	107,1	106,5	104,3	50,4	38,4	38,4	38,4	38,5	38,5	38,5	38,5	38,4	38,4	38,8	77,3	134,5	141,0	151,8	148,3	123,7	1951,1	151,8	81,3
MAITENCILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO TV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PENON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OLIVOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELFARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESPALDO-PAJONALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	2,0	1,8	2,9	4,6	3,6	3,3	4,2	5,5	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	5,5	1,3
PRIME-CHAGUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMBARBALA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
VENTANAS-2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAVENTANAS_CAR	233,0	221,0	228,0	239,0	232,0	226,0	230,0	238,0	180,0	88,0	86,0	84,0	86,0	86,0	84,0	86,0	86,0	150,0	221,0	233,0	250,0	240,0	219,0	219,0	4245,0	250,0	176,9
CAMPICHE_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	53,3	53,3	53,3	53,3	253,6	53,3	10,6
ACONCAGUA_GOGEN	53,0	52,0	54,0	52,0	52,0	52,0	53,0	52,0	53,0	52,0	54,0	54,0	54,0	52,0	53,0	53,0	53,0	52,0	53,0	54,0	54,0	52,0	52,0	52,0	1267,0	54,0	52,8
CONCON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIPIGASCONCON_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLACILLA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTAY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTOTORAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GN	71,0	73,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	65,0	104,0	76,0	0,0	470,0	104,0	19,6
QUINTERO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	77,0	77,0	74,0	5,0	260,0	77,0	10,8
NEHUENCO-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	91,0	69,0	0,0	213,0	91,0	8,9
NEHUENCO-9B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GAS	242,0	191,0	177,4	195,7	347,0	354,4	350,9	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	79,7	84,7	169,2	338,4	348,1	348,1	348,8	349,6	4077,1	354,4	169,9
SANISIDRO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GAS	199,3	221,8	233,5	168,2	0,0	20,5	91,1	94,1	101,1	200,4	365,8	155,2	0,0	0,0	1,6	90,4	91,2	161,5	190,1	297,4	341,9	355,2	354,8	352,8	4087,8	365,8	170,3
SANISIDRO-2_DIESEL	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4	2,8
LASVEGAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	13,6	13,6	13,5	13,4	13,4	13,3	10,9	8,4	6,0	5,5	5,6	7,7	8,6	8,5	8,5	8,4	8,3	8,1	13,1	13,2	13,6	13,4	13,0	10,1	251,7	13,6	10,5
NUEVA RENCA CC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_GN	216,0	166,0	166,0	173,0	316,0	329,0	240,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	106,0	164,0	279,0	315,0	317,0	316,0	278,0	3400,0	329,0	141,7
NUEVARENCA_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GLP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ETERSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAMARTA_COGEN	8,6	8,9	8,9	8,9	8,4	8,3	8,9	5,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,3	1,2	1,7	7,2	7,6	8,6	8,7	8,8	120,4	8,9	5,0
CMPCCORDILLERA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCCORDILLERA-GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	49,4	50,5	50,5	18,3	182,9	50,5	7,6
LEPANTO_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-AGGREKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCTISSUE_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CAMPING-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	59,0	59,0	60,0	58,0	271,0	60,0	11,3
CANDELARIA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPACIFICO_COGEN	15,4	14,8	15,4	15,6	15,6	15,4	15,6	15,7	15,5	15,2	15,4	15,3	14,6	14,7	14,6	14,5	12,6	13,4	15,0	13,9	15,3	15,5	15,4	14,8	359,4	15,7	15,0
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_GAS_50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LICANTEN_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VINALES_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	5,7	5,6	5,5	3,2	0,0	1,6	5,6	5,7	5,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	5,7	1,8
PINARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,0	2,4	3,1	2,2	1,4	3,0	3,0	3,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	3,1	1,0
CONSTITUCION-1-ELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	8,2	8,4	8,3	8,3	8,2	4,6	8,2	8,4	8,6	8,0	3,5	0,0	0,0	7,0	8,1	1,8	100,6	8,6	4,2
CONSTITUCION-2-ELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	5,7	5,6	5,5	3,2	0,0	1,6	5,6	5,7	5,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	5,7	1,8
CELCO_COGEN	3,8	4,0	3,8	3,9	3,6	3,9	3,7	3,7	3,6	4,2	6,1	9,2	8,9	3,0	5,0	5,7	5,6	4,6	5,3	5,0	4,3	4,1	4,5	4,0	113,6	9,2	4,7
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	4,8	0,2
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RASOPOWER_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2,0	1,9	2,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,4	0,6

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
LINARES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,5	0,1
SANGREGORIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,4	0,1
PMGD-CHILLAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	1,5	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,1	1,5	1,5	0,2	1,0	0,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	0,1	0,2	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	29,5	1,6	1,2
NUEVAALDEA-1_COGEN	3,5	3,0	2,6	3,0	2,9	2,3	3,4	3,9	5,1	5,4	5,5	3,6	1,6	2,0	1,4	1,3	0,8	0,6	1,6	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	63,2	5,5	2,6
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAALDEA-3_COGEN	27,3	26,4	28,5	31,1	29,2	27,9	24,5	22,0	28,0	26,5	19,3	21,5	24,5	25,5	25,4	29,1	40,3	41,3	39,7	40,0	39,7	36,0	36,2	37,1	726,7	41,3	30,3
LAJAEVE	5,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	6,0	5,0	6,0	6,0	6,0	90,0	6,0	3,8
MASISA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTALIDIA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAFE_COGEN	43,7	45,1	39,7	38,8	37,6	37,3	39,6	41,6	41,8	40,6	43,0	46,0	43,5	44,6	44,8	43,0	43,3	44,6	41,0	41,1	42,1	40,3	38,3	41,4	1002,8	46,0	41,8
CMPCLAJA_COGEN	6,0	5,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	15,0	15,1	14,4	9,0	10,2	9,6	10,4	8,1	4,8	3,6	8,3	0,5	16,2	10,4	10,8	0,0	168,6	16,2	7,0
CMPCPACIFICO_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	5,1	6,3	7,1	7,4	7,4	7,5	8,2	7,7	8,7	8,6	7,9	9,4	10,1	9,8	10,6	9,8	11,5	8,0	6,9	7,4	6,3	6,9	6,4	6,6	191,6	11,5	8,0
LOSPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	44,0	2,5
LOSGUINDOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO-MAPA	44,0	43,1	39,2	16,3	0,4	16,1	20,0	10,2	12,2	1,7	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,9	11,5	14,4	10,7	12,2	12,0	11,6	12,7	13,9	306,7	44,0	12,8
CHOLGUAN_COGEN	1,1	0,6	0,8	1,0	0,6	0,5	0,3	0,7	0,5	0,7	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,7	0,8	0,9	1,7	9,7	10,2	10,3	9,0	8,8	60,8	10,3	2,5
NEWEN_PROPANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_BUTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_PRO_ BUT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PETROPOWER_PET	47,0	49,0	48,5	48,5	48,0	49,0	47,5	48,5	48,0	47,5	48,0	48,5	47,5	49,5	48,0	48,0	49,0	48,0	47,5	48,5	49,0	47,5	48,0	48,0	1156,5	49,5	48,2
ESCUADRON_COGEN	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,5	0,2
SANTAMARIA_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORCONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO_COGEN	0,6	0,3	0,6	2,0	3,3	2,9	3,9	4,5	6,3	5,0	5,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	6,3	1,5
LAUTARO-1_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAUTARO-2_COGEN	16,2	15,9	15,9	15,9	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4	15,8	15,4	15,4	15,8	15,3	15,6	16,4	16,0	15,7	15,4	16,5	19,7	20,6	20,6	20,9	401,1	20,9	16,7
VALDIVIA_COGEN	16,4	17,2	19,3	20,4	17,2	16,4	18,2	23,5	24,2	17,4	21,2	28,0	19,2	18,7	23,1	17,7	20,3	14,1	15,2	19,3	20,1	19,6	17,2	16,7	460,4	28,0	19,2
ANTILHUE-TG1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANTILHUE-TG2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALLECALLE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUYACA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRAPEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALMENDRADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRINCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALFUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILOE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MONTEPATRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PUNITAQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMOLLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,2	1,2	1,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	24,8	2,5	1,0
PMGD-DAGOBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAMADILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOCRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOMAVAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CONCHALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CORTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DONAJAVIERA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0
PMGD-ERMITANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-SEPULTURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LAS-QUEMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAPIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURAUMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AGNI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHORRILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TREBALMAPOCHO	0,5	0,8	1,2	2,4	2,6	2,8	1,7	1,8	0,5	0,3	0,7	3,0	3,2	3,0	2,7	1,2	2,4	1,0	0,9	0,3	1,6	1,9	1,8	0,0	38,3	3,2	1,6
ELNOGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	4,2	6,9	7,0	5,6	6,2	5,5	6,0	7,2	7,8	2,7	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1	7,8	2,6
ESTANCILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023

09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-COPIULEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-BERLIOZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELCAMPESINO1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0
PMGD-MIMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAIRENE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASPAMPAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAMM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-YUMBEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILE_GEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ORAFTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ZAPALLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENERGIA BIOBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COELEMU	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2,4	2,5	2,6	2,1	2,1	1,8	2,2	2,2	1,8	1,7	2,5	2,1	1,9	2,0	2,2	2,4	2,1	2,3	2,3	53,7	2,6	2,2
CAÑETE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,9	0,1
TRONGOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TIRUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTULMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSALAMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUITRALMAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICOLTUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BOLDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOS-PINOS	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	51,6	2,2	2,2
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	6,1	8,6	8,6	8,5	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5	7,5	6,2	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	92,1	8,6	3,8
PMGD-LOSSAUCES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-MALLECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUFKEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURACAUTIN	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,6	0,1
LONQUIMAY	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,5	0,1
EAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPLAUTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AROMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPPANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOUTHERN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTINGOSORNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TAMBORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHIFIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOS-NEGROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CAMPESINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAPACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-GAMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CIRUELILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CALAFATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ALERCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BLUEGATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RIO-AZUL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DON-PEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELCANELO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DANISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOMAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PIEDRAS-NEGRAS	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,3	1,9	1,7	1,6	1,7	2,5	2,8	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	2,8	2,0
SALMOFOOD-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANGOS->CUMBRES C1	-501,4	-511,7	-518,0	-498,0	-449,1	-381,9	-320,1	-229,4	2,4	-16,4	3,6	95,1	168,9	143,5	171,8	115,9	47,6	46,5	32,3	-61,1	-70,2	-130,9	-216,2	-238,9	-3315,9	171,8	-138,2
CHANGOS->CUMBRES C2	-508,5	-518,8	-265,8	-504,9	-455,6	-387,6	-325,4	-234,0	0,5	-18,5	1,8	94,2	169,0	143,4	172,1	115,3	46,2	45,3	30,8	-63,8	-73,1	-134,5	-220,7	-243,6	-3136,1	172,1	-130,7
CUMBRES->CHANGOS C1	519,4	530,3	536,6	515,9	465,5	396,7	333,8	240,8	7,3	25,1	4,6	-86,7	-159,7	-134,4	-162,4	-106,6	-38,7	-37,2	-22,8	71,0	80,5	141,3	227,1	249,8	3597,0	536,6	149,9
CUMBRES->CHANGOS C2	525,7	536,7	543,1	522,1	470,9	401,0	337,2	243,0	5,6	23,7	2,8	-89,8	-164,0	-138,5	-166,8	-110,1	-41,1	-39,7	-24,9	70,5	80,3	142,1	229,3	252,3	3611,4	543,1	150,5
TOTAL HORA.	7356,1	7026,7	6794,0	6703,9	6602,7	6535,5	6753,9	6927,0	6913,3	7341,4	7506,4	7394,5	7311,5	7364,5	7387,4	7404,3	7533,5	7285,3	7105,4	7317,0	7600,5	7784,8	7705,0	7307,4	**172.962**		
TOTAL HORA. SING	1875	1851	1810	1812	1938	2103	2164	2265	2722	2598	2668	2854	3133	3087	3140	3028	2919	2896	2907	2687	2665	2606	2389	2298	**60.415**		
TOTAL SEN	9231	8878	8604	8516	8541	8638	8917	9192	9636	9940	10174	10248	10445	10452	10527	10432	10452	10181	10013	10004	10266	10390	10094	9605	**233.377**		
CONS. PROPIOS	134	128	128	128	122	128	128	128	118	118	118	118	114	114	118	130	130	130	130	127	128	128	128	127	**3.000**		
CONS. PROPIOS SING	107	107	112	112	112	112	112	112	110	113	112	112	112	112	113	112	112	112	112	112	112	112	112	112	**2.673**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-1027	-1049	-932	-1020	-921	-784	-658	-474	-5	-42	-1	183	331	280	337	224	87	84	55	-133	-152	-274	-447	-492	**(6.830)**		
PERDIDAS APROX.	176	158	152	143	143	147	164	183	210	234	247	251	256	256	261	254	253	237	224	226	242	246	230	204	**5.097**		
PERDIDAS APROX. SING	137	137	110	125	129	134	123	110	108	95	99	99	120	121	120	120	125	122	128	123	122	133	126	118	**2.886**		
DEMANDA APROX.	6019	5692	5583	5413	5417	5478	5804	6143	6580	6948	7140	7208	7272	7274	7345	7245	7237	7003	6807	6831	7078	7136	6900	6484	**158.035**		

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

09-11-2023 09-11-2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
DEMANDA APROX. SING	2657	2655	2519	2596	2618	2641	2587	2517	2509	2433	2458	2460	2571	2575	2570	2572	2595	2578	2612	2586	2583	2635	2598	2561	**61.686**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	7784,8	7785

ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 09 de noviembre de 2023

09-11-2023																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	135	PO	-	EP	-	EP	Prueba de carga máxima, la unidad no podrá prestar SSCC	-	-	LI2023001479 - DI2023100716 20230	AES GENER	-	-
00:00:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	RO	-	PC	-	OM	se declara en condición de vertimiento	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	V	LI2023001691	COLBUN	-	-
00:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM	se declara en condición de vertimiento	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	V		COLBUN	-	-
00:00:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1 GNL C	116	N	-	MT	-	OM	Con SSCC	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2 GNL C	63	N	LC	MT	-	OM	Con SSCC	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1 TG1+TV1 GN A	200	RO	LC	CI	-	OM			-	LI2023001157	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		-	-	AES GENER	-	-
00:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	200	RO	LC	MT	-	OM			-	LI2020001462 - LI2022001933	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
00:00:00	-	-	SANISIDRO-1 TG1+TV1 GN A	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG		-	-	-	-	-
00:28:32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00:59:00	-	MACHICURA-2	MACHICURA_COLBUN_vsign	18	DN	-	PP	-	RE	control cota Machicura	-	N	-	COLBUN	-	-
01:00:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	-	N	LC	PS	-	OM	Fin SSCC	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
01:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2 GNL C	-	N	LC	PS	-	OM	Fin SSCC	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
01:03:00	-	MACHICURA-1	MACHICURA_COLBUN_vsign	40	N	-	CI	-	RE	control cota Machicura	-	N	-	COLBUN	-	-
01:03:00	-	MACHICURA-2	MACHICURA_COLBUN_vsign	40	N	-	CI	-	RE	control cota Machicura	-	N	-	COLBUN	-	-
01:08:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	-	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
01:09:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	0	DN	DLC	FS	-	OM	Con SSCC		-	-	ENEL GENERACION	-	-
01:14:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	LC	MT	PCP	OM			-	LI2023001648	ESCUADRON	-	-
01:14:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1 TG1+TV1 GN A	177	RO	LC	MT	-	OM			-	LI2023001157	ENEL GENERACION	-	-
01:14:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2 TG1+TV1 GN A	250	N	LC	CI	-	OM	cancelada SI 2023091713 y conmuta de Diesel a GN A		-	-	ENEL GENERACION	-	-
01:14:00	-	-	SANISIDRO-2 TG1+TV1 GN A	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG		-	-	-	-	-
01:36:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	CDC	-	-
01:36:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	0	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
01:36:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	20	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
01:36:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	0	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
01:36:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1_COGEN	9	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-
01:36:00	-	NUEVAALDEA-3	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	-
01:36:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	3	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-
01:36:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM			-		ARAUCO	-	-
01:36:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	2	N	-	MT	-	OM			-		AES GENER	-	-
01:36:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM			-		PETROPOWER	-	-
01:36:00	-	-	RALCO_sinv	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	-	-	-	-	-	-
01:36:00	-	-	SANISIDRO-2 TG1+TV1 GN A	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	-	-	-
01:44:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	200	N	-	CI	-	OM	Con SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
01:47:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	200	N	-	CI	-	OM			N	-	ENEL GENERACION	-	-
01:48:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	300	N	LC	CI	-	OM		LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	ENEL GENERACION	-	-
02:00:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	110	RO	LC	PC	-	OM	conmuta de GN_A a GNL_B	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001632	ENGIE	-	-
02:11:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2 TG1+TV1 GN A	201	N	LC	CI	-	OM		LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	ENEL GENERACION	-	-
02:26:00	-	CDC	-	-10	-	-	-	-	-	Inicio Prorrata LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	CDC	-	-
02:26:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	22	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles / Monto Prorrata : -10	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	AES ANDES	-	-
02:26:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	22	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles / Monto Prorrata : -10	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
02:26:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	26	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles / Monto Prorrata : -10	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
02:26:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	29	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles / Monto Prorrata : -10	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	RNE	-	-
02:26:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	65	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles / Monto Prorrata : -10	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	SIEMENS	-	-
02:26:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles / Monto Prorrata : -10	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	UCUQUER	-	-
02:34:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 154 kV Charrúa - Los Angeles	LT 154 kV Charrúa - Los Angeles	-	-	CDC	-	-
03:00:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1 GN A	-	RO	LC	PS	-	OM	Fin SSCC	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001270	ENEL GENERACION	-	-
03:00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	0	N	-	PS	-	OM	fin SSCC	LT 154 kV Charrúa - Los Angeles	N	-	ENEL GENERACION	-	-
03:01:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	0	DN	-	FS	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Los Angeles	N	-	ENEL GENERACION	-	-
03:05:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1 GN A	-	DRO	DLC	FS	-	OM	-	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001270	ENEL GENERACION	-	-
03:24:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2 TG1+TV1 GN A	360	N	LC	PC	-	OM	-	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	ENEL GENERACION	-	-
03:44:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1 TG1+TV1 FSTVD GN A	379	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de configuracion	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001157	ENEL GENERACION	-	-
03:44:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2 TG1+TV1 GN A	-	DF	DLC	FS	-	SDCF	-	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	IF202300XXX	ENEL GENERACION	-	-
03:44:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	362	RO	LC	PC	-	OM	-	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001632	ENGIE	-	-
03:44:00	-	-	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	-	-	-
03:44:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	N	-	PC	-	OM	Con SSCC	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	AES GENER	-	-
03:44:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM	-	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2020001462 - LI2022001933	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
03:53:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	-	PO	LC	EP	-	EP	E/S TVG1B	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	IF2023004XXX	ENEL GENERACION	-	-
04:04:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	141	RO	-	PC	-	OM	Cancelada SI 2023100716	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001479	AES GENER	-	-
04:04:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	142	RO	-	PC	PCP	OM		LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001701	RNE	-	-
04:04:00	-	-	GUACOLDA-2_CAR	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	-	-	-
04:19:00	-	CDC	-	-50	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CDC	-	-
04:19:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	95	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ACCIONA	-	-
04:19:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	46	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ACCIONA	-	-
04:19:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	34	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	AES ANDES	-	-
04:19:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	30	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	AES ANDES	-	-
04:19:00	-	CAPULLO	CAPULLO	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CAPULLO	-	-
04:19:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CAPULLO	-	-
04:19:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CAPULLO	-	-
04:19:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	11	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	11	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	13	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	9	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	14	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	48	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
04:19:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	81	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
04:19:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
04:19:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
04:19:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	15	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
04:19:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	34	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENORCHILE	-	-
04:19:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	24	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
04:19:00	-	ALTORENAICO	ALTORENAICO	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	POTENCIA	-	-
04:19:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	70	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	RNE	-	-
04:19:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	65	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	RNE	-	-
04:19:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	7	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	PALMAR-1	PALMAR-1	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	8	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	32	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	STATKRAFT	-	-
04:19:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	21	N	-	CI	-	OM	Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara / Monto Prorrata : -50	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	UCUQUER	-	-
04:43:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	-	PO	LC	EP	-	EP	E/S TV1C	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	IF2023004471	ENEL GENERACION	-	-
04:55:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	-	PO	LC	EP	-	EP	E/S TG1A	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	IF2023004471	ENEL GENERACION	-	-
05:23:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	-	PO	LC	EP	-	EP	Acopla TG1A	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	IF2023004471	ENEL GENERACION	-	-
05:38:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	396	N	LC	PC	-	OM	Cancelada IF 2023004471.	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	ENEL GENERACION	-	-
05:45:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	20	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC	LT 154 kV Charrúa - Los Angeles	N	-	ENEL GENERACION	-	-
05:46:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2 TG1 GN A	-	PO	LC	EP	-	EP	E/S TG2	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	IF2023004472	ENEL GENERACION	-	-
05:53:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	20	N	-	MT	-	OM	Por SSCC	LT 154 kV Charrúa - Los Angeles	N	-	ENEL GENERACION	-	-
06:12:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	50	RO	-	MT	PCP	OM	Con SSCC	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001701	RNE	-	-
06:12:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	65	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001479 - DI	AES GENER	-	-
06:12:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	N	-	MT	-	OM	Con SSCC	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	AES GENER	-	-
06:12:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	200	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2020001462 - LI2022001933	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
06:12:00	-	-	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	-	-	-
06:26:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	200	RO	LC	CI	-	OM	Con SSCC	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001632	ENGIE	-	-
06:49:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	RO	LC	PS	-	OM		LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2020001462 - LI2022001933	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
06:53:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	110	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001632	ENGIE	-	-
06:53:00	-	-	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	-	-	-
07:00:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM	Fin SSCC	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001378	RNE	-	-
07:00:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM	Fin SSCC	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001398	RNE	-	-
07:00:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	50	RO	-	MT	PCP	OM	Fin SSCC	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2023001701	RNE	-	-
07:10:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	-	DRO	DLC	FS	-	OM	TG F/S	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	2023001676	GENERADORA METROPOLITANA	-	-

09-11-2023															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	135	PO	-	EP	-	EP	Prueba de carga máxima, la unidad no podrá prestar SSCC	-	-	LI2023001479 - DI2023100716 20230	AES GENER	-	-
07:10:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	RO	LC	PS	-	OM	TV F/S	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	LI2020001462 - LI2022001933	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:22:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	224	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
07:22:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	-	LF	LC	PS	PCP	OM	-	-	-	LI2023001662	ENEL GENERACION	-	-
07:22:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	108	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC	-	-	LILI2022000634	AES GENER	-	-
07:22:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	PETROPOWER	-	-
07:22:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM			-		SANTA MARTA	-	-
07:22:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	110	RO	LC	MT	-	OM	Con SSCC		-	LI2023001632	ENGIE	-	-
07:22:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	177	RO	LC	MT	-	OM	Con SSCC		-	LI2023001157	ENEL GENERACION	-	-
07:22:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	LI2021001064	ENEL GENERACION	-	-
07:22:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
07:22:00	-	RAPEL-4	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	LI2021001067	ENEL GENERACION	-	-
07:22:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	LI2021001068	ENEL GENERACION	-	-
07:22:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		-	LI2022000696	AES GENER	-	-
07:22:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		-	LI2022001546	AES GENER	-	-
07:22:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		-		KDM	-	-
07:22:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	RO	LC	PS	-	OM			-	LI2023001157	ENEL GENERACION	-	-
07:22:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	LT 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre	-	-	CDC	-	-
07:38:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	N	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION	-	-
07:38:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2023000484	ENEL GENERACION	-	-
07:38:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	N	DLC	PS	-	OM			-	-	ENEL GENERACION	-	-
07:40:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	-	LF	LC	PS	-	OM	-	-	-	LI2023001662	ENEL GENERACION	-	-
07:41:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	RO	LC	PS	-	OM	Con SSCC		-	LI2023001157	ENEL GENERACION	-	-
07:42:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	-	LF	LC	PS	PCP	OM	-	-	-	LI2023001662	ENEL GENERACION	-	-
07:43:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	200	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
07:43:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	200	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
07:43:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	N	-	CI	-	OM	-	-	V	-	COLBUN	-	-
07:43:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	CI	-	OM	-	-	V	-	COLBUN	-	-
07:43:00	-	CELCO	CELCO_BL1+BL2_COGEN	8	N	-	PC	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	ARAUCO	-	-
07:43:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx Control de tensión en zona Constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	CDC	-	-
07:43:00	-	-	CELCO_BL1+BL2_COGEN	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	-	-
07:43:00	-	-	COLBUN_vsign	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	-	-	-	-	-	-
07:45:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM	Control de tensión en zona constitución.	-	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
07:47:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	-	DLF	DLC	FS	-	OM	-	-	-	LI2023001662	ENEL GENERACION	-	-
07:47:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	-	DRO	DLC	FS	-	OM	Con SSCC	-	-	LI2023001157	ENEL GENERACION	-	-
07:55:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	-	LF	LC	PS	PCP	OM	F/S TV2C	-	-	LI2023001662	ENEL GENERACION	-	-
07:56:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	-	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
07:56:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	-	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
07:58:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	9	N	LC	PC	-	OM	Control de tensión en zona constitución.	-	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
07:58:00	-	-	CONSTITUCION_DIESEL	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	-	-
08:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM	F/S TG2B	-	-	LILI2023001662	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	110	RO	LC	MT	-	OM	Con SSCC	-	-	LI2023001632	ENGIE	-	-
08:00:00	-	RAPEL-5	RAPEL	-	DN	-	FS	-	OM	Con SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
08:03:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	-	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
08:04:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	-	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
08:10:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	-	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
08:21:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
08:30:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	200	N	-	CI	-	OM	Con SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
08:31:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
08:32:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	6	N	-	PC	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
08:32:00	-	-	MAULE_DIESEL	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	-	-
08:32:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	N	-	CI	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
08:32:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N	-	CI	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
08:34:00	-	MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	6	PO	-	EP	-	EP	Pruebas operativas con carga a unidad generadora MIMB 8 para inspección y verificación de circuito de lubricación.	-	-	DI202101236	ENOR	-	-
08:43:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CDC	-	-
08:43:00	-	CDC	-	-200	-	-	-	-	-	Inicio Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
08:43:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	8	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	98	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	78	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	75	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	25	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	7	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	18	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	14	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-PUERTOSECO	PFV-PUERTOSECO	8	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	76	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	74	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	17	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	19	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	76	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	31	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
08:43:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	17	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:43:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	22	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
08:43:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	24	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
08:43:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
08:43:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
08:43:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
08:43:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	LAP	-	-
08:43:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	LAP	-	-
08:43:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-
08:43:00	-	PFV-ANTAY	PFV-ANTAY	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	PRIME ENERGIA	-	-
08:43:00	-	PFV-CARACAS-II	PFV-CARACAS-II	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	PRIME ENERGIA	-	-
08:43:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	78	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	73	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	31	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	37	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	26	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	44	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	47	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	8	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	50	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	100	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	103	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	25	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	RNE	-	-
08:43:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	63	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
08:43:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	85	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
08:43:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	16	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
08:43:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	19	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-LOSANDES	PFV-LOSANDES	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
08:43:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
08:43:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	20	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
08:43:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:43:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	30	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	AES ANDES	-	-

09-11-2023																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	135	PO	-	EP	-	EP	Prueba de carga máxima, la unidad no podrá prestar SSCC	-	-	LI2023001479 - DI2023100716 20230	AES GENER	-	-
08:43:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	28	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:43:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	28	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:43:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	16	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:43:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	46	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:43:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	105	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:43:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	94	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	COLBUN	-	-
08:43:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE-1	161	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
08:43:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE-2	160	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
08:43:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	21	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	46	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	14	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	14	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	78	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	225	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	15	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-LASILLA	PFV-LASILLA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	94	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	47	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	120	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	76	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	290	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:43:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
08:43:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
08:43:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
08:43:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
08:43:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
08:43:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	45	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
08:43:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	42	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
08:43:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	99	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
08:43:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:43:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:43:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	140	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:43:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	76	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:43:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	14	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:43:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:43:00	-	PFV-LISYA	PFV-LISYA	16	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:43:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	34	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:43:00	-	-	ERNC	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG		-	-	-	-	-
08:52:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	50	PO	-	EP	PCP	EP	Con SSCC		-	LI2023001701 - DI2023099379	RNE	-	-
09:00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	0	DN	-	FS	-	OM	Por SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
09:00:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	110	RO	LC	MT	-	OM			-	LI2023001632	ENGIE	-	-
09:10:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM	Con SSCC		N	LI2021001064	ENEL GENERACION	-	-
09:12:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM	Con SSCC		N	LI2021001067	ENEL GENERACION	-	-
09:15:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	Con SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
09:17:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO_2 TG1+TV1 FSTVU GN A	130	PO	LC	EP	-	EP	-	-	-	IF2023004472	ENEL GENERACION	-	-
10:00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	0	DN	-	FS	-	OM	Con SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
10:01:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	0	DN	-	FS	-	OM	Con SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
10:18:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia control transferencia de linea de 66 kV Linares- Chacahuin	-	-	-	CDC	-	-
10:30:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA RALCO sinv	0	N	-	PS	-	OM			N	-	COLBUN	-	-
10:33:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA RALCO sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N	-	COLBUN	-	-
10:48:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 154 kV Charrúa - Los Angeles	LT 154 kV Charrúa - Los Angeles	-	-	CDC	-	-
11:30:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	29	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	86	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	58	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	89	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	85	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	27	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	33	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:30:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	31	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
11:30:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
11:30:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
11:30:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
11:30:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	37	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA)	-	-
11:30:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	7	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	LAP	-	-
11:30:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	LAP	-	-
11:30:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-
11:30:00	-	PFV-ANTAY	PFV-ANTAY	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	PRIME ENERGIA	-	-
11:30:00	-	PFV-CARACAS-II	PFV-CARACAS-II	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	PRIME ENERGIA	-	-
11:30:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	36	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	20	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	27	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	61	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	23	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	50	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	62	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	123	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	186	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	123	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	58	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	RNE	-	-
11:30:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	43	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
11:30:00	-	PFV-GRANIA	PFV-GRANIA	79	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
11:30:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	76	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
11:30:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	60	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	20	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-SOLDELNORTEANDES	PFV-SOLDELNORTEANDES	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-LOSANDES	PFV-LOSANDES	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
11:30:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
11:30:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
11:30:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	43	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	213	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	28	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-LASILLA	PFV-LASILLA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	108	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	45	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	194	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	118	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	230	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	22	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
11:30:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
11:30:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
11:30:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	37	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
11:30:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	107	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-

09-11-2023																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	135	PO	-	EP	-	EP	Prueba de carga máxima, la unidad no podrá prestar SSCC	-	-	LI2023001479 - DI2023100716 20230	AES GENER	-	-
11:30:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	61	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
11:30:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	100	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENGIE RENOVABLE	-	-
11:30:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	32	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	39	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	116	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	80	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	89	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	17	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	85	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	58	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	13	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	9	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	78	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	PFV-PUERTOSECO	PFV-PUERTOSECO	9	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
11:30:00	-	CDC	-	-250	N	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	-	-	-
11:30:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
11:30:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	80	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
11:30:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	62	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
11:30:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	33	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
11:30:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	102	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
11:30:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	32	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
11:30:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	60	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
11:30:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
11:30:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	50	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
11:30:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
11:30:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
11:30:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	18	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
11:30:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	67	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
11:30:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	110	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
11:30:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	98	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	COLBUN	-	-
11:30:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE-1	161	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
11:30:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE-2	160	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -200	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
11:30:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	3	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	10	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	51	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	64	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	4	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	2	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	0	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:30:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	88	N	-	CI	-	OM	Prorrata Generalizada costo SEN 0 / Monto Prorrata : -1339	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
11:50:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	130	PO	LC	EP	-	EP			-	IF2023004472	ENEL GENERACION	-	-
11:56:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OM	Cancela IF 2023004472	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
12:06:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	0	PO	DLC	EP	-	EP			-	DI2023099453	COLBUN	-	-
12:31:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
12:36:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
12:36:00	-	-	CONSTITUCION_DIESEL	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	-	-
12:55:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	3	N	LC	CI	-	OM	Control de tensión en zona constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
13:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	-	-	-	-	-	COLBUN	-	-
13:00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	0	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
13:03:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	0	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
13:08:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	N	-	MT	-	-	-	-	-	-	COLBUN	-	-
13:13:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	Finaliza pruebas		-	-	COLBUN	-	-
13:39:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	9	N	LC	PC	-	OM	Control de tensión en zona constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
14:03:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	20	N	-	MT	-	OM	Por SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
14:16:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DN	-	FS	-	RE	-	-	N	-	COLBUN	-	-
14:30:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
14:39:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
14:40:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	6	N	LC	PC	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
14:47:00	-	SANJAVIER-1	SANJAVIER-1_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM	Control de tensión zona de Constitución	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	SIN CENTRO DE CONTROL	-	-
14:49:00	-	SANJAVIER-1	SANJAVIER-1_DIESEL	5	N	LC	CI	-	OM	Control de tensión zona de Constitución	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	SIN CENTRO DE CONTROL	-	-
14:49:00	-	-	SANJAVIER-1_DIESEL	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	-	-
14:53:00	-	RAPEL-4	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM	Por SSCC		N	LI2021001067	ENEL GENERACION	-	-
14:53:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DRO	-	PP	-	OM	por SSCC		N	LI2021001064	ENEL GENERACION	-	-
14:57:00	-	RAPEL-4	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM	Por SSCC		N	LI2021001067	ENEL GENERACION	-	-
14:57:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM	por SSCC		N	LI2021001064	ENEL GENERACION	-	-
15:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	130	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG		-	-	ENEL GENERACION	-	-
15:14:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	200	DRO	DLC	PP	-	OM	-	-	-	2023001676	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:30:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	DRO	DLC	PP	-	OM	-	-	-	LI2023001157	ENEL GENERACION	-	-
15:30:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB TG1A+TG1B+TV1 GNL B	224	DRO	DLC	PP	-	OM			-	LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
15:50:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
15:55:00	-	SANJAVIER-1	SANJAVIER-1_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	Control de tensión zona de Constitución	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	SIN CENTRO DE CONTROL	-	-
15:55:00	-	-	MAULE_DIESEL	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	-	-
15:56:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
16:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	113	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG	-	-	LI2022001908	ENEL GENERACION	-	-
16:04:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	N	-	PC	-	RE			N	-	ENEL GENERACION	-	-
16:16:00	-	MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	cancelada SI 2023101236.	-	-	-	ENOR	-	-
16:24:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	-	PMM	-	EP	-	MM	Sincronizada en pruebas	-	N	MM2023095912	ENEL GENERACION	-	-
16:27:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	80	DN	-	PP	-	RE			N	-	ENEL GENERACION	-	-
16:30:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	115	N	-	CI	-	RE	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
16:30:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	115	N	-	CI	-	RE			N	-	ENEL GENERACION	-	-
16:40:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B TG1B GNL B	63	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG1B	-	-	LI2023001402	ENEL GENERACION	-	-
16:48:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	-	DN	-	FS	-	OM	Fuera de servicio en pruebas	-	N	MM2023095912	ENEL GENERACION	-	-
16:51:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	200	RO	LC	PMT	-	OM	TG sincronizada	-	-	2023001676	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:56:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DN	-	PP	-	RE			N	-	COLBUN	-	-
16:56:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	-	DN	-	FS	-	OM	Disponible, cancelado MM 2023095912	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N	-	COLBUN	-	-
17:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N	-	COLBUN	-	-
17:02:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	130	N	LC	PMT	-	RE	E/S TV	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
17:03:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OT	Sube en forma anticipada por tasa de subida y pronta bajada de recurso ERNC solar.		-	-	ENGIE	-	-
17:05:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DN	-	FS	-	RE	-	-	N	-	COLBUN	-	-
17:06:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N	-	COLBUN	-	-
17:09:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	N	-	MT	-	RE			N	-	COLBUN	-	-
17:12:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	225	N	-	PC	-	RE			N	-	ENEL GENERACION	-	-
17:12:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	N	-	PC	-	RE			N	-	ENEL GENERACION	-	-
17:14:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza control transferencia de línea de 66 kV Linares- Chacahuín	-	-	-	-	-	-
17:15:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	200	RO	LC	PMT	-	OM	TV sincronizada.	-	-	2023001676	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:44:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.STV1_GNL_B	63	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TV1C	-	-	LI2023001402	ENEL GENERACION	-	-
17:45:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	200	N	LC	MT	-	OM	Estable a MT	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
17:45:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	200	RO	LC	MT	-	OM	Estable a MT.		-	LI2023001676	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:55:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	N	LC	MT	-	OM	Cambio de configuración.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
17:55:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	113	RO	LC	PMT	-	OM	TV sincronizada	-	-	LI2022001908	ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OT	Sube en forma anticipada por tasa de subida y pronta bajada de recurso ERNC solar	-	-	LI2023001378	RNE	-	-
18:00:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Sube en forma anticipada por tasa de subida y pronta bajada de recurso ERNC solar.		-	LI2023001398	RNE	-	-
18:00:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	142	LF	-	PC	PCP	OT	Sube en forma anticipada por tasa de subida y pronta bajada de recurso ERNC solar.		-	LI2023001701 - DI2023099379	RNE	-	-
18:02:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-
18:03:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Sube en forma anticipada por tasa de subida y pronta bajada de recurso ERNC solar.	-	-	LILI2022000634	AES GENER	-	-
18:03:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT	Sube en forma anticipada por tasa de subida y pronta bajada de recurso ERNC solar.	-	-	LI2022000696	AES GENER	-	-
18:03:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OT	Sube en forma anticipada por tasa de subida y pronta bajada de recurso ERNC solar.	-	-	LI2022001546	AES GENER	-	-
18:09:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	N	-	MT	-	OM	Sincronizada. Con SSCC		N	-	ENEL GENERACION	-	-

09-11-2023															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	135	PO	-	EP	-	EP	Prueba de carga máxima, la unidad no podrá prestar SSCC	-	-	LI2023001479 - DI2023100716 20230	AES GENER	-	-
18:20:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
18:20:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	3	N	LC	CI	-	OM	Control de tensión en zona constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
18:20:00	-	-	CONSTITUCION_DIESEL	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	-	-
18:25:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	RO	LC	MT	-	OM	Estable a MT.	-	-	LI2022001908	ENEL GENERACION	-	-
18:27:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	Control de tensión en zona constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
18:27:00	-	-	CELCO_BL1+BL2_COGEN	-	-	-	-	-	EP	Cambio CMG	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	-	-
18:32:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	63	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG1A	-	-	LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
18:49:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0	-	-	-	CDC	-	-
18:49:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	0	P	-	EP	-	EP	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
18:49:00	-	PFV-LAS SALINAS	PFV-LAS SALINAS	0	P	-	EP	-	EP	Pruebas a PC	SEN	-	SD 2023094331	ENEL GREEN POWER	-	-
18:49:00	-	PE-LA CABAÑA	PE-LA CABAÑA	0	P	-	EP	-	EP	Pruebas a PC	SEN	-	SD 2023093536	ENEL GREEN POWER	-	-
18:49:00	-	PFV-EL MANZANO	PFV-EL MANZANO	0	P	-	EP	-	EP	Pruebas a PC	SEN	-	SD 2023095956	ENEL GREEN POWER	-	-
18:49:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	0	P	-	EP	-	EP	Pruebas a PC	SEN	-	SD 2023098599	SIEMENS	-	-
18:49:00	-	PFV-MESETA DE LOS ANDES	PFV-MESETA DE LOS ANDES	0	P	-	EP	-	EP	Pruebas a PC	SEN	-	SD 2023099012	SIEMENS	-	-
18:49:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
18:49:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	LI2023001378	RNE	-	-
18:50:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	-	N	-	PC	-	OM	LT 220 kV Charrua - Santa Clara	-	-	-	ARAUCO	-	-
18:50:00	-	CERROPABELLON-G2A	CERROPABELLON-G2A_GEO	18	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	LI2023000175	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	CERROPABELLON-G1A	CERROPABELLON-G1A_GEO	30	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	LI2023000175	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM	-	-	V	-	COLBUN	-	-
18:50:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM	-	-	V	-	COLBUN	-	-
18:50:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	CARDONES	-	-
18:50:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	LI2022000696	AES GENER	-	-
18:50:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	141	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	LI2023103205	AES GENER	-	-
18:50:00	-	PAM	PAM_COGEN	24	RO	-	PC	-	OM			-	LI2022001306	ENORCHILE	-	-
18:50:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	OM			-	-	SANTA MARTA	-	-
18:50:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	75	N	-	PC	-	OM			-	-	PETROPOWER	-	-
18:50:00	-	NUEVAALDEA-3	NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	37	N	-	PC	-	OM			-	-	ARAUCO	-	-
18:50:00	-	RAPEL-5	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			N	-	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	RAPEL-4	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2021001067	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_vcolb_pehu_loma	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			N	-	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	-	PC	-	OM			-	-	KDM	-	-
18:50:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2021001064	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	LC	PC	PCP	OM			-	LI2023001648	ESCUADRON	-	-
18:50:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	362	RO	LC	PC	-	OM			-	LI2023001632	ENGIE	-	-
18:50:00	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	141	RO	-	PC	-	OM			-	LI2023001480 - LI2023001479	AES GENER	-	-
18:50:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	50	N	-	PC	-	OM			-	-	SANTA FE	-	-
18:50:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GN_A	60	DRO	DLC	PP	-	OM	-	-	-	LI2023001727	COLBUN	-	-
18:50:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM			-	-	ARAUCO	-	-
18:50:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM			-	-	ENGIE	-	-
18:50:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	7	N	-	PC	-	OM			-	-	AES GENER	-	-
18:50:00	-	LAJAEVE-2	LAJAEVE-2_COGEN	3	N	-	PC	-	OM			-	-	AES GENER	-	-
18:50:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	LILI2022000634	AES GENER	-	-
18:50:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	LILI2022000634	AES GENER	-	-
18:50:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM			-	LI2022001546	AES GENER	-	-
18:50:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	LI2022001908	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM			-	-	COMASA	-	-
18:50:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM			-	-	ENEL GENERACION	-	-
18:50:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM			-	LI2023001676	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:50:00	-	-	GUACOLDA-5_CAR	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	-	-	-	-	-	-
18:51:00	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	30	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-
18:54:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_B	63	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
18:54:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_B	63	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
19:01:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_B	63	N	LC	PMT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
19:07:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	224	RO	LC	PMT	-	OM	Acopla TG1A	-	-	LI2023001402	ENEL GENERACION	-	-
19:08:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	224	RO	LC	PC	-	OM	MT estable	-	-	LI2023001402	ENEL GENERACION	-	-
19:08:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_B	63	N	LC	PMT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
19:09:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	PMT	-	OM			-	-	CARDONES	-	-
19:10:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	DRO	DLC	PP	-	OM	-	-	-	LI2023001320	ENEL GENERACION	-	-
19:10:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	LI2023001270	ENEL GENERACION	-	-
19:10:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_B	63	N	LC	MT	-	OM	En MT estable	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
19:13:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM			-	-	CARDONES	-	-
19:14:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_B	63	N	LC	MT	-	OM	En MT estable		-	-	ENEL GENERACION	-	-
19:27:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	OM			N	-	COLBUN	-	-
19:30:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	OM			N	-	COLBUN	-	-
19:30:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	OM			N	-	COLBUN	-	-
19:31:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_B	116	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
19:31:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_B	100	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
19:31:00	-	-	TALTAL-2_GNL_B	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG	-	-	-	-	-	-
19:33:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	OM			N	-	COLBUN	-	-
19:34:00	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	30	N	LC	MT	-	OM	En MT estable		-	-	SANTA FE	-	-
19:35:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	RO	LC	PMT	-	OM	Proceso MT	-	-	LI2023001320	ENEL GENERACION	-	-
19:41:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	RO	LC	MT	-	OM	MT estable	-	-	LI2023001320	ENEL GENERACION	-	-
19:42:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	60	DRO	DLC	PP	-	OM			-	LI2023000197 - LI2023000761 - LI2023000654	COLBUN	-	-
19:46:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	PMT	-	OM	Proceso MT	-	-	LI2023001270	ENEL GENERACION	-	-
19:53:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	MT	-	OM	MT estable	-	-	LI2023001270	ENEL GENERACION	-	-
20:06:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	60	RO	LC	PMT	-	OM	E/S		-	LI2023000197 - LI2023000761 - LI2023000654	COLBUN	-	-
20:10:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE	-	-	N	-	COLBUN	-	-
20:12:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	60	RO	LC	MT	-	OM	En MT.		-	LI2023000197 - LI2023000761 - LI2023000654	COLBUN	-	-
20:40:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	RE	-	-	N	-	COLBUN	-	-
20:40:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	RE	-	-	N	-	COLBUN	-	-
20:55:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM	Control de tensión en zona constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
20:56:00	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	53	N	LC	PC	-	OM			-	-	SANTA FE	-	-
20:56:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	108	RO	LC	PC	-	OM			-	LI2023000197 - LI2023000761 - LI2023000654	COLBUN	-	-
20:56:00	-	-	NEHUENCO-9B_GN_A	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG		-	-	-	-	-
21:00:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	9	N	LC	PC	-	OM	Control de tensión en zona constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
21:05:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	LI2023001320	ENEL GENERACION	-	-
21:05:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	RO	LC	PC	-	OM	-	-	-	LI2023001270	ENEL GENERACION	-	-
21:05:00	-	-	QUINTERO-1_GN_A	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG		-	-	-	-	-
21:38:00	-	TERMOPACIFICO	TERMOPACIFICO_DIESEL	0	PO	-	EP	-	EP			-	DI2023099387	TERMOPACIFICO	-	-
22:03:00	-	TERMOPACIFICO	TERMOPACIFICO_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM	Cancelada SI 2023099387.		-	-	TERMOPACIFICO	-	-
22:35:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	RO	LC	MT	-	OM	Con SSCC	-	-	LI2023001320	ENEL GENERACION	-	-
22:35:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	PS	-	OM	-	-	-	LI2023001270	ENEL GENERACION	-	-
22:35:00	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	30	N	LC	MT	-	OM	Con SSCC	-	-	-	SANTA FE	-	-
22:35:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	60	RO	LC	PS	-	OM	-		-	LI2023000197 - LI2023000761 - LI2023000654	COLBUN	-	-
22:35:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_B	63	N	LC	MT	PCP	OM			-	-	ENEL GENERACION	-	-
22:35:00	-	-	TALTAL-1_GNL_B	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG		-	-	-	-	-
22:50:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	-	DRO	DLC	FS	-	OM	-	-	-	LI2023000197 - LI2023000761 - LI2023000654	COLBUN	-	-
22:51:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	-	DRO	DLC	FS	-	OM	-	-	-	LI2023001270	ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	63	N	LC	MT	PCP	OM	conmuta de GNL_B a GNL_C	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	-	RO	LC	PS	-	OM	Fin SSCC	-	-	LI2023001320	ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM	Fin SSCC		-	-	SANTA FE	-	-
23:04:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	3	N	LC	CI	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
23:10:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	DRO	DLC	FS	-	OM			-	LI2023001320	ENEL GENERACION	-	-

09-11-2023															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	135	PO	-	EP	-	EP	Prueba de carga máxima, la unidad no podrá prestar SSCC	-	-	LI2023001479 - DI2023100716 20230	AES GENER	-	-
23:22:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
23:22:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	-	ARAUCO	-	-
23:22:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx Control de tensión en zona Constitución.	Control de tensión en zona Constitución.	-	-	CDC	-	-
23:23:00	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-
23:25:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
23:29:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC	-	-	LI2023001378	RNE	-	-
23:29:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	9	N	-	PC	-	OM	Con SSCC	-	-	-	SANTA FE	-	-
23:29:00	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	65	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		-	LI2023001480 - LI2023001479	AES GENER	-	-
23:29:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_B	0	N	LC	PS	-	OM			-	-	ENEL GENERACION	-	-
23:29:00	-		MEJILLONES-IEM_CAR	-	-	-	-	-	-	Cambio CMG		-	-	-	-	-
23:31:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	65	LF	-	PC	PCP	OM	Con SSCC	-	-	LI2023001479	AES GENER	-	-
23:45:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_B	-	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
23:47:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	150	N	-	CI	-	RE	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-
23:47:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	150	N	-	CI	-	RE	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Jueves 09 de Noviembre del 2023

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF
BESS Angamos	-	6.5	GNP	
BESS Arica	2.0	1.9	-6.67 %	
BESS Cochrane	-	0.2	GNP	LF
BESS Diego de Almagro Sur	-	0.7	GNP	
BESS Salvador	-	291.8	GNP	
BESS Uribe Solar	-	0.0	-	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	1296.0	1422.7	+9.77 %	
HE Angostura	5729.5	5216.0	-8.96 %	
HE Antuco	4950.4	4616.8	-6.74 %	
HE Canutillar	3840.0	3806.0	-0.89 %	RO
HE Cipreses	881.7	877.6	-0.47 %	
HE Colbún	10735.6	10600.0	-1.26 %	RO
HE El Toro	0.0	13.2	GNP	
HE Machicura	2016.0	1899.0	-5.80 %	RO
HE Pangue	7148.0	7798.5	+9.10 %	
HE Pehuenche	12637.6	12251.9	-3.05 %	
HE Pilmaiquén	678.0	711.6	+4.96 %	RO
HE Ralco	13512.5	11701.4	(*) -13.40 %	
HE Rapel	3371.4	3515.7	+4.28 %	MM
HP Abanico	920.6	958.3	+4.09 %	
HP Alfalfal	1451.3	2006.0	+38.22 %	
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	
HP Ancoa	355.2	344.6	-2.99 %	LF
HP Blanco	237.0	1114.8	+370.38 %	
HP Capullo	240.0	266.2	+10.92 %	
HP Carilafquen	168.0	285.4	+69.87 %	
HP Chacabuquito	204.6	417.5	+104.06 %	
HP Chacayes	2323.5	2313.3	-0.44 %	
HP Chapiquina	125.0	123.1	-1.52 %	
HP Convento Viejo	313.8	368.1	+17.31 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	266.4	309.9	+16.32 %	
HP Curillinque	1927.3	1239.9	-35.67 %	
HP Digua	216.0	366.2	+69.53 %	
HP El Paso	300.0	429.3	+43.10 %	
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P
HP Florida II	213.8	341.6	+59.78 %	
HP Guayacán	237.3	232.1	-2.17 %	
HP Hornitos	135.0	523.2	+287.56 %	
HP Isla	1545.7	1017.2	-34.19 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Punta del Viento	70.6	70.6	+0.10 %	PMG
PMG HP Renaico	104.4	135.3	+29.62 %	PMG
PMG HP Rio Huasco	23.2	21.5	-7.33 %	PMG
PMG HP San Clemente	96.0	103.8	+8.13 %	PMG
PMG PE La Esperanza	111.2	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Antay	19.6	0.0	-99.90 %	PMG
PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Castilla	28.5	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Chercan	-	3.0	-	PMG
PMG PFV De los Andes	80.9	78.7	-2.73 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	52.2	42.9	-17.85 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	3.0	2.3	-23.33 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Machicura	71.7	75.7	+5.62 %	PMG
PMG PFV North West	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	14.6	14.4	-1.59 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	1.8	1.0	-42.86 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	75.6	90.7	+19.96 %	PMG
PMG PFV Quilmo	-	87.8	-	PMG
PMG PFV SDGx01	4.1	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	75.0	68.3	-8.97 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	66.2	73.0	+10.36 %	PMG
PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	0.0	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	96.1	113.6	+18.26 %	PMG
PMG TER Chiloé	4.3	0.0	-100.00 %	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	100.6	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	4.8	2.6	-46.67 %	PMG
PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	43.1	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER San Gregorio	4.8	2.5	-47.92 %	PMG
PMGD PFV Blu	-	0.0	-	
PMGD PFV Paillihue	79.5	0.0	-100.00 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Itata	288.0	301.8	+4.79 %	
HP Juncal	124.0	289.5	+133.47 %	
HP La Confluencia	0.0	0.0	-	DF
HP La Higuera	0.0	0.0	-	DF
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	518.0	348.0	-32.82 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	270.0	320.8	+18.81 %	
HP Lircay	480.0	486.8	+1.42 %	
HP Loma Alta	0.0	0.0	-	MM
HP Los Hierros	326.0	291.9	-10.45 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF
HP Los Molles	41.3	36.4	-11.90 %	
HP Los Quilos	365.0	681.2	+86.63 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	168.0	166.1	-1.12 %	
HP Mampil	593.4	624.1	+5.18 %	
HP Mocho	120.0	264.7	+120.60 %	
HP Palmucho	768.0	779.4	+1.49 %	
HP Peuchen	864.1	800.6	-7.36 %	
HP Providencia	0.0	0.0	-	DF
HP Pullinque	682.2	753.6	+10.46 %	
HP Puntilla	301.9	336.6	+11.49 %	DF
HP Queltehues	768.0	704.3	-8.29 %	DF
HP Quilleco	840.0	1355.0	+61.31 %	
HP Rio Colorado	367.2	392.6	+6.92 %	
HP Rio Picoiquen	288.0	245.9	-14.62 %	
HP Rucatayo	784.0	788.4	+0.56 %	
HP Rucue	4206.6	3281.0	-22.00 %	
HP San Andres	281.3	216.8	-22.92 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1375.0	1558.3	+13.33 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	0.0	0.0	-	DF
HP Volcán	264.0	229.9	-12.92 %	
PE Alena	785.9	1008.7	+28.34 %	
PE Atacama	449.3	126.1	-71.93 %	
PE Aurora	672.0	691.4	+2.89 %	
PE Cabo Leones 1	420.4	217.5	-48.28 %	
PE Cabo Leones 2	727.4	202.7	-72.13 %	
PE Cabo Leones 3	444.7	149.0	-66.50 %	
PE Calama	990.8	1172.8	+18.37 %	
PE Campo Lindo	368.0	434.2	+17.98 %	
PE Canela	36.8	35.5	-3.53 %	
PE Canela 2	208.5	207.9	-0.31 %	
PE Cardonal	-	0.0	-	
PE Cerro Tigre	1012.4	1126.3	+11.26 %	
PE Cuel	307.8	298.6	-2.98 %	
PE El Arrayán	570.9	377.0	-33.96 %	
PE El Maitén	85.9	78.8	-8.31 %	
PE La Cabaña	0.0	1218.7	(*)GNP	P

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4572.6	4497.8	-1.63 %	
TER Angamos-ANG2	4582.0	4501.0	-1.77 %	
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	0.0	35.7	GNP	MM
TER Arauco MAPA	0.0	306.7	GNP	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	MM, LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	2937.0	2413.2	-17.83 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	1617.0	2022.0	+25.05 %	LF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	158.8	182.9	+15.18 %	
TER CMPC Laja	225.5	168.6	-25.23 %	
TER CMPC Pacífico	0.0	0.0	-	MM
TER CMPC Santa Fe	120.0	191.6	+59.67 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	309.3	271.0	-12.37 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	MM
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	121.1	60.8	-49.80 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	4330.0	4281.6	-1.12 %	
TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	MM
TER Cogeneradora Aconcagua	294.9	1267.0	+329.58 %	
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1156.5	+135.06 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	253.6	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE La Estrella	246.6	215.4	-12.65 %	
PE La Flor	477.1	0.0	-100.00 %	
PE Lebu	88.8	24.2	-72.73 %	
PE Llanos del Viento	1252.2	1143.6	-8.67 %	
PE Lomas de Duqueco	531.4	453.6	-14.64 %	
PE Los Buenos Aires	302.2	270.5	-10.49 %	
PE Los Cerrillos	-	0.0	-	
PE Los Cururos	190.7	199.7	+4.73 %	
PE Los Olmos	892.4	617.6	-30.80 %	LF
PE Malleco Norte	1209.3	873.6	-27.76 %	
PE Malleco Sur	1428.3	1022.3	-28.42 %	
PE Manantiales	-	0.0	-	
PE Mesamavida	462.7	290.8	-37.15 %	
PE Monte Redondo	67.7	79.9	+18.11 %	
PE Negrete	433.2	402.4	-7.12 %	
PE Puelche Sur	712.5	863.2	+21.15 %	
PE Punta Colorada	8.5	1.2	-86.05 %	LF
PE Punta Palmeras	122.0	166.0	+36.06 %	
PE Punta Sierra	437.8	450.0	+2.77 %	
PE Renaico	1225.4	780.5	-36.30 %	
PE Renaico II	837.9	1318.9	+57.41 %	
PE San Gabriel	2173.1	1528.6	-29.66 %	
PE San Juan	581.9	259.3	-55.44 %	
PE San Matías	-	0.0	-	
PE San Pedro	36.1	6.5	-81.98 %	
PE San Pedro 2	64.1	14.6	-77.23 %	
PE Sarco	516.7	137.9	-73.32 %	LF
PE Sierra Gorda Este	691.3	624.5	-9.68 %	LF
PE Talinay Oriente	208.2	265.5	+27.53 %	
PE Talinay Poniente	308.2	315.0	+2.22 %	
PE Taltal	410.7	393.7	-4.14 %	
PE Tchamma	916.7	533.4	-41.81 %	
PE Tolpan Sur	757.8	892.2	+17.74 %	
PE Totoral	86.2	139.5	+61.82 %	
PE Ucuquer 2	60.4	0.0	-100.00 %	LF
PE Valle de los Vientos	480.8	398.8	-17.06 %	
PFV Almeyda	448.4	293.9	-34.47 %	
PFV Andes Solar	126.0	169.9	+34.84 %	
PFV Andes Solar II-A	506.7	555.7	+9.67 %	
PFV Andes Solar II-B	1535.0	1350.4	-12.03 %	
PFV Andes Solar IV	-	0.0	-	
PFV Atacama Solar II	1192.3	759.6	-36.29 %	LF
PFV Azabache	442.5	476.9	+7.77 %	LF
PFV Bolero	618.0	1023.9	+65.67 %	
PFV CEME 1	-	0.0	-	
PFV Campos del Sol	2229.7	2498.7	+12.06 %	
PFV Capricornio	577.5	527.1	-8.73 %	
PFV Carrera Pinto	701.8	483.1	-31.17 %	
PFV Cerro Dominador	447.5	770.5	+72.18 %	
PFV Chañares	246.9	159.5	-35.40 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER El Peñón	2.6	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	276.0	359.4	+30.23 %	LF
TER Escuadrón	42.1	4.2	-90.13 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	LF
TER Guacolda 2	2227.0	2067.4	-7.17 %	LF
TER Guacolda 3	0.0	0.0	-	MM
TER Guacolda 4	2361.0	1968.2	-16.64 %	
TER Guacolda 5	2145.7	1951.1	-9.07 %	
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	5223.7	5127.9	-1.83 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	114.0	90.0	-21.05 %	
TER Lautaro I	0.0	0.0	-	MM
TER Lautaro II	372.0	401.1	+7.82 %	
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	260.6	251.7	-3.42 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	60.0	60.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Los Vientos Gas Arg	-	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	P
TER Mantos Blancos	4.6	2.0	-55.65 %	DF
TER Masisa	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	LF
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	270.0	213.0	-21.11 %	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Conejo	606.0	826.1	+36.31 %	
PFV Coya	924.7	1043.1	+12.80 %	
PFV Diego de Almagro	146.6	140.7	-4.00 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1328.6	1263.3	-4.91 %	
PFV Domeyko	1722.7	1140.6	-33.79 %	
PFV Don Oscar	-	0.0	-	PMG
PFV Doña Antonia	-	0.0	-	
PFV Doña Carmen	191.8	148.8	-22.43 %	
PFV El Aguila	15.0	11.2	-25.33 %	
PFV El Manzano	-	491.7	GNP	P
PFV El Pelicano	274.1	245.6	-10.39 %	
PFV El Romero	648.1	570.7	-11.94 %	
PFV Elena	18.9	20.3	+7.53 %	P
PFV Finis Terrae	1449.1	2217.1	+53.00 %	
PFV Granja Solar	649.6	874.3	+34.59 %	
PFV Guanchoi	654.7	2402.8	(*) +267.01 %	LF
PFV Huatacondo	612.0	525.6	-14.11 %	
PFV Jama	250.7	379.8	+51.50 %	
PFV Javiera	381.4	270.6	-29.06 %	
PFV La Cruz Solar	371.7	380.7	+2.44 %	
PFV La Huayca II	180.6	66.0	-63.45 %	
PFV La Huella	179.3	89.8	-49.93 %	
PFV La Silla	3.2	4.4	+38.44 %	
PFV Lalackama	374.5	412.4	+10.11 %	
PFV Lalackama II	74.8	129.7	+73.41 %	
PFV Las Salinas	338.4	321.6	-4.97 %	P
PFV Llano de Llampos	480.6	626.6	+30.38 %	
PFV Los Loros	243.8	248.9	+2.10 %	
PFV Los Tilos	30.2	23.2	-23.02 %	
PFV Luz del Norte	804.8	661.7	-17.78 %	
PFV Malgarida	1989.1	783.9	(*) -60.59 %	
PFV María Elena	353.8	15.3	-95.66 %	
PFV Meseta de los Andes	0.0	368.3	GNP	P
PFV Nuevo Quillagua	616.0	677.5	+9.99 %	
PFV Pampa Camarones	54.9	40.8	-25.68 %	
PFV Pampa Solar Norte	452.5	464.6	+2.68 %	
PFV Pampa Tigre	1035.9	751.7	-27.44 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	49.5	51.6	+4.34 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	99.9	102.1	+2.25 %	
PFV Quilapilun	580.6	377.8	-34.93 %	
PFV Rio Escondido	0.0	669.0	GNP	
PFV Salvador	374.6	169.7	-54.69 %	
PFV San Andres	198.1	242.9	+22.59 %	LF
PFV San Pedro	697.2	813.8	+16.72 %	
PFV Santa Isabel	0.0	82.8	GNP	LF
PFV Santiago	635.4	298.2	-53.08 %	
PFV Sol de Lila	1070.0	1096.8	+2.51 %	
PFV Sol de los Andes	728.9	617.5	-15.28 %	
PFV Sol del Desierto	1375.3	1692.0	+23.03 %	
PFV Tamaya Solar	783.8	801.8	+2.30 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	2377.3	1780.3	-25.11 %	RO
TER Norgener-NTO2	2372.2	2043.4	-13.86 %	RO
TER Nueva Aldea	1147.1	789.8	-31.15 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca Gas Arg	1602.6	3400.0	(*) +112.16 %	
TER Nueva Ventanas	4162.9	4245.0	+1.97 %	
TER Olivos	0.0	0.0	-	MM
TER PAS Mejillones	408.0	521.1	+27.71 %	
TER Pajonales	0.0	31.2	GNP	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	215.0	470.0	+118.60 %	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	228.9	260.0	+13.60 %	
TER Renca	0.0	0.0	-	DF
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Gas Arg	4057.3	4077.1	+0.49 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	66.4	GNP	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	1826.1	4087.8	(*) +123.85 %	
TER San Javier 1	0.0	5.6	GNP	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	793.5	1002.8	+26.38 %	
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	297.4	120.4	-59.51 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	MM
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	212.7	468.0	+120.05 %	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	341.2	427.0	+25.14 %	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Uribe Solar	304.2	302.5	-0.57 %	LF
PFV Usya	377.2	331.0	-12.25 %	
PFV Valle Escondido	477.7	578.6	+21.12 %	
PFV Valle del Sol	816.1	1174.7	+43.94 %	
PFV Willka	485.0	476.6	-1.73 %	P
PMG EMILIA SOLAR	-	0.0	-	PMG
PMG HP Aillin	116.2	122.0	+4.92 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	26.6	28.2	+5.86 %	PMG
PMG HP Callao	58.8	51.9	-11.84 %	PMG
PMG HP Carena	54.8	120.4	+119.87 %	PMG
PMG HP Chiburgo	142.0	360.0	+153.52 %	PMG
PMG HP Cipresillos	52.0	49.7	-4.42 %	PMG
PMG HP Corrales	54.6	62.9	+15.27 %	PMG
PMG HP Correntoso	67.2	162.2	+141.34 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	52.8	52.8	-	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	9.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	49.4	23.8	-51.74 %	PMG
PMG HP Llauquereo	42.1	43.0	+1.99 %	PMG
PMG HP MC1	89.1	185.7	+108.38 %	PMG
PMG HP MC2	55.6	35.3	-36.47 %	PMG
PMG HP MC3	40.8	55.5	+35.96 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	104.9	+45.69 %	PMG
PMG HP Nalcas	143.8	100.8	-29.91 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	171.8	174.7	+1.70 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	54.8	47.5	-13.26 %	PMG
PMG HP Pulelfu	220.0	205.1	-6.77 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	384.0	3.9	-98.98 %	MM
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	MM
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	DF, RO
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	DF, RO
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	50.9	0.0	-100.00 %	DF, RO
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Tocopilla-U16 GNL	4359.9	4081.6	-6.38 %	RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	481.4	410.3	-14.78 %	RO
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	LF
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	424.0	460.4	+8.59 %	
TER Ventanas II	0.0	0.0	-	
TER Viñales	0.0	0.0	-	MM
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	RO
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	**215471.0**	**218248.2**	**+1.29 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	61.7	63.0	+2.05 %
PMGD HP Alto Hospicio	6.7	20.5	+208.29 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	25.9	76.8	+196.25 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	6.6	24.7	+272.06 %
PMGD HP Calíboro	7.5	24.2	+223.43 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	16.9	52.0	+208.40 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	3.0	9.6	+226.64 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	60.0	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	65.9	-
PMGD HP Dongo	0.0	44.9	-
PMGD HP Donguil	0.0	5.4	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	4.5	-
PMGD HP El Agrio	12.9	38.6	+199.11 %
PMGD HP El Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP El Atajo	5.4	18.8	+247.00 %
PMGD HP El Brinco	0.7	2.3	+256.36 %
PMGD HP El Canelo	20.1	70.3	+250.60 %
PMGD HP El Colorado	8.0	28.4	+254.34 %
PMGD HP El Diuto	19.3	67.5	+249.54 %
PMGD HP El Galpón	8.5	28.3	+232.92 %
PMGD HP El Llano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Manzano	21.2	72.8	+244.07 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Toro Nº2	5.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	6.8	10.7	+57.07 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	72.0	103.6	+43.93 %
PMGD HP La Bifurcada	0.8	3.3	+294.01 %
PMGD HP La Compañía II	13.9	42.0	+201.16 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	2.7	10.6	+293.58 %
PMGD HP Las Flores	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Vertientes	10.8	32.2	+198.35 %
PMGD HP Los Bajos	35.3	114.5	+224.05 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	55.2	-
PMGD HP Los Corrales II	20.7	23.7	+14.63 %
PMGD HP Los Morros	8.1	43.5	+437.66 %
PMGD HP Los Padres	8.3	26.4	+217.46 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Loreto	21.8	18.3	-16.03 %
PMGD PFV Los Cisnes	44.9	1.4	-96.79 %
PMGD PFV Los Gorriones	26.4	23.3	-11.54 %
PMGD PFV Los Jotes	26.5	17.5	-34.00 %
PMGD PFV Los Lagos	18.2	16.6	-8.58 %
PMGD PFV Los Libertadores	49.9	42.0	-15.91 %
PMGD PFV Los Lirios	-	28.3	-
PMGD PFV Los Magnolios	18.1	15.4	-14.94 %
PMGD PFV Los Molinos	88.3	77.9	-11.77 %
PMGD PFV Los Nogales	13.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Paltos	15.8	15.9	+0.82 %
PMGD PFV Los Patos	27.7	13.4	-51.48 %
PMGD PFV Los Perales	20.6	16.5	-19.88 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Tauretes	23.4	1.4	-94.00 %
PMGD PFV Los Tordos	28.8	52.0	+80.75 %
PMGD PFV Luce Solar	21.0	14.5	-30.90 %
PMGD PFV Luders	23.9	20.4	-14.64 %
PMGD PFV Lumbreras	29.1	24.0	-17.60 %
PMGD PFV Luna	22.2	6.0	-73.20 %
PMGD PFV Luna del Norte	11.2	6.9	-38.15 %
PMGD PFV Maikono	6.0	12.0	+101.20 %
PMGD PFV Maimalicán	-	0.0	-
PMGD PFV Maitenlahue	-	18.1	-
PMGD PFV Malaquita II	83.2	62.8	-24.52 %
PMGD PFV Malinke	13.4	14.0	+4.55 %
PMGD PFV Malloco	8.6	13.5	+56.64 %
PMGD PFV Manao	26.3	18.4	-29.93 %
PMGD PFV Mandinga	41.0	44.1	+7.72 %
PMGD PFV Marambio	18.5	19.1	+3.30 %
PMGD PFV Marañon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marchigue II	59.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Marchigue VII	22.8	22.2	-2.57 %
PMGD PFV Marin	27.3	14.7	-46.33 %
PMGD PFV María Pinto	17.9	19.6	+9.32 %
PMGD PFV Meco Chillan	53.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Meli	75.7	62.9	-16.88 %
PMGD PFV Membrillo	20.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Mercurio Sur	11.5	7.2	-37.15 %
PMGD PFV Milán A	5.4	5.7	+5.33 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	17.3	0.0	-99.88 %
PMGD PFV Mostazal	55.6	44.2	-20.58 %
PMGD PFV Moya	74.5	80.9	+8.58 %
PMGD PFV Mutupín	36.9	72.2	+95.82 %
PMGD PFV Nahuén	89.3	71.0	-20.47 %
PMGD PFV Nan	61.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Nazarino Verano	25.0	19.2	-23.37 %
PMGD PFV Newentun	41.1	42.7	+3.74 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Portones	10.3	40.3	+290.27 %
PMGD HP MSA-I	0.0	68.3	-
PMGD HP Maisán	2.2	6.8	+206.32 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	80.4	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	4.8	-
PMGD HP Melo	14.8	44.5	+200.19 %
PMGD HP Molinera Villarrica	1.5	5.3	+265.88 %
PMGD HP Muchi	0.9	1.0	+10.90 %
PMGD HP Munilque	0.0	8.4	-
PMGD HP Munilque II	2.5	8.3	+232.31 %
PMGD HP Palmar	64.8	68.7	+5.97 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	0.0	0.0	-
PMGD HP Pichilonco	5.4	22.8	+325.40 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	2.6	13.4	+412.45 %
PMGD HP Purísima	2.5	8.5	+236.35 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	8.4	40.2	+376.99 %
PMGD HP Robleria	18.4	65.0	+253.81 %
PMGD HP Río Mulchén	6.9	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Trueno	75.7	66.9	-11.56 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	18.2	-
PMGD HP Santa Isabel	5.1	17.1	+237.65 %
PMGD HP Santa Rosa	3.5	10.9	+208.03 %
PMGD HP Sauce Andes	2.7	11.8	+336.82 %
PMGD HP Trailelfú	8.7	34.8	+299.01 %
PMGD HP Tranquil	59.5	71.1	+19.47 %
PMGD HP Truful Truful	4.5	4.1	-7.21 %
PMGD PE El Arrebol	1.8	87.2	+4859.84 %
PMGD PE El Nogal	0.0	81.4	-
PMGD PE Huajache	70.8	97.8	+38.01 %
PMGD PE Las Peñas	87.7	0.0	-100.00 %
PMGD PE Lebu III	57.6	17.4	-69.74 %
PMGD PE Raki	105.8	83.3	-21.26 %
PMGD PE Ucuquer	14.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Albor Solar	24.2	54.2	+123.79 %
PMGD PFV Alcaldesa	28.2	65.4	+132.33 %
PMGD PFV Alcon Solar	80.8	84.9	+5.03 %
PMGD PFV Alhué	28.6	24.6	-13.88 %
PMGD PFV Alicahue	21.7	15.0	-30.69 %
PMGD PFV Alto Solar	23.0	2.5	-89.13 %
PMGD PFV Altos de Til Til	12.7	8.5	-32.91 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	21.7	9.1	-58.29 %
PMGD PFV Amparo del Sol	13.3	7.9	-40.53 %
PMGD PFV Anakena	68.5	27.5	-59.90 %
PMGD PFV Antonia	7.3	8.6	+16.78 %
PMGD PFV Argomedo	0.0	58.0	-
PMGD PFV Arica	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Nihue	20.5	20.6	+0.50 %
PMGD PFV Norte Chico	11.6	5.7	-50.86 %
PMGD PFV Ocoa	25.8	16.0	-38.10 %
PMGD PFV Olivia	21.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivier	10.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivillo	55.3	53.4	-3.57 %
PMGD PFV Orion	10.9	26.6	+144.73 %
PMGD PFV Ovalle Norte	43.4	14.5	-66.51 %
PMGD PFV Ovejería	77.3	46.0	-40.54 %
PMGD PFV PAS1	61.3	76.4	+24.60 %
PMGD PFV PSF El Peral	0.0	0.0	-
PMGD PFV PSF Horizonte	25.2	33.4	+32.68 %
PMGD PFV Pachira	0.0	73.7	-
PMGD PFV Paine	82.3	93.5	+13.63 %
PMGD PFV Palto Sunlight	78.1	54.4	-30.27 %
PMGD PFV Pama	0.0	0.0	-
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	31.0	55.4	+78.72 %
PMGD PFV Panquehue II	34.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Paraguay	67.0	80.8	+20.63 %
PMGD PFV Paranal	23.8	18.6	-21.60 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	11.5	24.2	+109.64 %
PMGD PFV Parque Curicura	60.8	77.9	+28.14 %
PMGD PFV Parque El Olivar	32.4	92.8	+186.55 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	30.5	30.5	+0.01 %
PMGD PFV Parque La Colonia	87.2	62.4	-28.45 %
PMGD PFV Parque La Travesía	8.7	10.6	+21.98 %
PMGD PFV Parque Nancagua	49.0	49.1	+0.22 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	80.6	81.3	+0.84 %
PMGD PFV Parque San Javier	32.1	57.1	+77.76 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	92.6	75.5	-18.51 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	56.1	38.5	-31.41 %
PMGD PFV Pastrán	67.7	28.5	-57.90 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	60.4	57.9	-4.15 %
PMGD PFV Pedreros	21.3	8.5	-59.95 %
PMGD PFV Pegasus	11.0	25.9	+134.73 %
PMGD PFV Pellin	-	0.0	-
PMGD PFV Pelumpen	14.5	11.8	-18.39 %
PMGD PFV Penaflor	0.0	8.4	-
PMGD PFV Pencahue Este	15.5	26.3	+70.12 %
PMGD PFV Pepa	86.7	55.2	-36.29 %
PMGD PFV Pequen	11.4	9.6	-15.81 %
PMGD PFV Peralillo	10.4	9.4	-9.52 %
PMGD PFV Pica	2.3	2.2	-4.15 %
PMGD PFV Pichon	7.7	8.2	+5.96 %
PMGD PFV Picunche	70.6	57.7	-18.27 %
PMGD PFV Piduco	16.7	30.8	+84.23 %
PMGD PFV Pilpilen	21.4	22.0	+2.57 %
PMGD PFV Piquero	83.6	67.1	-19.78 %
PMGD PFV Pirque	21.3	16.6	-21.97 %
PMGD PFV Pitotoy	18.3	21.1	+15.11 %
PMGD PFV Pitra	13.2	20.2	+53.39 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ariztía	15.2	15.3	+0.12 %
PMGD PFV Armazones	45.1	40.6	-10.08 %
PMGD PFV Aromo del Verano	21.7	19.2	-11.66 %
PMGD PFV Astillas	63.1	56.3	-10.87 %
PMGD PFV Avel Solar	29.2	92.1	+215.93 %
PMGD PFV Aviles	49.6	44.1	-10.98 %
PMGD PFV Ayla	83.2	75.1	-9.67 %
PMGD PFV Bellavista	13.1	14.2	+8.27 %
PMGD PFV Bellavista	49.8	49.3	-0.97 %
PMGD PFV Berrueco	31.5	89.5	+183.88 %
PMGD PFV Bulnes Barones	12.0	28.9	+140.62 %
PMGD PFV Bérgamo	22.1	25.5	+15.08 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	87.3	56.6	-35.12 %
PMGD PFV Cabilsol	8.1	12.9	+60.75 %
PMGD PFV Cabrero	42.3	87.4	+106.36 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	86.4	35.2	-59.31 %
PMGD PFV Caimi	1.3	0.0	-97.66 %
PMGD PFV Calama	85.0	95.2	+11.95 %
PMGD PFV Calle Larga	19.9	14.6	-26.68 %
PMGD PFV Candelaria Solar	22.1	21.0	-5.02 %
PMGD PFV Canelillo	24.0	17.5	-27.15 %
PMGD PFV Canesa	12.9	18.0	+39.15 %
PMGD PFV Cantera	20.0	19.4	-3.10 %
PMGD PFV Cantillana	62.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Caracoles	25.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Casabermeja	61.9	46.5	-24.87 %
PMGD PFV Casuto	18.6	14.1	-24.19 %
PMGD PFV Catemu	14.1	13.5	-4.61 %
PMGD PFV Catán	22.1	11.9	-46.20 %
PMGD PFV Cauquenes	13.6	17.5	+28.41 %
PMGD PFV Chacabuco	76.4	46.7	-38.93 %
PMGD PFV Chalinga	19.5	13.4	-31.61 %
PMGD PFV Champa	51.9	53.6	+3.34 %
PMGD PFV Chancon	19.9	13.8	-30.80 %
PMGD PFV Chilener	-	0.0	-
PMGD PFV Chimbarongo	81.2	17.3	-78.66 %
PMGD PFV Chuchiñi	10.4	13.0	+24.68 %
PMGD PFV Cipres	26.7	35.3	+32.36 %
PMGD PFV Citrino	22.2	15.8	-28.92 %
PMGD PFV Ckilir	82.6	72.6	-12.05 %
PMGD PFV Clementina	56.5	39.2	-30.57 %
PMGD PFV Cocharcas	9.1	26.2	+186.29 %
PMGD PFV Cocinillas	25.4	13.6	-46.35 %
PMGD PFV Coinco	-	1.5	-
PMGD PFV Colchagua	21.6	11.8	-45.37 %
PMGD PFV Colina	82.5	53.4	-35.23 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	0.0	18.8	-
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	20.8	15.5	-25.54 %
PMGD PFV Condor Petorca	10.5	9.4	-10.40 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Placilla	0.0	64.4	-
PMGD PFV Playerito	15.5	31.1	+100.07 %
PMGD PFV Playero	15.6	31.3	+99.95 %
PMGD PFV Playeron	16.9	31.9	+89.48 %
PMGD PFV Plomo Verano	9.0	9.4	+3.97 %
PMGD PFV Población	22.4	20.2	-9.64 %
PMGD PFV Portezuelo	19.9	17.9	-10.14 %
PMGD PFV Pretty Field	12.0	7.0	-41.55 %
PMGD PFV Puangue	33.5	29.8	-11.27 %
PMGD PFV Pueblo Seco	38.8	87.0	+123.94 %
PMGD PFV Puelche	10.8	27.7	+156.77 %
PMGD PFV Puente Solar	23.0	15.9	-30.66 %
PMGD PFV Pullalli	19.5	17.0	-12.72 %
PMGD PFV Punta Baja	4.0	6.9	+73.00 %
PMGD PFV Queltehue	24.1	21.0	-12.63 %
PMGD PFV Quemados	53.3	40.6	-23.93 %
PMGD PFV Quetena	81.0	88.5	+9.21 %
PMGD PFV Quillay	21.3	16.1	-24.53 %
PMGD PFV Quinantu	91.4	88.5	-3.15 %
PMGD PFV Quinta	18.0	18.1	+0.88 %
PMGD PFV RDCL SAN	69.5	31.1	-55.21 %
PMGD PFV REN	23.2	7.7	-66.77 %
PMGD PFV RLA	21.3	16.9	-20.66 %
PMGD PFV Ranguil	14.5	27.5	+89.24 %
PMGD PFV Ratulemus	13.4	29.3	+117.50 %
PMGD PFV Rauquen	57.6	70.8	+22.81 %
PMGD PFV Recoleta	0.0	22.6	-
PMGD PFV Rengo	-	0.0	-
PMGD PFV Rexner	25.8	13.6	-47.31 %
PMGD PFV Rimini	43.6	69.1	+58.62 %
PMGD PFV Rinconada	22.1	46.7	+111.31 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	83.2	85.9	+3.32 %
PMGD PFV Rinconada Norte	28.9	16.4	-43.10 %
PMGD PFV Rodeo	22.3	13.4	-39.87 %
PMGD PFV Romeria	76.6	85.3	+11.37 %
PMGD PFV Rosario	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rovián	51.3	44.8	-12.63 %
PMGD PFV Río Peuco	23.1	19.2	-16.84 %
PMGD PFV SDSI	8.6	28.0	+223.42 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	24.8	14.8	-40.38 %
PMGD PFV Salerno Solar	21.0	20.2	-3.93 %
PMGD PFV Samo Bajo	13.9	5.8	-58.35 %
PMGD PFV San Antonio	27.5	34.7	+26.24 %
PMGD PFV San Camilo	18.8	26.2	+39.64 %
PMGD PFV San Carlos	7.4	25.0	+240.29 %
PMGD PFV San Emilio I	18.1	20.9	+15.36 %
PMGD PFV San Francisco	26.2	18.1	-31.07 %
PMGD PFV San Isidro	19.4	16.5	-14.95 %
PMGD PFV San José II	12.3	30.7	+148.91 %
PMGD PFV San Pedro	18.7	14.2	-24.01 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cordillerilla	9.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cortijo	44.5	80.9	+81.71 %
PMGD PFV Covadonga	78.7	81.3	+3.37 %
PMGD PFV Coyunche	7.8	29.5	+276.88 %
PMGD PFV Crucero	27.2	14.6	-46.21 %
PMGD PFV Cruz	29.1	19.3	-33.69 %
PMGD PFV Curacavi	25.8	19.8	-23.30 %
PMGD PFV Cuz Cuz	10.9	15.2	+40.13 %
PMGD PFV Dadinco	8.4	30.6	+263.23 %
PMGD PFV Darlin	70.5	56.8	-19.49 %
PMGD PFV Diego de Almagro	77.9	72.5	-6.89 %
PMGD PFV Don Andrónico	22.2	16.7	-25.04 %
PMGD PFV Don Enrique	66.1	36.5	-44.78 %
PMGD PFV Don Eugenio	18.0	10.6	-40.90 %
PMGD PFV Don Jorge	24.9	20.7	-16.93 %
PMGD PFV Don Mariano	23.4	17.8	-24.26 %
PMGD PFV Don Martín	11.2	29.4	+162.90 %
PMGD PFV Don Matías	-	0.0	-
PMGD PFV Don Rodrigo	26.7	45.8	+71.75 %
PMGD PFV Doña Igna	13.0	0.3	-97.92 %
PMGD PFV Doñihue	53.8	47.2	-12.34 %
PMGD PFV Duqueco Solar	41.8	98.9	+136.77 %
PMGD PFV Eclipse	86.2	47.1	-45.38 %
PMGD PFV El Boco	28.6	38.8	+35.63 %
PMGD PFV El Castaño	58.2	55.4	-4.83 %
PMGD PFV El Cernicalo	13.2	15.9	+20.76 %
PMGD PFV El Cernicalo II	13.2	14.8	+11.95 %
PMGD PFV El Chercan	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Chincol	30.7	26.1	-15.08 %
PMGD PFV El Chucao	22.6	26.7	+18.45 %
PMGD PFV El Cóndor	7.0	10.4	+49.23 %
PMGD PFV El Divisadero	13.1	9.6	-26.78 %
PMGD PFV El Estero	14.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Flamenco	42.4	69.0	+62.73 %
PMGD PFV El Gaviotin	46.0	12.7	-72.45 %
PMGD PFV El Huaso	22.8	16.5	-27.48 %
PMGD PFV El Ingenio	15.3	8.0	-47.93 %
PMGD PFV El Laurel	59.8	47.2	-21.04 %
PMGD PFV El Litre	64.5	41.5	-35.65 %
PMGD PFV El Monte	25.4	19.9	-21.46 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.0	-
PMGD PFV El Picurio	23.4	25.5	+8.85 %
PMGD PFV El Pilpen	27.0	23.0	-15.00 %
PMGD PFV El Pitio	25.3	23.0	-9.08 %
PMGD PFV El Piuquen	12.1	30.5	+150.63 %
PMGD PFV El Queltehue	28.5	22.6	-20.77 %
PMGD PFV El Quemado	22.0	2.4	-88.91 %
PMGD PFV El Queule	51.9	24.5	-52.79 %
PMGD PFV El Rayador	65.4	0.5	-99.30 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Ramiro	85.6	61.3	-28.34 %
PMGD PFV Santa Adriana	24.1	14.9	-38.17 %
PMGD PFV Santa Amelia	23.1	21.6	-6.79 %
PMGD PFV Santa Carolina	19.3	21.7	+12.73 %
PMGD PFV Santa Cecilia	9.7	5.5	-43.61 %
PMGD PFV Santa Clara	15.1	6.8	-54.95 %
PMGD PFV Santa Cruz	64.3	75.3	+17.09 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	80.7	61.0	-24.42 %
PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Ester	8.4	26.6	+216.18 %
PMGD PFV Santa Francisca	43.7	14.3	-67.19 %
PMGD PFV Santa Inés	25.7	18.5	-28.00 %
PMGD PFV Santa Julia	8.1	11.9	+47.70 %
PMGD PFV Santa Laura	12.3	15.0	+21.71 %
PMGD PFV Santa Lucía	48.0	0.5	-99.04 %
PMGD PFV Santa Luisa	8.2	23.5	+185.90 %
PMGD PFV Santa Margarita	22.2	23.3	+5.14 %
PMGD PFV Santa Rita	7.1	3.3	-53.39 %
PMGD PFV Santuario	23.1	14.2	-38.61 %
PMGD PFV Saturno Norte	17.9	16.8	-6.36 %
PMGD PFV Siete Colores	29.9	0.4	-98.56 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	65.6	45.4	-30.84 %
PMGD PFV Sol del Norte	11.2	6.9	-38.06 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sunhunter	70.5	25.6	-63.76 %
PMGD PFV Talca	38.2	80.6	+110.66 %
PMGD PFV Talhuén	14.0	7.6	-46.07 %
PMGD PFV Tallado	64.7	49.1	-24.06 %
PMGD PFV Tamarugo	23.2	22.3	-3.91 %
PMGD PFV Tambo Real	11.1	5.9	-47.25 %
PMGD PFV Taranto	61.9	65.3	+5.51 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tijeral	-	0.1	-
PMGD PFV Til Til	17.3	11.2	-35.21 %
PMGD PFV Torino	30.0	30.3	+0.75 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	26.0	13.3	-48.78 %
PMGD PFV Trebal	19.0	12.8	-32.63 %
PMGD PFV Trebo	23.5	21.3	-9.58 %
PMGD PFV Trica-Dos	23.0	22.0	-4.52 %
PMGD PFV Tricahue II	77.6	37.3	-51.88 %
PMGD PFV Trinidad	24.3	23.0	-5.58 %
PMGD PFV Tucuquere	21.4	17.1	-20.28 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.7	0.0	-95.53 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM Viña	0.8	0.7	-16.49 %
PMGD PFV Valle Este II	71.0	64.1	-9.63 %
PMGD PFV Valle Oeste II	69.1	60.6	-12.27 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	23.6	5.9	-74.92 %
PMGD PFV Ventisquero	-	68.4	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Resplandor	12.6	28.5	+125.97 %
PMGD PFV El Roble	37.4	53.3	+42.54 %
PMGD PFV El Romeral	64.1	65.1	+1.62 %
PMGD PFV El Salitral	28.9	10.7	-62.98 %
PMGD PFV El Sauce	11.9	18.2	+53.28 %
PMGD PFV El Sharon	24.8	18.5	-25.21 %
PMGD PFV El Tiuque	5.4	9.8	+81.41 %
PMGD PFV El Trigal	80.6	87.1	+8.03 %
PMGD PFV El Zorzal	22.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Encino	11.8	13.5	+13.82 %
PMGD PFV Encon	56.0	24.1	-56.95 %
PMGD PFV Erinome	22.9	26.5	+15.57 %
PMGD PFV Escorial del Verano	25.5	17.0	-33.50 %
PMGD PFV Esfena	0.0	0.0	-
PMGD PFV Esperanza	20.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	24.2	18.3	-24.45 %
PMGD PFV Fardela Negra	12.2	19.9	+63.39 %
PMGD PFV Filomena	24.5	6.3	-74.21 %
PMGD PFV Florencia Solar	51.4	55.2	+7.30 %
PMGD PFV Foster	22.8	17.6	-22.99 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Francisco	28.4	18.9	-33.59 %
PMGD PFV Fulgor	6.0	22.3	+272.34 %
PMGD PFV GR Lemu	22.3	50.6	+127.47 %
PMGD PFV GR Peumo	75.8	64.0	-15.54 %
PMGD PFV GR Pitao	78.5	78.6	+0.11 %
PMGD PFV GR Rauli	52.6	63.7	+20.99 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	70.5	54.0	-23.37 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	22.9	17.3	-24.50 %
PMGD PFV Gabriela	89.1	30.3	-66.00 %
PMGD PFV Girasoles	24.0	17.4	-27.38 %
PMGD PFV Granada	90.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Granate	73.5	30.4	-58.63 %
PMGD PFV Guadalao	22.8	26.1	+14.30 %
PMGD PFV Guadalupe	28.1	26.8	-4.65 %
PMGD PFV Guanaco Solar	76.3	55.0	-27.96 %
PMGD PFV Guarana	10.3	12.9	+24.85 %
PMGD PFV Helios	23.9	15.9	-33.33 %
PMGD PFV Homero	27.3	17.5	-35.82 %
PMGD PFV Hormiga	9.5	8.8	-7.42 %
PMGD PFV Hornitos	1.3	0.6	-51.36 %
PMGD PFV Huape	8.0	26.0	+227.08 %
PMGD PFV Huaquelon	48.2	35.3	-26.83 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	23.7	19.0	-19.84 %
PMGD PFV Illapel 5X	15.5	16.1	+3.74 %
PMGD PFV Independencia	22.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Itahue Solar	17.4	22.7	+30.28 %
PMGD PFV Jahuel	53.4	23.6	-55.69 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Venturada	33.2	86.3	+159.99 %
PMGD PFV Vicente	20.1	14.6	-27.42 %
PMGD PFV Victoria	71.7	91.1	+27.07 %
PMGD PFV Villa Alegre	26.2	53.5	+104.59 %
PMGD PFV Villa Cruz	24.6	28.7	+16.63 %
PMGD PFV Villa Moscoso	22.9	16.0	-29.94 %
PMGD PFV Villa Prat	5.9	11.9	+100.75 %
PMGD PFV Villa Seca	0.0	18.2	-
PMGD PFV Villa Solar	19.3	26.2	+35.54 %
PMGD PFV Violeta	0.0	0.0	-
PMGD PFV Vituco 2B	22.3	20.1	-9.91 %
PMGD PFV Yahutela	50.4	21.0	-58.24 %
PMGD PFV Ñilhue	4.1	5.0	+19.70 %
PMGD PFV Ñiquén	30.4	22.5	-26.05 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	2.3	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	47.8	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	3.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.6	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.2	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Jaururo	17.6	17.1	-3.12 %
PMGD PFV Javiera Carrera	87.7	63.1	-28.01 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	9.2	12.6	+36.38 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	20.4	11.2	-45.29 %
PMGD PFV La Acacia	59.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Blanquina	81.6	63.4	-22.32 %
PMGD PFV La Chapeana	10.1	3.3	-67.45 %
PMGD PFV La Chimba Bis	12.5	5.8	-53.85 %
PMGD PFV La Esperanza II	59.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Estancia	25.1	18.2	-27.71 %
PMGD PFV La Foresta	19.1	27.4	+43.62 %
PMGD PFV La Frontera	31.8	37.1	+16.54 %
PMGD PFV La Gamboina	45.0	36.4	-19.12 %
PMGD PFV La Lajuela	52.2	46.5	-10.92 %
PMGD PFV La Ligua	18.8	17.9	-4.89 %
PMGD PFV La Manga	23.2	12.8	-44.70 %
PMGD PFV La Muralla	20.6	17.6	-14.61 %
PMGD PFV La Palma Solar	33.6	94.3	+180.78 %
PMGD PFV La Victoria	26.2	77.9	+197.12 %
PMGD PFV Lagunilla	10.7	4.9	-54.46 %
PMGD PFV Las Arboledas	6.3	0.1	-98.11 %
PMGD PFV Las Cabras	23.0	10.8	-52.87 %
PMGD PFV Las Cachañas	58.4	52.3	-10.40 %
PMGD PFV Las Catitas	26.5	34.1	+28.84 %
PMGD PFV Las Chacras	19.2	16.6	-13.75 %
PMGD PFV Las Codornices	24.4	31.0	+27.01 %
PMGD PFV Las Lechuzas	23.9	28.8	+20.33 %
PMGD PFV Las Majadas	74.7	19.5	-73.96 %
PMGD PFV Las Mercedes	15.7	14.1	-10.05 %
PMGD PFV Las Mollacas	10.1	4.3	-57.68 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	12.9	20.2	+57.19 %
PMGD PFV Las Palomas	28.7	31.0	+7.91 %
PMGD PFV Las Perdices	24.2	27.4	+13.31 %
PMGD PFV Las Rojas	6.5	0.5	-92.15 %
PMGD PFV Las Taguas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Tencas	66.6	52.6	-21.00 %
PMGD PFV Las Terrazas	15.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Torcazas	24.7	23.8	-3.58 %
PMGD PFV Las Tortolas	8.0	20.0	+148.33 %
PMGD PFV Las Turcas	23.6	14.4	-39.11 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	0.0	21.5	-
PMGD PFV Lingue	15.4	19.5	+26.98 %
PMGD PFV Lipangue	23.2	17.4	-25.04 %
PMGD PFV Liquidambar	60.9	35.2	-42.19 %
PMGD PFV Lirio del Campo	18.8	19.2	+1.95 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	78.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	41.8	4.2	-90.08 %
PMGD PFV Llay Llay	89.0	55.2	-38.01 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	19.8	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	27.3	-
PMGD TER Lonquimay	-	1.2	-
PMGD TER Los Pinos	-	51.6	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	23.9	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	14.2	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Boza	0.3	0.4	+46.61 %
PMGD PFV Lo Chacón	23.9	17.6	-26.41 %
PMGD PFV Lo Miguel	-	27.4	-
PMGD PFV Lo Miranda	41.9	39.2	-6.40 %
PMGD PFV Lo Sierra	20.3	15.3	-24.70 %
PMGD PFV Lockma	39.9	38.3	-3.93 %
PMGD PFV Loica	13.5	27.3	+101.35 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	8.8	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	37.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**14001.9**	**14241.2**	**+1.71 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Ralco	Menor generación real por asignación directa de SS.CC.
PE La Cabaña	Generación en prueba de Puesta en Servicio.
PFV Guanchoi	Mayor generación real por mayor radiación Solar.
PFV Malgarida	Menor generación real por prorrata de costo cero.
TER Nueva Renca Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de gas Argentino.
TER San Isidro II Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de gas Argentino.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP La Confluencia	0.0	Indisponible. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589.
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Kelar GNL	35.0	C. Kelar TV indisponible. Causa informada: Sobrecorriente en generador de la turbina de vapor, según IF 2023004240. TG-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Desconexión de la barra Kelar 220 kV BP2 para realización de inspección y pruebas eléctricas en interruptor de maquina TV

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Los Olmos	81.4	Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193.
PE Sarco	90.0	Limitada a 153 MW. Apertura de interruptor 52E4 asociado al cto 4 por actuación de protección, fuera de servicio aerogeneradores 59, 61, 62, 71, y 75
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Atacama Solar II	77.0	Limitada a 131 MW. Causa informada: Desconexión forzada del interruptor 52E13 afectando el circuito 7, según IL 2023001605.
PFV Guanchoi	97.0	Limitado en 380 MW. Causa informada: Desconectar circuito N° 15 por ruidos extraños en cabina cabecera, según IL 2023001730.
PFV Santa Isabel	71.0	Limitada a 120 MW. Causa informada: En proceso de normalización, posterior a evento de falla en transformador principal, según IL 2023001581.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 2 GNL	91.0	TG2B limitada en 65 MW. Causa informada: Fuga de gases calientes, máxima generación del ciclo 273 MW, según IL 2023001662.
TER Guacolda 1	95.0	Limitada a 146 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2023001631
TER Guacolda 2	96.3	Limitada a 142 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2023001701.
TER Mejillones-CTM2	85.0	Limitada en 136 MW. Causa informada: Evaluación del comportamiento de la caldera, según IL 2023000357.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Rapel	80.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Candelaria 2 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Cochrane-CCH2	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Guacolda 3	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Los Vientos GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Mejillones-CTA	0.0	Mantenimiento mayor.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco I GNL	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Olivos	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Santa María	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Termopacifico	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE La Cabaña	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV El Manzano	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Meseta de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Willka	0.0	En período de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	100.0	Limitada.Causa informada: Se requiere mantener la Central en servicio con generación de 160 MW por cota de alarma 240.00 m.s.n.m. para control de crecidas, según IL 2023001717
HE Colbún	100.0	limitada a plena carga y no puede realizar SSCC. Causa informada: Ante evento meteorológico próximo, en que se observan incrementos de caudales para el fin de semana y consecuentemente vertimientos en el embalse Colbún, se requiere suspender la participación de central Colbún en SSCC y prorrateos de generación en el sistema, según IL 2023001732.
TER Norgener-NTO1	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NTO2	100.0	Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.
TER Tocopilla-U16 Diesel	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada: Causa informada: Ciclaje diario que ha enfrentado durante los últimos años y para evitar un incremento en el deterioro en los álabes, se debe limitar los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas. según IL 2023001632

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV El Manzano, PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka, PE La Cabaña, PFV El Manzano y La Confianza continúan en período de puesta en servicio.
00:00	STM	SDAC deshabilitado.
00:00	Colbún	C. Canutillar se declara en condición de vertimiento con cota 240.04 m.s.n.m. y un gasto de 335 MWh.
01:35	CGE	Línea de 66 kV Los Peumos - Curacautín cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023102774.
03:44	Enel Generación	C. San Isidro 2 TG + TV salen del servicio en forma con 347 MW. Causa informada: Unidad se encontraba subiendo a plena carga en 340 MW comienza a operar las Blade Path 16 y 17 dando orden de parada automática por alta diferencial de T° en relación al promedio de las cámaras de combustión, según IF 2023004472.
05:38	Enel Generación	C. Atacama-1 TV1C disponible, según IF 2023004471.
05:46	Enel Generación	C. San Isidro 2 TG sincronizada en pruebas, según IF 2023004472.
06:15	Enel Generación	C. Isla con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Desrripiado Bocatoma Maule-Isla y limpieza canal de aducción Maule -Isla, según SICF 2023102809.
07:00	STM	SDAC habilitado.
08:30	Enel Generación	C. Ralco se declara en condición de vertimiento evitable con cota 725.01 m.s.n.m. y un gasto de 500 MWh.
08:53	STM	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
08:53	STM	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
09:25	Transelec	Línea de 154 kV Cipreses - Itahue 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corta de árboles con proximidad a instalación energizada en vano de la estructura 122, según SICF 2023102772 y 2023102773.
10:17	Celeoredes	S/E Puente Alto transformador 44/6.3 kV 12.5 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Riesgo de falla interna y daño en el transformador, por estado actual del aceite (Hallazgo de valores anormales de rigidez dieléctrica y humedad), según SDCF 2023102892.
11:01	Enel Generación	C. San Isidro 2 TG + TV disponible, según IF 2023004472.
11:37	Enor Chile	C. PFV María limitada a 42.8 MW. con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección y reparación en armario de control correspondiente a los CTs 27, 32 y 47 por recalentamiento del sistema de alambrado, según SICF 2023102967.
11:41	STS	S/E Melipulli 52ET33 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Instalación y retiro de jumper para eliminar punto con temperatura en desconectador 89ET33-2, según SDCF 2023102807.
11:45	Colbún	C. Rucúe con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se necesita bajar carga a 70 MW para realizar limpieza de rejas en cámara de carga, según SICF 2023102938.
11:47	Transelec	Línea de 154 kV Cipreses - Itahue 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023102772 y 2023102773.
12:39	Enor Chile	S/E Don Antonio transformador 220/23 KV 176.25 MVA cerrado y cancelado IF 2023004398. PFV Santa Isabel disponible y en servicio.
12:47	Celeoredes	S/E Mulchén interruptores 52J5 y 52J6 cerrados.
12:48	Colbún	C. Rucúe cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023102938.
13:50	Enel Generación	C. Isla cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
14:43	Celeoredes	S/E San Luis barra N°2 de 220 kV con limitación. Causa informada: Bloqueada protección diferencial, según IL 2023001731.
15:42	STS	S/E Melipulli 52ET33 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023102807.
16:14	Celeoredes	S/E Puente Alto transformador 44/6.3 kV 12.5 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023102892.
16:30	Transelec	S/E Diego de Almagro línea de 220 kV Diego de Almagro - Francisco interrupción forzada por protecciones y reactor JZ1 abierto por perturbación, según IF 2023004476 - 2023004480.
16:43	STS	C. Cementos Biobío indisponible. Causa informada: Falla en línea de 13.2 kV de S/E Teno - C. Biobío, según IF 2023004474.

Hora	Centro de Control	Observación
16:44	Transelec	S/E Diego de Almagro cerrada línea de 220 kV Francisco - Diego de Almagro y cerrado reactor de 220 kV de 30 MVAr, según IF 2023004476 - 2023004480.
17:13	Transelec	Línea de 66 kV Linares - Chacahuín interrupción forzada por protecciones y se pierden 32 MW de consumos de SS/EE Chacahuín y Panimávida, según IF 2023004475.
17:13	Río Colorado	C. Embalse Ancoa sale del servicio en forma intempestiva con 15 MW.
17:14	Transelec	Línea de 66 kV Linares - Chacahuín cerrada, según IF 2023004475.
17:34	Río Colorado	C. Embalse Ancoa disponible y en servicio.
17:38	Enor Chile	C. PFV María Elena cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2023102967.
17:53	Enor Chile	S/E Estación de Bombeo 2 52HT1 interrupción forzada por protecciones y se pierden 30 MW de consumos de Minera Sierra Gorda.
18:24	CGE	S/E Teno interruptor C4 cerrado.
18:47	STS	C. Cementos Biobío disponible, según IF 2023004474.
18:50	AES Andes	C. Norgener NTO2 limitada a 75 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Altas vibraciones en pulverizador de carbón 2B con control primario de frecuencia habilitado, según SICF 2023103205.
19:52	Enor Chile	Línea de 220 kV Angamos - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Trabajos cercanos a elementos energizados en patio de mufas para atención de falla presente en la línea de kV Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2, según SDCF 2023103208.
20:00	Colbún	C. Colbún limitada a plena carga y no puede realizar SSCC. Causa informada: Ante evento meteorológico próximo en que se observan incrementos de caudales para el fin de semana y consecuentemente vertimientos en el embalse Colbún, se requiere suspender la participación de central Colbún en SSCC y prorrateos de generación en el sistema, según IL 2023001732.
20:19	Interchile	S/E Nueva Cardones ATR-2 de 500/220/34.5 kV, 750 MVA con limitación. Causa informada: U-R en servicio por Fase C del ATR-2 por problemas en CTBC durante trabajos programados SD 2023097824, según IL 2023001735.
21:30	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
21:30	STM	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
22:04	Innergex	C. PE Sarco limitada en 153 MW. Causa informada: Apertura de interruptor 52E1 asociado al cto 1 por actuación de protección, según IL 2023001734.
22:35	AES Andes	S/E Minsal transformador N°2 de 110/23.5 kV, 30 MVA interrupción forzada por protecciones y se pierden 24,8 MW.
23:31	AES Andes	C. Norgener NTO2 cancela solicitud de intervención de curso forzoso, SICF 2023103205.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:03	Colbún	C. Colbún aumenta vertimiento a 100 m3/seg.
06:00	Enel Generación	C. Pehuenche finaliza vertimiento.
08:30	Enel Generación	C. Ralco inicia vertimiento con 100 m3/seg.
10:18	Chilquinta	CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
10:18	CGE	CDC solicita reducir 8 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
12:00	Enel Generación	C. Ralco deja de verter.
12:33	Colbún	C. Colbún aumenta vertimiento a 201 m3/seg.
13:08	Chilquinta	CDC solicita subir 1 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
13:08	CGE	CDC solicita subir 4 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
17:14	CGE	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Chacahuín y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
17:14	Chilquinta	CDC solicita finalizar reducción con centrales PMGD en S/E Panimávida y finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
21:26	Colbún	C. Colbún reduce vertimiento a 67 m3/seg.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Celeoredes	S/E Minero datos scada.	12/07/2022	21:20		
Energía Llaima	Cs. Peuchén y Mampil.	28/07/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
CGE	S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155.	30/11/2022	02:56		
CGE	S/E Curanilahue datos scada.	08/05/2023	00:00		
Enel Generación	C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real.	04/07/2023	21:30		
Colbún	C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada.	24/07/2023	06:23		
Celeoredes	S/E Charrúa paño J13 datos scada.	28/07/2023	00:00		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos scada.	26/09/2023	00:00		
Siemens	PFV Río Escondido datos SCADA y telecontrol, según IL xxx.	02/10/2023	11:30		
TEN	S/E Parinacota paño J2 sin data ni telcontrol, según IL 2023001572.	08/10/2023	09:30		
Besalco	S/E Convento Viejo data scada.	20/10/2023	23:24		
Chilquinta	S/E San Rafael 110 kV datos SCADA F/S.	23/10/2023	11:59		
Transelec	S/E Los Notros datos scada.	31/10/2023	05:00		
Potencia	C. Espinos datos scada.	31/10/2023	20:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		
Imelsa -Crell	Hot line.	22/12/2022	14:30		
Siemens	Hot line.	28/09/2023	14:30		
Statkraft	Hot line F/S principal y respaldo Cel:+56950114651	08/10/2023	00:00		

Cambios Topológicos Relevantes SEN					
Centro de Control	**Comentario**	**Fecha F/S**	**Hora F/S**	**Fecha E/S**	**Hora E/S**
CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	09/11/2023	00:29	09/11/2023	06:42
AES Gener	S/E La Cebada interruptores J4, JS y J1 cerrados.	09/11/2023	06:01		
Transelec	S/E Charrúa interruptores JS31, J27, J29, J31 y JS23.	09/11/2023	11:26	09/11/2023	18:45
Celeoredes	S/E Charrúa interruptor J18 de línea de 220 kV Los Pinos - Charrúa.	09/11/2023	18:42		
Celeoredes	S/E Mulchén interruptores J5 y J6 abiertos por control de transferencia de línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.	09/11/2023	21:36		

Regulación de Tensión SEN

Centro de Control	Comentario	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 2	09/11/2023	02:45		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 2 abierta para regular tensión	09/11/2023	07:19		

ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 09 de noviembre de 2023

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102972	Subestacion	Aprobado	GENERADORA ANTILHUE SPA	3	Desconexión	Origen Interno	Programada	219	S/E CENTRAL ANTILHUE	16671	S/E CENTRAL ANTILHUE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo.	Mantenimiento general eléctrico y mecánico a equipos en la subestación	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-23 00:00	05-12-23 23:59	30-11-23 00:17	
2023100632	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	1705	BA S/E ALTO JAHUEL 110kV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Solicitud de empresa STM por trabajos programados en sus instalaciones (mantenimiento equipos paño H6 - Bajos de Mena 2).	Restricción: Instalación indisponible. Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Alto Jahuel - Florida circ. 1. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos.	Actividades: S/E Alto Jahuel: Solicitud de empresa STM por trabajos programados en sus instalaciones (mantenimiento equipos paño H6 - Bajos de Mena 2). Restricción: Instalación indisponible. Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Alto Jahuel - Florida circ. 1. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-23 00:00	30-11-23 08:00		
2023100577	Subestacion	Aprobado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	15234	S/E ALTO JAHUEL H6	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo en Alto Jahuel e: - Desconectador 110 kV Lado Barra de Transferencia. - Interruptor 110 kV Circuito n°2 Bais – Bajos de Mena	Sin riesgos asociados a la actividad	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-23 00:00	30-11-23 08:00		
2023100581	Subestacion	Aprobado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	705	S/E MAIPU	921	MAIPU 110/12.5kV 22.4MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara la instalación de aislación partes vivas en transformador n°2	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo por parte de SAESA	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-23 00:00	30-11-23 12:00		
2023104669	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	606	S/E CHIGUAYANTE C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión del paño C3 (cto. Biobío) de S/E Chiguayante, esto por el retiro e instalación provisoria de un segundo reconectador, con la finalidad de efectuar pruebas y mediciones a equipo retirado. Posteriormente, se programara nueva intervención para reinstalar reconectador retirado y newalatizar condición.	Riesgo controlado, trabajos a realizar con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al paño C3 (cto. Biobío) de S/E Chiguayante, serán respaldados por redes de MT.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-23 00:00	30-11-23 09:00	30-11-23 00:00	30-11-23 05:43
2023106452	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	3462	BA S/E CALAMA NUEVA 110kV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas efectivas de transferencia de Paño H3 a paño HR de SE Calama Nueva.	Riesgo controlado, faenas sin perdida de suministro pruebas de transferencia de Paño H3 al HR de SE Calama Nueva.	Solo se realizará pruebas de transferencia, sin intervención de equipos asociados, Pruebas se realizarán en horarios nocturnos. (PT 7087 registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 22:30	30-11-23 07:00	29-11-23 22:50	30-11-23 01:04
2023106275	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1926	S/E RANDE	30014 30015 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30028 30031	S/E RANDE JT3 S/E RANDE ET3 S/E RANDE ESA3 S/E RANDE E9 S/E RANDE E10 S/E RANDE E11 S/E RANDE E12 S/E RANDE E13 S/E RANDE E14 S/E RANDE E15 S/E RANDE 23kV BP3 S/E RANDE E23	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 20:00	30-11-23 06:00	29-11-23 20:07	30-11-23 06:50
2023101772	Subestacion	Aprobado	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Desconexión	Origen Interno	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23989 23990	S/E SAN SIMON J1 S/E SAN SIMON J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de ajuste de relé de protecciones y pruebas a los interruptores 52J1 y 52J2.	No tiene riesgos asociados.	Revisión de ajuste de relé de protecciones y pruebas a los interruptores 52J1 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 20:00	30-11-23 07:00		
2023107348	Subestacion	Ejecución Exitosa	ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	26128	S/E CUMBRE J4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo anual SET Malgarida y Cumbre	El riesgo es bajo debido a que las maniobras se realizarán de acuerdo al plan de maniobras de ACCIONA Energía	SE Cumbre: Tierras portátiles en 220 kV entre Seccionador de Barras (89-1-2)(89J482 1) y Seccionado tipo GIS de Pos. Barras (89-1-2)(89J4-1)	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 19:30	30-11-23 07:00	29-11-23 20:07	30-11-23 07:03
2023107340	Subestacion	Ejecución Exitosa	ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A.	429	Desconexión	Origen Interno	Programada	2285	S/E MALGARIDA II	29685 29686 29687 29688 29689 29690 29691 29692 29693 29694 29695 29696 29697 29698 29699 29700 29701 30584	S/E MALGARIDA II F5 S/E MALGARIDA II F4 S/E MALGARIDA II F3 S/E MALGARIDA II F2 S/E MALGARIDA II F1 S/E MALGARIDA II FSA2 S/E MALGARIDA II FT2 S/E MALGARIDA II F10 S/E MALGARIDA II F9 S/E MALGARIDA II F8 S/E MALGARIDA II F7 S/E MALGARIDA II F6 S/E MALGARIDA II FSA1 S/E MALGARIDA II FT1 S/E MALGARIDA II SSC1 S/E MALGARIDA II BARRA 23kV 2 S/E MALGARIDA II BARRA 23kV 1 S/E MALGARIDA II E11	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo anual SET Malgarida y Cumbres	El riesgo es bajo debido a que las maniobras se realizarán siguiendo el plan de maniobras de ACCIONA Energía	s/c	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 19:30	30-11-23 07:00	29-11-23 20:07	30-11-23 07:33
2023102135	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	2182 2183	BA S/E MARIA ELENA 220kV BP1 BA S/E MARIA ELENA 220kV BT	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión Barra 1 y Transferencia 220 kV S/E Maria Elena a solicitud de RNE por trabajos de Limpieza de aislamiento, pruebas de resistencia de aislamiento, conexión y verificación de par de apriete en conexiones eléctricas, revisión de contadores, verificaciones de apriete de conexiones de PAT, pruebas de relación de transformación, revisión de niveles de aceite, limpieza de contactos primarios, pruebas de resistencia de contactos, revisión y corrección de fugas menores de aceite, pruebas de resistencia de aislamiento y factos de potencia a devanados y boquillas, pruebas de relación de transformación en derivación inicial, intermedia y final.	El riesgo de la faena es controlado por RNE.	Faenas asociadas a SD 202310172 4. Faenas en coordinación con Central Solar Maria Elena y en horario nocturno para no afectar generación. (SCDI N° 351 de RNE, registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 19:00	30-11-23 07:00	29-11-23 20:15	30-11-23 06:46
2023100823	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOLAR LOS LOROS SPA	251	Desconexión	Origen Interno	Programada	1781	S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS	1600	BA S/E PARQUE SOLAR LOS LOROS 23kV 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de fugas de aceite a Transformadores ITS 1B	Riesgo bajo, trabajos en horario nocturno y controlado por especialistas a cargo	Trabajos requieren solo Desenergización a nivel de M.T. apertura del circuito 52ES	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 19:00	30-11-23 06:00	29-11-23 19:58	30-11-23 02:19
2023103328	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Interno	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	2183	BA S/E MARIA ELENA 220kV BT	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión Barra Transferencia 220 kV Paño (R) de S/E Maria Elena para realizar faenas de mantenimiento C&P: Pruebas vías de apertura, operación relés de enclavamientos, trips protecciones mecánicas transformador, inyecciones secundarias paños JT1, JR y Ceibo MT	El riesgo de la faena es controlado y se realizará con instalaciones desconectadas y coordinadas con Central Solar Maria Elena en horarios nocturnos.	Faenas asociadas a SD 202310324. (PT 6749, registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 19:00	30-11-23 07:00	29-11-23 20:15	30-11-23 06:46
2023103324	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Interno	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	1579	MARIA ELENA 220/22 kV 80MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión TF T1 220/23 kV S/E Maria Elena para realizar faenas de mantenimiento C&P: Pruebas vías de apertura, operación relés de enclavamientos, trips protecciones mecánicas transformador, inyecciones secundarias paños JT1, JR y Ceibo MT	El riesgo de la faena es controlado y se realizará con instalaciones desconectadas y coordinadas con Central Solar Maria Elena en horarios nocturnos.	Faenas en coordinación con Central Solar Maria Elena y en horario nocturno para no afectar generación. (PT 6749, registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 19:00	30-11-23 07:00	29-11-23 20:15	30-11-23 06:46
2023105497	Subestacion	Aprobado	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1794	S/E NUEVA MATENCILLO	53	RE S/E NUEVA MATENCILLO K102 25MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En S/E Nueva Matencillo 500 kV, Reactor K102 Fase A. Pruebas por garantía 1.- Reié de supervisión de hermeticidad.	Se declara riesgo de disparo sobre el Reactor K102 (interruptor 52K102). El riesgo estará presente durante la ejecución de los trabajos. Siguiendo los procedimientos de trabajo y de seguridad, el riesgo se minimiza.	Una vez finalizadas las maniobras de rotación de la Fase A por la unidad de reserva del Reactor K102, se realizarán los trabajos en forma segura a través de las siguientes condiciones en S/E Nueva Matencillo en el Reactor K102: Desconectador 89K102-2-01 Fase A) abierto y bloqueado. Relacionado con SD 202310549 6.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 18:00	30-11-23 18:00		
2023100551	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELECTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	23	CS S/E CUMBRE #3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar desconexión de compensación serie CSK3 para evaluación transitoria de corrientes al realizar maniobras de energización y desenergización de reactor de línea K0Z. La desconexión es por tiempo mínimo (10 minutos aproximadamente), posterior a la desenergización del reactor K0Z se acordó en servicio nuevamente.	Riesgo mínimo por error operacional, se mitigará riesgo mediante verificación previa a equipos de maniobra.	Esta desconexión se debe realizar para realizar análisis de falla en tarjeta FORCED TRIGGER de la compensación CSK3. Trabajos se asocian a SD N° 202310 4170.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 17:00	29-11-23 19:00	29-11-23 18:34	29-11-23 18:40
2023106248	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	1124	DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño Banco de CCEE - SVC - Plus y desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1, 89C-CCEE-1.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño Banco de CCEE - SVC - Plus y desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1, 89C-CCEE-1 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52T6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C -SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo .	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 17:00	29-11-23 18:00	29-11-23 14:55	29-11-23 16:10
2023106247	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	20	CSR SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO J76 CCEE (40 MVAR)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño Banco de CCEE - SVC - Plus y desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1, 89C-CCEE-1.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño Banco de CCEE - SVC - Plus y desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1, 89C-CCEE-1 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52T6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C -SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 06, 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Delimitar zona de trabajo .	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 17:00	29-11-23 18:00	29-11-23 14:55	29-11-23 16:10
2023106246	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	194	BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo .	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 16:00	29-11-23 18:00	29-11-23 13:34	29-11-23 16:17
2023106245	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	193	BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo .	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 16:00	29-11-23 18:00	29-11-23 13:34	29-11-23 16:17
2023106244	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	192	BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo .	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 16:00	29-11-23 18:00	29-11-23 13:34	29-11-23 16:17
2023106242	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	191	BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación con instalación desconectada patio Barras de 13,2 kV sección 1 y 2 y Bancos de Condensadores 1, 2, 3 y 4. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 03, 220/13kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, delimitar la zona de trabajo .	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 16:00	29-11-23 18:00	29-11-23 13:34	29-11-23 16:17
2023105399	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	2674	S/E POLPAICO JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JR. Coordinado con Celeo Redes y STM.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JR. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Paño acoplador JR o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 15:00	29-11-23 17:00	29-11-23 09:33	29-11-23 16:17

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha exeneración reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023106250	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	11	SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 1 (+-50 MVAR)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: vado de aislación paño SVC PLUS 1 y mantenimiento Preventivo Basico, inspeccion de Modulo SVC Plus 1 solo es intervención; inspeccion sistema de enfriamiento filtraciones resina y parámetros.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: vado de aislación paño SVC PLUS 1 y mantenimiento Preventivo Basico, inspeccion de Modulo SVC Plus 1 solo es intervención; inspección sistema de enfriamiento filtraciones resina y parámetros. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52T6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 0IL 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Barra SVC 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona de Trabajo . Subestación D. Almagro, Instalación de tierras de bloqueo propias Modulo 1 (IGBT).	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 15:00	29-11-23 17:00		
2023108574	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subestación Atacama (NUP 4073): Primera energización y PES de desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Bajo	Actividades: Primera energización de equipos (Línea), Subestación Atacama (NUP 4073): Primera energización y PES de desconectadores 89J6-1 y 89J6-2_Nota: Se considera energización del 89J6-2 con el cierre del 52J6 en coordinación con la central Atacama Restricciones: Paño Transformación L106-Atacama, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama o Paño Transformación L106-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Patio subestación Durante el proceso de puesta en servicio y maniobras no deberá a ver circulación de personas dentro del patio de AT. Nota 1: las pruebas de sincronización estén coordinadas con Central Atacama enel.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 14:00	29-11-23 18:00		
2023106252	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	19	CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MODULO 2 (+-50 MVAR)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño SVC PLUS 2 y mantenimiento Preventivo Basico, inspeccion de Modulo SVC Plus 2 solo es intervencion; inspeccion sistema de enfriamiento filtraciones resina y parámetros.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación desenergizada (Transformador), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación paño SVC PLUS 2 y mantenimiento Preventivo Basico, inspeccion de Modulo SVC Plus 2 solo es intervencion; inspeccion sistema de enfriamiento filtraciones resina y parámetros. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52T6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 0IL 220/13kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y Barra SVC 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar Zona De Trabajo , Subestación D. Almagro, Se instalarán tierra provisionales en el contenier de la sala IGBT , propias del equipo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 13:00	29-11-23 15:00		
2023110770	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	438	S/E PENCO	1314	S/E PENCO B2	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Penco, asociado a la LT 66 kV Penco-Lirquén, por revisión y relleno de gas SF6 del mismo interruptor 52B2 en S/E Penco. Riesgo medio.	Se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Penco, asociado a la LT 66 kV Penco-Lirquén, por revisión y relleno de gas SF6 del mismo interruptor 52B2 en S/E Penco. Riesgo medio.	Se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Penco, asociado a la LT 66 kV Penco-Lirquén, por revisión y relleno de gas SF6 del mismo interruptor 52B2 en S/E Penco. Riesgo medio.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 12:30	29-11-23 15:30	29-11-23 12:26	29-11-23 12:42
2023107138	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	591	S/E TEMUCO	1316	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Pallahuaque: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos de aire acondicionado.		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: R/E Pallahuaque. ITE Aire Acondicionado abierto a disposición.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 12:00	29-11-23 18:00		
2023108071	Subestacion	Aprobado sin activación	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	701	S/E LORD COCHRANE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Traspaso de Scada Spectrum de entorno Principal a entorno emergencia (BCS) y luego traspaso de entorno de emergencia a entorno Principal.	Nivel de riesgo bajo, será ejecutado en conjunto con el soporte del sistema.	Durante la actividad existe una indisponibilidad de sistema de 5 minutos en cada traspaso. Monitor de la actividad reboot de Sistema SCADA principal, instalar features pendientes, actualización Firewall	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 12:00	29-11-23 18:00		
2023105726	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	1124	DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.8kV 100MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52T6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 0IL 220/13kV-D. Almagro y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 12:00	29-11-23 13:00	29-11-23 05:30	29-11-23 12:04
2023105725	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2943	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 13.8KV SVC	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación desconectadores de barra 13,8 kV , 89C-SVC1-1, 89C-SVC2-1; 89C-CCEE-1. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52T6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-CCEE con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 1 y SVC-Plus 01 D. Almagro-Módulo 2 y Tr. Trifásico 0IL 220/13kV-D. Almagro y Barra SVC - 13,8 kV-D. Almagro y SVC-Plus 01 D. Almagro-C.E. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 12:00	29-11-23 13:00	29-11-23 05:30	29-11-23 12:04
2023107915	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	373	S/E ALAMEDA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos del Proveedor de Comunicaciones, debido a Verificación de alta disponibilidad con enlaces redundantes de Movistar en oficinas Temuco Santa Elena y Rancagua el Trébol, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación SCADA de SS/E Temuco, Chivilcán, Rancagua, Alameda y otras entre el CDT de CGET y el SCTR del Coordinador de forma intermitente.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.		No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 11:00	29-11-23 15:00	29-11-23 11:14	29-11-23 15:14
2023108378	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	28274 28275	S/E NUEVA LAMPA J4 S/E NUEVA LAMPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 10:30	29-11-23 13:00	29-11-23 09:39	29-11-23 13:00
2023108377	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	694	S/E LAMPA	6114	S/E LAMPA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del interruptor a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 10:30	29-11-23 13:00	29-11-23 09:39	29-11-23 13:00
2023109150	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1819	S/E ARICA	17633 21191	S/E ARICA 110 KV S/E ARICA HF3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas SITR NUP 2679.	Bajo, trabajo considerado en matriz.	Sin condiciones. NO HABRÁN PRUEBAS EFECTIVAS, SOLO DE SEÑALES SCADA.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 10:00	29-11-23 16:00	29-11-23 14:31	29-11-23 15:40
2023099444	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2252	S/E MATILLA	1316	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE MATILLA: Levantamiento información equipos de telecomunicaciones (Extracción de data y configuración)	Bajo	Actividades: SE MATILLA: Levantamiento información equipos de telecomunicaciones (Extracción de data y configuración) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 10:00	29-11-23 18:00	29-11-23 13:34	29-11-23 16:17
2023107658	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	591	S/E TEMUCO	1316	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Pallahuaque: Inspección planeada equipos de telecomunicaciones.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Lautaria o SCADA Local SE Río Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 10:00	29-11-23 18:00	29-11-23 12:17	
2023107655	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	591	S/E TEMUCO	1316	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Pallahuaque: Mantenimiento de cargadores 1 y 2 de 48Vcc.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 10:00	29-11-23 18:00		
2023110650	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1479	CENTRAL TOCOPILLA 110/5 kV N°105	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspeccionar fuga de aceite y limpieza de transformador.	Riesgo alto de desconexión por bajo nivel de aceite en el conservador del transformador	Condiciones Requeridas: Abierto 52HT105 Abierto y bloqueado 89HT105-1 89HT105-2 abierto y retirado 52DT105. Comunas de ciudad de Tocopilla alimentadas desde Transformador 1A1	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:58	29-11-23 19:00	29-11-23 09:59	29-11-23 11:08
2023104197	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	607	S/E TINGUIRIRICA	1316	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de la red de telecomunicaciones	Bajo	Actividades: Re Mantblito Mantenimiento e intervención en multipleexes Fox 615 Instalaciones en Riesgo: Telecom. General SE Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Gabinete de telecomunicación MUX FOX 615 Delimitar Zona de Trabajo .	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:30	29-11-23 18:30	29-11-23 11:18	29-11-23 16:17
2023107656	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2287	S/E FRUTILLAR NORTE	1316	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frutillar Norte: Levantamiento visual de todos los armarios en sala de telecomunicaciones e interrogación de equipos multiplexores.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Frutillar Norte.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:30	30-11-23 18:00	29-11-23 13:34	
2023107383	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	224	S/E CENTRAL MACHICURA	166 167	S/E CENTRAL MACHICURA JU1 S/E CENTRAL MACHICURA JU2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Machicura: Verificación de planos en terreno, se realizará levantamiento de alambrado de control y contrastación con planos disponibles para verificación de puntos que serán traspasados a minutas de alambrado/desalambrado. Se trabajará secuencialmente de un armario o gabinete a la vez.	Existe riesgo de alguna operación indeseada del equipo al que se está ingresando (uno a la vez).	Intervenciones diarias. Al realizar seguimiento de cables, existe riesgo de que hayan conexiones en mal estado que puedan soltarse y producir pérdida de señales o en última instancia operación indeseada de equipos en paños JU1 y JU2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:15	29-11-23 12:29
2023108829	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Desconexión	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15593 15594	S/E DUQUECO B1 S/E DUQUECO B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paños B1 y B2 de S/E Duqueco a solicitud de CGE por desconexión de LAT 66 kV Los Angeles - Duqueco C1 y C2 por fuerza de normalización de habilagos.	Riesgo es bajo y controlado, fuerzas por parte de CGE se realizarán con instalaciones desconectadas.	Paños B1 y B2 de S/E Duqueco se encuentran Normalmente Abierto y se procederá a abrir desconectadores 89B1-2 y 89B2-2 en S/E Duqueco, fuerzas coordinadas con CGET (GODI 425 CGE, registro interno Transemel).	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 19:00	29-11-23 10:27	29-11-23 20:42
2023108779	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	228	S/E CENTRAL RUCUE	190 191 193 194 195 196	S/E CENTRAL RUCUE JU1 S/E CENTRAL RUCUE JU2 S/E CENTRAL RUCUE J1 S/E CENTRAL RUCUE J2 S/E CENTRAL RUCUE J3 S/E CENTRAL RUCUE J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación de planos en terreno, se realizará levantamiento de alambrado de control y contrastación con planos disponibles para verificación de puntos que serán traspasados a minutas de alambrado/desalambrado. Asociado a gabinetes de control paños J1, J2, J3, J4, JU1 y JU2 de S/E Rucúe. Se trabajará secuencialmente de un armario o gabinete a la vez.	Operación indeseada de interruptores en paños J1, J2, J3, J4, JU1 y JU2 (uno a la vez). El riesgo declarado se mitigara con la ejecución de modo prueba en cada protección (de manera alternada y en coordinación con Centro de control.).	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 12:39	29-11-23 18:00
2023108769	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	221	S/E CANDELARIA	gnapo_emergencia	Mantenimiento preventivo a Grupo Electrógeno Pruebas en vacío a Grupo Electrógeno Pruebas efectivas de funcionamiento con carga a Grupo Electrógeno	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a Grupo Electrógeno Pruebas en vacío a Grupo Electrógeno Pruebas efectivas de funcionamiento con carga a Grupo Electrógeno	Sin riesgo. mantenimiento se realizará con grupo detenido y desconectado de los SSAA	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00		
2023108759	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	1316	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a falla en tarjeta de comunicación C37 asociada a función 87L C1, se realizara revisión y posible reinicio del multiplexer . Para ello se realizará el bloqueo de la 87L para las Líneas Alto Jahuel - Ancoa C1 y C4. La afectación solo está en el sistema 1. El sistema 2 continua activo en todo momento. La reconexión automática de las líneas saquará activa pero transferida al sistema 2	Riesgo de perdida de supervisión y telecontrol paños KL, K2L, 66 y K26 en S/E Alto Jahuel. asociados a la Líneas Alto Jahuel - Ancoa C3 y C4	Perdida de comunicación Scada, durante el reinicio de controlador BG30 de equipo multiplexer se perderá la visualización y telecontrol de SE Ancoa 500 kV. Perdida de comunicación se mantendrá solo durante el reinicio de controlador BG30. Al final de cada jornada el sistema 1 de ambos circuitos C3 y C4 quedaran en servicio normal. Intervenciones diarias. Asociado a LT 2023001652	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	30-11-23 16:00	29-11-23 09:56	30-11-23 11:38
2023108757	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	1316	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a falla en tarjetas de comunicaciones C37 asociada a función 87L C3 en S/E Ancoa, se realizara revisión y posible reinicio del multiplexor extremo Alto Jahuel. Para ello se realizará el bloqueo de la 87L para las Líneas Alto Jahuel - Ancoa C3 y C4. La afectación solo está en el sistema 1. El sistema 2 continua activo en todo momento. La reconexión automática de las líneas saquará activa pero transferida al sistema 2	Riesgo de perdida de supervisión y telecontrol paños KL, K2L, 66 y K26 en S/E Alto Jahuel. asociados a la Líneas Alto Jahuel - Ancoa C3 y C4	Perdida de comunicación Scada, durante el reinicio de controlador BG30 de equipo multiplexer se perderá la visualización y telecontrol de SE Alto Jahuel 500 kV. Perdida de comunicación se mantendrá solo durante el reinicio de controlador BG30. Al final de cada jornada el sistema 1 de ambos circuitos C3 y C4 quedaran en servicio normal. Intervenciones diarias. Asociada a LT 2023001653	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	30-11-23 16:00	29-11-23 10:13	30-11-23 11:39
2023108748	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1951	S/E TAP OFF DOLORES	1641	TAP OFF DOLORES 110/24 KV 2,8MVA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento 1 año a Transformador 1U/24KV Y desconectadores 89HT y 89H1 en S/E Dolores	Riesgo bajo segun analisis	Deshabilitar reconexión automática 52H1 en S/E Pozo Almonte y Deshabilitar reconexión 52HT3 S/E Arica.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 14:00	29-11-23 11:23	29-11-23 14:28

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha exenxsición reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023108577	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1901	BA S/E ATACAMA 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama NUP 4073: Reemplazo Desconectadores 8916-1 y 8916-2. Normalización de puentes primarios entre el 8916-2 y 8916-3.	Bajo	Actividades: Montaje de puentes AT entre equipos des energizado, S/E Atacama NUP 4073: Reemplazo Desconectadores 8916-1 y 8916-2. Normalización de puentes primarios entre el 8916-2 y 8916-3. Restricciones: Paño Acoplador (R01-Atacama, indisponible. Paño Transformación L106-Atacama, indisponible. Barra Transferencia 220 kV-Atacama, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 2-Atacama o Paño Transformación L106-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: Subestación Atacama, Tierra provisional de bloqueo Se instalaran 3 tierras de bloqueo provisional monopolar en los puentes entre el 8916-2 y 5216 Se instala una tierra provisional por cada fase, un total de 3 en la zona indicada segùn croquis Subestación Atacama, Tierra provisional de bloqueo Se instalaran 3 tierras de bloqueo provisional en los puentes de bajada desde la barra transferencia 220kV hacia el 8916-3 Se instala una tierra provisional por cada fase, un total de 3 en la zona indicada segùn croquis Subestación Atacama, Tierra provisional de bloqueo Se instalaran 3 tierras provisionales en los TC66 lado Central Atacama Se instala una tierra provisional por cada fase, un total de 3 en la zona indicada segùn croquis Tercero, Unidad TG2A Se debe confirmar unidad TG2A indisponible. Nota: Trabajos coordinados con Enel Generación, Central Atacama. Durante la ejecución de los trabajos asociados a la presente solicitud, la unidad TG2A de central	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 15:00		
2023108576	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201 21216	S/E ATACAMA J8 S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama NUP 4073: Reemplazo Desconectadores 8916-1 y 8916-2. Normalización de puentes primarios entre el 8916-2 y 8916-3.	Bajo	Actividades: Montaje de puentes AT entre equipos des energizado, S/E Atacama NUP 4073: Reemplazo Desconectadores 8916-1 y 8916-2. Normalización de puentes primarios entre el 8916-2 y 8916-3. Restricciones: Paño Acoplador (R01-Atacama, indisponible. Paño Transformación L106-Atacama, indisponible. Barra Transferencia 220 kV-Atacama, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 2-Atacama o Paño Transformación L106-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: Subestación Atacama, Tierra provisional de bloqueo Se instalaran 3 tierras de bloqueo provisional monopolar en los puentes entre el 8916-2 y 5216 Se instala una tierra provisional por cada fase, un total de 3 en la zona indicada segùn croquis Subestación Atacama, Tierra provisional de bloqueo Se instalaran 3 tierras de bloqueo provisional en los puentes de bajada desde la barra transferencia 220kV hacia el 8916-3 Se instala una tierra provisional por cada fase, un total de 3 en la zona indicada segùn croquis Subestación Atacama, Tierra provisional de bloqueo Se instalaran 3 tierras provisionales en los TC66 lado Central Atacama Se instala una tierra provisional por cada fase, un total de 3 en la zona indicada segùn croquis Tercero, Unidad TG2A Se debe confirmar unidad TG2A indisponible. Nota: Trabajos coordinados con Enel Generación, Central Atacama. Durante la ejecución de los trabajos asociados a la presente solicitud, la unidad TG2A de central	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 15:00		
2023104336	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en servicios de telefonía, por migración de servicios de comunicaciones de S/E Nueva Pan de Azúcar. Pérdida de supervisión en SCADA. Configuración de Router de comunicaciones, por un máximo de 4 horas, se mantendrá personal en sitio para mitigar el riesgo.	Pérdida de supervisión de la S/E Nueva Pan de Azúcar. Durante los trabajos se mantendrá personal en sitio para mitigar el riesgo.		No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 11:46	29-11-23 17:48
2023107969	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	1702	S/E CENTRAL ANGOSTURA	3695	BA S/E CENTRAL ANGOSTURA 220kV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara reemplazo de relé de protección de Barra subestación GIS CH Angostura, por presentar problemas en su funcionamiento. El reemplazo se realizara por un relé de similares características de Hardware (Marca y Modelo) con la misma configuración.	Se realizara reemplazo de relé de protección de Barra subestación GIS CH Angostura, por presentar problemas en su funcionamiento. El reemplazo se realizara por un relé de similares características de Hardware (Marca y Modelo) con la misma configuración.		No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 10:02	29-11-23 19:30
2023107810	Subestacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Externo	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15766	S/E CENTRAL JAVIERA H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación, Paño H1 Salvador; Paño H2 Llanta 1; Paño H3 Llanta 3; Paño H5 Tatul; Paño H6 Monte Verde; Paño; Paño H8 Emelda; Paño H9 Salado; Paño HT1 Turbina 1; Paño HT2 Turbina 2; Paño HT3 Autotransformador 2; Paño HT4 Autotransformador 4; Paño HT5 transformador 1; Paño H6, Paño H8, Paño H10 Andes generación, equipos primarios barra 110kV, incluye marcos de barra y línea.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Javiera: Condición de No reconectar interruptor 52H2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:54	29-11-23 11:24
2023107800	Subestacion	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Externo	Programada	870	S/E MANTO VERDE	4949	S/E MANTO VERDE H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación, Paño H1 Salvador; Paño H2 Llanta 1; Paño H3 Llanta 3; Paño H5 Tatul; Paño H6 Monte Verde; Paño; Paño H8 Emelda; Paño H9 Salado; Paño HT1 Turbina 1; Paño HT2 Turbina 2; Paño HT3 Autotransformador 2; Paño HT4 Autotransformador 4; Paño HT5 transformador 1; Paño H6, Paño H8, Paño H10 Andes generación, equipos primarios barra 110kV, incluye marcos de barra y línea.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	SE Manto Verde: Condición de No reconectar 52H!	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:43	29-11-23 11:24
2023107139	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	591	S/E TEMUCO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Pailahueque: Mantenimiento y medidas eléctricas a bancos de baterías 48 Vcc.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-			ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 12:00		
2023104373	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en servicios de telefonía, por migración de servicios de comunicaciones de S/E Nueva Cardones. Pérdida de supervisión en SCADA. Configuración de Router de comunicaciones, por un máximo de 4 horas, se mantendrá personal en sitio para mitigar el riesgo.	Pérdida de supervisión de la S/E Nueva Cardones. Durante los trabajos se mantendrá personal en sitio para mitigar el riesgo.	Trabajos en servicios de telefonía por migración de servicios de comunicaciones de S/E Nueva Cardones.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 11:46	29-11-23 17:48
2023109178	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	692	S/E LA PINTANA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y fase de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vía SCADA del interruptor 12 kV Transformador 110/12 kV N°3 y se operará el cambiador de taps del transformador 110/12kV N°1. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 12:00	29-11-23 09:31	29-11-23 11:15
2023105593	Subestacion	Aprobado sin activación	CALAMA SOLAR 2 SPA	497	Intervención	Origen Interno	Programada	2093	S/E PUERTO SECO SOLAR	23942	S/E CENTRAL PUERTO SECO SOLAR E1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitacion del protocolo de comunicación DMLS mediidor ION 8650, SN: MW-16124082-02 en S/E Puerto Seco Solar, se realizara desconexión del medidor y se instalara un remarcador paro respaldo de data de generación durante los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Habilitación del protocolo de comunicación DMLS mediidor ION 8650, SN: MW-16124082-02 en S/E Puerto Seco Solar, se realizara desconexión del medidor y se instalara un remarcador paro respaldo de data de generación durante los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 20:00		
2023104958	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	15793 15794	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J2 S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos GIS de los paños J1, J2, J3 y J4.		Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos GIS de los paños J1, J2, J3 y J4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgo: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 17:00	29-11-23 05:30	29-11-23 16:17
2023104194	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Intervención	Origen Interno	Programada	1783	S/E CONEJO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración final PMGI de Conejo Solar al concentrador en S/E Maitencillo, trabajo en conjunto con personal de TRAT y Conecta. Actividades incluyen configuración de	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Integración final PMGI de Conejo Solar al concentrador en S/E Maitencillo, trabajo en conjunto con personal de TRAT y Conecta. Actividades incluyen configuración de	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 12:23	29-11-23 18:44
2023106493	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	372	S/E LATORRE	1002	S/E LATORRE C3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión del paño C3 (cto. Riquelme) de S/E Latorre, esto por la realización de MPB y pruebas sistema de protecciones.	Riesgo controlado, trabajos a realizar con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al paño C3 (cto. Riquelme) de S/E Latorre, serán respaldados por redes de MT.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 10:20	29-11-23 19:01
2023102936	Subestacion	Rechazado	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Desconexión	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	30272	S/E DUQUECO B3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión del paño 5283 de SE Duqueco, a solicitud de RNE, para realizar cambio de protección diferencial de línea SE1311 en S/E Los Angeles Sur.	Riesgo controlado por Empresa RNE, trabajos en instalaciones desconectadas.	SOD! 356/2023 de RNE. Registro interno Transemel	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 17:00		
2023102907	Subestacion	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	843	S/E NEGRETE	14391	S/E NEGRETE ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar y habilitada su curva rápida de operación (HLT) del 52ET1 de S/E Negrete por faenas a ejecutarse con personal de LLVV correspondiente a instalación de desconectadores por futura incorporación de paño 88ET1 de SE Negrete. Faenas asociadas a Proyecto MB Ampliación en S/E Nogales NUP 9535.	Riesgo controlado y faenas serán ejecutadas con personal de Líneas Vivas.	Faenas serán ejecutadas en una sola jornada dependiendo de las condiciones climáticas en la zona. (PT 68130 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	01-12-23 18:00		
2023108316	Subestacion	Aprobado	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1894	S/E LIXIVIACION	22715	S/E LIXIVIACION B1	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía a paño lixiviación 1.	Riesgo bajo, trabajos programados y realizados bajo procedimiento respectivo.	SubEstación Sulfuros: No reconectar: 52BT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:53	29-11-23 19:53	29-11-23 08:32	
2023108308	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1912	S/E OLAP	22843	S/E OLAP B1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpiaza, reapriete, inspección visual y termografía paño B1	Riesgo bajo. Trabajo controlado y programado.	Se requiere orden de no reconectar los siguientes interruptores: S/E Olap 52B1	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:48	29-11-23 19:48	29-11-23 11:41	29-11-23 15:00
2023108086	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	529	S/E PUERTO MONTT (STS)	14203	S/E PUERTO MONTT (STS) E4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del alimentador 23 kV 5264 Pelluco de Subestación Puerto Montt, para realizar Verificación EDAC protección SIEMENS SIPROTEC 7SJ85 5264, ubicado en Sala de protecciones 23kV Se Se ejecutarán pruebas efectivas de disparo sobre interruptor 5264 Carta DE04817-23. sin perdidas de clientes, se resuelven al 100% mediante red MT.	Riesgo controlado y bajo, trabajos en instalaciones desconectadas.	Carta DE04817-23. Faenas coordinadas con distribuidora SAESA. Registro interno PT 2023- 06677	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:30	29-11-23 18:00	29-11-23 08:35	29-11-23 17:48
2023109165	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	S/E 401	1849	BA S/E 401 69kV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 401 (CV101)	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Laguna Seca: 52BL1 S/E 401: 52B227 y 52B191. S/E 640: 52B642 S/E Escondida: 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:24	29-11-23 19:24	29-11-23 10:54	29-11-23 15:00
2023109164	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1894	S/E LIXIVIACION	17705 17706 17707 17708 17709 22711 22712 22713 22714 22715 22716 23848	S/E LIXIVIACION B51 S/E LIXIVIACION B52 S/E LIXIVIACION N°1 S/E LIXIVIACION N°2 S/E LIXIVIACION B5 S/E LIXIVIACION BT1 S/E LIXIVIACION BT2 S/E LIXIVIACION B3 S/E LIXIVIACION B4 S/E LIXIVIACION B1 S/E LIXIVIACION B2 S/E LIXIVIACION 13.8KV-CE	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores en S/E Lixiviación.	Riesgo bajo, el trabajo se realizara bajo procedimiento respectivo.	Se requieren las siguientes condiciones en: S/E Lixiviacion: No reconectar 52BT1, 52BT2, 52B3 y 52B4. S/E Sulfuros: No reconectar 52BT1 y 52BT2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:23	29-11-23 19:23	29-11-23 08:32	29-11-23 15:00
2023109257	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23989 23990	S/E SAN SIMON J1 S/E SAN SIMON J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27, Total: 120 CAD.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar interruptores 52J1 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:44	29-11-23 10:55
2023104407	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	161	RE S/E CUMBRE R-R2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo Seccionador 89R2-R2 - Mantenimiento preventivo Seccionador 89R2-R2. Trabajos asociados a SO N° 2023104370.	Riesgos: Riesgo de operación no deseada de equipos / Acortamiento de distancia (descarga eléctrica). Medidas de mitigación: Comunicación efectiva / Reconocimiento de lugar de trabajo / identificación de equipos / Medición de ausencia de tensión previo al aterramiento de equipos.	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K02 abierto; Desconectadores 89K02-1, 89R42-3 Fases N° 1, 2 y 3, 89B42-R2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:49	29-11-23 18:40
2023104370	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	159	RE S/E CUMBRE R3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo Interruptor 52K32 - Mantenimiento preventivo Transformador de corriente TTCCK32 - Mantenimiento preventivo Seccionador 89K02-3 fases N°1, 2 y 3 - Mantenimiento preventivo Seccionador 89R42 fases N° 1, 2 y 3 - Mantenimiento preventivo Pararrayo 832 - Mantenimiento preventivo Reactor de neutro R3N.	Riesgos: Riesgo de operación no deseada de equipos / Acortamiento de distancia (descarga eléctrica). Medidas de mitigación: Comunicación efectiva / Reconocimiento de lugar de trabajo / identificación de equipos / Medición de ausencia de tensión previo al aterramiento de equipos.	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K02 abierto; Desconectadores 89K02-1, 89R42-3 Fases N° 1, 2 y 3, 89B42-R2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:19	29-11-23 18:40
2023107933	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	488	S/E ROSARIO	1460 1461	S/E ROSARIO B1 S/E ROSARIO B2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Rosario.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 52R1 , 52B2 y precaución de no reconectar los interruptores 52R1 y 52CT1 en SE Rosario y el bloqueo de reconexión de los alimentadores MT de acuerdo a SODI N°002 enviada a CGED también en SE Rosario . Además se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 52B4 en SE Rancagua y el 52B1 en SE Peleguen.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:01	29-11-23 18:23
2023108368	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:08	29-11-23 18:10
2023111038	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1820	S/E ATACAMA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama paño J6: Investigación y reparación circuito de control SW L/R 5216 por perdida de telecontrol e inyección en equipo transductor de medida para verificar las potencia activa y reactiva hacia SCADA local	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L106-Atacama o SCADA Local SE Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	01-12-23 18:00	29-11-23 19:16	30-11-23 16:03
2023111037	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama paño J6: Investigación y reparación circuito de control SW L/R 5216 por perdida de telecontrol e inyección en equipo transductor de medida para verificar las potencia activa y reactiva hacia SCADA local	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L106-Atacama o SCADA Local SE Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	01-12-23 18:00	29-11-23 19:16	30-11-23 16:03
2023109216	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	381	S/E BULIN (CGE)	142 249 333 1431	BA S/E BULIN (CGE) 15KV C1 BA S/E BULIN (CGE) 66KV T1 BA S/E BULIN (CGE) 15KV C2 BA S/E BULIN (CGE) 66KV T2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con las instalaciones en servicio	Riesgo medio, trabajos ejecutados ajustado a procedimiento.	Para esto trabajos se requiere orden de no reconectar 52BT1, 52BT2, 52CT1, 52CT2, bloqueo de reconexión de los paños C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C10 de SE Bulin, además, se Bloquearа reconexión de 52B6 de SE Fátima y 52B0 de Alto Jahuel. Condición que mantendrán durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 11:22	29-11-23 16:34
2023106528	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5827 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52A7 de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:10	29-11-23 14:58

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha exeneración reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231106446	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Interno	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30154 S/E RIO SALADO H2 30155 S/E RIO SALADO H2 30156 S/E RIO SALADO H1 30157 S/E RIO SALADO 110KV BPS	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores con lineas energizadas en S/E Rio Salado. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1, 52H2 y 52H3 en S/E Rio Salado. No reconectar 52H2 S/E Salvador. No reconectar 52H2 S/E Diego de Almagro.	El riesgo de los trabajos es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aisladores con lineas energizadas en S/E Rio Salado. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1, 52H2 y 52H3 en S/E Rio Salado. No reconectar 52H2 S/E Salvador. No reconectar 52H2 S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:33	29-11-23 12:43
20231104434	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	159 RE S/E CUMBRE R3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará pruebas de disparo efectivo desde las protecciones 87DK2E51 y 87ZK2E52 hacia el interruptor 52K3Z. Trabajos asociados a SD N° 2023104370.	Riesgos: Riesgo de operación no deseada de equipos / Acortamiento de distancia (descarga eléctrica) / Disparos intempestivos a interruptores 52K2, 52K3 en S/E Cumbre. Medidas de mitigación: Comunicación efectiva / Reconocimiento de lugar de trabajo / Identificación de equipos / Medición de ausencia de tensión previo al atierramiento de equipos / Bloqueo digitales y entradas análogas y retiro de fibras de comunicación 61850, solo se dejara habilitadas las vlas de trip del interruptor 52K3Z.	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K3Z abierto; Desconectadores 89K3Z-1, 89K4Z-3 fases N° 1, 2 y 3, 89B4Z-R2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:49	29-11-23 18:40
20230097134	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 S/E SAN SIMON J4 23993 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C2I+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771: vano entre 0471 Y 0472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806: vano entre 0439 Y 0440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:43	29-11-23 19:55
20231108789	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23434 S/E ILLAPA J5 23435 S/E ILLAPA J6	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere bloqueo a la reconexión de paños J5 y J6 de S/E Illapa, por trabajos de lavado de aislación de LT 220kV Carrera Pinto-Illapa, Cl ESTRUCTURAS N° 650 a 670.	Riesgos a controlar por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:11	29-11-23 10:45
20231092027	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2351	S/E LOS NOTROS	grupo_emergencia [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Notros: Trabajos en sistema de seguridad de la instalación.	Instalaciones en Riesgo: SCADA SE Encuentro o Telecomunicación Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividades: S/E Los Notros: Trabajos en sistema de seguridad de la instalación. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Los Notros, ITM asociados a tableros de control CCTV, abierto a disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	10-12-23 18:00		
20231107970	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (GODI 2020), SE Encuentro: Medición atenuación FO OPGW Kimal Encuentro en SE Encuentro.	Instalaciones en Riesgo: SCADA SE Encuentro o Telecomunicación Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: No hay. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231109076	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de integración en Scada por migración P.104 RTU El Toro.	Bajo	Actividades: Trabajos de integración en Scada por migración P.104 RTU El Toro. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Nuala y Scada Transelec Nodo A Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	06-12-23 18:00	29-11-23 16:17	
20231109106	Subestacion	Aprobado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	475	S/E QUEREO	1433 S/E QUEREO E3	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Trabajos previos de alambrado de control e instalacion de equipos proyecto NUP 4161 paño E3 SE Quereo	Bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno. no existe riesgo sobre ningún equipo	Trabajos previos de alambrado de control e instalacion de equipos proyecto NUP 4161 paño E3 SE Quereo	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	30-11-23 20:00	29-11-23 15:48	
20231106392	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	25279 S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1 25780 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT1 25781 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2 25782 S/E CSP CERRO DOMINADOR DT2 25783 S/E CSP CERRO DOMINADOR 6.9KV BBA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J71 en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J71 en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 19:00	29-11-23 08:33	29-11-23 22:45
20231106639	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	10	Intervención	Origen Externo	Programada	207	S/E VENTANAS	34635 S/E VENTANAS H5 12755 S/E VENTANAS H3 12756 S/E VENTANAS H4 12757 S/E VENTANAS H1 12758 S/E VENTANAS H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de AES se ingresa precaucion a los paños seleccionados, se ejecutará lavado de aislacion en patio de 110 kV con las instalaciones energizadas.	Nivel de riesgo declarado por AES en SD 2023101501-2023102019-2023103520	A solicitud de AES se ingresa precaucion a los paños seleccionados, se ejecutará lavado de aislacion en patio de 110 kV con las instalaciones energizadas.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:22	29-11-23 17:40
20231108007	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 S/E CASERONES J1 15153 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de METKA EGN: LT 2x220 kV Maitencillo - Casernes, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalacion y nivelacion de barras de fundacion (Stub) hormigonado de fundacion, relleno compactado, impermeabilización de fundacion y instalacion de malla de puesta a tierra base. la anterior en las estructuras 62A y 63 C	Trabajos programados por Transelec.	Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52J7 en S/E Jorquera.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:52	
20231108883	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22691 S/E LAGUNAS JR 22692 S/E LAGUNAS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	trabajos relacionados al NUP 2623 Reemplazo de interruptor 52J5 SE Lagunas 220kV	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: NUP 2623 Pruebas funcionales de control en condición NORMAL-INTERRUPTOR TRANSFERIDO (N->T) Reemplazo de interruptor 52J5 SE Lagunas 220kV ,Pruebas de mando cierre y apertura del nuevo interruptor 52J5 en conjunto con 52J4 desde la sala de comando según pruebas N_I_T_Se requiere bloqueo del arranque de función 50BF de parte de Transelec sobre los paños J5 y J6. Estos bloqueos serán realizados en otro AT declarado por Transelec.- Restricciones: S/E Lagunas: Paño J5 y Paño JR. Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Lagunas: Arranque 50BF Sistema 1 paño J5 Bloqueada. Arranque 50BF Sistema 2 paño J5 Bloqueada. BU paño J5 Bloqueada. Protección 50BF paño JR en BU/BTA. Switch carrier teleprotecciones paño J5 Bloqueada. Switch mantenimiento telecomunicaciones asignado a paño J5 Bloqueada.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:55	29-11-23 18:12
20231103314	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2351	S/E LOS NOTROS	30909 S/E LOS NOTROS J15	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Los Notros: Pruebas Eléctricas y mantenimiento a TC-J15 -2 para investigar anormalia de punto caliente en conexión principal fase 1 lado BB1S-2.	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Pruebas eléctricas y mantenimiento a TC-J15 -2 para investigar anormalidad en conexión principal fase 1 lado BB1S-2. Condiciones: Paño Linea L15-Los Notros, indisponible Linea 220 kV Los Notros-Mulchén, en servicio normal por medio de paño J14. Instalaciones en Riesgo: Barra 2 220 kV, Principal 2-Los Notros. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Los Notros, se instalarán tierras provisionales de bloques entre el 52J15 y el BS1J-1 y entre el 52J15 y el BB1S-2.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 07:58	29-11-23 16:17
20231108924	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos relacionados al NUP 1145, etapa I. 220kV Lalackama-Parinas, C1.	Bajo	Actividad: habilitación armario telecomunicación OP-07 + TPOP-07R dirección S/E LALACKAMA, asociado a la LAT 1x220 kV LALACKAMA - PARINAS. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación Parinas o L 220kV Lalackama-Parinas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	02-12-23 23:00	30-11-23 11:06	
20231107906	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	624	S/E TIERRA AMARILLA	549 BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 550 BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 551 BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1-1 2473 BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1-2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con la instalación en servicio	Riesgo del trabajo medio controlado	Se solicita el bloqueo de reconexión del 52H3 en S/E Copayapu, orden de no reconectar el 52H7 L 52M72, 52E71 y 52E72 y bloqueo de reconexión del 52H3, 52H4 y los circuitos de MT 1011, 1012, 1013 y 1014 en S/E Tierra Amarilla, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos en la S/E.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:54	29-11-23 13:11
20231109548	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	23 CS S/E CUMBRE K3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar desconexión de compensación serie CSK3 para evaluación transitoria de corrientes al realizar maniobras de energización y desenergización de reactor de línea 6ZZ. La desconexión es por tiempo mínimo (10 minutos aproximadamente), posterior a la desenergización del reactor 6ZZ se accederá en servicio nuevamente.	Riesgo mínimo por error operacional, se mitigará riesgo mediante verificación previa a equipos de maniobra.	Esta desconexión se debe realizar para realizar análisis de falla en tarjeta FORCED TRIGGER de la compensación CSK3. Trabajos se asocian a SD N° 2023104370.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 10:00	29-11-23 08:19	29-11-23 08:49
20231108884	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22691 S/E LAGUNAS JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas. Levantamiento de señales JR. (Investigación por ultima operación (R)	Bajo	Actividades: S/E Lagunas. Levantamiento de señales JR. (Investigación por ultima operación (R) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador (R03- Lagunas o Paño Linea L05, LAG-Tarapacá 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	01-12-23 18:00	29-11-23 10:12	
20231107623	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	479	S/E MARGA MARGA	cargadores otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías s/o cargadores	Sin Limitaciones	se realizará mantenimiento preventivo a banco y cargador de baterías. Incluye la medición y verificación de variables eléctricas del banco y cargador.	Bajo, se interviene lejos de puntos críticos. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos asociados a plan anual de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231108280	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2352 S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitado por CGE	Bajo	Actividad: SE Cardones: A solicitud de CGET, según SODI 234, por Lavado de aislación de SE Copayapu Instalación con restricción No reconectar Paño Linea LI40L CAR-Cerrillos Instalación en riesgo: Paño Linea LI40L CAR-Cerrillos. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 13:24	29-11-23 16:17
20231109320	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1052	S/E TAP OFF LA LAJA	NO Aplica NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	UPGRADE RTU D20 a GS00, pruebas de comunicación, pruebas de señales, Prueba de comandos. Durante los trabajos se provocaran intermitencias en los datos Scada.	Actividad sin riesgo para el sistema.		No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	06-12-23 18:00		
20231109206	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2430 S/E CHARRUA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Charrúa: Obras Civiles para reforzamiento fundación nuevo interruptor 52JT. - Trabajos previos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa", NUP 1569.		Actividades: SE Charrúa: Obras Civiles para reforzamiento fundación nuevo interruptor 52JT. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	28-12-23 18:00		
20231104388	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	652	S/E PORTEZUELO	tendido_cable otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizara tendido de circuitos de control y conexionado de equipos nuevos en patio hacia sala de control existente, no considera la intervención de equipos en servicio. Trabajos motivados por proyecto de ampliación de SE Portezuelo.	Riesgo Bajo y Controlado.	Los trabajos se realizaran tomando las medidas de prevención de acuerdo a procedimientos internos. No considera puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes Finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:10	29-11-23 19:25
20231105317	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	bateria otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías s/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento banco de baterías y rectificador.	Tomando las medidas de precaución y seguridad indicadas para las actividades, no existen riesgos asociados a los trabajos.	Mantenimiento a equipo rectificador y ambos bancos de baterías presentes en la sala de SSAA.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231108640	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: instalación de gabinetes, tableros y cajas de agrupamiento, incluye actividades de desarme de bastidores existentes sin uso	Medio	Actividades: Montaje y fijación de nuevos armarios de control o protecciones, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: instalación de gabinetes, tableros y cajas de agrupamiento, incluye actividades de desarme de bastidores existentes sin uso.**Nota: Se tendrá prohibido intervenir instalaciones energizadas.**Nota: Si bien están declarados los trabajos de montaje de Tableros de C.C. y C.A. dentro de la sala de C&P bajo 110 kV, no se cuenta con la información de la ingeniería como también del cuadro de carga asociado a las alimentaciones existentes y de lo proyectado para esos nuevos Tableros. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.GG. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Zonas y puntos Tipo delimitada	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	07-12-23 18:00		
20231107624	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	788	S/E MIRAFLORES	cargadores otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías s/o cargadores	Sin Limitaciones	se realizará mantenimiento preventivo a banco y cargador de baterías. Incluye la medición y verificación de variables eléctricas del banco y cargador.	Bajo, se interviene lejos de puntos críticos. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos asociados a plan anual de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231109299	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	159 RE S/E CUMBRE R3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación cableado de fuerza proyecto en Fan System (Sistema de ventilación forzado de radiadores) Reactor de línea 8EA3 Fase 3	Riesgo mínimo dado que sólo es cableado fuerza en los ventilación del unidad se verificará mediante diagrama energizamiento.	Instalación cableado de fuerza proyecto en Fan System (Sistema de ventilación forzado de radiadores)	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231109270	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1939	S/E TAMARUGAL	23051 S/E TAMARUGAL ESA	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Mantenimiento operacional a Barra SS/AA. Protecciones e instrumentos S/E TAMARUGAL	Bajo, según matriz de riesgos	No requiere maniobras operacionales	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 16:00	29-11-23 15:46	29-11-23 17:29
20231109217	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	366	S/E HOSPITAL	127 BA S/E HOSPITAL 154kV 236 BA S/E HOSPITAL 66kV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con las instalaciones en servicio	Riesgo medio, trabajos ejecutados ajustado a procedimiento.	Para esto trabajos se requiere orden de no reconectar 52BT2, 52CT2, bloqueo de reconexión de los paños C1, C2, C3, C6 y B2 de S/E Hospital, además se bloquearа reconexión de 52B5 de SE Fátima y 52B2 de SE Paine. Condición que mantendrán durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:41	29-11-23 11:19
20231109213	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	523 BA S/E SAN VICENTE 154KV BP1-1 1649 BA S/E SAN VICENTE 154KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E San Vicente: Lavado de aislación de equipos 89AR-A, 52A8, 89AR-B y aisladores asociados al paño AR. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Lavado de aislación de equipos 89AR-A, 52A8, 89AR-B y aisladores asociados al paño AR. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	30-11-23 18:00	29-11-23 05:48	29-11-23 12:04
20231109212	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	2737 S/E SAN VICENTE AR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E San Vicente: Lavado de aislación de equipos 89AR-A, 52A8, 89AR-B y aisladores asociados al paño AR. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Lavado de aislación de equipos 89AR-A, 52A8, 89AR-B y aisladores asociados al paño AR. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	30-11-23 18:00	29-11-23 05:48	29-11-23 12:04
20231109144	Subestacion	Aprobado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	228	S/E CENTRAL RUCUE	NO Aplica NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Movimiento del gabinete en común con Colbún "MMOO, MUX Y TELEP" y anclaje de 2 nuevos gabinetes en sala eléctrica de S/E Rucue.	Trabajos no generan riesgos al sistema.	Switch mantenimiento Teleprotección TP-103 quedará en condición BLOQUEADO mientras se ejecuten los trabajos. Trabajos con suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	30-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha extracción reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231109139	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2287	S/E FRUTILLAR NORTE	30909	S/E LOS NOTROS (I1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Los Notros: Pruebas Eléctricas y mantenimiento a TC-I1S -2 para investigar anormalidad en conexión principal fase 1 lado 89I1S-2.	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Pruebas eléctricas y mantenimiento a TC-I1S -2 para investigar anormalidad en conexión principal fase 1 lado 89I1S-2. Condiciones: Paño Línea L1S-Los Notros, indisponible. Línea 220 kV Los Notros Maichén, en servicio normal por medio de paño J14. Instalaciones en Riesgo: Barra 2 220 kV, Principal 2-Los Notros. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: Subestación Los Notros, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre el 52I1S y el 89I1S-1 y entre el 52J1S y el 89I1S-2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231109077	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2433	S/E CHARRUA AR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Proyecto reñanco de fundaciones de desconectadores 89AR-1 y 89AR-2, considera canalización de caja de mando de desconectadores. NOTA: Trabajos previos asociados a "Proyecto Reemplazo de desconectadores 89AR-1 y 89AR-2.		Actividades: S/E Charrúa: Proyecto reñanco de fundaciones de desconectadores 89AR-1 y 89AR-2, considera canalización de caja de mando de desconectadores. Nota: Trabajos previos asociados a "Proyecto Reemplazo de desconectadores 89AR-1 y 89AR-2. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Proyecto Reemplazo de desconectadores 89AR-1 y 89AR-2 de S/E Concepción, NUP 4286.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	08-12-23 18:00		
20231109037	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	385	S/E DUQUECO	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías s/o cargadores	Sin Limitaciones	Aplicar mantenimiento preventivo básico de sistema de respaldo de corriente continua de la Subestación. Que incluyen sus bancos y cargadores de baterías. Se va a simular falla en cargadores de baterías para corroborar una correcta notificación en Scada.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT INTERNO 2023-07211 de STL.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231109019	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	21320	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio aisladores estructura 550 a 554	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo. riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Abierto y bloqueado: S/E Tamaya 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 89H3-3, cerrado 89H3-2T. S/E a 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 89H3-3 cerrado 89H3-3T. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 16:00	29-11-23 08:25	29-11-23 15:26
20231108995	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	799	CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del T-1, trabajos motivados por el proyecto NUP 423042I2. Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52BT y 52CT de SE Chumaquito. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:19	29-11-23 19:25
20231108958	Subestacion	Ejecución Exitosa	TAMAKAYA ENERGÍA	398	Intervención	Origen Interno	Programada	1887	S/E KELAR	23602 23603 23604 23605 23606 23607 23608	S/E KELAR J1 S/E KELAR J2 S/E KELAR J3 S/E KELAR JR S/E KELAR JTG1 S/E KELAR JTG2 S/E KELAR JTV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Programa de lavado de aislación SE Kelar debe ejecutarse debido al plan de mantenimiento de estos equipos.	Riesgo es bajo debido a que el servicio de lavado de aislación de la SE Kelar se realizará con personal y equipamiento especializado.	Programa de lavado de aislación SE Kelar debe ejecutarse debido al plan de mantenimiento de estos equipos. Para este tipo de trabajo se solicita no reconexión automática de los interruptores 52J1, 52J2, 52J8, 52J5, 52JT1, 52JT2 y 52JT3. En SE Kipatsur se solicita no reconectar 52J9, 52J10, 52J11 y 52J12.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:32	29-11-23 16:26
20231108845	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	458 1621	BA S/E ALTO JAHUEL 500KV BPA BA S/E ALTO JAHUEL 500KV BPB	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Protocolización y pruebas a protección B7B sistema 1 y 2, de acuerdo a EAP 030-2023_v1. Trabajos asociados a obra del NUP 1530.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Protocolización y pruebas a protección B7B sistema 1 y 2, de acuerdo a EAP 030-2023_v1. Pruebas por cambio de razón en nuevos TTCC de los paños de 500 kV HR -Acoplador y 65 -Seccionador. Se realizará verificación secundaria. Trabajos asociados a obra del NUP 1530. Restricciones: NoOmalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Protección B7B sistema 1 y 2 será intervenida de manera secuencial. Se bloquearán disparos en unidades de bahía de cada sistema cuando sean intervenidos. Siempre se encontrará un sistema en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 19:00	29-11-23 10:12	29-11-23 12:04
20231108844	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2287	S/E ALTO JAHUEL HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Conexion desconectador 89HR-1 a Barra Principal de 110 kV sección 1, con método a potencial. Obra de reemplazo de equipos del paño HR (NUP 3280). Trabajos previos. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Conexion desconectador 89HR-1 a Barra Principal de 110 kV sección 1, con método a potencial. Obra de reemplazo de equipos del paño HR (NUP 3280). Restricciones: Paño de 110 kV HR -Acoplador indisponible. No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 110 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra Principal de 110 kV sección 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 14:00	29-11-23 12:07	29-11-23 17:50
20231108843	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	454	BA S/E ALTO JAHUEL 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Conexion desconectador 89HR-1 a Barra Principal de 110 kV sección 1, con método a potencial. Obra de reemplazo de equipos del paño HR (NUP 3280). Trabajos previos. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Conexion desconectador 89HR-1 a Barra Principal de 110 kV sección 1, con método a potencial. Obra de reemplazo de equipos del paño HR (NUP 3280). Restricciones: Paño de 110 kV HR -Acoplador indisponible. No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 110 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra Principal de 110 kV sección 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 14:00	29-11-23 12:07	29-11-23 17:50
20231108681	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA	147	Desconexión	Origen Interno	Programada	949	S/E MAIPO	5064	S/E MAIPO HL2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantención preventiva y revisión de equipos circuito ERA2 de 110Kv.	El riesgo es bajo ya que la mantencion de la linea ERA2 de 110Kv entre S/E Tortuguerata - Maipo se realizara con circuito ERA 2 desenergizado.	Se realizara mantención preventiva de Linea ERA2 de 110kv, el riesgo es bajo ya que el trabajo se realizara con circuito ERA2 desenergizado. Las maniobras de desconexión están coordinadas con Despacho de Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 20:00	29-11-23 08:03	29-11-23 16:14
20231108661	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1638 503	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio (Escalerillas, Bandejas, C.A.G, PVC).		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio (Escalerillas, Bandejas, C.A.G, PVC).***Nota: Trabajos sin intervención de equipos en explotación, se cumplirá con lo indicado en minuta AR-EP-18. ***Nota: Se considera trabajos con cerco delimitador instalado previamente.,***Nota: trabajos no contemplan el uso de maquinaria. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Conos, cadenas y barreras new jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 18:00		
20231108655	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1638 503	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: Montaje de estructuras bajas en futuro Paño H7 a nivel de piso con apoyo de camión pluma con distancia superior a distancias mínimas de seguridad.		Actividades: Montaje de estructuras bajas (soporte de equipos, techumbre, soporte de canalizaciones, etc), SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Montaje de estructuras bajas en futuro Paño H7 a nivel de piso con apoyo de camión pluma con distancia superior a distancias mínimas de seguridad. (Incluye montaje de Luminarias).****Nota: Trabajos se realizarán con cerco provisorio instalado previamente. *** *Nota: Se mantendrá instalado barreras new jersey a 1 metro de Cerco Duro,** Nota: Se cumplirá con lo indicado en minuta de riesgo no significativo. *** Nota: Camión pluma no cruza canaletas de cables ,..**Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aislación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 18:00		
20231108653	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1638 503	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: Patio 110 kV Sector Norte:Construcción de Fundaciones y Trabajos de MPT en Nuevo Paño H7		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Maitencillo: Proyecto SZN6017 Ampliación SE Maitencillo: Patio 110 kV Sector Norte:Construcción de Fundaciones y Trabajos de MPT en Nuevo Paño H7, incluye trabajos en fundaciones de Luminaria y fundaciones e instalación de cerco acmafor, se considera replanteo y trazado, excavaciones, emplantillado, armadura, moladaje , hormigonado y relleno fundaciones, se incluye trabajo de chicotes de malla de puesta a tierra nueva (con conexión a MPT existente).** Nota: El transito de maquinaria para construcción de nuevo paño H7 sera delimitado con barreras New Jersey plasticas a una distancia mínima de 1,0 metros del cerco duro de placas OSB instalado con PMTDI 47452. Cerco duro de OSB se encuentra a 2 metros en horizontal de equipos energizados,***Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aislación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 20:00		
20231108647	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	1719 531	BA S/E VALLENAR 110KV BP1 BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio y Sala SS.GG (Escalerillas, Bandejas, C.A.G, PVC).		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN6017: Ampliación SE Vallenar: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio y Sala SS.GG (Escalerillas, Bandejas, C.A.G, PVC).***Nota: Se ingresará a realizar los trabajo teniendo instalado Cerco delimitador de obras,**Nota: Trabajos sin intervención de equipos en explotación, se cumplira con lo indicado en minuta AR-EP-18. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 20:00	29-11-23 16:17	
20231108643	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: construcción Canaletas (sin empalme a canaleta existente), donde se incluyen las actividades de replanteo y trazado, excavación, emplantillado, armaduras, hormigonado y rellenos.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: construcción Canaletas (sin empalme a canaleta existente), donde se incluyen las actividades de replanteo y trazado, excavación, emplantillado, armaduras, hormigonado y rellenos. Además, se incluyen trabajos relacionados con malla puesta a tierra (modificación y reparación en caso de requerirse) y modificaciones en Cerco duro, ***Nota: Se ingresará a realizar los trabajo teniendo instalado Cerco delimitador de obras,***Nota: Maquinaria estará ubicada fuera del cerco delimitador de OSB y adicional se instalarán barreras new jersey, conos y cadenas plásticas,***Nota: Maquinaria no cruzará canaletas de cable existente, además se encontrará guiado en todo momento por rigger paletero, ***Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aislación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 18:00		
20231108642	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1638 503	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: construcción Canaletas (sin empalme a canaleta existente), donde se incluyen las actividades de replanteo y trazado, excavación, emplantillado, armaduras, hormigonado y rellenos.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: construcción Canaletas (sin empalme a canaleta existente), donde se incluyen las actividades de replanteo y trazado, excavación, emplantillado, armaduras, hormigonado y rellenos. Además, se incluyen trabajos relacionados con malla puesta a tierra (modificación y reparación en caso de requerirse) y modificaciones en Cerco duro, ***Nota: Se ingresará a realizar los trabajo teniendo instalado Cerco delimitador de obras,***Nota: Maquinaria estará ubicada fuera del cerco delimitador de OSB y adicional se instalarán barreras new jersey, conos y cadenas plásticas,***Nota: Maquinaria no cruzará canaletas de cable existente, además se encontrará guiado en todo momento por rigger paletero, ***Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aislación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 18:00		
20231108639	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	2791	S/E VALLENAR C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje Manual de Estructuras Bajas equipos MT Paño CT1, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructuras.		Actividades: Montaje de estructuras bajas (soporte de equipos, techumbre, soporte de canalizaciones, etc), SZN6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje Manual de Estructuras Bajas equipos MT Paño CT1, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructuras.,**Nota: Maquinaria que trasladará Estructura no ingresara a Patio, llegará hasta sector lejano a puntos energizados (De acuerdo a croquis),**Nota: Estructura será trasladada de forma manual hasta el punto de armado.*** Nota: Se realizará humectación diaria del terreno para evitar contaminación de los aisladores. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new jersey plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 20:00	29-11-23 15:52	

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha extensión reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231108628	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	2791 2789	S/E VALLENAR C1 S/E VALLENAR C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fundación Patio MT: Fundacion parron y equipos patio 13,8 kV.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SEN6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fundación Patio MT: Fundacion parron y equipos patio 13,8 kV, donde se incluyen las actividades de retiro de grravilla, replanteo y trrazado, excavacion, emplantillado, armaduras, hormigonado y rellenos. ***Nota: Para realizar esta actividad se debe tener previamente instalado cerco delimitador de obras con placa OSB. ***Uso de maquinaria, no cruza canaletas de cables y como medida adicional se instalaran barreras new jersey y cadenas plasticas a 1 metro del cerco duro y estaran guiadas las maquinarias todo el momento por paletero o maestro señalizador. ***Nota: Se instalará Banderillas señalizadores para limitar la altura de trabajo de los equipos bajo puntos energizados., ***Nota: Conductores de salida alimentador Vallenar-Astilla de 13,2 kV son aislados. Adicionalmente se controlará la altura con equipo de topografía.,**Nota: Se cumplirá con lo descrito en la minuta de riesgo no significativo AR-EP 18 y en especial enfasis con distancias mínimas de seguridad.,**Nota: Se utilizarán extensiones de canos de camión mixer para llegar al punto de descarga de concreto por construcción de fundaciones. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new jersey plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 20:00		
20231108637	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	2791	S/E VALLENAR C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fundación Muro Cortafuego y Fundación Nuevo Transformador de Poder 30 MVA.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SEN6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fundación Muro Cortafuego y Fundación Nuevo Transformador de Poder 30 MVA, donde se incluyen las actividades de replantes y trrazado, excavación, emplantillado, armaduras, hormigonado, rellenos, instalación de parrilla en Plata de Trafo e instalación de bolones. Además, se incluyen trabajos relacionados con malla puesta a tierra (modificación y reparación en caso de requerirse).**Nota: Maquinarias no cruzará canaletas,**Nota: Mincargador, retroexcavadora, mixer y camión pluma, ingresaran teniendo instalado cerco delimitador de obras con placa OSB y como medida adicional se instalaran barreras new jersey y canaletas plasticas a 1 metro del cerco duro y estaran guiadas las maquinarias todo el momento por paletero o maestro señalizador,**Nota: Se instalará Banderillas señalizadores para limitar la altura de trabajo de los equipos bajo puntos energizados.,****Nota: Se cumplirá con lo descrito en la minuta de riesgo no significativo AR-EP 18..****Nota: Se realizará humectación diaria del terreno para evitar contaminación de los aisladores. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Vallenar, Conos y cadenas plásticas, ademas banderillas delimitadoras de altura Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 20:00		
20231108636	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	2791	S/E VALLENAR C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110kV: Construcción Fundación Patio HT3: Donde se incluyen las actividades de retiro de grravilla, replanteo y trrazado, excavacion, emplantillado, armaduras, hormigonado y rellenos.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SEN6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110kV: Construcción Fundación Patio HT3: Donde se incluyen las actividades de retiro de grravilla, replanteo y trrazado, excavacion, emplantillado, armaduras, hormigonado y rellenos. ***Nota: Para realizar esta actividad se debe tener previamente instalado cerco delimitador de obras con placa OSB..***Uso de maquinaria, no cruza canaletas de cables y como medida adicional se instalaran barreras new jersey y canaletas plasticas a 1 metro del cerco duro y estaran guiadas las maquinarias todo el momento por paletero o maestro señalizador..**Nota: Se instalará Banderillas señalizadores para limitar la altura de trabajo de los equipos bajo puntos energizados.,****Nota: Camión mixer NO cruza linea de 13.2 kV se utilizarán extensiones de canos para llegar al punto de descarga de concreto por construcción de fundaciones. **Nota: Conductores de salida alimentador Vallenar-Astilla de 13,2 kV son aislados.,****Nota: Se cumplirá con lo descrito en la minuta de riesgo no significativo AR-EP 18 y en especial enfasis con distancias mínimas de seguridad. *** Nota: Se realizará humectación diaria del terreno para evitar contaminación de los aisladores. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new jersey plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 20:00		
20231108564	Subestacion	Ejecución Exitosa	MOLY-COP	145	Intervención	Origen Interno	Programada	1904	S/E MOLYCOP	17978 17979 17973	S/E MOLYCOP 13,8 KV S/E MOLYCOP J1 S/E MOLYCOP C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación método a distancia	Lavado aislación método a distancia, riesgo bajo.	S/E Chacaya: 52J5 No Reconectar. S/E Molycop: 52C71 No Reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 16:00	29-11-23 12:03	29-11-23 13:57
20231108560	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR		grupo_emergencia otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Vallenar: Patio 110 kV: Instalaciones interiores Casa SS.GG (considera instalaciones eléctricas, instalación de alarma y sistema de extinción de incendios, montaje banco de bateria, instalación de Armarios, Gabinetes y tableros).***Nota: Pruebas a instalaciones eléctricas se ejecutarán con fuente externa, no se usaran SS.AA de la Subestación.**Nota: Los trabajos se consideren en interior Casa SS.GG (lejano a puntos energizados).	Instalación con riesgo: Servicios generales (SS.GG.) de S/E Vallenar, durante los trabajos de instalación de alarma y sistema de extinción de incendios, por proximidad desde la zona de trabajo a elementos de control de los SS.GG.	Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 18:00		
20231108537	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	1036	OVALLE 66/24KV 30MVA 1	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Levantamiento en alambrado de control por reemplazo de Transformador de Poder N°1 S/E Ovalle. El levantamiento se realizará en gabinete del transformador y caseta de control.	Bajo riesgo durante todo el trabajo, fuena planificada y controlada en terreno. no existe riesgo sobre ningún equipo	Levantamiento en alambrado de control por reemplazo de Transformador de Poder N°1 S/E Ovalle. El levantamiento se realizará en gabinete del transformador y caseta de control.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	30-11-23 18:00	29-11-23 12:06	30-11-23 15:25
20231108527	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	724	S/E SANTA RAQUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara levantamiento y verificación de alambrado en Unidad Terminal Remota Siemens Scada con respecto a planos. Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 3 horas durante la ventana de trabajo.	Trabajos sin riesgo para el sistema	Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 3 horas durante la ventana de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 19:00	29-11-23 12:00	29-11-23 13:20
20231108373	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	7867 12615	S/E POLPAICO J5 S/E POLPAICO J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:08	29-11-23 12:30
20231108341	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 12223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:19	29-11-23 19:27
20231109027	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	15234	S/E ALTO JAHUEL H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del interruptor a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 15:00	29-11-23 12:25	29-11-23 18:10
20231108085	Subestacion	Ejecución Exitosa	TERCERA REGIÓN SOLAR SPA [EN_REVISION]	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	telecomunicacion otros: telecomunicacion		Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Carrera Pinto: A solicitud de Chiquinta Lavado de aislación a los paños propiedad de eletrans J5, J6, J13, J14, J15 en SE Carrera Pinto.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Carrera Pinto: Condición de No reconectar 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:44	29-11-23 10:55
20231108047	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Programada	314	S/E CENTRAL HORNITOS	412	S/E CENTRAL HORNITOS JG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Colbún se requiere operaciones en Paño JG de S/E Hornitos por trabajos de Verificación de medidor de Energía.	Riesgos declarados por Colbún.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 20:00	29-11-23 08:56	29-11-23 18:56
20231107996	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion mediante helicoptero al tramo de estructuras N°166 266; 271; 274 a 278; 283 a 446.	Trabajos programados por Transelec.	Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52J7 en S/E Jorquera.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:52	
20231107983	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	466	BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chiquinta según SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 SODI N 3130 ENEL Campos de Sol SODI N 3140 Luz del Norte SODI N 3141 RNE La Cojna SODI N 3142 RNE La Pastora	Bajo	Actividades: A solicitud de Chiquinta según SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 Restricciones: Subestación Carrera Pinto. No Reconectar Barra 220 kV, sección 1 C.Pinto Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, sección 1 C.Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 20:32
20231107980	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	2397	BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chiquinta según SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 SODI N 3130 ENEL Campos de Sol SODI N 3140 Luz del Norte SODI N 3141 RNE La Cojna SODI N 3142 RNE La Pastora	Bajo	Actividades: A solicitud de Chiquinta según SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 Restricciones: Subestación Carrera Pinto. No Reconectar Barra 220 kV, sección 2 C.Pinto Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, sección 2 C.Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 20:32
20231109104	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	592	S/E VALDIVIA	2784	S/E VALDIVIA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Valdivia: Instalación de cerco perimetral por obra reemplazo transformador de corriente del paño J4.		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Trabajos previos asociados a NUF 6423.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 18:00		
20231107907	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1765	S/E COPAYAPU	1576	BA S/E COPAYAPU 110KV BP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalaciones en servicio.	Nivel de riesgo medio, controlado.	Se considera bloqueo de reconexión del 52H4 de SE Cardones (Transelec) según SODI enviada, además del bloqueo de reconexión del 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4 de SE Copayapu, condición que se mantendrá efectiva durante la ejecución del trabajo en la L/E	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 13:13	29-11-23 16:08
20231107864	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 154V T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén. Se envía SODI Informativa 0427203-1 a Consulta General de Electricidad S.A	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 154V T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:19	29-11-23 19:28
20231107788	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2003	S/E DON HECTOR	2347	MD S/E DON HECTOR SSAA	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Verificación de medidor de energía.	Instalación con riesgo: SS.AA. de S/E Don Héctor, durante los trabajos de verificación de medidor, por proximidad desde la zona de trabajo a elementos de SS.AA.	Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 10:12	29-11-23 16:17
20231107785	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	719	S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara cambio de configuración a Sistema de Control Local JFH, para el ingreso de nuevas señales correspondientes a nuevas celdas asociadas al transformador N°4	Trabajos sin riesgo para el sistema	Durante los trabajos se generará perdida de comunicaciones por un lapso de 15 minutos, con la posibilidad de repetir en 3 oportunidades más por el mismo lapso de tiempo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 19:00	29-11-23 10:14	29-11-23 18:15
20231107697	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	619	S/E CHAÑARAL	2820	S/E CHAÑARAL ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5873, por trabajos de lavado de aislación entre estructuras 1 a 170 L23kV El Salado-Chañaral.	Riesgo controlado en faena de terceros.	Se requiere precaución de no reconectar interruptor 52ET1 S/E Chañaral	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:10	29-11-23 16:05
20231107232	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	221	S/E MINERO H7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño H7 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, Paño desconectado para las Pruebas.	Coordinado con Codelco Teniente.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231107230	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	221	S/E MINERO H7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño H7 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño H7 por migración.	Durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño H7 en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231106478	Subestacion	Aprobado sin activación	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2004	S/E CERRO DOMINADOR	cargadores otros: cargadores		Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterías N° 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas des seguridad correspondientes.	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterías N° 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 19:00		
20231106433	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2915	CSP CERRO DOMINADOR 13.2/6,9KV 40MVA T2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,9 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J71, 89JT1-1, 89JT1-2, 52JT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,9 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J71, 89JT1-1, 89JT1-2, 52JT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 19:00	29-11-23 06:25	30-11-23 06:53
20231106432	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-27 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-27 en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 19:00	29-11-23 06:25	30-11-23 06:53
20231106430	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2914	CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2KV 128 MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J71, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52JT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J71, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52JT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 19:00	29-11-23 06:25	30-11-23 06:53
20231106399	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 19:00	29-11-23 08:33	29-11-23 23:45
20231108555	Subestacion	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Externo	Programada	1723	S/E CENTRAL LALACKAMA	15663	S/E CENTRAL LALACKAMA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lalackama, tala de equipos: Puesta en servicio armario telecomunicación CP-CT-THOP-076 dirección S/E Pantoja, asociado a la L4T 1x220 kV LALACKAMA - PARINAS. Para esta actividad también se requiere en SE Parinas Switch de Mantenimiento TPOP-076 Desconectado y a Disposición del tele de Faena.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro de transelec (trabajos solicitados por transelec)	Trabajos solicitados por transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	02-12-23 18:00	30-11-23 09:00	
20231109075	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de integración en Scada por migración P.304 RTU El Toro.	Bajo	Actividades: Trabajos de integración en Scada por migración P.104 RTU El Toro. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Navia y Scada Transelec Nodo A Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	06-12-23 18:00	29-11-23 16:17	
20231105960	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 5808 , se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:10	29-11-23 18:30

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231107305	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2243	S/E PUERTO PATACHE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puerto Patache: Mantenimiento preventivo reducido a grupo de emergencia	Bajo	Actividades: S/E Puerto Patache: Mantenimiento preventivo reducido a grupo de emergencia Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Puerto Patache Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Puerto Patache, Interruptor termomagnético grupo generador Abierto, a disposición del jefe de faena Se solicitara autorización previa a CNOT para realizar pruebas efectivas al grupo generador	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231105954	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION 81	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5794, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 5281 de S/E Constitución e interruptores 52871 y 52872 de S/E Nirivilo.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:10	29-11-23 18:30
20231104256	Subestacion	Aprobado	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Interno	Programada	1918	S/E PLANTA OXIDOS	1605	PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV NY1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Mantenimiento Mayor al Transformador N°1 de SE Planta Óxidos	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	03-12-23 20:00		
20231105760	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructura) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2	Bajo	Actividades: instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, Obra de Ampliación S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructura) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2 , incluye el retiro de gravilla y el retiro de escombros fuera del patio.,,**Nota: Zona de trabajo delimitada con cerco duro PMTDI 54SIG.****Nota: Se utilizará maquinaria respetando los requerimientos de seguridad, guiada en todo momento por paletero riger y respetando las distancias de seguridad. Restricciones: Subestación Ovalle, 52BR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52BT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV Ovalle Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ovalle, Delimitación de zona con cerco duro. . Delimitación del área a intervenir, separando la zona energizada con la zona de trabajo. Subestación Ovalle, Precaución riesgo barra de transferencia. . ingresar aviso CEN Subestación Ovalle, Precaución riesgo Transformador N°2 . . Ingresar aviso CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 21:00
20231105733	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	1625 480	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación,	Bajo	Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación, Paño H1 Salvador; Paño H2 Llanta 1; Paño H3 Llanta 2; Paño H5 Tolar; Paño H6 Monte Verde; Paño; Paño H8 Enmilo; Paño H9 Salado; Paño HT1 Turbina 1; Paño HT2 Turbina 2; Paño HT3 Autotransformador 3; Paño HT4 Autotransformador 4; Paño HT5 transformador 5; Paño H6, Paño H8, Paño H10 Andes generación, equipos primarios barra 110kV, incluye marcos de barra y línea. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52T3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Salvador, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Llanta, 52I1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Llanta, 52I2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 16:17
20231105570	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	268	S/E MOLINOS (ENLASA)	17519	S/E LOS MOLINOS H2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SODI 1878. Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:02	29-11-23 18:08
20231105496	Subestacion	Rechazado	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	53	RE S/E NUEVA MAITENCILLO K102 25MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de garantía en reactor K102, en subestación Nueva Maitencillo. 1.- Mantenimiento a relés de hermeticidad.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones, no existen riesgos asociados.	Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Maitencillo: Interruptor 52K102 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89K102-1 Abierto y Bloqueado (en sus tres fases). Desconectador 89K102-2 Abierto y Bloqueado (en sus tres fases). Una vez finalizados los trabajos se procederá a realizar la rotación de la fase A según lo declarado en la SODI1105457.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231105402	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	702	POLPAICO TR4 220/19KV 100MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del patio JT4. Coordinado con Celso Redes y STM.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del patio JT4. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y el TR4 de 220/19 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o TR4 de 220/19 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 10:30	29-11-23 05:30	29-11-23 11:17
20231105265	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	375 4119	BA S/E OVALLE 66KV BA S/E OVALLE 66 kV BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según SODI 5736 se solicita No reconectar 52BR, 52BT2, precaución en barra de transferencia de 66 kV y Transformador N°2 de S/E Ovalle, por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:10	29-11-23 21:00
20231105924	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5795,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizado del interruptor 52A2 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52A71 de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:10	29-11-23 17:16
20231105005	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A.	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	1886	S/E KAPATUR	22594 22598	S/E KAPATUR J12 S/E KAPATUR J14	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Se requiere Desconexión de Paños J12 y J14 de SE Kapatur por Faenas de Inspección de interruptores 52J12 y 52J14 por Filtraciones de módulos hidráulicos.	Riesgo controlado y sin perdida de suministro, desconexión se realizará con instalaciones desconectadas.	Faenas sin perdida de suministro no afecta a la operación de líneas asociadas. (PT 6875 registro interno STN).	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 19:00	29-11-23 10:30	29-11-23 12:16
20231108990	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	423	S/E LO MIRANDA	1051	S/E LO MIRANDA 82	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del paño 82, trabajos motivados por el proyecto NUP 4231 Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52871, 52872, 52C71, 52C72 de SE Lo Miranda No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:41	29-11-23 19:25
20231107778	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	7703	S/E PAN DE AZUCAR HT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Pan de Asúcar: Implementación de EAP 023-2023 en protección sistema 2 Siemens 7SA612 del paño HT7	Bajo	Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, SE Pan de Asúcar: Implementación de EAP 023-2023 en protección sistema 2 Siemens 7SA612 del paño HT7 , ,-- 1) Bloques de protección Sistema 2, ,-- 2) Cambio de ajustes en protección Sistema 2 marca siemens modelo 7SA612 según EAP 23-2023, ,-- 3) Verificación de ajustes en protección sistema 2 marca siemens modelo 7SA612, .Nota: el Cambio de ajustes y protocolización de protecciones serán aprobados por el área de Estudios Eléctricos de Protecciones (DREP) y Soporte Técnico de Control y Protecciones (DAET) de Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH07 (HT7), PAZ- Vicuña Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación F. Azúcar, Protección Sistema 2 Siemens 7SA612. Paño HT7 Delimitar área de trabajo Utilizar Cintas de delimitación. Subestación F. Azúcar, Protección Sistema 2 Siemens 7SA612. Paño HT7 Ordenes de desensarche sobre 52H7 Realizar bloqueo de protección Sistema 2	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 16:50	
20231104307	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	16389	S/E CARDONES H7	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Interchile/Transelec: Lavado de aislación en Paños J14 y J15 de S/E Cardones, ambos de propiedad de INTERCHILE.	Interrupción del flujo eléctrico entre SS/EE Cardones y Llano de Llampos	Sin otros comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231104299	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	465	BA S/E CARDONES 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Interchile por lavado de aislacion en paño J14 y J15. SODI 3042 - Prime Energia SODI 3043 a 3044 - Candelaria SODI 3045 - CMP SODI 3046 - Central Cardones SODI 3047 - Chiquinta	Bajo	Actividad: A solicitud de Interchile según SODI I-1411 por Ingreso de personal Interchile y contratista por trabajos de lavado de aislacion en paño J14 y J15 propiedad de INTERCHILE. Restricciones: Subestación Cardones, 52J1; 52J2; 52J3; 52J3-4; 52J4; 52J5; 52J6; 52J7; 52J8; 52J12; 52J14; 52J15; 52J16; 52T1; 52T2; 52T3; 52T4; 52JR; 52J5; y 52TRT. con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kv, Sección 1 Cardones. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 20:32
20231104297	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	1622	BA S/E CARDONES 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Interchile por lavado de aislacion en paño J14 y J15. SODI 3042 - Prime Energia SODI 3043 a 3044 - Candelaria SODI 3045 - CMP SODI 3046 - Central Cardones SODI 3047 - Chiquinta	Bajo	Actividad: S/E Cardones: A solicitud de Interchile según SODI I-1411 por lavado de aislacion en paño J14 y J15 propiedad de INTERCHILE. Restricciones: Subestación Cardones, 52J1; 52J2; 52J3; 52J3-4; 52J4; 52J5; 52J6; 52J7; 52J8; 52J12; 52J13; 52J14; 52J15; 52J16; 52T1; 52T2; 52T3; 52T4; 52JR; 52J5; y 52TRT. con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kv, Sección 2 Cardones. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 20:32
20231104290	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1903	S/E MINSAL	1582	MINSAL 110/23 kV 20MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231104289	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1072	S/E TAP OFF OESTE	328	TAP OFF OESTE 220/110/12.2 KV SSMVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231104090	Subestacion	Aprobado	TRANSMISORA ELECTRICA DEL NORTE S.A.	683	Intervención	Origen Interno	Programada	2186	S/E NUEVA POZO ALMONTE	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos de reemplazo de Cable OPGW de la línea Nueva Pozo Almonte- Parinacota 220 kV entre la 6497 a ESOS, , se requiere precaución de no reconectar paños J10 y J11 en S/E Nueva Pozo Almonte y paño J2 en S/E Parinacota. Se menciona además que estos trabajos se realizarán a potencial en el escenario que se energiza el circuito Nueva Pozo Almonte - Parinacota 220 kV .	Riesgos por trabajos realizado a potencial, se mitigará riesgo mediante verificación previa de equipos e insumos con los que se realizará la intervención. Se mantendrá distancia con respecto al punto energizado y precaución ante una velocidad del viento superior a 20 km/hr. NOTA: Lo anterior ante la situación que se energizará el circuito Nueva Pozo Almonte - Parinacota 220 kV de acuerdo a condiciones operacionales del CDC	or trabajos de reemplazo de Cable OPGW de la línea Nueva Pozo Almonte- Parinacota 220 kV entre la 6497 a ESOS, , se requiere precaución de no reconectar paños J10 y J11 en S/E Nueva Pozo Almonte y paño J2 en S/E Parinacota. Se menciona además que estos trabajos se realizarán a potencial en el escenario que se energiza el circuito Nueva Pozo Almonte - Parinacota 220 kV .	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	08-12-23 18:00		
20231102236	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA [En_Revision]	2062	Intervención	Origen Externo	Programada	2378	S/E IBERATACAMA	31945	S/E IBERATACAMA J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación paños J15 y J16 en S/E Maitencillo y estructura E249. Trabajos ejecutados por STN. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 en S/E Iberatacama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación paños J15 y J16 en S/E Maitencillo y estructura E249. Trabajos ejecutados por STN. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 en S/E Iberatacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 10:12	29-11-23 17:24
20231103196	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR PUELCHE SUR SPA [Cn_Revision]	1833	Intervención	Origen Externo	Programada	2301	S/E PUELCHE SUR	30141	S/E PUELCHE SUR JT1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles cercanos a LT 220 kV Frutillar Norte - Puelche Sur. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 S/E Puelche Sur.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Corte y poda de árboles cercanos a LT 220 kV Frutillar Norte - Puelche Sur. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 S/E Puelche Sur.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:25	29-11-23 18:49
20231104699	Subestacion	Aprobado	ELETRANS S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	15845 17214	S/E CARDONES J12 S/E CARDONES J13	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de paños J14 y J15 propiedad de Interchile en S/E Cardones.-	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Requiere orden de no reconexion para los paños seleccionados.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	30-11-23 18:00	29-11-23 06:04	
20231102923	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1299 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Peleguen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 5281 y 5284 de SE Peleguén, bloqueo de reconexión del 5282 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 5284 de Mallco Nuevo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:19	29-11-23 19:28
20231102207	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16725	S/E CENTRAL QUILAPILUN J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO REDES en la 1220kV Polpaico- Quilapilún, C2 Reparacion de cable soterrado	El riesgo es bajo ya que se tomarán todas las medidas de mitigación resguardos correspondientes	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 18:00	
20231106306	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	7511 7501	S/E POLPAICO J2 S/E POLPAICO J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec , se requieren restricción de No Reconectar Paños J2 y J12 en Subestación Polpaico por Lavado de aislación de equipos del patio de 220 kV en Subestación Polpaico.	Riesgos a declarar por Transelec.	Sin Comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:00	29-11-23 12:10
20231103234	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A.	486	Intervención	Origen Externo	Programada	2055	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I	23245	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I J11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación paños J15 y J16 en S/E Maitencillo y estructura E249. Trabajos ejecutados por STN. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	El riesgo del trabajo es bajo debido a que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación paños J15 y J16 en S/E Maitencillo y estructura E249. Trabajos ejecutados por STN. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 10:12	29-11-23 17:24
20231101676	Subestacion	Ejecución Exitosa	LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	23275 23276	S/E MAITENCILLO J15 S/E MAITENCILLO J16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 52J15 y 52J16 de S/E Maitencillo por faenas de lavado de aislación de paños J15 y J16, y E249.	El riesgo de la faena es la operación de interruptores durante las faenas de lavado de aislación paños J15-J16 y E249.	FT 2023-06867 REGISTRO INTERNO DE STS. FAENA COORDINADA CON Parque Eólico Cabo Leones I S.A. y Parque Eólico Atacama SpA.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	30-11-23 18:15	29-11-23 10:06	29-11-23 13:43
20231101534	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1920	S/E PUKARA	22932	S/E PUKARA B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitado por STS. Se requiere no reconectar interruptor 52B1 de S/E Pukará, por faenas de lavado de aislación línea 66 kV Pedregoso - Pukará entre estructuras N° 1 a la N°5	No hay riesgos mayores informados por STS.	En SE Pukará, señalizar no reconectar 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:27	29-11-23 12:54

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231101520	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	207 64 65 66 72 81 82 12752 12753 12759 12760 12761 12762 12763 34603	S/E VENTANAS	S/E VENTANAS HS1 S/E VENTANAS HS2 S/E VENTANAS HR S/E VENTANAS HTR S/E VENTANAS HTP S/E VENTANAS HK S/E VENTANAS HT1 S/E VENTANAS HBP2-C S/E VENTANAS HT1A S/E VENTANAS HT1B S/E VENTANAS HT2A S/E VENTANAS HT2B S/E VENTANAS HT S/E VENTANAS JT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Realiza lavado de aislación de paños 110 kV y paño de mufas LT 220 kV Ventanas Nogales con sistema energizado. En caso de operación automática se solicita No reconectar interruptores: 52HT1, 52HB, 52HT, 52HT1A, 52HT1B, 52H51, 52H52, 52HT2A, 52HT2B, 52H6, 52J1, 52J2.	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:16	29-11-23 17:36
20231108609	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1084	Desconexión	Origen Interno	Programada	793	S/E QUINTAY	1S1 QUINTAY 66/12/2.4kV 3.125MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo al Transformador 66/12 kV N°1.-	Riesgo bajo, programado y controlado .-	Considera interrupcion de 1143 clientes.	Consumo Regulado	COMPAÑÍA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 14:00	29-11-23 08:00	29-11-23 14:00
20231101416	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1847	S/E CHINCHORRO	2197J S/E CHINCHORRO BT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitado por STS. Se requiere no reconectar interruptor 52BT1 de S/E Chinchorro, por faenas de lavado de aislación linea 66 kV Parinacota - Chinchorro entre estructuras N° 6 a la N° 53.	No hay riesgos mayores informados por STS.	En SE Chinchorro señalizar no reconectar 52BT1.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:27	29-11-23 12:54
20231107102	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de RTU asociada al Sistema SCADA Collahuasi, perdida intermitente de información asociados a lineas 220 kV, transformadores de poder L/línea 1 y switchgear S20SG01.	indisponibilidad de SITR por trabajos de migración de RTU asociado al sistema SCADA Collahuasi.	Esta actividad ocasionará perdida de información relacionada al SITR del extremo Collahuasi especificamente lineas 220 kV, transformadores de poder L/línea 1 y switchgear S20SG01, manteniéndose operativa las señales del resto del sistema. Se contactará este extremo al final de cada tramo.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 20:00	29-11-23 08:23	29-11-23 18:53
20231109094	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144 S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuras 26 -27 LT 220 kV Frontera - Laguna C2. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación estructuras 26 -27 LT 220 kV Frontera - Laguna C2. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:38	29-11-23 10:34
20231104739	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	17185 S/E NUEVA MAITENCILLO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	*Por proyecto NUP 2057:* Se realiza conexionado remoto en frio de cables relacionados a los circuitos del equipo de Mando sintonizado Vizimax que comanda al interruptor 52J2. En estos trabajos no se interviene el sistema de control y protecciones del paño J2, solo corresponde a conexionado en frio. Riesgo de disparo indeseado de int 52J2.	Riesgo de disparo del interruptor J2, riesgo bajo ya que se toman todas las medidas preventivas siguiendo los procedimientos de trabajo.	Riesgo de disparo del interruptor J2, riesgo bajo ya que se toman todas las medidas preventivas siguiendo los procedimientos de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 07:59	29-11-23 18:20
20230974155	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144 S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CDI+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec .Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CDI+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec .Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:38	29-11-23 20:16
20230971168	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135 S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre 6471 Y 6472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre 6439 Y 6440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:44	29-11-23 19:55
20231100025	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	1240 S/E MONTE PATRIA E1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realiza cambio de reconectador y pruebas de ajustes de protecciones en paño E1 por MPB.	Riesgo bajo y controlado ya que trabajos se ejecutan en desconexión	Se realiza reemplazo de equipo reconectador y pruebas de ajuste de protección.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231108120	Subestacion	Aprobado	TRANSMISORA ELECTRICA DEL NORTE S.A.	606	Desconexión	Origen Externo	Programada	2250	S/E CENTINELA	tendid o_cable s	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por pruebas "End to end en S/E Las Salinas de Enel Green Power" se requiere apertura completa de los paños J10 y J11, con equipos a disposición de la empresa solicitante	Principales riesgos adoptados por Enel Green Power. Apertura entrega de equipos, se mitigará riesgo mediante verificación previa.	Trabajos se realizarán de forma continua.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 07:00	30-11-23 23:59	29-11-23 09:31	
20231108880	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Tarapacá (NUP3555): Pruebas SAT a Transformadores de corriente TC15 Paño J5.	Bajo	Actividades: Pruebas de equipos; Ensayos experimental a equipos primarios, S/E Tarapacá (NUP3555): Pruebas SAT a Transformadores de corriente TC15 Paño J5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al Inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 07:00	30-11-23 18:00	29-11-23 15:01	
20231108929	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: A solicitud de Collahuasi, intervención de malla puesta a tierra existente en Ampliación para paños proyectados J7 y J10.	Bajo	Actividades: S/E Geoglifos: A solicitud de Collahuasi, intervención de malla puesta a tierra existente en Ampliación para paños proyectados J7 y J10. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 07:00	12-12-23 19:00	29-11-23 11:37	
20231108881	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al N UP 3555:	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradura, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón y relleno compactados en paño J71. TURNO A.Demolición de fundaciones existentes paño J71 TURNO A (Nota; Esta actividad se realizaría posterior al retiro del equipo y estructura). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Tarapacá, Conos, señalética, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220, 110, 13.2 y 23 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 07:00	12-12-23 19:00	29-11-23 11:37	
20231108927	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555, Intervención de malla puesta a tierra existente en paño JT1 futuro paño J5.	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555, Intervención de malla puesta a tierra existente en paño JT1 futuro paño J5. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 07:00	12-12-23 19:00	29-11-23 11:37	
20231109187	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	709	S/E PAJARITOS	863 864 867 BA S/E PAJARITOS 12KV BA1 BA S/E PAJARITOS 12KV BA2 BA S/E PAJARITOS 12KV BP4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos preliminares a reemplazo de cables MT 12 kV de interconexión BP1-BP4 12 kV dentro de estas actividades, se considera tomar medidas del cable MT para fabricación de Mufas MT 12 kV y Además tomar medidas para fabricación de soportes para cable MT para futuro reemplazo de cables MT 12 kV, todas estas actividades corresponden a proyecto "Cambio nivel de tensión TR N°3 de 23 A 12 kV, Reemplazo de Celda(s)1 de 23 por 12kV. NUP 4514	Trabajo sin riesgos asociados.	Asociadas al NUP 4514	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 06:00	29-11-23 20:00	29-11-23 11:17	29-11-23 19:30
20231109188	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	709	S/E PAJARITOS	924 PAJARITOS 110/12.5kV 22.4MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos preliminares a reemplazo de cables MT 12 kV de interconexión BP1-BP4 12 kV dentro de estas actividades, se considera tomar medidas del cable MT para fabricación de Mufas MT 12 kV y Además tomar medidas para fabricación de soportes para cable MT para futuro reemplazo de cables MT 12 kV, todas estas actividades corresponden a proyecto "Cambio nivel de tensión TR N°3 de 23 A 12 kV, Reemplazo de Celda(s)1 de 23 por 12kV. NUP 4514	Trabajo sin riesgos asociados.	Asociadas al NUP 4514. Relacionado a SD 20231109187	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 06:00	29-11-23 20:00	29-11-23 11:17	29-11-23 19:20
20231101111	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1739	TAP OFF TALTAL	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tap Off Tal Tal: Habilitación MUX-40, marca ABB modelo, FOX-615. Este multiplexor se instalará de forma provisoria en Lalackama para dar soporte a las diferenciales de linea entre la S/E Parinas y S/E Lalackama.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Sist. Teleprotección SE Tap Taltal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 00:00	30-11-23 18:00		
20231110094	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Interno	Programada	2282	S/E PARINAS [EN_REVISION]	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Parinas: Habilitar MUX-40, marca ABB modelo, FOX-615. Este multiplexor se instalará de forma provisoria en Lalackama para dar soporte a las diferenciales de linea entre la S/E Parinas y S/E Lalackama. Trabajos previos requeridos antes de la energización de la L 220 kV Lalackama-Parinas.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Sist. Multiplexores SE Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 00:00	30-11-23 18:00	29-11-23 12:02	
20231101184	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	614	S/E CIRUELOS	17326 S/E CIRUELOS J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ciruelos: Inspección de termografía a paño JR, con interruptor 52J6 transferido (Línea 220kV Lastarria-Ciruelos, C2, se mantiene en servicio).	Bajo	Restricciones: Paño J6 transferido.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Lastarria-Ciruelos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 00:00	30-11-23 06:00	29-11-23 09:07	29-11-23 16:17
20231101185	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	614	S/E CIRUELOS	17329 S/E CIRUELOS JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ciruelos: Inspección de termografía a paño JR, con interruptor 52J6 transferido (Línea 220kV Lastarria-Ciruelos, C2, se mantiene en servicio).	Bajo	Restricciones: Paño J6 transferido.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Lastarria-Ciruelos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 00:00	30-11-23 06:00	29-11-23 09:07	29-11-23 16:17
20231109186	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	705	S/E MAIPU	921 MAIPU 110/12.5kV 22.4MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara la instalación de aislación partes vivas en transformador n°2	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo por parte de SAESA	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 00:00	29-11-23 12:00	29-11-23 00:56	29-11-23 07:04
20231109140	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2430 S/E CHARRUA JT1 31305 S/E CHARRUA JT12 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Charrúa NUP 1569: Preparación para el conexionado de cables del nuevo paño JT1, sólo en el extremo de los gabinetes de control de paños JT1 y JT12, gabinete de protecciones de paños JT1 y JT12 en casetas 16 y 17.	Bajo	Actividades: SE Charrúa NUP 1569: Preparación para el conexionado de cables del nuevo paño JT1, sólo en el extremo de los gabinetes de control de paños JT1 y JT12, gabinete de protecciones de paños JT1 y JT12 en casetas 16 y 17. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01_220/154/13,2kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 00:00	13-12-23 08:00	29-11-23 00:38	
20231108641	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: Construcción instalación de faenas (Actividades de Instalaciones Sanitarias y habilitación de Baños definitivos).	Bajo	Actividades: Instalación de Faenas cercano al patio de A.T., S/E Maitencillo: Trabajos previos Proyecto 329601T Ampliación SE Maitencillo (Todos los trabajos se realizaran fuera del patio y se realizara humectación del terreno para evitar contaminación de aislación): Construcción instalación de faenas (Actividades de Instalaciones Sanitarias y habilitación de Baños definitivos)_ -----Nota: zona hacia patio de 110 kv se encuentra delimitada con cerco duro de OSB. distancia hacia punto energizado es de 30 mts y no representa riesgo para la instalación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo. Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno		29-11-23 00:00	07-12-23 20:00		
20231106218	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	510 BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP1 1634 BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Pan de azúcar: Bloqueo de protección 87B 220kV para dar condición A solicitud de InterChile: por Bloqueo protección 87B Paño J9 desde Unidad Central.	Bajo	Actividades: Bloqueo de protección diferencial de barra 87B, SE Pan de azúcar: Bloqueo de protección 87B 220kV para dar condición A solicitud de InterChile: por Bloqueo protección 87B Paño J9 desde Unidad Central. Los Bloqueos serán realizados de forma nocturna y se normalizará después de cada jornada a las 7 am. Nota: Trabajo requiere SIP por inhabilitación de protección 87B 220kV, Nota: Bloqueo 87B requerido por interchile para Reemplazo del bloque de pruebas de la Unidad de Bahía 87B del paño J9. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Barra Sección 1 y 2 - 87B 220 kV Bloqueo de ordenes de desenganche asociado a la Barra 1 y 2 Subestación P. Azúcar, Unidades de Bahía asociado a la Barra Sección 1 y 2 Fuera de servicio (Out of Service) J1, J2, J3, J4, J7, J710, J12, J13, J14, JT3, JT4, J9, Subestación P. Azúcar, Unidad de Bahía asociado al paño J8 y J9 (Out of Service) Bloqueo de Ordenes de desenganche (GOO).	No tiene consumo afectado		ninguno		28-11-23 23:00	29-11-23 07:00	28-11-23 23:02	29-11-23 02:51
20231101754	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Desconexión	Origen Interno	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23989 S/E SAN SIMON J1 23990 S/E SAN SIMON J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de ajuste de relé de protecciones y pruebas a los interruptores 52J1 y 52J2.	No tiene riesgos asociados.	Revisión de ajuste de relé de protecciones y pruebas a los interruptores 52J1 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno		28-11-23 20:00	29-11-23 07:00	28-11-23 20:13	29-11-23 07:34

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231106274	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1926	S/E RANCE	30014 30015 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30028 30031	S/E RANCE JT3 S/E RANCE ET3 S/E RANCE ES42 S/E RANCE E9 S/E RANCE E10 S/E RANCE E11 S/E RANCE E12 S/E RANCE E13 S/E RANCE E14 S/E RANCE E15 S/E RANCE 23KV BP3 S/E RANCE E23	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 20:00	29-11-23 06:00	28-11-23 20:14	29-11-23 03:41
20231107303	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALMEYDA SPA	429	Desconexión	Origen Interno	Programada	2181	S/E ALMEYDA	26129 26130 26131 26132 26133 26134 26135 26136 26137	S/E ALMEYDA JT1 S/E ALMEYDA FG1 S/E ALMEYDA FG2 S/E ALMEYDA FG3 S/E ALMEYDA FBC1 S/E ALMEYDA FGA1 S/E ALMEYDA BP1 33KV S/E ALMEYDA FT1 S/E ALMEYDA FZ1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Anual SET Almeyda	El riesgo es bajo debido a que las maniobras se realizarán de acuerdo al plan de maniobras de ACCIONA Energía	s/c	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 19:30	29-11-23 06:00	28-11-23 20:14	29-11-23 05:20
20231108766	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOLAR LOS LOROS SPA	251	Desconexión	Origen Interno	Programada	1781	S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS	1599	BA S/E PARQUE SOLAR LOS LOROS 23KV 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de fugas de aceite a Transformadores ITS 07	Riesgo bajo, trabajos en horario nocturno y controlado por especialistas a cargo	Trabajos requieren solo Desenergización a nivel de M.T. apertura del circuito S2E2	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 19:00	29-11-23 06:00	28-11-23 19:50	29-11-23 07:10
20231107708	Subestacion	Ejecución Exitosa	INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA [En_Revision]	1729	Desconexión	Origen Interno	Programada	2324	S/E WILLKA [EN_REVISION]	3439	WILLKA 220/13KV 120MVA T1 [EN_REVISION]	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento en patrón de 13 KV / Transformador zigzag / Transformador 220 kV Willka.	Riesgo bajo ya que se tomarán las medidas necesarias para este tipo de trabaja a realizar.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 19:00	29-11-23 00:00	28-11-23 18:58	29-11-23 05:32
20231108765	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	701	S/E LORD COCHRANE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Migración de uno de los Interste de la red técnica entre los site de Edificio corporativo en Santa Rosa y Edificio corporativo en Panamericana.	Se toman el resguardo para la actividad , pero puede existir intermitencia en los servicios de red técnica en Scada y Sdac.	Durante la actividad puede existir intermitencia en las comunicaciones de los servicios de red técnica en SCADA y SDAC.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 19:00	28-11-23 21:00	28-11-23 19:02	28-11-23 19:53
20231109911	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	443	S/E VILLARRICA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos del Proveedor de Comunicaciones, debido a Aumento de ancho de banda de enlace de Movistar en Oficina CGE Villarrica, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación SCADA de S/E/E Villarrica, Pucón y otras entre el CDT de CGET y el SITR del Coordinador de forma intermitente.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 15:00	28-11-23 18:00	28-11-23 15:19	28-11-23 19:23
20231105404	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	14894	S/E POLPAICO J13	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J13. Coordinado con Celec Redes, STM y Anglo American.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J13. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y a la línea de 220 kV Polpaico - Santa Filomena. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o línea de 220 kV Polpaico - Santa Filomena. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 15:00	28-11-23 17:00	28-11-23 09:29	28-11-23 19:40
20231102046	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2290	S/E LITORAL CENTRAL [EN_REVISION]	29988	S/E LITORAL CENTRAL 85 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por punto con temperatura en desconectador 89BS-1 asociado a LT 66KV Litoral Central - Casablanca 1 , se realiza cambio de alimentacion hacia Barra 66KV N°2 (quedará abierto desconectador 89BS-1 a cerrado 89BS-2).	Riesgo bajo, se realiza cambio de alimentacion a barra 2	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 14:55	29-11-23 00:00	28-11-23 15:12	28-11-23 15:30
20231103703	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A.	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	1886	S/E KAPATUR	22593 22597	S/E KAPATUR J11 S/E KAPATUR J13	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Se requiere Desconexión de Paños J11 y J13 de SE Kapatur por fuenas de Inspección de Interruptores 52J11 y 52J13 por Filtraciones de módulos hidráulicos.	Riesgo controlado y sin perdida de suministro, desconexión se realizará con instalaciones desconectadas.	Faenas sin perdida de suministro no afecta a la operación de líneas asociadas. (PT 6874 registro interno STN).	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 14:00	28-11-23 19:00	28-11-23 16:01	28-11-23 17:54
20231108773	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	225	S/E MAIPO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a Grupo Electrógeno Respaldo, Pruebas en vacio a Grupo Electrógeno Respaldo	Sin riesgo. mantenimiento se realizará con grupo detenido y desconectado de los SSAA	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 13:00	28-11-23 17:00		
20231105730	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	483	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ETS, marco de barra y líneas (Incluye línea de 23 kV SVC Plus de 23 postes	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ETS, marco de barra y líneas (Incluye línea de 23 kV SVC Plus de 23 postes Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ETS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado instalaciones en Riesgo: Paño Linea LEOL, DDA-Reserva y Paño Linea LEQI, DDA-D. Almagro (Emelat) y Paño Linea LEOI, DDA-Inca de Oro y Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro y Barra 23 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 13:00	28-11-23 16:00	28-11-23 13:54	28-11-23 18:20
20231105729	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	192	DIEGO DE ALMAGRO 115/13.8/24KV 10MVA 5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ETS, marco de barra y líneas (Incluye línea de 23 kV SVC Plus de 23 postes	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios patio 23 kV; Paños 52E1; 52E2, 52E3, 52ETS, marco de barra y líneas (Incluye línea de 23 kV SVC Plus de 23 postes Restricciones: Subestación D. Almagro, 52ETS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado instalaciones en Riesgo: Paño Linea LEOL, DDA-Reserva y Paño Linea LEQI, DDA-D. Almagro (Emelat) y Paño Linea LEOI, DDA-Inca de Oro y Tr. Trifásico 05, 110/23kV-D. Almagro y Barra 23 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 13:00	28-11-23 16:00	28-11-23 13:54	28-11-23 18:20
20231105681	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Se realizarán los siguientes trabajos. Actualización de base de datos para integración de proyecto SAGES y extrocción de nuevo back up, en coordinación del CCI en cada una de las cargas o posibles perdidas de supervisión.	Se declara pérdida de supervisión de la Subestación al momento de reiniciar equipo SICAM. El reinicio no superará los 15 minutos. Durante la ejecución de los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio.	Durante la ejecución de los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio para minimizar los riesgos por perdida de supervisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 13:00	28-11-23 18:00	28-11-23 13:44	28-11-23 16:06
20231101009	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2163	S/E CENTRAL LOS MOLLES C2	28929	S/E CENTRAL LOS MOLLES C2	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Reemplazo de medidor encontrado fuera de clase, L2 Ovalle C2 serie 1211A643-03.	Riesgo bajo para el SEN, en terreno se toman las medidas necesarias.	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 12:15	28-11-23 18:00	28-11-23 12:15	28-11-23 14:53
20231108840	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	710	S/E PANAMERICANA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y fase de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vías SCADA del interruptor 12 kV Alimentador Disponible N°38 y se operará el cambiador de taps del transformador 110/13kV N°3. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 12:00	28-11-23 14:30	28-11-23 12:15	28-11-23 14:00
20231103078	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1999	S/E CENTRAL LA MINA	1385	CENTRAL LA MINA 66/13.8KV 40MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención de instrumentación asociada	Bajo nivel	Debido a lecturas erróneas de temperatura transformador de poder y riesgo de apertura de linea transmisión, se requiere intervenir la instrumentación asociada	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 11:45	28-11-23 17:00	28-11-23 11:48	28-11-23 17:11
20231108511	Subestacion	Aprobado sin activación	CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1925	S/E RADOMIRO TOMIC	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Verificación del medidor facturador ION8600	Riesgo bajo segín actividad	Verificación de medidor facturador ION 8600	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 11:00	28-11-23 13:00		
20231104198	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	590	S/E SAUZAL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: RE Las Vertientes: Inspección Planeada a equipos de telecomunicaciones.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Sauzal, Delimitar Zona de Trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 10:30	28-11-23 18:30		
20231108792	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1646	S/E ANTUCO (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Antuco: Migración y pruebas de comunicación por habilitación LAN B del Scada local. Se realizarán cambios de estados de reconexiones paños J1 y J2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada. Se perderá data por 2 hrs de S/E Antuco.	Bajo	Actividades: S/E Antuco: Migración y pruebas de comunicación por habilitación de LAN B del Scada local. Se realizarán cambios de estados de las reconexiones de los paños J1 y J2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada. Nota: Se perderá la data de la S/E Antuco por aproximadamente 2 horas. instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 10:00	04-12-23 18:00	30-11-23 11:57	
20231108791	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1646	S/E ANTUCO (TRANSELEC)	7759 7758	S/E ANTUCO (TRANSELEC) J2 S/E ANTUCO (TRANSELEC) J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Antuco: Migración y pruebas de comunicación por habilitación LAN B del Scada local. Se realizarán cambios de estados de reconexiones paños J1 y J2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada. Se perderá data por 2 hrs de S/E Antuco.	Bajo	Actividades: S/E Antuco: Migración y pruebas de comunicación por habilitación de LAN B del Scada local. Se realizarán cambios de estados de las reconexiones de los paños J1 y J2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada. Nota: Se perderá la data de la S/E Antuco por aproximadamente 2 horas. instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 10:00	04-12-23 18:00	30-11-23 11:57	
20231107486	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Mantenimiento de cargador de bateria de 125 Vcc por mantenimiento programado.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Mantenimiento de cargador de bateria de 125 Vcc por mantenimiento programado. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Laja o SS.AA. C.A. Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 10:00	28-11-23 18:00		
20231108197	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Punta Colorada: Inspeccion visual a sala y equipos de telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: Inspección planeada a sistemas de telecomunicaciones, SE Punta Colorada: inspeccion visual a sala y equipos de telecomunicaciones. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Telecomunicación P. Colorada Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 10:00	29-11-23 18:00		
20231107934	Subestacion	Aprobado sin activación	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	774	S/E AGUA SANTA	989	BA S/E AGUA SANTA 66KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento, limpieza y medidas electricas en la caja de interconexiones del Transformador de 63kA de la Barra de 66 kV N°1 de S/E Agua Santa. La actividad se desarrollará con la instalacion en servicio.	Nivel de reingo bajo, trabajo programado.	Se realizara mantenimiento, limpieza y medidas electricas en la caja de interconexiones del Transformador de 63kA de la Barra de 66 kV N°1 de S/E Agua Santa. La actividad se desarrollará con la instalacion en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 10:00	28-11-23 18:00		
20231107483	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- R/E Pomuyeto: Mantenimiento de cargadores de Baterías N°1 y N°2.	Bajo	Actividades: R/E Pomuyeto: Mantenimiento de cargadores de Baterías N°1 y N°2. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 10:00	28-11-23 18:00		
20231106550	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1662	S/E MULCHEN	15491	S/E MULCHEN J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Comición en lógica de cierre interruptor 52J5 (controlador 52) de S/E Mulchén, externo LT Mulchén - Los Notros C1. No considera cambio en ajustes de protecciones.	Riesgo: Apertura interruptor 52J5. Mitigación: Protección 52 REDK70 J5 en Modo prueba y canal RTP. Apagado.	En todo momento se mantendrá sistema de protección/control SI en servicio de LT Mulchén - Los Notros C1.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 10:00	28-11-23 15:00	28-11-23 10:31	28-11-23 12:36
20231108668	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2339	S/E PALPANA	30732	S/E PALPANA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Normalizacion de Circuito (temporizador) de monitoreo y disparo de SF6 en interruptor52J2. -Verificación de alimentacion de respaldo en armario SCADA GPM	El riesgo será el normal de acuerdo con el trabajo especifico a ejecutar. Los riesgos estarán controlados y supervisados por los especialistas a cargo del trabajo.	Normalización de circuito de monitoreo de gas SF6 debido a que en desconexión del día 25 de octubre se produce bloqueo de 52J2 debido a que fleid temporizado perdió aislación en su bobina. Condiciones requeridas : INTERRUPTOR 52J2 ABIERTO DESCONECTADOR 89J2-1 ABIERTO DESCONECTADOR 89J2-2 ABIERTO Trabajos en Diagonal L 5262 no produce indisponibilidades	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:36	28-11-23 17:55
20231107382	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	224	S/E CENTRAL MACHICURA	166 167	S/E CENTRAL MACHICURA JU1 S/E CENTRAL MACHICURA JU2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Machicura: Verificación de planos en terreno, se realizará levantamiento de alambrado de control y contrastación con planos disponibles para verificación de puntos que serán traspasados a minutas de alambrado/desalambrado. Se trabajará secuencialmente de un armario o gabinete a la vez	Existe riesgo de alguna operación indeseada del equipo al que se está ingresando (uno a la vez).	Intervenciones diarias. Al realizar seguimiento de cable, existe riesgo de que hayan conexiones en mal estado que puedan soltarse y producir pérdida de señales o en última instancia operación indeseada de equipos en paños J1/1 y J1/2.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:27	28-11-23 18:39
20231107657	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1963	Intervención	Origen Interno	Programada	2281	S/E TINEO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tineo: Levantamiento visual de todos los armarios en sala de telecomunicaciones e interrupción de equipos multipleexores.-	Bajo	Restricciones: No hay.- instalaciones en Riesgo: Sist. Multiplexores SE Tineo o Telecom. General SE Tineo.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	29-11-23 18:00		
20231108782	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	587	S/E RANCAGUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa mantenimiento de Radioestación.-	Bajo	Actividades:S/E Peleguén: Desmalezado y aplicación de herbicida en recinto de la #REE, retiro y disposición final de toda la maleza rastrera retirada de la zona de trabajo.- Instalaciones en Riesgo: Radioestación Peleguén.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Radioestación Peleguén, Delimitación de la zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Substacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Substacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231108027	Substacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2202	S/E LAS VIOLETAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Violetas: Trabajos en el sistema técnico de seguridad y pruebas de funcionamiento de comunicación con el Centro de monitoreo de seguridad de Transelec (CMSEG).	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SLAA. C.A. - Las Violetas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	01-12-23 18:00		
20231101342	Substacion	Aprobado sin activación	BIOENERGÍAS FORESTALES SPA	236	Intervención	Origen Interno	Programada	1615	S/E SF ENERGIA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión y cambio de equipo GPS sincronismo horario de Subestación Santa Fe Energía.	Se tomarán todas las medidas necesarias para ejecutar los trabajos con normalidad.	Revisión y cambio de equipo GPS sincronismo horario de Subestación Santa Fe Energía.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	29-11-23 19:00		
20231108770	Substacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	225	S/E MAIPO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a Grupo Electrógeno Principal, Pruebas en vacío a Grupo Electrógeno Principal, Pruebas efectivas de funcionamiento con cargas a Grupo Electrógeno	Sin riesgo. mantenimiento se realizará con grupo detenido y desconectado de los SSAA	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 13:00		
20231108665	Substacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2260	S/E OASIS	3285	OASIS 220/33 KV 175MVA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite transformador de poder Parque Eolico Calama.	Riesgo bajo, Trabajo realizado por especialista de la empresa ENGIE Transmision	Actividad del plan de mantenimiento anual de la Sub Estacion	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 18:00	28-11-23 12:41	28-11-23 13:58
20231104330	Substacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en servicios de telefonía, por migración de servicios de comunicaciones de S/E Nueva Pan de Azúcar. Pérdida de supervisión en SCADA. Configuración de Routar de comunicaciones, por un máximo de 4 horas, se mantendrá personal en sitio para mitigar el riesgo.	Pérdida de supervisión de la S/E Nueva Pan de Azucar. Durante los trabajos se mantendrá personal en sitio para mitigar el riesgo.	Trabajos en servicios de telefonía, por migración de servicios de comunicaciones de S/E Nueva Pan de Azúcar.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:48	28-11-23 17:51
20231108513	Substacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	780	S/E CONCON	366	CONCON 110/12kV 25MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar mantenimiento preventivo al CTBC del transformador, al interruptor [52CT2], ademas se realizará analisis de gas SF6 al interruptor [52HT2]	Nivel de riesgo bajo, consumos se respaldan por TR1.	Se requiere realizar mantenimiento preventivo al CTBC del transformador, al interruptor [52CT2], ademas se realizará analisis de gas SF6 al interruptor [52HT2]. Considerar que el desenpole de las barras de 12 kV de SE Concon producto que se ejecuta la mantobra con el desconectandor [89CS], se encuentra programada para ser ejecutará en la madrugada del 29-11-2023 a las 05:00 horas (coordinacion con CHiquinta Distribucion).	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:52	28-11-23 19:33
20231108461	Substacion	Aprobado sin activación	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	16292 16612	S/E ANCOA K2S S/E ANCOA K2S	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento del sistema contra incendios de Reactores K2S y K2S RHU y Sala de bombas AITE.	Sin riesgos para el sistema, se cerrarán válvulas y/o se pondrán bombas fuera de servicio para intervenir en patio. En salas de control se pasaran switch a modo mantenimiento	Plan de mantenimiento anual al sistema de detección y extinción de incendios. La red hámeda AITE de S/E Ancoa se encontrará fuera de servicio mientras duren las intervenciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	29-11-23 18:00		
20231108381	Substacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1724	TAP OFF CHAÑARES	15673	TAP OFF CHAÑARES H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	precaucion por Lavado de Aisladores marco de linea conexión SE TAP-OFF a linea Diego de Almagro El Salado, linea interconexion S/E TAP-OFF a interconexión S/E Chañares, actividad a realizar con lineas energizadas. no reconectar 52H1 en tap off chañares s 52HT1 en SE chañares	Riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Se cordina precaucion en LT 110 kV salado - Diego de almagro	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	01-12-23 17:00	28-11-23 09:00	29-11-23 20:34
20231108127	Substacion	Aprobado	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2033	S/E SECCION ADORA SAN ANDRES	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención remota de RTU. RTAC 3555 para rescatar las configuraciones. - Intervención remota de SCADA GE para rescatar las configuraciones. - Revisión de señales analogas y digitales en tiempo real en SCADA GE y RTU RTAC. - Revisión de señales analogas y digitales en tiempo real en SCADA GE para realizar la verificación de las señales de las señales con indisponibilidad -Realizar pruebas de señales analogas y digitales hasta nivel 3, para verificar que este todo funcionando de forma correcta - Realizar cambio de configuración en RTU y SCADA GE por si hubiese alguna señal visualizándose de forma distinta producto de la revisión de las señales de los equipos. - Realizar nuevamente pruebas nivel 3 simuladas y revisión de señales analogas y digitales para verificar que este todo de forma correcta.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	Se perderá comunicación con la RTU por 5 min aproximadamente cuando se reinicien las RTUs LOCALES. PT 2023-07230 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	30-11-23 20:00	28-11-23 15:47	
20231107912	Substacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	411	S/E TALCA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos del Proveedor de Comunicaciones, debido a Verificación de alta disponibilidad con enlaces redundantes de Movistar en oficinas Talca Centenario y Concepción Alemparte, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación SCADA de SS/EE Talca, La Palma, Concepción, Ejército y otros entre el CDT de CGET y el SITR del Coordinador de forma intermitente.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 13:00	28-11-23 08:58	28-11-23 13:12
20231107809	Substacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Externo	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15766	S/E CENTRAL JAVIERA H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación, Paño H1 Salvador; Paño H2 Llanta 1; Paño H3 Llanta 3; Paño H5 Taltal; Paño H6 Manto Verde; Paño; Paño H8 Emelda; Paño H9 Salado; Paño HT1 Turbina 1; Paño HT2 Turbina 2; Paño HT3 Automotransformador 1; Paño HT4 Automotransformador 4; Paño HT5 transformador 5; Paño H5, Paño HR, Paño H10 Andes generación, equipos primarios barra 110kV, incluye marcos de barra y linea.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Javiera: Condición de No reconectar interruptor 52H2.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 18:00	28-11-23 07:02	28-11-23 16:17
20231107798	Substacion	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Externo	Programada	870	S/E MANTO VERDE	4949	S/E MANTO VERDE H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación, Paño H1 Salvador; Paño H2 Llanta 1; Paño H3 Llanta 3; Paño H5 Taltal; Paño H6 Manto Verde; Paño; Paño H8 Emelda; Paño H9 Salado; Paño HT1 Turbina 1; Paño HT2 Turbina 2; Paño HT3 Automotransformador 1; Paño HT4 Automotransformador 4; Paño HT5 transformador 5; Paño H5, Paño HR, Paño H10 Andes generación, equipos primarios barra 110kV, incluye marcos de barra y linea.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	SE Manto Verde: Condición de No reconectar 52H1	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 18:00	28-11-23 07:26	28-11-23 14:56
20231107440	Substacion	Pendiente	GENERADORA ANTILHUE SPA	3	Intervención	Origen Externo	Programada	219	S/E CENTRAL ANTILHUE	16671	S/E CENTRAL ANTILHUE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 5211 en S/E Valdivia a solicitud de Transelec quienes realizarán la instalación de medidas de mitigación en marco de barras de 220 kV.	Sin riesgo ya que los trabajos son en instalaciones y ejecutados por Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 11:00	28-11-23 06:31	28-11-23 13:09
20231106672	Substacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	530	S/E VALDIVIA (STS)	14292 14297	S/E VALDIVIA (STS) JT1 S/E VALDIVIA (STS) JT4-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar a solicitud de Transelec por faenas de instalación de medidas de mitigación en marco de barras de 220 kV Sección 1 y 2 de S/E Valdivia.	Riesgo a informar por parte de Transelec.	SOD! SBSS DE TRANSELEC , REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 11:00	28-11-23 06:05	28-11-23 12:48
20231105219	Substacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1937	S/E SUR	23037	S/T SUR C17	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se reemplazará protección de cabecera Alimentador Coviefi (52C17) según proyecto MNR 4245.	Riesgo bajo, trabajo con instalación desconectada y aterrizada.	Las cargas del alimentador Coviefi, serán transferidas hacia el alimentador Argentina de S/E Sur a través de la red MT. Ex-SE Sur chint: 52CT7, 89CT3,5 y 89T3,5	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 17:00		
20231104961	Substacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	15785 15788	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K5 S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos GIS de los paños K5, K6, K7 y K8.		Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos GIS de los paños K5, K6, K7 y K8. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 17:00	28-11-23 09:30	28-11-23 12:18
20231104193	Substacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Intervención	Origen Interno	Programada	1783	S/E CONEJO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración final PMU de Conejo Solar al concentrador en S/E Maitencillo, trabajo en conjunto con personal de TIVIT y Conecta. Actividades incluyen configuración de switch de comunicaciones e instalación de licencias. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Integración final PMU de Conejo Solar al concentrador en S/E Maitencillo, trabajo en conjunto con personal de TIVIT y Conecta. Actividades incluyen configuración de switch de comunicaciones e instalación de licencias. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 09:00	28-11-23 18:00	28-11-23 11:36	28-11-23 21:00
20231105923	Substacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2026	S/E CUMBRE	23	CS S/E CUMBRE K3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar desconexión de compensación serie CSK3 para evaluación transitoria de corrientes al realizar maniobras de energización y desenergización de reactor de línea 82Z. La desconexión es por tiempo mínimo (10 minutos aproximadamente), posterior a la desenergización del reactor 82Z quedará disponible nuevamente el compensador serie.	Riesgo mínimo por error operacional, se mitigará riesgo mediante verificación previa a equipos de maniobra.	Duración de desconexión es por tiempo (10 minutos aproximadamente), posterior a la desenergización del reactor 82Z quedará disponible nuevamente el compensador serie.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:48	28-11-23 09:30	28-11-23 08:50	28-11-23 09:14
20231108305	Substacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1894	S/E LIXIVIACION	310	LIXIVIACION 69/13,8/13,8 KV N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, evaprirate, inspección visual y termografía Pañlo transformador T1 e incoming-801	Se realiza trabajos con bajo nivel de riesgo.	Se requiere orden de No reconectaren S/E Lixiviación: 52BT1 y 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:46	28-11-23 19:46	28-11-23 11:08	28-11-23 13:50
20231108567	Substacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	590	S/E SAUZAL	110	SAUZAL 154/110/13.8KV 50MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos de obra de equipos primarios .-		Actividades: S/E Sauzal: Levantamiento Civil y Estructural, por obra reemplazo del transformador de poder TR4, incluye calicatas para el estudio de mecánica de suelo y levantamiento topográfico, Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo .- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Sauzal. Delimitar Zona de Trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:30	30-11-23 18:00		
20231106997	Substacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	513	S/E MELIPULLI	14091	S/E MELIPULLI E3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del alimentador 23 kV S2E3 de Subestación Melipulli para realizar verificación EDAC protección SIEMENS SIPROTEC 7SJ85 52E3, ubicado en Sala de protecciones 23kV Se ejecutarán pruebas efectivas de disparo sobre interruptor 52E3 Carta DED4817-23. sin perdidas de clientes, se respaldan al 100% mediante red MT.	Riesgo controlado y bajo, trabajos en instalaciones desconectadas.	Carta DED4817-23. Faenas coordinadas con distribuidora SAESA. Registro interno PT 2023-06612	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:30	28-11-23 18:00	28-11-23 09:27	28-11-23 18:01
20231108367	Substacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:06	29-11-23 06:00
20231106865	Substacion	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A.	393	Desconexión	Origen Interno	Programada	1837	S/E CENTRAL SOLAR PAS3	21384 21385 24519	S/E CENTRAL SOLAR PAS3 C1 S/E CENTRAL SOLAR PAS3 C2 S/E CENTRAL SOLAR PAS2 BARRA 13,8 KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de interruptor C2 y transformadores de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte (sólo se reemplazará si se detectan problemas funcionales en las pruebas), interruptor definido producto de evento de falla. Equipos a instalar de idénticas características y especificaciones a los actuales. Condiciones requeridas: Abierto 52C4, 89C4, 52C5 y 89C5 en S/E Central Solar PAS3. Cerrado y bloqueado 89CK-T y 89C*5_T en S/E Central Solar PAS3	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Reemplazo de interruptor C2 y transformadores de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte (sólo se reemplazará si se detectan problemas funcionales en las pruebas), interruptor definido producto de evento de falla. Equipos a instalar de idénticas características y especificaciones a los actuales. Condiciones requeridas: Abierto 52C4, 89C4, 52C5 y 89C5 en S/E Central Solar PAS3. Cerrado y bloqueado 89CK-T y 89C*5_T en S/E Central Solar PAS3 . Asociados a IE 50139746569.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:06	28-11-23 20:52
20232097133	Substacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23092 23093	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV FK 59-771. vano entre E472 1 E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV FK 59-806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, perfil de ducto, soldadura curvada, reenterrado y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:13	28-11-23 19:31
20231106527	Substacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sistl-58236 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés . No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:12	28-11-23 19:23
20231106445	Substacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2298	S/E SOL DE LOS ANDES	30142 30143 30153	S/E SOL DE LOS ANDES 23KV BP1 S/E SOL DE LOS ANDES HT1 S/E SOL DE LOS ANDES HT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores con lineas energizadas en S/E Sol de los Andes. Condiciones requeridas: No reconectar 52HT1 en S/E Sol de los Andes.	El riesgo de los trabajos es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aisladores con lineas energizadas en S/E Sol de los Andes. Condiciones requeridas: No reconectar 52HT1 en S/E Sol de los Andes.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:35	28-11-23 10:12
20231104327	Substacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	159	RE S/E CUMBRE R3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo Interruptor 52K32 - Mantenimiento preventivo Transformador de corriente TTCC632 - Mantenimiento preventivo Seccionador 89K62 3 fases N ° 1, 2 y 3 - Mantenimiento preventivo Seccionador 89K82 fases N ° 1, 2 y 3 - Mantenimiento preventivo Pararrayo B32 - Mantenimiento preventivo Reactor de neutro R3N.	Riesgos: Riesgo de operación no deseada de equipos / Acortamiento de distancia (descarga eléctrica). Medidas de mitigación: Comunicación efectiva / Reconocimiento de lugar de trabajo / Identificación de equipos / Medición de ausencia de tensión previo al aterramiento de equipos	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K32 abierto; Desconectadores 89K32-1, 89K42-3 fases N ° 1, 2 y 3, 89K42-R2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:50	28-11-23 19:00
20231104403	Substacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	161	RE S/E CUMBRE R-R2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo Seccionador 89R2-R2 - Mantenimiento preventivo Seccionador 89R32-R2. Trabajos asociados a SO N° 2023104327.	Riesgos: Riesgo de operación no deseada de equipos / Acortamiento de distancia (descarga eléctrica). Medidas de mitigación: Comunicación efectiva / Reconocimiento de lugar de trabajo / Identificación de equipos / Medición de ausencia de tensión previo al aterramiento de equipos	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K32 abierto; Desconectadores 89K32-1, 89K42-3 fases N ° 1, 2 y 3, 89K42-R2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:50	28-11-23 19:00
20231107984	Substacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion mediante helicoptero al trama de estructuras N°166 266; 275; 274 a 279; 393 a 446.	Trabajos programados por Transelec.	Se requiere bloqueo de reconexión 5211 y 5212 en S/E Caserones y 52IT en S/E Jorquera.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:22	28-11-23 18:08
20231103702	Substacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A.	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	1886	S/E KAPATUR	22589 22591 22595	S/E KAPATUR J7 S/E KAPATUR J8 S/E KAPATUR J9	Inspección Visual	Limitaciones	Se requiere Desconexión de Paños J5, J7 y J9 de SE Kapatur por Faenas de inspección de interruptores 52J5, 52J7 y 52J9 por Filtraciones de mbdalos hidráulicos.	Riesgo controlado y sin perdida de suministro, desconexión se realizará con instalaciones desconectadas.	Faenas sin perdida de suministro no afecta a la operación de líneas asociadas. (PT 6873 registro interno STN).	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 13:00	28-11-23 09:59	28-11-23 16:01
20231107904	Substacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1764	S/E GALLEGUILLOS	29118 16538 16539 16540	S/E GALLEGUILLOS 110KV BP1 S/E GALLEGUILLOS H1 S/E GALLEGUILLOS H2 S/E GALLEGUILLOS H3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con la instalación en servicio	Riesgo de los trabajos controlados	Durante los trabajos de debe mantener bloqueada la reconexión automática del 52H1 en S/E Copiapino, 52H3 en S/E Hernán Fuentes, además el 52H1, 52H2 y 52H3 en S/E Gallegullos, durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 13:06	28-11-23 15:02
20231107929	Substacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Externo	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	15648 24117	S/E CENTRAL LA CEBADA J1 S/E CENTRAL LA CEBADA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Centella Transmisión: Cambio de Aislador Quebrado en estructura nueva 314, sobre estructura existente Tramoles: T2438 - T244	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	En SE La Cebada: No Reconectar 52J1 y 52J3	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 11:14	28-11-23 14:29
20231109981	Substacion	Pendiente	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2382	S/E PARINAS [EN_REVISION]	32060	S/E PARINAS J1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP1145 SE Parinas: Interruptor 52J1 Polo B: inspección interna de cámara del polo B, recuperación de gas SF6, inspección interna del equipo, vacío, reposición de filtros, empaques y gas SF6 nuevo.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 1 220 kV, Principal 1-Patinas. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parinas, Se instalarán 6 tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor de poder 52J1 a nivel superior bushing. Fijos hasta que finalice la faena Las 6 PAT declaradas deben ser retiradas al Finalizar los trabajos, condicionante para entregar las instalaciones a explotación y cancelar AT.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	01-12-23 20:00	28-11-23 11:02	
20231108250	Substacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	405	S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	166 208 343 1412	BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15kV BP1 BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66kV BP1 BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15kV BP2 BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66kV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con las instalaciones en servicio.	riesgo medio, trabajos ajustado a procedimientos y supervisado en terreno.	Para estos trabajos de requiere orden de no reconectar 52BT1, 52BT2, 52CT1, 52CT2, 52B1 y 52B2, también se requiere bloquear reconexión de 52C2, 52C3, 52C4 y 52C5 de SE Mostazal, además se necesita RAB del 52B2 de SE Paine y del 52B3 de SE Rancagua. Condiciones que permanecerán durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:38	28-11-23 12:02
20231106429	Substacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	159	RE S/E CUMBRE R3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará pruebas de disparo efectivo desde las protecciones 87DK3251 y 87DK3252 hacia el interruptor 52K32. Trabajos asociados a SO N° 2023104327.	Riesgos: Riesgo de operación no deseada de equipos / Acortamiento de distancia (descarga eléctrica)/ Disparos intempestivos a interruptores 52K2, 52K3 en S/E Cumbre. Medidas de mitigación: Comunicación efectiva / Reconocimiento de lugar de trabajo / Identificación de equipos / Medición de ausencia de tensión previo al aterramiento de equipos / Bloqueo digitales y entradas análogas y retiro de fibras de comunicación 61850, solo se deja habilitadas las vías de trip del interruptor 52K32	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K32 abierto; Desconectadores 89K32-1, 89K42-3 fases N ° 1, 2 y 3, 89K42-R2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:50	28-11-23 19:00
20231106632	Substacion	Aprobado	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	10	Intervención	Origen Externo	Programada	207	S/E VENTANAS	34695 12755 12756 12757 12758	S/E VENTANAS H5 S/E VENTANAS H3 S/E VENTANAS H4 S/E VENTANAS H1 S/E VENTANAS H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de AES se ingresa precaucion a los paños seleccionados, se ejecutará lavado de aislacion en patio de 110 kV con las instalaciones energizadas.	Nivel de riesgo declarado por AES en SD 2023101501-2023101519-2023101520	A solicitud de AES se ingresa precaucion a los paños seleccionados, se ejecutará lavado de aislacion en patio de 110 kV con las instalaciones energizadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:16	
20231106391	Substacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	25279 25780 25781 25782 25783	S/E CSP CERRO DOMINADOR J71 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR DT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR 6.6KV BBA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CS

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231108006	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de METKA EGN: LT 2x220 KV Maitencillo - Caserones, realizara el reglaneo y trasado, excavación, instalación de enferradura y moldajes de zapata y vastagos, instalacion y nivelacion de barras de fundacion (Stub) horrmigonado de fundacion, relleno compactado, impermeabilización de fundacion y instalacion de malla de puesta a tierra base. lo anterior en las estructuras 62A y 63 C.	Trabajos programados por Transelec.	Se requiere bloqueo de reconexión 5211 y 5212 en S/E Caserones y 52JT en S/E Jorquera.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:22	28-11-23 18:08
20231108787	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de integración en Scada por migracion P.104 RTU Abanico.	Bajo	Actividades: Trabajos de integración en Scada por migracion P.106 RTU Abanico. Instalaciones en Riesgo: Scada Transelec Nodo C. Navia y Scada Transelec Nodo A Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	05-12-23 18:00	28-11-23 14:01	
20231108623	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	611	S/E LAS PALMAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de LAP NORVIND según SODI 5 por Tendido de fibra óptica desde gabinete de protecciones de paño J6, hasta gabinete de control paño J6.	Bajo	Actividad: A solicitud de LAP NORVIND según SODI 5 por Tendido de fibra óptica desde gabinete de protecciones de paño J6, hasta gabinete de control paño J6. Instalación con restricción: No aplica Instalación en riesgo: SS.AA. C.A. Las Palmas, Barra 220 kV sección 1 y 2 Las Palmas Temporalidad del riesgo: Durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:41	28-11-23 21:14
20231104504	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1739	TAP OFF TALTAL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	.Actividades: S/E Tap Off Taltal: Mantenimiento normal a banco de baterias N°1 y N°2 Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tap Taltal, Interruptor termomagnético de Banco 125 Vcc N°1 y N°2 Abierto A disposición del Jefe de Faena, Desconexión de Banco será secuencial.	Bajo	Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tap Taltal, Interruptor termomagnético de Banco 125 Vcc N°1 y N°2 Abierto A disposición del Jefe de Faena, Desconexión de Banco será secuencial.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231101248	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2057	S/E KIMAL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Kimal: Mantenimiento a sistema contra incendio N°1, N°3, N°4, N°5 y N°7	Bajo	Actividades: SE Kimal: Mantenimiento a sistema contra incendio N°1, N°3, N°4, N°5 y N°7 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Kimal Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, interruptor termomagnético del sistema contra incendio N°1,N°3,N°4,N°5,N°7 posición OFF A disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
20231108786	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de integración en Scada por migracion P.104 RTU Abanico.	Bajo	Actividades: Trabajos de integración en Scada por migracion P.104 RTU Abanico. Instalaciones en Riesgo: Scada Transelec Nodo C. Navia y Scada Transelec Nodo A Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	05-12-23 18:00	28-11-23 14:01	
20231104827	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2287	S/E FRUTILLAR NORTE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frutillar Norte: Pruebas de estanqueidad en sala de baterías.-	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Frutillar Norte o SS.AA. C.A. Frutillar Norte.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
20231101260	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1739	TAP OFF TALTAL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tap off taltal: Mantenimiento reducido a grupo de emergencia mayor.	Bajo	Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Tap Taltal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Subestación Tap Taltal, Interruptor termomagnético de alimentación grupo emergencia. Abierto a disposición del jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231109430	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2098	S/E SAN SIMON	23989 23990	S/E SAN SIMON J1 S/E SAN SIMON J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec: Lavado urgente de aislación por alta contaminación en L. 220kV Frontera-San Simon, C1, instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 27. Total: 120 CAD.	1	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 07:05	28-11-23 16:49
20231109409	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	2328	S/E ANCOA KR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de restitución de TTCC al Paño KR de la S/E Ancoa, asociados al NUP 3051, para cerrar informa de limitación 2023000376.	Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Ancoa o Barra 500 kV, Sección B-Ancoa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos por instalación y retiro de tierra provisionales de bloqueo. - Nivel de Riesgo: Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Montaje de (3) transformadores de corriente de paño KR, realización de pruebas protocolares, primera energización con el sistema y puesta en servicio. Condición: Normalización sujeta a coordinación Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- instalación de tierras provisionales de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	03-12-23 18:00	28-11-23 10:08	
20231107952	Subestacion	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	235	S/E CENTRAL SANTA MARIA	206	S/E CENTRAL SANTA MARIA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	El trabajo se desarrollará entre las 08:00 y las 18:00 hrs, los días 28-29 y 30.	Bajo riesgo, Unidad se encuentra en mantenimiento mayor	Mantenimiento por parte de CELEO en Aisladores de la LT 220 kV Santa María - Charrúa C1 y Mantenimiento Completo en Paño J19 en S/E Charrúa. Se solicita la apertura del interruptor 521t y del desconectador 89J1-3. Se solicita el cierre del desconectador 89J-3T/A	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231107445	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	506	S/E COLACO	cargadores	otros: cargadores	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Revisión y pruebas de rutina por mantenimiento preventivo a cargador de bateria y banco de baterias SE Colaco.	Riesgo bajo y controlado.	(PT 2023-07263 registro interno ST1)	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
20231104506	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22692	S/E LAGUNAS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	.Actividades: S/E Lagunas: NUP 2623 Reemplazo interruptor 62 Norte Grande 52J5. Retiro de instalación de Faena Vaipa	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Lagunas o SS.GG. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Lagunas, Delimitación de la zona de trabajo. Energizar distancias de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	15-12-23 18:00		
20231105740	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2585	S/E MAITENCILLO JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo protección sistema 1 del paño J8. NUP 3406.	Riesgo bajo y controlado.	Pruebas de control y protecciones de equipos, SE Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo protección sistema 1 del paño J8. NUP 3406. Trabajos previos NUP 3406. - 1) Vinculación de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 a circuitos de control existentes en explotación. * Alambrar orden reconexión nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 sobre bobina de cierre del int. 52J8. * Alambrar orden reconexión por función 25VS de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 sobre bobina de cierre del int. 52J8. * Alambrar Trip nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 sobre bobina de apertura 1 del int. 52J8. * Alambrar Trip nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 sobre bobina de apertura 2 del int. 52J8 * Alambrar tarjeta de alarma por indicación local de operación de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8. * Alambrar aporte de contactos TTCC/J8 hacia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 e inyección secundaria desde caja de agrupamiento TTCC/J8. * Alambrar aporte de contactos TTP9/J8 hacia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 e inyección secundaria desde caja de agrupamiento TTP9/J8. * Alambrar aporte potenciales de barra 1 hacia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 y medición con multimetro digital. * Alambrar señales de teleprotecciones entre nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 y teleprotecciones TPOP-21 y TPOP-34. - - 2) Pruebas efectivas de la nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 en conjunto con S218 y S2J8 según instructivo de Transelec. * Simulación con maleta de pruebas Omicron la Operación de protección sistema 1 Siemens 7SA87 para apertura efectiva de los paños J8 y J8 por función de protección y teleprotecciónn., Cierre efectivo de los paños J8 y J8 por función de reconexión., Operación de alarmar local efectiva del paños J8. - - 3) Prueba experimental con Línea 220 kV Maitencillo - Algarrobal C3 energizada para analisis fasorial de los potenciales y corrientes que aporta el paño J8 a la nueva protección Siemens 7SA8. - - 4) Nota: Esta actividad es previo a la puesta en servicio de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8, por lo que los	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 16:00	28-11-23 09:28	28-11-23 22:46
20231108375	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	2162	BA S/E LAGUNAS 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos preparativos para el desarrollo de obras.		Actividades: SE Lagunas: Instalación de cierre duro (placas de madera) para delimitar y separar la zona de operación de la zona de construcción. Corresponde a trabajo previo al inicio de construcción enmarcado en la etapa de instalación de fuentes. Se adjunta croquis y fotografías donde se señala la zona de trabajo. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	31-12-23 18:00	28-11-23 10:39	
20231104387	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	652	S/E PORTEZUELO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizara tendido de circuitos de control y conexionado de equipos nuevos en patio hacia sala de control existente, no considera la intervención de equipos en servicio. Trabajos motivados por proyecto de ampliación de SE Portezuelo.	Riesgo Bajo y Controlado.	Los trabajos se realizaran tomando las medidas de prevención de acuerdo a procedimientos internos. No considera puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:17	28-11-23 19:13
20231107621	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	499	S/E ALHUE	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	se realizará mantenimiento preventivo a banco y cargador de baterías. Incluye la medición y verificación de variables eléctricas del banco y cargador.	Bajo, se interviene lejos de puntos críticos. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos asociados a plan anual de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
20231108966	Subestacion	Ejecución Exitosa	TAMAKAYA ENERGÍA SPA	398	Intervención	Origen Interno	Programada	1887	S/E KELAR	1551	KELAR 220/15 KV N°3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°3	Riesgo bajo, debido a que el servicio de lavado de aislación de la SE Kelar se realizara con personal y equipamiento especializado.	Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°3	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:01	28-11-23 17:48
20231108963	Subestacion	Ejecución Exitosa	TAMAKAYA ENERGÍA SPA	398	Intervención	Origen Interno	Programada	1887	S/E KELAR	1554	KELAR 220/15 KV N°2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°2	Riesgo bajo, debido a que el servicio de lavado de aislación de la SE Kelar se realizara con personal y equipamiento especializado.	Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°2	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:01	28-11-23 17:48
20231108960	Subestacion	Ejecución Exitosa	TAMAKAYA ENERGÍA SPA	398	Intervención	Origen Interno	Programada	1887	S/E KELAR	1553	KELAR 220/15 KV N°1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°1	Riesgo bajo, debido a que el servicio de lavado de aislación de la SE Kelar se realizara con personal y equipamiento especializado.	Lavado de aisladores Transformador Principal 220/15 kV N°1	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:01	28-11-23 17:48
20231108957	Subestacion	Ejecución Exitosa	TAMAKAYA ENERGÍA	398	Intervención	Origen Interno	Programada	1887	S/E KELAR	22602 22603 22604 22605 22606 22607 22608	S/E KELAR J1 S/E KELAR J2 S/E KELAR J5 S/E KELAR JR S/E KELAR JTG1 S/E KELAR JTG2 S/E KELAR JT/	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Programa de lavado de aislación SE Kelar debe ejecutarse debido al plan de mantenimiento de estos equipos.	Riesgo es bajo debido a que el servicio de lavado de aislación de la SE Kelar se realizará con personal y equipamiento especializado.	Programa de lavado de aislación SE Kelar debe ejecutarse debido al plan de mantenimiento de estos equipos. Para este tipo de trabajo se solicita no reconexión automática de los interruptores 521t, 522, 52J8, 52J5, 52JT1, 52JT2 y 52JT3. En SE Kapatur se solicita no reconectar 529J, 52J10, 52J11 y 52J12.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:01	28-11-23 17:48
20231108945	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGIE)	1525	EL COBRE (ENGIE) 220/23 KV SAMVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	MPB 1 año Paño JT y Transformador de SE/AA.	Riesgo Bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	S/E El Cobre: No reconectar 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 17:00	28-11-23 10:27	28-11-23 15:30
20231108942	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1875	S/E FARELLON	2619	S/E FARELLON 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION]	Análisis Cromatográfico de Aceite de Transformador	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite transformador T3 Subestación Farellón	Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	S/E Farellón: No reconectar 52JT3.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 20:00	28-11-23 15:05	28-11-23 15:36
20231108941	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1846	S/E CHIMBORAZO	2621	S/E CHIMBORAZO 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION]	Análisis Cromatográfico de Aceite de Transformador	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite T3 Subestacion Chimborazo	Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento actualizado y personal calificado.	S/E ChimborazoNo Reconectar 52JT3	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 20:00	28-11-23 17:33	28-11-23 18:38
20231108940	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1922	S/E PURI	2620	S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA [EN_REVISION]	Análisis Cromatográfico de Aceite de Transformador	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite T3 Subestacion Puri	Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento actualizado y personal calificado.	S/E PuriNo Reconectar 52JT3	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 20:00	28-11-23 17:03	28-11-23 17:33
20231108939	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1928	S/E SVC DOMEYKO	2500	SVC 220/19.5 150MVA	Análisis Cromatográfico de Aceite de Transformador	Sin Limitaciones	Inspección muestra de aceite Trafo T1 SE SVC	Trabajos se realizan con un bajo nivel de riesgo	Condiciones requeridas: SE SVC Domeyko: No reconectar 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 20:00	28-11-23 15:05	28-11-23 17:03
20231108938	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1912	S/E OLAP	2222 2223 2224	BA S/E OLAP 13.8KV BP1 BA S/E OLAP 13.8KV BP2 BA S/E OLAP 69KV	Medición de malla a tierra	Sin Limitaciones	Medición de malla a tierra S/E OLAP	Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento actualizado y personal calificado.	Condiciones Requeridas: No Reconectar: S/E OLAP 52BT1, 52BT2, 52B1 S/E Sulfuros 52BT3	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 20:00	28-11-23 13:53	28-11-23 16:21
20231108932	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1956	S/E TAP OFF EL NEGRO	cargadores	otros: cargadores	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Continuación de trabajos, por "reemplazo de cargadores y bancos de bateria existente": Se realizarán mejoras al interior de sala de mando y montaje de nuevos cargadores y bancos de baterías.	Riesgo Bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	Circuitos de SSAA correspondientes a disposición del jefe de faena. Detalle en permiso de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231108842	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2270	S/E ALTO JAHUEL KS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Protocolización y pruebas a protección SOBF del paño KS Siemens 7VK, segùn EAP aprobado (EAP_030-2022_v1). Trabajos previos asociados a proyecto NUP 1530.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Protocolización y pruebas a protección SOBF del paño KS Siemens 7VK, segùn EAP aprobado (EAP_030-2022_v1). Trabajos previos asociados a proyecto NUP 1530. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Protección SOBF del paño KS a disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	10-12-23 18:00	28-11-23 09:57	
20231108861	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2264	S/E ALTO JAHUEL KR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Protocolización y pruebas a protección SOBF/KR Siemens 7VK, segùn EAP Aprobado (EAP_030-2022_v1). Trabajos previos asociados a proyecto NUP 1530.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Protocolización y pruebas a protección SOBF/KR Siemens 7VK, segùn EAP Aprobado (EAP_030-2022_v1). Trabajos previos asociados a proyecto NUP 1530. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Protección SOBF del paño KR a disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	10-12-23 18:00	28-11-23 16:16	
20231108764	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2430	S/E CHARRUA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Charrúa : Pruebas SAT nuevo Interruptor 52JT1. Se considera la instalación de cajas de agrupamiento y conexión a la malla tierra del patio 220 kV.	Bajo	Actividades: SE Charrúa: Pruebas SAT nuevo Interruptor 52JT1. Se considera la instalación de cajas de agrupamiento y conexión a la malla tierra del patio 220 kV. Nota: Actualmente el paño JT se encuentra fuera de servicio y los trabajos se realizarán a nivel de piso. * Paño JT-Charrúa, indisponible. * ATR1 en servicio normal por medio de Paño JT12. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	02-12-23 18:00	28-11-23 08:16	

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubiEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023108680	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA	147	Desconsión	Origen Interno	Programada	949	S/E MAUCO	5063	S/E MAUCO HL1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantención preventiva y revisión de equipos circuito ERA1 de 110Kv.	El riesgo es bajo ya que la mantencion de la linea ERA1 de 110Kv entre S/E Tunquemata - Nauco se realizara con circuito ERA 1 desenergizado	Se realizara mantención preventiva de Linea ERA1 de 110Kv, el riesgo es bajo ya que el trabajo se realizara con circuito ERA1 desenergizado. Las maniobras de desconexión serán coordinadas con Operacion de Chilquinta	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 20:00	28-11-23 08:20	28-11-23 16:53
2023107612	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	661	S/E SANTA ROSA (CGE)	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	se realizará mantenimiento preventivo a banco y cargador de baterías. Incluye la medición y verificación de variables eléctricas del banco y cargador.	Bajo, se interviene lejos de puntos críticos. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos asociados a plan anual de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
2023108663	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconsión	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	2711	S/E QUILLOTA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Desmontaje de estructuras 89J2-1 y 89J2-2. Adecuaciones civiles en desconectadores 89J2-1 y 89J2-2 de paño J2 (excavaciones y reforzamiento de fundaciones existentes) NUP 4228.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desmontaje de estructuras 89J2-1 y 89J2-2. Adecuaciones civiles en desconectadores 89J2-1 y 89J2-2 de paño J2 (excavaciones y reforzamiento de fundaciones existentes) NUP 4228. Restricciones: Paño transferido. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	17-12-23 17:00	28-11-23 09:12	
2023108579	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconsión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073: Obra Reemplazo Desconectadores paño J6, Vinculación a potencial de conexiones primarias entre 89J6-1 y Barra principal 220 kV Sección N° 2.	Bajo	Actividades: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra), SE Atacama: NUP 4073: Obra Reemplazo Desconectadores paño J6, Vinculación a potencial de conexiones primarias entre 89J6-1 y Barra principal 220 kV Sección N° 2 ,NOTA: Luego de finalizados los trabajos de vinculación a potencial desconectador 89J2-1 quedará abierto y bloqueado hasta PES. Restricciones: SE Atacama, interruptor 5246 transferido. (Unidad TG3A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52I7, 52I8, 52I9, 52I11, 52I5, 52J9 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, Area de trabajo Delimitación del área de trabajo Solo ingreso de personal autorizado al area de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:27	28-11-23 17:19
2023108578	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1900	BA S/E ATACAMA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073: Obra Reemplazo Desconectadores paño J6, Vinculación a potencial de conexiones primarias entre 89J6-1 y Barra principal 220 kV Sección N° 2.	Bajo	Actividades: Apertura o Cierre conexión a potencial (Barra), SE Atacama: NUP 4073: Obra Reemplazo Desconectadores paño J6, Vinculación a potencial de conexiones primarias entre 89J6-1 y Barra principal 220 kV Sección N° 2 ,NOTA: Luego de finalizados los trabajos de vinculación a potencial desconectador 89J2-1 quedará abierto y bloqueado hasta PES. Restricciones: SE Atacama, interruptor 5246 transferido. (Unidad TG3A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52I7, 52I8, 52I9, 52I11, 52I5, 52J9 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, Area de trabajo Delimitación del área de trabajo Solo ingreso de personal autorizado al area de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:27	28-11-23 18:00
2023107101	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de RTU asociada al Sistema SCADA Collahuasi, perdida intermitente de información asociados a lineas 220 kV, transformadores de poder Ujina 1 y switchgear 52DSG01.	Indisponibilidad de SITR por trabajos de migración de RTU asociado al sistema SCADA Collahuasi.	Esta actividad ocasionará perdida de información relacionada al SITR del extremo Collahuasi especificamente lineas 220 kV, transformadores de poder Ujina 1 y switchgear 52DSG01, mantenimiento operativo las señales del resto del sistema. Se reintentará este sistema al final de cada tramo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 20:00	28-11-23 08:03	28-11-23 19:06
2023108522	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	724	S/E SANTA RAQUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara levantamiento y verificación de alambrado en Unidad Terminal Remota Siemens Scada con respecto a planos. Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 3 horas durante la ventana de trabajo.	Trabajos sin riesgo para el sistema	Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 3 horas durante la ventana de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 19:00	28-11-23 11:16	28-11-23 14:00
2023107465	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	642	S/E LAS ARAÑAS	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	se realizará mantenimiento preventivo a banco y cargador de baterías. Incluye la medición y verificación de variables eléctricas del banco y cargador.	Bajo, se interviene lejos de puntos críticos. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos asociados a plan anual de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
2023108372	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	7887 12615	S/E POLPAICO J5 S/E POLPAICO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:45	29-11-23 06:00
2023108340	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 12223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 5284 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 5281 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52CT o 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:18	28-11-23 19:13
2023108335	Subestacion	Ejecución Exitosa	IBERDRÓLICA CABO LEONIS II S.A.	1831	Intervención	Origen Externo	Programada	2228	S/E CABO LEONIS II	28681	S/E CENTRAL CABO LEONES II J11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Iberdrica. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Central Cabo Leones II	El riesgo de los trabajos es bajo ya que se ejecutan en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Iberdrica. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Central Cabo Leones II	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 11:30	28-11-23 15:18
2023108317	Subestacion	Ejecución Exitosa	LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MANTENCILLO	23276	S/E MAITENCILLO J16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar 52J16 a solicitud de Parque Eólico Atacama SpA, por faenas de lava de aislación a equipos primarios en S/E Iberdatacama.	Nivel de riesgo debe informar Parque Eólico Atacama SpA, faenas propias de Parque Eólico Atacama SpA.	SODI 5733 DE Parque Eolico Atacama SpA, REGISTRO INTERNO DE ST%.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 11:32	28-11-23 15:28
2023108217	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA	2062	Intervención	Origen Interno	Programada	2378	S/E IBERATACAMA	21944 21945 21946	S/E IBERATACAMA J1 S/E IBERATACAMA J2 S/E IBERATACAMA JT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Iberatacama. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2 y 52JT1 en S/E Iberatacama. No reconectar 52J1 en S/E Cabo Leones II. No reconectar 52J16 en S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Iberatacama. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2 y 52JT1 en S/E Iberatacama. No reconectar 52J1 en S/E Cabo Leones II. No reconectar 52J16 S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 11:30	28-11-23 15:18
2023108223	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELECTRICA DE QUILLOTA LTDA.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento al sistema de telecomunicaciones entre S/E San Luis y S/E Quillota. En S/E Quillota: Telepretoriones:TPFO-3L1/LP, TPFO-3L/LZP, TPMO-32/L1R y TPMO-32/L2R, Multiplexores: MX-01, Microonda MO-01	Sin riesgo para el sistema	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	29-11-23 11:15	29-11-23 16:55
2023108083	Subestacion	Ejecución Exitosa	TERCERA REGIÓN SOLAR SPA [EN_REVISION]	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Carrera Pinto: A solicitud de Chilquinta Lavado de aislación a los paño propiedad de eletnes J5, J6, J13, J14, J15 en SE Carrera Pinto.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Carrera Pinto: Condición de No reconectar 52J6.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:15	28-11-23 19:32
2023108065	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J8	27992	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos de corte de árbol de eucaliptus de gran altura con proyección, entre las estructuras N°434A y N°435 asociadas al tramo de LT 2x220 kV Rio Malleco - Cautin.-	Bajo.-	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. J8-Rio Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Líneas.- Nota: Trabajos asociados con avisos CEN 2023107061 - 2023107064 - 2023107073 - 2023107076.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:58	28-11-23 18:27
2023108061	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9	27993	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos de corta de árbol manual de eucaliptus de gran altura con proyección, entre las estructuras N°434A y N°435 asociadas al tramo de LT 2x220 kV Rio Malleco - Cautin.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LJ09,RMC-Cautin 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Linea.- Nota: Trabajos asociados con avisos CEN 2023107061 - 2023107064 - 2023107073 - 2023107076.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:58	28-11-23 18:27
2023108055	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J5	27989	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos corte de árbol de eucaliptus de gran altura con proyección, entre las estructuras N°434A y N°435 asociadas al tramo de LT 2x220 kV Rio Malleco - Cautin.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. J5-Rio Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la linea.- Nota: Trabajos asociados con avisos CEN 2023107027 - 2023107053 - 2023107055 - 2023107057.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:58	28-11-23 18:27
2023108051	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6	27990	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos de corte de árbol manual de eucaliptus de gran altura con proyección, entre las estructuras N°434A y N°435 asociadas al tramo de LT 2x220 kV Rio Malleco - Cautin.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Linea J6,RMC-Cautin 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Linea.- Nota: Trabajos asociados con avisos CEN 2023107027 - 2023107053 - 2023107055 - 2023107057.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:58	28-11-23 18:27
2023108031	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29948	S/E LA POLVORA H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta, se requiere restricción de No Reconectar Interruptor 52H6 de las LT 110 kV La Pólvora - Playa Ancha C1 en cercanía con los trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Pólvora -Playa Ancha C2	Riesgos declarados por Chilquinta	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:58	28-11-23 17:28
2023108028	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Desconsión	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29949	S/E LA POLVORA H5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta se requiere operaciones en Paño H5 de S/E La Pólvora, asociado a la LT 110 kV La Pólvora - Playa Ancha C2 por trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Pólvora - Playa Ancha C2	Riesgos declarados por Chilquinta	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:58	28-11-23 17:28
2023108018	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23437 23438 23440 23441	S/E ILLAPA J8 S/E ILLAPA J9 S/E ILLAPA J11 S/E ILLAPA J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta, se requiere No reconectar paños J8, J9, J11, J12, asociados a ambos circuitos de la LT 220 kV Illapa - Carrera Pinto por trabajos de lavado de aislación a los paños propiedad de eletnes J5,J6, J13, J14, J15 en SE Carrera Pinto.	Riesgos a controlar por Chilquinta Tx.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:46	28-11-23 18:17
2023108012	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	baterías	otros: batería	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterías en caseta JCA de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
2023107988	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconsión	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en sus instalaciones (NUP 1164).	Instalación con riesgo: Linea de 110 kV Rio Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en sus instalaciones (NUP 1164). Restricción: Instalación indisponible. Instalación con riesgo: Linea de 110 kV Rio Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 19:00	28-11-23 07:15	28-11-23 20:27
2023107986	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30219	S/E RIO ACONCAGUA H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en L 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue circuito 1.	Instalación con riesgo: Linea de 110 kV Rio Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en L 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue circuito 1. Restricción: No Reconectar interruptor asociado a Linea de 110 kV Rio Aconcagua - Fundición Chagres. Instalación con riesgo: Linea de 110 kV Rio Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 19:00	28-11-23 07:12	28-11-23 20:27
2023107982	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	466	BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta segun SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 SODI N 3130 ENEL Campos de Sol SODI N 3140 Luz del Norte SODI N 3141 RNE La Coipa SODI N 3142 RNE La Pastora	Bajo	Actividades: A solicitud de Chilquinta segin SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 Restricciones: Subestación Carrera Pinto. No Reconectar Barra 220 kV, sección 1 C.Pinto Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, sección 1 C.Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:56	28-11-23 19:33
2023107979	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	2397	BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta segin SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 SODI N 3130 ENEL Campos de Sol SODI N 3140 Luz del Norte SODI N 3141 RNE La Coipa SODI N 3142 RNE La Pastora	Bajo	Actividades: A solicitud de Chilquinta segin SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 Restricciones: Subestación Carrera Pinto. No Reconectar Barra 220 kV, sección 2 C.Pinto Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, sección 2 C.Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:56	28-11-23 19:33
2023107863	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén. Se envía SODI informativa 041/2023 a Comañía General de Electricidad S.A.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:17	28-11-23 19:13
2023107845	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconsión	Origen Interno	Programada	658	S/E SAN CARLOS	768	SAN CARLOS 66/13.8 kV 18.7MVA N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión del transformador T1 por trabajos de mantenimiento. Sus consumos serán respaldados desde el transformador T2.	Trabajos riesgo medio con desconexión.	Desconexión del transformador T1 por trabajos de mantenimiento. Sus consumos serán respaldados desde el transformador T2.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 17:30	28-11-23 07:53	28-11-23 14:48
2023107792	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	619	S/E CHAÑARAL	2820	S/E CHAÑARAL ET1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5872 se solicita bloqueo a la reconexión inmediatade interruptor 52ET1 en S/E Chañaral por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:43	28-11-23 12:44
2023107784	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	719	S/E SAN JOAQUÍN (ENEL TRANSMISION)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara cambio de configuración a Sistema de Control Local 2IV, para el ingreso de nuevas señales correspondientes a nuevas celdas asociadas al transformador N°4	Trabajos sin riesgo para el sistema	Durante los trabajos se generará perdida de comunicaciones por un lapso de 15 minutos, con la posibilidad de repetir en 3 oportunidades más por el mismo lapso de tiempo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 19:00	28-11-23 10:28	28-11-23 18:20
2023107216	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconsión	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	220	S/E MINERO H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño H6 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, Paño desconectado para las Pruebas.	Coordinado con Codelco Teniente.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 18:00	
2023107215	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	220	S/E MINERO H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño H6 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño H6 por migración.	Durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño H6 en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 18:00	

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha extracción reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subiistación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231008848	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	13505	S/E CHARRUA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Charrúa : Obras civiles para refuerzo de fundación interruptor 52A1, patio 154 kV. - Trabajos previos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa", NUP 1569.		Actividades: SE Charrúa NUP 1569: Obras civiles para refuerzo de fundación interruptor 52A1, patio 154 kV. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueo del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-12-23 18:00		
20231007052	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1908	S/E NORGENER	22787 22788 22789 22790 22791 22799 22800 23821 17987 17988 17989 23823	S/E NORGENER J1 S/E NORGENER J2 S/E NORGENER J5 S/E NORGENER J11 S/E NORGENER JU2 S/E NORGENER JT1 S/E NORGENER DT1 S/E NORGENER S/E NORGENER 13,8 KV NTO1 S/E NORGENER 13,8 KV NTO2 S/E NORGENER 220KV BP1 S/E NORGENER 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación con sistema energizado de SE Norgener.	Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura.	S/E Norgener: Señalizar y Reconexión F/S 52J1 y 52J2, S/E Crucero: Señalizar y Reconexión F/S 52J12 y 52J13, S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1 - 52J2 - 52J-T1 - 52J-T2, S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1 , 52J2 , 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:22	28-11-23 13:20
20231007128	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2121	S/E CHIRRE	2618	S/E CHIRRE 115/24KV 16 MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Realizar Medidas Resistencia de Aislación a Protecciones Mecánicas del Transformador T1, SE Chirre. Durante la fiarne se bloquearán trips de protecciones mecánicas del transformador, quedan operativas las protecciones eléctricas 87T1 y 51/51N T1 proveyendo el paño de transformación.	Riesgo bajo y controlado .	Registro interno PT 2023-07190.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	30-11-23 18:00	28-11-23 14:15	28-11-23 15:58
20231006988	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	7547	S/E CHARRUA J19	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento completo a Paño J19 en S/E Charrúa asociado a la LT 220 kV Charrúa - Santa María C1.	Sin riesgos para el sistema, paño desconectado	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:32	28-11-23 10:33
20231006863	Subestacion	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	22922	S/E POZO ALMONTE C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de interruptor C2 y transformadores de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte (sólo se reemplazará si se detectan problemas funcionales en las pruebas); interruptor dañado producto de evento de falla. Equipos a instalar de idénticas características y especificaciones a los actuales. Condiciones requeridas: Abierto 52C1, 89C1-1 y 89C1-2 en S/E Pozo Almonte.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Reemplazo de interruptor C2 y transformadores de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte (sólo se reemplazará si se detectan problemas funcionales en las pruebas); interruptor dañado producto de evento de falla. Equipos a instalar de idénticas características y especificaciones a los actuales. Condiciones requeridas: Abierto 52C1, 89C1-1 y 89C1-2 en S/E Pozo Almonte. Asociado a IE 2023054565	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:06	28-11-23 20:52
20231006593	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	308	S/E CENTRAL CURILLINQUE	2359	MD-S/E CENTRAL CURILLINQUE AT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: SE Curillinque: Conexión del medidor de facturación al switch de la antena satelital Starlink para su comunicación con la Central de medidores (red de interoperación remota). Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT01-Curillinque o SCADA Local SE Curillinque.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Curillinque, Delimitar zona de Trabajo y	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	29-11-23 18:00	28-11-23 09:35	
20231006775	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELECTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA	tendid o_cabl e	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Cambio de aisladores en Línea Las Salinas - Centinela de 220 kV. estructuras 11 y 16. Trabajos serán realizados a potencial. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado. Uso de materiales y herramientas aislantes.	Evaluación de las instalaciones, velocidad del viento no superior a 20 km/hr, Realización de tareas por personal calificado para intervención de trabajos a potencial. Uso de materiales y herramientas aislantes.	Para la realización de estas tareas se requiere mantener deshabilitada la función de reconexión (79) del paño J10 y señalización de "no reconectar" en paño J11 en S/E Centinela además de mantener deshabilitada la función de reconexión (79) del paño J1 en S/E Las Salinas (Enel Green Power). Trabajos serán coordinados con Enel Green Power dado que circuito Las Salinas - Centinela se encuentra Fuera de Servicio bajo IODD 2023105442 y 2023105443.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	30-11-23 18:00	30-11-23 10:33	30-11-23 16:52
20231008282	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	578	S/E LOS MOLLES	2567	S/E LOS MOLLES 82	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitado por Enel.	Bajo	Actividad S/E Molles a solicitud de ENEL en SODI N°4 por: Reemplazo de medidor encontrado fuera de clase, 12 Ovalle C2 serie 1211AX4-03 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L82 ; LMO -Ovalle 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 11:06	28-11-23 18:20
20231006477	Subestacion	Aprobado sin activación	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	cargad ores	otros: cargadores	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterías N° 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas des seguridad correspondientes.	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterías N° 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 19:00		
20231006428	Subestacion	Aprobado	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2915	CSP CERRO DOMINADOR 13,2/6,9KV 40MVA T2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,9 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,9 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 19:00	28-11-23 07:10	
20231006427	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/12,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3 3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-2T en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/12,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3 3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-2T en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 19:00	28-11-23 07:10	29-11-23 06:25
20231006425	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2914	CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/12,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/12,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 19:00	28-11-23 07:10	29-11-23 06:25
20231008796	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	30538	S/E MIRAJE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Generadora Metropolitana (Según SODI 3), Tendido de conductor línea PFV CEMES-Miraje 220 kV. Entre estructuras 30-31 línea 220 kV Valle del Sol-Miraje	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Instalaciones en Riesgo: Paño J01 Miraje-Valle Del Sol o Paño J02 Miraje. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:42	28-11-23 18:20
20231006398	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Externo	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Restricciones: Subestación Miraje: 52J1, No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 19:00	28-11-23 08:12	28-11-23 22:15
20231006298	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1879	S/E GUAYAQUES	3515	GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO SUBESTACION 110 KV EB3 (Proyecto Suministro Agua Antucoya)	Riesgo bajo, se toman todas las medidas necesarias para un trabajo seguro.	Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 , SE Guayaques: 52H71, 52H73	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:33	28-11-23 18:44
20231006297	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1879	S/E GUAYAQUES	3515	GUAYAQUES 110/3.45 15MVA 1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patios 110 kV EB3.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas necesarias para un trabajo seguro.	Señalizar No Reconectar, SE Muelle: 52H4 , SE Guayaques: 52H71, 52H73	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:33	28-11-23 18:44
20231008797	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: NUP 4073 - Normalización de posición B9I6-1 y B9I6-2 en la unidad de Bahía B7ll del paño J6.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Atacama Temporalidad de los Riesgos: Al Ichmino, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, Unidad de bahía paño J6 Bloqueo Unidad de Bahía Paño J6.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231006158	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA NEGRETE SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	1681	S/E CENTRAL CUEL	16415	S/E CENTRAL CUEL ET	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará toma de muestras de aceite de pad mounted de turbinas AE: 14, 13, 11, 08, 06, 12, 10, 15, 16 y 18. Para realizar este trabajo en forma segura para el personal que intervendrá, se requiere desconexión de circuito 2 en S/E CUEL 154kV, Condiciones: Abierto 52E2, Cerrado 89E2-T	Se requiere desconexión de circuito 2 en S/E CUEL 154kV, para realizar toma de muestras de aceite de pad mounted de turbinas AE: 14, 13, 11, 08, 06, 12, 10, 15, 16 y 18. Para realizar este trabajo en forma segura para el personal que intervendrá, se requiere: Abierto 52E2, Cerrado 89E2-T	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:25	28-11-23 16:20
20231006023	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA	2062	Intervención	Origen Externo	Programada	2378	S/E IBERATACAMA J1	31944	S/E IBERATACAMA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con equipos energizados en S/E Cabo Leones 2. Trabajos realizados por Cabo Leones II. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 S/E Iberatacama	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecutan en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación con equipos energizados en S/E Cabo Leones 2. Trabajos realizados por Cabo Leones II. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 S/E Iberatacama	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 16:00	28-11-23 14:37	28-11-23 18:52
20231005997	Subestacion	Ejecución Exitosa	IBERDRÓLICA CABO LEONIS II S.A.	1831	Intervención	Origen Interno	Programada	2228	S/E CABO LEONIS II	28683 28681 28682 28684 28685	S/E CENTRAL CABO LEONIS II J72 S/E CENTRAL CABO LEONIS II J13 S/E CENTRAL CABO LEONIS II JT1 S/E CENTRAL CABO LEONIS II ET1 S/E CENTRAL CABO LEONIS II ET2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con equipos energizados en S/E Cabo Leones 2. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 S/E Cabo leones. No reconectar 52J1 S/E Iberatacama.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación con equipos energizados en S/E Cabo Leones 2. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 S/E Cabo leones. No reconectar 52J1 S/E Iberatacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 16:00	28-11-23 14:37	28-11-23 18:52
20231005889	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 5807 , se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizada interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:12	28-11-23 19:23
20231005953	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5793, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizada interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Hidalgo.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:12	28-11-23 19:13
20231008795	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	30539	S/E MIRAJE J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Generadora Metropolitana (Según SODI 3), Tendido de conductor línea PFV CEMES-Miraje 220 kV. Entre estructuras 30-31 línea 220 kV Valle del Sol-Miraje	Instalaciones en Riesgo: Paño J01 Miraje-Valle Del Sol o Paño J02 Miraje. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Miraje: 52J2, No reconectar. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:42	28-11-23 18:20
20231005759	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	grupo_ emerg encia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructura) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2	Bajo	Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, Obra de Ampliación S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructuras) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2. , incluye el retiro de gravilla y el retiro de escombros fuera del patio ,,**Nota: Zona de trabajo delimitada con cerco duro PMTD 54SAN.,***Nota: Se utilizará maquinaria respetando los requerimientos de seguridad, guiada en todo momento por paletero riger y respetando las distancias de seguridad. Restricciones: Subestación Ovalle, 52B8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV Ovalle Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ovalle, Delimitación de zona con cerco duro. . Delimitación del área a intervenir, separando la zona energizada con la zona de trabajo. Subestación Ovalle, Precaución riesgo barra de transferencia . ingresar aviso CEN Subestación Ovalle, Precaución riesgo Transformador N°2 . ingresar aviso CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 05:31	28-11-23 18:20
20231005732	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	1625 480	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación,	Bajo	Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación, Paño H1 Salvador; Paño H2 Llanta 1; Paño H3 Llanta 3; Paño H5 Taltal; Paño H6 Monte Verde; Paño; Paño H8 Emelda; Paño H9 Salado; Paño HT1 Turbina 1; Paño HT2 Turbina 2; Paño HT3 Autotransformador 1; Paño HT4 Autotransformador 4; Paño HT5 transformador 5; Paño H6, Paño H8, Paño H10 Andes generación, equipos primarios barra 110kV, incluye marcos de barra y línea. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52T5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52T1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Salvador, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Llanta, 52D1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Llanta, 52D2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 05:31	28-11-23 18:20
20231005703	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo sólo concidera posible intermitencia en las comunicaciones.	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:12	28-11-23 22:15
20231005678	Subestacion	Aprobado	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar: Se realizarán los siguientes trabajos. Actualización de base de datos para integración de proyecto SAGES y extracción de nuevo back up, en coordinación del CCI en cada una de las cargas o posibles perdidas de supervisión.	Se declara pérdida de supervisión de la Subestación al momento de reiniciar equipo SCAM. El inicio no superará los 15 minutos. Durante la ejecución de los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio.	Durante la ejecución de los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio para minimizar los riesgos por perdida de supervisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 12:00	28-11-23 08:21	
20231006010	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	26546	S/E NUEVA MAITENCILLO K2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por proyecto NUP 2057: Se realiza conexionado remoto en frio de cables relacionados a los circuitos del equipo de Mando sincronizado Visimax que comanda al interruptor 52K2. En estos trabajos no se interviene el sistema de control y protecciones del paño K2, solo corresponde a conexionado en frio. Riesgo de disparo indeseado de int 52K2.	Riesgo de disparo del interruptor K02, riesgo bajo ya que se toman todas las medidas preventivas siguiendo los procedimientos de trabajo.	Riesgo de disparo del interruptor 52K2, riesgo bajo ya que se toman todas las medidas preventivas siguiendo los procedimientos de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:28	28-11-23 18:15
20231005569	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	268	S/E MOLINOS (ENLAGA)	17519	S/E LOS MOLINOS H2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Sensa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SODI 1978: Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Sensa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:59	28-11-23 17:46
20231005407	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	203	BC S/E POLPAICO 1CE1 220KV 100 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JCE1. Coordinado con Celeo Redes y STM.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JCE1. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco CCEE 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:29	28-11-23 11:42
20231005923	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5784,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizada del interruptor 52A2 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizada interruptor 52A71 de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:12	28-11-23 19:27
20231005349	Subestacion	Ejecución Exitosa	NORVIND S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	12561	S/E LAS PALMAS J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de fibra óptica desde gabinete de protecciones de paño J6, hasta gabinete de control de paño J6. este trabajo se realizara bajo la SODI 5 solicitada a empresa de Transelec.	Bajo, ya que los trabajo lo realizara personal calificado siguiendo las normas de seguridad.	Sin requerimiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:36	28-11-23 20:06

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023105263	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	375 4119	BA S/E OVALLE 66kV BA S/E OVALLE 66 kV BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segn SOD 5733 se solicita No reconectar 529R, 529T2, precaución en barra de transferencia de 66 kV y Transformador N°2 de S/E Ovalle, por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:12	28-11-23 17:53
2023107462	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	636	S/E EL PELUMO	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	se realizará mantenimiento preventivo a banco y cargador de baterías. Incluye la medición y verificación de variables eléctricas del banco y cargador.	Bajo, se interviene lejos de puntos críticos. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos asociados a plan anual de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
2023101343	Subestacion	Aprobado sin activación	PARELES RÍO VERGARA S.A.	236	Intervención	Origen Externo	Programada	890	S/E PLANTA RIO VERGARA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión y cambio de equipo GPS sincronismo horario de Subestación Planta Rio Vergara	Revisión y cambio de equipo GPS sincronismo horario de Subestación PRV.	Se tomarán todas las medidas necesarias para ejecutar los trabajos con normalidad.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	29-11-23 19:00		
2023107629	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2351	S/E LOS NOTROS [En_Revision]	30909	S/E LOS NOTROS J15 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Notros: Pruebas Eléctricas y mantenimiento a TP-J15.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Los Notros-Mulchén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.	Condiciones: Paño J15 de S/E Los Notros, indisponible. Nota: Desconexión de Línea 220 kV Los Notros Mulchén coordinada con Celeoredes. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: * Subestación Los Notros y mulchén, switch de mantenimiento SW-TPOP 31 desconectados, a disposición de jefe de faena (Para realización de pruebas y evitar disparo en línea Los Notros-Mulchén 1). * Subestación Los Notros: Se instalará tierra provisional de bloqueo en conexión de baiada del TP15.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:42	28-11-23 18:43
2023104524	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	981	S/E LAS COMPAÑIAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec segn Sodi N°5709, se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52H2 de S/E Las Compañías.	Riesgo controlado en fases de terceros.	Lavado de aislación estructuras N° 195; 275 a 318 y 462 a 510.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:12	28-11-23 15:55
2023106305	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	7511 7555	S/E POLPAICO J2 S/E POLPAICO J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec , se requieren restricción de No Reconectar Paños J2 y J12 en Subestación Polpaico por Lavado de aislación de equipos del patio de 220 kV en Subestación Polpaico .	Riesgos a declarar por Transelec.	Sin Comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:34	28-11-23 17:42
2023104455	Subestacion	Aprobado	ELETRANS S.A.	287	Intervención	Origen Externo	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	23238 23239 23241 23242	S/E NUEVA PICHIRROPULLI J2 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J3 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J5 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J6	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Trabajos de manejo de vegetacion en LT 220 kV Pichirropull - Rahue cto 1 y 2 a solicitud de Transelec.-	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Requiere orden de no reconexion para los paños seleccionados.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	03-12-23 18:00	28-11-23 06:20	
2023106466	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	627	S/E ALCONES	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de pruebas SITR con intervención SCADA, para proyecto habilitación paño B1 de SE Alcones, asociado a NUP 3291.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar 52BT1, 52BT2, 52T1, 52T2 . No existen clientes finales afectados. No considera puesta en servicio de nuevo equipamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 13:53	28-11-23 17:20
2023108825	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	361	S/E LA PALMA	210	LA PALMA 66/24-15KV 10MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por auditoria de protecciones, segn carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Se requiere la deshabilitación de la protección diferencial (87T1) asociado al transformador N°1 de S/E La Palma, quedando el transformador con protección de respaldo 21T de distancia, sin consumos afectados.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Por auditoria de protecciones, segn carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Se requiere la deshabilitación de la protección diferencial (87T1) asociado al transformador N°1 de S/E La Palma, quedando el transformador con protección de respaldo 21T de distancia, sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 14:00	28-11-23 08:29	28-11-23 11:43
2023103104	Subestacion	Ejecución Exitosa	AIR PUELCHE SUR SPA [En_Revision]	1833	Intervención	Origen Externo	Programada	2301	S/E PUELCHE SUR	30141	S/E PUELCHE SUR J71	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles cercanos a LT 220 kV Fruitilar Norte - Puelche Sur. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J71 S/E Puelche Sur.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Corte y poda de árboles cercanos a LT 220 kV Fruitilar Norte - Puelche Sur. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J71 S/E Puelche Sur.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:31	28-11-23 18:10
2023102921	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1299 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Malloa Nueva.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:17	28-11-23 19:13
2023102204	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16725	S/E CENTRAL QUILAPILUN J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO REDES en la 220kV Polpaico- Quilapilun, C2 Reparacion de cable soterrado	El riesgo es bajo ya que se tomarán todas las medidas de mitigación resguardos correspondientes	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
2023102201	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	393	NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Nueva Maitencillo. ATR-1: Lavado de aislación a equipos primarios de 500 kV, 220 kV y 34,5 kV.	Se declara bajo riesgo de disparo sobre ATR-1 producto de los lavados de aislación. Siguiendo los procedimientos de trabajo, el riesgo se minimiza. Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos.	Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez).	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:07	28-11-23 10:46
2023102195	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	237	NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Nueva Maitencillo. ATR-2: Lavado de aislación a equipos primarios de 500 kV, 220 kV y 34,5 kV.	Se declara bajo riesgo de disparo sobre ATR-2 producto de los lavados de aislación. Siguiendo los procedimientos de trabajo, el riesgo se minimiza. Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos.	Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez).	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:07	28-11-23 10:46
2023105315	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	baterias	otros: baterias	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento banco de baterías y rectificador.	Tomando las medidas de precaución y seguridad indicadas para las actividades, no existen riesgos asociados a los trabajos.	Mantenimiento a equipo rectificador y ambos bancos de baterías presentes en la sala de SSAA.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
2023107903	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	621	S/E HERNAN FUENTES	1226 1227	BA S/E HERNAN FUENTES 110KV BP1 BA S/E HERNAN FUENTES 23KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con las instalaciones en servicio.	Lavado de aislación con las instalaciones en servicio.	Se solicita bloqueo de reconexión del 52H2 en S/E Copiapó, orden de no reconectar del 52HT1 y 52T1, además el bloqueo de reconexión del 52H1 y de los circuitos de MT en S/E H. Fuentes, Bloqueo de reconexión en 52H2 en SE Gallegullos, condiciones que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:48	28-11-23 11:33
2023101519	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	207	S/E VENTANAS	64 65 66 72 81 82 12752 12753 12759 12760 12761 12762 12763 74693	S/E VENTANAS HS1 S/E VENTANAS HS2 S/E VENTANAS H9 S/E VENTANAS HT4 S/E VENTANAS HTP S/E VENTANAS H6 S/E VENTANAS HT1 S/E VENTANAS HBP2-C S/E VENTANAS HT1A S/E VENTANAS HT1B S/E VENTANAS HT2A S/E VENTANAS HT2B S/E VENTANAS HT S/E VENTANAS CT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Realiza lavado de aislación de paños 110 kV y paño de mufas LT 220 kV Ventanas Nogales con sistema energizado. En caso de operación automática se solicita No reconectar interruptores: 52HT1, 52H8, 52HT, 52HT1A, 52HT1B, 52H52, 52HT2A, 52HT2B, 52H6, 521I, 5212.	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:06	28-11-23 17:45
2023098859	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1920	S/E PUKARA	22935	S/E PUKARA C6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instalación de pararrayos 13,8 kV, en alimentador 52C6 Lvilcar.	Riesgo de la faena controlado, Se realizara la faena mediante procedimiento de trabajo seguro y uso de EPIS segin corresponda.	Mantobras requeridas: - S/E Pukara: abierto 52C6 LVILCAR. - S/E Pukara: Manda del interruptor 52C6 Lvilcar a LOCAL. - S/E Pukara: abierto 89 CUC1139375 N° placa poste: 1130375 - S/E Pukara: retiro de interruptor 52C6 Lvilcar a posición prueba. - S/E Pukara: Verificación de ausencia de tensión e instalación de puesta a tierra provisional de MT ,aguas arriba de BKCUC1139375 N° placa poste: 1130375. - S/E Pukara: Verificación de ausencia de tensión e instalación de puesta a tierra provisional de MT (ontiles) Aguas abajo de pararrayos ceda 52C6 Ivilcar: * Los consumos del alimentador 52C6 Lvilcar serán transferidos.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 16:00	28-11-23 05:30	28-11-23 11:56
2023097454	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CDI> Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CDI> Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:31	28-11-23 20:00
2023097197	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto CDI>. bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59>771. vano entre 8471 Y 8472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59>806. vano entre 8439 Y 8440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y baiada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:13	28-11-23 19:31
2023108222	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.	81	Intervención	Origen Interno	Programada	615	S/E SAN LUIS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento al sistema de telecomunicaciones entre S/E San Luis y S/E Quillota. En S/E San Luis: Telepotencias TPFO-3L1/P, TPFO-3L/L2P, TPMO-32/L1R y TPMO-32/L2R, Multiplexores: MX-02 y MX-03. Microonda MO-02.	Sin riesgo para el sistema	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:46	29-11-23 16:55
2023108554	Subestacion	Ejecución Exitosa	AGUAS ANTOFAGASTA	352	Intervención	Origen Interno	Programada	1860	S/E DESALANT	17894	S/E DESALANT HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislacion de todos los paños asociados a la Barra de 110 kV	Método de lavado a distancia, riesgo bajo.	Condiciones Requeridas, No Reconectar: S/E Mejillones 52H1 S/E Desalant: 52H1 S/E Coanfluminos: 52H4	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 07:00	28-11-23 16:00	28-11-23 11:15	28-11-23 12:36
2023108013	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSQUINTA S.A.	1988	Desconexión	Origen Externo	Programada	2215	S/E NUEVA PANQUEHUE	28458	S/E NUEVA PANQUEHUE H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo se requiere la desconexión del paño H1 por trabajos de Desconexión de LT 110kV Nueva Panquehue-Río Aconcagua para tratado de C1 desde Torre auxiliar T220A a Torre 220. Apertura de puentes en Tap Chagres C1 hacia S/E Chagres	Riesgo bajo programado y controlado	Considera precaución a la reconexión del paño H2 SD CEN Celeo: 2023106852; 2023106853	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 07:00	28-11-23 19:00	28-11-23 07:32	28-11-23 20:19
2023107347	Subestacion	Aprobado	COMASA SPA	66	Desconexión	Origen Interno	Programada	321	S/E CENTRAL LAUTARO	439 7481 12835 12836 12837 12838 12839 15177 15178 15580 15581 15758 15761 15762 15763 15764 31430	S/E CENTRAL LAUTARO B1 S/E CENTRAL LAUTARO S/E CENTRAL LAUTARO C1 S/E CENTRAL LAUTARO C2 S/E CENTRAL LAUTARO C3 S/E CENTRAL LAUTARO C4 S/E CENTRAL LAUTARO CG1 S/E CENTRAL LAUTARO BT1 S/E CENTRAL LAUTARO CT1 S/E CENTRAL LAUTARO BT2 S/E CENTRAL LAUTARO CT2 S/E CENTRAL LAUTARO C5 S/E CENTRAL LAUTARO C6 S/E CENTRAL LAUTARO C7 S/E CENTRAL LAUTARO C8 S/E CENTRAL LAUTARO CG2 S/E CENTRAL LAUTARO BL1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a equipos (Transformadores, Interruptores de media y alta tensión, Desconectadores, Transformadores de Medida, Pararrayos, Barras, líneas)	Riesgos controlados, se ejecutaran trabajos con equipos desenergizados	Mantenimiento Anual	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 07:00	01-12-23 20:00	28-11-23 06:52	
2023109412	Subestacion	Aprobado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	408	S/E LAUTARO	1023	S/E LAUTARO B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño B4 de S/E Lautaro, a solicitud de Comasa (sodi_02/2023) , por faenas de mantenimiento en sus instalaciones.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Desconexión de paño B4 de S/E Lautaro, a solicitud de Comasa (sodi_02/2023) , por faenas de mantenimiento en sus instalaciones	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 07:00	28-11-23 20:00	28-11-23 07:43	
2023101421	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1924	S/E QUIANI	26618	S/E QUIANI B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitado por STS. Se requiere no reconectar interruptor 52B1 de S/E Quiani, por faenas de lavado de aislación linea 66 kV Pantanoita - Quiani entre estructuras N° 1 a la N°21.	No hay riesgos mayores informados por STS.	En SE Quiani señalizar no reconectar 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 07:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:29	28-11-23 16:05
2023101496	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Externo	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	22837 22840	S/E O'HIGGINS J7 S/E O'HIGGINS J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada a petición de SAESA para realizar trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón manual y Remoto a linea Linea 220 kV Kapatur - O'Higgins circuitos N° 1 y 2.	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados	Se requieren las siguientes condiciones en la SE O´Higgins: No reconectar 52J7 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 07:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:56	28-11-23 12:50
2023108951	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2272	S/E ELEVADORA CAPRICORNIO	3309	ELEVADORA CAPRICORNIO 110/23kV 90MVA T1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de Equipos Primarios en paño H1 de S/E Elevadora CAPRICORNIO	Riesgo medio segin matriz de riesgo	Se realizará lavado de aislación de S/E Elevadora CAPRICORNIO, de acuerdo a programación de Tx. Trabajos asociados a N °: 2023108933 Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 SE CAPRICORNIO No reconectar 52H1 SEE PSV CAPRICORNIO	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 06:30	28-11-23 16:00	28-11-23 12:09	28-11-23 12:47
2023108933	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1824	S/E CAPRICORNIO	17641 21266 21267 21268 21269 21272 17639 17640	S/E CAPRICORNIO CT1 S/E CAPRICORNIO HT1 S/E CAPRICORNIO H2 S/E CAPRICORNIO H1 S/E CAPRICORNIO JT1 S/E CAPRICORNIO H3 S/E CAPRICORNIO 110KV BP1 S/E CAPRICORNIO 110KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación de equipos energizados, método a distancia.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	S/E Capricornio: No Reconectar 52JT1, 52HT1, 52H1, 52H2, 52H3. S/E Chacaya: No Reconectar 52J2. S/E Mantos Blancos: No Reconectar 52J02L. S/E Antofagasta: No Reconectar 52H1. S/E Atacontor: No Reconectar 52H4. S/E Elevadora Capricornio PPV: No Reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 06:30	28-11-23 16:00	28-11-23 08:33	28-11-23 12:36
2023108938	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	710	S/E PANAMERICANA	3982 17640 17641	S/E PANAMERICANA AR S/E PANAMERICANA A1 S/E PANAMERICANA A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de la subestación al arranque 110 kV N°1 por término de trabajos de tendido de OPGW en el circuito N°2 Buin-Espejo en SD 2023101132	Solo mantobras de cambio de arranque 110 kV	Solo mantobras de cambio de arranque 110 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 03:00	28-11-23 05:00	28-11-23 03:50	29-11-23 04:39
2023108512	Subestacion	Aprobado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	653	S/E QUELENTARO	4136 4216	BA S/E QUELENTARO 110 kV BA5 BA S/E QUELENTARO 110 kV BN2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificaciones, con carga, de diferencial de barra de 110kV S/E Quelentaro, asociado a SD 2023106558	Riesgo bajo, segin procedimientos internos de CGE.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 00:00	01-12-23 18:00		
2023108799	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro armario y equipos de SCADA en desuso.	Bajo	Actividades: Retiro armario y equipos de SCADA en desuso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 00:00	30-11-23 00:00		
2023108803	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro equipos de telecomunicaciones SW3000.	Bajo	Actividades: Retiro equipos de telecomunicaciones SW3000. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 00:00	30-11-23 00:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha exeneración reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023106132	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	510 1634	BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP1 BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Pan de azúcar: Bloqueo de protección 878 220kV para dar condición A solicitud de InterChile: por Bloqueo protección 878 Paño J8 desde Unidad Central.	Bajo	Actividades: Bloqueo de protección diferencial de barra 878, SE Pan de azúcar: Bloqueo de protección 878 220kV para dar condición A solicitud de InterChile: por Bloqueo protección 878 Paño J8 desde Unidad Central. Los Bloqueos serán realizados de forma nocturna y se normalizará desgaste de cada jornada a las 7 am. Restricciones: Normalización sujeta a Coordinación Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Barra Sección 1 y 2 - 878 220 kV Bloqueo de ordenes de desenganche asociado a la Barra 1 y 2. Subestación P. Azúcar, Unidades de Bahía asociado a la Barra Sección 1 y 2 Fuera de servicio (Out of Service)(J1, J2, J3, J4, J7, J710, J12, J13, J14, J73, J74, J8 Subestación P. Azúcar, Unidad de Bahía asociado al paño J8 y J9 (Out of Service) Bloqueo de Ordenes de desenganche (Bloqueo SOD)	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 23:00	28-11-23 07:00	27-11-23 23:18	28-11-23 06:35
2023107392	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Desconexión	Origen Externo	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	16719	S/E SECCIONADORA FRANCISCO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento correctivo 8914-2 lubricación riendas, calibración, ajustes y medidas de resistencia de contacto de subestación Diego de Almagro, trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Abierto 522, 8912-1, 8912-2, 8912-3 y cerrado 8912-27.	El riesgo de los trabajos es bajo debido a que se realizarán en instalaciones de terceros, además de tener las instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento correctivo 8914-2 lubricación riendas, calibración, ajustes y medidas de resistencia de contacto de subestación Diego de Almagro, trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Abierto 522, 8912-1, 8912-2, 8912-3 y cerrado 8912-27.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 23:00	28-11-23 06:00	27-11-23 22:17	28-11-23 04:12
2023106135	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	2657	S/E PAN DE AZUCAR J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar Paño J3: Conexionados y pruebas de control sobre el interruptor 523 por habilitación de circuito de Emisión y recepción de TOD, pruebas consisten solo a nivel local.		Actividades: S/E Pan de Azúcar Paño J3: Conexionados y pruebas de control sobre el interruptor 523 por habilitación de circuito de Emisión y recepción de TOD, pruebas consisten solo a nivel local. Restricciones: Desconexión del paño J3 en Pan de Azúcar, la Línea 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar C2 queda radial desde la S/E Don Goyo. 523 y L228 a disposición del Jefe de Faena para pruebas de control cierre y Apertura. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección 878 220kV Bloquear órdenes de desenganche sobre interruptores conectados a Barra 220kV sección 1 y 2 Bloqueo será realizado por personal de Transelec. Subestación P. Azúcar, Bastidor 878, Bastidor de paño J3 y armado de telepostecciones. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 23:00	28-11-23 07:00		
2023106134	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	1634	BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar Paño J3: Conexionados y pruebas de control sobre el interruptor 523 por habilitación de circuito de Emisión y recepción de TOD, pruebas consisten solo a nivel local.		Actividades: S/E Pan de Azúcar Paño J3: Conexionados y pruebas de control sobre el interruptor 523 por habilitación de circuito de Emisión y recepción de TOD, pruebas consisten solo a nivel local. Restricciones: Desconexión del paño J3 en Pan de Azúcar, la Línea 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar C2 queda radial desde la S/E Don Goyo. 523 y L228 a disposición del Jefe de Faena para pruebas de control cierre y Apertura. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Protección 878 220kV Bloquear órdenes de desenganche sobre interruptores conectados a Barra 220kV sección 1 y 2 Bloqueo será realizado por personal de Transelec. Subestación P. Azúcar, Bastidor 878, Bastidor de paño J3 y armado de telepostecciones. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 23:00	28-11-23 07:00		
2023108455	Subestacion	Rechazado	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	23208 23209	S/E PAN DE AZUCAR J8 S/E PAN DE AZUCAR J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec. S/E Pan de Azucar: Bloqueo de protección 878 220kV para dar condición de inicio a Trabajos en Paño J3: Conexionados y pruebas de control sobre el interruptor 523 por habilitación de circuito de Emisión y recepción de TOD, pruebas consisten solo a nivel local.	Trabajos de Transelec. No hay riesgos para las instalaciones de INTERCHILE.	A solicitud de Transelec, se requieren las siguientes condiciones en S/E Pan de Azucar: Bloqueo de Unidad de Bahía 878 paño J8. Bloqueo de Unidad de Bahía 878 paño J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 23:00	28-11-23 07:00		
2023108436	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	685	S/E CLUB HIPICO	4392 4393	BA S/E CLUB HIPICO 13KV BP1 [EN_REVISION] BA S/E CLUB HIPICO 13KV BA1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara la inspección y toma de medidas para el Montaje del futuro juego de celdas de 12kV Barra N°1.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos por parte de SAESA. Trabajos enmarcados en el Proyecto NUP-4468. Se selecciona otro componente porque no se encuentra la Barra Principal 12 kV y Barra de Transferencia 12 kV no se encuentra como componente en el Nesomate. Relacionado con SO 20231108429	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 22:00	28-11-23 10:00	28-11-23 01:00	28-11-23 07:30
2023108429	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	685	S/E CLUB HIPICO	2559	CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA 6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara la inspección y toma de medidas para el Montaje del futuro juego de celdas de 12kV Barra N°1.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos por parte de SAESA. Trabajos enmarcados en el Proyecto NUP-44688	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 22:00	28-11-23 10:00	28-11-23 01:00	28-11-23 07:30
2023107380	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Desconexión	Origen Externo	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	16719	S/E SECCIONADORA FRANCISCO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento correctivo 8914-1 lubricación riendas, trabajos se realizaran a distancia para la limpieza de los contactos principales del desconectador de subestación Diego de Almagro, trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Abierto 522, 8912-1, 8912-2 8912-3 y cerrado 8912-27.	El riesgo de los trabajos es bajo debido a que se realizarán en instalaciones de terceros, además de tener las instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento correctivo 8914-1 lubricación riendas, trabajos se realizaran a distancia para la limpieza de los contactos principales del desconectador de subestación Diego de Almagro, trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: Abierto 522, 8912-1, 8912-2 8912-3 y cerrado 8912-27.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 20:00	27-11-23 23:00	27-11-23 19:43	27-11-23 22:16
2023106273	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1926	S/E RANDE	30014 30015 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30028 30031	S/E RANDE JT3 S/E RANDE ET3 S/E RANDE ESA5 S/E RANDE E9 S/E RANDE E10 S/E RANDE E11 S/E RANDE E12 S/E RANDE E13 S/E RANDE E14 S/E RANDE E15 S/E RANDE 220KV BP3 S/E RANDE E23	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 20:00	28-11-23 06:00	27-11-23 20:09	28-11-23 05:26
2023104941	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo 8914-1 lubricación riendas, trabajos se realizaran a distancia para la limpieza de los contactos principales del desconectador.		Actividades: MCC y desconectador, S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo 8914-1 lubricación riendas, trabajos se realizaran a distancia para la limpieza de los contactos principales del desconectador ,NOTA: El desconetador se encontrara energizado por el lado de la barra Sección 1 de 220 kV Restricciones: Subestación D. Almagro, 527J con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 527J con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 524K con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 525S con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 525S con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 527 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de Trabajo . Subestación D. Almagro, Se deberá mantener distancia con los puntos energizados del 8914-1 Lado barra Sección 1 de 220 kV de S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 20:00	27-11-23 23:00	27-11-23 19:33	27-11-23 23:00
2023109531	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	788	S/E MIRAFLORES	12590	S/E MIRAFLORES CT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual y registro fotográfico del fusible asociado al TP de la barra de 12,2 kV de S/E Miraflores que se encuentra operado. Relacionado a informe de limitación N° 20230018418.	Riesgo medio aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la precaución de no reconectar el interruptor 52CT3 de S/E Miraflores mientras se desarrollen los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 16:20	27-11-23 20:00	27-11-23 16:23	27-11-23 17:39
2023109541	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	575	S/E ITAHUE	136	ITAHUE 220/161/66KV 300MVA T4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Eliminación filtración aceite AT#4-2.-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Cierre de válvula superior de CT8C de AT#4-2, por filtración de aceite en este componente. Limpieza de aceite derramada en calle y fundición en Unidad N°2 de autotransformador # de 154/220kV.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 0A, 220/154kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue. Delimitación de la zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 16:00	27-11-23 18:00	27-11-23 17:12	27-11-23 19:15
2023109447	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	607	S/E TINGUIRIRICA	2776	S/E TINGUIRIRICA AB	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo Paño AB, reposición fusible TJP quemado, S/E Tinguiririca.	Bajo	Actividades: S/E Tinguiririca: Cambio de fusibles en caja secundaria de TJP paño AB.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Caja secundaria de TP paño AB. Mercar y delimitar la zona de trabajo. Subestación Tinguiririca, ITE´s de caja de agrupamiento, dependientes del TP paño AB. Abiertos A disposición de jefe de faena. Subestación Tinguiririca, Block de pruebas TRIP sistema N°1 de protección. Bloqueado de forma alternada respecto del sistema N°2. Subestación Tinguiririca, Block de pruebas TRIP sistema N°2 de protección. Bloqueado de forma alternada respecto del sistema N°1.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 14:00	27-11-23 18:00	27-11-23 15:37	27-11-23 17:11
2023107908	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	404	S/E SAN FERNANDO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos del Proveedor de Comunicaciones, debido a Aumento de ancho de banda de enlaces de Movistar en Oficina CGE San Fernando, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación SCADA de S/E/E San Fernando, Colchagua, Chimbarongo y otras entre el CDT de CGET y el SITR del Coordinador de forma intermitente.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.		No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 14:00	27-11-23 17:00	27-11-23 14:21	27-11-23 17:52
2023106500	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	678	S/E BATUCO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y flave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vía SCADA del interruptor 23 kV Banco Condensadores N°2A y se operará el cambiador de taps bajo carga del transformador 110/23 kV N°2. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 14:00	27-11-23 18:00	27-11-23 14:47	27-11-23 15:40
2023109433	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1077	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación por alta contaminación LT 220 kV Frontera - Lagunas C2. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar S2J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación por alta contaminación LT 220 kV Frontera - Lagunas C2. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar S2J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 13:00	28-11-23 18:00	27-11-23 12:55	28-11-23 17:23
2023105675	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Maitencillo: Se realizarán los siguientes trabajos.- Actualización de base de datos para integración de proyecto SAGES y extracción de nuevo back up, en coordinación del CCI en cada una de las cargas o posibles pérdidas de supervisión.	Se declara pérdida de supervisión de la Subestación al momento de reiniciar equipo SCAM. El inicio/o no superará los 15 minutos. Durante la ejecución de los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio.	Durante la ejecución de los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio para minimizar los riesgos por perdida de supervisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 13:00	27-11-23 18:00	27-11-23 15:36	27-11-23 21:20
2023106498	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	715	S/E RENCA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y flave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vía SCADA del interruptor 110 kV Acoplador barra N°1 y N°2 (52H11). Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 12:00	27-11-23 14:00	27-11-23 11:02	27-11-23 13:00
2023106026	Subestacion	Aprobado	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1871	S/E ESMERALDA	22508	S/E ESMERALDA HI	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar 52H4 de SE Esmeralda, por faenas en S/E Tap Off Uribe, que consisten en normalización de malla de tierra, cables control, y equipos	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-07027 registro interno de Transemel. Con aviso de suspensión diaria. Faenas coordinadas con CGE y ENGIE.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 12:00	22-12-23 20:00		
2023106022	Subestacion	Aprobado	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1981	S/E TAP OFF URIBE	23153	S/E TAP OFF URIBE H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar 52H1 por faenas en S/E Tap Off Uribe, que consisten en normalización de malla de tierra, cables control, y equipos	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-07027 registro interno de Transemel. Con aviso de suspensión diaria. Faenas coordinadas con CGE y ENGIE.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 12:00	22-12-23 20:00		
2023109408	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1844	S/E CHACAYA	2015 2016	BA S/E CHACAYA 220KV BP1 BA S/E CHACAYA 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación por alta contaminación	Riesgo de alto de flash over por alta contaminación	S/E Chacaya, NO Reconectar: 52J1; 52J2; 52J3; 52J4; 52J5; 52J6; 52J7; 52J1G1; 52J2G1; 52J3G1; 52J4G1; 52J5G1; 52J6G1; 52J1; 52JHT1; 52HT4; 52HT5; 52H1; 52H2; 52H8. S/E Mejillones, No Reconectar: 52J1. S/E M. Blancos, No Reconectar: 52J02. S/E Capricornio, No Reconectar: 52J71. S/E Crucero, No Reconectar: 52J6. S/E Mejillones, No Reconectar: 52CT1. CTM3, No Reconectar: 52G3. CTA, No Reconectar: 52G5. CTH, No Reconectar: 52G6.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 11:10	27-11-23 16:00	27-11-23 11:12	27-11-23 12:49
2023109344	Subestacion	Pendiente	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	227	S/E LAS TORTOLAS	160	S/E LAS TORTOLAS D4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de interruptor 52D4, debido a falla del mismo.	Sin riesgos, instalación se encuentra desenergizada y aislada.	Trabajos asociados a IF 2023094672.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:18	

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230099463	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2243	S/E PUERTO PATACHE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE PUERTO PATACHE: Levantamiento información equipos de telecomunicaciones (Extracción de data y configuración)		Actividades: SE PUERTO PATACHE: Levantamiento información equipos de telecomunicaciones (Extracción de data y configuración) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: NO hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	28-11-23 18:00		
20231074815	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- R/E Puntilla: Mantenimiento de cargadores de Baterias N°1 y N°2.		Actividades: R/E Puntilla: Mantenimiento de cargadores de Baterias N°1 y N°2. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	27-11-23 18:00		
20231093346	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2197	S/E SECCION ADORA RIO MALLECO	grupos_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Rio Malleco: Mantenimiento cargadores de bateria N°1 y N°2 de 110 Vcc.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. RMC.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Nota: Trabajos se realizarán de manera alternada.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	29-11-23 17:00		
20231088294	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Normalización Contadores de operación teleprotecciones S/E Charrua dirección S/E Entre Ríos.		Actividades: S/E Charrúa: Normalización Contadores de operación teleprotecciones S/E Charrua dirección S/E Entre Ríos. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Charrúa- Entre Ríos, C1 o Linea 500 kV Charrúa- Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	29-11-23 18:00	27-11-23 14:38	28-11-23 16:57
20231088292	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Entre Rios: Normalización Contadores de Operación Teleprotecciones SE Entre Rios dir Ancoa y S/E Entre Rios dir Charrua		Actividades: S/E Entre Rios: Normalización Contadores de Operación Teleprotecciones SE Entre Rios dir Ancoa y S/E Entre Rios dir Charrua. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Charrúa- Entre Rios, C1 o Linea 500 kV Charrúa- Entre Rios, C2 o L 500kV Entre Rios-Ancoa, C1 o Linea 500 kV Entre Rios-Ancoa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	29-11-23 18:00	27-11-23 11:35	28-11-23 16:57
20231088295	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	242	S/E CENTRAL ABANICO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Abanico:Migración y pruebas de comunicación por habilitación de LAN B del Scada local Se realizarán cambios de estados del switch carrier del paño A2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada.	Bajo	Actividades: S/E Abanico:Migración y pruebas de comunicación por habilitación de LAN B del Scada local Se realizarán cambios de estados del switch carrier del paño A2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada. Nota: Se perderá la data de la S/E Abanico por aproximadamente 2 horas. Instalaciones en Riesgo: Scada local SE Abanico. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	01-12-23 18:00	28-11-23 12:16	
20231082307	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	572	S/E CENTRAL EL TORO	2488 2490	S/E CENTRAL EL TORO J1 S/E CENTRAL EL TORO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E El Toro: Migración y pruebas de comunicación por habilitación de LAN B del Scada local. Se realizarán cambios de estados de las reconexiones de los paños J1 y J2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada.	Bajo	Actividades: S/E El Toro: Migración y pruebas de comunicación por habilitación de LAN B del Scada local. Se realizarán cambios de estados de las reconexiones de los paños J1 y J2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada. Nota: Se perderá la data de la S/E El Toro por aproximadamente 2 horas. Instalaciones en Riesgo: Scada local SE El Toro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	01-12-23 18:00	29-11-23 12:07	
20231082296	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	242	S/E CENTRAL ABANICO	12260	S/E CENTRAL ABANICO A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Abanico:Migración y pruebas de comunicación por habilitación de LAN B del Scada local Se realizarán cambios de estados del switch carrier del paño A2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada.	Bajo	Actividades: S/E Abanico:Migración y pruebas de comunicación por habilitación de LAN B del Scada local Se realizarán cambios de estados del switch carrier del paño A2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada. Nota: Se perderá la data de la S/E Abanico por aproximadamente 2 horas. Instalaciones en Riesgo: Scada local SE Abanico. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	01-12-23 18:00	28-11-23 12:16	
20231082664	Subestacion	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGIA QUICKSTART SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	579	S/E LOS VILOS	25438	S/E LOS VILOS J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 5217 en S/E Los Vilos a solicitud de Transelec, quienes informan trabajos por parte de Compañía Minera Los Pelambres consistentes en lavado de aislación en instalaciones energizadas a los bushings de entrada a las GIS lado 220 kV y patio 23 kV.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	27-11-23 16:00	27-11-23 06:10	27-11-23 22:12
20231081136	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	579	S/E LOS VILOS	1643	BA S/E LOS VILOS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Minera Los Pelambres según SODI 23 por Lavado de Aislación con Equipo Energizado a los bushings de entrada a las GIS Lado 220 kV y patio de 23 kV. SODI 3166 - Los Espinos SODI 3167 - Prime	Bajo	Actividad: A solicitud de Minera Los Pelambres según SODI 23 por Lavado de Aislación con Equipo Energizado a los bushings de entrada a las GIS Lado 220 kV y patio de 23 kV. Restricción: Barra 220 kV Seccion 2 -Los Vilos (No reconectar) Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV Seccion 2 -Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	27-11-23 16:00	27-11-23 07:20	27-11-23 21:05
20231066638	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	2328	S/E ANCOA KR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Equipos	Medio	Actividades: S/E Ancoa: Montaje de (3) transformadores de corriente de paño KR, realización de pruebas protectorales, primera energización con el sistema y puesta en servicio. Condición: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Ancoa o Barra 500 kV, Sección B-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos por tieras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	03-12-23 18:00		
20231066770	Subestacion	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	1702	S/E CENTRAL ANGOSTURA	3695	BA S/E CENTRAL ANGOSTURA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara investigación por reinicio de controlador de campo CE1500 en barra S/E GIS Angostura Paño 52173, que provocó la operación de relé maestro barra B6B Subestación GIS.	Se realizara investigación por reinicio de controlador de campo CE1500 en barra S/E GIS Angostura Paño 52173, que provocó la operación de relé maestro barra B6B Subestación GIS.	Se realizara investigación por reinicio de controlador de campo CE1500 en barra S/E GIS Angostura Paño 52173, que provocó la operación de relé maestro barra B6B Subestación GIS.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	01-12-23 19:00		
20231065641	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	840	S/E LICANCO	14376	S/E LICANCO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar 52B1, eso por faenas de retiro y posterior conexión de puentes hacia lado de barra y LAT Padre Las Casas Pitrufquén C2, por reemplazo e instalación de nuevo Desconectador 89B1-2 según proyecto NUP 2784. Solicitud asociada 20231064651.	Nivel de riesgo bajo y controlado, faena con personal de LUVI.	PT 2023-06816 Y 2023-06817 REGISTRO INTERNO DE STS. FAENAS COORDINADAS CON CGE.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	29-11-23 18:00	27-11-23 12:07	29-11-23 17:53
20231064651	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	840	S/E LICANCO	14375	S/E LICANCO BL	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará el retiro y posterior conexión de puentes hacia lado de barra y LAT Padre Las Casas Pitrufquén C2, esto por faenas de reemplazo e instalación de nuevo Desconectador 89BL-2 según proyecto NUP 2784.	Nivel de riesgo bajo y controlado, faena con personal de LUVI.	PT 2023-06816 Y 2023-06817 REGISTRO INTERNO DE STS. FAENAS COORDINADAS CON CGE.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	29-11-23 18:00	27-11-23 12:07	29-11-23 17:53
20231082308	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	572	S/E CENTRAL EL TORO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E El Toro: Migración y pruebas de comunicación por habilitación de LAN B del Scada local. Se realizarán cambios de estados de las reconexiones de los paños J1 y J2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada.	Bajo	Actividades: S/E El Toro: Migración y pruebas de comunicación por habilitación de LAN B del Scada local. Se realizarán cambios de estados de las reconexiones de los paños J1 y J2 para probar el telecontrol y cambios de estado en el Scada. Nota: Se perderá la data de la S/E El Toro por aproximadamente 2 horas. Instalaciones en Riesgo: Scada local SE El Toro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	01-12-23 18:00	29-11-23 12:07	
20231082827	Subestacion	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1771	S/E NAHUELBUTA	16591	S/E NAHUELBUTA CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar y Acelerar Lógica Adaptativa del 52CT1 de SE Nahuelbuta por faenas a ejecutarse con personal de LUVI correspondiente a Realizar el Retiro de Puentes desde barra de 13,2 kV hasta el polo superior del paño disponible futuro 89CCE1-1 en SE Nahuelbuta.	Riesgo controlado, faenas serán ejecutas por personal de Lineas Vivas con método a potencial.	Faenas serán realizada en una sola jornada dependiendo de las condiciones climáticas de la zona. (PT 6840 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 10:00	01-12-23 18:00		
20231091929	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1987	S/E URIBE	23188	S/E URIBE H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitus de STS según SODI N° 125, se requiere no reconectar 52H2 de S/E Uribe por desconexión de equipos primarios en Tap Off Uribe con método de línea energizada, para posterior pruebas de equipos y normalización de Tap off Uribe por vandalismo.	Trabajos en instalaciones de terceros.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:30	27-11-23 20:00	27-11-23 09:32	27-11-23 17:57
20231073811	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	224	S/E CENTRAL MACHICURA	166 167	S/E CENTRAL MACHICURA JU1 S/E CENTRAL MACHICURA JU2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Machicura: Verificación de planos en terreno, se realizará levantamiento de alambrado de control y contrastación con planos disponibles para verificación de puntos que serán traspasados a minutas de alambrado/desalambrado. Se trabajará secuencialmente de un armario o gabinete a la vez.	Existe riesgo de alguna operación indeseada del equipo al que se está ingresando (uno a la vez).	Intervenciones diarias. Al realizar seguimiento de cables, existe riesgo de que hayan conexiones en mal estado que puedan soltarse y producir pérdida de señales o en última instancia operación indeseada de equipos en paños JU1 y JU2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 13:44	27-11-23 18:11
20231074659	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	585	S/E PUERTO MONTT	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puerto Montt: Levantamiento visual de todos los armarios en sala de telecomunicaciones e interrogación de equipos multiplexores.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	28-11-23 18:00		
20231083812	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E San Vicente levantamiento visual de todos los armarios en sala de telecomunicaciones e interrogación de equipos multiplexores detallados en procedimiento de trabajo.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: levantamiento visual de todos los armarios en sala de telecomunicaciones e interrogación de equipos multiplexores detallados en procedimiento de trabajo. Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	29-11-23 18:00		
20231088108	Subestacion	Aprobado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	798	S/E SAN ANTONIO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se ingresa precaución por cercanía a zona energizada por trabajos de alambrado en frio del nuevo esquema de control para EDAC de Baja Frecuencia de 12 y 23 kV de S/E San Antonio (NUP 3688). Además se realizarán pruebas propias del nuevo esquema de control. No se interviene esquema en servicio, por ende no se requiere deshabilitar el esquema de EDAC de Baja Frecuencia actual	Riesgo bajo programado y controlado	NUP 3688	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	30-11-23 18:00	28-11-23 09:58	
20231089514	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	780	S/E CONCON	365	CONCON 110/12KV 25MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar mantenimiento preventivo al CTBC del transformador y analisis de gas SF6 al interruptor (52HT2).	Nivel de riesgo bajo, consumos se respaldan por TR2.	Se requiere realizar mantenimiento preventivo al CTBC del transformador y analisis de gas SF6 al interruptor (52HT2). Considerar que el acople de las barras de 12 kV de SE Concon para el despeje al TR1 se ejecuta con maniobra en el desconectador (89C1), se encuentra programada para ser ejecutará en la madrugada del 28-11-2023 a las 05:00 horas (coordinacion con Chilquinta Distribución para el respaldo de los alimentador asociados a la barra N°1).	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:17	27-11-23 18:05
20231082237	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	376	S/E ALONSO DE RIBERA	474	S/E ALONSO DE RIBERA BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la modificación de ajustes complementarios asociados a relé SEL-751 del paño BT2 de S/E Alonso de Ribera.	Riesgo controlado, trabajos a realizar con equipamiento y personal calificado.	Se realizará la modificación de ajustes complementarios asociados a relé SEL-751 del paño BT2 de S/E Alonso de Ribera.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00		
20231074780	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mejoras en tableros 220 V AC gabinetes de Telecomunicaciones. Pérdida de supervisión de paños de interchile en S/E Polpaico.	Pérdida de supervisión de la S/E Polpaico paños de interchile. Durante los trabajos se mantendrá personal en sitio para mitigar el riesgo.	Trabajos en mejoras en tableros 220 V AC gabinetes de Telecomunicaciones. Durante los trabajos se mantendrá personal en sitio para mitigar el riesgo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:50	27-11-23 13:38
20231088224	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	788	S/E MIRAFLORES HS	4590	S/E MIRAFLORES HS	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de levantamiento de proteccion y control para reemplazo de proteccion asociado al paño seleccionado.	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Se realizaran trabajos de levantamiento de proteccion y control para reemplazo de proteccion asociado al paño seleccionado.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	06-12-23 17:00		
20231080864	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCION ADORA RIO MALLECO	27992	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO JB	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos de corte de árbol de eucaliptus de gran altura con proyección, entre las estructuras N°434A y N°435 asociadas al tramo de LT 2x220 kV Rio Malleco - Cautín.-	Bajo.-	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. JB-Rio Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Línea.- Nota: Trabajos asociados con avisos CEN 2023107061 - 2023107064 - 2023107073 - 2023107076.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:59	27-11-23 18:28
20231080860	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCION ADORA RIO MALLECO	27993	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO JB	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos de corta de árbol manual de eucaliptus de gran altura con proyección, entre las estructuras N°434A y N°435 asociadas al tramo de LT 2x220 kV Rio Malleco - Cautín.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LOO.RMC-Cautín 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Línea.- Nota: Trabajos asociados con avisos CEN 2023107061 - 2023107064 - 2023107073 - 2023107076.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:59	27-11-23 18:28
20231080854	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCION ADORA RIO MALLECO	27989	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO JS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos corte de árbol de eucaliptus de gran altura con proyección, entre las estructuras N°434A y N°435 asociadas al tramo de LT 2x220 kV Rio Malleco - Cautín.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. JS-Rio Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos asociados con avisos CEN 2023107027 - 2023107053 - 2023107055 - 5053153053	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:59	27-11-23 18:28
20231080848	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	424	S/E LOMA COLORADA	256	BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Loma Colorada, por mantenimiento y desmalezado de patio asociado al BBCC ya mencionado.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Loma Colorada, por mantenimiento y desmalezado de patio asociado al BBCC ya mencionado.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:39	27-11-23 13:32
20231080832	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	463	S/E SAN PEDRO (CGE)	261	BC S/E SAN PEDRO (CGE) CBCE1 15KV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del Banco de Condensadores de S/E San Pedro, por trabajos de mantenimiento y desmalezado del patio de los banco de condensadores ya mencionado.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Se requiere la desconexión del Banco de Condensadores de S/E San Pedro, por trabajos de mantenimiento y desmalezado del patio de los banco de condensadores ya mencionado.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:11	27-11-23 09:53
20231049669	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCION ADORA LO AGUIRRE	24187	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE K2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos GIS de los paños K1, K2, K3 y K4.		Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos GIS de los paños K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 17:00	27-11-23 09:17	27-11-23 13:14
20231078808	Subestacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Externo	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15766	S/E CENTRAL JAVIERA H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación, Paño H1 Salvador; Paño H2 Llanta 1; Paño H3 Llanta 3; Paño H5 Tatul; Paño H6 Manto Verde; Paño; Paño H8 Emelde; Paño H9 Salado; Paño HT1 Turbina 1; Paño HT2 Turbina 2; Paño HT1 Autotransformador 1; Paño HT4 Autotransformador 4; Paño HT5 transformador 5; Paño H5, Paño HR, Paño H10 Andes generación, equipos primarios barra 110kV, incluye marcos de barra y linea.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Javiera: Condición de No reconectar interruptor 52H2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:11	27-11-23 16:56
20231077794	Subestacion	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Externo	Programada	870	S/E MANTO VERDE	4949	S/E MANTO VERDE H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación, Paño H1 Salvador; Paño H2 Llanta 1; Paño H3 Llanta 3; Paño H5 Tatul; Paño H6 Manto Verde; Paño; Paño H8 Emelde; Paño H9 Salado; Paño HT1 Turbina 1; Paño HT2 Turbina 2; Paño HT3 Autotransformador 3; Paño HT4 Autotransformador 4; Paño HT5 transformador 5; Paño H5, Paño HR, Paño H10 Andes generación, equipos primarios barra 110kV, incluye marcos de barra y linea.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	SE Manto Verde: Condición de No reconectar 52H	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 11:16	27-11-23 16:56

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231108196	Subestacion	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Programada	220	S/E CENTRAL CANUTILLAR	teleco municaciones	otros: telecomunicaciones	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ingreso a Central Canutillar: Intervención enlaces de teleprotecciones	Nivel de riesgo bajo	SODI N° 5905; Ingreso a Central Canutillar: intervención enlaces de teleprotecciones	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	30-11-23 18:00		
20231108310	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Charrua: Mantenimiento y pruebas de funcionamiento a grupo de emergencia del patio de 154 kV.	Bajo	Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento y pruebas de funcionamiento a Grupo de Emergencia del patio de 154 kV. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Switch control de GE En posición Remoto.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	29-11-23 18:00	27-11-23 12:00	28-11-23 13:21
20231105731	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	1625 480	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación,	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación, Paño H1 Salvador; Paño H2 Llanta 1; Paño H3 Llanta 2; Paño H5 Tatiri; Paño H6 Monte Verde; Paño; Paño H8 Estrella; Paño H9 Salado; Paño H7 Tubina 1; Paño HT2 Turbina 2; Paño HT3 Autotransformador 2; Paño HT4 Autotransformador 4; Paño HT5 transformador 5; Paño H5, Paño H6, Paño H10 Andes generación, equipos primarios barra 110kV, incluye marcos de barra y línea. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52T3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Salvador, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Llanta, 52D1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Llanta, 52D2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 17:11
20231104968	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	223	LO AGUIRRE TRS 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos GIS de los paños K1, K2, K3 y K4.	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos GIS de los paños K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 17:00	27-11-23 09:17	27-11-23 13:14
20231104964	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2306	S/E Rio Aconcagua	448	RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Rio Aconcagua: Reemplazo de silica gel y relleno de aceite en respiraderos de Banco ATREL	Bajo	Actividades: S/E Rio Aconcagua: Reemplazo de silica gel y relleno de aceite en respiraderos de Banco ATREL Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Rio Aconcagua: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 13:00		
20231108304	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción Levantamiento visual de todos los armarios en sala de telecomunicaciones e interrogación de equipos multiplexores detallados en procedimiento de trabajo.	Bajo	Actividades: S/E Concepción Levantamiento visual de todos los armarios en sala de telecomunicaciones e interrogación de equipos multiplexores detallados en procedimiento de trabajo. Instalaciones en Riesgo: Telecom. General SE Concepción o Telecomunicación Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	29-11-23 18:00		
20231106138	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Sala de Cargadores de Baterías, inspección UPS Fallada asociada a la red de informática	Bajo	Actividades: inspección UPS en falla, S/E Maitencillo: Sala de Cargadores de Baterías, inspección UPS fallada asociada a la red de informática,1.- Levantamiento visual del estado de UPS_2.- Verificar estado de componentes defectuoso_3.- Si amerita entando en modo By-pass retirar UPS para su reparación en fabrica. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, En Sala Cargadores de Baterías, UPS fallada Delimitar y señalizar la zona de Trabajo Ejecuta el Jefe de Faena Subestación Maitencillo, En UPS fallada Verificar SW en Modo By Pass Ejecuta el Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	01-12-23 15:00	29-11-23 15:53	29-11-23 18:00
20231108050	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO	27990	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos de corte de árbol manual de eucaliptus de gran altura con proyección, entre las estructuras N°49A y N°48S asociadas al tramo de LT 2x220 kV Rio Malleco - Cautín.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Línea JL/RMC-Cautín 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observaciones: Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Línea.- Nota: Trabajos asociados con avisos CEN 2023107027 - 2023107053 - 2023107055 - 2023107057.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:59	27-11-23 18:28
20231107876	Subestacion	Aprobado sin activación	CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	23624	S/E ANCOA K27	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de detección y extinción de incendios de Reactores K27 RHU y Sala de bombas CHATE.	Sin riesgos para el sistema, se cerrarán válvulas y/o se pondrán bombas fuera de servicio para intervenir en patio.	Plan de mantenimiento anual al sistema de detección y extinción de incendios. La red húmeda CHATE de S/E Ancoa se encontrará fuera de servicio mientras duren las intervenciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	28-11-23 18:00		
20231108225	Subestacion	Aprobado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	788	S/E MIRAFLORES	4593	S/E MIRAFLORES HR	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de levantamiento de protecion y control para reemplazo de proteccion asociado al paño seleccionado.	Riesgo bajo, programado y controlado. -	Se realizaran trabajos de levantamiento de protecion y control para reemplazo de proteccion asociado al paño seleccionado.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	06-12-23 17:00		
20231108611	Subestacion	Aprobado sin activación	CONEJO SOLAR SPA	1934	Intervención	Origen Interno	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración final PMU de Conejo Solar al concentrador en S/E Maitencillo, trabajo en conjunto con personal de TIVIT y Conecta. Actividades incluyen configuración de switch de comunicaciones e instalación de licencias. Sin condiciones resaltadas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Integración final PMU de Conejo Solar al concentrador en S/E Maitencillo, trabajo en conjunto con personal de TIVIT y Conecta. Actividades incluyen configuración de switch de comunicaciones e instalación de licencias. Sin condiciones resaltadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00		
20231108385	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES	1943	Intervención	Origen Interno	Programada	857	S/E FUNDICION CHAGRES	426	BC S/E FUNDICION CHAGRES M1182 126V 3 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantencion General a Bco condensador 3Mvar y a todo los equipos y componentes de las diferentes etapas de compensacion, se revisara controlador de FP y ademas se revisaran los componentes como interruptores de MT , bobinas de chicque y condensadores de las etapas del banco	los principales riesgos del trabajo son Schock electrico por energia electrica y estatica , se controla cogn procedimiento interno de desenergazion y bloqueo ademas del AST de la empresa que revisara el equipo	Mantencion anual planificada a equipo de compensacion de reactivos de 3MVAR de control FP automatico de la subestacion Chagres	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	30-11-23 18:00	27-11-23 11:16	30-11-23 16:32
20231109320	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1871	S/E ESMERALDA	22508	S/E ESMERALDA H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar H4 en S/E Esmeralda por faenas de curso forzoso en TD Uribe (documento 2023109312)	Riesgo bajo. Condicion para faena de curso forzoso en TD Uribe (documento 2023109312)	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:50	27-11-23 20:00	27-11-23 08:55	27-11-23 17:10
20231109312	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1981	S/E TAP OFF URIBE	23153	S/E TAP OFF URIBE H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Curso Forzoso. Desconexión de EEPP (paño H1) en TD Uribe utilizando el método a potencial en linea energizada para prueba de equipos y posterior normalización de TD Uribe por robo de equipo en sala de control. Especialista en LLV viva estarán disponible por esta jornada.	Riesgo controlado, faena se realizara por personal especialista de LLVV.	Curso Forzoso	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:30	27-11-23 20:00	27-11-23 08:55	27-11-23 17:10
20231107950	Subestacion	Aprobado	COLBÚN S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	223	S/E COLBUN	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por Requerimiento del Parque Fotovoltaico Machicura solar se requiere modificar conexión de FO en Armario de Comunicaciones Colbún en SE Colbún. Por lo anterior podrán verse breves interrupciones de comunicaciones del sistema SCADA, RAC y SITR.	Riesgo bajo	Por Requerimiento del Parque Fotovoltaico Machicura solar se requiere modificar conexión de FO en Armario de Comunicaciones Colbún en SE Colbún. Por lo anterior podrán verse breves interrupciones de comunicaciones del sistema SCADA, RAC y SITR.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:30	28-11-23 17:00	27-11-23 17:17	
20231109389	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1847	S/E CHINCHORRO	bateria	otros: bateria	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a inversor y cargadores de bancos de baterias	Riesgo del trabajo bajo, la faena se realizará según procedimiento de trabajo y uso de EPIS según corresponda.	No se requieren mantenciones para realizar los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:30	27-11-23 18:00		
20231105863	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	2246	S/E SECCIONADORA EL ROSAL	29007 29008	S/E SECCIONADORA EL ROSAL J2 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda árboles cercano a conductor linea 220kV Charrua-El Rosal. De acuerdo a SODI Transelec 5776.	Medio, empresa externa controlará el riesgo a personas y equipos.	CONDICIONES REQUERIDAS: SE El Rosal no reconectar 52J1 ; SE El Rosal no reconectar 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00	27-11-23 06:37	29-11-23 18:02
20231105926	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segùn Sodi 5788 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Mallco por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:50	27-11-23 10:22
20231107144	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2078	S/E EL LAUREL	2768	BA S/E EL LAUREL 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Laurel: Bloqueo de protección Diferencial de barras 220kV Sección 2. Al final de la jornada se normaliza la instalación con ajustes originales	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible: Instalaciones en Riesgo: Barra 2 220 kV, Principal 1-El Laurel o Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 o Paño Cent. Diag. D302-El Laurel o Paño Cent. Diag. D305-El Laurel.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 o Paño Cent. Diag. D302-El Laurel o Paño Cent. Diag. D305-El Laurel.-) o al término de los trabajos (Barra 2 220 kV, Principal 1-El Laurel).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Laurel, Bloqueo de protección Diferencial de barra 220kV, sección 2 bloqueo de trip y canales análogos, los bloqueos se normalizan al final de cada jornada. Nota: Trabajos asociados a NUP 1133.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:09	27-11-23 17:47
20231107142	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2078	S/E EL LAUREL	2768	BA S/E EL LAUREL 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Laurel: Habilitación campos 89 y 111, configuración End Fault Protection y pruebas mediante inyecciones secundarias en posición 89 de Barra 2 (Al finalizar las jornadas de trabajo se mantendrán los ajustes originales de la protección)	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible - Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. D302-El Laurel o Paño Cent. Diag. D305-El Laurel o Barra 2 220 kV, Principal 1-El Laurel o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (Paño Cent. Diag. D302-El Laurel o Paño Cent. Diag. D305-El Laurel o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C2) o Al término de los trabajos (Barra 2 220 kV, Principal 1-El Laurel) Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Laurel, Bloque de protección Diferencial de barra 220kV, sección 2 Bloqueo de trip y canales análogos bloqueo realizado por personal de Transelec. Nota: Trabajos asociados a NUP 1133.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 11:17	27-11-23 18:17
20231105981	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segùn Sodi 5802 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés .bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:50	27-11-23 17:52
20231107964	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J2 S/E CASERONES J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion mediante helicoptero al tramo de estructuras N°166 266; 271; 274 a 278; 283 a 446.	Trabajos programados por Transelec.	Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52JT en S/E zorquera.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:38	27-11-23 18:08
20231106526	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segùn Sodi 5825 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés .No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:50	27-11-23 14:12
20231109429	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	2098	S/E SAN SIMON	23989 23990	S/E SAN SIMON J2 S/E SAN SIMON J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec: Lavado urgente de aislación por alta contaminación en L. 220kV Frontera- San Simon, C1, instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1 27. Total: 120 CAD.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E San Simón: No reconectar 52J1 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 12:51	27-11-23 14:45
20231103709	Subestacion	Aprobado	EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA	356	Desconexión	Origen Interno	Programada	2069	S/E GIS COCHRANE BESS	31290 31291 31293 31294 31295	S/E GIS COCHRANE D19 S/E GIS COCHRANE D20 S/E GIS COCHRANE D22 S/E GIS COCHRANE D23 S/E GIS COCHRANE D24	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo inversor y baterias BESS Cochrane.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	BESS Cochrane - 16MW disponibles	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 11:20	
20230908089	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2010	S/E TEN GIS	19214 19215	S/E TEN GIS J8 S/E TEN GIS J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por solicitud de ENGIE se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J8 y 52J9 en S/E TEN, para realizar lavado de aislación en transformador principal SUT 220kV 442 MVA de ISM.	El principal riesgo es la apertura intempestiva de interruptores 52J8 y 52J9 como consecuencia de actuación de las protecciones asociadas al Generador en Central S/E ISM. Medidas de mitigación adoptadas por personal de ENGIE	Condiciones operacionales requeridas: no reconectar 52J8 y 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 17:00	27-11-23 09:52	27-11-23 10:21
20231107928	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Interno	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	15648 24117	S/E CENTRAL LA CEBADA J1 S/E CENTRAL LA CEBADA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Centella Transmisión: Cambio de Aislador Quebrado en estructura nueva 314, sobre estructura existente Transelec T2438 - T244	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	En SE La Cebada: No Reconectar 52J1 y 52J3	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:15	27-11-23 20:07
20230907132	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK SN-771. vano entre E473 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PK SN-806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, topadeo, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:11	27-11-23 20:40
20231109282	Subestacion	Pendiente	TRANSELEC HOLDING RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2282	S/E PARINAS [EN_REVISION]	32065 32064	S/E PARINAS J6 [EN_REVISION] S/E PARINAS J5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	UP1145 SE Parinas (SE Parinas): Actualización de firmware de las protecciones S1 y S2 (RED670 y RED670), correspondiente al paño J5/J6 perteneciente a la línea Parinas-Lalakama de 220kV.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L06-Parinas o Paño Cent. Diag. D05-Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parinas, Protecciones de línea S1 y S2 (RED670 y RED670) A disposición A disposición hasta finalizar la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231109279	Subestacion	Pendiente	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2061	S/E ENTRE RIOS	23377 23376	S/E ENTRE RIOS I12 S/E ENTRE RIOS I11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Rios: Eliminación de fugas de SF6 en TC112-1 fase 2. Medidas eléctricas de resistencia de contacto al comenzar y al culminar la actividad.		Actividades: S/E Entre Rios: Eliminación de fugas de SF6 en TC112-1 fase 2. Medidas eléctricas de resistencia de contacto al comenzar y al culminar la actividad. Condiciones: Linea 220 kV Charnia-Entre Rios C2 y Barra 220 kV, Sección 2-Entre Rios, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Charnia-Entre Rios C2 ó Barra 220 kV, Sección 2-Entre Rios. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Rios: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89I12-2 y Barra 220 kV sección 2 y en 89I12-3 lado Linea 220 kV Charnia-Entre Rios 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	29-11-23 18:00	27-11-23 09:52	
20231109278	Subestacion	Pendiente	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2061	S/E ENTRE RIOS	2735	BA S/E ENTRE RIOS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Rios: Eliminación de fugas de SF6 en TC112-1 fase 2. Medidas eléctricas de resistencia de contacto al comenzar y al culminar la actividad.		Actividades: S/E Entre Rios: Eliminación de fugas de SF6 en TC112-1 fase 2. Medidas eléctricas de resistencia de contacto al comenzar y al culminar la actividad. Condiciones: Linea 220 kV Charnia-Entre Rios C2 y Barra 220 kV, Sección 2-Entre Rios, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Charnia-Entre Rios C2 ó Barra 220 kV, Sección 2-Entre Rios. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Entre Rios: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89I12-2 y Barra 220 kV sección 2 y en 89I12-3 lado Linea 220 kV Charnia-Entre Rios 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	29-11-23 18:00	27-11-23 09:52	
20231109246	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	604	S/E CAUTIN	7831 7832	S/E CAUTIN J7 S/E CAUTIN J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Fontel, bloquear reconexión automática y no reconectar interruptores asociado a las LT 220 kV Cautín - Río Malleco N°1 y N°2, por trabajos de normalización rotor de conductor en circuito de media tensión en cruce con la línea de 220 kV Cautín - Río Malleco, sector Pinales Palahuaque comuna Ercilla.	Riesgo de desconexión de las LT 220 kV Cautín - Río Malleco N°1 y N°2.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 17:00	27-11-23 11:03	27-11-23 18:30
20231108353	Subestacion	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Externo	Programada	1723	S/E CENTRAL LALACKAMA	15663	S/E CENTRAL LALACKAMA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	PF Lalackama: Realización de pruebas de relés de protecciones dinamitras y sincronizados END TO END asociadas al esquema diferencial del sistema 1 marca ABB modelo RED670 y el sistema 2 marca ABB modelo RED670 asociados al circuito 1, asociados a los paños JT1, según se encuentra establecido en documento aprobado denominado INFORME EAP N° 06/2023 (Documento: SNN4008-I-PKN-19-EL-ESTU-1005), las mismas seran realizadas atraves de via OPGW hacia la nueva SE Parinas 500/220 kV. se realizaran bloqueos de las teleprotecciones de forma alternada	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimiento de trabajo seguro	Se realizaran bloqueos de sistema 1 y 2 de forma alternada. trabajos solicitados por transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 20:00	29-11-23 07:42	
20231105972	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22879 22882	S/E PARINACOTA B2 S/E PARINACOTA B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar interruptores 52B2 y 52B3, esto por fuentes de Pruebas Efectivas de estado de Apertura y Cierre Desconectadores 89B1-1, 89B2-1, 89B3-1, 89B71-1 y 89BR-2 (fuera de servicio) segun DS 418 NUP 877.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. PT 2023-07090 registro interno de Transemel	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 19:00	27-11-23 08:55	30-11-23 12:09
20231106618	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	10	Intervención	Origen Externo	Programada	207	S/E VENTANAS	34695 12755 12756 12757 12758	S/E VENTANAS H5 S/E VENTANAS H3 S/E VENTANAS H4 S/E VENTANAS H1 S/E VENTANAS H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de AES se ingresa precaucion a los paños seleccionados, se ejecutará lavado de aislacion en patio de 110 kV con las instalaciones energizadas.	Nivel de riesgo declarado por AES en SD 2023101501-2023101519-2023101520	A solicitud de AES se ingresa precaucion a los paños seleccionados, se ejecutará lavado de aislacion en patio de 110 kV con las instalaciones energizadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:44	
20231108004	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de METKA EGN- LT 2x220 KV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalacion y nivelacion de barras de fundacion (Stub) hormigonado de fundacion, relleno compactado, impermeabilización de fundacion y instalacion de malla de puesta a tierra base. lo anterior en las estructuras 62A y 63 T.	Trabajos programados por Transelec.	Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52JT en S/E zonjarra.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:37	27-11-23 18:08
20231107635	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	17308 17309 23541 23542 23543	S/E CARRERA PINTO J5 S/E CARRERA PINTO J6 S/E CARRERA PINTO J13 S/E CARRERA PINTO J14 S/E CARRERA PINTO J15	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere por mantenimiento preventivo ejecutar actividades de Lavado de aislacion a los paños seleccionados, se ingresa precaucion de no reconectar. La actividad se ejecutará con las instalaciones en servicio.	Nivel de Riesgo Bajo, Trabajo programado	Se requiere por mantenimiento preventivo ejecutar actividades de Lavado de aislacion a los paños seleccionados, se ingresa precaucion de no reconectar. La actividad se ejecutará con las instalaciones en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	29-11-23 18:00	27-11-23 08:09	30-11-23 00:59
20231106390	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	25279 25280 25281 25282 25283	S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR DT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR 6.9KV BBA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 19:00	27-11-23 08:13	27-11-23 22:31
20231105419	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento SCADA por atención de soporte.	Bajo	Actividades: Mantenimiento SCADA por atención de soporte. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y SCADA Transelec nudo Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	04-12-23 18:00	28-11-23 17:48	
20231105420	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento SCADA por atención de soporte.	Bajo	Actividades: Mantenimiento SCADA por atención de soporte. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y SCADA Transelec nudo Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	04-12-23 18:00	28-11-23 17:48	
20231107326	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Integración y pruebas de punto a punto en sistemas SCADA e ICCP por proyecto de integración de señales para los paños KR y KS.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Integración y pruebas de punto a punto en sistemas SCADA e ICCP por proyecto de integración de señales para los paños KR y KS. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Sistema SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	05-12-23 18:00	27-11-23 18:06	
20231103944	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Changos: Mantenimiento operacional	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231107325	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Integración y pruebas de punto a punto en sistemas SCADA e ICCP por proyecto de integración de señales para los paños KR y KS.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Integración y pruebas de punto a punto en sistemas SCADA e ICCP por proyecto de integración de señales para los paños KR y KS. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Sistema SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	05-12-23 18:00	27-11-23 18:06	
20231104372	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1720	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Parque Eólico Tal Tal: Mantenimiento operacional mensual.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Parque Eólico Taltal Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231103921	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1739	TAP OFF TALTAL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tap off taltal: Mantenimiento operacional mensual.Nota: Se realizara encendido de grupo generador de emergencia.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Tap Taltal a SS.AA. C.A. Tap Taltal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231103920	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	397	Intervención	Origen Interno	Programada	1886	S/E KAPATUR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Kapatur: Mantenimiento operacional mensual	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Kapatur. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231103922	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	582	S/E PAPOSO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Paposo: Mantenimiento operacional mensual,Nota: Se realizara encendido de grupo generador de emergencia	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Paposo o SS.AA. C.A. Paposo. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231105090	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1656	S/E MONTERRICO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Monterrico: Inspección visual de los equipos de control por mantenimiento programado.		Actividades: S/E Monterrico: Inspección visual de los equipos de control por mantenimiento programado. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
20231108252	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Instalación de nuevo gateway para sistema DUR Cruelos Cautín.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Instalación de nuevo gateway para sistema DUR Cruelos Cautín. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Sistema de Telecomunicaciones General. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20230909462	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2243	S/E PUERTO PATACHE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MEDICIÓN DE FIBRA ÓPTICA CON OTDR	Bajo	Actividades: TIVIT: OM 8254011 AL 8254018 MEDICIÓN DE FO CON OTDR Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Puerto Patache Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	28-11-23 18:00	27-11-23 12:14	
20231107943	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	519	S/E PICHIRROPULLI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación y configuración de equipo de comunicación FIREWALL/REDBOX/SW, para habilitar visualización de sistema CCTV.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-07263 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 23:30		
20231107047	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2348	S/E CARDONES H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGET, según SODI 229, por lavado de aislación S/E Copiapó	Bajo	Actividad: A solicitud de CGET, según SODI 229, por lavado de aislación S/E Copiapó Instalación con restricción: No reconectar Paño Linea LH03, CAR-Copiapó. Instalación en riesgo: Paño Linea LH03, CAR-Copiapó Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:20	27-11-23 14:38
20231107971	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	520	S/E PUERTO VARAS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación y configuración de equipo de comunicación FIREWALL/REDBOX/SW, para extender ciberseguridad y alta disponibilidad con el enlace Entel.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-07265 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 23:30		
20231108301	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	577	S/E LAJA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Tendido y conexionado de circuitos de BT correspondiente a los nuevos equipos del paño 83, NOTA: Solo se intervendrán armarios de la obra, los cuales se encuentran desvinculados del servicio.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Tendido y conexionado de circuitos de BT correspondiente a los nuevos equipos del paño 83, NOTA: Solo se intervendrán armarios de la obra, los cuales se encuentran desvinculados del servicio. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Laja o SS.AA. C.A. Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	08-12-23 18:00		
20231107962	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2124	S/E LLOLLELHUE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación y configuración de equipo de comunicación FIREWALL/REDBOX/SW, para visualizar el sistema CCTV.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-07262 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 23:30		
20231104731	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1842	S/E CERRO DRAGON	tendido_cable	otros: tendido_cable	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de obras civiles en sala de control.	Trabajo con bajo nivel de riesgos.	Se realizara pintura en sala de control, techo y transformador de servicios auxiliares.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231107133	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	607	S/E TINGUIRIRICA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos para la normalización de SICAM PAS 1 y 2 S/E Tinguiririca .- Nota: se solicitara mediante aviso los paños AR y J3 para la realización de pruebas de ordenes remotas sobre los paños mencionados.	Bajo	Actividades: S/E Tinguiririca: Verificación y corrección de BD SICAM PAS 1 y 2 por anormalidades en telecontroles .- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Tinguiririca.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca Identificar. delimitar zona de trabajo e informar a CNDT posible pérdida de datos durante conmutación SICAM PAS 1 y 2, HMI: - Selector Local/Remoto de los paños AS, AR, A3, A4, AT1, A8, A9, A10, J2, J3, J4, J5 y J6 A disposición .-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	18-12-23 18:00	27-11-23 11:40	
20231107998	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	287	Intervención	Origen Interno	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación y configuración de equipo de comunicación FIREWALL/REDBOX/SW, para visualizar el sistema CCTV.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-07264 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 23:30		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231107304	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	2087	BA S/E ENCUENTRO 220kV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi SODI 798, trabajos de mantenimiento mayor a paño J8.	Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: No hay Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	02-12-23 18:00	27-11-23 08:50	
20231108277	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	2406	S/E CHARRUA A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrua: Montaje de estructura y nuevo equipo 89A2-3, pruebas eléctricas de desconectador en nuevo 89A2-3. (NUP 4237).	Bajo	Actividades: S/E Charrua: Montaje de estructura y nuevo equipo 89A2-3, pruebas eléctricas de desconectador en nuevo 89A2-3. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: No hay. - Proyecto MNR Reemplazo desconectadores 89A2-1, 89A2-2, 89A2-3 y 89A2-2T de SE Charrúa NUP 4237	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	15-12-23 18:00	27-11-23 08:56	
20231107661	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	2765	S/E TEMUCO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Auditoria a medidor de paño J2 por reemplazo de transformadores de corriente.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L02, TEM-Los Peumos.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de faena: No hay.- Observaciones: Trabajos asociados a proyecto NUP 4421.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00	30-11-23 09:30	
20231105742	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2585	S/E MAITENCILLO JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo protección sistema 1 del paño J8. NUP 3406.		Actividades: Pruebas de control y protecciones de equipos, SE Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo protección sistema 1 del paño J8. NUP 3406. Trabajos previos NUP 3406. - - 1) Vinculación de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 a circuitos de control existentes en explotación. * Alambrar orden reconexión nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 sobre bobina de cierre del int. 52J8. * Alambrar orden reconexión por función 25VS de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 sobre bobina de cierre del int. 52J8. * Alambrar Trip nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 sobre bobina de apertura 1 del int. 52J8. * Alambrar Trip nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 sobre bobina de apertura 2 del int. 52J8 * Alambrar tarjeta de alarma por indicación local de operación de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8. * Alambrar aporte de corrientes TTCC/J8 hacia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 e inyección secundaria desde caja de agrupamiento TTCC/J8. * Alambrar aporte de corrientes TTPP/J8 hacia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 e inyección secundaria desde caja de agrupamiento TTPP/J8. * Alambrar aporte potenciales de barra 1 hacia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 y medición con multimetro digital. * Alambrar señales de teleprotecciones entre nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 y teleprotecciones TPOP-33 y TPOP-34. - - 2) Pruebas efectivas de la nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8 en conjunto con S2J8 y S2J8 segín instructivo de Transelec. * Simulación con malera de pruebas Omicrón la Operación de protección sistema 1 Siemens 7SA87 para apertura efectiva de los paños J8 y J9 por función de protección y teleprotección, Cierre efectivo de los paños J8 y J9 por función de reconexión., Operación de alarmar local efectiva del paños J8. - - 3) Prueba experimental con Línea 220 kV Maitencillo - Algarrobal C3 energizada para analisis fasorial de los potenciales y corrientes que aporta el paño J8 a la nueva protección Siemens 7SA8. - - 4) Nota: Esta actividad es previo a la puesta en servicio de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño J8, por lo que los	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:24	27-11-23 20:57
20231108307	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	568	S/E CONCEPCION	256	transformadores2dt 256	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción: Montaje de pararrayo de 220 kV en muro cortafuego. Instalación de soporte y pararrayo de 154 kV. Conexionado de poder entre el bushing de 154kV, pararrayo de 154kV y pedestal de estructura de rotación 154kV.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Montaje de pararrayo de 220 kV en muro cortafuego. Instalación de soporte y pararrayo de 154 kV. Conexionado de poder entre el bushing de 154 kV, pararrayo de 154 kV y pedestal de estructura de rotación 154kV. Conexionado entre el bushing y pararrayo de 220 kV (sobre el muro cortafuego). Pruebas eléctricas a pararrayos de 220 kV y 154 kV . Trabajos asociados a Obra reemplazo Banco AT87 U3. Trabajos no constituyen PES.NUP 4229.. Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: No hay. - "Proyecto MNR Reemplazo de la Unidad N°3 del Autotransformador AT87 de S/E Concepción" - NUP 4229.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	03-12-23 18:00		
20231108592	Subestacion	Aprobado	ALTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	461	S/E PIRQUE	26444	S/E PIRQUE H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CMPC se requiere precaución de No Reconectar de paño H4 en S/E Pirque, asociado a la LT 110 kV Pirque - Puente Alto (CMPC)_ por trabajos de Inspección Termográfica con Dron e Inspección Visual Pedestre de Línea.	Riesgos declarados por CMPC	Intervenciones diarias. Relacionados con solicitudes de CMPC: 2023106261 - 2023106263 - 2023106264 - 2023106265 - 2023106266	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 19:00		
20231108590	Subestacion	Aprobado	ALTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	461	S/E PIRQUE	26443	S/E PIRQUE H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CMPC se requiere precaución de No Reconectar de paño H3 en S/E Pirque, asociado a la LT 110 kV Maipo - Pirque _por trabajos de Inspección Termográfica con Dron e Inspección Visual Pedestre de Línea.	Riesgos declarados por CMPC	Intervenciones diarias. Relacionados con solicitudes de CMPC: 2023106256 - 2023106257 - 2023106258 - 2023106259 - 2023106260	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 19:00		
20231108589	Subestacion	Aprobado	ALTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	225	S/E MAIPO	176	S/E MAIPO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CMPC se requiere precaución de No Reconectar de paño H1 en S/E Maipo _asociado a la LT 110 kV Maipo - Pirque _por trabajos de Inspección Termográfica con Dron e Inspección Visual Pedestre de Línea.	Riesgos declarados por CMPC	Intervenciones diarias. Relacionados con solicitudes de CMPC: 2023106256 - 2023106257 - 2023106258 - 2023106259 - 2023106260	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 19:00		
20231107444	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	401	S/E QUINQUIMO	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías s/o cargadores	Sin Limitaciones	se realizará mantenimiento preventivo a banco y cargador de baterías. Incluye la medición y verificación de variables eléctricas del banco y cargador.	Bajo, se intervienen lejos de puntos críticos. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos asociados a plan anual de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231107453	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	487	S/E MARBELLA	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías s/o cargadores	Sin Limitaciones	se realizará mantenimiento preventivo a banco y cargador de baterías. Incluye la medición y verificación de variables eléctricas del banco y cargador.	Bajo, se intervienen lejos de puntos críticos. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos asociados a plan anual de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231107441	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	382	S/E CABILDO	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías s/o cargadores	Sin Limitaciones	se realizará mantenimiento preventivo a banco y cargador de baterías. Incluye la medición y verificación de variables eléctricas del banco y cargador.	Bajo, se intervienen lejos de puntos críticos. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos asociados a plan anual de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231107328	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2472	S/E DIEGO DE ALMAGRO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Diego de Almagro; A solicitud de Codelco Salvador - Según SODI 243 - Lavado mecanizado de aislación S/E Río Salado	Bajo	Actividad: SE Diego de Almagro; A solicitud de Codelco Salvador - Según SODI 243 - Lavado mecanizado de aislación S/E Río Salado Intervención: Subestación Diego de Almagro: No Reconectar S2H2. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH02,DDA- LLanta 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:20	27-11-23 18:00
20231108437	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	579	S/E LOS VILOS	1015	MD S/E LOS VILOS J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Vilos: Reemplazo medidor de energía por encontrase bloqueado	Bajo	Actividades: Reemplazo de Medidor de Energía, S/E Los Vilos: Reemplazo medidor de energía por encontrase bloqueado.,1.- Rescatar la configuración del medidor del Paño J1 ION 8600.,2.- Reprogramación del nuevo equipo a instalar.,3.- Instalar nuevo medidor facturador .4.- Chequeo de las variables análogas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 o SS.AA. C.A. Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Vilos, Bastidor N° 3, medidor de energía Paño J1 Delimitar y señalizar la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:44	27-11-23 12:00
20231108435	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Integración nueva señal PMU Conejo Solar y pruebas de comunicación de nueva señal con el PDC del CEN	Bajo	Actividades: Integración de señales de PMU al PDC a nivel de software y scada, SE Maitencillo: Integración nueva señal PMU Conejo Solar y pruebas de comunicación de nueva señal con el PDC del CEN, 1.- Vinculación nuevo equipo PMU Conejo Solar a PDC Maitencillo, 2.- Vinculación nuevas variables PMU Conejo Solar al PDC del CEN, Nota:, Durante la vinculación del nuevo equipo PMU Conejo Solar al PDC Maitencillo, los datos de las variables de todas las señales de PMU conectadas al PDC Maitencillo dejarán de enviar los datos al Coordinador, , - Conejo Solar notificará a los Coordinados que se encuentran conectados al PDC de Maitencillo, la pérdida de datos de sus PMU´s a consecuencia de los trabajos descritos anteriormente, - Conejo Solar gestionará previamente la notificación al Coordinador (S) de los trabajos descritos para garantizar que cuente con personal que atienda durante las pruebas de comunicación Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: PDC (PC industrial) SE Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario PDC de SE Maitencillo Delimitar y señalizar la zona de trabajo Encaso el jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 15:00	30-11-23 09:59	30-11-23 18:30
20231108434	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Integración de PMU PE Conejo Solar al PDC	Bajo	Actividades: Integración de señales de PMU, SE Maitencillo: Integración de PMU PE Conejo Solar al PDC.,1.- Instalación de cable de red UTP Cat6 entre equipo portador publico ENTEL y Switch PDC en sala de comunicaciones de S/E Maitencillo,2.- Configuraciones en SW PDC y FW PDC para nuevo canal de comunicación de PMU Conejo Solar.,3.- Pruebas de canales de comunicaciones,.4.- Validar estado final de equipos .Notas:, Durante la vinculación del nuevo equipo PE Conejo Solar al PDC Maitencillo, los datos de las variables de todas las señales de PMU conectadas al PDC Maitencillo dejarán de enviar los datos al Coordinador, , Conejo Solar Spa notificará a los Coordinados que se encuentran conectados al PDC de Maitencillo, la pérdida de datos de sus PMU´s a consecuencia de los trabajos descritos anteriormente, Conejo Solar gestionará previamente la notificación al Coordinador (S) de los trabajos descritos para garantizar que cuente con personal que atienda durante las pruebas de comunicación.A Solicitud de Conejo Solar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: PDC (PC industrial) SE Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario Portador Entel y Armario PDC. Delimitar y señalizar la zona de trabajo Encaso el jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 15:00	30-11-23 09:59	30-11-23 18:30
20231108419	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Externo	Programada	1936	S/E SULFUROS	23023	S/E SULFUROS J T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Análisis de Aceite Paño R1	Riesgo bajo, trabajo programado.	Se requiere orden de no reconectar los interruptores 52T1 de SE Sulfuros.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 20:00	27-11-23 14:45	27-11-23 19:06
20231108417	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Externo	Programada	1936	S/E SULFUROS	23024	S/E SULFUROS J T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Análisis de Aceite Paño R2	Riesgo bajo, trabajo programado.	Se requiere orden de no reconectar los interruptores 52T2 de SE Sulfuros.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 20:00	27-11-23 14:45	27-11-23 19:05
20231108402	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama NUP 4073 : Bloqueo proteccion unidad de bahía paño J6 por normalización de señales 89J6-1 - 89J6-2 y simulación 89J6-3.	Bajo	Actividades: Bloqueo de protección diferencial de barra 87B, SE Atacama: Bloqueo proteccion unidad de bahía paño J6 por normalización de señales 89J6-1 - 89J6-2 y simulación 89J6-3 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama o Paño Transformación L106-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, Unidad de bahía paño J6 Bloqueado Se bloqueara mediante tag	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00	27-11-23 15:06	
20231108366	Subestacion	Aprobado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:16	
20231108348	Subestacion	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Externo	Programada	1723	S/E CENTRAL LALACKAMA	15663	S/E CENTRAL LALACKAMA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Modificación de ajustes y pruebas de protecciones asociadas al esquema diferencial del sistema 1 y sistema 2, marca ABB modelo RED670, asociados a los paño JT1, según se encuentra establecido en documento aprobado denominado: INFORME EAP Nº 06/2023 (Documento: SNN4008-I-PRN-19-ELESTU- 3005). los bloqueos se realizaran de forma alternada.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimiento de trabajo seguro	NA	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 20:00	28-11-23 16:25	
20231108334	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52T1 y 52B1 de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:20	27-11-23 19:32
20231108313	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	589	S/E SAN VICENTE	524	BA S/E SAN VICENTE 66kV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E San Vicente: Levantamiento alambrado de control y fuerza de los TTPP Barra 66 kV existentes, por obra reemplazo de transformadores de medida. Nota: Se ingresara a la sala de terminales y sala control para realizar levantamiento visual.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Levantamiento alambrado de control y fuerza de los TTPP Barra 66 kV existentes, por obra reemplazo de transformadores de medida. Nota: Se ingresara a la sala de terminales y sala control para realizar levantamiento visual. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LB01, SVT-Cementos Bio Bio 1 o Paño Línea LB02, SVT-Central Nuevam. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	08-12-23 18:00	30-11-23 09:14	

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subiistación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231108314	Subestacion	Ejecución Exitosa	LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	23276	S/E MAITENCILLO J16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar 52J16 a solicitud de Parque Eólico Atacama SpA, por faenas de lava de aislación e equipos primarios en S/E Iberatacama.	Nivel de riesgo debe informar Parque Eólico Atacama SpA, faenas propias de Parque Eólico Atacama SpA.	SODI 5732 DE Parque Eólico Atacama SpA, REGISTRO INTERNO DE STN.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 15:44	27-11-23 18:52
20231108303	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2392	S/E CHARRUA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Pruebas hi-pot en desconectadores 89J7-1 y 89J7-2. Equipos se encuentran desvinculados de forma primaria.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Pruebas hi-pot en desconectadores 89J7-1 y 89J7-2. Equipos se encuentran desvinculados de forma primaria. Nota: Trabajos previos asociados a "Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 89J7-1, 89J7-2 y 89J7-3 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4333. Condiciones: * Paño J7-Charrúa_Transferido. * Línea 220 kV Antuco-Charrúa_2, en servicio normal por medio de Paño J82. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L107, CHA-Antuco 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00	28-11-23 11:41	
20231108302	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	13505	S/E CHARRUA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Charrúa: Pruebas SAT de equipos primarios S2A1 y TC A1 Nota: Actualmente el paño A1 se encuentra fuera de servicio y los trabajos se realizarán a nivel de pisos. - Trabajos previos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa", NUP 1569.	Bajo	Actividades: SE Charrúa: Pruebas SAT de equipos primarios S2A1 y TCA1 Nota: Actualmente el paño A1 se encuentra fuera de servicio y los trabajos se realizarán a nivel de piso. Nota: Trabajos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa", NUP 1569. Condiciones: * Paño Transformación AT01-Charrúa, indisponible. * AT01 en servicio normal por medio de Paño AT12. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT01-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00	27-11-23 08:24	
20231108289	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2401	S/E CHARRUA J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Desvinculación de cables de control del 89J8-3, tendido y conexionado de nuevos conductores por obra de reemplazo de los equipos.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Desvinculación de cables de control del 89J8-3, tendido y conexionado de nuevos conductores por obra de reemplazo de los equipos. Nota : Los desconectadores a intervenir se encontrarán desvinculados primariamente, y se realizarán pruebas de apertura y cierre del 89J8-3. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa o Línea 220 kV Santa Lidia-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Charrúa, En caseta N°8- Barra SS/AA no exenciales área de trabajo delimitada, desconexión de fusibles y desconexión de fusibles de alimentación circuito DC y AC de acuerdo a minuta de desabilitrado. Subestación Charrúa, Bastidor N° 01 y N°02 - Caseta N°13 área de trabajo delimitada, desconexión de fusibles de acuerdo a minuta de desabilitrado y de fusibles de alimentación circuito DC y AC de acuerdo a minuta de desabilitrado.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	23-12-23 18:00	27-11-23 16:56	
20231108287	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2406	S/E CHARRUA A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrua: Trabajos de canalización, Montaje de switch control desconectadores y luces en pupitre. vinculación de nuevo desconectador 89A2-3, Trabajos incluyen pruebas Nivel 0 y 1 en 89A2-3.	Bajo	Actividades: S/E Charrua: Trabajos de canalización, Montaje de switch control desconectadores y luces en pupitre. vinculación de nuevo desconectador 89A2-3, Trabajos incluyen pruebas Nivel 0 y 1 en 89A2-3. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Charrúa, switch telecontrol Local-Remoto 154 kV. - Proyecto MNR Reemplazo desconectadores 89A2-1, 89A2-2, 89A2-3 y 89A2-2T de SE Charrúa_NUP 4237	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	14-12-23 18:00	27-11-23 10:44	
20231108276	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	1654	BA S/E CHARRUA 154kV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrua: Montaje de estructura y nuevo equipo 89A2-3, pruebas eléctricas de desconectador en nuevo 89A2-3. (NUP 4237).	Bajo	Actividades: S/E Charrua: Montaje de estructura y nuevo equipo 89A2-3, pruebas eléctricas de desconectador en nuevo 89A2-3. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. - Proyecto MNR Reemplazo desconectadores 89A2-1, 89A2-2, 89A2-3 y 89A2-2T de SE Charrúa_NUP 4237	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	15-12-23 18:00	27-11-23 08:56	
20231108272	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	1288 189	ANCOA 525/230kV 750MVA 1 + URC ANCOA 525/230kV 750MVA 2 + URC	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto reemplazo verificador sincronismo		Actividades: S/E Ancoa - SALA C&P 220 kV, Ingreso del camión de transporte autorizado - ingreso y fijación del armario a piso. - Tendido de cables según ingeniería sin interconexión o vinculación con instalaciones en servicio. Instalaciones en Riesgo: 1. 220kV Pehuenche-Ancoa, C2 o 1.220kV Pehuenche-C. Melado-Ancoa, C1 o 8. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o 8. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ancoa, Armario CTL48 - Pehuenche 1, CTL48 - Pehuenche 2, CTL47 - BCO AUTOTR 1 y CTL45 - BCO AUTOTR 2 delimitar zona de trabajo.-Supervisión permanente por parte de personal de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00	28-11-23 12:17	
20231108268	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	1288 189	ANCOA 525/230kV 750MVA 1 + URC ANCOA 525/230kV 750MVA 2 + URC	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	.Trabajos por proyecto reemplazo verificador sincronismo.		Actividades: S/E Ancoa - SALA C&P 500 kV No. 01, Ingreso del camión de transporte autorizado - Ingreso y fijación del armario a piso. - Tendido de cables según ingeniería sin interconexión o vinculación con instalaciones en servicio. Instalaciones en Riesgo: 1. 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 o 1.500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 o 8. Monofásico 01, 500/220kV-Ancoa o 8. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ancoa, Armario CTL11 - Alto Jahuel 1, Armario CTL12 - Alto Jahuel 2, CTL16 - BCO AUTOTR 1, CTL14 - BCO AUTOTR 2 delimitar zona de trabajo y supervisión permanente por parte de personal de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00	28-11-23 11:13	
20231106537	Subestacion	Ejecución Exitosa	SQM SALAR S.A	1762	Intervención	Origen Interno	Programada	2295	S/E ACCESO NORTE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de configuración URT para permitir acceso a las señales de la SE Acceso Norte a la empresa X-ELIO	El riesgo es bajo ya que se tomaran todas las medidas de mitigación correspondientes	Trabajo efectuado por la empresa HITACHI, se perderá la señal en forma intermitente durante la intervención	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:01	27-11-23 08:52	27-11-23 18:36
20231108255	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	435	S/E PAINE	195 1426 1427	BA S/E PAINE 154kV BP1 BA S/E PAINE 66KV BP1 BA S/E PAINE 66KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con las instalaciones en servicio	Riesgo medio, trabajos ejecutados ajustado a procedimiento.	Para estos trabajos se requiere orden de no reconectar 52AT, 52BT1, 52BT2 y el bloqueo de reconexión de los paños B1, B2 y B3. Condición que mantendrán durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 11:22	27-11-23 16:28
20231108253	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	2381 2388	S/E CERRO NAVIA J2 S/E CERRO NAVIA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Desmontaje de equipos y estructuras de los paños J1 y J2, además se realizará el retiro de la gravilla en el sector de los paños J1 y J2. Estos paños se encuentran fuera de servicio y desvinculados de las instalaciones.	Medio	Actividades: S/E Cerro Navia: Desmontaje de equipos y estructuras de los paños J1 y J2 (pararrayos, aisladores de pedestal, desconectadores, transformadores de medida y chicotes de alta tensión entre equipos), además se realizará el retiro de la gravilla en el sector de los paños J1 y J2. Estos paños se encuentran fuera de servicio y desvinculados de las instalaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	10-12-23 18:00	27-11-23 10:17	
20231105314	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento banco de baterías y rectificador.	Tomando las medidas de precaución y seguridad indicadas para las actividades, no existen riesgos asociados a los trabajos.	Mantenimiento a equipo rectificador y ambos bancos de baterías presentes en la sala de SSAA.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231106540	Subestacion	Aprobado sin activación	SQM SALAR S.A	1762	Intervención	Origen Interno	Programada	2295	S/E ACCESO NORTE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo sobre el MEDIDOR DE FACTURACIÓN, consistente en cambiar configuración para que el empresa X_LIO pueda acceder a su data	El riesgo es bajo ya que se tomaran todas las medidas de mitigación correspondientes	Trabajo efectuado por la empresa X_ELIO	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231103827	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Cardones: Se realizarán los siguientes trabajos. Actualización de base de datos para integración de proyecto SAGIS y extracción de nuevo back up.	Se declara pérdida de supervisión de la Subestación por un tiempo no mayor a 10 minutos, se contara con ingeniero de mantenimiento en terreno para minimizar el riesgo.	Durante la ejecución de los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio para minimizar los riesgos por perdida de supervisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 12:00	27-11-23 10:00	27-11-23 18:08
20231107469	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	388	S/E CASAS VIEJAS	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías s/o cargadores	Sin Limitaciones	se realizará mantenimiento preventivo a banco y cargador de baterías. Incluye la medición y verificación de variables eléctricas del banco y cargador.	Bajo, se interviene lejos de puntos críticos. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos asociados a plan anual de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231107099	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Externo	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de RTU asociada al Sistema SCADA Collahuasi, perdida intermitente de información asociados a lineas 220 KV, transformadores de poder Ujina 1 y switchgear 5205G01.	indisponibilidad de SITR por trabajos de migración de RTU	Esta actividad ocasionará perdida de información relacionada al SITR del extremo Collahuasi especificamente lineas 220 KV, transformadores de poder Ujina 1 y switchgear 5205G01, mantenimiento operativos las señales del resto del sistema. Se reestablecerá este sistema al final de cada jornada.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 20:00	27-11-23 08:19	29-11-23 08:23
20231108215	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA	2062	Intervención	Origen Interno	Programada	2378	S/E IBERATACAMA	31944 31945 31946	S/E IBERATACAMA J1 S/E IBERATACAMA J2 S/E IBERATACAMA J71	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Iberatacama. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2 y 52J71 en S/E Iberatacama. No reconectar 52J1 en S/E Cabo Leones II. No reconectar 52J16 en S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Iberatacama. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2 y 52J71 en S/E Iberatacama. No reconectar 52J1 en S/E Cabo Leones II. No reconectar 52J16 S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 15:43	27-11-23 18:53
20231108089	Subestacion	Ejecución Exitosa	TERCERA REGIÓN SOLAR SPA (EN_REVISION)	750	Intervención	Origen Externo	Programada	1758	S/E CACHIYUYAL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 508 a 530 en L 220kV Cachiyuyal-O. Almagro, C1.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	SE Cachiyuyal: Condición de No reconectar interruptor 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:11	27-11-23 16:56
20231108082	Subestacion	Ejecución Exitosa	TERCERA REGIÓN SOLAR SPA (EN_REVISION)	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Carrera Pinto: A solicitud de Chilquinta Lavado de aislación a los paño propiedad de eletrans J5, J6, J13, J14, J15 en SE Carrera Pinto.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Carrera Pinto: Condición de No reconectar 52J6.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:01	27-11-23 15:15
20231108026	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29949	S/E LA POLVORA H5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta, se requiere restricción de No Reconectar: interruptor 52H5 de las LT 110 kV La Pólvora -Playa Ancha C2 en cercanía con los trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Pólvora -Playa Ancha C1.	Riesgos declarados por Chilquinta	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:34	27-11-23 16:05
20231108025	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Desconexión	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29948	S/E LA POLVORA H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta se requiere operaciones en Paño H6 de S/E La Pólvora, asociado a la LT 110 kV La Pólvora - Playa Ancha C1 por trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Pólvora -Playa Ancha C1.	Riesgos declarados por Chilquinta	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:34	27-11-23 16:05
20231108017	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23437 23438 23440 23441	S/E ILLAPA J8 S/E ILLAPA J9 S/E ILLAPA J11 S/E ILLAPA J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta, se requiere No reconectar paños J8, J9, J11, J12, asociados a ambos circuitos de la LT 220 kV Illapa - Carrera Pinto por trabajos de lavado de aislación a los paños propiedad de eletrans J5,J6, J13, J14, J15 en SE Carrera Pinto.	Riesgos a controlar por Chilquinta Tx.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:15	27-11-23 15:37
20231108010	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	30756	S/E CUMBRE K11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Configuración de binaria de salida 3,6 en unidad controlador de bahía paño J11 caseta JC4. Alambrado de contactos en bornera y adecuación de reset Alarmas en tablero de cuatros de Alarmas del ATR-2 en caseta JC4	Operación involuntarias sobre paño J11 S/E Cumbre, para mitigar el riesgo se bloquearan ordenes a nivel de block de enlaces.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:48	27-11-23 14:08
20231107981	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	466	BA S/E CARRERA PINTO 220kV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta según SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 SODI N 3130 ENEL Campos de Sol SODI N 3140 Luz del Norte SODI N 3141 RNE La Cojna SODI N 3142 RNE La Pastora	Bajo	Actividades: A solicitud de Chilquinta según SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 Restricciones: Subestación Carrera Pinto. No Reconectar Barra 220 kV, sección 1 C.Pinto Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, sección 1 C. Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:20	27-11-23 16:13
20231107978	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	2397	BA S/E CARRERA PINTO 220kV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta según SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 SODI N 3130 ENEL Campos de Sol SODI N 3140 Luz del Norte SODI N 3141 RNE La Cojna SODI N 3142 RNE La Pastora	Bajo	Actividades: A solicitud de Chilquinta según SODI 10138352-2 por Precaución en Barra 220kV por lavado de equipos primarios en paños J5, J6, J13, J14 y J15 Restricciones: Subestación Carrera Pinto. No Reconectar Barra 220 kV, sección 2 C.Pinto Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, sección 2 C. Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:20	27-11-23 16:13
20231107859	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén. Se envía SODI informativa 0407/2023 a Compañía General de Electricidad S.A	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:20	27-11-23 19:32
20231107791	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	619	S/E CHAÑARAL	2820	S/E CHAÑARAL ET1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5871 se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52ET1 en S/E Chañaral por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:05	27-11-23 17:34
20231107783	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	719	S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara cambio de configuración a Sistema de Control Local 2IV, para el ingreso de nuevas señales correspondientes a nuevas celdas asociadas al transformador N°4	Trabajos sin riesgo para el sistema		No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 19:00	27-11-23 10:21	27-11-23 18:30
20231107690	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1867	S/E EL TESORO	23446	S/E EL TESORO J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación equipos primarios y aisladores asociados a marco de lineas Paño J2 (L2200 kV El Tesoro – Centinela)	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad	Condiciones Requeridas: S/E Centinela: 52J4 - 52J5. No reconectar S/E El Tesoro: 52J2. No reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:31	27-11-23 14:30
20231108198	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Miraje: MPB Cargadores de batería.	Bajo	Actividades: S/E Miraje: MPB Cargadores de batería. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay NOTA: Se intervendrán los cargadores de baterías de forma alternada.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231108371	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:16	27-11-23 17:36

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubiEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231107360	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1728	S/E ALTO BONITO	1292	ALTO BONITO 115/24KV 30MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán Medida de aislación contactos protecciones mecánicas a Transformador T1 de SE Alto Bonito.	Riesgo bajo y controlado. Se bloquearán las protecciones mecánicas del transformador T1 de SE Alto Bonito, protecciones eléctricas 50/51 50G/51G ; 87T quedan asoiviendo al transformador durante la intervención.	faenas a desarrollar en una sola jornada. Sujeto a condiciones climáticas. (PT 2023-07239 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	28-11-23 18:00	27-11-23 16:21	27-11-23 18:15
20231107386	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2123	S/E PARGUA	2627	PARGUA 115/24KV 30MVA 3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán Medida de aislación a contactos de protecciones mecánicas a Transformador T3 de SE Pargua.	Riesgo bajo y controlado. Se bloquearán las protecciones mecánicas del transformador T3 de SE Pargua, protecciones eléctricas 50/51 51N 21T; 87T quedan protegiendo al transformador durante la intervención.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral 08 a 18 hrs. (PT 2023-07238 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 12:17	28-11-23 14:35
20231109009	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	26546	S/E NUEVA MAITENCILLO K2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por proyecto NUP 2057: Se realiza conexionado remoto en frio de cables relacionados a los circuitos del equipo de Mando interlonado Vicmax que comanda al interruptor 52K2. En estos trabajos no se interviene el sistema de control y protecciones del paño K2, solo corresponde a conexionado en frio. Riesgo de disparo indeseado de int 52K2.	Riesgo de disparo del interruptor K02, riesgo bajo ya que se toman todas las medidas preventivas siguiendo los procedimientos de trabajo.	Riesgo de disparo del interruptor 52K2, riesgo bajo ya que se toman todas las medidas preventivas siguiendo los procedimientos de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:19	27-11-23 18:22
20231107314	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	2707	S/E QUILLOTA IS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Trabajos de reemplazo de desconectadores 89IS-1 y 89IS-2 asociados al NUP 4405.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desvinculación primaria de desconectadores 89IS-1 y 89IS-2, pruebas eléctricas a nuevos equipos y chicoteo primario. Desalambrado, canalización, tendido, alambrado y conexionamiento de cable de control y fuerza asociados a los nuevos desconectadores 89IS-1 y 89IS-2 (NUP 4405). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Desconectadores 89IS-1 y 89IS-2 desconectados a nivel primario de instalaciones en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	20-12-23 18:00	27-11-23 09:38	
20231107122	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	461 1711	BA S/E ANCOA 220KV BP1 BA S/E ANCOA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento de control Nota: No se desarrollaran trabajos durante el horario inhábil.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: verificar TRIP hacia protecciones 5089F, 87B51 y 87B52 en paños J2 y J3 en forma alternada.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.-Teleprotecciones Bloqueadas con respaldo.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de faena: Subestación Ancoa, Gabinetes RY1, RY2, RY4, RY8, RY10, RY11, RY12, RY13 Delimitación de la zona de trabajo.- Bloquea: B78 sistema N°1 y Sistema N°2 Bloquear según minuta de bloqueo a disposición del jefe de Faena. Se deberá avisar al CNOT cada vez que se realice el bloqueo de la protección B78 sistema N°1 o N°2 , Se realizará de forma alternada.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	05-12-23 18:00	27-11-23 12:00	
20231107072	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	219	S/E MINERO HS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño HS en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, Paño desconectado para las Pruebas.	Coordinado con Codelco Teniente.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231107071	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	219	S/E MINERO HS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño HS en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño HS por migración.	Durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño HS en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231107056	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	431	S/E PUNITAQUI	12297	S/E PUNITAQUI CTSA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de desconectadores fusibles en mal estado, asociados a transformador de servicios auxiliares. El trabajo se realizará mediante el uso de técnica con líneas vivas (a contacto).	Trabajo de riesgo controlado.	Considera apertura de paño CTSA y precaución en interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 14:24	27-11-23 17:48
20231107051	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1908	S/E NORGENER	22787 22788 22789 22790 22791 22799 23800 23821 17987 17988 17989 23823	S/E NORGENER J1 S/E NORGENER J2 S/E NORGENER J3 S/E NORGENER JU1 S/E NORGENER JU2 S/E NORGENER JT1 S/E NORGENER DT1 S/E NORGENER S/E NORGENER 13,8 KV NTO1 S/E NORGENER 13,8 KV NTO2 S/E NORGENER 220KV BP1 S/E NORGENER 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación con sistema energizado de SE Norgener.	Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura.	S/E Norgener: Señalizar y Reconexión F/S 5211 y 5212, S/E Crucero: Señalizar y Reconexión F/S 52J12 y 52J13, S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 5211 - 5212 - 52J-T1 - 52J-T2, S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1 , 52J2 , 52H-T1	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:16	27-11-23 13:30
20231106982	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	431	S/E PUNITAQUI	1412	S/E PUNITAQUI C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de conductor en mal estado, entre barra de 13.2 kV e interruptor 52C3. El trabajo se realizará mediante el uso de técnica con líneas vivas (a contacto).	Trabajo de riesgo controlado.	Considera apertura de paño C3, cuyos consumos serán respaldados a través de redes de MT y precaución en interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 15:31	27-11-23 20:08
20231106980	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	431	S/E PUNITAQUI	1415	S/E PUNITAQUI C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de conductor en mal estado, entre barra de 13.2 kV e interruptor 52C4. El trabajo se realizará mediante el uso de técnica con líneas vivas (a contacto).	Trabajo de riesgo controlado.	Considera apertura de paño C4, cuyos consumos serán respaldados a través de redes de MT y precaución en interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:59	27-11-23 15:08
20231106594	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	309	S/E LOMA ALTA	2361	MD S/E LOMA ALTA JT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: SE Loma Alta: Conexión del medidor de facturación al switch de la antena satelital Starlink para su comunicación con la Central de medidores (red de interrogación remota). Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Loma Alta o SCADA Local SE Loma Alta Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de faena: Subestación Loma Alta, Delimitar la Zona de Trabajo y bloquear acceso a Armarios adyacentes.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	28-11-23 18:00	27-11-23 12:00	
20231106862	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	620	S/E COPIAPO	543 541 542	BA S/E COPIAPO 13.8kV B2 BA S/E COPIAPO 110kV BP1 BA S/E COPIAPO 13.8kV B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con las instalaciones en servicio	Nivel de riesgo medio, controlado	Se requiere Bloqueo de reconexión del 52H1 de S/E Cardones (Transelec), segun Sodi enviada, además se considera orden de no reconectar 52HF3, 52HF4, 52CT3 y 52CT4 y bloqueo de reconexión del 52H1, 52H2 y los circuitos de MT en S/E Copiapó, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:54	27-11-23 14:19
20231107660	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	591	S/E TEMUCO	929	MD S/E TEMUCO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Auditoria a medidor de paño J2 por reemplazo de transformadores de corriente.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LI02, TIEM-Los Peumos..- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de faena: No hay.- Observaciones: Trabajos asociados a proyecto NUP 4471 .	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00	30-11-23 09:30	
20231107968	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2224	S/E LLANQUIHUE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación y configuración de equipo de comunicación FIREWALL/REDBOX/SW, para extender ciberseguridad y alta disponibilidad con el enlace Entel.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-07261 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 23:30		
20231106558	Subestacion	Aprobado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	653	S/E QUELENTARO	34386	S/E QUELENTARO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Statkraft Chile, segun SODI 0072023, se requiere maniobras Operacionales de Cierre de Paño H3 S/E Quelentaro, lo anterior por maniobras de conexión de instalaciones propias de Statkraft en S/E Cardenal.	Riesgo Bajo por Maniobra Operacional, controlado en faenas propias de Statkraft Chile.	Se coordinará la cancelación de SD 2023085648. Se realizarán maniobras operacionales de energización y eventual desconexión de paño H3 S/E Quelentaro, Linea a S/E Cardenal, con Statkraft.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231106476	Subestacion	Aprobado sin activación	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	cargadores	otros: cargadores	Sin Limitaciones	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Riesgo Bajo por trabajos en equipo que no encuentra fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas des seguridad correspondientes.	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterías NP 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 19:00		
20231106437	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	1036	OVALLE 66/24KV 30MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas a equipos 52RT1 y 52ET1, equipos se encuentran fuera de servicio	Bajos riesgos para pruebas, este equipo se encuentra fuera de servicio.	Pruebas de Resistencia de contacto, simultaneidad, doble ,aislación	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	28-11-23 18:00	27-11-23 08:20	27-11-23 19:21
20231106423	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2915	CSP CERRO DOMINADOR 13.2/63KV 40MVA T2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/63 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89IT1-1, 89IT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/63 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89IT1-1, 89IT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 19:00	27-11-23 07:09	28-11-23 07:10
20231106422	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-27 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-27 en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 19:00	27-11-23 07:09	28-11-23 07:10
20231106420	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR S/E CSP CERRO DOMINADOR	2914	CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2KV 128 MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 19:00	27-11-23 07:09	28-11-23 07:10
20231106397	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 19:00	27-11-23 08:13	27-11-23 22:31
20231106286	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1867	S/E EL TESORO	22442 22443 17606	S/E EL TESORO JT1 S/E EL TESORO JT2 S/E EL TESORO 220 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	SE El Tesoro: Señalizar no reconectar 52JT1 y 52JT2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:12	27-11-23 15:39
20231106130	Subestacion	Aprobado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas "CONTRADO" por al canal OPLAT en protecciones 87L sistemas 1 y 2 de forma alternada, los trabajos se realizarán mediante el uso de maleta Omicron y GPS, los trabajos se ejecutarán con bloqueo de bandeja de trip y anilagas un sistema a la vez.	Riesgos asociados: disparo intempestivo del circuito 2 500kV Los Changos - Parinas - Cumbre. // Medidas de control: realizar la secuencia de bloqueo correctamente, relé bloqueado por test block y bloqueo de señales GOOSE de trip, realizar la secuencia de desbloqueo correctamente.	Se trabajará un sistema a la vez, los trabajos se ejecutarán con intervención probando señales tx,rx por canal OPLAT. La faena se reactivara y suspenderá de forma diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231105987	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 5808, , se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:50	27-11-23 17:57
20231105952	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5792, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Nirivilo	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:50	27-11-23 19:22
20231105938	Subestacion	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	840	S/E LICANCO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Switch Local/Remoto en Local en sala de control y Patio AT de paños 52B1, 52B2 y 52BT1 en SE Licanco por fuenas asociadas a NUP 2784 MNR REEMPLAZO DE EQUIPOS MT: - Intervención remota de RTU´s SNMP4, TELVENT (LOCAL) para recatar las configuraciones. - Intervención remota para la integración de señales del equipo 52ET1. - Intervención Remota para realizar configuraciones de las señales estados hacia nivel 3 de las señales. - Intervención Remota para realizar las configuraciones de las señales analógicas hacia nivel 3 de las señales. - Intervención Remota para realizar las configuraciones de señales de hacia nivel 3 de las señales. - revisión y validación de las señales hacia el coordinador.	Riesgo bajo y controlado .	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada diaria 08 a 20 hrs. (Registro interno STS PT 2023-06809)	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 20:00	28-11-23 12:16	
20231105758	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructura) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2	Bajo	Actividades: instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, Obra de Ampliación S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructura) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2, , incluye el retiro de grasilla y el retiro de escombros fuera del patio.,.**Nota: Zona de trabajo delimitada con cierro duro PMTDI 54360.****Nota: Se utilizará maquinaria respetando los requerimientos de seguridad, guiada en todo momento por palelero rger y respetando las distancias de seguridad. Restricciones: Subestación Ovalle, 52BR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52BT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV Ovalle Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ovalle, Delimitación de zona con cerco duro. . Delimitación del área a intervenir, separando la zona energizada con la zona de trabajo. Subestación Ovalle, Precaución riesgo barra de transferencia . Ingresar aviso CEN Subestación Ovalle, Precaución riesgo Transformador N°2 . Ingresar aviso CEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:05
20231105702	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR S/E CSP CERRO DOMINADOR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas	El riesgo del trabajo es bajo sólo considera posible intermitencia en las comunicaciones.	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:13	27-11-23 22:32
20231105567	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	268	S/E MOLINOS S/E MOLINOS	17519	S/E LOS MOLINOS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Faenas de roce, talay y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas: Enlace No reconectar 52h2 de S/E Molinos	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SODI 1978: Faenas de roce, talay y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas:Enlace No reconectar 52h2 de S/E Molinos	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:25	27-11-23 17:39
20231105262	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	375 4119	BA S/E OVALLE 66KV BA S/E OVALLE 66 kV BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según SODI 5732 se solicita No reconectar 52BR, 52BT2, precaución en barra de transferencia de 66 kV y Transformador N°2 de S/E Ovalle, por trabajos en sus instalaciones	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:05	27-11-23 17:56
20231105951	Subestacion	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	840	S/E LICANCO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Licanco NUP 2784 MNR REEMPLAZO DE EQUIPOS MT: - Intervención remota de RTU´s SNMP4, TELVENT (LOCAL) para recatar las configuraciones. - Intervención remota para la integración de señales del equipo 52ET1. - Intervención Remota para realizar configuraciones de las señales estados hacia nivel 3 de las señales. - Intervención Remota para realizar las configuraciones de las señales analógicas hacia nivel 3 de las señales. - Intervención Remota para realizar las configuraciones de señales de hacia nivel 3 de las señales. - revisión y validación de las señales hacia el coordinador.	Riesgo bajo y controlado .	(Registro interno STS PT 2023-06910) Existió perdida de comunicación por 5 min cuando se reconfigure SCADA y RTUs.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 20:00		
20231104852	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 23160	S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje manual de la estructuras bajas, lejanas a la Barra Principal 220 kV N° 1, paño J5 (ex JT1).	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje manual de la estructuras bajas, lejanas a la Barra Principal 220 kV N° 1, paño J5 (ex JT1). Restricciones: Subestación Tarapacá, 52JR No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:05
20231104523	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑAS	981	S/E LAS COMPAÑAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5708, se requiere precaución de No Reconectar interruptor 52H2 de S/E Las Compañías.	Riesgo controlado en faenas de terceros.	Lavado de aislación estructuras N° 195; 275 a 318 y 462 a 510.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:05	27-11-23 17:56
20231104420	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHAÑIGUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHAÑIGUA	198	RE S/E CHAÑIGUA 623-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de Unidad de Reactor KZ3, Reactor de Reserva por Reactor Fase 2: Entra Unidad Fase 2 y Sale Unidad de Reserva.	Sin riesgo para el sistema, Reactor KZ3 desconectado, LT 500 kV Ancoa Chanzia en Servicio.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:06	27-11-23 16:24

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023103901	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1871	S/E ESMERALDA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Esmeralda: Mantenimiento operacional mensual	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riengo: SS.GG. Esmeralda. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
2023103728	Subestacion	Aprobado sin activación	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Interno	Programada	2289	S/E LA POLVORA	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará reemplazo de batería en el banco de baterías número 2 de la caseta asociada a la diagonal 2 del patio de 220 [kV] en S/E La Polvora.	Sin riesgos para el sistema, banco se encuentra fuera de operación por batería en mal estado.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
2023103715	Subestacion	Aprobado	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS S.A.	354	Desconexión	Origen Interno	Programada	1816	S/E ANGAMOS	bateria	otros: bateria	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a inversores y baterías BESS Angamos , con 16 MW disponibles durante los trabajos.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 11:20	
2023103160	Subestacion	Aprobado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	2246	S/E SECCIONADORA EL ROSAL	29005 29007	S/E SECCIONADORA EL ROSAL J5 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos a la conexión nuevo paño J3: -Montaje estructura desconectador 8913-1 ; -Montaje desconectador 8913-1 ; -Montaje interruptor 5243 ; -Tendido primario entre equipos.	se controlará el riesgo a personas y equipos, trabajo a realizar con equipo desenergizado.	CONDICIONES REQUERIDAS: SE EL ROSAL: Abierto 5212 ; Abierto 8912-1 ; Abierto 8912-2 ; Abierto 5215 ; Abierto 8915 -1 ; Abierto 8915-2 DESCONEXIÓN NO AFECTA A EQUIPOS EN SERVICIO N/ CLIENTES.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00	27-11-23 08:25	
2023103922	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC segun SOI 5741,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizado del interruptor 5242 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 5247 de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:50	27-11-23 17:12
2023106151	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA NEGRETE SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	1681	S/E CENTRAL CUEL	16415	S/E CENTRAL CUEL ET	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará toma de muestras de aceite de pad mounted de turbinas AE: 09, 07, 05, 22, 04, 02, 01, 03, 21, 20, 17 y 19. Además se realizará verificación topográfica y retoque Basement de AE07. Para realizar este trabajo en forma segura para el personal que intervendrá, se requiere desconexión de circuito 1, requiriendo: Abierto 5261, Cerrado 8961-7	Se requiere desconexión de circuito 1 en S/E CUEL 154KV, para realizar toma de muestras de aceite de pad mounted de turbinas AE: 09, 07, 05, 22, 04, 02, 01, 03, 21, 20, 17 y 19. Además se realizará verificación topográfica y retoque Basement de AE07. Para realizar este trabajo en forma segura para el personal que intervendrá, se requiere: Abierto 5261, Cerrado 8961-7	-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:23	27-11-23 18:10
2023103918	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1299 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 5281 y 5284 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 5282 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 5284 de Malito y Nueva.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:20	27-11-23 09:32
2023102200	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1764	S/E NUEVA MAITENCILLO	393	NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Nueva Maitencillo. ATR-1: Lavado de aislación a equipos primarios de 500 kV, 220 kV y 34,5 kV.	Se declara bajo riesgo de disparo sobre ATR-1 producto de los lavados de aislación. Siguiendo los procedimientos de trabajo, el riesgo se minimiza. Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos.	Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez).	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 11:05	27-11-23 12:52
2023102199	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILLUN	16725	S/E CENTRAL QUILAPILLUN J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO REDES en la L220kV Polpaico- Quilapilún, C2 Reparacion de cable soterrado	El riesgo es bajo ya que se tomarán todas las medidas de mitigación resguardos correspondientes	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
2023102192	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	237	NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Nueva Maitencillo. ATR-2: Lavado de aislación a equipos primarios de 500 kV, 220 kV y 34,5 kV.	Se declara bajo riesgo de disparo sobre ATR-2 producto de los lavados de aislación. Siguiendo los procedimientos de trabajo, el riesgo se minimiza. Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos.	Se dispondrá de ingeniero de mantenimiento en S/E Nueva Maitencillo durante la ejecución de los trabajos. Las solicitudes NEOMANTE por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se pondrán en vigencia en simultaneo (se lavara un equipo a la vez).	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 11:05	27-11-23 12:52
2023106491	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	840	S/E LICANCO	14375	S/E LICANCO BL	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Verificaciones de alambrados de control en sala de control Armario de control y protecciones y patio 66kV por PES nuevo Desconectador 8986-2, S/E Licanco. 2.- Deshabilitación del control del 8886- 2 existente en patio 66 kV y sala de control, por reemplazo del desconectador. segùn proyecto NUP 2784. Solicitud asociada 20231106431	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06929 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 20:00	28-11-23 12:45	29-11-23 21:21
2023101501	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	207	S/E VENTANAS	64 65 66 72 81 82 12752 12753 12759 12760 12761 12762 12763 34697	S/E VENTANAS H51 S/E VENTANAS H52 S/E VENTANAS H8 S/E VENTANAS H74 S/E VENTANAS H7P S/E VENTANAS H6 S/E VENTANAS H71 S/E VENTANAS H8P2-C S/E VENTANAS H71A S/E VENTANAS H72B S/E VENTANAS H72A S/E VENTANAS H72B S/E VENTANAS H7 S/E VENTANAS CT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Realiza lavado de aislación de paños 110 kV y paño de mutas LT 220 kV Ventanas Nogales con sistema energizado. En caso de operación automática se solicita No reconectar Interruptores: 52HTL, 52H8, 52H7, 52H71A, 52H71B, 52H51, 52H52, 52H72A, 52H72B, 52H6, 52J1, 52J2.	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:24	27-11-23 17:57
2023104382	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	652	S/E PORTEZUELO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizara tendido de circuitos de control y conexionado de equipos nuevos en patio hacia sala de control existente, no considera la intervención de equipos en servicio. Trabajos motivados por proyecto de ampliación de SE Portezuelo.	Riesgo Bajo y Controlado.	Los trabajos se realizaran tomando las medidas de prevención de acuerdo a procedimientos internos. No considera puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
2023101080	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201	S/E ATACAMA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 8936-1 y 8936-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, interruptor 5246 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52JR con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L106-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desvinculados entre 8936-2 y 8936-3 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Subestación Atacama, Verificar desvinculados conductores entre 8936-1 y Barra 220 kV Sección N°2 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:37	27-11-23 15:39
2023101082	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA JG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 8936-1 y 8936-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, interruptor 5246 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52JR con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L106-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desvinculados entre 8936-2 y 8936-3 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Subestación Atacama, Verificar desvinculados conductores entre 8936-1 y Barra 220 kV Sección N°2 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:37	27-11-23 15:39
2023107957	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	520	S/E PUERTO VARAS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación y configuración de equipo de comunicación FIREWALL/REDBOX/SW, para exténdar ciberseguridad y alta disponibilidad con el enlace Entel.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-07260 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 23:30		
2023108456	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGIE)	22428	S/E EL COBRE (ENGIE) J6	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico Paño J6.	Riesgo Bajo se toman todas las medidas para realizar un trabajo seguro.	S/E El Cobre: No Reconectar 52J6. S/E Gaby: No Reconectar 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 17:00	27-11-23 10:14	27-11-23 17:00
2023097453	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec ,Condiciones normales: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec ,Condiciones normales: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:54	27-11-23 20:59
2023097195	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PA 5N-771. vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PA 5N4836. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapado, perfil de dacha, soldadura, curvado, reemplimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:11	27-11-23 20:40
2023108457	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGIE)	22433	S/E EL COBRE (ENGIE) J5	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	MPB 1 año Paño J5.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas para realizar un trabajo seguro.	S/E El Cobre: No reconectar 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 17:00	27-11-23 10:14	27-11-23 17:00
2023063619	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1484	CENTRAL TOCOPILLA 220/21 kV-U16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores asociado a Trafo principal de unidad U16	Riesgo bajo, se considerán todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	No reconectar 52JG16,	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 12:00	27-11-23 08:40	27-11-23 09:02
2023108011	Subestacion	Rechazado	TRANSQUINTA S.A.	1988	Desconexión	Origen Externo	Programada	2215	S/E NUEVA PANQUEHUE	28458	S/E NUEVA PANQUEHUE H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo se requiere la desconexión del paño H1 por trabajos de Desconexión de LT 110kV Nueva Panquehue-Río Aconcagua para traslado de C1 desde Torre auxiliar T230A a Torre T29. Apertura de puentes en Tap Chagres C1 hacia S/E Chagres	Riesgo bajo programado y controlado	Considera precaución a la reconexión del paño H2	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	27-11-23 19:00		
2023107987	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en sus instalaciones (NUP 1164).	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en sus instalaciones (NUP 1164). Restricción: instalación indisponible. Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	27-11-23 18:00		
2023107985	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30219	S/E RIO ACONCAGUA H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en L 110 kV Río Aconcagua - Nueva Panquehue circuito 1.	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en L 110 kV Río Aconcagua - Nueva Panquehue circuito 1. Restricción: No Reconectar interruptor asociado a Línea de 110 kV Río Aconcagua - Fundición Chagres. Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:00	27-11-23 20:55
2023102074	Subestacion	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	1699	S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1	15454 15490 15489	S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N1 HT1 S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N1 CT1 S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N1 H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de equipos primarios en S/E Planta Desaladora y Bombeo N° 1, Manto Verde.	Lavado energizado de equipos primarios en S/E Planta Desaladora y Bombeo N° 1, Manto Verde.	Precaución: No reconectar 52H3 en S/E Manto Verde.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:44	27-11-23 19:49
2023103495	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Externo	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	23837 22840	S/E O'HIGGINS J7 S/E O'HIGGINS J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada a petición de SAESA para realizar trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón manual y Remoto a línea Lines 220 kV Kapatur - O'Higgins circuitos N° 1 y 2.	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados	Se requieren las siguientes condiciones en la SE O´Higgins: No reconectar 52J7 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:02	27-11-23 14:44
2023106560	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	690	S/E LA CISTERNA	2555	LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a interruptores 110 y 12 kV Transformador N°5	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de STM	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 06:00	27-11-23 22:00	27-11-23 09:25	27-11-23 17:50
2023105846	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	640	S/E LA MANGA	142	LA MANGA 66/15KV 20MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere normalizar transferencia, mediante microcorte, los consumos de SE La Manga, desde Paño 81 de SE Las Arañas hacia Paño 81 de SE Reguladora Rapel, debido a trabajos de mantenimiento en LT 66kV Reguladora Rapel - Tap Nihue. Las maniobras de microcorte serán realizadas en coordinación con Distribuidora.	Riesgo Bajo, Maniobras Programadas.	Maniobras de Normalización de Transferencia de SE La Manga mediante Microcorte.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 06:00	27-11-23 06:03	27-11-23 06:00	27-11-23 06:01
2023108403	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS [EN_REVISION]	32065	S/E PARINAS J6 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Nup 1145:Seccionamiento de Línea , Tendido, templado y remates de nuevos conductores eléctricos entre estructura N°8 existente de línea 220 kV Tap Off Lalackama - S/E Lalackama y estructura N° 141 existente línea 220 kV P. Edlico Tatlal - Tap Off Tatlal.	Bajo	Actividades: Seccionamiento de Línea , Tendido, templado y remates de nuevos conductores eléctricos entre estructura N°8 existente de línea 220 kV Tap Off Lalackama - S/E Lalackama y estructura N° 141 existente línea 220 kV P. Edlico Tatlal - Tap Off Tatlal, incluyendo instalación de nuevos puentes eléctricos en estructura N° 8 y N° 141. Esto relacionado con la nueva topología de línea LT 1x220kV PI Lalackama – Parinas, ,Retiro de conductores existentes desde estructura N° 8 hacia estructura N° 9 (dirección hacia Tap Off Lalackama). Se mantiene cable de guarda OPGW. NOTA: Línea 220 kV Tap Off Tal Tal - Parque Edlico Tal Tal se encuentra desvinculada. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riengo: Paño Línea L106-Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parinas, Según este Croquis PAT SNI4008-E-LAAPRN-04-LT-PL-0006-L0001, se instalarán 3 PAT en torre 140 existente (Ex LT 220kV Edlico Tatlal – Tap Tatlal). Bloqueo de Jefe de Faena Una vez confirmada la vigencia, se realizará la prueba de ausencia de tensión en las 3 fases de E140 existente (Ex LT 220kV Edlico Tatlal – Tap Tatlal). Tercero, Según este Croquis PAT SNI4008-E-LAAPRN-04-LT-PL-0006-L0001, se instalarán 3 PAT en torre 9 línea ENEL existente y 3 PAT en torre 7 línea ENEL existente (LT 220kV Tap Off Lalackama – S/E Lalackama). Bloqueo de Jefe de Faena Una vez confirmada la vigencia, se realizará la prueba de ausencia de tensión en las 3 fases de la Torre 7 existente ENEL	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 00:01	30-11-23 23:59	28-11-23 07:40	
2023103726	Subestacion	Aprobado	LA HIGUERA TRANSMISION S.A.	2239	Desconexión	Origen Interno	Programada	292	S/E CENTRAL LA HIGUERA	14909	S/E CENTRAL LA HIGUERA JG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Des-energización preventiva por mantenimiento paño J2 en subestación Confluencia	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 00:00	29-11-23 23:59	27-11-23 10:00	
2023103720	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A.	77	Desconexión	Origen Interno	Programada	293	S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA	14904	S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento anual del paño: TC12, TP12, 52J2, 89J2-2, limpieza aisladores.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 00:00	29-11-23 23:59	27-11-23 10:00	28-11-23 20:00
2023106508	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: SE Charrúa: Tendido de cables de control, peinado, en canaletas existentes en patio 154 kV hacia Sala de Comando de 154 kV, pasando frente a Paños A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9 y A10.	Instalaciones en Riengo: Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA09, CHA-Los Angeles o Paño Línea LA08, CHA-Atántico o Paño Línea LA06, CHA-Monterrico o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Paño Transformación AT02 (A7)-Charrúa o Paño Transformación AT07 (A6)-Charrúa o SS.GG. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.	Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Tendido de cables de control, peinado, en canaletas existentes en patio 154 kV hacia Sala de Comando de 154 kV, pasando frente a Paños A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9 y A10. Trabajos previos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa" , NUP 1569.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 00:00	04-12-23 07:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023106506	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2406 2410 2417 2439 13505	S/E CHARRUA A2 S/E CHARRUA A8 S/E CHARRUA A10 S/E CHARRUA A6 S/E CHARRUA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: SE Charrúa: Tendido de cables de control, peinado, en canaletas existentes en patio 154 kV hacia Sala de Comando de 154 kV, pasando frente a Paños A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9 y A10.	Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA09, CHA-Los Angeles o Paño Línea LA08, CHA-Abancio o Paño Línea LA06, CHA-Monterrico o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Paño Transformación AT02 (47)-Charrúa o Paño Transformación AT07 (45)-Charrúa o SS.GG. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.	Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. Tendido de cables de control, peinado, en canaletas existentes en patio 154 kV hacia Sala de Comando de 154 kV, pasando frente a Paños A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9 y A10. Trabajos previos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa", NUP 1569.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 00:00	04-12-23 07:00		
2023105948	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	19 133	CHARRUA TR7 154/69/13.8kV 75MVA CHARRUA TR2 154/66/13.8kV 75MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Tendido de cables de control, peinado, en canaletas existentes en patio 154 kV hacia Sala de Comando de 154 kV, pasando frente a Paños A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9 y A10. - Trabajos previos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa", NUP 1569.	Bajo		Actividades: SE Charrúa: Tendido de cables de control, peinado, en canaletas existentes en patio 154 kV hacia Sala de Comando de 154 kV, pasando frente a Paños A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9 y A10. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA10, CHA-Concepción o Paño Línea LA09, CHA-Los Angeles o Paño Línea LA08, CHA-Abancio o Paño Línea LA06, CHA-Monterrico o Paño Línea LA02, CHA-Pueblo Seco o Paño Transformación AT02 (47)-Charrúa o Paño Transformación AT07 (45)-Charrúa o SS.GG. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 00:00	04-12-23 07:00		
2023108416	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	709	S/E PAJARITOS	2021 3936 3939 3943	S/E PAJARITOS A2 S/E PAJARITOS AR S/E PAJARITOS AT2 S/E PAJARITOS AT3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo y revisión periódica a los Desconectadores 110 kV asociados a la Barra 110 kV n°2-MANT.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 2023108415.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 22:00	27-11-23 10:00	26-11-23 23:03	27-11-23 08:00
2023108420	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	709	S/E PAJARITOS	924	PAJARITOS 110/12.5kV 22.4MVA 4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo y revisión periódica a los Desconectadores 110 kV asociados a la Barra 110 kV n°2-MANT.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 2023108415.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 22:00	27-11-23 10:00	26-11-23 23:03	27-11-23 08:00
2023108418	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	709	S/E PAJARITOS	344	PAJARITOS 110/12.5kV SOMVA 2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo y revisión periódica a los Desconectadores 110 kV asociados a la Barra 110 kV n°2-MANT.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 2023108415.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 22:00	27-11-23 10:00	26-11-23 23:03	27-11-23 08:00
2023108415	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	709	S/E PAJARITOS	860	BA S/E PAJARITOS 110KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo y revisión periódica a los Desconectadores 110 kV asociados a la Barra 110 kV n°2-MANT.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 22:00	27-11-23 10:00	26-11-23 23:03	27-11-23 08:00
2023106272	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1926	S/E RANDE	30014 30015 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30028 30031	S/E RANDE JT3 S/E RANDE ET3 S/E RANDE ESA3 S/E RANDE E9 S/E RANDE E10 S/E RANDE E11 S/E RANDE E12 S/E RANDE E13 S/E RANDE E14 S/E RANDE E15 S/E RANDE 33KV BP3 S/E RANDE E23	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 20:00	27-11-23 06:00	26-11-23 20:19	27-11-23 06:08
2023107931	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	717	S/E SAN BERNARDO	904	BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la barra para habilitación de nueva interconexión hacia barra principal 12 kV N°4 (NUP 825)	Trabajo con riesgo controlado	Trabajo con riesgo controlado	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 18:00	26-11-23 23:30	26-11-23 06:36	27-11-23 02:17
2023109276	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	404	S/E SAN FERNANDO	1467	S/E SAN FERNANDO BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por riesgo al equipo, se requiere realizar desconexión del paño BT1 para revisión y pruebas de apertura/cierre sobre el interruptor 52BT1. En inspección visual se detecta a bobina de control asociada al cierre con problema	riesgo medio, trabajo de emergencia con instalación desconectada.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 17:43	26-11-23 21:00	26-11-23 17:46	26-11-23 19:24
2023107093	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	1677	BA S/E QUILLOTA 220KV BP3-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 4328 Proyecto Reemplazo desconectadores del Paño J2 de S/E Quillota. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desconexión de chicotes del desconectador 89J2-1 desde la Barra 220 kV sección 2, por método a potencial. Restricciones: S/E Quillota: Paño de 220 kV J2 -Nogales 2 transferido. No reconectar interruptores asociados ala Barra Principal de 220 kV sección 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 14:00	26-11-23 20:00	26-11-23 15:01	26-11-23 18:10
2023108063	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	586	S/E QUILLOTA	12495	S/E QUILLOTA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere restricción de No Reconectar a paño J6 en Subestación Quillota, por trabajos en S/E Quillotas Retiro de chicotes de conexión a Barra de 220 kV asociño T-Ad desconectado 89J5-1 (cadmark a potencial)	Riesgos declarados por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 14:00	26-11-23 20:00	26-11-23 15:05	26-11-23 17:54
2023107092	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	2711	S/E QUILLOTA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 4328 Proyecto Reemplazo desconectadores del Paño J2 de S/E Quillota. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desconexión de chicotes del desconectador 89J2-1 desde la Barra 220 kV sección 2, por método a potencial. Restricciones: S/E Quillota: Paño de 220 kV J2 -Nogales 2 transferido. No reconectar interruptores asociados ala Barra Principal de 220 kV sección 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 14:00	26-11-23 20:00	26-11-23 15:01	26-11-23 18:10
2023109250	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO	27992	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos de normalización robo de conductor en circuito de media tensión en cruce con la línea de 220 kV Cautín - Rio Malleco C1 y C2, sector Pinoleo, Pallahaueque comuna Ercilla.	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. J8-Río Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 12:00	27-11-23 17:00	27-11-23 11:20	27-11-23 18:28
2023109249	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO	27993	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos de normalización robo de conductor en circuito de media tensión en cruce con la línea de 220 kV Cautín - Rio Malleco C1 y C2, sector Pinoleo, Pallahaueque comuna Ercilla.	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L0GLRMC-Cautín 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 12:00	27-11-23 17:00	27-11-23 11:20	27-11-23 18:28
2023109248	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO	27989	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos de normalización robo de conductor en circuito de media tensión en cruce con la línea de 220 kV Cautín - Rio Malleco C1 y C2, sector Pinoleo, Pallahaueque comuna Ercilla.	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. J5-Río Malleco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 12:00	27-11-23 17:00	27-11-23 11:20	27-11-23 18:28
2023109247	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2197	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO	27990	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo Redes, por trabajos de normalización robo de conductor en circuito de media tensión en cruce con la línea de 220 kV Cautín - Rio Malleco C1 y C2, sector Pinoleo, Pallahaueque comuna Ercilla.	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L0GLRMC-Cautín 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 12:00	27-11-23 17:00	27-11-23 11:20	27-11-23 18:28
2023108135	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2348	S/E CARDONES H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Cardones: A solicitud de CGET, según SODI 258, SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 KV CARDONES – COPAYAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110KV CARDONES – COPAYAPU, POR TRABAJOS DE TRANSELEC.	Bajo	Actividad SE Cardones: A solicitud de CGET, según SODI 258, SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 KV CARDONES – COPAYAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110KV CARDONES – COPAYAPU, POR TRABAJOS DE TRANSELEC. Instalación con restricción No reconectar Paño Línea LH03, CAR-Copiapó. Instalación en riesgo: Paño Línea LH03, CAR-Copiapó Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 11:00	26-11-23 16:00	26-11-23 09:48	26-11-23 18:14
2023108131	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2352	S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Cardones: A solicitud de CGET, según SODI 258, por SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 KV CARDONES – COPAYAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110KV CARDONES – COPAYAPU, POR TRABAJOS DE TRANSELEC.	Bajo	Actividad SE Cardones: A solicitud de CGET, según SODI 258, por SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 KV CARDONES – COPAYAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110KV CARDONES – COPAYAPU, POR TRABAJOS DE TRANSELEC. Instalación con restricción No reconectar Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos Instalación en riesgo: Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 11:00	26-11-23 16:00	26-11-23 09:48	26-11-23 18:14
2023105736	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	2352	S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE CAR PAÑO H4, integración de señales y alarmas al Sistema SCADA	Bajo	Actividades: Integración de señales al sistema Scada, SE CAR PAÑO H4, integración de señales y alarmas al Sistema SCADA; -1) Descarga y respaldo de configuración de la Protección H4; -2) Configuración de alarmas de la Protección H4 para integración al Scada; -3) Carga nueva configuración a la Protección H4; -4) Pruebas locales de comunicación con URT 020 e integración de alarmas; -5) Pruebas de alarmas y señales con CNOT (TECNET).Transelec realizara Bloqueo de los Trip del 51 Micom P443 con la AT-116665 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, PROTECCION PAÑO H4 DELIMITAR AREA DE TRABAJO A REALIZAR POR JEFE DE FAENA Subestación Cardones, TRIP protección 51 Micom p443 Bloqueados Bloqueo por transelec con AT-116638	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 11:00	26-11-23 16:00	26-11-23 10:04	26-11-23 18:14
2023105735	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	2352	S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E-CAR-NOR-SEM-45-CC1: Bloqueo de proteccion 51, para dar cumplimiento a condición de AT'S 116676	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E-CAR-NOR-SEM-45-CC1: Bloqueo de proteccion 51, para dar cumplimiento a condición de AT'S 116676. Actividades de integración de señales paño H4, a solicitud de Optimho; -. Bloqueo de protección Schneider MICOM P443 (51) del paño H4.Se requiere bloqueo de 51 ya que las pruebas de señales desde la protecion 51 involucran las señales de actuacion de la funcion 50BF Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Protección Schneider MICOM P443 51 paño H4 Bloqueo de Trips Bloquec segin minuta de bloqueo adjunta (PS1) Subestación Cardones, Armario protección paño H4 Delimitación zona de trabajo Delimitación con señalización visible.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 11:00	26-11-23 16:00	26-11-23 10:04	26-11-23 18:14
2023109255	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	227	S/E LAS TORTOLAS	159	S/E LAS TORTOLAS D3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Angloamerican por trabajos de reparación de puntos con temperatura en línea TR2 y conexión de muflas de tousado paralelo de línea MT que alimenta cargas de línea TR1 en salida de desconectador 89D3-1, esto con la finalidad de aislar consumo de línea TR2.	Bajo, Interruptor 52D3 se encontrara desconectado.	Sin observaciones	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 09:00	27-11-23 20:00	26-11-23 10:19	26-11-23 13:34
2023100974	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1826	S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA	17815 21280 21281 21283	S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 23 KV S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 01 S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 02 S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA BT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo de 3 años a paño BT2-F y E2. Trabajos se realizarán en paralelo a desconexión de central Chapiquiña por cambio de Transformador N°3 por el de reserva N°4.	Nivel de riesgo bajo, se trabajará con equipos desenergizados.	Condiciones requeridas: 1.- Abertos S2672, abierto Aliment. Chungará S201 con 0.2 MW (67 Clientes) y Aberto Aliment. Putre S202 con 0.3 MW (646 clientes). 2.- abierto 89BT2, abierto 89E2-1; 89E2-2 , abierto 89E1-1. 3.- Durante el trabajo de mantenimiento, central Chapiquiña sin generación. 4.- Cliente regulado de barra 23 kV sin energía. no contempla grupo de emergencia por parte de ENGIE.	Consumo Regulado	COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA	ninguno			26-11-23 09:00	26-11-23 15:00	26-11-23 09:17	26-11-23 15:35
2023105737	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E CARDONES-N-SEM-47-CC1: SCADA Local, Integración de señales y alarmas al Sistema SCADA Paño H4	Bajo	Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E CARDONES-N-SEM-47-CC1: SCADA Local, Integración de señales y alarmas al Sistema SCADA Paño H4; -1) Descarga y respaldo de configuración de la URT GE 020; -2) Integración de alarmas y señales en configuración de URT GE 020.-; 3) Carga nueva configuración a URT GE 020.-; 4) Pruebas locales de alarmas y señales.-; 5) Pruebas de alarmas y señales con CNOT (TECNET).-; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos aproximadamente al momento de cargas una nueva configuración a la URT GE 020. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Cardones, ARMARIO URT DELIMITAR AREA DE TRABAJO A REALIZAR POR JEFE DE FAENA	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 09:00	26-11-23 18:00	26-11-23 11:59	26-11-23 10:58
2023108400	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	441	S/E PILLANLELBUN	1346	S/E PILLANLELBUN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A, según SODI N° 2088, se requiere bloqueo de reconexión automática del 52CT1 Cto. Pumalal de S/E Pillanlelbun, interruptor general de barra 15 kV MT y único alimentador, por trabajos cercanos a la cuota	Riesgo bajo, según procedimientos internos de Compañía General de Electricidad S.A.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 09:00	26-11-23 18:00	26-11-23 09:31	26-11-23 16:21
2023104879	Subestacion	Aprobado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	802	S/E SAN SEBASTIAN	4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 23765	S/E SAN SEBASTIAN B1 S/E SAN SEBASTIAN B2 S/E SAN SEBASTIAN B5 S/E SAN SEBASTIAN BT2 S/E SAN SEBASTIAN CT2 S/E SAN SEBASTIAN C5 S/E SAN SEBASTIAN C1 S/E SAN SEBASTIAN C2 S/E SAN SEBASTIAN CSA1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se ingresa precaución por trabajos previos dentro de la sala de control asociados al tendido de conductores y alambrado en frio por proyecto de nuevo interruptor de 12 kV del transformador N°2 NUP 4160.	Riesgo bajo programado y controlado	Se ingresa precaución por trabajos previos dentro de la sala de control asociados al tendido de conductores y alambrado en frio por proyecto de nuevo interruptor de 12 kV del transformador N°2 NUP 4160.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 09:00	20-12-23 17:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231100975	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1826	S/E CENTRAL CHAPQUIÑA	1442	CENTRAL CHAPQUIÑA 69/23 KV 4MVA 2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo de 3 años a Trafo Rhona 66/23 kV. de 2.3 MVA	Nivel de riesgo bajo, se trabajara con equipos desenergizados.	Condiciones requeridas: 1.- Abierto 52E72, Abierto 52E1, Abierto 52E2. 2.- Abierto 89BT2-f, abierto 89E1-1 ,abierto 89E2-1. 3.- Durante el trabajo de mantenimiento, central Chaqiquiña sin generación. 4.- Cliente regulado de bara 23 kV sin energía. no contempla grupo de emergencia por parte de ENGIE. Aliment. Putre 52E2 0,3 MW (646 clientes), Aliment. Chungará 52E1 0,2 MW (67 Clientes). 5.- Trabajos se realizarán en paralelo a desconexión de central Chaqiquiña por cambio de transformador N°3 por el de reserva N°4.	Consumo Regulado	COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA	ninguno			26-11-23 09:00	26-11-23 15:00	26-11-23 09:17	26-11-23 15:35
20231100976	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1826	S/E CENTRAL CHAPQUIÑA	1443	CENTRAL CHAPQUIÑA 66/3 kV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Cambio de transformadores, quedará fuera de servicio transformador N° 3 y entra en servicio transformador N° 4. -MPB 3 Años a banco de transformadores 66/4kV. -MPB TP Barras de 66kV. -el cambio de transformador es necesario para el buen funcionamiento de central.	Riesgo bajo porque Banco de transformadores estará desenergizado.	1.- La desconexión del banco de transformadores 66/3 kV afecta a cliente regulado Coopersol, 2.- alimentadores Putre & Chungará fuera de servicio durante la desconexión (Coopersol avisado). 3.- En C. Chaqiquiña: Abiertos 52B2, 52E1, 52E2, 52E72,52G1, 52G2,52C2, 52SS/4A , 89B2-1. 4.- CORTE VISIBLE: ABIERTO 89BT2-F ; ABIERTO 89B2-1; ABIERTO 89BR-1; ABIERTO 89D1; RETIRO CARROS 52G2 & 52G1. 5.- Desconexión no afecta a línea 66kV.	Consumo Regulado	COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA	ninguno			26-11-23 09:00	26-11-23 15:00	26-11-23 09:17	26-11-23 15:35
20230907131	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+773.- vano entre 6470 Y 6472 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+856. vano entre 6439 Y 6440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, fondo de zanja, soleteras, cunetas, cruces, movimientos y hoyos de tubos.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 08:47	26-11-23 10:52
20231107095	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (HJJP 876) : LT 2x220 kV Maitencillo - Casercones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras E24 y E1C. En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52JT.	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 08:10	26-11-23 18:14
20231106389	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	25779 25780 25781 25782 25783	S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR DT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR 6.9KV BBA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 19:00	26-11-23 08:45	26-11-23 19:58
20231107889	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	2711	S/E QUILLOTA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Desalambrado de los actuales desconectadores 89J2-1 y 89J2-2, por obra de reemplazo de equipos del paño (NUP 4328). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desalambrado de los actuales desconectadores 89J2-1 y 89J2-2, por obra de reemplazo de equipos del paño (NUP 4328). Trabajos previos. Restricciones: Paño transferida. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 12:28	
20231107324	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	1678	BA S/E QUILLOTA 220KV BT-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Trabajos de puesta en servicio del desconectador 89J2-3: Chicoteo primario lado línea y Barra de Transferencia al desconectador 89J2-3 y pruebas de resistencia de contacto, deschicotes primario del desconectador 89J2-2 (NUP 4328).		Actividades: S/E Quillota: Trabajos de puesta en servicio del desconectador 89J2-3: Chicoteo primario lado línea y Barra de Transferencia al desconectador 89J2-3 y pruebas de resistencia de contacto, deschicotes primario del desconectador 89J2-2 (NUP 4328). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Al término de estos trabajos, paño de 220 kV J2 -Nogales 2 queda transferido con desconectador 89J2-2 deschicoteado primariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 14:00	26-11-23 07:13	26-11-23 15:15
20231106461	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	404	S/E SAN FERNANDO	7793 16109	S/E SAN FERNANDO A1 S/E SAN FERNANDO A4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec (SODI SS) se requiere desconexión paño A1 y A4 SE San Fernando por desconexión LT 154 kV Tinguiririca - San Fernando 1, trabajos de reubicación de estructura 69.	Trabajo a cargo de terceros.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 07:54	26-11-23 15:31
20231106440	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430	SE PUNTA DE CORTES A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec (SODI SS) se requiere desconexión paño A2 SE Punta de Cortés por desconexión LT 154 kV Tinguiririca - San Fernando 1, trabajos de reubicación de estructura 69.	Trabajo a cargo de terceros.	Se requiere precaución no reconectar 52A5 SE Punta Cortés.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 07:54	26-11-23 15:31
20231106439	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	493	S/E MALLOA NUEVA	13070	S/E MALLOA NUEVA A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo a cargo de terceros.	A solicitud de Transelec (SODI SS) se requiere desconexión paño A2 SE Malloa Nueva por desconexión LT 154 kV Tinguiririca - San Fernando 1, trabajos de reubicación de estructura 69.		No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 07:54	26-11-23 17:29
20231106283	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	607	S/E TINGUIRIRICA	1720	BA S/E TINGUIRIRICA 154KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Equipos NOTA: Se sugiere transferencia de paño AT1 a Barra sección 2 de 154 kV	Bajo	Actividades: S/E Tinguiririca: Mantenimiento Normal a Transformador de Medida TP de sincronismo. Restricciones: Instalación desconectada Condición: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Tinguiririca Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos por tierras provisionales de bloqueo Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitación de la zona de trabajo, e instalación de tierras provisionales de bloqueo por jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 07:58	26-11-23 14:00
20231108248	Subestacion	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1723	S/E CENTRAL LALACKAMA	15663 15664 15665 15666 15667 15668 15669 15670 15671 15753	S/E CENTRAL LALACKAMA JT1 S/E CENTRAL LALACKAMA ET1 S/E CENTRAL LALACKAMA E1 S/E CENTRAL LALACKAMA E2 S/E CENTRAL LALACKAMA E3 S/E CENTRAL LALACKAMA E4 S/E CENTRAL LALACKAMA E5 S/E CENTRAL LALACKAMA E6 S/E CENTRAL LALACKAMA E7 S/E CENTRAL LALACKAMA E8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INFORMATIVA - S/E Lalackama, sala de equipos: Alamabrado requerido para la integración de la teleprotección CPLAT y la integración del circuito para los envíos y recepciones de la teleprotección con el sistema de protecciones de línea existente, incluye modificaciones del cableado duro y el retiro del jumper multimodo llegando al equipo MUX	Nivel de riesgo bajo controlado por procedimientos de trabajo seguro	Trabajos solicitados por Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 01:41	
20231107925	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2401	S/E CHARRUA J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Desvinculación primaria con método a potencial desde Barra transferencia sección 2 220 kV hacia desconectador 89J8-3. - No reconectar interruptor 52J8Z (Paño Línea LI07, CHA-Antuco 2 transferido).	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Desvinculación primaria con método a potencial de desconectador 89J8-3 hacia Barra transferencia sección 2 220 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión de interruptor 52J8Z (Paño Línea LI07, CHA-Antuco 2 transferido). Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 2 220 kV-Charrúa (Paño Línea LI07, CHA-Antuco 2 transferido). Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. - Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 89J8-1, 89J8-2 y 89J8-3 de la SE Charrúa 220 kV. NUP 4400.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 08:56	26-11-23 12:27
20231107924	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	1656	BA S/E CHARRUA 220KV BT1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Desvinculación primaria con método a potencial desde Barra transferencia sección 2 220 kV hacia desconectador 89J8-3. - No reconectar interruptor 52J8Z (Paño Línea LI07, CHA-Antuco 2 transferido).	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Desvinculación primaria con método a potencial de desconectador 89J8-3 hacia Barra transferencia sección 2 220 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión de interruptor 52J8Z (Paño Línea LI07, CHA-Antuco 2 transferido). Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 2 220 kV-Charrúa (Paño Línea LI07, CHA-Antuco 2 transferido). Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. - Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 89J8-1, 89J8-2 y 89J8-3 de la SE Charrúa 220 kV. NUP 4400.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 08:56	26-11-23 12:27
20231107923	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2401	S/E CHARRUA J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Desvinculación primaria de desconectador 89J8-3 hacia lado línea. - Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 89J8-1, 89J8-2 y 89J8-3 de la SE Charrúa 220 kV NUP 4400.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Desvinculación primaria de desconectador 89J8-3 hacia lado línea. Condiciones: Paño Línea LI08, CHA-Sta. Lidia, indisponible. Nota: Desconexión de Línea 220 kV Santa Lidia Charrúa, coordinada con Generadora Metropolitana (Central Santa Lidia). Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LI08, CHA-Sta. Lidia. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de poder de TP08 y entre 89J8-2 y 89J8-3.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 13:00	26-11-23 08:28	26-11-23 13:48
20231107068	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de RTU asociada al Sistema SCADA Collahuasi, perdida intermitente de información asociados a lineas 220 kV, transformadores de poder U1na 1 y switchgear 52056G01.	indisponibilidad de SITR por trabajos de migración de RTU asociado al sistema SCADA Collahuasi.	Esta actividad ocasionará perdida de información relacionada al SITR del extremo Collahuasi especificamente lineas 220 kV, transformadores de poder U1na 1 y switchgear 52056G01, mantenimiento operativos las señales del resto del sistema. Se contabilizará este sistema al final de cada jornada.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 20:00	26-11-23 08:40	26-11-23 19:10
20231107050	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	472	BA S/E CERRO NAVIA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Retiro de chicote entre desconectador 89J1-1A y Barra Principal de 220 kV sección 1 (trabajo a potencial).	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Retiro de chicote entre desconectador 89J1-1A y Barra Principal de 220 kV sección 1 (trabajo a potencial). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra Principal de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Nota: Paño de 220 kV J1 se encuentra desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 12:00	26-11-23 08:03	26-11-23 11:59
20231106475	Subestacion	Aprobado sin activación	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	cargadores	otros: cargadores	Banco/Cargador de Bateria (Revision/Mantención)	Sin Limitaciones	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterías. Nº 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas des seguridad correspondientes.	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterías. Nº 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 19:00		
20231106418	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2915	CSP CERRO DOMINADOR 13.2/6.6KV 40MVA T2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13.2/6,6 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J71, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13.2/6,6 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J71, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 19:00	26-11-23 07:17	27-11-23 07:08
20231106417	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3 J en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-2T en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3 J en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-2T en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 19:00	26-11-23 07:17	27-11-23 07:08
20231106415	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2914	CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2KV 128 MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 19:00	26-11-23 07:17	27-11-23 07:08
20231106396	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 19:00	26-11-23 08:45	26-11-23 19:58
20231106128	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	221	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR E3Z	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar 13,8 kV: Se realizará desconexión del Reactor MSR2 (100 MVAr) del SVC 2, por Mantenimiento correctivo del gas SF6 en el interruptor 52E3Z.	Tomando las medidas de precaución y seguridad, no existen riesgos asociados a los trabajos.	El SVC 2 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos en modo degradado, disponible VSC Compensador dinámico de (+- 50 MVAr) y Reactor MSR1 (50 MVAr). Quedarán indisponible el Rector MSR2 (100 MVAr). El SVC 1 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 08:17	26-11-23 16:18
20231105712	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	389	S/E CHIVILCAN	1096	CHIVILCAN 66/15KV 30MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de transformador T1 y barra de 15 kV asociada por faenas de mantenimiento preventivo a equipos y trabajos previos asociados al proyecto NuP 3748.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Consumos asociados serán repartidos desde red de media tensión de CGE Distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 13:00	26-11-23 07:08	26-11-23 18:10
20231105700	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas	El riesgo del trabajo es bajo sólo considera posible intermitencia en las comunicaciones.	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 08:45	26-11-23 19:58
20231105566	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	268	S/E MOLINOS (ENLASA)	17519	S/E LOS MOLINOS H2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Faenas de roce, talay y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas: Enlace: No reconectar 57H7 de S/E Molinos	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SOD-1978: Faenas de roce, talay y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas: Enlace: No reconectar 57H7 de S/E Molinos	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 08:59	26-11-23 17:40
20231105054	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	441	S/E PILLANLELBUN	1346	S/E PILLANLELBUN CT1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A, según SOD N° 2022, se requiere bloqueo de reconexión automática del 52CT1 Cto. Pumalal de S/E Pillanlelbún, interruptor general de barra 15 kV MT y único alimentador, por transferencia de cargas en todas de MT.	Riesgo bajo, según procedimientos internos de Compañía General de Electricidad S.A.		No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 16:00	26-11-23 08:59	26-11-23 12:11
20231104667	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1928	S/E SVC DOMEYKO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de GPS SE SVC	riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	SE OGP1: Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 20:00	26-11-23 13:12	26-11-23 17:22
20231100379	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201	S/E ATACAMA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, interruptor 52J6 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño J6). Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación-L06-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desnivelados entre 89J6-2 y 89J6-3 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desnivelados. Subestación Atacama, Verificar desnivelados conductores entre 89J6-1 y Barra 220 kV Sección N°2 Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desnivelados.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 11:13	26-11-23 16:16

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha extracción reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023101061	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, interruptor 5J26 transferido. (Unidad TG3A de Central Atacama permanece disponible a través de patio 3R). Subestación Atacama, 52J6 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación 1J06-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desviculados entre 89J6-2 y 89J6-1 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados. Subestación Atacama, Verificar desviculados conductores entre 89J6-1 y Barra 220 kV Sección N°2 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 11:13	26-11-23 16:16
2023097452	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 08:52	26-11-23 19:49
2023097178	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA J7	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, Bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 5N-771. varo entre 6471 Y 6472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PK 5N-836. vano entre 6439 Y 6440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Crucs entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, perfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	26-11-23 18:00	26-11-23 08:47	26-11-23 10:52
2023107930	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	717	S/E SAN BERNARDO	3069	BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la barra para habilitación de nueva interconexión hacia barra principal 12 kV N°1 y de nueva interconexión hacia barra principal 12 kV N°3 (NUP 825)	Trabajo con riesgo controlado	Trabajo con riesgo controlado	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 07:00	26-11-23 23:30	26-11-23 06:36	27-11-23 02:17
2023107927	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	717	S/E SAN BERNARDO	902	BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la barra para habilitar nueva interconexión hacia la barra principal 12 kV N°4 (NUP 825)	Trabajo con riesgos controlados	Trabajo con riesgo controlado	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 07:00	26-11-23 18:00	26-11-23 06:36	27-11-23 02:17
2023107928	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	378	S/E ANDALIEN	80	ANDALIEN 69/15KV 25MVA N°2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Andalien, por relleno de aceite asociado al CDBC del equipo ya mencionado.	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al transformador T-2 de S/E Andalien, serán respaldados desde el transformador T-1 de la misma S/E. Esto mediante el cierre del DDCC 89C5.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 07:00	26-11-23 10:00	26-11-23 05:13	26-11-23 06:01
2023106576	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	360	S/E MOLINA	1388	MOLINA 66/13KV 30MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se desconecta T1 , para abrir sin tensión desconectador 8982-1. Se transfiere la carga del T1 hacia el T2 a través del cierre del Int. 52C5.	Bajo nivel de riesgo	Se Transfiere la carga del T1 hacia el T2 , por lo que no hay pérdida de suministro a clientes.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 07:00	26-11-23 07:03		
2023105672	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	638	S/E HUALTE	1206	HUALTE 66/33-23KV 10 MVA N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión del T1 de SE Hualte para mantenimiento preventivo. No tiene consumos afectados considerando que se desconectará a posterior de la LT Hualte-Quirihue asociado a SD 2023105668.	Riesgo medio con desconexión.	MPR	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 07:00	26-11-23 13:00	26-11-23 07:00	26-11-23 13:00
2023105670	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	654	S/E QUIRIHUE	1121	QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del T1 de SE Quirihue a consecuencia de la desconexión de la LT Hualte-Quirihue según SD 2023105668.	Riesgo bajo con desconexión	Asociado a SD 2023105668.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 07:00	26-11-23 13:00	26-11-23 05:28	26-11-23 14:05
2023107474	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	389	S/E CHIVILCAN	150 1813	BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 BA S/E CHIVILCAN 15KV B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Precaución operacional sobre interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Chivilcán (NO reconectar) por concepto de maniobras monopolares de traspasos de cargas entre alimentadores de cabecera asociados a barras 1 y 2 de 15 kV de S/E Chivilcán. Lo anterior asociado a maniobras de desconexión Transformador T1 y barra asociada de 15 kV de S/E Chivilcán.	Riesgo bajo. Maniobras en red de media tensión.	Durante ejecución de maniobras monopolares de traspasos de cargas se bloquearán momentaneamente protecciones residuales de alimentadores de cabecera entre los cuales se efectuarán dichos traspasos (Bloqueo con duración inferior a 2 minutos). Relacionada con SD2023105712.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 06:00	26-11-23 16:00	26-11-23 06:36	26-11-23 18:10
2023107080	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	703	S/E LOS DOMINICOS	3819 13345	S/E LOS DOMINICOS CS S/E LOS DOMINICOS AT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE PODER N°3	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de STM. Se seleccionó componente AT3 y CS, ya que transformador N°3 no aparece en sistema neomante	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 06:00	26-11-23 22:00	26-11-23 09:21	26-11-23 19:40
2023107008	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	2021	S/E LOS PELUMOS	17611	S/E LOS PELUMOS J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño J1 de S/E Los Peumos (asociado Línea 220 kV Los Peumos-Temuco), a solicitud de Transelec, por trabajos en sus instalaciones en extremo S/E Temuco.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Desconexión de paño J1 de S/E Los Peumos (asociado Línea 220 kV Los Peumos-Temuco), a solicitud de Transelec, por trabajos en sus instalaciones en extremo S/E Temuco.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 06:00	26-11-23 23:59	26-11-23 05:34	26-11-23 23:54
2023107925	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	378	S/E ANDALIEN	139	BA S/E ANDALIEN 15KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión de la barra MT (15 kV) N° 1 de S/E Andalien, esto por la realización de normalización de punto con sobre temperatura en DDCC 89CT1-1.	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados a la barra MT (15 kV) N°1 de S/E Andalien, paños C1, C2, C3 y C7 serán respaldados por redes de MT.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 01:00	26-11-23 05:00	26-11-23 01:50	26-11-23 03:35
2023107926	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	378	S/E ANDALIEN	271	ANDALIEN 69/15KV 25MVA N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	En relación a solicitud CEN 2023107625, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Andalien. Esto por relleno de aceite asociado al CDBC del equipo ya mencionado.	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al transformador T-1 de S/E Andalien, paños C1, C2, C3 y C7 serán respaldados por redes de MT.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 01:00	26-11-23 05:00	26-11-23 01:50	26-11-23 03:35
2023104777	Subestacion	Aprobado	STATKRAFT ECLICO S.A. [En_Revision]	2092	Intervención	Origen Interno	Programada	2385	S/E CARDONAL [En_Revision]	32126 32127 32128 32129 32130 32131 32132 32133 32134 32135 32136 32137 32138 32139 32140 32141 34029	S/E CARDONAL H1 [En_Revision] S/E CARDONAL ET1 [En_Revision] S/E CARDONAL E1 [En_Revision] S/E CARDONAL E2 [En_Revision] S/E CARDONAL E3 [En_Revision] S/E CARDONAL E4 [En_Revision] S/E CARDONAL E5 [En_Revision] S/E CARDONAL E6 [En_Revision] S/E CARDONAL E7 [En_Revision] S/E CARDONAL E8 [En_Revision] S/E CARDONAL E9 [En_Revision] S/E CARDONAL E10 [En_Revision] S/E CARDONAL E5A [En_Revision] S/E CARDONAL E2S [En_Revision] S/E CARDONAL ET11 [En_Revision] S/E CARDONAL ET12 [En_Revision] S/E CARDONAL H71 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energizacion y pruebas de puesta en servicio de patio de 110kv (Nueva barra y paño H1), transformador de poder y celdas de media tension 23kV. Como condicion se requiere todos los equipos a disposicion de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo, ya que los trabajos seran realizados por especialistas electricos y basados en procedimientos y guias de maniobras debidamente revisadas y validadas por las partes involucradas.	Energizacion y pruebas de puesta en servicio de patio de 110kv (Nueva barra y paño H1), transformador de poder y celdas de media tension 23kV. Como condicion se requiere todos los equipos a disposicion de jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 00:00	01-12-23 23:59		
2023105796	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	105	CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + LR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción: Vinculación primaria del desconectador 89AT7-3 lado Banco AT87 y lado Barra de Transferencia 154 kV. + Nota: Actividad corresponde a la obra reemplazo de desconectadores paño AT7, NUP 4324.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Vinculación primaria del desconectador 89AT7-3 lado Banco AT87 y lado Barra de Transferencia 154 kV. Condiciones: Ik Monofásico 07, 220/154kV-Concepción y Barra Transferencia 154 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Ik Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en conexiones de poder de PRAT7, en 89AT7-2 lado Banco AT87, en 89AT7-3 lado AT87, en TC AR lado paño AT7 y entre 89AT1-3 y Barra de transferencia 154 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 00:00	26-11-23 05:00	26-11-23 00:13	26-11-23 05:50
2023107686	Subestacion	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	402	S/E RENGO	266	BA S/E RENGO 66KV BP1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo al SSCC 89B72.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados se requiere la desconexión de la barra de 66kV en SE Rengo, se aprovechará la desconexión del transformador N°2 de SE Rengo por auditoria de protecciones SD2023105580. No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 00:00	26-11-23 10:00	25-11-23 22:40	26-11-23 09:27
2023107682	Subestacion	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	402	S/E RENGO	1281	RENGO 66/15.3KV 30MVA 2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo y ensayos eléctricos al transformador N°2 de SE Rengo y sus paños adyacentes BT2 y CT2.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados se aprovechará la desconexión del transformador N°2 de SE Rengo por auditoria de protecciones SD2023105580, no existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 00:00	26-11-23 10:00	25-11-23 22:40	26-11-23 09:27
2023106311	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7499 7500	S/E ALTO JAHUEL J10 S/E ALTO JAHUEL J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere operaciones en Desconectadores 89J3-3 y 89J10-3 de S/E Alto Jahuel por trabajos en S/E Alto Jahuel: Desconexión de desconectador 89JC-3 desde Barra de Transferencia 220 kV.	Riesgos declarados por Transelec.	Considerar que la desconexión solo se realiza por barra de transferencia en los paños J3 y J10 en S/E Alto Jahuel, en ningún momento se afecta el flujo de estas líneas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 00:00	26-11-23 07:00		
2023105797	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	1661	BA S/E CONCEPCION 154KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción: Vinculación primaria del desconectador 89AT7-3 lado Banco AT87 y lado Barra de Transferencia 154 kV. + Nota: Actividad corresponde a la obra reemplazo de desconectadores paño AT7, NUP 4324.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Vinculación primaria del desconectador 89AT7-3 lado Banco AT87 y lado Barra de Transferencia 154 kV. Condiciones: Ik Monofásico 07, 220/154kV-Concepción y Barra Transferencia 154 kV-Concepción, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Ik Monofásico 07, 220/154 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en conexiones de poder de PRAT7, en 89AT7-2 lado Banco AT87, en 89AT7-3 lado AT87, en TC AR lado paño AT7 y entre 89AT1-3 y Barra de transferencia 154 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 00:00	26-11-23 05:00	26-11-23 00:13	26-11-23 05:50
2023104293	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2303	S/E ALTO JAHUEL J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Deshicioteo primario del desconectador 89J5-3 (lado línea y lado Barra de Trasferencia de 220 kV). Coordinado con STM (ENEL Tx).	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Deshicioteo primario del desconectador 89J5-3 (lado línea y lado Barra de Trasferencia de 220 kV). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV J5 -Buin o Barra de Transferencia de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas alrededor de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 00:00	26-11-23 07:00		
2023104294	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	1707	BA S/E ALTO JAHUEL 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Deshicioteo primario del desconectador 89J5-3 (lado línea y lado Barra de Trasferencia de 220 kV). Coordinado con STM (ENEL Tx).	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Deshicioteo primario del desconectador 89J5-3 (lado línea y lado Barra de Trasferencia de 220 kV). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV J5 -Buin o Barra de Transferencia de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas alrededor de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 00:00	26-11-23 07:00		
2023103580	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	402	S/E RENGO	1281	RENGO 66/15.3KV 30MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de los paños BT2 y CT2 de S/E Rengo, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN- CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución. Además, se requiere bloquear la reconexión automática del 52B1 de S/E Peleguén por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT2 de S/E Rengo.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Durante las maniobras de transferencia de carga se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52CT de S/E Peleguén, general del transformador N°1 y único cabecera de media tensión asociado al alimentador Santa Rosa de S/E Peleguén.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 00:00	26-11-23 10:00	25-11-23 22:40	26-11-23 09:27
2023103353	Subestacion	Rechazado	COLBÚN S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	223	S/E COLBUN	30	BA S/E COLBUN 13.8KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de ajustes de protección y cambio de relación de TT/CC de alimentador 52C1 a requerimiento de CGE para aumento de inyección PMGD Las Golondrinas.	Bajo.	Cambio de ajustes de protección y cambio de relación de TT/CC de alimentador 52C1 de 13,8kV S/E Colbún, y posterior verificación de ajustes de operación de la protección y medida de relación de TT/CC. Esto a requerimiento de CGE mediante SOD 2148/2023 para aumento de inyección PMGD Las Golondrinas. Implica alimentador de 52C1 desconectado y barra 1 13,8kV S/E Colbún desenergizada. CGE informa que consumos finales serán respaldados por transferencia de cargo y generación local.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 00:00	26-11-23 12:00		
2023107917	Subestacion	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE S SPA	470	Desconexión	Origen Interno	Programada	2048	S/E URIBE SOLAR	30261 18112 23100 23191 23192 32452	S/E URIBE SOLAR 21 S/E URIBE SOLAR EBP1 S/E URIBE SOLAR H1 S/E URIBE SOLAR ET1 S/E URIBE SOLAR SS/AA S/E URIBE SOLAR F7 IEN REVISION!	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de medidor de corriente de una de las fases del anillo 3 correspondiente al paño E1 de subestación Uribe Solar con el fin de verificar corrientes de fuga en el alimentador, solicitud asociada a trabajos de SD 2023107914. Condiciones requeridas: Abierto 52H1, 89H1-1, 52E71 y celdas de media tensión en S/E Uribe Solar.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Retiro de medidor de corriente de una de las fases del anillo 3 correspondiente al paño E1 de subestación Uribe Solar con el fin de verificar corrientes de fuga en el alimentador, solicitud asociada a trabajos de SD 2023107914. Condiciones requeridas: Abierto 52H1, 89H1-1, 52E71 y celdas de media tensión en S/E Uribe Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 20:00	25-11-23 23:00	25-11-23 20:05	25-11-23 20:33
2023106176	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1926	S/E RANDE	30014 30015 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30028 30031	S/E RANDE JT3 S/E RANDE ET3 S/E RANDE ESA3 S/E RANDE E9 S/E RANDE E10 S/E RANDE E11 S/E RANDE E12 S/E RANDE E13 S/E RANDE E14 S/E RANDE E15 S/E RANDE 33KV BP3 S/E RANDE E23	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 20:00	26-11-23 06:00	25-11-23 20:02	26-11-23 05:39
2023108433	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA J71	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 89J1-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas o brazos en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 89J1-1 ,NOTA: Paño J72 Transferido		Actividades: S/E Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 89J1-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas o brazos en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 89J1-1 ,NOTA: Paño J72 Transferido Restricciones: S/E Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-Geogífos C1. Indisponible. S/E Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1. Indisponible. S/E Tarapacá: Paño J5 indisponible. S/E Tarapacá: Paño J72 Transferido a barra N° 2. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Tarapacá, 89J1-1 Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 12:00	25-11-23 18:00	25-11-23 15:01	25-11-23 23:46
2023108431	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	2372	BA S/E TARAPACA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 89J1-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas o brazos en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 89J1-1 ,NOTA: Paño J72 Transferido		Actividades: S/E Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 89J1-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas o brazos en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 89J1-1 ,NOTA: Paño J72 Transferido Restricciones: S/E Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-Geogífos C1. Indisponible. S/E Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1. Indisponible. S/E Tarapacá: Paño J5 indisponible. S/E Tarapacá: Paño J72 Transferido a barra N° 2. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Tarapacá, 89J1-1 Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 12:00	25-11-23 18:00	25-11-23 15:01	25-11-23 22:46

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha extracción reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231108452	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	23159 23170	S/E TARAPACA J72 S/E TARAPACA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 8901-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas o brazos en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 8901-1_NOTA: Paño J72 Transferido		Actividades: S/E Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 8901-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas o brazos en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 8901-1_NOTA: Paño J72 Transferido Restricciones: S/E Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Indisponible. S/E Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1. Indisponible. S/E Tarapacá: Paño J5 indisponible. S/E Tarapacá: Paño J72 Transferido a barra N° 2. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, 8901-1 Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 8901-1 (06 Tierras en total) Respetar las 5 reglas de oro	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 12:00	25-11-23 18:00	25-11-23 15:01	25-11-23 23:46
20231107086	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	458	BA S/E ALTO JAHUEL 500kV BPA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Desconexión de Barra Principal de 500 kV sección A, para el montaje de contactos fijos y pruebas SAT a desconectadores pantógrafos 89KR-1A y 89KS-1A (NUP 3530). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Desconexión de Barra Principal de 500 kV sección A, para el montaje de contactos fijos y pruebas SAT a desconectadores pantógrafos 89KR-1A y 89KS-1A (NUP 3530). Trabajos previos. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra Principal de 500 kV sección A o banco AT#4 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de las zonas de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 09:00	25-11-23 16:00	25-11-23 10:41	25-11-23 18:54
20231107681	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	441	S/E PILLANLELBUN	1346	S/E PILLANLELBUN CT1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A, según SOD N° 2077, se requiere bloqueo de reconexión automática del 52CT1 Cto. Pumalal de S/E Pillanlelbun, interruptor general de barra 15 kV MT y único alimentador, por trabajos cercanos a la red MT	Riesgo bajo, según procedimientos internos de Compañía General de Electricidad S.A.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 09:00	25-11-23 18:00	25-11-23 10:26	25-11-23 15:49
20231107083	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	203	S/E CENTRAL QUELTEHUES	511	CENTRAL QUELTEHUES 110/12kV 28MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconectar el transformador para acceder a los cables de media tension y poder asi realizar el reemplazo de gravilla	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura		No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 09:00	25-11-23 19:00	25-11-23 09:16	25-11-23 12:56
20231108422	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración y pruebas punto a punto con SCADA Monarch e ICCP Reemplazo interruptor 52i5 SE Lagunas	Bajo	Actividades: Integración y pruebas punto a punto con SCADA Monarch e ICCP Reemplazo interruptor 52i5 SE Lagunas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 09:00	30-11-23 18:00	25-11-23 08:51	
20231108421	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración y pruebas punto a punto con SCADA Monarch e ICCP Reemplazo interruptor 52i5 SE Lagunas	Bajo	Actividades: Integración y pruebas punto a punto con SCADA Monarch e ICCP Reemplazo interruptor 52i5 SE Lagunas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 09:00	30-11-23 18:00	25-11-23 08:51	
20231106388	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	25279 25780 25781 25782 25783	S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR DT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR 6.3KV BBA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 19:00	25-11-23 10:00	25-11-23 23:34
20231106929	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	193 107	MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Investigación anormalidad N° 10086221 correspondiente a limitación de sistema de paralelismo de los transformadores para funcionar en modo automático	Bajo	Actividades: Pruebas de control a Cambiadores de Tomas Bajo Carga, SE Maitencillo: Investigación anormalidad N° 10086221 correspondiente a limitación de sistema de paralelismo de los transformadores para funcionar en modo automático, – 1) Revisión de la ingeniería de control de paralelismo implementada en el PLC Siemens modelo Simatic S7-300, – 2) Realizar la revisión de las entradas y salidas en PLC asociado al sistema de paralelismo de los ATR1 y ATR2 ubicado en sala de mando, – 3) Realizar el chequeo de la lógica funcional de control de paralelismo implementada en el PLC siemens modelo Simatic S7-300; – 4) Realizar el chequeo de la arquitectura de comunicación entre PLC y HMI local y entre HMI y el CNOT para verificar la operatividad del sistema de paralelismo; – 5) Chequear el funcionamiento de los traductores de tensión de 4-20, a través de inyecciones de niveles de tensión para posiciones de TAP en los ATR1 y ATR2; – 6) Realizar pruebas funcionales de variaciones de TAP bajo carga entre los ATR1 y ATR2 en modo local y remoto (CNOT); – 7) Realizar mediciones en las salidas (subir y bajar TAP) del PLC siemens para condiciones particulares de posiciones de TAPS en los ATR 1 y ATR2, – 8) Realizar las correcciones en caso de ser necesario para la corrección de la anormalidad presente en el sistema de paralelismo de los ATR1 y ATR2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Patio autotransformadores: Gabinete cambiador de tomas	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	26-11-23 18:00	25-11-23 09:33	26-11-23 16:25
20231108405	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Retiro de Cerco Duro Perimetral en desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Delimitación de la zona de trabajo con barrera dura que impida el acceso de personal a la zona de trabajo Solo ingreso de personal autorizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	08-12-23 18:00	27-11-23 09:17	27-11-23 15:07
20231108203	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Miraje NUP 3251: Trabajos previos a la puesta en servicio.	Bajo	Actividades: SE Miraje NUP 3251: Modificación de alambrado interno IED (ABB REC670) y alambrado remoto de señales digitales desde IEDs-FN1/FN2: Tendido y conexionado de señales de teleprotección desde relés de protección-FN1/FN2; Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.A Y C.C (Paño J3 se encuentra desvinculado del sistema). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Miraje o SS.AA. C.C. Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	20-12-23 18:00		
20231107097	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de RTU asociada al Sistema SCADA Collahuasi, perdida intermitente de información asociados a lineas 220 kV, transformadores de poder Ujina 1 y switchgear 5206GD1.	indisponibilidad de SITR por trabajos de migración de RTU asociada al sistema SCADA Collahuasi.	Esta actividad ocasionará perdida de información relacionada al SITR del extremo Collahuasi especificamente lineas 220 kV, transformadores de poder Ujina 1 y switchgear 5206GD1, mantenimdrow operativo las señales del resto del sistema. Se reinstalará este sistema al final de cada turnada.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 20:00	25-11-23 08:29	25-11-23 19:19
20231108351	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	389	S/E CHIVILCAN	647 656	S/E CHIVILCAN C3 S/E CHIVILCAN C2	Alambrado de control	Sin Limitaciones	SE Chivilcan: trabajos de montaje de transformadores de corriente asociados a los paños C2 y C3 que están desconectados en condición normal de operación, sin consumos. Además se realizaran trabajos de alambrado de control para preparar el reemplazo de los reconectadores. Lo anterior esta asociado al NUP 3718.	Riesgo bajo Trabajos en instalaciones desconectadas, no están en servicio.	SE Chivilcan: trabajos de montaje de transformadores de corriente asociados a los paños C2 y C3 que están desconectados en condición normal de operación, sin consumos. Además se realizaran trabajos de alambrado de control para preparar el reemplazo de los reconectadores. Lo anterior esta asociado al NUP 3718.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 08:11	25-11-23 21:15
20231105632	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	573	S/E HUALPEN	5860	S/E HUALPEN JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos del paño JT1, banco ATR1, conexión delta de 66 kV del banco ATR1 y TSA 66/13.2 kV. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos del paño JT1, banco ATR1, conexión delta de 66 kV del banco ATR1 y TSA 66/13.2 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o Transformador SSAA SE Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 08:35	25-11-23 11:16
20231107089	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (NUP 8761) : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vestagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Dual), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras E2A y E3C. En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52JT.	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 09:14	
20231108199	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Miraje NUP 3251: Trabajos previos a la puesta en servicio.	Bajo	Actividades: SE Miraje NUP 3251: Modificación de tableros de distribución C.A (=D3+TDCA-02) - CASETA DE LA DIAGONAL 3. Trabajo de Metalmecánica en contrapuerta de tablero. Instalación de interruptor Diferencial F87-6. Instalación Borrera de paso. Alambrado, peinado y conexionrado entre el interruptor diferencial F87-6 y borreras fronteras. Prueba de alambrado, amarillado de planos. Bloqueo de ITM -Q2(S) (16 A, 1P), circuito de calefacción, iluminación y enchufe Gabinetes de Telecomunicaciones y Medición (Enlace CENIE 1) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	30-12-23 18:00		
20231108204	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Miraje NUP 3251: Trabajos previos a la puesta en servicio.	Bajo	Actividades: SE Miraje NUP 3251: Modificación de alambrado interno Relés FN 1/ FN2 (ABB REDES670); alambrado, Descargar y respaldar configuración existente en IED's -FN1-/-FN2 (ABB REDES670);Prueba punto a punto (amarillado); peinado y conexionado entre relés. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Miraje o SS.AA. C.C. Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	20-12-23 18:00		
20231106590	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	2238 2239	BA S/E POZO ALMONTE 110kV BP1 BA S/E POZO ALMONTE 110kV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio A.T. 110 Kv.	Bajo, Según matriz de riesgos	S/E Pozo Almonte 52H1 Deshabilitada Reconexión Automática S/E Arica 52HT3 Deshabilitada Reconexión Automática	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 16:00	25-11-23 07:31	25-11-23 14:58

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha extracción reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023108202	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Minaje NUP 3251: Trabajos previos a la puesta en servicio, Tendido y conexionado de cables de alimentación desde tablero de SSAA C.A Y SSAA. C.C a nuevos arrarros.	Bajo	Actividades: S/E Minaje NUP 3251: Tendido y conexionado de cables de alimentación desde tablero de SSAA C.A Y SSAA. C.C, Tendido y conexionado de señales digitales de alarma, cables de comunicaciones, Prueba de contratodad, Alambrado y conexionado de armario de Medición (=D3+AMED-02),Tendido y conexionado de cables de alimentación de C.A desde armario de Telecomunicaciones, Alambrado remoto y conexionado de armario de telecomunicaciones (=D3+TCOM-02). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Minaje o SS.AA. C.C. Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	30-12-23 18:00		
2023106474	Subestacion	Aprobado sin activación	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Externo	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	cargadores	otros: cargadores	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterias N° 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas des seguridad correspondientes.	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterias N° 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 19:00		
2023106413	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2915	CSP CERRO DOMINADOR 13.2/6.6kV 40MVA T2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,6 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,6 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 19:00	25-11-23 00:46	26-11-23 07:16
2023106412	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-27 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-27 en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 19:00	25-11-23 00:46	26-11-23 07:16
2023106410	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2914	CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 19:00	25-11-23 00:46	26-11-23 07:16
2023106395	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 19:00	25-11-23 10:00	25-11-23 23:34
2023108201	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Minaje NUP 3251: Trabajos previos a la puesta en servicio, Montaje de armarios de Telecomunicaciones y medición.	Bajo	Actividades: S/E Minaje NUP 3251: Montaje de armarios de Telecomunicaciones (=D3+TCOM02) y medición (=D3+AMED-02) y empalmamiento de armarios de telecomunicaciones y medición. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Minaje o SS.AA. C.C. Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	30-12-23 18:00		
2023106310	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	586	S/E QUILLOTA	12495	S/E QUILLOTA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere Precaución de No Reconectar 52J6 en S/E Quillota, asociada a la LT 220 kV San Luis - Quillota C2, por trabajos en S/E Quillota: Retiro de chicotes de conexión a Barra de 220 kV sección 2 del desconectador 89J5-2 (método a potencial)	Riesgos declarados por Transelec	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 08:51	25-11-23 18:08
2023106205	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	1677	BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Desconexión de chicotes del desconectador 89J5-2 desde Barra Principal de 220 kV sección 2, por método a potencial (NUP 4405). Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desconexión de chicotes del desconectador 89J5-2 desde Barra Principal de 220 kV sección 2, por método a potencial (NUP 4405) Restricciones: Paño de 220 JS indisponible. No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra Principal de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 08:35	25-11-23 18:05
2023106192	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	369	LOS CHANGOS 500/220/66 kV 750MVA 3 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SGDI 212_2023) Lavado de aislación en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 kV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52H1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 08:32	25-11-23 11:57
2023106127	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	220	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR E2Z	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar 19,8 kV: Se realizará desconexión del Reactor MSR2 (100 MVAr) del SVC 1, por Mantenimiento correctivo del gas SF6 en el interruptor 52E2Z.	Tomando las medidas de precaución y seguridad, no existen riesgos asociados a los trabajos.	El SVC 1 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos en modo degradado, disponible VSC Compensador dinámico de (+-)0 MVAr) y Reactor MSR1 (50 MVAr). Quedarán indisponible el Reactor MSR2 (100 MVAr). El SVC 2 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 09:25	25-11-23 19:34
2023104925	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22692	S/E LAGUNAS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Lagunas: NUP 2623 Reemplazo Interruptor GZ Norte Grande 52J5. Retiro de Cerco perimetral.		Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Lagunas, Delimitación de la zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	15-12-23 18:00	29-11-23 09:56	30-11-23 18:30
2023105699	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	telecomunicaciones	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo sólo considera posible intermitencia en las comunicaciones.	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 10:00	25-11-23 23:34
2023105633	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	573	S/E HUALPEN	114	HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos del paño JT1, banco ATR1, conexión delta de 66 kV del banco ATR1 y TSA 66/13.2 kV. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos del paño JT1, banco ATR1, conexión delta de 66 kV del banco ATR1 y TSA 66/13.2 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofasico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o Transformador SSAA SE Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 08:35	25-11-23 11:16
2023105565	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	268	S/E MOLINOS (ENLASA)	17519	S/E LOS MOLINOS H2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de linea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Sanea. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SDDI 1978: Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de linea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Sanea. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 09:35	25-11-23 18:00
2023104931	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	16	CARDONES 220/115/13.8 kV 75MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cardones: Ingreso de Camión para retirar TTPP BALTEAU reemplazados en paño JT1 del ATR-1 del interior del patio 220kV para ser embalados y trasladados a SE Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Otras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., S/E Cardones: Ingreso de Camión para retirar TTPP BALTEAU reemplazados en paño JT1 del ATR-1 del interior del patio 220kV para ser embalados y trasladados a SE Pan de Azúcar. Culminación de puntos pendientes : 1. Señalización y marcas en caja de agrupamiento, 2. Instalación de retenedor de puerta en Caja de agrupamiento, 3. Empanamiento de grawilla en patio, 4. Reposición de cerco de patio. ,NOTA: El camión transitara bajo la barra auxiliar de 220kV del Conjunto Tandem que se encuentra como reserva en frio fuera de servicio. ,Para el ingreso del Camión se reforzara la caseleta dentro del patio 220 kV. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J15 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J16 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	26-11-23 18:00	25-11-23 09:32	
2023104930	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	465	BA S/E CARDONES 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cardones: Ingreso de Camión para retirar TTPP BALTEAU reemplazados en paño JT1 del ATR-1 del interior del patio 220kV para ser embalados y trasladados	Bajo	Actividades: Otras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., S/E Cardones: Ingreso de Camión para retirar TTPP BALTEAU reemplazados en paño JT1 del ATR-1 del interior del patio 220kV para ser embalados y trasladados a SE Pan de Azúcar. Culminación de puntos pendientes : 1. Señalización y marcas en caja de agrupamiento, 2. Instalación de retenedor de puerta en Caja de agrupamiento, 3. Empanamiento de grawilla en patio, 4. Reposición de cerco de patio. ,NOTA: El camión transitara bajo la barra auxiliar de 220kV del Conjunto Tandem que se encuentra como reserva en frio fuera de servicio. ,Para el ingreso del Camión se reforzara la caseleta dentro del patio 220 kV. Restricciones: Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J15 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J16 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	26-11-23 18:00	25-11-23 09:32	
2023108200	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Minaje NUP 3251: Trabajos previos a la puesta en servicio. Canalización, tendido y conexionado de cable fibra óptica.	Bajo	Actividades: SE Minaje NUP 3251: Canalización, tendido y conexionado de cable fibra óptica, paño J3; instalación cañería C.A.G; pruebas y certificación del cableado F.O. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Minaje o SS.AA. C.C. Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	30-12-23 18:00		
2023104756	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	2180	S/E BOMBEO 3 (GCI)	2952	BOMBEO 3 (GCI) 66/6.6kV 15MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T2 de SE Bombeo 3 por faenas de mantenimiento mayor a equipos primarios en 66/6.9 kV de SE Bombeo 3.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, faenas se realizarán con instalaciones desconectadas.	Asociados a SD 2023104752. (PT 70893 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 06:53	25-11-23 20:35
2023104753	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	2180	S/E BOMBEO 3 (GCI)	2951	BOMBEO 3 (GCI) 66/6.6kV 15MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T1 de SE Bombeo 3 por faenas de mantenimiento mayor a equipos primarios en 66/6.9 kV de SE Bombeo 3.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, faenas se realizarán con instalaciones desconectadas.	(PT 70893 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 06:53	25-11-23 20:35
2023104521	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	981	S/E LAS COMPAÑIAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según SGdi N°5706, se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52H2 de S/E Las Compañías.	El riesgo controlado en faenas de terceros.	Lavado de aislación estructuras N° 195; 275 a 318 y 462 a 510.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 07:45	25-11-23 14:21
2023106583	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	15845	S/E CARDONES J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se ingresa precaucion de no reconectar al paño seleccionado, se realizara actividad de retiro de equipo reemplazado para ser embalado y trasladado a SE Pan de azucar.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado	A solicitud de Transelec se ingresa precaucion de no reconectar al paño seleccionado, se realizara actividad de retiro de equipo reemplazado para ser embalado y trasladado a SE Pan de azucar.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 09:50	25-11-23 18:52
2023104391	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	619	S/E CHAÑARAL	2820	S/E CHAÑARAL ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según SGdi N°5669 se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52ET1 de S/E Chañaral.	Riesgo controlado en faena de terceros.	1. Instalación de medidas de mitigación para aves entre E139 y E169 i 23kV Selado Chañaral. 2. Aumento de la distancia entre fase superior y malla mediante sustitución de perfil de apoyo de cruceta superior.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 07:45	25-11-23 12:58
2023104918	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	2372 2373	BA S/E TARAPACA 220KV BP1 BA S/E TARAPACA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá. MPB. Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; J2; J3; J4, JT2; J8 aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transferencia, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado.	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá. MPB. Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; J2; J3; J4, JT2; J8 aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transferencia, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Tarapacá, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52JT2, 52J5, 52J8 No reconectar Geoglfos, 52J1, 52J2, 52J4, 52J5 No reconectar Puerto Patache, 52J1, 52J2, 52J4, 52J5 No reconectar Tercero, Subestación Central Tarapacá: 52-18BB01, 52TG, 52JP1 (SODI ENEL) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C2 o L 220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C1 o Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá o Barra 220 kV, Seccion 2-Tarapacá o Paño Acoplador JR01-Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá o L 220kV Tarapacá-Geoglfos, C1 o L 220kV Tarapacá-Geoglfos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 08:52	25-11-23 14:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231102835	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	2153 2154	BA S/E LABERINTO 220KV BP1 BA S/E LABERINTO 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación S/E Laberinto, Nueva Laberinto y portales y torres de acometida.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E LaberintoSeñalizar y NR 52030R, 52014L, 52003L, 52006, 52005L, 52007L, 52008, 52006L, 52006, 25201R. S/E Laberinto Señalizar Y NR 52002L, 52002Z, 52009L, 52009Z, 52011L, 52012L, 52013L S/E Crucero Señalizar y NR 52010, 52011 S/E Nueva ZaldivarSeñalizar y NR 52003L, 52006L S/E Kapatur Señalizar y NR 5201, 5202, 5213, 5214 S/E Lomas BayasSeñalizar y NR 5211 S/E Mantos Blancos Señalizar y NR 52040L S/E AndesSeñalizar y NR 25203 S/E ElCobreSeñalizar y NR 5201 S/E Baloro Señalizar y NR 52014L	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 17:00	25-11-23 08:17	25-11-23 12:12
20231101078	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201	S/E ATACAMA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, Interruptor 5246 transferido. (Unidad TG3A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52J8 con bloquea a la reconexión. instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L06-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Seccion-2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desvinculados entre 89J6-2 y 89J6-3 .Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Subestación Atacama, Verificar desvinculados conductores entre 89J6-1 y Barra 220 kV Sección N°2.Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 10:40	25-11-23 17:00
20231101060	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA JG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, Interruptor 5246 transferido. (Unidad TG3A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52J8 con bloquea a la reconexión. instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L06-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Seccion-2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desvinculados entre 89J6-2 y 89J6-3 .Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Subestación Atacama, Verificar desvinculados conductores entre 89J6-1 y Barra 220 kV Sección N°2.Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 10:40	25-11-23 17:00
20230991691	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Interno	Programada	2288	S/E GUARDIAMARINA	3329	GUARDIAMARINA 110/13,8 KV 50 MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T2 de SE Guardiamarina por faenas de instalación de recubrimiento de aislación en barras 13,8 kV.	Riesgo bajo y controlado, faenas con instalaciones desconectadas y sin perdida de suministro.	Transformador T2 se encuentra conectado en vacio sin carga. (PT 6417 registro interno SATT)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 20:00	25-11-23 09:19	25-11-23 12:19
20231106206	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	2707	S/E QUILLOTA JS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Desconexión de chicotes del desconectador 89J5-2 desde Barra Principal de 220 kV seccion 2, por método a potencial (NUP 4405). Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desconexión de chicotes del desconectador 89J5-2 desde Barra Principal de 220 kV seccion 2, por método a potencial (NUP 4405). Restricciones: Paño de 220 J5 indisponible. No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV seccion 2. instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra Principal de 220 kV seccion 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 08:35	25-11-23 18:05
20230997451	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y vides LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20= Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y vides LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20= Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 09:04	25-11-23 19:49
20230997177	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20=, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK SIN-771. vano entre 0471 Y 0472 1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK SIN-806. vano entre 0439 Y 0440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, reemtimiento y tapada de tuberia.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 08:00	25-11-23 18:00	25-11-23 08:30	25-11-23 19:49
20230994288	Subestacion	Ejecución Exitosa	GNL QUINTERO S.A.	173	Desconexión	Origen Interno	Programada	956	S/E GNL QUINTERO		teleco munic ación	otros: telecomunicacion	Servicios Auxiliares	Pruebas normativas de software en sistemas de seguridad de planta, provocarán la apertura de interruptores de entrada a transformadores 110 kV/6,6 kV.	Planta GNLQ queda sin emisión. Este trabajo ha sido previamente coordinado con GNL Chile	Planta pasa a emisión cero	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 07:30	25-11-23 17:00	25-11-23 07:49	25-11-23 20:37
20231104136	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	2179	S/E BOMBEO 2 (SGO)	2950	BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6kV 15MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transformador T2 de SE Bombeo 2 quedará sin energía debido a Desconexión de linea 66 kV Caitan Bombeo N°2, por faenas de Mejoramiento verticalidad postes 62-63-66-75-76-78-80 de linea indicada.	El riesgo de la faena es bajo y controlado.	Faenas asociadas a SD 2023104123 (PT 70889 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 07:00	25-11-23 20:00	25-11-23 08:04	25-11-23 20:35
20231104120	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2179	S/E BOMBEO 2 (SGO)	2949	BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6kV 15MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transformador T1 de SE Bombeo 2 quedará sin energía debido a Desconexión de linea 66 kV Caitan Bombeo N°2, por faenas de Mejoramiento verticalidad postes 62-63-66-75-76-78-80 de linea indicada.	El riesgo de la faena es bajo y controlado.	Faenas asociadas a SD 2023104123 (PT 70889 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 07:00	25-11-23 20:00	25-11-23 08:04	25-11-23 20:35
20231103462	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Externo	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	22837 22840	S/E O'HIGGINS J17 S/E O'HIGGINS J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada a petición de SAESA para realizar trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón manual y Remoto a linea Linea 220 kV Kapatur - O'Higgins circuitos N° 1 y 2	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados	Se requieren las siguientes condiciones en la SE O'Higgins: No reconectar 52J7 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 07:00	25-11-23 18:00	25-11-23 07:34	25-11-23 14:00
20231105309	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	2017	BA S/E CHACAYA 220KV BT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislacion portales y marcos de Barra Transferencia.	Lavado con Barra desenergizada, riesgo bajo.	Periodicidad de lavado no puede ser interrumpida ni suspendida, por representar un riesgo a las instalaciones debido a ti.2023000700 S/E Chacaya, ABIERTOS: 89J1-1; 89J1-2; 89J1-3; 89J4-3; 89J5-3; 89J6-3; 89J7-3; 89NG-3; 89NG2-3; 89SG1-3; 89SG4-3; 89SG5-3; 89SG6-3; 89J8-1; 89J8-2; 89J8-3. S/E Chacaya, NO Reconectar: 52J1; 52J2; 52J3; 52J4; 52J5; 52J6; 52J7; 52J1G1; 52J2G1; 52J3G1; 52J4; 52J2G2; 52J3G2; 52J5; 52J8; 52J4T2; 52J4T4; 52J4T5; 52H1; 52H2; 52H8. S/E Maybiones, No Reconectar: 52J1. S/E M. Blancos, No Reconectar: 52J02. S/E Capricornio, No Reconectar: 52J71. S/E Crucero, No Reconectar: 52J6. S/E Maipirca, No Reconectar: 52CT1. CTM3, No Reconectar: 52G3. CTA, No Reconectar: 52G5. CTH, No Reconectar: 52G6.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 06:30	25-11-23 16:00	25-11-23 08:21	25-11-23 13:58
20231105308	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	2015 2016	BA S/E CHACAYA 220KV BP1 BA S/E CHACAYA 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislacion de todos los equipos asociados a las Barras de 220 y 110 kV, incluye Marcos de lineas y Barras.	Método lavado a distancia, riesgo bajo.	Periodicidad de lavado no puede ser interrumpida ni suspendida, por representar un riesgo a las instalaciones debido a ti.2023000700 S/E Chacaya, NO Reconectar: 52J1; 52J2; 52J3; 52J4; 52J5; 52J6; 52J7; 52J1G1; 52J2G1; 52J3G1; 52J4; 52J2G2; 52J3G2; 52J5; 52J8; 52H1; 52H2; 52H8. S/E Maybiones, No Reconectar: 52J1. S/E M. Blancos, No Reconectar: 52J02. S/E Capricornio, No Reconectar: 52J71. S/E Crucero, No Reconectar: 52J6. S/E Maipirca, No Reconectar: 52CT1. CTM3, No Reconectar: 52G3. CTA, No Reconectar: 52G5. CTH, No Reconectar: 52G6.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 06:30	25-11-23 16:00	25-11-23 08:21	25-11-23 13:58
20231108413	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	683	S/E CHACABUCO	3446 3459	S/E CHACABUCO EE S/E CHACABUCO 476	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara el mantenimiento preventivo de equipos y protecciones a los INT 110 kV, 23 kV al Transformador n°6 y al Transformador de corriente asociado al Tr.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 2023108411- 2023108412	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 06:00	25-11-23 20:00	25-11-23 09:02	25-11-23 19:24
20231108412	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	683	S/E CHACABUCO	713	BA S/E CHACABUCO 23KV BP6	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara el mantenimiento preventivo de equipos y protecciones a los INT 110 kV, 23 kV al Transformador n°6 y al Transformador de corriente asociado al Tr.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 2023108411.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 06:00	25-11-23 20:00	25-11-23 09:02	25-11-23 19:24
20231108411	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	683	S/E CHACABUCO	331	CHACABUCO 110/23KV 25MVA 6	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara el mantenimiento preventivo de equipos y protecciones a los INT 110 kV, 23 kV al Transformador n°6 y al Transformador de corriente asociado al Tr.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 06:00	25-11-23 22:00	25-11-23 09:02	25-11-23 19:24
20231106563	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	683	S/E CHACABUCO	878	CHACABUCO 110/23-12.5KV SOMVA 3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE PODER N°3	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de STM.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 06:00	25-11-23 22:00	25-11-23 10:22	25-11-23 19:24
20231105845	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	640	S/E LA MANGA	142	LA MANGA 66/15kV 20MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere transferir, mediante microcorte, los consumos de SE La Manga, desde Paño B1 de SE Reguladora Rapel a Paño B1 de SE Las Arañas, debido a trabajos de mantenimiento en L7 66kV Regulabora Rapel - Tap Nihue, entre los días 25 y 26 de Noviembre 2023. Las maniobras de microcorte serán realizadas en coordinación con Distribuidora.	Riesgo Bajo, Maniobras Programadas.	Maniobras de Transferencia de SE La Manga mediante Microcorte. Asociado a Solicitud N°2023105340.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 06:00	25-11-23 06:03	25-11-23 06:00	25-11-23 06:01
20231103335	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Desconexión	Origen Externo	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22882	S/E PARINACOTA B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño B3 en S/E Parinacota a solicitud de CGE por faenas de reemplazo de poste estructura N°4 de linea 66 kV Tap Off Quiani-Quiani. Solicitudes de CGE asociadas 2023095640- 2023095643.	Nivel de riesgo bajo y controlado, faena de CGE en instalación desconectada.	REGISTRO INTERNO SODI 5640- B, DE CGE.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 02:00	25-11-23 06:30	25-11-23 02:41	25-11-23 07:56
20230989659	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22882	S/E PARINACOTA B3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 52B3 en S/E Parinacota a solicitud de CGE por faenas de Lavado de Aislación de S/E Quiani. Solicitud asociada 2022089450.	Nivel de riesgo bajo y controlado, faena de CGE	(Registro interno SODI N° 84 de CGE).	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 02:00	25-11-23 09:00	25-11-23 02:37	25-11-23 07:56
20230989450	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1976	TAP OFF QUIANI	23143	S/E TAP OFF QUIANI B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará Lavado de Aislación energizado a Tap Off Quiani.	Trabajo con riesgo bajo, se controlará mediante el uso de Procedimientos y uso de Epp. para los trabajos asignados.	Para esta faena se solicitará: SE PARINACOTA – Apertura del 52B3 Linea Transmisión Parinacota - Quiani SE QUIANI.- Apertura del 52B1. TAP OFF QUIANI.- Apertura del 52B1. TAP OFF QUIANI.- Apertura del 89B1-1. NOTA : A su vez se solicita el BLOQUEO de la Automenconexión en los INTERRUPTORES - 52B1 en S/E Arica - Engie. - 52B1 en S/E Central Diesel - Engie. -52B3 en S/E Parinacota	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 02:00	25-11-23 08:00	24-11-23 23:55	25-11-23 10:18
20230956643	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1924	S/E QUIANI	3047	QUIANI 66/13,8 KV 25MVA 3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	POR MOTIVOS DE TRABAJOS A REALIZAR EN LA LINEA 66KV TAP-OFF QUIANI-QUIANI DOCUMENTO N.º 2023095640 ES QUE SE SOLICITA LA DESCONEXION DE LA SUBESTACION QUIANI.	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD	CONDICIONES OPERACIONALES REQUERIDAS: 1.- SUBESTACION QUIANI:(ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) (CERRADO 89B1-4T, 89B1- 3T) 2.- TAP-OFF QUIANI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 3.-SUBESTACION PARINACOTA :(ABIERTO 52B3 – 89B3-2) (CERRADO 89B3-2T) 4.-CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV DE SUBESTACION QUIANI, SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CHINCHORRO Y S/E PUKARA	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 02:00	25-11-23 06:30	24-11-23 23:55	25-11-23 10:18
20231107081	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	717	S/E SAN BERNARDO	906 907 908	BA S/E SAN BERNARDO 12KV BA1 BA S/E SAN BERNARDO 12KV BA2 BA S/E SAN BERNARDO 12KV BA3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la barra auxiliar 12 kV por trabajos previos para habilitación de futura interconexión entre la barra principal 12 kV N°1 y la barra principal 12 kV N°4 (NUP 824).	Trabajos con riesgo controlado	Trabajo con riesgos controlados	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 01:00	25-11-23 21:00	25-11-23 01:10	25-11-23 10:24
20231104492	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2432	S/E CHARRUA AR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Bianeo Basic	S/E Charrúa: Reemplazo de desconectadores Paño AR 89AR-1 y 89AR-2. *COMENTARIO ADICIONAL: Proyecto MNR N.UP 4410.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 20:00	24-12-23 23:59		
20231103833	Subestacion	Aprobado	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	870	S/E MANTO VERDE	3541	MANTO VERDE 110/13,8 KV 60 MVA 4 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión Transformador T4 para pruebas previo a entrada en operación, incluyendo celdas de media tensión respectivas y barras de 13,8 kV. Transformadores ya fueron energizados y verificados por 36 horas.	El riesgo es bajo, ya que se toman todas las medidas de mitigación necesarias.	Solicitud de Intervención Por extensión de trabajos asociados a SI N°20230803B1 en SE Mantoverde.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 00:00	02-01-24 23:59	26-11-23 17:20	
20231103879	Subestacion	Aprobado	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	870	S/E MANTO VERDE	3540	MANTO VERDE 110/13,8 KV 60 MVA 3 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión Transformador T3 para pruebas previo a entrada en operación, incluyendo celdas de media tensión respectivas y barras de 13,8 kV. Transformadores ya fueron energizados y verificados por 36 horas.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Solicitud de Intervención Por extensión de trabajos asociados a SI N°20230803375 en SE Mantoverde.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 00:00	02-01-24 23:59	26-11-23 17:20	
20231107914	Subestacion	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE S SPA	470	Desconexión	Origen Interno	Programada	2048	S/E URIBE SOLAR	30261 18112 23190 23191 23192 32452	S/E URIBE SOLAR 21 S/E URIBE SOLAR EBP1 S/E URIBE SOLAR H1 S/E URIBE SOLAR ET1 S/E URIBE SOLAR SS/AA S/E URIBE SOLAR FT SIN_REVISION	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de medidor de corriente en una de las fases del anillo 3 correspondiente al paño E1 de subestación Uribe Solar con el fin de verificar corrientes de fuga en el alimentador . Condiciones requeridas: Abierto 52H1, 89H1-1, 52ET1 y celdas de media tensión en S/E Uribe Solar.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Instalación de medidor de corriente en una de las fases del anillo 3 correspondiente al paño E1 de subestación Uribe Solar con el fin de verificar corrientes de fuga en el alimentador. Condiciones requeridas: Abierto 52H1, 89H1-1, 52ET1 y celdas de media tensión en S/E Uribe Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 00:00	25-11-23 02:00	24-11-23 20:51	24-11-23 22:07
20231105642	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1484	CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Relleno de aceite cuba superior del transformador. U16 se encuentra en MM según SD N°20231102224.	Riesgo medio, análisis en matriz de riesgo.	Condiciones requeridas: a)Abierto 52G16. b)Aislado y bloqueado 89G16-1; 89G16-2; 89G16-3.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 00:00	25-11-23 23:59	25-11-23 00:00	25-11-23 18:13
20231102634	Subestacion	Aprobado	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A	129	Desconexión	Origen Interno	Programada	963	S/E METRO	1025	METRO 110/20KV 40MVA 2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo de equipos 110 kV, transformador TR81 e interruptor ITR81, celda de Llegada SL81 Fuera de Servicio.	Nivel de riesgo bajo, trabajo des-energizado, aterrado y con los EPP's necesarios de acuerdo a nuevos procedimientos internos de trabajo seguro.	Mantenimiento preventivo de equipos 110 kV, transformador TR81 e interruptor ITR81, celda de Llegada SL81 Fuera de Servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-23 00:00	25-11-23 05:00	25-11-23 00:56	
20231105939	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	2380	S/E CERRO NAVIA JT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Pruebas de transferencia sobre paño JT3, por puesta en servicio de nuevos TTCC del paño de 220 kV JR -Acoplador (NUP 3011).	Medio	Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de transferencia sobre paño JT3, por puesta en servicio de nuevos TTCC del paño de 220 kV JR -Acoplador (NUP 3011). Restricciones: Paño transferido. instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV seccion 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 23:00	25-11-23 01:00	24-11-23 22:41	25-11-23 00:20
20231106970	Subestacion	Ejecución Exitosa	ATACAMA SOLAR S.A.	1872	Desconexión	Origen Interno	Programada	2251	S/E ATACAMA SOLAR II	29188 29189	S/E ATACAMA SOLAR II E10 S/E ATACAMA SOLAR II E1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará confección de arguetas en sector de mulas dañadas anteriormente	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se realizará apertura de interruptores 52E1 y 52E10 asociados a barra 1 y barra 2. PVF Atacama Solar 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 20:00	25-11-23 06:00	24-11-23 20:05	25-11-23 03:30
20231106178	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1926	S/E RANDE	30014 30015 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30028 30031	S/E RANDE JT3 S/E RANDE ET3 S/E RANDE ES43 S/E RANDE E9 S/E RANDE E10 S/E RANDE E11 S/E RANDE E12 S/E RANDE E13 S/E RANDE E14 S/E RANDE E15 S/E RANDE 220KV BP3 S/E RANDE E23	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 20:00	25-11-23 06:00	24-11-23 20:05	25-11-23 06:50
20231105195	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2347	S/E MONTENEGRO (SIN_REVISION)	30794	S/E MONTENEGRO CT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere deshabilitar función SOTF al interruptor 52CT2 para evitar repetir evento ocurrido el día 22.11.2023 (ver IF 2023000642).	Riesgo medio. Se realizó coordinación con personal de Mantenimiento y protecciones para deshabilitar función SOTF al interruptor 52CT2.	Trabajos se realiza como precaución para evitar la reiteración del evento (operación del 52CT2). Se gestiona con PT-CT interno: 7351.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 18:30	24-11-23 20:00	24-11-23 18:26	24-11-23 23:50
20231106368	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Interno	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILLUN	16723 16725	S/E CENTRAL QUILAPILLUN J1 S/E CENTRAL QUILAPILLUN J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento preventivo, tanto como verificación de niveles, pruebas tanto de funcionamiento como eléctricas, pruebas de aislamiento, engrase, revisión de aisletares y limpieza. Pruebas en protecciones de paño y línea.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Relacionado con aviso (20231016B9) de desconexión por la Barra 1, con paño JT1 transferido hasta las 20:00hrs.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 18:00	25-11-23 08:00	24-11-23 18:13	25-11-23 09:50
20231105889	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Interno	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILLUN	1605	BA S/E CENTRAL QUILAPILLUN 220KV BP1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento preventivo, tanto como verificación de niveles, pruebas tanto de funcionamiento como eléctricas, pruebas de aislamiento, engrase, revisión de aisletares y limpieza. Pruebas en protecciones de paño y línea.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	El paño JT1 será transferido a barra 2 hasta las 20:00 horas, luego se desconecta, además L-220kV Quilapilun - Los Maquis, C2, y L-220kV Quilapilun - Polpaico, C2, desconectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 18:00	25-11-23 08:00	24-11-23 18:13	25-11-23 09:50
20231103102	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Forzoso	Curso Forzoso	788	S/E MIRAFLORES	4114	BA S/E Miraflores 12 kV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Precaución en barra de media tensión de 13.2KV, para poder determinar si el fusible asociado

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha exenxación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231107480	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Integración y pruebas punto a punto con sistema Scada Monarch y CEN Desconectadores 8907-1 y 8917-2 de S/E Charrúa.	Bajo	Actividades: Integración y pruebas punto a punto con sistema Scada Monarch y CEN Desconectadores 8907-1 y 8917-2 de S/E Charrúa. Instalaciones en Riesgo: Scada Transelec Nodo C. Navia y Scada Transelec Nodo A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 14:00	29-11-23 18:00	24-11-23 14:15	
20231107084	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	2707	S/E QUILLOTA JS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Retiro de conexiones primarias de desconectador 89JS-1, lado Barra Principal de 220 kV sección 1 y lado TCJS (NUP 4405).	Medio	Actividades: S/E Quillota: Retiro de conexiones primarias de desconectador 89JS-1, lado Barra Principal de 220 kV sección 1 y lado TCJS (NUP 4405). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Desconectador 89JS-1 desconizonada a nivel primario de las instalaciones en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 14:00	25-11-23 12:00	24-11-23 08:36	
20231107479	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Integración y pruebas punto a punto con sistema Scada Monarch y CEN Desconectadores 8917-1 y 8917-2 de S/E Charrúa.	Bajo	Actividades: Integración y pruebas punto a punto con sistema Scada Monarch y CEN Desconectadores 8907-1 y 8907-2 de S/E Charrúa. Instalaciones en Riesgo: Scada Transelec Nodo C. Navia y Scada Transelec Nodo A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 14:00	29-11-23 18:00	24-11-23 14:15	
20231109031	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR LLANOS DEL VIENTO SPA	1833	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2307	S/E LLANOS DEL VIENTO	30278 30479 30480 30481 30482 30483 30484 30485 30486 30487 30488 30489 30490 30491 30492 30493 30494 30495 30496 30499 30500 30823	S/E LLANOS DEL VIENTO JT1 S/E LLANOS DEL VIENTO FT1 S/E LLANOS DEL VIENTO FT11 S/E LLANOS DEL VIENTO FT12 S/E LLANOS DEL VIENTO F5A1 S/E LLANOS DEL VIENTO F5A2 S/E LLANOS DEL VIENTO F1 S/E LLANOS DEL VIENTO F2 S/E LLANOS DEL VIENTO F3 S/E LLANOS DEL VIENTO F4 S/E LLANOS DEL VIENTO F5 S/E LLANOS DEL VIENTO F6 S/E LLANOS DEL VIENTO F7 S/E LLANOS DEL VIENTO F8 S/E LLANOS DEL VIENTO F9 S/E LLANOS DEL VIENTO F10 S/E LLANOS DEL VIENTO F11 S/E LLANOS DEL VIENTO F12 S/E LLANOS DEL VIENTO F13 S/E LLANOS DEL VIENTO F21 S/E LLANOS DEL VIENTO F22 S/E LLANOS DEL VIENTO F8C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas a multa y reapriete de terminal de fase C en circuito N°6 S/E Llanos del Viento. Condiciones requeridas: Abierto 52FT11, 52FT12 y cuchilla de media tensión en S/E Llanos del Viento.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Pruebas a multa y reapriete de terminal de fase C en circuito N°6 S/E Llanos del Viento. Condiciones requeridas: Abierto 52FT11, 52FT12 y cuchilla de media tensión en S/E Llanos del Viento.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 11:00	24-11-23 19:00	24-11-23 11:22	24-11-23 20:05
20231102255	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	587	S/E RANCAGUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de la red de telecomunicaciones	Bajo	Actividades: R/E Relequen: Mantenimiento e intervención en multiplexores FOX 615 ABB sin Teleprotecciones.- Instalaciones en Riesgo: Telecom. General SE Tinguiririca.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Armario de MUX FOX 615 Delimitar Zona de Trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 10:30	24-11-23 18:30		
20231108948	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	513	S/E MELIPULLI	3354	MELIPULLI 230/24KV 60MVA 44	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión Transformador T44 de S/E Melipulli. Por trabajos de reemplazo 89DT44 debido a diferencia de temperatura crítica en el desconectador.	Riesgo controlado, trabajos con personal interno.	Control Interno STS - PT 7225	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 10:00	24-11-23 18:00	24-11-23 11:42	24-11-23 17:44
20231108946	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	513	S/E MELIPULLI	14100	S/E MELIPULLI ET33	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar y Acelerar protección de tiempo definido 52/50N de 52ET33. Por trabajos de reemplazo 89ET44 debido a diferencia de temperatura crítica en el desconectador.	Riesgo controlado, trabajos con personal interno.	Control Interno STS - PT 7225	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 10:00	24-11-23 18:00	24-11-23 11:42	24-11-23 17:44
20231103923	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Retiro de TC de neutro asociado a banco de condensadores 3 de 13.2 kV (instalación fuera de servicio).	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Retiro de TC de neutro asociado a banco de condensadores 3 de 13.2 kV (instalación fuera de servicio). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CA. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 09:00	24-11-23 15:00	24-11-23 10:10	24-11-23 11:24
20231107648	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	531	BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 3126 por Cambio de conductor en la red de media tensión, alimentador Valle.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 3126 por Cambio de conductor en la red de media tensión, alimentador Valle. Restricciones: Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52C7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado (CGE) Tap Off El Edén, 52C8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado (CGE) Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 09:00	24-11-23 19:00	24-11-23 10:33	24-11-23 20:15
20231107647	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	1719	BA S/E VALLENAR 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 3126 por Cambio de conductor en la red de media tensión, alimentador Valle.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 3126 por Cambio de conductor en la red de media tensión, alimentador Valle. Restricciones: Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52C7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado (CGE) Tap Off El Edén, 52C8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado (CGE) Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 09:00	24-11-23 19:00	24-11-23 10:33	24-11-23 20:15
20231107646	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	705	VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 3126 por Cambio de conductor en la red de media tensión, alimentador Valle.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 3126 por Cambio de conductor en la red de media tensión, alimentador Valle. Restricciones: Subestación Vallenar, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52C7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado (CGE) Tap Off El Edén, 52C8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado (CGE) Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 09:00	24-11-23 19:00	24-11-23 10:33	24-11-23 20:15
20231107644	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	706	VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 3126 por Cambio de conductor en la red de media tensión, alimentador Valle.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 3126 por Cambio de conductor en la red de media tensión, alimentador Valle. Restricciones: Subestación Vallenar, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52C7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado (CGE) Tap Off El Edén, 52C8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado (CGE) Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 09:00	24-11-23 19:00	24-11-23 10:33	24-11-23 20:15
20231107082	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	203	S/E CENTRAL QUELTEHUES	512	CENTRAL QUELTEHUES 110/12kV 28MVA 3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconectar el transformador para acceder a los cables de media tensión y poder así realizar el reemplazo de gravilla	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura		No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 09:00	24-11-23 19:00	24-11-23 09:11	24-11-23 18:44
20231106546	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1817	S/E ANTOFAGASTA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	vinculación del Controlador Central del EDAG Zona Norte con el SITR del Coordinador. (Con posible intermitencia)	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	Posible intermitencia en las comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 09:00	24-11-23 18:00	24-11-23 11:19	24-11-23 18:00
20231106450	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	422	S/E LIRQUEN	253	BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Controles controlados, trabajos se efectuaran con equipamiento y personal calificado.	Riesgos controlados, trabajos se efectuaran con equipamiento y personal calificado.	Se requiere la desconexión del BBCC de S/E Lirquen por limpieza y desmalezado del patio del BBCC de la S/E ya mencionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 09:00	24-11-23 17:00	24-11-23 09:00	24-11-23 10:06
20231103734	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	788	S/E MIRAFLORES	4605	S/E MIRAFLORES CS	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Proyecto NUO-6096, se realizará la Puesta en Servicio de nuevo relé de protección SEL 751A.	Bajo, riesgo controlado con desconexión y procedimientos de CGE Transmisión.	Se realizará verificaciones de alambrado de control y pruebas de operación local y remota vía Scada. Energización y puesta en servicio.	No tiene consumo afectado		modificacion_protecciones			24-11-23 09:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:22	24-11-23 19:30
20230959882	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22882	S/E PARINACOTA B3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 52B3 en S/E Parinacota a solicitud de CGE por faenas de Lavado de Aislación estructuras 1 a la 38 de línea 66 kV TO Quiani-Quiani. Solicitud asociada 20230956376.	Nivel de riesgo bajo y controlado, faena de CGE	Registro interno SODI N° 5676 de CGE.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 09:00	24-11-23 17:00	24-11-23 08:42	24-11-23 15:31
20231107009	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Chillán: Levantamiento visual de todos los armarios en sala de telecomunicaciones e interrogación de equipos multiplexores detallados en procedimiento de trabajo.	Bajo	Actividades: R/E Chillán: Levantamiento visual de todos los armarios en sala de telecomunicaciones e interrogación de equipos multiplexores detallados en procedimiento de trabajo. Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación Chillán. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:30	27-11-23 18:00		
20231109007	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2282	S/E PARINAS [EN_REVISION]	32059 22057 32056 32058 32065	S/E PARINAS K12 [EN_REVISION] S/E PARINAS K10 [EN_REVISION] S/E PARINAS K9 [EN_REVISION] S/E PARINAS K11 [EN_REVISION] S/E PARINAS J6 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	CURSO FORZOSO SCADA Proyecto Nuevo SE Seccionadora Parinas 500-220 kV- NUP 1145.	Bajo	Actividades: Proyecto Nueva SE Seccionadora Parinas 500-220 kV- NUP 1145: Ingreso sistema SAGE SCADA: En pantalla HMI (SAGE) se efectúa levantamiento de bloqueos de paños Energizados; Actualización base de datos del SCADA SAGE y Pruebas de señales SCADA pendientes, Actualización de firmware; Cambios de configuraciones en SAGE, Verificación y mapeo de señales, verificación estampa de tiempo, entre otros. Incluye verificaciones equipos de control y protecciones de los paños asociados. Cabe mencionar que los trabajos de intervención en el Scada podrían ocasionar micro cortes del mismo, aproximadamente entre 5 a 15 minutos. Respecto a las pruebas Sacada, estas actividades no consideran inyecciones secundarias y tampoco maniobras de equipos en patio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Scada Parinas o SCADA Local SE Parinas o Paño Línea L#20- Parinas o Paño Línea L#10-Parinas o Paño Cont. Diag. EK51-Parinas o Paño Línea L#12-Parinas o Paño Línea L206-Parinas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	29-11-23 18:00	24-11-23 12:53	30-11-23 09:40

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha extensión reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231106686	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	2162	BA S/E LAGUNAS 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52JS SE Lagunas		Actividades: S/E Lagunas: Integración de señales del circuito de alarmas del interruptor 52JS. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Pruebas de alarmas del interruptor 52JS, registro de estampa de tiempo de cada señal. Pruebas con CNOT Restricciones: S/E Lagunas: Paño JS indisponible (interruptor transferido). Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas o Paño Linea LJ05, LAG-Tarapaca 1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Paño Acoplador JR01-Lagunas o Barra Transferencia 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, BU paño JS Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena Subestación Lagunas, Protección 51 paño JS bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre 51 y 52 Subestación Lagunas, Protección 52 paño JS bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre 51 y 52 Subestación Lagunas, Telecontrol paño JS Local A disposición del jefe de faena Subestación Lagunas, Telecontrol JR Posición Local Permanecerá en posición local durante toda la faena Subestación Lagunas, BU paño JR Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:56	25-11-23 13:38
20231106514	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (NUP 876) : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras E2A y E3C. En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 06:25	24-11-23 20:16
20230973129	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colichanui, proyecto CUN+ bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 50+771. varo entre E471 Y E472-1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. varo entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 07:00	24-11-23 20:50
20230988114	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2010	S/E TEN GIS	19214 19215	S/E TEN GIS J8 S/E TEN GIS J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por solicitud de ENGIE se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J8 y 52J9 en S/E TEN, para realizar control de cerberos de excitación del generador principal 20kV MAZMA de 65M, y limpieza de cubículo de excitación con cambio de filtros.	El principal riesgo es la apertura intempestiva de interruptores 52J8 y 52J9 como consecuencia de actuación de las protecciones asociadas al Generador en Central S/E IEM. Medidas de mitigación adoptadas por personal de ENGIE.	Condiciones operacionales requeridas: no reconectar 52J8 y 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 20:00	24-11-23 08:54	24-11-23 16:24
20231105788	Subestacion	Ejecución Exitosa	MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A	1991	Intervención	Origen Externo	Programada	2291	S/E HUALQUI	30004 30005	S/E HUALQUI J9 S/E HUALQUI J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere bloqueo de reconexión automática y precaución de No Reconectar Paños J8 y J9 en S/E Hualqui , asociados a la LT 220 kV Hualqui – Lagunillas por trabajos de Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra)	Riesgos declarados por Transelec	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:23	24-11-23 16:22
20231106663	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2078	S/E EL LAUREL	2767	BA S/E EL LAUREL 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Laurel: Bloqueo de protección Diferencial de barras 220kV Sección 1, al final de la jornada se normaliza la instalación con ajustes originales. Trabajos asociados a NUP 1133.	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 1 220 kV, Principal 1-El Laurel o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Paño Cent. Diag. DJ02-El Laurel o Paño Cent. Diag. DJ05-El Laurel Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Paño Cent. Diag. DJ02-El Laurel o Paño Cent. Diag. DJ05-El Laurel) o al término de los trabajos (Barra 1 220 kV, Principal 1-El Laurel) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Laurel, Bloqueo de protección Diferencial de barra 220kV, sección 1, bloqueo de trip y canales análogos, los Bloqueos se normalizan al final de cada jornada.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:28	24-11-23 16:10
20231103527	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28631	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5627 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés .No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52A7 de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:43	24-11-23 16:03
20231106669	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2078	S/E EL LAUREL	2767	BA S/E EL LAUREL 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Laurel: Habilitación campos J8 y J10, configuración End Fault Protection y pruebas mediante inyecciones secundarias en protección BTR en Barra 1 (Al finalizar las jornadas de trabajo se mantendrán los ajustes originales de la protección)	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Paño Cent. Diag. DJ02-El Laurel o Paño Cent. Diag. DJ05-El Laurel o Barra 1 220 kV, Principal 1-El Laurel Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Paño Cent. Diag. DJ02-El Laurel o Paño Cent. Diag. DJ05-El Laurel) o Al término de los trabajos (Barra 1 220 kV, Principal 1-El Laurel) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Laurel, Bloqueo de protección Diferencial de barra 220kV, sección 1 Bloqueo de trip y canales análogos, bloqueo realizado por personal de Transelec. Nota: Trabajos asociados a NUP 1133.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:28	24-11-23 15:48
20231106687	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22691 23092	S/E LAGUNAS JR S/E LAGUNAS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas		Actividades: S/E Lagunas: Integración de señales del circuito de alarmas del interruptor 52JS. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Pruebas de alarmas del interruptor 52JS, registro de estampa de tiempo de cada señal. Pruebas con CNOT Restricciones: S/E Lagunas: Paño JS indisponible (interruptor transferido). Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas o Paño Linea LJ05, LAG-Tarapaca 1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Paño Acoplador JR01-Lagunas o Barra Transferencia 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, BU paño JS Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena Subestación Lagunas, Protección 51 paño JS bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre 51 y 52 Subestación Lagunas, Protección 52 paño JS bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre 51 y 52 Subestación Lagunas, Telecontrol paño JS Local A disposición del jefe de faena Subestación Lagunas, Telecontrol JR Posición Local Permanecerá en posición local durante toda la faena Subestación Lagunas, BU paño JR Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:56	25-11-23 13:38
20231107692	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	684	S/E CHENA	715 716 1512 1513	BA S/E CHENA 110KV BP1 BA S/E CHENA 110KV BT1 BA S/E CHENA 110KV BP2 BA S/E CHENA 110KV BT2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará el lavado de aislación en los patios 110 kV.	Operación Indeseada de los paños en 110 kV, Ctos. N°1 y N°2 líneas Chena-Ochagavía y Chena-Cerro Navia.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. El lavado de los componentes no se realizan de forma simultanea.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 20:00	24-11-23 09:37	24-11-23 16:51
20231106387	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	25279 25280 25281 25282 25283	S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR DT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR 6.9KV BBA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 19:00	24-11-23 09:19	24-11-23 19:40
20231105744	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	N/D Aplica	N/D Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actualización Base de datos y despliegues SCADA, PROG-N-CAR-SEM-45-CC1: Integración y pruebas punto a punto SCADA por proyecto de integración de señales de paño H4 de SE Cardones	Bajo	Actividades: Actualización Base de datos y despliegues SCADA, PROG-N-CAR-SEM-45-CC1: Integración y pruebas punto a punto SCADA por proyecto de integración de señales de paño H4 de SE Cardones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231105743	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	N/D Aplica	N/D Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actualización Base de datos y despliegues SCADA, PROG-N-CAR-SEM-45-CC1: Integración y pruebas punto a punto SCADA por proyecto de integración de señales de paño H4 de SE Cardones	Bajo	Actividades: Actualización Base de datos y despliegues SCADA, PROG-N-CAR-SEM-45-CC1: Integración y pruebas punto a punto SCADA por proyecto de integración de señales de paño H4 de SE Cardones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231107710	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3251 Proyecto PFV CEME 1	Medio	Actividades: SE Miraje NUP 3251: Posicionamiento de camión pluma para instalación de faena; descarga y emplacamiento hacia control room de nuevos armarios. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	08-12-23 18:00	29-11-23 12:02	
20231103863	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1871	S/E ESMERALDA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN PLANEADA S/E ESMERALDA.		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231104108	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	627	S/E ALCONES	N/D Aplica	N/D Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de carga de nueva versión de SCADA y pruebas nivel 3 en SE Alcones con motivo de proyecto habilitación de nuevo paño B1 asociado a NUP9206, se intervendrá SCADA nodo San Fernando y servicio ICCP. Adicionalmente se instalara y conexionara nuevo switch de comunicaciones en gabinete UCS el cual se interconectara a existente.	Riesgo Bajo y Controlado.	No existen clientes finales afectados. No considera Puesta en Servicio de nuevo equipamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231104033	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	23170	S/E TARAPACA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: Lavado de aislación Paño J5 (52J5, 89J5-1 y 89J5-2), pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales, marcos de líneas, conforme al avance y a la dirección del viento.	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: Lavado de aislación Paño J5 (52J5, 89J5-1 y 89J5-2), pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales, marcos de líneas, conforme al avance y a la dirección del viento. Restricciones: Tarapacá, 52J1, 52J2, 52J3, 52J7, 52J8, 52J4 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá o Barra 220 kV, Sección 2-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 13:06	24-11-23 16:10
20231103757	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	582	S/E PAPOSO	511	BA S/E PAPOSO 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (Sodi 1919) Lavado de aislación con agua a presión con piton manual y remoto a Paño J73 y Marco de Línea S/E Paposo, instalaciones correspondiente a 37N.	Instalación con riesgo: Barra 220KV seccion 1 en subestación Paposo. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de SAESA. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Paposo, 52J1 y 52J5 no reconectar. Bloqueo del jefe Faena. No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 06:00	24-11-23 20:15
20231104898	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Eletrans, según Sodi-10137969-1 Lavado de aislación a los paños J5, J6 y J7. SODI 3094 - Enlasa	Bajo	Actividad: S/E Diego de Almagro a solicitud de Chiliguinta por lavado de aislación a paños J5, J6 y J7 propiedad de Eletrans Restricciones: Barra 220 kV, Sección 1-D.Almagro. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D.Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:45	24-11-23 20:15
20231101557	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento banco de baterías y rectificador.	Tomando las medidas de precaución y seguridad indicadas para las actividades, no existen riesgos asociados a los trabajos.	Mantenimiento a equipo rectificador y ambos bancos de baterías presentes en la sala de SSAA.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231107096	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de RTU asociada al Sistema SCADA Collahuasi, perdida intermitente de información asociados a lineas 220 kV, transformadores de poder Ujina 1 y switchgear 520SG01.	indisponibilidad de SITR por trabajos de migración de RTU asociado al sistema SCADA Collahuasi.	Esta actividad ocasionará perdida de información relacionada al SITR del estremo Collahuasi especificamente lineas 220 kV, transformadores de poder Ujina 1 y switchgear 520SG01, mantenimiónde operativa las señales del resto del sistema. Se reestablecerá este sistema al final de cada jornada.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 20:00	24-11-23 08:26	24-11-23 19:24
20231105550	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	605	S/E NOGALES	2609	S/E NOGALES J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solictud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja)	Instalación con riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Ventanas 1. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solictud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja) Restricción: Instalación indisponible. Instalación con riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Ventanas 1. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 07:14	
20231107698	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	333	LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	1.- Riesgo de operación no deseada de equipos, se mitigará riesgo mediante comunicación efectiva, reconocimiento de lugar de trabajo e identificación de equipos. 2.- Disparo intempestivo , se mitigará riesgo mediante cortocircuitos conexionado secundario , cortocircuito de protecciones del paño, previa evaluación de Protección y control.	Reemplazo de Bushing 220 kV, corrección de fugas de aceite, se considera drenaje de aceite dieléctrico, trabajos correspondientes a la Fase de Reserva del banco de ATRs. La topología de los ATR N°1 y ATR N°2 estarán conformada de manera normal (F1 -F2 y F3) y como se indicó los trabajos sólo son en la Fase de Reserva.	Reemplazo de Bushing 220 kV, corrección de fugas de aceite, se considera drenaje de aceite dieléctrico, trabajos correspondientes a la Fase de Reserva del banco de ATRs. Los trabajos son continuos sin reposición diaria. La topología de los ATR N°1 y ATR N°2 estarán conformada de manera normal (F1 -F2 y F3) y como se indicó los trabajos sólo son en la Fase de Reserva.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	01-12-23 18:00	24-11-23 15:42	24-11-23 16:20
20231107456	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	2241	BA S/E POZO ALMONTE 13.8KV-AUTOTRAFO N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de interruptor y TTCC del paño C2 de Solarpack y a ejecutar por Solarpack	Riesgo bajo segun analisis	Condiciones requeridas: No reconectar 52CT2 y 52CT3. Trabajo a ejecutar por Solarpack. La reconexion se normalizara diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	30-11-23 18:00	24-11-23 09:23	28-11-23 20:58
20231106146	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	17300	S/E ALTO JAHUEL 4SBD	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Investigación en circuito de apertura de interruptor 52K5BD por anormalidad.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Investigación en circuito de apertura de interruptor 52K5BD por anormalidad. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 500 kV 4SBD -Seccionador. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Se solicitará una prueba de apertura y cierre del interruptor en coordinación con CNOT, para corroborar la solución de anormalidad	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 15:00	24-11-23 09:55	
20231105627	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	2737	S/E SAN VICENTE AR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E San Vicente: Lavado de aislación de equipos 89AR-A, 52AR, 89AR-B y aisladores asociados al paño AR. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Lavado de aislación de equipos 89AR-A, 52AR, 89AR-B y aisladores asociados al paño AR. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente o Tr. Trifásico 01, 154/66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:15	24-11-23 20:15
20231104380	Subestacion	Aprobado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	652	S/E PORTEZUELO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizara tendido de circuitos de control y conexionado de equipos nuevos en patio hacia sala de control existente, no considera la intervención de equipos en servicio. Trabajos motivados por proyecto de ampliación de SE Portezuelo.	Riesgo Bajo y Controlado.	Los trabajos se realizaran tomando las medidas de prevención de acuerdo a procedimientos internos. No considera puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:00	
20231105630	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	573	S/E HUALPEN	5860	S/E HUALPEN JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos del paño JT1, banco ATR1, conexión delta de 66 kV del banco ATR1 y TSA 66/13.2 kV. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos del paño JT1, banco ATR1, conexión delta de 66 kV del banco ATR1 y TSA 66/13.2 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o Transformador 50AA SE Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:15	24-11-23 20:15
20231109008	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2182	S/E PARINAS [EN_REVISION]	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	CURSO FORZOSO SCADA Proyecto Nueva SE Seccionadora Parinas 500-220 kV- NUP 1145.	Bajo	Actividades: Proyecto Nueva SE Seccionadora Parinas 500-220 kV- NUP 1145: Ingreso sistema SAGE SCADA: En pantalla HMI (SAGE) se efectua levantamiento de bloqueos de paños Energizados; Actualización base de datos del SCADA SAGE y Pruebas de señales SCADA pendientes, Actualización de firmware; Cambios de configuraciones en SAGE, Verificación y mapeo de señales, verificación estampa de tiempo, entre otros. Incluye verificaciones equipos de control y protecciones de los paños asociados. Cabe mencionar que los trabajos de intervención en el Scada podrían ocasionar micro cortes del mismo, aproximadamente entre 5 a 15 minutos. Respecto a las pruebas SaCada, estas actividades no consideran inyecciones secundarias y tampoco maniobras de equipos en patio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Scada Parinas o SCADA Local SE Parinas o Paño Linea LK09-Parinas o Paño: Linea LK10-Parinas o Paño Cent. Diag. DK11-Parinas o Paño Linea LK12-Parinas o Paño: Linea LL04-Parinas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	29-11-23 18:00	24-11-23 12:53	30-11-23 09:40
20231107029	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	213	S/E MINERO J72	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la urciculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño J72 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño J72 por migración.	durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño J72 en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231106829	Subestacion	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A.	393	Desconexión	Origen Interno	Programada	1837	S/E CENTRAL SOLAR PAG3	21384 21385 24119	S/E CENTRAL SOLAR PAG3 C1 S/E CENTRAL SOLAR PAG3 C2 S/E CENTRAL SOLAR PAG3 BARRA 13,8 kV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de interruptor C2 y pruebas eléctricas a transformador de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte, interruptor dañado producto de evento de falla. Equipo a instalar de idénticas caracteristicas y especificaciones al actual. Condiciones requeridas: Abierto 52C4, 89C4, 52C5 y 89C5 en S/E Central Solar PAG3. Cerrado y bloqueado 89C4-T y 89C5-T en S/E Central Solar PAG3	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Reemplazo de interruptor C2 y pruebas eléctricas a transformador de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte, interruptor dañado producto de evento de falla. Equipo a instalar de idénticas caracteristicas y especificaciones al actual. Condiciones requeridas: Abierto 52C4, 89C4, 52C5 y 89C5 en S/E Central Solar PAG3. Cerrado y bloqueado 89C4-T y 89C5-T en S/E Central Solar PAG3. Asociado a IT 2023004569	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 18:50
20231106827	Subestacion	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	22922	S/E POZO ALMONTE C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de interruptor C2 y pruebas eléctricas a transformador de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte, interruptor dañado producto de evento de falla. Equipo a instalar de idénticas caracteristicas y especificaciones al actual. Condiciones requeridas: Abierto 52C2, 89C2-1 y 89C-2 en S/E Pozo Almonte.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Reemplazo de interruptor C2 y pruebas eléctricas a transformador de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte, interruptor dañado producto de evento de falla. Equipo a instalar de idénticas caracteristicas y especificaciones al actual. Condiciones requeridas: Abierto 52C2, 89C2-1 y 89C-2 en S/E Pozo Almonte. Asociado a IT 2023004569	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 18:50
20231106784	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2292	S/E ALTO JAHUEL B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solictud de empresa CGE, por trabajos programados en sus instalaciones	Instalación con riesgo: Linea de 66 kV Alto Jahuel - Guindos de EFE. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: Solictud de empresa CGE, por trabajos programados en sus instalaciones (lavado de aislación Linea de 66 kV Alto Jahuel - Buin) Restricción: No Reconectar interruptor de paño B2 asociado a L 66 kV Alto Jahuel - Guindos de EFE. Instalación con riesgo: Linea de 66 kV Alto Jahuel - Guindos de EFE. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. NOTA: Linea de 66 kV Alto Jahuel - Buin está en estructura común con Linea de 66 kV Alto Jahuel - Guindos.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:26	
20231106889	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas		Actividades: S/E Lagunas: Integración de señales del circuito de alarmas del interruptor 52J5. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Pruebas de alarmas del interruptor 52J5, registro de estampa de tiempo de cada señal. Pruebas con CNOT Restricciones: S/E Lagunas: Paño J5 indisponible (interruptor transferido). Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas o Paño Linea L05, LAG-Tarapaca 1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Paño Acoplador JR01-Lagunas o Barra Transferencia 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, BU paño J5 ©Boqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena Subestación Lagunas, Protección 51 paño J5 ©boqueada Se bloqueará en forma alternada entre 51 y 52 Subestación Lagunas, Protección 52 paño J5 ©boqueada Se bloqueará en forma alternada entre 51 y 52 Subestación Lagunas, Telecontrol paño J5 Local A disposición del jefe de faena Subestación Lagunas, Telecontrol JR Posición Local Permanecerá en posición local durante toda la faena Subestación Lagunas, BU paño JR ©Boqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:56	25-11-23 12:38
20231106659	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA	620	Intervención	Origen Externo	Programada	2167	S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN	25992	S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN BT1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará corte y poda de arboles, en L 066kV Charmar-Laja, C1.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Si El Maitén Interruptor 52BT1 con Bloquee a la reconexión.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 06:52	24-11-23 17:42
20231106408	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2915	CSP CERRO DOMINADOR 13.2/6,9KV 40MVA T2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,9 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,9 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 19:00	24-11-23 00:00	25-11-23 00:46
20231106407	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-2T en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-2T en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 19:00	24-11-23 00:00	25-11-23 00:46
20231106405	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2914	CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 19:00	24-11-23 00:00	25-11-23 00:46
20231108970	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1858	S/E CRUCERO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Crucero. Atención falla equipo URT, se procederá a carga configuración y cambiar pila de tarjeta de comunicación.	Bajo	Actividades: SE Crucero. Atención falla equipo URT, se procederá a carga configuración y cambiar pila de tarjeta de comunicación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Crucero Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 10:36	24-11-23 16:32
20231106394	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 19:00	24-11-23 09:20	24-11-23 19:40
20231106309	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	586	S/E QUILLOTA	7827	S/E QUILLOTA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere Precaución de No Reconectar 52J5 en S/E Quillota, asociado a la LT 220 kV San Luis - Quillota C1, por trabajos en S/E Quillota: Retiro de chicotes de conexión a Barra de 220 kV sección 1 del desconectador 89J5-L (método a potencial)	Riesgos declarados por Transelec	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:04	24-11-23 23:50
20231106207	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	539	BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Desconexión de chicotes del desconectador 89J5-1 desde Barra Principal de 220 kV sección 1, por método a potencial (NUP 4405). Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desconexión de chicotes del desconectador 89J5-1 desde Barra Principal de 220 kV sección 1, por método a potencial (NUP 4405). Restricciones: Paño de 220 kV indisponible. No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra Principal de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:36	24-11-23 14:45
20231106191	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	369	LOS CHANGOS 500/220/66 KV 750MVA 3 + I/R	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 kV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividades: A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:45	24-11-23 14:05
20231105931	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	623	S/E PLANTAS	547 548	BA S/E PLANTAS 13.8KV BA S/E PLANTAS 110KV BP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalaciones en servicio	Nivel de riesgo del trabajo, medio controlado	Se requiere bloqueo de reconexión del 52H4 S/E Tierra Amarilla, ademas de los circuitos de MT 52C1, 52C72, 52C3, 52C4, 52C7 y 52C8, mas orden de no reconectar del 52HT1 y 52CT1 en S/E Plantas, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos de lavado de aislación en la S/E.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 12:31	24-11-23 15:54
20231105928	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	618	S/E CERRILLOS	537 538	BA S/E CERRILLOS 23kV BA S/E CERRILLOS 110KV BP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con la instalación en servicio.	Nivel de riesgo del trabajo, medio controlado	Se solicita bloqueo de reconexión del 52H4 en S/E Copayapu, ademas del 52H2, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4 y mantener orden de no reconectar el 52HT1 y 52ET1 en S/E Cerrillos, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos en la S/E.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 10:04	24-11-23 12:28
20231105859	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Interno	Programada	2182	S/E PARINAS [EN_REVISION]	32055	S/E PARINAS KB [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividad: S/E Parinas: Seccionamiento L500kV Los Changos - Cumbres C2, ingresando a nueva SE Parinas en paño central 6B de la diagonal 3 (NUP 1145)	Nivel de Riesgo: Bajo.	Condiciones: Instalacion a intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: - L 500kV Los Changos - Cumbres, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - L 500kV Los Changos - Cumbres, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Bloqueos jefe faena: Instalar tierras provisionales de bloqueo en la L500kV Los Changos - Cumbres C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231105755	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructura) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2	Bajo	Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, Obra de Ampliación S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructuras) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2 , incluye el retiro de gravilla y el retiro de escombros fuera del patio.,**Nota: Zona de trabajo delimitada con cerco duro PMTDI 54S&N.****Nota: Se utilizará maquinaria respetando los requerimientos de seguridad, guiada en todo momento por paletero riger y respetando las distancias de seguridad. Restricciones: Subestación Ovalle, 52B8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52BT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Ovalle Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ovalle, Delimitación de zona con cerco duro.. Delimitación del área a intervenir, separando la zona energizada con la zona de trabajo. Subestación Ovalle, Precaución riesgo barra de transferencia . ingresar aviso CEN Subestación Ovalle, Precaución riesgo Transformador N°2 . ingresar aviso CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:45	24-11-23 16:15

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subiistación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231105698	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración señales de comunicación PTA x DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas	Riesgo del trabajo es bajo sólo considera posible intermitencia en las comunicaciones.	Integración señales de comunicación PTA x DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:20	24-11-23 19:40
20231105641	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA		1484 CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Relleno de aceite culta superior del transformador. U16 se encuentra en MM segun SD N°2023103324.	Riesgo medio, análisis en matriz de riesgo.	Condiciones requeridas: a)Abierto 52G16. b)Abierto y Bloqueado 89G16-1; 89G16-2; 89G16-3.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 23:59	24-11-23 08:12	25-11-23 00:00
20231105631	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	573	S/E HUALPEN	114	HUALPEN TR1 225/161/69KV 2X100MVA + U/R	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos del paño JT1, banco ATR1, conexión delta de 66 kV del banco ATR1 y TSA 66/13.2 kV. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: S/E Hualpén: Lavado de aislación equipos del paño JT1, banco ATR1, conexión delta de 66 kV del banco ATR1 y TSA 66/13.2 kV. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66 kV-Hualpén o Transformador SSAA SE Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:15	24-11-23 20:15
20231105628	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	523 1649	BA S/E SAN VICENTE 154KV BF1-1 BA S/E SAN VICENTE 154KV BF1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E San Vicente: Lavado de aislación de equipos 89AR-A, 52A8, 89AR-B y aisladores asociados al paño AR. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Lavado de aislación de equipos 89AR-A, 52A8, 89AR-B y aisladores asociados al paño AR. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente o Tr. Trifásico 03, 154/66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:15	24-11-23 20:15
20231105586	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1824	S/E CAPRICORNIO	1913 3290	BA S/E CAPRICORNIO 110KV BP BA S/E CAPRICORNIO 220KV BP2 [EN_REVISION]	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Tendido cableado Alarma 87R (señal Scada)	Riesgo bajo se toman las medidas de seguridad y control riesgo operacional.	Sin maniobras operacionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 17:00	24-11-23 09:16	24-11-23 15:12
20231105557	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	269	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO [EN_REVISION]	11986	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO JT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J5, J6 y J7 a solicitud de Eletrans. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlace: No reconectar 52t3 de S/E Diego de Almagro.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SDD 3084: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J5, J6 y J7 a solicitud de Eletrans. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlace: No reconectar 52t3 de S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:40	24-11-23 16:13
20231105536	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23430 23431 23433 23434	S/E ILLAPA J1 S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J4 S/E ILLAPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chiquinta se requiere precaución de No Reconectar de los paños J1, J2,J4 y J5 en S/E Ilapa debido trabajos de Lavado de aislación equipos primarios paños 220 kV J1, J2, J7 en S/E Diego de Almagro en instalaciones pertenecientes a Eletrans	Riesgos declarados por Chiquinta	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:24	24-11-23 13:12
20231105259	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	375 4119	BA S/E OVALLE 66KV BA S/E OVALLE 66 kV BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según SDDI 5729 se solicita No reconectar 52BR, 52BT2, precaución en barra de transferencia de 66 kV y Transformador N°2 de S/E Ovalle, por trabajos en sus instalaciones	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 06:05	24-11-23 16:15
20231104849	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 23160	S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje manual de la estructuras bajas, lejanas a la Barra Principal 220 kV N° 1, paño J5 (ex JT1).	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje manual de la estructuras bajas, lejanas a la Barra Principal 220 kV N° 1, paño J5 (ex JT1). Restricciones: Subestación Tarapacá, 52J8 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 07:24	24-11-23 20:15
20231104747	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2180	S/E BOMBEO 3 (SGO)	2952	BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6kV 15MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T2 de SE Bombeo 3 por faenas de mantenimiento mayor a equipos primarios en 66/6,6 kV de SE Bombeo 2.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, faenas se realizarán con instalaciones desconectadas.	Faenas asociadas a SD 2023104724 y 2023104729 (PT 70862 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:31	25-11-23 20:35
20231104746	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2180	S/E BOMBEO 3 (SGO)	2952	BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6kV 15MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T2 de SE Bombeo 3 por faenas de mantenimiento mayor a equipos primarios en 66/6,6 kV de SE Bombeo 2.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, faenas se realizarán con instalaciones desconectadas.	Faenas asociadas a SD 2023104724 y 2023104729 (PT 70862 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:31	25-11-23 20:35
20231104743	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2180	S/E BOMBEO 3 (SGO)	2951	BOMBEO 3 (SGO) 66/6,6kV 15MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T1 de SE Bombeo 3 por faenas de mantenimiento mayor a equipos primarios en 66/6,6 kV de SE Bombeo 2.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, faenas se realizarán con instalaciones desconectadas.	Faenas asociadas a SD 2023104724 y 2023104729 (PT 70862 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:31	25-11-23 20:35
20231104729	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2179	S/E BOMBEO 2 (SGO)	2950	BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6kV 15MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T2 de SE Bombeo 2 por faenas de mantenimiento mayor a equipos primarios en 66/6,6 kV de SE Bombeo 2.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, faenas se realizarán con instalaciones desconectadas.	Faenas asociadas a SD 2023104724. (PT 70862 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:31	25-11-23 20:35
20231104688	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:12	24-11-23 16:51
20231104520	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	981	S/E LAS COMPAÑIAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según SodI N°5705, se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52H2 de S/E Las Compañías.	Riesgo controlado en faenas de terceros.	Lavado de aislación estructuras N° 195; 275 a 318 y 462 a 510.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 06:05	24-11-23 17:49
20231106436	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1827	S/E CENTRAL DIESEL ARICA	21301	S/E CENTRAL DIESEL ARICA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas SITR Protecciones 51, 52 de acuerdo con el NUP3649.	Riesgo bajo segun analisis	Condiciones requeridas: a.89B1-1: Abierto. b.89B1-2: Abierto. c.52B1: A disposición jefe de Faena. La carga de alimentador Centro sera transferida previamente a la red de distribucion.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 17:00	24-11-23 12:29	24-11-23 15:19
20231104456	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec segùn Sodi N°5682 se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52A2 de S/E Maule y 52AT1 de S/E Lontue.	Riesgo controlado en faena de terceros.	Reemplazo estructuras 151, 153, 165, 184.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:43	24-11-23 16:42
20231104409	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito y los bloqueos en alimentadores MT de acuerdo a SODI 050 enviada a CGED.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 20:00	24-11-23 08:23	24-11-23 18:43
20231104270	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segùn Sodi 5649 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A3 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52A7 de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:43	24-11-23 16:03
20231104026	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	2372 2373	BA S/E TARAPACA 220KV BP1 BA S/E TARAPACA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: Lavado de aislación Paño J5 (52J5, 89J5-1 y 89J5-2), pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales, marcos de lineas, conforme al avance y a la dirección del viento.	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: Lavado de aislación Paño J5 (52J5, 89J5-1 y 89J5-2), pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales, marcos de lineas, conforme al avance y a la dirección del viento. Restricciones: Tarapacá, 52J1, 52J2, 52J3, 52J72, 52J8, 52J4 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá o Barra 220 kV, Sección 2-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 13:06	24-11-23 16:10
20231104017	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	2372 2373	BA S/E TARAPACA 220KV BP1 BA S/E TARAPACA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá. MPB. Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; J2; J3; J4, JT2; J8 aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transferencia, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado.	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá. MPB. Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; J2; J3; J4, JT2; J8 aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transferencia, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Tarapacá, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J72, 52J5, 52J8 No reconectar Geoglfos, 52J1, 52J2, 52J4, 52J5 No reconectar Puerto Patache, 52J1, 52J2, 52J4, 52J5 No reconectar Terceros, Subestación Central Tarapacá: 52-108BO1, 52TG, 52JP1 (SDDI ENEL) No reconectar Instalaciones en Riesgo: I. 220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C2 o I. 220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C1 o Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá o Barra 220 kV, Seccion 2-Tarapacá o Paño Acoplador JR01-Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá o I. 220kV Tarapacá-Geoglfos, C1 o I. 220kV Tarapacá-Geoglfos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:45	
20231104012	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1899	BA S/E ATACAMA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama:Lavado de aislacion a equipos primarios paños J1, J2, J4, J5, J8, y JT1, aisladores de pedestal, marcos de barra principal seccion N°1 y de transferencia , marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado	Bajo	Restricciones: Terceros, S/E Tap Off Enlace: 52J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minjas, 52J5 y 52J6 con bloqueo a la reconexión. Terceros, Central Gas Atacama: 52C-1A, 52D1-1E, 52C-1B Y 52D1-1J con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52E1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J1, 52JT1, 52J2, 52J4, 52J5, 52J8, 52J5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J3 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: I. 220kV Atacama-Minjas, C1 o Paño Acoplador JR01-Atacama o Paño Transformación LJ01-Atacama o Paño Transformación LJ02-Atacama o Paño Transformación LJ04-Atacama o Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 1-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:30	24-11-23 20:15
20231103811	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	218	S/E MINERO H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño H4 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño H4 por migración.	Durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño H4 en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231103691	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	1622	S/E RIO BONITO	181	RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar el Bloqueo de trips y arranques de protección F003/87-T (Siprotec 7UT61), F004/21-T (Siprotec 7SA610) y F013/51BT1 (Siprotec-7SJ62) asociados a protecciones de Transformador T1 de SE Río Bonito se realizará intervención sobre una protección a la vez, faenas corresponden a: Pruebas de auditoria técnica en relés de protección Transformador N°1, dispositivos ubicados en armario de Control y Protección T1- F003/87-T (Siprotec-7UT61), F004/21-T (Siprotec-7SA610), F013/51BT1 (Siprotec-7SJ62), de SE Río Bonito.	Riesgo controlado, faenas se realizarán con Trip de protecciones (87T, 21T y 51BT1) Bloqueadas en SE Río Bonito y se realizará intervención sobre una protección a la vez manteniendo siempre protegido el transformador T1 en SE Río Bonito.	Se intervendrá un relé a la vez para mantener el transformador protegido. (PT 6308 registro interno ST1)	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 21:00	24-11-23 11:50	24-11-23 22:26
20231107651	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Externo	Programada	2282	S/E PARINAS [EN_REVISION]	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE parinas Habilitación / intervención de Anexo Telefónico en planta telefónica PBX Puesta en servicio switch-01, 02, 04, 05 y PABX.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Sist. Telefonía SE Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	27-11-23 23:00	24-11-23 13:49	
20231102834	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	2153 2154	BA S/E LABERINTO 220KV BP1 BA S/E LABERINTO 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación S/E Laberinto, Nuevo Laberinto y portales y torres de acometida	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E Laberinto:Seftalizar y NR 52J01R, 52J14L, 52J03L, 52J04L, 52J05L, 52J07L, 52J08L, 52J06L, 52J06, 2521O1L S/E Laberinto Seftalizar Y NR 52J021, 52J022, 52J091, 52J092, 52J11L, 52J12L, 52J13L S/E Crucero Seftalizar y NR 52J10, 52J11 S/E Nuevo ZaldivarSeftalizar y NR 52J03L, 52J06L S/E Kapatur Seftalizar y NR 52J1, 52J2, 52J1, 52J4 S/E Lomas BayasSeftalizar y NR 52J1 S/E Mantos Blancos Seftalizar y NR 52J04L S/E AndesSeftalizar y NR 2523J S/E El CobreSeftalizar y NR 52J1 S/E Bajeno Seftalizar y NR 52J14L	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 17:00	24-11-23 08:21	24-11-23 12:39
20231102737	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 06:19	24-11-23 20:06
20231102196	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16725	S/E CENTRAL QUILAPILUN J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO REDES en la L220kV Polpaico- Quilapilún, C2 Reparacion de cable soterrado	El riesgo es bajo ya que se tomarán todas las medidas de mitigación resguardos correspondientes	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231105552	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	605	S/E NOGALES	2608	S/E NOGALES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja)	Instalación con riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Ventanas 1. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja) Restricción: Instalación indisponible. Instalación con riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Ventanas 1. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 07:14	
20231104724	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	2179	S/E BOMBEO 2 (SGO)	2949	BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6kV 15MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T1 de SE Bombeo 2 por faenas de mantenimiento mayor a equipos primarios en 66/6,6 kV de SE Bombeo 2.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, faenas se realizarán con instalaciones desconectadas.	(PT 70892 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:31	25-11-23 20:35
20231104397	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	619	S/E CHAÑARAL	2820	S/E CHAÑARAL ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec segùn Sodi N°5668 se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52T1 de S/E Chañaral.	Riesgo controlado en faena de terceros.	1. Instalación de medidas de mitigación para aves entre E139 y E169 I:23kV Salado Chañaral. 2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitución de perfil de apoyo de cruceta superior	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 06:05	24-11-23 15:33
20231105324	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2346	S/E LOS VILLARES [EN_REVISION]	30783	S/E LOS VILLARES H3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos en la líneas (Corte y poda de árboles en faja de servidumbre).	Instalación con riesgo: Línea 110 kV Los Villares - Totoralillo. Temporalidad del riesgo: Durante el desarrollo de los trabajos.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar interruptor de Paño H3 de S/E Villares.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:01	24-11-23 20:15
20231105616	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., segùn SODI 038/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:22	24-11-23 18:51
20231105095	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC-TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:23	24-11-23 18:43

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023103965	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1299 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Mafico Ltda.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:23	24-11-23 18:43
2023103615	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.	2081	Intervención	Origen Interno	Programada	1652	S/E TOTORALILLO (CAP CMP)	3750	BA S/E TOTORALILLO 23kV BP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de equipos primarios de S/E Totoralillo con sistema energizado.	Interrupción del suministro eléctrico a Puerto Punta Totoralillo (CMP SA), Planta Desaladora (CleanAirtech SA) y otras instalaciones.	Trabajo rutinario Manual.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 06:20	24-11-23 11:36
2023103478	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC vagon SODI 5612, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52B7 y 52B7 de S/E Nirivilo, por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:43	24-11-23 18:25
2023099315	Subestacion	Rechazado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	1622	S/E RIO BONITO	14327 14328	S/E RIO BONITO E2 S/E RIO BONITO E3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Sin energía paños 52E2 y 52E3 por pruebas de auditoria técnica en relés de protección Transformador N°1, dispositivos ubicados en armario de Control y. Protección T1: FB03/87-T (Ejemplar: 7UT613, FD04/23-T (Ejemplar: 7SA610), FD13/51BT1 (Ejemplar: 7SJ625)/E Rio Bonito.	Riesgo bajo y controlado .	PT 2023-06273 Registro interno STS Sin pérdida de suministro, coordinado con Saesa y Hidronalcas y Calloo SD asociada: 2022099305	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 21:00		
2023099305	Subestacion	Rechazado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	1622	S/E RIO BONITO	181	RIO BONITO 115-69/34/13.8KV 40MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de transformador T1 por pruebas de auditoria técnica en relés de protección Transformador N°1, dispositivos ubicados en armario de Control y. Protección T1: FB03/87-T (Ejemplar: 7UT613, FD04/23-T (Ejemplar: 7SA610), FD13/51BT1 (Ejemplar: 7SJ625)	Riesgo bajo y controlado .	PT 2023-06273 Registro interno STS Sin pérdida de suministro, coordinado con Saesa y Hidronalcas y Calloo	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 21:00		
2023098966	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	2288	S/E GUARDIAMARINA	3328	GUARDIAMARINA 110/23 KV 30 MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T1 de SE Guardiamarina por faenas de instalación de recubrimiento de aislación en barras 23kV.	Riesgo bajo y controlado, faenas con instalaciones desconectadas y sin perdida de suministro.	Transformador T1 se encuentra conectado en vacio sin carga. (PT 6416 registro interno SATT)	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 20:00	24-11-23 08:44	24-11-23 15:45
2023104896	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Eletrans, según Sodi-10137969-1 Lavado de aislación a los paños J5, J6 y J7. SODI 3094 - Enlasa	Bajo	Actividad: S/E Diego de Almagro a solicitud de Chilquinta por lavado de aislación a paños J5, J6 y J7 propiedad de Eletrans Restricciones: Barra 220 kV, Sección 2-D.Almagro. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D.Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:45	24-11-23 20:15
2023097450	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociadas a proyecto CSD+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones generales: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociadas a proyecto CSD+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones generales: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 06:19	24-11-23 20:06
2023097176	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CSD+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre 6471 Y 6472 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre 6439 Y 6440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueductos. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y bajada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:01	24-11-23 07:00	24-11-23 20:50
2023106470	Subestacion	Aprobado sin activación	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Externo	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	cargadores	otros: cargadores	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterías N° 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas des seguridad correspondientes.	Reparación y pruebas de funcionamiento a cargador de baterías N° 1 48Vdc. Equipo fuera de servicio. Condiciones requeridas: Cargador de baterías desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 19:00		
2023103532	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC vagon Sodi 5612, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 05:43	24-11-23 20:37
2023105664	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	2014	BA S/E CHACAYA 110KV BT	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo básico un año de Paño HITs y Transformador T5 (Blue Dolphin), en S/E Chacaya 110 kV	Riesgo Bajo se tomas todas las medidas de seguridad necesarias para un trabajo seguro.	Condiciones operacionales: Señalizar y no reconectar 52HTS (paño Blue Dolphin HTS en S/E Chacaya 110 kV)	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 08:00	24-11-23 17:00	24-11-23 12:30	24-11-23 14:07
2023107372	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	721	S/E SAN PABLO	940 941	BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 BA S/E SAN PABLO 23KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a desconectador 23 kV Lado /BP1 del acoplador B1-B3 con pértiga. Mantenimiento preventivo a desconectador 23 kV Lado /BP2 de interconexión BP2-Bp3 con pertiga	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. se solicita orden de no reconectar la Barra 23 kV N°1 y la Barra 23 kV N°2	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 07:00	24-11-23 20:00	24-11-23 09:23	24-11-23 13:31
2023106819	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	1239	S/E MONTE PATRIA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de estructuras y equipos asociado a proyecto para futuro interruptor de manobras 52B2 (N1P 464). Las faenas por el momento no consideran intervención directa en los elementos del paño, solo se desconecta para realizar los trabajos sin puntos energizados cercanos.	Trabajo de riesgo controlado.	Actualmente el desconectador 89B2, se encuentra en condición cerrado, razón por la cual, se ha solicitado a Transelec, mediante SODI 215, la desconexión de la línea 66 kV Molles Ovalle N°2, lo que involucra el cambio de alimentación de S/E Monte Patria hacia el circuito N°1. La realización de estas maniobras, considerando microcortes en el suministro de S/E Monte Patria.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 07:00	24-11-23 19:00	24-11-23 06:34	24-11-23 15:31
2023104665	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1918	S/E PLANTA OXIDOS	1605	PLANTA OXIDOS 220/13.8 KV NP1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía paño T1 e incoming 801	Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	SE Oxidos: No Reconectar: 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 07:00	24-11-23 20:00	24-11-23 15:04	24-11-23 18:35
2023104135	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2179	S/E BOMBEO 2 (SGO)	2950	BOMBEO 2 (SGO) 66/6.6KV 15MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transformador T2 de SE Bombeo 2 quedará sin energía debido a Desconexión de línea 66 kV Caitan Bombeo N°2, por faenas de Mejoramiento verticalidad postes 62-63-66-75-78-80 de línea indicada.	El riesgo de la faena es bajo y controlado.	Faenas asociadas a SD 2023104122 (PT 70889 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 07:00	24-11-23 20:00	24-11-23 08:11	25-11-23 08:04
2023104129	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2179	S/E BOMBEO 2 (SGO)	2949	BOMBEO 2 (SGO) 66/6.6KV 15MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transformador T1 de SE Bombeo 2 quedará sin energía debido a Desconexión de línea 66 kV Caitan Bombeo N°2, por faenas de Mejoramiento verticalidad postes 62-63-66-75-78-80 de línea indicada.	El riesgo de la faena es bajo y controlado.	Faenas asociadas a SD 2023104122 (PT 70889 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 07:00	24-11-23 20:00	24-11-23 08:11	25-11-23 08:07
2023100489	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Externo	Programada	1910	S/E OTHIGGINS	22837 22840	S/E OTHIGGINS J7 S/E OTHIGGINS J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada a petición de SAESA para realizar trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón manual y Remoto a línea Línea 220 kV Kapatur - OTHiggins circuitos N° 1 y 2	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados	Se requieren las siguientes condiciones en la SE O´Higgins: No reconectar 52J7 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 07:00	24-11-23 18:00	24-11-23 07:03	24-11-23 15:03
2023093724	Subestacion	Rechazado	AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	2091	S/E AURORA	2532	CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras,con S/E desenergizada.	Se realizara mantenimiento preventivo con S/E desenergizada, considerando la integridad y seguridad de las personas.	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras,con S/E desenergizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 07:00	24-11-23 19:00		
2023105298	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	2015 2016	BA S/E CHACAYA 220KV BP1 BA S/E CHACAYA 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislacion de todos los equipos asociados a las Barras de 220 y 110 kV, incluye Marcos de lineas y Barras.	Método lavado a distancia, riesgo bajo.	S/E Chacaya, NO Reconectar: 52J1; 52J2; 52J3; 52J4; 52J5; 52J6; 52J7; 52J12; 52J62; 52J63; 52J64; 52J65; 52J66; 52J1; 52J6; 52HT2; 52HT4; 52HT5; 52H1; 52H2; 52H4. S/E Mejillones, No Reconectar: 52J1. S/E M. Blancos, No Reconectar: 52J02. S/E Capricornio, No Reconectar: 52J71. S/E Crucero, No Reconectar: 52J6. S/E Melipirqa, No Reconectar: 52J71. CTM3, No Reconectar: 52G1. CTA, No Reconectar: 52G5. CTH, No Reconectar: 52G6.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 06:30	24-11-23 16:00	24-11-23 08:22	24-11-23 12:30
2023107489	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	688	S/E EL SALTO	172	EL SALTO 220/110/34.5KV 400MVA 2 + URC	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a la unidad n°7 que es la de reserva del Banco de Transformadores n°1 y n°2	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. La unidad n°7 se encuentra disponible.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 06:00	24-11-23 20:00	24-11-23 09:24	24-11-23 10:02
2023105573	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	402	S/E RENGO	1455	S/E RENGO C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C4 asociado al alimentador Condell de S/E Rengo, por auditoria de protecciones, segun carta DE 05043-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos via redes de distribución. Durante las maniobras de transferencia de carga se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52C7 de S/E Pelequén, general del transformador N°1 y único cabecera de media tensión asociado al alimentador Santa Rosa de S/E Pelequén.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C4 asociado al alimentador Condell de S/E Rengo, por auditoria de protecciones, segun carta DE 05043-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos via redes de distribución. Durante las maniobras de transferencia de carga se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52C7 de S/E Pelequén, general del transformador N°1 y único cabecera de media tensión asociado al alimentador Santa Rosa de S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 05:00	24-11-23 10:00	23-11-23 23:46	24-11-23 08:24
2023107371	Subestacion	Rechazado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	19170 19169	S/E LOS CHANGOS K9 S/E LOS CHANGOS K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por solicitud de Transelec, se requiere realizar carga de ajustes definitivo en protecciones eléctricas de línea sistemas 1 y 2 del paño K9 correspondientes al circuito 2 de acuerdo al proyecto de S/E Parinas N.I.P 1145, se bloquearán los protecciones un sistema a la vez, ademas del bloqueo de los trip de las protecciones hacia el CS69 en S/E Los Changos, al término de estos trabajos se realizará puesta en servicio (PES) de instalaciones de S/E Parinas quedando ajustes definitivos en las protecciones de línea 87L69 Sistema N°1 y Sistema N°2 de TEN	1.- Apertura interpestiva de paños K8 y K9 al realizar pruebas al realizar pruebas contrade a la unidad diferencial de línea de ambos sistemas del paño K9(87L5149 y 87L5269), se mitigará riesgo mediante inserción de de block circuito 52 Parinas N.I.P 1145, se bloquearán las protecciones un sistema a la vez, ademas del bloqueo de los trip de las protecciones hacia el CS69 en S/E Los Changos, al término de estos trabajos se realizará puesta en servicio (PES) de instalaciones de S/E Parinas quedando ajustes definitivos en las protecciones de línea 87L69 Sistema N°1 y Sistema N°2 de TEN. 2.- Apertura interpestiva de paños K8 y K9 al realizar inserción y/o retiro de block de pruebas sobre la unidad diferencial de línea de ambos sistemas del paño K9 (87L5149 y 87L5269), se mitigará riesgo mediante inserción y/o retiro correcto de block de pruebas de la unidad respectiva.	Por solicitud de Transelec, se requiere realizar carga de ajustes definitivo en protecciones eléctricas de línea sistemas 1 y 2 del paño K9 correspondientes al circuito 2 de acuerdo al proyecto de S/E Parinas N.I.P 1145, se bloquearán las protecciones un sistema a la vez, ademas del bloqueo de los trip de las protecciones hacia el CS69 en S/E Los Changos, al término de estos trabajos se realizará puesta en servicio (PES) de instalaciones de S/E Parinas quedando ajustes definitivos en las protecciones de línea 87L69 Sistema N°1 y Sistema N°2 de TEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 00:00	26-11-23 18:00		
2023107691	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	693	S/E LA REINA	1507	BA S/E LA REINA 12KV BA3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	se realizara la visualización, inspección y medidas de barras 12 kV Numero 3 para el diseño de la nueva celda de transición	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo por parte de SAESA	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 00:00	24-11-23 12:00	24-11-23 00:35	24-11-23 07:50
2023106457	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	586	S/E QUILLOTA	2707	S/E QUILLOTA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Meyor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo.	S/E Quillota: Reemplazo Desconectadores 89J5-1 y 89J5-2. *COMENTARIO ADICIONAL: Proyecto MNR NUP 4605. *COMENTARIO ADICIONAL: Proyecto MNR NUP 4605.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 00:00	23-11-23 23:59	25-11-23 16:24	
2023105574	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	402	S/E RENGO	1454	S/E RENGO C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C3 asociado al alimentador Panquehue de S/E Rengo, por auditoria de protecciones, segun carta DE 05043-19 del CEN -CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos via redes de distribución.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C3 asociado al alimentador Panquehue de S/E Rengo, por auditoria de protecciones, segun carta DE 05043-19 del CEN -CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos via redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			24-11-23 00:00	24-11-23 05:00	23-11-23 22:55	26-11-23 09:27
2023106881	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	693	S/E LA REINA	1507	BA S/E LA REINA 12KV BA3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	El trabajo obedece a la falla componentida con el CEN y relacionado con el INFORME PRELIMINAR DE ANORMALIDAD EN EL SISTEMA ELECTRICO N° 436 / 2023. Ahora se realizara el reemplazo de los cables asociados a los transformadores de corriente del interruptor 12 kV Interconexión Barra Transferencia n°3- Barra Transferencia n°2 Lado Barra n°3.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo por parte de SAESA	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 22:00	24-11-23 12:00	24-11-23 00:34	24-11-23 07:50
2023106175	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1926	S/E RANDE	30014 30015 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30028 30031	S/E RANDE JT3 S/E RANDE ET3 S/E RANDE ESA3 S/E RANDE E9 S/E RANDE E10 S/E RANDE E11 S/E RANDE E12 S/E RANDE E13 S/E RANDE E14 S/E RANDE E15 S/E RANDE 220V BP1 S/E RANDE E23	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Construcción de Camara de Acceso de Cables de Media Tensión a Sala Eléctrica Finis Terrae Extensión	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 20:00	24-11-23 06:00	23-11-23 20:03	24-11-23 05:31
2023106267	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Interno	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPULLIN	16723 16725	S/E CENTRAL QUILAPULLIN J1 S/E CENTRAL QUILAPULLIN J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento preventivo, tanto como verificación de niveles, pruebas tanto de funcionamiento como eléctricas, pruebas de aislamiento, engrase, revisión de pernos y tornillos. Pruebas en protecciones de paño y línea.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Relacionado con aviso (202310168S) de desconexión por la Barra 1, con paño JT1 transferido hasta las 20:00hrs.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 18:00	24-11-23 08:00	23-11-23 18:18	24-11-23 10:54
2023101685	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Interno	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPULLIN	1605	BA S/E CENTRAL QUILAPULLIN 220KV BP1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento preventivos, tanto como verificación de niveles, pruebas tanto de funcionamiento como eléctricas, pruebas de aislamiento, engrase, revisión de pernos y tornillos. Pruebas en protecciones de paño y línea.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	El paño JT1 será transferido a barra 2 hasta las 20:00 horas, luego se desconecta, ademas L.220kV Quilapullin - Los Maquis, C2, y L.220kV Quilapullin - Polpaico, C2, desconectas	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 18:00	24-11-23 08:00	23-11-23 18:18	24-11-23 10:54
2023105193	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	172	RE S/E NUEVA CARDONES 81	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de corta duración (10min) para normalizar topología al culminar trabajos conforme solicitud de intervención N° 2023105097.	Riesgo mínimo, desconexión para trabajo programado.	Desconexión de corta duración (10min) para normalizar topología al culminar trabajos conforme a solicitud de intervención N° 2023105097.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 18:00	23-11-23 20:00	23-11-23 17:29	23-11-23 17:34
2023103747	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	168	RE S/E LOS CHANGOS K3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de corta duración (10min) para normalizar topología al culminar trabajos conforme solicitud de intervención N° 2023103736.	Riesgo mínimo, desconexión para trabajo programado.	Desconexión de corta duración (10min) para normalizar topología al culminar trabajos conforme solicitud de intervención N° 2023103736.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 18:00	24-11-23 12:00	24-11-23 14:54	24-11-23 15:18
2023108756	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	561	S/E ANCOA	17295	S/E ANCOA KSAC	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento investigación por operación alarma de primer estado de SF6 en interruptor 52KSAC, detección/eliminación de fuga de gas y normalización de densidades en polos del interruptor. - Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación. -	Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Ancoa o Barra 500 kV, Sección C-Ancoa. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar de la zona de trabajo. -	Trabajo por atención de emergencia en interruptor KSAC S/E Ancoa. -	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 16:39	23-11-23 20:00	23-11-23 16:42	23-11-23 21:15
2023106003	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite del Transformador de Servicios Auxiliares en S/E Minero.	Riesgo de operación de Transformador de 50AA al momento de realizar la toma de muestra de aceite del Transformador. Como medida de mitigación se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido.	En caso de operación intempestiva, se tiene el banco de baterías como respaldo de los 50AA	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 16:00	23-11-23 17:00	23-11-23 15:59	23-11-23 17:05
2023104813	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	841	S/E LOTA	14387 14388	S/E LOTA C2 S/E LOTA C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se bloqueará los trip por subfrecuencia (81O4C) asociado a los alimentadores 52C2 Lota Alto y 52C3 Colcura, esto por faenas de mantenimiento a TTPP de barra de 23 kV. Solicitud asociada 2023104808.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06930 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 14:30	23-11-23 18:00	23-11-23 15:10	23-11-23 17:50
2023104808	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Programada	841	S/E LOTA	17289	S/E LOTA CTP1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico, Pruebas Eléctricas a Transformadores de Potencial de Barra MT. Durante la faena se bloqueará los trip por subfrecuencia (EDAC) asociado a los alimentadores 52C2 Lota Alto y 52C3 Colcura.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06930 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 14:30	23-11-23 18:00	23-11-23 15:10	23-11-23 17:50
2023108666	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	566	S/E CHARRUA	7689	S/E CHARRUA J23	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	intervención de protección GE D60 del paño J23 de S/E Charrúa para atención de falla del sistema de protección.	Riesgo de operación del interruptor 52J23 que será mitigado bloqueando las vías de trip de la protección a intervenir.	Queda protegida la LT 220 kV Charrúa - Santa Clara por medio de la protección sistema 1 del paño J23 de Charrúa.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 14:00	23-11-23 20:00	23-11-23 15:33	23-11-23 19:43
2023106680	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	714	S/E RECOLETA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y llave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vias SCADA del interruptor 12 kV Banco Condensador N°4.1 y se habilitara/deshabilitará automatismo de transferencia automática 110 kV. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231106679	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	1741	S/E CHICUREO	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y llave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vías SCADA del interruptor 23 kV Banco Condensador N°2 y se habilitará/deshabilitará el automatismo de transferencia automática de 220 kV. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 12:00	23-11-23 14:00	23-11-23 14:38	23-11-23 17:50
20231106505	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	47	RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Toma de muestra de aceite al Banco de Reactores KZ3 al momento de tomar muestra de aceite.	Riesgo de operación de Reactor KZ3 al momento de tomar muestra de aceite.	Mitigación: se interviene 1 banco a la vez, se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido, trabajos a nivel de piso y manteniendo las distancias mínimas admisibles a puntos con tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 11:00	23-11-23 13:00	23-11-23 12:01	23-11-23 13:11
20231106495	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	225	S/E MAIPO	9	MAIPO 230/115-69KV 60MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maipo: Toma de muestra de aceite a cuba de Transformador y CDBC para análisis en laboratorio externo. Limpieza de deshidratador.	Existe riesgo de desconexión del transformador de poder T1 cuando se realice la toma de muestra	Mitigación: Se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido, trabajos a nivel de piso y manteniendo las distancias mínimas admisibles a puntos con tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 11:00	23-11-23 13:00	23-11-23 11:16	23-11-23 12:46
20231106001	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	44	MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite del Cambiador de derivaciones bajo carga del Autotransformador N°2.	Riesgo de operación de Transformador al momento de realizar la toma de muestra de aceite del Cambiador de derivaciones bajo carga. Como medida de mitigación se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido.	Sin Comentarios Adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 11:00	23-11-23 13:00	23-11-23 11:00	23-11-23 13:01
20231106036	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	590	S/E SAUZAL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Plan de mantenimiento de control.	Bajo	Actividades: SE SAUZAL: INSPECCIÓN TECNICA DE ENLACE POR PARTE DE PORTADOR ENTEL, DEBIDO A INTERMITENCIA EN LAN. &. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Sauzal Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueo del jefe de Faena: Rack M.O CENTRAL SAUZAL DIR. RANCAGUA Delimitar Zona de Trabajo con conos y/o cono Ejecuta jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 10:30	24-11-23 18:30		
20231105639	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	244	S/E CENTRAL BOCAMINA I	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Bocamina: Inspección visual de equipos de control por mantenimiento programado y mantenimiento del sistema Scada Local.	Bajo	Actividades: S/E Bocamina: Inspección visual de equipos de control por mantenimiento programado y mantenimiento del sistema Scada Local. Instalaciones en Riesgo: Scada Bocamina a SS.GG. Bocamina. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 10:00	24-11-23 17:00		
20231105886	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1871	S/E ESMERALDA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE ESMERALDA: Levantamiento información equipos de telecomunicaciones (Extracción de data y configuración)	Bajo	Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 10:00	24-11-23 18:00	24-11-23 11:24	24-11-23 22:33
20231105640	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	244	S/E CENTRAL BOCAMINA I	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Bocamina: Inspección visual de equipos de control por mantenimiento programado y mantenimiento del sistema Scada Local.	Bajo	Actividades: S/E Bocamina: Inspección visual de equipos de control por mantenimiento programado y mantenimiento del sistema Scada Local. Instalaciones en Riesgo: Scada Bocamina a SS.GG. Bocamina. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 10:00	24-11-23 17:00		
20231106509	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	2089	S/E PUENTE NEGRO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puente Negro: Toma de muestra de aceite a Transformador de SSAA para análisis en laboratorio externo	Existe riesgo de desconexión del transformador de SSAA cuando se realice la toma de muestra	Mitigación: Se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 10:00	23-11-23 11:00	23-11-23 10:26	23-11-23 11:47
20231104828	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	614	S/E CIRUELOS	495 2431	BA S/E CIRUELOS 220KV BP1 BA S/E CIRUELOS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ciruelos: Instalación de medidas de mitigación en marcos de barra 220 kV.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 - Ciruelos o Barra 220 kV, Sección 2 - Ciruelos.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: Trabajos coordinados con STS y Chilquinta.- Nota: Señalizar no reconectar los interruptores asociados a la barras.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 10:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:03	23-11-23 14:50
20231108505	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	655	S/E RANGUILI	3113 33174	S/E RANGUILI CT2 S/E RANGUILI CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A. se requiere de curso forzoso bloquear la reconexión automática de interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Rangüili, único interruptor de cabecera y general de Barra MT, para efectuar retiro de arbol en redes MT con brigada de LLEE.	Riesgo bajo controlado según procedimiento de Compañía General de Electricidad S.A.		No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:30	23-11-23 12:00	23-11-23 09:27	23-11-23 14:24
20231102357	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1035	TAP OFF TILCOCO	1264	BA TAP TILCOCO 154KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa mantenimiento de subestaciones.	Bajo	Actividades: S/E Tilcoco: Desmalezado, aplicación y retiro de herbicida en patios asociado a la barra 154 kV.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Tilcoco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tilcoco. Delimitación de la zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:08	23-11-23 14:50
20231105610	Subestacion	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	2195	S/E C.R. LLANOS BLANCOS	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos en sistema de comunicaciones se perderá data de STR de forma intermitente por periodos acotados de tiempo no mayores a 15 minutos.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 18:00	23-11-23 12:10	23-11-23 13:38
20231103926	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	14	RE S/E POLPAICO KZ3 525KV 85MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiraderos a transformadores y reactores de la subestación.		Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiraderos a transformadores y reactores de la subestación. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 17:30	23-11-23 11:59	23-11-23 14:50
20231103924	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	13	RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiraderos a transformadores y reactores de la subestación.		Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiraderos a transformadores y reactores de la subestación. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 17:30	23-11-23 11:59	23-11-23 14:50
20231106677	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	687	S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION)	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y llave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vías SCADA del interruptor 12 kV Alimestador Disponible N°2 y se operará el cambiador de taps del transformador 110/13kV N°1. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 12:00	23-11-23 10:05	23-11-23 17:50
20231106564	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	12429	S/E ITAHUE 8S	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará tendido de cables de control desde sala de comando hasta patio de la subestación por trabajos de futuro reemplazo de interruptor 52B5 seccionador de barras de 66kV.	Rajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 13:00		
20231106515	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1996	S/E ARMERILLO	cargadores	otros: cargadores	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Armerillo: Mantenimiento correctivo planeado a cargador y banco de baterías N°2 - • Revisión de componentes de control en cargador de baterías • Cambio de componentes de control en cargador de baterías. • Pruebas de correcto funcionamiento cargador de baterías.	Sin riesgos, todos los servicios de C.C quedaran soportados desde cargador de baterías N°1 y banco de baterías N°1	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 18:00		
20231106513	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1996	S/E ARMERILLO	cargadores	otros: cargadores	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Armerillo: Mantenimiento correctivo planeado a cargador y banco de baterías N°1: • Revisión de componentes de control en cargador de baterías • Cambio de componentes de control en cargador de baterías. • Pruebas de correcto funcionamiento cargador de baterías.	Sin riesgos, todos los servicios de C.C quedaran soportados desde cargador de baterías N°2 y banco de baterías N°2	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 18:00		
20231106469	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E CHIGUAYANTE	243	BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Chiguayante por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°2 de la S/E ya mencionada.	Riesgos controlados, trabajos se efectuaran con equipamiento y personal calificado.	Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Chiguayante por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°2 de la S/E ya mencionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 17:00	23-11-23 08:47	23-11-23 18:01
20231106448	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E CHIGUAYANTE	242	BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Chiguayante por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°1 de la S/E ya mencionada.	Riesgos controlados, trabajos se efectuaran con equipamiento y personal calificado.	Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Chiguayante por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°1 de la S/E ya mencionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 17:00	23-11-23 08:47	23-11-23 16:59
20231106000	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	43	MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite del Cambiador de derivaciones bajo carga del Autotransformador N°1.	Riesgo de operación de Transformador al momento de realizar la toma de muestra de aceite del Cambiador de derivaciones bajo carga. Como medida de mitigación se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido.	Sin Comentarios Adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 11:00	23-11-23 09:31	23-11-23 10:58
20231105950	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	1595	S/E PUENTE ALTO (CMPC)(EL RACO)	657	CMPC PUENTE ALTO 44/6.3 12.5MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Raco: Desmontaje de equipo de Tratamiento de secado y filtrado de aceite dieléctrico en Paño F de Transformador de Poder.	Sin riesgos para el sistema, Transformador desconectado	Se considera informar a Colbún por la desconexión de sus centrales debido a que la LT 44 kV Carena - El Raco no tendrá vía de evacuación al abrir el paño F en S/E El Raco.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 18:00	23-11-23 12:11	23-11-23 16:11
20231105944	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2014	S/E NEPTUNO	17548	S/E NEPTUNO J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Neptuno: Pruebas efectivas de telecontroles sobre equipos del paño J3, por anormalidades en sistema de control local.	Bajo	Actividades: S/E Neptuno: Pruebas efectivas de telecontroles sobre equipos del paño J3, por anormalidades en sistema de control local. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: Paño de 220 kV J1 -Anillo JL1-JT1 o paño de 220 kV J2 -Anillo JL1-JT2 o paño de 220 kV J4 -Anillo JL2-JT1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Neptuno: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Se pasará a modo local los controladores de los paños J1, J2 y J4. A disposición del Jefe de Faena 8503-1, 8503-2 y 1213. Nota: En coordinación con CNOT, se solicitará pruebas de apertura y cierre de equipos del paño, para probar el correcto funcionamiento del telecontrol. Pruebas de apertura y cierre se realizarán en un estado a la vez.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 17:00	23-11-23 09:05	23-11-23 12:50
20231105936	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	1595	S/E PUENTE ALTO (CMPC)(EL RACO)	13187	S/E PUENTE ALTO (CMPC)(EL RACO) F	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Raco: Desmontaje de equipo de Tratamiento de secado y filtrado de aceite dieléctrico en Paño F de Transformador de Poder.	Sin riesgos para el sistema, paño desconectado.	Se considera informar a Colbún por la desconexión de sus centrales debido a que la LT 44 kV Carena - El Raco no tendrá vía de evacuación al abrir el paño F en S/E El Raco.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 18:00	23-11-23 12:11	23-11-23 16:11
20231105932	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1663	S/E PILAUCO	198	PILAUCO 220/66/23KV 4X60MVA ATR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Normalización (relleno de aceite) de bajo nivel de aceite CTBC ATR-U4 de SE Pilauco. Durante la faena se bloquearán los trip's asociados a las siguientes protecciones mecánicas del ATR(U4: relé de flujo CTBC, válvula de sobre presión CTBC, indicador de nivel de aceite CTBC. Además se dejará inoperativo el accionamiento del CTBC (ET BT operado).	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-07033 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 18:00	23-11-23 16:11	23-11-23 17:00
20231106045	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1996	S/E ARMERILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Armerillo: Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de detección y extinción de incendios a nivel de control electrico: • Reemplazo e integración de detector dañado. • Mantenimiento correctivo al sistema en general. • Mantenimiento preventivo a central de detección	Sin riesgo, se cerrarán válvulas y/o se retiraran gatillos de activación.	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 17:00		
20231105933	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1663	S/E PILAUCO	198	PILAUCO 220/66/23KV 4X60MVA ATR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Normalización (relleno de aceite) de bajo nivel de aceite CTBC ATR-U3 de SE Pilauco. Durante la faena se bloquearán los trip's asociados a las siguientes protecciones mecánicas del ATR(U3: relé de flujo CTBC, válvula de sobre presión CTBC, indicador de nivel de aceite CTBC. Además se dejará inoperativo el accionamiento del CTBC (ET BT operado).	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-07032 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 18:00	23-11-23 11:50	23-11-23 13:15
20231103732	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	788	S/E MIRAFLORES C5	4605	S/E MIRAFLORES C5	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Proyecto NUO 4096, se realizará reemplazo de actuales protecciones electromecánicas y montaje y cableado de control de nuevo relé de protección SEL-751A	Bajo, riesgo controlado con desconexión y procedimientos de CGE Transmisión.	Se realizarán trabajos de alambrado de control y pruebas Scada.	No tiene consumo afectado		modificacion_protocecion			23-11-23 09:00	23-11-23 19:00	23-11-23 09:49	23-11-23 20:00
20231105925	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	512 511 701 702	POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR1 1U + R POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR2 2U transformadores2di 701 POLPAICO TR4 220/13KV 100MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiraderos a transformadores y reactores de la subestación.		Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiraderos a transformadores y reactores de la subestación. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 17:30	23-11-23 11:59	23-11-23 14:50
20231104705	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Programada	841	S/E LOTA	17288	S/E LOTA CSA1	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico y Pruebas Eléctricas a Transformador SSAA Durante la faena solo se verán afectados los servicios no esenciales, servicios esenciales quedan respaldados por banco de baterías.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06914 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 09:00	23-11-23 13:00	23-11-23 09:23	23-11-23 13:24
20231106573	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	22663 23666 22667 31016 31017 31018 31019	S/E LABERINTO J12L S/E LABERINTO J16L S/E LABERINTO J11L S/E LABERINTO J09J S/E LABERINTO J09Z S/E LABERINTO J02J S/E LABERINTO J02Z	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Por actividades de mantenimiento preventivo se ingresa precaución de no reconectar a los paños seleccionados. Actividades se realizara con agua desmineralizada y con la instalacion en servicio.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado.	Por actividades de mantenimiento preventivo se ingresa precaución de no reconectar a los paños seleccionados. Actividades se realizara con agua desmineralizada y con la instalacion en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	01-12-23 18:00	23-11-23 08:32	
20231106542	Subestacion	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se probaran comandos de apertura y cierre, detectando la orden en log de eventos de controladores de paño, la intervención se realizara con los controladores en modo local, para bloqueo de accionamiento real de interruptores. La simulación se hará sobre los paños: J1, J2, J3, J4, JTSA, JTSA2, J5, J52, JT1, JT2, JT3, JT4, JT5.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se comprobaran controladores de paño en modo local para bloqueo de accionamiento real de interruptores . Se emitirán comandos de apertura/cierre a instalación, detectando la orden en log de eventos, sin movimiento de interruptor. Esta intervención no implica accion sobre la generación de CT Guacolda.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	23-11-23 17:00	23-11-23 09:25	23-11-23 17:18
20231105993	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	223	S/E COLBUN	30	BA S/E COLBUN 13.8KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se informa como medida de precaución que se realizará el reemplazo de equipo en mal estado en cubículo de control de interruptor 52C4, a razón de los trabajos se podrá ver afectada la partida autónoma del Grupo Emergencia del Switchgear de 13,8kV y podrán haber intermitencias del sistema SCADA a/o Telecomunicaciones del Complejo Colbún.	Riesgo bajo.	Se informa como medida de precaución que se realizará el reemplazo de equipo en mal estado en cubículo de control de interruptor 52C4, a razón de los trabajos se podrá ver afectada la partida autónoma del Grupo Emergencia del Switchgear de 13,8kV y podrán haber intermitencias del sistema SCADA a/o Telecomunicaciones del Complejo Colbún.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	24-11-23 17:00	23-11-23 11:44	27-11-23 10:18
20231105583	Subestacion	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión disponibilidad, direccionamiento y red de comunicación de señales CT Guacolda, para levantamiento de falencias en la comunicación de estas señales al GTD del CEN.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Perdidas momentáneas de señales CT Guacolda en CC-RNE y CDC-CEN. Se requiere AGC Guacolda deshabilitado.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	23-11-23 18:00	23-11-23 15:55	23-11-23 17:18
20231103256	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	136 234	ITAHUE 220/161/66KV 300MVA T4 transformadores2di 234	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento de Equipos Primarios.	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento para la eliminación de filtración de aceite por válvulas de TMA-ATR4 unidades 1, 2, 3 y reserva.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 0A, 220/154kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Itahue. Delimitación de la zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	23-11-23 18:00	23-11-23 08:42	24-11-23 16:10
20231100558	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	507	S/E LOS NEGROS	14074	S/E LOS NEGROS ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Configuración de contacto de salida para reportar variable de apertura por protecciones a Scada. Considera apoyo a pruebas de señalización hacia nivel 3 .- Descarga de backup - Programación de contacto de salida de unidad de control. - Prueba simulada de contacto hacia nivel 3.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 04269, registro interno STS. Se realizara modificación con unidad de control en servicio	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	24-11-23 19:30	24-11-23 09:39	24-11-23 12:46
20231098213	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22880	S/E PARINACOTA B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar 52B1 de línea 66 kV Parinacota Pukará, a solicitud de CGE por faenas de lavado de aislación en S/E Pukará. Solicitud asociada 2023097084.	No hay mayores riesgos informados por CGE.	SODI RI DE CGE, REGISTRO INTERNO DE TRANSEMEL.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	23-11-23 17:00	23-11-23 12:30	23-11-23 13:41
20231097846	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22882	S/E PARINACOTA B3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 52B3 en S/E Parinacota a solicitud de CGE por faenas de Lavado de Aislación de S/E Quiani. Solicitud asociada 2023097058.	Nivel de riesgo bajo y controlado, faena de CGE	(Registro interno SODI N° 80 de CGE).	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	23-11-23 17:00	23-11-23 09:02	23-11-23 12:01
20231097108	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1847	S/E CHINCHORRO	2566	CHINCHORRO 66/13.8 KV 21MVA 1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha exeneración reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023097084	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1920	S/E PUKARA	18012 S/E PUKARA 13,8 KV BP1 18013 S/E PUKARA 66 KV 22923 S/E PUKARA C1 22924 S/E PUKARA C3 22925 S/E PUKARA C5 22926 S/E PUKARA C8 22927 S/E PUKARA CT1 22928 S/E PUKARA C2 22929 S/E PUKARA C4 22931 S/E PUKARA CT2 22932 S/E PUKARA B1 22933 S/E PUKARA BT1 22934 S/E PUKARA BT2 22935 S/E PUKARA C6 22936 S/E PUKARA C7 22937 S/E PUKARA SUMA-1 23676 S/E PUKARA 13,8 KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará Lavado de Aislación a Patio de la SSEE.	Trabajo con riesgo bajo, se controlará mediante el uso de Procedimientos y Epp para cada tarea asignada.	Para esta faena se solicitarán las siguientes condiciones operacionales: En S/E Parinacota: Bloquee de la Reconexión en el Paño 52B1 Pukará.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	23-11-23 17:00	23-11-23 12:27	23-11-23 13:40
2023097058	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1924	S/E QUIANI	1615 QUIANI 66/13.8 KV S 62SMVA 1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará Lavado de Aislación a SSEE Quiani.	Faena con Riesgo bajo, se controlará mediante el Uso de Procedimientos y los Epp para cada tarea asignada.	Se consideran las siguientes condiciones operacionales: S/E QUIANI - Apertura 52BT1, 52BT2, 52CT1, 52CT2, 52C13. Exterior de S/E Quiani Apertura del dispositivo en M.T. 89C13-1 Lista. Se requiere transferencia de carga de alimentadores 52C13. S/E Parinacota deshabilitar autoreconexión paño 52B3.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	23-11-23 17:00	23-11-23 08:57	23-11-23 11:54
2023098218	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22879 S/E PARINACOTA B2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar 52B2 de línea 66 kV Parinacota Chinchorro, a solicitud de CGE por faenas de lavado de aislación en S/E Chinchorro. Solicitud asociada 2023097108.	No hay mayores riesgos informados por CGE.		No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:30	23-11-23 17:00	23-11-23 11:26	23-11-23 12:12
2023106668	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2078	S/E EL LAUREL	2767 BA S/E EL LAUREL 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Laurel: Habilitación campos J8 y J10, configuración End Fault Protection y pruebas mediante inyección secundaria en protección 87H en Barra 1 (Al finalizar las jornadas de trabajo se mantendrán los ajustes originales de la protección)	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Paño Cent. Diag. D102-El Laurel o Paño Cent. Diag. D105-El Laurel o Barra 1 220 kV, Principal 1-El Laurel Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Paño Cent. Diag. D102-El Laurel o Paño Cent. Diag. D105-El Laurel) o Al término de los trabajos (Barra 1 220 kV, Principal 1-El Laurel) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación El Laurel, Bloqueo de protección Diferencial de barra 220kV, sección 1 Bloqueo de trip y canales análogos, bloqueo realizado por personal de Transelec. Nota: Trabajos asociados a NI 00 1133	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:40	23-11-23 18:42
2023097128	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 S/E SAN SIMON J4 23993 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 56+771. varo entre 6471 Y 6472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. varo entre 6439 Y 6440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapado, perfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y bajada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:36	23-11-23 10:50
2023101926	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 SE PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] 28431 SE PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segín Sodi 5626 se solicita: No reconectar interruptores 52AQ y 52A5 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:55	23-11-23 18:55
2023105787	Subestacion	Ejecución Exitosa	MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A	1991	Intervención	Origen Externo	Programada	2291	S/E HUALQUI	30004 S/E HUALQUI J9 30005 S/E HUALQUI J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere bloqueo de reconexión automática y precaución de No Reconectar Paños J8 y J9 en S/E Hualqui ,asociados a la LT 220 kV Hualqui - Lagunillas por trabajos de Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra)	Riesgos declarados por Transelec	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:38	23-11-23 16:19
2023106685	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22691 S/E LAGUNAS JR 22692 S/E LAGUNAS JS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52JS SE Lagunas		Actividades: S/E Lagunas: Integración de señales del circuito de alarmas del interruptor 52JS. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Pruebas de alarmas del interruptor 52JS, registro de entampa de tiempo de cada señal. Pruebas con CNOT Restricciones: S/E Lagunas: Paño JS indisponible (interruptor transferido). Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas o Paño Línea LJ0S, LAG-Tarapaca 1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Paño Acoplador JR01-Lagunas o Barra Transferencia 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, BLI paño JS Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena Subestación Lagunas, Protección S1 paño JS bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre S1 y S2 Subestación Lagunas, Protección S2 paño JS bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre S1 y S2 Subestación Lagunas, Telecontrol paño JS Local A disposición del jefe de faena Subestación Lagunas, Telecontrol JR Posición Local Permanecerá en posición local durante toda la faena Subestación Lagunas, BLI paño JR Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:52	23-11-23 21:10
2023108495	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR LLANOS DEL VIENTO SPA	1833	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2307	S/E LLANOS DEL VIENTO	30479 S/E LLANOS DEL VIENTO FT1 30480 S/E LLANOS DEL VIENTO FT11 30481 S/E LLANOS DEL VIENTO FT12 30482 S/E LLANOS DEL VIENTO FSA1 30483 S/E LLANOS DEL VIENTO FSA2 30484 S/E LLANOS DEL VIENTO F1 30485 S/E LLANOS DEL VIENTO F2 30486 S/E LLANOS DEL VIENTO F3 30487 S/E LLANOS DEL VIENTO F4 30488 S/E LLANOS DEL VIENTO F5 30489 S/E LLANOS DEL VIENTO F6 30490 S/E LLANOS DEL VIENTO F7 30491 S/E LLANOS DEL VIENTO F8 30492 S/E LLANOS DEL VIENTO F9 30493 S/E LLANOS DEL VIENTO F10 30494 S/E LLANOS DEL VIENTO F11 30495 S/E LLANOS DEL VIENTO F12 30496 S/E LLANOS DEL VIENTO F13 30499 S/E LLANOS DEL VIENTO F21 30500 S/E LLANOS DEL VIENTO F22 30803 S/E LLANOS DEL VIENTO F8C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo mufa terminal de fase C en circuito N°6 S/E Llanos del Viento. Trabajos para normalización de falla en circuito N°6 asociados a ti. 2023001804. Condiciones requeridas: Abierto 52FT11, 52FT12 y celdas de media tensión en S/E Llanos del Viento.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Reemplazo mufa terminal de fase C en circuito N°6 S/E Llanos del Viento. Trabajos para normalización de falla en circuito N°6 asociados a ti. 2023001804. Condiciones requeridas: Abierto 52FT11, 52FT12 y celdas de media tensión en S/E Llanos del Viento.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00	23-11-23 11:55	23-11-23 18:45
2023106009	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 S/E CASERONES J1 15153 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (NUP 876) : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vestagas, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 62A y 63C. En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:21	
2023108401	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2282	S/E PARINAS [EN_REVISION]	32060 S/E PARINAS J1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP1145 Obra SE Parinas: Inspección y pruebas a interruptor 52J1 patio 220kV debido a evento de falla. Incluye trabajos de desconexión de chicotes primarios de interruptor 52J1 en cada extremo.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 1 220 kV, Principal 1-Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Al Inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parinas, Se instalarán 6 tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor de poder 52J1 a nivel superior bushing. Ejes hasta que finalice la faena Las 6 PAT declaradas deben ser retiradas al finalizar los trabajos, condicionante para activación instalaciones a reestiración y cancelar AT.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	24-11-23 20:00	23-11-23 10:45	23-11-23 18:28
2023107672	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	N/D Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo, Proyecto operacional capex NuVI reemplazo de URT GE D20. 1) Reemplazo de la actual RTU D20 por la nueva RTU GS00, en la S/E MAITENCILLO.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 1 220 kV, Principal 1-Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Al Inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parinas, Se instalarán 6 tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor de poder 52J1 a nivel superior bushing. Ejes hasta que finalice la faena Las 6 PAT declaradas deben ser retiradas al finalizar los trabajos, condicionante para activación instalaciones a reestiración y cancelar AT.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 10:06	
2023106676	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	684	S/E CHENA	2911 BA S/E CHENA 220KV BP1 2912 BA S/E CHENA 220KV BP2 (AIS) 2913 BA S/E CHENA 220KV BT1 2914 BA S/E CHENA 220KV BT2 (AIS) 3048 BA S/E CHENA 220KV BT2 (GIS)	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará el lavado de aislación en los patios 220 kV y ATRs.	Operación indexada de los paños en 220 kV, ATR N°1 y ATR N°2.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. Relacionado con SD 2023106675 - 2023106671	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 20:00	23-11-23 09:27	23-11-23 17:50
2023106386	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	25779 S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1 25780 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT1 25781 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2 25782 S/E CSP CERRO DOMINADOR DT2 25783 S/E CSP CERRO DOMINADOR 6.9KV BBA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J71 en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J71 en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00	23-11-23 12:34	23-11-23 19:37
2023105717	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	309	S/E LOMA ALTA	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento de Telecomunicaciones.-	Bajo	Actividades: Montaje de equipos de comunicación y tendido de cables.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Loma Alta o SCADA Local SE Peñuenche o SCADA C. Melado o SCADA Ancoa.- Temporalidad de los Riesgo: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Loma Alta, Delimitar zona de trabajo. Subestación Peñuenche, Delimitar zona de trabajo. Subestación C. Melado, Delimitar zona de trabajo. Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
2023106691	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	telecomunicacion otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52JS SE Lagunas	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Integración de señales del circuito de alarmas del interruptor 52JS. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Restricciones: S/E Lagunas: Paño JS Transferido. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas o SS.AA. C.A. Laguna o SS.AA. C.C. Lagunas o Paño Línea LJ0S, LAG-Tarapaca 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Telecontrol paño JS Local A disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
2023106692	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52JS SE Lagunas	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Integración de señales del circuito de alarmas del interruptor 52JS. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Restricciones: S/E Lagunas: Paño JS Transferido. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas o SS.AA. C.A. Laguna o SS.AA. C.C. Lagunas o Paño Línea LJ0S, LAG-Tarapaca 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Telecontrol paño JS Local A disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subiistación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231106494	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunillas: Trabajos de Obras civiles por montaje de nueva antena. Trabajos incluyen excavaciones, demolición, confección de fundaciones, Malla Puesta a Tierra, instalación de nueva estructura.	Bajo	Actividades: S/E Lagunillas: Trabajos de Obras civiles por montaje de nueva antena. Trabajos incluyen excavaciones, demolición, confección de fundaciones, Malla Puesta a Tierra, instalación de nueva estructura. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	22-12-23 18:00	28-11-23 13:20	
20231103927	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Inspección a instalaciones en patios de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Inspección a instalaciones en patios de alta tensión. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CC y CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	24-11-23 15:00		
20231106492	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Revisión y mantenimiento a sistema de seguridad.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Revisión y mantenimiento a sistema de seguridad. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	25-11-23 18:00		
20231105718	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento de Telecomunicaciones.-	Bajo	Actividades: Montaje de equipos de comunicación y tendido de cables.- instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Loma Alta o SCADA Local SE Pehuenche o SCADA C. Melado o SCADA Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Loma Alta, Delimitar zona de trabajo. Subestación Pehuenche, Delimitar zona de trabajo. Subestación C. Melado, Delimitar zona de trabajo. Subestación Ancoa. Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00	23-11-23 09:52	
20231105715	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	S/E CANAL MELADO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento de Telecomunicaciones.-	Bajo	Actividades: Montaje de equipos de comunicación y tendido de cables.- instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Loma Alta o SCADA Local SE Pehuenche o SCADA C. Melado o SCADA Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Loma Alta, Delimitar zona de trabajo. Subestación Pehuenche, Delimitar zona de trabajo. Subestación C. Melado, Delimitar zona de trabajo. Subestación Ancoa. Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00	23-11-23 09:52	
20231106147	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Revisión de pruebas de comunicaciones de router de supervisión.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Revisión de pruebas de comunicaciones de router de supervisión. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Sistema SCADA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo, en armario a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231106777	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	22902	S/E POZO ALMONTE J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación equipos AT patio 220kV con Reactor Desconectado	Riesgo bajo según analisis	CONDICIONES REQUERIDAS: Abiertos 5212. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 16:00	23-11-23 11:19	23-11-23 12:52
20231105745	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Trabajos de armado y montaje mecánico de equipo GIS en interior de patio GIS 220 kV. No considera conexión ni intervención a equipos existentes y en servicio. (NUP 1530).	Medio	Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos de armado y montaje mecánico de equipo GIS en interior de patio GIS 220 kV. No considera conexión ni intervención a equipos existentes y en servicio. (NUP 1530). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-12-23 19:00		
20231107667	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo RTU D20 por RTU G500. - 1) Pruebas de señales punto a punto con SCADA Monarch por proyecto Reemplazo RTU	Bajo	Actividades: Actualización Base de datos y despliegues SCADA, SE Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo RTU D20 por RTU G500. - 1) Pruebas de señales punto a punto con SCADA Monarch por proyecto Reemplazo RTU. - - 2) Nota: Esta actividad se realizará en conjunto con AT N° 117212 (PMTTE 55330) correspondiente a Scadatech por generación de señales hacia el CNOT durante las pruebas SAT de nueva RTU G500. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:33	
20231106100	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	604	S/E CAUTIN	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Cautín: Retiro y montaje de nuevos Bancos de Baterías de 48Vcc N°1 y N°2, actividad se desarrolla de manera secuencial.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Cautín o SCADA Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: R/E Cautín: Interruptor Termomagnético 53 (Banco de baterías N°2), Abierto, a disposición del jefe de faena.- R/E Cautín: Interruptor Termomagnético 56 (Banco de baterías N°1), Abierto , a disposición del jefe de faena.- R/E Cautín: Interruptor Termomagnético 57 (Seccionador), Cerrado, a disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00	23-11-23 09:33	27-11-23 11:00
20231104107	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	627	S/E ALCONES	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de carga de nueva versión de SCADA y pruebas nivel 3 en SE Alcones con motivo de proyecto habilitación de nuevo paño 83 asociado a NUP2291, se intervendrá SCADA nodo San Fernando y servicio CCP. Adicionalmente se instalara y conexionara nuevo switch de comunicaciones en gabinete UCS el cual se interconectara a existente.	Riesgo Bajo y Controlado.	No existen clientes finales afectados. No considera Puesta en Servicio de nuevo equipamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
20231107666	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo RTU D20 por RTU G500. - 1) Pruebas de señales punto a punto con SCADA Monarch por proyecto Reemplazo RTU. - - 2) Nota: Esta actividad se realizará en conjunto con AT N° 117212 (PMTTE 55330) correspondiente a Scadatech por generación de señales hacia el CNOT durante las pruebas SAT de nueva RTU G500.	Bajo	Actividades: Actualización Base de datos y despliegues SCADA, SE Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo RTU D20 por RTU G500. - 1) Pruebas de señales punto a punto con SCADA Monarch por proyecto Reemplazo RTU. - - 2) Nota: Esta actividad se realizará en conjunto con AT N° 117212 (PMTTE 55330) correspondiente a Scadatech por generación de señales hacia el CNOT durante las pruebas SAT de nueva RTU G500. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel y SCADA Transelec Nodo C. Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:33	
20231103521	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5621 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52AT1 , 52AT2 y 52AT3 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Malloa por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:50	23-11-23 18:55
20231106790	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS J5	28794	S/E GEOGLIFOS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de interruptor 52J5 Polo C por falla en placa de ruptura , se realizara prueba de Hipot a polo C NOTA: Luego de validado Hipot se realizarán primera energización y normalización de paño J5 , Se inensa aviso a solicitud de Transelec	instalación en riesgo: SE Geoglifos. Duración del riesgo: Mientras se realicen los trabajos. Nivel del riesgo: Bajo.	Trabajos realizados por Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	24-11-23 18:00	23-11-23 16:55	23-11-23 19:40
20231106783	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	379	S/E ANGOL	331	BA S/E ANGOL 66KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión y energización de la ampliación de la barra principal de 66kV. Lo anterior se ejecutará a través de trabajos de LLVV. de acuerdo a proyecto NUP 3454. Se requiere coordinación operacional sobre barra de 66kV.	Riesgo medio. Faenas con LLVV. en barras AT.	Riesgo medio. Faenas con LLVV. en barras AT.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00		
20231106782	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	418	S/E VICTORIA	1676	S/E VICTORIA 81	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión 5281 de SE Victoria por faenas con LLVV en barra de 66kV de SE Angol asociadas a NUP 3454	Riesgo medio. Bloqueo de reconexión por faenas en barra de 66kV de SE Angol asociadas a NUP 3454	Riesgo medio. Bloqueo de reconexión por faenas en barra de 66kV de SE Angol asociadas a NUP 3454	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00		
20231106781	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	379	S/E ANGOL	511 515	S/E ANGOL BT1 S/E ANGOL BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Precaución operacional sobre paños BT1 y BT2 por faenas en barra de 66kV.	Riesgo medio. Precaución operacional sobre paños BT1 y BT2 por faenas en barra de 66kV.	Precaución operacional sobre paños BT1 y BT2 por faenas en barra de 66kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00		
20231106780	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	379	S/E ANGOL	510	S/E ANGOL B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión 5282 por faenas con LLVV. asociadas a NUP 3454.	Riesgo medio. Bloqueo de reconexión por faenas en barra de 66kV.	Riesgo medio. Bloqueo de reconexión por faenas en barra de 66kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00		
20231106779	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	379	S/E ANGOL	512	S/E ANGOL B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión 5281 por faenas con LLVV. asociadas a NUP 3454.	Riesgo medio. Bloqueo de reconexión por faenas en barra de 66kV.	Riesgo medio. Bloqueo de reconexión por faenas en barra de 66kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00		
20231104897	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Eletrans, según Sodi- 10137969-1 Lavado de aislación a los paños J5, J6 y J7. SODI 3094 - Enlasa	Bajo	Actividad: S/E Diego de Almagro a solicitud de Chiliquinta por lavado de aislación a paños J5, J6 y J7 propiedad de Eletrans Restricciones: Barra 220 kV, Sección 1-D.Almagro. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D.Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 14:50
20231104666	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1911	S/E OGP1	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento equipos de comunicaciones .	Riesgo Bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	SE OGP1: Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención .	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 20:00	23-11-23 14:49	23-11-23 18:44
20231104895	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Eletrans, según Sodi- 10137969-1 Lavado de aislación a los paños J5, J6 y J7. SODI 3094 - Enlasa	Bajo	Actividad: S/E Diego de Almagro a solicitud de Chiliquinta por lavado de aislación a paños J5, J6 y J7 propiedad de Eletrans Restricciones: Barra 220 kV, Sección 2-D.Almagro. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-D.Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 14:50
20231106693	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22692	S/E LAGUNAS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Integracion de señales del circuito de alarmas del interruptor 52J5. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Restricciones: S/E Lagunas: Paño J5 Transferido. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas o SS.AA. C.A. Lagunas o SS.AA. C.C. Lagunas o Paño Linea LJ05, LAG-Tarapaca 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Lagunas: Telecontrol paño J5 Local A disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231106688	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas		Actividades: S/E Lagunas: Integracion de señales del circuito de alarmas del interruptor 52J5. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Pruebas de alarmas del interruptor 52J5, registro de estampa de tiempo de cada señal. Pruebas con CNOT Restricciones: S/E Lagunas: Paño J5 indisponible (interruptor transferido). Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas o Paño Linea LJ05, LAG-Tarapaca 1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Paño Acoplador JR01-Lagunas o Barra Transferencia 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, BU paño J5 Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena Subestación Lagunas, Protección 51 paño J5 bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre S1 y S2 Subestación Lagunas, Protección 52 paño J5 bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre S1 y S2 Subestación Lagunas, Telecontrol paño J5 Local A disposición del jefe de faena Subestación Lagunas, Telecontrol JR Posición Local Permanecerá en posición local durante toda la faena Subestación Lagunas, BU paño JR Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:52	23-11-23 22:10

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha exeneración reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231106684	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	2162	BA S/E LAGUNAS 220kV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas		Actividades: S/E Lagunas: Integración de señales del circuito de alarmas del interruptor 52J5. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Pruebas de alarmas del interruptor 52J5, registro de estampa de tiempo de cada señal. Pruebas con CNOT Restricciones: S/E Lagunas: Paño J5 indisponible (interruptor transferido). Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas o Paño Linea LJ35, LAG-Tarapaca 1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Paño Acoplador J801-Lagunas o Barra Transferencia 220 kV-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, BU paño J5 Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena Subestación Lagunas, Protección 51 paño J5 bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre 51 y 52 Subestación Lagunas, Protección 52 paño J5 bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre 51 y 52 Subestación Lagunas, Telecontrol paño J5 Local A disposición del jefe de faena Subestación Lagunas, Telecontrol JR Posición Local Permanecerá en posición local durante toda la faena Subestación Lagunas, BU paño JR Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena		No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:52	23-11-23 23:10
20231106675	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	684	S/E CHENA	230	CHENA 220/110/13.8kV 400MVA 2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará el lavado de aislación en los patios 220 kV y ATRs.	Operación indeseada de los paños en 220 kV, ATR N°1 y ATR N°2.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. También se lavara en CHENA 220/110/13.8kV 400MVA 1. Los trabajos no se realizan de forma simultanea.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 20:00	23-11-23 09:27	23-11-23 17:50
20231106662	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	2078	S/E EL LAUREL	2767	BA S/E EL LAUREL 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Laurel: Bloqueo de protección Diferencial de barras 220kV Sección 1, al final de la jornada se normaliza la instalación con ajustes originales. Trabajos asociados a NUP 1133.	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 1 220 kV, Principal 1-El Laurel o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Paño Cent. Diag. DJ02-El Laurel o Paño Cent. Diag. DJ05-El Laurel Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Paño Cent. Diag. DJ02-El Laurel o Paño Cent. Diag. DJ05-El Laurel o al término de los trabajos (Barra 1 220 kV, Principal 1-El Laurel) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueo del jefe de faena: Subestación El Laurel, Bloqueo de protección Diferencial de barra 220kV, sección 1, bloqueo de trip y canales análogos, los Bloqueos se normalizan al final de cada jornada.		No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:32	23-11-23 18:42
20231106582	Subestacion	Aprobado	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1871	S/E ESMERALDA	22510	S/E ESMERALDA JT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 52T1 de SE Esmeralda a solicitud de Transelec por fuentas de instalación de refuentes estructurales en cuerpo de estructura por medio de reemplazo de piezas entre estructuras Nº 151 a Nº160Montaje de cuarta cruceta superior en estructuras Nº 151 a Nº 160, con lineas energizada 1 220kV Atacama-Esmeralda C1.	Riesgo controlado por TRANSELEC. Trabajos en LAT Atacama Esmeralda.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada señalada en SD. (SOOV 2236 de Transelec, registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00	23-11-23 05:58	
20231106561	Subestacion	Aprobado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	475	S/E QUERCO	1431	S/E QUERCO ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere precaución de no reconectar sobre el interruptor 52ET1 de S/E Queroo, asociado a la barra de 23 kV N°1 de la misma S/E, durante los trabajos de reemplazo de puentes MT con técnicas de lineas energizadas, entre la barra de 23 kV N°1 y el interruptor 52E3 alimentador de 23 kV Quilimari, en S/E Queroo. Riesgo alto. No hay pérdida de consumos MT debido a que las cargas serán transferidas hacia otro alimentador de 23 kV de la misma S/E.	Se requiere precaución de no reconectar sobre el interruptor 52ET1 de S/E Queroo, asociado a la barra de 23 kV N°1 de la misma S/E, durante los trabajos de reemplazo de puentes MT con técnicas de lineas energizadas, entre la barra de 23 kV N°1 y el interruptor 52E3 alimentador de 23 kV Quilimari, en S/E Queroo. Riesgo alto. No hay pérdida de consumos MT debido a que las cargas serán transferidas hacia otro alimentador de 23 kV de la misma S/E.	Se requiere precaución de no reconectar sobre el interruptor 52ET1 de S/E Queroo, asociado a la barra de 23 kV N°1 de la misma S/E, durante los trabajos de reemplazo de puentes MT con técnicas de lineas energizadas, entre la barra de 23 kV N°1 y el interruptor 52E3 alimentador de 23 kV Quilimari, en S/E Queroo. Riesgo alto. No hay pérdida de consumos MT debido a que las cargas serán transferidas hacia otro alimentador de 23 kV de la misma S/E.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:19	
20231106553	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	1908 1909 1910 3462	BA S/E CALAMA NUEVA 110kV BP1 BA S/E CALAMA NUEVA 220kV BP1 BA S/E CALAMA NUEVA 23kV BA1 BA S/E CALAMA NUEVA 110kV BT1	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Inspección Visual de todo el recinto de SE Calama Nueva (incluye patios AT energizados)	Riesgo controlado y bajo. Trabajos de inspección a nivel de piso.	Con aviso de suspensión diaria. Registro interno PT 2023-07162	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	24-11-23 20:00		
20231106403	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2915	CSP CERRO DOMINADOR 13.2/6.6/kV 40MVA T2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,6/kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,6/kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00	23-11-23 00:00	24-11-23 00:00
20231106402	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52J1, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3 3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-2T en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52J1, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3 3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-2T en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00	23-11-23 00:00	24-11-23 00:00
20231106400	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2914	CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aberto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1T y 89JT1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00	23-11-23 00:00	24-11-23 00:00
20231106393	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00	23-11-23 12:34	23-11-23 19:37
20231106295	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	21953	S/E CHACAYA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento e integración protocolo 61850 Sistema 1 y Sistema 2, paño J6 E1 Cobre 2	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad necesarias, para un trabajo seguro.	Condiciones Operacionales: Bloqueo 508F, paño J6 Cobre 2	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 17:00	23-11-23 09:51	23-11-23 13:07
20231106293	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	21952	S/E CHACAYA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento e integración protocolo 61850 Sistema 1 y Sistema 2, paño J7 E1 Cobre 1	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad necesarias, para un trabajo seguro.	Condiciones Operacionales: Bloqueo 508F, paño J7 Cobre 1	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 17:00	23-11-23 09:51	23-11-23 13:07
20231106292	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	21947	S/E CHACAYA HT3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico 1 año HT3	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad necesarias para un trabajo seguro	SE CHACAYA 220 kV: Señalizar y no reconectar 52J4 SE CHACAYA 110 kV: Señalizar y no reconectar 52HT3	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 17:00	23-11-23 12:35	23-11-23 12:46
20231106262	Subestacion	Aprobado	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGE)	22435 22436	S/E EL COBRE (ENGE) J4 S/E EL COBRE (ENGE) J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Obras civiles, tendido de cable coaxial desde nuevas cajas de sintonía hasta nuevo armario de comunicaciones, instalación y conexionado de chicotes de cajas de sintonía a MPT, conexionado de armario de comunicaciones nuevo (fuera de servicio), tendido cable de control desde armario de comunicaciones C231 (nuevo) hasta armarios existentes CyP J4 y J5 (sin intervención de los armarios). Todos lo trabajos asociados a Paños J4 y J5 (Decreto 108). Trabajos no arrollan pruebas ni puesta en servicio.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad y control riesgo operacional, trabajo con procedimiento agrobado.	Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	01-12-23 18:00	23-11-23 12:38	
20231106190	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	369	LOS CHANGOS 500/220/66 kV 750MVA 3 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SOOJ 212_2023) Lavado de aislación en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03_500/220/66 kV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 21:20
20231106005	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52JT en S/E Jorquera, debido a lavado de aislación en patio S/E Maitencillo; solicitado por Transelec.	Trabajos programado y supervisado por tercero Transelec.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:21	23-11-23 12:32
20231105971	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	683	S/E CHACABUCO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara cambio de configuración a Sistema de Control Local 2IV, para el ingreso de nuevas señales correspondientes a futuro Transformador N°5	Trabajos sin riesgo para el sistema	Durante los trabajos se generará perdida de comunicaciones por un lapso de 15 minutos, con la posibilidad de repetir en 3 oportunidades más por el mismo lapso de tiempo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 19:00	23-11-23 11:12	23-11-23 20:32
20231105940	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	2387	S/E CERRO NAVIA IR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Trabajos de desvinculación y desmontaje de transformadores de corriente actuales y montaje y vinculación de nuevos equipos, por obra de reemplazo asociada al N.UP 3011.	Medio	Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos de desvinculación y desmontaje de transformadores de corriente actuales y montaje y vinculación de nuevos equipos, por obra de reemplazo asociada al NUP 3011. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de las zonas a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	24-11-23 18:00	23-11-23 08:28	24-11-23 23:53
20231105887	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	26171	S/E MAITENCILLO HG [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reposición monitor de densidad e instalación marca de resorte en módulo PASS MO 588 en paño HG S/E Maitencillo. Condiciones requeridas: Aberto 52HG, 89HG-1 y 89HG 2 en /SE Maitencillo. Cerrado 89HG-2T y 89HG-3T en S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Reposición monitor de densidad e instalación marca de resorte en módulo PASS MO 588 en paño HG S/E Maitencillo. Condiciones requeridas: Aberto 52HG, 89HG-1 y 89HG 2 en /SE Maitencillo. Cerrado 89HG-2T y 89HG-3T en S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:16	23-11-23 13:35
20231105889	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.	636	Desconexión	Origen Interno	Programada	2182	S/E C.R. MAITENCILLO	26172 26173 26174 26175 26176 26177 26178 26179 26180 26181 26182 26183 26184 26185 26186 26187 26188 26189 26190 26191 26192 26193 26194 26195 26196 26197 26198 26199	S/E C.R. MAITENCILLO H11 S/E C.R. MAITENCILLO E1 S/E C.R. MAITENCILLO E2 S/E C.R. MAITENCILLO ET5A S/E C.R. MAITENCILLO ET1 S/E C.R. MAITENCILLO E3 S/E C.R. MAITENCILLO E4 S/E C.R. MAITENCILLO E61 S/E C.R. MAITENCILLO ET01 S/E C.R. MAITENCILLO D01 S/E C.R. MAITENCILLO ET02 S/E C.R. MAITENCILLO D02 S/E C.R. MAITENCILLO ET03 S/E C.R. MAITENCILLO D03 S/E C.R. MAITENCILLO ET04 S/E C.R. MAITENCILLO D04 S/E C.R. MAITENCILLO ET05 S/E C.R. MAITENCILLO D05 S/E C.R. MAITENCILLO ET06 S/E C.R. MAITENCILLO D06 S/E C.R. MAITENCILLO ET07 S/E C.R. MAITENCILLO D07 S/E C.R. MAITENCILLO ET08 S/E C.R. MAITENCILLO D08 S/E C.R. MAITENCILLO ET09 S/E C.R. MAITENCILLO D09 S/E C.R. MAITENCILLO ET10 S/E C.R. MAITENCILLO D10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reposición monitor de densidad e instalación marca de resorte en módulo PASS MO 588 en paño H6 S/E Maitencillo. Condiciones requeridas: Aberto 52HT1, 89HT1-1 y 2 en /SE Maitencillo. Cerrado 89HT1-2T en S/E CR. Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Reposición monitor de densidad e instalación marca de resorte en módulo PASS MO 588 en paño H6 S/E Maitencillo. Condiciones requeridas: Aberto 52HT1, 89HT1-1 y 2 en /SE Maitencillo. Cerrado 89HT1-2T en S/E CR. Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:16	23-11-23 13:35
20231105858	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Interno	Programada	2182	S/E PARINAS [EN_REVISION]	32055	S/E PARINAS K8 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividad: S/E Patinas: Seccionamiento L500kV Los Changos - Cumbres C2, ingresando a nueva SE Parinas en paño central K8 de la diagonal 3 (NUP 1145)	Nivel de Riesgo: Bajo.	Condiciones: Instalacion a intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: - L 500kV Los Changos - Cumbres, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - L 500kV Los Changos - Cumbres, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Bloqueos jefe faena: Instalar tierras provisionales de bloqueo en la L500kV Los Changos - Cumbres C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
20231105840	Subestacion	Ejecución Exitosa	EÓLICA LA ESTRELLA SPA [En_Revision]	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2259	S/E LA ESTRELLA	29303	S/E LA ESTRELLA H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LT 110 kV Quelentaro - La Estrella. Trabajos realizados por CGE. Condiciones requeridas: no reconectar 52H2 en S/E La Estrella.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación en LT 110 kV Quelentaro - La Estrella. Trabajos realizados por CGE. Condiciones requeridas: no reconectar 52H2 en S/E La Estrella.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:40	23-11-23 14:06
20231105839	Subestacion	Ejecución Exitosa	EÓLICA LA ESTRELLA SPA [En_Revision]	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2259	S/E LA ESTRELLA	29304	S/E LA ESTRELLA H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LT 110 kV La Estrella - Portezuelo. Trabajos realizados por CGE. Condiciones requeridas: no reconectar 52H1 en S/E La Estrella.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación en LT 110 kV La Estrella - Portezuelo. Trabajos realizados por CGE. Condiciones requeridas: no reconectar 52H1 en S/E La Estrella.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 11:15	23-11-23 14:06
20231105754	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructuras) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2	Bajo	Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, Obra de Ampliación S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructuras) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2_ incluye el retiro de grauilla y el retiro de escombros fuera del patio_**Nota: Zona de trabajo delimitada con cerco duro PMTD 54360.****Nota: Se utilizará maquinaria respetando los requerimientos de seguridad, guiada en todo momento por palelero rger y respetando las distancias de seguridad. Restricciones: Subestación Ovalle, 52B8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV Ovalle Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ovalle, Delimitación de zona con cerco duro. . Delimitación del área a intervenir, separando la zona energizada con la zona de trabajo. Subestación Ovalle, Precaución riesgo barra de transferencia . ingresar aviso CEN Subestación Ovalle, Precaución riesgo Transformador N°2 . ingresar aviso CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:48	
20231105748	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7	BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Inspección y reemplazo de fusibles cortados en Banco de CCEE1 de 220 kV.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Inspección y reemplazo de fusibles cortados en Banco de CCEE1 de 220 kV. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajo. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en el Banco CCEE a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 11:00	23-11-23 09:28	23-11-23 10:27
20231105697	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo sólo considera posible intermitencia en las comunicaciones.	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 12:34	23-11-23 19:37
20231105648	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	21949	S/E CHACAYA HR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico 1 año Paño HR	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad necesaria para un trabajo seguro.	S/E Chacaya 110 kV : Señalizar y no reconectar 52HR	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 17:00	23-11-23 12:38	23-11-23 12:46
20231105598	Subestacion	Ejecución Exitosa	PUNTA PALMERAS S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Reemplazo de switch de comunicación (Moxa IP 10.21.28.29) por nuevo equipo Fortiswitch 124F.	Bajo siguiendo protocolos de ACCIONA.	Producto del reemplazo del switch, mientras duren los trabajos quedarán indisponibles de forma intermitente los sistemas de SCADA y SGCS asociados a SE Las Palmas.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	25-11-23 20:00	23-11-23 11:42	23-11-23 22:10
20231105587	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	426	S/E LOS ANGELES (CGE)	39	BC S/E LOS ANGELES CE1 15kV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de banco de condensadores N° 1 por mantenimiento preventivo.	Riesgo bajo, trabajos con instalaciones desconectadas.	Desconexión de banco de condensadores N° 1 por mantenimiento preventivo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 13:00	23-11-23 08:35	24-11-23 19:17

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023105535	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23430 23431 23433 23434	S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J4 S/E ILLAPA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chiliquinta se requiere precaución de No Reconectar de los paños J1, J2,J4 y J3 en S/E Illapa debido trabajos de Lavado de aislación equipos primarios paños 220 kV J1; J2; J7 en S/E Diego de Almagro en instalaciones pertenecientes a Elecmax .	Riesgos declarados por Chiliquinta	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:19	23-11-23 12:42
2023105493	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA [EN_REVISION]	2062	Intervención	Origen Externo	Programada	2378	S/E IBERATACAMA	31945	S/E IBERATACAMA J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Mahenchillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i2 en S/E Iberatacama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Mahenchillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i2 en S/E Iberatacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:09	23-11-23 12:41
2023105489	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A.	486	Intervención	Origen Externo	Programada	2055	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I (L1	23245	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I (L1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Mahenchillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i11 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	El riesgo del trabajo es bajo debido a que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Mahenchillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i11 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:09	23-11-23 12:31
2023105590	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	426	S/E LOS ANGELES (CGE)	422	BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de banco de condensadores N° 2 por mantenimiento preventivo.	Riesgo bajo, trabajos con instalaciones desconectadas.	Desconexión de banco de condensadores N° 2 por mantenimiento preventivo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 13:00	23-11-23 08:35	23-11-23 12:53
2023105322	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2346	S/E LOS VILLARES [EN_REVISION]	30783	S/E LOS VILLARES H1 [EN_REVISION]	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos en la línea (Corte y poda de árboles en faja de servidumbre).	Instalación con riesgo: Línea 110 kV Los Villares - Totoralillo. Temporalidad del riesgo: Durante el desarrollo de los trabajos.	Condiciones: restricción a la reconexión. -- Nivel de riesgo: bajo. -- Bloqueos del jefe de faena: no reconectar interruptor de Paño H1 de S/E Villares.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 10:11	23-11-23 18:12
2023105258	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	375 4119	BA S/E OVALLE 66KV BA S/E OVALLE 66 kV BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segùn SODI 5728 se solicita No reconectar 52BR, 52BT2, precaución en barra de transferencia de 66 kV y Transformador N°2 de S/E Ovalle, por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 10:20	23-11-23 17:58
2023105122	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1955	TAP OFF EL LOA	23097	S/E TAP OFF EL LOA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores a Distancia Tap-Off El Loa	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS : NO RECONECTAR: TAP OFF EL LOA 52 J1. S/E TOCOPILLA 52i6A, 52i7A. S/E KIMAL 52i13, 52i14, 52i7, 52i8. ENCARGADO MANIOBRA : Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 16:00	23-11-23 08:33	23-11-23 15:31
2023105097	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	172	RE S/E NUEVA CARDONES R1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo del Reactor R1 e instalación ventilación forzada en fase N° 3.	Riesgo de operación no deseada, descargas eléctricas por acortamiento de distancia a punto eléctrico energizado, operación errónea de equipos. Medidas de mitigación: Comunicación efectiva, reconocimiento de lugar de trabajo, identificación de equipos, medición de ausencia de tensión previo al aterramiento, respetar 5 reglas de oro.	Condiciones operacionales requeridas: Fase 3 transferida a fase de reserva. Desconectadores 89K12-2-T3 y 89K12-T3 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:10	23-11-23 17:27
2023105030	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Desconexión	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos relacionados con la modificación en giro de apertura del desconectador 89J7 1. Incluye cambio de puente en extensión de Barra N°1 en fase N°3 cercano a interruptores J10, J8, J4, J5 Y J2. Estas actividades incluyen las siguientes actividades: - Verificar equipo desenergizado - Cambio mecánico del giro del equipo - Cambio en control de apertura del equipo - Calibración del equipo	Riesgos asociados. 1.-Contacto eléctrico involuntario con zona energizadas.- Se mitigará riesgo mediante delimitación previa de la zona de trabajo. 2.-Apertura operacional errónea de equipos.- Se mitigará riesgo mediante verificación previa de equipos	Para los trabajos indicados se requiere desconexión de Barra N°1 en S/E Centinela, razón por la cual se requiere apertura y bloqueo de los paños J2, J4, J7 y J10. Trabajos se realizarán de forma continua	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	26-11-23 18:00	23-11-23 10:41	26-11-23 17:45
2023104938	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	3	CER S/E PAN DE AZUCAR /TS 13.2KV 24MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Asucar: Limpieza de aislación de los bancos de condensadores N°1 y N°2. Limpieza de aislación del CER 2 incluyendo pasarruros. Mantenimiento a los motorventiladores 1,2 y 3 del CER 2 (UO SB1875OW).	Bajo	Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada, ,S/E Pan de Asucar: Limpieza de aislación de los bancos de condensadores N°1 y N°2. Limpieza de aislación del CER 2 incluyendo pasarruros. Mantenimiento a los motorventiladores 1,2 y 3 del CER 2 (UO SB1875OW). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV P. Asúcar o SS.AA. C.A. P. Asúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Asúcar, delimitar la zona de trabajo - - Subestación P. Asúcar, ITM N°1 A disposición de jefe de faena (SS.AA compensación) - Subestación P. Asúcar, ITM N°12 Interruptor abierto e inmovilizado (Alimentación desde Grupo emergencia) - Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasarruros CER2 Previa verificación de ausencia de tensión .	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:42	23-11-23 17:43
2023104937	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	524	BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Asucar: Limpieza de aislación de los bancos de condensadores N°1 y N°2. Limpieza de aislación del CER 2 incluyendo pasarruros. Mantenimiento a los motorventiladores 1,2 y 3 del CER 2 (UO SB1875OW).	Bajo	Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada, ,S/E Pan de Asucar: Limpieza de aislación de los bancos de condensadores N°1 y N°2. Limpieza de aislación del CER 2 incluyendo pasarruros. Mantenimiento a los motorventiladores 1,2 y 3 del CER 2 (UO SB1875OW). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV P. Asúcar o SS.AA. C.A. P. Asúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Asúcar, delimitar la zona de trabajo - - Subestación P. Asúcar, ITM N°1 A disposición de jefe de faena (SS.AA compensación) - Subestación P. Asúcar, ITM N°12 Interruptor abierto e inmovilizado (Alimentación desde Grupo emergencia) - Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasarruros CER2 Previa verificación de ausencia de tensión .	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:42	23-11-23 17:43
2023104936	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	700	PAN DE AZUCAR 220/13.8KV 40MVA S	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Asucar: Limpieza de aislación de los bancos de condensadores N°1 y N°2. Limpieza de aislación del CER 2 incluyendo pasarruros. Mantenimiento a los motorventiladores 1,2 y 3 del CER 2 (UO SB1875OW).	Bajo	Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada, ,S/E Pan de Asucar: Limpieza de aislación de los bancos de condensadores N°1 y N°2. Limpieza de aislación del CER 2 incluyendo pasarruros. Mantenimiento a los motorventiladores 1,2 y 3 del CER 2 (UO SB1875OW). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV P. Asúcar o SS.AA. C.A. P. Asúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Asúcar, delimitar la zona de trabajo - - Subestación P. Asúcar, ITM N°1 A disposición de jefe de faena (SS.AA compensación) - Subestación P. Asúcar, ITM N°12 Interruptor abierto e inmovilizado (Alimentación desde Grupo emergencia) - Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasarruros CER2 Previa verificación de ausencia de tensión .	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:42	23-11-23 17:43
2023104935	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	525	BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Asucar: Limpieza de aislación de los bancos de condensadores N°1 y N°2. Limpieza de aislación del CER 2 incluyendo pasarruros. Mantenimiento a los motorventiladores 1,2 y 3 del CER 2 (UO SB1875OW).	Bajo	Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada, ,S/E Pan de Asucar: Limpieza de aislación de los bancos de condensadores N°1 y N°2. Limpieza de aislación del CER 2 incluyendo pasarruros. Mantenimiento a los motorventiladores 1,2 y 3 del CER 2 (UO SB1875OW). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV P. Asúcar o SS.AA. C.A. P. Asúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Asúcar, delimitar la zona de trabajo - - Subestación P. Asúcar, ITM N°1 A disposición de jefe de faena (SS.AA compensación) - Subestación P. Asúcar, ITM N°12 Interruptor abierto e inmovilizado (Alimentación desde Grupo emergencia) - Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 1 y en TCCE1-N. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas cable poder CCEE 2 y en TCCE2-N. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Asúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas a reactores y salida pasarruros CER2 Previa verificación de ausencia de tensión .	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:42	23-11-23 17:43
2023104934	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	524	BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Asúcar: Mantenimiento reducido VEN S1 y S2, Sistema de refrigeración 1 y 2 CER 2, Limpieza al intercambiador de calor 1 y 2 CER 2.	Bajo	Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER , S/E Pan de Asúcar: Mantenimiento reducido VEN S1 y S2, Sistema de refrigeración 1 y 2 CER 2, Limpieza al intercambiador de calor 1 y 2 CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV P. Asúcar o SS.AA. C.A. P. Asúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Asúcar, delimitar la zona de trabajo - - Subestación P. Asúcar, ITM N°1 A disposición de jefe de faena (SS.AA compensación) - Subestación P. Asúcar, ITM N°12 Interruptor Abierto e inmovilizado (Alimentación desde Grupo emergencia) -	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:52	23-11-23 17:43
2023104933	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	3	CER S/E PAN DE AZUCAR /TS 13.2KV 24MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Asúcar: Mantenimiento reducido VEN S1 y S2, Sistema de refrigeración 1 y 2 CER 2, Limpieza al intercambiador de calor 1 y 2 CER 2.	Bajo	Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER , S/E Pan de Asúcar: Mantenimiento reducido VEN S1 y S2, Sistema de refrigeración 1 y 2 CER 2, Limpieza al intercambiador de calor 1 y 2 CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV P. Asúcar o SS.AA. C.A. P. Asúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Asúcar, delimitar la zona de trabajo - - Subestación P. Asúcar, ITM N°1 A disposición de jefe de faena (SS.AA compensación) - Subestación P. Asúcar, ITM N°12 Interruptor Abierto e inmovilizado (Alimentación desde Grupo emergencia) -	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:52	23-11-23 17:43
2023104932	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	525	BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Asúcar: Mantenimiento reducido VEN S1 y S2, Sistema de refrigeración 1 y 2 CER 2, Limpieza al intercambiador de calor 1 y 2 CER 2.	Bajo	Actividades: Mantenimiento Sistema Refrigeración CER , S/E Pan de Asúcar: Mantenimiento reducido VEN S1 y S2, Sistema de refrigeración 1 y 2 CER 2, Limpieza al intercambiador de calor 1 y 2 CER 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 02, 13 kV P. Asúcar o SS.AA. C.A. P. Asúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Asúcar, delimitar la zona de trabajo - - Subestación P. Asúcar, ITM N°1 A disposición de jefe de faena (SS.AA compensación) - Subestación P. Asúcar, ITM N°12 Interruptor Abierto e inmovilizado (Alimentación desde Grupo emergencia) -	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:52	23-11-23 17:43

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231104848	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 23160	S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje manual de la estructuras bajas, lejanas a la Barra Principal 220 kV N° 1, paño JS (ex JT1).	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje manual de la estructuras bajas, lejanas a la Barra Principal 220 kV N° 1, paño JS (ex JT1). Restricciones: Subestación Tarapacá, 52J4 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 07:19	23-11-23 21:20
20231104711	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	799	CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del T-1, trabajos motivados por el proyecto NUP 4120432. Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52BT y 52CT de SE Chumaquito. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:15	23-11-23 18:10
20231104518	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	981	S/E LAS COMPAÑIAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec segin Sodi N°5704, se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52H2 de S/E Las Compañías.	Riesgo controlado en faenas de terceros.	Lavado de aislación estructuras N° 195; 275 a 318 y 462 a 510.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:02	23-11-23 15:38
20231104458	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec segin Sodi N°5681 se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52A2 de S/E Maule y 52AT1 de S/E Linares.	Riesgo controlado en faena de terceros.	Reemplazo estructuras 151, 152, 165, 184.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:50	23-11-23 18:39
20231104426	Subestacion	Ejecución Exitosa	GLACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	321 326 328 329	S/E CENTRAL GUACOLDA J2 S/E CENTRAL GUACOLDA J1 S/E CENTRAL GUACOLDA J3 S/E CENTRAL GUACOLDA J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec en S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Guacolda: No reconectar interruptores 52J1, 52J2, 52J3 y 52J4 ; S/E Maitencillo: No reconectar interruptores 52J5, 52J6, 52J9 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:36	23-11-23 12:27
20231104401	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	619	S/E CHAÑARAL	2820	S/E CHAÑARAL ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec segin Sodi N°5627 se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52ET1 de S/E Chañaral.	Riesgo controlado en faena de terceros.	1. Instalación de medidas de mitigación para aves entre E139 y E169 I-23kV Salado Chañaral. 2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitución de perfil de apoyo de cuarta superior.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:02	23-11-23 15:13
20231104368	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	505 1640	BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-1 BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; J8; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; J8; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 14:50
20231104268	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segin Sodi 5648 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:50	23-11-23 18:27
20231105556	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	269	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO	11986	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO JT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J5, J6 y J7 a solicitud de Elatrans. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlace: No reconectar 52J5 de S/E Diego de Almagro	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SODI 3084: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J5, J6 y J7 a solicitud de Elatrans. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlace: No reconectar 52J5 de S/E Diego de Almagro	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:40	23-11-23 17:40
20231103690	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	1622	S/E RIO BONITO	181	RIO BONITO 115-69/24/13.8KV 40MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar el Bloqueo de trips y arranques de protección F001/87-T (Siprotec 7UT61), F004/21-T (Siprotec 7SA6410) y F013/51ET1 (Siprotec-7SJ62) asociadas a protecciones de Transformador T1 de SE Río Bonito se realizará intervención sobre una protección a la vez, faenas corresponden a: Pruebas de auditoria técnica en relés de protección Transformador N°1, dispositivos ubicados en armario de Control y Protección T1: F003/87-T (Siprotec-7UT61), F004/21-T (Siprotec-7SA610), F013/51ET1 (Siprotec-7SJ62), de SE Río Bonito.	Riesgo controlado, faenas se realizarán con Trip de protecciones (87T, 21T y 51ET1) Bloqueadas en SE Río Bonito y se realizará intervención sobre una protección a la vez manteniendo siempre protegido el transformador T1 en SE Río Bonito.	Se intervendrá un relé a la vez para mantener el transformador protegido. JPT 6308 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 21:00	23-11-23 15:40	23-11-23 19:41
20231104418	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	627	S/E ALCONES	N/O Aplica	NO Aplica	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de tendido y conexionado de circuito CCB1036 correspondiente a señales de ITM en gabinete UCS en servicio en sala de SSGG de SE Alcones, además se realiza intervención SCADA y de cuadro de Alarmas.	Riesgo Bajo y Controlado.	Los trabajos se realizaran tomando los resguardos necesarios para la ejecución de los trabajos cumpliendo los procedimientos internos. No considera puesta en servicio de nuevo equipamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
20231104406	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito y bloqueo de reconexión de los alimentadores MT de acuerdo a SODI 049 enviada a CGED.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 20:00	23-11-23 08:15	23-11-23 20:37
20231102833	Subestacion	Aprobado	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	2153 2154	BA S/E LABERINTO 220KV BP1 BA S/E LABERINTO 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación S/E Laberinto, Nueva Laberinto y portales y torres de acometida.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E LaberintoSeñalizar y NR 52J01R, 52J14L, 52J03L, 52J04L, 52J05L, 52J07L, 52J08L, 52J06L, 52J09L S/E Laberinto Señalizar y NR 52J021, 52J022, 52J091, 52J092, 52J11L, 52J12L, 52J13L S/E Crucero Señalizar y NR 52J10, 52J11 S/E Nueva ZaldivarSeñalizar y NR 52J03L, 52J06L S/E Kapatur Señalizar y NR 52J1, 52J2, 52J1, 52J16 S/E Lomas BayasSeñalizar y NR 52J1 S/E Mantos Blancos Señalizar y NR 52J04L S/E AndesSeñalizar y NR 2522J S/E El CobreSeñalizar y NR 52J1 S/E Bolero Señalizar y NR 52J14L	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 17:00	23-11-23 08:26	
20231102736	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:22	23-11-23 10:00
20231103477	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC segin SODI 5611, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Ninhue, por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:50	23-11-23 18:39
20231102194	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16725	S/E CENTRAL QUILAPILUN J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELLO REDES en la L220kV Polpaico- Quilapilun, C2 Reparacion de cable soterrado	El riesgo es bajo ya que se tomarán todas las medidas de mitigación resguardos correspondientes	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
20231101552	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento banco de baterias y rectificador.	Tomando las medidas de precaución y seguridad indicadas para las actividades, no existen riesgos asociados a los trabajos.	Mantenimiento a equipo rectificador y ambos bancos de baterías presentes en la sala de SSAA.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
20231103321	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC segin Sodi 5631, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:50	23-11-23 18:27
20231101615	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., segin SODI 0317/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles cercanas a radier MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:15	23-11-23 18:10
20231104796	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	280	CHACAYA 220/110/23 KV N° 3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico 1 año AT63	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas necesarias para un trabajo seguro	S/E Chacaya 220 kV: No reconectar 52J4 S/E Chacaya 110 kV: No reconectar 52HT3	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 17:00	23-11-23 12:38	23-11-23 13:46
20231106690	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Integración de señales del circuito de alarmas del interruptor 52J5. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Restricciones: S/E Lagunas: Paño J5 Transferido. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas o SS.AA. C.A. Lagunas o SS.AA. C.C. Lagunas o Paño Línea L105, LAG-Tarapacá 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Lagunas, Telecontrol paño J5 Local A disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231106551	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	cargadores	otros: cargadores	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales físicas para comprobar monitoreo remoto de cargadores de baterías	Riesgo controlado y bajo. Sin perdida de comunicaciones.	Con aviso de suspensión diaria. trabajos a realizar dentro del periodo y horario señalado en SD. Registro interno PT 2023-07159	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	24-11-23 18:00	23-11-23 10:33	23-11-23 15:53
20231101110	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1764	S/E GALLEGUILLOS	16540	S/E GALLEGUILLOS H3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de NUEVA ATACAMA, segin Sodi 014 se solicita bloqueo reconexión del interruptor 52H3 de S/E Gallegullos y bloquear reconexión del 52E5 de S/E Caldera por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por NUEVA ATACAMA.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 11:04	23-11-23 13:39
20231101094	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:15	23-11-23 18:10
20231103972	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	2243 2801	BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio A. T. 220 Kv. BP1 y BP2	Bajo, Según matriz de riesgos	Deshabilitar reconexión automática del 52J1 en Pozo Almonte y 52J7 / 52J8 en S/E Nueva pozo Almonte. 52J2 en S/E Pozo Almonte y 52J2 S/E Nueva Pozo Almonte Nota: En caso de maniobras de los siguientes interruptores 52JT2 , 52JT5 ,GH5 y 52CT1 Y 52HT2 avisar previamente al jefe de Faena antes de ejecutar una operación.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 17:00	23-11-23 07:49	23-11-23 12:52
20231103703	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA	522	Intervención	Origen Externo	Programada	2091	S/E AURORA	2804 2805	BA S/E CENTRAL PARQUE EOLICO AURORA B1 BA S/E CENTRAL PARQUE EOLICO AURORA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se ingresa solicitud preventiva por trabajos de Corte y Poda de árboles en L 220kV Fruitilar Norte - Tineo C1 que realizará empresa Transelec segun SODI N° 5467	Solicitud preventiva por trabajos de Corta y poda de árboles a realizar en L 220kV Fruitilar Norte - Tineo C1 por empresa Transelec fuera de nuestras instalaciones.	Solicitud preventiva por trabajos de Corta y poda de árboles a realizarse en L 220kV Fruitilar Norte - Tineo C1 segun SODI 5467 de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	24-11-23 18:00	23-11-23 06:33	23-11-23 17:30
20230993809	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	1622	S/E RIO BONITO	14328	S/E RIO BONITO E3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño S2E3 Central Nalcas - Callao por pruebas de auditoria técnica a protección SIEMENS SIPROTEC 7SA52 S2E3, ubicado en Arm. de protección Alimentadores 23 kV (Pala de control) Se ejecutarán pruebas efectivas de disparo sobre interruptor S3Y5 en S/E Río Bonito.	Riesgo bajo y controlado .	PT 2023-06272 Registro interno STS. Sin pérdida de suministro, coordinado con Saesa y Hidronalcas y Calleo	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 20:00	23-11-23 08:48	23-11-23 17:50
20231104445	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	15844 17213 23490	S/E DIEGO DE ALMAGRO J5 S/E DIEGO DE ALMAGRO J6 S/E DIEGO DE ALMAGRO J7	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de lavado de aislacion con agua desmineralizada con instalacion en servicio. Requiere orden de no reconexion para los paños seleccionados.-	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Se realizaran trabajos de lavado de aislacion con agua desmineralizada con instalacion en servicio. Requiere orden de no reconexion para los paños seleccionados.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	24-11-23 18:00	23-11-23 08:08	24-11-23 13:12
20231106718	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	23692	S/E LAGUNAS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas	Bajo	Actividades: SE Lagunas: Bloqueo de protecciones sistema 1 y sistema 2 en forma alternada, y bloqueo BUS en apoyo a vinculación de señales en obra reemplazo de interruptor 52J5. Restricciones: Interruptor 52J5 transferido. Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L105, LAG-Tarapacá 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Lagunas, Protección sistema 1 Bloqueada en forma alternada. Lagunas, Protección sistema 2 Bloqueada en forma alternada Lagunas, Unidad de bahía J5 Bloqueada	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00	23-11-23 11:35	25-11-23 13:52
20231105716	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	583	S/E CENTRAL PEHUENCHE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento de Telecomunicaciones.-	Bajo	Actividades: Montaje de equipos de comunicación y tendido de cables.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Loma Alta o SCADA Local SE Pehuenche o SCADA C. Melado o SCADA Ancoa.- Temporalidad de los Riesgo: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Loma Alta, Delimitar zona de trabajo. Subestación Pehuenche, Delimitar zona de trabajo. Subestación C. Melado, Delimitar zona de trabajo. Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 18:00	23-11-23 09:52	
20231103680	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA	82	Intervención	Origen Interno	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	12194	S/E PUNTA COLORADA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mediciones de parámetros eléctricos, con analizador de calidad de energía en tablero QC-15, paño J7 S/E Punta Colorada, línea Pascua-Lama. No se realizará intervención de los circuitos, conexión directa en borneras de medición. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo con las consideraciones de seguridad correspondientes.	Mediciones de parámetros eléctricos, con analizador de calidad de energía en tablero QC-15, paño J7 S/E Punta Colorada, línea Pascua-Lama. No se realizará intervención de los circuitos, conexión directa en borneras de medición. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	30-11-23 20:00	23-11-23 10:08	
20231103089	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	132	BA S/E LAS COMPAÑIAS 110KV BP1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Relleno de gas SF6 en equipos 52HT,52H1,52H2 , todo esto con instalaciones en servicio siguiendo los procedimiento para dicho trabajo, trabajos con bajos riesgos	Relleno de gas SF6 en equipos 52HT,52H1,52H2 , todo esto con instalaciones en servicio siguiendo los procedimiento para dicho trabajo, trabajos con bajos riesgos	Relleno de gas SF6 en equipos 52HT,52H1,52H2 , todo esto con instalaciones en servicio siguiendo los procedimiento para dicho trabajo, trabajos con bajos riesgos	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:31	23-11-23 10:07
20231101925	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	2076	S/E SANTA ISABEL	23540	S/E SANTA ISABEL J1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segin Sodi 5635, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52J1 de S/E Santa Isabel por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:50	23-11-23 18:44
20230979469	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CZ0+ Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CZ0+ Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:22	23-11-23 10:50

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023097175	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS L TRANSELEC - 220 kV FK SN-771, vano entre 0471 Y 0472 L y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK SN-859, vano entre 0439 Y 0440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, topada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y bajada de tubería.	El riengo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:36	23-11-23 10:50
2023100964	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1289 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Mallco Nuevo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:15	23-11-23 18:19
2023103801	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	224	S/E MINERO	217	S/E MINERO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño H3 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño H3 por migración.	Durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño H3 en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
2023106776	Subestacion	Aprobado	CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL	357	Desconexión	Origen Interno	Programada	1878	S/E GABY	1543	GABY 220/23 kV N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo de reparación fuga de aceite bushing lado 23 kV transformador N°2.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad.	Condiciones Requeridas: Abierto y a disposición del jefe de faena: 52JT2 89GT2 89GT2 1T 89BT2-2T.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	24-01-24 20:00	23-11-23 08:42	
2023106481	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1896	S/E LLUTA	22718	S/E LLUTA C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño C1, requerido por Renovables por trabajos en PFV El Águila.	bajo, trabajo a realizar con equipo desenergizado.	Condiciones requeridas: Abierto 89C1-1 ; 89C1-2 ; 52C1. Asociada a SD 2023106082	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 13:00	23-11-23 09:22	23-11-23 10:50
2023063618	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1484	CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores asociado a Trafo principal de unidad U16	Riesgo bajo, se consideran todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	No reconectar 52JG16,	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 12:00	23-11-23 08:57	23-11-23 09:30
2023105549	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	605	S/E NOGALES	2609	S/E NOGALES J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja)	Instalación con riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Ventanas 1. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja) Restricción: Instalación indisponible. Instalación con riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Ventanas 1. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	23-11-23 18:00	23-11-23 07:09	
2023105551	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	605	S/E NOGALES	2608	S/E NOGALES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja)	Instalación con riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Ventanas 1. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja) Restricción: Instalación indisponible. Instalación con riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Ventanas 1. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	23-11-23 18:00	23-11-23 07:09	
2023104663	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Externo	Programada	1911	S/E OGP1	22823	S/E OGP1 J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	pruebas de control paño J3.	Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	SE OGP1 : Abierto y a disposición del jefe de Faena: 52J3, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3, 89J3-1T, 89J3-2T. Abierto y bloqueado 89J3-1T	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	23-11-23 20:00	23-11-23 09:43	23-11-23 18:44
2023104122	Subestacion	Aprobado	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2179	S/E BOMBEO 2 (SGO)	2950	BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6kV 15MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transformador T2 de SE Bombeo 2 quedará sin energía debido a Desconexión de línea 66 kV Caitan Bombeo N°2, por fuentes de Mejoramiento verticalidad postes 62-63-66-75-78-80 de línea indicada.	El riengo de la faena es bajo y controlado.	Faenas asociadas a SD 2023106125 (PT 70889 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	23-11-23 20:00	23-11-23 08:04	
2023104128	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2179	S/E BOMBEO 2 (SGO)	2949	BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6kV 15MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transformador T1 de SE Bombeo 2 quedará sin energía debido a Desconexión de línea 66 kV Caitan Bombeo N°2, por fuentes de Mejoramiento verticalidad postes 62-63-66-75-78-80 de línea indicada.	El riengo de la faena es bajo y controlado.	Faenas asociadas a SD 2023106125 (PT 70889 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	23-11-23 20:00	23-11-23 08:04	23-11-23 22:58
2023104120	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2178	S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO)	2948	DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) 66/6,6kV 30MVA T2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transformador T2 quedará sin energía debido a Desconexión de línea 66 kV Caitan Bombeo N°1, por fuentes de Mejoramiento verticalidad poste N° 18 de línea indicada.	El riengo de la faena es bajo y controlado.	Faenas asociadas a SD 2023106117 y 2023106118 (PT 70888 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	23-11-23 20:00	23-11-23 08:04	23-11-23 22:58
2023105811	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	604	S/E CHIGUAYANTE C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión del paño C3 (sto. Machasa) de S/E Chiguayante, esto por trabajos con micrópolitos para confeccionar fundaciones por futura ampliación de la S/E xx mencionada.	Riesgos controlados, trabajos se realizarán con equipamiento y personal calificado.	Actualmente paño C1 (sto. Machasa) de S/E Chiguayante se encuentra sin consumos asociados (interruptor 52C1 abierto), por tal motivo no existen consumos a transferir.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	23-11-23 17:00	23-11-23 08:30	23-11-23 10:10
2023104118	Subestacion	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	397	Desconexión	Origen Externo	Programada	2178	S/E DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO)	2947	DESALINIZADORA Y BOMBEO 1 (SGO) 66/6,6kV 30MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transformador T1 quedará sin energía debido a Desconexión de línea 66 kV Caitan Bombeo N°1, por fuentes de Mejoramiento verticalidad poste N° 18 de línea indicada.	El riengo de la faena es bajo y controlado.	Faenas asociadas a SD 2023106117 (PT 70888 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	23-11-23 20:00	23-11-23 08:04	23-11-23 22:58
2023104488	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Externo	Programada	1910	S/E OYHIGGINS	22837 22840	S/E OYHIGGINS J7 S/E OYHIGGINS J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada a petición de SAESA para realizar trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón manual y Remoto a línea Linea 220 kV Kapatur - OYHiggins circuitos N° 1 y 2	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados	Se requieren las siguientes condiciones en la SE O´Higgins: No reconectar 52J7 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	23-11-23 18:00	23-11-23 06:53	23-11-23 20:00
2023093722	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	2091	S/E AURORA	2532	CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras,con S/E desenergizada.	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras,con S/E desenergizada. Riesgo bajo, se considerán todos los protocolos de seguridad de las personas.	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras,con S/E desenergizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	23-11-23 19:00	23-11-23 06:49	23-11-23 19:21
2023105296	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	2015 2016	BA S/E CHACAYA 220KV BP1 BA S/E CHACAYA 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislacion de todos los equipos asociados a las Barras de 220 y 110 kV, incluye Marcos de lineas y Barras.	Método lavado a distancia, riesgo bajo.	S/E Chacaya, NO Reconectar: 52J1; 52J2; 52J3; 52J4; 52J5; 52J6; 52J7; 52J62; 52J62; 52J62; 52J64; 52J65; 52J66; 52J5; 52J6; 52J47; 52J47T; 52J47; 52J42; 52J48. S/E Maitencillo, No Reconectar: 52J1. S/E M. Blancos, No Reconectar: 52J02. S/E Capricornio, No Reconectar: 52J71. S/E Crucero, No Reconectar: 52J6. S/E Mataquito, No Reconectar: 52CT1. CTM1, No Reconectar: 52G1. CTA, No Reconectar: 52G5. CTH, No Reconectar: 52G6.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 06:30	23-11-23 16:00	23-11-23 08:22	23-11-23 12:35
2023108438	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1697	S/E DON GOYO	15568	S/E DON GOYO J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión LT 220 kV La Cebada - Tallinay - Don Goyo para realizar re-conexión de chicotes, conexión 220kV desde pórtico Tap Off a torre N°5. Trabajos solicitados por Transelec y ejecutados por Enel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Don Goyo. Cerrado y bloqueado 89J3-2T en S/E Don Goyo.	El riengo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Desconexión LT 220 kV La Cebada - Tallinay - Don Goyo para realizar re-conexión de chicotes, conexión 220kV desde pórtico Tap Off a torre N°5. Trabajos solicitados por Transelec y ejecutados por Enel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Don Goyo. Cerrado y bloqueado 89J3-2T en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 05:00	23-11-23 09:00	23-11-23 06:44	23-11-23 12:04
2023106523	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	781	S/E EL MELON	216	EL MELON 44/12, 5/2,4kV BMHA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará microcorte (menor a 3 minutos), con el propósito de dejar en paralelo los transformadores 1 y 2 de subestación el Melón. Lo anterior producto de la conexión del PMGD La Peña en alimentador Nogales, situación que incrementará en nivel de carga del transformador 2 a un 95% de su capacidad.	Riesgo bajo al ser un trabajo programado.	Actualmente el transformador número 2 de subestación el melón posee 47 años de antigüedad.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 01:00	23-11-23 01:03	23-11-23 01:00	23-11-23 01:02
2023106522	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	781	S/E EL MELON	215	EL MELON 44/12, 5/2,4kV BMHA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará microcorte (menor a 3 minutos), con el propósito de dejar en paralelo los transformadores 1 y 2 de subestación el Melón. Lo anterior producto de la conexión del PMGD La Peña en alimentador Nogales, situación que incrementará en nivel de carga del transformador 2 a un 95% de su capacidad.	Riesgo bajo al ser un trabajo programado.	Actualmente el transformador número 2 de subestación el melón posee 47 de antigüedad.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 01:00	23-11-23 01:03	23-11-23 01:00	23-11-23 01:02
2023106667	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	705	S/E MAIPU	922	MAIPU 110/12.5KV 22.4MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara la instalación de aislación de partes vivas del Transformador n°4.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo por parte de SAESA	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 00:00	23-11-23 18:00	22-11-23 23:55	23-11-23 05:00
2023106162	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1774	S/E PARQUE EOLICO RENAICO	16624 16625 16626 16627 16628 16629	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F2 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F3 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F4 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F5 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión programada de PE Renaico (por trabajos programados de Enel Green Power. Se realizaran mediciones de ruido, por cumplimiento con los compromisos con la autoridad, ántas mediciones tendran una duración de 30 min aproximadamente.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Desconexión programada de PE Renaico (por trabajos programados de Enel Green Power. Se realizaran mediciones de ruido, por cumplimiento con los compromisos con la autoridad, ántas mediciones tendran una duración de 30 min aproximadamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 21:00	22-11-23 23:59	22-11-23 23:07	22-11-23 23:59
2023103863	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2356	S/E BELLA MONICA	31022 31024 31025	S/E BELLA MONICA J1 S/E BELLA MONICA JT1 S/E BELLA MONICA JT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a Celda de Media Tensión, interruptores y Seccionadores.	Riesgo bajo, trabajos se realizarán con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a Celda de Media Tensión, interruptores y Seccionadores.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 20:00	23-11-23 05:00	22-11-23 20:25	22-11-23 22:30
2023105975	Subestacion	Ejecución Exitosa	CALAMA SOLAR 2 SPA	497	Desconexión	Origen Interno	Programada	2093	S/E PUERTO SECO SOLAR	23944	S/E CENTRAL PUERTO SECO SOLAR E3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Condiciones requeridas: Abierto 52E3 y 89E3 en S/E Puerto Seco Solar. Cerrado 89E3-T en S/E Puerto Seco Solar.	El riengo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Condiciones requeridas: Abierto 52E3 y 89E3 en S/E Puerto Seco Solar. Cerrado 89E3-T en S/E Puerto Seco Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 19:30	22-11-23 22:00	22-11-23 20:02	22-11-23 20:21
2023106255	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Interno	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16724	S/E CENTRAL QUILAPILUN J2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento preventivo, tanto como verificación de niveles, pruebas tanto de funcionamiento como eléctricas, pruebas de aislamiento, engrase, revisión de ambientes y limpieza. Pruebas en protecciones de paño y línea.	El riengo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Relacionado con aviso (20231016B3) de desconexión por la Barra 2, con paño J4 transferido.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 18:00	23-11-23 08:00	22-11-23 18:30	23-11-23 09:05
2023101683	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Interno	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	1606	BA S/E CENTRAL QUILAPILUN 220KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento preventivo, tanto como verificación de niveles, pruebas tanto de funcionamiento como eléctricas, pruebas de aislamiento, engrase, revisión de ambientes y limpieza. Pruebas en protecciones de paño y línea.	El riengo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	El paño J4 será transferido a barra 1 previo al inicio de las maniobras de desconexión, además L 220kV Quilapilun - El Llano - Los Maquis, C2, desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 18:00	23-11-23 08:00	22-11-23 18:30	23-11-23 09:05
2023105186	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELECTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	172	RE S/E NUEVA CARDONES R1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de corta duración (10min) para cambio de fase 3 por trabajos conforme a solicitud de intervención N° 2023105097.	Riesgo mínimo, desconexión para trabajo programado.	Desconexión de corta duración (10min) para cambio de fase 3 por trabajos conforme a solicitud de intervención N° 2023105097.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 18:00	23-11-23 12:00	22-11-23 15:58	22-11-23 16:05
2023102626	Subestacion	Rechazado	DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Desconexión	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15568	S/E DON GOYO J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de puentes desde estructura 322 Transelec a estructura T5 de Enel en LT 220 kV La Cebada - Tap Tallinay - Don Goyo. Trabajos solicitados por Transelec y ejecutados por Enel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Don Goyo. Cerrado y bloqueado 89J3-2T en S/E Don Goyo.	El riengo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Retiro de puentes desde estructura 322 Transelec a estructura T5 de Enel en LT 220 kV La Cebada - Tap Tallinay - Don Goyo. Trabajos solicitados por Transelec y ejecutados por Enel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Don Goyo. Cerrado y bloqueado 89J3-2T en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 18:00	22-11-23 21:00		
2023101715	Subestacion	Rechazado	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Desconexión	Origen Externo	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	24118	S/E CENTRAL LA CEBADA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel - Tallinay: Desconexión de línea 220 kV de sistema de 3 puntas La Cebada - Tallinay - Don Goyo por retiro de puentes desde estructura 322 Transelec a estructura T5 de Enel.	El riengo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Desconexión a solicitud de Transelec. Condiciones requeridas: SE La Cebada abierto interruptor 52J4 SE La Cebada abierto desconectador 89J4-1 SE La Cebada abierto desconectador 89J4-2 SE La Cebada abierto desconectador 89J4-3 SE La Cebada cerrado desconectador 89J4-3T	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 18:00	22-11-23 21:00		
2023105915	Subestacion	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2337	S/E INCA DE ORO	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mejora del sistema de comunicación de anillos de parque y de red a beu. Asi como mejora del enlace de red externa.	Riego de pérdida de comunicación y por ende de control y/o visión de parque y beu.	Se informa que por trabajos de modernización de equipos de red externa y de red parque fotovoltaico y beu se podrán producir cortes de conexión entre centro de control y planta fotovoltaica con sus equipos. Esto pueden llevar a no tener control ni visión temporalmente de la generación durante dichas intermitencias. Estos trabajos se realizarán fuera del horario de generación y se informará diariamente de solicitud de viaencia a CEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 18:00	01-12-23 23:59	24-11-23 09:56	
2023108111	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	479	S/E MARGA MARGA	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión y cambio de RTU asociado a transformador N°3 de S/E Marga Marga.	Desconexión y cambio de RTU asociado a transformador N°3 de S/E Marga Marga, no considera desconexión de transformador N°3 y sin perdida de suministro.		No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 15:35	22-11-23 18:00	22-11-23 15:36	22-11-23 17:05
2023107946	Subestacion	Pendiente	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	561	S/E ANCOA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos para atender Curso forzoso en Aires Acondicionados.-		Actividades: S/E Ancoa: Investigación/normalización por funcionamiento anormal a 3 equipos de aire acondicionado sala de comunicaciones y SSAA Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueo del jefe de Faena: Subestación Ancoa, ITE Aires acondicionados a disposición. - Delimitar la zona de trabajo. -	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 15:00	22-11-23 18:00	22-11-23 20:38	
2023104377	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido grupo de SSAA patio 220 /110 kV.	Bajo	Actividades: Mantenimiento MPB y MCC a grupo de emergencia, S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido grupo de SSAA patio 220 /110 kV Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Delimitar Zona de Trabajo . Subestación Maitencillo, ITM CA-160 (225 A) del Grupo de emergencia, ITM CA-160 (225 A) del Grupo de emergencia, a disposición del jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 14:00	22-11-23 18:00		
2023103940	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	98	ALTO JAHUEL TR6 225/161/66KV 3X100MVA + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación de terciario de 66 kV banco AT#6 (Delta del transformador AT#6).	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación de terciario de 66 kV banco AT#6 (Delta del transformador AT#6). Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a banco AT#6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: Banco AT#6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 14:00	22-11-23 15:30	22-11-23 10:02	22-11-23 17:33
2023104470	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2582	S/E MAITENCILLO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al N UP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV		Actividades: Cierre de Puentes en Torre 28b (a potencial), de la Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías, sector Maitencillo - Algarrobo. La Línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías se encuentra energizada desde S/E Las Compañías. Restricciones: Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 12:00	22-11-23 20:00	22-11-23 13:24	22-11-23 18:16
2023104488	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	981	S/E LAS COMPAÑIAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec segùn Sodi N°5687 se requiere la precaución de No Reconectar Interruptor 52H2 de S/E Las Compañías.	Riesgo controlado en faenas de terceros.	Cierre de Puentes en Torre 28b (a potencial), de Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías (Tramo: Maitencillo - Algarrobo).L110 kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizada desde S/E Las Compañías	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 12:00	22-11-23 20:00	22-11-23 13:30	22-11-23 18:52
2023103941	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	456	BA S/E ALTO JAHUEL 154KV BP	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra de 154 kV y transformadores de potencial.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra de 154 kV y transformadores de potencial. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 154 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 11:30	22-11-23 13:00	22-11-23 09:55	22-11-23 17:33
2023103942	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	98	ALTO JAHUEL TR6 225/161/66KV 3X100MVA + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño AT6.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño AT6. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 154 kV y Banco AT#6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o Banco AT#6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:30	22-11-23 11:

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023104436	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	2322	S/E ANCOA IR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Plan de mantenimiento de Equipos Primarios.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: MCC 86IR-3 limpieza y lubricación de contactos principales, medición de resistencia de contacto, pruebas de cierre y apertura; Eliminación de punto caliente en conexiones de Barra de transferencia. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: 1 220kV Ancoa-Itahue, C2 o B. Monofasico 02, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: : Al término de los trabajos, por no retiro de tierra provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Delimitar Zona de Trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:55	22-11-23 18:18
2023106091	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2312	S/E LASTARRIA	30367 30366 30365 30364	S/E LASTARRIA B4 S/E LASTARRIA B3 S/E LASTARRIA B2 S/E LASTARRIA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lastarrias: Normalización de lógicas en función 50BF de las protecciones sistemas 2 de los paños B1, B2, B3 y B4 de manera alternada, por atención de limitaciones técnicas 2022002210, 2022002211, 2022002212, 2022002214.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Linea 66kV Loncoche-Lastarria, C1 o Linea 66kV Loncoche-Lastarria, C2 o Linea 66kV Lastarria-Pitrufquen, C1 o Linea 66kV Lastarria-Pitrufquen, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Protección Sistema 2 del paño B1. Bloqueo a solicitud del Jefe de Faena; Protección Sistema 2 del paño B2. Bloqueo a solicitud del Jefe de Faena; Protección Sistema 2 del paño B3. Bloqueo a solicitud del Jefe de Faena; Protección Sistema 2 del paño B4. Bloqueo a solicitud del Jefe de Faena.- Observaciones: Trabajos no consideran cambio de ajustes en las protecciones y se mantendrá en servicio los sistemas 1 de los paños B1, B2, B3 y B4 al momento de la intervención.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:00	24-11-23 18:00	22-11-23 10:06	22-11-23 17:33
2023105597	Subestacion	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA	386	Intervención	Origen Interno	Programada	1989	S/E ZALDIVAR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio en subestación zaldivar de equipo router Cisco 2801 principal y router Cisco C881-K9 Respaldo a equipamiento router Cisco ISR 4331 .	riesgo bajo, trabajo en equipo de comunicación	cambio de router, por proveedor de comunicación Entel	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:00	22-11-23 16:00		
2023105253	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL CENTRO S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	561	S/E ANCOA	23278	S/E ANCOA J10	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantener abierto desconectador 89J10-3 (normalmente abierto). A solicitud de TRANSELEC. Por desconexión de barra 220 kV de transferencia. MCC 89IR-3 limpieza y lubricación de contactos principales, medición de resistencia de contacto, pruebas de cierre y apertura; Eliminación de punto caliente en conexiones de Barra de transferencia.	Riesgo controlado y bajo.	Registro interno SCDI 5711 de Transelec. Aviso al CEN de Transelec: 2023104436, 2023104437	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:00	22-11-23 18:00	22-11-23 10:02	22-11-23 16:41
2023104437	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	1712	BA S/E ANCOA 220KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Plan de mantenimiento de Equipos Primarios.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: MCC 86IR-3 limpieza y lubricación de contactos principales, medición de resistencia de contacto, pruebas de cierre y apertura; Eliminación de punto caliente en conexiones de Barra de transferencia. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: 1 220kV Ancoa-Itahue, C2 o B. Monofasico 02, 500/220kV-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: : Al término de los trabajos, por no retiro de tierra provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Delimitar Zona de Trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:54	22-11-23 18:18
2023102258	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	607	S/E TINGUIRIRICA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: S/E Inspección planeada a sistemas de telecomunicaciones, RE 2128 Instalaciones en Riesgo: Radioenlace Torre 2128 (SIC-CI) Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación apoya. Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:00	22-11-23 18:00		
2023105006	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Santa Rita: Mantenimiento e inspección en instalaciones de sitio repetidor.	Bajo	Actividades: R/E Santa Rita: Mantenimiento e inspección en instalaciones de sitio repetidor. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Sistema SCADA S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: R/E Santa Rita: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:00	22-11-23 18:00		
2023105647	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1646	S/E ANTUCO (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Antuco: Mantenimiento preventivo de sistema Scada local , URT GE D20.	Bajo	Actividades: S/E Antuco: Mantenimiento preventivo de sistema Scada local , URT GE D20. Instalaciones en Riesgo: Scada Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:00	23-11-23 18:00		
2023104169	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	607	S/E TINGUIRIRICA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por mantenimientoi en PMU	Bajo	Actividades: SE Tinguiririca: Revisión de alarma en pantalla de equipo PMU.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Tinguiririca.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tinguiririca. Delimitar Zona de Trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:00	22-11-23 18:30		
2023104282	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28431	S/E PUNTA DE CORTES A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5658 se solicita: No reconectar interruptor 52A5 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptor 52A1 de S/E Fátima por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:30	22-11-23 10:30	22-11-23 10:46	22-11-23 11:23
2023105945	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2014	S/E NEPTUNO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Neptuno: Verificación y corrección de base de datos SICAM PAS 1 y 2, por anormalidades en telecontroles.	Bajo	Actividades: S/E Neptuno: Verificación y corrección de base de datos SICAM PAS 1 y 2, por anormalidades en telecontroles. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: Sistema SCADA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Neptuno: Delimitación de la zona de trabajo. Pérdida de datos SCADA S/E Neptuno por tiempo inferior a 5 minutos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	23-11-23 17:00	22-11-23 09:36	23-11-23 15:57
2023103928	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Mantenimiento programado a grupos de emergencia.	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Mantenimiento programado a grupos de emergencia. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: SDA CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	22-11-23 17:00		
2023104507	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Integración y pruebas punto a punto de nivel 3 con SCADA Monarch Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2 SE Atacama.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Navia y SCADA Transelec Nodo A. Jahuel Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	30-11-23 18:00		
2023104508	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Integración y pruebas punto a punto de nivel 3 con SCADA Monarch Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2 SE Atacama.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Navia y SCADA Transelec Nodo A. Jahuel Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	30-11-23 18:00		
2023105800	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción: Normalizar nivel de electrolito de Bancos de baterías N°1 y N°2 de 48 Vcc.		Actividades: S/E Concepción: Normalizar nivel de electrolito de Bancos de baterías N°1 y N°2 de 48 Vcc. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	24-11-23 18:00		
2023105713	Subestacion	Aprobado sin activación	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1763	S/E SEWELL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Configuraciones de nuevo sistema Scada, actividades previas a futura migración del sistema Existente.	Pérdida de comunicación Codelco Teniente-SITR, Simulación de señales por modificación de configuraciones en Sistema Scada. No se modifica tabla bi lateral, envolkmn KCF ni enlace RTR.	Trabajos Scada	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	22-11-23 18:00		
2023105611	Subestacion	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	2143	S/E CENTRAL PAUNALES	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos en sistema de comunicaciones se perderá data de SITR de forma intermitente por periodos acotados de tiempo no mayores a 15 minutos.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	22-11-23 18:00	22-11-23 14:14	22-11-23 15:04
2023105200	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	223	S/E COLBUN	42	COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Colbún: Toma de muestra de aceite a cuba del Transformador para análisis en laboratorio externo.	Riesgo de operación mientras se realiza la toma de muestra de aceite.	Mitigación de riesgos: Se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido, trabajos a nivel de piso y manteniendo las distancias mínimas admisibles a puntos energizados.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	22-11-23 11:00	22-11-23 10:00	22-11-23 11:19
2023103867	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELECTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2010	S/E TEN GIS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo de los Gateway GWTL, GTW2, HMI1, HMI2 todos equipos de S/E TEN GIS. Esta actividad consiste en eliminar archivos temporales y reinicio del sistema operativo y todas sus aplicaciones. En el proceso de reinicio de los GTW existe riesgo mínimo de perdida de comunicación con la subestación por un periodo no mayor a 10 minutos, se intervendrá uno equipo a la vez.	Riesgos: Posible perdida de comunicación con la subestación no mayor a 10 minutos. Medidas de mitigación: Se realizará intervención sobre un equipo a la vez y habrá personal de apoyo local ante una condición no deseada de pérdida extensa de comunicación.	En el proceso de reinicio de los Gateway podría perderse la comunicación con la subestación, pero se realizará intervención sobre un equipo a la vez y habrá personal de apoyo local ante una condición no deseada de pérdida extensa de comunicación. La fuena se reactivara y suspenderá diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	24-11-23 17:30	23-11-23 09:50	24-11-23 12:51
2023103762	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	280	S/E ACONCAGUA	53	ACONCAGUA 110/66/12kV 40MVA 3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Exhaustivo de Autotransformador de Poder 110/66/12 kV - Relleno de Aceite CDBC.	Sin riesgos para el sistema, Autotransformador desconectado.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:30	22-11-23 17:50
2023106168	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANGLO AMERICAN LOS BRONCES	1943	Intervención	Origen Interno	Programada	1118	S/E SANTA FILOMENA	1057	SANTA FILOMENA 220/23KV 40MVA 1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	SE REALIZARA LAVADO DE PAÑO 220 kV EN S/E SANTA FILOMENA SERA CON AGUA DESMINERALIZADA CON BAJA RESISTIVIDAD CON PERSONAL CALIFICADO Y AUTORIZADO AUTORIZADO POR EL AREA, EN ESTE TIPO DE TRABAJO CONTAREMOS CON TODA LA DOCUMENTACION COMO PT, AST, DET, SODI INTERNA ROPA IGNIFUGA, ARNES DE SEGURIDAD, LENTES, GUANTES, Y PARRILLA DE SEURIDAD PARA LA ACTIVIDAD.	SE REALIZARA LAVADO DE PAÑO 220 kV EN S/E SANTA FILOMENA SERA CON AGUA DESMINERALIZADA CON BAJA RESISTIVIDAD CON PERSONAL CALIFICADO Y AUTORIZADO POR EL AREA, EN ESTE TIPO DE TRABAJO CONTAREMOS CON TODA LA DOCUMENTACION COMO PT, AST, DET, SODI INTERNA ROPA IGNIFUGA, ARNES DE SEGURIDAD, LENTES, GUANTES, Y PARRILLA DE SEURIDAD PARA LA ACTIVIDAD.	ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN COORDINACION CON OPERADOR SALA CONTROL SDLB Y ADEMAS CON LOS PROCESOS INTERNOS COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD, TAMBINE CON TODOS LOS EPP ESPECIAL PARA LA ACTIVIDAD.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	22-11-23 18:00	22-11-23 11:32	22-11-23 13:35
2023105582	Subestacion	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión disponibilidad, direccionamiento y red de comunicación de señales CT Guacolda, para levantamiento de falencias en la comunicación de estas señales al SITR del CEN.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Perdidas momentáneas de señales CT Guacolda en CC-RNE y CDC-CEN. Se requiere AGC Guacolda deshabilitado.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:30	22-11-23 18:00	22-11-23 09:24	22-11-23 18:59
2023097127	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:43	22-11-23 22:00
2023105974	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (N.UP 876) : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldaje de zapata y vestagos, instalación y nivelación de barras de fundación (bulé), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras E2A y E3C. En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:34	22-11-23 18:27
2023103525	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5620 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52A7 de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:43	22-11-23 17:57
2023103520	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5620 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A71 , 52A72 y 52A73 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Melipa por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:43	22-11-23 13:57
2023107712	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2303	S/E GUINDO	30181	S/E GUINDO B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Guindo: Solicitud de CGE a solicitud de EFE Sur por reparación de cepa N°25 y 32 del puente ferroviario Biobío.	Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Ejercito-Guindo N°1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	- S/E Guindo: Solicitud de CGE a solicitud de EFE Sur por reparación de cepa N°25 y 32 del puente ferroviario Biobío. - Bloqueo a la reconexión de interruptor 52B4.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 20:00	22-11-23 08:41	22-11-23 17:33
2023105798	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAIA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Mantenimiento y medidas eléctricas a banco de baterías 125 Vcc.		Actividades: S/E Laja: Mantenimiento y medidas eléctricas a banco de baterías 125 Vcc. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
2023105799	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1646	S/E ANTUCO (TRANSELEC)	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Antuco: Inspección visual de equipos de control por mantenimiento programado.		Actividades: S/E Antuco: Inspección visual de equipos de control por mantenimiento programado. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
2023105623	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGIE)	22431	S/E EL COBRE (ENGIE) J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico Paño J3.	Riesgo Bajo se toman todas las medidas de seguridad y control riesgo operacional.	SE EI Cobre: No Reconectar 52J3. SE Chacaya: No Reconectar 52J6	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 10:41	22-11-23 15:35
2023105619	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGIE)	22430	S/E EL COBRE (ENGIE) J2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico Paño J2.	Riesgo Bajo se toman todas las medidas de seguridad y control riesgo operacional.	SE EI Cobre: No Reconectar 52J2. SE Chacaya: No Reconectar 52J7	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 10:41	22-11-23 15:35
2023103946	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2057	S/E KIMAL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Kimal: Mantenimiento operacional mensual	Bajo	Actividades: S/E Kimal: Mantenimiento operacional mensual, Nota: Se realizara encendido del grupo generador de emergencia Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Kimal o SS.AA. C.A. Kimal Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
2023106379	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	25279 25780 25781 25782 25783	S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT1 S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR DT2 S/E CSP CERRO DOMINADOR 6.9KV BBA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 19:00	22-11-23 08:21	22-11-23 19:00
2023106090	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración y pruebas punto a punto SCADA e ICCP por proyecto de integración de señales de SE Puerto Montt por Proyecto Reemplazo Sincronizador.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo A. Jahuel o SCADA Transelec Nodo C. Navia.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
2023105507	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	21416 21417 21441	S/E CENTRAL TOCOPILLA HT1 S/E CENTRAL TOCOPILLA HT2 S/E CENTRAL TOCOPILLA HT10S	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	MPB anual limpieza y reapriete paños HT1 - HT2 - HT10S TOCOPILLA	RIESGO BAJO , SEGUN MATRIZ DE RIESGO APLICADA	SE TOCOPILLA 110KV : NO RECONECTAR 52 HT1 - 52 HT2 - 52 HT10S . ENCARGADO MANIOBRA OPERADOR DE TURNO.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 16:00	22-11-23 08:22	22-11-23 15:50

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231104234	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	583	S/E CENTRAL PEHUENCHE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo correctivo de señales al SCADA	Bajo	Actividades: S/E Pehuenche: Reemplazar transductor de Temperatura ambiente Sinex VA24, por falla del equipo (Avaria N° 10056498). Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SLAA. C.A. Pehuenche.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Pehuenche, Caja soporte transductor temperatura. Delimitar la Zona de Trabajo. -	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:07	22-11-23 17:33
20231105546	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en sus instalaciones (NUP 1164).	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en sus instalaciones (NUP 1164). Restricción: instalación indisponible. Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 19:00		
20231105749	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	2387	S/E CERRO NAVIA IR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Verificación de polaridad en nuevos TTCC paño JR (NUP 3011). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Verificación de polaridad en nuevos TTCC paño JR (NUP 3011). Trabajos previos. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 13:05	24-11-23 21:14
20231106204	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2287	S/E ALTO JAHUEL HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Pruebas de control y pruebas nivel 0,1,2,3 y 4 a equipos del paño HR (52H8, 89H8-1 y 89H8-2). NUP 2280	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de control y pruebas nivel 0,1,2,3 y 4 a equipos del paño HR (52H8, 89H8-1 y 89H8-2). NUP 2280 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra de 110 kV Sección 1 y 2 de S/E Alto Jahuel Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización zona de trabajo. Se protegerá con cinta peligro y/o cadenas el área de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	30-11-23 18:00	22-11-23 09:21	
20231106331	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	13505	S/E CHARRUA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Charrúa: Montaje de Nuevo Interruptor 52A1.	Bajo	Actividades: SE Charrúa: Montaje de Nuevo Interruptor 52A1. NUP 1569. Condiciones: * Paño A1-Charrúa, indisponible. * ATR1 en servicio normal por medio de Paño AT12. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	24-11-23 18:00	23-11-23 08:16	24-11-23 18:32
20231105941	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	2387	S/E CERRO NAVIA IR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Instalación de canalización por obra de reemplazo de TTCC del paño JR (nueva ubicación). Tendido de cable en bastidores. NUP 3011.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Instalación de canalización por obra de reemplazo de TTCC del paño JR (nueva ubicación). Tendido de cable en bastidores. NUP 3011. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Paño de 220 kV JR -Acoplador. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 09:44	22-11-23 20:38
20231106054	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Frontera: Se realizarán trabajos propios de instalación de faena	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Se realizarán trabajos propios de instalación de faena tales como: Instalación de contenedores Oficinas, bodegas, casas de cambio, entre otros,.Se realizará instalación de bodegas SUSREL, RESPEL, baños químicos, estacionamientos, patio de salvataje, entre otros indicados en procedimiento. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Frontera, Delimitación de la zona de trabajo Solo acceso a personal autorizado	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	29-12-23 18:00	30-11-23 14:27	
20231104939	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	RE Amolanas: Montaje de equipo y habilitación de sistema VHF.	Bajo	Actividades: Intervención en sistemas VHF, RE Amolanas: Montaje de equipo y habilitación de sistema VHF. Pruebas de comunicación para validad sistema ,1. Montaje de equipos VHF en sala de RE Amolanasde sistema VHF y pruebas de comunicación para validad sistema ,2. Montaje de antena en torre venteada, ,3. Armado de conectores para cable coaxial, ,4. Ajustes y mediciones a equipos de radio VHF ,5. Pruebas de comunicación Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Radioestación Amolanas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	23-11-23 18:00	22-11-23 14:07	22-11-23 20:38
20231106319	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	12552	S/E LAGUNILLAS A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	* S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A5 y A6. * No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A5 y A6. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o L 154kV Bocamina-Coronel, C1 o L 154kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:44	22-11-23 18:18
20231106381	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2914	CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1Y y 89JT1-2Y en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52CT1, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador. Cerrado 89JT1-1Y y 89JT1-2Y en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 19:00	22-11-23 08:21	23-11-23 00:00
20231106384	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	2915	CSP CERRO DOMINADOR 13,2/6,9kV 40MVA T2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,9 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador T2 13,2/6,9 kV en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52DT2 y celdas de media tensión en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 19:00	22-11-23 08:21	23-11-23 00:00
20231106383	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-1Y en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-1Y en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 19:00	22-11-23 08:21	23-11-23 00:00
20231106380	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2094	S/E CERRO DOMINADOR	25776	S/E CERRO DOMINADOR J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 19:00	22-11-23 08:21	22-11-23 19:00
20231103908	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de RTU asociada al Sistema SCADA Collahuasi, perdida intermitente de información asociados a lineas 220 kV, transformadores de poder Línea 1 y switchgear 520SG01.	Bajo siguiendo protocolos de ACCIONA.	Esta actividad ocasionará perdida de información relacionada al SITR del extremo Collahuasi especificamente lineas 220 kV, transformadores de poder Línea 1 y switchgear 520SG01, mantenimdroque operativas las señales del resto del sistema. Se restablecerá este sistema al final de cada jornada.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	23-11-23 20:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:38
20231105564	Subestacion	Aprobado sin activación	PUNTA PALMERAS S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Habilitación nuevo circuito de 125 Vdc para energización de nuevo switch de comunicación.	Bajo siguiendo protocolos de ACCIONA.	S/C	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	23-11-23 20:00		
20231106383	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Interno	Programada	2282	S/E PARINAS [EN_REVISIÓN]	32068 32070	S/E PARINAS 225 [EN_REVISIÓN] S/E PARINAS 222 [EN_REVISIÓN]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Parinas: Toma de muestras de aceite a banco de autotransformador ATR1 y bancos de reactores 21 y 22 .		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	29-12-23 18:00	30-11-23 08:28	
20231106381	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Interno	Programada	2282	S/E PARINAS [EN_REVISIÓN]	521	PARINAS 525/220/66 kV 250 MVA 1 + UR [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Parinas: Toma de muestras de aceite a banco de autotransformador ATR1 y bancos de reactores 21 y 22 .		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	29-12-23 18:00	30-11-23 08:28	
20231105963	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52JT en S/E Jorquera, debido a lavado de aislación en patio S/E Maitencillo; solicitado por Transelec.	Trabajos programado y supervisado por tercero Transelec.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:33	22-11-23 15:23
20231105902	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Programada	515	S/E PID PID	14192	S/E PID PID ESA	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Desconexión de Paño 55/AA de SE Pid Pid por Faenas correspondiente a reemplazar caja auxiliar de 55/AA 87 en SE Pid Pid.	Riesgo controlado, servicios esenciales de SE Pid Pid quedarán respaldado por Banco de Bateria mientras se desconectan 55/AA por reemplazo de caja auxiliar.	Faenas dependiente a condiciones climática de la zona, promedio estimado de 2 hrs efectiva de desconexión de 55AA por reemplazo de caja auxiliar. (PT 7134 registro interno 5T1)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 12:16	24-11-23 13:00
20231105806	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	125 250	LAGUNILLAS TR1 220/161/69KV 3X90MVA + 1UR transformadores2d 250	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220kV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220kV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 220 kV Hualqui-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Guindo-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	24-11-23 18:00	23-11-23 05:03	24-11-23 18:00
20231105805	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	12555 12558	S/E LAGUNILLAS J2 S/E LAGUNILLAS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220kV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220kV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 220 kV Hualqui-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Guindo-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	24-11-23 18:00	23-11-23 05:03	24-11-23 18:00
20231105804	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	1270 1723	BA S/E LAGUNILLAS 220kV BP1 BA S/E LAGUNILLAS 220kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220kV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220kV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 220 kV Hualqui-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Guindo-Lagunillas, C1 o B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	24-11-23 18:00	23-11-23 05:03	24-11-23 18:00
20231105753	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructuras) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2	Bajo	Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, Obra de Ampliación S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructuras) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2, , incluye el retiro de gravilla y el retiro de escombros fuera del patio. ,**Nota: Zona de trabajo delimitada con cerco duro (MUTZI SASAL)****Nota: Se utilizará maquinaria respetando los requerimientos de seguridad, guiada en todo momento por palotero riger y respetando las distancias de seguridad. Restricciones: Subestación Ovalle, 52BR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52BT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV Ovalle Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ovalle, Delimitación de zona con cerco duro. . Delimitación del área a intervenir, separando la zona energizada con la zona de trabajo. Subestación Ovalle, Precaución riesgo barra de transferencia . ingresar aviso CEN Subestación Ovalle, Precaución riesgo Transformador N°2 . ingresar aviso CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:25	22-11-23 19:57
20231105710	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIGGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realizar mantenimiento de hardware, software y comunicaciones a los equipos asociados a SCADA en S/E Cumbre.	Sin riesgos para el sistema, solo intermitencia en el telecontrol en la S/E Cumbre	Intervenciones diarias	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	24-11-23 18:00	22-11-23 10:27	23-11-23 19:31
20231105696	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2156	S/E CSP CERRO DOMINADOR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo sólo considera posible intermitencia en las comunicaciones.	Integración señales de comunicación PTA a DCS en sala de control en CSP Cerro Dominador. Posible intermitencia de comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:21	22-11-23 19:00
20231105693	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2208	S/E LA MISION	3208	LA MISION 69/24 kV 30MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realizar Medidas Resistencia de Aislación a Protecciones Mecánicas del Transformador T1, SE La Misión. Durante la faena se bloquearan TRIP6 de protecciones mecánicas del transformador. Protecciones Electrica 51/51N T1 ; 87T1 quedan protegiendo al transformador durante la intervención.	Riesgo bajo y controlado .	Actividades a desarrollar en una sola jornada. Registro interno PT 2023-07122.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	24-11-23 18:00	23-11-23 13:00	23-11-23 16:37
20231105651	Subestacion	Aprobado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	396	S/E COMBARBALA	664	COMBARBALA 66/13.8KV 2.0MVA N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Relleno de aceite a cuba principal a transformador T2	Relleno aceite T2 a cuba principal, riesgos aminorados con procedimiento de trabajó	Trabajos con equipo en servicio	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 12:02	
20231105649	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	820	CHARRUA 220/13.8KV 10MVA 4 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite a CTBC del Transformador N°4. Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Retiro de muestra de aceite a CTBC del Transformador N°4. Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario. Condiciones: Tr. Trifásico 04, 220/13,8 kV-Charrúa, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,8 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, instalar equipos de puesta a tierra en Bushing de 220 kV del Transformador N°4.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:14	22-11-23 17:33
20231105644	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	403	S/E SALAMANCA	804	SALAMANCA 110/24-13.8KV 10MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Relleno de aceite a cuba principal a transformador T1	Relleno aceite T1 a cuba principal, riesgos aminorados con procedimiento de trabajó	Trabajos con equipo en servicio	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:31	22-11-23 10:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023105747	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Para proyecto de nuevo Data Center. Realización de obras civiles para emplazamiento de nuevos equipos asociados a la obra.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Para proyecto de nuevo Data Center. Realización de obras civiles para emplazamiento de nuevos equipos asociados a la obra. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: 504A CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	29-12-23 17:00		
2023105492	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA [EN_REVISION]	2062	Intervención	Origen Externo	Programada	2378	S/E IBERATACAMA	31945	S/E IBERATACAMA J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52T3 en S/E Iberatacama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52T3 en S/E Iberatacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:35	22-11-23 16:11
2023105488	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A.	486	Intervención	Origen Externo	Programada	2055	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I	23245	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I JL1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	El riesgo del trabajo es bajo debido a que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:35	22-11-23 16:11
2023105257	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	375 4119	BA S/E OVALLE 66kV BA S/E OVALLE 66 kV BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, vegin SOD 5727 se solicita: No reconectar 52BR, 52BT2, precaución en barra de transferencia de 66 kV y Transformador N°2 de S/E Ovalle, por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:20	22-11-23 18:52
2023105093	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	172	RE S/E NUEVA CARDONES R1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo del Reactor R1 e instalación ventilación forzada en fase N° 2.	Riesgo de operación no deseada, descargas eléctricas por acortamiento de distancia a punto eléctrico energizado, operación errónea de equipos. Medidas de mitigación: Comunicación efectiva, reconocimiento de lugar de trabajo, identificación de equipos, medición de ausencia de tensión previo al aterramiento, respetar 5 reglas de oro.	Condiciones operacionales requeridas: Fase 2 transferida a fase de reserva. Desconectadores 89K12-2 F2 y 89B22-F2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:51	22-11-23 15:56
2023105056	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	1790	S/E CERRO NAVIA (STM II)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara levantamiento y verificación de alambrado en Unidad Terminal Remota Siemens Scada con respecto a planos. Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 3 horas durante la ventana de trabajo.	Trabajos sin riesgo para el sistema	Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 3 horas durante la ventana de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:20	22-11-23 12:25
2023105064	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	125 250	LAGUNILLAS TR1 220/161/69KV 3X90MVA + 1UR transformadores3d: 250	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco AT#1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco AT#1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Barra 154 kV, Seccion 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Bocamina-Coronel, C1 o Línea 154 kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:58	22-11-23 18:18
2023105063	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	12549 12552	S/E LAGUNILLAS A2 S/E LAGUNILLAS A6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco AT#1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco AT#1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Barra 154 kV, Seccion 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Bocamina-Coronel, C1 o Línea 154 kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:58	22-11-23 18:18
2023105042	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	496 497	BA S/E LAGUNILLAS 154kV BP1 BA S/E LAGUNILLAS 154kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco AT#1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco AT#1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Barra 154 kV, Seccion 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Bocamina-Coronel, C1 o Línea 154 kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:58	22-11-23 18:18
2023104847	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 23160	S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje manual de la estructuras bajas, lejanas a la Barra Principal 220 kV N° 1, paño J5 (ex JT1).	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje manual de la estructuras bajas, lejanas a la Barra Principal 220 kV N° 1, paño J5 (ex JT1). Restricciones: Subestación Tarapacá, 52J8 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 10:48	22-11-23 19:57
2023104762	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272 3273	BA S/E GEOGLIFOS 220kV BP1 BA S/E GEOGLIFOS 220kV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en SE Geoglifos a equipos primarios energizados, aisladores de pedestal, marcos de barra principal 220kV No. 1 y No. 2 y marcos de línea.	Instalación en riesgo: Barras 220kV No. 1 y No. 2 de SE Geoglifos. Duración del riesgo: Mientras se realicen lavados de aislación. Nivel del riesgo: Bajo.	Restricción de reconexion automática de 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J11 y 52J12 en SE Geoglifos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	25-11-23 18:00	23-11-23 06:09	24-11-23 15:14
2023104686	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:09	22-11-23 19:46
2023104634	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	1719	BA S/E VALLENAR 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Pre armado de estructuras y Montaje manual de Estructuras bajas equipos y Luminaria Paño HT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructura.		Actividades: Montaje de estructuras bajas (soporte de equipos, techumbre, soporte de canalizaciones, etc.), SDN6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Pre armado de estructuras y Montaje manual de Estructuras bajas equipos y Luminaria Paño HT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructura.,** Nota: no se utilizará camión pluma.,** Nota: Prearmado se realizará de forma manual. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras: new jersey plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	23-11-23 20:00	22-11-23 05:25	
2023104483	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	15867	TAP OFF EL EDEN H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5695 se requiere bloquear reconexión automática de interruptor 52H1 de S/E Tap Off El Edén.	Riesgo controlado en fuera de terceros.	Instalación de Portales de Protección en cruces de líneas existentes.Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo torre 1 a torre 1A Nota 1: En todo momento se respetarán las distancias mínimas de seguridad a Puntos energizados.Nota 2: Camión pluma transitará en todo momento guiado por personal paletero o rigger, además no cruzará por canaletas dentro de la subestación.Nota 3: Para estos trabajos los puentes se encontrarán abiertos en torre 2BIC con PMTDI 544113 L110 kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizada desde S/E Las Compañías.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 20:00	22-11-23 06:20	22-11-23 15:09
2023104464	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5680 se requiere la precaución de No Reconectar Interruptor 52A2 de S/E Maule y 52AT1 de S/E Linares.	Riesgo controlado en fuera de terceros.	Reemplazo estructuras 151, 152, 165, 184.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:50	22-11-23 16:52
2023104449	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección en cruces de líneas existentes. Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo torre 1 a torre 1A. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Instalación de portales de protección en cruces de líneas existentes. Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo torre 1 a torre 1A. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 20:00	22-11-23 06:02	22-11-23 15:09
2023104424	Subestacion	Ejecución Exitosa	GLACIOLOA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	277	S/E CENTRAL GLACIOLOA	321 326 328 329	S/E CENTRAL GLACIOLOA J2 S/E CENTRAL GLACIOLOA J1 S/E CENTRAL GLACIOLOA J3 S/E CENTRAL GLACIOLOA J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec en S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Guacolda: No reconectar interruptores 52J1, 52J2, 52J3 y 52J4 ; S/E Maitencillo: No reconectar interruptores 52J1, 52J6, 52J9 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:44	22-11-23 15:21
2023104725	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1842	S/E CERRO DRAGON	tendido_cable	otros: tendido_cable	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de obras civiles en patio AT.	Trabajo con bajo nivel de riesgo.	Se realizaran trabajos de mejoramientos a bases de hormigón de las bajadas de ductos en los equipos primarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	25-11-23 18:00	22-11-23 10:46	24-11-23 13:52
2023104408	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	619	S/E CHAÑARAL ET1	2820	S/E CHAÑARAL ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5666 se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52ET1 de S/E Chañaral.	Riesgo controlado en fuera de terceros.	1. Instalación de medidas de mitigación para aves entre E139 y E169 L23kV Salado Chañaral. 2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitución de perfil de apoyo de cruceta superior.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:20	22-11-23 16:38
2023104404	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52C7 y 52B7 de SE Chumaquito y el bloqueo de reconexión de los alimentadores MT de acuerdo SODI 068 enviada a CGE.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 20:00	22-11-23 08:34	22-11-23 20:54
2023104367	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	505 1640	BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-1 BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; J8; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; J8; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:25	22-11-23 17:35
2023104286	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430	S/E PUNTA DE CORTES A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, vegin Sodi 5657 se solicita: No reconectar interruptor 52A2 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptor 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT A4 S/E Punta de Cortés por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:30	22-11-23 10:05	22-11-23 10:43
2023104267	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, vegin Sodi 5647 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Palmr por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:42	22-11-23 17:57
2023104147	Subestacion	Aprobado sin activación	CARTULINAS CMPC SPA	236	Intervención	Origen Interno	Programada	875	S/E CHUMPULLO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Migración de Firewall ASA a Firewall Palo Alto en SSEE Chumpullo de la RED CMPC.	Riesgo bajo, se tomaran todas las medidas de control necesarias.	El trabajo ocasionará interrupciones de comunicación con equipos de medida en S/E Chumpullo con CMPC y el Coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
2023103916	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	22246 22247 22248 22249 22250 22258 22259	S/E COLLAHUASI JL1 S/E COLLAHUASI JL2 S/E COLLAHUASI JT1 S/E COLLAHUASI JT2 S/E COLLAHUASI JT3 S/E COLLAHUASI JL3 S/E COLLAHUASI JL4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de sistema SCADA, comandos de apertura y cierre sobre interruptores asociados a paños 220 [kV] tanto lineas como transformadores. Paños 220 [kV] Lineas Lagunas - Collahuasi Cto N° 1 y 2 (52L1 - 52L2), Encuentro - Collahuasi N° 1 y 2 (52L3 - 52L4) y paños de transformadores 52JT1 - 52JT2 - 52JT3 de manera alternada.	Pruebas de sistema SCADA comandos de apertura y cierre sobre interruptores de paños 220 [kV] tanto lineas como transformadores. Riesgo bajo por que se realizará de manera alternada.	Trabajo se realizará de manera alternada.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 20:00	22-11-23 09:21	23-11-23 03:33
2023103768	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	216	S/E MINERO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño H2 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, Paño desconectado para las Pruebas.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 15:30	22-11-23 15:55
2023103766	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	216	S/E MINERO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño H2 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño H2 por migración.	Durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño H2 en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
2023103520	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 5630, se solicita bloquear a la reconexión inmovilizado interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:43	22-11-23 18:52
2023103857	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32055	S/E PARINAS KB [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividad: S/E Patrinas: Seccionamiento L500kV Los Changos - Cumbres C2, ingresando a nueva SE Parinas en paño central KB de la diagonal 3 (NUP 1145)	Nivel de Riesgo: Bajo.	Condiciones: instalacion a intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: - L 500kV Los Changos - Cumbres, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - L 500kV Los Changos - Cumbres, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Bloqueos jefe faena: instalar tierras provisionales de bloqueo en la L500kV Los Changos - Cumbres C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
2023102832	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	2153 2154	BA S/E LABERINTO 220KV BP1 BA S/E LABERINTO 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación S/E Laberinto, Nueva Laberinto y portales y torres de acometida.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E LaberintoSeñalizar y NR 52J02R, 52J14L, 52J03L, 52J04L, 52J05L, 52J07L, 52J08L, 52J06L, 52J09, 252J10. S/E Laberinto Señalizar y NR 52J02J, 52J02Z, 52J09J, 52J09Z, 52J11L, 52J12L, 52J13L S/E Crucero Señalizar y NR 52J10, 52J11 S/E Nueva ZaldivarSeñalizar y NR 52J03L, 52J04L S/E Kopatur Señalizar y NR 52J1, 52J2, 52J3, 52J4 S/E Lomas BayasSeñalizar y NR 52J1 S/E Martins Blancos Señalizar y NR 52J04L S/E AndesSeñalizar y NR 252J3 S/E El CobreSeñalizar y NR 52J1 S/E Bolero Señalizar y NR 52J14L	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 08:22	22-11-23 17:24
2023102734	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:02	22-11-23 17:38
2023103476	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5610, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52B7 y 52B72 de S/E Nirivilo por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:50	22-11-23 18:52

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102191	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16725	S/E CENTRAL QUILAPILUN J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO REDES en la L220kV Polpaico- Quilapilún, C2 Reparacion de cable soterrado	El riesgo es bajo ya que se tomarán todas las medidas de mitigación resguardos correspondientes	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
2023103755	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	582	S/E PAPOSO	511	BA S/E PAPOSO 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (Sodi 1919) Lavado de aislación con agua a presión con piton manual y remoto a Paño J13 y Marco de Líneas S/E Paposo; instalaciones correspondiente a STN.	Instalación con riesgo: Barra 220KV seccion 1 en subestación Paposo. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de SAESA. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Paposo, 52J1 y 52J5 no reconectar. Bloqueo del jefe faena. No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:21	22-11-23 15:17
2023101612	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUIN	1305	S/E PELEQUIN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., según SODI 036/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequín, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequín. Lo anterior por fuenas de obras civiles cercanas a redes MT por proyecto ampliación de S/E Pelequín.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:34	22-11-23 18:07
2023101180	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2026	S/E CUMBRE	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantenimiento)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterias en caseta KC4 de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
2023101093	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO BT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:35	22-11-23 18:11
2023100971	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	2243 2821	BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1 BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio A. T. 220 Kv. BP1 y BP2	Bajo, Según matriz de riesgos	Deshabilitar reconexión automática del 52J1 en Poso Almonte y 52J7 / 52J8 en S/E Nueva poso Almonte. 52J2 en S/E Poso Almonte y 52J2 S/E Nueva Poso Almonte Nota: En caso de maniobras de los siguientes interruptores 52J72 , 52J75 ,GH5 y 52CT y 52HT2 avisar previamente al jefe de faena antes de efectuar una operación.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 08:10	22-11-23 16:04
2023101534	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	449	S/E CHACAHUIN	597	S/E CHACAHUIN B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5634: Sw. Reconectador 76/5281 desconectado inmovilizado e interruptor 5281 bloqueo a la reconexión inmovilizado ambos de de S/E Chacahuin por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:43	22-11-23 13:05
2023099308	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	1622	S/E RIO BONITO	14227	S/E RIO BONITO E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño 52E2 Central Bonito - Feo por pruebas de auditoria técnica a protección SIEMENS SIPROTEC 7SA2 52E2, ubicado en Arm. de protección Alimentadores 23 kV (Sala de control) Se ejecutarán pruebas efectivas de disparo sobre interruptor 52E2 en S/E Rio Bonito.	Riesgo bajo y controlado .		No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 20:00	22-11-23 11:56	22-11-23 20:01
2023101551	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterias y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento banco de baterias y rectificador.	Tomando las medidas de precaución y seguridad indicadas para las actividades, no existen riesgos asociados a los trabajos.	Mantenimiento a equipo rectificador y ambos bancos de baterias presentes en la sala de SSAA.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
2023096444	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	30538	S/E MIRAJE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel Green Power (Según SODI 2023_0331), Lavado de equipos de Patio de SSEE VDS e inspección exhaustiva de LAT VDS-MRJ.	Instalaciones en Riesgo: Paño J01 Miraje-Valle Del Sol o Paño J02 Miraje. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Miraje: 52J1, No reconectar. Bloqueo del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:12	22-11-23 19:57
2023100963	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUIN	1299 1306	S/E PELEQUIN B1 S/E PELEQUIN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequín, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Molco Nueva.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:34	22-11-23 18:10
2023097448	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA A J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CZA+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CZA+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:02	22-11-23 19:46
2023097174	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C2b+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK SIN-771. vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK SIN-806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contempla Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de zanja.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 06:44	22-11-23 22:00
2023096450	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	30539	S/E MIRAJE J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel Green Power (Según SODI 2023_0331), Lavado de equipos de Patio de SSEE VDS e inspección exhaustiva de LAT VDS-MRJ.	Instalaciones en Riesgo: Paño J01 Miraje-Valle Del Sol o Paño J02 Miraje. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Miraje: 52J2, No reconectar. Bloqueo del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:12	22-11-23 19:57
2023101990	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	683	Intervención	Origen Externo	Programada	2186	S/E NUEVA POZO ALMONTE	tendid o_cabl e	S/E tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Engie se requiere mantener deshabilitada o deshabilitar reconexión automática en paños: J1 y J7 y reflattizar "No reconectar" paños J2 y J8 de S/E Nueva Pozo Almonte y mantener deshabilitada o deshabilitar reconexión automática en paño: J2 en Poso Almonte, correspondiente a los circuitos N° 1 y N°2 Poso Almonte - Nueva poso Almonte para realizar tareas de soldadura en sus instalaciones	Riesgos controlados por empresa Engie Tx.	A solicitud de Engie se requiere mantener deshabilitada o deshabilitar reconexión automática en paños: J1 y J7 y reflattizar "No reconectar" paños J2 y J8 de S/E Nueva Pozo Almonte y mantener deshabilitada o deshabilitar reconexión automática en paño: J2 en Poso Almonte, correspondiente a los circuitos N° 1 y N°2 Poso Almonte - Nueva poso Almonte para realizar tareas de soldadura en sus instalaciones	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	24-11-23 18:00	22-11-23 08:09	24-11-23 17:17
2023100875	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA	356	Intervención	Origen Externo	Programada	1849	S/E COCHRANE	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento RTU y GPS Cochrane	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Posible intermitencia de datos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 21:00	22-11-23 12:32	22-11-23 17:24
2023100024	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	363	S/E GRANEROS	896	S/E GRANEROS C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C3 asociado al alimentador Barrios de S/E Graneros, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C3 asociado al alimentador Barrios de S/E Graneros, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 13:00	22-11-23 02:07	22-11-23 14:05
2023105320	Subestacion	Aprobado	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2346	S/E LOS VILLARES [EN_REVISION]	30783	S/E LOS VILLARES H3 [EN_REVISION]	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos en la línea (Corte y poda de árboles en faja de servidumbre).	Instalación con riesgo: Línea 103 kV Los Villares - Totoralillo. Temporalidad del riesgo: Durante el desarrollo de los trabajos.	Condiciones: restricción a la reconexión. -- Nivel de riesgo: bajo. ---- Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar interruptor de Paño H3 de S/E Villares.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:49	
2023104633	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	grupo_ emerg encia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110 kV: Montaje Casa SSGG (sin uso de camión).	Bajo	Actividades: Montaje de revestimiento de casetas y Salas GIS, S2N0177 Ampliación SE Vallenar: Patio 110 kV: Montaje Casa SSGG (sin uso de camión). Se considera trabajos de traslado y posicionamiento de vigas, amarres, elementos y accesorios de forma manual. Se considera trabajos de montaje de módulos con uso de Andamios de 1-2 metros (montaje manual). Se considera trabajos instalación soportes, instalación mesas de apoyo, piso técnico de forma manual.;** Nota 1: Para los trabajos en andamios, se considera armado de forma manual (no se usa camión pluma) y en ningún momento se sobrepasarán las distancias mínimas de seguridad a puntos energizados (Distancias en croquis y en Procedimiento y ANEXO).;**Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aislación. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SS.GG. Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	23-11-23 20:00	22-11-23 05:25	
2023106189	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	369	LOS CHANGOS 500/220/66 kV 750MVA 3 + 1/R	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: B.Monofasico 03,500/220/66 kV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52A1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe Faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:08	22-11-23 15:17
2023104801	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	432	S/E MONTE PATRIA B1	1241	S/E MONTE PATRIA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de estructuras y equipos asociado a proyecto para futuro interruptor de maniobras 52B1 (NUP 464). Las faenas por el momento no consideran intervención directa en los elementos del paño, solo se desconecta para realizar los trabajos sin punto energizado cercano	Trabajo de riesgo controlado.	Actualmente el desconectador 89B1, se encuentra en condición abierto. Para la realización de los trabajos, por seguridad, se ha solicitado a Transelec, mediante SODI 216, la desconexión de la línea 66 kV Molles Cuelle N°1.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 19:00	22-11-23 06:45	22-11-23 15:53
2023106051	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E TARAPACA: MONTAJE DE TABLEROS DE SSAA - CONTROL Y PROTECCIONES PARA PAÑO J5 EN SALA ELECTRICA (Sin conectar cableado)	Medio	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueo del jefe de Faena: Subestación Tarapacá, Conos, barreras duras, señalética Delimitar Zona de trabajo, identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	28-11-23 19:00		
2023105548	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	605	S/E NOGALES	2608	S/E NOGALES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja)	Instalación con riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Ventanas 2. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja) Restricción: instalación indisponible. Instalación con riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Ventanas 2. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:07	22-11-23 16:35
2023105547	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	605	S/E NOGALES	2607	S/E NOGALES J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja)	Instalación con riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Ventanas 2. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa AES Chile, por trabajos programados en sus instalaciones (corte y poda de arboles en faja) Restricción: instalación indisponible. Instalación con riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Ventanas 2. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:06	22-11-23 16:35
2023106050	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: En SE Tarapacá, A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Tendido de cables de fuerza, control y conexionado en paño J5 y hacia sala de control s/e Tarapacá.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueo del jefe de Faena: Subestación Tarapacá, Conos, barreras duras, señalética Delimitar Zona de trabajo, identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	28-11-23 19:00	22-11-23 11:37	28-11-23 11:40
2023093706	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA	522	Desconexión	Origen Externo	Programada	2091	S/E AURORA	2532	CENTRAL AURORA 220/33kV 170MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras,con S/E desenergizada.	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras,con S/E desenergizada.	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras,con S/E desenergizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 19:00	22-11-23 06:50	22-11-23 21:48
2023105292	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1844	S/E CHACAYA	2015 2016	BA S/E CHACAYA 220KV BP1 BA S/E CHACAYA 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislacion de todos los equipos asociados a las Barras de 220 y 110 kV, incluye Marcos de lineas y Barras.	Método lavado a distancia, riesgo bajo.	S/E Chacaya, NO Reconectar: 52J1; 52J2; 52J3; 52J4; 52J5; 52J6; 52J7; 52J21; 52J22; 52J23; 52J24; 52J25; 52J26; 52J5; 52JR; 52HT2; 52HT4; 52HT5; 52H1; 52H2; 52H8. S/E Maylliowe, No Reconectar: 52J1. S/E M. Blancos, No Reconectar: 52J02. S/E Capricornio, No Reconectar: 52J71. S/E Crucero, No Reconectar: 52J6. S/E Maitenco, No Reconectar: 52CT1. CTM3, No Reconectar: 52J21. CTA, No Reconectar: 52G5. CTM, No Reconectar: 52G5.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 06:30	22-11-23 16:00	22-11-23 09:11	22-11-23 15:10
2023106254	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANGLO AMERICAN LOS BRONCES	1943	Desconexión	Origen Externo	Programada	863	S/E LOS MAITENES	70	LOS MAITENES 220/69/13KV 60MVA 3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Debido a detención de planta LB por mantenimiento, se realizará mantenimiento preventivo a transformador N°3 Las cargas no se verán afectadas ya que estas quedarán respaldadas por T01 de Los Maitenes.	Se requiere revisar puntos calientes y realizar mantenimiento preventivo .El principal riesgo es Shock eléctrico y caída de altura. Para la realización de los trabajos se usaran las herramientas administrativas como PT,OAT, IAL Protocolo de traspaso de equipos. También realizará test de energía cero, uso EPP genfago, Arnés paracaídas.	No se necesita realizar mantenimiento preventivo a transformador para evitar su falla imprevista que puede afectar a los procesos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 06:07	22-11-23 20:07	22-11-23 09:05	22-11-23 15:10
2023107385	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEC	2003	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	469	S/E CURICO	845	CURICO 66/13.2KV 25MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador N°4 para revisión de alarma de nivel de aceite en cambiador de Taps MR. Las cargas serán traspasadas en su totalidad a T3 y T5.	Desconexión de Transformador N°4 para revisión de alarma de nivel de aceite en cambiador de Taps MR. Las cargas serán traspasadas en su totalidad a T3 y T5.	Desconexión de Transformador N°4 para revisión de alarma de nivel de aceite en cambiador de Taps MR. Las cargas serán traspasadas en su totalidad a T3 y T5.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 06:00	22-11-23 10:00	22-11-23 06:22	22-11-23 10:23
2023105064	Subestacion	Aprobado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	709	S/E PAJARITOS	833	PAJARITOS 110/23.5-12.5kV 50MVA 3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a Transformador de poder N°3	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de STM	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 06:00	22-11-23 22:00	22-11-23 06:06	
2023107729	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	432	S/E MONTE PATRIA	1236 1238	S/E MONTE PATRIA ET2 S/E MONTE PATRIA CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5885 se solicita bloqueo a la reconexión interruptores 52CT1 y 52ET2 de S/E Monte Patria por trabajos en sus instalaciones, "Curso forzoso por condiciones críticas en vano 86-87, potencial acortamiento de distancia de arboles próximo a instalación energizada".	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 05:40	22-11-23 08:00	22-11-23 05:40	22-11-23 06:46
2023107919	Subestacion	Pendiente	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Externo	Programada	199	S/E CENTRAL ALFALFAL	1	S/E CENTRAL ALFALFAL J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Meyor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo		No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 00:00	07-12-23 23:59		
2023103718	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A.	77	Desconexión	Origen Externo	Programada	293	S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA	14903	S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Meyor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Reemplazo de transformador de corriente paño por proyecto NUP 4132.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 00:00	24-11-23 23:59	22-11-23 11:06	24-11-23 19:15
2023101297	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	2767	S/E TEMUCO JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Inspección de termografía paño JR, se requiere interruptor 52J3 transferido (Linea 220kV Temuco-Cautín, C2, se mantiene en servicio).-	Bajo	Restricciones: Paño J3 transferido- instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Temuco-Cautín, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 00:00	22-11-23 02:00	22-11-23 00:00	22-11-23 01:27
2023101296	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	2758	S/E TEMUCO J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Inspección de termografía paño J3, se requiere interruptor 52J3 transferido (Linea 220kV Temuco-Cautín, C2, se mantiene en servicio).-	Bajo	Restricciones: Paño J3 transferido- instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Temuco-Cautín, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 00:00	22-11-23 02:00	22-11-23 00:00	22-11-23 01:27
2023103254	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	607	S/E TINGUIRIRICA	2780	S/E TINGUIRIRICA AS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	.Plan de auditorias interna de protecciones.	Bajo	Actividades: S/E Tinguiririca: Paño AS, realizar auditoría a protección 50BF/52AS (P650), contrastando configuración versus ingeniería y que los circuitos de control se encuentren según lo esperado. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Seccionador AS0-Tinguiririca a Barra 154 kV, Sección 1-Tinguiririca a Barra 154 kV, Sección 2-Tinguiririca Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar zona de trabajo -, Block de pruebas CA y CC Corrientes CC potenciales abiertos y trips abiertos A ejecutar.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 00:00	22-11-23 06:00	22-11-23 00:18	22-11-23 04:40
2023105862	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	721	S/E SAN PABLO	940 942 3023	BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 BA S/E SAN PABLO 23KV BA1 BA S/E SAN PABLO 23KV BA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores 23 kV con pértiga Lado Barra Principal y Lado Barra Transferencia de alimentador Puente Santiago y alimentador Serrano	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento de SAESA. se solicita orden de no reconectar la Barra 23 kV n°1 y la Barra 23 kV de Transferencia.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 22:00	22-11-23 20:00	22-11-23 00:26	22-11-23 04:50
2023105862	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	693	S/E LA REINA	895	LA REINA 110/12.5kV 50MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSTALACIÓN AISLACIÓN PARTES VIVAS TRANSFORMADOR 2	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de STM.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 22:00	22-11-23 13:00	21-11-23 23:20	22-11-23 05:50
2023103864	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Mantenimiento preventivo	2356	S/E BELLA MONICA	31022 31024 31025	S/E BELLA MONICA J1 S/E BELLA MONICA JT1 S/E BELLA MONICA JT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a Celda de Media Tensión, Interruptores y Seccionadores	Riesgo bajo, trabajos se realizarán con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a Celda de Media Tensión, Interrupt

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subiistación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023105568	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1786	TAP OFF LALACAMA	15746 31733	TAP OFF LALACAMA IL2 TAP OFF LALACAMA IL4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Tap Off y S/E Lalaclama, a solicitud de Transelec, por trabajos de Instalación de dos (2) funciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalaclama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP		No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 18:00	22-11-23 06:00	21-11-23 19:52	22-11-23 05:12
2023105562	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1723	S/E CENTRAL LALACAMA	15663 15752 15664 15665 15666 15667 15668 15669 15670 15671	S/E CENTRAL LALACAMA JT1 S/E CENTRAL LALACAMA E8 S/E CENTRAL LALACAMA ET1 S/E CENTRAL LALACAMA E1 S/E CENTRAL LALACAMA E2 S/E CENTRAL LALACAMA E3 S/E CENTRAL LALACAMA E4 S/E CENTRAL LALACAMA E5 S/E CENTRAL LALACAMA E6 S/E CENTRAL LALACAMA E7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Tap Off y S/E Lalaclama, a solicitud de Transelec, por trabajos de Instalación de dos (2) funciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalaclama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP		No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 18:00	22-11-23 06:00	21-11-23 19:51	22-11-23 05:12
2023105115	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELECTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	172	RE S/E NUEVA CARDONES E1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de corta duración (10min) para cambio de fase 2 por trabajos conforme a solicitud de intervención N° 2023105093.	Riesgo mínimo, desconexión para trabajo programado.	Desconexión de corta duración (10min) para cambio de fase 2 por trabajos conforme a solicitud de intervención N° 2023105093.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 18:00	22-11-23 12:00	21-11-23 17:33	21-11-23 17:42
2023107675	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2382	S/E PARINAS [EN_REVISION]	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP114S SE Parinas : Certificación FO (Filamentos disponibles) entre SE Parinas y Tap Off Taltal, involucra intervenciones de cabeceras en SE Parinas y SE Tap Off Taltal.	Bajo	Actividades: Certificación de Fibra Óptica, NUP114S SE Parinas : Certificación FO (Filamentos disponibles) entre SE Parinas y Tap Off Taltal, involucra intervenciones de cabeceras en SE Parinas y SE Tap Off Taltal. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riengo: Scada Parinas. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 17:00	22-11-23 23:00	21-11-23 19:39	22-11-23 21:19
2023107676	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1739	TAP OFF TALTAL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP114S SE Tap off Taltal: Certificación FO (Filamentos disponibles) entre SE Parinas y Tap Off Taltal.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riengo: SCADA Tap Off Taltal o SCADA Local SE Parque Eólico Taltal. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 17:00	22-11-23 23:00	21-11-23 19:39	22-11-23 23:27
2023103951	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	459	BA S/E ALTO JAHUEL 66KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra Principal de 66 kV y TP6P Barra 66 kV. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra Principal de 66 kV y TP6P Barra 66 kV. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 66 kV. Instalaciones en Riengo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 16:00	21-11-23 17:30	21-11-23 09:45	21-11-23 12:48
2023103952	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	99	ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8kV 30MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño BT1. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño BT1. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 66 kV y el TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riengo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 15:00	21-11-23 16:00	21-11-23 09:45	21-11-23 12:48
2023105763	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Actualización Base de datos y despliegues SCADA, Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarch y CEN desconectadores 89AT7-3 de S/E Concepción.	Bajo	Actividades: Actualización Base de datos y despliegues Scada, Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarch y CEN desconectadores 89AT7-3 de S/E Concepción. Instalaciones en Riengo: Scada Transelec Nodo C. Navia y Scada Transelec Nodo A. Jahuel. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 14:00	27-11-23 18:00	22-11-23 09:36	
2023105764	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Actualización Base de datos y despliegues SCADA, Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarch y CEN desconectadores 89AT7-3 de S/E Concepción.	Bajo	Actividades: Actualización Base de datos y despliegues Scada, Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarch y CEN desconectadores 89AT7-3 de S/E Concepción. Instalaciones en Riengo: Scada Transelec Nodo C. Navia y Scada Transelec Nodo A. Jahuel. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 14:00	27-11-23 18:00	22-11-23 09:36	
2023104636	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido Grupo de Emergencia CER.	Bajo	Actividades: Mantenimiento MPB y MCC a grupo de emergencia, S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido Grupo de Emergencia CER Restricciones: No hay Instalaciones en Riengo: SS.AA. C.A. Maitencillo Temporalidad de los Riengos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, ITM TSGF disponible para el Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 14:00	21-11-23 18:00		
2023103963	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2262	S/E ALTO JAHUEL B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño B2. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño B2. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar los interruptores asociados a la Barra de 66 kV. Instalaciones en Riengo: S/E Alto Jahuel: Barra de 66 kV o paño de 66 kV B2 -Los Guindos. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 14:00	21-11-23 15:00	21-11-23 11:34	21-11-23 12:48
2023105622	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	721	S/E SAN PABLO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y llave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a sCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vías SCADA del interruptor 23kV Banco Condensadores N°2A y se operará el cambiador de taps del transformador 110/23kV N°2. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 14:00	21-11-23 18:00	21-11-23 15:18	21-11-23 17:42
2023105250	Subestacion	Aprobado sin activación	CHAÑERAL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	200	RE S/E ANCOA K27-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite a Bco. Reactores K27 y Unidad de Reserva para análisis en laboratorio externo.	Existe riesgo de desconexión del banco de reactores K27 en S/E Ancoa durante la toma de muestras.	Mitigación: se interviene 1 a la vez, se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido, trabajos a nivel de piso y manteniendo las distancias mínimas admisibles a puntos con tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 14:00	21-11-23 17:00		
2023103964	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	1705	BA S/E ALTO JAHUEL 110KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra de Transferencia de 110 kV.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra de Transferencia de 110 kV. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptor 52HR (si está energizado). Instalaciones en Riengo: S/E Alto Jahuel: Barra de Transferencia de 110 kV. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 13:00	21-11-23 14:00	21-11-23 09:45	21-11-23 11:34
2023105578	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	442	S/E PITRUFQUEN	433	BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 kV 2,5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de BBCC 23 kV, 2,5 MVAr, para realizar faenas de mantenimiento preventivo a equipo y recinto.	Riesgo bajo. Instalación estará desconectada	Para estos trabajos se requiere la desconexión del BBCC 23kV,2,5 MVAr.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 13:00	21-11-23 18:00	21-11-23 15:49	21-11-23 19:07
2023105004	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1646	S/E ANTUCO (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Cochamó: Realizar inspección Planeada y verificación línea vista repetidor pasivo micro ondas.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 12:00	30-11-23 18:00		
2023105618	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	706	S/E MALLOCO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y llave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a sCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vías SCADA del interruptor 12 kV Alimentador disponible N°10 y se operará el cambiador de taps del transformador 110/23kV N°4. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 12:00	21-11-23 14:00	21-11-23 12:11	21-11-23 12:32
2023105251	Subestacion	Aprobado sin activación	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	48	RE S/E ANCOA K26 525KV 110MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite en Bco. Reactores K26 para análisis en laboratorio externo.	Riesgo de operación de Banco de reactores K26 al momento de sacar muestra de aceite.	Mitigación: se interviene 1 a la vez, se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido, trabajos a nivel de piso y manteniendo las distancias mínimas admisibles a puntos con tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 11:00	21-11-23 15:00		
2023105125	Subestacion	Aprobado sin activación	ALBA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1996	S/E ARMERILLO	251	ARMERILLO 220/66/23kV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Armerillo: Toma de muestra de aceite a cuba del Transformador para análisis en laboratorio externo y Limpieza de deshidratador.	Riesgo de operación mientras se realiza la toma de muestra de aceite.	Mitigación de riesgos: Se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido, trabajos a nivel de piso y manteniendo las distancias mínimas admisibles a puntos con tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 11:00	21-11-23 16:00		
2023106975	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	589	S/E SAN VICENTE	2725	S/E SAN VICENTE ACE1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Vicente: Investigar y corregir anormalidad en circuito de cierre del interruptor 52ACE1, verificación de sincronizador ABB F236 del Paño ACE1 e Investigación de Alarma de discordancia de polos del 52ACE1 hacia CNOT.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Investigar y corregir anormalidad en circuito de cierre del interruptor 52ACE1, verificación de sincronizador ABB F236 del Paño ACE1 e Investigación de Alarma de discordancia de polos del 52ACE1 hacia CNOT. Se solicitará prueba experimental para energizar el paño ACE1. Condiciones: Paño Compensación ACE01-SVT, indisponible. Instalaciones en Riengo: Paño Compensación ACE01-SVT. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 10:00	23-11-23 18:00	21-11-23 10:33	24-11-23 11:42
2023105009	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E El Perrón: Mantenimiento a repetidor, guía de onda y sistema de presurizado.	Bajo	Actividades: R/E El Perrón: Mantenimiento a repetidor, guía de onda y sistema de presurizado. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riengo: Sistema SCADA S/E Alto Jahuel. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: R/E El Perrón: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 10:00	21-11-23 18:00		
2023105654	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Entre Ríos: Inspección visual de equipos de control por mantenimiento programado.		Actividades: S/E Entre Ríos: Inspección visual de equipos de control por mantenimiento programado. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 10:00	23-11-23 18:00	22-11-23 13:17	22-11-23 19:57
2023105463	Subestacion	Aprobado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Desconexión	Origen Externo	Programada	2250	S/E CENTINELA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por pruebas "Pruebas generales interlock y protecciones en S/E Las Salinas de Enel Green Power" se requiere apertura completa de los paños J10 y J11, con equipos a disposición de la empresa solicitante.	Principales riesgos adoptados por Enel Green Power. Apertura errónea de equipos, se mitigará riesgo mediante verificación previa.	Trabajos se realizarán de forma continua.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 10:00	04-12-23 15:00	21-11-23 23:38	
2023104251	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A.	70	Desconexión	Origen Interno	Programada	1638	S/E CENTRAL PROVIDENCIA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención en el gabinete de comunicaciones para implementar infraestructura de red redundante.	Los riesgos son menores, debido a que las maniobras en la ejecución de trabajo se realizarán con personal calificado e instruido.	Intervención en el gabinete de comunicaciones para implementar infraestructura de red redundante. Instalación Router Mikrotik (Providencia-Mel) RB1100AHx4	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 10:00	21-11-23 18:00	21-11-23 10:09	21-11-23 18:05
2023105667	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	851	S/E PANIMAVIDA BT1	4867 4868	S/E PANIMAVIDA BT2 S/E PANIMAVIDA BT2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de lavado de aislacion en paños B1 y B2 a solicitud de Transelec, requiere orden de no reconexion en los paños seleccionados.-	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Se realizaran trabajos de lavado de aislacion en paños B1 y B2 a solicitud de Transelec, requiere orden de no reconexion en los paños seleccionados.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 10:00	21-11-23 18:00	21-11-23 10:43	21-11-23 16:12
2023104474	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	449	S/E CHACAHUIN	597	S/E CHACAHUIN B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5685 se requiere bloquear reconexión automática de interruptor 52B1 de S/E Chacahuín.	Riesgo controlado en faena de terceros.	S/E Panimavida: MCC lavado de aislación a equipos primarios de paños B1 y B2. No se lavarán paños de transformación., los cuales son de propiedad de Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 10:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:50	21-11-23 16:13
2023103259	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	607	S/E TINGUIRIRICA	365	TINGUIRIRICA 220/154/69 kV 300MVA 1 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento Equipos Primarios	Bajo	Actividades: S/E Tinguiririca: Extracción de data en equipos Hydran M2. Desconexión de señales de alarma en equipo Hydran M2. Verificación en HMI de la eliminación de alarmas. Revisión de equipos Faraday TMCS. TMA para análisis DGA con equipo Transport 4 en banco ATR1, unidades 1,2,3 y reserva. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riengo: B. Monofásico ATR1, 220/154/69 kV TIN.- Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tinguiririca, Delimitación de la zona -Equipos de monitoreo Faraday/Hydran A disposición.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 10:00	23-11-23 18:00	21-11-23 10:32	23-11-23 11:35
2023104292	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	851	S/E PANIMAVIDA	26099 26098	S/E PANIMAVIDA B2 S/E PANIMAVIDA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Equipos Primarios.	Bajo	Actividades: Lavado aislación de instalación en servicio(Jnea), S/E Panimávida: MCC lavado de aislación a equipos primarios de paños B1 y B2. No se lavarán paños de transformación., los cuales son de propiedad de Chilquinta.- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven la L 066kV Panimávida -Chacahuín, C1.- No reconectar interruptores que sirven la L 066kV Ancoa - Panimávida, C1.- Subestación Panimávida, 52B71 con bloqueo a la reconexión.- Subestación Panimávida, 52B72 con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riengo: L 066kV Panimávida - Chacahuín, C1 o L 066kV Ancoa - Panimávida, C1.- Temporalidad de los Riengos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Panimávida, Zona de trabajo Delimitación de la zona de trabajo. Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 10:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:19	21-11-23 17:34

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231103931	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Levantamiento de Información y servicios asociados a equipos de telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Levantamiento de Información y servicios asociados a equipos de telecomunicaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Sistema SCADA. o línea de 500 kV Alto Jahuel-Lo Aguirre circuito 2 o línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de los equipos a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 10:00	23-11-23 18:00		
20231104462	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2231	S/E LARQUI	28713 28714	S/E LARQUI BT1 S/E LARQUI ET1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	No reconectar interruptores 52ET1 y 52BT1 de S/E Larqui para realizar instalación y retiro de jumpers (bypass) en cada polo del desconectador 89ET1-2, esto es por eliminación de punto caliente en las 3 fases polo superior del desconectador 89ET1-2.	El riesgo de faena controlado por personal de LLVV.	PT 2023-03596 registro interno STS. Trabajos serán ejecutados en un solo día, dependerá del clima.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	22-11-23 18:00	21-11-23 09:53	21-11-23 15:12
20231103932	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformador de servicios auxiliares N°13 de 13,8/0,4 kV.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformador de servicios auxiliares N°13 de 13,8/0,4 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CA. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 17:30		
20231104170	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por mantenimiento en PMU	Bajo	Actividades: SE Ancoa: Revisión de señales provenientes de S/E Tinguiririca y S/E Itahue a PDC de S/E Ancoa. Instalaciones en Riesgo: SCADA Ancoa - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar la zona de trabajo.- Bloquear acceso a armarios adyacentes.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 18:30		
20231104168	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por mantenimiento en PMU	Bajo	Actividades: SE Itahue: Revisión de alarma en pantalla de equipo PMU Instalaciones en Riesgo: SCADA Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Itahue. Delimitar la zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 18:30		
20231103869	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	333	LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR2 + URC	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion con agua presión del ATR N° 2 500/220 kV desconectado.	Disparos intempestivos por flashover al realizar lavado. Medida de mitigación: Equipo desenergizado, evaluación de las instalaciones, velocidad del viento, valor máximo de conductividad del agua, presión de descarga del equipo de lavado y mantenimiento de distancia de seguridad con respecto a punto energizado (de acuerdo a procedimiento de trabajo interno a TEN).	Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K7, 52K8, 52J5 y 52J6.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 11:00	21-11-23 09:57	21-11-23 10:34
20231103570	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	281	S/E ESPERANZA	343 344 347	S/E ESPERANZA H7 S/E ESPERANZA H1 S/E ESPERANZA H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere restricción de reconexión del paño a intervenir por Lavado de aislación en Paño H6 de S/E Las Vegas.	Riesgos de operación de paños en S/E Esperanza momento de realizar el Lavado en el Paño H6 en S/E Las Vegas.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 18:00	21-11-23 10:22	21-11-23 12:22
20231104887	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	2788	S/E VALLENAR C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE, según SODI 3145, Retiro de equipo aislati e instalación de reconectador en la red de media tensión	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE, según SODI 3145, Retiro de equipo aislati e instalación de reconectador en la red de media tensión Intervención : S/E Vallenar: No Reconectar 52C3 Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LC33, VLL-Vallenar Matta Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 19:00	21-11-23 10:10	21-11-23 22:12
20231105617	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	700	S/E LO VALLEDOR	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y llave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vía SCADA del interruptor 12 kV Alimentador disponible N°28 y operará el cambiador de taps del transformador 110/12 kV N°4. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 12:00	21-11-23 09:55	21-11-23 11:08
20231105252	Subestacion	Aprobado sin activación	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	46	RE S/E ANCOA K25 525KV 110MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite en Bco. Reactores K25 y Unidad Reserva para análisis en laboratorio externo.	Riesgo de operación de Banco de reactores K25 al momento de sacar muestra de aceite.	Mitigación: se interviene 1 a la vez, se abrirá válvula para tomar muestra, con acople reductor y flujo reducido, trabajos a nivel de piso y manteniendo las distancias mínimas admisibles a partes con tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 11:00		
20231104683	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	15234	S/E ALTO JAHUEL H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito a solicitud de Transelec	Restricción de reconexión a solicitud de Transelec	Restricción de reconexión a solicitud de Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 12:00	21-11-23 10:11	21-11-23 11:18
20231105406	Subestacion	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	2145	S/E CENTRAL COMBARBALA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos en sistema de comunicaciones se perderá data de SITR de forma intermitente por periodos acotados de tiempo no mayores a 15 minutos.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 18:00	21-11-23 11:36	21-11-23 12:13
20231103870	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	794	S/E QUINTERO	4649 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 31865 24575 26442 31864 35135 35136	S/E QUINTERO H1 S/E QUINTERO CT1 S/E QUINTERO CT2 S/E QUINTERO C5 S/E QUINTERO C1 S/E QUINTERO C2 S/E QUINTERO C3 S/E QUINTERO C4 S/E QUINTERO C6 S/E QUINTERO HT2 S/E QUINTERO H2 S/E QUINTERO HR S/E QUINTERO HT1 PA S/E QUINTERO CSAD PA S/E QUINTERO CSAS	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos de lavado de aislacion con agua desmineralizada en la S/E, con instalación energizada.	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Requiere orden de no reconexion para los paños seleccionados.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 17:00	21-11-23 08:51	21-11-23 11:53
20231102920	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2231	S/E LARQUI	28714	S/E LARQUI ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar y acelerada protección de tiempo definido de fase y residual del 52ET1 de S/E Larqui para realizar instalación y retiro de jumper en cada polo del 89ET1-1, para realizar mantenimiento preventivo por punto con delta de temperatura en fases	El riesgo de faena controlado por personal de LLVV.	PT 3864 registro interno STS. Trabajos serán ejecutados en un solo día, dependerá del clima y del avance de los trabajos. Trabajos NO serán ejecutados de manera paralela segun SD: 20231102928-20231102912. Una vez terminada una faena se solicitará viavencia a la otra.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	22-11-23 18:00	21-11-23 15:19	21-11-23 19:12
20231105110	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1662	S/E MULCHEN	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento normal cargador y banco de baterias N°1 y N°2 de sala control general en S/E Mulchén. Considera: - Medición de voltajes e impedancias de cada bateria. - Medición de impedancias de puentes. - Medición de corriente y voltajes del cargador de baterias. - Verificación de ajustes de flotación y ecualización del cargador de baterias. - Limpieza de banco y de cargador de baterias - Revisión de consignación.	Sin riesgo para el sistema	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 17:00		
20231103569	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	SD	Intervención	Origen Interno	Programada	1990	S/E LAS VEGAS (AES ANDES)	H6	7570 S/E LAS VEGAS (AES ANDES) H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere restricción de reconexión del paño a intervenir por Lavado de aislación en Paño H6 de S/E Las Vegas.	Riesgos de operación de paños asociados a la Barra 110 kV en S/E Las Vegas al momento de realizar el Lavado	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	21-11-23 18:00	21-11-23 10:22	21-11-23 12:22
20231102912	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2231	S/E LARQUI	28714	S/E LARQUI ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar y acelerada protección de tiempo definido de fase y residual del 52ET1 de S/E Larqui para realizar instalación y retiro de protecciones en paño 89ET95-1 para realizar retiro de nido de Aves.	El riesgo de faena controlado por personal de LLVV.	PT 3906 registro interno STS. Trabajos serán ejecutados en un solo día, dependerá del clima y del avance de los trabajos. Trabajos NO serán ejecutados de manera paralela segun SD: 20231102920-20231102928. Una vez terminada una faena se solicitará viavencia a la otra.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 09:00	22-11-23 18:00	22-11-23 10:19	22-11-23 20:00
20231105517	Subestacion	Aprobado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Externo	Programada	791	S/E PLAYA ANCHA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere pasar la SE a Local por trabajos en la UPA y sistema SCADA relacionados al reemplazo del interruptor de 12 kV del alimentador La Polvora.	Riesgo bajo, controlado y programado	Asociado a MNR 3448	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:30	21-11-23 16:30	21-11-23 15:14	
20231105604	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	575	S/E ITAHUE	12087	S/E ITAHUE CCE1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5759, se solicita abierto desconectador 89CET1 en S/E Itahue, por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo bajo, trabajo de terceros.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:30	21-11-23 18:00	21-11-23 09:04	21-11-23 16:13
20231105585	Subestacion	Aprobado sin activación	PUNTA PALMERAS S.A.	281	Intervención	Origen Interno	Programada	1718	S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS	1336	CENTRAL PUNTA PALMERAS 220/12kV 50MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de analizador de gases Kelman DGA900	Bajo siguiendo protocolos de ACCIONA.	S/C	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:30	24-11-23 18:00		
20231105579	Subestacion	Ejecución Exitosa	GLACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión disponibilidad, direccionamiento y red de comunicación de señales CT Guacolda, para levantamiento de falencias en la comunicación de estas señales al SITR del CDN.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Perdidas momentáneas de señales CT Guacolda en CC-RNE y CDC-CDN. Se requiere AGC Guacolda deshabilitado.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:30	21-11-23 18:00	21-11-23 09:05	21-11-23 17:53
20231105518	Subestacion	Aprobado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	791	S/E PLAYA ANCHA	1023	BA S/E PLAYA ANCHA 12kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se ingresa precaución a la reconexión por instalación de mangas dielectricas en desconectador 89C3-1 por trabajos de reemplazo de interruptor 52C3 relacionado al alimentador La Polvora	Riesgo bajo programado y controlado	Asociado a MNR 3448	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:30	21-11-23 16:30	21-11-23 08:51	
20231103433	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22878	S/E PARINACOTA JT1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Reemplazo de Manómetros y Relleno Gas SF6 e Interruptor 52JT1 SE Parinacota.	Riesgo controlado Paño JT1 de SE Parinacota se encuentra actualmente fuera de servicio por proyecto e ampliación SE Parinacota.	Solicitud con aviso de suspensión diarias. (PT 6904 registro interno Transemel).	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:30	24-11-23 20:00	21-11-23 11:36	21-11-23 15:37
20231101277	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA	1856	Desconexión	Origen Interno	Programada	833	S/E PUENTE ALTO (TEC)	30269	S/E PUENTE ALTO (TEC) HT3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico de un año a transformador y paños asociados.	Sin riesgo para las personas, equipos ni servicio, trabajo se realizará con equipos desconectados.	Consumos serán transferidos a otras subestaciones, durante el día, serán normalizados a partir de las 18:00 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:30	22-11-23 18:00	21-11-23 09:35	22-11-23 20:12
20231105841	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA [En_Revision]	1871	Desconexión	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30156	S/E RIO SALADO H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Rio Salado - El Salvador. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: Abierto 52H1, 89H1-1, 89H1-2. en S/E Rio Salado. Cerrado 89H1-1T en S/E Rio Salado. No reconectar 52H2 en S/E Rio Salado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Rio Salado - El Salvador. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: Abierto 52H1, 89H1-1, 89H1-2. en S/E Rio Salado. Cerrado 89H1-1T en S/E Rio Salado. No reconectar 52H2 en S/E Rio Salado.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:30	21-11-23 18:30	21-11-23 08:38	21-11-23 18:28
20231106979	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2011	S/E LOS CHANGOS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Changos Paño J7,CF Levantamiento sistema de control paño J7 e Inhabilitacion funcion de reconexion en proteccion 51 y 52 , - Verificacion data Scada y comunicacion en SAS 1 a SAS 2 (Perdida de data scada por 4 min en paño a intervenir y subestación)	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Xaptun-Los Changos, C1 o SCADA Local SE Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Los Changos, Trip proteccion 51 y 52 Bloqueado Se realizara bloqueo en forma alternada en proteccion 51 y 52.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	27-11-23 18:00	21-11-23 12:00	27-11-23 16:56
20231105862	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	2246	S/E SECCIONADORA EL ROSAL	29007 29008	S/E SECCIONADORA EL ROSAL J2 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Pode árboles cercano a conductor línea 220kV Charrua-El Rosal. De acuerdo a SODI Transelec 5584.	Medio, empresa externa controlará el riesgo a personas y equipos.	CONDICIONES REQUERIDAS: SE El Rosal no reconectar 52J1 ; SE El Rosal no reconectar 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	24-11-23 18:00	21-11-23 06:38	24-11-23 19:36
20231105600	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (N1UP 876) : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trasado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Bs4), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras E2A y E3C. En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:02	21-11-23 19:11
20231107645	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1871	S/E ESMERALDA	22510	S/E ESMERALDA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar 52 JT1 S/E Esmeralda a solicitud de TRANSELEC según documento 20231000864. Debido a condición de conductor de fase de línea 220 kV Atacama-Esmeralda se requiere reforzar las estructuras de la línea para efectuar trabajos de reemplazo de conductor 151-16D L220kV Atacama - Esmeralda con la línea energizada.	Riesgo controlado. Trabajos de TRANSELEC.	Control interno STS y TRANSELEC - SODI 2237.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	22-11-23 18:00	21-11-23 18:53	22-11-23 15:27
20231103524	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5624 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:50	21-11-23 17:30
20231103518	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5619 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52AT1 , 52AT2 y 52AT3 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Maitea por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:50	21-11-23 16:13
20231105802	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52J7 en S/E Jorquera, debido a lavado de aislación en patio S/E Maitencillo, solicitado por Transelec.	Trabajos programado y supervisado por tercero Transelec.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 06:20	21-11-23 16:05
20231103968	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	2240 2241 2243 2245	BA S/E POZO ALMONTE 13.8KV-AUTOTRAFO N°1 BA S/E POZO ALMONTE 13.8KV-AUTOTRAFO N°2 BA S/E POZO ALMONTE 66KV BA S/E POZO ALMONTE 23KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio A.T. Paños 66, 23 y 13,8 Kv.	Bajo, Según matriz de riesgos	Nota: En caso de maniobras de los siguientes interruptores en Patio 66kV: 52H71 ; 52B3 ,52B4 ; 52B71, 52C1, Patio 13,8 kv: 52E1, 52E2,52C2, 52CT3 Y 52CT2 avisar previamente al jefe de faena antes de ejecutar una operación.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 17:00	21-11-23 09:27	21-11-23 12:41
20231106978	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2011	S/E LOS CHANGOS	23413	S/E LOS CHANGOS J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Changos Paño J7,CF Levantamiento sistema de control paño J7 e Inhabilitacion funcion de reconexion en proteccion 51 y 52 , - Verificacion data Scada y comunicacion en SAS 1 a SAS 2 (Perdida de data scada por 4 min en paño a intervenir y subestación)	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Xaptun-Los Changos, C1 o SCADA Local SE Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Los Changos, Trip proteccion 51 y 52 Bloqueado Se realizara bloqueo en forma alternada en proteccion 51 y 52.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	27-11-23 18:00	21-11-23 12:00	27-11-23 16:56
20230907126	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771: vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806: vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y baiada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 06:00	21-11-23 20:22

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subéstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023105750	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	N/A Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Sistema SCADA: Integración y pruebas punto a punto SCADA e ICCP, por proyecto de integración de señales paño HR en S/E Alto Jahuel (NUP 2280).	Bajo	Actividades: Sistema SCADA: Integración y pruebas punto a punto SCADA e ICCP, por proyecto de integración de señales paño HR en S/E Alto Jahuel (NUP 2280). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	27-11-23 18:00	23-11-23 09:33	
2023105751	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	N/A Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Sistema SCADA: Integración y pruebas punto a punto SCADA e ICCP, por proyecto de integración de señales paño HR en S/E Alto Jahuel (NUP 2280).	Bajo	Actividades: Sistema SCADA: Integración y pruebas punto a punto SCADA e ICCP, por proyecto de integración de señales paño HR en S/E Alto Jahuel (NUP 2280). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	27-11-23 18:00	23-11-23 09:33	
2023105709	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E ENCUENTRO: CAMBIO DE TARJETA ISDN POR FALLA EN COMUNICACIONES HACIA CNOT Y ANTOFAGASTA EN PABX.		Actividades: S/E Encuentro: CAMBIO DE TARJETA ISDN POR FALLA EN COMUNICACIONES HACIA CNOT Y ANTOFAGASTA EN PABX. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	22-11-23 18:00	21-11-23 11:53	
2023104006	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Mantenimiento programado a sistema contra incendio en sala de control de 220 kV.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a sistema contra incendio en sala de control de 220 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: SSAA CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	22-11-23 17:00		
2023101084	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2252	S/E MATILLA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Matilla: Mantenimiento a equipo de aire Sala de comando N°1 y N°2.		Actividades: S/E Matilla: Mantenimiento a equipo de aire Sala de comando N°1 y N°2. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Matilla, interruptor termomagnético de alimentación de aire acondicionado Abierto A disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
2023105653	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	N/A Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Entre Rios: Mantenimiento preventivo de sistema Scada local de la S/E.	Bajo	Actividades: S/E Entre Rios: Mantenimiento preventivo de sistema Scada local de la S/E. Instalaciones en Riesgo: Scada Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
2023105860	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2582	S/E MAITENCILLO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Paño H1: Remplazo de conductor AT TP de línea y puente en ML paño existente H1	Bajo	Actividades: Reemplazo de conductor con instalación desenergizada, S2N6017 Ampliación SE Maitencillo: Paño H1: Remplazo de conductor AT TP de línea y puente en ML paño existente H1,***Nota: Camión pluma transitará en todo momento guiado por personal paletero o rigger,***Nota: Camión pluma no cruzará canaletas dentro de la subestación,***Nota: Puentes se encontrarán abiertos previamente en Torre 2815 con PMTDI 54413 (Trams: Maitencillo - Algarrobo), ***Nota: L110 kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizada desde S/E Las Compañías, ***Nota: Incluye medidas de resistencia de contacto en conexiones intervenidas y verificaciones topográficas de puentes, chicotes y conductores de ML. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH01, MAI-Las Compañías o Barra Transferencia 110 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Conos y cadenas plásticas zona delimitada . Subestación Maitencillo, Se instalarán 3 tierras provisionales en chicote TCH1 lado línea Previa verificación de tensión con detector acústico luminoso Subestación Maitencillo, Se instalarán 3 tierras provisionales en chicote BSH1-3 lado barra de transferencia Previa verificación de tensión con detector acústico luminoso Subestación Maitencillo, Se instalará 1 tierra provisionales en conector inferior chicote TPH1 Previa verificación de tensión con detector acústico luminoso Subestación Maitencillo, Se instalarán 3 tierras provisionales (1 tierra por fase) en acometida ML paño H1 Previa verificación de tensión con detector acústico luminoso	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 07:25	21-11-23 20:47
2023105861	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1628	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Paño H1: Remplazo de conductor AT TP de línea y puente en ML paño existente H1	Bajo	Actividades: Reemplazo de conductor con instalación desenergizada, S2N6017 Ampliación SE Maitencillo: Paño H1: Remplazo de conductor AT TP de línea y puente en ML paño existente H1,***Nota: Camión pluma transitará en todo momento guiado por personal paletero o rigger,***Nota: Camión pluma no cruzará canaletas dentro de la subestación,***Nota: Puentes se encontrarán abiertos previamente en Torre 2815 con PMTDI 54413 (Trams: Maitencillo - Algarrobo), ***Nota: L110 kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizada desde S/E Las Compañías, ***Nota: Incluye medidas de resistencia de contacto en conexiones intervenidas y verificaciones topográficas de puentes, chicotes y conductores de ML. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH01, MAI-Las Compañías o Barra Transferencia 110 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Conos y cadenas plásticas zona delimitada . Subestación Maitencillo, Se instalarán 3 tierras provisionales en chicote TCH1 lado línea Previa verificación de tensión con detector acústico luminoso Subestación Maitencillo, Se instalarán 3 tierras provisionales en chicote BSH1-3 lado barra de transferencia Previa verificación de tensión con detector acústico luminoso Subestación Maitencillo, Se instalará 1 tierra provisionales en conector inferior chicote TPH1 Previa verificación de tensión con detector acústico luminoso Subestación Maitencillo, Se instalarán 3 tierras provisionales (1 tierra por fase) en acometida ML paño H1 Previa verificación de tensión con detector acústico luminoso	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 07:26	21-11-23 20:47
2023104039	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22701	S/E LAGUNAS J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Auditoria a Protecciones Paño Linea L01, LAG-Frontera.	Bajo	Actividades: Auditoria a Protecciones Paño Linea L01, LAG-Frontera. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L01, LAG-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 11:53	22-11-23 09:57
2023105655	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Charrúa proyecto cambio de Desconectadores: Instalación de tablero de distribución C.C en sala de terminales 154 kV.	Bajo	Actividades: SE Charrúa proyecto cambio de Desconectadores: Instalación de tablero de distribución C.C en sala de terminales 154 kV. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa o SS.AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. -Trabajos previos asociados a "Proyecto Reemplazo de desconectadores 89ET1-1 y 89ET1-2 asociado al paño ET1 de S/E Charrúa 220 kV". NUP 4200.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
2023104638	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Proyecto Ampliación SE Ovalle - "Levantamiento de los Servicios Auxiliares de C.A y C.C y revisión de consumos del paño B2."		Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Ovalle: Proyecto Ampliación SE Ovalle - "Levantamiento de los Servicios Auxiliares de C.A y C.C y revisión de consumos del paño B2." Nota: A solicitud de Fernaval Construcción Chile S.A. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ovalle o SS.AA. C.C. Ovalle o Barra 66 kV-Ovalle o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ovalle, Tableros de SS.AA de CC y CA Delimitación y/o señalización de la zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
2023096449	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	3043	S/E MIRAJE	30539	S/E MIRAJE J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel Green Power (Según SODI 2023_0331), Lavado de equipos de Patio de 1SEE VOS e inspección exhaustiva de LAT VOS-MRJ.	Instalaciones en Riesgo: Paño J01 Miraje-Valle Del Sol o Paño J02 Miraje. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Miraje: 52J2, No reconectar. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 04:15	21-11-23 22:12
2023105249	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	354	S/E EL AVELLANO	N/A Aplica	NO Aplica	Alambrado de control	Sin Limitaciones	S/E El Avellano: Pruebas SITR asociadas al proyecto de ampliación NUP 1123.	Riesgo medio, trabajos en instalaciones fuera de servicio.	S/E El Avellano: Pruebas SITR asociadas al proyecto de ampliación NUP 1123.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 20:00	21-11-23 11:08	21-11-23 21:00
2023104737	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	2529	S/E ITAHUE CE	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Plan de mantenimiento de Equipos Primarios.	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Cambio de bomeras y mantenimiento a caja de secundario TJP paño central de CE. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Común Compensación CCEE-ITA.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Itahue. Delimitar zona de Trabajo. -	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	24-11-23 18:00	21-11-23 08:56	24-11-23 18:37
2023105795	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	493	BA S/E LAJA 66KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Demolición y fabricación de muro perimetral existente, obras civiles de muro perimetral, para nuevo TR 66/13.2kV. Nota: Trabajos asociados a proyecto de aumento de capacidad de la S/E Laja, mediante el reemplazo de transformador.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Demolición y fabricación de muro perimetral existente, obras civiles de muro perimetral, para nuevo TR 66/13.2kV. Nota: Trabajos asociados a proyecto de aumento de capacidad de la S/E Laja, mediante el reemplazo de transformador. Nup 2258 Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. -Proyecto MR Ampliación en S/E Laja (RTR ATMT) - Etapa N°1 - Solicitante Transelec S.A.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	04-01-24 18:00		
2023105785	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29966	S/E LA POLVORA HB	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta, se requiere restricción de No Reconectar: Interruptor 52H8 de las LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C1 en cercanía con los trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C2	Riesgos declarados por Chilquinta	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:33	21-11-23 15:49
2023105762	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructura) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2	Bajo	Actividades: Instalación y Retiro Fundaciones o canaletas prefabricadas, Obra de Ampliación S/E Ovalle: Demolición de fundaciones existentes (sin equipos y sin estructura) y que se encuentran en la ubicación del nuevo Paño B2., incluye el retiro de gravilla y el retiro de escombros fuera del patio ,**Nota: Zona de trabajo delimitada con cerco duro PMTDI 54360,****Nota: Se utilizará maquinaria respetando los requerimientos de seguridad, guiada en todo momento por paletero riger y respetando las distancias de seguridad. Restricciones: Subestación Ovalle, 52B8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV Ovalle Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ovalle, Delimitación de zona con cerco duro. . Delimitación del área a intervenir, separando la zona energizada con la zona de trabajo. Subestación Ovalle, Precaución riesgo barra de transferencia. ingresar aviso CEN Subestación Ovalle, Precaución riesgo Transformador N°2 . ingresar aviso CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:17	21-11-23 22:12
2023105705	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Interno	Programada	2070	S/E ILLAPA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realizar mantenimiento de hardware, software y comunicaciones a los equipos asociados a SCADA en S/E Illapa	Sin riesgos para el sistema, solo intermitencia en el telecontrol en la S/E Illapa.	Intervenciones diarias	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	22-11-23 18:00	21-11-23 10:47	22-11-23 19:42
2023105621	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	443	S/E VILLARRICA	260	BC S/E VILLARRICA E8 23kV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de BBCC N°2 por fuentes de mantenimiento y resolución de hallazgos	Riesgo bajo. Instalación estará desconectada	Riesgo bajo. Instalación estará desconectada	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:58	21-11-23 14:10
2023105620	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	443	S/E VILLARRICA	259	BC S/E VILLARRICA E7 23kV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de BBCC N°1 por fuentes de mantenimiento y resolución de hallazgos	Riesgo bajo. Instalación estará desconectada	Riesgo bajo. Instalación estará desconectada	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:58	21-11-23 14:10
2023105506	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	cargadores	otros: cargadores	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	RETIRO DE CARGADOR PIVOTE Y CONDIONES.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Precaución S/E Tamaya TABLERO GENERAL C.A IT 34 A DISPOCICION DE JEFE FAENA. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 16:00		
2023105505	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Conexión cto. SCADA -SSAA Tamaya -PFV.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Precaución S/E Tamaya IT 29 A DISPOCICION DE JEFE FAENA. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 16:00	21-11-23 08:18	21-11-23 17:31

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubiEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231105491	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA [EN_REVISION]	2062	Intervención	Origen Externo	Programada	2378	S/E IBERATACAMA	31945	S/E IBERATACAMA J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 5J42 en S/E Iberatacama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 5J42 en S/E Iberatacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 06:10	21-11-23 18:57
20231105487	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A.	486	Intervención	Origen Externo	Programada	2055	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I	23245	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I J1L1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52L1 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	El riesgo del trabajo es bajo debido a que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52L1 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 06:10	21-11-23 18:57
20231105440	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1084	Intervención	Origen Externo	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	1007 1008	BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1 BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Celeo se requiere el bloqueo a la reconexión de Paños asociados a la barra 1 y 2 de 110 kV por trabajos de Lavado de aislación con agua desmineralizada asistente, de baja conductividad por medio de chorro a presión en Paño H6 en S/E Las Vegas.	Riesgo bajo programado y controlado	SD CEN Celeo: 2023100549; 2023100570	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 10:32	21-11-23 12:50
20231105256	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	375 4119	BA S/E OVALLE 66KV BA S/E OVALLE 66 kV BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según SODI 5726 se solicita No reconectar 52BR, 52BT2, precaución en barra de transferencia de 66 kV y Transformador N°2 de S/E Ovalle, por trabajos en sus instalaciones	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:47	21-11-23 18:11
20231105241	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1908	S/E NORGENER	22787 22788 22789 22790 22791 22799 22800 23821 17987 17988 17989 23823	S/E NORGENER J1 S/E NORGENER J2 S/E NORGENER J3 S/E NORGENER JU1 S/E NORGENER JU2 S/E NORGENER JT1 S/E NORGENER DT1 S/E NORGENER S/E NORGENER 13,8 kV NTO1 S/E NORGENER 13,8 kV NTO2 S/E NORGENER 220KV BP1 S/E NORGENER 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación con sistema energizado de SE Norgener.	Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura.	S/E Norgener: Señalizar y Reconectar F/S 5211 y 5202, S/E Crucero: Señalizar y Reconexión F/S 52J12 y 52J13, S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1 - 52J2 - 52J-T1 - 52J-T2, S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2 , 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:17	21-11-23 12:28
20231105107	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	172	RE S/E NUEVA CARDONES R1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de corta duración (10min) para cambio de fase 1 por trabajos conforme a solicitud de intervención N° 2023105091.	Riesgo mínimo, desconexión para trabajo programado.	Desconexión de corta duración (10min) para cambio de fase 1 por trabajos conforme a solicitud de intervención N° 2023105091.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 12:00	21-11-23 08:59	21-11-23 09:03
20231105091	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	172	RE S/E NUEVA CARDONES R1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo del Reactor R1 e instalación ventilación forzada en fase N° 1.	Riesgo de operación no deseada, descargas eléctricas por acortamiento de distancia a punto eléctrico energizado, operación errónea de equipos. Medidas de mitigación: Comunicación efectiva, reconocimiento de lugar de trabajo, identificación de equipos, medición de ausencia de tensión previo al atrarramiento, respetar 5 reglas de oro.	Condiciones operacionales requeridas: Fase 1 transferida a fase de reserva. Desconectadores 89G12-2 F1 y 89B12-F1 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:06	21-11-23 17:32
20231105041	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	125 250	LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X90MVA + 1UR transformoresJdt 250	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco AT#1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco AT#1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DAD-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DAD5-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Bocamina-Coronel, C1 o Línea 154 kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 07:26	21-11-23 17:34
20231105039	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	496 497	BA S/E LAGUNILLAS 154KV BP1 BA S/E LAGUNILLAS 154KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco AT#1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco AT#1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DAD-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DAD5-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Bocamina-Coronel, C1 o Línea 154 kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 07:26	21-11-23 17:34
20231104781	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Intervención	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16726	S/E CENTRAL QUILAPILUN J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO REDES en la L220kV Polpaico- Quilapilún, C2 Limpieza de aislación y reparacion en cable	El riesgo es bajo ya que se tomarán todas las medidas de mitigación resguardos correspondientes	S/E Quilapilun: No reconectar 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
20231104533	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	412	Intervención	Origen Interno	Programada	2022	S/E BOLERO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación de enlace de comunicaciones AES Laberinto - Bolero	Riesgo bajo según actividad a realizar.	Posible intermitencia de datos.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 16:00	21-11-23 09:05	21-11-23 16:15
20231101550	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Tomando las medidas de precaución y seguridad indicadas para las actividades, no existen riesgos asociados a los trabajos.	Mantenimiento a equipo rectificador y ambos bancos de baterías presentes en la sala de SSAA.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
20231103907	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de RTU asociada al Sistema SCADA Collahuasi, perdida intermitente de información asociados a líneas 220 KV, transformadores de poder U1na 1 y switchgear 5205G01.	indisponibilidad de SITR por trabajos de migración de RTU asociado al sistema SCADA Collahuasi.	Esta actividad ocasionará perdida de información relacionada al SITR del extremo Collahuasi específicamente líneas 220 KV, transformadores de poder U1na 1 y switchgear 5205G01, mantenimiéndose operativa las señales del resto del sistema. Se restablecerá este sistema al final de cada jornada.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 20:00	21-11-23 13:00	21-11-23 18:33
20231104707	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	799	CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del T-1, trabajos motivados por el proyecto NUP 4230432. Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52BT y 52CT de SE Chumaquito. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:23	21-11-23 20:32
20231104679	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	4119	BA S/E OVALLE 66 kV BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec mediante SODI 5701, 5702, declara: Trabajos en paño B1 asociado a obras Capex.	Riesgo bajo para CGE Transmisión, trabajos de Transelec en sus instalaciones.	Solicita desconectada barra principal N°2 (Barra de transferencia) y abierto desconectador B981 S/E Monte Patria (Se cumple condición S/E Monte Patria alimentada actualmente desde Cia. 2 Ovalle-Las Melipa)	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 15:00		
20231104486	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	15867	TAP OFF EL EDEN H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5694 se requiere bloquear reconexión automática de Interruptor 52H1 de S/E Tap Off El Edén.	Riesgo controlado en fuera de terceros.	Instalación de Portales de Protección en cruces de líneas existentes.Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo Torre 1 a Torre 1A Nota 1: En todo momento se respetarán las distancias mínimas de seguridad a Puntos energizados.Nota 2: Camión pluma transitará en todo momento guiado por personal paletero o rigger, además no cruzará por canaletas dentro de la subestación.Nota 3: Para estos trabajos los puentes se encontrarán abiertos en torre 2845 con PMTDI 54413.1110 kV Maitencillo - Las Cornisas (no podrá energizarse desde S/E Las Cornisas).	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 20:00	21-11-23 06:01	21-11-23 20:50
20231104465	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5670 se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52A2 de S/E Maule y 52AT1 de S/E Linares.	Riesgo controlado en fuera de terceros.	Reemplazo estructuras 151, 153, 165, 184.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:50	21-11-23 16:55
20231104462	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5678 se requiere la precaución de No Reconectar Interruptor 52A1 de S/E Maule.	Riesgo controlado en fuera de terceros.	Reemplazar estructura 120.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:50	21-11-23 19:08
20231104422	Subestacion	Ejecución Exitosa	GLACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	321 326 328 329	S/E CENTRAL GUACOLDA J2 S/E CENTRAL GUACOLDA J1 S/E CENTRAL GUACOLDA J3 S/E CENTRAL GUACOLDA J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec en S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Guacolda: No reconectar interruptores 52J1, 52J2, 52J3 y 52J4 ; S/E Maitencillo: No reconectar interruptores 52J5, 52J6, 52J9 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 06:00	21-11-23 15:57
20231104428	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHAÑARAL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHAÑRAUA	199	RE S/E CHAÑRUA K23-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Chanrúa: Tratamiento de aceite y eliminación de filtración en tapón de Radiador correspondiente al Reactor Fase 2 asociada al K23 de la LT 500 kV Ancoa - Charrúa.	Sin riesgo para el sistema, Unidad fase 2 desconectada por cambio realizado en SD: 2023104616	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	25-11-23 18:00	21-11-23 13:09	25-11-23 10:05
20231104411	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	619	S/E CHAÑARAL	2820	S/E CHAÑARAL ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5665 se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52ET1 de S/E Chañaral.	Riesgo controlado en fuera de terceros.	1. Instalación de medidas de mitigación para aves entre E139 y E169 I 23kV Salado Chañaral. 2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitución de perfil de apoyo de cuarta superior.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 06:01	21-11-23 15:03
20231104402	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52J4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 20:00	21-11-23 08:23	21-11-23 20:32
20231104366	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	505 1640	BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-1 BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; JR; J5, AT#1; AT#2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra); S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; JR; J5, AT#1; AT#2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cwarones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cwarones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 04:15	21-11-23 17:34
20231104283	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	266	ANDES 345/220/23 KV N°3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
20231104281	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	265	ANDES 345/220/23 KV N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
20231104279	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	263	ANDES 345/220/23 KV N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
20231104266	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5646 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:50	21-11-23 17:54
20231104302	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1900	BA S/E ATACAMA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación a equipos primarios paños J6, J7, J8, J9,y J11, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°2 y de transferencia, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J11, 52J5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, 52J8, 52J9 con bloqueo a la reconexión. Terceros, Central Gas Atacama: 52C-2B, 52D-72, 52C-2A y 52D2-50 con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Esmeralda: 52JT1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: I. 220kV Atacama-Esmeralda, C1 o I. 220kV Atacama-Minaje, C2 o Paño Transformación L06-Atacama o Paño Transformación L07-Atacama o Paño Transformación L09-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 04:15	21-11-23 12:48
20231103965	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	454 1704	BA S/E ALTO JAHUEL 110KV BP1 BA S/E ALTO JAHUEL 110KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra de 110 kV sección 1 y 2, 3TPH8P1, 3TPH8P2 y paño H5. Coordinado con Enel.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra de 110 kV sección 1 y 2, 3TPH8P1, 3TPH8P2 y paño H5. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 12:00	21-11-23 09:45	21-11-23 11:34
20231103897	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	1701	BA S/E CERRO NAVIA 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Retiro de puentes en marco de Barra de Transferencia de 220 kV, para desconectar el tramo de barra de los paños J1 y J2.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Retiro de puentes en marco de Barra de Transferencia de 220 kV, para desconectar el tramo de barra de los paños J1 y J2. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de Transferencia de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puentes a tierra provisionales instalados en la Barra de Transferencia de 220 kV, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:03	21-11-23 15:00
20231104448	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección en cruces de líneas existentes. Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo torre 1 a torre 1A. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Instalación de portales de protección en cruces de líneas existentes. Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo torre 1 a torre 1A. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 20:00	21-11-23 05:52	21-11-23 20:55
20231101529	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 5628, se solicita bloquea a la reconexión inmovilizado Interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:50	21-11-23 18:45

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102831	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	2153 2154	BA S/E LABERINTO 220KV BP1 BA S/E LABERINTO 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación S/E Laberinto, Nueva Laberinto y portales y torres de acometida.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E LaberintoSeñalizar y NR 52IDSR, 52I14L, 52I03L, 52I06L, 52I05L, 52I07L, 52I08L, 52I06L, 52I0L, 25J10L S/E Laberinto Señalizar Y NR 52ID2L, 52ID22, 52ID3L, 52ID92, 52I11L, 52I12L, 52I13L S/E Crucero Señalizar y NR 52I10, 52I11 S/E Nueva ZaldivarSeñalizar y NR 52I03L, 52I06L S/E Kapatur Señalizar y NR 52I1, 52I2, 52I3, 52I4 S/E Lomas BayasSeñalizar y NR 52I1 S/E Mantos Blancos Señalizar y NR 52J04L S/E AndesSeñalizar y NR 25J03 S/E El CobreSeñalizar y NR 52I1L S/E Baloro Señalizar y NR 52I14L	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 17:00	21-11-23 08:34	21-11-23 12:34
2023102733	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52I1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52I1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:52	21-11-23 18:57
2023101818	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Interno	Programada	1892	S/E LAGUNA SECA	1570	LAGUNA SECA 220/69 KV SOMVA B	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es Riesgo Bajo	Mantenimiento Pefio TRB Desconectador 89ET8 y Normalización de TTCC 8T8	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	26-11-23 20:00	25-11-23 08:23	26-11-23 15:26
2023105856	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS [EN_REVISION]	32055	S/E PARINAS KB [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividad: S/E Pozitras: Seccionamiento L500kV Los Changos - Cumbres C2, ingresando a nueva SE Parinas en paño central KB de la diagonal 3 (NUP 1145)	Nivel de Riesgo: Bajo.	Condiciones: Instalacion a intervenir indisponible. Instalaciones en Riesgo: - L 500kV Los Changos - Cumbres, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - L 500kV Los Changos - Cumbres, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Bloqueos jefe faena: Instalar tierras provisionales de bloqueo en la L500kV Los Changos - Cumbres C2	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
2023103475	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC segùn SODI 5609, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Nirivilo, por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:50	21-11-23 18:10
2023105426	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	474	BA S/E CHARRUA 154KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-Solicitud de Central Yungay para realizar en S/E Charrúa verificación de protecciones paño A4 Central Yungay por mantenimiento mayor de la Central Yungay. -Instalaciones con riesgo con bloqueo a la reconexión.	Bajo.	Solicitud de Central Yungay para realizar en S/E Charrúa verificación de protecciones paño A4 Central Yungay por mantenimiento mayor de la Central Yungay. Instalaciones en Riesgo: Barra principal sección N ° 1 de 154 kV de S/E Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	30-11-23 20:00	22-11-23 10:48	
2023105319	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2346	S/E LOS VILLARES [EN_REVISION]	30783	S/E LOS VILLARES H3 [EN_REVISION]	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos en la linea (Corte y poda de árboles en faja de servidumbre) .	Instalación con riesgo: Linea 110 kV Los Villares - Fotorrollo. Temporalidad del riesgo: Durante el desarrollo de los trabajos.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del jefe de faena: no reconectar interruptor de Paño H1 de S/E Villares.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:28	21-11-23 17:35
2023102144	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILLUN	16725	S/E CENTRAL QUILAPILLUN J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELCO REDES en la L220kV Polpaico- Quilapilún, C2 Limpieza de aislación y reparacion en cable	El riesgo es bajo ya que se tomarán todas las medidas de mitigación resguardos correspondientes	Se solicita restriccion a la reconexión del Paño J4 de SE Quilapilun	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
2023103783	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	234	S/E MINERO	215	S/E MINERO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño H1 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELCO.	Sin riesgos para el sistema, Paño desconectado para las Pruebas.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 18:00	
2023101819	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Desconexión	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29965	S/E LA POLVORA H7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta, se requiere desconectar Paño H7 de S/E La Pólvora para realizar limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C2.	Riesgos a controlar por Chilquinta.	Trabajos asociados a SD 2023100772 (Chilquinta).	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:33	21-11-23 15:49
2023101605	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., segùn SODI 035/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 154V T1 S/E Pelequén. Lo anterior por fuerzas de obras Civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 154V T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:22	21-11-23 18:02
2023101177	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterias en caseta KC4 de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
2023101092	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito y los bloqueos a los alimentadores MT de acuerdo a SODI 087 a CGED.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 20:00	21-11-23 08:23	21-11-23 20:32
2023101074	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201	S/E ATACAMA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, Interruptor 5J26 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52JR con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L106-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desvinculados entre 89J6-2 y 89J6-3 .Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Subestación Atacama, Verificar desvinculados conductores entre 89J6-1 y Barra 220 kV Sección N°2.Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:53	21-11-23 18:40
2023101056	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, Interruptor 5J26 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52JR con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L106-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desvinculados entre 89J6-2 y 89J6-3 .Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Subestación Atacama, Verificar desvinculados conductores entre 89J6-1 y Barra 220 kV Sección N°2.Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:53	21-11-23 18:40
2023105614	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGE)	22427	S/E EL COBRE (ENGE) J1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico 1 año Paño J1	Riesgo Bajo, se toman todas las medidas de seguridad y control riesgo operacional.	SI El Cobre: No reconectar 52J1. SE Laberinto: No Reconectar 52I06L	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 17:00	21-11-23 10:07	21-11-23 15:19
2023096443	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	30538	S/E MIRAJE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel Green Power (Según SODI 2023_0331), Lavado de equipos de Paño de 5SEE VDS e inspección exhaustiva de LAT VDS-MRJ.	Instalaciones en Riesgo: Paño J01 Miraje-Valle Del Sol o Paño J02 Miraje. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Miraje: 52J1, No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 04:15	21-11-23 22:12
2023103782	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	215	S/E MINERO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño H1 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELCO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño H1 por migración.	Durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño H1 en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
2023104669	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	281	BA S/E OVALLE 23KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec mediante SODI 5701, 5702, declara: Trabajos en paño B1 asociado a obras Capex.	Riesgo bajo para CGE Transmisión, trabajos de Transelec en sus instalaciones.	Solicita desconectada barra principal N°2 (Barra de transferencia) y abierto desconectador 89B1 S/E Monte Patria (Se cumple condición S/E Monte Patria alimentada actualmente desde Cia. 2 Ovalle-Las Molles)	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	22-11-23 15:00		
2023103472	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	teleco munic acion.	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento correctivo a Rack Telefonica	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	Podria producirse intermitencia en las comunicaciones mientras duren los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 21:00	21-11-23 14:15	21-11-23 17:25
2023103962	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1299 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Mallco Rumia.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:22	21-11-23 18:02
2023097447	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 05:52	21-11-23 20:20
2023097173	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C20+, Bloqueo y la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS A Y TRANSELEC - 220 KV PK 5N-771, vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS A2 TRANSELEC - 220 KV PK 5N-806, vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapado, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y baiada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 06:00	21-11-23 20:22
2023104345	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	586	S/E QUILLOTA	2711	S/E QUILLOTA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Adecuaciones civiles en desconectadores del paño J2 (89J2-1 y 89J2-2), por obra de reemplazo de equipos (excavaciones y reforramiento de fundaciones existentes) NUP 4228.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Adecuaciones civiles en desconectadores del paño J2 (89J2-1 y 89J2-2), por obra de reemplazo de equipos (excavaciones y reforramiento de fundaciones existentes) NUP 4228. Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	24-12-23 17:00		
2023089118	Subestacion	Ejecución Exitosa	HELIO ATACAMA TRES SPA	412	Intervención	Origen Interno	Programada	2022	S/E BOLERO	17794 17795 21227 21228 21229 21230 21231 21233 21234	S/E BOLERO 33 KV BP1 S/E BOLERO 33 KV BP2 S/E BOLERO J3 S/E BOLERO JT1 S/E BOLERO JT2 S/E BOLERO ET1 S/E BOLERO ET2 S/E BOLERO ET3 S/E BOLERO ET4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de equipos primarios en S/E Bolero Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 S/E Bolero.	El riesgo del trabajo es bajo.	Lavado de aislación de equipos primarios en S/E Bolero Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 S/E Bolero.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 17:00	21-11-23 10:00	21-11-23 20:06
2023104661	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1861	S/E DOMEYKO	22406	S/E DOMEYKO J9	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía paño J9.	Riesgo Bajo, se trabajara con procedimiento.	SE Domeyko: No reconectar: 52J9	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 20:00	21-11-23 08:15	21-11-23 13:42
2023103041	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	332	LOS CHANGOS 525/230/66 KV 3X250MVA ATR1 + URC	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion con agua presión del ATR N° 1 500/220 kV y ATR-R1 (Fase de reserva) desconectados	Disparos intempestivos por flashover al realizar lavado. Medida de mitigación: Equipo desenergizado, evaluación de las instalaciones, velocidad del viento, valor máximo de conductividad del agua, presión de descarga del equipo de lavado y mantenimiento de distancia de de seguridad con respecto a punto energizado (de acuerdo a procedimiento de trabajo interno a TEN)	Las condiciones operacionales requeridas son: Apertura de interruptores 52K4, 52K5, 52J2 y 52J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 09:00	21-11-23 10:37	21-11-23 11:15
2023103776	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	1036	OVALLE 66/24KV 30MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de interruptor 52ETM (Fallado, IF 20230038B4) asociado a transformador móvil de 30 MVA, que actualmente se encuentra en reemplazo provisorio de transformador N°1.	Trabajo de riesgo controlado.	Durante la desconexión, se considera transferencia de cargas de la barra N°1 de 23 kV, hacia la barra N°2, mediante el cierre del interruptor 52E5. Para las maniobras de desconexión, se considera un microcorte en el suministro de los consumos, asociados a la barra N°1 de 23 kV. de S/E Ovalle.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 19:00	21-11-23 06:45	21-11-23 19:13
2023104662	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1861	S/E DOMEYKO	22407	S/E DOMEYKO J5	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía paño J5.	Riesgo Bajo, se trabajara con procedimiento.	SE Domeyko: No reconectar: 52J5	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 20:00	21-11-23 08:15	21-11-23 13:42
2023105545	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en sus instalaciones (NUP 1164).	Instalación con riesgo: Linea de 110 kV Rio Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Actividades: A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos programados en sus instalaciones (NUP 1164). Restricción: instalación indisponible. Instalación con riesgo: Linea de 110 kV Rio Aconcagua - Fundición Chagres. Temporalidad de los riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 18:00		
2023101939	Subestacion	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	870	S/E MANTO VERDE	4949 4950 4951 4952 4953 5481 15485 15453 33647 33648 33649 33650 33651 33652 33653 33654 33655 33656 33657 33658 33659 33660 33661 33662 33663 33664	S/E MANTO VERDE H1 S/E MANTO VERDE HT1 S/E MANTO VERDE HT2 S/E MANTO VERDE CT1 S/E MANTO VERDE CT2 S/E MANTO VERDE S/E MANTO VERDE H3 S/E MANTO VERDE H2 [En_Revision] S/E MANTO VERDE HT3 [En_Revision] S/E MANTO VERDE HT4 [En_Revision] S/E MANTO VERDE CT3 [En_Revision] S/E MANTO VERDE CT4 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C25 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C26 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C27 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C28 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C29 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C30 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C31 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C32 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C33 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C34 [En_Revision] S/E MANTO VERDE C35 [En_Revision]	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de equipos primarios en S/E Principal Mantoverde.	El riesgo es bajo. pues se tomarán todas las medidas de mitigación complementarias.	SE DDA: Condición de No reconectar interruptor 52H6.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:26	21-11-23 13:07
2023103924	Subestacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Externo	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15765	S/E CENTRAL JAVIERA H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de CGE: Lavado de aislacion LT 110 kV Javiera - Oxido.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Javiera: Deshabilitar reconexión automática 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 17:00	21-11-23 06:48	21-11-23 14:06
2023105538	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Externo	Programada	776	S/E ALTO MELIPILLA	440	ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA N°2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de montaje y pruebas de TTPP de 13,2 kV, desconectador 88CC N° 1 y TTCC en el nuevo paños de 13,2 kV.	Riesgo bajo, programado y controlado. -	Se realizaran trabajos de montaje y pruebas de TTPP de 13,2 kV, desconectador 88CC N° 1 y TTCC en el nuevo paños de 13,2 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 23:00	21-11-23 07:12	21-11-23 02:36
2023093690	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	2091	S/E AURORA	2522	CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras,con S/E desenergizada.	Se realizara mantenimiento preventivo con S/E desenergizada, considerando la integridad y seguridad de las personas.	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras,con S/E desenergizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 19:00	21-11-23 06:50	21-11-23 18:39

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230901013	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1847	S/E CHINCHORRO	21974	S/E CHINCHORRO C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	'Levantamiento de alambrado. 'Desmontaje de equipo actual. 'Corte en gabinete (adquisición de nuevo equipo). 'Montaje de placa y nuevo equipo. 'Alambrado circuito de control. 'Pruebas efectivas de control. - Interruptor debe quedar a disposición del jefe de faena.	los riesgos de trabajo se controlaran mediante el uso de procedimientos y Epp. para cada tarea asignada.	El proyecto consiste en el reemplazo de la protección marca Micom P142 asociada al alimentador 52C4 Puerto, este reemplazo es debido a que la protección actual no cumple con los requerimientos del coordinador eléctrico nacional. Esto para cumplir con los nuevos requisitos para los esquemas de desconexión automática de carga de contingencia especifica (EDACaCE). Los nuevos equipos por instalar son protecciones de marca Siemens modelo 7SJ600 (NUP 41361 Maniobras de desconexión (52C4 Puerto) TRANSFERIR 100% DE LOS CONSUMOS ASOCIADOS AL 52C4 Puerto ABRIR 52C4 Puerto RETIRAR A MODO PRUEBA INTERRUPTOR 52C4 Puerto Maniobras de normalización (52C4 Puerto) INSERTAR A MODO SERVICIO INTERRUPTOR 52C4 Puerto CERRAR 52C4 Puerto NORMALIZAR CONSUMOS	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 17:00		
20230105273	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1902	S/E MEJILLONES	17710 17711 17712 17713 17714 17970 22739 22740 22742 22743 22744 22745 22746 22747 22749 22751 22752 24022 24023 24024 24025	S/E MEJILLONES 110 KV BP S/E MEJILLONES 13,8 KV BP S/E MEJILLONES 11 kV TRAFO 22/13,2/2,5 KV S/E MEJILLONES 220KV BP1 S/E MEJILLONES 23 KV BP S/E MEJILLONES 23 KV S/E MEJILLONES H5 S/E MEJILLONES H6 S/E MEJILLONES J1 S/E MEJILLONES J7 S/E MEJILLONES H7 S/E MEJILLONES CT1 S/E MEJILLONES CT2 S/E MEJILLONES ET2 S/E MEJILLONES E2 S/E MEJILLONES E4 S/E MEJILLONES E3 S/E MEJILLONES ET4 S/E MEJILLONES SA1 S/E MEJILLONES CTSA S/E MEJILLONES ET4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación equipos energizados, método a distancia.	Lavado aislación método a distancia, riesgo bajo.	S/E Mejillones: No Reconectar, 52J1; 52J2; 52J7; 52T4; 52H7; 52H1; 52H2; 52H4; 52H5; 52H7Z; 52E1; 52E2; 52E3; 52E4; 52E76; 52C71; 52C72; 52C73. S/E Chacaya: No Reconectar; 52J1. S/E O'Higgins: No Reconectar 52J1. S/E Linea: No Reconectar 52H1. S/E Enaex: No Reconectar 52H1. S/E Guardamarina: No reconectar 52H4. S/E Desalant: No reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 06:30	21-11-23 16:00	21-11-23 08:50	21-11-23 11:52
20230102889	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	362	S/E LEBU	3186	LEBU 13.2/66kV 30MVA T2 (PARA PARQUE EOLICO)	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del Transformador T2 de S/E Lebu por los trabajos de mantenimiento, pruebas eléctricas y filtración de aceite del Transformador T2 de S/E Lebu.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Durante los trabajos de mantenimiento en el Transformador T2 de S/E Lebu, quedara indisponible el patio 52C4 de S/E Lebu (Parque Eólico Cristoro).	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 06:30	21-11-23 19:30	21-11-23 06:30	21-11-23 20:24
20230102635	Subestacion	Aprobado	DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Desconexión	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15568	S/E DON GOYO J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de puentes desde estructura 322 Transelec a estructura T5 de Enel en LT 220 kV La Cebada - Tap Talinay - Don Goyo. Trabajos solicitados por Transelec y ejecutados por Enel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J1, 89J2-1, 89J2-2 y 89J3-3 en S/E Don Goyo. Cerrado y bloqueado 89J3-2T en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Retiro de puentes desde estructura 322 Transelec a estructura T5 de Enel en LT 220 kV La Cebada - Tap Talinay - Don Goyo. Trabajos solicitados por Transelec y ejecutados por Enel. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J1, 89J2-1, 89J2-2 y 89J3-3 en S/E Don Goyo. Cerrado y bloqueado 89J3-2T en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 06:00	21-11-23 09:00	21-11-23 07:54	
20230101714	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Desconexión	Origen Externo	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	24118	S/E CENTRAL LA CEBADA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel - Talinay: Desconexión de líneas 220 kV de sistema de 3 puntas La Cebada - Talinay - Don Goyo por retiro de puentes desde estructura 322 Transelec a estructura T5 de Enel.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Desconexión a solicitud de Transelec. Condiciones requeridas: S/E La Cebada abierto interruptor 52J4 S/E La Cebada abierto desconectador 89J4-1 S/E La Cebada abierto desconectador 89J4-2 S/E La Cebada abierto desconectador 89J4-3 S/E La Cebada cerrado desconectador 89J4-3T	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 06:00	21-11-23 09:00	21-11-23 06:55	21-11-23 11:20
20230097568	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	373	S/E ALAMEDA	77	ALAMEDA 66/154V 25MVA N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento mayor (Reparación de Filtraciones mayores, Limpieza, Ensayos eléctricos), según documento ingresado a plataforma de Mantenimiento Mayor N° 2023001487.	Riesgo Bajo y Controlado.	Los consumos serán resqpaldados por el T-3 de SE Alameda por medio del acoplador de barra. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 06:00	28-11-23 20:00	21-11-23 06:53	28-11-23 10:37
20230101691	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	443	S/E VILLARRICA	28657	S/E VILLARRICA B4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño B4 de SE Villarrica por fuentes de mantenimiento preventivo. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Villarrica 2.	Riesgo bajo. Instalación estará desconectada	Riesgo bajo. Instalación estará desconectada	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 05:00	21-11-23 10:00	21-11-23 05:28	21-11-23 09:56
20231102409	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	607	S/E TINGUIRIRICA	2779	S/E TINGUIRIRICA AR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Plan de auditorias interna de protecciones.	Bajo	Actividades: S/E Tinguiririca: Paño AR, realizar auditoria a protección SOBI/52AR (F650), contrastando configuración versus ingeniería y que los circuitos de control se encuentren según lo esperado.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Tinguiririca o Barra 154 kV, Sección 2-Tinguiririca.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faena: Subestación Tinguiririca, delimitar zona de trabajo.- Block de Pruebas C.C. y C.A. Corrientes C.C., potenciales abiertos y trips abiertos A aislador.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 00:00	21-11-23 06:00	21-11-23 00:08	21-11-23 05:14
20231102619	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	717	S/E SAN BERNARDO	934	SAN BERNARDO 110/12kV 22.4MVA 5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño B4 de SE Villarrica por fuentes de mantenimiento preventivo. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Villarrica 2.	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Interconexión de transformador Tr. N°5 con barra auxiliar N°4, asociado al NUP 825.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 00:00	25-11-23 23:59	21-11-23 09:39	25-11-23 19:24
20231105880	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	19 133	CHARRUA TR7 154/69/13.8KV 75MVA CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Charrúa NUP : Tendido de cables de control, peinado, en canaletas existentes en patio 154 kV hacia Sala de Comando de 154 kV, pasando frente a Paños A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9 y A10. - - "Proyecto Ampliación en SE Charrúa", NUP 1569.	Bajo	Actividades: SE Charrúa : Tendido de cables de control, peinado, en canaletas existentes en patio 154 kV hacia Sala de Comando de 154 kV, pasando frente a Paños A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9 y A10. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT01-Charrúa o Paño Línea LA1D, CHA-Concepción o Paño Línea LA0D, CHA-Los Angeles o Paño Línea LA0B, CHA-Abanico o Paño Línea LA0L, CHA-Monterrico o Paño Línea LA0Z, CHA-Pueblo Seco o Paño. Transformación AT02 (A7)-Charrúa o Paño Transformación AT07 (A5)-Charrúa o SS-GG Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 00:00	28-11-23 07:00		
20231105008	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	709	S/E PAJARITOS	343	PAJARITOS 110/12.5kV 50MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se revisarán las señales de posiciones, trip, operaciones y la señal de desenganche del TR1 desde las protecciones de Sobrecorriente de respaldo y Diferencial hacia SCADA, estos trabajos son relacionados a una solicitud del coordinador. Además, se realizará el cambio de conexión de TTCC de delta a estrella en interruptor 12 kV TR1 (52ET1). Se dejarán maestras de corrientes y potenciales en bornes dedicados a equipo de facturación, por lo que se intervendrá el gabinete de facturación.	Trabajo sin riesgos asociados.	Los trips asociados al relé maestro del TR1, se ejecutan solo en los interruptores del TR1 por lo que no afectará a equipos en servicio. Pruebas efectivas (apertura y cierre de interruptores), señales y trips. Una vez terminado los trabajos y energizado el T8 se debe realizar un análisis de carga para verificar el correcto funcionamiento del equipo de facturación asociado al TR1. NUP: 2657	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 22:00	21-11-23 13:00	21-11-23 00:30	21-11-23 05:45
20231103866	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	2356	S/E BELLA MONICA	31022 31024 31025	S/E BELLA MONICA J1 S/E BELLA MONICA J71 S/E BELLA MONICA JT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a Celda de Media Tensión, interruptores y Seccionadores.	Riesgo bajo, trabajos se realizarán con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a Celda de Media Tensión, interruptores y Seccionadores.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 20:00	21-11-23 05:00	20-11-23 20:23	21-11-23 06:25
20231106748	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1919	S/E POZO ALMONTE	2243	BA S/E POZO ALMONTE 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento y medición de cable de control asociado a paño JR1, por posible pérdida de aislación de este.	Riesgo alto de ocurrencia de falla asociada a IF 2023004622	Condición Requerida: Bloqueo momentáneo de 87B1 mediante llave de bloqueo en armario R10-JB. Protección de paños asociados a barra 220 kV quedarán como resvalido mientras permanezca bloqueada 87B1	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 19:53	20-11-23 22:30	20-11-23 19:54	24-11-23 23:10
20231101667	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Interno	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILLUN	1605	BA S/E CENTRAL QUILAPILLUN 220KV BP1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento preventivo, tanto como verificación de niveles, pruebas tanto de funcionamiento como eléctricas, pruebas de aislamiento, engrase, revisión de gabinetes y limpieza. Pruebas en protecciones de paño. Mediciones VLF en conductores de la switchear 220V.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se requiere circuito desconectado en ambos extremos tanto en SE Quilapillún como en SE Polpaico, SE El Llano y Los Maquis	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 18:00	21-11-23 08:00	20-11-23 18:12	21-11-23 11:05
20231105706	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1786	TAP OFF LALACKAMA	15746 31723	TAP OFF LALACKAMA JL2 TAP OFF LALACKAMA JL4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Tap Off Lalackama a solicitud de Transelec. Instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de Tap Off Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 18:00	21-11-23 06:00	20-11-23 20:22	21-11-23 06:24
20231105704	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1723	S/E CENTRAL LALACKAMA	15663 15752 15664 15665 15666 15667 15668 15669 15670 15671	S/E CENTRAL LALACKAMA JT1 S/E CENTRAL LALACKAMA E8 S/E CENTRAL LALACKAMA ET1 S/E CENTRAL LALACKAMA E1 S/E CENTRAL LALACKAMA E2 S/E CENTRAL LALACKAMA E3 S/E CENTRAL LALACKAMA E4 S/E CENTRAL LALACKAMA E5 S/E CENTRAL LALACKAMA E6 S/E CENTRAL LALACKAMA E7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de S/E Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de S/E Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 18:00	21-11-23 06:00	20-11-23 20:22	21-11-23 06:24
20231104692	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	680	S/E BUIN (ENEL TRANSMISION)	3407	S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del interruptor del circuito N°1 110 kV Alto Jahuel-Florida a solicitud de Transelec (SE HA DIGITADO OTRO INTERRUPTOR PORQUE EL A4 NO APARECE)	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 15:30	20-11-23 17:30	20-11-23 12:40	20-11-23 18:06
20231104691	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	689	S/E FLORIDA	7515	S/E FLORIDA A8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del interruptor a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 15:30	20-11-23 17:30	20-11-23 12:40	20-11-23 18:06
20231103967	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2306	S/E ALTO JAHUEL H5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño H5. Coordinado con Enel.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño H5. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y a la línea de 110 kV Alto Jahuel - Buin - Florida circuito 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o línea de 110 kV Alto Jahuel - Buin - Florida circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 15:30	20-11-23 17:30	20-11-23 07:38	20-11-23 15:06
20231105224	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	2564	S/E LAJA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Vinculación y pruebas funcionales nivel 0 - 1, 89B1-1.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Vinculación y pruebas funcionales nivel 0 -1, 89B1-1. Nota: Prueba debe ser coordinada con otros trabajos en los cuales se solicita como condición requerida el 89B1-1 abierto e inmovilizado. Condiciones: Paño Línea L801, L4i-Laja RTCC, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: No hay. - Reemplace desconectadores 89B1-1 y 89B1-2 de S/E Laja - Solicitante Transelec S.A. NUP 4072	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 14:00	20-11-23 18:00	20-11-23 11:22	20-11-23 17:59
20231104496	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	418	S/E VICTORIA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	S/E Victoria: Revisión y/o normalización del cable de corrientes por anormalidad detectada en el circuito de medición del paño C5 (polaridad invertida), lo anterior se presume debido a una intervención por el proyecto de ampliación NUP 1579.	Riesgo medio trabajos en instalaciones en servicio.	S/E Victoria: Revisión y/o normalización del cable de corrientes por anormalidad detectada en el circuito de medición del paño C5 (polaridad invertida), lo anterior se presume debido a una intervención por el proyecto de ampliación NUP 1579.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 14:00	20-11-23 17:00		
20231104127	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	695	S/E LAS ACACIAS	N/D Aplica	N/D Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y fase de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vías SCADA del interruptor 23 kV barra auxiliar del Transformador 110/23 kV N°3 y se deshabilitará y habilitará la transferencia automática 110 kV. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs. en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 14:00	20-11-23 18:00	20-11-23 14:30	20-11-23 15:43
20231103969	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	100	ALTO JAHUEL 220/115/13.2 kV 130MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT2. Coordinado con Enel.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT2. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador AT#2 de 220/110,132 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador AT#2 de 220/110/132 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 13:00	20-11-23 15:30	20-11-23 07:38	20-11-23 15:05
20231103970	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	99	ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8kV 30MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT1. Coordinado con Enel.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño HT1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110 kV sección 1 y 2 y al transformador TR1 de 110/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2 o transformador TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 11:00	20-11-23 12:00	20-11-23 07:38	20-11-23 12:08
20231103781	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Desconexión	Origen Externo	Programada	269	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO	11986 15505 15506 7485 33671 33672 33673 33674 33675 33676	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J7 S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO G3 S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO G2 S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO CT S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J2 (SIN_REVISION) S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J2 (SIN_REVISION) S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J71 (SIN_REVISION) S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J4 (SIN_REVISION) S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J6BP1 (SIN_REVISION) S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J6BP2 (SIN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado al NUP 1327: Proyecto Santo Domingo - (Adecuación S/E Central San Lorenzo): Pruebas SITR pendientes con 89J2-4 de S/E San Lorenzo. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1 y 89J2-2 de S/E Diego de Almagro. Maniobras en coordinación con Transelec. Equipo desconectador J2-4 de S/E San Lorenzo a disposición del jefe de faenas. Central Térmica San Lorenzo fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos. NOTA: Instalaciones ya energizadas previamente y en pruebas de puesta en servicio	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado al NUP 1327: Proyecto Santo Domingo - (Adecuación S/E Central San Lorenzo): Pruebas SITR pendientes con 89J2-4 de S/E San Lorenzo. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1 y 89J2-2 de S/E Diego de Almagro. Maniobras en coordinación con Transelec. Equipo desconectador J2-4 de S/E San Lorenzo a disposición del jefe de faenas. Central Térmica San Lorenzo fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos. NOTA: Instalaciones ya energizadas previamente y en pruebas de puesta en servicio	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 11:00	20-11-23 12:00	20-11-23 11:21	20-11-23 12:36
20231106531	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1919	S/E POZO ALMONTE	22902	S/E POZO ALMONTE J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere revisar y/o reparar Reactor 220 kV producto de la falla según IFP N°2023004622	Riesgo bajo porque se trabaja con equipo desconectado.	S/E Pozo Almonte: Abiertos y a disposición del jefe de faena 52J2 y 89J2-1.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:59	20-11-23 23:59	20-11-23 10:59	20-11-23 21:35
20231105205	Subestacion	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Programada	220	S/E CENTRAL CANUTILLAR	telecomunicaciones	otros: telecomunicaciones	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puerto Montt: Habilitación de nuevas vías de comunicaciones de teleprotecciones TPH-B y TPH-R en dirección Central Canutillar.	Nivel de riesgo Bajo	S/E Puerto Montt: Habilitación de nuevas vías de comunicaciones de teleprotecciones TPH-B y TPH-R en dirección Central Canutillar.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	30-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha extensión reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231005202	Subestacion	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Programada	220	S/E CENTRAL CANUTILLAR	telecomunicaciones	otros: telecomunicaciones	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	RE El Volcán: Habilitación de nuevas vías de comunicaciones para Teleprotecciones TPH-8, TPH-9 entre S/E Puerto Montt y Central Canutillar	Nivel de riesgo Bajo	RE El Volcán: Habilitación de nuevas vías de comunicaciones para Teleprotecciones TPH-8, TPH-9 entre S/E Puerto Montt y Central Canutillar	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	30-11-23 18:00	21-11-23 11:11	
20231005012	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	614	S/E CIRUELOS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Canelo: Inveligar y normalizar sistema de refrigeración de grupo de emergencia.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Radioestación Canelo.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	30-11-23 18:00		
20231005011	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1664	S/E RAHUE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Rahue: Inspección y mantenimiento a sistemas contra incendio marca Notifier.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Rahue o SS.AA. C.C. Rahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	22-11-23 18:00		
20231003753	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	582	S/E PAPOSO	511	BA S/E PAPOSO 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA (Sodi 1039) Lavado de aislación con agua a presión con pitón manual y remoto a Paño JT3 y Marco de Línea S/E Paposo, instalaciones correspondiente a STN.	Instalación con riesgo: Barra 220KV seccion 1 en subestación Paposo. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de SAESA. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Paposo, 521 y 525 no reconectar. Bloqueo del jefe Faena. No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:34	20-11-23 23:35
20231005046	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	434	S/E PADRE LAS CASAS	146	PADRE LAS CASAS 69/15.3KV 30MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestras de aceite a transformador de poder T2 66/15 kV 30 MVA.	Riesgo bajo. Trabajos considerando medidas de seguridad y planificación correspondiente.	Actividad a realizar con equipo en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	20-11-23 14:00		
20231005199	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	585	S/E PUERTO MONTT	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Volcán: Habilitación de nuevas vías de comunicaciones para Teleprotecciones TPH-8, TPH-9 entre S/E Puerto Montt y Central Canutillar.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observaciones: Trabajos coordinados con COLBUN.- Nota: Se requiere verificar teleprotección desconectada del enlace microondas de la Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 y C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	30-11-23 18:00	21-11-23 10:58	
20231002105	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	582	S/E PAPOSO	23401	S/E PAPOSO JT3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no Reconectar 521/T3 S/E Paposo por faena de lavado de aislación de paño JT3, Barra y marco de línea.	El riesgo es la operación de interruptores durante la faena de lavado de aislación.	Con aviso de suspensión diaria. Trabajos a realizar dentro de la jornada laboral en horarios y periodo señalado en SD. Faenas coordinadas con Transelec y Enel. (PT 6823 registro interno de STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	25-11-23 18:00	22-11-23 06:17	26-11-23 18:00
20231005010	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	614	S/E CIRUELOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ciruelos: Inspección y mantenimiento sistemas contra incendios marca Simplex.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ciruelos o SS.AA. C.C. Ciruelos.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	22-11-23 18:00		
20231004043	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	586	S/E QUILLOTA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 1 o 2 o linea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de los equipos a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	21-11-23 18:00	20-11-23 12:08	21-11-23 17:34
20231003345	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2197	S/E SECCION ADORA RIO MALLECO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Rio Malleco: Inspección de los equipos y sistemas de control		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 10:00	24-11-23 17:00		
20231006350	Subestacion	Pendiente	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2011	S/E LOS CHANGOS	24668	S/E LOS CHANGOS K1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	por trabajos de TEN (sodi 213_202) Se desconectará Reactor de barra 500kV para transferencia de fase para realizar corrección de fuges de aceite y drenaje de aceite dieléctrico en fase N° 1.	Instalaciones en Riesgo: 52K1 con bloqueo a la reconexión. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe Faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	21-11-23 18:00	20-11-23 15:50	
20231004885	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Desconexión	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	24145	S/E DON GOYO J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación, ajuste, calibración y de ser necesario reemplazo de componentes y/o accionamientos del 89J4-2T en S/E Pan de Azúcar. Trabajos ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas: Abierto 52J4, 89J4-1, 89J4-2 y 89J4-3 en S/E Don Goyo. Cerrado 89J4-2T en S/E Don Goyo.	El riesgo de trabajo es bajo debido a que se realizará con líneas desenergizadas.	Reparación, ajuste, calibración y de ser necesario reemplazo de componentes y/o accionamientos del 89J4-2T en S/E Pan de Azúcar. Trabajos ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas: Abierto 52J4, 89J4-1, 89J4-2 y 89J4-3 en S/E Don Goyo. Cerrado 89J4-2T en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	21-11-23 17:00	20-11-23 10:26	20-11-23 16:17
20231005231	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	242	S/E CENTRAL ABANICO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Abanico: Mantenimiento preventivo de sistema Scada local , URT GE D20.	Bajo	Actividades: S/E Abanico: Mantenimiento preventivo de sistema Scada local , URT GE D20. Instalaciones en Riesgo: Scada Local S/E Abanico. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	21-11-23 18:00		
20231003027	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2202	S/E LAS VIOLETAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Violetas: Inspección visual de los equipos de sistemas de control.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	24-11-23 18:00		
20231003966	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Retiro de equipo de aire acondicionado en sala de telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Retiro de equipo de aire acondicionado en sala de telecomunicaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: 554A CA Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	21-11-23 17:30		
20231005190	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	585	S/E PUERTO MONTT	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Volcán: Configuración remota de MMDO dirección Puerto Montt para habilitación de tributarias para enlace de teleprotecciones TPH-8 y TPH-9.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	24-11-23 18:00		
20231005192	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	585	S/E PUERTO MONTT	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puerto Montt: Configuración remota de MMDO dirección RE Volcán para habilitación de tributarias para enlace de teleprotecciones TPH-8 y TPH-9.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	24-11-23 18:00		
20231004316	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	2473 2474	BA S/E MINERO 220KV BP1 BA S/E MINERO 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Operaciones de desconexión de Barra 220 kV N°1 en S/E Minero para realizar Pruebas de mandos efectivos en desconectador 89J4-1 (consumos transferidos a la Barra 220 kV N°2). Finalizando los trabajos en desconectador indicado se realizan Operaciones de desconexión de Barra 220 kV N°2 en S/E Minero para realizar Pruebas de mandos efectivas en desconectador 89J4-2 (consumos transferidos a la Barra 220 kV N°1). Se considera esta operación de despeje de barras para realizar operaciones sin tensión y sin cargo con el fin de no dañar los desconectadores.	Sin riesgos para el sistema, se considera desconectar una barra a la vez para realizar las pruebas de los desconectadores asociados al paño JR.	En ningún momento hay pérdida de consumos, siempre quedará una barra en servicio durante las Pruebas. Asociada a SD: 2023104312.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	20-11-23 11:00	20-11-23 11:55	20-11-23 12:48
20231004102	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	505	S/E CHONCHI	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a Banco de Bateria y Cargador en SE Chonchi.	Riesgo es bajo y controlado.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 7084 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	22-11-23 18:00		
20231005233	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	242	S/E CENTRAL ABANICO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Abanico: Inspección visual de equipos de control por mantenimiento programado.		Actividades: S/E Abanico: Inspección visual de equipos de control por mantenimiento programado. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	21-11-23 18:00		
20231004416	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	198	RE S/E CHARRUA K23-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de Unidad de Reactor K23 fase 2 por Reactor de Reserva: Entra Unidad de Reserva, Sale Unidad Fase 2.	Sin riesgo para el sistema, Reactor K23 desconectado, LT 500 kV Ancoa Charrúa en Servicio.	Se retira Unidad de Fase 2 para realizar Tratamiento de aceite y Eliminación filtración en tapón de radiador.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	20-11-23 18:00	20-11-23 11:44	20-11-23 16:46
20231004126	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	685	S/E CLUB HIPICO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y llave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vía SCADA del interruptor 12 kV Alimentador disponible N°30 y se cambiará la posición del tap del Transformador 110/12 kV N°6. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs. en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	20-11-23 14:00	20-11-23 11:32	20-11-23 13:18
20231003862	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo de los Gateway GW71, GTW2, GTW3 GTW4, HMI1, HMI2, HMI de compensaciones serie C36 y C3K9 todos equipos de S/E Los Changos. Esta actividad consiste en eliminar archivos temporales y reinicio del sistema operativo y todas sus aplicaciones. En el proceso de reinicio de los GTW existe riesgo mínimo de perdida de comunicación con la subestación por un periodo no mayor a 10 minutos, se intervendrá uno equipo a la vez	Riesgos: Posible perdida de comunicación con la subestación no mayor a 10 minutos. Medidas de mitigación: Se realizará intervención sobre un equipo a la vez y habrá personal de apoyo local ante una condición no deseada de pérdida extensa de comunicación.	En el proceso de reinicio de los Gateway podría perdiense la comunicación con la subestación, pero se realizará intervención sobre un equipo a la vez y habrá personal de apoyo local ante una condición no deseada de pérdida extensa de comunicación. La faena se reactivara y suspenderá diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	22-11-23 17:30	21-11-23 10:26	22-11-23 16:52
20231003661	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	564	S/E CASTILLA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Castilla, Migración de Servicios a enlace Satélital Starlink y revisión de RTU.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del Trabajo: SE Castilla, Migración de Servicios a enlace Satélital Starlink y revisión de RTU.,1. Troubleshooting (análisis de red de comunicación existente, revisión de: segmentación de la red, tráfico de la red (tabla de enrutamiento, direcciones IP, interfase, configuración de puertos, configuración de Vlan, ,2. Revisión o Configuración de RouterBoard 951G-2HnD, configuración de routerswitch (asignación vlan, asignación dirección IP, accesos de puertos); especialista APSelecom. ,3. Migración de servicio Scada (Lan Movistar) de ridnet X3 a puerto 2 switch Mikrotik (configuración Vlan, direccionamiento IP, acceso a puertos),.4. Migración de servicio Medidores a puerto 4 switch Mikrotik (configuración Vlan, direccionamiento IP, acceso a puertos),.5. Migración de servicio STS a puerto 3 switch Mikrotik (configuración Vlan, direccionamiento IP, acceso a puertos),.6. Revisión o configuración de firewall DMZ ,7. Revisión de configuración de RTU ,8. Levantamiento/ensayo de tapas para revisión de tendido de cables UTP entre medidor y rw de antena Starlink ,9. Pruebas de conectividad (ping, traceroute, etc) y verificación que todos los enlaces se encuentren operativos ,Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN Movistar (Scada) y podría verse afectado por un periodo menor a 10 minutos el scada de la SE Castilla ,Nota: los trabajos se realizaran los días 20 y 21, los siguientes días es para observar el comportamiento de los servicios migrados (scada, medidores y STS). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Castilla o SS.AA. C.C. Castilla o SCADA Local SE Castilla o Telecomunicación Castilla o Medidor CAS ETO1 ION8650 MW-17044380-02 o Medidor CAS HTO1 ION8650 MW-16894920-02 o Medidor CAS SSAA ION7650 PI-11003A769-02 Temporalidad de los Riesgos:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	24-11-23 18:00	20-11-23 11:03	
20231003660	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	564	S/E CASTILLA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Castilla, Migración de Servicios a enlace Satélital Starlink y revisión de RTU.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del Trabajo: SE Castilla, Migración de Servicios a enlace Satélital Starlink y revisión de RTU.,1. Troubleshooting (análisis de red de comunicación existente, revisión de: segmentación de la red, tráfico de la red (tabla de enrutamiento, direcciones IP, interfase, configuración de puertos, configuración de Vlan, ,2. Revisión o Configuración de RouterBoard 951G-2HnD, configuración de routerswitch (asignación vlan, asignación dirección IP, accesos de puertos); especialista APSelecom. ,3. Migración de servicio Scada (Lan Movistar) de ridnet X3 a puerto 2 switch Mikrotik (configuración Vlan, direccionamiento IP, acceso a puertos),.4. Migración de servicio Medidores a puerto 4 switch Mikrotik (configuración Vlan, direccionamiento IP, acceso a puertos),.5. Migración de servicio STS a puerto 3 switch Mikrotik (configuración Vlan, direccionamiento IP, acceso a puertos),.6. Revisión o configuración de firewall DMZ ,7. Revisión de configuración de RTU ,8. Levantamiento/ensayo de tapas para revisión de tendido de cables UTP entre medidor y rw de antena Starlink ,9. Pruebas de conectividad (ping, traceroute, etc) y verificación que todos los enlaces se encuentren operativos ,Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN Movistar (Scada) y podría verse afectado por un periodo menor a 10 minutos el scada de la SE Castilla ,Nota: los trabajos se realizaran los días 20 y 21, los siguientes días es para observar el comportamiento de los servicios migrados (scada, medidores y STS). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Castilla o SS.AA. C.C. Castilla o SCADA Local SE Castilla o Telecomunicación Castilla o Medidor CAS ETO1 ION8650 MW-17044380-02 o Medidor CAS HTO1 ION8650 MW-16894920-02 o Medidor CAS SSAA ION7650 PI-11003A769-02 Temporalidad de los Riesgos:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	24-11-23 18:00	20-11-23 11:03	
20231003659	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	564	S/E CASTILLA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Castilla, Migración de Servicios a enlace Satélital Starlink y revisión de RTU.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del Trabajo: SE Castilla, Migración de Servicios a enlace Satélital Starlink y revisión de RTU.,1. Troubleshooting (análisis de red de comunicación existente, revisión de: segmentación de la red, tráfico de la red (tabla de enrutamiento, direcciones IP, interfase, configuración de puertos, configuración de Vlan, ,2. Revisión o Configuración de RouterBoard 951G-2HnD, configuración de routerswitch (asignación vlan, asignación dirección IP, accesos de puertos); especialista APSelecom. ,3. Migración de servicio Scada (Lan Movistar) de ridnet X3 a puerto 2 switch Mikrotik (configuración Vlan, direccionamiento IP, acceso a puertos),.4. Migración de servicio Medidores a puerto 4 switch Mikrotik (configuración Vlan, direccionamiento IP, acceso a puertos),.5. Migración de servicio STS a puerto 3 switch Mikrotik (configuración Vlan, direccionamiento IP, acceso a puertos),.6. Revisión o configuración de firewall DMZ ,7. Revisión de configuración de RTU ,8. Levantamiento/ensayo de tapas para revisión de tendido de cables UTP entre medidor y rw de antena Starlink ,9. Pruebas de conectividad (ping, traceroute, etc) y verificación que todos los enlaces se encuentren operativos ,Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN Movistar (Scada) y podría verse afectado por un periodo menor a 10 minutos el scada de la SE Castilla ,Nota: los trabajos se realizaran los días 20 y 21, los siguientes días es para observar el comportamiento de los servicios migrados (scada, medidores y STS). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Castilla o SS.AA. C.C. Castilla o SCADA Local SE Castilla o Telecomunicación Castilla o Medidor CAS ETO1 ION8650 MW-17044380-02 o Medidor CAS HTO1 ION8650 MW-16894920-02 o Medidor CAS SSAA ION7650 PI-11003A769-02 Temporalidad de los Riesgos:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	24-11-23 18:00	20-11-23 11:03	
20231004882	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	15234	S/E ALTO JAHUEL H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito a solicitud de Transelec	Restricción de reconexión a solicitud de Transelec	Restricción de reconexión a solicitud de Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:11	20-11-23 18:06

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231105007	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	604	S/E CAUTIN	9	RE S/E CAUTIN J25 242KV 1B.SMVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cautin: Investigar, limpiar y regarar filtración de aceite en Reactor N°1 REJ25.-	Bajo	Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Cautin-Rio Toltén C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales entre PAL25 y REJ25 inmovilizado bloqueo de jefe de faena; instalación de tierras provisionales en bajada de TCJ25-N inmovilizado bloqueo de jefe de faena.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	22-11-23 18:00	21-11-23 09:29	22-11-23 17:33
20231103736	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	168	RE S/E LOS CHANGOS R3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexción de fugas de aceite, se considera derrage de aceite dieléctrico en fase N° 1. Actividad a ser realizada con Reactor R3 fase N° 1 transferida.	Riesgo de operación no deseada, descargas eléctricas por acortamiento de distancia a punto eléctrico energizado, operación errónea de equipos. Medidas de mitigación Comunicación efectiva, reconocimiento de lugar de trabajo, identificación de equipos, medición de ausencia de tensión previo al aterramiento, respetar 5 reglas de oro.	Condiciones operacionales requeridas: Fase 1 transferida a fase de reserva. Desconectadores 89K32-2 F1 y 89C32-F1 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	23-11-23 18:00	20-11-23 16:07	24-11-23 14:50
20231104489	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de instalación de Firewall y configuración de equipos en Gabinete de Comunicaciones.	Pérdida de comunicación por tiempo mínimo, se mitigará riesgo con presencia de personal local en S/E Pozo Almonte para atender algún requerimiento.	Podría existir pérdida de comunición por tiempo mínimos mediante la configuración.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	21-11-23 18:00	20-11-23 13:14	21-11-23 15:34
20231105216	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas Hot-Stand by servidores SCADA principal y respaldo Centro de control. Carga de incremental mirroring.	Posible perdida de telecontrol desde ambos SCADAs por máximo 10 minutos.	Posible afectación a la operación: Pérdida total del SCADA que obligará a un reenroque desde 0. Indisponibilidad estimada- 10 minutos.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:30	20-11-23 18:00	20-11-23 12:49	20-11-23 13:26
20231105129	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	2529	S/E ITAHUE CE	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Equipos Primarios.-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento y trabajos para montaje, canelización, cableado, normalización y Protocolos de 2 transformadores de Potencial TPCE,- Confección de by pass en 52C31, 52C3, 52C64.- Montaje de 4 condensadores y mediciones eléctricas en 18 condensadores de banco CCEE 1. Mediciones eléctricas en reactor banco CCEE 1, medida de aislación en TC banco CCEE 1. Desmalezado y reemplazo de letrero Banco CCEE 1, 5,25 MVA. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Banco C.C.EE. 01, 13 kV-Itahue o Banco C.C. EE. 02, 13 kV-Itahue o Banco CC. EE. 03, 13 kV-Itahue o Banco CC.EE. 04, 13 kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos por no retiro de tierras provisionales de bloqueo Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. (TE TPCE Abierto.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:30	24-11-23 18:00	21-11-23 08:41	24-11-23 18:37
20231105378	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1628	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de nueva estructura N°1, movimiento de conductores, templado y engrampado desde Estructura N°1 nueva a Marco de Linea Paño H1 (ampliación de S/E Maitencillo).	Instalación con riesgo: Paño H1 o Barra de Transferencia 110KV en S/E Maitencillo, al inicio y al término de los trabajos, durante la colocación y posterior retiro de tierras provisionales de bloqueo en y desde la zona de trabajo.	Condiciones: Paño H1 de S/E Maitencillo desconectado. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueo del Jefe de Faena: delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. — Observaciones: el Tramo Línea 110KV Maitencillo-Las Compañías energizado radialmente desde S/E Las Compañías. Verificar abierto puente en estructura 28/L Abierto. Inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	22-11-23 20:00	20-11-23 11:47	22-11-23 17:33
20231105363	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2582	S/E MAITENCILLO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de nueva estructura N°1, movimiento de conductores, templado y engrampado desde Estructura N°1 nueva a Marco de Linea Paño H1 (ampliación de S/E Maitencillo).	Instalación con riesgo: Paño H1 de S/E Maitencillo, al inicio y al término de los trabajos, durante el proceso de colocación y posterior retiro de tierras provisionales en y desde la zona de trabajo.	Condiciones: Paño H1 de S/E Maitencillo desconectado. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueo del Jefe de Faena: delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. — Observaciones: el Tramo Línea 110KV Maitencillo-Las Compañías energizado radialmente desde S/E Las Compañías. Verificar abierto puente en estructura 28/L Abierto. Inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	22-11-23 20:00	20-11-23 11:47	22-11-23 17:33
20230897125	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23092 23093	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CI2+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapado, perfil de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapado de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 06:22	20-11-23 21:04
20231103515	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sistl 5618 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52AT1 y 52AT2 de S/E Punta de Cortés , Bloquea a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Maitea por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:50	20-11-23 18:34
20231103523	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sistl 5623 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A6 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:50	20-11-23 18:34
20231104800	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (NLUP 876) : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replantes y trasado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 62A y 63C. En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera :No reconectar 52J7.	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 06:44	20-11-23 18:25
20231104472	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Externo	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA 15 S/E CENTRAL LA CEBADA 13	15648 24117	S/E CENTRAL LA CEBADA 15 S/E CENTRAL LA CEBADA 13	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de Transelec en Linea 220 kV Punta Sierra - Monte Redondo - La Cebada C1 y Linea 220 kV Punta Sierra - La Cebada C2	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	En S/E La Cebada: No Reconectar interruptores 52J1 y 52J3	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 06:11	20-11-23 16:36
20231103773	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	234	S/E MINERO JT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño JT3 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, Paño desconectado para las Pruebas.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 14:01	20-11-23 15:20
20231103568	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA HMC S.A.	1952	Intervención	Origen Interno	Programada	1864	S/E EL LINCE	22427 24868 30785	S/E EL LINCE HT S/E EL LINCE HT1 S/E EL LINCE HT2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio en subestación principal	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad	Condiciones Requeridas SE El Lince señalizar no reconectar 52HT	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:32	20-11-23 15:18
20230980887	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2010	S/E TEN GIS	19214 19215	S/E TEN GIS I8 S/E TEN GIS I9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por solicitud de ENGIE se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J8 y 52J9 en S/E TEN, para realizar lavado de aislación en transformador principal SUT 220kV 642 MVA de IEM.	El principal riesgo es la apertura intempestiva de interruptores 52J8 y 52J9 como consecuencia de actuación de las protecciones asociadas al Generador en Central S/E IEM. Medidas de mitigación adoptadas por personal de ENGIE.	Condiciones operacionales requeridas: no reconectar 52J8 y 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 17:00	20-11-23 09:56	20-11-23 10:32
20231103708	Subestacion	Aprobado	EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA	356	Desconexión	Origen Interno	Programada	2069	S/E GIS COCHRANE BESS	31290 31291 31293 31294 31295	S/E GIS COCHRANE D19 S/E GIS COCHRANE D20 S/E GIS COCHRANE D22 S/E GIS COCHRANE D23 S/E GIS COCHRANE D24	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo inversor y baterías BESS Cochrane.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	BESS Cochrane - 16MW disponibles	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:22	
20231104461	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2582	S/E MAITENCILLO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV.		Actividades: Instalación de portales de Protección en cruces de lineas existentes. Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo Torre 1 a Torre 1A. Para estos trabajos los puentes se encontradn abiertos previamente en torre 28/L con SD 20231104454, L110 kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizada desde S/E Las Compañías. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. de Toro, 52H4.1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Barra 110 kV-Vallenar o Barra 13,2 kV-Vallenar o Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo: Señalización y Delimitación zona de trabajo. Instalación de 6 tierras provisionales entre estructura 1 y estructura 1A. Instalación de 3 tierras provisionales en estructura 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	22-11-23 20:00	20-11-23 07:53	20-11-23 15:06
20231105230	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- RE Puntilla: Remplazo de servidor del Sistema Técnico de Seguridad (STS).	Bajo	Actividades: RE Puntilla: Remplazo de servidor del Sistema Técnico de Seguridad (STS). Instalaciones en Riesgo: Radioestación La Puntilla. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231103948	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1858	S/E CRUCERO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Crucero: Mantenimiento operacional mensual	Bajo	Actividades: S/E Crucero: Mantenimiento operacional mensual Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SS.GG. Crucero Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231104371	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2252	S/E MATILLA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Matilla: Mantenimiento Operacional mensual,(Nota: Se realizara encendido de grupo generador de emergencia	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SS.GG. Matilla o SS.AA. C.A. SE Matilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231104375	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Frontera: Mantenimiento operacional mensual,(Nota: Se realizara encendido de grupo generador de emergencia	Bajo	instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera o SS.AA. C.A. Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231105029	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	573	S/E HUALPEN	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Hualpén: Retiro de maleza de forma manual y aplicación de matamalezas en patio AT.	Bajo	Actividades: SE Hualpén: Retiro de maleza de forma manual y aplicación de matamalezas en patio AT. instalaciones en Riesgo: SS.GG. Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231103363	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1917	S/E PARINACOTA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Parinacota: Mantenimiento operacional mensual.	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SS.GG. Parinacota Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231104361	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Lagunas: Mantenimiento Operacional mensual,Nota: Se realizara encendido de grupo generador de emergencia	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunas o SS.AA. C.A. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231104362	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1859	S/E CONDORES	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Cóndores: Mantenimiento operacional mensual	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SS.GG. Cóndores Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231104358	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2243	S/E PUERTO PATACHE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Puerto Patache: Mantenimiento Operacional mensual,Nota: Se realizara encendido de grupo generador de emergencia	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Puerto Patache o SS.AA. C.A. Puerto Patache Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231104355	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Geoglifos: Mantenimiento Operacional mensual,Nota: Se realizara encendido de grupo generador	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Geoglifos o SS.AA. C.A. Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231104348	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SS/EE Lo Aguirre y Cerro Navia: Reemplazo de equipamiento de los sistemas de seguridad física de las subestaciones.	Bajo	Actividades: SS/EE Lo Aguirre y Cerro Navia: Reemplazo de equipamiento de los sistemas de seguridad física de las subestaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. instalaciones en Riesgo: Sistema SCADA de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: SS/EE Lo Aguirre y Cerro Navia: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
20231104352	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Integración y pruebas punto a punto de nivel 3 con SCADA Monarch y CEN por proyecto Tarapaca I3	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Navia y SCADA Transelec Nodo A. Jahuel Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00	21-11-23 09:32	
20231104347	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SS/EE Lo Aguirre y Cerro Navia: Reemplazo de equipamiento de los sistemas de seguridad física de las subestaciones.	Bajo	Actividades: SS/EE Lo Aguirre y Cerro Navia: Reemplazo de equipamiento de los sistemas de seguridad física de las subestaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. instalaciones en Riesgo: Sistema SCADA de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: SS/EE Lo Aguirre y Cerro Navia: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	21-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subiestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023103945	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Encuentro: Mantenimiento Operacional mensual	Bajo	Actividades: S/E Encuentro: Mantenimiento Operacional mensual, Nota: Se realizara encendido de grupo generador de emergencia Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Encuentro o SS.AA. C.A. Encuentro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
2023104060	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento SCADA por atención de soporte.	Bajo	Actividades: Mantenimiento SCADA por atención de soporte. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y SCADA Transelec nudo Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
2023104061	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento SCADA por atención de soporte.	Bajo	Actividades: Mantenimiento SCADA por atención de soporte. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y SCADA Transelec nudo Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
2023103947	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maria Elena: Mantenimiento operacional	Bajo	Actividades: S/E Maria Elena: Mantenimiento operacional Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Ma. Elena Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
2023104454	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2582	S/E MAITENCILLO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV.	Bajo	Actividades: Apertura de Puentes en Torre 28bis (a potencial) de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, sector Maitencillo - Algarrobo. Restricciones: Se requiere la desconexión del Paño H1- SE Maitencillo, la Línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizada desde S/E Las Compañías. Subestación Compañías, S2H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo: Señalización y zona delimitada.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 15:00	20-11-23 07:53	20-11-23 19:38
2023103664	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	RE Bramador: Inspeccion Planeada a salas y equipos de telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: Inspección planeada a sistemas de telecomunicaciones, RE Bramador: Inspeccion Planeada a salas y equipos de telecomunicaciones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Radiotención Bramador Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
2023104000	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	1535	BA S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 525kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Desconexión de Barra Principal 2 de 500 kV, para incorporación de módulo K9 y sus actividades de armado y montaje mecánico en galpón GIS de 500 kV (NUP 1530). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Desconexión de Barra Principal 2 de 500 kV, para incorporación de módulo K9 y sus actividades de armado y montaje mecánico en galpón GIS de 500 kV. Las actividades a realizar son el montaje mecánico de los componentes del nuevo paño K9, montaje de accesorios, canalizaciones eléctricas, soportes metálicos, cableado en BT, pruebas funcionales y pruebas SAT de equipos (NUP 1530). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra Principal 1 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	03-02-24 20:00	20-11-23 08:49	
2023103816	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	45	MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Operaciones en Paños HT3 y JT3 por Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño JT3 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, ATR se desconecta para realizar las pruebas en Paño JT3	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 14:01	20-11-23 15:23
2023105061	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	531	S/E CHILOE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación nueva trama ethernet en equipos MMDD AVIAT, en rack de comunicaciones para POC NOMA. Se ejecutarán pruebas de servicios y alta disponibilidad de los servicios	Riesgo controlado y bajo.	Puede existir intermitencia en las comunicaciones de la Subestación no mayor a 5 minutos durante la ejecución de los trabajos. Con aviso de suspensión diaria. Registro interno PT 2023-07083	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	23-11-23 23:30	20-11-23 13:34	23-11-23 22:03
2023105189	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	256	transformadores3d: 256	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción: Vinculación e integración de señales a la URT de la nueva Unidad 3 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Vinculación e integración de señales a la URT de la nueva Unidad 3 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT. Instalaciones en Riesgo: Scada Concepción o SS.AA. C.A. Concepción o Banco CC.EE. 0S, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Switch Local/Remoto de subestación local.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	10-12-23 18:00		
2023104243	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	S/E CANAL MELADO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Plan de mantenimiento Ciber Activos Críticos.-	Bajo	Actividades: Trabajos en Ciber Activos Críticos (CIAC), S/E Canal Melado: Revisión y recuperación de componentes del CIAC de la Subestación y Revisión y retiro de cableado y componentes asociados, Biometricos, Retenedor magnético, Caja de emergencia, UCA. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. C. Melado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Tableros UCA RACK CIAC Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
2023105031	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2408	S/E CHARRUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrua: Obras civiles en TC1, por obra reemplazo de equipos, excavaciones, mejoramiento de terreno, canalizaciones y aflanzamiento estructural.		Actividades: S/E Charrua: Obras civiles en TC1, por obra reemplazo de equipos, excavaciones, mejoramiento de terreno, canalizaciones y aflanzamiento estructural. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-12-23 18:00		
2023096448	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	30539	S/E MIRAJE J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel Green Power (Según SODI 2023_0331), Lavado de equipos de Patio de 5SEE VDS e inspección exhaustiva de LAT VDS-MKI.	Instalaciones en Riesgo: Paño J01 Miraje-Valle Del Sol o Paño J02 Miraje. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Miraje: 52J2, No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:58	20-11-23 23:35
2023103407	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Actividades de movimiento de tierra, obras civiles, confección de canaletas, cámaras de registros tipo B, banco de ductos y malla de puesta a tierra, con cercanía a patios de 500 kV, 220 kV y 66 kV. Obras asociadas al proyecto NUP 1530.		Actividades: S/E Lo Aguirre: Actividades de movimiento de tierra, obras civiles, confección de canaletas, cámaras de registros tipo B, banco de ductos y malla de puesta a tierra para ampliación de la subestación, con cercanía a los patios de 500 kV, 220 kV y 66 kV. Obras asociadas al proyecto NUP 1530. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-12-23 20:00		
2023096442	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	30538	S/E MIRAJE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel Green Power (Según SODI 2023_0331), Lavado de equipos de Patio de 5SEE VDS e inspección exhaustiva de LAT VDS-MKI.	Instalaciones en Riesgo: Paño J01 Miraje-Valle Del Sol o Paño J02 Miraje. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Miraje: 52J1, No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:57	20-11-23 23:35
2023105188	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción: Vinculación e integración de señales a la URT de la nueva Unidad 3 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Vinculación e integración de señales a la URT de la nueva Unidad 3 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT. Instalaciones en Riesgo: Scada Concepción o SS.AA. C.A. Concepción o Banco CC.EE. 0S, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Switch Local/Remoto de subestación local.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	10-12-23 18:00		
2023105294	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1858	S/E CRUCERO	cargadores	otros: cargadores	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos por cambio de cargadores	Riesgo bajo segun anlisis	No requiere maniobras	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 19:00		
2023105232	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	493	BA S/E LAJA 66kV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Obras civiles para microplotes, instalación de microplotes, para nuevo TR 66/13.2kV. Nota: Trabajos asociados a proyecto de aumento de capacidad de la S/E Laja, mediante el reemplazo de transformador.		Actividades: S/E Laja: Obras civiles para microplotes, instalación de microplotes, para nuevo TR 66/13.2kV. Nota: Trabajos asociados a proyecto de aumento de capacidad de la S/E Laja, mediante el reemplazo de transformador. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	31-12-23 18:00		
2023105136	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	515	S/E PID PID	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere pasar Switch Local Remoto e sala de control y Patio AT/MT a Local en SE SE Pid Pid, Faenas asociadas a NUP 1273 MNR REEMPLAZO DE EQUIPOS MT: - Intervención remota de RTU´s 9694, TELVENT (LOCAL) para neccatar las configuraciones. - Intervención remota para la integración de señales del equipo 52E71. - Intervención Remota para realizar pruebas de estados efectivos y simulados hacia nivel 3 de las señales. - Intervención Remota para realizar las pruebas de señales analógicas efectivas y simuladas hacia nivel 3 de las señales. - Intervención Remota para realizar las pruebas de señales de comandos efectivas y simuladas hacia nivel 3 de las señales.	Riesgo bajo y controlado .	Solicitud se suspenderá diariamente al final la jornada 08 a 20 hrs. (Registro interno PT 2023-06672)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	26-11-23 20:00	25-11-23 10:21	26-11-23 14:37
2023103898	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2264	S/E ALTO JAHUEL KR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Trabajos de reemplazo de equipos primarios del paño de 500 kV KR.- Acoplador, por obra del NUP 1530. Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos de reemplazo de equipos primarios del paño de 500 kV KR -Acoplador, por obra del NUP 1530. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona detrabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a reemplazar, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	17-12-23 20:00	20-11-23 09:15	
2023105490	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA [SIN_REVISION]	2062	Intervención	Origen Externo	Programada	2378	S/E IBERATACAMA	31945	S/E IBERATACAMA J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 en S/E Iberatacama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 en S/E Iberatacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 06:06	20-11-23 15:39
2023105441	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación equipos primarios y aisladores asociados a marco de línea Paño Encuentro/Paño El Tesoro/Paño Esperanza y marcos de línea.	Disparos intempestivos por flashover al realizar lavado en patio 220 kV en S/E Centinela. Medida de mitigación: Evaluación de las instalaciones, velocidad del viento, valor máximo de conductividad del agua, presión de descarga del equipo de lavado. El jefe de faenas debe evaluar antes del inicio de la actividad los riesgos por acortamiento de distancia de los equipos lavadores, mantener la distancia mínima de 5 mts contra el punto energizado y todos conectados a tierra de acuerdo a procedimiento de trabajo interno.	Se requieren las precauciones operacionales siguientes: 1.- Mantener deshabilitada la reconexión automática de L7 220 kV Centinela - El Tesoro, L7 220 kV Centinela - Encuentro, L7 220 kV Centinela - Esperanza. 2.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a las líneas mencionadas no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	25-11-23 18:00	20-11-23 10:31	24-11-23 22:15
2023105438	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación de las estructuras de la L1T7 Centinela - El Tesoro (Estructuras 001 hasta 035)	Disparos intempestivos por flashover al realizar lavado. Medida de mitigación: Evaluación de las instalaciones, velocidad del viento, valor máximo de conductividad del agua, presión de descarga del equipo de lavado. El jefe de faenas debe evaluar antes del inicio de la actividad los riesgos por acortamiento de distancia de los equipos lavadores, mantener la distancia mínima de 5 mts contra el punto energizado y todos conectados a tierra de acuerdo a procedimiento de trabajo interno.	Para la realización de estas tareas se requiere mantener deshabilitada la función de reconexión (F79) del paño J4 y señalización de "no reconectar" en paño J6 en S/E Centinela además de mantener deshabilitada la función de reconexión (F79) del paño 12 en S/E El Tesoro.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	25-11-23 18:00	23-11-23 09:48	24-11-23 22:15
2023105418	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación Línea Encuentro - Centinela C1 de 220 kV. Tramo 01 - 216.	Disparos intempestivos por flashover al realizar lavado. Medida de mitigación: Evaluación de las instalaciones, velocidad del viento, valor máximo de conductividad del agua, presión de descarga del equipo de lavado. El jefe de faenas debe evaluar antes del inicio de la actividad los riesgos por acortamiento de distancia de los equipos lavadores, mantener la distancia mínima de 5 mts contra el punto energizado y todos conectados a tierra de acuerdo a procedimiento de trabajo interno.	Para la realización de estas tareas se requiere mantener deshabilitada la función de reconexión (F79) del paño J7 y señalización de "no reconectar" en paño J8 en S/E Centinela además de mantener deshabilitada la función de reconexión (F79) del paño J4 en S/E Encuentro.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	25-11-23 18:00	23-11-23 09:48	24-11-23 22:15

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023105237	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1908	S/E NORGENER	22787 22788 22789 22790 22791 22799 22800 23821 17987 17988 17989 23823	S/E NORGENER I5 S/E NORGENER J2 S/E NORGENER J5 S/E NORGENER J11 S/E NORGENER JU2 S/E NORGENER JT1 S/E NORGENER DT1 S/E NORGENER S/E NORGENER 13,8 KV NTG1 S/E NORGENER 13,8 KV NTG2 S/E NORGENER 220KV BP1 S/E NORGENER 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación con sistema energizado de SE Norgener.	Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura.	S/E Norgener: Señalizar y Reconexión F/S 5211 y 5212, S/E Crucero: Señalizar y Reconexión F/S 52J12 y 52J13, S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1 - 52J2 - 52J - T1 - 52J-T2, S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2, 52J-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:40	20-11-23 13:26
2023105229	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	2735 2737	S/E SAN VICENTE AT3 S/E SAN VICENTE AR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E San Vicente: Investigar y normalizar caja de accionamiento y ajuste de acoplamiento mecánico de BIAT3-A (Trabajos a nivel de piso).	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Investigar y normalizar caja de accionamiento y ajuste de acoplamiento mecánico de BIAT3-A, en reposición del BIAT3-A y patio acopladorcerrados, para realizar prueba experimental de cierre y apertura del BIAT3-A. Instalaciones en Riesgo: SL-AA. C.C. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	21-11-23 18:00	20-11-23 10:23	21-11-23 12:48
2023105228	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2430	S/E CHARRUA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Charrúa:Montaje de nuevos equipos Interruptor 52T1. Se considera la instalación de cajas de agrupamiento y conexión a la malla tierra del patio 220kV. Actualmente el patio JT está fuera de servicio.	Bajo	Actividades: SE Charrúa : Montaje de nuevos equipos Interruptor 52T1. Se considera la instalación de cajas de agrupamiento y conexión a la malla tierra del patio 220kV. Nota: Actualmente el patio JT se encuentra fuera de servicio. Condiciones: Patio Transformación JT01-Charrúa, indisponible. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. - Trabajos previos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa", NUP 1569. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	22-11-23 18:00	20-11-23 08:46	23-11-23 17:51
2023105227	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	13505	S/E CHARRUA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Charrúa: Tendido de cables de BT para las funciones de apertura del 52A1 por protecciones 87B1-50/51-867, así como alarmas para supervisión de las bobinas del disparo del 52A1, posición de los desconectadores 89A1-1, 89A1-2 y cierre del 52A1.	Bajo	Actividades: SE Charrúa: Tendido de cables de BT para las funciones de apertura del 52A1 por protecciones 87B1-50/51-867, así como alarmas para supervisión de las bobinas del disparo del 52A1, posición de los desconectadores 89A1-1, 89A1-2 y cierre del 52A1. Nota: no se conectarán conductores en borneras, solo se dejarán tendidos y presentados los conductores. Instalaciones en Riesgo: SL-AA. C.C. Charrúa o SL-AA. C.A. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay. - Trabajos previos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa", NUP 1569.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
2023105187	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	19	BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Concepción: Vinculación e integración de señales a la URT de la nueva Unidad 3 del Banco AT8-7. Se perderán las comunicaciones con CNDT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Vinculación e integración de señales a la URT de la nueva Unidad 3 del Banco AT8-7. Se perderán las comunicaciones con CNDT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT. Instalaciones en Riesgo: Scada Concepción o SS.AA. C.A. Concepción o Banco CC.EE. 0S, 13 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Switch Local/Remoto de subestación local.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	10-12-23 18:00		
2023098003	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones.	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue/cir.1. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: Instalaciones: Restricción: S/E Rio Aconcagua: No reconectar interruptor 52H1 de L.110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue circ. 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:13	
2023104332	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec segin Scd N°5662, se requiere bloquear reconexión de Interruptor 52H1 de S/E Tap Off El Eden. Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje de Estructuras equipos y Luminaria Paño HT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructuras.	Riesgo controlado por trabajo de terceros.	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje de Estructuras equipos y Luminaria Paño HT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructuras.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 20:00	20-11-23 06:33	20-11-23 17:34
2023101549	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento banco de baterías y rectificador.	Tomando las medidas de precaución y seguridad indicadas para las actividades, no existen riesgos asociados a los trabajos.	Mantenimiento a equipo rectificador y ambos bancos de baterías presentes en la sala de SSAA.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
2023104532	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	412	Intervención	Origen Interno	Programada	2022	S/E BOLERO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación de enlace de comunicaciones AES Laberinto - Bolero	Riesgo bajo segin actividad a realizar.	Posible intermitencia de datos.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 16:00	20-11-23 11:49	20-11-23 16:36
2023103471	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento correctivo a Rack Telefonica	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	Podría producirse intermitencia en las comunicaciones mientras duren los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 21:00		
2023105013	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama : Descarga de configuración Scada (perdida de data 3min), instalación y configuración tarjeta DI D20S, integración de señales Scada.	Bajo	Restricciones: SE Atacama, Paño J6 Indisponible (S216, B916-1 , B966-2), (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, B916-1 Desvinculado en Alta tensión Se debe confirmar que se encuentre desvinculado conexión primaria entre B916-1 a Barra Principal 220 kV Sección N1. Subestación Atacama, B916-2 Desvinculado en Alta Tensión Se debe confirmar que se encuentre desvinculado conexión primaria entre B916-2 y B916-3. Subestación Atacama, Circuito N°27 A disposición de jefe de faena No requiere minuta de bloqueo. Subestación Atacama, ITM.C.A. calefacción A disposición de jefe de faena No requiere minuta de bloqueo. Subestación Atacama, MCB3/2AS A disposición de jefe de faena No requiere minuta de bloqueo. Subestación Atacama, MCB1/2AS A disposición de jefe de faena No requiere minuta de bloqueo. Subestación Atacama, Circuito N°26 A disposición de jefe de faena No requiere minuta de bloqueo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	15-12-23 18:00	23-11-23 09:40	28-11-23 18:20
2023105038	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	125 250	LAGUNILLAS TR1 230/161/69KV 3X90MVA + 1UR transformadores1di 250	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Barra AT#1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Barra AT#1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DAD1-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DAD5-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 154 kV Huaipén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Bocamina-Coronel, C1 o Línea 154 kV Lagunillas-Tap Quilenco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:18	21-11-23 15:06
2023105037	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	12549 12552	S/E LAGUNILLAS A5 S/E LAGUNILLAS A6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Barra AT#1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Barra AT#1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DAD1-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DAD5-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o Línea 154 kV Huaipén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Bocamina-Coronel, C1 o Línea 154 kV Lagunillas-Tap Quilenco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:18	21-11-23 15:06
2023105014	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama : Descarga de configuración Scada (perdida de data 3min), instalación y configuración tarjeta DI D20S, integración de señales Scada.	Bajo	Restricciones: SE Atacama, Paño J6 Indisponible (S216, B916-1 , B966-2), (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, B916-1 Desvinculado en Alta tensión Se debe confirmar que se encuentre desvinculado conexión primaria entre B916-1 a Barra Principal 220 kV Sección N1. Subestación Atacama, B916-2 Desvinculado en Alta Tensión Se debe confirmar que se encuentre desvinculado conexión primaria entre B916-2 y B916-3. Subestación Atacama, Circuito N°27 A disposición de jefe de faena No requiere minuta de bloqueo. Subestación Atacama, ITM.C.A. calefacción A disposición de jefe de faena No requiere minuta de bloqueo. Subestación Atacama, MCB3/2AS A disposición de jefe de faena No requiere minuta de bloqueo. Subestación Atacama, MCB1/2AS A disposición de jefe de faena No requiere minuta de bloqueo. Subestación Atacama, Circuito N°26 A disposición de jefe de faena No requiere minuta de bloqueo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	15-12-23 18:00	23-11-23 09:40	28-11-23 18:20
2023104882	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	363	S/E GRANEROS	29255 33022	S/E GRANEROS B1 S/E GRANEROS B1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Se realizara relleno de SF6 en interruptor 52B1 de SE Graneros.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Graneros. Se tomaran las medidas de prevención necesarias para la ejecución de los trabajos segin procedimientos internos de intervención. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:24	20-11-23 19:58
2023104803	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52JT en S/E Jorquera, debido a lavado de aislación en patio S/E Maitencillo; solicitado por Transelec.	Trabajos programado y supervisado por tercero Transelec.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 06:44	20-11-23 17:17
2023104778	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1937	S/E SUR	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Reemplazo de cargador 2 y banco 2, no hay perdida de SSAA de CC, ya que consumos se encuentran asociados a banco y cargador 1	Bajo riesgo, trabajo con planificacion y analisis adecuado.	No hay perdida de alimentacio de corriente continua, consumos conectado a cargador y banco 1	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	23-11-23 14:00		
2023104706	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	799	CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiaza instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del T-1, trabajos motivados por el proyecto NUP 4228432. Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52BT y 52CT de SE Chumaquito. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:22	20-11-23 19:58
2023104353	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Integración y pruebas punto a punto de nivel 3 con SCADA Monarch y CEN por proyecto Tarapaca I3	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Navia y SCADA Transelec Nodo A. Jahuel Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00	21-11-23 09:32	
2023105095	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	513	S/E MELIPULLI	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación nueva troma ethernet en equipos MMDO AVIAT, en rack de comunicaciones para POC NORIA. Se ejecutarán pruebas de servicios y alta disponibilidad de los servicios	Riesgo controlado y bajo.	Puede existir intermitencia en las comunicaciones de la Subestación no mayor a 5 minutos durante la ejecución de los trabajos. Con aviso de suspensión diaria. Registro interno PT 2023-07084	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	23-11-23 23:30	22-11-23 15:37	23-11-23 22:03
2023104684	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:12	20-11-23 19:54
2023104653	Subestacion	Aprobado	ELETRANS S.A.	287	Intervención	Origen Externo	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	23338 23339 23341 23342	S/E NUEVA PICHIRROPULLI J2 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J3 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J5 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se ingresa precaucion de los paños seleccionados por actividades de corta y poda de arboles.	Nivel de riesgo bajo , trabajo programado	A solicitud de Transelec se ingresa precaucion de los paños seleccionados por actividades de corta y poda de arboles.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00	20-11-23 07:18	
2023104652	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	798	S/E SAN ANTONIO	2480	SAN ANTONIO 110/13kV 20 MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo ejecutando pruebas electricas al TP del CTBC del Transformador N°1 de SE San Antonio.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado	Se realizará mantenimiento preventivo ejecutando pruebas electricas al TP del CTBC del Transformador N°1 de SE San Antonio.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:04	20-11-23 15:22
2023104642	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	705 706	VALLENAR TR1 110/13.8KV 10MVA 1 VALLENAR TR2 110/13.8KV 10MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje de Estructuras equipos y Luminaria Paño HT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructuras.		Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, S2N6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje de Estructuras equipos y Luminaria Paño HT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructuras.,*** Nota: Se realizará humectación diaria del terreno para evitar contaminación de los aisladores, *** Nota: Camión no cruzara canaletas existentes, *** Nota: Camión será guiado en todo momento por personal paletero o Rigger, ***Nota: Diariamente se normalizarán los bloqueos a la reconexión. Restricciones: Subestación Maitencillo, S2H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, SHT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Eden, S2H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, S2CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new jersey plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:34	20-11-23 22:18

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5018
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subiistación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231104641	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	1719	BA S/E VALLENAR 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje de Estructuras equipos y Luminaria Paño HT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructuras.		Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, SZN6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje de Estructuras equipos y Luminaria Paño HT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructuras.,*** Nota: Se realizará humectación diaria del terreno para evitar contaminación de los aisladores.,** Nota: Camión no cruzara canaletas existentes.,*** Nota: Camión será guiado en todo momento por personal paletero o Rigger.,***Nota: Diariamente se normalizarán los bloqueos a la reconexión. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 5H1T con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52CT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new jersey plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:34	20-11-23 22:18
20231104635	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA SARCO SPA	522	Intervención	Origen Externo	Programada	2096	S/E SARCO	23969	S/E SARCO J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Transelec realizará en S/E Maitencillo, Lavado de aislación patio 220 kV que incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J17; J18; JR; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia tomando todas las medidas de precaución. Condición requerida S/E Sarco: No reconectar interruptor 52J1.	Transelec realizará en S/E Maitencillo, Lavado de aislación patio 220 kV que incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J17; J18; JR; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia tomando todas las medidas de precaución.	Trabajo coordinado con Transelec de acuerdo a sodi respectiva.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	23-11-23 18:00	20-11-23 06:31	24-11-23 08:48
20231104520	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	23967 23968	S/E MAITENCILLO J17 S/E MAITENCILLO J18	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Reemplazo de RTU D20 por RTU G500.	Instalación con riesgo: 1. 220kV Maitencillo-Sarco, C1, durante los trabajos de reemplazo de RTU, por proximidad desde la zona de trabajo a elementos de control.	Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00	20-11-23 10:30	23-11-23 22:23
20231104516	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo, Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de URT GE D20.		Actividades: Reemplazo de URT, S/E Maitencillo, Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de URT GE D20. .-- 1) Reemplazo de la actual RTU D20 por la nueva RTU G500, en la S/E MAITENCILLO. .-- Se desenergizará la actual RTU D20 confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para pasar todas las redes de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU G500 además de conectar todas las actuales módulos de la RTU D20 a la nueva RTU G500 vía protocolo D20-link. .-- Una vez normalizados los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU G500 en conjunto con personal de la empresa TECNET se confirmará el estado de la nueva RTU G500 como "EN PRUEBA" para luego comisionar todas las señales (COMANDOS, ESTADOS, ALARMAS, EVENTOS, MEDIDAS) hacia el CNOT, generando simulación de las mismas desde y hasta el arranque RI (Armario de Interfaz) estableciendo los respectivos bloqueos (APERTURA DE BORNERAS). .-- Igualmente serán comisionadas con apoyo de TECNET las señales provenientes de todos los IED´s integrados a la fecha en la RTU D20 ahora vía la RTU G500. .-- Una vez terminadas las pruebas se declara la RTU G500 "EN SERVICIO". .-- 2) Simulación de comandos remotos en actuales módulos de salidas binarias de RTU .-- 3) Simulación señales de alarmas en actuales módulos de entradas binarias de RTU .-- 4) (Nota: Antes de simular los comando se debe pasar todos los paños de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión-BI entre módulos de entradas y salidas RTU, y campo) .-- 5) Simulación de señales de comandos remotos y alarmas con controladores de paños J8, J9, J10, y RTU ABB Sys600 (J11, J12, J17-18). .-- 6) Simulación de señales de alarmas con RTU ABB S40 (Equipo RE9503). .-- 7) Simulación de señales de alarmas con Switch Hakitech (Paño J7.1). .-- 8) (Nota: Antes de simular los comando remotos se debe verificar controlador de paño J8, J9, J10, J11, J12, J17-18. en condición local. Adicionalmente se pasarán los switch local/remoto a condición local en patio, a pies de cada uno de los equipos de los paño mencionados).	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00	20-11-23 10:30	23-11-23 22:23
20231104490	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑÍAS	981	S/E LAS COMPAÑÍAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5666 se requiere la precaución de No Reconectar Interruptor 52H2 de S/E Las Compañías.	Riesgo controlado en faenas de terceros.	Apertura de Puentes en Torre 28Ks (a potencial), Línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías (Tramo: Maitencillo - Algarrobo); Nota: se requiere la desconexión del Paño H1- SE Maitencillo L110 kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizada desde S/E Las Compañías	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 15:00	20-11-23 09:07	20-11-23 15:09
20231104487	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	15867	TAP OFF EL EDEN H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5683 se requiere bloquear reconexión automática de interruptor 52H1 de S/E Tap Off El Edén.	Riesgo controlado en faenas de terceros.	Instalación de Portales de Protección en cruces de líneas existentes.Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo Torre 1 a Torre 1A Nota 1: En todo momento se respetarán las distancias mínimas de seguridad a Puntos energizados.Nota 2: Camión pluma transitará en todo momento guiado por personal paletero o rigger, además no cruzará por canaletas dentro de la subestación.Nota 3: Para estos trabajos los puentes se encontrarán abiertos en torre 28IS con PMTDI 54411.110 kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizada desde S/E Las Compañías	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 20:00	20-11-23 11:41	20-11-23 15:09
20231104463	Subestacion	Ejecución Exitosa	GLI ACOLDA ENERGÍA SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec en S/E Maitencillo: S/E Maitencillo, Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de URT GE D20. .-- 1) Reemplazo de la actual RTU D20 por la nueva RTU G500, en la S/E MAITENCILLO. .-- Se desenergizará la actual RTU D20 confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para pasar todas las redes de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU G500 además de conectar todas las actuales módulos de la RTU D20 a la nueva RTU G500 vía protocolo D20-link. .-- Una vez normalizados los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU G500 en conjunto con personal de la empresa TECNET se confirmará el estado de la nueva RTU G500 como "EN PRUEBA" para luego comisionar todas las señales (COMANDOS, ESTADOS, ALARMAS, EVENTOS, MEDIDAS) hacia el CNOT, generando simulación de las mismas desde y hasta el armario RI (Armario de Interfaz) estableciendo los respectivos bloqueos (APERTURA DE BORNERAS). .-- Igualmente serán comisionadas con apoyo de TECNET las señales provenientes de todos los IED´s integrados a la fecha en la RTU D20 ahora vía la RTU G500. .-- Una vez terminadas las pruebas se declara la RTU G500 "EN SERVICIO".	El riesgo es bajo, ya que se tomaran todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Maitencillo: SW TELECONTROL S2J5, S2J6, S2J9 y S2J10 en posición Local y a disposición del jefe de faena ; SW TELECONTROL S2J8, B3I3-1, B3I3-2 y B5I3-3 en posición Local y a disposición del jefe de faena ; SW TELECONTROL S2J10, B5I10-1, B5I10-2 y B8I10-3 en posición Local y a disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00	20-11-23 10:27	24-11-23 22:00
20231104463	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5677 se requiere la precaución de No Reconectar Interruptor 52A1 de S/E Maule.	Riesgo controlado en faena de terceros.	Reemplazar estructura 120.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:50	20-11-23 18:34
20231104440	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	15867	TAP OFF EL EDEN H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5675 se requiere bloquear reconexión automática de interruptor 52H1 de S/E Tap Off El Edén.	Riesgo controlado en faena de terceros.	SZN6017 Ampliacion SE Vallenar: Patio 110 kV: Montaje Casa SSGG (con uso de camión).	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 20:00	20-11-23 06:57	20-11-23 18:21
20231104421	Subestacion	Ejecución Exitosa	GLI ACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	321 326 328 329	S/E CENTRAL GUACOLDA J2 S/E CENTRAL GUACOLDA J1 S/E CENTRAL GUACOLDA J3 S/E CENTRAL GUACOLDA J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec en S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Guacolda: No reconectar interruptores 52J1, 52J2, 52J3 y 52J4 ; S/E Maitencillo: No reconectar interruptores 52J5, 52J6, 52J9 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 06:22	20-11-23 15:10
20231104415	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	619	S/E CHAÑARAL	2820	S/E CHAÑARAL ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°5664 se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52ET1 de S/E Chañaral.	Riesgo controlado en faena de terceros.	1. Instalación de medidas de mitigación para aves entre E139 y E169 I.23kV Salado Chañaral. 2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitución de perfil	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 06:33	20-11-23 13:49
20231104365	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	505 1640	BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-1 BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; JR; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; JR; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7T1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7T2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7T3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cauquenes, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cauquenes, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J7T1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J7T2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:34	20-11-23 18:28
20231106149	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2303	S/E GUINDO	30182	S/E GUINDO B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Guindo: Solicitud de CGE a solicitud de EFE Sur por reparación de cepa N°28 y 31 del puente ferroviario Biobío.	Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Ejercito-Guindo N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	- S/E Guindo: Solicitud de CGE a solicitud de EFE Sur por reparación de cepa N°28 y 31 del puente ferroviario Biobío. - Bloqueo a la reconexión de interruptor 52B3.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 20:00	20-11-23 08:39	21-11-23 19:14
20231104312	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALBA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	211	S/E MINERO JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño JR en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, Paño desconectado para las Pruebas.	Durante la ejecución de los trabajos, las barras 220 kV en S/E Minero quedarán desacopladas.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 11:55	20-11-23 12:48
20231104310	Subestacion	Aprobado sin activación	ALBA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	211	S/E MINERO JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño JR en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño JR por migración.	Intervenciones diarias, durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño JR en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
20231104306	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1871	S/E ESMERALDA	22510	S/E ESMERALDA JT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 52JT1 de SE Esmeralda a solicitud de Transelec por faenas de Lavado de aislación de aisladores asociados a la barra 220 kV sección 2 de subestación Atacama.	Riesgo controlado por TRANSELEC. Trabajos en LAT Atacama Esmeralda.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada señalada en SD. (SON 5050 de Transelec, registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00	21-11-23 05:55	21-11-23 11:19
20231104277	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	266	ANDES 345/220/23 KV N°3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
20231104276	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	265	ANDES 345/220/23 KV N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
20231104274	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	263	ANDES 345/220/23 KV N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
20231104263	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5645 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52J47 de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:48	20-11-23 18:34
20231104008	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1899	BA S/E ATACAMA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama:Lavado de aislacion a equipos primarios paños J1, J2 ,J4, J5, J8, y J71, aisladores de pedestal, marcos de barra principal seccion N°1 y de transferencia , marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado	Bajo	Restricciones: Terceros, S/E Tap Off Enlace: 52J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, 52J5 y 52J6 con bloqueo a la reconexión. Terceros, Central Gas Atacama: 52C-1A, 52D1-1D, 52C-1B Y 52D1-32 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52E1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J1, 52J71, 52J2, 52J4, 52J5, 52J8, 52J6 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J3 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minaje, C1 o Paño Acoplador JR01-Atacama o Paño Transformación L01-Atacama o Paño Transformación L02-Atacama o Paño Transformación L04-Atacama o Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 1-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:34	20-11-23 18:15
20231104001	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1900	BA S/E ATACAMA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación a equipos primarios paños J6, J7, J8, J9,y J11, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°2 y de transferencia, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J11, 52J5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, 52J8, 52J9 con bloqueo a la reconexión. Terceros, Central Gas Atacama: 52C-2B, 52D-72, 52C-2A y 52D2-50 con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Esmeralda: 52JT1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 o Paño Transformación L06-Atacama o Paño Transformación L07-Atacama o Paño Transformación L09-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:34	20-11-23 19:38

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231103919	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2264 2270	S/E ALTO JAHUEL KR S/E ALTO JAHUEL KS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles en los paño de 500 kV KS -Seccionador y KR - Acoplador (NUP 1530). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos de obras civiles en los paño de 500 kV KS - Seccionador y KR - Acoplador (NUP 1530). Trabajos previos. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-12-23 19:00		
20231103899	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	1708	BA S/E ALTO JAHUEL 500kV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Trabajos de reemplazo de equipos primarios del paño de 500 kV KR - Acoplador, por obra del NUP 1520. Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos de reemplazo de equipos primarios del paño de 500 kV KR -Acoplador, por obra del NUP 1530. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona detrabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a reemplazar, prueba verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	17-12-23 20:00	20-11-23 09:15	
20231103874	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1824	S/E CAPRICORNIO	1913 1914 2295	BA S/E CAPRICORNIO 110KV BP BA S/E CAPRICORNIO 13.8KV BP1 BA S/E CAPRICORNIO 220KV BP2 [EN_REVISION]	Otros Civiles	Sin Limitaciones	Instalación de cerco duro (barreras de madera) para delimitar y separar el PAT 110/220 kV energizado, del proyecto ampliación de la SE Capricornio.	Riesgo bajo se toman las medidas de seguridad y control riesgo operacional.	Sin mansiobras operacionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	01-12-23 18:00	20-11-23 12:34	24-11-23 15:12
20231103821	Subestacion	Rechazado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas Controde por el canal OPLAT en protecciones 87L51K9 - 87L52K9 (de forma alternada) en extremo de S/E Los Changos, los trabajos se realizaran mediante el uso de maleta Omicron, GPS y con bloqueo de bandeja de trip y anologos un sistema a la vez. Los trabajos se ejecutaran con intervención probando señales tx/rx por canal OPLAT, La intervención esta asociada a LT 500kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2.	Riesgos asociados: Bloqueo incorrecto de protecciones, apertura intempestiva de interruptores 52K6 y 52K9 al realizar pruebas controade en protecciones 87L51 K9 o 87L52-K9. // Medidas de control: realizar correcto bloqueo de protecciones 87L51-K9 o 87L52-K9. Trabajos serán coordinados de forma diferenciada, una vez que el/los circuito/s se encuentre/n en servicio.	Se intervendrá bloqueando las protecciones de un sistema a la vez, y se contempla la inserción de bandejas de pruebas de disparos y análogos en sistema 1 o 2. La faena será reactivada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231103648	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2303	S/E GUINDO	30181	S/E GUINDO B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Guindo: Solicitud de CGE a solicitud de EFE Sur por reparación de cepa N°28 y 31 del puente ferroviario Bío Bío.	instalaciones en Riesgo: Linea 66kV Ejercito-Guindo N°1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: No hay.	- S/E Guindo: Solicitud de CGE a solicitud de EFE Sur por reparación de cepa N°28 y 31 del puente ferroviario Bío Bío. - Bloqueo a la reconexión de interruptor 52B4.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 20:00	20-11-23 10:23	21-11-23 19:14
20231103772	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	234	S/E MINERO IT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño JT3 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño JT3 por migración.	Durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño JT3 en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 13:02	20-11-23 15:20
20231103714	Subestacion	Aprobado	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS S.A.	354	Desconexión	Origen Interno	Programada	1816	S/E ANGAMOS	bateria	otros: bateria	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a inversores y baterias BESS Angamos , con 16 MW disponibles durante los trabajos.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:22	
20231103528	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC segón Sort 5628, se solicita bloquea a la reconexión inmovilizado Interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:50	20-11-23 18:34
20231103474	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC segón SOD1 5608, se solicita bloquea a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Nirivilo, por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:50	20-11-23 18:34
20231102927	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.	81	Intervención	Origen Interno	Programada	615	S/E SAN LUIS	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo del banco de baterías N°1 en 48 VCC de la subestación San Luis por renovación por condición deterioroda de los bancos actuales	Sin riesgos para el sistema, siempre estará respaldado por el otro Banco de Baterías.	Al momento de realizar el retiro del Banco de Baterías N°1 se dejen acopladas las Barras de 48 Vcc para mantener el suministro. Siempre se realizará un Banco a la vez teniendo el resguldo del otro Banco de Baterías.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231102926	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.	81	Intervención	Origen Interno	Programada	615	S/E SAN LUIS	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo del banco de baterías N°2 en 125 VCC de la subestación San Luis por renovación por condición deterioroda de los bancos actuales	Sin riesgos para el sistema, siempre estará respaldado por el otro Banco de Baterías.	Al momento de realizar el retiro del Banco de Baterías N°2 se dejen acopladas las Barras de 125 Vcc para mantener el suministro. Siempre se realizará un Banco a la vez teniendo el resguldo del otro Banco de Baterías.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231102925	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.	81	Intervención	Origen Interno	Programada	615	S/E SAN LUIS	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo del banco de baterías N°1 en 125 VCC de la subestación San Luis por renovación por condición deterioroda de los bancos actuales	Sin riesgos para el sistema, siempre estará respaldado por el otro Banco de Baterías.	Al momento de realizar el retiro del Banco de Baterías N°1 se dejen acopladas las Barras de 125 Vcc para mantener el suministro. Siempre se realizará un Banco a la vez teniendo el resguldo del otro Banco de Baterías.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231102830	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	2153 2154	BA S/E LABERINTO 220kV BP1 BA S/E LABERINTO 220kV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación S/E Laberinto, Nueva Laberinto y portales y torres de acometida.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E LaberintoSeñalizar y NR 52103, 52164, 52103L, 52104L, 52105L, 52107L, 52108L, 52106L, 52106, 252103L S/E Laberinto Señalizar Y NR 52102L, 52102Z, 521091, 521092, 52111L, 52112L, 52113L S/E Crucero Señalizar y NR 52110, 52111 S/E Nueva ZaldivarSeñalizar y NR 52103L, 52106L S/E Kapatur Señalizar y NR 5211, 522, 5211, 5214 S/E Lomas BayasSeñalizar y NR 5211 S/E Mantos Blancos Señalizar y NR 52104L S/E AndesSeñalizar y NR 25203 S/E El CobreSeñalizar y NR 5211 S/E Bolero Señalizar y NR 52114L	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 17:00	20-11-23 08:34	20-11-23 13:41
20231102930	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.	81	Intervención	Origen Interno	Programada	615	S/E SAN LUIS	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo del banco de baterías N°2 en 48 VCC de la subestación San Luis por renovación por condición deterioroda de los bancos actuales	Sin riesgos para el sistema, siempre estará respaldado por el otro Banco de Baterías.	Al momento de realizar el retiro del Banco de Baterías N°2 se dejen acopladas las Barras de 48 Vcc para mantener el suministro. Siempre se realizará un Banco a la vez teniendo el resguldo del otro Banco de Baterías.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	27-11-23 00:00		
20231102732	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1077	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 06:06	20-11-23 17:06
20231102139	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16725	S/E CENTRAL QUILAPILUN J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO RED3S en la 1220kV Polpaico- Quilapilún, C2 Limpieza de aislación y lavación en calle	El riesgo es bajo ya que se tomarán todas las medidas de mitigación resguardos correspondientes	Se solicita restriccion a la reconexión del Paño J4 de SE Quilapilún	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
20231104447	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección en cruces de líneas existentes. Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, trama torre 1 a torre 1A. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Instalación de portales de protección en cruces de líneas existentes. Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, trama torre 1 a torre 1A. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 20:00	20-11-23 11:48	20-11-23 14:41
20231101817	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1765	Desconexión	Origen Interno	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29965	S/E LA POLVORA H7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta, se requiere desconectar Paño H7 de S/E La Polvora para realizar limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Polvora - Valparaíso C2 .	Riesgos a controlar por Chilquinta.	Trabajos asociados a SD 20231100771 (Chilquinta).	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:24	20-11-23 16:55
20231101706	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	233	S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) BTS	13197	S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) BTS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Clemente: Alambrado de control desde puntos libres y disponibles hacia nuevos bornieros SCADA en el interior de gabinetes (asociados lo paño BTS) (ICHA01, ICVA01, IBIB701, IBIB721, IBAC01, YBAC01, ISETC01 y ISBYA01, por proyecto SCADA de SE San Clemente. Sólo se alambrarán puntos disponibles, no se realizará desconexión de ningún punto que esté actualmente en servicio.	Existe riesgo de alguna operación indeseada del paño BTS cuando se ingrese a los diferentes gabinetes.	Intervenciones diarias.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231101404	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., segón SOD1 03A/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 154V T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles necesaria a pedo MT, sin necesaria syndicación de S/E Rabenales.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 154V T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:22	20-11-23 09:58
20231103663	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	RE Bramador: Habilitación sistema VHF RE Bramador	Bajo	Actividades: Intervención en sistemas VHF, RE Bramador: Habilitación sistema VHF RE Bramador Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Radiestación Bramador Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Radiestación, Equipos que componen el sistema VHF Señalizar zona de trabajo y/o elementos a intervenir Verificar operatividad de sistema VHF	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:53	21-11-23 17:34
20231101174	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantenimiento)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterias en caseta JC4 de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
20231105439	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Externo	Programada	2250	S/E CENTINELA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación de las estructuras de la LLTT Centinela - Esperanza (estructuras 61 hasta 35).	Disparos intempestivos por flashover al realizar lavado. Medida de mitigación: Evaluación de las instalaciones, velocidad del viento, valor máximo de conductividad del agua, presión de descarga del equipo de lavado. El jefe de faenas debe evaluar antes del inicio de la actividad los riesgos por acortamiento de distancia de los equipos lavadores, mantener la distancia mínima de 5 mts contra el punto energizado y todos conectados a tierra de acuerdo a procedimiento de trabajo interno.	Para la realización de estas tareas se requiere mantener deshabilitada la función de reconexión (F79) del paño J3 y señalización de "no reconectar" en paño J2 en S/E Centinela además de mantener deshabilitada la función de reconexión (F79) del paño 612 en S/E Esperanza.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	21-11-23 18:00	23-11-23 09:48	24-11-23 22:15
20231101091	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Otros Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:22	20-11-23 20:02
20231100846	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	507	S/E LOS NEGROS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Los Negros NUP 3641: — Intervención remota de RTU TELVENT para rescatar las configuraciones. - Intervención remota de SCADA GE para rescatar las configuraciones. - Revision de señales analogas y digitales en tiempo real en SCADA GE y RTU TELVENT, antes de realizar la intervencion por parte de personal de MTX-NAYOR para realizar el Reemplazo de los reconectadores en los paños de 23kV - Revision de señales analogas y digitales en tiempo real en SCADA GE despues de realizar la intervencion por parte de personal de MTX-NAYOR para realizar el Reemplazo de los reconectadores en los paños de 23kV - Realizar pruebas de señales analogas y digitales hasta nivel 3, para verificar que este todo funcionando de forma correcta luego de la intervencion por reemplazo de los reconectadores. - Realizar cambio de configuracion en RTU y SCADA GE por si hubiese alguna señal visualizandose de forma distinta producto de la intervencion para reemplazar los reconectadores. - Realizar nuevamente pruebas nivel 3 y revision de seales analogas y digitales para verificar que este todo de forma correcta antes de entregar a explotacion.	Riesgo bajo, puede haber perdida de comunicación con la RTU por 5 min aproximadamente cuando se reinicie la RTU LOCAL.	Solicitud se suspenderá diariamente al termino de la jornada diaria de 08:00 a 20:00 hrs. (PT 6680 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 20:00	24-11-23 08:51	24-11-23 14:00
20231102744	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSRUCATAYO S.A.	275	Intervención	Origen Externo	Programada	1709	S/E PICHIRRAHUE	15512	S/E PICHIRRAHUE J1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 5211 a solicitud de Transelec, debido a trabajos con instalaciones energizadas los cuales consisten en corte y poda de árboles bajo la LT 220 kV Pichirrahuli - Rahue C1 y C2.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00	20-11-23 06:26	24-11-23 17:40
20231101723	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	1236	S/E MONTE PATRIA ET2	Otros Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segón Sort 5620 se solicita bloquea a la reconexión interruptor 52ET2 de S/E Monte Patria por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:34	20-11-23 18:40
20231104350	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2270	S/E ALTO JAHUEL KS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Trabajos de reemplazo de equipos primarios del paño de 500 kV KS-Seccionador, por obra del NUP 1530.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Trabajos de reemplazo de equipos primarios del paño de 500 kV KS -Seccionador, por obra del NUP 1530. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o B. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona detrabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a reemplazar, prueba verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	17-12-23 20:00	20-11-23 08:45	
20231105036	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	496 497	BA S/E LAGUNILLAS 154kV BP1 BA S/E LAGUNILLAS 154kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Barco 47R1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Barco 47R1. Restricciones: Bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA02-Lagunillas o Paño Cent. Diag. DA05-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas o Linea 154 kV Huaipén-Lagunillas, C1 o Linea 154 kV Bocamina-Coronel, C1 o Linea 154 kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:18	20-11-23 15:06
20231103385	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado a equipos Salca TECK, EAA N°1 y EAA 2°		Actividades: S/E Lagunas: Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado a equipos Salca TECK, EAA N°1 y EAA 2° Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Lagunas, Interruptor Equipos de aire acondicionados En posición off A disposición del Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
20231099751	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	2238 2239	BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio A.T. 110 Kv.	Bajo, Segón matriz de riesgos	S/E Pozo Almonte 52H1 Deshabilitade Reconexión Automática S/E Alca 52HT2 Deshabilitada Reconexión Automática	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 17:00	20-11-23 08:21	20-11-23 12:47
20231105020	Subestacion	Aprobado	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1981	S/E TAP OFF URIBE	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación, cableados y conexionado de equipos a tierra en SE Tap Off Uribe. (Imalla de tierra, cables control, y equipos desenergizados))	Riesgo controlado. Trabajos en instalaciones desconectadas.	Con aviso de suspensión diaria. Registro interno PT 2022-07065	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	22-12-23 20:00	22-11-23 10:53	
20231105486	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A.	486	Intervención	Origen Externo	Programada	2055	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I	23245	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Central PE Cabo Leones 1	El riesgo del trabajo es bajo debido a que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV, incluye equipos primarios marcos de barra principal, auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia en S/E Maitencillo. Incluye desmalezado. Trabajos solicitados por Saesa y ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Central PE Cabo Leones 1	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 06:06	20-11-23 15:39
20231103961	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1299 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de bancadas de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequen, Bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Mallos Nuevo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:22	20-11-23 10:57
20231103968	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Interno	Programada	2282	S/E PARINAS [EN_REVISION]	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Mantenimiento operacional mensual..	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Parinas o SS.AA. C.A. Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena. No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231104351	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Integración y pruebas de nuevas señales sistema Scada IEC-61850 y IEC-104 paño J3 SE Miraje. Se generarán pérdidas de supervisión cada vez que se realice carga de ajustes, estas pérdidas serán menores a 20 minutos.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Miraje o SCADA Local SE Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231105316	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2346	S/E LOS VILLARES [EN_REVISION]	30783	S/E LOS VILLARES H3 [EN_REVISION]	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía Eléctrica (Celeo), por trabajos en la línea (Corte y poda de árboles en faja de servidumbre).	Instalación con riesgo: Línea 110 kV Los Villares - Totoralillo. Temporalidad del riesgo: Durante el desarrollo de los trabajos.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del jefe de faena: no reconectar interruptor de Paño H3 de S/E Villares.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:19	20-11-23 17:11
20231097446	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua Frontera. Asociados a proyecto C20- Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua -

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha extensión reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023097172	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 0A+771, vano entre 0A71 Y 0A72.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 0A+858, vano entre 0A39 Y 0A40, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, topada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y baiada de tubería.	El riengo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap OFF N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 06:22	20-11-23 21:04
2023104296	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Mantenimiento operacional mensual.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Atacama o SS.AA. C.A. Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
2023096078	Subestacion	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2323	S/E VALLE DEL SOL	30540 30541 30542 30543 30544 30545 30546 30547 30548 30549 30550 30551 30552	S/E VALLE DEL SOL I1 S/E VALLE DEL SOL JT1 S/E VALLE DEL SOL FT1 S/E VALLE DEL SOL F1 S/E VALLE DEL SOL F2 S/E VALLE DEL SOL F3 S/E VALLE DEL SOL F4 S/E VALLE DEL SOL F5 S/E VALLE DEL SOL F6 S/E VALLE DEL SOL F7 S/E VALLE DEL SOL FSA S/E VALLE DEL SOL F2 S/E VALLE DEL SOL FBC	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion a distancia	Riesgo bajo. Lavado a distancia	Lavado de aislacion a distancia	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 08:00	25-11-23 18:00	20-11-23 10:00	
2023104359	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1884	S/E TARAPACA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Tarapacá: Mantenimiento Operacional Mensual,Nota: Se realiza encendido de grupo generador de emergencia	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Tarapacá o SS.AA. C.A. Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
2023104007	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a sistemas contra incendio en sala STATCOM.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a sistemas contra incendio en sala STATCOM. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SSAA CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo en sala de control STATCOM.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 08:00	21-11-23 17:00		
2023105051	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2123	S/E PARGUA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación nueva trama ethernet en equipos MMDO AVIAT, en rack de comunicaciones para POC NOMA. Se ejecutarán pruebas de servicio y alta disponibilidad de los servicios	Riesgo controlado y bajo.	Puede existir intermitencia en las comunicaciones de la Subestación no mayor a 5 minutos durante la ejecución de los trabajos. Con aviso de suspensión diaria. Registro interno PT 2023-07085	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 08:00	23-11-23 23:30	22-11-23 13:30	23-11-23 22:03
2023089136	Subestacion	Ejecución Exitosa	HELIO ATACAMA TKES SPA	412	Intervención	Origen Interno	Programada	2022	S/E BOLERO	17794 17795 21227 21228 21229 21230 21231 21233 21234	S/E BOLERO 33 KV BP1 S/E BOLERO 33 KV BP2 S/E BOLERO J3 S/E BOLERO JT1 S/E BOLERO JT2 S/E BOLERO ET1 S/E BOLERO ET2 S/E BOLERO ET3 S/E BOLERO ET4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de equipos primarios en S/E Bolero Condiciones requeridas: No reconectar 52i3 S/E Bolero.	El riengo del trabajo es bajo.	Lavado de aislación de equipos primarios en S/E Bolero Condiciones requeridas: No reconectar 52i3 S/E Bolero.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 17:00	20-11-23 11:03	20-11-23 22:03
2023105028	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	608	S/E LAGUNILLAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Lagunillas: Retiro de maleza de forma manual y aplicación de matamalezas en patio AT.	Bajo	Actividades: SE Lagunillas: Retiro de maleza de forma manual y aplicación de matamalezas en patio AT. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
2023103159	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	2246	S/E SECCIONADORA EL ROSAL	29005 29007	S/E SECCIONADORA EL ROSAL J5 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos a la conexión nuevo paño J3: - Montaje estructura desconectador 89I3-1 ; -Montaje desconectador 89I3-1 ; - Montaje interruptor 52i3 ; -Tendido aéreo entre equipos	se controlará el riesgo a personas y equipos, trabajo a realizar con equipo desenergizado.	CONDICIONES REQUERIDAS: SE EL ROSAL: Abierto 52J2 ; Abierto 89J2-1 ; Abierto 89J2-2 ; Abierto 52J5 ; Abierto 89J5-1 ; Abierto 89J5-2 . DESCONEXIÓN NO AFECTA A CONSUMOS DESIGNADOS AL CLIENTE	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 08:00	24-11-23 18:00	20-11-23 08:54	24-11-23 20:28
2023063617	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1484	CENTRAL TOCOPILLA 220/23 kV-U16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores asociado a Trafo principal de unidad U16	Riesgo bajo, se considerán todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	No reconectar 52iG16,	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 12:00	20-11-23 10:10	20-11-23 12:35
2023104826	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1928	S/E SVC DOMEYKO	1626	SVC DOMEYKO 220/18.5 kV 120MVA 2	Análisis Cromatográfico de Aceite de Transformador	Sin Limitaciones	Inspección muestra de aceite Trafo T2 SE SVC	Trabajos se realizan con un bajo nivel de riesgo	Condiciones requeridas: SE SVC Domeyko: No reconectar 52JT2.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 07:30	20-11-23 18:00	20-11-23 08:48	20-11-23 10:46
2023104816	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1928	S/E SVC DOMEYKO	2267	BA S/E SVC DOMEYKO 19.5KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores SE SVC	Riesgo bajo, trabajo porgramado.	Se requiere orden de no reconecta los interruptores: S/E SVC: 52J1 S/E SVC: 52J72 S/E Domeyko 52J10	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 07:30	20-11-23 18:00	20-11-23 08:12	20-11-23 10:46
2023106360	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2011	S/E LOS CHANGOS	369	LOS CHANGOS 500/220/66 kV 750MVA 3 + U R	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SOD! 212_2023) Lavado de aislación en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: B Monofasico 03,500/220/66 kV Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52K1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Los Changos, 52J11, 52J12 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 07:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:39	20-11-23 14:48
2023105442	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Desconexión	Origen Externo	Programada	2250	S/E CENTINELA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por pruebas "End to end en S/E Las Salinas de Enel Green Power" se requiere apertura completa de los paños J10 y J11, con equipos a disposición de la empresa solicitante.	Principales riesgos adoptados por Enel Green Power. Apertura enfrnea de equipos, se mitigará riesgo mediante verificación previa.	Trabajos se realizarán de forma continua.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 07:00	21-11-23 22:00	20-11-23 09:14	21-11-23 23:38
2023103738	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	168	RE S/E LOS CHANGOS R3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de corta duración (10min) para cambio de fase 1 por Reserva para corrección de fugas de aceite, se considera drenaje de aceite dieléctrico en fase N° 1.	Riesgo mínimo, desconexión para trabajo programado.	Desconexión de corta duración (10min) para cambio de fase 1 por Reserva para corrección de fugas de aceite, se considera drenaje de aceite dieléctrico en fase N° 1.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 07:00	20-11-23 10:00	20-11-23 15:47	20-11-23 16:07
2023103459	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	19161 19162 19163 19166 19167 19169 19170 19174 19172 19174 19175 19177 19178 19188 19190 19193 19194 19164 19165 19168 31822 31823	S/E LOS CHANGOS K12 S/E LOS CHANGOS K2 S/E LOS CHANGOS K22 S/E LOS CHANGOS K5 S/E LOS CHANGOS K6 S/E LOS CHANGOS K8 S/E LOS CHANGOS K9 S/E LOS CHANGOS CS46 S/E LOS CHANGOS CS49 S/E LOS CHANGOS I2 S/E LOS CHANGOS I3 S/E LOS CHANGOS I5 S/E LOS CHANGOS I6 S/E LOS CHANGOS KT1 S/E LOS CHANGOS KT2 S/E LOS CHANGOS BT1 S/E LOS CHANGOS BT2 S/E LOS CHANGOS K3 S/E LOS CHANGOS K4 S/E LOS CHANGOS K7 S/E LOS CHANGOS JT1 S/E LOS CHANGOS JT2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación método pitón manual Paños de entrada JT1 y JT2 220 kV - Paños KT1 y KT2 500 kV - Diagonal N° 1, 2 y 3 500 kV - Cadenas marcos de líneas 220 kV y 500 kV - Cadenas barra auxiliar 500 kV - Parrón 66 kV -Plataformas aislantes CS46 - CS49.	Disparos intempestivos por flashover al realizar lavado en patio 500 kV, 66 kV en S/E Los Changos. Medida de mitigación: Evaluación de las instalaciones, velocidad del viento, valor máximo de conductividad del agua, presión de descarga del equipo de lavado (Evaluación del viento debe ser inferior a 30 km/h, la conductividad del agua debe ser inferior a 120 micro siemens, la presión del equipo debe ser superior a 550 PSI). El jefe de faenas debe avaluar antes del inicio de la actividad los riesgos por acortamiento de distancia de los equipos lavadores, mantener la distancia mínima de 5.5 mts contra el punto energizado y todos conectados a tierra de acuerdo a procedimiento de trabajo interno a TEN.	Se requieren las precauciones operacionales siguientes: 1.- Mantener deshabilitada la reconexión automática de LT 2x500 kV Los Changos - Cumbre Cts. N° 1 y 2. 2.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a LT 2x500 kV Los Changos - Cumbre Cts. N° 1 y 2 no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno (incluidos paños de reactores de línea en ambos extremos). 3.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a reactores de línea de 500 kV R1 o R2 no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. 4.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a reactor de barra de 500 kV R3 no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. La Faena se reactivara y suspenderá diariamente.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 07:00	26-11-23 18:00	20-11-23 08:26	25-11-23 21:25
2023105459	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1812	S/E ALTO HOSPICIO	21083	S/E ALTO HOSPICIO C27	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara el cambio del equipo reconectador correspondiente al alimentador 52C27 Parcelas. El nuevo equipo a instalar será un reconectador noja RC1S. Corresponde a N.UP 3992.	Trabajo con bajo nivel de riesgo.	-Se debe realizar la transferencia del 100% de los consumos asociados al alimentador 52C27 Parcelas. -Interruptor quedara indisponible durante los 2 días solicitados. -Interruptor debe quedar a disposición del jefe de faena para realizar pruebas Remota/local de apertura/cierre. -Se realizaran pruebas efectivas de puesta en servicio al nuevo reconectador noja power RC1S instalado. -El trabajo solo constituye el cambio del equipo reconectador, los ajustes de la protección seguirán siendo los mismos. Maniobras de desconexión (52C27 Parcelas): -Transferir 100% de los asociados al alimentador 52C27 Parcelas -Abrir 52C27 Parcelas -Abrir desconectador 89C27-1 -Abrir desconectador G2C1 -Instalar 2 juegos de tierra provisionales aguas arriba y aguas abajo del reconectador 52C27. Maniobras de normalización (52C27 Parcelas): -Retirar 2 juegos de tierras provisionales -Cerrar desconectador G2C1 -Cerrar desconectador 89C27-1 -Cerrar 52C27 Parcelas -Normalizar consumos *Las maniobras de apertura y posterior cierre asociadas a los desconectadores 89C27-1 y G2C1 las realizará personal de Tx.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 07:00	21-11-23 18:00	20-11-23 05:54	20-11-23 18:21
2023090177	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1920	S/E PUKARA	22924	S/E PUKARA C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	'Levantamiento de alambrado. 'Desmontaje de equipo actual. 'Corte en gabinete (adaptación de nuevo equipo). 'Montaje de placa y nuevo equipo. 'Alambrado circuito de control. 'Pruebas efectivas de control. - Interruptor debe quedar a disposición del jefe de faena.	los riesgos de trabajo se controlaran mediante el uso de procedimientos y Epp. para cada tarea asignada.	El proyecto consiste en el reemplazo de la protección marca Micom P142 asociada al alimentador 52C3 Pesquero, este reemplazo es debido a que la protección actual no cumple con los requerimientos del coordinador eléctrico nacional. Esto para cumplir con los nuevos requisitos para los esquemas de desconexión automática de carga de contingencia especifica (EDACaCE). Los nuevos equipos por instalar son protecciones de marca Siemens modelo 7SK800 (NUP 4128) Maniobras de desconexión (52C3 Pesquero) TRANSFERIR 100% DE LOS CONSUMOS ASOCIADOS AL 52C3 Pesquero ABRIR 52C3 Pesquero RETIRAR A MODO PRUEBA INTERRUPTOR 52C3 Pesquero Maniobras de normalización (52C3 Pesquero) INSERTAR A MODO SERVICIO INTERRUPTOR 52C3 Pesquero CERRAR 52C3 Pesquero NORMALIZAR CONSUMOS	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 07:00	21-11-23 17:00	20-11-23 06:13	20-11-23 18:55
2023105271	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1902	S/E MEJILLONES	17710 17711 17712 17713 17714 17970 22739 22740 22742 22743 22744 22745 22746 22747 22749 22751 22752 24022 24023 24024 24025	S/E MEJILLONES 110 KV BP S/E MEJILLONES 15,8 KV BP S/E MEJILLONES 2,5 KV-TRAFO 23/13,2/2,5 KV S/E MEJILLONES 220KV BP1 S/E MEJILLONES 23 KV BP S/E MEJILLONES 23 KV S/E MEJILLONES H5 S/E MEJILLONES H3 S/E MEJILLONES J1 S/E MEJILLONES JT S/E MEJILLONES HT S/E MEJILLONES CT1 S/E MEJILLONES CT2 S/E MEJILLONES ET2 S/E MEJILLONES E2 S/E MEJILLONES E4 S/E MEJILLONES E1 S/E MEJILLONES JT4 S/E MEJILLONES SA1 S/E MEJILLONES CTSA S/E MEJILLONES ET4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación equipos energizados, método a distancia.	Lavado aislación método a distancia, riesgo bajo.	S/E Mejillones: No Reconectar, 52i1; 52i2; 52J7; 52T4; 52H7; 52H1, 52H2; 52H4; 52H5, 52HT2; 52E1; 52E2; 52E3; 52E4; 52E74; 52CT1, 52CT2; 52CT3. S/E Chacaya: No Reconectar, 52i1. S/E CPiggche: No Reconectar 52i1. S/E Linon: No Reconectar 52H7. S/E Enaex: No Reconectar 52H1. S/E Guardiamarina: No reconectar 52H4. S/E Desalant: No reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 06:30	20-11-23 16:00	20-11-23 11:52	20-11-23 14:20
2023106153	Subestacion	Pendiente	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	2303	S/E GUINDO	30182	S/E GUINDO B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: A solicitud de CGE: Desconexión de Paño B3 Línea 66 kV Ejercito-Guindo N°2 en S/E Guindo por reparación de capa N°25 y 32 de puente ferroviario Bloido (Solicitud de EFE Sur a CGE).	Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV Ejercito-Guindo N°2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	- Desconexión de Paño B3 Línea 66 kV Ejercito-Guindo N°2 en S/E Guindo por reparación de capa N°25 y 32 de puente ferroviario Bloido (Solicitud de EFE Sur a CGE). Condiciones: Linea 66 kV Ejercito-Guindo N°2, indisponible.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 06:00	26-11-23 22:00	20-11-23 08:39	
2023103949	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Miraje: Mantenimiento Operacional mensual.	Bajo	Actividades: S/E Miraje: Mantenimiento Operacional mensual, Nota: Se realizara encendido del grupo de emergencia. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Mirage o SS.AA. C.A. Mirage Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 00:00	30-11-23 00:00		
2023104871	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	724	S/E SANTA RAQUEL	4347 4348 4349	S/E SANTA RAQUEL A1 S/E SANTA RAQUEL A2 S/E SANTA RAQUEL AR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a transferencia automática en 110kV.	Operación indeseada de equipos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 00:00	20-11-23 08:00	20-11-23 00:10	20-11-23 04:00
2023098758	Subestacion	Rechazado	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	199	S/E CENTRAL ALFALFAL	1	S/E CENTRAL ALFALFAL J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Reemplazo de transformador de corriente paño por proyecto N.UP 4132.	No tiene consumo afectado	ninguno			20-11-23 00:00	07-12-23 23:59		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231103655	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2430 31305	S/E CHARRUA JT1 S/E CHARRUA JT12 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Charrúa N-UP 1569: Preparación para el conexionado de cables del nuevo paño JT1, sitio en el exterior de los gabinetes de control de paños JT1 y JT12, gabinete de protecciones de paños JT1 y JT12 en casetas 16 y 17. Instalaciones en Riesgo: b. Monofásico 3S, 220/154/13,2kV- Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: No hay.	Bajo	Actividades: SE Charrúa NUP 1569: Preparación para el conexionado de cables del nuevo paño JT1, sitio en el exterior de los gabinetes de control de paños JT1 y JT12, gabinete de protecciones de paños JT1 y JT12 en casetas 16 y 17. Instalaciones en Riesgo: b. Monofásico 3S, 220/154/13,2kV- Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 00:00	24-11-23 08:00	21-11-23 00:04	24-11-23 22:33
20231104874	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	724	S/E SANTA RAQUEL	952	SANTA RAQUEL 110/20.4kV SOMVA S	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	se realizara mantenimiento preventivo a resistencia de neutro del Tr. n°5.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo entrarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 202310487I	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 00:00	20-11-23 08:00	20-11-23 00:10	20-11-23 04:10
20230994431	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	1525	BA S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE 525kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Incorporación Nuevo Paño 4/0. *COMENTARIO ADICIONAL: Proyecto MNR. *COMENTARIO ADICIONAL: Proyecto MNR. *COMENTARIO ADICIONAL: Proyecto MNR.	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó el riesgo es: Riesgo Bajo	S/E Lo Aguirre: Incorporación Nuevo Paño 4/0. *COMENTARIO ADICIONAL: Proyecto MNR. *COMENTARIO ADICIONAL: Proyecto MNR. *COMENTARIO ADICIONAL: Proyecto MNR.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 00:00	31-01-24 23:59		
20231104697	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	709	S/E PAJARITOS	344	PAJARITOS 110/12.5kV SOMVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se revisarán las señales de posiciones, trip, operaciones y la señal de desenganche del TR2 desde las protecciones de Sobrecorriente de respaldo y Diferencial hacia SCADA.	Trabajo sin riesgos asociados.	Los trips asociados al relé maestro del TR2, se ejecutan solo en los interruptores del TR2 por lo que no afectará a equipos en servicio. Pruebas efectivas (apertura y cierre de interruptores), señales y trips. NUP: 2657	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 23:00	20-11-23 12:00	20-11-23 01:10	20-11-23 05:10
20231104342	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	2711	S/E QUILLOTA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Desmontaje de equipos y desalambrado de señales de control de los desconectadores 8912-1 y 8912-2, por obra de reemplazo de equipos primarios (NUP 4328).	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desmontaje de equipos y desalambrado de señales de control de los desconectadores 8912-1 y 8912-2, por obra de reemplazo de equipos primarios (NUP-4328). Restricciones: Interruptor transferido. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante el término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 18:00	21-11-23 18:00		
20231105692	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1786	TAP OFF LALACKAMA	15746 31733	TAP OFF LALACKAMA IL2 TAP OFF LALACKAMA IL4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Tap Off Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de Tap Off Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 18:00	20-11-23 06:00	19-11-23 21:24	20-11-23 06:12
20231105690	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1723	S/E CENTRAL LALACKAMA	15663 15752 15664 15665 15666 15667 15668 15669 15670 15671	S/E CENTRAL LALACKAMA JT1 S/E CENTRAL LALACKAMA E8 S/E CENTRAL LALACKAMA ET1 S/E CENTRAL LALACKAMA E1 S/E CENTRAL LALACKAMA E2 S/E CENTRAL LALACKAMA E3 S/E CENTRAL LALACKAMA E4 S/E CENTRAL LALACKAMA E5 S/E CENTRAL LALACKAMA E6 S/E CENTRAL LALACKAMA E7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de S/E Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de S/E Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 18:00	20-11-23 06:00	19-11-23 21:24	20-11-23 06:12
20231104119	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	634	S/E EL MONTE	297	EL MONTE 69/13.8kV 10MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado a solicitud N°2023104113, se requiere realizar microcorte sobre consumos de SE El Monte, para normalizar transferencia de carga de esta subestación desde Paño 83 de GE Paine hacia Paño 81 de SE Bajo Melipilla. Posterior a esta normalización se debe dejar límite de zona de LT 66kV Isla de Maipo - El Monte en SE Isla de Maipo, y sin alterar OOCC 8982 en esta subestación.	Riesgo Bajo y controlado, maniobras de normalización transferencia.	Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°254.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 18:00	19-11-23 18:03	19-11-23 16:21	19-11-23 16:22
20231106303	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	412	S/E TALCAHUANO	348	BA S/E TALCAHUANO 66kV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se detecta punto con temperatura en el DO.CC 89851 de S/E Talcahuano el cual debe ser intervenido con urgencia, por seguridad en el desarrollo de la faena, requiere des energizar el transformador N°1 de S/E Talcahuano, desconectar LT66kV Talcahuano-Latorre N°2 y transferencia del transformador N°4 al transformador N°3.	Riesgo medio, los trabajos serán desarrollados bajo procedimientos internos de CGE.	Se detecta punto con temperatura en el DO.CC 89851 de S/E Talcahuano el cual debe ser intervenido con urgencia, por seguridad en el desarrollo de la faena, requiere des energizar el transformador N°1 de S/E Talcahuano, desconectar LT66kV Talcahuano-Latorre N°2 y transferencia del transformador N°4 al transformador N°3.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 12:30	19-11-23 17:00	19-11-23 12:24	19-11-23 20:16
20230990904	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Programada	843	S/E NEGRETE	405	NEGRETE 23/13.2kV 3MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del autotransformador 23/13,2 kV asociado a alimentador E1 Renaico en SE Negrete por faenas de Montaje de estructura, equipos y conexión de chicotes en MT alimentador 5261 Renaico correspondientes a Proyecto MR Ampliación en S/E Negrete. NUP 5530.	Riesgo bajo controlado, se trabajara con desconexión del autotransformador asociado a Paño E1 23/13,2 kV en SE Negrete.	Faenas sin pérdida de suministro, consumos transferidos por red MT Frontel. (PT 6250 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 10:00	19-11-23 16:00	19-11-23 10:04	19-11-23 12:46
20231106300	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	385	S/E DUQUECO	15595	S/E DUQUECO B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión línea 66 kV Duqueco Faenas Parque Curso Forzoso, a solicitud de Palmuchy por peligro de caída de poste a río. Queda sin energía SE Santa Barbara	Riesgo controlado con desconexión de línea 66kV	No hay	Consumo Regulado	EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.	ninguno			19-11-23 09:58	20-11-23 00:00	19-11-23 09:58	19-11-23 15:59
20231104326	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	375	S/E CHILLAN	85	CHILLAN 154/66/66kV 75MVA N°3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Por trabajo prioritario se requiere realizar mantenimiento con desconexión sobre el transformador T-3 de S/E Chillán. Los consumos serán respaldos vía redes 66 kV hacia otras instalaciones del sector.	Riesgo medio con desconexión.	Por trabajo prioritario se requiere realizar mantenimiento con desconexión sobre el transformador T-3 de S/E Chillán. Los consumos serán respaldos vía redes 66 kV hacia otras instalaciones del sector.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 09:00	19-11-23 14:00	19-11-23 08:54	19-11-23 12:17
20231104356	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	375	S/E CHILLAN	1504 327	BA S/E CHILLAN 66KV BP1 BA S/E CHILLAN 66KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Precaución de no reconectar barra de 66 kV de S/E Chillán por trabajos de mantenimiento sobre el transformador T-3.	Riesgo medio, trabajos en transformador T-3.	Precaución de no reconectar barra de 66 kV de S/E Chillán por trabajos de mantenimiento sobre el transformador T-3.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 09:00	19-11-23 14:00	19-11-23 08:54	19-11-23 12:17
20231103890	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	4	CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipo CER y equipos primarios asociados a la instalación.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipo CER y equipos primarios asociados a la instalación. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER o SSAA CA o Barra Principal de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 09:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:49	19-11-23 17:58
20231100055	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	1620	S/E MARIQUINA	1287 3295	BA S/E MARIQUINA 23KV BA S/E MARIQUINA 23KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconectado Barra 23 kV de S/E Mariquina por faenas de Reemplazo de Interruptor 5263 asociado al NUP 2738 en S/E Mariquina. Proyecto MNR Construcción Paño E3 en S/E Mariquina NUP 2738. Consumos asociados serán transferidos previamente por red de MT.	Riesgo es bajo y controlado, faenas se realizarán con instalaciones desconectadas y consumos asociados a alimentadores E1 y E2 de S/E Mariquina transferidos previamente por red MT SAESA.	Faenas sin perdida de suministro y coordinada con SAESA Distribución (PT 2023-06472 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 09:00	19-11-23 15:00	19-11-23 08:50	19-11-23 13:21
20231102876	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1807	S/E 640	17769 17770 17771 17772 21054 31411 31412	S/E 640 4.16 kV BP1 S/E 640 4.16 kV BP2 S/E 640 BP1 S/E 640 BP2 S/E 640 B64 S/E 640 641A S/E 640 641B	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 640	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 640: 528641A S/E 640: 528642 S/E 640: 528641B S/E Escondida: 5281 S/E Laguna Seca: 5283.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:58	19-11-23 19:58	19-11-23 09:03	19-11-23 18:40
20231102949	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1963	ESTACION DE BOMBEO N°3		S/E TAP OFF teleco municatiocas ajon	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento equipos de comunicaciones .	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	pOSIBLE interrupción de señales en SCADA asociadas a elementos de protecciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:48	19-11-23 19:48	19-11-23 11:52	19-11-23 18:40
20231102844	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1861	S/E DOMEYKO	22408	S/E DOMEYKO J10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía paño J10.	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	No reconectar: 5213.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:17	19-11-23 19:17	19-11-23 11:52	19-11-23 18:40
20230971124	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PA SN-771, vano entre 0473 Y 0472.1 y FRONTERA-LAGUNA2 2 TRANSELEC - 220 KV PR SN4056. vano entre 0439 Y 0440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y baiada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:28	19-11-23 19:55
20231104694	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7877 7878	S/E ALTO JAHUEL J2 S/E ALTO JAHUEL J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:30	19-11-23 15:00
20231103018	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	2711	S/E QUILLOTA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 4328 Proyecto Reemplazo desconectadores del Paño J2 de S/E Quillota. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desconexión de chicotes del desconectador 8912-1 desde la Barra 220 kV sección 2, por método a potencial. Restricciones: S/E Quillota: Paño de 220 kV J2 -Nogales 2 transferido. No reconectar interruptores asociados ala Barra Principal de 220 kV sección 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00		
20231103017	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	1677	BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 4328 Proyecto Reemplazo desconectadores del Paño J2 de S/E Quillota. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Desconexión de chicotes del desconectador 8912-1 desde la Barra 220 kV sección 2, por método a potencial. Restricciones: S/E Quillota: Paño de 220 kV J2 -Nogales 2 transferido. No reconectar interruptores asociados ala Barra Principal de 220 kV sección 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00		
20231104308	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	260	S/E BUCALEMU	202 203 204 205	S/E BUCALEMU B1 S/E BUCALEMU ET S/E BUCALEMU E1 S/E BUCALEMU E6	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento anual Subestación Bucalemu	Bajo riesgo , los trabajos se realizarán con la subestación fuera de servicio.	Unidades Laja EVE N°1 y N°2 se encontrarán fuera de servicio por mantenimiento mayor bajo las solicitudes N°2023099403 y 2023099404	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 20:00	19-11-23 07:38	19-11-23 21:06
20231105247	Subestacion	Aprobado	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	263	S/E ENLACE	312 313 5392 7989 31437	S/E ENLACE B1 S/E ENLACE B2 S/E ENLACE B3 S/E ENLACE S/E ENLACE B13	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento anual Subestación Enlace.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Unidades Laja EVE N°1 y N°2 se encontrarán fuera de servicio por mantenimiento mayor bajo las solicitudes N°2023099403 y 2023099404.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 20:00	19-11-23 07:38	
20231105246	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2435	S/E CHARRUA BR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control y medidas de aislación de los paños B1 y BR por mantenimiento programado. Nota: Intervención en armario común con Tr. Trifásico 07, 154/66 kV o Tr. Trifásico 03, 66/13,2 kV de S/E Charrúa.	Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 07, 154/66 kV-Charrúa o Tr. Trifásico 03, 66/13,2 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.	Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: No hay. Reemplazo desconectadores 8981-1 y 8981-2 de S/E Laja - Solicitante Transelec S.A. NUP 4022 S/E Charrúa: Pruebas de control y medidas de aislación de los paños B1 y BR por mantenimiento programado. Nota: Intervención en armario común con Tr. Trifásico 07, 154/66 kV o Tr. Trifásico 03, 66/13,2 kV de S/E Charrúa.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:32	19-11-23 19:17
20231105223	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	13505	S/E CHARRUA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Charrúa: Retiro de conductores AT 89A1-3 lado Banco AT#1 y retiro conductor AT Barra de Transferencia 154 kV. Retiro de desconectador 89 A1-3. - Trabajos previos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa" ,NUP 1569.	Medio	Actividades: SE Charrúa: Retiro de conductores AT 89A1-3 lado Banco AT#1 y retiro conductor AT Barra de Transferencia 154 kV. Retiro de desconectador 89A1-3. Condiciones: Barra Transferencia 154 kV-Charrúa indisponible. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en puente eléctrico 89A1-3, lado Baco ATR 1 220/154 kV en puente de marco de barra de transferencia 154 kV entre paño A1 y paño A2 154 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:47	19-11-23 13:03
20231105222	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	1654	BA S/E CHARRUA 154KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Charrúa: Retiro de conductores AT 89A1-3 lado Banco AT#1 y retiro conductor AT Barra de Transferencia 154 kV. Retiro de desconectador 89 A1-3. - Trabajos previos asociados a "Proyecto Ampliación en SE Charrúa" ,NUP 1569.	Medio	Actividades: SE Charrúa: Retiro de conductores AT 89A1-3 lado Banco AT#1 y retiro conductor AT Barra de Transferencia 154 kV. Retiro de desconectador 89A1-3. Condiciones: Barra Transferencia 154 kV-Charrúa indisponible. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en puente eléctrico 89A1-3, lado Baco ATR 1 220/154 kV y en puente de marco de barra de transferencia 154 kV entre paño A1 y paño A2 154 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:47	19-11-23 13:03
20231105201	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	7687	S/E CHARRUA A9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec (Sodi N°5757) se mantendrá en condición abierto y bloqueado desconectador 89A9-3 lado barra de transferencia en S/E Charrúa. Lo anterior por faenas de Transelec en barra de transferencia 154 kV de SE Charrua.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. trabajos solicitados por terceros por trabajos en sus instalaciones.	Desconectador 89A9-3 está normalmente abierto y bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:14	19-11-23 13:04
20231103859	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7499 7500	S/E ALTO JAHUEL J10 S/E ALTO JAHUEL J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A Solicitud de Transelec, se requiere Precaución de No reconectar interruptores 52J3 y 52J10 de la LT 220 kV Alto Jahuel - Maipo C1 y C2 por trabajos en S/E Alto Jahuel: Reemplazo de conductor aéreo sobre la Barra de 220 kV sección 1 y 2, entre marco de línea de entrada y marco de línea bajada a desc. 8930-2 y 8909-3. Trabajos asociados a obra de reemplazo de equipos primarios del paño J9 -Chena 2 (NUP 3568).	Riesgos declarados por Transelec	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:40	19-11-23 13:53
20231103403	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEC	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	469	S/E CURICO	845	CURICO 66/13.2kV 25MVA 4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo de equipos y mediciones generales. Las cargas serán traspasadas en su totalidad a T3 y T5.	Desconexión de Transformador N°4 para mantenimiento preventivo de equipos y mediciones generales. Las cargas serán traspasadas en su totalidad a T3 y T5.	Desconexión de Transformador N°4 para mantenimiento preventivo de equipos y mediciones generales. Las cargas serán traspasadas en su totalidad a T3 y T5.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:18	19-11-23 18:55
20230975465	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:23	19-11-23 19:57
20230971171	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PA SN-771, vano entre 0473 Y 0472.1 y FRONTERA-LAGUNA2 2 TRANSELEC - 220 KV PR SN4056. vano entre 0439 Y 0440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y baiada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:28	19-11-23 19:55
20231102620	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	799	CHUMAQUITO 66/14.8kV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del T-1, trabajos motivados por el proyecto NUP 4230432. Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52BT y 52CT de SE Chumaquito. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:06	19-11-23 19:02
20231102012	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	2363	S/E SANTA CRUZ	31238 31239	S/E SANTA CRUZ B1 S/E SANTA CRUZ B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar 52B1 y 52B2 a solicitud de CGE por maniobras de desconexión de barra 2 66 kV SE Portezuelo. Estas maniobras de CGE implican microcorte a S/E Santa Cruz entre las 07:00 a 07:03 hrs. por normalización de topología de cortes desde SE Portezuelo.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	SODI 233 DE CGE, REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 07:00	19-11-23 07:03	19-11-23 07:00	19-11-23 07:01
20231105128	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	360	S/E MOLINA	143	MOLINA 66/15KV 20MVA N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a la Línea 66kv Molina-Curicó Cto.1	Bajo nivel de riesgo	Se transfiere la Carga del T2 hacia el T1 , a través del cierre del Int. 52C5. No hay pérdida de consumos. Con motivo de la apertura del desconectador 8981-1 con tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 07:00	19-11-23 07:03	19-11-23 06:37	19-11-23 07:10
20231102017	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2362

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha extensión reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231095735	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1916	S/E PALARTOS	1603	PALAFITOS 110/13.8 KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara la verificación y ensayos eléctricos a las protecciones asociadas a 110kV.	Trabajo con bajo nivel de riesgos	- El trabajo a realizar será pruebas de verificación de protecciones de 110kV. - Se requiere realizar la transferencia del 100% de los consumos asociados a subestación Palafitos. Maniobras de desconexión (Subestación Palafitos) - Transferir 100% de los consumos -Abrir 52CT1 -Abrir 52CT2 -Abrir 52HT1 -Abrir 89HT1 -Retirar a modo prueba interruptor 52CT1 -Retirar a modo prueba interruptor 52CT2 Maniobras de normalización (Subestación Palafitos) -Insertar a modo servicio 52CT2 -Insertar a modo servicio 52CT1 -Cerrar 89HT1 -Cerrar 52HT1 -Cerrar 52CT2 -Cerrar 52CT1 -Normalizar consumos Obs: Interruptor 52HT1, debe quedar a disposición del jefe de faena para realizar pruebas locales de operación.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 07:00	19-11-23 15:00	19-11-23 07:13	19-11-23 15:18
20231050355	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1000	TAP OFF HOSPITAL	17455 17456 17457	TAP OFF HOSPITAL B1 TAP OFF HOSPITAL B2 TAP OFF HOSPITAL B3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento a los SSCC B981, B982, B983 del TAP OFF Hospital.	Riesgo medio y controlado bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados se aprovechará la desconexión del transformador N°2 de SE Hospital SD2023103880, la desconexión LT66AV Mostazal-TAP Hospital y la desconexión de la LT66AV Paine - TAP Hospital SD2023105050. No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 06:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:07	19-11-23 20:56
20231004320	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	2021	S/E LOS PEUMOS	17611	S/E LOS PEUMOS I1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño J1 s solicitud de Transelec (Sodi 5660) por faenas en instalaciones de su propiedad.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Desconexión de paño J1 a solicitud de Transelec (Sodi 5660) por faenas en instalaciones de su propiedad.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 06:00	19-11-23 18:00		
20231004311	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	439	S/E PERALES	150	PERALES 69/13KV 25MVA N°2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Perales, esto por la realización de relleno de aceite al CDBC asociado a dicho equipo.	Riesgo controlado, trabajos se realizarán con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al transformador T-2 de S/E Perales, serán respaldados desde el transformador T-1 de la misma S/E. Esto mediante el cierre del DDCC 88C5.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 06:00	19-11-23 09:00	19-11-23 04:37	19-11-23 06:34
20231004115	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	634	S/E EL MONTE	297	EL MONTE 69/13.8KV 10MVA N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Asociado a solicitud N°20231045112, se requiere realizar microcorte sobre consumos de SE El Monte, para transferir esta subestación desde Pelvi 81 de SE Bajo Melipilla hacia Pelvi 83 de SE Paine. Previo al microcorte se debe realizar el cambio de límite de zona de tramo LT 66kV Isla de Maipo - El Monte, actualmente abierto en DDCC 8982 de SE Isla de Maipo, el cual debe quedar abierto en DDCC 8981 de SE El Monte y cerrado DDCC 8982 de SE Isla de Maipo antes de realizar la transferencia de cargas.	Riesgo Bajo y controlado, maniobras de transferencia.	Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°253.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 06:00	19-11-23 06:03	19-11-23 06:00	19-11-23 06:01
20231010880	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	366	S/E HOSPITAL	1209	HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA N°2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo al transformador N°2 de SE Hospital	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere la desconexión del transformador N°2, los consumos serán respaldados a través de redes MT. No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 06:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:48	19-11-23 20:56
20231004668	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	2021	S/E LOS PEUMOS	17611	S/E LOS PEUMOS I1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, declara: Desconexión LT220KV Los Peumos-Temuco Cos. 1, por desmontaje y montaje de equipos primarios AT, pruebas de control, medidas de aislación y desenclantación de ctos. de C.A. por reemplazo de transformadores de corrientes.	Sin riesgo para CGE Transmisión, trabajos de Transelec en su instalación	Solicita abierto y aterrizado paño J1 S/E Los Peumos	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 06:00	19-11-23 23:59		
20231004309	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	439	S/E PERALES	151	PERALES 69/13KV 25MVA N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Perales, esto por la realización de relleno de aceite al CDBC asociado a dicho equipo.	Riesgo controlado, trabajos se realizarán con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al transformador T-1 de S/E Perales, serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E. Esto mediante el cierre del DDCC 88C5.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 02:30	19-11-23 06:00	19-11-23 02:03	19-11-23 05:06
20231043318	Subestacion	Aprobado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	693	S/E LA REINA	768	BA S/E LA REINA 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la barra para su modificación por trabajos previos asociados a NUP 2267	Trabajos con riesgo controlado	Trabajos con riesgo controlado	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 00:00	19-11-23 12:00	19-11-23 00:17	
20231043317	Subestacion	Aprobado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	693	S/E LA REINA	894	LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del transformador para movimiento a posición provisoria por trabajos previos asociados a NUP 2267	Trabajos con riesgo controlado	Trabajos con riesgo controlado	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 00:00	19-11-23 14:00	19-11-23 00:17	
20231010195	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	717	S/E SAN BERNARDO	901	BA S/E SAN BERNARDO 110KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la barra para puesta en servicio de nuevo Transformador N°4 110/12 kV 50 MVA y Nueva barra N°4 12 kV / NUP 825	Trabajo con riesgos controlados	Trabajos con riesgo controlado	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 00:00	19-11-23 12:00	19-11-23 01:02	19-11-23 21:20
20231010203	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	717	S/E SAN BERNARDO	4094	S/E SAN BERNARDO AR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del interruptor 110 kV acoplador B1-B2 para puesta en servicio de nuevo Transformador N°4 110/12 kV 50 MVA y Nueva barra N°4 12 kV / NUP 825	Trabajo con riesgos controlados	Trabajos con riesgo controlado	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 00:00	19-11-23 12:00	19-11-23 01:02	19-11-23 21:20
20231039579	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	652	S/E PORTEZUELO	16021	S/E PORTEZUELO E1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño E1 asociado al alimentador Guadalao de S/E Portezuelo, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño E1 asociado al alimentador Guadalao de S/E Portezuelo, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 00:00	19-11-23 07:00	19-11-23 00:56	19-11-23 10:00
20231039578	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	652	S/E PORTEZUELO	1143	PORTEZUELO 66/23-13.8KV 10.35MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño BT3 de S/E Portezuelo, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN -CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución. Además, se requiere precaución de no reconectar 52BT1 de S/E Portezuelo por maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT3-1 de S/E Portezuelo.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Observación: La desconexión solicitada corresponde al transformador N°3 (69/24/13.8 KV 8-10 MVA) de S/E Portezuelo. En la base de datos del sistema nnomante no se encontró el transformador descrito anteriormente. Por lo anterior, y solicitud fue ingresada por la opción que entregó el sistema nocmante que corresponde al transformador N°1 (66/23-13.8 kV 10.35 MVA) de S/E Portezuelo.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 00:00	19-11-23 07:00	19-11-23 00:56	19-11-23 07:04
20230884218	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	652	S/E PORTEZUELO	1189	BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos relacionado con SD N°20230884215 (proyecto de ampliación DE 198_OC_05 S/E Portezuelo) se requiere la desconexión de la barra 23 KV asociada al transformador N°3 por cercanía a los trabajos de ampliación, los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones	Riesgo medio controlado según procedimientos establecidos por CGE Transmisión.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 00:00	19-11-23 07:00	19-11-23 23:43	19-11-23 07:04
20230884217	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	652	S/E PORTEZUELO	1143	PORTEZUELO 69/24-13.8KV 10MVA 3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos relacionado con SD N°20230884215 (proyecto de ampliación DE 198_OC_05 S/E Portezuelo) se requiere la desconexión del transformador N°3 por cercanía a los trabajos de ampliación, los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones	Riesgo medio controlado según procedimientos establecidos por CGE Transmisión.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 00:00	19-11-23 07:00	19-11-23 23:43	19-11-23 07:04
20230884215	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	652	S/E PORTEZUELO	2852	BA S/E PORTEZUELO 66KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la barra N°2 66 KV de S/E Portezuelo por proyecto de ampliación DE 198_OC_05, se realizara tendido de conductor y conexión de chicotes entre la estructura 23 KV existente al nuevo portal de 23 KV de SS.AA. Para dar las condiciones se debe transferir los consumos de la LAT 66 KV Portezuelo-Marchigue hacia otras instalaciones. No se considera puesta en servicio de las instalaciones solo trabajos de OOCC.	Riesgo medio controlado según procedimientos establecidos por CGE Transmisión.	Se requiere realizar transferencia de carga, vía microcorte, de las SSEE Marchigue, Alcones, Lihuérino, Santa Cruz (STG) y Pantahue hacia la LT66AV San Fernando Nancagua, por lo desconexión de la Barra 66 KV N°2 de S/E Portezuelo. Esto se encuentra coordinado mediante SODI con CGE Distribución S.A y SODI con STS. 1- Primer microcorte entre las 00:00 a 00:03 hrs. 2- Microcorte de normalización entre las 07:00 a 07:03 hrs.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 00:00	19-11-23 07:03	18-11-23 23:43	19-11-23 07:02
20230993561	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	652	S/E PORTEZUELO	16021	S/E PORTEZUELO E1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A por transferencia de carga en red MT alimentador Guadalao S/E Portezuelo (Único alimentador de barra MT) hacia otras instalaciones vía microcorte.	sin riesgo, maniobra operacional	Se requiere el bloqueo de reconexión automática del interruptor 52E1 circuito Guadalao S/E Portezuelo (Único alimentador de barra MT)	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 21:00	19-11-23 08:00	18-11-23 21:55	19-11-23 10:00
20231035684	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1723	S/E CENTRAL LALACKAMA	15663 15752 15664 15665 15666 15667 15668 15669 15670 15671	S/E CENTRAL LALACKAMA JT1 S/E CENTRAL LALACKAMA E8 S/E CENTRAL LALACKAMA ET1 S/E CENTRAL LALACKAMA E1 S/E CENTRAL LALACKAMA E2 S/E CENTRAL LALACKAMA E3 S/E CENTRAL LALACKAMA E4 S/E CENTRAL LALACKAMA E5 S/E CENTRAL LALACKAMA E6 S/E CENTRAL LALACKAMA E7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de S/E Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de S/E Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 18:00	19-11-23 06:00	18-11-23 20:11	19-11-23 08:01
20231035685	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1786	TAP OFF LALACKAMA	15746 31733	TAP OFF LALACKAMA IL2 TAP OFF LALACKAMA IL4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Tap Off Lalackama, a solicitud de Transelec. Trabajos de instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de Tap Off Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 18:00	19-11-23 06:00	18-11-23 20:11	19-11-23 08:01
20230899474	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	56	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR KT2 SE.3MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar Reactor KT2- Rotación de unidad de Reserva por unidad principal Fase B.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones, no existen riesgos asociados.	Se realiza desconexión del reactor con el propósito de normalizar la rotación de unidades por el mantenimiento en la Fase B.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 18:00	18-11-23 18:30	18-11-23 17:57	18-11-23 18:29
20231036270	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	647	S/E MARCHIGÜE	15603	S/E MARCHIGUE E1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., se requiere bloqueo de reconexión de 52E1 Ctx. Pefladanza, único alimentador de cabecera e Interruptor General de Barra MT del T2 de S/E Marchigue. El bloqueo de reconexión se mantendrá mientras duren los trabajos.	Riesgo medio controlado según procedimientos establecidos.		No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 11:22	18-11-23 13:00	18-11-23 11:22	18-11-23 12:10
20231034171	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	561	S/E ANCOA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Telecomunicaciones.	Bajo	Actividades:, RE El Lirio: inspección Planeada equipos de telecomunicaciones e infraestructura Instalaciones en Riesgo: Radioestación El Lirio.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de faena: Subestación Ancoa . Delimitar Zona de Trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 10:00	18-11-23 18:30		
20231033230	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2265	S/E ALTO JAHUEL J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J5.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J5. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 09:00	18-11-23 12:00	18-11-23 09:59	18-11-23 10:58
20231031809	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Desconexión	Origen Interno	Programada	2302	S/E LAS VIOLETAS	3441	BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Violetas: Investigar y normalizar ajuste de cierre de desconectadores 89ET1-2, 89ET3-1 y 89E1-1.-	Instalaciones en Riesgo: Transf. Trifásico N°1 - VIO.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.-	Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Instalación de equipos puesta a tierra en ambos lados del desconectador 89ET1-1 Bloqueo de jefe de faena 6 Pértigas; Instalación de equipos puesta a tierra en ambos lados del desconectador 89ET1-2 Bloqueo de jefe de faena 6 Pértigas; Instalación de equipos puesta a tierra en ambos lados del desconectador 89E1-1 Bloqueo de jefe de faena 6 Pértigas.- Nota: Trabajos coordinados con empresa Frontel, no implican pérdida de suministro, ya que los consumos serán transferidos a través de redes de media tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 09:00	18-11-23 15:00	18-11-23 08:58	18-11-23 12:42
20231001797	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1765	Desconexión	Origen Interno	Programada	2302	S/E LAS VIOLETAS	3355	LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Violetas: Investigar y normalizar ajuste de cierre de desconectadores 89ET1-2, 89ET3-1 y 89E1-1.-	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Transf. Trifásico N°1 - VIO.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Instalación de equipos puesta a tierra en ambos lados del desconectador 89ET1-1 Bloqueo de jefe de faena 6 Pértigas; Instalación de equipos puesta a tierra en ambos lados del desconectador 89ET1-2 Bloqueo de jefe de faena 6 Pértigas; Instalación de equipos puesta a tierra en ambos lados del desconectador 89E1-1 Bloqueo de jefe de faena 6 Pértigas.- Nota: Trabajos coordinados con empresa Frontel, no implican pérdida de suministro, ya que los consumos serán transferidos a través de redes de media tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 09:00	18-11-23 15:00	18-11-23 08:58	18-11-23 12:42
20231032873	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1803	S/E 405	23050 24064 17762	S/E 405 CB221 S/E 405 DT1 S/E 405 69 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 405 (CV104)	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 40: 528221 S/E Laguna Seca: 5281-1 SE Escondida: 5281-	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:54	18-11-23 19:54	18-11-23 08:10	18-11-23 11:06
20231032872	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1802	S/E 404	23049 24063 17759 17760	S/E 404 CB222 S/E 404 DT1 S/E 404 4.16 KV S/E 404 69 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 404 (CV103)	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 404: 528222 S/E Laguna Seca: 5281-3	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:53	18-11-23 19:53	18-11-23 08:10	18-11-23 11:06
20231032871	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1801	S/E 403	17757 17758 21048	S/E 403 4.16 KV S/E 403 69 KV S/E 403 CB223	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 403 (CV102)	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 403: 528223 S/E Laguna Seca: 5281-3 SE Escondida: 5281-	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:52	18-11-23 19:52	18-11-23 08:10	18-11-23 11:06
20231010417	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Desconexión	Origen Interno	Programada	1022	S/E PURI	22942	S/E PURI J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Relleno de gas SF6 en el paño 52J2 de SE Puri.	Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento actualizado y personal calificado.	Condiciones Requeridas: Subestación PuriAbiertos y bloqueados: 8913-1 y 8913-2. Subestación PuriAbierto y a disposición de jefe de faena: 52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:50	18-11-23 19:50	18-11-23 15:14	18-11-23 16:11
20231035403	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	780	S/E CONCON	998	BA S/E CONCON 110KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por requerimiento de NUP 2563 se necesita desconectar la barra N°2 debido a nuevo equipos (TTPP y TTCC) no pueden montados por estar cerca de un punto energizado.	Nivel de riesgo bajo, desconexion requerida por instalaciones energizadas no permiten montar nuevos equipos	Por requerimiento de NUP 2563 se necesita desconectar la barra N°2 debido a nuevo equipos (TTPP y TTCC) no pueden montados por estar cerca de un punto energizado. Dado que la barra N°2 presenta conexion directa con el transformador N°2 se deberá durante la madrugada (horario de madrugada) realizar el respaldo por Distribución de los alimentadores de la barra N°1 y con ello cerrar el desconectador acoplador de barra N°1 y N°2 de 12 kV, por lo que durante la desconexion los consumos de los ambos trasformadores estaran bajo el transformador N°1.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 08:02	18-11-23 14:41
20231034693	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7877 7878	S/E ALTO JAHUEL J2 S/E ALTO JAHUEL J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 08:12	18-11-23 18:58
20230997123	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colbahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN–LAGUNA S 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+771; vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA–LAGUNA AL2 TRANSELEC - 220 KV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y basada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 06:21	18-11-23 20:17
20231035236	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Externo	Programada	2282	S/E PARINAS [EN_REVISION]	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE perines ;instalación y habilitación de nuevo armario Telecomunicaciones, Montaje armario onda portadora OP-8 teleprotecciones TP-L3 (PJ/ TPH-L3 (RJ") (equipo se mantendrá fuera del sistema).	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Tap Tatal Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parinas, OP-8 teleprotecciones TP-L3 (PJ/ TPH-L3 (RJ". Fuera de servicio Esta teleprotección deberá quedar fuera de servicio hasta habilitar el nuevo enlace Edifica Tatal - Parinas.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	22-11-23 23:59	18-11-23 16:57	
20230988001	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones.	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Rio Aconcagua – Nueva Pamparhuinchi 1. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones. Restricción: S/E Rio Aconcagua: No reconectar interruptor 52H1 de L.110 kV Rio Aconcagua – Nueva Pamparhuinchi circ. 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 07:28	
20231034728	Subestacion	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL	357	Desconexión	Origen Interno	Programada	1878	S/E GABY	1543	GABY 220/23 KV N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de inspección de infraestructura y equipos de patio, muro cortafuego y equipo transformador principal N° 2 220/23kV S/E Gaby.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones requeridas en S/E Gaby: Abiertos y equipos a disposición del jefe de faena 52T1, 89T2, 89T2-1T, 89T2-2T.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 20:00	18-11-23 12:17	23-11-23 08:00
20231040457	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	694	S/E LAMPA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de comunicaciones para acceso remoto a protecciones de la subestación	Trabajo con riesgo controlado	Durante los trabajos se perderán comunicaciones desde la subestación por intervalos de 5 min en 3 ocasiones aprox.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 09:51	18-11-23 14:31

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231105239	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1739	TAP OFF TALTAL	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro y traslado armario de telecomunicaciones OPLAT-8 desde Tap off Taltal a la SE Paninas ("S/E Taltal armario onda portadora OP-8 teleprotecciones TP-13 (PI)' TPH-L3 (RI")".		Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Edda Taltal-Tap Taltal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de .Bloqueo del jefe de faena: Subestación Tap Taltal, Teleprotecciones SW OP-8 y SW TP-13 (PI)' TPH-L3 (RI)". Bloqueado Teleprotección quedara desincluido de sistema.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	22-11-23 23:59	18-11-23 09:02	
20231104231	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1638 503	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110kV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo M4 Paño H7 a Torre 1A.		Actividades: Tendido de línea AT sobre Barra Energizada, Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo M4. Paño H7 a Torre 1A.Nota 1: Camión pluma respetara las distancias mínimas de seguridad a los puntos energizados, no cruzará en ningún momento por cavaletas y se apoyará en todo momento con personal paletero o rigger. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52H4.1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Barra Transferencia 110 kV-Maitencillo o Barra 110 kV, Seccion 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Seccion 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 20:00	18-11-23 05:15	19-11-23 18:18
20231103892	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	1678	BA S/E QUILLOTA 220KV BT-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Trabajos de puesta en servicio del desconectador 89J2-3: Chicoteo primario lado línea y Barra de Transferencia al desconectador 89J2-3 y pruebas de resistencia de contacto, deschicoteo primario del desconectador 89J2-2 (NUP 4328).		Actividades: S/E Quillota: Trabajos de puesta en servicio del desconectador 89J2-3: Chicoteo primario lado línea y Barra de Transferencia al desconectador 89J2-3 y pruebas de resistencia de contacto, deschicoteo primario del desconectador 89J2-2 (NUP 4328). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Al término de estos trabajos, paño de 220 kV J2 -Nogales 2 queda transferido con desconectador 89J2-2 deschicoteado primariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00		
20231103858	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7499 7500	S/E ALTO JAHUEL J10 S/E ALTO JAHUEL J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A Solicitud de Transelec, se requiere Precaución de No reconectar interruptores 52J3 y 52J10 de la LT 220 kV Alto Jahuel - Maipo C1 y C2 por trabajos en S/E Alto Jahuel: Reemplazo de conductor aéreo sobre la Barra de 220 kV sección 1 y 2, entre marco de línea de entrada y marco de línea bajada a desc. 89J0-2 y 89J0-3. Trabajos asociados a obra de reemplazo de equipos primarios del paño J9 -Chena 2 (NUP 3568).	Riesgos declarados por Transelec		Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 07:51	18-11-23 19:02
20231103723	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.[En_Revision]	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	26171	S/E MAITENCILLO HG[EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido, engrampado y templado de conductor en tramo M4. paño H7 a Torre 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52H6 S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Tendido, engrampado y templado de conductor en tramo M6. paño H7 a Torre 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No Reconectar 52H6 S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 20:00	18-11-23 06:12	19-11-23 18:45
20231103720	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido, engrampado y templado de conductor en tramo M4. paño H7 a Torre 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Tendido, engrampado y templado de conductor en tramo M6. paño H7 a Torre 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 20:00	18-11-23 06:12	19-11-23 18:45
20231103609	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.[En_Revision]	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	26171	S/E MAITENCILLO HG[EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Chicoteo de equipos en extensión barra 110kV sección 1 y barra transferencia, medida de resistencia de contacto a paño H7, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No Reconectar 52H6 S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Chicoteo de equipos en extensión barra 110kV sección 1 y barra transferencia, medida de resistencia de contacto a paño H7, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No Reconectar 52H6 S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 06:12	19-11-23 18:45
20231103605	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Chicoteo de equipos en extensión barra 110kV sección 1 y barra transferencia, medida de resistencia de contacto a paño H7, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Chicoteo de equipos en extensión barra 110kV sección 1 y barra transferencia, medida de resistencia de contacto a paño H7, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 06:12	19-11-23 18:45
20231103191	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de estructura 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Montaje de estructura 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 20:00	18-11-23 06:12	18-11-23 20:24
20231102619	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	799	CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del T-1, trabajos motivados por el proyecto NUP 4230432. Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52BT y 52CT de SE Chumaquito. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes Finales afectados	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 08:18	18-11-23 17:56
20231102407	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2248	S/E NUEVA CHUQUICAMATA	29018 29019 29020 29021 29022 29023 29024 29025	S/E NUEVA CHUQUICAMATA J1 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J2 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J3 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J4 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J5 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J6 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J7 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J8	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores energizado SE Nueva. Chuquicamata.	RIESGO BAJO , TODOS LOS RIESGOS CONTROLADOS SEGUN MATRIZ .	CONDICIONES REQUERIDAS : S/E KIMAL No Reconectar: 52J13, 52J14, 52J7, 52J8. S/E Nva Chuquicamata No reconectar 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8. S/E Chuquicamata No reconectar 52J78. SE SALAR No reconectar 52J6B. S/E Nueva calama: No reconectar 52J3. ENCARGADO MANIOBRA: operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 16:00	18-11-23 08:59	18-11-23 13:30
20231101946	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	516	S/E OSORNO	14111	S/E OSORNO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paño B1 en S/E Osorno asociado a línea 66 kV Remehue - Osorno Cto 1 por fanses de reemplazo de caja de mando del desconectador 89B1-3/3T, según proyecto NUP 3611	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06418 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 21:00	18-11-23 07:44	18-11-23 19:21
20231097821	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	12504	S/E SAN VICENTE C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a S2C2-8, PRC2 y REC2.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento y medidas eléctricas a S2C2-8, PRC2 y REC2. Condiciones: Paño Linea LC02, SVT-Molicoop, indisponible. Trabajos coordinados con Molicop. Instalaciones en Riesgo: Linea 013 kV San Vicente-Inchalam, C1 o Linea 013 kV San Vicente-Molycop, C1. Temporalidad de los Riesgos: Linea 013 kV San Vicente-Inchalam, C1 (Al Inicio de los trabajos) o Linea 13 kV San Vicente-Molycop, C1 (al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación San Vicente, instalación de equipos de puesta a tierra en ambos extremos de Reactor C2 y en conexiones de poder de PRC2.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 06:12	18-11-23 20:24
20231097444	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 06:12	18-11-23 20:24
20231097170	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK SN-771, vano entre 0471 Y 0472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK SN-806. vano entre 0439 Y 0440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapado, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y baiada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 06:21	18-11-23 20:17
20231096699	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	516	S/E OSORNO	436	BA S/E OSORNO 66KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Barra N°1 66 kV de SE Osorno por fanses correspondiente a ajuste y calibración de desconectadores 89B1-3/3T de SE Osorno. Fanses asociados a Proyecto MNR Reemplazo de Desconectadores paños B1 y B2 de SE Osorno.	Riesgo controlado, fanses serán realizadas con Barra 66 kV N°1 desconectada y Barra 66 kV N°2 en servicio	Faenas asociadas a SD 2023096697. (PT 4898 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 21:00	18-11-23 07:44	18-11-23 19:21
20231096697	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	516	S/E OSORNO	14111	S/E OSORNO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño B1 de SE Osorno (asociado a LAT 66 kV Osorno - Remehue C1) por fanses correspondiente a ajuste y calibración de desconectadores 89B1-3/3T de SE Osorno. Faenas asociadas a NUP 3611 Proyecto MNR Reemplazo de Desconectadores paños B1 y B2 de SE Osorno.	Riesgo controlado, faenas serán realizadas con LAT Osorno Remehue C1 desconectado y LAT Osorno - Remehue C2 en servicio.	(PT 4898 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 21:00	18-11-23 07:44	18-11-23 19:21
20232096620	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1750	S/E TAP OFF RIO TOLTEN	15879	S/E RIO TOLTEN J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A través de SOD: 5273 empresa Transelec solicita no reconectar en caso de apertura interruptor 52J1 de SE Tap Off Río Toltén por trabajos de corta y poda de árboles en línea 220 kV Río Toltén - Lagunina	Solicitud por requerimiento de Transelec quien debe especificar los riesgos asociados	SE Tap Off Río Toltén cuenta con reconexión automática deshabilitada	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 06:13	18-11-23 11:57
20231101721	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	1236	S/E MONTE PATRIA ET2	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Poda y tala de árboles en franja servidumbre Patria por trabajos en sus instalaciones	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 10:53	18-11-23 17:30
20231103483	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Externo	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	22837 23845	S/E O'HIGGINS J7 S/E O'HIGGINS J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada a petición de SAESA para realizar trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón manual y Remoto a línea Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins circuitos N° 1 y 2.	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados	Se requieren las siguientes condiciones en la SE O'Higgins: No reconectar 52J7 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 07:00	18-11-23 18:00	18-11-23 08:20	18-11-23 15:10
20231105350	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	1741	S/E CHICUREO	1277	CHICUREO 220/23.5KV 25MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo al Transformador n°1	Trabajo sin riesgo asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 06:00	18-11-23 22:00	18-11-23 14:03	18-11-23 23:00
20231105120	Subestacion	Aprobado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	710	S/E PANAMERICANA	2882 17440 17441	S/E PANAMERICANA A8 S/E PANAMERICANA A1 S/E PANAMERICANA A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de la subestación al arranque 110 kV N°1 por trabajos de tendido de OPGW en el circuito N°2 Buin-Espejo en SD 2023101122	Solo maniobras de cambio de arranque 110 kV	Solo maniobras de cambio de arranque 110 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 00:00	20-11-23 05:00	18-11-23 01:19	
20231105345	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	708	S/E OCHAGAVIA	3913	S/E OCHAGAVIA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara pruebas Efectivas de Rele de Distancia en INT 110 kV Cable Ochagvia-Metro en S/E Ochagavia.	Trabajo sin riesgos asociados.	Los trabajos se enmarcan en uno de los compromisos de acción correctiva de largo plazo, establecidos con el CEN (Carta DE01325-20 ; 13-03-2020) "ejecución de un plan de revisión de los esquemas de control asociados a todas las protecciones de línea" Trabajos relacionados con SD 2023105342- 2023105344	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 00:00	18-11-23 08:00	18-11-23 00:02	18-11-23 05:48
20231105225	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAIA	2564	S/E LAIA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Conexionado y vinculación de nuevo desconectador 89B1-1. - Reemplazo desconectadores 89B1-1 y 89B1-2 de S/E Laja - Solicitante Transelec S.A. Bajo NUP 4022		Actividades: S/E Laja: Conexionado y vinculación de nuevo desconectador 89B1-1. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LB01, LAI-Laja FCC o Paño Común Transformación BT-Laja o Paño Línea LC01, LAI-Alimentador Ciudad. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 00:00	20-11-23 08:00	18-11-23 00:50	24-11-23 22:27
20231103000	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1004	TAP OFF ÑIQUEN	17054	TAP OFF ÑIQUEN B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de EFE según SODI N°70, se requiere desconexión del paño B3 en Tap Ñiquén por mantenimiento de a seccionador 189M de EFE.	Sin riesgo para CGET, trabajo realizado por EFE en sus instalaciones.	Se requiere bloquear reconexión automática del interruptor 52B3 S/E Parral.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 23:30	18-11-23 05:00	17-11-23 23:58	18-11-23 05:01
20231105673	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1786	TAP OFF LALACKAMA	15746 31733	TAP OFF LALACKAMA IL2 TAP OFF LALACKAMA IL4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Tap Off Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de ODCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de Tap Off Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 20:00	18-11-23 06:00	17-11-23 20:06	18-11-23 08:11
20231105671	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1723	S/E CENTRAL LALACKAMA	15663 15752 15664 15665 15666 15667 15668 15669 15670 15671	S/E CENTRAL LALACKAMA JT1 S/E CENTRAL LALACKAMA E8 S/E CENTRAL LALACKAMA ET1 S/E CENTRAL LALACKAMA E1 S/E CENTRAL LALACKAMA E2 S/E CENTRAL LALACKAMA E3 S/E CENTRAL LALACKAMA E4 S/E CENTRAL LALACKAMA E5 S/E CENTRAL LALACKAMA E6 S/E CENTRAL LALACKAMA E7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de S/E Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de ODCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de S/E Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 20:00	18-11-23 06:00	17-11-23 20:06	18-11-23 08:11
20231103883	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	2160 2161	BA S/E LAGUNAS 220KV BP1 BA S/E LAGUNAS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Lagunas: Bloqueo de unidad central protección 87B S/E Lagunas para reemplazo de tarjetas con error de BU de paños J12 - J13 - J14 y J15 (Apoyo ABB)	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, Protección 87B Unidad Central Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 20:00	18-11-23 06:00	16-11-23 20:57	
20231104109	Subestacion	Ejecución Exitosa	ATACAMA SOLAR S.A.	1872	Desconexión	Origen Interno	Programada	2251	S/E ATACAMA SOLAR II	29188 29189 29195 29196 29197 29198 29199 29200 29201 29202 29203 29204 29205 29206 29207 29212 29253	S/E ATACAMA SOLAR II E10 S/E ATACAMA SOLAR II E1 S/E ATACAMA SOLAR II ET1 S/E ATACAMA SOLAR II ET2 S/E ATACAMA SOLAR II E14 S/E ATACAMA SOLAR II E13 S/E ATACAMA SOLAR II E12 S/E ATACAMA SOLAR II E11 S/E ATACAMA SOLAR II ET1 S/E ATACAMA SOLAR II E6 S/E ATACAMA SOLAR II E5 S/E ATACAMA SOLAR II E4 S/E ATACAMA SOLAR II E3 S/E ATACAMA SOLAR II E2 S/E ATACAMA SOLAR II ES1 S/E ATACAMA SOLAR II 33KV BP1 S/E ATACAMA SOLAR II 33KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Confección de arquetas en sector de muñas dañadas dentro de PFV.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Apertura de interruptores 52E1 y 52E10 y circuitos asociados a barra 1 y barra 2. PVF Atacama Solar 2 F/S.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 20:00	18-11-23 06:00	17-11-23 20:25	18-11-23 05:51
20231103805	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Desconexión	Origen Externo	Programada	2264	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO	29394	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO JT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Medición TP de linea,TP barra y instalacion de TP de lineas	Los riesgos del trabajo es bajo , ya que se tomaran las medidas necesarias para esta	Medición TP de linea,TP barra y instalacion de TP de lineas	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 19:30	18-11-23 08:00	17-11-23 21:16	18-11-23 03:36
20231104125	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	690	S/E LA CISTERNA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y fase de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vía SCADA del interruptor 12 kV Banco de Condensadores N°1A y se deshabilitará y habilitará el automatismo de transferencia automática 110 kV. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 14:00	17-11-23 18:00	17-11-23 11:22	17-11-23 12:30

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total nuestros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231105980	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1823	S/E CALAMA	21252	S/E CALAMA ET4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere precaución de No Reconectar Interruptor 52T4 de S/E Calama, para retiro de elemento extraño de Barra 23kV del T4.	Riesgo controlado según procedimiento interno de CGE Transmisión.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 12:15	17-11-23 15:00	17-11-23 12:08	17-11-23 12:44
20231103308	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2014	S/E NEPTUNO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Neptuno: Inspección a instalaciones en patio de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E Neptuno: Inspección a instalaciones en patio de alta tensión. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: 55AA CA o CC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Neptuno: Trabajos a nivel de piso.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 12:00	17-11-23 15:00		
20231103383	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1732	Intervención	Origen Interno	Programada	2286	S/E SOL DEL DESIERTO	29765	S/E SOL DEL DESIERTO J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara lavado de aisladores de equipos primarios de subestación sol del desierto patio J1	No tiene riesgos asociados.	S/E Maria Elena: No reconectar 529 y 5210.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 11:00	17-11-23 18:00	17-11-23 13:26	17-11-23 16:55
20231104315	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	1771	S/E NAHUELBUTA	26399 26400	S/E NAHUELBUTA E1 S/E NAHUELBUTA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar 52E1 Central La Flor 1 y 52E2 Central La Flor 2 a solicitud de Frontel por fuentes de: 1.- Realizar Cruze de LMT entre postes de 15mt instalados cercanos a la LMT con entelación, Cruzando sobre Alimentadores Robleria y Parronal entre postes FY6281 y FW0821 2.- Instalación de estribos en Alm. Parronal y Robleria a ambos lados del nuevo cruce, entre los postes FY6281 y FW0821.	Riesgo controlado por empresa distribuidora Frontel.	SODI N° 908-909 de Frontel STS, REGISTRO INTERNO. Sin pérdida de generación.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 11:00	17-11-23 18:00	17-11-23 13:09	17-11-23 14:39
20231103916	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	353	ALTO JAHUEL 500/220/66 kV 750MVA 3 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación de los paños J12 y J13. Coordinado con STM y Celec Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación de los paños J12 y J13. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar los interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y Banco ATR3 de 500/220/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR3 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 11:00	17-11-23 15:00	17-11-23 05:30	17-11-23 17:38
20231104140	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TICHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	2268	S/E TICHAMMA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actualización de software controlador SCADA TSA Win-Pro. Considera pérdida de comunicaciones y control de PPC durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo, se considera pérdida de comunicaciones y control de PPC durante la ejecución de los trabajos	Actualización de software controlador SCADA TSA Win-Pro. Considera pérdida de comunicaciones y control de PPC durante la ejecución de los trabajos (30 minutos aproximadamente). Recuno menor a 30 MW según pronósticos en bloque horario de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 10:00	17-11-23 11:00	17-11-23 09:37	17-11-23 10:18
20231101972	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23431 23432	S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere precaución de No Reconectar y el bloqueo de la reconexión Automática delos Paños J2 y J3 en S/E Illapa por trabajo en S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J2I; J7J; J7-E: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; J7E CTR-4; Marcos de barras y lineas.	Riesgos declarados por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 09:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:01	17-11-23 21:09
20231103797	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	2290	S/E LITORAL CENTRAL [EN_REVISION]	29982 29983 29984 29985 29987	S/E LITORAL CENTRAL 66KV BF2 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL 66KV BF1 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL 8G [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL 8K [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL 8A [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por Proyecto NUP 884 Nueva SE Totoral se ingresa solicitud de puesta en servicio de los paños seleccionados.	Nivel de riesgo bajo, trabajo de PES de Nueva SE Litoral Central.	Por Proyecto NUP 884 Nueva SE Totoral se ingresa solicitud de puesta en servicio de los paños, solicitud coordina con SO 20231107789	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 09:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:22	18-11-23 02:31
20231103309	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	684	S/E CHENA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Chena: Inspección a instalaciones en patio de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E Chena: Inspección a instalaciones en patio de alta tensión. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Chena: 52AA CA o CC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Chena: Trabajos a nivel de piso.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 09:00	17-11-23 12:00		
20231103537	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2003	S/E DON HECTOR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SS/AA y SS/GG, S/E Don Héctor: Reparación de A/A Caseta de control N°3, incluye revisión, reemplazo de piezas y componentes en caso de ser necesario, pruebas de funcionamiento y medición de parametros.		Actividades: Mantenimiento a equipos de aire acondicionado de salas de control, SS/AA y SS/GG, S/E Don Héctor: Reparación de A/A Caseta de control N°3, incluye revisión, reemplazo de piezas y componentes en caso de ser necesario, pruebas de funcionamiento y medición de parametros.,En atención al aviso de anormalidad 10095629. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Don Héctor, Delimitación de la zona ... Subestación Don Héctor, ITM 1 al 6 propio del aire acondicionado (Visualizado en cronos), disponible para jefe de faena ...	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 09:00	17-11-23 18:00		
20231105071	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	221	S/E CANDELARIA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación de enlace de comunicación de respaldo, lo que contempla intermitencia en las comunicaciones con la SSEE Candelaria y Minero por periodos inferiores a 5 minutos.	Sin riesgo operacional, solo trabajos a nivel de enlace de comunicación, podría provocar intermitencias de comunicación menores a 5 minutos.	Trabajos para dar redundancia ante posibles intermitencias del enlace principal.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 09:00	17-11-23 12:00	17-11-23 11:49	17-11-23 20:00
20231104491	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	2729	S/E SAN VICENTE CT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Vicente: Mantenimiento correctivo a red de aire del interruptor tipo celda 52CT2-6.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Mantenimiento correctivo a red de aire del interruptor tipo celda 52CT2-6. Condiciones: Paño Transformación CT02-San Vicente, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 13 kV San Vicente-Melvicpq, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 09:00	17-11-23 18:00	17-11-23 11:24	17-11-23 14:16
20231104288	Subestacion	Aprobado sin activación	CMPC PULP SPA.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	12177	S/E CHARRUA J10	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Inspección visual de equipos primarios Paño J10 S/E Charrua.	Riesgo bajo, solo se realiza inspección visual	Inspección visual de equipos primarios Paño J10 S/E Charrua.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 09:00	17-11-23 17:00		
20231104124	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	682	S/E CARRASCAL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y llave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vía SCADA del interruptor 12 kV Banco de Condensadores N.°1 y se deshabilitará y habilitará la transferencia automática 110 kV. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 09:00	17-11-23 13:00	17-11-23 09:12	17-11-23 10:36
20231104227	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1859	S/E CONDORES	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Condores: Aseo de sala de comando y de patios, limpieza, roce y desmalezamiento del recinto.	Riesgo bajo y controlado.	(PT 7045 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 09:00	17-11-23 18:00	17-11-23 10:16	17-11-23 13:37
20231103814	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	10	Intervención	Origen Externo	Programada	200	S/E CENTRAL LAGUNA VERDE	7866	S/E CENTRAL LAGUNA VERDE B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por PES en proyecto NUP 884 Nueva S/E Litoral CEntral se requiere ejecutar el cambio de ajustes a las protección del paño seleccionado segun lo aprobado en ECAP 22009-ref-cdd-003 et eaa se litoral central	Nivel de riesgo bajo, actividad con linea desenergizada	Esta solicitud coordina con el seccionamiento del CI de la LTs 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo , el cual pasará a llamarse LTs 66kV Laguna Verde - Litoral Central - CS 220231100789	No tiene consumo afectado		modificacion_protocolo			17-11-23 09:00	17-11-23 19:00	17-11-23 11:17	17-11-23 11:50
20231102870	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Desconexión	Origen Interno	Programada	1911	S/E OGP1	1597	OGP1 220/33 kV N°3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Residencia Puesta a Tierra (RPT) en Transformador T3	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en S/E OGP1 52T3 y 52E03.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:49	17-11-23 19:49	17-11-23 14:09	17-11-23 18:58
20231102865	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1846	S/E CHIMBORAZO	2024 2025 2026	BA S/E CHIMBORAZO 220KV BP1 BA S/E CHIMBORAZO 6.9KV BP1 BA S/E CHIMBORAZO 6.9KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores de S/E Chimborazo.	Riesgo bajo. Trabajos se realizaran con procedimiento respectivo.	S/E Chimborazo: No reconectar 52J1, 52J2, 52J7 y 52J72. S/E Domeyko: No reconectar 52J4. S/E Farellón: No reconectar 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:43	17-11-23 19:43	17-11-23 08:10	17-11-23 18:28
20231102861	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1936	S/E SULFUROS	23023 23024 23025 23026 23027 23028 23029 23030 23031 23032 23947 17726	S/E SULFUROS J71 S/E SULFUROS J72 S/E SULFUROS J1 S/E SULFUROS 52 S/E SULFUROS 87.1 S/E SULFUROS 87.2 S/E SULFUROS 81 S/E SULFUROS 82 S/E SULFUROS J73 S/E SULFUROS 87.3 S/E SULFUROS 83 S/E SULFUROS 13.8KV BP	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en la subestación	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar en los siguientes equipos S/E Sulfuros 52J1; 52J2; 52J71; 52J72; 52T1; 52B71; 52B72; 52B73 S/E Lixiviación52B71; 52B72 S/E OLAP52B1 S/E Domeyko 52J8 S/E Nva Zeldivar52J051	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:38	17-11-23 19:38	17-11-23 08:10	17-11-23 18:28
20231103557	Subestacion	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	RTU de Subestación Guacolda y las RTU's AGC, para revisión disponibilidad, direccionamiento y red de comunicación	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	+SICC afectados: SITR – perdidas momentáneas de señales CT Guacolda en CC-RNE y CDC-CEN. +Generación: no implica requerimientos ni acción sobre los niveles de generación de CT Guacolda.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:31	17-11-23 17:47	17-11-23 09:38	17-11-23 14:23
20231103335	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	439	S/E PERALES	43	BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N° 2 de S/E Perales por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N° 2 de la S/E ya mencionada.	Riesgos controlados, trabajos se efectuaran con equipamiento y personal calificado.	Se requiere la desconexión del BBCC N° 2 de S/E Perales por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N° 2 de la S/E ya mencionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:30	17-11-23 18:00	17-11-23 08:35	17-11-23 10:27
20231103334	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	439	S/E PERALES	42	BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N° 1 de S/E Perales por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N° 1 de la S/E ya mencionada.	Riesgos controlados, trabajos se efectuaran con equipamiento y personal calificado.	Se requiere la desconexión del BBCC N° 1 de S/E Perales por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N° 1 de la S/E ya mencionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:30	17-11-23 18:00	17-11-23 08:35	17-11-23 10:27
20231103333	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	416	S/E TUMBES	249	BC S/E TUMBES CE 15KV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC de S/E Tumbes por limpieza y desmalezado del patio del BBCC de la S/E ya mencionada.	Riesgos controlados, trabajos se efectuaran con equipamiento y personal calificado.	Se requiere la desconexión del BBCC de S/E Tumbes por limpieza y desmalezado del patio del BBCC de la S/E ya mencionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:30	17-11-23 18:00	17-11-23 14:02	17-11-23 15:14
20231103332	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	372	S/E LATORRE	237	BC S/E LATORRE CE2 15kV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N° 2 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N° 2 de la S/E ya mencionada.	Riesgos controlados, trabajos se efectuaran con equipamiento y personal calificado.	Se requiere la desconexión del BBCC N° 2 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N° 2 de la S/E ya mencionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:30	17-11-23 18:00	17-11-23 10:56	17-11-23 13:38
20231103331	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	372	S/E LATORRE	236	BC S/E LATORRE CE1 15kV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°1 de la S/E ya mencionada.	Riesgos controlados, trabajos se efectuaran con equipamiento y personal calificado.	Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Latorre por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°1 de la S/E ya mencionada.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:30	17-11-23 18:00	17-11-23 10:50	17-11-23 13:38
20231102103	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	269	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO	11986	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J2I; J7J; J7-E: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; J7E CTR-6; Marcos de barras y lineas. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52J2 de S/E Diego de Almagro.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SODI 3000: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J2I; J7J; J7-E: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; J7E CTR-6; Marcos de barras y lineas ; Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52J2 de S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:30	17-11-23 18:00	17-11-23 06:10	17-11-23 21:04
2023097122	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colbahuez, proyecto C2fv, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN–LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.5 y FRONTERA–LAGUNA 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:23	17-11-23 21:01
20231100630	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, regin Sodi 5466 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A71 , 52A72 y 52A73 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Mallea por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:36	17-11-23 18:24
20231103918	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2346	S/E LOS VILLARES [EN_REVISION]	30781	S/E LOS VILLARES H1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas End to End y Habilitación de teleprotecciones de SE Los Villares Paño H1, para habilitar Cto 1 de la LAT Nueva Pangue – Los Villares. Bloqueo del jefe de Faena: Se interviene un sistema de protecciones a la vez.	instalación con riesgo: Línea 110 kV Los Villares - Nueva Pangue Ckt 1. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Pruebas End to End y Habilitación de teleprotecciones de SE Los Villares Paño H1, para habilitar Cto 1 de la LAT Nueva Pangue – Los Villares .	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:00	17-11-23 17:38
20230898113	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2010	S/E TEN GIS	19214 19215	S/E TEN GIS J8 S/E TEN GIS J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por solicitud de ENGIE se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J8 y 52J9 en S/E TEN, para realizar control de cortadores de excitación del generador principal 20kV 442MVA de IEM, y limpieza de cubículo de excitación con cambio de filtros.	El principal riesgo es la apertura intempestiva de interruptores 52J8 y 52J9 como consecuencia de actuación de las protecciones asociadas al Generador en Central S/E IEM. Medidas de mitigación adoptadas por personal de ENGIE.	Condiciones operacionales requeridas: no reconectar 52J8 y 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 20:00	17-11-23 09:20	17-11-23 13:24
20231105804	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1724	TAP OFF CHAÑARES	15673	TAP OFF CHAÑARES H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar 52H1 en Tap Off Chañares, a solicitud de Transelec, por trabajos programados de Lavado de aislación equipos primarios paños H1, HT1, barra 110kV, paños ET1, E1. Barra 23 kV. incluye marcos de barra y línea.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Solicitado por Transelec, trabajo asociado a documento programado 20231102678	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 10:09	17-11-23 15:48
20231103539	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1628 503 1637	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: Chicoteo de Equipos en extensión Barra 110kV Sección 1 y extensión Barra Transferencia / Medida de Resistencia de Contacto a Paño H7.		Actividades: conexionado AT, Ampliación SE Maitencillo: Chicoteo de Equipos en extensión Barra 110kV Sección 1 y extensión Barra Transferencia / Medida de Resistencia de Contacto a Paño H7. ,***Nota: Los puentes hacia barra principal y barra de transferencia existente se encuentran abiertos. ,** Nota: Camión pluma será guiado en todo momento por personal palletero o Rigger dentro de la Subestación.,** Nota: Camión pluma no cruzará canaletas. ,** Nota: Camión pluma no trabajará debajo puntos energizados,** Nota: Malla puesta a Tierra de equipos y estructuras no se encuentra unida a MPT Madre de Subestación. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 110 kV-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	18-11-23 18:00	17-11-23 08:34	19-11-23 18:18

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha extensión reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023101508	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J22; J73; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; J76 CTR-6, Marcos de barras y líneas.	Riesgo operacional el realizar maniobras de desconexión, se mitigará riesgo mediante verificación previa de equipos a intervenir.	Actividad: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J22; J73; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; J76 CTR-6, Marcos de barras y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J76 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J23 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Francisco, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Carihuayal, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H76 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C76 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 05:15	17-11-23 22:16
2023104435	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Desconexión	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos de mantenimiento en paño JL2 y PPKR GIS de S/E Esperanza, asociado a 52J N° 20210104053, se requiere realizar apertura de los paños J2 y J3 de S/E Centinela.	Riesgo operacional el realizar maniobras de desconexión, se mitigará riesgo mediante verificación previa de equipos a intervenir.	Se mencionа que por condiciones operacionales se encuentra abierto interruptores 52J1 y 52J3 en S/E Centinela.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 20:00	17-11-23 13:27	17-11-23 18:54
2023103894	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	574	S/E HUASCO	2507	S/E HUASCO H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CMP en SODI N° 3033 a 3038 por: Lavado de aislación de equipos primarios de subestación eléctrica Planta de Pellets y Nueva Planta Pellets con sistema energizado y Lavado de aislación de lineas 110kV CAP#1 y CAP#2 con sistema energizado.	Bajo	Actividad: A solicitud de CMP en SODI N° 3033 a 3038 por: Lavado de aislación de equipos primarios de subestación eléctrica Planta de Pellets y Nueva Planta Pellets con sistema energizado y Lavado de aislación de lineas 110kV CAP#1 y CAP#2 con sistema energizado. Restricción: Huasco paños 52H3 y 52H4 con bloqueo a la reconexión Instalación con riesgo Huasco paños H3 y H4 Temporalidad del riesgo: Durante la faena Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 05:15	17-11-23 22:16
2023098000	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones.	Instalación con riesgo: Linea de 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehuncir 1. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones. Restricción: S/E Rio Aconcagua: No reconectar interruptor 52H1 de L.110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue circ 1.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 07:52	17-11-23 18:34
2023101933	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7877 7878	S/E ALTO JAHUEL J2 S/E ALTO JAHUEL J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 15:00	17-11-23 09:47	17-11-23 11:42
2023101250	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Miraje: Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado.		Actividades: S/E Miraje: Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Miraje, interruptor termomagnético de equipos de aire acondicionado Abierto A disposición del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	18-11-23 18:00		
2023103648	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: SE Geoglifos: Reparación sistema de detección y extinción de incendios FM200.	Bajo	Actividades: SE Geoglifos: Reparación sistema de detección y extinción de incendios FM200. Instalaciones en Riesgo: SL.4A. C.A. Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Geoglifos, interruptor termomagnetico de alimentación de circuitos de detección de incendios. Area de trabajo Delimitación de area de trabajo. Sistema Extensión FM200 inhabilitado Verificar que el sistema de extision FM200 no encuentre bloqueado o inhabilitado mientras duran los trabajos,	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
2023100023	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	438	S/E PENCO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran los trabajos de canalización y alambrados de control asociados al proyecto de ampliación de S/E Penco (NUP 2261).	Riesgo bajo y controlado. Trabajos realizado por personal calificado.	Los trabajos se realizan en instalaciones no energizadas (ampliación S/E Penco).	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
2023103808	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR II SPA	1996	Intervención	Origen Interno	Programada	2333	S/E FUTURO	30639 30640 30641 30642	S/E FUTURO J1 S/E FUTURO JR S/E FUTURO JT1 S/E FUTURO FT11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores por trincheras existentes.	Riesgo bajo ya que se toman medidas pertinentes para ello	S/E Futuro: SJ1, SJR, SJT1, FT11 Señalizar y no reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 20:00	17-11-23 10:40	17-11-23 19:48
2023103896	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	574	S/E HUASCO	2509	S/E HUASCO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CMP en SODI N° 3033 a 3038 por: Lavado de aislación de equipos primarios de subestación eléctrica Planta de Pellets y Nueva Planta Pellets con sistema energizado y Lavado de aislación de lineas 110kV CAP#1 y CAP#2 con sistema energizado.	Bajo	Actividad: A solicitud de CMP en SODI N° 3033 a 3038 por: Lavado de aislación de equipos primarios de subestación eléctrica Planta de Pellets y Nueva Planta Pellets con sistema energizado y Lavado de aislación de lineas 110kV CAP#1 y CAP#2 con sistema energizado. Restricción: Huasco paños 52H3 y 52H4 con bloqueo a la reconexión Instalación con riesgo Huasco paños H3 y H4 Temporalidad del riesgo: Durante la faena Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 05:15	17-11-23 22:16
2023103428	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación de enlace de comunicaciones AES Laberinto - Bolero	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Posible intermitencia de comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 16:00	17-11-23 09:07	17-11-23 16:03
2023104438	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	2564	S/E LAJA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Vinculación de nuevo desconectador 89B1-2, Trabajos incluyen pruebas Nivel 0 y 1 en 89B1-2. - Proyecto MNR Reemplazo desconectadores 89B1-1 y 89B1-2 de S/E Laja - Solicitante Transelec S.A. NUP 4022	Bajo	Actividades: S/E Laja: Vinculación de nuevo desconectador 89B1-2, Trabajos incluyen pruebas Nivel 0 y 1 en 89B1-2. Condiciones: Paño Linea LB01, LA1-Laja FFCC, indisponible. * Trabajos coordinados con ERI SLR. Instalaciones en Riesgo: SL.4A. C.A. Laja o SL.4A. C.C. Laja o Paño Linea LB01, LA1-Laja FFCC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	20-11-23 18:00	18-11-23 15:46	
2023104439	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	2564	S/E LAJA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Desvinculación primaria, desmontaje de estructura y equipo, montaje de estructuras y nuevo equipo 89B1-2, pruebas eléctricas de desconectador 89B1-2, vinculación primaria del desconectador 89B1-2. Pruebas funcionales y puesta en servicio.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Desvinculación primaria, desmontaje de estructura y equipo, montaje de estructuras y nuevo equipo 89B1-2, pruebas eléctricas de desconectador 89B1-2, Vinculación primaria del desconectador 89B1-2. Pruebas funcionales y puesta en servicio de desconectadores 89B1-1 y 89B1-2. Condiciones: Paño Linea LB01, LA1-Laja FFCC, indisponible. * Trabajos coordinados con ERI SLR. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LB01, LA1-Laja FFCC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Laja, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89B1-2 y 52B1 y en TCB1 lado linea. Proyecto MNR Reemplazo desconectadores 89B1-1 y 89B1-2 de S/E Laja - Solicitante Transelec S.A. NUP 4077	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	20-11-23 18:00	17-11-23 10:16	20-11-23 17:05
2023104230	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1628 503	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo M6 Paño H7 a Torre 1A.		Tendido de linea A7 sobre Barra Energizada, Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo M6 Paño H7 a Torre 1A,Nota 1: Camión pluma respetara las distancias mínimas de seguridad a los puntos energizados, no cruzará en ningún momento por canaletas y se apoyará en todo momento con personal paletero o rigger. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52H-1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Barra Transferencia 110 kV-Maitencillo o Barra 110 kV, Seccion 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo Se utilizarán conos y cadenas	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:01	17-11-23 22:16
2023103806	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	709	S/E PAJARITOS	924	PAJARITOS 110/12.5KV 22.4MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se revisarán las señales de posiciones, trip, operaciones y la señal de desenganche del TR4 desde las protecciones de Subocentenia de respaldo y Diferencial hacia UTR. se realizarán disparos efectivos	Trabajo sin riesgos asociados.	Pruebas efectivas (apertura y cierre de interruptores), señales y trips. NUP: 2657	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 22:00	17-11-23 09:03	17-11-23 15:50
2023103722	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.[En_Revision]	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	26171	S/E MAITENCILLO H6 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido, engrampado y templado de conductor en tramo M6 paño H7 a Torre 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No Reconectar 52H6 S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Tendido, engrampado y templado de conductor en tramo M6 paño H7 a Torre 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No Reconectar 52H6 S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 20:00	17-11-23 09:55	17-11-23 20:42
2023103717	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido, engrampado y templado de conductor en tramo M6 paño H7 a Torre 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Tendido, engrampado y templado de conductor en tramo M6 paño H7 a Torre 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 20:00	17-11-23 09:55	17-11-23 20:42
2023103887	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.	133	Intervención	Origen Interno	Programada	882	S/E PELLETS	4981 4982 5484 16571 16572 16573 16574 16577 29834 29835 29836 16575	S/E PELLETS H1 S/E PELLETS H2 S/E PELLETS S/E PELLETS H3 S/E PELLETS HT1 S/E PELLETS HT2 S/E PELLETS HT3 S/E PELLETS H5 S/E PELLETS CT1 S/E PELLETS CT2 S/E PELLETS CT3 S/E PELLETS BARRA 6.16KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios de S/E Pellets con sistema energizado.	Perdida Suministro eléctrico a planta Pellets	Trabajo rutinario	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:22	17-11-23 21:15
2023103685	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.	133	Intervención	Origen Interno	Programada	1768	S/E NUEVA PELLETS	16570 16576	S/E NUEVA PELLETS HT5 S/E NUEVA PELLETS BARRA 13.8KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios de S/E Nueva Pellets con sistema energizado.	Perdida Suministro eléctrico a planta nueva Pellets	Trabajo rutinario	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:22	17-11-23 21:15
2023103408	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.[En_Revision]	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	26171	S/E MAITENCILLO H6 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Chicoteo de equipos en extensión barra 110kV sección 1 y barra transferencia, medida de resistencia de contacto a paño H7, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No Reconectar 52H6 S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Chicoteo de equipos en extensión barra 110kV sección 1 y barra transferencia, medida de resistencia de contacto a paño H7, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No Reconectar 52H6 S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:56	17-11-23 20:42
2023103404	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Chicoteo de equipos en extensión barra 110kV sección 1 y barra transferencia, medida de resistencia de contacto a paño H7, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Chicoteo de equipos en extensión barra 110kV sección 1 y barra transferencia, medida de resistencia de contacto a paño H7, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:55	17-11-23 20:42
2023103190	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de estructura 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Montaje de estructura 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 20:00	17-11-23 06:12	17-11-23 20:42
2023103174	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras 00 a 36 en LT 110 kV Maitencillo - Punta de Toros. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a estructuras 00 a 36 en LT 110 kV Maitencillo - Punta de Toros. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:12	17-11-23 20:42
2023103089	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23430 23431 23433 23434	S/E ILLAPA J1 S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J4 S/E ILLAPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chiquinta se requiere precaución de No Reconectar Paños J1, J2 , J4 y J5 en S/E Illapa debido a trabajos S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J22; J73; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; J76 CTR-6, Marcos de barras y líneas, a solicitud de Transelec	Riesgos declarados por Chiquinta.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:13	17-11-23 21:09
2023102959	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1842	S/E CERRO DRAGON	21473	S/E CERRO DRAGON HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por STS. Faenas de Lavado de aislación LT 110 kv Cóndores – Cerro Dragón - Alto Hospicio	No hay riesgos mayores informados por STS.	En SE Cerro Dragón, señalizar no reconectar 52HT1. En SE Alto Hospicio, señalizar no reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 19:00	17-11-23 09:17	17-11-23 20:48
2023102862	Subestacion	Ejecución Exitosa	TERCERA REGIÓN SOLAR SPA [EN_REVISION]	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J22; J73; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; J76 CTR-6, Marcos de barras y líneas. NO RECONECTAR 52J3	No hay riesgos asociados	NO reconectar 52J3	No tiene consumo afectado		ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:23	17-11-23 21:01

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha extensión reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231102678	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	571	S/E EL SALADO	487 488	BA S/E EL SALADO 110KV BP1 BA S/E EL SALADO 23KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo	Bajo	Actividades: S/E El Salado: Lavado de aislación equipos primarios paños H1, H71, barra 110kV, paños ET1, E1; Barra 23 kV. incluye marcos de barra y línea. Restricciones: Subestación El Salado, S2HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación El Salado, S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2H9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Chañarso, S2H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chañaral, S2ET1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación El Salado, K77, Línea 23 Enami. con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 023kV El Salado-Chañaral, C1 y L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 y Tr. Trifásico 01, 110/23kV-El Salado y Barra 110 kV El Salado y Barra 23 kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 12:00	17-11-23 08:34	17-11-23 17:38
20231102623	Subestacion	Aprobado	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	2182 2895	BA S/E MARIA ELENA 220KV BP1 BA S/E MARIA ELENA 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar barras 220 kV Barra Principal 1 y Barra Principal 2. A solicitud de ENGIE, por lavados de aislación en paños 89 y 110 M. Elena, torres de línea AT-B, María Elena y Kbjb.	Riesgo de operación de protecciones durante fuentes de lavado en paño de RNE	SODI N° 354 de RNE, registro interno STT	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	19-11-23 18:00	17-11-23 07:50	
20231102617	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	799	CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del T-1, trabajos motivados por el proyecto NUP 423042. Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52BT y 52CT de SE Chumaquito. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:06	17-11-23 19:24
20231102511	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23225 23226 23231 23232	S/E KIMAL I10 S/E KIMAL I11 S/E KIMAL I16 S/E KIMAL I17	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar interruptores 52I10, 52I11, 52I16, 52I17 a solicitud de ENGIE por faena de lavado de aislación en S/E Nva. Chuquicamata.	El riesgo es la operación de interruptores durante de lavado de aislación por parte de ENGIE.	SODI 256 del ENGIE, registro interno SATT.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	18-11-23 16:00	17-11-23 08:59	18-11-23 12:13
20231102412	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	29742 29743	S/E MARIA ELENA J10 S/E MARIA ELENA J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores de equipos primarios asociados al paño J9 y J10.	No tiene riesgos asociados.	S/E PFV Sol del Desierto, No reconectar 52J1.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 14:00	17-11-23 07:53	17-11-23 16:55
20231102402	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2248	S/E NUEVA CHUQUICAMATA	29018 29019 29020 29021 29022 29023 29024 29025	S/E NUEVA CHUQUICAMATA J1 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J2 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J3 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J4 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J5 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J6 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J7 S/E NUEVA CHUQUICAMATA J8	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores energizado SE Nueva. Chuquicamata.	RIESGO BAJO , TODOS LOS RIESGOS CONTROLADOS SEGUN MATRIZ .	CONDICIONES REQUERIDAS : S/E KIMAL No Reconectar: 52I13, 52I14, 52I7, 52I8. S/E Nva Chuquicamata No reconectar 52J3, 52J2, 52J1, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8. S/E Chuquicamata No reconectar 52T8. SE SALAR No reconectar 52I6B. S/E Nueva calama: No reconectar 52J3. ENCARGADO MANIOBRA: operador transmisión.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 16:00	17-11-23 08:40	17-11-23 12:37
20231102339	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Desconexión	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29966	S/E LA POLVORA HB	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta se requiere operaciones en Paño HB de S/E La Polvora, asociado a la LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C1 por trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C1	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:21	17-11-23 14:04
20231102187	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 20:00	17-11-23 08:07	17-11-23 15:34
20231104225	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1859	S/E CONDORES	cargadores	otros: cargadores	Banco/Cargador de Batería (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	SE Condores: Inspección Operativa : Prueba de alumbrado de Patios 220kV, 110kV y 13.8kV. Prueba de funcionamiento del sistema de ventilación forzada de Autotransformadores. Prueba de Equipos de aire acondicionado (todos los de la S/E). Pruebas con carga de ambos Generadores de Emergencia (verificación de transferencias automáticas)	Riesgo bajo y controlado.	(PT 7044 registro interno STG)	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 16:00		
20231101633	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672	S/E CHUMAQUITO CT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A mediante SODI 002 por trabajos de obras civiles asociado a proyecto de ampliación de S/E Chumaquito	Riesgo medio, trabajos controlados por Compañía General de Electricidad S.A	Se requiere precaución de no reconectar interruptor 52CT1 S/E Chumaquito, interruptor general de barra MT	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:07	17-11-23 16:59
20231101600	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUIEN	1305	S/E PELEQUIEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., según SODI 032/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:08	17-11-23 17:35
20231104222	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR VALLE ESCONDIDO SPA	1833	Intervención	Origen Interno	Programada	2319	S/E VALLE ESCONDIDO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Canalización de fibra óptica desde el transformador principal hacia el gabinete de SCADA. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 y 52FT1 en S/E Valle Escondido.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Canalización de fibra óptica desde el transformador principal hacia el gabinete de SCADA. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 y 52FT1 en S/E Valle Escondido.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 19:00	17-11-23 09:23	17-11-23 17:35
20231101569	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	2347	S/E MONTENEGRO	30799	S/E MONTENEGRO CSA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de trafo SSAA para realizar una termofusión con cable de cobre desnudo desde la MPT Subterráneo existente, el cual se canalizará a través de c.a.g.galvanizada , llegando finalmente al Terminal No del Transformador de SSAA auxiliares, quedando así el neutro aterrizado.	El riesgo bajo y controlado.	PT N° 6404, registro interno STS.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 07:39	17-11-23 13:35
20231101543	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Interno	Programada	1938	S/E SUR VIEJO	23042	S/E SUR VIEJO B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará Lavado de aislación S/E Sur Viejo 66/23 KV.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52B2 ; Tap-Off S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:39	17-11-23 14:22
20231101442	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	1719	BA S/E VALLENAR 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Pre armado de estructuras y Montaje manual de Estructuras bajos equipos y Luminaria Paño HT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructura.		Actividades: Montaje de estructuras bajos (soporte de equipos, techumbre, soporte de canalizaciones, etc.), 52N6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Pre armado de estructuras y Montaje manual de Estructuras bajos equipos y Luminaria Paño HT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructura.** Nota: no se utilizará camión pluma .** Nota: Prearmado se realizará de forma manual. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new jersey plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	19-11-23 20:00		
20231101404	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ANTUCOYA	372	Intervención	Origen Interno	Programada	1958	TAP OFF EN LACE	23104	S/E TAP OFF EN LACE J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad.	Condiciones Requeridas: SE Tap Off Enlace, señalizar no reconectar 52J1.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:08	17-11-23 15:51
20231101317	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Intervención	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16724	S/E CENTRAL QUILAPILUN J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 95 a la 120 y 121 a la 210 de la LT 220 kV Los Maquis - Quilapilun C2	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Quilapilun: No reconectar 52J2.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231101316	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16723	S/E CENTRAL QUILAPILUN J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 95 a la 120 y 121 a la 210 de la LT 220 kV Los Maquis - Quilapilun C2	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Quilapilun: Abierto y bloqueado 89J1-2, 89J1-3 y 52J1, 89J1-2T cerrado y bloqueado. (S/E Quilapilun: No reconectar 52J2)	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:00	17-11-23 15:40
20231101219	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7499 7500	S/E ALTO JAHUEL J10 S/E ALTO JAHUEL J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere restricción de reconexión de los Paños J10 y J2 en S/E Alto Jahuel, por Lavado de aislación equipos del patio de 220 kV en S/E Alto Jahuel.	Riesgos declarados por Transelec.	sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 15:00	17-11-23 09:42	17-11-23 11:41
20231103434	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	719	S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION)	N/O _ Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiza cambio de configuración a Sistema Control Local 2IV, para el ingreso de nuevos serfales correspondientes a nuevas celdas asociadas al transformador N°4. Y se realizaran pruebas CTN de equipos asociados a Transformador N°4.	Trabajos sin riesgo para el sistema	Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 15 minutos con la posibilidad de repetir en 2 oportunidades durante la ventana de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 12:08	17-11-23 19:32
20231101165	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUIEN	1299 1306	S/E PELEQUIEN B1 S/E PELEQUIEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Malloa	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:08	17-11-23 17:35
20231101154	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Batería (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterias en caseta JC4 de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231101251	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2057	S/E KIMAL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Kimal: Mantenimiento equipos de aire acondicionados.		Actividades: S/E Kimal: Mantenimiento equipos de aire acondicionados. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Kimal, Interruptor termomagnético de alimentación equipos de aire acondicionados. A disposición del jefe de faena En posición OFF.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	18-11-23 18:00		
20231100642	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	2076	S/E SANTA ISABEL	23540	S/E SANTA ISABEL J1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5461, se solicita bloqueo a la reconexión interruptor 52J1 de S/E Santa Isabel por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:36	17-11-23 18:24
20231100636	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 5457, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:36	17-11-23 11:55
20231103872	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	423	S/E LO MIRANDA	1051	S/E LO MIRANDA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de montaje de equipos primarios de SE Lo Miranda asociado al proyecto de reemplazo de protecciones electromecanicas NUP4231.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B2 de SE Lo Miranda. No existen clientes finales afectados. No considera Puesta en Servicio de nuevo equipamiento.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:06	17-11-23 14:01
20231100622	Subestacion	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5435, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Ancoa.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:36	17-11-23 18:24
20231102679	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3202 Proyecto Ampliación en S/E Vallenar.	Bajo	Actividades: SE Vallenar: Patio 110 kV: Montaje Casa SSGG (sin uso de camión). Se considera trabajos de traslado y posicionamiento de vigas, amarres, elementos y accesorios de forma manual. Se considera trabajos de montaje de módulos con uso de Andamios de 3,2 metros (montaje manual). Se considera trabajos instalación soportes, instalación menos de apoyo, piso técnico de forma manual. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Vallenar. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar. Señalización y Delimitación zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	19-11-23 20:00		
20231101307	Subestacion	Aprobado sin activación	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2207	S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico del grupo generador de S/E Seccionadora Rio Tolten.	Riesgo es bajo y controlado.	(PT 6194 registro interno STS)	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20230099469	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	56	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K72 SB.3MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV, Reactor 410Z Fase B por mantenimiento correctivo.	Se declara riesgo de disparo sobre el Reactor K7Z (interruptor 52K72). El riesgo estará presente durante la ejecución de los trabajos. Siguiendo los procedimientos de trabajo y de seguridad, el riesgo se minimiza.	Una vez finalizadas las maniobras de rotación de la fase B por la unidad de reserva del Reactor K7Z, se realizarán los trabajos en forma segura a través de las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar en el Reactor K7Z: Desconectador 89K72-2 02 (Fase B) abierto y bloqueado. Desconectador 89K72-4-02 (fase B) abierto y bloqueado.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	18-11-23 18:00	17-11-23 08:04	18-11-23 17:56
20231103224	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	15867	TAP OFF EL EDEN H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5597, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H1 de Tap Off El Edén por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:26	17-11-23 20:33
20230988836	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:06	17-11-23 16:58
20230976522	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	287	Intervención	Origen Externo	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI S/E NUEVA PICHIRROPULLI	23344 23346	S/E NUEVA PICHIRROPULLI J8 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J11	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere orden de no reconexión por trabajos de corte y poda cercanos a la LT Tineo - Pichirropulli C1 y C2	Riesgo bajo programado y controlado	A solicitud de Transelec se requiere orden de no reconexión por trabajos de corte y poda cercanos a la LT Tineo - Pichirropulli C1 y C2	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 07:25	17-11-23 15:20
20230979443	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueductos, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CSD+ Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueductos, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CSD+ Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:12	17-11-23 20:42
20230979169	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto CSD+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN RAMÓN-LAGUNAS L1 TRANSELEC - 220 kV PK SN-771, vano entre E471 Y E472, y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK SN4858, vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueductos. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, topada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:23	17-11-23 21:01
20230996611	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1750	S/E TAP OFF RIO TOLTEN	15879	S/E RIO TOLTEN J1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A través de SODI 5273 empresa Transelec solicita no reconectar en caso de apertura interruptor 52J1 de SE Tap Off Río Toltén por trabajos de corta y poda de árboles en línea 220 kV Río Toltén - Lastarria.	Solicitud por requerimiento de Transelec quien debe especificar los riesgos asociados	SE Tap Off Río Toltén cuenta con reconexión automática deshabilitada	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:26	17-11-23 18:31
20231101720	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	1236	S/E MONTE PATRIA ET2	Otros Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5517 se solicita bloqueo a la reconexión interruptor 52ET2 de S/E Monte Patria por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 06:36	17-11-23 20:33
20231102349	Subestacion	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29965	S/E LA POLVORA H7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta, se requiere restricción de No Reconectar interruptor 52H7 de LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C2 en cercanía con los trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C1	Riesgos declarados por Chilquinta	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:21	17-11-23 14:04
20231103468	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento correctivo a Rack Telefonica	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	Podría producirse intermitencia en las comunicaciones mientras duren los trabajos	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 08:00	17-11-23 21:00	17-11-23 14:36	17-11-23 18:45
20230989460	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	56	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K72 SB.3MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar Reactor K72: Rotación de Unidad principal Fase B por Unidad de Reserva.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones. no existen riesgos asociados.	Se realiza desconexión del reactor con el propósito de realizar rotación de unidades para realizar mantenimiento en la Fase B.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 07:30	17-11-23 08:00	17-11-23 07:14	17-11-23 07:54
20231102822	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Externo	Programada	1870	S/E ESCONDIDA NORTE	101	ESCONDIDA NORTE 69/13.8 KV N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	cambio de bonera de corriente en celda de incoming 52C2	Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	S/E Escondida norte: abierto y a disposición jefe de faena; 52B72, 52C2, 89B72	No tiene consumo afectado	ninguno		17-11-23 07:00	17-11-23 20:00	17-11-23 11:40	17-11-23 16:48

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023103922	Subestacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Externo	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15765	S/E CENTRAL JAVIERA H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de CGE: Lavado de aislacion LT 110 KV Javiera - Oxido.	El riengo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Javiera: Deshabilitar reconexión automática 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 07:00	17-11-23 17:00	17-11-23 06:49	17-11-23 15:28
2023103482	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Externo	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	22837 22840	S/E O'HIGGINS 17 S/E O'HIGGINS J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada a petición de SAESA para realizar trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón manual y Remoto a linea Linea 220 kV Kapatur - O'Higgins circuitos N° 1 y 2.	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados	Se requieren las siguientes condiciones en la SE O´Higgins: No reconectar 52J7 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 07:00	17-11-23 17:00	17-11-23 07:08	17-11-23 18:28
2023103446	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actualización de firmware Fortinet Titanium Santiago.	Riesgo bajo segin matriz de trabajo.	Intermitencia de señales SCADA menor a cinco minutos con centrol de control Santiago y el CDI.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 00:00	17-11-23 03:00	16-11-23 21:52	16-11-23 23:46
2023104528	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	690	S/E LA CISTERNA	889	LA CISTERNA 110/23-12.5KV SOMVA 3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a barra 12 kV N°3	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SI 20231045[illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 00:00	17-11-23 18:00	16-11-23 22:30	17-11-23 07:02
2023104527	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	690	S/E LA CISTERNA	750	BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a barra 12 kV N°3	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 00:00	17-11-23 18:00	16-11-23 22:30	17-11-23 07:25
2023103717	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROELECTRICA LA CONFLUENCIA S.A.	77	Desconexión	Origen Interno	Programada	293	S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA	14902	S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo.	la Plataforma de	Mantenimiento Anual del Paño: TC/T2, 52J72, 89/T2-2, limpieza desconectadores.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 00:00	21-11-23 23:59	17-11-23 08:46	20-11-23 20:09
2023103565	Subestacion	Aprobado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	683	S/E CHACABUCO	879	CHACABUCO 110/12.5KV 22.4MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo.	la Plataforma de	Mantenimiento preventivo y Reubicación sin cambio de topología eléctrica por despeje de zona de trabajo por nuevo Proyecto NUP 2791 "Nuevo Transformador en SE Chacabuco".	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 00:00	17-12-23 23:59	17-11-23 10:23	
2023103721	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	487	CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cumbre: Desconexión a Autotransformador 500/220/66 kV N°2 para rotación de Unidades: Entra Unidad de Reserva y sale Unidad N°2.	Sin riesgo para el sistema, Autotransformador N°2 se encontrará desconectado.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 22:00	17-11-23 01:00	16-11-23 22:07	16-11-23 23:12
2023105679	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1786	TAP OFF LALACKAMA	15746 31733	TAP OFF LALACKAMA JL2 TAP OFF LALACKAMA JL4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Tap Off Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de Tap Off Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 20:00	17-11-23 06:00	16-11-23 21:14	17-11-23 06:20
2023105677	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1723	S/E CENTRAL LALACKAMA	15663 15752 15664 15665 15666 15667 15668 15669 15670 15671	S/E CENTRAL LALACKAMA JT1 S/E CENTRAL LALACKAMA E8 S/E CENTRAL LALACKAMA ET1 S/E CENTRAL LALACKAMA E1 S/E CENTRAL LALACKAMA E2 S/E CENTRAL LALACKAMA E3 S/E CENTRAL LALACKAMA E4 S/E CENTRAL LALACKAMA E5 S/E CENTRAL LALACKAMA E6 S/E CENTRAL LALACKAMA E7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de S/E Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de S/E Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 20:00	17-11-23 06:00	16-11-23 21:14	17-11-23 06:20
2023103882	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	2160 2161	BA S/E LAGUNAS 220KV BP1 BA S/E LAGUNAS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Lagunas: Bloqueo de unidad central protección 87B S/E Lagunas para reemplazo de tarjetas con error de BU de paños J12 - J13 - J14 y J15 (Apoyo 4846)	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Lagunas, Protección 87B Unidad Central Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 20:00	17-11-23 06:00	16-11-23 20:57	17-11-23 03:17
2023103836	Subestacion	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE S SPA	470	Desconexión	Origen Interno	Programada	2048	S/E URIBE SOLAR	30261 18112 23100 23191 23192 32452	S/E URIBE SOLAR 21 S/E URIBE SOLAR EBP1 S/E URIBE SOLAR H1 S/E URIBE SOLAR ET1 S/E URIBE SOLAR SS/AA S/E URIBE SOLAR F2 SEN REVISION!!	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición de aislamiento de las pantallas en conductores de MT pertenecientes a circuitos colectores desde subestación a equipos de cabecera. Condiciones requeridas: Abierto 52H1, 89H1-1, 52ET1 y celdas de media tensión en S/E Uribe Solar.	El riengo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Medición de aislamiento de las pantallas en conductores de MT pertenecientes a circuitos colectores desde subestación a equipos de cabecera. Condiciones requeridas: Abierto 52H1, 89H1-1, 52ET1 y celdas de media tensión en S/E Uribe Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 20:00	17-11-23 07:00	16-11-23 20:17	17-11-23 08:15
2023103828	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR PAMPA SPA	1833	Desconexión	Origen Interno	Programada	2318	S/E PAMPA TIGRE	30636 30437 30438 30439 30440	S/E PAMPA TIGRE F5 S/E PAMPA TIGRE F4 S/E PAMPA TIGRE F3 S/E PAMPA TIGRE F2 S/E PAMPA TIGRE F1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección anual a celdas de media tensión en centros de transformación del parque solar Pampa Tigre. Desconexión alternada de circuitos según avance de labores. Condiciones requeridas: Abierto 52F1, 52F2, 52F3, 52F4 y 52F5 en S/E Pampa tigre.	El riengo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Inspección anual a celdas de media tensión en centros de transformación del parque solar Pampa Tigre. Desconexión alternada de circuitos según avance de labores. Condiciones requeridas: Abierto 52F1, 52F2, 52F3, 52F4 y 52F5 en S/E Pampa tigre.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 19:00	17-11-23 03:00	16-11-23 19:50	16-11-23 22:12
2023103986	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	29056 29057	S/E CARRERA PINTO J17 S/E CARRERA PINTO J18	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Limpieza y lavado de aisladores de equipos primarios en SE Campos del Sol	Riengo bajo, trabajos se realizarán segin protocolos de seguridad	Limpieza y lavado de aisladores de equipos primarios en SE Campos del Sol	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 19:00	17-11-23 07:00	16-11-23 20:19	17-11-23 06:40
2023103953	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1774	S/E PARQUE EOLICO RENAICO	16624 16625 16626 16627 16628 16629	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F2 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F3 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F4 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F5 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO F6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión programada de PE Renaico I por trabajos programados de Enel Green Power. Se realizaran mediciones de ruido, por cumplimiento con los compromisos con la autoridad, Estas mediciones tendran una duración de 30 min aproximadamente.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Desconexión programada de PE Renaico I por trabajos programados de Enel Green Power. Se realizaran mediciones de ruido, por cumplimiento con los compromisos con la autoridad, Estas mediciones tendran una duración de 30 min aproximadamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 18:00	16-11-23 21:00	16-11-23 18:13	16-11-23 19:08
2023099340	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	55	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K102	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar: Reactor K102 Rotación de unidad de Reserva por unidad principal Fase C.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones, no existen riesgos asociados.	Se realiza desconexión del reactor con el propósito de normalizar la rotación de unidades por el mantenimiento en la Fase C.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 18:00	16-11-23 18:30	16-11-23 15:20	16-11-23 16:18
2023103881	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por mantenimiento a Equipos del grupo de emergencia.-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento correctivo por reemplazo de manguera de combustible de grupo de emergencia N°2 por deterioro. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitare la zona de trabajo. - ITE G-7.3 A disposición Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 15:00	16-11-23 18:00		
2023105629	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2090	S/E PADRE HURTADO	cargadores	otros: cargadores	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Cambio de cargador de baterias por funcionamiento anormal en S/E Padre Hurtado. sin perdida suministro hacia instalaciones.	Cambio de cargador de baterias por funcionamiento anormal en S/E Padre Hurtado. sin perdida suministro hacia instalaciones.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 14:55	16-11-23 18:00	16-11-23 15:00	16-11-23 18:17
2023105616	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	461	S/E PIRQUE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión y habilitación del enlace principal de comunicación por MMOO de SE Pirque. Actualmente la comunicación se encuentra por el enlace de respaldo (EG). Además el enlace principal se encuentra indisponible con limitación técnica LT 202300174?.	Pérdida de telecontrol durante el desarrollo de los trabajos en S/E Pirque.	Asociado a LT 202300174?.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 14:30	16-11-23 18:00	16-11-23 15:18	16-11-23 19:22
2023103440	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	S/E CANAL MELADO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Mantenimiento de Equipos de aire acondicionado.	Bajo	Actividades: S/E Canal Melado: MPB equipo aire acondicionado de sala de Control, No. 1,2.1.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Canal Melado, Delimitación de la zona de Trabajo. - ITE asigno de Alta Acondicionado a disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 14:00	16-11-23 18:00		
2023103861	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	705	S/E MAIPU	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y llave de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vía SCADA del interruptor 12 kV Banco Condensador N°4 y se habilitará/deshabilitará el automatismo de transferencia automática en 110 kV. Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs. en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 14:00	16-11-23 18:00	16-11-23 14:24	16-11-23 15:38
2023103440	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	12	CER S/E CARDONES JT4 220 KV 100 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y linea.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y linea Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 13:00	16-11-23 18:00	16-11-23 16:09	16-11-23 18:09
2023103165	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	1707	BA S/E ALTO JAHUEL 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra de Transferencia de 220 kV.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra de Transferencia de 220 kV. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptor de 220 kV JR -Acoplador. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de Transferencia de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 13:00	16-11-23 17:30	16-11-23 05:10	16-11-23 16:22
2023103461	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	1181	CARDONES 220/20.4KV 100MVA T4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y linea.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios paño E1; semipaño ET4, incluye marcos de barra y linea Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 23 kV-Cardones o Tr. Trifásico 04, 220/23kV-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 13:00	16-11-23 18:00	16-11-23 16:09	16-11-23 18:09
2023103058	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	353	S/E EJERCITO	229	BC S/E EJERCITO CE2 15kV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Ejercito por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°2 de S/E Ejercito.	Riengo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Ejercito por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°2 de S/E Ejercito.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 11:00	16-11-23 16:00	16-11-23 14:15	16-11-23 17:32
2023103057	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	353	S/E EJERCITO	228	BC S/E EJERCITO CE1 15kV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Ejercito por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°1 de S/E Ejercito.	Riengo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Ejercito por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°1 de S/E Ejercito.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 11:00	16-11-23 16:00	16-11-23 14:15	16-11-23 17:32
2023102968	Subestacion	Aprobado sin activación	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	16304	S/E ALTO JAHUEL IC3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión y cambio de tarjeta electrónica MIM12 asociada a IED controlador de paño de reactor IC3 en S/E Alto Jahuel. Las etapas del trabajo: 1.- Pasar a modo prueba IED controlador IC3, luego proceder al apagado de equipo. 2.- Realizar reemplazo de tarjeta electrónica MIM12. 3.- Encender IED controlador. 4.- Verificar la no existencia de alarmas y/o IED NO operado, luego pasar IED a modo normal.	Apertura indeseada de interruptor 52IC3 en S/E Alto Jahuel durante la ejecución de los trabajos.	Reemplazo de tarjeta electrónica en falla MIM12 correspondiente a medidas análogas de SL1N y temperaturas de los reactores. Durante la ejecución de la actividad se mantendrán en modo prueba IED esto por medio de block de pruebas. Considerar la presencia de alarmas durante la ejecución de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 11:00	16-11-23 15:00		
2023103537	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	477	S/E TENO EMPALME	1625	S/E TENO EMPALME A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec (SGOI 5765) se requiere precaución no reconectar 52A1 SE Teno por corta de árboles próximo a instalaciones energizada.	Trabajo a cargo de terceros.		No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 10:26	16-11-23 18:00	16-11-23 10:28	16-11-23 11:20
2023103526	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A.	505	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2105	S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO	24107	S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión automática de 52A1 a solicitud de terceros para Corta de arboles próximo a instalación energizada.	Trabajo no tiene riesgos asociados.	Bloqueo a la reconexión automática de 52A1 a solicitud de terceros para Corta de arboles próximo a instalación energizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 10:00	16-11-23 14:00	16-11-23 10:28	16-11-23 12:03
2023100439	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	245	S/E CENTRAL CIPRESES	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Mantenimiento de Equipos de aire acondicionado.	Bajo	Actividades: S/E Cipreses : MPB equipo aire acondicionado de sala de telecomunicaciones, No. 1,2.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cipreses, Delimitación de la zona de Trabajo.- ITE equipos de Aire Acondicionado a disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 10:00	16-11-23 13:00		
2023103704	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido y conexión de Puesta a tierra a postes de vigilancia en SE Calama Nueva.	Riengo es bajo y controlado.	PT 2023-07012 registro interno Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 10:00	24-11-23 18:00		
2023101597	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE MARIA ELENA: Intervención remota de RTU´s SG6260, MS y RTU S60 ABB(LOCAL) para recatar las configuraciones. Intervención remota para revisar señales con indisponibilidad. Intervención Remota para realizar pruebas simuladas hacia nivel 3 de las señales SITR asociadas a los señlos con indisponibilidad.	Riengo bajo y controlado .	PT 2023-06505 Registro Interno STT. Faenas con aviso de suspensión diaria. Trabajos a ejecutar dentro de horarios y periodo indicado en SD. Habrá pérdida de comunicación por 5 min cuando se reconfigure SCADA y RTUs.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 10:00	17-11-23 20:00	16-11-23 10:18	17-11-23 20:22
2023103915	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	457 1706	BA S/E ALTO JAHUEL 220KV BP1 BA S/E ALTO JAHUEL 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra de 220 kV seccion 1 y 2 y transformadores de potencial asociados. Coordinado con STM y Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra de 220 kV seccion 1 y 2 y transformadores de potencial asociados. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV seccion 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV seccion 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 10:00	16-11-23 13:00	16-11-23 10:07	
2023105534	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	585	S/E PUERTO MONTT	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puerto Montt: Atención falla reemplazo de módulo en equipo de comunicaciones de Portador CLARO.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Chamisa o Scada Frutillar Norte o SCADA CER Puerto Montt o SCADA RMC Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 10:00	18-11-23 18:00	16-11-23 15:05	17-11-23 16:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha extensión reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231101461	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Pan de Azucar: Montaje de antena yagui en torre de comunicaciones por falla de la existente.	Bajo	Actividades: Intervención en sistemas VHF, SE Pan de Azucar: Montaje de antena yagui en torre de comunicaciones por falla de la existente, , - se debe reemplazar antena direccion RE en Carbon debido a que actual antena (retirada) sufrio daño estructura, esta se quebro por corrosion y el frecuente apoyamiento de aves en la misma. se debe realizar trepado de estructura, montaje de ferreteria propia de la antena y realizar pruebas de comunicacion, , - se contara con personal capacitado para trabajo en alturas y prevencionista de riesgos exclusivo para lo fauna, , - NOTA: en riego solo comunicaciones VHF PDA Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar: Torre de Comunicaciones Delimitar Zona de Trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 10:00	17-11-23 18:00		
20231105520	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1774	S/E PARQUE EOLICO RENAICO	30131	S/E PARQUE EOLICO RENAICO F12	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Nivel de Gas SF6 en estado crítico en interruptor 52F12, asociado a Circuito N°6 de producción de PE Renaico II, con riesgo de operación y apertura de interruptor en cualquier momento por bajo nivel de GAS.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de ESP	Bajo nivel de gas SF6 con riesgo de operación y apertura de interruptor en cualquier momento.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:30	16-11-23 13:00	16-11-23 09:56	16-11-23 13:25
20231101971	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23431 23432	S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere precausión de No Reconectar y el bloqueo de la reconexión Automática delos Paños J2 y J3 en S/E Illapa por trabajos en S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1, J2, J4, J21, J73, J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; J8; J9; J76 CTR-4, Marcos de barras y líneas.	Riesgos declarados por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:41	16-11-23 15:07
20231100795	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	2290	S/E LITORAL CENTRAL [EN_REVISION]	29982 29983 29984 29985 29990 29991	S/E LITORAL CENTRAL 66KV BP2 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL 66KV BP1 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL B1 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL B8 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL B3 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL B2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por Proyecto NUP 884 Nueva SE Totoral se ingresa solicitud de puesta en servicio de los paños seleccionados.	Nivel de riesgo bajo, trabajo de PES de Nueva SE Litoral Central.	Por Proyecto NUP 884 Nueva SE Totoral se ingresa solicitud de puesta en servicio de los paños, solicitud coordina con SD 2023098107, 20231006618	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:28	16-11-23 10:03
20231103405	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Montaje y alambrado de interruptor termomagnético para ampliación de Barra de CA de 400 Volts del patio de 110 kV.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Montaje y alambrado de interruptor termomagnético para ampliación de Barra de CA de 400 Volts del patio de 110 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 13:00		
20231103705	Subestacion	Aprobado sin activación	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Programada	220	S/E CENTRAL CANUTILLAR	telecomunicaciones	otros: telecomunicaciones	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento técnico y medición de espectro de frecuencia OPLAT	Nivel de riesgo Bajo	SODI N° 5607, Central Canutillar: levantamiento técnico y medición de espectro de frecuencia OPLAT	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	17-11-23 18:00		
20231103166	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Inspección a instalaciones en patios de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Inspección a instalaciones en patios de alta tensión. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: SSAA CA o CC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Trabajos a nivel de piso	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 17:30		
20231103128	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Pruebas de protocolo a TC de repuesto (pruebas previas) en perimetro del patio de 500 kV.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de protocolo a TC de repuesto (pruebas previas) en perimetro del patio de 500 kV. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: SSAA CA o CC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 17:30		
20231103784	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Mantenimiento Equipos Primarios-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento Normal aTransformador de 2IGZAG SSGG 220 KV. (584445GF). Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Itahue Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. -. SZSAZ Abierto y Retirado de su celda.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 15:00	16-11-23 09:26	16-11-23 16:35
20231103719	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	401	S/E QUINQUIMO	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Rewisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Reemplazo banco de baterias por término de vida útil.	Riego bajo, sólo cambio de banco de baterías, riesgo controlado con bco. de respaldo	Durante el trabajo de reemplazo del banco de baterías se tendrá banco auxiliar, provisorio, conectado al cargador de baterías.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 18:00		
20231103860	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	694	S/E LAMPA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y fase de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a sCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vías SCADA del interruptor 23 kV Alimentador Liquil Carbonic y se cambiará la posición del tap del Transformador 110/23kV N°1 Al término de las pruebas, la comunicación desde la subestación quedará en paralelo a los SCADA de Enel Distribución y de SAESA	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 13:00	16-11-23 09:46	16-11-23 10:56
20231103749	Subestacion	Ejecución Exitosa	PUNTA PALMERAS S.A.	281	Intervención	Origen Externo	Programada	1718	S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS	16635	S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS J-1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños J2; J3; J4; J6; J7; J8; J5; J8; patio 220kV, incluye marcos de barra y marcos de líneas. Incluye desmalezado.	Bajo siguiendo el plan de mantobras de Transelec.	Condiciones requeridas: 5201 Bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:21	16-11-23 17:35
20231103744	Subestacion	Ejecución Exitosa	PUNTA PALMERAS S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	611	S/E LAS PALMAS	16567	S/E LAS PALMAS J9	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños J2; J3; J4; J6; J7; J8; J5; J8; patio 220kV, incluye marcos de barra y marcos de líneas. Incluye desmalezado.	Bajo siguiendo el plan de mantobras de Transelec.	Condiciones requeridas: 5209 Bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:21	16-11-23 17:35
20231103056	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	395	S/E COLO COLO COLO	31	BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Colocolo por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°2 de S/E Colocolo.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Se requiere la desconexión del BBCC N°2 de S/E Colocolo por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°2 de S/E Colocolo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 16:00	16-11-23 10:34	16-11-23 12:51
20231103055	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	395	S/E COLO COLO	30	BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Colocolo por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°1 de S/E Colocolo.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Se requiere la desconexión del BBCC N°1 de S/E Colocolo por limpieza y desmalezado del patio del BBCC N°1 de S/E Colocolo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 16:00	16-11-23 10:34	16-11-23 12:51
20231103054	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	484	S/E CORONEL	757	S/E CORONEL B3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del interruptor 5283 de S/E Coronel por mantenimiento y mediciones eléctricas al Interruptor 5283 de S/E Coronel.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	La carga del interruptor 5283 de S/E Coronel será respaldada por el Interruptor 52876 de la misma S/E Coronel.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 17:00	16-11-23 09:56	16-11-23 14:50
20231102965	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	257	S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a tableros de transferencia automática. Realizar pruebas efectivas de transferencia de los SSAA CA y verificar alarmas en SCADA. Posible	Riesgo bajo, trabajos se realizarán según protocolos de seguridad	Mantenimiento preventivo a tableros de transferencia automática. Realizar pruebas efectivas de transferencia de los SSAA CA y verificar alarmas en SCADA. Posible	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	17-11-23 18:00	16-11-23 09:43	16-11-23 15:41
20231102956	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	254	S/E SECCIONADORA CANELA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a tableros de transferencia automática. Realizar pruebas efectivas de transferencia de los SSAA CA y verificar alarmas en SCADA. Posible	Riesgo bajo, trabajos se realizarán según protocolos de seguridad	Mantenimiento preventivo a tableros de transferencia automática. Realizar pruebas efectivas de transferencia de los SSAA CA y verificar alarmas en SCADA. Posible	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	17-11-23 18:00	16-11-23 09:43	16-11-23 15:41
20231103811	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	798	S/E SAN ANTONIO	4697	S/E SAN ANTONIO B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por PES en proyecto NUP 884 Nueva S/E Litoral Central se requiere ejecutar el cambio de ajustes a las protección del paño seleccionado segun lo aprobado en ICAP 23005 iot-ctd-002-cc eaq_se_litoral_central.	Nivel de riesgo bajo, actividad con linea desenergizada	Esta solicitud coordina con el seccionamiento del C2 de la CT 66 kV Tap Algarrobo San Antonio, el cual pasará a llamarse LTs 66kV Litoral Central - San Antonio C2. SD20231006618	No tiene consumo afectado		modificacion_protocolo			16-11-23 09:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:56	16-11-23 20:00
20231103354	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	478	S/E ISLA DE MAIPO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por Trabajos del Proveedor de Comunicaciones, debido a Mantenimiento de equipos en sala TI de Oficina CGE Talagante, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación del SCADA Metafila entre el CCP de CGE TRANSMISIÓN y el SITR del Coordinador de forma intermitente y de algunas SS/EE como por ejemplo Isla de Maipo, El Monte, Rapaduca y otros.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.		No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 18:00	16-11-23 10:30	16-11-23 18:50
20231103556	Subestacion	Ejecución Exitosa	GLLACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	RTU de Subestación Guacolda y las RTU's AGC, para revisión disponibilidad, direccionamiento y red de comunicación	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	•SSCC afectados: SITR – perdidas momentáneas de señales CT Guacolda en Cc-RNE y CDC-CEN. •Generación: no implica requerimientos ni acción sobre los niveles de generación de CT Guacolda.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:31	16-11-23 16:45	16-11-23 09:44	16-11-23 17:47
20231105784	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	684	S/E CHENA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SS/EE Cerro Navia y Chena: Habilitación de canal ethernet en enlace MMOO.	Bajo	Actividades: SS/EE Cerro Navia y Chena: Habilitación de canal ethernet en enlace MMOO. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Sistema SCADA S/E Cerro Navia o S/E Chena. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/EE Cerro Navia y Chena: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:30	17-11-23 18:00	17-11-23 13:15	22-11-23 20:38
20231105783	Subestacion	Pendiente	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SS/EE Cerro Navia y Chena: Habilitación de canal ethernet en enlace MMOO.	Bajo	Actividades: SS/EE Cerro Navia y Chena: Habilitación de canal ethernet en enlace MMOO. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Sistema SCADA S/E Cerro Navia o S/E Chena. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/EE Cerro Navia y Chena: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:30	17-11-23 18:00	16-11-23 18:11	
20231102845	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	494	S/E NEWEN	1247	S/E NEWEN B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec por trabajos de lavado de aislación de lineas San Vicente-Newen, se requiere no reconectar 5281 de S/E Newen.	Riesgo controlado por Transelec, empresa ejecutora de los trabajos.	Trabajos de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:30	17-11-23 18:00	16-11-23 06:25	16-11-23 19:25
20231103445	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	12504 2724	S/E SAN VICENTE C2 S/E SAN VICENTE C3-A	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Lavado de aislación. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: Lavado de aislación. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 066 kV San Vicente-Cementos Bíobío, C1 o Linea 066 kV Newen-San Vicente, C1 o Paño Linea LCSB, SVT-Incahuen o Paño Linea LCSB, SVT-Melocop. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:30	16-11-23 18:00	16-11-23 05:10	16-11-23 22:46
20231102102	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	269	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO	11986	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J7	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J21; J7 3; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; J8; J5; J76 CTR-4, Marcos de barras y líneas. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 5202 de S/E Diego de Almagro.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SODI 3000: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J21; J73; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; J8; J5; J76 CTR-4, Marcos de barras y líneas. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 5212 de S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:30	16-11-23 18:00	16-11-23 07:56	16-11-23 12:50
20231102851	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	S/E 401	1849	BA S/E 401 69kV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 401 (CV101)	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Laguna Seca: 5286 3 S/E 401: 528227 y 528191. S/E 660: 528642 S/E Escondida 5281.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:28	16-11-23 19:28	16-11-23 08:51	16-11-23 09:33
20231102850	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1936	S/E SULFUROS	23023 23024 23025 23026 23027 23028 23029 23030 23031 23032 23947 17726	S/E SULFUROS J71 S/E SULFUROS J72 S/E SULFUROS J1 S/E SULFUROS J2 S/E SULFUROS BT1 S/E SULFUROS BT2 S/E SULFUROS B1 S/E SULFUROS B2 S/E SULFUROS J73 S/E SULFUROS BT3 S/E SULFUROS B3 S/E SULFUROS 13.8KV BP	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en la subestación	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar en los siguientes equipos S/E Sulfuros 5231; 5232; 5237 1; 5237 2; 52T3; 52BT1; 52BT2; 52BT3 S/E Llaillaico52871; 52872 S/E CLA-APC281 S/E Domeyko 5218 S/E Nva Zaldivar52051	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:27	16-11-23 19:27	16-11-23 09:33	16-11-23 17:18
20231103868	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	28737 28738 28739 28740	S/E LAGUNAS J15 S/E LAGUNAS J14 S/E LAGUNAS J13 S/E LAGUNAS J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: ,A solicitud de Transelec, reemplazo de tarjeta BOR en unidad de bahía RE8500 paños J15, paño J14 , paño J13 y paño J12. Los reemplazos de tarjeta se realizaran de forma alternada.	Instalación con riesgo: Paños J12 o J13 o J14 o J15 de Subestación Lagunas. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Bloqueos del jefe de faena: Lagunas: Paño J15 , Selector bloqueo Salidas Binarias Unidad Central RE8500, Selector Zona Muerta Unidad Central RE8500, Selector 87B Unidad Central RE8500, posicion Bloqueado. Paño J14 , Selector bloqueo Salidas Binarias Unidad Central RE8500, Selector Zona Muerta Unidad Central RE8500, Selector 87B Unidad Central RE8500, posicion Bloqueado. Paño J13 , Selector bloqueo Salidas Binarias Unidad Central RE8500, Selector Zona Muerta Unidad Central RE8500, Selector 87B Unidad Central RE8500, posicion Bloqueado. Paño J12 , Selector bloqueo Salidas Binarias Unidad Central RE8500, Selector Zona Muerta Unidad Central RE8500, Selector 87B Unidad Central RE8500, posicion Bloqueado. Los bloqueos se realizaran de forma alternada.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:01	17-11-23 20:01	16-11-23 22:11	19-11-23 11:21
20231103822	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: A solicitud de Collahuasi y Transelec; Montaje de Pararrayos en Paño J7 y s10 bajo la Barra N°1. NUP 3555	Instalación con riesgo: Barra 220 kV sección 1 de subestación Geoglifos. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Geoglifos, 5211, 5214, 5218, 52111 No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:01	28-11-23 20:01	16-11-23 11:34	28-11-23 12:10
20231103819	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: A solicitud de Collahuasi y Transelec, Montaje de Estructuras bajas en paño J7 y J10. NOTA: Montaje de estructuras bajas será de forma manual. NUP 3555	Instalación con riesgo: Barra 220 kV sección 1 de subestación Geoglifos. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Geoglifos, 5211, 5214, 5218, 52111 No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:01	28-11-23 20:10	16-11-23 09:42	28-11-23 12:10
20231103817	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Desconexión	Origen Interno	Programada	2235	S/E PUQUIOS	28814 28867	S/E PUQUIOS ES1 S/E PUQUIOS ES2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión en apoyo a revisión de sistema TAPCON de S/E Puquios.	Instalación con riesgo: Paños ES1 o ES2. Temporalidad de los riesgos: al termino de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: Paños ES1 y ES2 indisponibles durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:01	16-11-23 20:01	16-11-23 11:34	19-11-23 11:21
20231103406	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1859	S/E CONDORES	22352 22353	S/E CONDORES CT1 S/E CONDORES JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar interruptores 52T1 y 52CT1 por fuentes de: Revisar los cables de mallas correspondientes al delta terciario del transformador que se encuentran a la vista en patio 13,8 kv e instalación de barreras de señalización de peligro.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-08962 REGISTRO INTERNO DE TRANSEMEL.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	20-11-23 17:00	17-11-23 11:02	17-11-23 15:36
20231101579	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2346	S/E LOS VILLARES [EN_REVISION]	30782 30783	S/E LOS VILLARES H2 [EN_REVISION] S/E LOS VILLARES H1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas End to End y Habilitación de teleprotecciones de la SE Los Villares Paño H2, para habilitar Cto 2 de la LAT Nueva Pangue – Los Villares.	Instalación con riesgo: Línea 103 kV Los Villares - Nueva Pangue Cto 2. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Pruebas End to End y Habilitación de teleprotecciones de la SE Los Villares Paño H2, para habilitar Cto 2 de la LAT Nueva Pangue – Los Villares. Bloqueos del jefe de faena: Se interviene un sistema de protecciones a la vez	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 10:22	16-11-23 22:46
20231103110	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	2017	BA S/E CHACAYA 220KV BT	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	MPB 3 Alos Paño J7 (BT Cobre 1) en S/E Chacaya	Riesgo bajo, se tomaran todas las medidas preventivas para un trabajo seguro.	MPB 3 Alto Paño J7 (BT Cobre 1) S/E Chacaya, ABIERTOS: 8963-1; 8962-3; 8963-3; 8964-3; 8965-2; 8966-2; 89G3-3; 89G2-2; 89G2-3; 89G4-2; 89G5- 2; 89G6-2; 89G8-2; 8968-2; 8969-1; 8967-2 abierto y a disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 08:01	16-11-23 10:48
20230908842	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	BA S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5382 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés. ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:39	16-11-23 18:56

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubiEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023103628	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES AI [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES AS [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, vegin Sosf 5445 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A5 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52AT1 , 52AT2 y 52AT3 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Mailtoa por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:39	16-11-23 18:56
2023103409	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	212	S/E MINERO JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño JT1 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, Paño desconectado para las Pruebas.	Durante la ejecución de los trabajos, los Servicios auxiliares se transferen al grupo electrógeno.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 16:48	16-11-23 17:36
2023097121	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 5N-771. sano entre 0473 Y 6472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 5N-806. vano entre 6439 Y 6440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapado, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:47	16-11-23 20:05
2023101932	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7877 7878	S/E ALTO JAHUEL J2 S/E ALTO JAHUEL J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección No hay	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:34	16-11-23 15:52
2023103889	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: INSPECCIÓN VISUAL SISTEMAS DE CONTROL, S/E Geoglifos. OM 8260104. Inspección visual sistemas de control		Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023103884	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2243	S/E PUERTO PATACHE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Puerto Patache: Instalación de marcas en cables denosotatos y encoder GIS.	Bajo	Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Puerto Patache o SS.GG. SE Puerto Patache Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Geoglifos, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	17-11-23 18:00	16-11-23 10:52	16-11-23 16:22
2023103161	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Actividades de montaje de estructuras y revestimiento en ampliación de gelpón GIS de 500 kV (NUP 1530).	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Actividades de montaje de estructuras y revestimiento en ampliación de gelpón GIS de 500 kV (NUP 1530). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	17-12-23 20:00	16-11-23 08:42	
2023101594	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	176	RE S/E NUEVA CARDONES R-R2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantención preventiva a equipo de paño del Reactor de reserva R-R2 (Desconectador 89R22-R2). Trabajos asociados a SD N° 2023101546 (Las trabajos serán con reposición diaria).	Riesgo: Disparo intempestivo interruptores asociados a LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1, por flashover a consecuencia de acortamiento de distancia de aislamiento a punto energizado / actuación de protecciones mecánicas del Reactor R2. Medidas de mitigación: Mantener distancia de aislamiento eléctrico a puntos energizados, Comunicación efectiva, Reconocimiento de lugar de trabajo, Identificación de equipos, medición de ausencia de tensión en equipo a intervenir/ Deshabilitación de señales de trip hacia la línea proveniente del Reactor R2.	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K22 abierto. Desconectadores 89K22-1, 89K12-3 Fases N° 1, 2 y 3, 89B12-R2 abiertos y bloqueados. (Los trabajos serán con reposición diaria).	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:34	16-11-23 16:48
2023101546	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	173	RE S/E NUEVA CARDONES R2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantención preventiva a equipo de paño del Reactor R2 (Interruptor K22, TTCCK22, desconectadores 89K22-1 fases N° 1, 2 y 3, 89B22 Fases N° 1, 2 y 3, PRRB22, reactor de neutro R2N) y Reactor R2 fases N° 1, 2 y 3. Además se realizará instalación de ventilación forzada asociada al Reactor de línea R2. (Los trabajos serán con reposición diaria).	Riesgo: Disparo intempestivo interruptores asociados a LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1, por flashover a consecuencia de acortamiento de distancia de aislamiento a punto energizado / actuación de protecciones mecánicas del Reactor R2. Medidas de mitigación: Mantener distancia de aislamiento eléctrico a puntos energizados, Comunicación efectiva, Reconocimiento de lugar de trabajo, Identificación de equipos, medición de ausencia de tensión en equipo a intervenir/ Deshabilitación de señales de trip hacia la línea proveniente del Reactor R2.	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52K22 abierto. Desconectadores 89K22-1, 89K12-3 Fases N° 1, 2 y 3, 89B12-R2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:34	16-11-23 16:48
2023103814	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	43	MINERO 230/115/13.8kV 100/133/167MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Operaciones en Paños AT1 y JT1 por Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño JT1 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, ATR se desconecta para realizar las pruebas en Paño JT1	Durante la ejecución de los trabajos, los Servicios auxiliares estarán abastecidos por el grupo electrógeno.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 16:48	16-11-23 17:36
2023103707	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA	356	Desconexión	Origen Interno	Programada	2069	S/E GIS COCHRANE BESS	31390 31391 31393 31394 31395	S/E GIS COCHRANE D19 S/E GIS COCHRANE D20 S/E GIS COCHRANE D22 S/E GIS COCHRANE D23 S/E GIS COCHRANE D24	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo inversor y baterías BESS Cochrane.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	BESS Cochrane - 16MW disponibles	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:47	16-11-23 17:33
2023101301	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2297	S/E LLAIMA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Aplicar mantenimiento preventivo básico Grupo Electrógeno SE Llaima.	Riesgo bajo y controlado por personal de mantenimiento de STS.	(PT 6773 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023102367	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	21441 21442 21443	S/E CENTRAL TOCOPILLA HT105 S/E CENTRAL TOCOPILLA HS1 S/E CENTRAL TOCOPILLA HS2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores manual por programa Mensual.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Abiertas y Bloqueadas 52DT105, 52HT105, 89HT105-1, 89HT105-2, 89HS-1, 89HS-2. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla, Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 16:00	16-11-23 09:02	16-11-23 12:00
2023101507	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1827	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J21; J73; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JE; JG; JTG CTR-6, Marcos de barras y líneas.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J21; J73; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JE; JG; JTG CTR-6, Marcos de barras y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, S2J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2T3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2T6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2J21 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, S2J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, S2J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, S2G1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, S2G2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Francisco, S2J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cachiyuyal, S2J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2HT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, S2C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:41	16-11-23 16:22
2023103647	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: SE Geoglifos: Reparación sistema de detección y extinción de incendios FM200.	Bajo	Actividades: SE Geoglifos: Reparación sistema de detección y extinción de incendios FM200. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Geoglifos, interruptor termomagnetico de alimentación de circuitos de detección de incendios. Area de trabajo Delimitación de area de trabajo. Sistema Extensión FM200 Inhabilitado Verificar que el sistema de extincion FM200 se encuentre Bloqueado o inhabilitado mientras duren los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023103848	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2351	S/E LOS NOTROS [En_Revision]	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Los Notros: Conexionado de cableado de control y de señales de protecciones en Tablero AT-J04 (Caseta Diagonal 2).		Actividades: S/E Los Notros: Conexionado de cableado de control y de señales de protecciones (Caseta Diagonal 2). Instalaciones en Riesgo: Sist. Teleprotección SE Los Notros o Línea 220 kV Los Notros-Chorrillo, C3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Los Notros, Switch de mantenimiento SW-TP203 desconectado, ITM al interior del Tablero AT-J04 abierto, apertura de cuchillas en bornes seccionables (en Tableros AT-J04), (en Tablero AC-J02) y en Tableros AP-J04) Abiertos.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
2023103824	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22878 24247 24248	S/E PARINACOTA JT1 S/E PARINACOTA J1 S/E PARINACOTA J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No Reconectar 52JT1, 52J4 y 52J5 en SE Parinacota a solicitud de Transelec por faenas de lavado de aislación a Paño J1, incluye marcos de barra y marcos de líneas.	Riesgo controlado de parte de Transelec lavado en Paño J1 en SE Parinacota.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada 08 a 18 hrs. (SGDI N°1557 de Transelec, registro interno Transemel).	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	17-11-23 18:00	16-11-23 05:59	17-11-23 20:22
2023102426	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación de enlace de comunicaciones AES Laberinto - Bolero	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Posible intermitencia de comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 16:00	16-11-23 09:40	16-11-23 20:13
2023103467	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento correctivo a Rack Telefonica	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	Podría producirse intermitencia en las comunicaciones mientras duren los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 21:00	16-11-23 13:32	16-11-23 17:20
2023103807	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR II SPA	1996	Intervención	Origen Interno	Programada	2333	S/E FUTURO	30639 30640 30641 30642	S/E FUTURO J1 S/E FUTURO J3 S/E FUTURO JT1 S/E FUTURO FT11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores por trincheras existentes.	Riesgo bajo ya que se toman medidas pertinentes para ello	S/E Futuro:52J1, 52J8, 52JT1, FT11 Señalizar y no reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 13:32	16-11-23 20:13
2023097999	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones.	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua – Nueva Pampalhuenic 1. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones. Restricción: S/E Río Aconcagua: No reconectar interruptor 52H1 de L-110 kV Río Aconcagua – Nueva Pampalhue cir. 1.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 07:22	
2023103893	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	574	S/E HUASCO	2507	S/E HUASCO H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CMP en SODI N° 3033 a 3038 por: Lavado de aislación de equipos primarios de subestación eléctrica Planta de Pellets y Nueva Planta Pellets con sistema energizado y Lavado de aislación de lineas 110kV CAP#1 y CAP#2 con sistema energizado.	Bajo	Actividad A solicitud de CMP en SODI N° 3033 a 3038 por: Lavado de aislación de equipos primarios de subestación eléctrica Planta de Pellets y Nueva Planta Pellets con sistema energizado y Lavado de aislación de lineas 110kV CAP#1 y CAP#2 con sistema energizado. Restricción: Huasco paños 52H3 y 52H4 con bloqueo a la reconexión Instalación con riesgo Huasco paños H3 y H4 Temporalidad del riesgo: Durante la faena Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:26	16-11-23 14:24
2023104088	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	2564	S/E LAJA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Laja: Normalización de conexionado de poder entre 89B1-1 y barra 66 kV. retiro de by-pass entre 52B1 y la barra 66 kV. Vinculación primaria 89B1-1, pruebas funcionales y puesta en servicio de desconectador 89B1-1. NUP 4022.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Normalización de conexionado de poder entre 89B1-1 y barra 66 kV. retiro de by-pass entre 52B1 y la barra 66 kV. Vinculación primaria 89B1-1, pruebas funcionales y puesta en servicio de desconectador 89B1-1. NUP 4022. Restricciones: Instalaciones con riesgo con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Laja o Paño Linea LB01, LA1-Laja FFCC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 14:40	16-11-23 17:41
2023104089	Subestacion	Aprobado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	798	S/E SAN ANTONIO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actividades complementarias a la PES de SE Litoral Central NUP 884, se requiere realizar el tendido de cables de comunicacion, la habilitacion de cambio remoto grupo de ajustes sistema de proteccion circuito 2 L7a 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo. Se solicita la subestacion en LOCAL durante las actividades.	Nivel de Riesgo Bajo, trabajo programado bajo actividad de PES de SE Litoral Central.	Por actividades complementarias a la PES de SE Litoral Central N UP 884, se requiere realizar el tendido de cables de comunicacion, la habilitacion de cambio remoto grupo de ajustes sistema de proteccion circuito 2 L7a 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo. Se solicita la subestacion en LOCAL durante las actividades.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	17-11-23 18:00	16-11-23 10:19	
2023104087	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	493	BA S/E LAJA 66KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Laja: Normalización de conexionado de poder entre 89B1-1 y barra 66 kV. retiro de by-pass entre 52B1 y la barra 66 kV. Vinculación primaria 89B1-1, pruebas funcionales y puesta en servicio de desconectador 89B1-1. NUP 4022.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Normalización de conexionado de poder entre 89B1-1 y barra 66 kV. retiro de by-pass entre 52B1 y la barra 66 kV. Vinculación primaria 89B1-1, pruebas funcionales y puesta en servicio de desconectador 89B1-1. NUP 4022. Restricciones: Instalaciones con riesgo con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-Laja o Paño Linea LB01, LA1-Laja FFCC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 14:40	16-11-23 17:41
2023103888	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2043	S/E MIRAJE	30538 30539	S/E MIRAJE J1 S/E MIRAJE J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Miraje: Inspección de Equipos Híbridos de los Paño J1, J2.	Bajo	Actividades: S/E Miraje: Inspección de Equipos Híbridos de los Paño J1, J2. NOTA: Inspección se realizará de forma secuencial, un equipo a la vez. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño J21 Miraje-Valle Del Sol 1 o Paño J02 Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023103869	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2392	S/E CHARRUA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Desvinculación de cables de control de los desconectadores 89J7-1 y 89J7-2, tendido y conexionado de nuevos conductores por obra de reemplazo de los equipos.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Desvinculación de cables de control de los desconectadores 89J7-1 y 89J7-2, tendido y conexionado de nuevos conductores por obra de reemplazo de los equipos. Notas: • Los desconectadores a intervenir se encontrarán desvinculados primariamente, y se realizarán pruebas de apertura y cierre del 89J7-1, 89J7-2 y 52J7. Trabajos previos asociados a "Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 89J7- 1, 89J7-2 y 89J7-3 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4323. Condiciones: * Paño J7-Charrúa, Transferido. * Línea 220 kV Antuco-Charrua_2, en servicio normal por medio de Paño J#2. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Charrúa o SS.AA. C.C. Charrúa o LÍNEA 220 kV Antuco-Charrua_C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	14-12-23 18:00	16-11-23 08:30	
2023103748	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2339	S/E PALPANA	30731 30732 30733 30734 30735	S/E PALPANA J1 S/E PALPANA J2 S/E PALPANA J3 S/E PALPANA J5 S/E PALPANA J6	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en S/E Paljpana	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo con matriz de trabajo, riesgo bajo.	En S/EPalpana, no reconectar interruptores 52J1-52J2-52J3-52J5-52J6. En S/E Crucero no reconectar 52J0 EN S/E Rodomiro Tome, no reconectar 52J9	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:40	16-11-23 11:45

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subiestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231102713	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELECTRICA ANGAMOS S.A	354	Desconexión	Origen Interno	Programada	1816	S/E ANGAMOS	bateria	otros: bateria	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a inversores y baterias BESS Angamos , con 16 MW disponibles durante los trabajos.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:47	16-11-23 17:32
20231103686	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.	133	Intervención	Origen Interno	Programada	882	S/E PELLETS	4981 4982 5484 16571 16572 16573 16574 16577 29834 29835 29836 16575	S/E PELLETS H1 S/E PELLETS H2 S/E PELLETS S/E PELLETS H3 S/E PELLETS HT1 S/E PELLETS HT2 S/E PELLETS HT3 S/E PELLETS H5 S/E PELLETS CT1 S/E PELLETS CT2 S/E PELLETS CT3 S/E PELLETS BARRA 6.16KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios de S/E Pellets con sistema energizado.	Perdida Suministro eléctrico a planta Pellets	Trabajo rutinario	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:28	16-11-23 14:30
20231103684	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.	133	Intervención	Origen Interno	Programada	1768	S/E NUEVA PELLETS	16570 16576	S/E NUEVA PELLETS HT5 S/E NUEVA PELLETS BARRA 13.8KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios de S/E Nueva Pellets con sistema energizado.	Perdida Suministro eléctrico a planta nueva Pellets	Trabajo rutinario	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:28	16-11-23 14:30
20231103644	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	2374	BA S/E TARAPACA 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: SE Tarapacá: MNR-3934: Chicoteo Primario de Transformadores de Corriente Paño J3 a línea Tarapacá Patache C1 desenergizada.		Actividades: SE Tarapacá: MNR-3934: Chicoteo Primario de Transformadores de Corriente Paño J3 a línea Tarapacá Patache C1 desenergizada. Condiciones: instalaciones a intervenir: indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C1 o Barra Transferencia 220 kV Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tarapacá, Instalación de tierras provisionales de bloques: Se instalarán 3 tierras en PPRR -2L: 3 tierras entre B3-3 y 3 tierras en Patache de Alt. Disc (Barra TTC-1) según consig	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 09:25	16-11-23 20:05
20231103504	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	875 876	MD S/E OVALLE B1 MD S/E OVALLE B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Integración y Migración de servicios en nuevo enlace satelital Starlink.	Bajo	Actividades: instalación de antenna STARLINK,, Descripción del trabajo S/E Ovalle: Integración y Migración de servicios en nuevo enlace satelital Starlink_1:- Migración Lan B (Asignación de puertos en switch, Configuración de Vlan, direccionamiento IP)_2:- incorporación de Red Corporativa (WiFi) (Asignación de puertos en switch, Configuración de Vlan, direccionamiento IP)_3:- Medidores (Asignación de puertos en switch, Configuración de Vlan, direccionamiento IP). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ovalle, LAN B (SCADA) Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo. Subestación Ovalle, Red Corporativa (WiFi) Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo. Subestación Ovalle, Red Corporativa (WiFi) Ingreso a SE Ovalle . Subestación Ovalle, Medidores Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00	16-11-23 16:36	
20231103503	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Integración y Migración de servicios en nuevo enlace satelital Starlink.	Bajo	Actividades: instalación de antenna STARLINK,, Descripción del trabajo S/E Ovalle: Integración y Migración de servicios en nuevo enlace satelital Starlink_1:- Migración Lan B (Asignación de puertos en switch, Configuración de Vlan, direccionamiento IP)_2:- incorporación de Red Corporativa (WiFi) (Asignación de puertos en switch, Configuración de Vlan, direccionamiento IP)_3:- Medidores (Asignación de puertos en switch, Configuración de Vlan, direccionamiento IP). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ovalle, LAN B (SCADA) Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo. Subestación Ovalle, Red Corporativa (WiFi) Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo. Subestación Ovalle, Red Corporativa (WiFi) Ingreso a SE Ovalle . Subestación Ovalle, Medidores Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00	16-11-23 16:36	
20231103502	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Integración y Migración de servicios en nuevo enlace satelital Starlink.	Bajo	Actividades: instalación de antenna STARLINK,, Descripción del trabajo S/E Ovalle: Integración y Migración de servicios en nuevo enlace satelital Starlink_1:- Migración Lan B (Asignación de puertos en switch, Configuración de Vlan, direccionamiento IP)_2:- incorporación de Red Corporativa (WiFi) (Asignación de puertos en switch, Configuración de Vlan, direccionamiento IP)_3:- Medidores (Asignación de puertos en switch, Configuración de Vlan, direccionamiento IP). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ovalle, LAN B (SCADA) Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo. Subestación Ovalle, Red Corporativa (WiFi) Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo. Subestación Ovalle, Red Corporativa (WiFi) Ingreso a SE Ovalle . Subestación Ovalle, Medidores Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00	16-11-23 16:36	
20231103436	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	676	S/E ANDES (ENEL TRANSMISION)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará cambio de modulo fallado que afecta a sincronización horaria de Unidad Terminal Remota, los trabajos generará perdida en comunicación con SCADA por un periodo de 10 minutos con la posibilidad de repetirse esta acción, durante la ventana de trabajo.	Trabajos sin riesgo para el sistema		No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:05	16-11-23 10:45
20231103326	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1819	S/E ARICA	17633 21191	S/E ARICA 110 KV S/E ARICA HT3	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Corrección de alambrado de señales a Scada Paño HT3.	Bajo, trabajo considerado en matriz.	SIN CONDICIONES, de acuerdo a NUP 2679.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00	16-11-23 09:30	17-11-23 18:26
20231103189	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de estructura 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Montaje de estructura 1A, asociado a proyecto de ampliación en S/E Maitencillo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 11:00	16-11-23 19:40
20231103173	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras 00 a 36 en LT 110 kV Maitencillo - Punta de Toros. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a estructuras 00 a 36 en LT 110 kV Maitencillo - Punta de Toros. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:35	16-11-23 19:40
20231103087	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23430 23431 23433 23434	S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J1 S/E ILLAPA J4 S/E ILLAPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chiquinta se requiere precaución de No Reconectar Paños J1, J2 , J4 y J5 en S/E Illapa debido a trabajos S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J21; J T3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; JT6 CTR-6, Marcos de barras y Bmen, a solicitud de Transelec	Riesgos declarados por Chiquinta.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:45	16-11-23 15:07
20231102935	Subestacion	Aprobado sin activación	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2024	S/E EL ARRIERO	22426	S/E EL ARRIERO ET3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a Trafo de Servicios Auxiliares TSA2, se requiere desconexión del mismo para pruebas eléctricas. Queda respaldo con Trafo 1SAA 1.	Riesgo bajo, trabajos se realizarán con instalaciones desenergizadas	Mantenimiento a Trafo de Servicios Auxiliares TSA2, se requiere desconexión del mismo para pruebas eléctricas. Queda respaldo con Trafo 1SAA 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 16:00		
20231102860	Subestacion	Ejecución Exitosa	TERCERA REGIÓN SOLAR SPA [EN_REVISION]	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J21; JT3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; JT6 CTR-6, Marcos de barras y Bmen, NO RECONECTAR 52J2	No hay riesgos asociados	NO reconectar 52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:47	16-11-23 13:08
20231102700	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	503 1637	BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al N UP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV	Bajo	Actividades: SE Maitencillo: Empalme entre canaleta proyectada Paño H7 y canaleta troncal existente tramo final entre Paño H6 y barra 1 de Patio 110kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo: Señalización y Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 20:00		
20231102701	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al N UP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV	Bajo	Actividades: SE Maitencillo: Empalme entre canaleta proyectada Paño H7 y canaleta troncal existente tramo final entre Paño H6 y barra 1 de Patio 110kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo: Señalización y Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 20:00		
20231102614	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	799	CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del T-1, trabajos motivados por el proyecto NUP 423842. Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52BT y 52CT de SE Chumaquito. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:33	16-11-23 18:15
20231102606	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216 21220 21218	S/E ATACAMA J6 S/E ATACAMA J7 S/E ATACAMA J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la Barra principal sección 2.		Restricciones: Subestación Atacama, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J11, 52J5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, 52J8, 52J9 con bloqueo a la reconexión. Terceros, Central Gas Atacama: 52C-2B, 52D2-7J, 52C-2A y 52D2-5D con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Esmeralda: 52J71 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama o Paño Transformación L106-Atacama o Paño Transformación L107-Atacama o L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 o Paño Transformación L409-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al Inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:10	16-11-23 19:54
20231102605	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1900	BA S/E ATACAMA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la Barra principal sección 2.		Restricciones: Subestación Atacama, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J11, 52J5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, 52J8, 52J9 con bloqueo a la reconexión. Terceros, Central Gas Atacama: 52C-2B, 52D2-7J, 52C-2A y 52D2-5D con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Esmeralda: 52J71 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama o Paño Transformación L106-Atacama o Paño Transformación L107-Atacama o L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 o Paño Transformación L409-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al Inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:10	16-11-23 19:54

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102263	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	188	ANCOA 230/13.8KV 30MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de obras de reemplazo de protecciones.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Puesta en servicio de nueva protección REL670 21/21N (Sistema 2) Paño J74 - Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. Restricciones: Con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04, 220/13,2kV -Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Protección REL670 (Hitachi) Paño J74 Señales de Control y Trip Bloqueados Delimitación de zona de trabajo, Protección SOBF Paño J74 Señales de Control y Trip Bloqueados Solicitar a personal de Transelec bloqueo protección SOBF, interruptor 52C74 Retirado de su celda y a disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:29	16-11-23 21:07
2023102332	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2224	S/E LLANQUIHUE	28579 28580 28581 28582 28583	S/E LLANQUIHUE B5 S/E LLANQUIHUE B6 S/E LLANQUIHUE B7 S/E LLANQUIHUE B8 S/E LLANQUIHUE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar 52J1, 52B5, 52B6, 52B7 y 52B8 de SE Llanquihue por fuentes cercanas a instalaciones energizadas en correspondiente a: Retiro de tramo de línea MT fuera de servicio sin conexión física a instalaciones energizadas.	Riesgo controlado se mantendrán las distancias de seguridad con instalaciones energizadas.	Faenas dependientes de las condiciones climáticas en la zona. (PT 6787 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	21-11-23 18:00	16-11-23 09:45	16-11-23 13:53
2023102186	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Xarcagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la ejecución operacional de no reconectar el 52C1 y 52B7 de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 08:33	16-11-23 10:59
2023102003	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	15867	TAP OFF EL EDEN H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5530, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H1 de Tap Off El Edén por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 16:42	16-11-23 18:43
2023101937	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Intervención	Origen Externo	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	16719	S/E SECCIONADORA FRANCISCO J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios patio 220 kV, marco de barra y línea en S/E Diego de Almagro. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i2 en S/E Francisco.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios patio 220 kV, marco de barra y línea en S/E Diego de Almagro. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i2 en S/E Francisco.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:44	16-11-23 17:47
2023101798	Subestacion	Rechazado	NORVIND S.A.	50	Intervención	Origen Interno	Programada	296	S/E TOTORAL 2	386	S/E TOTORAL 2 J72	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara cambio del Relé maestro 86T (Por modernización) asociado a transformador de poder N 2, del PE Totoral.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo las normas de seguridad.	sin comentario	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 22:00		
2023101744	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	354	S/E EL AVELLANO	825	S/E EL AVELLANO B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención de punto con sobretemperatura en desconectador 89BT (lado línea hacia Manso de Velasco) y estructura 47A dentro de recinto S/E El Avellano. Faenas a realizar con técnica de línea energizada.	Riesgo medio. Trabajos con instalación en servicio.	Se requiere como medida de precaución operacional el bloqueo de reconexión a línea 66 kV Manso de Velasco -El Avellano (5281 de S/E Manso de Velasco).	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 10:09	16-11-23 12:52
2023101674	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	228	S/E CENTRAL RUCUE	190 191 192 193 194 195 196	S/E CENTRAL RUCUE JU1 S/E CENTRAL RUCUE JU2 S/E CENTRAL RUCUE J5 S/E CENTRAL RUCUE J1 S/E CENTRAL RUCUE J2 S/E CENTRAL RUCUE J3 S/E CENTRAL RUCUE J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de gabinete "RTU SE Rucúe", movimiento del gabinete en común con Colbun "MMDO, MUX Y TELEP" e instalación de 2 nuevos gabinetes en sala eléctrica de S/E Rucúe.	Posible Riesgo operacional paños JU1, JU2, J1, J2, J5, J3 y J4 durante el retiro de los gabinetes.	El riesgo operacional está al momento de realizar el retiro de los gabinetes indicados	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023101631	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	391	S/E CHUMAQUITO CT	672	S/E CHUMAQUITO CT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A mediante SODI 001 por trabajos de obras civiles asociado a proyecto de ampliación de S/E Chumaquito	Riesgo medio, trabajos controlados por Compañía General de Electricidad S.A	Se requiere precaución de no reconectar interruptor 52CT1 S/E Chumaquito, interruptor general de barra MT	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:33	16-11-23 18:22
2023101599	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., según SODI 031/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por fuentes de obras civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Peleuelh.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:48	16-11-23 18:19
2023101540	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Interno	Programada	1938	S/E SUR VIEJO	23042	S/E SUR VIEJO B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará Lavado de aislación S/E Sur Viejo 66/23 KV.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52B2 ; Tap-Off S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:04	16-11-23 14:04
2023101496	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	498 499	BA S/E LAS PALMAS 220KV BP1 BA S/E LAS PALMAS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños J2; J3; J4; J6; J7; J8; J9; JR; patio 220kV, incluye marcos de barra y marcos de líneas. Incluye desmalezado.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños J2; J3; J4; J6; J7; J8; J9; JR; patio 220kV, incluye marcos de barra y marcos de líneas. Incluye desmalezado. Restricciones: Subestación Las Palmas, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52T1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Canela I, 52DG con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Canela II, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Punta Palmera, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Totoral, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: I. 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C1 o I. 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C2 o I. 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o I. 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 o Paño Acoplador	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:10	16-11-23 18:21
2023103408	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	212	S/E MINERO JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño JT1 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELCO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño JT1 por migración.	Intervenciones diarias, durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño JT1 en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 11:21	16-11-23 17:36
2023101403	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ANTUCOYA	372	Intervención	Origen Interno	Programada	1818	S/E ANTUCOYA	21161 21162 21163 21165 21166	S/E ANTUCOYA J1 S/E ANTUCOYA JT1 S/E ANTUCOYA JT2 S/E ANTUCOYA ET1 S/E ANTUCOYA ET2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad	Condiciones Requeridas: SE Antucoya No reconectar 52J1 52JT1 52ET1 52JT2 52ET2	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:05	16-11-23 15:47
2023101310	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Intervención	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16724	S/E CENTRAL QUILAPILUN J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 95 a la 120 y 121 a la 210 de la LT 220 kV Los Maquis - Quilapilún C2	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Quilapilun: No reconectar 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023101298	Subestacion	Ejecución Exitosa	SAGESA S.A.	56	Intervención	Origen Interno	Programada	842	S/E MAGSA	394	MAGSA 66/13.2KV 30MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realizar medidas de aislación de las protecciones mecánicas del transformador T1 de SE Maxisa. Se procederá a bloquear las vías de disparo de las protecciones mecánicas sobre relé maestro 86T1.	Riesgo bajo y controlado, Quedarán protegiendo al Transformador las protecciones eléctricas 51-51N (Sel 351A) / 50-51-50G-51G (Sel 351) 87T (Sel 387A) mientras dure la intervención	(PT 6764 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 12:48	16-11-23 14:12
2023101218	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7499 7500	S/E ALTO JAHUEL J10 S/E ALTO JAHUEL J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere restricción de reconexión de los Paños J10 y J3 en S/E Alto Jahuel, por Lavado de aislación equipos del patio de 220 kV en S/E Alto Jahuel.	Riesgos declarados por Transelec.	sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:58	16-11-23 15:53
2023101164	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1289 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Molino Nuevo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:48	16-11-23 18:22
2023100914	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2275	S/E ALTO JAHUEL J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J9 (Transformadores de Potencial, Pararrayos y aisladores de pedestal). Coordinado con STM y Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J9 (Transformadores de Potencial, Pararrayos y aisladores de pedestal). Restricciones: Instalación indisponible. Paño desconectado por obra urgente de reemplazo de equipos primarios. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 10:00	16-11-23 15:04	16-11-23 16:22
2023103785	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	245	S/E CENTRAL CIPRESES	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a los Sistemas Técnico de Seguridad de la Subestación	Bajo	Actividades: S/E Cipreses: Revisión y recuperación de componentes del CIAC de la Subestación.- Revisión y tableo de cableado y componentes asociados.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Cipreses.- Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Cipreses, Tableros CIAC Delimitar la Zona de Trabajo y bloquear acceso a armarios adyacentes. -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
2023100641	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	2076	S/E SANTA ISABEL	23540	S/E SANTA ISABEL J1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5460, se solicita bloqueo a la reconexión interruptor 52i1 de S/E Santa Isabel por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:39	16-11-23 15:26
2023103658	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2351	S/E LOS NOTROS [Cs_Revision]	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Notros: Trabajos en sistema de seguridad de la instalación.		Actividades: S/E Los Notros: Trabajos en sistema de seguridad de la instalación. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueo del jefe de faena: Subestación Los Notros, ITM asociados a tableros de cámara CCTV, abierto a disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
2023100635	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 5456, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizada interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:39	16-11-23 18:56
2023103501	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV	Medio	Actividades: SE Maitencillo: Instalación de gabinetes, tableros y cajas de agrupamiento, incluye actividades de desarme de bastidores existentes sin uso. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.GG. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo: Señalización y Zona delimitada .	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	21-11-23 18:00		
2023102248	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	438	S/E PENCO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran los trabajos de canalización y alambrados de control asociados al proyecto de ampliación de S/E Penco (N.UP 3261).	Riesgo bajo y controlado. Trabajos realizado por personal calificado.	Los trabajos se realizan en instalaciones no energizadas (ampliación S/E Penco).	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023100621	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5434, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizada interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52B71 y 52B72 de S/E Nirivilo.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:39	16-11-23 18:56
2023103058	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantenimiento)	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Mantenimiento al banco de baterías y al cargador rectificador de Interchile en sala de control.	Se declara Riesgo Bajo, siguiendo los protocolos y procedimientos de trabajo.	Se declara riesgo de pérdida de supervisión parcial de la Subestación. Para mitigar riesgo, se contará con Ingeniero de mantenimiento en la subestación.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 17:00		
2023103845	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2351	S/E LOS NOTROS [Cs_Revision]	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Los Notros: Conexionado de cableado de control y de señales de protecciones en (Cuarto Diagonal 1).		Actividades: S/E Los Notros: Conexionado de cableado de control y de señales de protecciones en tablero (Cuarto Diagonal 1). Instalaciones en Riesgo: Sist. Teleprotección SE Los Notros o Línea 220 kV Los Notros-Antuco-Charrúa, 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Los Notros, switch de mantenimiento SW-TP002 y SW-TP204, desconectados; ITM (al interior del Tablero AT-J01) abierto, apertura de cuchillas en bornes Seccionales en Tablero AT-J01	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	23-11-23 18:00	16-11-23 15:04	16-11-23 19:54
2023100884	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	268	S/E MOLINOS (ENLASA)	17519	S/E LOS MOLINOS H2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SODI 1878: Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:02	16-11-23 13:00
2023100002	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantenimiento)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterías en caseta KC3 de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023101313	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	839	S/E IMPERIAL	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico al sistema de respaldo de CC de la de S/E Imperial verificando su correcto funcionamiento y verificación señalización de alarmas locales y en sistema Scada.	Riesgo es bajo y controlado	(PT 6756 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023102223	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	15867	TAP OFF EL EDEN H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5596, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H1 de Tap Off El Edén por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:00	16-11-23 18:03
2023098933	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2043	S/E MIRAJE	2468 2596	BA S/E MIRAJE 220KV BP1 BA S/E MIRAJE 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Mirajje: Lavado de aislación a equipos primarios de paños J1, J2, J4, J5, J6, J7, J8 y J9, aisladores de pedestal, marcos de barra principal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado.	Bajo	Actividades: S/E Mirajje: Lavado de aislación a equipos primarios de paños J1, J2, J4, J5, J6, J7, J8 y J9, aisladores de pedestal, marcos de barra principal, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Subestación Mirajje, 52J1, 52J2, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Encuentro, 52J6, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Atacama, 52J5, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Tap Off Enlace: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SE Valle del Sol: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Mirajje o Barra 220 kV, Sección 2-Mirajje o I. 220kV Atacama-Mirajje, C1 o I. 220kV Atacama-Mirajje, C2 o I. 220kV Mirajje-Encuentro, C1 o I. 220kV Mirajje-Encuentro, C2 o Paño Cent. Diag. DJ05-Mirajje o Paño Cent. Diag. DJ08-Mirajje o Paño J01 Mirajje- Valle Del Sol 1 o Paño J02 Mirajje Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:40	16-11-23 22:46

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231018895	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	574	S/E HUASCO	2509	S/E HUASCO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CMP en SODI N° 3033 a 3038 por: Lavado de aislación de equipos primarios de subestación eléctrica Planta de Pellets y Nueva Planta Pellets con sistema energizado y Lavado de aislación de lineas 110kV CAP#1 y CAP#2 con sistema energizado.	Bajo	Actividad: A solicitud de CMP en SODI N° 3033 a 3038 por: Lavado de aislación de equipos primarios de subestación eléctrica Planta de Pellets y Nueva Planta Pellets con sistema energizado y Lavado de aislación de lineas 110kV CAP#1 y CAP#2 con sistema energizado. Restricción: Huasco paños 52H3 y 52H4 con bloqueo a la reconexión Instalación con riesgo Huasco paños H3 y H4 Temporalidad del riesgo: Durante la faena Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:26	16-11-23 14:24
20230988835	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:33	16-11-23 18:19
20231018431	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	719	S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara cambio de configuración a Sistema Control Local 2IV, para el ingreso de nuevas señales correspondientes a nuevas celdas asociadas al transformador N°4	Trabajos sin riesgo para el sistema	Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 15 minutos con la posibilidad de repetir en 3 oportunidades durante la ventana de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 11:45	16-11-23 19:00
20230975511	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1915	S/E PACIFICO	22849	S/E PACIFICO HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por STS. No reconectar línea 110 kV Cóndores - Pacífico, por fuentes de lavado de aislación línea 110 kV energizada Cóndores Pacífico.	No hay riesgos mayores informados por STS.	En SE Pacífico, señalizar no reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 19:00	16-11-23 08:33	16-11-23 19:19
20230997524	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1916	S/E PALAFITOS	22859	S/E PALAFITOS HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por STS. No reconectar línea 110kV Cóndores - Palafitos, por fuentes de lavado de aislación línea 110 kV energizada Cóndores Pacífico.	No hay riesgos mayores informados por STS.	En SE Palafitos, señalizar no reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 19:00	16-11-23 08:33	16-11-23 19:19
20230997442	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA J1	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CZ0+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CZ0+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:44	16-11-23 21:05
20230997168	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CZ0+, bloquear a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapado, perfil de ducto, soldadura cunyado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap OFF N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:47	16-11-23 20:05
20230966008	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1750	S/E TAP OFF RIO TOLTEN	15879	S/E RIO TOLTEN J1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A través de SODI 5273 empresa Transelec solicita no reconectar en caso de apertura interruptor 52J1 de SE Tap Off Rio Tolten por trabajos de corta y poda de árboles en lineas 220 kV Río Toltén - Lastarria	Solicitud por requerimiento de Transelec quien debe especificar los riesgos asociados	SE Tap Off Río Toltén cuenta con reconexión automática deshabilitada	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 06:18	16-11-23 15:55
20231013803	Subestacion	Rechazado	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16723	S/E CENTRAL QUILAPILUN J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, a la Torre N°85 a la 110 y 121 a la 210 de la LT 220 kV Los Maquis - Quilapilún C2	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Quilapilún: Abierto y bloqueado 86U-2, 89U1-3 y 52J1, 89J1-2T cerrado y bloqueado. (S/E Quilapilun: No reconectar 52J2)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
20231013291	Subestacion	Ejecución Exitosa	MASISA	154	Intervención	Origen Interno	Programada	962	S/E FIBRANOVA	486	FIBRANOVA 66/13.2 23.5MVA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Realizar medidas de resistencia de aislación a protecciones mecánicas del transformador T1 SE Fibranova.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, Se bloquearà operación de protecciones mecánicas de T1, junto con operación de relé BBT1 mientras duren las faenas. Protecciones eléctricas 21/23N; BTT quedan protegiendo al transformador durante la intervención.	(PT 6765 interno de STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 11:51	16-11-23 12:45
20231013719	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	1236	S/E MONTE PATRIA ET2	Otras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5516 se solicita bloquear a la reconexión interruptor 52ET2 de S/E Monte Patria por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:20	16-11-23 20:07
20230963616	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1484	CENTRAL TOCOPILLA 220/23 kV-U16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores asociado a Trafo principal de unidad U16	Riesgo bajo, se considerán todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	No reconectar 52JG16,	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 12:00	16-11-23 09:12	16-11-23 10:10
20231025586	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	574	S/E HUASCO	2513	S/E HUASCO HTS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel según SODI 32 por por Lavado Bushing y Mufas Trafo. T/G N°5.	Bajo	A solicitud de Enel según SODI 35 por por Lavado Bushing y Mufas Trafo. T/G N°5. Desconexión : CENTRAL HUASCO-52HTS abierto y 89HTS abierto y bloqueado. Instalaciones en Riesgo: PAÑO DE TRANSFORMACIÓN HTDS-HUASCO Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:30	16-11-23 16:00	16-11-23 08:58	16-11-23 13:07
20231024096	Subestacion	Ejecución Exitosa	LITORAL TRANSMISIÓN S.A.	2024	Desconexión	Origen Interno	Programada	848	S/E SAN JERONIMO	4855 4856 13533	S/E SAN JERONIMO B1 S/E SAN JERONIMO BT1 S/E SAN JERONIMO CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por mantenimiento preventivo se realizará en la SE San Jeronimo el reemplazo de aisladores, mantenimiento a conectadores, reemplazo de conductores deteriorados. Esta actividad se realizará de forma paralela a los trabajos de PES de SE Litoral Central relacionada al paño B3. Los trabajos coordinan bajo la SO 2023098107	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado.	Por mantenimiento preventivo se realizará en la SE San Jeronimo el reemplazo de aisladores, mantenimiento a conectadores, reemplazo de conductores deteriorados. Esta actividad se realizará de forma paralela a los trabajos de PES de SE Litoral Central relacionada al paño B3. Los trabajos coordinan bajo la SO 2023098107	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:30	16-11-23 12:30	16-11-23 07:31	16-11-23 12:33
20231024094	Subestacion	Ejecución Exitosa	LITORAL TRANSMISIÓN S.A.	2024	Desconexión	Origen Interno	Programada	845	S/E EL TOTORAL	524	EL TOTORAL 66/12.5/7.2kV 15MVA 2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actividades pendientes de la PES del proyecto de SE Totoral NUP 1546, se requiere intervenir en el control de las protecciones asociado al nuevo transformador N°2 (no se realizaran cambios ni modificaciones a los ajustes ya cargados), esto detectado en la PES el dia 06-11-2023. Esta actividad se realizará de forma paralela a los trabajos de PES de SE Litoral Central relacionada al paño B3. Los trabajos coordinan bajo la SO 2023098107	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado.	Por actividades pendientes de la PES del proyecto de SE Totoral NUP 1546, se requiere intervenir en el control de las protecciones asociados al nuevo transformador N°2 (no se realizaran cambios ni modificaciones a los ajustes ya cargados), esto detectado en la PES el dia 06-11-2023. Esta actividad se realizará de forma paralela a los trabajos de PES de SE Litoral Central relacionada al paño B3. Los trabajos coordinan bajo la SO 2023098107	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:30	16-11-23 12:30	16-11-23 07:31	16-11-23 12:41
20231024093	Subestacion	Ejecución Exitosa	LITORAL TRANSMISIÓN S.A.	2024	Desconexión	Origen Interno	Programada	845	S/E EL TOTORAL	65	EL TOTORAL 66/12.5/7.2kV 8MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actividades pendientes de la PES del proyecto de SE Totoral NUP 1546, requiere desconectar en potencia el transformador N°1 que fue reemplazado por el nuevo transformador N°2, esto debido a que los transformadores no pueden funcionar en paralelo y ademas las bases del proyecto así lo indican. Esta actividad se realizará de forma paralela a los trabajos de PES de SE Litoral Central relacionada al paño B3. Los trabajos coordinan bajo la SO 2023098107	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado.	Por actividades pendientes de la PES del proyecto de SE Totoral NUP 1546, requiere desconectar en potencia el transformador N°1 que fue reemplazado por el nuevo transformador N°2, esto debido a que los transformadores no pueden funcionar en paralelo y ademas las bases del proyecto así lo indican. Esta actividad se realizará de forma paralela a los trabajos de PES de SE Litoral Central relacionada al paño B3. Los trabajos coordinan bajo la SO 2023098107	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:30	16-11-23 12:30	16-11-23 07:31	16-11-23 12:41
20230894981	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1842	S/E CERRO DRAGON	32761	S/E CERRO DRAGON C24	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	'Levantamiento de alambrado. 'Desmontaje de equipo actual. 'Corte en gabinete (adaptación de nuevo equipo). 'Montaje de placa y nuevo equipo. 'Alambrado circuito de control. 'Pruebas efectivas de control. - Interruptor debe quedar a disposición del jefe de faena.	Trabajo con bajo nivel de riesgo.	El proyecto consiste en el reemplazo de la protección marca Micom P142 asociada al alimentador 52C24 Castro Ramos, este reemplazo es debido a que la protección actual no cumple con los requerimientos del coordinador eléctrico nacional para cumplir con los nuevos requisitos para los esquemas de desconexión automática de carga de contingencia especifica (ED/ACAC). Los nuevos equipos por instalar son protecciones de marca Siemens modelo 7SJ800 (NUP 41352) Maniobras de desconexión (52C24 Castro Ramos): TRANSFERIR 100% DE LOS CONSUMOS ASOCIADOS AL 52C24 Castro Ramos ABRIR 52C24 Castro Ramos RETIRAR A MODO PRUEBA INTERRUPTOR 52C24 Castro Ramos Maniobras de normalización (52C24 Castro Ramos) INGERTAR A MODO SERVICIO INTERRUPTOR 52C24 Castro Ramos CERRAR 52C24 Castro Ramos NORMALIZAR CONSUMOS	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	16-11-23 16:00	16-11-23 06:51	16-11-23 17:47
20231033887	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Mantenimiento Malla a Tierra, S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555, Intervención de malla puesta a tierra existente en paño JT1 futuro paño J5. TURNO B		Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tarapacá, Delimitacion y señalizacion zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	28-11-23 19:00		
20231033885	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Construcción de Obras civiles.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tarapacá, Conos, señaletica, barreras duras Delimitar zona de trabajo identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220, 110, 13 y 23 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	28-11-23 19:00		
20231033886	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Obras civiles S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Demolición de fundaciones existentes paño JT1 TURNO B	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tarapacá, Conos, señaletica, barreras duras Delimitar zona de trabajo identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	28-11-23 19:00		
20231033821	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Interno	Programada	1911	S/E OGP1	1595	OGP1 220/33 KV N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	pruebas de control a transformador y cambiador de tap	Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	S/E OGP1: Abierto y a disposición de jefe de faena: 52JT1, 52K01, 89JT1-1, 89JT1-2, 89JT1-3, 89JT1-1T, 89JT1-2T, 89JT1-3T, 89K01-1, 89J01	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	16-11-23 20:00	16-11-23 09:33	16-11-23 19:03
20231033921	Subestacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Interno	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15765	S/E CENTRAL JAVIERA H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de CGE: Lavado de aislacion LT 110 kV Javiera - Oxido.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Javiera: Deshabilitar reconexión automática 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	16-11-23 17:00	16-11-23 07:20	16-11-23 14:06
20231033932	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	402	S/E RENGO	1453	S/E RENGO C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C1 asociado al alimentador Las Nieves de S/E Rengo, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN- CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C1 asociado al alimentador Las Nieves de S/E Rengo, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 05:00	16-11-23 10:00	15-11-23 23:31	16-11-23 09:30
20231033768	Subestacion	Aprobado	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	199	S/E CENTRAL ALFALFAL	baterias	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de energización para ciclos de carga y descarga de Baterías BESS VR2 (1 a necesitas para realizar un trabajo seguro. Bajo procedimiento y personal especialista	Riesgo es controlado debido a que se tomarán las medidas	Pruebas de energización para ciclos de carga y descarga de Baterías BESS VR2 (1 a 50MW). Dentro del marco de integración del proyecto VR2 (NUP 3425)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 20:00	22-11-23 23:00	15-11-23 08:50	
20231033933	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	402	S/E RENGO	1459	S/E RENGO C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C2 asociado al alimentador Esmeralda de S/E Rengo, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN- CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C2 asociado al alimentador Esmeralda de S/E Rengo, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 00:00	16-11-23 05:00	15-11-23 23:09	16-11-23 09:54
20231035372	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	518	S/E PICARTE	14160	S/E PICARTE ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión 52ET1 barra 23kV TF T1 S/E Picarte para realizar Mantenimiento por hallazgo de diferencia de temperatura (delta de 100°), considerara mediciones y reemplazo de prensa si fuese necesario. Los consumos serán respaldado desde el TF T2 cerrando acoplador de barra de 23kV 52D1.	Riesgo bajo y controlado, trabajos con 52ET1 desconectado.	Según análisis realizado, en horario de la desconexión, el TF T2 puede soportar la totalidad de la carga de S/E Picarte. PT CF N° 7102 (Control interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 23:30	16-11-23 05:00	15-11-23 23:55	16-11-23 02:51
20231019462	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	722	S/E SANTA ELENA	4278 4279 26946	S/E SANTA ELENA A2 S/E SANTA ELENA A4 S/E SANTA ELENA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara el mantenimiento preventivo a transferencia automática en 110kV.	Sin riesgos asociados a la actividad	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 23:00	16-11-23 11:00	16-11-23 02:47	16-11-23 06:41
20231019560	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	726	S/E VITACURA	4405 4406	S/E VITACURA AT3 S/E VITACURA ET3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a Barra principal 12 kV N°3.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SO 2023103558	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 21:00	16-11-23 18:00	15-11-23 22:12	16-11-23 09:30
20231033558	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	726	S/E VITACURA	983	BA S/E VITACURA 12KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a Barra principal 12 kV N°3.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 21:00	16-11-23 18:00	15-11-23 22:12	16-11-23 09:30
20231025313	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1926	S/E RANDE	30014 30015 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30028 30031	S/E RANDE JT3 S/E RANDE ET3 S/E RANDE ESA3 S/E RANDE E9 S/E RANDE E10 S/E RANDE E11 S/E RANDE E12 S/E RANDE E13 S/E RANDE E16 S/E RANDE E15 S/E RANDE 33KV BP3 S/E RANDE ET3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de curso forzoso por trabajos de Enel Green Power. Revisión de circuito N° 8 52E14 por falla a tierra. Falla asociada a Informe de limitación 20230001759.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Falla asociada a Informe de limitación 20230001759.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 20:30	16-11-23 06:00	15-11-23 20:33	16-11-23 05:13
20231033355	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	2337	S/E INCA DE ORO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Durante el tiempo de la prueba y ante la falta de comunicación de los equipos y apertura de lineas de media tensión se solicita no demandar control de tensión por reactivo.	Pérdida de comunicación y control de Centros de transformación	Con motivo de verificar los cambios ejecutados en los sistemas de comunicación de PFV 2MU se solicita la desconexión después del horario de generación de las lineas de media tensión de PFV, abriendo los interruptores 13F2+13F3+12F4+12F5+12F6+12F7+13F11+12F1+12F13+12F14+13F15+13F16. Una vez descargadas las UPS y verificada la ausencia de comunicación se energizarán de nuevo las lineas para verificar el correcto comportamiento de restauración de los anillos y equipos de comunicación	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 20:00	16-11-23 01:00	15-11-23 20:20	16-11-23 01:16
20231033561	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	726	S/E VITACURA	985 986	BA S/E VITACURA 12KV BA3 BA S/E VITACURA 12KV BA4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a Barra principal 12 kV N°3.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SO 2023103558	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 20:00	16-11-23 18:00	15-11-23 22:12	16-11-23 09:30
20231019351	Subestacion	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A.	392	Desconexión	Origen Interno	Programada	1836	S/E CENTRAL SOLAR PAS2	21383	S/E CENTRAL SOLAR PAS2 C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación e inspección visual LT 13,8 kV Poso Almonte - Central Solar PAS2. Condiciones requeridas: Abierto 52C1 y 89C1 en S/E Central PAS2. Cerrado 89C1-T en S/E Central PAS1	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con instalaciones desenergizadas.	Lavado de aislación e inspección visual LT 13,8 kV Poso Almonte - Central Solar PAS2. Condiciones requeridas: Abierto 52C1 y 89C1 en S/E Central PAS2. Cerrado 89C1-T en S/E Central PAS1	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 19:30	16-11-23 00:30	15-11-23 19:55	16-11-23 00:30
20231019349	Subestacion	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	22921	S/E POZO ALMONTE C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación e inspección visual LT 13,8 kV Poso Almonte - Central Solar PAS2. Condiciones requeridas: Abierto 52C1, 89C1-1 y 89C1-2 en S/E Poso Almonte.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con instalaciones desenergizadas.	Lavado de aislación e inspección visual LT 13,8 kV Poso Almonte - Central Solar PAS2. Condiciones requeridas: Abierto 52C1, 89C1-1 y 89C1-2 en S/E Poso Almonte.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 19:30	16-11-23 00:30	15-11-23 19:51	16-11-23 00:30
20231030046	Subestacion	Aprobado	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	1829	BA S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 220kV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azucar 220 kV: Trabajos asociados a Proyecto Ampliación SE Nueva Pan de Azúcar (N U.F. 1525) Extensión de Barra A 220 kV y Montaje de nueva Diagonal S.	Siguiendo los procedimiento de trabajo, no hay riesgos asociados a los trabajos.	Trabajos son compatibles con actividades de solicitud 2023008180. INTERCHILE y Centella Transmisión S.A. están coordinados en sitio para no provocar topes en actividades. Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 220 kV: Barra A 220 kV desconectada y aterrizada. Paño J1 desenergizado y aterrizado. Paño J4 desenergizado y aterrizado. Paño J8 desenergizado y aterrizado. Paño J11 desenergizado y aterrizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 18:00	29-12-23 18:00	15-11-23 18:21	
20231032950	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	356	S/E EL PEÑÓN	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos del Proveedor de Comunicaciones, debido a la Habilitación de vía de respaldo de comunicaciones para CDO Coquimbo, la cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación SCADA de SS/E El Peñón, Vicuña, Marquesa, Las Compañías y otras entre el CDT de CGET y el ST8 del Coordinador de forma intermitente.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 18:00	15-11-23 23:59	15-11-23 18:46	16-11-23 00:40
20230994488	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2095	S/E PV CERRO DOMINADOR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion asign	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de RTU Mosa por versión actualizada y pruebas de comunicación en S/E PV Cerro Dominador. Posible interrupción en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Cambio de RTU Mosa por versión actualizada y pruebas de comunicación en S/E PV Cerro Dominador. Posible interrupción en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 18:00	15-11-23 20:00	15-11-23 06:34	15-11-23 11:30
20231035307	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	589	S/E SAN VICENTE	2745	S/E SAN VICENTE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E San Vicente: Investigar y normalizar funcionamiento del 89A2-A. Posterior a la intervención del 89A2-A, se realizará prueba experimental de cierre y apertura.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Investigar y normalizar funcionamiento del 89A2-A. Posterior a la intervención del 89A2-A, se realizará prueba experimental de cierre y apertura. Condiciones: Paño Línea LA02, SVT-Hualpén 1, indisponible.

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102462	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	397	S/E LINARES	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Mantenimiento de Equipos de aire acondicionado.		Actividades: S/E Linares: Mantenimiento equipo aire acondicionado de sala de telecomunicaciones, No. 1,2.- Instalaciones en Riesgo: N.A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestacion Linares, Delimitación de la zona de Trabajo.- ITE requiere de Aire Acondicionado a disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 14:00	15-11-23 17:00		
2023102941	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2249	S/E ALGARROBAL	3307	BA S/E ALGARROBAL 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexionado de cableado Diagonal N° 6, en armario de agrupamiento TP Barra N°2.	Se toman todas las medidas de seguridad necesarias para realizar un trabajo seguro. riesgo bajo.		No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 14:00	15-11-23 18:00		
2023102582	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	5702	S/E LAS PALMAS J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Medidas de calidad del gas SF6, verificación de fugas y relleno en caso de ser necesario del 52J7.	Bajo	Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Las Palmas: Medidas de calidad del gas SF6, verificación de fugas y relleno en caso de ser necesario del 52J7. Revisión, reparación y de ser necesario reemplazo de calefactor asociado al interruptor 52J7, anormalidad 10095678, **Nota: Se requiere paño 52J7 transferido, línea 1 220kV Las Palmas-Punta Sierra C1 se encontrará en servicio... Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 1 Las Palmas o I. 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Las Palmas; Delimitar zona de trabajo - - Subestación Las Palmas, Se instalaran tierras provisorales de bloqueo en ambos lados del 52J7	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 14:00	15-11-23 18:00	15-11-23 14:20	15-11-23 18:02
2023104782	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	443	S/E VILLARRICA	1697	S/E VILLARRICA ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conección de punto con temperatura.	Riesgo medio, controlado segùn procedimientos.	No reconectar 52ET1 de S/E Villarrica por corrección de punto con temperatura en el desconectador 89E3-1. Las cargas serán transferidas via barra de transferencia para lo cual requiere el bloqueo momentáneo de la protección residual del 52E3 y 52E4 de S/E Villarrica.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 12:15	15-11-23 15:00	15-11-23 12:15	15-11-23 13:50
2023104757	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1871	S/E ESMERALDA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Cambio de bateria a grupo generador por encontrar alarma presente lo cual impedida su arranque en caso de una emergencia	Riesgo Controlado, por personal en terreno	sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 12:00	15-11-23 20:00	15-11-23 12:21	15-11-23 18:06
2023103911	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	1	RE S/E ALTO JAHUEL 2J3 242KV 91MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J23. Coordinado con STM y Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J23. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar los interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y Reactor 3 de 220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Reactor 3 de 220 kV o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:30	15-11-23 12:30	15-11-23 07:40	15-11-23 10:18
2023101485	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E El Carbón: Mantenimiento a equipos de aire acondicionado.		Actividades: Mantenimiento a equipos de aire acondicionado de salas de control, SS/AA y SS/GG. R/E El Carbón: Mantenimiento a equipos de aire acondicionado. Aire BARD manufacturing 14000. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Radiotestación El Carbón, Delimitación zona de trabajo - - Radiotestación El Carbón, Enchufe (Alimentación AACC muro) A disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	15-11-23 18:00		
2023103441	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	473	S/E PARRAL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Mantenimiento a equipos de aire acondicionado.-		Actividades: R/E Parral: Mantenimiento equipo aire acondicionado de sala de telecomunicaciones, No. 1,2. Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Radio estación Parral: Delimitación de la zona de trabajo. ITE requiere de Aire Acondicionado a disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	15-11-23 13:00		
2023103512	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Instalación de Antena Starlink en Sala de Telecomunicaciones.	Bajo	Instalación de antena STARLINK.. Descripción del trabajo S/E Diego de Almagro: Instalación de Antena Starlink en Sala de Telecomunicaciones. 1.- Montaje de Antena en parte exterior de la Sala de Telecomunicaciones. 2.- Tendido de Cable de comunicación entre Antena Starlink y Equipo Router asociado a la Antena Starlink. 3.- Instalación en armario S/E Diego de Almagro Sistema MIMO los equipos Router y SW asociado a la Antena Starlink. 4.- En tableros de 48 Vcc instalar ITM para alimentar Inversor 48 Vcc a 220 Vca. asociado a la alimentación de los equipos de la Antena Starlink. 5.- Montaje de PDU 12 enchufes BON interruptor Pitoto Rackeable. 6.- Conexión física de cables de comunicación del equipo Starlink. 7.- Energización de ITM asociado al Inversor 48Vcc a 220 Vca y conexiones finales de la alimentación equipo Antena Starlink (Router y SW). 8.- Pruebas de comunicación de la Antena Starlink con proveedor y asignación de puertos en el router de la antena. 9.- Gestionar la disponibilidad e integración de nuevo enlace de comunicación para los servicios asociado a Lectura de medidores, (asignación VLAN, puertos, direcciones IP y prueba) 10. Levantamiento de tapas de tendido y conexionado cable UTP entre Medidor y sw de antena Starlink. 11. Configuración de puerto de comunicación de medidores y SSAA C.A y C.C. Respaldo red corporativas (medidores, STS, SLRP). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Sala de telecomunicaciones Delimitar y señalizar zona de	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	17-11-23 16:00	15-11-23 16:13	
2023103511	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Instalación de Antena Starlink en Sala de Telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK.. Descripción del trabajo S/E Diego de Almagro: Instalación de Antena Starlink en Sala de Telecomunicaciones. 1.- Montaje de Antena en parte exterior de la Sala de Telecomunicaciones. 2.- Tendido de Cable de comunicación entre Antena Starlink y Equipo Router asociado a la Antena Starlink. 3.- Instalación en armario S/E Diego de Almagro Sistema MIMO los equipos Router y SW asociado a la Antena Starlink. 4.- En tableros de 48 Vcc instalar ITM para alimentar Inversor 48 Vcc a 220 Vca. asociado a la alimentación de los equipos de la Antena Starlink. 5.- Montaje de PDU 12 enchufes BON interruptor Pitoto Rackeable. 6.- Conexión física de cables de comunicación del equipo Starlink. 7.- Energización de ITM asociado al Inversor 48Vcc a 220 Vca y conexiones finales de la alimentación equipo Antena Starlink (Router y SW). 8.- Pruebas de comunicación de la Antena Starlink con proveedor y asignación de puertos en el router de la antena. 9.- Gestionar la disponibilidad e integración de nuevo enlace de comunicación para los servicios asociado a Lectura de medidores, (asignación VLAN, puertos, direcciones IP y prueba) 10. Levantamiento de tapas de tendido y conexionado cable UTP entre Medidor y sw de antena Starlink. 11. Configuración de puerto de comunicación de medidores y SSAA C.A y C.C. Respaldo red corporativas (medidores, STS, SLRP). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. D. Almagro o SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA Local SE D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Sala de telecomunicaciones Delimitar y señalizar zona de	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	17-11-23 16:00	15-11-23 16:13	
2023103351	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	2089	S/E PUENTE NEGRO	29627	S/E PUENTE NEGRO J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puente Negro: Mantenimiento normal a teleprotección OPLAT TP1 y TP2 de paño J12	Riesgo operacional para la Línea Puente Negro - Central La Higuera C2 mientras se realizan los trabajos en el Paño J12 en S/E Puente Negro	Riesgo declarado, se mitigara deshabilitando TP1 o TP2 alternadamente. En todo momento se mantendrá activo un sistema de Teleprotecciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	15-11-23 16:00	15-11-23 15:46	15-11-23 16:40
2023103349	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	2089	S/E PUENTE NEGRO	29625	S/E PUENTE NEGRO J10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puente Negro: Mantenimiento normal a teleprotección OPLAT TP1 y TP2 de paño J10	Riesgo operacional para la Línea Puente Negro - Tinguiririca C2 mientras se realizan los trabajos en el Paño J10 en S/E Puente Negro	Riesgo declarado, se mitigara deshabilitando TP1 o TP2 alternadamente. En todo momento se mantendrá activo un sistema de Teleprotecciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	15-11-23 16:00	15-11-23 14:54	15-11-23 15:43
2023103348	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	2089	S/E PUENTE NEGRO	29624	S/E PUENTE NEGRO J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puente Negro: Mantenimiento normal a teleprotección OPLAT TP1 y TP2 de paño J9	Riesgo operacional para la Línea Puente Negro - Central La Higuera C1 mientras se realizan los trabajos en el Paño J9 en S/E Puente Negro	Riesgo declarado, se mitigara deshabilitando TP1 o TP2 alternadamente. En todo momento se mantendrá activo un sistema de Teleprotecciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	15-11-23 16:00	15-11-23 13:06	15-11-23 14:39
2023103343	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	2089	S/E PUENTE NEGRO	29622	S/E PUENTE NEGRO J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puente Negro: Mantenimiento normal a teleprotección OPLAT TP1 y TP2 de paño J7	Riesgo operacional para la Línea Puente Negro - Tinguiririca C1 mientras se realizan los trabajos en el Paño J7 en S/E Puente Negro	Riesgo declarado, se mitigara deshabilitando TP1 o TP2 alternadamente. En todo momento se mantendrá activo un sistema de Teleprotecciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	15-11-23 16:00	15-11-23 10:59	15-11-23 13:06
2023103145	Subestacion	Aprobado sin activación	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	780	S/E CONCON	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará trabajos de mantenimiento a generador de respaldo SSAA, equipos CA y CC quedarán respaldados.	Riesgo bajo programado y controlado	Trabajos con suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:30	17-11-23 17:00		
2023101499	Subestacion	Aprobado sin activación	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento al generador de respaldo SSAA, se respaldará equipos de CC y CA.	Riesgo bajo programado y controlado	Se realizará mantenimiento al generador de respaldo SSAA, se respaldará equipos de CC y CA.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:30	17-11-23 17:00		
2023101970	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23431 23432	S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere precaución de No Reconectar y el bloqueo de la reconexión Automática delos Paños J2 y J3 en S/E Illapa por trabajos en S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1 , J2 , J4, J21, J71, J74. Paño autotransformadores ATB-2 y 4; J8; J9; J76 CTR-6, Marcos de barras y líneas.	Riesgos declarados por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 18:00	15-11-23 06:41	15-11-23 20:27
2023103029	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2312	S/E LASTARRIA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lastarria: Mantenimiento de cargadores de baterías N°1 y N°2 de 110Vcc de manera alternada.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Lastarria o SS.AA. C. A. Lastarria.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	17-11-23 18:00		
2023103154	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	2711	S/E QUILLOTA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Prueba hipot al desconectador 89G2-3 (deschiostedo). NUP 4328.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Prueba hipot al desconectador 89G2-3 (deschiostedo). NUP 4328. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitacion de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 17:00	15-11-23 14:48	15-11-23 22:24
2023103442	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Mantenimiento Equipos Primarios-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento Normal Transformador de SSAA N° 1 SSGG 220 kV (SB4HG3F). MCC instalación de mirillas en cajas de conexiones primarias y secundarias del transformador.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo. - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 18:00		
2023103159	Subestacion	Ejecución Exitosa	MLP TRANSMISION S.A.	1953	Desconexión	Origen Interno	Programada	2241	S/E EL CHACAY [EN_REVISION]	488	EL CHACAY 220/24,9/4 KV 170 MVA 1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paños J11 y J12 S/E El Chacay para desconexión Transformador 220/26,9/4 kV de STATCOM, para realizar actualización de Software	Precautoria. Desconexión paños J11 y J12 S/E El Chacay para desconexión Transformador 220/26,9/4 kV de STATCOM, para realizar actualización de Software	Precautoria. Desconexión paños J11 y J12 S/E El Chacay para desconexión Transformador 220/26,9/4 kV de STATCOM, para realizar actualización de Software	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 17:00	15-11-23 09:42	15-11-23 17:00
2023103095	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	484	S/E CORONEL	13620	S/E CORONEL 8R2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del Interruptor 52B82 de S/E Coronel por mantenimiento y mediciones eléctricas al interruptor 52B82 de S/E Coronel (generalmente abierto).	Riesgo bajo y controlado. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Se requiere la desconexión del Interruptor 52B82 de S/E Coronel por mantenimiento y mediciones eléctricas al interruptor 52B82 de S/E Coronel (generalmente abierto).	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 17:00	15-11-23 10:30	15-11-23 13:54
2023103463	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROANGOL S.A.	289	Intervención	Origen Interno	Programada	1740	S/E CENTRAL PICOIQUEN	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención en sistema de comunicaciones para revisión de señales reportadas el Coordinador por SITR, revisión de señales solicitadas por el Coordinador.	Intervención en sistema de comunicaciones para revisión de señales reportadas el Coordinador por SITR, revisión de señales solicitadas por el Coordinador.	Intervención en sistema de comunicaciones para revisión de señales reportadas el Coordinador por SITR, revisión de señales solicitadas por el Coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:31	15-11-23 15:41
2023103910	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	14	ALTO JAHUEL TRS 525/230/66KV 250MVA 3U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J75. Coordinado con STM y Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J75. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados al banco ATB5 de 500/220/66 kV y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATB5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 10:30	15-11-23 07:40	15-11-23 18:00
2023099946	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	363	S/E GRANEROS	29259	S/E GRANEROS C6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C6 asociado al alimentador Indura de S/E Graneros, por auditoria de protecciones, segun carta DE 05043-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C6 asociado al alimentador Indura de S/E Graneros, por auditoria de protecciones, segun carta DE 05043-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 14:00	14-11-23 22:41	15-11-23 06:35
2023099286	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	525	S/E QUELLON	16796	S/E QUELLON ES	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere hacer primera energización y Puesta en Servicio de Paño ES Quellón Ciudad en SE Quellón, faenas asociadas a Proyecto NUP 2249 MMA Construcción nuevo alimentador 23kV ES en SE Quellón, se procederá a realizar primera energización de equipos primarios y de control y protecciones, medición de concordancia de fases y pruebas con carga para posterior a su puesta en servicio comercial ES Quellón Ciudad asociado entregando a los usuarios	Riesgo controlado, se realizará energización de Paño ES en SE Quellón con todos sus equipos previamente protocolizados y en coordinación con distribuidora SAESA.	Faenas son coordinadas con SAESA Distribución. Una vez terminadas las actividades de primera energización y PES el paño ES queda abierto y a la espera de requerimientos de SAESA Distribución para la toma de cargo definitiva. Se ingresa documento por dos días debido que depende de las condiciones climáticas para realizar las pruebas respectivas. (PT 4617 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	16-11-23 19:00	15-11-23 11:15	15-11-23 18:42
2023102353	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	478	S/E ISLA DE MAIPO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos del Proveedor de Comunicaciones, debido a Mantenimiento de equipos en sala TI de Oficina CGE Talagante, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación del SCADA Melipilla entre el COT de CGE TRANSMISION y el SITR del Coordinador de forma intermitente y de algunas SS/EE como por ejemplo Isla de Maipo, El Monte, Passelara y otras.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:47	15-11-23 17:29

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023097610	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	494	S/E NEWEN	1247	S/E NEWEN B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec segón SDDI 5308 por trabajos de lavado de aislación en la Línea 66 kV San Vicente-Newen, se requiere no reconectar 5280 de S/E Newen.	Riesgo bajo, trabajos de terceros (TRANSELEC).	Trabajos ejecutados por Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:47	15-11-23 17:57
2023103155	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	776	S/E ALTO MELIPILLA	39	ALTO MELIPILLA 220/115/13.2kV 150MVA 1 +UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se desconectara momentaneamente el ATR-1 para verificacion control , al momento de desenergizacion del ATR-1 la carga estara en el ATR-2. Nunca se perderan consumos.	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Se desconectara momentaneamente el ATR-1 para verificacion control , al momento de desenergizacion del ATR-1 la carga estara en el ATR-2. Nunca se perderan consumos.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 09:00	11-11-23 10:00	15-11-23 08:35	15-11-23 10:24
2023096173	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	4574	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) H7	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo al paño 110 kV H7 en S/E Las Vegas en coordinacion con Cristalerias Chile.-	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Coordina con SD 2023096171.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	15-11-23 15:00	15-11-23 08:40	15-11-23 18:10
2023103616	Subestacion	Ejecución Exitosa	HELIO ATACAMA TRES SPA	412	Intervención	Origen Interno	Programada	2022	S/E BOLERO	21227 21233 21234	S/E BOLERO J3 S/E BOLERO ET3 S/E BOLERO ET4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Certificación medidores de energía paño J3 (MW1601A20502_0100) y SS.AA (MR1607A27801_0100) en S/E Bolero. Se instalará medidor redundante durante la ejecución de los trabajos para resguido de data de generación. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes	Certificación medidores de energía paño J3 (MW1601A20502_0100) y SS.AA (MR1607A27801_0100) en S/E Bolero. Se instalará medidor redundante durante la ejecución de los trabajos para resguido de data de generación. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:30	15-11-23 16:30	15-11-23 09:43	15-11-23 14:32
2023102101	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	269	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO	11986	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO JT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J21; JT1; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; JT6:CTR-6, Marcos de barras y lineas. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 5312 de S/E Diego de Almagro.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SDDI 3000: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J21; JT1; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; JS; JT6:CTR-6, Marcos de barras y lineas. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 5312 de S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:30	15-11-23 18:00	15-11-23 08:02	15-11-23 20:35
2023102847	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1936	S/E SULFUROS	23023 23024 23025 23026 23027 23028 23029 23030 23031 23032 23047 17726	S/E SULFUROS JT1 S/E SULFUROS JT2 S/E SULFUROS J1 S/E SULFUROS J2 S/E SULFUROS BT1 S/E SULFUROS BT2 S/E SULFUROS B1 S/E SULFUROS B2 S/E SULFUROS J3 S/E SULFUROS BT3 S/E SULFUROS B3 S/E SULFUROS J3 BKV BP	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en la subestación	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar en los siguientes equipos S/E Sulfuros 5231; 5232; 52T1; 52T2; 52JT3; 52BT1; 52BT2; 52BT3 S/E Laviaciocn52BT1; 52BT2 S/E OLAPS2B1 S/E Domeyko 5208 S/E Nva Zaldivar52J05L	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:25	15-11-23 19:25	15-11-23 08:58	15-11-23 15:32
2023102846	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1918	S/E PLANTA ÓXIDOS	2237	BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV BP	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E Planta Óxidos	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Planta Oxidos 52JT1 y 52JT2. S/E Domeyko 5211.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:23	15-11-23 19:23	15-11-23 08:58	15-11-23 12:40
2023099392	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	399	S/E SANTA ELVIRA	1556	S/E SANTA ELVIRA C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Modificación de ajustes sobre el 52C2 Alimentador Almagro según ECAP-079-2023_Cabecera C2 Almagro SE Santa Elvira Rev1	Bajo, Modificación de ajustes sobre el 52C2 Alimentador Almagro según ECAP-079-2023_Cabecera C2 Almagro SE Santa Elvira Rev1	Modificación de ajustes sobre el 52C2 Alimentador Almagro según ECAP-079-2023_Cabecera C2 Almagro SE Santa Elvira Rev1	No tiene consumo afectado		modificacion_protocecion			15-11-23 08:01	15-11-23 18:00	15-11-23 15:42	15-11-23 20:52
2023101495	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	498 499	BA S/E LAS PALMAS 220KV BP1 BA S/E LAS PALMAS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños J2; J3; J4; J6; J7; J8; J9; JR; patio 220kV, incluye marcos de barra y marcos de lineas. Incluye desmalezado.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños J2; J3; J4; J6; J7; J8; J9; JR; patio 220kV, incluye marcos de barra y marcos de lineas. Incluye desmalezado. Restricciones: Subestación Las Palmas, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 5204 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 5207 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52T1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 5208 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 5209 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 5298 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 5205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Canela I, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Canela II, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 5214 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 5216 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Punta Palmera, 5231 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Totoral, 52T2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 5206 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C1 o L 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C2 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 o Paño Acoplador	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 05:25	15-11-23 22:08
2023099391	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	399	S/E SANTA ELVIRA	1558	S/E SANTA ELVIRA C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Modificación de ajustes sobre el 52C3 Alimentador O´higgins segón ECAP-078-2023_Cabecera C3 O´Higgins SE Santa Elvira Rev1	Bajo, Modificación de ajustes sobre el 52C3 Alimentador O´higgins segón ECAP-078-2023_Cabecera C3 O´Higgins SE Santa Elvira Rev1	Modificación de ajustes sobre el 52C3 Alimentador O´higgins segón ECAP-078-2023_Cabecera C3 O´Higgins SE Santa Elvira Rev1	No tiene consumo afectado		modificacion_protocecion			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 15:43	15-11-23 20:52
2023100627	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segón Sodi 5494 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A6 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A71 , 52A72 y 52A73 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Malloa por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	15-11-23 06:39	15-11-23 20:01
2023098841	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segón Sodi 5388 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A6 de S/E Punta de Cortés , No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	15-11-23 06:39	15-11-23 20:01
2023100639	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A1 [EN_REVISION]	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segón Sodi 5459 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A6 de S/E Punta de Cortés , No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	15-11-23 06:39	15-11-23 20:01
2023101577	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	176	RE S/E NUEVA CARDONES R-R2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantención preventiva a equipo de paño del Reactor de reserva R-R2 (Desconectador 89822-R2). Trabajos asociados a SD N° 2023101545 (Los trabajos serán con reposición diaria).	Riesgo: Disparo intempestivo interruptores asociados a LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1, por flashover a consecuencia de acortamiento de distancia de aislamiento a punto energizado / actuación de protecciones mecánicas del Reactor R2. Medidas de mitigación: Mantener distancia de aislamiento eléctrico a puntos energizados, Comunicación efectiva, Reconocimiento de lugar de trabajo, Identificación de equipos, medición de ausencia de tensión en equipo a intervenir / Deshabilitación de señales de trip hacia la línea proveniente del Reactor R2.	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52R22 abierto. Desconectadores 89R22-1, 89R12-3 Fases N° 1, 2 y 3, 89B12-R2 abiertos y bloqueados. (Los trabajos serán con reposición diaria).	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	15-11-23 09:17	15-11-23 16:49
2023097120	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23092 23093	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 58+771. vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 58+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	15-11-23 06:46	15-11-23 20:20
2023103672	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSQUINTA S.A.	1988	Intervención	Origen Externo	Programada	2215	S/E NUEVA PANQUEHUE	28460 28461	S/E NUEVA PANQUEHUE H3 S/E NUEVA PANQUEHUE H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Renaico se requiere el bloqueo a la reconexión de los paños por trabajos de pruebas END to END, Tramo Nueva Panquehue-Los Villares. Se requiere el ISM de mantenimiento Teleprotección TPOP-10 y TPOP-20 en CE19-0916 a disposición del jefe de faena.	Riesgo bajo programado y controlado	Trabajos se realizan con suspensión diaria	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	17-11-23 18:00	16-11-23 10:13	17-11-23 14:50
2023101977	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2273	S/E CAMPOS DEL SOL	29999 29500 29501 29502 29503 29504 29511 29512 29513 29514 29518 29519 29520 29521 29522 29523 29524 29525 29526 29527 29528 29529 29530 29531 29532 29533 29534 29535	S/E CAMPOS DEL SOL JT1 S/E CAMPOS DEL SOL JT2 S/E CAMPOS DEL SOL FT1A S/E CAMPOS DEL SOL FT1B S/E CAMPOS DEL SOL FT2A S/E CAMPOS DEL SOL FT2B S/E CAMPOS DEL SOL FC1 S/E CAMPOS DEL SOL FBC1 S/E CAMPOS DEL SOL IY51 S/E CAMPOS DEL SOL FB1 S/E CAMPOS DEL SOL F10 S/E CAMPOS DEL SOL F11 S/E CAMPOS DEL SOL F22 S/E CAMPOS DEL SOL FBC2 S/E CAMPOS DEL SOL FSA1 S/E CAMPOS DEL SOL FS2 S/E CAMPOS DEL SOL FB2 S/E CAMPOS DEL SOL F12 S/E CAMPOS DEL SOL F13 S/E CAMPOS DEL SOL F14 S/E CAMPOS DEL SOL F15 S/E CAMPOS DEL SOL F16 S/E CAMPOS DEL SOL FR1B S/E CAMPOS DEL SOL F23 S/E CAMPOS DEL SOL FBC3 S/E CAMPOS DEL SOL FSA2 S/E CAMPOS DEL SOL FB3 S/E CAMPOS DEL SOL FR2B	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en equipos primarios de SE Campos del Sol	Riesgo bajo, trabajos se realizarán segón protocolos de seguridad	Lavado de aislación en equipos primarios de SE Campos del Sol	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	15-11-23 08:33	15-11-23 18:07
2023102193	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (NUP 876) : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras E2A y E3C. En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	15-11-23 06:18	15-11-23 18:05
2023101931	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7877 7878	S/E ALTO JAHUEL J2 S/E ALTO JAHUEL J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	15-11-23 08:08	15-11-23 18:20
2023103021	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE San Vicente: Retiro de maleza de forma manual y aplicación de matamalezas en patio AT.	Bajo	Actividades: SE San Vicente: Retiro de maleza de forma manual y aplicación de matamalezas en patio AT. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
2023102222	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE ATACAMA Levantamiento información equipos de telecomunicaciones (Extracción de data y configuración) MMDO, MUX, TELEPROTECCION, TELEFONIA.		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00		
2023103600	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Concepción: Retiro de maleza de forma manual y aplicación de matamalezas en patio AT.	Bajo	Actividades: SE Concepción: Retiro de maleza de forma manual y aplicación de matamalezas en patio AT. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
2023103549	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2078	S/E EL LAUREL	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Laurel: Pruebas SAT armarios de control y protección 220/66/23 kV proyectadas. Pruebas dinámicas Comtrade pendientes (N/set 1). No se intervendrán equipos en servicio. Continuación de los trabajos asociados a aviso 202308037S.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA C.C Laurel o SS.AA C.A. Laurel Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay. Nota: Trabajos previos no constituyen PES asociados a NUP 1133 .	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	08-12-23 20:00		
2023103350	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Mantenimiento preventivo a bancos de baterías No selladas N° 1 de 125 Vcc y N°2 de 125 Vcc		Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, interruptor termomagnético de Banco 125 Vcc N°1 y N°2 abierto, a disposición del Jefe de Faena. Desconexión de Banco será concertada	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023103397	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración y pruebas punto a punto SCADA e ICCP, por proyecto de reemplazo de equipos primarios del paño de 220 kV J2 -Nogales 2 en S/E Quillota.	Bajo	Actividades: Integración y pruebas punto a punto SCADA e ICCP, por proyecto de reemplazo de equipos primarios del paño de 220 kV J2 -Nogales 2 en S/E Quillota. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	21-11-23 18:00	15-11-23 09:42	
2023101545	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	173	RE S/E NUEVA CARDONES R2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantención preventiva a equipos de paño del Reactor R2 (Interruptor 52Z, TTCCIQ2, desconectadores 89K22-1 Fases N° 1, 2 y 3, 89B27 Fases N° 1, 2 y 3, 99R8822, reactor de neutro R2N) y Reactor R2 fases N° 1, 2 y 3. Además se realizará instalación de ventilación forzada asociada al Reactor de línea R2. (Los trabajos serán con reposición diaria).	Riesgo: Disparo intempestivo interruptores asociados a LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1, por flashover a consecuencia de acortamiento de distancia de aislamiento a punto energizado / actuación de protecciones mecánicas del Reactor R2. Medidas de mitigación: Mantener distancia de aislamiento eléctrico a puntos energizados, Comunicación efectiva, Reconocimiento de lugar de trabajo, Identificación de equipos, medición de ausencia de tensión en equipo a intervenir / Deshabilitación de señales de trip hacia la línea proveniente del Reactor R2.	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52R22 abierto. Desconectadores 89R22-1, 89R12-3 Fases N° 1, 2 y 3, 89B12-R2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	15-11-23 09:15	15-11-23 16:49
2023103286	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1720	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL	15631	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL FT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión programada a solicitud de Transelec. Esto relacionado con la nueva topología de línea LT 2x220kV PE Lalackama – Parinas.	Riesgo bajo, trabajos se realizarán con instalaciones desenergizadas.	Desconexión programada a solicitud de Transelec. Esto relacionado con la nueva topología de línea LT 2x220kV PE Lalackama – Parinas.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	17-11-23 20:00	15-11-23 12:00	17-11-23 20:00
2023099337	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	55	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K102 SB 3MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV, Reactor K102 Fase C. Pruebas por garantía 1.- Fuga de aceite en radiador (superior); 2.- Relé de supervisión de hermeticidad.	Se declara riesgo de disparo sobre el Reactor K102 (Interruptor 52K102). El riesgo estará presente durante la ejecución de los trabajos. Siguiendo los procedimientos de trabajo y de seguridad, el riesgo se minimiza.	Una vez finalizadas las maniobras de rotación de la Fase C por la unidad de reserva del Reactor K102, se realizarán los trabajos en forma segura a través de las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar en el Reactor K102: Desconectador 89K102-C-03 (Fase C) abierto y bloqueado. Desconectador 89K102-K-03 (Fase C) abierto y	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	16-11-23 18:00	15-11-23 10:20	16-11-23 15:20
2023103813	Subestacion	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR II SPA	1996	Intervención	Origen Interno	Programada	2333	S/E FUTURO	30639 30640 30641 30642	S/E FUTURO J1 S/E FUTURO J6 S/E FUTURO JT1 S/E FUTURO FT11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores por trincheras existentes.	Riesgo bajo ya que se toman medidas pertinentes para ello	S/E Futuro 52J1, 52J8, 52JT1, FT11 Señalizar y no reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	15-11-23 11:52	15-11-23 20:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha exenxsición reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023101506	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J21; J73; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; J76 CTR-6, Marcos de barras y líneas.		Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J21; J73; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; J76 CTR-6, Marcos de barras y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J76 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J21 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Francisco, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cachiyuyal, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52H74 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C74 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	Nivel de Riesgo	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 05:25	15-11-23 22:08
2023101646	Subestacion	Aprobado	ELETRANS S.A	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	17309 23541 23542	S/E CARRERA PINTO JE S/E CARRERA PINTO J13 S/E CARRERA PINTO J14	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA se ingresa precaucion de no reconectar a los paños seleccionados, se ejecutaran actividades de lavado de aislación con agua a presión pistón manual en paños 220 kV S/E Seccionadora San Andrés con agua desmineralizada, los trabajos trandran suspension diaria y no se trabajará sabado y domingo.	Bajo	Nivel de Riesgo bajo, trabajo programado		A solicitud de SAESA se ingresa precaucion de no reconectar a los paños seleccionados, se ejecutaran actividades de lavado de aislación con agua a presión pistón manual en paños 220 kV S/E Seccionadora San Andrés con agua desmineralizada, los trabajos trandran suspension diaria y no se trabajará sabado y domingo.	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	30-11-23 18:00	15-11-23 08:43	
2023103646	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: SE Geoglifos: Reparación sistema de detección y extinción de incendios FM200.	Bajo	Actividades: SE Geoglifos: Reparación sistema de detección y extinción de incendios FM200. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Geoglifos, interruptor termomagnetico de alimentación de circuitos de detección de incendios. Area de trabajo Delimitación de area de trabajo. Sistema Extensión FM200 Inhabilitado Verificar que el sistema de extision FM200 se encuentre bloqueado o inhabilitado mientras duren los trabajos,	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 18:00		
2023102680	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	2791	S/E VALLENAR C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3292 Proyecto Ampliación en S/E Vallenar		Actividades: SE Vallenar: Construcción Fundación Patio HT2: Retiro de gravilla, replanteo y trazado, excavación, emplantillado, armaduras, hormigonado y rellenos. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar: Señalización y Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	23-11-23 20:00		
2023102682	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	2791	S/E VALLENAR C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3292 Proyecto Ampliación en S/E Vallenar		Actividades: SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje Manual de Estructuras Bajas equipos MT Paño CT3, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructuras. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar: Señalización y Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	23-11-23 20:00		
2023103505	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3292 Proyecto Ampliación en S/E Vallenar	Medio	Actividades: Tendido de conductores, SZN6017: Ampliación SE Vallenar: Cableado, conexionado, pruebas de aislación, continuidad y punto a punto en Cables de Control y Fuerza, Nota: Se tenderá por canaletas proyectada, no se intervendrá instalaciones existentes. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar: Señalización y demarcación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
2023103510	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos relacionados al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV	Bajo	Actividades: SE Maitencillo: Cableado y conexionado, pruebas de aislación, continuidad y punto a punto en cables de control y fuerza. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.GG. Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 1 Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2 Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Señalizacion y Zona delimitada	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
2023103021	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	438	S/E PENCO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran los trabajos de canalización y alambrados de control asociados al proyecto de ampliación de S/E Penco (NUP 3261).	Riesgo bajo y controlado. Trabajos realizado por personal calificado.	Los trabajos se realizan en instalaciones no energizadas (ampliación S/E Penco).	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 18:00		
2023101570	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2208	S/E LA MISION	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico de Cargador y Banco Baterías 125VCC.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06727 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
2023101653	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2209	S/E REMEHUE	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico de Cargador y Banco Baterías 125VCC.	Riesgo bajo y controlado .	Registro Interno PT 2023-06728 .	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
2023101833	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2243	S/E PUERTO PATACHE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puerto Patache: Reemplazo de unidades de baterías, en los bancos de baterías N°1 y N°2 de 110Vcc. Las actividades serán realizadas una por vez	Bajo	Actividades: S/E Puerto Patache: Reemplazo de unidades de baterías, en los bancos de baterías N°1 y N°2 de 110Vcc. Las actividades serán realizadas una por vez Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Puerto Patache Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Puerto Patache, Banco de baterías N°1 Delimitar area de trabajo Puerto Patache, Banco de baterías N°2 Delimitar area de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
2023102681	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	2791	S/E VALLENAR C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos relacionados al NUP 3292 Proyecto Ampliación en S/E Vallenar.		Actividades: SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fundación Muro Cortafuego y Fundación Nuevo Transformador de Poder 30 MVA, donde se incluyen las actividades de replanteo y trazado, excavación, emplantillado, armaduras, hormigonado y rellenos. Además, se incluyen trabajos relacionados con malla puesta a tierra. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar: Señalización y Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	23-11-23 20:00		
2023103551	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1428	ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	_S/E Atacama: Inspección de Equipos Híbrido paño JT1.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023103543	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	2268	S/E TCHAMMA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Carga y pruebas a nueva configuración requerida para consigna de potencia activa en PE Tchamma, asociado a proyecto SCED . Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Carga y pruebas a nueva configuración requerida para consigna de potencia activa en PE Tchamma, asociado a proyecto SCED . Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:45	15-11-23 18:01
2023099773	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	2227	S/E PALLATA	28664 28665 28666 28667 28668 28669 28670	S/E PALLATA J1 S/E PALLATA J2 S/E PALLATA J3 S/E PALLATA J4 S/E PALLATA J5 S/E PALLATA J6 S/E PALLATA J5A	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación a equipos en S/E Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar: 52J1, 52J2 y 52J3 en S/E Pallata. No reconectar 52J10 en S/E Encuentro. No reconectar 52J1 en S/E SGO.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavados de aislación a equipos en S/E Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar: 52J1, 52J2 y 52J3 en S/E Pallata. No reconectar 52J10 en S/E Encuentro. No reconectar 52J1 en S/E SGO.	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 08:50	15-11-23 19:29
2023102561	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	7703	S/E PAN DE AZUCAR HT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 212 y 212 por Precaución sobre el 52H77 por trabajos de poda y roce en LT 110 kV Pan de Asúcar – Damascal	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 212 y 212 por Precaución sobre el 52H77 por trabajos de poda y roce en LT 110 kV Pan de Asúcar – Damascal Instalación con restricción: S/E Pan de Asúcar: No reconectar Paño Línea LH07 (HT7), PA2-Vicuña Instalación en riesgo Paño Línea LH07 (HT7), PA2-Vicuña Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:27	15-11-23 18:02
2023032814	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	220	S/E CENTRAL CANUTILLAR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Por el tiempo que dure la prueba no dispondremos de partida autónoma.	Nivel de riesgo Bajo	Pruebas con carga del grupo electrógeno de central Canutillar, considera arranque en modo manual del grupo electrógeno y sincronización, para verificar su buen funcionamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 13:00	15-11-23 09:25	15-11-23 12:13
2023103430	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2392	S/E CHARRUA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Paño J7, Trabajos de desmontaje y montaje de equipos 89I7-1 y 89I7-2, pruebas de comisionamiento de S/E Charrúa 220 kV".	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Trabajos de desmontaje y montaje de equipos 89I7-1 y 89I7-2, pruebas de comisionamiento de S/E Charrúa 220 kV". Nota: Trabajos previos asociados a "Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 89I7-1, 89I7-2 y 89I7-3 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4333. Condiciones: * Paño J7-Charrúa_Transferido. * Línea 220 kV Antuco-Charrua_2, en servicio normal por medio de Paño JR2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Antuco-Charrua_C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:22	
2023103820	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	2290	S/E LITORAL CENTRAL [EN_REVISION]	29882 29883	S/E LITORAL CENTRAL 66KV BP2 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL 66KV BP1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actividades de PES de SE Litoral Central NUP 884, se requiere la desconexion de la Barra 66 kV N1 y N°2 (alternadamente) con el fin de revisar alambrado y conexionado de las TTPP de barra N1 y N2.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado	Por actividades de PES de SE Litoral Central NUP 884, se requiere la desconexion de la Barra 66 kV N1 y N°2 (alternadamente) con el fin de revisar alambrado y conexionado de las TTPP de barra N1 y N2.	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 10:12	15-11-23 18:24
2023103204	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	726	S/E VITACURA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara pruebas de medidas de voltaje y frecuencia en tiempo real con coordinador.	sin riesgos asociados a la actividad	Trabajos emarcado en proyecto "NUP 2775 - MNR Medida cabecera de alimentadores en S/E Vitacura - SITR"	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 09:16	15-11-23 11:40
2023103517	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV	Bajo	Actividades: SE Maitencillo: Chicoteo entre Equipos Paño H7 (desvinculado del servicio). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Cercos y señales plasticas Zona delimitada	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	19-11-23 18:00		
2023103643	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	2374	BA S/E TARAPACA 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: SE Tarapacá: MNR-3934: Chicoteo Primario de Transformadores de Corriente Paño J3 a línea Tarapacá Patache C1 desenergizada.		Actividades: SE Tarapacá: MNR-3934: Chicoteo Primario de Transformadores de Corriente Paño J3 a línea Tarapacá Patache C1 desenergizada. Condiciones: instalaciones a intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C1 o Barra Transferencia 220 kV- Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tarapacá, Instalación de tierras provisionales de bloqueo: Se instalarán 3 tierras en PPRR-J3; 3 tierras entre 89J3-2 y 3 tierras en Bahía de Nº. Línea (Bajada TTPC-J3 lado cruce).	No tiene consumo afectado		ninguno		15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 11:22	15-11-23 19:40

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad or	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231103566	Subestacion	Aprobado	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	352	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1860	S/E DESALANT	2068 4052	BA S/E DESALANT 110KV BP BA S/E DESALANT 110KV BP1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Retiro de desconectador 89H2T, obras civiles, construcción de fundaciones y muñas para conexión de transformador N° 2 a nuevo subestación GIS. (Trabajos conforme a NUP 4133 "Normalización S/E Desalant a Nuevo Transformador N°2").	Riesgo Bajo, se tomarán todas las medidas para ejecutar un trabajo seguro	Condiciones de trabajo: S/E Desalant : Sección de barra, Desconectador 89H2T y transformador 2 desconectados de barra principal 110 kV // S/E Antofagasta: No reconectar 52H3 // S/E Maria Elena : No reconectar 52H1	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	01-06-24 23:59	15-11-23 16:32	
20231103565	Subestacion	Aprobado	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	352	Desconexi ón	Origen Interno	Programada	1860	S/E DESALANT	24268 24269	S/E DESALANT DT2 [EN_REVISION] S/E DESALANT HT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Trabajos en patio eléctrico, retiro de desconectador 89H2T, construcción de fundaciones y muñas para conexión de trafo 2 a nuevo subestación GIS. -Proyecto NUP 4133 "Normalización S/E Desalant a Nuevo Transformador N°2" .	No nivel de riesgo bajo, según análisis de riesgo.	S/E Desalant: abierto 52H72, abierto 52072, a disposición del jefe de faena 89H2T. Los consumos de la planta quedaran tomados desde el transformador N°1.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	01-06-24 23:59	15-11-23 16:32	
20231103536	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervenció n	Origen Externo	Programada	2026	S/E CUMBRE	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	S/E Cumbre: A solicitud de Transelec se requiere realizar pruebas de relés de protecciones dinamicas y sincronizadas 86T (end to end) asociadas al esquema diferencial del sistema 1 marca MICOM modelo P546 y el sistema 2 marca GE modelo L90 asociados al circuito 1 LT 500kV Los Changos - Cumbre, (Paños 83-K2), según se encuentra establecido en documento aprobado denominado INFORME EAP Nº 06/2023 (Documento: SWI4008-I-PKN-19-ELECTU-1005), las mismas seran realizadas a traves de via OPLAT hacia la nueva S/E Parinas 500/220 kV.	Riesgos asociados: Bloqueo incorrecto de protecciones, apertura intempestiva de interruptores 52K1 y 52K2 al realizar pruebas end to end en protecciones 87L51-K1 o 87L52-K1. // Medidas de control: realizar correcto bloqueo de protecciones 87L51-K1 o 87L52-K1. Trabajos serán realizados de forma alternada, una protección a la vez.	Se Intervendrá bloqueando las protecciones de un sistema a la vez, Se habilitará la comunicación por OPLAT de la protección a intervenir hacia la nueva S/E Parinas y se mantendrá así durante la ejecución de todas las pruebas. La fuente será reactivada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 20:00	15-11-23 18:30	20-11-23 18:05
20231103516	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	S/E-CPI-N-SEM-46-CT1:S/E: Extraccion de datalog, eventos y printout a equipos Teleprotecciones: TPOP-01 Dir Illapa,S/E Carrera Pinto		Actividades: Intervención de enlaces de comunicación con Sacde y Teleprotección, S/E-CPI-N-SEM-46-CT1:S/E: Extraccion de datalog, eventos y printout a equipos Teleprotecciones: TPOP-01 Dir Illapa,S/E Carrera Pinto, Extraccion de datalog, eventos y printout a equipos Teleprotecciones: TPOP-01 Dir San Andres ,S/E Carrera Pinto, Extraccion de datalog, eventos y printout a equipos OPAT-03 y OPAT-02 Dir Illapa , S/E Carrera Pinto, Extraccion de datalog, eventos y printout a equipos OPAT-05 y OPAT-02 Dir San Andres ,S/E Carrera Pinto, Extraccion de datalog, eventos y printout a equipos VHF PROS100_-: Nota: actividad no requiere bloqueos ni manobras, solo extraccion de DATA, sin cambios en configuracion ni pruebas de disparos.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 o L 220kV Carrera Pinto-Illapa, C3 o Telecom. General SE C. Pinto Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Pinto, Armario Telecomunicaciones Señalizar y delimitar zona de trabajo Subestación C. Pinto, Armario VHF Señalizar y delimitar zona d etrabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	17-11-23 18:00	15-11-23 13:42	21-11-23 17:10
20231103457	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Desconexi ón	Origen Interno	Programada	2234	S/E TIQUIMA JS	28722	S/E TIQUIMA JS	Relleno de SFG	Sin Limitacio nes	Desconexión en apoyo para relleno de gas SF6 en interruptor 52J1 de SE Tiquima 220 kV	Instalación con riesgo: Paño JS de SE Tiquima 220 kV, Temporalidad: al término de los trabajos, Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Paño JS de SE Tiquima indisponible	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 10:15	15-11-23 13:23
20231103437	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervenció n	Origen Interno	Programada	2249	S/E ALGARROBAL	N/D Aplica	N/D Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Integracion y monitoreo de Scada HMI2 (Respaldo), Diagonal NP6	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro, riesgo bajo.	Mientras se realice configuración de HMI2 (Respaldo), estará disponible 100% el HMI1 (Principal), HMI2 solo quedara indisponible durante la intervención del especialista, el resto del tiempo estará disponible con monitoreo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
20231103401	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA SARCO SPA	522	Desconexi ón	Origen Interno	Programada	2096	S/E SARCO	23974	S/E SARCO ET11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Se requiere realizar desconexión 52E11 Barra 1 (33kV)por trabajos de reparación del circuito 1 Fase 2 debido a daños en conductores segin P:2023004481. Por condición de seguridad para el personal que realizará los trabajos de reparación se solicita desconexión de Barra 1 para ingresar sector de trincheras. La desconexión de la barra 1 dejará fuera los circuitos 1, 2, 3, 4 y 5 quedando la planta con un disponible de 85 Mw.	.		No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 12:00	15-11-23 14:54
20231103339	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervenció n	Origen Interno	Programada	705	S/E MAIPU	N/D Aplica	N/D Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Se realizará cambio de configuración en Unidad Terminal Remota SCADA para el ingreso de nuevas señales analógicas correspondiente al alimentador Vista Hermosa	Trabajos sin riesgo asociado	Al realizarse el cambio de configuración se producirá una perdida en las comunicaciones por un periodo de 5 minutos aproximadamente, con la posibilidad de reportar esta acción en 3 oportunidades durante la ventana de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:27	15-11-23 18:11
20231103248	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Externo	Programada	636	S/E EL PELUMO	574	BA S/E EL PELUMO 23KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Trabajos asociados al proyecto NUP 2093, "PMG SOLAR PALERMO". El proyecto contempla el montaje de estructuras en marco de barra de 23 kV, para nuevo paño E4.	Riesgo controlado por empresa GPG, Los trabajos corresponden al montaje de equipos en el nuevo paño E4.	Se solicita orden de precaución, no reconectar interruptor 52E71, debido a que se realizaran trabajos cercanos a la barra de 23 kV que permanecerá energizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 19:00	15-11-23 09:01	15-11-23 14:48
20231103163	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Lavado de Aislación	Sin Limitacio nes	Lavado de aislación LT 110 kV Punta de Torro - Los Colorados y equipos primarios en S/E principal mina Los Colorados. Trabajos solicitados por Transelec y ejecutados por CMP. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.		No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:06	15-11-23 16:42
20231103086	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervenció n	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23430 23431 23432 23434	S/E ILLAPA J1 S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J4 S/E ILLAPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	A solicitud de Chiquinta se requiere precaución de No Reconectar Paños J1, J2 , J4 y J5 en S/E Illapa debido a trabajos S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1, J2, J4, J5, J73, J74: Paño autotransformadores AT3-3 y 4; J6; J5; J72,J73,J4: Marcos de barras y lineas; a solicitud de Transelec	Riesgos declarados por Chiquinta.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 06:44	15-11-23 21:19
20231103082	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Desconexi ón	Origen Externo	Programada	1906	S/E MUELLE	22782	S/E MUELLE H2	Lavado de Aislación	Sin Limitacio nes	Levantamiento, conexionado y pruebas de control de alarmas de SF6 de interruptor a Scada S/E Muelle: Paño H2 Transformador Principal 110/23KV)	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguridad.	Se Muelle: Interruptor 52H2 Abierto a disposición jefe faena. Desconectador 89H2-1 Abierto/Bloqueado. Desconectador 89H2-2 Abierto disposición jefe faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	16-11-23 20:00	15-11-23 10:21	15-11-23 22:46
20231103060	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Desconexi ón	Origen Externo	Programada	1906	S/E MUELLE	22780 22781 22782	S/E MUELLE H1 S/E MUELLE H4 S/E MUELLE H2	Lavado de Aislación	Sin Limitacio nes	Levantamiento, conexionado y pruebas de control de alarmas de SF6 de interruptor a Scada (En S/E Muelle, desconexión Paño H1, 1110kV Chacaya – Muelle)	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguridad.	Se Muelle: 52H1, 89H1-1, 89H1-2 Abiertos y bloqueado. 89H1-2T Abierto y bloqueado. (Solo se realizara apertura del paño H4 en S/E Muelle, no se requiere apertura del paño H2 de S/E Chacaya)	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	16-11-23 20:00	15-11-23 10:22	15-11-23 22:46
20231102979	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexi ón	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	210	S/E MINERO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Pruebas de mandos efectivos de equipos del paño J2 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, Paño desconectado para las Pruebas.	Durante la ejecución de los trabajos la LT 220 kV Candelaria - Minero CJ queda radial desde S/E Candelaria. Se considera siempre realizar pruebas en un solo paño.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 14:53	15-11-23 15:49
20231102978	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervenció n	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	210	S/E MINERO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño J2 en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño J2 por migración.	Intervenciones diarias, durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño J2 en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	16-11-23 18:00	15-11-23 10:13	15-11-23 15:49
20231102934	Subestacion	Aprobado sin activación	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexi ón	Origen Interno	Programada	2024	S/E EL ARRIERO	22422	S/E EL ARRIERO ET2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacio nes	Mantenimiento a Trafo de Servicios Auxiliares TSA1, se requiere desconexión del mismo para pruebas eléctricas. Queda respaldo con Trafo SSAA 2.	Riesgo bajo, trabajos se realizarán con instalaciones desenergizadas	Mantenimiento a Trafo de Servicios Auxiliares TSA1, se requiere desconexión del mismo para pruebas eléctricas. Queda respaldo con Trafo SSAA 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 16:00		
20231102857	Subestacion	Ejecución Exitosa	TERCERA REGIÓN SOLAR SPA [EN_REVISION]	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	teridid e_249 e	teridid e: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitacio nes	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J72; J73; J74: Paño autotransformadores AT3-3 y 4; J6; J5; J74 CTR-4, Marcos de barras y lineas; NO RECONECTAR 52J2.	No hay riesgos asociados	NO reconectar 52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 06:46	15-11-23 20:20
20231102705	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	503 1628	BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Trabajos previos relacionados al NUP 3080 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 k		Actividades: SE Maitencillo: Prearmados y Montaje de Pilares de estructuras Paño H7 (Cuerpos montados no superaran los 7 metros y no representa peligro de proyección de caída a puntos energizados). Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo: Señalización y Delimitación zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	23-11-23 20:00		
20231102702	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	1719	BA S/E VALLENAR 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Trabajos relacionados al NUP 3292 Proyecto Ampliación en S/E Vallenar	Bajo	Actividades: SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje de Estructuras equipos y Luminaria Paño H73, incluye instalación chicote y conexionado MPT a estructuras. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 36T1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Nota: Diariamente se normalizarán los bloqueos a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV-Vallenar o Barra 13,2 kV-Vallenar o Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar: Señalización y Delimitación zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00		
20231102612	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	799	CHUMAQUITO 66/14.8KV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Se realizara instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del T-1, trabajos motivados por el proyecto NUP 4230432. Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52B7 y 52C7 de SE Chumaquito. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:14	15-11-23 19:43
20231102604	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216 21220 21218	S/E ATACAMA J6 S/E ATACAMA J7 S/E ATACAMA J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	S/E Atacama: Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la Barra principal sección 2.		Restricciones: Subestación Atacama, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J11, 52J5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, 52J8, 52J9 con bloqueo a la reconexión. Tercera, Central Gas Atacama: 52C-28, 52D2-72, 52C-2A y 52D2-50 con bloqueo a la reconexión. Tercera, S/E Esmeralda: 52J71 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama o Pelo Transformación L106-Atacama o Pelo Transformación L107-Atacama o L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 o Pelo Transformación L109-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 05:25	15-11-23 22:08
20231102603	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1900	BA S/E ATACAMA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	S/E Atacama: Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la Barra principal sección 2.		Restricciones: Subestación Atacama, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J11, 52J5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, 52J8, 52J9 con bloqueo a la reconexión. Tercera, Central Gas Atacama: 52C-28, 52D2-72, 52C-2A y 52D2-50 con bloqueo a la reconexión. Tercera, S/E Esmeralda: 52J71 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama o Pelo Transformación L106-Atacama o Pelo Transformación L107-Atacama o L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 o Pelo Transformación L109-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 05:25	15-11-23 22:08
20231102623	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1956	S/E TAP OFF EL NEGRO	23100 23101 24100	S/E TAP OFF EL NEGRO HT1 S/E TAP OFF EL NEGRO ET1 S/E TAP OFF EL NEGRO E1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Trabajos de reforzamiento del cierre perimetral existente.	Riesgo Bajo. Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro.	Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	18-11-23 18:00		
20231102344	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervenció n	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29965	S/E LA POLVORA H7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	A solicitud de Chiquinta se requiere restricción de No Reconectar Interruptor/ 52H7 de las LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C2 en cercanía con los trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C1	Riesgos declarados por Chiquinta	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:10	15-11-23 14:51
20231102336	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Desconexi ón	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29966	S/E LA POLVORA H8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	A solicitud de Chiquinta se requiere operaciones en Paño H8 de S/E La Pólvora, asociado a la LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C1 por trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV La Pólvora - Valparaíso C1	Riesgos declarados por Chiquinta	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:10	15-11-23 14:51
20231102303	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervenció n	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Pruebas Comtrade por el canal OPLAT en protecciones 87L51K6 - 87L52K6 (de forma alternada) en extremo de S/E Los Changos, los trabajos se realizarán mediante el uso de maleta Omicron, GPS y con bloqueo de bandeja de trip y anillogas un sistema a la vez. Los trabajos se ejecutarán con intervención probando señales tx/rx por canal OPLAT, La intervención esta asociada a LT 500kV Los Changos - Cumbre Ckt. N° 1	Riesgos asociados: Bloqueo incorrecto de protecciones, apertura intempestiva de interruptores 52K1 y 52K2 al realizar pruebas contrade en protecciones 87L51-K6 o 87L52-K6. // Medidas de control: realizar correcto bloqueo de protecciones 87L51-K6 o 87L52-K6. Trabajos serán realizados de forma alternada, una protección a la vez.	Se Intervendrá bloqueando las protecciones de un sistema a la vez, y se contempla la inserción de bandejas de pruebas de disparos y análogas en sistema 1 o 2. La fuente será reactivada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 11:19	20-11-23 18:05
20231102652	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervenció n	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_ emerg encia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	SE Geoglifos: Reemplazo de luces pilotos y medidores de variables eléctricas en tableros.	Bajo	Actividades: SE Geoglifos: Reemplazo de luces pilotos y medidores de variables eléctricas en tableros. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231102184	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 12223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitacio nes	Se realizarán trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Ranculgua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la operación operacional de no reconectar el 52C7 y 52B7 de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 08:14	15-11-23 19:43
20231102094	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexi ón	Origen Externo	Programada	2246	S/E SECCIONADORA EL ROSAL	29005 29007	S/E SECCIONADORA EL ROSAL JS S/E SECCIONADORA EL ROSAL J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	Trabajos previos a la conexión nuevo paño J2: -Montaje estructura desconectador 89J3-1 ; -Montaje desconectador 89J3-1 ; -Montaje interruptor 52J3 ; -Tendido, retiro de cables entre equipos	se controlará el riesgo a personas y equipos, trabajo a realizar con equipo desenergizado.	CONDICIONES REQUERIDAS: SE EL ROSAL: Abierto 52J2 ; Abierto 89J2-1 ; Abierto 89J2-2 ; Abierto 52J5 ; Abierto 89J5-1 ; Abierto 89J5-2. DESCONEXIÓN NO AFECTA A EQUIPOS EN SERVICIO NI CLIENTES.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	17-11-23 18:00	15-11-23 08:05	17-11-23 17:31
20231102000	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	15867	TAP OFF EL EDEN H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacio nes	A solicitud de TRANSELEC, según Sed5 5538, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H1 de Tap Off El Edén por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 10:00	15-11-23 18:54
20231101979	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	29556 29557	S/E CARRERA PINTO J17 S/E CARRERA PINTO J18	Lavado de Aislación	Sin Limitacio nes	Lavado de aislación a equipos primarios de paños J17 y J18 en SE Carrera Pinto	Riesgo bajo, trabajos se realizarán según protocolos de seguridad	Lavado de aislación a equipos primarios de paños J17 y J18 en SE Carrera Pinto	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:33	15-11-23 18:07

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231103398	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración y pruebas punto a punto SCADA e ICCP, por proyecto de reemplazo de equipos primarios del paño de 220 kV 12 -Nogales 2 en S/E Quillota.	Bajo	Actividades: Integración y pruebas punto a punto SCADA e ICCP, por proyecto de reemplazo de equipos primarios del paño de 220 kV 12 -Nogales 2 en S/E Quillota. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec ruato Alto Jahuel y Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	21-11-23 18:00	15-11-23 09:42	
20231102699	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3292 Proyecto Ampliación en S/E Vallenar	Bajo	Actividades: SE Vallenar: Patio 110 kV: Instalaciones interiores Casa SS.GG (considera instalaciones eléctricas, instalación de alarma de incendios, instalación de Armarios, Gabinetes y tableros, sistema contra incendio). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar: Señalizacion y Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	23-11-23 20:00		
20231103026	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2078	S/E EL LAUREL	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E El Laurel: Monitoreo en SCADA local durante las pruebas de señales desde SCADA CNOT (Pruebas nivel 3 TECNET)-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Scada El Laurel.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Trabajos previos asociados a NUP 3193	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	01-12-23 18:00	27-11-23 16:13	27-11-23 21:05
20231101887	Subestacion	Aprobado sin activación	CMPC PULP SPA.	236	Intervención	Origen Interno	Programada	889	S/E CELULOSA PACIFICO	13716	S/E CELULOSA PACIFICO JL2	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Se realizará revisión visual de circuitos de control asociados a Paño JL2 Protección SJ-52	Riesgo bajo, Inspección visual.	Se realizará revisión visual de circuitos de control Protección SJ-52	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
20231101936	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Intervención	Origen Externo	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	16719	S/E SECCIONADORA FRANCISCO J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios patio 220 kV, marco de barra y línea en S/E Diego de Almagro. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 522 en S/E Francisco.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios patio 220 kV, marco de barra y línea en S/E Diego de Almagro. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 522 en S/E Francisco.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 06:34	15-11-23 20:22
20231101924	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:08	15-11-23 18:20
20231101919	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	28371 28372 28374 28375	S/E NUEVA LAMPA J1 S/E NUEVA LAMPA J2 S/E NUEVA LAMPA J4 S/E NUEVA LAMPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:08	15-11-23 18:20
20231101915	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	694	S/E LAMPA	6114	S/E LAMPA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del interruptor a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:08	15-11-23 18:20
20231101765	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	234	S/E MINERO	215	S/E MINERO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco Teniente se requiere No reconectar Paño H1 asociado a la LT 110 kV Minero - Colón C1 en cercanía trabajos de Mantenimiento de la LT 110 kV Minero - Colón C2.	Riesgos declarados por Codelco Teniente.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 07:57	15-11-23 19:55
20231101764	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	234	S/E MINERO	216	S/E MINERO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco Teniente se requiere operaciones de desconexión en Paño H2 por Mantenimiento en la LT 110 kV Minero - Colón C2	Riesgos declarados por Codelco Teniente.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 07:57	15-11-23 19:55
20231101741	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	2018	S/E SANTA BARBARA	N/O Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención Local de RTU SEL-2241-R144-V2 (LOCAL) para reactar las configuraciones. - Intervención Local de RTU RTAC SEL-2241-R144-V2 (LOCAL) para actualizar Firmware. - Cargo en RTU SEL SEL-2241-R144-V2 señales paños B1 y B2 y BT1. - Intervención Local para realizar pruebas de estados efectivas y simuladas hacia los niveles 2 y 3 de las señales. - Intervención Local para realizar las pruebas de señales analógicas efectivas y simuladas hacia los niveles 2 y 3 de las señales. - Intervención Local para realizar las pruebas de señales de comandos efectivas y simuladas hacia los niveles 2 y 3. Asociado a NUP 1551	Riesgo controlado y bajo. Se pasarán control de paños en 66 kV y 13.2 kV de Remoto a Local. Trabajos con apoyo local durante todas las actividades a desarrollar.	Existirá perdida de comunicación por 5 min cuando se re-configure SCADA y RTU - Movientes de equipos y posiciones (reales o simuladas) - Pruebas señales al Scada de estados comandos y variables analógicas . Con aviso de suspensión diaria Registro interno PT 2023-06621	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	06-12-23 20:00	15-11-23 09:16	23-11-23 18:06
20231101673	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	228	S/E CENTRAL RUCUE	190 191 192 193 194 195 196	S/E CENTRAL RUCUE JU1 S/E CENTRAL RUCUE JU2 S/E CENTRAL RUCUE J5 S/E CENTRAL RUCUE J1 S/E CENTRAL RUCUE J2 S/E CENTRAL RUCUE J3 S/E CENTRAL RUCUE J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de gabinete "RTU SE Rucue", movimiento del gabinete en común con Colbun "MMDD, MUY Y TELEP" e instalación de 2 nuevos gabinetes en sala eléctrica de S/E Rucue.	Posible Riesgo operacional paños JU1, JU2, J1, J2, J5, J3 y J4 durante el retiro de los gabinetes.	El riesgo operacional está al momento de realizar el retiro de los gabinetes indicados	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00		
20231101663	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2247	S/E MONTENEGRO [EN_REVISION]	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Mantenimiento banco de baterías s/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento grupo electrógeno cumpliendo la siguiente pauta: REVISAR NIVEL COMBUSTIBLE REVISAR MANTENEDOR DE BATERIAS REVISAR HORÓMETRO REVISAR CALEFACTOR REVISAR Y/O REAPRIETAR CONEXIONES REVISAR TENSIÓN DE BATERÍA REVISAR ESTADO DE CORREAS CAMBIAR FILTRO ACEITE CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIAR FILTRO DE AIRE LLENAR LÍQUIDO REFRIGERANTE LLENAR ACEITE MOTOR REVISAR NIVEL DE ACEITE REVISAR NIVEL DE LÍQUIDO REFRIGERANTE REVISAR FILTRACIONES LIMPIAR TABLERO / GABINETE MEDIR RESISTENCIA AISLACIÓN CIRCUITOS CA PROBAR PARTIDA AUTOMÁTICA PROBAR PARTIDA LOCAL REVISAR ESTADO DE PINTURA REVISAR ESTADO DE CERRADURA DE PUERTAS.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06782 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:15		
20231101614	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	280	CHACAYA 220/110/23 KV Nº 3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo Auto Transformador nº3 S/E Chacaya.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas necesarias para un trabajo seguro.	Condiciones Operacionales: A disposición del jefe de faenas 52HT3 89HT3-1, 89HT3-2, 89HT3-3, 89HT3-27 A disposición del jefe de faenas 52A4 89A4-1, 89A4-2, 89A4-3, 89A4-27 Abierto 52HT, 52HT, 52HTE, 52HTE	Libre Regulado	ALGORTA NORTE S.A. SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. MINERA ESCONDIDA A	ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 08:10	15-11-23 22:25
20231101596	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., según SODI 030/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por fuentes de otras zonas cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:13	15-11-23 19:43
20231101538	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Interno	Programada	1938	S/E SUR VIEJO	23042	S/E SUr VIEJO B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará Lavado de aislación s/E Sur Viejo 66/23 kV.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar 52B2 ; Tap-Off S/E Sur Viejo: Señalizar y No Reconectar 52B1	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 11:18	15-11-23 18:49
20231101651	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	526	S/E CALBUCO	757	CALBUCO 115-69/24KV 16MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Realizar medida de protecciones mecánicas de T1 Calbuco, medida de resistencia de aislación. Durante la faena se levantaran alarmados de protecciones mecánicas tanto alarmas como TRIPS. Protecciones Electricas 50/51 SEN/51N ; 87T quedan enclavados al transformador durante la intervención.	Riesgo bajo y controlado .	Registro interno PT 2023-06167.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	16-11-23 18:00	15-11-23 16:50	15-11-23 18:50
20231101648	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	506	S/E COLACO	319	COLACO 115/24KV 16MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Realizar medida de protecciones mecánicas de T1 Colaco, medida de resistencia de aislación. Durate la faena se levantaran alarmados de protecciones mecánicas tanto alarmas como TRIPS. Protecciones Electricas 50/51 SEN/51N ,87T quedan enclavados al transformador durante la intervención.	Riesgo bajo y controlado .	Registro interno PT 2023-06166.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	16-11-23 18:00	15-11-23 13:47	15-11-23 15:16
20231101480	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1628 503	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio (Escalerillas, Bandejas, C.A.G, PVC).		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio (Escalerillas, Bandejas, C.A.G, PVC).***Nota: Trabajos sin intervención de equipos en explotación, se cumplirá con lo indicado en minuta AR-EP-18..***Nota: Se considera trabajos con cerco delimitador instalado previamente..***Nota: trabajos no contemplan el uso de maquinaria. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
20231101478	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1628 503	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: Montaje de estructuras bajas en futuro Paño H7 a nivel de piso con apoyo de camión pluma con distancia superior a distancias mínimas de seguridad.		Actividades: Montaje de estructuras bajas (soporte de equipos, techumbre, soporte de canalizaciones, etc), SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Montaje de estructuras bajas en futuro Paño H7 a nivel de piso con apoyo de camión pluma con distancia superior a distancias mínimas de seguridad. (incluye montaje de Luminarias).***Nota: Trabajos se realizarán con cerco provisorio instalado previamente..*** *Nota: Se mantendrá instalado barreras new jersey a 1 metro de Cerco Duro.** Nota: Se cumplirá con lo indicado en minuta de riesgo no significativo..*** Nota: Camión pluma no cruza canaletas de cables ..***Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aislación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
20231101476	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1628 503	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: Patio 110 kV Sector Norte:Construcción de Fundaciones y Trabajos de MPT en Nuevo Paño H7.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Maitencillo: Proyecto SZN6017 Ampliación SE Maitencillo: Patio 110 kV Sector Norte:Construcción de Fundaciones y Trabajos de MPT en Nuevo Paño H7, incluye trabajos en fundaciones de Luminaria y fundaciones cerco acmafor, se considera replanteo y trasado, excavaciones, emplantillado, armadura, moladejes , hormigonado y relleno fundaciones, se incluye trabajo de chicotes de malla de puesta a tierra nueva (sin conexión a MPT existente).** Nota: El transito de maquinaria para construcción de nuevo paño H7 sera delimitado con barreras New Jersey plasticas a una distancia mínima de 1,0 metros del cerco duro de placas OSB instalado con PMT09 47452. Cerco duro de OSB se encuentra a 2 metros en horizontal de equipos energizados..***Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aislación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	23-11-23 20:00		
20231101474	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	593	S/E VALLENAR	1719 531	BA S/E VALLENAR 110KV BP1 BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio y Sala SS.GG.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN6017: Ampliación SE Vallenar: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio y Sala SS.GG (Escalerillas, Bandejas, C.A.G, PVC).***Nota: Se ingresará a realizar los trabajo teniendo instalado Cerco delimitador de obras.**Nota: Trabajos sin intervención de equipos en explotación, se cumplira con lo indicado en minuta AR-EP-18. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	23-11-23 20:00		
20231103546	Subestacion	Aprobado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Externo	Programada	2250	S/E CENTINELA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de programación y pruebas de nivel 2, 3 y 4 respectivamente que permitan determinar la condición operativa de los equipos y la funcionalidad de los sistemas secundarios de una subestación tales como control, protección medida, registro de fallas, comunicaciones, entre otros.	Riesgo de pérdida de comunicación durante la ejecución de los trabajos, se mitigará riesgo mediante asistencia de personal local en Subestación. Pérdida de configuración de la RTU, se mitigará riesgo mediante respaldo de información.	Trabajos de programación y pruebas de nivel 2, 3 y 4 respectivamente que permitan determinar la condición operativa de los equipos y la funcionalidad de los sistemas secundarios de una subestación tales como control, protección medida, registro de fallas, comunicaciones, entre otros.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	30-11-23 18:00	15-11-23 09:55	
20231101447	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: construcción Canaletas (sin empalme a canaleta existente), donde se incluyen las actividades de replanteo y trasado, excavación, emplantillado, armaduras, hormigonado y relleno.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: construcción Canaletas (sin empalme a canaleta existente), donde se incluyen las actividades de replanteo y trasado, excavación, emplantillado, armaduras, hormigonado y rellenos. Además, se incluyen trabajos relacionados con malla puesta a tierra (modificación y reparación en caso de requerirse) y modificaciones en Cerro duro, ***Nota: Se ingresará a realizar los trabajo teniendo instalado Cerco delimitador de obras.***Nota: Maquinaria estará ubicada fuera del cerco delimitador de OSB y adicional se instalarán barreras new jersey, conos y cadenas plásticas,***Nota: Maquinaria no cruzará canaletas de cable existente, además se encontrará guiado en todo momento por rigger paletero. ***Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aislación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	23-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha extracción reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231010445	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1638 503	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 BA S/E MAITENCILLO 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: construcción Canaletas (sin empalme a canaleta existente), donde se incluyen las actividades de replanteo y trasado, excavación, emplantillado, armaduras, horrnigonado y relleno.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SEN6017: Ampliación SE Maitencillo: construcción Canaletas (sin empalme a canaleta existente), donde se incluyen las actividades de replanteo y trasado, excavación, emplantillado, armaduras, horrnigonado y relleno. Además, se incluyen trabajos relacionados con malla puesta a tierra (modificación y reparación en caso de requerirse) y modificaciones en Cerco duro. ,***Nota: Se ingresará a realizar los trabajo teniendo instalado Cerco delimitador de obra; ***Nota: Maquinaria estará ubicada fuera del cerco delimitador de OS8 y adicional se instalarán barreras new jersey, conos y cadenas plásticas,***Nota: Maquinaria no cruzará canaletas de cable existente, además se encontrará guiado en todo momento por rigger palelero; ***Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aislación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueo del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
20231022939	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2249	S/E ALGARROBAL	3306	BA S/E ALGARROBAL 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexionado de cableado Diagonal N°4-6, en armario de agrupamiento TP Barra N°1	Se toman todas las medidas de seguridad necesarias para realizar un trabajo seguro. riesgo bajo.	S/E Algarrobal: Bloqueo ITM1 - TM034 y - TM038	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 13:00		
20231010217	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7499 7500	S/E ALTO JAHUEL J10 S/E ALTO JAHUEL J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere restricción de reconexión de los Paños J10 y J3 en S/E Alto Jahuel, por Lavado de aislación equipos del patio de 220 kV en S/E Alto Jahuel.	Riesgos declarados por Transelec.	sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:14	15-11-23 16:29
20231011163	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUÍN	1289 1306	S/E PELEQUÍN B1 S/E PELEQUÍN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequín, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Mallco Nuevo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:14	15-11-23 19:43
20231010938	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA SPENCE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22457	S/E ENCUENTRO J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se gestiona el aviso al CEN en apoyo al trabajo de EnoxChile. Debido aque el Paño J10 (Spence) se encuentra tomado de la barra principal seccion1. S/E Encuentro: Lavado de aislación a equipos de paños J1, J2 y J3 en S/E Pallata	Bajo; S/E Pallata: A solicitud de EnoxChile, Lavado preventivo de aislación a equipos de paños J1, J2 y J3, ya que paño J3 de minera SE pallata esta tomado de Barra principal de S/E encuentro.	A solicitud por requerimiento de Enor Chile por trabajos de lavado preventivo de aislación a equipos paño J1, J2 y J3 en S/E Pallata	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 08:58	15-11-23 18:00
20231010823	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	516	S/E OSORNO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE OSORNO NUP 3611 y 4217 - Intervención Remota de SCADA GE, RTU´s SMP6 y SEL A493N, para recatar configuraciones por VPN de forma remota. - Intervención Remota de SCADA GE, RTU SMP6/DP y SEL RTAC, para revisar las señales asociadas a los interruptores de los paños B1 y B2. - Pruebas N-1 de señales de Estado y Analógicas asociadas de los paños B1 y B2. - Simulación de las posiciones de los interruptores del paño B1 y B2, con apoyo desde terreno.	Riesgo bajo, puede haber perdida de comunicación con Subestación mientras se realicen las pruebas a nivel de scada.	Solicitud se suspenderá diariamente al termino de la jornada diaria de 08:00 a 20:00 hrs. (PT 4183 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	20-11-23 20:00	18-11-23 12:02	20-11-23 21:16
20231010634	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SolD 5453, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 06:39	15-11-23 20:01
20231010620	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5433, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Nirivilo.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 06:39	15-11-23 20:01
20231010362	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	23643	S/E NUEVA MAITENCILLO F2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se revisara relé buchholz por filtración de aceite	Tomando las medidas de precaución y seguridad, no existen riesgos asociados a los trabajos.	Para ejecutar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Maitencillo: Interruptor 52F2 Abierto y dispnible para maniobras. Desconectador 89F2-4 Abierto y Bloqueado. Los servicios auxiliares quedaran regulados por el transformador Rural y Planta Diesel.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 10:41	15-11-23 17:55
20231010345	Subestacion	Aprobado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Externo	Programada	2250	S/E CENTINELA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de intervención de las RTU´s existentes en la sala de control de Redenor, este trabajo tiene como finalidad incorporar la base de datos de los paños J1, J6 y J9 que nos permitirá reportar la señalética de la misma a la central, esto para dar cumplimiento con lo que ametria el proyecto de ampliación de la Subestación en cuanto a comunicación. Además de esto se incorporará al sistema SCADA el complemento de los paños que constituyen las diagonales N°1, N°2 y N°3.	Riesgo de pérdida de comunicación durante la ejecución de los trabajos, se mitigará riesgo mediante revisión de personal local en Subestación. Pérdida de configuración de la RTU, se mitigará riesgo mediante respaldo de información.	Trabajos de intervención de las RTU's existentes en la sala de control de Redenor, este trabajo tiene como finalidad incorporar la base de datos de los paños J1, J6 y J9 que nos permitirá reportar la señalética de la misma a la central, esto para dar cumplimiento con lo que ametria el proyecto de ampliación de la Subestación en cuanto a comunicación. Además de esto se incorporará al sistema SCADA el complemento de los paños que constituyen las diagonales N°1, N°2 y N°3.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	30-11-23 18:00	15-11-23 09:55	
20231000983	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	268	S/E MOLINOS	17519	S/E U15 MOLINOS H2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	El riesgo del trabajo es bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:15	15-11-23 17:55
20231000001	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2026	S/E CUMBRE	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Rewisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterías en caseta KC3 de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00		
20231002826	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.	133	Intervención	Origen Externo	Programada	881	S/E LOS COLORADOS	4976 5486 26602 26603	S/E U05 COLORADOS HT1 S/E U05 COLORADOS CT1 S/E U05 COLORADOS HT2 S/E U05 COLORADOS HBP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios de S/E Principal Mina Los Colorados, con sistema energizado	Perdida suministro eléctrico Mina Los Colorados	Trabajo rutinario	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:58	15-11-23 12:38
20231003057	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Rewisión/Mantención)	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Mantenimiento al banco de baterías y al cargador rectificador de Interchile en sala de control.	Se declara Riesgo Bajo, siguiendo los protocolos y procedimientos de trabajo.	Se declara riesgo de pérdida de supervisión parcial de la Subestación. Para mitigar riesgo, se contará con Ingeniero de mantenimiento en la subestación.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 17:00		
20232009774	Subestacion	Ejecución Exitosa	AIR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	2268	S/E TCHAMMA	29455 29456 29458 29466	S/E TCHAMMA IT1 S/E TCHAMMA FT1 S/E TCHAMMA FT1-1 S/E TCHAMMA FT1-2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E Tchamma con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 52IT1 en S/E Tchamma. No reconectar 52J2 y 52J3 en S/E Pallata.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E Tchamma con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 52IT1 en S/E Tchamma. No reconectar 52J2 y 52J3 en S/E Pallata.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 08:50	15-11-23 19:29
20230909661	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1908	S/E NORGENER	27799	S/E NORGENER JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar Relleno de gas SF6 a 52JT1	Riesgo bajo segin actividad a realizar.	S/E Norgener: 52JT1 No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 13:42	16-11-23 02:00
20230909295	Subestacion	Aprobado	SATT	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2033	S/E SECCIONADORA SAN ANDRES	15604 15605 15606 15607 15608 25132 25133 25134 25135 25136 25137 25138 25139 25140	S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J1 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J2 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J71 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J72 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J8 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J3 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J4 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J5 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J6 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J7 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J8 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J9 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J10 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11; JT1; JT2; JR en S/E Seccionadora San Andrés por faenas de Lavado de aislación con agua a presión pitón manual en paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, JT1, JT2, JR.	El riesgo de la faena es que puede haber operación indeseada de protecciones mientras se realiza lavado de aislación.	Trabajos serán ejecutados en jornada diuma entre 08:00 y 18:00 horas, en período indicado en SD, con aviso de suspensión diaria. PT 2023-06268 registro interno SATT.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	30-11-23 18:00	15-11-23 08:27	
20231010945	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	1790	S/E CERRO NAVIA (STM II)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara levantamiento y verificación de alambrado en Unidad Terminal Remota Siemens Scada con respecto a planos. Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 2 horas durante la ventana de trabajo.	Trabajos sin riesgo para el sistema	Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 2 horas durante la ventana de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 10:40	15-11-23 12:30
20231010555	Subestacion	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	RTU de Subestación Guacolda y las RTU´s AGC, para revisión disponibilidad, direccionamiento y red de comunicación	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	•SGCC afectados: SITR – perdidas momentáneas de señales CT Guacolda en CC-RNE y CDC-CEN. •Generación: no implica requerimientos ni acción sobre los niveles de generación de CT Guacolda.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 17:43	15-11-23 09:18	15-11-23 17:57
20231008932	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2043	S/E MIRAJE	2448 2596	BA S/E MIRAJE 220KV BP1 BA S/E MIRAJE 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Mirajie: Lavado de aislación a equipos primarios de paños J1, J2, J4, J5, J6, J7, J8 y J9, aisladores de pedestal, marcos de barra principal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado.	Bajo	Actividades: S/E Mirajie: Lavado de aislación a equipos primarios de paños J1, J2, J4, J5, J6, J7, J8 y J9, aisladores de pedestal, marcos de barra principal, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Subestación Mirajie, 52J1, 52J2, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Encuentro, 52J6, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Atacama, 52J5, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Tap Off Enlace: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SE Valle del Sol: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 Mirajie o Barra 220 kV, Sección 2 Mirajie o 1 220kV Atacama-Mirajie, C1 o 1 220kV Atacama-Mirajie, C2 o 1 220kV Mirajie-Encuentro, C1 o 1 220kV Mirajie-Encuentro, C2 o Paño Cent. Diag. D205-Mirajie o Paño Cent. Diag. D208-Mirajie o Paño J01 Mirajie-Valle Del Sol 1 o Paño J02 Mirajie Temporalidad de los Riesgos: Durente los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 05:25	15-11-23 22:08
20230907998	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones.	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Pangue/Junct. L. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones. Restricción: S/E Rio Aconcagua: No reconectar interruptor 52H1 de L 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Pangue/Junct. L.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 11:20	15-11-23 18:04
20231010153	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2284	S/E ALTO JAHUEL HT1	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria a esquema de medida, por cambio de TTCC en paño de 110 kV HT1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo.	Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: TR1 de 110/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	S/E Alto Jahuel: Auditoria a esquema de medida, por cambio de TTCC en paño de 110 kV HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 17:00	15-11-23 10:05	15-11-23 11:21
20230908834	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:14	15-11-23 19:43
20231010354	Subestacion	Aprobado sin activación	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Pendiente	2369	S/E COLORADO CHICO [Es_Revision] [Es_Revision]	31559 31560	S/E COLORADO CHICO DT1 [Es_Revision] S/E COLORADO CHICO DT1 [Es_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conección puntos punch Pendientes Mantenimiento a Generador de Subestación y Verificación de Jumper de Fibra óptica para los servicios de CCTV en SE COLORADO CHICO	Se realizarán trabajos con procedimientos actualizados.	Se requieren las siguientes condiciones: Orden de no reconectar 52BT1 y 52DT1 de S/E Colorado Chico.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	30-11-23 20:00		
20230907550	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1915	S/E PACIFICO	22849	S/E PACIFICO HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por STS. No reconectar linea 110 kV Córdores - Pacifico, por faenas de lavado de aislación	No hay riegos mayores informados por STS.	En SE Pacifico, señalizar no reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 19:00	15-11-23 08:46	15-11-23 19:30
20230907522	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1916	S/E PALAFITOS	22859	S/E PALAFITOS HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por STS. No reconectar linea 110kV Córdores - Palafitos, por faenas de lavado de aislación linea 110 kV energizada Córdores Palafitos.	No hay riegos mayores informados por STS.	En SE Palafitos, señalizar no reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 19:00	15-11-23 08:46	15-11-23 19:30
20230907441	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y vales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20< Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y vales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20< Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 06:34	15-11-23 20:22
20230907167	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la línea SAN SIMÓN–LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771: vano entre 0471 Y 0472.1 y FRONTERA–LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806: vano entre 0430 Y 0440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 06:46	15-11-23 20:30
20230906006	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1750	S/E TAP OFF RIO TOLTEN	15879	S/E RIO TOLTEN J1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A través de SOD: 5278 empresa Transelec solicitaron por vía correo electrónico en caso de apertura interruptor 52J1 de SE Tap Off Río Tolten por trabajos de corta y poda de árboles en línea 220 kV Río Tolten - Lastarria.	Solicitud por requerimiento de Transelec quien debe especificar los riesgos asociados	SE Tap Off Río Tolén cuenta con reconexión automática deshabilitada	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 06:05	15-11-23 18:36
20231017518	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	1236	S/E MONTE PATRIA ET2	Otras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según SolD 5515 se solicita bloqueo a la reconexión interruptor 52ET2 de S/E Monte Patria por trabajos en sus instalaciones	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:13	15-11-23 17:36
20231010164	Subestacion	Aprobado	ELETRANS S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	15845 17214	S/E CARDONES J12 S/E CARDONES J13	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA se ingresa precaucion de no reconectar a los paños seleccionados, se ejecutaran actividades de lavado de aislación con agua a presión pitón manual en paños 220 kV S/E Seccionadora San Andrés. con agua desmineralizada.	Nivel de Riesgo bajo, trabajo programado	A solicitud de SAESA se ingresa precaucion de no reconectar a los paños seleccionados, se ejecutaran actividades de lavado de aislación con agua a presión pitón manual en paños 220 kV S/E Seccionadora San Andrés con agua desmineralizada, los trabajos trandran suspension diaria y no se trabajará sabado y domingo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	30-11-23 18:00	15-11-23 08:43	
20231010147	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	2017	BA S/E CHACAYA 220KV BT	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	MPB 3 Años Paño J4, ATR3 y Paño HT3 en S/E Chacaya.	Riesgo bajo, se tomaran todas las medidas preventivas para un trabajo seguro.	Por MPB 3 años Paño J4, ATR y HT3 S/E Chacaya S/E Chacaya, ABIERTOS: 89J1-1; 89J2-2; 89J1-3; 89J7-7; 89J5-2; 89J6-2; 89JG1-2; 89JG2-2; 89JG3-2; 89JG4-2; 89JG5-2; 89JG6-2; 89JR-1; 89JR-2; 89JR-3, 89J4-3 abierto y a disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 08:00	15-11-23 20:55
20231010540	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Changos: Realización de pruebas de relés de protecciones dinamicas y sincronizadas RCF (end to end) asociadas al esquema diferencial del sistema 1 marca MICOM modelo P546 y el sistema 2 marca GE modelo L90 asociados al circuito L asociados al circuito 1 LT 500kV Los Changos - Cumbre (Paños 85-4G) segùn se encuentra establecido en documento aprobado denominado INFORME EAP N° 06/2023 (Documento: SNN4084-I-PRN-19-ELECTU-1005), los mismos seran realizados a través de los CPLAT hacia la nueva S/E Parinas 500/220 kV.	Riesgos asociados: Bloqueo incorrecto de protecciones, apertura intempestiva de interruptores 52N5 y 52N6 al realizar pruebas end to end en protecciones 87L51-4S o 87L52-4S. // Medidas de control: realizar correcto bloqueo de protecciones 87L51-4S o 87L52-4E. Trabajos serán realizados de forma alternada, una protección a la vez.	Se intervendrá bloqueando las protecciones de un sistema a la vez, Se habilitará la comunicación por CPLAT de la protección a intervenir hacia la nueva S/E Parinas y se mantendrá así durante la ejecución de todas las pruebas. La faena será reactivada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	16-11-23 09:29	20-11-23 18:05
20231012555	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	2231	S/E LARQUI	3250	LARQUI 69/24kV 16 MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Faenas que consiste en realizar medidas de aislación de contactos de protecciones mecánicas de transformador T1 de S/E Larqui, se bloquearán las vías de disparo de las de protecciones mecánicas sobre relé maestro.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, protecciones 87T/(G) Y 21T(Z) permanecerán en servicio protegiendo el transformador N°1 mientras dure la intervención.	(PT N° 6762 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 11:10	15-11-23 13:08
20230909331	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	55	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 410Z SB 3MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar Reactor 410Z. Rotación de Limited principal Fase C por Unidad de Reserva.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones. no existen riesgos asociados.	Se realiza desconexión del reactor con el propósito de realizar rotación de unidades para realizar mantenimiento en la Fase C.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:30	15-11-23 08:00	15-11-23 09:39	15-11-23 10:12
20231002585	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	574	S/E HUASCO	2510	S/E HUASCO HT4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel según SODI 34 por Lavado Bushing y Mufas Trafo. T/G N°4.	Bajo	Actividad: A solicitud de Enel según SODI 34 por Lavado Bushing y Mufas Trafo. T/G N°4. Desconexión : CENTRAL HUASCO-52HT4 abierto y 89HT4 abierto y bloqueado Instalaciones en Riesgo: PAÑO DE TRANSFORMACIÓN HT04-HUASCO Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:30	15-11-23 16:00	15-11-23 07:40	15-11-23 12:24

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha exeneración reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230089472	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1842	S/E CERRO DRAGON	33114	S/E CERRO DRAGON C21	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	'Levantamiento de alambrado. 'Desmontaje de equipo actual. 'Corte en gabinete (adaptación de nuevo equipo). 'Montaje de placa y nuevo equipo. 'Alambrado circuito de control. 'Pruebas efectivas de control. - Interruptor debe quedar a disposición del jefe de faena.	Trabajo con bajo nivel de riesgo.	El proyecto consiste en el reemplazo de la protección marca Micom P142 asociada al alimentador 52C21 Duneas, este reemplazo es debido a que la protección actual no cumple con los requerimientos del coordinador eléctrico nacional para cumplir con los nuevos requisitos para los esquemas de desconexión automática de cargo de contingencia especifica (EDACaCC). Los nuevos equipos por instalar son protecciones de marca Siemens modelo 7SA800 (NUP 4135) Maniobras de desconexión (52C21 Dunas): TRANSFERIR 100% DE LOS CONSUMOS ASOCIADOS AL 52C21 Dunas ABRIR 52C21 Dunas RETIRAR A MODO PRUEBA INTERRUPTOR 52C21 Dunas Maniobras de normalización (52C21 Dunas) INSERTAR A MODO SERVICIO INTERRUPTOR 52C21 Dunas CERRAR 52C21 Dunas NORMALIZAR CONSUMOS	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	15-11-23 16:00	15-11-23 05:17	15-11-23 20:22
20231003645	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Geoglifos: A solicitud de Collahuasi, Intervención de malla puesta a tierra existente en Ampliación para paños proyectados J7 y J10. TURNO B		Actividades: S/E Geoglifos: A solicitud de Collahuasi, Intervención de malla puesta a tierra existente en Ampliación para paños proyectados J7 y J10. TURNO B Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Geoglifos, Conos, caderas, barreras duras y señaléticas Delimitacion y señalización de zona de trabajo. Solo ingreso de personal autorizado	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	28-11-23 19:00		
20231003654	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA J71	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E TARAPACA: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Canalizaciones eléctricas en patio J71. TB	Bajo	Actividades: S/E TARAPACA: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Canalizaciones eléctricas en patio J71. TB Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación J71S-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, cadenas y barreras duras Zona segregada y señalizada Se utilizaran sitio de acopio autorizados por transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	28-11-23 19:00		
20231002944	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	776	S/E ALTO MELIPILLA	4483	S/E ALTO MELIPILLA HT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de verificacion en control asociados a la unidad de reserva. Se reemplazara la unidad de reserva en cada una de las fases (A-B-C) para rotacion, toma de carga y paralelismo con ATR-1.	Riesgo bajo, programado y controlado. -	Se realizaran trabajos de verificacion en control asociados a la unidad de reserva. Se reemplazara la unidad de reserva en cada una de las fases (A-B-C) para rotacion, toma de carga y paralelismo con ATR-1.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	15-11-23 22:00	15-11-23 12:11	15-11-23 19:24
20231002942	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	776	S/E ALTO MELIPILLA	440	ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº2 [KN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de verificacion en control asociados a la unidad de reserva. Se reemplazara la unidad de reserva en cada una de las fases (A-B-C) para rotacion, toma de carga y paralelismo con ATR-1.	Riesgo bajo, programado y controlado. -	Se realizaran trabajos de verificacion en control asociados a la unidad de reserva. Se reemplazara la unidad de reserva en cada una de las fases (A-B-C) para rotacion, toma de carga y paralelismo con ATR-1.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	15-11-23 22:00	15-11-23 12:11	15-11-23 19:24
20231003920	Subestacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Externo	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15765	S/E CENTRAL JAVIERA H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de CGE: Lavado de aislacion LT 110 kV Javiera - Oxido.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Javiera: Deshabilitar reconexión automática 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	15-11-23 17:00	15-11-23 07:20	15-11-23 13:46
20231003480	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Externo	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	22837 22840	S/E O'HIGGINS J7 S/E O'HIGGINS J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada a petición de SAESA para realizar trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón manual y Remoto a lineas Linea 220 kV Kapatur - O'Higgins circuitos N° 1 y 2	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados	Se requieren las siguientes condiciones en la SE O´Higgins: No reconectar 52J7 y 52J10.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	15-11-23 18:00	15-11-23 07:37	15-11-23 15:32
20231003315	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	23448	S/E CUMBRE KB	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cumbre: Mantenimiento Interruptor KB - Fase 2. Re-ensañado en cámara de interruptor 52KB Fase 2 de S/E Cumbre. Se realizarán pruebas eléctricas y medición de calidad del gas SF6	Sin riesgos para el sistema, se considera paño desconectado. Flujo se mantiene por K9	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:18	15-11-23 16:58
20231003457	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	443	S/E VILLARRICA	1703	S/E VILLARRICA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño B1 de S/E Villarrica por trabajos de mantenimiento preventivo a interruptor 52B1 y transformadores de corriente asociados al paño.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	S/E Villarrica serán respaldada desde LT 66 kV Lonzoche-Villarrica 1 con interruptor 52B1 de S/E Villarrica cerrado.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 05:00	15-11-23 10:00	15-11-23 04:57	15-11-23 11:53
20230099947	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	363	S/E GRANEROS	29260	S/E GRANEROS C7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C7 asociado al alimentador Codegua de S/E Graneros, por auditoría de protecciones, según carta DE 05043-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C7 asociado al alimentador Codegua de S/E Graneros, por auditoría de protecciones, según carta DE 05043-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 01:00	15-11-23 06:00	14-11-23 23:41	15-11-23 06:27
20231002704	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV	Bajo	Actividades: SE Maitencillo: Construcción instalación de faenas (Actividades de instalaciones Sanitarias y habilitación de Baños definitivos). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo. Señalización y Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 00:00	23-11-23 20:00		
20231003152	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	575	S/E ITAHUE	2515	S/E ITAHUE B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos a solicitud de EFE.-	Bajo.-	Actividades: S/E Itahue: Desconexión de paño B1 a Solicitud de EFE, por trabajos de mantenimiento a seccionadores 189M y 189M-T. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LB01, ITA-FECC.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos por no retiro de tierras.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 23:30	15-11-23 05:00	15-11-23 00:14	15-11-23 06:06
20231004526	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1926	S/E RANDE	30014 30015 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30028 30031	S/E RANDE JT3 S/E RANDE ET3 S/E RANDE ESA3 S/E RANDE E9 S/E RANDE E10 S/E RANDE E11 S/E RANDE E12 S/E RANDE E13 S/E RANDE E14 S/E RANDE E15 S/E RANDE 23kV BP3 S/E RANDE E23	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de curso forzoso por trabajos de Enel Green Power. Revisión de circuito N° 8 52E14 por falla a tierra. Falla asociada a informe de limitación 20230001759.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Falla asociada a informe de limitación 20230001759.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 20:40	15-11-23 06:00	14-11-23 20:36	15-11-23 07:21
20231003984	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1871	Desconexión	Origen Interno	Programada	2298	S/E SOL DE LOS ANDES	3352	SOL DE LOS ANDES 110/33KV 100MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Maniobras con celdas de media tensión en S/E Sol de los Andes debido a capacitación de personal. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52HT1, 89HT1, 52T1, 89T1 y celdas de media tensión en S/E Sol de los Andes. A disposición de jefe de faenas 89FT1-T, 89F1-T, 89F2-T, 89F3-T, 89F4-T y 89F5-T en S/E Sol de los Andes.	El riesgo de los trabajos es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Maniobras con celdas de media tensión en S/E Sol de los Andes debido a capacitación de personal. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faenas 52HT1, 89HT1, 52T1, 89T1 y celdas de media tensión en S/E Sol de los Andes. A disposición de jefe de faenas 89FT1-T, 89F1-T, 89F2-T, 89F3-T, 89F4-T y 89F5-T en S/E Sol de los Andes.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 19:00	15-11-23 03:00	14-11-23 23:16	15-11-23 01:04
20230099316	Subestacion	Rechazado	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	55	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K102 S8.3MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar Reactor K102 Rotación de unidad de Reserva por unidad principal Fase B.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones, no existen riesgos asociados.	Se realiza desconexión del reactor con el propósito de normalizar la rotación de unidades por el mantenimiento en la Fase B.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 17:30	14-11-23 18:00		
20231004322	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	589	S/E SAN VICENTE	20	BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	BC S/E San Vicente: Investigar y normalizar mecanismo de accionamiento del desconectador 89ACE1-1.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Investigar y normalizar mecanismo de accionamiento del desconectador 89ACE1-1. Condiciones: Banco CC.EE 01, 154 kV- San Vicente, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente o SS.AA. C.C. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 16:00	15-11-23 20:00	14-11-23 16:47	15-11-23 18:00
20231003591	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	516	PAN DE AZUCAR 110/110/13.8 kV 48MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en servicio nuevo TT/MM, S/E Pan de Azúcar. Patio 110 kV. Paño HT1. Obras Capex No VI. Reemplazo de Transformador de tensión TPHT1: Puesta en servicio a nuevo TPHT1		Actividades: Puesta en servicio nuevo TT/MM, S/E Pan de Azúcar. Patio 110 kV. Paño HT1. Obras Capex No VI. Reemplazo de Transformador de tensión TPHT1: Puesta en servicio a nuevo TPHT1. Trabajo en conjunto con área de control PMTDI 54099 y AT 115380. ****Nota: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1, quedará radial desde Las Compañías, con tensión en 89H2-2 lado línea. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/13KV-P. Asúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar: Delimitar zona de trabajo uso de conos y cadenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 15:00	14-11-23 18:00	14-11-23 16:50	14-11-23 18:57
20231003586	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	516	PAN DE AZUCAR 110/110/13.8 kV 48MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo TPHT1. 1.- Análisis fasorial a los equipos conectados: Regulador de tensión y circuito de sincronismo del paño HT1.		Actividades: Análisis fasorial a través de software en protecciones con paño en servicio., S/E Pan de Azúcar: Obra Capex Reemplazo TPHT1. 1.- Análisis fasorial a los equipos conectados: Regulador de tensión y circuito de sincronismo del paño HT1. 2.- Se realizará prueba experimental en el análisis fasorial, describiendo que los análisis serán realizados con los softwares de cada una de las protecciones.;Nota: Esta actividad está coordinada con la actividad de Equipos Primarios PMTDI: 54100, AT: 115382 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/13KV-P. Asúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona a intervenir caja de agrupamiento TPHT1 . Subestación P. Azúcar: Delimitar bastidor N°9 asociado al paño HT1 en sala SS/GG	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 15:00	14-11-23 18:00	14-11-23 16:29	14-11-23 21:45
20231001492	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Mantenimiento preventivo a Grupo de Emergencia.	Bajo	Actividades: mantenimiento MCC o MPA a Grupo Emergencia, S/E Las Palmas: Mantenimiento preventivo a Grupo de Emergencia Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Las Palmas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Las Palmas, Delimitar Zona de Trabajo . Subestación Las Palmas, ITM propio del grupo de emergencia a disposicion del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 14:00	14-11-23 18:00		
20231003443	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	404	S/E SAN FERNANDO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Mantenimiento de Equipos de aire acondicionado.		Actividades: S/E San Fernando: Mantenimiento equipo aire acondicionado de sala de telecomunicaciones, N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueo del Jefe de Faena: Subestación San Fernando, Delimitación de la zona de Trabajo , ITF acceso de Aire Acondicionado a disposición del Jefe de Faena .	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 14:00	14-11-23 18:00		
20231003908	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2266	S/E ALTO JAHUEL JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JR. Coordinado con STM y Celec Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JR. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar las interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Barra de Transferencia de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 13:30	14-11-23 15:00	14-11-23 09:12	14-11-23 14:42
20231001831	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	2268	S/E TCHAMMA	29455 29456 29457 29458 29459 29460 29461 29462 29463 29464 29465 29466 29467 29468 29469 29470 29471 29472 29473	S/E TCHAMMA JT1 S/E TCHAMMA FT1 S/E TCHAMMA F21 S/E TCHAMMA FT1-1 S/E TCHAMMA F5A S/E TCHAMMA F1 S/E TCHAMMA F2 S/E TCHAMMA F3 S/E TCHAMMA F4 S/E TCHAMMA F5 S/E TCHAMMA F6 S/E TCHAMMA FT1-2 S/E TCHAMMA F7 S/E TCHAMMA F8 S/E TCHAMMA F9 S/E TCHAMMA F10 S/E TCHAMMA F11 S/E TCHAMMA 33kV BP1 S/E TCHAMMA 33kV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en S/E Tchamma con desconexión eléctrica. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52J3, 89J3-1 y 89J3-2 en S/E Paltata. Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52JT1-1, 52FT1-2 y celdas de media tensión en S/E Tchamma.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Lavado de aislación en S/E Tchamma con desconexión eléctrica. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52J3, 89J3-1 y 89J3-2 en S/E Paltata. Abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52JT1-1, 52FT1-2 y celdas de media tensión en S/E Tchamma.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 13:00	14-11-23 15:00	14-11-23 14:54	14-11-23 18:45
20231001829	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	2227	S/E PALLATA	28665 28666	S/E PALLATA J2 S/E PALLATA J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en S/E Tchamma con desconexión eléctrica. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52J3, 89J3-1 y 89J3-2 en S/E Paltata. Cerrado 89J2-2T y 89J3-2T en S/E Paltata. No reconectar 52J2 S/E SGD. No reconectar 52J3 en S/E Encuentro.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Lavado de aislación en S/E Tchamma con desconexión eléctrica. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 52J3, 89J3-1 y 89J3-2 en S/E Paltata. Cerrado 89J2-2T y 89J3-2T en S/E Paltata. No reconectar 52J1 S/E SGD. No reconectar 52J3D en S/E Encuentro.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 13:00	14-11-23 15:00	14-11-23 14:54	14-11-23 18:45

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231102933	Subestacion	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	2146	S/E CENTRAL CHAGUAL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por proyecto DRP (Disaster Recovery Plan) del Centro de Control de Prime Energía ubicado en Las Condes, Santiago se realizarán una serie de pruebas para verificar: 1) Salida a internet de todas la centrales por medio del sitio de respaldo. 2) Funcionamiento de VILAN destinado al funcionamiento de sistemas SCADAs. 3) Comunicación entre redes del sitio de resgaldo (Data Center Entel) - Centrales. Estas actividades contemplan una pérdida de las comunicaciones de aproximadamente 15 a 20 minutos a nivel general, quedando siempre disponibles el teléfono celular y los satelitales.	Sin riesgo ya que los trabajos se realizarán en el Centro de Control de Prime Energía ubicado en Santiago.	Todas las centrales de Prime Energía se encontrarán 100% disponibles.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 12:30	14-11-23 18:00	14-11-23 16:02	14-11-23 18:38
20231104223	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1857	S/E COLOSO	2057	BA S/E COLOSO 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se debe realizar el relleno de gas SF6 en compartimiento de llegada al bushing de ducto barra acoplador fase 2.	Se debe realizar el relleno de gas SF6 en compartimiento de llegada al bushing de ducto barra acoplador fase 2.	Se requieren las siguientes condiciones: SE Coloso: Abiertos: 52J1, 52J72 y 52J5. SE Coloso: Abiertos: 89J1-1 y 89J5-1	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 12:07	14-11-23 16:00	14-11-23 14:30	14-11-23 18:00
20231104232	Subestacion	Pendiente	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	587	S/E RANCAGUA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Rancagua: Atención de anormalidad en MUX.	Bajo	Actividades: SE Rancagua: Inspección técnica de falla en equipo MMDO, falla masivas LAN. Investigación de anormalidad SCADA. Instalaciones en Riesgo: SCADA Rancagua Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Rancagua, Rack M.O S/E Rancagua Dir. Chada – Polpaico Delimitar Zona de Trabajo Ejecuta Jefe de Sistem.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 11:00	15-11-23 18:30	14-11-23 13:03	
20231101348	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1826	S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA	21281	S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	PODA ÁRBOL CERCANO A CONDUCTOR LÍNEA CHAPIQUIÑA-PUTRE 23kV.	MEDIO, TRABAJO A REALIZAR CON EQUIPO DESENERGIZADO.	Condiciones requeridas: CH Chapiquiña Abierto 89EG , Estructura 22 Abierto 89ES (seccionador). Clientes afectados 643, potencia 0.1MW.	Consumo Regulado	COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA	ninguno			14-11-23 11:00	14-11-23 12:00	14-11-23 11:02	14-11-23 13:09
20231103907	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7	BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JCE1. Coordinado con STM y Celes Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JCE1. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y banco CCEE N°1 de 220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco CCEE N°1 de 220 kV o Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 10:30	14-11-23 12:30	14-11-23 09:12	14-11-23 14:42
20231102491	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1662	S/E MULCHEN	15491 15492	S/E MULCHEN J5 S/E MULCHEN J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de comandos habilitar/deshabilitar función de reconexión automática en paños J5 y J6 de S/E Mulchén, asociados a las LT 220 Mulchén - Los Notros C1 y C2, con el fin de revisar en SCADA problema de no ejecución de comandos de manera remota. Considera además revisión configuración SCADA. Se considera solo realizar la Deshabilitación en los extremos en S/E Mulchén.	Sin riesgos para el sistema, solo pruebas de comandos de forma remota de la Reconexión automática en los paños J5 y J6 en S/E Mulchén. Perdida de comunicaciones de paños J5 y J6 en S/E Mulchén de forma intermitente durante la ejecución de los trabajos	Las actividades se realizaran de manera alternada para cada paño, en coordinación con Centro de control.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 10:00	14-11-23 15:00	14-11-23 11:50	14-11-23 16:07
20231101462	Subestacion	Aprobado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	799	S/E SAN FELIPE	NO Aplica	NO Aplica	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere pasar sala de control a local, se realizarán upgrade Kingfisher y se realizarán pruebas con desarrollo operacional	Riesgo bajo programado y controlado	Trabajos se realizan con suspensión diaria	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 10:00	16-11-23 18:00	14-11-23 11:12	
20231103444	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	587	S/E RANCAGUA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Mantenimiento de Equipos de aire acondicionado.		Actividades: S/E Rancagua: Mantenimiento equipo aire acondicionado de sala de telecomunicaciones, N°1 y N°2.- Instalaciones en Riesgo: N./A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueo del Jefe de Faena: Subestación Rancagua, Delimitación de la zona de Trabajo.- ITE equipo de Aire Acondicionado a disposición del Jefe de Faena.-	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 10:00	14-11-23 13:00		
20231103406	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Torre A7 (Lo Aguirre): Mantenimiento programado a repetidor, guía de onda y sistema de presurizado.	Bajo	Actividades: R/E Torre A7 (Lo Aguirre): Mantenimiento programado a repetidor, guía de onda y sistema de presurizado. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Sistema SCADA S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 10:00	14-11-23 17:00	14-11-23 12:07	14-11-23 14:42
20231102481	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1642	S/E RAPEL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Rapel: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: S/E Rapel: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicaciones. Restricciones: Normalización sujeta a la coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Rapel: Delimitación de los pozos de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 10:00	15-11-23 18:00		
20231102422	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1642	S/E RAPEL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/E Rapel: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: R/E Rapel: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Sistema SCADA de S/E Rapel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: R/E Rapel: Delimitación de los equipos a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 10:00	15-11-23 18:00		
20231101491	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Carrera Pinto: Mantenimiento Preventivo Básico (MPB) a la URT del Paño J10-11.	Bajo	Actividades: Mantenimiento URT/SCL, S/E Carrera Pinto: Mantenimiento Preventivo Básico (MPB) a la URT del Paño J10-11. ,NOTA: Riesgo de perdida del SCADA, cuenta con disponibilidad de personal de control para la operacion local ,NOTA-2 No se realizan cambio de configuracion ni pruebas de operacion. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE C. Pinto Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Pinto, Bastidor BTU paños J10-11 Delimitación zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 10:00	16-11-23 16:00	15-11-23 12:50	15-11-23 16:14
20231102958	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC CONCESIONES S.A.	1963	Desconexión	Origen Interno	Programada	2281	S/E TINEO	29710	S/E TINEO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tineo: Normalizar presión de gas SF6 y búsqueda de fuga en compartimientos de 89J1-1, 52J5 y 89J2-1.	Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag. DJ05 - Tineo.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.-	Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: No hay.- Restricciones: Instalación indisponible	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 10:00	14-11-23 18:00	14-11-23 11:22	14-11-23 14:05
20231101969	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23431 23432	S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere precaución de No Reconectar y el bloqueo de la reconexión Automática delos Paños J2 y J3 en S/E Illapa por trabajos en S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1, J2, J4, J21, J71, J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; J5, J51, J74 CTR-4; Marcos de barras y líneas	Riesgos declarados por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	14-11-23 18:00	14-11-23 11:03	14-11-23 17:37
20231102005	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Inspección a instalaciones en patios de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Inspección a instalaciones en patios de alta tensión. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: 10AA CA-x CC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Trabajos a nivel de piso.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	14-11-23 17:30		
20231102024	Subestacion	Aprobado sin activación	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	220	S/E CENTRAL CANUTILLAR	telecomunicaciones	otros: telecomunicaciones	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas MPB equipos rack de comunicación tanto TI como ICCP	Nivel de riesgo Bajo	Pruebas MPB equipos rack de comunicación tanto TI como ICCP, por cero lado, se efectuarán pruebas de comunicación de los datos generados desde los servidores ICCP Canutillar al Despacho Colbun. Se verificará la trasmisión de la estampa de tiempo del origen y tiempo de reporte del dato hacia el despacho colbun, más pruebas operacionales de comunicación entre equipos servidores ICCP 1 y 2	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	14-11-23 18:00		
20231101652	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2111	S/E RIO NEGRO	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico de Cargador y Banco Baterías 125VCC.	Riesgo bajo y controlado .	Registro interno PT 2023-06710.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	16-11-23 18:00		
20231103052	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	378	S/E ANDALIEN	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Trabajos de alambrado y calado de panel por la futura instalación de equipos de comunicación en sala de comando.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo realisado por personal calificado.	Trabajos de alambrado y calado de panel por la futura instalación de equipos de comunicación en sala de comando.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	14-11-23 17:00		
20231103245	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENORCHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Externo	Programada	1951	S/E TAP OFF DOLORES	24877	S/E TAP OFF DOLORES C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de poste bajo línea de media tensión 23 kV para conexión de equipos de telefonía y FO. Trabajos ejecutados por Telefónica. Condiciones requeridas: Abierto 52E2 en S/E Tap Off Dolores.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Instalación de poste bajo línea de media tensión 23 kV para conexión de equipos de telefonía y FO. Trabajos ejecutados por Telefónica. Condiciones requeridas: Abierto 52E2 en S/E Tap Off Dolores.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	14-11-23 13:00	14-11-23 09:21	14-11-23 13:32
20231102097	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	203	BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Reemplazo de TP del paño JCE1, por TP de reserva. Incluye medición de TP de reemplazo (pruebas previas) y reemplazo de TP JCE1 fase 1.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de TP del paño JCE1, por TP de reserva. Incluye medición de TP de reemplazo (pruebas previas) y reemplazo de TP JCE1 fase 1. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conductor de bajada hacia 3TFCC1. Nota: Banco CCEE1 de 220 kV se encuentra indisponible con informe de falla vigente SD-202306219.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	15-11-23 17:30	14-11-23 09:46	15-11-23 15:34
20231102969	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividad de Actualización de Base de Datos de nivel 2. Esto con el fin de cambiar los enclavamientos de los desconectadores 89R6-4T y 89R9-4T en S/E Los Changos por la entrada en operación de la subestación Parinas.	Riesgos: Pérdida de supervisión y control. Medida de mitigación: Se realizarán trabajos un equipo a la vez siempre en servicio un equipo mientras se realiza el trabajo. Personal en terreno en caso de requerir apoyo con maniobras.	En el proceso de reinicio de los Gateway podría perderse la comunicación con la subestación, pero se realizará intervención sobre un equipo a la vez y habrá personal de apoyo local ante una condición no deseada de pérdida externa de comunicación. La Falla se reactivara y suspenderá diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	17-11-23 17:00	14-11-23 16:10	17-11-23 18:56
20231101299	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROMAGOS S.A.	289	Intervención	Origen Interno	Programada	1740	S/E CENTRAL PICOIQUEN	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención en sistema de comunicaciones para revisión de señales reportadas el Coordinador por SITR, revisión de señales solicitadas por el Coordinador.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.	Intervención en sistema de comunicaciones para revisión de señales reportadas el Coordinador por SITR, revisión de señales solicitadas por el Coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	14-11-23 20:00	14-11-23 10:28	14-11-23 18:10
20231103906	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	15	ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT4. Coordinado con STM y Celes Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT4. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar los interruptores asociados la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y banco ATR4 de 500/220/66 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 de 500/220/66 kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	14-11-23 10:30	14-11-23 09:12	14-11-23 11:23
20231102352	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	478	S/E ISLA DE MAIPO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos del Proveedor de Comunicaciones, debido a Mantenimiento de equipos en sala TI de Oficina CGE Talagante, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación del SCADA Melipilla entre el COT de CGE TRANSMISION y el SITR del Coordinador de forma intermitentes y de algunas SS/EE como por ejemplo Isla de Maipo. El Monte. Pasatera y otras.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.	-	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	14-11-23 18:00		
20231101753	Subestacion	Aprobado	DUQUICO SPA	14	Intervención	Origen Interno	Programada	289	S/E CENTRAL MAMPIL	371	S/E CENTRAL MAMPIL L1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En S/E Mampil, Trabajos previos de desviculación, alambrados y montaje de nueva protección de línea 87L1 sistema 1 SEL 411L según NUP 4427 MNR Reemplazo (87L1) esquema diferencial de Línea 220kV Peuchén Mampil.	S/E Mampil: Trabajos previos de desviculación, alambrados y montaje de nueva protección de línea 87L1 sistema 1 SEL 411L según NUP 4427 MNR Reemplazo (87L1) esquema diferencial de Línea 220kV Peuchén Mampil.	Este trabajo representa bajo riesgo, ya que se realizaran trabajos previos de alambrado y montaje de circuito de control.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	01-12-23 18:00	14-11-23 14:35	
20231101755	Subestacion	Aprobado	DUQUICO SPA	14	Intervención	Origen Interno	Programada	290	S/E CENTRAL PEUCHEN	12813	S/E CENTRAL PEUCHEN 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En S/E Peuchen: Trabajos previos de desviculación, alambrados y montaje de nueva protección de línea 87L1 sistema 1 SEL 411L según NUP 4427 MNR Reemplazo (87L1) esquema diferencial de Línea 220kV Peuchén Mampil.	S/E Peuchen: Trabajos previos de desviculación, alambrados y montaje de nueva protección de línea 87L1 sistema 1 SEL 411L según NUP 4427 MNR Reemplazo (87L1) esquema diferencial de Línea 220kV Peuchén Mampil.	Este trabajo representa bajo riesgo, ya que se realizaran trabajos previos de alambrado y montaje de circuito de control.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	01-12-23 18:00	14-11-23 14:35	
20230974607	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	494	S/E NEWEN	1247	S/E NEWEN B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según SDDI 5308 por trabajos de lavado de aislación en la Línea 66 kV San Vicente-Newen, se requiere no reconectar 52B1 de S/E Newen.	Riesgo bajo, trabajos de terceros (TRANSELEC).	Trabajos ejecutados por Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 09:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:15	14-11-23 15:17
20231101111	Subestacion	Ejecución Exitosa	MANTOS COPPER S.A.	381	Intervención	Origen Interno	Programada	1899	S/E MANTOS BLANCOS	2176 2177	BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV BP1 BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios y transformador de poder en S/E Mantos Blancos. Condiciones requeridas: No reconectar 52J02L, 52J04, 52J1 y 52J64 en S/E Mantos Blancos. No reconectar 52J05L en S/E Laberinto. No reconectar 52T1 en Carrizalillo. No reconectar 52J3 en Chacay.	El riesgo de los trabajo es bajo tomando las medidas de seguridad necesarias.	Lavado de aislación a equipos primarios y transformador de poder en S/E Mantos Blancos. Condiciones requeridas: No reconectar 52J02L, 52J04, 52J1 y 52J64 en S/E Mantos Blancos. No reconectar 52J05L en S/E Laberinto. No reconectar 52T1 en Carrizalillo. No reconectar 52J3 en Chacay.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:30	14-11-23 16:00	14-11-23 08:30	14-11-23 12:50
20231103977	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	376	S/E ALONSO DE RIBERA	477	S/E ALONSO DE RIBERA BR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán pruebas SITR asociadas a la futura PES de las nuevas protecciones asociadas al paño BR de S/E Alonso de Ribera.	Riesgos controlados, trabajos se realizarán con personal y equipamiento calificado.	Los comunes asociados al paño BR de S/E Alonso de Ribera, serán respaldados desde el paño B2 de la misma S/E. Esto mediante la barra de transferencia.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:30	14-11-23 10:30	14-11-23 08:57	14-11-23 10:05
20231102099	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	269	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J7	11984	S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO J7	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J21; J71; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; J5, J51, J74 CTR-4; Marcos de barras y líneas. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52J2 de S/E Diego de Almagro.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SDDI 3000: S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios: paños J1; J2; J4; J21; J71; J74: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; J5, J51, J74 CTR-4; Marcos de barras y líneas. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52J2 de S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:30	14-11-23 18:00	14-11-23 09:46	14-11-23 17:27
20231102359	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA	1856	Desconexión	Origen Interno	Programada	832	S/E COSTANERA	30286	S/E COSTANERA HT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico de un año a transformador y paños asociados.	Sin riesgo para las personas, equipos ni servicio, trabajo se realizará con equipos desconectados.	Consumos serán transferidos a otras subestaciones, durante el día, serán normalizados a partir de las 18:00 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:30	15-11-23 18:00	14-11-23 08:37	15-11-23 17:39
20230971119	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 y FROM TEXA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+804. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ductos, soldadura, curado, mantenimiento y tapada de ductos.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:33	14-11-23 19:55
20231103637	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A1 [EN_REVISION]	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, vegas Sodi 5458 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52AT1 , 52AT2 y 52AT3 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Mallea por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:00	14-11-23 19:12
20231103626	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, vegas Sodi 5443 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52AT1 , 52AT2 y 52AT3 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Mallea por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:00	14-11-23 19:12
20231101544	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	173	RE S/E NUEVA CARDONES E1-R2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantención preventiva a equipos de paño del Reactor R2 (Interruptor 42, TTCC42, desconectadores 89R22-3 Fases N° 1, 2 y 3, 89R22 Fases N° 1, 2 y 3, PPRR822, reactor de neutro R2N) y Reactor R2 fases N° 1, 2 y 3 . Además se realizará instalación de ventilación forzada asociada al Reactor de línea R2. (Los trabajos serán con reposición diaria).	Riesgo: Disparo interoperativo interruptores asociados a LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1, por flashover a consecuencia de acortamiento de distancia de aislamiento a punto energizado / actuación de protecciones mecánicas del Reactor R2. Medidas de mitigación: Mantener distancia de aislamiento eléctrico a puntos energizados, Comunicación efectiva, Reconocimiento de lugar de trabajo, identificación de equipos, medición de ausencia de tensión en equipo a intervenir / Deshabilitación de señales de los bays a las líneas pertenecientes del Reactor R2.	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor 52H2Z abierto. Desconectadores 89K22-1, 89K12-3 Fases N° 1, 2 y 3, 89B12-R2 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:48	14-11-23 18:56
20230971165	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISION	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15567 24145	S/E DON GOYO J2 S/E DON GOYO J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras de LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a estructuras de LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:34	14-11-23 17:20

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230098840	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES AS [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES AS [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segín Sol 5180 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A6 de S/E Punta de Cortés , No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:35	14-11-23 15:55
20231104304	Subestacion	Pendiente	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1739	TAP OFF TALTAL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Intervención enlace de fibra óptica sin teleprotecciones, SE Tap off Taltal: levantamiento información y medición de servicios FO Dir Parque Eolico	Bajo	Actividades: Intervención enlace de fibra óptica sin teleprotecciones, SE Tap off Taltal: levantamiento información y medición de servicios FO Dir Parque Eolico Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Tap Off Taltal Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tap Taltal, Armario FO Delimitar zona de Trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 14:56	
20231101973	Subestacion	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2273	S/E CAMPOS DEL SOL	29499 29500 29501 29502 29503 29504 29511 29512 29513 29514 29518 29519 29520 29521 29522 29523 29524 29525 29526 29527 29528 29529 29530 29531 29532 29533 29534 29535	S/E CAMPOS DEL SOL JT2 S/E CAMPOS DEL SOL JT3 S/E CAMPOS DEL SOL FT1A S/E CAMPOS DEL SOL FT1B S/E CAMPOS DEL SOL FT2A S/E CAMPOS DEL SOL FT2B S/E CAMPOS DEL SOL FZ1 S/E CAMPOS DEL SOL FAC1 S/E CAMPOS DEL SOL FS1 S/E CAMPOS DEL SOL FR1 S/E CAMPOS DEL SOL F10 S/E CAMPOS DEL SOL F11 S/E CAMPOS DEL SOL FZ2 S/E CAMPOS DEL SOL FAC2 S/E CAMPOS DEL SOL FSA1 S/E CAMPOS DEL SOL FS2 S/E CAMPOS DEL SOL FR2 S/E CAMPOS DEL SOL F12 S/E CAMPOS DEL SOL F13 S/E CAMPOS DEL SOL F14 S/E CAMPOS DEL SOL F15 S/E CAMPOS DEL SOL F16 S/E CAMPOS DEL SOL FR1B S/E CAMPOS DEL SOL FZ3 S/E CAMPOS DEL SOL FAC3 S/E CAMPOS DEL SOL FSA2 S/E CAMPOS DEL SOL FR3 S/E CAMPOS DEL SOL FR2B	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en equipos primarios de SE Campos del Sol	Riesgo bajo, trabajos se realizarán según protocolos de seguridad	Lavado de aislación en equipos primarios de SE Campos del Sol	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 11:51	
20231101505	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J21; JT3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; JT6 CTR-6, Marcos de barras y líneas.	Riesgo bajo, trabajos se realizarán según protocolos de seguridad	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J21; JT3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; JT6 CTR-6, Marcos de barras y líneas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J21 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Francisco, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cachiyuyal, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con Bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT4 con Bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52C-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:06	14-11-23 21:45
20231099322	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	19166 19167	S/E LOS CHANGOS K5 S/E LOS CHANGOS K6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec por proyecto S/E Parinas (NUP11414) se realizará carga de ajustes definitivos de protecciones asociados al esquema diferencial del sistema 1 marca MICOM modelo P546 (GPS-K1-1/LÍNEA CHANGOS C1/DIAG.1-500kV) y el sistema 2 marca GE modelo L90(GPS-K1-1/LÍNEA CHANGOS C1/DIAG.1-500kV), asociados al paño K6-K5, según se encuentra establecido en documento aprobado denominado INFORME EAP NT-06/2023 (Documento: SWA008-I-PKN-19-01-E17)- (OPC)	Error de configuración en carga de base de datos, ante lo indicado se procederá a dejar los ajustes iniciales de las funciones respectivas.	Trabajos se realizarán un sistema a la vez para no indisponibilizar el sistema de protecciones correspondiente al circuito N°1 del tramo Los Changos - Cumbre 500 kV.	No tiene consumo afectado		modificacion_protecci on			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 10:30	15-11-23 04:55
20231100542	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16724	S/E CENTRAL QUILAPILUN J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO: Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 55 a la 120 y 121 a la 210 de la 17 220 kV Los Maquis - El Llano - Quilapilún C1	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Quilapilún: Abierto y bloqueado 86J2-2, 89J2-3, 89J2-2T y 52J2. (S/E Quilapilun: No reconectar 52J1)	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:32	14-11-23 19:17
20230097997	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones.	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehuican 1. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones. Restricción: S/E Río Aconcagua: No reconectar interruptor 52H1 de L.110 kV Río Aconcagua - Nueva Panquehue circ 1	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 07:36	
20231101561	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	516	S/E OSORNO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Centro de procesamiento de datos: Se transfiere el sistema SCADA Etserra desde el centro de control principal hacia el centro de control de respaldo, para aplicar parches de actualización de sistema a los servidores SCADA por parte de TI, Aplicación de políticas para sistemas SCADA, actualización de parches del sistema operativo.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06800 registro interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	16-11-23 20:00	15-11-23 00:32	17-11-23 01:07
20231102554	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2461	S/E DIEGO DE ALMAGRO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco según SODI 231 por: Lavado mecanizado de aislación.	Riajo	Actividad: A solicitud de Codelco segín SODI 231 por: Lavado mecanizado de aislación. Restricción: Paño Línea LH03, DDA-Llanta 2 (No reconectar) Instalación con riesgo Paño Línea LH03, DDA-Llanta 2 Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:48	14-11-23 15:24
20231100320	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	438	S/E PENCO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran los trabajos de canalización y alambrados de control asociados al proyecto de ampliación de S/E Penco (NUP 2262).	Riesgo bajo y controlado. Trabajos realiñado por personal calificado.	Los trabajos se realizan en instalaciones no energizadas (ampliación S/E Penco).	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00		
20231102238	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30156	S/E RIO SALADO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Llanta - Río Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Río Salado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Llanta - Río Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Río Salado.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:30	14-11-23 08:50	14-11-23 15:34
20230099766	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	2227	S/E PALLATA	28644 28645 28646 28647 28648 28649 28670	S/E PALLATA J1 S/E PALLATA J2 S/E PALLATA J3 S/E PALLATA J4 S/E PALLATA J5 S/E PALLATA J6 S/E PALLATA J5A	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación a equipos en S/E Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar: 52J1, 52J2 y 52J3 en S/E Pallata. No reconectar 52J10 en S/E Encuentro. No reconectar 52J1 en S/E SGO.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavados de aislación a equipos en S/E Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar: 52J1, 52J2 y 52J3 en S/E Pallata. No reconectar 52J10 en S/E Encuentro. No reconectar 52J1 en S/E SGO.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 20:00	14-11-23 11:32	14-11-23 18:45
20231102232	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	389	S/E CHIVILCAN	150 1813	BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 BA S/E CHIVILCAN 15KV B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Precaución operacional sobre barras de 15 kV por faenas con LLVV asociadas al mantenimiento del alimentador carrera 52C6. Consumos de este alimentador serán transferidos a través de redes de media tensión de CGE distribución mediante maniobras monopolares lo que implica bloqueo de protecciones residuales en las cabeceras de media tensión involucradas en las transferencias	Riesgo controlado según protocolos de CGET	Riesgo controlado según protocolos de CGET	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:51	14-11-23 17:44
20231103085	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	494	Intervención	Origen Externo	Programada	2070	S/E ILLAPA	23430 23431 23433 23434	S/E ILLAPA J1 S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J4 S/E ILLAPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta se requiere precaución de No Reconectar Paños J1, J2 , J4 y J5 en S/E Illapa debido a trabajos S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J21; JT3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; JT6 CTR-6, Marcos de barras y líneas. a solicitud de Transelec	Riesgos declarados por Chilquinta.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 10:45	14-11-23 17:37
20231103059	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Externo	Programada	1844	S/E CHACAYA	2017	BA S/E CHACAYA 220KV BT	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	MPB 3 Años Paño J6 (El Cobre 2) en S/E Chacaya	Riesgo bajo, se tomaran todas las medidas preventivas para un trabajo seguro.	Por MPB 3 años Paño J6 (El Cobre 2) S/E Chacaya, ABIERTOS: 89J1-3; 89J2-3; 89J3-3; 89J4-3; 89J5-2; 89J7-3; 89J3G1-3; 89J4G1-3; 89J5G1-3; 89J6-2; 89J6G1-3; 89J6G2-3; 89J8-2; 89J8-3, 89J6-3 abierto y a disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 20:00	14-11-23 08:38	14-11-23 19:52
20231103063	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	15844 17213 23490	S/E DIEGO DE ALMAGRO J5 S/E DIEGO DE ALMAGRO J6 S/E DIEGO DE ALMAGRO J7	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J21; JT3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; JT6 CTR-6, Marcos de barras y líneas a solicitud de Transelec.	Riesgo bajo, programado y controlado. -	Requiere orden de no reconexion para los paños seleccionados.-	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	17-11-23 08:00	14-11-23 09:46	17-11-23 21:00
20231103062	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	356	S/E EL PEÑON	855	S/E EL PEÑON H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enlasa, mediante SODI 64. Enlasa declara ; Por trabajos de Proyecto PMG Chércan Solar (NUP 2285): Revisión y ensayos a TTPP instalados.	Sin riesgo para CGE Transmisión, trabajo de terceros en sus instalaciones.	Se requiere desconectado y aterrizado paño H4 S/E El Peñon.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 20:00	14-11-23 08:15	14-11-23 18:56
20231102974	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Desconexión	Origen Externo	Programada	267	S/E CENTRAL LAS PIEDRAS	7484 30051 31064 33807 33808 33809 33810 33814 33794	S/E CENTRAL LAS PIEDRAS HT S/E CENTRAL LAS PIEDRAS E6 S/E CENTRAL LAS PIEDRAS ET S/E CENTRAL LAS PIEDRAS E1 S/E CENTRAL LAS PIEDRAS E2 S/E CENTRAL LAS PIEDRAS E3 S/E CENTRAL LAS PIEDRAS E4 S/E CENTRAL LAS PIEDRAS ESA S/E CENTRAL LAS PIEDRAS ES [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Revisión y ensayos a equipos TTPP instalados asociados al proyecto NUP 2295. Estos equipos ya han sido energizados anteriormente y se encuentran en periodo de PES. Condiciones requeridas: Abierto 52H4, 89H4-1 y 89H4-2 de S/E El Peñón. Cerrado 89H4-2T de S/E El Peñón. Abierto 89HT-1 de S/E Central Las Piedras. Interruptores MT de S/E Central Las Piedras a disposición de jefe de faenas. Central PFV Chercán Solar y Central Térmica El Peñón fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Revisión y ensayos a equipos TTPP instalados asociados al proyecto NUP 2295. Estos equipos ya han sido energizados anteriormente y se encuentran en periodo de PES. Condiciones requeridas: Abierto 52H4, 89H4-1 y 89H4-2 de S/E El Peñón. Cerrado 89H4-2T de S/E El Peñón. Abierto 89HT-1 de S/E Central Las Piedras. Interruptores MT de S/E Central Las Piedras a disposición de jefe de faenas. Central PFV Chercán Solar y Central Térmica El Peñón fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 20:00	14-11-23 08:12	14-11-23 18:56
20231102962	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de Teleprotecciones 5D1/5D2 enlace Los Changos – Parinas configuración y puesta en marcha del sistema OPLAT 1 /OPLAT 2 (5D1/5D2) desde S/E Los Changos hasta S/E Parinas, asociados al circuito 1 de la línea 2x500 kV Los Changos – Cumbre	Riesgos: Perdida de configuración o borrado de configuración. Medidas de Mitigación: Realizar respaldo Backup, antes de realizar cualquier modificación.	Desde el fecha 13 de Noviembre hasta el 19 de Noviembre el Ctol1 Los Changos-Cumbre no tendrá Teleprotecciones (OPLAT), quedaran activas las protecciones 87L via Fibra Optica. La faena se reactivara y suspenderá diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	20-11-23 19:00	16-11-23 11:46	20-11-23 18:05
20231102957	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de Teleprotecciones OPSD/OPCD Siemens enlace Cumbre Parinas para configuración y puesta en marcha del sistema OPLAT 1(OPLAT2D) (OPSD/OPCD) desde S/E Cumbre hasta S/E Parinas, asociados al circuito 1 de la línea 2x500 kV Los Changos – Cumbre	Riesgos: Perdida de configuración o borrado de configuración. Medidas de Mitigación: Realizar respaldo Backup, antes de realizar cualquier modificación.	Desde el fecha 13 de Noviembre hasta el 19 de Noviembre el Ctol1 Los Changos-Cumbre no tendrá Teleprotecciones (OPLAT), quedaran activas las protecciones 87L via Fibra Optica. La faena se reactivara y suspenderá diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	19-11-23 19:00	16-11-23 11:46	20-11-23 18:05
20231102856	Subestacion	Ejecución Exitosa	TERCERA REGIÓN SOLAR SPA [EN_REVISION]	82	Intervención	Origen Externo	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J4; J21; JT3; JT4: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; JT6 CTR-6, Marcos de barras y líneas. NO RECONECTAR 52J2	No hay riesgos asociados	NO reconectar 52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:51	14-11-23 17:35
20231102779	Subestacion	Aprobado	AES ANDES	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1908	S/E NORGENER	22787 22788 22789 22790 22791 22799 22800 23821 17987 17988 17989 23823	S/E NORGENER J1 S/E NORGENER J2 S/E NORGENER J5 S/E NORGENER J11 S/E NORGENER J12 S/E NORGENER JT1 S/E NORGENER DT1 S/E NORGENER S/E NORGENER 13,8 KV NTO1 S/E NORGENER 13,8 KV NTO2 S/E NORGENER 220KV BP1 S/E NORGENER 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación con sistema energizado de SE Norgener.	Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura.	S/E Norgener: Señalizar y Reconexión F/S 52J1 y 52J2, S/E Crucero: Señalizar y Reconexión F/S 52J12 y 52J11, S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1 - 52J2 - 52J-T1 - 52J-T2, S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2, 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:15	
20231102726	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:34	14-11-23 17:21
20231102707	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo:Migración de servicios en nuevo enlace satelital Starlink (Red Corporativa, LAN B (Scada) en S/E Maitencillo.	Riajo	Actividades: Instalación de antenna STARLINK., Descripción del trabajo S/E Maitencillo:Migración de servicios en nuevo enlace satelital Starlink (Red Corporativa, LAN A (Scada) en S/E Maitencillo_2.- Revisión y modificación de configuración de la Red Corporativa (wifi-medidores), configuración de acceso de puertos, asignación de IP, asignación de Vlan_2.- Revisión y configuración de la Red Corporativa (wifi-medidores) , configuración de acceso de puertos, asignación de direccionamiento IP, asignación de Vlan_3.- Pruebas de conectividad y verificación que todos los equipos y enlaces se encuentren operativos. Restricciones: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN B (Scada), podría verse afectada por un periodo menor a 10 min. Instalaciones en Riesgo: SCADA Maitencillo o Telecomunicación Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, LAN B (SCADA) Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo. Subestación Maitencillo, Red Corporativa (wifi-medidores)) Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 11:22	15-11-23 22:08

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231102706	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO		teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo:Migración de servicios en nuevo enlace satelital Starlink (Red Corporativa, LAN 8 (Scada) en S/E Maitencillo.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del trabajo S/E Maitencillo:Migración de servicios en nuevo enlace satelital Starlink (Red Corporativa, LAN 8 (Scada) en S/E Maitencillo.,1.- Revisión y modificación de configuración de la Red Corporativa (wifi-medidores), configuración de acceso de puertos, asignación de IP, asignación de Vlan.,2. Revisión y configuración de la Red Corporativa (wifi-medidores) , configuración de acceso de puertos, asignación de direccionamiento IP, asignación de Vlan.,3. Pruebas de conectividad y verificación que todos los equipos y enlaces se encuentren operativos. Restricciones: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN 8 (Scada), podría verse afectada por un periodo menor a 10 min. Instalaciones en Riesgo: SCADA Maitencillo a Telecomunicación Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, LAN 8 (SCADA):Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se interviene y Señalizar gabinete en que no se interviene. Verificar que enlace quede operativo. Subestación Maitencillo, Red Corporativa (wifi-medidores)):Delimitación zona de trabajo, Identificar gabinete en que se intervienr y Señalizar gabinete en que no se intervienne. Identificar cruz enlace a nuevo operativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 11:22	15-11-23 22:08
20231102611	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	799	CHUMAQUITO 66/14.8kV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instalación de reles de protección y componentes de control en panel disponible del T-1, trabajos motivados por el proyecto NUP 4230432. Se tomaran todas las medidas de prevención aplicando los procedimientos internos de intervención.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precución operacional de no reconectar el 52BT y 52CT de SE Chumaquito. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:21	14-11-23 18:10
20231102602	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216 21220 21218	S/E ATACAMA J6 S/E ATACAMA J7 S/E ATACAMA J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la Barra principal sección 2.		Restricciones: Subestación Atacama, S216, S217, S218, S219, S2111, S215 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, S2110 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, S218, S219 con bloqueo a la reconexión. Tercera, Central Geo Atacama: 52C-28, 52D2-72, 52C-2A y 52D2-50 con bloqueo a la reconexión. Tercera, S/E Esmeralda: S2T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 2-Atacama o Paño Transformación LJ06-Atacama o Paño Transformación LJ07-Atacama o I. 220kV Atacama-Esmeralda, C1 o I. 220kV Atacama-Minaje, C2 o Paño Transformación LJ09-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 05:10	14-11-23 18:28
20231102601	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1900	BA S/E ATACAMA 220kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la Barra principal sección 2.		Restricciones: Subestación Atacama, S216, S217, S218, S219, S2111, S215 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, S2110 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, S218, S219 con bloqueo a la reconexión. Tercera, Central Geo Atacama: 52C-28, 52D2-72, 52C-2A y 52D2-50 con bloqueo a la reconexión. Tercera, S/E Esmeralda: S2T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 2-Atacama o Paño Transformación LJ06-Atacama o Paño Transformación LJ07-Atacama o I. 220kV Atacama-Esmeralda, C1 o I. 220kV Atacama-Minaje, C2 o Paño Transformación LJ09-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 05:10	14-11-23 18:28
20231102518	Subestacion	Aprobado	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Externo	Programada	1825	S/E CENTRAL ATACAMA	17811 17812 17814	S/E CENTRAL ATACAMA JTG2A S/E CENTRAL ATACAMA JTG2B S/E CENTRAL ATACAMA JTV2C	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado y siliconado de aisladores asociados a la barra 220 kV Sección 2 S/E Atacama. (SIC% en apoyo a trabajos de Transelec SODI N°2032. No reconectar 52C-2A, 52C-2B, 52D2-72, 52D2-50.	Trabajos programados por Transelec.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	16-11-23 18:00	14-11-23 06:28	
20231102183	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la reconexión operacional de mi secretaria al 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	16-11-23 18:00	14-11-23 20:00	14-11-23 08:35	14-11-23 19:59
20231102170	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1871	S/E ESMERALDA	22510	S/E ESMERALDA JT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar S2T1 de SE Esmeralda a solicitud de Transelec por faenas de Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la Barra principal sección 2 en SE Atacama.	Riesgo controlado por TRANSELEC. Trabajos en LAT Atacama Esmeralda.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada señalada en SD. (SODI 2032 de Transelec, registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	16-11-23 18:00	14-11-23 06:02	16-11-23 18:00
20231101382	Subestacion	Aprobado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA		teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Vestido, tendido y templado de acometida de paños J1, J6 y J9, en barra de linea y tendido de conductor bajo linea C1 Esperanza - Centinela, entre TD1 y TD2.	Riesgos: acortamiento de distancia // Medidas de control: respetar distancias eléctricas de seguridad mínimas del proyecto (4,5 mts.), deshabilitar la reconexión automática para evitar un disparo de los interruptores asociados a equipos por acortamiento de distancia.	Condiciones operacionales requeridas: en S/E Centinela, deshabilitar función de reconexión automática (F79) en S212, S213, S214, S215, S217 y S218.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	30-11-23 20:00		
20231101976	Subestacion	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	563	S/E CARRERA PINTO	29516 29517	S/E CARRERA PINTO J17 S/E CARRERA PINTO J18	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios de paños J17 y J18 en SE Carrera Pinto	Riesgo bajo, trabajos se realizarán según protocolos de seguridad	Lavado de aislación a equipos primarios de paños J17 y J18 en SE Carrera Pinto	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 11:52	
20231102182	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (N.U.P 876): I.T 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enferradura y moldajes de zapata y vestagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras E2A y E3C. En S/E Caserones: No reconectar S2J1 y S2J2. En S/E Jorquera: No reconectar S2T.	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar S2J1 y S2J2. En S/E Jorquera: No reconectar S2T.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:35	14-11-23 18:24
20231101935	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Intervención	Origen Externo	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	16719	S/E SECCIONADORA FRANCISCO J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios patio 220 kV, marco de barra y linea en S/E Diego de Almagro. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52k2 en S/E Francisco.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios patio 220 kV, marco de barra y linea en S/E Diego de Almagro. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i2 en S/E Francisco.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:50	14-11-23 17:20
20231101930	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7877 7878	S/E ALTO JAHUEL J2 S/E ALTO JAHUEL J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:53	14-11-23 15:10
20231101923	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:48	14-11-23 18:54
20231101918	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	28371 28372 28374 28375	S/E NUEVA LAMPA J1 S/E NUEVA LAMPA J2 S/E NUEVA LAMPA J4 S/E NUEVA LAMPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:53	14-11-23 18:54
20231101914	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E LAMPA	6114	S/E LAMPA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del interruptor a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:53	14-11-23 18:54
20231101763	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	234	S/E MINERO	216	S/E MINERO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco Teniente se requiere No reconectar Paño H2 asociado a la LT 110 kV Minero - Colón C2 en cercanía trabajos de Mantenimiento de la LT 110 kV Minero - Colón C1.	Riesgos declarados por Codelco Teniente.	Riesgos declarados por Codelco Teniente.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:26	14-11-23 18:44
20231101762	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	234	S/E MINERO	215	S/E MINERO H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco Teniente se requiere operaciones de desconexión en Paño H1 por Mantenimiento en la LT 110 kV Minero - Colón C1	Riesgos declarados por Codelco Teniente.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:27	14-11-23 18:44
20231101735	Subestacion	Aprobado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Desconexión	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA		teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos de tendido de vestido, tendido y templado de Acometida paño J12 en barra de linea, de marco de linea hacia estructura Estructura N°66 en S/E Centinela.	Riesgo: Mínimo dado que desconectador de linea 89J12-3 se encuentra abierto y efectuado en tierra operacional 89J12-3T. Medidas de mitigación: Delimitación respectiva de las áreas de trabajo.	Por trabajos mencionado se requiere mantener la abierto y bloqueado desconectador 89J12-3 ,además se debe mantener cerrado y bloqueado desconectador 89J12-3T (Tierra operacional) durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	30-11-23 18:00	14-11-23 09:09	
20231101682	Subestacion	Aprobado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA		teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos de tendido de vestido, tendido y templado de Acometida paño J1 -J6 -J9 en barra de linea y tendido de conductor bajo C1o N°1 Esperanza - Centinela entre Estructura G1 y G2 de S/E Centinela.	Riesgo: Disparo intempestivo por tareas en proximidades de los puntos energizados. Medidas de mitigación: Delimitación respectiva de las áreas de trabajo.	Por trabajos mencionado se requiere deshabilitar o mantener deshabilitada reconexión automática (F79) de los paños J1, J4 y J7. También se señalizara "No reconectar" los paños J2 ,J5 y J8 durante la ejecución de las faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	30-11-23 18:00	14-11-23 09:09	
20231101672	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	228	S/E CENTRAL RUCUE	190 191 192 193 194 195 196	S/E CENTRAL RUCUE JU1 S/E CENTRAL RUCUE JU2 S/E CENTRAL RUCUE J1 S/E CENTRAL RUCUE J2 S/E CENTRAL RUCUE J3 S/E CENTRAL RUCUE J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de gabinete "RTU SE Rucue", movimiento del gabinete en común con Colbun "MMOO, MUX Y TELEP" e instalación de 2 nuevos gabinetes en sala eléctrica de S/E Rucue.	Posible Riesgo operacional paños JU1, JU2, J1, J2, J5, J3 y J4 durante el retiro de los gabinetes.	El riesgo operacional está al momento de realizar el retiro de los gabinetes indicados.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 14:54	14-11-23 17:34
20231101595	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUÉN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., según SODI 029/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor S2CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor S2CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:35	14-11-23 18:07
20231101574	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	176	RE S/E NUEVA CARDONES R-R2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantención preventiva a equipo de paño del Reactor de reserva R-R2 (Desconectador 89B2T-R2). Trabajos asociados a SD N° 2023101544 (Los trabajos serán con reposición diaria).	Riesgo: Disparo intempestivo interruptores asociados a LT 500kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1, por flashover a consecuencia de acortamiento de distancia de aislamiento a punto energizado / actuación de protecciones mecánicas del Reactor R2. Medidas de mitigación: Mantener distancia de aislamiento eléctrico a puntos energizados, Comunicación efectiva, Reconocimiento de lugar de trabajo, Identificación de equipos, medición de ausencia de tensión en equipo a intervenir / Deshabilitación de señales de tele hacia la línea proveniente del Reactor R2.	Condiciones operacionales requeridas: Interruptor S2R2Z abierto. Desconectadores 89R2E-1, 89R2-3 Fases N° 1, 2 y 3, 89B2-R2 abiertos y bloqueados. (Los trabajos serán con reposición diaria).	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:47	14-11-23 18:56
20230909514	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2430	S/E CHARRUA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Charrúa NUP 4220: Montaje de viga LPN y nuevos equipos Desconectadores 89BT1-1 y 89BT1-2.	Riesgo bajo	Actividades: SE Charrúa NUP 4220: Montaje de viga LPN y nuevos equipos Desconectadores 89BT1-1 y 89BT1-2. Nota: Trabajos previos asociados a "Proyecto Reemplazo de desconectadores 89JT1-1 y 89BT1-2 asociado al paño JT1 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4220. * Paño JT Charrúa, indisponible. * ATR1 en servicio normal por medio de Paño JT12. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 12:30	14-11-23 18:28
20231102403	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL		grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a UPS.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a UPS. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: SSAA CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 17:00		
20231101518	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Interno	Programada	1895	S/E LLAMARA	22717	S/E LLAMARA 81	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará Lavado de aislación S/E Llamara 66/23 KV.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap-Off Nva Victoria: Señalizar y No Reconectar S2B2 ; Tap-Off S/E Llamara: Señalizar y No Reconectar S2B1	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:20	14-11-23 18:23
20231101494	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	498 499	BA S/E LAS PALMAS 220kV BP1 BA S/E LAS PALMAS 220kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños J2; J3; J4; J6; J7; J8; J9; J5; J6; J7; patio 220kV; incluye marcos de barra y marcos de lineas. Incluye desmalezado.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños (J2; J3; J4; J6; J7; J8; J5; J6; J7; patio 220kV; incluye marcos de barra y marcos de lineas. Incluye desmalezado. Restricciones: Subestación Las Palmas, S2J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, S2J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, S2J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, S2J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, S2J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, S2J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, S2J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, S2J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, S2J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Canela I, S2J1G con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Canela II, S2J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, S2J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, S2J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, S2J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, S2J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, S2J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, S2J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Punta Palmera, S2J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Totoral, S2T2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, S2J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: I. 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C1 o I. 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C2 o I. 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o I. 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 o Paño Acoplador	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 05:10	14-11-23 14:42

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231101283	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23160 23158 23159	S/E TARAPACA JR S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Colahuasi NUP 3555:Montaje de Marco de linea en paño JT1. NOTA: TURNO A	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Colahuasi NUP 3555: Montaje de Marco de linea en paño JT1. NOTA: TURNO A Restricciones: Tarapacá, 52IR, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Tarapacá, Conos, señalética, barreras duras.Delimitar zona de trabajo identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 19:00	14-11-23 05:10	14-11-23 18:28
20231101215	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7499 7500	S/E ALTO JAHUEL J10 S/E ALTO JAHUEL J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere restricción de reconexión de los Paños J10 y J3 en S/E Alto Jahuel, por Lavado de aislación equipos del patio de 220 kV en S/E Alto Jahuel.	Riesgos declarados por Transelec.	sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:37	14-11-23 15:13
20231101181	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	2346	S/E LOS VILLARES [EN_REVISION]	30781 30784	S/E LOS VILLARES HH [EN_REVISION] S/E LOS VILLARES HH [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas End to End y Habilitación de teleprotecciones de SE Los Villares Paño H4, para habilitar Cto 1 de la LAT Los Villares – Aconcagua. Bloqueos del jefe de faena: Se interviene un sistema de protecciones a la vez.	Instalación con riesgo: Línea 103 kV Los Villares - Aconcagua. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Baja.	Pruebas End to End y Habilitación de teleprotecciones de SE Los Villares Paño H4, para habilitar Cto 1 de la LAT Los Villares – Aconcagua.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	15-11-23 08:11	15-11-23 22:45
20231101162	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUIEN	1299 1306	S/E PELEQUIEN B1 S/E PELEQUIEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Malloco Nuevo.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:35	14-11-23 18:09
20231101144	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELECTRICA DE QUILLOTA LTDA.	81	Intervención	Origen Interno	Programada	615	S/E SAN LUIS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación de la comunicación a la red operativa de S/E San Luis, para realizar la comunicación remota con las protecciones y controladores de la subestación.	Sin riesgos para el sistema, solo intermitencias de comunicaciones menores de 5 minuto, entre la subestación y el Centro de Control. La Supervisión y operación se harán de forma local en caso de que se requieran.	Se realizarán intervenciones diarias.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	16-11-23 18:00	14-11-23 13:58	14-11-23 20:53
20231100937	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA SPENCE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22457	S/E ENCUENTRO J10	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se gestiona el aviso al CEN en apoyo al trabajos de EnorChile. Debido aque el Paño J10 (Spence) se encuentra tomado de la barra principal seccion1. S/E Encuentro: Lavado de aislación a equipos de paño J1, J2 y J3 en SE Pallata	Bajo; S/E Pallata: A solicitud de EnorChile, Lavado preventivo de aislación a equipos de paño J1, J2 y J3, ya que paño J3 de minera SE pallata esta tomado de Barra principal de S/E encuentro.	A solicitud por requerimiento de Enor Chile por trabajos de lavado preventivo de aislación a equipos paño J1, J2 y J3 en S/E Pallata	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 20:00	14-11-23 15:35	14-11-23 20:16
20231100619	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5432, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Nirivilo.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:00	14-11-23 19:12
20231100548	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Intervención	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16723	S/E CENTRAL QUILAPILUN J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO: Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 95 a la 120 y 121 a la 135 de la LT 230 kV Los Maquis - El Llano - Quebrada C1	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Quilapilun: No reconectar 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:32	14-11-23 19:17
20231100381	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	287	Intervención	Origen Externo	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	23337 23338 23340 23341	S/E NUEVA PICHIRROPULLI J2 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J4 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J5	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere el bloqueo a la reconexión por trabajos de corta y poda cercanos a la LT 220kV El Laurel - Pichirropulli C 1 y C2	Riesgo Bajo programado y controlado	A solicitud de Transelec se requiere el bloqueo a la reconexión por trabajos de corta y poda cercanos a la LT 220kV El Laurel - Pichirropulli C 1 y C2	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	18-11-23 18:00	16-11-23 06:45	18-11-23 21:50
20231100347	Subestacion	Aprobado sin activación	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	S/E Encuentro: Mantenimiento al banco de baterías y al cargador rectificador de interchile en sala de control.	Se declara Riesgo Bajo, siguiendo los protocolos y procedimientos de trabajo.	Se declara riesgo de pérdida de supervisión parcial de la Subestación. Para mitigar riesgo, se contará con Ingeniero de mantenimiento en la subestación.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 14:00		
20231101293	Subestacion	Aprobado	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1849	S/E COCHRANE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento RTU. Posible intermitencia de datos hacia el CEN.	Riesgo bajo segin actividad a realizar.	Eventuales intermitencia en las comunicaciones y envíos de datos al Coordinador	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 21:00	14-11-23 10:28	
20231100082	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	268	S/E MOLINOS (ENLAGA)	17519	S/E LOS MOLINOS H2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Sawa. Condiciones requeridas Enlace: No reconectar 52H3 de S/E Molinos	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SOD! 1878: Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Sawa. Condiciones requeridas Enlace: No reconectar 52H3 de S/E Molinos	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:14	14-11-23 18:00
20231100000	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterías en caseta JC2 de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 18:00	
20231099767	Subestacion	Ejecución Exitosa	AIR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	2268	S/E TCHAMMA	29455 29456 29458 29460	S/E TCHAMMA JT1 S/E TCHAMMA JT3 S/E TCHAMMA FT1-1 S/E TCHAMMA FT1-3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos en S/E Tchamma con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E Tchamma. No reconectar 52J2 y 52J3 en S/E Pallata.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos en S/E Tchamma con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 52JT1 en S/E Tchamma. No reconectar 52J2 y 52J3 en S/E Pallata.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 20:00	14-11-23 11:32	14-11-23 18:45
20231101421	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación de enlace de comunicaciones AES Laberinto - Bolero	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Posible intermitencia de comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 16:00	14-11-23 18:32
20231100633	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SodI 5454, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:00	14-11-23 19:12
20231102848	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Interno	Programada	2057	S/E KIMAL	NO Aplica	NO Aplica	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	SE KIMAL: Mantenimiento Preventivo. Intervención Local RTU´s SY5600C para rescate de configuraciones. - Registro Fotográfico de los gabinetes de control & Protección y comunicaciones. - Registro de las ip de los equipos de comunicación. -Intervención remota de SCADA GE para realizar verificación de las señales asociadas a la subestación kimal. - Toma de registros señales de los equipos de comunicaciones. - Pruebas de enlace de comunicaciones se realizara conmutación de los enlace para verificar el tiempo de respuesta en la conmutación de los enlaces. Durante la fasena se pasará los sw local-remoto a posición local de interruptores 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J10, 52J11, 52J12, 52J13, 52J14, 52J15, 52J16, 52J17 y 52J18.	Riesgo bajo y controlado .	Solicitud con aviso de suspensión diaria. Registro Interno PT 2023-06554. Perdida de comunicación por 5 min cuando se requieran los equipos. Personal en terreno Mauricio Ibáñez +569 76326564, Felipe Acevedo +569 83042745	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	17-11-23 20:00	14-11-23 11:27	17-11-23 20:22
20231103210	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELECTRICA DEL NORTE S.A.	683	Intervención	Origen Interno	Programada	2186	S/E NUEVA POZO ALMONTE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos de reemplazo de Cable OPGW de la línea Nueva Pozo Almonte-Parinacota 220 kV entre la E497 a E505., se requiere precaución de no reconectar paños J10 y J11 en S/E Nueva Pozo Almonte y paño J2 en S/E Parinacota. Se menciona además que estos trabajos se realizaran a potencial en el escenario que se energizara el circuito Nueva Pozo Almonte - Parinacota 220 kV .	Riesgos por trabajos realizado a potencial, se mitigará riesgo mediante verificación previa de equipos e insumos con los que se realizará la intervención. Se mantendrá distancia con respecto al punto energizado y precaución ante una velocidad del viento superior a 20 km/hr. NOTA: Lo anterior ante la situación que se energizará el circuito Nueva Pozo Almonte - Parinacota 220 kV de acuerdo a condiciones operacionales del CDC.	or trabajos de reemplazo de Cable OPGW de la línea Nueva Pozo Almonte - Parinacota 220 kV entre la E497 a E505., se requiere precaución de no reconectar paños J10 y J11 en S/E Nueva Pozo Almonte y paño J2 en S/E Parinacota. Se menciona además que estos trabajos se realizaran a potencial en el escenario que se energizara el circuito Nueva Pozo Almonte - Parinacota 220 kV .	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	23-11-23 18:00	16-11-23 09:59	23-11-23 18:00
20231097549	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1915	S/E PACIFICO	22849	S/E PACIFICO HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por STS. No reconectar línea 110 kV Cóndores - Pacífico, por faenas de lavado de aislación línea 110 kV energizada Cóndores Pacífico.	No hay riesgos mayores informados por STS.	En SE Pacífico, señalizar no reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 19:00	14-11-23 09:15	14-11-23 16:32
20231097521	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1916	S/E PALAFITOS	22859	S/E PALAFITOS HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por STS. No reconectar línea 110kV Cóndores - Palafitos, por faenas de lavado de aislación línea 110 kV energizada Cóndores Palafitos.	No hay riesgos mayores informados por STS.	En SE Palafitos, señalizar no reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 19:00	14-11-23 09:15	14-11-23 16:32
20231097440	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA J1	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 08:34	14-11-23 10:57
20231097166	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, Bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E473 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 58+804. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapado, desfile de ducto, soldadura, curvado, reentintamiento y basida de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:33	14-11-23 19:55
20231096603	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLO S.A	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1750	S/E TAP OFF RIO TOLTEN	15879	S/E RIO TOLTEN J1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A través de SODI 5273 empresa Transelec solicita no reconectar en caso de apertura interruptor 52J1 de SE Tap Off Río Tolthén por trabajos de corta y poda de árboles en línea 220 kV Río Toltén – Lastarria.	Solicitud por requerimiento de Transelec quien debe especificar los riesgos asociados	SE Tap Off Río Tolthén cuenta con reconexión automática deshabilitada	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:49	14-11-23 18:33
20231101266	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2101	S/E CUNCO	2547	CUNCO 110/23KV 16MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realizar Medidas Resistencia de Aislación a Protecciones Mecánicas del Transformador T1 de S/E Cunco. Se considera levantar alambrados de TRIP y alarmas asociadas a protecciones mecánicas de transformador (Relé 96T1) para realizar medidas, transformador queda protegido con protecciones eléctricas 87T1 y 21T1.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, se realizara el bloque de Trip (86T1) asociado a protecciones mecánicas de Transformador T1 de S/E Cunco quedando operativas las protecciones eléctricas 87T1 y 21T1.	(PT 675? registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 15:16	14-11-23 17:08
20231101717	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	1236	S/E MONTE PATRIA ET2	Otros Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según SodI 5514 se solicita bloquear a la reconexión interruptor 52ET2 de S/E Monte Patria por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 10:09	14-11-23 19:07
20231101793	Subestacion	Ejecución Exitosa	NORVIND S.A.	50	Intervención	Origen Interno	Programada	295	S/E CENTRAL TOTORAL 1	185	S/E CENTRAL TOTORAL 1 BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara cambio del Relé maestro 86T (Por modernización) asociado a transformador de poder N 1, del PE Totoral.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo las normas de seguridad.	sin comentario	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 22:00	14-11-23 08:24	14-11-23 18:38
20231095907	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA	522	Intervención	Origen Externo	Programada	2091	S/E AURORA	2804 2805	BA S/E CENTRAL PARQUE EOLICO AURORA B1 BA S/E CENTRAL PARQUE EOLICO AURORA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se ingresa solicitud preventiva por trabajos de Corte y Poda de árboles en L 220kV Frutillar Norte - Tineo C1 que realizará empresa Transelec según SODI N° 5240	Solicitud preventiva por trabjos de Corta y poda de árboles a realizarse en L 220kV Frutillar Norte - Tineo C1 por empresa Transelec fuera de nuestras instalaciones	Solicitud preventiva por trabjos de Corta y poda de árboles a realizarse en L 220kV Frutillar Norte - Tineo C1 segun SODI 5240 de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 06:43	14-11-23 18:09
20231102583	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	574	S/E HUASCO	2511	S/E HUASCO HT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel segin SODI 33 por Lavado de Bushing y Mufas Trafo T/G N°3	Bajo	Actividad: A solicitud de Enel segin SODI 33 por Lavado de Bushing y Mufas Trafo T/G N°3 Desconexión : CENTRAL HUASCO-52HT3 abierto y 89HT3 abierto y Bloqueado Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación HT03-Huasco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 07:30	14-11-23 16:00	14-11-23 07:47	14-11-23 13:00
20231102815	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Interno	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	28970 22829 22831 22832 22833 22834 22835 22836 22837 22838 22839 22840 22841 22842 25744	S/E O'HIGGINS 220KV BP2 S/E O'HIGGINS J1 S/E O'HIGGINS J2 S/E O'HIGGINS J51 S/E O'HIGGINS J52 S/E O'HIGGINS J4 S/E O'HIGGINS J5 S/E O'HIGGINS J6 S/E O'HIGGINS J7 S/E O'HIGGINS J8 S/E O'HIGGINS J9 S/E O'HIGGINS J10 S/E O'HIGGINS J8 S/E O'HIGGINS J3 S/E O'HIGGINS 220KV BP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E O'Higgins	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados	Se requieren las siguientes condiciones de NO RECONECTAR en las siguientes Subestaciones:SE O'Higgins: SE O´Higgins: No reconectar 52J2, 52J1, 52J3, 52J51, 52J4; 52J4; 52J7; 52J10; 52J9; 52J5; 52J6; 52J8. S/E Mejillones: 52J2 S/E Atacama: 52J3; 52J10 S/E Coloso: 52J1; 52J2 S/E Kapatur: 52J13; 52J15 S/E Pari: 52J1 S/E Farellón: 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 07:30	14-11-23 18:00	14-11-23 07:44	14-11-23 21:03
20231100919	Subestacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Externo	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15765	S/E CENTRAL JAVIERA H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de CGE: Lavado de aislacion LT 110 kV Javiera - Oeste.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Javiera: Deshabilitar reconexión automática 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 07:00	14-11-23 17:00	14-11-23 07:25	14-11-23 16:56
20230809450	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1842	S/E CERRO DRAGON	33111	S/E CERRO DRAGON C1B	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	'Levantamiento de alambrado. 'Desmontaje de equipo actual. 'Corte en gabinete (adaptación de nuevo equipo). 'Montaje de placa y nuevo equipo. 'Alambrado circuito de control. 'Pruebas efectivas de control. - Interruptor debe quedar a disposición del jefe de faena.	Trabajo con bajo nivel de riesgo.	El proyecto consiste en el reemplazo de la protección marca Micom P142 asociada al alimentador 52C1B Playa Brava, este reemplazo es debido a que la protección actual no cumple con los requerimientos del coordinador eléctrico nacional para cumplir con los nuevos requisitos para los esquemas de desconexión automática de carga de contingencia especifica (EDACsCE). Los nuevos equipos por instalar son protecciones de marca Siemens modelo 7SX800 (N6)P 4135) Maniobras de desconexión (52C1B Playa Brava) TRANSFERIR 100% DE LOS CONSUMOS ASOCIADOS AL 52C1B Playa Brava ABRIR 52C1B Playa Brava RETIRAR A MODO PRUEBA INTERRUPTOR 52C1B Playa Brava Maniobras de normalización (52C1B Playa Brava) INGERTAR A MODO SERVICIO INTERRUPTOR 52C1B Playa Brava CERRAR 52C1B Playa Brava NORMALIZAR CONSUMOS	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 07:00	14-11-23 16:00	14-11-23 05:57	14-11-23 18:05
20231103231	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	250	Intervención	Origen Externo	Programada	1720	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL	15630	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SIN4008 Obra SE Parinas: Desvinculación de protección existente INGETEAM 21/21N 52; Vinculación y Pruebas SAT nueva protección 87L LIR L90 (sistema 2) conforme a ECAP aprobado por el CEN, incluyendo carga de ajustes definitivos.	Bajo	Actividades: SIN-4008 Obra SE Parinas: Desvinculación de protección existente INGETEAM 21/21N 52; Vinculación y Pruebas SAT nueva protección 87L LIR L90 (sistema 2) conforme a ECAP aprobado por el CEN, incluyendo carga de ajustes definitivos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Parque Eólico Taltal o L 220kV Eólico Taltal-Tap Taltal, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Parque Eólico Taltal, Protección de Línea J1 Sistema 2 bloqueadas de disparos y corrientes Se realizará bloqueo de este sistema, conforme a minuta de bloqueo. Cabe mencionar que protección se mantiene bloqueada hasta puesta en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 06:00	17-11-23 23:59	14-11-23 09:00	
20231101948	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	676	S/E ANDES (ENEL TRANSMISION)	33443 33444	S/E ANDES E1 S/E ANDES E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSTALACIÓN AISLACIÓN PARTES VIVAS TRANSFORMADOR 1 Y TRANSFORMADOR 2	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de STM. Trabajos en transformadores 1 y 2 no son de manera simultanea. El componente transformador N°1 y N°2 no se encuentran en Neomante, por lo que se solicitaron los interruptores asociados.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 06:00	14-11-23 21:00	14-11-23 09:08	14-11-23 16:40
20231102302	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	720	S/E SAN JOSE	643	SAN JOSE 110/23.5-12.5KV SOMVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara el mantenimiento correctivo y relleno de aceite para el CTBC del Transformador 4	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo por parte de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 02:00	14-11-23 20:00	14-11-23 14:42	14-11-23 18:25
20231101216	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	S/E Charrúa Paño A9: mejora en ajuste del registro secuencial de eventos (SER) para mitigar variables por sobre escritura, se eliminara registro en ambas protecciones. Adicionalmente se realizara el reemplazo de cable IRIG-B, asociado a la protección sistema 2.	Riesgo medio trabajos en equipos en servicio.	S/E Charrúa Paño A9: mejora en ajuste del registro secuencial de eventos (SER) para mitigar variables por sobre escritura, se eliminara registro en ambas protecciones. Adicionalmente se realizara el reemplazo de cable IRIG-B, asociado a la protección sistema 2.	No tiene consumo afectado		ninguno		14-11-23 00:30	14-11-23 05:00	14-11-23 01:30	14-11-23 06:59

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha exeneración reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231103084	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS [EN_REVISION]	3795 3796	8A S/E PARINAS 220 KV BP1 [EN_REVISION] 8A S/E PARINAS 220 KV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1145 Proyecto Nueva SE Seccionadora Parinas S00-220 kV	Medio	Actividades: SE Parinas: Primera energización en vacio y Puesta en Servicio de ATR1 y Barras N°1 y N°2 220kV, Diagonales N°1, N°2 y N°3 220kV de la SE Parinas, mediante patio S00kV. Incluye análisis fesoriales y equipos disponibles para pruebas. Todo esto se realizará conforme a guía de maniobras relacionada y programa PES. Posteriormente ATR1 quedará energizado en vacio por 24 horas, luego de esto periodo deberá ser desenergizado. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Barra 1 220 kV, Principal 1-Parinas o Barra 2 220 kV, Principal 2-Parinas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 00:05	16-11-23 06:00	16-11-23 08:04	
20231103091	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS [EN_REVISION]	3795 3796	8A S/E PARINAS 220 KV BP1 [EN_REVISION] 8A S/E PARINAS 220 KV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1145 Proyecto Nueva SE Seccionadora Parinas S00-220 kV	Bajo	Actividades: S/E Parinas: Primera energización en vacio y Puesta en Servicio de ATR1 y Barras N°1 y N°2 220kV, Diagonales N°1, N°2 y N°3 220kV de la SE Parinas, mediante patio S00kV. Incluye análisis fesoriales y equipos disponibles para pruebas. Todo esto se realizará conforme a guía de maniobras relacionada y programa PES. Posteriormente ATR1 quedará energizado en vacio por 24 horas, luego de esto periodo deberá ser desenergizado. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Barra 1 220 kV, Principal 1-Parinas o Barra 2 220 kV, Principal 2-Parinas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 00:05	16-11-23 06:00	16-11-23 08:04	
20231102952	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2302	S/E LAS VIOLETAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Violetas: Mantenimiento de cargador de baterías 1 y 2 de 110Vcc	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. - Las Violetas.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 00:00	16-11-23 00:00		
20231102901	Subestacion	Rechazado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	693	S/E LA REINA	768	8A S/E LA REINA 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la barra 110 kV N°1 para modificación de la barra y retiro del transformador 110/12 kV N°1 por proyecto NUP 3267	Trabajo con riesgo controlado	Trabajo con riesgos controlados	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 00:00	14-11-23 09:00		
20231102896	Subestacion	Rechazado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	693	S/E LA REINA	894	LA REINA 110/12.5KV 20MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del transformador para su retiro y reemplazo por proyecto NUP 3267	Trabajo con riesgos controlados	Trabajo con riesgos controlados	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 00:00	14-11-23 09:00		
20231103207	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	426	S/E LOS ANGELES (CGE)	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	S/E Los Ángeles: mejora en protección SEL 387 del Trasformador T4, se retira el elemento residual (a direccional) de la ecuación de trip para revisar su coordinación. Esta función esta replicada en protección SEL 311C T4 la cual continuara operativa, pero esta ultima tiene dirección al transformador T4, lo anterior esta indicado como mejora de corto plazo en los IF-20230004249 y IF-20230004248.	Riesgo medio trabajos en instalaciones en servicio.	S/E Los Ángeles: mejora en protección SEL 387 del Trasformador T4, se retira el elemento residual (a direccional) de la ecuación de trip para revisar su coordinación. Esta función esta replicada en protección SEL 311C T4 la cual continuara operativa, pero esta ultima tiene dirección al transformador T4, lo anterior esta indicado como mejora de corto plazo en los IF-20230004249 y IF-20230004248.	No tiene consumo afectado		ninguno			14-11-23 00:00	14-11-23 02:00	14-11-23 01:30	14-11-23 06:59
20231104082	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1926	S/E RANDE	30014 30015 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30028 30031	S/E RANDE JT3 S/E RANDE ET3 S/E RANDE ESA3 S/E RANDE E9 S/E RANDE E10 S/E RANDE E11 S/E RANDE E12 S/E RANDE E13 S/E RANDE E14 S/E RANDE E15 S/E RANDE 33KV BP3 S/E RANDE E23	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de curso forzoso por trabajos de Enel Green Power. Revisión de circuito N° 8 52E14 por falla a tierra. Falla asociada a informe de limitación 20230001758.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Falla asociada a informe de limitación 20230001759.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 23:00	14-11-23 06:00	13-11-23 23:11	14-11-23 05:39
20231102064	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2003	S/E DON HECTOR	17395	S/E DON HECTOR J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Don Héctor: A solicitud de CHI. La Huella según SODI 340 por Llenado de SF6 a presion nominal de equipo hibrido paño J12 de S/E Don Héctor. (Requiere desconexión de paño J11)	Bajo	Actividad: S/E Don Héctor: A solicitud de CHI. La Huella según SODI 340 por Llenado de SF6 a presion nominal de equipo hibrido paño J12 de S/E Don Héctor. (Requiere desconexión de paño J11) Instalación con restricción: No aplica Instalación en riesgo: Paño Cent. Diag. 4 - D11-Don Héctor Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 20:30	14-11-23 05:00	13-11-23 20:28	14-11-23 05:45
20231102065	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2003	S/E DON HECTOR	2442	8A S/E DON HECTOR 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Don Héctor: A solicitud de CHI. La Huella según SODI 340 por: Llenado de SF6 a presion nominal de equipo hibrido paño J12 de S/E Don Héctor. SODI 2973 - Acciona SODI 2974 - Prime Energía	Bajo	Actividad: S/E Don Héctor: A solicitud de CHI. La Huella según SODI 340 por: Llenado de SF6 a presión nominal de equipo hibrido paño J12 de S/E Don Héctor. (Requiere desconexión Paños J3 - J6 - J9) Instalación con restricción: No aplica Instalación en riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Don Héctor. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 20:30	14-11-23 05:00	13-11-23 20:28	14-11-23 07:29
20231102233	Subestacion	Ejecución Exitosa	ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2003	S/E DON HECTOR	24267	S/E DON HECTOR J3	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	A Solicitud de CHI. La Huella por Llenado de SF6 a presion nominal de equipo hibrido paño J12 de S/E Don Hector.A Solicitud de CHI. La Huella por Llenado de SF6 a presion nominal de equipo hibrido paño J12 de S/E Don Hector.	El riesgo es bajo porque las maniobras de realizarán de manera remota siguiendo el plan de maniobras de ACCIONA Energía.	s/c	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 20:30	14-11-23 05:00	13-11-23 20:36	14-11-23 05:46
20231100018	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	363	S/E GRANEROS	895	S/E GRANEROS C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C2 asociado al alimentador Santa Julia de S/E Graneros, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C2 asociado al alimentador Santa Julia de S/E Graneros, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 20:00	14-11-23 07:00	13-11-23 21:54	14-11-23 01:50
20231100541	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	363	S/E GRANEROS	893	S/E GRANEROS C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C1 asociado al alimentador La Compañía de S/E Graneros, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C1 asociado al alimentador La Compañía de S/E Graneros, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos vía redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 20:00	14-11-23 07:00	13-11-23 20:26	14-11-23 06:35
20231103818	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1871	S/E ESMERALDA	302	ESMERALDA 220/115/13.8 kV 65MVA 1 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se necesita realizar un reinicio de la proteccion F35 asociada a Bco Autotrans 220/115/13,8 kV, ya que esta se encuentra agagada sin respuesta. Al momento del reinicio se dejara los paños asociados en LOCAL.	Riesgo controlado, se dejara interruptores asociados en local.	PT 7031 (Control interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 16:00	13-11-23 23:00	13-11-23 18:05	13-11-23 18:28
20231103802	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	429	S/E MANSO DE VELASCO	1148	S/E MANSO DE VELASCO BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos de retiro de elemento estraño [nido de ave] sobre el 89BT1 S/E Manso de Velasco. Por lo que se requiere precaución de no reconectar 52BT1 S/E Manso de Velasco y el bloqueo de reconexión del 52B1 S/E Los Angeles, correspondiente a linea de 66kV Los Angeles - Manso de Velasco.	Riesgo controlado según procedimientos de CGE Transmisión.	Se requiere precaución de no reconectar 52BT1 S/E Manso de Velasco y el bloqueo de reconexión del 52B1 S/E Los Angeles, correspondiente a linea de 66kV Los Angeles - Manso de	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 15:05	13-11-23 17:00	13-11-23 15:07	13-11-23 15:23
20231101940	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	680	S/E BUIN (ENEL TRANSMISION)	3412	S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) AT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del interruptor a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 15:00	13-11-23 17:00	13-11-23 13:08	13-11-23 15:15
20231103905	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2303	S/E ALTO JAHUEL J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J5. Coordinado con STM y Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J5. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar los interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Buin. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o paño de 220 kV J5 - Buin. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 15:00	13-11-23 17:00	13-11-23 09:46	13-11-23 15:47
20230909410	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Mantenimiento de Equipos de aire acondicionado.		Actividades: S/E San Luis: Mantenimiento a equipos de aire acondicionado de la Radiestación.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Radio estación San Luis, Delimitación de la zona de Trabajo. - ITE equipos de Aire Acondicionado a disposición del jefe de faena.-	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 14:30	13-11-23 17:00		
20231103809	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	589	S/E SAN VICENTE	2745	S/E SAN VICENTE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Vicente: Investigar y corregir anormalidad en el circuito de cierre del desconectador 89A2-A.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Investigar y corregir anormalidad en el circuito de cierre del desconectador 89A2-A. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LA52, SVT -Hualpén 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 14:00	13-11-23 18:00	13-11-23 16:32	13-11-23 22:00
20231102023	Subestacion	Aprobado sin activación	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	220	S/E CENTRAL CANUTILLAR	telecomunicaciones	otros: telecomunicaciones	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas MPB equipos rack de comunicación tanto TI como ICCP	Nivel de riesgo Bajo	Pruebas MPB equipos rack de comunicación tanto TI como ICCP; por otro lado, se efectuarán pruebas de comunicación de los datos generados desde los servidores ICCP Canutillar al Despacho Colbun. Se verificará la trasmisión de la estampa de tiempo del origen y tiempo de reporte del dato hacia el despacho colbun, más pruebas operacionales de conmutación entre equipos servidores (ESO 1 y 2	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 13:00	13-11-23 17:00		
20231103904	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	100	ALTO JAHUEL 220/115/13.2 kV 130MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J72. Coordinado con STM y Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J72. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y banco AT82 de 220/110/13,2 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco AT82 de 220/110/13kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 13:00	13-11-23 15:00	13-11-23 09:46	13-11-23 12:19
20231101607	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	478	S/E ISLA DE MAIPO	32925	S/E ISLA DE MAIPO CSA1	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Se realizara auditoria de medidor de servicio auxiliar.	Bajo trabajo a realizar con conexión programada.	Los consumos seran respaldados por banco de baterias.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 12:00	13-11-23 15:00	13-11-23 12:38	13-11-23 14:08
20231102737	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI de curso forzoso N° 5641,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizado del interruptor 52A2 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52ATI de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 11:14	13-11-23 18:00	13-11-23 11:16	13-11-23 18:41
20231101523	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	256	S/E CENTRAL QUINTERO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Central Quintero: Inspección a instalaciones en patio de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E Central Quintero: Inspección a instalaciones en patio de alta tensión. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Central Quintero: SSAA-1a CC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Central Quintero: Trabajos a nivel de piso.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 11:00	13-11-23 17:30		
20231103903	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	181	BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JCE2. Coordinado con STM y Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JCE2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 10:30	13-11-23 12:00	13-11-23 09:46	13-11-23 15:20
20231103711	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	589	S/E SAN VICENTE	2725	S/E SAN VICENTE ACE1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Vicente: Investigar y corregir anormalidad en circuito de cierre del interruptor 52ACE1.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Investigar y corregir anormalidad en circuito de cierre del interruptor 52ACE1. Condiciones: Paño Compensación ACE01-SVT, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación ACE01- SVT. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 10:00	14-11-23 18:00	13-11-23 15:50	15-11-23 21:10
20231102746	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Habilitación de un nuevo enlace E1 entre plantas telefónicas (PABX y Media Gateway Cisco).		Actividades: S/E Cerro Navia: Habilitación de un nuevo enlace E1 entre plantas telefónicas (PABX y Media Gateway Cisco). Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Trabajos con riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización zona de trabajo.)	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 10:00	15-11-23 18:00		
20231100853	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	224	S/E CENTRAL MACHICURA	166	S/E CENTRAL MACHICURA J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de inspección y relleno de gas SF6 en Polo 3 de Interruptor 52J11, para normalizar su presión nominal.	Nivel de riesgo bajo, se trabajará en paño J11 de subestación Machicura desenergizado.	Se requiere Unidad Generadora N°2 (CH Machicura) detenida y arranque bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 10:00	13-11-23 15:00	13-11-23 10:48	13-11-23 15:01
20231101628	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	224	S/E CENTRAL MACHICURA	166 167	S/E CENTRAL MACHICURA J11 S/E CENTRAL MACHICURA J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Machicura: Alambrado de control desde puntos libres y disponibles hacia nuevas borneras SCADA en el interior de gabinetes de equipos de poder de paños J11 y J12, por proyectos SCADA de SE Machicura. Se realizarán pruebas de asbición al nuevo cable de control. Sólo se alambrarán puntos disponibles, no se realizará desconexión de ningún punto que está actualmente en servicio.	Existe riesgo de alguna operación indesesada del equipo al que se está ingresando (uno a la vez).	Intervenciones diarias.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 09:00	17-11-23 18:00	13-11-23 14:40	17-11-23 12:43

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha extracción reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231101493	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	498 499	BA S/E LAS PALMAS 220kV BP1 BA S/E LAS PALMAS 220kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños J2; J3; J4; J6; J7; J8; J5; JR; pario 220kV, incluye marcos de barra y marcos de lineas. Incluye desmalezado.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños J2; J3; J4; J6; J7; J8; J5; JR; pario 220kV, incluye marcos de barra y marcos de lineas. Incluye desmalezado. Restricciones: Subestación Las Palmas, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52T1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Canela I, 52EG con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Canela II, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Punta Sierra, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central Eólica Punta Palmera, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Totoral, 52T2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Palmas, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C1 o L 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C2 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 o Paño Acoplador	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 09:00	13-11-23 18:00	13-11-23 05:30	13-11-23 15:47
20231101504	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	482 1627	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J2L; J7J; J6: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; J7G CTR-6, Marcos de barras y lineas.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Diego de Almagro: Lavado de aislación equipos primarios paños J1; J3; J4; J2L; J7J; J7K: Paño autotransformadores ATR-3 y 4; JR; J5; J7G CTR-6, Marcos de barras y lineas. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52T3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Central San Lorenzo, 52G2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Francisco, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cachiyuyal, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52HT8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52CT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JC-SVC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JC-SVC2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 09:00	13-11-23 18:00	13-11-23 05:30	13-11-23 15:10
20231101524	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	81	Intervención	Origen Interno	Programada	615	S/E SAN LUIS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Luis: Inspección a instalaciones en patio de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E San Luis: Inspección a instalaciones en patio de alta tensión. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E San Luis: 53AA CA o CC. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: S/E San Luis: Trabajos a nivel de piso	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 09:00	13-11-23 17:30	13-11-23 12:19	13-11-23 12:15
20231098260	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	380	S/E ARENAS BLANCAS	141 248 332	BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV BA S/E ARENAS BLANCAS 66KV B1 BA S/E ARENAS BLANCAS 66KV B2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara el lavado de aislación con instalaciones energizadas en la barra de 66 kV, 15 kV y equipos en S/E Arenas Blancas.	Riesgo medio y controlado. Lavado de aislación con instalaciones energizadas.	Se requiere el bloqueo de la reconexión del 52B1 y 52B2 de S/E Arenas Blancas, 52B3 S/E Escuadrón, 52B2 S/E Coronel. Además del bloqueo de la reconexión de interruptores de alimentadores de MT de S/E Arenas Blancas.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 09:00	13-11-23 18:00	13-11-23 10:01	13-11-23 14:20
20231097606	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	494	S/E NEWEN	1247	S/E NEWEN B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec segín SODI 5308 por trabajos de lavado de aislación en la Linea 66 kV San Vicente-Newen, se requiere no reconectar 52B1 de S/E Newen.	Riesgo bajo, trabajos de terceros (TRANSELEC).	Trabajos ejecutados por Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 09:00	13-11-23 18:00	13-11-23 15:03	13-11-23 17:41
20231098258	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	2110	TAP OFF CARAMPANGUE	32671	TAP OFF CARAMPANGUE B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara el lavado de aislación con instalaciones energizadas en la barra de 66KV y equipos de Tap Off Carampangue.	Riesgo medio y controlado. Lavado de aislación con instalaciones energizadas.	Se requiere el bloqueo de la reconexión del 52B1 de S/E Carampangue, 52B1 de S/E Horcones y 52B3 y 52B8 de S/E Curanilahue Norte.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 09:00	13-11-23 18:00	13-11-23 15:40	13-11-23 16:42
20231099409	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento a equipos de aire acondicionado.-		Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento equipo aire acondicionado N°1 de sala de comando. Instalación de letrero en equipos de aire acondicionado con nombre SAP. Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueo del jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo. -ITE equipos de aire acondicionado A disposición.-	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:30	13-11-23 13:00		
20231099306	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	55	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K102 SB 3MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV, Reactor K102 Fase B. Pruebas por garantía 1.- Fuga de aceite en radiador (superior). 2.- Relé de supervisión de hermeticidad.	Se declara riesgo de disparo sobre el Reactor K102 (Interruptor 52K102). El riesgo estará presente durante la ejecución de los trabajos. Siguiendo los procedimientos de trabajo y de seguridad, el riesgo se minimiza.	Una vez finalizadas las maniobras de rotación de la fase B por la unidad de reserva del Reactor K102, se realizarán los trabajos en forma segura a través de las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azúcar en el Reactor K102: Desconectador 89K102-2 52 (Fase B) abierto y bloqueado. Desconectador 89K102-4-02 (Fase B) abierto y bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:30	14-11-23 17:30	13-11-23 10:30	14-11-23 18:32
20231101170	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cargo de ajustes en protecciones eléctricas de línea sistemas 1 y 2 del paño K6 correspondientes al circuito 1 de acuerdo al proyecto de S/E Parinas (solicitud de Transelec). De forma alternada se bloquearán las protecciones (un sistema a la vez), además del bloqueo de los trip de las protecciones hacia CB61 en S/E Cumbre. Al término de estos trabajos se realizará puesta en servicio (PES) de instalaciones de S/E Parinas quedando ajustes definitivos en las protecciones de línea 87L61 S1 y S2 de TEN.	Riesgos asociados: disparo intempestivo del circuito 1 500kV Los Changos - Cumbre // Medidas de control: realizar secuencia de bloqueo correctamente, relé bloqueado por test block y bloqueo de señales GOOSE de trip, realizar secuencia de desbloqueo correctamente.	Condiciones operacionales requeridas: en S/E Cumbre, bloqueada la función de reconexión automática (F79) en K1 y K4.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 10:30	15-11-23 06:55
20231101175	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cargo de ajustes en protecciones eléctricas de línea sistemas 1 y 2 del paño K6 correspondientes al circuito 1 de acuerdo al proyecto de S/E Parinas (solicitud de Transelec). De forma alternada se bloquearán las protecciones (un sistema a la vez), además del bloqueo de los trip de las protecciones hacia CB6 en S/E Los Changos. Al término de estos trabajos se realizará puesta en servicio (PES) de instalaciones de S/E Parinas quedando ajustes definitivos en las protecciones de línea 87L6E S1 y S2 de TEN.	Riesgos asociados: disparo intempestivo del circuito 1 500kV Los Changos - Cumbre, apertura de interruptores 52K5 y 52K6 al realizar pruebas Contrade a la 87L51-6G o 87L52-6G // Medidas de control: realizar correcto bloqueo de protecciones de línea, realizar correctos bloqueos en 87L51-6G o 87L52-6G.	Condiciones operacionales requeridas: en S/E Los Changos, insertadas bandejas de pruebas de disparos y analógas en sistema 1 o 2 a trabajar, bloqueo de disparos desde protección de línea a sistema C36E.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 10:30	15-11-23 06:55
20231098386	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2010	S/E TEN GIS	19214 19215	S/E TEN GIS J8 S/E TEN GIS J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por solicitud de ENGIE se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J8 y 52J9 en S/E TEN, para realizar lavado de aislación en transformador principal SUT 220kV 442 MVA de IEM.	El principal riesgo es la apertura intempestiva de interruptores 52J8 y 52J9 como consecuencia de actuación de las protecciones asociadas al Generador en Central S/E IEM. Medidas de mitigación adoptadas por personal de ENGIE.	Condiciones operacionales requeridas: no reconectar 52J8 y 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 17:00	13-11-23 09:30	13-11-23 09:57
20231100624	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segín Sodi 5442 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52AT1 , 52AT2 y 52AT3 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Maitea por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 06:00	13-11-23 18:03
20231100855	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1867	S/E EL TESORO	22446	S/E EL TESORO J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación equipos primarios y aisladores asociados a marco de lineas Paño J2 y 220KV El Tesoro – Centinela).	Riesgo Bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas: S/E CENTINELA: 52J4 – 52J5. No reconectar. - S/E EL TESORO: 52J2. No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:25	13-11-23 16:35
20231102084	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	566	S/E CHARRUA	7546 7547	S/E CHARRUA J18 S/E CHARRUA J19	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere No Reconectar los Paños J18 y J19 en S/E Charrúa, por trabajos en S/E Charrúa: Desvinculación primaria con método a potencial desde la Barra Principal 200 kV Sección 2 hacia el desconectador 89CT-1. Actividad corresponde a la obra reemplazo de desconectadores paño J7 NUP 4323.	Riesgos declarados por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 11:26	13-11-23 14:48
20231098839	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segín Sodi 5378 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés .No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:56	13-11-23 15:23
20231102589	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Externo	Programada	2282	S/E PARINAS [EN_REVISION]	3793 3794	BA S/E PARINAS 500 KV BP1 [EN_REVISION] BA S/E PARINAS 500 KV BP2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1145 Proyecto Nueva SE Seccionadora Parinas 500-220 kV	Bajo	Actividades: SE Parinas: Primera energización y Puesta en Servicio de Barras 500kV Sección N°1 y N°2, Diagonales N°1, N°2, N°3 y N°4 500kV de la SE Parinas, mediante circuito 1 LT 2x500kV Los Changos - Cumbre. Incluye análisis fasoriales. Todo esto se realizará conforme a Guía de Maniobras relacionada PAR-O-KL-002. Posterior a los cambios de ajustes de protecciones y habilitación de teleprotecciones en SE Los Changos y SE Cumbre, de los nuevos tramos de línea 2x500kV Los Changos – Parinas y Parinas – Cumbre, se comenzará la energización en vacío patio AT#1 y patio 220kV. Posteriormente el AT#1 quedará energizado en vacío por 24 horas, luego de este período deberá ser desenergizado. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos-Parinas, C1 o L 500kV Parinas-Cumbre, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	16-11-23 06:00	13-11-23 16:11	
20231102590	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Externo	Programada	2282	S/E PARINAS [EN_REVISION]	3794 3793	BA S/E PARINAS 500 KV BP2 [EN_REVISION] BA S/E PARINAS 500 KV BP1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1145 Proyecto Nueva SE Seccionadora Parinas 500-220 kV	Bajo	Actividades: SE Parinas: Primera energización y Puesta en Servicio de Barras 500kV Sección N°1 y N°2, Diagonales N°1, N°2, N°3 y N°4 500kV de la SE Parinas, mediante circuito 1 LT 2x500kV Los Changos - Cumbre. Incluye análisis fasoriales y equipos disponibles para pruebas. Todo esto se realizará conforme a guía de maniobras relacionada PAR-O-KL-002. Posterior a los cambios de ajustes de protecciones y habilitación de teleprotecciones en SE Los Changos y SE Cumbre, de los nuevos tramos de línea 2x500kV Los Changos – Parinas y Parinas – Cumbre, se comenzará la energización en vacío patio AT#1 y patio 220kV. Posteriormente el AT#1 quedará energizado en vacío por 24 horas, luego de este período deberá ser desenergizado. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Parinas-Cumbre, C1 o L 500kV Los Changos-Parinas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	16-11-23 06:00	13-11-23 16:21	
20231097086	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, perfila de ducto, antiderre cunetas, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 07:54	13-11-23 19:57
20231097164	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISION	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15567 24145	S/E DON GOYO J2 S/E DON GOYO J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras de LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a estructuras de LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 06:28	13-11-23 15:03
20231100540	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Desconexión	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16724	S/E CENTRAL QUILAPILUN J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO: Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 95 a la 109 y 121 a la 210 de la LT 220 kV Los Maquis - El Llano - Quilapilún C1.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Quilapilún: Abierto y bloqueado 89Q-2, 89Q-3 y 52J2, cerrado y bloqueado 89Q-37. (S/E Quilapilun: No reconectar 52J1)	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 10:26	13-11-23 20:15
20231101788	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a Obra Reemplazo TT/CC paño J74 S/E Ancoa. Proyecto NUP: 3998.-	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Integración y pruebas punto a punto nivel 3 y 4 con SCADA Monarch por proyecto reemplazo protección del J74. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Nuva y SCADA Transelec Nodo A. Jahuel Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo. -	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	20-11-23 18:00	14-11-23 09:46	
20231101859	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento SCADA por atención de soporte.	Bajo	Actividades: Mantenimiento SCADA por atención de soporte. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y SCADA Transelec nudo Cerro Navia Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
20231102110	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto NUP 3758.-	Bajo	Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E Ancoa: Integración de nueva protección de línea ABB REL670 al sistema SCADA de la subestación Ancoa 220 kV. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ancoa, SW Local/Remoto paños 220kV J74, J21, J6, JR, J72, J5, J71, J5, J4, J22_1, JB, BTS. Disponibles para el jefe de faena Subestación Ancoa, SW Local/Remoto paños 13,2kV CT5, C8, C77, CT8, C9, C7, C5, CT9-1, CT9-2, CT4, CT6-1, CT6-2, C3. Disponibles para el jefe de faena Subestación Ancoa, Armarios BTU, GE D20 Delimitar zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	14-11-23 09:06	14-11-23 14:42

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad or	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023098146	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riengo: Telecomunicaciones operacionales y sistema SCADA S/E Alto Jahuel Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	16-11-23 18:00	13-11-23 08:45	16-11-23 19:54
2023101254	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	456	Intervenció n	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	grupo_ emerg encia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Changos: Mantenimiento preventivo a sistemas contra incendios N°1, N°2, N°3.	Bajo	Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Los Changos o SS.AA. C.A. Los Changos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Changos, interruptor termomagnetico de sistema contra incendios N°1,2,3 a disposicion del jefe de faena en posición OFF.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	14-11-23 18:00		
2023101857	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	2014	S/E NEPTUNO	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Neptuno: Levantamiento de informacion en sistemas de telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: S/E Neptuno: Levantamiento de informacion en sistemas de telecomunicaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: Sistema SCADA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Neptuno: Delimitación de los equipos a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	14-11-23 18:00		
2023101858	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	grupo_ emerg encia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Trabajos programados en sistema de alumbrado de patio de AT.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados en sistema de alumbrado de patio de AT. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SSAA CA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Interruptor de alumbrado de patio de 220 kV a disposición del jefe de faena, delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
2023102178	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (NUP 876) : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y rivetación de tarras de fundación (SLd), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras E2A y E3C. En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52JT.	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 06:17	13-11-23 18:09
2023100276	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexi ón	Origen Interno	Programada	1794	S/E NUEVA MAITENCILLO	393	NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	En S/E Nueva Maitencillo: Desconexión del AT8 N°1 por mantenimiento preventivos verificación de sellos en compartimientos de aceite.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones, no existen riesgos asociados.	Condiciones operacionales en S/E Nueva Maitencillo desconexión del AT8-1, apertura de Desconectadores 89K1-3, 41-II (Lado 500 kV), apertura de Desconectadores 89J1-3, J1-II (Lado 220 kV) y apertura de Desconectadores 89F1 (Lado 34,5 kV). Circuito N°1 220 kV Nueva Maintencillo-Maintencillo quedara radial desde S/E Maitencillo mientras se ejecutan los mantobres de Desconexión del AT8-1 debido a la apertura de los interruptores 220 kV 52J1 y 52J2. Actualmente el Paño J3 desconectado bajo SD 2023098760. A Posterior se normaliza lo diagonal en SD1 y 220 kV para el AT8-1 quedando enmallado el Circuito N°1 220 kV Nueva Maintencillo-Maintencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:18	13-11-23 18:56
2023102551	Subestacion	Aprobado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1084	Intervenció n	Origen Externo	Programada	801	S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA)	4716 4717 34765	S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) H1 S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) H2 S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) HT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Besalco se requiere el bloqueo a la reconexión de los paños H1, H2 y HT3 por pruebas END to END CTO 2 de Tramo S/E Totoralillo-Los Villares. por proyecto SE Los Villares.	Riesgo bajo programado y controlado	A solicitud de Besalco se requiere el bloqueo a la reconexión de los paños H1, H2 y HT3 por pruebas END to END CTO 2 de Tramo S/E Totoralillo-Los Villares. por proyecto SE Los Villares.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 12:17	
2023099513	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexi ón	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2430	S/E CHARRUA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Charrúa NUP 4220: Montaje de viga UPN y nuevos equipos Desconectadores 89JT-1 y 89JT1-2.	Bajo	Actividades: SE Charrúa NUP 4220: Montaje de viga UPN y nuevos equipos Desconectadores 89JT-1 y 89JT1-2. Nota: Trabajos previos asociados a "Proyecto Reemplazo de desconectadores 89JT1-1 y 89JT1-2 asociado al paño JT1 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4220. * Paño JT-Charrúa, indisponible. * ATR1 en servicio normal por medio de Paño JT12. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:13	13-11-23 17:46
2023102419	Subestacion	Aprobado	AES ANDES S.A.	10	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Habilitación de enlace de comunicaciones AES Laberinto - Bolero	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Posible intermitencia de comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 16:00	13-11-23 15:04	
2023102444	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	2444	S/E CONCEPCION AT7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Concepción: Cambio de desconectadores 89AT7-3, por nuevos modelos GE. Trabajo incluye comisionamiento de equipos.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Cambio de desconectadores 89AT7-3, por nuevos modelos GE. Trabajo incluye comisionamiento de equipos. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. •Actividad corresponde a la otra reemplazo de desconectadores paño AT7. NUP 4304.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	29-12-23 18:00	14-11-23 11:23	26-12-23 05:50
2023102447	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	704	SAN VICENTE 154/13.8KV 26.7MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E San Vicente: Trabajos de calicatas, estudio de fundación existente y levantamiento topográfico, por obra reemplazo TR2 SE San Vicente.		Actividades: S/E San Vicente: Trabajos de calicatas, estudio de fundación existente y levantamiento topográfico, por obra reemplazo TR2 SE San Vicente. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	24-11-23 18:00		
2023102817	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1955	TAP OFF EL LOA	2325	BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizan trabajos previos a la conexión y PES de las protecciones nuevas del Paño J1, asociados al proyecto NUP-4078: - No se intervienen circuitos existentes en Servicio. - Cableados de nuevas protecciones, sólo se conectan lado nuevas protecciones. - Prueba de energización de nueva protecciones, sin intervención a sistemas y equipos en Servicio. - Equipo GPS (esta montado) , conexionado a nueva protección; realizar pruebas de comunicaciones y Scada con equipos aún fuera de servicio, simulando operaciones y alarmas. -Carga de Ajustes de protección y protocolos de prueba a nuevas protecciones	Riesgo bajo segun analisis	asociados al proyecto NUP-4078	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 17:00	14-11-23 08:59	17-11-23 16:10
2023102804	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	683	Intervenció n	Origen Interno	Programada	2186	S/E NUEVA POZO ALMONTE	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento mensual equipos de telecontrol a HMI 1, HMI 2, RTU A, RTU B, equipos de comunicación (Enlace MMDO Vsat), un sistema a la vez.	Riesgos: Actuación inesperada del equipo, desconexión de elementos de comunicación, pérdida de comunicación o enlaces. Medidas de mitigación: Antes de intervenir realizar la identificación exhaustiva y correcta del armario y equipo correspondiente en la HMI, RTU, SCADA y comunicaciones, movimientos controlados y precisos en armario e identificación de ITM, verificar e identificar etiqueta / rotulado.	Se realizará mantenimiento mensual equipos de telecontrol a HMI 1, HMI 2, RTU A, RTU B, equipos de comunicación (Enlace MMDO Vsat), un sistema a la vez. Además se realizará pruebas de habilitación y deshabilitación de la unidad de reconexión (F79) del paño J1 en S/E Nueva Pozo Almonte un sistema a la vez.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:18	14-11-23 17:03
2023102802	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1956	S/E TAP OFF EL NEGRO	cargad ores	otros: cargadores	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Continuación de trabajos, por "reemplazo de cargador y banco de bateria existente". Se realizarán mejoras al interior de sala de mando (piso, pintura, luminarias, equipos HVAC).	Riesgo Bajo. Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro.	Circuitos de SSAA correspondientes a disposición del jefe de faena. Detalle en permiso de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 20:00		
2023102778	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES	10	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1908	S/E NORGENER	22787 22788 22789 22790 22791 22799 23800 23821 17987 17988 17989 23823	S/E NORGENER J1 S/E NORGENER J2 S/E NORGENER J5 S/E NORGENER J11 S/E NORGENER JU2 S/E NORGENER JT1 S/E NORGENER DT1 S/E NORGENER S/E NORGENER 13,8 KV NTO1 S/E NORGENER 13,8 KV NTO2 S/E NORGENER 220KV BP1 S/E NORGENER 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación con sistema energizado de SE Norgener.	Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura.	S/E Norgener: Señalizar y Reconexión F/S 521 y 522, S/E Cauzero: Señalizar y Reconexión F/S 5212 y 5213, S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 521i - 522i - 52i-T1 - 52J-T2, S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 521i , 522i , 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:35	13-11-23 12:56
2023101856	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicaciones.	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Sistema SCADA de S/E Lo Aguirre o línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 1 o 2 o línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1 o 2 o línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de los equipos a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	15-11-23 18:00		
2023102725	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 521i en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 521i en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:39	13-11-23 16:02
2023102536	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	2003	S/E DON HECTOR	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_1. Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom (configuración de asignación y acceso de puertos, asignación de IP, asignación de Vlan y conexionado)_2. Revisión y modificación de configuración de red corporativa (wifi y mediotero) al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_3. Pruebas de conectividad y verificación que todos los equipos y enlaces se encuentren operativos_Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN B (Scada) se realizará por una subestación a la vez, y podría verse afectado por un periodo menor a 10 minutos el scada de las subestaciones mencionada en tabla, de Tarjeta 2 – BRT-B Multiplexor Loop Telecom_Nota: los trabajos se realizaran los días 13 y 14, los siguientes es para observar el comportamiento del Scada_Nota: durante la migración podría verse afectada e enlace red corporativa (wifi). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Los Molles o Telecomunicación Los Molles o SCADA Los Vilos o Telecomunicación Los Vilos o SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o SCADA Las Palmas o Telecomunicación Las Palmas o SCADA Don Héctor o Telecomunicación Don Héctor o SCADA Castilla o Telecomunicación Castilla o SCADA P. Colorada o Telecomunicación P. Colorada o Mediotr PAZ HT01 ION8650 MW- 1502A383-02 o Mediotr LVI L01 ION8650 MW- 1602A176-02 o Mediotr LVI L02 ION8650 MW- 1602A212-02 o Mediotr PAZ JT03 ION8650 MW- 1502A840-02 o Mediotr PAZ JT04 ION8650 MW- 1503A059-02 o Mediotr LVI L04 ION8650 MW- 1502A653-01 o Mediotr PAZ L01 ION8650 MW- 1507A910-02 o Mediotr LPA L02 JEMSTAR 102613896 o Mediotr PAZ HT10 ION8650	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 10:27	
2023102535	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	2003	Intervenció n	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_1. Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom (configuración de asignación y acceso de puertos, asignación de IP, asignación de Vlan y conexionado)_2. Revisión y modificación de configuración de red corporativa (wifi y mediotero) al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_3. Pruebas de conectividad y verificación que todos los equipos y enlaces se encuentren operativos_Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN B (Scada) se realizará por una subestación a la vez, y podría verse afectado por un periodo menor a 10 minutos el scada de las subestaciones mencionada en tabla, de Tarjeta 2 – BRT-B Multiplexor Loop Telecom_Nota: los trabajos se realizaran los días 13 y 14, los siguientes es para observar el comportamiento del Scada_Nota: durante la migración podría verse afectada e enlace red corporativa (wifi). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Los Molles o Telecomunicación Los Molles o SCADA Los Vilos o Telecomunicación Los Vilos o SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o SCADA Las Palmas o Telecomunicación Las Palmas o SCADA Don Héctor o Telecomunicación Don Héctor o SCADA Castilla o Telecomunicación Castilla o SCADA P. Colorada o Telecomunicación P. Colorada o Mediotr PAZ HT01 ION8650 MW- 1502A383-02 o Mediotr LVI L01 ION8650 MW- 1602A176-02 o Mediotr LVI L02 ION8650 MW- 1602A212-02 o Mediotr PAZ JT03 ION8650 MW- 1502A840-02 o Mediotr PAZ JT04 ION8650 MW- 1503A059-02 o Mediotr LVI L04 ION8650 MW- 1502A653-01 o Mediotr PAZ L01 ION8650 MW- 1507A910-02 o Mediotr LPA L02 JEMSTAR 102613896 o Mediotr PAZ HT10 ION8650	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 10:27	

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha exenxación reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231021S4	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	606	S/E PUNTA COLORADA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_1. Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom (configuración de asignación y acceso de puertos, asignación de IP, asignación de Vlan y conexionado)_2. Revisión y modificación de configuración de red corporativa (wifi y mediciones) al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_3. Pruebas de conectividad y verificación que todos los equipos y enlaces se encuentren operativos.,Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN B (Scada) se realizará por una subestación a la vez, y podría verse afectado por un período menor a 10 minutos el scada de las subestaciones mencionada en tabla, de Targeta 2 – BRT-B Multiplexor Loop Telecom.,Nota: los trabajos se realizaran los días 13 y 14, los siguientes es para observar el comportamiento del Scada.,Nota: durante la migración podría verse afectada e enlace red corporativa (wifi). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Los Molles o Telecomunicación Los Molles o SCADA Los Vilos o Telecomunicación Los Vilos o SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o SCADA Las Palmas o Telecomunicación Las Palmas o SCADA Don Héctor o Telecomunicación Don Héctor o SCADA Castilla o Telecomunicación Castilla o SCADA P. Colorada o Telecomunicación P. Colorada o Medidor PAZ-HTI1 ION8650 MW-1502A383-02 o Medidor LVI LI01 ION8650 MW-1602A176-02 o Medidor LVI LI02 ION8650 MW-1602A212-02 o Medidor PAZ JT03 ION8650 MW-1502A840-02 o Medidor PAZ JT04 ION8650 MW-1503A059-02 o Medidor LVI LI04 ION8650 MW-1502A653-01 o Medidor PAZ LI01 ION8650 MW-1507A910-02 o Medidor LPA LI02 JEMSTAR 102613996 o Medidor PAZ HT10 ION8650	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 10:27	
20231021S3	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_1. Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom (configuración de asignación y acceso de puertos, asignación de IP, asignación de Vlan y conexionado)_2. Revisión y modificación de configuración de red corporativa (wifi y mediciones) al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_3. Pruebas de conectividad y verificación que todos los equipos y enlaces se encuentren operativos.,Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN B (Scada) se realizará por una subestación a la vez, y podría verse afectado por un período menor a 10 minutos el scada de las subestaciones mencionada en tabla, de Targeta 2 – BRT-B Multiplexor Loop Telecom.,Nota: los trabajos se realizaran los días 13 y 14, los siguientes es para observar el comportamiento del Scada.,Nota: durante la migración podría verse afectada e enlace red corporativa (wifi). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Los Molles o Telecomunicación Los Molles o SCADA Los Vilos o Telecomunicación Los Vilos o SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o SCADA Las Palmas o Telecomunicación Las Palmas o SCADA Don Héctor o Telecomunicación Don Héctor o SCADA Castilla o Telecomunicación Castilla o SCADA P. Colorada o Telecomunicación P. Colorada o Medidor PAZ-HTI1 ION8650 MW-1502A383-02 o Medidor LVI LI01 ION8650 MW-1602A176-02 o Medidor LVI LI02 ION8650 MW-1602A212-02 o Medidor PAZ JT03 ION8650 MW-1502A840-02 o Medidor PAZ JT04 ION8650 MW-1503A059-02 o Medidor LVI LI04 ION8650 MW-1502A653-01 o Medidor PAZ LI01 ION8650 MW-1507A910-02 o Medidor LPA LI02 JEMSTAR 102613996 o Medidor PAZ HT10 ION8650	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 10:27	
20231021S2	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_1. Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom (configuración de asignación y acceso de puertos, asignación de IP, asignación de Vlan y conexionado)_2. Revisión y modificación de configuración de red corporativa (wifi y mediciones) al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_3. Pruebas de conectividad y verificación que todos los equipos y enlaces se encuentren operativos.,Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN B (Scada) se realizará por una subestación a la vez, y podría verse afectado por un período menor a 10 minutos el scada de las subestaciones mencionada en tabla, de Targeta 2 – BRT-B Multiplexor Loop Telecom.,Nota: los trabajos se realizaran los días 13 y 14, los siguientes es para observar el comportamiento del Scada.,Nota: durante la migración podría verse afectada e enlace red corporativa (wifi). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Los Molles o Telecomunicación Los Molles o SCADA Los Vilos o Telecomunicación Los Vilos o SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o SCADA Las Palmas o Telecomunicación Las Palmas o SCADA Don Héctor o Telecomunicación Don Héctor o SCADA Castilla o Telecomunicación Castilla o SCADA P. Colorada o Telecomunicación P. Colorada o Medidor PAZ-HTI1 ION8650 MW-1502A383-02 o Medidor LVI LI01 ION8650 MW-1602A176-02 o Medidor LVI LI02 ION8650 MW-1602A212-02 o Medidor PAZ JT03 ION8650 MW-1502A840-02 o Medidor PAZ JT04 ION8650 MW-1503A059-02 o Medidor LVI LI04 ION8650 MW-1502A653-01 o Medidor PAZ LI01 ION8650 MW-1507A910-02 o Medidor LPA LI02 JEMSTAR 102613996 o Medidor PAZ HT10 ION8650	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 10:27	
20231021S1	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	579	S/E LOS VILOS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_1. Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom (configuración de asignación y acceso de puertos, asignación de IP, asignación de Vlan y conexionado)_2. Revisión y modificación de configuración de red corporativa (wifi y mediciones) al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_3. Pruebas de conectividad y verificación que todos los equipos y enlaces se encuentren operativos.,Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN B (Scada) se realizará por una subestación a la vez, y podría verse afectado por un período menor a 10 minutos el scada de las subestaciones mencionada en tabla, de Targeta 2 – BRT-B Multiplexor Loop Telecom.,Nota: los trabajos se realizaran los días 13 y 14, los siguientes es para observar el comportamiento del Scada.,Nota: durante la migración podría verse afectada e enlace red corporativa (wifi). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Los Molles o Telecomunicación Los Molles o SCADA Los Vilos o Telecomunicación Los Vilos o SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o SCADA Las Palmas o Telecomunicación Las Palmas o SCADA Don Héctor o Telecomunicación Don Héctor o SCADA Castilla o Telecomunicación Castilla o SCADA P. Colorada o Telecomunicación P. Colorada o Medidor PAZ-HTI1 ION8650 MW-1502A383-02 o Medidor LVI LI01 ION8650 MW-1602A176-02 o Medidor LVI LI02 ION8650 MW-1602A212-02 o Medidor PAZ JT03 ION8650 MW-1502A840-02 o Medidor PAZ JT04 ION8650 MW-1503A059-02 o Medidor LVI LI04 ION8650 MW-1502A653-01 o Medidor PAZ LI01 ION8650 MW-1507A910-02 o Medidor LPA LI02 JEMSTAR 102613996 o Medidor PAZ HT10 ION8650	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 10:27	
20231021S0	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	578	S/E LOS MOLLES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_1. Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom (configuración de asignación y acceso de puertos, asignación de IP, asignación de Vlan y conexionado)_2. Revisión y modificación de configuración de red corporativa (wifi y mediciones) al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_3. Pruebas de conectividad y verificación que todos los equipos y enlaces se encuentren operativos.,Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN B (Scada) se realizará por una subestación a la vez, y podría verse afectado por un período menor a 10 minutos el scada de las subestaciones mencionada en tabla, de Targeta 2 – BRT-B Multiplexor Loop Telecom.,Nota: los trabajos se realizaran los días 13 y 14, los siguientes es para observar el comportamiento del Scada.,Nota: durante la migración podría verse afectada e enlace red corporativa (wifi). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Los Molles o Telecomunicación Los Molles o SCADA Los Vilos o Telecomunicación Los Vilos o SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o SCADA Las Palmas o Telecomunicación Las Palmas o SCADA Don Héctor o Telecomunicación Don Héctor o SCADA Castilla o Telecomunicación Castilla o SCADA P. Colorada o Telecomunicación P. Colorada o Medidor PAZ-HTI1 ION8650 MW-1502A383-02 o Medidor LVI LI01 ION8650 MW-1602A176-02 o Medidor LVI LI02 ION8650 MW-1602A212-02 o Medidor PAZ JT03 ION8650 MW-1502A840-02 o Medidor PAZ JT04 ION8650 MW-1503A059-02 o Medidor LVI LI04 ION8650 MW-1502A653-01 o Medidor PAZ LI01 ION8650 MW-1507A910-02 o Medidor LPA LI02 JEMSTAR 102613996 o Medidor PAZ HT10 ION8650	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 10:27	
20231021S29	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	564	S/E CASTILLA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar.	Bajo	Actividades: Instalación de antena STARLINK., Descripción del trabajo S/E Pan de Azúcar: Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom y revisión de configuración de red corporativa al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_1. Migración de servicios de la LAN B (Scada) de Nodo PDH del Multiplexor Loop Telecom (configuración de asignación y acceso de puertos, asignación de IP, asignación de Vlan y conexionado)_2. Revisión y modificación de configuración de red corporativa (wifi y mediciones) al nuevo enlace satelital Starlink en S/E Pan de Azúcar_3. Pruebas de conectividad y verificación que todos los equipos y enlaces se encuentren operativos.,Nota: Cabe señalar que la migración del servicio de la LAN B (Scada) se realizará por una subestación a la vez, y podría verse afectado por un período menor a 10 minutos el scada de las subestaciones mencionada en tabla, de Targeta 2 – BRT-B Multiplexor Loop Telecom.,Nota: los trabajos se realizaran los días 13 y 14, los siguientes es para observar el comportamiento del Scada.,Nota: durante la migración podría verse afectada e enlace red corporativa (wifi). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación P. Azúcar o SCADA P. Azúcar o SCADA Los Molles o Telecomunicación Los Molles o SCADA Los Vilos o Telecomunicación Los Vilos o SCADA Ovalle o Telecomunicación Ovalle o SCADA Las Palmas o Telecomunicación Las Palmas o SCADA Don Héctor o Telecomunicación Don Héctor o SCADA Castilla o Telecomunicación Castilla o SCADA P. Colorada o Telecomunicación P. Colorada o Medidor PAZ-HTI1 ION8650 MW-1502A383-02 o Medidor LVI LI01 ION8650 MW-1602A176-02 o Medidor LVI LI02 ION8650 MW-1602A212-02 o Medidor PAZ JT03 ION8650 MW-1502A840-02 o Medidor PAZ JT04 ION8650 MW-1503A059-02 o Medidor LVI LI04 ION8650 MW-1502A653-01 o Medidor PAZ LI01 ION8650 MW-1507A910-02 o Medidor LPA LI02 JEMSTAR 102613996 o Medidor PAZ HT10 ION8650	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 10:27	
20231021I446	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2392	S/E CHARRUA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Desvinculación primaria con método a potencial desde la Barra Principal 200 kV Sección 2 hacia el desconectador 89J7-1. - Proyecto MK4 Reemplazo de desconectadores 89J7-1, 89J7-2 y 89J7-3 de S/E Charrúa 220 kV NLP 4333.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Desvinculación primaria con método a potencial del desconectador 89J7-1 hacia la Barra Principal 200 kV Sección 2. Notas: •Trabajo se realizará a potencial. •Actividad corresponde a la obra reemplazo de desconectadores paño J7 NLP 4333. •Condiciones: Paño J7, Transferido (línea en servicio normal). Condiciones: Paño Línea LI07, CHA-Antuco 2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Discurso del Jefe de Fuego: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 11:10	13-11-23 14:48
20231021I445	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	1650	BA S/E CHARRUA 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Desvinculación primaria con método a potencial desde la Barra Principal 200 kV Sección 2 hacia el desconectador 89J7-1. - Proyecto MK4 Reemplazo de desconectadores 89J7-1, 89J7-2 y 89J7-3 de S/E Charrúa 220 kV NLP 4333.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Desvinculación primaria con método a potencial del desconectador 89J7-1 hacia la Barra Principal 200 kV Sección 2. Notas: •Trabajo se realizará a potencial. •Actividad corresponde a la obra reemplazo de desconectadores paño J7 NLP 4333. •Condiciones: Paño J7, Transferido (línea en servicio normal). Condiciones: Paño Línea LI07, CHA-Antuco 2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Discurso del Jefe de Fuego: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 11:10	13-11-23 14:48

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2073

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102463	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	2444	S/E CONCEPCION AT7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Concepción. Paño AT7. Reemplazo de caja de mando de desconectadores 89AT7-3, incluye tendido de cable de fuerza y control, montaje de subtablero de servicios auxiliares y selectores en tablero de mando de sala de control de la subestación.	Bajo	Actividades: SE Concepción. Paño AT7. Reemplazo de caja de mando de desconectadores 89AT7-3, incluye tendido de cable de fuerza y control, montaje de subtablero de servicios auxiliares y selectores en tablero de mando de sala de control de la subestación. Pruebas nivel 0 y nivel 1. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Concepción o SS.AA. C.C. Concepción o B. Monofásico 07_220/114 kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, ubicar y abrir fusible F8 en Tablero TB, según minuta de Desalambrado y Alambrado "T.D.C.C. AUX. 125 Vcc" y "T.D.C.A. AUX. 125 Vca".	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	28-12-23 18:00	14-11-23 11:23	26-11-23 05:50
2023102314	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1428	ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la Barra principal sección 1.		Restricciones: Subestación Atacama, S2i1, S2i2, S2i4, S2i5, S2i8, S2i71, S2i5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, S2i3 con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Tap Off Enlace: S2i1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, S2i5, S2i6 con bloqueo a la reconexión. Terceros, Central Gas Atacama: S2C-1A, S2i1-10, S2C-1B y S2i1-32 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 Atacama o Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o L 220kV Atacama-Minaje, C1 o Paño Acoplador 1R01-Atacama o Paño Transformación L101-Atacama o Paño Transformación L102-Atacama o Paño Transformación L106-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con avada de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 05:30	13-11-23 17:54
2023102313	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201 21210 21214 21213	S/E ATACAMA JR S/E ATACAMA J1 S/E ATACAMA J2 S/E ATACAMA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la Barra principal sección 1.		Restricciones: Subestación Atacama, S2i1, S2i2, S2i4, S2i5, S2i8, S2i71, S2i5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, S2i3 con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Tap Off Enlace: S2i1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, S2i5, S2i6 con bloqueo a la reconexión. Terceros, Central Gas Atacama: S2C-1A, S2i1-10, S2C-1B y S2i1-32 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 Atacama o Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o L 220kV Atacama-Minaje, C1 o Paño Acoplador 1R01-Atacama o Paño Transformación L101-Atacama o Paño Transformación L102-Atacama o Paño Transformación L106-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con avada de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 05:30	13-11-23 17:54
2023102312	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1899	BA S/E ATACAMA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la Barra principal sección 1.		Restricciones: Subestación Atacama, S2i1, S2i2, S2i4, S2i5, S2i8, S2i71, S2i5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, S2i3 con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Tap Off Enlace: S2i1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, S2i5, S2i6 con bloqueo a la reconexión. Terceros, Central Gas Atacama: S2C-1A, S2i1-10, S2C-1B y S2i1-32 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 Atacama o Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o L 220kV Atacama-Minaje, C1 o Paño Acoplador 1R01-Atacama o Paño Transformación L101-Atacama o Paño Transformación L102-Atacama o Paño Transformación L106-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con avada de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 05:30	13-11-23 17:54
2023102230	Subestacion	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Desconsidón	Origen Externo	Programada	2195	S/E C.R. LLANOS BLANCOS	3198 3202	BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 23KV B1 BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 23KV B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión a solicitud de terceros. Barras principales de 23 kV N°1 y N°2 desconectadas a solicitud de las empresas Don Esteban SpA y Don Arturo SpA para realizar trabajos de: 1) Tendido y conexionado de cables de media tensión. 2) Pruebas VLF. 3) Tendido y conexionado de fibra óptica. Actividades pertenecientes a los proyectos PFV Don Oscar y PFV Lucas Solar.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de las empresas Don Esteban SpA y Don Arturo SpA.	Documento gestionado a solicitud de la empresa Don Esteban SpA y Don Arturo SpA por sus proyectos PFV Don Oscar (NUP 1612) y PFV Lucas Solar (NUP5429).	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	15-11-23 18:00	13-11-23 11:35	15-11-23 23:10
2023102180	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la operación operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 20:00	13-11-23 14:50	13-11-23 20:33
2023102109	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	188	ANCOA 230/13.8KV 10MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Obra de reemplazo de protección sistema N°2 de paño JT4.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Integración y Pruebas SAT nueva protección REL 670 2I/21N paño JT4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 04_220/13,2kV- Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Protección REL670 (Hitachi) Paño JT4 Señales de Control y Trip Bloqueados, Armario de protección RY17 Identificar y delimitar zona de trabajo, Protección SE 6F paño JT4 tiempo minuta de bloqueo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	14-11-23 09:06	
2023102018	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1871	S/E ESMERALDA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Obras civiles menores. Instalación de rejilla de ventilación en SE Esmeralda	Riesgo controlado, faenas de obras civiles menores SE Esmeralda.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada diaria 08 a 18 hrs. (PT 6913 registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	16-11-23 10:30	16-11-23 12:33
2023102090	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	281	S/E ESPERANZA	607 608 609 610	MD S/E ESPERANZA H1 MD S/E ESPERANZA H2 MD S/E ESPERANZA H3 MD S/E ESPERANZA HT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corrección sincronización horaria medidores de facturación paños H1-H2-H3-HT de S/E Esperanza	Sin riesgo para el sistema, solo se modificará la estampa de tiempo.	El CEN nos solicita la revisión de la estampa de tiempo de los medidores de facturación de los paños H1-H2-H3-HT de S/E Esperanza	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 13:56	13-11-23 15:22
2023101860	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento SCADA por atención de soporte.	Bajo	Actividades: Mantenimiento SCADA por atención de soporte. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y SCADA Transelec nudo Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
2023101898	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Levantamiento de información de URT, para la implementación de la red de datos de los sistemas de protección.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Levantamiento de información de URT, para la implementación de la red de datos de los sistemas de protección. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Sistema SCADA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización de la zona de trabajo en armario a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 15:00		
2023099132	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22878 24247 24248	S/E PARINACOTA JT1 S/E PARINACOTA JS S/E PARINACOTA JR	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No Reconectar 52T1, 52I9 y 52J5 en SE Parinacota a solicitud de Transelec por faenas de lavado de aislación a Paño J1, incluye marcos de barra y marcos de líneas.	Riesgo controlado de parte de Transelec lavado en Paño J1 en SE Parinacota.	SODI N° 534 de Transelec, registro interno Transemel. Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada 08 a 18 hrs.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	15-11-23 18:00	14-11-23 06:02	15-11-23 16:19
2023101934	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR SPA	1934	Intervención	Origen Externo	Programada	1784	S/E SECCIONADORA FRANCISCO	16719	S/E SECCIONADORA FRANCISCO J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios patio 220 kV, marco de barra y línea en S/E Diego de Almagro. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i2 en S/E Francisco.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios patio 220 kV, marco de barra y línea en S/E Diego de Almagro. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52i2 en S/E Francisco.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 06:28	13-11-23 14:18
2023101929	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7877 7878	S/E ALTO JAHUEL J2 S/E ALTO JAHUEL J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión y deshabilitación de teleprotección	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:52	13-11-23 15:15
2023101922	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:00	13-11-23 18:15
2023101916	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	28371 28372 28374 28375	S/E NUEVA LAMPA J1 S/E NUEVA LAMPA J2 S/E NUEVA LAMPA J4 S/E NUEVA LAMPA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:05	13-11-23 17:30
2023101913	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	694	S/E LAMPA	6114	S/E LAMPA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del interruptor a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:05	13-11-23 17:30
2023101901	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1981	S/E TAP OFF URIBE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Inspección visual a equipos primarios SE TO Uribe	Riesgo bajo y controlado.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada de 08 a 18 hrs. (PT 6894 registro interno TRANSEMEL)	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	18-11-23 18:00		
2023101776	Subestacion	Aprobado	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	199	S/E CENTRAL ALFALFAL	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Traslado de servidores de respaldo y equipos de telecomunicaciones a nuevo centro backup de Scada del Centro de Control de AES desde dependencias de TIVIT a Telesuerte. Posible intermitencia en los datos enviados hacia el Coordinador.	Riesgo controlado, trabajos se desarrollarán con supervisión y procedimientos	Traslado de servidores de respaldo y equipos de telecomunicaciones a nuevo centro backup de Scada del Centro de Control de AES desde dependencias de TIVIT a Telesuerte. Posible intermitencia en los datos enviados hacia el Coordinador	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	15-11-23 18:00	14-11-23 17:47	
2023101702	Subestacion	Aprobado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	233	S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN)	13197	S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) BTS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Clemente: Alambrado de control desde puntos libres y disponibles hacia nuevas bomeras SCADA en el interior de gabinetes de equipos de poder de paños BTS, por proyecto SCADA de SE San Clemente. Se realizarán pruebas de aislación al nuevo cable de control. Sólo se alambrarán puntos disponibles, no se realizará desconexión de ningún punto que está actualmente en servicio.	Existe riesgo de alguna operación indeseada del equipo al que se está ingresando (uno a la vez).	Intervenciones diarias.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 15:07	
2023101671	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	228	S/E CENTRAL RUCUE	190 191 192 193 194 195 196	S/E CENTRAL RUCUE JU1 S/E CENTRAL RUCUE JU2 S/E CENTRAL RUCUE J5 S/E CENTRAL RUCUE J1 S/E CENTRAL RUCUE J2 S/E CENTRAL RUCUE J3 S/E CENTRAL RUCUE J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de gabinete "RTU SE Rucúe", movimiento del gabinete en común con Colbun "MMDO, MUX Y TELEP" e instalación de 2 nuevos gabinetes en sala eléctrica de S/E Rucúe.	Posible Riesgo operacional paños JU1, JU2, J1, J2, J5, J3 y J4 durante el retiro de los gabinetes.	El riesgo operacional está al momento de realizar el retiro de los gabinetes indicados.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:48	13-11-23 10:15
2023101579	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUIEN	1305	S/E PELEQUIEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., según SODI 028/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:56	13-11-23 18:24
2023101522	Subestacion	Rechazado	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Desconsidón	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29951	S/E LA POLVORA H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta Tx, se requiere desconexión de Paño H3 de S/E La Pólvora por trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV Agua Santa - La Pólvora C2.	Riesgos a controlar por Chilquinta.	Asociado a SD 2023090236 (Chilquinta Tx).	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
2023101282	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23160 23158 23159	S/E TARAPACA JR S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555:Montaje de Marco de línea en paño JT1. NOTA: TURNO A	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje de Marco de línea en paño JT1. NOTA: TURNO A Restricciones: Tarapacá, S2i9, S2T2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señalética, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 13:32	13-11-23 20:00
2023101213	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	7499 7500	S/E ALTO JAHUEL J10 S/E ALTO JAHUEL J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere restricción de reconexión de los Paños J10 y J3 en S/E Alto Jahuel, por Lavado de aislación equipos del patio de 220 kV en S/E Alto Jahuel.	Riesgos declarados por Transelec.	sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:48	13-11-23 20:52
2023101176	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2346	S/E LOS VILLARES [EN_REVISION]	30782 30783	S/E LOS VILLARES H2 [EN_REVISION] S/E LOS VILLARES H3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas End to End y Habilitación de teleprotecciones de la SE Los Villares Paño H2, para habilitar Ctc 2 de la LAT Los Villares – Totoralillo.	Instalación con riesgo: Línea 110kV Villares - Totoralillo. Temporalidad del Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Pruebas End to End y Habilitación de teleprotecciones de la SE Los Villares Paño H3, para habilitar Ctc 2 de la LAT Los Villares – Totoralillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 13:03	13-11-23 20:11
2023101161	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUIEN	1299 1306	S/E PELEQUIEN B1 S/E PELEQUIEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Mallos Nuevo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:56	13-11-23 18:24
2023101104	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1917	S/E PARINACOTA	22875 22876 22877 22878 22879 22880 22881 22882 24247 24248 24249 29235 30101	S/E PARINACOTA CE1 S/E PARINACOTA CE2 S/E PARINACOTA CT1 S/E PARINACOTA JT1 S/E PARINACOTA B2 S/E PARINACOTA B1 S/E PARINACOTA BT1 S/E PARINACOTA B3 S/E PARINACOTA JS S/E PARINACOTA JR S/E PARINACOTA BR1 S/E PARINACOTA AS S/E PARINACOTA CSA	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Inspección Visual Circuitos Alambrado Remoto equipos primarios de SE Parinacota.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06617 REGISTRO INTERNO DE TRANSEMEL	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231100902	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	98	ALTO JAHUEL TR6 225/161/66KV 3X100MVA + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de los cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT6. Coordinado con STM y Celec Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño JT6. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a Barra de 220 kV sección 1 y 2 y banco ATR6 de 220/154/66 kV. Instalaciones en Riengo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 o 2 o Banco ATR6 de 220/154/66 kV. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: S/E Alto Jahuel: Señalizacion y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 10:30	13-11-23 09:46	13-11-23 11:05
20231100856	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1867	S/E EL TESORO	22442 23443 17906	S/E EL TESORO JT1 S/E EL TESORO JT2 S/E EL TESORO 220 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	SE El Tesoro: Señalizar no reconectar 52JT1 y 52JT2.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:25	13-11-23 16:35
20231100631	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SolEi 5453, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 06:00	13-11-23 18:38
20231100616	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SOEI 5433, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52B71 y 52B72 de S/E Nirivilo.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 06:00	13-11-23 18:18
20231101789	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a Obra Reemplazo TT/CC paño JT4 S/E Ancoa. Proyecto NUP: 1666.-	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Integración y pruebas punto a punto nivel 3 y 4 con SCADA Monarch por proyecto reemplazo protección del JT4.- Instalaciones en Riengo: SCADA Transelec Nodo C. Naval y SCADA Transelec Nodo A. Jahuel Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos.- Nivel de Riengo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Delimitar zona de trabajo. -	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	20-11-23 18:00	14-11-23 09:46	
20231100546	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO S.A.	326	Intervención	Origen Externo	Programada	1779	S/E CENTRAL QUILAPILUN	16723	S/E CENTRAL QUILAPILUN J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de CELEO: Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 95 a la 120 y 121 a la 210 de la LT 220 kV Los Maquis - El Llano - Quilapilún C1.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Quilapilun: No reconectar 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 10:26	13-11-23 20:15
20231100530	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1077	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:39	13-11-23 16:02
20231102528	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Miraje NUP 2251: Realizar pruebas funcionales a los equipos de patio del paño J2; verificar estado y señales en armario de control del paño J3.	Bajo	Actividades: S/E Miraje NUP 2251: Realizar pruebas funcionales a los equipos de patio del paño J3; verificar estado y señales en armario de control del paño J3 (Nuevo paño J3 se encuentra desvinculado del sistema). Restricciones: No hay Instalaciones en Riengo: SS.AA. C.A. Miraje o SS.AA. C.C. Miraje Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos Nivel de Riengo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	30-11-23 18:00	13-11-23 10:00	
20231102077	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15595	S/E DUQUECO B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No reconectar 52B4 de S/E Duqueco a solicitud de Palmucho S.A por Trabajos de inspección de líneas, roce y corte de arboles dentro y fuera de Franja de servidumbre LAT 66 kV Duqueco - Favreas Pangues.	Riesgo bajo y controlado de parte de Palmucho S.A	Favreas coordinadas entre C.C Palmucho y CCT-Grupo SAESA. Asociada a SD 20231102008. Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada diaria 08 a 18 hrs. (SCOI 60 Palmucho S.A registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	24-11-23 18:00	13-11-23 11:16	24-11-23 22:00
20231101799	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	604	S/E CAUTIN	2371	S/E CAUTIN J26	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cautin: Obras civiles en PR26-F1, por obra reemplazo de equipos (excavaciones, mejoramiento de terreno y aflanzamiento estructural).-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riengo: Riengo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Trabajos conexos asociados a NUP 4417.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231100124	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexionado en tableros SSAA Corriente continua de 220 kV. Proyecto NUP 1525 Ampliación en S/E Nueva Pan de Azúcar. Montaje bahía +DDS.B y extensión de barra A.	Tomando las medidas de precaución y seguridad, no existen riesgos asociados al trabajo. posible perdida de supervisión, será mitigada con el ingeniero de Mantenimiento en terreno.	Conexionado en tableros SSAA Corriente continua de 220 kV. Proyecto NUP 1525 Ampliación en S/E Nueva Pan de Azúcar. Montaje bahía +DDS.B y extensión de barra A. Posible perdida de supervisión en 220kV, será mitigada con el Ingeniero de Mantenimiento en terreno.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 10:38	14-11-23 18:28
20231100077	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	268	S/E MOLINOS (ENLASA)	17519	S/E LOS MOLINOS H2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Faenas de roce, tales y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SOEI 1878: Faenas de roce, tales y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:00	13-11-23 17:46
20230099999	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterías en caseta JC2 de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
20231102245	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	438	S/E PENCO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran los trabajos de canalización y alambrados de control asociados al proyecto de ampliación de S/E Penco (NUP 2261).	Riesgo bajo y controlado. Trabajos realizado por personal calificado.	Los trabajos se realizan en instalaciones no energizadas (ampliación S/E Penco).	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
20230099085	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	381	S/E BUIN (CGE)	24	BC S/E BUIN (CGE) CCE2 15AV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo del BBCC N°2	Nivel de riesgo bajo, controlado.	Para estos trabajos se requiere desconectar el BBCC N°2, además de precaución en el 52C72 por manobras de apertura y cierre del DDCC asociado a este banco.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 10:28	13-11-23 11:43
20230099083	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	381	S/E BUIN (CGE)	25	BC S/E BUIN (CGE) CCE1 15AV 2.5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo del BBCC N°1	Nivel de riesgo bajo, controlado.	Para estos trabajos se requiere desconectar el BBCC N°1, además de precaución en el 52C71 por manobras de apertura y cierre del DDCC asociado a este banco.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 10:28	13-11-23 11:43
20231101944	Subestacion	Aprobado sin activación	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	1790	S/E CERRO NAVIA (STM II)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara levantamiento y verificación de alambrado en Unidad Terminal Remota Siemens Scada con respecto a planos. Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 3 horas durante la ventana de trabajo.	Trabajos sin riesgo para el sistema	Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 3 horas durante la ventana de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
20230099307	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	55	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 410Z SB 3MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar Reactor 410Z. Rotación de Unidad principal Fase B por Unidad de Reserva.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones. no existen riesgos asociados.	Se realiza desconexión del reactor con el propósito de realizar rotación de unidades para realizar mantenimiento en la Fase A.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 08:30	13-11-23 09:54	13-11-23 10:25
20231101483	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Integración de datos, edición de despliegues y pruebas punto a punto Scada Monarch por proyecto AT87 Concepción.	Bajo	Actividades: Integración de datos, edición de despliegues y pruebas punto a punto Scada Monarch por proyecto AT87 Concepción. Instalaciones en Riengo: SCADA Transelec Nodo C. Naval y Scada Transelec Nodo A. Jahuel. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	08-12-23 18:00	17-11-23 09:32	
20231102800	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2351	S/E LOS NOTROS [Ex_Revision]	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Notros: Cambio de tapas en trinchera ubicada en camino interior sector sala servicios generales.	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Cambio de tapas en trinchera ubicada en camino interior sector sala servicios generales. Instalaciones en Riengo: L 220 kV Los Notros-Charrúa, C3 o L 220 kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	24-11-23 18:00	14-11-23 17:00	14-11-23 18:28
20230098831	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC-TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52CT + 52B7 de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:56	13-11-23 18:22
20231102537	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación S/E Ovalle: Construcción de cerco duro para delimitar la zona de trabajo de nueva posición paño B2.		Actividades: Instalación de cerco delimitador para obras, SZA-7011-Ampliación S/E Ovalle: Construcción de cerco duro para delimitar la zona de trabajo de nueva posición paño B2.,**Nota: No se usa maquinaria para estos trabajos. ****Nota: Trabajos a nivel de piso, se respetará en todo momento con las distancias mínimas de seguridad respecto a los puntos energizados (1 metro + 1 cm/kV) y todo lo indicado en la minuta de trabajos con nivel de riesgo no significativo AR-EP-17 asociado a esta AT Restricciones: No hay. Nivel de Riengo: Riengo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ovalle, Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo durante la construcción de cerco duro.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231100019	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	438	S/E PENCO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran los trabajos de canalización y alambrados de control asociados al proyecto de ampliación de S/E Penco (NUP 2261).	Riesgo bajo y controlado. Trabajos realizado por personal calificado.	Los trabajos se realizan en instalaciones no energizadas (ampliación S/E Penco).	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
20230097547	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1915	S/E PACIFICO	22849	S/E PACIFICO HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por STS. No reconectar línea 110 kV Cóndores - Pacífico, por faenas de lavado de aislación línea 110 kV energizada Cóndores Pacífico.	No hay riegos mayores informados por STS.	En SE Pacífico, señalizar no reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 19:00	13-11-23 08:52	13-11-23 17:11
20230097520	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1916	S/E PALAFITOS	22859	S/E PALAFITOS HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por STS. No reconectar línea 110kV Cóndores - Palafitos, por faenas de lavado de aislación línea 110 kV energizada Cóndores Palafitos.	No hay riegos mayores informados por STS.	En SE Palafitos, señalizar no reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 19:00	13-11-23 08:52	13-11-23 17:11
20230097439	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1077	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 06:28	13-11-23 19:57
20230097163	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771, vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806, vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contempla Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 07:54	13-11-23 19:57
20231101537	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	839	S/E IMPERIAL	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico al sistema de respaldo de CC de la de S/E Imperial verificando su correcto funcionamiento y verificación señalización de alarmas locales y en el sistema Scada.	Riesgo es bajo y controlado	PT 6866 registro interno STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
20231101492	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2351	S/E LOS NOTROS [Ex_Revision]	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Notros: Trabajos en alumbrado de emergencia.	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Trabajos en alumbrado de emergencia. Instalaciones en Riengo: SS.AA. C.A. Los Notros. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Notros, ITM de alumbrados a disposición.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	24-11-23 18:00	13-11-23 11:10	16-11-23 18:21
20231101482	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Integración de datos, edición de despliegues y pruebas punto a punto Scada Monarch por proyecto AT87 Concepción.	Bajo	Actividades: Integración de datos, edición de despliegues y pruebas punto a punto Scada Monarch por proyecto AT87 Concepción. Instalaciones en Riengo: SCADA Transelec Nodo C. Naval y Scada Transelec Nodo A. Jahuel. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	08-12-23 18:00	17-11-23 09:32	
20231101267	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3155: Montaje de Transformadores de Corriente en paño J5.	Medio	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3155: Montaje de Transformadores de Corriente en paño J5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riengo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá Temporalidad de los Riengos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riengo: Medio Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señaletica, tarreras duras Delimitar zona de trabajo identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220. Ductos de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 14:56	13-11-23 20:00
20231102519	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2351	S/E LOS NOTROS [Ex_Revision]	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Los Notros: Revisión y mantenimiento a Panel de incendio y en sala SSGG.	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Revisión y mantenimiento a panel de incendio en sala SSGG. Instalaciones en Riengo: SS.AA. C.C. Los Notros. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Notros, QE1B y QE12 abiertos, realización de pruebas de funcionamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	26-11-23 18:00	13-11-23 10:41	
20231102489	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	577	S/E LAJA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: conexionado de SSAA a ITMs de reserva para alimentar servicios auxiliares de C.C. y C.C. del nuevo paño B3.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Conexionado de SSAA a ITMs de reserva para alimentar servicios auxiliares de C.C. y C.C. del nuevo paño B3. Instalaciones en Riengo: SS.AA. C.C. Laja o SS.AA. C.A. Laja. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	14-11-23 18:00	13-11-23 10:27	14-11-23 16:42
20230063615	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1484	CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores asociado a Trafo principal de unidad U16	Riesgo bajo, se considerán todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	No reconectar 52JG16,	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 12:00	13-11-23 09:58	13-11-23 10:29
20231102812	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1857	S/E COLOSO	2057 2058	BA S/E COLOSO 220KV BP1 BA S/E COLOSO 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E Coloso.	Riesgo bajo, trabajo realizado con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Coloso 52J1, 52JT1, 52JT2 S/E Coloso 52J2, 52JT3, 52JT4 si 52J5 esta cerrado. S/E Coloso 52J5. S/E Cristiano 52J3, 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 07:30	13-11-23 18:00	13-11-23 08:38	13-11-23 11:05
20231102066	Subestacion	Rechazado	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	352	Intervención	Origen Interno	Programada	1860	S/E DESALANT	2068 4052	BA S/E DESALANT 110KV BP BA S/E DESALANT 110KV BP1 (EN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de desconectador 89H2T, obras civiles, construcción de fundaciones y muñas para conexión de transformador N° 2 a nueva subestación GIS. (Trabajos conforme a NUP 4133, "Normalización S/E Desalant + Nuevo Transformador N°2")	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas para ejecutar un trabajo seguro	Condiciones de trabajo: S/E Desalnt : Sección de barra, Desconectador 89H2T y transformador 2 desconectados de barra principal 110 kV // S/E Antofagasta: No reconectar 52H3 // S/E Mejillones : No reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 07:00	01-04-24 23:59		
20231101899	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1871	S/E ESMERALDA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Inspección visual a equipos primarios SE Esmeralda	Riesgo bajo y controlado.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada de 07 a 18 hrs. (PT 6895 registro interno TRANSEMEL)	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 07:00	18-11-23 18:00		
20231100918	Subestacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Externo	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15765	S/E CENTRAL JAVIERA H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de CGE: Lavado de aislacion LT 110 kV Javiera - Oxido.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Javiera: Deshabilitar reconexión automática 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 07:00	13-11-23 17:00	13-11-23 08:10	13-11-23 14:23

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230089449	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1915	S/E PACIFICO	22852	S/E PACIFICO C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	'Levantamiento de alambrado. 'Desmontaje de equipo actual. ' Corte en gabinete (adaptación de nuevo equipo). 'Montaje de placa y nuevo equipo. 'Alambrado circuito de control. 'Pruebas efectivas de control. - Interruptor debe quedar a disposición del jefe de faena.	Trabajo con bajo nivel de riesgo.	El proyecto consiste en el reemplazo de la protección marca Micom P142 asociada al alimentador 52C3 Puerto, este reemplazo es debido a que la protección actual no cumple con los requerimientos del coordinador eléctrico nacional para cumplir con los nuevos requisitos para los esquemas de desconexión automática de carga de contingencia especifica (EDACsCD). Los nuevos equipos por instalar son protecciones de marca Siemens modelo 7SJ800 (6GP-6127) Maniobras de desconexión (52C3 Puerto): TRANSFERIR 100% DE LOS CONSUMOS ASOCIADOS AL 52C3 PUERTO ABRIR 52C3 PUERTO RETIRAR A MODO PRUEBA INTERRUPTOR 52C3 PUERTO Maniobras de normalización (52C3 Puerto) INSERTAR A MODO SERVICIO INTERRUPTOR 52C3 PUERTO CERRAR 52C3 PUERTO NORMALIZAR CONSUMOS	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 07:00	13-11-23 16:00	13-11-23 06:29	13-11-23 17:00
20231023801	Subestacion	Ejecución Exitosa	XSTRATA COPPER - ALTONORTE	403	Intervención	Origen Interno	Programada	1813	S/E ALTO NORTE	1871	BA S/E ALTO NORTE 110KV BP	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación con método a distancia, riengo bajo.	Lavado aislación con método a distancia, riengo bajo.	S/E Abonorte: No Reconectar 52H2; 52H4; 52HT1; 52HT2; 52HT3; 52HT4; S/E Antofagasta: No Reconectar 52H2 S/E Capricornio: No Reconectar 52H2	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 06:30	13-11-23 16:00	13-11-23 09:08	13-11-23 14:44
20230097565	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	373	S/E ALAMEDA	78	ALAMEDA 66/154V 25MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento mayor (Reparación de Filtraciones mayores, Limpieza, Ensayos eléctricos), segùn documento ingresado a plataforma de Mantenimiento Mayor N°:20230014BE.	Riesgo Bajo y Controlado.	Los consumos serán respaldados por el T-3 de SE Alameda por medio del acoplador de barra. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 06:00	20-11-23 20:00	13-11-23 10:08	20-11-23 19:01
20231014162	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	397	S/E LINARES	201	LINARES 154/69/14,8KV 75MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec mediante SODI N°48, declara: trabajos en línea desenergizada LT154KV Linares-Parral, programa de obras de línea. Se requiere maniobras de normalización	Sin riesgo para CGE Transmisión, trabajos de Transelec en sus instalaciones.	Para normalizar topología se requiere : 1.- Transferir momentáneamente S/E Linares hacia otras instalaciones vía redes 66KV, abierto 52471 S/E Linares. 2.- Abierto momentáneamente 52A2 S/E Maule . Todo lo anterior para realizar cierre de BRA1 S/E Linares sin tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 02:00	13-11-23 02:30	13-11-23 00:31	13-11-23 00:46
20231010593	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	516	PAN DE AZUCAR 110/110/13.8 kV 48MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Asúcar, atención anormalidad transferencias de corrientes paño H2-HT1 .- 1) Levantamiento de circuitos de transferencia de corriente. - 2) Conexionado de nuevos contactos del circuito de transferencia o cambio de transformador auxiliar en caso		Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, S/E Pan de Asúcar, atención anormalidad transferencias de corrientes paño H2-HT1 . -1) Levantamiento de circuitos de transferencia de corriente . -2) Conexionado de nuevos contactos del circuito de transferencia o cambio de transformador auxiliar en caso de aplicar. .-3) Pruebas de inyecciones secundarias desde barras remotas para verificar aportes de corrientes en protección sistema 2 Hz. ****Nota: L 110kV Pan De Asúcar-Las Compañías, C1, quedará radial desde Las Compañías, con tensión en 89H2-2 lado línea. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Asúcar-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Asúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Asúcar, Armario paño HT1 y H2 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación P. Asúcar, Selector transferencias de corrientes HT1-H2 A disposición del jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 00:01	14-11-23 07:00	13-11-23 00:00	14-11-23 18:57
20231010595	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	516	PAN DE AZUCAR 110/110/13.8 kV 48MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Asúcar. Patio 110kV. Paño HT1: Obras Capex No Vi. Reemplazo de Transformadores de tensión TPHT1. 1. Desvinculación/vinculación primaria y secundaria de TP existentes en paño HT1. 2. Traslado de TP (antiguos y nuevos)	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado	Actividades: Desmontaje y montaje de TTMM, Semana 46. S/E Pan de Asúcar. Patio 110kV. Paño HT1: Obras Capex No Vi. Reemplazo de Transformadores de tensión TPHT1. 1. Desvinculación/vinculación primaria y secundaria de TP existentes en paño HT1. 2. Traslado de TP (antiguos y nuevos). 3.- ingreso y uso de camión grúa con capacho desde la parte exterior del Patio 110kV. 4. Reemplazo de Transformadores de tensión del paño HT1, incluye montaje del TP nuevo, reemplazo de bases soportes existentes. Reemplazo de conductor y conectores de Alta tensión. 5.- Ejecutará grawilla con rastrillos sobre nueva fundación. ***Nota: Camión cruzará sobre canaletas de cables reforzadas propias de la Subestación. ****Nota: Se debe conectar cada uno de los núcleos utilizados. Se realizarán pruebas de Resistencia de Aislación, Razón de Transformación, medición dinámica, Hipot y factor de potencia en posición definitiva. Medición resistencia de contactos en conexiones del TP. Actividades coordinadas con el área de Control y Protecciones PMTD/ S4099- AT 115381. ****Nota: L 110kV Pan De Asúcar-Las Compañías, C1, quedará radial desde Las Compañías, con tensión en 89H2-2 lado línea. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Asúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Asúcar o L 110kV Pan De Asúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación P. Asúcar, Se instalarán 1 tierra provisional de bloqueo en la conexión superior del TPHT1 (ver croquis). Previamente se verificará ausencia de tensión	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 00:01	14-11-23 15:00	13-11-23 00:00	14-11-23 18:57
20231022205	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Externo	Programada	1640	S/E YERBAS BUENAS	27979	S/E YERBAS BUENAS AT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se ingresa microcorte para realizar la normalizacion en sector Linares-Parral de Linea de 154 kV Maule - Parral esta solicitud coordina con SD 20231023727 asociada al desarrollo		A solicitud de Transelec se ingresa microcorte para realizar la normalizacion en sector Linares-Parral de Linea de 154 kV Maule - Parral esta solicitud coordina con SD 20231023727 asociada al desarrollo	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 00:01	13-11-23 00:04	13-11-23 00:29	13-11-23 00:45
20231010589	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	516	PAN DE AZUCAR 110/110/13.8 kV 48MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Asúcar: Obra reemplazo de TPHT1 - Desvinculación y vinculación de cables de control de bastidor N°9 en sala de SS/GG		Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Pan de Asúcar: Obra reemplazo de TPHT1 - Desvinculación y vinculación de cables de control de bastidor N°9 en sala de SS/GG. . ****Nota: L 110kV Pan De Asúcar-Las Compañías, C1, quedará radial desde Las Compañías, con tensión en 89H2-2 lado línea. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Asúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Asúcar o L 110kV Pan De Asúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación P. Asúcar, Caja de agrupamiento transformadores de potencial TPHT1 Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Subestación P. Asúcar, Bastidor 9 del Paño HT1 Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 00:01	14-11-23 15:00	13-11-23 00:00	14-11-23 18:57
20231023762	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	704	S/E MACUL	3052	MACUL 110/12.5KV 50MVA 1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a Barra N°1.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 20231027S9	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 22:00	13-11-23 10:00	13-11-23 00:02	13-11-23 07:00
20231023760	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	704	S/E MACUL	917	MACUL 110/12.5KV 50MVA 3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a Barra N°1.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 20231027S9	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 22:00	13-11-23 10:00	13-11-23 00:02	13-11-23 07:00
20231023759	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	704	S/E MACUL	830	BA S/E MACUL 110KV BP1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a Barra N°1.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 22:00	13-11-23 10:00	13-11-23 00:02	13-11-23 07:00
20231030639	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1914	S/E PEQ	18006 22867 22888 23889 28251 28252 28253 28254 28255 28256	S/E PEQ.23KV BP1 S/E PEQ.J1 S/E PEQ.JT1 S/E PEQ.ET1 S/E PEQ.E1 S/E PEQ.E2 S/E PEQ.E3 S/E PEQ.E4 S/E PEQ.E5 S/E PEQ.E6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Línea 220 kV Frontera - Tap Off Quillagua - Lagunas en atención de puntos calientes críticos en BB1-2 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52T1, 89JT1-1, 52ET1 y celdas de media tensión en S/E PEQ.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Desconexión de Línea 220 kV Frontera - Tap Off Quillagua - Lagunas en atención de puntos calientes críticos en BB1-2 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52T1, 89JT1-1, 52ET1 y celdas de media tensión en S/E PEQ.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 20:46	13-11-23 06:00	12-11-23 20:46	13-11-23 06:46
20231030638	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Línea 220 kV Frontera - Tap Off Quillagua - Lagunas en atención de puntos calientes críticos en BB1-2 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J1, 89J1 en Tap Off Quillagua. Cerrado y bloqueado 89J1-1T en Tap Off Quillagua	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Desconexión de Línea 220 kV Frontera - Tap Off Quillagua - Lagunas en atención de puntos calientes críticos en BB1-2 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J1, 89J1 en Tap Off Quillagua. Cerrado y bloqueado 89J1-1T en Tap Off Quillagua	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 20:46	13-11-23 06:00	12-11-23 20:46	13-11-23 06:46
20231010224	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	2293	S/E SOL DE LILA	30061	S/E SOL DE LILA F9	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere abrir interruptor 52F9 de cabecera del circuito N°8. Esto para para mantenimiento de interruptor principal de cabina de generación N° 28	Nivel de riesgo bajo, trabajos en instalación desenergizada	N/A	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 19:30	12-11-23 21:30	12-11-23 19:49	12-11-23 21:46
20231030624	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	589	S/E SAN VICENTE	2745	S/E SAN VICENTE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Vicente: Investigar y normalizar funcionamiento del 89A2-A.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Investigar y normalizar funcionamiento del 89A2-A. Nota: Postentar a la intervención del 89A2-A, se realizará prueba experimental de cierre y apertura Condiciones: Paño Línea LA02, SVT-Huaipén 1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de Faena: Subestación San Vicente, se instalarán equipos de puesta a tierra provisionales a ambos lados del 89A2-A.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 14:30	13-11-23 18:00	12-11-23 16:00	13-11-23 22:00
20231009085	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre 6471 Y 6472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre 6439 Y 6440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:40	12-11-23 19:38
20231021174	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	1899 1900	BA S/E ATACAMA 220KV BP1 BA S/E ATACAMA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y silconado de equipos paño JS, se ejecutarán estas actividades en los siguientes equipos: 89JS-1 y 89JS-2.	Bajo	Restricciones: Paño Seccionador JG01-Atacama, indisponible. Subestación Atacama, 52J1, 52J2, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J11, 52JR, 52JT1 con bloqueo a la reconexión Subestación Atacama, 52J1, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con avada de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:30	12-11-23 18:02
20231021175	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21200	S/E ATACAMA JS	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y silconado de equipos paño JS, se ejecutarán estas actividades en los siguientes equipos: 89JS-1 y 89JS-2.	Bajo	Restricciones: Paño Seccionador JG01-Atacama, indisponible. Subestación Atacama, 52J1, 52J2, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J11, 52JR, 52JT1 con bloqueo a la reconexión Subestación Atacama, 52J1, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación Se delimitara zona de trabajo , con avada de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:30	12-11-23 18:02
20231010662	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	13615	S/E CONSTITUCION B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Arauco Bioenergía mediante SODI 40 por mantenimiento en equipos primarios en S/E Viñales.	SIN RIESGO PARA CGE, TRABAJOS DE TERCERO EN SU INSTALACION	Se requiere desconectado paño B3 S/E Constitución.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 19:30	12-11-23 08:14	12-11-23 19:40
20231010281	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23160 23158 23159	S/E TARAPACA JR S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555:Montaje de Marco de línea en paño JT1. NOTA: TURNO A	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje de Marco de línea en paño JT1. NOTA: TURNO A Restricciones: Tarapacá, 52J8, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Tarapacá, Conos, señalética, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:20	12-11-23 20:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023101064	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201	S/E ATACAMA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, interruptor 52J6 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de patio JR). Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L206-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Seccion 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desviculados entre 89J6-2 y 89J6-1 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados. Subestación Atacama, Verificar desviculados conductores entre 89J6-1 y Barra 220 kV Sección N°2 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:04	12-11-23 20:03
2023101047	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, interruptor 52J6 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de patio JR). Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L206-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Seccion 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desviculados entre 89J6-2 y 89J6-1 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados. Subestación Atacama, Verificar desviculados conductores entre 89J6-1 y Barra 220 kV Sección N°2 ,Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:04	12-11-23 20:03
2023100930	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	409	S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	1433	BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV T2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo al SSCC 89B2-1 de SE San Vicente de Tagua Tagua	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados se aprovechara la desconexión programada del transformador N°2 de SE San Vicente TT (SD 2023091149) , los consumos serán respaldados mediante redes MT asi lo que no existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00	12-11-23 06:06	12-11-23 19:06
2023099304	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	981	S/E LAS COMPAÑIAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sol6 5408 , se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H2 de S/E Las Compañías por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00		
2023100076	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	268	S/E MOLINOS (ENLASA)	17519	S/E LOS MOLINOS H2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Faenas de roce, tales y podas de árboles en faja de servidumbre de lineo 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Sensa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado a SOD 1878: Faenas de roce, tales y podas de árboles en faja de servidumbre de lineo 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Sensa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00	12-11-23 10:34	12-11-23 17:50
2023098952	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	363	S/E GRANEROS	1033	GRANEROS 69/25-15.2kV 30MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de los paños BT2 y CT2 asociado al transformador N°2 de S/E Graneros por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°1 de S/E Graneros. Considera la precaución de no reconectar el interruptor 52B1 de S/E Graneros, mientras se realizan las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT2-1 de S/E Graneros.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión de los paños BT2 y CT2 asociado al transformador N°2 de S/E Graneros por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°1 de S/E Graneros. Considera la precaución de no reconectar el interruptor 52B1 de S/E Graneros, mientras se realizan las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT2-1 de S/E Graneros.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 19:00	12-11-23 06:27	12-11-23 13:30
2023101701	Subestacion	Ejecución Exitosa	MADERAS ARAUCO S.A.	2	Desconexión	Origen Interno	Programada	1616	S/E PLANTA VIÑALES	13696	S/E PLANTA VINALES BARRA 66KV	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a equipos primarios.	Riesgo bajo, se trabajará con equipos desenergizados.	Al momento de la ejecución de estos trabajos, central Viñales estará desconectada por mantenimiento mayor.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 19:30	12-11-23 08:18	12-11-23 20:05
2023097438	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CDI> Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CDI> Minera Colahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:41	12-11-23 19:36
2023097157	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto CDI>, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre 8471 Y 8472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre 8439 Y 8440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, cunnado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 08:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:40	12-11-23 19:38
2023082311	Subestacion	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	654	S/E QUIRIHUE	1121	QUIRIHUE 66-33/23kV 10MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado a SD 2023082307. Se realizará la desconexión del T1 de S/E Quirihue durante desconexión de la LT 23kV Huaita-Quirihue. Los consumos serán respaldados vía redes MT a través de microcorte.	Riesgo medio con desconexión.	Asociado a SD2023082307.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 07:00	12-11-23 13:00		
2023103597	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	723	S/E SANTA MARTA	357	SANTA MARTA 110/23.5-12.5kV 50MVA 2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Eliminar filtración en caja de conexión de protecciones mecánicas del TR2	Se necesita eliminar filtración en caja de conexión de protecciones mecánicas del transformador N°2. La filtración provoca que se encuentre humedad en el equipo y por ende, podría provocar la operación de alguna de las protecciones del transformador.		No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 06:00	12-11-23 15:00	12-11-23 07:25	12-11-23 16:30
2023091888	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	409	S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	1538 1548	S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CT2 S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA BT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar mantenimiento preventivo a los equipos del paño BT2 y CT2 en SE San Vicente de Tagua Tagua.	Riesgo medio y controlado bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados se aprovechará la desconexión programada del Transformador N°2 (SD 2023091149), se realizará limpieza de aislación y ensayos Tinamisión. eléctricos, no existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 06:00	12-11-23 18:00	12-11-23 06:06	12-11-23 19:06
2023091949	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	409	S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	171	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66/15KV 25MVA N°2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento de CDAC al transformador N°2 de SE San Vicente de Tagua Tagua.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados se requiere la desconexión del transformador N°2 de SE San Vicente de Tagua Tagua, además para las transferencias de carga se requiere el bloqueo de reconexión de 52B2 en SE La Fuentecilla. Los consumos serán respaldados a través de redes MT, no existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 06:00	12-11-23 18:00	12-11-23 06:06	12-11-23 19:06
2023101430	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	397	S/E LINARES	201	LINARES 154/69/14,8kV 75MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec mediante SDDI N°49, declarc, trabajos en línea desenergizada LT154KV Linares-Parral, programa de obras de línea.	Sin riesgo para CGE Transmisión, trabajos de Transelec en sus instalaciones.	Para dar las condiciones operacionales se requiere : 1. - Transferir momentáneamente S/E Linares hacia otras instalaciones vía redes 66KV, abierto 52ATI S/E Linares. 2 - Abierto momentáneamente S2A2 S/E Maule . Todo lo anterior para realizar apertura de 89A1 S/E Linares sin tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 02:00	12-11-23 02:30	12-11-23 02:24	12-11-23 02:41
2023102197	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Externo	Programada	1640	S/E YERBAS BUENAS	27979	S/E YERBAS BUENAS AT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se ingresa microcorte para realizar actividades de mantenimiento en sector Linares-Parral de Línea de 154 kV Maule - Parral.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado	A solicitud de Transelec se ingresa microcorte para realizar actividades de mantenimiento en sector Linares-Parral de Línea de 154 kV Maule - Parral.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:01	12-11-23 00:04	12-11-23 02:33	12-11-23 02:38
2023102001	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	588	S/E CONCEPCION	2441 12407 12408 12409	S/E CONCEPCION AT1 S/E CONCEPCION A7 S/E CONCEPCION AT2 S/E CONCEPCION AT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según SDDI 5541, por obras de reemplazo de DDCC de paño AT7 de S/E Concepción, se requiere mantener abierto 89AT1-3, 89AT2-3, 89AT3-3 y 89A7-3 de S/E Concepción.	Riesgo controlado por Transelec, empresa ejecutora de los trabajos.	Trabajos de Transelec en S/E Concepción.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 05:00	12-11-23 00:30	12-11-23 09:37
2023093692	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	530	S/E VALDIVIA (STS)	177	VALDIVIA (STS) 230/69/13.8kV 60MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de transformador N° 1 de SE Valdivia por pruebas efectivas de disparo mediante inyección secundaria sobre protección de interruptor 52ITL, 52BTL, 52JR y BBT1 por reemplazo de nuevos relés de protecciones BTT1 50BF (GE T60), 21T1/50BF (GE D60), 50/51N BTT1 (GE F60), se habilita protección 50BF Etapa 2 (Bloqueada bajo SD2023080175), se realizarán pruebas de disparo Etapa 2 50BF hacia BTR Unidad de Bahía JT1 y pruebas efectivas de disparo sobre 52JR y 52JT1 en Modo Normal, Intermedio y Transferido. Faenas asociado a NUP 1895 MNR Reemplazo de Protecciones por Obsolescencia y actualización de Firmware en SE Valdivia.	El riesgo de las faenas es bajo y controlado, se trabajará con transformador T1 desconectado y sus consumos respaldado por barra 66 kV por medio del cierre del Paño 83 tomando la carga Transformador T4 de SE Valdivia.	Faenas sin perdida de suministro y en horario nocturno, Trabajos se ejecutaran en conjunto con personal de control y protecciones de STS/Transelec. Interruptores 52JT1, 52BTL y 52JR se solicitan a disposición del Jefe de Faenas para realizar pruebas efectivas de disparo considerando abierto desconectadores asociado a cada Paño indicado. (PT N° 6051 registro interno de STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	11-11-23 23:40	12-11-23 08:01
2023101994	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	693	S/E LA REINA	2596 3197 3198	S/E LA REINA A1 S/E LA REINA A2 S/E LA REINA A8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara el mantenimiento preventivo a transferencia automática en 110kV.	Sin riesgos asociados a la actividad	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 12:00	12-11-23 04:21	12-11-23 05:45
2023103109	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	592	S/E VALDIVIA	15209	S/E VALDIVIA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Valdivia: Se realizarán pruebas de disparo Etapa 2 50BF hacia BTR Unidad de Bahía JT1 y pruebas efectivas de disparo sobre 52JR y 52JT1 en Modo Normal, Intermedio y Transferido. Faenas asociada a NUP 1895 MNR Reemplazo de Protecciones por Obsolescencia	Bajo.	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Paño acoplador JR Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Valdivia, BTR Unidad central Bloqueada las vías de trip de las bay unit de los paños J3, J4, J5, J6, JTR, JR y J5.- Subestación Valdivia, 87B/T1 Bloqueada las vías de trip de las bay unit de los paños JT1 a disposición.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las Barra Sección S1 y S2 Trabajos solicitado por STS y coordinado con Prime Energía. Asociados a avisos 202308175 - 202309692 - 202309470	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	12-11-23 00:17	12-11-23 07:35
2023097571	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	592	S/E VALDIVIA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STS informa desconexión programada de Transformador N° 1 220/66kV 60 MVA de SE Valdivia por faenas asociada a NUP 1895 MNR.-	Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Valdivia.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-	Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: No hay.- Observaciones: SS.AA esenciales energizados desde el grupo de emergencia.- Nota: Aviso CEN 2023093692 .-	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	12-11-23 01:09	12-11-23 09:47
2023102615	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERADORA ANTILHUE SPA	3	Intervención	Origen Externo	Programada	219	S/E CENTRAL ANTILHUE	16671	S/E CENTRAL ANTILHUE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de las vías de trip de la Bay Unit del paño J1 en S/E Valdivia, a solicitud de Transelec, quienes informan actividades consistentes en bloqueo de protección diferencial de barra BTR y pruebas de disparos efectivos de nuevas protecciones 50BF del paño JT1 hacia la protecciones de Barras 1 y 2 de 220 kV.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	12-11-23 00:04	12-11-23 07:00
2023102368	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	592	S/E VALDIVIA	2785	S/E VALDIVIA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Valdivia: Bloqueo de protección de barra BTR, por trabajos de empresa STS en el paño JT1.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 - Valdivia o Barra 220 kV, Sección 2 - Valdivia Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Valdivia, BTR Unidad central Bloqueada las vías de trip de las bay unit de los paños J3, J4, J5, J6, JTR, JR y J5.- Subestación Valdivia, 87B/T1 Bloqueada las vías de trip de las bay unit de los paños JT1 a disposición del jefe de Faena.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las Barra Sección S1 y S2 Nota: Trabajos solicitados por STS y coordinados con Prime Energía.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	12-11-23 00:17	12-11-23 07:35
2023102397	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	592	S/E VALDIVIA	530 1548	BA S/E VALDIVIA 220kV BP1 BA S/E VALDIVIA 220kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Valdivia: Bloqueo de protección de barra BTR, por trabajos de empresa STS en el paño JT1.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 - Valdivia o Barra 220 kV, Sección 2 - Valdivia Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Valdivia, BTR Unidad central Bloqueada las vías de trip de las bay unit de los paños J3, J4, J5, J6, JTR, JR y J5.- Subestación Valdivia, 87B/T1 Bloqueada las vías de trip de las bay unit de los paños JT1 a disposición del jefe de Faena.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las Barra Sección S1 y S2 Nota: Trabajos solicitados por STS y coordinados con Prime Energía.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	12-11-23 00:17	12-11-23 07:35
2023102395	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	592	S/E VALDIVIA	2785	S/E VALDIVIA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Valdivia: Pruebas de disparos efectivos de nuevas protecciones 50BF del paño JT1 hacia la protecciones de Barras 1 y 2 de 220kV	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 - Valdivia o Barra 220 kV, Sección 2 - Valdivia.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Valdivia, BTR Unidad central Bloqueada las vías de trip de las bay unit de los paños J3, J4, J5, J6, JTR, JR y J5.- Subestación Valdivia, 87B/T1 Bloqueada las vías de trip de las bay unit de los paños JT1 a disposición.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las Barra Sección S1 y S2 Trabajos coordinados con Prime Energía y STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	12-11-23 00:17	12-11-23 07:35
2023102394	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	592	S/E VALDIVIA	530 1548	BA S/E VALDIVIA 220kV BP1 BA S/E VALDIVIA 220kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Valdivia: Pruebas de disparos efectivos de nuevas protecciones 50BF del paño JT1 hacia la protecciones de Barras 1 y 2 de 220kV	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 - Valdivia o Barra 220 kV, Sección 2 - Valdivia.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Valdivia, BTR Unidad central Bloqueada las vías de trip de las bay unit de los paños J3, J4, J5, J6, JTR, JR y J5.- Subestación Valdivia, 87B/T1 Bloqueada las vías de trip de las bay unit de los paños JT1 a disposición.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las Barra Sección S1 y S2 Trabajos coordinados con Prime Energía y STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	12-11-23 00:17	12-11-23 07:35
2023101383	Subestacion	Rechazado	COLBÚN S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	223	S/E COLBUN	30	BA S/E COLBUN 13.8kV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de ajustes de protección y cambio de relación de TT/CC de alimentador 52C1 de 13,8kV S/E Colbún, y posterior verificación de ajustes de operación de la protección y medida de relación de TT/CC. Esto a requerimiento de CGE mediante SOD: 2318/2023 para aumento de inyección PMGD Las Goldondrinas. Implica alimentador de 52C1 desconectado y barra 1 13,8kV S/E Colbún desenergizada. CGE informa que consumos finales serán respaldados por transferencia de carga y generación local.	Cambio de ajustes de protección y cambio de relación de TT/CC de alimentador 52C1 de 13,8kV S/E Colbún, y posterior verificación de ajustes de operación de la protección y medida de relación de TT/CC. Esto a requerimiento de CGE mediante SOD: 2318/2023 para aumento de inyección PMGD Las Goldondrinas. Implica alimentador de 52C1 desconectado y barra 1 13,8kV S/E Colbún desenergizada. CGE informa que consumos finales serán respaldados por transferencia de carga y generación local.	Cambio de ajustes de protección y cambio de relación de TT/CC de alimentador 52C1 de 13,8kV S/E Colbún, y posterior verificación de ajustes de operación de la protección y medida de relación de TT/CC. Esto a requerimiento de CGE mediante SOD: 2318/2023 para aumento de inyección PMGD Las Goldondrinas. Implica alimentador de 52C1 desconectado y barra 1 13,8kV S/E Colbún desenergizada. CGE informa que consumos finales serán respaldados por transferencia de carga y generación local.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 12:00		
2023101790	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	588	S/E CONCEPCION	105	CONCEPCION 225/161/13.2kV 3XBTNVA TR7 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	* S/E Concepción: Vinculación primaria del desconectador 89AT7-2 y Desvinculación primaria del desconectador 89AT7-3. * S/E Concepción: Puesta en Servicio del Desconectador 89AT7-2, pruebas funcionales correspondiente al Paño AT7.	Bajo.	Actividades: * S/E Concepción: Vinculación primaria del desconectador 89AT7-2 y Desvinculación primaria del desconectador 89AT7-3. * S/E Concepción: Puesta en Servicio del Desconectador 89AT7-2, pruebas funcionales correspondiente al Paño AT7. Nota: Actividad corresponde a la obra reemplazo de desconectadores paño AT7, NUP 4334. Condiciones: B. Monofásico 07_220/154kV-Concepción y Barra Transferencia 154 kV-Concepción, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 07_220/154kV-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Concepción, instalación de tierras provisionales de bloqueo en: conexiones de poder de 89AT7; entre TCAT7 y 89AT7-2, en 89AT7-3 lado AT#7, TCAR lado paño AT7 y entre 89AT1-3 y Barra de transferencia 154 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 05:00		
2023093923	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	512	S/E LA UNION	213	BC S/E LA UNION ECE1 23KV 1.8 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de BBCC 23 kV (conectado a barra 23 kV n° 2). Por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios seccón 2 barra 23kV SE La Unión. Asociado a OD 2023093919	Riesgo controlado y bajo. trabajo en instalaciones desconectadas.	Asociado a SD 2023093919	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	11-11-23 23:39	12-11-23 07:49
2023093919	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	512	S/E LA UNION	423	BA S/E LA UNION 23KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios seccón 2 barra 23kV SE La Unión. Transferidos por red MT SAESA el 100% de consumos asociados 52E4 Aldea Campesina.	Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas. Sin perdida de consumos.	Faenas coordinadas con Distribuidora SAESA. Sin perdida de consumos.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	11-11-23 23:39	12-11-23 07:49

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20232099470	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	530	S/E VALDIVIA (STS)	16606	S/E VALDIVIA (STS) JT4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo de recepción de vías de Trip desde 879 220 kV hacia protección JT4 de SE Valdivia por pruebas efectivas de disparo mediante inyección secundaria sobre protección de interruptor 52JT1, 52BT1, 52JR y BET1 por reemplazo de nuevos rele de protecciones 87T1/50BF (GE T60), 21T1/50BF (GE D60), 52TJ/K 87 L (GE P40). Faenas asociada a NLP 1895 MMR Reemplazo de Protecciones por Obsolescencia y actualización de firmware en SE Valdivia. SD 2023030692 asociada.	El riesgo de las faenas es bajo y controlado, faenas se realizará con bloqueo de vías de trip protección Diferencial de Barras 220kV en SE Valdivia, faenas coordinadas con Transelec.	Faenas sin perdida de suministro y en horario nocturno, Trabajos se ejecutaran en conjunto con personal de control y protecciones de STS/Transelec. (PT N° 6051 registro interna de STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-23 00:00	12-11-23 07:00	11-11-23 23:40	12-11-23 08:01
20232101802	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	1666	BA S/E TEMUCO 66KV SECCION 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: A solicitud de CGE, se requiere bloqueo de protección 87B2 de 66kV por trabajos de PES de transformadores de corriente del paño 88 de propiedad de CGE Transmisión.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV, Sección 2-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, 87B sección 2 66kV Bloqueo vías de trips Trabajos asociados a EAF-045-2023.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 23:30	12-11-23 10:00	12-11-23 00:22	12-11-23 10:39
20232101801	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	1666	BA S/E TEMUCO 66KV SECCION 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Verificación protección diferencia 87B sección 2 por cambios de TTCC en el paño 88 de propiedad de CGE Transmisión.-	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV, Sección 2-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Protección 87B sección 2 Bloqueo de los trip y anilogos.- Trabajos asociados a EAF-045-2023.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 23:30	12-11-23 10:00	12-11-23 00:51	12-11-23 10:39
20232101803	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	2754	S/E TEMUCO 85	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: A solicitud de CGE, se requiere bloqueo de protección 87B2 de 66kV por trabajos de PES de transformadores de corriente del paño 88 de propiedad de CGE Transmisión.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV, Sección 2-Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, 87B sección 2 66kV Bloqueo vías de trips Trabajos asociados a EAF-045-2023.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 23:30	12-11-23 10:00	12-11-23 00:22	12-11-23 10:39
20232099662	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	591	S/E TEMUCO	7711	S/E TEMUCO 88	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño 88 de SE Temuco para realizar reemplazo de transformadores de corriente asociados a dicha instalación. Consumos asociados serán alimentados desde subestema 2x66 kV Padre Las Casas - Temuco.	Riesgo bajo. Faenas en instalaciones desconectadas	Desconexión de paño 88 de SE Temuco para realizar reemplazo de transformadores de corriente asociados a dicha instalación. Consumos asociados serán alimentados desde subsistema 2x66 kV Padre Las Casas - Temuco.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 23:00	12-11-23 09:00	11-11-23 22:58	12-11-23 10:34
20232100798	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	2756	S/E TEMUCO 8R	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Desenclavación y vinculación de conductores entre 52B8 y TC8R por obra de reemplazo de TC paño 88 de empresa CGE Transmisión.	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV, Sección 2 - Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, Instalación de tierras provisionales en ambos lado del interruptor 52B8 Bloqueo de jefe de faena inmovilizado.- Nota: Trabajo solicitado por CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 22:00	12-11-23 10:00	11-11-23 22:35	12-11-23 10:39
20232101023	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2293	S/E SOL DE LILA	30060	S/E SOL DE LILA FIII	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere abrir interruptor 52FIII de cabecera del circuito N°7 Esto para para mantenimiento de interruptor principal de cabina de generación N°27	Nivel de riesgo bajo, trabajos en instalación desenergizada	N/A	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 19:30	11-11-23 21:30	11-11-23 19:58	11-11-23 22:17
20232103588	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2109	S/E CURANILAHUE NORTE	32625	S/E CURANILAHUE NORTE 82	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de S/E Curanilahue por curso forzoso.	Riesgos controlados, según procedimientos internos de CGE Transmisión.	Por seguridad de instalaciones y continuidad del suministro, se requiere desconectar S/E Curanilahue, por riesgo por siniestro en el transformador N°1 de S/E Curanilahue, mediante la apertura del interruptor 52B2 de S/E Curanilahue Norte, afectando consumos de S/E Curanilahue, S/E Tres Pinos, S/E Lebu y S/E Cañete (STS). Al momento de la desconexión, el parque Eólico Cristoro no se encontraba generando.	Consumo Regulado	EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.	ninguno			11-11-23 13:17	11-11-23 13:39	11-11-23 13:17	11-11-23 13:39
20232103586	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1893	S/E LAGUNAS	22699	S/E LAGUNAS J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere desenergizar paño J9 en S/E Lagunas por desconexión de Barra Sección N° 2 en atención de puntos calientes críticos en 89J1-1 Fase 1, 2 y 3. Zona 1, 2 y 3	Transelec requiere desconexión de Barra Sección N° 2 en atención de puntos calientes críticos en 89J1-1 Fase 1, 2 y 3.	A solicitud de Transelec se requiere desenergizar paño J9 en S/E Lagunas por desconexión de Barra Sección N° 2 en atención de puntos calientes críticos en 89J1-1 Fase 1, 2 y 3.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 13:00	11-11-23 20:00	11-11-23 14:23	12-11-23 00:14
20232100605	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	2290	S/E LITORAL CENTRAL [EN_REVISION]	29982 29983 29984 29985 29986	S/E LITORAL CENTRAL 66KV BF2 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL 66KV BF1 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL 89 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL 88 [EN_REVISION] S/E LITORAL CENTRAL 87 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por Proyecto NLP 884 Nueva SE Totoral se ingresa solicitud de puesta en servicio de los paños seleccionados.	Nivel de riesgo bajo, trabajo de PES de Nueva SE Litoral Central.	Por Proyecto NLP 884 Nueva SE Totoral se ingresa solicitud de puesta en servicio de los paños, solicitud coordina con SD 2023100604	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 12:00	11-11-23 19:00	11-11-23 18:18	11-11-23 19:20
20232101581	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA BAQUEDANO S.A.	401	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1873	S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1	22522 22523 22524 22525 24869 24870 17697 17698 17699	S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 JT1 S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 HT1 S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 HT2 S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 H3 S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 HTR S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 JT8 S/E ESTACION DE BOMBEO SG N°1 13.8 KV S/E ESTACION DE BOMBEO SG N°1 220 KV S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 154 KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión LT 220 kV Angamos - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 por trabajos cercanos a elementos energizados en patio de mufas para atención de falla presente en LT 110 kV Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1, 52HT1, 52HT2 y 52H3 en S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1. Abierto 52J4 en S/E Angamos.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Desconexión LT 220 kV Angamos - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 por trabajos cercanos a elementos energizados en patio de mufas para atención de falla presente en LT 110 kV Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1, 52HT1, 52HT2 y 52H3 en S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1. Abierto 52J4 en S/E Angamos.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 10:00	11-11-23 18:00	11-11-23 10:00	12-11-23 00:01
20232100612	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	200	S/E CENTRAL LAGUNA VERDE	7865	S/E CENTRAL LAGUNA VERDE B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por PES en proyecto NLP 884 Nueva S/E Litoral Central se requiere ejecutar el cambio de ajustes a las protección del paño seleccionado segun lo aprobado en ECAP 22009-inf-cde-003 rr_eag_se_litoral_central	Nivel de riesgo bajo, actividad con linea desenergizada	Esta solicitud coordina con el seccionamiento del CS de la LTs 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo, el cual pasará a llamarse LT 66kV Laguna Verde - Litoral Central CS, SD2023100604	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 09:00	11-11-23 15:00	11-11-23 09:21	11-11-23 09:58
20232097083	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colahuasi, proyecto C2D+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK SN-771, xono entre E473 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK SN-806. xono entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueductos. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, topado, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y bajada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:11	11-11-23 19:55
20232097161	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISION	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15567 24145	S/E DON GOYO J2 S/E DON GOYO J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras de LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a estructuras de LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 07:57	11-11-23 16:02
20232103571	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1893	S/E LAGUNAS	28737 28739	S/E LAGUNAS J15 S/E LAGUNAS J13	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, en S/E Lagunas: Desconexión Barra Sección N° 2 en atención de puntos calientes críticos en 89J1-1 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo.	Instalación con riesgo: Barra principal N°2 de 220 kV de subestación Lagunas. Temporalidad de los riesgos: durante los trabajos. Nivel de riesgo: bajo. nota: se requiere revisar puntos calientes en barra sección 2.	Trabajo a solicitud de Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 13:44	12-11-23 00:11
20232103564	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1893	S/E LAGUNAS	520	BC S/E LAGUNAS 220KV - BANCO DE CONDENSADORES N2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Atención de puntos calientes críticos en 89J1-1 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo.	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Atención de puntos calientes críticos en 89J1-1 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo. Restricciones: S/E Lagunas: Barra Sección N° 2. Indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, 89J1-1 Se instalarán 6 tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89J1-1 (en las tres fases) Respetar 5 reglas de oro Lagunas, Delimitar Delimitar zona de trabajo identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 13:32	12-11-23 00:11
20232103563	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1893	S/E LAGUNAS	22706 22701 22693	S/E LAGUNAS J6 S/E LAGUNAS J1 S/E LAGUNAS J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Atención de puntos calientes críticos en 89J1-1 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo.	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Atención de puntos calientes críticos en 89J1-1 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo. Restricciones: S/E Lagunas: Barra Sección N° 2. Indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, 89J1-1 Se instalarán 6 tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89J1-1 (en las tres fases) Respetar 5 reglas de oro Lagunas, Delimitar Delimitar zona de trabajo identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 13:32	12-11-23 00:11
20232103562	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1893	S/E LAGUNAS	2161	BA S/E LAGUNAS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Atención de puntos calientes críticos en 89J1-1 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo.	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Atención de puntos calientes críticos en 89J1-1 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo. Restricciones: S/E Lagunas: Barra Sección N° 2. Indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, 89J1-1 Se instalarán 6 tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89J1-1 (en las tres fases) Respetar 5 reglas de oro Lagunas, Delimitar Delimitar zona de trabajo identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 13:32	12-11-23 00:11
20232101271	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	2372	BA S/E TARAPACA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados al NLP 3934 Proyecto MMR Modificación de paño J3 en SE Tarapacá 220 k	Bajo	Actividades: SE Tarapacá MMR-3934: Conexión de desconectador 89J3-1 a barra principal Sección 1 220kV. Restricciones: S/E Tarapacá: Línea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1, Indisponible. Declarada MM. S/E Tarapacá: Barra principal N° 1, Indisponible. S/E Tarapacá: Paño JT2 Transferido a BP2. Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá o Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o Paño Transformación JT8D-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo Solo participa personal declarado en el AT Tarapacá, Barra N°1 de 220kV sector paño J3 Instalación de 6 puesta Tierras Bloqueo tres tierras de bloqueo antes y después de los chicotes de bajada del desconectador 89J3-1. Sergio Crespo Adjuntos	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 09:22	11-11-23 16:14
20232101272	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	23159 23170 23160	S/E TARAPACA JT2 S/E TARAPACA J5 S/E TARAPACA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados al NLP 3934 Proyecto MMR Modificación de paño J3 en SE Tarapacá 220 k	Bajo	Actividades: SE Tarapacá MMR-3934: Conexión de desconectador 89J3-1 a barra principal Sección 1 220kV. Restricciones: S/E Tarapacá: Línea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1, Indisponible. Declarada MM. S/E Tarapacá: Barra principal N° 1, Indisponible. S/E Tarapacá: Paño JT2 Transferido a BP2. Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá o Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o Paño Transformación JT8D-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo Solo participa personal declarado en el AT Tarapacá, Barra N°1 de 220kV sector paño J3 Instalación de 6 puesta Tierras Bloqueo tres tierras de bloqueo antes y después de los chicotes de bajada del desconectador 89J3-1. Sergio Crespo Adjuntos	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 09:22	11-11-23 16:14
20232098270	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	394	NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Cardones 500 kV: Desconexión de ATR1 por trabajos mantenimiento preventivo por garantías ATR1. Los 52AA de S/E Nueva Cardones se encuentran abiseticdas a través del terciario del ATR2.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones, no existen riesgos asociados.	Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Cardones: Al inicio de los trabajos en los paños de 500/220 kV se abrirán los interruptores 52A1, 52A2 y 52J1, 52J2 para poder generar las condiciones de apertura de los desconectadores 89A1-3 y 89J1-3, abiertos dichos desconectadores y en coordinación con el CDC se cerrarán los interruptores 52R1, 52R2 (completando la diagonal 1 en 500 kV) y 52J1, 52J2 (completando la diagonal 1 en 220 kV). El ATR1 permanecerá desconectado por el periodo completo.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 07:51	11-11-23 12:29
20232102464	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	588	S/E CONCEPCION	2464	S/E CONCEPCION AT7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Concepción: Vinculación primaria desconectador 89AT7-1 hacia barra principal 154 kV Sección 1.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Vinculación primaria desconectador 89AT7-1 hacia barra principal 154 kV Sección 1. Notas: •Actividad corresponde a la obra remplazo de desconectadores paño AT7. NLP 4334. •Trabajo se realizará a potencial. Condiciones: Paño AT7, Transferido, B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción, en servicio normal por modo de paño AR. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción y Barra 154 kV, Sección 2-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 14:32	11-11-23 20:20
20232102735	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PORTEZUELO SPA	430	Desconexión	Origen Interno	Programada	1726	S/E CENTRAL LOS HIERROS II	16412	S/E CENTRAL LOS HIERROS II L	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Apertura de interruptor 152 L como medida preventiva esto debido a inspección visual y/o limpieza de trincheras portadoras de cables desde transformador a celda de media tensión.	Nivel de riesgo bajo.	Apertura de interruptor 152 L como medida preventiva esto debido a inspección visual y/o limpieza de trincheras portadoras de cables desde transformador a celda de media tensión	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 12:08	11-11-23 19:42

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231102450	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	2444	S/E CONCEPCION AT7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Concepción: Puesta en servicio del desconectador 89AT7-1 y pruebas funcionales.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Puesta en servicio del desconectador 89AT7-1 y pruebas funcionales. Nota: * Trabajos a realizar a potencial. * Se solicitará prueba experimental para pruebas funcionales. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción y Barra 154 kV, Sección 2-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 14:10	11-11-23 20:20
20231102460	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	479 1669	BA S/E CONCEPCION 154KV BP1-1 BA S/E CONCEPCION 154KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Concepción: Vinculación primaria desconectador 89AT7-1 hacia barra principal 154 kV Sección 1.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Vinculación primaria desconectador 89AT7-1 hacia barra principal 154 kV Sección 1. Notas: •Actividad corresponde a la obra remplazo de desconectadores paño AT7. NUP 4334. •Trabajo se realizará a potencial. Condiciones: Paño AT7, Transferido, B. Monofásico 07_220/154kV-Concepción, en servicio normal por medio de paño AR. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción y Barra 154 kV, Sección 2-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 14:32	11-11-23 20:20
20231102469	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	568	S/E CONCEPCION	479 1669	BA S/E CONCEPCION 154KV BP1-1 BA S/E CONCEPCION 154KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Concepción: Puesta en servicio del desconectador 89AT7-1 y pruebas funcionales.	Bajo	Actividades: S/E Concepción: Puesta en servicio del desconectador 89AT7-1 y pruebas funcionales. Nota: * Trabajos a realizar a potencial. * Se solicitará prueba experimental para pruebas funcionales. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción y Barra 154 kV, Sección 2-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 14:10	11-11-23 20:20
20231102047	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2352	S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGET, según SODI 219, por Lavado de aislación LT 110kV Cardones – Copayapu C1 y C2	Bajo	Actividad: SE Cardones: A solicitud de CGET, según SODI 219, por Lavado de aislación LT 110kV Cardones – Copayapu C1 y C2 Instalación con restricción: No reconectar Paño Linea LH04, CAR-Cerrillos Instalación en riesgo: Paño Linea LH04, CAR-Cerrillos. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:02	11-11-23 16:16
20231101427	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actualización de Base de Datos de nivel 2 para anexar alarmas.	Riesgos: Pérdida de supervisión y control. Medida de mitigación: Se realizarán trabajos un equipo a la vez siempre en servicio un equipo mientras se realiza el trabajo. Personal: en terreno en caso de requerir apoyo con mensbres.	En el proceso de reinicio de los Gateway podría perderse la comunicación con la subestación, pero se realizará intervención sobre un equipo a la vez y habrá personal de apoyo local ante una condición no deseada de pérdida extensa de comunicación.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	14-11-23 18:00	13-11-23 08:51	14-11-23 22:00
20231102009	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	568	S/E CONCEPCION	2445 12408	S/E CONCEPCION AT1 S/E CONCEPCION AT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según SODI 5533 por obras de reemplazo de DDCC de paño AT7 de S/E Concepción, se requiere no reconectar interruptores 52AT1 y 52AT2 de S/E Concepción.	Bajo controlado por Transelec, empresa ejecutora de los trabajos.	Trabajos de Transelec en S/E Concepción.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	14-11-23 18:00	11-11-23 15:03	11-11-23 20:30
20231101941	Subestacion	Aprobado	ELETRANS S.A.	287	Intervención	Origen Externo	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	23338 23339 23341 23342	S/E NUEVA PICHIRROPULLI J2 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J3 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J5 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J6	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se ingresa precaucion de no reconectar a los paños seleccionados, las actividad indicadas contemplan roce bajo la linea energizada	Nivel de riesgo declarado por Transelec, solicitud coordina con SO : 20230906222, 20230906223, 20230906224, 20230906225, 20230906226, 20230906227, 20230906228, 20230906229	A solicitud de Transelec se ingresa precaucion de no reconectar a los paños seleccionados, las actividad indicadas contemplan roce bajo la linea energizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	14-11-23 18:00	12-11-23 10:20	
20231101280	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23160 23158 23159	S/E TARAPACA JR S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555:Montaje de Marco de linea en paño JT1. NOTA: TURNO A	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje de Marco de linea en paño JT1. NOTA: TURNO A Restricciones: Tarapacá, 52J8, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señaléctica, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 08:16	11-11-23 20:00
20231101063	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201	S/E ATACAMA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, Interruptor 52J6 transferido. (Unidad TG3A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L06-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Seccion-2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desviculados entre 89J6-2 y 89J6-3 .Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados. Subestación Atacama, Verificar desviculados conductores entre 89J6-1 y Barra 220 kV Sección N°2.Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 14:46	11-11-23 17:59
20231101046	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA JG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 89J6-1 y 89J6-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, Interruptor 52J6 transferido. (Unidad TG3A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L06-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Seccion-2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desviculados entre 89J6-2 y 89J6-3 .Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados. Subestación Atacama, Verificar desviculados conductores entre 89J6-1 y Barra 220 kV Sección N°2.Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 14:45	11-11-23 17:59
20231101800	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	604	S/E CAUTIN	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cautin: implementación del sistema técnico de seguridad y pruebas de funcionamiento.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Cautin o SS.AA. C.C. Cautin.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	22-12-23 18:00		
20231102048	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2348	S/E CARDONES H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGET, según SODI 218, por Lavado de aislación LT 110kV Cardones – Copiapo.	Bajo	Actividad: SE Cardones: A solicitud de CGET, según SODI 218, por Lavado de aislación LT 110kV Cardones – Copiapo. Instalación con restricción: No reconectar Paño Linea LH03, CAR-Copiapó. Instalación en riesgo: Paño Linea LH03, CAR-Copiapó Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:02	11-11-23 16:16
20230909998	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1870	S/E ESCONDIDA NORTE	teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración señal protección F35 (monitoreo de aceptador C3 e incoming C1 y C2) requiere configuración de RTU, HMI y Scada.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 14:28	11-11-23 19:41
20231098951	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	363	S/E GRANEROS	3281	GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de los paños BT1 y CT1 asociado al transformador N°1 de S/E Graneros por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°2 de S/E Graneros. Considera la precaución de no reconectar el interruptor 52B1 de S/E Graneros, mientras se realizan las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1-1 de S/E Graneros.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión de los paños BT1 y CT1 asociado al transformador N°1 de S/E Graneros por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos en su totalidad serán transferidos hacia el transformador N°2 de S/E Graneros. Considera la precaución de no reconectar el interruptor 52B1 de S/E Graneros, mientras se realizan las maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT1-1 de S/E Graneros.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 19:00	11-11-23 07:31	11-11-23 19:33
20230907437	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y vales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CSD+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y vales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CSD+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:11	11-11-23 19:39
20230907148	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CSD+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN–LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771; vano entre 6471 Y 6472.1 y FRONTERA–LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+804; vano entre 6439 Y 6440 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, doble de ducto, señalizar, cercado, resguardante, cloche de hoteto	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:11	11-11-23 19:55
20230906673	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSRUCATAPO S.A.	275	Intervención	Origen Externo	Programada	1709	S/E PICHIRRAHUE	15512	S/E PICHIRRAHUE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexion en 52J1 en S/E Pichirrahue. Roce bajo linea energizada, Linea 220 kV Pichirropulli - Rahue C1 Y C2 (Propiedad de terceros).	El riesgo es bajo, los trabajos se desarrollaran en instalaciones de terceros.	Precaucion en 52J1. Bloqueo a la reconexion automatica.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	14-11-23 18:00	12-11-23 10:15	14-11-23 18:51
20230903684	Subestacion	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	235	S/E CENTRAL SANTA MARIA	1170 1171	BA S/E SANTA MARIA 220KV BP1 BA S/E SANTA MARIA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantención de la SSEE GIS, asociada al mantenimiento de central Santa Maria SD 20230903442, para lo cual se solicita la SSEE GIS desconectada para realizar mantención mayor de equipos. Se le Solicita a CELEO mediante SODI la desconexión de los interruptores 52J18, 52J25 y los desconectadores 89J18-2 y 89J25-2 abiertos y bloqueados, ademas de las puestas a tierra 89J18-7 y 89J25-7 cerradas y bloqueadas	Bajo nivel de riesgo, ya que los equipos se encuentran desenergizados y la central se alimentará desde la SSEE El Manzo (CGE)	Mantención de la SSEE GIS, asociada al mantenimiento de central Santa Maria SD 20230903442, para lo cual se solicita la SSEE GIS desconectada para realizar mantención mayor de equipos. Se le Solicita a CELEO mediante SODI la desconexión de los interruptores 52J18, 52J25 y los desconectadores 89J18-2 y 89J25-2 abiertos y bloqueados, ademas de las puestas a tierra 89J18-7 y 89J25-7 cerradas y bloqueadas	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	02-12-23 19:00	12-11-23 09:28	
20230904285	Subestacion	Ejecución Exitosa	GNL QUINTERO S.A.	173	Desconexión	Origen Interno	Programada	956	S/E GNL QUINTERO	teleco municacion	otros: telecomunicacion	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Pruebas normativas de software en sistemas de seguridad de planta, provocarán la apertura de interruptores de entrada a transformadores 110 kV/6.6 kV	Planta GNLQ queda sin emisión. Este trabajo ha sido previamente coordinado con GNL Chile	Planta para a emisión cero	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 07:30	11-11-23 17:00	11-11-23 08:11	11-11-23 21:00
20231102750	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	724	S/E SANTA RAQUEL	4348 4349 4352 4354	S/E SANTA RAQUEL A2 S/E SANTA RAQUEL A8 S/E SANTA RAQUEL AT2 S/E SANTA RAQUEL AT4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	se realizara el montaje sobre estructura del futuro juego de TT/PP 110 kV Barra 110 kV N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos no consideran PUSER ni conexionado de estos a la Barra. También se considera el INT 110 kV del Transformador nº6 que no se encuentra como componente en el Neomante. Relacionado con SD 20231102748	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 06:00	11-11-23 20:00	11-11-23 08:12	11-11-23 12:15
20231102756	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	724	S/E SANTA RAQUEL	2682	SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	se realizara el montaje sobre estructura del futuro juego de TT/PP 110 kV Barra 110 kV N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos no consideran PUSER ni conexionado de estos a la Barra. Relacionado con SD 20231102748	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 06:00	11-11-23 20:00	11-11-23 08:12	11-11-23 12:15
20231102754	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	724	S/E SANTA RAQUEL	952	SANTA RAQUEL 110/12.5KV 22.4MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	se realizara el montaje sobre estructura del futuro juego de TT/PP 110 kV Barra 110 kV N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos no consideran PUSER ni conexionado de estos a la Barra. Relacionado con SD 20231102748	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 06:00	11-11-23 20:00	11-11-23 08:12	11-11-23 12:15
20231102752	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	724	S/E SANTA RAQUEL	360	SANTA RAQUEL 110/12.5KV 25MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	se realizara el montaje sobre estructura del futuro juego de TT/PP 110 kV Barra 110 kV N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos no consideran PUSER ni conexionado de estos a la Barra. Relacionado con SD 20231102748	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 06:00	11-11-23 20:00	11-11-23 08:12	11-11-23 12:15
20231102748	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	724	S/E SANTA RAQUEL	962	BA S/E SANTA RAQUEL 110KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	se realizara el montaje sobre estructura del futuro juego de TT/PP 110 kV Barra 110 kV N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos no consideran PUSER ni conexionado de estos a la Barra.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 06:00	11-11-23 20:00	11-11-23 08:12	11-11-23 12:15
20231102435	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	1656	BA S/E CHARRUA 220KV BT1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Vinculación primaria del desconectador 89J7-3 y desvinculación primaria del desconectador 89J7-2 bajo línea. - Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 89J7-1, 89J7-2 y 89J7-3 de S/E Charrúa 220 kV NUP 4333		Actividades: S/E Charrúa: Vinculación primaria del desconectador 89J7-3 y desvinculación primaria del desconectador 89J7-2 bajo línea. Notas: •Por seguridad a personas por riesgo de acortamiento de distancia con Paños J15 y J31 durante los trabajos de desvinculación primaria del desconectador 89J7-3, se requiere además de la desconexión de la Línea 220 kV Charrúa Huaiqui. •Trabajos asociados a "Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 89J7-1, 89J7-2 y 89J7-3 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4333. •Paño J7 entrara al servicio en condición transferido a paño JR2, al final de la faena, para continuar con el exemplazo de los desconectadores 89J7-1 y 89J7-2. Condiciones: Linea 220 kV Antuco-Charrua, C2, Barra Transferencia 2 220 kV-Charrúa y Linea 220 kV Charrua-Huaiqui, C1, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Huaiqui, C1 o Linea 220 kV Antuco-Charrua, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conductor de poder de TR1S , entre 89J7-3y 89J7-3, entre 89J9-2 y barra Trans. 220 kV Sec.2, entre 89J8-3 y barra Trans. 220 kV Sec.2 y entre 89J15-3 y Cable de poder mudo paño J15.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 01:00	11-11-23 05:00	11-11-23 00:09	11-11-23 09:13
20231102427	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	14492	S/E CHARRUA JR2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Charrúa: Pruebas de Control, Medidas de Aislación, Reapriete de Conexiones y Pruebas de Protecciones del Paño J7.		Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de Control, Medidas de Aislación, Reapriete de Conexiones y Pruebas de Protecciones del Paño J7. Condiciones: Linea 220 kV Antuco-Charrua, C2 y Paño Acoplador JR02-Charrúa, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, Protecciones SOBF-5207 Sistema 1 y 2 Bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 00:00	11-11-23 06:00	11-11-23 00:09	11-11-23 09:13

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102440	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1646	S/E ANTUCO (TRANSELEC)	12265	S/E ANTUCO (TRANSELEC) JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Antuco: Pruebas de Control, Medidas de Aislación, Reapriete de Conexiones y Pruebas de Protecciones del Paño J4.		Actividades: S/E Antuco: Pruebas de Control, Medidas de Aislación, Reapriete de Conexiones y Pruebas de Protecciones del Paño J4. Condiciones: Paño Acoplador JR01 Antuco y Línea 220 kV Antuco-Charrua, C2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Antuco, Protecciones 50BF-52J4 Sistema 1 y 2 Bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 00:00	11-11-23 06:00	11-11-23 00:09	11-11-23 00:13
2023102626	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.	129	Desconexión	Origen Interno	Programada	963	S/E METRO	1355	METRO 110/20KV 40MVA 3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo de equipos de 110 kV, transformador TRC1, ITRC1, ILC1, ILD1.	Mantenimiento preventivo de equipos de 110 kV, transformador TRC1, ITRC1, ILC1, ILD1.	Mantenimiento preventivo de equipos de 110 kV, transformador TRC1, ITRC1, ILC1, ILD1.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 00:00	11-11-23 05:00	11-11-23 00:20	11-11-23 04:50
2023101768	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	676	S/E ANDES (ENEL TRANSMISION)	3260 3261 13294 33119	S/E ANDES A2 S/E ANDES (ENEL TRANSMISION) AR S/E ANDES AT2 S/E ANDES AT4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara el mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a Barra N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 2023101767	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 21:00	11-11-23 20:00	10-11-23 21:33	11-11-23 06:26
2023101769	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	676	S/E ANDES (ENEL TRANSMISION)	1394	ANDES (ENEL TRANSMISION) 110/12.5KV 22.4MVA 4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara el mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a Barra N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. También se desconectara el Transformador 110 kV n°2, el cual no aparece como componente en el Neomanta. Relacionado con SD 2023101767	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 21:00	11-11-23 20:00	10-11-23 21:33	11-11-23 06:26
2023101767	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	676	S/E ANDES (ENEL TRANSMISION)	662	BA S/E ANDES 110KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara el mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a Barra N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 21:00	11-11-23 20:00	10-11-23 21:33	11-11-23 06:26
2023101022	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2293	S/E SOL DE LILA	30054	S/E SOL DE LILA F2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere abrir interruptor 52F2 de cabecera del circuito N°2. Esto para para mantenimiento de interruptor principal de cabina de generación N° 08	Nivel de riesgo bajo, trabajos en instalación desenergizada	N/A	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 19:30	10-11-23 21:30	10-11-23 19:37	10-11-23 21:57
2023101034	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR PAMPA SPA	1833	Desconexión	Origen Interno	Programada	2318	S/E PAMPA TIGRE	30436 30437 30438 30439 30440	S/E PAMPA TIGRE F5 S/E PAMPA TIGRE F4 S/E PAMPA TIGRE F3 S/E PAMPA TIGRE F2 S/E PAMPA TIGRE F1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección anual a celdas de media tensión en centros de transformación del parque solar Pampa Tigre. Condiciones requeridas: Abierto 52F1, 52F2, 52F3, 52F4 y 52F5 en S/E Pampa tigre.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Inspección anual a celdas de media tensión en centros de transformación del parque solar Pampa Tigre. Condiciones requeridas: Abierto 52F1, 52F2, 52F3, 52F4 y 52F5 en S/E Pampa tigre.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 19:00	11-11-23 02:00	10-11-23 20:01	11-11-23 02:09
2023103464	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	461	S/E PIRQUE	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión y habilitación del enlace de MMOO de SE Pirque	Pérdida de telecontrol durante el desarrollo de los trabajos en SE Pirque.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 15:30	10-11-23 18:00	10-11-23 16:37	10-11-23 18:29
2023101826	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarchy y CEN, asociados a "Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 8G7-1, 8G7-2 y 8G7-3 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4333.	Bajo	Actividades: Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarchy y CEN, asociados a "Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 8G7-1, 8G7-2 y 8G7-3 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4333. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Nuala y SCADA Transelec Nodo A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 14:00	17-11-23 18:00	10-11-23 14:47	
2023101825	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarchy y CEN, por Proyecto Reemplazo de los desconectadores 8BA77-1, 8BA77-2 y 8BA77-3 de S/E Concepción. NUP 4334.	Bajo	Actividades: Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarchy y CEN, por Proyecto Reemplazo de los desconectadores 8BA77-1, 8BA77-2 y 8BA77-3 de S/E Concepción. NUP 4334. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Nuala y SCADA Transelec Nodo A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 14:00	13-11-23 18:00	10-11-23 14:57	
2023101824	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarchy y CEN, por Proyecto Reemplazo de los desconectadores 8BA77-1, 8BA77-2 y 8BA77-3 de S/E Concepción. NUP 4334.	Bajo	Actividades: Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarchy y CEN, por Proyecto Reemplazo de los desconectadores 8BA77-1, 8BA77-2 y 8BA77-3 de S/E Concepción. NUP 4334. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Nuala y SCADA Transelec Nodo A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 14:00	13-11-23 18:00	10-11-23 14:47	
2023101827	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarchy y CEN, asociados a "Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 8G7-1, 8G7-2 y 8G7-3 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4333.	Bajo	Actividades: Integración y pruebas punto a punto con sistema SCADA Monarchy y CEN, asociados a "Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores 8G7-1, 8G7-2 y 8G7-3 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4333. Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo C. Nuala y SCADA Transelec Nodo A. Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 14:00	17-11-23 18:00	10-11-23 14:47	
2023098584	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	363	S/E GRANEROS	29264	S/E GRANEROS C11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C11 asociado al alimentador disponible de S/E Graneros, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Interruptor 52C11 alimentador disponible de S/E Graneros se encuentra normalmente abierto y sin carga.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C11 asociado al alimentador disponible de S/E Graneros, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Interruptor 52C11 alimentador disponible de S/E Graneros se encuentra normalmente abierto y sin carga.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 14:00	10-11-23 19:00	10-11-23 12:15	10-11-23 14:32
2023103327	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	4	CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Reinicio de computador de control MACH II para recuperar su operatividad.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Reinicio de computador de control MACH II para recuperar su operatividad. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. A disposición no de control local/remoto del equipo CER.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 12:00	10-11-23 14:00	10-11-23 12:05	10-11-23 12:51
2023101329	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	499	S/E ALHUE	32902	S/E ALHUE ESA	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Se realizara auditoria de medidor de servicio auxiliar.	Bajo trabajo a realizar con conexión programada.	Los consumos seran respaldados por banco de baterias.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 12:00	10-11-23 15:00	10-11-23 14:08	10-11-23 17:05
2023103438	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	20	DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E-ODA: Atención falla relé de protección 50BF del paño HT3.	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E-ODA-CF-SEMIS-CC1: Evaluar relé de protección 50BF del paño HT3 por presentar falla.1- Se realizará bloqueo de las vías de trips de relé 50BF externo, ABB-REC650.2 - Se realizará comunicación con el relé 50BF y descargar configuración.3.- Se realizará reseteo del relé.-4 - La protección 50BF-HT3, ABB-REC-650 muestra signos evidentes de falla, 5.-La venta es la Nro.10097008 (Falla interna rele 50BF-HT3, REC-650),6.-ONS 3047120 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajo Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, zona de trabajo delimitar delimitar zona de trabajo con señalización Subestación D. Almagro, Tds 50BF Bloqueo de Trips Bloqueo de Trips 50BF HT3	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 11:00	11-11-23 18:00	10-11-23 17:03	10-11-23 20:06
2023101435	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2348	S/E CARDONES H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGET, según SOD! 248, SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 KV CARDONES – COPIAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110KV CARDONES – COPIAPU, POR TRABAJOS DE TRANSELEC.	Bajo	Actividad: SE Cardones: A solicitud de CGET, según SOD! 248, SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 KV CARDONES – COPIAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110KV CARDONES – COPIAPU, POR TRABAJOS DE TRANSELEC. Instalación con restricción: No reconectar Paño Linea LH03, CAR-Copiapó. Instalación en riesgo: Paño Linea LH03, CAR-Copiapó Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 11:00	10-11-23 16:00		
2023101434	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2352	S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGET, según SOD! 248, por SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 KV CARDONES – COPIAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110KV CARDONES – COPIAPU, POR TRABAJOS DE TRANSELEC.	Bajo	Actividad: SE Cardones: A solicitud de CGET, según SOD! 248, por SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 KV CARDONES – COPIAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110KV CARDONES – COPIAPU, POR TRABAJOS DE TRANSELEC. Instalación con restricción: No reconectar Paño Linea LH04, CAR-Carrillos Instalación en riesgo: Paño Linea LH04, CAR- Carrillos. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 11:00	10-11-23 16:00		
2023101351	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	2352	S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE CAR PAÑO H4, integración de señales y alarmas al Sistema SCADA, Asociado a SD 2023100246 CGE sin afectación a cliente final.	Bajo	Actividades: Integración de señales al sistema Scada, SE CAR PAÑO H4, integración de señales y alarmas al Sistema SCADA.- 1) Descarga y respaldo de configuración de la Protección H4.- 2) Configuración de alarmas de la Protección H4 para integración al Scada.- 3) Carga nueva configuración a la Protección H4.- 4) Pruebas locales de comunicación con URT 020 e integración de alarmas.- 5) Pruebas de alarmas y señales con CNDT (TECNET).Transelec realizara bloqueo de los Trip del 51 Micom P443 con la AT-114938 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LH04, CAR- Carrillos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, PROTECCION PAÑO H4 DELIMITAR AREA DE TRABAJO A REALIZAR POR JEFE DE FAENA Subestación Cardones, TRIP proteccion 51 Micom p443 Bloqueados Bloqueo por transelec con AT-114938	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 11:00	10-11-23 16:00		
2023103344	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI de curso forzoso N° 5605,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizado del interruptor 52A2 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52A71 de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 10:33	10-11-23 18:00	10-11-23 10:35	10-11-23 16:48
2023101166	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	230	S/E CENTRAL QUILLECO	644 645	MD S/E CENTRAL QUILLECO J1 MD S/E CENTRAL QUILLECO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio IP de comunicación en medidores de facturación paños J1 y J2 de S/E Quilleco	Sin riesgos para el sistema.	Durante la ejecución de los trabajos, se presentara alarma falla interna de cada medidor. Considera ejecución de manera alternada por cada medidor.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 10:00	10-11-23 14:00	10-11-23 10:42	10-11-23 13:13
2023101235	Subestacion	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	15367	S/E CARDONES H9	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Se requiere realizar inspección (visual) funcionamiento y parámetros de Equipos de Patio e interruptor 52H9 S/E Cardones 110	Inspección y revisión de parámetros de Equipos de Patio e interruptor 52H9	Se solicita autorización de acceso a nuestro personal de CCMC a la S/E Cardones de propiedad de Transelec S.A. Especialistas CCMC: - Luis Rivera - Leonardo Ramírez	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 10:00	10-11-23 14:00		
2023101155	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	385	S/E DUQUECO	15192	S/E DUQUECO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar J2 de SE Duqueco asociado a Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos a solicitud de Transelec por faenas correspondientes a: 1.- Construir 228 metros de línea de MT Trifásica, conformada por 3 conductores de Al.Prot.Bic.-AAAC HDPE 2 AWG, en postes de c.a. de 11,5 metros 600 kgf. rup. lit., y postes de c.a. de 10 metros 350 kgf. rup. lit. propiedad de Frontel. 2.- Retiro 228 metros de línea de MT Bifasica, conformada por 2 conductores de 2 Cu Nº 6 AWG, en postes de c.a. de 11,5 metros 600 kgf. rup. lit., y postes de c.a. de 10 metros 350 kgf. rup. lit. propiedad de Frontel.	Riesgo bajo y controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con línea de AT energizada.	(SODI 5493 Transelec, registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 10:00	10-11-23 16:00	10-11-23 10:30	10-11-23 16:00
2023100660	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	614	S/E CIRUELOS	495 2431	BA S/E CIRUELOS 220KV BP1 BA S/E CIRUELOS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ciruelos: Instalación de medidas de mitigación en marcos de barra 220 kV.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 - Ciruelos o Barra 220 kV, Sección 2 - Ciruelos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las Barra Sección 1y2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 10:00	10-11-23 14:00	10-11-23 05:11	10-11-23 10:19
2023100629	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR s.a	82	Intervención	Origen Externo	Programada	614	S/E CIRUELOS	14315	S/E CIRUELOS J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar 52J4 de SE Ciruelos a solicitud de Transelec por faenas en S/E Ciruelos: Instalación de medidas de mitigación en marcos de barra 220 kV	Riesgo controlado de parte de Transelec en sus faenas en SE Ciruelos.	Faenas coordinadas con Transelec (SODI 5441 Transelec, registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 10:00	10-11-23 14:00	10-11-23 05:57	10-11-23 10:08
2023101794	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2312	S/E LASTARRIA	30367 30366 30365 30364	S/E LASTARRIA B4 S/E LASTARRIA B3 S/E LASTARRIA B2 S/E LASTARRIA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lastarria: Normalización de lógicas y parámetros en función 50BF de las protecciones sistemas 2 de los paños B1,B2,B3 y B4 de manera alternada. Se mantendrá en servicio los sistemas 1 de los paños B1, B2, B3 y B4 al momento de la intervención.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Loncoche-Lastarria, C1 o Línea 66kV Loncoche-Lastarria, C2 o Línea 66kV Lastarria-Pirrufquín, C2 o Línea 66kV Lastarria-Pirrufquín, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lastarria, Protección Sistema 2 del paño B1. Bloqueo a solicitud del jefe de Faena. Subestación Lastarria, Protección Sistema 2 del paño B2. Bloqueo a solicitud del jefe de Faena. Subestación Lastarria, Protección Sistema 2 del paño B3. Bloqueo a solicitud del jefe de Faena. Subestación Lastarria, Protección Sistema 2 del paño B4. Bloqueo a solicitud del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 10:00	13-11-23 18:00		
2023097805	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	231	S/E CENTRAL CHIBURGO	141 142 143	S/E CENTRAL CHIBURGO B2 S/E CENTRAL CHIBURGO B1 S/E CENTRAL CHIBURGO BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Chiburgo: Verificación de planos en terreno, se realizará levantamiento de alambrado de control y contratación con planos disponibles para verificación de puntos que serán traspasados a minutos de alambrado/desalambrado. Se trabajará secuencialmente de un armario o gabinete a la vez.	Al realizar seguimiento de cables, existe riesgo de que hayan conexiones en mal estado que puedan soltarse y producir pérdida de señales o en última instancia operación indeseada de equipos en paños B1CH (81), B2CH (82) y BTCH (BT1).	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 18:00		
2023100124	Subestacion	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE S	470	Intervención	Origen Externo	Programada	2048	S/E URIBE SOLAR	23190	S/E URIBE SOLAR H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 110 kV Acceso Norte - Carbonato, incluye equipos primarios en S/E Acceso Norte y Carbonato. Trabajos realizados por RNE. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Uribe Solar.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 110 kV Acceso Norte - Carbonato, incluye equipos primarios en S/E Acceso Norte y Carbonato. Trabajos realizados por RNE. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Uribe Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 15:00	10-11-23 08:20	10-11-23 14:50

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230969265	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1987	S/E URIBE	23189	S/E URIBE H3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por RAIC. Linea 110 kV Uribe - Uribe Solar: Lavado de aislación Linea 110kV Acceso Norte - Cañamito, incluso equipo primarios de S/E Acceso Norte y Cañamito	No hay riesgos mayores informados por RNE.	En SE Uribe, señalizar no reconectar 52H0.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 15:00	10-11-23 15:00	10-11-23 15:13
20230969152	Subestacion	Ejecución Exitosa	SQM SALAR S.A	1762	Intervención	Origen Interno	Programada	2295	S/E ACCESO NORTE	30083	S/E ACCESO NORTE H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación equipos primarios de S/E Acceso Norte.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Uribe: Condición de No reconectar interruptor 52H3. S/E Uribe Solar: Condición de No reconectar interruptor 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 15:00	10-11-23 08:49	10-11-23 14:49
20231010233	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	81	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	615	S/E SAN LUIS	15417	S/E SAN LUIS J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del paño J7 a solicitud de Celeo Redes por Desconexión de barra principal 2 de 220 KV de SE San Luis para realizar reset de protección diferencial de barra N°2 marca Siemens. Coordina con SD-20231023186 de Celeo Redes.	Riesgo bajo, consumos abastecidos a través del paño J6.	Trabajos solicitados por celeo redes mediante SD-20231023186.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 12:00	10-11-23 14:54	10-11-23 17:07
20230981184	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	358	S/E ESCUADRON (CGE)	119 230 3664	BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV BA2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara el lavado de aislación con instalaciones energizadas en la barra de 66KV, 15KV y equipos en S/E Escuadron.	Riesgo medio y controlado. Lavado de aislación con instalaciones energizadas.	Se requiere el bloqueo de la reconexión del 52B2 y 52B3 de S/E Escuadrón, 52B1 S/E Loma Colorada, 52B1 S/E Arenas Blancas. Orden de no reconectar el 52B1, 52B5 y 52C72 de S/E Escuadrón y 52B71 de Central Coronel. Además del bloqueo de la reconexión de los circuitos en MT de S/E Escuadrón 52C1, 52C2, 52C3 y 52C5.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:18	10-11-23 12:36
20230981180	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	424	S/E LOMA COLORADA	184 284	BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 BA S/E LOMA COLORADA 66KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara el lavado de aislación con instalaciones energizadas en la barra de 66KV, 15KV y equipos en S/E Loma Colorada.	Riesgo medio y controlado. Lavado de aislación con instalaciones energizadas.	Se requiere el bloqueo de la reconexión del 52B1 de S/E Loma Colorada, 52B2 de S/E Escuadrón, 52B2 de S/E Guindo y 52B0 de S/E Coronel. Orden de no reconectar el 52B2, 52B7 y 52C71 de S/E Loma Colorada. Además del bloqueo de la reconexión de los circuitos en MT de S/E Loma Colorada 52C1, 52C2, 52C3 y 52C4.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 18:00	10-11-23 12:36	10-11-23 15:53
20231010437	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	23	DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25kV 120MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Preventivo al CTBC del ATR-4 ,Reemplazo de Silica Gel. del conservador del CTBC.	Bajo	Actividades: MP8 reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Preventivo al CTBC del ATR-4 ,Reemplazo de Silica Gel. del conservador del CTBC Averia N°10006105, NOTA: Inspección General a todos los elementos electromecánicos y sellado si es requerido, como por ejemplo relé Buchnolz, relé de sobre presión, caja de TC toroidales. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-O. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-O. Almagro o Tr. Trifasico 04, 220/110kV-O. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación O. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueos a ambos lados del ATR-4 lado 110 y 220kV . Subestación O. Almagro, Delimitar la zona de Trabajo .Disponible para el Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 17:00	10-11-23 09:04	10-11-23 16:58
20230997799	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	223	S/E COLBUN	144 145 146 147 148 149 151 13173 29850	S/E COLBUN J1 S/E COLBUN J2 S/E COLBUN J3 S/E COLBUN J4 S/E COLBUN J5 S/E COLBUN J6 S/E COLBUN BT1 S/E COLBUN JTR S/E COLBUN JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Colbún: Verificación de planos en terreno, se realizará levantamiento de alambrada de control y contrastación con planos disponibles para verificación de puntos que serán traspasadas a minutas de alambrado/desalambrado. Se trabajará secuencialmente de un armario o gabinete a la vez.	Al realizar seguimiento de cables, existe riesgo de que hayan conexiones en mal estado que puedan soltarse y producir pérdida de señales o en última instancia operación indeseada de equipos en paños BT1, J1,J2,J3,J4,J5,J6, JTR y JCH de S/E Colbún.	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 18:00		
20231010186	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA	81	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	615	S/E SAN LUIS	1181	BA S/E SAN LUIS 220kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará reset de protección diferencial de barra N°2 de SE San Luis, la cual se encuentra bloqueada en estado "MONITOR".	Sin riesgos, ya que se requiere como condición la apertura de todos los interruptores asociados a la barra 2 de 220 kV de SE San Luis	Sin Comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 12:00	10-11-23 14:51	10-11-23 17:01
20230956327	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1812	S/E ALTO HOSPICIO	2478	ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA N°1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION CON CIRCUITO ENERGIZADO DE EQUIPOS DE PATIO 110 - 13.8 KV	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD	CONDICIONES OPERACIONALES: 1.- SUBESTACION CONDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA 52H1 2.- SUBESTACION ALTO HOSPICIO: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA 52C31/52C32/52C33/52C27/52C28/52C31/52C32/52C29.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 17:00	10-11-23 08:41	10-11-23 10:49
20230959697	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1859	S/E CONDORES	22347	S/E CONDORES H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere No reconectar 52H1 de S/E Cóndores a solicitud de CGE Tx. por faenas de lavado de aislación Equipos de Patio 110-13.8 KV de SE Alto Hospicio.	Riesgo bajo y controlado de parte de CGE.	Faenas coordinadas entre C.C CGE y CCT-Grupo SAESA Asociada a SD 20230956637. (SOD1 5637-A de CGE, registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 17:00	10-11-23 08:45	10-11-23 10:58
20231010251	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	585	S/E PUERTO MONTT	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puerto Montt: Atención falla y reemplazo de módulo en equipo de comunicaciones de Portador CLARO.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Charrúa o Scada Frutillar Norte o SCADA CER Puerto Montt o SCADA RIAC Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:46	10-11-23 12:52
20231010249	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1820	S/E ATACAMA	1902	BA S/E ATACAMA 23KV BP	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Molyb(SODI 4), cf Lavado de aisladores con linea energizada.	Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de molyb Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Atacama, 52J71 y 52B1 No reconectar. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:30	10-11-23 17:00	10-11-23 08:41	10-11-23 11:34
20230970782	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, perfilado de fondo, colchado, cunado, nivelmiento, choleo de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:00	10-11-23 20:00
20230998124	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Lavado de aislación equipos primarios Patio 220kV, pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales 1 y 2 y transferencia, marcos de lineas, conforme al avance y a la dirección del viento contempla los siguientes paños JCE2, J6, JCE_27, J7.1, J8, J6, J5, J4, J3, J2, J1, J10, J11, J12, J13, J14, J15.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E SAN SIMÓN: 52J4, 52J5 No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:00	10-11-23 18:51
20230997160	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISION	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15567 24145	S/E DON GOYO J2 S/E DON GOYO J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras de LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a estructuras de LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:09	10-11-23 18:09
20231010154	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Linea 220 KV. Mallenclío-Caserones C1 y C2. estructuras N° 01 a 10 y desde 14 a 90. Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52J7 en S/E Jorquera.	Trabajos programados por Transelec.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:10	10-11-23 15:09
20231010567	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Mallenclío: Lavado de aislación patio 220 KV , incluye equipos primarios, paños J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,J9,J10,J17,J18,J5,ALTR1,ALTR2,TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de lineas y barras de transferencia. En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7	Trabajos programados por Transelec.	En S/E Caserones: No reconectar 52J1 y 52J2. En S/E Jorquera: No reconectar 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:10	10-11-23 14:23
20230988112	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2010	S/E TEN GIS	19214 19215	S/E TEN GIS J8 S/E TEN GIS J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por solicitud de ENGIE se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J8 y 52J9 en S/E TEN, para realizar control de cerberos de excitación del generador principal 20kV 442MVA de IEM, y limpieza de cubículo de excitación con cambio de filtros.	El principal riesgo es la apertura intempestiva de interruptores 52J8 y 52J9 como consecuencia de actuación de las protecciones asociadas al Generador en Central S/E IEM. Medidas de mitigación adoptadas por personal de ENGIE.	Condiciones operacionales requeridas: no reconectar 52J8 y 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 20:00	10-11-23 09:46	10-11-23 13:11
20230998189	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segun SodI 5350 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52AT1 , 52AT2 y 52AT3 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Mailoa por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.		No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:13	10-11-23 10:57
20231010336	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1893	S/E LAGUNAS	2163	BA S/E LAGUNAS 23KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo de curso forzoso para atender condición de contaminación en Patio 23 KV de SE Lagunas. (Pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales y marcos de lineas)	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Lavado de aislación Patio 23 kV, pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales, marcos de lineas, conforme al avance y a la dirección del viento. Restricciones: Subestación Lagunas, 52J7, 52E3 (SODI CGE) y 52E1 (SODI a SQM N. Victoria) con bloqueo a la reconexión, inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Barra 23 kV-Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 15:16	10-11-23 16:02
20230998266	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Externo	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	394	NUEVA CARDONES 500/220/34.5kV 750MVA TR1 + URC	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Cardones 500 kV: Desconexión de AT81 por trabajos mantenimiento preventivo por garantías AT81. Los SSAA de S/E Nueva Cardones se encuentran abastecidos a través del terciario del AT82.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones, no existen riesgos asociados.	S/E Nueva Cardones 500 kV: Desconexión de AT81 por trabajos mantenimiento preventivo por garantías AT81. Los SSAA de S/E Nueva Cardones se encuentran abastecidos a través del terciario del AT82.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 07:52	10-11-23 18:30
20231010892	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	1966	S/E TAP OFF LA NEGRA	2343 2344 4310	BA S/E TAP OFF LA NEGRA 110KV BP5 BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23 kV BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo conductor dañado (reparado provisoriamente) en acometida de 110 kV SE La Negra	Riesgo controlado según procedimiento contratista	Trabajos de CGET se acoplan a desconexión solicitada por Engie para LT 110 kV Antofagasta - Alto Norte según SD 20231008913. Consumo regulados no serán afectados ya que serán transferidos por redes de MT a SE Centro.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 14:00	10-11-23 13:12	10-11-23 19:23
20230996928	Subestacion	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A.	2252	Desconexión	Origen Interno	Programada	2079	S/E PUNTA SIERRA	23601	S/E PUNTA SIERRA J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Punta Sierra: Lavado de aislación de paño J3 y equipos de potencia asociados. Pararrayos serán limpiados en forma manual. Reajuste de S/E Las Palmas desconexión de circuito Las Palmas Punta Sierra C1	Riesgo bajo, en equipos desenergizados, realizados según procedimientos de trabajo seguro	Trabajos coordinados con Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 13:00	10-11-23 09:04	10-11-23 12:40
20231010545	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Se realizara mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado.	Riesgo bajo y controlado. Trabajos realizado por personal calificado.	Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, interruptor termomagnético de alimentación equipos de aire acondicionados. A disposición del jefe de faena Posición Off.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	11-11-23 18:00		
20230997596	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	438	S/E PENCO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran los trabajos de canalización y alambrados de control asociados al proyecto de ampliación de S/E Penco (HUP 2261).	Riesgo bajo y controlado. Trabajos realizado por personal calificado.	Los trabajos se realizan en instalaciones no energizadas (ampliación S/E Penco).	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00		
20231010081	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2472	S/E DIEGO DE ALMAGRO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco Salvador - Según SODI 230 - Lavado mecanizado de aislación. SD Codelco 20230099962.	Bajo	Actividad: SE Diego de Almagro; A solicitud de Codelco Salvador - Según SODI 230 - Lavado mecanizado de aislación - SD Codelco 20230099962. Intervención: Subestación Diego de Almagro: No Reconectar 52H2. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea 1492,DDH-1Lanta 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:30	10-11-23 07:53	10-11-23 21:52
20231010611	Subestacion	Aprobado sin activación	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	S/E LABERINTO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación medidor de energía ION8650	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.		No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00		
20231010737	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	2564	S/E LAJA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Vinculación de nuevo desconectador 89B1-1, trabajos incluyen pruebas Nivel 0 y 1 en 89B1-1. Nota: Desconectador 89B1-1 se encuentra actualmente en modo de bypass y ha sido desvinculado primariamente.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Vinculación de nuevo desconectador 89B1-1, trabajos incluyen pruebas Nivel 0 y 1 en 89B1-1. Nota: Desconectador 89B1-1 se encuentra actualmente en modo de bypass y ha sido desvinculado primariamente. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Laja o SS.AA. C.C. Laja o Paño Linea L801, LAI-Laja PCC. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. Proyecto MN4: Reemplazo desconectadores 89B1-1 y 89B1-2 de S/E Laja - Solicitante Transelec S.A. NUP 4022.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	15-11-23 18:00	14-11-23 16:42	15-11-23 18:20
20230995532	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	431	S/E PUNITAQUI	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías y/o canaletones	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00		
20231010713	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1917	S/E PARINACOTA	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Parinacota: Retiro de baterías desde Acopio Provisorio para su disposición Final.	Riesgo bajo y controlado.	(PT 6886 registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 17:00		
20231010746	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGIE)	22428 22430 22431	S/E EL COBRE (ENGIE) J6 S/E EL COBRE (ENGIE) J2 S/E EL COBRE (ENGIE) J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Documento relacionado con SI 20231010699. Trabajos a realizar por parte de REDINTER en paños J6 y J3, en instalaciones de ENGIE (Decreto 198).	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas para realizar un trabajo seguro.	Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	17-11-23 18:00	10-11-23 11:39	17-11-23 15:11
20231010699	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGIE)	22435 22436	S/E EL COBRE (ENGIE) J4 S/E EL COBRE (ENGIE) J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de nuevo armario de Teleprotecciones en sala de control principal, asociado a Paños J4 y J5. Montaje de Caja de sintonía en estructura de T?PP asociados a Paños J4 y J5 (Decreto 198). Trabajos no ameritan pruebas ni puesta en servicio, sólo montaje de equipos.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad.	Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	17-11-23 18:00	10-11-23 11:39	17-11-23 15:11
20231010645	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672	S/E CHUMAQUITO CT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A mediante SODI 40 por trabajos de refuerzo de malla a tierra en S/E Chumaquito	Riesgo medio, trabajos controlados por CompañÍa General de Electricidad S.A	Se requiere precaución de no reconectar interruptor 52CT1 S/E Chumaquito, interruptor general de barra MT	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 19:00	10-11-23 09:03	10-11-23 14:32
20231010559	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR LLANOS DEL VIENTO SPA	509	Intervención	Origen Interno	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	30277	S/E O'HIGGINS J11	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Normalización de conexión para puesta en marcha y pruebas de control de transferencia con equipo generador de respaldo para SSAA en paño J11 S/E O'Higgins. Posible intermitencia en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Normalización de conexión para puesta en marcha y pruebas de control de transferencia con equipo generador de respaldo para SSAA en paño J11 S/E O'Higgins. Posible intermitencia en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	11-11-23 18:00	10-11-23 08:43	10-11-23 16:06
20231010558	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2236	S/E CALAMA NUEVA	cargadores	otros: cargadores	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba de comunicación con Sistema de cargadores de baterías. Se verificará la conexiones del PLC y se realizaran las pruebas de alarma con Scada.	Riesgo es bajo y controlado.	PT 2023-06828 registro interno Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20230995510	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2430	S/E CHARRUA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Charrúa NUP 4220: Montaje de viga UPN y nuevos equipos Desconectadores 89DT1-1 y 89DT1-2.	Bajo	Actividades: SE Charrúa NUP 4220: Montaje de viga UPN y nuevos equipos Desconectadores 89DT1-1 y 89DT1-2. Nota: Trabajos previos asociados a "Proyecto Reemplazo de desconectadores 89DT1-1 y 89DT1-2 asociado al paño JT1 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4220. * Paño JT-Charrúa, indisponible. * AT81 en servicio normal por medio de Paño JT12. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:32	10-11-23 15:39
20231009568	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	2250	S/E CENTINELA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos de tendido de conductores de comunicación en trincheras cercanas al paño J10, se requiere precaución operacional de "No Reconectar" paño J10 ante la eventualidad de un disparo intempestivo. El tipo de conductor es de tipo coaxial para antena correspondiente a enlace Micro Ondas (MMCO) de S/E Centinela.	Riesgo: Disparo intempestivo. Medidas de mitigación: Precaución en las tareas de tendido de conductor de comunicación, personal en terreno en todo momento	Por trabajos de tendido de conductores de comunicación en trincheras cercanas al paño J10, se requiere precaución operacional de "No Reconectar" paño J10 ante la eventualidad de un disparo intempestivo. El tipo de conductor es de tipo coaxial para antena correspondiente a enlace Micro Ondas (MMCO) de S/E Centinela.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	17-11-23 18:00	16-11-23 14:42	17-11-23 20:40

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha extensión reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023101433	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	2352	S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E-CAR-NOR-SEM-45-CC1: Bloqueo de proteccion S1, para dar cumplimiento a condición de AT´S 114880. Actividades de integración de señales paño H4, a solicitud de Optimtic.-; Bloqueo de proteccion Schneider MICOM P443 (S1) del paño H4--	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E-CAR-NOR-SEM-45-CC1: Bloqueo de proteccion S1, para dar cumplimiento a condición de AT´S 114880. Actividades de integración de señales paño H4, a solicitud de Optimtic.-; Bloqueo de proteccion Schneider MICOM P443 (S1) del paño H4-- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH04, CAK-Cerrillos o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, Protección Schneider MICOM P443 S1 paño H4 Bloqueo de Trips Bloquear según minuta de bloqueo adjunta (PS1) Subestación Cardones, Armario protección paño H4 Delimitación zona de trabajo Delimitación con señalización visible.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00		
2023101279	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23160 23158 23159	S/E TARAPACA J8 S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555:Montaje de Marco de linea en paño JT1. NOTA: TURNO A	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje de Marco de linea en paño JT1. NOTA: TURNO A Restricciones: Tarapacá, 52H, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señalética, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023101042	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30156	S/E RIO SALADO H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Llanta - Rio Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Rio Salado.	El riengo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Llanta - Rio Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Rio Salado.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:30	10-11-23 07:58	11-11-23 02:49
2023101074	Subestacion	Rechazado	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA Y A	1745	Desconexión	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29950	S/E LA POLVORA H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta Tx, se requiere desconexión de Paño H4 de S/E La Polvora por trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV Agua Santa - La Polvora C1.	Riesgos a controlar por Chilquinta.	Asociado a SD 202309822 1 (Chilquinta Tx).	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00		
2023101027	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riengo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 220 kV Frontera - Lagunas. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:09	10-11-23 06:10
2023101021	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30155	S/E RIO SALADO H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Diego de Almagro - Rio Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H2 en S/E Rio Salado.	El riengo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Diego de Almagro - Rio Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H2 en S/E Rio Salado.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:30	10-11-23 07:58	11-11-23 02:49
2023101263	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje de Transformadores de Corriente en paño JS.	Medio	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje de Transformadores de Corriente en paño JS. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señalética, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220. Ordenes de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 07:45	10-11-23 21:25
2023099997	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1821	S/E BOOSTER	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento equipos de comunicación	Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos respectivos.	Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 20:00	10-11-23 14:54	10-11-23 16:37
2023099996	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterias en caseta JC1 de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00		
2023099979	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1869	S/E ESCONDIDA	30173 17686 22477 22478 22479 22480 22481 22482 22483 22484 22485 22486 22487 22491 22492 22493 22496 22497 22498 22499 17683 17684	S/E ESCONDIDA JR28 S/E ESCONDIDA 6.9 KV S/E ESCONDIDA J1 S/E ESCONDIDA J2 S/E ESCONDIDA J3 S/E ESCONDIDA JR1 S/E ESCONDIDA JR2A S/E ESCONDIDA J8 S/E ESCONDIDA JT1 S/E ESCONDIDA JT2 S/E ESCONDIDA JT3 S/E ESCONDIDA JT4 S/E ESCONDIDA JT5 S/E ESCONDIDA JTE S/E ESCONDIDA BT5 S/E ESCONDIDA BT6 S/E ESCONDIDA B1 S/E ESCONDIDA B2 S/E ESCONDIDA B3 S/E ESCONDIDA B1 S/E ESCONDIDA 13.8 kV S/E ESCONDIDA 220 kV BP1	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Subestación Escondida	Riesgo bajo, trabajo realizado con procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar: S/E Escondida52J1, 52J2, 52J3, S/E Escondida52J71, 52J72, 52J73, S/E Escondida52J74, 52J75, 52J76 S/E Zeldivar 52J1 S/E Domeyko 52J1 S/E 66052J642 S/E Exc. Norte52B71; 52B72	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:52	10-11-23 12:19
2023101503	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	684	S/E CHENA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Chena: Revisión de canal de comunicación LAN A hacia S/E Cerro Navia.	Bajo	Actividades: S/E Chena: Revisión de canal de comunicación LAN A hacia S/E Cerro Navia. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Chena: Sistema SCADA. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Chena: Delimitación y señalización de la zona de trabajo en armario a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	11-11-23 18:00		
2023099212	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22698 22699 22702	S/E LAGUNAS JT1 S/E LAGUNAS J9 S/E LAGUNAS J8	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec. S/E Lagunas 220 kV: Lavado de aislación equipos primarios Paño 220kV, pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales 1 y 2 y transferencia, marcos de lineas, conforme al avance y a la dirección del viento contempla los siguientes paños JCE2, J6, JCE, J7, JT1, J8, J4, J5, J4, J3, J2, J1, J10, J11, J12, J13, J14, J15.	Trabajos de Transelec. No hay riesgos para las instalaciones de INTERCHILE.	Trabajos de Transelec. A solicitud de Transelec, se requieren las siguientes condiciones en S/E Lagunas: No reconectar interruptor 52J8. No reconectar interruptor 52J9. No reconectar interruptor 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:30	10-11-23 18:56
2023099161	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	619	S/E CHAÑARAL	539 540	BA S/E CHAN ARAL 13.8KV BA S/E CHAN ARAL 23KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere orden de no reconectar del 52ET1 y 52C7, además del bloqueo de reconexión de los circuitos de MT 52C1 y 52C2 en SE Chañaral, En SE El Salado se requiere orden de no reconectar 52E1 según SCDA enviada, condiciones que se mantendrá efectiva durante la ejecución de los trabajos.	Nivel de riesgo medio controlado.	Se requiere orden de no reconectar del 52ET1 y 52C7, además del bloqueo de reconexión de los circuitos de MT 52C1 y 52C2 en SE Chañaral, En SE El Salado se requiere orden de no reconectar 52E1 según SCDA enviada, condiciones que se mantendrá efectiva durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 12:08	10-11-23 18:21
2023099159	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	617	S/E CALDERA	535 536	BA S/E CALDERA 23KV B1 BA S/E CALDERA 110KV BP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación en SE con instalaciones en servicio	Nivel de riesgo medio controlado.	Se requiere orden de no reconectar del 52ET1 y 52T1, además del bloqueo de reconexión de los circuitos de MT 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 en SE Caldero y bloqueo de reconexión del 52H3 en SE Gallegullos, condición que se mantendrá efectiva durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:58	10-11-23 12:08
2023099098	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 5284 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 5281 de SE Rosario además de la operación operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 20:00	10-11-23 08:55	10-11-23 14:32
2023099020	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELECTRICA DE QUILLOTA LTDA.	81	Intervención	Origen Externo	Programada	615	S/E SAN LUIS	12197	S/E SAN LUIS J13-14	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere la No reconexión de Paño J13-14 de S/E San Luis por trabajos de poda de árboles en faja de servidumbre de la línea 220 kV San Luis - Quintero.	Riesgos a controlar por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:13	10-11-23 14:35
2023098787	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	28272 28273 28275 28276	S/E NUEVA LAMPA J2 S/E NUEVA LAMPA J3 S/E NUEVA LAMPA J5 S/E NUEVA LAMPA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:50	10-11-23 14:30
2023098686	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA (EN REVISION)	2062	Intervención	Origen Externo	Programada	2378	S/E IBERATACAMA	31945	S/E IBERATACAMA J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV S/E Maitencillo, incluye marcos de barra principal, auxiliar y de linea. Trabajos solicitados por STN y realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 en S/E Iberatacama.	El riengo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV S/E Maitencillo, incluye marcos de barra principal, auxiliar y de linea. Trabajos solicitados por STN y realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 en S/E Iberatacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:39	10-11-23 15:39
2023098677	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A.	486	Intervención	Origen Externo	Programada	2055	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I	23245	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I JL1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV S/E Maitencillo, incluye marcos de barra principal, auxiliar y de linea. Trabajos solicitados por STN y realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J11 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	El riengo del trabajo es bajo debido a que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV S/E Maitencillo, incluye marcos de barra principal, auxiliar y de linea. Trabajos solicitados por STN y realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J11 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:39	10-11-23 15:39
2023098583	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	363	S/E GRANEROS	29263	S/E GRANEROS C10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C10 asociado al alimentador disponible de S/E Graneros, por auditoria de protecciones, segón carta DE 05042-19 del CEN- CGE. Interruptor 52C10 alimentador disponible de S/E Graneros se encuentra normalmente abierto y sin carga.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C10 asociado al alimentador disponible de S/E Graneros, por auditoria de protecciones, segón carta DE 05042-19 del CEN- CGE. Interruptor 52C10 alimentador disponible de S/E Graneros se encuentra normalmente abierto y sin carga.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 13:00	10-11-23 09:10	10-11-23 12:15
2023098393	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	505 1660	BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-1 BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; J8; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de lineas y barra de transferencia. Inc	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; J8; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de lineas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap OFF Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 15:22
2023098315	Subestacion	Ejecución Exitosa	GLACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	321 326 328 329	S/E CENTRAL GUACOLDA J2 S/E CENTRAL GUACOLDA J1 S/E CENTRAL GUACOLDA J3 S/E CENTRAL GUACOLDA J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; J8; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de lineas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV.	El riengo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Guacolda: No reconectar interruptores 52J1, 52J2, 52J3 y 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:00	10-11-23 14:15
2023098167	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC segón SolD 5338, se solicita bloquea a la reconexión inmovilizado interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:13	10-11-23 10:28
2023098161	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION B1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC segón SOD 5228, se solicita bloquea a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Nirivilo.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:13	10-11-23 18:42
2023098152	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Lavado de aislación equipos primarios Patio 220kV, pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales 1 y 2 y transferencia, marcos de lineas, conforme al avance y a la dirección del viento contempla los siguientes paños JCE2, J6, JCE, J7, JT1, J8, J4, J5, J4, J3, J2, J1, J10, J11, J12, J13, J14, J15.	El riengo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap OFF Nueva Victoria: 52JT No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:00	10-11-23 18:50
2023097818	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación y equipos primarios en S/E Lagunas, marcos de linea, barra y transferencia. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riengo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación y equipos primarios en S/E Lagunas, marcos de linea, barra y transferencia. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:09	10-11-23 18:50
2023097623	Subestacion	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE S SPA	470	Intervención	Origen Interno	Programada	2048	S/E URIBE SOLAR	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas para integración de señales asociadas a equipo BESS en S/E Uribe Solar, no considera maniobras en equipos de terreno. Posible intermitencia en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riengo del trabajo es bajo, sólo considera validación y prueba de señales.	Pruebas para integración de señales asociadas a equipo BESS en S/E Uribe Solar, no considera maniobras en equipos de terreno. Posible intermitencia en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 20:00	10-11-23 08:15	11-11-23 20:00
2023097559	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1269 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 5281 y 5284 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 5282 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 5284 de Mallco Blanco.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:23	10-11-23 16:53
2023097436	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CZ0< Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riengo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto CZ0< Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:09	10-11-23 10:48

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha exeneración reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subiistación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023097418	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	2160 2161	BA S/E LAGUNAS 220KV BP1 BA S/E LAGUNAS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Lavado de aislación equipos primarios Patio 220kV, pedestales, cadenas de las marcas de las barras principales 1 y 2 y transferencia, marcos de líneas, conforme al avance y a la dirección del viento	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Lavado de aislación equipos primarios Patio 220kV, pedestales, cadenas de las marcas de las barras principales 1 y 2 y transferencia, marcos de líneas, conforme al avance y a la dirección del viento contempla los siguientes paños (CE2, J5, J13, J7, J71, J8, J6, J3, J4, J1, J2, J1, J10, J11, J12, J13, J14, J15. Restricciones: Lagunas, S2J1, S2J2, S2J5, S2J6, S2JCE2, S2JR, S2J5, S2JT, S2J7, S2J10 No reconectar Geoglifos, S2J2, S2J3, S2J5, S2J6 No reconectar S/E San Simón: S2J4, S2J5 (SODI RNE) No reconectar Frontera, S2J4, S2J5 No reconectar S/E Tap Off Nva. Victoria: S2JT (SODI a SQM N. Victoria y a su CC RNE) No reconectar S/E Collahuasi: S2J11, S2J12 (SODI Collahuasi) No reconectar S/E Nueva Pozo Almonte: S2J8, S2J9 (SODI TEN) No reconectar S/E Tap Off Quillagua: S2J1 (SODI ENOR) No reconectar Lagunas, S2J1, S2J4, S2JCE (SODI Collahuasi) No reconectar Lagunas, S2J5, S2J8, S2J9 (SODI INTERCHILE) No reconectar Lagunas, S2J3 (SODI CGC) No reconectar Lagunas, S2J1 (SODI a SQM N. Victoria y a su CC RNE) No reconectar Lagunas, S2J11 (SODI Granja Solar) No reconectar S/E Granja Solar: S2J1 (SODI Granja Solar) No reconectar Matilla, S2J1 No reconectar Lagunas, S2J12, S2J13, S2J14, S2J15 No reconectar S2J1 (Puquios) , S2J1 (Challacollo) (SODI TECK) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 o L 220kV S.Simon-Lagunas, C1 o Paño Acoplador (AO) Lagunas o Paño Línea L107, LAG-Pozo Almonte o Paño Transformación JT01-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas o Tr. Trifásico 01, 220/23kV-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023097147	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C2I+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. varo entre E4719 Y E4721 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+806. varo entre E4339 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre varios, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y basada de tubería.	El riengo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:00	10-11-23 20:00
2023101350	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2461	S/E DIEGO DE ALMAGRO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco según SODI 229 por: Lavado mecanizado de aislación.	Bajo	Actividad: A solicitud de Codelco según SODI 229 por: Lavado mecanizado de aislación. Restricción: Paño Línea LH03, DDA-Llanta 2 (No reconectar) Instalación con riesgo: Paño Línea LH03, DDA-Llanta 2 Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:30	10-11-23 07:53	10-11-23 21:52
2023094970	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., según SODI 026/2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 154/ T1 S/E Pelequén. Lo anterior por fuentes cercanas a redes MT. de ampliación de S/E Pelequén.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Faenas cercanas en redes MT.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:24	10-11-23 17:36
2023094204	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201	S/E ATACAMA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 8936-1 y 8936-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, Interruptor 5J36 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, S2JR con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L06-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Seccón 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desvinculados entre 8936-2 y 8936-1 .Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Subestación Atacama, Verificar desvinculados conductores entre 8936-1 y Barra 220 kV Sección N°2. Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Nota: Trabajos coordinados con Enel Generación, Central Atacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:31	10-11-23 17:36
2023094183	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 8936-1 y 8936-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, Interruptor 5J36 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, S2JR con bloqueo a la reconexión. instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L06-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Seccón 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desvinculados entre 8936-2 y 8936-1 .Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Subestación Atacama, Verificar desvinculados conductores entre 8936-1 y Barra 220 kV Sección N°2. Inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desvinculados. Nota: Trabajos coordinados con Enel Generación, Central Atacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:31	10-11-23 17:36
2023099333	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC-TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B6 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52CT o 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:24	10-11-23 16:53
2023095534	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	357	S/E EL SAUCE	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías s/o cargadoras	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00		
2023101261	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	2374	BA S/E TARAPACA 220KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Tarapacá MNR-3934: Conexión de desconectador 8913-3 a barra de Transferencia 220kV.	Bajo	Actividades: SE Tarapacá MNR-3934: Conexión de desconectador 8913-3 a barra de Transferencia 220kV. Restricciones: S/E Tarapacá: Barra de Transferencia. Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Tarapacá, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo Solo participa personal declarado en el AT. Subestación Tarapacá, Barra Transferencia de 220kV sector paño J3 Instalación de 6 puenta Tierras Bloqueo tres tierras de bloqueo antes y despues de los chicotes de baiada del desconectador 8913-3 . Sevin Crosas Adiazo	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 20:00	10-11-23 08:30	10-11-23 19:18
2023089796	Subestacion	Aprobado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Interno	Programada	776	S/E ALTO MELIPILLA	4480	S/E ALTO MELIPILLA J1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de OOCC asociadas al paño J4, NUP 1108.	Riesgo bajo, programado y controlado. -	Requiere precaución del paño seleccionado. - Se realizara suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 07:00	06-12-23 19:00	13-11-23 09:55	
2023089443	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1915	S/E PACIFICO	22851	S/E PACIFICO C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Levantamiento de alambrado. - Desmontaje de equipo actual. - Corte en gabinete (adaptación de nuevo equipo). - Montaje de placa y nuevo equipo. - Alambrado circuito de control. - Pruebas efectivas de control. - Interruptor debe quedar a disposición del jefe de faena.	Trabajo con bajo nivel de riesgo.	El proyecto consiste en el reemplazo de la protección marca Micom P142 asociada al alimentador 52C2 Centro, este reemplazo es debido a que la protección actual no cumple con los requerimientos del coordinador eléctrico nacional para cumplir con los nuevos requisitos para los esquemas de desconexión automática de carga de contingencia especifica (EDACaCI). Los nuevos equipos por instalar son protecciones de marca Siemens modelo 7SA800 (NUP 4137) Maniobras de desconexión (52C2 Centro): TRANSFERIR 100% DE LOS CONSUMOS ASOCIADOS AL 52C2 CENTRO ABRIR 52C2 CENTRO RETIRAR A MODO PRUEBA INTERRUPTOR 52C2 CENTRO Maniobras de normalización (52C2 Centro) INSERTAR A MODO SERVICIO INTERRUPTOR 52C2 CENTRO CERRAR 52C2 CENTRO NORMALIZAR CONSUMOS	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 07:00	10-11-23 16:00	10-11-23 06:42	10-11-23 16:59
2023101698	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	703	S/E LOS DOMINICOS	3807 3808 3809	S/E LOS DOMINICOS A1 S/E LOS DOMINICOS A2 S/E LOS DOMINICOS AR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a transferencia automática en 110kV.	Sin riesgos asociados a la actividad.	Trabajo enmarcado en el plan anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 00:00	10-11-23 06:00	10-11-23 01:00	10-11-23 03:20
2023101193	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	723	S/E SANTA MARTA	357	SANTA MARTA 110/23.5-12.5kV 50MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a desconectador 12 kV a barra principal del Transformador N°2 en Subestación Santa Marta por puntos con alta temperatura. Los puntos se encuentran con una temperatura de 153, 81°C y 131°C	Puntos con alta temperatura en el desconectador 12 kV a barra principal del Transformador N°2 en S/E Santa Marta. Los puntos se encuentran con una temperatura de 153, 81°C y 131°C	Mantenimiento a desconectador 12 kV a barra principal del Transformador N°2 en S/E Santa Marta por puntos con alta temperatura. Los puntos se encuentran con una temperatura de 153, 81°C y 131°C	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 23:00	10-11-23 08:00	10-11-23 01:07	10-11-23 05:30
2023101208	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA BAQUEDANO S.A.	401	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1873	S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1	22522 22523 22524 22525 24869 24870 17697 17698 17699	S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 JT1 S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 HT1 S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 HT2 S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 H2 S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 HTR S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 JTR S/E ESTACION DE BOMBEO SG N°1 13.8 KV S/E ESTACION DE BOMBEO SG N°1 220 KV S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 110 KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión LT 220 kV Angamos - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 por trabajos cercanos a elementos energizados en patio de mufas para atención de falla presente en LT 110 kV Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1, 52HT1, 52HT2 y 52H1 en S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1. Abierto 52J4 en S/E Angamos.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Desconexión LT 220 kV Angamos - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 por trabajos cercanos a elementos energizados en patio de mufas para atención de falla presente en LT 110 kV Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 - Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1, 52HT1, 52HT2 y 52H1 en S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1. Abierto 52J4 en S/E Angamos.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 19:52	09-11-23 23:59	09-11-23 19:52	10-11-23 04:36
2023099960	Subestacion	Aprobado	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	429	Desconexión	Origen Interno	Programada	2247	S/E CHIU CHIU	29476	S/E CHIU CHIU F3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento programado en celda MT de cabina CU-4 correspondiente a cabecera del circuito 03- (52F3)	Nivel de riesgo bajo, trabajos en instalación desenergizada	N/A	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 19:30	10-11-23 10:30	09-11-23 19:42	
2023101032	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR PAMPA SPA	1833	Desconexión	Origen Interno	Programada	2318	S/E PAMPA TIGRE	30436 30437 30438 30439 30440	S/E PAMPA TIGRE F5 S/E PAMPA TIGRE F4 S/E PAMPA TIGRE F3 S/E PAMPA TIGRE F2 S/E PAMPA TIGRE F1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección anual a celdas de media tensión en centros de transformación del parque solar Pampa Tigre. Condiciones requeridas: Abierto 52F1, 52F2, 52F3, 52F4 y 52F5 en S/E Pampa tigre.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Inspección anual a celdas de media tensión en centros de transformación del parque solar Pampa Tigre. Condiciones requeridas: Abierto 52F1, 52F2, 52F3, 52F4 y 52F5 en S/E Pampa tigre.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 19:00	10-11-23 02:00	09-11-23 20:26	09-11-23 20:27
2023099482	Subestacion	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Intervención	Origen Interno	Programada	2095	S/E PV CERRO DOMINADOR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de RTU Moxa por versión actualizada y pruebas de comunicación en S/E PV Cerro Dominador. Posible intermitencia en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riengo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Cambio de RTU Moxa por versión actualizada y pruebas de comunicación en S/E PV Cerro Dominador. Posible intermitencia en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 18:00	09-11-23 20:00	09-11-23 01:26	09-11-23 08:46
2023101360	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	107 193	MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Inspeccion visual pedestre interconexion ATR1/ATR2, trabajos a nivel de piso.		Actividades: Inspección Visual Pedestre, S/E Maitencillo: Inspeccion visual pedestre interconexion ATR1/ATR2, trabajos a nivel de piso. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Delimitar Zona de Trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 17:00	09-11-23 18:00		
2023101214	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	411	S/E TALCA	N/O	N/O Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos del Proveedor de Comunicaciones, debido al Reemplazo de uno de los dos actuales enlaces de Telefónica en Oficina Telco Centenario, por un nuevo enlace de ENTEL para mejorar la disponibilidad de comunicaciones, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación SCADA de SS/EE Talca, San Miguel, La Palma y otras entre el COT de CGE y el SCTR del Coordinador de forma intermitente.	Riesgo bajo, a nivel de comunicaciones.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 14:00	09-11-23 20:00	09-11-23 14:50	09-11-23 20:52
2023099627	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	698	MAITENCILLO TR2 220/13.8KV 40MVA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 y 2 Limpieza de aislación CER y limpieza de pasamuros.	Bajo	Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (riesgo al final de faena), S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 y 2 Limpieza de aislación CER (sO SB22250V) y limpieza de pasamuros Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros. . . Subestación Maitencillo, Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de 8ca. CCEE 2 . . . Subestación Maitencillo, abestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de 8ca. CCEE 1. . .	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 14:00	09-11-23 18:00	09-11-23 12:33	09-11-23 18:32

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230099626	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconsi dn	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1	CER S/E MAITENCILLO .I72 13.2KV 24MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 y 2 Limpieza de aislación CER y limpieza de pasamuros.	Bajo	Actividades: Limpieza manual de aislación con instalación desenergizada (riesgo al final de faena). S/E Maitencillo: Limpieza manual de aislación a Banco CC/EE - 1 y 2 Limpieza de aislación CER (UCI 58122506) y limpieza de pasamuros Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo .- Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en mufas de salida a reactores y pasamuros.- Subestación Maitencillo, Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bcs. CCEE 2 .- Subestación Maitencillo, ubestación Maitencillo, Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados de Bcs. CCEE 1 .-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 14:00	09-11-23 18:00	09-11-23 12:33	09-11-23 18:32
20230097784	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1679	S/E CANAL MELADO	1407	BA S/E CANAL MELADO 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa mantenimiento de subestaciones.	Bajo	Actividades: S/E Canal Melado: Desmalezado y aplicación de herbicida en patio de 110 y 220 kV.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-C. Melado o Paño Transformación HT01-C. Melado o Paño Línea LI01, CME-Loma Alta o Paño Línea LI02, CME- Peñuenche-Anzos1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación C. Melado, Delimitación de la zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 14:00	10-11-23 17:00	09-11-23 12:01	09-11-23 14:43
20230098581	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconsi dn	Origen Interno	Programada	363	S/E GRANEROS	29262	S/E GRANEROS C9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C9 asociado al alimentador disponible de S/E Graneros, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN- CGE. Interruptor 52C9 alimentador disponible de S/E Graneros se encuentra normalmente abierto y sin carga.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C9 asociado al alimentador disponible de S/E Graneros, por auditoria de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Interruptor 52C9 alimentador disponible de S/E Graneros se encuentra normalmente abierto y sin carga.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 14:00	09-11-23 19:00	09-11-23 15:35	09-11-23 18:32
20230099664	Subestacion	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A.	2252	Desconsi dn	Origen Interno	Programada	2079	S/E PUNTA SIERRA	23604	S/E PUNTA SIERRA J6	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Punta Sierra: Lavado de aislación de paño J6 y equipos de potencia asociados. Pararrayos serán limpiados en forma manual. Requiere de S/E Las Palmas desconexión de circuito Las Palmas Punta Sierra C7	Riesgo bajo, en equipos desenergizados, realizados según procedimientos de trabajo segurs	Trabajos coordinados con Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 13:00	09-11-23 18:00	09-11-23 14:08	09-11-23 17:26
20230099433	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	605	S/E NOGALES	507	BA S/E NOGALES 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nogales: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra 2 de 220 kV y 17YB#2.	Bajo	Actividades: S/E Nogales: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra 2 de 220 kV y 17YB#2. Restricciones: S/E Nogales: No reconectar interruptores asociados a la Barra 2 de 220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Barra 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 11:30	09-11-23 14:00	09-11-23 09:55	09-11-23 10:29
20231001359	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2348	S/E CARDONES H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGET, según SOD! 247, SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 kV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 kV CARDONES – COPIAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110kV CARDONES – COPIAPO, POR TRABAJOS DE TRANSELEC.	Bajo	Actividad SE Cardones: A solicitud de CGET, según SOD! 247, SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 kV CARDONES – COPIAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110kV CARDONES – COPIAPO, POR TRABAJOS DE TRANSELEC. Instalación con restricción: No reconectar: Paño Línea LI#2Ó, CAR-Copiapó. Instalación en riesgo: Paño Línea LI#2Ó, CAR-Copiapó Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 11:00	09-11-23 16:00	09-11-23 10:37	09-11-23 17:41
20231001358	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2352	S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGET, según SOD! 247, por SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 KV CARDONES – COPIAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110KV CARDONES – COPIAPO, POR TRABAJOS DE TRANSELEC.	Bajo	Actividad SE Cardones: A solicitud de CGET, según SOD! 247, por SE REQUIERE PRECAUCIÓN OPERACIONAL DE LT 110 KV CARDONES – COPIAPÓ Y LT 110 KV CARDONES – COPIAPU, ASOCIADO A SOLICITUD DE DESCONEXIÓN DE LT 110KV CARDONES – COPIAPO, POR TRABAJOS DE TRANSELEC. Instalación con restricción: No reconectar: Paño Línea LI#Ó, CAR-Carrillos Instalación en riesgo: Paño Línea LI#Ó4, CAR- Carrillos. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 11:00	09-11-23 16:00	09-11-23 10:37	09-11-23 17:41
20231001353	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconsi dn	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	2348	S/E CARDONES H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE CAR PAÑO H3, integración de señales y alarmas al Sistema SCADA, asociado a SD 20231100241 CGE sin perdida de consumo final. Se realizan trabajos de telecomunicaciones en ICCP interchle- CEN. Estos trabajos interrumpirán el envío de las señales de todas las instalaciones de interchle hacia el Coordinador por el enlace ICCP por máximo 4 horas. En todo momento interchle tendrá supervisión y control de las instalaciones desde el Centro de Control.	Bajo	Actividades: Integración de señales al sistema Scada, SE CAR PAÑO H3, integración de señales y alarmas al Sistema SCADA.- 1) Descarga y respaldo de configuración de la Protección H1.- 2) Configuración de alarmas de la Protección H3 para integración al Scada.- 3) Cargo nueva configuración a la Protección H1.- 4) Pruebas locales de comunicación con URT D2D e integración de alarmas.- 5) Pruebas de alarmas y señales con CNOT (TECNET).Transelec realizara Bloqueo de los Trip del 51 Micom P443 con la AT-114935 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LI#Ó3, CAR-Copiapo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo:.- Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, PROTECCION PAÑO H3 DELIMITAR AREA DE TRABAJO A REALIZAR POR JEFE DE FAENA Subestación Cardones, TRIP proteccion 52 Micom P443 Bloqueados Bloqueo por transelec con AT-114935	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 11:00	09-11-23 16:00	09-11-23 10:10	09-11-23 17:38
20231003848	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconsi dn	Origen Externo	Programada	1702	S/E CENTRAL ANGOSTURA	15494	S/E CENTRAL ANGOSTURA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas del telecontrol del INT J2 de S/E Angostura, desde Central Los Pinos para verificar de mandos de apertura y cierre al interruptor y desconectadores del circuito 2 hacia S/E Los Notros.	Pruebas del telecontrol del INT J2 de S/E Angostura, desde Central Los Pinos para verificar de mandos de apertura y cierre al interruptor y desconectadores del circuito 2 hacia S/E Los Notros.	Pruebas del telecontrol del INT J2 de S/E Angostura, desde Central Los Pinos para verificar de mandos de apertura y cierre al interruptor y desconectadores del circuito 2 hacia S/E Los Notros.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 11:00	09-11-23 13:00	09-11-23 12:37	09-11-23 12:47
20230099382	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizan trabajos de telecomunicaciones en ICCP interchle- CEN. Estos trabajos interrumpirán el envío de las señales de todas las instalaciones de interchle hacia el Coordinador por el enlace ICCP por máximo 4 horas. En todo momento interchle tendrá supervisión y control de las instalaciones desde el Centro de Control.	Riesgo bajo, siguiendo los procedimientos de trabajo.	Trabajos se programan de 11:00 a 15:00 hrs, horario en donde no se tiene planificado ejecutar maniobras programadas de otras actividades.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 11:00	09-11-23 15:00	09-11-23 11:15	09-11-23 12:30
20231003903	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Externo	Curso Forzoso	420	S/E LOS MAQUIS (CGE)	23895	S/E LOS MAQUIS (CGE) CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de compañía General de Electricidad, se requiere bloqueo de reconexión automática del interruptor 52CT1 de S/E Los Maquis, asociado al general de 13,2 kV del T1, y cabecera de alimentador de 13,2 kV circuito Los Robles, de la misma S/E, para realizar trabajo en mufas MT.	Riesgo bajo, trabajos de terceros.		No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 10:30	09-11-23 16:30	09-11-23 10:31	09-11-23 14:11
20231002807	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconsi dn	Origen Interno	Curso Forzoso	513	S/E MELIPULLI	14100	S/E MELIPULLI ET33	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	DESCONEXIÓN DEL 52ET33, PARA REALIZAR INSTALACION Y RETIRO DE JUMPER PARA ELIMINAR PUNTO CON TEMPERATURA EN DESCONECTADOR DEL PAÑO ET33 Y EN UNO DE SU POLOS.	Riesgo controlado, trabajo se realizará con personal de LUVI.	REGISTROS FT CURSO FORZOSO 6850, TRABAJO SE REALIZARÁ CON PERSONAL DE LUVI.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 10:30	09-11-23 18:00	09-11-23 11:41	09-11-23 15:42
20231002892	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Desconsi dn	Origen Interno	Curso Forzoso	1595	S/E PUENTE ALTO (CMPC)(EL RACO)	657	CMPC PUENTE ALTO 44/6.3 12.5MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tratamiento de secado y filtrado de aceite dieléctrico.	Sin riesgo considerados, trabajos se realizarán con transformador desconectado	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 10:13	09-11-23 20:00	09-11-23 10:17	09-11-23 16:14
20230096528	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	gnano_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento a equipos de aire acondicionado.-		Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a equipos de aire acondicionado de la subestación.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del jefe de faena: Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, ITE Aire Acondicionado Abierta A disposición del Jefe de Faena.- Delimitación de la zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 10:00	09-11-23 18:00		
20231001103	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervenció n	Origen Interno	Programada	2207	S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de alarmas SSAA - Intervención Local RTU´s para rescate de configuraciones. Verificación de las alarmas de ITM SSA CA SERV no exenciales y ITM SSA CA SERV exenciales. - Pruebas de señales simuladas o efectivas de las alarmas ITM SSA CA SERV no exenciales y ITM SSA CA SERV exenciales - Se realizan pruebas con personal de mantenimiento en terreno Oscar Valecillos (+56 9 9345 6856).	Nivel de riesgo bajo y controlado.	Se perderá comunicación con las señales SITR por 5 min aproximadamente cuando se reinicie el Equipo de terminal. PI 2023-00707 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 10:00	10-11-23 18:00	09-11-23 09:05	10-11-23 22:00
20231003034	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervenció n	Origen Interno	Programada	223	S/E COLBUN	15173 15174 29850	S/E COLBUN J8 S/E COLBUN J7 S/E COLBUN JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Colbún: Mantenimiento anual del sistema de comunicación IEC 61850 asociado a los IEDs de los paños J7-J8-JC1H 1.- Considera revisión, limpieza y medición de jumper de fibra óptica desde IEDs a switch de comunicación SCADA. 2.- Verificación de alarmas simuladas desde los equipos de cada paño.	Sin riesgo operacional, solo Pérdida de comunicación con IEDs mientras se ejecuten los trabajos.	1.- Durante la ejecución del mantenimiento, se mantendrá en todo momento un canal de comunicación habilitado. 2.- Comunicación constante con Centro de Control para verificación y confirmación de alarmas generadas.	No tiene consumo afectado					09-11-23 10:00	09-11-23 16:00		
20230099887	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1999	S/E CENTRAL LA MINA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento anual del sistema de comunicación IEC 61850 asociado a los IEDs del paño B1. 1.- Considera revisión, limpieza y medición de jumper de fibra óptica desde IEDs a switch de comunicación SCADA. 2.- Verificación de alarmas simuladas desde los equipos de paño.	Pérdida de comunicación con IEDs (paño B1).	Durante la ejecución del mantenimiento, se mantendrá en todo momento un canal de comunicación habilitado.	No tiene consumo afectado					09-11-23 10:00	09-11-23 16:00		
20230099885	Subestacion	Aprobado sin activación	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1996	S/E ARMERILLO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento anual del sistema de comunicación IEC 61850 asociado a los IEDs de los paños JT1 y BT1. 1.- Considera revisión, limpieza y medición de jumper de fibra óptica desde IEDs a switch de comunicación SCADA. 2.- Verificación de alarmas simuladas desde los equipos de cada paño.	Pérdida de comunicación con IEDs (paños JT1 y BT1).	Durante la ejecución del mantenimiento, se mantendrá en todo momento un canal de comunicación habilitado.	No tiene consumo afectado					09-11-23 10:00	09-11-23 16:00		
20231001335	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	604	S/E CAUTIN	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cautin: Alimentación, configuración y Puesta en Servicio nuevo switch Cisco.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Cautín o SS.AA. C.A. Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	11-11-23 18:00		
20231001334	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	591	S/E TEMUCO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Configuración de switch de comunicaciones para habilitar de sistemas técnicos de seguridad.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	11-11-23 18:00	09-11-23 11:15	
20230097792	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	309	S/E LOMA ALTA	7772	S/E LOMA ALTA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa mantenimiento de subestaciones.	Bajo	Actividades: S/E Loma Alta: Desmalezado y aplicación de herbicida en patio de 220kV.- Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Loma Alta.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Loma Alta, Delimitación de la zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 13:00	09-11-23 09:32	09-11-23 10:37
20231003552	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	3	RE S/E ALTO JAHUEL 422 525kV 84MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiradores a transformadores de la subestación.		Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiradores a transformadores de la subestación. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	10-11-23 15:00	09-11-23 10:14	
20231003550	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	2	RE S/E ALTO JAHUEL 421 525kV 84MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiradores a transformadores de la subestación.		Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiradores a transformadores de la subestación. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	10-11-23 15:00	09-11-23 10:14	
20230097804	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervenció n	Origen Interno	Programada	231	S/E CENTRAL CHIBURGO	141 142 143	S/E CENTRAL CHIBURGO B2 S/E CENTRAL CHIBURGO B1 S/E CENTRAL CHIBURGO BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Chiburgo: Verificación de planos en terreno, se realizará levantamiento de alambrado de control y contratación con planos disponibles para verificación de puntos que serán traspasados a minutas de alambrado/desalambrado. Se trabajará secuencialmente de un armario o gabinete a la vez.	Al realizar seguimiento de cables, existe riesgo de que hayan conexiones en mal estado que puedan soltarse y producir pérdida de señales o en última instancia operación indeseada de equipos en paños BICH (B1), BCH (B2) y BTCH (BT1).	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:28	09-11-23 17:55
20230099434	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	605	S/E NOGALES	506	BA S/E NOGALES 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nogales: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra 1 de 220 kV y 17YB#1.	Bajo	Actividades: S/E Nogales: Lavado de aislación de las cadenas de marcos de Barra 1 de 220 kV y 17YB#1. Restricciones: S/E Nogales: No reconectar interruptores asociados a la Barra 1 de 220 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Barra 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 11:30	09-11-23 09:20	09-11-23 10:11
20230101224	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervenció n	Origen Interno	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	STM ejecuta pruebas de apertura y cierre equipos (bajo impacto en la Operación y sin interrupción de servicio), habilitación y deshabilitación de automatismos y fijeve de control local/remoto de paños. Trabajos enmarcados en las pruebas para la migración de SCADA ENEL a SCADA STM. Se efectuará prueba efectiva de apertura y cierre vías SCADA del 52I1.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos coordinados entre especialistas SCADA de ENEL y STM Los equipos a intervenir no ponen en riesgo al Sistema Eléctrico ni al suministro de clientes Trabajos producen pérdida de comunicaciones SCADA por 2 hrs en la ventana de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:29	09-11-23 17:56
20231001551	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	100 15 14 98 99 1109 353 1110	ALTO JAHUEL 220/115/13.2 kV 130MVA 2 ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U ALTO JAHUEL TR6 225/161/66KV 3X10MVA + UR ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8kV 30MVA 1 transformadores2# 1109 ALTO JAHUEL 500/220/66 kV 750MVA 3 + UR transformadores2# 1110	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiradores a transformadores de la subestación.		Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de sílica gel y relleno de aceite en respiradores a transformadores de la subestación. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	10-11-23 15:00	09-11-23 10:14	
20231003133	Subestacion	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE S	470	Intervenció n	Origen Externo	Programada	2048	S/E URIBE SOLAR	23190	S/E URIBE SOLAR H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 110 kV Acceso Norte - Carbonato, incluye equipos primarios en S/E Acceso Norte y Carbonato. Trabajos realizados por RNE. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Uribe Solar.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 110 kV Acceso Norte - Carbonato, incluye equipos primarios en S/E Acceso Norte y Carbonato. Trabajos realizados por RNE. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Uribe Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 15:00	09-11-23 07:58	09-11-23 21:12
20230099264	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1987	S/E URIBE	23189	S/E URIBE H3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por RNE. Línea 110 kV Uribe - Uribe Solar: Lavado de aislación Línea 110kV Acceso Norte - Carbonato. Incluye equipos primarios de S/E Acceso Norte y Carbonato	No hay riegos mayores informados por RNE.	En SE Uribe, señalizar no reconectar 52H3.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 15:00	09-11-23 08:22	09-11-23 21:34
20231003417	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconsi dn	Origen Interno	Programada	1702	S/E CENTRAL ANGOSTURA	15493	S/E CENTRAL ANGOSTURA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas del telecontrol desde Central Los Pinos para la verificacion de mandos de apertura y cierre al interruptor y desconectadores J1, del circuito 1 hacia S/E Los Notros.	Pruebas del telecontrol desde Central Los Pinos para la verificacion de mandos de apertura y cierre al interruptor y desconectadores J1, del circuito 1 hacia S/E Los Notros.	Pruebas del telecontrol desde Central Los Pinos para la verificacion de mandos de apertura y cierre al interruptor y desconectadores J1, del circuito 1 hacia S/E Los Notros.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 11:00	09-11-23 11:03	09-11-23 12:35
20230099354	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1915	S/E PACIFICO	1602	PACIFICO 110/13.8 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara Lavado de aislación con circuito energizado de los equipos de patio 110 y 13,8 kV. de subestación Pacifico.	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIDCADOS, CONTENIDOS EN AST.	Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H3, en Subestación Condores previa coordinación entre CGT CGE y CGT SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 16:00	09-11-23 12:43	09-11-23 17:12

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subestación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230095951	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1916	S/E PALARITOS	1603	PALAFITOS 110/13.8 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara Lavado de aislación con circuito energizado de los equipos de patio 110 y 13,8 KV. de subestación Palaftios.	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOSCIADOS, CONTENIDOS EN AST.	Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H2, en Subestación Córdoves. previa coordinación entre CGT CGE y CCT SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 16:00	09-11-23 11:30	09-11-23 13:22
20230095969	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1842	S/E CERRO DRAGON	1491	CERRO DRAGON 110/13.8 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara Lavado de aislación con circuito energizado de los equipos de patio 110 y 13,8 KV. de subestación Cerro Dragón.	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOSCIADOS, CONTENIDOS EN AST	Para realizar este trabajo se requiere el Bloqueo de la Reconexión Automática del 52H1, en Subestación Córdoves. previa coordinación entre CGT CGE y CCT SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 16:00	09-11-23 09:16	09-11-23 10:54
20231101159	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	654	S/E QUIRIHUE	32865	S/E QUIRIHUE ESA	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Revisión de alambrado de control por auditoria de medidores Transformador de SSAA	Bajo, Revisión de alambrado de control por auditoria de medidores Transformador de SSAA	Revisión de alambrado de control por auditoria de medidores Transformador de SSAA	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:24	09-11-23 18:24		
20230099178	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Externo	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA S/E CENTRAL LA CEBADA I4	15649 24118	S/E CENTRAL LA CEBADA I2 S/E CENTRAL LA CEBADA I4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de ENEL Se realizara lavado de aislación con lineas energizadas en patio 220kV de S/E Talinay y Linea 220 kV Talinay - Tap-Off Talinay.	Riesgo controlado, trabajos se desarrollarán con supervisión y procedimientos.	En SE Las Cebada: No reconectar 52I2 y 52I4	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:29	09-11-23 22:20
20230099217	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15568 24146	S/E DON GOYO J3 S/E DON GOYO J5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con lineas energizadas en patio 220 kV S/E Talinay y LT 220 kV Talinay - Tap - Off Talinay. Trabajos solicitados por Transelec y realizados por Enel. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 y 52J5 S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación con lineas energizadas en patio 220 kV S/E Talinay y LT 220 kV Talinay - Tap - Off Talinay. Trabajos solicitados por Transelec y realizados por Enel. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 y 52J5 S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:24	09-11-23 22:20
20230070079	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Colbahuez, proyecto C2fv , bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 59+804. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Poza, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, topada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tasada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Condición de No reconectar los interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:18	09-11-23 20:05
20230098188	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, regin Sodi 5349 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés , bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A71 , 52A72 y 52AT3 de S/E San Fernando y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Mallea por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:09	09-11-23 17:47
20230098240	Subestacion	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	2290	S/E UTOKAL CENTRAL [EN_REVISION]	29982 29983 29984 29985 29988	S/E UTOKAL CENTRAL 66KV BP2 [EN_REVISION] S/E UTOKAL CENTRAL 66KV BP1 [EN_REVISION] S/E UTOKAL CENTRAL B5 [EN_REVISION] S/E UTOKAL CENTRAL B8 [EN_REVISION] S/E UTOKAL CENTRAL B5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por Proyecto NUP 884 Nueva SE Totoral se ingresa solicitud de puesta en servicio de los paños seleccionados.	Nivel de riesgo bajo, trabajo de PES de Nueva SE Litoral Central.	Por Proyecto NUP 884 Nueva SE Totoral se ingresa solicitud de puesta en servicio de los paños, solicitud coordina con SD 20230980238	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 19:00	09-11-23 09:02	09-11-23 19:46
20230098818	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 [EN_REVISION] S/E PUNTA DE CORTES A5 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 5377 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 de S/E Punta de Cortés . No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52AT de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:09	09-11-23 14:44
20230098123	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Lavado de aislación equipos primarios Patio 220kV, pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales 1 y 2 y transferencia, marcos de lineas, conforme al avance y a la dirección del viento contemplá los siguientes paños JC62, JC, JC, J7, J71, J8, J81, J4, J3, J2, J1, J10, J11, J12, J13, J14, J15	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E SAN SIMÓN: 52J4, 52J5 No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:18	09-11-23 15:50
20230099969	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52J7 en S/E Jorquera debido a lavado de aislación a equipos primarios, barra principal y marcos de lineas y transferencia en S/E Maitencillo. Solicitado por Transelec	Riesgo bajo para el sistema.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:06	09-11-23 15:42
20230097159	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISIÓN	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15567 24145	S/E DON GOYO J2 S/E DON GOYO J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras de LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a estructuras de LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 05:58	09-11-23 15:19
20231102747	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	575	S/E ITAHUE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Curso forzoso para investigar origen de TRIP presente sobre el 52SU2.-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Revisar anormalidad en circuito de disparo en 52SU2 (Celdas SU/AA). Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Itahue. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Celda 52SU2, Delimitar zona de trabajo con conos y cinta de color.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 18:00	08-11-23 15:49	09-11-23 17:31
20230099671	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	421	S/E OVALLE	181 281 351 375 4119	8A S/E OVALLE 220kV BP1 8A S/E OVALLE 230V BP2 8A S/E OVALLE 230V BP1 8A S/E OVALLE 66BV 8A S/E OVALLE 66 KV BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, segin Sodi 5427 se solicita precaución Barra 66 kV de S/E Ovalle por trabajos en sus instalaciones	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:31	09-11-23 18:15
20230097824	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	235	NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	En S/E Nueva Cardones: Desconexión del ATR N°2 por mantenimiento preventivo pruebas de garantía.	Riesgo bajo siguiendo los procedimientos de trabajo.	En S/E Nueva Cardones: Desconexión del ATR N°2 por mantenimiento preventivo pruebas de garantía.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:45	09-11-23 20:19
20231101349	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2461	S/E DIEGO DE ALMAGRO H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco según SODI 229 por: Lavado mecanizado de aislación.	Bajo	Actividad: A solicitud de Codelco según SODI 229 por: Lavado mecanizado de aislación. Restricción: Paño Linea LH03, DDA-Llanta 2 (No reconectar) Instalación con riesgo Paño Linea LH03, DDA-Llanta 2 Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:09	09-11-23 15:03
20231100502	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Desconexión	Origen Externo	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA S/E CENTRAL LA CEBADA I1	15648	S/E CENTRAL LA CEBADA I1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Pacific Hydro por S/E Punta Sierra: Lavado de aislaciones del paño J1 y equipos de potencia asociados. Pararrayos serán limpiados de forma manual.	Riesgo controlado, trabajos se desarrollarán con circuito fuera de servicio.	A solicitud de Pacific Hydro por S/E Punta Sierra: Lavado de aislaciones del paño J1 y equipos de potencia asociados. Pararrayos serán limpiados de forma manual.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 13:00	09-11-23 09:28	09-11-23 12:15
20230099745	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2457	S/E DIEGO DE ALMAGRO H5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 350 por: Lavado de aislacion LT 110 KV Diego de Almagro - Javiera	Bajo	A solicitud de CGE según SODI 350 por: Lavado de aislacion LT 110 KV Diego de Almagro - Javiera instalación con restricción: Paño Linea LH05, DDA-Taltal (No reconectar) Instalación en riesgo: Paño Linea LH05, DDA-Taltal Temporalidad del riesgo: Durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:26	
20230099672	Subestacion	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A.	2252	Desconexión	Origen Interno	Programada	2079	S/E PUNTA SIERRA	23599	S/E PUNTA SIERRA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Punta Sierra: Lavado de aislación de paño J1 y equipos de potencia asociados. Pararrayos serán limpiados en forma manual. Requiere de S/E Monte Redondo desconexión de circuito Punta Sierra-Tapoff Monte Redondo- La cebada C1. Requiere de S/E La cebada desconexión de circuito Punta Sierra-Tapoff Monte Redondo- La cebada C1	Riesgo bajo, en equipos desenergizados, realizados segin procedimientos de trabajo seguro	Trabajos coordinados con Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 13:00	09-11-23 08:18	09-11-23 14:03
20231101237	Subestacion	Ejecución Exitosa	EÓLICA MONTE REDONDO SPA	49	Desconexión	Origen Externo	Programada	272	S/E CENTRAL MONTE REDONDO	320 5298 13177	S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG S/E CENTRAL MONTE REDONDO 23 KV S/E CENTRAL MONTE REDONDO CG	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos externos segin SODI N°2959 (Transelec S.A) A solicitud de Pacific Hydro por S/E Punta Sierra: Lavado de aislaciones del paño J1 y equipos de potencia asociados. Pararrayos serán limpiados de forma manual.	Riesgo bajo análisis en matriz de riesgo.	Trabajo externo requiere: Inhabilitar reconexión automática 52JG1, Aliberto Interruptor 52JG1, Aliberto desconectador 89JG1, Aliberto desconectador 89JG2, Cerrado desconectador 89JG1-T. Sujeto análisis, bajo recurso eólico en horarios de trabajos solicitados.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 13:00	09-11-23 09:07	09-11-23 14:07
20231101276	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: NUP 2623 Reemplazo Interruptor G2 Norte Grande 52J5. En las actividades a realizar se encuentran: Tendido cables de control en sala Jarmario de control y protecciones, armario de RTU5, tendido cables de control en patio (desde 52J5 hacia 8505-1, 8005-2 y caja agrup.), ingreso a trinchera en patio y sala, alambrado y vinculación de cables de control en sala y patio (preparacion, atenrizaje, marcas, etc), Montaje de placa en armario de control, Pruebas punto a punto y asilación, canalizaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Lagunas o SS. AA. C.A. Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 1- Lagunas o Paño Linea L05, LAG-Tarapaca 1 o SCADA Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Bloqueo de protección 51-v 52 (de forma alternada) del Paño JS de S/E Lagunas.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	25-11-23 18:00	09-11-23 10:36	30-11-23 14:13
20231101274	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: NUP 2623 Reemplazo Interruptor G2 Norte Grande 52J5. En las actividades a realizar se encuentran: Tendido cables de control en sala Jarmario de control y protecciones, armario de RTU5, tendido cables de control en patio (desde 52J5 hacia 8505-1, 8005-2 y caja agrup.), ingreso a trinchera en patio y sala, alambrado y vinculación de cables de control en sala y patio (preparacion, atenrizaje, marcas, etc), Montaje de placa en armario de control, Pruebas punto a punto y asilación, canalizaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Lagunas o SS. AA. C.A. Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 1- Lagunas o Paño Linea L05, LAG-Tarapaca 1 o SCADA Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Bloqueo de protección 51-v 52 (de forma alternada) del Paño JS de S/E Lagunas.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	25-11-23 18:00	09-11-23 10:36	30-11-23 14:13
20231101275	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: NUP 2623 Reemplazo Interruptor G2 Norte Grande 52J5. En las actividades a realizar se encuentran: Tendido cables de control en sala Jarmario de control y protecciones, armario de RTU5, tendido cables de control en patio (desde 52J5 hacia 8505-1, 8005-2 y caja agrup.), ingreso a trinchera en patio y sala, alambrado y vinculación de cables de control en sala y patio (preparacion, atenrizaje, marcas, etc), Montaje de placa en armario de control, Pruebas punto a punto y asilación, canalizaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Lagunas o SS. AA. C.A. Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 1- Lagunas o Paño Linea L05, LAG-Tarapaca 1 o SCADA Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Bloqueo de protección 51-v 52 (de forma alternada) del Paño JS de S/E Lagunas.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	25-11-23 18:00	09-11-23 10:36	30-11-23 14:13
20231101252	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22692	S/E LAGUNAS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos, relacionados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas	Bajo	Actividades: SE Lagunas: Bloqueo de protecciones sistema 1 y sistema 2 (En forma alternada) en apoyo a vinculación de señales en obra reemplazo de interruptor 52J5. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Linea L05, LAG-Tarapaca 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Bloqueo de protecciones sistema 1 y sistema 2 (En forma alternada)	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 18:00	09-11-23 10:36	13-11-23 20:28
20231101390	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2043	S/E MIRAJE	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Miraje NUP 3251: Comisionamiento nuevo paño J3. Pruebas SAT de protecciones (51-52-50BF) y control (Protecciones se encuentra fuera del sistema).	Bajo	Actividades: S/E Miraje NUP 3251: Comisionamiento nuevo paño J3. Pruebas SAT de protecciones (51-52-50BF) y control (Protecciones se encuentra fuera del sistema). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Miraje o SS.AA. C.C. Miraje Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Miraje, Protecciones sistema 1, sistema 2 y 50BF Bloqueado (protecciones se encuentra fuera del sistema)	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	30-11-23 18:00	09-11-23 09:44	
20231101355	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E CARDONES-N-SEM-34-CC1: SCADA Local, Integración de señales y alarmas al Sistema SCADA Paño H1; -1) Descarga y respaldo de configuración de la URT GE D20 ; -2) integración de alarmas y señales en configuración de URT GE D20	Bajo	Actividades: Integración de señales al sistema Scada, S/E CARDONES-N-SEM-34-CC1: SCADA Local, Integración de señales y alarmas al Sistema SCADA Paño H1; -1) Descarga y respaldo de configuración de la URT GE D20 ; -2) integración de alarmas y señales en configuración de URT GE D20 ; -3) Cargas nueva configuración a URT GE D20 ; -4) Pruebas locales de alarmas y señales ; -5) Pruebas de alarmas y señales con CNOT (TECNET) ; Nota: Se perderá comunicación con el CNOT por 10 minutos aproximadamente al momento de cargas una nueva configuración a la URT GE D20. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Cardones, ARMARIO URT DELIMITAR AREA DE TRABAJO A REALIZAR POR JEFE DE FAENA	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 18:00	09-11-23 09:33	
20230095525	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías y/o canaletes	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubiEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023095526	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	421	S/E OVALLE	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías s/o canalizdcns	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023097992	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30220	S/E RIO ACONCAGUA H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones.	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Nueva Pampa/Hancito 1. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa Celeo por trabajos programados en sus instalaciones. Restricción: S/E Río Aconcagua: No reconectar interruptor 52H1 de L.110 kV Río Aconcagua - Nueva Pampa/Hue cir. 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023095529	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	356	S/E EL PEÑON	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías s/o canalizdcns	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023095527	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	377	S/E ANDACOLLO	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías s/o canalizdcns	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	Mantenimiento preventivo banco de baterías, estos trabajos con bajos riesgos los que son aminorados por los procedimientos de trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023101178	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	420	S/E LOS MAQUIS (CGE)	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a cargador y banco de baterías de la subestación.	Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 17:00		
2023099328	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	353	S/E EJERCITO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Trabajos de alambrado y calado de panel por la futura instalación de equipos de comunicación en sala de comando.	Riesgo bajo y controlado. Trabajo realizado por personal calificado.	Trabajos de alambrado y calado de panel por la futura instalación de equipos de comunicación en sala de comando.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023101182	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	607	S/E TINGUIRIRICA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de investigación de falla a tierra en circuitos de control.-	Bajo	Actividades: S/E Tinguiririca: investigación de falla a tierra en barras de C.C. N°1 y N°2.- Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Tinguiririca o Barra 154 kV, Sección 2-Tinguiririca o Paño Línea L400, TIN-Rancagua-A. Jahuel o Paño Línea L402, TIN-Rancagua-A Jahue 2 o Paño Seccionador A001-Tinguiririca o Paño Transformación AT01- Tinguiririca o SS.AA. C.C. Tinguiririca o Paño Línea L02LTINGUIRIRICA-LA HIG 1 o Paño Línea L304, Paño Transformación o Paño Cent. Diag. 1U01- Tinguiririca o Paño Línea L10LTINGUIRIRICA-LA HIG 2 o Paño Línea L403, TIN-Convento Viejo o Paño Línea L402, TIN.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tinguiririca, Delimitaciónde la zona de trabajo. - ITE Seccionador de barras de C.C. A disposición.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 18:00	09-11-23 09:40	09-11-23 15:43
2023101327	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2392	S/E CHARRUA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Pruebas hi-pot en el desconectador B907-3 (equipo se encuentra desvinculado de forma primaria).	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Pruebas hi-pot en el desconectador B907-3 (equipo se encuentra desvinculado de forma primaria). Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L107, CHA-Antuco 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. Nota: Trabajos asociados a "Proyecto MNR Reemplazo de desconectadores B907-1, B907-2 y B917-3 de S/E Charrúa 220 kV". NUP 4033.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	12-11-23 18:00	09-11-23 10:30	09-11-23 16:43
2023100796	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	2528	S/E ITAHUE AR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por adecuaciones civiles para nuevos desconectadores Paño AR.-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Reforzamiento de fundaciones existentes en desconectador 89AR-1 y 89AR-2. - Nota: Trabajos se realizaran con equipo en servicio mediante el metodo de aforamiento estructural. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador AR01-Itahue o Barra 154 kV, Sección 1-Itahue o Barra Transferencia 154 kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena:Subestación Itahue.Delimitar Zona de Trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	15-12-23 18:00	09-11-23 15:45	
2023099509	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2430	S/E CHARRUA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Charrúa NUP 4220: Montaje de viga UPN y nuevos equipos Desconectadores B9JT1 y B9JT1-2.	Bajo	Actividades: SE Charrúa NUP 4220: Montaje de viga UPN y nuevos equipos Desconectadores B9JT1-1 y B9JT1-2. Nota: Trabajos previos asociados a "Proyecto Reemplazo de desconectadores B9JT1-1 y B9JT1-2 asociado al paño JT1 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4220. * Paño JT-Charrúa, indisponible. * ATR1 en servicio normal por medio de Paño JT12. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:58	09-11-23 17:43
2023101082	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2312	S/E LAGTARRA	30364	S/E LAGTARRA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de empresa CGE Transmisión S.A. requiere restricción a la reconexión, por poda y corte de árboles en tramo línea 66 kV Lagtarra -Pirsfquén 1 Y 2.-	Bajo.-	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Paño de línea 52B1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: No reconectar interruptor asociado al paño de Línea.- Nota: Trabajos solicitados por CGE Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 15:03	09-11-23 17:41
2023101354	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	2348	S/E CARDONES H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E-CAR-NOR-SEM-45-CC1: Para dar cumplimiento a condición de AT'S 114855. Actividades de integración de señales paño H3, a solicitud de Optimbo; - Bloqueo de protección Schneider MICOM P443 (52) del paño H3.-	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E-CAR-NOR-SEM-45-CC1: Para dar cumplimiento a condición de AT'S 114855. Actividades de integración de señales paño H3, a solicitud de Optimbo; - Bloqueo de protección Schneider MICOM P443 (52) del paño H3.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L#03, CAR-Copiapo o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Cardones, Protección Schneider MICOM P443 52 paño H3 Bloqueo de Trips Bloqueo según minuta de bloqueo adjunta (P52) Subestación Cardones, Armario protección paño H3 Delimitación zona de trabajo Delimitación con señalización visible	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 10:10	09-11-23 17:41
2023101318	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Tendido de cable para futura conexión SSAA esenciales Tamaya -PFV.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo. riesgo bajo	CONDICIONES REQUERIDAS: Precaución S/E Tamaya. ENCARAGDO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 16:00		
2023101273	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22692	S/E LAGUNAS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos asociados al NUP 2623 Proyecto MNR Reemplazo interruptor 52J5 SE Lagunas	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: NUP 2623 Reemplazo Interruptor 52 Norte Grande 52J5. En las actividades a realizar se encuentran: Tendido cables de control en sala (armario de control y protectors, armario de RTU), tendido cables de control en patio (desde 52J5 hacia 89J5-1, 89J5-2 y caja agrup.), ingreso a trinchera en patio y sala, alambrado y vinculación de cables de control en sala y patio (preparacion, atenrizaje, marcas, etc), Montaje de placa en armario de control, Pruebas punto a punto y aislación, canalizaciones. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Lagunas o SS.AA. C.A. Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Paño Línea L105, LAG-Tarapaca 1 o SCADA Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Bloqueo de protección 51-v-51 (de forma alternada) del Paño JS de S/E Lagunas	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	25-11-23 18:00	09-11-23 10:36	30-11-23 14:13
2023101210	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2260	S/E OASIS	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Implementación Sistema EDAG zona norte en SET Oasis. Interconectar la celda local PEC con la celda Maestra.	Riesgo bajo, se consideran todos los protocolos de seguridad de ENGIE	Trabajo realizado por especialista de la empresa SEIS y supervisado por ENGIE (especialistas).	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 18:00	09-11-23 09:13	10-11-23 18:37
2023101057	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	473	S/E PARRAL	3068	S/E PARRAL CSA	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Revisión de alambrado de control por auditoria de medidores Transformador de SSAA	Bajo, revisión de alambrado de control por auditoria de medidores Transformador de SSAA	Revisión de alambrado de control por auditoria de medidores Transformador de SSAA	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023101145	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi N:UP 3555 y Transelec, Construcción de Obras civiles; montaje manual de estructuras bajas en paños J7 y J10 de S/E Geoglifos.	Instalación con riesgo: Barra 220 kV sección 1 de subestación Geoglifos. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Geoglifos, 52J1, 52J4, 52J8, 52J11 No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	14-11-23 18:00	11-11-23 07:29	14-11-23 16:41
2023101102	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de fugas de agua y habilitación sistema impulsión de agua Baño SE Calama Nva.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06709 REGISTRO INTERNO DE TRANSEMEL	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 18:00		
2023101100	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Instalación y conexión de Gx de respaldo (provisorio) SE Calama Nueva. No habrá pérdida de comunicaciones, estados de control y protecciones, debido a la autonomía del banco de baterías que queda respaldando dichos consumos.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06706 REGISTRO INTERNO DE TRANSEMEL	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
2023101090	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2430	S/E CHARRUA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Reemplazo de desconectadores B9JT1-1 y B9JT1-2 asociado al paño JT1 de S/E Charrúa 220 kV: Pruebas SAT Equipos primarios B9JT1-1 y B9JT1-2, patio 220 kV.	Bajo	Actividades: Reemplazo de desconectadores B9JT1-1 y B9JT1-2 asociado al paño JT1 de S/E Charrúa 220 kV: Pruebas SAT Equipos primarios B9JT1-1 y B9JT1-2, patio 220 kV. Nota: Trabajos previos asociados a "Proyecto Reemplazo de desconectadores B9JT1-1 y B9JT1-2 asociado al paño JT1 de S/E Charrúa 220 kV", NUP 4220. * Paño JT-Charrúa, indisponible. * ATR1 en servicio normal por medio de Paño JT12. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	17-11-23 18:00	11-11-23 12:38	28-11-23 18:27
2023101041	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30155	S/E RIO SALADO H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Llanta - Río Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Río Salado.	El riengo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Llanta - Río Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1 en S/E Río Salado.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:30	09-11-23 08:16	09-11-23 15:04
2023101356	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2470	S/E DIEGO DE ALMAGRO E2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGED, Según SODIs N° 3067 y 3068, por lavado de aislación.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGED, Según SODIs N° 3067 y 3068, por lavado de aislación. Restricciones: Subestación Diago de Almagro, No Reconectar 52E2. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea L#E02, DDA-D. Almagro (Emelat) Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:33	
2023100770	Subestacion	Rechazado	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Desconexión	Origen Externo	Programada	2289	S/E LA POLVORA	29950	S/E LA POLVORA H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta Tx, se requiere desconexión de Paño H4 de S/E La Pólvora por trabajos de limpieza manual de aisladores de LT 110 kV Agua Santa - La Pólvora C1.	Riesgos a controlar por Chilquinta.	Asociado a SD 20230982J3 (Chilquinta Tx).	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023100768	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARELES RIO VERGARA S.A.	236	Intervención	Origen Interno	Programada	890	S/E PLANTA RIO VERGARA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades asociadas al Proyecto NUP 2960, Tendido de nuevos conductores, marcado de nuevos conductores, configuración para interrogación remota de protecciones AT. Las instalaciones a intervenir no se encuentran en servicio.	Riesgo bajo, se tomaran todas las medidas de seguridad necesarias.	Actividades asociadas al Proyecto NUP 2960, Tendido de nuevos conductores, marcado de nuevos conductores, configuración para interrogación remota de protecciones AT. Las instalaciones a intervenir no se encuentran en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 18:00	09-11-23 09:06	10-11-23 18:00
2023100572	Subestacion	Aprobado sin activación	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	705	S/E MAIPU	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará cambio de configuración en Unidad Terminal Remota SCADA para el ingreso de nuevas señales analógicas correspondiente al alimentador Vista Hermosa	Trabajos sin ningun asociado	Al realizarse el cambio de configuración se producirá una perdida en las comunicaciones por un periodo de 5 minutos aproximadamente, con la posibilidad de repetirse esta acción en 2 oportunidades durante la ventana de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023100520	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2299	S/E RIO SALADO	30155	S/E RIO SALADO H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Diego de Almagro - Río Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H2 en S/E Río Salado.	El riengo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado mecanizado de aislación LT 110 kV Diego de Almagro - Río Salado. Trabajos realizados por Codelco. Condiciones requeridas: No reconectar 52H2 en S/E Río Salado.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:30	09-11-23 08:16	09-11-23 15:04
2023101017	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento URT/SCL MITO UNIDAD TERMINAL REMOTA SE GEOGLIFOS	Bajo	Actividades: Mantenimiento URT/SCL MITO UNIDAD TERMINAL REMOTA SE GEOGLIFOS Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 18:00	09-11-23 10:30	09-11-23 15:49
2023101071	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23889 23990	S/E SAN SIMON J1 S/E SAN SIMON J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec: Lavado de aislación L 220kV Frontera-San Simon, C1; Instalación energizada (Simple Circuito), Estructura(s): E174 - E352.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	SE San Simón: No reconectar interruptores 52J1 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:18	09-11-23 20:15
2023100355	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	636	S/E EL PELUMO	574	BA S/E EL PELUMO 23KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados al proyecto NUP 2303, "PMG SOLAR PALERMO". El proyecto contempla el montaje de estructuras en marco de barra de 23 kV, para nuevo paño E4.	Riesgo controlado por empresa GPG, Los trabajos corresponden al montaje de equipos en el nuevo paño E4.	Se solicita orden de precaución, no reconectar interruptor 52ET1, debido a que se realizarán trabajos cercanos a la barra de 23 kV que permanecerá energizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 19:00	09-11-23 10:33	09-11-23 19:08
2023099995	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	3042	S/E ESTE 6	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento equipos de comunicaciones	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 20:00	09-11-23 08:37	09-11-23 17:32
2023099993	Subestacion	Aprobado sin activación	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargadores y bancos de baterias en caseta JC1 de S/E Cumbre.	Trabajos sin riesgo operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023099992	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1875	S/E FARELLON	22529	S/E FARELLON J1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía paño J1.	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Condiciones requeridas: SE Farellón: No reconectar 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 20:00	09-11-23 11:04	09-11-23 17:32

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230099982	Subestacion	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Interno	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	28970 28829 28831 28832 28833 28834 28835 28836 28837 28838 28839 28840 28841 28842 29744	S/E O'HIGGINS 220kV BP2 S/E O'HIGGINS I1 S/E O'HIGGINS I2 S/E O'HIGGINS I01 S/E O'HIGGINS I02 S/E O'HIGGINS I4 S/E O'HIGGINS J5 S/E O'HIGGINS J6 S/E O'HIGGINS J7 S/E O'HIGGINS J8 S/E O'HIGGINS J9 S/E O'HIGGINS J10 S/E O'HIGGINS J8 S/E O'HIGGINS J3 S/E O'HIGGINS 220kV BP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E O'Higgins	Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados	Se requieren las siguientes condiciones de NO RECONECTAR en las siguientes Subestaciones SE O'Higgins: SE O´Higgins: No reconectar 52I2, 52I1, 52I3, 52J51; 52J4; 52J4; 52J7; 52J10; 52J9; 52J5; 52J6; 52J8. S/E Mejillones: 52J2 S/E Atacama: 52J3; 52J10 S/E Coloso: 52J1; 52J2 S/E Kapatur: 52J13; 52J15 S/E Puri: 52J1 S/E Farellón: 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:37	09-11-23 17:32
20230099978	Subestacion	Aprobado	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1869	S/E ESCONDIDA	30173 17686 22477 22478 22479 22480 22481 22482 22483 22484 22485 22486 22487 22491 22492 22493 22496 22497 22498 22499 17683 17684	S/E ESCONDIDA JR28 S/E ESCONDIDA 6.9 KV S/E ESCONDIDA J1 S/E ESCONDIDA J2 S/E ESCONDIDA J3 S/E ESCONDIDA JR1 S/E ESCONDIDA JR2A S/E ESCONDIDA JR S/E ESCONDIDA JT1 S/E ESCONDIDA JT2 S/E ESCONDIDA JT3 S/E ESCONDIDA JT4 S/E ESCONDIDA JT5 S/E ESCONDIDA JT6 S/E ESCONDIDA BT5 S/E ESCONDIDA BT6 S/E ESCONDIDA B5 S/E ESCONDIDA B3 S/E ESCONDIDA B2 S/E ESCONDIDA B1 S/E ESCONDIDA 13,8 kV S/E ESCONDIDA 220 kV BP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Subestación Escondida por alta contaminación.	Riesgo alto, trabajo realizado con procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar: S/E Escondida52I1, 52J2, 52J3, S/E Escondida52T1, 52T2, 52T3, S/E Escondida52T4, 52T5, 52T6 S/E Zaldivar 52J1 S/E Domeyko 52J5 S/E 66052642 S/E Ecc. Norte52BT1; 52BT2	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:37	
20230099968	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Interno	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo de reconexión 52J1 y 52J2 en S/E Caserones y 52JT en S/E Jorquera debido a lavado de aislación I.220 kv Maitencillo - Caserones solicitado por Transelec.	Riesgo bajo para el sistema	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:06	09-11-23 15:42
20230099828	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Interno	Programada	2289	S/E LA POLVORA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento de hardware, software y comunicaciones a los equipos asociados a SCADA en S/E La Pólvora.	Riesgo: Intermitencia en telecontrol con S/E La Pólvora.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 11:20	09-11-23 15:34
20231101018	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento URT/SCL, OM: 8260106 MITTO SISTEMA DE CONTROL LOCAL	Bajo	Actividades: Mantenimiento URT/SCL, OM: 8260106 MITTO SISTEMA DE CONTROL LOCAL Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 18:00	09-11-23 10:30	09-11-23 15:49
20230099533	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	21320	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA H3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	MPR 3 AÑOS MEDIDAS ELECTRICAS EQUIPOS , REVISION Y PRUEBAS PROTECCIONES PAÑO H3 TAMAYA	RIESGO BAJO , CONTROLADOS SEGUN MATRIZ	CONDICIONES REQUERIDAS: SE Tamaya Abierto y bloqueado 89H3-1, 89H8 -1, 52H8, 89H8-2, 89H7-1, 89H2-2, 89H7-2-3, 89H7-3, 89H1-3, 89H4-1, 89H76-1, Abierto 52H3 - 89H3-2 - 89H3-1, Cerrado 89H3-2T (cerra reemplazado por tierras uniflares). A Disposición de jefe de faena 52H3, 89H3-2, 89H3-2T , 89H3-1, TTCC, TP-y PPRR. SE A Abierto y Bloqueado 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 89H3-3, Cerrado y Bloqueado 89H3-3T ENCARGADO MANIOBRA FIN TX	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 16:00	09-11-23 08:03	09-11-23 19:04
20230099457	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento al hardware de SCADA SP7 sitio 1 y sitio 2, de forma alternada. En el proceso del mantenimiento del sitio 1 se presentarán intermitencias en la supervisión de las instalaciones en mayor a 5 minutos	Riesgo bajo siguiendo los procedimientos de trabajo.	Se realizará mantenimiento al hardware de SCADA SP7 sitio 1 y sitio 2, de forma alternada. En el proceso del mantenimiento del sitio 1 se presentarán intermitencias en la supervisión de las instalaciones en mayor a 5 minutos	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:12	09-11-23 18:24
20230099440	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Interno	Programada	2282	S/E PARINAS [EN_REVISION]	32056 32054 32052 32051 32049 32055 32053 32050	S/E PARINAS K9 [EN_REVISION] S/E PARINAS K7 [EN_REVISION] S/E PARINAS K4 [EN_REVISION] S/E PARINAS K2 [EN_REVISION] S/E PARINAS K1 [EN_REVISION] S/E PARINAS K8 [EN_REVISION] S/E PARINAS K5 [EN_REVISION] S/E PARINAS K2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Parinas N1/P1145: Término de conexionado de AT desde llegada de marco de línea Changos – Cumbres C2 hasta pararrayos y trampa de onda paños K7 y K9 de la Diagonal N°3, con cercanía a circuito energizado Línea Changos – Cumbres C1. Trabajos previos	Bajo	Restricciones: Subestación Los Changos, 52K5, 52K6 (SODI TEN) con bloqueo a la reconexión. Terceros, SE Cumbre: 52K1, 52K2 (SODI TEN) con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos-Parinas, C1 o L 500kV Parinas-Cumbre, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parinas, instalación de tierras personales de bloqueo y puente supletorio durante conexionado de alta tensión en paños K7 y K9 Respetar distancias de seguridad Cumplir 3 metas de oro.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 20:00	09-11-23 08:40	13-11-23 08:40
20230099366	Subestacion	Aprobado sin activación	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Interno	Programada	2289	S/E LA POLVORA	bateria	otros: bateria	Banco/Cargador de Bateria (Rewisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Se realizará reemplazo de bateria en el banco de baterias número 2 de la caseta asociada a la diagonal 2 del patio de 220 [kV] en S/E La Pólvora.	No existe riesgo debido a que el trabajo se realizara con el banco de baterias fuera de servicio.	Actualmente banco se encuentra actualmente fuera de servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 15:00		
20230099332	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52C7 y 52B7 de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:13	09-11-23 20:04
20230099093	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Otras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52C7 y 52B7 de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 20:00	09-11-23 08:13	09-11-23 20:04
20230099019	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.	81	Intervención	Origen Interno	Programada	615	S/E SAN LUIS	12197	S/E SAN LUIS J13-14	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere la No reconexión de Paño J13-14 de S/E San Luis por trabajos de poda de árboles en faja de servidumbre de la línea 220 kV San Luis - Quintero.	Riesgos a controlar por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 05:58	09-11-23 18:11
20231101590	Subestacion	Aprobado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	498	S/E EL MANCO	15870	S/E EL MANCO BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de COLBUN de acuerdo a SODI 02-2023 se requiere energizar en vacio el Transformador T1 de S/E El MANCO asociado a los SSAA de Central Santa María.	Riesgo bajo y controlado por la empresa ejecutora de COLBUN S.A.	A solicitud de COLBUN de acuerdo a SODI 02-2023 se requiere energizar en vacio el Transformador T1 de S/E El MANCO asociado a los SSAA de Central Santa María.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	12-12-23 12:00		
20231001151	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	211	S/E MINERO IR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará la vinculación de los relés con la nueva RTU y pruebas de alarmas desde bornes del paño JR en S/E Minero para la integración de SCADA hacia CELEO.	Sin riesgos para el sistema, solo pérdida de telecontrol del Paño JR por migración.	Intervenciones diarias, durante todo el periodo se encontrará sin telecontrol el paño JR en S/E Minero.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	13-11-23 18:00	09-11-23 16:02	13-11-23 16:20
20230098785	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	28372 28373 28375 28376	S/E NUEVA LAMPA J2 S/E NUEVA LAMPA J3 S/E NUEVA LAMPA J5 S/E NUEVA LAMPA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	Restricción de reconexión	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:53	09-11-23 17:56
20230098685	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA [EN_REVISION]	2062	Intervención	Origen Externo	Programada	2378	S/E IBERATACAMA J2	31945	S/E IBERATACAMA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV S/E Maitencillo, incluye marcos de barra principal, auxiliar y de línea. Trabajos solicitados por STN y realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52V1 en S/E Pan de Azucar.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV S/E Maitencillo, incluye marcos de barra principal, auxiliar y de línea. Trabajos solicitados por STN y realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52V1 en S/E Pan de Azucar.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:16	09-11-23 16:02
20230098676	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A.	486	Intervención	Origen Externo	Programada	2055	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I	23245	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I JL1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación patio 220 kV S/E Maitencillo, incluye marcos de barra principal, auxiliar y de línea. Trabajos solicitados por STN y realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	El riesgo del trabajo es bajo debido a que se realiza en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación patio 220 kV S/E Maitencillo, incluye marcos de barra principal, auxiliar y de línea. Trabajos solicitados por STN y realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Central PE Cabo Leones 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:16	09-11-23 16:02
20230098411	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Sustitución de 1 switches, correspondiente a instalaciones INTERCHILE del Centro de Control Principal.	Durante los trabajos, se producirá perdida de telefonía de Centro de Control Interchile. CCI coordinará previamente con el CDC y durara 30 minutos aproximadamente (sin afectación a las Subestaciones de Poder).	Durante los trabajos, se producirá perdida de telefonía de Centro de Control Interchile sin afectar el Hotline, por lo que se tendrá la comunicación con el CDC disponible en todo momento.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 11:28	09-11-23 16:08
20230098302	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	505 1660	BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-1 BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; JR; J5, AT#1; AT#2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Inc	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; JR; J5, AT#1; AT#2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J73 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52J72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 05:10	09-11-23 17:41
20230098313	Subestacion	Ejecución Exitosa	GLACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	277	S/E CENTRAL GUACOLDA	321 326 328 329	S/E CENTRAL GUACOLDA J2 S/E CENTRAL GUACOLDA J1 S/E CENTRAL GUACOLDA J3 S/E CENTRAL GUACOLDA J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; JR; J5, AT#1; AT#2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Inc	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Guacolda: No reconectar interruptores 52J1, 52J2, 52J3 y 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:18	09-11-23 15:50
20230098303	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR F2	23645	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR F2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento planta diésel de SE Nueva Pan de Azúcar. Se requiere abrir interruptor 52F2 para poder conmutar servicios auxiliares y probar con carga el comportamiento de la planta diésel.	Tomando las medidas de precaución y seguridad, no existen riesgos asociados a los trabajos.	Para ejecutar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones en Subestación Nueva Pan de Azúcar: Interruptor 52F2 Abierto y disponible para jefe de faenas. Se requiere a disposición del jefe de faena el interruptor 52F2 para poder conmutar servicios auxiliares y probar con carga el comportamiento de la planta diésel.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:20	09-11-23 17:56
20230098299	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑÍAS	981	S/E LAS COMPAÑÍAS H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según SodI 5169 , se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H2 de S/E Las Compañías por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:25	09-11-23 19:22
20230098261	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	375	S/E CHILLAN	619	S/E CHILLAN AT3	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según SodI 5160 se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52AT3 de S/E Chillán por trabajos en sus instalaciones	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:11	09-11-23 17:36
20230098174	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5345,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizado del interruptor 52A2 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52AT1 de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:09	09-11-23 17:43
20230098166	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1217	S/E MAULE A1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SodI 5317, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52A1 de S/E Maule por trabajo en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:09	09-11-23 18:20
20230098131	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Laguna: Lavado de aislación equipos primarios Patio 220kV, pedestales, cadenas de los marcos de las barras principales 1 y 2 y transferencia, marcos de líneas, conforme al avance y a la dirección del viento contenyda los siguientes paños JCE2, JS, JCE, J7, J71, J8, J6, J5, J4, J3, J2, J1, J10, J11, J12, J13, J14, J15	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off Nueva Victoria: 52JT No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:18	09-11-23 15:50
20230097817	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Laguna, marcos de línea, barra y transferencia. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Laguna, marcos de línea, barra y transferencia. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 05:58	09-11-23 15:19
20230097622	Subestacion	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE S SPA	470	Intervención	Origen Interno	Programada	2048	S/E URIBE SOLAR	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas para integración de señales asociadas a equipo BESS en S/E Uribe Solar, no considera maniobras en equipos de terreno. Posible intermitencia en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	El riesgo del trabajo es bajo, sólo considera validación y prueba de señales.	Pruebas para integración de señales asociadas a equipo BESS en S/E Uribe Solar, no considera maniobras en equipos de terreno. Posible intermitencia en las comunicaciones durante la ejecución de los trabajos. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 20:00	09-11-23 14:25	09-11-23 19:00
20230097558	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1299 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequen, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Mallos Nuevos	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:13	09-11-23 20:04
20230097435	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 05:58	09-11-23 20:12
20231103313	Subestacion	Ejecución Exitosa	EÓLICA LA ESTRELLA SPA [En_Revision]	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2259	S/E LA ESTRELLA	29303	S/E LA ESTRELLA H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de LLEE en 89HL2-2 S/E Quelentaro. Trabajos realizados por CGE. Condiciones requeridas: no reconectar 52H2 en S/E La Estrella.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos de LLEE en 89HL2-2 S/E Quelentaro. Trabajos realizados por CGE. Condiciones requeridas: no reconectar 52H2 en S/E La Estrella.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 11:36	09-11-23 16:05

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subtitación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023097417	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	2160 2161	BA S/E LAGUNAS 220KV BP1 BA S/E LAGUNAS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Lavado de aislación equipos primarios Patio 220KV, pedestales, cadenas de las marcos de las barras principales 1 y 2 y transferencia, marcos de lineas, conforme al avance y a la dirección del viento	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Lavado de aislación equipos primarios Patio 220KV, pedestales, cadenas de las marcos de las barras principales 1 y 2 y transferencia, marcos de lineas, conforme al avance y a la dirección del viento contempla los siguientes paños JCE2, J5, JC1, J7, J71, J8, J6, J3, J4, J1, J2, J1, J10, J11, J12, J13, J14, J15. Restricciones: Lagunas, S211, S212, S215, S216, S21CE2, S2J9, S2J5, S21T, S2J7, S2J10 No reconectar Geoglifos, S2J2, S2J3, S2J5, S246 No reconectar S/E San Simón: S214, S215 (SODI RNE) No reconectar Frontera, S234, S235 No reconectar S/E Tap Off Nva. Victoria: S2J7 (SODI a SQM N. Victoria y a su CC RNE) No reconectar S/E Collahuasi: S211, S212 (SODI Collahuasi) No reconectar S/E Nueva Pozo Almonte: S2J8, S2J9 (SODI TEN) No reconectar S/E Tap Off Quillagua: S211 (SODI ENDR) No reconectar Lagunas, S2J1, S214, S2CE1 (SODI Collahuasi) No reconectar Lagunas, S2J5, S238, S239 (SODI INTERCHILE) No reconectar Lagunas, S2E3 (SODI CGE) No reconectar Lagunas, S241 (SODI a SQM N. Victoria y a su CC RNE) No reconectar Lagunas, S2J11 (SODI Granja Solar) No reconectar S/E Granja Solar: S211 (SODI Granja Solar) No reconectar Matilla, S211 No reconectar Lagunas, S2J12, S2J13, S2J14, S2J15 No reconectar S2J1 (Puquios) , S2J1 (Challacollo) (SODI TECK) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 o L 220kV Matilla - Lagunas, C1 o L 220kV S.Simon-Lagunas, C1 o Paño Acoplador (AO) Lagunas o Paño Linea L107, LAG-Pozo Almonte o Paño Transformación JT01-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o Banco CC.EE. 02, 220 kV-Lagunas o Tr. Trifásico 01, 220/23kV-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 05:10	09-11-23 17:41
2023097146	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C2I+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 58+771; vano entre E471 Y E472.1 y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 kV PK 58+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a las trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y tapada de tubería.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off N. Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:18	09-11-23 20:05
2023098160	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	632	S/E CONSTITUCION	2922	S/E CONSTITUCION 81	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 5327, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 5281 de S/E Constitución e interruptores 52871 y 52872 de S/E Nirivilo.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:09	09-11-23 18:13
2023101262	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158	S/E TARAPACA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje de Transformadores de Corriente en paño JS.	Medio	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje de Transformadores de Corriente en paño JS. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señaletica, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220. Órdenes de mantenimiento	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 10:58	09-11-23 18:22
2023094969	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., según SODI 025\2023, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática e interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Giral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas cercanas a redes MT, de ampliación de S/E Pelequén.	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Faenas cercanas en redes MT.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:13	09-11-23 20:04
2023094203	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21201	S/E ATACAMA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 8916-1 y 8916-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, Interruptor 5246 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52JR con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L106-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desviculados entre 8916-2 y 8916-3 ,inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados. Subestación Atacama, Verificar desviculados conductores entre 8916-1 y Barra 220 kV Sección N°2. inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados. Nota: Trabajos coordinados con Enel Generación, Central Atacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:10	09-11-23 18:00
2023094182	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21216	S/E ATACAMA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama: NUP 4073 Reemplazo Equipos: Instalación de Equipos y Estructuras de los Desconectadores 8916-1 y 8916-2.	Medio	Restricciones: SE Atacama, Interruptor 5246 transferido. (Unidad TG2A de Central Atacama permanece disponible a través de paño JR). Subestación Atacama, 52JR con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación L106-Atacama o Barra Transferencia 220 kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Verificar conductores desviculados entre 8916-2 y 8916-3 ,inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados. Subestación Atacama, Verificar desviculados conductores entre 8916-1 y Barra 220 kV Sección N°2. inspector de obra y jefe de faena debe confirmar los puentes desviculados. Nota: Trabajos coordinados con Enel Generación, Central Atacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:10	09-11-23 18:00
2023100080	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2472	S/E DIEGO DE ALMAGRO H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Codelco Salvador - Según SODI 230 - Lavado mecanizado de aislación - SD Codelco 20230099962.	Bajo	Actividad: SE Diego de Almagro; A solicitud de Codelco Salvador - Según SODI 230 - Lavado mecanizado de aislación - SD Codelco 20230099962. Intervención: Subestación Diego de Almagro: No Reconectar 52H2. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LH02,DDA- LLanta 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:09	09-11-23 15:03
2023098580	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	363	S/E GRANEROS	29261	S/E GRANEROS CB	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño CB asociado al alimentador disponible de S/E Graneros, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN -CGE. Interruptor 52CB alimentador disponible de S/E Graneros se encuentra normalmente abierto y sin cargas.	Riesgo bajo aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño CB asociado al alimentador disponible de S/E Graneros, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN -CGE. Interruptor 52CB alimentador disponible de S/E Graneros se encuentra normalmente abierto y sin cargas.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 13:00	09-11-23 09:00	09-11-23 16:17
2023099211	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22698 22699 22702	S/E LAGUNAS JT1 S/E LAGUNAS J9 S/E LAGUNAS J8	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec. S/E Lagunas 220 kV: Lavado de aislación equipos primarios Patio 220kV, pedestales, cadenas de las marcos de las barras principales 1 y 2 y transferencia, marcos de lineas, conforme al avance y a la dirección del viento contempla los siguientes paños HCE2, J6, JCE, J7, J71, J8, J6, J5, J4, J3, J2, J1, J10, J11, J12, J13, J14, J15.	Trabajos de Transelec. No hay riesgos para las instalaciones de INTERCHILE.	Trabajos de Transelec. A solicitud de Transelec, se requieren las siguientes condiciones en S/E Lagunas: No reconectar: Interruptor 52J8. No reconectar: Interruptor 52J9. No reconectar: Interruptor 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:22	09-11-23 15:20
2023097595	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	438	S/E PENCO	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizaran los trabajos de canalización y alambrados de control asociados al proyecto de ampliación de S/E Penco (NUP 3261).	Riesgo bajo y controlado. Trabajos realizado por personal calificado.	Los trabajos se realizan en instalaciones no energizadas (ampliación S/E Penco).	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023097969	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Tendido de Cable alarma 878 en sala de mando S/E Chacaya 220 kV	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad necesaria para un trabajo seguro	Sin condiciones operacionales	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 17:00		
2023083614	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1484	CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores asociado a Trafo principal de unidad U16	Riesgo bajo, se considerán todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	No reconectar: 52JG16,	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 12:00	09-11-23 09:11	09-11-23 09:33
2023101278	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23160 23158 23159	S/E TARAPACA JR S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555:Montaje de Marco de linea en paño JT1. NOTA: TURNO A	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555: Montaje de Marco de linea en paño JT1. NOTA: TURNO A Restricciones: Tarapacá, 52JR, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señaletica, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 07:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:24	09-11-23 18:22
2023101098	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1871	S/E ESMERALDA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Inspección operativa grupo generador respaldo SE Esmeralda.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06719 REGISTRO INTERNO DE TRANSEMEL	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 07:00	11-11-23 18:00		
2023101097	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1871	S/E ESMERALDA	22504 22505 22506 22507 22508 22509 22510 22511 17694 17695 17696 31785	S/E ESMERALDA HT1 S/E ESMERALDA H2 S/E ESMERALDA H3 S/E ESMERALDA H4 S/E ESMERALDA H4 S/E ESMERALDA CT1 S/E ESMERALDA JT1 S/E ESMERALDA CS S/E ESMERALDA 110 KV S/E ESMERALDA 13,8 KV S/E ESMERALDA 220 KV S/E ESMERALDA CTP	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre a equipos primarios de SE Esmeralda.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2023-06720 REGISTRO INTERNO DE TRANSEMEL	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 07:00	11-11-23 18:00		
2023093967	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	1903	S/E MINSAL	1582	MINSAL 110/23 KV 20MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar Mantenimiento CTBC T1 SE Minsal.	Riesgo bajo segin actividad a realizar.	S/E Minsal: 52H1, 52E1. Abierto. S/E Minsal: 89H1-1, 89E1-2 Abierto y bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 07:00	09-11-23 23:59	09-11-23 07:46	11-11-23 12:15
2023094949	Subestacion	Ejecución Exitosa	JAVIERA SPA	307	Intervención	Origen Externo	Programada	1742	S/E CENTRAL JAVIERA	15766	S/E CENTRAL JAVIERA H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de CGE: Lavado de aislacion LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Javiera: Deshabilitar reconexión automática 52H2.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 07:00	09-11-23 17:00	09-11-23 07:18	09-11-23 13:33
2023089439	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1916	S/E PALAFITOS	34430	S/E PALAFITOS C12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	'Levantamiento de alambrado. 'Desmontaje de equipo actual. 'Corte en gabinete (adaptación de nuevo equipo) 'Montaje de placa y nuevo equipo. 'Alambrado circuito de control. 'Pruebas efectivas de control. - Interruptor debe quedar a disposición del jefe de faena.	Trabajo con bajo nivel de riesgo.	El proyecto consiste en el reemplazo de la protección marca Micom P142 asociada al alimentador 52C12 Diego Portales, este reemplazo es debido a que la protección actual no cumple con los requerimientos del coordinador eléctrico nacional para cumplir con los nuevos requisitos para los esquemas de desconexión automática de carga de contingencia específica (ED/ACE). Los nuevos equipos por instalar son protecciones de marca Siemens modelo 7SJ800 (NUP 4138) Maniobras de desconexión (52C12 Diego Portales): -TRANSFERIR 100% DE LOS CONSUMOS ASOCIADOS AL 52C12 DIEGO PORTALES -ABRIR 52C12 DIEGO PORTALES -RETIRAR A MODO PRUEBA INTERRUPTOR 52C12 DIEGO PORTALES Maniobras de normalización (52C12 Diego Portales) -INSERTAR A MODO SERVICIO INTERRUPTOR 52C12 DIEGO PORTALES -CERRAR 52C12 DIEGO PORTALES -APONAR 7SJ6 (7SK) PARTE	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 07:00	09-11-23 16:00	09-11-23 03:17	10-11-23 14:50
2023101372	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	690	S/E LA CISTERNA	3541	S/E LA CISTERNA A2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a Barra N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 2023101371.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 02:00	09-11-23 18:00	09-11-23 02:15	09-11-23 10:10
2023101371	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	690	S/E LA CISTERNA	745	BA S/E LA CISTERNA 110KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a Barra N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 02:00	09-11-23 18:00	09-11-23 02:15	09-11-23 10:10
2023101373	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	690	S/E LA CISTERNA	888	LA CISTERNA 110/13.2KV 35MVA 2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a Barra N°2.	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 2023101371	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 02:00	09-11-23 18:00	09-11-23 02:15	09-11-23 10:10
2023096526	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	2322	S/E ANCOA IR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección de termovisión a nivel de piso a conexionado y equipos primarios de paño JR.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Inspección de termovisión a nivel de piso a conexionado y equipos primarios de paño JR. (Interruptor 52J5 transferida). Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Peñuenche-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa. Delimitacion de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 00:01	10-11-23 00:01	08-11-23 23:57	09-11-23 02:20

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 10-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC. Pendiente. Aprobado. Rechazado. Aprobado sin activación. Ejecución Parcial. Ejecución Exitosa. Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Subestacion: 2873

Numero	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinad	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023096527	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	2325	S/E ANCOA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección de termovisión a nivel de piso a conexionado y equipos primarios de paño JR.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Inspección de termovisión a nivel de piso a conexionado y equipos primarios de paño JR. (interruptor 52I5 transferido). Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: 1 220kV Pehuenche-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: Subestación Ancoa. Delimitacion de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 00:01	10-11-23 00:01	08-11-23 23:57	09-11-23 02:30
2023101368	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	720	S/E SAN JOSE	4224 4225 4229 19271	S/E SAN JOSE A2 S/E SAN JOSE A6 S/E SAN JOSE AT4 S/E SAN JOSE AT2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a los desconectadores asociados a la Barra 110 kV nº2 , y adicionalmente al Transformador de potencial asociado a la Barra 110	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Relacionado con SD 2023101367	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 00:00	09-11-23 12:00	09-11-23 01:34	09-11-23 08:12
2023101366	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	700	S/E LO VALLEDOR	3733 3731 17638	S/E LO VALLEDOR A1 S/E LO VALLEDOR A6 S/E LO VALLEDOR A2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara el mantenimiento preventivo a transferencia automática en 110kV.	Sin riesgos asociados a la actividad	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 00:00	09-11-23 06:00	09-11-23 03:00	09-11-23 05:00
2023099686	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	592	S/E VALDIVIA	2781	S/E VALDIVIA J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Valdivia: Auditoria interna de protección B78 220kV sección 1 y 2.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Valdivia o Barra 220 kV, Sección 2-Valdivia o Paño Seccionador J501-Valdivia Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Valdivia, Protección B78 220kV sección 1 y 2 Bloqueadas las vías de trip en unidades B78U de los paños J2, J4, J5, J6, JT1, JT4, JR y J5. Nota: Trabajos coordinados con Prime Energía.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 00:00	09-11-23 18:00	08-11-23 23:48	09-11-23 06:25
2023101369	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	720	S/E SAN JOSE	943	SAN JOSE 110/23.5-12.5KV SOMVA 4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a los desconectadores asociados a la Barra 110 kV nº2 , y adicionalmente al Transformador de potencial asociado a la Barra 110 kV nº2	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA. Tambián se desconecta el Transformado nº2 el cual no se encuentra como componente el el Nemotecnia . Relacionado con SD 2023101367	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 00:00	09-11-23 12:00	09-11-23 01:34	09-11-23 08:12
2023099685	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	592	S/E VALDIVIA	530 1548	BA S/E VALDIVIA 220KV BP1 BA S/E VALDIVIA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Valdivia: Auditoria interna de protección B78 220kV sección 1 y 2.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Valdivia o Barra 220 kV, Sección 2-Valdivia o Paño Seccionador J501-Valdivia Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Valdivia, Protección B78 220kV sección 1 y 2 Bloqueadas las vías de trip en unidades B78U de los paños J2, J4, J5, J6, JT1, JT4, JR y J5. Nota: Trabajos coordinados con Prime Energía.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 00:00	09-11-23 18:00	08-11-23 23:48	09-11-23 06:25
2023099665	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERADORA ANTILHUE SPA	3	Intervención	Origen Externo	Programada	219	S/E CENTRAL ANTILHUE	16671	S/E CENTRAL ANTILHUE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de las vías de trip de la bay Unit del paño J1 en S/E Valdivia, a solicitud de Transelec, quienes informan actividades consistentes en auditoría interna de la protección B78 220kV secciones de barra 1 y 2 de S/E Valdivia.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 00:00	09-11-23 08:00	08-11-23 23:55	09-11-23 06:21
2023101367	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	720	S/E SAN JOSE	930	BA S/E SAN JOSE 110KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a los desconectadores asociados a la Barra 110 kV nº2 , y adicionalmente al Transformador de potencial asociado a la Barra 110	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajo enmarcado en el plan de mantenimiento anual de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 00:00	09-11-23 12:00	09-11-23 01:34	09-11-23 08:12
2023101290	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	577	S/E LAJA	2564	S/E LAJA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Laja: Trabajos de previos de control, incluye montaje de nuevos ITE y Switch de mandos de control, Tendido de conductores de control, canalización, preparación de cables de control y fuerza asociados al B981-1 y B981-2, (NUP 4022).	Bajo	Actividades: S/E Laja: Trabajos de previos de control, incluye montaje de nuevos ITE y Switch de mandos de control, Tendido de conductores de control, canalización, preparación de cables de control y fuerza asociados al B981-1 y B981-2, (NUP 4022). Instalaciones en Riesgo: SLAA. C.A. Laja o SLAA. C.C. Laja o Paño Común Transformación BT-Laja o Semipaño Común Transformación CT-Laja o Paño Línea LB01, LA1-Laja FFCC Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Laja, Desconectadores paño B1, demarcación zona de trabajo con señalíticas y en sala de control protección de armarios se instalarán placas para proteger la intervención o daños de equipos según sea necesario. * Proyecto MNR Reemplazo desconectadores B981-1 y B981-2 de S/E Laja - NUP 4022	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 00:00	20-11-23 08:00	10-11-23 00:29	24-11-23 22:27

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Central Generadora: 431

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102973	Central Generadora	Aprobado	GENERADORA ANTILHUE SPA	3	Desconexión	Origen Interno	Programada	78	TER ANTILHUE	98	TER ANTILHUE U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento preventivo. Mantenimiento a sistemas BOP.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		30-11-23 00:00	05-12-23 23:59	30-11-23 07:28	
2023111235	Central Generadora	Pendiente	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	157	HP BLANCO	260	HP BLANCO U1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a causa externa, se produce obstrucción en descarga de cámara de carga blanco, por lo que se requiere desconectar la unidad generadora, para posterior revisión y despeje, esta situación puede producir afectación a la comunidad.	bajo	Debido a causa externa, se produce obstrucción en descarga de cámara de carga blanco, por lo que se requiere desconectar la unidad generadora, para posterior revisión y despeje, esta situación puede producir afectación a la comunidad.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		29-11-23 21:44	30-11-23 23:59	29-11-23 21:50	
2023111211	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	201	TER GUACOLDA	813	TER GUACOLDA U4	Otro Tipo de Trabajo	154	Mediciones Isocinéticas para validacion anual de equipos CEMS.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se requiere Unidad en plena carga estable y con los controles CPF, AGC y CTF desconectados e indisponibles durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de proeramada)		29-11-23 19:30	30-11-23 05:00	29-11-23 19:59	30-11-23 02:15	
2023103410	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN SOLAR SpA.	367	Desconexión	Origen Externo	Programada	394	PFV MARIA ELENA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de transformador T1 220/23 kV en S/E Maria Elena por mantenimiento y pruebas operacionales. Trabajos solicitados por STN. Condiciones requeridas: PFV Maria Elena fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Desconexión de transformador T1 220/23 kV en S/E Maria Elena por mantenimiento y pruebas operacionales. Trabajos solicitados por STN. Condiciones requeridas: PFV Maria Elena fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		29-11-23 19:00	30-11-23 07:00	29-11-23 18:43	30-11-23 07:18	
2023109145	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TECNORED S.A.	1867	Intervención	Origen Interno	Programada	13	TER QUINTAY		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	3	Se realizarán pruebas con carga en la unidad generadora Quintay	Riesgo bajo programado y controlado	Se realizarán pruebas con carga en la unidad generadora Quintay	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		29-11-23 17:00	29-11-23 23:59	29-11-23 18:08	30-11-23 00:24	
2023110902	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	420	HP LA MINA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por aumento de sedimento y material vegetal arrastrado por el afluente hacia las rejas de bocatoma y por obstruccion de los filtros de refrigeracion, se requiere realizar desripiado por comuertas de barrera movil, limpieza de rejas en camara de carga y bocatoma. Lo que requiere ambas unidades detenidas.	Bajo.	Por aumento de sedimento y material vegetal arrastrado por el afluente hacia las rejas de bocatoma y por obstruccion de los filtros de refrigeracion, se requiere realizar desripiado por comuertas de barrera movil, limpieza de rejas en camara de carga y bocatoma. Lo que requiere ambas unidades detenidas.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		29-11-23 15:40	30-11-23 10:00	29-11-23 15:40	30-11-23 07:50	
2023110899	Central Generadora	Pendiente	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	420	HP LA MINA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por aumento de sedimento y material vegetal arrastrado por el afluente hacia las rejas de bocatoma y por obstruccion de los filtros de refrigeracion, se requiere realizar desripiado por comuertas de barrera movil, limpieza de rejas en camara de carga y bocatoma. Lo que requiere ambas unidades detenidas.	Bajo.	Por aumento de sedimento y material vegetal arrastrado por el afluente hacia las rejas de bocatoma y por obstruccion de los filtros de refrigeracion, se requiere realizar desripiado por comuertas de barrera movil, limpieza de rejas en camara de carga y bocatoma. Lo que requiere ambas unidades detenidas.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		29-11-23 15:35	30-11-23 09:00			
2023110861	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	181	HE PEHUENCHE	75	HE PEHUENCHE U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de Válvula Reductora de refrigeración de Transformador de Poder Unidad N°2.	Riesgo bajo para el SEN, en terreno toman las medidas necesarias.	Se retirara válvula reductora con equipo en servicio, Transformador puede estar sin refrigeración sin llegar a valores de alarma aproximadamente 4 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 15:25	29-11-23 17:00	29-11-23 15:25	29-11-23 20:30	
2023110806	Central Generadora	Ejecución Exitosa	LUCÁN SPA	190	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	107	HP LUCAN	17	HP LUCAN U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de palo alojado en rodete de Unidad N° 1 por aumento de vibraciones, lo cual puede generar disparo mecanico y daño a equipos. Trabajo se realizara con unidad detenida por bajo afluente	El riesgo es bajo ya que se realizaran trabajos con Unidad detenida.	Trabajo se realizara con unidades detenidas por bajo afluente en la zona.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 15:09	29-11-23 17:19	29-11-23 15:11	29-11-23 17:46	
2023110782	Central Generadora	Ejecución Exitosa	LUCÁN SPA	190	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	107	HP LUCAN	16	HP LUCAN U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de palo alojado en rodete de Unidad N° 1 por aumento de vibraciones, lo cual puede generar disparo mecanico y daño a equipos. Trabajo se realizara con unidad detenida por bajo afluente	El riesgo es bajo ya que se realizaran trabajos con Unidad detenida.	Trabajo se realizara con unidades detenidas por bajo afluente en la zona.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 13:10	29-11-23 16:00	29-11-23 13:04	29-11-23 15:11	
2023110649	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA ANTILHUE SPA	3	Intervención	Origen Interno	Programada	78	TER ANTILHUE	99	TER ANTILHUE U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de inyección de energía hasta plena carga, dentro del Mantenimiento Mayor de la unidad generadora.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Pruebas en mantenimiento mayor.	No tiene consumo afectado		ninguno	PMM (Prueba en Mantinimiento Mayor)		29-11-23 12:00	29-11-23 23:59	29-11-23 18:16	29-11-23 18:50	
2023108110	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Programada	181	HE PEHUENCHE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actualización del firmware de los firewall del ambiente de producción principal de la red SCADA de ENEL Se requiere conmutar desde el ambiente principal (PCS) al ambiente de respaldo (BCS) mientras se realiza procedimiento antes indicado.	Riesgo bajo para el sistema	Durante la ventana de tiempo solicitada, se presentarán entre 2 a 3 períodos de indisponibilidad de aproximadamente 5 minutos c/u, para los datos SITR y AGC con las centrales de ENEL Gx.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 12:00	29-11-23 16:00	29-11-23 12:02	29-11-23 16:15	
2023108103	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	126	TER QUINTERO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actualización del firmware de los firewall del ambiente de producción principal de la red SCADA de ENEL Se requiere conmutar desde el ambiente principal (PCS) al ambiente de respaldo (BCS) mientras se realiza procedimiento antes indicado.	Riesgo bajo para el sistema	Durante la ventana de tiempo solicitada, se presentarán entre 2 a 3 períodos de indisponibilidad de aproximadamente 5 minutos c/u, para los datos SITR y AGC con las centrales de ENEL Gx.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 12:00	29-11-23 16:00	29-11-23 12:02	29-11-23 16:15	
2023108102	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	206	TER SAN ISIDRO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actualización del firmware de los firewall del ambiente de producción principal de la red SCADA de ENEL Se requiere conmutar desde el ambiente principal (PCS) al ambiente de respaldo (BCS) mientras se realiza procedimiento antes indicado.	Riesgo bajo para el sistema	Durante la ventana de tiempo solicitada, se presentarán entre 2 a 3 períodos de indisponibilidad de aproximadamente 5 minutos c/u, para los datos SITR y AGC con las centrales de ENEL Gx.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 12:00	29-11-23 16:00	29-11-23 12:02	29-11-23 16:15	
2023108101	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	212	TER SAN ISIDRO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actualización del firmware de los firewall del ambiente de producción principal de la red SCADA de ENEL Se requiere conmutar desde el ambiente principal (PCS) al ambiente de respaldo (BCS) mientras se realiza procedimiento antes indicado.	Riesgo bajo para el sistema	Durante la ventana de tiempo solicitada, se presentarán entre 2 a 3 períodos de indisponibilidad de aproximadamente 5 minutos c/u, para los datos SITR y AGC con las centrales de ENEL Gx.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 12:00	29-11-23 16:00	29-11-23 12:02	29-11-23 16:15	
2023108099	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	128	HE RAPEL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actualización del firmware de los firewall del ambiente de producción principal de la red SCADA de ENEL Se requiere conmutar desde el ambiente principal (PCS) al ambiente de respaldo (BCS) mientras se realiza procedimiento antes indicado.	Riesgo bajo para el sistema	Durante la ventana de tiempo solicitada, se presentarán entre 2 a 3 períodos de indisponibilidad de aproximadamente 5 minutos c/u, para los datos SITR y AGC con las centrales de ENEL Gx.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 12:00	29-11-23 16:00	29-11-23 12:02	29-11-23 16:15	
2023108088	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	127	HE RALCO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actualización del firmware de los firewall del ambiente de producción principal de la red SCADA de ENEL Se requiere conmutar desde el ambiente principal (PCS) al ambiente de respaldo (BCS) mientras se realiza procedimiento antes indicado.	Riesgo bajo para el sistema	Durante la ventana de tiempo solicitada, se presentarán entre 2 a 3 períodos de indisponibilidad de aproximadamente 5 minutos c/u, para los datos SITR y AGC con las centrales de ENEL Gx.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 12:00	29-11-23 16:00	29-11-23 12:02	29-11-23 16:15	
2023108107	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	393	TER ATACAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actualización del firmware de los firewall del ambiente de producción principal de la red SCADA de ENEL Se requiere conmutar desde el ambiente principal (PCS) al ambiente de respaldo (BCS) mientras se realiza procedimiento antes indicado.	Riesgo bajo para el sistema	Durante la ventana de tiempo solicitada, se presentarán entre 2 a 3 períodos de indisponibilidad de aproximadamente 5 minutos c/u, para los datos SITR y AGC con las centrales de ENEL Gx.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 12:00	29-11-23 16:00	29-11-23 12:02	29-11-23 16:15	
2023108096	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	119	HE CIPRESES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actualización del firmware de los firewall del ambiente de producción principal de la red SCADA de ENEL Se requiere conmutar desde el ambiente principal (PCS) al ambiente de respaldo (BCS) mientras se realiza procedimiento antes indicado.	Riesgo bajo para el sistema	Durante la ventana de tiempo solicitada, se presentarán entre 2 a 3 períodos de indisponibilidad de aproximadamente 5 minutos c/u, para los datos SITR y AGC con las centrales de ENEL Gx.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 12:00	29-11-23 16:00	29-11-23 12:02	29-11-23 16:15	
2023108106	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	133	TER TALTAL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actualización del firmware de los firewall del ambiente de producción principal de la red SCADA de ENEL Se requiere conmutar desde el ambiente principal (PCS) al ambiente de respaldo (BCS) mientras se realiza procedimiento antes indicado.	Otro Tipo de Trabajo	Durante la ventana de tiempo solicitada, se presentarán entre 2 a 3 períodos de indisponibilidad de aproximadamente 5 minutos c/u, para los datos SITR y AGC con las centrales de ENEL Gx.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 12:00	29-11-23 16:00	29-11-23 12:02	29-11-23 16:15	
2023110681	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROPALMAR S.A.	591	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	569	HP PALMAR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de curso forzoso por limpieza de embalse, debido a material arrastrado por el río.	Desconexión de curso forzoso por limpieza de embalse, debido a material arrastrado por el río.	Desconexión de curso forzoso por limpieza de embalse, debido a material arrastrado por el río.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		29-11-23 10:43	29-11-23 15:00	29-11-23 10:34	29-11-23 15:01	
2023109131	Central Generadora	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	36	Reiniciar servidor NTP Server - Scada Central Los Quilos	Riesgo bajo	Reiniciar servidor NTP Server - Scada Central Los Quilos	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 09:00	01-12-23 18:00	30-11-23 08:33	
2023109292	Central Generadora	Aprobado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	385	PFV EL AGUILA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	2	Instalación sensor de soiling en pilotos bifaciales. Mantenimiento pilotos Bifaciales por Laborelec.	Nivel de riesgo bajo según matriz de riesgo, trabajos supervisados por especialistas	Mantenimiento pilotos Bifaciales por Laborelec. Piloto Bifacial 1: Desconexión inversores piloto Bifacial 1 y apertura interruptor AC general. Piloto extensión Bifacial 2: Desconexión inversores piloto extensión Bifacial 2 y apertura interruptor AC general. CT4: Apertura interruptor AC de Piloto bifacial 1. Apertura interruptor AC de Piloto extensión bifacial 2. Desconexión inversores pilotos bifacial 1 y 2 (aprox. 120 kW).	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		29-11-23 09:00	01-12-23 16:00			
2023109130	Central Generadora	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Programada	101	HP RUCUE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	178	A solicitud de CELEO, por trabajos de verificación de planos en terreno, se realizara levantamiento de alambrado de control y contratación con planos disponibles para verificación de puntos que serán traspasados a minutas de alambrado/desalambrado. Asociado a gabinetes de control con riesgo de operación paños JU1 y JU2, se trabajara secuencialmente de un armario a la vez.

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Central Generadora: 431

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023108376	Central Generadora	Ejecución Exitosa	WPD DUQUECO SPA	1810	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	PE LOMAS DE DUQUECO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	25,2	Se realizará Monitoreo de ruido por RCA para el PE Lomas de Duqueco.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se llevarán a cero MW las siguientes Unidades: U2, U3, U4, U5, U6, U7 y U10.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		28-11-23 10:00	28-11-23 11:00	28-11-23 09:57	28-11-23 10:56
2023108824	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1826	PFV TAMAYA SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	114	Retiro interruptor DT5 de transformador N°5 de SSAA fuera de servicio de Ex Central Diesel Barriles	Riesgo bajo, trabajo supervisado por especialistas a cargo de las faenas	Trabajos en Barra de 380 Vac (SSAA) requieren Parque Liberado, por eventuales perdida de comunicaciones, Ingreso de grupo emergencia por el periodo que se realiza el trabajo. Transformador 5 de SSAA dado de baja	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		28-11-23 10:00	28-11-23 12:00	28-11-23 10:45	28-11-23 13:48
2023110103	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA PACÍFICO S.A.	216	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	218	TER ENERGIA PACIFICO		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Operación en modo Isla por SODI 01 de CGE que realiza lavado de linea de MT en SE Mostazal.	Operación en modo Isla por SODI 01 de CGE que realiza lavado de linea de MT en SE Mostazal.	trabajos estimados de termino a las 18 hrs según informa CGE	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		28-11-23 09:51	28-11-23 18:00	28-11-23 09:51	28-11-23 13:17
2023108315	Central Generadora	Aprobado	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	119	HE CIPRESES		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Prueba efectiva y mantenimiento en compuerta de medio fondo. Apertura con vertimiento "	Riesgo bajo para el sistema	Se realizara apertura de compuerta con evacuación efectiva, previo mantenimiento de la misma	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		28-11-23 09:00	28-11-23 16:00	28-11-23 14:48	
2023107892	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Desde las 09am hasta las 12hrs se realizará la carga de baterias (hasta 50MW depende del recurso) y desde las 12hrs se realizara la descarga (hasta 50MW) se llegará a máxima carga pero solo para comprobar funcionamiento no mantendremos esa descarga por tiempo prolongado. Se realizarán durante el dia ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 17h y 20 a 5h respectivamente.	Desde las 09am hasta las 12hrs se realizará la carga de baterias (hasta 50MW depende del recurso) y desde las 12hrs se realizara la descarga (hasta 50MW) se llegará a máxima carga pero solo para comprobar funcionamiento no mantendremos esa descarga por tiempo prolongado. La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el dia ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el dia en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		28-11-23 09:00	29-11-23 05:00	28-11-23 06:30	29-11-23 05:26
2023109943	Central Generadora	Aprobado sin activación	SAGESA S.A.	56	Desconexión	Origen Interno	Programada	533	TER HORNOPIREN (SM)	2447	TER HORNOPIREN (SM) U4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de Unidad N°4 de Central Térmica Hornopirén por faenas de mantenimiento menor de unidad indicada.	Riesgo controlado, faenas se realizará con Unidad N°4 desconectada y las demás unidades en servicio normal.	Las demás unidades de central Hornopiren permanecerán en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		28-11-23 08:30	28-11-23 18:30		
2023107953	Central Generadora	Aprobado sin activación	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	39		Bajo	Se realizará mantenimiento preventivo a Grupo Electrógeno de la Central, el cual consiste en: Cambio de filtros de aire, petróleo y aceite, cambio de aceite, limpieza en general e inspección de componentes.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		28-11-23 08:30	28-11-23 18:00		
2023108227	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	94	HE MACHICURA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	95	Se realizará Mantenimiento Preventivo de inspección, Limpieza y Reapriete a celdas de control relacionadas con SSAA de CH Machicura. Se realizará de forma alternada inspeccionando primero los cubículos de una barra y luego los de la segunda. Solo se accederá a cubículos de control. No se accederá a cubículos de interruptores.	Riesgo Leve	Se realizará Mantenimiento Preventivo de inspección, Limpieza y Reapriete a celdas de control relacionadas con SSAA de CH Colbún. Se realizará de forma alternada inspeccionando primero los cubículos de una barra y luego los de la segunda. Solo se accederá a cubículos de control. No se accederá a cubículos de interruptores.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		28-11-23 08:30	28-11-23 17:00	28-11-23 08:45	28-11-23 16:41
2023109298	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	69	HP ALFALFAL	246	HP ALFALFAL U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Unidad fuera de servicio para realizar cambio de rodete por horas de servicio y revisión de componentes hidráulicos	Riesgo bajo, unidad se encontrará fuera de servicio.	Unidad fuera de servicio para realizar cambio de rodete por horas de servicio y revisión de componentes hidráulicos	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		28-11-23 08:30	28-11-23 21:30	28-11-23 08:27	28-11-23 23:06
2023106866	Central Generadora	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A.	393	Desconexión	Origen Interno	Programada	402	PFV POZO ALMONTE SOLAR III		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de interruptor C2 y transformadores de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte (sólo se reemplazará si se detectan problemas funcionales en las pruebas), interruptor dañado producto de evento de falla. Equipos a instalar de idénticas caracteristicas y especificaciones a los actuales. Condiciones requeridas: PFV Pozo Almonte Solar III fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Reemplazo de interruptor C2 y transformadores de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte (sólo se reemplazará si se detectan problemas funcionales en las pruebas), interruptor dañado producto de evento de falla. Equipos a instalar de idénticas caracteristicas y especificaciones a los actuales. Condiciones requeridas: PFV Pozo Almonte Solar III fuera de servicio y desconectada. Asociado a IF 202300457 9	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:06	28-11-23 20:52
2023106759	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS	1145	HP LOS QUILOS U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Inspección Turbina/Cambio de Inyector Los Quilos III	Sin Riesgo, Unidad desconectada.	MPB Inspección Turbina/Cambio de Inyector Los Quilos III	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		28-11-23 08:00	28-11-23 20:00	28-11-23 07:06	28-11-23 20:33
2023106744	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	1854	Desconexión	Origen Interno	Programada	1845	PE CAMPO LINDO	5043	PE CAMPO LINDO (U1-U15)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Reemplazo protección eléctrica de transformador principal por entrada de nueva central San Matias.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		28-11-23 08:00	30-11-23 16:00	28-11-23 06:34	28-11-23 06:35
2023106429	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	649	CSP CERRO DOMINADOR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a traiformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a traiformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		28-11-23 08:00	28-11-23 19:00	28-11-23 07:10	29-11-23 06:25
2023106173	Central Generadora	Aprobado	CAMPO LINDO SPA	1865	Desconexión	Origen Interno	Programada	1858	PMGD PFV PRETTY FIELD	5056	PMGD PFV PRETTY FIELD	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Reemplazo protección eléctrica de transformador principal por entrada de nueva central San Matias.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		28-11-23 08:00	30-11-23 16:00		
2023106161	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA NEGRETE SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	251	PE CUEL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	18	Se realizará toma de muestras de aceite de pad mounted de turbinas AE:14, 13, 11, 08, 06, 12, 10, 15, 16 y 18.	Se realizará toma de muestras de aceite de pad mounted de turbinas AE: 14, 13, 11, 08, 06, 12, 10, 15, 16 y 18. Para realizar este trabajo en forma segura para el personal que intervendrá, se requiere desconexión de circuito 2 en S/E CUEL 154KV , requiriendo: Abierto 52E2, Cerrado 89E2-T. según SD202310615 8. PE CUEL Disponible: 18MW	-	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 09:25	28-11-23 16:20
2023105966	Central Generadora	Aprobado	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	375	TER NORGENER	1963	TER NORGENER U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MANTENIMIENTO RTU NORGENER UNIDAD 2	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	Posibles intermitencias en envíos de datos al Coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		28-11-23 08:00	28-11-23 21:00	28-11-23 17:07	
2023105958	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	375	TER NORGENER	1962	TER NORGENER U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MANTENIMIENTO RTU NORGENER UNIDAD 1	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	Posibles intermitencias en envíos de datos al Coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		28-11-23 08:00	28-11-23 21:00	28-11-23 15:42	28-11-23 17:07
2023108279	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	126	TER QUINTERO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Interruptores auxiliares mecanicos y electricos del sistema Black Start. (GS1 y GS2).	Riesgo bajo para el sistema.	Trabajos no indispone las unidades.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 10:40	28-11-23 17:39
2023104164	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EÓLICA MONTE REDONDO SPA	49	Desconexión	Origen Interno	Programada	292	HP LAJA I	1758	HP LAJA I U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de ventanas termográficas en celdas de media tensión U61	Riesgo bajo, según matriz de riesgo, en condición abierto interruptor 52JT1	Se realizará la instalación de 3 ventanas termográficas en celdas de media Tensión, esto con objetivo de mejorar el mantenimiento predictivo y cumplir con las exigencias del seguro. Se Requiere: Apertura de interruptor 52JT1, Apertura 89JT1-1, Apertura 89JT1-2, y Cerrado 89JT1-2T	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 08:16	28-11-23 16:10
2023101710	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	1854	Desconexión	Origen Interno	Programada	1845	PE CAMPO LINDO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Parque quedará indisponible por trabajos en la linea 220 kV Campo Lindo - Santa Clara	Trabajo se realizará en la linea de alta tensión desconectada, sin riesgo para el sistema	Trabajos asociados a la SD 2023101707	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		28-11-23 08:00	28-11-23 18:00	28-11-23 06:34	28-11-23 19:55
2023108694	Central Generadora	Pendiente	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1704	PFV CAMPOS DEL SOL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	181	Se requiere realizar pruebas de verificación de la estabilidad del sistema trackers debido al reajuste mecánico del actuador que genera el seguimiento solar en condiciones normales de operación, como también, su puesta en seguridad ante la presencia de ráfagas de viento. Para validar esta modificación se requiere que la planta pueda operar sin limitaciones externas durante un periodo de 12 días continuos, teniendo la capacidad de poder inyectar su máxima potencia producible y considerando las distintas condiciones operacionales y ambientales de la zona. De esta forma, se podrá garantizar la efectividad de esta modificación, como también realizar pequeños ajustes que permitan mejorar la performance de la planta. Esta prueba no presenta mayores riesgos en la operación de la planta dado son pruebas netamente asociadas al sistema de control del Sistema de Trackers, no se realizarán intervenciones desde el punto de vista mecánico. Se envia plan de trabajo a programacion	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Se requiere planta sin limitaciones. Se envia plan de trabajo a Programacion "programacion@coordinador.cl" complementando información requerida en el rechazo a la solicitud 2023099042	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		28-11-23 06:00	09-12-23 21:00		
2023107890	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA	60	Intervención	Origen Interno	Programada	113	TER EMELDA	716	TER EMELDA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales rutinarias con inyección de energía variable entre 5 y de 36.5 MWh, para verificar la correcta operación de la unidad generadora y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	TER Emelda TG1 100% disponible para el SEN en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		28-11-23 00:00	28-11-23 23:59	28-11-23 07:03	28-11-23 07:55
2023089092	Central Generadora	Aprobado	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	124	HP LOS MOLLES	259	HP LOS MOLLES U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		28-11-23 00:00	04-12-23 23:59	28-11-23 13:41	
2023082734	Central Generadora	Rechazado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión unidad para realizar pruebas de verificación de SSCC: Ejecución de pruebas de verificación de SSCC con el objetivo de cumplir con lo instruido por el Coordinador Eléctrico Nacional en sus comunicaciones DE01535-20 y DE00061-23	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Carga de unidad de acuerdo a requerido en curva de carga adjunta. 27Nov. 00:00 - 01:00 01:00- 08:00 17:00 - 21:00 21:00 - 23:59	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		28-11-23 00:00	28-11-23 23:59		
2023109793	Central Generadora	Pendiente	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	123	HP ISLA		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	30	Desripiado Bocatoma Maule-Isla y limpieza canal de aducción Maule -Isla.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		27-11-23 21:30	30-11-23 23:59	28-11-23 21:30	
2023104419	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A.	41	Intervención	Origen Interno	Programada	167	TER LOS ESPINOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	125,67	Prueba de mínimo tecnico hasta Bloque 1, planta completa, revision de parametros, scada, chequeos de equipos, etc.	El riesgo es bajo, ya que la generacion será programada.	Prueba de mínimo tecnico hasta Bloque 1, planta completa, revision de parametros, scada, chequeos de equipos, etc.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		27-11-23 20:30	27-11-23 22:30	27-11-23 20:29	27-11-23 22:10
2023107817	Central Generadora	Aprobado	GENERACIÓN DE ENERGÍA NUEVA DEGAN SPA	32	Intervención	Origen Interno	Programada	139	TER DEGAÑ	5175 5176	TER DEGAÑ TIPO 1 (17U) TER DEGAÑ TIPO 2 (3U)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales rutinarias, con inyección de energía hasta 25 MWh, para verificar el estado de las unidades generadoras de la Nave 1+2 y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Central 100% disponible para el SEN en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)	PO (Prueba Operacional)	27-11-23 20:00	27-11-23 23:59	27-11-23 22:40	
2023107811	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN DE ENERGÍA NUEVA DEGAN SPA	32	Intervención	Origen Interno	Programada	510	TER DEGAÑ 2		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales rutinarias, con inyección de energía hasta 18.8 MWh, para verificar el estado de las unidades generadoras de la Nave 6 y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Central 100% disponible en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)	PO (Prueba Operacional)	27-11-23 20:00	27-11-23 23:59	27-11-23 19:58	27-11-23 22:16
2023104344	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	1833	TER GUACOLDA U5	Otro Tipo de Trabajo	154	Mediciones Isocinéticas para validacion anual de equipos CEMS.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se requiere Unidad en plena carga estable y con los controles CPF, AGC y CTF desconectados e indisponibles durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		27-11-23 19:30	28-11-23 05:00	27-11-23 19:05	28-11-23 04:09
2023103694	Central Generadora	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	89	TER CANDELARIA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	125	La carga de la unidad será de 100 MW. La Certificación de equipos CEMS será supervisada y ejecutada por laboratorio ETFA de la Superintendencia del Medio Ambiente	BAJO	Certificación de Equipos CEMS. PRUEBAS OBLIGATORIAS E IMPOSTERGABLES, SEGÚN DS-13 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. Estas pruebas se realizaran con GN a plena carga, en las siguientes fechas y horarios: - Entre el 27-11-2023 y el 03-12-2023 de 19:00 a 22:00 (3 horas cada día). Gas requerido por día: 120.000 M3 - Entre Dk y el D6 de diciembre 19:00 a 04:00 (9 hora cada día). Gas requerido por día: 360.000 Total gas requerido: 1.920.000 M3	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		27-11-23 18:00	06-12-23 04:00	27-11-23 20:00	
2023105814	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	133	TER TALTAL	766	TER TALTAL U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Unidad TG2.- Pruebas Reglamentarias de Potencia Máxima con combustible Gas, 120 MW por 5 horas.	Riesgo bajo para el SEN, Pruebas de Potencia máxima.	- Unidad a carga base por 5 Hrs.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		27-11-23 18:00	27-11-23 23:59	27-11-23 18:58	28-11-23 00:44
2023109552	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A.	214	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	216	HP CHACAYES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rechazo de carga con Unidad 2 con 55 MW, para despeje de rejas de aducción de cámara de carga colmatadas con material vejetal, producto de aumento de caudal. Unidad 1 se retira de servicio previamente quedando en giro para su rápida sincronización	Riesgo bajo. Realizado vía Scada y personal calificado en terreno	Una vez realizado el rechazo de carga, se volverá a topología normal, de acuerdo a programa	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		27-11-23 17:00	27-11-23 18:00	27-11-23 17:03	27-11-23 17:40
2023109497	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	131	HP SAUZAL	52	HP SAUZAL U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Filtración en ducto refrigeración DGS, riesgo de trip.	Riesgo bajo para el sistema.	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		27-11-23 14:29	27-11-23 18:00	27-11-23 14:19	27-11-23 15:56
2023109437	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	157	HP BLANCO	260	HP BLANCO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Escurrimiento de aguas con contaminantes en el río Blanco producto de aguas de contacto de su operación minera vertidas por Codelco	bajo	Escurrimiento de aguas con contaminantes en el río Blanco producto de aguas de contacto de su operación minera vertidas por Codelco	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		27-11-23 13:00	27-11-23 23:59	27-11-23 13:06	29-11-23 17:08
2023108318	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A.	41	Intervención	Origen Externo	Programada	167	TER LOS ESPINOS		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	124	S/E Los Vilos: A solicitud de CMLP - Lavado de aislación con equipo energizado a los bushings de entrada a las GIS lado 220 KV y patio de 23 KV. Trabajos de terceros. Solicitan no reconectar 52J6. Central Espinos disponible en caso de ser requerida.	El riesgo es bajo. Solicitan NO reconectar interruptor 52J6.	S/E Los Vilos: A solicitud de CMLP - Lavado de aislación con equipo energizado a los bushings de entrada a las GIS lado 220 KV y patio de 23 KV. Trabajos de terceros. Solicitan no reconectar 52J6. Central Espinos disponible en caso de ser requerida.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		27-11-23 10:00	27-11-23 16:00	27-11-23 14:37	27-11-23 19:58
2023107940	Central Generadora	Rechazado	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	121	HE EL TORO		CENTRAL COMPLETA	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	"Desconexión sección 2 barra MAU 13,8 KV de los SS/AA caverna de máquinas"	Riesgo bajo para el sistema	"Investigar y solucionar falla de interruptor 52C3 asociado a línea 13,8 Kv caverna de máquinas - Caverna de válvulas central El Toro"	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		27-11-23 09:00	01-12-23 14:00		
2023107891	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Desde las 09am hasta las 12hrs se realizará la carga de baterias (hasta 50MW depende del recurso) y desde las 12hrs se realizara la descarga (hasta 50MW) se llegará a máxima carga pero solo para comprobar funcionamiento no mantendremos esa descarga por tiempo prolongado. Se realizarán durante el dia ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 17h y 20 a 5h respectivamente.	Desde las 09am hasta las 12hrs se realizará la carga de baterias (hasta 50MW depende del recurso) y desde las 12hrs se realizara la descarga (hasta 50MW) se llegará a máxima carga pero solo para comprobar funcionamiento no mantendremos esa descarga por tiempo prolongado. La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el dia ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el dia en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		27-11-23 09:00	28-11-23 05:00	27-11-23 08:07	28-11-23 01:41
2023106965	Central Generadora	Aprobado sin activación	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	36	Se realizara termografia a tableros de control asociados a las unidades 1, 2 y 3 de la Central Los Quilos.	riesgo bajo	Se realizara termografia a tableros de control asociados a las unidades 1, 2 y 3 de la Central Los Quilos. Tablero de control regulador de velocidad CIA01. Tablero de control regulador de voltaje MKC01 Sala de servidores Central Los Quilos	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		27-11-23 08:30	30-11-23 18:00		
2023107951	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	92	HE COLBUN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	474	Se realizará Mantenimiento Preventivo en celdas de control y telecomunicaciones de Bocatoma Colbún. No se accederá a celdas de Interruptores.	Riesgo Leve	Se realizará Mantenimiento Preventivo en celdas de control y telecomunicaciones de Bocatoma Colbún. No se accederá a celdas de Interruptores.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		27-11-23 08:30	27-11-23 17:00	27-11-23 08:46	27-11-23 16:55
2023107090	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	36	Retiro de equipos de comunicaciones Switch, servidore y equipos de comunicaciones. Perteneciente a Celeo Redes.	Bajo Riesgo	Retiro de equipos de comunicaciones Switch, servidore y equipos de comunicaciones. Perteneciente a Celeo Redes.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		27-11-23 08:00	29-11-23 18:00	27-11-23 18:37	28-11-23 19:34

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Central Generadora: 431

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023108269	Central Generadora	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	284	PFV LALACKAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexion del parque lalackama, la S/E elevadora Lalackama, y la linea 220 kv lalackama - tap off lalackama para realizar trabajos de Traslado e instalación del armario de telecomunicaciones del sistema CPL47, en la sala de control del parque fotovoltaico Lalackma, ubicado en la comuna de Taltal, asociados al nuevo tramo de linea 1x220 kV PF Lalackama- SE Parinas. Durante este proceso la linea estará desenergizada.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Desconexion y trabajos Solicitada por transelec	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		27-11-23 08:00	30-11-23 18:00	28-11-23 16:25	
2023108123	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EÓLICA MONTE REDONDO SPA	49	Intervención	Origen Externo	Programada	145	PE MONTE REDONDO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	48	A solicitud de Transelec (SODI 3136): A solicitud de Centella Transmisión: Cambio de Aislador Quebrado en estructura nueva 314, sobre estructura existente Transelec T243B - T244	Riesgo bajo según matriz de riesgo	No reconectar 52JG1	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		27-11-23 08:00	28-11-23 18:00	27-11-23 06:48	27-11-23 20:19
2023106757	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	158	HP JUNCAL	784	HP JUNCAL U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Inspección Turbina/Generador UG. Juncal.	Sin riesgo, unidad desconectada	MPB Inspección Turbina/Generador UG. Juncal.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		27-11-23 08:00	27-11-23 20:00	27-11-23 06:35	27-11-23 17:10
2023106424	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	649	CSP CERRO DOMINADOR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		27-11-23 08:00	27-11-23 19:00	27-11-23 07:09	28-11-23 07:10
2023106156	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AELA EÓLICA NEGRETE SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	251	PE CUEL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	15	Se realizará toma de muestras de aceite de pad mounted de turbinas AE: 09, 07, 05, 22, 04, 02, 01, 03, 21, 20, 17 y 19. Además se realizará verificación topográfica y retoque Basement de AE07. Para realizar este trabajo en forma segura para el personal que intervendrá, se requiere desconexión de circuito 1, requiriendo: Abierto 52E1, Cerrado 89E1-7. según SD202310615 1. PE CUEL Disponible: 15MW	.		No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		27-11-23 08:00	27-11-23 20:00	27-11-23 09:23	27-11-23 18:10
2023071325	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HORNITOS	413	Intervención	Origen Interno	Programada	395	TER HORNITOS		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislacion de los Transformadores principal y Auxiliar	Sin Riesgo de Lavado de Aislacion de Transformador	Sin Comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		27-11-23 08:00	27-11-23 17:00	27-11-23 09:03	27-11-23 17:01
2023071311	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ANDINA	407	Intervención	Origen Interno	Programada	376	TER ANDINA		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion de transformadores principal y auxiliares	Sin Riesgo lavado de aisladores	Sin Comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		27-11-23 08:00	27-11-23 17:00	27-11-23 09:03	27-11-23 17:01
2023071298	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	376	Lavado de aisladores transformador principal	Riesgo bajo, debido a que el lavado de aisladores se realiza de forma semanal, manteniendolos limpios	Lavado de aisladores transformador principal	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		27-11-23 08:00	27-11-23 17:00	27-11-23 09:03	27-11-23 15:41
2023108406	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ANDES GENERACIÓN SPA	283	Intervención	Origen Interno	Programada	330	TER ANDES GENERACION		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales con inyección de energía hasta plena carga, con una unidad generadora, de forma alternada para verificar el estado de los equipos y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		27-11-23 06:00	27-11-23 23:59	27-11-23 06:40	27-11-23 21:21
2023109293	Central Generadora	Pendiente	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	137	TER LAJA	326	TER LAJA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión de Unidad debido a fuga de aceite en filtro de lubricación	Riesgo es bajo debido a que Unidad se encontrará fuera de servicio.	Se requiere desconexión de Unidad debido a fuga de aceite en filtro de lubricación	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		27-11-23 03:47	27-11-23 20:00	27-11-23 03:47	
2023103857	Central Generadora	Aprobado	EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A.	5	Desconexión	Origen Interno	Programada	1D6	HP CAPULLO	758	HP CAPULLO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		27-11-23 00:00	02-12-23 23:59	27-11-23 07:00	
2023097502	Central Generadora	Aprobado	ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.	19	Desconexión	Origen Interno	Programada	328	HP ITATA	1809	HP ITATA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación por disponibilidad de contratista especializado.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		27-11-23 00:00	07-12-23 00:00		
2023082729	Central Generadora	Rechazado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión unidad para realizar pruebas de verificación de SSCC: Ejecución de pruebas de verificación de SSCC con el objetivo de cumplir con lo instruido por el Coordinador Eléctrico Nacional en sus comunicaciones DE01535-20 y DE00061-23	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Carga de unidad de acuerdo a requerido en curva de carga adjunta. 27Nov: 00:00 - 01:00 01:00- 08:00 17:00 - 21:00 21:00 - 23:59	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		27-11-23 00:00	27-11-23 23:59		
2023108598	Central Generadora	Aprobado	COMASA SPA	66	Desconexión	Origen Interno	Programada	211	TER LAUTARO	1757	TER LAUTARO U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Transporte Auxiliar Mantención Hogar y Parrilla Caldera Mantención Filtro Mangas Mantención Torras de Enfriamiento Mantención Turbogenerador Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Anual turbogenerador	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		26-11-23 21:00	23-12-23 14:00	26-11-23 20:33	
2023109280	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	206	TER SAN ISIDRO II CC1-TV	818	TER SAN ISIDRO II CC1-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Falla válvula drenaje media presión, T.Vapor.	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		26-11-23 20:48	27-11-23 23:59	26-11-23 19:48	27-11-23 01:04
2023109269	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	131	HP SAUZAL	51	HP SAUZAL U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se retira unidad por riesgo de trip por sobre temperatura en descanso gula turbina.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		26-11-23 14:55	26-11-23 18:00	26-11-23 14:52	26-11-23 17:39
2023104678	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 17h y 20 a 5h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NLP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		26-11-23 09:00	27-11-23 05:00	26-11-23 10:00	27-11-23 01:13
2023101258	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1722	PMGD HP COSAPILLA		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	PMGD Cosapilla fuera de servicio con UG3 abierto asociada a la barra 23 KV, por apertura del 52B2 en sub estación Chapiquiña por trabajos de mantenimiento preventivo de 3 años: Cambio de trasformador 66/3kv N°3 por el de reemplazo N°4. Mantenimiento Paño de 23 kv BT2.F +E2 en en cual contemplar trasformador Rhona y reconectar E2.	Nivel de riesgo es bajo. esta considerado en la matriz de riesgo.	Fuera de su celda interruptores 52G3 y abierto 52E3 durante los trabajos en paños transformador 66/3 kV de 4.5 MVA y Transformador de 66/23 kV de 2.3 MVA.	Consumo Regulado	COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA	ninguno	DP (Desconexión Programada)		26-11-23 09:00	26-11-23 15:00	26-11-23 08:45	26-11-23 18:11
2023101257	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	380	HP CHAPIQUIÑA		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere Unidades N°1 y N°2 F/S por apertura del interruptor 52B2 en S/E Chapiquiña, esto por trabajos de mantenimiento preventivo de 3 años según Solicitudes asociadas N° 2023100976; 2023100974; 2023100975 por Cambio de trasformador 66/3Kv N°3 por el de reemplazo N° 4. Mantenimiento Paño de 23 kv BT2-F y E2.	Nivel de riesgo es bajo. esta considerado en la matriz de riesgo.	Abierto y Fuera de su celda interruptores 52G1 y 52G2 durante los trabajos en paños transformador 66/3kv de 4.5 MVA y Transformador de 66/23kv de 2.3 MVA.	Consumo Regulado	COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA		DP (Desconexión Programada)		26-11-23 09:00	26-11-23 15:00	26-11-23 08:10	26-11-23 18:11
2023109256	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	137	TER LAJA	326	TER LAJA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión de Unidad para realizar mediciones eléctricas e inspección de la red 13,2 kV que conecta Central Lajay SE Bucalemu con la finalidad de aclarar operación automática de interruptor 52EG de SE Bucalemu.	Riesgo es bajo debido a que Unidad se encontrará fuera de servicio.	Sin observaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		26-11-23 08:36	26-11-23 18:00	26-11-23 08:37	27-11-23 01:37
2023107345	Central Generadora	Aprobado sin activación	SAGESA S.A.	56	Desconexión	Origen Interno	Programada	533	TER HORNOPIREN (SM)	2450	TER HORNOPIREN (SM) U1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de Unidad N°1 de Central Térmica Hornopirén por faenas de mantenimiento menor de unidad indicada.	Riesgo controlado, faenas se realizará con Unidad N°1 desconectada y las demás unidades en servicio normal.	Las demás unidades de central Hornopiren permanecerán en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		26-11-23 08:30	26-11-23 18:00		
2023107663	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA	608	Desconexión	Origen Externo	Programada	75	TER SANTA LIDIA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos de terceros. Transelec requiere desconectar paño 2B en SE Charrúa por reemplazo de desconectadores	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Desvinculación primaria de desconectador 89JB-3 hacia lado línea por Transelec. Actividad corresponde a la obra reemplazo de desconectadores paño 2B. NLP 4400.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		26-11-23 08:00	26-11-23 13:00	26-11-23 08:30	26-11-23 13:48
2023106419	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	649	CSP CERRO DOMINADOR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		26-11-23 08:00	26-11-23 19:00	26-11-23 07:17	27-11-23 07:08
2023104134	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	380	HP CHAPIQUIÑA		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Vaciado de chimenea y de tuberia de aducción por trabajos de limpieza reja interior de chimenea de equilibrio	El riesgo es bajo, trabajos son con las unidades F/S.	Unidades generadoras CHAP1 y CHAP2 detenidas y sistema de arranque bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		26-11-23 05:00	26-11-23 20:00	26-11-23 05:13	26-11-23 18:11
2023103760	Central Generadora	Rechazado	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	1852	PFV MACHICURA	5050	PFV MACHICURA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambios de ajuste de protección y cambio de relación TT/CC de alimentador 52C1 de 13,8kV S/E Colbun y posterior verificación de ajustes de protección y medida. Solicitud a requerimiento de CDE mediante SODI 2349/2003, para aumento de inyección de PMGD Las Golondrinas. La desconexión afecta 4.5MW de potencia disponible.	Sin riesgo	Cambios de ajuste de protección y cambio de relación TT/CC de alimentador 52C1 de 13,8kV S/E Colbun y posterior verificación de ajustes de protección y medida. Solicitud a requerimiento de CDE mediante SODI 2349/2003, para aumento de inyección de PMGD Las Golondrinas. La desconexión afecta 4.5MW de potencia disponible.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		26-11-23 00:00	26-11-23 12:00		
2023107916	Central Generadora	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA	470	Desconexión	Origen Interno	Programada	455	PFV URIBE SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de medidor de corriente de una de las fases del anillo 3 correspondiente al paño E1 de subestación Uribe Solar con el fin de verificar corrientes de fuga en el alimentador, solicitud asociada a trabajos de SD 2023107914. Condiciones requeridas: PFV Uribe Solar fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Retiro de medidor de corriente de una de las fases del anillo 3 correspondiente al paño E1 de subestación Uribe Solar con el fin de verificar corrientes de fuga en el alimentador, solicitud asociada a trabajos de SD 2023107914. Condiciones requeridas: PFV Uribe Solar fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		25-11-23 20:00	25-11-23 23:00	25-11-23 20:05	25-11-23 20:33
2023094972	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	1833	TER GUACOLDA U5	Otro Tipo de Trabajo	154	Mediciones Isocinéticas para validacion anual de equipos CEMS.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se requiere Unidad en plena carga estable y con los controles CPF, AGC y CTF desconectados e indisponibles durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		25-11-23 19:30	26-11-23 05:00	25-11-23 18:33	26-11-23 02:58
2023106021	Central Generadora	Rechazado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	386	TER MEJILLONES	1988 1987	TER MEJILLONES CTM3-TV TER MEJILLONES CTM3-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba Post Mantenenimiento, sincronización de componente CTM3-TG y CTM3-TV. de acuerdo curva adjunta	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Se adjunta curva de arranque: La toma de carga de CTM3-TG sera desde 0MW a 160MW en ciclo combinado La toma de carga de CTM3-TV sera desde 0MW a 90MW en ciclo combinado Cualquier cambio en la toma de carga, sera informado en Linea Finalizada las pruebas unidad (Pmáx alcanzada) se procedera al retiro de la unidad para llevar a condiciones de virado de turbinas	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-11-23 16:00	26-11-23 16:00		
2023108309	Central Generadora	Ejecución Exitosa	WPD DUQUECO SPA	1810	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	PE LOMAS DE DUQUECO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	25,2	Se realizará Monitoreo de ruido por RCA para el PE Lomas de Duqueco.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se llevarán a cero MW las siguientes Unidades: U2, U3, U4, U5, U6, U7 y U10.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-11-23 10:00	25-11-23 11:00	25-11-23 10:46	25-11-23 10:50
2023104677	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 17h y 20 a 5h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NLP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-11-23 09:00	26-11-23 05:00	25-11-23 09:41	26-11-23 04:37
2023107606	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CENTRAL CARDONES S.A.	46	Intervención	Origen Externo	Programada	195	TER CARDONES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	154,94	S/E Cardones: Ingreso de Camión para retirar TTPP BALTEAU reemplazados en paño JT1 del ATR-1 del interior del patio 220kV para ser embalados y trasladados a SE Pan de Azúcar. Culminación de puntos pendientes : 1. Señalización y marcas en caja de agrupamiento, 2. Instalación de retenedor de puerta en Caja de agrupamiento, 3. Emparejamiento de gravilla en patio,.4. Reposición de cerco de patio.	Bajo - Controlado por personal especializado	A solicitud de Transelec, no reconectar 52J7, no reconectar 52G-L. Según SODI N° 3121.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-11-23 08:00	26-11-23 18:00	25-11-23 10:21	27-11-23 10:33
2023106414	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	649	CSP CERRO DOMINADOR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		25-11-23 08:00	25-11-23 19:00	25-11-23 00:46	26-11-23 07:16
2023108273	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	1833	TER GUACOLDA U5	Mantenimiento preventivo	75	Pruebas de válvulas Turbina.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Unidad limitada en 75 MW con los controles de CPF y AGC desconectados mientras dura la prueba.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		25-11-23 05:00	25-11-23 08:00	25-11-23 05:00	25-11-23 06:28
2023107913	Central Generadora	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA	470	Desconexión	Origen Interno	Programada	455	PFV URIBE SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de medidor de corriente en una de las fases del anillo 3 correspondiente al paño E1 de subestación Uribe Solar con el fin de verificar corrientes de fuga en el alimentador. Condiciones requeridas: PFV Uribe Solar fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Instalación de medidor de corriente en una de las fases del anillo 3 correspondiente al paño E1 de subestación Uribe Solar con el fin de verificar corrientes de fuga en el alimentador. Condiciones requeridas: PFV Uribe Solar fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		25-11-23 00:00	25-11-23 02:00	24-11-23 20:51	24-11-23 22:08
2023105883	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	376,96	Tuning de pulverizadores "A y B", ajuste y observación de parámetros. Detalle: •Ajustes de parámetros lógica de clasificador.	Riesgo bajo, debido a que se realizarán ajustes de parámetros y toma de datos en pulverizadores A y B. Detalle: •Ajustes de parámetros lógica de clasificador.	Tuning de pulverizadores "A y B", ajuste y observación de parámetros. Prueba se considera con programa de carga. Control primario de frecuencia (CPF) desactivado.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-11-23 00:00	25-11-23 23:59	25-11-23 00:00	25-11-23 06:00
2023109211	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	420	HP LA MINA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza de rejas y desrripiado	Por aumento de sedimento y material vegetal arrastrado por el afluente hacia las rejas de bocatoma y por obstrucción de los filtros de refrigeración, se requiere realizar desripiado por compuertas de barrera móvil, limpieza de rejas en cámara de carga y bocatoma. Lo que requiere ambas unidades detenidas.	Por aumento de sedimento y material vegetal arrastrado por el afluente hacia las rejas de bocatoma y por obstrucción de los filtros de refrigeración, se requiere realizar desripiado por compuertas de barrera móvil, limpieza de rejas en cámara de carga y bocatoma. Lo que requiere ambas unidades detenidas.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		24-11-23 22:36	25-11-23 17:00	24-11-23 22:36	29-11-23 08:11
2023109209	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	123	HP ISLA		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	30	Desripiado Bocatoma Maule-Isla y limpieza canal de aducción Maule -Isla.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		24-11-23 21:00	26-11-23 23:59	24-11-23 21:00	27-11-23 16:00
2023105882	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	376,96	Tuning de pulverizadores "A y B", ajuste y observación de parámetros. Detalle: •Ajustes de parámetros lógica de clasificador.	Riesgo bajo, debido a que se realizarán ajustes de parámetros y toma de datos en pulverizadores A y B. Detalle: •Ajustes de parámetros lógica de clasificador.	Tuning de pulverizadores "A y B", ajuste y observación de parámetros. Prueba se considera con programa de carga. Control primario de frecuencia (CPF) desactivado.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		24-11-23 20:00	24-11-23 23:59	24-11-23 20:57	25-11-23 00:00
2023094971	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	1833	TER GUACOLDA U5	Otro Tipo de Trabajo	154	Mediciones Isocinéticas para validacion anual de equipos CEMS.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se requiere Unidad en plena carga estable y con los controles CPF, AGC y CTF desconectados e indisponibles durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		24-11-23 19:30	25-11-23 05:00	24-11-23 18:50	25-11-23 03:04
2023106020	Central Generadora	Rechazado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	386	TER MEJILLONES	1988 1987	TER MEJILLONES CTM3-TV TER MEJILLONES CTM3-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba Post Mantenenimiento, sincronización de componente CTM3-TG y CTM3-TV. de acuerdo curva adjunta	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Se adjunta curva de arranque: La toma de carga de CTM3-TG sera desde 0MW a 160MW en ciclo combinado La toma de carga de CTM3-TV sera desde 0MW a 90MW en ciclo combinado Cualquier cambio en la toma de carga, sera informado en Linea Finalizada las pruebas unidad (Pmáx alcanzada) se procedera al retiro de la unidad para llevar a condiciones de virado de turbinas	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		24-11-23 16:00	25-11-23 16:00		
2023109035	Central Generadora	Pendiente	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	420	HP LA MINA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	34	Por problemas en estructura de soporte de instrumento medida nivel cámara de carga, se realizará cambio de posición de éste, lo que podría originar desconexión de las unidades.	Medio controlado.	Por problemas en estructura de soporte de instrumento medida nivel cámara de carga que podría originar desconexión de las unidades. Se realizará cambio de posición de éste.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		24-11-23 11:15	24-11-23 17:00	24-11-23 11:17	

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Central Generadora: 431

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023109032	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR LLANOS DEL VIENTO SPA	1833	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1819	PE LLANOS DEL VIENTO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas a mufa y reapriete de terminal de fase C en circuito N°6 S/E Llanos del Viento. Condiciones requeridas: PE Llanos del Viento fuera de servicio y desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Pruebas a mufa y reapriete de terminal de fase C en circuito N°6 S/E Llanos del Viento. Condiciones requeridas: PE Llanos del Viento fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		24-11-23 11:00	24-11-23 19:00	24-11-23 11:22	24-11-23 20:05
2023109006	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	101	HP RUCUE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	70	Se necesita bajar carga de Central Rucúe a 70 Mw. Para realizar limpieza de rejas en Cámara de Carga Rucúe.	No Hay.	Se necesita bajar carga de Central Rucúe a 70 Mw. Para realizar limpieza de rejas en Cámara de Carga Rucúe.	No tiene consumo afectado		ninguno	RD (Unidad con Restricción Operativa)		24-11-23 09:20	24-11-23 12:00	24-11-23 09:16	24-11-23 10:50
2023107403	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	119	HE CIPRESES	253	HE CIPRESES U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento correctivo: reposición de bancos de CO2 (descarga rápida y lenta) de la central Cipreses.	Riesgo bajo para el sistema	Mantenimiento correctivo planificado	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		24-11-23 09:00	24-11-23 17:00	24-11-23 09:35	24-11-23 12:35
2023104676	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 17h y 20 a 5h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		24-11-23 09:00	25-11-23 05:00	24-11-23 08:48	25-11-23 03:36
2023106562	Central Generadora	Aprobado sin activación	SAGESA S.A.	56	Desconexión	Origen Interno	Programada	533	TER HORNOPIREN (SM)	2448	TER HORNOPIREN (SM) U3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de Unidad 3 de Central Ter. Hornopiren por faenas de mantenimiento menor a unidad indicada.	Riesgo controlado, se desconecta unidad 3 y las demás unidades permanecerán en servicio.	Sin perdida de suministro.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		24-11-23 08:30	24-11-23 18:00		
2023106520	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Programada	181	HE PEHUENCHE	75	HE PEHUENCHE U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de medidor de energía unidad.	Trabajo programado y supervisado en Terreno; riesgo controlado.	Al inicio y al final de la intervención, se realiza el bandejeo de control. Previo y post a esta maniobra se necesita mantener la potencia de la unidad al mínimo técnico (120 MW).	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		24-11-23 08:00	24-11-23 14:00	24-11-23 08:45	24-11-23 12:01
2023101209	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TECNORED S.A.	1867	Intervención	Origen Interno	Programada	12	TER PLACILLA		CENTRAL COMPLETA	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Trabajos relacionados con pruebas con carga mensuales.	Riesgo bajo, trabajo controlado y planificado.	Trabajos relacionados con pruebas con carga mensual.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		24-11-23 08:00	24-11-23 19:00	24-11-23 08:41	24-11-23 14:20
2023106830	Central Generadora	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A.	393	Desconexión	Origen Interno	Programada	402	PFV POZO ALMONTE SOLAR III		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de interruptor C2 y pruebas eléctricas a transformador de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte, interruptor dañado producto de evento de falla. Equipo a instalar de idénticas características y especificaciones al actual. Condiciones requeridas: PFV Pozo Almonte Solar III fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Reemplazo de interruptor C2 y pruebas eléctricas a transformador de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte, interruptor dañado producto de evento de falla. Equipo a instalar de idénticas características y especificaciones al actual. Condiciones requeridas: PFV Pozo Almonte Solar III fuera de servicio y desconectada. Asociado a IF 2023004579	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 18:50
2023106512	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	121	HE EL TORO	257	HE EL TORO U4	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Actualización tecnológica equipos de medición de energía.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Una vez finalizado el trabajo se requiere poner en servicio la Unidad con al menos 5 MW por 5 min para corroborar medidas de corriente, voltaje y energía.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 15:04	24-11-23 17:16
2023106409	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	649	CSP CERRO DOMINADOR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		24-11-23 08:00	24-11-23 19:00	24-11-23 00:00	25-11-23 00:46
2023095553	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	376,96	Control de carbones sistema de excitación del generador	Riesgo bajo, debido a que se interviene una escobilla o carbón a la vez	Control de carbones sistema de excitación del generador	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		24-11-23 08:00	24-11-23 17:00	24-11-23 08:58	24-11-23 15:41
2023093727	Central Generadora	Rechazado	AELA EÓLICA LLANQUIHUE SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Programada	512	PE AURORA		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se require realizar mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras, con S/E denergizado garantizando la seguridad al personal.	Se trabajara Paño J1 Aurora y Celdas de MT desenergizado para garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores.	Se realiaara mantenimiento preventivo de equipos de Sala Switchgear, Sala de Control y Patio de Maniobras, con S/E denergizado garantizando la seguridad al personal.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		24-11-23 07:00	24-11-23 19:00		
2023108969	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.	19	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	111	HP PUNTILLA		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	desconexion de unidades por disminucion de caudal, , se dede realizar limpieza y despeje de canal con maquinaria pesada	riesgo bajo, unidades se deben desconectar, por disminucion de caudal, debido a embanque de canal sirena	altos niveles de sedimento en rio maipo, producen embancamiento en bocatoma sirena	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		24-11-23 06:36	24-11-23 18:00	24-11-23 06:38	25-11-23 22:37
2023108877	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	123	HP ISLA		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	30	Desripiado Bocatoma Maule-Isla y limpieza canal de aducción Maule -Isla.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		23-11-23 23:22	24-11-23 02:00	23-11-23 23:22	24-11-23 00:55
2023108876	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	114	HP CARENA	31	HP CARENA U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección y mantención a descanso de empuje UG3	sin riesgo a las personas	Se detecta Filtración de Agua en Tapa lateral lado Canal descanso Guía Turbina UG3 se deja Fuera de servicio	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		23-11-23 23:17	24-11-23 16:00	23-11-23 23:27	27-11-23 12:25
2023104423	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A.	41	Intervención	Origen Interno	Programada	183	TER OLIVOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	102,52	Prueba de mínimo tecnico hasta Bloque 1, planta completa, revision de parametros, scada, chequeos de equipos, etc.	El riesgo es bajo, ya que la generacion será programada.	Prueba de mínimo tecnico hasta Bloque 1, planta completa, revision de parametros, scada, chequeos de equipos, etc.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		23-11-23 20:30	23-11-23 22:30	23-11-23 00:00	23-11-23 22:28
2023094966	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	1833	TER GUACOLDA U5	Otro Tipo de Trabajo	154	Mediciones Isocinéticas para validacion anual de equipos CEMS.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se requiere Unidad en plena carga estable y con los controles CPF, AGC y CTF desconectados e indisponibles durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		23-11-23 19:30	24-11-23 05:00	23-11-23 19:09	24-11-23 05:03
2023106019	Central Generadora	Rechazado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	386	TER MEJILLONES	1988 1987	TER MEJILLONES CTM3-TV TER MEJILLONES CTM3-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba Post Mantenenimiento, sincronización de componente CTM3-TG y CTM3-TV. de acuerdo curva adjunta	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Se adjunta curva de arranque: La toma de carga de CTM3-TG sera desde 0MW a 160MW en ciclo combinado La toma de carga de CTM3-TV sera desde 0MW a 90MW en ciclo combinado Cualquier cambio en la toma de carga, sera informado en Linea Finalizada las pruebas unidad (Pmáx alcanzada) se procedera al retiro de la unidad para llevar a condiciones de virado de turbinas	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		23-11-23 16:00	24-11-23 16:00		
2023108669	Central Generadora	Pendiente	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	181	HE PEHUENCHE		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Producto de la gran cantidad de material flotante, se realizará Desripiado y limpieza rejas y desembarcamiento de compuerta de riego	Trabajos con riesgo bajo.	Se deja fuera de servicio canal de aducción de bocatoma maule pehuenche por limpieza de rejas.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		23-11-23 14:45	23-11-23 18:00	23-11-23 14:44	
2023108573	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA CAÑEN S.A.	314	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	323	HP CARILAFQUEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de conductor desprendido en estructura 392 de linea de 2x23 KV Melipeuco - Caren Bajo.	Riesgo bajo, las maniobras se realizarán por personal especializado y con la linea desenergizada.	Curso forzoso por reparación de conductor desprendido en estructura 392 de linea de 2x7 KV Melipeuco Caren - Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		23-11-23 12:00	23-11-23 15:00	23-11-23 12:06	23-11-23 17:10
2023108571	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA CAÑEN S.A.	314	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	324	HP MALALCAHUELLO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de conductor desprendido en estructura 392 de linea de 2x23 KV Melipeuco - Caren Bajo.	Riesgo bajo, las maniobras se realizarán por personal especializado y con la linea desenergizada.	Curso forzoso por reparación de conductor desprendido en estructura 392 de linea de 2x2 kV Melipeuco Caren - Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		23-11-23 12:00	23-11-23 15:00	23-11-23 12:06	23-11-23 17:10
2023105116	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ATACAMA SOLAR S.A.	1872	Intervención	Origen Interno	Programada	1671	PFV ATACAMA SOLAR II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	150	Pruebas de Mínimo Técnico, se llevará el parque a su mínima potencia operacional.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Pruebas para responder las observaciones recibidas al informe de Pmin en la carta DE01730-21.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		23-11-23 11:00	23-11-23 16:00	23-11-23 11:20	23-11-23 15:29
2023106516	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Programada	181	HE PEHUENCHE	74	HE PEHUENCHE U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de medidor de energía unidad.	Trabajo programado y supervisado en Terreno; riesgo controlado.	Al inicio y al final de la intervención, se realiza el bandejeo de control. Previo y post a esta maniobra se necesita mantener la potencia de la unidad al mínimo técnico (120 MW).	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		23-11-23 10:00	23-11-23 17:00	23-11-23 10:24	23-11-23 12:53
2023104249	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A.	70	Desconexión	Origen Interno	Programada	163	HP LIRCAY		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención en el gabinete de comunicaciones para implementar infraestructura de red redundante.	Los riesgos son menores, debido a que las maniobras en la ejecución de trabajo se realizarán con personal calificado e instruido.	Intervención en el gabinete de comunicaciones para implementar infraestructura de red redundante. Instalación Router Mikrotik (Linkay-Mkt) RB1100AHx4	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		23-11-23 10:00	23-11-23 18:00	23-11-23 10:03	23-11-23 18:05
2023108499	Central Generadora	Ejecución Exitosa	RÍO TRANQUILO S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	184	HP HORNITOS	270	HP HORNITOS U1	Otro Tipo de Trabajo	55	Se necesita realizar limpieza de intercambiadores de calor N°1 y N°2 por saturación producto de la mala calidad del agua . Además de cambiar filtros de la unidad Hidráulica por encontrarse saturados. La no limpieza y no el cambio de filtros de la unidad Hidráulica produce aumento de temperatura en los subsistemas, produciendo una salida intempestiva de la unidad generadora	Bajo	Se necesita realizar limpieza de intercambiadores de calor N°1 y N°2 por saturación producto de la mala calidad del agua. Además de cambiar filtros de la unidad Hidráulica por encontrarse saturados. El aumento de temperatura en los subsistemas puede producir una salida intempestiva de la unidad generadora.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		23-11-23 09:10	23-11-23 18:00	23-11-23 09:10	23-11-23 16:27
2023106317	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Programada	114	HP CARENA	31	HP CARENA U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en instalaciones de terceros	No hay riesgo. Central fuera de servicio.	A solicitud de Celeo, se requiere la desconexión de la Central (UG3) por desmontaje de equipo de Tratamiento de secado y filtrado de aceite dieléctrico en Paño F del transformador ubicado en S/E El Rayo. CMPC.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		23-11-23 09:00	23-11-23 18:00	23-11-23 12:09	23-11-23 15:31
2023106316	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Programada	114	HP CARENA	30	HP CARENA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en instalaciones de terceros	No hay riesgo. Central fuera de servicio.	A solicitud de Celeo, se requiere la desconexión de la Central (UG2) por desmontaje de equipo de Tratamiento de secado y filtrado de aceite dieléctrico en Paño F del transformador ubicado en S/E El Rayo. CMPC.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		23-11-23 09:00	23-11-23 18:00	23-11-23 12:09	23-11-23 15:31
2023104675	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 17h y 20 a 5h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		23-11-23 09:00	24-11-23 05:00	23-11-23 09:30	24-11-23 05:07
2023106315	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Programada	114	HP CARENA	29	HP CARENA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos en instalaciones de terceros	No hay riesgo. Central fuera de servicio.	A solicitud de Celeo, se requiere la desconexión de la Central (UG1) por desmontaje de equipo de Tratamiento de secado y filtrado de aceite dieléctrico en Paño F del transformador ubicado en S/E El Rayo. CMPC.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		23-11-23 09:00	23-11-23 18:00	23-11-23 12:09	23-11-23 15:31
2023106577	Central Generadora	Aprobado sin activación	SAGESA S.A.	56	Desconexión	Origen Interno	Programada	533	TER HORNOPIREN (SM)	2446	TER HORNOPIREN (SM) U5	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de Unidad 5 de Central Ter. Hornopiren por faenas de mantenimiento menor a unidad indicada.	Riesgo controlado, se desconecta unidad 5 y las demás unidades permanecerán en servicio.	Sin perdida de suministro.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		23-11-23 08:30	23-11-23 18:00		
2023108496	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR LLANOS DEL VIENTO SPA	1833	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1819	PE LLANOS DEL VIENTO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo mufa terminal de fase C en circuito N°6 S/E Llanos del Viento. Trabajos para normalización de falla en circuito N°6 asociados a Ir. 2023001804. Condiciones requeridas: PE Llanos del Viento fuera de servicio y desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Reemplazo mufa terminal de fase C en circuito N°6 S/E Llanos del Viento. Trabajos para normalización de falla en circuito N°6 asociados a Ir. 2023001804. Condiciones requeridas: PE Llanos del Viento fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		23-11-23 08:00	23-11-23 19:00	23-11-23 11:55	23-11-23 18:45
2023101207	Central Generadora	Rechazado	TECNORED S.A.	1867	Intervención	Origen Interno	Programada	13	TER QUINTAY		CENTRAL COMPLETA	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Trabajos relacionados con pruebas con carga mensuales.	Riesgo bajo, trabajo controlado y planificado.	Trabajos relacionados con pruebas con carga mensual.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		23-11-23 08:00	23-11-23 19:00		
2023106586	Central Generadora	Aprobado	ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA	1775	Intervención	Origen Interno	Programada	1757	PE LOS OLMOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	93,6	Parque eólico debe realizar reemplazo de rodamiento principal de WTG22 de PE Los Olmos. Unidad limita a 93.6 MW.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Parque eólico debe realizar reemplazo de rodamiento principal de WTG22 de PE Los Olmos. Unidad limita a 93.6 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		23-11-23 08:00	18-12-23 18:00	23-11-23 15:22	
2023106404	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	649	CSP CERRO DOMINADOR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		23-11-23 08:00	23-11-23 19:00	23-11-23 00:00	24-11-23 00:00
2023106082	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	385	PFV EL AGUILA		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo de celdas MT, reapriete conexiones SS/AA de Celdas Media Tensión.	Riesgo bajo, análisis en matriz riesgo interna	CT1: Apertura 52CT1, apertura 89CT1-1 y cierre 89CT1-1T. CT2: Apertura 52CT2 y 52CT3, apertura 89CT2-1 y 89CT3- 1. Cierre 89CT2-1T y 89CT3-1T. Delivery Cabin: Apertura 52CK, 52CZ y 52C1. Apertura 89C4-1, 89C2-1 y 89C1-1. Cierre 89C4-1T, 89C2-1T y 89C1-1T.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		23-11-23 08:00	23-11-23 13:00	23-11-23 08:15	23-11-23 12:00
2023106027	Central Generadora	Aprobado	DON ARTURO SPA [EN_REVISION]	2162	Intervención	Origen Interno	Programada	2098	PFV LUCAS SOLAR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Inicio de pruebas de inyección de energía con el PFV PMG Lucas Solar.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de la empresa Don Arturo SpA.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		23-11-23 08:00	30-11-23 23:59		
2023105942	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA	1850	Intervención	Origen Interno	Programada	1758	PE MESAMAVIDA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	56,98	Pruebas normativas eléctricas de potencia para obtener tercer CDD de parque eólico Mesamavida incluyendo WTG 43 BIS. Estas pruebas se realizarán en conjunto con empresa Estudios Eléctricos, Despacho AES, equipo Nordex. Se requiere el PE a su máxima generación durante las pruebas.	Actividad sin riesgo para el sistema.	Estas pruebas se realizarán en conjunto con empresa Estudios Eléctricos, Despacho AES, equipo Nordex. Se requiere el PE a su máxima generación durante las pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		23-11-23 08:00	23-11-23 20:00	23-11-23 08:21	23-11-23 21:20
2023105911	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PUNTA PALMERAS S.A.	281	Intervención	Origen Interno	Programada	282	PE PUNTA PALMERAS		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a los sistemas de medidas del parque, especificamente se realizará reapriete de terminales en los medidores de facturación principal y redundante ubicados en Substacion Las Palmas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos de Acciona	Mientras se realice el mantenimiento preventivo, los sistemas de medidas permanecerán indisponibles durante un periodo de 1 hora. Se coordinará vía telefónica con el CDC del Coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 11:42	23-11-23 22:10
2023105890	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VALLENAR S.A.	636	Desconexión	Origen Interno	Programada	610	TER MAITENCILLO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reposición monitor de densidad e instalación marca de resorte en módulo PASS MO SBB en paño H6 S/E Maitencillo. Condiciones requeridas: TER Maitencillo fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Reposición monitor de densidad e instalación marca de resorte en módulo PASS MO SBB en paño H6 S/E Maitencillo. Condiciones requeridas: TER Maitencillo fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:16	23-11-23 13:35
2023105581	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	811	TER GUACOLDA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de consumo especifico neto en mínimo técnico. Prueba a desarrollar por experto técnico Flujo Energía.	Los riesgos son bajos ya que se tomarán todas las medidas para su mitigación.	El perfil de generación será enviado a DProg y CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 08:25	23-11-23 21:00
2023105686	Central Generadora	Aprobado sin activación	ÉOLICA MONTE REDONDO SPA	49	Intervención	Origen Interno	Programada	292	HP LAJA I		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	34,4	Para mejorar la arquitectura y condiciones de ciber seguridad de la red OT se realizará mantenimiento equipos de comunicación servidores Front end	Riesgo bajo, análisis en matriz riesgo interna	Puede existir intermitencia en las comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		23-11-23 08:00	23-11-23 18:00		
2023104146	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROENERSUR S.A.	652	Desconexión	Origen Externo	Programada	229	HP CALLAO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solicitada por SAESA- STS por desconexión de alimentador 52E3 de S/E Río Bonito para realizar pruebas de auditoria técnica a protección SIEMENS SIPROTEC 7SJ62 52E3, SAESA -STS ejecutará pruebas efectivas de disparo sobre interruptor 52E3 en S/E Rio Bonito.

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Central Generadora: 431

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231105810	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	133	TER TALTAL	766	TER TALTAL U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	TG2.- Prueba Operacional con Combustible Diésel, verificación de Combustión, desde Mínimo Técnico a Carga Base.	Riesgo bajo para el SEN, prueba operacional.	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		22-11-23 20:00	22-11-23 21:00	22-11-23 20:20	22-11-23 21:25
20230949 64	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	1833	TER GUACOLDA U5	Otro Tipo de Trabajo	154	Mediciones Isocinéticas para validacion anual de equipos CEMS.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se requiere Unidad en plena carga estable y con los controles CPF, AGC y CTF desconectados e indisponibles durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de oroeramada)		22-11-23 19:30	23-11-23 05:00	22-11-23 21:19	23-11-23 03:53
20231105976	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CALAMA SOLAR 2 SPA	497	Intervención	Origen Interno	Programada	491	PFV PUERTO SECO SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	3,5	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Potencia disponible 3.5 MW.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Potencia disponible 3.5 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de oroeramada)		22-11-23 19:30	22-11-23 22:00	22-11-23 20:02	22-11-23 20:21
20231103771	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1705	PFV CAPRICORNIO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de Pararrayos defectuoso	Riesgo bajo según matriz de riesgo	Condiciones requeridas: 52H1 PV Capricornio "Abierto" 89H1 PV Capricornio "Abierto" 52H3 SE Capricornio "Abierto" 89H3-1 SE Capricornio "Abierto y Bloqueado"	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-11-23 17:00	22-11-23 23:59	22-11-23 19:42	22-11-23 22:43
20231106253	Central Generadora	Ejecución Exitosa	NORVIND S.A.	50	Intervención	Origen Interno	Programada	170	PE TOTORAL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	46	Trabajos de mantenimiento preventivo sobre el Scada Eléctrico Totoral.	Posible pérdida o intermitencia de datos ICCP, trabajo realizado por especialista.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-11-23 14:00	22-11-23 18:00	22-11-23 14:06	22-11-23 19:00
20231107905	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CUMBRES SPA	652	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	538	HP CUMBRES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza de embalse y bocatoma	Limpieza de embalse y bocatoma debido a material arrastrado por el río.	limpieza de embalse y bocatoma por acumulación de material arrastrado por el río.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		22-11-23 10:20	22-11-23 12:00	22-11-23 10:14	22-11-23 13:08
20231104244	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A.	70	Desconexión	Origen Interno	Programada	5	HP MARIPOSAS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Intervención en el gabinete de comunicaciones para implementar infraestructura de red redundante.	Los riesgos son menores, debido a que las maniobras en la ejecución de trabajo se realizarán con personal calificado e instruido.	Intervención en el gabinete de comunicaciones para implementar infraestructura de red redundante. Instalación Router Mikrotik (Mariposas-Mkt) RB1100Ahx4	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		22-11-23 10:00	22-11-23 18:00	22-11-23 11:30	22-11-23 19:22
20231107868	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROPALMAR S.A.	591	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	569	HP PALMAR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de curso forzoso por limpieza de embalse, debido a material arrastrado por el río.	Desconexión de curso forzoso por limpieza de embalse, debido a material arrastrado por el río.	Desconexión de curso forzoso por limpieza de embalse, debido a material arrastrado por el río.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		22-11-23 09:28	22-11-23 11:00	22-11-23 10:12	22-11-23 10:28
20231106171	Central Generadora	Aprobado sin activación	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	126	TER QUINTERO		CENTRAL COMPLETA	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Mantenimiento operacional del sistema Black Start. Se requiere sincronizar cada grupo electrógeno (GS1 y GS2) alternadamente por 30 minutos. NO INDISPONE LAS UNIDADES	Riesgo bajo para el SEN, personal de terreno toma las medidas necesarias.	No indispone las unidades.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		22-11-23 09:00	22-11-23 16:00		
20231105995	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	121	HE EL TORO	256	HE EL TORO U3	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Actualización tecnológica equipos de medición de energía.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Una vez finalizado el trabajo se requiere poner en servicio la Unidad con al menos 5 MW por 5 min para corroborar medidas de corriente, voltaje y energía.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		22-11-23 09:00	22-11-23 17:59	22-11-23 10:56	22-11-23 14:37
20231104674	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 17h y 20 a 5h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-11-23 09:00	23-11-23 05:00	22-11-23 10:58	23-11-23 03:15
20231106385	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	649	CSP CERRO DOMINADOR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor JT1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: CSP Cerro Dominador fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		22-11-23 08:00	22-11-23 19:00	22-11-23 08:21	23-11-23 00:00
20231105917	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.	19	Intervención	Origen Interno	Programada	111	HP PUNTILLA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	15	Pruebas de cumplimiento estándares mínimos PRS (3.5) a)SCADA b)SITR y vías de comunicaciones.	El riesgo es mínimo, debido a que solo es revisión de software. .	.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 08:12	22-11-23 15:35
20231105921	Central Generadora	Rechazado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1839	PFV VALLE DEL SOL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por actualización del firmware del PPC (controlador de potencia activa de la planta), se requiere planta sin limitación de potencia activa para verificar su comportamiento mediante el barrido de la curva PQ de la planta en toda su extensión, efectuando cambios en el punto de operación dentro del rango: -46,8 a +46,8MVAr en reactivos y 7,5 a 150MW en activos. Además, se requiere efectuar pruebas de escalones en consignas de voltaje, potencia reactiva y factor de potencia.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Se requiere planta sin limitación. Las pruebas de movimiento de potencia activa, reactiva, voltaje y factor de potencia se realizarán en coordinación con el CEN en tiempo real.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-11-23 08:00	01-12-23 18:00		
20231105914	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO	12	Intervención	Origen Interno	Programada	193	HP FLORIDA III		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	2,4	Pruebas de cumplimiento estándares mínimos PRS (3.5) a)SCADA b)SITR y vías de comunicaciones.	El riesgo es mínimo, debido a que solo es revisión de software. .	.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 08:12	22-11-23 15:35
20231105909	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PUNTA PALMERAS S.A.	281	Intervención	Origen Interno	Programada	282	PE PUNTA PALMERAS		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a los sistemas de medidas del parque, específicamente se realizará reapriete de terminales en los medidores de facturación principal y redundante ubicados en Subestación Las Palmas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos de Acciona	Mientras se realice el mantenimiento preventivo, los sistemas de medidas permanecerán indisponibles durante un periodo de 1 hora. Se coordinará vía telefónica con el CDC del Coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 13:38	22-11-23 20:10
20231105906	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO	12	Intervención	Origen Interno	Programada	191	HP FLORIDA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	6	Pruebas de cumplimiento estándares mínimos PRS (3.5): a)SCADA b)SITR y vías de comunicaciones.	El riesgo es mínimo, debido a que solo es revisión de software .	.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 08:12	22-11-23 15:35
20231105919	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.	19	Intervención	Origen Interno	Programada	328	HP ITATA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	20	Pruebas de cumplimiento estándares mínimos PRS (3.5) a)SCADA b)SITR y vías de comunicaciones.	El riesgo es mínimo, debido a que solo es revisión de software. .	.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 08:12	22-11-23 15:35
20231104476	Central Generadora	Aprobado	DON ARTURO SPA [EN_REVISION]	2162	Intervención	Origen Interno	Programada	2098	PFV LUCAS SOLAR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Primera energización de equipos al interior del PFV PMG Lucas Solar(Inversores, celdas, transformadores, etc.). No se considera la inyección de energía hacia el Sistema Eléctrico Nacional.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Don Arturo SpA.	Pruebas de primera energización de instalaciones al interior del PFV PMG Lucas Solar, sin la inyección de energía.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		22-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231105912	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO	12	Intervención	Origen Interno	Programada	192	HP FLORIDA II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	19	Pruebas de cumplimiento estándares mínimos PRS (3.5) a)SCADA b)SITR y vías de comunicaciones.	El riesgo es mínimo, debido a que solo es revisión de software. .	.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		22-11-23 08:00	22-11-23 17:00	22-11-23 08:12	22-11-23 15:35
20231104303	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROENERSUR S.A.	652	Desconexión	Origen Externo	Programada	1804	HP MC3		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solicitada por SAESA- STS por desconexión de alimentador 52E2 de S/E Río Bonito para realizar pruebas de auditoria técnica a protección SIEMENS SIPROTEC 7SJ62 52E2, SAESA -STS ejecutará pruebas efectivas de disparo sobre interruptor 52E2 en S/E Río Bonito.

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 5918

Total registros Central Generadora: 431

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023105528	Central Generadora	Aprobado	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	2099	PFV CHERCAN SOLAR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Conexión, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de PFV Chercán Solar y sus equipos asociados. Pruebas consideran la energización de alimentadores. Condiciones requeridas: PMG PFV Chercán a disposición de jefe de faenas. Reemplaza a 2023101101.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Conexión, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de PFV Chercán Solar y sus equipos asociados. Pruebas consideran la energización de alimentadores. Condiciones requeridas: PMG PFV Chercán a disposición de jefe de faenas. Reemplaza a 2023101101.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		21-11-23 00:00	30-11-23 23:59	21-11-23 00:00	
2023105708	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	284	PFV LALACKAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de PFV Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de Instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de PFV Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		20-11-23 18:00	21-11-23 06:00	20-11-23 20:22	21-11-23 06:24
2023106499	Central Generadora	Ejecución Exitosa	LLEUQUEREO	284	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	286	HP LLAUQUEREO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza de embalse y bocatoma	Desconexión de la central para realizar limpieza de embalse y bocatoma debido a acumulación de material que arrastra el río.	Desconexión de la central para realizar limpieza	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		20-11-23 11:54	20-11-23 13:00	20-11-23 11:54	20-11-23 18:24
2023103797	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Desconexión	Origen Externo	Programada	141	TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado al NUP 1327: Proyecto Santo Domingo - (Adecuación S/E Central San Lorenzo): Pruebas SITR pendientes con 8912-4 de S/E San Lorenzo. Condiciones requeridas: Abierto 5212, 8912-1 y 8912-2 de S/E Diego de Almagro. Maniobras en coordinación con Transelec. Equipo desconectador 12-4 de S/E San Lorenzo a disposición de Jefe de faenas. Central Térmica San Lorenzo fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos. Asociado a SD 2021103781	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado al NUP 1327: Proyecto Santo Domingo - (Adecuación S/E Central San Lorenzo): Pruebas SITR pendientes con 8912-4 de S/E San Lorenzo. Condiciones requeridas: Abierto 5212, 8912-1 y 8912-2 de S/E Diego de Almagro. Maniobras en coordinación con Transelec. Equipo desconectador 12-4 de S/E San Lorenzo a disposición de Jefe de faenas. Central Térmica San Lorenzo fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos. Asociado a SD 2021103781	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		20-11-23 11:00	20-11-23 12:00	20-11-23 11:21	20-11-23 12:26
2023106456	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	101	HP RUCUE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	168	Limpieza de rejas con carro limpia rejas por obstrucción de material arrastrado por la lluvia.	solo se bajara carga para limpieza de rejas.	Obstrucción de rejas en cámara de carga Rucúe, de bene bajar generación a 40 mW cada unidad.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		20-11-23 09:35	20-11-23 13:00	20-11-23 09:35	20-11-23 12:30
2023106092	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	127	HE RALCO	43	HE RALCO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reinicio de servidor de comunicaciones DROP 231 de sistema OVATION	Riesgo bajo para el SEN, trabajo supervisado en terreno	Por falla de comunicaciones de Sistema Ovations, (común para ambas unidades), la Unidad N°2 no puede funcionar en Modo AGC, según IL 2023001770 vigente. Para normalizar, se requiere reinicio de éste, lo que provocará pérdida de comunicación, afectando la disponibilidad de AGC de la Unidad 1.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		20-11-23 09:00	20-11-23 10:00	20-11-23 09:38	20-11-23 10:33
2023104672	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 17h y 20 a 5h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		20-11-23 09:00	21-11-23 05:00	20-11-23 10:58	21-11-23 05:00
2023104795	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Externo	Programada	393	TER ATACAMA		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec según SODI N°2232. Se nos solicita No reconectar 52C-2A, 52C-2B, 52D2-72, 52D2-50.	Trabajo realizado por tercero. Riesgo controlado por personal de Transelec.	No Hay.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		20-11-23 08:00	24-11-23 18:00	21-11-23 07:40	21-11-23 11:18
2023104258	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	126	TER QUINTERO	762	TER QUINTERO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Remplazo de motor bomba 88WC-2 de circuito cerrado de refrigeración en unidad TG1A (equipo respaldo).	Trabajo Programado y supervisado en Terreno; riesgo Bajo.	NO INDISPONE LA UNIDAD.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:28	21-11-23 18:11
2023071324	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HORNITOS	413	Intervención	Origen Interno	Programada	395	TER HORNITOS		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislacion de los Transformadores principal y Auxiliar	Sin Riesgo de Lavado de Aislacion de Transformador	Sin Comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		20-11-23 08:00	20-11-23 17:00	20-11-23 10:10	20-11-23 12:35
2023071310	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ANDINA	407	Intervención	Origen Interno	Programada	376	TER ANDINA		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion de transformadores principal y auxiliares	Sin Riesgo lavado de aisladores	Sin Comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		20-11-23 08:00	20-11-23 17:00	20-11-23 10:10	20-11-23 12:35
2023071297	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	376	Lavado de aisladores transformador principal	Riesgo bajo, debido a que el lavado de aisladores se realiza de forma semanal, manteniendolos limpios	Lavado de aisladores transformador principal	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		20-11-23 08:00	20-11-23 17:00	20-11-23 09:58	20-11-23 10:29
2023071276	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	386	TER MEJILLONES	1988 1987	TER MEJILLONES CTM3-TV TER MEJILLONES CTM3-TG	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores de los transformadores principales, arranque y auxiliares de las unidades CTM3-TG/TV	El riesgo del trabajo es bajo	No afecta ningun trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		20-11-23 08:00	20-11-23 17:00	20-11-23 10:10	20-11-23 12:35
2023071267	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	386	TER MEJILLONES	1985 1986	TER MEJILLONES CTM1 TER MEJILLONES CTM2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores de los transformadores principales, arranque y auxiliares de las unidades CTM1 y CTM 2	El riesgo del trabajo es bajo	No afecta ningun trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		20-11-23 08:00	20-11-23 17:00	20-11-23 10:10	20-11-23 12:35
2023105209	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2019	PFV MANZANO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	87	Se requiere la planta sin limitación para realizar pruebas internas a nivel de inversor y PPC para cumplir con las exigencias indicadas en el Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se interconectan al SEN" y lo indicado en el capítulo 6 de la NTSyCS para el proyecto NUP 3435 PFV El Manzano (pruebas para la homologación del modelo dinámico, potencia máxima, mínimo técnico, parámetros de partida y detención)	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Se requiere la planta sin limitación para realizar pruebas internas a nivel de inversor y PPC	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		20-11-23 07:00	24-11-23 20:00	20-11-23 07:31	24-11-23 21:19
2023089455	Central Generadora	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	90	HE CANUTILLAR	7	HE CANUTILLAR U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección Turbina, Generador y Transformador Canutillar U2, Pruebas del regulador de voltaje asociado a la unidad N°2	Nivel de riesgo Bajo	Mantenimiento Mayor Unidad N°2 y transformador de poder asociado a la unidad N°2 en Central Canutillar, se realizarán pruebas del regulador de voltaje, para lo cual se solicitará pruebas de excitación, toma de carga y ajuste de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		20-11-23 04:00	12-12-23 23:59		
2023101623	Central Generadora	Ejecución Exitosa	WPD DUQUECO SPA	1810	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	PE LOMAS DE DUQUECO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	1	Monitoreo de ruido por RCA (Resolución de Calificación Ambiental).	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se llevarán a cero MW todas las unidades.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		20-11-23 03:00	20-11-23 04:00	20-11-23 02:56	20-11-23 04:02
2023105494	Central Generadora	Rechazado	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	1691	PE TCHAMMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición curva de potencia aerogeneradores N°11 y N°40 en PE Tchamma. Se requiere medir la potencia a diferentes velocidades de viento. Para una correcta realización de las mediciones, se precisa que PE Tchamma no sea limitado a una potencia menor de 26 MW durante todo el periodo de mediciones. Condiciones requeridas: Aerogenerador WTG11 y/ WTG40 desconectado del módulo de control y a disposición de recurso eólico para realizar mediciones.	El riesgo del trabajo es bajo, sólo considera realización de mediciones.	Medición curva de potencia aerogeneradores N°11 y N°40 en PE Tchamma. Se requiere medir la potencia a diferentes velocidades de viento. Para una correcta realización de las mediciones, se precisa que PE Tchamma no sea limitado a una potencia menor de 26 MW durante todo el periodo de mediciones. Condiciones requeridas: Aerogenerador WTG11 y/ WTG40 desconectado del módulo de control y a disposición de recurso eólico para realizar mediciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		20-11-23 00:00	10-02-24 18:00		
2023103697	Central Generadora	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	90	HE CANUTILLAR	7	HE CANUTILLAR U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Inspección Turbina y Generador Canutillar U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la incorporación de tareas relacionadas con los terminales del lado neutro del generador. Ver carta GO N°123/2023.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		20-11-23 00:00	12-12-23 23:59	20-11-23 08:28	
2023101384	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	393	TER ATACAMA CC2-TG2	2169	TER ATACAMA CC2-TG2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Reparación estructural (soldadura) Reparación Juntas Dilatación Soplado y limpieza	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		20-11-23 00:00	24-11-23 23:59	20-11-23 00:00	24-11-23 22:30
2023072953	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	121	HE EL TORO	255	HE EL TORO U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		20-11-23 00:00	24-11-23 01:00	20-11-23 23:00	24-11-23 14:47
2023105694	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	284	PFV LALACKAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de PFV Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de Instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de PFV Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		19-11-23 18:00	20-11-23 06:00	19-11-23 21:24	20-11-23 06:12
2023101389	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	380	HP CHAPIQUIÑA U2	2123	HP CHAPIQUIÑA U2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo circuito de refrigeración de descansos y enfriadores de aire de la unidad.	Nivel de riesgo bajo, está considerado en la matriz de riesgo.	Jefe de Faena realizara pruebas presión del circuito de refrigeración.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		19-11-23 09:30	19-11-23 18:30	19-11-23 09:33	19-11-23 18:30
2023101589	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		19-11-23 09:00	19-11-23 23:59	19-11-23 10:57	20-11-23 04:55
2023101324	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	387	TER TOCOPILLA	1996	TER TOCOPILLA U16-TG-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Inspecci◆n tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensi◆n de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operaci◆n). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C 8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		19-11-23 00:00	28-11-23 23:59	19-11-23 07:07	26-11-23 14:17
2023105688	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	284	PFV LALACKAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de PFV Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de Instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de PFV Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		18-11-23 18:00	19-11-23 06:00	18-11-23 20:11	19-11-23 08:01
2023101621	Central Generadora	Ejecución Exitosa	WPD DUQUECO SPA	1810	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	PE LOMAS DE DUQUECO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	1	Monitoreo de ruido por RCA (Resolución de Calificación Ambiental).	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se llevarán a cero MW todas las unidades.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		18-11-23 10:00	18-11-23 11:00	18-11-23 09:52	18-11-23 10:56
2023101387	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	380	HP CHAPIQUIÑA U1	1971	HP CHAPIQUIÑA U1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo cambio de enfriador N°1 de la unidad generadora. Lado sala de mandos.	Nivel de riesgo bajo, está considerado en la matriz de riesgo.	Jefe de Faena realizara pruebas presión del circuito de refrigeración.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		18-11-23 10:00	18-11-23 18:00	18-11-23 10:13	18-11-23 17:50
2023101584	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		18-11-23 09:00	18-11-23 23:59	18-11-23 10:54	19-11-23 05:03
2023105220	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	387	TER TOCOPILLA	1989	TER TOCOPILLA TG1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores transformador de poder HT1.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo baio.	CONDICIONES REQUERIDAS: Abiertos 52 HT1, 52 CTG1, 52DTT , Abiertos 89 HT1-3, 89 HT1-2, 89 HT1-3, 89CTG1, 89DTT1. Servicios Auxiliares TG1 Conmutados. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Tocopilla. Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		18-11-23 08:00	18-11-23 16:00	18-11-23 12:54	18-11-23 14:17
2023105218	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	387	TER TOCOPILLA	1990	TER TOCOPILLA TG2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores transformador de poder HT2.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tocopilla. Abiertos 52 HT2 , 52 CTG2, 52DTT. Abiertos 89 HT2-1, 89 HT2-2, 89 HT2-3, 89CTG2, 89DTT2. Servicios Auxiliares TG2 Conmutados. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla, Operador Transmisión	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		18-11-23 08:00	18-11-23 16:00	18-11-23 12:54	18-11-23 14:17
2023105191	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A.	242	Intervención	Origen Interno	Programada	231	HP RUCATAYO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Control y operacion de central Rucatayo será realizado desde planta (CC Respaldo Rucatayo) debido a trabajos en tablero de SSAA CC Principal Santiago.	El riesgo es bajo ya las actividades se realizaran a nivel de comunicaciones.	Posible intermitencias en comunicacion hot-line.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 08:28	19-11-23 12:50
2023106177	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	201	TER GUACOLDA	811	TER GUACOLDA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de calentador de alta presión número 1 de Guacolda 2.	Reparación del calentador de alta presión número 1 de la unidad número 2 de Guacolda.	Unidad 2 de Guacolda quedará indisponible por trabajos de reparación de calentador de alta presión número 1.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		18-11-23 06:00	20-11-23 23:59	18-11-23 02:35	19-11-23 08:50
2023104656	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GAS SUR S.A.	47	Intervención	Origen Interno	Programada	154	TER NEWEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Central Newen necesita realizar Prueba de Potencia Máxima con Diesel, 15 MW, a solicitud del CEN, según NTSyCS, entre 00:05 y 05:10 Hrs.	No hay riesgo de trabajo debido que corresponde a pruebas de Potencia Máxima.	Pruebas con carga, combustible Diesel.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		18-11-23 00:05	18-11-23 05:10	17-11-23 21:16	18-11-23 03:15
2023105973	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	206	TER SAN ISIDRO II	818	TER SAN ISIDRO II CC1-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Reparación línea vapor recalentado caliente HRSG-2	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		18-11-23 00:00	24-11-23 23:59	18-11-23 00:00	26-11-23 06:00
2023104807	Central Generadora	Aprobado	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	116	HE ANTUCO		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Limpieza Bocatoma Polcura con desviplado mecanizado e hidráulico. El nivel de la bocatoma se deberá controlar en cota mínima de 731,5 y máxima de 732,4 msnm. durante el periodo solicitado , para proceder a retirar 80.000 m3 de sedimentos de la bocatoma.	Trabajo Programado y supervisar en Terreno. Riesgo Controlado.	No Hay.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		18-11-23 00:00	30-11-23 23:59	18-11-23 00:00	
2023088116	Central Generadora	Rechazado	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	206	TER SAN ISIDRO II	823	TER SAN ISIDRO II CC1-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Reparación línea vapor recalentado caliente HRSG-2	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		18-11-23 00:00	24-11-23 23:59		
2023105676	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	284	PFV LALACKAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de PFV Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de Instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y compactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de PFV Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		17-11-23 20:00	18-11-23 06:00	17-11-23 20:06	18-11-23 08:10
2023103735	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Interno	Programada	141	TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO	777	TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas con carga con Unidad Generadora TG2 (TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U2) a potencia nominal, con un máximo de inyección al SEN de 27 MW. Condiciones requeridas: Ter San Lorenzo U2 en servicio y a disposición de Jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bajo.	Pruebas con carga con Unidad Generadora TG2 (TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U2) a potencia nominal, con un máximo de inyección al SEN de 27 MW. Condiciones requeridas: Ter San Lorenzo U2 en servicio y a disposición de Jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		17-11-23 20:00	17-11-23 22:30	17-11-23 20:02	17-11-23 21:38
2023103046	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1732	Intervención	Origen Interno	Programada	1740	PFV SOL DEL DESIERTO		CENTRAL COMPLETA	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se realizará Deshabilitación del automatismo Edag/Erag para verificación, pruebas y normalización de señales Digitales de automatismo con problemas de comunicación en Scada con CC	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se producirá perdida de comunicación con CEN mientras duren las pruebas y normalización de señales.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		17-11-23 19:30	17-11-23 22:30	17-11-23 19:36	17-11-23 22:21
2023106159	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROENERSUR S.A.	652	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	241	HP MC1		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	limpieza de embalse y bocatoma debido a material arrastrado por el río.	Desconexión programada para limpieza de embalse y bocatoma debido a material arrastrado por el río; sedimentos, piedras, arena.	Limpieza de embalse y bocatoma debido a material arrastrado por el río.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		17-11-23 17:02	17-11-23 18:00	17-11-23 17:02	17-11-23 18:49
2023104100	Central Generadora	Rechazado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	386	TER MEJILLONES	1988 1987	TER MEJILLONES CTM3-TV TER MEJILLONES CTM3-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba Post Mantenenimiento, sincronización de componente CTM3-TG y CTM3-TV. de acuerdo curva adjunta	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Se adjunta curva de arranque: La toma de carga de CTM3-TG sera desde 0MW a 160MW en ciclo combinado La toma de carga de CTM3-TV sera desde 0MW a 90MW en ciclo combinado Cualquier cambio en la toma de carga, sera informado en Linea Finalizada las pruebas unidad (Pmax alcanzada) se procedera al retiro de la unidad para llevar a condiciones de virado de turbinas	No tiene consumo afectado		ninguno	PMM (Prueba en Mantinimiento Mayor)		17-11-23 16:00	18-11-23 16:00		
2023106157	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROENERSUR S.A.	652	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1804	HP MC3		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	se realiza limpieza bocatoma y embalse por acumulación de material en bocatoma	limpieza bocatoma y embalse por acumulación material en bocatoma	se realiza limpieza bocatoma para prevenir que dentro material a la tubería y que daño los inyectores	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	17-11-23 15:06	17-11-23 17:00	17-11-23 15:06	17-11-23 16:53
2023105937	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	387	TER TOCOPILLA	1989	TER TOCOPILLA TG1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se necesita normalizar filtración de aceite en enfriador de la TG.	Se necesita normalizar filtración de aceite en enfriador de la TG.	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		17-11-23 11:18	17-11-23 15:00	17-11-23 11:20	17-11-23 13:24
2023103761	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO CHACAYES	214	Desconexión	Origen Interno	Programada	216	HP CHACAYES		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Lim

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Central Generadora: 431

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023105903	Central Generadora	Ejecución Exitosa	DUQUECO SPA	14	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	165	HP PEUCHEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Peuchen por obstrucción de Cámara de Carga peuchen, debido a gran cantidad de deechos acumulados en la reja de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central peuchen por obstrucción de Cámara de Carga peuchen, debido a gran cantidad de deechos acumulados en la reja de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería forzada.	La obstrucción en Cámara de Carga, puede provocar disparo mecánico en las unidades generadoras por baja presión en tubería forzada, lo que puede afectar a las instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		17-11-23 09:12	17-11-23 10:30	17-11-23 09:15	17-11-23 12:54
2023104250	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	102	HP SAN CLEMENTE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere inspeccionar la unidad debido a una baja medida de caudal del sello eje inferior	Bajo	Se requiere inspeccionar la unidad debido a una baja medida de caudal del sello eje inferior	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		17-11-23 09:00	17-11-23 14:00	17-11-23 09:50	17-11-23 12:00
2023104313	Central Generadora	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	89	TER CANDELARIA	749	TER CANDELARIA U2	Otro Tipo de Trabajo	125	Pruebas de verificacion post mantenimiento de la unidad 2 de Candelaria, se requiere sincronizar y realizar pruebas con GAS y DIESEL.	Pruebas de verificacion post mantenimiento de la unidad 2 de Candelaria, se requiere sincronizar y realizar pruebas con GAS y DIESEL.	Pruebas de verificacion post mantenimiento de la unidad 2 de Candelaria, se requiere sincronizar y realizar pruebas con GAS y DIESEL.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		17-11-23 09:00	17-11-23 23:59	17-11-23 22:30	
2023104145	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A.	242	Desconexión	Origen Interno	Programada	231	HP RUCATAYO		CENTRAL COMPLETA	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Se debe realizar limpieza y normalizar la señal de medicion de equipo flujometro FS3 del descarso guia turbina.	Riesgo bajo para el sistema ya que se solucita unidad fuera de servicio.	Se debe realizar limpieza y normalizar la señal de medicion de equipo flujometro FS3 del descarso guia turbina.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		17-11-23 09:00	17-11-23 13:00	17-11-23 08:52	17-11-23 12:22
2023105899	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	159	HP LOS QUILOS	262	HP LOS QUILOS U1	Otro Tipo de Trabajo	13	Se requiere reparar motor de bomba N°2 de Sistema de refrigeración de UG N°1 de CH. Los Quilos ya que ante una falla de la bomba N°1 provocará una salida de servicio de la unidad Generadora	Bajo	Se requiere reparar motor de bomba N°2 de Sistema de refrigeración de UG N°1 de CH. Los Quilos ya que ante una falla de la bomba N°1 provocará una salida de servicio de la unidad Generadora	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		17-11-23 09:00	17-11-23 23:59	17-11-23 08:56	22-11-23 21:30
2023101583	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el dia ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el dia ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el dia en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		17-11-23 09:00	17-11-23 23:59	17-11-23 11:12	18-11-23 03:47
2023104646	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Interno	Programada	140	TER EL PEÑON	775	TER EL PEÑON (U1-U50)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas con carga de tipo intermitente con Central Térmica El Peñón. Máximo de inyección de 2 MW al SEN. Condiciones requeridas: una unidad generadora de Ter El Peñon en servicio alternadamente. *NOTA: Central estará disponible para prestar Servicios Complementarios durante todo el período que duren las actividades.	El riesgo del trabajo es bajo.	Pruebas con carga de tipo intermitente con Central Térmica El Peñón. Máximo de inyección de 2 MW al SEN. *NOTA: Central estará disponible para prestar Servicios Complementarios durante todo el período que duren las actividades. Trabajos no afectan prestación de SSCC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:51	17-11-23 15:04
2023103592	Central Generadora	Ejecución Exitosa	RÍO ALTO SPA	335	Intervención	Origen Interno	Programada	366	PE SAN PEDRO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	35	Pruebas de verificación de SSCC para efectos de cumplimiento regulatorio	Riesgo bajo según matriz de riesgo	Pruebas de verificación de SSCC para efectos de cumplimiento regulatorio Durante las pruebas, el Parque no puede prestar ningun SSCC. Durante las pruebas se utilizara el perfil de carga indicado en la tabla N°2	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		17-11-23 08:00	17-11-23 23:59	17-11-23 09:54	17-11-23 15:26
2023095552	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	376,96	Control de carbones sistema de excitación del generador	Riesgo bajo, debido a que se interviene una escobilla o carbón a la vez	Control de carbones sistema de excitación del generador	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		17-11-23 08:00	17-11-23 17:00	17-11-23 09:23	17-11-23 13:22
2023103247	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	112	TER NUEVA VENTANAS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	170	Se requiere realizar la certificación de válvulas de seguridad de caldera.	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	Unidad no puede prestar SSCC mientras duren los trabajos. Se requiere carga estable en 170 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		17-11-23 07:00	17-11-23 17:00	17-11-23 07:10	17-11-23 13:39
2023099042	Central Generadora	Rechazado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1704	PFV CAMPOS DEL SOL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	381	Trabajos programados de Enel Green Power. Se requiere planta sin limitación. Se requiere realizar pruebas de verificación de la estabilidad del sistema trackers debido al reajuste mecánico del actuador que genera el seguimiento solar en condiciones normales de operación, como también, su puesta en seguridad ante la presencia de ráfagas de viento. Para validar esta modificación se requiere que la planta pueda operar sin limitaciones externas durante un periodo de 12 días continuos, teniendo la capacidad de poder inyectar su máxima potencia producible y considerando las distintas condiciones operacionales y ambientales de la zona. De esta forma, se podrá garantizar la efectividad de esta modificación, como también realizar pequeños ajustes que permitan mejorar la performance de la planta. Esta prueba no presenta riesgos en la operación de la planta dado son pruebas netamente asociadas al sistema de control del Sistema de Trackers, no se realizarán intervenciones desde el punto de vista mecánico.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Trabajos programados de Enel Green Power. Se requiere planta sin limitación. Se requiere realizar pruebas de verificación de la estabilidad del sistema trackers debido al reajuste mecánico del actuador que genera el seguimiento solar en condiciones normales de operación, como también, su puesta en seguridad ante la presencia de ráfagas de viento. Para validar esta modificación se requiere que la planta pueda operar sin limitaciones externas durante un periodo de 12 días continuos, teniendo la capacidad de poder inyectar su máxima potencia producible y considerando las distintas condiciones operacionales y ambientales de la zona. De esta forma, se podrá garantizar la efectividad de esta modificación, como también realizar pequeños ajustes que permitan mejorar la performance de la planta. Esta prueba no presenta riesgos en la operación de la planta dado son pruebas netamente asociadas al sistema de control del Sistema de Trackers, no se realizarán intervenciones desde el punto de vista mecánico.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		17-11-23 06:00	28-11-23 21:00		
2023105881	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	119	HE CIPRESES	253	HE CIPRESES U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere unidad fuera de servicio por encontrarse sin equipo de extinción de incendio CO2 activo en el generador, esto debido a la operación del CO2 común operado por la falla de Unidad N°2 (Sistema de CO2 común para unidades 2 y 3).	Riesgo bajo para el sistema	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		17-11-23 02:08	26-11-23 23:00	17-11-23 02:08	18-11-23 16:36
2023104101	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	375	TER NORGENER	1963	TER NORGENER U2	Otro Tipo de Trabajo	75	Realiza prueba de válvulas de turbina, generando carga máxima provisoria de 75MW, sin prestación de SSCC durante la prueba.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Realiza prueba de válvulas de turbina, generando carga máxima provisoria de 75MW, sin prestación de SSCC durante la prueba.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		17-11-23 01:00	17-11-23 03:00	17-11-23 01:00	17-11-23 02:44
2023105853	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	114	HP CARENA	30	HP CARENA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	TRABAJOS EN REAPRETE Y CAMBIO DE PERNOS Y TUERCAS	DESCANSO PUEDE SOBRECALENTAR POR FUGAS DE AGUA EN FALLA EN LA REFRIGERACION	FUGA DE AGUA EN TAPA LATERAL DE DESACANSO GUIA TURBINA	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		16-11-23 21:23	17-11-23 00:00	16-11-23 21:32	16-11-23 22:45
2023103620	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA	356	Intervención	Origen Interno	Programada	379	TER COCHRANE	1967	TER COCHRANE U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de válvula de turbina (cierre parcial), pruebas de sobre velocidad al 110%, pruebas de funcionamiento a bombas de aceite control y lubricación turbina. La carga de la unidad en prueba debe estar sobre 150 MW, sobre este valor no se requiere una carga en particular.	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	La carga de la unidad en prueba debe estar sobre 150 MW, sobre este valor no se requiere una carga en particular. AGC Deshabilitado.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		16-11-23 21:00	16-11-23 22:00	16-11-23 22:04	16-11-23 22:28
2023105680	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	284	PFV LALACKAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de PFV Lalackama, a solicitud de Transelec, por trabajos de Instalación de dos (2) fundaciones prefabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Fotovoltaico Lalackama, incluye actividades de OOCC previas hasta posicionado, relleno y comsactado.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de PFV Lalackama a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		16-11-23 20:00	17-11-23 06:00	16-11-23 21:14	17-11-23 06:20
2023103837	Central Generadora	Ejecución Exitosa	FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE S SPA	470	Desconexión	Origen Interno	Programada	455	PFV URIBE SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición de aislamiento de las pantallas en conductores de MT pertenecientes a circuitos colectores desde subestación a equipos de cabecera. Condiciones requeridas: PFV Uribe Solar fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Medición de aislamiento de las pantallas en conductores de MT pertenecientes a circuitos colectores desde subestación a equipos de cabecera. Condiciones requeridas: PFV Uribe Solar fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		16-11-23 20:00	17-11-23 07:00	16-11-23 20:17	17-11-23 08:15
2023101989	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1704	PFV CAMPOS DEL SOL		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Limpieza y lavado de aisladores de equipos primarios en SE Campos del Sol	Riesgo bajo, trabajos se realizarán según protocolos de seguridad	Limpieza y lavado de aisladores de equipos primarios en SE Campos del Sol	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		16-11-23 19:00	17-11-23 07:00	16-11-23 20:18	17-11-23 06:40
2023103954	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	342	PE RENAICO I		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión programada de PE Renaico I por trabajos programados de Enel Green Power. Se realizaran mediciones de ruido, por cumplimiento con los compromisos con la autoridad, éstas mediciones tendran una duración de 30 min aproximadamente.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad.	Desconexión programada de PE Renaico I por trabajos programados de Enel Green Power. Se realizaran mediciones de ruido, por cumplimiento con los compromisos con la autoridad, éstas mediciones tendran una duración de 30 min aproximadamente.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		16-11-23 18:00	16-11-23 21:00	16-11-23 18:13	16-11-23 19:08
2023099372	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	1854	Intervención	Origen Interno	Programada	1845	PE CAMPO LINDO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	30,1	Medición de ruido tercer trimestre 2023 mediante detención de los aerogeneradores N°16-18-20-24-39-41-42 y 44. Potencia disponible del parque durante mediciones 30.1 MW.	Riesgo es controlado de acuerdo a procedimientos establecidos.	Sin observaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		16-11-23 15:55	16-11-23 18:40	16-11-23 17:30	16-11-23 19:25
2023105625	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	123	HP ISLA	42	HP ISLA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar de manera urgente reset a controlador de la unidad, para evitar trip debido a orden continua de cerrar distribuidor.	Trabajo Programado y supervisado en Terreno	No Hay	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		16-11-23 14:42	16-11-23 17:00	16-11-23 14:46	16-11-23 15:00
2023103729	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TSGF SPA	1688	Intervención	Origen Interno	Programada	1651	PFV SANTA ISABEL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas para verificación de potencia máxima en PFV Santa Isabel. Se requiere que el coordinador eléctrico no realice limitaciones de potencia durante la realización de las pruebas, aumento de generación se coordinará con CDC en tiempo real según disponibilidad de recurso.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes	Pruebas para verificación de potencia máxima en PFV Santa Isabel. Se requiere que el coordinador eléctrico no realice limitaciones de potencia durante la realización de las pruebas, aumento de generación se coordinará con CDC en tiempo real según disponibilidad de recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		16-11-23 13:30	16-11-23 15:00	16-11-23 13:52	16-11-23 15:55
2023105588	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	181	HE PEHUENCHE		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Despejar ducto compuerta de riego por saturación de material, lo que impide su operación. Para esto se debe dejar fuera de servicio la aducción Maule - Melado.	Trabajo Programado y supervisado en Terreno; riesgo controlado.	Máxima capacidad de evacuación de esta compuerta es 29 m³/s.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		16-11-23 12:35	16-11-23 17:00	16-11-23 12:38	16-11-23 17:44
2023105561	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	123	HP ISLA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza de foso de refrigeración para evitar trip de unidades debido al aumento de temperatura.	Riesgo bajo para el SEN, unidades con foso de respaldo	Limpieza de foso de refrigeración ante acumulación de sedimentos, se requiere intervención urgente para evitar trip por aumento de temperatura por deficiencia de la refrigeración.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		16-11-23 11:30	16-11-23 15:00	16-11-23 11:30	16-11-23 12:54
2023103716	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas internas de control AGC	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Pruebas internas de verificación señales AGC	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		16-11-23 10:07	16-11-23 17:17	16-11-23 11:11	16-11-23 11:47
2023103718	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA COYANCO S.A.	64	Desconexión	Origen Interno	Programada	135	HP GUAYACAN		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se necesita realizar limpieza de rejas de aducción en Cámara de Carga la que se encuentra obstruida producto del arrastre de material del último frente de mal tiempo, esta condición está produciendo merma en la generación.	Bajo. Los trabajos se realizarán con unidades detenidas y Canal de aducción vacio.	Trabajos se realizarán con unidades detenidas y Canal de aducción vacio.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		16-11-23 09:00	16-11-23 20:00	16-11-23 09:43	16-11-23 14:40
2023103143	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Mantenimiento preventivo	154	TER GUACOLDA	1833	TER GUACOLDA U5	Mantenimiento Preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo RTU AGC.	El riesgo es bajo, ya que se tomaran todas las medidas de mitigación necesarias.	Control AGC desconectados e indisponibles durante la intervención. (señales de sistema AGC Guacolda, interrumpidas al CC-RNE y CDC-CEN).	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		16-11-23 09:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:40	16-11-23 17:47
2023101581	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el dia ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el dia ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el dia en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		16-11-23 09:00	17-11-23 23:59	16-11-23 10:45	17-11-23 04:16
2023103187	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1685	PE CALAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	144	Se requiere desconectar de manera alternada circuitos de MT del N°1 al N°9 esto para realizar certificación de elevadores, lineas de vida, polipasto de cada uno de los Aerogeneradores segun planificación anual. Por cada apertura de circuito quedaran f/s un total de 4 aerogeneradores. (18 MW)	Nivel de riesgo bajo debido a que las actividades están contempladas dentro de la Matriz de Riesgo de la actividad	Como la desconexion de los circuitos será alternada según el requerimiento de la empresa encargada, la planta cada vez que se realize apertura de los circuitos quedará limitada a una potencia de 144 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		16-11-23 08:30	16-11-23 18:00	16-11-23 08:13	16-11-23 18:16
2023099456	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	93	TER LOS PINOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	107,7	Se requiere unidad en servicio con potencia entre 60Mw y 100Mw el dia 16.11.2023 entre las 08:00 y las 20:00 horas.- Fuera de este horario, unidad quedara disponible si el coordinador lo requiere. Nota: Puede haber una ventana de +/- 2 dias respecto a la fecha de inicio solicitada, dependiendo de las necesidades del coordinador CEN. La que deberá ser informada con 4 dias de anticipación.	Pruebas de validación del sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) en cumplimiento al DS13/2011, con unidad en servicio durante 12 hora como máximo y potencia entre 60Mw y 100Mw. Considerando condiciones favorables (Sin lluvia). Prueba de Linealidad y Exactitud Relativa.	Se requiere unidad en servicio con potencia entre 60Mw y 100Mw el dia 16.11.2023 entre las 08:00 y las 20:00 horas.- Fuera de este horario, unidad quedara disponible si el coordinador lo requiere. Nota: Puede haber una ventana de +/- 2 dias respecto a la fecha de inicio solicitada, dependiendo de las necesidades del coordinador CEN. La que deberá ser informada con 4 dias de anticipación.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 06:41	17-11-23 12:45
2023103688	Central Generadora	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	198	TER NEHUENCO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	380	Se realizará MPB a bomba KP1 del sistema de enfriamiento secundario Turbina a Gas, este sistema posee dos bombas al 100% cada una. Mientras dura el trabajo, el sistema queda sin respaldo.	Bajo	Se realizará MPB a bomba KP1 del sistema de enfriamiento secundario Turbina a Gas, este sistema posee dos bombas al 100% cada una. Mientras dura el trabajo, el sistema queda sin respaldo.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		16-11-23 08:00	16-11-23 16:30	16-11-23 08:18	
2023103879	Central Generadora	Aprobado	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	1691	PE TCHAMMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición curva de potencia aerogeneradores N°11 y N°40 en PE Tchamma. Se requiere medir la potencia a diferentes velocidades de viento. Para una correcta realización de las mediciones, se precisa que PE Tchamma no sea limitado a una potencia menor de 26 MW. Condiciones requeridas: Aerogenerador WTG11 y WTG40 desconectado del módulo de control y a disposición de recurso eólico para realizar mediciones.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Medición curva de potencia aerogeneradores N°11 y N°40 en PE Tchamma. Se requiere medir la potencia a diferentes velocidades de viento. Para una correcta realización de las mediciones, se precisa que PE Tchamma no sea limitado a una potencia menor de 26 MW. Condiciones requeridas: Aerogenerador WTG11 y WTG40 desconectado del módulo de control y a disposición de recurso eólico para realizar mediciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		16-11-23 08:00	10-02-24 18:00	16-11-23 06:21	
2023103448	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	128	HE RAPEL	46	HE RAPEL U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará cambio empaquetadura flanges estanque regulador de velocidad de la unidad N°2.	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 08:00	16-11-23 18:27
2023103990	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS	262	HP LOS QUILOS U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Inspección Turbina/Cambio de Inyector Los Quilos I	Sin Riesgo, Unidad desconectada.	MPB Inspección Turbina/Cambio de Inyector Los Quilos I	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 07:09	16-11-23 21:24
2023094134	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CENTRAL CARDONES S.A.	46	Intervención	Origen Interno	Programada	195	TER CARDONES		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	154,94	Se realizará lavado de aislación paño J7 propiedad de Central Cardones, por parte de empresa contratista.	Riesgo medio - Por trabajo en altura, cercano a lineas energizadas, controlado por empresa especializada, a cargo del lavado de aisladores de paño J7.	No reconectar 52J7, no reconectar 52G-L, según SODI N°138.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:12	16-11-23 10:49
2023102118	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	122	TER HUASCO	1365	TER HUASCO U5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de Bushing y Muñas Transformador Principal T-Gas N° 5.	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		16-11-23 07:30	16-11-23 16:00	16-11-23 08:01	16-11-23 13:09
2023102621	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GAS SUR S.A.	47	Intervención	Origen Interno	Programada	154	TER NEWEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Central Newen necesita realizar Prueba de Potencia Máxima con GLP, 15 MW, a solicitud del CEN, según NTSyCS, entre 00:05 y 05:10 Hrs.	No hay riesgo de trabajo debido que corresponde a pruebas de Potencia Máxima.	Pruebas con carga, combustible GLP.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		16-11-23 00:05	16-11-23 05:10	16-11-23 00:41	16-11-23 06:08
2023102592	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA DEL PACÍFICO SPA	51	Intervención	Origen Interno	Programada	155	TER TERMOPACIFICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán pruebas al modo de operación en Isla. Por lo tanto, se solicitará por periodos cortos de tiempo la apertura del 52J1 SE Medellín (condición topológica necesaria para las pruebas en modo isla)	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Central Termopacífico 100% disponible para el SEN en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		16-11-23 00:00	16-11-23 07:00	16-11-23 00:12	17-11-23 06:21
2023102618	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GAS SUR S.A.	47	Intervención	Origen Interno	Programada	154	TER NEWEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Central Newen necesita realizar Pruebas de Consumo Especifico de Combustible con GLP, 0,5 horas de funcionamiento por cada escalón de carga 3 - 7.5 - 8 - 9 - 10.5 - 12 y 15 MW, a solicitud del CEN, segun NTSyCS, entre 20:00 a 00:05 Hrs.	No hay riesgo de trabajo debido que corresponde a pruebas de Consumo Especifico de Combustible.	Pruebas con carga, combustible GLP.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		15-11-23 20:00	16-11-23 00:05	15-11-23 20:17	16-11-23 06:05
2023102607	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA DEL PACÍFICO SPA	51	Intervención	Origen Interno	Programada	155	TER TERMOPACIFICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán pruebas al modo de operación en Isla. Por lo tanto, se solicitará por periodos cortos de tiempo la apertura del 52J1 SE Medellín (condición topológica necesaria para las pruebas en modo isla)	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Central Termopacífico 100% disponible para el SEN en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		15-11-23 20:00	15-11-23 23:59	15-11-23 17:55	16-11-23 00:00
2023101952	Central Generadora	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A.	392	Desconexión	Origen Interno	Programada	401	PFV POZO ALMONTE SOLAR II		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación e inspección visual LT 13,8 kV Pozo Almonte - Central Solar PAS2. Condiciones requeridas: PFV Pozo Almonte Solar 2 fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con instalaciones desenergizadas.	Lavado de aislación e inspección visual LT 13,8 kV Pozo Almonte - Central Solar PAS2. Condiciones requeridas: PFV Pozo Almonte Solar 2 fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		15-11-23 19:30	16-11-23 00:30	15-11-23 19:55	16-11-23 00:30
2023103635	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	384	PFV PAMPA CAMARONES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento correctivo de cables DC stringbox dañados.	Riesgo bajo según matriz de riesgo	Condiciones requeridas PSA: Apertura interruptor 52E2 y desconectador 89E2. Cierre 89E2T. PSB: Apertura interruptor 52E1 y desconectador 89E1. Cierre 89E1T.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		15-11-23 19:00	15-11-23 23:00	15-

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Central Generadora: 431

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023104815	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	157	HP BLANCO	260	HP BLANCO U1	Otro Tipo de Trabajo	32	Pruebas de verificación de control compuertas hidráulicas del Bocatoma Blanco	Bajo	Por falla de comunicación se requiere realizar pruebas de verificación de control compuertas hidráulicas del Bocatoma Blanco por indisponibilidad remota. Debido al mal tiempo en la zona cordillerana es necesario tener disponibilidad remota en caso de aumento intempestivo de caudal y sedimento para no provocar daños en la unidad generadora.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		15-11-23 14:00	15-11-23 18:00	15-11-23 14:03	15-11-23 16:27
2023098521	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA	1850	Intervención	Origen Interno	Programada	1758	PE MESAMAVIDA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	43,2	Realizar medición de ruido por cumplimiento de la RCA, Limitando la generación PE Mesamávida a 43.2 MW, deteniendo aerogeneradores 13-14-15 y 34B.	Riesgo es controlado, se tomarán las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		15-11-23 13:55	15-11-23 14:50	15-11-23 15:07	15-11-23 17:29
2023104770	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	178	HE PANGUE	72	HE PANGUE U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de servicio de la unidad, por obstrucción rejas obra de toma con riesgo de TRIP por relé 86D.	Trabajo Programado y supervisado en Terreno. Riesgo controlado.	No Hay.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		15-11-23 11:41	15-11-23 13:40	15-11-23 11:40	15-11-23 13:38
2023103140	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	813	TER GUACOLDA U4	Mantenimiento preventivo	154	Mantenimiento Preventivo RTU AGC.	El riesgo es bajo, ya que se tomaran todas las medidas de mitigación necesarias.	Control AGC desconectados e indisponibles durante la intervención. (señales de sistema AGC Guacolda, interrumpidas al CC-RNE y CDC-CEN).	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		15-11-23 09:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:10	15-11-23 17:57
2023101578	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		15-11-23 09:00	15-11-23 23:59	15-11-23 10:24	16-11-23 05:56
2023098140	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	114	HP CARENA	30	HP CARENA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB – Eléctrico, I&C, Mecánico UG2	Sin riesgo, unidad desconectada	MPB – Eléctrico, I&C, Mecánico UG2	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		15-11-23 09:00	15-11-23 13:00	15-11-23 09:55	15-11-23 13:48
2023103185	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1685	PE CALAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	144	Se requiere desconectar de manera alternada circuitos de MT del N°1 al N°9 esto para realizar certificación de elevadores, lineas de vida, polipasto de cada uno de los Aerogeneradores segun planificación anual. Por cada apertura de circuito quedaran f/S un total de 4 aerogeneradores. (18 MW)	Nivel de riesgo bajo debido a que las actividades están contempladas dentro de la Matriz de Riesgo de la actividad	Como la desconexion de los circuitos será alternada según el requerimiento de la empresa encargada, la planta cada vez que se realize apertura de los circuitos quedará limitada a una potencia de 144 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		15-11-23 08:30	15-11-23 18:00	15-11-23 09:36	15-11-23 19:02
2023103416	Central Generadora	Ejecución Exitosa	SAGESA S.A.	56	Intervención	Origen Interno	Programada	187	TER CORONEL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Configuración línea telefónica HotLine Coronel - CEN, cambio de equipo Router de comunicaciones MOVISTAR. Se considera pérdida de comunicacion SITR	Riesgo bajo y controlado.	Se considera pérdida de comunicacion SITR	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		15-11-23 08:30	15-11-23 20:00	15-11-23 11:01	15-11-23 11:35
2023103250	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	283	PE TALTAL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión programada a solicitud de Transelec. Esto relacionado con la nueva topología de línea LT 1x220kV PF Laliackama – Parinas.	Riesgo bajo, trabajos se realizarán con instalaciones desenergizadas.	Desconexión programada a solicitud de Transelec. Esto relacionado con la nueva topología de línea LT 1x220kV PF Laliackama – Parinas.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		15-11-23 08:00	17-11-23 20:00	15-11-23 12:00	17-11-23 20:00
2023102980	Central Generadora	Aprobado sin activación	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	39	Se requiere efectuar el mantenimiento preventivo de los bancos y cargadores de baterías de la central, el cual contempla la limpieza de los equipos, relleno con agua destilada si es que los bancos lo requirieran y medición de voltaje por celda.	Bajo	Se requiere efectuar el mantenimiento preventivo de los bancos y cargadores de baterías de la central, el cual contempla la limpieza de los equipos, relleno con agua destilada si es que los bancos lo requirieran y medición de voltaje por celda.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		15-11-23 08:00	15-11-23 18:00		
2023103596	Central Generadora	Ejecución Exitosa	MANTOS COPPER S.A.	381	Intervención	Origen Interno	Programada	391	TER MANTOS BLANCOS	2161	TER MANTOS BLANCOS U8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operativas con carga a unidad generadora MIMB 8 para inspección y verificación de circuito de lubricación. Condiciones requeridas: Unidad MIMB 8 a disposición de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Pruebas operativas con carga a unidad generadora MIMB 8 para inspección y verificación de circuito de lubricación. Condiciones requeridas: Unidad MIMB 8 a disposición de jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 07:11	15-11-23 11:00
2023103591	Central Generadora	Ejecución Exitosa	RÍO ALTO SPA	335	Intervención	Origen Interno	Programada	366	PE SAN PEDRO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	35	Pruebas de verificación de SSCC para efectos de cumplimiento regulatorio	Riesgo bajo según matriz de riesgo	Pruebas de verificación de SSCC para efectos de cumplimiento regulatorio Durante las pruebas, el Parque no puede prestar ningun SSCC. Durante las pruebas se utilizara el perfil de carga indicado en la tabla N°2	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		15-11-23 08:00	16-11-23 23:59	16-11-23 09:54	16-11-23 21:00
2023103441	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	1694	PFV RIO ESCONDIDO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	148	Mantenimiento programado de transformador asociado inversores (Block 5), lo cual implica reducción de la generación en 8 MW aproximados sobre el máximo.	Riesgo bajo ya que se tomarán las medidas necesarias.	Trabajos durarán hasta 09.11.2023 20:00.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		15-11-23 08:00	18-11-23 20:00	15-11-23 21:00	18-11-23 07:50
2023103318	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CENTRAL YUNGAY S.A.	1740	Intervención	Origen Interno	Programada	82	TER YUNGAY	715	TER YUNGAY U4	Otro Tipo de Trabajo	36,9	Conectar al Sistema la Unidad TG4 de Central Yungay , subiendo Carga hasta Mínimo Técnico y mantener para verificacio de variables Operativas.	Pruebas Operativas de la Unidad TG4 de Central Yungay con Carga en Mínimo Técnico.	Pruebas Operativas TG4, en Mínimo Técnico.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		15-11-23 08:00	15-11-23 23:00	15-11-23 20:01	16-11-23 01:14
2023103192	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1864	PFV COYA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	181	-Energización de Baterias proyecto BESS Coya -Pruebas de inyeccion de Potencia PB 01 a PB 20	Riesgo bajo, trabajos controlados por especialistas a cargo de las faenas	Puesta en servicio de Baterias Proyecto BESS Coya, Parque Fotovoltaico Coya en operación normal sin condiciones adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		15-11-23 08:00	30-11-23 02:00	15-11-23 23:00	29-11-23 14:11
2023101734	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS	263	HP LOS QUILOS U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Inspección Turbina/Rodete Los Quilos II	Sin Riesgo, Unidad desconectada.	MPB Inspección Turbina/Rodete Los Quilos II	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 07:02	15-11-23 16:54
2023101687	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	178	HE PANGUE	73	HE PANGUE U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Investigar anomalía del Regulador Automático de Voltaje (AVR)	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 11:07	15-11-23 15:48
2023099894	Central Generadora	Aprobado	SAN ANDRÉS SPA	257	Intervención	Origen Externo	Programada	248	PFV SAN ANDRES		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	46	Se realizara por parte de empresas externas y correspondiente a trabajos ajenos a nuestras instalaciones, Lavado de aislación paños 220 KV SS/EE Seccionadora San Andrés, con agua a presión zona manual y remoto, con agua desmineralizada.	El nivel de riesgo es bajo dado que los trabajos se realizaran fuera de nuestras instalaciones.	Sin comentario.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		15-11-23 08:00	30-11-23 18:00	15-11-23 08:37	
2023102106	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	122	TER HUASCO	1364	TER HUASCO U4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de Bushing y Mufas Transformador Principal T-Gas N° 4.	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		15-11-23 07:30	15-11-23 16:00	15-11-23 08:46	15-11-23 12:26
2023101610	Central Generadora	Ejecución Exitosa	WPD DUQUECO SPA	1810	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	PE LOMAS DE DUQUECO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	1	Monitoreo de ruido por RCA (Resolución de Calificación Ambiental).	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se llevarán a cero MW todas las unidades.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		15-11-23 03:00	15-11-23 04:00	15-11-23 02:48	15-11-23 03:56
2023098110	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	380	HP CHAPIQUIÑA	2123	HP CHAPIQUIÑA U2	Otro Tipo de Trabajo	10	Pruebas de verificación de SSCC (Partida Autónoma)	Riesgo bajo, pruebas de verificacion de SSCC	Pruebas operativas solicitadas por el Coordinador (PDO)	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		15-11-23 00:01	15-11-23 23:59	15-11-23 08:20	15-11-23 13:50
2023098108	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	380	HP CHAPIQUIÑA	1971	HP CHAPIQUIÑA U1	Otro Tipo de Trabajo	10	Pruebas de verificación de SSCC (Partida Autónoma)	Riesgo bajo, pruebas de verificacion de SSCC	Pruebas operativas solicitadas por el Coordinador (PDO)	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		15-11-23 00:01	15-11-23 23:59	15-11-23 08:20	15-11-23 13:50
2023103051	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2122	PE LA CABAÑA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la planta sin limitación para realizar pruebas finales a nivel de aerogenerador y PPC para cumplir con las exigencias indicadas en el Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI" y lo indicado en el capítulo 6 de la NTS y CS para los proyectos NUP 3200, 3951 PE La Cabaña etapas 1 y 2 (pruebas para la homologación del modelo dinámico, potencia máxima, mínimo técnico, parámetros de partida y detención)	No existen riegos para la realización de lo indicado	Se requiere la planta sin limitación para realizar pruebas finales a nivel de aerogenerador y PPC para cumplir con las exigencias indicadas en el Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI" y lo indicado en el capítulo 6 de la NTS y CS para los proyectos NUP 3200, 3951 PE La Cabaña etapas 1 y 2 (pruebas para la homologación del modelo dinámico, potencia máxima, mínimo técnico, parámetros de partida y detención)	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		15-11-23 00:00	23-11-23 23:59	15-11-23 01:00	23-11-23 08:08
2023102121	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	112	TER NUEVA VENTANAS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	170	Se requiere realizar prueba de válvulas turbina (Full stroke)	se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	Unidad no puede prestar SSCC mientras duren las pruebas	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		15-11-23 00:00	15-11-23 04:00	15-11-23 00:02	15-11-23 02:30
2023098518	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA	1775	Intervención	Origen Interno	Programada	1757	PE LOS OLMOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	76	Parque limitado a 76 MW para realizar medición de ruido deteniendo aerogeneradores del 1 al 7.	Riesgo controlado, trabajos con supervisión y procedimientos.	Parque limitado a 76 MW para realizar medición de ruido deteniendo aerogeneradores del 1 al 7.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		14-11-23 21:15	14-11-23 22:45	14-11-23 21:58	15-11-23 01:08
2023102609	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GAS SUR S.A.	47	Intervención	Origen Interno	Programada	154	TER NEWEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Central Newen necesita realizar Pruebas de Consumo Específico de Combustible con Diesel, 0,5 horas de funcionamiento por cada escalón de carga 3 - 7.5 - 8 - 9 - 10.5 - 12 y 15 MW, a solicitud del CEN, segun NTSyCS, entre 20:00 a 00:05 Hrs.	No hay riesgo de trabajo debido que corresponde a pruebas de Consumo Específico de Combustible.	Pruebas con carga, combustible Diesel.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		14-11-23 20:00	15-11-23 00:05	14-11-23 20:00	15-11-23 00:24
2023102588	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA DEL PACÍFICO SPA	51	Intervención	Origen Interno	Programada	155	TER TERMOPACIFICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizarán pruebas al modo de operación en Isla. Por lo tanto, se solicitará por periodos cortos de tiempo la apertura del 52J1 SE Medellín (condición topológica necesaria para las pruebas en modo isla).	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Central Termopacífico 100% disponible para el SEN en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		14-11-23 20:00	14-11-23 23:59	14-11-23 19:02	15-11-23 14:31
2023102985	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1871	Desconexión	Origen Interno	Programada	1756	PFV SOL DE LOS ANDES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Maniobras con celdas de media tensión en S/E Sol de los Andes debido a capacitación de personal. Condiciones requeridas: PFV Sol de los Andes fuera de servicio y desconectado.	El riesgo de los trabajos es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Maniobras con celdas de media tensión en S/E Sol de los Andes debido a capacitación de personal. Condiciones requeridas: PFV Sol de los Andes fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		14-11-23 19:00	15-11-23 03:00	14-11-23 23:16	15-11-23 01:05
2023101149	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	386	TER MEJILLONES	1988 1987	TER MEJILLONES CTM3-TV TER MEJILLONES CTM3-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba Post Mantenenimiento, sincronización de componente CTM3-TG y CTM3-TV. de acuerdo curva adjunta	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Se adjunta curva de arranque: La toma de carga de CTM3-TG sera desde 0MW a 160MW en ciclo combinado La toma de carga de CTM3-TV sera desde 0MW a 90MW en ciclo combinado Cualquier cambio en la toma de carga, sera informado en Línea Finalizado las pruebas unidad (Pmáx alcanzada) se procedera al retiro de la unidad para llevar a condiciones de virado de turbinas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PMM (Prueba en Mantinimiento Mayor)		14-11-23 16:00	15-11-23 16:00	14-11-23 22:08	16-11-23 00:00
2023102137	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	122	TER HUASCO	1363	TER HUASCO U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Arranque Unidad N°3 hasta Velocidad Nominal, por mantenimiento operacional	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		14-11-23 15:00	14-11-23 18:00	14-11-23 14:50	14-11-23 15:58
2023098517	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA	1775	Intervención	Origen Interno	Programada	1757	PE LOS OLMOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	33	Parque limitado a 33 MW para realizar medición de ruido deteniendo aerogeneradores del 8 al 24.	Riesgo controlado, trabajos con supervisión y procedimientos.	Parque limitado a 33 MW para realizar medición de ruido deteniendo aerogeneradores del 8 al 24.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		14-11-23 14:35	14-11-23 17:50	14-11-23 18:02	14-11-23 21:55
2023101832	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	1691	PE TCHAMMA		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en S/E Tchamma con desconexión eléctrica. Condiciones requeridas: PE Tchamma fuera de servicio y desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Lavado de aislación en S/E Tchamma con desconexión eléctrica. Condiciones requeridas: PE Tchamma fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		14-11-23 13:00	14-11-23 15:00	14-11-23 14:54	14-11-23 18:45
2023098516	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA	1775	Intervención	Origen Interno	Programada	1757	PE LOS OLMOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	76	Parque limitado a 76 MW para realizar medición de ruido deteniendo aerogeneradores del 1 al 7.	Riesgo controlado, trabajos con supervisión y procedimientos.	Parque limitado a 76 MW para realizar medición de ruido deteniendo aerogeneradores del 1 al 7.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		14-11-23 12:35	14-11-23 14:05	14-11-23 14:01	14-11-23 18:01
2023102937	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Interno	Programada	142	TER TENO	778	TER TENO (U1-U36)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas con carga de tipo intermitente con Central Térmica Teno, máximo de inyección de 2 MW al SEN. Condiciones requeridas: Una unidad generadora de Central Teno en servicio alternadamente. NOTA: Central disponible para prestar servicios complementarios durante la ejecución de los trabajos.	El riesgo del trabajo es bajo.	Pruebas con carga de tipo intermitente con Central Térmica Teno, máximo de inyección de 2 MW al SEN. NOTA: Central disponible para prestar servicios complementarios durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		14-11-23 10:00	14-11-23 17:00	14-11-23 15:47	14-11-23 17:44
2023101609	Central Generadora	Ejecución Exitosa	WPD DUQUECO SPA	1810	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	PE LOMAS DE DUQUECO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	1	Monitoreo de ruido por RCA (Resolución de Calificación Ambiental).	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se llevarán a cero MW todas las unidades.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		14-11-23 10:00	14-11-23 11:00	14-11-23 09:56	14-11-23 10:55
2023103139	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	812	TER GUACOLDA U3	Mantenimiento preventivo	154	Mantenimiento Preventivo RTU AGC.	El riesgo es bajo, ya que se tomaran todas las medidas de mitigación necesarias.	Control AGC desconectados e indisponibles durante la intervención. (señales de sistema AGC Guacolda, interrumpidas al CC-RNE y CDC-CEN).	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		14-11-23 09:00	14-11-23 18:00	14-11-23 09:35	14-11-23 17:35
2023103028	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	108	HP PULLINQUE		CENTRAL COMPLETA	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Cambio de medidor de SS/AA ION 8600, por encontrarse fuera de clase de precisión.	Riesgo bajo para el sistema	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		14-11-23 09:00	14-11-23 17:00	14-11-23 10:43	14-11-23 14:14
2023101576	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		14-11-23 09:00	14-11-23 23:59	14-11-23 11:00	15-11-23 03:00
2023102975	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Desconexión	Origen Externo	Programada	140	TER EL PEÑON	775	TER EL PEÑON (U1-U50)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Revisión y ensayos a equipos TTPP instalados asociados al proyecto NUP 2295. Estos equipos ya han sido energizados anteriormente y se encuentran en periodo de PES. Condiciones requeridas: Abierto 52H4, 89H4-1 y 89H4-2 de S/E El Peñón. Cerrado 89H4-2T de S/E El Peñón. Abierto 89HT-1 de S/E Central Las Piedras. Interruptores MT de S/E Central Las Piedras a disposición de jefe de faenas. Central Térmica El Peñón fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos. Trabajos asociados a SD 2023102974.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Revisión y ensayos a equipos TTPP instalados asociados al proyecto NUP 2295. Estos equipos ya han sido energizados anteriormente y se encuentran en periodo de PES. Condiciones requeridas: Abierto 52H4, 89H4-1 y 89H4-2 de S/E El Peñón. Cerrado 89H4-2T de S/E El Peñón. Abierto 89HT-1 de S/E Central Las Piedras. Interruptores MT de S/E Central Las Piedras a disposición de jefe de faenas. Central Térmica El Peñón fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos. Trabajos asociados a SD 2023102974.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		14-11-23 08:00	14-11-23 20:00	14-11-23 08:12	14-11-23 18:56
2023103175	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA	1850	Intervención	Origen Interno	Programada	1758	PE MESAMAVIDA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	32,5	Energización de nuevo tramo de circuito 3, celdas MT y transformador SSAA de WTG 43 BS. Para realizar etapa de comisionamiento y puesta en servicio de aero generador	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		14-11-23 08:00	14-11-23 19:00	14-11-23 08:58	14-11-23 16:43
2023102981	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	159	HP LOS QUILOS	1145	HP LOS QUILOS U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Inspección Turbina/Cambio de Inyector Los Quilos III	Sin Riesgo, Unidad desconectada.	MPB Inspección Turbina/Cambio de Inyector Los Quilos III	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		14-11-23 08:00	14-11-23 20:00	14-11-23 07:40	14-11-23 21:38
2023102976	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Desconexión	Origen Externo	Programada	2099	PFV CHERCAN SOLAR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Revisión y ensayos a equipos TTPP instalados asociados al proyecto NUP 2295. Estos equipos ya han sido energizados anteriormente y se encuentran en periodo de PES. Condiciones requeridas: Abierto 52H4, 89H4-1 y 89H4-2 de S/E El Peñón. Cerrado 89H4-2T de S/E El Peñón. Abierto 89HT-1 de S/E Central Las Piedras. Interruptores MT de S/E Central Las Piedras a disposición de jefe de faenas. Central PFV Chercán Solar fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos. Trabajos asociados a SD 2023102974.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Revisión y ensayos a equipos TTPP instalados asociados al proyecto NUP 2295. Estos equipos ya han sido energizados anteriormente y se encuentran en periodo de PES. Condiciones requeridas: Abierto 52H4, 89H4-1 y 89H4-2 de S/E El Peñón. Cerrado 89H4-2T de S/E El Peñón. Abierto 89HT-1 de S/E Central Las Piedras. Interruptores MT de S/E Central Las Piedras a disposición de jefe de faenas. Central PFV Chercán Solar fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos. Trabajos asociados a SD 2023102974.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		14-11-23 08:00	14-11-23 20:00	14-11-23 08:12	14-11-23 18:56
2023102100	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	122	TER HUASCO	1363	TER HUASCO U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de Bushing y Mufas Transformador Principal T-Gas N° 3.	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		14-11-23 07:30	14-11-23 16:00	14-11-23 07:43	14-11-23 13:02
2023102940	Central Generadora	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	2019	PFV MANZANO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	60	Se requiere la planta sin limitación para realizar pruebas internas a nivel de inversor y PPC para cumplir con las exigencias indicadas en el Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SEN" y lo indicado en el capítulo 6 de la NTSyCS para el proyecto NUP 3435 PFV El Manzano (pruebas para la homologación del modelo dinámico, potencia máxima, mínimo técnico, parámetros de partida y detención)	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Se requiere la planta sin limitación para realizar pruebas internas a nivel de inversor y PPC	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		14-11-23 07:00	17-11-23 20:

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Central Generadora: 431

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023103999	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR PAMPA SPA	1833	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1810	PFV PAMPA TIGRE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	83,85	Revisión equipo aguas abajo del circuito 2 (52F2) debido a que no esta cerrando correctamente. Condición requerida: 52F2 y 89F2-1 de S/E Pampa Tigre abiertos. Potencia disponible del parque 83.85 MW	El riesgo de trabajo es bajo debido a que se realizará con equipos desenergizados.	Revisión equipo aguas abajo del circuito 2 (52F2) debido a que no esta cerrando correctamente. Condición requerida: 52F2 y 89F2-1 de S/E Pampa Tigre abiertos. Potencia disponible del parque 83.85 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		13-11-23 22:50	14-11-23 02:00	13-11-23 22:50	13-11-23 23:23
2023101243	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Desconexión	Origen Externo	Programada	566	TER PAJONALES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión a solicitud de terceros. Apertura del paño J6 en subestación Don Héctor a solicitud de Transelec quienes mediante SODI informan trabajos por parte de CHL La Huella, consistentes en llenado de SF6 a presión nominal de equipo híbrido del paño J12 en subestación Don Héctor.	No existe riesgo para la central ya que los trabajos son en la subestación Don Héctor.	Documento gestionado a solicitud de empresa Transelec. Central 100% disponible pero impedida de generar debido a trabajos en S/E Don Héctor.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		13-11-23 20:30	14-11-23 05:00	13-11-23 20:37	14-11-23 15:42
2023098809	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA	1720	Desconexión	Origen Interno	Programada	1688	PFV LA HUELLA		CENTRAL COMPLETA	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Llenado de SF6 a presion nominal de equipo hibrido paño J12 de S/E Don Héctor.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Asociado a los trabajos segun aviso 2023098807 de la Huella.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		13-11-23 20:30	14-11-23 05:00	13-11-23 20:20	14-11-23 05:45
2023102587	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GAS SUR S.A.	47	Intervención	Origen Interno	Programada	154	TER NEWEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Central Newen necesita realizar Pruebas de Consumo Específico de Combustible con Gas Natural, 0,5 horas de funcionamiento por cada escalón de carga 3 - 7.5 - 8 - 9 - 10.5 - 12 y 15 MW, a solicitud del CEN, según NTSyCS, entre 10:00 a 14:05 Hrs.	No hay riesgo de trabajo debido que corresponde a pruebas de Consumo Específico de Combustible.	Pruebas con carga, combustible Gas Natural.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		13-11-23 20:00	14-11-23 00:05	13-11-23 20:05	14-11-23 05:36
2023102810	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	384	PFV PAMPA CAMARONES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento correctivo de cables DC stringbox dañados.	Riesgo bajo según matriz de riesgo	Condiciones requeridas: Apertura interruptor 52E2 y desconectador 89E2. Cierre 89E2T. Apertura interruptor 52E1 y desconectador 89E1. Cierre 89E1T.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		13-11-23 19:00	13-11-23 23:00	13-11-23 19:05	13-11-23 22:05
2023103788	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	181	HE PEHUENCHE		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Retiro Aducción Maule Pehuenche, por obstrucción de material pétreo, en canalón Compuerta de Riego	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		13-11-23 14:00	13-11-23 18:00	13-11-23 13:58	13-11-23 15:54
2023103741	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A.	214	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	216	HP CHACAYES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rechazo de carga con Unidad 2 con 55 MW, para despeje de rejas de aducción de cámara de carga colmatadas con material vejetal, producto de aumento de caudal. Unidad 1 se retira de servicio previamente quedando en giro para su rápida sincronización	Riesgo bajo. Realizado vía Scada y personal calificado en terreno	Una vez realizado el rechazo de carga, se volverá a topología normal, de acuerdo a programa	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		13-11-23 12:30	13-11-23 13:30	13-11-23 12:27	13-11-23 13:00
2023101436	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Programada	94	HE MACHICURA	103	HE MACHICURA U1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Por solicitud de CELEO, se requiere la Unidad N°1 Fuera de Servicio para realizar Trabajos de inspección y relleno de gas SF6 en Polo 3 de Interruptor 52JU1, normalizándolo en su presión nominal.	Por solicitud de CELEO, se requiere la Unidad N°1 Fuera de Servicio para realizar Trabajos de inspección y relleno de gas SF6 en Polo 3 de Interruptor 52JU1, normalizándolo en su presión nominal.	Por solicitud de CELEO, se requiere la Unidad N°1 Fuera de Servicio para realizar Trabajos de inspección y relleno de gas SF6 en Polo 3 de Interruptor 52JU1, normalizándolo en su presión nominal.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		13-11-23 10:00	13-11-23 15:00	13-11-23 10:55	13-11-23 15:39
2023101575	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		13-11-23 09:00	13-11-23 23:59	13-11-23 11:09	14-11-23 03:28
2023102234	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Desconexión	Origen Externo	Programada	628	TER LLANOS BLANCOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la Central a solicitud de terceros. Las empresas Don Esteban SpA y Don Arturo SpA solicitan desenergizar las barras de 23 kV N°1 y N°2 por trabajos de: 1) Tendido y conexionado de cables de media tensión. 2) Pruebas VLF. 3) Tendido y conexionado de fibra óptica. Actividades pertenecientes a los proyectos PFV Don Oscar y PFV Lucas Solar.	No existe riesgo ya que los trabajos se realizarán en las barras principales de 23 kV, de acuerdo a procedimientos de las empresas Don Esteban SpA y Don Arturo SpA.	Documento gestionado a solicitud de la empresa Don Esteban SpA y Don Arturo SpA por sus proyectos PFV Don Oscar (NUP 1612) y PFV Lucas Solar (NUP1429).	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		13-11-23 08:00	15-11-23 18:00	13-11-23 11:35	15-11-23 23:10
2023101087	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	1852	PFV MACHICURA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	9,22	Trabajo en modificacion de anillos de comunicaciones al interior de la central fotovoltaica Machicura solar, esto puede provocar pérdida de datos SITR hacia el coordinador.	Trabajo en modificacion de anillos de comunicaciones al interior de la central fotovoltaica Machicura solar, esto puede provocar pérdida de datos SITR hacia el coordinador.	Trabajo en modificacion de anillos de comunicaciones al interior de la central fotovoltaica Machicura solar, esto puede provocar pérdida de datos SITR hacia el coordinador.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		13-11-23 08:00	16-11-23 18:00	13-11-23 11:42	14-11-23 23:30
2023071323	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HORNITOS	413	Intervención	Origen Interno	Programada	395	TER HORNITOS		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de Aislacion de los Transformadores principal y Auxiliar	Sin Riesgo de Lavado de Aislacion de Transformador	Sin Comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		13-11-23 08:00	13-11-23 17:00	13-11-23 09:27	13-11-23 10:07
2023071296	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	376	Lavado de aisladores transformador principal	Riesgo bajo, debido a que el lavado de aisladores se realiza de forma semanal, manteniendolos limpios	Lavado de aisladores transformador principal	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		13-11-23 08:00	13-11-23 17:00	13-11-23 09:27	13-11-23 09:57
2023101223	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	566	TER PAJONALES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas rutinarias de inyección de potencia, para verificar el correcto funcionamiento de las unidades generadoras y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Central 100% disponible en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		13-11-23 06:00	13-11-23 23:59	13-11-23 21:23	13-11-23 22:23
2023101608	Central Generadora	Ejecución Exitosa	WPD DUQUECO SPA	1810	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	PE LOMAS DE DUQUECO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	1	Monitoreo de ruido por RCA (Resolución de Calificación Ambiental).	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se llevarán a cero MW todas las unidades.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		13-11-23 03:00	13-11-23 04:00	13-11-23 02:49	13-11-23 04:03
2023101306	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	90	HE CANUTILLAR	6	HE CANUTILLAR U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Inspección Turbina y Generador Canutillar U1	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		13-11-23 00:00	17-11-23 23:59	13-11-23 06:04	17-11-23 23:35
2023098649	Central Generadora	Rechazado	BIOENERGÍAS FORESTALES SPA	236	Desconexión	Origen Interno	Programada	329	TER CMPC TISSUE	1811	TER CMPC TISSUE U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		13-11-23 00:00	25-11-23 23:59		
2023099232	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	121	HE EL TORO	257	HE EL TORO U4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio	Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión para realizar inspección especializada en rodete, servicio que se encuentra en proceso de licitación y adjudicación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión para realizar inspección especializada en rodete, servicio que se encuentra en proceso de licitación y adjudicación.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		13-11-23 00:00	17-11-23 00:00	13-11-23 23:00	16-11-23 17:55
2023093725	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A.	258	Desconexión	Origen Interno	Programada	244	HP RIO HUASCO	1395 1396	HP RIO HUASCO U1 HP RIO HUASCO U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes.	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		13-11-23 00:00	17-11-23 23:59	16-11-23 10:55	17-11-23 14:18
2023103640	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1665	PFV NUEVO QUILLAGUA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Línea 220 kV Frontera - Tap Off Quillagua - Lagunas en atención de puntos calientes críticos en B01-2 faja 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua fuera de servicio y desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Desconexión de Línea 220 kV Frontera - Tap Off Quillagua - Lagunas en atención de puntos calientes críticos en B01-2 faja 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán brazos del equipo. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		12-11-23 20:46	13-11-23 06:00	12-11-23 20:46	13-11-23 06:46
2023103636	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROENERSUR S.A.	652	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1804	HP MC3		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	se realiza limpieza bocatoma y embalse por acumulación de material en bocatoma	limpieza bocatoma y embalse por acumulación material en bocatoma	se realiza limpieza bocatoma para prevenir que dentro material a la tubería y que dañe los inyectores	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	12-11-23 18:56	12-11-23 20:00	12-11-23 18:56	12-11-23 20:42
2023099944	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		12-11-23 10:00	12-11-23 20:00	12-11-23 10:55	13-11-23 03:15
2023102122	Central Generadora	Aprobado sin activación	SAGESA S.A.	56	Desconexión	Origen Interno	Programada	533	TER HORNOPIREN (SM)	2448	TER HORNOPIREN (SM) U3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de Unidad 3 de Central Ter. Hornopiren por faenas de mantenimiento menor a unidad indicada.	Riesgo controlado, se desconecta unidad 3 y las demás unidades permanecerán en servicio.	Sin perdida de suministro.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		12-11-23 08:30	12-11-23 18:30		
2023092186	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA U2	811	TER GUACOLDA U2	Mantenimiento preventivo	75	Pruebas de válvulas Turbina.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Unidad limitada en 75 MW con los controles de CPF y AGC desconectados mientras dura la prueba.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		12-11-23 02:00	12-11-23 05:00	12-11-23 02:05	12-11-23 04:00
2023102427	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GAS SUR S.A.	47	Intervención	Origen Interno	Programada	154	TER NEWEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Central Newen necesita realizar Pruebas de 0,5 horas de funcionamiento de combustible LPG, a solicitud del CEN, debido a las pruebas de Potencia Máxima y Consumo Especifico que se deben realizar la semana del 13 de noviembre de 2023, según NTSyCS.	No hay riesgo de trabajo debido que solo corresponde a una solicitud de puesta en servicio.	Pruebas con carga combustible LPG desde las 17:00 a 17:30 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PDO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		11-11-23 17:00	11-11-23 17:30	11-11-23 17:55	11-11-23 18:35
2023101146	Central Generadora	Rechazado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	386	TER MEJILLONES	1988 1987	TER MEJILLONES CTM3-TV TER MEJILLONES CTM3-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba Post Mantenenimiento, sincronización de componente CTM3-TG y CTM3-TV. de acuerdo curva adjunta	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Se adjunta curva de arranque: La toma de carga de CTM3-TG sera desde 0MW a 160MW en ciclo combinado La toma de carga de CTM3-TV sera desde 0MW a 90MW en ciclo combinado Cualquier cambio en la toma de carga, sera informado en Linea Finalizada las pruebas unidad (Pmáx alcanzada) se procedera al retiro de la unidad para llevar a condiciones de virado de turbinas	No tiene consumo afectado		ninguno	PMM (Prueba en Mantinimiento Mayor)		11-11-23 16:00	12-11-23 16:00		
2023099942	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		11-11-23 10:00	11-11-23 23:59	11-11-23 10:27	12-11-23 03:10
2023103577	Central Generadora	Ejecución Exitosa	DUQUECO SPA	14	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	164	HP MAMPIL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampil por obstrucción de Cámara de Carga Mampil, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la reja de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería.	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampil por obstrucción de Cámara de Carga Mampil, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la reja de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería forzada.	La obstrucción en Cámara de Carga, puede provocar disparo mecánico en las unidades generadoras por baja presión en tubería forzada, lo que puede afectar a las instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		11-11-23 06:00	11-11-23 07:00	11-11-23 06:00	11-11-23 06:15
2023102127	Central Generadora	Aprobado	PARQUE SOLAR QUILMO SPA [EN_REVISION]	2105	Intervención	Origen Interno	Programada	2038	PFV QUILMO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Asociado al NUP 1942 PMG Quilmo: Conexión, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de PFV Quilmo y sus equipos asociados. Pruebas consideran la energización de alimentadores. Condiciones requeridas: PMG PFV Quilmo a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado al NUP 1942 PMG Quilmo: Conexión, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de PFV Quilmo y sus equipos asociados. Pruebas consideran la energización de alimentadores. Condiciones requeridas: PMG PFV Quilmo a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		11-11-23 00:00	30-11-23 23:59	11-11-23 00:00	
2023103552	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA	356	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	379	TER COCHRANE	1967	TER COCHRANE U1	Otro Tipo de Trabajo	100	Obstrucción de filtro de manga (fabric filter) del sistema de abatimiento de emisiones.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Puede prestar servicios complementarios en el rango indicado.	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		10-11-23 18:25	10-11-23 21:00	10-11-23 18:25	11-11-23 11:07
2023103548	Central Generadora	Pendiente	ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A.	595	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	171	TER ESCUADRON	1064	TER ESCUADRON U1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se detecta alta vibración y fluctuaciones de las presiones de trabajo del sistema	Cambio bomba de lubricación Turbogenerador	NO	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		10-11-23 17:34	23-11-23 23:59	10-11-23 17:43	
2023103547	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	77	HP VOLCAN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconexión de la Unidad, debido a precipitaciones en altura e incontrolable arrastre de material en rio Volcán, es necesario incomunicar la bocatoma para evitar el embancamiento y colapso de la instalación, esta condición obliga a desconectar la Central Volcán	Riesgo es bajo debido a que Unidad se encontrará fuera de servicio.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		10-11-23 16:37	11-11-23 18:00	10-11-23 16:37	12-11-23 19:30
2023100819	Central Generadora	Rechazado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	386	TER MEJILLONES	1988 1987	TER MEJILLONES CTM3-TV TER MEJILLONES CTM3-TG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba Post Mantenenimiento, sincronización de componente CTM3-TG y CTM3-TV. de acuerdo curva adjunta	Todos los riesgos asociados se encuentran controlados	Se adjunta curva de arranque: La toma de carga de CTM3-TG sera desde 0MW a 160MW en ciclo combinado La toma de carga de CTM3-TV sera desde 0MW a 90MW en ciclo combinado Cualquier cambio en la toma de carga, sera informado en Linea Finalizada las pruebas unidad (Pmáx alcanzada) se procedera al retiro de la unidad para llevar a condiciones de virado de turbinas	No tiene consumo afectado		ninguno	PMM (Prueba en Mantinimiento Mayor)		10-11-23 16:00	11-11-23 16:00		
2023103399	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	126	TER QUINTERO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos de CELEO Redes , C.Quinteros queda indisponibles, Reset de protección diferencial de barra n°2 en S/E San Luis, requiere apertura Linea 220 Kv San Luis - Quintero. (SCOD 2023101186).	Trabajos a realizar por Celeo Redes.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		10-11-23 14:00	10-11-23 16:00	10-11-23 15:09	10-11-23 18:20
2023100740	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA	253	Desconexión	Origen Interno	Programada	263	HP LOS HIERROS		CENTRAL COMPLETA	Control Automático	Sin Limitaciones	Modificación y carga de cambios en sistema Scada por trabajos asociados a control de compuerta Radial y RTU Comunes.	El riesgo asociado al trabajo es bajo.	Modificación y carga de cambios en sistema Scada por trabajos asociados a control de compuerta Radial y RTU Comunes.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		10-11-23 10:00	10-11-23 17:00	10-11-23 09:21	10-11-23 23:40
2023099941	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		10-11-23 10:00	10-11-23 23:59	10-11-23 11:46	11-11-23 02:17
2023103264	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	123	HP ISLA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	30	Desirpiado Bocatoma Maule-Isla y limpieza canal de aducción Maule -Isla.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Debido abundante material flotante y colmatación de rejas, quedara fuera de servicio canal Maule - Isla durante toda la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		10-11-23 08:35	10-11-23 17:00	10-11-23 08:35	13-11-23 12:40
2023101548	Central Generadora	Aprobado sin activación	SAGESA S.A.	56	Desconexión	Origen Interno	Programada	533	TER HORNOPIREN (SM)	2447	TER HORNOPIREN (SM) U4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de Unidad N°4 de Central Térmica Homopirén por faenas de mantenimiento menor de unidad indicada.	Riesgo controlado, faenas se realizará con Unidad N°4 desconectada y las demás unidades en servicio normal.	Las demás unidades de central Homopiren permanecerán en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		10-11-23 08:30	30-11-23 18:30		
2023101750	Central Generadora	Ejecución Exitosa	NORVIND S.A.	50	Intervención	Origen Interno	Programada	170	PE TOTORAL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	46	Trabajos de mantenimiento preventivo sobre el Scada Eléctrico Totoral.	Posible pérdida o intermitencia de datos ICCP, trabajo realizado por especialista.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		10-11-23 08:00	10-11-23 16:00	10-11-23 08:44	10-11-23 19:00
2023095551	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TER IEM		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	376,96	Control de carbones sistema de excitación del generador	Riesgo bajo, debido a que se interviene una escobilla o carbón a la vez	Control de carbones sistema de excitación del generador	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		10-11-23 08:00	10-11-23 17:00	10-11-23 09:44	10-11-23 13:10
2023099381	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	811	TER GUACOLDA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Explorar y evaluar factores limitantes para una operación flexible confiable, y que permitan reducir el mínimo técnico de la unidad. Unidad se requiere a MT.	Los riesgos son bajos, pero se tomarán todas las medidas para mitigarlos.	Prueba de evaluación de nuevos modos de operación, de acuerdo a lo informado en carta DE04853-23.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		10-11-23 07:00	10-11-23 19:00	10-11-23 08:44	10-11-23 12:44
2023101603	Central Generadora	Aprobado sin activación	WPD DUQUECO SPA	1810	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	PE LOMAS DE DUQUECO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	1	Monitoreo de ruido por RCA (Resolución de Calificación Ambiental).	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se llevarán a cero MW todas las unidades.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		10-11-23 03:00	10-11-23 04:00		
2023101811	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA	1850	Intervención	Origen Interno	Programada	1758	PE MESAMAVIDA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	42,8	Limitación de potencia máxima del parque a 42.8 MW por trabajos en plataforma y reemplazo de componentes en WTG07 PE Mesamavida.	Riesgo es controlado, se tomarán las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		10-11-23 00:00	20-11-23 23:59	10-11-23 07:24	17-11-23 16:26
2023101242	Central Generadora	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1753	PE RENAICO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere un mínimo técnico de 10 MW en parque Eólico Renaico II Por Mediciones de Curva de Potencia en W7054 y W7069 se Requiere la NO limitación de estas 2 maquinas por el periodo solicitado.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	NA	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		10-11-23 00:00	31-12-23 23:59		
2023099387	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA DEL PACÍFICO SPA	51	Intervención	Origen Interno	Programada	155	TER TERMOPACIFICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales rutinarias con inyección de energía hasta 96 MWh, para verificar la correcta operación de las unidades generadoras y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Central Termopacífico 100

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 5918
Total registros Central Generadora: 431

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023101029	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	385	PFV EL AGUILA		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo de inversores Ingeteam. Limpieza de filtros de aire	Riesgo bajo, se consideran todos los riesgos asociadas a esta actividad.	Se requiere: CT1: Desconexión inversores 1 y 2, apertura 52CT1, apertura 89CT1-1 y cierre 89CT1-1T. CT2: Desconexión inversores 3, 4 y 5, apertura 52CT2 y 52CT3, apertura 89CT2-1 y 89CT3-1. Cierre 89CT2-1T y 89CT3-1T. Trabajos se realizaran con la planta sin producción por falta de irradiancia	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		09-11-23 19:00	09-11-23 23:00	09-11-23 18:59	09-11-23 23:00
2023101033	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR PAMPA SPA	1833	Desconexión	Origen Interno	Programada	1810	PFV PAMPA TIGRE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección anual a celdas de media tensión en centros de transformación del parque solar Pampa Tigre. Condiciones requeridas: PFV Pampa tigre fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Inspección anual a celdas de media tensión en centros de transformación del parque solar Pampa Tigre. Condiciones requeridas: PFV Pampa tigre fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		09-11-23 19:00	10-11-23 02:00	09-11-23 20:26	09-11-23 20:27
2023102859	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A.	214	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	216	HP CHACAYES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rechazo de carga con Unidad 2 con 55 MW, para despeje de rejas de aducción de cámara de carga colmatadas con material vejetal, producto de aumento de caudal. Unidad 1 se retira de servicio previamente quedando en giro para su rápida sincronización	Riesgo bajo. Realizado vía Scada y personal calificado en terreno	Una vez realizado el rechazo de carga, se volverá a topología normal, de acuerdo a programa	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		09-11-23 12:00	09-11-23 13:00	09-11-23 12:45	09-11-23 12:58
2023102967	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN SOLAR SPA	367	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	394	PFV MARIA ELENA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	42,8	Inspección y reparación en armario de control correspondiente a los CTs 27, 32 y 47 por recalentamiento del sistema de alambrado. Condiciones requeridas: Abierto 52E5, 89E5-1, 56E6, 89E6, 52E7 y 89E7 en S/E María Elena. Cerrado 89E5-1T, 89E6-1Y y 89E7-1T.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Inspección y reparación en armario de control correspondiente a los CTs 27, 32 y 47 por recalentamiento del sistema de alambrado. Condiciones requeridas: Abierto 52E5, 89E5-1, 56E6, 89E6, 52E7 y 89E7 en S/E María Elena. Cerrado 89E5-1T, 89E6-1Y y 89E7-1T.	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		09-11-23 11:37	09-11-23 19:00	09-11-23 11:37	09-11-23 17:38
2023102938	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	101	HP RUCUE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	70	Se necesita bajar carga de Central Rucue a 70 Mw. Para realizar limpieza de rejas en Cámara de Carga Rucue.	No hay.	Se necesita bajar carga de Central Rucue a 70 Mw. Para realizar limpieza de rejas en Cámara de Carga Rucue.	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		09-11-23 11:15	09-11-23 12:15	09-11-23 11:45	10-11-23 12:48
2023100739	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MEIADO SPA	253	Desconexión	Origen Interno	Programada	263	HP LOS HIERROS		CENTRAL COMPLETA	Control Automático	Sin Limitaciones	Modificación y carga de cambios en sistema Scada por trabajos asociados a control de compuerta Radial y RTU Comunes.	El riesgo asociado al trabajo es bajo.	Modificación y carga de cambios en sistema Scada por trabajos asociados a control de compuerta Radial y RTU Comunes.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		09-11-23 10:00	09-11-23 17:00	09-11-23 11:43	09-11-23 20:27
2023099940	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	57	Se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga con 45 MW y de 5 horas de descarga con 45 MW. En bloques horarios 11 a 16h y 19 a 24h respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante el día ciclos de 5 horas de carga y 5 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		09-11-23 10:00	09-11-23 23:59	09-11-23 10:58	10-11-23 02:30
2023097942	Central Generadora	Ejecución Exitosa	WPD MALLECO SPA	1725	Intervención	Origen Interno	Programada	1706	PE MALLECO SUR	4210	PE MALLECO SUR - TIPO 1 (3.6 [MW])	Otro Tipo de Trabajo	10,8	Se realizará monitoreo de ruido por RCA para el Parque eólico. Para lo cual se detendrán las siguientes turbinas: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)	LP (Unidad con limitación de programada)	09-11-23 10:00	09-11-23 11:00	09-11-23 09:58	09-11-23 11:06
2023101385	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1826	PFV TAMAYA SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	114	Validación Parámetros Operacionales BBCC, Chequeo Actuación Etapas BBCC Modo Remoto a través de PPC	Riesgo bajo, análisis en matriz de riesgo.	Puede generar perturbaciones en la linea de 110 KV, desconexión de inversores.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		09-11-23 10:00	09-11-23 16:00	09-11-23 11:35	09-11-23 12:33
2023102900	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	114	HP CARENA	30	HP CARENA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	trabajos de instalaciones de terceros	sin riesgo central desconectada	Se requiere la Central fuera de servicio a solicitud de celao redes por intervención de transformador 44/6,3 KV en subestación El Raco (CMPC).	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		09-11-23 09:00	09-11-23 18:00	09-11-23 10:24	09-11-23 16:35
2023102899	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A.	4	Desconexión	Origen Externo		114	HP CARENA	31	HP CARENA U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	trabajos en instalaciones de terceros	sin riesgo central fuera de servicio	Se requiere la Central fuera de servicio a solicitud de celao redes por intervención de transformador 44/6,3 KV en subestación El Raco (CMPC)	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		09-11-23 09:00	09-11-23 18:00	09-11-23 10:24	09-11-23 16:35
2023102898	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	114	HP CARENA	29	HP CARENA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	trabajos en instalaciones de terceros	sin riesgo central fuera de servicio	Se requiere la Central fuera de servicio a solicitud de celao redes por intervención de transformador 44/6,3 KV en subestación El Raco (CMPC)	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		09-11-23 09:00	09-11-23 18:00	09-11-23 10:24	09-11-23 16:35
2023101364	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	126	TER QUINTERO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento operacional del sistema Black Start. Se requiere sincronizar cada grupo electrógeno (G51 y G52) alternadamente por 30 minutos. NO INDISPONE LAS UNIDADES	Trabajo programado y supervisado en terreno. riesgo bajo.	No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		09-11-23 09:00	09-11-23 16:00	09-11-23 14:35	09-11-23 15:42
2023101191	Central Generadora	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	104	TER SANTA MARIA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	373,99	Se requiere energizar transformador de propiedad de CGE T-1 de la S/E El Manco de Servicios Auxiliares para Central Santa María, dicho transformador quedara en vacio hasta el 12 de noviembre donde se hara la toma de carga del generador.	Se requiere energizar transformador de propiedad de CGE T-1 de la S/E El Manco de Servicios Auxiliares para Central Santa María, dicho transformador quedara en vacio hasta el 12 de noviembre donde se hara la toma de carga del generador.	Se requiere energizar transformador de propiedad de CGE T-1 de la S/E El Manco de Servicios Auxiliares para Central Santa María, dicho transformador quedara en vacio hasta el 12 de noviembre donde se hara la toma de carga del generador.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		09-11-23 09:00	02-12-23 18:00	09-11-23 10:42	
2023100741	Central Generadora	Aprobado sin activación	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Externo	Programada	109	HE PILMAIQUEN		CENTRAL COMPLETA	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Se requiere realizar verificación de clase por normativa CEN a medidor de energía ION 7650 alimentador 52C3 (Luz Osorno).	Riesgo bajo para el sistema	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		09-11-23 09:00	09-11-23 12:00		
2023099452	Central Generadora	Aprobado	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	89	TER CANDELARIA	751	TER CANDELARIA U1	Otro Tipo de Trabajo	120	Revisión de la comunicación de los servidores ICCP's lo que puedes provocar intermitencia en los datos de la unidad enviados al CEN	Revisión de la comunicación de los servidores ICCP's lo que puedes provocar intermitencia en los datos de la unidad enviados al CEN	Revisión de la comunicación de los servidores ICCP's lo que puedes provocar intermitencia en los datos de la unidad enviados al CEN	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		09-11-23 09:00	10-11-23 20:00	09-11-23 10:07	
2023100969	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1685	PE CALAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere desconectar de manera alternada circuitos de MT del N°1 al N°9 esto para realizar certificación de elevadores de cada uno de los Aerogeneradores según planificación anual. Por cada apertura de circuito quedaran F/S un total de 4 aerogeneradores. (18 MW)	Nivel de riesgo bajo debido a que las actividades están contempladas dentro de la Matriz de Riesgo de la actividad	Como la desconexion de los circuitos será alternada según el requerimiento de la empresa encargada, la planta cada vez que se realize apertura de los circuitos quedará limitada a una potencia de 144 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		09-11-23 08:30	09-11-23 18:00	09-11-23 09:14	09-11-23 12:00
2023101227	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EÓLICA MONTE REDONDO SPA	49	Desconexión	Origen Externo	Programada	145	PE MONTE REDONDO		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Desconexión programada del Parque según SODI N°2959 (Tramele: S.A) A solicitud de Pacific Hydro por S/E Punta Sierra: Lavado de aislaciones del paño J1 y equipos de potencia asociados. Pararrayos serán limpiados de forma manual.	Riesgo Bajo según matriz de riesgo	Trabajo externo requiere Parque F/S solicitando: Inhabilitar reconexión automática 52J1G1, Abierto Interruptor 52J1G1, Abierto desconectador 89J1G1, Abierto desconectador 89J1G2, Cerrado desconectador 89J1G1-T. Según análisis, bajo recurso eólico en horarios de trabajos solicitados.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		09-11-23 08:00	09-11-23 13:00	09-11-23 09:07	09-11-23 14:07
2023101232	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TECNORED S.A.	1867	Intervención	Origen Interno	Programada	11	TER LINARES NORTE		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizarán pruebas operacionales con carga al PMG de Linares Norte	Riesgo bajo programado y controlado	Se realizarán pruebas operacionales con carga al PMG de Linares Norte	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		09-11-23 08:00	09-11-23 19:00	09-11-23 08:34	09-11-23 14:22
2023101204	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TECNORED S.A.	1867	Intervención	Origen Interno	Programada	14	TER SAN GREGORIO		CENTRAL COMPLETA	Inspección Visual	Limitados	Trabajos relacionados con pruebas con carga mensuales.	Riesgo bajo, trabajo controlado y planificado.	Trabajos relacionados con pruebas con carga manual.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		09-11-23 08:00	09-11-23 19:00	09-11-23 08:28	09-11-23 14:25
2023101236	Central Generadora	Ejecución Exitosa	MANTOS COPPER S.A.	381	Intervención	Origen Interno	Programada	391	TER MANTOS BLANCOS	2161	TER MANTOS BLANCOS U8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operativas con carga a unidad generadora MIMB 8 para inspección y verificación de circuito de lubricación. Condiciones requeridas: Unidad MIMB 8 a disposición de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Pruebas operativas con carga a unidad generadora MIMB 8 para inspección y verificación de circuito de lubricación. Condiciones requeridas: Unidad MIMB 8 a disposición de jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		09-11-23 08:00	09-11-23 20:00	09-11-23 08:34	09-11-23 16:16
2023101108	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Desconexión	Origen Externo	Programada	2099	PFV CHERCAN SOLAR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Revisión y ensayos a equipos T7PP instalados asociados al proyecto NUP 2295. Estos equipos ya han sido energizados anteriormente y se encuentran en periodo de PES bajo la Intervención 20230908093. Condiciones requeridas: Abierto 52E5 de S/E Central las Piedras. Central PFV Chercán Solar fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos. Asociado a SD 20231013B1	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Revisión y ensayos a equipos T7PP instalados asociados al proyecto NUP 2295. Estos equipos ya han sido energizados anteriormente y se encuentran en periodo de PES bajo la Intervención 20230908093. Condiciones requeridas: Abierto 52E5 de S/E Central las Piedras. Central PFV Chercán Solar fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos. Asociado a SD 20231013B1	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		09-11-23 08:00	09-11-23 20:00	09-11-23 10:22	09-11-23 17:21
2023100847	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Interno	Programada	173	HP CHACABUQUITO	67	HP CHACABUQUITO U4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB Inspección Turbina/Rodete Chacabuquito IV	MPB Inspección Turbina/Rodete Chacabuquito IV	MPB Inspección Turbina/Rodete Chacabuquito IV	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		09-11-23 08:00	09-11-23 20:00	09-11-23 07:32	09-11-23 15:27
2023100394	Central Generadora	Aprobado	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	118	PE CANELA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Posible pérdida de comunicaciones con PE Canela por trabajos de pruebas de ancho de banda y tráfico de datos en red corporativa entre Santiago y PE Canela.	Nivel de riesgo bajo, trabajos a nivel de comunicaciones	En caso de pérdida de comunicaciones se cuenta con control local en planta.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		09-11-23 08:00	09-11-23 19:00	09-11-23 14:00	
2023100396	Central Generadora	Aprobado	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	83	PE CANELA II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Posible pérdida de comunicaciones con PE Canela II por trabajos de pruebas de ancho de banda y tráfico de datos en red corporativa entre Santiago y PE Canela II.	Nivel de riesgo bajo, trabajos a nivel de comunicaciones	En caso de pérdida de comunicaciones se cuenta con control local en planta.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		09-11-23 08:00	09-11-23 19:00	09-11-23 14:00	
2023099379	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	811	TER GUACOLDA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Explorar y evaluar factores limitantes para una operación flexible confiable, y que permitan reducir el mínimo técnico de la unidad. Unidad se requiere a MT.	Los riesgos son bajos, pero se tomarán todas las medidas para mitigarlos.	Prueba de evaluación de nuevos modos de operación, de acuerdo a lo informado en carta DID4853-23.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		09-11-23 07:00	09-11-23 19:00	09-11-23 08:52	09-11-23 15:56
2023102809	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	123	HP ISLA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desripiado Bocatoma Maule-Isla y limpieza canal de aducción Maule -Isla.	Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno.	Debido abundante material flotante y colmatación de rejas, quedara fuera de servicio canal Maule - Isla durante toda la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		09-11-23 06:14	09-11-23 13:00	09-11-23 06:15	09-11-23 13:50
2023101101	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A.	40	Intervención	Origen Externo	Programada	2099	PFV CHERCAN SOLAR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Conexión, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de PFV Chercán Solar y sus equipos asociados. Pruebas consideran la energización de alimentadores. Condiciones requeridas: PMG PFV Chercán a disposición de jefe de faenas.	El riesgo del trabajo es bajo.	Asociado al NUP 2295 Proyecto PMG Chercán Solar (ex PMG Peñón Solar): Conexión, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de PFV Chercán Solar y sus equipos asociados. Pruebas consideran la energización de alimentadores. Condiciones requeridas: PMG PFV Chercán a disposición de jefe de faenas.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		09-11-23 00:00	15-11-23 23:59	09-11-23 00:00	21-11-23 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobada, Rechazada, Aprobada sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza COC, Pendiente, Aprobada, Rechazada, Aprobada sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza COC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202309606	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	875	Desconocid a	Origen Interno	Programada	1093	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	8693 8692 8695	ENCUENTRO - EST. 588 220KV C1 EST. 588 - EST. 599 220KV C1 EST. 599 - COLLAHUASI 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Mantenimiento preventivo a Pararayos PR08-1/2/3/13/24/31,32,33). Transf. de potencial TP08-1/2/3/13/24/31,32,33). Transf. de corriente TC38-1/2/13; 51/2 TC31,32,33). Desconectador 8599-2. Desconectador 8599-27. Interruptor 5338.	Riesgo bajo, se realizará mantenimiento preventivo a paño de S/E Encuentro - Collahuasi con línea desenergizada.	Se solicitan los siguientes bloqueos: S/E Encuentro 220[kV]: Desconectador 8599 - 1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 8598 - 1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 8598 - 2 Abierto. Desconectador 8598 - 27 a disposición para reparación. ITR Sec. TTPP JR. Abiertos. S/E Collahuasi 220 [kV]: Desconectador 8553 - 1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 8553 - 27 Cerrado y Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 00:00	30-11-23 23:59	30-11-23 09:06	30-11-23 18:30
202312969	Línea	Aprobada	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Desconocid a	Origen Externo	Programada	1894	PARINAS - CENTRAL SALVACANA 220KV [EN_REVISION]	8011 8007 8040	PARINAS - EST. 72 220 KV C1 [EN_REVISION] EST. 73 - EST. 1 220 KV C1 [EN_REVISION] EST. 1 - EST. 8 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	NUP 1165 SE Parinas, etapa de Primera energización de línea LT 220kV Parque Fotovoltaico Salvacana - Parinas.	Bajo	Actividad: Análisis favorables por primera energización de línea LT 220kV Parque Fotovoltaico Salvacana - Parinas" Restricciones: Nomalización cupta a Coordinación Instalaciones en Riesgo: L 220kV Salvacana-Parinas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Ninguno	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 00:00	01-12-23 06:00		
202313578	Línea	Aprobada	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1856	Desconocid a	Origen Interno	Programada	1799	ALTO JAHUEL – BAJOS DE MENA 110KV	6321 6311	TAP BUIN – EST. 30 110KV C1 ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Se realizara mantenimiento preventivo en Alta Jahuel a - Desconectador 110 kV Lada Buin de Transferencia - Interruptor 110 kV Circuito n°2 Buin – Bajos de Mena	Sin riesgos asociados a la actividad	Se realizara mantenimiento preventivo en Alta Jahuel a - Desconectador 110 kV Lada Buin de Transferencia - Interruptor 110 kV Circuito n°2 Buin – Bajos de Mena Se requiere el reconocimiento del circ. en Newmarke como componente. Relacionado con 1000039997?	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 00:00	30-11-23 08:00		
202312652	Línea	Aprobada	GENERADORA DEL PACIFICO SPA.	51	Intervenció n	Origen Externo	Programada	115	CARDONES - MEDELLIN 220KV C1	103	CARDONES - MEDELLIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloqueo a la reconexión del 52E1 en S/E Cardones a solicitud Transelec, quienes informan trabajos de retiro/mtto. los cuales coinciden en lavado de aislación con instalación energizada paño 220 kV 116 o 126.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 00:00	30-11-23 18:00		
202313225	Línea	Aprobada	TRANSELEC S.A.	82	Desconocid a	Origen Externo	Programada	1414	FRONTERA - SAN SIMON 220KV	9227	SAN SIMON - FRONTERA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de CC MMI (SCD 352/2023), S/E San Simón: Revisión de ajuste de relé de protecciones y pruebas a los interruptores 52C1 y 52C2.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Frontera- San Simón C1. Temporalidad de los Riesgos: al final los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Linea 220 kV Frontera- San Simón C1. indisponible Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 00:00	30-11-23 07:00		
202311716	Línea	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1732	Desconocid a	Origen Interno	Programada	1687	SOL DEL DESIERTO - MARIA ELENA 220KV	5780	SOL DEL DESIERTO - MARIA ELENA 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Se realizará Limpieza de aisladores, pruebas de resistencia de aislamiento, conexión y verificación de par de apriete en conexiones eléctricas, revisión de contadores, verificaciones de apriete de conexiones de PAT, pruebas de relación de transformación, revisión de inserto de aorte, limpieza de contacto primarios, pruebas de resistencia de contactos, revisión y corrección de fugas menores de aceite, pruebas de resistencia de aislamiento y factor de potencia a devanados y boquillas, pruebas de relación de transformación en derivación nicial, intermedia y final	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Desconexión SOL DEL DESIERTO - MARIA ELENA 220KV, Se coordinan las maniobras con S/AESA. Se requiere desconectar la barra principal de 220KV, existe 1 par mantenimiento a equipos asociados al paño th cercanos a la barra"B.", PPV tal det deberán quedar desconectado durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 19:00	30-11-23 06:00	29-11-23 20:17	30-11-23 02:45
202312120	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1670	PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV	8821 8822 4048 4161 4163 4165 4167 4169 4171 4173 4175 4177 4179 4181 4183 4185 4187 4189 4191 4193 4195 4197 4199 4201 4203 4205 4207 4209 4211 4213 4215 4217 4219 4221 4223 4225 4227 4229 4231 4233 4235 4237 4239 4241 4243 4245 4247 4249 4251 4253 4255 4257 4259 4261 4263 4265 4267 4269 4271 4273 4275 4277 4279 4281 4283 4285 4287 4289 4291 4293 4295 4297 4299 4301 4303 4305 4307 4309 4311 4313 4315 4317 4319 4321 4323 4325 4327 4329 4331 4333 4335 4337 4339 4341 4343 4345 4347 4349 4351 4353 4355 4357 4359 4361 4363 4365 4367 4369 4371 4373 4375 4377 4379 4381 4383 4385 4387 4389 4391 4393 4395 4397 4399 4401 4403 4405 4407 4409 4411 4413 4415 4417 4419 4421 4423 4425 4427 4429 4431 4433 4435 4437 4439 4441 4443 4445 4447 4449 4451 4453 4455 4457 4459 4461 4463 4465 4467 4469 4471 4473 4475 4477 4479 4481 4483 4485 4487 4489 4491 4493 4495 4497 4499 4501 4503 4505 4507 4509 4511 4513 4515 4517 4519 4521 4523 4525 4527 4529 4531 4533 4535 4537 4539 4541 4543 4545 4547 4549 4551 4553 4555 4557 4559 4561 4563 4565 4567 4569 4571 4573 4575 4577 4579 4581 4583 4585 4587 4589 4591 4593 4595 4597 4599 4601 4603 4605 4607 4609 4611 4613 4615 4617 4619 4621 4623 4625 4627 4629 4631 4633 4635 4637 4639 4641 4643 4645 4647 4649 4651 4653 4655 4657 4659 4661 4663 4665 4667 4669 4671 4673 4675 4677 4679 4681 4683 4685 4687 4689 4691 4693 4695 4697 4699 4701 4703 4705 4707 4709 4711 4713 4715 4717 4719 4721 4723 4725 4727 4729 4731 4733 4735 4737 4739 4741 4743 4745 4747 4749 4751 4753 4755 4757 4759 4761 4763 4765 4767 4769 4771 4773 4775 4777 4779 4781 4783 4785 4787 4789 4791 4793 4795 4797 4799 4801 4803 4805 4807 4809 4811 4813 4815 4817 4819 4821 4823 4825 4827 4829 4831 4833 4835 4837 4839 4841 4843 4845 4847 4849 4851 4853 4855 4857 4859 4861 4863 4865 4867 4869 4871 4873 4875 4877 4879 4881 4883 4885 4887 4889 4891 4893 4895 4897 4899 4901 4903 4905 4907 4909 4911 4913 4915 4917 4919 4921 4923 4925 4927 4929 4931 4933 4935 4937 4939 4941 4943 4945 4947 4949 4951 4953 4955 4957 4959 4961 4963 4965 4967 4969 4971 4973 4975 4977 4979 4981 4983 4985 4987 4989 4991 4993 4995 4997 4999 5001 5003 5005 5007 5009 5011 5013 5015 5017 5019 5021 5023 5025 5027 5029 5031 5033 5035 5037 5039 5041 5043 5045 5047 5049 5051 5053 5055 5057 5059 5061 5063 5065 5067 5069 5071 5073 5075 5077 5079 5081 5083 5085 5087 5089 5091 5093 5095 5097 5099 5101 5103 5105 5107 5109 5111 5113 5115 5117 5119 5121 5123 5125 5127 5129 5131 5133 5135 5137 5139 5141 5143 5145 5147 5149 5151 5153 5155 5157 5159 5161 5163 5165 5167 5169 5171 5173 5175 5177 5179 5181 5183 5185 5187 5189 5191 5193 5195 5197 5199 5201 5203 5205 5207 5209 5211 5213 5215 5217 5219 5221 5223 5225 5227 5229 5231 5233 5235 5237 5239 5241 5243 5245 5247 5249 5251 5253 5255 5257 5259 5261 5263 5265 5267 5269 5271 5273 5275 5277 5279 5281 5283 5285 5287 5289 5291 5293 5295 5297 5299 5301 5303 5305 5307 5309 5311 5313 5315 5317 5319 5321 5323 5325 5327 5329 5331 5333 5335 5337 5339 5341 5343 5345 5347 5349 5351 5353 5355 5357 5359 5361 5363 5365 5367 5369 5371 5373 5375 5377 5379 5381 5383 5385 5387 5389 5391 5393 5395 5397 5399 5401 5403 5405 5407 5409 5411 5413 5415 5417 5419 5421 5423 5425 5427 5429 5431 5433 5435 5437 5439 5441 5443 5445 5447 5449 5451 5453 5455 5457 5459 5461 5463 5465 5467 5469 5471 5473 5475 5477 5479 5481 5483 5485 5487 5489 5491 5493 5495 5497 5499 5501 5503 5505 5507 5509 5511 5513 5515 5517 5519 5521 5523 5525 5527 5529 5531 5533 5535 5537 5539 5541 5543 5545 5547 5549 5551 5553 5555 5557 5559 5561 5563 5565 5567 5569 5571 5573 5575 5577 5579 5581 5583 5585 5587 5589 5591 5593 5595 5597 5599 5601 5603 5605 5607 5609 5611 5613 5615 5617 5619 5621 5623 5625 5627 5629 5631 5633 5635 5637 5639 5641 5643 5645 5647 5649 5651 5653 5655 5657 5659 5661 5663 5665 5667 5669 5671 5673 5675 5677 5679 5681 5683 5685 5687 5689 5691 5693 5695 5697 5699 5701 5703 5705 5707 5709 5711 5713 5715 5717 5719 5721 5723 5725 5727 5729 5731 5733 5735 5737 5739 5741 5743 5745 5747 5749 5751 5753 5755 5757 5759 5761 5763 5765 5767 5769 5771 5773 5775 5777 5779 5781 5783 5785 5787 5789 5791 5793 5795 5797 5799 5801 5803 5805 5807 5809 5811 5813 5815 5817 5819 5821 5823 5825 5827 5829 5831 5833 5835 5837 5839 5841 5843 5845 5847 5849 5851 5853 5855 5857 5859 5861 5863 5865 5867 5869 5871 5873 5875 5877 5879 5881 5883 5885 5887 5889 5891 5893 5895 5897 5899 5901 5903 5905 5907 5909 5911 5913 5915 5917 5919 5921 5923 5925 5927 5929 5931 5933 5935 5937 5939 5941 5943 5945 5947 5949 5951 5953 5955 5957 5959 5961 5963 5965 5967 5969 5971 5973 5975 5977 5979 5981 5983 5985 5987 5989 5991 5993 5995 5997 5999 6001 6003 6005 6007 6009 6011 6013 6015 6017 6019 6021 6023 6025 6027 6029 6031 6033 6035 6037 6039 6041 6043 6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6059 6061 6063 6065 6067 6069 6071 6073 6075 6077 6079 6081 6083 6085 6087 6089 6091 6093 6095 6097 6099 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145 6147 6149 6151 6153 6155 6157 6159 6161 6163 6165 6167 6169 6171 6173 6175 6177 6179 6181 6183 6185 6187 6189 6191 6193 6195 6197 6199 6201 6203 6205 6207 6209 6211 6213 6215 6217 6219 6221 6223 6225 6227 6229 6231 6233 6235 6237 6239 6241 6243 6245 6247 6249 6251 6253 6255 6257 6259 6261 6263 6265 6267 6269 6271 6273 6275 6277 6279 6281 6283 6285 6287 6289 6291 6293 6295 6297 6299 6301 6303 6305 6307 6309 6311 6313 6315 6317 6319 6321 6323 6325 6327 6329 6331 6333 6335 6337 6339 6341 6343 6345 6347 6349 6351 6353 6355 6357 6359 6361 6363 6365 6367 6369 6371 6373 6375 6377 6379 6381 6383 6385 6387 6389 6391 6393 6395 6397 6399 6401 6403 6405 6407 6409 6411 6413 6415 6417 6419 6421 6423 6425 6427 6429 6431 6433 6435 6437 6439 6441 6443 6445 6447 6449 6451 6453 6455 6457 6459 6461 6463 6465 6467 6469 6471 6473 6475 6477 6479 6481 6483 6485 6487 6489 6491 6493 6495 6497 6499 6501 6503 6505 6507 6509 6511 6513 6515 6517 6519 6521 6523 6525 6527 6529 6531 6533 6535 6537 6539 6541 6543 6545 6547 6549 6551 6553 6555 6557 6559 6561 6563 6565 6567 6569 6571 6573 6575 6577 6579 6581 6583 6585 6587 6589 6591 6593 6595 6597 6599 6601 6603 6605 6607 6609 6611 6613 6615 6617 6619 6621 6623 6625 6627 6629 6631 6633 6635 6637 6639 6641 6643 6645 6647 6649 6651 6653 6655 6657 6659 6661 6663 6665 6667 6669 6671 6673 6675 6677 6679 6681 6683 6685 6687 6689 6691 6693 6695 6697 6699 6701 6703 6705 6707 6709 6711 6713 6715 6717 6719 6721 6723 6725 6727 6729 6731 6733 6735 6737 6739 6741 6743 6745 6747 6749 6751 6753 6755 6757 6759 6761 6763 6765 6767 6769 6771 6773 6775 6777 6779 6781 6783 6785 6787 6789 6791 6793 6795 6797 6799 6801 6803 6805 6807 6809 6811 6813 6815 6817 6819 6821 6823 6825 6827 6829 6831 6833 6835 6837 6839 6841 6843 6845 6847 6849 6851 6853 6855 6857 6859 6861 6863 6865 6867 6869 6871 6873 6875 6877 6879 6881 6883 6885 6887 6889 6891 6893 6895 6897 6899 6901 6903 6905 6907 6909 6911 6913 6915 6917 6919 6921 6923 6925 6927 6929 6931 6933 6935 6937 6939 6941 6943 6945 6947 6949 6951 6953 6955 6957 6959 6961 6963 6965 6967 6969 6971 6973 6975 6977 6979 6981 6983 6985 6987 6989 6991 6993 6995 6997 6999 7001 7003 7005 7007 7009 7011 7013 7015 7017 7019 7021 7023 7025 7027 7029 7031 7033 7035 7037 7039 7041 7043 7045 7047 7049 7051 7053 7055 7057 7059 7061 7063 7065 7067 7069 7071 7073 7075 7077 7079 7081 7083 7085 7087 7089 7091 7093 7095 7097 7099 7101 7103 7105 7107 7109 7111 7113 7115 7117 7119 7121 7123 7125 7127 7129 7131 7133 7135 7137 7139 7141 7143 7145 7147 7149 7151 7153 7155 7157 7159 7161 7163 7165 7167 7169 7171 7173 7175 7177 7179 7181 7183 7185 7187 7189 7191 7193 7195 7197 7199 7201 7203 7205 7207 7209 7211 7213 7215 7217 7219 7221 7223 7225 7227 7229 7231 7233 7235 7237 7239 7241 7243 7245 7247 7249 7251 7253 7255 7257 7259 7261 7263 7265 7267 7269 7271 7273 7275 7277 7279 7281 7283 7285 7287 7289 7291 7293 7295 7297 7299 7301 7303 7305 7307 7309 7311 7313 7315 7317 7319 7321 7323 7325 7327 7329 7331 7333 7335 7337 7339 7341 7343 7345 7347 7349 7351 7353 7355 7357 7359 7361 7363 7365 7367 7369 7371 7373 7375 7377 7379 7381 7383 7385 7387 7389 7391 7393 7395 7397 7399 7401 7403 7405 7407 7409 7411 7413 7415 7417 7419 7421 7423 7425 7427 7429 7431 7433 7435 7437 7439 7441 7443 7445 7447 7449 7451 7453 7455 7457 7459 7461 7463 7465 7467 7469 7471 7473 7475 7477 7479 7481 7483 7485 7487 7489 7491 7493 7495 7497 7499 7501 7503 7505 7507 7509 7511 7513 7515 7517 7519 7521 7523 7525 7527 7529 7531 7533 7535 7537 7539 7541 7543 7545 7547 7549 7551 7553 7555 7557 7559 7561 7563 7565 7567 7569 7571 7573 7575 7577 7579 7581 7583 7585 7587 7589 7591 7593 7595 7597 7599 7601 7603 7605 7607 7609 7611 7613 7615 7617 7619 7621 7623 7625 7627 7629 7631 7633 7635 7637 7639 7641 7643 7645 7647 7649 7651 7653 7655 7657 7659 7661 7663 7665 7667 7669 7671 7673 7675 7677 7679 7681 7683 7685 7687 7689 7691 7693 7695 7697 7699 7701 7703 7705 7707 7709 7711 7713 7715 7717 7719 7721 7723 7725 7727 7729 7731 7733 7735 7737 7739 7741 7743 7745 7747 7749 7751 7753 7755 7757 7759 7761 7763 7765 7767 7769 7771 7773 7775 7777 7779 7781 7783 7785 7787 7789 7791 7793 7795 7797 7799 7801 7803 7805 7807 7809 7811 7813 7815 7817 7819 7821 7823 7825 7827 7829 7831 7833 7835 7837 7839 7841 7843 7845 7847 7849 7851 7853 7855 7857 7859 7861 7863 7865 7867 7869 7871 7873 7875 7877 7879 7881 7883 7885 7887 7889 7891 7893 7895 7897 7899 7901 7903 7905 7907 7909 7911 7913 7915 7917 7919 7921 7923 7925 7927 7929 7931 7933 7935 7937 7939 7941 7943 7945 7947 7949 7951 7953 7955 7957 7959 7961 7963 7965 7967 7969 7971 7973 7975 7977 7979 7981 7983 7985 7987 7989 7991 7993 7995 7997 7999 8001 8003 8005 8007 8009 8011 8013 8015 8017 8019 8021 8023 8025 8027 8029 8031 8033 8035 8037 8039 8041 8043 8045 8047 8049 8051 8053 8055 8057 8059 8061 8063 8065 8067 8069 8071 8073 8075 8077 8079 8081 8083 8085 8087 8089 8091 8093 8095 8097 8099 8101 8103 8105 8107 8109 8111 8113 8115 8117 8119 8121 8123 8125 8127 8129 8131 8133 8135 8137 8139 8141 8143 8145 8147 8149 8151 8153 8155 8157 8159 8161 8163 8165 8167 8169 8171 8173 8175 8177 8179 8181 8183 8185 8187 8189 8191 8193 8195 8197 8199 8201 8203 8205 8207 8209 8211 8213 8215 8217 8219 8221 8223 8225 8227 8229 8231 8233 8235 8237 8239 8241 8243 8245 8247 8249 8251 8253 8255 8257 8259 8261 8263 8265 8267 8269 8271 8273 8275 8277 8279 8281 8283 8285 8287 8289 8291 8293 8295 8297 8299 8301 8303 8305 8307 8309 8311 8313 8315 8317 8319 8321 8323 8325 8327 8329 8331 8333 8335 8337 8339 8341 8343 8345 8347 8349 8351 8353 8355 8357 8359 8361 8363 8365 8367 8369 8371 8373 8375 8377 8379 8381 8383 8385 8387 8389 8391 8393 8395 8397 8399 8401 8403 8405 8407 8409 8411 8413 8415 8417 8419 8421 8423 8425 8427 8429 8431 8433 8435 8437 8439 8441 8443 8445 8447 8449 8451 8453 8455 8457 8459 8461 8463 8465 8467 8469 8471 8473 8475 8477 8479 8481 8483 8485 8487 8489 8491 8493 8495 8497 8499 8501 8503 8505 8507 8509 8511 8513 8515 8517 8519 8521 8523 8525 8527 8529 8531 8533 8535 8537 8539 8541 8543 8545 8547 8549 8551 8553 8555 8557 8559 8561 8563 8565 8567 8569 8571 8573 8575 8577 8579 8581 8583 8585 8587 8589 8591 8593 8595 8597 8599 8601 8603 8605 8607 8609 8611 8613 8615 8617 8619 8621 8623 8625 8627 8629 8631 8633 8635 8637 8639 8641 8643 8645 8647 8649 8651 8653 8655 8657 8659 8661 8663 8665 8667 8669 8671 8673 8675 8677 8679 8681 8683 8685 8687 8689 8691 8693 8695 8697 8699 8701 8703 8705 8707 8709 8711 8713 8715 8717 8719 8721 8723 8725 8727 8729 8731 8733 8735 8737 8739 8741 8743 8745 8747 8749 8751 8753 8755 8757 8759 8761 8763 8765 8767 8769 8771 8773 8775 8777 8779 8781 8783 8785 8787 8789 8791 8793 8795 8797 8799 8801 8803 8805 8807 8809 8811 8813 8815 8817 8819 8821 8823 8825 8827 8829 8831 8833 8835 8837 8839 8841 8843 8845 8847 8849 8851 8853 8855 8857 8859 8861 8863 8865 8867 8869 8871 8873 8875 8877 8879 8881 8883 8885 8887 8889 8891 8893 8895 8897 8899 8901 8903 8905 8907 8909 8911 8913 8915 8917 8919 8921 8923 8925 8927 8929 8931 8933 8935 8937 8939 8941 8943 8945 8947 8949 8951 8953 8955 8957 8959 8961 8963 8965 8967 8969 8971 8973 8975 8977 8979 8981 8983 8985 8987 8989 8991 8993 8995 8997 8999 9001 9003 9005 9007 9009 9011 9013 9015 9017 9019 9021 9023 9025 9027 9029 9031 9033 9035 9037 9039 9041 9043 9045 9047 9049 9051 9053 9055 9057 9059 9061 9063 9065 9067 9069 9071 9073 9075 9077 9079 9081 9083 9085 9087 9089 9091 9093 9095 9097 9099 9101 9103 9105 9107 9109 9111 9113 9115 9117 9119 9121 9123 9125 9127 9129 9131 9133 9135 9137 9139 9141

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 5958

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202310028825	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1994 1995 1996 1997	CENTRAL CIPRESES - 8ST 82 154KV C2 8ST 162A (EL COLORADO) - ITAHUE 154KV C2 8ST 82 - 8ST. 120 (VARIANTE EL COLORADO) 154KV C2 8ST. 120 (VARIANTE EL COLORADO) - 8ST. 162A (EL COLORADO) 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación de estructura para instalación de bisagras en 8 ST Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Ciprenov-Itahue, Circuito 1 o Línea 154 kV Ciprenov-Itahue, Circuito 1 o Línea 154 kV Ciprenov-Itahue, Circuito 2 Temporalidad de los Rengos: durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Rengo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen o la Línea 154 kV Ciprenov-Itahue, Circuito 1 o Circuito 2, 8 ST Delimitar zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 20:00
202310028826	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1999 2000 2001 2002	CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILINQUE 154KV C1 CENTRAL CURILINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación de estructura para instalación de bisagras en 8 ST Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Ciprenov-Itahue, Circuito 1 o Línea 154 kV Ciprenov-Itahue, Circuito 2 Temporalidad de los Rengos: durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Rengo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen o la Línea 154 kV Ciprenov-Itahue, Circuito 1 o Circuito 2, 8 ST Delimitar zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 20:00
202310028330	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	327	ILLAPEL - CHOAPA 110KV	3125 3126	8637-CHOAPA 110KV C1 8638-8637 110KV C1	Nace y pude llanja cerrodumbre	Sin Limitacion es	Trabajos de pada y roce con instalación en servicio. Coordinadoras interruptor 52N0 de 94 Choapa, y precaucion en 52N0 en S/E Illapel	Rengo Bajo por precaución en la línea.	Trabajos de pada y roce con instalación en servicio. Coordinadoras interruptor 52N0 de 94 Choapa, y precaucion en 52N0 en S/E Illapel	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:11	29-11-23 18:27
202310028526	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1703	ILLAPEL - COMBARBALA 66KV	201 202 4562 4563	COMBARBALA - 91P SI 91PINO 66KV C1 91P SI 91PINO - 8ST 209 66KV C1 8ST 209 - 8ST 261 66KV C1 8ST 261 - ILLAPEL 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Coinciden bloque de reconexión en interruptores 52N1 de S/E Illapel y 52N1 de S/E Puntiaqui. El bloque de reconexión se restablecen forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:00	29-11-23 16:58
202310028531	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	327	ILLAPEL - CHOAPA 110KV	3125 3126 3127	8637-CHOAPA 110KV C1 8638-8637 110KV C1 ILLAPEL-8638 110KV C1	Nace y pude llanja cerrodumbre	Sin Limitacion es	Trabajos de pada y roce con instalación en servicio. Coordinadoras interruptor 52N0 de 94 Choapa, y precaucion en 52N0 en S/E Illapel	Rengo Bajo por precaución en la línea.	Trabajos de pada y roce con instalación en servicio. Coordinadoras interruptor 52N0 de 94 Choapa, y precaucion en 52N0 en S/E Illapel	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	30-11-23 18:00	30-11-23 09:55	30-11-23 15:25
202310028536	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Externo	Programada	1329	CENTRAL TOCOPILLA - 110KV	3157 3158 3159	CENTRAL TOCOPILLA - 8ST. N°36. 110KV C2 8ST. N°36 - 8ST. N°32. 110KV C2 8ST. N°32 - 8ST. N°31. 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Precaución por trabajos cercanos en LT 110 kV Tamaya - A - dis. 3B (NO 109E19)	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONEXIONES RECURRIDAS: Precaución, S/E Tocopilla 52N2, S/E A 52N2. RNCARGADO NANNOBRIAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 16:30	29-11-23 08:25	29-11-23 15:26
202310028237	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexió	Origen Interno	Programada	972	DON HECTOR - MINTENCILLO 220KV	1796	DON HECTOR - MINTENCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Mantencillo. Reparación, ajuste, calibración, calibración y de ser necesario reemplazo de componentes del autoexamento del 8B19-2T.	Bajo	Actividades: MPR rebalado, normal, mcc o reemplazo de desconectador desenergizada. , S/E Mantencillo Reparación, ajuste, calibración, calibración y de ser necesario reemplazo de componentes del autoexamento del 8B19-2T, por no aperar con maniveta, en atención al aviso de anormalidad 3209639A. Restricciones: No hay. Instalaciones en Rengo: L 220kV Don Hector-Mantencillo, C2 Temporalidad de los Rengos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Mantencillo, delimitar la zona de trabajo . . Subestación Mantencillo, instalar tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 8B19 2. Prevía verificación de ausencia de tensión Subestación Mantencillo, 8B19 2T . . disponible para el jefe de faena, se requieren pruebas	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:06	29-11-23 16:52
202310013240	Línea	Ejecución Exitosa	CHIQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexió	Origen Interno	Programada	576	LAGUNA VERDE - SAN ANTONIO 66KV	782 783 784	TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 ALGARROBO NORTE - TAP QUINTAY 66KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo en S/E Tap Quintay a desconectadores de 66 kV lado dis 1 y dis 2. requiere desconexion del tramo seleccionado.-	Rengo bajo, programado y controlado.-	Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo en S/E Tap Quintay a desconectadores de 66 kV lado dis 1 y dis 2. requiere desconexion del tramo seleccionado.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 16:00	29-11-23 07:33	29-11-23 16:00
202310013241	Línea	Ejecución Exitosa	CHIQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexió	Origen Interno	Programada	576	LAGUNA VERDE - SAN ANTONIO 66KV	781 782 783	ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 ALGARROBO NORTE - TAP QUINTAY 66KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo en S/E Tap Quintay a desconectadores de 66 kV lado dis 1 y dis 2. requiere desconexion del tramo seleccionado.-	Rengo bajo, programado y controlado.-	Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo en S/E Tap Quintay a desconectadores de 66 kV lado dis 1 y dis 2. requiere desconexion del tramo seleccionado.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 16:00	29-11-23 07:33	29-11-23 16:00
202310028122	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1530	CHARRUA - LUCERO 66KV	1210 1211 1212 1020 3674 4331 1211 1791 1021 4329 4330 1022	CHARRUA - ESTRUCTURA 23 66KV C1 CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1 ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV C1 ESTRUCTURA 47 - TAP SANTA CLARA 66KV C1 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 [EN_REVISION] TAP TRES ESQUINAS - 8ST 7988 66KV C1 8ST. 7988 - LUCERO 66KV C1 [EN_REVISION] ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 132 66KV C1 TAP SANTA CLARA - ESTRUCTURA 132 66KV C1 8ST 167 - LOS TILOS BUENES 66KV C1 TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BUENES 66KV C1 [EN_REVISION] LOS TILOS BUENES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 [EN_REVISION] LOS TILOS BUENES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C2	Nace y pude llanja cerrodumbre	Sin Limitacion es	Bloquear reconexión del interruptor 52R6 de S/E Charrúa por trabajos de pada y roce en la LT 66kV Charrúa-Lucero. Esta coordinado con 57S (la precaución en Lucero y con Electrica Puntilla la precaución en Santa Clara.	Riesgo medio sin bloqueo.	Pada y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 18:07
202310028195	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1352 3675 3676 3677 3678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 224 66KV C1 8ST.22 - 8ST.29 66KV C1 8ST.29 - 8ST.166 66KV C1 8ST.166 - 8ST.165 66KV C1 8ST.165 - TAP SURIYO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Raze masivo en franja de servidumbre, desde estructura N° 56. - 025 Instalaciones en Rengo: Línea 66 kV San Javier – Constitución - Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Rengo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen o la Línea 66 kV San Javier-Constitución, Circuito 1 o Circuito 2, 8 ST Delimitar zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 20:00
202310028652	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	MINTENCILLO - CARDONES 110KV	1630 1631 1629 1632	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUDCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 MINTENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUDCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Ampliación SI Mantencillo: Patio 110 kV Sector Norte-Construcción de Fundaciones y Trabajos de MPT en Nuevo Patio H?	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Mantencillo Proyecto 4250027 Ampliación SI Mantencillo Patio 110 kV Sector Norte-Construcción de Fundaciones y Trabajos de MPT en Nuevo Patio H?, incluye trabajos en fundaciones de Luminaria y fundaciones e instalación de cerco acrodur, se considera empalmes y tiradas, excavaciones, empliantillado, armadura, moldajes , hormigonado y relleno fundaciones, se incluye trabajo de chicotes de malla de puesta a tierra nueva (se conserva a MPT existente).** Nota: El transito de maquinaria para construcción de nuevo patio H? esta delimitado con barrera New Jersey plasticas a una distancia mínima de 5,0 metros del cerco duro de placas CSB instalado con PMTBO 47052. Cerco duro de CSB se encuentra a 2 metros en horizontal de equipos energizados. ***Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la ambición. Restricciones: No hay Nivel de Rengo Rengo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Mantencillo, Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 20:00		
202310028700	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1588	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – 8ST. N°30. 220KV C2 8ST. N°30 – MIRAJE 220KV C2 8ST. N°30 – 8ST. N°86.220KV C2 8ST. N°86 – 8ST. N°182.220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de LTa220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para poderse obtención de energísais de conductor.	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de LTa220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para poderse obtención de energísais de conductor. Trramo comprendido entre 839 y 933. Restricciones: Subestación Atacama, 52T1, 52T3Con bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación Miraje, 52J1, 52J3, 52J5, 52J9 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Tresnero, S/E Tap Off Inkaun 52J1 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Tresnero, S/E Chacaya 52J5, 52J7 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Tresnero, S/E El Colem 52J2, 52J4 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Tresnero, S/E Chacaya 52R3 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Rengo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:06	29-11-23 19:20
202310028834	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1176	MINTENCILLO - CARDONES 110KV	1630 1631 1629 1632	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUDCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 MINTENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUDCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Ampliación SI Mantencillo: Montaje de estructuras bajas en futura Paño H? a nivel de piso con apoyo de cierelin pluma con distancia superior a distancias mínimas de seguridad.	Bajo	Actividades: Montaje de estructuras bajas (soporte de equipos, techumbre, soporte de canalizaciones, etc.), S/N8ECE Ampliación SI Mantencillo: Montaje de estructuras bajas en futura Paño H? a nivel de piso con apoyo de cierelin pluma con distancia superior a distancias mínimas de seguridad. (incluye montaje de luminarias).** ***Nota: Trabajos se realizaran con cerco provisorio instalado precalmente. *** **Nota: Se mantendrá instalado barreras new jersey a 1 metro de Cerco Duro.** Nota: Se cumplirá con lo indicado en minuta de riesgo no significativo. *** Nota: Cantidad pluma no cruza cantidad de cables . ***Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la ambición. Restricciones: No hay Nivel de Rengo Rengo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena Subestación Mantencillo, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	07-12-23 18:00		
202310027792	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MINTENCILLO - CASIMIRO 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASIMIRO 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a titamo de estructura N° 166 a 286, 271, 270 a 278, 8951 a 686.	Medio	Actividades: Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a titamo de estructura N° 166 a 286, 271, 270 a 278, 8951 a 686. Restricciones: Subestación Mantencillo, 52J11 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 52J12 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Casereones, 52J1 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Casereones, 52J2 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Rengo: L 220kV Mantencillo-Casereones, C1 o L 220kV Mantencillo-Casereones, C2 Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 18:20
202310027751	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	763	MINTENCILLO - CASIMIRO 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L2C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASIMIRO 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a titamo de estructura N° 166 a 286, 271, 270 a 278, 8951 a 686.	Medio	Actividades: Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a titamo de estructura N° 166 a 286, 271, 270 a 278, 8951 a 686. Restricciones: Subestación Mantencillo, 52J11 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 52J12 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Casereones, 52J1 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Casereones, 52J2 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Rengo: L 220kV Mantencillo-Casereones, C1 o L 220kV Mantencillo-Casereones, C2 Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 18:20
202310028433	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1206	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3858 3860 3862 3864 3749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP PATAMA 154KV C2 TAP PATAMA - TAP TUNCHE 154KV C2 TAP TUNCHE - 8ST. 1682 154KV C2 8ST. 1682 - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de cadenas de aislación. Coordinado con CSB.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuitos 1 y 2. Instalaciones en Rengo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Rengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 18:17
202310029127	Línea	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	82	Desconexió	Origen Externo	Programada	142	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1509	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Pruebas de control a esquema de teleprotección	Nivel de riesgo Bajo	Sub N°1892, Pruebas de control a esquema de teleprotección	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 10:07	29-11-23 20:49
202310029129	Línea	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	82	Desconexió	Origen Externo	Programada	142	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1509	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Puerto Montt: Pruebas efectivas de comandos de T3 y RX desde relé de protecciones del patio 1B, por P55 de enlace y telecomisión vía MM:OO	Nivel de riesgo Bajo	S/E Puerto Montt: Pruebas efectivas de comandos de T3 y RX desde relé de protecciones del patio 1B, por P55 de enlace y telecomisión vía MM:OO	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 11:16	29-11-23 20:49
202310029080	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1650	QUINCHO - LAGUNILLAS 220 KV	3962	8ST. 694 - LAGUNILLAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Lavado cadenas de aislación en estructura N 038 a la N 39. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en rengo	Bajo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura N 038 a la N 39. Restricciones: Bloqueos a la reconexión. Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Quinda-Laguntlla, C1. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Rengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 21:00
202310029079	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1030 1031 1032	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAVAL 154KV C1 TAP NAVAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Lavado cadenas de aislación en estructura N 038 a la N 39. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en rengo	Bajo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura N 038 a la N 39. Restricciones: Bloqueos a la reconexión. Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Quinda-Laguntlla, C1. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Rengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 21:00
202310028830	Línea	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS ROCKS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Externo	Programada	1858	PARINAS - CENTRAL LALACKAMA 220KV [EN_REVISION]	4611 4559 4560	PARINAS - 91T. 70 220 KV C1 [EN_REVISION] 91T. 70 - 91T. 1 220 KV C1 [EN_REVISION] 91T. 1 – 91T. 8 220 KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos relacionados al NUP 3145, etapa I: 220kV Lalackama-Parinas, C1.	No tiene consumo afectado	Actividad: habilitando antena telecomunicación OP-07 + TPOP-078 división S/E LALACKAMA, asociado a Ui-147 3x220 kV LALACKAMA - PARINAS. Restricciones: No hay. Instalaciones en Rengo: Telecomunicación Parinas en L 220kV Lalackama-Parinas, C1. Temporalidad de los Rengos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Rengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	02-12-23 20:00	30-11-23 11:06	
202310028852	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1650	HUALPEN - QUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - 8ST. 694. 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado cadenas de aislación en estructura N 52 a la N 66 y N 75 a la N 77.	Bajo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura N 52 a la N 66 y N 75 a la N 77. Restricciones: Con bloqueos a la reconexión, inmovilizado. No reconectar los interruptores asociados a las líneas en rengo. Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Quinda, C1. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Rengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 18:00
202310028851	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1030 1031 1032	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAVAL 154KV C1 TAP NAVAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado cadenas de aislación en estructura N 52 a la N 66 y N 75 a la N 77.	Bajo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura N 52 a la N 66 y N 75 a la N 77. Restricciones: Con bloqueos a la reconexión, inmovilizado. No reconectar los interruptores asociados a las líneas en rengo. Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Quinda, C1. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Rengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 18:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231208231	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	972	DON HECTOR - MANTONCILLO 220KV	1795	DON HECTOR – MANTONCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos relacionados al NUP 3688 Proyecto Nueva SE Seccionadora Agua Amarga Subcolector Transquota S.A.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores próximo a línea energizada, Se realizara maniobras tendido entre torre 420-A y 420-B de seccionamiento mantenimiento distancias de seguridad respectivo. Restricciones: Subestación Don Héctor, S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Matencillo, S2E0 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, S2E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Hector-Matencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 20:30
20231207415	Línea	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	1280	EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV	2033 2034	EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV C2 EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación de la Línea El Cobre - Esperanza C1 y C2de 220 Kv - Tramo 69-232.	Riesgo bajo, dentro toma todas las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	Condiciones requeridas: en S/E EL Cobre: No reconectar S2E0 y S2E, en S/E Esperanza: No reconectar S2C1 y S2C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:58	29-11-23 17:30
20231208499	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1538	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1933 1934 1935 1936 1937	ATACAMA - EST. N°31 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°31 – EST. N°382 220KV C1 EST. N°36 – TAP OFF BALAZ 220KV C1 TAP OFF BALAZ – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algarita, como trabajo previo para posterior obra de reenergizas de conductor.	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algarita, como trabajo previo para posterior obra de reenergizas de conductor. Tramo comprendido entre 935 y 932. Restricciones: Subestación Atacama, S2E1, S2E3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, S2E1, S2E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Torreros, S/E Tap Off Balazo: S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Torreros, S/E Chacaya: S2E6, S2E7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Torreros, S/E El Cobre: S2C1, S2C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Torreros, S/E Chacaya: S2E6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1-c-1 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:05	29-11-23 18:20
20231209227	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	225	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	4998 4999	PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66KV C1 [IN_REVISION] TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 [IN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Soldadura de pernos en defensas camineras en estructuras 005, 006 y 0701		Restricciones: No hay. - Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. - Bloqueos del jefe de Faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	06-12-23 18:00		
20231209402	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	189	MANTONCILLO - YUNLINAN 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - YUNLINAN 110KV C1 MANTONCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Ampliación SE Matencillo: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio (Ruckenflex, Bandejas, C.A.S, PVC).		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/N6017: Ampliación SE Matencillo: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio (Ruckenflex, Bandejas, C.A.S, PVC). ***Nota: Trabajos sin intervención de equipos en explotación, se cumplirá con lo indicado en minuta AM-NP-36. ***Nota: Se coordinara trabajos con cerco delimitador instalado previamente. ***Nota: trabajos no contemplan el uso de maquinaria. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Matencillo, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	07-12-23 18:00		
20231208636	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	189	MANTONCILLO - YUNLINAN 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - YUNLINAN 110KV C1 MANTONCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Ampliación SE Yallenar: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio y Sala 55.0Kv (Ruckenflex, Bandejas, C.A.S, PVC).		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/N6017: Ampliación SE Yallenar: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio y Sala 55.0Kv (Ruckenflex, Bandejas, C.A.S, PVC). ***Nota: Se ingresará a realizar los trabajo teniendo instalada Cerco delimitador de obras. ***Nota: Trabajos sin intervención de equipos en explotación, se cumplirá con lo indicado en minuta AM-NP-36. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Yallenar, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	07-12-23 20:00	29-11-23 16:17	
20231208629	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	972	PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2	1798	PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 2638 A 2.68.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 2638 a 268 Restricciones: Subestación P. Colorada, S2E0 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S2E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S2E5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S2E6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, S2E7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, S2E8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, S2E10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, S2E11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C1-c-1 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 19:20
20231208628	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	972	PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C1	1797	PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 2638 A 268.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 2638 a 268 Restricciones: Subestación P. Colorada, S2E0 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S2E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S2E5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S2E6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, S2E7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, S2E8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, S2E10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, S2E11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C1-c-1 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 19:20
20231208630	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	165	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV	1355 1691	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Xcel Green Power según SCED 2020_0351 por Lavado de aislación S/E Tap Off Challaco, Línea 110 kV Tap Challaco - S/E Rinvadavia Challaco y S/E Rinvadavia Challaco.	Bajo	Actividad: A solicitud de Xcel Green Power según SCED 2020_0351 por Lavado de aislación S/E Tap Off Challaco, Línea 110 kV Tap Challaco - S/E Rinvadavia Challaco y S/E Rinvadavia Challaco. Instalación con restricción: L110 kV D. Almagro-El Salado, C1 (No reconectar) Instalación en riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 y L 023kV El Salado-Challaral, C1 y Barra 110/6kV-El Salado y Barra 23 kV-El Salado y TI: TrifásicoD1, 110/230kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:36	29-11-23 20:12
20231208586	Línea	Ejecución Exitosa	LUZ DEL NORTE	309	Intervención	Origen Externo	Programada	868	LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1	1668	LUZ DEL NORTE – CARRERA PINTO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Trabajos de lavado de aislación Equipos primarios paños :fs-de-113-l14-33. Se requiere deshabilitar reconexión automática del interruptor 5238 (Luz del norte)	El riesgo de los trabajos es bajo, ya que las reconexiones de los interruptores 5238 (LDN) será deshabilitada, mas todas las medidas de protección las medidas de seguridad incorporadas en el procedimiento de lavado de aislación.	Trabajos de lavado de aislación de equipos primarios de paños :fs-de-113-l14-33. Se requiere deshabilitar reconexión automática del interruptor 5238	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:06	29-11-23 20:05
20231208423	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1572	LAGUNAS – MATILLA 220KV C1	3679	LAGUNAS – MATILLA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	L 220kV Lagunas - Matilla, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Aislaciuón(s): 601 - 640, Total: 132 CAD, Fecha de ejecución: 29-01-12.2023, Plazo Entrega informe: 7 días terminos, OOMW: 8257212	Bajo	Actividades: L 220kV Laguna - Matilla, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Aislaciuón(s): 601 - 640, Total: 132 CAD, Fecha de ejecución: 29-01-12.2023, Plazo Entrega informe: 7 días terminos, OOMW: 8257212 Restricciones: Subestación Laguna, S2E07No reconectar Subestación Matilla, S2E1 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Matilla - Laguna, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:35	29-11-23 18:00
20231209397	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1811	QUINQUIMO - MARBELLA 110KV	804 802	QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1	Riesgo y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es.	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 52M1 de SE Marbella	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 15:12	29-11-23 18:06
20231209395	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1812	QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1	312	QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1	Riesgo y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es.	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 52M3 de SE Quinquimo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:53	29-11-23 15:31
20231208286	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1280	ELAPA - CARRERA PINTO 220KV C1	3186	EST. 781 - CARRERA PINTO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 650 A 670	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 650 A 670 Restricciones: Subestación C. Pinto, S2E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, S2E1con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Illapa, S2E1con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Carrera Pinto-Illapa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 21:00
20231208261	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre .- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa Alto Jahuel, 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 18:00
20231208246	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1960	MONTERRICO - COCHARCAS 66KV	3180 3181 4944 4945 4946 4947	ESTRUCTURA 17 - MONTERRICO 66KV C1 ESTRUCTURA 59 - ESTRUCTURA 17 66KV C1 MONTERRICO - EST. 36 66KV C1 [In_Revision] EST. 36 - COCHARCAS 66KV C1 [In_Revision] COCHARCAS - ESTRUCTURA 60 66KV C1 ESTRUCTURA 60 - ESTRUCTURA 59 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es.	Bloquear reconexión del interruptor 52B1 en S/E Monterrico a 52B1 en S/E San Carlos por trabajos de obras civiles bajo la L7 66kV Monterrico-Cocharcas.	Riesgo medio sin bloqueo.	Bloquear reconexión del interruptor 52B1 en S/E Monterrico a 52B1 en S/E San Carlos por trabajos de obras civiles bajo la L7 66kV Monterrico-Cocharcas.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:01	29-11-23 09:20	29-11-23 18:08
20231208239	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1536	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1674 1676 1677 1678 1679	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 224 66KV C1 EST.22 - EST.23 66KV C1 EST.23 - EST.164 66KV C1 EST.164 - EST.165 66KV C1 EST.165 - TAP NUEVO 66KV C1 TAP NUEVO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-		Actividades: Medición resistencia sistema en estructuras 23, 164 (R-S-T0) y 165 (R-S-T0); 17 y 18 (R-S-T0 y R-PR). Restricciones: N/A.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	30-11-23 18:00		
20231208230	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	655	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV	582	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es.	Poda y roce de arboles en la 1°Santa Elvira-Nueva Aldea. Se requiere el bloqueo del 52B1 en SE Santa Elvira. Esta coordinado con Arauco Bioenergía la preocupación en SE Nueva Aldea.	Riesgo medio sin bloqueo	Podá y roce	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 18:08
20231208287	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	164	EL SALADO - CHANARAL 23KV	1295	EL SALADO - CHANARAL 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURAS N° 001 A 170.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURAS N° 001 a 170 Restricciones: Subestación El Salado, S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Challaral, S2E71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 023kV El Salado-Challaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 19:20
20231208142	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	797	MANTONCILLO - CASERONES 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MANTONCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de METKA RDS : LT 2x220 kV Matencillo - Caserones, realizara el reglantreo y tirando, excavación, instalación de enfierradura y montajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de METKA RDS : LT 2x220 kV Matencillo - Caserones, realizara el reglantreo y tirando, excavación, instalación de enfierradura y montajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, refrese compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 626 y 627. Restricciones: Subestación Matencillo, S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Matencillo, S2E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S2E0 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, S2E7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Matencillo-Caserones, C1-c-1 220kV Matencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 19:20

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202311301161	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3908	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1	5038 5039 5040 5041	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1-C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L1-C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1-C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1-C1	Sin Limitaciones	A solicitud de METKA RDN - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizará el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vestigio, instalación y inversión de barra de fundación (fnda).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (fxcavaciones, Enfierradura, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de METKA RDN - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replantes y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vestigio, instalación y inversión de barra de fundación (fnda), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 62A y 63C. Restricciones: Subestación Maitencillo, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 5207 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 19:20
202311301179	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	360	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV	596	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación en las estructuras de las 7 líneas Paine - Isla de Maipo.	Riesgo bajo y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para las trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5288 en SE Paine.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 16:33	29-11-23 18:18
202311271739	Línea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1395	ENCUENTRO - TOMTOC 220KV	3192 3020	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO - TOMTOC 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea 220 kV Encuentro - MMH - Tomtoc	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad.	Condiciones Requeridas: No Reconectar SE Encuentro 5211 SE MMH 5211	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 20:00	29-11-23 08:12	29-11-23 16:12
202311291130	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1576	CHAMILLA – MECCOAGUADA 01 ROSAL 220KV	3682 3683	CHAMILLA – TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL – EST. 614 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Poze en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Poze en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-El Rosal, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 19:20
202311271639	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	152	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 21:00
202311271595	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Poze masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Poze masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 19:20
202311271596	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Poze masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Poze masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 19:20
202311271581	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1294 1322 1323	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Ecualizres y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Ecualizres y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 19:20
202311271580	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1327 1322 1323	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Ecualizres y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Ecualizres y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 19:20
202311271585	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	151	CHAMILLA - CHICAUMA 66KV	1321	CHAMILLA - CHICAUMA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo. - Inspección de Conjunto Trinetes Estructura.	Bajo	Actividades: Inspección de Conjunto Trinetes Estructura. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 066 kV Charrua-Chalguén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:00	29-11-23 18:00
202311271562	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	CHAMILLA - ENTRE RIOS 220KV	2970	CHAMILLA – ENTRE RIOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C1 o Línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	
202311271561	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	CHAMILLA - ENTRE RIOS 220KV	2969	CHAMILLA – ENTRE RIOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C1 o Línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	
202311271592	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1692	HUALPEN - GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 694 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 19:20
202311271589	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP TPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAVAL 154KV C1 TAP NAVAL - TAP TPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 19:20
202311271588	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS – ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obra de mitigación de ruidos: -	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras para barrera acústica en sector 1-1 y sector 1-2 en sub estación Ancoa. Condición: Normalización soporta y coordinación Bloqueo a la reconexión: No reconectar interruptores que operen la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo. - No reconectar interruptores que operen la Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 21:00
202311271525	Línea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1596	ENCUENTRO - MMH 220KV	2011 2014	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS 220KV S/E ENCUENTRO - MMH 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea 220 kV Encuentro - MMH - Tomtoc	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	S/E MAHINO RECONECTAR 5211 S/E ENCUENTRO RECONECTAR 5211	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 20:00	29-11-23 08:08	29-11-23 16:12
202311271533	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	83	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV	133	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre para el levantamiento de uniones en estructuras.		Actividades: Inspección visual pedestre para el levantamiento de uniones en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00		
202311271512	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3166	EST 82 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de antitrepado en estructuras.		Actividades: Reparación de antitrepado en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00		
202311271511	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3161	EST 82 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de antitrepado en estructuras.		Actividades: Reparación de antitrepado en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00		
202311271568	Línea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1026	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°1 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°192 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°192 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE - EST. N°1 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°192 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°192 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea Cochrane - Encuentro C1o 1 y 2	Riesgo bajo por ser lavado preventivo	Restricciones: - S/E Cochrane: No Reconectar 5221, 5231, S/E Encuentro: No Reconectar 5214, 5223.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:16	29-11-23 12:55
202311271556	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	13	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV	2501	LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación Línea Laberinto-Manto Blancos	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura	Condiciones requeridas: 3125 Laberinto 525-2BL: Señalizar y No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:20	29-11-23 12:41
202311271710	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	321	EL PELUSO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1	599	EL PELUSO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 5283 en SE El Peumo, para realizar reemplazo de aislación en distintas Estructuras de 1784 El Peumo-Santa Rosa, con Brigada aérea.	Riesgo alto y controlado, trabajos con Líneas Energizadas a Potencial.	Mantenimiento Correctivo de Estructuras.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 11:07	29-11-23 16:06
202311301141	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 20:20
202311301145	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	1358	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 20:20
202311291061	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1507	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3952	ATACAMA – ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Esmeralda ; instalación de Equipos de tendido extremos 8288 y 8 160. Vestido de estructuras: 8288, 8 199 y 8 160. Trabajos previos para desconexión Fase 3.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Actividad: Instalación de Equipos de tendido extremos 8288 y 160, vestido de estructuras: 8288, 8 199 y 160, tendido de piloto, tendido de fase auxiliar, templados y engrampados, instalación de amortiguadores y trabajos previos para desconexión. Restricciones: Subestación Atacama, 5211 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, 5271 con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 07:58	
202311301172	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV	3177	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloquea a la reconexión del 52873 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un vivir masivo en la franja de servidumbre de las LT de kV San Javier - Constitución.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:43	29-11-23 18:26
202311301199	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	59	CARDONES - PUENTA MATTA 110KV	86 86	CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 FUNDICION PAIPOTE - PUENTA MATTA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea 110kV CARDONES PAIPOTE, incluye equipos primarios Subestación Puenta Matta.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Cardones: No reconectar 5246.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:11	29-11-23 17:24
202311271412	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3057 3058 3061 3062 3063 3748	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP PATANA 154KV C1 TAP PATANA - TAP PUNTA 154KV C1 TAP PALMA - TAP TUNCHO 154KV C1 TAP TUNCHO - EST. 166C 154KV C1 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de cadenas de aislación. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuitos 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 16:17
202311291217	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	151	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Poze y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Poze y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 18:00
202311301099	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1694 1693	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STRA.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nepluno circuito 1 y a la línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nepluno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:30	29-11-23 18:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2025 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202510001998	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NAPTUNO - CHENA 220KV	2992	NAPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nenjiuno circuito 1 y a la línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nenjiuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:00
202510001999	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL ROSEDO 500KV C2	3371 3372	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL ROSEDO 500KV C2 EL ROSEDO - ALTO JAHUEL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguarre circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguarre circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:00
202510001998	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3373 3374	ALTO JAHUEL - EL ROSEDO 500KV C1 EL ROSEDO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguarre circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguarre circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:00
202510001979	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1699	RIO AGONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	3970 3967 4115	RIO AGONCAGUA – 9 KM 220KV C2 9 KM – 9 139 220KV C2 9 139 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Lavado de aislación en estructuras.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:53
202510001978	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1699	RIO AGONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	4116 3968 3971	9 139 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 9 KM – 9 139 220KV C1 RIO AGONCAGUA – 9 KM 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Lavado de aislación en estructuras.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:53
202510002060	Línea	Ejecución Exitosa	GENERADORA DEL PACÍFICO SPA	51	Intervención	Origen Externo	Programada	133	CARDONES - MEDELLIN 220KV C1	330	CARDONES - MEDELLIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Bloqueo a la reconexión del 52E1 en S/E Cardones a solicitud Transelec, quieren informar trabajos de rotechite, los cuales coinciden en lavado de aislación con mecánizado energizado 220 kV / 154 / 66	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 00:00	29-11-25 23:59	29-11-2025 0:00	29-11-25 20:06
202510002237	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	965	LINARES - PARRAL 154KV	1325	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de Obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Reemplazo de estructura Tubular con línea energizada, Reemplaza estructuras 269, 286.- Restricciones: No reconectar interruptores que crucen a la L 154kV Maule-Parral ,C1.- Instalaciones en Riesgo: Línea L 154kV Maule-Parral ,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del jefe de Faena: Línea 220kV Maule - Parral, Estructuras 269, 286 Delimitar zona de trabajo RI Jefe de faena indicará a personal y a Cnst las estructuras a intervenir.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:00
202510002212	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1292	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poda bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:00
202510002257	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1353	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poda bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:00
202510002203	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en vanos estructuras.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 19:00
202510002199	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1292	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Cortes y/o poda de arboles próximos a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500kV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:00
202510002186	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3570 3571	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce manzo en franja de servidumbre, desde estructura N° MS - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San Javier-Constitución.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 19:00
202510002283	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1382	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 19:00
202510002282	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 19:00
202510002122	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	566	Intervención	Origen Interno	Programada	1273	CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV	2599	CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Lavado de aislación con equipos energizados paño 154 de Subestación Cardones.	Existe riesgo de disparo asociado a circuito 117 Cardones - Nueva Cardones y conexión de barra 2 y 220 forma alternada) en subestación Cardones, tomando las medidas de precaución y seguridad indicada para los trabajos, los riesgos serán minimizados.	Se requieren las siguientes condiciones para ejecutar el trabajo de forma segura: Subestación Cardones: Bloqueo de reconexión automática interruptor 5215S. Subestación Nueva Cardones: Bloqueo de reconexión automática interruptor 5212. Bloqueo de reconexión automática interruptor 5215. Los trabajos de lavado de aislación de paños 154 y 220 no se realizaran en simultaneo, solo se ejecutaran uno a la vez.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 17:10
202510002136	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	566	Intervención	Origen Interno	Programada	1273	CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV	2600	CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Lavado de aislación con equipos energizados paño 155 de Subestación Cardones.	Existe riesgo de disparo asociado a circuito 217 Cardones - Nueva Cardones y conexión de barra 2 en subestación cardones, tomando las medidas de protección y seguridad indicadas para los trabajos, los riesgos serán minimizados.	Se requieren las siguientes condiciones para ejecutar el trabajo de forma segura: Subestación Cardones: Bloqueo de reconexión automática interruptor 5215S. Subestación Nueva Cardones: Bloqueo de reconexión automática interruptor 5213. Bloqueo de reconexión automática interruptor 5215. Los trabajos de lavado de aislación de paños 155 y 220 no se realizaran en simultaneo, solo se ejecutaran uno a la vez.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 17:10
202510002056	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1705	PUNTAQUA - EL SAUCE 66KV	191	PUNTAQUA - EL SAUCE 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Poda de árboles cercanos a la línea	Trabajo de bajo riesgo. Se han considerado todas las precauciones y análisis de riesgo para una faena segura.	Trabajo de poda y roce con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 de 19 Puntaqua y protección interruptor 52B2 de 19 Incahuasi. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma jeudalmoy efectiva solo cuando las trabajos se estén	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 17:06
202510002057	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	833	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	3629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 A 378.		Actividades: Inspección Visual Pedestre ,INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 A 378 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Riesgos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00		
202510002088	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	373	PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV	627	PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Poda, roce y tala	Riesgo Bajo, trabajos ejecutados de acuerdo a procedimientos	Se requiere el bloqueo de la reconexión interruptor 52B81 de SE Portezuelo y 52B1 de SE Santa Cruz (STS) como medida de precaución ante estas faenas. El bloqueo de la reconexión de equipo de STS se encuentra coordinado mediante SOEI inter-empresas. No obstante transformada de cargas a disposición de Alumbrera Fiuaba	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:17
202510002167	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	375	PUENTA DE CORTES - TUNCHE 66KV	354 355	PUENTA ALTA - TUNCHE 66KV C1 PUENTA DE CORTES - PUENTE ALTA 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de C7 66kV Puesta de Cortes - Tunche , se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B3 de S/S Puesta de Cortes. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:17
202510002152	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	954	SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV	4801 4804 4805 4803 4802 4801	SAN FCO DE MOSTAZAL - ESTRUCTURA 189-66KV C1 [EN_INVIERNO] ESTRUCTURA 189 – ESTRUCTURA 203 66KV C1 [EN_INVIERNO] SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - EST. 196-66 KV C1 EST. 196 - EST. 197-66 KV C1 EST. 252 - EST. 245-66 KV C1 EST. 245 - SUBESTACION EL PASO	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de C7 66kV Paine- San Fco Mostazal, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B2 de S/S Paine. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:20
202510001708	Línea	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	1856	Desconexión	Origen Interno	Programada	1739	CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220KV C1	4128	CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Postado de torres de alta tensión	El trabajo se realizará con el circuito desenergizado, con riesgo para el sistema	Para realizar el trabajo se requiere la línea desconectada, con tierras hacia la línea en ambos extremos y en PE Campo Lindo desconectado	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 19:45
202510002026	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1833	Intervención	Origen Interno	Programada	1648	PUELCHE SUR - FRUTILLAR NORTE 220 KV	3599 3980	PUELCHE SUR - EST. 509N 220KV C1 EST. 509N – FRUTILLAR NORTE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Puelche Sur - Frutillar Norte C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 19:20
202510002004	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1631	RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV	3852 3852	EST. 336 - EST 509N 220KV C2 EST 509N – FRUTILLAR NORTE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Corte y poda de árboles 9-337 a la 9-508	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Rahue - Frutillar Norte C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:00
202510001749	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1292	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2963 2964	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Actividades: Reconexión a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:00
202510002748	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1292	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2962	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Reconexión a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 18:00
202510002005	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	979	DUQUECO - LOS PELUMOS 220KV	1836	DUQUECO - LOS PELUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Roce en franja de servidumbre.-	Bajo	Actividades: Reconexión a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 21:00
202509961561	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1501	CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1	3068	CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Melipeuco: 52H1 quiere reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 17:21
202509969547	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1432	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	1.-220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27	Bajo	Actividades: 1.-220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27, Total: 120 CAD, Fecha de ejecución: 27-30.11.2025, Plazo Entrega informe: 7 días, CORMA 8257951 / 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 26-27, Total: 6 CAD, Fecha de ejecución: 29-30.11.2025, Plazo Entrega informe: 7 días, CORMA 8257951, 220kV Maria Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-35/3888, Total: 117 CAD, Fecha de ejecución: 27-30.11.2025, Plazo Entrega informe: 7 días, CORMA 8256162 Restricciones: Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J5 No reconectar Lagunas, 52J1 No reconectar Maria Elena, 52J1, 52J2 No reconectar Lagunas, 52J1 No reconectar Toy Off Duthaga, 52J1 No reconectar Instalaciones en Riesgo: 1.-220kV Frontera-San Simón, C1 o 1.-220kV Frontera-Lagunas, C2 o 1.-220kV Maria Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2025 08:00	29-11-25 18:00	29-11-2025 8:00	29-11-25 21:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230909586	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1632	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3229 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1. 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 1-27	Bajo	Actividades: 1. 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 1-27, Total: 120 CAD, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 82577951: 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 28-27, Total: 6 CAD, Fecha de ejecución: 29-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 82577951: 220kV Maria Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 1-25/3468, Total: 117 CAD, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 82583652 Restricciones: Frontera, 5211, 5212, 5252, 5253, 5203 No reconectar S/S San Simón: 5211, 5212 No reconectar Ma. Elena, 5203, 5204 No reconectar Laguna, 5201 No reconectar Tap Off Quillagua, 5213 No reconectar Instalaciones en Riesgo: 1. 220kV Frontera-San Simón, C1 o 1. 220kV Frontera-Lagunas, C2 o 1. 220kV Maria Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 21:00
20230909845	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1634	FRONTERA - SAN SIMÓN 220KV	3227	SAN SIMÓN - FRONTERA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1. 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 1-27	Bajo	Actividades: 1. 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 1-27, Total: 120 CAD, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 82577951: 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 28-27, Total: 6 CAD, Fecha de ejecución: 29-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 82577951: 220kV Maria Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 1-25/3468, Total: 117 CAD, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 82583652 Restricciones: Frontera, 5211, 5212, 5252, 5253, 5203 No reconectar S/S San Simón: 5211, 5212 No reconectar Ma. Elena, 5203, 5204 No reconectar Laguna, 5201 No reconectar Tap Off Quillagua, 5213 No reconectar Instalaciones en Riesgo: 1. 220kV Frontera-San Simón, C1 o 1. 220kV Frontera-Lagunas, C2 o 1. 220kV Maria Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 21:00
20230909705	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3021	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1. 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 11-40	Bajo	Actividades: 1. 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 11-40, Total: 1921143, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 82560711 Restricciones: Tarapacá, 5211, 5212 No reconectar Geoglifos, 5211, 5212, 5252, 5253 No reconectar Instalaciones en Riesgo: 1. 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o 1. 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 21:00
20230909741	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3022	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1. 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 11-40	Bajo	Actividades: 1. 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 11-40, Total: 1921143, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 82560711 Restricciones: Tarapacá, 5211, 5212 No reconectar Geoglifos, 5211, 5212, 5252, 5253 No reconectar Instalaciones en Riesgo: 1. 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o 1. 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 21:00
20230909737	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3023	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1. 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 112-129	Bajo	Actividades: 1. 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 112-129, Total: 316 CAD, Fecha de ejecución: 29-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 82572193 Restricciones: Geoglifos, 5211, 5220, 5221, 5236 No reconectar Laguna, 5201, 5236 No reconectar Instalaciones en Riesgo: 1. 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o 1. 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 21:00
20230909736	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3022	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1. 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 112-129	Bajo	Actividades: 1. 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Rotura(s)(s): 112-129, Total: 316 CAD, Fecha de ejecución: 29-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 82572193 Restricciones: Geoglifos, 5211, 5220, 5221, 5236 No reconectar Laguna, 5201, 5236 No reconectar Instalaciones en Riesgo: 1. 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o 1. 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 21:00
20230909557	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	3507	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Raze, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre. -	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/S Tap Off Río Toltén: 5241 posee reconexión automática desfavorable. S/S Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 5242 en caso de apertura	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:25	29-11-23 17:21
20230909692	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1635	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3229 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 1 (TRANSELEC – 220 KV PF: 5H4B0. vano entre 6699 Y 6682, en apoyo a las tobagas de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220/kV Frontera-Lagunas C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna1: 521 no reconectar. Tap Off Quillagua: 5213 No reconectar San Simón: 5214 y 5215 No reconectar Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 20:32
20230909870	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1650	SAN SIMÓN - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMÓN - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodi 209) Bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC – 220 KV PF: 5H4T1. vano entre 6677 Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220/kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgo: Durante las tobajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 5202. no reconectar. Tap Off N. Victoria: 5217 No reconectar San Simón: 5218 y 5219 No reconectar Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 20:32
20230909680	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3021	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodi 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 658-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220/kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 5213. no reconectar. Geoglifos: 5214, 5215 no reconectar Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 20:32
20230909830	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3022	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodi 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 658-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220/kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 521. no reconectar. Geoglifos: 521, 522 no reconectar Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 20:32
20230909780	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3023	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodi 214) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de línea entre vanos 695-696 (PICIO Acueducto), Cruce entre vanos 6132-6133, entre vanos 6119-6116, entre vanos 6101-6102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220/kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 5201. no reconectar. Geoglifos: 5236. no reconectar Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 20:32
20230909750	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3022	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodi 214) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de línea entre vanos 695-696 (PICIO Acueducto), Cruce entre vanos 6132-6133, entre vanos 6119-6116, entre vanos 6101-6102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220/kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 5201. no reconectar. Geoglifos: 5231, 5232 no reconectar Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 20:32
20230909777	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1680	LASTARRIA - CRUCERO 220KV	4059 4059 4061	LASTARRIA - EST. 250A 220 KV C2 EST. 250A - EST. 270 220 KV C2 EST. 250A - EST. 350 220 kV C2 (EN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Raze de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220/kV Lastarria - Cruzeiro, C1 o Línea 220/kV Lastarria - Cruzeiro, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:45	29-11-23 20:20
20230909701	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	142	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1652	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Raze de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220/kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 18:00
20230909690	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1109	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Raze de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220/kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:30	29-11-23 18:00
20231023179	Línea	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	812	MANTO VERDE - PUENTE DESCARGADOR N°1 BORNIDO N°1 220KV	4579 1580 4580 4582	MANTO VERDE - EST. 10 220KV C1 (EN_REVISION) MANTO VERDE - BORNIDO 2 220KV C1 EST. 10 - EST. 27 220KV C1 (EN_REVISION) EST. 27 - BORNIDO 2 220KV C1 (EN_REVISION)(EST. 27 - BORNIDO 2 220KV C1 EN_REVISION)	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de aislación en LTS 220 kV Mt. Verde - Desatadero. Estructuras 320 a 336.	No tiene riesgos asociados.	Precaucion: No reconectar 52H1en S/S Manto Verde.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 18:00	29-11-23 07:40	29-11-23 15:10
20231028539	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE	1791	Intervención	Origen Interno	Programada	1258	CHACAYA - EL CORRE (ENGIE) 220KV C1	3954 3955	CHACAYA - EL CORRE (ENGIE) 220 KV C2 CHACAYA - EL CORRE (ENGIE) 220 KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación con línea energizada, método a distancia.	Método de lavado a distancia, riesgo bajo	S/E Chacaya: 5216, 5217 No Reconectar. S/E El Cobre: 5212, 5213 No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 16:00	29-11-23 13:57	29-11-23 21:26
20230928128	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	882	GALLEGUILLOS - CALDERA 110KV	589	TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de grampa en 6 TL reparación de helaza en las diferentes fases en 6 105, 6 117 y 6 136, reemplazo de bretéles en 6 141 6 143, 6 216 y 6 222. Retiro de garra chino.	Trabajo con riesgo alto, el cual se realizará con personal calificado	Para realizar los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52R3 Línea Gallegullos-Caldera en S/S Gallegullos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 19:00	29-11-23 08:57	29-11-23 18:53
20231028097	Línea	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	292	Desconocido	Origen Interno	Programada	1823	LAS SALINAS - CENTINELA 220kV C1	6009	LAS SALINAS - CENTINELA 220kV C1 (EN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puertas end to end, nuevo proyecto PPV Las Salinas NUP4268	Riesgo bajo, trabajos se realizarán con equipos desenergizados.	Puertas end to end, nuevo proyecto PPV Las Salinas NUP4268	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 07:00	30-11-23 23:59	29-11-23 11:29	
20231029265	Línea	Ejecución Exitosa	COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A.	403	Intervención	Origen Interno	Programada	1058	ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV	1662	ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, método a distancia. Estructuras: 01 a 65.	Riesgo bajo. Se toman las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	- S/E Antofagasta: No Reconectar 52H2. - S/E Altonorte: No reconectar 52H5.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 06:30	29-11-23 16:30	29-11-23 09:01	29-11-23 16:41
20231027537	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconocido	Origen Interno	Programada	69	TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV	168	TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar la desconexión del circuito para el reemplazo de aislación	Se toman todas las resguardos para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:11	29-11-23 21:31
20231029180	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	666	TAP LO ESPEJO - BUIN 110KV TAP LAS ACACIAS - BUIN 110KV	399 792 792	TAP LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 TAP LAS MERCEDES - BUIN 110KV C1 TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito por trabajos en el circuito N°2 según SD 202310159	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 00:00	29-11-23 06:30	29-11-23 00:11	29-11-23 06:39
20231029179	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconocido	Origen Interno	Programada	666	TAP LO ESPEJO - BUIN 110KV TAP LAS ACACIAS - BUIN 110KV	399 792 792	TAP LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 TAP LAS MERCEDES - BUIN 110KV C2 TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cierre de puentes en torre N°52 por término de tendidos de OPGW	Trabajos en cercanía al circuito N°1 energizado	Riesgos controlados	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 00:00	29-11-23 06:30	29-11-23 00:11	29-11-23 06:39
20230929605	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	575	Desconocido	Origen Interno	Programada	1099	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3694	ENCUENTRO - EST. 398 220KV C1 EST. 398 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a Pararrayos PRAR-1/2/3/1S2YO1/O2/O3, Trans'. de potencial TPR-1/2/3/1S2PT01/02/03, Trans'. de corriente TC1R-1/2/3/ 1S2CT01/02/03, Desconectador 89B-2. Desconectador 89B-27, Interruptor 52B	Riesgo bajo, se realizará mantenimiento preventivo a pala 2B S/E Encuentro - Collahuasi con línea desenergizada.	Se solicitan los siguientes bloqueos: S/E Encuentro 220[kV]: Desconectador 89B-2 . 4 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89B-8 . 8 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89B-27 . 4 Abierto. Desconectador 89B-27 . 27 a disposición para reparación. ITO Sec. TPPP-2A. Abiertas. S/E Collahuasi 220 [kV]: Desconectador 89B15 . 1 Abierto y Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 00:00	29-11-23 19:59	29-11-23 08:23	29-11-23 18:07
20231029530	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	366	Desconocido	Origen Interno	Programada	1271	PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV	2938	PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/S Pan de Azúcar, Pañs 3R Reemplazo del bloque de puertas de la unidad de BAH3 87M y pañs 3L	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones, no existen riesgos asociados.	Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: - LT Pan de Azúcar - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV Circuito 2 desenergizado. - Protección 87B del Paño 3R Interconexión Pan de Azúcar 220 kV desabilitada. - Protección 87B del Paño 3L Interconexión Pan de Azúcar 220 kV desabilitada. - Paño 3R Conexión Autobahn a Interconexión Pan de Azúcar 220 kV Condición autobahn a Interconexión Pan de Azúcar 220 kV cerrado.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-23 23:00	29-11-23 07:00	28-11-23 22:46	29-11-23 02:38
20231030033	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Externo	Programada	1632	FRONTERA - SAN SIMÓN 220KV	3227	SAN SIMÓN - FRONTERA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CC MINI (SCDI 092/2023), S/S San Simón: Revisión de ajuste de reté de protecciones y pruebas a las interruptores 52C1 y 52C2.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Frontera-San Simón C1. Temporalidad de los Riesgos: al final los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Línea 220 kV Frontera-San Simón C1. Indisponible Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 00:00	29-11-23 19:59	29-11-23 20:08	29-11-23 07:20
20231027709	Línea	Ejecución Exitosa	INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA	1729	Desconocido	Origen Interno	Programada	1726	PARINACOTA – WILKA 220KV C1 (EN_REVISION)	4119	PARINACOTA – WILKA 220KV C1 (EN_REVISION)	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento en panel de 33 kV / Transformador zigzag / Transformador 220 kV Wilka.	Riesgo bajo ya que se tomarán las medidas necesarias.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 19:00	29-11-23 00:00	29-11-23 18:58	29-11-23 05:32

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202311021239	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	ALEJANDRINA – MAITENCILLO 220KV	9663	EST 165A – MAITENCILLO 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	59 Maitencillo, proyecto REPAO de reemplazo protección sistema 1 del paño 08.	Bajo	Actividades: Puesta en servicio nueva protección. , 59 Maitencillo, proyecto REPAO de reemplazo protección sistema 1 del paño 08. – 1) Puesta en Servicio N°: 1826 nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 según "Programa PES Protección Sistema 1_PAÑO_8_59 MAI" , – 2) En nueva protección sistema 1 habilitar trip sobre 52B. , – 3) En nueva protección sistema 1 habilitar relay sobre 52B. , – 4) En nueva protección sistema 1 habilitar recierre sobre 52B. , – 5) En nueva protección sistema 1habilitar trip etapa 2 sobre BTR 220kV sección 1, , – 6) En nueva protección sistema 1 habilitar esquema de teleprotecciones. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 Maitencillo o 1 220kV Maitencillo Algarrobal , C3 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Maitencillo, Armario CBP paño 08 en cuarta patio 220kV Señalizado azocde trabajo y/o enterruptores aisntenseor.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 16:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:36	29-11-23 18:41
202311026582	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CHILECITO – VALDIVIA 220KV	2835	CHILECITO – VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Valdivia: Instalación de medidas de mitigación en marco de línea paño 1ty 2L.	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chuecito - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Chuecito - Valdivia, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 15:00	29-11-23 18:00	29-11-23 11:56	29-11-23 18:21
202311026599	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CHILECITO – VALDIVIA 220KV	1606	CHILECITO – VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Valdivia: Instalación de medidas de mitigación en marco de línea paño 1ty 2L.	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chuecito - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Chuecito - Valdivia, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 15:00	29-11-23 18:00	29-11-23 11:56	29-11-23 18:21
202311027631	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1670	PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV	8659 8247 6342 6344 6346 6170 6174 6175 6176 4057 4058	EST. 291 – EST. 308 66 KV C2 PITRUFQUEN - EST. 220 66KV C2 EST. 220 - EST. 225 66KV C2 EST. 225 - EST. 243 66KV C2 EST. 243 - EST. 266 66KV C2 EST. 255 - EST. 260 66KV C2 EST. 260 - EST. 266 66KV C2 EST. 266 - EST. 291 66KV C2 EST. 100 - LICANCO 66KV C2 EST. 103 - EST. 100 66 KV C2 LICANCO - ESTRUCTURA 360 66KV C2 ESTRUCTURA 360 - RAMAL LAS CASAS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a tramo 66 kV Pitrufquen-Padre las Casas 2 (5280 de S/E Pitrufquen y 5281 de S/E Padre las Casas) a solicitud de 575 (SOD 2056) por trabajos con técnica de líneas energizadas en S/E Licanco de su propiedad.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Bloqueo de reconexión a tramo 66 kV Pitrufquen-Padre las Casas 2 (5281 de S/E Pitrufquen y 5283 de S/E Padre las Casas) a solicitud de 575 (SOD 2056) por trabajos con técnica de líneas energizadas en S/E Licanco de su propiedad.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 10:00	29-11-23 20:00	29-11-23 08:39	29-11-23 15:46
202311025825	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1659	RIO ACONCAGUA – PUCHUNCAVÍ (TRANSELEC) 220KV	8970 8987 6115	RIO ACONCAGUA – 9 KM 220KV C2 9 KM – 9 139 220KV C2 9 139 – PUCHUNCAVÍ (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño 216. Coordinado con Celeo Redes y STNA	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño 216. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y a línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o línea de 220kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 13:00	29-11-23 15:00	29-11-23 09:29	
202311026956	Línea	Aprobado	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1818	COLORADO CHICO – DSP1 69KV (Int. Revision)	6065 6021	COLORADO CHICO - EST. 39 69KV C1 [En_Revision] EST.18 - DSP1 69KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Excavaciones de Cuenca de drenaje aguas fuentes bajo línea de 69 KV entre torre N°69y Marco de torre de Subestación Colorado Chico	Trabajo con procedimiento establecido y bajo en riesgo.	Se requieren las siguientes condiciones operacionales en: S/E DSP1: No Reconectar 52B1, S/E Colorado Chico: No Reconectar 52B71	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 11:41	29-12-23 19:41	01-11-23 14:08	
202311026543	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1482	VALDIVIA – EL LAUREL 220KV	5037	VALDIVIA - EST. 31 1 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Valdivia: Instalación de medidas de mitigación en marco de línea paño 1ty 2L.	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Valdivia - El Laurel C1 o Línea 220 kV Valdivia - El Laurel C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 11:00	29-11-23 15:00	29-11-23 11:18	29-11-23 15:21
202311026542	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1482	VALDIVIA – EL LAUREL 220KV	5036	VALDIVIA - EST. 31 2 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Valdivia: Instalación de medidas de mitigación en marco de línea paño 1ty 2L.	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Valdivia - El Laurel C1 o Línea 220 kV Valdivia - El Laurel C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 11:00	29-11-23 15:00	29-11-23 11:18	29-11-23 15:21
202311026436	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1659	RIO ACONCAGUA – PUCHUNCAVÍ (TRANSELEC) 220KV	6114 8986 8971	9 139 – PUCHUNCAVÍ (TRANSELEC) 220KV C1 9 008 – 9 139 220KV C1 RIO ACONCAGUA – 9 008 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño 215. Coordinado con Celeo Redes y STNA	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño 215. Restricciones: S/E Polpaico: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y a línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o línea de 220kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 10:30	29-11-23 15:00	29-11-23 09:29	29-11-23 15:40
202311027637	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1670	PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV	8659 8247 6342 6344 6346 6170 6174 6175 6176 4057 4058	EST. 291 – EST. 308 66 KV C2 PITRUFQUEN - EST. 220 66KV C2 EST. 220 - EST. 225 66KV C2 EST. 225 - EST. 243 66KV C2 EST. 243 - EST. 266 66KV C2 EST. 255 - EST. 260 66KV C2 EST. 260 - EST. 266 66KV C2 EST. 266 - EST. 291 66KV C2 EST. 100 - LICANCO 66KV C2 EST. 103 - EST. 100 66 KV C2 LICANCO - ESTRUCTURA 360 66KV C2 ESTRUCTURA 360 - RAMAL LAS CASAS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a tramo 66 kV Pitrufquen-Padre las Casas 2 (5280 de S/E Pitrufquen y 5281 de S/E Padre las Casas) a solicitud de 575 por trabajos con técnica de líneas energizadas en S/E Licanco de su propiedad.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Bloqueo de reconexión a tramo 66 kV Pitrufquen-Padre las Casas 2 (5281 de S/E Pitrufquen y 5283 de S/E Padre las Casas) a solicitud de 575 por trabajos con técnica de líneas energizadas en S/E Licanco de su propiedad.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 10:00	29-11-23 15:00	29-11-23 15:49	29-11-23 19:05
202311027556	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	89	Intervención	Origen Externo	Programada	1489	CAUTÍN – RIO MALLECO 220KV	5047	CAUTÍN – EST. N°3809 220KV C1	Nuevo y puede llevar servidumbre	Sin Limitaciones	Se requiere la No Reconexión de 17 CAUTÍN – RIO MALLECO 220KV C1 por Tala manual de vegetación de gran altura (eucaliptus) con proyección a línea> 6T.	Desconexión 17 Río Malleco - Cautín 1.	Se requieren las siguientes condiciones operacionales en: Tala de árboles en 17 220kV Río Malleco - Cautín Cto 1 entre estructuras N° 6364 - 6351 (Fundo Coyanco Comuna de Perquenco, Región de la Araucanía).	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 19:00	29-11-23 09:11	29-11-23 18:24
202311027553	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.	89	Intervención	Origen Externo	Programada	1489	CAUTÍN – RIO MALLECO 220KV	5049	CAUTÍN – EST. N°3809 220KV C2	Nuevo y puede llevar servidumbre	Sin Limitaciones	Se requiere la No Reconexión de 17 CAUTÍN – RIO MALLECO 220KV C2 por Tala manual de vegetación de gran altura (eucaliptus) con proyección a línea> 6T.	Desconexión 17 Río Malleco - Cautín 2.	Tala de árboles en 17 220kV Río Malleco - Cautín Cto 2 entre estructuras N° 6364 - 6351 (Fundo Coyanco Comuna de Perquenco, Región de la Araucanía)	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 19:00	29-11-23 09:11	29-11-23 18:24
202311027537	Línea	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA	60	Intervención	Origen Externo	Programada	117	CENTRAL EMELDA – DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1	105	CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Bloquea a la reconexión del 52B0 en S/E Diego de Almagro y los 52M1 y 52M2 en S/E Central Emelda, a solicitud de Transelec por trabajos realizados trabajos de lavado de aislación en instalaciones energizadas. Las actividades se efectuarán sobre todos los paños de 110 kV incluyendo marcos de líneas y barras.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:40	29-11-23 16:59
202311027223	Línea	Ejecución Exitosa	ANDES GENERACIÓN SPA	293	Intervención	Origen Externo	Programada	883	DIEGO DE ALMAGRO – CENTRAL ANDES GENERACION 110KV	1733	DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloquea a la reconexión del 52B1 en S/E Central Andes Generación y el 52M2 en S/E Diego de Almagro a solicitud de Transelec por trabajos de lavado de aislación en instalaciones energizadas. Las actividades se efectuarán sobre todos los paños de 110 kV incluyendo marcos de líneas y barras.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:40	29-11-23 16:59
202311026960	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	928	POLPAICO (TRANSELEC) – SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	1268	POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parásitas en equipos 015 de los paños K5, K6, K7 y K8.	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parásitas en equipos 015 de los paños K5, K6, K7 y K8. Restricciones: Normalización suerte a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: 45 minuto de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 17:00		
202311026958	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3173 3053	ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parásitas en equipos 015 de los paños K5, K6, K7 y K8.	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Medición de descargas parásitas en equipos 015 de los paños K5, K6, K7 y K8. Restricciones: Normalización suerte a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: 45 minuto de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 09:00	29-11-23 17:00	29-11-23 09:30	29-11-23 12:18
202311026869	Línea	Aprobado	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1818	COLORADO CHICO – DSP1 69KV (Int. Revision)	6065 6021	COLORADO CHICO - EST. 39 69KV C1 [En_Revision] EST.18 - DSP1 69KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de Jumpers para habilitar distintos servicios que van por Fibra Óptica hacia otras líneas.	Trabajo con procedimiento establecido y bajo en riesgo.	Se requieren las siguientes condiciones operacionales en: S/E DSP1: No Reconectar 52B1, S/E Colorado Chico: No Reconectar 52B71	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:35	30-12-23 19:35	01-11-23 14:08	
202311029919	Línea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	357	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	991	CHUQUICAMATA – 106 110KV	1827	CHUQUICAMATA - 106 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de fase-media, vano bajo y grilletes aislantes y grado en estructura6 . 16, 17 y 18.	Riesgo alto, se considerara todas la medidas de seguridad para evitar accidentes según el trabajo. (Trabajos en requerir paralizar , disponer elementos estructurales en torno 10 m con el fin de evitar y/o prevenir daños en infraestructura y posibles accidente)	Condiciones Requeridas: En S/E 106. Abierto(s): 52K11, 89H11-1, 89H11-2 y 89H11-3 y Cerrado 89H11-5T, en S/E Chuquicamata. Abierto(s): 52K11, 89H11-1, 89H11-2 y 89H11-3y Cerrado 89H11-5T	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:56	29-11-23 18:00	29-11-23 08:48	29-11-23 16:42
202311028082	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1652	HUALPÉN – GUINDO 220 KV	9961	HUALPÉN - EST. 004 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado cadenas de aislación en estructura14 S2 a 1a5 -5B y 8-75 a 1a 9-77.	Bajo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura14 S2 a 1a5 -5B y 8-75 a 1a 9-77. Restricciones: Con bloqueos a los reconexión, inmovilizado. No reconectar los interruptores asociados a las líneas en riesga. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntita, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:30	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 20:30
202311028089	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	170	HUALPÉN - LAGUNILLAS 154KV C1	1330 1331 1332	TAP EPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPÉN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP EPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado cadenas de aislación en estructura14 S2 a 1a5 -5B y 8-75 a 1a 9-77.	Bajo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura14 S2 a 1a5 -5B y 8-75 a 1a 9-77. Restricciones: Con bloqueos a los reconexión, inmovilizado. No reconectar los interruptores asociados a las líneas en riesga. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntita, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:30	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 20:30
202311027186	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	PUENTE DE CORTES – CACHAPOAL 66KV	668 508	PUENTE DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 PUENTE DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1	Nuevo y puede llevar servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, tarea planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de 17 66KV Puente de Cortes - Cortes Cachapoal Cl y C2, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B1 y 52B6 de S/E Puente de Cortes, En consultas ATENDIDA	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:02	29-11-23 18:02	29-11-23 08:07	29-11-23 20:26
202311026576	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LASTARRIA – CIRUELOS 220KV	4057 4060 4003 4004	LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 EST. 255A - CIRUELOS 220KV C1 EST. 255A - EST. 358 220 KV C1 [EN_REVISION] EST. 358 - CIRUELOS 220 KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C1 o Línea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 20:15
202311026636	Línea	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	1161	CERRO DOMINADOR CSP – CSP CERRO DOMINADOR 220KV	3035 3096	CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA TR 220KV C1 ESTRUCTURA TR - CSP CERRO DOMINADOR 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor 7T1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89T1-1, 89T1-2 en S/E CSP Cerro Dominador. Abierto 52U, 89U-1, 89U-2 y 89U-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89U-3T en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89T1-5T y 89U1-3T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor 7T1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89T1-1, 89T1-2 en S/E CSP Cerro Dominador. Abierto 52U, 89U-1, 89U-2 y 89U-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89U-3T en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89T1-5T y 89U1-3T en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 07:32	29-11-23 20:25
202311027186	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1808	ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV	555 556 6002	ESTRUCTURA 36 - CACHAPOAL 66KV C1 EST.3 - EST.36 66KV C1 ALAMEDA – CACHAPOAL 66KV C1	Nuevo y puede llevar servidumbre	Sin Limitaciones	se realizaran trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, tarea planificada y controlada en terreno.	por trabajos de poda y roce en tramo 17668 Alameda - Cachapoal, se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B68 de 66 Alameda, sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:07	29-11-23 20:24
202311026612	Línea	Ejecución Exitosa	ALTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	1737	MULCHÉN – LOS NOTROS 220KV (En_Revision)	6061	MULCHÉN - EST. 32 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere operaciones en paño 15 en S/S Mulchén para la desconexión de 1x17 220 kV Mulchén - Los Notros C1 por trabajos en S/S Los Notros. - Pruebas Eléctricas y mantenimiento a TP-15 en paño 07.	Riesgos declarados por Transelec.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:57	29-11-23 18:43
202311026395	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	660	TAP LO ESPEJO – RUÑA 110KV	789 793 796	TAP LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 TAP SAN BERNARDO - RUÑA 110KV C1 TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito por trabajos de tendido de OPGW en el circuito N°3	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:46	29-11-23 18:15
202311026241	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	ALEJANDRINA – MAITENCILLO 220KV	9663	EST 165A – MAITENCILLO 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	59 Maitencillo: Bloqueo de protección sistema N° 2del paño 08.	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, 59 Maitencillo: Bloqueo de protección sistema N° 2 del paño 08 para dar conformidad de bloqueo en AT 1162767/PEPTO 167781, según • RUP 3208 MMR Reemplazo de protección de distancia en paño 08 de 59 Maitencillo. Nota: Esta intervención se realiza en conjunto con el trabajo N° 116829 por desconexión de línea 220kV Maitencillo – Algarrobal C3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 Maitencillo o 1 220kV Maitencillo Algarrobal , C3 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Maitencillo, Armario CBP paño 08 en cuarta patio 220kV Señalizado azocde trabajo y/o enterruptores aisntenseor. Subestación Maitencillo, Paño 8 Protección sistema 2 Bloqueo de 59y 5B9 sobre BTR 220kV	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 16:00	29-11-23 09:29	29-11-23 22:06
202311026626	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	150	CENTRAL CIPRESES – TINAJA 154KV	1266 1265 1266 1267	CENTRAL CIPRESES - EST. 92 154KV C2 EST. 162A (EL COLORADO) - TINAJA 154KV C2 EST. 92 - EST. 128 (LOMANTA EL COLORADO) 154KV C2 EST. 128 (LOMANTA EL COLORADO) - EST. 162A (EL COLORADO) 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Ciprenes-Itahue, Circuito 1o Línea 154 kV Ciprenes-Itahue, Circuito 2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 18:00
202311026622	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	150	CENTRAL CIPRESES – TINAJA 154KV	1295 1265 1011 1012	CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILINQUE 154KV C1 CENTRAL CURILINQUE - SUMINISTRO EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - TINAJA 154KV C1 SUMINISTRO EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Actividades: Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Ciprenes-Itahue, Circuito 1o Línea 154 kV Ciprenes-Itahue, Circuito 2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 18:00
202311026828	Línea	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [EN_REVISION]	2083	Intervención	Origen Interno	Programada	1858	PARINAS – LALACKAMA 220KV [EN_REVISION]	8611 8599 8560	PARINAS - EST. 79 220 KV C1 [EN_REVISION] EST. 79 – EST. 1 220 KV C1 [EN_REVISION] EST. 1 – EST. 8 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	(SE Parinas) Nup 1165: Pruebas dinámicas End to End mediante RST vía OPGW(OPLAT)-S1-S2 entre SE Parinas y Parque PV Lalackama.	Bajo	Actividades: Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lalackama-Parinas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Parinas, Protección 87L ABB REG670 sistema 1 y sistema 2 (6/7) Dispares Bloqueados conforme a minuta de bloqueo RDA-CYP-013-TSL-PAR-105 Minuta Bloqueo Sistema 1 (6-8/10 Parinas y RDA-CYP-013-TSL-PAR-106 Minuta Bloqueo Sistema 2 (7-9/10 Parinas Subestación Parinas, Controlador paño 8I HMI/SEMB 85:53/52-A disposición (No requiere minuta bloqueo). Subestación Parinas, TPCP-CTR Fuera de servicio para PES enlaces y Operativa para RST A	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231130121	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2031	Intervención	Origen Interno	Programada	1599	CHAMPLIA - LUCERO 66KV	1210 1211 1212 6328 3674 6351 1213 1791 3523 6329 6330 3522	CHAMPLIA - ESTRUCTURA 23 66KV C1 ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 27 66KV C1 ESTRUCTURA 27 - TAP SANTA CLARA 66KV C1 CHAMPLIA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 [VIL_REVISION] TAP TRES ESQUINAS – EST 7888 66KV C1 EST. 7888 - LUCERO 66KV C1 [VIL_REVISION] ESTRUCTURA 152 - ESTRUCTURA 157 66KV C1 TAP SANTA CLARA - ESTRUCTURA 153 66KV C1 EST 157 - LOS TILOS BLANCO 66KV C1 TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BLANCO 66KV C1 [VIL_REVISION] LOS TILOS BLANCO - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 [VIL_REVISION] LOS TILOS BLANCO - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1	Reon y pode franja convolvulácea	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del interruptor 5286 de S/E Charcia por trabajos de poda y roce en la 17.5MW Charcia-Lucero. Esta coordinada con STS Cia producción en Lucero y con Minchica Puntilla la producción en Santa Clara.	Riesgo medio sin bloqueo.	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno				28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 08:18	28-11-2023 18:23
20231130185	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV	1202 3675 3674 3677 3678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST.22 - EST.26 66KV C1 EST.26 - EST.30A 66KV C1 EST.30A - EST.30B 66KV C1 EST.30B - TAP NORVIZO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Actividades: Roce manzo en franja de servidumbre, desde estructura N° ML - 825 Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV San Javier – Constitución- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancias en línea energizada- Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que cruzen a la Línea 66kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 09:05	28-11-2023 19:40
20231130739	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1567	ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV	3663	EST 165A – MAITENCILLO 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo protección sistema 1 del paño 28. NUP 3685.		Actividades: Pruebas de control y protecciones de equipos, SE Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo protección sistema 1 del paño 28. NUP 3685. Trabajos previos NUP 3686. – 1) Vinculación de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28 a circuitos de control existentes en explotación. *Alambrar entre reconexión nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28 sobre bobina de cierre del int. 5216. *Alambrar entre reconexión por función 2505 de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28 sobre bobina de cierre del int. 5216. * Alambrar Trip nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28 sobre bobina de apertura 2 del int. 5216. * Alambrar Trip nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28 sobre bobina de apertura 2 del int. 5216.* Alambrar tarjeta de alarma por indicación local de operación de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28. * Alambrar aporte de corrientes TTFC/28 hacia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28 e inyección secundaria desde caja de agrupamiento TTFC/28. * Alambrar aporte de corrientes TTFP/3 hacia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28 e inyección secundaria desde caja de agrupamiento TTFP/28. * Alambrar aporte potenciales de barra hacia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28 y medición con multímetro digital. * Alambrar señales de disparo desde nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28 hacia bornes TPDP 30 y TPDP 36. – 2) Pruebas efectivas de la nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28 en conjunto con S/E 3/4 según instructivo de Transelec. * Simulación con maleta de pruebas Omicron la operación de protección sistema 1 Siemens 7SA87 para apertura efectiva de los paños 28 y 29 por función de protección y teleprotección. Cierre efectivo de los paños 28 y 29 por función de reconexión. Operación de alarma local efectiva del paños 28. – 3) Prueba experimental con línea 220 kV Maitencillo - Algarrobal C3 energizada para analisis Diferial de las potenciales y corrientes que aporta el paño 28 a la nueva protección Siemens 7SA8. – 4) Nota: Ésta actividades previo a toquetón o servicio de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 28, por lo que las dos disparos y	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 16:00	28-11-2023 09:29	29-11-2023 22:46
20231129698	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA – MIRAJE 220KV	3998 3999 3960 3961	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°38E - MIRAJE 220KV C2 EST. N°39 – EST. N°38E 220KV C2 EST. N°38 – EST. N°38E 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama-Minaje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior abción de energías de conductor.	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama-Minaje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior abción de energías de conductor. Trámo comprendido entre 039 y 032. Restricciones: Subestación Atacama, 52H; 52J8con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Minaje, 52J1, 52J2, 52J3, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Tap Off Inkiun: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Chacaya: 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E El Colem: 52J2; 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Chacaya: 52h3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minaje, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de rIesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 09:31	29-11-2023 20:00
20231125411	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	5058 5060 5062 5065 3749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASICA 154KV C2 TAP VILLASICA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 160C 154KV C2 EST. 160C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplaza de cadenas de aislación. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Ranagua - Alto Jahuel circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Ranagua - Alto Jahuel circuito 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 09:00	28-11-2023 19:40
20231129937	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1122	O'HIGGINS - PURI 220KV	2084 2085 2086 2087 2088	EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - PURI 220KV C1 EST. T-102 - EST. T-103 220KV C1 EST. T-088 - EST. N°2 220KV C1 O'HIGGINS – PURI 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Linea 220 kV O'Higgins - Puri	Bajo bajo trabajo realizado con procedimientos correspondientes y personal calificado	Se requiere orden de no reconectar los siguientes equipos: S/E O'Higgins220: S/E Puri220.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 20:00	28-11-2023 07:45	28-11-2023 22:50
20231129936	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1121	O'HIGGINS - FARELLON 220KV	2078 2079 2080 2081 2082 2083	EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°3 - FARELLON 220KV C1 EST. T-102 - EST. T-103 220KV C1 EST. T-104 - EST. N°1 220KV C1 O'HIGGINS – EST. N°2 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Linea 220 kV O'Higgins - Farellón.	Bajo bajo trabajo realizado con procedimientos correspondientes y personal calificado	Se requiere orden de no reconectar los interruptores 52J1 de S/E Farellón y 52J9 de S/E O'Higgins.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 20:00	28-11-2023 07:45	28-11-2023 12:50
20231129931	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1120	O'HIGGINS – COLCHO 220KV	2070 2066 2067	EST. N°2 – EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - COLCHO 220KV C2 O'HIGGINS – EST. N°2 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Linea 220 kV O'Higgins - Colraco circuito 1 y 2.	Bajo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E O'Higgins 52J1 y 52J2. S/E Colraco 52J1 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 20:00	28-11-2023 07:27	28-11-2023 12:40
20231129879	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1598	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	3631	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas Coordado, SE Patache: Pruebas dinámicas Relaytion Test protecciones 87L SIEMENS 7SL87 Sistemas 1 y 2 de línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Cto 1	Bajo	Actividades: Subestación Patache, SE Patache: Pruebas dinámicas Relaytion Test protecciones 87L SIEMENS 7SL87 Sistemas 1 y 2de línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Cto 1 Restricciones: Línea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1, declarada como mantenimiento Mayor. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Puerto Patache, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de rIesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tarapacá, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo Instalación de Bandeja Subestación Tarapacá, 52BF-J1 Bloqueo de disparo. Instalación de Bandeja Subestación Tarapacá, P52-87L-J1 Bloqueo de disparo Instalación de Bandeja Subestación Tarapacá, P52-87L-J3 Bloqueo de disparo Instalación de Bandeja Subestación Tarapacá, Señalar TPMO-09 habilitada/Deshabilitada a disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	05-12-2023 20:00		
20231129878	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1598	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	3631	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Patache: Pruebas dinámicas Relaytion Test protecciones 87L SIEMENS 7SL87 Sistemas 1 y 2 de línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Cto 1 (Sistema Patache)	Bajo	Actividades: SE Patache: Pruebas dinámicas Relaytion Test protecciones 87L SIEMENS 7SL87 Sistemas 1 y 2 de línea 220 kV Tarapacá - Puerto Patache Cto 1 (Sistema Patache) Restricciones: Línea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1, declarada como mantenimiento Mayor. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Puerto Patache, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de rIesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Puerto Patache, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo Instalación de Bandeja Subestación Puerto Patache, 52BF-J1, 52BF-J2 Bloqueo de disparo. Instalación de Bandeja Subestación Puerto Patache, P52-87L-J1/J2 Bloqueo de disparo Instalación de Bandeja Subestación Puerto Patache, P52-87L-J1/J2 Bloqueo de disparo Instalación de Bandeja Subestación Puerto Patache, Señalar TPMO-09 habilitada/Deshabilitada a disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	05-12-2023 20:00		
20231130816	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	972	DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV	1795	DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 3638 Proyecto Nueva SE Seccionadora Agua Amarga, Subcliente Transpuerto S.A.	Bajo	Actividades: Tendido de conductorre próximo a línea energizada, Se realizara realizara tendido entre torre 225-A a 225-B de seccionamiento mantenimiento distancias de seguridad requeridas Restricciones: Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de rIesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 08:42	28-11-2023 18:00
20231129697	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA – MIRAJE 220KV	3998 3999 3960 3961	ATAMACA – EST. N°30 220KV C1 EST. N°38E - MIRAJE 220KV C1 EST. N°35 – EST. N°38E 220KV C1 EST. N°38 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°38E2 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama-Minaje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior abción de energías de conductor.	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama-Minaje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior abción de energías de conductor. Trámo comprendido entre 039 y 032. Restricciones: Subestación Atacama, 52H; 52J8con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Minaje, 52J1, 52J2, 52J3, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Tap Off Inkiun: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Chacaya: 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E El Colem: 52J2; 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Chacaya: 52h3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minaje, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de rIesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 09:31	28-11-2023 20:00
20231130729	Línea	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Intervención	Origen Interno	Programada	1280	EL COBRE (ENGIE) – ESPERANZA 220KV	2053 2054	EL COBRE (ENGIE) – ESPERANZA 220KV C1 EL COBRE (ENGIE) – ESPERANZA 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de la Línea El Cobre - Esperanza C1 y C2de 220 KV. Tramo 029-032.	Riesgo bajo, cleviste toma todas las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	Condiciones requeridas: en S/E 61 Cobre: No reconectar 52J1y 52J5, en S/E Esperanza: No reconectar 52J1 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 08:07	28-11-2023 18:44
20231129672	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1086	CRUCERO – CONCHI 220KV	1981 1982 1983	CRUCERO - EST. 178 220KV C1 EST. 178 - EST. 276 A 220KV C1 EST. 276 A – CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de RNGR (NOD 219), Lavado de aislación en instalación energizada.	Bajo	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Cruce-ro Conchi- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 08:26	28-11-2023 18:20
20231129639	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	165	DIEGO DE ALMAGRO - SALADO 110KV	1203 1691	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel Green Power según NOD 2025_0351 por Lavado de aislación S/E Tap Off Chañares, Línea 110 kV Tap Chañares - S/E Elevadora Challaco y S/E Elevadora Challaco.	Bajo	Actividad: A solicitud de Enel Green Power según NOD 2025_0351 por Lavado de aislación S/E Tap Off Chañares, Línea 110 kV Tap Chañares - S/E Elevadora Challaco y S/E Elevadora Challaco. Instalaciones en Riesgo: L 110 kV D. Almagro-El Salado, C1 (Ya Instalado) Instalación en Riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 y L 110kV El Salado-Challaral, C1 y Barra 110/6V-El Salado y Barra 2X1V-El Salado y TI: 7U15acc01, 110/115V-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	28-11-2023 18:00	28-11-2023 08:56	28-11-2023 19:33
20231130730	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO – CASINCHAS 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 2PE 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 2TE - ESTRUCTURA 3ST 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 3ST - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASINCHAS 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a tramo de estructuras N° 166 a 286, 271, 270 a 278, 991 a 686.	Medio	Actividades: Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a tramo de estructuras N° 166 a 286, 271, 270 a 278, 991 a 686. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Casinchas, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Casinchas, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Casinchas, C1 o L 220kV Maitencillo-Casinchas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de rIesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 09:31	28-11-2023 18:20
20231127749	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Interno	Programada	763	MAITENCILLO – CASINCHAS 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 2PE 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 2TE - ESTRUCTURA 3ST 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 3ST - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASINCHAS 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a tramo de estructuras N° 166 a 286, 271, 270 a 278, 991 a 686.	Medio	Actividades: Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a tramo de estructuras N° 166 a 286, 271, 270 a 278, 991 a 686. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Casinchas, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Casinchas, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Casinchas, C1 o L 220kV Maitencillo-Casinchas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de rIesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 09:31	28-11-2023 18:20
20231130896	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2031	Intervención	Origen Interno	Programada	1861	QUINQUIMO – MANBELLA 110KV	804 802	QUINQUIMO - CAJAS VIEJAS 110KV C1 CAJAS VIEJAS - MANBELLA 110KV C1	Reon y pode franja convolvulácea	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntas energizadas.	Se requiere bloquee de re-conexiones de interruptor 52M1 de SE Manbella	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	28-11-2023 10:01	28-11-2023 17:54

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231002680	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riesgo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. - Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 2. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. - Nivel de Riesgo: Riesgo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No encontrar interruptores que crieen a la Línea 500 kV Ancoa Alto Jahuel, 2. -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:00	29-11-23 18:00
20231003036	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1288	TOCOPILLA – KIMAL 220KV	8075 8076 8077 8078 8079 8080	TAP SL-LOA - EST. N°1 220KV C2 (66) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C2 (66) EST. N° 2 - EST. N° CH-SE 220KV C2 (66) TAP SL-LOA - EST. N°1 220KV C1 (76) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C1 (76) EST. N° 2 - EST. N° CH-SE 220KV C1 (76)	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aisladores portal salvárcos 220 kV kV Tocopilla. (hasta 207 barras).	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los cruces existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Tocopilla 525kV, S/E Kimal 527, 529, 5213, 5214. Tap Off El Loa 521. ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 15:46	29-11-23 17:00
20231003243	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	960	MONTERRICO – COCHARCAS 66KV	3585 3586 3585 3586	ESTRUCTURA 57 - MONTERRICO 66KV C1 ESTRUCTURA 56 - ESTRUCTURA 57 66KV C1 MONTERRICO - EST. 56 66KV C1 [Av_Revision] EST. 56 - COCHARCAS 66KV C1 [Av_Revision] COCHARCAS - ESTRUCTURA 55 66KV C1 ESTRUCTURA 55 - ESTRUCTURA 56 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Bloquear reconexión del interruptor 5281 en S/S Monterrico a 5281 en S/S San Carlos por trabajos de obras civiles bajo la t1 66kV Monterrico-Cocharcas.	Riesgo medio sin bloqueo.	Bloquear reconexión del interruptor 5281 en S/S Monterrico a 5281 en S/S San Carlos por trabajos de obras civiles bajo la t1 66kV Monterrico-Cocharcas.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 09:18	29-11-23 19:21
20231003241	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1751	PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220KV C1	4235 4236	PALPANA - EST. 275 220 KV C1 EST. 274 - EST. 178 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación energizado LT 220KV . (hasta 210 linet, 219 Transelec)	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los cruces existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, SE Palpana 5212, 5213. SE R. Tomic 5229. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 16:00	29-11-23 08:28	29-11-23 21:15
20231003239	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	655	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV	582	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Podà y roce de arboles en la LT Santa Elvira-Nueva Aldea. Se requiere el bloqueo del 5286 en SE Santa Elvira. Nota coordinada con Arauco Bioenergía la precausión en SE Nueva Aldea.	Riesgo medio sin bloqueo	Podà y roce	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 09:48	29-11-23 19:23
20231003206	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1434	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3236	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada (Simple Circuito).	Riesgo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Simple Circuito). Restricciones: Testeros, Subestación Ma. Elena, 3233 - 3237 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Frontera, 3231 - 3236 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maria Elena-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:31	29-11-23 18:00
20231003186	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1441	EL SALADO - CHANARAL 23KV	1265	EL SALADO - CHANARAL 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURA N° 001 a 170.	Riesgo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURA N° 001 a 170 Restricciones: Subestación El Salado, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chañaral, 52071 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 023kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 07:40	29-11-23 16:57
20231003171	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1372	CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV	3113	EST. 272A - EST. 256B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Cambio de Aisladar Quebrado en estructura nueva 316, sobre estructura existente Transelec T203B - T204.	Riesgo	Actividades: Cruce de línea AT, sobre línea Energizada, Cambio de Aisladar Quebrado en estructura nueva 316, sobre estructura existente Transelec T203B - T204 Restricciones: Subestación P. Sierra, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5214 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap off Monte Redondo, 52021 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Sierra - La Cebada C1 o L 220kV Punta Sierra - La Cebada C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 11:02	29-11-23 16:57
20231003170	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1321	CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV	2996 2997	EST. 272A - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 TAP MONTE REDONDO - EST. 256B 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Cambio de Aisladar Quebrado en estructura nueva 316, sobre estructura existente Transelec T203B - T204.	Riesgo	Actividades: Cruce de línea AT, sobre línea Energizada, Cambio de Aisladar Quebrado en estructura nueva 316, sobre estructura existente Transelec T203B - T204 Restricciones: Subestación P. Sierra, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5214 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap off Monte Redondo, 52021 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Sierra - La Cebada C1 o L 220kV Punta Sierra - La Cebada C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 11:02	29-11-23 16:57
20231003140	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3908	Intervención	Origen Externo	Programada	761	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 597 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 597 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de METKA RSN : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el reglatinaje y traslado, excavación, instalación de enfierradura y metálgas de zapata y vastagos, instalación y reverlación de barras de fundación (titulo).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de METKA RSN : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el reglatinaje y traslado, excavación, instalación de enfierradura y metálgas de zapata y vastagos, instalación y reverlación de barras de fundación (titulo), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 628, y 630. Restricciones: Subestación Maitencillo, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 5217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:31	29-11-23 20:00
20231003139	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3908	Intervención	Origen Externo	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 597 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 597 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de METKA RSN : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el reglatinaje y traslado, excavación, instalación de enfierradura y metálgas de zapata y vastagos, instalación y reverlación de barras de fundación (titulo).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de METKA RSN : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el reglatinaje y traslado, excavación, instalación de enfierradura y metálgas de zapata y vastagos, instalación y reverlación de barras de fundación (titulo), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 628, y 630. Restricciones: Subestación Maitencillo, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 5217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:31	29-11-23 20:00
20231003078	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	960	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV	596	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Se realizarà lavado de aislación en las estructuras de la 774MV Paine - Isla de Maipo.	Riesgo bajo y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionadas, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5283 en SE Paine.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 15:43	29-11-23 19:23
20231002937	Línea	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1321	CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV	3278 3279	EST. 256B - PUNTA SIERRA 220KV C1 EST. 256B - PUNTA DE SIERRA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Cordelia Transmisión: Cambio de Aisladar Quebrado en estructura nueva 316, sobre estructura existente Transelec T203B - T204. Requiere de S/E Punta Sierra retirar las reconectadores (79) de los paños 5211 y 5212, 5213, 5214.	Riesgo bajo. Planificado y gestionado por Cordelia Transmisión	Trabajo solicitados por Cordelia Transmisión y coordinados por Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 11:01	29-11-23 16:41
20231003735	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1351	LOS MOLLES - CHILLAN 66KV	1560 1562 1563 3521 3522 3523 3524 3907	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - CHILLA 66KV C2 EST 19 – EST 129 66KV C2 EST 21 – EST 19 66KV C2 EST 9 – EST 19 66KV C2 EST 5 – EST 9 66KV C2 LOS MOLLES – EST 5 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	SE Dualle: Implementación de SAP EBS-2022_V1 en protección sistema 2 DE DNO del Paño 82.	Riesgo bajo	Actividades: Cambio de ajustes y protostalación de protecciones sistema 1 y 2, SE Dualle. Bloqueos de protección sistema 1 DE DNO... - 1) Cambio de ajustes en protección Sistema 1 marca DE modelo DNO según SAP EBS-2022_V1, ... - 3) Verificación de ajustes en protección sistema 1 marca DE modelo DNO. Nota: el Cambio de ajustes y protostalación de protecciones serán agendados por el área de Estudios Eléctricos de Protecciones (OREP) y Soporte Técnico del Control y Protecciones (DART) de Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Dualle, C2 e Barra 66 kV Dualle Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Dualle, Protección sistema 2 DE DNO. Paño 82 Delimitar área de trabajo Utilizar Cintas de delimitación. Subestación Dualle, Protección sistema 2 DE DNO. Paño 82 Ordenes de desenganche sobre 5282 Realizar bloqueo de protección Sistema 2	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 20:26	29-11-23 21:58
20231003727	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1576	CHARRUA – SECCIONADORA 01 ROSAL 220KV	3682 3683	CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL – EST. 414 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en renga.	Riesgo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-El Rosal, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:00	29-11-23 21:00
20231003638	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1341	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en renga.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa-Hualpén, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:00	29-11-23 20:00
20231003588	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1352	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Riesgo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:00	29-11-23 18:20
20231003592	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Riesgo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:00	29-11-23 18:20
20231003579	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1317	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1294 1322 1321	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Instalación y/o Reemplazo de tizalines y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Riesgo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de tizalines y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:00	29-11-23 18:20
20231003578	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1317	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1327 1322 1321	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Instalación y/o Reemplazo de tizalines y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Riesgo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de tizalines y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:00	29-11-23 18:20
20231003566	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1311	CHARRUA - CHICAUMA 66KV	1621	CHARRUA - CHICAUMA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- No reconectar interruptores asociados a la instalacion en renga. - Inspección de Conjunto Tirantes Estructura.	Riesgo	Actividades: Inspección de Conjunto Tirantes Estructura. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 066 kV Charrua-Chicauma, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 10:39	29-11-23 13:55
20231003560	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV	2970	CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Riesgo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C2 o Línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:00	29-11-23 19:15
20231003599	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV	2969	CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Riesgo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C1 o Línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 05:00	29-11-23 19:15

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202310271588	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1652	HUALPEN - GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 494 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ninga.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ninga: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Duinido, C1. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: Bloquea a la reconexión.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 20:30
202310271547	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1030 1031 1032	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ninga.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ninga: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Duinido, C1. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: No tiene.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 20:30
202310271568	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obra de mitigación de ruidos: -	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras metálicas aisladas en medio t-1 y medio t-2 en sub-estación Ancoa. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloquea a la reconexión: No reconectar interruptores que ciruen la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 Instalaciones en Ninga: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Ningo: Bajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 07:52	29-11-23 20:30
202310271557	Línea	Ejecución Exitosa	GRACE	369	Intervención	Origen Interno	Programada	1030	TAP CPF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1	1891	TAP CPF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea a solicitud de cliente	Ninga baja, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Requiere en S/E Tap CPF Barriles señalizar no reconectar MT1 y en S/E Mantos de Luna señalizar no reconectar 52M1	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:47	29-11-23 17:57
202310271516	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Desconexió	Origen Externo	Programada	1340	AGUAMORADA - MANTAVILLO 220KV	3662	AGUAMORADA - EST 165A 220KV C3	Alambrado de control	Sin Limitaciones	S/E Mantavillo: Proyecto Repos de reemplazo protección sistema 3 conemru TUMF del patio 3B a circuitos de control existentes en explotación, según SCDO N° 5944.	Bajo	S/S Aguamorada: Abierto y bloqueado 89H8-1, 89H8-2, 89H9-1, 89H9-2, 89H9-3, Cerrado y bloqueado 89H9-3T.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:59	29-11-23 22:06
202310271516	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexió	Origen Interno	Programada	1762	SAN CARLOS - SAN GREGORIO 66KV	628	TAP CPF ÑIQUEN - SAN CARLOS 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión del tramo LT 66 kV Ñiquén-San Carlos por trabajos de mantenimiento preventivo. La S/E San Carlos quedará alimentada desde S/E Monterrico. Además, el transformador T1 de S/E San Carlos será desconectado y sus consumos serán respaldados desde el T2 de S/E San Carlos.	Ninga media sin desconexión.	Desconexión del tramo LT 66 kV Ñiquén-San Carlos por trabajos de mantenimiento preventivo. La S/E San Carlos quedará alimentada desde S/E Monterrico. Además, el transformador T1 de S/E San Carlos será desconectado y sus consumos serán respaldados desde el T2 de S/E San Carlos.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 17:30	29-11-23 07:53	29-11-23 16:48
202310271725	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1961	NOGALES - LOS VILOS 220KV	3148 3147	NOGALES - TAP CPF DOÑA CARMEN 220KV C1 TAP CPF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de malla de antitrepados en estructuras.	Bajo	Actividades: Reparación de malla de antitrepados en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Ningo: Ninga no significativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:57	29-11-23 18:00
202310271567	Línea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1059	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°15 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE - EST. N°2 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°2 220KV C2 EST. N°2 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°15 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea Cochrane - Encuentro Ckt 1 y 2	Ninga baja por un lavado preventivo	Restricciones: - S/S Cochrane: No Reconectar 52J1, 52J2, S/S Encuentro: No Reconectar 52J11, 52J21.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:30	29-11-23 12:50
202310271538	Línea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1336	NORQUINCAY - CRUCERO 220KV	2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060	NORQUINCAY - TAP CPF LA CRUZ 220KV C1 TAP CPF LA CRUZ - TAP CPF EL CRUCE 220KV C1 TAP CPF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORQUINCAY - TAP CPF BARRILES 220KV C2 TAP CPF BARRILES - TAP CPF LA CRUZ 220KV C2 TAP CPF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea Norquincay - Crucero Ckt 1 y Ckt 2 (Postacion de Salida)	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/S Norquincay:Señalizar y Reconectar F/I 5221 y 5213, S/S Crucero Señalizar y Reconectar F/I 52122 y 52113, S/S La Ciudad:Señalizar y NR 5211 - 5212 - 521 T1 - 5213, S/S Barriles:Señalizar y NR 5211 , 5212 , 52H T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:22	29-11-23 13:20
202310271695	Línea	Ejecución Exitosa	AUTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	218	SANTA MARIA - CHAMISA 220KV	666	SANTA MARIA - CHAMISA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloques de Seccionamiento automático y la precausión de No reconectar de 1x1? en Antidaleros En Estructuras 351, 350, 340, 173 de 17 220 KV Santa María - Chamisa C2.	Riesgos de operación de 17 220 kV Santa María - Chamisa C2 por cercanía a los trabajos de Mantenimiento de Antidaleros En Estructuras 351, 350, 340, 173 de 17 220 kV Santa María - Chamisa C2.	Sin Comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 10:57	29-11-23 15:18
202310271692	Línea	Ejecución Exitosa	AUTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexió	Origen Interno	Programada	218	SANTA MARIA - CHAMISA 220KV C1	502	SANTA MARIA - CHAMISA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento en Antidaleros En Estructuras 351, 350, 340, 173 de 17 220 kV Santa María - Chamisa C1 y Mantenimiento completo en Paño 23hm S/S Chamisa asociado a LT 220 kV Santa María - Chamisa C1	Sin riesgos para el sistema, línea desconectada.	Sin Comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 10:17	29-11-23 15:18
202310271664	Línea	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A.	393	Desconexió	Origen Interno	Programada	1038	PAIS - POZO ALMONTE 13,8KV C1	3911	PAIS - POZO ALMONTE 13,8KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplaza de interruptor C2 y transformadores de corriente en paño C23/9 Pozo Almonte (sala se reemplazará o se detectan problemas funcionales en las pruebas), interruptor diañado producto de evento de falla. Equipos a instalar de idénticas características y especificaciones a los actuales. Condiciones requeridas: Abierto 52C2, BRC2-1 y BRC2-2 en S/S Pozo Almonte. Abierto 52C2 y 52C1en S/S PAIS.	El ningo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Reemplaza de interruptor C2 y transformadores de corriente en paño C23/9 Pozo Almonte (sala se reemplazará o se detectan problemas funcionales en las pruebas), interruptor diañado producto de evento de falla. Equipos a instalar de idénticas características y especificaciones a los actuales. Condiciones requeridas: Abierto 52C2, BRC2-1 y BRC2-2 en S/S Pozo Almonte. Abierto 52C2 y 52C1en S/S PAIS. Asociado a # 20230330469	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 10:06	29-11-23 20:52
202310271752	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	302	EL PELUSO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1	599	EL PELUSO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 en 14 El Peuno, para realizar reemplazo de aislación en distintas Estructuras de 17840 Peuno-Santa Rosa, con Brigada de cuib.	Ninga alta y controlada, trabajos con Líneas Energizadas a Potencial.	Mantenimiento Correctivo de Estructuras.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 10:22	29-11-23 17:20
202310271725	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - KIMBERLINA 220KV	3912	ATACAMA - KIMBERLINA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Kimberlina, C1: Instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructura por medio de reemplazo de presas entre estructura N° 151 a N°160.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 52111 con bloqueo a la reconexión. Subestación Kimberlina, 52J11 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Ninga: L 220kV Atacama-Kimberlina, C1. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: Subestación Atacama, 6311 y 6380 Bloquear Jefe de Nanea Se señalizacion las Torre o puertas energizadas mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad zupuno	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 18:00
202310271542	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	1059	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MANTENIMIENTO EN AISLADORES EN ESTRUCTURAS 350, 340, 173 DE 17 220 KV SANTA MARIA - CHAMISA C1 Y MANTENIMIENTO COMPLETO EN PAÑO 23HM S/S CHAMISA ASOCIADO A LT 220 KV SANTA MARIA - CHAMISA C1	Ninga baja, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Ninga: L 220kV Paa de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Ningos: Durante de los trabajos Nivel de Ningo: Bajo Bloqueos del Jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:15	29-11-23 20:00
202310271541	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	1268	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Ninga: L 220kV Paa de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Ningos: Durante de los trabajos Nivel de Ningo: Bajo Bloqueos del Jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:15	29-11-23 20:00
202310271560	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - KIMBERLINA 220KV	3912	ATACAMA - KIMBERLINA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Kimberlina: Instalación de equipos de tendido externos 6338 y 6 160. Vestido de estructuras 6338, 6 379 y 6 380 Trabajos previos para desconexión Fase 1.	Instalaciones en Ninga: L 220kV Atacama-Kimberlina, C1. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo	Actividad: Instalación de equipos de tendido extremos 6338y 6 380, vestido de estructuras: 6338, 6 339y 6 380, tendido de piloto, tendido de Tese auxiliar, templado y engrampado, instalación de amortiguadores y trabajos previos para desconexión. Restricciones: Subestación Atacama, 52111 con bloqueo a la reconexión. Subestación Kimberlina, 52J11 con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del Jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 20:00
202310271521	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	62	TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV	129	TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion Tap - CPF Impulsión 110 KV.	El ningo es bajo, porque se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	94 Gallegullos: No reconectar interruptor 52M1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 13:58	29-11-23 16:20
202310271498	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	59	CARDONES - PUNTA MATTA 110KV	85 86	CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 FUNDICION PAIPOTE - PUNTA MATTA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion Línea 110kV CARDONES PAIPOTE, incluye equipos primarios Subestación Planta Matta.	El ningo es bajo, porque se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/S Cardones: No reconectar 52M6.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 07:42	29-11-23 16:20
202310271432	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1006	AUTO JAHUEL - TAP YAUCA 154KV C1	3057 3059 3061 3062 3063 3746	AUTO JAHUEL - TAP YAUCA154 154KV C1 TAP YAUCA154 - TAP PATMA 154KV C1 TAP PATMA - TAP PUNTA 154KV C1 TAP PUNTA - TAP TUNCHA 154KV C1 TAP TUNCHA4 - EST. 166C 154KV C1 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de cadenas de aislación. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuitos 1 y 2. Instalaciones en Ninga: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:05	29-11-23 19:40
202310271731	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1161	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Roce y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:05	29-11-23 19:40
202310271697	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1093 1665	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nenjunco circuito 1 y a la línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Ninga: Línea de 220 kV Chena - Nenjunco circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:05	29-11-23 21:00
202310271706	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NAPTUNO - CHENA 220KV	2962	NAPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nenjunco circuito 1 y a la línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Ninga: Línea de 220 kV Chena - Nenjunco circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:05	29-11-23 21:00
202310271697	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3571 3572	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL ROBLE 500KV C2 EL ROBLE - ALTO JAHUEL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguirre circuitos 1 y 2. Instalaciones en Ninga: Línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguirre circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:05	29-11-23 19:40
202310271706	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3573 3653	ALTO JAHUEL - EL ROBLE 500KV C1 EL ROBLE - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguirre circuitos 1 y 2. Instalaciones en Ninga: Línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguirre circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:05	29-11-23 19:40
202310271577	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	RIO ACONCAGUA – PUCHUNCAVI (TRANSELEC) 220KV	3970 3967 4115	RIO ACONCAGUA – 9-018 220KV C2 9-018 – 9-109 220KV C2 9-109 – PUCHUNCAVI (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Instalaciones en Ninga: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:05	29-11-23 19:40
202310271576	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	RIO ACONCAGUA – PUCHUNCAVI (TRANSELEC) 220KV	4114 3966 3971	9-109 – PUCHUNCAVI (TRANSELEC) 220KV C1 9-018 – 9-109 220KV C1 RIO ACONCAGUA – 9-018 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Instalaciones en Ninga: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Ningos: Durante los trabajos. Nivel de Ningo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:05	29-11-23 19:40
202310271531	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1832	INCAHUASI - LAS COMPAÑAS 110KV	1256 1257	LAS COMPAÑAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuras N° 395, 375 a 318 y 462 a 510	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 375 a 318 y 462 a 510 Restricciones: Subestación Matancilla, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 52M2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Ninga: L 110kV Matancilla-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Ningos: Durante de los trabajos Nivel de Ningo: Bajo Bloqueos del Jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 16:57
202310271533	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1832	DOS AMIGOS - AGUARMORO 110KV	1252	DOS AMIGOS - AGUARMORO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuras N° 395, 375 a 318 y 462 a 510	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 375 a 318 y 462 a 510 Restricciones: Subestación Matancilla, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 52M2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Ninga: L 110kV Matancilla-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Ningos: Durante de los trabajos Nivel de Ningo: Bajo Bloqueos del Jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 16:57

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231030922	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1810	PICHIRAYAS - DOS ANIMOS 110KV	1253 1256	PICHIRAYAS - TAP PAUCINAJAS 110KV C1 TAP PAUCINAJAS - DOS ANIMOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructurale N° 399, 375 a 318 y 882 a 920	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructurale N° 399, 375 a 318 y 882 a 920 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Campañas, 52M2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:31	28-11-23 16:57
20231030921	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1811	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3079	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructurale N° 399, 375 a 318 y 882 a 920	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructurale N° 399, 375 a 318 y 882 a 920 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Campañas, 52M2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:31	28-11-23 16:57
20231027336	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	190	NOGALES - LOS VILOS 220KV C2	1368	NOGALES - LOS VILOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de malla de antitrepados en estructuras.		Actividades: Reparación de malla de antitrepados en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 09:57	28-11-23 16:00
20231026236	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	905	LINARES - PARRAL 154KV	1325	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Reemplaze de estructura Tubular con línea energizada, Reemplaze estructuras 269, 286.- Restricciones: No reconectar interruptores que vinen a la L 154kV Maule-Parral ,C1.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Linea 154kV Maule - Parral, Estructuras 269, 286 Delimitar zona de trabajo III Jefe de Faena indicará y personal y a Cnel las estructuras a intervenir.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	28-11-23 20:00
20231026211	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Entre Rios-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que vinen a la Linea 500 kV Entre Rios Ancoa, 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	29-11-23 21:00
20231026206	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1324	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Itahue-Maule .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que vinen a la Linea 154 kV Itahue Maule.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	29-11-23 20:15
20231026202	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	132	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: instalación de medidas de mitigación controlaves en vatas estructurales.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que vinen a la Linea 500 kV Ancoa Alto Jahuel C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	28-11-23 20:15
20231026200	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de arboles peligrosa e instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Linea 500kV Entre Rios-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que vinen a la Linea 500 kV Entre Rios Ancoa, C2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 14:56	29-11-23 20:15
20231026196	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3176 3175	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poce menos en franja de servidumbren, desde estructura N° 105 - 025 Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que vinen a la Linea 66 kV San Javier – Constitución.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	29-11-23 20:40
20231026191	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PENUELENCHE - ANCOA 220KV	1282	PENUELENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Peñuenche-Canal Mellado Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que vinen a la Linea 220 kV Peñuenche Canal Mellado Ancoa 1 o Peñuenche Ancoa 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	29-11-23 20:40
20231026190	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PENUELENCHE - ANCOA 220KV	1281 1286	PENUELENCHE - TAP CANAL MELLADO 220KV C2 TAP CANAL MELLADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Peñuenche-Canal Mellado Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que vinen a la Linea 220 kV Peñuenche Canal Mellado Ancoa 1 o Peñuenche Ancoa 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	29-11-23 20:40
20231026131	Linea	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE UNO SPA	1971	Intervención	Origen Interno	Programada	1647	SOL DE LOS ANDES - RIO SALADO 110KV	3941	SOL DE LOS ANDES - RIO SALADO 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislatores en LT 110 kV Rio Salado - Sol de los Andes. Condiciones requeridas: No reconectar 52M1 S/R Rio Salado. No reconectar 52M71 S/R Sol de los Andes.	Bajo	Actividades: Lavado de aislatores en LT 110 kV Rio Salado - Sol de los Andes. Condiciones requeridas: No reconectar 52M1 S/R Rio Salado. No reconectar 52M71 S/R Sol de los Andes.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 08:35	29-11-23 18:12
20231026109	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	329	ILLAPEL - SALAMANCA 110KV	284	ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1	Poce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda de árboles cercanos a la línea	Trabajos de bajo riesgo. Se han considerado todas las precauciones y análisis de riesgo para una faena segura.	Trabajos de poda y roce con instalación en servicio, considera bloqueo de reconexion interruptor 52M1 de 64 SE Illapel.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	28-11-23 08:00	28-11-23 10:00	29-11-23 16:56
20231026103	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	1755	PUENTAQUI - EL SAUCE 66KV	191	PUENTAQUI - EL SAUCE 66KV C1	Poce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda de árboles cercanos a la línea	Trabajo de bajo riesgo. Se han considerado todas las precauciones y análisis de riesgo para una faena segura.	Trabajo de poda y roce con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 de 93 Puentaqui y precaución interruptor 52B2 de 93 Sauce. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma jeudativa y efectiva solo cuando las trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	28-11-23 08:00	28-11-23 10:17	29-11-23 20:21
20231025936	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPUTA, ESTRUCTURAS N° 368 a 678		Actividades: Inspección Visual Predecte, INSPECCIÓN VISUAL COMPUTA, ESTRUCTURAS N° 368 a 678 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00		
20231024980	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	1750	EL SAUCE - COMBARBALA 66KV	193	EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con la instalación en servicio.	Trabajos de riesgo controlado	Considera bloqueo de reconexión en interruptores 52B1 de S/E Illapel y 52B1 de S/E Puentaqui. El bloqueo de reconexión se realizaran en forma jeudativa y efectiva solo cuando las trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 08:27	28-11-23 15:43
20231024599	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	1735	MAULEN NUEVA - FUENTECILLA 66 KV	4277	MAULEN NUEVA - EST. SRN 66 KV C1	Poce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y roce en franja de servidumbre	Riesgo del Trabajo medio controlado	Se requiere el bloqueo de la reconexión interruptor 52B2 de 66 Melisa y 52B1 de 66 La Fuentecilla (YT) como medida de precaución ante estas faenas. El bloqueo de la reconexión de equipo de SYS se encuentra ausentado mediante SOD inter-empresa. No considera transferencias de cargas a desconexión a clientes finales	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 08:57	29-11-23 20:24
20231021707	Linea	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	1954	Desconexió	Origen Interno	Programada	1720	CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220KV C1	6128	CAMPO LINDO - SANTA CLARA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pretado de torres de alta tensión	El trabajo se realizará con el circuito desenergizado, con riesgo asociado a la presencia de personal en el circuito	Para realizar el trabajo se requiere la línea desconectada, con tierras hacia la línea en ambos extremos y el PR Campo Lindo desconectado	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 08:56	29-11-23 20:55
20231020825	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1833	Intervención	Origen Interno	Programada	1646	PUELCHE SUR - FRUTILLAR NORTE 220 KV	3599 3980	PUELCHE SUR - EST. SORN 220KV C1 EST. SORN - FRUTILLAR NORTE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Puelche Sur - Frutillar Norte C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	29-11-23 20:15
20231020819	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1631	RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV	3801 3802	EST. 336 - EST SORN 220KV C2 EST SORN - FRUTILLAR NORTE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles 0-937 a la 0-928	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Rahue - Frutillar Norte C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	29-11-23 20:15
20231020747	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2983 2984	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Linea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	29-11-23 20:15
20231020746	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2982	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Linea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	29-11-23 20:15
20231020656	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	976	DUQUECO - LOS PELUMOS 220KV	1836	DUQUECO - LOS PELUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce en franja de servidumbre.-	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:00	29-11-23 20:30
20231019247	Linea	Ejecución Exitosa	CHIQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1765	Desconexió	Origen Interno	Programada	1623	PLAYA ANCHA – LA FOLVORA 110KV	3897	PLAYA ANCHA – EST. 81 110KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Por actividades asociadas al mantenimiento de líneas de transmision se requiere la desconexion de la linea para ejecutar limpieza manual de aisladores, se considera ejecucion para el circuito N°2 .	Nivel de riesgo bajo, trabajos programado	Actividades: Por actividades asociadas al mantenimiento de líneas de transmision se requiere la desconexion de la linea para ejecutar limpieza manual de aisladores, se considera ejecucion para el circuito N°2 .	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 08:52	28-11-23 17:36
20231019182	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULGO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1581	CUNCO - MELIPULGO 110KV C1	3068	CUNCO - MELIPULGO 110KV C1	Poce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/R Melipeuco: 52M1 poseer reconexión automática deshabilitada. S/R Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 09:08	29-11-23 17:15
20230998941	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1633	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Xintructuric(s): 1-27	Bajo	Actividades: L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Xintructuric(s): 1-27, Total: 120 CAD, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMM 82727861, 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Xintructuric(s): 28-27, Total: 6 CAD, Fecha de ejecución: 29-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMM 82727861, 220kV Maria Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Xintructuric(s): 1-25/3688, Total: 317 CAD, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMM 82559152 Restricciones: Frontera, 52J1; 52J2; 52J3; 52J4; 52J5 No reconectar S/S San Simón: 52J1; 52J2 No reconectar Ma. Elena, 52J3; 52J4 No reconectar Lagunas, 52J1 No reconectar Toy Off Quillagua, 52J1 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-San Simón, C1 o L 220kV Frontera-Lagunas, C2 o L 220kV Maria Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:31	28-11-23 20:00
20230998943	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1632	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Xintructuric(s): 1-27	Bajo	Actividades: L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Xintructuric(s): 1-27, Total: 120 CAD, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMM 82727861, 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Xintructuric(s): 28-27, Total: 6 CAD, Fecha de ejecución: 29-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMM 82727861, 220kV Maria Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Xintructuric(s): 1-25/3688, Total: 317 CAD, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMM 82559152 Restricciones: Frontera, 52J1; 52J2; 52J3; 52J4; 52J5 No reconectar S/S San Simón: 52J1; 52J2 No reconectar Ma. Elena, 52J3; 52J4 No reconectar Lagunas, 52J1 No reconectar Toy Off Quillagua, 52J1 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-San Simón, C1 o L 220kV Frontera-Lagunas, C2 o L 220kV Maria Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			28-11-2023 08:00	29-11-23 08:00	28-11-23 05:31	28-11-23 20:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023098942	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1032	FRONTERA - SAN SIMON 220KV	3227	SAN SIMON - FRONTERA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27	Bajo	Actividades: L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27, Total: 120 CH3, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 8207391; 220kV Frontera-Laguna, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 26-27, Total: 6 CH3, Fecha de ejecución: 29-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 8197061; 220kV Maria Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-25/3468, Total: 117 CH3, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 8206562 Restricciones: Frontera, S21; S22; S23; S24; S29 No reconectar S/E San Simón: S21; S22 No reconectar Ma. Elena, S23; S24 No reconectar Laguna, S21 No reconectar Tap Off Quillagua, S23 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-San Simón, C1 o L 220kV Frontera-Laguna, C2 o L 220kV Maria Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 20:00
2023098745	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	9601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 11-45	Bajo	Actividades: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 11-45, Total: 192 CH3, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 8206070 Restricciones: Tarapacá, S23; S22 No reconectar Geoglifos, S21; S22; S23; S29 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 20:00
2023098742	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	9600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 11-45	Bajo	Actividades: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 11-45, Total: 192 CH3, Fecha de ejecución: 27-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, DOMINI 8206070 Restricciones: Tarapacá, S23; S22 No reconectar Geoglifos, S21; S22; S23; S29 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 20:00
2023100132	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Bloqueo a la reconexión del 52BT1 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán en esa misma en la fosa de servidumbre de la LT 66 kV San Javier -	Ringa bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 06:00	29-11-23 18:31
2023098899	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1639	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Subt 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS y TRANSELEC - ZERO PV MHBA vano entre 6639 Y 6640, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Laguna C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: S21 no reconectar. Tap Off Quillagua: S23 No reconectar San Simón: S24 y S29 No reconectar Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 20:15
2023098869	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1654	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	8566 8565	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Subt 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS Y TRANSELEC - 220 KV PV SIMÓN. vano entre 6677 Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Laguna. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: S22, no reconectar. Tap Off N. Victoria: S27 No reconectar San Simón: S24 y S29 No reconectar Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 18:15
2023098839	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	9601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Subts 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 634-635 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: S22, no reconectar. Geoglifos: S24, S29 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 18:15
2023098829	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	9600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Subt 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 634-635 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: S23, no reconectar. Geoglifos: S21, S22 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 18:15
2023098779	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	9603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+. (Subt 253 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Asunducto), Cruce entre vanos 6112-6111, entre vanos 6113-6116, entre vanos 6101-6102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Laguna C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: S23, no reconectar. Geoglifos: S23; S22 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 18:15
2023098749	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	9602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+. (Subt 253 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Asunducto), Cruce entre vanos 6112-6111, entre vanos 6113-6116, entre vanos 6101-6102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Laguna C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: S23, no reconectar. Geoglifos: S23; S22 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:31	29-11-23 18:15
2023098575	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LAGUNARIA – CRUCERO 220KV	4038 4039 4053	LAGUNARIA - 697. 230A 220 KV C2 697. 230A - 697. 270 220 KV C2 697. 230A - 697. 30A 220 kV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Restricción a/o reconexión. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lagunaria - Crucero, C1 o Línea 220 kV Lagunaria - Crucero, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Faena: No hay. -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 19:15
2023098589	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	142	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1652	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Restricción a/o reconexión. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Faena: No hay. - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 19:15
2023098588	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	142	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1109	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Restricción a/o reconexión. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Faena: No hay. - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:00	29-11-23 19:15
2023099256	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPILLA S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1562	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	3067	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones.	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Toltén: S/N Lassee recomendín automático deshabilitado. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M1 en caso de apertura.			ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:08	29-11-23 17:13
2023100027	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	651	CHIMO NAVIA - CHENA 110KV	955	CHIMO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Retiro de objeto extraño en circuito N°2, en posicionalidad al circuito N°1	Se exigirá retirar elemento extraño en estructura N°36de línea Chena - Cerro Navia 110 kV. Sae media circuito 2. El retiro del elemento se realizaa con el circuito energizado.				ninguno			29-11-23 07:30	29-11-23 15:30	29-11-23 07:45	29-11-23 09:58
2023100008	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	651	CHIMO NAVIA - CHENA 110KV	1020	CHIMO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Retiro de objeto extraño en circuito N°2	Se exigirá retirar elemento extraño en estructura N°36de línea Chena - Cerro Navia 110 kV. Sae media circuito 2. El retiro del elemento se realiza con el circuito energizado.				ninguno			29-11-23 07:30	29-11-23 15:30	29-11-23 07:45	29-11-23 09:58
2023100179	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1165	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	2512 2513	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Inspección con trepada este estructura N° 355 - 827.	Condiciones operacionales requeridas: Precaución de no reconectar y deshabilitar recierre/sin autodisc/a1779 en e/s 93/94/95 (Los Changos) y 41/42/43/44 (Cumbre). La Toma se suspenderá y reactivará diariamente.				ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 18:30	29-11-23 09:09	29-11-23 12:26
2023100301	Línea	Ejecución Exitosa	AUSTRAL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1516	FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV	3128 6150	FUNDICION CHAGRES - 697 2BB 110KV C1 FUNDICION CHAGRES - 697 1BBB 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Se requiere Precaución de No Reconectar LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres por cercanía a los trabajos en LT 110kV Nueva Panquehue-Río Aconcagua para tradado de C1 desde Torre Auxiliar T2205 A Torre 220 y Apertura de puentes en Tap Chagres C1 hacia S/E Chagres.	Ringa de Operación de LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres por cercanía en los trabajos.	Los puentes que conectan LT TAP Chagres - Chagres C1 con LT 110kV Nueva. Panquehue - Río Aconcagua C1 quedarán abiertos en portal ubicado en K- 254. Se considera cierre de puentes del TAP Chagres, al término de la etapade cambio de conductor del C1 el 28-12-2023 según lo declarado en PWPM. Actividades emplazadas en el proyecto NUP 1166 " Aumento de capacidad línea 2x110kV Aconcagua-Esperanza"			ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 19:00	29-11-23 07:14	29-11-23 20:29
2023100453	Línea	Ejecución Exitosa	AUSTRAL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO ACONCAGUA – FUNDICION CHAGRES 110KV	3981 6196	R-225A – FUNDICION CHAGRES 110KV C1 697. 225A – FUNDICION CHAGRES 110 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Se requiere Precaución de No Reconectar LT 110 kV Río Aconcagua- Chagres por cercanía a los trabajos en LT 110kV Nueva Panquehue-Río Aconcagua para tradado de C1 desde Torre Auxiliar T2205 A Torre 220 y Apertura de puentes en Tap Chagres C1 hacia S/E Chagres.	Ringa de Operación de LT 110 kV Río Aconcagua - Chagres por cercanía en los trabajos.	Los puentes que conectan LT TAP Chagres - Chagres C1 con LT 110kV Nueva. Panquehue - Río Aconcagua C1 quedarán abiertos en portal ubicado en K- 254. Se considera cierre de puentes del TAP Chagres, al término de la etapade cambio de conductor del C1 el 28-12-2023 según lo declarado en PWPM. Actividades emplazadas en el proyecto NUP 1166 " Aumento de capacidad línea 2x110kV Aconcagua-Esperanza"			ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 19:00	29-11-23 07:14	29-11-23 20:29
2023100557	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE	1703	Intervención	Origen Interno	Programada	1531	TAP DESAJUNT - DESAJUNT 110KV	1892 1893	TAP DESAJUNT - 697. N°3 130kV C1 697. N°3 - DESAJUNT 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones.	Lavado aislación linea energizada, método a distancia.	Método a distancia lavado aislacion, rango 4kv	S/E Mejillones: No Reconectar 52H1. S/E Tap Off Desajunt: No Reconectar 52H1. S/E Guaicamacta : No Reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 16:00	29-11-23 08:37	29-11-23 15:25
2023100508	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE	1703	Intervención	Origen Interno	Programada	1054	CHACAYA - EL COBRE [MADI] 220KV	3954 3955	CHACAYA - EL COBRE [MADI] 220 KV C1 CHACAYA - EL COBRE [MADI] 220 KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones.	Lavado aislación con linea energizada, método a distancia.	Método de lavado a distancia, rango bajo	S/E Chacaya: 52A; 52J No Reconectar S/E El Cobre: 52G2; 52J3 No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 16:00	29-11-23 08:09	29-11-23 15:56
2023100178	Línea	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	812	MANTO VERDE - PUENTA DESALADORA Y BOMBAS N°1 110KV	6174 6180 6181 6182	MANTO VERDE - 697. 1A 110KV C1 [EN_REVISION] MANTO VERDE - BOMBAS 2 110KV C1 697. 1A - 697. 2T 110KV C1 [EN_REVISION] 697. 2T - BOMBAS 2 110KV C1 [EN_REVISION]697. 2T - BOMBAS 2 110KV C1 [EN_REVISION]	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones.	Lavado energizado de aislacion en LTE 110 kV M. Verde - Desaladora. Estructuras 180 a 193.	No tiene ningun asociados.	Precaucion: No reconectar 52H1en S/E Manto Verde.			ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 18:00	29-11-23 07:07	29-11-23 15:56
2023100231	Línea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Intervención	Origen Externo	Programada	570	LAS VEGAS - PFCC 12S 4KDES 66KV	805 806 1046 1047 1048 1049 1050 1051 803 804	PARQUEMUR - TAP SAN FELIPE 66KV C1 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 66KV C1 TAP SAN RAFAEL - PFCC 12S 4KDES 66KV C1 CHAGRES - PARQUEMUR 66KV C2 LAS VEGAS - CHAGRES 66KV C2 PARQUEMUR - TAP SAN FELIPE 66KV C2 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 66KV C2 TAP SAN RAFAEL - PFCC 12S 4KDES 66KV C2 CHAGRES - PARQUEMUR 66KV C1 LAS VEGAS - CHAGRES 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	A solicitud de Cliente se requiere el bloqueo a la reconexión de la LT 1A5 VEGAS - PFCC 12S 4KDES 66KV C1 y C2 por trabajos deMesconexión de LT 220V Nueva Panquehue-Río Aconcagua para tradado de C1 desde Torre Auxiliar T1201 A Torre 220, Apertura de puentes en Tap Chagres C1 hacia S/E Chagres.	Ringa bajo programado y controlado	Se considera cierre de puentes del TAP Chagres al término de la etapa de cambio de conductor del C1 el 28-12-2023.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 19:00	29-11-23 11:39	29-11-23 20:35
2023100272	Línea	Aprobado	MINERA ESCONDIDA	978	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - CYMDOM01 220KV	3962 3963	ATACAMA - 697. T-202 220KV C1 697. T-202 - CYMDOM01 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Verificación telepotenciación línea, Medición de filamentos Fibra Óptica por falla de comunicaciones	Ringa bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 07:00	01-12-23 20:00	30-11-23 16:08	
2023100052	Línea	Ejecución Exitosa	AUSTRAL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1660	RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV	3127 6151 3982 6199	TAP CHAGRES - 697 2BB 110KV C1 TAP CHAGRES - 697 1BBB 110KV C1 R-225A - TAP CHAGRES 110KV C1 697. 225A - TAP CHAGRES 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Desconexión de LT 110kV Nueva Panquehue-Río Aconcagua para tradado de C1 desde Torre Auxiliar T2205 A Torre 220 y Apertura de puentes en Tap Chagres C1 hacia S/E Chagres.	Sin ringa para el sistema, línea desconectada.	Los puentes que conectan LT TAP Chagres - Chagres C1 con LT 110kV Nueva. Panquehue - Río Aconcagua C1 quedarán abiertos en portal ubicado en K- 254. Se considera cierre de puentes del TAP Chagres, al término de la etapade cambio de conductor del C1 el 28-12-2023 según lo declarado en PWPM. Actividades emplazadas en el proyecto NUP 1166 " Aumento de capacidad línea 2x110kV Aconcagua-Esperanza"			ninguno			29-11-23 07:00	29-11-23 19:00	29-11-23 07:14	29-11-23 20:29
2023100727	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	69	TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV	588	TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	Se requiere realizar la desconexión del circuito para el reemplazo de aislación	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura		No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 08:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:05	29-11-23 16:10
2023098606	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	575	Desconexión	Origen Interno	Programada	1055	ENCUENTRO – COLLAHUASI 220KV	8691 8692 8693	ENCUENTRO - 697. 58B 220KV C1 697. 58B - 697. 39B 220KV C1 697. 39B - COLLAHUASI 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones.	Mantenimiento preventivo a Paratayas PRIB-1/2/3(1X2YCU0,01/0); Transf. de potencial TPJB-1/2/3 (1X2PT25,0/0,03); Transf. de corriente TCJB-1/2/3(5X2CT0,02/0); Descontactador SB8-2. Desconectador 89J8-2T; Interruptor 52J8.	Ringa bajo, se realizará mantenimiento preventivo a pala jb. S/E Encuentro - Collahuasi: con línea desenergizada.	Se solicitan los siguientes bloqueos: S/E Encuentro 220[kV]: Desconectador 89J8 - 3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J8 - 3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J8 - 2 Abierto. Desconectador 89J8 - 2T a disposición para reparación. ITU bay - TTPP JB, Abierto. S/E Collahuasi 220 [kV]: Desconectador 89J10 - 1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J11 - 1T Abierto y Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-23 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:02	29-11-23 17:10
2023100302	Línea	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	292	Desconexión	Origen Interno	Programada	801	TAP CPF LALACKAMA - CENTRAL LALACKAMA 220KV C1	3680	TAP CPF LALACKAMA - CENTRAL LALACKAMA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	S/E Lalackama, casa de equipos: Traslado e instalación del armario de telecomunicaciones MUX-4D, en local de control del parque fotovoltaico Lalackama, ubicado en la comuna de Taltal, asociados al nuevo tramo de línea 1x220kV PF Lalackama- SE Paniri, incluyendo la reubicación de monitor sistema local. Todo esto durante este proceso la línea y el parque lalackama estará desconectada	Nivel de riesgo bajo controlados con procedimientos de trabajo seguro/ramirez.	Trabajos con parque desconectado			ninguno			29-11-23 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 16:25	
2023100532	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	566	Desconexión	Origen Interno	Programada	1275	PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV	2937	PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	S/E Pan de Azúcar, Paño JB: Reemplazo del bloque de puentes de la unidad de Barra B7 en paño Jb.	El protocolo aplicado en realización de los trabajos permite ejecutarlos de forma segura tanto para las personas e instalaciones, no existen riesgos asociados.	Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: - LT Pan de Azúcar - Nueva Pan de Azúcar 2x220kV Circuito 1 desenergizado. - Protección BTR del Paño JB de la S/E Pan de Azúcar 220 kV deshabilitada. - Protección BTR del Paño JB deshabilitada desde BTR Unidad Central de S/E Pan de Azúcar 220 kV (Condición solicitada a Transelec vía NOID T-1466)	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 23:00	29-11-23 07:00	27-11-23 22:00	28-11-23 06:01
2023100137	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	916	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1752	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones.	S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo 89B4-2: lubricación rieveles, calibración, ajustes y medidas de resistencia de contacto.	Bajo	Actividades: S/E Diego de Almagro: Mantenimiento correctivo al desconectador 89B4-2. Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: L 220kV Francisco D. Almagro, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, he instalarán tierras de bloqueos preventivos en ambos lados de 89B4-2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 23:00	29-11-23 06:00	27-11-23 22:09	28-11-23 08:11

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202312301135	Línea	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexió n	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3600	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/S Pan de Azúcar Paño 15 Conexionado y pruebas de control sobre el interruptor 523 por habilitación de circuito de tensión y reposición de TDD, pruebas asociasn solo a nivel local.	Riesgo Bajo	Actividades: S/S Pan de Azúcar Paño 15 Conexionado y pruebas de control sobre el interruptor 523 por habilitación de circuito de tensión y reposición de TDD, pruebas asociasn solo a nivel local. Restricciones: Desconexión del paño 15 en Pan de Azúcar, la Línea 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar C2 quedo radial desde la S/E Don Goyo. S/E's SCM a disposición del Jefe de Hanea para pruebas de control cierre y Apertura. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 3 P. Azúcar en 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Hanea: Subestación P. Azúcar, Protección 87B 220kV Bloquear órdenes de desenganche sobre interruptores conectados a Barra 220kV sección 1 y 2Bloqueo será realizado por personal de Transelec. Subestación P. Azúcar, Bachilor 87B, Bastidor de paño 17y armario de teleprotecciones. Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 23:00	29-11-23 07:00		
202312301140	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexió n	Origen Interno	Programada	958	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1751	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/S Diego de Almagro Mantenimiento correctivo 8150-1 lubricación riendas, trabajos se realizaran a distancia para la limpieza de los contactos principales del desconectador.	Riesgo Bajo	Actividades: MEC a desconectador, S/S Diego de Almagro Mantenimiento correctivo 8150-1 lubricación riendas, trabajos se realizaran a distancia para la limpieza de los contactos principales del desconectador. (NOTA: El desconectador se encuentra energizado por el lado de Subaria Sección 1 de 220 kV Restricciones: Subestación D. Almagro, 52I1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52T3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52B6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52I5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación D. Almagro, 52I7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Francisco D. Almagro, C1 o Barra 220kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de Trabajo Subestación D. Almagro, Se deberá mantener distancia con las puntas energizadas del 89I0	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 20:00	27-11-23 23:00	27-11-23 19:03	27-11-23 23:00
202312301236	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Interno	Curso Forzoso	1636	LAGUNARIA – PITRUFQUÉN 66 KV	4069 4053 4050 4060 4062	EST. 219 - PITRUFQUÉN (SUBTERRÁNEO) 66 KV C1 GOMBAL - EST. 219 66KV C1 EST. 20 - GOMBAL 66 KV C1 EST. 20 - GOMBAL 66 KV C2 EST. 219 - PITRUFQUÉN (SUBTERRÁNEO) 66 KV C2 GOMBAL - EST. 219 66KV C2	Nace y pude llarga cerrodumbre	Sin Limitacion es	Poda de emergencia y retiro de ramas cercanas a la LT 66 KV Pitrufquén - Lastarria N°1 y N°2	Riesgo medio controlado segun procedimientos establecidos por CGE Transmisión.	Por seguridad a las instalaciones y continuidad del suministro, se requiere realizar corte y retiro de ramas de arboles cercanas a la LT 66 KV Pitrufquén - Lastaria N°1 y N°2, entre las estructuras N°385 y N°393. Como condición operacional se requiere el bloqueo de los interruptores 52B5, 52B6 de S/E Pitrufquén y 52B1, 52B2 de S/E Lastarria, propiedad de Transelec. No se presentan consumos afectados.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 19:14	27-11-23 22:00	27-11-23 19:16	27-11-23 21:29
202312301707	Línea	Ejecución Exitosa	INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA	1729	Desconexió n	Origen Interno	Programada	1726	FARMACOTA – MELADA 220KV C1(PA_REVISION)	6139	FARMACOTA – MELADA 220KV C1(PA_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos en Linea 611 42 a 46 instalación de anitirrepelo y señaletica en torre.	Riesgo bajo ya que se tomaran las medidas necesarias.	Sin comentarios adicionales.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	29-11-23 05:00	27-11-23 18:53	28-11-23 02:41
202312301655	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV	3525 3526 4520 4521	ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 ANCOA - EST. 82.220KV C2 (VIL_REVISION) EST. 82 - SANTA ISABEL 220 KV C2(VIL_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Telecomunicaciones.-	Riesgo Bajo	Actividades: SE ITAHUE Mantenimiento a filtro de acoplamiento 2 dimisión Ancoa, Cto 2, Linea 220KV Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. -Teleprotecciones Bloqueadas con reguala.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C2- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Tarea: Subestación Itahue, Delimitar zonade trabajo - - S/S Ancoa: Sw. Teleprotección TPOP-2 OP (TAG-y TDD), Dirección: S/E Itahue, Linea 2, Desconectados. - S/E Itahue: Sw. Teleprotección TPOP-2 OP (TAG-y TDD), Dirección: S/E Ancoa, Linea 2,	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 14:01	27-11-23 18:30	27-11-23 14:57	27-11-23 16:56
202312301686	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1630	PITRUFQUÉN - PADRE LAS CASAS 66KV	3819 4067 4062 4066 4064 4176 4175 4174 4173 4178 4177 4057 4058	EST. 291 - EST. 308 66 KV C2 PITRUFQUÉN - EST. 219 66KV C2 EST. 220 - EST. 225 66KV C2 EST. 225 - EST. 262 66KV C2 EST. 262 - EST. 263 66KV C2 EST. 263 - EST. 264 66KV C2 EST. 264 - EST. 265 66KV C2 EST. 265 - EST. 266 66KV C2 EST. 266 - EST. 267 66KV C2 EST. 267 - EST. 291 66KV C2 EST. 308 - LICANCO 66KV C2 EST. 303 - EST. 308 66 KV C2 LICANCO - ESTRUCTURA 303 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloqueo de reconexión a 1tomo 66 KV Pitrufquen -Padre las Casas 2 (52B2 de S/E Pitrufquen y 52B1 de S/E Padre las Casas) a solicitud de STS por trabajos con técnica de líneas energizadas en S/E Licanco de propiedad.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Bloqueo de reconexión a 1tomo 66 KV Pitrufquen-Padre las Casas 2 (52B2 de S/E Pitrufquen y 52B1 de S/E Padre las Casas) a solicitud de STS por trabajos con técnica de líneas energizadas en S/E Licanco de su propiedad.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 14:00	27-11-23 18:00	27-11-23 14:51	27-11-23 18:01
202312301736	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1630	PITRUFQUÉN - PADRE LAS CASAS 66KV	3821 3822 4068 4161 4163 4164 4167 4168 4171 4172 4173 4176 4056	EST. 303 - TAP METRENCO PTCC 66KV C1 EST. 291 - EST. 308 66 KV C1 PITRUFQUÉN - EST. 220 (SUBTERRÁNEO) 66 KV C1 EST. 220 - EST. 225 66KV C1 EST. 225 - EST. 262 66KV C1 EST. 262 - EST. 263 66KV C1 EST. 263 - EST. 264 66KV C1 EST. 264 - EST. 265 66KV C1 EST. 265 - EST. 266 66KV C1 EST. 266 - EST. 267 66KV C1 TAP METRENCO PTCC - EST. 308 66KV C1 EST. 308 - LICANCO 66KV C1 LICANCO - ESTRUCTURA 303 66KV C1 ESTRUCTURA 303 - PADRE LAS CASAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloqueo de reconexión a 1tomo 66 KV Pitrufquen -Padre las casas 1 (52B2 de Pitrufquen y 52B2 de Padre las casas) como medida de precaución operacional por Tomas de STS con técnica de líneas energizadas en S/E Licanco de su propiedad.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Bloqueo de reconexión a 1tomo 66 KV Pitrufquen-Padre las casas 1 (52B2 de Pitrufquen y 52B2 de Padre las casas) como medida de precaución operacional por Tomas de STS con técnicas de líneas energizadas en S/E Licanco de su propiedad	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 13:00	27-11-23 15:00	27-11-23 12:16	27-11-23 16:53
202312301836	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Curso Forzoso	1095	CHILORIO – CONCHI 220KV	3981 3982 3983	CHILORIO - EST. 179 220KV C1 EST. 179 - EST. 274.5 220KV C1 EST. 274.5 - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de ENDE (SOO 226), S/E Crucero- Lavado de aislación en instalación energizada.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Crucero-Conchi. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Crucero: 52J8 No reconectar. Terminal, S/E Conchi: 52E1 No reconectar. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:30	27-11-23 18:00	27-11-23 09:51	27-11-23 16:13
202312301936	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV	3525 3526 4520 4521	ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 ANCOA - EST. 82.220KV C2 (VIL_REVISION) EST. 82 - SANTA ISABEL 220 KV C2(VIL_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Telecomunicaciones.-	Riesgo Bajo	Actividades: SE ITAHUE Mantenimiento a filtro de acoplamiento 1 dimisión Ancoa, Cto 2, Linea 220KV Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. -Teleprotecciones Bloqueadas con reguala.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C2- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Tarea: Subestación Itahue, Delimitar zonade trabajo - - S/S Ancoa: Sw. Teleprotección TPOP-2 OP (TAG-y TDD), Dirección: S/E Itahue, Linea 2, Desconectados. - S/E Itahue: Sw. Teleprotección TPOP-2 OP (TAG-y TDD), Dirección: S/E Ancoa, Linea 2,	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:30	30-11-23 18:00	28-11-23 10:39	
202312301933	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/S Puerto Montt: Alambrado de señales de Telepretección a barrera fisotera TPH-8 y TPH-9.	Riesgo Bajo	Restricciones: No hay. - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 o Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1. - Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.- Observación: Se requiere teleprotección vía MMDO Y OPLAT en posición desconectado de Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 y C2.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:30	30-11-23 18:00	28-11-23 10:39	
202312301932	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONT 220KV	1032	CANUTILLAR - PUERTO MONT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/S Puerto Montt: Alambrado de señales de Telepretección a barrera fisotera TPH-8 y TPH-9.	Riesgo Bajo	Restricciones: No hay. - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 o Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1. - Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.- Observación: Se requiere teleprotección vía MMDO Y OPLAT en posición desconectado de Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 y C2.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:30	30-11-23 18:00	28-11-23 10:39	
202312301933	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TICE QUEMADA BLANCA S.A.	1694	Desconexió n	Origen Externo	Curso Forzoso	1542	LAGUNAS – PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS – EST. 162 220KV C1 EST. 162 – EST. 165 220KV C1 EST. 165 – EST. 210 220KV C1 EST. 210 – EST. 185 220KV C1 EST. 185 – PUQUIOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	L 220kV Lagunas - Puquios C1, Lavado de aislación en instalación Doble Circuito; Circuito 1 desenergizado, Circuito 2 energizado, Atractuals(s): 4339-6360, Total: 6 CAD;	Instalación con riesgo: L7 220 kV Lagunas - Puquios C1. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Lavado de Aislación en instalación. Nivel de riesgo: Bajo.	A solicitud de Transelec.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:29	27-11-23 16:40
202312301932	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TICE QUEMADA BLANCA S.A.	1694	Desconexió n	Origen Externo	Curso Forzoso	1545	LAGUNAS – CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS – EST. 162 220KV C1 EST. 162 – EST. 185 220KV C1 EST. 185 – CHALLACOLLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	L 220kV Lagunas - Challacollo C1, Lavado de aislación en instalación Doble Circuito; Circuito 2 desenergizado, Circuito 1 energizado, Atractuals(s): 4339-6360, Total: 6 CAD;	Instalación con riesgo: L7 220 kV Lagunas - Challacollo C1. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Lavado de Aislación en instalación. Nivel de riesgo: Bajo.	A solicitud de Transelec.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:50	27-11-23 16:40
202312301212	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TICE QUEMADA BLANCA S.A.	1694	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1545	LAGUNAS – CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS – EST. 162 220KV C1 EST. 162 – EST. 185 220KV C1 EST. 185 – CHALLACOLLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	L 220kV Lagunas - Puquios C1, Lavado de aislación en instalación Doble Circuito; Circuito 1 desenergizado, Circuito 2 energizado, Atractuals(s): 4339-6360, Total: 6 CAD;	Instalación con riesgo: L7 220 kV Lagunas-Challacollo Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	A solicitud de Transelec trabajos de restricción de reconexión de 52J10 y 52J15 en S/E Laguna y en de 52J1 en S/E Challacollo.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 12:00	27-11-23 10:50	27-11-23 16:40
202312301836	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/S Canutillar: Alambrado de señales de Telepretección a barrera fisotera TPH-8 y TPH-9.	Riesgo Bajo	Restricciones: No hay. - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 o Linea 220kV Canutillar - Puerto Montt, C1. - Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.- Observación: Se requiere teleprotección vía MMDO Y OPLAT en posición desconectado de Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 y C2.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	30-11-23 18:00	28-11-23 15:58	
202312301835	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONT 220KV	1032	CANUTILLAR - PUERTO MONT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/S Canutillar: Alambrado de señales de Telepretección a barrera fisotera TPH-8 y TPH-9.	Riesgo Bajo	Restricciones: No hay. - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 o Linea 220kV Canutillar - Puerto Montt, C1. - Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.- Observación: Se requiere teleprotección vía MMDO Y OPLAT en posición desconectado de Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 y C2.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	30-11-23 18:00	28-11-23 15:58	
202312301233	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TICE QUEMADA BLANCA S.A.	1694	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1542	LAGUNAS – PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS – EST. 162 220KV C1 EST. 162 – EST. 165 220KV C1 EST. 165 – EST. 210 220KV C1 EST. 210 – EST. 185 220KV C1 EST. 185 – PUQUIOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	L 220kV Lagunas - Challacollo C1, Lavado de aislación en instalación Doble Circuito; Circuito 2 desenergizado, Circuito 1 energizado, Atractuals(s): 4339-6360, Total: 6 CAD;	Instalación en riesgo: L7 220kV Lagunas - Puquios. Duración del riesgo: Mientras se realicen trabajos de lavado de aislación. Nivel del riesgo: Bajo.	A solicitud de Transelec restricción de reconexión de 52J12 y 52J13 en S/S Laguna y en de 52J1 en S/S Puquios.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 12:00	27-11-23 10:29	27-11-23 16:40
202312301127	Línea	Aprobado	AUTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervenció n	Origen Interno	Programada	952	SAN CLEMENTE COLBÚN - CHIBURGO 66KV	898	SAN CLEMENTE COLBÚN - CHIBURGO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	La empresa contratista MML, realizará trabajos de segregación de las FO que se encuentran comprometidas en la actualidad Colbun y KDR, Tx, los trabajos consistirán en el tendido de el Tramo de fibra óptica aun a nueva cableado en la SE Chiburgo. Se considera realizar el enlace de la LT 66kV Chiburgo - San Clemente.	Posible intermitencia en las comunicaciones. Desconexión LT 66kV Chiburgo - San Clemente.	Para mitigar el riesgo de desconexión declarado, considero deshabilitar la Teleprotección de la Función 87L de la LT 66 kV Chiburgo - San Clemente. La LT 66kV Chiburgo - San Clemente, quedara en modo momentá con protección 21/21N desde 51 y 52. Considerar que la LT 66kV Chiburgo - San Clemente, quedara sin teleprotección durante la ejecución de nueva ingeniería.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	01-12-23 18:00		
202312301561	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSNIEVA CHAMISA TRANSMISIÓN S.A.	89	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1488	CAUTÍN – RIO MALLECO 220KV	3647	CAUTÍN – EST. N°2BEN 220KV C1	Nace y pude llarga cerrodumbre	Sin Limitacion es	Se requiere la No Reconexión de 17 CAUTÍN – RIO MALLECO 220KV C1 por Tala manual de vegetación de gran altura (eucaliptus) con proyección a líneas AT.	Desconexión 17 Río Malleco - Cautín 1.	Tala de árboles en LT 220kV Río Malleco - Cautín Cto 1 entre estructuras N° 6384 - 6511 (Puerto Coyanco Comuna de Perquenco, Región de la Araucanía).	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 12:01	27-11-23 18:30
202312301728	Línea	Ejecución Exitosa	ANDES GENERACIÓN SPA	283	Intervenció n	Origen Externo	Programada	883	DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 220KV	1732	DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloqueo a la reconexión del 52B7 en S/E Central Andes Generación y el 52M24 en S/E Diego de Almagro a solicitud de Transelec por trabajos de lavado de aislación en instalaciones energizadas. Las actividades se efectuarán sobre todos los paños de 220 kV incluyendo marcos de líneas y barras.	Riesgo bajo y controlado, segun procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 20:06:32	27-11-23 17:03
202312301727	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSNIEVA CHAMISA TRANSMISIÓN S.A.	89	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1488	CAUTÍN – RIO MALLECO 220KV	5025	CAUTÍN – EST. N°2BEN 220KV C2	Nace y pude llarga cerrodumbre	Sin Limitacion es	Se requiere la No Reconexión de 17 CAUTÍN – RIO MALLECO 220KV C2 por Tala manual de vegetación de gran altura (Pinos) con proyección a líneas AT.	Desconexión 17 Río Malleco - Cautín 2.	Tala de árboles en LT 220kV Río Malleco - Cautín Cto 2 entre estructuras N° 6384 - 6511 (Puerto Coyanco Comuna de Perquenco, Región de la Araucanía).	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:57	27-11-23 12:56
202312301836	Línea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervenció n	Origen Interno	Programada	661	PID PID - CASTRO 110KV	770	PID PID - CASTRO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	No reconectar Linea 110 kV PidPid Castro por trabajos que consisten en retiro de vide en marco de línea 110kV 56 Castro.	Riesgo controlado y bajo.	Trabajos a realizar en una sola jornada, sujetos a condiciones climáticas. Registro interno PT 2023-39288	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	30-11-23 18:00	27-11-23 15:00	27-11-23 16:05
202312301967	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	928	POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV	3570	POLPAICO (TRANSELEC) - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/S Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos 015 de los paños K1, K2, K3 y K4.	Riesgo Bajo	Actividades: S/S Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos 015 de los paños K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/S Lo Aguirre: Barra 1 a 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/S Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 17:00	27-11-23 09:17	27-11-23 16:14
202312301966	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL ROBLE 500KV C2	3572 3573	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL ROBLE 500KV C2 EL ROBLE - ALTO JAHUEL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/S Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos 015 de los paños K1, K2, K3 y K4.	Riesgo Bajo	Actividades: S/S Lo Aguirre: Medición de descargas parciales en equipos 015 de los paños K1, K2, K3 y K4. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/S Lo Aguirre: Barra 1 a 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/S Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 17:00	27-11-23 09:17	27-11-23 16:14
202312301735	Línea	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA	60	Intervenció n	Origen Externo	Programada	117	CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV	326	CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Bloqueo a la reconexión del 52B8 en S/E Diego de Almagro y los 52M2 y 52M3 en S/E Central Andes a solicitud de Transelec, quienes realizaran trabajos de lavado de aislación en instalaciones energizadas. Las actividades se efectuarán sobre todos los paños de 110 kV incluyendo marcos de líneas y barras.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 09:00	27-11-23 18:00	27-11-23 12:46	27-11-23 17:03
202312301828	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	575	Desconexió n	Origen Externo	Programada	1099	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693	ENCUENTRO - EST. 388 220KV C1 EST. 388 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Mantenimiento preventivo a Paralelismo PRIB-1/2/3(52V1/V2,D2,D3), Transf. de potencial TP1B-1/2/3(52PT1E,D2,D3), Transf. de corriente TC1B-1/2/3(51C1E,D2,D3), Desconectador 89B-2. Desconectador 89B-3T, Interruptor 52B.	Riesgo bajo, se realizará mantenimiento preventivo a paño de S/S Encuentro - Collahuasi con línea desenergizada.	Se solicitan los siguientes Bloqueos: S/S Encuentro 220(kV): Desconectador 89B - 1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89B - 3 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89B - 3 Abierto. Desconectador 89B-3T, en 2 disposición para separación. TP1 Fase, TPPP-2L Abierto. S/S Collahuasi 220 (kV): Desconectador 89B2A - 1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89A3 - 3T Cerrado y Bloqueado.	Ninfome consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:30	27-11-23 20:59	27-11-23 08:39	27-11-23 19:35

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2025 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20251103000	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1602	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 89A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Lavado cadenas de aislación en estructura 8-9B. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Rojo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura 8-9B. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Renga: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Rojo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 16:00	27-11-25 8:00:16	27-11-25 17:10
20251102299	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Lavado cadenas de aislación en estructura 8-9B. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Rojo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura 8-9B. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Renga: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Rojo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 16:00	27-11-25 8:00:16	27-11-25 17:10
20251027577	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1494 1502 1503	CONCEPCION - ESTRUCTURA 32 154KV C2 ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Ecualizes y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Rojo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Ecualizes y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Renga: Linea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o Linea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Rojo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:30	27-11-25 18:00	27-11-25 8:05:16	27-11-25 18:07
20251027576	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1507 1502 1501	CONCEPCION - ESTRUCTURA 34 154KV C1 ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Ecualizes y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Rojo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Ecualizes y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Renga: Linea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o Linea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Rojo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:30	27-11-25 18:00	27-11-25 8:05:16	27-11-25 18:07
20251031436	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	600	Intervención	Origen Interno	Programada	1181	FARINACCITA - PUKARA 66KV	2135 2136	EST 5FS - PUKARA 66KV C1 FARINACCITA - EST 5FS 66KV C1	Lavado de Aislador	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar Línea 66 kV Farinaccita - Pukara por Faenas de lavado de aislación entre la estructura N°1 y N°5 de línea 66 kV indicada.	Riesgo controlado en faenas de lavado de aislación.	Solicitud con zona de suspensión diaria al finalizar la jornada (8 a 18 hrs. Faenas coordinadas con CGE Transmisión. (PT-5871 registro interno 375)	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	30-11-25 18:00	29-11-25 8:08:21	29-11-25 22:05
20251106372	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1600	LAGUNARRA - CIRUELOS 220 KV	4037 4040 4033 4033	LAGUNARRA - EST. 250A 220 KV C1 EST. 250A - CIRUELOS 220 KV C1 EST. 250A - EST. 35A 220 kV C1 [EN_REVISION] EST. 35A - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Rojo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Renga: Linea 220 kV Lagunarra - Ciruelos, C1 o linea 220 kV Lagunarra - Ciruelos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Renga: Rojo - Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00	27-11-25 8:05:16	27-11-25 21:05
20251107251	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	494	Intervención	Origen Interno	Programada	1326	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	2622 2623	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se estructura N°222 se realizará medición de contaminación, en cadena de testigo.	Riesgo: Atrapamiento y/o aportesones de manos partes del cuerpo, golpeado por o en contra, caída de materiales. Medidas de mitigación: Utilizar PPP adecuado a la actividad, no exponer manos o puntos de atrapamientos, amarre correcto de materiales a izaje.	Condiciones operacionales requeridas: En S/E Los Changos, deshabilitar Y Pfmn 525/526/y no reconocedor de 525/, 526/, 528/, 529/, en caso de TRIP , Y En S/E Cumbre, deshabilitar Y79 en 525/,526/y no reconocedor de 525/, 526/, 528/, 529/ en caso de TRIP.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00	27-11-25 8:08:05	27-11-25 19:09
20251103082	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1805	Intervención	Origen Interno	Programada	660	TAP LO ESPEJO - BUIN 110KV	789 792 794	TAP LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito por trabajos de tendido de CPFO94 en el circuito N°2	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00	27-11-25 8:08:19	27-11-25 17:20
20251029297	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1599	ATACAMA - O'HIGGINS 220KV	3963 3966 3965	ATACAMA - EST. T-202 220KV C1 ATACAMA - EST. T-202 220KV C2 EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C2	Lavado de Aislador	Sin Limitaciones	Lavada aisladores Linea 220kV Atacama - O'Higgins Circuitos 1 y 2. debido a alta contaminación presente en la zona.	Renga bajo. Trabajos se realiza con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en : S/E Atacama 523 y 523D. S/E O'Higgins 528 y 528.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 20:00	27-11-25 8:07:27	27-11-25 16:46
20251029277	Linea	Pendiente	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Interno	Curso Forzoso	1296	CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV	2970	CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Entre Ríos: Eliminación de fugas de SF6 en TC132-1 fase 2. Medidas eléctricas de resistencia de contacto al comenzar y al culminar la actividad.		Actividades: S/E Entre Ríos: Eliminación de fugas de SF6 en TC132-1 fase 2. Medidas eléctricas de resistencia de contacto al comenzar y al culminar la actividad. Condiciones: Línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos C2 y Barra 220 kV, Sección 2 Entre Ríos, indisponibles. Instalaciones en Renga: L 220kV Charrúa-Entre Ríos C2 ó Barra 220 kV, Sección 2 Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Renga: Rojo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre BR12-2 y Barra 220 kV sección 2 y en BR12-3 lado línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	29-11-25 18:00	27-11-25 8:09:52	
20251106421	Linea	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconocido	Origen Interno	Programada	1402	CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220KV	3335 3996	CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°1 220KV C1 ESTRUCTURA N°1 - CSP CERRO DOMINADOR 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor 7T1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aislamiento 52T1, 89T1-1, 89T1-2 en S/E CSP Cerro Dominador. Aislamiento 52T2, 89T2-1, 89T2-2 y 89T2-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89T1-1T y 89T1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizada.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor 7T1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Aislamiento 52T1, 89T1-1, 89T1-2 en S/E CSP Cerro Dominador. Aislamiento 52T2, 89T2-1, 89T2-2 y 89T2-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89T1-1T y 89T1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 19:00	27-11-25 8:07:09	28-11-25 07:10
20251106728	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1598	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3958 3599 3960 3961	ATACAMA – EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 – MIRAJE 220KV C2 EST. N°34 – EST. N°36 220KV C2 EST. N°34 – EST. N°38Z 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Miraje	Rojo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 33 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 93B y 102. Restricciones: Subestación Atacama, 52T1; 52Bl con bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación Miraje, 52D1, 52J6, 52J8, 52J9 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Teniente, 52T Tap Off Antucoi: 52J1 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Teniente, 52T Chacaya: 52J6; 52J7 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Teniente, 52T Chacaya: 52J1; 52J3 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Teniente, 52T Chacaya: con bloqueos a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Renga: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Renga: Rojo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00	27-11-25 8:05:16	27-11-25 21:05
20251106240	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV	3863	EST 165A – MAITENCILLO 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	5R Maitencillo: Bloqueo de protección sistema N° 2del paño 2B.	Rojo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, 5R Maitencillo: Bloquear de protección sistema N° 2 del paño 2B para dar condición de bloqueo en AT 152920 (PATIO 5470), según «NUP 5008 MNR. Reemplazo de protección de distancia en paño 2B de 5R Maitencillo. Nota: Esta intervención se realiza en conjunto con el trabajo N° 152920 por desconexión de línea 220 kV Maitencillo – Algarrobal C3. Restricciones: No hay Instalaciones en Renga: Barra 220 kV, Sección 3 Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Renga: Rojo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Armario CBP paño 2B en cuarto patio 220kV Señalizado zona de trabajo y/o elementos aislamiento. Subestación Maitencillo, Patio 2B Protección sistema 2 Bloqueo de trip 50BF sobre 87B	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00	27-11-25 10:26	27-11-25 21:05
20251029139	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	1539	CHARRUA - LUCERO 66KV	1210 1211 1212 4108 3674 4101 1213 1701 3523 4109 4930 3522	CHARRUA – ESTRUCTURA 33 66KV C1 ESTRUCTURA 33 - ESTRUCTURA 67 66KV C1 ESTRUCTURA 67 - TAP SANTA CLARA 66KV C1 CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 [EN_REVISION] TAP TRES ESQUINAS – EST 78BB 66KV C1 EST. 78BB - LUCERO 66KV C1 [EN_REVISION] ESTRUCTURA 122 - ESTRUCTURA 157 66KV C1 TAP SANTA CLARA – ESTRUCTURA 122 66KV C1 EST 157 - 525 TS/25 BUSNES 66KV C1 TAP SANTA CLARA – 525 TS/25 BUSNES 66KV C1 [EN_REVISION] 525 TS/25 BUSNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 [EN_REVISION] 525 TS/25 BUSNES - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del interruptor 52B6 de S/E Charrúa por trabajos de poda y roce en la 1784kV Charrúa-Lucero. Esta coordinado con STS la preasución en Lucero y con Electrica Puerto la preasución en Santa Clara.	Riesgo medio sin bloqueo.	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00	27-11-25 12:03	27-11-25 20:02
20251030181	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV	1252 3676 3676 1677 3676	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST 22 - EST 23 66KV C1 EST 23 - EST 26A 66KV C1 EST 26A - EST 26B 66KV C1 EST 26B - TAP SERVIU 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Rojo	Actividades: Roce macizo en franja de servidumbre, desde estructura N° 66. - 025 Instalaciones en Renga: Línea 66 kV San Javier – Constitución - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancias en línea energizada - Nivel de Renga: Rojo - Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San Javier – Constitución.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00	27-11-25 8:05:16	27-11-25 21:05
20251028256	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1018 3654 3655	ALTO JAHUEL – EL ROSEDO 220KV C2 EL ROSEDO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Vinculación de control de equipos 52E9, 89E9-1, 89E9-2, 89E9-3,89E9-T y TTC12N (NUP 3568).	Rojo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de control de equipos 52E9, 89E9-1, 89E9-2, 89E9-3,89E9-T y TTC12N (NUP 3568). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Renga: S/E Alto Jahuel: Barra Principal de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Renga: Rojo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Nota: Puentes abiertos en estructura 9 de la línea de 220 kV Alto Jahuel – Chena circuito 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	19-12-25 18:00		
20251028255	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1018 3654 3655	ALTO JAHUEL – EL ROSEDO 220KV C2 EL ROSEDO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Pruebas de inyecciones primarias a TTC del paño de 220 kV 19 -Chena 2 (NUP 3568).	Medio	Actividades: S/E Alto Jahuel: Pruebas de inyecciones primarias a TTC del paño de 220 kV 19 -Chena 2 (NUP 3568). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Renga: S/E Alto Jahuel: Barra de 220kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Renga: Rojo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conductor de la línea, prueba verificación de ausencia de tensión. Nota: Puentes abiertos en estructura 9 de la línea de 220 kV Alto Jahuel – Chena circuito 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	30-11-25 18:00	29-11-25 07:58	
20251107996	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Desconocido	Origen Externo	Programada	1567	ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV	3862	ALGARROBAL – EST 165A 220KV C3	Alambrado de control	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Proyecto Repra de reemplazo protección sistema 1 del paño 2B, configuración protección sistema 2 DE DIEGO del paño 2B, según SCDO N° 3325 - 3328.	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro. ninga bajo.	S/E Algarrobal: Abierta y bloqueada 89B-1, 89B-2, 89B-5 , 89B-3, 89B-9, Centrado y bloqueado 89B-9T.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00	27-11-25 10:08	27-11-25 21:01
20251030636	Linea	Aprobado	COLBÚN S.A.	82	Desconocido	Origen Interno	Programada	143	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1109	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación de contacto a tierra en S/E 515	Nivel de riesgo Bajo	Se requiere circuito amarillo abierto, para verificar puesta contacto a tierra en S/E 6to Central Canutillar, se requiere lado Canutillar Abierto 52L2 y lado Puerto Montt 5215 abierto.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	29-11-25 18:00	27-11-25 09:05	
20251031741	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Interno	Programada	1567	ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV	3863	EST 165A – MAITENCILLO 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	5R Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo protección sistema 1 del paño 2B. NUP 3828.		Actividades: Pruebas de control y protecciones de equipos, 5R Maitencillo, proyecto REPRO de reemplazo protección sistema 1 del paño 2B. NUP 3828. Trabajos previos NUP 3828: — 1) Vinculación de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 2B a circuitos de control existentes en seguridad. *Atención! orden reconexión nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 2B sobre bobina de cierre del int. 52D8. *Atención! orden reconexión por función 2505 de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 2B sobre bobina de cierre del int. 52D8. * Atención! Trip nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 2B sobre bobina de apertura 2 del int. 52D8. * Atención! Trip nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 2B sobre bobina de apertura 2 del int. 52J6 * Atención! tarjeta de alarma por indicación local de operación de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 2B. * Atención! aporte de corrientes TTC2,3B1adcia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 2B> inyección secundaria desde caja de agrupamiento TTC2,3B. * Atención! aporte de corrientes TTP3 3B1adcia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 2B> inyección secundaria desde caja de agrupamiento TTP3 3B. * Atención! aporte potenciales de barra 1 hacia nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 2B y medición con multímetro digital. * Atención! señales de telepotenciones entre nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 y telepotenciones TPCP 3 del paño 2B> Pruebas funcionales de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87 del paño 2B> Ver circuitos 5208 y 5209 según nuevo plano de Tensiones. * Conclusión con informe de pruebas División Ingeniería de protección sistema 1 Siemens 7SA87 para apertura efectiva de los paños. 2) — 3) Pruebas de protección y telepotenciales, Cierre efectivo de los paños. 3) Por función de reconexión. . Operación de alarma local efectiva del paño. 4) — 5) Prueba experimental con línea 220 kV Maitencillo - Algarrobal C3 energizada para análisis Sectorial de los potenciales y corrientes que aporta el paño 2B a la nueva protección Siemens 7SA8. — 6) Nota: Más actividades previas a ejecutarse en servicio de nueva protección sistema 1 Siemens 7SA87del paño 2B, por lo que las que divgasios y	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00	27-11-25 10:26	27-11-25 20:57
20251032172	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV C1	1353	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.		Actividades: Instalación y medidas mella puerta a tierra (Estructura 2, 9, 12, 13, 21, 32, 69 y 76) Nivel de Renga: Renga no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: Línea 154 kV Itahue - Maule . Delimitar zona de Trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	02-12-25 18:00		
20251107747	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1668	Intervención	Origen Interno	Programada	763	MAITENCILLO – CASERONES 220KV C2	1662 1663 1664 1665	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV C2-C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV C2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV C2 C2 TAP JORQUERA – CASERONES 220KV C2-C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a tramo de estructura N° 166 a 286, 271, 270 a 278, 991a 68b.	Medio	Actividades: Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a tramo de estructura N° 166 a 286, 271, 270 a 278, 991a 68b. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Renga: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Renga: Rojo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00	27-11-25 8:05:16	27-11-25 21:05
20251030745	Linea	Aprobado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Externo	Programada	1557	CAPRICORNIO – ANTOFAGASTA 110KV	3854 3855 3856	CAPRICORNIO - EST N° 54 110KV C1 EST N° 54 - EST. 87 (TAP URIBE) 110KV C1 EST. 87 (TAP URIBE) - EST N°128 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados en normalización de malla de tierra, cables control y equipos en SE T.D. Uribe. SCDO SAESA N°1498 (solicitudes de intervención 20250508D2-20250828D6).	Nivel de riesgo bajo y controlado.	Condiciones requeridas: - S/E Capricornio: No reconectar 52H1. - S/E Antofagasta: No reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2025 8:00	27-11-25 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231130006	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexió n	Origen Interno	Programada	837	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV	1637	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Actividad: Retiro de (2) Condensadores de Acoplamiento "CALU" Fase 1 y Fase 3, incluyendo tracto de (1) Trampa de Onda "TOLA" Fase 1 y Fase 3 y (3) Condensadores de Acoplamiento "CALU" desde Tap off Tal Tal hasta SE subestacion.	Medio	Actividades: Desmontaje y montaje de equipos primarios en paño A7, SWASEER Obra SE Parinas: S/E Tap Off Tal Tal- MUP 5180. Retiro de (3) Condensadores de Acoplamiento "CALU" Fase 1 y Fase 3, incluyendo tracto de (3) Trampas de Onda "TOLA" Fase 1 y Fase 3 y (3) Condensadores de Acoplamiento "CALU" desde Tap off Tal Tal hasta SE subestacion. NOTA: Linea 220 kV Tap Off Tal Tal - Parque Eólico Tal Tal se encuentra desenergizada. Restricciones: No hay. Trabajadores en Riesgo: Bajo: 220 kV Tap Off Taltal. Temporalidad de los Riesgos: 24 horas, Al termino, Durante las trabajos. Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena Subestación Tap Taltal, Se instalarán (3) barras provisionales de bloqueo en BT613-1 lado línea Cumplir bregas de uso Subestación Tap Taltal, Verificar desenclavada calida de Linea Tap Off Tal Tal - Parque Eólico Tal Tal Verificación prevea por parte de Inspección	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	29-11-23 20:00	27-11-23 12:00	28-11-23 17:35
20231130271	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1270	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos por proyecto reemplazo verificador cincronismo		Actividades: SJR Ancoa - SALA C&P 220kV, ingreso del camión de transporte autorizado - Ingreso y Fijación del armano a pico. - Tendido de cables según ingeniería con interconexión o enviolación con instalaciones en servicio. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Peñuenche-Ancoa, C2 o L 220kV Peñuenche-C. Mataio - Ancoa, C1 o B. Monofásicos 01, 500/220kV-Ancoa-A. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación. - Restricciones: Con Bloqueos a la reconexión. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Faena Subestación Ancoa, Armario CTL49- Peñuenche 1, CTL48- Peñuenche 2, CTL47- BCO AUTOTR 1 y CTL81- BCO AUTOTR 2 delimitar zona de trabajo. -supervisión permanente por parte de personal de Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00	28-11-23 12:17	
20231130270	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1232	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1082	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos por proyecto reemplazo verificador cincronismo		Actividades: SJR Ancoa - SALA C&P 220kV, ingreso del camión de transporte autorizado - Ingreso y Fijación del armano a pico. - Tendido de cables según ingeniería con interconexión o enviolación con instalaciones en servicio. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Peñuenche-Ancoa, C2 o L 220kV Peñuenche-C. Mataio - Ancoa, C1 o B. Monofásicos 01, 500/220kV-Ancoa-A. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación. - Restricciones: Con Bloqueos a la reconexión. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Faena Subestación Ancoa, Armario CTL49- Peñuenche 1, CTL48- Peñuenche 2, CTL47- BCO AUTOTR 1 y CTL81- BCO AUTOTR 2 delimitar zona de trabajo. -supervisión permanente por parte de personal de Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00	28-11-23 12:17	
20231130267	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	-Trabajos por proyecto reemplazo verificador cincronismo.		Actividades: SJR Ancoa - SALA C&P 500kV No. 01, ingreso del camión de transporte autorizado Ingreso y Fijación del armano a pico. - Tendido de cables según ingeniería con interconexión o enviolación con instalaciones en servicio. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 o L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 o B. Monofásico 01, 500/220kV- Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa - Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación. - Restricciones: Con Bloqueos a la reconexión. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ancoa, Armario CT122 - Alto Jahuel 1, Armario CT122 - Alto Jahuel 2, CTL36- BCO AUTOTR 1, CTL52- BCO AUTOTR 2 delimitar zona de trabajo y supervisión permanente por parte de personal de Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00	28-11-23 11:11	
20231130266	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1261	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	-Trabajos por proyecto reemplazo verificador cincronismo.		Actividades: SJR Ancoa - SALA C&P 500kV No. 01, ingreso del camión de transporte autorizado Ingreso y Fijación del armano a pico. - Tendido de cables según ingeniería con interconexión o enviolación con instalaciones en servicio. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2 o B. Monofásico 01, 500/220kV- Ancoa o B. Monofásico 02, 500/220kV-Ancoa - Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación. - Restricciones: Con Bloqueos a la reconexión. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ancoa, Armario CT122 - Alto Jahuel 1, Armario CT122 - Alto Jahuel 2, CTL36- BCO AUTOTR 1, CTL52- BCO AUTOTR 2 delimitar zona de trabajo y supervisión permanente por parte de personal de Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	01-12-23 18:00	28-11-23 11:11	
20231130259	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. - Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Linea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, 2. -	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:56	27-11-23 21:05
20231130238	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervenció n	Origen Interno	Programada	960	MONTERRICO - COCHARCAS 66KV	3180 3181 3182 3183 3184	ESTRUCTURA 17 - MONTERRICO 66KV C1 ESTRUCTURA 99 - ESTRUCTURA 17 66KV C1 MONTERRICO - EST. 36 66KV C1 [Av_ Recreo] EST. 36 - COCHARCAS 66KV C1 [Av_ Recreo] COCHARCAS - ESTRUCTURA 99 66KV C1	Reve y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Bloquear reconexión del interruptor 5281 en S/E Monterrico a 5281 en S/E San Carlos por trabajos de obras civiles bajo Ltr7 66kV Monterrico- Cocharcas.	Riesgo medio sin bloqueo.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los cruces existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	Bloquear reconexión del interruptor 5281 en S/E Monterrico a 5281 en S/E San Carlos por trabajos de obras civiles bajo Ltr7 66kV Monterrico- Cocharcas.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:51	27-11-23 19:00
20231130235	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1751	PALMAS - RAZORMO TORIC 220KV C1	4205 4206	PALMAS - RAZORMO TORIC 220KV C1 EST. 27A - EST. 27B 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación energizado LT 220KV . (Radio 220 linea), (23 Transeler).		CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, SE Palpana 502, 52I3. 50 ft. Torres 5329. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 16:00	27-11-23 08:26	27-11-23 15:14
20231130225	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1433	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislatores en instalación energizada (Simple Circuito).	Bajo	Actividades: Lavado de aislatores en instalación energizada (Simple Circuito). Restricciones: Terceros, Subestación Mb. Iberia, 52I6 - 52I7 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Frontera, 52I1 - 52I6 con bloquee a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maria Elena-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:07	27-11-23 12:10
20231130185	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1164	EL SALADO - CHANARAL 23KV C1	1205	EL SALADO - CHANARAL 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURA N° 001 a 170.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURAS N° 001 a 170 Restricciones: Subestación El Salado, 52I1 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación Chañaral, 52I71 con bloquee a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 023kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:56	27-11-23 21:05
20231130185	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	51	Intervenció n	Origen Interno	Programada	115	CARDONES - MEDELLIN 220KV C1	103	CARDONES - MEDELLIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 01 a 66.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 66 Restricciones: Subestación Cardones, 52I1 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación Medellín, 52I1 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación Medellín, 52I2 con bloquee a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-Medellín, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:56	27-11-23 15:16
20231130170	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	918	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1752	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 008 a 065	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 008 a 065 Restricciones: Subestación Francisco, 52I3 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52I3 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52I4 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52I21 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación Cachiyuyal, 52I2 con bloquee a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:56	27-11-23 17:50
20231130171	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	920	CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1756	CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 008 a 065	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 008 a 065 Restricciones: Subestación Francisco, 52I3 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52I3 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52I4 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52I21 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación Cachiyuyal, 52I2 con bloquee a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:56	27-11-23 18:07
20231130168	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1311	CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV	3113	EST. 27DB - EST. 26BB 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Cambio de Aislador Quebrado en estructura nueva 916, sobre estructura existente Tramo/es: T203B - T204.	Bajo	Actividades: Cruce de línea AT, sobre línea Energizada, Cambio de Aislador Quebrado en estructura nueva 916, sobre estructura existente Tramo/es: T203B - T204 Restricciones: Subestación P. Sierra, 52I1 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 52I2 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 52I4 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 52I5 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 52I1 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 52I3 bloquee a la reconexión inmovilizado Tap off Monte Redondo, 52I01 con bloquee a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Sierra - La Cebada C1 o L 220kV Punta Sierra - La Cebada C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:56	27-11-23 18:00
20231130167	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1311	CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV	2996 2997	EST. 27DA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 TAP MONTE REDONDO - EST. 26BB 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Cambio de Aislador Quebrado en estructura nueva 916, sobre estructura existente Tramo/es: T203B - T204.	Bajo	Actividades: Cruce de línea AT, sobre línea Energizada, Cambio de Aislador Quebrado en estructura nueva 916, sobre estructura existente Tramo/es: T203B - T204 Restricciones: Subestación P. Sierra, 52I1 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 52I2 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 52I4 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 52I5 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 52I1 con bloquee a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 52I3 bloquee a la reconexión inmovilizado Tap off Monte Redondo, 52I01 con bloquee a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Sierra - La Cebada C1 o L 220kV Punta Sierra - La Cebada C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:56	27-11-23 21:05
20231130138	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1968	Intervenció n	Origen Externo	Programada	763	MANTENCILLO - CASERONES 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MANTENCILLO - ESTRUCTURA 276 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 276 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de MINTA RDN : LT 2x220 kV Mantencillo - Caserones, realizara el mylanotoy y trasalo, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vestagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de MINTA RDN : LT 2x220 kV Mantencillo - Caserones, realizara el mylanotoy y trasalo, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vestagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 328 y 330. Restricciones: Subestación Mantencillo, 52I11 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 52I12 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52I1 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52I2 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52I7 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Caserones, C1 o L 220kV Mantencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:43	27-11-23 21:05

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 08:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023338137	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3988	Intervención	Origen Externo	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1	5058 5059 5060 5061	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1-C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L1-C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1-C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1-C1	Sin Limitacion es	A solicitud de METKA RDN : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vestigio, instalación y inverisión de barras de fundación (final).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de METKA RDN : LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vestigio, instalación y inverisión de barras de fundación (final), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 62A y 63C. Restricciones: Subestación Maitencillo, 523S1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 523S2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 525 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 520 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 527 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:43	27-11-23 21:05
2023338439	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	92	Intervención	Origen Externo	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	8358 8660 8661 8662 8749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TURACHI 154KV C2 TAP TURACHI - EST. 166C 154KV C2 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de cadenas de aislación. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:43	27-11-23 16:17
2023337776	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	484	PAN DE AZUCAR - MINERA TICK CDA 220KV	8680 8681	PAN DE AZUCAR - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75 - 220kV C1 TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75) - MINERA TICK 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS 109, 116 A 118, 128,129 y 150	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Programa semana 48 LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS 109, 116 A 118, 128,129 y 150 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 517 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Llanos Blancos, 520 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap-off Llanos Blancos, 521 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 21:05
2023337775	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1312	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	8001	EST. 216A - LAS PALMAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPUTA, ESTRUCTURAS N° 199N a 203A		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPUTA, ESTRUCTURAS N° 199N a 203A Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	28-11-23 18:00		
2023337776	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1312	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	8000	EST. 216A - LAS PALMAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPUTA, ESTRUCTURAS N° 199N a 203A		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPUTA, ESTRUCTURAS N° 199N a 203A Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	28-11-23 18:00		
2023337746	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MELLES - CHIULO 66KV	1260 1261 1262 8936 8936 8937 8938 8956	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - PAPELES PATRIA 66KV C1 EST. 1 - EST. 2 66KV C1 EST. 2 - EST. 3 66KV C1 EST. 3 - EST. 4 66KV C1 EST. 4 - EST. 5 66KV C1 EST. 5 - EST. 6 66KV C1 LOS MELLES - EST. 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	50 Dualle: Implementación de RAP 060-2022_V1 en protección sistema 220 DAD del Paño 81L - : 1) Bloqueo de protección Sistema 2 DB DAD, -- 2) Cambio de ajustes en protección Sistema 2 marca SE modelo DAD según RAP 060-2022_V1	Bajo	Actividades: Cambio de ajustes y puesta/estabilización de protecciones sistemas 1 y 2, SE Dualle Implementación de RAP 060-2022_V1 en protección sistema 2 SE DAD del Paño 81L - : 1) Bloqueo de protección Sistema 2 DB DAD, -- 2) Cambio de ajustes en protección Sistema 2 marca SE modelo DAD según RAP 060-2022_V1, -- 3) Verificación de ajustes en protección sistema 2 marca SE modelo DAD. Nota: el Cambio de ajustes y puesta/estabilización de protecciones serán agendados por el área de Estudios Eléctricos de Protecciones (CPEP) y Soporte Técnico de Contrato y Protecciones (DAST) de Transelec. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 66kV Los Melles-Chiulo, C1 o Barra 66 kV Chiulo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Chiulo, Protección sistema 2 DB DAD. Paño 81 Delimitar área de trabajo Utilizar Cintas de delimitación. Subestación Chiulo, Protección sistema 2 DB DAD. Paño 81 Ordenes de desenganche sobre 52B1 Realizar bloqueo de protección Sistema 2	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 10:40	
2023337541	Línea	Ejecución Exitosa	GENERADORA DEL PACIFICO SPA.	53	Intervención	Origen Externo	Programada	115	CARDONES - MEDELLIN 220KV C1	103	CARDONES - MEDELLIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloqueo a la reconexión del 52E1 en S/E Cardones a solicitud Transelec, los cuales coinciden en lavado de aislación con instalación energizada, Estructura N° 21 al 66.	Riesgo bajo y controlado, segun informa Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:30	27-11-23 12:04
2023337536	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1576	CHAMISA – SECCIONADORA 81 ROKAL 220KV	8682 8683	CHAMISA – TAP 81 ROKAL 220KV C1 TAP 81 ROKAL – EST. 61A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en mnga.	Bajo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones:: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Chamisa 81 Rocal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 21:05
2023337531	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	92	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1	2967	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en mnga.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones:: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Charrúa-Entre Ríos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 21:05
2023337507	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en mnga.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea. Restricciones:: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrúa-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 21:05
2023337501	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en mnga.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones:: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrúa-Hualpén, C1 o Linea 154 kV Charrúa-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 21:05
2023337490	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en mnga.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones:: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrúa-Hualpén, C1 o Linea 154 kV Charrúa-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 21:05
2023337468	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	151	CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1	1321	CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- No reconectar interruptores asociados a la instalacion en mnga. - Inspección de Conjunto Trientes Estructura.	Bajo	Actividades: Inspección de Conjunto Trientes Estructura. Restricciones:: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 066 kV Charrúa-Cholguán, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 21:05
2023337456	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1692	HUALPEN - GUINCO 220 KV	8961	HUALPEN - EST. 69A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en mnga.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones:: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 21:05
2023337545	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en mnga.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones:: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 21:05
2023337536	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Montaje de torres 199 y 60N fierde alta/Pais torres 1A y 6A, por trabajos asociados a proyecto puente industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en mnga.	Bajo	Actividades: Montaje de torres 199 y 60N fierde a Alta/Pais torres 1A y 6A, por trabajos asociados a proyecto puente industrial. Restricciones:: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrúa-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 17:08
2023337478	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1292 1438	ESTRUCTURA 168 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA 168 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajo de Normalización Estructura 6 Tinguiririca - San Fernando.		Actividades: Conducción de fundaciones con riesgo no significativos, Aplicación de grouting en bolsas de 6K Instalaciones en Riesgo: N/A. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Linea 154kV Tinguiririca - San Fernando, Delimitación de la zona	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	01-12-23 20:00		
2023337807	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos por proyecto de Obra de mitigación de ruidos : -	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras para barrera acústica en sector 1-1-y sector 1-2 en Lab estación Ancoa. Condición: Normalización sujeta a coordinación Bloquea a la reconexión: No reconectar interruptores que ocnen la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo - No reconectar interruptores que	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:14	27-11-23 21:05
2023337456	Línea	Ejecución Exitosa	GRACE	389	Intervención	Origen Interno	Programada	1030	TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1	1891	TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación linea a solicitud de cliente	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Requiere en S/E Tap Off Barriles verificar no reconectar MT1 y en S/E Mantos de Luna verificar no reconectar 52H1	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:02	27-11-23 16:32
2023337786	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUINTAY SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1494	S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75) - 1[TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	8680	TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloqueo a la reconexión del 52E1 en S/E Tap off Llanos Blancos a solicitud de Transelec, para realizar trabajos de lavado de aislación con instalaciones energizadas en 1T 220 kV Pan de Azúcar - Andacollo, C1 en las estructuras N° 109, 116 a 118, 128, 129 y 150.	Riesgo bajo y controlado, bajo los procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:06	27-11-23 16:21
2023337532	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1581	NOGALES - LOS VILOS 220KV C2	1368	NOGALES - LOS VILOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre para el levantamiento de hebras cortadas en la línea.		Actividades: Inspección visual pedestre para el levantamiento de hebras cortadas en la línea. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	28-11-23 18:00		
2023337531	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1581	NOGALES - LOS VILOS 220KV	3149 3147	NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre para el levantamiento de hebras cortadas en la línea.		Actividades: Inspección visual pedestre para el levantamiento de hebras cortadas en la línea. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	28-11-23 18:00		
2023337530	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL ROBLE 500KV C2	3371 3372	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL ROBLE 500KV C2 EL ROBLE - ALTO JAHUEL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reparación de malla antitrepados e instalación de refuerzo en patas de estructuras.		Actividades: Reparación de malla antitrepados e instalación de refuerzo en patas de estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00		
2023337539	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3373 3372	ALTO JAHUEL - EL ROBLE 500KV C1 EL ROBLE - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reparación de malla antitrepados e instalación de refuerzo en patas de estructuras.		Actividades: Reparación de malla antitrepados e instalación de refuerzo en patas de estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00		
2023337538	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	92	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1016 3604	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2 EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA MARIA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Desgaje y revisión de bases de estructuras.		Actividades: Desgaje y revisión de bases de estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	29-11-23 18:00		
2023337537	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	92	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1016 1017	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 EL RODEO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Desgaje y revisión de bases de estructuras.		Actividades: Desgaje y revisión de bases de estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	29-11-23 18:00		
2023337252	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	92	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SALIDA - ALTO JAHUEL 220KV	1289	SALIDA - ALTO JAHUEL 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Alto Jahuel: Tendido de conductores entre caja de agrupamiento y sala de control para paño 41. Trabajos previos por obra de reemplazo de TTCC del paño de 220 kV 41 (NUP 4801).	Riesgo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Tendido de conductores entre caja de agrupamiento y sala de control para paño 41. Trabajos previos por obra de reemplazo de TTCC del paño de 220 kV 41 (NUP 4801). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Salvial - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	29-12-23 18:00	28-11-23 08:54	
2023337239	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMICRO ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1266	TEN 105 – LOS CHANGOS 220KV C2	2621 2620	TEN 105 – LOS CHANGOS 220KV C2 TEN 105 – LOS CHANGOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	En estructura N°105 se realizará medición de contaminación en cadena de testigo.	Riesgo: Alcatamiento y/o aperturen de manos partes del cuerpo, golpeado por o en contra, caída de materiales. Medidas de mitigación: Utilizar EPP adecuado a la actividad, no exponer manos o partes de alcatamientos, amarre correcto de materiales a izar.	Condiciones operacionales requeridas: En S/E TEN, no reconectar de 52J6, 52J5, 52J7, 52J8/ En S/E Los Changos, no reconectar de 52E1, 52G1, 52G6, 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:13	27-11-23 16:56
2023337586	Línea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1059	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 2967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°20 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°20 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE - EST. N°2 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°20 220KV C2 EST. N°20 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°15 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación linea Cochrane - Encuentro Ckt 1 y 2	Riesgo bajo por lavado preventivo	Restricciones: : S/E Cochrane: No Reconectar 52J1, 52J6, S/E Encuentro: No Reconectar 52G5, 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:21	27-11-23 18:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231107535	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1106	NORQUINCHE - CRUCERO 220KV	2055 2056 2057 2058 2059	NORQUINCHE - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORQUINCHE - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea Norgener- Crucero Cto 1 y Cto 2 (Postacion de Salida)	Se consideran las medidas pertinentes para desenarilar trabajos en condición segura.	Actividades requeridas: S/R Norgener+Señalizar y Reconectar-Y1 S211 y S212; S/R Crucero Señalizar y Reconectar-Y1 S112 y S213; S/R La Cruz Señalizar y NR S211 - S212 - S2-T1 - S213; S/R Barriles Señalizar y NR S211 , S212 , S2N-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:36	27-11-23 16:30
20231106751	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	1121	EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE)66KV	599	EL PEUMO - SANTA ROSA (CGE) 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 5281 en SE El Peumo, para realizar reemplazo de aislación en distintas Estructuras de 1784.El Peumo-Santa Rosa, con Brigada de CGE	Riesgo alto y controlado, trabajos con Lineas Energizadas a Potencial.	Mantenimiento Correctivo de Estructuras.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 15:20	27-11-23 17:52
20231106727	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1088	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3553 3554 3555 3556 3557	ATACAMA - EST. N°01. 220KV C1 EST. N°06 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°01 - EST. N°06.220KV C1 EST. N°06 - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°06.220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de 12x220KV Atacama Miraje	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de 12x220KV Atacama Miraje con lineas 220 kV Chacaya - M Cobre y lineas 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior cámbio de reemplazo de conductor. Trámo comprendido entre 339 y 553. Restricciones: Subestación Atacama, S215; S218 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Miraje, S201, S202, S208, S209 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Terceros, S/R Tap Off Enlace: S211 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Terceros, S/R Chacaya: S206; S207 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Terceros, S/R El Colem: S212; S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Terceros, S/R Chacaya: S204 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:25
20231106716	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1087	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3552	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Komeraldá, C1: Instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructura por medio de reemplazo de piezas entre estructuras N° 151 a N°160.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, S211 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, S201 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Komeraldá, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, S211 y S360 Bloquea Jefe de Faena Se señalizaran las fases e puertas energizadas mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad ajunta	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:25
20231106506	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3561 3562	MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C2 EST N°3 - EST. N°2.220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual general a estructuras a nivel de piso. ,2) Medición con flexómetro, escáner y/o equipo topográfico a estructuras a nivel de piso. ,3) Registro fotográfico para complementar información del proyecto.		Actividades: Inspección visual general a estructuras a nivel de piso. ,2) Medición con flexómetro, escáner y/o equipo topográfico a estructuras a nivel de piso. ,3) Registro fotográfico para complementar información del proyecto. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	29-12-23 18:00		
20231106505	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1304	MARIA ELENA – KIMAL 220KV	3560 3561	MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1 EST N°3 - EST. N°2.220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual general a estructuras a nivel de piso. ,2) Medición con flexómetro, escáner y/o equipo topográfico a estructuras a nivel de piso. ,3) Registro fotográfico para complementar información del proyecto.		Actividades: Inspección visual general a estructuras a nivel de piso. ,2) Medición con flexómetro, escáner y/o equipo topográfico a estructuras a nivel de piso. ,3) Registro fotográfico para complementar información del proyecto. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	29-12-23 18:00		
20231106502	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1222	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual general a estructuras a nivel de piso. ,2) Medición con flexómetro, escáner y/o equipo topográfico a estructuras a nivel de piso. ,3) Registro fotográfico para complementar información del proyecto.		Actividades: Inspección visual general a estructuras a nivel de piso. ,2) Medición con flexómetro, escáner y/o equipo topográfico a estructuras a nivel de piso. ,3) Registro fotográfico para complementar información del proyecto. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	29-12-23 18:00		
20231106501	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1223	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual general a estructuras a nivel de piso. ,2) Medición con flexómetro, escáner y/o equipo topográfico a estructuras a nivel de piso. ,3) Registro fotográfico para complementar información del proyecto.		Actividades: Inspección visual general a estructuras a nivel de piso. ,2) Medición con flexómetro, escáner y/o equipo topográfico a estructuras a nivel de piso. ,3) Registro fotográfico para complementar información del proyecto. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	29-12-23 18:00		
20231106497	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISION S.A.	1705	Desconexión	Origen Interno	Programada	1621	PLAYA ANCHA – LA FOLOSA 220KV	8896	PLAYA ANCHA – EST. 01 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Por actividades asociadas al mantenimiento de lineas de transmision se requiere la desconexion de la linea para ejecutar limpieza manual de aisladores, se considera energizacion para el circuito N°2.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado	Por actividades asociadas al mantenimiento de lineas de transmision se requiere la desconexion de la linea para ejecutar limpieza manual de aisladores, se considera energizacion para el circuito N°2.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:27	27-11-23 16:05
20231105533	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1395	CONDORES - PARINACOTA 220KV	3199	CONDORES - PARINACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual aérea mediante vuelo no tripulado.		Actividades: Inspección visual aérea mediante vuelo no tripulado. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	02-12-23 18:00		
20231106137	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi (SOD 223) A solicitud de Collahuasi N°4859 proyecto C2h- LAT Geoglifos lagunas 1 y 2 Retiro de material bajo línea eléctrica de 220 kV, la que involucra el uso de equipos móviles de superficie, retroexcavadora.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Geoglifos-Lagunas 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Lagunas: S215 No reconectar. Subestación Geoglifos: S212 y S213 No reconectar. Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:20	27-11-23 21:25
20231106140	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S206 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:25
20231106139	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1268	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S206 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo: Delimitar la zona de trabajos y señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	01-12-23 18:00	28-11-23 08:42	29-11-23 18:00
20231106097	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi (SOD 223) A solicitud de Collahuasi N°4859 proyecto C2h- LAT Geoglifos lagunas 1 y 2 Retiro de material bajo línea eléctrica de 220 kV, la que involucra el uso de equipos móviles de superficie, retroexcavadora.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Geoglifos-Lagunas 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Lagunas: S216 No reconectar. Subestación Geoglifos: S211 y S216 No reconectar. Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:20	27-11-23 21:25
20231106059	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3552	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Komeraldá ; Instalación de Equipos de tendido extremos 6338 y 6 340. Vendido de estructuras: 6338, 6 339 y 6 340.Trabajos previos para desconexión Fase 1.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Komeraldá, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Actividad: Instalación de Equipos de tendido extremos 6338y 6 340, vendido de estructuras: 6338, 6 339 y 6 340, tendido de piloto, tendido de fase auxiliar, templados y engrampado, instalación de amortiguadores y trabajos previos para desconexión. Restricciones: Subestación Atacama, S211 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, S207 con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:25
20231105998	Linea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA (QUONSTANT SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52873 en S/S C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un scan manual en la franja de servidumbre de la C de M.V. San Javier -	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:30	27-11-23 18:33
20231105831	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	972	DON HECTOR - MAITENCILLO 220KV	1786	DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/R Maitencillo, Patio 220kV: Proyecto reemplazo de TP15.	Bajo	Actividades: Tendido de cables de control en patio, S/R Maitencillo, Patio 220kV: Proyecto reemplazo de TP15. 1) Ingreso de camion pluma para tiaslado y descarga de material (carretes, particulares) 2) Tendido de conductores desde caja de agrupamiento TP15hasta bastidores N°1, N°2 y N°tres sala BS02. Nota: El Camion unicamente pasara sobre calzadas reforzadas de la vialidad Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 Maitencillo Barra 220 kV, Sección 3 Maitencillo o L 220kV Don Hector-Maitencillo, C1 o SS.AA. C.A. Maitencillo o SS.AA. C.C. Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Ubicada a cajade agrupamiento transformadores de potencial TP15. Delimitar y/o señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas. Subestación Maitencillo, Ubicada a Bastidores N°1 y N°4 Pañs 115Delimitar y/o señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas. Subestación Maitencillo, Ubicada a cajade agrupamiento TP15a sala de bs202. Delimitar y/o señalizar la Zona de Trabajo. Uso de conos y cadenas plasticas.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	01-12-23 18:00		
20231105430	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	3972 3985 6122	9-17 – 9-61A 220KV C2 9-61A – RIO ACONCAGUA 220KV C2 NOGALES – 9-17 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Línea de 220 kV Nogales - Río Aconcagua circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Río Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:25
20231105429	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	6122 3972 3986	NOGALES – 9-17 220KV C1 9-17 – 9-61A 220KV C1 9-61A – RIO ACONCAGUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Línea de 220 kV Nogales - Río Aconcagua circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Río Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:25
20231105422	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1699	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	3970 3987 6123	RIO ACONCAGUA – 9-108 220KV C2 9-108 – 9-119 220KV C2 9-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:25
20231105421	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1699	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	6124 3988 3971	9-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 9-108 – 9-119 220KV C1 RIO ACONCAGUA – 9-108 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2308:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:25

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023105428	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1896	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	9857 9859 9861 9862 9863 9788	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP PATAHUA 154KV C1 TAP PATAHUA - TAP PUENTE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 16KC 154KV C1 EST. 16KC - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de cadenas de aislación. Coordinado con CDE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:43	27-11-23 16:17
2023105431	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Roce y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105995	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1056 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 y a la línea de 220 kV Chena - Cerro Nava circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Nava circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 18:07
2023105996	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NAPTUNO - CHENA 220KV	2992	NAPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 y a la línea de 220 kV Chena - Cerro Nava circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Nava circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 18:07
2023105995	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA U2 AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3371 3372	SECCIONADORA U2 AGUIRRE - EL ROBLE 500KV C2 EL ROBLE - ALTO JAHUEL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguirre circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguirre circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105996	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA U2 AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3373 3653	ALTO JAHUEL - EL ROBLE 500KV C1 EL ROBLE - SECCIONADORA U2 AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguirre circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - La Aguirre circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105975	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	8970 8987 8133	RIO ACONCAGUA – 9 KGB 220KV C2 9 KGB – 9 139 220KV C2 9 139 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105976	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	8133 8988 8971	9 139 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 9 KGB – 9 139 220KV C1 RIO ACONCAGUA – 9 KGB 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105975	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1056 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105972	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NAPTUNO - CHENA 220KV	2992	NAPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105971	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1093 1691	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105970	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1088 1689	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Nenjuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: N/a hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105930	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1834	INCAHUASI - LAS COMPAÑAS 110KV	1254 1257	LAS COMPAÑAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 662 a 920	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 662 a 920 Restricciones: Subestación Matriencillo, S/N1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, S/N2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Matriencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105939	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1832	DOS ANIMOS - AGUAMIRO 110KV	1252	DOS ANIMOS - AGUAMIRO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 662 a 920	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 662 a 920 Restricciones: Subestación Matriencillo, S/N1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, S/N2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Matriencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105938	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1833	INCAHUASI - DOS ANIMOS 110KV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS ANIMOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 662 a 920	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 662 a 920 Restricciones: Subestación Matriencillo, S/N1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, S/N2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Matriencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105917	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	1079	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 662 a 920	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 662 a 920 Restricciones: Subestación Matriencillo, S/N1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, S/N2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Matriencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105825	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Externo	Programada	142	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	1109	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de CESUN/Canutillar, se requiere indisponer de la instalación para verificar cableado aéreo en S/E Sis Central Canutillar. -	Bajo.-	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalación en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar P. Montt C1.- Temporalidad de los Riesgos: 30 minutos de los trabajos.- Nivel de riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: N/a hay.- Observación: Desconexión solicitada por Cliente.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	27-11-23 09:26	29-11-23 20:49
2023107746	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1	1058 1059 1060 1061	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 327 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 327 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a tramo de estructura N° 388 a 396, 271, 275 a 278, 991 a 886.	Medio	Actividades: Lavado de aislación con línea energizada utilizando Helicóptero, Lavado de aislación mediante helicóptero a tramo de estructura N° 388 a 396, 271, 275 a 278, 991 a 886. Restricciones: Subestación Matriencillo, S2C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Matriencillo, S2C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S2C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S2C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, S2T con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Matriencillo-Caserones, C1 o L 220kV Matriencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105235	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	905	LINARES - PARRAL 154KV	1325	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de Obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Reemplazo de estructura Tubular con línea energizada, Reemplazo estructuras Zet, 389.- Restricciones: No reconectar interruptores que crucen a la L 154kV Maule Parral ,C1.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Línea 154kV Maule - Parral, Estructuras 389, 389 Delimitar zona de trabajo 15 mts de faena retirada a personal y a Civil las estructuras a intervenir.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 17:12
2023105235	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUNTA DE CORTES - LO AGUIRRE 220KV [KN_REVISION]	8667 8668 8669	PUNTA DE CORTES - EST. 71 220KV C2 [KN_REVISION] EST.71 - EST.73E220KV C2 [KN_REVISION] EST.73E= LOS CIRCOS 220KV C2 [KN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o L 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea Línea 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, Circuito 1 o 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105216	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUNTA DE CORTES - LO AGUIRRE 220KV [KN_REVISION]	8666 8665 8666	PUNTA DE CORTES - EST. 71 220KV C1 [KN_REVISION] EST.71 - EST.73E220KV C1 [KN_REVISION] EST.73E= LOS CIRCOS 220KV C1 [KN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o L 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea Línea 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, Circuito 1 o 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105230	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	
2023105225	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1301	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05
2023105201	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en vanos estructurales.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:43	27-11-23 21:05
2023105192	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corte y/o poda de árboles próximos a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500kV Entre Ríos-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500kV Entre Ríos-Ancoa, C2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 09:16	27-11-23 21:05

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231101182	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 3575	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Rase manso en franja de servidumbre, desde estructura N° ML - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución - Temporalidad de los Riesgos: Durante las trábajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 66 kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:05
20231101175	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3866 3867 3868	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Instalación medidas de mitigación doble aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante las trábajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154 kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 y 2	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:05
20231101175	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3870 3871 3872	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Instalación medidas de mitigación doble aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante las trábajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154 kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 y 2	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:05
20231101179	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PINKUNCHE - ANCOA 220KV	1382	PINKUNCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Rase de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichueche-Canal Melado -Ancoa 1 o Pichueche-Ancoa 2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante las trábajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 08:24	27-11-23 21:05
20231101178	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PINKUNCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PINKUNCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Rase de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichueche-Canal Melado -Ancoa 1 o Pichueche-Ancoa 2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante las trábajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 08:24	27-11-23 21:05
20231103007	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	328	ILLAPEL - SALAMANCA 110KV	284	ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1	Risco y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda de árboles cercanos a la línea	Trabajo de bajo riesgo. Se han considerado todas las precauciones y análisis de riesgo para una fiema segura	Considera bloqueo de reconexión en interruptor 5261 de la SE Illapel.	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 11:00	27-11-23 17:28
20231103002	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1765	PUENTALQUI - EL SAUCE 66KV	265	PUENTALQUI - EL SAUCE 66KV C1	Risco y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda de árboles cercanos a la línea	Trabajo de bajo riesgo. Se han considerado todas las precauciones y análisis de riesgo para una fiema segura	Trabajo de poda y roce con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 5285 de SE Puentalqui y precaución interruptor 5282 de SE Sauce. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma puntalizay efectiva solo cuando las trabajos se estén	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 11:24	27-11-23 17:03
20231102097	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1290	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV	2969	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	S/E Maitencillo: Lavado de aislación de pararayos correspondientes al Paño J16 en la instalaciones de Maitencillo 220 kV. Lavado con equipos energizados.	Riesgo de disparo a LT Maitencillo - Nueva Maitencillo Circuito 2 por lavado de aislación de paño J16 en S/E Maitencillo.	Se requieren las siguientes condiciones en S/E Maitencillo: No reconectar Interruptores 5253. Se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: No reconectar Interruptores 5201 y 5205.	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 13:09	27-11-23 15:38
20231102095	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1290	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV	2968	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	S/E Maitencillo: Lavado de aislación de pararayos correspondientes al Paño J15en las instalaciones de Maitencillo 220 kV. Lavado con equipos energizados.	Riesgo de disparo a LT Maitencillo - Nueva Maitencillo Circuito 1 por lavado de aislación de paño J16 en S/E Maitencillo.	Se requieren las siguientes condiciones en S/E Maitencillo: No reconectar Interruptores 5253. Se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: No reconectar Interruptores 5201 y 5205.	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 13:09	27-11-23 15:38
20231102730	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	143	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1	1267	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de SMEMA según SOEI 189	Riojo	Actividad: A solicitud de SMEMA según SOEI 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV SV/RI Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación San Andrés, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 526 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trábajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 07:52	27-11-23 21:05
20231102695	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de SMEMA según SOEI 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV SV/RI Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada.	Riojo	Actividad: A solicitud de SMEMA según SOEI 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV SV/RI Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación Cardones, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 526 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 525 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trábajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 07:52	27-11-23 21:05
20231102655	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 868 a 878.	Riojo	Actividad: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 868 a 878 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00		
20231102087	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1702	EL SAUCE - COMMARIBALA 66KV	263	EL SAUCE - COMMARIBALA 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Considera bloqueo de reconexión en interruptores 5261 de S/E Illapel y 5281 de S/E Puentalqui. El bloqueo de reconexión se realizarán en forma puntalizay efectiva solo cuando las trabajos se estén	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 08:41	27-11-23 16:28
20231103156	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1802	PUERTO MOCO - CHILLOS 154KV	4974 4975 4976	3X7 195 - CHILLOS 154KV C1 3X7 4079 - 3X7 195 154KV C1 3X7 526 - 3X7 195 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.	Riesgo de disparo no significativo. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	30-11-23 18:00		
20231102171	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	346	Intervención	Origen Interno	Programada	905	NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1	1761	NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	En S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Reactor K3GE.	Se declara riesgo de disparo simultaneo en LT Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azucar C1 y Reactor K3GE.	Pass realizar la actividad en forma segura, se requieren las siguientes condiciones: En S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Deshabilitar Reconexión Automática a interruptores 5252D y 5261. En S/E Nueva Pan de Azucar 500kV: Deshabilitar Reconexión Automática a interruptores 5268 y 5269. Las solicitudes NEOMANTA de lavado de aislación en S/E Nueva Maitencillo y SE Maitencillo no se pueden en vigencia en simultaneo (se buesca evaquar a través).	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 08:56	27-11-23 11:05
20231102095	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	346	Intervención	Origen Interno	Programada	905	NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2	1762	NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	En S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Lavado de aislación a equipos primarios asociados a Reactor K3E.	Se declara riesgo de disparo simultaneo en LT Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azucar Circuito 2 y Reactor K3E.	Pass realizar la actividad en forma segura, se requieren las siguientes condiciones: En S/E Nueva Maitencillo 500 kV: Deshabilitar Reconexión Automática a interruptores 5267 y 5269. En S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Deshabilitar Reconexión Automática a interruptores 5252J y 5252. Las solicitudes NEOMANTA por lavado aislación en SE Nueva Maitencillo y Maitencillo no se	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 08:56	27-11-23 11:05
20231101336	Línea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSNAVA S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1162	FARINACOTA - QUIRIX 66KV	2136	FARINACOTA - EST. N°2166KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Se requiere no reconectar LT 66 kV Farinacota – Quirix por fiemas de Lavado de aislación con tensión entre estructuras N°1 a N°31.	Riesgo de operación de protecciones mientras duren las fiemas de lavado de aislación	Con aviso de suspensión diaria. Fiemas coordinadas con CGE. PT 2023-08755 registro interno Transnet. Fiemas coordinadas con CGE. PT 2023-08755 registro interno Transnet.	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	30-11-23 18:00	28-11-23 08:23	28-11-23 16:03
20231101335	Línea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSNAVA S.A.	600	Intervención	Origen Interno	Programada	1160	FARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1	2134	FARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Se requiere No Reconectar Línea 66 kV Farinacota - Chinchorro por fiemas de lavado de aislación entre las estructuras N°1 a la N°50 de línea 66 kV indicada.	Riesgo controlado en fiemas de lavado de aislación.	Con aviso de suspensión diaria. Fiemas a desarrollar dentro de jornada y horarios cerfalados en SD. PT 2023-08751 registro interno Transnet. Fiemas serán coordinados con CGE.	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	30-11-23 18:00	29-11-23 08:21	30-11-23 11:51
20231102813	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	1436	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles.-	Riojo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trábajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:05
20231103012	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	2835	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles.-	Riojo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trábajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 05:14	27-11-23 21:05
20231103181	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1301	CURICO - MELIPULLO 110KV	3068	CURICO - MELIPULLO 110KV C1	Risco y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Rase, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Riojo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Melipulli: 52M1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Curicó: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 08:57	27-11-23 17:09
20231103035	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1302	RIO TOLTEN - CURICO 110KV	3067	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	Risco y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Rase, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Riojo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Tolténi: 52M1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Curicó: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 08:57	27-11-23 17:09
20230908941	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1433	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27.	Riojo	Actividades: L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27, Total: 120 CAD, Fecha de ejecución: 27-XI-11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OCM#8 8257261, 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 26-27, Total: 6 CAD, Fecha de ejecución: 29-XI.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OCM#8 8257261, 220kV María Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-25/3688, Total: 117 CAD, Fecha de ejecución: 27-XI.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OCM#8 8259162 Restricciones: Frontera, 5211, 5212, 5251, 5252, 5253 No reconectar S/E San Simón: 5211, 5212 No reconectar Ma. Elena, 5213, 5215 No reconectar Lagunas, 5211 No reconectar Tap Off Quillagua, 5211 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-San Simón, C1o L 220kV Frontera-Lagunas, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trábajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 12:20	27-11-23 21:07
20230908940	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1432	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27	Riojo	Actividades: L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27, Total: 120 CAD, Fecha de ejecución: 27-XI-11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OCM#8 8257261, 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 26-27, Total: 6 CAD, Fecha de ejecución: 29-XI.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OCM#8 8257261, 220kV María Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-25/3688, Total: 117 CAD, Fecha de ejecución: 27-XI.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OCM#8 8259162 Restricciones: Frontera, 5211, 5212, 5251, 5252, 5253 No reconectar S/E San Simón: 5211, 5212 No reconectar Ma. Elena, 5213, 5215 No reconectar Lagunas, 5211 No reconectar Tap Off Quillagua, 5211 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-San Simón, C1o L 220kV Frontera-Lagunas, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trábajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 12:20	27-11-23 21:07
20230908939	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1434	FRONTERA - SAN SIMÓN 220KV	3227	SAN SIMÓN - FRONTERA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27	Riojo	Actividades: L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-27, Total: 120 CAD, Fecha de ejecución: 27-XI-11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OCM#8 8257261, 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 26-27, Total: 6 CAD, Fecha de ejecución: 29-XI.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OCM#8 8257261, 220kV María Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 1-25/3688, Total: 117 CAD, Fecha de ejecución: 27-XI.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OCM#8 8259162 Restricciones: Frontera, 5211, 5212, 5251, 5252, 5253 No reconectar S/E San Simón: 5211, 5212 No reconectar Ma. Elena, 5213, 5215 No reconectar Lagunas, 5211 No reconectar Tap Off Quillagua, 5211 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-San Simón, C1o L 220kV Frontera-Lagunas, C2 o L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trábajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno				27-11-2023	27-11-23 18:00	27-11-23 12:20	27-11-23 21:07

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230907733	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1508	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	9603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Aislación(s): 112-129, Total: 316 CAD,	Bajo	Actividades: L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Aislación(s): 112-129, Total: 316 CAD, Fecha de ejecución: 29-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, CORMA 8207203 Restricciones: Geoglifos, 5011, 5103, 5201, 5216 No reconectar Lagunas, 5201, 5216 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Noches:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:16	27-11-23 21:05
20230907732	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1508	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	9602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Aislación(s): 112-129	Bajo	Actividades: L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Aislación(s): 112-129, Total: 316 CAD, Fecha de ejecución: 29-30.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, CORMA 8207203 Restricciones: Geoglifos, 5011, 5103, 5201, 5216 No reconectar Lagunas, 5201, 5216 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Noches:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:16	27-11-23 21:05
20231003053	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	979	DUQUECO - LOS PELUMOS 220KV C1	1806	DUQUECO - LOS PELUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rase en franjade servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Reconectar a/o reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a/as lineas - Noches: Protocolo coordinados con PMGs y CHK	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:16	27-11-23 21:05
20230906898	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	9239 9235	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto:CDH- [Sodi 209] bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV Y 9H4Bb vano entre 6699 Y 6681, en apoyo a las trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Frontera-Laguna C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 521 no reconectar. Tap Off Quillagua: 522 No reconectar San Simón: 5201 y 5215 No reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Noches:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:20	27-11-23 21:05
20230906868	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1454	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	9264 9265	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto:CDH- [Sodi 209] bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV 9H-YTL vano entre 6671 Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 522, no reconectar. Tap Off N. Victoria: 5207 No reconectar San Simón: 5216 y 5223 No reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Noches:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:20	27-11-23 21:05
20230906838	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	9601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto:CDH- [Sodi 211 y 212] en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 63-92. Para Paralelismo entre vanos 93-978, Cruce entre vanos 638-639 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 522, no reconectar. Geoglifos: 5201, 5216 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Noches:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:20	27-11-23 21:05
20230906808	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	9600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto:CDH- [Sodi 211 y 212] en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 63-92. Para Paralelismo entre vanos 93-978, Cruce entre vanos 638-639 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 521, no reconectar. Geoglifos: 5201, 5222 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Noches:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:20	27-11-23 21:05
20230906778	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	9603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto:CDH- [Sodi 213] en apoya a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Lineaentre vanos 695-696 (PEJE Asuncella), Cruce entre vanos 6113-6115, entre vanos 6113-6116, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 521, no reconectar. Geoglifos: 5201, 5216 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Noches:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:19	27-11-23 21:05
20230906748	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	9602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto:CDH- [Sodi 213] en apoya a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Lineaentre vanos 695-696 (PEJE Asuncella), Cruce entre vanos 6113-6115, entre vanos 6113-6116, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 520, no reconectar. Geoglifos: 5203, 5222 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Noches:	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 07:19	27-11-23 21:05
20230903896	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	953	MAIRBELLA - QUILLOTA 110KV C1	303	MAIRBELLA - QUILLOTA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rase y pode franja servidumbre	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima ajustes energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 52M3 de SE Quillota	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 15:20	27-11-23 17:42
20230906573	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LASTARRIA - CHILECITO 220 KV	4098 4099 6856	LASTARRIA - EST. 2506 220 KV C2 EST. 2506 - EST. 270 220 KV C2 EST. 2506 - EST. 358 220 kV C2 [KN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rase de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Reconectar a/o reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Lastarria - Chuviles, C1 o Linea 220 kV Lastarria - Chuviles, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a/as lineas - Noches: Protocolo coordinados con Collahuasi	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:16	27-11-23 21:05
20230906337	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1032	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rase de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Reconectar a/o reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a/as lineas - Noches: Protocolo coordinados con Collahuasi	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:16	27-11-23 21:05
20230906336	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1033	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rase de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Reconectar a/o reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a/as lineas - Noches: Protocolo coordinados con Collahuasi	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 05:16	27-11-23 21:05
20230906138	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	772	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3	1098 1099	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO C7(S) 3-4.	El riesgo es bajo, porque se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Sé Mademoiilo: No reconectar interruptores 5209 y 5210.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:30	27-11-23 21:58
20230905295	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	182 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO C7(S) 1-2.	El riesgo es bajo, porque se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Sé Mademoiilo: No reconectar interruptores 5203 y 5206.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 08:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:30	27-11-23 21:58
20230905851	Linea	Ejecución Exitosa	AUX TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1663	RIO AZONCAGUA – FUNDICION CHAGRES 110KV	8981 8198	RIO AZONCAGUA – FUNDICION CHAGRES 110KV C1 EST. 2254 – FUNDICION CHAGRES 110 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Privacución de Rio Reconectar LT 110 kV Rio Azoncagua- Chagres por cercanía a los trabajos en LT 110kV Nueva Panquehue-Río Azoncagua para trabajos de CI desde Torre auxiliar T2054 a Torre 220 y Apertura de puentes en Tap Chagres C1 hacia S/E Chagres.	Riesgo de Operación de LT 110 kV Rio Azoncagua - Chagres por cercanía en los trabajos.	Los puentes que conectan LT TAP Chagres - Chagres C1 con LT 110 kV Nueva. Panquehue - Río Azoncagua C1 quedarán abiertos en portal ubicado en K- 216. Se considera cierre de puentes del TAP Chagres al término de la etapa de cambio de conductor del C1 el 28-12-2023 según lo declarado en PMPM. Actividades emplazadas en el proyecto NUP 1266 " Aumento de capacidad linea 2x110kV Azoncagua-Esperanza"	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	27-11-23 19:00	27-11-23 10:33	27-11-23 20:59
20230905830	Linea	Ejecución Exitosa	AUX TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1510	FUNDICION CHAGRES - NUEVA PANQUEHUE 110KV	8128 8150	FUNDICION CHAGRES - EST. 2082 110KV C1 FUNDICION CHAGRES - EST. 2082 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Privacución de Rio Reconectar LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres por cercanía a los trabajos en LT 110kV Nueva Panquehue-Río Azoncagua para trabajos de CI desde Torre auxiliar T2054 a Torre 220 y Apertura de puentes en Tap Chagres C1 hacia S/E Chagres.	Riesgo de Operación de LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres por cercanía en los trabajos.	Los puentes que conectan LT TAP Chagres - Chagres C1 con LT 110 kV Nueva. Panquehue - Río Azoncagua C1 quedarán abiertos en portal ubicado en K- 216. Se considera cierre de puentes del TAP Chagres al término de la etapa de cambio de conductor del C1 el 28-12-2023 según lo declarado en PMPM. Actividades emplazadas en el proyecto NUP 1266 " Aumento de capacidad linea 2x110kV Azoncagua-Esperanza"	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	27-11-23 19:00	27-11-23 10:33	27-11-23 20:59
20230905680	Linea	Aprobado	AUX TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconocido	Origen Interno	Programada	1680	RIO AZONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV	8127	TAP CHAGRES - EST 2082 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Apertura de puentes en portal de derivación en Tap Chagres hacia Subestación Chagres de la LT 110 kV Rio Azoncagua - Nueva Panquehue por trabajos de refuerzo de red. Al realizar la apertura de puentes LT 110 kV quedá ingresa entre Río Azoncagua y Nueva Panquehue. "COMENTARIO ADICIONAL: Actividades emplazadas en el proyecto NUP 1266 " Aumento de capacidad linea 2x110kV Azoncagua-Esperanza". Al realizar la apertura de puentes Lt LT 110 kV quedá ingresa entre Río Azoncagua y Nueva Panquehue. "COMENTARIO ADICIONAL: Actividades emplazadas en el proyecto NUP 1266 " Aumento de capacidad linea 2x110kV Azoncagua-Esperanza". Al realizar la apertura de puentes Lt LT 110 kV quedá ingresa entre Río Azoncagua y Nueva Panquehue.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	28-12-23 19:00	27-11-23 10:33	
20230815139	Linea	Aprobado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1585	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	2622 2623	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con camión lavador, en ambos circuitos, entre estructuras N° 601 y N° 820.	Riesgo: Asentamiento de distancia a punta energizada, descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falta a tierra (Flash-over). Medidas de mitigación: Fija la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancia a los puntos energizados, control en la ubicación y desplazamiento de los carderes (mensajero, manguera y cuerda de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300µS, medir cada vez que se realice reabastecimiento de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, según nivel de tensión de la instalación (L1 mts para 500kV y 2,4mts para 220kV), controlar la presión de la pistola y verificar que sus puntas a tierra estén en buen estado, se lavará con un tope de viento de 30 km/h., la presión máxima del equipo de lavado debe ser de 600 PSI, inspeccionar el estado de la aislación (no lavar si la aislación esta caliente), en caso de lavados extraordinarios por contaminación excesiva, se deberá pedir desconexión, verificar dirección del viento para definir secuencia de lavado de tal forma de no mojar la aislación sin lavar, deshabilitar la reconexión de la línea según los tiempos a lavar, inspección del equipo de lavado (bomba, manguera, etc.) los equipos a utilizar deben estar certificados o con su mantenimiento al día, asegurar las uniones de mangueras con pasta de seguridad, controlar el nivel del estanque del equipo de lavado, registro y control del plan de mantenimiento de los equipos lavadores.	Condiciones operacionales requeridas: Deshabilitar? Pinen K6, K8 y no reconectar K1, K4, K5, K6 en S/E Los Changos. // Deshabilitar? PR en K1, K3 y no reconectar K1, K2, K3, K5 en S/E Cumbre. La faena será realizada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	09-12-23 18:00		
20230815691	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1586	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV	2624 2625	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con camión lavador, en ambos circuitos, entre estructuras N° 001 y N° 066	Riesgo: Asentamiento de distancia a punta energizada, descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falta a tierra (Flash-over). Medidas de mitigación: Fija la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancia a los puntos energizados, control en la ubicación y desplazamiento de los carderes (mensajero, manguera y cuerda de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300µS, medir cada vez que se realice reabastecimiento de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, según nivel de tensión de la instalación (L1 mts para 500kV y 2,4mts para 220kV), controlar la presión de la pistola y verificar que sus puntas a tierra estén en buen estado, se lavará con un tope de viento de 30 km/h., la presión máxima del equipo de lavado debe ser de 600 PSI, inspeccionar el estado de la aislación (no lavar si la aislación esta caliente), en caso de lavados extraordinarios por contaminación excesiva, se deberá pedir desconexión, verificar dirección del viento para definir secuencia de lavado de tal forma de no mojar la aislación sin lavar, deshabilitar la reconexión de la línea según los tiempos a lavar, inspección del equipo de lavado (bomba, manguera, etc.) los equipos a utilizar deben estar certificados o con su mantenimiento al día, asegurar las uniones de mangueras con pasta de seguridad, controlar el nivel del estanque del equipo de lavado, registro y control del plan de mantenimiento de los equipos lavadores.	Condiciones operacionales requeridas: Deshabilitar? Pinen K3, K6 y no reconectar K1, K3, K5, K6 en S/N Cumbre. // Deshabilitar? PR en K3, K12 y no reconectar K6, K9, K11 y K12 en S/N Nueva Cardones. La faena será realizada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	09-12-23 18:00	30-11-23 08:36	30-12-23 16:34
20230812276	Linea	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	812	MANTO VERDE - PUENTA DIEGALEDRA Y BOMBAS N°1 110KV	8170 1086 8169 6856	MANTO VERDE - EST. 10 110KV C1 [KN_REVISION] MANTO VERDE - BOMBAS 2 110KV C1 EST. 10 - EST. 27 110KV C1 [KN_REVISION] EST. 27 - BOMBAS 2 110KV C1 [KN_REVISION] EST. 27 - BOMBAS 2 110KV C1 [KN_REVISION]	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de aislación en CTE 110 kV Mt. Verde - Desalados. Estructuras 101a 159.	No tiene riesgos asociados.	Precaucion: No reconectar 52M1en S/E Manto Verde.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	27-11-23 18:00	27-11-23 08:46	27-11-23 16:49
20230810050	Linea	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	292	Desconocido	Origen Externo	Programada	801	TAP OFF LALACKAMA - CENTRAL LALACKAMA 220KV	1640	TAP OFF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requerirá la desconexion de la línea 220KV lalackama - tap off lalackama y la central lalackama para realizar trabajos de pruebas eléctricas del equipo condensador de asincronizacion, dichas actividades se ejecutaran durante el reconocimiento de la LAT Lt220kV LALACKAMA -	nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	solicitado por transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	30-11-23 20:00	29-11-23 07:03	
20230207522	Linea	Aprobado	AUX TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	12	CHIBURGO - COLBUN 66KV	164	CHIBURGO - COLBUN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavaregresa controlada MMS, realizará trabajos de regregación de las FO que se encuentran comportamiento en la actualidad Colbun y AUX Tx, los trabajos coincidirán en el tramiado de Fibaremisa del Río Ignacio cuesa nueva cabanera en la SE Chiburgo. Se considera realizar el estase de la LT 66 kV Chiburgo - Colbun.	Posible intermitencia en las comunicaciones. Desconexión LT 66KV Chiburgo - Colbun.	Para mitigar el riesgo de desconexión declarada, considera deshabilitar la Teleprotección de la función 85 de la LT 66 kV Chiburgo - Colbun. La LT 66 kV Chiburgo - Colbun , quedará en todo momento con protección 21/21G desde S1 y S2. Considerar que la LT 66 kV Chiburgo - Colbun, quedara sin teleprotección durante la ejecución de nuevo estudios.	No tiene consumo afectado					27-11-23 07:00	05-12-23 18:00		
20230727337	Linea	Aprobado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1585	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	2622 2623	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con camión lavador, en ambos circuitos, entre estructuras N° 601 y N° 820.	Riesgo: Asentamiento de distancia a punta energizada, descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falta a tierra (Flash-over). Medidas de mitigación: Fija la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancia a los puntos energizados, control en la ubicación y desplazamiento de los carderes (mensajero, manguera y cuerda de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300µS, medir cada vez que se realice reabastecimiento de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, según nivel de tensión de la instalación (L1 mts para 500kV y 2,4mts para 220kV), controlar la presión de la pistola y verificar que sus puntas a tierra estén en buen estado, se lavará con un tope de viento de 30 km/h., la presión máxima del equipo de lavado debe ser de 600 PSI, inspeccionar el estado de la aislación (no lavar si la aislación esta caliente), en caso de lavados extraordinarios por contaminación excesiva, se deberá pedir desconexión, verificar dirección del viento para definir secuencia de lavado de tal forma de no mojar la aislación sin lavar, deshabilitar la reconexión de la línea según los tiempos a lavar, inspección del equipo de lavado (bomba, manguera, etc.) los equipos a utilizar deben estar certificados o con su mantenimiento al día, asegurar las uniones de mangueras con pasta de seguridad, controlar el nivel del estanque del equipo de lavado, registro y control del plan de mantenimiento de los equipos lavadores.	Condiciones operacionales requeridas: Deshabilitar? Pinen K6, K8 y no reconectar K1, K4, K5, K6 en S/N Los Changos. // Deshabilitar? PR en K1, K3 y no reconectar K1, K2, K3, K5 en S/N Cumbre. La faena será realizada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	09-12-23 18:00	28-11-23 08:51	
20230206689	Linea	Rechazado	AUX TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconocido	Origen Interno	Programada	1680	RIO AZONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV	8127 8151 8982 8198	TAP CHAGRES - EST 2082 110KV C1 TAP CHAGRES - EST 1986 110KV C1 K-2254 - TAP CHAGRES 110KV C1 EST. 2254 - TAP CHAGRES 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de LT 110kV Nueva Panquehue-Río Azoncagua para trabajos de CI desde Torre auxiliar T2054 a Torre 220 y Apertura de puentes en Tap Chagres C1 hacia S/E Chagres.	Sin riesgo para el sistema, línea desconectada.	Los puentes que conectan LT TAP Chagres - Chagres C1 con LT 110 kV Nueva. Panquehue - Río Azoncagua C1 quedarán abiertos en portal ubicado en K- 216. Se considera cierre de puentes del TAP Chagres al término de la etapa de cambio de conductor del C1 el 28-12-2023 según lo declarado en PMPM. Actividades emplazadas en el proyecto NUP 1266 " Aumento de capacidad linea 2x110kV Azoncagua-Esperanza"	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	27-11-23 19:00		

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231016689	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMARORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1586	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500kV C1 CUMBRE – NUEVA CARDONES 500kV C2	2624 2625	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500kV C1 CUMBRE – NUEVA CARDONES 500kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma muestra de contaminación y retiro de datos equipo tineo en estructuras N° 42, 169, 173 Y 174A.	Riesgo: acortamiento de distancia a punto energizado, disparos intempestivos por descarga eléctrica a tierra (Flash over). // Medidas de mitigación: Fijar la zona de desplazamiento por la estructura e identificar la distancia a los puntos energizados, mantener distancia segura al realizar trabajos de inspección visual, medición del viento y su registro (anemómetro), mantener una distancia de seguridad equivalente al voltaje expuesto indicado para cada caso en tabla seguridad e IT	Condiciones operacionales requeridas: Deshabilitar función 79 de 52B3/52B4 y no reconexión de 52K2, 52K1, 52D1 y 52K4 (S/E Cardones). Deshabilitar función 79 de 52B3/52B12 y no reconexión de 52K8, 52K5, 52K11 y 52K12 (S/E Nueva Cardones). La tierra se mantenga y suspenderá diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	01-12-23 18:00	29-11-23 09:36	29-11-23 15:01
20231019192	Línea	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	292	Desconexión	Origen Externo	Programada	861	TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV	1640	TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexion de la linea 220KV lalackama - tap cpf lalackama y la central lalackama para realizar trabajos de Montaje de equipos primarios (Trampa de Onda y condensador de acoplamiento) previamente trabajados desde el Tap CPF Tatal, dichas actividades se ejecutara durante el desconocimiento de la LAT 1x220KV LALACKAMA - [illegible]	nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Solicitado por tranetec	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	30-11-23 20:00	29-11-23 16:25	
20231019192	Línea	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	292	Desconexión	Origen Externo	Programada	861	TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV	1640	TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexion de la linea 220KV lalackama - tap cpf lalackama y la central lalackama para realizar trabajos de Montaje de equipos primarios (Trampa de Onda y condensador de acoplamiento) previamente trabajados desde el Tap CPF Tatal, dichas actividades se ejecutara durante el desconocimiento de la LAT 1x220KV LALACKAMA - [illegible]	nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Solicitado por tranetec	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 07:00	30-11-23 20:00	29-11-23 16:25	
20231017430	Línea	Ejecución Exitosa	ANTA ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	69	TAP LA LAJA – QUELTRIAN 110KV TAP LA LAJA – QUELTRIAN 110KV	188	TAP LA LAJA – QUELTRIAN 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar la desconexión del circuito para el reemplazo de aislación	Se tomarán todas las resguardas para realizar el trabajo de forma segura	-	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 06:00	27-11-23 18:00	27-11-23 06:08	27-11-23 15:36
20231019131	Línea	Aprobado	ENERGÍA ELÉCTRICA CAPULLO S.A.	5	Desconexión	Origen Interno	Programada	31	CAPULLO – PUULLU 66KV CAPULLO – PUULLU 66KV C1	1064	CAPULLO – PUULLU 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Trabajos de mantenimiento de línea y cuce en faja de seguridad, en aproximamiento por desconexión de la Central Hidroeléctrica Capullo en el periodo de trabajo debido a mantenimiento programado. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajos por aproximamiento ante la desconexión de Central Hidroeléctrica Capullo en el periodo de trabajo debido a mantenimiento programado.	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 00:00	01-12-23 23:59	30-11-23 16:57	
20231019138	Línea	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	292	Desconexión	Origen Externo	Programada	861	TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV	1640	TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexion de la linea 220KV lalackama - tap cpf lalackama y la central lalackama para realizar trabajos de Desconexionamiento de conductores A, T de la linea 1x220KV lalackama - [illegible] previamente se realizará tendido de conductores A, T y cable de guarda "Opti-Ace" entre la estructura EMEL (entrada línea a encierro) y T101 mediante Tramanter (no Línea 1x220 KV Pt Tatal – Tap Tatal Tranetec). Trabajos ejecutados por tranetec.	nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Solicitado por tranetec	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 00:00	30-11-23 20:59	29-11-23 03:58	
20231020739	Línea	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A.	77	Desconexión	Origen Interno	Programada	121	CENTRAL LA HIGUERA – CENTRAL LA CONFLUENCIA 220kV CENTRAL LA HIGUERA – CENTRAL LA CONFLUENCIA 220kV	172	CENTRAL LA HIGUERA – CENTRAL LA CONFLUENCIA 220kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Diez energización preventiva por mantenimiento pulla 21en subestación Confluencia	No tiene consumo afectado		ninguno			27-11-23 00:00	29-11-23 20:59	27-11-23 10:05	29-11-23 20:00
20231016696	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	979	LOS PELAMOS – TEMUCO 220kV C1 LOS PELAMOS – TEMUCO 220kV	1857	LOS PELAMOS – TEMUCO 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco- Energización, análisis Susorial y puestas en servicio transformadores de corriente pulla 21 asociada a NUP 3021.-	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible: Restricciones en Riesgo: Línea 220kV Los Prunoso-Temuco, C1-ó Barra 220kV, Sección 1-Temuco. Temporalidad de los Riesgos: Durante el proceso de energización. - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 23:00	29-11-23 20:59	29-11-23 23:08	29-11-23 23:51
20231019357	Línea	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	292	Desconexión	Origen Externo	Programada	861	TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV	1640	TAP CPF LALACKAMA – CENTRAL LALACKAMA 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexion de la linea 220KV lalackama - tap cpf lalackama y la central lalackama para realizar trabajos de instalacion de dos (2) fundaciones perfabricadas de condensador de acoplamiento dentro del patio de equipos del Parque Primario de Lalackama, incluye actividades de OCDC previa hacia pensionado, retiro y compactado.	nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Solicitado por tranetec	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 18:00	27-11-23 06:00	26-11-23 20:31	27-11-23 06:34
20231017678	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Externo	Programada	877	CARDONES – COPIAPÓ PU 110kV CARDONES – COPIAPÓ PU 110kV	1721	CARDONES – ESTRUCTURA 038 110kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transnet según Sub N°8181, se requiere transferir los consumos asociados al Pañol Hnd de S/E Cardones hacia el Pañol Hib de S/E Cardones, por trabajos en sus instalaciones.	Trabajos en instalaciones de terceros.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 11:00	29-11-23 16:00	26-11-23 09:46	26-11-23 16:10
20231019130	Línea	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CCP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	1466	CERRO DOMINADOR – CCP CERRO DOMINADOR 220kV CERRO DOMINADOR – CCP CERRO DOMINADOR 220kV	3335 3396	CERRO DOMINADOR – ESTRUCTURA N°6 220kV C1 ESTRUCTURA N°6 – CCP CERRO DOMINADOR 220kV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor 7T1 en S/E CCP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89T7-1 y 89T7-2 en S/E CCP Cerro Dominador. Abierto 52J1, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-2T en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89T7-1T y 89T7-2T en S/E CCP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	CCP Cerro Dominador: Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89T7-1, 89T7-2 en S/E CCP Cerro Dominador. Abierto 52J1, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J3-2T en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89T7-1T y 89T7-2T en S/E CCP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 19:00	26-11-23 07:17	27-11-23 07:08
20231016192	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1686	LAGUNARRA – CIRUELOS 220kV C2 LAGUNARRA – CIRUELOS 220kV	4037 4040 4033 4019	LAGUNARRA – EST. 25SA 220 kV C2 (EN_REVISION) EST. 25SA – CIRUELOS 220kV C2 EST. 25SA - EST. 35B 220 kV C2 (EN_REVISION) EST. 35B - CIRUELOS 220 kV C2 (EN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Restricciones: Restricción alta reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lagtarra - Ciruelos, C1 ó Línea 220 kV Lagtarra - Ciruelos, C2 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:55	26-11-23 19:58
20231019180	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	488	TAP LO ESPEJO – BUIN 110kV TAP LO ESPEJO – BUIN 110kV	789 792 [illegible]	TAP LO ESPEJO – TAP LAS ACACIAS 110kV C1 TAP SAN BERNARDO – BUIN 110kV C1 TAP LAS ACACIAS – TAP SAN BERNARDO 110kV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito por trabajos de tendido de CPDEN en el circuito N°2	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:44	26-11-23 15:40
20231016726	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1038	ATACAMA – MIRAJE 220kV	3958 3959 3960 3961	ATAMACA – EST. N°31 220kV C2 EST. N°30 – MIRAJE 220kV C2 EST. N°31 – EST. N°30 220kV C2 EST. N°30 – EST. N°30Z 220kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de 12x220kV Atacama-Miraje	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de 12x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 35 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 30B y 31E. Restricciones: Subestación Atacama, 52J1; 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Miraje, 52J1, 52J6, 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Troncera, 52J1 Tap Off Inkuse: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Troncera, S/E Chacaya: 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Troncera, S/E El Colon: 52J1; 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Troncera, S/E Chacaya: 52B3 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:29	26-11-23 15:00
20231019176	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1527	MURILLO – GUAYAQUIL 110 kV MURILLO – GUAYAQUIL 110 kV	1897 1898 1899 1900	MURILLO – TAP CPF SAINCAJAURI 110kV C1 TAP CPF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUIL 110kV C1 TAP CPF LICANCIABUR – TAP CPF ENLACE ANTUCOYA 110kV C1 TAP CPF SAINCAJAURI – TAP CPF LICANCIABUR 110kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a línea de transmisión 110kV Murillo - Guayaquil.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro	Mt Murillo_cellular no reconectar 52M1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:39	26-11-23 18:25
20231017133	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	231	QUILLOTA – NOGALES 220kV C2	1964	QUILLOTA – NOGALES 220kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota- Trabajos de puesta en servicio del desconectador 89C2-S. Chicotes primario lado línea y Barra de Transferencia al desconectador 89C2- Fy puentas de resistencia de cortacto, desfijaciones primaria del desconectador 89C2-Y (NUP 4228).	Actividades: S/E Quillota- Trabajos de puesta en servicio del desconectador 89C2-S. Chicotes primario lado línea y Barra de Transferencia al desconectador 89C2- Fy puentas de resistencia de cortacto, desfijaciones primaria del desconectador 89C2-Y (NUP 4228). Restricciones: Instalación indisponible: Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales: instalados a ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Al término de estos trabajos, pulso de 220 kV: 12 -Negales: 2 quedá transferido con desconectador 89C2-Y desfijicadado préviamente	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 16:00	26-11-23 07:13	26-11-23 15:15
20231016280	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA – SAN FERNANDO 154kV TINGUIRIRICA – SAN FERNANDO 154kV	1292 1638	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA – ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a normalización de Estructura 6N de línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando con aviso 202302892	Bajo	Actividades: Apertura de puentes en 67 (de línea 156 Tinguiririca - Puerta de Cortés) y 62 (de antigua Tap Off San Fernando) y Cierre de puentes en 68y 63 Tinguiririca-San Fernando Restricciones: No reconectar interruptores que envíen la línea 156 kV Tinguiririca - Puerta de Cortés C2 Instalaciones en Riesgo: L 156kV Tinguiririca-San Fernando, C1 o L 156kV Tinguiririca-Puerta Cortés, C1 o L 156kV Tinguiririca-Puerta Cortés, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos o Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Línea 156 kV Tinguiririca - Puerta Cortés, Circuito 1, 87 Tierras provisionales en entrada y salida Subestación Tinguiririca, Tierras provisionales de bloques cabida de 8MVA 2 que Reemplaza tierra Operacional (8MVA-27) Línea 156kV Tinguiririca - San Fernando, 63 Salida Instalar tierras provisionales Línea 156kV Tinguiririca - San Fernando, 88 Entrada Instalar tierras provisionales	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 07:58	26-11-23 15:41
20231016281	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1496	PUENTA DE CORTES – TINGUIRIRICA 154kV PUENTA DE CORTES – TINGUIRIRICA 154kV	5066 5067 5068	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a normalización de Estructura 6N de línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando con aviso 202302892	Bajo	Actividades: Apertura de puentes en 67 (de línea 156 Tinguiririca - Puerta de Cortés) y 62 (de antigua Tap Off San Fernando) y Cierre de puentes en 68y 63 Tinguiririca-San Fernando Restricciones: No reconectar interruptores que envíen la línea 156 kV Tinguiririca - Puerta de Cortés C2 Instalaciones en Riesgo: L 156kV Tinguiririca-San Fernando, C1 o L 156kV Tinguiririca-Puerta Cortés, C1 o L 156kV Tinguiririca-Puerta Cortés, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos o Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Línea 156 kV Tinguiririca - Puerta Cortés, Circuito 1, 87 Tierras provisionales en entrada y salida Subestación Tinguiririca, Tierras provisionales de bloques cabida de 8MVA 2 que Reemplaza tierra Operacional (8MVA-27) Línea 156kV Tinguiririca - San Fernando, 63 Salida Instalar tierras provisionales Línea 156kV Tinguiririca - San Fernando, 88 Entrada Instalar tierras provisionales	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 07:58	26-11-23 15:41
20231016282	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1496	PUENTA DE CORTES – TINGUIRIRICA 154kV PUENTA DE CORTES – TINGUIRIRICA 154kV	5070 5071 5072	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a normalización de Estructura 6N de línea 154 kV Tinguiririca - San Fernando con aviso 202302892	Bajo	Actividades: Apertura de puentes en 67 (de línea 156 Tinguiririca - Puerta de Cortés) y 62 (de antigua Tap Off San Fernando) y Cierre de puentes en 68y 63 Tinguiririca-San Fernando Restricciones: No reconectar interruptores que envíen la línea 156 kV Tinguiririca - Puerta de Cortés C2 Instalaciones en Riesgo: L 156kV Tinguiririca-San Fernando, C1 o L 156kV Tinguiririca-Puerta Cortés, C1 o L 156kV Tinguiririca-Puerta Cortés, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos o Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Línea 156 kV Tinguiririca - Puerta Cortés, Circuito 1, 87 Tierras provisionales en entrada y salida Subestación Tinguiririca, Tierras provisionales de bloques cabida de 8MVA 2 que Reemplaza tierra Operacional (8MVA-27) Línea 156kV Tinguiririca - San Fernando, 63 Salida Instalar tierras provisionales Línea 156kV Tinguiririca - San Fernando, 88 Entrada Instalar tierras provisionales	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 07:58	26-11-23 15:41
20231019262	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	792	MANTANCILLO – CAIMANES 220kV L1 MANTANCILLO – CAIMANES 220kV L1	1658 1659 1660 1661	MANTENCILLO – ESTRUCTURA 270 220KV L1C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA – CAIMONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarina Solar Dos SpA (NUP 879) : LT 2x220 kV Mantencillo - Caserones, realizara el replantep y tratado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vertajes, instalación y nivelación de barras de fundación (final).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierradura, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarina Solar Dos SpA (NUP 879) : LT 2x220 kV Mantencillo - Caserones, realizara el replantep y tratado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vertajes, instalación y nivelación de barras de fundación (final), hormigonado de fundación, relleno compactado, implementabilidad de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 620 y 630. Restricciones: Subestación Mantencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Caserones, C1 o L 220kV Mantencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:03	26-11-23 19:58
20231019263	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	793	MANTENCILLO – CAIMANES 220kV L2 MANTENCILLO – CAIMANES 220kV L2	1662 1663 1664 1665	MANTENCILLO – ESTRUCTURA 270 220KV L2C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA – CAIMONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarina Solar Dos SpA (NUP 879) : LT 2x220 kV Mantencillo - Caserones, realizara el replantep y tratado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vertajes, instalación y nivelación de barras de fundación (final).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierradura, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarina Solar Dos SpA (NUP 879) : LT 2x220 kV Mantencillo - Caserones, realizara el replantep y tratado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vertajes, instalación y nivelación de barras de fundación (final), hormigonado de fundación, relleno compactado, implementabilidad de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 620 y 630. Restricciones: Subestación Mantencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Caserones, C1 o L 220kV Mantencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:03	26-11-23 19:58
20231019279	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	362	PAN DE AZUCAR – MARQUESA 66KV PAN DE AZUCAR – MARQUESA 66KV	229 230	PAN DE AZUCAR – EST. 35-66KV C1 EST. 35 – MARQUESA 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con líneas energizadas.	Trabajo de riesgo controlado.	Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B6 (85 Transferida), en S/E Pan de Azúcar. El bloqueo se realizará en forma puntaloza y efectiva, solo cuando los trabajos se [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:09	26-11-23 16:12
20231016725	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1038	ATACAMA – MIRAJE 220kV ATACAMA – MIRAJE 220kV	3958 3959 3960 3997	ATACAMA – EST. N°31 220kV C1 EST. N°30 – MIRAJE 220kV C1 EST. N°31 – EST. N°30 220kV C1 EST. N°30 – TAP CPF ENLACE 220kV C1 TAP CPF ENLACE – EST. N°30Z 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de 12x220kV Atacama-Miraje	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de 12x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 35 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 30B y 31E. Restricciones: Subestación Atacama, 52J1; 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Miraje, 52J1, 52J6, 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Troncera, S/E Tap Off Inkuse: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Troncera, S/E Chacaya: 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Troncera, S/E El Colon: 52J1; 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Troncera, S/E Chacaya: 52B3 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:29	26-11-23 15:00
20231016258	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA – ESMERALDA 220kV ATACAMA – ESMERALDA 220kV C1	3952	ATACAMA – ESMERALDA 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Esmeralda ; Instalación de Equipos de tendido extremos 019B y 9. 18E. Vestido de estructuras: 019B, 8.19N y 9. 18E Trabajos previos para desconexión Fase 1.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Actividad: Instalación de Equipos de tendido extremos 019By 9. 18D, vestido de estructuras: 019B, 8.19N y 9. 18D. Instalas de pluto, tendido de fase auxiliar, templados y engrampado, instalación de amortiguadores y trabajos previos para desconexión. Restricciones: Subestación Atacama, 52J11 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, 52J7 con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 07:55	26-11-23 19:58

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231102277	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1082	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:09	29-11-23 19:58
20231102276	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:09	29-11-23 19:58
20231102256	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 678.		Actividades: Inspección Visual Pedestre ,INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 678 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00		
20231096897	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PX 9M+BB. vano entre 6639 Y6685, en apoyos o las trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Lagunas C1 Tap Off Quillagua 1223 No reconectar. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:41	29-11-23 19:58
20231096867	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1054	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PX 9M+T1. vano entre 6671 Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:41	29-11-23 19:58
20231096837	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodis 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 658-659 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:41	29-11-23 19:58
20231096807	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodis 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 658-659 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:41	29-11-23 19:58
20231096777	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodi 214) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6119-6116, entre vanos 6101-6102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:41	29-11-23 19:58
20231096747	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodi 214) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6119-6116, entre vanos 6101-6102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:41	29-11-23 19:58
20231096571	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LASTARRIA - CIRUELOS 220KV	4038 4039 4054	LASTARRIA - EST. 250A 220 KV C2 EST. 250A - EST. 270 220 KV C2 EST. 250A - EST. 358 220 kV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a/o reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C1 o Línea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:55	29-11-23 19:58
20231096535	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1602	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a/o reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:26	29-11-23 19:58
20231096341	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1599	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a/o reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:26	29-11-23 19:58
20231026841	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA. - ETB	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1266	KIS - NVI 69KV	2161 2171 2161 2161	TAP OFF JED - TAP OFF SKE 69KV C1 TAP OFF JED - NVI 69KV C1 KIS - TAP OFF JED 69KV C1 KIS - TAP OFF JED 69KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 69kV KIS - Hamburgo Norte	Riesgo bajo, trabajo programado con procedimientos respectivos	Se requieren las siguientes condiciones en: SE NVI: No Reconectar 52B563. SE KIS: No Reconectar 52B562, 52B613 y 52B6818. SE Escondida: No reconectar 52B5. SE Laguna Seca: No reconectar 52B53.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:05	29-11-23 16:57
20231024699	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1669	PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV	4011 4012	PADRE LAS CASAS - ESTRUCTURA 301 66KV C2 ESTRUCTURA 301 - TEMUCO 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea de 66kV por instalación cobertores de aislación antiguano y elementos mitigadores de aves.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Tramo 66 kV Temuco-Padre las casas 2 permanecerá en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 12:00	29-11-23 06:48	29-11-23 12:00
20231024581	Línea	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	330	ITAHUE - CURICO 66KV	680 681	ITAHUE - MOLINA 66KV C2 MOLINA - CURICO 66KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realiza mantenimiento tramo de Línea 66kv Molina-Curicó C1s.2	Bajo nivel de riesgo	El tramo de línea 66kv Itahue- Molina C1s.2 se desconecta solamente por 5 minutos , solamente para abrir un tensión desconectador 89B2-1 en SE Molina . No hay afectación de clientes ni/o usuarios, ya que los usuarios del T1 se Transformen hacia el T2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 07:00	29-11-23 15:00		
20231024579	Línea	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	330	ITAHUE - CURICO 66KV	406 407	ITAHUE - MOLINA 66KV C1 MOLINA - CURICO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En SE Itahue se debe bloquear la reconexión del 89T. 52B5 y en la SE Curicó se debe bloquear la reconexión del 89T.52B6. Con motivo de los trabajos de Mant. 66kv tramo Molina-Curicó C1	Nivel de riesgo controlado	Tiene relación con la solicitud al CEN N°20230979	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 07:00	29-11-23 15:00		
20231024525	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	380	QUILENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1	620	QUILENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptores 52M1 en SE Quilentaro y de 52M13 en SE Las Arañas, debido a cruce de esta línea con 154 Regulador Rapel - Tap Nihue, la cual se encuentra desconectada sin mantenimiento preventivo	Riesgo Bajo, se requiere precaución sólo por trabajos cercanos a la línea.	Asociado a solicitud N°20230981, por desconexión de 154kRegulador Rapel- Tap Off Nihue.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 07:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:53	29-11-23 11:28
20231024488	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	809	HUALTE - QUIRIHUE 33KV	614	HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de 1x17 33kV Hualte-Quirihue por trabajos de mantenimiento preventivo. los consumos de SE Quirihue serán respaldados vía enlace MT de manera. Los consumos conectados a la línea 33kV quedarán sin suministro mientras dure los trabajos.	Riesgo medio sin desconexión de línea.	1. MW interrumpidos por alimentador: 0.7MW, de arranques conectados a la LT 33kV. 2. N° de clientes interrumpidos: 932 Clientes, de arranques conectados a la LT 33kV. 3. Alimentadores afectados de la S/E de Pudeo y Principales Instalaciones de distribución: Arranques conectados a la LT 33kV. 4. Adicionalmente indicó que las empresas EM afectadas corresponden a CGE y Copelec.	Consumo Regulado	CGE DISTRIBUCIÓN S.A.	ninguno			29-11-2023 07:00	29-11-23 13:00	29-11-23 07:00	29-11-23 16:50
20231015341	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1921	REGULADORA RAPEL - TAP OFF NIHUE 66KV C1	1122	REGULADORA RAPEL - TAP OFF NIHUE 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a Línea 66KV Regulador a Rapel - Tap Nihue, coincidente en enero/julio y limpieza de aislación.	Riesgo Bajo, trabajos con línea desenergizada.	Los consumos de SE La Mangay se mantienen transformados hacia Pafu N1 de 16 Las Arañas desde el día 25.11.2023. La topología será normalizada posterior a estos trabajos de mantenimiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 07:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:55	29-11-23 12:56
20231015982	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	268	BURN (CGE) - PATAPA 66KV	3261 3262	BURN (CGE) - EST. 87-66KV C1 EST. 29 - EST. 315 66KV C1	Roce y poda franja de servidumbre	Sin Limitaciones	Roce y poda franja de servidumbre	Riesgo medio controlable según procedimientos establecidos.	Se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 66kV 52B6 de S/S Pátroa. Sin consumos afectado	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 07:00	29-11-23 17:00	29-11-23 07:51	29-11-23 16:11
20231014436	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	575	Intervención	Origen Interno	Programada	1009	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2038 2039 3701 3702	ENCUENTRO - EST. 338 220KV C1 EST. 338 - EST. 339 220KV C1 EST. 339 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 338 220KV C2 EST. 338 - EST. 339 220KV C2 EST. 339 - COLLAHUASI 220KV C2 EST. 338 - COLLAHUASI 220KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, excitación de perfilado de plataforma en frío, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad Mejoramiento de acceso y mantención de caminos. Pasadelimo entre vanos 6080-6081 6082 y cruce entre vanos 6080-6081-6083 y cruce entre vanos 6089- 6090.	Riesgo Bajo, Trabajos de mantenimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitará de manera preventiva automática de S/E Encuentro 525B y 525N en S/E Collahuasi 533L1 y 533E	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 08:00	29-11-23 08:40	29-11-23 20:10
20231004685	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	979	LOS PELUMES - TEMUCO 220KV	1857	LOS PELUMES - TEMUCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Reemplazo de transformadores de corrientes del paño 13 y prueba eléctricas, trabajos asociados a MUP 6021.-	Medio	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Los Peumos - Temuco, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, los instaladas tierras provisionales de bloqueo en conexión de poder de TP-2319 Pk Riggs Bloqueo del jefe de faena Subestación Temuco, los instaladas tierras provisionales de bloqueo en conexión de poder de 89L2-T DB Pahigua Bloqueo del jefe de faena Observación: Trabajos coordinados con CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 22:00	29-11-23 05:26	29-11-23 23:51
20231003666	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	979	LOS PELUMES - TEMUCO 220KV	1857	LOS PELUMES - TEMUCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Desconexión de alambradas de los antiguos TTCC, vinculación, pruebas y puesta en servicio de los nuevos TT/CC c2. trabajos asociados a MUP 6021.-	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Patio Línea L202, TRM - Los Peumos alberto 220 kV, Sección 1- Temuco 6 36.4A. C.A. Temuco 6 55.4A. C.C. Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Patio Línea L202, TRM - Los Peumos) o Durante los trabajos (55.4A. C.A. Temuco 6 55.4A. C.C. Temuco) o Al inicio o al término de los trabajos (Barra 220 kV, Sección 1-Temuco) .- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Temuco, Bloqueo en vías de trip y retirada de FF.OO. de protección 87BL02 BLOQUEADO Bloqueo por personal Transelec. A disposición de jefe de Faena. Observación: Trabajos coordinados con CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 22:00	29-11-23 09:36	29-11-23 23:51
20231003776	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1094 1512 1513	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Reemplazo de cadenas de aislación en la estructura N°17 y N°18 de la línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en la estructura N°17 y N°18 de la línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 Condiciones: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2, indisponible. Restricciones: Bloqueo a la reconexión de Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 1. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 1 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2. Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 1 (Durante los trabajos) o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2 (Al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Instalación de equipos de puesta a tierra en entrada y salida de	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 20:00	29-11-23 09:07	29-11-23 15:51
20231003675	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1094 1512 1513	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Reemplazo de cadenas de aislación en la estructura N°16 de la línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en la estructura N°16 de la línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 Condiciones: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2, indisponible. Restricciones: Bloqueo a la reconexión de Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 1. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 1 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2. Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 1 (Durante los trabajos) o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2 (Al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Instalación de equipos de puesta a tierra en entrada y salida de	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 20:00	29-11-23 09:07	29-11-23 18:03
20231003672	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1094 1512 1513	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	* Reemplazo de cadenas de aislación en la estructura N°3 y N°11 de la línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2	Bajo	Actividades: Reemplazo de Cadenas de aislación en la estructura N°3 y N°11 de la línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2. Condiciones: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2, indisponible. Restricciones: Bloqueo a la reconexión de Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 1. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 1 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2. Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 1 (Durante los trabajos) o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, 2 (Al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Instalación de equipos de puesta a tierra en entrada y salida de	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 20:00	29-11-23 09:07	29-11-23 18:03
20231002695	Línea	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	225	TEMUCO - CAUTIN 220KV	1096	TEMUCO - CAUTIN 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se solicitó cruces en: Riesgo Bajo	S/E TEMUCO: PROYECTO MNR REMPLAZO DE TTCC PAÑO 13.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	27-11-23 23:59		
20231002775	Línea	Aprobado	STATKRAFT SOLUCI S.A. [En_Revision]	2092	Intervención	Origen Interno	Programada	1891	CARDONAL - QUILENTARO 220KV [En_Revision]	4536 4679	CARDONAL - EST N°68 220KV C1 [En_Revision] EST N°68 - QUILENTARO 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y pruebas de puesta en servicio de línea de 220kv desde SE Quelentaro (44) hasta SE Cardonal (Nueva barra y paño 44 - 220kV). como condición se requiere tablero de equipos a disposición de jefe de faena.	El riesgo del trabajo es bajo, ya que los trabajos serán realizados por especialistas electricos y basados en procedimientos y guías de maniobras debidamente revisadas y validadas por las partes involucradas.	Actividades: SJR Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 89D-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas a brazo en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 89D-1_NOTA: Paño 272 Transferido Restricciones: SJR Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Indisponible. SJR Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-P. Patadia C1. Indisponible. SJR Tarapacá: Paño 21 indisponible. SJR Tarapacá: Paño 272 Transferido a barra N° 2. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Tarapacá, 89D-1 Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89D-1	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 15:01	29-11-23 20:06
20231002630	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1509	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	3631	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SJR Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 89D-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas a brazos en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 89D-1_NOTA: Paño 272 Transferido		Actividades: SJR Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 89D-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas a brazos en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 89D-1_NOTA: Paño 272 Transferido Restricciones: SJR Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Indisponible. SJR Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-P. Patadia C1. Indisponible. SJR Tarapacá: Paño 21 indisponible. SJR Tarapacá: Paño 272 Transferido a barra N° 2. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Tarapacá, 89D-1 Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89D-1	No tiene consumo afectado		ninguno			25-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 15:01	29-11-23 20:06
20231002628	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SJR Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 89D-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas a brazos en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 89D-1_NOTA: Paño 272 Transferido		Actividades: SJR Tarapacá: Atención de punto caliente en contactos principales Desconectador 89D-1. Revisión de las 3 fases y reemplazo de piezas a brazos en caso de ser necesario. Limpieza manual de la aislación de 89D-1_NOTA: Paño 272 Transferido Restricciones: SJR Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Indisponible. SJR Tarapacá: Linea 220 kV Tarapacá-P. Patadia C1. Indisponible. SJR Tarapacá: Paño 21 indisponible. SJR Tarapacá: Paño 272 Transferido a barra N° 2. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Tarapacá, 89D-1 Instalación de tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89D-1	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 18:00	29-11-23 15:01	29-11-23 20:06
20231000431	Línea	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	1466	CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220KV	3335 3996	CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6 220KV C1 ESTRUCTURA N°6 - CSP CERRO DOMINADOR 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor 77 en s/e CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Atacama 52T1, 89T1-1, 89T1-2 en s/e CSP Cerro Dominador. Atacama 52L1, 89L1-1, 89L1-2 y 89L1-6 en s/e Cerro Dominador. Cerrado 89L1-2T en s/e Cerro Dominador. Cerrado 89T1-1T y 89T1-2T en s/e CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor 77 en s/e CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Atacama 52T1, 89T1-1, 89T1-2 en s/e CSP Cerro Dominador. Atacama 52L1, 89L1-1, 89L1-2 y 89L1-6 en s/e Cerro Dominador. Cerrado 89L1-2T en s/e Cerro Dominador. Cerrado 89T1-1T y 89T1-2T en s/e CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-23 09:00	29-11-23 00:06	29-11-23 07:16

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:52

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231106368	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1686	LAGUNARRA - CIRUELOS 220KV	4037 4040 4033 4043	LAGUNARRA - EST. 255A 220 KV C1 EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 EST. 256A - EST. 35A 220 kV C1 (EN_REVISION) EST. 35A - CIRUELOS 220 kV C1 (EN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cardenal - Cruceiro, C1 o Línea 220 kV Lagunarra - Cruceiro, C2 .- Temporalidad de los Riesgos: Durante las tres labores .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de Faena: No hay .-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 09:37	29-11-23 18:50
20231105377	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	688	TAP 13 DISPUTADA - RUIN 110KV C1	TAP 13 DISPUTADA - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 TAP SAN BERNARDO - RUIN 110KV C1 TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Restricción de reconexión del circuito por trabajos de tendido de OPGW en el circuito N°2	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:05	29-11-23 19:01
20231105781	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	CENTRAL TOCOPILLA - 110KV	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36 110KV C2 EST. N°36 - EST. N°72 110KV C2 EST. N°72 - A. 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores energizado.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Precauzio, S/R Tocopilla 52M2, S/R A 52M2. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmision.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:12	29-11-23 15:52
20231106720	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3998 3999 3960 3961	ATAMACA - EST. N°30 220KV C2 EST. N°38E - MIRAJE 220KV C2 EST. N°31 - EST. N°38E 220KV C2 EST. N°38E - EST. N°38D 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Miraje	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - M Cobre y línea 345kV Chacaya-Algarrobo, como trabajo previo para posterior cámbio de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 339 y 332. Restricciones: Subestación Atacama, 52T1, 52T8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52T1, 52T4, 52T8, 52T8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzeros, S/R Tap Off Enlace: 52T1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzeros, S/R Chacaya: 52T6, 52T7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzeros, S/R El Colem: 52T2, 52T3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzeros, S/R Chacaya: 52T4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 19:50	
20231105720	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA. - BTR	978	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1285	ESCONDIDA - MONTAÑA220 69KV	4702	ESCONDIDA - TAP 0069 69KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Se requiere lavado de aislación debido a alta contaminación y riesgo a la instalación.	Riesgo bajo, trabajo realizado bajo procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar 52R6 de Subestación Escondida	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 20:00	29-11-23 08:42	29-11-23 20:05
20231105575	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	459	Intervención	Origen Interno	Programada	1027	MUELLE - GUAYAQUIL 110 KV	1895 1896 1897 1898	MUELLE - TAP OFF SAINCAIBUR 110KV C1 TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - GUAYAQUIL 110KV C1 TAP OFF LICANCIBUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 TAP OFF SAINCAIBUR - TAP OFF LICANCIBUR 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación a línea de transmisión 110kV Muelle - Guayaquen.	Riesgo bajo, se considerar todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Mt Muelle, señalizar no reconectar 52M4.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:13	29-11-23 18:10
20231102580	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Tenaxsa Solar Dos SpA (NUP 878) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierradduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tenaxsa Solar Dos SpA (NUP 878) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 624 y 626. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:43	29-11-23 19:50
20231102581	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	763	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Tenaxsa Solar Dos SpA (NUP 878) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierradduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tenaxsa Solar Dos SpA (NUP 878) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 624 y 626. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:43	29-11-23 19:50
20231103586	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3952	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reparación, despeje de caminos y accesos a estructuras Línea Atacama - Esmeralda C1 entre E338 y E32		Restricciones: S/R Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00		
20231107731	Linea	Ejecución Exitosa	ANDES SOLAR II SPA	1996	Desconocid	Origen Interno	Programada	1760	FUTURO - ANDES (AIS 66KV) 220KV	4187	FUTURO - ANDES (AIS 66KV) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Actividades complementarias mantenimiento Mayor Andes Solar IIIB y Lavado de aislación	Riesgo bajo según actividad a realizar.	S/R Andes: 52F8 Abierto. S/R Andes: 89E9-1, 89E9-2, 89E9-3 Abierto y bloqueado. S/R Andes: 89E9-3T Cerrado y bloqueado. S/R Futuro: 52J1 Abierto. S/R Futuro: 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3 Abierto y Bloqueado. S/R Futuro: 89J1-3T Cerrado y bloqueado. Aislamiento PARCIAL de Sector: Lado 66kV Subestación	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 09:07	29-11-23 19:58
20231107935	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1252 1438	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajo previos asociado al proyecto de reparación de la línea .-	Bajo	Actividades: Pruebas Hi Pot a bisera de línea desde S/R Tinguiririca a N8 Restricciones: Instalación de enzamiento desconectado.- Instalaciones en Riesgo: No hay .- Temporalidad de los Riesgos: Sin riesgo .- Bloqueos del jefe de Faena: Delimitación zona de trabajo .- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tinguiririca, 89H4-2T Se solicita Abierta para			ninguno			29-11-2023	29-11-23 20:00	29-11-23 08:30	29-11-23 16:22
20231107952	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1275	CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV	2599 2600	CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos de Tranxelec. SE Cardanes: Ingreso de Camión para retirar TTPP BALTEAU reemplazados en patio 2T1 del 4TR-1 del interior del patio 220kV para ser embalados y trasladados a SE Pan de Azúcar. Culminación de puntos pendientes.	Trabajos de Transelec. No hay riesgo para las instalaciones de INTERCHILE.	A solicitud de TRANSELEC, se requieren las siguientes condiciones en S/S Cardones: No reconectar interruptor 52J16. No reconectar interruptor 52J15. Adicionalmente INTERCHILE agrega las siguientes condiciones en S/S Nueva Cardones: No reconectar interruptores 52J2 y 52J1. No reconectar interruptores 52J5 y 52J6.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 09:09	29-11-23 18:53
20231106720	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3998 3999 3960 3961	ATAMACA - EST. N°30 220KV C1 EST. N°38E - MIRAJE 220KV C1 EST. N°31 - EST. N°38E 220KV C1 EST. N°38E - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°38D 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Miraje	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - M Cobre y línea 345kV Chacaya-Algarrobo, como trabajo previo para posterior cámbio de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 339 y 332. Restricciones: Subestación Atacama, 52T1, 52T8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52T1, 52T4, 52T8, 52T8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzeros, S/R Tap Off Enlace: 52T1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzeros, S/R Chacaya: 52T6, 52T7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzeros, S/R El Colem: 52T2, 52T3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzeros, S/R Chacaya: 52T4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 11:57	29-11-23 19:00
20231106712	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3952	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Atacama-Esmeralda, C1: Instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructura por medio de reemplazo de piezas entre estructuras N° 351 a N°380,	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 52C11 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, 52F1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, E331 y E380 Bloqueo jefe de Faena se señalizaran las fases o puntos energizados mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad ajunta	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 13:55	29-11-23 18:52
20231106557	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1911	EL PASCO - EL MONTE 66KV	1911	EL PASCO - EL MONTE 66KV C1	Riesgo y poder franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizará pasta de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respetará distancia de seguridad mínima ajustes energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexionen de interruptor 52B1 de SE Bajo Metipilla	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 10:32	29-11-23 15:14
20231105202	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1298	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV	2974	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en 5E los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kiapatur-Los Changos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividades: A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en 5E los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52J7, 52J8, con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:52	29-11-23 11:57
20231105197	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1298	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV	2974	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en 5E los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kiapatur-Los Changos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52J11, 52J12, con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:52	29-11-23 11:57
20231105187	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1301	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en 5E los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal , C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52K12, 52K11con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:55	29-11-23 11:57
20231105182	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1301	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en 5E los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal , C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52K12, 52K11 con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:55	29-11-23 11:57
20231106557	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3952	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Atacama-Esmeralda , Instalación de Equipos de tendido extremos E338 y E 340. Vestido de estructuras: E338, E 339 y E 340.Trabajos previos para desconexión Fase 1.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Actividad: Instalación de Equipos de tendido extremos E338y E 340, vestido de estructuras: E338, E 339y E 340, tendido de piloto, tendido de Tear auxiliar, templados y engrampado, instalación de amortiguadores y trabajos previos para desconexión. Restricciones: Subestación Atacama, 52C11 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, 52F1 con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 09:07	29-11-23 16:06
20231105007	Linea	Ejecución Exitosa	GENERADORA DEL PACÍFICO SPA	51	Intervención	Origen Externo	Programada	115	CARDONES - MEDELLIN 220KV	320	CARDONES - MEDELLIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloqueo a la reconexión del 52E1 en S/R Cadenes a solicitud de Transelec por ingreso de Camión para retirar TTPP BALTEAU reemplazados en patio 2T1 del 4TR-1 del interior del	Riesgo bajo y controlado, según informa Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 09:47	29-11-23 18:47
20231105387	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1066	CRUCERO - CONCHI 220KV	3981 3982 3983	CRUCERO - EST. 378 220KV C1 EST. 378 - EST. 379 A 220KV C1 EST. 379-A - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de ENGIE (SOD 218). Lavado de aislación en instalación energizada.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Crucero-Conchi. Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Crucero: 52J8 No reconectar. Tenzeros, S/R Conchi: 52J1 No reconectar. Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:32	29-11-23 20:00
20231105142	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 69A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueos a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Quinolo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 20:00	29-11-23 07:50	29-11-23 15:46
20231105141	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1030 1031 1032	TAP SPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP SPC 154KV C1 TAP SPC - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP PC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueos a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Quinolo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 20:00	29-11-23 07:50	29-11-23 15:46
20231105106	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1099	CENTRAL DIESEL TARAPA - A 110KV	1857	CENTRAL DIESEL TARAPA - A 110KV C1 L98	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores energizado .	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES REQUERIDAS: NO RECONECTAR S/R Tamaya 52M1, S/R A 52M1. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmision.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 08:12	29-11-23 15:52
20231106912	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1834	PICHIRROPIO - LAS COMPAÑIAS 220KV	3254 3257	LAS COMPAÑIAS - TAP ROBERRAL 220KV C1 TAP ROBERRAL - PICHIRROPIO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación estructuras N° 399, 375 a 318 y 460 a 503	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en-ivestalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 399, 375 a 318 y 462 a 503 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 52M2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023	29-11-23 18:00	29-11-23 07:26	29-11-23 15:46

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231030911	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1832	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV	1252 1256	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuras N° 395, 375 a 318 y 482 a 503	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 375 a 318 y 482 a 503 Restricciones: Subestación Maitencillo, SJM1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Campañas, SJM2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgoso del Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 07:26	29-11-23 21:46
20231030910	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110KV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuras N° 395, 375 a 318 y 482 a 503	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 375 a 318 y 482 a 503 Restricciones: Subestación Maitencillo, SJM1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Campañas, SJM2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgoso del Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 07:26	29-11-23 21:46
20231030909	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	1679	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuras N° 395, 375 a 318 y 482 a 503	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 375 a 318 y 482 a 503 Restricciones: Subestación Maitencillo, SJM1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Campañas, SJM2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgoso del Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 07:26	29-11-23 21:46
20231030760	Línea	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	897	Desconexión	Origen Externo	Programada	1084	BOMBRO 2 (SIO) – NA BOMBRO 2 (SIO) 66KV C1 BOMBRO 3 (SIO) 66KV	3083 3023	BOMBRO 2 (SIO) – NA BOMBRO 2 (SIO) 66KV C1 NA. BOMBRO 2 (SIO) – BOMBRO 3 (SIO) 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea 66 kV Bombro 2 - Bombro 3 por fuerza de mantenimiento mayor a equipos primarios en 66/6.9 kV de SE Bombro 3.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, faenas se realizarán con instalaciones desconectadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:53	29-11-23 20:35
20231031470	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1841	EL SALADO - CHANARAL 23KV	1205	EL SALADO - CHANARAL 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre 0109 y 0169 L23KV Salado Chañaral_2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre 0109 y 0169 L23KV Salado Chañaral_2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior Restricciones: Subestación El Salado, SJD1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chañaral, SJD71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 023kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgoso del Jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 07:26	29-11-23 16:46
20231032175	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1273	PENUELENCHE - ANCOA 220KV	1082	PENUELENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Peñuelenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Peñuelenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgoso del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Peñuelenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Peñuelenche-Ancoa 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:05	
20231032176	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PENUELENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PENUELENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Peñuelenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Peñuelenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgoso del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Peñuelenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Peñuelenche-Ancoa 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:05	
20231032503	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 378.		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 378 Restricciones: Ninguna Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Riesgoso del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00		
20231032329	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1701	PUENTAQUE - EL SAUCE 66KV	265	PUENTAQUE - EL SAUCE 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislador con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Considera bloqueo de reconexión en interruptores 5283 de S/E Illapel y 5293 de S/E Puentaque. El bloqueo de reconexión se realizaran en forma pausterio y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:40	29-11-23 16:32
20231032597	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1791	PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220KV C1	4205 4206	PALPANA - EST. 27A 220 KV C1 EST. 27A - EST. 17B 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion energizado LT 220KV .	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, SE Palpana 5012, 5213, 50 R. Tomic 5215. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 16:00	29-11-2023 08:25	29-11-23 21:52
20231030896	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1632	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220KV PV 9M+BU. vano entre 6699 Y 6681, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Laguna C2 Tap Off Quilagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:33	29-11-23 20:00
20231030866	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1654	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3064 3065	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220KV PV 9M+TS. vano entre 6677 Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:33	29-11-23 20:00
20231030836	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodi 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61 62. Para Pucalitrinio entre vanos 678. Cruce entre vanos 638-639 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:33	29-11-23 20:00
20231030835	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodi 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61 62. Para Pucalitrinio entre vanos 678. Cruce entre vanos 638-639 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:33	29-11-23 20:00
20231030676	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodi 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Asunta2cc), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:33	29-11-23 20:00
20231030746	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuaci, proyecto CDI- (Sodi 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Asunta2cc), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:33	29-11-23 20:00
20231030689	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LASTARRIA - CRUILLAS 220KV	4038 4039 4856	LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 EST. 255A - EST. 358 220 kV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lastarria - Cruzillas, C1 o línea 220 kV Lastarria - Cruzillas, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgoso del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 07:57	29-11-23 19:50
20231030643	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1652	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgoso del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 13:12	29-11-23 19:50
20231030642	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	142	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1599	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgoso del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 13:12	29-11-23 19:50
20231030758	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoso del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:06	29-11-23 21:46
20231030839	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1132	CYHIGGINS - DOMEYKO 220KV	2072 2073 2074 2075 2076 2077	CYHIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N02 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N03 - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 - DOMEYKO 220KV C1 TAP OFF LLANOS - TAP OFF PUJUNTINA 220KV C1 TAP OFF PUJUNTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Lineas 220 KV O"Higgins - Domeyko	Riesgo bajo. Trabajos se realiza bajo procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar en: SE Domeyko 522. SE O"Higgins 5202.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 07:30	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:09	29-11-23 16:32
20231030525	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	380	QUELENTARO - LAS ANIMAS 110KV	620	QUELENTARO - LAS ANIMAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requerirá el bloqueo de reconexión de interruptores 5243 en SE Quelentaro y de 5242 en SE Las Animas, debido a cruce de esta línea con 1784 Reguladora Rapel - Tap Nihue, la cual se encontrará desconectada por mantenimiento preventivo.	Riesgo Bajo, se requiere precaución sólo por trabajos cercanos a la línea.	Asociado a solicitud N°2023053881, por desconexión de 1784 Regulador Rapel- Tap Off Nihue.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 07:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 06:06	29-11-23 21:20
20231030133	Línea	Ejecución Exitosa	CAITAN SPA	897	Desconexión	Origen Externo	Programada	1068	CAITAN – BOMBRO 2 (SIO) 66KV	3082	CAITAN – BOMBRO 2 (SIO) 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar desconexión de Línea 66 kV Caitan – Bombro 2, por faenas de Mejoramiento verticalidad postes 42-43-44-75-76-78 de línea indicada.	Riesgo Controlado y Bajo. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	(PT 75889 registro interno Caitan)	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:06	29-11-23 20:35
20231030540	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1961	REGULADORA RAPEL - TAP OFF NIHUE 66KV C1	1122	REGULADORA RAPEL - TAP OFF NIHUE 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a Línea 66KV Regulador Rapel - Tap Nihue, coincidente en energigas y empresa de aislación	Riesgo Bajo, trabajos con línea desenergizada.	Los consumos de SE La Manga serán transferidos desde Pelvi 81 de SE Regulador Rapel a Pelvi 86 de SE Los Arañas. Esta condición se mantendrá hasta el día 31-12-2023.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 07:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 06:06	29-11-23 21:16
20231030675	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	875	Intervención	Origen Interno	Programada	1093	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2008 2009 3695	ENCUENTRO - EST. 38B 220KV C1 EST. 38B - EST. 39B 220KV C1 EST. 39B - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 38B 220KV C2 EST. 38B - EST. 39B 220KV C2 EST. 39B - COLLAHUASI 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataforma en ésta, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Pedestinos entre vanos 3689-3691 3692 y cruce entre vanos 3689-3691-3692 y cruce entre vanos 3689- 3690.	Riesgo Bajo, trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitidad de reconexión automática en S/E Encuentro 5229 y 5239 en S/E Collahuasi 533.5 y 5214	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 07:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:28	29-11-23 17:40
20231030676	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1527 1530 1531	CONCEPCION - ESTRUCTURA 1A 154KV C1 ESTRUCTURA 1A - ESTRUCTURA 1S 154KV C1 ESTRUCTURA 1S - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Reemplazo de cadenas de aislación en la estructura N°21 de la línea 154 kV Concepción-San Vicente. C1. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Reemplazo de Cadenas de aislación en la estructura N°21 de la línea 154 kV Concepción-San Vicente. C1 Condiciones: Línea 154 kV Concepción-San Vicente_1, indisponible. Restricciones: Bloquea a la reconexión de Línea 154 kV Concepción-San Vicente_2. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente_C1 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente_2. Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Concepción-San Vicente_2 (Durante los trabajos) o Línea 154 kV Concepción-San Vicente_1 (Al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoso del jefe de Faena: Se instalarán barras de bloqueos a ambos lados de la estructura	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 20:00	29-11-2023 05:55	29-11-23 16:12
20231030675	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	162	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1527 1530 1531	CONCEPCION - ESTRUCTURA 1A 154KV C1 ESTRUCTURA 1A - ESTRUCTURA 1S 154KV C1 ESTRUCTURA 1S - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Reemplazo de Cadenas de aislación en la estructura N°22 de la línea 154 kV Concepción-San Vicente. C1. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Reemplazo de Cadenas de aislación en la estructura N°22 de la línea 154 kV Concepción-San Vicente. C1 Condiciones: Línea 154 kV Concepción-San Vicente_1, indisponible. Restricciones: Bloquea a la reconexión de Línea 154 kV Concepción-San Vicente_2. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente_C1 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente_2. Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Concepción-San Vicente_2 (Durante los trabajos) o Línea 154 kV Concepción-San Vicente_1 (Al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoso del jefe de Faena: Se instalarán barras de bloqueos a ambos lados de la estructura	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 20:00	29-11-2023 05:55	29-11-23 16:12
20231030731	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	433	TALCAHUANO - PERALES 66KV	683	TALCAHUANO - PERALES 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec por SOD 235, por trabajos de reemplazo de aisladores en estructura 21 LT154KV Concepción-San Vicente	con riesgo para CGE Tx, trabajos de Transelec en su instalación	Se requiere el Bloqueo de reconexión automática de los interruptores: 52821/8 Talcahuano y 52863/8 Alonso de Rivera	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 20:00	29-11-2023 08:06	29-11-23 21:05
20231030721	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	433	TALCAHUANO - PERALES 66KV	683	TALCAHUANO - PERALES 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec por SOD 235, por trabajos de reemplazo de aisladores en estructura 22 LT154KV Concepción-San Vicente	con riesgo para CGE Tx, trabajos de Transelec en su instalación	Se requiere el Bloqueo de reconexión automática de los interruptores: 52821/8 Talcahuano y 52863/8 Alonso de Rivera	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 20:00	29-11-2023 08:06	29-11-23 21:05
20231030532	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	674	LO PRADO - CURACAVI 66KV	1151 6026 6028 6029 6030 885 6027 6025	LO PRADO - TORRE 26 66KV C2 EST. 26 - EST. 6B 66KV C2 EST. 6B - EST. 8B 66KV C2 EST. 8B - CURACAVÍ 66KV C2 LO PRADO - TORRE 26 66KV C1 EST. 26 - EST. 6B 66KV C1 EST. 6B - EST. 8B 66KV C1 EST. 8B - CURACAVÍ 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara el cambio de aislación dañada por faltas en estructuras 25-26	Trabajos con riesgos asociados.	Trabajos por parte de SAESA, queda SE Curacaví energizada por el circ. n°1	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:00	29-11-23 15:00
20231030638	Línea	Reshaused	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	674	LO PRADO - CURACAVI 66KV	1151 6026 6028 6029 6030 885 6027 6025	LO PRADO - TORRE 26 66KV C2 EST. 26 - EST. 6B 66KV C2 EST. 6B - EST. 8B 66KV C2 EST. 8B - CURACAVÍ 66KV C2 LO PRADO - TORRE 26 66KV C1 EST. 8B - CURACAVÍ 66KV C1 EST. 26 - EST. 6B 66KV C1 EST. 6B - EST. 8B 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara cambio de aislación dañada por fallas en estructuras 25-26	Trabajos con riesgos para el sistema	Trabajos por parte de SAESA.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-2023 18:00		
20231030652	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	282	CHIVICAN - LAS ENCINAS 66KV	521	CHIVICAN - LAS ENCINAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea de 66 kV Las Encinas-Chivican por fuertes instalación elementos mitigadores de aves.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	S/R Las Encinas será regulada desde subcotema 66 kV Temuco-Lonoche.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 00:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:00	29-11-23 10:03
20231030540	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1137	CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 ARICA 66KV	2129 2130	CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 TAP QUIANI - ARICA 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO AISLACION TAP OFF QUIANI, DE ACUERDO A SI 0158 20230919850.	Media, empresa externa controlara el riesgo a personas y equipos.	CONDICIONES REQUERIDAS: SE Arica no reconectar 5285. CD Arica no reconectar 5286.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 02:00	29-11-2023 08:00	29-11-2023 02:50	29-11-23 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	SE(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231904481	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1150	TAP CPF QUIAHI - EST. N°5 66KV	2168	TAP CPF QUIAHI - EST. N°5 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	REEMPLAZO DE POSTE N°4 DE LINEA 66KV TAP CPF QUIAHI-QUAHI	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD	SUBESTACION QUAHI (ABIERTO 52B1,89B1-1,89B1-2,89B1-3) - [CERRADO:89B1-4T, 89B1-3T] TAP-CPF QUAHI: ABIERTO 52B1 – 89B1-1 SUBESTACION FARRALCITA: (ABIERTO 52B3 – 89B3-2) [CERRADO 89B3-2T] CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV DE SUBESTACION QUAHI, SE DEBEN TRANSFERIR A S/E CANCHONERO Y S/E PLAZUELA.	Sin Consumo afectado		ninguno			25-11-2302:00	29-11-23 06:30	26-11-23 23:55	29-11-23 10:18
20231903809	Línea	Ejecución Exitosa	ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	677	METRO - LORD COCHRANE 110KV	904	METRO - LORD COCHRANE 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Metro, se requiere desconexión del Cable 110 kV Reloca Metro, por trabajos en sus instalaciones.	No presenta riesgos para el sistema.	Sin comentarios adicionales.	No Consumo afectado		ninguno			25-11-2300:00	29-11-23 07:00	26-11-23 23:20	29-11-23 08:10
20231903810	Línea	Ejecución Exitosa	ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	685	RINCA - METRO 110KV	915	RINCA - METRO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Metro, se requiere desconexión del Cable 110 kV Reloca Metro, por trabajos en sus instalaciones.	No presenta riesgos para el sistema.	Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la conectividad del mismo.	No Consumo afectado		ninguno			25-11-2300:00	29-11-23 07:00	26-11-23 23:20	29-11-23 08:10
20231903930	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	332	ITAHUE - TALCA 66KV	686	PANGUILEMO - TALCA 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Retiro de elemento estufa ubicado en estructura N°250 de la LT 66 KV Pangulemo - Talca	Riesgos controlados segùn procedimientos establecidos de CGE Trasmisión.	Por seguridad alas instalaciones y continuidad del suministro, se requiere realizar el retiro de elemento estufa ubicado en la estructura N°250 de la LT66 KV Pangulemo - Talca. Para esto, se necesita la condición operacional del bloqueo de los interruptores 52B4 y 52B5 de S/E Itahue, 52B6 de S/E Los Maquis y preusado en no reconectar interruptores 52B1 y 52B2 de S/E Talca, mientras dura la faena. Sin consumos afectados.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 19:02	29-11-23 20:30	26-11-23 19:05	30-11-23 20:25
20231903139	Línea	Ejecución Exitosa	AUSA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	80	QUILAPULUN - 525 MAQUIS 220KV	2976	QUILAPULUN - LOS MAQUIS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de RNS, se requiere operaciones de desconexión de la LT 220kV Los Maquis - Quilapulun C2 por trabajos de Mantenimiento preventivo equipos primarios bahía 1 de S/E Quilapulun, incluye cambiGhar 220V - inspección de la bateria, cevitas, interruptor y relé.	Riesgos declarados por RNS	Sin comentarios adicionales.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 18:00	29-11-23 08:00	26-11-23 18:20	29-11-23 09:04
20231903141	Línea	Ejecución Exitosa	AUSA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	1396	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPULUN 220KV C2	2977 3766 3770	POLPAICO – EST N°63A 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°63A – EST N°63H 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°63A – QUILAPULUN 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de RNS, se requiere operaciones de desconexión de la LT 220kV Polpaico - Quilapulun C2 por trabajos de Mantenimiento preventivo equipos primarios bahía 1 de S/E Quilapulun, incluye cambiGhar 220V - inspección de la bateria, cevitas, interruptor y relé.	Riesgos declarados por RNS	Sin comentarios adicionales.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 18:00	29-11-23 08:00	26-11-23 18:20	29-11-23 09:50
20231903196	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	651	TALCA MAIPO - LATORRE 66KV L1	685	TALCA MAIPO - LATORRE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Maniobra por seguridad y solidez del servicio, apertura manual interruptor 52B3 L/S Talca hasta por desconexión de curso forzoso LT TALCA MAIPO - LATORRE 66KV C1. L/s entrega San Rafael Cargo D.	riesgo medio, maniobra por seguridad y solidez del servicio	Asociado a perturbación Informe Falla 20231130665	Consumo Regulado	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	ninguno			26-11-23 16:58	29-11-23 23:45	26-11-23 16:58	30-11-23 21:02
20231904691	Línea	Ejecución Exitosa	INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA (Ex. Mainline)	1729	Intervención	Origen Externo	Programada	1726	FARMACOTA – WILKA 220KV C1 [SIN_REVISION]	6139	FARMACOTA – WILKA 220KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Desinstalación de la reconexión automática del 52.71 en BI Wilka por trabajos en 81.02 y 89.04 en S/E Farmacota. Instalación de la reconexión automática del 52.71 en BI Wilka por trabajos en 81.02 y 89.04 en LT 220 kV Wilka - Farmacota para instalación de sistema de anti-torpedo a nivel de las bases de las torres.	Riesgos asociados a trabajos de terreno, se realizarán análisis de riesgos con el personal que participara en las actividades.	sin comentarios adicionales	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 09:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:27	28-11-23 16:58
20231903900	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	701	HUASCO - MANTENCILLO 220KV L3	3687 3688	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MANTENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/E Huasco: Lavado de aislación de bushing pasamuro paño H1 y H2 con linea energizada.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Kerzi), S/E Huasco: Lavado de aislación de bushing pasamuros paños H1 y H2 con linea energizada. Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H3 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52M1 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Duración de los trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo Alcances del jefe de Faena	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 09:00	29-11-23 18:00	26-11-23 05:05	29-11-23 15:48
20231903899	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	702	HUASCO - MANTENCILLO 220KV L1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MANTENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/E Huasco: Lavado de aislación de bushing pasamuro paños H1 y H2 con linea energizada.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Kerzi), S/E Huasco: Lavado de aislación de bushing pasamuros paños H1 y H2 con linea energizada. Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H3 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52M1 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Duración de los trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo Alcances del jefe de Faena	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 09:00	29-11-23 18:00	26-11-23 05:05	29-11-23 15:48
20231904676	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1150	TAP CPF QUIAHI - EST. N°5 66KV	2168	TAP CPF QUIAHI - EST. N°5 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION CON CIRCUITO ENERGIZADO DE LINEA 66KV TAP CPF QUIAHI - QUAHI, DESDE ESTRUCTURA N°5 A N°66.	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD	CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACION FARRALCITA: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52B3	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 09:00	29-11-23 17:00	26-11-23 08:30	29-11-23 15:27
20231903983	Línea	Ejecución Exitosa	AUSA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	14	COLBUN - PROCAFE 220KV	169	COLBUN - PROCAFE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de antitrepada en estructuras Interna, N°315-320 de LT COLBUN - PROCAFE 220KV C1.	Trabajos con riesgos al sistema.	Trabajos entre Estructuras N° 315-320 de LT COLBUN - PROCAFE 220KV C1, sector Yerbas Buenas, Maule.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 09:00	29-11-23 17:00	26-11-23 10:39	29-11-23 16:23
20231904206	Línea	Ejecución Exitosa	CEMRO DOMINACION CCP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	1416	CEMRO DOMINADOR - CSP CEMRO DOMINADOR 220KV	3335 3336	CEMRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6 220KV C1 ESTRUCTURA N°6 - CSP CEMRO DOMINADOR 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor 72 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89T1-1, 89T1-2 en S/E CSP Cerro Dominador. Abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J1-3T en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89T1-1T y 89T1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a trasformador principal 220/13,2 kV e interruptor 72 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52T1, 89T1-1, 89T1-2 en S/E CSP Cerro Dominador. Abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2 y 89J3-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89J1-3T en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89T1-1T y 89T1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 10:00	29-11-23 00:46
20231903986	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LAGUNARIA - CIRUELOS 220KV	4037 4038 4039	LAGUNARIA - EST. 255A 220KV C1 EST. 255A - CIRUELOS 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 358 - CIRUELOS 220 KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lagunaria - Ciruelos, C1 - Línea 220 kV Lagunaria - Ciruelos, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay -	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 11:39	29-11-23 20:15
20231904403	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3652	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto NMR Reemplazo interruptor 52J1SB Lagunas	Riesgos asociados al trabajo de terreno, se realizarán análisis de riesgos con el personal que participara en las actividades.	Actividades: - SJ1 Lagunas: Integración de señales del circuito de alarmas del interruptor 52J1. Cargo y descarga de configuración en Sistema Scada. Prueba de alarmas del interruptor 52J1, registro de estampa de tiempo de cada señal. Pruebas con CNDT Restricciones: - SJ1 Lagunas: Paño J1 indisponible (interruptor transferido). Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Lagunas y Paño Línea LO5, LN5-Tarapaca 1 o Barra 220KV, Sección 1-Lagunas o Barra 220KV, Sección 2-Lagunas o Paño Acoplador/ MO1-Lagunas o Barra Transferencia 220 KV Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Duración de los trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena Subestación Lagunas, Rir paño J1 Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena Subestación Lagunas, Protección 51 paño J1 bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre S1 y S2 Subestación Lagunas, Protección 52 paño J1 bloqueada Se bloqueará en forma alternada entre S1 y S2 Subestación Lagunas, Telecontrol J paño J1 Local A disposicion del jefe de faena Subestación Lagunas, Telecontrol J Pl Posición Local Permanecerá en posición local durante toda la faena Subestación Lagunas, Rir paño J1 Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:56	29-11-23 16:38
20231904738	Línea	Reducción	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Externo	Programada	1165	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	2823	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Transelec, se requiere realizar seccionamiento del circuito N°2 Los Changos - Cumbre, asociado a proyecto de S/E Palmas NUP 2285.	Riesgo adaptados por transelec. Operación emblevar de equipos, se mitigará riesgos mediante verificación previa de equipos.	A solicitud de Transelec, se requiere realizar seccionamiento del circuito N°2 Los Changos - Cumbre, asociado a proyecto de S/E Palmas NUP 2285. Trabajos serán coordinados con el Centro de Control de Transelec.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231904722	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1558	ATACAMA - NIMAUS 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 – NIMAUS 220KV C2 EST. N°35 – EST. N°36 220KV C2 EST. N°34 – EST. N°35E 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Minge	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Minge con linea 220 kV Chacaya - El Cobre y linea 66kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior cámbio de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 339 y 532. Restricciones: Subestación Atacama, 52J1; 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Minge, 52J1, 52J2, 52J3; 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tesorero, S/E Top Off Anisun: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tesorero, S/E Chacaya: 52J1; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tesorero, S/E El Colen: 52J1; 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tesorero, S/E Chacaya: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minge, C1 o L 220kV Atacama-Minge, C2 Temporalidad de los Riesgos: Duración de trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena No hay.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 05:05	29-11-23 20:15
20231903261	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1284 1285 1286 1287	CENTRAL CIPRESES - EST 92 154KV C2 EST 162A (EL COLORADO) - ITAHUE 154KV C2 EST 92 - EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) 154KV C2 EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) - EST. 162A (EL COLORADO) 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de árboles próximos a instalación energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1 o Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1y C2 -	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 05:05	29-11-23 17:17
20231903260	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1299 1300 1301 1302	CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILINQUE 154KV C1 CENTRAL CURILINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de árboles próximos a instalación energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1 o Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1y C2 -	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 05:05	29-11-23 17:17
20231903570	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	819	Intervención	Origen Interno	Programada	1527	MURUJI - GUAYAQUIL 110KV	1695 1696 1697 1698	MURUJI - TAP CPF SAINCAJAHUE 110KV C1 TAP CPF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUIL 110KV C1 TAP CPF LICANCELBUR - TAP CPF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 TAP CPF SAINCAJAHUE - TAP CPF LICANCELBUR 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación a linea de transmisión 110kV Murille - Guayaquen.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Mt Murille, señalizar en reconectar 52M1.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:11	30-11-23 17:15
20231903139	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	387	RANCAGUA - ROLWAO 66KV	371 365 367 373	TAP MAIPO/RANCA - TAP 105 LIRCOS 66KV C1 CHUMBUQUITO - ROLWAO 66KV C1 RANCAGUA - TAP MAIPO/RANCA 66KV C1 TAP 105 LIRCOS - CHUMBUQUITO 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es.	Se realizara control de vegetación en franja de servidumbre	bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de control de vegetación en tramo de LT 66KV Rancagua - Rolwo, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B6 de S/E Rancagua. Sin consumos afectados.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:08	30-11-23 18:51
20231903175	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	387	RANCAGUA - ROLWAO 66KV	371 365 367 373	TAP MAIPO/RANCA - TAP 105 LIRCOS 66KV C1 CHUMBUQUITO - ROLWAO 66KV C1 RANCAGUA - TAP MAIPO/RANCA 66KV C1 TAP 105 LIRCOS - CHUMBUQUITO 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es.	Se realizara control de vegetación en franja de servidumbre	bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de control de vegetación en tramo de LT 66KV Rancagua - Rolwo, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B6 de S/E Rancagua. Sin consumos afectados.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:08	30-11-23 18:51
20231903133	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1536	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1262 1675 1676 1677 1678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST 22 - EST. 23 66KV C1 EST 23 - EST. 164 66KV C1 EST. 164 - EST. 165 66KV C1 EST. 165 - TAP N°MYO 02 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Actividades: Roce manual en franja de servidumbre, desde estructura N° ML - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San Javier – Constitución -	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 05:05	29-11-23 20:15
20231903456	Línea	Reducción	AUSA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	1396	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPULUN 220KV C2	2977 3766 3770	POLPAICO – EST N°63A 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°63A – EST N°63H 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°63A – QUILAPULUN 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Reparación de Cubierto en Cable AT colocado en sector Peldehue de la LT 220 kV Polpaico - Quilapilun C2	Sin riesgos para el sistema. Sera desconectada.	Sin comentarios adicionales.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231902359	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	767	MAITENCILLO – CASERONES 220KV L1	1662 1663 1664 1665	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 276 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 276 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Tansenia Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastago, instalación y errection de barra de fundación (Stub)	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de lineas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tansenia Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y errection de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y erectandon de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 669 y 668. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Duración de los trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 05:05	29-11-23 22:27
20231902358	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	767	MAITENCILLO – CASERONES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 276 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 276 - ESTRUCTURA 307 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA – CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Tansenia Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y errection de barras de fundación (Stub)	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de lineas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tansenia Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vastagos, instalación y errection de barras de fundación (Stub), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y erectandon de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 669 y 668. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J12 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tap Off Jorquera, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Duración de los trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 05:05	29-11-23 22:27
20231903365	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3952	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Reparación, despeje de caminos y accesos a estructuras lineas Atacama - Esmeralda C1 entre 439B y 516.		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena No hay.	No Consumo afectado		ninguno			26-11-23 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 05:05	29-11-23 20:15

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC

Total registros General: 5958

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231107696	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	1960	CHENA - OCHAGAVIA 110KV	1029 1030 1031 889 890 891 892 893 1028	TAP LO ESPEJO - TORRE 11 110KV C2 TORRE 11 - TORRE 16 110KV C2 TORRE 16 - TAP LA CISTERNA 110KV C2 TAP LO ESPEJO PCC - OCHAGAVIA 110KV C1 TAP LO ESPEJO - TORRE 11 110KV C1 TORRE 11 - TORRE 16 110KV C1 TORRE 16 - TAP LA CISTERNA 110KV C1 TAP LO ESPEJO PCC - OCHAGAVIA 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará el lavado de aislación en las patas 110 kV.	Operación indexada de los paños en 110 kV, Clas. N°1 y N°2 líneas Chena-Ochagavía y Chena-Cerro Navia.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	29-11-23 20:00	26-11-23 09:37	29-11-23 16:51
20231107695	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	652	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	1032 1026 1028 1170 1030 1031 1032 859 860 861 863 865 866 867 1171 1030 1031	TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 TAP PALMAHUE - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN EZEQUIEL 110KV C2 TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 TAP SAN EZEQ - TAP PALMAHUE 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará el lavado de aislación en las patas 110 kV.	Operación indexada de los paños en 110 kV, Clas. N°1 y N°2 líneas Chena-Ochagavía y Chena-Cerro Navia.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	29-11-23 20:00	26-11-23 09:37	29-11-23 16:51
20231107685	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1292 1038	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por obra de reposición de estructura N°8 de Línea 154 kV Tinguiririca San Fernando C1.	Bajo	Actividades: Pretado de estructura 8N desenergizado. Restricciones: Mantener Abiertas las desconectadoras: 8N48-2 y 8N48-3 y cerrado 8N48-27 (a disposición del jefe de faena) además de verificar abierto las puentes eléctricos entre 8By 6Bb. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca San Fernando, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando, zona de trabajo Delimitación de la zona de trabajo. -	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	29-11-23 20:00	26-11-23 08:56	29-11-23 12:56
20231107668	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1292 1038	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación de placa de peligro muerte, de numeración y antitrepado en 8S - Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo - Bloqueos del jefe de faena: Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando, Zona de trabajo Delimitación de la zona de trabajo. -	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	29-11-23 20:00	26-11-23 18:01	29-11-23 20:15
20231107599	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1704	Intervención	Origen Interno	Programada	1104	POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV	2140 2141 4662	POZO ALMONTE - TAP TAMARUGAL 66KV C1 POZO ALMONTE - TAP TAMARUGAL 66KV C2 [DIL_REVISION] TAP TAMARUGAL - TAMARUGAL 66KV C1 TAP TAMARUGAL - TAMARUGAL 66KV C1 [DIL_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de interruptor y TTCC del paño C2 de Subpaño y p ejecutar por Solarpack	Riesgo bajo segun anexos	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:23	28-11-23 20:58
20231107696	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1205	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	1038 1040 1041 1038	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C TAP VILLASECA - TAP PUTAEN 154KV C TAP PUTAEN - TAP TURBICHI 154KV C TAP TURBICHI - PTE. DE CORTES 154KV C EST. 1082 - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación sin metodo potencial. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con metodo potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 17:17
20231107638	Línea	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A.	193	Desconexión	Origen Interno	Programada	1038	PASS - POZO ALMONTE 13,8KV C1	1911	PASS - POZO ALMONTE 13,8KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de interruptor CI y pruebas eléctricas a transformador de corriente en paño C2 S/E Pozo Almonte, interruptor dañado producto de evento de falla. Equipo a instalar de idénticas características y especificaciones al actual. Condiciones requeridas: Abierto 52C2, 89C2-1 y 89C2-2 en S/E Pozo Almonte. Abierto 52C2 y 52C3 en S/E PASS.	RI riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:45	28-11-23 18:50
20231106727	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	286	BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV	592	BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1	Nivel y pode llanja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respetarán distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 52B1 de SE Bajo Melipilla	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 11:50	26-11-23 18:25
20231106746	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	988	EL MAITEN - EL PASCO 66KV	594	EL MAITEN - EL PASCO 66KV C1	Nivel y pode llanja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respetarán distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 52B1 de SE Bajo Melipilla	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 11:50	26-11-23 18:25
20231106721	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1068	ATACAMA - KIMAL 220KV	1950 1956 1955 1958 1957	ATACAMA - EST. N°63. 220KV C1 EST. N°63. - KIMAL 220KV C1 EST. N°64. - EST. N°63. 220KV C1 EST. N°64. - TAP CPF ENGIE 220KV C1 TAP CPF ENGIE - EST. N°182 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Minge	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Minge con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 154 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior día de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 93N y 93S. Restricciones: Subestación Atacama, 52T1; 52B1con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Minge, 52J1, 52J3, 52J8, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Teniente, 52T1 Tap CPF Antucoi: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Teniente, 52T1 Chacaya: 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Teniente, 52T1 Chacaya: 52J1; 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Teniente, 52T1 Chacaya: con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minge, C1 x L 220kV Atacama-Minge, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
20231106711	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1067	ATACAMA - KIMBALEZA 220KV	1952	ATACAMA - KIMBALEZA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Kimenkella, C1: Instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructura por medio de reemplazo de perfiles entre estructuras N° 151 a N°160.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 52111 con bloqueo a la reconexión. Subestación Kimenkella, 52T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Kimenkella, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, 6151 y 6160 Bloqueo Jefe de faena Se señalizaran las fases o puntos energizados mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad a puntos energizados en 220kV de 2.7m.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
20231106706	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	155	CHAMPIUA - LUJA 66KV	1016 1017	CHAMPIUA – TAP PARQUE KOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE KOLICO EL MAITEN – LUJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles con riesgo de caída a acortamiento. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 52T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 066 kV Champa-Luja, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
20231106698	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1508	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3662	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi (SOD-2218 A solicitud de Collahuasi %SP3555 proyecto CDI+ LAT Geoglifos lagunas 1 y 2. Retiro de material bajo línea eléctrica de 220 kV, lo que involucra el uso de equipos móviles de superficie, retroexcavadora.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Geoglifos-Lagunas 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:00	29-11-23 20:15
20231106638	Línea	Aprobado	COLBÚN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	101	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1039 1052	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Nivel y pode llanja servidumbre	Sin Limitaciones	Nivel bajo la línea energizada	Nivel de riesgo Bajo	SOD N°5297, Nivel bajo la línea energizada, se solicita en Central canutillar 52 J1 Bloquea a la reconexión inmovilizada, 52 J2 Bloquea a la reconexión inmovilizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	09-12-23 18:00		
20231106255	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1298	LOS CHANGOS - KIPATUR 220KV	2973	LOS CHANGOS - KIPATUR 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en 56 los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kipatur-Los Changos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividades: A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en 56 los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 52J7, 52J8, con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 16:05
20231106296	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1298	LOS CHANGOS - KIPATUR 220KV	2974	LOS CHANGOS - KIPATUR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en 56 los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kipatur-Los Changos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52J2, 52J1, con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 16:05
20231106286	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1300	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en 56 los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal , C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52K12, 52K14 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 16:05
20231106281	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1301	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en 56 los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal , C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52K13, 52K11 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 16:05
20231106266	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1508	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3663	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi (SOD-2218 A solicitud de Collahuasi %SP3555 proyecto CDI+ LAT Geoglifos lagunas 1 y 2. Retiro de material bajo línea eléctrica de 220 kV, lo que involucra el uso de equipos móviles de superficie, retroexcavadora.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Geoglifos-Lagunas 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Lagunas: 52J6 No reconectar. Subestación Geoglifos: 52J1 y 52J6 No reconectar. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:00	29-11-23 20:15
20231106256	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1067	ATACAMA - KIMBALEZA 220KV	1952	ATACAMA - KIMBALEZA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Kimenkella , Instalación de Equipos de tendido externos 839B y N 16B. Vestido de estructuras: 839B, N 19N y N 18O Trabajos previos para desconexión Fase 1.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Kimenkella, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo	Actividad: Instalación de Equipos de tendido externos 839By N 16O, vestido de estructuras: 839B, N 19N y N 18O, tendido de piloto, tendido de Tear Auxiliar, templado y engrampado, instalación de amortiguadores y trabajos previos para desconexión. Restricciones: Subestación Atacama, 52111 con bloqueo a la reconexión. Subestación Kimenkella, 52T1 con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
20231105805	Línea	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	635	CASTRO - CHONCHI 110KV	777 778 6107 6108 6109 6100 6101 6102 6103	CASTRO - EST. 52 110KV C1 EST. 52 - EST. 64 110KV C1 EST. 64 - EST. 66 110KV C1 EST. 67 - EST. 70 110KV C1 EST. 70 - EST. 79 110KV C1 EST. 79 - EST. 88 110KV C1 EST. 88 - EST. 93 110KV C1 EST. 93 - EST. 101 110KV C1 EST. 101 - CHONCHI 110KV C1	Nivel y pode llanja servidumbre	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar línea 110 kV Castro - Chonchi por Tareas de roce manual fija de servidumbre entre estructuras 1107-1 a 1108 de líneas indicada.	Riesgo bajo y controlado, se mantendrán distancias de seguridad.	Solicitud se suspende 6 diariamente al finalizar la jornada diaria 08:00 a 18:00 hrs. (PT 7110 registro interno 579)	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	05-12-23 18:00		
20231105896	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	954	SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV	599	TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación a las estructuras de la L7566V Paine- TAP Hospital.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Paso los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión de las interruptores 52B2 en SE Paine y 52B1 en SE San Francisco de Mostazal.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 11:57	29-11-23 16:26
20231105895	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	686	ALTO JAHUEL - RUTA (T08) 66KV	709 2972	ESTRUCTURA 7 - RUTA 66KV C1 ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 7 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación en las estructuras de la L6778BV Alto Jahuel - Ruta	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Paso los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B2 en SE Alto Jahuel.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:22	28-11-23 11:53
20231105836	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	972	DON HECTOR - MAITENCILLO 220KV	1795	DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará realizara tendido entre torre 43B-A a 43B-Bde seccionamiento mantenendo distancias de seguridad requeridas.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores próximo a línea energizada, Se realizara realizara tendido entre torre 43B-A a 43B-Bde seccionamiento mantenendo distancias de seguridad requeridas, A solicitud de Chiquanta Restricciones: Subestación Don Hector, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Don Hector, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Hector-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
20231105809	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - CHAMPIUA 500KV	2967	ENTRE RIOS - CHAMPIUA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arbustos. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Charrua-Entre Ríos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
20231105792	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	603	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1	582	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1	Nivel y pode llanja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y tiron de arboles en la LT Santa Elvira-Nueva Aldea. Se requiere el bloqueo del 52B8 en SE Santa Elvira. Esta coordinado con Arauco Bioenergía la precausión en SE Nueva Aldea.	Riesgo medio sin bloqueo	Poda y tiron	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:58	28-11-23 18:14
20231105725	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	156	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corte de arboles próximo a instalación energizada en varios vanos. - Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa Alto Jahuel C1 -	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:15	
20231105248	Línea	Ejecución Exitosa	ANGAMOS	354	Intervención	Origen Interno	Programada	1042	ANGAMOS - KAPATUR 220KV	1919 1920 1921 1922 1923	ANGAMOS - EST. 28 220KV C1 EST. 28 - KAPATUR 220KV C1 ANGAMOS - EST. 2 220KV C2 EST. 28 - KAPATUR 220KV C2 EST. 2 - EST. 28 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion Linea Angamos - Kapatur Zona Costa Crítica (Torre N° 2,3,4, y)	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar las trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Angamos: 52J1, 52J6 señalizar y no reconectar, S/E Kapatur: 52J1, 52J6, 52J7, 52J8 señalizar y no reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 08:56	29-11-23 16:56
20231105245	Línea	Ejecución Exitosa	COCHINOS	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1058	COCHINOS - ENCUENTRO 220KV	1965 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973	COCHINOS - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°153 220KV C1 EST. N°153 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°53 220KV C1 EST. N°378 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHINOS - EST. N°2 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°153 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°53 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion linea Cochinos - Encuentro Cto 1 y 2	Riesgo bajo por servicio preventivo	Restricciones : S/E Cochinos: No Reconectar 52J1, 52J6; S/E Encuentro: No Reconectar 52J10, 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 08:56	29-11-23 16:56
20231105190	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1576	CHAMPIUA – VICUÑA/DIAGUITAS EL ROSAL 220KV	3682 3683	CHAMPIUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL – EST. 414 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Champa-El Rosal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
20231105173	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1994 1922 1923	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 x L 154kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2108:00	30-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 16:10

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231201172	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	162	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1227 1530 1501	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 53 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Bushings y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bushings y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154KV Concepción-San Vicente, C1 o 154KV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	Ninguno	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:15	24-11-23 16:30
20231201168	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1525	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Rose masivo en fibra de servodumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Rose masivo en fibra de servodumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:15	24-11-23 20:15
20231201162	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	156	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Rose masivo en fibra de servodumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Rose masivo en fibra de servodumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:15	24-11-23 20:15
20231201140	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1692	HUALPEN - GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 094 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:15	24-11-23 20:15
20231201139	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1530 1531 1532	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:15	24-11-23 20:15
20231201108	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1834	INCAHUASI - LAS COMPAÑAS 110KV	1254 1257	LAS COMPAÑAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuras N° 399, 275 a 318 y 462 a 500	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Hmple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 399, 275 a 318 y 462 a 500 Restricciones: Subestación Matriencito, S/N1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, S/N2 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Matriencito-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 20:15
20231200987	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1832	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuras N° 399, 275 a 318 y 462 a 500	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Hmple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 399, 275 a 318 y 462 a 500 Restricciones: Subestación Matriencito, S/N1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, S/N2 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Matriencito-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 20:15
20231200956	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1833	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110KV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuras N° 399, 275 a 318 y 462 a 500	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Hmple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 399, 275 a 318 y 462 a 500 Restricciones: Subestación Matriencito, S/N1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, S/N2 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Matriencito-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 20:15
20231200925	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3079	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuras N° 399, 275 a 318 y 462 a 500	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Hmple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 399, 275 a 318 y 462 a 500 Restricciones: Subestación Matriencito, S/N1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, S/N2 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Matriencito-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 20:15
20231200825	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	801	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO ESTRUCTURAS N° 380 a 430 y 439 a 457.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Hmple Circuito), LAVADO ESTRUCTURAS N° 380 a 430 y 439 a 457 Restricciones: Subestación Cardones, S2J1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, S2J2 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, S2J1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, S2J1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 07:29	24-11-23 15:47
20231200589	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	164	EL SALADO - CHANARAL 23KV	1255	EL SALADO - CHANARAL 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre E18ft y E18ft1 23KV Salado Chañaral. 2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre E18ft y E18ft1 23KV Salado Chañaral. 2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior Restricciones: Subestación El Salado, S2E1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Chañaral, S2E71 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 023kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 20:15
20231200547	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C1	3602	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/8 Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños J1, J2, J3, J5, J6, J8, Lavado.	Bajo	Restricciones: Subestación Geoglifos, S2G, S2I1, S2I2, S2I3, S2I4, S2J1, S2J2, S2J3, S2J4, S2J5, S2J6, S2J7, S2J8, S2J9, S2J10, S2J11, S2J12 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Laguna, S2I5, S2J6 / Subestación Tarapacá, S2J1, S2J2 / Terrenos, Subestación Oyarvide: S2T1, S2T2 (Bandonear SODI con TBCH). Sodoc con bloquea a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 16:16
20231200546	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C2	3603	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/8 Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños J1, J2, J3, J5, J6, J8, Lavado.	Bajo	Restricciones: Subestación Geoglifos, S2G, S2I1, S2I2, S2I3, S2I4, S2J1, S2J2, S2J3, S2J4, S2J5, S2J6, S2J7, S2J8, S2J9, S2J10, S2J11, S2J12 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Laguna, S2I5, S2J6 / Subestación Tarapacá, S2J1, S2J2 / Terrenos, Subestación Oyarvide: S2T1, S2T2 (Bandonear SODI con TBCH). Sodoc con bloquea a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 16:16
20231200545	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	TARAPACA - GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA - GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/8 Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños J1, J2, J3, J5, J6, J8, Lavado.	Bajo	Restricciones: Subestación Geoglifos, S2G, S2I1, S2I2, S2I3, S2I4, S2J1, S2J2, S2J3, S2J4, S2J5, S2J6, S2J7, S2J8, S2J9, S2J10, S2J11, S2J12 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Laguna, S2I5, S2J6 / Subestación Tarapacá, S2J1, S2J2 / Terrenos, Subestación Oyarvide: S2T1, S2T2 (Bandonear SODI con TBCH). Sodoc con bloquea a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 16:16
20231200540	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	TARAPACA - GEOGLIFOS 220KV C2	3601	TARAPACA - GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: S/8 Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños J1, J2, J3, J5, J6, J8, Lavado.	Bajo	Restricciones: Subestación Geoglifos, S2G, S2I1, S2I2, S2I3, S2I4, S2J1, S2J2, S2J3, S2J4, S2J5, S2J6, S2J7, S2J8, S2J9, S2J10, S2J11, S2J12 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Laguna, S2I5, S2J6 / Subestación Tarapacá, S2J1, S2J2 / Terrenos, Subestación Oyarvide: S2T1, S2T2 (Bandonear SODI con TBCH). Sodoc con bloquea a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:45	24-11-23 16:16
20231200266	Línea	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	680	MOLINOS - EL RINPUANE 110KV C1	788	MOLINOS - EL RINPUANE 110KV C1	Paso y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar línea 110 kV Los Molinos - El Rinpuane por riesgo, talas, podas (con camión canasta), disparos y tocado de cables.	Riesgo bajo controlado, se respetarán distancias de mínimas de seguridad.	Solicitud se suspende/cierra diariamente al finalizar la jornada 08:00 a 18:00 hrs. (PT 7599 registro interno STS).	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	01-12-23 18:00	25-11-23 08:59	
20231201242	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1561	MAULE - LINARES 154KV	1556 1558	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Obras de Líneas. -	Bajo	Actividades: Reemplaso de estructura Tubular con línea energizada, Reemplaso estructuras 151, 152, 185, 186. - Restricciones: No reconectar interruptores que crucen a la L 154kV Maule-Parral ,C1.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1.- Temporalidad de los Riesgo: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Línea 154kV Maule - Parral, Estructuras 151, 152, 185, 186 Definidor la zona de trabajo El jefe de faena indicará al personal y a CNOT las estructuras a intervenir.-	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:15	24-11-23 20:15
20231200985	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE COPITES 154KV	3057 3058 3061 3062 3063 3768	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PUENTE 154KV C1 TAP PAVIMA - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 1682 154KV C1 EST. 1682 - PUNTA DE COPITES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con método potencial. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con método potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Puente Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 09:15	24-11-23 17:17
20231200976	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1694 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:00	
20231200975	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	2992	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:00	24-11-23 20:15
20231200976	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1690 1691	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:00	24-11-23 20:15
20231200975	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1688 1689	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				24-11-23 08:00	24-11-23 18:00	24-11-23 08:00	24-11-23 20:15

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC

Total registros General: 1858

Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202311019189	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Rase y poda de árboles bajo conductor.	Riesgo bajo	Actividades: Rase y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
202311011702	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	389	PARRAL - CAUQUENES 66KV	3277 2829	PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Bloquear reconexión del 52B1 ex 1/5 Parral por trabajos de poda y mantenimiento con LBE en la LT 66KV Parral-Cauquenes. Esta coordinada con Chilquinta la precaución en Tap Paso Hondo.	Riesgo medio con bloqueo.	NPR con LBE y poda.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:38	29-11-23 18:14
202311011786	Linea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUIXSSYMAT SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloquea a la reconexión del 52BT1 ex 5/5 C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un visor manso en la franja de servidumbre de la LT 66 kV San Javier - Constitución.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:57	29-11-23 18:12
202311019183	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161	Riesgo bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
202311019199	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1358	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161	Riesgo bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
202311019275	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1232	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1382	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riesgo bajo	Actividades: Rase de vegetación en franja de servidumbre .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado- Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:31	29-11-23 20:15
202311011721	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1233	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riesgo bajo	Actividades: Rase de vegetación en franja de servidumbre .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado- Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:31	29-11-23 20:15
202311019235	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1963	Intervención	Origen Interno	Programada	1620	TINEO - NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3838	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles entre líneas 2x220KV Nueva Pichirropulli - Tineo y Línea 220KV Pastillar Norte - Tineo 1.-	Riesgo bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220KV Pichirropulli - Tineo, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli - Tineo, C2 o Línea 220 kV Pastillar Norte - Tineo C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:56	29-11-23 20:15
202311019236	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1963	Intervención	Origen Interno	Programada	1620	TINEO - NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3837	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles entre líneas 2x220KV Nueva Pichirropulli - Tineo y Línea 220KV Pastillar Norte - Tineo 1.-	Riesgo bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220KV Pichirropulli - Tineo, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli - Tineo, C2 o Línea 220 kV Pastillar Norte - Tineo C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:56	29-11-23 20:15
202311019233	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1638	FRUTILLAR NORTE - TINEO 220KV	3829 3830	TAP AURORA – EST. ST1 220KV C1 EST. ST1 - TINEO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles entre líneas 2x220KV Nueva Pichirropulli - Tineo y Línea 220KV Pastillar Norte - Tineo 1.-	Riesgo bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220KV Pichirropulli - Tineo, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli - Tineo, C2 o Línea 220 kV Pastillar Norte - Tineo C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:56	29-11-23 20:15
202311019199	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1709	CIVILGA - PUNTAQUI 66KV	294	CIVILGA - PUNTAQUI 66KV C1	Rase y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda de árboles cercanos a la línea.	Trabajo de bajo riesgo. Se han considerado todas las precauciones y anchos de riesgos para una franja segura.	Trabajos de poda y rase con instalacion en servicio, considera bloqueo de reconexion interruptor 52B5 de SE Ocoite	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 10:09	29-11-23 12:20
202311019168	Linea	Ejecución Exitosa	AUFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1842	LOS VILLARES - TOTORCAVALLO 220KV [SIN_REVISION]	4520 4521	EST.1054 - TAP SAN RAFAEL 220KV C1 [SIN_REVISION] EST. 81 - EST. 82 220KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Se requiere restricción de No reconectar interruptores asociados a la LT 220kV Totorcalllo - Los Villares por trabajos de Poda de árboles desde Estructura 81 a Estructura 53.	Riesgo de ejecución de LT 110 kV Totorcalllo - Villares por cercanía en los trabajos.	Se coordina con Transelec y Chilquinta para las precauciones en la 9/5 Villares y San Rafael respectivamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:55	30-11-23 17:21
202311019252	Linea	Ajustado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 368-A-678.		Actividades: Inspección Visual Prelecive ,INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368-A-678 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo es significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00		
202311019225	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1709	PUNTAQUI - EL SAUCE 66KV	305	PUNTAQUI - EL SAUCE 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Considera bloqueo de reconexión en interruptores 52B1 de 9/5 Illapel y 52B1 de 9/5 Puntaqui. El bloqueo de reconexión se realizara en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:53	29-11-23 16:52
202311019216	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 3575	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riesgo bajo	Actividades: Rase manso en franja de servidumbre ,desde estructura N°66 - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
202311011793	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riesgo bajo	Actividades: Rase bajo la línea energizada .- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
202311012287	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1353	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riesgo bajo	Actividades: Rase bajo la línea energizada .- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule .-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
202311012277	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUNTA DE CORTES - LOS CIRRUS 220KV [SIN_REVISION]	4667 4668 4669	PUNTA DE CORTES - EST. T1 220KV C2 [SIN_REVISION] EST. T1 - EST. T3D 220KV C2 [SIN_REVISION] EST. T3D - LOS CIRRUS 220KV C2 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.	Riesgo bajo	Actividades: Rase bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o L 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea Línea 154kV	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 17:17
202311012276	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUNTA DE CORTES - LOS CIRRUS 220KV [SIN_REVISION]	4666 4665 4666	PUNTA DE CORTES - EST. T1 220KV C1 [SIN_REVISION] EST. T1 - EST. T3D 220KV C1 [SIN_REVISION] EST. T3D - LOS CIRRUS 220KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.	Riesgo bajo	Actividades: Rase bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o L 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea Línea 154kV	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 17:17
202311012225	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Aislación(s): E186 - E950.	Riesgo bajo	Actividades: L 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Aislación(s): E186 - E950. Restricciones: Lagunas, 52J1 No reconectar Frontera, 52J1 52J2. No reconectar Teniente, 52J1 52J3 89QR (9/5 Tap Off Quillagua) No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Frontera, E186-E950 Bloquea Jefe de Faena Colocar a tierra pistola de lavado en estructura, conectar a tierra camión lavador. Verificar resistividad / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 85%, controlar velocidad del viento menor a 30km/h, respetar distancias de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
202311019176	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	NUEVA PICHIRROPULLI - MAULE 220KV	2963 2964	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRMAULE 220KV C2 TAP PICHIRMAULE - MAULE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles.-	Riesgo bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
202311019175	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	NUEVA PICHIRROPULLI - MAULE 220KV	2962	NUEVA PICHIRROPULLI - MAULE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles.-	Riesgo bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
202311019266	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	979	DUQUECO - LOS PELMOS 220KV	1836	DUQUECO - LOS PELMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Rase en franja de servidumbre .-	Riesgo bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
202309011580	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1361	CURICO - MELIPEUCO 220KV C1	3088	CURICO - MELIPEUCO 220KV C1	Rase y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Rase, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad	9/8 Melipeuco: 52M1 posee reconexión automática deshabilitada. 9/8 Curico: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 10:23	29-11-23 15:00
202309011703	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1360	RIO TOLTEN - CURICO 220KV C1	3087	RIO TOLTEN - CURICO 220KV C1	Rase y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Rase, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	9/8 Tap Off Rio Tolten: 52M1 posee reconexión automática deshabilitada. 9/8 Curico: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 10:23	29-11-23 15:00
202311019171	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Externo	Programada	1286	ESCONDIDA - MONTEMARQUIS 66KV	4742	ESCONDIDA - TAP 033-66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Se requiere lavado de aislación debido a alta contaminación y riesgo a la instalación.	Riesgo bajo, trabajo realizado bajo procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar 52B5 de Subestación Escondida	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 20:00	26-11-23 08:38	30-11-23 15:03
202309175138	Linea	Aprobado	COLBÚN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	142	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1599 1602	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Rase y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Rase bajo la línea energizada	Nivel de riesgo Bajo	9205 N° 5257: Rase bajo la línea energizada, se solicita en Central Canutillar 52J1 Bloquea a la reconexión Inmovilizado, 52J2 Bloquea a la reconexión inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	09-12-23 18:00	26-11-23 08:29	
202311019095	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbúnsat, proyecto C2Dr (Todi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PF-9M-BB- sana entre 8189 Y 8182, en apoyo a las tobajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Lagunas C1 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 52J1 no reconectar. Tap Off Quillagua: 52J1 No reconectar San Simón : 52J1 y 52J3 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
202311019085	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1634	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3041 3043	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbúnsat, proyecto C2Dr (Todi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PF-9M-TT- sana entre 8277 Y 8272. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 52J2. no reconectar. San Simón: Victoria: 52J1 No reconectar San Simón : 52J2 y 52J3 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
202309016835	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	3601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbúnsat, proyecto C2Dr (todo 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 656-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 52C2. no reconectar. Geoglifos: 52L1, 52J5 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
202309016825	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	3600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbúnsat, proyecto C2Dr (todo 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 656-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 52C1. no reconectar. Geoglifos: 52J1, 52J2 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
202309016775	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbúnsat, proyecto C2Dr. (todo 213) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de línea entre vanos 695-696 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos 0112-0111, entre vanos 0113-0114, entre vanos 0101-0102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 52J6. no reconectar. Geoglifos: 52J5, 52J6 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 08:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023004745	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	8652	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDA. (built 252) en apoyo a las trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 595-596 (PK30 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6132-6133.	Instalaciones en Rango: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Rangos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Reconexiones: Laguna: 5201, no reconectar Geoglifos: 5201, 5202 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:45	29-11-23 20:15
2023006367	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LAGUNARIA – CIRUELOS 220 kV	8038 8039 8053	LAGUNARIA – EST. 220A 220 kV C2 EST. 220A – EST. 270 220 kV C2 EST. 220A – EST. 358 220 kV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Reconexiones: Reconexión sin reconexión .- Instalaciones en Rango: Línea 220 kV Lagunaria - Ciruelos, C1 o Línea 220 kV Lagunaria - Ciruelos, C2 .- Temporalidad de los Rangos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de Faena: No hay .- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 18:00	26-11-23 11:19	29-11-23 20:15
2023006361	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	143	CANUTILLAR – PUERTO MONTT 220KV	1652	CANUTILLAR – PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Reconexiones: Reconexión sin reconexión .- Instalaciones en Rango: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 .- Temporalidad de los Rangos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de Faena: No hay .- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
2023006340	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	142	CANUTILLAR – PUERTO MONTT 220KV	1109	CANUTILLAR – PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Reconexiones: Reconexión sin reconexión .- Instalaciones en Rango: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 .- Temporalidad de los Rangos: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de Faena: No hay .- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .- Nota: Trabajos coordinados con Collahu .-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
2023005757	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHAMALA – HUALPIN 220KV C1	1521	CHAMALA – HUALPIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en rango.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Rango: Línea 220 kV Chamua-Hualpin, C1. Temporalidad de los Rangos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 18:00	26-11-23 09:15	29-11-23 20:15
2023005317	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	751	GUACOLDA – MAITENCILLO 220KV L2	3288 3289	GUACOLDA – MAITENCILLO 220KV L2 C1 GUACOLDA – MAITENCILLO 220KV L2 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTES 3-4.	El riesgo es bajo, porque se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	SE Maitencillo: No reconectar interruptores 5209 y 5210.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 16:00	26-11-23 08:06	29-11-23 18:00
2023005292	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA – MAITENCILLO 220KV L1	116 182	GUACOLDA – MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA – MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTES 1-2.	El riesgo es bajo, porque se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	SE Maitencillo: No reconectar interruptores 5203 y 5206.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 16:00	26-11-23 08:06	29-11-23 18:00
2023003733	Línea	Ejecución Exitosa	CATTAN SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	1003	CATTAN – BOMBEO 2 (500) 66KV	5582	CATTAN – BOMBEO 2 (500) 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea 66 kV Cattan - Bombeo 2 por llamas de mantenimiento mayor a equipos primarios en BE/6.9 kV de SE Bombeo 2	El riesgo de la llama es bajo y controlado, llamas se realizarán con instalaciones desconectadas.	Llamas asociadas a SO 202310003534 y 202310003535 (PT 70882 registro interno Cattan)	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:31	29-11-23 20:15
2023003738	Línea	Ejecución Exitosa	CATTAN SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	1004	BOMBEO 2 (500) – ML BOMBEO 2 (500) 66KV C1 BOMBEO 2 (500) – BOMBEO 3 (500) 66KV C1	5581 5013	BOMBEO 2 (500) – ML BOMBEO 2 (500) 66KV C1 ML BOMBEO 2 (500) – BOMBEO 3 (500) 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea 66 kV Bombeo 2 - Bombeo 3 por desconexión de línea 66 kV Cattan - Bombeo 2 por llamas de mantenimiento mayor a equipos primarios en BE/6.9 kV de SE Bombeo 3	El riesgo de la llama es bajo y controlado, llamas se realizarán con instalaciones desconectadas.	Llamas asociadas a SO 202310003534 (PT 70882 registro interno Cattan)	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 18:00	26-11-23 08:31	29-11-23 20:15
2023003999	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	977	LAS ENCINAS – PADRE LAS CASAS 66KV	4553 4554	LAS ENCINAS – EST. 1 66KV C1 EST. 1 – PADRE LAS CASAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección termográfica a la CT 66kV Las Encinas- Padre las Casas.	Riesgo bajo, trabajos controlados.	Paso este trabajo se requiere tirisma de cargo de la CT 66kV Las Encinas - Padre las Casas, la que actualmente se encuentra energizada en vacío, para esto se transferirá SE Las Encinas hasta Padre Las Casas, considerlo que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:30	29-11-23 18:30	26-11-23 08:08	29-11-23 20:45
2023002838	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1130	O'HIGGINS – DOMEYKO 220KV	2072 2073 2074 2075 2076 2077	O'HIGGINS – TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 – TAP OFF LLANOS 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 – TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 – DOMEYKO 220KV C1 TAP OFF LLANOS – TAP OFF PALESTINA 220KV C1 TAP OFF PALESTINA – TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada aisladores Línea 220KV O'Higgins – Domeyko	Riesgo bajo. Trabajo se realiza bajo procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar en: Se Domeyko 5213 Se O'Higgins 5202.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:30	29-11-23 18:00	26-11-23 15:08	29-11-23 18:35
2023003836	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1549	ATACAMA – O'HIGGINS 220KV	3962 3963 3964 3965	ATACAMA – EST. T-202 220KV C1 EST. T-202 – O'HIGGINS 220KV C1 ATACAMA – EST. T-202 220KV C2 EST. T-202 – O'HIGGINS 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada aisladores Línea 220KV Atacama - O'Higgins Circuitos 1 y 2.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Atacama 5213 y 52131 S/E O'Higgins 5209 y 5206.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:30	29-11-23 18:00	26-11-23 07:42	29-11-23 21:08
2023003769	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	61	NUEVA VENTANAS – NOGALES 220KV	1112 1113	NUEVA VENTANAS – PORTAL NUEVA VENTANAS 220KV C2 PORTAL NUEVA VENTANAS – NOGALES 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Poda, roce de árboles cercanos a la línea, reparación de caminos y despeje de base torre.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Se requiere orden de no reconectar en: SE Nueva Ventanas Abierta y Bloqueada: 5211, 89L2-1, 89L2-2 y 89L2-3 SE Nueva Ventanas Cerrada: 89L2-3T SE Nogales Abierta y Bloqueada: 5211, 5213, 89L2-1, 89L2-2, 89L2-3, 89L3-1, 89L3-2, 89L3-3 SE Nogales Cerrada: 89L3-3T	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:00	29-11-23 15:00	26-11-23 09:08	29-11-23 16:21
2023007737	Línea	Aprobado	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1102	MEILLONES – O'HIGGINS 220KV	3950	MEILLONES – O'HIGGINS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medida en filamentos de Fibra Óptica en S/E MEjillones	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos.	Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:00	01-12-23 20:00	26-11-23 11:08	
2023007736	Línea	Aprobado	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1549	ATACAMA – O'HIGGINS 220KV	3964 3965	ATACAMA – EST. T-202 220KV C2 EST. T-202 – O'HIGGINS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación telepotencias en línea, Medición de filamentos Fibra Óptica por falla de comunicaciones.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:00	01-12-23 20:00	30-11-23 09:53	
2023003199	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Desconexión	Origen Interno	Programada	951	MAMBELLA – QUILLOTA 110KV	804	MAMBELLA – QUILLOTA 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de LT110 Quillota - Marbella, para realizar mantenimiento preventivo de estructuras.	Riesgo bajo, trabajos con instalación desenergizada.	Se transfiere los consumos de 5569 Marbella y Casas Viejas desde Paño Hil de SE Quillota hasta Paño Hil de SE Quillaprimo.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:00	29-11-23 18:00	26-11-23 07:51	29-11-23 21:45
2023002890	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	181	LOS MELLIZOS – CIVILLO 66KV	1360 1361 1362 1363 1364 3922 3923 3924 3927	ESTRUCTURA 128 – ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 – MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA – CIVILLO 66KV C2 EST 19 – EST 128 66KV C2 EST 31 – EST 19 66KV C2 EST 9 – EST 31 66KV C2 EST 6 – EST 9 66KV C2 LOS MELLIZOS – EST 6 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	a solicitud de CGE según 5030 Trabajos asociados a proyecto instalación de interruptor de mamobicos en paño 82 de S/E Monte Patria (NUP 842). S/E Monte Patria estará conectada en circuito 1.	Bajo	a solicitud de CGE según 5030 Z23 por Trabajos asociados a proyecto instalación de interruptor de mamobicos en paño 82 de s/e Monte Patria (NUP 842). S/E Monte Patria estará conectada en circuito 1. Restricción : No hay Instalaciones en Rango: Línea de 66 kV Molles-Civallo, C2 Temporalidad de los Rangos: Durante el Final de la Faena Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:00	29-11-23 19:00	26-11-23 08:57	29-11-23 21:28
2023003888	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	181	LOS MELLIZOS – CIVILLO 66KV	1260 1261 1262 3922 3926 3927 3928 3956	ESTRUCTURA 128 – ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 128 – MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA – CIVILLO 66KV C1 EST 19 – EST 128 66KV C1 EST 31 – EST 19 66KV C1 EST 9 – EST 31 66KV C1 EST 6 – EST 9 66KV C1 LOS MELLIZOS – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	a solicitud de CGE según SCEI 215 por Trabajos asociados a proyecto instalación de interruptor de mamobicos en paño 82 de S/E Monte Patria (NUP 842)	Bajo	a solicitud de CGE según SCEI 215 por Trabajos asociados a proyecto instalación de interruptor de mamobicos en paño 82 de s/e Monte Patria (NUP 842). S/E Monte Patria estará conectada en circuito 1. Restricción : No hay Instalaciones en Rango: Línea de 66 kV Molles-Civallo, C1 Temporalidad de los Rangos: Durante el Final de la Faena Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:00	29-11-23 19:00	26-11-23 09:36	29-11-23 21:28
2023003132	Línea	Ejecución Exitosa	CATTAN SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	1003	CATTAN – BOMBEO 2 (500) 66KV	5582	CATTAN – BOMBEO 2 (500) 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar desconexión de Línea 66 kV Cattan - Bombeo 2, por llamas de Mejoramiento ventricalidad postes 62-63-64-75-76-81 de línea indicada.	Riesgo Controlado y Bajo. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	(PT 70889 registro interno Cattan)	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:00	29-11-23 20:00	26-11-23 08:11	29-11-23 08:07
2023003693	Línea	Ejecución Exitosa	CHIQUIHUTA TRANSMISIÓN S.A.	3984	Desconexión	Origen Interno	Programada	571	CHAGRES – LOS ANGELES 66KV C1	868	CATEMU – LOS ANGELES 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere ejecutar la actividad de retiros de gas SF6 al interruptor (52F1) en SE Catemu por cual energiza la línea 66kV Catemu - Los Angeles, actividad coordinada con Cliente Minero Cerro Negro.	Nivel de riesgo, trabajo programado		No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:00	29-11-23 09:00	26-11-23 06:53	29-11-23 09:02
2023006113	Línea	Ejecución Exitosa	AUKA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO ASCONGAUA – NUEVA PANQUEHUE 220KV C1	8527 8533 8561 8199	TAP CHAGRES - EST 200 110KV C1 TAP CHAGRES - EST 1998 110KV C1 [EN_REVISION] E-220A - TAP CHAGRES 110KV C1 EST. 220A - TAP CHAGRES 110KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere percusión de los interruptores asociados a las LT 110 kV Rio Ascongua - Nueva Panquehue por cercanía a las trabajos en LT 220 kV Nueva Panquehue - Chagres para cambio de conductor desde Torre 1998 a 3205 - Torre 4206 a 4216, Trabajos de tendido entre torres 205 y 206 y para refuerzos de estructuras 7207 y7210.	Riesgo de operación de la LT 110kV Rio Ascongua - Nueva Panquehue por cercanía con los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor SD NMI: 202308072 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:00	29-11-23 19:00	26-11-23 08:56	29-11-23 20:24
2023006606	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1026	ENCUENTRO – COLLAHUASI 220KV C1	3691 3692 3693 2035 2036	ENCUENTRO - EST. 338 220KV C1 EST. 338 - EST. 388 220KV C1 EST. 388 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 338 220KV C2 EST. 338 - EST. 388 220KV C2	Otros Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataforma en 6m, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Plataformas entre vanos 6385-6385-6385 y cruce entre vanos 6385-6385-6385 y cruce entre vanos 6385-6385.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de secundarios	Se deshabilitado de reconexión automática de S/E Encuentro S208 y S209 en S/E Collahuasi S213 y S216	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2307:00	29-11-23 20:00	26-11-23 08:57	29-11-23 18:24
2023003835	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE	1764	Intervención	Origen Interno	Programada	1035	CHACAYA – TAP CUPRECOBRE 220KV C1 CHACAYA – MANTOS BLANCOS 220KV	3957 3956	CHACAYA – TAP CUPRECOBRE 220KV C1 TAP CUPRECOBRE – MANTOS BLANCOS 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Cambio de ferretería, Torre 01 a 175	se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro, Riesgo bajo	S/E Chacaya: No Reconectar 5213 S/E Cuprecobre: No Reconectar 52131 S/E Mantos Blancos: No Reconectar 5271	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2306:30	29-11-23 16:00	26-11-23 08:22	29-11-23 16:17
2023003931	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	151	CHAMALA – CHOLGUAN 66KV C1	1521	CHAMALA – CHOLGUAN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Atención de falla en la línea por robo de conductor.	Riesgo	Actividades: Inspección y atención falla Condiciones: Línea 66 kV Chamua-Cholguán, indisponible. Instalaciones en Rango: Línea 66 kV Chamua-Cholguán. Temporalidad de los Rangos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Se instalarán trenes de bloqueos a ambos lados del tramo a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2310:00	29-11-23 18:00	26-11-23 00:43	29-11-23 06:45
2023003137	Línea	Ejecución Exitosa	AUKA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	80	QUILAPULUN – LOS MAQUIS 220KV C2	2976	QUILAPULUN – LOS MAQUIS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de MNE, se requiere operaciones de desconexión de la LT 220kV Los Maquis - Quilapulún C2 por trabajos de Mantenimiento preventivo equipos primarios bahía L de S/E Quilapulun, incluye switchgear 220V - inspección de la barra, cerdas, interruptor y relé.	Riesgos declarados por RNE	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 08:00	26-11-23 08:38	29-11-23 09:51
2023003138	Línea	Ejecución Exitosa	AUKA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1396	POLPAICO (TRANSELEC) – QUILAPULUN 220KV C2 POLPAICO – EST N°634 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°634 – EST N°636 220KV C2 [EN_REVISION]	2977 3784 3785	POLPAICO (TRANSELEC) – QUILAPULUN 220KV C2 POLPAICO – EST N°634 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°634 – EST N°636 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de MNE, se requiere operaciones de desconexión de la LT 220kV Polpaico - Quilapulún C2 por trabajos de Mantenimiento preventivo equipos primarios bahía L de S/E Quilapulun, incluye switchgear 220V - inspección de la barra, cerdas, interruptor y relé.	Riesgos declarados por RNE	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 08:00	26-11-23 08:38	29-11-23 10:52
2023006695	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA Y S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1641	TAP SAN PABLO – LO AGUIRRE 110KV C1	8958 8959	TAP SAN PABLO – TAP LO PRADO 110KV C1 TAP LO PRADO – LO AGUIRRE 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Realizar retiro de elemento desde acizalar con líneas energizadas en Faze Blanca de Torre 51. Circuito N°2 Cerro Navia - Lo Aguirre.	Realizar retiro de elemento desde acizalar en Faze Blanca de Torre 51. Circuito N°2 Cerro Navia - Lo Aguirre.		No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2316:00	29-11-23 09:00	26-11-23 16:07	29-11-23 16:46
2023006828	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1764	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1373	CENTRAL TOCOPILLA – 154 66KV C1 CENTRAL TOCOPILLA – EST. N°36 110KV C1	8155 8156	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36 110KV C1 EST. N°36 - A. 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro a distancia de Fibra propiedad de terceros cercana a LT	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas para un trabajo seguro.	condiciones : S/E A, abierta 52H1 / S/E Central Tocopilla, abierta 52H1	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2312:16	29-11-23 17:00	26-11-23 12:16	29-11-23 16:12
2023003565	Línea	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA CAÑETE S.A.	314	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	859	MELIPULGO – CARIEN 66KV C1	3666	MELIPULGO – CARIEN BLIO 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de la línea 23 kV Melipulgo - Carien Blio, por curso forzoso, debido Reparación de conector en línea de 2x23 kV en estructura 352. Se requiere desconectar central Cartulfquen y Central Melahuenhue.	Riesgo, ya que los trabajos los realizaran personal calificado.	Se requiere la desconexión de la línea 23 kV Melipulgo - Carien Blio, por curso forzoso, debido Reparación de conector en línea de 2x23 kV en estructura 352. Se requiere desconectar central Cartulfquen y Central Melahuenhue.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2312:00	29-11-23 15:00	26-11-23 12:06	29-11-23 16:38
2023004698	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1650	QUINCO – LAGUNILLAS 220 KV C1	8962	EST. 69A - LAGUNILLAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	R/I ATP: Investigar y corregir anormalidad en alimentación de equipos de telecomunicación por normalización del enlace MMDD Quinda - Lagunillas de 220 KV. Alarde 17 20200501581	Riesgo	Actividades: R/I ATP: Investigar y corregir anormalidad en alimentación de equipos de telecomunicación por normalización del enlace MMDD Quinda - Lagunillas de 220KV Alarde 17 20200501581 Nota: Normalización del enlace MMDD Quinda - Lagunillas de 220 KV. Alarde 17 20200501581. Instalaciones en Rango: Línea 220 kV Quindo-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Rangos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Switch de telepotencias MMDD línea 220 kV Lagunillas - Quinda (Mantenimiento anillo activos)	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 18:00	26-11-23 12:52	27-11-23 21:40
2023006653	Línea	Ejecución Exitosa	INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA (by: Revisor)	1729	Intervención	Origen Interno	Programada	1726	FARINACOTA – WELGA 220KV [EN_REVISION]	6119	FARINACOTA – WELGA 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Des habilitación de la reconexión automática del 52 C1 en SE Welga por trabajos en Est 42 a 46 de LAT 220 kV Welga - Farinacota para instalación de sistema de anti-trepado a nivel de las bases de las torres.	Riesgos asociados a trabajos de terreno, se instalarán avisos de riesgos con el personal que participara en las actividades.	Sin comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2308:00	29-11-23 09:00	26-11-23 15:54	29-11-23 18:09
2023003521	Línea	Ejecución Exitosa	AUKA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1532	PUENTE NEGRO – COLBUN 220KV C2	3033	PUENTE NEGRO – COLBUN 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo de la reconexión automática y restricción de no reconectar Línea 220 kV Colbún - Puente Negro C2 por Tala de árboles lado conductor trams, N° 172-175 de Línea 220 kV Colbún - Puente Negro C2.	Riesgo de operación de Línea 220 kV Colbún - Puente Negro C2 por cercanía con los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2309:00	29-11-23 15:00	26-11-23 10:30	29-11-23 16:14
2023003337	Línea	Ejecución Exitosa	AUKA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	24	RUCUE – CHAMALA 220KV	157	RUCUE – CHAMALA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloqueo de la reconexión Automática y precaución de No Reconectar interruptores asociados a la LT 220 kV Rucue - Chamia por Tala de arboles lado conductor a cercanía a la LT 220 kV Rucue - Chamia entre las estructuras 156 a la 158.	Riesgo de operación de la LT 220kV Chamia - Rucue por cercanía de los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2309:00	29-11-23 17:00	26-11-23 09:58	29-11-23 11:30
2023003401	Línea	Ejecución Exitosa	CERRO DOMINADOR CSP S.A.	603	Desconexión	Origen Interno	Programada	1402	CERRO DOMINADOR – TAP CERRO DOMINADOR 220KV C1	3335 3336	CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6 220KV C1 ESTRUCTURA N°6 - TAP CERRO DOMINADOR 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a tranformador principal 220/13,2 kV e interruptor 7T1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones impartidas: Abierto 52T1, 89T1-1, 89T1-2 en S/E CSP Cerro Dominador. Abierto 5201, 8901-1, 8901-2 y 8901-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 8903-2T en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89T1-1T y 89T1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento preventivo a tranformador principal 220/13,2 kV e interruptor 7T1 en S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones impartidas: Abierto 52T1, 89T1-1, 89T1-2 en S/E CSP Cerro Dominador. Abierto 5201, 8901-1, 8901-2 y 8901-3 en S/E Cerro Dominador. Cerrado 8903-2T en S/E Cerro Dominador. Cerrado 89T1-1T y 89T1-2T en S/E CSP Cerro Dominador.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-11-2309:00	29-11-23 19:00	26-11-23 00:00	29-11-23 00:00
2023006682	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	8652	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 2623 Proyecto MMI Reemplazo interruptor 5201 SE Lagunas		Actividades: 5/N Lagunas: Integración de señales del circuito de alarmas del interruptor 52D. Carga y descarga de configuración en Sistema Scada. Pruebas de alarmas del interruptor 52D, registro de entrega de tiempo de cada orfal. Pruebas con CNDT Restricciones: 5/N Lagunas: Paño 2b indisponible (interruptor transferida). Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Rango: SCADA Local SE Lagunas a Paño Línea Lolo, LAO-Tarapaca 1 a Barra 220kV, Sección 1-Lagunas a Barra 220kV, Sección 2-Lagunas a Paño Acoplador PRO-Lagunas a Barra Transferencia 220 kV Lagunas. Temporalidad de los Rangos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Laguna, BU paño 2b Bloqueada Permanecerá bloqueada durante toda la faena Subestación Laguna, Protección 52 paño 2b bloqueada se bloqueará en forma alternada entre 1b y 52 Subestación Laguna, Protección 52 paño 2b bloqueada se bloqueará en forma alternada entre 1b y 52 Subestación Laguna, Telecontrol paño 2b cual A disposición del jefe de faena Subestación Laguna, Telecontrol 1ª Protección Local Permanecerán en posición local durante to

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC

Total registros General: 1858

Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202311301730	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3998 3999 3940 3941	ATAMACA – EST. N°01 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°01 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Miraje	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Miraje con lineas 220 kV Chacaya - El Cobre y linea 154 kV Chacaya-Algarrta, como trabajo previo para posterior cão de reemplazo de conductor. Trramo comprendido entre 039 y 032. Restricciones: Subestación Atacama, 525; 528Con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Miraje, 525, 526, 528, 529 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tercerol, S/N Top Off Enlace: 521 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tercerol, S/N Chacaya: 526, 527 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tercerol, S/N El Colron: 5212, 5220 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tercerol, S/N Chacaya: 5264 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 09:40	29-11-2023 21:20
202311301672	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	267	BAJO MELIPILLA - MANDINGA 66KV	597 595 1775 1776	TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 BAJO MELIPILLA - EST. 2 66KV C1 EST. 2 - EST. 33 66KV C1 EST. 33 - TAP CHOCALAN 66KV C1	Reon y pode llanga convolvulácea	Sin Limitacion es.	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntas energizadas.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 5282 de SE Las Arañas	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 10:20	29-11-2023 17:51
202311301525	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	994	SAN FERNANDO - TINO 66KV	362 363 1154 1071	ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1 SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1 TAP QUINTA - TINO 66KV C1 CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1	Reon y pode llanga convolvulácea	Sin Limitacion es.	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, llama planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de CT 66KV - Chimbarongo- Top Quinta, se enquiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5288 de la SE San Fernando como medida de prevención. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 09:52	29-11-2023 16:38
202311301630	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3993 3994 3995 3996 3997	ATACAMA - EST. N°01 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°01 – EST. N°382 220KV C1 EST. N°84 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Se realizará instalación de fauna en SE Atacama, para almacenaje de equipo y herramientas para trabajos de cambio de conductor de la LT 2x220kV Atacama - Miraje		Actividades: Se realizará instalando de fauna en SE Atacama, para almacenaje de equipo y herramientas para trabajos de cambio de conductor de la LT 2x220kV Atacama - Miraje Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo es significativo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00		
202311301575	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1027	MUELLE – GUAYAQUIL 110KV	1895 1896 1897 1898	MUELLE – TAP OFF SAINCAJAUR 110KV C1 TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUIL 110KV C1 TAP OFF LICANCELBUR – TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 TAP OFF SAINCAJAUR – TAP OFF LICANCELBUR 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación a linea de transmisión 110kV Muelle - Guayaquen.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Se Muelle, señalizar no reconectar 52146.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 08:56	29-11-2023 16:39
202311301521	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1535	SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV	1262 1675 1676 1677 1678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST.22 - EST.20 66KV C1 EST.20 - EST.366 66KV C1 EST.366 - EST.369 66KV C1 EST.369 - TAP PARRAL 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Lineas. -	Bajo	Actividades: Poor manteo en Franja de servidumbre, desde estructura N° ML - 025 Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con lineas energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Linea 66 kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2023 08:00	29-11-2023 18:00	29-11-2023 09:03	29-11-2023 21:20
202311301671	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1507	ALHUEMPAL – MAITENCILLO 220KV	3663	EST 165A – MAITENCILLO 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/R Maitencillo, Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de LRT GE D2E. - 1) Reemplazo de la actual RTU D20 por la nueva RTU E600; en la S/R MAITENCILLO.		Actividades: Reemplazo de LRT, S/R Maitencillo, Proyecto operacional capex NoVI reemplazo de LRT GE D2E. – 1) Reemplazo de la actual RTU D20 por la nueva RTU E600; en la S/R MAITENCILLO. - - se desenergizará la actual RTU D20 confirmando el estado de "TURNS ON SERVICIO" para pasar todas las redes de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU E600 además de conectar todos los actuales módulos de la RTU D20 a la nueva RTU E600 via protocolo D20 link. – Un vez normalizadas los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU E600 en conjunto con personal de la empresa TECNET se confirmará el estado de la nueva RTU E600 como "SIN PRUEBA" para luego comisionar todas las señales (COMANDOS, ESTADOS, ALARMAS, EVENTOS, MEDIDAS) hacia el CNDT, generando simulación de las mismas desde y hacia el arnuevo RI (Armario de Interfaz) estableciendo los respectivos Bloqueos (APERTURA DE BORNERAS). — Igualmente serán comisionadas con apoyo de TECNET las señales provenientes de todas las IED´s integradas a la bahía en la RTU D2Estatica vía la RTU E600. – Un vez terminadas las pruebas se declara la RTU E600 "EN SERVICIO". – 2) Simulación de comandos remotos en aduales módulos de salidas binarias de RTU. – 3) Simulación señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 4) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 5) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 6) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 7) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 8) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 9) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 10) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 11) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 12) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 13) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 14) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 15) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 16) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 17) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 18) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 19) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 20) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 21) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 22) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 23) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 24) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 25) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 26) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 27) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 28) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 29) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 30) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 31) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 32) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 33) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 34) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 35) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 36) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 37) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 38) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 39) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 40) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 41) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 42) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 43) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 44) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 45) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 46) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 47) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 48) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 49) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 50) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 51) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 52) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 53) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 54) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 55) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 56) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 57) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 58) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 59) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 60) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 61) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 62) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 63) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 64) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 65) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 66) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 67) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 68) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 69) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 70) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 71) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 72) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 73) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 74) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 75) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 76) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 77) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 78) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 79) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 80) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 81) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 82) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 83) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 84) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 85) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 86) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 87) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 88) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 89) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 90) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 91) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 92) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 93) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 94) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 95) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 96) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 97) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 98) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 99) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 100) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 101) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 102) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 103) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 104) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 105) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 106) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 107) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 108) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 109) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 110) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 111) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 112) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 113) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 114) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 115) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 116) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 117) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 118) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 119) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 120) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 121) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 122) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 123) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 124) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 125) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 126) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 127) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 128) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 129) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 130) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 131) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 132) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 133) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 134) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 135) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 136) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 137) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 138) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 139) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 140) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 141) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 142) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 143) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 144) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 145) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 146) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 147) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 148) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 149) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 150) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 151) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 152) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 153) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 154) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 155) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 156) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 157) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 158) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 159) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 160) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 161) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 162) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 163) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 164) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – 165) Simulación de señales de alarmas en aduales módulos de estados binarios de RTU. – 166) (Nota: Antes de simular los comando en debe pasar todos los pañes de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	SE(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202311304732	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3912	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1.220kV Atacama-Esmeralda, C1. Instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructura por medio de reemplazo de pernos entre estructuras N° 151 a N°160.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 52112 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, 52171 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, 9151 y 9160 Bloquear Jefe de Faena Se señalizaran las fases o puntos energizados mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad ayuda	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:40	29-11-23 21:19
202311304671	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	651	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	1024 1026 1170 1171 1030 1031 1032 855 857 859 861 863 865 866 867 1173 1020 1022	TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 TAP RECINTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 TAP SAN ALFOX - TAP PULMATCHI 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 TAP SANTA MARTA - TAP RECINTENARIO 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 TAP PALMATICHI - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 TAP SAN ALFOX - TAP PULMATCHI 110KV C1 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 TAP SANTA MARTA - TAP RECINTENARIO 110KV C1 TAP RECINTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará el lavado de aislación en las patios 220 kV, autotransformador N°1 y N°2.	Los lavados no se realizan simultáneamente	Trabajo enmarcados en el plan de mantenimiento de SASA.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 20:00	29-11-23 09:27	29-11-23 17:50
202311304511	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MINAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 – MINAJE 220KV C2 EST. N°35 – EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará instalación de fibra en SE Atacama, para almacenaje de equipo y herramientas para trabajos de cambio de conductor de la LT 2x220kV Atacama - Minaje		Actividades: Se realizará instalación de fibra en SE Atacama, para almacenaje de equipo y herramientas para trabajos de cambio de conductor de la LT 2x220kV Atacama - Minaje Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	30-11-23 18:00		
202311304986	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1055	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	5058 5060 5062 5065 3709	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TURICHE 154KV C2 TAP TURICHE - EST. 1682 154KV C2 EST. 1682 - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con metodo potencial. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con metodo potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:03	29-11-23 21:20
202311304331	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi (SOD) 220) A solicitud de Collahuasi %UP3555 proyecto C2fr. LAT Geoglifos laguna 1 y 2 Retiro de material bajo línea eléctrica de 220 kV, lo que involucra el uso de equipos móviles de superficie, retroexcavadora.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Geoglifos-Lagunas 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:40	29-11-23 21:25
202311304330	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1298	LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV	2973	LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en bit los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kapatur-Los Changos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo Bajo.	Actividades: A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en bit los Changos. Restricciones: Subestación los Changos, 5217, 5218, con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe Faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:40	29-11-23 21:20
202311304195	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1298	LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV	2974	LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en bit los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kapatur-Los Changos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo Bajo.	Restricciones: Subestación los Changos, 52112, 52111, con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe Faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:40	29-11-23 21:25
202311304185	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1301	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 KV en bit los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal , C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo Bajo.	Restricciones: Subestación los Changos, 52K12, 52K11con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe Faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:40	29-11-23 21:20
202311304363	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi (SOD) 220) A solicitud de Collahuasi %UP3555 proyecto C2fr. LAT Geoglifos laguna 1 y 2 Retiro de material bajo línea eléctrica de 220 kV, lo que involucra el uso de equipos móviles de superficie, retroexcavadora.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Geoglifos-Lagunas 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo.	Restricciones: Subestación Lagunas: 5236 No reconectar. Subestación Geoglifos: 5231 y 5236 No reconectar. Bloqueos del jefe de Faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:40	29-11-23 21:20
202311304888	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA VILLARRICA S.A.	698	Desconocido	Origen Externo	Programada	1688	C.H. MAITENCILLO - MAITENCILLO 110KV [VIA_REVISION]	3387	C.H MAITENCILLO - MAITENCILLO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reposición monitor de densidad e instalación manzana de enserte en módulo %103 MD 188 en patio HB 5/8 Maitencillo. Condiciones requeridas: Abierto 52H6, 89H6-1 y 89H6-2 en 7D Maitencillo. Abierto 52MT1, 89MT1-1 en S/B CR. Maitencillo. Cerrado 89H6-2Y y 89H6-1T en S/B Maitencillo. Cerrado 89MT1-1T en S/B CR. Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Reposición monitor de densidad e instalación manzana de enserte en módulo %103 MD 188 en patio HB 5/8 Maitencillo. Condiciones requeridas: Abierto 52H6, 89H6-1 y 89H6-2 en 7D Maitencillo. Abierto 52MT1, 89MT1-1 en S/B CR. Maitencillo. Cerrado 89H6-2Y y 89H6-1T en S/B Maitencillo. Cerrado 89MT1-1T en S/B CR. Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:56	29-11-23 15:35
202311303635	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	972	DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV	1795	DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara instlazar tendido entre torre 438-A a 438-Bde seccionamiento manteniendo distancias de seguridad requeridas.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores proximo a interconexigado, se realizara instlazar tendido entre torre 438-A a 438-Bde seccionamiento manteniendo distancias de seguridad requeridas. A solicitud de Chiquenta Restricciones: Subestación San Hilcías, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Hilcías, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Hector-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:40	
202311304838	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1778	CHAMPA - LOS NOTROS 220KV [En_Revision]	4288	CHAMPA - LOS NOTROS 220KV C2 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Los Notros-Charrúa, C1 o Línea 220 kV Los Notros-Charrúa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:03	29-11-23 17:51
202311304837	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1778	CHAMPA - LOS NOTROS 220KV C1 [En_Revision]	4287	CHAMPA - LOS NOTROS 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Los Notros-Charrúa, C1 o Línea 220 kV Los Notros-Charrúa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:03	29-11-23 17:51
202311303791	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	655	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1	562	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1	Poze y pude llanja cerrodumbre	Sin Limitaciones	Poda y roce de arboles en la LT Santa Elvira-Nueva Aldea. Se requiere el bloqueo del 52B2 en SE Santa Elvira. Inza coordinada con Arauco Bioenergía la precaución en SE Nueva Aldea.	Riesgo medio sin bloqueo	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:26	29-11-23 18:39
202311307216	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	226	TAP TULCOCO - PADAC 154KV C1	1291	TAP TULCOCO - PADAC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de arboles próximos a instalación energizada. - Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tilicura-Rengo, C1. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154kV Tilicura Rengo. C1.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 09:35	29-11-23 17:04
202311304591	Linea	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	656	ANCUD - CHILOE 110KV	758 759	ANCUD - EST. 32 110KV C1 EST. 32 - CHILOE 110KV C1	Poze y pude llanja cerrodumbre	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar línea 110 kV Chiloé - Ancud por fallas de talla, roce y podas de árboles, entre las estructuras 10015 A 10200 de línea indicada.	Riesgo bajo y controlado, se mantendrán distancias de seguridad.	PT 2023-08713 registro interno 975. Solicitud se suspendará diariamente al finalizar la jornada diaria 08 a 18 hrs.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	30-12-23 18:00	29-11-23 09:56	
202311304538	Linea	Ejecución Exitosa	INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA [En_Revision]	1729	Intervención	Origen Interno	Programada	1726	PARINACOTA – WILLKA 220KV C1 [EN_REVISION]	4119	PARINACOTA – WILLKA 220KV C1 [EN_REVISION]	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución para no reconectar 52114 en SE Parinacotaz por Lavado con línea energizada de patio 21 en SE Parinacota. Incluye aislación de pedestales: Pararayos, TTR, TCs, interruptor, soporte de líneas, desconectadores y Cabinas de disco de aislación: Barras 1y 2, equipos de bateleo. Trabajo a cargo de línea.	Operación de la línea de 220kV Willka - Parinacota por acción de protecciones durante llama de Lavado de aislación en S/E Parinacota.	Precaución para no reconectar 52114 en SE Parinacota y 5227 en SE Willka	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 21:00	29-11-23 15:56	29-11-23 19:29
202311303385	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1085	CRUCERO - CONCHI 220KV	1981 1982 1983	CRUCERO - EST. 178 220KV C1 EST. 178 - EST. 274 A 220KV C1 EST. 274 A - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE (SOD 218), Lavado de aislación en instalación energizada.		Restricciones: Subestación Crucero: 5228 No reconectar. Tenaroa, S/E Conchi: 5221 No reconectar. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:24	29-11-23 15:57
202311311241	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1259	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°5 220KV C1 EST. N°370 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°5 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE - EST. N°2 220KV C2 EST. N°2 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°5 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea Cochrane - Encuentro C1s 1 y 2	Riesgo bajo por un lavado preventivo	Restricciones: S/E Cochrane: No Reconectar 5215, 5216, S/E Encuentro: No Reconectar 52116, 52115.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:23	29-11-23 12:26
202311311183	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1136	CHAMPA – NECOCHEA/AN EL ROSAL 220KV	3682 3683	CHAMPA – TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL – EST. 614 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce en fisanja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce en fisanja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Champa-El Rosal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:03	29-11-23 21:20
202311311171	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1141	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1994 1522 1523	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Aisalores y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisalores y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o L 154kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:03	29-11-23 17:51
202311311170	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1141	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1527 1520 1521	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Aisalores y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisalores y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o L 154kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:03	29-11-23 17:51
202311311161	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1152	CHAMPA – CONCEPCION 154KV C1	1525	CHAMPA – CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en fisanja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en fisanja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:03	
202311311160	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1154	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en fisanja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en fisanja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:03	
202311311138	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1692	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 494 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntica, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:03	29-11-23 21:20
202311311137	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1530 1531 1532	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntica, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:03	29-11-23 21:20
202311311135	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	360	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1	596	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación en las estructuras de los 794KV Paine - Isla de Maipo.	Riesgo bajo y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5288 en SE Paine.	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 08:59	29-11-23 18:39
202311311056	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1834	PACAHURE - LAS COMPAÑIAS 110KV	1256 1257	LAS COMPAÑIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - PACAHUIRE 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuria N° 395, 375 a 318 y 462 a 503	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuita), Lavado de aislación estructuria N° 395, 375 a 318 y 462 a 503 Restricciones: Subestación Maitencillo, 5241 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 5242 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:40	29-11-23 17:04
202311310925	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1832	DOS AMIGOS - AGUARIBORO 110KV C1	1252	DOS AMIGOS - AGUARIBORO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación estructuria N° 395, 375 a 318 y 462 a 503	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuita), Lavado de aislación estructuria N° 395, 375 a 318 y 462 a 503 Restricciones: Subestación Maitencillo, 5241 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Compañías, 5242 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			29-11-2308:00	29-11-23 18:00	29-11-23 05:40	29-11-23 17:04

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231102852	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1833	PACHACAMA - DOS ANDES 110KV	1253 1256	PACHACAMA - TAP PAUCNALES 110KV C1 TAP PAUCNALES - DOS ANDES 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 882 a 920	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 882 a 920 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Campolindo, 52M2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 17:55
20231102855	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1833	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3079	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 882 a 920	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación estructuras N° 395, 275 a 318 y 882 a 920 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Campolindo, 52M2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Cierre	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 17:55
20231102861	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV	2974	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Actividades: L 220kV Kiapatur-los Changos, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Aislinductor(s): 1-12, Total: 282 CAD	Bajo	Restricciones: Subestación Los Changos, 52J7, 52J8, 52J10, 52J11 / Subestación Kiapatur, 52J17, 52J18, 52J19, 52J20, con bloqueo a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Kiapatur-los Changos, C1 o línea 220kV Kiapatur-los Changos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Kiapatur, E1 - E12 Bloquear jefe de Tarea:Colocar a tierra pistola de lavado en estructura, conectar a tierra camión lavador. Verificar monitreado / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 80%, controlar velocidad del viento menor a 30 km/h. respetar distancia de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 15:57
20231102860	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV	2973	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Actividades: L 220kV Kiapatur-los Changos, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Aislinductor(s): 1-12, Total: 282 CAD	Bajo	Restricciones: Subestación Los Changos, 52J7, 52J8, 52J10, 52J11 / Subestación Kiapatur, 52J17, 52J18, 52J19, 52J20, con bloqueo a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Kiapatur-los Changos, C1 o línea 220kV Kiapatur-los Changos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Kiapatur, E1 - E12 Bloquear jefe de Tarea:Colocar a tierra pistola de lavado en estructura, conectar a tierra camión lavador. Verificar monitreado / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 80%, controlar velocidad del viento menor a 30 km/h. respetar distancia de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 15:57
20231102812	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos por proyecto de Obras de mitigación de ruidos: -	Bajo	Actividades: SJE Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras metálicas aisladas en vanos 1 y 2 en bahía 1 en subestación Ancoa. Coordinación Telemediación rupturá a coordinar con CDC Bloqueos a la reconexión: No reconectar interruptores que sirven la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Tarea: Delimitar zona de trabajo. - No reconectar interruptores que sirven a la línea 500 kV entre Ríos-Ancoa. 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 20:00	23-11-23 08:16	
20231103031	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	1628	PORTEZUELO - ESTRUCTURA 98 110KV C1	3860	PORTEZUELO - ESTRUCTURA 98 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52M2 en 98 Portezuelo y de interruptor 52M1 en 101 La Estrella (PF La Estrella, propiedad de 60Hz La Estrella SPA) para realizar lavado de aislación en CT101 La Estrella-Portezuelo, con instalación energizada. El bloqueo se mantendrá aislado por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	Riesgo Medio, trabajos ejecutados bajo estrictas medidas de seguridad y según procedimientos.	Bloqueo de Reconexión de interruptor 52M2 en 98 La Estrella, solicitado a 60Hz La Estrella SPA mediante SCED.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 11:32	23-11-23 16:40
20231103032	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	1628	LA ESTRELLA - QUEBRANTADO 110KV	3857	ESTRUCTURA 98 - QUEBRANTADO 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52M2 en 98 Quebrantado y de interruptor 52M2 en 101 La Estrella (PF La Estrella, propiedad de 60Hz La Estrella SPA) para realizar lavado de aislación en CT130 Quebrantado- La Estrella, con instalación energizada. El bloqueo se mantendrá aislado por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	Riesgo Medio, trabajos ejecutados bajo estrictas medidas de seguridad y según procedimientos.	Bloqueo de Reconexión de interruptor 52M2 en 98 La Estrella, solicitado a 60Hz La Estrella SPA mediante SCED.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 09:03	23-11-23 16:40
20231103180	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1381	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de TEN (SOD 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en bt los Changos	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, 52K12, 52K11 con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 21:20
20231103634	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO ESTRUCTURAS N° 860 a 830 y 839 a 857.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO ESTRUCTURAS N° 860 a 830 y 839 a 857 Restricciones: Subestación Cardones, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Tarea	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 17:04
20231103648	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	164	EL SALADO - CHANARAL 23KV	1205	EL SALADO - CHANARAL 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre E189 y E189+23kV Salado Chañaral_2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre E189 y E189+23kV Salado Chañaral_2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior Restricciones: Subestación El Salado, 52K1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chañaral, 52K71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 17:04
20231103545	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C1	3602	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Actividades: S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños: l1, l2, l3, l4, l5, l6, l8, l9, l11, l12, aisladores de pedestal, manos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado.	Bajo	Restricciones: Subestación Geoglifos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J10, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Laguna, 52J5, 52J6 / Subestación Tarapacá, 52J1, 52J2 / Terceros, Subestación Oyarvide: 52T1, 52T2 (Sentencia# 9200 con TRICH). Sabio con bloqueo a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 17:51
20231103542	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C2	3603	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Actividades: S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños: l1, l2, l3, l4, l5, l6, l8, l9, l11, l12, aisladores de pedestal, manos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado.	Bajo	Restricciones: Subestación Geoglifos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J10, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Laguna, 52J5, 52J6 / Subestación Tarapacá, 52J1, 52J2 / Terceros, Subestación Oyarvide: 52T1, 52T2 (Sentencia# 9200 con TRICH). Sabio con bloqueo a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 17:51
20231103540	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA - GEOGLIFOS 220KV C1	3600	TARAPACA - GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Actividades: S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños: l1, l2, l3, l4, l5, l6, l8, l9, l11, l12, aisladores de pedestal, manos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado.	Bajo	Restricciones: Subestación Geoglifos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J10, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Laguna, 52J5, 52J6 / Subestación Tarapacá, 52J1, 52J2 / Terceros, Subestación Oyarvide: 52T1, 52T2 (Sentencia# 9200 con TRICH). Sabio con bloqueo a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 17:51
20231103539	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA - GEOGLIFOS 220KV C2	3601	TARAPACA - GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Actividades: S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños: l1, l2, l3, l4, l5, l6, l8, l9, l11, l12, aisladores de pedestal, manos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado.	Bajo	Restricciones: Subestación Geoglifos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J10, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Laguna, 52J5, 52J6 / Subestación Tarapacá, 52J1, 52J2 / Terceros, Subestación Oyarvide: 52T1, 52T2 (Sentencia# 9200 con TRICH). Sabio con bloqueo a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o Línea 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:40	23-11-23 17:51
20231103351	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1704	Intervención	Origen Interno	Programada	1791	PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220KV C1	4205 4206	PALPANA - EST. 27A 220 KV C1 EST. 27A - EST. 17B 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislacion energizado LT 220KV .	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONSIDERAR REQUERIDAS: No reconectar, SE Palpana 52L2, 52J3, SE R. Tomic 52J8. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 16:00	23-11-23 08:08	23-11-23 15:55
20231103241	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	966	MIRLO - LIRAMES 154KV	1506 1546	MIRLO - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LIRAMES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de Obras de Líneas: -	Bajo	Actividades: Reemplaza de estructura tubular con línea energizada, Reemplaza estructuras 151, 150, 180, 186 : Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la L 154kV Maule-Parral ,C1 : Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 : Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos : Nivel de Riesgo: Bajo :- Bloqueos del jefe de Tarea: Línea 154kV Maule - Parral, Estructuras 151, 150, 180, 186 Delimitar la zona de trabajo:El jefe de Tarea indicará a personal y a CNOT las estructuras a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:05	23-11-23 17:51
20231103179	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	3972 3985 4112	9-17 – 9-81A 220KV C2 9-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C2 NOGALES – 9-17 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de preventas y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de preventas y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales – Rio Aconcagua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:05	23-11-23 21:20
20231103178	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	4110 3972 3986	NOGALES – 9-17 220KV C1 9-17 – 9-81A 220KV C1 9-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de preventas y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de preventas y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales – Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Cierre: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:05	23-11-23 21:20
20231103169	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	RIO ACONCAGUA – PULPAICO (TRANSELEC) 220KV	3970 3987 4113	RIO ACONCAGUA – 9-81B 220KV C2 9-81B – 9-119 220KV C2 9-119 – PULPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de preventas y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de preventas y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:05	23-11-23 16:50
20231103168	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	RIO ACONCAGUA – PULPAICO (TRANSELEC) 220KV	4114 3986 3971	9-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 9-81B – 9-119 220KV C1 RIO ACONCAGUA – 9-81B 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de preventas y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de preventas y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:05	23-11-23 16:50
20231103098	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1358	CHIMO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	2991	CHIMO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Cierre: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:05	23-11-23 21:20
20231103097	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NEPTUNO - CHENA 220KV	2992	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Cierre: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:05	23-11-23 21:20
20231103096	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CHIMO NAVIA - CHENA 220KV	1694 1693	CHIMO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Cierre: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	23-11-23 18:00	23-11-23 05:05	23-11-23 21:20

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	tCC(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202311031988	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1205	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3057 3059 3061 3062 3063 3708	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP PATMAS 154KV C1 TAP PATMAS - TAP PANKE 154KV C1 TAP PANKE - TAP TUNICHE 154KV C1 TAP TUNICHE - EST. SAIC 154KV C1 EST. SAIC - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con metodo potencial. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con metodo potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel Circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00		
202311031938	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Rase y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Rase y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00		
202311031781	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	889	PARRAL - CAUQUENES 66KV	3277 2629	PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Bloquear reconexión del 52B1 en S/E Parral por trabajos de mantenimiento con 52E en la 17 66kV Parral-Cauquenes. Esta coordinado con Chilquinta la ejecución en Tap Paso	Riesgo medio con bloqueo.	5899 con 1102.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:25	30-11-2023 18:09
202311031765	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUIXOTANK SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloquea a la reconexión del 52BT1 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un nuevo maniobra en la franja de servidumbre de la LT 66 kV San Javier - Constitución	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 08:00	30-11-2023 22:51
202311031698	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 A 161	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Paz de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Paz de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:45	30-11-2023 17:56
202311031697	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1358	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 A 161	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Paz de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Paz de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:45	30-11-2023 17:56
202311031671	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1232	PENUELHUE - ANCOA 220KV	1382	PENUELHUE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Peñuelhue-Canal Mellado Ancoa 1 o Peñuelhue-Ancoa 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Peñuelhue-Canal Mellado Ancoa 1 o Peñuelhue-Ancoa 2	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 21:20
202311031670	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1232	PENUELHUE - ANCOA 220KV	1293 1296	PENUELHUE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Peñuelhue-Canal Mellado Ancoa 1 o Peñuelhue-Ancoa 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Peñuelhue-Canal Mellado Ancoa 1 o Peñuelhue-Ancoa 2	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 21:20
202311031562	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	125	ANCOA - ITAHUE 220KV	1298	ANCOA - ITAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Cortar y/o poda de árboles próximos a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1 o Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1y C2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 21:20
202311031687	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1706	Intervención	Origen Interno	Programada	1331	CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV	3155 3156	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36. 110KV C1 EST. N°36 - A. 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reparación triante torre 176 LT 110KV Tocopilla - A C1, trabajo se realiza a nivel de piso.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos evidentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, rondo Bata.	CONDICIONES REQUERIDAS: Precaución S/E Tocopilla 52H1, S/E A 52H1. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 19:00	29-11-2023 15:43	30-11-2023 21:01
202311031632	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1963	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	TINEO - NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3038	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles entre líneas 2x220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo y línea 220 kV Pucón Norte - Tineo 1.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Pichirropulli - Tineo, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli - Tineo, C2 o línea 220 kV Pucón Norte - Tineo C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. Trabajos coordinados con Central Pehuue Ausecs Inversor, Los Chilenitos.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 17:56
202311031631	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1963	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3037	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles entre líneas 2x220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo y línea 220 kV Pucón Norte - Tineo 1.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Pichirropulli - Tineo, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli - Tineo, C2 o línea 220 kV Pucón Norte - Tineo C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. Trabajos coordinados con Central Pehuue Ausecs Inversor, Los Chilenitos.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 17:56
202311031530	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	TRUTRUCA NORTE - TINEO 220KV	3029 3030	TAP AURORA - EST. 571 220KV C1 EST. 571 - TINEO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles entre líneas 2x220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo y línea 220 kV Pucón Norte - Tineo 1.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Pichirropulli - Tineo, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli - Tineo, C2 o línea 220 kV Pucón Norte - Tineo C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. Trabajos coordinados con Central Pehuue Ausecs Inversor, Los Chilenitos.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 17:07
202311031998	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1700	CIVILIA - PUNTAIQUI 66KV	204	CIVILIA - PUNTAIQUI 66KV C1	Rase y poda Riesgo sendaderos	Sin Limitacion es	Poda de árboles cercanos a la línea.	Trabajo de bajo riesgo. Se han considerado todas las precauciones y análisis de riesgo para una fiena segura	Trabajos de poda y rase con instalacion en servicio, considera bloqueo de reconexion interruptor 52B6 de de SE Civilia	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 10:58	30-11-2023 15:07
202311031947	Línea	Ejecución Exitosa	AUSA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1842	LOS VILLARES - TOTORALILLO 220KV (ex. encomenda)	4503 4503	EST.105A - TAP SAN RAFAEL 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 81 - EST. 66 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin limitacion es	Se requiere reconexión de No reconectar interruptores asociados a la LT 220kV Totoralillo - Los Villares por trabajos de Poda de árboles desde Estructura 81 a Estructura 10.	Riesgo de operación de LT 220 kV Totoralillo - Villares por cercanía en los trabajos.	Se coordina con Transelec y Chilquinta para las precauciones en S/E Villares y San Rafael respectivamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 08:47	30-11-2023 17:50
202311032736	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	103	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1	1202	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de SAESA según SODI 189	Bajo	A solicitud de SAESA según SODI 1891 por Lavado de aislación paños 220 kV 93/93 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación San Andrés, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:45	30-11-2023 17:56
202311031691	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de SAESA según SODI 1890 por Lavado de aislación paños 220KV 93/98 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada.	Bajo	Actividad: A solicitud de SAESA según SODI 1890 por Lavado de aislación paños 220 kV 93/93 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación Cardones, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:45	30-11-2023 17:56
202311031651	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 868 A 878	Bajo	Actividades: Inspección Visual Prolexia_INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 868 A 878 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo es significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00		
202311032130	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1705	PUNTAIQUI - EL SAUCE 66KV	201	PUNTAIQUI - EL SAUCE 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Considera bloqueo de reconexión en interruptores 52B1 de S/E Illapel y 52B1 de S/E Puntaiqui. El bloqueo de reconexión se realizara en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 08:00	30-11-2023 16:15
202311031522	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 3575	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase manual en franja de servidumbre, desde estructura N° 165 - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San Javier – Constitución.-	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 21:20
202311031505	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1252 1638	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N4 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 21:20
202311031506	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3666 3667 3668	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 21:20
202311031505	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3670 3671 3672	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 21:20
202311032291	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 22:24
202311032286	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	171	ITAHUE - MAULE 154KV	1316	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule.-	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 21:20
202311032281	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1262	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en vanos estructurales.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 09:05	30-11-2023 21:20
202311032275	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1172	PUNTA DE CORTES - LOS CIRELOS 220KV	4667 4668 4669	PUNTA DE CORTES - EST. 71 220KV C2 [EN_REVISION] EST 71 - EST 730 220KV C2 [EN_REVISION] EST 730 - LOS CIRELOS 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Rase bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o L 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea Línea 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o L 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			30-11-2023 08:00	30-11-2023 18:00	29-11-2023 08:09	30-11-2023 21:20

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	SE(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231022276	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUNTA DE COBRES - 115 CIRCOS 220KV [EN_REVISION]	4644 4645 4646	PUNTA DE COBRES - 857 T1 220KV C1 [EN_REVISION] 857 T1 - 857 T3D220KV C1 [EN_REVISION] 857 T3D - 115 CIRCOS 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Rose bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 4 P. Cortés-Nancagua-A.Jahuel, C1 cc. 15002 P. Cortés-Nancagua-A.Jahuel, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea Línea 220kV A_Cortés-Nancagua-A.Jahuel_Circuito_1_y_2_	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 08:39	29-11-23 21:20
20231022222	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILALQUILA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILALQUILA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Aislnacion(s): 6186 - 6950.	Bajo	Actividades: L 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Aislnacion(s): 6186 - 6950. Restricciones: Laguna, S2G1 No reconectar Frontera, S2G1 S2G1 No reconectar Teniente, S2G1 SC03 ENOR (S/E Tap Off Quillaqui) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Frontera, 6186-6190 Bloquear Jefe de Faena Colocar a tierra pictola de lavado en estructura, conectar a tierra camión lavador. Verificar movilidad / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 80%, controlar velocidad del viento menor a 30km/h. respetar distancia de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:40	29-11-23 17:06
20231022161	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1782	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV 220KV [En_Revision]	4293 4292 4293	LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 [En_Revision] EST. 4 - EST. 3SE 220KV C1 [En_Revision] EST. 186 - TAP OFF TRUPAN 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Los Notros: Pintado de estructura 9N (con condición energizada).	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Pintado de estructura 9N (con condición energizada). Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C1o Línea 220 kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	29-11-23 12:51
20231022160	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1782	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV 220KV [En_Revision]	4294 4295 4296	LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 [En_Revision] EST. 4 - EST. 3SE 220KV C1 [En_Revision] EST. 186 - TAP OFF CHOSLEAN 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Los Notros: Pintado de estructura 9N (con condición energizada).	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Pintado de estructura 9N (con condición energizada). Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C1o Línea 220 kV Los Notros-Antuco-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	29-11-23 12:51
20231021726	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	337	LO MIRANDA - LORETO 66KV C1	358	LO MIRANDA - LORETO 66KV C1	Pozo y pala/ llanja servidumbre	Sin Limitacion es	Control de vegetación en llanja de servidumbre	Riesgo controlable aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere el Bloqueo de reconexión del interruptor 66KV 5282 de S/E la Miranda. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:14	23-11-23 09:52	29-11-23 16:48
20231021963	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	886	RANCAGUA - SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66KV	884 888 1002 1030 1170 1236	TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 TAP GRANEROS - ESTRUCTURA 120 66KV C1 [EN_REVISION] ESTRUCTURA 120 - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 [EN_REVISION] RANCAGUA - OCOA 66KV C1 OCOA - TAP INDURA 66KV C1	Pozo y pala/ llanja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizara trabajos de pala y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, tiene planificado y controlado en terreno	Por trabajos de pala y roce en tramo de C1 66KV Rancagua -San Fco Mostazal, se requiere el Bloqueo de reconexión del interruptor 5283 de S/E Rancagua. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 10:00	29-11-23 16:38
20231021566	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1934	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑAS 110KV C1	1250	PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: Línea 110 KV Pan de Azúcar - Las Compañías_C1 S/E Pan de Azúcar: No reconectar 52H2 S/E Las Compañías: No reconectar 52H1 Instalaciones en Riesgo: Línea 110 KV Pan de Azúcar - Las Compañías_C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena Nivel de Riesgo: Alto	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:40	29-11-23 16:50
20231021565	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1934	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110KV C1	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: Línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías_C2 S/E Maitencillo: No reconectar 52H1 S/E Las Compañías: No reconectar 52H2 Instalaciones en Riesgo: Línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías_C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena Nivel de Riesgo: Alto	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:40	29-11-23 16:50
20231021566	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1833	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110KV C1	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: Línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías_C1 S/E Maitencillo: No reconectar 52H1 S/E Las Compañías: No reconectar 52H2 Instalaciones en Riesgo: Línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías_C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena Nivel de Riesgo: Alto	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:40	29-11-23 16:50
20231021563	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1812	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: Línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías_C1 S/E Maitencillo: No reconectar 52H1 S/E Las Compañías: No reconectar 52H2 Instalaciones en Riesgo: Línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías_C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena Nivel de Riesgo: Alto	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:40	29-11-23 16:50
20231021562	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1811	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	1679	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías.	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: Línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías_C1 S/E Maitencillo: No reconectar 52H1 S/E Las Compañías: No reconectar 52H2 Instalaciones en Riesgo: Línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías_C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena Nivel de Riesgo: Alto	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:40	29-11-23 16:50
20231020676	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - MAHUE 220KV	2983 2984	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRMAHUE 220KV C2 TAP PICHIRMAHUE - MAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SCED 209 por Retiro de gas 5% a interruptores 52H1, 52H2 Las Compañías. Instalación con restricción: Línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías_C1 S/E Maitencillo: No reconectar 52H1 S/E Las Compañías: No reconectar 52H2 Instalaciones en Riesgo: Línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías_C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena Nivel de Riesgo: Alto	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	
20231020675	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - MAHUE 220KV C1	2982	NUEVA PICHIRROPULLI - MAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Pichirropulli-Mahue, C1o Línea 220kV Pichirropulli-Mahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta y Transelec.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	
20231020665	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	979	DUQUECO - LOS PELMOS 220KV C1	1836	DUQUECO - LOS PELMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce en llanja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con STS y CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	29-11-23 21:30
20231020638	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1638	FRUTILLAR NORTE - TINEO 220KV	3629 3630	TAP AURORA - EST. 571 220KV C1 EST. 571 - TINEO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles entre 0-511 y 0-570.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Frutillar Norte - Tineo C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con Control Forestal Aurora.-	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	29-11-23 17:51
20231020599	Línea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconocido	Origen Externo	Programada	43	SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2	1566	SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corrección dispara Transferida Protecciones 51 y 51 interruptor 52J3 hacia interruptor 3R1, en Antares 3R1 y Desconectador 89L2-4. Corrección transferencia de corrientes TTCC (2 TTCC 3R1 en antares 3R).-	Ringla bajo, programando y controlado.-	Corrección dispara Transferida Protecciones 51 y 51 interruptor 52J3 hacia interruptor 3R1, en Antares 3R1 y Desconectador 89L2-4. Corrección transferencia de corrientes TTCC (2 TTCC 3R1 en antares 3R).	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	29-11-23 18:13
20231019177	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULGO S.A.	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1361	CURICO - MELIPULGO 110KV C1	8068	CURICO - MELIPULGO 110KV C1	Pozo y pala/ llanja servidumbre	Sin Limitacion es	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Melipulgo: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Curicо: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H6 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	29-11-23 16:56
20231019151	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULGO S.A.	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1362	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	8067	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	Pozo y pala/ llanja servidumbre	Sin Limitacion es	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Teltén: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Curicо: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:06	29-11-23 17:59
20231018896	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILALQUILA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILALQUILA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Coltahuaci, proyecto C20- (todo 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PE 994B4. vano entre 6699 Y 6682, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Frontera-Lagunas C2 Tap Off Quillaqui. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: S2G1 no reconectar. Tap Off Quillaqui: S2G1 No reconectar Sau Simón: S2G1 y S2G1No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	29-11-23 21:20
20231018864	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220KV C1	3061 3065	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Coltahuaci, proyecto C20- (todo 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PE 994T1. vano entre 6677 Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: S2G1 no reconectar. Tap Off N. Victoria: S2G1 No reconectar Sau Simón: S2G1 y S2G1No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	29-11-23 21:20
20231018836	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA - GROSSLPOS 220KV C2	3601	TARAPACA - GROSSLPOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Coltahuaci, proyecto C20- (todo 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 01-02. Para Paralelismo entre vanos 559-578, Cruce entre vanos 634-649 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: S2G2, no reconectar. Geoglifos: S2G1, S2G No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:40	29-11-23 21:20
20231018835	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA - GROSSLPOS 220KV C1	3600	TARAPACA - GROSSLPOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Coltahuaci, proyecto C20- (todo 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 01-02. Para Paralelismo entre vanos 559-578, Cruce entre vanos 634-649 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: S2G1, no reconectar. Geoglifos: S2G1, S2G2 no reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:40	29-11-23 21:20
20231018776	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C2	3603	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Coltahuaci, proyecto C20- (todo 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PEOE Asuncáuto), Cruce entre vanos 0112-0113, entre vanos 0113-0116, entre vanos 0131-0132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Geoglifos: S2G1, S2G2 no reconectar Laguna: S2G1, S2G No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:40	29-11-23 21:20
20231018746	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C1	3602	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Coltahuaci, proyecto C20- (todo 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PEOE Asuncáuto), Cruce entre vanos 0112-0113, entre vanos 0113-0116, entre vanos 0131-0132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Geoglifos: S2G1, S2G2 no reconectar Laguna: S2G1, S2G No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:40	
20231015736	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1541	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinarias en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Alto Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	29-11-23 21:20
20231015131	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	721	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO C1 Y2- 3-4.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se Maitencillo: No reconectar interruptores 52E9 y 52D3.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 08:07	29-11-23 16:41
20231015291	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	118 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO C1 Y2- 3-4.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se Maitencillo: No reconectar interruptores 52E9 y 52D6.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 08:07	29-11-23 16:41
20231015037	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1132	O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV	2072 2073 2074 2075 2076 2077	O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO NO1 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO NY3 - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO NY4 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO NY4 - DOMEYKO 220KV C1 TAP OFF LLANOS - TAP OFF PUESTITA 220KV C1 TAP OFF PUESTITA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO NY3 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aisladores Línea 220KV O'Higgins - Domeyko	Ringla bajo. Trabajos se realiza bajo procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Domeyko 52E2. S/E O'Higgins 52E2.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 09:05	29-11-23 16:43
20231015035	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1539	ATACAMA - O'HIGGINS 220KV	3562 3563 3564 3565	ATACAMA - EST. 7 220KV C1 EST. 7 - 2E - O'HIGGINS 220KV C1 ATACAMA - EST. 7 220KV C2 EST. 7 - 2E - O'HIGGINS 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aisladores Línea 220KV Atacama - O'Higgins Circuitos 1 y 2.	Ringla bajo. Trabajos se realiza con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Atacama 52E1 y 52E6. S/E O'Higgins 52E6 y 52E6.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 08:09	29-11-23 16:43
20231014996	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1756	NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV	4201 924	ESTRUCTURA 135 - TAP RENACO 66KV C1 TAP RENACO - NAHUELBUTA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección termográfica al tramo de línea 66KV Negrete - Nahuelbuta.	Ringla bajo, trabajos controlados.	Para estos trabajos se requiere la toma de caiga de la línea Negrete - Nahuelbuta, para esto se realizará en coordinación con STS el cambio de topología (alimentación) de SE Negrete , condición que permanecerá durante el tiempo que se prolonguen los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 08:08	29-11-23 21:16
20231014186	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Externo	Programada	1638	FRUTILLAR NORTE - TINEO 220KV	3629 3630	TAP AURORA - EST. 571 220KV C1 EST. 571 - TINEO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de PE Aurora se requiere desconexión de la línea Frutillar Norte - Tineo C1 por trabajos relacionados de Mantenimiento preventivo de trampa de ondas, pararayos lado de línea y transformadores de potencial de S/E Aurora.-	Bajo.	Restricciones: Instalación sin/operativa.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Frutillar Norte - Tineo C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: Aviso: CEN 20230907122-20230907111	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-23 07:00	29-11-23 18:00	23-11-23 07:12	29-11-23 16:12

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202310104798	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	41	NUEVA VENTANAS - POMUL NUEVAS 220KV	3112 3113	NUEVA VENTANAS - POMUL NUEVA VENTANAS 220KV C2 POMUL NUEVA VENTANAS - NUEVAS 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Poda, roce de árboles cercanos a la línea, reparación de caminos y despeje de base torre.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: 50 Nueva Ventanas Alicantes y Bloqueados 52CC, BRQ-2, BRQ-2 y BRQ-3 50 Nueva Ventanas Cerrado BRQ-37 50 Nogales Alicantes y Bloqueados 52CC, 52CS, BRQ-1, BRQ-2, BRQ-3, BRQ-5, BRQ-7 y BRQ-8 50 Nogales Cerrado BRQ-37	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-2307:00	23-11-23 21:00	23-11-2306:49	29-11-23 17:26
202310105141	Línea	Ejecución Exitosa	CATENA SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	1084	ROMERO 2 (SIO) – ML ROMERO 2 (SIO) 66KV C1 ROMERO 2 (SIO) – ROMERO 3 (SIO) 66KV C1	3081 3111	ROMERO 2 (SIO) – ML ROMERO 2 (SIO) 66KV C1 ML ROMERO 2 (SIO) – ROMERO 3 (SIO) 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar desconexión de línea 66 kV Romero 2 y Romero3, por desconexión de línea 66 kV Catian - Romero 2 por fuerzas de Mejoramiento verticalidad postes 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 de línea indicada.	Riesgo Controlado y Bajo. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	Fuerzas asociadas a SO 202310102121. (PT 70889 registro interno Catian)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-2307:00	23-11-23 20:00	23-11-2308:06	23-11-23 22:58
202310105121	Línea	Ejecución Exitosa	CATENA SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	1082	CATIAN – ROMERO 2 (SIO) 66KV	3082	CATIAN – ROMERO 2 (SIO) 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar desconexión de Línea 66 kV Catian - Romero 2, por fuerzas de Mejoramiento verticalidad postes 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 de línea indicada.	Riesgo Controlado y Bajo. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	(PT 70889 registro interno Catian)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-2307:00	23-11-23 20:00	23-11-2308:06	23-11-23 22:58
202310104117	Línea	Ejecución Exitosa	CATENA SPA	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	1082	CATIAN – DESALINIZADORA Y ROMERO (SIO) 66KV	3081 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033	CATIAN – EST V19-66KV C1 EST V19A - EST V20-66KV C1 EST V20 - EST V21-66KV C1 EST V2C - EST V2-66KV C1 EST V2D - EST V3-66KV C1 EST V2E - EST V3-66KV C1 EST V3 - EST V4-66KV C1 EST V3A - EST V4-66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar desconexión de Línea 66 kV Catian Desalinizadora y Romero 1, por fuerzas de Mejoramiento verticalidad poste N° 28 de línea indicada.	Riesgo Controlado y Bajo. Trabajo en instalaciones desenergizadas.	(PT 70888 registro interno Catian)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-2307:00	23-11-23 20:00	23-11-2308:06	23-11-23 22:58
202310106112	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV	3527 3531 3982 3199	TAP CHAGRES - EST 2BE 110KV C1 TAP CHAGRES - EST 1BE 110KV C1 [VAL_RESTORE] X-125A - TAP CHAGRES 110KV C1 EST. 125A - TAP CHAGRES 110KV C1 [VAL_RESTORE]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere precaución de No Reconectar de las interruptores asociados a las LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos en LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres para cambio de conductor desde Torre 1998 a 2205 - Tramo 3206 a 3251, Trabajos de tendido entre torres 2871 y 2881 para refuerzos de estructuras 7207 y7210.	Riesgo de operación de la LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía en los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor SO MM: 202309 8072 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-2307:00	23-11-23 20:00	23-11-2308:06	23-11-23 20:20
202309116426	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	875	Intervención	Origen Interno	Programada	1080	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3091 3092 3093 2559 2559	ENCUENTRO - EST. 38B 220KV C1 EST. 38A - EST. 39B 220KV C1 EST. 39B - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 38B 220KV C2 EST. 38A - EST. 39B 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataforma en frío, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Plataformas entre vanos 0480-0481-0482 y cruce entre vanos 0480-0490-0500 y cruce entre vanos 0489- 0490.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitará de movimiento automático la S/E Encuentro SCDI y SCDS en S/E Collahuasi 500.5 y 500.6	No tiene consumo afectado		ninguno			23-11-2307:00	23-11-23 20:00	23-11-23 08:12	23-11-23 20:15
202310105356	Línea	Ejecución Exitosa	ENDESA	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	1035	CHACAYA – MAIPO PUENTE ALTO 220KV CHACAYA – MAIPOTS ALMENDROS 220KV CHACAYA – MAIPOTS ALMENDROS 220KV CHACAYA – MAIPO PUENTE ALTO 220KV CHACAYA – MAIPOTS ALMENDROS 220KV CHACAYA – MAIPOTS ALMENDROS 220KV CHACAYA – MAIPO PUENTE ALTO

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshuso CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshuso CDC

Total registros General: 1858

Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231027895	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1530	ATACAMA - MINAJE 220KV	1933 1934 1935 1936 1937	ATACAMA - EST. N°31 220KV C1 EST. N°30 - MINAJE 220KV C1 EST. N°31 - EST. N°30 220KV C1 EST. N°36 - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°30Z2 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios y enmallado en cruces de fragie con LÍn.220KV Atacama Minaje (vanos 699-931 y 919-931) con líneas 220 kV Chuzaya-El Cobre 1 y 2 (vano 938-937) y línea 220 kV Chuzaya-Cruzero (vano 939-936) y línea 03 kV Chuzaya-Algorrta (Minera Algorta), como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor, tramo comprendido entre 938y 931, por gran cantidad de puntos con helaras cortadas.	Riesgo	Restricciones: Subestación Atacama, 5230, 5208 con bloqueo a la reconexión inmovilizado * Subestación Minaje, 5231, 5236, 5230 con bloqueo a la reconexión inmovilizado * SDDI S/E Tap Off Enlace, Antucoya: 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado * SDDI S/E Chuzaya, Pelgar: 5213, 5233, 5217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado * SDDI S/E Cruzero, Ilogic: 5236 con bloqueo a la reconexión inmovilizado * SDDI S/E El Cobre, Ilogic: 5213, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado * SDDI S/E Chuzaya, Minera Algorta: 5236 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Atacama-Minaje, C1 e Línea 220kV Atacama-Minaje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Atacama, 939-810-011 Bloqueo de Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalación de portales, conexión a tierra de base de sistema de andamios modulares. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalización vial. Verificar las condiciones climáticas. Revisar que todos los equipos y personal involucrado estén en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40km/h.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 09:00	22-11-23 11:11	22-11-23 18:18
20231029170	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	688	TAP LO ESPEJO - RUIN 110KV	789 792 793	TAP LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 TAP SAN BERNARDO - RUIN 110KV C1 TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito por trabajos de tendido de CPEOH en el circuito N°2	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 18:29	22-11-23 18:54
20231028305	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	1912	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de curso forzoso: Debido a condición de conductor de fase de línea 220kV Atacama-Esmeralda se requiere reforzar las estructuras de la línea para efectuar trabajos de reemplazo de conductor 150-386.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 5213 con bloqueo a la reconexión Subestación Esmeralda, 5207 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Atacama, 5231 y 8360 Bloqueo Jefe de Tarea Se señalizaran las fases e puertas energizadas mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad ayunta	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 08:13	22-11-23 17:33
20231026252	Linea	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1439	PUERTO VARAS - SANGRA 66KV	3292 3272 3293 3273	SANDRA - ESTR. 47-A 66KV C1 ESTR. 47-A - PUERTO VARAS 66KV C1 SANDRA - ESTR. 47-A 66KV C2 ESTR. 47-A - PUERTO VARAS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar Línea 66 kV Pto. Varas Tangio cbs 1 y 2, por trabajos de tala, roce y podas prioridad 1	Riesgo controlado y bajo. Se respetaran distancias mínimas de seguridad con LAT.	(PT 7040 registro interno de STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	05-12-23 18:00		
20231028316	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	SAN FERNANDO - TENO 66KV	3852 3853 1154 3871	SAN FERNANDO - ESTRUCTURA 39 66KV C1 ESTRUCTURA 39 - CHIMBARONGO 66KV C1 TAP QUINTA - TENO 66KV C1 CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1	Roce y poda Franja Servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, fanea planificadoy	Por trabajos de poda y roce en tramo de CT 66kV San Fernando - Chimbarongo, se requiere el Bloqueo de reconexión del interruptor 5288 de S/E San Fernando como medida de precaución. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:18	22-11-23 18:06
20231028351	Linea	Rechazado	AUFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1396	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2	2977 2978 3748 3749	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 POLPAICO - EST N°16A 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°16A - EST N°16B 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°16B - TAP QUILAPILUN 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de Cubierta en Cable 47 soterrado en sector Peldehue de la LT 220 kV Polpaico - Quilapilun C2	Sin riesgos para el sistema. Linea desconectada.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00		
20231022239	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1262 1675 1676 1677 1678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 2 220KV C1 EST 22 - EST 23 66KV C1 EST 23 - EST 164 66KV C1 EST 164 - EST 165 66KV C1 EST 165 - TAP NIRIVILO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce manual en franja de servidumbre, desde estructura N° 145 - 155 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución - Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20231022221	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	879	COPIAPO - CERRILLOS 110KV	1727 1728 3055 3056	COPIAPO - ESTRUCTURA 38 110KV C1 ESTRUCTURA 38 110KV - ESTRUCTURA 36 110KV C1 ESTRUCTURA 36 - ESTRUCTURA 34 110KV C1 ESTRUCTURA 34 110KV - CERRILLOS 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Lavado de Aislación	Se requiere bloqueo de reconexión del 52H04 de SE Diplopiyas, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 10:03	22-11-23 17:32
20231025172	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1527	MURUJI - GUAYACUIL 110KV	1693 1694 1695 1696	MURUJI - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - GUAYACUIL 110KV C1 TAP OFF LICANCAIBUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 TAP OFF SAMACAIBUR - TAP OFF LICANCAIBUR 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a línea de transmisión 110kV Muerte - Guayaquen.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Sl Muerte, señalizar no reconectar 52H6.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 08:57	22-11-23 17:40
20231026430	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	ALGARROBAL - MANTAGUDO 220KV	3666 3894 3668 3895	ALGARROBAL - EST 160C 220KV C1 [EN_REVISION] EST 160C - EST 161A 220KV C1 [EN_REVISION] ALGARROBAL - EST 160A 220KV C2 ALGARROBAL - EST 160A 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación completa de S/E Mantencillo, incluye desmontaje de PAT, solicitado por Transelec norte evaluador SCDI-3984	Riesgo Bajo, se toman las medidas de seguridad necesarias.	S/E Algarrobal: No reconectar 52I2; 52J3; 52J5; 52J6; 52J9 y 52J8.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 06:39	22-11-23 15:23
20231026432	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3662	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coñalhuaz (SCDI-223) A solicitud de Coñalhuaz %UP355 proyecto CDI-. LAT Geoglifos lagunas 1y 2 Retiro de material bajo línea eléctrica de 220 kV, lo que involucra el uso de equipos móviles de superficie, retroexcavadora.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Geoglifos-Lagunas 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Laguna: 5215 No reconectar. Subestación Geoglifos: 5217 y 5233 No reconectar. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 07:06	22-11-23 19:57
20231026501	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	201	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	1021	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20231026577	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	201	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	1021	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20231028582	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	CERRO NAVIA - TRANSELEC - NUEVA LAMPA 220KV	3586	EST 82 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición de malla de puesta a tierra en estructuras.	Bajo	Actividades: Medición de malla de puesta a tierra en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	29-11-23 18:00		
20231028982	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	9058 9059 9064 9065 9799	ALTO JAHUEL - TAP YALUASICA 154KV C2 TAP YALUASICA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TURICHE 154KV C2 TAP TURICHE - EST. 160C 154KV C2 EST. 160C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con metodo potencial. Coordinado con CGE.	Riesgo.	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con metodo potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rentagua - Alto Jahuel circuito 1y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rentagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20231023155	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3988	Intervención	Origen Interno	Programada	761	MANTENCILLO – CASERONES 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MANTENCILLO – ESTRUCTURA 270 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 597 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 597 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dic SpA (%UP 874) - LT 2x220 kV Mantencillo - Caserones, realizara el reylantep y tralado, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vaciago, instalación y nivelación de barras de fundación (Risk).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarico Solar Dic SpA (%UP 874) - LT 2x220 kV Mantencillo - Caserones, realizara el reylantep y tralado, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vaciago, instalación y nivelación de barras de fundación (Risk), hormigonado de fundación, relleno compactado, implementación de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 620 y 60C. Restricciones: Subestación Mantencillo, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5232 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 5207 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Caserones, C1 o L 220kV Mantencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20231023256	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3988	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MANTENCILLO – CASERONES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MANTENCILLO – ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 597 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 597 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarico Solar Dic SpA (%UP 874) - LT 2x220 kV Mantencillo - Caserones, realizara el reylantep y tralado, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vaciago, instalación y nivelación de barras de fundación (Risk).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarico Solar Dic SpA (%UP 874) - LT 2x220 kV Mantencillo - Caserones, realizara el reylantep y tralado, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vaciago, instalación y nivelación de barras de fundación (Risk), hormigonado de fundación, relleno compactado, implementación de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 620 y 60C. Restricciones: Subestación Mantencillo, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5232 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 5207 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Caserones, C1 o L 220kV Mantencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20231026199	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1298	LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV	2972	LOS CHANGOS - KAPATUR 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SCDI 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kapatur-Los Changos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividades: A solicitud de TEN (SCDI 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en SE los Changos. Restricciones: Subestación Los Changos, 5217, 5218, con bloqueo a la reconexión. Bloqueos del jefe Tarea No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:08	22-11-23 21:17
20231026172	Linea	Aprobado	MINERA HMC S.A.	1952	Intervención	Origen Externo	Programada	1525	MEILLONES - EL LINCE 110KV	1883	MEILLONES - EL LINCE 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios y enmallado en cruce de L2x220kV Atacama Minaje, sobre línea 110 kV Meillones - El Lince (vano 939-931 y 931-932, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Solicitado por Transelec.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas para un trabajo seguro	Condiciones : S/E Meillones: No reconectar el 52H2 // S/E El Lince: No reconectar 52HT	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	30-11-23 18:00		
20231026430	Linea	Aprobado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Externo	Programada	1053	CHACAYA - CRUCERO 220KV	1953	CHACAYA - CRUCERO 220KV C1	Corte/ Automático	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios y enmallado en cruce de L2x220kV Atacama Minaje tramo comprendido en 939 y 931, sobre línea 220kV Chuzaya- Cruzero (vano 939-936) y líneas 110 kV Meillones-El Lince (vano 939-931, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor, tramo comprendido entre 938y 931, y solicitud de Transelec.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad necesarias para un trabajo seguro	Condiciones Operacionales: S/E Chuzaya: Señalizar y no reconectar 5233 S/E Cruzero: Señalizar y no reconectar 5236	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	30-11-23 18:00	22-11-23 13:05	
20231026180	Linea	Aprobado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Externo	Programada	1056	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV	1954 1955	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C1 CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Minaje tramo comprendido entre vano 939 y 931, sobre línea 220 kV Chacaya - El Cobre 1 y 2, y línea 03 kV Chuzaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. A solicitud de Transelec	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad necesarias para un trabajo seguro	Condiciones Operacionales: S/E Chacaya: Señalizar y no reconectar 5236 S/E Chacaya: Señalizar y no reconectar 5217 S/E El Cobre: Señalizar y no reconectar 5217 S/E El Cobre: Señalizar y no reconectar 5213	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	30-11-23 18:00	22-11-23 13:05	
20231026562	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3663	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coñalhuaz (SCDI-223) A solicitud de Coñalhuaz %UP355 proyecto CDI-. LAT Geoglifos lagunas 1y 2 Retiro de material bajo línea eléctrica de 220 kV, lo que involucra el uso de equipos móviles de superficie, retroexcavadora.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Geoglifos-Lagunas 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Laguna: 5236 No reconectar. Subestación Geoglifos: 5231 y 5236 No reconectar. Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 07:06	22-11-23 19:57
20231028211	Linea	Aprobado	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.	2	Intervención	Origen Externo	Programada	1705	ARAUCO MAPA - LAGUNILLAS 220KV SIN_RIESGO#2	3625 3626	ARAUCO MAPA – LAGUNILLAS 220KV C1 ARAUCO MAPA – LAGUNILLAS 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC y en SE Lagunillas, se "realizará lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y línea de interconexión de patio de 220KV a Banco ATR1 y Delta Banco ATR1"	Riesgo controlado de acuerdo a procedimientos de ARAUCO y TRANSELEC.	Declaratoria: reconexión automática de línea 220 kV Mapa - Lagunillas Circuito N°1 y N°2, debido a trabajos a realizar por TRANSELEC.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	30-11-23 18:00	22-11-23 08:45	
20231025836	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	972	DON HECTOR - MANTENCILLO 220KV	1795	DON HECTOR – MANTENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará realizara tendido entre torre 638-A a 638-B de seccionamiento manteniendo distancias de seguridad requeridas.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores prolarma a linea energizada, Se realizara realizara tendido entre torre 638-A a 638-B de seccionamiento manteniendo distancias de seguridad requeridas, A solicitud de Chilquinta Restricciones: Subestación Don Hector, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Hector-Mantencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 18:18
20231028826	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1650	QUINCHO - LAGUNILLAS 220 KV	3962	EST. 69A - LAGUNILLAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220KV a Banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220KV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. Restricciones: Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 e Maria 220kV, Sección 1-Lagunillas e Maria 220 kV, Sección 2-Lagunillas e Línea 220 kV Hualqui-Lagunillas, C1 e Línea 220 kV Quinche-Lagunillas, C1 e B. Monofásicos 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	29-11-23 18:00
20231028852	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	LAGUNILLAS - HUALQUI 220KV	3880	LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220KV a Banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220KV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. Restricciones: Bloqueos a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 e Maria 220kV, Sección 1-Lagunillas e Maria 220 kV, Sección 2-Lagunillas e Línea 220 kV Hualqui-Lagunillas, C1 e Línea 220 kV Quinche-Lagunillas, C1 e B. Monofásicos 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:05	29-11-23 18:00
20231028851	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	178	LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV	1056	LAGUNILLAS – BOCAMINA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220KV a Banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de los equipos de los paños J1, J2, J3, J4, J5, J6 y Línea de interconexión de patio de 220KV a banco ATR1, Banco ATR1 y Delta Banco ATR1. Restricciones: Bloqueos a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1 e Maria 220kV, Sección 1-Lagunillas e Maria 220 kV, Sección 2-Lagunillas e Línea 220 kV Hualqui-Lagunillas, C1 e Línea 220 kV Quinche-Lagunillas, C1 e B. Monofásicos 01, 220/154 kV-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2023	22-11-23 18:00	22-11-23 09:05	29-11-23 18:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202330311790	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	609	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV	560	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Poda y tala de arboles en la LT Santa Elvira-Nueva Aldea. Se requiere el Bloqueo del 52B8 en SE Santa Elvira. Esta coordinado con Arauco Bioenergía la precausión en SE Nueva Aldea.	Riesgo medio sin bloqueo	Poda y tala .	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 10:00	22-11-23 18:52
202330311728	Linea	Reclasado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexió n	Origen Externo	Programada	1165	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	2823	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de transelec por trabajos asociados a proyecto TKJP 3165 (Proyecto S/E Pantaci), se requiere realizar seccionamiento del circuito N°2 Los Changos - Cumbre.	Riesgo adaptado por transelec. Operación mínima de equipos, se mitigará riesgos mediante verificación previa de equipos.	A solicitud de Transelec, se requiere realizar seccionamiento del circuito N°2 Los Changos - Cumbre, asociado a proyecto de S/E Pantaci. TKJP 3165. Trabajos serán coordinados con el Centro de Control de Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00		
202330310457	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1292	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	2965	ENTRE RIOS – ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500kV Entre Rios-Ancoa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
202330310243	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1259	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	2963 2966 2967 2968 2969 3970 3971 3972 3973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°20 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°5 220KV C1 EST. N°5 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°5/6 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE - EST. N°2 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°20 220KV C2 EST. N°5 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°5/6 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación línea Cochrane - Encuentro C1o 1 y 2	Riesgo bajo por un lavado preventivo	Restricciones: - S/E Cochrane: No Reconectar 5221, 5241; S/E Encuentro: No Reconectar 52114, 52115.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:26	22-11-23 15:32
202330310182	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1576	CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV	3682 3683	CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL– EST. ISLA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Poce-en fisnja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Poce en franjade servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-El Rosal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
202330311589	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1554 1555 1535	CONCEPCION - ESTRUCTURA 31 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Instalación y/o Reemplazo de Ecsalines y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Ecsalines y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 o L 154kV Concepción San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 18:18
202330311588	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	162	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1557 1556 1561	CONCEPCION - ESTRUCTURA 34 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Instalación y/o Reemplazo de Ecsalines y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Ecsalines y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1 o L 154kV Concepción San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 18:18
202330311599	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA – CONCEPCION 154KV	1525	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Poce-masivo en fisnja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Poce masivo en fisnja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Linea 154 kV Charrua Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
202330311598	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Poce-masivo en fisnja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Poce masivo en fisnja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Linea 154 kV Charrua Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
202330311136	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 056 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
202330311135	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1550 1551 1552	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
202330311526	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1009	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV	1857	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 BB	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores energizado .	Riesgo bajo y controlado, bajo procedimientos CGE	se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a metro riesgo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 16:00	22-11-23 08:22	22-11-23 21:50
202330311525	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	360	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1	596	PAINE – ISLA DE MAIPO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	Se realizará lavado de aislación en las estructuras de las78AKV Paine - Isla de Maipo.	Riesgo bajo y controlado, bajo procedimientos CGE	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5283 en SE Paine.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:16	22-11-23 18:52
202330311505	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	99	SANTA ROSA (CGE)- AUHUE 66KV C1	95	SANTA ROSA (CGE)– AUHUE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima ajustada a energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 5283 de SE Santa Rosa	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:58	22-11-23 17:39
202330310366	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1940	LAGUNILLAS - TAP QUIÑÉNICO 154KV C1	1950	LAGUNILLAS - TAP QUIÑÉNICO 154KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	S/E Laguntlas: lavado de aislación a arequipa de Paños A2, A3, A6, A5, A4, Barra 1 154/kV, Barra 2 154/kV y Banco ATR1.	Instalación con riesgo: Trama Linea 154kV Laguntlas-Tap Quiñenco C1, durante los trabajos de lavado de aislación.	Condiciones: restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del jefe de Faena: no reconectar interruptores del Tramo Linea 154kV Laguntlas-Tap Quiñenco.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:00	22-11-23 18:18
202330310270	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	170	LAGUNILLAS - TAP QUIÑÉNICO 154KV C1	1555 1951	BOCAMINA - CORONEL 154KV C1 TAP QUIÑÉNICO - CORONEL 154KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	S/E Laguntlas: lavado de aislación a arequipa de Paños A2, A3, A6, A5, A4, Barra 1 154/kV, Barra 2 154/kV y Banco ATR1.	Instalación con riesgo: Trama Linea 154kV Bocamina-Coronel, durante los trabajos de lavado de aislación.	Condiciones: restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del jefe de Faena: no reconectar interruptores del Tramo Linea 154kV Bocamina-Coronel.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:00	22-11-23 18:18
202330310231	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Solicitud de proyecto Puente Industrial por montaje de torres 99N y 60N fuera a ByPass torres 1A y 6A. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Solicitud de proyecto Puente Industrial por montaje de torres 99N y 60N fuera a ByPass torres 1A y 6A. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 17:03
202330310059	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV	2974	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Actividades: L 220kV Kiapatur-los Changos, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Aislsuitado): 1-52, Total: 282 CAD	Bajo	Restricciones: Subestación Los Changos, 52T, 52B, 52102, 52C1 / Subestación Kiapatur, 52217, 52218, 52235, 52202, con bloqueo a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Kiapatur-Los Changos, C1 o Linea 220kV Kiapatur-los Changos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Kiapatur, E1 - E12 Bloqueo jefe de Faena:Colocar a tierra pistola de lavado en estructura, asmediar a tierra cuando lavador. Verifica reestructurad / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 80%, controlar velocidad del viento menor a 30 km/h . respetar distancia	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 18:18
202330309958	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV	2973	LOS CHANGOS - KIAPATUR 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Actividades: L 220kV Kiapatur-los Changos, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Aislsuitado): 1-52, Total: 282 CAD	Bajo	Restricciones: Subestación Los Changos, 52T, 52B, 52102, 52C1 / Subestación Kiapatur, 52217, 52218, 52235, 52202, con bloqueo a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Kiapatur-los Changos, C1 o Linea 220kV Kiapatur-los Changos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Kiapatur, E1 - E12 Bloqueo jefe de Faena:Colocar a tierra pistola de lavado en estructura, asmediar a tierra cuando lavador. Verifica reestructurad / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 80%, controlar velocidad del viento menor a 30 km/h . respetar distancia	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 18:18
202330310031	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1292	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	2965	ENTRE RIOS – ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos por proyecto de Obra de mitigación de ruidos .	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructura: pala barrera acústica en techo + 5 y cerdar 1 + 2 en subestación Ancoa. Condición: Normalización reprita a coordinación Bloquea a la reconexión: No reconectar interruptores que sirven la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Entre Rios-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada . Nivel de Riesgo: Bajo . Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar zona de trabjo. - No reconectar interruptores que sirven a la línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:58	22-11-23 20:38
202330309796	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TIO® QUIMBARA BLANCA S.A.	3494	Intervención	Origen Externo	Programada	1557	GEOGLYFOS - CYHYRYDE 220KV C1	3623	GEOGLYFOS - CYHYRYDE 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislador a manos de barra principal 220kV No. 1y No. 2 y manos de línea en SE Geoglifos .	Instalación en riesgo: LT Geoglifos - Cyhyryde 220KV C1 y C2, duración del riesgo: Mientras se realizan lavados de aislación. Nivel de riesgo: Bajo.	Retiro de la reconexión de 52E8, 52F8, 52C02 y 52C12 de S/E Geoglifos y 52T1 y 52T2 de S/E Cyhyryde .	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	29-11-23 18:00	22-11-23 08:09	30-11-23 15:14
202330310049	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	1864	TAP CPF NUHUE - LA MININA 66KV C1	615	TAP CPF NUHUE - LA MININA 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B2 en Tap CPF Nuhue, para realizar la instalación de amortiguadores de vibración en distintas estructuras de 1788 Tap Nuhue - La Minina, con técnica de Líneas Energizadas asistencia. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	Riesgo Alto, trabajos de LLEE a distancia.	Trabajos a realizar con Técnica de LLEE y bajo estricto cumplimiento de sus procedimientos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:16	22-11-23 12:35
202330310623	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO ESTRUCTURA N° 393 a 430 y 439 a 457.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO ESTRUCTURA N° 393 a 430 y 439 a 457 Restricciones: Subestación Cardones, 52I3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J36 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 52I5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones- San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 18:18
202330310630	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	1600	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/E Pan de Azúcar, Proyecto Implementación TDD Paño 355 "SAP 055-2022".	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, 5E Pan de Azúcar, Proyecto Implementación TDD Paño 355 "SAP 055-2022" . - 1) Realizar Bloqueo de protección bronceo85 Siemens: Thilo según minuta de bloqueo para dar conexión al RT 13035. Nota: Protección quedará bloqueada hasta el termino de actualización de Firmware y protocolización de la misma. Nota: Trabajo en coordinación con RT 13036, se realizará un trabajo a la vez y no ambos en paralelo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Barra 220 kV, Sección 2 P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Bloqueo P. Azúcar, Sistema de protección 1 Paño J3 Bloqueo de órdenes de TRIP sobre 52J1, revalo de TDD y 3287 T2	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	29-11-23 18:00	22-11-23 15:57	29-11-23 17:00
202330310240	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	904	MAULE - LINARES 154KV	1566 3166	MAULE - TERMAS BUENAS 154KV C1 TERMAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de Obras de Lineas .	Bajo	Actividades: Reemplaso de estructura Tubular con línea energizada, Reemplaso estructuras 351, 355, 385, 386 . Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la L 154kV Maule-Parral ,C1 . Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 . Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos . Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Linea 154kV Maule - Parral, Estructuras 351, 355, 385, 386 Delimitar la zona de trabajo.El jefe de faena indicará a personal y a CRCOT las estructuras a	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2030 00:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 18:18
202330310235	Linea	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	727	ELISPALUME - COLACO 110KV	3270 1180 1192 1193 1252 1253 1254 1255 1256 1257	ESTR. A71 N°1 (N°1) - ESTR. A7 10958 (N°9) 110 KV C1 EL ESPALME - ESTR. A7 5 (N°2) 110 KV C1 ESTR. A71 N°2 N°3 - ESTR. A71 0287 (N°3 N°5) 110 KV C1 ESTR. A71 0287 (N°3 N°5) - ESTR. A71 0288 (N°7 N°8) 110 KV C1 ESTR. A71 0288 (N°7 N°8) - ESTR. A71 0289 (N°9 N°10) 110 KV C1 ESTR. A71 0289 (N°9 N°10) - ESTR. A71 0290 (N°11 N°12) 110 KV C1 ESTR. A71 0290 (N°11 N°12) - ESTR. A71 0291 (N°13 N°14) 110 KV C1 ESTR. A71 0291 (N°13 N°14) - ESTR. A71 0292 (N°15 N°16) 110 KV C1 ESTR. A71 0292 (N°15 N°16) - ESTR. A71 0293 (N°17 N°18) 110 KV C1 ESTR. A71 0293 (N°17 N°18) - ESTR. A71 0294 (N°19 N°20) 110 KV C1 ESTR. A71 0294 (N°19 N°20) - ESTR. A71 0295 (N°21 N°22) 110 KV C1 ESTR. A71 0295 (N°21 N°22) - ESTR. A71 0296 (N°23 N°24) 110 KV C1 ESTR. A71 0296 (N°23 N°24) - ESTR. A71 0297 (N°25 N°26) 110 KV C1 ESTR. A71 0297 (N°25 N°26) - ESTR. A71 0298 (N°27 N°28) 110 KV C1 ESTR. A71 0298 (N°27 N°28) - ESTR. A71 0299 (N°29 N°30) 110 KV C1 ESTR. A71 0299 (N°29 N°30) - ESTR. A71 0300 (N°31 N°32) 110 KV C1 ESTR. A71 0300 (N°31 N°32) - ESTR. A71 0301 (N°33 N°34) 110 KV C1 ESTR. A71 0301 (N°33 N°34) - ESTR. A71 0302 (N°35 N°36) 110 KV C1 ESTR. A71 0302 (N°35 N°36) - ESTR. A71 0303 (N°37 N°38) 110 KV C1 ESTR. A71 0303 (N°37 N°38) - ESTR. A71 0304 (N°39 N°40) 110 KV C1 ESTR. A71 0304 (N°39 N°40) - ESTR. A71 0305 (N°41 N°42) 110 KV C1 ESTR. A71 0305 (N°41 N°42) - ESTR. A71 0306 (N°43 N°44) 110 KV C1 ESTR. A71 0306 (N°43 N°44) - ESTR. A71 0307 (N°45 N°46) 110 KV C1 ESTR. A71 0307 (N°45 N°46) - ESTR. A71 0308 (N°47 N°48) 110 KV C1 ESTR. A71 0308 (N°47 N°48) - ESTR. A71 0309 (N°49 N°50) 110 KV C1 ESTR. A71 0309 (N°49 N°50) - ESTR. A71 0310 (N°51 N°52) 110 KV C1 ESTR. A71 0310 (N°51 N°52) - ESTR. A71 0311 (N°53 N°54) 110 KV C1 ESTR. A71 0311 (N°53 N°54) - ESTR. A71 0312 (N°55 N°56) 110 KV C1 ESTR. A71 0312 (N°55 N°56) - ESTR. A71 0313 (N°57 N°58) 110 KV C1 ESTR. A71 0313 (N°57 N°58) - ESTR. A71 0314 (N°59 N°60) 110 KV C1 ESTR. A71 0314 (N°59 N°60) - ESTR. A71 0315 (N°61 N°62) 110 KV C1 ESTR. A71 0315 (N°61 N°62) - ESTR. A71 0316 (N°63 N°64) 110 KV C1 ESTR. A71 0316 (N°63 N°64) - ESTR. A71 0317 (N°65 N°66) 110 KV C1 ESTR. A71 0317 (N°65 N°66) - ESTR. A71 0318 (N°67 N°68) 110 KV C1 ESTR. A71 0318 (N°67 N°68) - ESTR. A71 0319 (N°69 N°70) 110 KV C1 ESTR. A71 0319 (N°69 N°70) - ESTR. A71 0320 (N°71 N°72) 110 KV C1 ESTR. A71 0320 (N°71 N°72) - ESTR. A71 0321 (N°73 N°74) 110 KV C1 ESTR. A71 0321 (N°73 N°74) - ESTR. A71 0322 (N°75 N°76) 110 KV C1 ESTR. A71 0322 (N°75 N°76) - ESTR. A71 0323 (N°77 N°78) 110 KV C1 ESTR. A71 0323 (N°77 N°78) - ESTR. A71 0324 (N°79 N°80) 110 KV C1 ESTR. A71 0324 (N°79 N°80) - ESTR. A71 0325 (N°81 N°82) 110 KV C1 ESTR. A71 0325 (N°81 N°82) - ESTR. A71 0326 (N°83 N°84) 110 KV C1 ESTR. A71 0326 (N°83 N°84) - ESTR. A71 0327 (N°85 N°86) 110 KV C1 ESTR. A71 0327 (N°85 N°86) - ESTR. A71 0328 (N°87 N°88) 110 KV C1 ESTR. A71 0328 (N°87 N°88) - ESTR. A71 0329 (N°89 N°90) 110 KV C1 ESTR. A71 0329 (N°89 N°90) - ESTR. A71 0330 (N°91 N°92) 110 KV C1 ESTR. A71 0330 (N°91 N°92) - ESTR. A71 0331 (N°93 N°94) 110 KV C1 ESTR. A71 0331 (N°93 N°94) - ESTR. A71 0332 (N°95 N°96) 110 KV C1 ESTR. A71 0332 (N°95 N°96) - ESTR. A71 0333 (N°97 N°98) 110 KV C1 ESTR. A71 0333 (N°97 N°98) - ESTR. A71 0334 (N°99 N°100) 110 KV C1 ESTR. A71 0334 (N°99 N°100) - ESTR. A71 0335 (N°101 N°102) 110 KV C1 ESTR. A71 0335 (N°101 N°102) - ESTR. A71 0336 (N°103 N°104) 110 KV C1 ESTR. A71 0336 (N°103 N°104) - ESTR. A71 0337 (N°105 N°106) 110 KV C1 ESTR. A71 0337 (N°105 N°106) - ESTR. A71 0338 (N°107 N°108) 110 KV C1 ESTR. A71 0338 (N°107 N°108) - ESTR. A71 0339 (N°109 N°110) 110 KV C1 ESTR. A71 0339 (N°109 N°110) - ESTR. A71 0340 (N°111 N°112) 110 KV C1 ESTR. A71 0340 (N°111 N°112) - ESTR. A71 0341 (N°113 N°114) 110 KV C1 ESTR. A71 0341 (N°113 N°114) - ESTR. A71 0342 (N°115 N°116) 110 KV C1 ESTR. A71 0342 (N°115 N°116) - ESTR. A71 0343 (N°117 N°118) 110 KV C1 ESTR. A71 0343 (N°117 N°118) - ESTR. A71 0344 (N°119 N°120) 110 KV C1 ESTR. A71 0344 (N°119 N°120) - ESTR. A71 0345 (N°121 N°122) 110 KV C1 ESTR. A71 0345 (N°121 N°122) - ESTR. A71 0346 (N°123 N°124) 110 KV C1 ESTR. A71 0346 (N°123 N°124) - ESTR. A71 0347 (N°125 N°126) 110 KV C1 ESTR. A71 0347 (N°125 N°126) - ESTR. A71 0348 (N°127 N°128) 110 KV C1 ESTR. A71 0348 (N°127 N°128) - ESTR. A71 0349 (N°129 N°130) 110 KV C1 ESTR. A71 0349 (N°129 N°130) - ESTR. A71 0350 (N°131 N°132) 110 KV C1 ESTR. A71 0350 (N°131 N°132) - ESTR. A71 0351 (N°133 N°134) 110 KV C1 ESTR. A71 0351 (N°133 N°134) - ESTR. A71 0352 (N°135 N°136) 110 KV C1 ESTR. A71 0352 (N°135 N°136) - ESTR. A71 0353 (N°137 N°138) 110 KV C1 ESTR. A71 0353 (N°137 N°138) - ESTR. A71 0354 (N°139 N°140) 110 KV C1 ESTR. A71 0354 (N°139 N°140) - ESTR. A71 0355 (N°141 N°142) 110 KV C1 ESTR. A71 0355 (N°141 N°142) - ESTR. A71 0356 (N°143 N°144) 110 KV C1 ESTR. A71 0356 (N°143 N°144) - ESTR. A71 0

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1458
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231103995	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1306	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	2991	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 20:00
20231103996	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NEPTUNO - CHENA 220KV	2992	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 20:00
20231103998	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1694 1693	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 CHENA 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 20:00
20231103928	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3161	EST 60 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Medición de malla de puesta a tierra en estructuras.	Bajo	Actividades: Medición de malla de puesta a tierra en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00		
20231103981	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3857 3859 3861 3862 3863 3788	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 16AC 154KV C1 EST. 16AC - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con reenlace potencial. Coordinado con CDE.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con reenlace potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortes - Renaico - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortes - Renaico - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 20:57
20231103950	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3857 3859 3861 3862 3863 3788	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 16AC 154KV C1 EST. 16AC - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño A1. Coordinado con CDE.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño A1. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortes - Renaico - Alto Jahuel circuito 1 y Barra de 154 kV en S/E Alto Jahuel. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV o línea de 154 kV Punta de Cortes - Renaico - Alto Jahuel circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: habilitación de la malla de tierra	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 08:00	22-11-23 09:51	22-11-23 10:49
20231103937	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Rece y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Rece y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 20:57
20231103712	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUINTENTIAT SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Bloqueo a la reconexión del 52BT1 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un mon mauso en la franja de servidumbre de la LT 66 kV San Javier - Constitución.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:01	22-11-23 18:23
20231103696	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en rectalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5321 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5323 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5326 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5235 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20231103695	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1358	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en rectalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5321 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5323 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5326 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5235 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20231103269	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1382	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase de vegetación en franja de servidumbre. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado- Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20231103268	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado- Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado- Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20231103290	Línea	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	252	VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV	267	VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1	Rase y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es.	No reconectar línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, por llevar tales de árboles entre estructuras 127 A 128.	Bajo	Actividad: Rase de riesgo bajo y controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con línea energizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	01-12-23 18:00	28-11-23 10:10	
20231103265	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1366	PARINAVIDA - CHACAHUIN 66KV	3518 3582	PARINAVIDA - TAP PUTAGAN 66KV C1 TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de árboles en varios vanos.- Instalaciones en Riesgo: L 1966kV Parinavida-Chacahuin, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 17:25
20231103746	Línea	Ejecución Exitosa	AUTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1842	LOS VILLARES - TOTORALILLO 220KV	4500 4503	EST. 105A - TAP SAN RAFAEL 220kV C1 [EN_REVISION] EST. 82 - EST. 83 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Se requiere restricción de No reconectar interruptores asociados a la LT 220kV Totoralillo - Los Villares por trabajos de Poda de árboles desde Estructura 83 a Estructura 59.	Riesgo de operación de LT 220 kV Totoralillo - Villares por cercanía en los trabajos.	Se coordina con Transelec y Chilquinta para las precauciones en S/E Villares y San Rafael respectivamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:46	22-11-23 17:00
20231103725	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	163	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1	1292	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de SAESA según SOD 189	Bajo	A solicitud de SAESA según SOD 1891 por Lavado de aislación paños 220 KV SI/SII Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación San Andrés, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 526 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 5231 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: sin bloq...	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 21:17
20231103690	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de SAESA según SOD 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV SI/SII Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada.	Bajo	Actividad: A solicitud de SAESA según SOD 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV SI/SII Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación Cardones, 5233 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 5236 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 526 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: sin bloq...	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 21:17
20231103690	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 368 a 478.		Actividades: Inspección Visual Perdecira, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 478 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00		
20231103385	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	364	PAN DE AZUCAR - EL PEÑÓN 110KV	269 2962	PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 110KV C1 PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación con instalación energizada.	Trabajo de riesgo controlado.	Considera Bloqueo de reconexión de interruptor 52H1 y 52H3en S/E Pan de Azúcar, precisación en 52H2 y bloqueo reconexión 52H7 de S/E El Peñón. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma pualitómica y efectiva solo cuando los trabajos se estén	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:54	22-11-23 18:52
20231103130	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 3575	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase masivo en franja de servidumbre, desde estructura N° ML - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San Javier – Constitución.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20231103302	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1292 1038	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 18:18
20231103301	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3866 3867 3868	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Punta de Cortés - Tinguiririca, Punta Cortés, Circuito 1 o 2 o línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 18:18
20231103300	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3870 3871 3872	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Punta de Cortés - Tinguiririca, Punta Cortés, Circuito 1 o 2 o línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 18:18
20231102785	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 23:05
20231102285	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1301	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule .-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20231102280	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en varias estructuras.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-2308:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 17:33

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231022273	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUNTA DE CORTES - LOS CIRIOS 220kV [EN_REVISION]	4847 4848 4849	PUNTA DE CORTES - IST 71 220KV C2 [EN_REVISION] IST 71 - IST TIE220KV C2 [EN_REVISION] IST TIE - LOS CIRIOS 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Lineas.	Bajo	Actividades: Rose bajo la linea energizada. Instalaciones en Riesgo: Linea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o L 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada - Nivel de Riesgo Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Linea Linea 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, Circuito 1 o 2. -	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:00	22-11-23 20:57
20231022272	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUNTA DE CORTES - LOS CIRIOS 220kV [EN_REVISION]	4844 4845 4846	PUNTA DE CORTES - IST 71 220KV C1 [EN_REVISION] IST 71 - IST TIE220KV C1 [EN_REVISION] IST TIE - LOS CIRIOS 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Lineas.	Bajo	Actividades: Rose bajo la linea energizada. Instalaciones en Riesgo: Linea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o L 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada - Nivel de Riesgo Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Linea Linea 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, Circuito 1 o 2. -	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:00	22-11-23 20:57
20231022221	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220kV	3228 3229	TAP OFF QUILAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Frontera-Lagunas, C2, tavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s) 4186- 4950.	Bajo	Actividades: L 220kV Frontera-Lagunas, C2, tavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s) 4186- 4950. Restricciones: Lagunas, S2S1 No reconectar Frontera, S2S1 S2S5 No reconectar Textarea, S2S1 S2S5 ENOR (S/R Tap Off Quilagua) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Frontera, 4186-4950 Bloquear Jefe de Faena Colocar a tierra pistola de tavado en estructura, conectar a tierra camión lavador. Verificar resistividad / conductividad de agua de enjuague/salida, medir humedad relativa del ambiente menor a 80%, controlar velocidad del viento menor a 30km/h. respetar distancias de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:25	22-11-23 18:18
20231022176	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1738	EL PEÑÓN - LA RUCA 110KV	4179 4180	EL PEÑÓN - IST. 608 110KV C1 EL PEÑÓN - IST. 608 110KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Trabajos de poda y roce en faja de servidumbre.	Trabajo de riesgo controlada.	Para la realización de los trabajos, se considera también el bloqueo de las reconexiones de los interruptores 52H1 y 52H6 de 1/3 IST PEÑON y 52H1 y 52H2 de 3/3 LA RUCA (2T1)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:24	22-11-23 17:02
20231022159	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1752	CHARRUA - LOS NOTROS 220kV 220KV [En_Revision]	4291 4292 4293	LOS NOTROS - IST. 4 220KV C1 [En_Revision] IST. 4 - IST. 380 220KV C1 [En_Revision] IST. 384 - TAP OFF TIRUMAN 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/R Los Notros: Pintado de estructura 9N (con condición energizada).	Bajo	Actividades: S/R Los Notros: Pintado de estructura 9N (con condición energizada). Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Los Notros-Charrua, C1o Linea 220 kV Los Notros-Ancoa-Charrua, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 18:18
20231022158	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1752	CHARRUA - LOS NOTROS 220kV 220KV [En_Revision]	4294 4295 4296	LOS NOTROS - IST. 4 220KV C1 [En_Revision] IST. 4 - IST. 380 220KV C1 [En_Revision] IST. 384 - TAP OFF CHOSQUIN 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/R Los Notros: Pintado de estructura 9N (con condición energizada).	Bajo	Actividades: S/R Los Notros: Pintado de estructura 9N (con condición energizada). Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Los Notros-Charrua, C1o Linea 220 kV Los Notros-Ancoa-Charrua, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 18:18
20231022132	Linea	Ejecución Exitosa	Ejecución Exitosa sin activación	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1758	MONTENEGRO - MONTENEGRO 154kV	4223 4224 4225 4226	IST. 1884 - IST. 285 (TAP CHICAUMA) 154KV C1 MONTENEGRO - IST. 5178 154KV C1 IST. 5178 - IST. 326 154KV C1 IST. 326 - IST. 285 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.	No tiene consumo afectado	Actividades: Inspección visual pedestre. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231022125	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	686	AUTO 2KVA/EL - BUIN 154kV [CGE] 66KV	709 2972	ESTRUCTURA 7 - BUIN 66KV C1 AUTO 2KVA/EL - ESTRUCTURA 7 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizará labores de poda y roce en el 66KV Alto Jahuel - Buin- SIC 103	Riesgo de trabajo a realizar bajo, trabajos planificados y supervisados en terreno.	Se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 66KV 52B3 de S/E Alto Jahuel. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:58	22-11-23 18:06
20231022108	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1150	TAP OFF QUIAHA - IST. 97 66KV C1	2148	TAP OFF QUIAHA - IST. 97 66KV C1	Obras Civiles	Sin Limitacion es	ASCENSACION PARA REEMPLAZO DE POSTE DE A.T. EN ESTRUCTURA N.16	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD	CONDICIONES OPERACIONALES: NINGUNA	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	29-11-23 18:00	22-11-23 09:26	28-11-23 21:35
20231022063	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1537	ATACAMA - ESMERALDA 220kV	3912	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reparación, despeje de caminos y accesos a estructuras Línea Atacama - Esmeralda C1 entre E288 y E316		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 18:18
20231021958	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	954	SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV	3855 3856 4859 4861 4862 4863	SAN FCO DE MOSTAZAL - ESTRUCTURA 189 66KV C1 [EN_REVISION] ESTRUCTURA 189 - ESTRUCTURA 259 66KV C1 [EN_REVISION] SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - IST. 196 66 KV C1 IST. 196 - IST. 232 66 KV C1 IST. 232 - IST. 245 66 KV C1 IST. 245 - CHAMPONOLAKA C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizará trabajos de poda y roce	bajo mega durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en trama de CT 66kV Paine- San Fco Mostazal, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B2 de S/E Paine. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:58	22-11-23 18:06
20231021139	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	327	ILLAPEL - CHOAPA 110KV	3125 3126 3127	B617 CHOAPA 110KV C1 B618 B617 110KV C1 ILLAPEL-B618 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Tendido de conductores (cruce) sobre línea 110 kV Choapa-Illapel, entre estructuras 625y 625, por construcción de nueva línea 2x220 kV Punta Sierra-Carderia.	Trabajo de riesgo controlada	Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52H6, en S/E Choapa y precaución en interruptor 52H2 de S/E Illapel. El bloqueo de reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:56	22-11-23 20:48
20231021928	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220kV	3662	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, LAT Geoglifos Lagunas 1 y 2. Traslado de material de empréstito con camiones tolva por bajo fronx, además se agregan a dicho tramito camión aljibe, cargador frontal. retroexcavadora, sprinter, camión pluma.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: S2S, no reconectar. Geoglifos: S2S1, S22 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:00	22-11-23 19:57
20231020988	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220kV	3663	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, LAT Geoglifos Lagunas 1 y 2. Traslado de material de empréstito con camiones tolva por bajo fronx, además se agregan a dicho tramito camión aljibe, cargador frontal. retroexcavadora, sprinter, camión pluma.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: S2S, no reconectar. Geoglifos: S2S1, S22 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 07:00	22-11-23 19:57
20231020672	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - MAHUE 220kV	2983 2984	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 TAP PICHIRRAHUE - MAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1o Linea 220kV Pichirropulli-Rahue, C2- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20231020671	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - MAHUE 220kV	2982	NUEVA PICHIRROPULLI - MAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1o Linea 220kV Pichirropulli-Rahue, C2- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20231020666	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	979	DUQUECO - LOS PELMOS 220kV C1	3856	DUQUECO - LOS PELMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce en Franja de servidumbre.-		Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 17:03
20231020535	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154kV	1330 1331 1332	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAYAL 154KV C1 TAP MAYAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- S/R Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV. Barra 2 154 kV y Barra ATR1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		Actividades: S/R Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV. Barra 2 154 kV y Barra ATR1. Restricciones: Bloquea a la reconexión Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154 kV Lagunillas o Patio Cent. Diag. 154/23 Lagunillas y Barra 154 kV, Sección 1 Lagunillas y Barra 154 kV, Sección 2 Lagunillas y línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o línea 154 kV Rocuante-Coronel, C1 o línea 154 kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:58	22-11-23 18:18
20231020537	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220kV	3600	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	SE Pan de Azúcar, Proyecto Habilitación esquema TIDI. Las actividades a realizar son: - 1) Actualización de firmware y protocolización de protecciones 51 paño J3 (Siemens 7SA6226) según RAP 031-2022.	Bajo	Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, SE Pan de Azúcar, Proyecto Habilitación esquema TIDI. Las actividades a realizar son: - 1) Actualización de firmware y protocolización de protecciones 51 paño J3 (Siemens 7SA6226) según RAP 031-2022. Nota: Trabajos en coordinación con AT 222202, se instalará un trabajo a la vez y no ambos en paralelo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Barra 220 kV, Sección 2 P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Antena J3 (Sandoka N°) Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación P. Azúcar, Sistema de protección J3 Bloquear de ordenes de TRIP sobre 52J3,	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	29-11-23 18:00	23-11-23 13:57	29-11-23 17:00
20230901176	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1321	CURICO - MELIPULLI 110KV C1	3068	CURICO - MELIPULLI 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/R Melipeuco: S2H2 posee reconexión automática deshabilitada. S/R Curico: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:05	22-11-23 16:59
20230901136	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1301	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Los Changos, S2K32, S2K21, S2K22, S2K18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, S2K5, S2K6, S2K2, S2K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20230901131	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1301	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Los Changos, S2K32, S2K21, S2K22, S2K18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, S2K5, S2K6, S2K2, S2K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20230901049	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1321	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	3067	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/R Tap Off Río Toltén: S2H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/R Curico: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:05	22-11-23 16:59
20230900893	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220kV	3228 3229	TAP OFF QUILAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (Sedi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PH. SM-BAL vano entre 6639 Y 6640, en apoyo a las tareas de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Frontera-Lagunas C2.Tap Off Quilagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Lagunas: S2S1 No reconectar Tap Off Quilagua: S2S1 No reconectar Sin Simón: S2S1 y S2S1No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20230900860	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1459	SAN SIMON - LAGUNAS 220kV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (Sedi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PH SM-ITA. vano entre 6671 Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Lagunas: S2J, no reconectar. Tap Off N. Victoria: S2J1 No reconectar Sau Simón: S2J1 y S2J1No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20230900835	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA - GEOGLYFOS 220kV C2	3601	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (Sedis 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659-678, Cruce entre vanos 634-635 y Cruce entre vanos 676-676.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Tarapacá: S2J1, no reconectar. Geoglifos: S2J1, S2J9 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20230900825	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA - GEOGLYFOS 220kV C1	3600	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (Sedis 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659-678, Cruce entre vanos 634-635 y Cruce entre vanos 676-676.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Tarapacá: S2J, no reconectar. Geoglifos: S2J1, S22 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20230900773	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220kV	3663	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (Sedi 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos 695-696 (PIEZA Asamblea), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Lagunas: S2S, no reconectar. Geoglifos: S2S1, S22 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20230900745	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220kV	3662	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (Sedi 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos 695-696 (PIEZA Asamblea), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Lagunas: S2S, no reconectar. Geoglifos: S2S1, S22 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:25	22-11-23 19:57
20230900735	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220kV C1	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinarias en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
20230900725	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	701	GUACOLDA - MAITENCILLO 220kV L2 C3	1098 1099	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220 KV GUACOLDA MAITENCILLO C°073-9-K	El riesgo es bajo, porque se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	56 Maitencillo: No reconectar interruptores 52E9 y 52D2.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:00	22-11-23 16:05
20230901280	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220kV L1	116 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220 KV GUACOLDA MAITENCILLO C°073-1-2.	El riesgo es bajo, porque se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	56 Maitencillo: No reconectar interruptores 52E9 y 52D6.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:00	22-11-23 16:05

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 5958

Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202311025567	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	164	EL SALADO - CHANARAL 23KV	1265	EL SALADO - CHANARAL 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre E189 y E189+23KV Salado Chañaral. 2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre E189 y E189+23KV Salado Chañaral. 2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior. Restricciones: Subestación El Salado, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chañaral, S2071 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L-23KV-97 Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueo del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 05:25	22-11-23 19:57
202311026916	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1539	ATACAMA - O'HIGGINS 220KV	3962 3963 3964	ATACAMA - EST. 7-202 220KV C1 EST. 7-202 - O'HIGGINS 220KV C1 ATACAMA - EST. 7-202 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Linea 220KV Atacama - O'Higgins Circuitos 1 y 2.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en : S/E Atacama S23 y S2130. S/E O'Higgins S209 y S206.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:30	22-11-23 18:30	22-11-23 07:27	22-11-23 17:42
202311027739	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	956	TENO - CURICO 66KV	6996 6998 6998 6056 6055 6275 6999 6000 6741 1735	EST. 189-2 - EST. 213 66KV C1 [SIN_REVISION] TENO - EST. 205 66KV C1 EST. 205 - EST. 213 66KV C1 EST. 213 - EST. 216 66KV C1 TENO - EST. 189-2 66KV C1 [SIN_REVISION] EST. 213 - EST. 216 66KV C1 [SIN_REVISION] EST. 216 - RAUQUEN 66KV C1 [SIN_REVISION] EST. 216 - RAUQUEN 66 KV C1 RAUQUEN - CURICO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CEC por medio de la SODI 327, requiere bloqueo de reconexión automático LT 66KV Teno Curicó, RAR S2R2 de 50 Teno y privación de no reconexión interruptor S201 de 50 Curicó.	controlado de acuerdo a procedimientos internos CEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:30	22-11-23 09:30	22-11-23 07:29	22-11-23 08:00
202311026247	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1639	FRUTILLAR NORTE - TINEO 220KV	8629 8630	TAP AURORA - EST. 571 220KV C1 EST. 571 - TINEO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de PE Aurora se requiere desconexión de la línea Frutillar Norte - Tineo C1 por trabajos relacionados de Mantenimiento preventivo de tramo/pa de ondas, pararrayos tado de línea y transformadores de potencial de S/E Aurora.-	Bajo.-	Restricciones: Instalación indisponible .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220KV Frutillar Norte - Tineo C1.- Temporalidad de los Riesgo: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: Aviso: CEN 202309170004 / 202309180001	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 19:00	22-11-23 07:00	22-11-23 18:39
202311026745	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	61	NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV	161 191	NUEVA VENTANAS - PORTAL NUEVA VENTANAS 220KV C1 PORTAL NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Poda, roce de árboles cercanos a la línea, reparación de caminos y despeje de base torre.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Restricciones: S/E Nueva Ventanas Abierta y bloqueada: S211, 8913-1, 8913-2 y 8913-3 S/E Nueva Ventanas Cerrada 8913- 07 S/E Nogales Abierta y bloqueada: S21, S212, 8913- 1, 8913- 2, 8913-2, 8913-2, 8913- 3 S/E Nogales Cerrada 8913- 07	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 15:00	22-11-23 09:56	22-11-23 16:33
202311026196	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	LOS CHANGOS - KIMAL 220KV	2974	LOS CHANGOS - KIPATUR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en bt los Changos	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kipatur Los Changos, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, S211, S2111, con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:08	22-11-23 15:17
202311026891	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - CHILLAN 66KV	1260 1261 1262 8505 8506 8507 8508 8906	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - CHILLAN 66KV C1 EST 39 – EST 129 66KV C1 EST 35 – EST 39 66KV C1 EST 9 – EST 35 66KV C1 EST 6 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 216 por Trabajos asociados a proyecto instalacion de interruptor de maniobras en paño 86 de S/E Monte Patria (NUP 866)	Bajo	A solicitud de CGE según SODI 216 por Trabajos asociados a proyecto instalacion de interruptor de maniobras en paño 86 de S/E Monte Patria (NUP 866) 5/E Monte Patria esta desconectada en circuito 2. Restricción : No hay Instalaciones en Riesgo: Linea - 66 KV Molles-Chillín, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al final de la faena Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 19:00	22-11-23 07:05	22-11-23 15:53
202311026899	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - CHILLAN 66KV	1260 1261 1262 8505 8506 8507 8508 8906	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - CHILLAN 66KV C2 EST 39 – EST 129 66KV C2 EST 35 – EST 39 66KV C2 EST 9 – EST 35 66KV C2 EST 6 – EST 9 66KV C2 LOS MOLLES – EST 6 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 216 por Trabajos asociados a proyecto instalacion de interruptor de maniobras en paño 86 de S/E Monte Patria (NUP 866)	Bajo	A solicitud de CGE según SODI 216 por Trabajos asociados a proyecto instalacion de interruptor de maniobras en paño 86 de S/E Monte Patria (NUP 866). Instalación con restricción: L-66KV Los Molles-Chillín C2 No reconectar) Instalación en riesgo: L-66KV Los Molles-Chillín C2 Temporalidad del riesgo: Durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 19:00	22-11-23 07:06	22-11-23 15:53
202311026179	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1301	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en bt los Changos	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, S2R10, S2R11 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:08	22-11-23 15:17
202311026189	Linea	Rechazado	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1660	RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 500KV	8527 8151 8982 8199	TAP CHAGRES - EST 200 220KV C1 TAP CHAGRES - EST 1998 220KV C1 [SIN_REVISION] X-220A - TAP CHAGRES 220KV C1 EST. 220A - TAP CHAGRES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de LT 220kV Nueva Panquehue-Río Aconcagua para trabajos de Cambio de Conductor Torre 1205A a Torre 220 y Apertura de puentes en Tap Chagres C/circuito S/E Chagres.	Sin riesgo para el sistema, línea desconectada.	Se requiere apertura de los interruptores asociados a las LT 220kV Río Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos de Cambio de Conductor desde Torre 1998 a 1205- Tramo 220A a 214, Trabajos de tendido entre torres 201 y 206 y para reformas en estructuras T207 y T220.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 19:00		
202311026111	Linea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 500KV	8527 8151 8982 8199	TAP CHAGRES - EST 200 220KV C1 TAP CHAGRES - EST 1998 220KV C1 [SIN_REVISION] X-220A - TAP CHAGRES 220KV C1 EST. 220A - TAP CHAGRES 220KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere privación de No Reconectar de los interruptores asociados a las LT 220kV Río Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos de Cambio de conductor desde Torre 1998 a 1205- Tramo 220A a 214, Trabajos de tendido entre torres 201 y 206 y para reformas en estructuras T207 y T220.	Riesgo de operación de la LT 220kV Río Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor 50 MW. 202309072 (extensión de los trabajo)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 19:00	22-11-23 08:01	22-11-23 18:40
202309146022	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1083	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2009 2010	ENCUENTRO - EST. 388 220KV C1 EST. 388 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 388 220KV C2 EST. 388 - EST. 399 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pata que consisten en remoción, excavación de perfiles de plataforma en 6ft, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Pistoleteros entre vanos 6480-6481-6482 y cruce entre vanos 6490-6491-6492 y cruce entre vanos 6489- 6490.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitado de movimiento automático lts S/E Encuentro S208 y S209 en S/E Collahuasi S20,5 y S210	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 20:00	22-11-23 09:00	22-11-23 19:57
202311026196	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1301	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en bt los Changos	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subestación Los Changos, S2R10, S2R16 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 07:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:08	22-11-23 15:17
202311026102	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1031	CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV	3957 3958	CHACAYA – TAP CUPRICENSO 220KV C1 TAP CUPRICENSO – MANTOS BLANCOS 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Cambio de ferretería, Tramo 01 a 179	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro, Riesgo bajo	Restricciones: S/E Chacaya: No Reconectar S212. S/E M. Blancos: No Reconectar S2101.- S/E Encuentro: No Reconectar S207.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:30	22-11-23 16:00	22-11-23 08:45	22-11-23 15:30
202311027686	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - CHILLAN 66KV	1260 1261 1262 8505 8506 8507 8508 8906	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - CHILLAN 66KV C2 EST 39 – EST 129 66KV C2 EST 35 – EST 39 66KV C2 EST 9 – EST 35 66KV C2 EST 6 – EST 9 66KV C2 LOS MOLLES – EST 6 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta de arboles próximo a instalación energizada, Corte y/o poda de condición crítica en vano 86-87, Nota 1: Curso Forzoso por condiciones críticas en vano 86-87, potencial acortamiento de distancia.	Riesgo bajo	Actividades: Corta de arboles próximo a instalación energizada, Corte y/o poda de condición crítica en vano 86-87, Nota 1: Curso Forzoso por condiciones críticas en vano 86-87, potencial acortamiento de distancia. Nota: Requiere apoyo circuitos de LT Las Molles-Chillín en servicio. Trabajos previos a desconexión programada de CSE mediante avisos 202310001 de CSE y 202310001 de Transelec a solicitud de CSE. Restricciones: Subestación Las Molles, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Molles, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chillín, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chillín, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, S2C71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, S2C72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L-66kV Los Molles-Chillín, C1 o L-066kV Los Molles-Chillín, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 05:30	22-11-23 19:00	22-11-23 05:25	22-11-23 16:47
202311027685	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - CHILLAN 66KV	1260 1261 1262 8505 8506 8507 8508 8906	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - CHILLAN 66KV C1 EST 39 – EST 129 66KV C1 EST 35 – EST 39 66KV C1 EST 9 – EST 35 66KV C1 EST 6 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta de arboles próximo a instalación energizada, Corte y/o poda de condición crítica en vano 86-87, Nota 1: Curso Forzoso por condiciones críticas en vano 86-87, potencial acortamiento de distancia.	Riesgo bajo	Actividades: Corta de arboles próximo a instalación energizada, Corte y/o poda de condición crítica en vano 86-87, Nota 1: Curso Forzoso por condiciones críticas en vano 86-87, potencial acortamiento de distancia. Nota: Requiere apoyo circuitos de LT Las Molles-Chillín en servicio. Trabajos previos a desconexión programada de CSE mediante avisos 202310001 de CSE y 202310001 de Transelec a solicitud de CSE. Restricciones: Subestación Las Molles, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Molles, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chillín, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chillín, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, S2C71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, S2C72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L-66kV Los Molles-Chillín, C1 o L-066kV Los Molles-Chillín, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 05:30	22-11-23 19:00	22-11-23 05:25	22-11-23 16:47
202311025725	Linea	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A.	77	Desconexión	Origen Interno	Programada	121	CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV	308	CENTRAL LA HIGUERA - CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Dec-energización preventiva por mantenimiento Pañu 23 en S9 Confluencia.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 00:00	22-11-23 23:59	22-11-23 11:06	29-11-23 19:15
202311026139	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	636	AUTO 2X40/81 - RUIN 110KV	709 2972	ESTRUCTURA 7 - RUIN 66KV C1 AUTO 2X40/81 - ESTRUCTURA 7 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transmin según Sodi N°881, se requiere Bloquear reconexión automática en interruptor S280 de 6/6 Kv de S/E Auto 2x40/81.	Riesgo controlado en faena de terceros.	Lavado de aislación equipos de pata de 66 kV de S/E Auto 2x40/81.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 14:00	22-11-23 17:30	22-11-23 11:41	22-11-23 16:09
202311025932	Linea	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	232	Desconexión	Origen Interno	Programada	1823	LAS SALINAS - CENTINELA 220KV [SIN_REVISION]	6009	LAS SALINAS - CENTINELA 220KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas generales interlock S/E Las Salinas	Riesgo bajo, trabajos se realizaran con equipos desenergizados.	Pruebas generales interlock S/E Las Salinas	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 10:00	08-12-23 15:00	22-11-23 23:52	
202311026331	Linea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	24	RUCUE - CHARRUA 220KV	157	RUCUE - CHARRUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloqueo de la reconexión Automática y privación de No Reconectar interruptores asociados a la LT 220 kV Rucue - Charrúa por Tala de árboles lado conductor a cercanía a la LT 220 kV Rucue - Charrúa entre las estructuras 026 a 047/B.	Riesgo de operación de la LT 220kV Charrúa - Rucúe por cercanía de los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 09:00	22-11-23 19:00	22-11-23 11:22	22-11-23 16:15
202311025150	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR	557	Desconexión	Origen Interno	Programada	1648	RIO SALADO - POTRERILLOS 110 KV	62 3942	GUANTA - POTRERILLOS 110KV C1 EST. 0-68 - GUANTA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación en línea 110 kv.	Lavado mecanizado de aislación en línea 110KV	Lavado mecanizado de aislación en línea 110 kv.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:30	22-11-23 18:30	22-11-23 08:19	22-11-23 16:46
202309615060	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LAGUNAMINA - CIRUELOS 220 KV	4007 4040 4003 8103	LAGUNAMINA - EST. 2504 220 KV C1 EST. 2504 - CIRUELOS 220 KV C1 EST. 2504 - EST. 368 220 kV C1 [SIN_REVISION] EST. 368 - CIRUELOS 220 kV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lautaro - Ciruelos, C1 o línea 220 kV Lautaro - Ciruelos, C2 .- Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del jefe de Faena: No hay .- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:03	22-11-23 17:56
202311026580	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1311	CENTRAL LA CEBADA - PUENTA SIERRA 220KV	2996 2997 3278	EST. 272A - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 TAP MONTE REDONDO - EST. 2588 220KV C1 EST. 2588 - PUENTA SIERRA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 2638 a 272.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 2638 a 272 Restricciones: Subestación P. Sierra, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, S203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, S21 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, S23 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap-off Monte Redondo, S2301 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L-220kV Punta Sierra - La Cebada C2 o L-220kV P.Sierra-M.Redondo- La Cebada Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:03	22-11-23 17:56
202311026701	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1280	MANTICHELO - NUEVA MANTICHELO 220KV	2949 2948	MANTICHELO - NUEVA MANTICHELO 220KV C2 MANTICHELO - NUEVA MANTICHELO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec. S/E Manticrello: Lavado de aislación patio 220KV incluye equipos primarios, paños 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 y barra de transferencia.	Riesgo de disparo a LT Manticrello - Nueva Manticrello por lavado de aislación en S/E Manticrello.	No reconectar interruptores S203 y S2516. Se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Manticrello: No reconectar interruptores S202, S203, S251 y S206.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 09:58	22-11-23 16:07
202311026575	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	666	TAP LO ESPEJO - RUIN 110KV	789 792	TAP LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 TAP SAN BERNARDO - RUIN 110KV C1 TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito por trabajos de tendido de CPFO94 en el circuito N°2	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:49	22-11-23 17:42
202311026854	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1537	ATACAMA - ISABANILLA 220KV	3962	ATACAMA - ISABANILLA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de curso forzoso Debido a condición de conductor de faze de línea 220KV Atacama-Kemenalda se requiere reforzar las estructuras de la línea para efectuar trabajos de reemplazo de conductor 150-180.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, S2111 con bloqueo a la reconexión Subestación Kemenalda, S271 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Kemenalda, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, 8151 y 8160 Bloquear Jefe de Faena Se señalizaran las fases o puntos energizados mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad a puntos energizados de 220kV de 2.70m	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 17:32	22-11-23 20:40
202311026292	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1131	CENTRAL TOCOPILLA - 110KV	8157 3156 8155	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36 . 110KV C2 EST. N°36 - EST. N°72 . 110KV C2 EST. N°72 - A. 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores energizado.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Precaución, S/E Tocopilla S2N2, S/E A S2N2. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 16:00	22-11-23 08:10	22-11-23 12:45
202311026892	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1656	EJERCITO - GUINDO 66 KV	8153 8154	EJERCITO – TAP CERRO CHEPE 66KV C1 TAP CERRO CHEPE - EST. 85 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de RPF (SODI 429) se requiere precaución no reconectar S8R30 S/E Ejército y S/E Guindo en bt Guindo, coordinado con Transelec, por realización de maniobras de protección en la línea.	Trabajos externos a CGE Transmisión.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 20:00	22-11-23 08:30	22-11-23 20:15
202311026843	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	557	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	986	CHUQUICAMATA - A 110KV	1822	CHUQUICAMATA - A 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere lavado de aislación curso forzoso por alta contaminación presente en LT (zona con mucha humedad)	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones requeridas: bts S/E Chuquicamata: abiertos S2415, 89413-1, 89413-2, 89413-3 y en S/E A: abiertos S2415, 89413-1, 89413-2	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:11	22-11-23 16:25
202311025317	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1262 1670 1676 1677 1678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 220 66KV C1 EST.22 - EST. 28 66KV C1 EST.23 - EST. 66 66KV C1 EST.166 - EST. 220 66KV C1 EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas .-	Bajo	Actividades: Roce manual en franja de servidumbre, desde estructura N° 165 - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución .- Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada .- Nivel de Riesgo: Bajo .- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San Javier – Constitución .-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00	22-11-23 08:20	
202311027127	Linea	Rechazado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Externo	Programada	1165	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	2823	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de transelec por trabajos asociados a proyecto NUP 3165 (Proyecto S/E Pairical), se requiere realizar seccionamiento del circuito N°2 Los Changos - Cumbre.	Riesgo adaptados por transelec. Operación ordenara de equipos, se mitigará riesgos mediante verificación previa de equipos	A solicitud de Transelec, se requiere realizar seccionamiento del circuito N°2 Los Changos - Cumbre, asociado a proyecto de S/E Pairical. NUP 3165. Trabajos serán coordinados con el Centro de Control de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-11-23 08:00	22-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202311019982	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1205	ALTO JAHUEL - PUNTA DE COPPER 154KV	3058 3060 3064 3065 3789	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 160C 154KV C2 EST. 160C - PUNTA DE COPPER 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con mentado potencial. - Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con mentado potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Trabajos asociados a las Fases: No Aplica Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgos del Jefe de Faena: No Aplica	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:09	21-11-23 18:40
202311019849	Línea	Rechazado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	1186	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	2822	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos polarmos al seccionamiento del circuito N°2 Los Changos - Cumbre asociado al proyecto S/E Parinas (NUP 1125) se requiere deshabilitar función de reconexión (F79) de los pulsos 46 en S/E Los Changos y 45 en S/E Cumbre, además de señalizar "No reconectar,	Principales riesgos adoptados por Transelec por trabajos en proximidades del seccionamiento correspondiente al circuito N°2 Los Changos - Cumbre (NUP 1186)	No tiene consumo afectado	Documento asociado a Solicitudes de Desconexión 20230207/07_20230207SB, 20230207SBy 20230207SB.		ninguno			21-11-2023 08:00	29-11-23 18:00		
202311019823	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	972	DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV	1795	DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara realizara tendido entre torre 438-A a 438-B de seccionamiento manteniendo distancias de seguridad requeridas.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores próximo a instrumentación, Se realizara realizara tendido entre torre 438-A a 438-B de seccionamiento manteniendo distancias de seguridad requeridas, A solicitud de Chilquinta Restricciones: Subestación Don Hector, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 520 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Hector, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Hector-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:39	21-11-23 22:12
202311019630	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	183	LOS MOLLES - CHILLA 66KV	1560 1562 1563 3521 3522 3523 3524 3525	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - CHILLA 66KV C2 EST 39 – EST 129 66KV C2 EST 31 – EST 39 66KV C2 EST 9 – EST 31 66KV C2 EST 6 – EST 9 66KV C2 LOS MOLLES – EST 6 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección Visual Predictiva, Inspección Visual Completa, estructura N° 001 a 205		Actividades: Inspección Visual Predictiva, Inspección Visual Completa, estructura N° 001 a 205 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Riesgoes del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	30-11-23 18:00		
202311019839	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	183	LOS MOLLES - CHILLA 66KV	1560 1561 1562 3521 3526 3527 3528 3529	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 128 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - CHILLA 66KV C1 EST 39 – EST 129 66KV C1 EST 31 – EST 39 66KV C1 EST 9 – EST 31 66KV C1 EST 6 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección Visual Predictiva, Inspección Visual Completa, estructura N° 001 a 205		Actividades: Inspección Visual Predictiva, Inspección Visual Completa, estructura N° 001 a 205 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Riesgoes del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	30-11-23 18:00		
202311019789	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	655	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV	582	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1	Poze y pude llanga servodumbre	Sin Limitaciones	Poda y roce de arboles en la LT Santa Elvira-Nueva Aldea. Se requiere el bloqueo del 52B2 en SE Santa Elvira. Esta coordinado con Arauco Bioenergía la precausión en SE Nueva Aldea.	Riesgo medio sin bloqueo.	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:47	21-11-23 17:38
202311019656	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS – ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: No Aplica	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:33	21-11-23 18:40
202311019383	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1006	CRUCERO – CONCHI 220KV	1961 1962 1963	CRUCERO - EST. 178 220KV C1 EST. 178 - EST. 276 A 220KV C1 EST. 276 A – CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE (SOO 218), Lavado de aislación en instalación energizada.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Crucero-Conchi Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividades: Lavado de aislación en instalación energizada. Restricciones: Subestación Crucero: 528 No reconectar. Tercerus, S/E Conchi: 521 No reconectar. Riesgoes del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:33	21-11-23 06:40
202311019242	Línea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1108	NORQUINCAY - CRUCERO 220KV	2555 2556 2557 2558 2559 2560	NORQUINCAY - TAP OFF BUARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORQUINCAY - TAP OFF BUARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea Norgener: - Cruceo Cto 1 y Cto 2 (Postacion de Salida)	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/S Norgener/Bellavista y Reconexión F/S 5221 y 5212; S/S Cruceo Bellavista y Reconexión F/S 5212 y 5213; S/S La Cruz/bellavista y MR 5211 - 5212 - 521 T1 - 5215; S/S Nuevo Barrancas y MR 521 - 5212 - 521 T1	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:17	21-11-23 12:29
202311019181	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1176	CHAMPA – SECCIONADOR EL ROSAL 220KV	3682 3683	CHAMPA – TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL – EST. 81A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-El Rosal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: No Aplica	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:33	21-11-23 22:12
202311019167	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	162	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1294 1295 1301	CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV C2 ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o 154kV Concepción-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: No Aplica	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:33	21-11-23 17:34
202311019166	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1327 1328 1301	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o 154kV Concepción-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: No Aplica	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:33	21-11-23 17:34
202311019107	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHAMPA – CONCEPCION 154KV	1325	CHAMPA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: No Aplica	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:33	21-11-23 18:04
202311019156	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHAMPA – HUALPEN 220KV	1321	CHAMPA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: No Aplica	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:33	21-11-23 18:40
202311019138	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 89A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguillín, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Quindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:33	21-11-23 22:12
202311019133	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	3330 3331 3332	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAVAL 154KV C1 TAP NAVAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguillín, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Quindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:33	21-11-23 22:12
202311019109	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Externo	Programada	1288	TOCOPILLA – ENNIL 220KV	8075 8076 8077 8078 8079 8080	TAP SL U2A - EST. N°1 220KV C2 (66) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C2 (66) EST. N° 2 - EST. N° 174 3B 220KV C2 (66) TAP SL U2A - EST. N°1 220KV C1 (76) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C1 (76) EST. N°2 - EST. N°174 3B 220KV C1 (76)	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada aisladores portal cátodo En 220kV S/E Tocopilla.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, ningú bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Tocopilla 52566, 52/79, S/E Kimal 527, 5268, 5211, 5216. Tap -Off 0 Los 111, ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 12:45	21-11-23 15:08
202311019366	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	99	SANTA ROSA (CGE) – AUHUE 66KV	95	SANTA ROSA (CGE)- AUHUE 66KV C1	Poze y pude llanga servodumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima ajustada a energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 52B1 de SE Santa Rosa	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 10:21	21-11-23 16:17
202311019223	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHAMPA – HUALPEN 220KV	1321	CHAMPA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Solicitud de proyecto Puente Industrial por montaje de torres 99N y 60N frente a AlyPasTorres 1A y 6A. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Solicitud de proyecto Puente Industrial por montaje de torres 99N y 60N frente a AlyPasTorres 1A y 6A. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: No Aplica	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:33	21-11-23 17:34
202311019192	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS – ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obra de mitigación de ruidos: -	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Se realizara la ejecución de la actividad de montaje de estructuras para barrera acústica en tercio I-1-y cerdar I-2 en subestación Ancoa. Condición: Normalización cuprita y coordinación Bloqueo a la reconexión: No reconectar interruptores que operen la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: Delimitar zona de trabjo. - No reconectar interruptores que	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 07:55	21-11-23 22:12
202311019795	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	721	GUACOLDA – MAITENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición y diagnóstico de enlace de PIOO por cable OPGW desde CEP entre S1/S2 Guacolda y Maitencillo.	El riesgo es bajo, grupe se tomaran todas las medidas de mitigación necesarias.	S/S Guacolda: Teleprotecciones TPPO-L1, TPPO-L2, TPPO-G1, TPPO-G2 inhabilitadas mientras dure la intervención, esquema interconexiones requeridas por TPOP-L1, TPOP-L2, TPOP-G1 y TPOP-G2. S/S Maitencillo: Telepotecciones TPPO-L1 y TPPO-L2 inhabilitadas mientras dure la intervención, esquema de interconexiones requeridas por TPOP-L1, TPOP-L2, TPOP-G1 y TPOP-G2. Control de acceso a instalaciones de Guacolda por parte de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:05	21-11-23 20:01
202311019217	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	AGUAMORENA – MAITENCILLO 220KV	3658 3660 3662	AGUAMORENA – EST 1602 220KV C1 EST 1602 - EST 1616 220KV C1 [PLATAFORMA] AGUAMORENA – EST 1616 220KV C1 AGUAMORENA – EST 1616 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación completa de S/E Maitencillo, incluye desmaniezado de PAT, solicitada por Transelec norte mediante SOO 8080	Riesgo Bajo, se toman las medidas de seguridad necesarias.	S/S Algarrobal: No reconectar 5222, 5215, 5231, 5236, 5219 y 5228.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:29	21-11-23 15:56
202311019703	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	763	MAITENCILLO – CASERONES 220KV L2	1652 1654 1664 1665	MAITENCILLO – ESTRUCTURA 276 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 276 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarsa Solar Dos SpA (NUP 879) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vaciaje, instalación y anetación de barras de fundación (tkuk).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarsa Solar Dos SpA (NUP 879) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vaciaje, instalación y anetación de barras de fundación (tkuk), hormigonado de fundación, relleno compactado, regeneradicación de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 620 y 630. Restricciones: Subestación Maitencillo, 5222 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 5252 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5231 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5232 con bloquea a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 527 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgoes del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 07:45	21-11-23 22:12
202311019230	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	879	COPIAPÓ/PU - CERRILLOS 110KV	1727 1728 3555	COPIAPÓ/PU - ESTRUCTURA 18 110KV C1 ESTRUCTURA 18 110KV - ESTRUCTURA 35 110KV C1 ESTRUCTURA 35 - ESTRUCTURA 50 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Lavado de Aislación	Se requiere bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Copiapóy, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:56	21-11-23 15:58
202311019252	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	762	MAITENCILLO – CASERONES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MAITENCILLO – ESTRUCTURA 276 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 276 - ESTRUCTURA 307 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarsa Solar Dos SpA (NUP 879) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vaciaje, instalación y anetación de barras de fundación (tkuk).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarsa Solar Dos SpA (NUP 879) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vaciaje, instalación y anetación de barras de fundación (tkuk), hormigonado de fundación, relleno compactado, regeneradicación de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 620 y 630. Restricciones: Subestación Maitencillo, 5222 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 5252 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5231 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5232 con bloquea a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 527 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgoes del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 07:45	21-11-23 22:12
202311019362	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1537	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	3552	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación, despeje de caminos y accesos a estructuras Línea Atacama - Esmeralda C1 entre 418B y 416		Actividades: Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo Riesgo no significativo. Riesgoes del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:16	21-11-23 18:02
202311019648	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1366	TAP OFF NIHUE - LA MINGA 66KV C1	615	TAP OFF NIHUE - LA MINGA 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B2 en Tap Off Nihue, para realizar la instalación de amortiguadores de vibración en distintas estructuras de 1766 Tap Nihue – La Minga, sin interrupción de líneas energizadas adistancia. El bloqueo se mantendrá solo por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	Riesgo Alto, trabajos de 6 personas a distancia.	Trabajos a realizar son Técnica de 6H y bajo estricto cumplimiento de sus procedimientos.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:15	21-11-23 17:38
202311019637	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - CHILLA 66KV	1560 1562 1563 3521 3522 3523 3524 3867	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - CHILLA 66KV C2 EST 39 – EST 129 66KV C2 EST 31 – EST 39 66KV C2 EST 9 – EST 31 66KV C2 EST 6 – EST 9 66KV C2 LOS MOLLES – EST 6 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Duallie- Proyecto Ampliación SE Duallie - "Levantamiento de los Servicios Auxiliares de C.A y C.C y revisión de consumos del pañu 82."		Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Duallie- Proyecto Ampliación SE Duallie - "Levantamiento de los Servicios Auxiliares de C.A y C.C y revisión de consumos del pañu 82.", Nota: A solicitud de Ferrocarril Cordillerano Chile S.A. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Duallie a SS.AA. C.C. Duallie a Barra 66kV Duallie a L 66kV Los Molles-Duallie. C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Señalización Duallie, Tableros de SS.AA de CC y CA. Delimitación y/o señalización de la zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 10:32	23-11-23 11:37

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1058
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231026630	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220kV	1059	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bajar mufas de cable OPGW e instalación y fetiro de fy-pass, bajada de mufas ext N°222 y N°256	Alto	Actividades: Bajar mufas de cable OPGW e instalación y fetiro de fy-pass, bajada de mufas ext N°222 y N°256 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S223 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S206 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S222 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Renga: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:01	21-11-23 17:56
20231026639	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220kV	1059	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bajar mufas de cable OPGW e instalación y fetiro de fy-pass, bajada de mufas ext N°222 y N°256	Alto	Actividades: Bajar mufas de cable OPGW e instalación y fetiro de fy-pass, bajada de mufas ext N°222 y N°256 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S223 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S206 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S222 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Renga: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:01	21-11-23 17:56
20231026632	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220kV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220kV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO ESTRUCTURAS N° 385 a 630 y 639 a 657.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO ESTRUCTURAS N° 385 a 630 y 639 a 657 Restricciones: Subestación Cardones, S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, S238 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, S216 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, S215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Renga: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:01	21-11-23 18:40
20231026579	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1321	CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220kV	3113	EST. 2728 - EST. 2688 220kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 2688 a 2721	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 2688 a 2721 Restricciones: Subestación P. Sierra, S221 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, S212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, S216 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, S215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, S211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap off Monte Redondo, S2001 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Renga: L 220kV Punta Sierra - La Cebada C2 o L 220kV P.Sierra-M.Redondo- La Cebada Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:01	21-11-23 17:56
20231026566	Línea	Reshusado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - CHUALE 66KV	1260 1261 1262 3535 3536 3537 3538 3956	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - CHUALE 66KV C1 EST 39 – EST 128 66KV C1 EST 35 – EST 39 66KV C1 EST 9 – EST 35 66KV C1 EST 6 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Chuale: Obra reemplazo de TPRS - Desconexión y vinculación de cables de control de bastidor N°1 (Desconexión), Bastidor UHPR1 (Sistema 1) y Bastidor APR1 (Sistema 2) en sala de S1/GIS.	Bajo	Actividades: Canalización, montaje y tendido de cables, S/E Chuale: Obra reemplazo de TPRS - Desconexión y vinculación de cables de control de bastidor N°1 (Desconexión), Bastidor UHPR1 (Sistema 1) y Bastidor APR1 (Sistema 2) en sala de S1/GIS. ,Nota: PARTIR vinculada con PARTIR 51287, 87: 151289 de Equipos. Restricciones: No hay Instalaciones en Renga: L 66kV Los Molles-Chuale, C1 o Barra 66 kV Chuale Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Chuale, Caja de agrupamiento transformador de potencial TPRS Delimitar y/o señalizar la Zona de Trabajo. Subestación Chuale, Bastidor N° 6 – Circuito de oncurvanización Delimitar y/o señalizar la Zona de Trabajo. Subestación Chuale, Bastidor UHPR1 - Circuito sistema N°1 Delimitar y/o señalizar la Zona de Trabajo. Subestación Chuale, Bastidor APR1 - Circuito sistema N°2 Delimitar y/o señalizar la Zona de	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	22-11-23 15:00		
20231026565	Línea	Reshusado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - CHUALE 66KV	1260 1261 1262 3535 3536 3537 3538 3956	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - CHUALE 66KV C1 EST 39 – EST 128 66KV C1 EST 35 – EST 39 66KV C1 EST 9 – EST 35 66KV C1 EST 6 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Chuale: Patio 66 kV. Patio B1: Obras Capex No Vi. Reemplazo de Transformador de tensión TPRS.	Medio	Actividades: Desmontaje y montaje de TPMM, Semana 47: S/E Chuale. Patio 66 kV. Patio B1: Obras Capex No Vi. Reemplazo de Transformador de tensión TPRS. 1. Desconexión/vinculación primaria y secundaria de TP existentes en patio B1. 2. Traslado de TP (antiguos y nuevos). 3. ingreso y uso de camión grúa con capacho desde la parte exterior del Patio 66 kV 4. Reemplazo de Transformador de tensión del patio B1, incluye montaje del TP nuevo, reemplazo de bases soportes existentes. Reemplazo de conductor y conectores de Alta tensión. 5. Pruebas protocolares: Resistencia de aislación, razón de transformación, resistencia de devanados, HI-POT, factor de potencia en posición definitiva y medición resistencia de contacto en conexiones del TP. 6. - Se requerirá la guardia con cadete sobre nueva fundación. , ,-7.- Traslado de TP reemplazado al CIAR.- Nota: Camión cruzará sobre cenefas de cables reflectada porque de la Subestación. Nota: Se debe colocar cada uno de los núcleos utilizados. Nota: Se requiere desenergizada la barrada Subestación Chuale, Bastidor N° 6 – Circuito de oncurvanización Delimitar y/o señalizar la Zona de Trabajo. Subestación Chuale, Bastidor UHPR1 - Circuito sistema N°1 Delimitar y/o señalizar la Zona de Trabajo. Subestación Chuale, Bastidor APR1 - Circuito sistema N°2 Delimitar y/o señalizar la Zona de	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	22-11-23 15:00		
20231026236	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1304	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de Obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Reemplaze de estructura Tubular con línea energizada, Reemplazar estructura 122.- Instalaciones en Rengo: L 154kV Itahue-Maule,C1.- Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Restricciones: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Itahue-Maule,C1.- Nivel de Rengo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Linea 154 kV Itahue - Maule, Estructura 122 Delimitar la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:25	21-11-23 12:12
20231026239	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	964	MAULE - LINARES 154KV	1305 1546	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de Obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Reemplaze de estructura Tubular con línea energizada, Reemplazo estructuras 151, 156, 165, 166.- Restricciones: No reconectar interruptores que crucen a la L 154kV Maule-Parral ,C1.- Instalaciones en Rengo: L 154kV Maule-Parral ,C1.- Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos.- Nivel de Rengo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Linea 154kV Maule - Parral, Estructuras 151, 155, 165, 166 Delimitar la zona de trabajo.El jefe de faena instruirá a personal y a CNOT los estructuras a	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:25	21-11-23 17:56
20231026565	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1609	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220kV	3970 3967 4115	RIO ACONCAGUA – 9 018 220kV C2 9 018 – 9 119 220kV C2 9 119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de pervertia y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pervertia y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Rengo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Rengo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No bloq	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:09	21-11-23 17:56
20231026566	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1609	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220kV	4114 3968 3971	9 119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220kV C1 9 018 – 9 119 220kV C1 RIO ACONCAGUA – 9 018 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de pervertia y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pervertia y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Rengo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Rengo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No bloq	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:09	21-11-23 17:56
20231026579	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1206	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3057 3059 3063 3062 3063 3708	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 166C 154KV C1 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con mentado potencial. Coordinado con CDE	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con mentado potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Ranagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Instalaciones en Rengo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Ranagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Rengo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No bloq	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:09	21-11-23 18:40
20231026936	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	854	ANCOA - ALTO JAHUEL 500kV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500kV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Raze y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Raze y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Instalaciones en Rengo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Rengo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No bloq	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:09	21-11-23 17:56
20231027132	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUIXSTART SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66kV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloqueo a la reconexión del 52873 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un now masivo en la fibra de servidumbre de la LT 66 kV San Javier -	Renga bajo y controlada, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.			ninguno			21-11-23 09:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:14	21-11-23 18:18
20231026956	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220kV	1059	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 101 a 161	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 101 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S223 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S206 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S222 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S209 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Renga: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:01	21-11-23 22:12
20231026955	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220kV	1208	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 101 a 161	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 101 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S223 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S206 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S222 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S209 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Renga: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Rengo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:01	21-11-23 22:12
20231026287	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	192	ANCOA - ALTO JAHUEL 500kV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500kV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corta de árboles y plumas a instalación energizada en varios vanos.- Instalaciones en Rengo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 .- Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Rengo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa -	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:20	21-11-23 22:03
20231026267	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1270	PEHUENCHE - ANCOA 220kV	1382	PEHUENCHE - ANCOA 220kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Raze de vegetación en franja de servidumbre .- Instalaciones en Rengo: Línea 220 kV Peñuenche-Canal Melado Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Rengo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:39	21-11-23 22:12

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231102266	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220kV	1291 1296	PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Pehuenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con líneas energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:29	23-11-23 22:12
20231102351	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	6598 6599	PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66KV C1 [EN_REVISION] TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:31	23-11-23 22:12
20231102345	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	1862	LOS VILLARES - TOTORALILLO 220kV (SIN_REVISION)	6500 6501	EST.105A - TAP SAN RAFAEL 110kV C1 [EN_REVISION] EST. 82 - EST. 142 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere restricción de No reconectar interruptores asociados a la LT 110kV Totoralillo - los Villares por trabajos de Poda de árboles desde Estructura 01 a Estructura 19.	Riesgo de operación de LT 110 kV Totoralillo - Villares por cercanía en los trabajos.	No tiene consumo afectado			ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:06	23-11-23 16:25
20231102716	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	143	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1	1247 C1	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SMMA según SOD 189	Bajo	A solicitud de SMMA según SOD 1880 por Lavado de aislación paños 220 KV 55/56 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada Restricciones: Subestación San Andrés, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 528 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 5200 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:31	23-11-23 15:08
20231102689	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	833	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SMMA según SOD 1880 por Lavado de aislación paños 220 KV 55/56 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada	Bajo	Actividad: A solicitud de SMMA según SOD 1880 por Lavado de aislación paños 220 KV 55/56 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada Restricciones: Subestación Cardones, 5233 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52338 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 528 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 525 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:33	23-11-23 15:08
20231102649	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	833	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 376	Bajo	Actividades: Inspección Visual Pedestre , INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 376 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00		
20231102385	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	364	PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 220kV C1	269 2912	PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 220KV C1 PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación energizada.	Trabajo de riesgo controlado.	Conocidera bloqueo de reconexión de interruptor 5245 y 52454en S/E Pan de Azúcar, precaución en 52454 y bloqueo reconexión 52454 en S/E El Peñón. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatinoy efectiva solo cuando los trabajos se estén finalizando.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:32	23-11-23 18:46
20231102338	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 3575	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce manco en franja de servidumbre, desde estructura N° 65. - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:20	
20231102299	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1252 1638	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o 2 o Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:20	23-11-23 17:56
20231102298	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	5566 5567 5568	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:20	23-11-23 17:56
20231102297	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	5570 5571 5572	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:20	23-11-23 17:56
20231102289	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:55	23-11-23 18:40
20231102286	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1554	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule .- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue- Maule.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:20	
20231102271	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUNTA DE CORTES - LOS CIRUJOS 220kV (EN_REVISION)	4647 4648 4649	PUNTA DE CORTES - EST.71 220KV C2 [EN_REVISION] EST 71 - EST.730 220KV C2 [EN_REVISION] EST.730 - LOS CIRUJOS 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2 o L 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea Línea 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, Circuito 1 o 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:20	23-11-23 18:40
20231102270	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUNTA DE CORTES - LOS CIRUJOS 220kV (EN_REVISION)	4644 4645 4646	PUNTA DE CORTES - EST.71 220KV C1 [EN_REVISION] EST 71 - EST.730 220KV C1 [EN_REVISION] EST.730 - LOS CIRUJOS 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o L 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea Línea 154kV	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:20	23-11-23 18:40
20231102257	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	216	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV	496	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de CT 66kV San Vicente TT Los cabros, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5286 de S/E San Vicente. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:25	23-11-23 17:31
20231102230	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220kV	6230 6229	TAP OFF QUILAQUILA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILAQUILA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 6186 - 6955	Bajo	Actividades: L 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 6186 - 6955 Restricciones: Lagunas, 5201 No reconectar Frontera, 5201, 5231 No reconectar Teniente, 5211 5055 ENOR (S/E Tap Off Quilaquila) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Frontera, 6186-6300 Bloquear Jefe de Faena Colocar a tierra pictola de lavado en estructura, conectar a tierra camión lavador. Verificar mojabilidad / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 85%, controlar velocidad del viento menor a 30km/h. respetar distancia de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:03	23-11-23 17:03
20231102337	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1762	CHARRUA - LOS NOTROS 220kV 220kV [En_Revision]	6293 6292 6291	LOS NOTROS - EST. 2.220KV C1 [En_Revision] EST. 0 - EST. 350 220KV C1 [En_Revision] EST. 184 - TAP OFF TRUPAN 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/R Los Notros: Pintado de estructura 8N (con condición energizada).	Bajo	Actividades: S/R Los Notros: Pintado de estructura 8N (con condición energizada). Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Los Notros-Charrua, C1o Línea 220 kV Los Notros-Ancoa-Charrua, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:29	23-11-23 12:12
20231102336	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1762	CHARRUA - LOS NOTROS 220kV 220kV [En_Revision]	6294 6293 6296	LOS NOTROS - EST. 2.220KV C1 [En_Revision] EST. 0 - EST. 350 220KV C1 [En_Revision] EST. 184 - TAP OFF CHOSLAUN 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/R Los Notros: Pintado de estructura 8N (con condición energizada).	Bajo	Actividades: S/R Los Notros: Pintado de estructura 8N (con condición energizada). Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Los Notros-Charrua, C1o Línea 220 kV Los Notros-Ancoa-Charrua, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:29	23-11-23 22:12
20231102125	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	955	ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV	868	ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de CT 66kV Vicanto - Tap Rengo, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5281 de S/E Peñaflor. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:25	23-11-23 17:31
20231102322	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1009	CENTRAL DIESEL TARAPACA - A 110KV C1 LIB	1857	CENTRAL DIESEL TARAPACA - A 110KV C1 LIB	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislaciones energizada .		Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a metro riesgo.	CONSECUENCIAS REQUERIDAS: NO RECONECTAR S/E Tamaya 52145, S/E A 52145. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:58	23-11-23 12:05
20231102321	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	360	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV	536	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación en las estructuras de la 154kV Paine - Isla de Maipo.	Riesgo bajo y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5288 en SE Paine.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:25	23-11-23 18:02
20231102131	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAIPU, 154KV C1 TAP MAIPU - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/R Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Barra ATR1. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Actividades: S/R Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Barra ATR1. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 0S, 2017kV kV- Lagunillas o Pallo Cond. Diag. 33422- Lagunillas o Pallo Cond. Diag. 33423 Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 1 Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2 Lagunillas o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Reclusorio-Coronel, C1 o Línea 154 kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 07:26	23-11-23 17:35
20231102347	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	955	ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV	872	TAP RENGO - PEUQUEN 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de CT 66kV Tap Rengo - Peñaquen, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5282 de S/E Peñaquen. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:25	23-11-23 17:31
20231101450	Línea	Rechazado	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconocido	Origen Interno	Programada	1396	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220kV C2	2977 3765 3766 3770	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 POLPAICO - EST N°63A 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°63A - EST N°63 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°63A - CHUAPTUN 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de Cubierta en Cable AT subestado en sector Poldelcue de la LT 220 kV Polpaico - Quilapilún C2 y cimpresa Manual de Aislador, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General de la 63 a 50 de la LT 220 kV Polpaico - Quilapilún C2	Sin riesgos para el sistema. Línea desconectada.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00		
20231103460	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA. 078	078	Intervención	Origen Interno	Programada	1102	MESILLONES - CTHSIGNS 220KV	3060	MESILLONES - CTHSIGNS 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Basico 1.4 ÑO mVO/12 un 06 Mesillones.	Riesgo bajo, se trabajara con procedimiento.	S/E Mesillones: Señalizar y No reconectar 52E2 S/E CTHsigns: Señalizar y No reconectar 52L1	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 07:00	21-11-23 11:51	23-11-23 12:58
20231103207	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220kV	3602	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDH, LAT Geoglifos lagunas 1 y 2. Traslado de material de empréstito con camiones tolva por bajo línea, además se agregan a dicho transito camión aljibe, cargador frontal. retroexcavadora, sprinter, camión pluma.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 5201, no reconectar. Geoglifos: 5215, 5232 no reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:03	23-11-23 22:12
20231103087	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220kV	3603	GEOGLIFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDH, LAT Geoglifos lagunas 1 y 2. Traslado de material de empréstito con camiones tolva por bajo línea, además se agregan a dicho transito camión aljibe, cargador frontal. retroexcavadora, sprinter, camión pluma.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 526, no reconectar. Geoglifos: 5231, 5238 no reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:03	23-11-23 22:12
20231103772	Línea	Ejecución Exitosa	CHIQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1765	Desconocido	Origen Interno	Programada	1631	VAUPARAISO - LA POLVORA 220kV	3899	VAUPARAISO - EST. 0 C1 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de limpieza manual de aislación a la LT 110 kV Valparaíso - La Polvora	Riesgo bajo programado y controlado	Se realizaran trabajos de limpieza manual de aislación a la LT 110 kV Valparaíso - La Polvora Cto 2, considera precaución a la LT 220 kV Valparaíso - La Polvora Cto 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 08:26	23-11-23 16:39
20231102709	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	6598 6599	PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66KV C1 [EN_REVISION] TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:31	23-11-23 18:40
20231103670	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220kV	2963 2964	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:31	23-11-23 22:12
20231103669	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220kV	2962	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-2023 00:00	23-11-23 18:00	21-11-23 09:31	23-11-23 22:12

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231103668	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	978	DUQUECO - LOS PELMOS 220KV	1856	DUQUECO - LOS PELMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce en franja de servidumbre. -	Rojo	Restricciones: Restricción alta reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Rojo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 22:12
20231105175	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1321	CURICO - MELIPEUCO 110KV	8068	CURICO - MELIPEUCO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Rojo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/R Cunico se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M5 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:35	21-11-23 17:25
20231105116	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1321	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Rojo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K32, 52K31, 52K52, 52K30 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K1, 52K0, 52K2, 52K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 17:56
20231105133	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1321	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Rojo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K32, 52K31, 52K52, 52K30 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K1, 52K0, 52K2, 52K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 17:56
20231105137	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1321	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	3167	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Rojo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/R Top Off No Toltén: 52M1 posee reconexión automática deshabilitada. S/R Cunico se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M5 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:35	21-11-23 17:26
20231102085	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Externo	Programada	1728	EL PIÑÓN - LA RUCA 220KV	61179 61180	EL PIÑÓN - EST. 608 220KV C1 EL PIÑÓN - EST. 608 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de poda y roce en franja de servidumbre.	Trabajo de riesgo controlado.	Para la instalación de los trabajos, se considera bloqueo de los reconexiones de los interruptores 52M1 y 52M6 de S/E El Peñón y 52M1 y 52M4 de S/E La Ruca 220	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:48	21-11-23 17:16
20231106892	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1610	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILALQUILA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILALQUILA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Colihuaut, proyecto CZH (Subt 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV Pot MH:800, vano entre 6699 Y6648, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Laguna C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 22:12
20231106892	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1654	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 SAN SIMON - LAGUNAS 220KV C1	3016 3035	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Colihuaut, proyecto CZH (Subt 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV Pot MH:771, vano entre 6671 Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 22:12
20231106832	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Colihuaut, proyecto CZH (hasta 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659-678, Cruce entre vanos 656-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 22:12
20231106822	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Colihuaut, proyecto CZH (hasta 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659-678, Cruce entre vanos 656-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 22:12
20231106772	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Colihuaut, proyecto CZH, (Subt 213) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de cota entre vanos 695-696 (PTE Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Laguna C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 22:12
20231106742	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Colihuaut, proyecto CZH, (Subt 213) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de cota entre vanos 695-696 (PTE Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Laguna C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 22:12
20231106361	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1660	LASTARRIA - CHUILOS 220 KV	4038 4039 4054	LASTARRIA - EST. 250A 220 KV C2 EST. 250A - EST. 270 220 KV C2 EST. 250A - EST. 268 220 kV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Rojo	Restricciones: Restricción alta reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lastarria - Cruzeiros, C1 o Línea 220 kV Lastarria - Cruzeiros, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Rojo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 17:56
20231105756	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHAMALA - HUALPIN 220KV	1021	CHAMALA - HUALPIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinarias en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chamal-Hualpín, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 22:12
20231105116	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	721	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	3089 3090	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTES 3-6.	El riesgo en bajo, porque se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.		No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 16:00	21-11-23 08:16	21-11-23 16:39
20231105289	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV	116 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTES 1-2.	El riesgo en bajo, porque se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.		No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 16:00	21-11-23 08:16	21-11-23 16:39
20231105566	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	164	EL SALADO - CHANARAL 220KV	1235	EL SALADO - CHANARAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre 6189 y 6189 L/Bkl Salado Chañaral ,2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior	Rojo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre 6189 y 6189 L/Bkl Salado Chañaral ,2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior. Restricciones: Subestación El Salado, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Chañaral, 52E71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 17:56
20231105137	Línea	Ejecución Exitosa	HIDRO ATACAMA TRES SPA	612	Intervención	Origen Interno	Programada	1092	BOLERO - LIBERINTO 220KV	3568 3567	BOLERO - EST. NA-2 220KV C1 EST. NA-2 - LIBERINTO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras línea 220 kV Bolero - Liberinto. Condiciones requeridas: No reconectar 52116 en S/E Liberinto y 5237/S/E Bolero.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a estructuras línea 220 kV Bolero - Liberinto. Condiciones requeridas: No reconectar 52116 en S/E Liberinto y 5237/S/E Bolero.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 17:00	21-11-23 10:00	21-11-23 20:06
20231103831	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	878	Intervención	Origen Interno	Programada	1132	O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV	2072 2073 2074 2075 2076 2077	O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 - TAP OFF ILLANOS 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 - DOMEYKO 220KV C1 TAP OFF ILLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220KV O'Higgins - Domeyko	Riesgo bajo. Trabajo se realiza bajo procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Domeyko 52E1 S/E O'Higgins 52E2.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:30	21-11-23 18:00	21-11-23 08:15	21-11-23 15:42
20231103335	Línea	Reshusado	AUFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1660	RIO AZOMCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 220KV	3527	TAP CHAGRES - EST. 200 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Apertura de puentes en portal de derivación en Tap Chagres hacia Subestación Chagres de la LT 220 kV Río Aconcagua - Nueva Panquehue por trabajos de ampliación del "Sistema Eléctrico Asociado a Nuevo Complejo Minero Los Bronces NVP 1166 " Aumento de Capacidad Línea 2x1100+1x1600 A Aconcagua-Esperanza". Al estado lo ingresa de puentes la LT 110 kV queda expresa entre Río Aconcagua y Nueva Panquehue.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-12-23 19:00		
20231103337	Línea	Reshusado	AUFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1660	RIO AZOMCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 220KV	3527 3533 3562 3199	TAP CHAGRES - EST. 200 220KV C1 TAP CHAGRES - EST. 1998 220KV C1 R-220A - TAP CHAGRES 220KV C1 EST. 220A - TAP CHAGRES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de LT 220kV Nueva Panquehue-Río Aconcagua para trabajos de C1 desde Torre nueva T220A a Torre 220y Apertura de puentes en Tap Chagres C1 hacia S/E Chagres.	Sin riesgo para el sistema, línea desconectada.		No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 19:00		
20231103330	Línea	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	3968	Intervención	Origen Interno	Programada	672	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV	17	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de aislación en LTE 110 kV D. Almagro - M. Verde. Estructuras 25 a 86 y estructuras 117 y 118.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Precaucion: No reconectar 52M6en S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 18:00	21-11-23 09:26	21-11-23 16:07
20231103766	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Externo	Programada	809	PPV JAVIERA - TAL TAL 110KV	1083 1651	EST. 153 - TAP PUENTA CHIDOS 110KV C1 EST. 89 - EST. 153 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion LT 110 KV Javiera - Ovalle con linea energizada -	Riesgos controlados , segùn procedimientos interno CGE	Retiro de reconexion automatica : 52M1 en S/E Javiera	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 17:06	21-11-23 09:36	21-11-23 16:06
20231106130	Línea	Ejecución Exitosa	AUFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO AZOMCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 220KV	3527 3533 3199	TAP CHAGRES - EST. 200 220KV C1 TAP CHAGRES - EST. 1998 220KV C1 [EN_REVISION] R-220A - TAP CHAGRES 220KV C1 EST. 220A - TAP CHAGRES 110KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere precaución de No Reconectar de los interruptores asociados a las LT 110 kV Río Aconcagua - Nueva Panquehue por retiro de torres de estructuras de las líneas en mención por cercanía a las trabajos en LT 220 kV Nueva Panquehue - Chagres para cambio de conductor desde Torre 1998 a 6339. Torres 6339 a 6354, trabajos en tendido entre torres 20y 21 para refuerzos de estructuras 7207 y7232.	Riesgo de operación de la LT 110kV Río Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía en los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor SD MMI 202309072 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 19:00	21-11-23 07:55	21-11-23 16:02
20231105601	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1099	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2038 2039 3694	ENCUENTRO - EST. 168 220KV C1 EST. 168 - EST. 199 220KV C1 EST. 199 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 168 220KV C2 EST. 168 - EST. 199 220KV C2 EST. 199 - COLLAHUASI 220KV C2	Otros Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataforma en ERA, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Posteriores entre vanos 6686-6691-6692 y cruce entre vanos 6690-6691-6692 y cruce entre vanos 6689- 6690.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitidad de reconexión automática En S/E Encuentro 52E6 y 52E4 en S/E Collahuasi 52L6 y 52L4	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 07:00	21-11-23 20:00	21-11-23 08:56	21-11-23 20:28
20231106828	Línea	Ejecución Exitosa	COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A.	403	Intervención	Origen Interno	Programada	1008	ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV	3862	ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, método a distancia, trituradora de la 01 a 05	Riesgo bajo. Se toman las medidas de seguridad y control riesgo operacional.	Sí Antofagasta: No Reconectar 52M2. Sí Altonorte: No reconectar 52M5.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:30	21-11-23 18:00	21-11-23 08:58	21-11-23 13:55
20231105282	Línea	Ejecución Exitosa	ENAEX	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1054	CHACAYA - EL COBRE (ENAEX) 220KV	3954 3955	CHACAYA - EL COBRE (ENAEX) 220KV C1 CHACAYA - EL COBRE (ENAEX) 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación con línea energizada, método a distancia.	Método de lavado a distancia, riesgo bajo	S/R Chacaya: 52J6, 52J7No Reconectar. S/E El Cobre: 52J2, 52J3 No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:30	21-11-23 16:30	21-11-23 08:50	21-11-23 12:55
20231103337	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1352	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	2988 3112	DON GOYO - TAP TAURAY 220KV C2 TAP TAURAY - EST. 272B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solicitada por Steel Green Power (SCDI 337). Trabajos Coordinador con La Cebada (SCDI 2898) y Don Goyo (SCDI 2880).	Rojo	Actividad: Desconexión de línea 220 kV La Cebada - Talinay - Don Goyo por retiro de puentes desde estructura 322 (Transelec) a estructura 75 (Inel). Restricción: Instalación indisponible. Instalación con riesgo Línea 220 kV Don Goyo – Tap Off Talinay - La Cebada Circuito 2 Temporalidad del riesgo: Inicio y Final de la faena. Nivel de riesgo Rojo	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 08:00	21-11-23 19:00	21-11-23 08:31	21-11-23 11:04
20231105665	Línea	Aprobado	COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A.	403	Intervención	Origen Interno	Programada	1008	ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV	3862 3863	ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 TAP OFF LA NEGRA - ALTONORTE 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Precauciones asociadas CP 202310179R1 a trabajos de línea LT 110 kV Capricornio-Altonorte en Reemplazo de conductor dañado de la estructura 135 hacia 136.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas necesarias para un trabajo seguro	Condiciones: S/R Antofagasta: Señalizar y no reconectar 52M2 S/R Altonorte : Señalizar y no reconectar 52M6	No tiene consumo afectado					21-11-23 00:00	30-11-23 23:00	21-11-23 08:58	
20231103321	Línea	Reshusado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	181	LOS MELLES - OVALLE 66KV	1260 1261 1262 3505 3506 3507 3508 3509	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 EST 29 – EST 128 66KV C1 EST 31 – EST 29 66KV C1 EST 9 – EST 31 66KV C1 EST 6 – EST 9 66KV C1 LOS MELLES – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	S/R Ovalle: Reemplazo de TPFF del Paño 81.	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 00:00	22-11-23 20:59		
20231103412	Línea	Aprobado	CENTRAL YUNGAY S.A.	1765	Desconexión	Origen Interno	Programada	98	YUNGAY - CHARRUA 154KV	91 96	YUNGAY - ML CHARRUA 154KV C1 ML CHARRUA - CHARRUA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Mantenimiento Mayor Central Yungay (Pruebas hidráulicas y de Protecciones Equipos Primarios Subestación Charrua, inspecciones y Mantenimiento Anual) .	No tiene consumo afectado		ninguno			21-11-23 00:00	09-12-23 20:59	21-11-23 08:07	
20231103570	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	668	TAP LO ESPEJO - RUIN 110KV	3255 3256 3257	LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C2 TAP SAN BERNARDO - TAP LO ESPEJO 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Apertura de puentes en torre N°52 para trabajos de tendido de OPGW en el tramo entre torre N°47 y torre N°62		Trabajos con riesgo controlado en cercanía al circuito N°1 energizado	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 22:00	21-11-23 06:00	20-11-23 23:00	21-11-23 06:00
20231103575	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	668	TAP LO ESPEJO - RUIN 110KV	3255 3256 3257	LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 TAP LAS ACACIAS - TAP SAN BERNARDO 110KV C1 TAP SAN BERNARDO - TAP LO ESPEJO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito por trabajos en 50-2023105065	Restricción de reconexión del circuito		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 21:00	21-11-23 06:00	20-11-23 23:00	21-11-23 06:05
20231103333	Línea	Ejecución Exitosa	AUFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	80	QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV	2974	QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de RNE, se requiere operaciones de desconexión de la LT 220 kV Los Maquis - Quilapilún C2 por trabajos de Mantenimiento preventivo equipos primarios bahía 1 de S/E Quilapilun, incluye switchgear 220V - inspección de la barra, cerdas, interruptor y cetd.	Riesgos declarados por RNE		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	21-11-23 18:00	20-11-23 21:16	21-11-23 11:05
20231103116	Línea	Ejecución Exitosa	AUFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Programada	1356	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV	2977 3746 3745	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 POLPAICO – EST N°61A 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°61A – EST N°64A 220KV C2 [EN_REVISION] EST N°64A – QUILAPILUN 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de RNE, se requiere operaciones de desconexión de la LT 220 kV Polpaico - Quilapilún C2 por trabajos de Mantenimiento preventivo equipos primarios bahía 1 de S/E Quilapilun, incluye switchgear 220V - inspección de la barra, cerdas, interruptor y cetd.	Riesgos declarados por RNE		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	21-11-23 18:00	20-11-23 21:16	21-11-23 11:05
20231103492	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Desconexión	Cursa Parcial	Programada	1364	FATIMA - ISLA DE MAIPO 66KV	3131 4249	FATIMA-ESTRUCTURA N°48-66KV C1 ESTRUCTURA N°48 – ISLA DE MAIPO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por riesgo al sistema y continuidad del suministro electrico, se requiere la desconexion de la LAT 66 KV Fátima-Isla Maipo. Incluye reparación de un soporte de aislador suelto en la estructura N°38.	Riesgo medio controlado segùn procedimientos establecidos por CGE Transmisión.		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 11:00	20-11-23 20:00	20-11-23 11:22	20-11-23 15:29
20231103195	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1652	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Central Canutillar: Habilitación de nuevas vías de comunicaciones de teleprotecciones TPM-B y TPM-N en dirección S/E Puerto Montt -	Riesgo	Restricciones: No hay - Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Rojo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observaciones: Trabajos coordinados con COBUN. - Nota: Se requiere verificar telyeconicación desconectada del enlace mecanindas de Lisines 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o C2 -	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 11:00	30-11-23 18:00	21-11-23 10:02	
20231103195	Línea	Aprobado	TRAN

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1458
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231031298	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	142	CANUTILLAR - PUENTO MONTT 220KV	1652	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/I Puerto Montt: Habilitación de nuevas vías de comunicaciones: de teleprotecciones TPH-B y TPH-free dirección Central Canutillar.	Bajo	Restricciones: No Hay - Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, Cs o Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, Cs o SS.AA. C.C. Puerto Montt. - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo Bajo: - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay - Observaciones: Trabajos coordinados con CEBUEN: - Nota: Se requiere verificar temporización desconectada del enlace microondas de Isolines	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 13:00	30-11-23 18:00	20-11-23 09:14	
20231031297	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	142	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	1109	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/I Puerto Montt: Habilitación de nuevas vías de comunicaciones: de teleprotecciones TPH-B y TPH-free dirección Central Canutillar.	Bajo	Restricciones: No hay - Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, Cs o Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, Cs o SS.AA. C.C. Puerto Montt. - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo Bajo: - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay - Observaciones: Trabajos coordinados con CEBUEN: - Nota: Se requiere verificar temporización desconectada del enlace microondas de Isolines	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 13:00	30-11-23 18:00	20-11-23 09:14	
20231031971	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1	1260	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/I Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño H2. - Coordinado con Enel y C. Sauzal.	Bajo	Actividades: S/I Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño H2. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110/kV sección 1 y 2 y línea de 110/kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1. Instalaciones en Riesgo: S/I Alto Jahuel: Barra de 110/kV sección 1 y 2 y línea de 110/kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/I Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 11:00	20-11-23 11:00	20-11-23 07:38	20-11-23 11:48
20231031727	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1297	PARINAS - ARMADORES 66KV C1	2971	PARINAS - ARMADORES 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Se requiere No Reconectar línea 66kv Parinas/ Armadores, por faenas de lavado de aislación	El riesgo es la operación de la línea durante el lavado de aislación en S/E Parinas.	Con aviso de suspensión diaria. Trabajos a realizar dentro de la jornada laboral en horarios y periodo señalados en SD. Asociado a SD 20231031298. Faenas coordinadas con Transelec y Enel.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 13:00	29-11-23 18:00	22-11-23 07:00	28-11-23 18:00
20231032655	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2053	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1656	EJERCITO - GUINDO 66 KV	3553 3554	EJERCITO - TAP CERRO CHIPIS 66KV C1 TAP CERRO CHIPS - EST. 85 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	La solicitud de RFI Sol 20231 N°95, se requiere el bloqueo de reconexión automática de la LAT 66 KV Ejército-Guindo N°1. Esta por trabajos en zona 28 y 33 del puente ferroviario Ruta	Riesgo medio controlado por terceros.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	30-11-23 20:00	20-11-23 09:42	30-11-23 20:01
20231032639	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexió	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3131	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/I Pan de Azúcar: Reparación, ajuste, calibración y de ser necesaria reemplazo de componentes y/o zapa de accionamiento del 89G-27.	Bajo	Actividades: NPR reducido; normal; mco o reemplazo de desconectador desenergizado , S/I Pan de Azúcar: Reparación, ajuste, calibración y de ser necesaria reemplazo de componentes y/o caja de accionamiento del 89G-27, por no operar con maniveta, en atención al aviso de anormalidad 32298677. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo- Pan De Azúcar, C1 o Barra 220/kV, Sección 1 P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, instalar tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89G-2 Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Azúcar, 89G-27 . disponible para el jefe de Tarea, se requieren pruebas	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	30-11-23 17:00	20-11-23 09:39	29-11-23 16:17
20231032572	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2	1289	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/I Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño H1. - Coordinado con Enel y C. Sauzal.	Bajo	Actividades: S/I Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño H1. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 110/kV sección 1 y 2 y línea de 110/kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: S/I Alto Jahuel: Barra de 110/kV sección 1 y 2 y línea de 110/kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/I Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 09:00	30-11-23 10:00	20-11-23 07:38	30-11-23 11:47
20231031585	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1094 1522 1523	CONCEPCION - ESTRUCTURA 31 154KV C2 ESTRUCTURA 31 - ESTRUCTURA 35 154KV C2 ESTRUCTURA 35 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a lo reconexión . Instalaciones en Riesgo: Linea 154/kV Concepción- San Vicente, C1 o 154/kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:30	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 18:38
20231031566	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1527 1525 1521	CONCEPCION - ESTRUCTURA 34 154KV C1 ESTRUCTURA 32 - ESTRUCTURA 35 154KV C1 ESTRUCTURA 35 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a lo reconexión . Instalaciones en Riesgo: Linea 154/kV Concepción- San Vicente, C1 o 154/kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:30	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 18:38
20231030800	Linea	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	252	VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV	267	VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1	Reze y poda Franja servidumbre	Sin Limitacion es.	No reconectar línea 66 kV Valdivia - Los Lagos, por faenas tales y podas de árboles entre TRAMOS 35, 36, 39, 39.	Nivel de riesgo bajo y controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con línea energizada.	Solicitud se suspendera diariamente al finalizar la jornada laboral. (PT 2023-00960 Ingreso interno 570).	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:30	07-12-23 17:30	20-11-23 09:33	
20231031678	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1311	CENTRAL LA CEBADA - PUENTA SIERRA 220KV	2996 2997 3278	EST. 272A - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 TAP MONTE REDONDO - EST. 256B 220KV C1 EST. 256B - PUENTA SIERRA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 2638 a 272.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 2638 a 272 Restricciones: Subestación P. Sierra, 52G1 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 52G2 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 52G6 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 52G1 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 52J1 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 52J3 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap off Monte Redondo, 52H31 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Sierra - La Cebada C2 o L 220kV P Sierra-Mirador- La Cebada Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 18:15
20231030898	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	366	Intervención	Origen Externo	Programada	1280	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2	2969 2968	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Trabajos de Transelec, S/E Maitencillo: Lavado de aislación paño 225kV incluye equipos primarios, paños 01,-11,-21,-31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 102, 121, 132, 91, 71, 61, 41, 31, 21, 11 y barra principal y auxiliares, manos de línea y barrade transferencia.	Riesgo de disparo a L7 Maitencillo - Nueva Maitencillo por lavado de aislación en S/E Maitencillo.	A solicitud de Transelec: Se requieren las siguientes condiciones en S/E Maitencillo: No reconectar interruptores 52G3 y 52J11 Se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Maitencillo: No reconectar interruptores 52J2, 52J3, 52J1 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:31	20-11-23 17:15
20231032689	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1701	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV	3132 3130	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 - EST. N°72 220KV C2 EST. N°72 - A 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores energizado.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a metro ringa.	CONDICIONES REQUERIDAS: Precaucio, S/E Tocopilla 52H2, S/E A 52H2. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	30-11-23 16:00	20-11-23 08:25	30-11-23 15:56
20231030435	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	357	Desconexió	Origen Interno	Curso Forzoso	986	CHUQUICAMATA - A 110KV	1621	CHUQUICAMATA - A 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Se requiere lavado de aislación por alta contaminación salina y para mayor seguridad de instalaciones (Zona con mucha humedad)	Ringa bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones requeridas: En S/E Chuquicamata: abertos 52H33, 89H32-1, 89H32-2, 89H30-1 y en S/E A: abertos 52H32, 89H32-1, 89H32-2	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:58	20-11-23 18:17
20231030925	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1538	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA - EST. N°31 220KV C2 EST. N°38 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°35 - EST. N°38 220KV C2 EST. N°35 - EST. N°38 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 52J1; 52J3con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Minjar, 52J1; 52J3; 52J5 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tesorera, S/E Tap Off Relacer. 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minjar, C1 o L 220kV Atacama-Minjar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:35
20231030931	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1832	INCAHUASI - LAS COMPAÑAS 110KV	1254 1257	LAS COMPAÑAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos relacionados NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV.	Bajo	Actividades: Apertura de Puentes en Torre 28bis (o potencial) de la línea 110/kV Maitencillo - Las Compañías, sector Maitencillo - Algarrobo. Restricciones: Se requiere la desconexión del Paño H1- SE Maitencillo, la Línea 110/kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizada desde S/E Las Compañías. Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo- Las Compañías. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 15:00	20-11-23 07:53	20-11-23 15:38
20231030439	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	185	MAITENCILLO - VILLANAR 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VILLANAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje de Estructuras equipos y luminaria Patio HT1, incluye instalación disuke y conexionado MPT estructurales.	Bajo	Actividades: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, 52N6027 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Montaje de Estructuras equipos y luminaria Patio HT1, incluye instalación disuke y conexionado MPT estructurales. ,*** Nota: Se realizará humectación diaria del terreno para evitar contaminación de los aisladores, *** Nota: Camión no cuenta con canastas aisladoras, *** Nota: Camión será guiado en todo momento por personal paletero o ayudante. Finalmente se normalizarán los bloqueos a la reconexión. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52T1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Rótlo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52T7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV Vallenar y Barra 13,2 kV Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV- Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV- Vallenar y L 110kV Maitencillo- Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new jersey y bloqueo Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 22:18
20231030438	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	185	MAITENCILLO - VILLANAR 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VILLANAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Ampliación SE Vallenar: Patio 110 kV: Montaje Casa Y606 (con uso de camión).	Bajo	Actividades: Montaje de mvestimento de caseta y Sala GIS, 52N6027 Ampliación SE Vallenar: Patio 110 kV: Montaje Casa Y606 (con uso de camión), *** Nota 1: Para montaje de módulos se considera trabajos con apoyo de camión pluma y apoyo de personal sobre Andamios (en ningún momento se considera que camión se posicionará bajo línea 110 kV), *** Nota 2: Camión pluma solo apoyará para acercamiento de materiales con sobrepasar los 35 metros a la línea Maitencillo- Vallenar 110 kV), **Nota 3: Se utilizará camión pluma manteniendo precaución de no tener acercamiento a menos de 35 metros de línea energizada 110kV en horizontal y vertical. En todo momento el cage con camión pluma y distancias a puntos energizados deber ser controlado con topografía permanentemente y de maneda en cage deben realizarse en sentido contrario a la línea energizada, además el camión pluma contara con control de viento a distancia, ** Nota 4: Para los trabajos en andamios, se considera armado de forma manual (no se usa camión pluma) y en ningún momento se acercara a las distancias mínimas de seguridad a puntos energizados (Distancias en cobre y en Aislamiento) a 450KV(), ***Nota: Bloqueos a la reconexión se normalizarán diariamente. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Rótlo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV Vallenar y Barra 13,2 kV Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV- Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV- Vallenar y L 110kV Maitencillo- Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:02	20-11-23 18:28
20231030980	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	185	MAITENCILLO - VILLANAR 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VILLANAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos relacionados al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV.	Bajo	Actividades: Instalación de portátiles de Protección en cruce de línea existentes. Troballa, engrampado de conductor en estructura de línea Torre 1 a Torre 34. Para estos trabajos los puentes se encontrarán desenergizados en el vano 1 de Línea N° 2023-00966, L110 kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizada desde S/E Las Compañías. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52H9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Vallenar, 52H71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. de Toro, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Castilla, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Castilla, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off El Rótlo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo- Vallenar, C1 o Barra 110 kV-Vallenar o Barra 13,2 kV- Vallenar o Tr. Trifásico 01, 110/13,8kV- Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,8kV- Vallenar o L 110kV Maitencillo- Cardones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Maitencillo: Señalización y Delimitación zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales entre estructura 1 y estructura 1A. Instalación de tierras provisionales entre estructura 1	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	22-11-23 20:00	20-11-23 07:53	22-11-23 21:06

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230908921	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1536	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°35 – EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Rojo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 5215 - 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mirage, 5135 - 5216 - 5218 - 5219 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzanz, 5/8 Tap off Enlace: 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Mirage, C1-L 220kV Atacama-Mirage, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 23:35
20231016112	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	AGUAMORENA – MANTICHUELO 220KV	9656 9656 9660 9661	AGUAMORENA – EST 1602 220KV C1 EST 1602 - EST 1416 220KV C1 [EN_REVISION] AGUAMORENA – EST 1416 220KV C2 AGUAMORENA – EST 1416 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación completo de S/E Manticholo, incluye desmalezado de PAT, solicitado por Transelec norte-evaluador 9230-9288	Riesgo Bajo, se toman las medidas de seguridad necesarias.	S/R Aguaviskal: No reconectar 5212, 5213, 5215, 5216, 5218 y 5219.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:36	20-11-23 17:16
20231023131	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1152 1675 1676 1677 1678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 2166KV C1 EST.22 - EST.29 66KV C1 EST.23 - EST.30A 66KV C1 EST.166 - EST.165 66KV C1 EST.165 - TAP NUEVO12 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Reparmaciones en Torre(s)de servidumbre, desde estructura N° 165 - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 66 kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:14	20-11-23 22:18
20231026109	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1173	MANTICHUELO – CARDONES 110KV	1020 1022 1029 1032	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUNCHARMPU - CASTILLA 110KV C1 MANTICHUELO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUNCHARMPU 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos previos relacionados al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 13X5V.	Rojo	Actividades: Instalación de portales de Protección en cruces de líneas existentes. Tendido, engrampado y tensado de conductor de alta, trams Torre 1 a Torre 14. Para estas trabajos las puentes se encuentracán abiertos previamente en torre 280 con SE 2023016054, 1153 kV Maitencillo - Las Compañías quedará energizado desde SJR Las Compañías. Restricciones: Subestación Maitencillo, 5/845 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 5/845 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Vallenar, 52H71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 5/242 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Castilla, 5/82 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Castilla, 5/82 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Castilla, 5/82 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off 5 66kV, 5/241 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1-L Barra 110 kV-Vallenar o Barra 13,2 kV- Vallenar o Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar o Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV- Vallenar o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo: Señalización y Delimitación zona de trabajo. Instalación de 4 tierras provisionales entre estructura 1 y estructura 1A. Instalación de 3 tierras provisionales en estructura 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 20:00	20-11-23 07:53	20-11-23 21:06
20231023178	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1496	ALTO JAHUEL - PUNTA DE COPITES 154KV	1010 1060 1061 1065 1749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 166C 154KV C2 EST. 166C - PUNTA DE COPITES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Poda de árboles bajo conductor y sus proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con metodo potencial. Coordinado con CSE.	Rojo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y sus proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con metodo potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Ramuscao - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Ramuscao - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:58	20-11-23 22:18
20231023160	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-		Actividades: Reemplazo de placas de peligro de muerte en estructuras faltantes.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: Línea 500kV Ancoa - Alto Jahuel 1, Determinar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
20231023252	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	905	LINARES - PARRAL 154KV	1325	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-		Actividades: Inspección Visual Pedestre del estado de estructuras por robo de conductor Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231023136	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1438	PUEBLO SECO - CHAMISA 154KV	3895	EST. 407N - CHAMISA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Limitacion - Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	28-11-23 18:00		
20231023251	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	904	MAGUI - LINARES 154KV	1548	TERRAS BLANAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-		Actividades: Inspección Visual Pedestre del estado de estructuras por robo de conductor Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231023140	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1757	CHAMISA - MONTENEGRO 154KV	4222	CHAMISA - EST. 108A 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Limitacion - Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	22-11-23 18:00		
20231023255	Línea	Aprobado	CMPC PULP SPA	216	Intervención	Origen Externo	Programada	2115	CELULOSA SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV	4896 4897 4898 4899	CELULOSA SANTA FE - EST.612 220KV C1 EST.612 - EST.611 [NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO] EST.611 [NACIMIENTO SANTA FE-PACIFICO] - EST. 850 220KV C1 EST. 850 - CELULOSA PACIFICO 220KV C1	Rase y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Maycoa de acceso a franja de servidumbre (Inversnald-San Pedro-Las Nieves) del Trama Celulosa Santa Fe - Celulosa Pacifico 220KV.	Riesgo controlado, actividad ejecutada bajo los procedimientos internos entre EPS y CMPC.	Se solicita preasución operacional, son bloqueos a la reconexión de interruptor 52L2 S/E Celulosa Pacifico; 5211 S/E Celulosa Santa Fe, 5214 S/E PPV.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	13-12-23 18:00	21-11-23 09:08	
20231023185	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	960	MONTERRICO – COCHARCAS 66KV	3182 3183 4594 4595 4845 4846	MONTERRICO - EST. 36 66KV C1 [En_Revision] ESTRUCTURA 59 - ESTRUCTURAL 17 66KV C1 MONTERRICO - EST. 36 66KV C1 [En_Revision] EST. 36 - COCHARCAS 66KV C1 [En_Revision] COCHARCAS - ESTRUCTURA 60 66KV C1 ESTRUCTURA 60 - ESTRUCTURAL 19 66KV C1	Rase y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Bloquear reconexión del interruptor 5281 en S/E Monterrico por trabajos de poda y roce en la L17 66kV Monterrico-Cochacas.	Riesgo medio sin bloqueo.	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:18	20-11-23 20:10
20231013182	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1585	CRUCERO – CONCHI 220KV	1981 1982 1983	CRUCERO - EST. 178 220KV C1 EST. 178 - EST. 27A.A 220KV C1 EST. 27A.A - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de ENGIE (SCED 218). Lavado de aislación en instalación energizada.		Instalaciones en Riesgo: L220 kV Crucero-Conchi. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:56	
20231023240	Línea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Externo	Programada	1106	NORQUINCO – CRUCERO 220KV	2053 2054 2057 2058 2059	NORQUINCO - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORQUINCO - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación línea Norgener- Crucero Cto 1 y Cto 2 (Postacion de Salida)	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/R Norgener:telefaliasy y Reconexión F/I 5211 y 5212, S/R Crucero telefalias y Reconexión F/I 5212 y 5213, S/R La Cruztelefalias y NR 5211 - 5212 - 52 T1 - 52 T2 - 5215 S/R Barriles:telefalias y NR 521 , 522 , 52H T1	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:40	20-11-23 13:27
20231023235	Línea	Ejecución Exitosa	LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A.	2062	Intervención	Origen Externo	Programada	1837	MAINTECHAMA – MANTICHUELO 220KV	6083	EST.1 - MAITENCILLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	No Reconectar Línea 220 kV Maintechama - Maitencillo, a solicitud de Transelec por Lavado de aislación patio 220 kV , incluye marcos de barra principal y auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia , incluye desmalezado de patio. 220 kV en SE Maitencillo.	Riesgo controlado por Transelec. Lavado de aislación en SE Maitencillo.	Faenas serán realizadas en jornadas diurnas de 08:00 a 18:00 hrs y solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada diaria. (SCED N° 8098 registro interno 975)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:01	20-11-23 12:28
20231023240	Línea	Ejecución Exitosa	LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A.	1967	Intervención	Origen Externo	Programada	1276	MAITENCILLO – CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1	2948	MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	No Reconectar Línea 220 kV Maitencillo - Central Parque Eólico Cabo Leones I, A solicitud de Transelec por Lavado de aislación patio 220 kV , incluye marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia , incluye desmalezado de patio 220 kV en SE Maitencillo.	Riesgo controlado por Transelec. Lavado de aislación en SE Maitencillo.	Faenas serán realizadas en jornadas diurnas de 08:00 a 18:00 hrs y solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada diaria. (SCED 8098 de Transelec registro interno 975)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:01	20-11-23 12:28
20231025221	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	155	CHAMISA - LAJA 66KV	3016 3017	CHAMISA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	* Reemplazo de poste 93. * No reconectar los interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Reemplazo de poste 93. Restricciones: Con bloqueos a la reconexión, inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Chamisa-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 18:15
20231013180	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1578	CHAMISA – SECCIONADOR EL ROSAL 220KV	3682 3683	CHAMISA – TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chamisa-El Rucul, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:14	20-11-23 20:05
20231023179	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	151	CHAMISA – CONCEPCION 220KV	1320	CHAMISA - CONCEPCION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chamisa-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:14	20-11-23 18:28
20231023191	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	152	CHAMISA – CONCEPCION 154KV	1325	CHAMISA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chamisa-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Chamisa-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:14	20-11-23 19:38
20231023156	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHAMISA – HUALPEN 220KV	1321	CHAMISA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chamisa-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Chamisa-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:14	20-11-23 19:38
20231023132	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1670	HUALPEN – GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 89A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntitas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:14	20-11-23 20:05
20231013131	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntitas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:14	20-11-23 20:05
20231013161	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	1012	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reparación, despeje de caminos y accesos a estructuras Línea Atacama - Esmeralda C1 entre E288 y E38		Actividades: Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00		
20231023182	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1536	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3933 3934 3935 3936 3937	ATACAMA - EST. N°35 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°35 – EST. N°36 220KV C1 EST. N°36 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Rojo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 5215 - 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mirage, 5135 - 5216 - 5218 - 5219 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzanz, 5/8 Tap off Enlace: 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Mirage, C1-L 220kV Atacama-Mirage, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 18:36
20230909056	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1538	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3933 3934 3935 3936 3937	ATACAMA - EST. N°35 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°35 – EST. N°36 220KV C1 EST. N°36 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislatores en instalación energizada	Rojo	Actividades: Lavado de aislatores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 5215, 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mirage, 5135, 5216, 5218, 5219 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenzanz, 5/8 Tap off Enlace: 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Mirage, C1-L 220kV Atacama-Mirage, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:56	20-11-23 20:35
20231023251	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	763	MAITENCILLO – CASERONES 220KV L2	1652 1653 1654 1655	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Tenaxnia Solar Dos SpA (NUP 8751) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizare el reglamento y tratado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vertagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Skak).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tenaxnia Solar Dos SpA (NUP 8751) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizare el reglamento y tratado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vertagos, instalación y nivelación de barras de fundación (Skak), hormigonado de fundación, relleno compactado, mejoramientodestinación de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en estructuras 270 y 337. Restricciones: Subestación Maitencillo, 5/211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 5/212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5/21 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5/22 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 5/27 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:56	20-11-23 22:18

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102250	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3908	Intervención	Origen Externo	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarco Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vastagos, instalación y montaxde de barras de fundación (final).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (excavaciones, enfierradura, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarco Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Maitencillo - Caserones, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vastagos, instalación y montaxde de barras de fundación (final), hormigonado de fundación, relleno compactado, mejoramientoblacion de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 659 y 660. Restricciones: Subestación Maitencillo, 5203 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 5202 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5202 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 5207 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:34	22-11-23 22:18
2023102298	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	1329	CENTRAL DIESEL TAMAYA - TAMAYA - A 110KV	1857	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 L98	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores energizado .	Se toman todas las medidas de prevación, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES REQUERIDAS: NO RECONECTAR S/E Tamaya 52H3, S/E A 52H3. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 16:00	20-11-23 08:25	22-11-23 21:34
2023102272	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1765	Intervención	Origen Externo	Programada	1751	PALPANA - MACHICHO TOSNIC 220KV C1	4205 4206	PALPANA - EST. 274. 220 KV C1 EST. 274 - EST. 278. 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislador energizado CT 220KV .		CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, SE Palpana 52J2, 52J3. SE R. Torres 52J8. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 16:00	20-11-23 08:25	22-11-23 21:35
2023103122	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	152	CHAMUILA - HUALPIN 220KV C1	1321	CHAMUILA - HUALPIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Solicitud de proyecto Puente Industrial por montaje de torres 98N y 60N frente a MyPaso torres 1A y 6A. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo. -	Bajo	Actividades: Solicitud de proyecto Puente Industrial por montaje de torres 98N y 60N frente a MyPaso torres 1A y 6A. Restricciones: Bloquea a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Linea 220/kV Chamuil-Hualpén, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:14	22-11-23 20:38
2023103192	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	192	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores con cruce bajo entre estructuras 98-99de L 220/kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 y 2 y estructuras 537-538 de L 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 por obra de seccionamiento Codegua.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores con cruce bajo entre estructuras 98-99de L 220/kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 y 2 y estructuras 537-538 de L 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 por obra de seccionamiento Codegua. Restricciones: Normalización supina y coordinación. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 o 2 o linea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Señalizacion de la zona de trabajo. Trabajos a nivel de piso.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	03-12-23 18:00	20-11-23 08:22	
2023103193	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 220KV C2	1289	SAUZAL - ALTO JAHUEL 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores con cruce bajo entre estructuras 98-99de L 220/kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 y 2 y estructuras 537-538 de L 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 por obra de seccionamiento Codegua.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores con cruce bajo entre estructuras 98-99de L 220/kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 y 2 y estructuras 537-538 de L 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 por obra de seccionamiento Codegua. Restricciones: Normalización supina y coordinación. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 o 2 o linea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Señalizacion de la zona de trabajo. Trabajos a nivel de piso.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	03-12-23 18:00	20-11-23 08:26	
2023103195	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1298	LOS CHANGOS - KIAPUTAR 220KV	2974	LOS CHANGOS - KIAPUTAR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: L 220kV Kiapatur-los Changos, C1, Lavado de aislación; en instalación energizado (Doble Circuito), Retrasfurado): 3-13, Total: 282 CAD	Bajo	Restricciones: Subestación Los Changos, 5217, 5218, 52132, 52111 / Subestación Kiapatur, 52117, 52118, 52119, 52120, con bloqueo a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Kiapatur-Los Changos, C1 o Linea 220kV Kiapatur-los Changos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Señalizacion de la zona de trabajo. Trabajos a nivel de piso.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:38
2023103194	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1298	LOS CHANGOS - KIAPUTAR 220KV	2973	LOS CHANGOS - KIAPUTAR 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: L 220kV Kiapatur-los Changos, C1, Lavado de aislación; en instalación energizado (Doble Circuito), Retrasfurado): 3-13, Total: 282 CAD	Bajo	Restricciones: Subestación Los Changos, 5217, 5218, 52132, 52111 / Subestación Kiapatur, 52117, 52118, 52119, 52120, con bloqueos a la reconexión inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Kiapatur-Los Changos, C1 o Linea 220kV Kiapatur-los Changos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Señalizacion Kiapatur, E1 - E12 Bloqueos jefe de Faena:Colocar a tierra pistola de lavado en estructura, cerrestar a tierra camión lavador. Verificar resistividad / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 80%, controlar velocidad del viento menor a 30 kmh. respetar distancia de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:38
2023103809	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obra de mitigación de ruidos .	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras para barrera acústica en sector 1-1 y sector 1-2 en subestación Ancoa. Condición: Normalización supina y coordinación Bloqueo a la reconexión: No reconectar interruptores que cieren la linea 500 kV Entre Rios-Ancoa 1 Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Entre Rios-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada . Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo . No reconectar interruptores que cieren la linea 500 kV Entre Rios-Ancoa, 1 .	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:34	20-11-23 20:35
2023103786	Linea	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1311	CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV	3278 3279	EST. 2168 - PUNTA SIERRA 220KV C1 EST. 2168 - PUNTA DE SIERRA 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con línea energizada de circuitos 220KV Punta Sierra-Tap off Monte Redondo. La Cebada C1 y Punta Sierra - La Cebada C2, desde estructuras 2088 a 272. En S/E Punta Sierra solicitar retiro de los reconectadores (79) de 52J1, 52J2, 52J3, 52J5	Riesgo bajo, planificado por Transelec	Trabajo solicitado y coordinado por Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 08:16	20-11-23 20:37
2023103628	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bajar mufas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass, bajada de mufas ref. N°222 y N°266	Alto	Actividades: Bajar mufas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass, bajada de mufas ref. N°222 y N°266 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5223 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5203 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5205 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5202 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:35
2023103627	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1358	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bajar mufas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass, bajada de mufas ref. N°222 y N°266	Alto	Actividades: Bajar mufas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass, bajada de mufas ref. N°222 y N°266 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5223 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5203 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5205 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5202 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:35
2023103626	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3131	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Pan de Azúcar, Proyecto Implementación TDD Pulso 200. "SAP 055-2022" . - 1) Realizar Bloqueo de protección Siclemens85 Siemens: TMAnalogía remota de bloqueos para dar conexión al AT 110/20. Nota: Protección quedará bloqueada hasta el termino de actualización de Firmware y protocolización de la misma. Nota: Trabajo en coordinación con AT 110/27, se realizará un trabajo a la vez y no ambos en paralelo.	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Pan de Azúcar, Proyecto Implementación TDD Pulso 200. "SAP 055-2022" . - 1) Realizar Bloqueo de protección Siclemens85 Siemens: TMAnalogía remota de bloqueos para dar conexión al AT 110/20. Nota: Protección quedará bloqueada hasta el termino de actualización de Firmware y protocolización de la misma. Nota: Trabajo en coordinación con AT 110/27, se realizará un trabajo a la vez y no ambos en paralelo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 200 kV, Seccion 1-P. Azúcar o L 220kV Don Goyo-Pan de Azúcar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Sistema de protección 1 Pulso 20 Bloqueo de ordenes de TRIP sobre 5201, envias de TDD y 50BF 72	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 10:30	20-11-23 21:57
2023103631	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	3629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO ESTRUCTURAS N° 380 a 400 y 439 a 457.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO ESTRUCTURAS N° 380 a 400 y 439 a 457 Restricciones: Subestación Cardones, 5203 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52136 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 5205 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 21:05
2023103706	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	190	NOGALES - LOS VILOS 220KV C2	1368	NOGALES - LOS VILOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 266 a 310.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 266 a 310 Restricciones: Subestación Nogales, 5217 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Nogales, 5218 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Nogales, 5203 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Nogales, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 5203 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Tap-off Doña Carmen, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 o L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:35
2023103705	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	190	NOGALES - LOS VILOS 220KV	3168 3167	NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 266 a 310.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 266 a 310 Restricciones: Subestación Nogales, 5217 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Nogales, 5218 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Nogales, 5203 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Nogales, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 5203 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Tap-off Doña Carmen, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 o L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:35
2023103577	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1311	CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV	3113	EST. 2728 - EST. 2688 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 2688 a 272.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 2688 a 272 Restricciones: Subestación P. Sierra, 5201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5212 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5210 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 5215 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 5211 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 5213 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Tap-off Monte Redondo, 52H3 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Sierra - La Cebada C2 o L 220kV P.Sierra-M.Redondo -La Cebada Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 18:15

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 08:40:50

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231102576	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	972	DON HECTOR - MANTENCILLO 220KV	1786	DON HECTOR – MANTENCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	SJR Mantencillo: Quitar material de desecho en cerco adyacente al patio.III.	Bajo	Actividades: Trabajos al interior patio alta tensión, , SJR Mantencillo: Quitar material de desecho en cerco adyacente al patio.III (madera, cables en desuso, residuos de cemento, fierros, equipos de medidas en desuso, carrete de conductor). Nota: Camión pluma no sluca canastra y no ingresara al patio de alta tensión. Restricciones: Subestación Mantencillo, 523I con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 510I con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 525I con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Hector-Mantencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:34	20-11-23 20:05
20231102535	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	AGUAMORENA – MANTENCILLO 220KV	3663	EST 165A – MANTENCILLO 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	SJR Mantencillo, Proyecto operacional zapes NuVI reemplazo de URT 08 D2S.	Bajo	Actividades: Reemplazo de URT, SJR Mantencillo, Proyecto operacional zapes NuVI reemplazo de URT 08 D2S. , – 1) Reemplazo de la actual RTU D2S (en línea a RTU D2S), en la SJR MANTENCILLO. - - Se desenergizará la actual RTU D2S (confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para poder tomar los medre de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU D2S) aderede de conectar todos los actuales médulos de la RTU D2S a la nueva RTU GRID via protocolo D2S Link. - - Una vez normalizadas los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU GRIDhan conjunto con personal de la empresa TECNET se confirmará el estado de la nueva RTU GRID como "EN PRUEBAS", para luego comisionar todas las señales (COMANDOS, ESTADOS, ALARMAS, EVENTOS, MEDIDAS) hacia el CNDT, generando simulación de las mismas desde y hacia el arnarra RI (Armario de Interfaz) establecimiento los respectivos Bloqueos (APERTURA DE BORNERAS). – igualmente serán comisionados con apoyo de TECNET las señales provenientes de todos los IED's integrados a la fecha en la RTU D2S(ativa vía la RTU GRID. – - Una vez terminadas las pruebas se declara la RTU GRID "EN SERVICIO". – - 2) Simulación de comando remotos en aduales médulos de salidas binarias de RTU. – - 3) Simulación señales de alarmas en aduales médulos de entradas binarie de RTU. – - 4) [Nota: Antes de simular los comando se debe pasar todos los paños de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – - 5) Simulación de señales de comandos remotos y alarmas con controladores de paños (R, IR, I52,) RTU ABB Sys600(I111, I12, I17-18). – - 6) Simulación de señales de alarmas con RTU ABB 560 (Equipo REB500). – - 7) Simulación de señales de alarmas con bwitch Kahlkreh (Paño .F1). – - 8) [Nota: Antes de simular los comando remotos se debe verificar controladar de paño (R, IR, I52, I72, I17-18. en condición local. Adicionalmente se pasarán los switch local/remoto a condición local en paño, a pres de cada uno de los equipos de los paño mencionados]. – - 9) LUNES 20-11-2023 (08:00 A 18:00) LA RTU D2SESTARA FUERA DE SERVICIO E INDISPONIBLE MIENTRAS SE REALICEN LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE CONECTIVIDAD CON LOS SISTEMAS. – - LA	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:30	20-11-23 22:23
20231102532	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Interno	Programada	793	MANTENCILLO – CASERONES 220KV L2	1662 1664 1664 1665	MANTENCILLO – ESTRUCTURA 270 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA – CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	SJR Mantencillo, Proyecto operacional zapes NuVI reemplazo de URT 08 D2S.	Bajo	Actividades: Reemplazo de URT, SJR Mantencillo, Proyecto operacional zapes NuVI reemplazo de URT 08 D2S. , – 1) Reemplazo de la actual RTU D2S (en línea a RTU D2S), en la SJR MANTENCILLO. - - Se desenergizará la actual RTU D2S (confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para poder tomar los medre de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU D2S) aderede de conectar todos los actuales médulos de la RTU D2S a la nueva RTU GRID via protocolo D2S Link. - - Una vez normalizadas los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU GRIDhan conjunto con personal de la empresa TECNET se confirmará el estado de la nueva RTU GRID como "EN PRUEBAS", para luego comisionar todas las señales (COMANDOS, ESTADOS, ALARMAS, EVENTOS, MEDIDAS) hacia el CNDT, generando simulación de las mismas desde y hacia el arnarra RI (Armario de Interfaz) establecimiento los respectivos Bloqueos (APERTURA DE BORNERAS). – igualmente serán comisionados con apoyo de TECNET las señales provenientes de todos los IED's integrados a la fecha en la RTU D2S(ativa vía la RTU GRID. – - Una vez terminadas las pruebas se declara la RTU GRID "EN SERVICIO". – - 2) Simulación de comando remotos en aduales médulos de salidas binarias de RTU. – - 3) Simulación señales de alarmas en aduales médulos de entradas binarie de RTU. – - 4) [Nota: Antes de simular los comando se debe pasar todos los paños de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – - 5) Simulación de señales de comandos remotos y alarmas con controladores de paños (R, IR, I52,) RTU ABB Sys600(I111, I12, I17-18). – - 6) Simulación de señales de alarmas con RTU ABB 560 (Equipo REB500). – - 7) Simulación de señales de alarmas con bwitch Kahlkreh (Paño .F1). – - 8) [Nota: Antes de simular los comando remotos se debe verificar controladar de paño (R, IR, I52, I72, I17-18. en condición local. Adicionalmente se pasarán los switch local/remoto a condición local en paño, a pres de cada uno de los equipos de los paño mencionados]. – - 9) LUNES 20-11-2023 (08:00 A 18:00) LA RTU D2SESTARA FUERA DE SERVICIO E INDISPONIBLE MIENTRAS SE REALICEN LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE CONECTIVIDAD CON LOS SISTEMAS. – - LA	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:30	20-11-23 22:23
20231102533	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Interno	Programada	792	MANTENCILLO – CASERONES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MANTENCILLO – ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA – CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	SJR Mantencillo, Proyecto operacional zapes NuVI reemplazo de URT 08 D2S.	Bajo	Actividades: Reemplazo de URT, SJR Mantencillo, Proyecto operacional zapes NuVI reemplazo de URT 08 D2S. , – 1) Reemplazo de la actual RTU D2S (en línea a RTU D2S), en la SJR MANTENCILLO. - - Se desenergizará la actual RTU D2S (confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para poder tomar los medre de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU D2S) aderede de conectar todos los actuales médulos de la RTU D2S a la nueva RTU GRID via protocolo D2S Link. - - Una vez normalizadas los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU GRIDhan conjunto con personal de la empresa TECNET se confirmará el estado de la nueva RTU GRID como "EN PRUEBAS", para luego comisionar todas las señales (COMANDOS, ESTADOS, ALARMAS, EVENTOS, MEDIDAS) hacia el CNDT, generando simulación de las mismas desde y hacia el arnarra RI (Armario de Interfaz) establecimiento los respectivos Bloqueos (APERTURA DE BORNERAS). – igualmente serán comisionados con apoyo de TECNET las señales provenientes de todos los IED's integrados a la fecha en la RTU D2S(ativa vía la RTU GRID. – - Una vez terminadas las pruebas se declara la RTU GRID "EN SERVICIO". – - 2) Simulación de comando remotos en aduales médulos de salidas binarias de RTU. – - 3) Simulación señales de alarmas en aduales médulos de entradas binarie de RTU. – - 4) [Nota: Antes de simular los comando se debe pasar todos los paños de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario. Adicionalmente se abrirán todas las regletas de interconexión RI entre módulos de entrada y salida RTU, y compci. – - 5) Simulación de señales de comandos remotos y alarmas con controladores de paños (R, IR, I52,) RTU ABB Sys600(I111, I12, I17-18). – - 6) Simulación de señales de alarmas con RTU ABB 560 (Equipo REB500). – - 7) Simulación de señales de alarmas con bwitch Kahlkreh (Paño .F1). – - 8) [Nota: Antes de simular los comando remotos se debe verificar controladar de paño (R, IR, I52, I72, I17-18. en condición local. Adicionalmente se pasarán los switch local/remoto a condición local en paño, a pres de cada uno de los equipos de los paño mencionados]. – - 9) LUNES 20-11-2023 (08:00 A 18:00) LA RTU D2SESTARA FUERA DE SERVICIO E INDISPONIBLE MIENTRAS SE REALICEN LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE CONECTIVIDAD CON LOS SISTEMAS. – - LA	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:29	20-11-23 22:23
20231102455	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1833	PACHUNCHI - DOS ANIMOS 110KV	1253 1256	PACHUNCHI - TAP PALOMINOS 110KV C1 TAP PALOMINOS - DOS ANIMOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos relacionados NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Mantencillo 110 kV.	No tiene consumo afectado	Actividades: Apertura de Puentes en Torre 28bis (a pubercial) de la línea 110 kV Mantencillo - Las Compañías, sector Mantencillo - Algarrobo. Restricciones: Se requiere la desconexión del Paño H1- SE Mantencillo, la línea 110 kV Mantencillo - Las Compañías quedará energizada desde la/S Las Compañías. Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Mantencillo-Las Compañías. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 15:00	20-11-23 07:53	20-11-23 19:38
20231102452	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1832	DOS ANIMOS - AGUAMORO 110KV	1252	DOS ANIMOS - AGUAMORO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos relacionados NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Mantencillo 110 kV.	No tiene consumo afectado	Actividades: Apertura de Puentes en Torre 28bis (a pubercial) de la línea 110 kV Mantencillo - Las Compañías, sector Mantencillo - Algarrobo. Restricciones: Se requiere la desconexión del Paño H1- SE Mantencillo, la línea 110 kV Mantencillo - Las Compañías quedará energizada desde la/S Las Compañías. Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Mantencillo-Las Compañías. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 15:00	20-11-23 07:53	20-11-23 19:38
20231102450	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	MANTENCILLO – AGUAMORO 110KV	1679	MANTENCILLO – AGUAMORO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos relacionados NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Mantencillo 110 kV.	No tiene consumo afectado	Actividades: Apertura de Puentes en Torre 28bis (a pubercial) de la línea 110 kV Mantencillo - Las Compañías, sector Mantencillo - Algarrobo. Restricciones: Se requiere la desconexión del Paño H1- SE Mantencillo, la línea 110 kV Mantencillo - Las Compañías quedará energizada desde la/S Las Compañías. Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Mantencillo-Las Compañías. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 15:00	20-11-23 07:53	20-11-23 19:38
20231102435	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1304	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de Obras de Líneas. -	Bajo	Actividades: Reemplaze de estructura Tubular con línea energizada, Reemplazar estructura 120 - Instalaciones en Riesgo: L 154kV Itahue-Maule_C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancias con línea energizada - Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154kV Itahue-Maule_C1 - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: Línea 154 kV Itahue - Maule_ Estructura 120 Delimitar la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 19:38
20231102475	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1608	NOGALES – RIO AZONCAGUA 220KV	3972 3981 4112	9-17 – 9-81A 220KV C2 9-81A – RIO AZONCAGUA 220KV C2 NOGALES – 9-17 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de pinvertai y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinvertai y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Azoncagua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Rio Azoncagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:08	20-11-23 22:18
20231102472	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1608	NOGALES – RIO AZONCAGUA 220KV	4110 3972 3986	NOGALES – 9-17 220KV C1 9-17 – 9-81A 220KV C1 9-81A – RIO AZONCAGUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de pinvertai y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinvertai y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Azoncagua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Rio Azoncagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:08	20-11-23 22:18
20231102503	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1609	RIO AZONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	3970 3987 4115	RIO AZONCAGUA – 9-41B 220KV C2 9-41B – 9-119 220KV C2 9-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de pinvertai y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinvertai y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Azoncagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Azoncagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:08	20-11-23 22:18
20231102502	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1609	RIO AZONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	4114 3986 3971	9-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 9-81A – 9-119 220KV C1 RIO AZONCAGUA – 9-41B 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de pinvertai y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinvertai y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Azoncagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Azoncagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:08	20-11-23 22:18
20231102488	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1308	CERRO NAVIA (TRANSELEC) – NEPTUNO 220KV	2991	CERRO NAVIA (TRANSELEC) – NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:08	20-11-23 22:18
20231102486	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NEPTUNO – CHENA 220KV	2992	NEPTUNO – CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:08	20-11-23 22:18
20231102487	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA – CHENA 220KV	1694 1693	CERRO NAVIA – ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 – CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:08	20-11-23 22:18
20231101977	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3857 3859 3863 3862 3863 3795	ALTO JAHUEL – TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA – TAP PIANA 154KV C1 TAP PIANA – TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 166C 154KV C1 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con reenlado potencial. Coordinado con CDE.	Bajo	Actividades: Poda de árboles bajo conductor y con proyección de caída. Reemplazo de cadenas de aislación con reenlado potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Ronquigo - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Ronquigo - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 07:08	20-11-23 22:18

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2025 08:40:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 5958

Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20251103535	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	852	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Rocе y poda de árboles bajo conductor.	Rojo	Actividades: Roce y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-2025 18:00	20-11-25 07:58	
20251103536	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	3970 3967 4115	RIO ACONCAGUA – 9 418 220KV C2 9 418 – 9 119 220KV C2 9 119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Medición de resistencia de malla de puesta a tierra en estructuras e inspección visual pedestre.		Actividades: Medición de resistencia de malla de puesta a tierra en estructuras e inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	21-11-2025 18:00		
20251103533	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	4114 3968 3971	9 119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 9 418 – 9 119 220KV C1 RIO ACONCAGUA – 9 418 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Medición de resistencia de malla de puesta a tierra en estructuras e inspección visual pedestre.		Actividades: Medición de resistencia de malla de puesta a tierra en estructuras e inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	21-11-2025 18:00		
20251103502	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA U2 AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3171 3172	SECCIONADORA U2 AGUIRRE - EL ROSIO 500KV C2 EL ROSIO - ALTO JAHUEL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Alto Jahuel: Instalación de parrillas de operador, demolición de vitrógeo, instalación de grava y retiro de cercos duros en equipos 89K4-5 y 89N3-6 (NUP 1530).	Rojo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Instalación de parrillas de operador, demolición de vitrógeo, instalación de grava y retiro de cercos duros en equipos 89K4-5 y 89N3-6 (NUP 1530). Restricciones: Normalización suprta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-12-25 19:00	20-11-25 07:58	
20251103533	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	INSPECCIÓN VISUAL, ESTRUCTURAS N° 417 a 418		Actividades: Inspección Visual Predictiva_INSPECCIÓN VISUAL, ESTRUCTURAS N° 417 a 418 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	30-11-25 18:00		
20251103538	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV	1290	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Tendido de conductores con cruce bajo entre estructuras 98-99dm 1.320kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 y 2 y estructuras 107-108 dm 1. 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 por cierre de seccionamiento Codegua.	Rojo	Actividades: Tendido de conductores con cruce bajo entre estructuras 98-99dm 1.320kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 y 2 y estructuras 107-108 dm 1. 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 por cierre de seccionamiento Codegua. Restricciones: Normalización suprta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 o 2 o línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueos del jefe de faena: Señalización de la zona de trabajo. Trabajos a nivel de piso.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	01-12-25 18:00	20-11-25 08:13	
20251103532	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	166	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV	1014	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Medición resistencia a tierra.		Actividades: Medición resistencia a tierra. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	23-11-25 18:00		
20251103531	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	166	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV	1093	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Medición resistencia a tierra.		Actividades: Medición resistencia a tierra. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	23-11-25 18:00		
20251103299	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	860	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV	596	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Se realizará lavado de aislación en las estructuras de la 1x78MKV Paine - Isla de Maipo.	Riesgo bajo y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5288 en SE Paine.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 12:08	20-11-25 18:00
20251103706	Linea	Ejecución Exitosa	PPAMI ENERGÍA QUINTENTA SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bloquea a la reconexión del 52873 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un visor manso en la Torre de servidumbre de la LT 66 kV San Javier - Constitución.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-2025 18:00	20-11-25 09:49	20-11-25 18:46
20251103534	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Interno	Programada	763	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	INSPECCIÓN VISUAL, ESTRUCTURAS N° 417 a 418		Actividades: Inspección Visual Predictiva_INSPECCIÓN VISUAL, ESTRUCTURAS N° 417 a 418 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	30-11-25 18:00		
20251103507	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA KMC S.A.	1952	Intervención	Origen Interno	Programada	1525	MEJILLONES - EL LINCE 110KV	1681	MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación a línea de transmisión	Riesgo bajo, se considerar todas las medidas de seguridad	Condiciones requeridas: Señalizar No Reconectar 52H2 SE Mejillones 52HT SE Linar	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:32	20-11-25 15:18
20251103502	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1559	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161	Rojo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:56	20-11-25 18:15
20251103501	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1208	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161	Rojo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:55	20-11-25 18:15
20251103376	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1328	MIRAJE - ENCUENTRO 220KV	2053 2054	897.3B6 - ENCUENTRO 220KV C2 MIRAJE – 897.3B6 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito).	Rojo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito). Restricciones: Subestación Miraje, 5251, 5253, 5217, 5238 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Encuentro, 5216, 5217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 o L 220kV Miraje-Encuentro, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de faena: Ala bus	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:56	20-11-25 18:38
20251103375	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1328	MIRAJE - ENCUENTRO 220KV	2051 2052	897.3B6 - ENCUENTRO 220KV C1 MIRAJE – 897.3B6 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito).	Rojo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito). Restricciones: Subestación Miraje, 5251, 5253, 5217, 5238 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Encuentro, 5216, 5217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 o L 220kV Miraje-Encuentro, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de faena: Ala bus	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:56	20-11-25 18:38
20251103503	Linea	Ejecución Exitosa	AUFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1842	LOS VILLARES - TOTORALILLO 220KV (EN_REVISION)	4020 4021	897.1054 - TAP SAN RAFAEL 220KV C1 [EN_REVISION] 897. 81- 897. 66 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Se requiere restricción de No reconectar interruptores asociados a la LT 220kV Totoralillo - Los Villares por trabajos de Pedro de Valdivia desde Estructura 01 a Estructura 13.	Riesgo de operación de LT 110 kV Totoralillo - Villares por cercanía en los trabajos.	Se coordina con Transelec y Chilquinta para las precauciones en S/E Villares y San Rafael respectivamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:53	20-11-25 17:36
20251103507	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1866	TAP OFF NIMUE - LA MINGA 66KV C1	615	TAP OFF NIMUE - LA MINGA 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 5282 en Tap Off Ñiñue, para realizar la instalación de amortiguadores de vibración en distintas estructuras de 1766 Tap Ñiñue - La Minga, con técnica de líneas energizadas a distancia. El bloqueo se mantendrá sólo por el	Riesgo Alto, trabajos de LIAD a distancia.	Trabajos a realizar con Técnica de LIAD y bajo estricto cumplimiento de sus procedimientos.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:48	20-11-25 16:33
20251103710	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	143	CAMBIA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1	1267	CAMBIA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de SMEA según SOEI 189	Rojo	A solicitud de SMEA según SOEI 1893 por Lavado de aislación paños 220 KV SS/50 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remota, con agua desmineralizada Restricciones: Subestación San Andrés, 5253 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 5255 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 52350 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 52311 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Cambia Pinto, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de faena: Ala bus	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:56	20-11-25 16:00
20251103688	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	833	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de SMEA según SOEI 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV SS/50 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remota, con agua desmineralizada	Rojo	Actividades: A solicitud de SMEA según SOEI 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV SS/50 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remota, con agua desmineralizada Restricciones: Subestación Cardones, 5253 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52338 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 5253 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 5255 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de faena: Ala bus	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:56	20-11-25 16:00
20251103577	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1559	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Rajada de mufas a nivel de piso est N°112,124,138 y 152.	Alto	Actividades: Rajar mufas de cable OPGW e instalación y fletao de fy-puo, Rajada de mufas a nivel de piso est N°112,124,138 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:56	20-11-25 18:38
20251103676	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1208	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Rajada de mufas a nivel de piso est N°112,124,138 y 152.	Alto	Actividades: Rajar mufas de cable OPGW e instalación y fletao de fy-puo, Rajada de mufas a nivel de piso est N°112,124,138 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:56	20-11-25 18:38
20251103648	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	833	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 378		Actividades: Inspección Visual Predictiva_INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 378 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00		
20251102178	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	864	PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 220KV C1	269 2962	PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 220KV C1 PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación con instalación energizada.	Trabajo de riesgo controlado.	Considera bloqueo de reconexión de interruptor 5295 y 52H6en S/E Pan de Azúcar, precisando en 52H5 y bloqueo reconexión 52H7en S/E El Peñón. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma preventiva y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:50	20-11-25 18:02
20251103536	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 3575	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NARVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Rojo	Actividades: Roce manso en franja de servidumbre, desde estructura N° 501 - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2025 08:00	20-11-25 18:00	20-11-25 09:56	20-11-25 21:16

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231022296	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1252 1638	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Rengo: 1 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o 1 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o1 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la línea 154kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o 2 o línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 22:18
20231022295	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1255	PUENTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3866 3867 3868	PUENTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Rengo: 1 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o 1 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o1 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la línea 154kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o 2 o línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 22:18
20231022296	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1255	PUENTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3870 3871 3872	PUENTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Rengo: 1 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o 1 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o1 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la línea 154kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o 2 o línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 22:18
20231022265	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1304	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Itahue-Maule.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 22:18
20231022278	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en vanos estructurales.- Instalaciones en Rengo: 1 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 22:18
20231022269	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUENTA DE CORTES - 123 CIRCOS 220KV [RN_REVISION]	4867 4868 4869	PUENTA DE CORTES - EST. 71 220KV C2 [RN_REVISION] EST 71 - EST.TEC220KV C2 [VIL_REVISION] EST.TEC - LOS CIRCOS 220KV C2 [RN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Rengo: Línea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o c. 154KV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea Línea 154KV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, Circuito 1 o 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	
20231022268	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1372	PUENTA DE CORTES - 123 CIRCOS 220KV [RN_REVISION]	4864 4865 4866	PUENTA DE CORTES - EST. 71 220KV C1 [RN_REVISION] EST 71 - EST.TEC220KV C1 [VIL_REVISION] EST.TEC - LOS CIRCOS 220KV C1 [RN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Rengo: Línea P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o c. 154KV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea Línea 154KV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, Circuito 1 o 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 22:18
20231022266	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2961	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obra de mitigación de rudos.-	Bajo	Actividades: SJR Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras para barrera acústica en cerro 1-1 en sub estación Ancoa.- Condición: Nomalización suprita a coordinación.- Bloqueo a la reconexión: No reconectar interruptores que crucen la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1.- Instalaciones en Rengo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo - No reconectar interruptores que	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 09:54
20231022256	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1765	PARRAL - MONTERRICO 154KV	4236 4237	PARRAL - EST. 517A 154KV C1 EST. 517A - MONTERRICO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación y medidas malla puesta a tierra (Estructuras 309, 351, 354, 381).- Nivel de Riesgo: no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Parral, Línea 154 kV Parral - Monterrico Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00		
20231022255	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1765	PARRAL - MONTERRICO 154KV	4236 4237	PARRAL - EST. 517A 154KV C1 EST. 517A - MONTERRICO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Inspección Visual Pedestre del estado de estructuras por rabo de conductor Instalaciones en Rengo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueo del Jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	27-11-23 18:00		
20231022254	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1561	MAULE - LINARES 154KV	3306 3308	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Inspección Visual Pedestre del estado de estructuras por rabo de conductor Instalaciones en Rengo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueo del Jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	27-11-23 18:00		
20231022242	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1242 1675 1676 1677 1678 1679	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 224KV C1 EST.22 - EST.23 66KV C1 EST.23 - EST.164 66KV C1 EST.164 - EST.165 66KV C1 EST.165 - TAP NIBOYLO 66KV C1 TAP NIBOYLO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Medición resistencia a tierra en estructuras 14,15, 16 (R-360, R-380 y R-382); 17 y 18 (I-372 y I-395).- Restricciones: N/A.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	21-11-23 18:00		
20231022239	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILAGUA16 - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILAGUA16 C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1 220kV Frontera-Lagunas, C1. Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 6186 - 6950.	Bajo	Actividades: 1 220kV Frontera-Lagunas, C1. Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 6186 - 6950. Restricciones: Laguna, 5221 No reconectar Frontera, 5201 5231 No reconectar Tesorera, 5213 5253 RNCN (N/A Tap Off Quilagua) No reconectar Restricciones: 1 220kV Frontera-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Frontera, 6186-6950 Bloquear Jefe de Faena Colocar a tierra pistola de lavado en estructura, conectar a tierra cernido lavador. Verificar resistividad / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 80%, controlar velocidad del viento menor a 80km/h. respetar distancia de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 09:16	20-11-23 09:16	20-11-23 09:38
20231022235	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1782	CHAMISA - LOS NOTROS 220KV 220KV [Sin_Revision]	4291 4292 4293	LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 [Sin_Revision] EST. 4 - EST. 186 220KV C1 [Sin_Revision] EST. 186 - TAP OFF TRUPAN 220KV C1 [Sin_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SJR Los Notros: Pintado de estructura 8N (con condición energizada).	Bajo	Actividades: SJR Los Notros: Pintado de estructura 8N (con condición energizada).- Restricciones: Bloquea a la reconexión.- Instalaciones en Rengo: Línea 220kV Los Notros-Chamisa, C1o Línea 220 kV Los Notros-Ambato-Chamisa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Alcances del jefe de Faena: No ha	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 18:15
20231022256	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1782	CHAMISA - LOS NOTROS 220KV 220KV [Sin_Revision]	4291 4292 4293	LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 [Sin_Revision] EST. 4 - EST. 186 220KV C1 [Sin_Revision] EST. 186 - TAP OFF CHOSLUAN 220KV C1 [Sin_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SJR Los Notros: Pintado de estructura 8N (con condición energizada).	Bajo	Actividades: SJR Los Notros: Pintado de estructura 8N (con condición energizada).- Restricciones: Bloquea a la reconexión.- Instalaciones en Rengo: Línea 220kV Los Notros-Chamisa, C1o Línea 220 kV Los Notros-Ambato-Chamisa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Alcances del jefe de Faena: No ha	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 18:15
20231022233	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP PAPAL 154KV C1 TAP PAPAL - TAP PPC 154KV C1	Sin Limitaciones	Sin Limitaciones	- S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco 47M1.- - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en rengo.	Bajo	Actividades: S/E Lagunillas: Lavado de aislación de equipos de los paños A2, A3, A4, A5, A6, Barra 1 154 kV, Barra 2 154 kV y Banco 47M1.- Restricciones: Bloquea a la reconexión Instalaciones en Rengo: B. Manzillana 01, 202/154 kV Lagunillas-a Palta Cont. Diag. 0A02-Lagunillas a Palta Cont. Diag. 0A05-Lagunillas a Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas a Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas a Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Bucalemu-Coronel, C1o Línea 154 kV Lagunillas-Tap Quiñenco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Alcances del jefe de Faena: No ha	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:17	20-11-23 15:06
20231022233	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	181	LOS MOLLES - CHILLAN 66KV	1260 1261 1262 1505 1506 1507 1508 1856	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - NIEVES PUTAGA 66KV C1 NIEVES PUTAGA - CHILLAN 66KV C1 EST 33 – EST 128 66KV C1 EST 35 – EST 37 66KV C1 EST 9 – EST 33 66KV C1 EST 6 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SJR Chalinir- Palos 66 kV, Paños B1. Proyecto Capex N1 V1- Reemplazo TP B1- Construcción de fundación zapata Transformador de tensión B1.	Bajo	Actividades: Reforzamiento Fundación con equipos energizados, S/E Chalinir- Paños 66 kV, Paños B1. Proyecto Capex N1 V1- Reemplazo TP B1- Construcción de fundación zapata Transformador de tensión B1. 1.- Revisar eps del trasado. 2- Excavación Manual. 3- Cuadriculacion/linea y orientación del orificio de la excavación. 4.- Empalmillado. 5.- Colocación de enfierradura. 6.- Instalación de Moldaje. 7.- La instalación de las pernos. 8.- Vaciado de hormigón. 9.- Tiempo de Fraguado. 10.- Aplicación de gel dereo. 11.- Compactado. ***Nota: Camión no cruzará en ningún momento sobre cenetros de cables, se posicionará fuera del patio y el ingreso del hormigón se realizará con el uso de cometrio al pañol N1.... 12. retiro y reposición de grautta.... ***Nota: Bloqueos a la reconexión se normalizarán únicamente al finalizar la jornada. Restricciones: Subestación Chalihr, 5281 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 5281 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 5872 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Rengo: L 066kV Los Molles-Chalihr, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Chalihr, Tff Paño B1 Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos, cadenas y/o malla dormac Subestación Chalihr, Ingresa a la Subestación Chalihr Hat de ingreso.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:19	20-11-23 22:18
20231022213	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	879	COPIAPU - TIERRA AMARILLA 110KV	1725 1726	COPIAPU - ESTRUCTURA 2 220KV C1 ESTRUCTURA 2 220KV - TIERRA AMARILLA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación en servicio.	Ringo medio controlado. Lavado de Aislación	Se requiere bloqueo de reconexión del 52MB de 3E Espejuyo, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:55	20-11-23 17:56
20231021938	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	911	EL PASCO - EL MONTE 66KV	1191	EL PASCO - EL MONTE 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Ringo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 52B1 de 3E Rapa Metrgitta	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:46	20-11-23 18:46
20231021430	Línea	Rechazado	AUIA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1306	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2	2977 3745 3746	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 POLPAICO – EST N°63A 220KV C2 [RN_REVISION] EST N°63A – EST N°64A 220KV C2 [RN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de Cubierta en Cable 47 asterrada en sector Peldehue de la T 220 kV Polpaico - Quilapilun C2 y empresa Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General de la E 51 a 72 de 220 kV Polpaico - Quilapilun C2	Sin riesgo para el sistema. Línea desconectada.	Sin consentos adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00		
20231021436	Línea	Aprobado	AUIA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	1306	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2	2977 3745 3746	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 POLPAICO – EST N°63A 220KV C2 [RN_REVISION] EST N°63A – EST N°64A 220KV C2 [RN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de Cubierta en Cable 47 asterrada en sector Peldehue de la T 220 kV Polpaico - Quilapilun C2 y empresa Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General de la E 51 a 72 de 220 kV Polpaico - Quilapilun C2	Sin riesgo para el sistema. Línea desconectada.	Sin consentos adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00		
20231021936	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDH, LAT Geoglifos lagunas 1 y 2. Tralado de material de empréstito con camiones tolva por bajo línea, además se agregan a dicho tranzito camión aljibe, cargador frontal. retroexcavadora, sprinter, camión pluma.	Instalaciones en Rengo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 5205, no reconectar. Geoglifos: 5221 5222 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No ha.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:56	
20231021986	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDH, LAT Geoglifos lagunas 1 y 2. Tralado de material de empréstito con camiones tolva por bajo línea, además se agregan a dicho tranzito camión aljibe, cargador frontal. retroexcavadora, sprinter, camión pluma.	Instalaciones en Rengo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 5206, no reconectar. Geoglifos: 5221 5238 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No ha.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:56	
20231021771	Línea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1705	Desconexión	Origen Interno	Programada	1624	VILPARAISO – LA POLVORIN 110KV	9899	VILPARAISO – EST. 53 110KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos de limpieza manual de aislación a la CT 110 kV Villparaíso - La Polvorín Ckt 2, considera precaución a la CT 110 kV Villparaíso - La Polvorín Ckt 1.	Ringo bajo programado y controlado	Se realizarán trabajos de limpieza manual de aislación a la CT 110 kV Villparaíso - La Polvorín Ckt 2, considera precaución a la CT 110 kV Villparaíso - La Polvorín Ckt 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:06	20-11-23 15:08
20231021708	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUI – LOS LAGOS 66KV	4598 4599	PULLINQUI – TAP PANGUIPULLI 66KV C1 [RN_REVISION] TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 [RN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Rengo: Línea 66kV Pullinque - Los Lagos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 18:08
20231021705	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUI – LOS LAGOS 66KV	4598 4599	PULLINQUI – TAP PANGUIPULLI 66KV C1 [RN_REVISION] TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 [RN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Rengo: Línea 66kV Pullinque - Los Lagos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 15:15
20231020668	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2963 2966	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Rengo: Línea 220kV Pichirropulli-Rahue, C1o Línea 220kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 09:16
20231020667	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2962	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Rengo: Línea 220kV Pichirropulli-Rahue, C1o Línea 220kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 09:38
20231020662	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	970	DUQUECO – LOS PELUMOS 220KV C1	1859	DUQUECO – LOS PELUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Rengo: Línea 220kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 20:15
20231019845	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV	3633	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Inspección visual mediante dron a estructura y conductor Línea 220kV Puerto Patache - Cóndores: C1 Tramo: 6186 - 639 / 680 - 681 / 6121 - 6122 / 6160 - 6161 / 6165 - 6168	Bajo		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	29-11-23 18:00	20-11-23 15:05	20-11-23 16:50
20231019352	Línea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	63	SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV	126	SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corrección diagnos Transferidos Protecciones 51 y 52 interruptor 5217 hacia interruptor 3R1, en Armario 3R1 y Desconectador 3R5 e. Corrección transferencia de corrientes TTC1 / / TTC2 3R1 en armario 3R1.	Ringo bajo, programado y controlado. -	Corrección diagnos Transferidos Protecciones 51 y 52 interruptor 5217 hacia interruptor 3R1, en Armario 3R1 y Desconectador 3R5 e. Corrección transferencia de corrientes TTC1 / / TTC2 3R1 en armario 3R1.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:06	20-11-23 20:30

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231202232	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1633	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Maria Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Retiro(s)(s) 676 - 8371, Total: 368 CAD Sub. Elena, 3216 - 5215 No reconectar Frontera, 5212 - 5213 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maria Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Duración de los trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo Riesgos del jefe de Faena:	Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:56	20-11-23 19:38
20230901175	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	CUNCO - MELIPULLI 110KV C1	3068	CUNCO - MELIPULLI 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	Actividades: Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre. Restricciones: S/R Melipeuco: S241 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 5240 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:43	20-11-23 17:08
20230901112	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subdivisión Los Changos, 5052, 5252, 5253, 5258 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subdivisión Kimal, 5285, 5285, 5282, 5283 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Duración de los trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo Riesgos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:56	20-11-23 12:25
20230901111	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subdivisión Los Changos, 5052, 5252, 5253, 5258 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subdivisión Kimal, 5285, 5285, 5282, 5283 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Duración de los trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo Riesgos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 05:56	20-11-23 12:25
20230901066	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	3067	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Top Off Río Toltén: S241 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 5240 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:43	20-11-23 17:08
20231201121	Línea	Ejecución Exitosa	CGR TRANSMISIÓN S.A.	2053	Intervención	Origen Interno	Programada	655	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV	582	SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda y roce de arboles en la LT Santa Elvira Nueva Aldea. Se requiere el bloqueo del 5288 en SE Santa Elvira. Esta coordinado con Arauco Bioenergía la precaución en SE Nueva Aldea.	Riesgo medio sin bloqueo	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 13:57	20-11-23 19:11
20231202082	Línea	Ejecución Exitosa	CGR TRANSMISIÓN S.A.	2053	Intervención	Origen Interno	Programada	1758	EL PEÑÓN - LA ROJA 132KV	4179 4180	EL PEÑÓN - EST. 63B 132KV C1 EL PEÑÓN - EST. 63B 132KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Trabajos de poda y roce en franja de servidumbre.	Trabajo de riesgo controlado.	Para la realización de los trabajos, se considera también el bloqueo de las reconexiones de los interruptores 52H1 y 52H6 de S/E El Peñón y 52H1 y 52H2 de S/E La Roja (ITC)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 10:22	20-11-23 17:41
20231202253	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	171	ITAHUE - MAULE 154KV	1551	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-		Actividades: Inspección Visual Pedestre del estado de estructuras por ruta de conductor Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativos.- Riesgos del jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	27-11-23 18:00		
20231202288	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Maze bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:14	20-11-23 22:18
20231906895	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (todi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PK 9M4BG vano entre 6699 Y 6688, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Lagunas C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 5221 no reconectar. Tap Off Quillagua: 5213 No reconectar San Simón: 5214 y 52174 no reconectar Riesgos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 23:35
20231906861	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1252	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (todi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59HTT1 vano entre 6877 Y 6872. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 5221, no reconectar. Tap Off N. Victoria: 5227 No reconectar San Simón: 5214 y 52174 No reconectar Riesgos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 23:35
20231906831	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GROSSLPOS 220KV	3651	TARAPACA – GROSSLPOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (todis 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 611-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 636-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 5212, no reconectar. Geoglifos: 5213, 5215 no reconectar Riesgos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:35
20231906803	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GROSSLPOS 220KV C1	3650	TARAPACA – GROSSLPOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (todis 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 611-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 636-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 5211, no reconectar. Geoglifos: 5211, 5212 no reconectar Riesgos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:35
20231906771	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3653	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+. (todi 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de línea entre vanos 595-596 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 5215, no reconectar. Geoglifos: 5213, 5218 no reconectar Riesgos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:35
20231906741	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3652	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+. (todi 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de línea entre vanos 595-596 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 5215, no reconectar. Geoglifos: 5213, 5212 no reconectar Riesgos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 20:35
20231903561	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3115	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	SE Pan de Azúcar, Proyecto Habilitación esquema TOD. Las actividades a realizar son: - c) Actualización de Firmware y protocolización de protecciones 51 paño 16 (Siemens 7SA612R) según EAP 053-2022.	Bajo	Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistemas 1 y 2, 16 Pan de Azúcar, Proyecto Habilitación esquema TOD. Las actividades a realizar son: - c) Actualización de Firmware y protocolización de protecciones 51 paño 16 (Siemens 7SA612R) según EAP 053-2022., Apoyo trabajo en coordinación con AT 210380, se realizará un trabajo a la vez y no ambos en paralelo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Duración de los trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo Riesgos del jefe de Faena: Subdivisión P. Azúcar, Armario 16 (Sustador N11) señalizada con cinta de trabajo y/o elementos a colocarse: Subdivisión P. Azúcar, Sistema de protección 1 Bloqueo de ordenes de TRIP sobre 52J1,	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	29-11-23 18:00	20-11-23 12:25	29-11-23 21:57
20231903839	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1361	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1	3276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corta de aisladores próximo a instalación energizada en varios vanos.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:14	20-11-23 21:06
20230901753	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1741	CHAMUILA - HUALPEN 220KV	3321	CHAMUILA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chamuil-Hualpén, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:16	20-11-23 22:18
20230901633	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	701	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavada de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTES 3-6.	El riesgo es bajo, ya que se toman todas las medidas de mitigación necesarias.	5R Mantenciño: No reconectar interruptores 5209 y 52130.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:05	21-11-23 23:57
20230901288	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	116 192	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavada de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTES 1-2.	El riesgo es bajo, ya que se toman todas las medidas de mitigación necesarias.	5R Mantenciño: No reconectar interruptores 5205 y 5206.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:05	21-11-23 23:57
20231903585	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1561	EL SALADO - CHANARAL 23KV	3295	EL SALADO - CHANARAL 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre E189 y E189 (23KV Salado Chañaral ,2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves, 1. Instalacion de medidas de mitigacion para aves entre E189 y E189 (23KV Salado Chañaral ,2. Aumento de la distancia entre fase superior y media mediante sustitucion de perfil de apoyo de cruceta superior Restricciones: Subdivisión El Salado, 5251 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subdivisión Chañaral, 52771 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV El Salado - Chañaral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Duración de los trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo Riesgos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:36	20-11-23 21:06
20231906675	Línea	Aprobado	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	292	Intervención	Origen Interno	Programada	1726	VALLE DEL SOL - MIRAVE 220 KV	6109	VALLE DEL SOL - MIRAVE 220 KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavada de Linea Valle del Sol - Mirage	riesgo bajo. Lavado a distancia	Lavado de aislacion de linea	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	29-11-23 18:00	20-11-23 10:00	
20231903135	Línea	Ejecución Exitosa	HIDROAYSEN TRANSMISIÓN SPA	612	Intervención	Origen Interno	Programada	1090	BOLERO – LABERINTO 220KV	3966 3967	BOLERO – EST. NO. 2 220KV C1 EST. NO. 2 – LABERINTO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavada de aislación a estructuras línea 220 kV Bolero - Laberinto. Condiciones requeridas: No reconectar 5210 en S/E Laberinto y 5215 S/E Bolero.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislacion a estructuras línea 220 kV Bolero - Laberinto. Condiciones requeridas: No reconectar 5210 en S/E Laberinto y 5215 S/E Bolero.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 08:00	20-11-23 17:00	20-11-23 11:03	20-11-23 22:03
20231902829	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1132	O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV	2072 2073 2074 2075 2076 2077	O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 220KV C1 TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 - DOMEYKO 220KV C1 TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavada aisladores Linea 220 kV O'Higgins - Domeyko	Riesgo bajo. Trabajo se realiza bajo procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar en: 5R Domeyko 5252 5R O'Higgins 5252.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 07:30	20-11-23 18:00	20-11-23 08:12	20-11-23 21:51
20231902830	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	FARELLON - CHIMBORAZO 220KV	2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2086	EST. N°1 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°2 - EST. T-010 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°2 220KV C2 EST. T-010 - EST. N°2 220KV C1 EST. T-010 - EST. N°1 220KV C1 FARELLON - EST. N°3 220KV C1	Medición de malla a tierra	Sin Limitacion es	Medición de malla a tierra Linea 220 kV Farellón - Chimborazo	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: 5/R Farellón 5252 5/R Chimborazo 5221.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 07:30	20-11-23 18:00	20-11-23 08:48	20-11-23 21:51
20231902830	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1131	O'HIGGINS - FARELLON 220KV	2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084	EST. N°3 - EST. N°3 220KV C3 EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°3 - FARELLON 220KV C1 EST. T-202 - EST. T-010 220KV C1 EST. T-010 - EST. N°1 220KV C1 O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1	Medición de malla a tierra	Sin Limitacion es	Medición de malla a tierra Linea 220 kV O'Higgins - Farellón.	Riesgo bajo trabajo realizado con procedimientos correspondientes y personal calificado	Se requiere orden de no reconectar los interruptores 52J1 de S/E Farellón y 5209 de S/E O'Higgins.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 07:30	20-11-23 18:00	20-11-23 08:48	20-11-23 21:51
20231903817	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1132	O'HIGGINS - PURI 220KV	2084 2085 2086 2087 2088	EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - PURI 220KV C1 EST. T-202 - EST. T-040 220KV C1 EST. T-040 - EST. N°2 220KV C1 O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1	Medición de malla a tierra	Sin Limitacion es	Medición de malla a tierra Linea 220 kV O'Higgins - Puri	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar en los siguientes equipos: 5/R O'Higgins5205 5/R Puri5215.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 07:30	20-11-23 18:00	20-11-23 08:48	20-11-23 21:51
20231904708	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subdivisión Los Changos, 52H11, 52H11 con bloqueo a la reconexión. Riesgos del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 07:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:09	20-11-23 16:48
20231903706	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Restricciones: Subdivisión Los Changos, 52H12, 52H11 con bloqueo a la reconexión. Riesgos del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 07:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:09	20-11-23 16:48
20231903856	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1298	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	2974	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo..	Restricciones: Subdivisión Los Changos, 52J12, 52J11, con bloqueo a la reconexión. Riesgos del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 07:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:09	20-11-23 16:48
20231903852	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1298	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	2974	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kapatur-Los Changos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividades: A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en SE los Changos. Restricciones: Subdivisión Los Changos, 5217, 5218, con bloqueo a la reconexión. Riesgos del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 07:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:09	20-11-23 16:48
20231904704	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1298	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	2974	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 500 kV en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos- Kimal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo..	Restricciones: Subdivisión Los Changos, 52J11, 52J11, con bloqueo a la reconexión. Riesgos del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 07:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:09	20-11-23 16:48
20231903852	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1298	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	2974	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en SE los Changos.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kapatur-Los Changos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividades: A solicitud de TEN (SODI 212_2023) Lavado de aislación en patio 220 kV en SE los Changos. Restricciones: Subdivisión Los Changos, 5217, 5218, con bloqueo a la reconexión. Riesgos del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-23 07:00	20-11-23 18:00	20-11-23 08:09	20-11-23 16:48

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1058
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202310319323	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1165	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	2612 2613	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislador con camión lavador, en ambas circuitos, entre estructuras N° 601 y N° 605.	Riesgos: Asentamiento de distancia a puesta energizada., descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falta a tierra (flash over). Medidas de mitigación: Hay la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancia a los puntos energizados, controlar en la ubicación y desplazamiento de los conferes (mensajero, mangueras y cuerda de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300 µS, medir cada vez que se realice reabastecimiento de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, según nivel de tensión de la instalación (1,1 mts para 500kV y 2,6 mts para 220kV), controlar la presión de la pistola y verificar que sus puntas a tierra estén en buen estado, se lavará con un lugar de ventilación de 30 km/h., la presión mínima del equipo de lavado debe ser de 4800 PSI, inspeccionar el estado de la aislación (no lavar si la aislación esta saturada), en caso de lavados extraordinarios por contaminación excesiva, se deberá pedir desconexión, verificar dirección del viento para definir secuencia de lavado de tal forma de no mojar la aislación sin lavar, deshabilitar la reconexión de la línea asegurando que no tenga a lavar, inspección del equipo de lavado (bomba, manguera, etc.) los equipos a utilizar deben estar certificados o con su mantenimiento al día, asegurar las uniones de manguera con pistola de seguridad, controlar el nivel del estanque del equipo de lavado, registro y control del plan de mantenimiento de los equipos lavadores.	Condiciones operacionales requeridas: Deshabilitar Y Pmin 40, 48 y no reconectar K3, K6, K8, K9 ni S/E Cumbre. // Deshabilitar Y Pmin 40, 48 y no reconectar K3, K6, K8, K9 ni S/E Los Changos. // Deshabilitar Y Pmin 40, 48 y no reconectar K3, K6, K8, K9 ni S/E Cumbre. La línea será reactivada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 07:00	29-11-23 18:00	20-11-23 08:50	29-11-23 08:50
202310319330	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1166	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV	2614 2615	CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con camión lavador, en ambas circuitos, entre estructuras N° 001 y N° 004.	Riesgos: Asentamiento de distancia a puesta energizada, descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falta a tierra (flash over). Medidas de mitigación: Hay la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancia a los puntos energizados, controlar en la ubicación y desplazamiento de los conferes (mensajero, mangueras y cuerda de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300 µS, medir cada vez que se realice reabastecimiento de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, según nivel de tensión de la instalación (1,1 mts para 500kV y 2,6 mts para 220kV), controlar la presión de la pistola y verificar que sus puntas a tierra estén en buen estado, se lavará con un lugar de ventilación de 30 km/h., la presión mínima del equipo de lavado debe ser de 4800 PSI, inspeccionar el estado de la aislación (no lavar si la aislación esta saturada), en caso de lavados extraordinarios por contaminación excesiva, se deberá pedir desconexión, verificar dirección del viento para definir secuencia de lavado de tal forma de no mojar la aislación sin lavar, deshabilitar la reconexión de la línea asegurando que no tenga a lavar, inspección del equipo de lavado (bomba, manguera, etc.) los equipos a utilizar deben estar certificados o con su mantenimiento al día, asegurar las uniones de manguera con pistola de seguridad, controlar el nivel del estanque del equipo de lavado, registro y control del plan de mantenimiento de los equipos lavadores.	Condiciones operacionales requeridas: Deshabilitar Y Pmin 40, 48 y no reconectar K3, K6, K8, K9 ni S/E Cumbre. // Deshabilitar Y Pmin 40, 48 y no reconectar K3, K6, K8, K9 ni S/E Cumbre. La línea será reactivada y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 07:00	29-11-23 18:00	20-11-23 06:33	29-11-23 12:51
202310319321	Línea	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	292	Desconexión	Origen Interno	Programada	1620	LAS SALINAS – CENTINELA 220KV (SIN_REVISION)	6589	LAS SALINAS – CENTINELA 220KV C1 (SIN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas end to end, nuevo proyecto PPV Las Salinas NUP3260	Riesgo bajo, trabajos se realizaran con equipos desenergizados.	Pruebas end to end, nuevo proyecto PPV Las Salinas NUP3260	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 07:00	21-11-23 22:00	20-11-23 09:09	21-11-23 22:52
202310319317	Línea	Ejecución Exitosa	MAINTONIVER S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	672	DIEGO DE ALMAGRO – MAINTO VIRGE 110KV C1	17	DIEGO DE ALMAGRO – MAINTO VIRGE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de aislación en LTE 110 kV D. Almagro - M. Verde. Estructuras 25 a 96 y estructurale 117 y 118.	El riesgo es bajo, pues se tomaran todas las medidas de mitigación correspondientes.	Precaucion: No reconectar 52Mmm S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 07:00	20-11-23 18:00	20-11-23 09:08	20-11-23 18:21
202310317163	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	809	PPV JAVIERA - TAL TAL 110KV	3283 3651	EST. 153 - TAP PUENTE CHOCOY 110KV C1 EST. 89 - EST. 153 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion LT 110 KV Javiera - Oxido con linea energizada . -	Riesgos controlados , segun procedimientos interno CGE	Retiro de reconexion automatica : 52M1 en S/E Javiera	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 07:00	21-11-23 17:00	20-11-23 08:00	20-11-23 15:03
202309619239	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 220KV	3527 3531 3562 3589	TAP CHAGRES - EST. 280 110KV C1 TAP CHAGRES - EST 1998 110KV C1 (SIN_REVISION) S-220A - TAP CHAGRES 110KV C1 EST. 220A - TAP CHAGRES 110KV C1 (SIN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere peticación de No Reconectar de las interruptores asociados a la LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercania a los trabajos en LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres para cambio de conductor desde Torre 1998 a 3205 - Tramo 3206 a 3214, Trabajos de tendido entre torres 281 y 286 y para reforzacion de estructuras 7297 y7298	Riesgo de operación de la LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanias en los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor SD NMK 2023090072 (extension de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 07:00	30-11-23 09:00	20-11-23 08:05	30-11-23 08:41
202309619430	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1083	ENCUENTRO – COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2008 2009	ENCUENTRO - EST. 388 220KV C1 EST. 388 - EST. 389 220KV C1 EST. 389 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 388 220KV C2 EST. 388 - EST. 389 220KV C2 EST. 389 - COLLAHUASI 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pata que coinciden en remoción, montación de perfilado de plataforma en frio, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantenimiento de caminos. Paralelismo entre vanos 6680-6681 6682 y cruce entre vanos 6680-6691-6692 y cruce entre vanos 6689- 6690.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitará de reconexión automática En S/E Encuentro 520B y 525B en S/E Collahuasi 515.5 y 524	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 07:00	29-11-23 20:00	20-11-23 08:17	29-11-23 20:39
202310312179	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1056	CHACAYA – EL COBRE [ENGIE] 220KV	3954 3955	CHACAYA – EL COBRE [ENGIE] 220KV C1 CHACAYA – EL COBRE [ENGIE] 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación con linea energizada, metodo a distancia.	Método de lavado a distancia, riesgo bajo	S/H Chacaya: 52I6, 52I7 No Reconectar. S/H El Cobre: 52I2, 52I3 No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:30	29-11-23 16:00	20-11-23 08:25	29-11-23 16:20
202310316368	Línea	Pendiente	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	1654	EJERCITO – GUINDO 66 KV	3556 3952	EJERCITO – TAP CERRO CHEPO 66KV C1 EJERCITO – TAP CERRO CHEPO 66KV C2 TAP CERRO CHEPO - EST. 35 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de IPS Sur (SCOI 320), se requiere la desconexión de la línea LT 66 kV Ejercito - Guindo N°2. Esto por trabajos en Copa 25 al 32 del puente Ferroviario Molulo.	Riesgo controlado, trabajos a realizar por parte de IPS.	No tiene consumo asociados a la línea LT 66 kV Ejercito -Guindo N°2. se/en negativadas desde la línea LT 66 kV Ejercito-Guindo N°1.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	30-11-23 22:00	20-11-23 08:27	
202310312709	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	34	CENTRAL ALFALFAL – LOS ALMENDROS 220KV C2	202 201	TAP LA BRAVITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 CENTRAL ALFALFAL - TAP LA BRAVITA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En 66 AtlÁtal, reforzamiento de fundaciones de TTCC	Se realizará en trabajo con circuito desconectado, sin riesgo para el sistema		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	20-11-23 18:00	20-11-23 19:02	21-11-23 16:00
202309619850	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	857	CENTRAL PARQUE SOLICITALTAL – TAP OFF TALTAL 220KV	3697	CENTRAL PARQUE SOLICI TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1. 220kV Subcia Taltal-Tap Taltal, C1, Corrosogrilla.		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo sin significativo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	29-11-23 22:00		
202309619875	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	857	CENTRAL PARQUE SOLICITALTAL – TAP OFF TALTAL 220KV	3697	CENTRAL PARQUE SOLICI TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1. 220kV Subcia Taltal-Tap Taltal, C1, Inspección de termografía a líneas de Transmisión.		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo sin significativo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 08:00	29-11-23 22:00		
202310311132	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	668	TAP LO ESPEJO – BUIN 110KV	3555	LO ESPEJO – TAP LAS ACACIAS 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el ingreso es: Sin Riesgo.	Cambio del cable de guarda desde torre 87 a torre 92		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 00:00	29-11-23 23:59	21-11-23 06:42	28-11-23 18:15
202309617022	Línea	Aprobado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	674	LO PRADO - CURACAVI 66KV	4028	EST. 26 - EST. 68 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el ingreso es: Sin Riesgo.	Cambio de puntación por Obsolescencia		No tiene consumo afectado		ninguno			20-11-2023 00:00	27-11-23 23:59	21-11-23 06:00	
202310310823	Línea	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	979	LOS PELUMOS – TEMUCO 220KV C1	3857	LOS PELUMOS - TEMUCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Temuco: Energización, análisis fasorial y puesta en servicio transformadores de corriente paño J1 asociado a NUP 4021.	Bajo	Restricciones: Instalación indisponible - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Los Peumos - Temuco, C1 o Barra 220 kV, Sección 1 - Temuco - Temporalidad de los Riesgos: Durante el proceso de energización. - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del jefe de Tarea: No hay -	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 22:00	19-11-23 23:59		
202310315560	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	668	TAP LO ESPEJO – BUIN 110KV TAP LO ESPEJO – BUIN 110KV TAP LO ESPEJO – BUIN 110KV	3555 3556 3558 789 792 796 3621 3622 4026 4027 4161 4162 4163 4171 4172 4173 4956 4958	LO ESPEJO – TAP LAS ACACIAS 110KV C2 TAP LAS ACACIAS – TAP SEMINARIO 110KV C2 TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 TAP LO ESPEJO – TAP LAS ACACIAS 110KV C1 TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 TAP LAS ACACIAS – TAP SAN BERNARDO 110KV C1 EST. 001 - TAP METRENCO PTTC 66KV C1 EST. 291 - EST. 303 66KV C1 PITRUFQUEN - EST. 220 (SUBTERRANEO) 66 KV C1 EST. 220 - EST. 221 66KV C1 EST. 221 - EST. 235 66KV C1 EST. 235 - EST. 256 66KV C1 EST. 255 - EST. 260 66KV C1 EST. 260 - EST. 266 66KV C1 EST. 266 - EST. 291 66KV C1 TAP METRENCO PTCC - EST. 001 66KV C1 EST. 000 - LICANCO 66KV C1 LICANCO - ESTRUCTURA 000 66KV C1 ESTRUCTURA 000 - RADIALES CASAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Apertura de puentes en torre N°52 para trabajos de tendido de OPGW en el tramo entre torre N°57 y torre N°62	Trabajos con riesgo controlado en cercanía al circuito N°1 energizado	Trabajos con riesgo controlado en cercanía al circuito N° 1 energizado	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 12:00	19-11-23 22:00	19-11-23 13:21	21-11-23 17:42
202310319265	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	668	TAP LO ESPEJO – BUIN 110KV	789 792 796	TAP LO ESPEJO – TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 TAP LAS ACACIAS – TAP SAN BERNARDO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito por trabajos en ID 202312520	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 12:00	19-11-23 22:00	19-11-23 13:21	21-11-23 17:42
202310319149	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Desconexión	Origen Interno	Programada	1630	PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV	4156 4161 4162 4163 4171 4172 4173 4956 4958	PITRUFQUEN - EST. 220 (SUBTERRANEO) 66 KV C1 EST. 220 - EST. 221 66KV C1 EST. 221 - EST. 235 66KV C1 EST. 235 - EST. 256 66KV C1 EST. 255 - EST. 260 66KV C1 EST. 260 - EST. 266 66KV C1 EST. 266 - EST. 291 66KV C1 TAP METRENCO PTCC - EST. 001 66KV C1 EST. 000 - LICANCO 66KV C1 LICANCO - ESTRUCTURA 000 66KV C1 ESTRUCTURA 000 - RADIALES CASAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión línea 66 kV Pitrufquen-Padre las casas 2 por fiancos instalación manga: aislantes en puentes de torres para mitigación averia y trabajos de mantenimiento preventiva.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Linea 66 kV Pitrufquen-Padre las casas 2 permanecerá en servicio. Se cuenta con 8 transformista a linea 66 kV Pitrufquen-Padre las casas 2 (Coordinado con ID 978)	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 13:30	19-11-23 21:00	19-11-23 10:12	19-11-23 18:15
202310316299	Línea	Ejecución Exitosa	PAUMACHO S.A.	88	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	825	DUQUECO – PARRAS 66KV	3921 3920	DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 TAP SANTA BARBARA – PARRAS PARQUE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realización de poste 321 con riesgo de caída, excavado por cresta del rio Duqueco, 50 por centro del poste esta descubierto a 1 metro del rio. Es poste estructalado de un vehiculo con postge en caso de caer arrastraría 30 metros.Se instruirá a lo menos cercanas a viviendas en el sector Las Higueras, también se debe retirar un pino con proyección de caída inclinada 45 grados hacia las conductores hacia 307	Alto, poste con riesgo de Caídaconcreto a un andaje y cercano a viviendas sector Las Higueras. Se toman las medidas necesarias para realizar el trabajo de medida segura	Los trabajos cumplen con la condición de alto riesgo en el caso del poste 321 afecta las instalaciones y a las personas ya que esta ubicado cerca del una zona sobre pobada, este poste esta gravemente dañado por la crecida del rio Duqueco por las fuerte socavanada el dia viernes y sábado recien pasado. En el caso de talarse 307 en caso de caer el poso que es de gran altura y con una inclinación de 45 grados comprometería gravemente dos estructuras.	Consumo Regulado	EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. COOPERATIVA ELÉCTRICA CHAIMAVIDA LTDA.	ninguno			19-11-23 12:00	19-11-23 16:00	19-11-23 10:00	19-11-23 15:59
202310316221	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1802	PUEBLO SECO – CHILLAN 154KV	4974 4974 4975	EST. 195 - CHILLAN 154KV C1 EST. 4879 - EST. 526 154KV C1 EST. 526 - EST. 195 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Solicitud de ODB por trabajos de mantenimiento por hallazgo prioritario en TR N° 3 de 150/66 kV S/E Chillán que requiere bloqueo a la reconexión de la línea 154 kV Pueblo Seco-Chillán. - No reconectar interruptores asociados a instalacion con renga.	Bajo.	Solicitud de ODB por trabajos de mantenimiento por hallazgo prioritario en Transformador N° 3 de 150/66 kV de S/E Chillán que requiere bloqueo a la reconexión de la línea 154 kV Pueblo Seco-Chillán. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Pueblo Seco-Chillán. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 09:00	19-11-23 16:00	19-11-23 09:01	19-11-23 12:26
202309619839	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1038	ATACAMA – MIRAJE 220KV	3998 3999 3960 3961	ATAMACA – EST. N°31 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°31 – EST. N°382.220KV C2 EST. N°84 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 525 - 5208 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 525 - 5201 - 5208 - 5209 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Testeros, S/E Tap off Inducir. 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:50	19-11-23 17:30
202310319360	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	125	ALTO JAHUEL – CHENA 220KV	1618 1624 1625	ALTO JAHUEL - EL ROSIO 220KV C2 EL ROSIO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Reemplazo de conductor aereo sobre Urbana Principal de 220 kV sección 1 y 2, entre bajada a transformadores de medida de la línea y desconectadores 8989-2 y 8989-1 (NUP 3948). Coordinado con STMy Celec Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de conductor aereo sobre Urbana Principal de 220 kV sección 1 y 2, entre bajada a transformadores de medida de la línea y desconectadores 8989-2 y 8989-1 (NUP 3948). Restricciones: Instalación indisponible: S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores Asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra Principal de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Nota: Puentes abiertos en estructura 8168 de línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:31	19-11-23 15:52
202309619928	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1038	ATACAMA – MIRAJE 220KV	3960 3961 3998 3999 3997	ATACAMA – EST. N°31 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°31 – EST. N°382.220KV C1 EST. N°84 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 525 - 5208 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 525 - 5201 - 5208 - 5209 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Testeros, S/E Tap off Inducir. 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:50	19-11-23 17:30
202310312707	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	931	EL PASCO – EL MONTE 66KV	989	EL PASCO - EL MONTE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará pala de álboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Trabajo asociados a: CEN- 2023103112	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 17:00	19-11-23 09:00	19-11-23 21:36
202310319865	Línea	Ejecución Exitosa	MASISA S.A.	154	Desconexión	Origen Externo	Programada	665	ENLACE – PIRMANOVA 66KV	9	ENLACE - PIRMANOVA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Línea 66 kV Enlace - Pirmanova por fiancos de mantenimiento preventivo a equipos primarios asociados a Barra 66 kV, Paños 91, 92 y 96 de SI Enlace.	Riesgo controlado, faenas con instalaciones desconectadas y con pintada de suministro.	Faenas coordinadas con con AES Andes, asociado a SD 2023103760. (PT 69971 y 69972 registro interno STP)	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 20:00	19-11-23 07:49	19-11-23 16:44
202310316129	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION – SAN VICENTE 154KV	1594 1622 1623	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión (Grupo N° 2). - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión (Grupo N° 2). Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:08	19-11-23 17:30
202310316138	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	162	CONCEPCION – SAN VICENTE 154KV	1527 1592 1593	CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV C1 ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión (Grupo N° 2). - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión (Grupo N° 2). Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:08	19-11-23 17:30
202310319377	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1155	ESTE 6 – HAMBURGO 69KV	2159	ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion ESTE 6 - HAMBURGO 69KV	Riesgo bajo. Trabajo programado y bajo procedimientos respectivos.	Se requieren las siguientes condiciones: S/E Este 6: No reconectar 52B1. S/E Hamburgo: No reconectar 52BT1 y 52BT2. S/E DGPS: No reconectar 52BL2.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 19:00	19-11-23 10:36	19-11-23 18:40
202310319347	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	801	SECCIONADORA SAN ANDRES – CARDONES 220KV L1	3629	SECCIONADORA SAN ANDRES – CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 A 378.		Actividades: Inspección Visual Pedestre , INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 A 378 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	SE(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231101132	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	162	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1094 1552 1553	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 52 - ESTRUCTURA 53 154KV C2 ESTRUCTURA 53 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Bushings y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Rojo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bushings y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154KV Concepción- San Vicente, C1= Línea 154KV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 08:47	19-11-23 17:30
20231101329	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1527 1528 1553	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 53 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Bushings y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Rojo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bushings y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154KV Concepción- San Vicente, C1= Línea 154KV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 08:47	19-11-23 17:30
20231101760	Línea	Ejecución Exitosa	ANTA ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	89	ENLACE - BUCALEMU 66KV C1	110	ENLACE - BUCALEMU 66KV C1	Mantenimiento preventivas	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a paño 66 kV 82 en SE Enlace	Se trabajará con circuito desconectado, con riesgo para el sistema	Unidades Laja N°1 N°2 y N°3 se encontrarán fuera de servicio por mantenimiento mayor bajo las solicitudes N°20230908 y 20230909	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 20:00	19-11-23 07:38	19-11-23 20:01
20231101935	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3662	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+, LAT Geoglifos Lagunas 1 y 2. Tricilado de material de empréstito con camiones tolva por bajo línea, además se agregan a dicho tramo camión aljibe, cargador frontal. retroexcavadora, sprinter, camión pluma.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	Restricciones: Lagunas: S201, no reconectar. Geoglifos: S201, S202 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 08:22	19-11-23 21:08
20231101995	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3663	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+, LAT Geoglifos Lagunas 1 y 2. Tricilado de material de empréstito con camiones tolva por bajo línea, además se agregan a dicho tramo camión aljibe, cargador frontal. retroexcavadora, sprinter, camión pluma.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	Restricciones: Lagunas: S201, no reconectar. Geoglifos: S201, S202 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 08:22	19-11-23 21:08
20231102036	Línea	Ejecución Exitosa	ANTA ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	88	CHAMPULIA - ENLACE 66KV	123	CHAMPULIA - ENLACE 66KV C1	Mantenimiento preventivas	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a paño 66 kV 81 en SE Champulia	Se trabajará con circuito desconectado, con riesgo para el sistema	Unidades Laja N°1 N°2 y N°3 se encontrarán fuera de servicio por mantenimiento mayor bajo las solicitudes N°20230908 y 20230909	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 20:00	19-11-23 07:38	
20231102031	Línea	Ejecución Exitosa	AM TCHAMMA SPA	1967	Intervención	Origen Interno	Programada	1592	TCHAMMA - PALLATA 220KV C1	3737	TCHAMMA - PALLATA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de estructuras de LT 220kV Tchamma - Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar S277 en S/E Tchamma. No reconectar S262 y S263 en S/E Pallata.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación de estructuras de LT 220kV Tchamma - Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar S277 en S/E Tchamma. No reconectar S262 y S263 en S/E Pallata.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 20:00	19-11-23 09:27	19-11-23 18:45
20231102121	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1537	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	3952	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Esmeralda, C1, instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructura por medio de reemplazo de piezas entre estructura N° 191 a N° 380.	Rojo	Restricciones: Subestación Atacama, S211 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, S277 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 Temporalidad de los Riesgos: All timmins, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, S211 y S380 Bloquea jefe de Faena se señalizaran las fases o puntos energizados mediante banderin. se respetaran las distancias de seguridad a punto	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 07:42	19-11-23 12:00
20231102130	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV C2	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Rojo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Las Changos, S2K12, S2K11, S2K13, S2K18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, S2M1, S2M3, S2K2, S2K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Las Changos - Kimal, C1 o L 500kV Las Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 07:43	19-11-23 17:30
20231102129	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV C1	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Rojo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Las Changos, S2K12, S2K11, S2K13, S2K18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, S2M1, S2M3, S2K2, S2K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Las Changos - Kimal, C1 o L 500kV Las Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 07:43	19-11-23 17:30
20231102060	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1552	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	3952	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación, despeje de caminos y accesos a estructuras Línea Atacama - Esmeralda C1 entre 6389 y 6		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 07:42	19-11-23 18:05
20231102092	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA – LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 (TRANSELEC - 220 KV PX 9M+BB). vano entre 6699 Y6685, en apoyo a las trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Lagunas C2.Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	Restricciones: Lagunas: S201 no reconectar. Tap Off Quillagua: S203 No reconectar San Simón: S204 y S207No reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 07:59	19-11-23 21:08
20231102082	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1252	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3064 3065	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PX SM+TT. vano entre 6277 Y 6372. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	Restricciones: Lagunas: S202, no reconectar. Tap Off N. Victoria: S207 No reconectar San Simón: S204 y S207No reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 07:59	19-11-23 21:08
20231102102	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	3651	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodis 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 611-62. Para Paralelismo entre vanos 609 678, Cruce entre vanos 636-639 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	Restricciones: Tarapacá: S202, no reconectar. Geoglifos: S201, S203 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 07:59	19-11-23 21:08
20231102083	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	3650	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodis 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 611-62. Para Paralelismo entre vanos 609 678, Cruce entre vanos 636-639 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	Restricciones: Tarapacá: S205, no reconectar. Geoglifos: S201, S222 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 07:59	19-11-23 21:08
20231102170	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3663	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodi 213) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 599-598 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	Restricciones: Lagunas: S202, no reconectar. Geoglifos: S201, S203 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	19-11-23 07:59	19-11-23 21:08
20231102167	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3662	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI+ (Sodi 213) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 599-598 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	Restricciones: Lagunas: S205, no reconectar. Geoglifos: S201, S222 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 18:00	18-11-23 09:15	19-11-23 21:08
20231102185	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	330	ITAHUE - CURICO 66KV	686	ITAHUE - CURICO 66KV C1	Mantenimiento preventivas	Sin Limitaciones	Se realizará cambio de aislador e instalación de gorro antigueno.	Bajo nivel de riesgo	Se instalará monosorbe al tiomo Itahue- Molina Cta. Cualamente para abrir desconectador 8950-1, luego se energizara en vacio desde Itahue. No hay pérdida de consumos.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 20:00	19-11-23 06:57	19-11-23 13:09
20231102167	Línea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	630	Intervención	Origen Externo	Programada	1017	CONDORES - PACIFICO 110KV C1	1871 1872 1950	CONDORES - EST. N°07 110KV C1 EST. N°08 - PACIFICO 110KV C1 EST. N°07 - EST. N°08 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Na Reconectar LT 110 kV Cóndores – Pisagua por fuerzas sobre LT 110kV Cóndores - Palafitos cercano a torre N°07 - EST. N°08 110KV C1 - Pacifico, fuera de servicio a SD Cóndores - Pisagua.	Nivel de riesgo bajo y controlado fuerzas serán realizadas en circuito paralelo (LAT 110 kV Cóndores - Palafitos) cercano a LAT 220/110/23kV	Fuerzas coordinadas con CGE por Precaución LT 110 kV Cóndores – Pacifico, Na Reconectar S2M71 en SE Pacifico de Cde. (PT 6MW registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 15:30	19-11-23 08:39	19-11-23 15:24
20231102196	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	330	ITAHUE - CURICO 66KV	686 681	ITAHUE - MOLINA 66KV C2 MOLINA - CURICO 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere bloques de reconexión int. S286 en SE Itahue y el S2M1 en SE Curicó. Debido a trabajos en el cfo. 1 la cual se ocupante las torres par el Cto 1-2.	Nivel de riesgo controlado	Tiene relación con la solicitud CEN N°20231101186	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2023	19-11-23 15:00	19-11-23 08:57	19-11-23 13:09
20231101542	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	956	TENO - CURICO 66KV	6998 6999 6999 6999

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 08:40:50

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202311023642	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	MANTENCILLO - CARDONES 110KV	1630 1632 1629 1631	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUQUICAMPO - CASTILLA 110KV C1 MANTENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUQUICAMPO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos previos relacionados al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Mantencillo 110 kV	Bajo	Actividades: S/E Mantencillo: Montaje estructura 1A .- Restricciones: Subestación Mantencillo, SLM5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, SLM2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, SLM1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, SLB1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, SLB1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Mantencillo-Cardones_ C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 20:00	18-11-23 08:30	19-11-23 20:43
202309190827	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1948 1949 1960 1961	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°30 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 9201 - 9208 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 9201 - 9206 - 9208 - 9209 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente1, 9/8 Tap off Antuco 9201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 09:15	19-11-23 18:50
202309190570	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LAGTARRIA 220 KV	4054 4056 4054 4057	EST. 101 - EST.2540 220 KV C2 EST. 2540A - LAGTARRIA 220 KV C2 EST. 101 - EST. 2540 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 2540A - LAGTARRIA 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Tolten - Lautaria, C1 o línea 220 kV Río Tolten - Lautaria, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 09:15	19-11-23 12:56
202311025037	Línea	Ejecución Exitosa	CHIQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1966	Desconexió n	Origen Interno	Programada	615	TORQUEMADA - CONCON 110KV	921	TORQUEMADA - CONCON 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Por requerimiento de NUP 2560 se necesita desconectar el circuito N°2 debido a nuevo equipos (TTPP y TTCC) no pueden montados por estar cercade un punto energizado.	Nivel de riesgo bajo, trabajo con desconexion asociado al NUP 2560	Actividad cancelada con ID 202312019105	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 08:02	18-11-23 16:44
202311019161	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexió n	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1018 1024 1025	ALTO JAHUEL - EL ROSIO 220KV C2 EL ROSIO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Alto Jahuel: Reemplazo de conductor aéreo-sobre Urbana Principal de 220 kV sección 1 y 2, entre bajada a transformadores de medida de la línea y desconectadores 89IR-2 y 89IS-1 (NUP 3568). Coordinado con STM y Celec Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de conductor aéreo-sobre Urbana Principal de 220 kV sección 1 y 2, entre bajada a transformadores de medida de la línea y desconectadores 89IR-2 y 89IS-1 (NUP 3568). Restricciones: Instalación radiguardián. S/E Alto Jahuel: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra Principal de 220 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Nota: Paredes abiertas en estructura 85de la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 07:50	19-11-23 18:59
202311020256	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1948 1949 1960 1961	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°30 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 83N y 83D.	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 83N y 83D. Restricciones: Atacama, 9203, 9208 No reconectar Miraje, 9201, 9206, 9208, 9209 No reconectar Teniente1, 9/8 Tap Off Antuco_ Antuco,spa 9203 No reconectar Teniente1, 9/20 S/E Chacaya, Engie- 9202, 9207 No reconectar Teniente1, 9/20 S/E El Cobre, Engie- 9202, 9203 No reconectar Teniente1, 9/20 S/E Chacaya, Minera Algorta- 9206 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Miraje, 83N-01DBloqueos Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar,asegurar todos los equipos y personal involucrado antes en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40km/hr.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 09:15	19-11-23 18:44
202311025126	Línea	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA MINERA TICIA QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	1546	PAGUANA - PUQUIOS 220KV	3594 4061	PAGUANA - EST. 183 220KV C1 EST. 185 - PUQUIOS 220KV C1	Inspección Visual	Sin Limitacion es	Inspección visual peatonal a línea de transmisión Paguana - Puquios 220KV.	Instalación en riesgo: LT 220KV Paguana - Puquios. Duración del riesgo: Mientras se realiza inspección visual peatonal a línea de transmisión. Nivel del riesgo: No significativo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
202311025139	Línea	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA MINERA TICIA QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	1546	CHALLACOLLO - TIQUIMA 220KV	3596	CHALLACOLLO - TIQUIMA 220KV C1	Inspección Visual	Sin Limitacion es	Inspección visual peatonal a línea de transmisión Challacollo - Tiquima 220KV.	Instalación en riesgo: LT 220KV Challacollo - Tiquima. Duración del riesgo: Mientras se realiza inspección visual peatonal a línea de transmisión. Nivel del riesgo: No significativo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
202311025117	Línea	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA MINERA TICIA QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	1546	LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV	3595 4062 4063	LAGUNAS – EST. 182 220KV C1 EST. 182 – EST. 185 220KV C1 EST. 185 – CHALLACOLLO 220KV C1	Inspección Visual	Sin Limitacion es	Inspección visual peatonal a línea de transmisión Lagunas - Challacollo 220KV.	Instalación en riesgo: LT 220KV Lagunas - Challacollo. Duración del riesgo: Mientras se realiza inspección visual peatonal a línea de transmisión. Nivel del riesgo: No significativo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
202311025131	Línea	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA MINERA TICIA QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258	LAGUNAS – EST. 182 220KV C1 EST. 182 – EST. 185 220KV C1 EST. 185 – EST. 255 220KV C1 EST. 255 – EST. 185 220KV C1 4259 EST. 185 – PUQUIOS 220KV C1	Inspección Visual	Sin Limitacion es	Inspección visual peatonal a línea de transmisión Lagunas - Puquios 220KV.	Instalación en riesgo: LT 220KV Lagunas - Puquios. Duración del riesgo: Mientras se realiza inspección visual peatonal a línea de transmisión. Nivel del riesgo: No significativo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
202311023599	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3962	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reparación, despeje de caminos y accesos a estructuras Línea Atacama - Esmeralda C1 entre 9208 y 9216		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00		
202309189936	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3955 3956 3956 3957	ATACAMA - EST. N°81 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°81 – EST. N°382 220KV C1 EST. N°84 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 9203 - 9208 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 9201 - 9206 - 9208 - 9209 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente1, 9/8 Tap off Antuco 9201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 09:15	19-11-23 18:50
202311024385	Línea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1259	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°24 - EST. N°103 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°24 220KV C1 EST. N°103 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE - EST. N°2 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°24 220KV C2 EST. N°24 - EST. N°103 220KV C2 EST. N°103 - ENCUENTRO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reposición de estructura y puenteo pernos en patas torres autosoportadas tramo 1501 a 1981	Riesgo bajo por ser lavado preventivo	Restricciones: . S/E Cochrane: No Reconectar 52G, 52G4, S/E Encuentro: No Reconectar 52G1G, 52G2G.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 08:56	19-11-23 21:26
202311024239	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	MANTENCILLO - CARDONES 110KV	1630 1632 1629 1631	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUQUICAMPO - CASTILLA 110KV C1 MANTENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUQUICAMPO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo ML Palla HT a Torre 1A.		Actividades: Tendido de línea AT sobre Barra Energizada, Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo ML Palla HT a Torre 1A,Nodo 1- Camión pluma respetando las distancias mínimas de seguridad a las partes energizadas, no cruzarán en ningún momento por canaletas y se apoyará en todo momento con personal palmero o rigger. Restricciones: Subestación Mantencillo, SLM5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, SLM2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, SLM1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, SLB1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, SLB1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SLM1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SLM2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SLM3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SLM4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SLM5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SLM6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Cardones, C1 o Barra Transferencia 220 kV-Mantencillo o Barra 110 kV, Sección 1-Mantencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Mantencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Mantencillo, Delimitar la zona de trabajo te utilizarán conos y cadenas	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 20:00	18-11-23 09:15	19-11-23 18:18
202311023891	Línea	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexió n	Origen Interno	Programada	210	QUILLOTA - NOGALES 220KV	1364	QUILLOTA - NOGALES 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Quillota: Trabajos de puesta en servicio del desconectador 89C2-S: Chicotreo primario lado línea y Barra de Transferencia al desconectador 89C2- P y puentas de resistencia de contacto, deschicotreo primario del desconectador 89G-2 (NUP: 6528).		Actividades: S/E Quillota: Trabajos de puesta en servicio del desconectador 89C2-S: Chicotreo primario lado línea y Barra de Transferencia al desconectador 89C2- P y puentas de resistencia de contacto, deschicotreo primario del desconectador 89G-2 (NUP: 6528). Restricciones: Instalación radiguardián. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Al término de estos trabajos, paño de 220kV 17 -Nogales 2 quedo transferido con desconectador 89G-2 deschicotreado permanentemente.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00		
202311024227	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1294 1522 1523	CONCEPCION - ESTRUCTURA 1A 154KV C2 ESTRUCTURA 1A - ESTRUCTURA 1S 154KV C2 ESTRUCTURA 1S - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión (Grupo N° 2). - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión (Grupo N° 2). Restricciones: -Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 09:02	18-11-23 18:44
202311024236	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1327 1520 1521	CONCEPCION - ESTRUCTURA 1E 154KV C1 ESTRUCTURA 1A - ESTRUCTURA 1S 154KV C1 ESTRUCTURA 1S - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión (Grupo N° 2). - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisalines y Pernos de conexión (Grupo N° 2). Restricciones: -Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 09:02	18-11-23 18:44
202311023572	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1328	MIRAJE - ENCUENTRO 220KV	2053 2054	EST.186 - ENCUENTRO 220KV C2 MIRAJE – EST.186 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito).	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito). Restricciones: Subestación Miraje, 9201, 9205, 9207, 9208 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Encuentro, 9208, 9207 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 o L 220kV Miraje-Encuentro, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 09:15	18-11-23 18:44
202311023571	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1328	MIRAJE - ENCUENTRO 220KV	2051 2052	EST.186 - ENCUENTRO 220KV C1 MIRAJE – EST.186 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito).	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito). Restricciones: Subestación Miraje, 9201, 9205, 9207, 9208 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Encuentro, 9208, 9207 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 o L 220kV Miraje-Encuentro, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 09:15	18-11-23 18:44
202311023939	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	292	COPIAPÓ - HERNAN FUENTES 110KV	983	COPIAPÓ - HERNAN FUENTES 110KV C1	Riesgo y poda fuera servicio/retiro	Sin Limitacion es	Poda y Riesgo Trabajos a realizar con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Poda y Riesgo	Mantener bloqueada la reconexión automática del 52H2Gb y/o Copiapo y 52H2 en s/e Hernan Fuentes (cge), conductor que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 09:05	18-11-23 17:36

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102675	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bajada de malla a nivel de piso mlt N°112, 124, 138 y 152.	Alto	Actividades: Bajar malla de cable OPGW e instalación y Retiro de Ry-pact, Bajada de malla a nivel de piso mlt N°112, 124, 138 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S206 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azucar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azucar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 09:31	18-11-23 18:44
2023102672	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1358	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bajada de malla a nivel de piso mlt N°112, 124, 138 y 152.	Alto	Actividades: Bajar malla de cable OPGW e instalación y Retiro de Ry-pact, Bajada de malla a nivel de piso mlt N°112, 124, 138 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S206 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azucar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azucar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 09:31	18-11-23 18:44
2023102646	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 368 a 376		Actividades: Inspección Visual Predictiva_INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 368 a 376 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Riesgoes del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00		
2023102528	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1894 1922 1923	CONCEPCION - ESTRUCTURA 1E 154KV C2 ESTRUCTURA 1E - ESTRUCTURA 1S 154KV C2 ESTRUCTURA 1S - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de tizalones y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de tizalones y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquero a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1o Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 08:58	18-11-23 18:44
2023102527	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1227 1920 1921	CONCEPCION - ESTRUCTURA 1E 154KV C1 ESTRUCTURA 1E - ESTRUCTURA 1S 154KV C1 ESTRUCTURA 1S - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de tizalones y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de tizalones y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquero a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2o Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 08:58	18-11-23 18:44
2023102132	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1309	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV	1857	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 SB	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aisladores energizada, tiene 72 a 117 y 414 a 552	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONEXIONES REQUERIDAS: NO RECONECTAR S/E Tamaya S/N1, S/E A S/N3. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 08:59	18-11-23 12:54
2023102369	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	363	PAN DE AZUCAR - MAIRQUEBSA 66KV	229 230	PAN DE AZUCAR - EST. 35-66KV C1 EST. 35 - MAIRQUEBSA 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislador con líneas energizadas.	Trabajo de riesgo controlado.	Coordinar Bloqueo de reconexión de interruptor 52BK (86 Transferida), en S/E Pan de Azúcar. El bloqueo se realizará en forma pualatina y efectiva, solo cuando los trabajos se [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 07:51	18-11-23 15:04
2023102368	Línea	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1722	Intervención	Origen Interno	Programada	1607	SOL DEL DESIERTO - MARIA ELENA 220KV C1	0780	SOL DEL DESIERTO - MARIA ELENA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aisladores, correspondiente a las 8 torres de línea que van de SE SDD hasta SE MB	El riesgo es bajo, ya que se toman todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Maria Elena: No reconectar 52T9 y /3D ; S/E SDD: No reconectar 52D.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 08:03	18-11-23 12:01
2023102331	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	1260 1261 1262 3505 3506 3507 3508 3856	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 EST 39 – EST 128 66KV C1 EST 39 – EST 39 66KV C1 EST 9 – EST 13 66KV C1 EST 6 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Challe: Patio 66 KV, Paño B1. Proyecto Capex No VI: Reemplazo TP B1. Construcción de fundación zapata Transformador de tensión B1.	Riesgo	Actividades: Reforzamiento Fundación con equipos energizados, S/E Challe: Patio 66 KV, Paño B1. Proyecto Capex No VI: Reemplazo TP B1. Construcción de fundación zapata Transformador de tensión B1. 1.- Revisar ejes del terzado. 2.- Excavación Manual. 3.- Cuadratura inferior y nivelación del área de la excavación. 4.- Empalmillado. 5.- Colocación de enfierradura. 6.- Instalación de Moldaje. 7.- La instalación de los pernos. 8.- Vaciado de hormigón. 9.- Tiempo de Fraguado. 10.- Aplicación de igol Arena. 11.- Compactado. ****Nota: Camión no circulará en ningun momento sobre cavidad de zidón, se posicionará fuera del patio y el ingreso del hormigón se realizará con el uso de camnetita al pañol B1.... 12. retiro y reposición de grasilla.,.,.**Nota: Bloqueos: a la reconexión se normalizarán diariamente al finalizar la jornada. Instalaciones en Riesgo: Subestación Challe, S288 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Las Molles, S286 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, S2872 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 66kV Las Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgoes del jefe de Faena: Subestación Challe, TP Paño B1 Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos, cadenas y/o malla demas Subestación Challe, Ingresa a la Subestación Challe 156 de ingresa.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 10:46	18-11-23 18:50
2023102681	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV	3633	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual aérea mediante vuelo no tripulado.		Actividades: Inspección visual aérea mediante vuelo no tripulado. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Riesgoes del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
2023101832	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ANTUCOYA	372	Intervención	Origen Interno	Programada	1127	TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV	2097	TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislador a linea 220 kV.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad.	Coordinares Requeridas: 98 Tap Off Enlace No reconectar 52E1 // 98 Antucoya No reconectar 52D1.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 10:12	18-11-23 18:54
2023102556	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20r, LAT Geoglifos Laguna 1 y 2. Tralado de material de empréstito con camiones tolva por bajo líneas, además se agregan a dicho tránsito camión aljibe, cargador frontal. retroexcavadora, sprinter, camión pluma.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Geoglifos: 5221, 5222 no reconectar Riesgoes del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 12:40	
2023102986	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20r, LAT Geoglifos Laguna 1 y 2. Tralado de material de empréstito con camiones tolva por bajo líneas, además se agregan a dicho tránsito camión aljibe, cargador frontal. retroexcavadora, sprinter, camión pluma.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Geoglifos: 5221, 5228 no reconectar Riesgoes del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 12:40	18-11-23 20:03
2023102692	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CHUILCO5 – VALDIVIA 220KV	2835	CHUILCO5 – VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Cruces - Valdivia, C1 o Linea 220 kV Cruces - Valdivia, C2- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgoes del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 09:25	
2023102691	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CHUILCO5 – VALDIVIA 220KV	2836	CHUILCO5 – VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Cruces - Valdivia, C1 o Linea 220 kV Cruces - Valdivia, C2- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgoes del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 09:25	18-11-23 18:44
2023102671	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1489	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3699	EST 31.2 – NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 o Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgoes del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. - Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 09:25	18-11-23 20:43
2023102670	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1489	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3638	EST 31.2 – NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 o Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Riesgoes del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 09:25	18-11-23 20:43
2023102668	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	1735	MALGA NUEVA - PUENTECILLA 66 KV	4277	MALGA NUEVA - EST. 195A 66 KV C1	Reore y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y roce en franja de servidumbre	Riesgo del Trabajo medio controlado	Se requiere el bloqueo de la reconexión interruptor 52B2 de SE Malga y 52B1 de SE la Puentecilla (175) como medida de precaución ante estas fuentes. El bloqueo de la reconexión de equipo de 175 se encuentra ausentizado mediante 0230 inter-empresa. No considera transferencias de cargas o desconexión a clientes finales	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 08:58	18-11-23 15:19
2023102128	Línea	Ejecución Exitosa	AIR TCHAMMA SPA	1907	Intervención	Origen Interno	Programada	1592	TCHAMMA - PALLATA 220KV C1	3737	TCHAMMA - PALLATA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislador de estructuras de 1T 220kV Tchamma - Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 en S/E Tchamma. No reconectar [illegible]	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación de estructuras de 1T 220kV Tchamma - Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 en S/E Tchamma. No reconectar [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 20:00	18-11-23 08:42	18-11-23 17:00
2023102195	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3993 3994 3995 3996 3997	ATACAMA - EST. N°63. 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°74 – EST. N°382 220KV C1 EST. N°84 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L1x220kV Atacama-Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 33 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior abicale reemplazo de conductor. Trama comprendido entre 039 y 030	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L1x220kV Atacama-Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 33 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior abicale reemplazo de conductor. Trama comprendido entre 039 y 032. Restricciones: Atacama, S271, S238 No reconectar Miraje, S235, S236, S238, S239 No reconectar Teniente, SCD1 S/E Tap Off Enlace, Antucoya: S251 No reconectar Teniente, SCD1 S/E Chacaya, Engie: S252, S2179 No reconectar Teniente, SCD1 S/E Cobre, Engie: S212, S2178 No reconectar Teniente, SCD1 S/E Chacaya, Minera Algorta: S256 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgoes del jefe de Faena: Miraje, 6139 61EBloqueo Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Determinar zonas de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar,aque todos los equipos y personal involucrado esten en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40Km/hr.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 09:25	18-11-23 18:44
2023102130	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3942	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 , instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructura por medio de reemplazo de piezas entre estructura N° 155 a N° 160.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, S2111 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, S2371 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Riesgoes del jefe de Faena: Subestación Atacama, 6151 y 6160 Bloqueo Jefe de Faena Se señalizaran las faces o puntos energizados mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad aquella [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 07:51	18-11-23 18:44
2023099108	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV C2	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Las Changos, S2K10, S2K11, S2K13, S2K18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, S2K0, S2K3, S2K2, S2K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Las Changos - Kimal, C1 o L 500kV Las Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgoes del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 09:25	18-11-23 18:50
2023099107	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV C1	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Las Changos, S2K10, S2K11, S2K13, S2K18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, S2K0, S2K3, S2K2, S2K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Las Changos - Kimal, C1 o L 500kV Las Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Riesgoes del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 09:25	18-11-23 18:50
2023101123	Línea	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA MINERA TICE QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Interno	Programada	1503	TIQUIMA – PAGUANA 220KV	3593 4060	TIQUIMA – EST. 255 220KV C1 EST. 255 – PAGUANA 220KV C1	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre a linea de transmisión Tiquima - Paguana 220KV.	Instalación en riesgo: LT 220KV Tiquima - Paguana. Duración del riesgo: Mientras se realiza inspección visual pedestre a linea de transmisión. Nivel del riesgo: No significativo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	30-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202309859155	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	3317	CENTRAL PARQUE SOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV	CENTRAL PARQUE SOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1. 220kV Kölics Taltal -Tap Taltal, C1, Medición resistencia a tierra en estructuras.		Actividades: Medición resistencia a tierra en estructuras, L 220kV Kölics Taltal -Tap Taltal, C1, Medición resistencia a tierra en estructuras, Estructura(s): 5, 15, 75, 135, Taltal: 0.977, Fecha de ejecución: 19-26.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OOMM: 8253856 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
202309856735	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	3231	FRONTERA - SAN SIMON 220KV	SAN SIMON - FRONTERA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1. 220kV Frontera-San Simón, C1, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): 58, FRO - 58, 59N, Total: 66 KM,		Actividades: 1. 220kV Frontera-San Simón, C1, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): 58, FRO - 58, 59N, Total: 66 KM, Fecha de ejecución: 19-26.11.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días, OOMM: 8253856 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
202309859589	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	3679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV	TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 2569A 220KV C1 TAP RIO TOLTEN - EST. 2569A 220KV C1 [SIN_REVISION] EST. 2569A - LASTARRIA 220 KV C1 EST. 2569A - LASTARRIA 220KV C2 [SIN_REVISION] EST. 101 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C2 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles. -	Riesgo	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Lagunas C1 Tap OFF Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividades: Restricciones: Restricción alta recomendada. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 o línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2. - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Faena: No hay. - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. - Nota: Trabajos coordinados con STN y Transmisión Mehuenco. -	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	29-11-23 18:00	18-11-23 05:55	18-11-23 12:56
202309860889	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	3230	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subt 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 (TRANSELEC - 220 KV PV 3M+BA) vano entre 6699 Y 6682, en apoyo a las tareas de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Lagunas C1 Tap OFF Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 5201 no reconectar. Tap OFF - Quillagua: 5203 No reconectar San Simón: 5218 y 5201 No reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Nota:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 05:55	18-11-23 20:43
202309860859	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	3252	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subt 209) Bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PV 1M+TF, vano entre 6277 Y 6372. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 5201 no reconectar. Tap OFF N. Victoria: 5207 No reconectar San Simón: 5218 y 5201 No reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Nota:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 05:55	18-11-23 20:43
202309860839	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subt 211 y 212) se apoya a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 859 - 878, Cruce entre vanos 858-859 y Cruce entre vanos 875-876.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 5202, no reconectar. Geoglifos: 5251, 5235 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Nota:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 05:55	18-11-23 20:43
202309860799	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subt 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 859 - 878, Cruce entre vanos 858-859 y Cruce entre vanos 875-876.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 5201, no reconectar. Geoglifos: 5251, 5252 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Nota:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 05:55	18-11-23 20:43
202309861769	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subt 212) se apoya a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 6372-6373 y Cruce entre vanos 6132-6133, entre vanos 6133-6134, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 5201, no reconectar. Geoglifos: 5251, 5228 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Nota:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 05:55	18-11-23 20:43
202309861739	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subt 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 6372-6373 y Cruce entre vanos 6132-6133, entre vanos 6133-6134, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Lagunas: 5201, no reconectar. Geoglifos: 5251, 5232 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: Nota:	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 05:55	18-11-23 20:43
202309861705	Línea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	1502	OSORNO - RIMAHUE 66KV	OSORNO - RIMAHUE 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar LAT 66 kV Osorno - Remehue C2 por fiereas cercanas en Paño 81 de SE Osorno correspondiente a ajuste y calibración de desconectadores 8981-1/DT de SE Osorno Fieras asociadas a Proyecto MMA Reemplazo de Desconectadores paños 81 y 82 de SE	Riesgo controlado, fieras serán reubicadas con LAT Osorno - Remehue C1 desconectada y LAT Osorno - Remehue C2 en servicio y aun antes de No Reconectar.	Para realizar estas fieras se requiere Bloquear LAT 66 kV Osorno - Remehue C1 desconectada y en servicio Bahía N°2 66 kV en SE Osorno. Fieras asociadas a SO 2023096697, 2023096699 y2023096701. (PT-8898 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 21:00	18-11-23 07:40	18-11-23 20:21
202309862038	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1502	CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	CAUTIN – EST. 102 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Riesgo	Restricciones: Restricción alta recomendada. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cautín - Río Toltén C1 o línea 220kV Cautín - Río Toltén C2. - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Faena: No hay. - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_a vanzados			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 05:55	18-11-23 18:50
202309862027	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1502	CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	CAUTIN - EST. 102 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Riesgo	Restricciones: Restricción alta recomendada. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cautín - Río Toltén C1 o línea 220kV Cautín - Río Toltén C2. - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de Faena: No hay. - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_a vanzados			18-11-23 08:00	18-11-23 18:00	18-11-23 05:55	18-11-23 18:50
202309861727	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1521	CHAMUILA - HUALPEN 220KV	CHAMUILA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chamuila-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 18:00	18-11-23 05:55	18-11-23 16:00
202309861698	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1692	HUALPEN - GUINDO 220 KV	HUALPEN - EST. 894 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén - Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 20:00	18-11-23 05:55	18-11-23 16:22
202309861697	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén - Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 08:00	19-11-23 20:00	18-11-23 05:55	18-11-23 16:22
202309861582	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	651	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 TAP PALMAHUE - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 TAP SAN JOSE - TAP PALMAHUE 110KV C1 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cierre de puentes en torre Tap N°87 (Tap San José) por finalización de tendido de OPGW en el tap	Trabajos con riesgo controlado en proximidad al circuito N°2 energizado	Trabajos con riesgo controlado en proximidad al circuito N°2 energizado	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 07:00	19-11-23 12:00	18-11-23 07:00	18-11-23 12:22
202309861565	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	651	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 TAP SAN JOSE - TAP PALMAHUE 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP PALMAHUE - TAP LO VALLEDOR 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito por cierre de puentes en SS 2023030382	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 07:00	19-11-23 12:00	18-11-23 07:00	18-11-23 12:22
202309861535	Línea	Ejecución Exitosa	AUKI TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	1660	RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV	TAP CHAGRES - EST 2BE 110KV C1 TAP CHAGRES - EST 1PB6 110KV C1 [SIN_REVISION] R-125A - TAP CHAGRES 110KV C1 EST. 125A - TAP CHAGRES 110KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere precaución de No Reconectar de las interruptores asociadas a las LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos en LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres para cambio de conductor desde Torre 1998 a 6205 - Tramo 6206 a 6214, Trabajos de tendido entre torres 2B y 2BB y para refuerzos de estructuras 7207 y7210.	Riesgo de operación de la LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía en los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor SO MM: 2023096072 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 07:00	19-11-23 19:00	18-11-23 07:01	18-11-23 19:42
202309861498	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	875	Intervención	Origen Externo	Programada	1093	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	ENCUENTRO - EST. 3BB 220KV C2 EST. 3BB - EST. 3BB 220KV C1 EST. 3BB - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 3BB 220KV C2 EST. 3BB - EST. 3BB 220KV C2 EST. 3BB - COLLAHUASI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataforma en frió, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Paralelismo entre vanos 6885-6884 y 6882 y cruce entre vanos 6880-6890-6882 y cruce entre vanos 6889- 6890.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se desHabilitará de mecanismo automático bis 5/8 Encuentro 5228 y 5239 en 5/8 Collahuasi 5253 y 5254	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 07:00	19-11-23 20:00	18-11-23 08:27	18-11-23 20:00
202309861541	Línea	Ejecución Exitosa	ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	677	METRO - LOMO COLORADO 110KV	METRO - LOMO COLORADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Metro, se requiere desconexión del alimentador de Ochagavía en 110 kV por trabajos en sus instalaciones	No presenta riesgos para el sistema.	Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Relacionado con SO 2023109363	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 00:00	19-11-23 08:00	18-11-23 00:02	18-11-23 05:00
202310030886	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	3317	CENTRAL PARQUE SOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV	CENTRAL PARQUE SOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE PARQUE SOLICO TALTAL: PES nuevo enlace Teleprotección OPLAT/OPGW para protección de línea 815 (sistema 1 y sistema 2).	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kölics Taltal -Tap Taltal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Parque Kölics Taltal, Protección 87L DD LRS sistema 1 y sistema 2 LS Disparo, Bloqueado Se realizará bloqueo por sistema de manera automatica, conforme a minuto de Bloqueo 830- CPP-DD-TSL-PAR-100 Minuta_Bloqueo_FRT-52_Paño_J1_SE_TALTAL_Rev_3.xlsx 830- CPP-DD-TSL-PAR-100 Minuta_Bloqueo_FRT-52_Paño_J1_SE_TALTAL_Rev_2(TC TR). Subestación Parque Kölics Taltal, Controlador paño J1 MICROMPACS 87/52 A disposición (No requiere minuta bloqueos). Subestación Parque Kölics Taltal, OP-8 y TPH-LIP (alternado) Fuera de servicio para PES enlaces y Operativa para RDT A disposición (No requiere minuta bloqueos).	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 00:00	20-11-23 20:59	18-11-23 09:23	
202310030886	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	837	CENTRAL PARQUE SOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV	CENTRAL PARQUE SOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE PARQUE SOLICO TALTAL: PES nuevo enlace Teleprotección OPLAT/OPGW para protección de línea 815 (sistema 1 y sistema 2). Se requiere Bloquear Paño 87 Barra 1 y 2 Kölics Taltal Tal. ,Pruebas End to End RDT protección de línea 815 (sistema 1 y sistema 2).	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kölics Taltal -Tap Taltal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Parque Kölics Taltal, Protección 87L DD LRS sistema 1 y sistema 2 LS Disparo, Bloqueados Se realizará bloqueo por sistema de manera automatica, conforme a minuto de Bloqueo 830- CPP-DD-TSL-PAR-100 Minuta Bloqueo Sistema 1 LS-8150 Paños - Firma ITO HCV y 830- CPP-DD-TSL-PAR-100 Minuta Bloqueo Sistema 2 LS-8150 Paños - Firma ITO HCV Subestación Parque, Controlador paño J8/89 MR/SEL489 BS 51/52 A disposición (No requiere minuta bloqueos). Subestación Parque, OP-8 y TPH-LIP (alternado) Fuera de servicio para PES enlaces y Operativa para RDT A disposición (No requiere minuta bloqueos).	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 00:00	20-11-23 20:59	18-11-23 09:23	
202310031227	Línea	Aprobado	TRANSELEC HOLDINGS RENTAS LIMITADA [SIN_REVISION]	2083	Desconexión	Origen Externo	Programada	1898	PAMPAS – CENTRAL PARQUE SOLICO TALTAL 220KV [SIN_REVISION]	EST. 1 - CENTRAL PARQUE SOLICO TALTAL 220KV C1 [SIN_REVISION] EST. 73 – EST. 1 220 KV C1 [SIN_REVISION] PAMPAS – EST. 73 220 KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en servicio y primera energización de línea 220 kV Parque Kölics Taltal-Pampas. Análisis funcionales a equipos de protecciones, control y medidas. Ideralmente considerar el Paño Kölics Taltal insertado el CRN (de acuerdo a disponibilidad de viento). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	Instalación con riesgo: Línea 220 kV Parque Kölics Taltal-Pampas. Temporalidad de los riesgos: Durante pruebas de energización de la línea. Nivel de Riesgo: Bajo.	Trabajos relacionados: Al NUP 1165 Proyecto Nueva SE Seccionadora Pampas 500-220 kV (Etapa 1 seccionamiento L 220 kV Parque Kölics Taltal -Tap Taltal)	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 00:00	19-11-23 05:00	18-11-23 08:14	
202310031432	Línea	Ejecución Exitosa	ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	676	METRO - OCHAGAVIA 110KV	METRO - OCHAGAVIA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Metro, se requiere desconexión del alimentador de Ochagavía en 110 kV por trabajos en sus instalaciones	No presenta riesgos para el sistema.	Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			18-11-23 00:00	18-11-23 08:00	18-11-23 00:02	18-11-23 05:00
202310031535	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV	ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 ANCOA – EST. 82 220KV C2 [SIN_REVISION] EST. 82 – SANTA ISABEL 220 KV C2 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Telecomunicaciones. -	Bajo	Actividades: SE Itahue: Mantenimiento a filtro de acoplamiento 2 dirección Ancoa, Cto 2, Linea 220KV.- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. -Teleprotecciones Bloqueadas con respaldo. - Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo. - - S/E Ancoa: 5ta. Teleprotección TPOP-2 CP (TADy TDD), Dirección S/E Itahue, Linea 2, Desconectados. - S/E Itahue: 5ta. Teleprotección TPOP-2 CP (TADy TDD), Dirección S/E Ancoa, Linea 2, Desconectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 16:00	17-11-23 18:30	17-11-23 12:26	17-11-23 17:38
202310032232	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV	ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 ANCOA – EST. 82 220KV C2 [SIN_REVISION] EST. 82 – SANTA ISABEL 220 KV C2 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Telecomunicaciones. -	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a filtro de acoplamiento 1 dirección Ancoa, Cto 2, Linea 220KV Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. -Teleprotecciones Bloqueadas con respaldo. - Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo. - - S/E Ancoa: 5ta. Teleprotección TPOP-2 CP (TADy TDD), Dirección S/E Itahue, Linea 2, Desconectados. - S/E Itahue: 5ta. Teleprotección TPOP-2 CP (TADy TDD), Dirección S/E Ancoa, Linea 2, Desconectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 09:00	17-11-23 16:00	17-11-23 10:49	17-11-23 12:21
202310032866	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA. - STB	378	Intervención	Origen Externo	Programada	3236	DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV C1	DOMEYKO - PLANTA OXIDOS 220KV C1	Laudo de Aviación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Diariamente - Planta Óxidos	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requieren las siguientes órdenes de no reconectar: Subestación Domeyko 5201 Subestación Planta Óxidos: 5075 - 5077	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:45	17-11-23 19:45	17-11-23 07:49	17-11-23 18:28
202310032866	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA. - STB	378	Intervención	Origen Externo	Programada	1160	OLAP - SULFUROS 69KV C	OLAP - SULFUROS 69KV C1	Laudo de Aviación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 69 kV OLAP - Sulfuros	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requieren las siguientes condiciones de no reconexión: Subestación OLAP: 5283 Subestación Sulfuros: 52873	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:45	17-11-23 19:45	17-11-23 08:30	17-11-23 18:28
202310032868	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA. - STB	378	Intervención	Origen Externo	Programada	3236	DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV	DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1	Laudo de Aviación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Diariamente - SVC Domeyko	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requieren las siguientes órdenes de no reconexión: Subestación Domeyko 52130 Subestación SVC Domeyko 5215	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:59	17-11-23 19:59	17-11-23 08:30	17-11-23 18:28

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231023561	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	189	MANTENCILLO - YUNCANEA 110KV	1199 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - YUNCANEA 110KV C1 MANTENCILLO - ESTRUCTURA 63 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 83 a 86 (estructuras común).	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 83 a 86 (estructuras común). Restricciones: Subestación Mantencillo, SJMS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, SJMZ con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, SJB1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, SJNC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, SJB2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SJM4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, SJMT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Valle, SJN1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Mantencillo-Cardones, C1 y L 110kV Mantencillo-Vallenar, C1 y Barra 1L2 kV-Vallenar y Barra 110 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 13(T1),3kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 13(T2),3kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:35	17-11-23 22:16
20231023646	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	135	ANCOA - TSINGE 220KV	3025 3026 4520 4521	ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 SANTA ISABEL - TSINGE 220KV C2 ANCOA - EST. 30 220KV C2 [VIL_REVTSING] EST. 30 - SANTA ISABEL 220 KV C2 [VIL_REVANCOA]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de árboles próximos a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1 circuito 220 kV Ancoa-Itahue, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante las trábajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1y C2 .	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:35	17-11-23 19:26
20231023656	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGIA CHILE S.A.	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	CENTRAL TOCOPILLA - S 110KV	3152 3153 3155	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36 110KV C2 EST. N°36 - EST. N°72 110KV C2 EST. N°72 - A. 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores energizado, tramo 72 a 117 y 424 a 552	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	No tiene consumo afectado CONSIGNOS REQUERIDAS: Precaución, S/E Tocopilla SJN2, S/E A SJN2. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmision.		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 16:00	17-11-23 08:41	17-11-23 16:32
20231023838	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	752	HUASCO - MANTENCILLO 110KV c1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MANTENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Curso forzoso por condiciones críticas en L. 110 kV Huasco - Mantencillo C2: - Retiro de bretel en condición crítica por premas de supresión tricadas tramo: Ø9 a 23 e instalación de preformado en conductor con hebras cortadas.	Bajo	Actividades: Instalación o reemplazo de bretel/es y amortiguadores (Desconectado; Simple Circuito). Retiro de bretel por premas de supresión tricadas tramo: Ø9 a 23 e instalación de preformado en conductor con hebras cortadas.; instalación de preformados por hebras cortadas estructura/s: 11 - 16 y 20.;Inspección con zapada de unión fase media estructura N°10.;Aviso de anormalidad: 10097157 - 10097158 - 10097159.;Nota: Se realizará una inspección del tramo Ø9 a 23 y en caso de detección de hebras cortadas, se realizará el retiro de bretel, retiro de premas y/o instalación preformado.;Curso forzoso por condiciones críticas en L. 110 kV Huasco - Mantencillo C2 Restricciones: Subestación Huasco, SJM1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SJM4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Mantencillo, C1 y L 110kV Huasco-Mantencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de las trábajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Huasco, Instalación de tercias de bloqueos en estructura/s09, 19 y 20 (Únicamente por el circuito N°2). Previa a la instalación de tercia de bloqueo se debe de verificar la ausencia de tensión. A disposición del jefe de brigada	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:49	17-11-23 17:46
20231023837	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	751	HUASCO - MANTENCILLO 110KV L2	3687 3688	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MANTENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Curso forzoso por condiciones críticas en L. 110 kV Huasco - Mantencillo C2: - Retiro de bretel en condición crítica por premas de supresión tricadas tramo: Ø9 a 23 e instalación de preformado en conductor con hebras cortadas.	Bajo	Actividades: Instalación o reemplazo de bretel/es y amortiguadores (Desconectado; Simple Circuito). Retiro de bretel por premas de supresión tricadas tramo: Ø9 a 23 e instalación de preformado en conductor con hebras cortadas.; instalación de preformados por hebras cortadas estructura/s: 11 - 16 y 20.;Inspección con zapada de unión fase media estructura N°10.;Aviso de anormalidad: 10097157 - 10097158 - 10097159.;Nota: Se realizará una inspección del tramo Ø9 a 23 y en caso de detección de hebras cortadas, se realizará el retiro de bretel, retiro de premas y/o instalación preformado.;Curso forzoso por condiciones críticas en L. 110 kV Huasco - Mantencillo C2 Restricciones: Subestación Huasco, SJM1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SJM4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Mantencillo, C1 y L 110kV Huasco-Mantencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de las trábajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Huasco, Instalación de tercias de bloqueos en estructura/s09, 19 y 20 (Únicamente por el circuito N°2). Previa a la instalación de tercia de bloqueo se debe de verificar la ausencia de tensión. A disposición del jefe de brigada	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:49	17-11-23 17:46
20231023836	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	752	HUASCO - MANTENCILLO 110KV c1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MANTENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Curso forzoso por condiciones críticas en L. 110 kV Huasco - Mantencillo C2: - Retiro de bretel en condición crítica por premas de supresión tricadas tramo: Ø9 a 23 e instalación de preformado en conductor con hebras cortadas.	Bajo	Actividades: Instalación o reemplazo de bretel/es y amortiguadores (Desconectado; Simple Circuito). Retiro de bretel por premas de supresión tricadas tramo: Ø9 a 23 e instalación de preformado en conductor con hebras cortadas.; instalación de preformados por hebras cortadas estructura/s: 11 - 16 y 20.;Aviso de anormalidad: 10097157 - 10097158 - 10097159.;Inspección con zapada de unión fase media estructura N°10.;Nota: Se realizará una inspección del tramo Ø9 a 23 y en caso de detección de hebras cortadas, se realizará el retiro de bretel, retiro de premas y/o instalación preformado.;Curso forzoso por condiciones críticas en L. 110 kV Huasco - Mantencillo C2 Restricciones: Subestación Huasco, SJM1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SJM4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Mantencillo, C1 y L 110kV Huasco-Mantencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de las trábajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Huasco, Instalación de tercias de bloqueos en estructura/s09, 19 y 20 (Únicamente por el circuito N°2). Previa a la instalación de tercia de bloqueo se debe de verificar la ausencia de tensión. A disposición del jefe de brigada	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:49	17-11-23 21:15
20231023835	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	751	HUASCO - MANTENCILLO 110KV L2	3687 3688	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MANTENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Curso forzoso por condiciones críticas en L. 110 kV Huasco - Mantencillo C2: - Retiro de bretel en condición crítica por premas de supresión tricadas tramo: Ø9 a 23 e instalación de preformado en conductor con hebras cortadas.	Bajo	Actividades: Instalación o reemplazo de bretel/es y amortiguadores (Desconectado; Simple Circuito). Retiro de bretel por premas de supresión tricadas tramo: Ø9 a 23 e instalación de preformado en conductor con hebras cortadas.; instalación de preformados por hebras cortadas estructura/s: 11 - 16 y 20.;Aviso de anormalidad: 10097157 - 10097158 - 10097159.;Inspección con zapada de unión fase media estructura N°10.;Nota: Se realizará una inspección del tramo Ø9 a 23 y en caso de detección de hebras cortadas, se realizará el retiro de bretel, retiro de premas y/o instalación preformado.;Curso forzoso por condiciones críticas en L. 110 kV Huasco - Mantencillo C2 Restricciones: Subestación Huasco, SJM1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SJM4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Mantencillo, C1 y L 110kV Huasco-Mantencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de las trábajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Huasco, Instalación de tercias de bloqueos en estructura/s09, 19 y 20 (Únicamente por el circuito N°2). Previa a la instalación de tercia de bloqueo se debe de verificar la ausencia de tensión. A disposición del jefe de brigada	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:49	17-11-23 21:15
20231023541	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	MANTENCILLO - CARDONES 110KV	1620 1622 1629 1632	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 MANTENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos relacionados al %UP 3089 Proyecto Ampliación SE Mantencillo 132kV	Bajo	Actividades: SJ5 Mantencillo Montaje estructura 1A . Restricciones: Subestación Mantencillo, SJM5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, SJM2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, SJNC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, SJB1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Mantencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:35	
20231023650	Línea	Ejecución Exitosa	CGR TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	387	RANCAGUA - ROMERO 66KV	971 974 967 976	TAP MAINSTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 CHUMACUATO - ROSARIO 66KV C1 RANCAGUA - TAP MAINSTRANZA 66KV C1 TAP LOS LIRIOS - CHUMACUATO 66KV C1	Roce y poda franja cerrodumbre	Sin Limitacion es.	Se realizara control de vegetación en franja de cerrodumbre	bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de control de vegetación en tramo de 17 66kV Rancagua - Rosario, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B6 de SJ5 Rancagua. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:05	17-11-23 15:56
20231019835	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1048	ATACAMA - MINAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA - EST. N°34 220KV C2 EST. N°382 - MINAJE 220KV C2 EST. N°34 - EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 - EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	%UP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: %UP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, SJ21- 52B con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Minaje, SJ31 - 52B - 52B - 52F8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tesivinsi, SJ3 Tap off Kelar- SJ11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minaje, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:41	17-11-23 22:16
20231019836	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1048	ATACAMA - MINAJE 220KV	3933 3934 3935 3936 3937	ATACAMA - EST. N°34 220KV C1 EST. N°382 - MINAJE 220KV C1 EST. N°34 - EST. N°382 220KV C1 EST. N°84 - TAP OFF MINAJE 220KV C1 TAP OFF MINAJE - EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	%UP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: %UP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, SJ21- 52B con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Minaje, SJ31 - 52B - 52B - 52F8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tesivinsi, SJ3 Tap off Kelar- SJ11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minaje, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:41	17-11-23 22:16
20231023840	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1173	MANTENCILLO - CARDONES 110KV	1620 1622 1629 1632	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 MANTENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 83 a 86 (estructuras común).	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 83 a 86 (estructuras común). Restricciones: Subestación Mantencillo, SJM5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, SJM2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, SJB1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, SJNC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, SJB2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, SJM4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, SJMT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Valle, SJN1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Mantencillo-Cardones, C1 y L 110kV Mantencillo-Vallenar, C1 y Barra 1L2 kV-Vallenar y Barra 110 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 13(T1),3kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 13(T2),3kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:35	17-11-23 22:16
20231019548	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1670	SECCIONADORA RIO TUNIN - LAGUNINA 220 KV	4094 4096 4626 4627	EST. 101 - EST. 2569. 220 KV C2 EST. 2569. - LAGUNINA. 220 KV C2 EST. 101 - EST. 2569. 220KV C2 [SIN_REVISION] EST. 2569. - LAGUNINA. 220KV C2 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Tuniny - Lautaria, C1 o línea 220 kV Río Tuniny - Lautaria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas -	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:16	17-11-23 19:28
20231023592	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MINAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA - EST. N°34 220KV C2 EST. N°382 - MINAJE 220KV C2 EST. N°34 - EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 - EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de Lta220kV Atacama Minaje con línea 2X0 kV Chacaya - El Cobre y línea 3X0 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior abicale reemplazo de conductor. Trama comprendida entre 039 y 030	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de Lta220kV Atacama Minaje con línea 2X0 kV Chacaya - El Cobre y línea 3X0 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior abicale reemplazo de conductor. Trama comprendida entre 039 y 032. Restricciones: Atacama, SJ21- 52B8 No reconectar Minaje, SJ31, SJ32, SJ33, SJ37No reconectar Tesivinsi, SJ20 L1 Tap Off Kelar, Anticuya SJ11 No reconectar Tesivinsi, SJ20 L1 Chacaya, Engie- SJ11 No reconectar Tesivinsi, SJ20 L1 Cobre, Engie- SJ11 No reconectar Tesivinsi, SJ20 L1 Chacaya, Minera Algorta- SJ9A No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minaje, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Minaje, SE9-11E Bloqueo Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Determtar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar equipo todos los equipos y personal involucrado antes en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40km/hr.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:35	17-11-23 19:28

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023309629	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1242 1675 1676 1677 1678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST 22 - EST. 23 66KV C1 EST.23 - EST. 164 66KV C1 EST.164 - EST. 165 66KV C1 EST. 165 - TAP NUEVA 12 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rase manso en franja de servidumbre, desde estructura N° 165 - 025 Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV San Javier – Constitución - Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Linea 66 kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 8:15	17-11-23 18:26
2023313358	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	1012	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reparación, despeje de caminos y accesos a estructuras Lineas Atacama - Esmeralda C1 entre E268 y E30	Riesgo bajo por ser labodo preventivo	Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00		
2023316086	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1250	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°19 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 COCHRANE - EST. N°19 220KV C1 COCHRANE - EST. N°2 220KV C2 EST. N°19 - EST. N°20 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°15 - ENCUENTRO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reposición de estructura y puentes pernos en patas torres autosoportadas trams 160 a 180.	Riesgo bajo por ser labodo preventivo	Restricciones : S/R Cochrane: No Reconectar 523, 524, S/R Encuentro: No Reconectar 52516, 52135.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 10:56	17-11-23 16:35
2023316228	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1179	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1630 1631 1634 1632	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 MAITENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo ML Pallo HT a Torre 1A.	No tiene consumo afectado	Actividades: Tendido de línea AT sobre Barra Energizada, Tendido, engrampado y templado de conductor de alta, tramo ML Pallo HT a Torre 1A,Nodo 1- Camión pluma respetando las distancias mínimas de seguridad a los puntos energizados, no ocurrirá en ningún momento por cenicientas y/ or apagado en todo momento con personal palomero a cargo.- Restricciones: Subestación Maitencillo, S/MS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, S/AO con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, S/AL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, S/B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, S/B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/AO con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/AL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/AO con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/MS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/MS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/MS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 o Barra Transferencia 110 kV- Maitencillo o Barra 110 kV, Seccion 1-Maitencillo a Barra 110 kV, Seccion 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Delimitar la zona de trabajo te utilización conos y cadenas			ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:01	17-11-23 22:16
2023316378	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1018 1021 1025	ALTO JAHUEL - EL ROSEDO 220KV C2 EL ROSEDO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.	No tiene consumo afectado	Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.			ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00		
2023316377	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1018 1017	ALTO JAHUEL - EL ROSEDO 220KV C1 EL ROSEDO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.	No tiene consumo afectado	Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.			ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00		
2023309559	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	203	PULLINQUI - LOS LAGOS 66KV	1621	PULLINQUI - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:31	17-11-23 17:38
2023316685	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.	110	Intervención	Origen Interno	Programada	685	HUASCO - PELLETS 110KV	55 68	HUASCO - PELLETS 110KV C1 HUASCO - PELLETS 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación a líneas CAPEL de 110 kV y líneas CAP 82 de 110 kV con sistema energizado	Pérdida suministro eléctrico a Planta Pellets y Planta Nueva Pellets.	Trabajo Rutinario	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:22	17-11-23 21:15
2023315186	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1179	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1630 1631 1634 1632	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 MAITENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Ampliación till Maitencillo: Chisitos de Equipos en extensión Barra 110kV Sección 1 y extensión Barra Transferencia / Medida de Recolencia de Cortacta a Pallo HT.	Riesgo bajo por ser labodo preventivo	Actividades: comenzando HT, Ampliación till Maitencillo: Chisitos de Equipos en extensión Barra 110kV Sección 1 y extensión Barra Transferencia / Medida de Recolencia de Cortacta a Pallo HT. encuentran abiertos.,** Nota: Camión pluma será guiado en todo momento por personal palomero a fuggier dentro de la Subestación.,** Nota: Camión pluma no circulará cenicientas.,** Nota: Camión pluma no trabajará debajo puentes energizados.,** Nota: Habrá presencia Faena de equipos y estructuras no se encuentro unida a MP/ Madre de Subestación. Restricciones: Subestación Maitencillo, S/MS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/AO con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/MS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/MS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/MS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/MS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, S/AO con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, S/B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, S/B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, S/AL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S/MS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 110 kV- Maitencillo o Barra 110 kV, Seccion 1-Maitencillo a Barra 110 kV, Seccion 2-Maitencillo a L 110 kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo:	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	18-11-23 18:00	17-11-23 08:55	19-11-23 16:18
2023315496	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1059	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 181 a 161	Riesgo bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 181 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S21 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S22 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S32 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S22 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S28 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S29 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 16:43	17-11-23 17:38
2023315495	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1248	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 181 a 161	Riesgo bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 181 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S21 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S22 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S32 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S22 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S28 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S29 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 16:43	17-11-23 17:38
2023315503	Linea	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	606	Desconexió	Origen Interno	Programada	1530	CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV	3669	CENTINELA - ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Mantenimiento y pruebas a equipos asociados Pafo Gilly y pruebas eléctricas a Pararrayo asociado Pañol 0.2, Subestación Esperanza.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas necesarias para un trabajo seguro.	En S/E CENTINELA: Abierto y bloqueado 523, abierto 8910 -2, 8913-1, abierto y bloqueado 522, abierto 8912-2, 8913-1, abierto y bloqueado 8913-1, Cerrado y bloqueado 8913-2 y 8913-3 En S/E ESPERANZA: Abierto y a disposición de jefe de faena 52312, abierto 8912-2, 8912-1, Cerrado y bloqueado 8912-27	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 20:00	17-11-23 13:23	17-11-23 18:49
2023315625	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1551 1552 1553	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Instalación y/o Reemplazo de Bujalones y Pernos de conexión (Grupo N° 2). - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bujalones y Pernos de conexión (Grupo N° 2). Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 o Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:25	17-11-23 22:16
2023316241	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1527 1550 1551	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Instalación y/o Reemplazo de Bujalones y Pernos de conexión (Grupo N° 2). - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bujalones y Pernos de conexión (Grupo N° 2). Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 o Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:25	17-11-23 22:16
2023315570	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1102	MIRAJE - ENCUENTRO 220KV	2053 2054	EST.186 - ENCUENTRO 220KV C2 MIRAJE – EST. 186 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito).	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito). Restricciones: Subestación Miraje, S24, S25, S27, S28 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Encuentro, S26, S27 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 o L 220kV Miraje-Encuentro, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 07:52	17-11-23 17:54
2023315569	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1102	MIRAJE - ENCUENTRO 220KV	2053 2052	EST.186 - ENCUENTRO 220KV C1 MIRAJE – EST. 186 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito).	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito). Restricciones: Subestación Miraje, S24, S25, S27, S28 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Encuentro, S26, S27 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 o L 220kV Miraje-Encuentro, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 07:52	17-11-23 17:54
2023315507	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CHINO NAVIA - CHENA 220KV	1694 1643	CHINO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 – CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.	No tiene consumo afectado	Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.			ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00		
2023315567	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1694 1695 1696 1067	CENTRAL CIPRESES - EST. 52 154KV C2 EST.162A (EL COLORADO) - ITAHUE 154KV C2 EST.52 - EST. 162A(RAMANTE EL COLORADO) 154KV C2 EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) - EST. 162A (EL COLORADO) 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	No tiene consumo afectado	Actividades: Inspección Visual Pedestre (Toda la línea) Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.-			ninguno			17-11-2023 8:00	80-11-29 18:00		
2023315191	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	202	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV	1985	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:31	17-11-23 17:38
2023315133	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	201	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV	1264	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:31	17-11-23 16:46
2023315156	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	451	CHINO NAVIA - CHENA 110KV	1024 1026 1028 1030 1031 1032 1171 1033 1034	TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 TAP PALMETAS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 TAP SAN JOSE - TAP PULMAHUE 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 220KV C2 TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 CHINO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Restricción de reconexión del circuito por cercanía trabajos en el circuito N°1 en SD 20231022191	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:57	17-11-23 17:10
2023315932	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSNEVA S.A.	600	Intervención	Origen Interno	Programada	1036	CONDORES - CERRO DRAGON 110KV	1866 1870	CONDORES - TAP ALTO HOSPICIO 110KV C1 TAP ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	No reconectar LT 110 Kv Cóndores – Cerro Dragón -Alto Hospicio por fiamas de Lavado de aislación línea 110 kV.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	Con zona de suspención diaria dentro de jornada laboral señalada en SD. Fiama coordinada con CDE. Condición operacional solicitada: No reconectar en SIP Cerro Dragón 52MT1, SIP Alto Hospicio 52MT1. (PT-2023-18857 registro interno Transnet)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	23-11-23 20:00	17-11-23 09:21	17-11-23 20:48
2023315917	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	292	COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV	583	COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda y Roce- Trabajos a realizar con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Poda y Roce	Mantener bloqueada la reconexión automática del 52H2 de s/e Copiapó y 52H1 en s/e Hernan Fuentes (Ign), condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:58	17-11-23 18:14
2023315933	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	69	TAP LA LAJA - QUILTEHUES 110KV	188 166	TAP LA LAJA - QUILTEHUES 110KV C2 TAP LA LAJA - QUILTEHUES 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda y roce de arboles, despeje de camino patrullero y despeje de base torre	Se toman todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	Restricción: En caso de operación automática, no reconectar en 9308 Los Lagos y Quilterhues.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 10:47	17-11-23 16:35
2023315796	Linea	Ejecución Exitosa	ANGAMOS	354	Intervención	Origen Interno	Programada	1043	ANGAMOS - KAPATUR 220KV	3919 3920 3921 3922 3923	ANGAMOS - EST.28 220KV C1 EST.28 - KAPATUR 220KV C1 ANGAMOS - EST.2 220KV C2 EST.28 - KAPATUR 220KV C2 EST.2 - EST.28 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislacion Linea Angamos - Kapatur Zona Costa Crítica (Torre N° 2,3,4 y 5)	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/R Angamos: S25, S26 señalizar y no reconectar. S/R Kapatur: S05, S06, S27, S28 señalizar y no reconectar			ninguno			17-11-2023 8:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:54	17-11-23 15:47

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobada, Rechazada, Aprobada sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobada, Rechazada, Aprobada sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	EE(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202310213788	Línea	Ejecución Exitosa	COCHIHUE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1259	COCHIHUE - ENCUENTRO 220 KV	1969 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHIHUE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°31 - EST. N°102 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°31 220KV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHIHUE - EST. N°3 220KV C2 EST. N°31 - EST. N°102 220KV C2 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación línea Cochihue - Encuentro C1o 1 y 2	Riesgo bajo por ser lavado preventivo	Restricciones: - S/S Cochihue: No Reconectar 52I1, 52I2, S/S Encuentro: No Reconectar 52I1L, 52I2L	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:16	17-11-23 10:51
202310213786	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	686	ALTO JAHUEL - BUIN (CGE) 66KV	599 2972	ESTRUCTURA 7 - BUIN 66KV C1 ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 7 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Se realizará lavada de aislación en las estructuras de 1x178MKV Alto Jahuel - Buin	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B6 en SE Alto Jahuel.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 10:17	17-11-23 11:49
202310213732	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	143	CAMBRA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1	1252	CAMBRA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de SMTA según SOD 189	Bajo	A solicitud de SMTA según SOD 1891 por Lavado de aislación paños 220 KV SI/SE Seccionadora San Andrés, con agua a presión pistón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación San Andrés, 52I3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 52I4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 52I1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 52I2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Cerrera Pinto, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena: - - -	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:15	17-11-23 22:16
202310213685	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de SMTA según SOD 1891 por Lavado de aislación paños 220 KV SI/SE Seccionadora San Andrés, con agua a presión pistón manual y remoto, con agua desmineralizada.	Bajo	Actividad: A solicitud de SMTA según SOD 1891 por Lavado de aislación paños 220 KV SI/SE Seccionadora San Andrés, con agua a presión pistón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación Cardones, 52I3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52I4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 52I3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 52I4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena: - - -	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:15	17-11-23 22:16
202310213671	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	1059	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Bajada de mufas a nivel de piso en N°112,120,138 y 152.	Alto	Actividades: Bajar mufas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass; Bajada de mufas a nivel de piso en N°112,120,138 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52I1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52I2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52I8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52I5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52I1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52I2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:15	17-11-23 22:16
202310213670	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	1268	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Bajada de mufas a nivel de piso en N°112,120,138 y 152.	Alto	Actividades: Bajar mufas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass; Bajada de mufas a nivel de piso en N°112,120,138 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52I1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52I2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52I8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52I5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52I1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52I2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:15	17-11-23 22:16
202310213645	Línea	Aprobada sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 368 o 878	Bajo	Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 368 o 878 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00		
202310213575	Línea	Aprobada sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NEPTUNO - CHENA 220KV	2992	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Inspección visual pedestre.	Bajo	Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00		
202310213536	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Construcción de fundaciones tipo pilote de Torres 98N y 60N por interferencia con Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones tipo pilote de Torres 98N y 60N por interferencia con Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión . Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:15	17-11-23 17:38
202310213525	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1261 1522 1523	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Instalación y/o Reemplazo de Ecualizers y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Ecualizers y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2o Linea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:15	17-11-23 22:15
202310213506	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1257 1520 1521	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Instalación y/o Reemplazo de Ecualizers y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Ecualizers y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2o Linea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:15	17-11-23 22:15
202310213325	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1764	Intervención	Origen Interno	Programada	1359	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV	1857	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 LSB	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavada de aisladores energizada, tramo 72 a 117 y 454 a 552.	Se toman todas las medidas de prevacución, controlando los trabajos de acuerdo a metric rengo.	CONDICIONES REQUERIDAS: NO RECONECTAR S/E Tamaya 52H1, S/E A 52H1. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 16:00	17-11-23 08:45	17-11-23 16:10
202310213168	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1161	PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV	229 230	PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1 EST. 35 - MARQUESA 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación con líneas energizadas.	Trabajo de riesgo controlado.	Considera Bloqueo de reconexión de interruptor 52B9 (Bt Transferência), en S/E Pan de Azúcar. El bloqueo se realizará en forma pusilánime y efectiva, solo cuando los trabajos en estén finalizados.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:46	17-11-23 15:22
202310213130	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - CHILLA 66KV	1260 1261 1262 3535 3536 3537 3538 3906	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - CHILLA 66KV C1 EST 39 – EST 128 66KV C1 EST 51 – EST 39 66KV C1 EST 9 – EST 15 66KV C1 EST 5 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 5 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/E Chuello- Patio 66 kV, Patio 81. Proyecto: Capex No V1 Reemplazo TP 81. Construcción de fundación zapata Transformador de tensión B1.	Bajo	Actividades: Reforzamiento fundación con equipos energizados, S/E Chuello- Patio 66 kV, Paño 81. Proyecto Capex No V1: Reemplazo TP B1: Construcción de fundación zapata Transformador de tensión B1. 1.- Revisar ejec del bloqueo. 2.- Excavación Manual. 3.- Cuadrotucia inferior y maniación del artículo de excavación. 4.- Impermeabilizado. 5.- Colocación de enfierradura. 6.- Instalación de Moldaje. 7.- la instalación de los pernos. 8.- Vaciado de hormigón. 9.- Desmolde. 10.- Curado de hormigón. 11.- Relleno compactado. 12.- Retiro de moldaje. 13.- Limpieza no trusted en el hormigón. nemerclar sobre el artículo de cobre. -el posicionamiento y pulido y el ingreso del hormigón se realizará con el uso de cemetirial de pañol(1)... 12. retiro y inspección de grietla, ***Nerja: Bloqueos a la reconexión or numeralisa de diariamente al finalizar la jornada. Restricciones: Subestación Chuello, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52B72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Chuello, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Chuello, TP Paño 81 Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos, cadenas y/o malla demas Subestación Chuello, Ingreso a la Subestación Chuello 66 de ingreso.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 15:15	17-11-23 22:16
202310213396	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1730	LA RUCA - CHILLA 110KV	4185 4186	EST. 66A - CHILLA 110KV C1 EST. 66A - CHILLA 110KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	Trabajos de poda y roce en faja de servidumbre.	Trabajo de riesgo controlado.	Para la realización de los trabajos, se coordina y tramita el bloqueo de las reconexiones de los interruptores 52H2 y 52H6 de S/E Chuello y 52H3 y 52H4 de S/E La Ruca (STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:53	17-11-23 15:14
202310213397	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	854	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Roce y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 17:38
202310213392	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1439	RIO AGONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1	3970 3967 4115	RIO AGONCAGUA – II 018 220KV C2 II 018 – II 119 220KV C2 II 119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Líneas de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 07:52	17-11-23 17:38
202310213391	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1439	RIO AGONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1	4114 3968 3971	II 119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 II 018 – II 119 220KV C1 RIO AGONCAGUA – II 018 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Líneas de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 07:52	17-11-23 17:38
202310213346	Línea	Aprobada sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1290 1300 1301 1302	CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILINQUE 154KV C1 CENTRAL CURILINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-		Actividades: Inspección Visual Pedestre (Toda la línea) Restricciones: no hay. Nivel de Riesgo: No significativo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	30-11-23 18:00		
202310213231	Línea	Rechazado	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	80	QUILAPILUN - 1/2S MAQUIS 220KV	119	TAP EL LLANO - 1/2S MAQUIS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Se requiere Restricción de No Reconectar y bloqueo de la reconexión Automática de la LT 220 kV Los Maquis - S/ Llano- Quilapilún C1 por cercanía en los trabajos de Limpieza Manual de Aislación , cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 89 a la 125 y 125 a la 210 de la LT 220KV Los Maquis - Quilapilún C2	Riesgo de ejecución de LT 220 kV Los Maquis - Quilapilún C1y2o en cercanía en los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00		
202310213230	Línea	Rechazado	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	80	QUILAPILUN - 1/2S MAQUIS 220KV C2	2976	QUILAPILUN - 1/2S MAQUIS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.		Riesgo para el sistema, circuito desconectado.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00		
202310213056	Línea	Aprobada sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1292 1293	ESTRUCTURA 168 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA 168 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos de normalización de la línea y estructura 6N.-	Bajo		No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	29-11-23 20:00		
202310213127	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	327	LLAPEL - CHOAPA 220KV	3125 3126 3127	8617 CHOAPA 220KV C1 8619 8617 220KV C1 8619 - 8618 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Tendido de conductores (cruce) sobre línea 220kV Choapa-Illapel, entre estructuras 8619 y 8621, por construcción de nueva línea 2x220 kV Punta Sierra-Cerrillos.	Trabajo de riesgo controlado		No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:26	17-11-23 20:09
202310213715	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66KV C1 [EN_REVISION]	4598 4599	PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66KV C1 [EN_REVISION] TAP PANGUIPULLI - 1/2S LAGOS 66KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo		No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 15:15
202310213690	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	955	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	2695	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo		No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:17	17-11-23 15:28
202310213688	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	955	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	1656	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo		No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:17	17-11-23 15:28
202310213620	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUINTAY SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Bloqueo a la reconexión del 52BT1 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un corr masivo en la franja de servidumbre de la LT 66 kV San Javier - [illegible]	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:39	17-11-23 18:26
202310213727	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	273	CAUQUENES - LA VIGIA 66KV	623	CAUQUENES - LA VIGIA 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es.	Bloquear reconexion del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes por trabajos de poda, roce y tala en la LT 66kV Cauquenes-La Vigia.	Riesgo medio sin bloqueo.	Podá, roce y tala.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 10:53	17-11-23 14:15
202310213669	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1084	ELICURA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3039	EST 31-2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión . Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 o Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 15:28

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202310230568	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1088	EL LLULLAU - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	EST 15-2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Llaullí - Pichirropulli C2 o Linea 220 kV El Llaullí - Pichirropulli C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de las trabajos.- Nivel de Riesgo Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en vanos estructuras.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa Alto Jahuel C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 19:28
202310230556	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1 C1	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de obras de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en vanos estructuras.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa Alto Jahuel C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 19:28
202310230545	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV C1	ANCOA - ITAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de árboles próximos a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Ancoa-Itahue, C1 o Linea 220 kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Ancoa Itahue, C1 y C2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 19:28
202310230533	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o Tinguiririca-San Fernando.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 19:28
202310230532	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o Tinguiririca-San Fernando.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 19:28
202310230531	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o Tinguiririca-San Fernando.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 19:28
202310230191	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1024	ATACAMA - KIMAL 220KV	ATACAMA - EST. N°01 220KV C1 EST. N°360 - MINAS 220KV C1 EST. N°01 - EST. N°360 220KV C1 EST. N°01 - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°360 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Minge con línea 220 kV Chacaju - El Cobre y línea 33 kV Chacaju-Algorta, como trabajo previo para poderinstalación de marquesas de conductor. Tramo comprendido entre 69B y 81D.	Bajo	Actividades: Instalación de portalero de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Minge con línea 220 kV Chacaju - El Cobre y línea 33 kV Chacaju-Algorta, como trabajo previo para poderinstalación de marquesas de conductor. Tramo comprendido entre 69B y 81D. Restricciones: Atacama, 52D; 52D8 No reconectar Minge, 52D; 52D8; 52D8 No reconectar Teniente, SCD1 o N TapOff Antaar, Antucaya 52D No reconectar Teniente, SCD1 o N Chuquy, Angle: 52D; 527 No reconectar Teniente, SCD1 o N El Cobre, Angle: 52D; 52D No reconectar Teniente, SCD1 o N Chacaju, Minera Algorta: 52D8 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minge, C1 o L 220kV Atacama-Minge, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Minge, 699-0199Bloqueo Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar que todos los equipos y personal involucrado esten en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40km/hr.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 19:28
202310230139	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 ; Instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructurapormedio de reemplazo de piezas entre estructura N° 192 a N° 340.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 52C11 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, 52T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 Temporalidad de los Riesgos: All timeHoy, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, 5311 y 5380 Bloqueo Jefe de Faena Se señalizaran las fases o puntos energizados mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad a punto energizado en 220kV de 2.7m.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 17:38
202309191778	Linea	Ejecución Exitosa	AIR TCHAMMA SPA	1907	Intervención	Origen Interno	Programada	1592	TCHAMMA - PALLATA 220KV C1	TCHAMMA - PALLATA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación de estructuras de LT 220kV Tchamma - Pallata con instalaciones energizada. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 en S/E Tchamma. No reconectar	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación de estructuras de LT 220kV Tchamma - Pallata con instalaciones energizada. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 en S/E Tchamma. No reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 20:00	17-11-23 09:28	17-11-23 21:13
202309191430	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1	TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce manual en franjade servidumbre, desde estructura N° 105 - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San Javier – Constitución.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 18:26
202309191130	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 17:54
202309190131	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV C1	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue Maule.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 17:38
202309191042	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	CUNCO - MELIPULLI 110KV C1	CUNCO - MELIPULLI 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/I Melipeuco: 52M1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 10:02	17-11-23 18:30
202309191026	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K12, 52K11, 52K13, 52K18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52R5, 52R6, 52K2, 52K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 17:38
202309191025	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K12, 52K11, 52K13, 52K18 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52R5, 52R6, 52K2, 52K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 17:38
202309190954	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/I Tap Off Río Toltén: 52M1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 10:02	17-11-23 18:31
202310230306	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1356	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.	Bajo	Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00		
202309190947	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	VACCO/ANDINA RIO TOLTEN - LAGUNAS 220 KV	TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 256A 220KV C1 TAP RIO TOLTEN - EST. 256A 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 256A - LAGUNAS 220 KV C1 EST. 256A - LAGUNAS 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 321 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 EST. 321 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [EN_REVISION]	4201 4366 4595 4621 3622 4622	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén - Lautaría, C1 o Línea 220 kV Río Toltén - Lautaría, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:15	17-11-23 18:26
202309190302	Linea	Rechazado	PALMUCHO S.A.	88	Desconocido	Origen Interno	Programada	600	PALMUCHO - ZONA DE CASSA 66KV C1 CASSA 66KV	TAP ZONA PIBEZA - ZONA DE CASSA 66KV C1 PALMUCHO - TAP ZONA PIBEZA 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Medición de malla: PAT y Reposición de aisladores	Riesgo moderado, se tomas los resguardos necesarios para una intervención segura con 500V de desconocido aprobada por el CC Enel	Trabajos de mantenimiento preventivo con desconexión en coordinación con Central Palmucho Enel	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	18-11-23 18:00		
202309191690	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con 97M (9901).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220KV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220KV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 18:28
202309191689	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1356	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con 97M (9901).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220KV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220KV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 18:28
202309191688	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1356	NEPTUNO - CHENA 220KV	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con 97M (9901).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y línea de 220KV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220KV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 18:28
202309172216	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Corta y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Corta y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 07:35	17-11-23 17:38
202309190888	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1632	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- [Sodi 209] bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 (TRANSELEC - 220KV PK 9M4B4. vano entre 6699 Y6681, en apoyo a las trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Laguna C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 52J1 no reconectar. Tap Off Quillagua: 52J1 No reconectar Sao Simón: 52J1 y 52J1 No reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 22:16
202309190858	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1654	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- [Sodi 209] bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 (TRANSELEC - 220 KV PK 9M4T5. vano entre 6671Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 52J2, no reconectar. Tap Off N. Victoria: 52J7 No reconectar San Simón: 52J2 y 52J7No reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 22:16
202309190838	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV C2	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- [Sodi 211 y 212] en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 611-62. Para Paralelismo entre vanos 619-678, Cruce entre vanos 638-639 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 52J1, no reconectar. Geoglifos: 52J1, 52J2 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 22:16
202309190788	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV C1	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- [Sodi 211 y 212] en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 611-62. Para Paralelismo entre vanos 619-678, Cruce entre vanos 638-639 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 52J1, no reconectar. Geoglifos: 52J1, 52J2 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 22:16
202309190768	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C2	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- [Sodi 212] en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6111, entre vanos 6119-6118, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Laguna C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 52J6, no reconectar. Geoglifos: 52J1, 52J2 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 22:16
202309190738	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C1	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- [Sodi 212] en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6111, entre vanos 6119-6118, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Laguna C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 52J6, no reconectar. Geoglifos: 52J1, 52J2 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:15	17-11-23 22:16

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230906381	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3963	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3837	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli - Tineo, C1o Línea 220 kV Pichirropulli - Tineo, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de las trabajos - Nivel de Riesgo Bajo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas - Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:31	17-11-23 17:38
20230906380	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3963	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3838	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli - Tineo, C2o Línea 220 kV Pichirropulli - Tineo, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo Bajo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas - Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:31	17-11-23 17:38
20230906215	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	979	DUQUECO – LOS PELMOS 220KV C1	3836	DUQUECO – LOS PELMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce en franja de servidumbre - -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo Bajo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea - Nota: Trabajos coordinados con STS y CGE -	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:31	17-11-23 09:28
20230906206	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3682	CAUTIN – EST. SEC 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre - -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cautin - Río Toltén C1 o Línea 220kV Cautin - Río Toltén C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo Bajo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas - Nota: Trabajos coordinados con STS y CGE -	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_p ertenecen			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:31	17-11-23 09:28
20230906205	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3686	CAUTIN – EST. 3ID 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre - -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cautin - Río Toltén C1 o Línea 220kV Cautin - Río Toltén C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo Bajo - Bloqueos del jefe de Faena: No hay - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas - Nota: Trabajos coordinados con STS y CGE -	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_p ertenecen			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:31	17-11-23 09:28
20230905176	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA – CONCEPCION 154KV C1	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ronda.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:31	17-11-23 09:28
20230905175	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA – HUALPEN 220KV C1	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ronda.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:31	17-11-23 09:28
20230905739	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA – HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial.	Media	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:31	17-11-23 09:28
20230904976	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN – GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 4BA 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ronda.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:31	17-11-23 09:28
20230904975	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV C1 154KV	1030 1031 1032	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ronda.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 09:31	17-11-23 09:28
20230905112	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	721	GUACOLDA – MAITENCILLO 220KV C2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV C2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV C2 C4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación en LÍNEA 2X220 KV GUACOLDA MAITENCILLO CTES 3-4.	El riesgo es bajo, pique ortenerse todas las medidas de mitigación necesarias.	Se Mantenido: No reconectar interruptores 5209 y 5210.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 16:00	17-11-23 09:40	17-11-23 16:26
20230905287	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	60	GUACOLDA – MAITENCILLO 220KV C1	116 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV C1 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV C1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación en LÍNEA 2X220 KV GUACOLDA MAITENCILLO CTES 1-2.	El riesgo es bajo, pique ortenerse todas las medidas de mitigación necesarias.	Se Mantenido: No reconectar interruptores 5203 y 5206.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 16:00	17-11-23 09:40	17-11-23 16:26
20231002836	Línea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1705	Desconocido	Origen Interno	Programada	1634	VILPARAISO – LA POLVORA 110KV	3898	VILPARAISO – EST. 6 C 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de limpieza de aislacion en LT 110 kv La Polvora - Valparaiso cto N°1, considera ordes de precaucion para el cto N°2.	Riesgo bajo programado y controlado	Trabajos de limpieza de aislacion en LT 110 kv La Polvora - Valparaiso cto N°1, considera ordes de precaucion para el cto N°2.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2308:00	17-11-23 18:00	17-11-23 08:05	17-11-23 16:25
20231003866	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconocido	Origen Externo	Programada	69	TAP LA LAJA - QUELTRIHUE 220KV C1	166	TAP LA LAJA - QUELTRIHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce y poda franja servidumbre - -	Actividad sin riesgo, los trabajos se realizaran con el circuito fuera de servicio.		No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2307:00	17-11-23 16:00	17-11-23 09:51	17-11-23 12:20
20231002789	Línea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconocido	Origen Interno	Programada	576	LAGUNA VERDE - SAN ANTONIO 66KV	901 902 903	ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 TAP QUINTAY – ALGARROBO NORTE 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por PIS de Nva SE Ubicación Central NUP 886, se requiere desconectar la línea con el fin de seccionar el circuito y generar la conexión hacia la SE Ubicación Central, dejando el extremo en Tap Algarrobo fuera de servicio. esta actividad se empalma como obra previa para realizar la energización por primera vez del paño 86 en SE Ubicación Central.	Nivel de riesgo Medio, trabajo de seccionamiento de la línea.	Por PIS de Nva SE Ubicación Central NUP 886, se requiere desconectar la línea con el fin de seccionar el circuito y generar la conexión hacia la SE Ubicación Central, dejando el extremo en Tap Algarrobo fuera de servicio. esta actividad se empalma como obra previa para realizar la energización por primera vez del paño 86 en SE Ubicación Central.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2307:00	17-11-23 19:00	17-11-23 08:03	17-11-23 17:16
20231002762	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	809	PPV JAVIERA - TAL TAL 110KV	3283 3921	EST. 15S - TAP PLANTA OXIDOS 110KV C1 EST. 8P - EST. 15S 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación LT 110 KV Javiera - Oxido con hidrolimpiadora - -	Riesgos controlados , segun procedimientos interno CGE	Retiro de reconexion automática : 5241 en S/E Javiera	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2307:00	17-11-23 17:01	17-11-23 09:06	17-11-23 16:17
20230901189	Línea	Ejecución Exitosa	AUTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	1660	RIO AUCENCAUA – FURIOSON CHAGRES 110KV C1 110KV	8981 8198	R-220A – FURIOSON CHAGRES 110KV C1 EST. 220A – FURIOSON CHAGRES 110 KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere reducción de su reconectar Circuito 110 kV Rio Aucencagua - Chagres por condición de conductor desde Torre 42142 Mt. de la S/E Chagres y Trabajos de tendido entre torres 28L y 29L	El riesgo es bajo, pique ortenerse todas las medidas de mitigación necesarias.	Se requiere reducción de su reconectar Circuito 110 kV Rio Aucencagua - Chagres por condición de conductor desde Torre 42142 Mt. de la S/E Chagres y Trabajos de tendido entre torres 28L y 29L	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2307:00	17-11-23 19:00	17-11-23 09:57	17-11-23 16:37
20230901220	Línea	Ejecución Exitosa	AUTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	1660	RIO AUCENCAUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV	8127 8151 8982 8198	TAP CHAGRES - EST. 28D 110KV C1 TAP CHAGRES - EST. 28B 110KV C1 [EN_REVISION] R-220A – TAP CHAGRES 110KV C1 EST. 220A – TAP CHAGRES 110 KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere precisación de No Reconectar de los interruptores asociados a las LT 110 kV Rio Aucencagua - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos en LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres para cambio de conductor desde Torre 1998 a 2225- Tramo 228L a 231L. Trabajos de tendido entre torres 28L y 29L y para refuerzos de estructuras 7207 y7210.	Riesgo de operación de la LT 110 kV Rio Aucencagua - Nueva Panquehue por cercanía en los trabajos.	Asociado a los trabajos de Mantenimiento Mayor SO MMI 20230906072 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2307:00	17-11-23 19:00	17-11-23 09:57	17-11-23 16:37
20230905597	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO S.A.	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1093	ENCUENTRO – COLLAHUASI 220KV	8691 8692 8693 2038 2039	ENCUENTRO - EST. 3BA 220KV C1 EST. 3BC - EST. 3BA 220KV C1 EST. 3BB - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 3BB 220KV C2 EST. 3BB - EST. 3BB 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, insertación de perfilado de plataforma en ESL con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Pastelerismo entre vanos 8690-8691-8692 y cruce entre vanos 8689-8690-8691 y cruce entre vanos 8689- 8690.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	5e desabilitidad de reconexión automática de S/E Encuentro 5208 y 5209 en S/E Collahuasi 515.5 y 516	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2307:00	17-11-23 20:00	17-11-23 08:08	17-11-23 20:07
20231002816	Línea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL	157	Intervención	Origen Interno	Programada	1026	EL COBRE (ENGIE) – GABY 220KV	2035	EL COBRE (ENGIE) - GABY 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de Aislación con método a distancia, tramo 7k a 15k	Riesgo bajo. Se consideran todas las medidas pertinentes, para desarrollar este trabajo en condiciones seguras.	5/10 Cobre: No Reconectar 526. 5/9 Gaby: No Reconectar 525.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-11-2306:30	17-11-23 16:00	17-11-23 08:10	17-11-23 13:13
20231003850	Línea	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Desconocido	Origen Externo	Programada	1050	EL COBRE (ENGIE) – ESPINOZA 220KV C1	2033	EL COBRE (ENGIE) - ESPINOZA 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Relleno de Gas SF6nen TP con primera alarma asociado Pa5o.0.1, Subestación Esperanza	Riesgo Bajo, se toman todas las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	Se requieren las siguientes condiciones operacionales : 5/10 Cobre: Abierta 526t , abierta 8816 (t) 5/9 GABY: Abierta 525t , abierta 8816 (t)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2319:20	16-11-23 22:00	16-11-23 19:25	16-11-23 20:05
20231003282	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Interno	Programada	1032	FRONTERA – SAN SIMON 220KV	3227	SAN SIMON - FRONTERA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección Termográfica de uniones de compresión y grampas de anclaje 1 220 kV Frontera San Simón C1, 0170 - 0352 en Horario Nocturno.	Este trabajo conlleva riesgo no significativo.	Condiciones: sin restricciones. -- Nivel de riesgo: no significativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2319:00	19-11-23 07:00		
20231003995	Línea	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	292	Desconocido	Origen Interno	Programada	1506	CAMPOS DEL SOL – CARRERA PINTO 220KV	3701	CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Limpieza y lavada de aisladores de equipos primarios en SE Campos del Sol	Riesgo bajo, trabajos se realizaán según protocolos de seguridad	Limpieza y lavado de aisladores de equipos primarios en SE Campos del Sol	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2319:00	17-11-23 07:00	16-11-23 20:39	17-11-23 06:40
20231003170	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	3989	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA – SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	4080	EST. 19BA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicación de propiedad de Transelec en S/S Seccionadora Alto Melipilla.	Bajo	Actividades: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicación de propiedad de Transelec en S/S Seccionadora Alto Melipilla. Restricciones: Normalización suprta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuito 1 o 2 o línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla – Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Melipilla: Deinstalación de los equipos a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2313:00	17-11-23 18:00		
20231003169	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	3989	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	RAPEL – SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV	4076	RAPEL - EST. 19BB 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicación de propiedad de Transelec en S/S Seccionadora Alto Melipilla.	Bajo	Actividades: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicación de propiedad de Transelec en S/S Seccionadora Alto Melipilla. Restricciones: Normalización suprta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuito 1 o 2 o línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla – Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Melipilla: Deinstalación de los equipos a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2313:00	17-11-23 18:00		
20231003168	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	3989	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	RAPEL – SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV	4077	RAPEL - EST. 19BB 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicación de propiedad de Transelec en S/S Seccionadora Alto Melipilla.	Bajo	Actividades: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicación de propiedad de Transelec en S/S Seccionadora Alto Melipilla. Restricciones: Normalización suprta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuito 1 o 2 o línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla – Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Melipilla: Deinstalación de los equipos a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2313:00	17-11-23 18:00		
20231003167	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	3989	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA – SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	4081	EST. 19BA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicación de propiedad de Transelec en S/S Seccionadora Alto Melipilla.	Bajo	Actividades: Levantamiento de información y servicios asociados a equipos de telecomunicación de propiedad de Transelec en S/S Seccionadora Alto Melipilla. Restricciones: Normalización suprta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuito 1 o 2 o línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla – Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: S/E Alto Melipilla: Deinstalación de los equipos a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2313:00	17-11-23 18:00		
20231003130	Línea	Ejecución Exitosa	AUTA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1982	RUCUE – QUILICO 220KV	138	RUCUE - QUILICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloqueo de la reconexión Automática y precaución de No Reconectar interruptores asociados a la LT 220 kV Rucue - Quilleco por falsde disparo lado conductor en cercanía a la LT 220 kV Rucue - Quilleco.	Riesgo de operación de la LT 220 kV Rucue - Quilleco por cercanía de los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2309:00	19-11-23 17:00	16-11-23 09:45	16-11-23 15:32
20230906269	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	371	PINCO – LIMÓN 66KV	660 661	PADURA LIMÓN - LIMÓN 66KV C1 PINCO - PADURA LIMÓN 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación con instalación energizada.	Riesgo controlado, trabajos con personal y equipamiento especializado.	Se requiere bloqueo de reconexión del 52B2 de S/E Pinco y 1280 de S/E Alonso de Ribera.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2309:00	16-11-23 08:00	16-11-23 10:15	16-11-23 16:36
20231003958	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA. 378	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1073	DOMEYKO – ESCONDIDA 220KV C1	1995	DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Domeyko - Escondida	Riesgo bajo, trabajos programados y realizado con procedimientos respectivos.	Se requieren las siguientes condiciones de reconectar: Subestación Domeyko: 5203, Subestación Escondida: 5211.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2308:36	16-11-23 09:36	16-11-23 09:51	16-11-23 11:01
20231003954	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA. 378	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1106	NUEVA ZALDIVIA – DIQP1 220KV	2062 2063 2064	NUEVA ZALDIVIA - TORRE 231/2 220KV C1 TORRE V32-2 - DIQP1 220KV C1 TORRE 231/2 - TORRE V32-2 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Nueva Zaldivia - DIQP1	Riesgo bajo, trabajos programados y realizados por personal calificado.	Se requieren las siguientes condiciones de no reconexión: Subestación Nva. Zaldivar: 5207t. Subestación DIQP1: 5212.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2308:31	16-11-23 09:33	16-11-23 17:18	16-11-23 19:24
20231003953	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA. 378	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1152	ESCONDIDA – ESCONDIDA NORTE 66KV	2150	ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 66 kV Escondida - Escondida Norte	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos.	Se requieren las siguientes condiciones de no reconexión: Subestación Escondida 5282, 5283. Subestación Nte. Norte 5281.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2308:31	16-11-23 09:31	16-11-23 11:05	16-11-23 17:18
20231003450	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	321	SAN VICENTE - NEWEN 66KV	1569	SAN VICENTE - ESTRUCTURA 20 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Lavado de aislación. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ronda.	Bajo	Actividades: Lavada de aislación. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 066 kV San Vicente-Cementos Biobío, C1 o Línea 066 kV Newen-San Vicente, C1o Pello Línea 1220, SVT-Hichalam o Pañu Línea 1202, SVT-Malleco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2308:30	16-11-23 18:00	16-11-23 09:33	16-11-23 22:46
20231003443	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	699	SAN VICENTE – CEMENTOS BIO BIO 66KV	1239	SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Lavado de aislación. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ronda.	Bajo	Actividades: Lavada de aislación. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 066 kV San Vicente-Cementos Biobío, C1 o Línea 066 kV Newen-San Vicente, C1o Pello Línea 1220, SVT-Hichalam o Pañu Línea 1202, SVT-Malleco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2308:30	16-11-23 18:00	16-11-23 09:33	16-11-23 22:46
20231003952	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA. 378	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1266	6JD - 9JD 69KV	2161 2171 2164 2165	TAP OFF 6ES - TAP OFF 9JD 69KV C1 TAP OFF 6ES - 9JD1 69KV C1 6JD - TAP OFF 6ES 69KV C1 TAP OFF 6ES - TAP OFF 6ES 69KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada aisladores Línea 69kV 9JD-6JD.	Riesgo bajo, trabajo programado con procedimientos respectivos.	Se requieren las siguientes condiciones en: SE 9JD: No Reconectar 52B041. SE 6JD: No Reconectar 52B042, 52B042A y 52B042B. SE Escondida: No reconectar 5285. SE Laguna Seca: No reconectar 52B13.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2308:29	16-11-23 09:29	16-11-23 15:09	16-11-23 17:18
20231003642	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Externo	Programada	1509	TARAPACA – PUERTO PATACHE 220KV	3631	TARAPACA – PUERTO PATACHE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: SE Tarapacá: MMR-0930: Circuitos Primarios de Transformadores de Corriente Paño 10 a línea Tarapacá Patache C1 desenergizada.		Actividades: SE Tarapacá: MMR-0930: Circuitos Primarios de Transformadores de Corriente Paño 10 a línea Tarapacá Patache C1 desenergizada. Condiciones: instalaciones a intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C1 o Barra Transferencia 220 kV Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tarapacá, Instalación de tierras provisionales de bloques ya instalados: 3 tierras en PPRR-13, 3 tierras entre BB3-2 y 3 tierras en fiagalada de M1	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2308:00	16-11-23 20:00	16-11-23 09:25	16-11-23 20:25
20231003699	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	189	MAITENCILLO – VILLANAR 110KV	1269 1270 1253	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VILLANAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 63 a 86

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:40:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202312201638	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	135	ANCOA - TOMIC 220KV	3325 3326 4520 4521	ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 SANTA ISABEL - PIRAQUE 220KV C2 ANCOA - EST. 3Z 220KV C2 [VIL_REV/BDN] EST. 3Z - SANTA ISABEL 220 KV C2 [VIL_REV/BDN]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.- -	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de árboles próximos a instalación energizada. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1 circuito 220 kV Ancoa-Itahue, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Ancoa Itahue, C1 y C2 -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 18:22
202312201516	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1593	TRUTRUCAR - LLANQUIHUE 66KV	3751 3757 3768	EST. 038 - EST. 59A 66KV C2 EST. 59SA - LLANQUIHUE 66KV C2 TRUTRUCAR - EST. 038 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar lineas 66 KV Trutrtruc - Llanquihue C2 por fiamas cercanas a instalaciones energizadas en cormpuerdencia a Retiro de tramo de línea MT tuvo de servicio sin comedio física instalaciones energizadas.	Riesgo controlado se mantendrán las distancias de seguridad con instalaciones energizadas.	Fiamas dependeridero de las condiciones climáticas en la zona. Asociada a SD 2023102552 (FYS787 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	20-11-23 18:00	16-11-23 09:05	16-11-23 18:55
202312193957	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA - EST. N°3D 220KV C2 EST. N°3B2 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°3S - EST. N°3B1 220KV C2 EST. N°3A - EST. N°3B2 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 5215, 5218 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 5215, 5218, 5218, 5219 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Teniente, S/S Tap/Off Andacn 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Ninguno	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 22:05
202312193288	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	837	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV	3637 C1	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tap Off Tal Tal: Retiro y traslado de (2) Trampas de Onda "TRIAX" Fase 1 y Fase 3. Retiro y traslado de (2) Condensadores de Acoplamiento "CAGE" Fase 1 y Fase 3 desde Tap off Tal Tal hasta SE Lalackama. Restricciones: L 220kV Bólica Taltal-Tap Taltal, C1, , indisponible. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tap Taltal, No instalarán (3) tierras provisionales de bloqueo en Pararrayos PRELIFinal 1 y Final 3 y (2) en BBS 3-1 Lalo línea Tap OFF Tal Tal – Parque Bólica Tal Tal.	Nivel de Riesgo: bajo. L 220kV Bólica Taltal-Tap Taltal se encuentra desconectada.	Trabajos previos relacionados a NUP 1140 Proyecto Nueva SE Seccionadora Paniua 500-220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	17-11-23 20:00	16-11-23 23:24	17-11-23 20:00
202312193100	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	837	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV	3637 C1	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Habilitar nueva enlace Teleprotección CPLAT/CPDIR para protección de línea 825, (sistema 1) y sistema 2) en las S/E Paniua y en Parque Eólico Taltal. Restricciones: No Hay. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parque Eólico Taltal, Protección 87L GE L90 sistema 1 y sistema 2 (1) Disparo bloqueadas- Se realizará bloqueo por sistema de manera alternada, conforme a minuta de bloqueo 6DA-CPF-013-TSL-PAN-109 Minuta_Bloqueo_FATL-52_Patio_J1_SA_TALTAL_Rev_0 y 6DA-CPF-013-TSL-PAN-110Minuta_Bloqueo_FATL-52_Patio_J1_SE_TALTAL_Rev_0 TC: 1000-1000-1000-1000-1000 Subestación Parque Eólico Taltal, Controlador patio J1 HMI/ENWI-BI 51/52 A disposición Subestación Parque Eólico Taltal, OP 4y TPH LIP (alternado) Fuera de servicio para PES enlaces y Operativa para MET A disposición.	Nivel de Riesgo: Bajo. L 220kV Bólica Taltal-Tap Taltal se encuentra desconectada.	Trabajos relacionados al NUP 1165 Proyecto Nueva SE Seccionadora Paniua 500-220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	17-11-23 18:00	17-11-23 20:46	19-11-23 08:21
202312191834	Linea	Ejecución Exitosa	AUIA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	15	CENTRAL LOS PINOS - CHAMUIA 220KV C1	165	CENTRAL LOS PINOS - CHAMUIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Colbun, se requiere anular 1Y CENTRAL LOS PINOS - CHAMUIA 220KV, para realizar pruebas de validación del Sistema de Mediciones Continuo de Emisiones (CEMS), por lo cual se necesita energizar la Central cerrando los interruptores 52CB (SE Chamuia) y [illegible]	Riesgos a controlar por Colbun.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 20:00	16-11-23 06:39	16-11-23 19:56
202312201322	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1765	Desconexión	Origen Interno	Programada	1054	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C1	3954	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220 KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	S/E Chacaya MPR 3 años en paño J7 (K Cobre 1), // S/E El Cobre MPR 3 años en paño J2 (Chacaya 1), J7 220 kV Chacaya - El Cobre 1 Cambio de aislación.	Riesgo bajo se tomaran todas las medidas preventivas, para realizar un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas: SE Chacaya 89D7-1 abierto y bloqueado. 89D7-2 abierto y a disposición del jefe de faena, 52J7 abierto y a disposición del jefe de faena, 89J7-2? Corredor y a disposición del jefe de faena (tiera energizada por tierras provisionales), 89J7-1 abierto y a disposición del jefe de faena, Barra de transferencia desconectada y bloqueada: //? SE El Cobre: 89J2-1 abierto y bloqueado, 89J2-2 abierto y bloqueado, 52J2 abierto a disposición del Jefe de faena, 89J1-1 abierto a disposición del jefe de faena, 89J2-? Cerrada a disposición del jefe de faena (tierá energizada por tierras provisionales).	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 20:00	16-11-23 09:07	16-11-23 18:48
202312192420	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA - EST. N°3D 220KV C2 EST. N°3B2 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°3S - EST. N°3B1 220KV C2 EST. N°3A - EST. N°3B2 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y limpieza de equipos asociados a la Barra principal sección 2.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 5216, 5217, 5218, 5219, 52115, 5215 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52113 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 5218, 5219 con bloqueo a la reconexión. Tenienti, Central Gas Atacama: 52C-28, 52CO-72, 52C-29, y 52CO-92 con bloqueo a la reconexión. Tenienti, S/S Renerable: 52T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 Atacama o Pulla Transformación 100 Atacama o Pulla Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitación: Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 19:56
202312192438	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1170	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1620 1622 1629 1632	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 MAITENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 81 a 86 (estructuras comun).	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 81 a 86 (estructuras comun). Restricciones: Subestación Maitencillo, 5295 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52M2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 5281 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 5282 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52M2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52M71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Nilm, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1y Barra 1L2 kV-Vallenar y Barra 110 kV-Vallenar y ?. Trifasico 01, 132/11,2kV-Vallenar y ?. Trifasico 02, 132/11,5kV-Vallenar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:26	16-11-23 19:56
202312196925	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA - EST. N°3D 220KV C2 EST. N°3B2 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°3S - EST. N°3B1 220KV C2 EST. N°3A - EST. N°3B2 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 1251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 5215 - 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 5215 - 5216 - 5218 - 5219 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenienti, S/S Tap/Off Andacn 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:42	16-11-23 18:21
202312193401	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1170	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1620 1622 1629 1632	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 MAITENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 1089 Proyecto Ampliación SE Maitencillo 110 kV	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo. Montaje estructura 1A . Restricciones: Subestación Maitencillo, 5295 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52M2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Toro, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 5281 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, 5281 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, bahía[illegible] adyacentes a los vanos de trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 10:32	16-11-23 19:56
202312196566	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV	4094 4096 4626 4627	EST. 101 - EST. 2540. 220 KV C2 EST. 2540 - LASTARRIA 220 KV C2 EST. 101 - EST. 2540. 220KV C2 [BN_REV/BDN] EST. 2540 - LASTARRIA 220KV C2 [BN_REV/BDN]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Actividades: Corta y poda de árboles.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén – Lastarria, C1 o Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 18:22
202312196996	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA - EST. N°3D 220KV C2 EST. N°3B2 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°3S - EST. N°3B1 220KV C2 EST. N°3A - EST. N°3B2 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 5215, 5218 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 5215, 5218, 5218, 5219 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Tenienti, S/S Tap/Off Andacn 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 22:06
202312201190	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA - EST. N°3D 220KV C2 EST. N°3B2 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°3S - EST. N°3B1 220KV C2 EST. N°3A - EST. N°3B2 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L5x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 33 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior cáida de energéticos de conductor. Trama comprendida entre 039 y 033	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L5x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 33 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior cáida de energéticos de conductor. Trama comprendida entre 039 y 033. Restricciones: Atacama, 5215, 5218 No reconectar Miraje, 5215, 5216, 5218, 5219 No reconectar Tenienti, SCH S/S Tap/Off Andac, Antucaya 5211 No reconectar Tenienti, SCH S/S Chacaya, Engie- 5216, 52T1 No reconectar Tenienti, SCH S/S Cobre, Engie- 5212, 52C1 No reconectar Tenienti, SCH S/S Chacaya, Minera Algorta- 5216 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena Miraje, SCH S/S Bloquear Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Reevaluar en todo momento los riesgos y personal inualizado este en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 80km/hr.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:42	16-11-23 19:56
202312199127	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1536	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1262 3675 3676 3677 3678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST 22 - EST 29 66KV C1 EST 29 - EST 164 66KV C1 EST 164 - EST 165 66KV C1 EST 165 - TAP N/BN132 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Raer manso en franja de servidumbre, desde estructura N° 165 - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San Javier-Constitución. -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 19:56
202312196579	Linea	Ejecución Exitosa	CGB TRANSMISIÓN S.A.	2053	Intervención	Origen Interno	Programada	879	COPIAPU - CERRILLOS 110KV	1727 1728 3055 3056	COPIAPU - ESTRUCTURA 28 110KV C1 ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 26 110KV C1 ESTRUCTURA 26 - ESTRUCTURA 56 110KV C1 ESTRUCTURA 56 110KV - CERRILLOS 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Lavado de Aislación	Se requiere bloquear de reconexión del 52H6 de SE Copiapiu, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:45	16-11-23 21:49
202312196839	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3952	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Esmeralda, C1, Inspección Visual Pedestre.	-	Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo es significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	29-11-23 18:00		
202312196922	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3953 3954 3955 3956 3957	ATACAMA - EST. N°3D 220KV C1 EST. N°3B2 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°3S - EST. N°3B1 220KV C1 EST. N°3A - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°3B2 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 1251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 5215 - 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 5215 - 5216 - 5218 - 5219 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenienti, S/S Tap off Andacn 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:42	16-11-23 18:21

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231023163	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3908	Intervención	Origen Externo	Programada	763	MANTENCILLO - CASERONES 220KV L2	5662 5663 5664 5665	MANTENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarica Solar Dos SpA (NUP RTN) - LT 2x220 kV Mantecilla - Caserones, realizara el reglamino y tiraiado, excavación, instalación de enfierradura y moldges de zapata y vastagos, instalación y enertación de barras de fundación (final).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (excavaciones, enfierradura, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (NUP RTN) - LT 2x220 kV Mantecilla - Caserones, realizara el reglamino y tiraiado, excavación, instalación de enfierradura y moldges de zapata y vastagos, instalación y enertación de barras de fundación (final), hormigonado de fundación, refereo compactado, impermeabilización de fundación y enclatación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 639 y 640. Restricciones: Subestación Mantecilla, 5/213 con bloqueara a la reconexión inmovilizado Subestación Mantecilla, 5/212 con bloqueara a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5/25 con bloqueara a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5/20 con bloqueara a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 5/07 con bloqueara a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantecilla-Caserones, C1 o L 220kV Mantecilla-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 22:46
20231023162	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3908	Intervención	Origen Externo	Programada	762	MANTENCILLO - CASERONES 220KV L1	5658 5659 5660 5661	MANTENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarica Solar Dos SpA (NUP RTN) - LT 2x220 kV Mantecilla - Caserones, realizara el reglamino y tiraiado, excavación, instalación de enfierradura y moldges de zapata y vastagos, instalación y enertación de barras de fundación (final).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (excavaciones, enfierradura, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarico Solar Dos SpA (NUP RTN) - LT 2x220 kV Mantecilla - Caserones, realizara el reglamino y tiraiado, excavación, instalación de enfierradura y moldges de zapata y vastagos, instalación y enertación de barras de fundación (final), hormigonado de fundación, refereo compactado, impermeabilización de fundación y enclatación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 639 y 640. Restricciones: Subestación Mantecilla, 5/213 con bloqueara a la reconexión inmovilizado Subestación Mantecilla, 5/212 con bloqueara a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5/25 con bloqueara a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 5/20 con bloqueara a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 5/07 con bloqueara a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantecilla-Caserones, C1 o L 220kV Mantecilla-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 22:46
20231023699	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	965	LINARES - PARRAL 154KV	1025	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.		Actividades: Reparación camino de accesos a estructuras. Instalaciones en Riesgo: N/A .- Nivel de Riesgo: No significativa.- Bloqueo del jefe de Faena: N/A .-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231023701	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	966	MAULE - LINARES 154KV	1026	YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.		Actividades: Reparación camino de accesos a estructuras. Instalaciones en Riesgo: N/A .- Nivel de Riesgo: No significativa.- Bloqueo del jefe de Faena: N/A .-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231023676	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 220KV	1289	SAUZAL - ALTO JAHUEL 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Instalaciones en Riesgo: N/A .- Nivel de Riesgo: No significativa.- Bloqueo del jefe de Faena: N/A .-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231023675	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 220KV	1290	SAUZAL - ALTO JAHUEL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Ninguna significativa. Bloqueo del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231023647	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1762	CHAMISA - LOS NOTROS 220KV 220KV [Sin_Revision]	4291 4292 4296	LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 [Sin_Revision] EST. 4 - EST. 186 220KV C1 [Sin_Revision] EST. 186 - TAP OFF CHOSLIJAN 220KV C1 [Sin_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Los Notros: Conexionado de cableado de control y de señales de protecciones en Tablero AT-054 (Cuenta Diagonal 2).		Actividades: S/E Los Notros: Conexionado de cableado de control y de señales de protecciones en tablero (Cuenta Diagonal 2). Instalaciones en Riesgo: Sist. Telepotección SE los Notros e Línea 220 kV Los Notros-Chamisa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Los Notros, Switch de mantenimiento SW-TP003 desconectado, ITM al interior del Tablero AT-054 abierto, apertura de cuchillas en bornes seccionables del Tablero AT-058, (en Tablero AC-052) y en Tablero AP-082 abiertos.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	29-11-23 18:00	16-11-23 10:05	16-11-23 18:21
20231023646	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1762	CHAMISA - LOS NOTROS 220KV 220KV [Sin_Revision]	4291 4292 4296	LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 [Sin_Revision] EST. 4 - EST. 186 220KV C1 [Sin_Revision] EST. 186 - TAP OFF TRUPAN 220KV C1 [Sin_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Los Notros: Conexionado de cableado de control y de señales de protecciones en Tablero (Cuenta Diagonal 2).		Actividades: S/E Los Notros: Conexionado de cableado de control y de señales de protecciones en tablero (Cuenta Diagonal 2). Instalaciones en Riesgo: Sist. Telepotección SE los Notros e Línea 220 kV Los Notros-Antuco Chamisa, L Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Los Notros, switch de mantenimiento SW-TP003 y SW-TP006, desconectados, ITM(s) interior del Tablero AT-052 abierto(s), apertura de cuchillas en bornes seccionables en Tablero AT-051.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	29-11-23 18:00	16-11-23 15:05	16-11-23 18:54
20230979172	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE COBRES 154KV	5658 5660 5664 5665 5749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TURICHI 154KV C2 TAP TURICHI - EST. 3182 154KV C2 EST. 3182 - PUNTA DE COBRES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodos a potencial. Coordinado con CDE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodos a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Kanzaguo - Alto Loa/ Juncal Circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Kanzaguo - Alto Loa/ Juncal Circuito 1 o 2 . Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 18:54
20231023762	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.	81	Intervención	Origen Interno	Programada	585	SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2	996 996	SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Precaución de No reconectar LT 220 kV San Luis - Quillota C1 y C2 (si simultáneas) por Normalización de trayectos de fibra Óptica en torres LT 220kV Quillota - San Luis Estructuras 161 y 161 y en entre S/S Quillota Marca de línea Quillota - San Luis y en S/S San Luis: Marco de líneas San Luis - Quillota.	Riesgo de operación por Cercanía en los trabajos (no se poseen en riesgo de forma simultánea)	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 11:35	16-11-23 17:42
20231023705	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	966	MAULE - LINARES 154KV	1026 1026	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.		Actividades: Reparación camino de accesos a estructuras. Instalaciones en Riesgo: N/A .- Nivel de Riesgo: No significativa.- Bloqueo del jefe de Faena: N/A .-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
20231023682	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.	133	Intervención	Origen Interno	Programada	685	HUASCO - PELLETS 110KV	55 68	HUASCO - PELLETS 110KV C1 HUASCO - PELLETS 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a líneas CAPEI de 110 kV y líneas CAP 82 de 110 kV con sistema energizado	Pérdida suministro eléctrico a Planta Pellets y Planta Nueva Pellets	Trabajo Rutinario	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:27	16-11-23 16:30
20231023686	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52/1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52/2 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52/1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52/2 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52/3 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52/4 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 22:46
20231023685	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1208	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52/1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52/2 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52/1 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52/2 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52/3 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52/4 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 22:46
20231023439	Linea	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	606	Desconocido	Origen Interno	Programada	1080	EL COBRE (ENGIE) - ESPINAZO 220KV C2	2054	EL COBRE (ENGIE) - ESPINAZO 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento y pruebas a Equipos asociados Pañol GIS y pruebas eléctricas a Pararrayos asociado Paño GIS, Subestación Espinazo.	Riesgo Bajo, se toman todas las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	S/E GIS Cobre- S225 abierto y a disposición del jefe de faenas, 89H-5, 89H-2 y 89H-9. abiertos y bloqueados, 89H-97 cerrado y bloqueado. S/E Espinazo Abiertos 52A3, 89L3-1, 89L3-2 y Cerrado y Bloqueado: 89L3-3"	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 10:20	16-11-23 19:16
20231023423	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1994 1522 1503	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión (Grupo N° 2). - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ranga.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión (Grupo N° 2). Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ranga: Línea 154 kV Concepción- San Vicente, C1o Línea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Baja Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 19:54
20231023422	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1527 1522 1501	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión (Grupo N° 2). - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ranga.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión (Grupo N° 2). Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ranga: Línea 154 kV Concepción- San Vicente, C1o Línea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Baja Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 19:54
20231023368	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1328	MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2	2053 2054	EST. 386 - ENCUENTRO 220KV C2 MIRAJE – EST. 386 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavada de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito).	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito). Restricciones: Subestación Miraje, 52/1, 52/2, 52/7, 52/8 con bloquea a la reconexión inmovilizado Subestación Encuentro, 52/6, 52/7 con bloquea a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 o L 220kV Miraje-Encuentro, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Actividades:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 19:54
20231023535	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1332	SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV	3282 3143 2995	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EST. 216 220 KV C2 EST. 626 - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C2 EST. 216EN - EST. 626 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Ninguna significativa. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231023532	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1332	SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV	3283 2994 3142	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EST. 216 220 KV C1 EST. 216 - EST. 626 220 KV C1 EST. 626 - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Ninguna significativa. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231023531	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1332	SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV	3283 2994 3142	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EST. 216 220 KV C1 EST. 216 - EST. 626 220 KV C1 EST. 626 - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Ninguna significativa. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231023530	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1332	SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV	3283 2994 3142	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EST. 216 220 KV C1 EST. 216 - EST. 626 220 KV C1 EST. 626 - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Ninguna significativa. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231023299	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1332	SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV	3283 2994 3142	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EST. 216 220 KV C1 EST. 216 - EST. 626 220 KV C1 EST. 626 - CERRO NAVIA (TRANSELEC) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Ninguna significativa. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231023238	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	969	PARRAL - CAUQUENES 66KV	3277 2629	PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del 52B1 en S/S Parral por trabajos de mantenimiento con 52B1 en la LT 66kV Parral-Cauquenes. Adicionalmente con Chilquinta la precaución en Tap Paso Honda.	Riesgo medio sin bloqueo.	NPR con LUZ.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 11:12	16-11-23 18:47
20231023181	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	LIBERNYCO - MAINTOS BLANCOS 220KV	2041	LIBERNYCO - MAINTOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada aislación línea Libernyco- Manto Blancos	se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: 3535 Libernyco N2= ON. Señalizar y No Reconectar 3535 Manto Blancos N2= ON. Señalizar y No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:52	16-11-23 13:03
20231023532	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	203	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV	1565	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1 y 2. Instalaciones en Ranga: Línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 18:21
20231023531	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	203	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV	1264	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1 y 2. Instalaciones en Ranga: Línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 05:30	16-11-23 18:21
20231023321	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1955	Intervención	Origen Interno	Programada	651	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	3224 3226 3228 3230 3231 3232 2173 3220 3221	TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 TAP PALAMITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 TAP SAN JOSE - TAP PALAMITOS 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 220KV C2 TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 220KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - CERRO NAVIA 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reconexión de reconexión del circuito por cercanía aisladores en el circuito N°1 en SD 2021022370	Reconexión de reconexión del circuito	Reconexión de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:05	16-11-23 18:30
20231023991	Linea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1456	S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°7)	3680	TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°7) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52E1 en S/E Tap off Llanos Blancos a solicitud de Transelec, para realizar trabajos de tiesado de aislación con instalaciones energizada en LT 220 kV Par de Azúcar - Nueva Tesla CDA, en las estructuras N° 191 a 186.	Riesgo bajo y controlado, segun procedimientos de Prime Energía.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 10:30	16-11-23 18:57
20231023542	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	69	TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV	188 160	TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1	Poda y tale de arboles	Poda y tale de arboles, despeje de camino petrolífero y despeje de base torre	Se tomaran todas las resguardos para realizar el trabajo de forma segura	Restricción: En caso de operación automática, no reconectar en S008 Las Lajas y Quelterhues	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:11	16-11-23 15:00
20231023790	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1040	ANDES (AES ANDES) - LIBERNYCO 220KV	5912	ANDES (AES ANDES) - TAP OFF OBISTE 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación energizada de la Línea Cerdo- Andes Cta Simple	Riesgo bajo por trabajo preventivo	S/E Libernyco: No reconectar 52D8L, S/E Andes . No reconectar 2U2D, Tap Off Cerdo : No reconectar 52C1 .	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:21	16-11-23 13:25

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231027766	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	698	ALTO JAHUEL - BUIN (CGE) 66KV	709 2972	ESTRUCTURA 7 - BUIN 66KV C1 ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 7 66KV C1	Tipo Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación en las estructuras de la 7 66kV Alto Jahuel - Buin	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 1280 en SE Alto Jahuel y el bloqueo de reconexión de la 17 Alto Jahuel - Loc Dunalco de Empresa Eléctrica Puente Alto S.A.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:48	16-11-23 18:22
20231027709	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	143	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1	1267	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA según SCOI 189	Riesgo	Actividad: A solicitud de SAESA según SCOI 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV 15/16 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación San Andrés, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 520 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 52101 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 52111 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 10:05	16-11-23 16:45
20231026565	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA según SCOI 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV 15/16 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada.	Riesgo	Actividad: A solicitud de SAESA según SCOI 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV 15/16 Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación Cardones, 5233 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52331 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 524 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 525 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 10:05	16-11-23 16:45
20231026669	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1059	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bajada de mufas a nivel de pisa n1 N°112, 120, 130 y 152.	Alto	Actividades: Bajar mufas de cable OPGW e instalación y Retiro de By-pass, Bajada de mufas a nivel de pisa n1 N°112, 120, 130 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52111 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5231 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5251 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 522 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 a L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20231026668	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1208	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bajada de mufas a nivel de pisa n1 N°112, 120, 130 y 152.	Alto	Actividades: Bajar mufas de cable OPGW e instalación y Retiro de By-pass, Bajada de mufas a nivel de pisa n1 N°112, 120, 130 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52111 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 523 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5231 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5251 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 522 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 a L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20231026663	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	666	PAN DE AZUCAR - MINERA TICK CDA 220KV	3680 3681	PAN DE AZUCAR - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75) - MINERA TICK 220KV C1 TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75) - MINERA TICK 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 155 a 160.	Riesgo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 155 a 160 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Andacollo, 526 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap LPT Llanos Blancos, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20231026541	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 378.	Riesgo	Actividades: Inspección Visual Pedestre ,INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 378 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00		
20231026199	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	1012	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y chicoteado de equipos asociados a la barra principal sección 2.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Actividades: Montaje de revestimiento de cuentas y tablas GIS, SZN6057 Ampliación SE Vallenar. Patio 1SE kV. Montaje Cx2 5SGS (con uso de camión). Restricciones: Bloqueos a la reconexión or normalización diariamente Subestación Maitencillo, 5,3kV con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52MT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Rotén, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV Vallenar y Barra 23,2 kV Vallenar y Tr. Trifásico 01, 23/23,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 220/13,8kV-Vallenar y L 220kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 20:00	16-11-23 09:30	16-11-23 22:46
20231026139	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	189	MAITENCILLO - VILLANAR 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VILLANAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	trabajos previos relacionados al NUP 3282 Proyecto Ampliación en S/E Vallenar	Bajo	Actividades: Montaje de revestimiento de cuentas y tablas GIS, SZN6057 Ampliación SE Vallenar. Patio 1SE kV. Montaje Cx2 5SGS (con uso de camión). Restricciones: Bloqueos a la reconexión or normalización diariamente Subestación Maitencillo, 5,3kV con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52MT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Rotén, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV Vallenar y Barra 23,2 kV Vallenar y Tr. Trifásico 01, 23/23,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 220/13,8kV-Vallenar y L 220kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 20:00	16-11-23 09:30	16-11-23 22:46
20231025527	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	933	EL PASCO - EL MONTE 66KV	1816	EL PASCO - EL MONTE 66KV C1	Reze y poda Franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 1281 de SE Bajo Melipilla	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 10:02	16-11-23 17:09
20231025199	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	1012	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y chicoteado de equipos asociados a la barra principal sección 2.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Restricciones: Subestación Atacama, 5216, 5217, 5218, 5219, 52111, 5221 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52118 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minera, 5218, 5219 con bloqueo a la reconexión. Teniente, Central-Sec Atacama 52C-28, 52D2-72, 52C-29 y 52D2-92 con bloqueo a la reconexión. Teniente, S/E Esmeralda: 52T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 Atacama o Paño Transformación 1/09-Atacama o Paño Transformación 1/27-Atacama o L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 a L 220kV Atacama-Minera, C1 o Paño Transformación 1/09-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitada/ Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20231025535	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHAMUILA - HUALPEN 220KV	1321	CHAMUILA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones tipo pilote de Torres 189y y 60N por interferencia con Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones tipo pilote de Torres 189y y 60N por interferencia con Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión . Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Chamuia-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 22:46
20231025525	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	162	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1564 1562 1563	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Bujiones y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bujiones y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión . Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 o Linea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20231025522	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	162	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1527 1520 1521	CONCEPCION - ESTRUCTURA 32 154KV C1 ESTRUCTURA 32 - ESTRUCTURA 33 154KV C1 ESTRUCTURA 33 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Bujiones y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bujiones y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión . Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 o Linea 154 kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20231023366	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	963	PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV	229 230	PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1 EST. 35 - MARQUESA 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con líneas energizadas.	Trabajo de riesgo controlado.	Se realizará lavado de aislación con líneas energizadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:55	16-11-23 18:22
20231023256	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	216	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1	486	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1	Reze y poda Franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	Bajo riesgo durante todo el trabajo, llama planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de CT 66kV San Vicente TT las cabras, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 1280 en S/E San Vicente. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:55	16-11-23 18:56
20231023270	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	290	EL ESTERO - ALTO DEL CARMEN 110KV	988 1721	EL ESTERO - TAP RIO HURACO 110KV C1 TAP RIO HURACO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1	Reze y poda Franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y Roce. Trabajos a realizar con instalación en servicio.	Riesgo medio controlable. Poda y Roce	Se solicita bloqueo de reconexión de 52M1 de SE El Sáez, y orden de No reconectar SMT de Central Río Huasco, condición que se mantendrá durante la ejecución de estas trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:55	16-11-23 18:45
20231023257	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	1012	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación, despeje de caminos y accesos a estructuras Líneas Atacama - Esmeralda C1 entre E158 y E156		Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20231023139	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	1260 1261 1262 1525 1526 1527 1528 1906	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 EST 39 – EST 128 66KV C1 EST 15 – EST 39 66KV C1 EST 9 – EST 15 66KV C1 EST 0 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 0 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ovalle: Paño 66 kV, Paño 81. Proyecto Cajas Nu Vi: Reemplazo TP 81. Construcción de fundación zapata Transformador de tensión 81.	Riesgo	Actividades: Reforzamiento Fundación cnx equipos energizados, S/E Ovalle: Paño 66 kV, Paño 81. Proyecto Cajas Nu Vi: Reemplazo TP 81. Construcción de fundación zapata Transformador de tensión 81. 1.- Revisar ejes del trazado. 2.- Excavación Manual. 3.- Cuadrotucto inferior y nivelación del artículo de la excavación. 4.- Empalmillado. 5.- Colocación de enfierradura. 6.- Instalación de Moldaje. 7.- La instalación de los pernos. 8.- Vaciado de hormigón. 9.- Tiempo de Fraguado. 10.- Aplicación de igol dereas. 11.- Compactado. ***Nota: Camión no cruzará en ningún momento sobre cavidades de cables, se posicionará fuera del patio y el ingreso del hormigón se realizará con un cruce de cerretillas al patio 81. ... 12. retiro y reposición de grasilla.,.,.***Nota: Bloqueos a la reconexión or normalizacion diariamente al finalizar la jornada. Restricciones: Subestación Ovalle, 5286 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 5286 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52MT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 2866kV Los Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Ovalle, TP Paño 81 Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos, cadenas y/o malla demac Subestación Ovalle, Ingreso a la Subestación Ovalle ITM de ingreso.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:56
20231023305	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	1739	LA PUCA - OVALLE 110KV	4185 4186	EST. 66A - OVALLE 110KV C1 EST. 66A - OVALLE 110KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de poda y roce en faja de servidumbre.	Trabajo de riesgo controlado.	Para la realización de los trabajos, se considera también el bloqueo de las reconexiones de los interruptores 52M2 y 52M6 de S/E Ovalle y 52M1 y 52M2 de S/E La Puca (1771)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:49	16-11-23 17:16
20231023496	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	954	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reze y poda de árboles bajo conductor	Bajo	Actividades: Reze y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20231023490	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1608	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	3970 3967 4115	RIO ACONCAGUA – 9-018 220KV C2 9-018 – 9-119 220KV C2 9-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de pinvertas y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinvertas y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20231023489	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1608	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	4114 3968 3971	9-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 9-018 – 9-119 220KV C1 RIO ACONCAGUA – 9-018 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de pinvertas y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinvertas y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20231023786	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	255	PUALINQUE – LOS LAGOS 66KV	4998 4999	PUALINQUE – TAP PANGUIPULLI 66KV C1 (RN_REVISION) TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 (RN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Soldaduras de pernos en defensas camineras en estructuras: 0.03, 0.04 y 0.05.1-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	17-11-23 18:00		
20231021786	Linea	Ejecución Exitosa	NORVIND S.A.	50	Intervención	Origen Externo	Programada	112	LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV	122	LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transmisora Austral de la SCOI 2096 solicita a LAP se reconecten en caso de apertura, los interruptores 52T2 de SE Totoral 2 cn el 52N en SE Las Palmas de previa coordinación con el CNDT Norte, se mantiene el resto de restricción en el equipo energizado en paños 27, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20, patio 220 kV, incluye marcas de barra y marcas de líneas, incluye desenclavado.	Trabajos ejecutados por Transelec, quien debe especificar los riesgos asociados y las medidas para mitigarlos, por su parte LAP mantendrá el embadurtidado la reconexión automática de los paños de de SE Las Palmas y CTGM- SE Totoral 2	No comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 16:58

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaso CDC, Pendiente, Aprobado, Reshazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaso CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231017761	Línea	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1312	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	3280 3281	PUNTA SIERRA - EST. 23A/L220KV C1 PUNTA SIERRA - EST. 23A/L220KV C2	Línea Fuera de Servicio	Sin Limitaciones	S/S Las Palmas: Lavado de aislación con equipo energizados paños 12, 13, 15, 17, 18, 21, 25, patio 220KV, incluye mangas de baño y mangas de líneas. Incluye desmalezado. Requiere en S/S Punta Sierra:cerrado reconectadores (79) de circuitos 1 y 2 220 KV Punta Sierra - Las Palmas (12, 13, 15, 18)	Riesgo bajo, planificado y ejecutado por Transelec	Trabajo solicitado y coordinado por Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:57	16-11-23 17:52
20231015112	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	165	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV	1315 1691	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 66 A 172.	Bajo		Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuita), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 66 A 172 Restricciones: Subestación El. Almagro, S/HN con Bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación El Salado, S/HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Chañares, S/HC1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV El. Almagro-El Salado, C1 y L 023BV El Salado-Challacal, C1 y Barra 110/4V-El Salado y Barra 20 kV-El Salado y TI. Trifásico 01, 110/230kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:32	16-11-23 16:22
20231013470	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1166	POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV	2130 2131	POZO ALMONTE - TAP TAMARUGAL 66KV C1 TAP TAMARUGAL - TAMARUGAL 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con grillón remoto estructurale N° 735 a 812	Bajo, según matriz de riesgos		1.- S/S Pozo Almonte: No reconectar 52B1, 2.- S/S Tamarugal: No reconectar 52B1, 3.- S/S Top Off Tamarugal: No reconectar 52B1 sin previo aviso del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 16:00	16-11-23 09:30	16-11-23 12:55
20231011289	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obras de mitigación de nudos: -	Bajo		Actividades: S/S Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras para barrera acústica en cierre L 1 en subestación Ancoa - Condición: Normalización suelta o coordinación Bloqueos a la reconexión: No reconectar interruptores que corven la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo - No reconectar interruptores que	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20231011247	Línea	Ejecución Exitosa	AUSTRAL TRANSMISIÓN DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	95	CARENA - PUENTE ALTO CMPC 66KV	1060 1105 1107 4010 4011	CARENA - MALLOCO 66KV C1 MALLOCO - RICCO VARIANTE BIFASICO 66KV C1 FIN VARIANTE BIFASICO - PUENTE ALTO CMPC 66KV C1 RICCO VARIANTE BIFASICO - FIN VARIANTE BIFASICO 66KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 66KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Restricción de No Reconexión de 17:00 Hr Carena - El Riaco (Puente Alto) por Poda de árboles desde Estructura 179 a Estructura 181 del la 17:00 Hr Carena - El Riaco.	Riesgos: Desconexión de 17 kMs Carena - El Riaco.	Sin Comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:45	16-11-23 17:23
20231011236	Línea	Rechazado	AUSTRAL TRANSMISIÓN DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	80	QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV	119	TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Restricción de No Reconectar y bloqueo de la reconexión Automática de la LT 220 kV Los Maquis - Quilapilún C1 para los trabajos de Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 95 a la 128 y 131 a la 203 de la LT 220 kV Los Maquis - Quilapilún C2	Riesgo de operación de LT 220 kV Los Maquis - Quilapilún C1 por cercanía en los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
20231011225	Línea	Rechazado	AUSTRAL TRANSMISIÓN DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	80	QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2	2976	QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 95 a la 128 y 131 a la 203 de la LT 220kV Los Maquis - Quilapilún C2	Sin riesgos para el sistema, circuito desconectado.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
20231011125	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	327	ILLAPEL - CHOAPA 110KV	3125 3126 3127	8017-CHOAPA 110KV C1 8019-8017 110KV C1 ILLAPEL-8019 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores (cisco) sobre línea 110kV Choapa Illapel, entre estructuras 8/89y 92/5, por construcción de nueva línea 2x220 kV Punta Sierra Cerdeña.	Trabajo de riesgo controlado	Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52H6, en S/S Choapa y precaución en interruptor 52H2 de S/S Illapel. El bloqueo de reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva, solo cuando las tareas se estén desarrollando.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:45	16-11-23 18:27
20231010825	Línea	Aprobado	AGUA ROÍLCA SARCO SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	1335	MAITENCILLO - SARCO 66KV	3042	MAITENCILLO - SARCO 220KV C1	Inspección Visual	Sin Limitaciones	Se realizará inspección visual con drony helicóptero a línea tit tanio -Sil Maitencillo 220KV	Riesgo Bajo. Solo se realizarán labores de inspección visual con dron y helicóptero por empresa especialista tomando todos los resguardos necesarios.	Trabajo será realizado por empresa especialista.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	30-12-23 18:00	16-11-23 10:11	
20231010712	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	4998 4999	PULLINQUE – TAP PANGUIPULLI 66KV C1 [EN_REVISION] TAP PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre: -	Bajo		Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C1: - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos: - Nivel de Riesgo: Bajo: - Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea: -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 19:54
20231010706	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	268	BURN (158) - PATAPA 66KV	3061 3062	BURN (158) - EST. 87/66KV C1 EST. 29 - EST. 32/66KV C1	Roce y poda franja de servidumbre	Sin Limitaciones	Roce y poda franja de servidumbre	Riesgo medio controlado según procedimientos establecidos.	se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 66KV 52B6 de S/E Pátapa. Sin consumos afectados	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:55	16-11-23 16:28
20231010687	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	2835	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre: -	Bajo		Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 y Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2: - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos: - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del jefe de Faena: No hay: -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 16:22
20231010686	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	1836	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre: -	Bajo		Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 y Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2: - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos: - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del jefe de Faena: No hay: -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 16:22
20231010680	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	1601	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre: -	Bajo		Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2: - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos: - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del jefe de Faena: No hay: -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 16:22
20231010649	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	270	CACHAPOAL - MACHALI 66KV	910	CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1	Roce y poda franja de servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, Sera planificado y controlado en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de CT 66kV Cachapoal - Machali, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B2 de S/E Cachapoal. Sin consumos afectados	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:55	16-11-23 16:28
20231010633	Línea	Ejecución Exitosa	CAP CMP	2081	Intervención	Origen Interno	Programada	1492	CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV	3149	CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de estructuras de línea de Transmisión 220 kV Cerro Negro Norte - Totoralillo con sistema energizado	Pérdida del suministro eléctrico entre Subtitación Cerro Negro Norte (220/23kV) y Subtitación Totoralillo (220/23kV)	Trabajo rutinario	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 07:01	16-11-23 21:00
20231010599	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUINTAY SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	TAP CENTRAL SAN JAVIER - SAN JAVIER 66KV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52BT1 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un roce masivo en la franja de servidumbre de la ET 66 kV San Javier - Constitución.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:30	16-11-23 19:01
20231010567	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1484	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	5039	EST 31.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles: -	Bajo		Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 a Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1: - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos: - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del jefe de Faena: No hay: - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas: - Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 16:35
20231010566	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1484	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	5038	EST 31.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles: -	Bajo		Restricciones: Restricción a la reconexión: - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 a Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1: - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos: - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del jefe de Faena: No hay: - Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas: - Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 16:35
20231010555	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1311	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de obras de Líneas: -	Bajo		Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en vanos estructurales: - Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1: - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C1	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 19:54
20231010547	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV	1298	ANCOA - ITAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Bajo		Actividades: Corta y/o poda de árboles próximos a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1 y Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C2: - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Ancoa - Itahue, C1 y C2.:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 16:22
20231010430	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1252 1638	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Bajo		Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves: - Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 c L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 c/c 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1: - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o 2 o Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando: -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 19:54
20231010429	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3666 3667 3668	PUNTA DE CORTES - TAP TLCOCO 154KV C1 TAP TLCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Bajo		Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves: - Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 c L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 c/c 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1: - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o 2 o Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando: -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 19:54
20231010428	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3670 3671 3672	PUNTA DE CORTES - TAP TLCOCO 154KV C2 TAP TLCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Bajo		Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves: - Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 c/c 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 c/c 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1: - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o 2 o Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando: -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 19:54
20231010379	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1328	MIRAJE - ENCUENTRO 220KV	2051 2052	EST 28B - ENCUENTRO 220KV C1 MIRAJE – EST. 28B 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mi Miraje paño 16: Se procederá a realizar levantamiento al circuito de control referente a la señal de teleprotección 85C e rehabilitación en protección 51 y 52.	Bajo		Actividades: Mi Miraje paño 16: Se procederá a realizar levantamiento al circuito de control referente a la señal de teleprotección 85C e rehabilitación en protección 51 y 52. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Miraje, Señal de teleprotección en protección 51 y 52 block (S76y 87E)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00	17-11-23 10:35	17-11-23 17:56
20231010189	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3933 3934 3935 3936 3937	ATACAMA - EST. N°65. 220KV C1 EST. N°66 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°65 – EST. N°66 220KV C1 EST. N°66 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°66Z 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 93 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior cierre de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 69N y 72D	Bajo		Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 93 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior cierre de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 69N y 72D. Restricciones: Atacama, S/N: S/08: No reconectar Miraje, S/N, S/04, S/08, S/09:No reconectar Tesinmet, S/D1 Y S/ Tap Off Enlace, Antucoya: S/D1 No reconectar Tesinmet, S/D1 Y S/ Chacaya, Engie: S/04, S/17:No reconectar Tesinmet, S/D1 Y S/ Chacaya, Engie: S/12, S/15:No reconectar Tesinmet, S/D1 Y S/ Chacaya, Minera Algorta: S/04: No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Miraje, 69N-02:Bloqueo Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar que todos los equipos y personal involucrado estén en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40km/hr.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:42	16-11-23 19:54
20231010156	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo		Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:50	16-11-23 18:15
20231010138	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - KIMAL 220KV	3932	ATACAMA - KIMBALEJA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Kimberalda, C1, Instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructura por medio de reemplazo de piezas entre estructura N° 191 a N° 340.	Bajo		Restricciones: Subestación Atacama, S011I con bloqueo a la reconexión. Subestación Kimberalda, S277 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Kimberalda, C1 Temporalidad de los Riesgos: All timeno, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Atacama, 011I y S360:Bloqueo Jefe de Faena Se señalizaran las fases e puntos energizados mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad a puntos energizados en 220kV de 3.7m.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:39	16-11-23 19:54
20231010136	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	272	CAUQUENES - LA VEGA 66KV	603	CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1	Roce y poda franja de servidumbre	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes por trabajos de poda, roce y tala en la ET 66kV Cauquenes-La Vega.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda, roce y tala.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:41	16-11-23 18:07
20230996620	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	702	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 a 152.	Bajo		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 a 152 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
20230996128	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1535	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 3579	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Bajo		Actividades: Roce manual en Franja de servidumbre, desde estructura N° ML - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución: - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo: - Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:55	16-11-23 19:54

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230919639	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Retiro bajo la línea energizada - Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20230919632	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1004	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Retiro bajo la línea energizada - Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule . Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule .	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20230919138	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1250	ITAHUE - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV	1020 1029	ITAHUE - TENO RAPALAME 154KV C2 TENO RAPALAME - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Mantenimiento correctiva de líneas.	Bajo	Actividades: Corta de arboles próximo a rentalado energizado en vano de la estructura 85. Restricciones: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Convento Viejo, C1 y Línea 154 kV Itahue-Tingueririca, C1.- Instalaciones en Riesgo: 1 154kV Itahue-Tingueririca, C1 a 1 154kV Itahue-Convento Viejo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: El jefe de Itana informará en los vanos que efectuará los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	19-11-23 15:00	16-11-23 09:56	16-11-23 11:26
20230919137	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	176	ITAHUE - TINGUERICA 154KV	1285 1286	ITAHUE - TENO RAPALAME 154KV C1 TENO RAPALAME - TINGUERICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Mantenimiento correctiva de líneas.	Bajo	Actividades: Corta de arboles próximo a rentalado energizado en vano de la estructura 85. Restricciones: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Convento Viejo, C1 y Línea 154 kV Itahue-Tingueririca, C1.- Instalaciones en Riesgo: 1 154kV Itahue-Tingueririca, C1 a 1 154kV Itahue-Convento Viejo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: El jefe de Itana informará en los vanos que efectuará los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	19-11-23 15:00	16-11-23 09:56	16-11-23 11:26
20230919705	Línea	Ajustado en activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUERICA - SAN FERNANDO 154KV	1252 1238	ESTRUCTURA NA - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUERICA - ESTRUCTURA NA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos Proyecto Tinguiririca - Montaje de estructura 6.	Bajo	Actividades: Trabajos de Proensado y montaje de estructura 6N. Restricciones: Instalación a reconectá desconectada.- Instalaciones en Riesgo: No hay.- Temporalidad de los Riesgos: Sin riesgo.- Bloqueos del jefe de Faena: Determinación zona de trabajo. -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	19-11-23 20:00		
20230919160	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1501	CURICO - MELIPULLI 110KV C1	9268	CURICO - MELIPULLI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reon, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/I Mellpeuco: S/M3 posee reconexión automática deshabilitada. S/I Curico: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M8 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:08	16-11-23 16:03
20230919106	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1281	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K32, 52K21, 52K22, 52K10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52R5, 52R6, 52R2, 52R3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:52	16-11-23 16:22
20230919103	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1281	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K32, 52K21, 52K22, 52K10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52R5, 52R6, 52R2, 52R3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:52	16-11-23 16:22
20230919296	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	879	COPIAPO - TIERRA AMARILLA 110KV	1725 1726	COPIAPO - ESTRUCTURA 2 220KV C1 ESTRUCTURA 2 110KV - TIERRA AMARILLA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Lavado de Aislación		No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:45	16-11-23 21:09
20230919873	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1502	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	9267	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reon, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/I Tap Off Río Tolten: S2M1 posee reconexión automática deshabilitada. S/I Curico: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M6 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:08	16-11-23 16:32
20230919585	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1479	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LAS TAMARA 220 KV	4031 4366 4035 4623 4622 4622	TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 256A 220KV C1 TAP RIO TOLTEN - EST. 256A 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 254A - LAS TAMARA 220 KV C1 EST. 254A - LAS TAMARA 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 321 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 EST. 321 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Tolten - Lautaria, C1 o Línea 220 kV Río Tolten - Lautaria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .- Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisión Mininanco.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 16:22
20230919318	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1395	CONDORES - PARINACOTA 220KV	3199	CONDORES - PARINACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/I Parinacota: Lavado de aislación equipos primarios paño J1 incluye marcos de Barra y Marcos de Línea.	Bajo	Actividades: S/I Parinacota: Lavado de aislación equipos primarios paño J1 incluye marcos de Barra y Marcos de Línea. Restricciones: Subestación Parinacota, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Condores, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Parinacota, 52J71, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Condores-Parinacota, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 22:06
20230919367	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1120	MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1	2051 2052	EST. 286 - ENCUENTRO 220KV C1 MIRAJE - EST. 286 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito).	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito). Restricciones: Subestación Miraje, 52J5, 52J5, 52J7, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Encuentro, 52J4, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 o L 220kV Miraje-Encuentro, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20230919587	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1694 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STRI (9691).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20230919586	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1306	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	2991	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STRI (9691).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20230919585	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NEPTUNO - CHENA 220KV	2992	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STRI (9691).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20230919575	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	9257 9259 9261 9262 9263 9765	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP PATAHUA 154KV C1 TAP PATAHUA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 166C 154KV C1 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metalaco a potencial. Coordinado con CSE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metalaco a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20230917231	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en rengo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 22:06
20230916887	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1632	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbahuez, proyecto C29: (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+850. vana entre 6699 Y 6688, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Laguna C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:43
20230919857	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1459	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbahuez, proyecto C29: (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+71. vana entre 6670 Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:43
20230919827	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV	9691	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbahuez, proyecto C29: (Sodis 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61 61 Para Paralelismo entre vanos 978 978, Cruce entre vanos 638-639 y Cruce entre vanos 979-976.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:43
20230919797	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV	9690	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbahuez, proyecto C29: (Sodis 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61 61 Para Paralelismo entre vanos 978 978, Cruce entre vanos 638-639 y Cruce entre vanos 979-976.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:43
20230919797	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbahuez, proyecto C29: (Sodi 214) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6111, entre vanos 6119-6118, entre vanos 6120-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:43
20230919737	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Colbahuez, proyecto C29: (Sodi 214) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6111, entre vanos 6119-6118, entre vanos 6120-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:43
20230919382	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1621	RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV	3851 3852	EST. 336 - EST 329N 220KV C2 EST 329N - FRUTILLAR NORTE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles E-337 a la E-328	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cruceta - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Cruceta - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20230919212	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	970	DUQUECO - LOS PELUMOS 220KV C1	1856	DUQUECO - LOS PELUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20230919208	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3082	CAUTIN - EST. 320 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cautín - Río Tolten C1 o Línea 220 kV Cautín - Río Tolten C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_p ersonales			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20230919220	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3086	CAUTIN - EST. 320 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cautín - Río Tolten C1 o Línea 220 kV Cautín - Río Tolten C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_p ersonales			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 19:54
20230919776	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230917773	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHAMRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHAMRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Rojo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueo del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:21
20230917738	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHAMRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHAMRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:56
20230916496	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1692	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3861	HUALPEN - RIST. 89A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Rojo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntica, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueo del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:56
20230916495	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP EPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAPAL 154KV C1 TAP NAPAL - TAP EPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Rojo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntica, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueo del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:56
20230915676	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1736	SECCIONADORA EL ROBLE - LOS VARONES 220 kV	4257	EST. 65A - EST. 109A 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Rojo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Roble-Los Varones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueo del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 22:06
20230915111	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	721	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C2	Lavado de Aislador	Sin Limitaciones	Lavado de aislador en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTO1 3-4.	El riesgo es bajo, sin que se tomande todas las medidas de mitigación necesarias.	50 MWmedio No reconectar interruptores 5209 y 52110.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 16:00	16-11-23 08:06	16-11-23 18:58
20230915296	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	156 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislador	Sin Limitaciones	Lavado de aislador en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTO1 1-2.	El riesgo es bajo, sin que se tomande todas las medidas de mitigación necesarias.	50 MWmedio No reconectar interruptores 5209 y 5206.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 16:00	16-11-23 08:06	16-11-23 18:58
20230915038	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	203	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2	1021	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles. -	Rojo	Restricciones: Reconectador sólo recerrador - Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Rojo - Bloqueo del jefe de Faena: No hay -	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 10:38	16-11-23 16:22
20230914775	Linea	Ejecución Exitosa	AM TCHAMMA SPA	1917	Intervención	Origen Interno	Programada	1592	TCHAMMA - PALLATA 220KV C1	3737	TCHAMMA - PALLATA 220KV C1	Lavado de Aislador	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de estructuras de 17 220KV Tchamma - Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 5277.en S/E Tchamma. No reconectar	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación de estructuras de 17 220KV Tchamma - Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 5277.en S/E Tchamma. No reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 20:00	16-11-23 09:46	16-11-23 18:00
20230913546	Linea	Ejecución Exitosa	RED ELECTRICA DEL NORTE 2 S.A.	606	Desconexión	Origen Interno	Programada	1080	EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV	2054	EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento y pruebas eléctricas a Equipos primarios asociado a Paño.FL tuberización el Cobre	Riesgo Bajo, se toman todas las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	Se requieren las siguientes condiciones operativas: : - S/E EL COBRE 220 kV. Abierto y bloqueado.// - S/E EL COBRE 220/9.1. Abierto y bloqueado.// - S/E EL COBRE 220/9.2. Abierto y bloqueado.// - S/E EL COBRE 220/9.3. Abierto y bloqueado.// - S/E EL COBRE 220/9.3T. Cerrado y bloqueado.// - S/E ESPERANZA. 52113. Abierto a disposición .// - S/E ESPERANZA. 220/1.2. Abierto.// - S/E ESPERANZA. 220/1.3 1. Abierto.// - S/E ESPERANZA. 220/1.3 2T. Cerrado y bloqueado.//	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 20:00	16-11-23 10:21	16-11-23 20:16
20230913227	Linea	Ejecución Exitosa	LITORAL TRANSMISIÓN S.A.	2024	Desconexión	Origen Interno	Programada	632	TAP ALGARROBO - SAN JERONIMO 66KV	705	TAP ALGARROBO - SAN JERONIMO 66KV C1	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Por Puesta en servicio NUP 8863 Nueva SE Litoral Central (Etapa energización Paño B3 -Ua 66 kV Litoral Central - San Jeronimo) . Se requiere desconectar la línea seleccionada para llevar a cabo las actividades de montaje del tramo de línea que energizara de SE Litoral Central los consumos de SE Jeronimo.	Nivel de riesgo Alto, trabajo programado con desconexion a clientes.	Para la actividad requerida se afectaran los siguientes consumos: Empresa: Compañía Electrica Litoral: - I) Consumo - Algarrobo I-1) S/E Pitalito Alim Pitalitos, Potencia: 1.5 MW, 2.575 clientes afectados. I-2) S/E Naltahual. Alim Naltahual, Potencia: 2.5 MW, 4.666 clientes afectados. - II)Consumo: El Quisco II-1) S/E Tabalí. Alim Zañartu, Potencia: 3.1 MW, 8.761 clientes afectados. II-2) S/E Tabalí. Alim Puerto Vieja, Potencia: 1.9 MW, 4.181 clientes afectados. - III) Consumo: El Tabo III-1) S/E Tabalí . Alim Centinela, Potencia: 1.2 MW, 2.588 clientes afectados. Respecto al medio de la consumo que se quedan en afectados por la desconexión serán respaldo por distribución.	Libre Regulado	COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A.	ninguno			16-11-23 07:30	19-11-23 12:30	16-11-23 07:51	16-11-23 12:33
20230913202	Linea	Ejecución Exitosa	LITORAL TRANSMISIÓN S.A.	2024	Desconexión	Origen Interno	Programada	1633	SAN JERONIMO - LAS BALANDRAS 66KV	711 713 728	TAP LA PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 TAP EL MANZANO - LAS BALANDRAS 66KV C1 SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por mantenimiento preventivo se realizara limpieza de aislacion a la linea seleccionada, este trabajo se realiza como actividad paralela a la PES de SE Litoral Central en la que respecta al paño B3. Esta actividad coordina con la SO 20230913227.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado.	Por mantenimiento preventivo se realizara limpieza de aislacion a la linea seleccionada, este trabajo se realiza como actividad paralela a la PES de SE Litoral Central en la que respecta al paño B3. Esta actividad coordina con la SO 20230913227	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:30	19-11-23 12:30	16-11-23 07:51	16-11-23 12:41
20230913201	Linea	Ejecución Exitosa	LITORAL TRANSMISIÓN S.A.	2024	Desconexión	Origen Interno	Programada	1862	EL TOTORAL - TAP DPF EL MANZANO (LITORAL)	752	TAP DPF EL MANZANO (LITORAL) - EL TOTORAL 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por mantenimiento preventivo se realizara limpieza de aislacion a la linea seleccionada, este trabajo se realiza como actividad paralela a la PES de SE Litoral Central en que respecta al paño B3. Esta actividad coordina con la SO 20230913227	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado.	Por mantenimiento preventivo se realizara limpieza de aislacion a la linea seleccionada, este trabajo se realiza como actividad paralela a la PES de SE Litoral Central en que respecta al paño B3. Esta actividad coordina con la SO 20230913227	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:30	19-11-23 12:30	16-11-23 07:51	16-11-23 12:41
20230913038	Linea	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Desconexión	Origen Interno	Programada	672	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV	17	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1	Lavado de Aislador	Sin Limitaciones	Lavado energizado de aislación en LÍN 110 KV D. Almagro - M. Verde. Estructuras 25 a 94.	El riesgo es bajo, pues se toman todas las medidas de mitigación correspondientes.	Precaucion: No reconectar 52Mdem S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	19-11-23 18:00	16-11-23 07:06	16-11-23 22:23
20230913001	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	809	PPV JAVIERA - TAL TAL 110KV	1001 1011	EST. 15S - TAP PUENTE CHIDOS 110KV C1 EST. 8R - EST. 15S 110KV C1	Lavado de Aislador	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion LT 110 KV Javiera - Chodo con hexa limpiezagrada . -	Riesgo controlados , segun procedimientos interno CGE	Retiro de reconexion automática : 5241 en S/E Javiera	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	19-11-23 17:00	16-11-23 07:38	16-11-23 16:08
20230912222	Linea	Ejecución Exitosa	AUSA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	1660	RIO AUCANQUILLA - NUEVA PANQUEHUE 110KV	4153 4982 4199	TAP CHAGRES - RIST 29D 110KV C1 TAP CHAGRES - RIST 199B 110KV C1 [EN_REVISION] E-220A - TAP CHAGRES 110KV C1 RIST. 220A - TAP CHAGRES 110KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere percusión de No Reconectar de los interruptores asociados a las LT 110 kV Rio Aucanquilla - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos en LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres para cambio de conductor desde Torre 199B a 220A. Tramo 220A a 222A. Trabajos de tendido entre torres 205 y 206 y para refuerzos de estructuras 720D y720E.	Riesgo de operación de la LT 110 kV Rio Aucanquilla - Nueva Panquehue por cercanía en los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor SO MMA 20230912222 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	19-11-23 19:00	16-11-23 09:53	16-11-23 17:11
20230911996	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Externo	Programada	1084	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2038 2039 2040	ENCUENTRO - RIST. 39A 220KV C1 RIST. 39A - RIST. 39B 220KV C1 RIST. 39B - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - RIST. 39A 220KV C2 RIST. 39A - RIST. 39B 220KV C2 RIST. 39B - COLLAHUASI 220KV C2	Otros Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, excavación de perfilado de plataforma en frío, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de acceso y mantención de caminos. Pandeltorno entre vanos 6080-6081-6082 y cruce entre vanos 6080-6091-6089 y cruce entre vanos 6089- 6090.	Riesgo Bajo, Trabajos de mantenimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se desabilitabilidad de reconexión automática 6n S/E Encuentro 5209 y 5239 en S/E Collahuasi 5313 y 5210	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	19-11-23 20:00	16-11-23 09:03	16-11-23 20:57
20230910638	Linea	Ejecución Exitosa	CHIQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	578	LAGUNA VERDE - SAN ANTONIO 66KV	963 968	TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por PES de Nua SE Litoral Central NUP 886, se requiere desconectar la línea con el fin de seccionar el circuito, y generar la conexión hacia la SE Litoral Central, dejando el extremo en Tap Algarrobo fuera de servicio. esta actividad se empalma como obra prevea para realizar la energizacion por primera vez del paño B2 en SE Litoral Central.	Nivel de riesgo Medio, trabajo de seccionamiento de la línea.	Por PES de Nua SE Litoral Central NUP 886, se requiere desconectar la línea con el fin de seccionar el circuito, y generar la conexión hacia la SE Litoral Central, dejando el extremo en Tap Algarrobo fuera de servicio. esta actividad se empalma como obra prevea para realizar la energizacion por primera vez del paño B2 en SE Litoral Central.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 06:00	19-11-23 19:00	16-11-23 06:05	16-11-23 15:40
20230910396	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexión	Origen Interno	Programada	1205	ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV	2957 2958 2960	ALTO MAIPO - TAP LA LUJA 110KV C2 TAP LA LUJA - VIZCACHAS 110KV C2 VIZCACHAS - ALTO MAIPO 110KV C2	Poda y tala de árboles	Sin Limitaciones	Poda y tala de arboles, despeje de camino patiotherra y despeje de base torre	se realizaran las trabajos con el circuito desenergizado, sin riesgos para el sistema	.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:57	16-11-23 18:24
20230910298	Linea	Ejecución Exitosa	CHIQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	578	LAGUNA VERDE - SAN ANTONIO 66KV	961 962 964 965 968	ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexion requerida para la PES de SE Litoral Central por el paño B3, se requiere la desenergizacion del circuito para intervenir en el tramdado del nuevo circuito Litoral Central - Laguna Verde. Se requiere desconectar el circuito existente Laguna Verde - Quintay en la estructura 94 Seguridad. Norte (reconectar dentro de 3 minutos que se ejecutara como maniobra operacional con anterioridad) hacia el circuito N°2 de la nueva línea Laguna Verde - Litoral Central CL. Esta desconexion del circuito se debe ejecutar con anterioridad del inicio de la desconexion asociada a la SO 20230909323	Riesgo de ningun bajo, trabajo programado	Desconexion requerida para la PES de SE Litoral Central por el paño B3, se requiere la desenergizacion del circuito para intervenir en el tramdado del nuevo circuito Litoral Central - Laguna Verde. Se requiere desconectar el circuito existente Laguna Verde - Quintay en la estructura 94 Quintay y 94 Algarrobo Norte (reconectar dentro de 3 minutos que se ejecutara como maniobra operacional con anterioridad) hacia el circuito N°2 de la nueva línea Laguna Verde - Litoral Central CL. Esta desconexion del circuito se debe ejecutar con anterioridad del inicio de la desconexion asociada a la SO 20230909323	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 05:00	19-11-23 15:00	16-11-23 08:06	16-11-23 12:33
20230910192	Linea	Ejecución Exitosa	POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A.	392	Desconexión	Origen Interno	Programada	1037	CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13.8KV C1	3900 3901 3902	CENTRAL SOLAR PAS2 - PATIO DE MUFAS PAS2/N°1 13.8KV C1 PATIO DE MUFAS PAS2 N°1 - PATIO DE MUFAS PAS2 N°2 13.8KV C1 PATIO DE MUFAS PAS2 N°2 - POZO ALMONTE 13.8KV C1	Lavado de Aislador	Sin Limitaciones	Lavado de aislación e inspección visual LT 13,8 kV Paso Almonte - Central Solar PAS2. Condiciones requeridas: Abierta 52C1, 89C1-1 y 89C1-2 en S/E Paso Almonte. Abierto 52C1 y 89C1 en S/E Central PAS2. Cerrado 89C1-T en S/E Central PAS2.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con instalaciones desenergizadas.	Lavado de aislación e inspección visual LT 13,8 kV Paso Almonte - Central Solar PAS2. Condiciones requeridas: Abierto 52C1, 89C1-1 y 89C1-2 en S/E Paso Almonte .Abierto 52C1 y 89C1 en S/E Central PAS2. Cerrado 89C1-T en S/E Central PAS2.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 19:30	16-11-23 08:30	15-11-23 19:55	16-11-23 02:30
20230910093	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	268	RURI (CGE) - YATIRA 66KV	6651 6652 3262	EST. 102 - YATIRA 66KV C1 EST. 83 - EST. 29 66KV C1 RURI (CGE) - EST. 83 66KV C1 EST. 29 - EST. 102 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se solicita bloqueo de reconexión de interruptor 52B6 de S/E Fátima, LT 66KV Fátima-Ruri para retiro de restos de vallarda entre estructuras N°30-1 y N°30-3.	Riesgo bajo controlado segun procedimiento interno de CGE Transmisión.		No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 15:30	19-11-23 18:00	15-11-23 15:25	15-11-23 17:40
20230909913	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1016 1017	ALTO JAHUEL - EL ROSIDO 220KV C1 EL ROSIDO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño 26. Coordinado con STM y Celeo Redes.	Rojo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño 26 Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar las interruptores asociados a la barra de 220 kV sección 1 y 2 y línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 y 2 y línea de 220kV Alto Jahuel - Chena circuito circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueo del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 15:00	19-11-23 17:00	15-11-23 08:17	19-11-23 18:02
20230909912	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1690 1691	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño 17. Coordinado con STM y Celeo Redes.	Rojo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño 17. Restricciones: S/E Alto Jahuel: No reconectar las interruptores asociados a la barra de 220 kV sección 1 y 2 y línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220kV sección 1 o 2 a línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueo del jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 15:30	19-11-23 15:00	15-11-23 07:40	19-11-23 16:49
20230909606	Linea	Ejecución Exitosa	LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A.	2239	Intervención	Origen Externo	Programada	1608	LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV	3781	CENTRAL LA HIGUERA - ESTRUCTURA 69 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventiva de tetrepolecciones TP1 y TP2 del paño 29 de SE Puente Negro. A solicitud de CELEO REDES según SO20231023163	Riesgo medio, probabilidad de operación inadecuada de protecciones por mantenimiento. Se realizará mantenimiento a las tetrepolecciones del paño 29 en SE Puente Negra, alternadamente TP1 y TP2. Trabajos de CELEO REDES.	Los trabajos se harán alternadamente por sistema de potencciones, de modo de estar siempre protegidos.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	19-11-23 18:00	15-11-23 10:10	19-11-23 16:51
20230909505	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1963	Intervención	Origen Externo	Programada	1620	TINGO - NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3837	TINGO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pichirropulli: Cambio de ajuste en protección sistema 1 y sistema 2 del paño 35, según RAP ET13-2021-V1. Trabajos se realizaran de manera alternadas las protecciones.	Rojo	Restricciones: No hay - Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Pichirropulli - Tinno, C1- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Rojo - Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Pichirropulli, PS1 ABB REDES 670/1/2/3 Vías de Disparo BLOQUEADO BLOQUEADO ALTERNADO CON PS2 ABB REDES 670/1/2/3 Subestación Pichirropulli, PS1 ABB REDES 670/1/2/3 Vías Analógica BLOQUEADO BLOQUEADO ALTERNADO CON PS2 ABB REDES 670/1/2/3 Subestación Pichirropulli, PS1 ABB REDES 670/1/2/3 MODO TEST HABILITADO BLOQUEADO ALTERNADO CON PS2 ABB REDES 670/1/2/3 Subestación Pichirropulli, PS1 ABB REDES 670/1/2/3 FIBRA OPTICA FIDS. DIR. S/E TINGO BLOQUEADO BLOQUEADO ALTERNADO CON PS2 ABB REDES 670/1/2/3 Subestación Pichirropulli, PS1 ABB REDES 670/1/2/3 Vías de Disparo BLOQUEADO BLOQUEADO ALTERNADO CON PS2 ABB REDES 670/1/2/3 Subestación Pichirropulli, PS1 ABB REDES 670/1/2/3 Vías Analógica BLOQUEADO BLOQUEADO ALTERNADO CON PS2 ABB REDES 670/1/2/3 Subestación Pichirropulli, PS1 ABB REDES 670/1/2/3 MODO TEST HABILITADO BLOQUEADO ALTERNADO CON PS2 ABB REDES 670/1/2/3 Subestación Pichirropulli, PS1 ABB REDES 670/1/2/3 FIBRA OPTICA FIDS. DIR. S/E TINGO BLOQUEADO BLOQUEADO ALTERNADO CON PS2 ABB REDES 670/1/2/3 Observación: Trabajos coordinados con CHENA PS.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	17-11-23 18:00		
20230909399	Linea	Ejecución Exitosa	CHAMUÑA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	512	Intervención	Origen Externo	Programada	1325	CHAMUÑA - ANCOA 500KV	3054	CHAMUÑA - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	se requiere bloqueo de la ReconexiónEn Automática y precaución de No Reconectar la línea 500 kV Charrúa - Ancoa por Tala de Árboles de gran Altura Tarea de franja con proyección	Riesgo de operación de Línea 500 kV por trabajos en cercanía	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	19-11-23 16:30	15-11-23 10:43	19-11-23 21:15
20230909307	Linea	Ejecución Exitosa	LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A.	2239	Intervención	Origen Externo	Programada	1608	LA HIGUERA - PUENTE NEGRO 220KV	3783	CENTRAL LA HIGUERA - ESTRUCTURA 68 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventiva de tetrepolecciones TP1 y TP2 del paño 212 de SE Puente Negra. A solicitud de CELEO REDES según SO20231023161	Riesgo medio, probabilidad de operación inadecuada de protecciones por mantenimiento. Se realizará mantenimiento a las tetrepolecciones del paño 212 en SE Puente Negra, alternadamente TP1 y TP2. Trabajos de CELEO REDES.	Los trabajos se harán alternadamente por sistema de potencciones, de modo de estar siempre protegidos.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	19-11-23 18:00	15-11-23 15:51	19-11-23 17:09
20230909080	Linea	Ejecución Exitosa	LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A.	2239	Intervención	Origen Externo	Programada	1609	PUENTE NEGRO – TINGUIRIRICA 220KV	3788	ESTRUCTURA 65 - TINGUIRIRICA 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventiva de tetrepolecciones TP1 y TP2 del paño 220 de SE Puente Negra. A solicitud de CELEO REDES según SO20231023159	Riesgo medio, probabilidad de operación inadecuada de protecciones por mantenimiento. Se realizará mantenimiento a las tetrepolecciones del paño 220 en SE Puente Negra, alternadamente TP1 y TP2. Trabajos de CELEO REDES.	Los trabajos se harán alternadamente por sistema de potencciones, de modo de estar siempre protegidos.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	19-11-23 16:30	15-11-23 16:57	19-11-23 21:50
20230908998	Linea	Ejecución Exitosa	LA HIGUERA TRANSMISIÓN S.A.	2239	Intervención	Origen Externo	Programada	1609	PUENTE NEGRO – TINGUIRIRICA 220KV	3786	ESTRUCTURA 63 - TINGUIRIRICA 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventiva de tetrepolecciones TP1 y TP2 del paño 27 de SE Puente Negra. A solicitud de CELEO REDES según SO20231023163	Riesgo medio, probabilidad de operación inadecuada de protecciones por mantenimiento. Se realizará mantenimiento a las tetrepolecciones del paño 27 en SE Puente Negra, alternadamente TP1 y TP2. Trabajos de CELEO REDES.	Los trabajos se harán alternadamente por sistema de potencciones, de modo de estar siempre protegidos.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 10:00	19-11-23 16:00	15-11-23 11:06	19-11-23 15:06
20230908352	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1602	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Central Canutillar: levantamiento técnico y medición de espectro de frecuencia OPLAT	Rojo	Restricciones: No hay - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Rojo - Bloqueo del jefe de Faena: No hay - Observación: Se requiere teleprotección vía OPLAT en posición desconectada de línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 y C2 Nota: Trabajos coordinados con CHILQUIN.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	17-11-23 18:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231031549	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1411	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	50 Puerto Montt: levantamiento técnico y medición de espectro de frecuencia sistema OPLAT.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 y Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.- Observación: Se requiere interpretación vía OPLAT en posición desconectada de línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 y C2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	17-11-23 18:00	15-11-23 10:37	17-11-23 17:38
20231031566	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA CAPULCO S.A.	5	Intervención	Origen Interno	Programada	894	ICHUPI - LOS NISPEROS 66KV C1		Nula y pode franja cerrodumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar Línea 66 kV Ichupi - Los Negros por fiamas de poda de árboles cercanos a línea indicadaentre estructura 225 y estructura 226.	Riesgo controlado, fiamas de podas se realizará, con personal de mantenimiento Líneas Vivas.	(FY1489) registro interno 375)	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	19-11-23 18:00	15-11-23 11:30	19-11-23 12:27
20231031139	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1982	RUCUE - QUILICO 220KV 138	RUCUE - QUILICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloqueo de la reconexión Automática y precaución de No Reconectar interruptores asociados a la LT 220 kV Rucúe - Quilleco por Tabule árboles lado conductor en cercanía a la LT 220 kV Rucúe - Quilleco.	Riesgo de operación de la LT 220kV Rucúe- Quilleco por cercanía de los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	19-11-23 17:00	15-11-23 09:40	19-11-23 16:24
20231030271	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	970	TRES PINOS - LEBU 66KV	TRES PINOS - LEBU 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación con instalación energizada.	Riesgo controlado, trabajos con personal y equipamiento especializado.	Se requiere bloqueo de reconexión del 52B1 de S/E Tres Pinos y una orden de precaución (no reconectar) 52B72 de S/E Lebu.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	19-11-23 18:00	15-11-23 10:26	19-11-23 17:43
20231031557	Linea	Ejecución Exitosa	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1839	Intervención	Origen Interno	Programada	864	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo de Seccionamiento Automático y precaución de No Reconectar la línea 500 kV Alto Jahuel - Ancoa 2 por Poda de árboles. Bajo conductor con cambio grua, vano N° 524-525.-	Riesgo de operación de Línea 500 kV por trabajos en cercanía	Sin Comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	19-11-23 17:00	15-11-23 09:50	19-11-23 15:25
20231031171	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	582	LAS VEGAS - CRISTALERIAS 110KV	LAS VEGAS - CRISTALERIAS CHILE 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de limpieza manual de aislacion a la linea seleccionada, en coordinacion con Cristalerias Chile.-	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Se realizaran trabajos de limpieza manual de aislacion a la linea seleccionada, en coordinacion con Cristalerias Chile.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 09:00	19-11-23 15:00	15-11-23 08:39	19-11-23 18:10
20231031621	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bushings y Pernos de conexión (Grupo N° 2). Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	Bajo		No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:30	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 18:02
20231031630	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bushings y Pernos de conexión (Grupo N° 2). Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1.- Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	Bajo - Instalación y/o Reemplazo de Bushings y Pernos de conexión (Grupo N° 2). - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.		No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:30	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 18:02
20231031591	Linea	Aprobado	EMPRESA ELÉCTRICA CAPULCO S.A.	5	Intervención	Origen Interno	Programada	894	ICHUPI - LOS NISPEROS 66KV C1		Nula y pode franja cerrodumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar Línea 66 kV Ichupi - Los Negros por fiamas de poda y tala de árboles cercanos a línea indicada entre estructura 207 y estructura 250.	Riesgo controlado, fiamas de podas se realizará mantenimiento	Solicitud se suspende/cancela momentaneamente al finalizar la jornada diaria 08:30 a 17:30 hrs. (FY1489) registro interno 375)	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:30	05-12-23 13:30		
20231031849	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1109	CHIGUIONES - COLCHO 220KV	2070 CHIGUIONES - EST. N°20 220KV C2 2071 EST. N°23 - COLCHO 220KV C2 2069 CHIGUIONES - EST. N°20 220KV C1 2068 EST. N°23 - COLCHO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada aislatadores Línea 220KV CHIguigno - Colcso circuito 1 y 2.	Riesgo bajo. Trabajos realizado bajo procedimiento respectivo	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Chiguiono 52T1 y 52U1 S/E Colcso 52T1 y 52U1	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:26	19-11-23 19:26	15-11-23 08:56	19-11-23 20:40
20231031585	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1370	CENTRAL TOCOPILLA - 110KV	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36 110KV C2 EST. N°36 - EST. N°22 110KV C2 EST. N°22 - S. 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislatadores energizada, tramo 72 a 117 y 424 a 552	se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES RESGUARDADAS: Precaución, S/P Tocopilla S2H2, S/P A S2H2. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 08:13	19-11-23 18:04
20231030995	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°30 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavada de aislatadores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, S215, S217, S218, S219, S2131, S215 sin bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, S2130 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, S218, S219 con bloqueo a la reconexión. Teniente, Central Sau Atacama: 52C-28, 52C0-72, 52C-29 y 52C2-50 con bloqueo a la reconexión. Teniente, S/E Kimberáida: S2T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 18:02
20231031598	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°30 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y cirlusnado de equipos asociados a la barra principal sección 2.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, S216, S217, S218, S219, S2131, S215 sin bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, S2130 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, S218, S219 con bloqueo a la reconexión. Teniente, Central Sau Atacama: 52C-28, 52C0-72, 52C-29 y 52C2-50 con bloqueo a la reconexión. Teniente, S/E Kimberáida: S2T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 Atacama o Paño Transformación 105-Atacama o Paño Transformación L107-Atacama o L 220kV Atacama-Kimberáida, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C1 o Paño Transformación 105-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitadado 5e delimetara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalizacion.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:08
20231030480	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1170	MANTANCILLO - CARDONES 110KV	1420 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 1422 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 1424 MANTANCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 1432 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	trabajos previos relacionados al NUP 9389Proyecto Ampliación SE Mantencillo 110 kV	Bajo	Actividades: Ampliación SE Mantencillo: Construcción Fundación Torre 1A que incluye: Trizado, excavación, empalantillado, enfierradura, moldajes, hormigonadas, descimbre, enfierros. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Mantencillo: Señalizacion y delimitacion zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	29-11-23 20:00		
20231030921	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°30 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, S215 - S218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, S215 - S216 - S218 - S219 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Tap off Antuco: S2C1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:08
20231030566	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1678	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LOSTAMBA 23KV	4094 EST. 101 - EST. 2548: 220 KV C2 4096 EST. 2548 - LOSTAMBA: 220 KV C2 4626 EST. 101 - EST. 2548: 220KV C2 [EN_REVISION] 4627 EST. 2548 - LOSTAMBA: 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Río Toltén - Lautaria, C1 o Linea 220 kV Río Toltén - Lautaria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:08
20231030480	Linea	Aprobado sin activación	GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA	473	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1167	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - PORTAL GCM 33KV	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión a solicitud de Transelec. Ésto relacionado con la nueva topología de línea LT 1x220kV PT Lalackama – Paniculas.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Parque Eólico Taltal: Interruptor 52P10 Abierto. 3CDO 0345	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	17-11-23 20:00	15-11-23 12:25	18-11-23 12:00
20231031138	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1170	MANTANCILLO - CARDONES 110KV	1420 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 1422 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 1424 MANTANCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 1432 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CMP - Ingeo SCM 3021 y 3022Tierra Plantas Los Colorados - Lavado de aislación de línea 110 KV Tap Off Punta de Tora - Los Colorados, equipos primarios de subestación principal Minsa Los Colorados con sistema energizado. Restricciones: Subestación Mantencillo, S2H0 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Tora, S2H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, S2E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, S2H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Cardones, C1 y Paño Transformación 8TD1-Castilla y Barra 23 kV-Castilla y T- TrFásico 01, 13D/23kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	Bajo A solicitud de CMP - Ingeo SCM 3021 y 3022 Tierra Plantas Los Colorados - Lavado de aislación de línea 110 KV Tap Off Punta de Tora - Los Colorados, equipos primarios de subestación principal Minsa Los Colorados con sistema energizado. Restricciones: Subestación Mantencillo, S2H0 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. de Tora, S2H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, S2E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Castilla, S2E2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, S2H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Cardones, C1 y Paño Transformación 8TD1-Castilla y Barra 23 kV-Castilla y T- TrFásico 01, 13D/23kV-Castilla Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 08:50	19-11-23 18:00
20231031477	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1170	MANTANCILLO - CARDONES 110KV	1420 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 1422 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 1424 MANTANCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 1432 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Mantencillo: Montaje de estructuras bajas en futura Paño H7 sinnet de proo con apoyo de zamón pluma con distancia superior a distancias mínimas de seguridad.	Bajo	Actividades: Montaje de estructuras bajas (soporte de equipos, techumbre, soporte de canalizaciones, etc.), SP66017 Ampliación SE Mantencillo: Montaje de estructuras bajas en futura Paño H7 ≥ nivel de proo con apoyo de camión pluma con distancia superior a distancias mínimas de seguridad. (incluye montaje de luminarias).- **** Nota: Trabajos se realizarán con cerco preventivo instalado previamente.- **** Nota: Se mantendrá instalada barrera new jersey a 1 metro de Cerca Ducs.- **** Nota: Se cumplirá con lo indicado en minuta de riesgo no significativo.- **** Nota: Camión pluma no cruza cenetros de cables.- **** Nota: Diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aridación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Mantencillo, Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	29-11-23 18:00		
20231031475	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1170	MANTANCILLO - CARDONES 110KV	1420 CASTILLA - CARDONES 110KV C1 1422 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 1424 MANTANCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 1432 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Mantencillo: Patio 110 kV Sector Norte-Construcción de Fundaciones y Trabajos de MPT en Nuevo Paño H7.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, S/E Mantencillo: Proyecto SP66017 Ampliación SE Mantencillo: Patio 110 kV Sector Norte-Construcción de Fundaciones y Trabajos de MPT en Nuevo Paño H7, incluye trabajos en fundaciones de Luminaria y fundaciones cerco acinaflor, se consideraperforadora y trizado, excavaciones, empalantillado, armadura, moldajes, hormigonadas y refierra fundaciones, se incluye trabajo de circuito de malla de puesta a tierra nueva (sin conexión a MPT existente).** Nota: El terreno de emplazamiento para construcción de nuevo paño H7 encerderimetrado con barrera New Jersey plásticas a una distancia mínima de 1.0 metros del cerco duck de plazo existente, además PINTURA ATRIEL Cerco duro de 2500 de encuentros a 2 metros en horizontal de 4 pasos amplados.- **** Nota: diariamente se humectará el terreno para evitar contaminación de la aridación. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Mantencillo, Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	29-11-23 20:00		
20231030188	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°30 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 33 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obtiende energízas de conductor. Tramo comprendido entre 039 y 020	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 33 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obtiende energízas de conductor. Tramo comprendido entre 039 y 020. Restricciones: Atacama, S215, S218 No reconectar Miraje, S215, S216, S218, S219 No reconectar Teniente, SCD1 S/E Tap Off Antuco , Antuco1ue S2C1 No reconectar Teniente, SCD1 S/E Chacaya, Engie- S2E, S2T1 No reconectar Teniente, SCD1 S/E El Cobre, Engie- S2C2, S2C3 No reconectar Teniente, SCD1 S/E Chacaya, Minera Algorta- S2B1 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Miraje, 82M-52B0Bloqueo 1Vb de Fuera Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Determinar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar/apar todos los equipos y personal involucrado antes en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40km/hr.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:08
20231030625	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1535	SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV	1262 SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 1675 EST.22 - EST. 23 66KV C1 1676 EST.23 - EST. 163 66KV C1 1677 EST.164 - EST.165 66KV C1 1678 EST.165 - TAP PARHUE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce manzo en franja de servidumbre, desde estructura N° 165. - 025 Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 20:24
20231031669	Linea	Ejecución Exitosa	ALGORTA NORTE S.A.	353	Desconexión	Origen Externo	Programada	1134	CHACAYA - TAP OFF E.B. ALGORTA NTE 33KV	TAP OFF E.B. ALGORTA N/S - TAP OFF E.B. ALGORTA N/O 33KV C1 CHACAYA - NODO D 33KV C2 NODO D - TAP OFF E.B. ALGORTA NTE33KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por mantenimiento preventivo a Autotransformador N°3 en S/E Chacaya. (Trabajos: mdiones), según SD: 20231031614.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para el trabajo asignado.		Líder	ALGORTA NORTE S.A.	ninguno			15-11-23 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 08:28	19-11-23 23:28
20231030995	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	459	Desconexión	Origen Externo	Programada	1027	MUELLE - GUAYAQUIL 23KV	MUELLE - TAP OFF SURRECAUDR 23KV C1 TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUIL 110KV C1 TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 TAP OFF SURRECAUDR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos cercanos a línea de 110 kV.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad	50 Muelle - Patio HV. Interruptor 52M0 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89M0-1 Abierto/Bloqueado. Desconectador 89M0-2 Abierto/Bloqueado. Desconectador 89M0-27 Cerrado.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 20:00	15-11-23 09:00	19-11-23 21:56

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023122101	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3908	Intervención	Origen Externo	Programada	763	MANTECILLO - CASIMIRONS 220KV L2	1662 1661 1664 1665	MANTECILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASIMIRONS 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarco Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Mantecilla - Casimiros, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vastagos, instalación y montación de barras de fundación (final).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (excavaciones, enfierradura, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarco Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Mantecilla - Casimiros, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vastagos, instalación y montación de barras de fundación (final), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y montación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 620 y 621. Restricciones: Subestación Mantecilla, 5203 con bloqueo a tercerenendo inmovilizado Subestación Mantecilla, 5202 con bloqueo a tercerenendo inmovilizado Subestación Casiniones, 520 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Casiniones, 522 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tap Off Jorquera, 5207 con bloqueo a tercerenendo inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantecilla-Casiniones, C1 o L 220kV Mantecilla-Casiniones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 22:08
2023122102	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3908	Intervención	Origen Externo	Programada	762	MANTECILLO - CASIMIRONS 220KV L1	1658 1659 1660 1663	MANTECILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASIMIRONS 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Tamarco Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Mantecilla - Casimiros, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vastagos, instalación y montación de barras de fundación (final).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (excavaciones, enfierradura, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarco Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Mantecilla - Casimiros, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vastagos, instalación y montación de barras de fundación (final), hormigonado de fundación, relleno compactado, impermeabilización de fundación y montación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 620 y 621. Restricciones: Subestación Mantecilla, 5203 con bloqueo a tercerenendo inmovilizado Subestación Mantecilla, 5202 con bloqueo a tercerenendo inmovilizado Subestación Casiniones, 520 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Casiniones, 522 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tap Off Jorquera, 5207 con bloqueo a tercerenendo inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantecilla-Casiniones, C1 o L 220kV Mantecilla-Casiniones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 22:08
2023122102	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexió	Origen Interno	Programada	1286	ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV	2958 2960	TAP LA LAJA - VILLACHAS 110KV C1 VILLACHAS - FLORIDA 110KV C1	Poda y/o tala de árboles, despeje de camino patrullero y despeje de base torre	Bajo	Se realizaran las trabajos con el circuito desenergizado, con riesgos poda en cercania	-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:05	19-11-23 17:51
2023090901	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1953 1954 1955 1956 1957	ATACAMA - EST. N°31 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°31 - EST. N°382 220KV C1 EST. N°31 - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 5201 - 5208 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 5101 - 5104 - 5108 - 5109 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tenerso, S/E Tap off Enlace: 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 22:08
2023090678	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	879	COPIAPÓ-CARRIZAL 220KV	1727 1728 1925	COPIAPÓ - ESTRUCTURA 18 220KV C1 ESTRUCTURA 18 220KV - ESTRUCTURA 26 220KV C1 ESTRUCTURA 26 - ESTRUCTURA 50 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Lavado de Aislación	Se requiere bloqueo de reconexión del 52MB de SE Copiapóps, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:50	19-11-23 18:32
2023090956	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1953 1954 1955 1956 1957	ATACAMA - EST. N°31 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°31 - EST. N°382 220KV C1 EST. N°31 - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 5201, 5203,5208 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación Miraje, 5101 - 5104 - 5108, 5109 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Tenerso, S/E Tap off Enlace: 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 18:52
2023103156	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	1952	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación, despeje de caminos y accesos a estructuras Línea Atacama - Esmeralda C1 entre 6384 y 6. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	Riesgo medio controlado. Lavado de Aislación	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 11:20	19-11-23 22:08
2023097670	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	5858 5860 5864 5865 5749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 166C 154KV C2 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metralla o potencial. Coordinado con CSE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metralla o potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 22:24
2023103092	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1496	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	5858 5860 5864 5865 5749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 166C 154KV C2 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corte de árboles próximo a ambiados energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Punta Cortés - Rancagua - Alto Jahuel, Circuito 1o Línea 154 kV Punta Cortés - Rancagua - Alto Jahuel, Circuito 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel, Circuito 1 o 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 22:24
2023103641	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexió	Origen Interno	Programada	1598	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	8631	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: SE Tarapacá- MMR 8968: Chicotes Primaria de Transformadores de Corriente Patio 1I a línea Tarapacá Patache C1 desenergizada. Condiciones: restricciones o intervenciones indispuestas: Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C1 o Barra Transferencia 220 kV Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Tarapacá, instalación de tierras provisionales de bloquear las instalación Eléctricas en PPRR 01: Eléctricas este 8631-2 y 3 tierras en bagada de MA	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 11:22	19-11-23 19:40
2023103134	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1101	CAMBIRA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1	1247	CAMBIRA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E-CPI-N-SRM-88-CT1/E/I: Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos Telepotecciones: TPOP-01 Dir Filapa, S/E Carrera Pinto		Actividades: Intervención de enlaces de comunicación con Sasita y Telepotrección, S/E-CPI-N-SRM-88-CT1/E/I: Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos Telepotrecciones: TPOP-01 Dir Filapa, S/E Carrera Pinto, Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos Telepotecciones: TPOP-01 Dir San Andres- S/E Carrera Pinto, Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos DPRT-01 y DPRT-02 Dir Filapa.- S/E Carrera Pinto, Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos DPRT-01 y DPRT-02 Dir San Andres- S/E Carrera Pinto, Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos VHF PROTER - Nota: actividad no requiere bloqueos ni maniobras, solo extraccion de DATOS, sin cambios en configuracion ni pruebas de dispositivos.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 o L 220kV Carrera Pinto-Filapa, C3 o Telecom. General SIC. Pinto Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación C. Pinto, Aviseno Telecomunicaciones Señalizar y delimetar zona de trabajo Subestación C. Pinto, Aviseno VHF Señalizar y delimetar zona el etrabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	17-11-23 18:00	19-11-23 13:42	21-11-23 17:10
2023103513	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1102	ILLAPA - CAMBIRA PINTO 220KV C3	1186	EST. TR1 - CAMBIRA PINTO 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E-CPI-N-SRM-88-CT1/E/I: Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos Telepotecciones: TPOP-01 Dir Filapa, S/E Carrera Pinto		Actividades: Intervención de enlaces de comunicación con Sasita y Telepotrección, S/E-CPI-N-SRM-88-CT1/E/I: Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos Telepotrecciones: TPOP-01 Dir Filapa, S/E Carrera Pinto, Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos Telepotecciones: TPOP-01 Dir San Andres- S/E Carrera Pinto, Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos DPRT-01 y DPRT-02 Dir Filapa.- S/E Carrera Pinto, Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos DPRT-01 y DPRT-02 Dir San Andres- S/E Carrera Pinto, Extracccion de datalog, eventos y printout a equipos VHF PROTER - Nota: actividad no requiere bloqueos ni maniobras, solo extraccion de DATOS, sin cambios en configuracion ni pruebas de dispositivos.- Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 o L 220kV Carrera Pinto-Filapa, C3 o Telecom. General SIC. Pinto Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación C. Pinto, Aviseno Telecomunicaciones Señalizar y delimetar zona de trabajo Subestación C. Pinto, Aviseno VHF Señalizar y delimetar zona el etrabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	17-11-23 18:00	19-11-23 13:42	21-11-23 17:10
2023103682	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1191	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	1259	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5222 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 525 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 522 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 520 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 529 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:17	19-11-23 18:33
2023103681	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	191	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	1258	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 001 a 161 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5222 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 525 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 522 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 520 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación P. Colorada, 529 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:17	19-11-23 18:33
2023103686	Linea	Aprobado	TRANSMICROTAPIO S.A.	275	Intervención	Origen Interno	Programada	821	RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV	1610	RUCATAYO - TAP PICHIRRAHUE 220KV C1	Poda y/o tala de árboles, despeje de camino patrullero y despeje de base torre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de roce y podas laterales de cortinas de pinos de vano 99-01 de la línea Transmicrotapio.	Se realizara trabajos de roce y podas laterales de cortinas de pinos de vano 99-01 de la línea Transmicrotapio.	Se realizara trabajos de roce y podas laterales de cortinas de pinos de vano 99-01 de la línea Transmicrotapio.		ninguno			19-11-23 08:00	19-12-23 18:00	19-11-23 08:45	
2023103635	Linea	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	606	Desconexió	Origen Interno	Programada	1080	EL COBRE (ENGIE) - ESPINAZO 220KV	2003	EL COBRE (ENGIE) - ESPINAZO 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento y pruebas a tiopuyos asociados. Pafa Dilly y pruebas eléctricas a Pararrayos asociado Pafio.S.S, Subestación Esperanza.	Mantenimiento y pruebas a tiopuyos asociados. Pafa Dilly y pruebas eléctricas a Pararrayos asociado Pafio.S.S, Subestación Esperanza.	S/E El Cobre- 5204 diferido y a disposición del jefe de Tareas, 8916-3, 8916-2 y 8916-1 diferidos y bloqueados, 8916-97 cerrado y bloqueado. S/E Esperanza diferidos 5203, 8913-1, 8913-2 y Cerrado 8913-37	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 20:00	19-11-23 10:56	19-11-23 21:21
2023103588	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1652	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puerto Montt: Tendido de cables de control desde TT/CC-1Ca cuarzta de control, canalización, montaje de caja agrupamiento (trabajo previo) pruebas de cables de control y Protocalización.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	09-12-23 18:00		
2023103516	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1252	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV	1955	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Verificación y pruebas de enlace OPLAT.	Riesgo bajo se toman todas las medidas preventivas, para realizar un trabajo seguro.	Bloquear 52BF y Switch de mantenimiento Telepotección a disposición del jefe Tarea, No reconectar los extremos.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 17:00	19-11-23 10:28	19-11-23 19:48
2023103556	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1252	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV	1954	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Verificación y pruebas de enlace OPLAT.	Riesgo bajo, se toman todas las medidas preventivas para realizar un trabajo seguro.	Bloquear 52BF y Switch de mantenimiento Telepotección a disposición del jefe de Tarea, No reconectar los extremos.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 17:00	19-11-23 10:28	19-11-23 21:36
2023103235	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	960	MONTENEGRO - COCHARCAS 66KV	3180 3181 4565 4585 4566	ESTRUCTURA 17 - MONTENEGRO 66KV C1 ESTRUCTURA 99 - ESTRUCTURA 17 66KV C1 MONTENEGRO - EST. 36 66KV C2 [Sn_Revision] EST. 16 - COCHARCAS 66KV C2 [Sn_Revision] COCHARCAS - ESTRUCTURA 99 66KV C1 ESTRUCTURA 99 - ESTRUCTURA 16 66KV C1	Poda y/o tala de árboles, despeje de camino patrullero y despeje de base torre	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del interruptor 52B1 en S/E Montenico por trabajos de poda, tala y roce en la LT 66kV Montenico-Cochacas.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda, tala y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:50	19-11-23 18:41
2023103133	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES - RIO ACONCAGUA 220KV	8972 8985 8112	6-17 - 6 KIA 220KV C2 6-KIA - RIO ACONCAGUA 220KV C2 NOGALES - 6-17 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 08:00	19-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 5958
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102112	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1658	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220kV	8132 8073 8986	NOGALES – D 17 220kV C1 D 17 – D 81A 220kV C1 D 81A – RIO ACONCAGUA 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual peatonal.		Actividades: Inspección visual peatonal. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00		
2023102051	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	69	TAP LA LAJA – QUILTRAHUE 110KV	188 183	TAP LA LAJA - QUILTRAHUE 110KV C2 TAP LA LAJA - QUILTRAHUE 110KV C1	Nivel y pode Franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda y tala de arboles, despeje de camino patiodelrio y despeje de base torre	Se tomarán todas las resguardos para realizar el trabajo de forma segura	Restricción: En caso de operación automática, no reconectar en 5000 Las Lajas y Quelhue	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:16	19-11-23 02:00
2023102028	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO S.A.	133	Intervención	Origen Interno	Programada	667	TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV	1680	TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación a de línea 110 KV Punta de Toro- Mina los Colorados.	Peridida suministro eléctrico Mina Los Colorados	Trabajo Rutinario	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:58	19-11-23 11:38
2023102799	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1040	ANDES (AES ANDES) - TAP CPF DISTR 220KV C1	1912	ANDES (AES ANDES) - TAP CPF DISTR 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación energizado de la Línea Cerdo- Andes C1 tramo	Riesgo bajo por trabajo preventivo	S/E Lindenia : No reconectar 52086, S/E Andes . No reconectar 25200, Tap CPF Cerdo : No reconectar 5211	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:12	19-11-23 12:22
2023102786	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1250	COCHRANE - ENCUENTRO 220 kV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220kV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220kV C1 EST. N°2 - EST. N°15 220kV C1 EST. N°0 - EST. N°15 220kV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220kV C1 COCHRANE - EST. N°1 220kV C2 EST. N°0 - EST. N°370 220kV C2 EST. N°1 - EST. N°0 220kV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220kV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación línea Cochrane - Encuentro C1o 1 y 2	Riesgo bajo por en lavado preventivo	Restricciones : S/E Cochrane: No Reconectar 523, 5201, S/E Encuentro: No Reconectar 52116, 52131.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:25	19-11-23 12:16
2023102765	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	636	ALTO JAHUEL - BUIN 110kV	709 2572	ESTRUCTURA 7 - BUIN 66KV C1 ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 7 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Se realizará lavado de aislación en las estructuras de la1766KV Alto Jahuel - Buin	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Pasa los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5288 en 66 Alto Jahuel.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 15:15	19-11-23 17:58
2023102753	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	954	SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV	189	TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Se realizará lavado de aislación a las estructuras de la LT666V Paine- TAP Hospital.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Pasa los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 5282 en SE Paine y 5281 en SE San Francisco de Mostazal.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:08	19-11-23 15:11
2023102708	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	133	CAMBRA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1	1242	CAMBRA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de SKMA segun SODI 189	Bajo	A solicitud de SKMA segun SODI 1895 por Lavado de aislación paños 220 KV SS/SE Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación San Andrés, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 5204 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 52100 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación C. Pinto, 52111 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Cambra Pinto, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: no hay	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:50	19-11-23 18:00
2023102685	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de SKMA segun SODI 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV SS/SE Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada.	Bajo	Actividad: A solicitud de SKMA segun SODI 1890 por Lavado de aislación paños 220 KV SS/SE Seccionadora San Andrés, con agua a presión pitón manual y remoto, con agua desmineralizada. Restricciones: Subestación Cardones, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52136 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 5203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación San Andrés, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-San Andrés, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: no hay	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:50	19-11-23 18:00
2023102667	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1259	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bajada de mufas a nivel de piso en N°212,126,188 y 152.	Alto	Actividades: Bajar mufas de cable OPGW e instalación y fletes de fly-yuco, Bajada de mufas a nivel de piso en N°112,126,188 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5221 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 22:08
2023102666	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	1259	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Bajada de mufas a nivel de piso en N°212,126,188 y 152.	Alto	Actividades: Bajar mufas de cable OPGW e instalación y fletes de fly-yuco, Bajada de mufas a nivel de piso en N°112,126,188 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5221 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 5213 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 22:08
2023102662	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	634	PAN DE AZUCAR - MINERA TICA CDA 220KV	8686 8683	PAN DE AZUCAR - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75 - MINERA TICA 220KV C1 TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75 - MINERA TICA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 155 a 165	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 155 a 165 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 5217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Andacollo, 516. con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap-off Llanos Blancos, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 18:02
2023102643	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 378.	Bajo	Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 368 a 378 Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00		
2023102638	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	189	MANTENCILLO – VILLUPAR 110KV	1235 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VILLUPAR 110KV C1 MANTENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	trabajos previos relacionados al NUP 3292 Proyecto Ampliación en S/E Vallenar	Bajo	Actividades: Mantaje de enrecimiento de caseta y tabla 015, 5256027 Ampliación SE Vallenar: Patio 110 kV: Mantaje Caja 5900 (con uso de camión). Restricciones: Bloqueos a la reconexión se normalizaran diariamente Subestación Matancilla, 5246 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52471 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off El Sáltо, 5241 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Vallenar y Barra 23,3 kV Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/23,3kV Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,8kV Vallenar y L 110kV Matancilla-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Area de trabajo Delimitado: Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:27	19-11-23 22:08
2023102632	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	930	EL MAITEN - EL PASCO 66KV C1	984	EL MAITEN - EL PASCO 66KV C1	Nivel y pode Franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respetará distancia de seguridad mínima a partes energizadas.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 5281 de SE Baja Melipilla	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 10:38	19-11-23 16:10
2023102625	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	931	EL PASCO - EL MONTE 66KV	989	EL PASCO - EL MONTE 66KV C1	Nivel y pode Franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respetará distancia de seguridad mínima a partes energizadas.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 5281 de SE Baja Melipilla	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 16:10	19-11-23 17:35
2023102555	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1296	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500kV Entre Ríos-Ancoa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:00	19-11-23 17:46
2023102597	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1047	ATACAMA – ESMERALDA 220KV C1	1012	ATACAMA – ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Atacama: Lavado de aislación y siliconado de equipos asociados a la barra principal sección 2.		Restricciones: Subestación Atacama, 5216, 5217, 5218, 5219, 52111, 5221 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52110 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minjas, 5218, 5219 con bloqueo a la reconexión. Teniente, Central Gas Atacama: 527-28, 5253-72, 527-29 y 5252-92 con bloqueo a la reconexión. Teniente, S/E Esmeralda: 51271 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2 Atacama o Paño Transformación U08-Atacama o Paño Transformación U07-Atacama o L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 o L 220kV Atacama-Minjas, C1 o Paño Transformación U09-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, Area de trabajo Delimitado: Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 22:08
2023102553	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	186	MANTENCILLO - AGROSUPER 220KV C1	1168	MANTENCILLO – AGROSUPER 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 01 y 02.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 y 02 Restricciones: Subestación Agrosuper, 5207 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 5207 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencilla, 527 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencilla-Agrosuper, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:27	19-11-23 22:08
2023102531	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1017	CHAMPA – HUALPEN 220KV	1321	CHAMPA – HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Construcción de fundaciones tipo pilote de Torres 599 y 609 por interferencia con Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones tipo pilote de Torres 599 y 609 por interferencia con Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión . Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Champa-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 21:18
2023102501	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1094 1102 1103	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción- San Vicente, C2o Línea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:56	19-11-23 21:18
2023102500	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1227 1500 1501	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción- San Vicente, C2o Línea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:56	19-11-23 21:18
2023102238	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	389	PARRAL - CAUQUENES 66KV	3277 2620	PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Bloquear reconexión del 5281 en S/E Parral por trabajos de mantenimiento con 1LEE en la 1T366V Parral-Cauquenes, Esta coordinado con Chilquinta la ejecución en Tap Paso Hondo.	Riesgo medio sin bloqueo.	MPR con 1LEE.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 13:05	19-11-23 16:40
2023102202	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	216	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV	686	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1	Nivel y pode Franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizará trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, Tarea planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en torre de CT 66KV San Vicente TT las cabras, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 5283 de S/E San Vicente. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:33	19-11-23 19:42
2023102096	Linea	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	252	VILLOTA – LOS LAGOS 66KV	267	VILLOTA – LOS LAGOS 66KV C1	Nivel y pode Franja servidumbre	Sin Limitacion es	No reconectar linea 66KV Valdivia - Los Lagos, por fuertes tala de árboles entre estructuras 164 A 172.	Nivel de riesgo bajo y controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con línea energizada.	Solicitud se suspende 6 diariamente al finalizar la jornada laboral (8to 18 hrs). (TT 6796 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	02-12-23 18:00	19-11-23 11:53	
2023102097	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	394	PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV	252	PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1	Nivel y pode Franja servidumbre	Sin Limitacion es	Trabajos de poda en árboles cercanos a la línea	Trabajo de riesgo controlado	Pasa este trabajo se requiere bloqueo de reconexión de interruptor 52477, en S/E Pan de Azúcar	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:15	19-11-23 17:36
2023102069	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	290	EL KEMU - ALTO DEL CARMEN 110KV	588 1721	EL KEMU - TAP RIO HUASCO 110KV C1 TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1	Nivel y pode Franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda y Roce. Trabajos a realizar con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Poda y Roce	Se solicita bloqueo de reconexión de 5241 de SE El Kemu, y orden de No reconectar 52411 de Central Río Huasco, conductor que se mantendrá durante la ejecución de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2023 08:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:46	19-11-23 19:13

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1058
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	SE(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202310102138	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1811	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	12601 12611 12621 3503 3504 3507 3508 3906	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 EST 39 – EST 220 66KV C1 EST 39 – EST 39 66KV C1 EST 9 – EST 13 66KV C1 EST 9 – EST 9 66KV C1 SOS MOLLES – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/E Ovalle- Palos 66 kV, Paño 81. Proyecto Capex No VI: Reemplazo TP 81. Construcción de fundación zapata Transformador de tensión 81.	Bajo	Actividades: Reforzamiento fundación con equipos energizados, S/E Ovalle- Palos 66 kV, Paño 81. Proyecto Capex No VI: Reemplazo TP 81. Construcción de fundación zapata Transformador de tensión 81. 1.- Revisar ejec del trazado. 2.- Excavación Manual. 3.- Cuadrilla colocar enfierradura y maniobras del artículo de la excavación. 4.- Empalmetillado. 5.- Colocación de enfierradura. 6.- Instalación de Moldaje. 7.- Ia instalación de los pernos. 8.- Vaciado de hormigón. 9.- Tiempo de Fraguado. 10.- Aplicación de igol amina. 11.- Compactado. ****Nota: Camión no cruzará en ningún momento sobre cavidades de cables, se posicionará fuera del patio y el personal no ingresa a realizar ese trabajo con el uso de cemetirio al pelo 81. ... 12. retiro y ingeniería de puesta. ****Nota: Maquinas a la reconexión se numerizarán diariamente al finalizar la jornada. Restricciones: Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52B72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 66kV Los Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Ovalle, TP Paño 81 Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos, cadenas y/o malla demac Subestación Ovalle, ingreso a la Subestación Ovalle ISA de ingreso.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:25	19-11-23 18:02
202310101978	Línea	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1596	CAMPOS DEL SOL – CARRERA PINTO 220KV	3701	CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220KV	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en torres de Línea 220kV SE Campos del Sol - SE Carrera Pinto	Riesgo bajo, trabajos en realizados segun protocolos de seguridad	Lavado de aislación en torres de Línea 220kV SE Campos del Sol - SE Carrera Pinto	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:31	19-11-23 18:27
202310101895	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	854	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Rase y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Rase y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Aplica.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 18:33
202310101888	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1609	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	8970 8987 4115	RIO ACONCAGUA – 9 418E 220KV C2 9 418E – 9 119 220KV C2 9 119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de pernetas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pernetas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Líneas de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Aplica.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:40	19-11-23 18:33
202310101887	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1609	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1	4114 8988 8971	9 119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 9 418E – 9 119 220KV C1 RIO ACONCAGUA – 9 418E 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Instalación de pernetas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pernetas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Líneas de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Aplica.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:40	19-11-23 18:33
202310101795	Línea	Ejecución Exitosa	NORVIND S.A.	50	Intervención	Origen Externo	Programada	113	LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV	122	LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	A solicitud de Transelec a través de la SOO 2598 solicita a LAP la instalación en caso de apertura, los interruptores 52T2 de SE Totoral 2 en el 52B en SE Las Palmas en previa coordinación con el CNDC Norte. Se realizará lavado de aislación con equipo energizado en paños 21, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20, palo 202 kV, incluye marcas de barra y marcas de	Trabajos ejecutados por Transelec, quien debe especificar los riesgos asociados y las medidas para mitigarlos, por su parte LAP mantendrá la disponibilidad de la reconexión automática de los paños de de SE Las Palmas y S/Colo SE Totoral 2	Sin comentarios adicionales.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:30	19-11-23 18:56
202310101780	Línea	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1312	PUENTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	3280 3281	PUENTA SIERRA - EST. 216A 220KV C1 PUENTA SIERRA - EST. 216A 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, palo 220kV, incluye marcas de barra y marcas de líneas. Incluye desmalezado. Requiere en S/E Puenta Sierra trabajos de desmalezamiento (7h) de circuitos 1 y 2 220 kV Puenta Sierra - Las Palmas (12, 13, 15, 16)	Riesgo bajo, planificado y ejecutado por Transelec	Trabajo solicitado y coordinado por Transelec	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:39	19-11-23 18:57
202310101681	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	653	Desconexión	Origen Interno	Programada	1231	CHACAYA - MUELLE 110KV	1868	CHACAYA - MUELLE 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	Por mantenimiento preventivo (Parada de planta programada)	Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Sin Chacaya: Alberto 52h0 Desconectador bano 89H2-1 abierto y Bloqueado. 89H2-2 y 89H2-3 Abiertos y bloqueado. 89H2-27 Cerrado. 52 Mueller. A disposición del jefe faena: Pallo	Libre	MINERA CENTINELA	ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 20:00	19-11-23 08:28	19-11-23 21:27
202310101678	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A.	368	Desconexión	Origen Externo	Programada	1212	CHACAYA - GNL MEJILLONES 110KV	1865 1866	CHACAYA - EST. NITG 110KV C1 EST. NITG - GNL MEJILLONES 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Por mantenimiento preventivo a Autotransformador N°3 en S/E Chacaya. (Trabajos realizados) segun SO: 20231102616.	Riesgo bajo se toman las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	S/E Chacaya: Alberto y bloqueados 52H0, 89H0-2 . Cerrado 89H0-27. S/E GNLM: Abiertos DS (-Q0), (R1-Q1) y 52 NITR 52B/108).	Libre	SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A.	ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 20:00	19-11-23 08:36	19-11-23 21:27
202310101456	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TICE QUEBRADA BLANCA S.A.	1484	Desconexión	Origen Interno	Programada	1340	CHALLACOLLO - TIQUIMA 220KV	3596	CHALLACOLLO - TIQUIMA 220KV C1	Retiro de SPA	Sin Limitacion es.	Desconexión en apoyo para retiros de gas SF6 en interruptor 52L1 de SE Tiquima 220 kV	Instalación con riesgo Línea Challacollo-Tiquima 220 kV, temporalidad del riesgo: al termino de los trabajos, Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: Línea Challacollo-Tiquima indisponible	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 10:15	19-11-23 19:21
202310101511	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	165	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV	1353 1691	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARAL 110KV C1 TAP CHAÑARAL - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 81 A 172.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 81 A 172 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52H9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación El Salado, 52H71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Challaroi, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 y L 023kV El Salado-Challaroi, C1 y Barra 110kV- El Salado y Barra 23 kV- El Salado y T1 - TrifásicoS1, 110/23kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:40	19-11-23 18:33
202310101541	Línea	Ejecución Exitosa	RED ELECTRICA DEL NORTE 2 S.A.	606	Desconexión	Origen Interno	Programada	1282	EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV	2031	EL COBRE (ENGIE) - ESPERANZA 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	Mantenimiento y pruebas eléctricas a Equipos primarios asociado a Paño 16, Subestación El Cobre.	Riesgo Bajo, se toman todas las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	Se requieren las siguientes condiciones operacionales : - S/E EL COBRE: 89U4-1. Abierto y bloqueado. // - S/E EL COBRE: 89U4-2. Abierto y bloqueado. // - S/E EL COBRE: 89U4-3. Abierto y bloqueado. // - S/E EL COBRE: 89U4-4. Abierto y bloqueado. // - S/E EL COBRE: 89U4-37. Cerrado y bloqueado. // - S/E ESPERANZA: 52L1. Abierto a disposición. // - S/E ESPERANZA: 89L1-2. Abierto. // - S/E ESPERANZA: 89L1-1. Abierto. // - S/E ESPERANZA: 89L1-17. Cerrado y bloqueado.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 20:00	19-11-23 10:54	19-11-23 21:21
202310101479	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	189	MANTONCILLO - VILLUENDAS 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VILLUENDAS 110KV C1 MANTONCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Ampliación SE Mantoncillo: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, 52M6017 Ampliación SE Mantoncillo: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio (Escalerillas, Bandejas, C.A.G, PVC), ****Nota: Trabajos no intervención de equipos en explotación, se cumplirá con lo indicado en minuta AR-OP-18, ****Nota: Se considera trabajos con cero deformidad instalada previamente, ****Nota: trabajos no contemplan el uso de maquinaria. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Mantoncillo, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00		
202310101473	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	189	MANTONCILLO - VILLUENDAS 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VILLUENDAS 110KV C1 MANTONCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Ampliación SE Vallenar: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio y Sala 55.Gis.	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, 52M6017 Ampliación SE Vallenar: Instalación y Montaje de Canalizaciones Eléctricas en Patio y Sala 55.Gis. (Escalerillas, Bandejas, C.A.G, PVC), ****Nota: Se ingresará a realizar los trabajo teniendo instalado Cero deformidad de obra, ****Nota: Trabajos no intervención de equipos en explotación, se cumplirá con lo indicado en minuta AR-OP-18. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new Jersey plasticas Delimitación zona de trabajo	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	23-11-23 20:00		
202310101369	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1324	POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV	2160 2161	POZO ALMONTE - TAP TAMARUGAL 66KV C1 TAP TAMARUGAL - TAMARUGAL 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación con grúito remoto estructura N° 799 a 802	Bajo, segin matriz de riesgos	1. - S/E Pozo Almonte: No reconectar 52B1. 2. - S/E Tamarugal: No reconectar 52B1. 3. - S/E Tap Off Tamarugal: No reconectar 52B1	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:42	19-11-23 18:20
202310101357	Línea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Intervención	Origen Interno	Programada	683	MINERO - COLON 110KV	55	MINERO - COLON 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	Precaución a la reconexión Cto N°1 Minero Colón 110 kV por Trabajos en el Cto N°2 de la misma línea. No reconectar en caso de desconexión por acción de protecciones.	Contacto con energía y Arc Flash. Ridos Riesgos mencionados se encuentran controlados mediante procedimientos de trabajo e intervención de trabajos sobre circuito Minero-Colon 1	Precaución a la reconexión circuito Minero-Colon 1	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 20:00	19-11-23 07:48	19-11-23 20:27
202310101396	Línea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Desconexión	Origen Interno	Programada	683	MINERO - COLON 110KV	69	MINERO - COLON 110KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	Desconexión por Mantenimiento preventivo de equipos primarios en S/E Colón	Riesgo a las personas : Contacto con energía y Arc Flash. Ridos Riesgos mencionados se encuentran controlados mediante procedimientos de trabajo e intervención definida para tal efecto.	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos primarios en S/E Colón y Paños de Líneas.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 20:00	19-11-23 07:48	19-11-23 20:27
202310101288	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos por proyecto de Obra de mitigación de ruidos. -	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras para barrera acústica en celda 1-1 en subestación Ancoa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados Bloqueo a la reconexión: No reconectar interruptores que crucen la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo - No reconectar interruptores que	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 18:02
202310101246	Línea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	95	CARENA - PUENTE ALTO CMPC 66KV	3261 1150 1157 4010 4011	CARENA - MALLOCO 66KV C1 MALLOCO - RICCO VIAMONTE BIBALCO 66KV C1 PIN VIAMONTE BIBALCO - PUENTE ALTO CMPC 66KV C1 RICCO VIAMONTE BIBALCO - PIN VIAMONTE BIBALCO 66KV C1 CARENA – TAP PATAGUALBA 66KV C1 [RN_REVISION] TAP PATAGUALBA – MALLOCO 66KV C1 [RN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Se requiere Restricción de No Reconexión de 17-03 SV Carena - El Rasa (Puente Alto) por Paño de Aíslador. Desde Estructura 179 a Estructura 181 del Cto 17-03 SV Carena - El Rasa.	Riesgos: Desconexión de 17-03lv Carena - El Rasa.	Sin Comentarios adicionales.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:08	19-11-23 17:49
202310101130	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Externo	Programada	327	ILLAPEL - CHOAPA 110KV	8125 8126 8127	ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 ILLAPEL 66/23 110KV C1 ILLAPEL 66/23 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Tendido de conductores (cinco) sobre línea 110kV Choapa Illapel, entre estructuras 8/81y 625, por construcción de nueva línea 2x220kV Punta Sierra Cerdeña.	Trabajos de riesgo controlado	Coordinea Bloqueo de reconexión de interruptor 52H6, en S/E Choapa y precaución en interruptor 52H0 de S/E Illapel. El bloqueo de reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:09	19-11-23 20:09
202310101092	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Externo	Programada	1366	FATIMA - SILA DE MAIPO 66KV	4246 4247 4248	FATIMA-ESTRUCTURA N°68 66KV C1 ESTRUCTURA N°68 - ESTRUCTURA N°78 66KV C1 ESTRUCTURA N°78 - ESTRUCTURA N°80 66KV C1 ESTRUCTURA N°80 - ESTRUCTURA N°83 66KV C1	Rase y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es.	Poda y rase en LT Fátima - Sila de Maipo.	Riesgo bajo, trabajo controlado.	Pato entre trabajos se requiere bloqueo de reconexión 52B1 de SE Fátima, correspondiente a línea 154kV Fátima- Sila de Maipo, adicionalmente esta línea de mantiene energizada en vacío.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:31	19-11-23 18:41
202310101082	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	317	LO MIRANDA - LORETO 66KV	858	LO MIRANDA - LORETO 66KV C1	Rase y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es.	Control de vegetación en franja de servidumbre	Riesgos controlados aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere el Bloqueo de reconexión del interruptor 66BV 52B2 de S/E la Miranda. Sin consumos afectados.	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:33	19-11-23 18:42
202310101032	Línea	Ejecución Exitosa	CAP CMP	2081	Intervención	Origen Interno	Programada	1052	CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV	1505	CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación de estructuras de línea de Transmisión 220 kV Cerro Negro Norte - Totoralillo con sistema energizado	Pérdida del suministro eléctrico entre Subtitación Cerro Negro Norte (220/23kV) y Subtitación Totoralillo (220/23kV)	Trabajo rutinario	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:25	19-11-23 15:00
202310101065	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1480	EL LLAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3639	EST 31.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Corta y poda de árboles. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Llaurel - Pichirropulli C2 a Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 21:28
202310101066	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1480	EL LLAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3639	EST 31.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Corta y poda de árboles. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Llaurel - Pichirropulli C2 a Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 21:28
202310101054	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de obras de Líneas. -	Bajo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en vanos estructurales. - Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa -	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 10:18	19-11-23 18:33
202310101049	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3057 3058 3061 3062 3063 3798	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 166C 154KV C1 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Cortar árboles y plantas a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Punta Cortés - Rancagua - Alto Jahuel, Circuito 1 o Línea 154 kV Punta Cortés - Rancagua - Alto Jahuel, Circuito 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Punta Cortés - Rancagua - Alto Jahuel, Circuito 1 o 2.-	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 18:24
202310101027	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1252 1439	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 18:00
202310101026	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	PUENTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3666 3667 3668	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 18:00
202310101025	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	PUENTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3670 3671 3672	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV	Nocturno consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:25	19-11-23 18:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 08:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202310203287	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1538	ATACAMA - MINLUZ 220KV	1933 1934 1935 1936 1937	ATACAMA - EST. N°31 220KV C1 EST. N°282 - MINLUZ 220KV C1 EST. N°31 - EST. N°282 220KV C1 EST. N°36 - TAP OFF MINLUZ 220KV C1 TAP OFF MINLUZ – EST. N°282 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Minluz con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 154 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 039 y 010.	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Minluz con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 154 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 039 y 010. Restricciones: Atacama, 5201, 5208 No reconectar Minluz, 5201, 5216, 5208, 5209 No reconectar Tesinerai, 5003 S/N TapOff Minluz , Antucoya 5203 No reconectar Tesinerai, 5003 S/N Chacaya, Kogin- 5216, 5217 No reconectar Tesinerai, 5003 S/N El Cobre, Kogin- 5212, 5216 No reconectar Tesinerai, 5003 S/N Chacaya, Minera Algorta 5216 No reconectar Instalaciones en Riengo: L 220kV Atacama-Minluz, C1 o L 220kV Atacama-Minluz, C2 Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos Nivel de Riengo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Minluz, 039-039 Bloqueo Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar acorde trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar/usar todos los equipos y personal involucrado evitar en agentes contaminos. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40km/hr.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 22:08
202310203117	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1537	ATACAMA - KIMBALUZA 220KV C1	1932	ATACAMA - KIMBALUZA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Atacama-Kimenalda, C1 , Instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructuraspor medio de reemplazo de pesas entre estructura N° 191 a N° 180.	Bajo	Restricciones: Subestación Atacama, 5211 con bloqueo a la reconexión. Subestación Kimenalda, 5277 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riengo: L 220kV Atacama-Kimenalda, C1 Temporalidad de los Riengos: All tiempo, Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Atacama, 5211 y 5180 Bloqueo Jefe de Faena Se señalizaran las fases e puntas energizadas mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad.Ajuntis	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 10:38	15-11-23 22:08
202309109136	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3176 3175	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poda manual en franja de servidumbre, desde estructura N°346 - 409 Instalaciones en Riengo: Línea 66kV San Javier – Constitución - Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada- Nivel de Riengo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 66 kV San Javier – Constitución.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 22:26
202309109138	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poda bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riengo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riengo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 18:53
202309109133	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1353	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poda bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riengo: Línea 154 kV Itahue-Maule.- Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riengo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 22:26
202309109022	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1736	EL PEÑÓN - LA RUKA 220KV	4179 4180	EL PEÑÓN - EST. 60B 220KV C1 EL PEÑÓN - EST. 60B 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Coordinar protección en interruptor 52M1 y bloquear de reconexión en interruptor 52M1 y 52M2, en S/E La Ruka (TOTP 5791). Los bloqueos de las de reconexiones se realizaran en forma puntorio y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:26	15-11-23 17:11
202310203131	Línea	Ejecución Exitosa	CHIQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1705	Desconexión	Origen Interno	Programada	1624	VALPARAISO – LA POLVORA 110KV	3899	VALPARAISO – EST. 63 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Trabajos de limpieza de aislacion en LT 110 kv La Polvora - Valparaiso cto N°1, considera sobre de precaucion para el cto N°2.	Riengo bajo programado y controlado	Trabajos de limpieza de aislacion en LT 110 kv La Polvora - Valparaiso cto N°1, considera sobre de precaucion para el cto N°2.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:05	15-11-23 16:51
202309109138	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	CUNCO - MELIPULLI 220KV	3068	CUNCO - MELIPULLI 220KV C1	Poze y pala franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poze, pala, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Melipeuco: S2M1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:51	15-11-23 17:17
202309109132	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV C2	3176	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K32, 52K41, 52K52, 52K58 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K0, 52K2, 52K2, 52K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riengo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos Nivel de Riengo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Ninguno	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 16:49
202309109131	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1341	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV C1	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aisladores con recubrimiento de silicona, línea energizada. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K32, 52K41, 52K52, 52K58 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K0, 52K2, 52K2, 52K3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riengo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos Nivel de Riengo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Ninguno	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 16:49
202309109092	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	879	COPIAPO/PU - TIERRA AMARILLA 110KV	1725 1726	COPIAPO/PU - ESTRUCTURA 2 110KV C1 ESTRUCTURA 2 110KV - TIERRA AMARILLA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación en servicio.	Riengo medio controlado. Lavado de Aislación	Se requiere bloqueo de reconexión del 52M5 de SE Copiapúpu, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:50	15-11-23 16:52
202309109140	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	752	HUASCO - MAITENCILLO 110KV C1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV C1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV C1C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, estructuras N°311 a 101 y 102-103 105-107 116 126-152	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en rentalavado energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación, estructuras N°311 a 101 y 102-103 105-107 116 126-152 Restricciones: Subestación Huasco, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riengo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos Nivel de Riengo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 22:08
202310203189	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUINTAY SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1496	S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV	3680	TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52E1 en S/E Tap off Llanos Blancos a solicitud de Transelec, para realizar trabajos de lavado de aislación con instalaciones energizada en LT 220 kV Par de Acacia - Minera Teck CDA, en las estructuras N° 155 a 160.	Riengo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:26:17	15-11-23 16:22
202309109088	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	3067	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Poze y pala franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poze, pala, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Toltén: S2M1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 08:51	15-11-23 17:17
202309109163	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV	4031 4366 4035 4623 3622 4622	TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 256A 220KV C1 TAP RIO TOLTEN – EST. 256A 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 256A - LASTARRIA 220 KV C1 EST. 256A - LASTARRIA 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 101 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riengo: Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 o Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riengos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riengo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Melipeuco.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 22:08
202310203197	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	189	MAITENCILLO - VILLUENAR 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VILLUENAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos relacionados al NUP 5292 Proyecto Ampliación en S/E Vallenar		Actividades: S/E Vallenar: Construcción Canaleta, excavación, empiantillado, armaduras, hormigonado y relleno. Actividades relacionadas con multiquanta a tierra. Restricciones: No hay. Nivel de Riengo Riengo no significativo. Bloqueos del jefe de Tarea: Señalización trabajos, habilitación y delimitación zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	29-11-23 20:00		
202310203198	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUINTAY SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	3177	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52M73 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un mal masivo en la franja de servidumbre de la LT 66 kV San Javier - Constitución.	Riengo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 07:57	15-11-23 21:34
202309179196	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3142 3143	POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C2 TAP LAMPA – EST.82 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM (PAVA).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riengo: Línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 23:24
202309179195	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3137 3138	POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C1 TAP LAMPA – EST.82 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM (PAVA).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riengo: Línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 23:24
202309179186	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1694 1693	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM (PAVA).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riengo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 23:24
202309179185	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NIEPTUNO 220KV C1	2991	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NIEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM (PAVA).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riengo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 23:24
202309179182	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	NIEPTUNO - CHENA 220KV	2992	NIEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM (PAVA).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riengo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuna - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 23:24
202309179171	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3157 3159 3161 3162 3163 3765	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PUNTA 154KV C1 TAP PUNTA - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 166C 154KV C1 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodo a potencial. Coordinado con CSE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodo a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riengo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 23:24
202309179181	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1395	CONDORES - PARINACOTA 220KV	3199	CONDORES - PARINACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinacota: Lavado de aislación equipos primarios paño 21 incluye marcos de Barra y Marcos de Líneas	Bajo	Actividades: S/E Parinacota: Lavado de aislación equipos primarios paño 21 incluye marcos de Barra y Marcos de Líneas Restricciones: Parinacota, 5211 No reconectar Cóndores, 52174 No reconectar Parinacota, 5277, 5215, 5208 (5203 TERCERON) No reconectar Instalaciones en Riengo: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1 Temporalidad de los Riengos: Durante de los trabajos Nivel de Riengo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:27	15-11-23 18:52
202309109172	Línea	Ejecución Exitosa	AIR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	1509	TCHAMMA - PALLATA 220KV	3757	TCHAMMA - PALLATA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de estructuras de LT 220kV Tchamma - Pallata con instalaciones energizada. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 en S/E Tchamma. No reconectar 52T1 en S/E Tchamma.	El riengo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación de estructuras de LT 220kV Tchamma - Pallata con instalaciones energizada. Condiciones requeridas: No reconectar 52T1 en S/E Tchamma. No reconectar 52T1 en S/E Tchamma.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 20:00	15-11-23 08:50	15-11-23 18:29
202309179188	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1232	PENUENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PENUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poda de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riengo: Línea 220 kV Peñuenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 1.- Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riengo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 220 kV Peñuenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 23:24
202309179210	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1681	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV	1992	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riengo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueos a la reconexión. Instalaciones en Riengo: Línea 220 kV El Toro-Antuco, C1 o Línea 220 kV El Toro-Antuco, C2. Temporalidad de los Riengos: Durante los trabajos. Nivel de Riengo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 08:00	15-11-23 18:00	15-11-23 09:25	15-11-23 23:23

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023039733	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	166	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV	1314	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la inconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Toro-Antuco, C1 o Línea 220 kV El Toro-Antuco, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 11:25
2023039896	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1639	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDH (Subt 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS Y FRONTERA - ZENIT PV MH804 vano entre 6699 Y 6940, en apoyo a las tobajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Laguna C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:00
2023039856	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1654	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	8066 8065	SAN SIMÓN SAN SIMÓN - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDH (Subt 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS Y TRANSELEC - ZENIT PV 594 PTL vano entre 6677 Y 6972. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:00
2023039836	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	9601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDH (Subts 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 - 678, Cruce entre vanos 634-635 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:00
2023039796	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	9600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDH (Subts 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 - 678, Cruce entre vanos 634-635 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:00
2023039766	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	9603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDH. (Subt 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6111, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6101-6102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:00
2023039736	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	9602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDH. (Subt 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6111, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6101-6102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:00
2023039672	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1272	PENUENCHE - ANCOA 220KV	1382	PENUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riesgo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Peñuenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Peñuenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 20:24
2023039693	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1639	TINEO - PUERTO MONTT 220 KV	8001 8066 8067	TINEO – 657. 5736. 220KV C1 657. 5736 – 657. 601. 220KV C1 657. 601 – PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles entre 0-572 a 0-615.-	Riesgo	Restricciones: Restricción alta reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tineo - P. Montt C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 18:45
2023039211	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	979	DUQUECO – LOS PELUMOS 220KV	1836	DUQUECO – LOS PELUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce en franja de servidumbre.-	Riesgo	Restricciones: Restricción alta reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 18:45
2023039022	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	9082	CAUTIN – 657. 100 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Riesgo	Restricciones: Restricción alta reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cautín - Río Toltén C1 o Línea 220kV Cautín - Río Toltén C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_a nteriores			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 21:18
2023039031	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	9086	CAUTIN - 657. 100 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Riesgo	Restricciones: Restricción alta reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cautín - Río Toltén C1 o Línea 220kV Cautín - Río Toltén C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ambos_antecedentes_a nteriores			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 21:18
2023038582	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	903	CHURUOS - VALDIVIA 220KV	2805	CHURUOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Riesgo	Restricciones: Restricción alta reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 21:18
2023038589	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	903	CHURUOS - VALDIVIA 220KV	1656	CHURUOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Riesgo	Restricciones: Restricción alta reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 21:18
2023039772	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la inconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 21:18
2023039771	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la inconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 21:18
2023039727	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial.	Media	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la inconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. No reconectar los interruptores asociados a la Línea.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 21:18
2023039692	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1652	HUALPEN - GUINCO 220 KV	8961	HUALPEN - 657. 894. 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la inconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Gunido, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 21:18
2023039691	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAVAL 154KV C1 TAP NAVAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la inconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Gunido, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 21:18
2023039673	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1726	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VIKINGOS 220KV	6317	657.60A - 657. 1696 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Riesgo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la inconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV El Rosal-Los Vilos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 18:45
2023039192	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	701	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C6	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTO1 3-4.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	50 Megavatios. No reconectar interruptores 5209 y 5210.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 16:00	15-11-23 08:22	19-11-23 16:41
2023039195	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	68	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	116 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV C1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV C1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTO1 1-2.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	50 Megavatios. No reconectar interruptores 5203 y 5206.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 16:00	15-11-23 08:22	19-11-23 16:41
2023039290	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1009	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV	1957	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 138	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores energizado, trams 72 a 127 y 424 a 552.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando las tobajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONSIGNORES REQUERIDAS: NO RECONECTAR S/E Tamaya 52H1, S/E A 52H1. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 16:00	15-11-23 08:13	19-11-23 16:04
2023039557	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	201	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	1601	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Riesgo	Restricciones: Restricción alta reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 08:00	19-11-23 18:00	15-11-23 09:25	19-11-23 22:00
2023039338	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Desconexión	Origen Interno	Programada	1259	CHACAYA - CRUCERO 220KV	1953	CHACAYA - CRUCERO 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Cambio de aisladores en tramo10 a 15 de 17.220 kv. Chacaya - Cruzero.	Riesgo bajo se tomaran todas las medidas preventivas, para realizar un trabajo seguro.	Sin Consumo Afectado	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:30	19-11-23 17:00	15-11-23 09:56	19-11-23 16:16
2023039753	Línea	Rechazado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	578	LAS VEGAS - PINO ALTO 66KV C2	3267 3268	CHAGRES - PEÑUELAS 66KV C2 LAS VEGAS - CHAGRES 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de reemplazo de desconectador 66 kV [BRP2] asociado al arranque N°3 en la S/E Paiguano.-	Riesgo bajo, programado y controlado.-	Se realizaran trabajos de reemplazo de desconectador 66 kV [BRP2] asociado al arranque N°3 en la S/E Paiguano.-	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:30	16-11-23 21:00		
2023039357	Línea	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	672	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1	17	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de aislación en LTS 110 KV D. Almagro - Mt Verde. Estructuras 25 a 94.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Precautions: No reconectar 52H4nm S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	19-11-23 18:00	15-11-23 08:12	19-11-23 12:48
2023039760	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	809	PPV JAVIERA - TAL TAL 110KV	3283 3301	657. 193 - TAP PUENTE CHIDOS 110KV C1 657. 89 - 657. 193 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion LT 110 KV Javiera - Chirido con hexafenilgoiada .-	Riesgos controlados , segun procedimientos internos CGE	Retiro de reconexion automatica : 52H1 en S/E Javiera	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	19-11-23 17:06	15-11-23 07:14	19-11-23 15:49
2023039270	Línea	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A.	397	Intervención	Origen Interno	Programada	1259	KAPATUR - CHAGRES 220KV	2035 2036	KAPATUR - CHAGRES 220KV C1 KAPATUR - CHAGRES 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar Línea 220kV Kapatur - CHagres circuitos N° 1 y 2, por trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pilón Manuel y Remolo 4 líneas indicadas de manera detallada	Riesgo controlado y bajo. Lavado de aislación con agua a presión de manera alternada.	Con aviso de suspensión diaria. Trabajos a realizar dentro de jornada señalada en SD. Faenas coordinadas con MN y CCT-Grupo SAESA. (PT 2020-0869 registro interno 9796)	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	02-12-23 18:00	15-11-23 07:30	
2023039225	Línea	Ejecución Exitosa	AUSA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO ALDONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV	8127 8151 8162 8199	TAP CHAGRES - 657 200 110KV C1 TAP CHAGRES - 657 1996 110KV C1 [VN_REVISION] 8-2254 - TAP CHAGRES 110KV C1 657. 2254 - TAP CHAGRES 110KV C1 [VN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere privacion de No Reconectar de las interrupciones asociados a las LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos en LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres para cambio de conductor desde Torre 1996 a 2229. Trams 8206 a 8261. Trabajos de tendido entre torres 205 y 209 y para refuerzos de estructuras 7207 y7210.	Riesgo de operación de la LT 110kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía en los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor SD MMI 20230509272 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	19-11-23 19:00	15-11-23 11:00	19-11-23 18:56
2023039595	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	575	Intervención	Origen Externo	Programada	1099	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	8691 8692 8693 2035 2036	ENCUENTRO - 657. 166 220KV C1 657. 166 - 657. 896 220KV C1 657. 896 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - 657. 166 220KV C2 657. 166 - 657. 896 220KV C2 657. 896 - COLLAHUASI 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataforma en 619, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Pozotiendos entre vanos 6686-6691 y 6687 y cruce entre vanos 6690-6691-6692 y cruce entre vanos 6689- 6690.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de envolvantes	Se deshabilitará de reconexión automática En S/E Encuentro 52E8 y 52E4 en S/E Collahuasi 52L5 y 52L6	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 07:00	19-11-23 20:00	15-11-23 08:06	19-11-23 19:50
2023039651	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	837	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	1607	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: 1MN4008 obra MUP1.01 SE Paniuc: Instalación de cruceta y refuerzos en T101 existente. Ítem relacionado con la nueva topología de línea LT 1x220kV Pt Lobos/Arica – Paniuc.	Riesgo	Actividades: 1MN4008 obra MUP1.01 SE Paniuc: Instalación de cruceta y refuerzos en T101 existente. Ítem relacionado con la nueva topología de línea LT 1x220kV Pt Lobos/Arica – Paniuc. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Kólica Taltal- Tap Taltal, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del jefe de Faena: Subestación Tap Taltal, estructura: 100 y Móvil N° Tap Off Taltal Bloqueo del Jefe de Faena Prueba de ausencia de tensión en 154Kv instalación de tierras de Bloqueo provisional en estructura N° 100 y Mt Tap Off Taltal (total 6 peligros).	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 00:01	17-11-23 20:59	15-11-23 18:32	17-11-23 17:53
2023039649	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	837	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV	1607	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: Montaje de nueva estructura N° 039 proyectada de nuevo tramo líneas 2x220 kV P. Kólica Taltal-Paniuc / Lalackama-Paniuc en Franja de servidumbre por cruzamiento de línea 220 kV Parque Kólica Taltal - Tap Off Taltal (tupo vano de 76y 77)	Riesgo	Actividades: Montaje de nueva estructura N° 039 proyectada de nuevo tramo líneas 2x220 kV P. Kólica Taltal-Paniuc / Lalackama-Paniuc en Franja de servidumbre por cruzamiento de línea 220 kV Parque Kólica Taltal - Tap Off Taltal (tupo vano de 76y 77). Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Kólica Taltal- Tap Taltal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tap Taltal, 69b y 69T Bloqueo Jefe de Faena Prueba de ausencia de tensión en 66b e instalación de tierras de Bloqueo provisional en estructura N° 39a y N° 0? de P. A Taltal- Tap Off Taltal (total 6 peligros).	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 00:01	17-11-23 20:59	15-11-23 18:32	17-11-23 19:59
2023039692	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	837	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	1607	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: 1MN4008 obra MUP1.01B SE Paniuc: Tendido de cable OPGW desde T1 nueva LT 2x220kV Kólica Taltal - Paniuc hasta Torre 76 y T111 LT 1x220kV Kólica Taltal – Tap Taltal.	Riesgo	Actividades: 1MN4008 obra MUP1.01B SE Paniuc: Tendido de cable OPGW desde T1 nueva LT 2x220kV Kólica Taltal - Paniuc hasta Torre 76 y T111 LT 1x220kV Kólica Taltal – Tap Taltal. Condiciones: Instalación a intemperie indispensible Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Kólica Taltal- Tap Taltal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Parque Kólica Taltal, 69b, 69T, 152-1 T Kólica Taltal Tap Off Taltal / 152Nr de futura línea P. Kólica-Paniuc / Lalackama-Paniuc Bloqueos Jefe de Faena Prueba de ausencia de tensión en 66b e instalación de tierras de Bloqueo provisional en estructura N° 0L, N° 0? y N° 1L de P. A Taltal- Tap Off Taltal y estructura N° 0N de futura línea P. Kólica-Paniuc / Lalackama-Paniuc(total 14 peligros).	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-23 00:01	17-11-23 20:59	16-11-23 16:26	17-11-23 20:59
2023039653	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	837	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	1607	CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL - TAP OFF TALTAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Actividades: SE Paniuc: Seccionamiento de conductor y cable OPGW línea 1x220kV P. Kólica Taltal - Tap Off Taltal, entre nueva estructura 003N intercalada estructuras existentes 039y 037. Ítem relacionado con la nueva topología de línea	Riesgo	Actividades: A solicitud proyecto Paniuc: Seccionamiento de conductor y cable OPGW línea 1x220kV P. Kólica Taltal - Tap Off Taltal, entre nueva estructura 003N intercalada estructuras existentes 039y 037. Ítem relacionado con la nueva topología de línea 220kV Kólica Taltal – Paniuc 1 / línea 220kV Lalackama - Paniuc 1. Línea 220kV Tap Off Taltal - Parque Kólica Taltal: Indisponible Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Kólica Taltal- Tap Taltal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Parque Kólica Taltal, 69b,

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202311031929	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1834	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110KV	1254 1257	LAS COMPAÑIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	trabajos previos relacionadas al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Matenccillo 13KV		Actividades: S/E Matencccillo: Construcción Fundación Torre 1, incluye actividades de: Trizado, replanteo, excavación, enfierradura, moldaje, hormigón, refierro y MallaPuesta a Tierra sin interrupción de malla existente. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Matencccillo, habilitación y Puesta delimitada.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 00:00	29-11-23 05:00		
202311031928	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1832	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	trabajos previos relacionadas al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Matenccillo 13KV		Actividades: S/E Matencccillo: Construcción Fundación Torre 1, incluye actividades de: Trizado, replanteo, excavación, enfierradura, moldaje, hormigón, refierro y MallaPuesta a Tierra sin interrupción de malla existente. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Matencccillo, habilitación y Puesta delimitada.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 00:00	29-11-23 05:00		
202311031927	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1833	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110KV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PALONALES 110KV C1 TAP PALONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	trabajos previos relacionadas al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Matenccillo 13KV		Actividades: S/E Matencccillo: Construcción Fundación Torre 1, incluye actividades de: Trizado, replanteo, excavación, enfierradura, moldaje, hormigón, refierro y MallaPuesta a Tierra sin interrupción de malla existente. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Matencccillo, habilitación y Puesta delimitada.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 00:00	29-11-23 05:00		
202311031926	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1831	MANTENCILLO - ALGARROBO 110KV	1679	MANTENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	trabajos previos relacionadas al NUP 3089 Proyecto Ampliación SE Matenccillo 13KV		Actividades: S/E Matencccillo: Construcción Fundación Torre 1, incluye actividades de: Trizado, replanteo, excavación, enfierradura, moldaje, hormigón, refierro y MallaPuesta a Tierra sin interrupción de malla existente. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Matencccillo, habilitación y Puesta delimitada.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 00:00	29-11-23 05:00		
202309999972	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	978	Desconexión	Origen Interno	Programada	1078	DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV	2001	DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1	Mantenimiento preventivas	Sin Limitacion es.	Mantenimiento Paño 210 de la SE Domeyko. Esta línea 220 kV Domeyko - SVC quedará transferida y estará en servicio el SVC en la SE Domeyko NVC, durante todo el periodo.	Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo. Esta línea quedará transferida y estará en servicio el SVC en la SE Domeyko NVC, durante todo el periodo.	Mantenimiento Paño 210 de la SE Domeyko. Esta línea 220 kV Domeyko - SVC quedará transferida y estará en servicio el SVC en la SE Domeyko NVC, durante todo el periodo. Condiciones requeridas: SE Domeyko. Paño 5210 Abierto y Transferido a Barra de Transferencia. SE Domeyko.89L3-1Abierto y bloqueado. SE Domeyko.89L3-2Abierto y bloqueado. SE Domeyko.89L3-3Abierto y bloqueado. SE Domeyko.89L3-4Abierto y bloqueado. SE Domeyko.89L3-5Abierto y bloqueado. SE Domeyko.89L3-6Abierto y bloqueado. SE Domeyko.89L3-7Abierto y bloqueado. SE Domeyko.89L3-8Abierto y bloqueado. SE Domeyko.52105Abierto a disposición del jefe de Nama. SE Domeyko.89L52-1Abierto y bloqueado. SE Domeyko.89L52-2Abierto y bloqueado. SE Domeyko.89L52-3Cerrado. SE Domeyko.52IPCerrado.	No tiene consumo afectado		ninguno			15-11-2023 00:00	19-11-23 09:59	15-11-23 11:23	17-11-23 10:57
202309999971	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	978	Desconexión	Origen Interno	Programada	1040	ATACAMA - O'HIGGINS 220KV	3962 3963	ATACAMA - EST. T-302 220KV C1 EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo	Mantenimiento mayor al Paño 15 en SE Atacama. Mantenimiento a los TTPP, TTCC y pararrayos del Paño 15en SE O'Higgins.	No tiene consumo afectado		ninguno				16-11-23 20:00	19-11-23 09:59	16-11-23 10:40	18-11-23 10:12
202311031869	Línea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	15	CENTRAL LOS PINOS - CHAMISA 220KV	365	CENTRAL LOS PINOS - CHAMISA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Colbún, se requiere anular LT CENTRAL LOS PINOS - CHAMISA 220KV, para realizar pruebas de validación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS), por lo cual se necesita energizar la Central arrendada los interruptores 52328 (SE Chamisa) y 525 (SE Los Pinos).	Riesgos a controlar por Colbún.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 17:00	19-11-23 08:00	16-11-23 12:13	16-11-23 06:09
202311031959	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1488 1489	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño 36. Coordinado con STM y Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño 36. El vanoline 1 y 2 y línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 220KV vanoión 1 o 2 o línea de 220 KV Alto Jahuel-Chena circuito 3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 15:00	19-11-23 17:00	16-11-23 09:12	16-11-23 18:28
202311031930	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1241	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑÍAS 110KV C1	1258	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Puesta en servicio nuevo TI/MM, S/E Pan de Azúcar. Patio 110 kV. Paño HT1. Obispo Capes No V1. Reemplazo de Transformador de tensión TPHT1 Puesta en servicio a nuevo TPHT1		Actividades: Puestaen servicio nuevo TI/MM, S/E Pan de Azúcar. Patio 110 kV. Paño HT1. Obispo Capes No V1. Reemplazo de Transformador de tensión TPHT1 Puesta en servicio a nuevo TPHT1 Trabajos en conjunto con área de control PHTR1 SCADA y RT 110/BS ***Paño 1 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1, quedará radial desde Las Compañías, con tensión en BBH2-2 lado línea. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: T1 TrifásicaT1, 110/13kV P. Azúcar s 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona a intervenir cpo de agrupamiento TPHT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 15:00	19-11-23 18:00	16-11-23 16:50	16-11-23 18:57
202311031585	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	194	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑÍAS 110KV C1	1258	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/E Pan de Azúcar: Obras Capex Reemplazo TPHT1. 1.- Análisis Tacorial a los equipos comectados: Regulador de tensión y circuito de sincronismo del paño HT1.		Actividades: Análisis Tacorial a tiseño de software en protecciones con paño en servicio., S/E Pan de Azúcar: Obras Capex Reemplazo TPHT1. 1.- Análisis Tacorial a los equipos comectados: Regulador de tensión y circuito de sincronismo del paño HT1. 2.- Se realizará prueba experimental en el análisis Tacorial, describiendo que los análisis serán realizados con los softwares de calcurso de las protecciones., Nota: Esta actividad está coordinada con la actividad de Reapoio Primarios PHTR1: 50388, AT: 133382 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: T1 TrifásicaT1, 110/13kV P. Azúcar s 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación P. Azúcar, Delimitar zona a intervenir cpo de agrupamiento TPHT1. Subestación P. Azúcar, Delimitar tazobar N°8 asociado al paño HT1 en sala 55/101 .	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 15:00	19-11-23 18:00	16-11-23 16:29	16-11-23 21:45
202311031830	Línea	Ejecución Exitosa	AM TCHAMMA SPA	1917	Desconexión	Origen Interno	Programada	1592	TCHAMMA - PILLATA 220KV C1	3737	TCHAMMA - PILLATA 220KV C1	Laudeo de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en S/E Tchamma con desconexión eléctrica. Condiciones requeridas: Abierto 522, 89L2-1, 89L2-2, 522, 89L3-1 y 89L3-2 en S/E Pillata. Abierto 5277, 89T1-1 y desenergizada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Lavado de aislación en S/E Tchamma con desconexión eléctrica. Condiciones requeridas: Abierto 522, 89L2-1, 89L2-2, 522, 89L3-1 y 89L3-2 en S/E Pillata. Abierto 5277, 89T1-1 y [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 13:00	19-11-23 15:00	16-11-23 13:54	16-11-23 18:05
202311031939	Línea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1669	RIO ALONCAGUA — FUNDICION CHAGRES 110KV FUNDICION CHAGRES - 110KV	3981 4198	S-2254 – FUNDICION CHAGRES 110KV C1 EST. 2254 – FUNDICION CHAGRES 110 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Precaución de no reconectar la LT 110 kV Rio Aconcagua - Fundición Chagres C1 por trabajos de reparación de conductor de la LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Paniquehue C1.	Riesgo de operación de la LT 110KV Rio Aconcagua - Fundición Chagres C2	Riesgo de operación de la LT 110KV Rio Aconcagua - Fundición Chagres C2 Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 12:00	19-11-23 09:00	16-11-23 10:08	16-11-23 22:00
202310031786	Línea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	634	ANCUD - CHILOE 110KV	758 759	ANCUD - EST. 02 110KV C1 EST. 02 - CHILOE 110KV C1	Rose y pode franja servidumbre	Sin Limitacion es.	De manera urgente se requiere re reconectar línea 110KV Ancud Chiloé, para prevenir un corte de suministro eléctrico, por podas de ramas de árboles que están proyectadas a la línea AT entre las estructuras 1857Y-1857 y 1857 Ancúa Ramas serán ejecutadas por personal de línea ancua. Nota: Se sugiere autorización de los propietarios y vuelta a las condiciones climáticas adecuadas para ejecutar las ramas.	Riesgo controlado. Trabajos a ejecutar con personal especialista de Líneas Vivas de Transmisión.	No cuenta con los permisos de los propietarios para dar ingreso al recinto.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:15	19-11-23 18:00	16-11-23 14:43	16-11-23 17:24
202310231131	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	2865	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos mantenimiento de equipos.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Cuaja de equipos para disposición final de las transformadores de medida (TP y TC) retirados de paños 12, 13 y 714 con estructuras y embalajes desde sector bodega. Condición: Normalización sujetas a coordinación Bloqueo a la reconexión: No reconectar interruptores que sirven la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: Delimitar zona de trabajo. - No reconectar interruptores que [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 18:00	16-11-23 10:06	16-11-23 18:28
202311031835	Línea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	16	MAIPO - CANDELARIA 220KV C2	169	MAIPO - CANDELARIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	se requiere restricción de reconexión de los interruptores asociados a la Línea 220 kV Candelaria - Maipo C2 por Poda de árboles bajo y lado conductor en el vano 628-629.	Riesgo de operación de Línea 220 kV Candelaria - Maipo C2 por cercanía de los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:46	16-11-23 17:58
202311031128	Línea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1582	RUCUE - QUILICO 220KV	138	RUCUE - QUILICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Se requiere Bloqueo de la reconexión Automática y precaución de No Reconectar interruptores asociados a la LT 220 kV Rucúe - Quilicos por falsde árboles bajo conductor en cercanía a la LT 220 kV Rucúe - Quilicos.	Riesgo de operación de la LT 220KV Rucúe - Quilicos por cercanía de los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 17:00	16-11-23 11:07	16-11-23 17:24
202309031926	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	294	CORONEL - BOCAMINA 66KV C1	569	CORONEL - BOCAMINA 66KV C1	Laudeo de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación con instalación energizada.	Riesgo controlado, trabajos con personal y equipamiento calificado.	Se requiere bloqueo de reconexión del 52B2 de S/E Coronel y exten de precaución (no reconectar) 52B6 de S/E Coronel.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 18:00	16-11-23 10:21	16-11-23 16:58
202309031966	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	292	CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1	479	CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1	Laudeo de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación con instalación energizada.	Riesgo controlado, trabajos con personal y equipamiento calificado.	Se requiere bloqueo de reconexión del 52B2 de S/E Coronel, 52B1 de S/E Arenas Blancas y 52B3 de S/E Escuadrón. Además, orden de precaución (no reconectar) 52B1 de S/E Coronel.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 18:00	16-11-23 10:21	16-11-23 16:58
202309031932	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	295	ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1	476	ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1	Laudeo de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación con instalación energizada.	Riesgo controlado, trabajos con personal especializado.	Se requiere bloqueo de reconexión del 52B2 de S/E Arenas Blancas.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 18:00	16-11-23 10:51	16-11-23 17:04
202311031980	Línea	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	252	VILLOTINA - LOS LAGOS 66KV C1	267	VILLOTINA - LOS LAGOS 66KV C1	Rose y pode franja servidumbre	Sin Limitacion es.	No reconectar línea 66kV Villotina - Los Lagos, por Ramas talas y podas de árboles entre TRAMOS 3, 4, 5a, 2E, 2S	Nivel de riesgo bajo y controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con línea energizada.	Solicitud se suspende/cierra diariamente al finalizar la jornada laboral. (PT 2023-58698 registro interno STS).	No tiene consumo afectado					16-11-23 08:30	01-12-23 17:30	16-11-23 09:23	
202310231982	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Desconexión	Origen Interno	Programada	1252	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV	3955	CHACAYA - EL COBRE (ENGIE) 220KV C2	Mantenimiento preventivas	Sin Limitacion es.	S/E EL COBRE: NPB 3 Año/Pala 19 (CHACAYA 2) / S/E CHACAYA NPB 3 Año/Pala 19 (E COBRE 2) / CT Chacaya - BT Cobre 2 , Cambio de aislación.	Riesgo bajo ya tomas todas las medidas preventivas, para realizar un trabajo seguro.	S/E El Cobre: 89E3-1 Abierto y bloqueado, 89E3-2 abierto y bloqueado, 52E4 abierto y a disposición del jefe de Tarea, 89E3-5 abierto y a disposición del jefe de Tarea, 89E6-1T cerrado y a disposición del jefe de Tarea. (Será reenergizado por tercera preconexión) // S/E Chacaya: 89B-1 Abierto y bloqueado, 89B-2 abierto y a disposición del jefe de Tarea, 52B Abierto y a disposición del jefe de Tarea, 89B4 -5 abierto y a disposición del jefe de Tarea, 89B-7 abierto y a disposición del jefe de Tarea. (Será reenergizado por tercera preconexión) , Barra de transferencia desconectada y bloqueada.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 20:00	16-11-23 08:05	16-11-23 20:52
202310231537	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1579	CENTRAL TOCOPILLA - 13KV	3157 3158	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36. 110KV C2 EST. N°36 - EST. N°72. 110KV C2	Laudeo de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores energizado, tramo 72 a 117 y 424 a 552.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Precaución, S/E Tocopilla 52H2, S/E A 52H2. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado					16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 08:59	16-11-23 15:00
202309969995	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1038	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°35 220KV C2 EST. N°36 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°35 - EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 - EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 52I3; 52I8Cerrado bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación Minaje, 52I1; 52I3; 52I8; 52I9 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E TapOff Enlace: 52I1 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minaje, C1 e L 220kV Atacama-Minaje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:32	16-11-23 18:28
202309969999	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1040	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°35 220KV C2 EST. N°36 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°35 - EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 - EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	NUP 3253: Tendido de conductores poleamo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3253: Tendido de conductores poleamo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 52I5 - 52I8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Minaje, 52I1 - 52I3 - 52I8 - 52I9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Tap off Enlace: 52I1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minaje, C1 e L 220kV Atacama-Minaje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
202311031781	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1040	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°35 220KV C2 EST. N°36 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°35 - EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 - EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/E Atacama: Lavado de aislación y silicanizado de equipos asociados a la barra principal vanoión 2.		Restricciones: Subestación Atacama, 52I6, 52I7, 52I8, 52I9, 52I10, 52I5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52I3 En bloqueo a la reconexión. Subestación Minaje, 52I8, 52I9 con bloqueo a la reconexión. Teniente, Central Sao Atacama: 52I-28, 52I12-T2, 52I-29 y 52I12-52 con bloqueo a la reconexión. Teniente, S/E Romeralillo: 52T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Vanoión 2 Atacama o Paño Transformación 10B-Atacama o Paño Transformación L107-Atacama o L 220kV Atacama-Romeralillo, C1 e L 220kV Atacama-Minaje, C1 o Paño Transformación 10B-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitada.Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:28
202311031692	Línea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	1841	LOS VILLARES - ACONCAGUA 500KV (en revisión)	4098 4102	EST.105A - TAP SAN MANUEL 220KV C1 (EN_REVISION) EST. 82 - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 (EN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	solicitud de Reculso energía, se realizará prueba ENDI to ENDI Circuito 2, tramo S/E Aconcagua - Los Villares.	Riesgo a controlar por Recalco Energías Renovables.	Trabajos relacionados al NUP 1075 - PES S/E Villares.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:22	16-11-23 20:25
202311031691	Línea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	1841	LOS VILLARES - ACONCAGUA 500KV (en revisión)	4098 4102	EST.105A - TAP SAN MANUEL 220KV C1 (EN_REVISION) EST. 82 - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 (EN_REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Recalco energía, se realizará prueba ENDI to ENDI Circuito 2, tramo S/E Aconcagua - Los Maquis - Los Villares. Se requiere la No reconexión de CT Aconcagua - Los Villares 110kV	Riesgo a controlar por Recalco Energías Renovables.	Trabajos relacionados al NUP 1075 - PES S/E Villares.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:22	16-11-23 20:25

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231000562	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV	4094 4096 4626 4627	EST. 101 - EST.2566 220 KV C2 EST. 2566 - LASTARRIA 220 KV C2 EST. 101 - EST. 2566 220KV C2 [RN_REVISION] EST. 2566 - LASTARRIA 220KV C2 [RN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 o Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 21:05
20231000586	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3958 3959 3960 3961	ATAMACA – EST. N°36 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°36 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°36 - EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Agjerda, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre EES y E02	Bajo		Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220KV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Agjerda, como trabajo previo para posterior obra de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre EES y E02. Restricciones: Atacama, S201, S208 No reconectar Miraje, S21, S28, S208, S209 No reconectar Tesinorsi, SCH S/R Top Off Antaze, Antaziya S201 No reconectar Tesinorsi, SCH S/R Chacaya, Kogia - S04, S07 No reconectar Tesinorsi, SCH S/R Chacaya, Kogia - S02, S03 No reconectar Tesinorsi, SCH S/R Chacaya, Minera Kogelia S208 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Miraje, BSN-0108 bloquear Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar,mayor todos los equipos y personal involucrado antes en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 30km/hr.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 16:42
20231000633	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1262 1263 1676 1677 1678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST.22 - EST.29 66KV C1 EST.29 - EST. 566 66KV C1 EST.566 - EST.565 66KV C1 EST.565 - TAP N°0512 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Raze manios en franja de servidumbren, desde estructura N° 66. - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 66 kV San Javier – Constitución.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 21:45
20231001571	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconexió	Origen Externo	Programada	1285	ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV	2960 2961	TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C1 VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C1 ALTO MAIPO – TAP LA LAJA 110KV C1	Raze y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda y roce de arboles, despeje de camino patiotuberos y despeje de base torre	Se realizaran las trabajos con el circuito desenergizado, sin riesgos para el sistema	-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 18:26
20231001697	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	962	TOTORALILLO – ACONCAGUA 110KV	179 180 173	TOTORALILLO - EST. 8 110KV C2 EST. 8 - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Neukos energía, se reinstalará prueba ENEO to ENEO circuito 1, tramo S/R Aconcagua - Los Maquis - Los Vilitares. Se requiere la No reconexión de I7 TOTORALILLO – ACONCAGUA 110KV	Riesgos a controlar por Neukos Energías Renovables.	Trabajos relacionados a NUP 1075 - PES S/R Vilitares.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 20:25
20231001585	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexió	Origen Externo	Programada	80	QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV	119	TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 99 a la 125 y 125 a la 210 de la I7 220KV Los Maquis - El Llano - Quilapilún C1.	Sin riesgos para el sistema, circuito desenergizado.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 19:11
20231002239	Línea	Rechazado	CHIGUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexió	Origen Externo	Programada	1621	AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV	3034 3035 3663 4008	AGUA SANTA – EST. 35 110KV C2 EST. 35 – TAP PLACERES 110KV C2 TAP PLACERES - EST. 36 110KV C2 EST. 36 – EST. LAS LOMAS C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Trabajos de limpieza de aislacion en LT 110Kv Agua Santa - La Polvora rio N°2, considera orden de precaución para el circ N°1.	Riesgo bajo, programado y controlado.	Considera energizar de aislación	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00		
20231001723	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1350	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.	No tiene consumo afectado		No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	17-11-23 18:00		
20231000648	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3658 3660 3662 3665 3749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 1682 154KV C2 EST. 1682 - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodos a potencial. Coordinado con CSE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodos a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 21:45
20231000898	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3953 3954 3955 3956 3957	ATACAMA - EST. N°36 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°36 – EST. N°382 220KV C1 EST. N°36 – TAP OFF BALAZO 220KV C1 TAP OFF BALAZO – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	NUP 3250: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3250: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, S201 - S208 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, S21 - S24 - S28 - S209 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tesinorsi, S/R Top off Antaze: S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 21:45
20231000892	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3953 3954 3955 3956 3957	ATACAMA - EST. N°36 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°36 – EST. N°382 220KV C1 EST. N°36 – TAP OFF BALAZO 220KV C1 TAP OFF BALAZO – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aislaciones en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aislaciones en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, S201, S208 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, S21, S24, S28, S209 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Tesinorsi, S/R Top off Antaze: S201 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 18:26
20231002139	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	793	MANTANCILLO - CAUQUENES 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MANTENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 297 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 297 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CAUQUENES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Tamarisa Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Mantecilla - Cauquenes, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vestigio, instalación y montación de barras de fundación (Nivel).	Medio		No tiene consumo afectado			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 21:45
20231002138	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1908	Intervención	Origen Externo	Programada	792	MANTANCILLO - CAUQUENES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MANTENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 297 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 297 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CAUQUENES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Tamarisa Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Mantecilla - Cauquenes, realizara el replanteo y trazado, excavación, instalación de enfierradura y moldajes de zapata y vestigio, instalación y montación de barras de fundación (Nivel).	Medio		No tiene consumo afectado			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:00	16-11-23 21:45
20231002216	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1769	SAN GREGORIO - PARRAL 66KV	4251 4252 4847 4848 4849 4850 4851 4852	SAN GREGORIO - EST. 2325 66KV C1 EST. 2324 - PARRAL 66KV C1 PARRAL - ESTRUCTURA 290 66KV C1 ESTRUCTURA 291 - ESTRUCTURA 278 66KV C1 ESTRUCTURA 278 - ESTRUCTURA 286 66KV C1 ESTRUCTURA 286&Quig; - ESTRUCTURA 288 66KV C1 ESTRUCTURA 266 - SAN GREGORIO &Quig;66KV C1 SAN GREGORIO - ESTRUCTURA 2325 66KV C2	Raze y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Bloquear reconexión del interruptor 5283 de S/E Parral y 5282 en S/E San Gregorio por trabajos de poda y roce en la LT 66kV Parral-San Gregorio.	Riesgo medio sin bloqueo.	Poda y roce.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 09:43	16-11-23 18:22
20231001572	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1292 1330	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajo Proyecto Tinguiririca - Obras Civiles y malla a tierra.-		Actividades: Terminaciones de la Construcción de fundaciones, instalación de bolas, compactación e instalación de malla a tierra Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando, Delimitación de la zona de trabajo en el sitio de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	29-11-23 20:00		
20231002098	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	651	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	3224 3226 3228 3229 3252 3253 3220 3221	TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 TAP PALMETOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP NAVIA 110K 110KV C2 TAP NAVIA - TAP CERRO NAVIA 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 TAP SANTA MARTA - TAP RECINTO RAMOS 110KV C2 TAP RECINTO RAMOS - SANTA MARTA 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Restricción de reconexión del circuito por cercanía a trabajos en el circuito N°1 en SO 20231102376	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:50	16-11-23 21:49
20231002840	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	69	TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV	188 144	TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1	Raze y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda y roce de arboles, despeje de camino patiotuberos y despeje de base torre	Se tomaran todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura		No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:26	16-11-23 18:47
20231002854	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	878	Intervención	Origen Interno	Programada	1109	CTMGENIS - COLOSO 220KV	2070 2071 2560	CTMGENIS - EST. N°20 220KV C2 EST. N°23 - COLOSO 220KV C2 CTMGENIS - EST. N°20 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aislaciones Línea 220KV CTMgenis - Coloso circuito 1 y 2.	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en : S/R CTMgenis S201 y S206. S/R Coloso S201 y S23.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 12:06	16-11-23 20:56
20231002785	Línea	Ejecución Exitosa	COCHINOS	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1090	COCHINOS - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHINOS - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°2 – EST. N°5 220KV C1 EST. N°5 - EST. N°15 220KV C1 ENCUENTRO - EST. N°5 220KV C1 COCHINOS - EST. N°2 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°5 – EST. N°15 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación línea Cochinos - Encuentro Ckt 1 y 2	Riesgo bajo por servicado preventivo	Restricciones : S/R Cochinos: No Reconectar S23, S204, S/R Encuentro: No Reconectar S2018, S2115.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-2023 08:42	16-11-23 12:27
20231002781	Línea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1102	NORQUINCO - CRUCERO 220KV	2053 2054 2057 2058 2060	NORQUINCO - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORQUINCO - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación línea Norgener- Cruzero Ckt 1 y Ckt 2 (Postacion de Salida)	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura	Condiciones requeridas: S/R Norgener:Refallaray Reconexión Fi N 5211 y 5212, S/R Cruzero: Refallaray Reconexión Fi N 5112 y 5212, S/R La Ciudad:Refallar y NR 5211 - 5212 - 521 T1 - 5213, S/R Barriles:Refallar y NR 5211, 5212, 5241 T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:15	16-11-23 19:37
20231002751	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	954	SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV	309	TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Se realizará lavado de aislación a las estructuras de la L7666V Paine- TAP Hospital.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimiento de CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 5282 en SE Paine y 5281 en SE San Francisco de Mostazal.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:47	16-11-23 18:06
20231002965	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	1359	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Rajada de mulas a nivel de piso est N°112,126,138 y 152.	Alto	Actividades: Rajar mulas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass, Rajada de mulas a nivel de piso est N°112,126,138 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:46	16-11-23 21:45
20231002966	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	195	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	1358	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Rajada de mulas a nivel de piso est N°112,126,138 y 152.	Alto	Actividades: Rajar mulas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass, Rajada de mulas a nivel de piso est N°112,126,138 y 152 Restricciones: Subestación P. Azúcar, S211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S217 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S203 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S205 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S201 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, S202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:46	16-11-23 21:45
20231002626	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	931	EL PASCO - EL MONTE 66KV	989	EL PASCO - EL MONTE 66KV C1	Raze y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloquear de re-conexiones de interruptor 5283 de SE Bajo Melipilla	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:49	16-11-23 17:57

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaso CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaso CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231023705	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3912	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y chisporroteo de equipos asociados a la Barra principal sección 2		Restricciones: Subestación Atacama, 52H, 52J7, 52J9, 52J10, 52J11 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 52J10 con bloqueo a la reconexión. Subestación Minjas, 52J8, 52J9 con bloqueo a la reconexión. Teniente, Central Los Atacamas 52J7-28, 52J12-T2, 52J7-39 y 52J12-52 con bloqueo a la reconexión. Teniente, S/E Esmeralda: 52T1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Minjas – Atacama o Pelo Transformador 100-Atacama o Pelo Transformador 110 Atacama en 220kV Atacama-Esmeralda, C1 o 220kV Atacama-Minjas, C2 o Pelo Transformación 110N Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Atacama, dona de trabajo Delimitadado Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalizacion.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:29
20231023702	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	186	MANTENCILLO - AGROSUPER 220KV	3308	MANTENCILLO - AGROSUPER 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 01 y 02.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 y 02 Restricciones: Subestación Agrosuper, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Agrosuper, 52T2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantecillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantecillo-Agrosuper, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:29
20231023515	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHAMRUA - HUALPEN 220KV	1521	CHAMRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Construcción de fundaciones tipo pilote de Torres 59N y 60N por interferencia con Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones tipo pilote de Torres 59N y 60N por interferencia con Puente Industrial. Restricciones: Bloquear a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20231023499	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	162	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1994 1522 1523	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Bujalones y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bujalones y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 o Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:29
20231023498	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1527 1520 1521	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C1 ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Bujalones y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Bujalones y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1 o Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:29
20231023317	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1018 1650 1625	ALTO JAHUEL - EL ROSEDO 220KV C2 EL ROSEDO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Sustitución de amortiguador en estructura 32 del circuito 1 con método a potencial. Coordinado con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Sustitución de amortiguador en estructura 32 del circuito 1 con método a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel – Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:00	16-11-23 18:29
20231023316	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1016 1017	ALTO JAHUEL - EL ROSEDO 220KV C1 EL ROSEDO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Sustitución de amortiguador en estructura 32 del circuito 1 con método a potencial. Coordinado con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Sustitución de amortiguador en estructura 32 del circuito 1 con método a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel – Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:00	16-11-23 18:29
20231023242	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1009	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV	1957	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 L38	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores energizado, tramo 72 a 117 y 424 a 552	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES REQUERIDAS: NO RECONECTAR S/E Tamaya 52H1, S/E A 52H1. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 16:00	16-11-23 08:59	16-11-23 15:00
20231023191	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1751	PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220KV C1	4205 4206	PALPANA - EST. 275.220 KV C1 EST. 275 - EST. 178.220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado Aisladores energizado tramo 186 a 230. SODI 216 línea1, 25% Transelec	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, SE Palpana 52J2, 52J3. SE R. Tomic 52J8. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 16:00	16-11-23 08:59	16-11-23 15:00
20231022215	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 0186 - 0350.	Bajo	Actividades: L 220kV Frontera-Lagunas, C2, lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 0186 - 0350. Restricciones: Lagunas, 52J1 No reconectar Frontera, 52J1, 52J3. No reconectar Teniente, 52J1 SCO3 ENOR (S/E Tap Off Quillagua) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Frontera, 0186-0350 Bloquea Jefe de Faena Colocar a tierra pistola de lavado en estructura, conectar a tierra camión lavador. Verificar movilidad / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 85%, controlar velocidad del viento menor a 30km/h. respetar distancia de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:29
20231022198	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	909	LINAJEMO - MARCHIGUE 66KV C1	809	LINAJEMO - MARCHIGUE 66KV C1	Poze y pase llanga semisumergible	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, llama planificado y controlado en terreno	Actividades: L 220kV Frontera-Lagunas, C2, lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 0186 - 0350. Restricciones: Lagunas, 52J1 No reconectar Frontera, 52J1, 52J3. No reconectar Teniente, 52J1 SCO3 ENOR (S/E Tap Off Quillagua) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Frontera, 0186-0350 Bloquea Jefe de Faena Colocar a tierra pistola de lavado en estructura, conectar a tierra camión lavador. Verificar movilidad / conductividad de agua desmineralizada, medir humedad relativa del ambiente menor a 85%, controlar velocidad del viento menor a 30km/h. respetar distancia de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:08	16-11-23 17:45
20231022185	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1288	TOCOPILLA – ENNIA 220KV	3075 3076 3077 3078 3079 3080	TAP SL LCA - EST. N°1 220KV C2 (66) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C2 (66) EST. N° 2 - EST. N° CA 08 220KV C2 (66) TAP SL LCA - EST. N°1 220KV C1 (76) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C1 (76) EST. N° 2 - EST. CA 08 220KV C1 (76)	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores portal cátodo Eln 220 kV S/E Tocopilla.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Tocopilla 52J66, 52J76. S/E Kimal 52J7, 52J8, 52J11, 52J16. Tap Off El Loa 52J1. ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 16:00	16-11-23 13:22	16-11-23 15:00
20231022068	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	290	EL KISKO - ALTO DEL CARMEN 110KV	588 1721	EL KISKO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1	Poze y pase llanga semisumergible	Sin Limitaciones	Poda y Roce. Trabajos a realizar con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Poda y Roce	Se solicita bloqueo de reconexión de 52H1 de SE El Kisko, y orden de No reconectar 52H7 de Central Río Huasco, asimismo que se mantenga 8 a cuarto la operación de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:35	16-11-23 20:07
20231022027	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	181	LOS MELLES - CHILLA 66KV	1260 1261 1262 3035 3036 3037 3038 3956	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 128 - BARRA PATIOS 66KV C1 CHILLA PATIOS - CHILLA 66KV C1 EST 35 – EST 37 66KV C1 EST 35 – EST 39 66KV C1 EST 37 – EST 39 66KV C1 EST 6 – EST 9 66KV C1 LOS MELLES – EST 6 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Chalinr- Pala 66 kV, Pala 81. Proyecto Capex No VI- Reemplazo TP 81. Construcción de fundación zapata Transformador de tensión 81.	Riesgo	Actividades: Reforzamiento Fundación sin equipos energizados, S/E Chalin- Patio 66 kV, Pala 81, Proyecto Capex No VI- Reemplazo TP 81- Construcción de fundación zapata Transformador de tensión 81. 1.- Revisar ejes del trazado. 2.- Excavación Manual. 3.- Cuadrilla excavadora y instalación del tarlo de la excavación. 4.- Empalantillado. 5.- Colocación de enfierradura. 6.- Instalación de Moldaje. 7.- La instalación de los pernos. 8.- Vaciado de hormigón. 9.- Tiempo de Fraguado. 10.- Aplicación de igol denso. 11.- Compactado ***Nota: Camión no circulante ningún momento sobre zanjetas de cables, ni posicionado transcabel patio y el ingreso del hormigón se realizará con el uso de canaletal del camión el pañol 81..... 12. retiro y reposición de gravilla...***Nota: Bloqueos a la reconexión or nomunicarse diariamente al finalizar la jornada. Restricciones: Subestación Chalin, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Melles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52T72 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Melles-Chalin, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Chalin, TP Pallo 81 Delimitar zona de trabajo Se utilizarán conos, cadenas y/o malla demac. Subestación Chalin, ingreso a la Subestación Chalin 5M de ingresar.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:45	16-11-23 18:29
20231022027	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	662	GALLEGUILLOS - CALDERA 110KV	1731 1732	GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1 ESTRUCTURA 89 110KV - TAP INFLAZIÓN 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACIÓN CON LA INSTALACIÓN EN SERVICIO	TRABAJOS CON RIESGOS CONTROLADOS	SI MANTIENE BLOQUEADA RECONEXIÓN AUTOMATICA DEL 52H2 EN SE GALLEGUILLOS	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:35	16-11-23 12:45
20231021991	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	963	PAN DE AZUCAR - MANZANERA 66KV	229	PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1	Poze y pase llanga semisumergible	Sin Limitaciones	Poda y tala de arbules cercanos a la línea.	Trabajos de riesgo controlado.	Pala este trabajo se requiere bloquear de reconexión del interruptor 52B1, en S/E Pan de Azúcar. El bloqueo de la reconexión, se realizará en forma pausitorio y efectiva, solo cuando	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:35	16-11-23 17:57
20231021976	Linea	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220KV	3761	CAMPOS DEL SOL - CARRERA PINTO 220KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en torres de Línea 220kV Sit Campos del Sol - Sit Carrera Pinto	Riesgo bajo, trabajos se realizarán según protocolos de seguridad	Lavado de aislación en torres de Línea 220kV Sit Campos del Sol - Sit Carrera Pinto	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 11:52	
20231021925	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1658	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	3972 3985 4112	9-117 – 9-93A 220KV C2 9-93A – RIO ACONCAGUA 220KV C2 NOGALES – 9-17 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de preventa y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de preventa y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 16:42	16-11-23 21:45
20231021906	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1658	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	4110 3972 3986	NOGALES – 9-17 220KV C1 9-17 – 9-93A 220KV C1 9-93A – RIO ACONCAGUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de preventa y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de preventa y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 16:42	16-11-23 21:45
20231021896	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Raze y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Raze y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:20	16-11-23 18:29
20231021886	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1659	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	3970 3987 4113	RIO ACONCAGUA – 9-93B 220KV C2 9-93B – 9-139 220KV C2 9-139 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de preventa y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de preventa y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:35	16-11-23 16:42
20231021885	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1659	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	4114 3988 3971	9-139 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 9-93B – 9-139 220KV C1 RIO ACONCAGUA – 9-93B 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de preventa y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de preventa y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:35	16-11-23 16:42
20231021862	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	126	ABANICO – CHARRUA 154KV	1523 1524	TAP TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 ABANICO – TAP TRUPAN 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Solicitud de Empresa Muñoz Leonelli y Cía Ltda. por cosecha forestal en sector ubicado en el predio "Campo Sidero", sector Chalguao. - No Reconectar interruptores asociados a la instalación con riesgo.	Riesgo.	Actividades: Solicitud de Empresa Muñoz Leonelli y Cía Ltda. por cosecha forestal en sector ubicado en el predio "Campo Sidero", sector Chalguao. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalación en riesgo: Línea 220 kV s/c Nahua Charrúa S-o Línea 154 kV Abanico Charrúa Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:48	
20231021835	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1762	CHAMRUA - LOS NOTROS 220KV [Av_Revision]	4294 4295 4296	LOS NOTROS - EST. 2 220KV C1 [Av_Revision] EST. 0 - EST. 310 220KV C1 [Av_Revision] EST. 186 - TAP OFF CHOSHUAN 220KV C1 [Av_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Solicitud de Empresa Muñoz Leonelli y Cía Ltda. por cosecha forestal en sector ubicado en el predio "Campo Sidero", sector Chalguao. - No Reconectar interruptores asociados a la instalación con riesgo.	Riesgo.	Actividades: Solicitud de Empresa Muñoz Leonelli y Cía Ltda. por cosecha forestal en sector ubicado en el predio "Campo Sidero", sector Chalguao. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalación en riesgo: Línea 220 kV s/c Nahua Charrúa S-o Línea 154 kV Abanico Charrúa Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:48	
20231021765	Linea	Ejecución Exitosa	NORVIND S.A.	93	Intervención	Origen Externo	Programada	112	LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV	122	LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec a través de la SCED 2998 solicita LAP no reconectar en caso de apertura, los interruptores 52T2 de SE Totoral 2 cc et 52J6 en SE Las Palmas sin previa coordinación con el CNDT Norte. Se realizará lavado de aislación con equipos energizados en paños 21, 13, 14, 16, 17, 18, 21 y 25 paño 220 kV, incluye marcos de barra y marcos de [Texto_Archivo_Revision_Left]	Trabajos ejecutados por Transelec, quien debe especificar las medidas de precaución y medidas de control para los riesgos existentes. LAP mantendrá evaluación de la ocurrencia de los paños de SE Las Palmas y 2 Cde SE Totoral 2.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:31	16-11-23 16:29
20231021779	Linea	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1312	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	3280 3281	PUNTA SIERRA - EST. 2161.220KV C1 PUNTA SIERRA - EST. 2161.220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados: paños 17, 19, 15, 17, 18, 21, 19, paño 220kV, incluye marcos de barra y marcos de líneas. Incluye desmalezado. Requiere en S/E Punta Sierra bloqueo de reconexiones (79) de circuitos 1 y 2 220 kV Punta Sierra - Las Palmas (15, 19, 21, 19)	Riesgo bajo, planificado y ejecutado por Transelec	Trabajo solicitado y coordinado por Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:26	16-11-23 16:07
20231021630	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1766	PARRAL - MONTERRICO 154KV	4230 4237	PARRAL - EST. 537A 154KV C1 EST. 537A - MONTERRICO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Inspección visual predictiva.		Actividades: Inspección visual predictiva. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
20231021532	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	165	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV C1	1253 1691	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 81 A 172.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 81 A 172 Restricciones: Subestación El Almagro, 52M9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación El Salado, 52H71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Challaroi, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV El. Almagro-El Salado, C1 y L 023BH El Salado-Challaroi, C1 y Barra 110kV- El Salado y Barra 2X1kV El Salado y Tr. 7/15kVo 01, 110/23kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:32	16-11-23 16:42
20231021488	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1516	POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1	2130 2131	POZO ALMONTE - TAP TAMARUGAL 66KV C1 TAP TAMARUGAL - TAMARUGAL 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con grillón remoto estructura N° 705 a 812	Bajo, según matriz de riesgos	Restricciones: 1.- S/E Pozo Almonte: No reconectar 52B6. 2.- S/E Tamarugal: No reconectar 52B1. 3.- S/E Tap Off Tamarugal: No reconectar 52B1 Un control área del cliente Sema.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:57	16-11-23 15:22

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231011595	Línea	Ejecución Exitosa	COBELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Intervención	Origen Interno	Programada	683	MIRADRO - COLON 110KV	68	MIRADRO - COLON 110KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Precaución a la reconexión CGn°2 Minera Colón 110 kV por Trabajos en el Cto N°1 de la misma línea. No reconectar en caso de desconexión por acción de protecciones.	Contacto con energía y Arc Flash. Estos Riesgos mencionados se encuentran controlados mediante procedimientos de trabajo e instrucción de trabajos sobre circuito Minera-Colon 1	Precaución a la reconexión Circuito Minera-Colon 2	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 08:22	16-11-23 18:50
20231011596	Línea	Ejecución Exitosa	COBELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Desconexión	Origen Interno	Programada	683	MIRADRO - COLON 110KV	55	MIRADRO - COLON 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión por Mantenimiento preventivo de equipos primarios en S/E Colón	Riesgo a las personas: - Contacto con energía y Arc Flash. Estos Riesgos mencionados se encuentran controlados mediante procedimientos de trabajo e instrucción definido para tal efecto.	Se realizara mantenimiento preventivo de equipos primarios en S/E Colón y Paños de Líneas	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 20:00	16-11-23 08:22	16-11-23 18:50
20231012287	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obras de mitigación de ruidos: -	Riojo	Actividades: S/E Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras para barrera acústica en Lindo r 1 en subestación Ancoa.- Condición: Normalización cuarta y coordinación Bloqueo a la reconexión: No reconectar interruptores que sirven la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo.- No reconectar interruptores que	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:35	16-11-23 22:47
20231012285	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	95	CARENA - PUENTE ALTO CMPC 66KV	3261 1157 1158 1157 8116 8117	CARENA - MALLOCO 66KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BISALCO 66KV C1 FIN VARIANTE BISALCO - PUENTE ALTO CMPC 66KV C1 INICIO VARIANTE BISALCO - FIN VARIANTE BISALCO 66KV C1 CARENA – TAP PATAGUILLA 66KV C1 [EN_REVISION] TAP PATAGUILLA – MALLOCO 66KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Restricción de No Reconectar a 17.66 kV Carena - El Riazo (Puente Alto) por Poda de árboles desde Estructura 379 estructuras 383 del Cto 17.66 kV Carena - El Riazo.	Riesgo: Desconexión de 17.66kv Carena - El Riazo.	Sin Comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:48	16-11-23 18:07
20231011123	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	327	ELAPEL - CHOAPA 110KV	3129 3130 8139 8140	B637-CHOAPA 110KV C1 B638-B637 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores (cuvul) sobre línea 110 kV Choapa Illapel, entre estructuras 6/89 y 6/85, por construcción de nueva línea 2x220 kV Punta Sierra-Cardenal.	Trabajo de riesgo controlado	Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52ML en S/E Choapa y precaución en interruptor 52MD de S/E Illapel. El bloqueo de reconexión se realizará en forma plausible y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:30	16-11-23 21:21
20231010941	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	PARRAL - CAUQUENES 66KV	3277 2829	PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del 52B1 en S/E Parral por trabajos de mantenimiento con 52E en la 17 66kV Parral-Cauquenes, Está coordinado con Chilquinta la precaución en Tap Paso Hondo	Riesgo medio sin Bloqueo.	50MR con 52EE.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 11:06	16-11-23 18:22
20231010699	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	2088	RUIN (CGE) - ESTRUCTURA 103	825	RUIN (CGE) - ESTRUCTURA 103 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará labores de poda y roce en 17 66kV - Ruin - Est 103	Riesgo del trabajo a realizar bajo, trabajos planificados y supervisados en terreno.	Se requiere el Bloqueo de reconexión del interruptor 66KV 52B3 de S/E Alto Lihuel. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:08	16-11-23 17:43
20231010547	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	169	MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV	914	MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, Tarea planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en trama de C7 66kV Malloa - Quinta de Tilcoco, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B1 de S/E Malloa. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:08	16-11-23 17:43
20231010609	Línea	Ejecución Exitosa	CAP CMP	2081	Intervención	Origen Interno	Programada	1050	CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV	1545	CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de estructuras de línea de Transmisión 220 kV Cerro Negro Norte - Totoralillo con sistema energizado	Pérdida del suministro eléctrico entre Subestación Cerro Negro Norte (220/23 kV) y Subestación Totoralillo (220/23 kV)	Trabajo rutinario	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 07:20	16-11-23 16:00
20231010593	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1459	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	5039	EST 31.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles: -	Riojo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 a Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:28
20231010562	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1460	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	5038	EST 31.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles: -	Riojo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 a Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:28
20231010553	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	132	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de obras de Líneas: -	Riojo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en vanos estructuras.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Ancoa -	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231010438	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1252 1038	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Riojo	Actividades: Corta de árboles próximo a ventilación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C1 a Línea 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C2 a Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Puente Cortés, Circuito 1 y 2 y Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.-	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231010437	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1456	PUENTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	5066 5067 5068	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Riojo	Actividades: Corta de árboles próximo a ventilación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C1 a Línea 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C2 a Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Puente Cortés, Circuito 1 y 2 y Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.-	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231010436	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1456	PUENTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	5070 5071 5072	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Riojo	Actividades: Corta de árboles próximo a ventilación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C1 a Línea 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C2 a Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Puente Cortés, Circuito 1 y 2 y Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.-	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231010431	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1252 1038	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Riojo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C1 a L 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C2 a L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV Tinguiririca - Puente Cortés, Circuito 1 y 2 y Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando.-	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231010423	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1456	PUENTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	5066 5067 5068	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Riojo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C1 a L 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C2 a L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231010422	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1456	PUENTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	5070 5071 5072	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Riojo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C1 a L 154kV Tinguiririca-Puente Cortés, C2 a L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154kV	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231010236	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1153	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV María Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 676 - 6171, Total: 388 CAD	Riojo	Actividades: L 220kV María Elena-Frontera, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 676 - 6171, Total: 388 CAD Nib, Elena, 5203 - 5213 No reconectar Frontera, 5212 - 5213 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Riojo Bloqueos del jefe de Faena: Actividades:	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:28
20231010185	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1538	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3553 3554 3555 3556 3557	ATACAMA - EST. N°51 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°51 - EST. N°382 220KV C1 EST. N°56 - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obras de reemplazo de conductor. Trama comprendida entre 039 y 010	Riojo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 66 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior obras de reemplazo de conductor. Trama comprendida entre 039 y 010. Restricciones: Atacama, 5201-5208 No reconectar Miraje, 5201, 5206, 5208, 52078 No reconectar Tevenos, 5020 S/E TapOff Enlace, Antucoya 5203 No reconectar Tevenos, 5020 S/E Chuquicamata, Inglés 5206, 5207 No reconectar Tevenos, 5020 S/E El Cobre, Inglés 5202, 5203 No reconectar Tevenos, 5020 S/E Chacaya, Minera Algorta 5204 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 a L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Riojo Bloqueos del jefe de Faena: Miraje, 929-1120 Bloqueo Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar equipo todos los equipos y personal involucrado antes en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40km/hr.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:42
20231010096	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	80	QUILAPULUN - LOS MAQUIS 220KV	2976	QUILAPULUN - LOS MAQUIS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Restricción de No Reconectar y bloqueo de la reconexión automática de la L7 220 kV Los Maquis - Quilapilún C2 por cercanía en los trabajos de limpieza Manual de Aislación, Jambas de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 95 a la 126 ubicada en los trabajos.	Riesgo de operación de L7 220 kV Los Maquis - Quilapilún C2 por	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:29	16-11-23 18:11
20231009638	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	752	HUASCO - MINTENCILLO 110KV C1	1425 1426	ESTRUCTURA 9 - MINTENCILLO 110KV C1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 151 a 152.		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 151 a 152 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
20231009636	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1536	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 3575	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Riojo	Actividades: Roce manual en franja de servidumbre, desde estructura N° 145 - 025 Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231009637	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Riojo	Actividades: Roce Lineas en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231009612	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1551	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas: -	Riojo	Actividades: Roce bajo tiro línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue - Maule -	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231009601	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1730	EL PEÑÓN - LA RUCA 220KV	4179 4180	EL PEÑÓN - EST. 608 110KV C2 EL PEÑÓN - EST. 608 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Considera precaución en interruptor 52MS y bloqueo de reconexión en interruptor 52MS de S/E El Peñón. Además se requiere bloqueo de reconexión en interruptores 52MQ y 52MZ, en S/E La Ruca (52EE 5791). Los bloqueos de las reconexiones se realizarán en forma plausible y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:30	16-11-23 17:57
20231009597	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUINTERO SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52BT1 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un mix-mix en la franja de servidumbre de la C 66 kV San Javier -	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:57	16-11-23 18:12
20231009531	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1343	CURICO - MELIPULLI 220KV	9068	CURICO - MELIPULLI 220KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Riojo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Melipeuco: 52M1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Curico: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:51	16-11-23 17:39
20231009539	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	752	HUASCO - MINTENCILLO 110KV C1	1425 1426	ESTRUCTURA 9 - MINTENCILLO 110KV C1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, estructura N°151 a 155 y 162-163 165-167 169 170-172	Riojo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación, estructura N°151 a 155 y 162-163 165-167 169 170-172 Restricciones: Subestación Huasco, 52M1 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantoverde, 52M3 sin bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Huasco-Mantoverde, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Riojo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231008865	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CURICO 110KV	8067	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Riojo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Toltén: 52M1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Curico: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52M1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 08:51	16-11-23 17:39
20231008561	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1670	NECONAXIONES RIO TOLTEN - LOSTARMA 220KV	6551 6566 8205 8623 8622 8621	TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 256A 220KV C1 TAP RIO TOLTEN – EST. 256A 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 256A - LOSTARMA 220KV C1 EST. 256A - LOSTARMA 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 101 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles: -	Riojo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 a Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Riojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:05
20231007696	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1509	POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	9142 9143	POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C2 TAP LAMPA – EST 82 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM (9501).	Riojo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Riojo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				16-11-23 08:00	16-11-23 18:00	16-11-23 09:06	16-11-23 21:05

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230979498	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	POLPAICO (TRANSELEC) – NUEVA LAMPA 220KV	3537 3538	POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C1 TAP LAMPA – EST.ID 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM) (RMS1).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:06	16-11-23 21:45
20230979581	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1494 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM) (RMS1).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Negtuno circuito 1 y línea de 220kV Negtuna - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Chena - Negtuno circuito 1 o línea de 220 kV Negtuna - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:06	16-11-23 21:45
20230979582	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1302	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	2961	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM) (RMS1).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Negtuno circuito 1 y línea de 220kV Negtuna - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Chena - Negtuno circuito 1 o línea de 220 kV Negtuna - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:06	16-11-23 21:45
20230979679	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NEPTUNO - CHENA 220KV	2962	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STM) (RMS1).	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Negtuno circuito 1 y línea de 220kV Negtuna - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Chena - Negtuno circuito 1 o línea de 220 kV Negtuna - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:06	16-11-23 21:45
20230979689	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUENTE DE CORTES 154KV	3057 3059 3061 3062 3063 3788	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP P.SANZ 154KV C1 TAP PANIM - TAP TURNO MI 154KV C1 TAP TURNO MI - EST. SAEC 154KV C1 EST. SAEC - PUENTE DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodos a potencial. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodos a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 08:38	16-11-23 21:45
20230979766	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	203	PULLINQUI - LOS LAGOS 66KV	1601	PULLINQUI - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Corte y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Reconexión sin reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 16:42
20230979845	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	CONDORES - PARINACOTA 220KV	3199	CONDORES - PARINACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/I Parinacota: Lavado de aislación equipos primarios paño ct incluye marcos de Bank y Marcos de Lineas.	Bajo	S/I Parinacota: Lavado de aislación equipos primarios paño ct incluye marcos de Bank y Marcos de Lineas. Restricciones: Parinacota, 5211 No reconectar Condores, 52174 reconectar Parinacota, 52171, 525, 5226 (SOIS TERCEROS) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:28
20230979588	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PENUENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PENUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre .- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Peñuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230979712	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	166	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C2	1390	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ranga.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la renovenada. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Toro-Antuco, C1 o Linea 220 kV El Toro-Antuco, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230979721	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	166	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C1	1014	EL TORO - ANTUCO (TRANSELEC) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ranga.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la renovenada. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Toro-Antuco, C1 o Linea 220 kV El Toro-Antuco, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230966885	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1632	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subl 209) bloquea a la reconexión de las lineas FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PK 594&6 vano entre 6699 Y 6688, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Bajo	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Frontera-Laguna C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:48
20230966955	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1494	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 kV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subl 209) bloquea a la reconexión de las lineas SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 594+71 vano entre 6571 Y 6572 Por construcción de acueducto.	Bajo	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:48
20230966825	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subls 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659-678, Cruce entre vanos 658-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Bajo	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:48
20230966795	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subl 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659-678, Cruce entre vanos 658-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Bajo	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:48
20230967105	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subl 210) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Lineas entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6113-6115, entre vanos 6119-6116, entre vanos 6120-6132.	Bajo	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:48
20230967135	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1569	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Subl 210) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Lineas entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6119-6116, entre vanos 6120-6132.	Bajo	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 20:48
20230966686	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3600	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 420 a 860 y 676 a 682	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 420 a 860 y 676 a 682 Restricciones: Subestación Don Goyo, 5204 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5216 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230966685	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3115	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 420 a 860 y 676 a 682	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 420 a 860 y 676 a 682 Restricciones: Subestación Don Goyo, 5204 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 5202 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5216 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230966571	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PENUENCHE - ANCOA 220KV	1302	PENUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre .- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Peñuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230966386	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1638	FRUTILLAR NORTE - TINEO 220KV	3629 3630	TAP AURORA – EST. ST1 220KV C1 EST. ST1 - TINEO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Corta y poda de árboles entre 9-511 y 9-572	Bajo	Restricciones: Reconexión sin reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Frutillar Norte - Tineo C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230966239	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2963 2964	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Restricciones: Reconexión sin reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Linea 220kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230966238	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2962	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Restricciones: Reconexión sin reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Linea 220kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230966132	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	979	DUQUECO - LOS PELMES 220KV	1836	DUQUECO - LOS PELMES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Reconexión sin reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230965808	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	955	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	2895	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Restricciones: Reconexión sin reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Linea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230965807	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	955	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	1606	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Restricciones: Reconexión sin reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Linea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
20230965730	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1525	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ranga.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la renovenada. Instalaciones en Ranga: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Linea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:28
20230965769	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ranga.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la renovenada. Instalaciones en Ranga: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Linea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:28
20230965730	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la renovenada. Instalaciones en Ranga: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-2023	16-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	OD(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202309694N0	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1632	HUALPEN - GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 494 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ranga.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ranga: Linea 154 kV Hualpén-Laguntica, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Rangos: Durante los trabajos. Nivel de Rango: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
202309694N9	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1030 1031 1032	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ranga.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ranga: Linea 154 kV Hualpén-Laguntica, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Rangos: Durante los trabajos. Nivel de Rango: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 21:45
202309667J	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1736	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV	4157	EST. 60A - EST. 169N 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roza en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en rango.	Bajo	Actividades: Roza en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ranga: Linea 220 kV El Rosal-Los Varones, C1. Temporalidad de los Rangos: Durante los trabajos. Nivel de Rango: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:28
202309538	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	721	GUACOLDA - MAINTENCILLO 220KV L2	1089 1090	GUACOLDA - MAINTENCILLO 220KV L2 C1 GUACOLDA - MAINTENCILLO 220KV L2 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTE'S 3-6.	El riesgo es bajo, pues se tomaran todas las medidas de mitigación necesarias.	Sd Maitencillo: No reconectar interruptores 5209 y 5210.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 16:00	16-11-23 08:01	16-11-23 17:07
202309528S	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	156 162	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTE'S 1-2.	El riesgo es bajo, pues se tomaran todas las medidas de mitigación necesarias.	Sd Maitencillo: No reconectar interruptores 5203 y 5206.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 16:00	16-11-23 08:01	16-11-23 17:07
202309599B	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3686	CAUTIN - EST. 10E 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roze de vegetación en franja de servidumbre .- .-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Ranga: Linea 220 kV Cautín - Río Toltén C1 o Linea 220kV Cautín - Río Toltén C2 .- Temporalidad de los Rangos: Durante de los trabajos .- Nivel de Rango: Bajo .- Bloqueos del jefe de Faena: No hay .- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .- Nota: Trabajos coordinados con STS .	No tiene consumo afectado		ninguno	ambos_antecedentes_a visenores		16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:28
202309600	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	CAUTIN - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3682	CAUTIN - EST. 10E 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roze de vegetación en franja de servidumbre .- .-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Ranga: Linea 220 kV Cautín - Río Toltén C1 o Linea 220kV Cautín - Río Toltén C2 .- Temporalidad de los Rangos: Durante de los trabajos .- Nivel de Rango: Bajo .- Bloqueos del jefe de Faena: No hay .- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .- Nota: Trabajos coordinados con STS .	No tiene consumo afectado		ninguno	ambos_antecedentes_a visenores		16-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:30	16-11-23 18:28
202309976S	Línea	Ejecución Exitosa	AIR TCHAMMA SPA	1917	Intervención	Origen Interno	Programada	1592	TCHAMMA - PALLATA 220KV	3737	TCHAMMA - PALLATA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de estructuras de LT 220KV Tchamma - Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 5277 en S/E Tchamma. No reconectar 5212 y 52154 en S/E Pallata.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación de estructuras de LT 220KV Tchamma - Pallata con instalaciones energizadas. Condiciones requeridas: No reconectar 5277 en S/E Tchamma. No reconectar 5212 y 52154 en S/E Pallata.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 08:00	19-11-23 20:00	16-11-23 11:06	16-11-23 18:45
202309598D	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA HMC S.A.	1952	Desconexión	Origen Interno	Programada	1525	MEILLONES - EL LINCE 110KV	1883	MEILLONES - EL LINCE 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantencion pailo subestación Meyllones y pailo subestación El Lince.	El riesgo bajo, se toman todas las medidas para realizar un trabajo seguro	No hay consumo afectados en instalaciones de El Lince_planta detenida. Se tomaran todos los resguardos pertinentes, para el pueblo de Caleta Michilla se coordino con CGE un grupo 180 para asegurar respaldo de generación durante horario de desconexión. Maniobras: Se requiere en S/E Meyllones: Abierto 52H2, 89H2-1 y 89H2-2. Cerrado 89H2-2T1 en S/E El Lince: Abierto 52HT1, 89H1-1 Abierto/Bloqueado. Se coordinan tareas preventivas.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:30	19-11-23 19:30	16-11-23 07:47	16-11-23 21:11
202310130N	Línea	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	672	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV	17	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de aislacion en LTS 110 kV D. Almagro - M. Verde. Estructuras 25 a 94.	El riesgo es bajo, pues se tomaran todas las medidas de mitigación correspondientes.	Precaucion: No reconectar 52H4en S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	19-11-23 18:00	16-11-23 09:02	16-11-23 12:09
202310075B	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Desconexión	Origen Interno	Programada	809	PAY JAVIERA - TAL TAL 110KV	3283 3301	EST. 153 - TAP PLANTA OXIDOS 110KV C1 EST. 89 - EST. 153 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion LT 110 KV Javiera - Oxido con hexatrimegisida .-	Riesgos controlados , segun procedimientos internos CGE	Retiro de reconexion automatica : 52H1 en S/E Javiera	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	19-11-23 17:00	16-11-23 07:00	16-11-23 21:30
202309610D	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO AGUINCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV	3527 3531 3532 3194	TAP CHAGRES - EST 2007 110KV C1 TAP CHAGRES - EST 2008 110KV C1 [SIN_REVISION] EST. 2008 - EST. 2007 110KV C1 EST. 2204 - TAP CHAGRES 110KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere percusión de Rio Reconectar de los interruptores asociados a las LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos en LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres para cambio de conductor desde Torre 1998 a 2035 - Tramo 3194 a 3154. Trabajos en tendido entre torres 205 y 206 y para refuerzos de estructuras 5207 y5210.	Riesgo de operación de la LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía con los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor 50 MW. 2019284272 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	19-11-23 19:00	16-11-23 07:56	16-11-23 20:18
202309659G	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1594	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2038 2039 3695 3696	ENCUENTRO - EST. 38B 220KV C1 EST. 38B - EST. 39B 220KV C1 EST. 39B - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 38B 220KV C2 EST. 38B - EST. 39B 220KV C2 EST. 39B - COLLAHUASI 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, invertación de perfilado de plataforma en 6m, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Parámetros entre varias 6480 6481 6482 y cruce entre varas 6480 6491 6498 y cruce entre varas 6489 6490.	Riesgo Bajo, Trabajos de mantenimiento de tiera en caminos de servidumbre	Se deshabilitaran 6 de mantenimiento automatico de S/E Encuentro 5208 y 5209 en S/E Collahuasi 5213 y 5216	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 07:00	19-11-23 20:00	16-11-23 08:27	16-11-23 20:27
202310132Z	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Desconexión	Origen Interno	Programada	279	CHAMPA - LOS ANGELES 154KV C1	563	CHAMPA - LOS ANGELES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexion de linea 154 kV Champa-Los Angeles por reemplazo de aislación en estructura N y T. No hay interrupción de suministro, consumos asociados regulatables desde subestaciones 66 kV Los Angeles Duquenty y aportes parques de generación subestacionados 154 kV Los Angeles - Sta. Luisa Coyanca.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	No hay interrupción de suministro. consumos asociados regulatables desde subestaciones 66 kV Los Angeles Duquenty y aportes parques de generación subestacionados 154 kV Los Angeles - Sta Luisa Coyanca.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 00:00	19-11-23 18:00	16-11-23 23:52	16-11-23 07:08
202310122B	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUIOSCO SPA	589	Desconexión	Origen Externo	Programada	1424	DON HECTOR - CENTRAL PACIFICAS 220KV	6525	DON HECTOR - EST. 11 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión a solicitud de tercero. Apertura del 52J3 en S/E Don Hector a solicitud de Transelec quienes mediante SOEI informan trabajos por parte de ONL Lumaria, concidentes en tiempo de 9Hrs parada nominal de equipo hibrido del patio 12 en subestación Don Hector.	Riesgo bajo y controlado, segun procedimientos de empresa Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 20:30	19-11-23 05:00	19-11-23 20:37	19-11-23 05:42
202309805T	Línea	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE SAS SPA	1720	Desconexión	Origen Externo	Programada	1585	LA HUELLA - DON HECTOR 220KV	3727	LA HUELLA - DON HECTOR 220KV C1	Retiro de SPS	Sin Limitaciones	Llenado de SPS a presion nominal de equipo hibrido patio 212 de S/E Don Hector.	El riesgo es bajo, pues se tomaran todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Don Hector: Abierto 52J11, 52J12, 52J3, 52J6 y 52J9. Previamente se desconectará PPTV La Huella	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 20:30	19-11-23 05:00	19-11-23 20:20	19-11-23 05:05
202310326Z	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1752	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	1751	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se debe realizar curso forzoso ya que la protección muestra en sus eventos falla interna	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, se debe realizar curso forzoso ya que la protección muestra en sus eventos falla interna, S/E DDA-CT-5898-SE-CC1. Bloqueo en la protección 51, 68, 86B para maniobras, 1. Se realizan bloqueo de las vías de TRIP_2, Se realiza conexión a la protección 51, 68, 86B para maniobras, 2. Se realiza conexión a la protección disponible de la Protección 51, 68,6. Se realiza conexion con el Patio 51, 68, y se descarga eventos, y se envia resultados a bajopite_3.- La evaluacion de los eventos junto con soporte determinaran la continuidad del bloqueo de la proteccion 51, 86B/68. (NOTA: La tiera queda protegida por el 52 Restricciones: No hay Instalaciones en Ranga: L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Barra 220 kV_ Sección 1-D. Almagro o Reactor 01_ 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Rangos: Durante de los trabajos Nivel de Rango: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trips de Proteccion 51, 68, 86B Maquedia. Bloqueo de vias de TRIP5	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 18:00	19-11-23 18:00	19-11-23 23:11	20-11-23 16:18
202310181E	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	15	CENTRAL LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1	165	CENTRAL LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Colbun, se requiere aviar LT CENTRAL LOS PINOS - CHARRUA 220KV, para realizar pruebas de validación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS), por lo cual se necesita energizar la Central aviando los interruptores 5203E (Mt Charrua) y 5207E (Mt Los Pinos).	Riesgo a controlar por Colbun.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 17:00	19-11-23 18:00	19-11-23 11:51	19-11-23 18:31
202310202Y	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Externo	Programada	1290	MANTENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV	2948	MANTENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Maniobras operacionales en relación a la normalización del ATR-1 S/E Nueva Maitencillo 52 N°3023302T6. Cruzta N°1 220kV Nueva Maitencillo-Maitencillo quedará radial desde S/E Maitencillo mientras se ejecutan las maniobras de conexión del ATR-1 en S/E Nueva Maitencillo por la apertura de los interruptores 220kV 5211 y 5212. Actualmente el Patio ya desconectado por la SE 2020080960. A Posterior se normaliza la diagonal en 500 y 220 kV para el ATR-1 S/E Nueva Maitencillo quedando normalizado el ATR-1 y eventuales el Circuito N°1	Maniobras operaciones de normalización del ATR-1 en S/E Nueva Maitencillo relacionado con SE N° 2023302T6. Tomando las medidas de control y seguridad indicadas para los trabajos, no existen ningún asociados a las actividades.	Maniobras operaciones de normalización del ATR-1 en S/E Nueva Maitencillo relacionado con SE N° 2023302T6.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 17:00	19-11-23 18:00	19-11-23 18:31	19-11-23 18:56
202310179P	Línea	Pendiente	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1703	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1326	CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV	1853 3286 4853 4854 4855	EST N°128 - ALTO NORTE 110KV C1 TAP EL NEGRO - EST N°128 110KV C1 TAP EL NEGRO – S/E ALTO NORTE 110KV C1 [SIN_REVISION] EST 128 – EST 127 110KV C1 [SIN_REVISION] EST 127 – S/E ALTO NORTE 110KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de conductor dañado	Ningún alto de carte de conductor	Condiciones Requeridas: Puentes abiertos estructura 116. S/E Atacama: abierta 52H2, 89H4-1, 89H4-2 S/E Atacama: Cerrada 89H4-2T	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 05:00	30-11-23 20:00	19-11-23 15:26	
202310174D	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1703	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1326	CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV	1852 3285 4851 4852 3284 4856 4857 4858 4859	CAPRICORNIO - EST N°34 110KV C1 EST N°34 - TAP EL NEGRO 110KV C1 EST 34 – EST 128 110KV C1 [SIN_REVISION] EST 128 - TAP EL NEGRO 110KV C1 [SIN_REVISION] EST N°128 - ALTO NORTE 110KV C1 TAP EL NEGRO – EST N°128 110KV C1 TAP EL NEGRO – S/E ALTO NORTE 110KV C1 [SIN_REVISION] EST 128 – EST 127 110KV C1 [SIN_REVISION] EST 127 – S/E ALTO NORTE 110KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Apertura de puentes en estructura 0516 conocer linea para normalizar condición de alto riesgo de carte de conductor entre estructuras 116 y 117	Ningún alto de carte de conductor al detectar fierbos cortados	Se detecta en Ese sugerio; fierbos cortados y daño a conductor en unión de compresión. Se coordina con cliente Sten Albemarle para desconectar linea, abrir puentes y dejar trámo dañado hasta de servicio para reparación. Condiciones Requeridas: S/E Capricornio Abierta y Bloqueada 52H2 89H2-1 89H2-2 Cerrada y Bloqueada 89H2-2T S/E Alto Norte Abierta y Bloqueada 52H4 89H4-1 89H4-2 Cerrada y Bloqueada 89H4-2T S/E Tap Off El Negro Abierta y Bloqueada 52HT1 89HT1-1.	Libre	ALBEMARLE [Sin_Revision]	ninguno			19-11-23 02:00	19-11-23 15:00	19-11-23 12:22	19-11-23 15:24
202310173A	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	969	LINARES - PARRAL 154KV	1325	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Investigar causa de falla línea 154kV Maule-Parral ,C1 del dia 07.11.2023 (Curso Forzoso).	Bajo	Actividades: Inspección con brigada de estructuras desde S/E Parral hacia el norte. Condiciones: Normalización bajo a Coordinación. Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a L 154kV Maule-Parral ,C1. Instalaciones en Ranga: L 154kV Maule-Parral ,C1. Temporalidad de los Rangos: Durante de los trabajos. Nivel de Rango: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Linea 154kV Maule - Parral, ex estructura a intervenir, delimitar	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 02:00	19-11-23 18:00	16-11-23 11:06	19-11-23 18:33
202310172S	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	966	MAULE - LINARES 154KV	1326 1546	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Investigar causa de falla línea 154kV Maule-Parral ,C1 del dia 07.11.2023 (Curso Forzoso).	Bajo	Actividades: Inspección con brigada de estructuras desde S/E Parral hacia el norte. Condiciones: Normalización bajo a Coordinación. Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a L 154kV Maule-Parral ,C1. Instalaciones en Ranga: L 154kV Maule-Parral ,C1. Temporalidad de los Rangos: Durante de los trabajos. Nivel de Rango: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Linea 154kV Maule - Parral, ex estructura a intervenir, delimitar	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 02:00	19-11-23 18:00	16-11-23 11:06	19-11-23 18:33
202310173E	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	966	MAULE - LINARES 154KV	1546	YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Investigar causa de falla línea 154kV Maule-Parral ,C1 del dia 07.11.2023 (Curso Forzoso).	Bajo	Actividades: Inspección con brigada de estructuras desde S/E Parral hacia el norte. Condiciones: Normalización bajo a Coordinación. Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a L 154kV Maule-Parral ,C1. Instalaciones en Ranga: L 154kV Maule-Parral ,C1. Temporalidad de los Rangos: Durante de los trabajos. Nivel de Rango: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Linea 154kV Maule - Parral, ex estructura a intervenir, delimitar	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 02:00	19-11-23 18:00	16-11-23 11:06	19-11-23 18:33
202310240D	Línea	Reducido	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1638	FRUTILLAR NORTE - TINEO 220KV	3629 3630	TAP AURORA - EST. 57C 220KV C1 EST. 57C - TINEO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tineo: Cambio de ajuste en protección sistema 1 (ABB REDG670) pafio 15, segun SAP 032-V1.-	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Ranga: Linea 220kV Frutillar Norte - Tineo C1 Temporalidad de los Rangos: Durante de los trabajos .- Nivel de Rango: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Tineo_ P51/ABB REDG670 F87S111 Vía de Ongaco BLOQUEADO PROTECCIÓN SISTEMA 2 ABB RELIOS F51/2250111 87S SERVICIO Subestación Tineo_ P51/ABB REDG670 F87S111 Vía Arahuaco BLOQUEADO PROTECCIÓN SISTEMA 2 ABB RELIOS F51/2250111 87S SERVICIO Subestación Tineo_ P51/ABB REDG670 F87S111 SVEDDO TEST HABILITADO PROTECCIÓN SISTEMA 2 ABB RELIOS F51/2250111 87S SERVICIO Subestación Tineo_ P51/ABB REDG670 F87S111 FIBRA OPTICA 1 RES.DIF. S/E FRUTILLAR NORTE BLOQUEADO PROTECCIÓN SISTEMA 2 ABB RELIOS F51/2250111 87S SERVICIO Subestación Tineo_ P51/ABB REDG670 F87S111 FIBRA OPTICA 2 RES.DIF. S/E TAP OFF AURORA BLOQUEADO PROTECCIÓN SISTEMA 2 ABB RELIOS F51/2250111 87S SERVICIO	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 02:00	19-11-23 18:00		
202310169B	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	214	LA RONDA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV	3295 3296 3297	ESTRUCTURA 61 - ESTRUCTURA 70 66KV C1 ESTRUCTURA 70 - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV C1 LA RONDA - ESTRUCTURA 61 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por riesgo a las instalaciones, se requiere repasar fierbos cortados en la estructura N° 51 de 17 kMv La Ronda-San Vicente TT.	Riesgo del Trabajo medio controlado	Sin consumos fisicos afectados. Los consumos de S/E San Vicente TT serán transferidos hacia el paño 52J6 de 66Kv 154kV, los consumos de S/E La Ronda serán afectados por un mismorte (referirse a Emmotus). Para las maniobras operacionales de desconexión y normalización, se requiere el bloqueo de la secuencia automática recerradora de los paños 89 de SE San Fernando, 8D de SE Molina 154kV y paños 81 y 82 de SE La Fuentetaña.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-23 09:14	19-11-23 18:00	19-11-23 09:17	19-11-23 16:09
202309679S	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1511	CHARRUA - CONCEPCION 220KV	1320	CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición resistencia a tierra en estructuras.	Bajo	Actividades: Medición resistencia a tierra en estructuras. Nivel de Rango: Rango no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 18:00		
202310178Z	Línea	Ejecución Exitosa	NORVIND S.A.	50	Intervención	Origen Interno	Programada	111	LAS PALMAS - TOTORAL 220KV	122	LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec a través de la SOEI 2309 solicita LAP no reconectar en caso de apertura, los interruptores 52J72 de SE Totoral 2 cir el 52J6 en SE Las Palmas en previa coordinación con el CNDT Norte, se realizará lavado de aislación con equipos energizados en paños 2I, I3, I4, I5, I7, I8, I9 y I9, paños 2I9 DC incluye marcha de bomba y manejo de	Trabajos ejecutados por Transelec, quien debe especificar los riesgos asociados y los medidas para mitigarlos , por lo cual LAP mantendrá declarabilidad la reconexión automática de los paños de SH de Las Palmas y 7J52 de SE Totoral 2	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 18:00	16-11-23 07:03	19-11-23 21:10
202310156Z	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	16	MAIPO - CANDELARIA 220KV C2	189	MAIPO - CANDELARIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere restricción de reconexión de los interruptores asociados a la Linea 220 kV Candelaria - Maipo C2 por cercanía de los trabajos.	Riesgo de operación de Linea 220 kV Candelaria - Maipo C2 por cercanía de los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 18:00	16-11-23 16:23	19-11-23 17:21
202310203Z	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1982	RUCUE - QUILICO 220KV	198	RUCUE - QUILICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloqueo de la reconexión automática y precaución de No Reconectar interruptores asociados a la LT 220 kV Rucue - Quilicos por Tala de árboles lado conductor	Riesgo de operación de la LT 220kV Rucue - Quilicos por cercanía de los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 17:00	19-11-23 17:07	19-11-23 21:32
202310171Z	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	65	CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV	3063	CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección termográficas de estructuras de amarre y unones en vanos. Se requiere reutilización de topologia para tener maxima transferencia de carga por la linea 66 kV Cerro Calera-Calera Centro (conectar LT), quedando la linea Esperanza-Calera Centro Oste. L y p	No existen riesgos operacionales asociados.	Se requiere cerrado 52BT1 en S/E Cerro Calera y cerrado 5281 en S/E Calera Centro.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	19-11-23 18:00	19-11-23 16:55	19-11-23 18:00
202309579S	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	321	SAN VICENTE - NEWEN 66KV	3309	SAN VICENTE - ESTRUCTURA 25 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado cadenas de aislación en estructuras 9-9-1a 9-25.	Instalaciones en Ranga: Linea 066 KV Newen- San Vicente, C1. Temporalidad de los Rangos: Durante los trabajos.	Restricciones: Bloquea a la reconexión. Nivel de Rango: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay. Lavado cadenas de aislación en estructuras 9-9-1a 9-25. No reconectar interruptores asociados a la instalación en ranga. Los trabajos se ejecutaran desde estructura 9-9-1a 9-25.	No tiene consumo afectado		ninguno			16-11-23 09:00	16-11-23 18:00	16-11-23 15:01	16-11-23 21:46
202310190N	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ATACAMA MINERALS	1966	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1536	TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1	2164	TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación en estructura 107 y 108, cambio de poste en la linea de 66 KV Tap Off Llanos - Aguas Blancas. Condiciones requeridas: S/E Tap Off Llanos: *Abierta Interruptor 52B7. *Abierto y bloqueado Desconectador 89B71. *Abierto y bloqueado Desconectador 89B72. En SE Aguas Blancas: *Abierto Interruptor 52B71. *Abierto y bloqueado Desconectador 89B71. Prevea a la desconexión de la linea se requiere evitar en modo sicicion Sec unidades AGB para abastecer los consumos de la planta.	El nivel de riesgo es bajo, debido a que se trabajara con la linea desenergizada y equipos aislantes y bloqueados.	Condiciones requeridas: S/E Tap Off Llanos: *Abierta Interruptor 52B7. *Abierto y bloqueado Desconectador 89B71. *Abierto y bloqueado Desconectador 89B72. En SE Aguas Blancas: *Abierto Interruptor 52B71.

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1458

Total registros Línea: 2614

Número	Tipo	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023103445	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	1845	LOS VILLARES - AZOGUINOSA 500kV SAL #6(500kV)	4898 4902	EST. 225A - TAP SAN RAFAEL 220kV C1 [EN_REVISION] EST. 85 - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Iberdola energía, se realizará prueba ENDS to ENDS Circuito 2, tiomo S/E Yalcardillo - Los Villares. Se requiere la No reconexión de LT Azoguiaga - Villares 110KV.	Riesgos a controlar por Revisión Energías Renovables.	Trabajos relacionados a NUP 3295 - PKS S/E Villares.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 12:00	13-11-23 20:00
2023103991	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1538	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°38J – MIRAJE 220KV C2 EST. N°31 – EST. N°38J 220KV C2 EST. N°38J – EST. N°38Z 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, S23; S23Bcon bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, S23; S23; S23B; S23B con bloqueos a la reconexión inmovilizado Tevierec, S/E TapOff Enlace: S221 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:30	13-11-23 17:56
2023103997	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1538	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°38J – MIRAJE 220KV C2 EST. N°31 – EST. N°38J 220KV C2 EST. N°38J – EST. N°38Z 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, S23 - S23B con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, S23 - S23 - S23B - S23 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tevierec, S/E Tap off Enlace: S23 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:30	13-11-23 18:40
2023097511	Línea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	650	Intervención	Origen Interno	Programada	1017	CONDORES - PACIFICO 110KV	1871 1872 4062	CONDORES - EST. N°07 220KV C1 EST. N°09 - PACIFICO 110KV C1 EST. N°17F- EST. N°09 110KV C1	Lavado de Aislador	Sin Limitacion es	Se requiere no reconectar LT 110 KV Cóndores – Pacífico por faenas de lavado de aisladores con línea energizada.	Nivel de riesgo bajo y controlado	Faenas con zona de suspensión diaria, trabajos a ejecutar dentro del periodo y horario señalado en RD. Trabajos coordinados con CDA. (PT 8834 registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00	13-11-23 08:35	16-11-23 18:19
2023103236	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexió	Origen Interno	Programada	1286	MANTENCILLO - NUEVA MANTENCILLO 220KV	2968	MANTENCILLO - NUEVA MANTENCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Mantención operacionales en relación a la desconexión de ATR-1 y/o Nueva Mantencillo SD N°2023102276. Circuito N°1 220 kV Nueva Mantencillo- Mantencillo quedará radial desde S/E Mantencillo mientras se ejecutan las maniobras de Desconexión del ATR-1 en S/E Nueva Mantencillo por la apertura de los interruptores 220 kV 5211 y 5222. Actualmente el Paño 13 desconectado por lo SD 2023082960. A Posterior se normaliza la diagonal en 52P2 y 220 kV para el ATR-1 S/E Nueva Mantencillo quedando energizado el Circuito N°1.	Maniobras operaciones de deriegue del ATR-1 en S/E Nueva Mantencillo relacionado con SD N° 2023102276. Tomando las medidas de control y seguridad indicadas para las trabajos, no existen riesgos asociados a las actividades.	Maniobras operaciones de deriegue del ATR-1 en S/E Nueva Mantencillo relacionado con SD N° 2023102276.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 09:00	13-11-23 09:18	13-11-23 10:59
2023103552	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexió	Origen Interno	Programada	80	CURAUMILLIN - LOS MAQUIS 220KV	119	TAP EL GUARD - LOS MAQUIS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Limpieza Manual de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 99 a la 105 y 115 a la 210 de la LT 220KV Los Maquis - El Llano - Quillagüín C1.	Sin riesgos para el sistema, circuito desconectado.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:46	13-11-23 20:25
2023103539	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1286	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	5058 5060 5064 5065 5749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE- EST. 166C 154KV C2 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023103440	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	942	TOTORALILLO - ACONCAGUA 500KV	179 180 173	TOTORALILLO - EST. B 500KV C1 EST. B - TAP LOS MAQUIS 500KV C1 TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Iberdola energía, se realizará prueba ENDS to ENDS Circuito 2, tiomo S/E Yalcardillo - Los Villares. Se requiere la No reconexión de LT TOTORALILLO - ACONCAGUA 500KV.	Riesgos a controlar por Revisión Energías Renovables.	Trabajos relacionados a NUP 3295 - PKS S/E Villares.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 12:00	13-11-23 20:00
2023103465	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexió	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1618 1631 1625	ALTO JAHUEL - EL ROBLO 220KV C2 EL ROBLO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Apertura y cierre de puertas en portal de estructura 82del circuito 2 de la línea por curso de capacitación de brigadas.	Bajo	Actividades: Apertura y cierre de puertas en estructura 82 del circuito 2 Restricciones: Circuito 2 indisponible entre S/E Alto Jahuel y estructura 88 (puertas abiertas). No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales en estructuras 83 y 93 del circuito 2, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Circuito 2 de la línea se encuentra desconectado entre la S/E Alto Jahuel y la estructura 88 (puertas abiertas), por obra de reemplazo de equipos primarios del paño de [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:46	13-11-23 18:40
2023103186	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1538	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°38J – MIRAJE 220KV C2 EST. N°31 – EST. N°38J 220KV C2 EST. N°38J – EST. N°38Z 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalación de portales de protección tipo arabanos en cruce de L2x220KV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 345 kV Chacaya-Algaria, como trabajo previo para posterior cámbio de reemplazo de conductor. Trama comprendido entre 83B y 83D	Bajo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo arabanos en cruce de L2x220KV Atacama Miraje con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 345 kV Chacaya-Algaria, como trabajo previo para posterior cámbio de reemplazo de conductor. Trama comprendido entre 83B y 83D. Restricciones: Atacama, S23; S23B No reconectar Miraje, S23; S23; S23; S23B No reconectar Tevierec, SCDD S/E TapOff Enlace, Antucoya: S23 No reconectar Tevierec, SCDD S/E Chacaya, Engie: S23; S23 TRU reconectar Tevierec, SCDD S/E El Cobre, Engie: S212; S23 No reconectar Tevierec, SCDD S/E Chacaya, Minera Algarrobo: S23B No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: Miraje, 83N-D2 Bloquear brib de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar que todos los equipos y personal involucrado esten en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40km/hr .	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:55	13-11-23 21:10
2023099621	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1536	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	1252 1675 1676 1677 1678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 226KV C1 EST.22 - EST.25 66KV C1 EST.23 - EST. 26A 66KV C1 EST.166 - EST.166 66KV C1 EST.165 - TAP NIVELCO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poda manual en franjade servidumbre, desde estructura N° 94L - 82S Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 66 kV San [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:30	13-11-23 18:29
2023103626	Línea	Rechazado	CHIQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexió	Origen Interno	Programada	1621	AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV	3034 3035 3033 3036	AGUA SANTA – EST. 3I 110KV C2 EST. 3I – TAP PLACERES 110KV C2 TAP PLACERES - EST. 3K 110KV C2 EST. 3K - EST. 3J 110KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Trabajos de limpieza de aislacion en LT 110Kv Agua Santa - La Polvora cta N°2, considera cobre de precaución para el cta N°1.	Riesgo bajo, programado y controlado.	Considera reemplazo de aislación	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
2023099595	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-		Actividades: Inspección visual pedestre en línea completa. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena: N/A	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	17-11-23 18:00		
2023097666	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1286	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	5058 5060 5064 5065 5749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE- EST. 166C 154KV C2 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodo a potencial. Coordinado con CDB.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodo a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:52	13-11-23 21:07
2023103237	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3908	Intervención	Origen Interno	Programada	763	MANTENCILLO - CASERONES 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MANTENCILLO - ESTRUCTURA 291 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 292 - ESTRUCTURA 297 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Tamarina Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Mantecilla - Caserones, realizara el replantep y tiraxlo, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vaciago, instalación y montación de barras de fundación (final).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarina Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Mantecilla - Caserones, realizara el replantep y tiraxlo, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vaciago, instalación y montación de barras de fundación (final), hormigonado de fundación, relleno compactado, implementalización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 629 y 630. Restricciones: Subestación Mantecilla, S212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantecilla, S212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S23 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S23 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, S27 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantecilla-Caserones, C1 o L 220kV Mantecilla-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:30	13-11-23 18:40
2023103236	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	3908	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MANTENCILLO - CASERONES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MANTENCILLO - ESTRUCTURA 291 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 292 - ESTRUCTURA 297 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Tamarina Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Mantecilla - Caserones, realizara el replantep y tiraxlo, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vaciago, instalación y montación de barras de fundación (final).	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas (Excavaciones, Enfierraduras, Hormigonado, Construcción Malla de Puesta a tierra), A solicitud de Tamarina Solar Dos SpA (NUP 876) - LT 2x220 kV Mantecilla - Caserones, realizara el replantep y tiraxlo, excavación, instalación de enfierradura y moldeo de zapata y vaciago, instalación y montación de barras de fundación (final), hormigonado de fundación, relleno compactado, implementalización de fundación y instalación de malla puesta a tierra base, lo anterior en las estructuras 629 y 630. Restricciones: Subestación Mantecilla, S212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantecilla, S212 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S23 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, S23 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, S27 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantecilla-Caserones, C1 o L 220kV Mantecilla-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:30	13-11-23 18:29
2023103231	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1266	660 - 980 69KV	2161 2171 2166 2165	TAP OFF 655 - TAP OFF 980 69KV C1 TAP OFF 655 - 980 69KV C1 660 - TAP OFF 655 69KV C1 TAP OFF 980 - TAP OFF 655 69KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aisladores Línea 69kV 980-660.	Riesgo bajo, trabajo programado con procedimientos respectivos.	Se requieren las siguientes condiciones en: SE 980: No Reconectar 52B961. SE 660: No Reconectar 52B662, 52B663A y 52B663B. SE Buzonadio: No reconectar 52B1. SE Laguna Seca: No reconectar 52B3.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:38	13-11-23 21:25
2023103181	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	225	TENNUCO - CAUTIN 220KV	1396	TENNUCO - CAUTIN 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.-		Actividades: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
2023103139	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	CHAMILLA - ENTRE RIOS 220KV	2969	CHAMILLA – ENTRE RIOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
2023103130	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	CHAMILLA - ENTRE RIOS 220KV	2970	CHAMILLA – ENTRE RIOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
2023103101	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3541	EST.82 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00		
2023102799	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1792	CHAMILLA - LOS NOTROS 220KV [En_Revision]	4291 4292 4291	LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 [En_Revision] EST. 4 - EST. 186 220KV C1 [En_Revision] EST. 186 - TAP DPP TIRUPAN 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Los Notros: Reapriete de pernos en estructuras de pilar de marco de lineas LT Los Notros Chamuy-Antuco 1, lineas Los Notros Chamuy-1 y pilar Marco de barra paño 152.	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Reapriete de pernos en estructuras de pilar de marco de lineas LT Los Notros Chamuy-Antuco 1, lineas Los Notros Chamuy-1 y pilar Marco de barra paño 152. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Kaluz-Los Notros, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	29-11-23 18:00	13-11-23 12:07	17-11-23 17:38
2023102798	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1792	CHAMILLA - LOS NOTROS 220KV [En_Revision]	4294 4295 4296	LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 [En_Revision] EST. 4 - EST. 186 220KV C1 [En_Revision] EST. 186 - TAP DPP CHICAUMA 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Los Notros: Reapriete de pernos en estructuras de pilar de marco de lineas LT Los Notros Chamuy-Antuco 1, lineas Los Notros Chamuy-1 y pilar Marco de barra paño 152.	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Reapriete de pernos en estructuras de pilar de marco de lineas LT Los Notros Chamuy-Antuco 1, lineas Los Notros Chamuy-1 y pilar Marco de barra paño 152. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Kaluz-Los Notros, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	29-11-23 18:00	13-11-23 12:07	17-11-23 17:38
2023102797	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1792	LOS NOTROS - RALCO 220KV [En_Revision]	4289	LOS NOTROS - RALCO 220KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Los Notros: Reapriete de pernos en estructuras de pilar de marco de lineas LT Los Notros Chamuy-Antuco 1, lineas Los Notros Chamuy-1 y pilar Marco de barra paño 152.	Bajo	Actividades: S/E Los Notros: Reapriete de pernos en estructuras de pilar de marco de lineas LT Los Notros Chamuy-Antuco 1, lineas Los Notros Chamuy-1 y pilar Marco de barra paño 152. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Kaluz-Los Notros, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	29-11-23 18:00	13-11-23 12:07	17-11-23 17:38
2023102782	Línea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1058	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°4 N - EST. N°2D 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°2D 220KV C1 EST. N°2D - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE - EST. N°2 220KV C2 EST. N°2S - EST. N°2D 220KV C2 EST. N°2D - EST. N°3D 220KV C2 EST. N°3D - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislador	Sin Limitacion es	Lavado de aislación línea Cochrane - Encuentro Cto 1 y 2	Riesgo bajo por ser lavado preventivo	Restricciones: : S/E Cochrane: No Reconectar 52J1, 52J2, S/E Encuentro: No Reconectar 52J14, 52J15.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:25	13-11-23 15:25
2023102780	Línea	Aprobado sin activación	AES GENER	13	Intervención	Origen Interno	Programada	1328	NORQUINCO - CRUCERO 220KV	2954 2956 2957 2958 2959 2960	NORQUINCO - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - NORQUINCO 220KV C1 NORQUINCO - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación línea Nangeren - Cruceno Cto 1 y Cto 2 (Postacion de Salida)	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Nangeren:Hellafisiun y Reconectar F/S 5211 y 5212; S/E Cruceno y Reconectar F/S 5211 y 5213; S/E La Ciudad:Hellar y M 5211 - 5212 - 52 T1 - 52S; S/E Barriles:Sellar y M 521 , 522 , 52H T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 08:35	13-11-23 12:56
2023103522	Línea	Ejecución Exitosa	CGR TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	931	EL PASCO - EL MONTE 66KV	599	EL PASCO - EL MONTE 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 52B1 de SE Bajo Melipilla	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:55	13-11-23 17:41
2023103198	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1286	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	5057 5058 5060 5062 5063 5749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 TAP TUNICHE- EST. 166C 154KV C1 EST. 166C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	16-11-23 18:00		
2023103132	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHAMILLA - HUALPEN 220KV	3221	CHAMILLA – HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Construcción de fundaciones tipo pilote de Torres 98N y 80N por interferencia con Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Medio	Actividades: Construcción de fundaciones tipo pilote de Torres 98N y 80N por interferencia con Puente Industrial. Restricciones: Bloquear a la reconexión . Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chamuy-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			13-11-23 08:00	13-11-23 18:00	13-11-23 09:30	13-11-23 20:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231023111	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3993 3994 3995 3996 3997	ATACAMA - EST. N°51. 220KV C1 EST. N°182 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°51 - EST. N°182.220KV C1 EST. N°84 - TAP OFF MIRAJE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°182.220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Atacama: Lavado de aislación y ultrasonido de equipos asociados a la Barra principal sección 1.		Restricciones: Subestación Atacama, 521, 522, 523, 525, 528, 5271, 5215 con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 5213 con bloqueo a la reconexión Testerra, S/E Tap Off Enlace: 521 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 525, 528 con bloqueo a la reconexión. Testerra, Central Gas Atacama: 52C-1A, 525S-2J, 52C-1B y 525S-3Z con bloqueo a la reconexión. Subestación Atacama, 5251 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1 Atacama o Tr. Trifásico DL 220kV Atacama o L-220kV Atacama-Miraje, C1 o Paño Acoplador 4N5 Atacama o Paño Transformación L2D Atacama o Paño Transformación L2D Atacama o Paño Transformación L2B Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Atacama, Zona de trabajo Delimitando Se delimitara zona de trabajo , con ayuda de conos y cadenas de señalizacion.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2108:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 17:54
20231022125	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1329	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV	1957	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 L18	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores energizado, tiene 72 x 127 y 424 x 552.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES REQUERIDAS: NO RECONECTAR S/E Tamaya 52H1, S/E A 52H1 ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 16:00	19-11-23 08:18	19-11-23 16:35
20231022295	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1329	CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV	3157 3158 3159	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36. 110KV C2 EST. N°36 - EST. N°72. 110KV C2 EST. N°72 - A. 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores energizado, tiene 72 x 127 y 424 x 552.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando los trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Precaución, S/E Tocopilla 52H2, S/E A 52H2. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 16:00	19-11-23 08:18	19-11-23 16:35
20231022501	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1751	PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220KV C1	4205 4206	PALPANA - EST. 215. 220 KV C1 EST. 274 - EST. 128.220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado Aislaciones energizado tramo 18a a 28D. SCDS 2101 kV, 25% Transelec	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, Sin Palpana 52J1, 52J3. Sin R. Tomic 52J5. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 16:00	19-11-23 08:36	19-11-23 16:36
20231022560	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	336	LINARES - PARRAL 66KV	1204 1205 1206 1123 1216 1210 1220 1221	LINARES - ESTRUCTURA 17 66KV C1 ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 65 66KV C1 ESTRUCTURA 65 - TAP LONGAVI 66KV C1 TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 TAP LONGAVI - ESTRUCTURA 98 66KV C1 ESTRUCTURA 98 - ESTRUCTURA 110 66KV C1 ESTRUCTURA 110 - TAP RETIRO 66KV C1	Nivel y poda/ Ilanga arrendamiento	Sin Limitaciones	Podà y tisar de arbales en la CT Parral-Retiro. Se requiere el bloqueo del 5282 en SE Parral a 18Km en 66 kVseries.	Riesgo medio sin bloqueo.	Podà- y tisar.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 10:28	19-11-23 18:22
20231022112	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1292 1293	ESTRUCTURA N9 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N9 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos Proyecto Tinguiririca - Montaje de estructura 6.	Riesgo	Actividades: Trabajos de Primentado y montaje de estructura N9. Restricciones: Instalación se encuentra desconectada.- Instalaciones en Riesgo: No hay.- Temporalidad de los Riesgos: Sin riesgo.- Bloqueos del jefe de Tarea: Delimitación zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 20:00		
20231022567	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	290	EL KISEN - ALTO DEL CARMEN 110KV	588 1721	EL KISEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1	Nivel y poda/ Ilanga arrendamiento	Sin Limitaciones	Poda y Roce. Trabajos a realizar con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Poda y Roce	Se solicita bloqueo de reconexión de 52H1 de SE El Kisén, y orden de No reconectar 52H1 de Central Río Huasco, condición que se mantendrá durante la ejecución de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:52	19-11-23 18:24
20231022125	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	185	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV	1658	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Los Vilos, Proyecto Habilitación esquema TDD. 1) Actualización de firmware y protocolización de protecciones 51 paño (4) Siemens 7SA6235 región RAP 090-2022.	Riesgo	Actividades: Cambio de ajustes y protocolización de protecciones sistema 1 y 2, SE Los Vilos, Proyecto Habilitación esquema TDD. Las actividades a realizar son: - 1) Actualización de firmware y protocolización de protecciones 51 paño (4) Siemens 7SA6235 región RAP 090-2022. Nota: Trabajo en coordinación con AT 116320, se realizará un trabajo a la vez y no ambos en paralelo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 o Barra 220kV, Sección 2 Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subdivisión Los Vilos, Armario AI (Sectidor N8) Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subdivisión Los Vilos, Sistema de protección 1 Bloqueo de ordenes de TRIP sobre 52L1,	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 10:27	19-11-23 18:54
20231022211	Linea	Aprobado	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	832	Intervención	Origen Interno	Programada	1635	LA PORTADA - GUARDIAMARINA 500KV	3811 3814 4089 4090	LA PORTADA - EST 62 500KV C1 EST 62 - EST 58 500KV C1 EST 58 - EST 54 500KV C1 EST 96 - EST 105. 500KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Obras civiles menores. Instalación de defensas camineras doble ovda en perimetro de línea 110 kV La Portada - Guardiamarina estructura 54.	Riesgo controlado, fuerzas de obras civiles menos sin riesgo eléctrico en faja de servidumbre de lineas 110KV.	Solicitud se suspende 6 diariamente al finalizar la jornada diaria DO a 18 hrs. (PT 6811 registro interno Transemel)	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	05-12-23 18:00	16-11-23 09:26	
20231021980	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	361	PAN DE AZUCAR - MARIQUIÑA 66KV	229	PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1	Nivel y poda/ Ilanga arrendamiento	Sin Limitaciones	Podà y Tala de arboles cercanos a la linea.	Trabajos de riesgo controlado.	Para este trabajo se requiere bloquear de reconexión del interruptor 52B5, en S/E Pan de Azúcar. El bloqueo de la reconexión, se realizará en forma paralela y efectiva, solo cuando las cuadrillas se estén retirando.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 10:32	19-11-23 17:49
20231020890	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3993 3994 3995 3996 3997	ATACAMA - EST. N°51. 220KV C1 EST. N°182 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°51 - EST. N°182.220KV C1 EST. N°84 - TAP OFF MIRAJE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°182.220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislaciones en instalación energizada	Riesgo	Lavado de aislaciones en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 521, 5218con bloqueos a la reconexión inmovilizada Subestación Miraje, 525, 528, 5218, 5219 con bloqueos a la reconexión inmovilizada Testerra, S/E Tap Off Enlace: 521 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Ninguno	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 17:54
20231020896	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3993 3994 3995 3996 3997	ATACAMA - EST. N°51. 220KV C1 EST. N°182 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°51 - EST. N°182.220KV C1 EST. N°84 - TAP OFF MIRAJE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°182.220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Riesgo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 5215 - 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 5215 - 5216 - 5218 - 5219 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Testerra, S/E Tap off Enlace: 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 18:40
20231020980	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1301	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV C2	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección de termografica a lineas de Transmision	Riesgo	Actividades: Inspección de termografica a lineas de Transmision Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	29-11-23 20:00	21-11-23 09:05	
20231020879	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1301	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección de termografica a lineas de Transmision	Riesgo	Actividades: Inspección de termografica a lineas de Transmision Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	29-11-23 20:00		
20231021903	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	8972 8985 8113	9-17 – 9-81A 220KV C2 9-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C2 NOGALES – 9-17 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de pinturas y glaze de policarbonato en estructuras.	Riesgo	Actividades: Instalación de pinturas y glaze de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:53	19-11-23 17:19
20231021902	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	8110 8972 8986	NOGALES – 9-17 220KV C1 9-17 – 9-81A 220KV C1 9-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de pinturas y glaze de policarbonato en estructuras.	Riesgo	Actividades: Instalación de pinturas y glaze de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:53	19-11-23 17:19
20231021895	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	814	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV C2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rozar y poda de árboles bajo conductor.	Riesgo	Actividades: Rozar y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:50	19-11-23 18:29
20231021861	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	126	ABANICO – CHARRUA 154KV	1321 1324	TAP TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 ABANICO - TAP TRUPAN 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Solicitud de Empresa Muñoz Leonelli y Cia Ltda por cosecha forestal en sector ubicado en el predio "Campo Silencio", sector Chollguën. - No Reconectar interruptores asociados a la instalación con riesgo.	Riesgo.	Actividades: Solicitud de Empresa Muñoz Leonelli y Cia Ltda por cosecha forestal en sector ubicado en el predio "Campo Silencio", sector Chollguën. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalación en riesgo: Línea 220 kV Los Notros Charrúa En Línea 154 kV Abanico Charrúa Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:10	19-11-23 18:40
20231021856	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1752	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV [Sin_Revision]	4294 4295 4296	LOS NOTROS - EST. 4 220KV C1 [Sin_Revision] EST. 4 - EST. 184 220KV C1 [Sin_Revision] EST. 184 - TAP OFF CHOSLUAN 220KV C1 [Sin_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Solicitud de Empresa Muñoz Leonelli y Cia Ltda por cosecha forestal en sector ubicado en el predio "Campo Silencio", sector Chollguën. - No Reconectar interruptores asociados a la instalación con riesgo.	Riesgo.	Actividades: Solicitud de Empresa Muñoz Leonelli y Cia Ltda por cosecha forestal en sector ubicado en el predio "Campo Silencio", sector Chollguën. Restricciones: Bloquear a la reconexión. Instalación en riesgo: Línea 220 kV Los Notros Charrúa En Línea 154 kV Abanico Charrúa Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:10	19-11-23 18:40
20231021778	Linea	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1212	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	3280 3281	PUNTA SIERRA - EST. 2343.220KV C1 PUNTA SIERRA - EST. 2343.220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Lavado de aislación con equipos energizados paños 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 y 33 patio 220kV, incluye marcos de barra y marcos de líneas. Incluye desmalezado. Requiere en S/E Punta Sierra bloqueo reconexiones (79) de circuitos 1 y 2 220 kV Punta Sierra - Las Palmas (13, 15, 31, 33)	Riesgo bajo, planificado y ejecutado por Transelec	Trabajo solicitado y coordinado por Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 07:43	19-11-23 21:15
20231021666	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1616 1617	ALTO JAHUEL - EL ROSÍO 220KV C1 EL ROSÍO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Apertura y cierre de puentes en portal de estructura 82del circuito 2 de la línea por curso de capacitación de brigadas.	Riesgo	Actividades: Apertura y cierre de puentes en estructura 82 del circuito 2. Restricciones: Circuito 2 inalterable entre S/E Alto Jahuel y estructura 89 (puentes abiertos). No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: Puentes a tierra provisionales en estructuras 81 y 83 del circuito 2, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Circuito 2 de la línea se encuentra desconectado entre la S/E Alto Jahuel y la estructura 89 (puentes abiertos), por obra de reemplazo de equipos primarios del paño de 72517 (fin de entrega de S/E Alto Jahuel 220 kV).	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:46	19-11-23 18:40
20231021636	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	155	CHARRUA - ULLA 66KV	3016 3017	CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MATEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MATEN – ULLA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación de Defensas Camineras en Estructuras de Alta Tensión, Soldadura de pernos en defensas camineras en estructuras: 641, 954, 955, 956, 957, 1026, 6219 y 6223.		Actividades: Instalación de Defensas Camineras en Estructuras de Alta Tensión, Soldadura de pernos en defensas camineras en estructuras: 641, 954, 955, 956, 957, 1026, 6219 y 6223. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00		
20231021617	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV	1292 1676 1677 1678 1679	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST 22 - EST 29 66KV C1 EST 29 - EST. 36A 66KV C1 EST 36A - EST.36B66KV C1 EST 36B - TAP SERVIU 66KV C1 TAP SERVIU - SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Lineas.-		Actividades: Mediciòn resistencia intierra en estructuras 1 (3-6), 2-4-6 (3-6), 3-20 y 5-9(E), 5-6 7 (3-6), 5-10 y 7(E), 8-9-10 (3-6), 4-11(3-6), 5-12(E), 11-12 (3-6)(2, 3-19 y 6-221).- Restricciones: N/A.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Tarea: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	17-11-23 18:00		
20231021509	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	165	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV	1555 1693	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 65 A 172.	Riesgo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 65 A 172 Restricciones: Subdivisión D. Almagro, 52H9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subdivisión El Salado, 52H71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Challaren, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV D. Almagro-el Salado, C1 o L 220kV El Salado-Challaral, C1 y Barra 220kV-El Salado y Barra 2E4 kV-El Salado y Tr. Trifásico1, 100/26kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea:	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:30	19-11-23 21:10
20231021652	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	185	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV	1658	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Los Vilos, Proyecto Implementación TDD Paño 208. "RAP 090-2022"	Riesgo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, SE Los Vilos, Proyecto Implementación TDD Paño 208. "RAP 090-2022" . - 1) Realizar Bloqueo de protección Sistema #1 Siemens 7SA6 según manual de Bloqueo para dar condición al AT 116175, Nota: Protección quedará bloqueada hasta el termino de actualización de Firmware y protocolización de la misma, Nota: Trabajo en coordinación con AT 116320, se realizará un trabajo a la vez y no ambos en paralelo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 o Barra 220kV, Sección 2 Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subdivisión Los Vilos, Paño 01 Protección Sistema #1 Bloqueo de Ordenes de Desenganche sobre 52B8 Subdivisión Los Vilos, Paño 01 Protección Sistema #1 Bloqueo de trip 50BF sobre 8M82 Subdivisión Los Vilos, Paño 01 Protección Sistema #1 Bloqueo envio de TDD a extremo remoto en SE Las Palmas.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 10:27	19-11-23 18:54
20231021580	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	1626	VALPARAISO – LA POLVORA 110KV	3898 3899	VALPARAISO – EST. 31 110KV C1 VALPARAISO – EST. 31 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere precaución a la reconexión por trabajos de lavado de aislación con agua desmineralizada a la LT 110KV LA POLVORA VALPARAISO C1 y C2.	Riesgo bajo programado y controlado	Se requiere precaución a la reconexión por trabajos de lavado de aislación con agua desmineralizada a la LT 110KV LA POLVORA VALPARAISO C1 y C2.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:36	19-11-23 16:16
20231021539	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORES RIO TOLTEN - LAS MINAS 220 KV	4034 4035 4036 4037	EST. 333.220 KV C1 EST. 334A - LAS MINAS 220 KV C2 EST. 334 A - EST. 334B 220 KV C2 [Sin_Revision] EST. 334 B - LAS MINAS 220 KV C2 [Sin_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección Visual Pedestre.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	21-11-23 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231011138	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LAGUMINA - CIRUELOS 220KV	4037 4040 4053 4054	LAGUMINA - EST. 2504 220 KV C1 EST. 2504 - CIRUELOS 220KV C1 EST. 2504 - EST. 358 220 KV C1 [SIN_REVISION] EST. 358 - CIRUELOS 220KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección Visual Pedestre.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	20-11-23 18:00		
20231011137	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LAGUMINA - CIRUELOS 220KV	4038 4039 4052 4054	LAGUMINA - EST. 2504 220 KV C2 EST. 2504 - EST. 270 220 KV C2 EST. 270 - EST. 358 220 KV C2 [SIN_REVISION] EST. 358 - CIRUELOS 220KV C2 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección Visual Pedestre.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	20-11-23 18:00		
20231011136	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LAGUMINA 220 KV	4031 4044 4055 4623 3622 4053	TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 2505 220KV C1 TAP RIO TOLTEN - EST. 2505 220KV C1 [SIN_REVISION] EST. 2505 - LAGUMINA 220 KV C1 EST. 2505 - LAGUMINA 220KV C1 [SIN_REVISION] EST. 321 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 EST. 321 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección Visual Pedestre.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	20-11-23 18:00		
20231011286	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2865	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por proyecto de Obra de mitigación de ruidos.-	Riojo	Actividades: S/E Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras para barrera acústica en tercio 1-2 en subestación Ancoa.- Condición: Normalización suprita a coordinación Riesgos a la reconexión: No reconectar interruptores que vienen la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo - No reconectar interruptores que vienen a la línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 20:00
20231011246	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	95	CARENA - PUENTE ALTO CMPC 66KV	1202 1203 1222 1223 4010 4011	CARENA - MALLOCO 66KV C1 MALLOCO - INICIO VARIANTE BISALCO 66KV C1 FIN VARIANTE BISALCO - PUENTE ALTO CMPC 66KV C1 INICIO VARIANTE BISALCO - FIN VARIANTE BISALCO 66KV C1 CARENA - TAP PATAGUILLA 66KV C1 [SIN_REVISION] TAP PATAGUILLA - MALLOCO 66KV C1 [SIN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Restricción de No Reconexión de 17:00 EV Carena - El Rosario (Puente Alto) por Poda de árboles desde Estructura 179 Estructura 181 del lo 17:00 EV Carena - El Rosario.	Riesgo: Desconexión de 17:00hs Carena - El Rosario.	Sin Comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 10:17	19-11-23 16:59
20231011121	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	927	ILLAPEL - CHOAPA 110KV	3125 3126 3127	RIO CHOAPA 110KV C1 RIO CHOAPA - ILLAPEL 110KV C1 ILLAPEL-RIO CHOAPA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores (cruce) sobre línea 110KV Choapa Illapel, entre estructuras 6(R) y 6(R), por construcción de nueva línea 2x220 KV Puntas Sierra-Cerdenia.	Trabajo de riesgo controlado	Se requiere coordinación con Transelec para desenergizar la línea 110KV Choapa Illapel, entre estructuras 6(R) y 6(R), por construcción de nueva línea 2x220 KV Puntas Sierra-Cerdenia.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:58	19-11-23 19:55
20231010959	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	459	Intervención	Origen Interno	Programada	1035	CHACAYA - MURILLO 110KV	3868	CHACAYA - MURILLO 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en líneas de transmisión.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad	Actividades: Lavado de aislación en líneas de transmisión. S/E Chacaya - Instalar y Reconectar 52H2 S/E Murillo: Instalar y No Reconectar 52H2	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:54	19-11-23 17:45
20231010596	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUIDSTANTIA SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52BT1 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un cese masivo en la franja de servidumbre de las7 66 kV San Javier - Constitución.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 06:00	19-11-23 18:20
20231010561	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1833	Intervención	Origen Interno	Programada	1648	PUERCHE SUR - PILITILLA NORTE 220 KV	8999 8980	PUERCHE SUR - EST. SERN 220KV C1 EST. SERN - PILITILLA NORTE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección Visual Pedestre.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	17-12-23 18:00		
20231010552	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1311	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de obras de Líneas.-	Riojo	Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en vanos estructurales.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que vienen a la Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, 1	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 16:32
20231010551	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	854	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Corta y/o poda de árboles próximo a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que vienen a la Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel, 2	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 17:54
20231010431	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1252 1638	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que vienen a la Línea 154 kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando,	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 18:29
20231010430	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3866 3867 3868	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C1 o L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que vienen a la Línea 154 kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 1 o Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando,	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 18:29
20231010429	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1496	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3870 3871 3872	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154KV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Punta Cortés, C2 o L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia energizada.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que vienen a la Línea 154 kV Tinguiririca - Punta Cortés, Circuito 2 o Línea 154kV Tinguiririca - San Fernando,	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 18:29
20231010180	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1024	ATACAMA - MIRAJE 220KV	2933 2934 2935 2936 2937	ATACAMA - EST. N°16 220KV C1 EST. N°16 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°16 - EST. N°36 220KV C1 EST. N°36 - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°36 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Minge con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 154 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior cámbio de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 039 y 032.	Riojo	Actividades: Instalación de portales de protección tipo andamios en cruce de L2x220kV Atacama Minge con línea 220 kV Chacaya - El Cobre y línea 154 kV Chacaya-Algorta, como trabajo previo para posterior cámbio de reemplazo de conductor. Tramo comprendido entre 039 y 032. Restricciones: Atacama, 52T1, 52B. No reconectar Minaje, 52T1, 52B, 52B3, 52BTNo reconectar Tesinera, 52D1 y/o Tap Off Antaze, Antucoya: 52T1 No reconectar Tesinera, 52D1 y/o Chacaya, Angie: 52D1, 52T1 No reconectar Tesinera, 52D1 y/o El Cobre, Angie: 52C1, 52D1 No reconectar Tesinera, 52D1 y/o Chacaya, Minera Algorta: 52B1 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Minaje, C1 o L 220kV Atacama-Minaje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de Faena: Minaje, 699-0100Bloqueo Jefe de Faena Verificar las distancias de seguridad para instalacion de portales. Delimitar zona de trabajo de acuerdo a señalizacion vial. Verificar las condiciones climaticas. Revisar que todas las maquina y personal involucrado esten en optimas condiciones. Controlar la velocidad del viento no mayor a 40Km/hr.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 13:15	19-11-23 21:10
20231010212	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1632	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 0186 - 0350	Riojo	Actividades: L 220kV Frontera-Lagunas, C2, Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): 0186 - 0350 Restricciones: Lagunas, 52C1 No reconectar Tesinera, 52D1 No reconectar Tesinera, 52C1 52D1 Mirador (n/c Tap Off Quillagua) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Frontera, 0186-0350 Bloqueo Jefe de Faena Colocar a tierra pistola de lavado en estructura, conectar a tierra camión lavador. Verificar resistividad / conductividad de agua de entre estructuras, medir humedad relativa del ambiente menor a 85%, controlar velocidad del viento menor a 30km/h. respetar distancia de seguridad	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:26	19-11-23 15:47
20231010066	Línea	Ejecución Exitosa	AUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	80	QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2	2976	QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Restricción de No Reconectar y bloqueo de la reconexión automática de la LT 220 kV Los Maquis - Quilapilun C2 por cercanía en los trabajos de Empresa Manuel de Aislación, cambio de Aislación y revisión de Estructura en General, de la Torre N° 91 a la 120 y 121 a la 150 de la LT 220 kV Los Maquis - El Llano - Quilapilun C1.	Riesgo de operación de LT 220 kV Los Maquis - Quilapilun C2 por cercanía en los trabajos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:40	19-11-23 20:25
20230909617	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	712	HUASCO - MANTENCILLO 110KV L1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MANTENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 151 a 152.		Actividades: Inspección Visual Pedestre_INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 151 a 152 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00		
20230909622	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 3575	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NARVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Poce manso en franja de servidumbre, desde estructura N° 96 - 105 Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que vienen a la Línea 66 kV San Javier-Constitución	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 18:29
20230909631	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2865	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Riojo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que vienen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 17:54
20230909599	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	904	MIRAJE - LIRAMES 154KV	1656 1596	MIRAJE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LIRAMES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de líneas.-		Actividades: Estudio y Reparaciones menores de malla puesta a tierra (Estructuras 186, 348, 356, 396, 380, 386, 265, 272, 276, 276, 3654).- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	17-12-23 18:00		
20230909682	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1738	EL PEÑÓN - LA HUACA 220KV	4179 4180	EL PEÑÓN - EST. 608 220KV C1 EL PEÑÓN - EST. 608 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Considera precaución en interruptor 52H5 y bloqueo de reconexión en interruptor 52H5 de S/E El Peñón. Además se requiere bloqueo de reconexión en interruptores 52H3 y 52H1 en S/E La Huaca (1X35 STR). Los bloqueos de las reconexiones se realizarán en forma puntual en y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 10:13	19-11-23 18:03
20230909546	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MEL/PELCO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1321	CURICO - MEL/PELCO 110KV	3068	CURICO - MEL/PELCO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Riojo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Mel/pelco: 52H3 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Curico: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H3 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:57	19-11-23 17:40
20230909538	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	712	HUASCO - MANTENCILLO 110KV L1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MANTENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, estructural N° 151 a 155 y 157-159 y 161-162	Riojo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación, estructura N° 151 a 155 y 157-159 y 161-162 Restricciones: Subestación Huasco, 52N1 Sin Bloqueo a la reconexión inmediatada Subestación Maitencillo, 52N1 con Bloqueo a la reconexión inmediatada Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Rojo	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 05:30	19-11-23 21:47
20231010162	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3586	EST 82 - CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00		
20230909862	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MEL/PELCO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1342	RIO TOLTEN - CURICO 110KV	3067	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Riojo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Tolten: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Curico: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:57	19-11-23 17:40
20231011249	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	954	SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL - PAINE 66KV	109	TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación a las estructuras de la L7066V Paine - TAP Hospital.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 52B2 en SE Paine y 52B1 en SE San Francisco de Mostazal.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 10:45	19-11-23 16:51
20231011340	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	225	TINAJOO - CAUTIN 220KV	3334	TINAJOO - CAUTIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:55	19-11-23 15:41
20231010607	Línea	Ejecución Exitosa	CAP CMP	2081	Intervención	Origen Interno	Programada	1491	SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV	1623	SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de estructuras de 179 220 kV S/E Llano de Llampos - S/E Cerro Negro Norte (CNN) con sistema energizado.	Pérdida del suministro eléctrico hacia S/E Cerro Negro Norte (220/23kV) y, por ende, a S/E Taltarailla (220/23kV)	Trabajo rutinario.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:29	19-11-23 15:00
20230979702	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3582 3583	POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C2 TAP LAMPA – EST 60 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STMI (RMS).	Riojo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:02	19-11-23 17:54
20230979701	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3587 3588	POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C1 TAP LAMPA – EST 60 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STMI (RMS).	Riojo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:02	19-11-23 17:54
20230979578	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1694 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STMI (RMS).	Riojo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:05	19-11-23 18:29
20230979577	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1506	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3581	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras. Coordinado con STMI (RMS).	Riojo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 y línea de 220kV Nogiuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nogiuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogiuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2308:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:05	19-11-23 18:29

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2025 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20250979176	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NEPTUNO - CHENA 220KV	2992	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavada de aislación en estructuras. Coordinado con STM (9991).	Bajo	Actividades: Lavada de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Chena - Nogliuno circuito 1 y línea de 220kV Nogliuno - Cerro Navia circuito 1 y línea de 220kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Nogliuno circuito 1 o línea de 220 kV Nogliuno - Cerro Navia circuito 1 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 08:45	19-11-25 18:29
20250979367	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1405	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	9057 9058 9061 9062 9063 9748	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PAYAS 154KV C1 TAP PAYAS - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 16SC 154KV C1 EST. 16SC - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodos a potencial. Coordinado con CSE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metodos a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Ranculgua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Ranculgua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 08:52	19-11-25 31:47
20250979725	Línea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	600	Intervención	Origen Interno	Programada	1018	CONDORES - PALAFITOS 110KV	1870 1893	CONDORES - EST. N°27 110KV C1 EST. N°27 - PALAFITOS 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar LT 110 kV Cóndores – Palafitos por faenas de Lavado de aislación con línea energizada.	Nivel de riesgo bajo y controlado	Faenas con zonas de suspensión diaria, trabajos a ejecutar dentro del periodo y horario señalado en SD. Trabajos coordinados con CDE. Condición operacional solicitada: En SEP Palafitos Bloquear Reconectado Automático SEMTI y SEP Cóndores Bloquear Reconectado Automático S/ZNE. (PT 6859 maestro interno Transemel).	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 07:10	19-11-25 09:00	19-11-25 08:05	30-11-25 09:19
20250979767	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1746	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220KV	9685	SECCIONADORA EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1	Mano y pase Franja servidumbre	Sin Limitaciones	Corte y puesta de Aductes, según lo indicado por Transelec en SCOI 5285 asociada a solicitudes 20250979671, 20250979672, 20250979673, 20250979674, 20250979675.	Medio, empresa externa contratada en riesgo a personas y equipos.	Condiciones requeridas: Sí El Rosal no reconectar 52H ; Sí El Rosal no reconectar 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:30	19-11-25 08:35	17-11-25 30:47
20250979367	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1291 1296	PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 08:40
20250979728	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	699	SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV	1239	SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y pasda de Aductes.- - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en rengo.	Bajo	Actividades: Corte y pasda de Aductes. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV San Vicente-Cementos Biobío, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 36:32
20250980886	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 FRONTERA2 - 220 KV Y FRONTERA - LAGUNAS 1 FRONTERA1 - 220 KV Y 9H4B4. vano entre 6639 Y 6640, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Laguna C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Laguna1: 522, no reconectar. Tap Off Q. Victoria: 5217 No reconectar San Simón: 5214 y 5215 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980854	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1654	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV Y4-SIM-T1. vano entre 6577 Y 6572. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Laguna1: 522, no reconectar. Tap Off N. Victoria: 5217 No reconectar San Simón: 5214 y 5215 No reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980826	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV	9601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659-678, Cruce entre vanos 634-635 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 522, no reconectar. Geoglifos: 5241, 5235 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980766	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	9600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659-678, Cruce entre vanos 634-635 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 521, no reconectar. Geoglifos: 521, 5212 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980766	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	9603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 212) en apoya a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Lineamiento vanos 595-596 (PK30 Ausenbuts), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Laguna C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Laguna1: 526, no reconectar. Geoglifos: 5261, 5236 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980746	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	9602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 212) en apoya a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Lineamiento vanos 595-596 (PK30 Ausenbuts), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Laguna C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Laguna1: 525, no reconectar. Geoglifos: 5211 No reconectar Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980644	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3400	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 423 A 860 y 876 A 902	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 423 a 860 y 876 a 902 Restricciones: Subestación Don Goyo, 5208 sin bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 5203 sin bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5215 sin bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5214 sin bloquear a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 31:47
20250980645	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3115	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 423 A 860 y 876 A 902	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 423 a 860 y 876 a 902 Restricciones: Subestación Don Goyo, 5208 sin bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 5203 sin bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5215 sin bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5214 sin bloquear a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 31:47
20250980670	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1302	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 36:40
20250980227	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2983 2984	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980236	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2982	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980231	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1488	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3038	EST 31-2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y pasda de Aductes.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980216	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1488	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3039	EST 31-2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y pasda de Aductes.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas. -	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980209	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	979	DUQUECO - LOS PELMES 220KV	1806	DUQUECO - LOS PELMES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 18:40
20250980486	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	955	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	2835	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250980481	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	955	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	1836	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250979768	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1525	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en rengo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 18:29
20250979767	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en rengo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 18:29
20250979735	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1521	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250976488	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1692	HUALPEN - GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 69A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntilla, C1 o línea 220 kV Hualpén-Guinda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	
20250979687	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP TPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAVAL 154KV C1 TAP NAVAL - TAP TPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntilla, C1 o línea 220 kV Hualpén-Guinda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 20:00
20250979671	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1736	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220KV	6157	EST. 61A - EST. 16SN 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en rengo.	Bajo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Rengo: Línea 220 kV El Rosal-Los Varones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 18:29
20250981838	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA.	11	Intervención	Origen Interno	Programada	707	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación en LÍNEA 2E220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTES 3-4.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Sí Mallenolito: No reconectar interruptores 5209 y 5210.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 08:58	19-11-25 36:20
20250981282	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA.	11	Intervención	Origen Externo	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	156 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación en LÍNEA 2E220KV GUACOLDA MAITENCILLO CTES 1-2.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Sí Mallenolito: No reconectar interruptores 5205 y 5206.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 08:58	19-11-25 36:20
20251022336	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	882	SALAMANQUILLOS - CALDERA 110KV	1731 1732	SALAMANQUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1 ESTRUCTURA 89 110KV - TAP RAPILSUCHI 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACIÓN CON LA INSTALACIÓN EN SERVICIO	TRABAJOS CON RIESGOS CONTROLADOS	SI MANTIENE BLOQUEADA RECIERRE/ON AUTOMATICA DEL 52H3 EN SE SALAMANQUILLOS	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 08:52	19-11-25 16:57
20251022775	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1066	CRUCERO - CONCHI 220KV	3981 3982 3983	CRUCERO - EST. 17B 220KV C1 EST. 17B - EST. 27A 220KV C1 EST. 27A A - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE (SODI 233). Lavada de aislación en instalación energizada.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Crucero-Conchi. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo. Bajo.	Restricciones: Subestación Crucero: 5208 No reconectar. Tenaresu, S/S Conchi: 5211 No reconectar. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 08:13	19-11-25 31:47
20250979611	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1554	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Rengo: Línea 154 kV Itahue-Maule .- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule.	No tiene consumo afectado		ninguno			19-11-2025 08:00	19-11-25 08:00	19-11-25 09:30	19-11-25 18:40

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	Torre(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202308757	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	221	CANAL MEJILLO - LOMA ALTA 220KV	6762 6761	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	CANAL MEJILLO - TAP APARRELLO 220KV C1 TAP APARRELLO - LOMA ALTA 220KV C1		Actividades: Inspección de termografía en línea 220kV torre Alto Canal Metales Instalaciones en Riesgo: N/A .- Nivel de Riesgo: No significativo.-	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2308:00	19-11-23 18:00		
202312831	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1108	OYMEGRIS - COLOSO 220KV	2070 2071 2068 2069	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	OYMEGRIS - EST. N°20 220KV C2 EST. N°16 - COLOSO 220KV C2 OYMEGRIS - EST. N°20 220KV C1 EST. N°16 - COLOSO 220KV C1	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E O'Higgins 525 y 526. S/E Colosa 501 y 502.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2307:30	19-11-23 18:00	19-11-23 08:38	19-11-23 16:06
202312179	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1106	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	2822 2823	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 Inspección con limpieza entre estructuras N° 001 - 837.	Riesgo: Arco eléctrico, caída de distinta nivel. Medidas de mitigación: Mantener distancia a punta energizada, Fijar la zona de desplazamiento por la estructura e identificar la distancia a las partes energizadas.	Condiciones operacionales requeridas: Previsación de no reconectary deshabilitar reconexión automática (>7'78) en 613/615/617/619 (Los Changos) y 613/615/617/619 (Cumbre). La Tierra se suspenderá y mantiene diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2307:00	17-11-23 18:00	16-11-23 08:19	17-11-23 13:26
202312198	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1106	CUMBRE - NUEVA CARDONES 500KV	2824 2825	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	CUMBRE - NUEVA CARDONES 500KV C1 CUMBRE - NUEVA CARDONES 500KV C2 Lavado de aislación con camión lavador, en ambas circuitos, entre estructuras N° 001 y N° 486.	Riesgos: Acortamiento de distancia a punta energizada, descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falta a tierra (flash over). Medidas de mitigación: Fijar la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancia a los puntos energizados, control en la aislación y desplazamiento de los carabineros (mensajero, mangueras y cuerda de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300 µS, medir cada vez que se realice redosificación de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, según nivel de tensión de la instalación (1,5 mts. para 500kV y 2,4mts para 220kV), controlar la presión de la pistola y verificar que sus puntas a tierra estén en buen estado, se lavará con un tope de viento de 30 km/h., la presión mínima del equipo de lavado debe ser de 400 PSI, inspeccionar el estado de la aislación (no lavar si la aislación está saturada), en caso de lavados extraordinarios por contaminación excesiva, se deberá pedir desconexión, verificar dirección del viento para definir secuencia de lavado de tal forma de no mojar la aislación sin lavar, deshabilitar la reconexión de la energización los tramos a lavar, inspección del equipo de lavado (bomba, mangueta, etc.) los equipos a utilizar deben estar certificados o con su mantenimiento al día, asegurar las uniones de mangueta con pistola de seguridad, controlar el nivel del estanque del equipo de lavado, registro y control del plan de mantenimiento de los equipos lavadores.	Condiciones operacionales requeridas: Deshabilitar FTPen 43, 44 y no reconectar 42, 43, 43, 44 en S/E Cumbre. // Deshabilitar FTP en 43, 412 y no reconectar 58, 43, 421 y 412 en S/E Nueva Cardones. La Tierra será mantenida y suspendida diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2307:00	19-11-23 18:00	19-11-23 09:48	17-11-23 18:24
202311835	Línea	Ejecución Exitosa	MANTOVERDE S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	672	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV	17	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de aislación en c76 110 kV D. Almagro - M. Verde. Estructuras 29 a 94.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Precaucion: No reconectar 52Hdem S/E Diego de Almagro.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2307:00	19-11-23 18:00	19-11-23 08:18	19-11-23 11:10
202312111	Línea	Rechazado	MINERA ESCONDIDA MINERA SPENCE	1966	Desconexión	Origen Interno	Programada	1106	TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV	2161	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 Reparación en estructura 107 y 108, cambio de poste en la línea de 66 KV Tap Off Llanos - Aguas Blancas. Condiciones requeridas: 58 Tap Off Llanos: *Abierto Interruptor 5287. *Abierto y bloqueado Desconectador 89871. *Abierto y bloqueado Desconectador 89872. 66 kV Aguas Blancas: *Abierto Interruptor 52871. *Abierto y bloqueado Desconectador 89871. Prevea la desconexión de la línea se requiere entrar en modo rotación con las unidades AGB para abastecer los consumos de la planta.	El nivel de riesgo es bajo, debido a que se trabajará con la línea desenergizada y equipos aterrizados y bloqueados.	Condiciones requeridas: 58 Tap Off Llanos: *Abierto Interruptor 5287. *Abierto y bloqueado Desconectador 89871. *Abierto y bloqueado Desconectador 89872. 66 kV Aguas Blancas: *Abierto Interruptor 52871. *Abierto y bloqueado Desconectador 89871. Prevea la desconexión de la línea se requiere entrar en modo rotación con las unidades AGB para abastecer los consumos de la planta.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2307:00	19-11-23 19:00		
202312745	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	809	PIV JAVIERA - TAL TAL 110KV	1063 1053	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	EST. 153 - TAP PLANTA CHIDOS 110KV C1 EST. 89 - EST. 153 110KV C1 Lavado de aislacion LT 110 KV Javiera - Chrido con hidrolimpiadora .-	Riesgos controlados , segun procedimientos internos CGE	Retiro de reconexion automatica : 52H1 en S/E Javiera	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2307:00	19-11-23 17:06	19-11-23 08:06	19-11-23 16:20
202306299	Línea	Ejecución Exitosa	AUSTRAL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 220KV	3527 8153 3562 6199	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	TAP CHAGRES - EST 2BB 220KV C1 TAP CHAGRES - EST 1BB8 110KV C1 [VN_REVISION] R-220A - TAP CHAGRES 220KV C1 EST. 220A - TAP CHAGRES 110KV C1 [VN_REVISION]	Se requiere percusión de No Reconectar de los interruptores asociados a las LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cambio de conductor desde Torre 1998 a 6209- Trams 6206 a 6216, Trabajos de tendido entre torres 205 y 206 y para refuerzos de estructuras 7207 y7210.	Riesgo de operación de LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por percances en los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor 'ID MM: 202308672 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2307:00	19-11-23 19:00	19-11-23 08:26	19-11-23 20:56
202309193	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1084	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3692 3692 2008 2009	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	ENCUENTRO - EST. 3BB 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 3BB 220KV C2 EST. 399 - EST. 399 220KV C2 Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, invertación de perfilado de plataforma en 6tk, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de acceso y mantención de caminos. Plataformas entre salvo 6380-6385-6353 y cruce entre vanos 6380-6370-6369 y cruce entre vanos 6389- 6390.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de secundarios	Se deshabilitará de reconexión automática 6h S/E Encuentro 525R y 525H en S/E Collahuasi 533.5 y 533E	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2307:00	19-11-23 20:00	19-11-23 08:25	19-11-23 20:38
202309592	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1761	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑAS 110KV C1	1258	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑAS 110KV C1 S/E Pan de Azúcar. Patio 110KV. Patio HT1: Obras Capex No VI. Reemplazo de Transformadores de tensión TPHT1. 1. Desvinculación/vinculación primarias secundaria de TP existentes en patio HT1. 2. Traslado de TP (antiguos y nuevos)	Riesgo bajo. Trabajos de mantenimiento de tierra en caminos de secundarios	Actividades: Atendiendo de equipos de control en instalaciones en explotación. S/E Pan de Azúcar, atención asomatidad transferencias de corrientes patio HT1. - 1) Levantamiento de circitos de transferencia de corriente . -2) Conexionado de nuevos contactos del circuito de transferencia o cambio de transformador auxiliar en caso de aplicar. -3) Pruebas de inyecciones secundarias desde bornes remotos para verificar aperturs de corrientes en protección sistema 2 HVI. ****Nota 1: 110KV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1, quedará radial desde Las Compañías, con tensión en 89H2-2 lado línea. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación P. Azúcar, Armario patio HT1 y HI2 Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. Subestación P. Azúcar, telemicro transferencias de corrientes HT1 HI2-A disponsión del jefe de Tarea.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2300:01	19-11-23 07:00	19-11-23 00:00	19-11-23 18:57
202309596	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1761	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑAS 110KV C1	1258	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑAS 110KV C1 S/E Pan de Azúcar. Patio 110KV. Patio HT1: Obras Capex No VI. Reemplazo de Transformadores de tensión TPHT1. 1. Desvinculación/vinculación primarias secundaria de TP existentes en patio HT1. 2. Traslado de TP (antiguos y nuevos)	Riesgo bajo. Trabajos de mantenimiento de tierra en caminos de secundarios	Actividades: Desmontaje y montaje de TPMM, tensiona 66 S/E Pan de Azúcar. Patio 110kV. Patio HT1. Obras Capex No VI. Reemplazo de Transformadores de tensión TPHT1. 1. Desvinculación/vinculación primaria y secundaria de TP existentes en patio HT1 2. Traslado de TP (antiguos y nuevos). 3.- ingreso y uso de camión grúa con capacho desde tuperir exterior del Patio 110kV 6. Reemplazo de Transformadores de tensión del patio HT1, incluye montaje del TP nuevo, reemplazo de bases soportes existentes. Reemplazo de conductor y conectores de Alta tensión. 5.- Tejiendo grapella con castillo sobre nueva fundación. ****Nota: Camión cuenta sobre canaleta de cables reflectantes propias de la Subestación. ****Nota: Se debe conectar cada uno de los núcleos utilizados. Se realizarán pruebas de Resistencia de Aislación, Razón de Transformación, medición dinámica, Hipot y factor de potencia en posición definitiva. Medición resistencia de contactos en conexiones del TP. Actividades coordinadas con el área de Control y Protecciones PHITO 52859-07 21081.****Nota 1: 110KV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1, quedará radial desde Las Compañías, con tensión en 89H2-2 lado línea. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación P. Azúcar, Se instalarán 1 tierra provisional de bloqueo en la conexión superior del TPHT1 (ver croquis). Previamente se verificará ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2300:01	19-11-23 15:00	19-11-23 00:00	19-11-23 18:57
202309588	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1761	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑAS 110KV C1	1258	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑAS 110KV C1 S/E Pan de Azúcar. Obra reemplazo de TPHT1 - Desvinculación y vinculación de cables de control de bastidor N°9 en calle 09/09.		Actividades: Coordinación, montaje y tendido de cables, S/E Pan de Azúcar. Obra reemplazo de TPHT1 - Desvinculación y vinculación de cables de control de bastidor N°9 en cala de 9/09s. ****Nota 1: 110KV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1, quedará radial desde Las Compañías, con tensión en 89H2-2 lado línea. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación P. Azúcar, Bloqueo de agrupamiento transformadores de potencial TPHT1 Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo. Subestación P. Azúcar, Bastidor/Tablero Patio HT1 Delimitar y/o Señalizar la Zona de Trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno				19-11-2300:01	19-11-23 15:00	19-11-23 00:00	19-11-23 18:57
202310376	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	651	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	863 864	TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 TAP SAN JOSE - TAP PALAMITOS 110KV C1	Sin Limitaciones	Tendido de OPGW dañado en el tap San José entre estructuras N°1 y N°30	Trabajos en cercanía a circuito N°2 energizado	Trabajos en cercanía a circuito N°2 energizado	No tiene consumo afectado		ninguno				12-11-2320:00	17-11-23 20:00	12-11-23 17:30	17-11-23 17:11
202310625	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3220 3229	TAP OFF QUILAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILAGUA C1 220KV	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: Atención de puntos calientes ortbios en BB1-2 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán bases del equipo.	Bajo	Actividades: S/E Lagunas. Atención de puntos calientes ortbios en BB1-2 Fase 1, 2 y 3. En caso de ser necesario se reemplazarán bases del equipo. Restricciones: Llevo 220 kV Frontera-Lagunas C2. Indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas o L 220kV Frontera-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Lagunas, BB1-2 Se instalarán 6 tierras preventivas de bloqueo en ambos lados del BB1-2 (en las tres fases) Respetar la regla de oro Laguna, Delimitar Delimitar zona de trabajo identificar el entorno de las instalaciones	No tiene consumo afectado		ninguno				12-11-2320:00	19-11-23 06:00	12-11-23 20:09	19-11-23 06:39
202310362	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	651	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	1170 863 857 859 861 864 865 866 867	TAP RECINTERNARIO - SANTA MARTA 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 TAP LO VILLALOBOS - TAP MAIPU 110KV C1 TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 TAP PALAMITOS - TAP LO VILLALOBOS 110KV C1 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 TAP SAN JOSE - TAP PALAMITOS 110KV C1 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 TAP SANTA MARTA - TAP RECINTERNARIO 110KV C1	Sin Limitaciones	Apertura de puentes en torre Tap 07 (Tap San José) para tendido de OPGW dañado entre tramo trancal y S/E San José	Trabajos con riesgo controlado en cercanía al circuito N°2 energizado	Trabajos con riesgo controlado en cercanía al circuito N°2 energizado	No tiene consumo afectado		ninguno				12-11-2313:00	12-11-23 20:00	12-11-23 12:45	12-11-23 17:20
202312305	Línea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	651	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	1170 1024 1026 1028 1031 1032 1171 1033	TAP RECINTERNARIO - SANTA MARTA 110KV C2 TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 TAP PALAMITOS - TAP LO VILLALOBOS 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 TAP SAN JOSE - TAP PALAMITOS 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 TAP SANTA MARTA - TAP RECINTERNARIO 110KV C2 TAP RECINTERNARIO - SANTA MARTA 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión del circuito por cercanía a trabajos en el circuito N°1 en S/E: 202310362 y 202310374	Restricción de reconexión del circuito	Restricción de reconexión del circuito	No tiene consumo afectado		ninguno				12-11-2313:00	19-11-23 08:00	12-11-23 12:45	17-11-23 17:11
202309537	Línea	Ejecución Exitosa	SQM SALAR S.A. [En_Revision]	1762	Intervención	Origen Interno	Programada	1636	ACCESO NORTE – CARBONATO 110KV	9802	ACCESO NORTE – CARBONATO 110KV C1	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea 110kV Acceso Norte - Carbonato.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Acceso Norte: No reconectar 52H1	No tiene consumo afectado		ninguno				12-11-2309:00	12-11-23 15:00	12-11-23 08:55	12-11-23 12:06
202309983	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1107	LAGUNA SECA – ESE 69KV	2171 2172 2173	TAP OFF 616 - TAP OFF 618 69KV C1 LAGUNA SECA – TAP OFF 615 69KV C1 TAP OFF 615 - TAP OFF 618 69KV C1	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 69 kV Laguna Seca - ESE	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos.	Se requieren las siguientes condiciones de no reconectar: S/E Laguna Seca 529L6 S/E ESE- 529H10 S/E ESE- 529H12 S/E ESE- 529H14	No tiene consumo afectado		ninguno				12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:46	12-11-23 16:01
202309889	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA – MIRAJE 220KV	3998 3999 3960 3961	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°30 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 – EST. N°382 220KV C2	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en instalación energizada	Riesgo bajo.	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 52I1; 529I8 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52I1; 52I3; 52I8; 52I9 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Tap Off Enlace: 52I1 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Noche	No tiene consumo afectado		ninguno				12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 06:39	12-11-23 20:03
202312521	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	171	HUALPEN - SAN VICENTE 154KV	1328 1329	HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1	Sin Limitaciones	Desconexión de Línea 154 kV Hualpén-San Vicente a solicitud de CSIY-Chile para realizar mantenimiento anual a TAP PETROQUIMICAS-CSIY 154 KV.	Riesgo.	Actividades: Desconexión de Línea 154 kV Hualpén-San Vicente a solicitud de CSIY-Chile para realizar mantenimiento anual a TAP PETROQUIMICAS-CSIY 154 KV. Condiciones: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno				12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 07:51	
202309895	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1048	ATACAMA – MIRAJE 220KV	3998 3999 3960 3961	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°30 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°84 – EST. N°382 220KV C2	Sin Limitaciones	TAP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Riesgo.	Actividades: TAP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 52I1- 529I8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52I1- 52I3- 52I8- 52I9 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Tap off Enlace: 52I1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno				12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:51	12-11-23 20:03
202312179	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	171	HUALPEN - SAN VICENTE 154KV	1328 1329	HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1	Sin Limitaciones	- S/E Hualpén: Reemplazo de aisladores de suspensión flegada del marco de línea sobre los desconectadores 89H1-2 y 89H1-3. Investigar y normalizar mancha de aceite en TP417 fase 2. Reemplaza de conector neutro de TP417 fase 2.	Riesgo.	Actividades: S/E Hualpén: Reemplazo de aisladores de suspensión flegada del marco de línea sobre los desconectadores 89H1-2 y 89H1-3. Investigar y normalizar mancha de aceite en TP417 fase 2. Reemplaza de conector neutro de TP417 fase 2. Condiciones: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1, indisponible. Nota: Trabajos coordinados con 89E4 y 189. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Hualpén, instalar equipos de puesta a tierra entre 89H1-2y 89H1-3, en conexión de poder de TP417y entre TC417 lado patio 154 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno				12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 07:52	12-11-23 15:41

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231021678	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocid o	Origen Interno	Programada	171	HUALPEN - SAN VICENTE 154KV	1328 1329	HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- S/S San Vicente: Limpieza manual de aislación en equipos 89A2-A, 89A2-B, TC A2, 89A2-2, 89A2-3, 52A2, 89A2-1 y TPA2. Investigar y normalizar funcionamiento de desconectadores 89A2-DT y 89A2-1. - 89A2-2* y 89A2-3.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Limpieza manual de aislación en equipos 89A2-A, 89A2-B, TC A2, 89A2-2, 89A2-3, 52A2, 89A2-1 y TPA2. Investigar y normalizar funcionamiento de desconectadores 89A2-DT y 89A2-1. Coordinacion: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1, indisponible. Nota: Trabajos coordinados con ENLA y CMI. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente a Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación San Vicente, instalar equipo de puesta a tierra entre 89A2-A y 89A2-B, entre TC A2 y 89A2-2, entre 89A2-3 y Línea 154kV San Vicente -	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 07:52	12-12-23 19:41
20231021038	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocid o	Origen Interno	Programada	171	HUALPEN - SAN VICENTE 154KV	1328 1329	HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- S/E Hualpén: Corregir anormalidad en alimentación de la fuente de alimentación del medidor. Señales y reparación de sinterfazión de las cajas de TTC1 y TTPP de patio A1.	Bajo	Actividades: S/E Hualpén: Corregir anormalidad en alimentación de la fuente de alimentación del medidor. Señales y reparación de sinterfazión de las cajas de TTC1 y TTPP de patio A1. Coordinacion: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1, indisponible. Nota: Trabajos coordinados con ENLA y CMI. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Subestación Hualpén, Protección 2D 220 kV bisterna 1 y bisterna 2	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 07:52	12-12-23 19:41
20231006896	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3933 3934 3935 3936 3937	ATACAMA - EST. N°1L 220KV C1 EST. N°3B - MIRAJE 220KV C1 EST. N°1S - EST. N°3B 220KV C1 EST. N°3A - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°3B2 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	NUP 3251: Tendido de conductores poleamo a linea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores poleamo a linea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 52T1- 52B con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52S1- 52N - 52B - 52B con bloqueo a la reconexión inmovilizado Testeroo, S/E Tap off linéale: 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 09:51	12-12-23 20:03
20231006988	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3933 3934 3935 3936 3937	ATACAMA - EST. N°1L 220KV C1 EST. N°3B - MIRAJE 220KV C1 EST. N°1S - EST. N°3B 220KV C1 EST. N°3A - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°3B2 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 52T1- 52B con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52S1- 52N - 52B - 52B con bloqueo a la reconexión inmovilizado Testeroo, S/E Tap off linéale: 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 06:39	12-12-23 20:03
20231023639	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1486	LINARES NORTE - LINARES 66KV	3552 4312	LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 [RN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TRANSELEC, según SCD-0152 se requiere No reconectar interruptores que crucen lineas 66kV Linares-Parral por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 07:58	12-12-23 19:45
20231021573	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1018 1019 1023	ALTO JAHUEL - EL ROSEDO 220KV C2 EL ROSEDO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aislación en estructura 36 del circuito 1 con método a distancia. Coordinada con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación en estructura 36 del circuito 1 con método a distancia. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:12	12-12-23 17:36
20231021572	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1016 1017	ALTO JAHUEL - EL ROSEDO 220KV C1 EL ROSEDO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Reemplazo de aislación en estructura 36 del circuito 1 con método a distancia. Coordinada con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación en estructura 36 del circuito 1 con método a distancia. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:12	12-12-23 17:36
20231021430	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	978	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1106	NUEVA ZALDIVAR - DISP1 220KV	2062 2063	NUEVA ZALDIVAR - TORRE 203/1 220KV C1 TORRE 203/1 - DISP1 220KV C1	Sin Limitacion es	Lavado de Aislación	- Lavado aisladores - Línea 220 kV	Riesgo bajo, requiere lavado por alta contaminación en la zona.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 20:00	12-11-23 08:08	12-11-23 13:00
20231021438	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	978	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1122	ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV	2102	ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislador línea 220 kV Zaldivar - Escondida	Riesgo bajo. Trabajos según procedimientos internos de lavado de aislación.	Se requiere orden de no reconectar en: S/B Escondida: 52E5.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 20:00	12-11-23 08:07	12-12-23 13:00
20231020931	Linea	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Desconocid o	Origen Externo	Programada	214	LA RONDA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV	1095 1096 1097	ESTRUCTURA 61 - ESTRUCTURA 70 66KV C1 ESTRUCTURA 70 - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV C1 LA RONDA - ESTRUCTURA 61 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Se realizará mantenimiento preventivo a los estructuras de la LT66kV La Ronda- San Vicente de Tagua Tagua	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados se requiere la desconexión de la LT66kV La Ronda- San Vicente TT. Se aprovechará la desconexión del transformador N°2 de 58 San Vicente TT (SE 2020001149).	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00		
20231020954	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocid o	Origen Externo	Programada	965	LINARES - PARRAL 154KV	1201	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de Obras de Linea:.-	Medio	Actividades: Reemplazo de estructura tubular, Reemplazo estructura N° 258 y 257 con línea desenergizada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 154kV Maule-Parral ,C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo, el jefe de faena indicará a personal y	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 07:50	12-11-23 15:42
20231019636	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	702	HUASCO - MAITENCILLO 110KV C1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV C1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 351 a 352.		Actividades: Inspección Visual Predictiva_INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 351 a 352 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00		
20231007066	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Lineas:.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:06	12-12-23 20:03
20231006883	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV N°4854 vano entre 6699 Y 6681 en apoyo 4 los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Lagunas C2 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Reconexiones: Lagunas: 52E1 no reconectar. Tap Off Quillagua: 52E1 No reconectar San Inmón: 52E4 y 52E5 No reconectar Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:41	12-12-23 20:03
20231006853	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1634	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PH N°4 vano entre 6670 Y 6671 Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Reconexiones: Lagunas: 52E2, no reconectar. Tap Off N. Victoria: 52E7 No reconectar San Inmón: 52E4 y 52E5 No reconectar Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:41	12-12-23 20:03
20231006825	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV	3601	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 211 y 212) en apoya a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659-678, Cruce entre vanos 630-659 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Reconexiones: Tarapacá: 52C2, no reconectar. Geoglifos: 52E1, 52E5 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:41	12-12-23 20:03
20231006795	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV	3600	TARAPACA - GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 211 y 212) en apoya a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659-678, Cruce entre vanos 630-659 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Reconexiones: Tarapacá: 52C1, no reconectar. Geoglifos: 52E1, 52E2 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:41	12-12-23 20:03
20231006765	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 214) en apoya a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6113-6115, entre vanos 6119-6116, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Reconexiones: Lagunas: 52E6, no reconectar. Geoglifos: 52E5, 52E8 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:41	12-12-23 20:03
20231006735	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1549	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLYFOS - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 214) en apoya a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PK35 Acueducto), Cruce entre vanos 6113-6115, entre vanos 6119-6116, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Reconexiones: Lagunas: 52E5, no reconectar. Geoglifos: 52E1, 52E2 no reconectar Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:41	12-12-23 20:03
20231006589	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1292	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Lineas:.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 08:06	12-12-23 20:03
20231006625	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - MAHUE 220KV	2983 2984	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRROPULLI 220KV C2 TAP PICHIRROPULLI - MAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta y Transmaitenes.-	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 10:30	12-12-23 20:03
20231006535	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1298	NUEVA PICHIRROPULLI - MAHUE 220KV	2983	NUEVA PICHIRROPULLI - MAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C1 o Línea 220 kV Pichirropulli-Rahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 10:30	12-12-23 20:03
20231006456	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	955	CHILLAN - VALDIVIA 220KV	2835	CHILLAN - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Charrúa - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 09:53	12-12-23 20:03
20231006463	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	955	CHILLAN - VALDIVIA 220KV	1436	CHILLAN - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Charrúa - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	12-11-23 09:53	12-12-23 20:03
20231006138	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1022	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1022	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Por nieve en la zona, se requiere inhabilitar reconexión automática de línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt C2.	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt C2 Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt C2, mensaleo coordinada con Colbún - Canutillar. Nota: Se amera aviso a mesa mensual del CEN asi mismo la supervisión	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2307:56	12-11-23 18:00	12-11-23 07:56	12-12-23 17:23
20231006127	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1021	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1109	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Por nieve en la zona, se requiere inhabilitar reconexión automática de línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt C1.	Bajo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt C1 Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt C1, mensaleo coordinada con Colbún - Canutillar. Nota: Se amera aviso a mesa mensual del CEN asi mismo la supervisión	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2307:56	12-11-23 18:00	12-11-23 07:56	12-12-23 17:23
20231005932	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1550	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2030 2031	ENCUENTRO - EST. 38B 220KV C1 EST. 38B - EST. 39B 220KV C1 EST. 39B - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 38B 220KV C2 EST. 38B - EST. 39B 220KV C2	Otros Cortes	Sin Limitacion es	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, montación de perfilado de plataforma en 6m, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Paralelismo entre vanos 3690-3691 y cruce entre vanos 3690-3691-3692 y cruce entre vanos 3689- 3690.	Riesgo Bajo. Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitará de reconexión automática la S/E Encuentro 525B y 529 en S/E Collahuasi 520.0 y 526	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2307:00	12-11-23 20:00	12-11-23 08:05	12-12-23 19:25
20231002307	Linea	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Desconocid o	Origen Externo	Programada	809	HUALTE - QUIRIHUE 66KV	614	HUALTE - QUIRIHUE 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	Desconexión de 1x17 66kV Hualte-Quirihue por trabajos de mantenimiento preventivo y tala de árboles. Las comunas de SE Quirihue quedarán respaldadas en la totalidad vía radio de MT. Las comunas conectadas a la línea 66kV quedarán conectadas mientras dure los trabajos, lo cual fue coordinado con CGE.	Riesgo medio son desconocido.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2307:00	12-11-23 19:00		
20231020311	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Desconocid o	Origen Externo	Programada	374	PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV	520	PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Desconexión de línea de 66kV para instalación de cubiertas de aislación y elementos obligatorios de aves.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Consumos asociados serán negotiados desde subcidencia 66kV Temuco tansdicha 1 y 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			12-11-2308:00	12-11-23 18:00	11-11-23 23:51	12-12-23 10:37
20231021591	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Desconocid o	Origen Externo	Programada	1052	CHACAYA - EL COBRE [ENGIE] 220KV	1993	CHACAYA - EL COBRE [ENGIE] 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Cambio de cadena de aisladores dañados en fase A de torre N°71, asociado a nº 20230001001	Riesgo de flash over por perdida de aislación de no realizar el trabajo	Condiciones Requeridas: SE Chacaya Abierto 52B 89B-1 89B-2 Cerrado 89B-DT 3810 Cobre Abierto 52E1 89E-1 89E-2 89E-5 Cerrado 89E-DT	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-2310:30	12-11-23 20:00	12-11-23 13:36	12-12-23 17:31
20231021585	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1738	EL PEÑÓN - LA RUCA 220KV	4179 4180	EL PEÑÓN - EST. 60B 110KV C1 EL PEÑÓN - EST. 60B 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Retiro de elemento extraño en estructura N° 72 línea 110 kV El Peñón La Ruca, se requiere no reconectar en SE El Peñón 52H1 y 52H5 además SE La Ruca 52H1 y H2 (STS).	Riesgo bajo controlado por procedimientos internos de CGET.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-2310:30	11-11-23 15:00	11-11-23 16:11	11-11-23 16:58
20231021595	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1201	CURANILAHUE NORTE - CURANILAHUE 66KV	3555 3556	CURANILAHUE NORTE - EST. 66T EST. 66T - EST. 67L	Sin Limitacion es	Bloqueo de Reconexión Automática a 52B27/8 Curanilahue Norte, por Tareas asociadas a segmento Operacional por sinestro en TE 66/31.5kV S/E Curanilahue.	Riesgo Medio, controlado en terreno.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-2311:59	11-11-23 19:00	11-11-23 15:09	20-11-23 22:00
20231021538	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervenció n	Origen Externo	Programada	371	PENCO - LIRQUEN 66KV	460 461	INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de CGED de acuerdo a SODD 1997-2023 por trabajos en redes de MT próximos a la línea LT 66KV Penco-Lirquen, se requiere el bloqueo de la reconexión del 52B2 de S/S Penco, asociado a la línea LT 66KV Penco-Lirquen.	Riesgo controlado por CGED, empresa ejecutora de los trabajos.	Se requiere el bloqueo de la reconexión del 52B2 de S/S Penco, asociado a la línea LT 66KV Penco-Lirquen.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-2310:00	11-11-23 16:00	11-11-23 13:52	11-11-23 17:31
20231009156	Linea	Ejecución Exitosa	SCM SALARE A LA [En_Revision]	1762	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1638	ACCESO NORTE - CARBONATO 110KV	3952	ACCESO NORTE - CARBONATO 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislador Línea 110kV Acceso Norte - Carbonato.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Acceso Norte: No reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-2308:00	11-11-23 20:00	11-11-23 08:03	11-11-23 16:37
20231021591	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	978	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1106	ATACAMA - O'HIGGINS 220KV	3942 3943 3944	ATACAMA - EST. T-20Z 220KV C1 EST. T-20Z - O'HIGGINS 220KV C1 ATACAMA - EST. T-20Z 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aisladores Línea 220kV Atacama - O'Higgins Circuitos 1 y 2.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Atacama 220 y 52T20. S/E O'Higgins 52E6 y 52E6.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202309897	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1958 1959 1960 1961	ATAMACA – EST. N°56 220KV C2 EST. N°182 – MIRAJE 220KV C2 EST. N°56 – EST. N°86 220KV C2 EST. N°86 – EST. N°182 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 5211; 5218con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Miraje, 5201; 5206; 5210; 5239 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tesivera, S/S Tap/Off Polpaico 5221 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:55	11-11-23 20:00
202309895	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1958 1959 1960 1961	ATAMACA – EST. N°56 220KV C2 EST. N°182 – MIRAJE 220KV C2 EST. N°56 – EST. N°86 220KV C2 EST. N°86 – EST. N°182 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 5211 - 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 5201 - 5206 - 5210 - 5239 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tesivera, S/S Tap off Polpaic 5221 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:56	11-11-23 20:00
202310270	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos asociados al NUP 3559 Proyecto MMR Modificación de paño 15 en SE Tarapacá 220 k	Bajo	Actividades: SE Tarapacá MMR-3956: Conexión de desconectador 89S-1 a barra principal Sección 1 220kV. Restricciones: S/S Tarapacá: Línea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1, Indisponible. Declarada MM. S/S Tarapacá: Barra principal N° 1 , Indisponible. S/S Tarapacá: Paño J72 Transferido a BP2. Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá o Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá a Paño Transferencia J-TSD Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo bajo participa personal declarado en el AT Tarapacá, Barra N°1 de 220kV sector paño J-Instalación de Aguada Ternio Bloquear tres tercio de bloquea antes y después de los cliscies de baja del desconectador 89D-1, Segio Crespo Adjunto	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 09:22	11-11-23 16:14
202310269	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1568	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	3601	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos previos asociados al NUP 3559 Proyecto MMR Modificación de paño 15 en SE Tarapacá 220 k	Bajo	Actividades: SE Tarapacá MMR-3956: Conexión de desconectador 89S-1 a barra principal Sección 1 220kV. Restricciones: S/S Tarapacá: Línea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1, Indisponible. Declarada MM. S/S Tarapacá: Barra principal N° 1 , Indisponible. S/S Tarapacá: Paño J72 Transferido a BP2. Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá o Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá a Paño Transferencia J-TSD Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo bajo participa personal declarado en el AT Tarapacá, Barra N°1 de 220kV sector paño J-Instalación de Aguada Ternio Bloquear tres tercio de bloquea antes y después de los cliscies de baja del desconectador 89D-1, Segio Crespo Adjunto	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 09:22	11-11-23 16:14
202310336	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1395	CONDORES - PARINACOTA 220KV	3199	CONDORES - PARINACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	L 220kV Cóndores-Parinacota, C1, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): 0224 - 0226N, Total: 225 KM,		Actividades: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): 0224 - 0226N, Total: 225 KM, Fecha de ejecución: 12-12-11-2023, Plazo Entrega Informe: 7 Días, OOMM 8250327 (Agosto) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	30-11-23 18:00		
202309892	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1953 1954 1955 1956 1957	ATACAMA – EST. N°56 220KV C1 EST. N°182 – MIRAJE 220KV C1 EST. N°56 – EST. N°86 220KV C1 EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°182 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximo a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 5211 - 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 5201 - 5206 - 5210 - 5239 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tesivera, S/S Tap off Polpaic 5221 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:56	11-11-23 20:00
202309896	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1953 1954 1955 1956 1957	ATACAMA – EST. N°56 220KV C1 EST. N°182 – MIRAJE 220KV C1 EST. N°56 – EST. N°86 220KV C1 EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°182 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 5211; 5218con bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Miraje, 5201; 5206; 5210; 5239 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Tesivera, S/S Tap/Off Polpaic 5221 con bloqueo a la reconexión inmovilizada Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante las trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:55	11-11-23 20:00
202310109	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1126	NUEVA ZALDIVAR - CHAY 220KV	2062 2063 2064	NUEVA ZALDIVAR - TORRE 203/2 220KV C1 TORRE 102-2 - CHAY 220KV C1 TORRE 102-2 - NUEVA ZALDIVAR C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado aisladores: Linea 220 kV Nueva Zaldivar - CHAY	Ninguna bajo, requiere lavado por alta contaminación en la zona.	Se requieren las siguientes órdenes de no reconexión: Subestación Nva. Zaldivar: 52075 Subestación CHAY: 5111	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 08:12	11-11-23 16:28
202310107	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1122	ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV	2101	ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación Linea 220 kV Zaldivar - Escondida	Ninguna bajo. Trabajos segun procedimientos internos de lavado de aislación.	Se requiere orden de no reconectar en: S/S Escondida: 5203 S/S Pelicano: 5201	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 08:12	11-11-23 16:28
202310736	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	956	LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1	1090	LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1	Reon y pode franja cercodumbre	Sin Limitacion es.	Se realizaran trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, Tarea planificadas y controladas en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de CT 66kV Las cabras - El Manzano, se requiere el bloqueo de maniobra del interruptor 52M2 en S/S las Cabras. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 08:47	11-11-23 20:12
202309858	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1566	CRUCERO - CONCHI 220KV	1961 1962 1963	CRUCERO - EST. 178 220KV C1 EST. 178 - EST. 276 A 220KV C1 EST. 276 A - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de ENGIE (SOO 213), Lavado de aislación en instalación energizada.	Instalaciones en Riesgo: L220 kV Cruce-o Conchi Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Crucero: 5238 No reconectar. Tesivera, S/S Conchi: 5211 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 07:58	11-11-23 16:16
202309635	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	752	HUASCO - MAITENCILLO 110KV C1	1425 1426	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV C1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 351 a 352		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 351 a 352 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00		
202309676	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1764	Intervención	Origen Interno	Programada	1559	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV	1857	CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 LIB	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores: energizado	Se toman todas las medidas de prevención, controlando las trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES REQUERIDAS: NO RECONECTAR S/E Tamaya S2M1, S/E A S2M1 ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 07:50	11-11-23 16:50
202309675	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1764	Intervención	Origen Interno	Programada	1373	CENTRAL TOCOPILLA - U16	3153 3154	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36 220KV C2 EST. N°36 - EST. N°72 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores energizada.	Se toman todas las medidas de prevención, controlando las trabajos de acuerdo a matriz riesgo.	CONDICIONES REQUERIDAS: Precaución, S/S Tocopilla S2M2, S/S A , S2M2 ENCARGADO MANIOBRAS: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 07:50	11-11-23 16:50
202309896	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1738	EL PEÑÓN - LA HUACA 110KV	4179 4180	EL PEÑÓN - EST. 608 110KV C1 EL PEÑÓN - EST. 608 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación, con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Conectara precaución en interruptor 52M1 y bloquea de reconexión en interruptor 52M1 de S/E El Peñón. Además se requiere bloqueo de reconexión en interruptores 52M1 y 52M2 en S/S La Huaca (1220 STR). Los bloqueos de las reconexiones se realizaran en forma puntual y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 08:16	11-11-23 16:11
202309568	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	877	CARDONES - COPIAPO 110KV	1723 1724 1822 1863	CARDONES - ESTRUCTURA 008 110KV C2 ESTRUCTURA 008 110KV - COPIAPO 110KV C2 CARDONES - EST.60 110KV C1 (SIN_REVISION) EST.60 - COPIAPO 110KV C1 (SIN_REVISION)	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACIÓN CON LA INSTALACIÓN EN SERVICIO	RIESGOS DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	MANTENER BLOQUEADOS LA RECONEXIÓN AUTOMATICA DEL 52M1 52M2 DE S/S CARDONES (TRANSELEC) Y 52M2 DE S/S COPIAPO (CGE)	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 08:45	11-11-23 16:17
202309139	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	295	EL KISKO - ALTO DEL CARMEN 110KV	588 1721	EL KISKO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1	Reon y pode franja cercodumbre	Sin Limitacion es.	Poda y Roce. Trabajos a realizar con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Poda y Roce	Se solicita bloqueo de reconexión de 52M1 de 50 El Kisko, y orden de No reconectar 52M1 de Central Rio Huasco, condición que se mantendrá durante la ejecución de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 08:45	11-11-23 16:16
202309754	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): 0798-0170, Total: 31 KM,		Actividades: L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): 0798-0170, Total: 31 KM, Fecha de ejecución: 11-26-11-2023, Plazo Entrega Informe: 7 Días, OOMM 8250358 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	26-11-23 18:00		
202309753	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): 0798-0170, Total: 31 KM,		Actividades: L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): 0798-0170, Total: 31 KM, Fecha de ejecución: 11-26-11-2023, Plazo Entrega Informe: 7 Días, OOMM 8250358 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	26-11-23 18:00		
202309572	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1764	Intervención	Origen Interno	Programada	1751	PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220KV C1	4205 4206	PALPANA - EST. 274 220 KV C1 EST. 274 - EST. 178 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado Aisladores linea energizada.	Se toman todas las medidas de prevención, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, SE Palpana S2C1, S2C5 SE R. Tomic S2C5. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 07:50	11-11-23 16:50
202307595	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PENUENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PENUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. - Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Peñuenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No reconectar interruptores que cierren a la línea 220 kV Peñuenche/Canal Melado-Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 1	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 08:06	11-11-23 20:00
202309682	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las lineas FRONTERA-LAGUNAS 2 (TRANSELEC - 220 KV PE SM-B)- sana este 8289 Y 8182, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Frontera-Laguna C1 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 5221 no reconectar. Tap Off Quillagua: 5213 No reconectar Sus Simón: 5211 y 5215 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:22	11-11-23 20:00
202309852	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1454	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3041 8245	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PE SM-FT, sana este 8271 Y 8272 Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 522; no reconectar. Sus Simón: 5211 y 5215 No reconectar Sus Simón: 5213 y 5215 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:22	11-11-23 20:00
202309822	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodis 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 658-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 5211 no reconectar. Geoglifos: 5241, 5215 no reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:22	11-11-23 20:00
202309792	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodis 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 658-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Tarapacá: 5211, no reconectar. Geoglifos: 5211, 5212 no reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:22	11-11-23 20:00
202309762	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 210 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de tres entre vanos 695-696 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos 0112-0111, entre vanos 0113-0114, entre vanos 0101-0102.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 526, no reconectar. Geoglifos: 5215, 5216 no reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:22	11-11-23 20:00
202309732	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collahuasi, proyecto CDI- (Sodi 210 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de tres entre vanos 695-696 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos 0112-0111, entre vanos 0113-0114, entre vanos 0101-0102.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Laguna: 525, no reconectar. Geoglifos: 5211, 5212 no reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:22	11-11-23 20:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230906480	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3600	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 423 a 460 y 476 a 482	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 423 a 460 y 476 a 482 Restricciones: Subestación Don Goyo, 5203 con bloqueare a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 5203 con bloqueare a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5203 con bloqueare a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5203 con bloqueare a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L.220kV Don Goyo- Pan De Azúcar, C1 a L.220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Fanja:	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 07:58	11-11-23 16:14
20230906489	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3115	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 423 a 460 y 476 a 482	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 423 a 460 y 476 a 482 Restricciones: Subestación Don Goyo, 5203 con bloqueare a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 5203 con bloqueare a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5203 con bloqueare a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5203 con bloqueare a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L.220kV Don Goyo- Pan De Azúcar, C1 a L.220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Fanja:	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 07:58	11-11-23 16:14
20230906568	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	1362	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Peñuenche-Canal Mirtido- Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Fanja: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Peñuenche-Canal Mirtido- Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 2 .	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 08:06	11-11-23 20:00
20230906621	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1282	VALDIVIA - EL LAUREL 220KV	3037	VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220 kV El Laurel - Valdivia C2 . Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Fanja: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 11:02	11-11-23 20:00
20230906630	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1282	VALDIVIA - EL LAUREL 220KV	3036	VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220 kV El Laurel - Valdivia C2 . Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Fanja: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 11:01	11-11-23 20:00
20230906842	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	2835	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2 . Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Fanja: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 09:50	11-11-23 20:00
20230906921	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	1606	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Roce de vegetación en franja de servidumbre .-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2 . Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Fanja: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas .-	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00		
20230907710	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1602	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3861	HUALPEN - EST. 494 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesga.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntita, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Fanja: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 07:58	11-11-23 16:14
20230907712	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP IPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAHUEL 154KV C1 TAP NAHUEL - TAP IPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesga.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Laguntita, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Fanja: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 20:00	11-11-23 07:58	11-11-23 16:14
20230909395	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHAMISA - HUALPEN 220KV	1321	CHAMISA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinarias en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chamisa-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Fanja: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 08:00	11-11-23 18:00	11-11-23 08:05	11-11-23 16:14
20231002606	Línea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	3984	Desconocido	Origen Interno	Programada	576	LAGUNA VERDE - SAN ANTONIO 66KV	784 785 791	TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Por PRS de Nva SE Litoral Central NUP 886, se requiere desconectar la línea con el fin de seccionar el circuito y generar la conexión hacia la SE Litoral Central, dejando el extremo en Tap Algarrobo fuera de servicio. esta actividad se empalma zona obra preexistente a realizar la	Nivel de riesgo bajo, trabajos programado por la PRS del NUP 886	Por PRS de Nva SE Litoral Central NUP 886, se requiere desconectar la línea con el fin de seccionar el circuito y generar la conexión hacia la SE Litoral Central, dejando el extremo en Tap Algarrobo fuera de servicio. esta actividad se empalma zona obra preexistente a realizar la energización por primera vez del patio BT en SE Litoral Central.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 07:00	11-11-23 19:00	11-11-23 08:23	11-11-23 16:36
20230915191	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	575	Intervención	Origen Interno	Programada	1269	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2558 2559 3694	ENCUENTRO - EST. 388 220KV C1 EST. 388 - EST. 389 220KV C1 EST. 389 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 388 220KV C2 EST. 388 - EST. 389 220KV C2 EST. 389 - COLLAHUASI 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitacion es.	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataforma en BS, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de acceso y mantención de caminos. Pasadelmo entre vanos 6380-6381-6382 y cruce entre vanos 6380-6381-6382 y cruce entre vanos 6389- 6390.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de cenicelumbre	Se deshabilitidad de reconexión automática de S/E Encuentro 5220 y 5229 en S/E Collahuasi 5315.y 5316	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 07:00	11-11-23 20:00	11-11-23 09:54	11-11-23 20:32
20230916161	Línea	Aprobado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconocido	Origen Externo	Programada	216	SANTA MARIA - CHAMISA 220KV	666 982	SANTA MARIA - CHAMISA 220KV C2 SANTA MARIA - CHAMISA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Collaoi se requiere operaciones de desconexión de 17.220kV Santa María - Chamisa C1 y C2 por trabajos programados de mantención mayor de equipos de la SS/SE 035	Riesgo declarados por Collaoi.	Trabajos ennecesidad en SSMA de Collaoi- 2023001681	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 07:00	03-12-23 19:00	11-11-23 11:10	
20231002936	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Interno	Programada	1632	KIJILOJO - CHAMISA 220KV	3881	ESTRUCTURA 386 - CHAMISA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- S/E Chamisa: Vinculación primaria del desconectador 89C7-3 y desvinculación primaria del desconectador 89C7-2 bahía línea. * Proyecto:MMR Reemplazo de desconectadores 89C7-1, 89C7-2 y 89C7-3 de S/E Chamisa 220 kV NUP 4303	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de cenicelumbre	Se deshabilitidad de reconexión automática de S/E Encuentro 5220 y 5229 en S/E Collahuasi 5315.y 5316	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 00:00	11-11-23 05:00	11-11-23 08:09	11-11-23 07:47
20231002930	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Interno	Programada	1632	KIJILOJO - CHAMISA 220KV	3881	ESTRUCTURA 386 - CHAMISA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- S/E Chamisa: Vinculación primaria del desconectador 89C7-3 y desvinculación primaria del desconectador 89C7-2 bahía línea. * Proyecto:MMR Reemplazo de desconectadores 89C7-1, 89C7-2 y 89C7-3 de S/E Chamisa 220 kV NUP 4303	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de cenicelumbre	Actividades: S/E Chamisa: Vinculación primaria del desconectador 89C7-3 y desvinculación primaria del desconectador 89C7-2 bahía línea. Notas: •Por seguridad a personas por riesgo de acortamiento de distancia con Pañeo.(Dis ≤ 15 durante los trabajos de desvinculación primaria del desconectador 89C7-3, se requiere además de la desconexión de la línea 220 kV Chamisa Hualqui •Trabajos asociados a "Proyecto:MMR Reemplazo de desconectadores 89C7-1, 89C7-2 y 89C7-3 de S/E Chamisa 220 kV", NUP 4303. •Paño J7 entrará al servicio en condición transferido a paño JR2, al final de la faena, para continuar con el reemplazo de los desconectadores 89C7-1 y 89C7-2. Condiciones: Línea 220 kV Antuco-Chamisa, C2. Barra Transferencia 2 220 kV- Chamisa y Línea 220 kV Chamisa-Hualqui, C1, independiente. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Chamisa-Hualqui, C1 o Línea 220 kV Antuco- Chamisa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Fanja: Subestación Chamisa, Se instalaran tierras provisionales de Bloqueo en conductor de paden de TP220 , entre 89E7 y 89E7-3, entre 89E8- y y barra Trans. 220 kV Sec.2 , entre 89E8- y barra Trans. 220 kV Sec.2 y entre 89E8- y Cable de poder malla	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 00:00	11-11-23 05:00	11-11-23 08:09	11-11-23 09:15
20231002939	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Interno	Programada	1282	ANTUCO (TRANSELEC) - CHAMISA 220KV	1089	ANTUCO (TRANSELEC) - CHAMISA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- S/E Antuco: Pruebas de Control, Medidas de Aislación, Reapriete de Conexiones y Pruebas de Protecciones del Paño J4.	Bajo	Actividades: S/E Antuco: Pruebas de Control, Medidas de Aislación, Reapriete de Conexiones y Pruebas de Protecciones del Paño J4. Condiciones: Paño Acoplador J402 Antuco y Línea 220 kV Antuco-Chamisa, C2, independiente. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Fanja: Subestación Antuco, Protecciones 5289-5214 bobina 1 y 2 Bloqueadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 00:00	11-11-23 06:00	11-11-23 08:09	11-11-23 09:15
20231002936	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Interno	Programada	1282	ANTUCO (TRANSELEC) - CHAMISA 220KV C2	1089	ANTUCO (TRANSELEC) - CHAMISA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- S/E Chamisa: Pruebas de Control, Medidas de Aislación, Reapriete de Conexiones y Pruebas de Protecciones del Paño J7.	Bajo	Actividades: S/E Chamisa: Pruebas de Control, Medidas de Aislación, Reapriete de Conexiones y Pruebas de Protecciones del Paño J7. Condiciones: Línea 220 kV Antuco-Chamisa, C2 y Paño Acoplador J402 Chamisa, independiente. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Chamisa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Fanja: Subestación Chamisa, Protecciones 5289-5217 bobina 1 y 2 Bloqueadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 00:00	11-11-23 06:00	11-11-23 08:09	11-11-23 09:15
20231003503	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	165	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV	1355 1691	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Bajo	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E-DDA-CP-SRMIB-CC1: Atención falla relé de protección 52 con 50BF, del paño N8 por presentar falla, 1.- Se realizará bloqueo de la lógica de trips de relé de protección 52 con 50BF, ABB-REG670,1.- Se realizará comunicación con el relé de protección 52 con 50BF y descargar configuración . 3.- Se realizará reseteo lógico del relé 52 de ser necesario. .4.- La protección 52 con 50BF del relé ABB-REL-670Encuentra signos evidentes de falla. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro a, L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 a y Barra 110 kV AT, Sección 1 Barra 23 kV-El Salado y L 110kV El Salado-Chañaral, C1 a Tr. N°Bucalcón, 110/23kV-El Salado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Fanja: Subestación D. Almagro, zona de trabajo delimentar delimitar zona de trabajo con señalización Subestación D. Almagro, Protección 52 con 50BF Bloqueo de Trips Bloqueo de Trips de la protección 52 con 50BF	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 18:00	11-11-23 17:00	10-11-23 20:14	10-11-23 21:25
20231003640	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconocido	Origen Externo	Curio Forzosa	83	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV	133	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Desconexión L.220 kV San Luis - Quintero a solicitud de empresa Transmisora Eléctrica de Quillota (Cetrel) por la desconexión de curia forzosa de la Barra de 220 kV N° 2 de la S/E San Luis.	Instalaciones en Riesgo: No hay instalaciones en riesgo para Trabajos por los trabajos a realizar en S/E San Luis.	Actividades: Desconexión L.220 kV San Luis - Quintero a solicitud de empresa Transmisora Eléctrica de Quillota (Cetrel) por la desconexión de curia forzosa de la Barra de 220 kV N° 2 de la S/E San Luis. Restricciones: Normalización suprta a coordinación con Cetrel. Instalaciones en Riesgo: No hay instalaciones en riesgo para Trabajos por los trabajos a realizar en S/E San Luis. Nivel de Riesgo: Mantención de la línea está coordinada con Centrol Quintero (unidades 75-16 y 75-18 indisponibles) y con ERGL (un periodo de consumo por fragata de carga en el interior de Valpo).	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 16:30	10-11-23 16:00	10-11-23 15:22	10-11-23 17:16
20231003956	Línea	Pendiente	TAMAKAYA ENERGÍA SPA	998	Intervención	Origen Interno	Curio Forzosa	1293	KIJILAR - KAPATUR 220KV C2	2038	KIJILAR - KAPATUR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Desconexión línea KX 220 kV Kelar Kapatur Circuito 2 para realizar trabajos de inspección y pruebas operativas en interruptor 52T7 y desconectadores 89T7-1, 89T7-2 con barra Kelar 220 kV BP2 Desenergizada. Maniobras requeridas en S/S Kapatur: Interruptor 5208 (ABIERTO y BLOQUEADO) Desconectador 89D8-1 (ABIERTO y BLOQUEADO) Desconectador 89D8-2 (ABIERTO y BLOQUEADO) Desconectador a tierra 89D8-TK (CERRADO Y BLOQUEADO) Interruptor 5252 (ABIERTO y BLOQUEADO) Desconectador 89D2-1 (ABIERTO y BLOQUEADO) Desconectador 89D2-2 (ABIERTO y BLOQUEADO) Maniobras realizadas en SCHMID	Bloqueos del jefe de Fanja: Subestación El. Almagro, zona de trabajo delimentar delimitar zona de trabajo con señalización Subestación El. Almagro, Protección 52 con 50BF Bloqueo de Trips Bloqueo de Trips de la protección 52 con 50BF	Desconexión línea KX 220 kV Kelar Kapatur Circuito 2 para realizar trabajos de inspección y pruebas operativas en interruptor 52T7 y desconectadores 89T7-1, 89T7-2 con barra Kelar 220 kV BP2 Desenergizada. Maniobras requeridas en S/S Kapatur: Interruptor 5208 (ABIERTO y BLOQUEADO) Desconectador 89D8-1 (ABIERTO y BLOQUEADO) Desconectador 89D8-2 (ABIERTO y BLOQUEADO) Desconectador a tierra 89D8-TK (CERRADO Y BLOQUEADO) Interruptor 5252 (ABIERTO y BLOQUEADO) Desconectador 89D2-1 (ABIERTO y BLOQUEADO) Desconectador 89D2-2 (ABIERTO y BLOQUEADO) Maniobras realizadas en SCHMID	Riesgo bajo, actividades se realizaran en coordinación con los Centros de Control Kelar y Kapatur de forma remota.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 11:30	30-11-23 18:00	11-11-23 10:00	
20231003256	Línea	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	877	CARDONES - COPIAPO 110KV	1723 1724 1622 1861	CARDONES - ESTRUCTURA 008 110KV C2 ESTRUCTURA 008 110KV - COPIAPO 110KV C2 CARDONES - EST 60 110KV C1 [EN_REVISION] EST 60 - COPIAPO 110KV C1 EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Transelec segun Sud N°2901, se requiere transferir los consumos asociados al Paño H4 de S/E Cardones hacia el Paño H6 de S/E Cardones, por trabajo en sus instalaciones.	Trabajos en instalaciones de terceros.	-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 13:00	10-11-23 16:00		
20231003286	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	978	DUQUECO - LOS PELMOS 220KV	1606	DUQUECO - LOS PELMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de PROINTEL, se requiere bloquear reconexión automática de Línea 220 kV Duqueco - los Peumos por trabajos de construcción y retiro de Brazo de MT en cruce con en línea de AT entre las estructuras 238 y 239 de 1x1.6T.	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos .- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del jefe de Fanja: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea .- Nota: Trabajos solicitado por PROINTEL, coordinados con STR y TSM	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 10:00	10-11-23 16:00	11-11-23 10:23	11-11-23 07:35
20231002960	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1326	CORONEL - EL MANCO 66KV	3019	CORONEL - EL MANCO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de CGED de acuerdo a SOD 1991/2023 por trabajos en sus redes de MT que usan con la línea LT 66KV Coronel-El Manco Ckt-1. Se requiere el Bloqueo de la reconexión del 52876 de S/E Coronel y 5281 de S/E El Manco, mientras se desarrollen los trabajos.	Riesgo controlado por la empresa ejecutora (CGED).	Se requiere el Bloqueo de la reconexión del 52876 de S/E Coronel y 5281 de S/E El Manco.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 10:00	10-11-23 18:00	10-11-23 10:39	10-11-23 15:13
20231002951	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1326	CORONEL - ANDALICAN 66KV	3017	CORONEL - ANDALICAN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de CGED de acuerdo a SOD 1991/2023 por trabajos en sus redes de MT que usan con la línea LT 66KV Coronel-Andalicán Ckt-1. Se requiere el Bloqueo de la reconexión del 5280 de S/E Coronel y 5283 de S/E Andalicán, mientras se desarrollen los trabajos.	Riesgo controlado por la empresa ejecutora (CGED).	Se requiere el Bloqueo de la reconexión del 5280 de S/E Coronel y 5283 de S/E Andalicán.	No tiene consumo afectado		ninguno			11-11-23 10:00	10-11-23 18:00	10-11-23 10:39	10-11-23 15:13

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinación	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20231025211	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	904	MIRAJE - LINARES 154KV	3186	TERMA BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Investigar causa de falla línea 154KV Maule-Parral ,C1 del día 07.11.2023 (Curso Forzoso).	Bajo	Actividades: Inspección con trepado de estructuras desde S/E Parral hacia el norte. Condiciones: No mecanización fuerte o transformación. Restricciones: No reconectar interruptores que crucen a1 154KV Maule-Parral ,C1. Instalaciones en Riesgo: L 154KV Maule-Parral ,C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Línea 154KV Maule - Parral, en estructura a intervenir, delimitar [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:30	10-11-23 18:00	10-11-23 10:23	10-11-23 16:48
20231025212	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	904	MIRAJE - LINARES 154KV	3186 3186	MIRAJE - TERMA BUENAS 154KV C1 TERMA BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Investigar causa de falla línea 154KV Maule-Parral ,C1 del día 07.11.2019 (Curso Forzoso).	Bajo	Actividades: Inspección con trepado de estructuras desde S/E Parral hacia el norte. Condiciones: No mecanización fuerte o transformación. Restricciones: No reconectar interruptores que crucen a1 154KV Maule-Parral ,C1. Instalaciones en Riesgo: L 154KV Maule-Parral ,C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Línea 154KV Maule - Parral, en estructura a intervenir, delimitar [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:30	10-11-23 18:00	10-11-23 10:23	10-11-23 16:48
20231025213	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	905	LINARES - PARRAL 154KV	3305	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Investigar causa de falla línea 154KV Maule-Parral ,C1 del día 07.11.2019 (Curso Forzoso).	Bajo	Actividades: Inspección con trepado de estructuras desde S/E Parral hacia el norte. Condiciones: No mecanización fuerte o transformación. Restricciones: No reconectar interruptores que crucen a1 154KV Maule-Parral ,C1. Instalaciones en Riesgo: L 154KV Maule-Parral ,C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Faena: Línea 154KV Maule - Parral, en estructura a intervenir, delimitar [illegible]	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:30	10-11-23 18:00	10-11-23 10:23	10-11-23 16:48
20231025161	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	93	Desconexió	Origen Interno	Programada	1302	FRUTILLAR - LLANQUIHUE 66KV	3705 3707 3206	EST. 038 – EST. 59A 66KV C2 EST. 59A – LLANQUIHUE 66KV C2 FRUTILLAR – EST. 038 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Desconexión de línea de kV Llanquihue - Frutillar Cto 2por fiestas de mantenimiento preventivo sobre línea de kV indicado anteriormente, fuera correspondiente a: 1.- instalación de tierra de protección (TP); 2.- instalación de perfumadas; 3.- Retiro de dispositivo anti - ave (perimetral); 4.- limpieza y pintado de cruceta y fermenta cautada con galvanizado en frío. 5.- instalación de dispositivo anti-ave (perimetral).	Riesgo controlado, fuerao se realizarán con instalaciones desconectadas y S/E Frutillar energizada radialmente desde S/E Puntarque puisnayar seguridad.	Actualmente se encuentra S/E Frutillar energizada radialmente desde S/E Llanquihue pero pasa realizar fuera sobre línea Frutillar - Llanquihue C2, se considera previamente transferir S/E Frutillar y energizar radialmente desde S/E Puntarque. (PT 1303, 1305 y 1306 registro interno 175).	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 09:00	10-11-23 15:00	10-11-23 08:40	10-11-23 16:56
20230914686	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1602	HUALPEN - GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 4BA 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Lavado cadenas de aislación en estructura 9-4B. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura 9-4B. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Líneas 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:30	10-11-23 16:00	10-11-23 08:40	10-11-23 11:15
20230914685	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1314	CHARRUA - HUALPEN 220KV	3321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Lavado cadenas de aislación en estructura 9-4B. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura 9-4B. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Líneas 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:30	10-11-23 16:00	10-11-23 08:40	10-11-23 11:15
20230914676	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	ALGARROBAL – MAITENCILLO 220kV	3658 3660 3662	ALGARROBAL – EST 1162 220KV C1 ALGARROBAL – EST 1162 220KV C2 ALGARROBAL – EST 1162 220KV C3	Lavado de Aislador	Sin Limitacion es	S/E Maitencillo: Lavado de aislación equipos de patio, segun SOEN INF 2917.	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro, ningu bajo.		No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:25	10-11-23 16:37
20230914936	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	346	Intervención	Origen Externo	Programada	1280	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV	2569 2568	MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1	Lavado de Aislador	Sin Limitacion es	Trabajos de Transelec: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220KV incluye equipos primarios, pulleu J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11 J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19, J20, J21 J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31 J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 18:42:32

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 5958

Total registros Línea: 2614

Número	Tipo	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202310100080	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1659	GUINDO - LAGUNILLAS 220 kV	3962	EST. 69A - LAGUNILLAS 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Lavado cadenas de aislación en estructuras 9-10B a la 9-19. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructuras 9-10B a la 9-19. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 154 kV Huatpén-Laguntica, C1 o Línea 220 kV Guindo-Laguntica, C1 Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 11:15
202310100079	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	170	HUAPEN - LAGUNILLAS 154kV	1030 1031 1032	TAP PPC - LAGUNILLAS 154kV C1 HUAPEN - TAP MAPAL 154kV C1 TAP MAPAL - TAP PPC 154kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Lavado cadenas de aislación en estructuras 9-10B a la 9-19. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructuras 9-10B a la 9-19. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 154 kV Huatpén-Laguntica, C1 o Línea 220 kV Guindo-Laguntica, C1 Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 11:15
202310100056	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154kV	1054 1552 1553	CONCEPCION - ESTRUCTURA 10 154kV C2 ESTRUCTURA 12 - ESTRUCTURA 15 154kV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Boatines y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Boatines y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:10	10-11-23 15:43
202310100053	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	161	CONCEPCION - SAN VICENTE 154kV	1057 1552 1553	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154kV C1 ESTRUCTURA 12 - ESTRUCTURA 15 154kV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación y/o Reemplazo de Boatines y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Bajo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Boatines y Pernos de conexión. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:10	10-11-23 15:43
202310100026	Línea	Ejecución Exitosa	CAP CMP	2081	Intervención	Origen Interno	Programada	1491	SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220kV	1623	SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación de estructuras de LTE 220 kV S/E Llano de Llampos - S/E Cerro Negro Norte (2769) con sistema energizado.	Pérdida del suministro eléctrico hasta S/E Cerro Negro Norte (2823 kV), por ende, a S/E Taltal 66 kV (2823 kV)	Trabajo subrutado.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 07:56	10-11-23 15:00
202310100249	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	164	EL SALADO - CHAÑARAL 23kV	1265	EL SALADO - CHAÑARAL 23kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de OSR según SOEI 257 por lavado de aislación de S/E Chañaral.	Bajo	Actividad: A solicitud de OSR según SOEI 257 por lavado de aislación de S/E Chañaral. Restricciones: Subestación Salado, No Reconectar 52R1 Instalaciones en Renga: L 220kV El Salado-Chañaral, C1 Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Renga: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 12:23	
202310100288	Línea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	666	PAN DE AZUCAR - MINERA TICE CDA 220kV	3680 3681	PAN DE AZUCAR - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75 - MINERA TICE 220kV C1 TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75 - MINERA TICE 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Prime Energía, según SOEIs 2021502, 2021503, 2021559, por Lavado de aislación sobre instalación energizada línea 220 kV W Tap Off Llanos Blancos - Tap Off Llanos Blancos Est. 77 SOEI Tra-A : 2960 a 2964	Bajo	Actividad: A solicitud de Prime Energía, según SOEIs 2021502, 2021503, 2021559, por Lavado de aislación sobre instalación energizada línea 220 kV W Tap Off Llanos Blancos - Tap Off Llanos Blancos Est. 77 Instalación con desconexión: Línea 220 kV Par de Aziúar – Tap Off Llanos Blancos - Andacollo Instalación con renga: Línea 220 kV Par de Aziúar – Tap Off Llanos Blancos - Andacollo Temporalidad del rengo: Inicio y Final de la faena Nivel de rengo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 13:03	
202309090956	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1506	CRUCERO - CONCHI 220kV	3981 3982 3983	CRUCERO - EST. 17B 220kV C1 EST. 17B - EST. 27A-1 220kV C1 EST. 27A-1 - CONCHI 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENSIE (SOEI 211), Lavado de aislación en instalación energizada.	Instalaciones en Renga: L220 kV Crucero-Conchi Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:29	10-11-23 15:39
202309090532	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	712	HUASCO - MAITENCILLO 110kV C1 110kV L1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110kV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110kV L1C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 a 152		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 a 152 Restricciones: No hay Nivel de Renga: Renga no significativo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00		
202309090571	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Externo	Programada	1750	PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220kV C1	4205 4206	PALPANA - EST. 27A 220 kV C1 EST. 27A - EST. 17B 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado Aislaciones línea energizada.	Se toman todas las medidas de prevención, controlando todas las riesgos evidentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: No reconectar, SE Palpana 5212, 5213. SE R. Tomic 5209. ENCARGADO MANIOBRISTA: Operador transmisión	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 07:53	10-11-23 15:17
202309090596	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Externo	Programada	1738	EL PEÑÓN - LA HUICA 110kV	4179 4180	EL PEÑÓN - EST. 60B 110kV C1 EL PEÑÓN - EST. 60B 110kV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Coroideres precaución en interruptor 52H6 y toques de reconexión en interruptor 52H6 de S/E El Peñón. Además se requiere bloque de reconexión en interruptores 52H1 y 52H2, en S/E La Huica (110/23 kV). Los bloqueos de las reconexiones se realizarán en formapaulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 13:26	10-11-23 16:42
202309090242	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	LAIBIENITO - MANTOS BLANCOS 220kV	2041	LAIBIENITO - MANTOS BLANCOS 220kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación Línea Laibienito-Manto Blancos.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar las trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: 2135 Laibienito 525-28L Señalizar y No Reconectar 2135 Manto Blancos/525-28L Señalizar y No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:51	10-11-23 12:13
202309090141	Línea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1098	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	3963 3964 3967 3968 3969 3970 3971 3972	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°3-1V - EST. N°2 220kV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°3-1V 220kV C1 EST. N°3-1V - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE - EST. N°2 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°3 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°3-1V 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación línea Cochrane - Encuentro C1o 1 y 2. (Torres N°1, 2, 3, y equipos de pio 69)	Renga bajo por ser lavado preventivo	Restricciones: - S/E Cochrane: No Reconectar 52J1, 52J2, S/E Encuentro: No Reconectar 52J14, 52J15.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:23	10-11-23 13:25
202309090239	Línea	Ejecución Exitosa	ANGAMOS	354	Intervención	Origen Interno	Programada	1510	ANGAMOS - KAPATUR 220kV	3934 3935 3936 3937 3938 3939	ANGAMOS - EST. 2B 220KV C1 EST. 2B - KAPATUR 220KV C1 ANGAMOS - EST. 2 220KV C2 EST. 2A - KAPATUR 220KV C2 EST. 2 - EST. 2A 220KV C2 ANGAMOS - EST. 2B 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislacion Linea Angamos - Kapatur Zona Costa Crítica (Torre N° 2,5,6 ,9)	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar las trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Angamos: 52J5, 52J6 señalizar y no reconectar; S/E Kapatur: 52J5, 52J6, 52J7, 52J8 señalizar y no reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:23	10-11-23 13:05
202309090165	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MEUPICO S.A.	2052	Intervención	Origen Interno	Programada	1501	CURICO - MEUPICO 110kV C1	3068	CURICO - MEUPICO 110kV C1	Rozo y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Rozo, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Rozo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Meupico: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Curico se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:02	10-11-23 15:26
202309090138	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2033	Intervención	Origen Interno	Programada	296	EL ROBLE - ALTO DEL CARMEN 110kV	588 1721	EL ROBLE - TAP RIO HUASCO 110KV C1 TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1	Rozo y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda y Rozo. Trabajos a realizar con instalación en servicio.	Rengo medio controlado. Poda y Roze	Se solicita bloqueo de reconexión de S/M1 de 50 El Roble, y orden de No reconectar 52H7 de Central Río Hurtado, condición que se mantendrá durante la ejecución de estas trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:25	10-11-23 16:21
202309090366	Línea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	680	MOLINOS - EL RAMPANAR 110KV C1	788	MOLINOS - EL RAMPANAR 110KV C1	Rozo y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	No Reconectar línea 132 kV Los Molinos-El Rmpanar por fuerzas de roce, talas, podas (con camión capacho), chipeado y traslado de ramas.	Rengo bajo controlado, se respetarán distancias de mínimas de seguridad.	Solicitud se suspendará diariamente al finalizar la jornada 08:00 a 18:00 hrs. (PT 2023-08532 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 10:25	10-11-23 12:55
202309090191	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	712	HUASCO - MAITENCILLO 110kV C1 110kV L1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110kV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110kV L1C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavada de aislación, estructuras N° 011 a 105 y 102-103-105-107-114-126-152	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación, estructuras N° 011 a 105 y 102-103-105-107-114-126-152 Restricciones: Subestación Huasco, 52R1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52M1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Renga: L 220kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Rengos: Durante de los trabajos Nivel de Renga: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 21:25
202309090767	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Externo	Programada	1098	LAGUNAS - COLLAHUASI 220kV	3697 3698 3725 3726 3694 3695 3723 3724	LAGUNAS - EST. 38D 220KV C2 EST. 38D - EST. 25E 220KV C2 EST. 25E - EST. 29B 220KV C2 EST. 29B - COLLAHUASI 220KV C2 LAGUNAS - EST. 38D 220KV C1 EST. 38D - EST. 25E 220KV C1 EST. 25E - EST. 29B 220KV C1 EST. 29B - COLLAHUASI 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec por Lavado de aislación de equipos primarios patio 220 [kV] en S/E Lagunas, pertenecientes, cadenas de los marcos de las barras principales 1 y 2 y transformadores, marcos de líneas, conforme al avance y a ladirección del viento contempla los siguientes patios: 052, 15, 17A, 17, 17C, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.	Bajo para nuestras instalaciones , debido a trabajos de Transelec de lavado de aislación equipos primarios 220 [kV]	CONDICIONES REQUERIDAS EN S/E LAGUNAS: Se instalara Tarjeta de Señalización No Reconectar en paños 220 kV 5215 y 5216, En S/E Collahuasi paños 220 kV 5212 y 5213.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 06:17	10-11-23 18:48
202309090531	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Externo	Programada	1530	ATACAMA - O'HIGGINS 220kV	3964 3965	ATACAMA - EST. 7-20Z 220KV C2 EST. 7-20Z - O'HIGGINS 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reaprete, inspección visual y termografía paño 152 en Subestación Atacama.	Renga bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en : S/E Atacama 52D 52 S/E O'Higgins 52H	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 20:00	10-11-23 10:27	10-11-23 16:07
202309090530	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Externo	Programada	1530	ATACAMA - O'HIGGINS 220kV	3962 3963	ATACAMA - EST. 7-20Z 220KV C1 EST. 7-20Z - O'HIGGINS 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reaprete, inspección visual y termografía paño 152 en Subestación Atacama.	Renga bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en : S/E Atacama 52D3 S/E O'Higgins 52H	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 20:00	10-11-23 10:27	10-11-23 16:07
202309090356	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUINTERO SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52E1 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un rayo masivo en la franja de servidumbre de la LT 66 kV San Javier -	Renga bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documenta gestionada a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 08:11	10-11-23 18:25
202309179990	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220kV	3646	EST 6D - CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM (9691).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 y 2. Instalaciones en Renga: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 o 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 16:43
202309179989	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220kV	3645	EST 6D - CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM (9691).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 y 2. Instalaciones en Renga: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 o 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 16:43
202309179797	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	83	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220kV	133	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Poda de árboles en vano de la línea. Coordinado con Central Quintero y Cetes Redes.	Bajo	Actividades: Poda de árboles en vano de la línea. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Quintero - San Luis. Instalaciones en Renga: Línea de 220 kV Quintero - San Luis. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 16:43
202309179763	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 220kV	1289	SAUZAL - ALTO JAHUEL 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con C. Sauzal.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Renga: Línea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 16:43
202309179761	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 220kV	1290	SAUZAL - ALTO JAHUEL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con C. Sauzal.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Renga: Línea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 16:43
202309177720	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220kV	3972 3985 4113	9-17 – 9-81A 220kV C2 9-81A – RIO ACONCAGUA 220kV C2 NOGALES – 9-17 220kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Instalaciones en Renga: Línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 10:19
202309177717	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220kV	4110 3973 3986	NOGALES – 9-17 220kV C1 9-17 – 9-81A 220kV C1 9-81A – RIO ACONCAGUA 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinturas y placas de policarbonato en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Instalaciones en Renga: Línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 10:19
202309089854	Línea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUINTERO SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1494	S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75) 220kV	3680	TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52J1 en S/E Tap Off Llanos Blancos debido a actividades de lavado de aislación de instalaciones energizadas.	Renga bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 12:25	10-11-23 17:30
202309179366	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220kV	1293 1296	PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre - Instalaciones en Renga: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2 Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 21:25
202309179337	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	PUENTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154kV	3866 3867 3868	PUENTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154kV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154kV C1 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves - Instalaciones en Renga: Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 1 o Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 2 o Línea 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1- Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Renga: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a las Líneas 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 1 y 2 y Líneas 154 kV Tinguiririca-San Fernando, C1.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 21:15
202309179336	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	PUENTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154kV	3870 3871 3872	PUENTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154kV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOA 154kV C2 TAP NUEVA MALLOA - TINGUIRIRICA 154kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves - Instalaciones en Renga: Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 1 o Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 2 o Línea 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1- Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Renga: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a las Líneas 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 1 y 2 y Líneas 154 kV Tinguiririca-San Fernando, C1.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 21:15
202309179321	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1258	ENTRE RIOS - ANCOA 500kV	3965	ENTRE RIOS - ANCOA 500kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en renga.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1. Temporalidad de los Rengos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No bloquea.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 21:25
202309178971	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 3575	TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre, desde estructura N° 58

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SE(s)	Línea	SE(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023596885	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuasi, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS y FRONTERA - 220 KV MARIA entre entre 6699 Y 6588, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Frontera-Laguna C1 Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596851	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1856	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	8044 8045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuasi, proyecto CDI- (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS Y TRANSELEC - 220 KV MARIA entre entre 6277 Y 6372. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596821	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	8601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuasi, proyecto CDI- (Sodi 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 81-92. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 658-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596795	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	8600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuasi, proyecto CDI- (Sodi 211 y 212 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 81-92. Para Paralelismo entre vanos 659 678, Cruce entre vanos 658-659 y Cruce entre vanos 675-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596763	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	8603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuasi, proyecto CDI- (Sodi 213) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PEJE Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596731	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1568	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	8602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Coltahuasi, proyecto CDI- (Sodi 213) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PEJE Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6113-6114, entre vanos 6131-6132.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596652	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	979	DUQUECO - LOS PELUMOS 220KV	3856	DUQUECO - LOS PELUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro en Franja de servidumbre. -	Bajo	No tiene consumo afectado	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Duqueco - Los Peumos, C1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del Jefe de Faena: No hay - Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea - Nota: Trabajos coordinados con STN y CGE -	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596638	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3600	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 423 A 860 y 876 A 402	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Lavado de aislación, en modalidad energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 423 a 860 y 876 a 402 Restricciones: Subestación Don Goyo, 5250 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 5222 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5250 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596637	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3115	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 423 A 860 y 876 A 402	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Lavado de aislación, en modalidad energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 423 a 860 y 876 a 402 Restricciones: Subestación Don Goyo, 5250 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 5222 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5215 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 5250 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596567	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1232	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1382	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Peñuenche-Canal Melado -Ancoa 1 o Peñuenche-Ancoa 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 220 kV	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596562	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1292 1438	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves. - Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Puntilla de Cortés, Circuito 1 o Línea 154 kV Tinguiririca-Puntilla de Cortés, Circuito 2 o Línea 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1. - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea: 154 kV Tinguiririca-Puntilla de Cortés, Circuito 1 y 2 y Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando, C1.	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:15
2023596557	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1256	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Roce bajo la línea energizada - Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa. 1 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea N30 kV Entre Ríos-Ancoa. 1	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596552	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1004	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Roce bajo la línea energizada. - Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 10:19
2023596532	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	854	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	1277	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Corta y/o poda de árboles próximo a instalación energizada - Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel. 2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada - Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea N30 kV Ancoa-Alto Jahuel. 2	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 11:15
2023596502	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3993 3994 3995 3996 3997	ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1 EST. N°88 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°55 – EST. N°88 220KV C1 EST. N°88 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°88Z2 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3251: Instalación de pinzas faltantes de torres; Entregay postcualización de montaje y Torque de Torres T83 y T86; acicomo Medición de resistividad de malla puesta a tierra en dichas torres.	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: PPU CMM: 1.Grupo 1) - NUP 3251: Instalación de pinzas faltantes de torres, Entrega y postcualización de montaje y Torque de Torres T83 y T86; asicomo Medición de resistividad de malla puesta a tierra en dichas torres, incluyendo la instalación de extensión de malla dependiendo el resultado de prueba Restricciones: Subestación Miraje, 5255 - 5256 - 5258 - 5259 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Testerna, 535 Tap off Enlace- 5251 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Atacama, 5255-5256 con bloqueos a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023597740	Línea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	83	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV	103	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición de malla a tierra en estructuras.	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Medición de malla a tierra en estructuras. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00		
2023596532	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1000	EL LLAURO - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3038	EST 35.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles. -	Bajo	No tiene consumo afectado	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Lastarria - Cruzeiro, C1 o Línea 220 KV Lastarria - Cruzeiro, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del Jefe de Faena: No hay -	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:43
2023596530	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1000	EL LLAURO - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3039	EST 35.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles. -	Bajo	No tiene consumo afectado	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Lastarria - Cruzeiro, C1 o Línea 220 KV Lastarria - Cruzeiro, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del Jefe de Faena: No hay -	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:43
2023596482	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	955	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	2895	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	No tiene consumo afectado	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Cruces - Valdivia, C1 o línea 220 KV Cruces - Valdivia, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del Jefe de Faena: No hay -	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596439	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	955	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	3058	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre. -	Bajo	No tiene consumo afectado	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Cruces - Valdivia, C1 o línea 220 KV Cruces - Valdivia, C2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del Jefe de Faena: No hay -	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596346	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ronda.	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ronda: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596345	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ronda.	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ronda: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596721	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINCO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 89A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ronda.	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ronda: Línea 154 kV Hualpén-Laguntilla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023597730	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1030 1031 1032	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAVAL 154KV C1 TAP NAVAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en ronda.	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ronda: Línea 154 kV Hualpén-Laguntilla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guinco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596682	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1738	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV	4317	EST. 65A - EST. 169A 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en ronda.	Bajo	No tiene consumo afectado	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Ronda: Línea 220 kV El Rosal-Los Varones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596305	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	701	GUACOLDA - MANTENCILLO 220KV L2	1099 1098	GUACOLDA - MANTENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MANTENCILLO 220KV L2 C6	Lavado de Aislador	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MANTENCILLO C703 3-6.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	No tiene consumo afectado	5X Mademilio: No reconectar interruptores 5209 y 5210.			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 08:41	10-11-23 18:54
2023596291	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Externo	Programada	60	GUACOLDA - MANTENCILLO 220KV L1	116 102	GUACOLDA - MANTENCILLO 220KV L1 C3 GUACOLDA - MANTENCILLO 220KV L1 C4	Lavado de Aislador	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MANTENCILLO C703 1-2.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	No tiene consumo afectado	5X Mademilio: No reconectar interruptores 5203 y 5206.			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 08:41	10-11-23 18:54
2023596896	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1760	COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV	3073	COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del interruptor 5281 en S/E Monterrico por trabajos de poda y roce en la LT 66kV Cocharcas-San Carlos.	Riesgo medio sin Bloqueo.	Poda y roce.		ninguno			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 09:38	10-11-23 18:42
2023596570	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	291	CONCEPCION - MAHAN 66KV	602 1076	ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1 CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizan trabajos de poda de árboles fuera de la franja de seguridad en la línea LT 66KV Concepcion-Penco.	Riesgo medio y controlado. Trabajo realizado con personal calificado.	Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 5281de SE Concepción -monitorio se realizan los trabajos.	No tiene consumo afectado	ninguno			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 09:38	10-11-23 18:42
2023596978	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1000	EL LLAURO - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3039	EST 35.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre	Bajo	No tiene consumo afectado	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Ronda: Línea 220 kV El Llauro - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Llauro - Pichirropulli C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del Jefe de Faena: No hay - Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a las líneas: -	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596977	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1000	EL LLAURO - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3038	EST 35.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre	Bajo	No tiene consumo afectado	Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Ronda: Línea 220 kV El Llauro - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Llauro - Pichirropulli C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo - Bloqueos del Jefe de Faena: No hay - Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a las líneas: -	ninguno					10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 05:11	10-11-23 21:25
2023596861	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULLI S.A.	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1562	RIO TOLTEN - CURICO 110KV	3067	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	Ly9 Top Off Río Toltén: 5241 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Curico: se coordinará con STN la no reconexión del interruptor 5241 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado	ninguno			10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 09:02	10-11-23 15:26
2023596972	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	327	ILLAPEL - CHOAPA 110KV	3125 3126 3127	86I7-CHOAPA 110KV C1 86I8-86I7 110KV C1 ILLAPEL-86I8 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores (cuya) sobre línea 110 kV Choapa Illapel, entre estructuras 625y 625, por construcción de nueva línea 2x220 kV Punta Sierra Cerdeña.	Trabajo de riesgo controlado	Conviene bloqueo de reconexión de interruptor 5246, en S/E Choapa y principalmente en interruptor 5240 de S/E Illapel. El bloqueo de reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado				10-11-2023	10-11-23 18:00	10-11-23 08:20	10-11-23 20:06

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 5958
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20230809092	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHAMPLIA - HUALPEN 220KV	1321	CHAMPLIA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinarias en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Champlia-Hualpén, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:11	10-11-23 21:25
20230806291	Línea	Ejecución Exitosa	AUSA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV	3127 3961 4199	TAP CHAGRES - EST 280 110KV C1 TAP CHAGRES - EST 3986 110KV C1 [EN_REVISION] E-2261 - TAP CHAGRES 110KV C1 EST. 2254 - TAP CHAGRES 110KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere precaución de No Reconectar de las interruptores asociados a las L1 110 kV Rio Aconcagua – Nueva Panquehue y L2 110 kV Rio Aconcagua – Nueva Panquehue, en el tramo que pasan por cercanía de las Torres 1998 a 3209 - Tramo 3226 a 3261, Trabajos de tensados entre torres 205 y 209 y para refuerzos de estructuras T207 y T232.	Riesgo de operación de la LT 110/xV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía en los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor SD MMI. 20230902572 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 07:00	10-11-23 19:00	10-11-23 07:05	10-11-23 11:29
20230809846	Línea	Aprobado	ELETRANS II S.A.	1989	Intervención	Origen Interno	Programada	1498	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV	4074	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos de OOCC asociados al pañol 16, NUP 1308.	Riesgo bajo, programado y controlado. -	Requiere precaución de la línea seccionada - Se realizara suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 07:00	09-12-23 19:00	10-11-23 09:56	
20230809678	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1006	CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV	3235 4035	EST N°54 - TAP EL NEGRO 110KV C1 EST 127 – S/S ALTO NORTE 110KV C1 [EN_REVISION]	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación de línea energizada, método a distancia.	Riesgo bajo, se toman las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	Sd Capricornio: No Reconectar 52H2 Sd Atacamar: No Reconectar 52H6.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-11-23 06:30	10-11-23 17:00	10-11-23 08:17	10-11-23 12:20
20231022825	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	906	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC 500KV)	1761 1764	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC 500KV) C1 NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC 500KV) C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se ejecutará mantenimiento preventivo en banco de baterías (48 VDC) de casetade regeneración (líneas Nueva Pan de Azúcar - Polpaico)	Se declara posible riesgo de pérdida de comunicación de RTL en poblaciones de la línea Nueva Pan de Azúcar – Polpaico (Circuito 1 y Circuito2) por un máximo de 5 minutos, en el evento que se apagaen los equipos de telecomunicaciones. Paso minimizar el riesgo se realizara mantenimo de 0,875. durante la ejecución de los trabajos desde terreno y Centro de Control Interchile.	Trabajos de mantenimiento de banco de baterías en cosetа de regeneración de 17 Nueva Pan de Azúcar - Polpaico, generacion posible perdida de supervisión de RTL en 17 Nueva Pan de Azúcar - Polpaico, contara con monitoreo durante la ejecución de los trabajos desde terreno y Centro de Control Interchile como medida de mitigación de riesgos.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 19:00	09-12-23 23:00	09-11-23 19:59	09-12-23 21:35
20231022696	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	913	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	3835	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ciruelos: Instalación de medidas de mitigación en marco de línea del paño 17-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 15:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:00	09-11-23 11:17
20231023331	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	216	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV	686	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por retiro de vecino de volanteín entre estructuras 87-88 de LT 66KV San Vicente Tagua Tagua - Las Cabras, se requiere bloquea de reconexión del 52B01/4 de San Vicente de Tagua Tagua.	Riesgo contrato por CGE transmisión.		No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 16:25	09-11-23 18:00	09-11-23 16:27	09-11-23 21:02
20231023576	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1372	PUENTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	3031	EST. 256A - LAS PALMAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Pacific Hydro según SOID PHC-RS-23-y PHC-RR-23 por S/E Puenta Sierra: Lavado de aisladores del paño de y equipos de potencia asociados. Palanquyes serán limpiados de forma manual.	Bajo	Actividad: A solicitud de Pacific Hydro según SOID PHC-RS-23 y PHC-RR-23 por S/E Puenta Sierra: Lavado de aisladores del paño de y equipos de potencia asociados. Palanquyes serán limpiados de forma manual. Restricción: No hay Instalación con riesgo: Las Palmas – Puenta Sierra C2 Temporalidad del riesgo: Al inicio y al final de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 13:00	09-11-23 18:00	09-11-23 16:21	09-11-23 17:22
20231023595	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	915	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	3836	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ciruelos: Instalación de medidas de mitigación en marco de línea del paño 11-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 13:00	09-11-23 15:00	09-11-23 13:16	09-11-23 21:37
20231023243	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	271	CARDONES - COPIAPÓ 110KV	582	CARDONES - COPIAPÓ 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec según Sodi N°2957, se requiere transferir las consumos asociados al Paño 44 de S/S Cardones hacia el Paño 46 de S/S Cardones, por trabajos en sus instalaciones.	Trabajos en instalaciones de terceros.		No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 11:00	09-11-23 16:00	09-11-23 13:28	09-11-23 17:36
20231023693	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	LASTARRIA - CIRUELOS 220KV	4038 4039 4053	LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 EST. 255A - EST. 358 220 kV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ciruelos: Instalación de medidas de mitigación en marco de línea del paño 16-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 10:00	09-11-23 12:00	09-11-23 05:30	09-11-23 10:29
20231023556	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1006	ARICA - POZO ALMONTE 110KV	3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918	ARICA - EST. 52 110KV C1 EST. 52 - EST. 54 110KV C1 EST. 54 - TAP MAL PASO 110KV C1 TAP CUYA - EST. 389 110KV C1 EST. 389 - EST. 389 110KV C1 EST. 329 - TAP CHOS 110KV C1 TAP MAL PASO - EST. 192 110KV C1 EST. 192 - TAP PITOS 110KV C1 TAP PITOS - TAP PITUQUIJAN 110KV C1 TAP VITOR N°1 MEJIA - EST. 182 110KV C1 EST. 192 - EST. 291 110KV C1 EST. 291 - TAP VITOR N°1 MEJIA 110KV C1	Nivel y pode Xarga convolcadore	Sin Limitaciones	Poda árboles cercanos a conductor.	Medio, se controlará riesgos a personas y equipos.	Condiciones requeridas: Sd Arica no reconectar 52H72 ; Sd Pozo Almonte no reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 15:00	09-11-23 10:35	09-11-23 12:50
20231023657	Línea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	632	Intervención	Origen Externo	Programada	1017	CONDORES - PACIFICO 110KV	3871 3872 3873	CONDORES - EST. N°27 110KV C1 EST. N°28 - PACIFICO 110KV C1 EST. N°27 - EST. N°28 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar LT 110 kV Cóndores – Pacífico a solicitud de CGE por lavado de aislación con circuito energizado equipos de patios 110 kV - 13.8 kV.	Nivel de riesgo bajo y controlado por CGE.	SOID 5964-A de CGE, registro interno Transemel	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 16:00	09-11-23 13:50	09-11-23 17:16
20231023140	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	1678	LASTARRIA – PITRUFQUÉN 66 KV	4030 4031 4032	EST. 23 - GOMERA 66 KV C2 EST. 219 - PITRUFQUÉN (SUBTERRANEO) 66 KV C2 GOMERA - EST. 219 66KV C2	Nivel y pode Xarga convolcadore	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a línea de 66 kV como medida de protección operacional por corte y poda de árboles.	Riesgo bajo. Trabajos considerando medidas de seguridad y planificación correspondiente.	Bloqueo de reconexión a línea de 66 kV como medida de precaución operacional por corte y poda de árboles	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 17:00	09-11-23 16:50	09-11-23 18:26
20231023146	Línea	Ejecución Exitosa	SQM SALARES S.A. [En_Revision]	1762	Intervención	Origen Interno	Programada	1630	ACCESO NORTE – CARBONATO 110KV	3952	ACCESO NORTE - CARBONATO 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación Línea 110kV Acceso Norte - Carbonato, incluye equipos primarios de S/E Carbonato.	Riesgo en bajo, pues se toman todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E Uribe: No reconectar 52H3 (CGE); S/E Uribe Solar: No reconectar 52H1 (Hive); S/E Acceso Norte: No reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 15:00	09-11-23 07:45	09-11-23 15:00
20231023822	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	297	VILLARRICA - PUCON 66KV	592 593	EST. 619 - PUCON 66KV C1 VILLARRICA - EST. 619 66KV C1	Nivel y pode Xarga convolcadore	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a línea de 66 kV por corte y poda de árboles.	Riesgo bajo. Trabajos considerando medidas de seguridad y planificación correspondiente.	Bloqueo de reconexión a línea de 66 kV por corte y poda de árboles.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 17:00	09-11-23 09:06	09-11-23 16:25
20231024662	Línea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	632	Intervención	Origen Externo	Programada	1016	CONDORES - CERRO DRAGON 110KV	1869 1870	CONDORES - TAP ALTO HOSPICIO 110KV C1 TAP ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar LT 110 kV Cóndores – Cerro Dragón a solicitud de CGE por lavado de aislación con circuito energizado equipos de patios 110 kV - 13.8 kV.	Nivel de riesgo bajo y controlado por CGE.	SOID 5969-A de CGE, registro interno Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 09:00	09-11-23 16:00	09-11-23 09:20	09-11-23 10:58
20231023547	Línea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	1392	LOLOLHUE - LA UNIÓN 66KV	3198 3670	LOLOLHUE - LA UNIÓN 66KV C1 LOLOLHUE - LA UNIÓN 66KV C2	Nivel y pode Xarga convolcadore	Sin Limitaciones	No Reconectar líneas de 66 kV Lololhue - La Unión C1 y C2 por fiestas de tabas de árboles	Riesgo controlado se mantendrán las distancias de seguridad con líneas energizada.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral en periodos y horarios señalados en SOI DB 81 a 17:30 Hr. (PF 6951 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:30	09-11-23 18:30	10-11-23 10:30	10-11-23 21:40
20231023776	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TICE QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	1585	LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS - EST. 362 220KV C1 EST. 162 - EST. 185 220KV C1 EST. 185 - CHALLACOLLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, lavado de aisladores asociados a las: 220kV Laguna- Challacollo, C1 (circuito(s): 831 - 832). Total: 146 CAD.	Instalación con riesgo: L220kV Laguna - Challacollo. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Laguna: 52J15 y 52J19: no reconectar. S/E Challacollo: 52J1: no reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	10-11-23 08:06	17-11-23 15:50
20231024135	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	LASTARRIA - CIRUELOS 220KV	4037 4038 4053 4533	LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION] EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles. -	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C1 o línea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 05:30	09-11-23 17:41
20231024575	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	ALGARROBAL – MANTENCILLO 220KV	3658 3659 3662	ALGARROBAL – EST 1652 220KV C1 ALGARROBAL – EST 1654 220KV C2 ALGARROBAL – EST 1654 220KV C3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Mantencillo: Lavada de aislación equipos de patio, según SOID N° 2936.	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro, riesgo bajo.	S/E Algarrobal: No reconectar 52J1, 52J3, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:22	09-11-23 21:37
20231024525	Línea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1290	MANTENCILLO - NUEVA MANTENCILLO 220KV	2949 2948	MANTENCILLO - NUEVA MANTENCILLO 220KV C2 MANTENCILLO - NUEVA MANTENCILLO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec, S/E Mantencillo: Lavada de aislación patio 220kV incluye equipos primarios, paños (1, 12, 22, 32, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 102, 107, 118, 95, 0, 4791, 4792, 793, maniobra de barra principal y auxiliares, marcos de línea y barra de transferencia.	Riesgo de disparo a CT Mantencillo - Nueva Mantencillo por lavado de aislación en S/E Mantencillo.	Se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Mantencillo: No reconectar interruptores 52J3 y 52J13. Se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Mantencillo: No reconectar interruptores 52J2, 52J3, 52J7 y 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 06:22	09-11-23 15:20
20231023693	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1038	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°70 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°86 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en instalación energizada	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 52J1; 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52J1; 52J5; 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Tap Off Inducir: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:40	09-11-23 17:59
20231023661	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	LASTARRIA - CIRUELOS 220KV	4037 4038 4053 4533	LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 EST. 255A - EST. 358 220 kV C1 [EN_REVISION] EST. 358 - CIRUELOS 220 kV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Ciruelos: Instalación de medidas de mitigación en marco de línea del paño 11-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión. - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Lastarria - Ciruelos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 05:30	09-11-23 09:40
20231023370	Línea	Ejecución Exitosa	ELETRANS II S.A.	1989	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	3656 3657 3658	SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - EST. 16 220KV C1 SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - EST. 16 220KV C2 SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se ingresa precaución a la reconexión por trabajos de inspección con DRON de la CT 220KV ALTO MELIPILLA LO AGUIRRE	Riesgo bajo programado y controlado	Trabajos se realizan con suspensión diaria	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-12-23 18:00		
20231023889	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1038	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°70 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°86 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3251: Tendido de conductores próximos a línea energizada.	Bajo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores próximos a línea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 52J1 - 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52J1 - 52J5 - 52J8 - 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Tap off Inducir: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:40	09-11-23 17:41
20231023662	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2023	Intervención	Origen Interno	Programada	214	LA RONDA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV	3295 3296 3297	ESTRUCTURA 61 - ESTRUCTURA 70 66KV C1 ESTRUCTURA 70 - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66KV C1 LA RONDA - ESTRUCTURA 61 66KV C1	Nivel y pode Xarga convolcadore	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riesgo durante todo el trabajo, fuera planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV San Vicente TT - La Ronda, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B5 de S/E San San Fernando. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:47	09-11-23 17:55
20231023692	Línea	Rechazado	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	906	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC 500KV)	1761 1764	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC 500KV) C1 NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC 500KV) C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se ejecutará mantenimiento preventivo en banco de baterías (48 VDC) de casetade regeneración (líneas Nueva Pan de Azúcar - Polpaico)	Se declara posible riesgo de pérdida de comunicación de RTL en poblaciones de la línea Nueva Pan de Azúcar – Polpaico (Circuito 1 y Circuito2) por un máximo de 5 minutos, en el evento que se apagaen los equipos de telecomunicaciones. Paso minimizar el riesgo se realizara mantenimo de 0,875. durante la ejecución de los trabajos desde terreno y Centro de Control Interchile.	Trabajos de mantenimiento de banco de baterías en cosetа de regeneración de 17 Nueva Pan de Azúcar - Polpaico, generacion posible perdida de supervisión de RTL en 17 Nueva Pan de Azúcar - Polpaico, contara con monitoreo durante la ejecución de los trabajos desde terreno y Centro de Control Interchile como medida de mitigación de riesgos.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
20231023722	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	793	MANTENCILLO - CASABONES 220KV L2	1662 1663 1664 1665	MANTENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L2 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA - CASABONES 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASABONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 01 a 10 y desde 14 a 90.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 10 y desde 14 a 90. Restricciones: Subestación Mantencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Casaniones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Casaniones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Casaniones, C1 o L 220kV Mantencillo-Casaniones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 05:30	09-11-23 15:45
20231023721	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1968	Intervención	Origen Interno	Programada	792	MANTENCILLO - CASABONES 220KV L1	1658 1659 1660 1661	MANTENCILLO - ESTRUCTURA 270 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 270 - ESTRUCTURA 307 220KV L1 C2 ESTRUCTURA 307 - TAP JORQUERA 220KV L1 C2 TAP JORQUERA - CASABONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURA N° 01 a 10 y desde 14 a 90.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 10 y desde 14 a 90. Restricciones: Subestación Mantencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Mantencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Casaniones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Casaniones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap Off Jorquera, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Casaniones, C1 o L 220kV Mantencillo-Casaniones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 05:30	09-11-23 15:45
20231023685	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1038	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3938 3939 3940 3941	ATAMACA – EST. N°30 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°70 – EST. N°382 220KV C2 EST. N°86 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 3251: Instalación de piezas faltantes de torres, Entrega y postocalización de montaje y Torque de Torres T83 y T36; así como Medición de resistividad de malla puesta a tierra en dichas torres.	Bajo	Actividades: PPV CDME 1/Etapa 1) - NUP 3251: Instalación de piezas faltantes de torres, Entrega y postocalización de montaje y Torque de Torres T83 y T36; así como Medición de resistividad de malla puesta a tierra en dichas torres. incluyendo la instalación de extensión de malla dependiendo el resultado de prueba Restricciones: Subestación Miraje, 52J1 - 52J5 - 52J8 - 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Teniente, S/E Tap off Inducir: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Atacama, 52J1-52J8con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:40	09-11-23 17:41
20231024540	Línea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1537	MUELLE - QUAYAQUIN 220KV	3893 3894 3897 3898	MUELLE - TAP OFF SAINCAJAUR 110KV C1 TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – QUAYAQUIN 110KV C1 TAP OFF LICANCAJAUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 TAP OFF SAINCAJAUR - TAP OFF LICANCAJAUR 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavada de aislación a línea de transmisión 110kV Muelle - Quayaquen en los tramos 38922 a 3903 desde Est. N° 63 A 639.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Sd Muelle, señalizar no reconectar 52H6	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:22	09-11-23 18:15

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:40:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fechalnicio	FechaFin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202312251578	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexió n	Origen Externo	Programada	2331	CENTRAL LA CEBADA - PUENTA SIERRA 220KV	2996 2997 3179	EST. 272A - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 TAP MONTE REDONDO - EST. 2328 220KV C1 EST. 2328 - PUENTA SIERRA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de Pacific Hydro segun SOD PHC-88-25 y PHC-88-25 por S/E Punta Sierra: Lavado de aisladores del paño 01 y equipos de potencia asociados. Pasteriyas serán limpiados de forma manual. Tramo manual Inicio 2994 a 2980 - Monte Redondo Inicio 2961 a 2960 - La Cebada	Bajo	Actividades: A solicitud de Pacific Hydro segun SOD PHC-88-25 y PHC-88-25 por S/E Punta Sierra: Lavado de aisladores del paño 01 y equipos de potencia asociados. Pasteriyas serán limpiados de forma manual. Restricción: No hay Instalacion con riesgo: Linea 220 kV. Puntasierra Tap Off Monte Redondo-La Cebada C1 Temporalidad del riesgo: Al inicio y al final de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:40	09-11-23 18:27
202309062223	Línea	Rechazado	CHIQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexió n	Origen Interno	Programada	1621	AGUA SANTA – LA POLVORA 110KV	8612 8827 757	TAP PLACERES - EST. 36 110KV C1 EST. 26 - EST. LA T 110KV C1 AGUA SANTA – EST. 500 110KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	Trabajos de limpieza de aislacion en LT 110 Kv Agua Santa - La Polvora cta N°1, considera ordes de precaución para el cta N°2.	Riesgo bajo, programado y controlado.	No tiene consumo afectado	Trabajos de limpieza de aislacion en LT 110 Kv Agua Santa - La Polvora cta N°1, considera ordes de precaución para el cta N°2.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
202312251567	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1556	CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV	2812 3191 3192 3196	CAPRICORNIO - EST N°14 110KV C1 EST N°14 - TAP EL NEGRO 110KV C1 EST N°14R - ALTO NORTE 110KV C1 TAP AL NEGRO - EST N°14R 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos bajo linea energizada, asociados a reinstalación de portal de seguridad, en cruce de LT 110kV Capricornio - Atiltaverde sobre LT 023 kV Antofagasta - Atiltaverde.	Riesgo baja, se toman las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	Mt Capricornio: No Reconectar 52H2. Mt Atiltaverde: No Reconectar 52H6.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:09	09-11-23 18:05
202312196888	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3553 3554 3555 3556 3557	ATACAMA - EST. N°01 220KV C1 EST. N°08J - MIRAJE 220KV C1 EST. N°07A – EST. N°08J 220KV C1 EST. N°07A – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°08J2 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	NUP 3251: Tendido de conductores polarmix a linea energizada.	Riesgo	Actividades: NUP 3251: Tendido de conductores polarmix a linea energizada. Restricciones: Subestación Atacama, 5215 - 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 5215 - 5216 - 5218 - 5219 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Nueva Crucero, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Maricunga, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:40	09-11-23 17:41
202312196892	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1548	ATACAMA - MIRAJE 220KV	3553 3554 3555 3556 3557	ATACAMA - EST. N°01 220KV C1 EST. N°08J - MIRAJE 220KV C1 EST. N°07A – EST. N°08J 220KV C1 EST. N°08J – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°08J2 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Lavado de aisladores en instalación energizada	Riesgo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada Restricciones: Subestación Atacama, 5215, 5218 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 5215, 5216, 5218, 5219 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Nueva Crucero, 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Testeros, S/E TapOff Enlace: 5211 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Maricunga, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:40	09-11-23 17:39
202312196968	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3262 3270 3676 3677 3678	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 EST.22 - EST.20 66KV C1 EST.20 - EST. 366 66KV C1 EST.366 - EST.165 66KV C1 EST.165 - TAP SERVIU 52 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Riesgo	Actividades: Rase manso en franja de servidumbre, desde estructura N° 66. - 025 Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No reconectar interruptores que sirven a la Linea 66 kV San Javier – Constitución.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:10	09-11-23 18:12
202309061541	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	203	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	1621	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Corta y poda de árboles.-	Riesgo	Actividades: Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgo: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 18:12
202309171727	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE COPITES 154KV	9058 9060 9061 9065 9749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP PATAMA 154KV C2 TAP PATAMA - TAP TUNICHI 154KV C2 TAP TUNICHI - EST. 3160 154KV C2 EST. 3160 - PUNTA DE COPITES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metalaba a potencial. Coordinado con CDE	Riesgo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metalaba a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2 Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 15:03
202312251391	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1333	MIRAJE - ENCUENTRO 220KV	2051 2052	EST.186 - ENCUENTRO 220KV C1 MIRAJE – EST.186 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	SE Encuentros: Puesta en servicio nueva protección sistema 2 paño 1 FREPRO 52 NUP 42231. Se procederá a retirar el block de prueba correspondiente a las vías de trip de la nueva protección 52.	Riesgo	Actividades: SE Encuentros: Puesta en servicio nueva protección sistema 2 paño 1 FREPRO 52 NUP 42231. Se procederá a retirar el block de prueba correspondiente a las vías de trip de la nueva protección 52. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Encuentros, PROTECCION SISTEMA 2 CONFIRMAR BLOQUEOS PROTECCION SISTEMA 2 PUESTA EN SERVICIO NUEVA PORTECCION SISTEMA 2. LINA VEZ INSPECCIONADO	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 11:15	09-11-23 13:13
202312251575	Línea	Aprobado	ELETRANS II S.A.	1989	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1568	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3	8609 8610 8625	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C3 EST. 1998 - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C1 EST. 1998 - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es.	Se ingresa precaución por trabajos de inspecciones con DRON a la LT 220KV RAPEL ALTO MELIPILLA	Riesgo baja programado y controlado	Trabajos se realizan con suspensión diaria	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-12-23 18:00		
202312251361	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1356	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	2998 3112	DON GOYO - TAP TAUNAY 220KV C2 TAP TAUNAY - EST. 272B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	A solicitud de RNEG GP por Lavado de aislacion con lineas energizadas en patio de 220 kV en SE Talturay y linea 220 kV Taltuay - Tap Off Taltuay SOD N° 2988 - Don Goyo SOD N° 2989 a 2980 - La Cebada	Bajo	Actividad: A solicitud de RNEG GP por Lavado de aislacion con lineas energizadas en patio de 220 kV en SE Talturay y linea 220 kV Taltuay - Tap Off Taltuay Restricción: La Cebada - Tap Off Taltuay - Don Goyo C2 (No reconectar) Instalacion con riesgo: La Cebada - Tap Off Taltuay - Don Goyo C2 Temporalidad del riesgo: Al inicio y final de la Tarea Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:40	09-11-23 22:17
202312251592	Línea	Ejecución Exitosa	COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A.	603	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1556	ANTOFAGASTA - ALTO NORTE 110KV	1662	ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	Trabajos bajo linea energizada, asociados a reinstalación de portal de seguridad, en cruce de LT 110kV Capricornio - Atiltaverde sobre LT 023 kV Antofagasta - Atiltaverde.	Riesgo baja, se toman las medidas de seguridad y control riesgo operacional.	Mt Antofagasta: No Reconectar 52H2. Mt Atiltaverde: No reconectar 52H6.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:09	09-11-23 18:05
202312196886	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1611	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1494 1522 1523	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 o L 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 17:41
202312251583	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1611	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1507 1522 1521	CONCEPCION - ESTRUCTURA 34 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 o L 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 17:41
202312250878	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1653	GUINDO - LAGUNILLAS 220 KV	3962	EST. 69A - LAGUNILLAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Lavado cadenas de aislación en estructura N 038 a la N 39. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura N 038 a la N 39. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Huallpén-Lagunillas, C1 o Linea 220 kV Guindo-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 17:41
202312250877	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1530 1531 1532	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAVAL 154KV C1 TAP NAVAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Lavado cadenas de aislación en estructura N 038 a la N 39. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura N 038 a la N 39. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Huallpén-Lagunillas, C1 o Linea 220 kV Guindo-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 17:41
202312250964	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1652	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 69A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Lavado cadenas de aislación en estructura N 52 a la N 96 y N 75 a la N 77. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura N 52 a la N 96 y N 75 a la N 77. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Huallpén-Lagunillas, C1 o Linea 220 kV Huallpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:28	09-11-23 12:31
202312250963	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1530 1531 1532	TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP NAVAL 154KV C1 TAP NAVAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Lavado cadenas de aislación en estructura N 52 a la N 96 y N 75 a la N 77. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Lavado cadenas de aislación en estructura N 52 a la N 96 y N 75 a la N 77. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Huallpén-Lagunillas, C1 o Linea 220 kV Huallpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:28	09-11-23 12:31
202312250832	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1611	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1494 1522 1523	CONCEPCION - ESTRUCTURA 16 154KV C2 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 o Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 17:41
202312250831	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1611	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	1507 1520 1521	CONCEPCION - ESTRUCTURA 34 154KV C1 ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	- Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Riesgo	Actividades: Instalación y/o Reemplazo de Aisladores y Pernos de conexión. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C2 o Linea 154 kV Concepción- San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 17:41
202312250777	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TICE QUEBRADA BLANCA S.A.	1696	Intervenció n	Origen Externo	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV	8062 8256 8257 8258 8259	LAGUNAS - EST. 162 220KV C1 EST. 162 – EST. 165 220KV C1 EST. 165 – EST. 250 220KV C1 EST. 250 – EST. 305 220KV C1 EST. 305 – PUQUIOS 220KV C1	Lavado de Aislador	Sin Limitacion es.	A solicitud de Transelec, lavado de aisladores asociados a las 220kV Lagunas- Puquios, C1 (Estructura(s): 003 - 020, Total= 180 EA).	Riesgo	Instalación con riesgo: L 220kV Lagunas - Puquios. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	19-11-23 18:00	16-11-23 08:01	17-11-23 15:50
202312250635	Línea	Ejecución Exitosa	CAP CMP	2081	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1691	SECCIONADORA LLANOS DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV	1623	SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1	Lavado de Aislador	Sin Limitacion es.	Lavado de aislación en estructuras de LTE 220 kV S/E Llano de Llampos - S/E Cerro Negro Norte (CNN) con sobrevoltage.	Riesgo	Pérdida del suministro eléctrico hacia S/E Cerro Negro Norte (CNN) 24 hrs, por ende, a S/E Taltuaraltín (CNN)	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 15:05
202312250547	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	220	SALIDA - ALTO JAHUEL 110KV	1289	SALIDA - ALTO JAHUEL 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	S/E Alto Jahuel: Adecuaciones civiles en TTCC del patio H1, para reemplazo de equipos (NUP 4821). Trabajos previos.	Riesgo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Adecuaciones civiles en TTCC del patio H1, para reemplazo de equipos (NUP 4821). Restricciones: No reconectar en cuadro de coordinación. Instalaciones en Riesgo: Linea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgo: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: S/E Alto Jahuel: Retiro/colocación de la cinta de bloqueo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 18:00	10-11-23 09:50	10-11-23 18:30
202312250230	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1634	FRONTERA - SAN SIMON 220KV	3227	SAN SIMON - FRONTERA CS 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Estructura(s): 0178 - 0352	Riesgo	Actividades: L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Estructura(s): 0178 - 0352, Total: 888 CDD Restricciones: Frontera, 5211, 5212 No reconectar Testeros, 5211, 5212 5030 S/E San Simón No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-San Simón, C1 Temporalidad de los Riesgo: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de Tarea: Frontera, 0178-0352 Bloquear Jefe de Faena. Colocar a terreo puesta de tierra móvil, conectar a terreo camión lavador. Verificar ausencia de tensión y continuidad de agua desmineralizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 22:00
202312251111	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervenció n	Origen Interno	Programada	1557	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	3552	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es.	L 220kV Atacama-Esmeralda, C1, instalación de refuerzos estructurales en cuerpo de estructura por medio de reemplazo de piezas entre estructura N° 155 a N° 160.	Riesgo	Actividades: Restricciones: Subestación Atacama, 52111 con bloqueo a la reconexión. Subestación Esmeralda, 5271 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 Temporalidad de los Riesgo: Al término, Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de Tarea: Subestación Atacama, 0151 y 0160 Bloquear Jefe de Faena Se señalizaran las faces o puntos energizados mediante banderin. Se respetaran las distancias de seguridad a puesta	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 22:00

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2023 18:42:32
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaus CDC
Total registros General: 5958
Total registros Linea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2023102097	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	644	PAN DE AZUCAR - MIRAFLORES 220KV	3630 3631	PAN DE AZUCAR - TAP MIRAFLORES (ESTRUCTURA N°75 - MIRAFLORES 220KV C1 TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75) - MIRAFLORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	A solicitud de Prime Energía, según SOEs 2023302, 2023303, 2023305, 2023306, por Lavado de aislación sobre instalación energizada línea 220kV W Tap Off Llanos Blancos - Tap Off Llanos Blancos Km. 77 SOES Teck : 2302 a 2306	Bajo	Actividades: A solicitud de Prime Energía, según SOEs 2023302, 2023303, 2023305, 2023306, por Lavado de aislación sobre instalación energizada línea 220 kV W Tap Off Llanos Blancos - Tap Off Llanos Blancos Km. 77 Instalación con desconexión: Línea 220 kV Pan de Azúcar – Tap Off Llanos Blancos - Andacollo Instalación con riesgo: Línea 220 kV Pan de Azúcar – Tap Off Llanos Blancos - Andacollo Temporalidad del riesgo: Inicio y Final de la Faena Nivel de riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:20	09-11-23 16:43
2023099923	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	809	HUALTE - QUIRIHUE 33KV	614	HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1	Obras Civiles	Sin Limitacion	Bloquear reconexión del interruptor 52PT1 de S/E Hualte por trabajos de obras civiles bajo la LAT Hualte-Quirihue.	Riesgo medio sin bloqueo.	Trabajos de obras civiles bajo la LAT.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 10:39	09-11-23 20:38
2023099956	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1086	CRUCERO - CONCHI 220KV	2661 2662 2663	CRUCERO - EST. 178 220KV C1 EST. 178 - EST. 274.5 220KV C1 EST. 274.5 - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	A solicitud de ENGIE (SOES 213), Lavado de aislación en instalación energizada.	Instalaciones en Riesgo: LCZB kV Cruce-o Conchi. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: Subestación Cruce-o: S2B No reconectar. Textenz, S/E Conchi: S2A1 No reconectar. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:28	09-11-23 18:12
2023099830	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	931	EL PASCO - EL MONTE 66KV	599	EL PASCO - EL MONTE 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntas energizadas.	Se requiere bloqueo de re-conexiones de interruptor 52B1 de SE Bajo Metipilla	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:27	09-11-23 17:46
2023099753	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	3116	DON GOYO - EST. 272A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	A solicitud de ENEL GP SOCH N° 2023_0189 por Lavado de aislacion con lineas energizadas en patio de 220 kV en ss SE Talinay y línea 220 kV Talinay - Tap Off Talinay SOES N° 2988 - Don Goyo SOES N° 2989 a 2980 - La Cebada	Bajo	Actividad: A solicitud de ENEL GP SOCH N° 2023_0189 por Lavado de aislacion con lineas energizadas en patio de 220 kV en ss SE Talinay y línea 220 kV Talinay - Tap Off Talinay Restricción: La Cebada - Don Goyo C1 (No reconectar) Instalación con riesgo: La Cebada - Don Goyo C1 Temporalidad del riesgo: Durante toda la faena Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 07:40	09-11-23 22:17
2023099633	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	732	HUASCO - MAITENCILLO 110KV C1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV C1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 351 a 352.		Actividades: Inspección Visual Predictiva_INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 351 a 352 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023099586	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Externo	Programada	1751	PALPANA - RADOMIRO TOMIC 220KV C1	4205 4206	PALPANA - EST. 255-220 KV C1 EST. 256 - EST. 138 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Lavado Aisladores linea energizada.	Se toman todas las medidas de prevación, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, SE Palpana S212, S215. S/E R. Tomic S2/B. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 16:00	09-11-23 08:22	09-11-23 16:08
2023099385	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1738	LA RUCA - OVALLE 110KV	4185 4186	EST. 68A - OVALLE 110KV C1 EST. 68A - OVALLE 110KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Lavado de aislador, con la instalación en servicio.	Trabajo de riesgo controlado	Considera precaución en interruptores 52M1 y 52M1bis s/E Ovalle. Además se requiere bloqueo de reconexión en interruptores 52M1 y 52M1 en S/E La Ruca (SOES 1751). Los bloqueos de las reconexiones se realizarán en forma puntillosa y efectiva, solo cuando no trabajen personas involucradas.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:57	09-11-23 18:03
2023099237	Linea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Externo	Programada	1096	LAIBERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV	2041	LAIBERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Lavado aislador línea Laberinto- Manto Blancos.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: 3L/R Laberinto S/E-SN. Señalizar y No Reconectar 3L/R Mantos Blancos/E-SN. Señalizar y No Reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:28	09-11-23 12:21
2023099236	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Externo	Programada	1039	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973	COCHRANE - EST. N°1 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°1 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE - EST. N°1 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Lavado de aislación línea Cochrane - Encuentro C1o 1 y 2	Riesgo bajo por ser lavado preventivo	Restricciones : S/E Cochrane: No Reconectar S2I1, S2I6; S/E Encuentro: No Reconectar S2I16, S2I2b.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:28	09-11-23 12:25
2023099149	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	292	COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1	583	COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	LAVADO DE AISLACIÓN CON LA INSTALACIÓN EN SERVICIO	RIESGOS DE LOS TRABAJOS CONTROLADOS	MANTENER BLOQUEADOS LA RECONEXIÓN AUTOMATICA DEL 52H2 DE S/E COPIAPO Y 52H1 EN S/E HERNAN FUENTES (CSE)	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:35	09-11-23 17:53
2023099142	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULGO S.A.	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1341	CURICO - MELIPULGO 110KV	3068	CURICO - MELIPULGO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Melipulgo: S2H1 pasee reconexión automática deshabilitada. S/E Curico: se coordinará con ST1 la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:27	09-11-23 16:48
2023099137	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	298	EL KEEN - ALTO DEL CARMEN 110KV	588 1721	EL KEEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Poda y Roce. Trabajos a realizar con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Poda y Roce	Se solicita bloqueo de reconexión de S2H1 de SE El Keen, y orden de No reconectar S2H7 de Central Río Huasco, condición que se mantendrá durante la ejecución de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:05	09-11-23 18:41
2023099633	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1312	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	3021	EST. 216A - LAS PALMAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 3978 a 2659.		Actividades: Inspección Visual Predictiva_INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 3978 a 2659. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023099191	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	732	HUASCO - MAITENCILLO 110KV C1	1625 1626	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV C1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV C1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Lavado de aislación, estructura N° 351 a 355 y 302-303-309-307-326-326-352	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación, estructura N° 351 a 355 y 302-303-309-307-326-326-352 Restricciones: Subestación Huasco, S2H1 con Bloqueo a la reconexión inmovilizada Subestación Maitencillo, S2H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:30	09-11-23 17:41
2023099565	Linea	Ejecución Exitosa	PARQUE TALINAY ORIENTE S.A.	244	Intervención	Origen Externo	Programada	790	TAP TALINAY - TALINAY 220KV	1529	TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Se requiere retirar Lavado de aisladores Linea de Alta tensión 1 x 220 kV TALINAY - TAPOFF con líneas energizadas, 59 Elevadora y paracayos en S/E TapOff. Lavado sin equipos ENERGIZADOS. se cordina con transelec la prevacion en ST 220 kV la celadadora - goya	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Se coordina con transelec la no reconexión del sistemade 9 puntas	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	10-11-23 08:00	09-11-23 07:26	09-11-23 18:41
2023099632	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1312	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	3020	EST. 216A - LAS PALMAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 3978 a 2659.		Actividades: Inspección Visual Predictiva_INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURA N° 3978 a 2659. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00		
2023099867	Linea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUIDOSTANT SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1088	C.H. LLANOS BLANCOS - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	3662	C.H. LLANOS BLANCOS - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Bloqueo a la reconexión del 52L1 en S/E C.H.Llanos Blancos debido a actividades de lavado de aislación de instalaciones energizadas (línea de 220kV a S/E C. H. Llanos Blancos).	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:51	09-11-23 17:35
2023099898	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPULGO S.A.	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1340	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	3067	RIO TOLTEN - CURICO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Tap Off Río Tolténi: S2H1 pasee reconexión automática deshabilitada. S/E Curico: se coordinará con ST1 la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:27	09-11-23 16:48
2023099852	Linea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUIDOSTANT SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1088	S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	3690	TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°75) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Bloqueo a la reconexión del 52E1 en S/E Tap Off Llanos Blancos debido a actividades de lavado de aislación de instalaciones energizadas.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Prime Energía.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:51	09-11-23 17:35
2023099779	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1541	REGULADORA RAPEL - TAP OFF NINQUIHUE 66KV	1122	REGULADORA RAPEL - TAP OFF NINQUIHUE 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 en SE Reguladora Rapel para realizar lavado de aislación en CTM Reguladora Rapel - Tap Ninhue, con instalación energizada. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	Riesgo Medio, trabajos ejecutados bajo estrictas medidas de seguridad y según procedimientos.	Bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 en SE Reguladora Rapel.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:49	09-11-23 21:48
2023099776	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	980	QUILENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1	603 8587 8588 8589	QUILENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 QUILENTARO - EST. 168 110KV C1 [304_REVISION] EST. 168- EST. 109/110KV C1 [304_REVISION] EST. 109 - LAS ARAÑAS 110KV C1 [304_REVISION]	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52H1 en SE Quilentaro y 52H11 en SE las Arañas para realizar lavado de aislación con instalación energizada. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	Riesgo Medio, trabajos ejecutados bajo estrictas medidas de seguridad y según procedimientos.	Bloqueo de reconexión de interruptor 52H1 en SE Quilentaro y 52H11 en SE las Arañas.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:49	09-11-23 21:48
2023099766	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	575	Intervención	Origen Externo	Programada	1096	LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV	8697 8698 3716 3716 8694 8695 3723 3723	LAGUNAS - EST. 980 220KV C1 EST. 980 - EST. 282 220KV C2 EST. 282 - EST. 296 220KV C2 EST. 296 - COLLAHUASI 220KV C2 LAGUNAS - EST. 980 220KV C1 EST. 980 - EST. 282 220KV C1 EST. 282 - EST. 296 220KV C1 EST. 296 - COLLAHUASI 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	A solicitud de Transelec por Lavado de aislación de equipos primarios patio 220 [kV] en S/E Lagunas, pertenecientes, cabezas de los marcos de las barras principales 1 y 2 y tramo diferencia, marcos de líneas, conforme al avance y a la ejecución del evento contempla los siguientes pulsos: CT2, Y5, Y52, Y7, Y5, PI, R4, Y1, R5, L4, L5, Y2, Y12, Y13, Y22, Y23, Y32, Y33,	Bajo para nuestras instalaciones , debido a trabajos de Transelec de lavado de aislación equipos primarios 220 [kV]	CONDICIONES REQUERIDAS EN S/E LAGUNAS: Se instalaran Tarjeta de Señalización No Reconectar en paños 220 kV S2I1 y S2I8, En S/E Collahuasi paños 220KV S2I11 y S2I12.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:31	09-11-23 21:15
2023099541	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Externo	Programada	1031	CHACAYA - MUELLE 110KV	1860	CHACAYA - MUELLE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Lavado de aislación en línea de transmisión	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad	Condición requerida: Desactivar Reconexión automática línea 110 kV Chacaya - Muelle	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:22	09-11-23 18:15
2023099535	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA HMC S.A.	1952	Intervención	Origen Externo	Programada	1121	MEGUIZONES - EL LINCE 110KV	1883	MEGUIZONES - EL LINCE 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion	Lavado de aislación a línea de transmisión	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad	Condiciones requeridas: Señalizar No Reconectar S2H2 SE Meyllones S/HT SE Linze	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:46	09-11-23 16:56
2023099835	Linea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUIDOSTANT SPA	589	Intervención	Origen Externo	Programada	1528	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	3577	CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Bloqueo a la reconexión del 52RT1 en S/E C. San Javier, a solicitud de Transelec quienes realizarán un mini-marco en la franja de servidumbre de la LAT 66 kV San Javier - Constitución.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:56	09-11-23 18:39
2023099331	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1834	INCAHUASI - LAS COMPAÑAS 110KV	1254 1257	LAS COMPAÑAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Tendido de Conductores de Línea Auxiliar entre estructuras 528 a 71.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores prácoma a lineaenergizada, Tendido de Conductores de Línea Auxiliar entre estructuras 528 a 71. Restricciones: Subestación Compañías, S2H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S2H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:50	09-11-23 19:58
2023099350	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1832	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Tendido de Conductores de Línea Auxiliar entre estructuras 528 a 71.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores prácoma a lineaenergizada, Tendido de Conductores de Línea Auxiliar entre estructuras 528 a 71. Restricciones: Subestación Compañías, S2H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S2H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:50	09-11-23 19:58
2023099349	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1833	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110KV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Tendido de Conductores de Línea Auxiliar entre estructuras 528 a 71.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores prácoma a lineaenergizada, Tendido de Conductores de Línea Auxiliar entre estructuras 528 a 71. Restricciones: Subestación Compañías, S2H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S2H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:50	09-11-23 19:58
2023099348	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1831	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3079	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Tendido de Conductores de Línea Auxiliar entre estructuras 528 a 71.	Bajo	Actividades: Tendido de conductores prácoma a lineaenergizada, Tendido de Conductores de Línea Auxiliar entre estructuras 528 a 71. Restricciones: Subestación Compañías, S2H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, S2H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:50	09-11-23 19:58
2023099238	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconocido	Origen Externo	Programada	1932	TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV	782	TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Por PIS de Nivel III Litoral Central NUP 886, se requiere desconectar la línea con el fin de encionar el circuito y generar la conexión hacia la SE Litoral Central, dejando el reconexiones en Tap Algarrobo fuera de servicio. esta actividad se emplaza como obra prevea para realizar la energización por primera vez del patio 66 en SE Litoral Central.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado por la PIS del NUP 886	Por PIS de Nivel III Litoral Central NUP 886, se requiere desconectar la línea con el fin de encionar el circuito y generar la conexión hacia la SE Litoral Central, dejando el reconexiones en Tap Algarrobo fuera de servicio. esta actividad se emplaza como obra prevea para realizar la energización por primera vez del patio 66 en SE Litoral Central.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 09:02	09-11-23 18:46
2023102772	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	156	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1299 1300 1301 1302	CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILINQUE 154KV C1 CENTRAL CURILINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Mantenimiento correctivo de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corta de arboles con proximidad a instalación energizada en vano de la estructura 123 Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Ciprenes-Itahue, Circuito 1 o Linea 154 kV Ciprenes-Itahue, Circuito 2 - Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 13:00	09-11-23 09:25	09-11-23 11:47
2023097888	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3546	EST 82 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM1 (RNS1).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:50	09-11-23 17:59
2023097887	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3541	EST 82 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STM1 (RNS1).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-23 08:00	09-11-23 18:00	09-11-23 08:50	09-11-23 17:59

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fechageneración reporte: 30-11-2023 08:42:52
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaso CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Reshaso CDC
Total registros General: 1858
Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021022775	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1082 1085 1086 1087	CENTRAL CIPRESES - EST. SE 154KV C2 EST. SAEN (EL COLORADO) - ITAHUE 154KV C2 EST. SE - EST. SAEN (VARIANTE EL COLORADO) 154KV C2 EST. 1282 (VARIANTE EL COLORADO) - EST. SAEN (EL COLORADO) 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Mantenimiento correctivo de Líneas.- -	Bajo	Actividades: Corta de árboles con proximidad a instalación energizada en vano de la estructura 102. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Circuito 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 15:00	09-11-2021 08:25	09-11-23 15:47
2021007766	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	83	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV	103	CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Poda de árboles en vano de la línea. Coordinado con Central Quintero y Celeo Redes.	Bajo	Actividades: Poda de árboles en vano de la línea. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Quintero - San Luis. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quintero - San Luis. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 18:12
2021007760	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV	1289	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con C. Saucal.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Saucal - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Saucal - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:59
2021007759	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV	1290	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con C. Saucal.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Saucal - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Saucal - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:59
2021007736	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1095	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3057 3059 3061 3062 3063 3768	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP PATMA 154KV C1 TAP PATMA - TAP PANKE 154KV C1 TAP PANKE - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP TUNCHE - EST. 1682 154KV C1 EST. 1682 - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metraleta a potencial. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación en estructuras, con metraleta a potencial. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 15:03
2021007734	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	8972 8989 8112	0-17 – 0-93A 220KV C2 0-93A – RIO ACONCAGUA 220KV C2 NOGALES – 0-17 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Instalación de pinturas y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinturas y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:41
2021007725	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1698	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	8110 8972 8986	NOGALES – 0-17 220KV C1 0-17 – 0-93A 220KV C1 0-93A – RIO ACONCAGUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Instalación de pinturas y placas de policarbonatos en estructuras.	Bajo	Actividades: Instalación de pinturas y placas de policarbonatos en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:41
2021007528	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	337	LO MIRANDA - LORETO 66KV	358	LO MIRANDA - LORETO 66KV C1	Rozo y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Control de vegetación en franja de servidumbre -	Riesgo controlado aplicando procedimiento de seguridad interna de CGE Transmisión.	Se requiere el Bloqueo de reconexión del interruptor 66KV 1282 de S/E lo Miranda. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 08:47	09-11-23 17:55
2021007501	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	360	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV	596	PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1	Rozo y poda franja servidumbre	Sin Limitacion	Se realizara control de vegetación en franja de servidumbre -	Nivel de riesgo bajo, controlado.	Por trabajos de control de vegetación en tramo de 17.660V Paine - Isla de Maipo, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B0 de S/E Paine. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 08:47	09-11-23 17:56
2021007563	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1295 1296	PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.- -	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 18:22
2021007535	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3066 3067 3068	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOCO 154KV C1 TAP NUEVA MALLOCO - TINGUIRIRICA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 1 o Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 2 o Línea 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 1 y 2 y Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando, C1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:59
2021007532	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1096	PUNTA DE CORTES - TINGUIRIRICA 154KV	3070 3071 3072	PUNTA DE CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP NUEVA MALLOCO 154KV C2 TAP NUEVA MALLOCO - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 1 o Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 2 o Línea 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 1 y 2 y Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando, C1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:59
2021007531	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1802	PUEBLO SECO - CHILLAN 154KV	4376 4374 4375	EST. 195 - CHILLAN 154KV C1 EST. 0776 - EST. 326 154KV C1 EST. 326 - EST. 195 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquear a tierra receptor. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Pueblo Seco-Chillán, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:41
2021007530	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloquear a tierra receptor. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:41
2021007675	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Trabajos por proyecto de Obra de mitigación de ruidos. -	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Se realizará la ejecución de la actividad de montaje de estructuras para barrera acústica en vanos 1-2 en sub-estación Ancoa. Condición: Nomalización sujeta a coordinación Ancoa a la reconexión: No reconectar interruptores que crucen la línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo - No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 20:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 22:00
2021006880	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1630	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	A solicitud de Collahuasi, proyecto C2Dr (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas FRONTERA-LAGUNAS 2 (TRANSELEC - 220 KV Pte WHEBI. vano entre 6699 Y 6685, en apoyo a las trabajos de construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Frontera-Lagunas C1 De Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 22:00
2021006890	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1056	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3016 3035	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	A solicitud de Collahuasi, proyecto C2Dr (Sodi 209) bloquea a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV Pte WHITI. vano entre 6677 Y 6672. Por construcción de acueducto.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV San Simón-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 22:00
2021006820	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	3601	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	A solicitud de Collahuasi, proyecto C2Dr (Sodis 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 - 678, Cruce entre vanos 636-639 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 22:00
2021006790	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLYFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	A solicitud de Collahuasi, proyecto C2Dr (Sodis 211 y 212) en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos 61-62. Para Paralelismo entre vanos 659 - 678, Cruce entre vanos 636-639 y Cruce entre vanos 679-676.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 22:00
2021006760	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	A solicitud de Collahuasi, proyecto C2Dr. (Sodi 210) en apoya a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PICIS Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6119-6116, entre vanos 6101-6102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 22:00
2021006740	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLYFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	A solicitud de Collahuasi, proyecto C2Dr. (Sodi 210) en apoya a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce de Línea entre vanos 695-696 (PICIS Acueducto), Cruce entre vanos 6112-6113, entre vanos 6119-6116, entre vanos 6101-6102.	Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 22:00
2021006651	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	979	DUQUECO – LOS PELUMOS 220KV	1806	DUQUECO – LOS PELUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Roce en franja de servidumbre. -	Bajo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Restricción a la reconexión - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 18:58
2021006636	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	1600	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 423 a 664 y 676 a 802 -	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en modalidad energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 423 a 664 y 676 a 802 Restricciones: Subestación Don Goyo, S20 dicen bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, S23 dicen bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S23 dicen bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S20 dicen bloquear a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 21:05
2021006635	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3115	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 423 a 664 y 676 a 802 -	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en modalidad energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 423 a 664 y 676 a 802 Restricciones: Subestación Don Goyo, S20 dicen bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, S23 dicen bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S23 dicen bloquear a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, S20 dicen bloquear a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 21:05
2021006566	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1272	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	1302	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 18:22
2021006565	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	227	TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV	1292 1438	ESTRUCTURA N8 - SAN FERNANDO 154KV C1 TINGUIRIRICA - ESTRUCTURA N8 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas. -	Bajo	Actividades: Instalación medidas de mitigación contra aves.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 1 o Línea 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 2 o Línea 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Líneas 154 kV Tinguiririca-Puente de Cortés, Circuito 1 y 2 y Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando, C1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:59
2021006556	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1298	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.- -	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 18:12
2021006551	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	175	ITAHUE - MAULE 154KV	1353	ITAHUE - MAULE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.- -	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Maule.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154 kV Itahue-Maule.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 18:22
2021006535	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	905	LINARES - PARRAL 154KV	1025	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.- -	Bajo	Actividades: Corta de árboles próximo a instalación energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Maule - Parral.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154 kV Maule - Parral.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:59
2021006536	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	904	MAULE - LINARES 154KV	1356 3106	MAULE - TERMAS BUENAS 154KV C1 TERMAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion	Programa de mantenimiento de Líneas.- -	Bajo	Actividades: Corta de árboles próximo a instalación energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Maule - Parral.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que crucen a la Línea 154 kV Maule - Parral.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2021 08:00	09-11-23 18:00	09-11-2021 09:30	09-11-23 17:59

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 30-11-2025 08:40:50

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechaza CDC

Total registros General: 1858

Total registros Línea: 2614

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinador	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20250906533	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1566	MAULE - LINARES 154KV	TERMA BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Rojo	Actividades: Corta de árboles próximo a instalaciones energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Maule – Parral. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo Rojo. Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 154 kV Maule – Parral.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 09:30	09-11-25 17:59
20250906680	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1558	ATACAMA - MINAS 220KV	3933 ATACAMA - EST. N°61 220KV C1 3934 EST. N°382 - MINAS 220KV C1 3935 EST. N°61 - EST. N°382 220KV C1 3936 EST. N°61 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 3937 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	NUP 3251: Instalación de pinzas faltantes de torres, tritengy y postsustitución de montaje y Torque de Torres 731 y 736, acciones Medición de resistividad de malla puesta a tierra en dichas torres.	Rojo	Actividades: FFV CSMS 1 (etapa 1) - NUP 3251: instalación de pinzas faltantes de torres, tritengy y postsustitución de montaje y Torque de Torres 731 y 736, acciones Medición de resistividad de malla puesta a tierra en dichas torres. incluyendo la realización de extensión de malla dependiendo el resultado de prueba Restricciones: Subestación Mirage, S2S - S2SI - S2SB - S2TB con Bloqueo a la reconexión inmediatade Textenia, S/E Tap off Enlace: S2S1 con bloqueo a la reconexión inmediatade Subestación Atacama, S2S1-S2SI con bloqueo a la reconexión inmediatade Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Mirage, C1 o L 220kV Atacama-Mirage, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo Rojo Bloqueos del jefe de Faena No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 07:40	09-11-25 17:41
20250906041	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1631	RAHUE - FRUTILLAR NORTE 220KV	3799 EST. 186 - EST 1 C1 220KV C1 3800 EST 1 C1 - FRUTILLAR NORTE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corte y poda de árboles 6-107 a 6-510.-	Rojo	Restricciones: restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue - Frutillar Norte C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Rojo Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 05:30	09-11-25 17:59
20250906036	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	LAGUNARIA - CIRUELOS 220/2X	4038 LAGUNARIA - EST. 2556 220/2X C2 4039 EST. 2556A - EST. 270 220 KV C2 4040 EST. 2556A - EST. 358 220 KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Corta y poda de árboles.-	Rojo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220/kV Lagunaria - Ciruelos, C1 o Línea 220/kV Lactaria - Ciruelos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 05:30	09-11-25 17:41
20250905971	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	327	ELAPEL - CHOAPA 110KV	8125 8617-CHOAPA 110KV C1 8126 8618-ELAT 110KV C1 8127 ELAPEL-8618 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Tendido de conductores (cruce) sobre línea 110 kV Choapa Illapel, entre estructuras 8/81 y 8/85, por construcción de nueva línea 2x220 kV Punta Sierra Cerdera.	Trabajo de riesgo controlado		No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 08:56	09-11-25 18:03
20250905838	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	955	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	2835 CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Rojo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 11:15	09-11-25 19:58
20250905837	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	955	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	1636 CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Rojo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C1 o línea 220 kV Ciruelos - Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 11:15	09-11-25 19:58
20250905741	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHAMPA - CONCEPCION 154KV	1325 CHAMPA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Rojo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 220 kV Charrua-Hualqui, C1 o línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Rojo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 05:30	09-11-25 18:12
20250905743	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHAMPA - HUALPEN 220KV	1321 CHAMPA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Rojo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 220 kV Charrua-Hualqui, C1 o línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Rojo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 05:30	09-11-25 18:12
20250905709	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1692	HUALPEN - GUINDO 220 KV	8961 HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Rojo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo Rojo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 05:30	09-11-25 19:58
20250905708	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 TAP PPC - LAGUNILLAS 154KV C1 1331 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 1332 TAP MAPAL - TAP PPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en renga.	Rojo	Actividades: Obras civiles relacionadas al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 154 kV Hualpén-Laguntlla, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 05:30	09-11-25 19:58
20250905681	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1736	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220KV	4317 EST. 65A - EST. 149A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Roce en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalacion en renga.	Rojo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 220 kV El Rosal-Los Varones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Rojo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 08:08	09-11-25 19:58
20250905656	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	752	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	1088 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C1 1089 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO C*01 3-4.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se Mantendrá: No reconectar interruptores 5209 y 5203.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 16:00	09-11-25 07:05	09-11-25 18:56
20250905280	Línea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	156 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV C1 C1 162 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV C1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en LÍNEA 2X220KV GUACOLDA MAITENCILLO C*01 1-2.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se Mantendrá: No reconectar interruptores 5205 y 5206.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 16:00	09-11-25 07:05	09-11-25 18:56
20250905771	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1620	LA ESTRELLA - QUILENTARO 110KV	3857 ESTRUCTURA 58 - QUILENTARO 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizara juego provisorio para realizar revisión de conexiones. 8946-2-2	Riesgo Medio, trabajos a realizar con LLEE energizada.	Se solicita bloqueo de reconexiones de 5240 de SE Quelentaro y 5242 de SE La estrella solicitada con 8/05- 2dm 2025	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 20:00	09-11-25 10:08	09-11-25 16:00
20250905569	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	291	CONCEPCION - MAHAN 66KV	602 ESTRUCTURA 7 - PENCO 66KV C1 1676 CONCEPCION - ESTRUCTURA 7 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizan trabajos de poda de árboles fuera de la franja de seguridad en la línea L7 66KV Concepcion-Penco.	Riesgo medio y controlado. Trabajo realizado con personal calificado.	Se requiere el Bloqueo de la reconexión del interruptor 5283 de SE Concepción mientras se realizan los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 10:29	09-11-25 16:50
20250905976	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	EL LLAURel - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3839 EST 31-2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre	Rojo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Renga: Línea 220 kV El Llaurel - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Llaurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Renga: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 05:30	09-11-25 18:12
20250905975	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1680	EL LLAURel - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3838 EST 31-2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Roce de vegetación en franja de servidumbre	Rojo	Restricciones: Restricción a la reconexión .- Instalaciones en Renga: Línea 220 kV El Llaurel - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Llaurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Renga: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 05:30	09-11-25 18:12
20250905591	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHAMPA - HUALPEN 220KV	1321 CHAMPA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en renga.	Medio	Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial. Restricciones: Bloquea a la reconexión. Instalaciones en Renga: Línea 220 kV Charrúa-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Renga: Rojo. Bloqueos del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 05:30	09-11-25 19:58
20250905969	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1526	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	3576 TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 3575 TAP NARVILLO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Rojo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre, desde estructura N° 145 - 425 Instalaciones en Renga: Línea 66 kV San Javier – Constitución.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Renga: Rojo.- Bloqueos del jefe de Faena: No reconectar interruptores que crucen a la Línea 66 kV San Javier – Constitución.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 18:00	09-11-25 05:30	09-11-25 18:22
20250906090	Línea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	1660	RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 220KV	8317 TAP CHAGRES - EST 2B8 110KV C1 8316 TAP CHAGRES - EST 2B8B 110KV C1 [EN_REVISION] 8962 X-2254 - TAP CHAGRES 110KV C1 8315 EST. 2254 - TAP CHAGRES 110KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Se requiere petrcución de No Reconectar de las interruptores asociados a las LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos en LT 110 kV Nueva Panquehue - Chagres para cambio de conductor desde Torre 1998 a 6205 - Tramo 6206 a 6216, Trabajos de tendido entre torres 201 y 206 y para reforzamiento de estructuras 7207 y7210.	Riesgo de operación de la LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía en los trabajos.	Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor 50 MW. 2025080072 (extensión de los trabajos)	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 09:00	09-11-25 07:05	09-11-25 17:13
20250905589	Línea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1093	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	8691 ENCUENTRO - EST. 39B 220KV C1 8692 EST. 39B - EST. 39B 220KV C1 8693 EST. 39B - COLLAHUASI 220KV C1 8694 ENCUENTRO - EST. 39B 220KV C2 2008 EST. 39B - EST. 39B 220KV C2 8695 EST. 39B - COLLAHUASI 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitacion es	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataformas en 6ta, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Pendientes entre varios 8080-8085-8082 y cruce entre varios 8080-8091-8092 y cruce entre varios 8089- 8090.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitará de reconexión automática 6s S/E Encuentro 5209 y 5239 en S/E Collahuasi 5213 y 5214	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 20:00	09-11-25 08:02	09-11-25 19:21
20250905753	Línea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	623	DIEGO DE ALMAGRO - PIV 154/66kV	3377 DIEGO DE ALMAGRO - EST. 89 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación en CT 110 KV Diego de Almagro - Javiera	Riesgo controlado ,segun procedimiento de Cliba	Retiro de reconexion automática del 5245 en S/E Diego de Almagro Retiro de reconexion automática del 5242 ETE S/E Javiera	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 17:06	09-11-25 07:02	09-11-25 16:45
20250905654	Línea	Ejecución Exitosa	GNL MEJILLONES	368	Intervención	Origen Interno	Programada	1210	CHACAYA - GNL MEJILLONES 110KV	1865 CHACAYA - EST. NP51 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aislación línea energizada, método a distancia.	Lavado aislacion método a distancia, riesgo bajo.	S/E Chacaya: 52N1 No Reconectar. S/E GNL Mejillones: 5202 No Reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 17:00	09-11-25 08:08	09-11-25 16:45
20250905891	Línea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1766	Intervención	Origen Interno	Programada	1006	CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV	1852 CAPRICORNIO - EST N°54 110KV C1 1035 EST N°54 - TAP ALTAMIRA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación de línea energizada, método a distancia.	Riesgo bajo, se toman las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	S/E Capricornio: No Reconectar 52N2. S/E Altamarir: No Reconectar 52N1.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 17:00	09-11-25 08:02	09-11-25 11:35
20250906038	Línea	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Desconocido	Origen Interno	Programada	84	CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV	201 CENTRAL ALFALFAL - TAP LA BRAVITA 220KV C2 202 TAP LA BRAVITA - LOS ALMENDROS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el	Reforzamiento de fundaciones de transformador de corriente paño 2 por proyecto NUP 4135.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 00:00	10-11-25 20:59	09-11-25 00:00	09-11-25 06:30
20250906149	Línea	Rechazado	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	656	Desconocido	Origen Externo	Programada	1326	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	2623 LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de TRANSNET se requiere desconectar el Circuito N° 2 de la LT 2x500kV Los Changos - Cumbre, para seccionamiento de conductor 47 (trabajos asociados al proyecto SJR Parinas Decreto 61_19_04_JUL_21-4).	Riesgos evaluados serán controlados por Transelec.	Condiciones operacionales requeridas: en S/E Los Changos 89N1-1, 89K2C-1, 89C9D-1, 89C9D-2 (cuentas y bloqueados), 89C36D-1T, 89C36D-2T, 89B7-4T cerrados y bloqueados. // En S/E Cumbre, 89N1-1, 89K2C-1, 89C36D-1, 89C36D-2, 89C36D-3 (cuentas y bloqueados), 89C36D-1T, 89C36D-2T, 89B7-4T cerrados y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			09-11-2025	09-11-25 00:00	12-11-25 20:59		

ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Resumen

Finalizado

Número:

202311001

Solicitante:

SQM SALAR S.A

Empresa:

SQM SALAR S.A

Tipo de Origen:

Interno

SubEstación:

S/E Minsal

Falla Sobre:

52H2

Elementos

Tipo: panos - S/E Minsal H2 Nombre : S/E Minsal H2
Fecha Perturbacion : 09-11-2023 22:35
Fecha Normaliza : 10-11-2023 00:23 Protección : 51.
Interruptor : 52H2. Consumo : 24 MW.
Comentario : Apertura intempestiva del interruptor 52H2 de la S/E Minsal por operación de la protección 51, afectando a consumos eléctricos internos 23kV en Salar de Atacama y ocasionando un desprendimiento de consumo de 24 MW

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Indisponibilidades Asociadas

N/A

Zona Afectada

SQM Salar de Atacama

Comuna

Antofagasta

Tipo Causa

Causa Presunta Causa Principal
Desconexión debido a condiciones meteorológicas de alta humedad, en sectores en donde no es habitual.

Comentarios Tipo Causa:

Falla de la línea 23 kV SQM Interna a sector pozas originando apertura de los interruptores: 52H2 de la S/E Minsal.

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Protección diferencial de línea
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Apertura intempestiva del interruptor 52H2 de la S/E Minsal por operación de la protección 51, afectando el consumo eléctrico de 24 MW del Salar de Atacama SQM.
-Elemento: Apertura intempestiva del interruptor 52H2 de la S/E Minsal por operación de la protección 51, afectando el consumo eléctrico de 24 MW del Salar de Atacama SQM.
-Fenómeno Eléctrico: Apertura intempestiva del interruptor 52H2 de la S/E Minsal por operación de la protección 51.
-Operación de los interruptores: Apertura intempestiva del interruptor 52H2 de la S/E Minsal por operación de la protección 51.

Observaciones:

-Observaciones: Falla interna en Línea 23kV en sector pozas, por condiciones de alta humedad por condiciones atmosféricas imprevistas, en sector en donde no es habitual, produce apertura de 52H2 de la S/E Minsal desprendiendo un consumo de 24 MW del Salar del Carmen
-Acciones Inmediatas: Coordinar revisión de protecciones operadas e inspección visual con personal en terreno. Informar al CC AesAndes y a traves del CCAndes al CEN
-Hechos Sucedidos: Apertura de los interruptores 52H2 de la S/E Minsal.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Se investiga.

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Libre

Distribuidoras Afectadas

SQM SALAR S.A / Perd. Estm. de Potencia: 24 / Región : Antofagasta / Clientes Afectados: 1
SQM SALAR S.A / Perd. Estm. de Potencia: 24 / Región : Antofagasta / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

09-11-2023 22:35

Fecha / Hora Estimada Retorno:

10-11-2023 0:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

10-11-2023 0:23

ANEXO Nº6

Otros antecedentes aportados por Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

INFORME DE FALLA DEFINITIVO
(5 días)

S/E MINSAL
DESCONEXIÓN TRANSFORMADOR 2 MINSAL
SALAR DEL ATACAMA

Zona: Región Antofagasta – Comuna Antofagasta.
Preparado por: SQM.

Propietario	Instalación afectada	Transferencia interrumpida en la S/E	Generación Afectada	Consecuencia	Preparado	Fecha
SQM	**Distribución 23kV**	**24 MW**	**No hubo**		**SQM**	**09/11/2023**

1 Fecha y hora del envío del IF.
29/11/2023, 10:00 horas.

2 Razón social de/ la empresa.
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

3 Fecha y hora del inicio de la falla.
09/11/2023, 22:35 horas.

4 Identificación de las instalaciones que presentan falla y/o instalaciones afectadas.
Línea 23kV Minsal-SOP.

5 Tiempo de duración de la falla.
10/11/2023, 00:23 horas, 1 hora 27 minutos.

6 Causa básica de la falla.
Exceso de humedad por condiciones meteorológicas (Chubascos), genera contorneo de aislación en Línea 23kV hacia sector Pozas.
Se perdieron 24 MW de consumo que tenía la planta en esos momentos.

7 Listado de las subestaciones involucradas (para cada una de estas subestaciones se deberá indicar lo siguiente).

7.1 Nombre de la subestación involucrada.
S/E Minsal

7.2 Cantidad de consumos desconectados en la S/E.
25 MW

7.3 Montos de potencia desconectada en cada caso y sus registros de medición respectivos.

7.4 Causa de la interrupción de cada uno de los consumos.

7.5 Instante en que el CDC autoriza la normalización de cada uno de los consumos, ya sea parcial o total, según corresponda.

(7.1) S/E	(7.2) Consumos desconectados	(7.3) Potencia desconectada y registros de medición	(7.4) Causa de interrupción	(7.5) Hora normalización
Minsal	25 MW	25 MW	Desconexión transformador 2	00:23

8 Acciones inmediatas llevadas a cabo por los CC para la normalización de suministro de los consumos y maniobras de reposición ejecutadas.

- A las 22:35 hrs se produce la apertura del interruptor 52H2 en S/E Minsal
- Se coordina con CC AesAndes, para que verifiquen condición del transformador T2
- A las 00:23 CC AesAndes confirma cerrado 52H2 en S/E Minsal.
- A las 00:23 CC AesAndes confirma cerrado 52E2 en S/E Minsal.

9 Registros oscilógrafos de protecciones (envío de archivos extraídos directamente desde los equipos involucrados, ejemplo archivos en formato: "COMTRADE",".BEN",".DEX".

Se adjunta archivo.

10 Registros de comportamiento dinámico de las unidades generadoras (potencia activa, reactiva, frecuencia y tensión en terminales).

No aplica

11 Cronología de eventos, sincronizados vía GPS con la hora GMT.

- A las 01:35 horas, se abre interruptor 52H1 de S/E Minsal.
- A las 03:23 horas, se cierra con éxito el interruptor 52H1 de S/E Minsal
- A las 03:23 horas, se cierra con éxito el interruptor 52E1 de S/E Minsal.

12 Antecedentes específicos que la DO hubiera solicitado informar.

No existen solicitudes.

13 Otros antecedentes que el Coordinado respectivo estime necesario informar.

No hay

14 Acciones Correctivas a Corto Plazo

No Aplica

15 Acciones Correctivas a Largo Plazo

Revisión de coordinación de protecciones.

16 Anexos.

Anexo 1: Diagrama unilineal.



Anexo 2: Potencia interrumpida Línea

Anexo 3: Registros de eventos

Anexo 4: Registros Oscilo gráficos

EVENT RECORDER
Last Cleared Date: 10/28/2010
Total Number of Events Since Last Clear: 1949

Event Number	Date of Event	Time of Event	Cause of Event	Phase A Current Magnitude(A)	Phase A Current Angle(Lag)	Phase B Current Magnitude(A)	Phase B Current Angle(Lag)	Phase C Current Magnitude(A)	Phase C Current Angle(Lag)	Ground Current Magnitude(A)	Ground Current Angle(Lag)	A-N (A-B) Voltage Magnitude(kV)	A-N (A-B) Voltage Angle(Lag)	B-N (B-C) Voltage Magnitude(kV)	B-N (B-C) Voltage Angle(Lag)	C-N (C-A) Voltage Magnitude(kV)	C-N (C-A) Voltage Angle(Lag)	Synchronizing RMS Voltage Magnitude(kV)	Synchronizing RMS Voltage Angle(Lag)	System Frequency(Hz)	ANALOG INPUT(uA)	Synchronizing RMS Voltage Frequency(Hz)	Sensitive Ground Current Magnitude(Amp)	Sensitive Ground Current Angle(Lag)
1949	'11/10/2023	'03:34:03.018	Reset	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	69.00 kV	0 ° Lag	68.77 kV	120 ° Lag	68.77 kV	240 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	49.93 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
1948	'11/10/2023	'01:56:18.753	Dropout: Phase Time OC 1	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	7 Amp	289 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	69.69 kV	0 ° Lag	69.00 kV	120 ° Lag	69.23 kV	240 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	50.16 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
1947	'11/10/2023	'01:56:18.673	Trigger Trace Memory	161 Amp	34 ° Lag	161 Amp	154 ° Lag	161 Amp	274 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	62.44 kV	0 ° Lag	62.44 kV	121 ° Lag	62.56 kV	241 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	50.13 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
1946	'11/10/2023	'01:56:18.673	Trip: Phase ABC - Phase Time OC 1	161 Amp	34 ° Lag	161 Amp	154 ° Lag	161 Amp	274 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	62.44 kV	0 ° Lag	62.44 kV	121 ° Lag	62.56 kV	241 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	50.13 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
1945	'11/10/2023	'01:54:44.013	Pickup: Phase C - Phase Time OC 1	167 Amp	32 ° Lag	167 Amp	153 ° Lag	169 Amp	273 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	62.44 kV	0 ° Lag	62.10 kV	120 ° Lag	62.44 kV	240 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	50.09 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
1944	'09/12/2023	'22:17:39.030	Dropout: Phase Time OC 1	74 Amp	66 ° Lag	76 Amp	172 ° Lag	88 Amp	300 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	61.18 kV	0 ° Lag	61.52 kV	120 ° Lag	61.06 kV	240 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	49.85 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
1943	'09/12/2023	'22:17:38.267	Pickup: Phase AB - Phase Time OC 1	229 Amp	37 ° Lag	183 Amp	194 ° Lag	95 Amp	266 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	56.69 kV	0 ° Lag	57.15 kV	115 ° Lag	61.75 kV	238 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	49.85 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag

EVENT RECORDER
Last Cleared Date: 06/4/2010
Total Number of Events Since Last Clear: 2737

Event Number	Date of Event	Time of Event	Cause of Event	Phase A Current Magnitude(A)	Phase A Current Angle(Lag)	Phase B Current Magnitude(A)	Phase B Current Angle(Lag)	Phase C Current Magnitude(A)	Phase C Current Angle(Lag)	Ground Current Magnitude(A)	Ground Current Angle(Lag)	A-N (A-B) Voltage Magnitude(kV)	A-N (A-B) Voltage Angle(Lag)	B-N (B-C) Voltage Magnitude(kV)	B-N (B-C) Voltage Angle(Lag)	C-N (C-A) Voltage Magnitude(kV)	C-N (C-A) Voltage Angle(Lag)	Synchronizing RMS Voltage Magnitude(kV)	Synchronizing RMS Voltage Angle(Lag)	System Frequency(Hz)	ANALOG INPUT(uA)	Synchronizing RMS Voltage Frequency(Hz)	Sensitive Ground Current Magnitude(Amp)	Sensitive Ground Current Angle(Lag)
2737	'09/12/2023	'22:29:30.049	Dropout: Phase Time OC 1	291 Amp	248 ° Lag	289 Amp	2 ° Lag	312 Amp	124 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	12.70 kV	0 ° Lag	12.70 kV	121 ° Lag	12.63 kV	240 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	50.30 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
2736	'09/12/2023	'22:29:29.287	Pickup: Phase ABC - Phase Time OC 1	1150 Amp	230 ° Lag	1178 Amp	0 ° Lag	959 Amp	116 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	10.03 kV	0 ° Lag	10.10 kV	120 ° Lag	10.10 kV	240 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	49.86 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
2735	'07/8/2023	'05:58:59.244	Dropout: Phase Time OC 1	236 Amp	233 ° Lag	262 Amp	355 ° Lag	239 Amp	119 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	12.88 kV	0 ° Lag	12.83 kV	120 ° Lag	12.86 kV	240 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	50.08 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
2734	'07/8/2023	'05:58:58.445	Pickup: Phase AC - Phase Time OC 1	1037 Amp	238 ° Lag	694 Amp	348 ° Lag	1012 Amp	97 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	10.17 kV	0 ° Lag	11.11 kV	115 ° Lag	11.50 kV	241 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	50.07 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
2733	'06/6/2023	'14:21:52.394	Reset	213 Amp	205 ° Lag	211 Amp	325 ° Lag	214 Amp	85 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	13.43 kV	0 ° Lag	13.39 kV	120 ° Lag	13.32 kV	240 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	49.99 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
2732	'06/6/2023	'14:21:50.054	Reset	214 Amp	205 ° Lag	214 Amp	324 ° Lag	217 Amp	84 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	13.43 kV	0 ° Lag	13.41 kV	120 ° Lag	13.36 kV	240 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	50.00 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag
2731	'03/22/2023	'01:01:35.056	Dropout: Phase Time OC 1	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	0 Amp	0 ° Lag	13.20 kV	0 ° Lag	13.25 kV	120 ° Lag	13.18 kV	240 ° Lag	0.00 kV	0 ° Lag	50.13 Hz	0 uA	0.00 Hz	0.00 Amp	0 ° Lag

EVENT RECORDER
Last Cleared Date & Time : 06/23/2010 16:13:56.539
Total Number of Events Since Last Clear: 24190

Event Number	Date of Event	Time of Event	Cause of Event	Winding 1 Phase A current Magnitude	Winding 1 Phase A current Angle	Winding 1 Phase B current Magnitude	Winding 1 Phase B current Angle(Lag)	Winding 1 Phase C current Magnitude	Winding 1 Phase C current Angle(Lag)	Winding 1 Ground current Magnitude	Winding 1 Ground current Angle(Lag)	Winding 1 Phase A 2nd Harmonic(% fo)	Winding 1 Phase B 2nd Harmonic(% fo)	Winding 1 Phase C 2nd Harmonic(% fo)	Winding 1 Phase A 5th Harmonic(% fo)	Winding 1 Phase B 5th Harmonic(% fo)	Winding 1 Phase C 5th Harmonic(% fo)	Winding 2 Phase A current Magnitude	Winding 2 Phase A current Angle(Lag)	Winding 2 Phase B current Magnitude	Winding 2 Phase B current Angle(Lag)	Winding 2 Phase C current Magnitude	Winding 2 Phase C current Angle(Lag)	Winding 2 Ground current Magnitude	Winding 2 Ground current Angle(Lag)	Winding 2 Phase A 2nd Harmonic(% fo)	Winding 2 Phase B 2nd Harmonic(% fo)	Winding 2 Phase C 2nd Harmonic(% fo)	Winding 2 Phase A 5th Harmonic(% fo)	Winding 2 Phase B 5th Harmonic(% fo)	Winding 2 Phase C 5th Harmonic(% fo)	Phase A Differential Current(A)	Phase B Differential Current(A)	Phase C Differential Current(A)	Phase A Restraint Current(A)	Phase B Restraint Current(A)	Phase C Restraint Current(A)	System Frequency(Hz)	Frequency Decay Rate(Hz/s)	Tap Changer Position	Volts-per-Hertz(V/Hz)	Ambient Temperatur e(°C)	Event-Analog Input(uA)
24190	11/27/2023	8:56:56.823	Dropout - 5th Harmonic Level	0 Amp	0 °Lag	12 Amp	152 °Lag	13 Amp	313 °Lag	0 Amp	0 °Lag	0.0 %fo	18.8 %fo	33.3 %fo	0.0 %fo	13.3 %fo	23.5 %fo	39 Amp	291 °Lag	38 Amp	345 °Lag	72 Amp	138 °Lag	0 Amp	0 °Lag	50.0 %fo	18.5 %fo	30.8 %fo	41.9 %fo	18.5 %fo	21.6 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.01 x CT	0.02 x CT	0.02 x CT	50.09 Hz	0.09 Hz/s	n/a	1.29 V/Hz	0 °C	0 uA
24189	11/27/2023	8:56:56.723	Pickup - 5th Harmonic Level	0 Amp	0 °Lag	17 Amp	172 °Lae	22 Amp	327 °Lae	0 Amp	0 °Lag	0.0 %fo	33.3 %fo	36.7 %fo	0.0 %fo	19.0 %fo	17.2 %fo	84 Amp	313 °Lae	48 Amp	19 °Lae	114 Amp	156 °Lae	0 Amp	0 °Lag	48.4 %fo	39.4 %fo	38.6 %fo	25.4 %fo	24.2 %fo	14.8 %fo	0.01 x CT	0.00 x CT	0.01 x CT	0.01 x CT	0.03 x CT	0.04 x CT	50.07 Hz	0.08 Hz/s	n/a	1.28 V/Hz	0 °C	0 uA
24188	11/18/2023	20:4:52.024	Dropout - 5th Harmonic Level	58 Amp	0 °Lag	73 Amp	110 °Lag	80 Amp	244 °Lag	0 Amp	0 °Lag	11.6 %fo	8.0 %fo	11.6 %fo	2.9 %fo	4.6 %fo	4.2 %fo	320 Amp	218 °Lae	288 Amp	320 °Lag	380 Amp	85 °Lag	0 Amp	0 °Lag	12.7 %fo	7.2 %fo	9.6 %fo	4.8 %fo	3.9 %fo	5.1 %fo	0.00 x CT	0.01 x CT	0.00 x CT	0.10 x CT	0.12 x CT	0.13 x CT	50.12 Hz	0.02 Hz/s	n/a	1.24 V/Hz	0 °C	0 uA
24187	11/18/2023	20:4:51.924	Pickup - 5th Harmonic Level	59 Amp	0 °Lag	80 Amp	110 °Lag	94 Amp	238 °Lag	0 Amp	0 °Lag	32.0 %fo	33.3 %fo	41.7 %fo	5.8 %fo	6.9 %fo	8.3 %fo	383 Amp	216 °Lae	304 Amp	317 °Lag	439 Amp	79 °Lag	0 Amp	0 °Lag	39.6 %fo	22.7 %fo	39.8 %fo	9.6 %fo	6.5 %fo	7.7 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.11 x CT	0.13 x CT	0.16 x CT	50.20 Hz	-0.14 Hz/s	n/a	1.26 V/Hz	0 °C	0 uA
24186	11/10/2023	3:7:47.357	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	122 °Lag	24 Amp	241 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	3.6 %fo	10.3 %fo	6.9 %fo	113 Amp	211 °Lag	113 Amp	331 °Lag	114 Amp	91 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.7 %fo	7.5 %fo	8.5 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.03 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24185	11/10/2023	3:7:47.267	Pickup - 5th Harmonic Level	24 Amp	0 °Lag	24 Amp	119 °Lag	24 Amp	243 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	6.9 %fo	3.4 %fo	6.9 %fo	113 Amp	211 °Lag	115 Amp	330 °Lag	114 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	7.5 %fo	8.4 %fo	8.6 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.03 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24184	11/10/2023	3:7:45.178	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	119 °Lag	25 Amp	240 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.3 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	10.0 %fo	6.9 %fo	114 Amp	212 °Lag	114 Amp	329 °Lag	114 Amp	91 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.0 %fo	8.7 %fo	7.4 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.03 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24183	11/10/2023	3:7:45.088	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	121 °Lag	24 Amp	241 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.3 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	10.3 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	114 Amp	210 °Lag	115 Amp	329 °Lag	115 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.6 %fo	8.5 %fo	8.6 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.03 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24182	11/10/2023	3:7:44.998	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	119 °Lag	25 Amp	240 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.3 %fo	3.4 %fo	3.6 %fo	10.0 %fo	6.9 %fo	113 Amp	210 °Lag	114 Amp	330 °Lag	115 Amp	91 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.6 %fo	7.4 %fo	8.5 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.03 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24181	11/10/2023	3:7:44.908	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	121 °Lag	24 Amp	241 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	3.4 %fo	3.6 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	113 Amp	211 °Lag	114 Amp	329 °Lag	114 Amp	91 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.7 %fo	8.5 %fo	8.6 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.03 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24180	11/10/2023	3:7:44.638	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	123 °Lag	24 Amp	241 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.4 %fo	3.6 %fo	3.6 %fo	6.9 %fo	10.7 %fo	113 Amp	211 °Lag	114 Amp	330 °Lag	114 Amp	91 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.6 %fo	7.4 %fo	8.5 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.03 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24179	11/10/2023	3:7:44.548	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	119 °Lag	24 Amp	239 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	113 Amp	209 °Lag	114 Amp	329 °Lag	115 Amp	89 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.7 %fo	8.6 %fo	8.6 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.03 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24178	11/10/2023	3:7:43.000	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	119 °Lag	25 Amp	239 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	3.6 %fo	6.7 %fo	10.3 %fo	113 Amp	210 °Lag	114 Amp	329 °Lag	114 Amp	89 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.7 %fo	8.5 %fo	8.5 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.03 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24177	11/10/2023	3:7:42.909	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	118 °Lag	24 Amp	242 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	10.3 %fo	6.7 %fo	6.9 %fo	113 Amp	209 °Lag	114 Amp	328 °Lag	115 Amp	88 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	7.5 %fo	9.8 %fo	8.6 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.04 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24176	11/10/2023	3:7:41.819	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	102 °Lag	24 Amp	224 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.3 %fo	3.6 %fo	3.6 %fo	6.7 %fo	10.7 %fo	114 Amp	193 °Lag	114 Amp	313 °Lag	114 Amp	74 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	10.0 %fo	7.4 %fo	8.6 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.04 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24175	11/10/2023	3:7:41.729	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	120 °Lag	24 Amp	244 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	7.4 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	113 Amp	210 °Lag	114 Amp	332 °Lag	114 Amp	92 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	7.4 %fo	9.8 %fo	8.5 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.04 Hz	0.01 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24174	11/10/2023	3:7:41.370	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	119 °Lag	25 Amp	243 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.4 %fo	3.3 %fo	7.1 %fo	6.9 %fo	6.7 %fo	113 Amp	211 °Lag	114 Amp	330 °Lag	114 Amp	91 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	7.5 %fo	9.8 %fo	8.7 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.04 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24173	11/10/2023	3:7:41.280	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	119 °Lag	25 Amp	238 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	0.0 %fo	3.6 %fo	6.7 %fo	7.1 %fo	7.1 %fo	113 Amp	209 °Lag	113 Amp	329 °Lag	114 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.7 %fo	8.6 %fo	8.6 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.05 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24172	11/10/2023	3:7:40.371	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	118 °Lag	24 Amp	238 °Lag	0 Amp	0 °Lag	0.0 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	113 Amp	210 °Lag	113 Amp	330 °Lag	114 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	7.6 %fo	8.6 %fo	8.5 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.05 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24171	11/10/2023	3:7:40.281	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	118 °Lag	24 Amp	238 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	3.3 %fo	3.4 %fo	6.9 %fo	6.7 %fo	6.9 %fo	113 Amp	208 °Lag	114 Amp	329 °Lag	114 Amp	88 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	10.0 %fo	8.6 %fo	7.3 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.05 Hz	0.01 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24170	11/10/2023	3:7:38.552	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	119 °Lag	24 Amp	242 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	6.9 %fo	7.1 %fo	6.7 %fo	113 Amp	210 °Lag	113 Amp	330 °Lag	113 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.7 %fo	7.6 %fo	8.7 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.06 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24169	11/10/2023	3:7:38.461	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	121 °Lag	24 Amp	240 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.4 %fo	3.3 %fo	3.6 %fo	6.7 %fo	10.3 %fo	113 Amp	210 °Lag	114 Amp	329 °Lag	114 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.7 %fo	8.6 %fo	7.4 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.06 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24168	11/10/2023	3:7:38.281	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	119 °Lag	24 Amp	239 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.3 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	7.1 %fo	6.9 %fo	10.3 %fo	114 Amp	209 °Lag	114 Amp	329 °Lag	114 Amp	89 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	8.6 %fo	8.6 %fo	7.3 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.06 Hz	0.01 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24167	11/10/2023	3:7:38.183	Pickup - 5th Harmonic Level	24 Amp	0 °Lag	23 Amp	121 °Lag	24 Amp	240 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	3.3 %fo	3.4 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	113 Amp	209 °Lag	114 Amp	330 °Lag	114 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.2 %fo	1.2 %fo	7.6 %fo	8.6 %fo	8.6 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.06 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24166	11/10/2023	3:7:37.003	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	120 °Lag	23 Amp	239 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	7.4 %fo	6.9 %fo	6.9 %fo	113 Amp	209 °Lag	113 Amp	329 °Lag	114 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.3 %fo	1.2 %fo	9.0 %fo	8.9 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.07 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24165	11/10/2023	3:7:36.913	Pickup - 5th Harmonic Level	22 Amp	0 °Lag	23 Amp	121 °Lag	23 Amp	239 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.6 %fo	3.4 %fo	7.4 %fo	7.1 %fo	10.3 %fo	110 Amp	209 °Lag	111 Amp	329 °Lag	108 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.3 %fo	1.3 %fo	8.9 %fo	9.0 %fo	9.1 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.07 Hz	0.01 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24164	11/10/2023	3:7:36.464	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	120 °Lag	22 Amp	239 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.4 %fo	3.6 %fo	10.7 %fo	10.3 %fo	7.1 %fo	108 Amp	208 °Lag	111 Amp	329 °Lag	110 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.3 %fo	1.3 %fo	9.1 %fo	7.6 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.07 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.35 V/Hz	0 °C	0 uA
24163	11/10/2023	3:7:36.373	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	22 Amp	142 °Lag	24 Amp	245 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.7 %fo	3.4 %fo	7.1 %fo	7.1 %fo	7.1 %fo	108 Amp	213 °Lag	111 Amp	332 °Lag	108 Amp	93 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.3 %fo	1.3 %fo	9.0 %fo	9.0 %fo	10.1 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24162	11/10/2023	3:7:36.104	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	121 °Lag	23 Amp	241 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.4 %fo	3.6 %fo	7.1 %fo	7.1 %fo	7.1 %fo	110 Amp	210 °Lag	111 Amp	329 °Lag	110 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.3 %fo	1.3 %fo	7.7 %fo	7.6 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24161	11/10/2023	3:7:35.833	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	22 Amp	119 °Lag	24 Amp	240 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.7 %fo	3.4 %fo	10.7 %fo	7.1 %fo	6.9 %fo	110 Amp	212 °Lag	113 Amp	332 °Lag	109 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.2 %fo	1.3 %fo	8.9 %fo	8.7 %fo	9.0 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.01 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24160	11/10/2023	3:7:35.564	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	121 °Lag	24 Amp	240 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.6 %fo	3.6 %fo	6.9 %fo	10.3 %fo	7.1 %fo	108 Amp	210 °Lag	113 Amp	330 °Lag	110 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.2 %fo	1.3 %fo	9.1 %fo	7.5 %fo	9.0 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.01 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24159	11/10/2023	3:7:35.384	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	122 °Lag	22 Amp	240 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	0.0 %fo	3.6 %fo	3.4 %fo	7.1 %fo	10.7 %fo	108 Amp	210 °Lag	111 Amp	331 °Lag	111 Amp	91 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.3 %fo	1.3 %fo	9.1 %fo	7.6 %fo	8.7 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24158	11/10/2023	3:7:34.933	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	123 °Lag	23 Amp	243 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.7 %fo	3.6 %fo	3.4 %fo	6.9 %fo	7.1 %fo	6.9 %fo	110 Amp	212 °Lag	111 Amp	331 °Lag	110 Amp	92 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.3 %fo	1.3 %fo	8.7 %fo	8.7 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24157	11/10/2023	3:7:34.844	Pickup - 5th Harmonic Level	22 Amp	0 °Lag	22 Amp	124 °Lag	23 Amp	243 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.6 %fo	3.6 %fo	7.1 %fo	7.1 %fo	7.1 %fo	110 Amp	213 °Lag	113 Amp	333 °Lag	110 Amp	93 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.2 %fo	1.3 %fo	1.2 %fo	10.3 %fo	8.7 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.35 V/Hz	0 °C	0 uA
24156	11/10/2023	3:7:34.303	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	118 °Lag	23 Amp	239 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.6 %fo	3.6 %fo	7.1 %fo	3.6 %fo	10.7 %fo	110 Amp	208 °Lag	111 Amp	329 °Lag	111 Amp	90 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.3 %fo	1.3 %fo	9.0 %fo	8.9 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	-0.01 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24155	11/10/2023	3:7:34.213	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	121 °Lag	23 Amp	240 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.7 %fo	3.6 %fo	3.6 %fo	6.9 %fo	7.1 %fo	6.9 %fo	110 Amp	212 °Lag	111 Amp	332 °Lag	110 Amp	92 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.2 %fo	1.3 %fo	8.9 %fo	8.7 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.35 V/Hz	0 °C	0 uA
24154	11/10/2023	3:7:33.585	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	123 °Lag	24 Amp	243 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.6 %fo	3.6 %fo	7.1 %fo	7.1 %fo	7.1 %fo	110 Amp	212 °Lag	113 Amp	331 °Lag	111 Amp	92 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.2 %fo	1.3 %fo	7.7 %fo	8.7 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.35 V/Hz	0 °C	0 uA
24153	11/10/2023	3:7:33.495	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	24 Amp	122 °Lag	24 Amp	243 °Lag	0 Amp	0 °Lag	0.0 %fo	3.3 %fo	3.6 %fo	3.6 %fo	6.9 %fo	10.7 %fo	110 Amp	211 °Lag	113 Amp	330 °Lag	111 Amp	92 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.3 %fo	1.3 %fo	8.9 %fo	7.6 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24152	11/10/2023	3:7:33.405	Dropout - 5th Harmonic Level	24 Amp	0 °Lag	24 Amp	96 °Lag	22 Amp	242 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	3.4 %fo	3.4 %fo	10.7 %fo	10.3 %fo	3.7 %fo	110 Amp	209 °Lag	111 Amp	332 °Lag	110 Amp	92 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.3 %fo	1.3 %fo	7.7 %fo	8.6 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24151	11/10/2023	3:7:33.216	Pickup - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	121 °Lag	23 Amp	243 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.6 %fo	3.6 %fo	3.6 %fo	7.1 %fo	7.1 %fo	10.3 %fo	110 Amp	210 °Lag	113 Amp	330 °Lag	111 Amp	91 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.2 %fo	1.3 %fo	9.0 %fo	8.7 %fo	8.9 %fo	0.00 x CT	0.00 x CT	0.00 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	0.04 x CT	50.08 Hz	0.00 Hz/s	n/a	1.34 V/Hz	0 °C	0 uA
24150	11/10/2023	3:7:32.946	Dropout - 5th Harmonic Level	23 Amp	0 °Lag	23 Amp	119 °Lag	23 Amp	242 °Lag	0 Amp	0 °Lag	3.4 %fo	3.6 %fo	3.6 %fo	6.9 %fo	10.7 %fo	3.6 %fo	108 Amp	210 °Lag	113 Amp	330 °Lag	111 Amp	91 °Lag	0 Amp	0 °Lag	1.3 %fo	1.2 %fo

| | | |