Informe Resumen de Falla

S/E El Ruil 52B2

2026006098

Fecha de emisión

26-10-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	26-10-2026
Hora:	**16:35**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E El Ruil 52B2	22	2026006098
C. San Javier 1 y San Javier 2		2026006101 -2026006102

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

C. Viñales	10	2026006100

d. Causa preliminar de la falla:

interrupción forzada por protecciones.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**