Informe Resumen de Falla

S/E Pan de Azúcar 52J3 de línea de 220 kV Pan de Azúcar - La Cebada 2

2026006126

Fecha de emisión

26-10-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	.26-10-2026
Hora:	**21:29**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Pan de Azúcar 52J3 de línea de 220 kV Pan de Azúcar - La Cebada 2		2026006126
C. PE Punta de Talca	80	

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

C. PE Talinay Oriente	72	2026006121
C. PE Talinay Poniente	58	2026006118

d. Causa preliminar de la falla:

Conductor cortado entre las estructuras 323 y 324, fase central.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**