Informe Resumen de Falla

C. PFV LLano de Llampos transformador N°1 de 220/23 kV y 65 MW

2026006268

Fecha de emisión
03-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**03-11-2026**
Hora:	**19:16**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. PFV LLano de Llampos transformador N°1 de 220/23 kV y 65 MW	14	2026006268

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Baja temperatura aceite.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**