**Informe Resumen de Falla**

| C. HP Hornitos |
|---|

| 2026006202 |
|---|

**Fecha de emisión**
**31-10-2026**

**1. Descripción de la perturbación**

**a. Fecha y hora de la falla**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | **31-10-2026** |
| **Hora:** | **8:05** |

**b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW**

| Central o S/E Afectada. | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|---|---|---|
| C. HP Hornitos | 19 | 2026006202 |
| | | |

**c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**d. Causa preliminar de la falla:**

| Falla en posicionamiento de inyectores 1 y 5. |
|---|

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**