

## **Informe Resumen de Falla IRF 331-330**

**" S/E Nueva Cardones BP1 500 kV"**

**Fecha de Emisión: 04-02-2019**

### **1. Descripción de la perturbación**

**a. Fecha y Hora de la Falla**

<b>Fecha</b>	03-02-2019
<b>Hora</b>	20:36

**b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) [MW]**

N/A	N/A
-----	-----

**c. Causa preliminar de la falla:**

Apertura intempestiva del interruptor 52K11 de S/E Nueva Cardones, por disparo asociado a alarma de bajo nivel de SF6 etapa 3.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**