



Resumen


Los resultados muestran ser satisfactorios. El sistema experto muestra un mejor desempeño para la mayoría de parques. En el caso de Punta Colorada las mediciones tienen valores iguales a cero.

Resumen de Portafolio








Resumen de parques






Coordenados







Talinaly oriente



Cuel



San pedro



El arrayan

