

## Estudio para análisis de falla EAF 443/2022

**"Desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue Nº2"**

**Fecha de Emisión: 27-12-2022**

### **1. Descripción pormenorizada de la perturbación**

#### **a. Fecha y Hora de la falla**

|  |   |
|--|---|
| <b>Fecha</b>                           | 05/12/2022                                  |
| <b>Hora</b>                            | 16:06                                       |
| <b>Consumos desconectados (MW)</b>     | 0,10  |
| <b>Demandा previa del sistema (MW)</b> | 11243                                       |
| <b>Porcentaje de desconexión</b>       | 0.001 %                                     |
| <b>Calificación Apagón</b>             | No aplica (porcentaje de desconexión < 10%) |

#### **b. Identificación instalación afectada**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre de la instalación</b>         | Línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue Nº2/ LT022CI2TR01---R003 |
| <b>Tipo de instalación</b>              | Línea  |
| <b>Tensión nominal</b>                  | 44 kV  |
| <b>Segmento</b>                         | Transmisión Zonal  |
| <b>Propietario instalación afectada</b> | Chilquinta Transmisión S.A.                                  |
| <b>RUT</b>                              | 77.402.187-6   |
| <b>Representante Legal</b>              | Francisco Mualim T.  |
| <b>Dirección</b>                        | Av. Argentina N°1 piso 9, Valparaíso                         |

#### **c. Identificación del elemento fallado**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Nombre del elemento fallado</b>  | Línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue Nº2/ LT022CI2TR01---R003 |
| <b>Propietario elemento fallado</b> | Chilquinta Transmisión S.A.                                  |
| <b>RUT</b>                          | 77.402.187-6   |
| <b>Representante Legal</b>          | Francisco Mualim T.  |
| <b>Dirección</b>                    | Av. Argentina N°1 piso 9, Valparaíso                         |

#### **d.1 Origen y causa de la falla**

La desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue Nº2 se produce debido a una descarga eléctrica monofásica (fase B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por Chilquinta Transmisión S.A.

Chilquinta Transmisión S.A. envió registros fotográficos asociados a los patrullajes realizados.

#### **d.2 Fenómeno Físico:**

OTR2: Origen no determinado.

#### **d.3 Reiteración**

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: se han producido 3 fallas en instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 24 meses móviles (EAF 003-2021, EAF 279-2021 y EAF 112-2022).

| FALLA ID     | NOMBRE FALLA                                   | FECHA FALLA | HORA FALLA | ACCIONES CORRECTIVAS CP   | ACCIONES CORRECTIVAS LP |
|--------------|--|-------------|------------|---|-------------------------|
| EAF 003_2021 | Falla en línea 44 KV El Melón - Túnel El Melón | 02-01-21    | 15:13      | No se indican.  | No se indican.          |
| EAF 279_2021 | Falla en línea 44 KV El Melón - Túnel El Melón | 14-09-21    | 19:43      | Chilquinta Transmisión S.A. indica que reemplazó conector de la fase media, lado entrada de la estructura N°78 de la línea, ya que se observaron descargas luego de la primera energización en pruebas de la línea.   | No se indican.          |
| EAF 112_2022 | Falla en línea 44 KV El Melón - Túnel El Melón | 28-03-22    | 21:29      | Según lo señalado por Chilquinta Transmisión S.A.: "Para este caso específico, la actividad correctiva inmediata, consistió en la intercalación de un poste entre los vanos de las estructuras N° 111 a 112 de la línea de transmisión 44 [kV] El Melón – Túnel El Melón circuito 1, con la finalidad de generar una linealidad de los conductores, dividiendo la catenaria existente, disminuyendo las flechas generadas y asegurando una distancia permanente con el poste de baja tensión, de tal manera que la línea de transmisión, no se vea expuesta a los distintos agentes externos presentes de forma permanente en la zona, más allá de la individualización específica del fenómeno físico que la haya podido perturbar." | No se indican.          |

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: se ha producido una falla en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 289-2021).

#### **d.4 Fenómeno eléctrico**

PR51N: Protección de sobrecorriente temporizada residual.

#### **e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla**

La falla se detectó en la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue N°2, cuya longitud es de 25.57 km, posee un conductor por fase del tipo ACSR 2/0 QUAIL, una capacidad nominal de 21.8 MVA (a 25°C con sol y tensión nominal), de acuerdo con la información técnica disponible en la plataforma Infotécnica del Coordinador.

Chilquinta Transmisión S.A. remitió los antecedentes respecto de los mantenimientos realizados a este elemento durante los últimos 24 meses.

#### **f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997**

Rural.

#### **g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla**

Interno.

## **h. Comuna donde se presenta la falla**

13303: Tilitil.

## **i. Fecha de entrega de la información al Coordinador**

| Coordinado              | Informe de 48 horas (07/12/2022) | Informe de 5 días (13/12/2022) |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Chilquinta Transmisión  | 06/12/2022                       | 13/12/2022                     |
| Enel Transmisión Chile  | 05/12/2022                       | 22/12/2022                     |
| Enel Distribución Chile | 20/12/2022                       | 22/12/2022                     |

## **2. Descripción del equipamiento afectado**

### **a. Sistema de Generación**

| Central               | Unidad | Pérdida de Generación (MW) | H. Desconexión | H. Normalización |
|-----------------------|--------|----------------------------|----------------|------------------|
| <b>Total: 0.00 MW</b> |        |                            |                |                  |

### **b. Sistema de Transmisión**

| Elemento Afectado             | Segmento | Tramo                       | Hora Desc. | Hora Norm. |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|
| Las Vegas - FFCC Rungue 44 kV | ST Zonal | Las Vegas - Tap Caleu C2    | 16:06      | 19:30      |
| Las Vegas - FFCC Rungue 44 kV | ST Zonal | Tap Caleu - Tap Rungue C2   | 16:06      | 19:30      |
| Las Vegas - FFCC Rungue 44 kV | ST Zonal | Tap Rungue - FFCC Rungue C2 | 16:06      | 19:30      |

- Horas y montos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Transmisión S.A.

### **c. Consumos**

| Sub-Estación  | Alimentador / Paño | Comuna  | Pérdida de Consumo (MW) | % consumo pre-falla | Clientes Afectados | H. Desc. | H. Dispon. | H. Norm. |
|---------------|--------------------|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|----------|
| S/E Caleu     | Alimentador Caleu  | Tilitil | 0.10                    | 0.001               | 370                | 16:06    | 19:30      | 19:33    |
| <b>Total:</b> |                    |         | <b>0.10 MW</b>          | <b>0.001 %</b>      | <b>370</b>         |          |            |          |

- Fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por Enel Transmisión Chile S.A. y Enel Distribución Chile S.A.

## **3. Estimación de la energía no suministrada**

| Sub-Estación | Alimentador / Paño | Empresa           | Tipo de Cliente | Pérdida de Consumo (MW) | Tiempo Indispon. (h) | Tiempo Desc.(h) | ENS (MWh) |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| S/E Caleu    | Alimentador Caleu  | Enel Distribución | Regulado        | 0.10                    | 3.40                 | 3.45            | 0.35      |

**Clientes Regulados : 0.35 MWh**

**Clientes Libres : 0.00 MWh**

**Total : 0.35 MWh**

- Fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por Enel Transmisión Chile S.A. y Enel Distribución Chile S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.



No se aprecian diferencias significativas entre los horarios de recuperación real respecto de los horarios de disponibilidad de las barras primarias respectivas para recuperar los consumos afectados.

- Velocidad promedio de recuperación.

| Rango       | Potencia (MW) | Tiempo recuperación (h) | Velocidad de recuperación (MW/h) |
|-------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Primer 80 % | 0.08          | 3.45                    | 0.02                             |
| Último 20 % | 0.02          | 3.45                    | 0.01                             |
| 100 % Total | 0.10          | 3.45                    | 0.03                             |

#### 4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

**Demanda del sistema previo a la falla:** 11243.0 MW

##### Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Angostura (U3), Atacama 1 (TG1B), Canutillar (U1), Canutillar (U2), Cipreses (U1), Cipreses (U3), Nueva Renca, Pehuenche (U2), Quintero (U1), Quintero (U2), Ralco (U1) y Ralco (U2).

##### Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada, estando S/E Caleu alimentada desde la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue Nº2, mientras que S/E Entel y S/E FFCC Rungue estaban alimentadas desde la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue Nº1.

##### Otros antecedentes relevantes

Según lo informado por Chilquinta Transmisión S.A.:

"A las 16:06 horas del día lunes 05 de diciembre del 2022, se produjo la desconexión forzada de la línea de transmisión 44 [kV] Las Vegas - FF.CC. Rungue circuito 2, accionada por la función de sobre corriente de la protección, afectando los consumos de la subestación (S/E) Caleu de propiedad de terceros.

*El Área de Mantenimiento Transmisión, se dirige a la subestación (S/E) Las Vegas con el equipo localizador de fallas, para realizar la prueba de continuidad a los conductores eléctricos de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, encontrándose ésta normal, con continuidad mecánica y eléctrica en sus tres fases hasta el final de la línea en la subestación (S/E) Rungue.*

*Paralelamente y durante el resto del día, se había iniciado el patrullaje de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, sin encontrar la causa de la falla, sin embargo, se verificó de manera visual que la instalación eléctrica se encontraba normal, por lo que se informa al Despacho de Chilquinta Transmisión S.A., que la línea se encuentra en condiciones para ser energizada por medio del cierre del interruptor en S/E Las Vegas.*

*El Despacho de Chilquinta Transmisión S.A., posteriormente solicita la autorización al Coordinador Eléctrico Nacional de la energización de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, siendo ésta energizada de manera exitosa.”*

*“Martes 06 de diciembre de 2022: Realización del segundo patrullaje pedestre de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, sin poder encontrar la causa de la falla.”*

*“Miércoles 07 de diciembre de 2022: Realización del tercer patrullaje pedestre de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, verificando que la aislación, puntos de unión y la instalación eléctrica en toda la extensión de la línea se encontraba normal, sin encontrar muestras del fenómeno físico que dio origen a la falla eléctrica.”*

*“Viernes 09 de diciembre de 2022: Realización del cuarto patrullaje pedestre de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, verificando que la aislación, puntos de unión y la instalación eléctrica en toda la extensión de la línea se encontraba normal, sin encontrar muestras del fenómeno físico que dio origen a la falla eléctrica.”*

*“Lunes 12 de diciembre de 2022: Realización del quinto y último patrullaje pedestre de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, verificando que la aislación, puntos de unión y la instalación eléctrica en toda la extensión de la línea se encontraba normal, sin encontrar muestras del fenómeno físico que dio origen a la falla eléctrica.”*

*“Para la línea de transmisión 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, el número de reiteraciones que ha tenido el fenómeno físico (OTR2) que originó la falla en la instalación en un plazo móvil de 24 meses, es ninguna (0).”*

De forma complementaria, se adjuntan los informes de falla de instalaciones, ingresados en el sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por Chilquinta Transmisión S.A., Enel Transmisión Chile S.A. y Enel Distribución Chile S.A. (Anexo N°1) y Chilquinta Transmisión S.A., Enel Transmisión Chile S.A. y Enel Distribución Chile S.A. (Anexo N°2).

#### **Acciones preventivas y/o correctivas**

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.



b) Acciones correctivas a corto plazo:

No se señalan.

c) Acciones correctivas a largo plazo:

No se señalan.

## Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla



## 5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

| Hora  | Involucrado            | Evento   |
|-------|------------------------|--|
| 16:06 | Chilquinta Transmisión | Apertura del interruptor 44 kV de S/E Las Vegas asociado a la línea 44 kV Las Vegas - Rungue N°2, por operación de protección de sobrecorriente residual 51N |

- Horas y eventos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Transmisión S.A.

## 6. Normalización del servicio

| Fecha      | Involucrado            | Hora  | Acción   |
|------------|------------------------|-------|--|
| 05/12/2022 | Chilquinta Transmisión | 16:12 | Se coordina inspección pedestre de la línea y prueba con localizador de fallas desde S/E Las Vegas   |
| 05/12/2022 | Enel Transmisión       | 17:40 | Se realiza apertura del interruptor 12 kV de S/E Caleu, asociado al alimentador Caleu  |
| 05/12/2022 | Chilquinta Transmisión | 18:41 | Se realiza prueba con localizador de fallas, resultando las tres fases continuas hasta el final de la línea  |
| 05/12/2022 | Chilquinta Transmisión | 19:23 | Personal de mantenimiento indica que, en inspección pedestre, no se encontró causa de la falla, por lo que se solicita prueba de energización en vacío |
| 05/12/2022 | Chilquinta Transmisión | 19:30 | Se realiza cierre del interruptor 44 kV de S/E Las Vegas asociado a la línea 44 kV Las Vegas - Rungue N°2, normalizando dicha instalación              |
| 05/12/2022 | Enel Transmisión       | 19:33 | Se realiza cierre del interruptor 12 kV de S/E Caleu asociado al alimentador Caleu, normalizando sus consumos  |

- Fechas, horas, maniobras y eventos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Transmisión S.A., Enel Transmisión Chile S.A. y Enel Distribución Chile S.A.

## ANEXO N°1

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por Chilquinta Transmisión S.A., Enel Transmisión Chile S.A. y Enel Distribución Chile S.A.

## Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 06-12-2022 15:25

Finalizado

**Número:**

2022004384

**Solicitante:**

Despacho Transmisión

**Empresa:**

CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.

**Tipo de Origen:**

Externo

**Línea:**

LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV

**Tramo:**

Tipo: secciones\_tramos - LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2

Nombre : LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2

Fecha Perturbacion : 05-12-2022 16:06

Fecha Normaliza : 05-12-2022 19:29

Protección : S/C fase A

Interruptor : 52F3

Consumo : 0.2

Comentario : ..

Tipo: secciones\_tramos - TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2

Nombre : TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2

Fecha Perturbacion : 05-12-2022 16:06

Fecha Normaliza : 05-12-2022 19:29

Protección : S/C fase A

Interruptor : 52F3

Consumo : 0.2

Comentario : ..

Tipo: secciones\_tramos - TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2

Nombre : TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2

Fecha Perturbacion : 05-12-2022 16:06

Fecha Normaliza : 05-12-2022 19:29

Protección : S/C fase A

Interruptor : 52F3

Consumo : 0.2

Comentario : ..

Tipo: secciones\_tramos - TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2

Nombre : TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2

Fecha Perturbacion : 05-12-2022 16:06

Fecha Normaliza : 05-12-2022 19:29

Protección : S/C fase A

Interruptor : 52F3

Consumo : 0.2

Comentario : ..

#### Zona Afectada

Metropolitana

#### Comuna

Tiltil

#### Tipo Causa

Causa Presunta

Causa Secundaria

#### Comentarios Tipo Causa:

se investiga

#### Causas

-**Fenómeno Físico:** Origen no determinado.

-**Elemento:** Conductores

-**Fenómeno Eléctrico:** Sobrecorriente instantánea de fase

-**Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

#### Comentarios Causas:

-**Fenómeno Físico:** .

-**Elemento:** .

-**Fenómeno Eléctrico:** .

-**Operación de los interruptores:** .

#### Observaciones:

-**Observaciones:** O.A LT 44 kV Las Vegas-FF.CC Andes cto n°2 por sobre corriente residual y fase blanca.

-**Acciones Inmediatas:** Se da aviso al CEN , ENEL , se envia operadores a la S/E Las Vegas y hacer recorrido pedestre a la linea 44 kV.

-**Hechos Sucedidos:** .

-**Acciones Correctivas a Corto Plazo:** .

-**Acciones Correctivas a Largo Plazo:** .

#### Afecta SSCC:

#### Afecta Medidores:

No

#### Afecta Protecciones:

No

#### Consumo:

Consumo Regulado

#### Distribuidoras Afectadas

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.2 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 370

#### Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÁtico

**Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:**

05-12-2022 16:06

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

05-12-2022 19:29

**Fecha / Hora Efectiva Retorno:**

05-12-2022 19:29

## Archivos Subidos

**Archivo****Fecha Subida**

|  |                        |
|--|------------------------|
|  IF-TX-74_06-12-2022 OA LT Las Vegas - Rungue cto.2.zip (/informe_fallas/download_file/638f8684ad651f019a540536/IF-TX-74_06-12-2022 OA LT Las Vegas - Rungue cto.2.zip) | 13/12/2022<br>22:36:26 |
|--|------------------------|

## Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 05-12-2022 18:05

Finalizado

**Número:**

2022004367

**Solicitante:**

ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.

**Empresa:**

ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.

**Tipo de Origen:**

Interno

**SubEstación:**

S/E CALEU

**Falla Sobre:**

transformador

**Elementos**

Tipo: transformadores2d - CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1

Nombre : CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1

Fecha Perturbacion : 05-12-2022 16:06

Fecha Normaliza : 05-12-2022 23:59

Protección : Sin protecciones

Interruptor : Sin operación

Consumo : 0.1 MW

Comentario : Perdida de tensión.

Tipo: transformadores2d - CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A

Nombre : CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A

Fecha Perturbacion : 05-12-2022 16:06

Fecha Normaliza : 05-12-2022 23:59

Protección : Sin protecciones

Interruptor : Sin operación

Consumo : 0.1 MW

Comentario : Perdida de tensión.

Tipo: transformadores2d - CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B

Nombre : CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B

Fecha Perturbacion : 05-12-2022 16:06

Fecha Normaliza : 05-12-2022 23:59

Protección : Sin protecciones

Interruptor : Sin operación

Consumo : 0.1 MW

Comentario : Perdida de tensión.

**¿Produce otra indisponibilidad?**

No

**Zona Afectada**

Metropolitana

**Comuna**

Tiltil

**Tipo Causa**

Causa Presunta

Causa Principal

Se investiga

**Comentarios Tipo Causa:**

Perdida de tensión.

**Causas****-Fenómeno Físico:** Origen no determinado.**-Elemento:** Transformadores de poder**-Fenómeno Eléctrico:** Bajo voltaje**-Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado**Comentarios Causas:****-Fenómeno Físico:** Perdida de tensión en la subestación.**-Elemento:** Perdida de tensión en la subestación.**-Fenómeno Eléctrico:** Perdida de tensión en la subestación.**-Operación de los interruptores:** Perdida de tensión en la subestación.**Observaciones:****-Observaciones:** Perdida de tensión en la subestación.**-Acciones Inmediatas:** Perdida de tensión en la subestación.**-Hechos Sucedidos:** Perdida de tensión en la subestación.**-Acciones Correctivas a Corto Plazo:** Perdida de tensión en la subestación.**-Acciones Correctivas a Largo Plazo:** Perdida de tensión en la subestación.**Afecta SSCC:****Afecta Medidores:**

No

**Afecta Protecciones:**

No

**Consumo:**

Consumo Regulado

**Distribuidoras Afectadas**

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 370

**Retorno Automatico:**

No Tiene Retorno AutomÁtico

**Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:**

05-12-2022 16:06

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

05-12-2022 23:59

**Fecha / Hora Efectiva Retorno:**

06-12-2022 19:29

## 📄 Archivos Subidos

| Archivo  | Fecha Subida           |
|--|------------------------|
|  Informe definitivo 2020000672 Tx.zip (/informe_fallas/download_file/638e580fad651f748cac7b85/Informe definitivo 2020000672 Tx.zip) | 22/12/2022<br>12:19:43 |

## Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 20-12-2022 09:00

Finalizado

**Número:**

2022004655

**Solicitante:**

Juan Pablo Corvalán

**Empresa:**

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

**Tipo de Origen:**

Externo

**SubEstación:**

S/E CALEU

**Falla Sobre:**

transformador

**Elementos**

Tipo: transformadores2d - CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1

Nombre : CALEU 44/12.5KV 0.5MVA 1

Fecha Perturbacion : 05-12-2022 16:06

Fecha Normaliza : 05-12-2022 19:33

Protección : Falta de Tensión

Interruptor : Int Alim Caleu

Consumo : 0.1

Comentario : Falta de Tensión

**¿Produce otra indisponibilidad?**

No

**Zona Afectada**

Metropolitana

**Comuna**

Tiltil

**Tipo Causa**

Causa Presunta

Causa Principal

Falta de alimentación a instalaciones

**Comentarios Tipo Causa:**

Falta de Tensión en subestación Caleu

**Causas**

**-Fenómeno Físico:** Origen no determinado.

**-Elemento:** Transformadores de poder

-**Fenómeno Eléctrico:** Bajo voltaje

-**Operación de los interruptores:** Varios

#### Comentarios Causas:

-**Fenómeno Físico:** Falta de Tensión

-**Elemento:** Sin tensión Transformador de poder

-**Fenómeno Eléctrico:** Sin tensión

-**Operación de los interruptores:** Sin Tensión, no se produce apertura de Interruptores

#### Observaciones:

-**Observaciones:** S/E Caleu se queda sin tensión por parte de la transmisora

-**Acciones Inmediatas:** No Aplica

-**Hechos Sucedidos:** S/E Caleu se queda sin tensión por parte de la transmisora

-**Acciones Correctivas a Corto Plazo:** No Aplica

-**Acciones Correctivas a Largo Plazo:** No Aplica

#### Afecta SSCC:

#### Afecta Medidores:

No

#### Afecta Protecciones:

No

#### Consumo:

Consumo Regulado

#### Distribuidoras Afectadas

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 350

#### Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÁtico

#### Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

05-12-2022 16:06

#### Fecha / Hora Estimada Retorno:

05-12-2022 19:33

#### Fecha / Hora Efectiva Retorno:

05-12-2022 19:29

#### Archivos Subidos

##### Archivo

##### Fecha Subida

 Informe definitivo 2020000672 Dx.zip (/informe\_fallas/download\_file)

22/12/2022

/63a19aa6ad651f55183c1501/Informe definitivo 2020000672 Dx.zip)

12:08:35

| Archivo  | Fecha Subida           |
|--|------------------------|
|  Informe definitivo 2022004655 Dx.zip (/informe_fallas/download_file<br>/63a19aa6ad651f55183c1501/Informe definitivo 2022004655 Dx.zip) | 22/12/2022<br>12:15:05 |

## **ANEXO N°2**

**Otros antecedentes aportados por Chilquinta Transmisión S.A., Enel Transmisión Chile  
S.A. y Enel Distribución Chile S.A.**



# Informe de Falla

Empresa

**CHILQUINTA**

Código de identificación

**IF-TX-74**

Versión

2

**Operación automática LT 44 kV Las Vegas – FF.CC. Rungue cto. 2**

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | OBJETO .....   | 3  |
| 2.   | ANTECEDENTES GENERALES .....   | 3  |
| 2.1. | Detalle de la instalación fallada.....   | 3  |
| 2.2. | Resumen del evento.....  | 3  |
| 2.3. | Descripción de la operación.....   | 4  |
| 2.4. | Cronología de eventos .....  | 4  |
| 2.5. | Esquema topológico sistema afectado.....   | 5  |
| 2.6. | Detalle de indisponibilidades y consumos afectados .....                           | 5  |
| 3.   | EVENTOS SCADA .....  | 5  |
| 4.   | PROTECCIONES .....   | 6  |
| 4.1. | Análisis de la actuación del esquema de protecciones .....                         | 6  |
| 4.2. | Ajustes.....   | 6  |
| 4.3. | Registros Oscilográficos. (Hora UTC: ± 00.00) .....                                | 7  |
| 4.4. | Registro Eventos (Hora UTC: ± 00.00) .....   | 8  |
| 5.   | ANTECEDENTES RELEVANTES.....   | 9  |
| 5.1. | Información Mantenimiento Líneas de Transmisión. ....                              | 9  |
| 5.2. | Registros fotográficos con fecha, hora y coordenada UTM .....                      | 10 |
| 5.3. | Registro mantenimiento de los últimos 24 meses móviles a la línea en comento. .... | 14 |
| 5.4. | Número de veces que la instalación se ha visto afectada por esta causa.....        | 15 |

## **1. OBJETO**

Aportar la información solicitada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), debido a una desconexión intempestiva o limitación en las instalaciones de Chilquinta Transmisión S.A., de acuerdo a lo exigido por el procedimiento DO “Informe de falla de los Coordinados”.

## **2. ANTECEDENTES GENERALES**

### **2.1. Detalle de la instalación fallada**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Propietario Instalación Afectada: | Chilquinta Transmisión S.A.          |
| RUT Propietario:                  | 77.402.187-6                         |
| Representante legal Propietario:  | Francisco Mualim Tietz               |
| Dirección Propietario:            | Av. Argentina N°1 piso 9, Valparaíso |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Nombre Instalación:        | Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2 |
| Tipo de Instalación:       | Línea de Transmisión (LT)            |
| Tensión de Línea:          | 44 kV                                |
| Segmento:                  | Transmisión Zonal (Tz)               |
| Tipo de Elemento Fallado:  | No aplica                            |
| Elemento o Equipo Fallado: | No aplica                            |

### **2.2. Resumen del evento**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Referencia Informe CEN:           | 2022004384                                 |
| Fecha inicio:                     | 05 de diciembre de 2022                    |
| Hora inicio:                      | 16:05:49 hrs.                              |
| Fecha término:                    | 05 de diciembre de 2022.                   |
| Hora término:                     | 19:29:45 hrs.                              |
| Duración:                         | 03 horas 23 minutos y 56 segundos.         |
| Equipos afectados:                | Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2       |
| Consumo interrumpido:             | 0.2 MW                                     |
| Porcentaje de Desconexión:        | 100% de los consumos de S/E Caleu de ENEL. |
| Comuna donde se origina la falla: | Til-Til                                    |
| Comunas afectadas por la falla:   | Til-Til                                    |
| Proposición causa de la falla     | Internas                                   |
| Fenómeno Físico                   | OTR2 (Origen no determinado)               |
| Elemento                          | TX3 (Conjunto aislación línea)             |

|  |  |
|--|--|
| Fenómeno Eléctrico                                     | PR51N (Sobre corriente temporizada residual)           |
| Modo   | 13 (Opera según lo esperado)                           |
| Reiteración (SI/NO)                                    | NO   |
| Nº de reiteración                                      | 0  |
| Cantidad de fallas                                     | 29-09-2021 (EAF 289/2021)<br>08-01-2021 (EAF 007/2021) |
| Ubicación urbana o rural (DS 327, Titulo IX, Art. 25°) | Sin alimentadores asociados.                           |


### **2.3. Descripción de la operación.**

Operación automática de la línea de transmisión (LT) 44 kV Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2. Afecta los consumos de la subestación (S/E) Caleu, propiedad de Enel.

### **2.4. Cronología de eventos.**

- 16:05:49 hrs. Operación automática de la LT 44 kV Las Vegas – FF.CC. Rungue cto.2.
- 16:08 hrs. Se informa al CEN y a ENEL de la operación de la línea.
- 16:12 hrs Se coordina inspección pedestre de la línea y prueba con localizador de fallas desde S/E Las Vegas.
- 18:41 hrs. Se realiza prueba con localizador de fallas resultando las tres fases continuas hasta el final de línea.
- 19:23 hrs. Personal de mantenimiento indica que, en inspección pedestre, no se encontró causa de falla, por lo que se solicita prueba de energización en vacío.
- 19:29:45 hrs. En coordinación con el CEN y Enel, se realiza el cierre del interruptor 44 kV de la LT Las Vegas – FF.CC. Rungue cto2. Cerrado de forma exitosa.

## 2.5. Esquema topológico sistema afectado.



## 2.6. Detalle de indisponibilidades y consumos afectados

| Indisponibilidades y consumos afectados |               |                     |                     |          |
|---|---------------|---------------------|---------------------|----------|
| Instalación                             | Circuito      | Hora desconexión    | Hora recuperación   | Duración |
| LT 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue        | Circuito N° 2 | 05-12-2022 16:05:49 | 05-12-2022 19:29:45 | 3:23:56  |
| Subestaciones                           | MW            | Hora desconexión    | Hora recuperación   | Duración |
| S/E Caleu                               | 0,2           | 05-12-2022 16:05:49 | 05-12-2022 19:29:45 | 3:23:56  |
| Total                                   | 0,2           |                     |                     |          |

## 3. EVENTOS SCADA

Los eventos registrados por el sistema SCADA se encuentran en el archivo **Eventos SCADA.xls** adjunto a este informe.

## **4. PROTECCIONES**

### **4.1. Análisis de la actuación del esquema de protecciones**

---

En base al análisis del registro de eventos obtenido del relé MiCOM P443, asociado al paño F3 en S/E Las Vegas, se puede concluir que la señal de trip es originada por la actuación de la función de sobre corriente residual de tiempo inverso (51N). A continuación, se pueden observar las corrientes que produjeron la señal de disparo, las que se pueden apreciar en el archivo COMTRADE generado por el equipo de protección.

| Corrientes de falla (R.M.S) S/E Las Vegas |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| Ia (A)                                    | Ib (A) | Ic (A) | In (A) |
| 3   | 445    | 2      | 441    |

De acuerdo a los ajustes del equipo de protección y las corrientes de fallas registradas, se verifica la correcta operación del relé MiCOM P443 de la S/E Las Vegas.

### **4.2. Ajustes**

---

Se adjunta al informe el Print-Out del equipo de protección, correspondiente al paño F3 de SE Las Vegas.

### 4.3. Registros Oscilográficos. (Hora UTC: $\pm 00.00$ )



#### 4.4. Registro Eventos (Hora UTC: ± 00.00)

---

| Parámetro                               | Valor                          |
|---|--------------------------------|
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.298 | Fallo Registrado               |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.265 | 3P Disparo Desconectado        |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.265 | Algun Arranque Desconectado    |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.265 | Cualquier Dispar Desconectado  |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.265 | Salida Disparo A Desconectado  |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.265 | Contacto Salida1               |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.265 | Salida Disparo C Desconectado  |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.265 | Salida Disparo B Desconectado  |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.218 | Entrad' Lógicas1               |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.214 | Indic. Arranq N Desconectado   |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.213 | IN>1 Disparo Desconectado      |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.213 | IN>1 Arranque Desconectado     |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.208 | I>1 Arranque - B Desconectado  |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.208 | Indic. Arranq B Desconectado   |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.208 | I>1 Arranque Desconectado      |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.164 | 3P Disparo Conectado           |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.164 | Cualquier Dispar Conectado     |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.164 | IN>1 Disparo Conectado         |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.164 | Salida Disparo A Conectado     |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.164 | Contacto Salida1               |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.164 | Salida Disparo C Conectado     |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:49.164 | Salida Disparo B Conectado     |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:48.046 | I>1 Arranque - B Conectado     |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:48.046 | Indic. Arranq B Conectado      |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:48.046 | I>1 Arranque Conectado         |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:48.036 | IN>1 Arranque Conectado        |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:48.036 | Indic. Arranq N Conectado      |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:48.036 | Algun Arranque Conectado       |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.535 | Fallo Registrado               |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.519 | IN>1 Arranque Desconectado     |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.519 | Indic. Arranq N Desconectado   |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.519 | Algun Arranque Desconectado    |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.449 | I>1 Arranque - B Desconectado  |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.449 | Indic. Arranq B Desconectado   |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.449 | I>1 Arranque Desconectado      |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.424 | I>1 Arranque - B Conectado     |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.424 | Indic. Arranq B Conectado      |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.424 | I>1 Arranque Conectado         |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.339 | IN>1 Arranque - B Desconectado |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.339 | Indic. Arranq B Desconectado   |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:35.339 | I>1 Arranque Desconectado      |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:34.760 | I>1 Arranque - B Conectado     |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:34.760 | Indic. Arranq B Conectado      |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:34.760 | I>1 Arranque Conectado         |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:34.750 | IN>1 Arranque Conectado        |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:34.750 | Indic. Arranq N Conectado      |
| +  Monday 05 December 2022 19:05:34.750 | Algun Arranque Conectado       |

## 5. ANTECEDENTES RELEVANTES

### 5.1. Información Mantenimiento Líneas de Transmisión.

#### Lunes 05 de diciembre de 2022

A las 16:06 horas del día lunes 05 de diciembre del 2022, se produjo la desconexión forzada de la línea de transmisión 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, accionada por la función de sobre corriente de la protección, afectando los consumos de la subestación (S/E) Caleu de propiedad de terceros.

El Área de Mantenimiento Transmisión, se dirige a la subestación (S/E) Las Vegas con el equipo localizador de fallas, para realizar la prueba de continuidad a los conductores eléctricos de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, encontrándose ésta normal, con continuidad mecánica y eléctrica en sus tres fases hasta el final de la línea en la subestación (S/E) Rungue.

Paralelamente y durante el resto del día, se había iniciado el patrullaje de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, sin encontrar la causa de la falla, sin embargo, se verificó de manera visual que la instalación eléctrica se encontraba normal, por lo que se informa al Despacho de Chilquinta Transmisión S.A., que la línea se encuentra en condiciones para ser energizada por medio del cierre del interruptor en S/E Las Vegas.

El Despacho de Chilquinta Transmisión S.A., posteriormente solicita la autorización al Coordinador Eléctrico Nacional de la energización de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, siendo ésta energizada de manera exitosa.



5 dic. 2022 19:09:04  
-33°0'31"S -70°53'54"W  
G-16, Tilitil, Región Metropolitana, Chile

5 dic. 2022 19:20:53  
-33°0'32"S -70°54'8"W  
G-16, Tilitil, Región Metropolitana, Chile

## **5.2. Registros fotográficos con fecha, hora y coordenada UTM**

---

**Martes 06 de diciembre de 2022**

Realización del segundo patrullaje pedestre de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, sin poder encontrar la causa de la falla.



## **Miércoles 07 de diciembre de 2022**

Realización del tercer patrullaje pedestre de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, verificando que la aislación, puntos de unión y la instalación eléctrica en toda la extensión de la línea se encontraba normal, sin encontrar muestras del fenómeno físico que dio origen a la falla eléctrica.



**Viernes 09 de diciembre de 2022**

Realización del cuarto patrullaje pedestre de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, verificando que la aislación, puntos de unión y la instalación eléctrica en toda la extensión de la línea se encontraba normal, sin encontrar muestras del fenómeno físico que dio origen a la falla eléctrica.




## Lunes 12 de diciembre de 2022

Realización del quinto y último patrullaje pedestre de la línea 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, verificando que la aislación, puntos de unión y la instalación eléctrica en toda la extensión de la línea se encontraba normal, sin encontrar muestras del fenómeno físico que dio origen a la falla eléctrica.



12 de diciembre de 2022 12:03:06 CLST  
-33°0'30,413"S -70°55'21,603"W  
LV-RU E151



12 de diciembre de 2022 11:50:56 CLST  
-33°0'32,699"S -70°55'15,558"W  
LV-RU E152



12 de diciembre de 2022 12:30:12 CLST  
-33°0'37,066"S -70°55'5,878"W  
LV-RU E154



12 de diciembre de 2022 10:43:23 CLST  
-33°0'30,917"S -70°53'52,684"W  
Tiltil, Chacabuco  
Chile  
LV-RU E169

### **5.3. Registro mantenimiento de los últimos 24 meses móviles a la línea en comento.**

| Ítem | Fecha  | Círculo    | Tipo                     | Detalle  |
|------|--------|------------|--------------------------|--|
| 1    | mar-20 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Predictivo | Inspección termográfica.   |
| 2    | abr-20 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Preventivo | Manejo de vegetación.  |
| 3    | abr-20 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Preventivo | Patrullaje pedestre para inspección técnica de estructuras, conductores y franja de línea. |
| 4    | may-20 | Ctos.1 y 2 | Mejoras instalación      | Reemplazo de aisladores, ferretería eléctrica y mejoras.                                   |
| 5    | may-20 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Preventivo | Limpieza de aislación.   |
| 6    | ago-20 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Predictivo | Inspección coronográfica.  |
| 7    | ago-20 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Predictivo | Medición de resistencia de malla de puesta a tierra.                                       |
| 8    | feb-21 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Predictivo | Inspección coronográfica.  |
| 9    | mar-21 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Preventivo | Patrullaje pedestre para inspección técnica de estructuras, conductores y franja de línea. |
| 10   | abr-21 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Predictivo | Inspección termográfica.   |
| 11   | abr-21 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Preventivo | Limpieza de aislación.   |
| 12   | abr-21 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Predictivo | Inspección coronográfica.  |
| 13   | ago-21 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Preventivo | Manejo de vegetación.  |
| 14   | ago-21 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Predictivo | Medición de resistencia de malla de puesta a tierra.                                       |
| 15   | sep-21 | Ctos.1 y 2 | Mejoras instalación      | Reemplazo de aisladores, ferretería eléctrica y mejoras.                                   |
| 16   | mar-22 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Preventivo | Manejo de vegetación.  |
| 17   | abr-22 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Predictivo | Inspección termográfica.   |
| 18   | may-22 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Preventivo | Limpieza de aislación.   |
| 19   | abr-22 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Preventivo | Patrullaje pedestre para inspección técnica de estructuras, conductores y franja de línea. |
| 20   | jul-22 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Predictivo | Inspección coronográfica.  |
| 21   | ago-22 | Ctos.1 y 2 | Mejoras instalación      | Reemplazo de aisladores, ferretería eléctrica y mejoras.                                   |
| 22   | ago-22 | Ctos.1 y 2 | Mantenimiento Predictivo | Medición de resistencia de malla de puesta a tierra.                                       |

**5.4. Número de veces que la instalación se ha visto afectada por esta causa.**

---

Para la línea de transmisión 44 [kV] Las Vegas – FF.CC. Rungue circuito 2, el número de reiteraciones que ha tenido el fenómeno físico (OTR2) que originó la falla en la instalación en un plazo móvil de 24 meses, es ninguna (0).

| HIST_TIMESTAMP       | TEXT  | RTU_TIME             | MS  |
|----------------------|---|----------------------|-----|
| 05/12/2022 16:00:54d | CTBC Funcionando TR-2 ALARMA                      | 05/12/2022 16:00:49d | 411 |
| 05/12/2022 16:00:54d | CTBC Subiendo Tension TR-2 ALARMA                 | 05/12/2022 16:00:49d | 473 |
| 05/12/2022 16:00:58d | CTBC Funcionando TR-2 NORMAL                      | 05/12/2022 16:00:53d | 342 |
| 05/12/2022 16:00:58d | CTBC Subiendo Tension TR-2 NORMAL                 | 05/12/2022 16:00:53d | 674 |
| 05/12/2022 16:05:52d | Voltaje A-B TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:05:52d | 260 |
| 05/12/2022 16:05:54d | Int.44kV VE-RU 2 ABIERTO                          | 05/12/2022 16:05:49d | 219 |
| 05/12/2022 16:05:54d | Op.Rele Distancia P443 VE-RU 2 ALARMA             | 05/12/2022 16:05:49d | 197 |
| 05/12/2022 16:05:54d | Op.Rele Distancia P443 VE-RU 2 NORMAL             | 05/12/2022 16:05:49d | 295 |
| 05/12/2022 16:05:54d | Op.Distancia P443 SC Residual VE-RU 2 ALARMA      | 05/12/2022 16:05:49d | 164 |
| 05/12/2022 16:05:54d | Op.Distancia P443 SC Residual VE-RU 2 NORMAL      | 05/12/2022 16:05:49d | 214 |
| 05/12/2022 16:05:57d | Corriente Fase B L.VEGAS-RUNGUE 2 0.0 1.0         | 05/12/2022 16:05:56d | 849 |
| 05/12/2022 16:05:57d | Corriente Fase B L.VEGAS-RUNGUE 2 0.0 0.0         | 05/12/2022 16:05:56d | 849 |
| 05/12/2022 16:05:57d | Corriente Fase C L.VEGAS-RUNGUE 2 0.0 0.0         | 05/12/2022 16:05:56d | 849 |
| 05/12/2022 16:05:57d | Corriente Fase C L.VEGAS-RUNGUE 2 0.0 0.0         | 05/12/2022 16:05:56d | 849 |
| 05/12/2022 16:05:57d | Corriente Promedio L.VEGAS-RUNGUE 2 0.0 0.0       | 05/12/2022 16:05:56d | 849 |
| 05/12/2022 16:05:57d | Corriente Promedio L.VEGAS-RUNGUE 2 0.0 0.0       | 05/12/2022 16:05:56d | 849 |
| 05/12/2022 16:05:57d | Potencia Activa L.VEGAS-RUNGUE 2 -0.0 0.0         | 05/12/2022 16:05:56d | 849 |
| 05/12/2022 16:05:57d | Potencia Activa L.VEGAS-RUNGUE 2 -0.0 0.0         | 05/12/2022 16:05:56d | 849 |
| 05/12/2022 16:06:00d | Voltaje A-B TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:06:00d | 245 |
| 05/12/2022 16:06:01d | VE_TCL_044_C2 Line VE to TCL UNKNOWN STATUS       | 05/12/2022 16:06:01d | 0   |
| 05/12/2022 16:07:52d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:07:52d | 248 |
| 05/12/2022 16:07:52d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:07:52d | 248 |
| 05/12/2022 16:08:20d | Volt. F.C Rec Las Penas panameri 11.2 11.2        | 05/12/2022 16:08:19d | 569 |
| 05/12/2022 16:08:36d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:08:36d | 215 |
| 05/12/2022 16:08:44d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:08:44d | 197 |
| 05/12/2022 16:08:57d | Voltaje B-C TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:08:56d | 243 |
| 05/12/2022 16:08:57d | Voltaje A-B TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:08:56d | 243 |
| 05/12/2022 16:09:12d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:09:12d | 203 |
| 05/12/2022 16:09:12d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:09:12d | 203 |
| 05/12/2022 16:09:21d | Voltaje B-C TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:09:20d | 617 |
| 05/12/2022 16:09:21d | Voltaje A-B TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:09:20d | 617 |
| 05/12/2022 16:09:41d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:09:40d | 312 |
| 05/12/2022 16:09:41d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:09:40d | 312 |
| 05/12/2022 16:09:57d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:09:56d | 391 |
| 05/12/2022 16:09:57d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:09:56d | 391 |
| 05/12/2022 16:10:04d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:10:04d | 266 |
| 05/12/2022 16:10:04d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:10:04d | 266 |
| 05/12/2022 16:10:12d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:10:12d | 253 |
| 05/12/2022 16:10:12d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:10:12d | 253 |
| 05/12/2022 16:10:24d | Voltaje B-C TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:10:24d | 280 |
| 05/12/2022 16:10:24d | Voltaje A-B TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:10:24d | 280 |
| 05/12/2022 16:10:40d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:10:40d | 252 |
| 05/12/2022 16:10:48d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:10:48d | 233 |
| 05/12/2022 16:10:57d | Voltaje B-C TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:10:56d | 756 |
| 05/12/2022 16:10:57d | Voltaje A-B TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:10:56d | 756 |
| 05/12/2022 16:11:32d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:11:32d | 203 |
| 05/12/2022 16:11:32d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:11:32d | 203 |
| 05/12/2022 16:11:40d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:11:40d | 187 |
| 05/12/2022 16:11:40d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:11:40d | 187 |
| 05/12/2022 16:14:19d | Volt. F.C Rec Las Penas panameri 11.5 11.2        | 05/12/2022 16:14:18d | 836 |
| 05/12/2022 16:15:26d | Volt. F.A Rec Las Penas panameri 11.5 11.2        | 05/12/2022 16:15:25d | 223 |
| 05/12/2022 16:19:07d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:19:07d | 204 |
| 05/12/2022 16:19:13d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:19:12d | 346 |
| 05/12/2022 16:19:22d | Corrien. F.C Rec PMGD Ocoa Chilquinta 296.7 301.0 | 05/12/2022 16:19:21d | 333 |
| 05/12/2022 16:19:36d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:19:35d | 313 |
| 05/12/2022 16:19:38d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:19:37d | 717 |
| 05/12/2022 16:19:56d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:19:56d | 208 |
| 05/12/2022 16:20:05d | Voltaje B-C TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:20:04d | 301 |
| 05/12/2022 16:21:08d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:21:07d | 954 |
| 05/12/2022 16:21:08d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:21:07d | 954 |
| 05/12/2022 16:21:19d | Volt. F.A Rec Las Penas panameri 11.2 11.2        | 05/12/2022 16:21:18d | 411 |
| 05/12/2022 16:21:36d | Voltaje B-C TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:21:35d | 965 |
| 05/12/2022 16:21:36d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:21:35d | 965 |
| 05/12/2022 16:21:53d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:21:52d | 910 |
| 05/12/2022 16:22:00d | Voltaje B-C TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:22:00d | 237 |
| 05/12/2022 16:22:10d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:22:09d | 420 |
| 05/12/2022 16:22:10d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:22:09d | 420 |
| 05/12/2022 16:22:17d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:22:16d | 315 |

| HIST_TIMESTAMP       | TEXT  | RTU_TIME             | MS  |
|----------------------|---|----------------------|-----|
| 05/12/2022 16:22:17d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:22:16d | 315 |
| 05/12/2022 16:22:25d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:22:24d | 301 |
| 05/12/2022 16:22:25d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:22:24d | 301 |
| 05/12/2022 16:22:52d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:22:52d | 192 |
| 05/12/2022 16:22:52d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:22:52d | 192 |
| 05/12/2022 16:23:01d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:23:00d | 610 |
| 05/12/2022 16:23:01d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:23:00d | 610 |
| 05/12/2022 16:23:21d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:23:20d | 308 |
| 05/12/2022 16:23:21d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:23:20d | 308 |
| 05/12/2022 16:23:44d | Volt. F.C Rec Las Penas panameri 11.1 11.2        | 05/12/2022 16:23:43d | 759 |
| 05/12/2022 16:24:39d | Corrien. F.C Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.2 301.0 | 05/12/2022 16:24:38d | 637 |
| 05/12/2022 16:33:09d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:33:08d | 311 |
| 05/12/2022 16:33:17d | Voltaje B-C TR-1 45.7 46.0                        | 05/12/2022 16:33:16d | 833 |
| 05/12/2022 16:34:00d | Volt. F.C Rec Las Penas panameri 11.5 11.2        | 05/12/2022 16:33:59d | 550 |
| 05/12/2022 16:37:01d | Volt. F.B Rec Oasis La Campana 12.8 12.8          | 05/12/2022 16:37:00d | 748 |
| 05/12/2022 16:40:12d | Volt. F.B Rec Santa Rosa El IdÃn 11.5 11.2        | 05/12/2022 16:40:12d | 191 |
| 05/12/2022 16:42:48d | Corrien. F.C Rec PMGD Ocoa Chilquinta 297.0 301.0 | 05/12/2022 16:42:47d | 363 |
| 05/12/2022 16:43:12d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:43:12d | 279 |
| 05/12/2022 16:43:12d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:43:12d | 279 |
| 05/12/2022 16:43:28d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:43:28d | 248 |
| 05/12/2022 16:43:28d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:43:28d | 248 |
| 05/12/2022 16:43:37d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:43:36d | 891 |
| 05/12/2022 16:43:37d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:43:36d | 891 |
| 05/12/2022 16:43:56d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:43:56d | 250 |
| 05/12/2022 16:43:56d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:43:56d | 250 |
| 05/12/2022 16:44:05d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:44:04d | 348 |
| 05/12/2022 16:44:05d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:44:04d | 348 |
| 05/12/2022 16:44:20d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:44:20d | 208 |
| 05/12/2022 16:44:20d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:44:20d | 208 |
| 05/12/2022 16:44:33d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:44:32d | 348 |
| 05/12/2022 16:44:41d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:44:40d | 545 |
| 05/12/2022 16:44:49d | Voltaje B-C TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:44:48d | 455 |
| 05/12/2022 16:44:49d | Voltaje A-B TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:44:48d | 455 |
| 05/12/2022 16:45:04d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:45:04d | 280 |
| 05/12/2022 16:45:04d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:45:04d | 280 |
| 05/12/2022 16:45:40d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:45:40d | 271 |
| 05/12/2022 16:45:53d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:45:52d | 299 |
| 05/12/2022 16:46:45d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:46:44d | 576 |
| 05/12/2022 16:46:52d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:46:52d | 239 |
| 05/12/2022 16:47:01d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:47:00d | 768 |
| 05/12/2022 16:47:09d | Voltaje C-A TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:47:08d | 326 |
| 05/12/2022 16:47:45d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:47:44d | 308 |
| 05/12/2022 16:47:53d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:47:52d | 829 |
| 05/12/2022 16:48:00d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:48:00d | 269 |
| 05/12/2022 16:48:09d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:48:08d | 796 |
| 05/12/2022 16:48:21d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:48:20d | 509 |
| 05/12/2022 16:48:28d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:48:28d | 270 |
| 05/12/2022 16:49:37d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:49:36d | 314 |
| 05/12/2022 16:49:45d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:49:44d | 941 |
| 05/12/2022 16:49:52d | Voltaje C-A TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:49:52d | 272 |
| 05/12/2022 16:50:05d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:50:04d | 308 |
| 05/12/2022 16:50:20d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:50:20d | 274 |
| 05/12/2022 16:50:37d | Voltaje B-C TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:50:36d | 243 |
| 05/12/2022 16:50:37d | Voltaje C-A TR-1 45.8 46.0                        | 05/12/2022 16:50:36d | 243 |
| 05/12/2022 16:50:37d | Voltaje A-B TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:50:36d | 243 |
| 05/12/2022 16:50:48d | Voltaje B-C TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:50:48d | 269 |
| 05/12/2022 16:50:48d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:50:48d | 269 |
| 05/12/2022 16:50:48d | Voltaje A-B TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:50:48d | 269 |
| 05/12/2022 16:51:05d | Voltaje C-A TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:51:05d | 13  |
| 05/12/2022 16:51:13d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:51:12d | 341 |
| 05/12/2022 16:51:33d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:51:32d | 900 |
| 05/12/2022 16:51:40d | Voltaje C-A TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:51:40d | 122 |
| 05/12/2022 16:51:55d | Volt. F.B Rec Panamerica Insignios 11.5 11.2      | 05/12/2022 16:51:54d | 204 |
| 05/12/2022 16:53:16d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:53:16d | 261 |
| 05/12/2022 16:53:16d | Voltaje C-A TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 16:53:16d | 261 |
| 05/12/2022 16:53:16d | Voltaje A-B TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:53:16d | 261 |
| 05/12/2022 16:53:33d | Voltaje B-C TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:53:32d | 238 |
| 05/12/2022 16:53:33d | Voltaje A-B TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:53:32d | 238 |

| HIST_TIMESTAMP       | TEXT  | RTU_TIME             | MS  |
|----------------------|---|----------------------|-----|
| 05/12/2022 16:53:49d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:53:49d | 71  |
| 05/12/2022 16:55:03d | Volt. F.A Rec Las Penas panameri 11.5 11.2        | 05/12/2022 16:55:03d | 167 |
| 05/12/2022 16:56:13d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:56:12d | 791 |
| 05/12/2022 16:56:21d | Voltaje C-A TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:56:20d | 884 |
| 05/12/2022 16:56:45d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:56:44d | 728 |
| 05/12/2022 16:56:57d | Voltaje C-A TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 16:56:56d | 322 |
| 05/12/2022 16:58:05d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:58:04d | 353 |
| 05/12/2022 16:58:12d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 16:58:12d | 234 |
| 05/12/2022 16:58:31d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 297.2 301.0 | 05/12/2022 16:58:30d | 617 |
| 05/12/2022 16:58:31d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 297.9 301.0 | 05/12/2022 16:58:30d | 617 |
| 05/12/2022 16:58:44d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.8 301.0 | 05/12/2022 16:58:43d | 622 |
| 05/12/2022 16:58:46d | Volt. F.C Rec PENAS-NVO_AMANECER 11.5 11.2        | 05/12/2022 16:58:45d | 201 |
| 05/12/2022 16:58:59d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 302.7 301.0 | 05/12/2022 16:58:59d | 153 |
| 05/12/2022 16:59:12d | Corrien. F.C Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.7 301.0 | 05/12/2022 16:59:11d | 296 |
| 05/12/2022 17:02:01d | Volt. F.C Rec PENAS-NVO_AMANECER 11.2 11.2        | 05/12/2022 17:02:00d | 250 |
| 05/12/2022 17:02:24d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 296.4 301.0 | 05/12/2022 17:02:23d | 469 |
| 05/12/2022 17:02:24d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 295.9 301.0 | 05/12/2022 17:02:23d | 469 |
| 05/12/2022 17:02:24d | Corrien. F.C Rec PMGD Ocoa Chilquinta 293.1 301.0 | 05/12/2022 17:02:23d | 469 |
| 05/12/2022 17:02:24d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 17:02:24d | 232 |
| 05/12/2022 17:02:32d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 302.5 301.0 | 05/12/2022 17:02:31d | 998 |
| 05/12/2022 17:02:32d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.7 301.0 | 05/12/2022 17:02:31d | 998 |
| 05/12/2022 17:02:33d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 295.9 301.0 | 05/12/2022 17:02:32d | 982 |
| 05/12/2022 17:02:33d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 297.5 301.0 | 05/12/2022 17:02:32d | 982 |
| 05/12/2022 17:02:33d | Voltaje C-A TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 17:02:32d | 333 |
| 05/12/2022 17:02:35d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.3 301.0 | 05/12/2022 17:02:34d | 610 |
| 05/12/2022 17:02:35d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.5 301.0 | 05/12/2022 17:02:34d | 610 |
| 05/12/2022 17:02:40d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 297.2 301.0 | 05/12/2022 17:02:39d | 435 |
| 05/12/2022 17:02:40d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 295.8 301.0 | 05/12/2022 17:02:39d | 435 |
| 05/12/2022 17:02:40d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 17:02:40d | 206 |
| 05/12/2022 17:02:49d | Voltaje C-A TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 17:02:48d | 302 |
| 05/12/2022 17:03:26d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 303.9 301.0 | 05/12/2022 17:03:25d | 373 |
| 05/12/2022 17:03:26d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 304.4 301.0 | 05/12/2022 17:03:25d | 373 |
| 05/12/2022 17:03:27d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 295.4 301.0 | 05/12/2022 17:03:26d | 908 |
| 05/12/2022 17:03:37d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 296.1 301.0 | 05/12/2022 17:03:36d | 851 |
| 05/12/2022 17:03:40d | Volt. F.A Rec Las Penas panameri 11.2 11.2        | 05/12/2022 17:03:39d | 209 |
| 05/12/2022 17:03:48d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 302.1 301.0 | 05/12/2022 17:03:47d | 787 |
| 05/12/2022 17:03:48d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 303.1 301.0 | 05/12/2022 17:03:47d | 787 |
| 05/12/2022 17:05:25d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 17:05:24d | 380 |
| 05/12/2022 17:05:25d | Voltaje C-A TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 17:05:24d | 380 |
| 05/12/2022 17:05:31d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 295.8 301.0 | 05/12/2022 17:05:31d | 161 |
| 05/12/2022 17:05:31d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 296.1 301.0 | 05/12/2022 17:05:31d | 161 |
| 05/12/2022 17:05:34d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 302.2 301.0 | 05/12/2022 17:05:33d | 785 |
| 05/12/2022 17:05:34d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 303.0 301.0 | 05/12/2022 17:05:33d | 785 |
| 05/12/2022 17:05:37d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 295.8 301.0 | 05/12/2022 17:05:37d | 67  |
| 05/12/2022 17:05:37d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 296.5 301.0 | 05/12/2022 17:05:37d | 67  |
| 05/12/2022 17:05:37d | Voltaje B-C TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 17:05:36d | 297 |
| 05/12/2022 17:05:45d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 17:05:44d | 389 |
| 05/12/2022 17:05:47d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.4 301.0 | 05/12/2022 17:05:46d | 800 |
| 05/12/2022 17:05:47d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 302.4 301.0 | 05/12/2022 17:05:46d | 800 |
| 05/12/2022 17:05:49d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 296.0 301.0 | 05/12/2022 17:05:49d | 94  |
| 05/12/2022 17:05:49d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 296.3 301.0 | 05/12/2022 17:05:49d | 94  |
| 05/12/2022 17:05:53d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 17:05:52d | 484 |
| 05/12/2022 17:05:58d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 302.2 301.0 | 05/12/2022 17:05:57d | 412 |
| 05/12/2022 17:05:58d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.7 301.0 | 05/12/2022 17:05:57d | 412 |
| 05/12/2022 17:05:59d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 297.3 301.0 | 05/12/2022 17:05:58d | 492 |
| 05/12/2022 17:05:59d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 297.0 301.0 | 05/12/2022 17:05:58d | 492 |
| 05/12/2022 17:06:00d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 17:06:00d | 253 |
| 05/12/2022 17:06:09d | Voltaje C-A TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 17:06:08d | 886 |
| 05/12/2022 17:06:12d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.5 301.0 | 05/12/2022 17:06:11d | 843 |
| 05/12/2022 17:06:12d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 302.1 301.0 | 05/12/2022 17:06:11d | 843 |
| 05/12/2022 17:06:18d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 292.7 301.0 | 05/12/2022 17:06:17d | 424 |
| 05/12/2022 17:06:18d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 295.1 301.0 | 05/12/2022 17:06:17d | 424 |
| 05/12/2022 17:06:38d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0                        | 05/12/2022 17:06:37d | 333 |
| 05/12/2022 17:06:45d | Voltaje C-A TR-1 45.9 46.0                        | 05/12/2022 17:06:44d | 330 |
| 05/12/2022 17:06:52d | Voltaje C-A TR-1 46.1 46.0                        | 05/12/2022 17:06:52d | 309 |
| 05/12/2022 17:07:05d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 302.6 301.0 | 05/12/2022 17:07:05d | 3   |
| 05/12/2022 17:07:05d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 302.6 301.0 | 05/12/2022 17:07:05d | 3   |
| 05/12/2022 17:07:27d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 294.1 301.0 | 05/12/2022 17:07:26d | 989 |

| HIST_TIMESTAMP       | TEXT   | RTU_TIME             | MS  |
|----------------------|--|----------------------|-----|
| 05/12/2022 17:07:27d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 297.7 301.0  | 05/12/2022 17:07:26d | 989 |
| 05/12/2022 17:07:54d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.8 301.0  | 05/12/2022 17:07:53d | 894 |
| 05/12/2022 17:07:55d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 295.7 301.0  | 05/12/2022 17:07:54d | 758 |
| 05/12/2022 17:08:01d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.6 301.0  | 05/12/2022 17:08:00d | 237 |
| 05/12/2022 17:08:01d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.5 301.0  | 05/12/2022 17:08:00d | 237 |
| 05/12/2022 17:08:05d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 295.5 301.0  | 05/12/2022 17:08:04d | 946 |
| 05/12/2022 17:08:05d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 296.6 301.0  | 05/12/2022 17:08:04d | 946 |
| 05/12/2022 17:08:31d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.8 301.0  | 05/12/2022 17:08:30d | 863 |
| 05/12/2022 17:08:31d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 301.6 301.0  | 05/12/2022 17:08:30d | 863 |
| 05/12/2022 17:15:27d | Corrien. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 297.4 301.0  | 05/12/2022 17:15:26d | 821 |
| 05/12/2022 17:18:25d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0   | 05/12/2022 17:18:24d | 339 |
| 05/12/2022 17:18:33d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0   | 05/12/2022 17:18:32d | 325 |
| 05/12/2022 17:20:03d | Corrien. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 296.8 301.0  | 05/12/2022 17:20:02d | 773 |
| 05/12/2022 17:27:10d | Bajando Tap CTBC TR-5 ALARMA   | 05/12/2022 17:27:07d | 375 |
| 05/12/2022 17:27:14d | Bajando Tap CTBC TR-5 NORMAL   | 05/12/2022 17:27:12d | 273 |
| 05/12/2022 17:29:49d | Volt. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 12.8 12.8   | 05/12/2022 17:29:48d | 503 |
| 05/12/2022 17:29:53d | Volt. F.C Rec Purehue 12.8 12.8  | 05/12/2022 17:29:52d | 449 |
| 05/12/2022 17:32:39d | Volt. F.B Rec Panamerica Insignios 11.2 11.2   | 05/12/2022 17:32:38d | 487 |
| 05/12/2022 17:40:21d | Desc.44 L.Barra 2 L.VEGAS-RUNGE 2 ABIERTO  | 05/12/2022 17:40:21d | 0   |
| 05/12/2022 17:40:21d | Desc.44 L.Barra 2 L.VEGAS-RUNGE 2 STATUS MANUAL ENTRY BY JROBLESC WAS CERRADO IS ABIERTO | 05/12/2022 17:40:21d | 0   |
| 05/12/2022 17:44:57d | Volt. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 12.8 12.8   | 05/12/2022 17:44:56d | 667 |
| 05/12/2022 17:47:35d | Volt. F.A Rec Las Penas panameri 11.5 11.2   | 05/12/2022 17:47:34d | 843 |
| 05/12/2022 17:54:57d | Volt. F.C Rec PENAS-NVO_AMANECER 11.5 11.2   | 05/12/2022 17:54:56d | 827 |
| 05/12/2022 17:55:35d | Volt. F.B Rec Panamerica Insignios 11.5 11.2   | 05/12/2022 17:55:34d | 735 |
| 05/12/2022 17:57:05d | Volt. F.A Rec Oasis La Campana 12.5 12.8   | 05/12/2022 17:57:04d | 673 |
| 05/12/2022 17:57:17d | Volt. F.C Rec PENAS-NVO_AMANECER 11.2 11.2   | 05/12/2022 17:57:17d | 174 |
| 05/12/2022 17:57:22d | Falla Comun.Rele S/C P123 TR-1 NORMAL  | 05/12/2022 17:57:20d | 579 |
| 05/12/2022 17:57:22d | Falla Comun.Rele S/C P123 TR-2 NORMAL  | 05/12/2022 17:57:18d | 57  |
| 05/12/2022 17:57:22d | Falla Comun.Rele Difer.P632 TR-1 NORMAL  | 05/12/2022 17:57:20d | 77  |
| 05/12/2022 17:57:22d | Falla Comun.Rele Difer.P632 TR-2 NORMAL  | 05/12/2022 17:57:20d | 580 |
| 05/12/2022 17:57:51d | Volt. F.A Rec Las Penas panameri 11.2 11.2   | 05/12/2022 17:57:50d | 747 |
| 05/12/2022 18:01:15d | Volt. F.B Rec PMGD Ocoa Chilquinta 12.5 12.8   | 05/12/2022 18:01:14d | 268 |
| 05/12/2022 18:12:03d | Volt. F.C Rec Desarrollo Agrario 12.8 12.8   | 05/12/2022 18:12:02d | 484 |
| 05/12/2022 18:12:55d | Volt. F.C Rec Desarrollo Agrario 12.4 12.8   | 05/12/2022 18:12:54d | 463 |
| 05/12/2022 18:35:53d | Volt. F.A Rec Las Penas panameri 11.5 11.2   | 05/12/2022 18:35:52d | 987 |
| 05/12/2022 18:36:23d | Volt. F.C Rec PENAS-NVO_AMANECER 11.5 11.2   | 05/12/2022 18:36:22d | 835 |
| 05/12/2022 18:50:06d | Falla Comunica Rec LZ Rabuco ALARMA  | 05/12/2022 18:50:05d | 156 |
| 05/12/2022 18:50:46d | Falla Comunica Rec LZ Rabuco NORMAL  | 05/12/2022 18:50:44d | 420 |
| 05/12/2022 18:51:30d | Volt. F.C Rec PENAS-NVO_AMANECER 11.2 11.2   | 05/12/2022 18:51:29d | 454 |
| 05/12/2022 18:54:23d | Desc.44 L.Barra 2 L.VEGAS-RUNGE 2 CERRADO  | 05/12/2022 18:54:23d | 0   |
| 05/12/2022 18:54:23d | Desc.44 L.Barra 2 L.VEGAS-RUNGE 2 STATUS MANUAL ENTRY BY JROBLESC WAS ABIERTO IS CERRADO | 05/12/2022 18:54:23d | 0   |
| 05/12/2022 18:54:41d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0   | 05/12/2022 18:54:40d | 390 |
| 05/12/2022 18:54:49d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0   | 05/12/2022 18:54:48d | 372 |
| 05/12/2022 18:55:41d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0   | 05/12/2022 18:55:40d | 645 |
| 05/12/2022 18:55:49d | Voltaje C-A TR-1 46.0 46.0   | 05/12/2022 18:55:48d | 426 |
| 05/12/2022 19:04:44d | Volt. F.A Rec PMGD Ocoa Chilquinta 12.5 12.8   | 05/12/2022 19:04:43d | 843 |
| 05/12/2022 19:09:10d | Bajando Tap CTBC TR-5 ALARMA   | 05/12/2022 19:09:08d | 330 |
| 05/12/2022 19:09:14d | Volt. F.C Rec PENAS-NVO_AMANECER 11.5 11.2   | 05/12/2022 19:09:13d | 725 |
| 05/12/2022 19:09:27d | Bajando Tap CTBC TR-5 NORMAL   | 05/12/2022 19:09:18d | 536 |
| 05/12/2022 19:12:03d | Volt. F.B Rec Panamerica Insignios 11.2 11.2   | 05/12/2022 19:12:02d | 678 |
| 05/12/2022 19:12:08d | Volt. F.A Rec PENAS-NVO_AMANECER 11.2 11.2   | 05/12/2022 19:12:08d | 147 |
| 05/12/2022 19:12:08d | Volt. F.C Rec PENAS-NVO_AMANECER 11.0 11.2   | 05/12/2022 19:12:08d | 147 |
| 05/12/2022 19:12:08d | Volt. F.A Rec Las Penas panameri 11.2 11.2   | 05/12/2022 19:12:08d | 142 |
| 05/12/2022 19:12:58d | Volt. F.A Rec PENAS-NVO_AMANECER 11.6 11.2   | 05/12/2022 19:12:57d | 254 |
| 05/12/2022 19:17:21d | Volt. F.C Rec Purehue 12.5 12.8  | 05/12/2022 19:17:20d | 839 |
| 05/12/2022 19:29:50d | Int.44kV VE-RU 2 CERRADO By JROBLESC   | 05/12/2022 19:29:45d | 335 |
| 05/12/2022 19:29:53d | VE_TCL_044_C2 Line VE to TCL IN SERVICE  | 05/12/2022 19:29:53d | 0   |
| 05/12/2022 19:29:53d | Corriente Fase B L.VEGAS-RUNGE 2 2.0 0.0 BUT ANALOG IS STILL VIOLATING A LIMIT           | 05/12/2022 19:29:52d | 761 |
| 05/12/2022 19:33:01d | Corriente Fase B L.VEGAS-RUNGE 2 13.0 1.0  | 05/12/2022 19:33:00d | 462 |
| 05/12/2022 19:33:01d | Corriente Fase C L.VEGAS-RUNGE 2 16.0 0.0  | 05/12/2022 19:33:00d | 462 |
| 05/12/2022 19:33:01d | Corriente Fase C L.VEGAS-RUNGE 2 16.0 0.0  | 05/12/2022 19:33:00d | 462 |
| 05/12/2022 19:33:01d | Corriente Promedio L.VEGAS-RUNGE 2 13.0 0.0  | 05/12/2022 19:33:00d | 462 |
| 05/12/2022 19:33:01d | Corriente Promedio L.VEGAS-RUNGE 2 13.0 0.0  | 05/12/2022 19:33:00d | 462 |
| 05/12/2022 19:33:01d | Potencia Activa L.VEGAS-RUNGE 2 0.8 0.0  | 05/12/2022 19:33:00d | 462 |
| 05/12/2022 19:33:01d | Potencia Activa L.VEGAS-RUNGE 2 0.8 0.0  | 05/12/2022 19:33:00d | 462 |
| 05/12/2022 19:41:24d | Volt. F.B Rec Panamerica_Cayetano 11.2 11.2  | 05/12/2022 19:41:23d | 888 |
| 05/12/2022 19:53:25d | Volt. F.B Rec Santa Rosa El IdÃn 11.2 11.2   | 05/12/2022 19:53:24d | 201 |



Informe de archivo de configuración  
Subestación:  
Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set  
Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:26

|  |   |
|--|---|
|  | <b>SYSTEM DATA</b>  |
|  | 00.01: Language: Español                                  |
|  | 00.02: Password: ****                                     |
|  | 00.03: Sys Fn Links: 0                                    |
|  | 00.04: Description: Línea Rungue 2                        |
|  | 00.05: Plant Reference: AREVA                             |
|  | 00.06: Model Number: P443318B4M0510K                      |
|  | 00.08: Serial Number: 641580C                             |
|  | 00.09: Frequency: 50 Hz                                   |
|  | 00.0A: Comms Level: 2                                     |
|  | 00.0B: Relay Address: 1                                   |
|  | 00.0C: Plant Status: 00000000000000000000                 |
|  | 00.0D: Control Status: 00000000000000000000               |
|  | 00.0E: Active Group: 1                                    |
|  | 00.10: CB Trip/Close: No operación                        |
|  | 00.11: Software Ref. 1: P443_4_510_H                      |
|  | 00.20: Opto I/P Status: 00000000000000000001              |
|  | 00.21: Relay O/P Status: 00000000000000000000000000000000 |
|  | 00.22: Alarm Status 1: 00000000000000000000000000000000   |
|  | 00.50: Alarm Status 1: 00000000000000000000000000000000   |
|  | 00.51: Alarm Status 2: 00000000000000000000000000000000   |
|  | 00.52: Alarm Status 3: 00000000000000000000000000000000   |
|  | 00.D0: Access Level: 2                                    |
|  | 00.D1: Password Control: 2                                |
|  | 00.D2: Password Level 1: ****                             |
|  | 00.D3: Password Level 2: ****                             |
|  | <b>CB CONTROL</b>   |
|  | 07.01: CB Control by: Disabled                            |
|  | 07.08: Lockout Reset: No                                  |
|  | 07.09: Reset Lockout by: User Interface                   |
|  | 07.11: CB Status Input: None                              |
|  | <b>DATE AND TIME</b>                                      |
|  | 08.01: Date/Time: 2022-12-05 20:33:00.845                 |
|  | 08.04: IRIG-B Sync: Enabled                               |
|  | 08.06: Battery Status: En Buen Estado                     |
|  | 08.07: Battery Alarm: Enabled                             |
|  | <b>CONFIGURATION</b>                                      |
|  | 09.01: Restore Defaults: No Operación                     |
|  | 09.02: Setting Group: Select via Menu                     |
|  | 09.03: Active Settings: Group 1                           |
|  | 09.04: Save Changes: No Operación                         |
|  | 09.05: Copy From: Grupo 1                                 |
|  | 09.06: Copy To: No Operación                              |
|  | 09.07: Setting Group 1: Enabled                           |
|  | 09.08: Setting Group 2: Disabled                          |
|  | 09.09: Setting Group 3: Disabled                          |
|  | 09.0A: Setting Group 4: Disabled                          |
|  | 09.0B: Distance: Enabled                                  |
|  | 09.0C: Directional E/F: Disabled                          |
|  | 09.10: Overcurrent: Enabled                               |
|  | 09.11: Neg Sequence O/C: Disabled                         |
|  | 09.12: Broken Conductor: Disabled                         |
|  | 09.13: Earth Fault: Enabled                               |
|  | 09.15: Sensitive E/F: Disabled                            |
|  | 09.16: Residual O/V NVD: Disabled                         |
|  | 09.17: Thermal Overload: Disabled                         |
|  | 09.18: PowerSwing Block: Disabled                         |
|  | 09.1D: Volt Protection: Disabled                          |
|  | 09.20: CB Fail: Disabled                                  |
|  | 09.21: Supervision: Enabled                               |
|  | 09.23: System Checks: Disabled                            |



Informe de archivo de configuración  
Subestación:  
Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set  
Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:26

09.24: Auto-Reclose: Disabled  
09.25: Input Labels: Visible  
09.26: Output Labels: Visible  
09.28: CT & VT Ratios: Visible  
09.29: Record Control: Visible  
09.2A: Disturb Recorder: Visible  
09.2B: Measure't Setup: Visible  
09.2C: Comms Settings: Visible  
09.2D: Commission Tests:Visible  
09.2E: Setting Values: Primary  
09.2F: Control Inputs: Visible  
09.35: Ctrl I/P Config: Visible  
09.36: Ctrl I/P Labels: Visible  
09.39: Direct Access: Enabled  
09.40: InterMiCOM: Disabled  
09.50: Function Key: Visible  
09.FF: LCD Contrast: 11

#### CT AND VT RATIOS

0A.01: Main VT Primary: 44.00 kV  
0A.02: Main VT Sec'y: 115.0 V  
0A.03: C/S VT Primary: 44.00 kV  
0A.04: C/S VT Secondary: 115.0 V  
0A.07: Phase CT Primary: 400.0 A  
0A.08: Phase CT Sec'y: 5.000 A  
0A.0B: SEF CT Primary: 400.0 A  
0A.0C: SEF CT Secondary: 5.000 A  
0A.0D: MComp CT Primary: 400.0 A  
0A.0E: MComp CT Sec'y: 5.000 A  
0A.0F: C/S Input:A-B  
0A.10: Main VT Location: Bus  
0A.11: CT Polarity: Standard  
0A.13: SEF CT Polarity: Standard  
0A.14: M CT Polarity: Standard

#### RECORD CONTROL

OB.01: Clear Events: No  
OB.02: Clear Faults: No  
OB.03: Clear Maint: No  
OB.04: Alarm Event: Enabled  
OB.05: Relay O/P Event: Enabled  
OB.06: Opto Input Event: Enabled  
OB.07: General Event: Enabled  
OB.08: Fault Rec Event: Enabled  
OB.09: Maint Rec Event: Enabled  
OB.0A: Protection Event: Enabled  
OB.30: Clear Dist Recs: No  
OB.40: DDB 31 - 0: 11111111111111111111111111111111  
OB.41: DDB 63 - 32: 11111111111111111111111111111111  
OB.42: DDB 95 - 64: 11111111111111111111111111111111  
OB.43: DDB 127 - 96: 11111111111111111111111111111111  
OB.44: DDB 159 - 128: 11111111111111111111111111111111  
OB.45: DDB 191 - 160: 11111111111111111111111111111111  
OB.46: DDB 223 - 192: 11111111111111111111111111111111  
OB.47: DDB 255 - 224: 11111111111111111111111111111111  
OB.48: DDB 287 - 256: 11111111111111111111111111111111  
OB.49: DDB 319 - 288: 11111111111111111111111111111111  
OB.4A: DDB 351 - 320: 11111111111111111111111111111111  
OB.4B: DDB 383 - 352: 11111111111111111111111111111111  
OB.4C: DDB 415 - 384: 11111111111111111111111111111111  
OB.4D: DDB 447 - 416: 11111111111111111111111111111111  
OB.4E: DDB 479 - 448: 11111111111111111111111111111111  
OB.4F: DDB 511 - 480: 11111111111111111111111111111111



## Informe de archivo de configuración

## Subestación:

Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set

Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:26

## DISTURB RECORDER

OC.01: Duration: 3.000 s  
OC.02: Trigger Position: 40.00 %  
OC.03: Trigger Mode: Single  
OC.04: Analog Channel 1: VA  
OC.05: Analog Channel 2: VB  
OC.06: Analog Channel 3: VC  
OC.07: Analog Channel 4: IA  
OC.08: Analog Channel 5: IB  
OC.09: Analog Channel 6: IC  
OC.0A: Analog Channel 7: IN  
OC.0B: Analog Channel 8: IN Sensitive  
OC.0C: Digital Input 1: I>1 Start A  
OC.0D: Input 1 Trigger: Trigger L/H  
OC.0E: Digital Input 2: I>1 Start B  
OC.0F: Input 2 Trigger: Trigger L/H  
OC.10: Digital Input 3: I>1 Start C  
OC.11: Input 3 Trigger: Trigger L/H  
OC.12: Digital Input 4: I>1 Trip A  
OC.13: Input 4 Trigger: No Trigger  
OC.14: Digital Input 5: I>1 Trip B  
OC.15: Input 5 Trigger: No Trigger  
OC.16: Digital Input 6: I>1 Trip C  
OC.17: Input 6 Trigger: No Trigger  
OC.18: Digital Input 7: I>3 Trip A  
OC.19: Input 7 Trigger: No Trigger  
OC.1A: Digital Input 8: I>3 Trip B  
OC.1B: Input 8 Trigger: No Trigger  
OC.1C: Digital Input 9: I>3 Trip C  
OC.1D: Input 9 Trigger: No Trigger  
OC.1E: Digital Input 10: IN>1 Start  
OC.1F: Input 10 Trigger: Trigger L/H  
OC.20: Digital Input 11: IN>1 Trip



Informe de archivo de configuración  
Subestación:  
Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set  
Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:27

0C.21: Input 11 Trigger: No Trigger  
0C.22: Digital Input 12: IN>3 Trip  
0C.23: Input 12 Trigger: No Trigger  
0C.24: Digital Input 13: Any Trip  
0C.25: Input 13 Trigger: Trigger L/H  
0C.26: Digital Input 14: Trip 3ph  
0C.27: Input 14 Trigger: Trigger L/H  
0C.28: Digital Input 15: Zone 1 Trip  
0C.29: Input 15 Trigger: Trigger L/H  
0C.2A: Digital Input 16: Zone 2 Trip  
0C.2B: Input 16 Trigger: Trigger L/H  
0C.2C: Digital Input 17: Zone 3 Trip  
0C.2D: Input 17 Trigger: Trigger L/H  
0C.2E: Digital Input 18: Unused  
0C.30: Digital Input 19: Unused  
0C.32: Digital Input 20: Unused  
0C.34: Digital Input 21: Unused  
0C.36: Digital Input 22: Unused  
0C.38: Digital Input 23: Unused  
0C.3A: Digital Input 24: Unused  
0C.3C: Digital Input 25: Unused  
0C.3E: Digital Input 26: Unused  
0C.40: Digital Input 27: Unused  
0C.42: Digital Input 28: Unused  
0C.44: Digital Input 29: Unused  
0C.46: Digital Input 30: Unused  
0C.48: Digital Input 31: Unused  
0C.4A: Digital Input 32: Unused  
0C.50: Analog Channel 9: V Checksync  
0C.51: Analog Channel10: IM  
0C.52: Analog Channel11: IN  
0C.53: Analog Channel12: IN

#### MEASURE'T SETUP

0D.01: Default Display: Description  
0D.02: Local Values: Primary  
0D.03: Remote Values: Primary  
0D.04: Measurement Ref: VA  
0D.05: Measurement Mode: 0  
0D.06: Fix Dem Period: 30.00 min  
0D.07: Roll Sub Period: 30.00 min  
0D.08: Num Sub Periods: 1  
0D.09: Distance Unit: Kilometres  
0D.0A: Fault Location: Distance  
0D.0B: Remote2 Values: Primary

#### COMMISSION TESTS

OF.01: Opto I/P Status: 00000000000000000000000000000001  
OF.02: Relay O/P Status: 00000000000000000000000000000000  
OF.03: Test Port Status: 00000000  
OF.05: Monitor Bit 1: 1060  
OF.06: Monitor Bit 2: 1062  
OF.07: Monitor Bit 3: 1064  
OF.08: Monitor Bit 4: 1066  
OF.09: Monitor Bit 5: 1068  
OF.0A: Monitor Bit 6: 1070  
OF.0B: Monitor Bit 7: 1072  
OF.0C: Monitor Bit 8: 1074  
OF.0D: Test Mode: Desactivado  
OF.0E: Test Pattern: 00000000000000000000000000000000  
OF.0F: Contact Test: No operación  
OF.10: Test LEDs: No operación  
OF.11: Test Autoreclose: No operación



## Informe de archivo de configuración

Subestación:

Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set  
Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:27

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| OF.12: Static Test:      | Desactivado                       |
| OF.13: Test Loopback:    | Desactivado                       |
| OF.14: IM64 TestPattern: | 0000000000000000                  |
| OF.15: IM64 Test Mode:   | Desactivado                       |
| OF.1A: Red LED Status:   | 000000000000100000                |
| OF.1B: Green LED Status: | 00000000000000000000              |
| OF.20: DDB 31 - 0:       | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.21: DDB 63 - 32:      | 00000000000000000000000000000001  |
| OF.22: DDB 95 - 64:      | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.23: DDB 127 - 96:     | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.24: DDB 159 - 128:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.25: DDB 191 - 160:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.26: DDB 223 - 192:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.27: DDB 255 - 224:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.28: DDB 287 - 256:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.29: DDB 319 - 288:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.2A: DDB 351 - 320:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.2B: DDB 383 - 352:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.2C: DDB 415 - 384:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.2D: DDB 447 - 416:    | 00000000000001000000000000000000  |
| OF.2E: DDB 479 - 448:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.2F: DDB 511 - 480:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.30: DDB 543 - 512:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.31: DDB 575 - 544:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.32: DDB 607 - 576:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.33: DDB 639 - 608:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.34: DDB 671 - 640:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.35: DDB 703 - 672:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.36: DDB 735 - 704:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.37: DDB 767 - 736:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.38: DDB 799 - 768:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.39: DDB 831 - 800:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.3A: DDB 863 - 832:    | 00010000000000001000000000000000  |
| OF.3B: DDB 895 - 864:    | 00000000000000001000000000000000  |
| OF.3C: DDB 927 - 896:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.3D: DDB 959 - 928:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.3E: DDB 991 - 960:    | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.3F: DDB 1023 - 992:   | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.40: DDB 1055 - 1024:  | 00000000000000001000000000000000  |
| OF.41: DDB 1087 - 1056:  | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.42: DDB 1119 - 1088:  | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.43: DDB 1151 - 1120:  | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.44: DDB 1183 - 1152:  | 10001010000000000000000000000000  |
| OF.45: DDB 1215 - 1184:  | 00000000000000000000000010000000  |
| OF.46: DDB 1247 - 1216:  | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.47: DDB 1279 - 1248:  | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.48: DDB 1311 - 1280:  | 00000000000000111000000000000000  |
| OF.49: DDB 1343 - 1312:  | 00000000000000000000000000000000  |
| OF.4A: DDB 1375 - 1344:  | 000000000000000000000000100000000 |
| OF.4B: DDB 1407 - 1376:  | 00000000000000000000000000000000  |
| <b>CB MONITOR SETUP</b>  |                                   |
| 10.01: Broken I^:        | 2.000                             |
| 10.02: I^ Maintenance:   | Alarm Disabled                    |
| 10.04: I^ Lockout:       | Alarm Disabled                    |
| 10.06: No. CB Ops Maint: | Alarm Disabled                    |
| 10.08: No. CB Ops Lock:  | Alarm Disabled                    |
| 10.0A: CB Time Maint:    | Alarm Disabled                    |
| 10.0C: CB Time Lockout:  | Alarm Disabled                    |
| 10.0E: Fault Freq Lock:  | Alarm Disabled                    |
| <b>OPTO CONFIG</b>       |                                   |
| 11.01: Global Nominal V: | 110/125V                          |



## Informe de archivo de configuración

Subestación:

Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set

Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:27

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 11.60: Opto Filter Cntl: | 11111111111111111111111111111111 |
| 11.80: Characteristic:   | Standard 60%-80%                 |
| <b>CONTROL INPUTS</b>    |                                  |
| 12.01: Ctrl I/P Status:  | 00000000000000000000000000000000 |
| 12.02: Control Input 1:  | No Operación                     |
| 12.03: Control Input 2:  | No Operación                     |
| 12.04: Control Input 3:  | No Operación                     |
| 12.05: Control Input 4:  | No Operación                     |
| 12.06: Control Input 5:  | No Operación                     |
| 12.07: Control Input 6:  | No Operación                     |
| 12.08: Control Input 7:  | No Operación                     |
| 12.09: Control Input 8:  | No Operación                     |
| 12.0A: Control Input 9:  | No Operación                     |
| 12.0B: Control Input 10: | No Operación                     |
| 12.0C: Control Input 11: | No Operación                     |
| 12.0D: Control Input 12: | No Operación                     |
| 12.0E: Control Input 13: | No Operación                     |
| 12.0F: Control Input 14: | No Operación                     |
| 12.10: Control Input 15: | No Operación                     |
| 12.11: Control Input 16: | No Operación                     |
| 12.12: Control Input 17: | No Operación                     |
| 12.13: Control Input 18: | No Operación                     |
| 12.14: Control Input 19: | No Operación                     |
| 12.15: Control Input 20: | No Operación                     |
| 12.16: Control Input 21: | No Operación                     |
| 12.17: Control Input 22: | No Operación                     |
| 12.18: Control Input 23: | No Operación                     |
| 12.19: Control Input 24: | No Operación                     |
| 12.1A: Control Input 25: | No Operación                     |
| 12.1B: Control Input 26: | No Operación                     |
| 12.1C: Control Input 27: | No Operación                     |
| 12.1D: Control Input 28: | No Operación                     |
| 12.1E: Control Input 29: | No Operación                     |
| 12.1F: Control Input 30: | No Operación                     |
| 12.20: Control Input 31: | No Operación                     |
| 12.21: Control Input 32: | No Operación                     |
| <b>CTRL I/P CONFIG</b>   |                                  |
| 13.01: Hotkey Enabled:   | 00000000000000000000000000000000 |
| 13.10: Control Input 1:  | Latched                          |
| 13.11: Ctrl Command 1:   | SET/RESET                        |
| 13.14: Control Input 2:  | Latched                          |
| 13.15: Ctrl Command 2:   | SET/RESET                        |
| 13.18: Control Input 3:  | Latched                          |
| 13.19: Ctrl Command 3:   | SET/RESET                        |
| 13.1C: Control Input 4:  | Latched                          |
| 13.1D: Ctrl Command 4:   | SET/RESET                        |
| 13.20: Control Input 5:  | Latched                          |
| 13.21: Ctrl Command 5:   | SET/RESET                        |
| 13.24: Control Input 6:  | Latched                          |
| 13.25: Ctrl Command 6:   | SET/RESET                        |
| 13.28: Control Input 7:  | Latched                          |
| 13.29: Ctrl Command 7:   | SET/RESET                        |
| 13.2C: Control Input 8:  | Latched                          |
| 13.2D: Ctrl Command 8:   | SET/RESET                        |
| 13.30: Control Input 9:  | Latched                          |
| 13.31: Ctrl Command 9:   | SET/RESET                        |
| 13.34: Control Input 10: | Latched                          |
| 13.35: Ctrl Command 10:  | SET/RESET                        |
| 13.38: Control Input 11: | Latched                          |
| 13.39: Ctrl Command 11:  | SET/RESET                        |
| 13.3C: Control Input 12: | Latched                          |



## Informe de archivo de configuración

Subestación:

Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set  
Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:27

13.3D: Ctrl Command 12: SET/RESET  
13.40: Control Input 13: Latched  
13.41: Ctrl Command 13: SET/RESET  
13.44: Control Input 14: Latched  
13.45: Ctrl Command 14: SET/RESET  
13.48: Control Input 15: Latched  
13.49: Ctrl Command 15: SET/RESET  
13.4C: Control Input 16: Latched  
13.4D: Ctrl Command 16: SET/RESET  
13.50: Control Input 17: Latched  
13.51: Ctrl Command 17: SET/RESET  
13.54: Control Input 18: Latched  
13.55: Ctrl Command 18: SET/RESET  
13.58: Control Input 19: Latched  
13.59: Ctrl Command 19: SET/RESET  
13.5C: Control Input 20: Latched  
13.5D: Ctrl Command 20: SET/RESET  
13.60: Control Input 21: Latched  
13.61: Ctrl Command 21: SET/RESET  
13.64: Control Input 22: Latched  
13.65: Ctrl Command 22: SET/RESET  
13.68: Control Input 23: Latched  
13.69: Ctrl Command 23: SET/RESET  
13.6C: Control Input 24: Latched  
13.6D: Ctrl Command 24: SET/RESET  
13.70: Control Input 25: Latched  
13.71: Ctrl Command 25: SET/RESET  
13.74: Control Input 26: Latched  
13.75: Ctrl Command 26: SET/RESET  
13.78: Control Input 27: Latched  
13.79: Ctrl Command 27: SET/RESET  
13.7C: Control Input 28: Latched  
13.7D: Ctrl Command 28: SET/RESET  
13.80: Control Input 29: Latched  
13.81: Ctrl Command 29: SET/RESET  
13.84: Control Input 30: Latched  
13.85: Ctrl Command 30: SET/RESET  
13.88: Control Input 31: Latched  
13.89: Ctrl Command 31: SET/RESET  
13.8C: Control Input 32: Latched  
13.8D: Ctrl Command 32: SET/RESET

## FUNCTION KEYS

17.01: Fn Key Status: 0000000000  
17.02: Fn Key 1: Unlocked  
17.03: Fn Key 1 Mode: Normal  
17.04: Fn Key 1 Label: FK1 Reset LED  
17.05: Fn Key 2: Disabled  
17.08: Fn Key 3: Disabled  
17.0B: Fn Key 4: Disabled  
17.0E: Fn Key 5: Disabled  
17.11: Fn Key 6: Disabled  
17.14: Fn Key 7: Disabled  
17.17: Fn Key 8: Disabled  
17.1A: Fn Key 9: Disabled  
17.1D: Fn Key 10: Disabled

## CTRL I/P LABELS

29.01: Control Input 1: Control Input 1  
29.02: Control Input 2: Control Input 2  
29.03: Control Input 3: Control Input 3  
29.04: Control Input 4: Control Input 4  
29.05: Control Input 5: Control Input 5



## Informe de archivo de configuración

Subestación:

Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set  
Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:28

29.06: Control Input 6: Control Input 6  
 29.07: Control Input 7: Control Input 7  
 29.08: Control Input 8: Control Input 8  
 29.09: Control Input 9: Control Input 9  
 29.0A: Control Input 10: Control Input 10  
 29.0B: Control Input 11: Control Input 11  
 29.0C: Control Input 12: Control Input 12  
 29.0D: Control Input 13: Control Input 13  
 29.0E: Control Input 14: Control Input 14  
 29.0F: Control Input 15: Control Input 15  
 29.10: Control Input 16: Control Input 16  
 29.11: Control Input 17: Control Input 17  
 29.12: Control Input 18: Control Input 18  
 29.13: Control Input 19: Control Input 19  
 29.14: Control Input 20: Control Input 20  
 29.15: Control Input 21: Control Input 21  
 29.16: Control Input 22: Control Input 22  
 29.17: Control Input 23: Control Input 23  
 29.18: Control Input 24: Control Input 24  
 29.19: Control Input 25: Control Input 25  
 29.1A: Control Input 26: Control Input 26  
 29.1B: Control Input 27: Control Input 27  
 29.1C: Control Input 28: Control Input 28  
 29.1D: Control Input 29: Control Input 29  
 29.1E: Control Input 30: Control Input 30  
 29.1F: Control Input 31: Control Input 31  
 29.20: Control Input 32: Control Input 32

## Group 1

## GROUP 1 LINE PARAMETERS

30.01: Line Length: 25.57 km  
 30.03: Line Impedance: 15.87 Ohm  
 30.04: Line Angle: 48.00 deg  
 30.05: kZN Res Comp: 560.0e-3  
 30.06: kZN Res Angle: 35.00 deg  
 30.07: Mutual Comp: Disabled  
 30.0B: Phase Sequence: Standard ABC  
 30.0C: Tripping Mode: 3 Pole

## GROUP 1 DISTANCE SETUP

31.0C: Setting Mode: Advanced

## 31.10: PHASE DISTANCE:

31.11: Phase Chars.: Quad  
 31.20: Zone 1 Ph Status: Enabled  
 31.30: Zone 2 Ph Status: Enabled  
 31.40: Zone 3 Ph Status: Enabled  
 31.42: Zone 3 Ph Offset: Disabled  
 31.50: Zone P Ph Status: Disabled  
 31.60: Zone 4 Ph Status: Disabled

## 31.70: GROUND DISTANCE:

31.71: Ground Chars.: Quad  
 31.80: Zone 1 Gnd Stat.: Enabled  
 31.90: Zone 2 Gnd Stat.: Enabled  
 31.A0: Zone 3 Gnd Stat.: Enabled  
 31.A2: Zone3 Gnd Offset: Disabled  
 31.B0: Zone P Gnd Stat.: Disabled  
 31.C0: Zone 4 Gnd Stat.: Disabled  
 31.D0: Digital Filter: Standard  
 31.D1: CVT Filters: Disabled  
 31.D3: Load Blinders: Disabled  
 31.D7: Dist. Polarizing: 1.000

## 31.E0: DELTADIRECTIONAL:

31.E1: Dir. Status: Disabled



## Informe de archivo de configuración

Subestación:

Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set  
Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:28

**GROUP 1 DIST. ELEMENTS**

- 32.01: PHASE DISTANCE:**
- 32.02: Z1 Ph. Reach: 9.374 Ohm
- 32.03: Z1 Ph. Angle: 48.00 deg
- 32.07: R1 Ph. Resistive: 9.374 Ohm
- 32.08: Z1 Tilt Top Line: 0 deg
- 32.09: Z1 Sensit. Iph>1: 40.00 A
- 32.10: Z2 Ph. Reach: 14.06 Ohm
- 32.11: Z2 Ph. Angle: 48.00 deg
- 32.15: R2 Ph. Resistive: 14.06 Ohm
- 32.16: Z2 Tilt Top Line: 0 deg
- 32.17: Z2 Sensit. Iph>2: 20.00 A
- 32.20: Z3 Ph. Reach: 23.43 Ohm
- 32.21: Z3 Ph. Angle: 48.00 deg
- 32.25: R3 Ph. Res. Fwd.: 23.43 Ohm
- 32.27: Z3 Tilt Top Line: 0 deg
- 32.28: Z3 Sensit. Iph>3: 20.00 A
- 32.50: GROUND DISTANCE:**
- 32.51: Z1 Gnd. Reach: 9.374 Ohm
- 32.52: Z1 Gnd. Angle: 48.00 deg
- 32.55: KZN1 Res. Comp.: 560.0e-3
- 32.56: KZN1 Res. Angle: 35.00 deg
- 32.59: R1 Gnd Resistive: 18.74 Ohm
- 32.5B: Z1 Sensit Ignd>1: 40.00 A
- 32.60: Z2 Gnd. Reach: 14.06 Ohm
- 32.61: Z2 Gnd. Angle: 48.00 deg
- 32.65: KZN2 Res. Comp.: 560.0e-3
- 32.66: KZN2 Res. Angle: 35.00 deg
- 32.69: R2 Gnd Resistive: 28.11 Ohm
- 32.6B: Z2 Sensit Ignd>2: 20.00 A
- 32.70: Z3 Gnd. Reach: 23.43 Ohm
- 32.71: Z3 Gnd. Angle: 48.00 deg
- 32.75: KZN3 Res. Comp.: 560.0e-3
- 32.76: KZN3 Res. Angle: 35.00 deg
- 32.79: R3 Gnd. Res. Fwd: 46.87 Ohm
- 32.7C: Z3 Sensit Ignd>3: 20.00 A

**GROUP 1 SCHEME LOGIC**

- 34.01: BASIC SCHEME:**
- 34.08: Zone1 Tripping: Phase And Ground
- 34.09: tZ1 Ph. Delay: 200.0 ms
- 34.0A: tZ1 Gnd. Delay: 200.0 ms
- 34.10: Zone2 Tripping: Phase And Ground
- 34.11: tZ2 Ph. Delay: 400.0 ms
- 34.12: tZ2 Gnd. Delay: 400.0 ms
- 34.18: Zone3 Tripping: Phase And Ground
- 34.19: tZ3 Ph. Delay: 800.0 ms
- 34.1A: tZ3 Gnd. Delay: 800.0 ms
- 34.20: ZoneP Tripping: Disabled
- 34.28: Zone4 Tripping: Disabled
- 34.40: AIDED SCHEME 1:**
- 34.41: Aid. 1 Selection: Disabled
- 34.60: AIDED SCHEME 2:**
- 34.61: Aid. 2 Selection: Disabled
- 34.80: Trip On Close:**
- 34.81: SOTF Status: Disabled
- 34.84: TOR Status: Disabled
- 34.86: TOC Reset Delay: 2.000 s
- 34.B0: Z1 Extension:**
- 34.B1: Z1 Ext Scheme: Disabled
- 34.C0: Loss Of Load:**
- 34.C1: LOL Scheme: Disabled



## Informe de archivo de configuración

Subestación:

Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set  
Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:28

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | GROUP 1 OVERCURRENT      |
| 35.01: I>1 Status:       | Enabled                  |
| 35.02: I>1 Function:     | IEC V Inverse            |
| 35.03: I>1 Directional:  | Non-Directional          |
| 35.04: I>1 Current Set:  | 300.0 A                  |
| 35.06: I>1 TMS:          | 50.00e-3                 |
| 35.09: I>1 tRESET:       | 0 s                      |
| 35.0A: I>2 Status:       | Disabled                 |
| 35.13: I>3 Status:       | Disabled                 |
| 35.18: I>4 Status:       | Disabled                 |
| 35.1C: I> Char Angle:    | 30.00 deg                |
| 35.1D: I> Blocking:      | 000000                   |
|                          | GROUP 1 EARTH FAULT      |
| 38.01: IN>1 Status:      | Enabled                  |
| 38.02: IN>1 Function:    | IEC V Inverse            |
| 38.03: IN>1 Directional: | Non-Directional          |
| 38.04: IN>1 Current Set: | 120.0 A                  |
| 38.06: IN>1 TMS:         | 200.0e-3                 |
| 38.09: IN>1 tRESET:      | 0 s                      |
| 38.0A: IN>2 Status:      | Disabled                 |
| 38.13: IN>3 Status:      | Disabled                 |
| 38.17: IN>4 Status:      | Disabled                 |
| 38.1B: IN> Blocking:     | 000000                   |
|                          | 38.1C: IN> DIRECTIONAL:  |
| 38.1D: IN> Char Angle:   | -60.00 deg               |
| 38.1E: IN> Polarisation: | Zero Sequence            |
| 38.20: IN> VNpol Set:    | 4017 V                   |
|                          | GROUP 1 CB FAIL & I<     |
|                          | 45.0A: UNDER CURRENT:    |
| 45.0B: I< Current Set:   | 40.00 A                  |
| 45.0D: ISEF< Current:    | 8.000 A                  |
|                          | GROUP 1 SUPERVISION      |
| 46.01: VTS Mode:         | Measured Only            |
| 46.02: VTS Status:       | Blocking                 |
| 46.03: VTS Reset Mode:   | Auto                     |
| 46.04: VTS Time Delay:   | 5.000 s                  |
| 46.05: VTS I> Inhibit:   | 668.0 A                  |
| 46.06: VTS I2> Inhibit:  | 200.0 A                  |
|                          | 46.07: CT SUPERVISION:   |
| 46.08: CTS Status:       | Disabled                 |
|                          | 46.0E: INRUSH DETECTION: |
| 46.0F: I>2nd Harmonic:   | 15.00 %                  |
|                          | 46.10: WEAK INFEED BLK:  |
| 46.11: WI Inhibit:       | Disabled                 |
|                          | GROUP 1 INPUT LABELS     |
| 4A.01: Opto Input 1:     | Input L1                 |
| 4A.02: Opto Input 2:     | Input L2                 |
| 4A.03: Opto Input 3:     | Input L3                 |
| 4A.04: Opto Input 4:     | Input L4                 |
| 4A.05: Opto Input 5:     | Input L5                 |
| 4A.06: Opto Input 6:     | Input L6                 |
| 4A.07: Opto Input 7:     | Input L7                 |
| 4A.08: Opto Input 8:     | Input L8                 |
| 4A.09: Opto Input 9:     | Input L9                 |
| 4A.0A: Opto Input 10:    | Input L10                |
| 4A.0B: Opto Input 11:    | Input L11                |
| 4A.0C: Opto Input 12:    | Input L12                |
| 4A.0D: Opto Input 13:    | Input L13                |
| 4A.0E: Opto Input 14:    | Input L14                |
| 4A.0F: Opto Input 15:    | Input L15                |
| 4A.10: Opto Input 16:    | Input L16                |



## Informe de archivo de configuración

Subestación:

Archivo: P443 LV-RU C2 05-12-2022.set

Número del modelo: P443318B4M0510K

Impreso en: 12/12/2022 9:53:28

4A.11: Opto Input 17: Input L17  
4A.12: Opto Input 18: Input L18  
4A.13: Opto Input 19: Input L19  
4A.14: Opto Input 20: Input L20  
4A.15: Opto Input 21: Input L21  
4A.16: Opto Input 22: Input L22  
4A.17: Opto Input 23: Input L23  
4A.18: Opto Input 24: Input L24

## GROUP 1 OUTPUT LABELS

4B.01: Relay 1: Output R1  
4B.02: Relay 2: Output R2  
4B.03: Relay 3: Output R3  
4B.04: Relay 4: Output R4  
4B.05: Relay 5: Output R5  
4B.06: Relay 6: Output R6  
4B.07: Relay 7: Output R7  
4B.08: Relay 8: Output R8  
4B.09: Relay 9: Output R9  
4B.0A: Relay 10: Output R10  
4B.0B: Relay 11: Output R11  
4B.0C: Relay 12: Output R12  
4B.0D: Relay 13: Output R13  
4B.0E: Relay 14: Output R14  
4B.0F: Relay 15: Output R15  
4B.10: Relay 16: Output R16  
4B.11: Relay 17: Output R17  
4B.12: Relay 18: Output R18  
4B.13: Relay 19: Output R19  
4B.14: Relay 20: Output R20  
4B.15: Relay 21: Output R21  
4B.16: Relay 22: Output R22  
4B.17: Relay 23: Output R23  
4B.18: Relay 24: Output R24  
4B.19: Relay 25: Output R25  
4B.1A: Relay 26: Output R26  
4B.1B: Relay 27: Output R27  
4B.1C: Relay 28: Output R28  
4B.1D: Relay 29: Output R29  
4B.1E: Relay 30: Output R30  
4B.1F: Relay 31: Output R31  
4B.20: Relay 32: Output R32

Group 2

Group 3

Group 4

## **Informe de Falla Definitivo N° 000672 /2022**

Pérdida de suministro en subestación Caleu, debido a la pérdida de tensión en el circuito N°2 44 kV Las Vegas – Rungue.

05 de diciembre de 2022, a las 16:05 horas.

Zona: Región Metropolitana

## 1 Información de la empresa

Nombre empresa propietaria: Enel Transmisión Chile S.A.

Rut empresa: 77.282.311-8.

Representante Legal: Victor Tavera Olivos.

Dirección: Santa Rosa 76 piso 8.

## 2 Características de la instalación donde se produjo la falla

No aplica

### 2.1 Plan de mantenimiento

No aplica.

### 2.2 Vida útil del equipo

No aplica

### 2.3 Retraso en inversiones pactadas

En la actualidad no existen proyectos pendientes de ejecutar por parte de Enel Distribución Chile S.A.

## 3 Causa u origen de la falla

A las 16:05 horas, del pasado lunes 5 de diciembre del 2022, se produce la pérdida de suministro en la subestación Caleu, debido a la desconexión automática del circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas – FFCC-Rungue, de propiedad de la empresa eléctrica Chilquinta.


A las 19:29 horas, del pasado lunes 5 de diciembre del 2022 se cierra el circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas –FFCC-Rungue y a 19:33 horas, se recupera el 100% de la carga del alimentador Caleu a través del cierre del interruptor de cabecera de dicho alimentador.

## 4 Instalaciones afectadas

### 4.1 Estado y configuración en los momentos previos.

Condiciones normales de operación en subestación Caleu

#### 4.2 Diagrama simplificado



**Diagrama unilineal subestación Caleu**

#### 4.3 Zona geográfica 13303 Til Til, Chacabuco

### 5 Pérdidas de generación

No aplica.

## 6 Pérdidas de consumo

| S/E Lugar | Componente        | Fecha Inicio | Hora Inicio | Fecha Término | Hora Término | Carga KW | Energía kWh | Clientes afectados | Protecciones y/o Motivo de Interrupción |
|-----------|-------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------|-------------|--------------------|---|
| Caleu     | Tr1. 44/12 kV N°1 | 05/12/2022   | 16:05       | 05/12/2022    | 19:33        | 100,00   | 346,667     | 370                | Pérdida de Tensión                      |

## 7 Cronología de eventos

### 7.1 Eventos durante la evolución de la falla

- A las 16:05 horas, desconexión automática del circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas –FFCC-Rungue, desconectado Alimentador Caleu.

### 7.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones

- A las 17:40 horas, se abre Interruptor 12 kV Alimentador Caleu.
- A las 19:29 horas, energizado circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas –FFCC-Rungue.
- A las 19:33 horas, se cierra Interruptor 12 kV Alimentador Caleu, recuperando el 100% de los clientes

### 7.3 Registros sistema Scada



Mensaje Scada.xlsx

## 8 Esquemas de protección y control

### 8.1 Detalle de las protecciones operadas:

No aplica, protecciones operadas pertenecen a empresa externa.

### 8.2 Registros de falla

No hay registros.

### 8.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control:

No aplica.

## 9 Análisis conjunto

Siendo las 16:05 horas, del pasado lunes 5 de diciembre del 2022, se produce la pérdida de suministro en la subestación Caleu, debido a la desconexión automática del circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas – FFCC-Rungue, de propiedad de la empresa eléctrica Chilquinta.

A las 19:29 horas, del pasado lunes 5 de diciembre del 2022 se cierra el circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas –FFCC-Rungue y a 19:33 horas, se recupera el 100% de la carga del alimentador Caleu a través del cierre del interruptor de cabecera de dicho alimentador.

## 10 Otros antecedentes

### 10.1 Reiteración de la falla

No aplica.

### 10.2 Acciones correctivas CP

No aplica.

### 10.3 Acciones correctivas LP

No aplica

### 10.4 Código de falla

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| Código de Falla       | 1011      | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros |
| Fenómeno Físico       | No aplica | No aplica   |
| Elemento ID           | No aplica | No aplica   |
| Fenómeno eléctrico ID | No aplica | No aplica   |
| Modo ID               | No aplica | No aplica   |

### 10.5 Mantenimientos realizados en los últimos 24 meses

No aplica.

### 10.6 Clasificación de la falla

La contingencia es clasificada como falla externa.

### 10.7 Clasificación de la ubicación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.

La contingencia es clasificada como rural.

| Time stamp       | Time stamp UTC   | Milliseconds | NIS Time stamp      | Path 1   | Path 2 | Path 3 | Path 4 | Path 5 | Value | Limit | Units | Operator | Console | Message   | Comment       |
|------------------|------------------|--------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|---------|---|---------------|
| 05-12-2022 16:05 | 12-05-2022 16:05 | 219          | 12-05-2022 16:06:11 | LasVegas | 44     | f3     | int1   | Status | 0.00  |       |       |          |         | 05.12 16:05:49.219 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Interruptor Abierto         |               |
| 05-12-2022 16:05 | 12-05-2022 16:05 | 261          | 12-05-2022 16:06:11 | LasVegas | 44     | f3     | int1   | Status | 0.00  |       |       |          |         | 05.12 16:05:49.319 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Interruptor Abierto         | R azo M16P P  |
| 05-12-2022 17:40 | 12-05-2022 17:40 | 0            | 12-05-2022 17:40:33 | LasVegas | 44     | f3     | desc2  | Status | 0.00  |       |       |          |         | 05.12 17:40:21.000 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Interruptor Abierto         |               |
| 05-12-2022 17:40 | 12-05-2022 17:40 | 764          | 12-05-2022 17:40:54 | Caleu    | 12     | CaleuN | int1   | Status | 0.00  |       |       |          |         | 05.12 17:40:50.764 Caleu 12 KV Caleu Estado del Interruptor Abierto MU ypc M16P P |               |
| 05-12-2022 18:54 | 12-05-2022 18:54 | 0            | 12-05-2022 18:54:13 | LasVegas | 44     | f3     | desc2  | Status | 1.00  |       |       |          |         | 05.12 18:54:23.000 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Desc2 1/WP2 Cerrado         | MU            |
| 05-12-2022 18:54 | 12-05-2022 18:54 | 335          | 12-05-2022 18:54:13 | LasVegas | 44     | f3     | int1   | Status | 1.00  |       |       |          |         | 05.12 19:29:45.335 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Interruptor Cerrado         |               |
| 05-12-2022 19:30 | 12-05-2022 19:30 | 677          | 12-05-2022 19:30:54 | LasVegas | 44     | f3     | int1   | Status | 1.00  |       |       |          |         | 05.12 19:30:38.677 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Interruptor Cerrado         | R ypc M16P P  |
| 05-12-2022 19:33 | 12-05-2022 19:33 | 606          | 12-05-2022 19:34:13 | Caleu    | 12     | CaleuN | int1   | Status | 1.00  |       |       |          |         | 05.12 19:34:41.606 Caleu 12 KV Caleu Estado del Interruptor Cerrado               | MU ypc M16P P |

## **Informe de Falla Definitivo N° 004655 /2022**

Pérdida de suministro en subestación Caleu, debido a la pérdida de tensión en el circuito N°2 44 kV Las Vegas – Rungue.

05 de diciembre de 2022, a las 16:05 horas.

Zona: Región Metropolitana

## 1 Información de la empresa

Nombre empresa propietaria: Enel Distribución Chile S.A.

Rut empresa: 96.800.570-7

Representante Legal: Victor Tavera Olivos.

Dirección: Santa Rosa 76 piso 8.

## 2 Características de la instalación donde se produjo la falla

No aplica

### 2.1 Plan de mantenimiento

No aplica.

### 2.2 Vida útil del equipo

No aplica

### 2.3 Retraso en inversiones pactadas

En la actualidad no existen proyectos pendientes de ejecutar por parte de Enel Distribución Chile S.A.

## 3 Causa u origen de la falla

A las 16:05 horas, del pasado lunes 5 de diciembre del 2022, se produce la pérdida de suministro en la subestación Caleu, debido a la desconexión automática del circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas – FFCC-Rungue, de propiedad de la empresa eléctrica Chilquinta.


A las 19:29 horas, del pasado lunes 5 de diciembre del 2022 se cierra el circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas –FFCC-Rungue y a 19:33 horas, se recupera el 100% de la carga del alimentador Caleu a través del cierre del interruptor de cabecera de dicho alimentador.

## 4 Instalaciones afectadas

### 4.1 Estado y configuración en los momentos previos.

Condiciones normales de operación en subestación Caleu

#### 4.2 Diagrama simplificado



**Diagrama unilineal subestación Caleu**

#### 4.3 Zona geográfica 13303 Til Til, Chacabuco

### 5 Pérdidas de generación

No aplica.

## 6 Pérdidas de consumo

| S/E Lugar | Componente                  | Fecha Inicio | Hora Inicio | Fecha Término | Hora Término | Carga KW | Energía kWh | Clientes afectados | Protecciones y/o Motivo de Interrupción |
|-----------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------|-------------|--------------------|---|
| Caleu     | Int 12 kV Alimentador Caleu | 05/12/2022   | 16:05       | 05/12/2022    | 19:33        | 100,00   | 346,667     | 370                | Pérdida de Tensión                      |

## 7 Cronología de eventos

### 7.1 Eventos durante la evolución de la falla

- A las 16:05 horas, desconexión automática del circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas –FFCC-Rungue, desconectado Alimentador Caleu.

### 7.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones

- A las 17:40 horas, se abre Interruptor 12 kV Alimentador Caleu.
- A las 19:29 horas, energizado circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas –FFCC-Rungue.
- A las 19:33 horas, se cierra Interruptor 12 kV Alimentador Caleu, recuperando el 100% de los clientes

### 7.3 Registros sistema Scada



Mensaje Scada.xlsx

## 8 Esquemas de protección y control

### 8.1 Detalle de las protecciones operadas:

No aplica, protecciones operadas pertenecen a empresa externa.

### 8.2 Registros de falla

No hay registros.

### 8.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control:

No aplica.

## 9 Análisis conjunto

Siendo las 16:05 horas, del pasado lunes 5 de diciembre del 2022, se produce la pérdida de suministro en la subestación Caleu, debido a la desconexión automática del circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas – FFCC-Rungue, de propiedad de la empresa eléctrica Chilquinta.

A las 19:29 horas, del pasado lunes 5 de diciembre del 2022 se cierra el circuito N°2 de la línea 44 kV Las Vegas –FFCC-Rungue y a 19:33 horas, se recupera el 100% de la carga del alimentador Caleu a través del cierre del interruptor de cabecera de dicho alimentador.

## 10 Otros antecedentes

### 10.1 Reiteración de la falla

No aplica.

### 10.2 Acciones correctivas CP

No aplica.

### 10.3 Acciones correctivas LP

No aplica

### 10.4 Código de falla

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| Código de Falla       | 1011      | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros |
| Fenómeno Físico       | No aplica | No aplica   |
| Elemento ID           | No aplica | No aplica   |
| Fenómeno eléctrico ID | No aplica | No aplica   |
| Modo ID               | No aplica | No aplica   |

### 10.5 Mantenimientos realizados en los últimos 24 meses

No aplica.

### 10.6 Clasificación de la falla

La contingencia es clasificada como falla externa.

### 10.7 Clasificación de la ubicación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.

La contingencia es clasificada como rural.

| Time stamp       | Time stamp UTC   | Milliseconds | NIS Time stamp      | Path 1   | Path 2 | Path 3 | Path 4 | Path 5 | Value | Limit | Units | Operator | Console | Message   | Comment       |
|------------------|------------------|--------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|---------|---|---------------|
| 05-12-2022 16:05 | 12-05-2022 16:05 | 219          | 12-05-2022 16:06:11 | LasVegas | 44     | f3     | int1   | Status | 0.00  |       |       |          |         | 05.12 16:05:49.219 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Interruptor Abierto         |               |
| 05-12-2022 16:05 | 12-05-2022 16:05 | 261          | 12-05-2022 16:06:11 | LasVegas | 44     | f3     | int1   | Status | 0.00  |       |       |          |         | 05.12 16:05:49.319 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Interruptor Abierto         | R azo M16P P  |
| 05-12-2022 17:40 | 12-05-2022 17:40 | 0            | 12-05-2022 17:40:32 | LasVegas | 44     | f3     | desc2  | Status | 0.00  |       |       |          |         | 05.12 17:40:21.000 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Interruptor Abierto         |               |
| 05-12-2022 17:40 | 12-05-2022 17:40 | 764          | 12-05-2022 17:40:54 | Caleu    | 12     | CaleuN | int1   | Status | 0.00  |       |       |          |         | 05.12 17:40:50.764 Caleu 12 KV Caleu Estado del Interruptor Abierto MU ypc M16P P |               |
| 05-12-2022 18:54 | 12-05-2022 18:54 | 0            | 12-05-2022 18:54:13 | LasVegas | 44     | f3     | desc2  | Status | 1.00  |       |       |          |         | 05.12 18:54:23.000 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Desc2 1/M#2 Cerrado         | MU            |
| 05-12-2022 18:54 | 12-05-2022 18:54 | 335          | 12-05-2022 18:54:13 | LasVegas | 44     | f3     | int1   | Status | 1.00  |       |       |          |         | 05.12 19:29:45.335 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Interruptor Cerrado         |               |
| 05-12-2022 19:30 | 12-05-2022 19:30 | 677          | 12-05-2022 19:30:54 | LasVegas | 44     | f3     | int1   | Status | 1.00  |       |       |          |         | 05.12 19:30:38.677 Las Vegas 44 KV Runque2 Estado del Interruptor Cerrado         | R ypc M16P P  |
| 05-12-2022 19:33 | 12-05-2022 19:33 | 606          | 12-05-2022 19:34:13 | Caleu    | 12     | CaleuN | int1   | Status | 1.00  |       |       |          |         | 05.12 19:34:41.606 Caleu 12 KV Caleu Estado del Interruptor Cerrado               | MU ypc M16P P |