

Informe Resumen de Falla

|               |
|---------------|
| S/E Centinela |
|---------------|

|               |
|---------------|
| IF 2024001425 |
|---------------|

26/03/2024

**a. Fecha y hora de la falla**

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 25/03/2024 |
| Hora:  | 10:31      |

**b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW**

| Central o S/E Afectada.                         | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| PFV LAS SALINAS                                 | 153                  | 2024001423  |
| Reducción de generación de C. PFV Atacama Solar | 70                   |             |
|                                                 |                      |             |
|                                                 |                      |             |
|                                                 |                      |             |

**c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación**

|                                         |  |            |
|-----------------------------------------|--|------------|
| Línea de 220 kV Las Salinas - Centinela |  | 2024001422 |
| S/E Esperanza Transformador 1           |  | 2024001424 |

**d. Causa preliminar de la falla.**

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flas-over durante lavado de aislación de S/E Esperanza, de acuerdo con documento SI N°2024025707. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.