

Estudio para análisis de falla EAF 424/2016

"Falla en línea 66 kV San Javier - Constitución"

Fecha de Emisión: 16-01-2017

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	24/12/2016
Hora	02:14

b. Estimación de consumos desconectados

Consumos desconectados (MW)	4.70
-----------------------------	------

c. Origen de la falla

De acuerdo con lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a cortocircuito en la fase C, a causa del robo de conductor en los vanos ubicados entre las estructuras N°28, N°29 y N°30 de la línea.

c.1 Fenómeno Físico:

VAN3: Robo conductor o equipo

La instalación sí ha sido afectada por este fenómeno físico en el período de un año calendario

c.2 Elemento donde se produjo la falla

TX2: Conductores

c.3 Fenómeno eléctrico

DI21N: Distancia residual

c.4 Modo (comportamiento de interruptores principales)

13: Opera según lo esperado

d. Comuna donde se presenta la falla

7406: San Javier

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización
VIÑALES	1	32.00	02:14	(*)01:34

-(*) Horario corresponde al día 25-12-2016.

Total: 32.00 MW

b. Sistemas de Transmisión

Elemento Afectado	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
San Javier - Constitución 66kV	San Javier - Nirivilo	02:14	20:27
San Javier - Constitución 66kV	Nirivilo - Constitución	02:14	20:30
Planta Viñales	Barra 13.2 kV	02:14	02:54

c. Consumos

Sub-Estación	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	H. Desc.	H. Norm.
S/E Nirivilo	1.70	0.030	02:14	02:30
S/E Constitución	3.00	0.050	02:14	02:34

Total: 4.70 MW

0.080 %

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
S/E Nirivilo	CGE	Regulado	1.70	0.27	0.5
S/E Constitución	CGE	Regulado	3.00	0.33	1.0

Clientes Regulados : 1.5 MWh

Clientes Libres : 0.0 MWh

Total : 1.5 MWh

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 5599.0 MW

Regulación de Frecuencia

Unidad reguladora: El Toro U4.

Operación Programada

En anexo N° 1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 24 de Diciembre de 2016.

Operación Real

En anexo N° 2 se adjunta el detalle de la generación real del día 24 de Diciembre de 2016.

Movimiento de centrales e informe de novedades relevantes de CDC

En anexo N° 3 se presenta el detalle del movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC para el día 24 de Diciembre de 2016.

Mantenimientos

En anexo N° 4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 24 de Diciembre de 2016.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada.

Otros antecedentes relevantes

De acuerdo con lo informado por Transelec S.A.:

- A las 02:15 horas del día 24 de diciembre de 2016, se produjo la apertura del interruptor 52B3 de la S/E San Javier y desconexión de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus protecciones. Lo anterior debido al robo de conductor en los vanos entre las estructuras N°28 a N°29, a aproximadamente 6 km de la S/E San Javier. Las condiciones operacionales del momento permitieron la formación de la isla eléctrica de la zona de Constitución.
- A las 02:25 horas se realiza una reconexión manual de prueba, sin éxito, desde S/E San Javier.
- A las 02:28 horas Transnet confirma pérdida de consumo en S/E Nirivilo y S/E Constitución, aunque esta última queda operando en isla, con generación local.
- A las 04:06 horas se descubre que la causa de la falla fue por robo de conductor, entre las estructuras N°28-30, con daño en estructuras 29 y 30.
- A las 07:16 horas comienzan los trabajos de reparación de conductor y estructuras dañadas.

De acuerdo con lo informado por Transnet S.A.:

- La madrugada del día sábado 24 de Diciembre de 2016 a las 02:14 horas, se produce falla externa a instalaciones Transnet, específicamente en la LT66 kV San Javier – Constitución, de propiedad de Transelec, provocando la apertura por protecciones del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de propiedad de TRANSELEC, y del interruptor 52B1 de S/E Constitución, de propiedad de TRANSNET, provocando la pérdida de suministro en la S/E Nirivilo y la operación en Isla de la S/E Constitución.
- La pérdida de suministro afecto a subestación Nirivilo, de propiedad de TRANSNET, con una potencia interrumpida de 1.7 MW y a consumos del alimentador Purapel en S/E Constitución con una potencia interrumpida de 3.0 MW producto de la operación del escalón Nº1 del esquema EDAC BF Modo Isla.
- A las 2:30 horas, se recuperan los consumos de S/E Nirivilo, mediante la transferencia de las cargas a S/E San Javier a través redes de MT.
- A las 04:10 horas, TRANSELEC informa de Robo de conductor en LT 66kV San Javier-Constitución.
- A las 20:36 horas, luego de la normalización de la Línea 66KV Tramo San Javier-Nirivilo, se normaliza la topología del sistema de 66 kV de Zona de Constitución.



Acciones correctivas a corto plazo

La empresa Transelec S.A. indica que efectuará pruebas a los sistemas de protecciones asociadas al paño B3 de S/E San Javier, producto de la falla en la reconexión automática configurada en el relé 7SA611 (sistema 1) y las funciones de cierre contra falla configuradas en el relé Siemens 7SA611 y el relé ABB REL670.

Acciones correctivas a largo plazo

No se señalan acciones correctivas de largo plazo.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Evento
02:14	Apertura automática del interruptor 52B3 de S/E San Javier, correspondiente a la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones.
02:14	Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Constitución, correspondiente a la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones.
02:14	Apertura automática del interruptor 52(1-1) de Planta Viñales, por enclavamiento eléctrico con el interruptor 52B1 de S/E Constitución.
02:14	Apertura automática del interruptor 52(1-2) de Planta Viñales, por enclavamiento eléctrico con el interruptor 52B1 de S/E Constitución.
02:14	Apertura automática del interruptor 52(1-10) de Planta Viñales, por operación de protecciones.
02:14	Apertura automática del interruptor 52E1 de S/E Constitución, correspondiente al alimentador Purapel, por operación del escalón 1 del EDAC BF (modo Isla) en la S/E Constitución.

6. Normalización del servicio

Fecha	Hora	Acción
24/12/2016	02:23	Apertura manual del interruptor 52BT1 en S/E Nirivilo, correspondiente al lado de 66 kV del transformador N°1, 66/23 kV, por maniobras de normalización.
24/12/2016	02:23	Apertura manual del interruptor 52BT2 en S/E Nirivilo, correspondiente al lado de 66 kV del transformador N°2, 66/23 kV, por maniobras de normalización.
24/12/2016	02:24	Apertura manual del interruptor 52ET en S/E Nirivilo, correspondiente a barra 23 kV, por maniobras de normalización.
24/12/2016	02:25	Cierre manual sin éxito del interruptor 52B3 en S/E San Javier, correspondiente a la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de protecciones.
24/12/2016	02:30	Se recupera el 100% de los consumos interrumpidos en S/E Nirivilo a través de la red de Media Tensión de la zona.
24/12/2016	02:34	Cierre manual del interruptor 52E1 en S/E Constitución, correspondiente al alimentador Purapel. Se recuperan los consumos interrumpidos en S/E Constitución por EDAC BF modo Isla.
24/12/2016	02:54	Cierre manual de los interruptores 52(1-1) y 52(1-2) de Planta Viñales. Se energiza barra 13.2 kV de S/E Planta Viñales.
24/12/2016	03:36	Apertura manual del desconectador 89BT1 en S/E Nirivilo, correspondiente al lado de 66 kV del transformador N°1, 66/23 kV, para aislar tramo fallado en LT 66 kV San Javier - Constitución.
24/12/2016	03:36	Apertura manual del desconectador 89B1 en S/E Nirivilo, correspondiente al tramo de LT 66 kV Nirivilo - Constitución, para aislar tramo fallado en LT 66 kV San Javier - Constitución.
24/12/2016	05:42	Apertura manual del desconectador 89BT2 en S/E Nirivilo, correspondiente al lado de 66 kV del transformador N°2, 66/23 kV, para aislar tramo fallado en LT 66 kV San Javier - Constitución.
24/12/2016	20:20	Cierre manual del desconectador 89BT2 en S/E Nirivilo, correspondiente al lado de 66 kV del transformador N°2, 66/23 kV, por maniobras de normalización de instalaciones.
24/12/2016	20:21	Cierre manual del desconectador 89BT1 en S/E Nirivilo, correspondiente al lado de 66 kV del transformador N°1, 66/23 kV, por maniobras de normalización de instalaciones.
24/12/2016	20:23	Cierre manual del desconectador 89B1 en S/E Nirivilo, correspondiente al tramo de LT 66 kV Nirivilo - Constitución, por maniobras de normalización de instalaciones.

24/12/2016	20:27	Cierre manual del interruptor 52B3 en S/E San Javier, correspondiente a la línea 66 kV San Javier - Constitución, por maniobras de normalización de instalaciones.
24/12/2016	20:30	Cierre manual del interruptor 52B1 en S/E Constitución, correspondiente a la línea 66 kV San Javier - Constitución, por maniobras de normalización de instalaciones.
24/12/2016	20:35	Cierre manual del interruptor 52BT1 en S/E Nirivilo, correspondiente al lado de 66 kV del transformador N°1, 66/23 kV.
24/12/2016	20:36	Cierre manual del interruptor 52BT2 en S/E Nirivilo, correspondiente al lado de 66 kV del transformador N°2, 66/23 kV. Se normaliza S/E Nirivilo junto a sus consumos.
25/12/2016	01:34	Cierre manual del interruptor 52(1-10) de Planta Viñales. Se sincroniza central Viñales al SIC y se normaliza la topología existente previa a la falla.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

De acuerdo con lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a cortocircuito en la fase C, a causa del robo de conductor en los vanos ubicados entre las estructuras N°28, N°29 y N°30 de la línea.

A consecuencia de la desconexión se genera la pérdida de 4.7 MW correspondiente a los consumos de la S/E Nirivilo y a la operación del EDAC-BF de S/E Constitución.

También, se produce la apertura de los interruptores 52(1-1) y 52(1-2) de S/E Viñales, y se forma una isla eléctrica de la central Celco con los consumos de la S/E Constitución y otra isla con la central Viñales y sus consumos industriales, sin embargo, la central Viñales se desconecta de forma intempestiva, de acuerdo a lo informado por Arauco Bioenergía en su informe de 48 horas.

A continuación se analiza lo acontecido en las instalaciones afectadas sobre la base de la información proporcionada por las empresas Transelec S.A. y Transnet S.A.

S/E San Javier, paño B3:


En S/E San Javier, el paño B3 cuenta con dos sistemas de protección implementados en los relés Siemens 7SA611 y ABB REL670, los cuales tienen habilitados los elementos de distancia de fase y residual, y los direccionales de sobrecorriente de fase y residual. Además, tiene activada la función de reconexión automática solamente en el relé Siemens 7SA611.

-Registros oscilográficos, relé Siemens 7SA611 (sistema 1), asociado al paño B3 de S/E San Javier:

De acuerdo al registro oscilográfico del relé Siemens 7SA611, asociado al paño B3 de S/E San Javier se observa de manera conjunta con sus señales digitales una sobrecorriente predominante en la fase C con componente residual lo que da cuenta de una falla monofásica a tierra en la línea, en dirección adelante.

Además, en los registros de señales digitales y de eventos, se observa en primera instancia la activación del elemento direccional de sobrecorriente residual (N° 01358 y N°01357). Posteriormente, a los 284 ms, se produce la activación del elemento de distancia residual en zona 1 (N°03688) quien emite de manera instantánea la orden de apertura al interruptor 52B3 de S/E San Javier.

Finalmente de acuerdo con lo señalado por Transelec S.A., se cumple el ciclo completo para la reconexión automática generando la señal "79. Close Command" (N°02851), el cual finalmente no se lleva a cabo registrándose de manera inmediata la señal "79: Auto recloser is not ready" (N°02784)



Number	Indication	Value	Date and time
00301	Power System fault	64 - ON	24.12.2016 02:14:11.491
00302	Fault Event	71 - ON	24.12.2016 02:14:11.491
01358	67N picked up FORWARD	ON	1 ms
01357	5' N PICKED UP	ON	1 ms
01370	50N/51N Inrush picked up	ON	281 ms
03688	2' Pickup CG	ON	285 ms
03703	2' Selected Loop CG forward	ON	285 ms
03805	2' TRIP command Phases ABC	ON	291 ms
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	ON	291 ms
02844	79 1st cycle running	ON	291 ms
02801	79 - in progress	ON	291 ms
00533	Primary fault current Ia	0,43 kA	294 ms
00534	Primary fault current Ib	0,28 kA	294 ms
00535	Primary fault current Ic	1,20 kA	294 ms
01461	50BF Breaker failure protection started	ON	294 ms
01370	50N/51N Inrush picked up	OFF	301 ms
01476	50BF Local trip - ABC	ON	304 ms
02711	>79 External start of internal A/R	ON	313 ms
02716	>79: External 3pole trip for AR start	ON	313 ms
00379	>52a Bkr. aux. contact (3pole closed)	OFF	329 ms
00380	>52b Bkr. aux. contact (3pole open)	ON	329 ms
00410	>52a Bkr1 aux. 3pClosed (for AR,CB-Test)	OFF	329 ms
00411	>52b Bkr1 aux. 3p Open (for AR,CB-Test)	ON	329 ms
02840	79 dead time after 3pole trip running	ON	331 ms
01461	50BF Breaker failure protection started	OFF	339 ms
00071	2' PICKED UP	OFF	345 ms
03703	2' Selected Loop CG forward	OFF	345 ms
01345	50N / 51N PICKED UP	OFF	370 ms
01125	Fault Locator Loop CG	ON	331 ms
01117	Ft Locator: secondary RESISTANCE	1,09 Ohm	331 ms
01118	Ft Locator: secondary REACTANCE	0,23 Ohm	331 ms
01114	Ft Locator: primary RESISTANCE	10,88 Ohm	331 ms
01115	Ft Locator: primary REACTANCE	2,31 Ohm	331 ms
01119	Ft Locator: Distance to fault	5,8 km	331 ms
01120	Ft Locator: Distance [%] to fault	7,5 %	331 ms
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	OFF	389 ms
00511	Relay GENERAL TRIP command	OFF	404 ms
02851	79 - Close command	ON	827 ms
02784	79: Auto recloser is not ready	ON	827 ms

Referente al comportamiento del Sistema 2, asociado al paño B3 en S/E San Javier, protección ABB REL670, se observa un comportamiento similar al Sistema 1 operando el elemento de distancia de fase en zona 1. La reconexión automática se encuentra inhabilitada en el sistema 2. Mayores antecedentes en anexo 6 del presente EAF.

-Registros oscilográficos, relé Siemens 7SA611 (sistema 1), asociado al paño B3 de S/E San Javier durante su conexión sin éxito ocurrida a las 02:25 horas:

De acuerdo al registro oscilográfico del relé Siemens 7SA611, asociado al paño B3 de S/E San Javier se observa de manera conjunta con sus señales digitales que al momento de ejecutarse el cierre manual del interruptor 52B3 de S/E San Javier durante las maniobras de normalización de la línea, se registran sobrecorrientes en las fases A, B y C, lo que da cuenta de la existencia de una falla trifásica en la línea que da origen a la activación del elemento de distancia de fase en zona 1 el cual emite de manera instantánea la orden de apertura al interruptor 52B3 de S/E San Javier. Se observa la activación del ciclo de reconexión.

De acuerdo con lo informado por Transelec S.A., al momento del cierre manual del interruptor 52B3 de S/E San Javier la función de cierre contra falla de la protección de distancia y la función 50HS SOTF no registran operación durante esta maniobra de operación.

Number	Indication	Value	Date and time
00301	Power System fault	65 - ON	24.12.2016 02:24:55.053
00302	Fault Event	72 - ON	24.12.2016 02:24:55.053
03693	21 Pickup ABC	ON	0 ms
03704	21 Selected Loop AB forward	ON	0 ms
03705	21 Selected Loop BC forward	ON	0 ms
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	ON	4 ms
01461	50BF Breaker failure protection started	ON	4 ms
03706	21 Selected Loop CA forward	ON	5 ms
03805	21 TRIP command Phases ABC	ON	5 ms
02844	79 1st cycle running	ON	6 ms
02801	79 - in progress	ON	6 ms
02711	>79: External start of internal A/R	ON	9 ms
02716	>79: External 3pole trip for AR start	ON	9 ms
00533	Primary fault current Ia	1,24 kA	9 ms
00534	Primary fault current Ib	1,45 kA	9 ms
00535	Primary fault current Ic	1,30 kA	9 ms
01476	50BF Local trip - ABC	ON	14 ms
00379	>52a Bkr. aux. contact (3pole closed)	OFF	29 ms
00380	>52b Bkr. aux. contact (3pole open)	ON	29 ms
00410	>52a Bkr1 aux. 3pClosed (for AR, CB-Test)	OFF	29 ms
00411	>52b Bkr1 aux. 3p Open (for AR, CB-Test)	ON	29 ms
02840	79 dead time after 3pole trip running	ON	30 ms
01461	50BF Breaker failure protection started	OFF	44 ms
03671	21 PICKED UP	OFF	45 ms
03704	21 Selected Loop AB forward	OFF	45 ms
03705	21 Selected Loop BC forward	OFF	45 ms
03706	21 Selected Loop CA forward	OFF	45 ms
01370	50N/51N Inrush picked up	ON	45 ms
01370	50N/51N Inrush picked up	OFF	55 ms
01128	Fault Locator Loop CA	ON	4 ms
01117	Fit Locator: secondary RESISTANCE	1,46 Ohm	4 ms
01118	Fit Locator: secondary REACTANCE	0,36 Ohm	4 ms
01114	Fit Locator: primary RESISTANCE	14,64 Ohm	4 ms
01115	Fit Locator: primary REACTANCE	3,58 Ohm	4 ms
01119	Fit Locator: Distance to fault	9,0 km	4 ms
01120	Fit Locator: Distance [%] to fault	11,7 %	4 ms
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	OFF	94 ms
00511	Relay GENERAL TRIP command	OFF	114 ms
02851	79 - Close command	ON	530 ms
02784	79: Auto recloser is not ready	ON	530 ms

Referente al comportamiento del Sistema 2, asociado al paño B3 en S/E San Javier, protección ABB REL670, se observa un comportamiento similar al Sistema 1 operando el elemento de distancia de fase en zona 1. Además, la función de cierre contra falla tampoco registra operación durante la maniobra efectuada. Mayores antecedentes en anexo 6 del presente EAF.


Finalmente, la empresa Transelec S.A., indica que efectuará pruebas a los sistemas de protecciones asociados al paño B3 de S/E San Javier, producto de la falla en la reconexión automática configurada en el relé 7SA611 (sistema 1) y las funciones de cierre contra falla configuradas en el relé Siemens 7SA611 y el relé ABB REL670.

S/E Constitución, paño B1:

En S/E Constitución, el paño B1 cuenta con dos sistemas de protección implementados en los relés GE D60 y SEL 311C, los cuales tienen habilitados los elementos de distancia de fase y residual, y los direccionales de sobrecorriente de fase y residual.

-Registro oscilográfico asociado al paño B1 de S/E Constitución, relé SEL-311C:

De acuerdo al registro oscilográfico se observa una sobrecorriente en la fase C del orden de 400 A y la correspondiente disminución de tensión en la misma fase lo que da cuenta de la detección de una falla monofásica. En los canales digitales y en el registro SER del relé se reporta la activación del módulo de sobrecorriente residual, el cual da orden de trip sobre el interruptor en un tiempo de 1.001 segundos (registros N° 18 y 20). El tiempo propio de apertura del interruptor es de 65 ms (registros N° 12 y 16).



SEL-311C LINEA A SAN JAVIER 52B1					
#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE	
23	12/17/2016	06:06:30.238	51G	Deasserted	
22	12/24/2016	02:13:56.169	51G	Asserted	
21	12/24/2016	02:13:56.689	51G	Deasserted	
20	12/24/2016	02:13:57.032	51G	Asserted	
19	12/24/2016	02:13:57.047	Z4G	Asserted	
18	12/24/2016	02:13:58.033	51GT	Asserted	
17	12/24/2016	02:13:58.033	TRIP	Asserted	
16	12/24/2016	02:13:58.033	OUT101	Asserted	
15	12/24/2016	02:13:58.033	OUT105	Asserted	
14	12/24/2016	02:13:58.033	OUT107	Asserted	
13	12/24/2016	02:13:58.088	IN101	Deasserted	
12	12/24/2016	02:13:58.098	52A	Deasserted	
11	12/24/2016	02:13:58.098	IN102	Asserted	
10	12/24/2016	02:13:58.113	51GT	Deasserted	
9	12/24/2016	02:13:58.113	51G	Deasserted	
8	12/24/2016	02:13:58.113	Z4G	Deasserted	
7	12/24/2016	02:13:58.213	TRIP	Deasserted	
6	12/24/2016	02:13:58.213	OUT101	Deasserted	
5	12/24/2016	02:13:58.213	OUT105	Deasserted	
4	12/24/2016	02:13:58.213	OUT107	Deasserted	
3	12/24/2016	20:29:12.007	IN102	Deasserted	
2	12/24/2016	20:29:12.037	52A	Asserted	
1	12/24/2016	20:29:12.037	IN101	Asserted	

Operación EDAC-BF en S/E Constitución, Modo Isla:

Producto de la operación del EDAC-BF de S/E Constitución, se desprenden 3.0 MW correspondientes al alimentador Purapel, asociado al escalón N°1 de dicho esquema.

Los escalones de frecuencia que rigen para este modo Isla se presentan a continuación:


Condición 52B1 Abierto		Etapas EDAC		Ajustes		Tiempo Gradiente mseg
				Frecuencia		
Escalón	Alimentador	Interruptor	Umbral	Gradiente		
			Hz	Hz/seg		
MI	Escalón 1	Purapel	52E1	48,6	N.A	
	Escalón 2	Santa María	52E3	48,5	N.A	
	Escalón 3	Falucho, (Ex-O'Higgins)	52E4	48,3	N.A	
	Escalón 4	Energía Verde	52ET2	49	-2,7	

- Registro oscilográfico, asociado al desprendimiento de carga en S/E Constitución:

En el registro oscilográfico 1 de S/E Constitución, se observa el comportamiento de la frecuencia de S/E Constitución, junto a las señales de activación del escalón N°1 (MI: ESCALON 1 ON) del esquema EDAC-BF modo Isla. Por otra parte, la señal TRIP E1 Pur On, está asociada a la orden de apertura del alimentador Purapel.

De acuerdo al registro:

- Al momento de la operación del escalón N°1 la frecuencia alcanza los 48.596 [Hz]. El ajuste del escalón N°1 modo isla se encuentra configurado en 48.6 [Hz].



Operación de protecciones en central Viñales

En S/E Viñales, los interruptores 52(1-1) y 52(1-2) operan por enclavamiento eléctrico con el interruptor 52B1 de S/E Constitución para operar en Modo Isla, la central Celco con los consumos de S/E Constitución y central Vinales con sus consumos industriales.

Al momento de la redacción del presente EAF no se dispone de registros oscilográficos ni de eventos asociados a la salida intempestiva de la central Viñales, que permitan analizar su comportamiento durante la falla.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 24 de Diciembre de 2016 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 24 de Diciembre de 2016 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe de Novedades Relevantes del CDC correspondientes al día 24 de Diciembre de 2016 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 24 de Diciembre de 2016 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema CDEC por las empresas Transelec S.A., Transnet S.A y Arauco Bioenergía S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por las empresas Transelec S.A y Transnet S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Pronunciamiento CDEC y Propiedad

De acuerdo con lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier - Constitución, debido a cortocircuito en la fase C, a causa del robo de conductor en los vanos ubicados entre las estructuras N°28, N°29 y N°30 de la línea.

La propiedad de las instalaciones afectadas corresponde a Transelec S.A.

9.2 Desempeño de Protecciones Eléctricas

Sobre la base de los antecedentes informados de la falla ocurrida:

- Se concluye correcta operación de las protecciones asociadas al interruptor 52B3 de S/E San Javier.
- Se concluye incorrecto el comportamiento de las funciones de reconexión automática y cierre contra falla asociadas al interruptor 52B3 de S/E San Javier.
- Se concluye correcta operación de las protecciones asociadas al interruptor 52B1 de S/E Constitución.
- Se presume correcta operación del sistema de control asociado a los interruptores de 52(1-1) y 52(1-2) de central Viñales.
- Faltan antecedentes para pronunciarse respecto al comportamiento de las protecciones asociadas a la salida intempestiva de central Viñales.

9.3 Desempeño EDAC

Sobre la base de los antecedentes informados de la falla ocurrida:

- Se presume correcta operación del EDAC-BF Modo Isla asociado al interruptor 52E1 de S/E Constitución.

9.4 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda

No hay observaciones respecto de las actuaciones del CDC y los CC durante la falla del día 24 de Diciembre de 2016

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales la DO debería solicitar una auditoría

Se solicitará a la empresa Transelec S.A., envío de los resultados de las pruebas efectuadas a los sistemas de protecciones asociadas al paño B3 de S/E San Javier, producto de la falla en la reconexión automática configurada en el relé 7SA611 (sistema 1) y las funciones de cierre contra falla configuradas en el relé Siemens 7SA611 y el relé ABB REL670.

Se solicitará a Arauco Bioenergía el informe de 5 días asociado a la desconexión intempestiva de la central Viñales durante este evento.

Para el análisis de esta falla no se requirió la realización de auditorías en ninguna de las instalaciones del SIC

ANEXO N° 1

Detalle de la generación programada para el día 24 de diciembre de 2016.

ANEXO N° 2

Detalle de la generación real del día 24 de diciembre de 2016.

ANEXO N° 3

Detalle del movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC correspondientes al día 24 de diciembre de 2016.

24-12-2016		Central	POTENCIA (MW)			MOTIVO	Etapas de la Central	Condición del Embalse	Condición de la Central	
Hora Movi.	Sincron. de Unidad		SUBE	BAJA	QUEDA					
0:00		El Toro			300	U4 toma la regulación de frecuencia.	ELTORO_sinv	Normal	(1) E/S Reguladora	
0:00		Pehuenche			270	Deja la regulación de frecuencia		Normal	(6) E/S	
0:00		San Isidro II			380	Cambio en la Política de Precios	SANISIDRO_2_GNL		(8) F/S	
0:00		Viñales			6	Cambio en la Política de Precios	VINALES_2		(7) E/S Plena Carga	
0:08		Colbún			0	Continúa en condición de agotamiento.	COLBUN_sinv	Agotamiento	(8) F/S	
0:10		Ralco	110		200	QCR	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S	
0:10		Candelaria 2			120	0	Control Suministro de Gas	CANDELARIA_B2_GNL	(8) F/S	
0:50		Ralco			110	90	DCR	RALCO_sinv	Normal	(5) E/S Min Técnico
1:14		Cipreses			25	15	DCR Mantiene por convenio de riego.	CIPRESSES_sinv	Normal	(6) E/S
1:21		Ralco			90	0	DCR	RALCO_sinv	Normal	(8) F/S
1:40		Pehuenche			70	200	DCR		Normal	(6) E/S
1:50		Pehuenche			80	120	DCR		Normal	(5) E/S Min Técnico
1:54		Nueva Renca			60	240	DCR			(5) E/S Min Técnico
2:14		Viñales			32	0	Salida Intempestiva por Falla Línea 66kV San Javier - Constitución.	VINALES_2		(8) F/S
2:14		Celco	5		8	Regula frecuencia zona constitución.	CELCO_3			(7) E/S Plena Carga
2:17		Lautaro 2			22	0	Salida Intempestiva por Falla según IF XXXX.			(8) F/S
2:25		Pehuenche			120	0	DCR		Normal	(8) F/S
2:34		Constitución 1 Elektragen	3		3	QCR a Celco en zona Constitución.				(6) E/S
3:34		Mov. CMG				Movimiento para estimar CMG horario				-
4:34		Mov. CMG				Movimiento para estimar CMG horario				-
4:40		Nueva Renca			240	0	Despacho económico.	NRENCA_GNL		(8) F/S
4:51	04:51	Ralco	90		90	Control Reserva en Giro	RALCO_sinv	Normal	(5) E/S Min Técnico	
5:51		Mov. CMG				Movimiento para estimar CMG horario				-
6:00		Nehuenco II	25		25	En Pruebas	NEHUENCO_2_GNL_CA			(3) E/S En Prueba
6:30		Guacolda 2			90	60	Optimización de recurso ERNC.			(5) E/S Min Técnico
7:30		Mov. CMG				Movimiento para estimar CMG horario				-
7:37		Guacolda 5			90	60	Control transferencia línea de 220 kV Punta Colorada-Pan de Azúcar			(5) E/S Min Técnico
7:37		Guacolda 4			90	60	Control transferencia línea de 220 kV Punta Colorada-Pan de Azúcar			(5) E/S Min Técnico
7:37		Guacolda 1			90	60	Control transferencia línea de 220 kV Punta Colorada-Pan de Azúcar			(5) E/S Min Técnico
8:01		Viñales			0	Mantiene F/S por falla (Cambio en la política de precios)	VINALES_3			(8) F/S
8:06		Pehuenche	120		120	QCR		Normal		(5) E/S Min Técnico
8:21		Cipreses	15		30	Convenio de riego	CIPRESSES_sinv	Normal		(6) E/S
8:23		Pehuenche	30		150	U-2 toma la regulación de frecuencia		Normal		(1) E/S Reguladora
8:23		El Toro			60	240	Deja la regulación de frecuencia	ELTORO_sinv	Normal	(6) E/S
8:23		Guacolda 3			90	60	Control transferencia línea de 220 kV Punta Colorada-Pan de Azúcar			(5) E/S Min Técnico
8:48		C. PFV Los Loros			13	0	Control transferencia línea de 220 kV Punta Colorada-Pan de Azúcar			(5) E/S Min Técnico
8:48						Inicio control transferencia con celda de control SICT-ZN por líneas de 220 kV Punta Colorada - Pan de Azúcar				
8:58	9:07	Colbún	100		100	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento		(5) E/S Min Técnico
9:05		Ralco			60	150	QCR	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
9:07		Colbún	50		150	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento		(6) E/S
9:10		Ralco			60	90	DCR	RALCO_sinv	Normal	(5) E/S Min Técnico
9:24		Colbún	50		200	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento		(6) E/S
9:24		Nehuenco II	105		130	Sincroniza la TV En Pruebas	NEHUENCO_2_GNL			(3) E/S En Prueba
9:24		Constitución 1 Elektragen	1.5		4.5	QCR a Celco en zona Constitución.				(6) E/S
9:29		Colbún	40		240	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento		(6) E/S
9:45		Colbún	40		280	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento		(6) E/S
10:07		Colbún	20		300	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento		(6) E/S
10:08	10:10	Rapel	40		40	QCR		Normal		(5) E/S Min Técnico
10:09		Ralco	30		120	QCR	RALCO_sinv	Normal		(6) E/S
10:30		Ralco			30	90	DCR	RALCO_sinv	Normal	(5) E/S Min Técnico
10:58		Ventanas 1			30	40	Limitada según IL 1755/2016.			(10) E/S con limitación
11:02	11:04	Lautaro 2	22		22	En Pruebas				(3) E/S En Prueba
11:07		Nehuenco II	150		280	En Pruebas	NEHUENCO_2_GNL			(3) E/S En Prueba
11:18		Inicio Prorrata ERNC				Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada .				
11:18		Total ERNC			-20	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 208 MVA a 23 °C con Sol flujo N>S.				
11:18		Total ERNC Solar			-20	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 208 MVA a 23 °C con Sol flujo N>S.				
11:18		Total ERNC Eólico			0	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 208 MVA a 23 °C con Sol flujo N>S.				
11:18		C. PFV Lalacama	4		60	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 208 MVA a 23 °C con Sol flujo N>S.				
11:18		C. PFV Llano de Llampos	5		77	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 208 MVA a 23 °C con Sol flujo N>S.				
11:18		C. PFV Luz del Norte	7		103	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 208 MVA a 23 °C con Sol flujo N>S.				
11:18		C. PFV PS. Norte	4		65	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 208 MVA a 23 °C con Sol flujo N>S.				
11:19		Constitución 1 Elektragen	1.5		6	QCR a Celco en zona Constitución.				(6) E/S
11:26		Colbún			50	250	DCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(6) E/S
11:33		Colbún			50	200	DCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(6) E/S
11:33		Nehuenco II	30		310	En Pruebas	NEHUENCO_2_GNL			(3) E/S En Prueba
12:03		Constitución 1 Elektragen	1.5		4.5	QCR a Celco en zona Constitución.				(6) E/S
12:07		Rapel			40	0	DCR		Normal	(8) F/S
12:25						Inicio control transferencia con celda de control SICT-ZN por líneas de 220 kV Los Vilos - Las Palmas				
12:29		Ralco			90	0	DCR	RALCO_sinv	Normal	(8) F/S
12:50		Ventanas 1	50		90	Cancela IL 1755/2016.				(10) E/S con limitación
13:15		Total ERNC			-45	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV San Andrés-Cardones 184 9 MVA a 27 °C con Sol flujo N>S.				
13:15		Total ERNC Solar			-45	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV San Andrés-Cardones 184 9 MVA a 27 °C con Sol flujo N>S.				
13:15		Total ERNC Eólico			0	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV San Andrés-Cardones 184 9 MVA a 27 °C con Sol flujo N>S.				
13:15		C. PFV Carrera Pinto	45		45	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV San Andrés-Cardones 184 9 MVA a 27 °C con Sol flujo N>S.				
13:21		Total ERNC			-19	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 202 7 MVA a 24 °C con Sol flujo N>S.				
13:21		Total ERNC Solar			-19	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 202 7 MVA a 24 °C con Sol flujo N>S.				
13:21		Total ERNC Eólico			0	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 202 7 MVA a 24 °C con Sol flujo N>S.				
13:21		C. PFV Carrera Pinto	5		40	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 202 7 MVA a 24 °C con Sol flujo N>S.				
13:21		C. PFV Javiera	3		28	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 202 7 MVA a 24 °C con Sol flujo N>S.				
13:21		C. PFV Lalacama				Habilitada celda de generación del SICT-ZN.				
13:21		C. PFV Llano de Llampos				Habilitada celda de generación del SICT-ZN.				
13:21		C. PFV Luz del Norte				Habilitada celda de generación del SICT-ZN.				
13:21		C. PFV PS. Norte				Habilitada celda de generación del SICT-ZN.				
13:21		C. PFV Salvador	6		39	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 202 7 MVA a 24 °C con Sol flujo N>S.				
13:21		C. PFV Conejo	5		43	Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo-P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada 202 7 MVA a 24 °C con Sol flujo N>S.				
13:44		Nehuenco II	70		380	En Pruebas (por 3 horas)	NEHUENCO_2_GNL			(3) E/S En Prueba
13:44		Colbún			50	150	DCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(6) E/S
13:48		Colbún			50	100	DCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
14:18		Lautaro 2			22	Cancela IF XXXX				(7) E/S Plena Carga
14:22		Colbún	100		0	DCR	COLBUN_sinv	Agotamiento		(8) F/S
14:40		El Toro			240	Convenio de riego DOH.	ELTORO_sinv	Normal		(6) E/S
14:40		Cipreses			20	10	No se retira por control vibraciones C. Curillínque.	CIPRESSES_sinv	Normal	(6) E/S
14:40		Santa Fe			14	50	DCR	SANTA_FE_3		(7) E/S Plena Carga
14:40		Nueva Renca			0	Mantiene F/S por despacho económico	NRENCA_GNL			(8) F/S
14:40		Valdivia			10	Limitada según IL 1692.	VALDIVIA_1_PINO			(10) E/S con limitación
14:40		Escuadrón	5.5		6.5	DCR	ESCUADRON			(5) E/S Min Técnico
14:40		Bocamina			0	Continúa F/S				(8) F/S
14:40		LAJA-EVE 1			3	4	DCR			(5) E/S Min Técnico
14:40		Bocamina II			110	240	DCR			(5) E/S Min Técnico
14:55						Finaliza Prorrata por control transferencia líneas 220 kV San Andrés - Cardones.				
14:55						Finaliza Prorrata por control transferencia líneas 220 kV Maitencillo - P. Colorada 2 tramo Tap El Romero - Punta Colorada.				

15:45		Mov. CMG				Movimiento para estimar CMG horario	-	-	-
16:45		Mov. CMG				Movimiento para estimar CMG horario	-	-	-
17:28		El Toro			240	U-4 toma la regulación de frecuencia.	ELTORO_sinv	Normal	(1) E/S Reguladora
17:28		Pehuenche		30	120	No se retira por reserva en giro.	-	Normal	(5) E/S Min Técnico
18:00		Machicura		4	16	Convenio de riego. A solicitud de Colbún.	COLBUN_sinv	Normal	(6) E/S
18:30		Guacolda 2	90		150	Optimización de recurso ERNC.	-	-	(7) E/S Plena Carga
19:12		Antuco		11	145	Control cota Polcura. A solicitud de Endesa.	ELTORO_sinv	Normal	(6) E/S
19:20						Finaliza control transferencia con celda de control SICT-ZN por líneas de 220 kV Los Vilos - Las Palmas			
19:20		C. PFV Los Loros	17		17	Control Tx líneas 220 kV Las Palmas-Los Vilos 380 MVA.	-	-	-
19:20		Guacolda 3	90		150	Control Tx líneas 220 kV Las Palmas-Los Vilos 380 MVA.	-	-	(7) E/S Plena Carga
19:20		Guacolda 1	90		150	Control Tx líneas 220 kV Las Palmas-Los Vilos 380 MVA.	-	-	(7) E/S Plena Carga
19:34		Guacolda 4	90		150	Control Tx líneas 220 kV Las Palmas-Los Vilos 380 MVA.	-	-	(7) E/S Plena Carga
19:37		Bocamina II	110		350	QCR	-	-	(7) E/S Plena Carga
19:37		LAJA-EVE 1	3		7	QCR	-	-	(7) E/S Plena Carga
19:37		Escuadrón	5.5		12	QCR	ESCUADRON	-	(7) E/S Plena Carga
19:37		Valdivia			10	Limitada según IL 1692.	VALDIVIA_1_PINO	-	(10) E/S con limitación
19:37		Santa_Fe	14		64	QCR	SANTA_FE_4	-	(7) E/S Plena Carga
19:38		Nehuenco II		80	300	En Pruebas	NEHUENCO_2_GNL	-	(3) E/S En Prueba
19:49		Cipreses	20		30	QCR	CIPRESES_sinv	Normal	(6) E/S
19:59		Guacolda 5	90		150	Control Tx líneas 220 kV Las Palmas-Los Vilos 380 MVA.	-	-	(7) E/S Plena Carga
20:12		Nehuenco II		60	240	En Pruebas	NEHUENCO_2_GNL	-	(3) E/S En Prueba
20:14		Pehuenche			120	U-2 toma la regulación de frecuencia	-	Normal	(1) E/S Reguladora
20:14		El Toro		30	260	DCR	ELTORO_sinv	Normal	(6) E/S
20:30		Celco		5	3	Deja de regular frecuencia en zona Constitución.	CELCO_1	-	(7) E/S Plena Carga
20:30		Constitución 1 Elektragen		4.5	0	Control transferencia zona Constitución.	-	-	(8) F/S
20:35		Nehuenco II		60	180	En Pruebas	NEHUENCO_2_GNL	-	(3) E/S En Prueba
20:42		Cipreses	30		60	QCR	CIPRESES_sinv	Normal	(6) E/S
20:46	20:56	Colbún	100		100	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
20:49	20:52	Rapel	40		40	QCR	-	Normal	(5) E/S Min Técnico
20:50	20:59	Ralco	90		90	QCR	RALCO_sinv	Normal	(5) E/S Min Técnico
20:54		Rapel	35		75	QCR	-	Normal	(6) E/S
21:03		Nehuenco II	200		380	En Pruebas	NEHUENCO_2_GNL	-	(3) E/S En Prueba
21:11		Colbún	100		200	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(6) E/S
21:13		Ralco	60		150	QCR	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
21:15		Colbún	40		240	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(6) E/S
21:25		Colbún	60		300	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(6) E/S
21:32		Rapel		35	40	DCR	-	Normal	(5) E/S Min Técnico
21:43		Rapel		40	0	DCR	-	Normal	(8) F/S
21:43		El Toro	90		350	QCR	ELTORO_sinv	Normal	(6) E/S
21:47		Colbún		50	250	DCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(6) E/S
22:00		Nehuenco II		380	0	En Pruebas	NEHUENCO_2_GNL	-	(8) F/S
22:10		Colbún		50	200	DCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(6) E/S
22:23		Colbún	100		100	DCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
22:43		Ralco	150		0	DCR	RALCO_sinv	Normal	(8) F/S
22:57		El Toro		50	300	DCR	ELTORO_sinv	Normal	(6) E/S
23:00		El Toro		200	100	DCR	ELTORO_sinv	Normal	(6) E/S
23:04		Colbún	50		150	QCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(6) E/S
23:24		Colbún		50	100	DCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
23:53		Colbún		100	0	DCR	COLBUN_sinv	Agotamiento	(8) F/S


INFORME DE NOVEDADES SIC CDC Sábado 24 de Diciembre de 2016




1. RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DIARIO OPERACIÓN SIC


Energía Embalsada en los Últimos 12 Meses (GWh)



Generación horaria bruta por tecnología (MW)



Costo Marginal Real Preliminar (USD/MWh)



Generación por Fuente

	Diario (GWh)		Mensual (GWh) (*)			Acumulado Anual (TWh) (*)		
	Sáb 24/dic	2016	2015	var% (**)	2016	2015	var%	
Eólica	6.9	4.9%	185.0	167.5	8.79	1.96	1.83	6.98
Hidráulica	55.1	38.9%	1492.9	2173.6	-33.18	19.01	23.21	-18.34
Solar	8.0	5.7%	176.9	96.8	86.87	1.65	0.97	70.22
Térmica	71.8	50.6%	1765.0	1145.3	60.55	30.26	25.94	16.31
Total	141.9	100%	3619.8	3583.2	0.68	52.88	51.95	1.50

Generación Renovable no Convencional

	Diario (GWh)		Mensual (GWh) (*)			Acumulado Anual (TWh) (*)		
	Sáb 24/dic	2016	2015	var% (**)	2016	2015	var%	
BioGas	0.6	2.3%	17.5	16.6	5.29	0.24	0.23	7.23
Biomasa	6.0	22.6%	125.1	78.8	49.99	1.96	1.69	15.93
Eólica	6.9	26.1%	185.0	167.5	8.79	1.96	1.83	6.98
Minihidro	4.9	18.6%	130.4	89.9	39.73	1.58	1.26	25.43
Solar	8.0	30.4%	176.9	96.8	86.87	1.65	0.97	70.22
Total	26.5	100%	634.8	449.7	38.67	7.40	5.97	23.66

Generación Térmica

	Diario (GWh)		Mensual (GWh) (*)			Acumulado Anual (TWh) (*)		
	Sáb 24/dic	2016	2015	var% (**)	2016	2015	var%	
BioGas	0.6	0.9%	17.8	16.6	7.45	0.25	0.23	8.59
Biomasa	7.0	9.7%	145.9	121.7	16.24	2.34	2.08	12.60
Carbón	50.1	69.7%	1067.4	892.6	21.61	16.84	14.19	18.35
Diésel	0.1	0.1%	14.6	10.9	19.30	0.76	0.77	-1.44
Gas Natural	14.1	19.6%	519.3	102.2	502.90	10.07	8.61	16.51
Total	71.8	100%	1765.0	1144.1	60.70	30.26	25.88	16.60

Generación Hidráulica

	Diario (GWh)		Mensual (GWh) (*)			Acumulado Anual (TWh) (*)		
	Sáb 24/dic	2016	2015	var% (**)	2016	2015	var%	
Embalse	14.5	26.2%	499.9	1090.7	-55.69	7.89	11.49	-31.51
Pasada	40.7	73.8%	992.9	1082.8	-9.89	11.12	11.72	-5.44
Total	55.1	100%	1492.9	2173.6	-33.18	19.01	23.21	-18.34

Reducción Energía Eólica y Solar

	Diario (MWh)		Mensual (GWh) (*)			Acumulado Anual (GWh) (*)		
	Sáb 24/dic	2016	2015	var% (**)	2016	2015	var%	
Eólica	891.9	30.1%	20.2	4.9	345.62	135.66	30.53	343.13
Solar	2068.3	69.9%	58.7	18.7	252.86	249.70	60.01	314.95
Total	2960.2	100%	78.9	23.7	274.57	385.36	90.54	324.45

Costos Marginales Promedios Programados (USD/MWh)

	Diario			Promedio Anual (*)		
	Sáb 24/dic	Vie 23/dic	var%	2016	2015	var%
Maitencillo	33.7	32.5	3.63	49.2	86.0	-42.78
Quillota	50.1	49.2	1.89	60.0	89.9	-33.24
Charrúa	50.1	49.2	1.89	59.9	89.1	-32.72
Promedio	44.6	43.6	2.32	56.4	88.4	-36.16

Precipitaciones (mm)

	Diario		Acumulado Anual (*)		
	Sáb 24/dic	Vie 23/dic	2016	var% 2015	var% Año Normal
Rapel	0.0	0.0	387.2	-12.62	-16.49
Invernada	0.0	0.0	892.1	-30.91	-31.26
Melado	0.0	0.0	885.4	-38.95	-43.32
Colbún	0.0	0.0	868.8	-55.32	-53.54
Laja	0.0	0.0	1260.0	-33.22	-35.50
Pangue	0.0	0.0	1755.3	-25.72	-42.39
Chapo	50.0	0.0	2383.8	-24.27	-33.04

Cotas (msnm)

	Diario		Máxima	Mín. Operacional
	Sáb 24/dic	Vie 23/dic	2016	2016
Rapel	104.55	104.49	105.00	100.50
Invernada	1294.43	1294.40	1318.00	1282.80
Melado	645.75	645.51	648.00	641.00
Colbun	427.35	427.39	437.00	397.00
Laja	1316.62	1316.69	1368.00	1308.48
Ralco	718.56	718.50	725.00	692.00
Pangue	508.15	507.98	510.00	501.00
Chapo	228.29	228.22	243.00	222.00

Demanda Máxima (MW), Generación (GWh) y Frecuencia (Hz)

	Diario			Máximo Anual (*)		
	Sáb 24/dic	Vie 23/dic	var%	2016	2015	var%
Máxima Horaria	6455.8	7393.8	-12.69	7793.4	7577.0	2.86
	Programado	Hora		Real	Hora	var%
Demanda Máx.	6255.0	22		6455.8	22	3.21
Demanda Punta	-	-		-	-	-
Generación Total	139.1	-		141.9	-	2.03
	Hz	Hora				
Frecuencia Máxima	50.18	03:41:48				
Frecuencia Mínima	49.81	09:05:58				

Crecimiento anual

1.50%

Costo Marginal Real Preliminar Barra 220 kV Quillota

48.8 USD/MWh

Participación anual ERNC

14.00%

(*) Representa el acumulado a igual fecha 2016 y 2015
(**) Variación de los últimos 30 días a igual fecha 2016 y 2015

2. DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

2.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado	Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Abanico	696.0	652.0	-6.32 %		Los Guindos	0.0	0.0	-	
Alfalfal	4190.0	4220.7	+0.73 %		Los Hierros	96.0	112.8	+17.50 %	
Alto Renaico	-	26.5	-	PMG	Los Hierros II	24.0	21.1	-12.04 %	
Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-		Los Molles	410.0	408.0	-0.49 %	
Andes Generación FO6	0.0	0.0	-		Los Pinos	0.0	0.0	-	
Angostura	960.0	974.0	+1.46 %		Los Quilos	798.0	848.3	+6.30 %	
Antihue TG	0.0	0.0	-		Los Vientos	0.0	0.0	-	
Antuco	3672.0	3667.0	-0.14 %		Machicura	480.0	455.0	-5.21 %	
Arauco	240.0	507.7	+111.54 %		Maitenes	300.0	294.0	-2.00 %	
Blanco	0.0	372.7	GNP		Malalcahuello	72.0	72.1	+0.15 %	
Bocamina	0.0	0.0	-	SDCF	Mampil	228.0	216.7	-4.97 %	
Bocamina 2	8400.0	7823.0	-6.87 %		Mariposas	48.0	54.2	+12.92 %	
Callao	34.0	22.0	-35.35 %		Masisa	192.0	184.3	-4.02 %	IL
Calle Calle	0.0	0.0	-		Maule	0.0	23.0	GNP	
Campiche	6528.0	6527.0	-0.02 %		Nalcas	61.0	46.5	-23.72 %	
Candelaria 1	0.0	0.0	-		Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-		Nehuenco 9B Gas	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-		Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 2	0.0	0.0	-		Nehuenco Diésel	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-		Nehuenco Gas	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 GNL	0.0	26.0	GNP		Nehuenco GNL	7680.0	7682.0	+0.03 %	
Canutillar	1060.0	0.0	(*) -100.00 %		Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
Capullo	237.0	185.8	-21.60 %		Nehuenco II Gas	0.0	0.0	-	IF, PMM
Cardones	0.0	0.0	-		Nehuenco II GNL	0.0	4596.0	(*) GNP	
Carena	216.0	216.3	+0.14 %		Newen Diésel	0.0	0.0	-	
Carilafquén	384.0	396.2	+3.18 %		Newen Gas	0.0	0.0	-	
Celco	72.0	125.6	+74.44 %		Nueva Aldea 1	336.0	248.6	-26.01 %	
Cementos Bío Bío	0.0	0.0	-		Nueva Aldea 2	0.0	0.0	-	
Cenizas	0.0	0.0	-		Nueva Aldea 3	888.0	1044.3	+17.60 %	
Chacabuquito	476.0	524.8	+10.25 %		Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
Chacayes	2448.0	2462.1	+0.58 %	IL	Nueva Renca GNL	1860.0	1331.0	-28.44 %	
Chiburgo	342.0	322.0	-5.85 %		Nueva Ventanas	6528.0	6555.0	+0.41 %	
Chiloé	0.0	0.0	-		Ojos de Agua	96.0	111.8	+16.42 %	
Cholguán	216.0	272.3	+26.06 %		Olivos	0.0	0.0	-	
Chuyaca	0.0	0.0	-	IF	Palmucho	0.0	0.0	-	
Cipreses	880.0	672.0	-23.64 %		Pangue	1000.0	843.0	-15.70 %	
CMPC Cordillera	288.0	313.6	+8.89 %		Pehuenche	3303.0	3308.0	+0.15 %	
CMPC Laja	360.0	540.9	+50.25 %		Petropower	1560.0	1365.0	-12.50 %	
CMPC Pacífico	552.0	743.5	+34.69 %		Peuchén	333.0	311.3	-6.51 %	
CMPC Santa Fe	0.0	0.0	-		Picoiquén	72.0	89.2	+23.92 %	
CMPC Tissue	-	37.1	GNP		Pilmaiquén	526.0	531.7	+1.09 %	
Colbún	2240.0	1695.0	-24.33 %		Placilla	0.0	0.0	-	
Colihues Diésel	0.0	0.0	-		Planta Valdivia	0.0	258.9	GNP	IL
Colihues HFO	0.0	0.0	-		Providencia	48.0	30.9	-35.63 %	
Colmito Diésel	0.0	0.0	-		Pulefu	127.0	133.0	+4.72 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Colmito GNL	0.0	0.0	-	
Concón	0.0	0.0	-	
Constitución	0.0	46.7	-	PMG
Coronel TG	0.0	0.0	-	
Coronel TG Diésel	0.0	0.0	-	
Coya	264.0	159.8	-39.47 %	
Curillínque	1892.0	1733.0	-8.40 %	
Degañ	0.0	0.0	-	
Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
El Paso	1000.0	926.9	-7.31 %	
El Peñón	0.0	0.0	-	
El Rincón	3.0	6.0	+100.00 %	
El Salvador	0.0	0.0	-	
El Toro	5845.0	5849.0	+0.07 %	
El Totoral	0.0	0.0	-	
Emelda 1	0.0	0.0	-	
Emelda 2	0.0	0.0	-	
Energía Pacífico	0.0	386.5	GNP	IL, PMM
Eólica Canela	29.0	82.5	+184.48 %	
Eólica Canela 2	293.0	239.9	-18.12 %	
Eólica Cuel	194.0	175.2	-9.69 %	
Eólica El Arrayán	471.0	618.5	+31.32 %	
Eólica La Esperanza	-	0.0	-	PMG
Eólica Lebu	53.0	58.4	+10.19 %	
Eólica Los Buenos Aires	132.0	167.3	+26.70 %	
Eólica Los Cururos	566.0	456.8	-19.29 %	
Eólica Monte Redondo	189.0	106.0	-43.92 %	
Eólica Punta Colorada	27.0	29.7	+9.85 %	
Eólica Punta Palmeras	200.0	288.1	+44.07 %	
Eólica Renaico	511.0	590.2	+15.50 %	
Eólica San Juan	-	1575.6	(*) GNP	
Eólica San Pedro	572.0	603.6	+5.52 %	
Eólica San Pedro II	-	209.2	GNP	
Eólica Talinay Oriente	550.0	467.2	-15.06 %	
Eólica Talinay Poniente	464.0	369.2	-20.43 %	
Eólica Taltal	639.0	682.9	+6.87 %	
Eólica Totoral	148.0	180.0	+21.62 %	
Eólica Ucuquer 2	18.0	0.0	-100.00 %	
Escuadrón	288.0	213.6	-25.83 %	
Esperanza 1	0.0	0.0	-	
Esperanza 2	0.0	0.0	-	
Esperanza TG	0.0	0.0	-	
Espinos	0.0	0.0	-	
Florida	328.0	362.5	+10.52 %	
Guacolda 1	2636.0	2576.0	-2.28 %	
Guacolda 2	2544.0	2448.0	-3.77 %	
Guacolda 3	2838.0	2656.0	-6.41 %	
Guacolda 4	2636.0	2559.0	-2.92 %	
Guacolda 5	2544.0	2508.0	-1.42 %	
Guayacán	241.0	223.6	-7.21 %	
Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
Horcones TG	0.0	0.0	-	
Hornitos	1328.0	1398.9	+5.34 %	
Huasco TG	0.0	0.0	-	
Huasco TG IFO	0.0	0.0	-	
Isla	1504.0	1439.0	-4.32 %	
Itata	0.0	0.0	-	
Juncal	0.0	0.0	-	SDCF
La Confluencia	3334.0	3137.0	-5.91 %	
Laguna Verde TG	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Pullínque	355.0	358.7	+1.04 %	
Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
Puntilla	382.0	366.2	-4.14 %	
Quellón 2	0.0	0.0	-	
Queltehues	1000.0	979.0	-2.10 %	
Quilleco	722.0	635.0	-12.05 %	
Quintay	0.0	0.0	-	
Quintero Diésel	0.0	0.0	-	
Quintero GNL	0.0	0.0	-	
Ralco	2460.0	1108.0	(*) -54.96 %	
Rapel	700.0	142.0	-79.71 %	
Renaico	124.0	124.4	+0.32 %	
Renca	0.0	0.0	-	
Río Huasco	129.0	129.0	+0.02 %	
Rucatayo	567.0	579.7	+2.25 %	
Rucúe	1682.0	1508.0	-10.34 %	
San Andrés	960.0	995.9	+3.74 %	
San Clemente	96.0	79.7	-16.98 %	
San Gregorio	0.0	0.0	-	
San Ignacio	0.0	0.0	-	
San Isidro Diésel	0.0	0.0	-	
San Isidro Gas	0.0	0.0	-	
San Isidro GNL	0.0	0.0	-	
San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
San Isidro II Gas	0.0	0.0	-	
San Isidro II GNL	0.0	89.0	GNP	
San Lorenzo U1	0.0	0.0	-	
San Lorenzo U2	0.0	0.0	-	
San Lorenzo U3	0.0	0.0	-	
Santa Lidia	0.0	0.0	-	
Santa María	8520.0	8637.0	+1.37 %	
Santa Marta	192.0	219.1	+14.11 %	
Sauzal	1629.0	1599.0	-1.84 %	
Sauzal 60 Hz	0.0	0.0	-	
Sauzalito	264.0	264.0	-	
SF Energía	1464.0	1947.2	+33.01 %	
Solar Carrera Pinto	926.0	820.2	-11.42 %	
Solar Chañares	174.0	337.0	+93.66 %	
Solar Diego de Almagro	138.0	198.5	+43.82 %	
Solar El Romero	-	894.5	(*) GNP	
Solar Javiera	348.0	362.0	+4.02 %	
Solar Lalackama	302.0	485.4	+60.73 %	
Solar Lalackama 2	125.0	146.3	+17.03 %	
Solar La Silla	12.0	11.8	-2.08 %	
Solar Llano de Llampos	856.0	842.0	-1.64 %	
Solar Loma Los Colorados	-	6.3	-	PMG
Solar Los Loros	332.0	9.7	-97.08 %	
Solar Luz del Norte	1091.0	1009.2	-7.50 %	
Solar Pampa Solar Norte	748.0	717.1	-4.13 %	
Solar PV Conejo	1025.0	671.7	-34.47 %	
Solar PV Salvador	619.0	505.6	-18.31 %	
Solar Quilapiñún	-	739.8	(*) GNP	
Solar San Andrés	223.0	188.6	-15.43 %	
Solar SDGx01	0.0	0.0	-	PMG
Taltal 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Taltal 1 Gas	0.0	0.0	-	
Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
Taltal 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Taltal 2 Gas	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Laguna Verde TV	0.0	0.0	-	
La Higuera	3654.0	3731.0	+2.11 %	
Laja Energía Verde	216.0	135.0	-37.50 %	
Laja I	24.0	0.0	-100.00 %	
Las Vegas	0.0	0.0	-	PMMep
Lautaro 1	0.0	0.0	-	PMMep
Lautaro 2	528.0	302.7	-42.68 %	
Licán	192.0	189.6	-1.23 %	
Licantén	0.0	0.0	-	PMMep
Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
Lircay	456.5	426.5	-6.47 %	
Llauquereo	18.0	11.3	-37.36 %	PMG
Loma Alta	822.0	742.0	-9.73 %	
Loma Los Colorados I	0.0	0.0	-	IF
Loma Los Colorados II	384.0	401.0	+4.43 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
Teno	0.0	0.0	-	
Termopacífico	0.0	0.0	-	
Trapén	0.0	0.0	-	IL
Ventanas 1	2160.0	2114.0	-2.13 %	IL
Ventanas 2	4320.0	4293.0	-0.62 %	IL
Viñales	444.0	69.3	-84.39 %	
Volcán	303.0	306.0	+0.99 %	
Yungay 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 1 Gas	0.0	0.0	-	
Yungay 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 2 Gas	0.0	0.0	-	
Yungay 3 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 3 Gas	0.0	0.0	-	
Yungay 4	0.0	0.0	-	
Total	137524.0	140459.0	+2.13 %	

2.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Allipén	48.0	43.8	-8.75 %
Ancali	0.0	0.0	-
Arrayán	-	0.0	-
Auxiliar del Maipo	112.0	114.0	+1.75 %
Bellavista	0.0	0.0	-
Biocruz	0.0	0.0	-
Biomar	0.0	0.0	-
Boquiamargo	-	0.0	-
Bureo	-	0.0	-
Cañete	0.0	0.0	-
Casablanca 1	0.0	0.0	-
Casablanca 2	0.0	0.0	-
Chuchiñi	22.0	0.0	-100.00 %
Chufkén (Traiguén)	0.0	0.0	-
Collil	48.0	26.7	-44.40 %
Contra	-	0.0	-
Contulmo	0.0	0.0	-
Curacautin	0.0	0.0	-
Curauma	0.0	0.0	-
Curileufu	-	0.0	-
Danisco	0.0	0.0	-
Doña Hilda	0.0	0.0	-
Dongo	0.0	0.0	-
Donguil	0.0	4.3	-
Don Walterio	0.0	0.0	-
Eagon	0.0	0.0	-
El Agrio	21.0	19.0	-9.52 %
El Canelo	41.0	40.2	-1.84 %
El Canelo 1	-	0.0	-
El Colorado	0.0	0.0	-
El Diuto	70.0	68.9	-1.57 %
El Divisadero	0.0	0.0	-
El Llano	11.0	26.2	+137.82 %
El Manzano	53.0	52.2	-1.49 %
El Mirador	-	0.0	-
El Molle	-	0.0	-
El Tártaro	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Los Bajos	118.0	125.6	+6.43 %
Los Colonos	-	0.0	-
Los Corrales	22.0	21.9	-0.36 %
Los Corrales II	0.0	16.8	-
Los Morros	66.0	66.2	+0.30 %
Los Padres	1.0	3.6	+261.00 %
Louisiana Pacific	0.0	0.0	-
Louisiana Pacific II	0.0	0.0	-
Maisan	2.0	2.4	+20.00 %
Mallarauco	69.0	67.7	-1.88 %
María Elena	0.0	0.0	-
MCH-Dosal	-	0.0	-
Molinera Villarrica	0.0	0.0	-
Monte Patria	0.0	0.0	-
Muchi	2.0	1.7	-13.55 %
Multiexport I	0.0	0.0	-
Multiexport II	0.0	0.0	-
Munilque 1	-	7.5	-
Munilque 2	-	8.0	-
Panguipulli	-	0.0	-
Pehui	0.0	0.0	-
Pichilonco	5.0	13.0	+159.80 %
Puclaro	141.0	141.1	+0.09 %
Punitaqui	0.0	0.0	-
Purísima	5.0	4.7	-6.00 %
Quillaleo	9.0	3.2	-64.33 %
Raso Power	-	0.0	-
Reca	14.0	11.9	-15.00 %
Roblería	53.0	51.8	-2.29 %
Salmofood I	0.0	0.0	-
Santa Irene	0.0	4.3	-
Santa Julia	34.0	0.0	-100.00 %
Sauce Andes	0.0	0.0	-
Skretting	0.0	0.0	-
Skretting Osorno	0.0	0.0	-
Solar Alturas de Ovalle	0.0	0.0	-
Solar Cordillerilla	-	12.4	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Energía León (Coelemu)	0.0	0.0	-
Ensenada	0.0	0.0	-
Eólica Huajache	0.0	0.0	-
Eólica Raki	0.0	0.0	-
Eólica Ucuquer	71.0	0.0	-100.00 %
Estancilla	0.0	0.0	-
Eyzaguirre	31.0	30.7	-0.90 %
Galpon	11.0	9.1	-17.27 %
gr-chanleufu	0.0	0.0	-
HBS	0.0	0.0	-
Hidrobonito MC1	96.0	85.9	-10.52 %
Hidrobonito MC2	27.0	22.9	-15.09 %
Hidroeléctrica Cumpeo	-	66.5	-
Hidroeléctrica Río Mulchen	-	0.1	-
JCE	0.0	0.0	-
Juncalito	0.0	0.0	-
La Arena	61.0	33.0	-45.90 %
La Chapeana	23.0	14.1	-38.70 %
La Paloma	40.0	33.6	-16.00 %
Las Araucarias	-	0.8	-
Las Flores	48.0	48.3	+0.58 %
Las Mollacas	20.0	19.8	-1.21 %
Las Pampas	0.0	4.3	-
Las Vertientes	0.0	0.0	-
Lebu	0.0	0.0	-
Lonquimay	0.0	0.0	-
Los Álamos	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar El Pilar - Los Amarillos	-	0.0	-
Solar Esperanza	0.0	0.0	-
Solar Lagunilla	0.0	0.0	-
Solar Las Terrazas	0.0	0.0	-
Solar Luna	20.0	0.0	-100.00 %
Solar Ñilhue	0.0	0.0	-
Solar Pama	16.0	0.0	-100.00 %
Solar PSF Lomas Coloradas	6.0	0.0	-100.00 %
Solar San Pedro	0.0	0.0	-
Solar Santa Cecilia	17.0	18.4	+8.39 %
Solar Sol	21.0	0.0	-100.00 %
Solar Tambo Real	0.0	0.0	-
Solar Techos de Altamira	0.0	0.0	-
Southern	0.0	0.0	-
Tamm	0.0	0.0	-
Tapihue	0.0	0.0	-
Til Til Solar	23.0	26.3	+14.15 %
Tirúa	0.0	0.0	-
Tomaval	0.0	0.0	-
Trailelfú	0.0	11.5	-
Tránquil	0.0	0.0	-
Trebal Mapocho	0.0	0.0	-
Trongol	0.0	0.0	-
Trueno	45.0	39.6	-12.00 %
Triful Triful	15.0	15.4	+2.67 %
Watts I	0.0	0.0	-
Watts II	0.0	0.0	-
Total	1558.0	1439.4	-7.61 %

Abreviaturas:

GNP:Generación no programada

IF:Indisponibilidad por Falla

IL:Informe de Limitación de Unidades Generadoras

PMG:Pequeño Medio de Generación

PMGD:Pequeño Medio de Generación Distribuida

PMM:Programa de Mantenimiento Mayor

PMMep:Programa de Mantenimiento Mayor con extensión de plazo

SDCF:Solicitud de desconexión de curso forzoso

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

Canutillar	Menor generación real por Cmg.
Eólica San Juan	Generación no programada en pruebas.
Nehuenco II GNL	Generación no programada en pruebas.
Ralco	Menor generación real por Cmg.
Solar El Romero	Generación no programada en pruebas.
Solar Quilapilún	Generación no programada en pruebas.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right.$$

3. ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Indisponibilidad por Falla

CENTRALES (≥ 100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Nehuenco II Gas	0.0	Incendio en el transformador de la TG.

3.2. Informe de Limitación de Unidades Generadoras

CENTRALES (≥ 100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Chacayes	82.0	Canal de aducción limitado con un máximo de 65,5 m ³ /s.
Ventanas 1	62.5	Por control de parámetros del sistema de circulación..
Ventanas 2	82.0	Por control de parámetros de la combustión.

3.3. Programa de Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥ 100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Nehuenco II Gas	0.0	En mantenimiento mayor.

3.4. Solicitud de desconexión de curso forzoso

CENTRALES (≥ 100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Bocamina	0.0	Obstrucción sistemas de refrigeración auxiliar y principal de la central.

4. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA

4.1. Observaciones

Hora	Observación
00:00	C. El Toro U-4 toma la regulación de frecuencia.
00:00	C. Colbún continúa en condición de agotamiento.
00:00	Cs. Alto Renaico, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), PE La Esperanza, PFV Quilapilún, PE San Juan, PE San Pedro 2, Loma los Colorados 2 U15-16 y PFV El Romero continúan en pruebas.
00:00	C. Trapén continúa limitada a 74 MW por alta diferencial en los filtros de admisión (desde las 12:24 hrs. del 16-06-2016).
00:00	Chilectra SDAC deshabilitado.
00:10	S/E Talca cerrado interruptor seccionador de barras de 66 kV y abierto interruptor BT en S/E Maule, para transferir los consumos de las SS/EE Maule, San Miguel, La Palma, Piduco, TR-2 de Talca, San Javier, Villa Alegre, Nirivilo y Constitución hacia S/E Itahue, para mitigar profundidad de falla en caso de robo de conductor en sistema de 154 kV.
00:14	S/E Chillán cerrado interruptor B2 y abierto interruptor B3 en S/E Monterrico, transfiriendo los consumos de S/E Santa Elvira y la generación de Central Nueva Aldea hacia S/E Chillán, para mitigar profundidad de falla en caso de robo de conductor en sistema de 154 kV.
00:36	Línea de 66 kV Charrúa - Chillán topología normal.
02:14	Línea de 66 kV San Javier - Constitución interrupción forzada por protecciones, se pierden 2 MW de consumos correspondientes a S/E Nirivilo y 3 MW por operación de EDAC en S/E Constitución. Causa informada: Robo de conductor, según IF 3481.
02:14	C. Celco regula frecuencia en zona de S/E Constitución. Causa informada: Falla en línea de 66 kV San Javier - Constitución.
02:14	C. Viñales sale del servicio en forma intempestiva con 32 MW. Causa informada: Falla línea de 66 kV San Javier - Constitución, según IF 3482.
02:17	C. Lautaro 2 sale del servicio en forma intempestiva con 22 MW, según IF 3488.
02:25	Línea de 66 kV San Javier - Constitución reconexión manual sin éxito.
02:30	S/E Nirivilo se normaliza el 100% de los consumos vía red MT.
02:34	S/E Constitución se normaliza el 100% de los consumos.
05:55	Línea de 110 kV El Peñón - Ovalle 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Por reemplazo de conductor dañado en línea de 110 kV El Peñón - Ovalle 2, según SDCF 43545.
06:30	Línea 66 kV Licanco - Nueva Imperial interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 3483.
06:30	S/E Temuco línea 66 kV Temuco - Loncoche 2 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 3484.
07:08	S/E Monterrico cerrado interruptor B3 y abierto interruptor B2 en S/E Chillán, transfiriendo los consumos de la S/E Santa Elvira y Central Nueva Aldea hacia S/E Monterrico, normalizando la topología.
07:14	S/E Maule cerrado interruptor BT, transfiriendo los consumos de las SS/EE Maule, San Miguel, La Palma, Piduco, TR-2 de Talca y San Javier desde la S/E Itahue hacia la S/E Maule y abierto interruptor seccionador de barras de 66 kV en la S/E Talca, normalizando la topología.
08:04	Línea de 66 kV Monterrico - San Carlos consumos transferidos a S/E Monterrico, topología normal.
08:23	C. Pehuenche U-2 toma la regulación de frecuencia.
08:48	Inicio de control de transferencia con celdas de generación del SICT-ZN por las líneas de 220 kV Pan de Azúcar - Punta Colorada.
09:03	S/E Carrera Pinto abierto 52JS para optimizar recursos de ERNC.
09:34	Línea de 66 kV Los Tambores - La Unión con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparar falla en red de MT, según SICF 43548.
09:34	Línea de 66 kV Osorno - La Unión con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparar falla en red de MT, según SICF 43546.
09:34	Línea de 66 kV Pilauco - Los Tambores con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparar falla en red de MT, según SICF 43547.
10:51	Línea de 66 kV Pullinque - Loncoche 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Poda de emergencia entre las estructuras 27-28 y 29, según SDCF 43549.
10:58	C. Ventanas 1 limitada a 40 MW. Causa informada: Limpieza de cajas del condensador, según IL 1755.
11:06	Cerrada línea de 110 kV El Peñón - Ovalle 2.
11:06	Línea de 110 kV El Peñón - Ovalle 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
11:18	Inicio de prorrata manual por control de transferencia de la línea de 220 kV Punta Colorada - Maitencillo 2 tramo El Romero - Punta Colorada.
11:18	Finaliza control de transferencia con celdas de generación del SICT-ZN por las líneas de 220 kV Pan de Azúcar - Punta Colorada.
11:51	Línea de 66 kV Los Tambores - La Unión cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
11:51	Línea de 66 kV Osorno - La Unión cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
11:51	Línea de 66 kV Pilauco - Los Tambores cancelada solicitud de intervención de curso forzoso
12:25	Inicio de control de transferencia con celdas de generación del SICT-ZN por las líneas de 220 kV Los Vilos - Las Palmas.
12:50	C. Ventanas 1 cancelada limitación a 40 MW por limpieza de caja condensador y continua limitada a 90 MW por control de temperatura descarga de agua de mar, según IL 1702.
13:15	Inicio de prorrata manual por control de transferencia de la línea de 220 kV Cardones - San Andrés.
13:33	Línea de 66 kV Loncoche - Villarrica 2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 8,6 MW de consumos, según IF 3486.
13:38	S/E Villarrica cerrado interruptor BS y recuperados los consumos a través de la línea de 66 kV Loncoche - Pucón.

Hora	Observación
14:18	C. Lautaro 2 disponible y E/S.
14:55	Finaliza prorrata manual por control de transferencia de la línea de 220 kV Cardones - San Andrés.
14:55	Finaliza prorrata manual por control de transferencia de la línea de 220 kV Punta Colorada - Maitencillo 2 tramo El Romero - Punta Colorada.
15:37	Línea de 66 kV Pullinque - Loncoche 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
15:48	Línea 66 kV San Fernando - Paniahue interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 3487.
17:28	C. El Toro U-4 toma la regulación de frecuencia.
17:37	C. San Andrés vierte por mayores afluentes.
18:10	C. Aconcagua unidad Blanco cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
18:30	Cerrada línea de 66 kV Loncoche - Villarrica 2.
18:32	S/E Villarrica abierto interruptor BS topología normal.
19:20	Finaliza control transferencia con la celda de generación del SICT-ZN por las líneas de 220 kV Los Vilos - Las Palmas.
20:14	C. Pehuenche U-2 toma la regulación de frecuencia.
20:30	Cerrada línea de 66 kV San Javier - Constitución.
20:30	C. Celco deja de regular frecuencia en la zona de Constitución.
20:37	S/E Carrera Pinto cerrado 52JS.
22:50	C. San Andrés deja de verter.
23:13	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 abierta por regulación de tensión.
23:29	Línea de 220 kV Ralco - Charrúa 1 abierta por regulación de tensión.

4.2. Otras Observaciones

Observación
C. Pehuenche bocatoma Maule el promedio de extracciones diarias fue de 3,5 m3/s a solicitud de la DOH. Laguna del Maule el promedio de extracciones diarias fue de 46.42 m3/s a solicitud de la DOH.

4.3. Nuevas Instalaciones

Hora	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.		

5. INDISPONIBILIDAD SCADA

Empresa	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
COLBUN	SS/EE Chagres, Calera Centro, Cerro Calera y Esperanza.	10/08/2010	14:30		
COYANCO	C. Guayacán datos scada P, Q y S de las unidades generadoras (señales no implementadas).	28/09/2015	12:13		
Tranquillota	S/E San Luis datos scada.	29/10/2015	00:00		
Cía. Minera Franke	S/E Diego de Almagro paño H7 datos scada.	06/01/2016	09:22		
SGA	C. Cementos Bio Bio datos scada.	21/01/2016	07:15		
TRANSNET	SS/EE San Javier y Constitución dato scada de Tº con indicación errónea.	09/02/2016	11:26		
Los Guindos	C. Los Guindos TR1 de 220/15 kV, 160 MVA datos scada.	08/06/2016	18:56		
Hidroeléctrica San Andrés	C. San Andrés datos de scada.	13/06/2016	00:00		
Javiera SpA	C. PFV Javiera datos scada.	24/06/2016	00:00		
TRANSNET	Scada con error en la estampa de tiempo en las apertura/cierre de los equipos con 3 horas de atraso de acuerdo a horario real.	12/10/2016	00:00		
TRANSNET	S/E Linares datos scada del interruptor AT1, BT1 y B2 con indicación errónea.	08/11/2016	01:05		
TRANSNET	S/E Constitución datos scada de tensión en barra de 66 kV.	08/11/2016	07:15		
Transelec	S/E C. Pinto datos scada de transferencia del 52J1.	09/11/2016	09:21		
TRANSNET	S/E La Palma datos scada.	13/11/2016	22:53		
Cía. Minera Caserones	S/E Maitencillo líneas de 220 kV Maitencillo - Caserones.	16/11/2016	21:00		
TRANSNET	S/E Molina datos scada.	16/11/2016	21:38		
ENDESA	C. Ralco dato scada de cota.	01/12/2016	22:15		
Chungungo	S/E Quilapilún datos scada.	03/12/2016	00:00		
COMASA	C. Lautaro 2 data scada.	09/12/2016	17:30		
Parque Eólico Renaico SpA	C. PE Renaico datos scada.	14/12/2016	17:02		
TRANSNET	S/E Fátima datos scada F/S.	23/12/2016	00:00		
Pacific Hydro Chile	C. Chacayes datos scada.	23/12/2016	03:00		

6. COMUNICACIONES

Empresa	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Hidrolircay	Hot line F/S.	12/09/2016	19:50		
COMASA	Hot line alterno F/S.	20/10/2016	02:00		
Pacific Hydro Chile	Hot line despacho principal F/S.	23/12/2016	03:00		

ANEXO N° 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día
24 de diciembre de 2016.

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramo	Tipo Trabajo	Comentario	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
43548	Línea	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	LOS TAMBORES - LA UNION 66KV	LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1.	Otro Tipo de Trabajo	Deshabilitar reconexión automática y no reconectar línea 66KV Pilauco Los Tambores La Unión. debido a falla en red MT bajo línea 66kV.	No tiene consumo afectado		ninguno	24/12/2016 09:00:00	24/12/2016 12:00:00	24/12/2016 09:34:00	24/12/2016 11:06:00
43547	Línea	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV	PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1,PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1.	Otro Tipo de Trabajo	Deshabilitar reconexión automática y no reconectar línea 66KV Pilauco Los Tambores La Unión. debido a falla en red MT bajo línea 66kV.	No tiene consumo afectado		ninguno	24/12/2016 09:00:00	24/12/2016 12:00:00	24/12/2016 09:34:00	24/12/2016 11:51:00
43546	Línea	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	OSORNO - LA UNION 66KV	OSORNO - LA UNION 66KV C2.	Otro Tipo de Trabajo	Deshabilitar reconexión automática y no reconectar línea 66KV Osorno la Unión cto n° 2 debido a falla en red MT bajo línea 66kV.	No tiene consumo afectado		ninguno	24/12/2016 09:00:00	24/12/2016 12:00:00	24/12/2016 09:34:00	24/12/2016 11:51:00
43549	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSNET	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	LONCOCHE PULLINQUE 66KV L2	LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1.	Otro Tipo de Trabajo	Se requiere la desconexión de la LT 66kV Pullinque Loncoche Cto. N°2, para realizar poda de emergencia cercanos a la línea entre las estructuras 27-28-29.	No tiene consumo afectado		ninguno	24/12/2016 10:35:00	24/12/2016 14:00:00	24/12/2016 10:51:00	24/12/2016 15:37:00
43545	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSNET	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	EL PENON - OVALLE 110KV	EL PENON - OVALLE 110KV C1.	Otro Tipo de Trabajo	Por reemplazo de conductor dañado de la LT 110 KV El Peñón - Ovale N°2 entre las estructuras N°39 y N°41, asociado a informe de falla N°3473. Se transfiere la carga de SS/EE Ovale, Monte Patria, Punitaqui y El Sauce hacia S/E Choapa.	No tiene consumo afectado		ninguno	24/12/2016 06:00:00	24/12/2016 12:00:00	24/12/2016 05:55:00	24/12/2016 11:06:00

ANEXO N° 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema CDEC
por las empresas Transelec S.A., Transnet S.A. y Arauco Bioenergía S.A.

Resumen

Fecha de envío al CDEC : 24/12/2016 04:09

Finalizado

Número:

3481

Solicitante:

Jefe Turno

Empresa:

TRANSELEC

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos - SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1
 Nombre : SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1
 Fecha Perturbacion : 24/12/2016 02:15
 Fecha Normaliza : 24/12/2016 18:00
 Protección : 21/21N fase ABC. LF: 9.0 km
 Interruptor : 52B3 S/E San Javier
 Consumo : 0.0
 Comentario : Primera medida de localizador de falla marca 5,8 km en S/E San Javier (desde SCADA en CNOT).

Tipo: secciones_tramos - ESTRUCTURA 22 - ESTRUCTURA 23 66KV C1
 Nombre : ESTRUCTURA 22 - ESTRUCTURA 23 66KV C1
 Fecha Perturbacion : 24/12/2016 02:15
 Fecha Normaliza : 24/12/2016 18:00
 Protección : No aplica.
 Interruptor : No aplica.
 Consumo : No aplica.
 Comentario : No aplica.

Tipo: secciones_tramos - ESTRUCTURA 23 - ESTRUCTURA 164 66KV C1
 Nombre : ESTRUCTURA 23 - ESTRUCTURA 164 66KV C1
 Fecha Perturbacion : 24/12/2016 02:15
 Fecha Normaliza : 24/12/2016 18:00
 Protección : No aplica.
 Interruptor : No aplica.
 Consumo : No aplica.
 Comentario : No aplica.

Tipo: secciones_tramos - ESTRUCTURA 164 - ESTRUCTURA 165 66KV C1
 Nombre : ESTRUCTURA 164 - ESTRUCTURA 165 66KV C1
 Fecha Perturbacion : 24/12/2016 02:15
 Fecha Normaliza : 24/12/2016 18:00
 Protección : No aplica.
 Interruptor : No aplica.
 Consumo : No aplica.
 Comentario : No aplica.

Tipo: secciones_tramos - ESTRUCTURA 165 - NIRIVILO 66KV C1
 Nombre : ESTRUCTURA 165 - NIRIVILO 66KV C1
 Fecha Perturbacion : 24/12/2016 02:15
 Fecha Normaliza : 24/12/2016 18:00
 Protección : No aplica.
 Interruptor : No aplica.
 Consumo : No aplica.
 Comentario : No aplica.

Tipo: secciones_tramos - NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1
 Nombre : NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1
 Fecha Perturbacion : 24/12/2016 02:15
 Fecha Normaliza : 24/12/2016 18:00
 Protección : No aplica.
 Interruptor : No aplica.
 Consumo : No aplica.
 Comentario : No aplica.

Zona Afectada

Maule

Comuna

San Javier

Tipo CausaCausa Presunta
Causa Principal**Comentarios Tipo Causa:**

Se investiga.

Causas

-**Fenómeno Físico:** Origen no determinado (trip de interruptor)
 -**Elemento:** Interruptores
 -**Fenómeno Eléctrico:** Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
 -**Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-**Fenómeno Físico:** Desconexión forzada línea en ambos extremos.
 -**Elemento:** S/E San Javier interruptor 52B3.
 -**Fenómeno Eléctrico:** Opera protección distancia.
 -**Operación de los interruptores:** Apertura de int. 52B3 S/E San Javier y 52B1 en S/E Constitución (TRANSNET).

Observaciones:

-**Observaciones:** Desconexión forzada línea en ambos extremos. Zona Constitución en isla.
 -**Acciones Inmediatas:** Informe al CDEC-SIC. Recopilación de alarmas y protecciones operadas.
 -**Hechos Sucedidos:** A las 02:25 horas, reconexión manual de prueba sin éxito de 52B3 S/E San Javier. Primera indicación de localizador de falla indicó 5,8 km en S/E San Javier (fuera de zona poblada). Segunda indicación de localizador de falla post-reconexión manual marca 9 km desde S/E San Javier
 -**Acciones Correctivas a Corto Plazo:** Recorrer línea.
 -**Acciones Correctivas a Largo Plazo:** No aplican.

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

TRANSNET / Perd. Estm. de Potencia: 2 / Región : Maule
 CGE DISTRIBUCIÓN / Perd. Estm. de Potencia: 3 / Región : Maule

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fechas / Horas Perturbación de la Solicitud:

24/12/2016 02:15

Fechas / Horas Estimadas Retorno:

24/12/2016 12:00

Fechas / Horas Efectiva Retorno:

24/12/2016 20:30

 Archivos Subidos**Archivo****Fecha Subida** IF03481.zip (/informe_fallas/download_file/585e12d1e10e4672959b7af9/IF03481.zip)

30/12/2016 10:56:43

Resumen

Fecha de envío al CDEC : 24/12/2016 02:59

Pendiente

Número:

3480

Solicitante:

Operadores-COT

Empresa:

TRANSNET

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CONSTITUCION

Falla Sobre:

pañó

Elementos

Tipo: panos - S/E CONSTITUCION B1
 Nombre : S/E CONSTITUCION B1
 Fecha Perturbacion : 24/12/2016 02:14
 Fecha Normaliza : 24/12/2016 08:00
 Protección : .
 Interruptor : 52B1
 Consumo : 0
 Comentario : .

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Constitución

Tipo Causa

Causa Presunta
 Causa Secundaria
 Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga.

Causas

-Fenómeno Físico: Otros
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de SE Constitución.
-Acciones Inmediatas: .
-Hechos Sucidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fechas / Horas Perturbación de la Solicitud:

24/12/2016 02:14

Fechas / Horas Estimadas Retorno:

24/12/2016 08:00

 Archivos Subidos

Archivo

Fecha Subida

 IF 3478_3480 24-12_2016_SSEE NIRIVILO y Constitución_VF.rar (/informe_fallas/download_file/585e0e03e10e460f550bf8f0/IF 3478_3480 24-12_2016_SSEE NIRIVILO y Constitución_VF.rar)	03/01/2017 11:44:30
--	------------------------

Resumen

Fecha de envío al CDEC : 24/12/2016 02:59

Finalizado

Número:

3479

Solicitante:

Operadores-COT

Empresa:

TRANSNET

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CONSTITUCION

Falla Sobre:

pañó

Elementos

Tipo: panos - S/E CONSTITUCION E1
 Nombre : S/E CONSTITUCION E1
 Fecha Perturbacion : 24/12/2016 02:14
 Fecha Normaliza : 24/12/2016 02:34
 Protección : .
 Interruptor : 52E1
 Consumo : 3.0
 Comentario : Circuito Purapel

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Constitución

Tipo Causa

Causa Presunta
 Causa Principal
 Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga.

Causas

-Fenómeno Físico: Otros
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Frecuencia
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:
-Elemento:
-Fenómeno Eléctrico:
-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: Operación por EDAC afectando los consumos del circuito Purapel.
-Acciones Inmediatas: Recuperación de consumos en coordinación con el CDEC-SIC.
-Hechos Sucidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN / Perd. Estm. de Potencia: 3.0 / Región : Maule

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fechas / Horas Perturbación de la Solicitud:

24/12/2016 02:14

Fechas / Horas Estimadas Retorno:

24/12/2016 02:34

Fechas / Horas Efectiva Retorno:

24/12/2016 02:34

 Archivos Subidos

Archivo

Fecha Subida

 IF 3479 24-12-2016 SE Constitución_VF.rar (/informe_fallas/download_file/585e0cd4e10e4672b562e4ed/IF 3479 24-12-2016 SE Constitución_VF.rar)	05/01/2017 15:28:00
--	---------------------

Resumen

Fecha de envío al CDEC : 24/12/2016 04:45

Finalizado

Número:

3482

Solicitante:

PANELES ARAUCO

Empresa:

PANELES ARAUCO

Tipo de Origen:

Externo

Central:

VIÑALES

Potencia:

Desconexión de la unidad(es)

Unidades:

Nombre :VIÑALES
 Potencia :32MW
 Fecha Perturbacion :24/12/2016 02:15
 Fecha Normaliza :24/12/2016 12:00
 Protección :Sobrefrecuencia
 Interruptor :(1-1) - (1-2) - (1-10)
 Consumo :0
 Comentario :SC

Zona Afectada

Maule

Comuna

Constitución

Tipo Causa

Causa Definitiva
 Causa Principal
 Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:

Interrupción LT de 66 kV San Javier Constitución

Causas

-**Fenómeno Físico:** Robo conductor o equipo
 -**Elemento:** Conductores
 -**Fenómeno Eléctrico:** Frecuencia
 -**Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-**Fenómeno Físico:** Falla ubicada según protecciones a 5.8 km de San Javier
 -**Elemento:**
 -**Fenómeno Eléctrico:**
 -**Operación de los interruptores:**

Observaciones:

-**Observaciones:** Central fuera de servicio. Deja de inyectar 32 MW al SIC.
 -**Acciones Inmediatas:** Se da aviso a CDEC
 -**Hechos Sucediós:** Debido a falla externa, central queda fuera de servicio.
 -**Acciones Correctivas a Corto Plazo:** No Aplica
 -**Acciones Correctivas a Largo Plazo:** No Aplica

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Estado Operativo:

FE (Falla Externa)

Estado Operativo Efectivo:

N (Conectada Normal)

Fechas / Horas Perturbación de la Solicitud:

24/12/2016 02:15

Fechas / Horas Estimadas Retorno:

24/12/2016 12:00

Fechas / Horas Efectiva Retorno:

25/12/2016 01:34

 Archivos Subidos

Archivo

Fecha Subida

ANEXO N° 6

Otros antecedentes aportados por las empresas
TRANSELEC S.A. Y TRANSNET S.A.

Informe de Desconexión Forzada IF03481/2016 del día 24 de diciembre de 2016. Código 2030.**1. Características de la desconexión forzada**

A las 02:15 horas del 24 de noviembre de 2016 se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución, por operación de sus protecciones en paño B3 de la S/E San Javier y en B1 de la S/E Constitución. Lo anterior debido a un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, producto del robo de conductor entre las estructuras N°28-29-30.

2. Instalaciones afectadas directa o indirectamente por la falla indicando horas de desconexión y reposición.

- a. Las siguientes instalaciones de TRANSELEC fueron afectadas por la desconexión:
 - i. Línea 66 kV San Javier – Constitución.
 - ii. Paño B3 de la S/E San Javier.
- b. Otras instalaciones afectadas por la desconexión:
 - i. S/E Nirivilo, propiedad de Transnet.
 - ii. S/E Constitución, propiedad de Transnet, queda energizada con generación local (opera en isla).
- c. Las instalaciones y las zonas afectadas se ubican en la Región del Maule, provincia de Linares, comuna de San Javier, código de comuna 7406.

3. Pérdidas de Generación, indicando monto y horas de desconexión y reposición.

TRANSELEC no tiene equipos de generación entre sus instalaciones.

4. Pérdidas de Consumos, indicando el detalle por subestación de los montos, horas de desconexión y reposición.

Previo a la desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución, y de acuerdo al registro del sistema SCADA de Transelec, se inyectaban alrededor de 23,2 MW a la S/E San Javier desde Constitución.

5. Cronología de eventos, y descripción de las causas directa de cada evento.

- a. Eventos (actuaciones automáticas o manuales) ocurridos durante la evolución de la falla.
 - i. A las 02:15 horas del 24 de diciembre de 2016, se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución, por operación de sus protecciones. Lo anterior debido a un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, producto del robo de conductor entre las estructuras N°28 y N°29.
- b. Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones.
 - i. Inmediatamente ocurrida la desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución, se recopilan las alarmas asociadas a la apertura forzada por protecciones del interruptor 52B3 de S/E San Javier. La lectura de las alarmas de las protecciones indican que la falla ocurrió a 5,8 km de la S/E San Javier, de acuerdo al localizador.
 - ii. A las 02:17 horas Transnet informa la apertura del interruptor 52BT1 de la S/E Nirivilo.
 - iii. A las 02:25 horas se realiza una reconexión manual de prueba, sin éxito, desde S/E San Javier.
 - iv. A las 02:28 horas Transnet confirma pérdida de consumo en S/E Nirivilo y S/E Constitución, aunque esta última queda operando en isla, con generación local.

- v. A las 02:30 horas la S/E Nirivilo normaliza el 100 % de sus consumos vía red MT, de acuerdo al informe de novedades del CDEC-SIC.
- vi. A las 02:34 horas la S/E Constitución normaliza el 100% de sus consumos, de acuerdo al informe de novedades del CDEC-SIC.
- vii. A las 04:06 horas se descubre que la causa de la falla fue por robo de conductor, entre las estructuras N°28-30, con daño en estructuras 29 y 30.
- viii. A las 07:16 horas comienzan los trabajos de reparación de conductor y estructuras dañadas.
- ix. A las 20:27 horas se cierra con éxito el interruptor 52B3 en S/E San Javier, quedando energizada la línea 66 kV San Javier – Constitución. Se informa a Transnet para coordinar el cierre del interruptor 52BA en S/E Constitución.
- x. A las 20:30 horas se cierra el interruptor 52B1 en S/E Constitución, quedando cerrada la línea 66 kV San Javier – Constitución, de acuerdo al informe de novedades del CDEC-SIC.

6. Esquemas de protección y control involucrados en la falla.

a. Detalle de las protecciones operadas

Línea 66 kV San Javier – Constitución (Falla 02:15 horas):

- i. Paño B3, 66 kV, de la S/E Constitución:
 - Sistema 1: Protección Siemens 7SA611, función 21, Zona 1, fase C a tierra.
 - Sistema 2: Protección ABB REL670, función 21, Zona 1, fase C a tierra.

Línea 66 kV San Javier – Constitución (Reconexión manual 02:25 horas):

- i. Paño B3, 66 kV, de la S/E Constitución:
 - Sistema 1: Protección Siemens 7SA611, función 21, Zona 1, fases A, B y C.
 - Sistema 2: Protección ABB REL670, función 21, Zona 1, fase A, B y C.

b. Ajustes y características de las protecciones operadas. (En archivos adjuntos).

c. Registros de la falla. (En archivos adjuntos).

En el Anexo 2, se muestran los registros oscilográficos y señales digitales generadas por la protección del sistema 1 y el sistema 2. En el Anexo 3, se muestran los registros de eventos de las protecciones involucradas.

d. Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control.

Paño B3, 66 kV, de la S/E San Javier (Falla 02:15 horas):

- Sistema 1, protección Siemens 7SA611: De acuerdo a las oscilografías, señales digitales y los registros de eventos generados por este sistema de protección se observa un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, en dirección hacia adelante, el cual es detectado por la función de distancia residual (21N) en zona 1, generando trip transcurridos alrededor de 5 ms desde el pick up, dando orden de apertura al interruptor 52B3 de S/E San Javier, operando de acuerdo a sus ajustes. Se cumple el ciclo completo para la reconexión automática generando la señal “79 – close command”, no obstante, no se lleva a cabo.
- Sistema 2, protección ABB REL670: De acuerdo a las oscilografías, señales digitales y los registros de eventos generados por este sistema de protección se observa un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, en dirección hacia adelante, el cual es detectado por la función de distancia residual (21N) en zona 1, generando la señal de trip instantáneo y dando

orden de apertura al interruptor 52B3 de S/E San Javier, operando de acuerdo a sus ajustes. La reconexión automática se encuentra habilitada en el sistema 1 y no en este sistema.

Paño B3, 66 kV, de la S/E San Javier (Reconexión manual 02:25 horas):

- Sistema 1, protección Siemens 7SA611: De acuerdo a las oscilografías, señales digitales y los registros de eventos generados por este sistema de protección se observa un cortocircuito trifásico, en dirección hacia adelante, el cual es detectado por la función de distancia residual (21N) en zona 1, generando transcurridos alrededor de 5 ms desde el pick up, dando orden de apertura al interruptor 52B3 de S/E San Javier, operando de acuerdo a sus ajustes. La función de cierre contra falla de la protección de distancia no opera, tampoco lo hace la función 50HS SOTF.
- Sistema 2, protección ABB REL670: De acuerdo a las oscilografías, señales digitales y los registros de eventos generados por este sistema de protección se observa un cortocircuito trifásico, en dirección hacia adelante, el cual es detectado por la función de distancia residual (21N) en zona 1, generando la señal de trip instantáneo y dando orden de apertura al interruptor 52B3 de S/E San Javier, operando de acuerdo a sus ajustes. La función de cierre contra falla de la protección de distancia no opera.

El día 08/01/2016 se realizarán pruebas a los sistemas de protecciones por las anomalías encontradas, de acuerdo a la intervención N°44125.

7. Análisis conjunto de:

- a. El día 24 de diciembre de 2016 a las 02:15 horas se produjo la desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución, por operación de sus protecciones. Lo anterior debido a un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, producto del robo de conductor entre las estructuras N°28 y N°30, a 6 km de la S/E San Javier aproximadamente.
- b. Actuación de los dispositivos de protección y control,
La reconexión automática y las funciones de cierra contra falla no operaron correctamente, por lo que se realizarán pruebas a los sistemas de protecciones el día 08/01/2017.
- c. Medidas o acciones adoptadas para mitigar los efectos de la falla y para normalización del suministro.
 - i. Ver punto 5.b

8. Reiteración de la falla según código de descripción en los últimos doce meses

Se registran las siguientes desconexiones previas del tramo 66 kV San Javier – Constitución, con la misma descripción de causa:

- IF02955/2016, 07/11/2016 Código causa 2030: Robo de conductor.
- IF02825/2016, 25/10/2016 Código causa 2030: Robo de conductor.
- IF01006/2016, 05/04/2016 Código causa 2030: Robo de conductor.

9. Acciones correctivas de corto y largo plazo en caso de comportamiento erróneo de instalaciones.

No se registran acciones.

10. Códigos según DO N° 0815/2014.


	Código	Descripción
FENOMENO_FISICO_ID	VAN3	Robo de conductor o equipo
ELEMENTO_ID	TX2	Conductores.
FENOMENO_ELECTRICO_ID	DI21N	Distancia residual
MODO_ID	13	Opera según lo esperado.

11. Otros antecedentes que la empresa considere relevantes para el análisis y respaldo de las conclusiones.

- En el Anexo 1, se adjunta el diagrama unilineal de las instalaciones involucradas en la falla.
- En el Anexo 2, se adjuntan los registros oscilográficos y señales digitales generadas por las protecciones operadas.
- En el Anexo 3, se adjunta el registro de eventos generado por las protecciones operadas.
- En el Anexo 4, se adjunta la carta enviada por la Gerencia Zonal de Transelec al Director Regional de la VII Región de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con referencia a la desconexión de la línea 66 kV San Javier – Constitución.

Anexo 1: Diagrama unilineal

Figura 1: Diagrama unilineal de las instalaciones involucradas en la falla.



Anexo 2:
Oscilografías y señales digitales

Figura 2: Registro de oscilografías y señales digitales

Sistema 1, paño B3 en S/E San Javier, protección Siemens 7SA611 (Falla 02:15 horas).




Figura 3: Registro de oscilografías y señales digitales
Sistema 2, paño B3 en S/E San Javier, protección ABB REL670 (Falla 02:15 horas).




Figura 4: Registro de oscilografías y señales digitales

Sistema 1, paño B3 en S/E San Javier, protección Siemens 7SA611 (Reconexión manual 02:25 horas).





Figura 5: Registro de oscilografías y señales digitales

Sistema 2, paño B3 en S/E San Javier, protección ABB REL670 (Reconexión manual 02:25 horas).



Anexo 3: Registro de eventos

Figura 6: Registro de eventos

Sistema 1, paño B3 en S/E San Javier, protección Siemens 7SA611 (Falla 02:15 horas).

Number	Indication	Value	Date and time
00301	Power System fault	64 - ON	24.12.2016 02:14:11.491
00302	Fault Event	71 - ON	24.12.2016 02:14:11.491
01358	67N picked up FDRWARD	ON	1 ms
01357	51N PICKED UP	ON	1 ms
01370	50N/51N Inrush picked up	ON	281 ms
03688	21 Pickup CG	ON	285 ms
03703	21 Selected Loop CG forward	ON	285 ms
03805	21 TRIP command Phases ABC	ON	291 ms
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	ON	291 ms
02844	79 1st cycle running	ON	291 ms
02801	79 - in progress	ON	291 ms
00533	Primary fault current Ia	0.43 kA	294 ms
00534	Primary fault current Ib	0.28 kA	294 ms
00535	Primary fault current Ic	1.20 kA	294 ms
01461	50BF Breaker failure protection started	ON	294 ms
01370	50N/51N Inrush picked up	OFF	301 ms
01476	50BF Local trip - ABC	ON	304 ms
02711	>79 External start of internal A/R	ON	313 ms
02716	>79: External 3pole trip for AR start	ON	313 ms
00379	>52a Bkr. aux. contact (3pole closed)	OFF	329 ms
00380	>52b Bkr. aux. contact (3pole open)	ON	329 ms
00410	>52a Bkr1 aux. 3pClosed (for AR, CB-Test)	OFF	329 ms
00411	>52b Bkr1 aux. 3p Open (for AR, CB-Test)	ON	329 ms
02840	79 dead time after 3pole trip running	ON	331 ms
01461	50BF Breaker failure protection started	OFF	339 ms
03671	21 PICKED UP	OFF	345 ms
03703	21 Selected Loop CG forward	OFF	345 ms
01345	50N / 51N PICKED UP	OFF	370 ms
01125	Fault Locator Loop CG	ON	331 ms
01117	Fl Locator: secondary RESISTANCE	1,09 Ohm	331 ms
01118	Fl Locator: secondary REACTANCE	0,23 Ohm	331 ms
01114	Fl Locator: primary RESISTANCE	10,88 Ohm	331 ms
01115	Fl Locator: primary REACTANCE	2,31 Ohm	331 ms
01119	Fl Locator: Distance to fault	5,8 km	331 ms
01120	Fl Locator: Distance [%] to fault	7,5 %	331 ms
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	OFF	389 ms
00511	Relay GENERAL TRIP command	OFF	404 ms
02851	79 - Close command	ON	827 ms
02784	79: Auto recloser is not ready	ON	827 ms

Figura 7: Registro de eventos

Sistema 2, paño B3 en S/E San Javier, protección ABB REL670 (Falla 02:15 horas).

P	24-12-2016 2:14:11:441	START 67N	On	16-12-24 02.14;11.441,START 67N,1
P	24-12-2016 2:14:11:758	PDIS_STFW_L3	On	16-12-24 02.14;11.758,PDIS_STFW_L3,1
P	24-12-2016 2:14:11:767	ST_Z2	On	16-12-24 02.14;11.767,ST_Z2,1
P	24-12-2016 2:14:11:773	PDIS_STFW_IP	On	16-12-24 02.14;11.773,PDIS_STFW_IP,1
P	24-12-2016 2:14:11:782	ST_Z3	On	16-12-24 02.14;11.782,ST_Z3,1
P	24-12-2016 2:14:11:786	START_79_EXT	On	16-12-24 02.14;11.786,START_79_EXT,1
P	24-12-2016 2:14:11:786	STRT_50BF_Ext	On	16-12-24 02.14;11.786,STRT_50BF_Ext,1
P	24-12-2016 2:14:11:803	RETRIP_50BF	On	16-12-24 02.14;11.803,RETRIP_50BF,1
P	24-12-2016 2:14:11:803	TRIP_AP1	On	16-12-24 02.14;11.803,TRIP_AP1,1
P	24-12-2016 2:14:11:806	STRT_50BF_S1	On	16-12-24 02.14;11.806,STRT_50BF_S1,1
P	24-12-2016 2:14:11:806	TRIP GENERAL	On	16-12-24 02.14;11.806,TRIP GENERAL,1
P	24-12-2016 2:14:11:806	TRIP L1	On	16-12-24 02.14;11.806,TRIP L1,1
P	24-12-2016 2:14:11:806	TRIP L2	On	16-12-24 02.14;11.806,TRIP L2,1
P	24-12-2016 2:14:11:806	TRIP L3	On	16-12-24 02.14;11.806,TRIP L3,1
P	24-12-2016 2:14:11:806	TRIP_AP2	On	16-12-24 02.14;11.806,TRIP_AP2,1
P	24-12-2016 2:14:11:816	52B3_CERRADO	Off	16-12-24 02.14;11.816,52B3_CERRADO,0
P	24-12-2016 2:14:11:827	PDIS_STFW_IP	Off	16-12-24 02.14;11.827,PDIS_STFW_IP,0
P	24-12-2016 2:14:11:827	PDIS_STFW_L1	On	16-12-24 02.14;11.827,PDIS_STFW_L1,1
P	24-12-2016 2:14:11:830	PDIS_STFW_L1	Off	16-12-24 02.14;11.830,PDIS_STFW_L1,0
P	24-12-2016 2:14:11:841	START 67N	Off	16-12-24 02.14;11.841,START 67N,0
P	24-12-2016 2:14:11:845	PDIS_STFW_L3	Off	16-12-24 02.14;11.845,PDIS_STFW_L3,0
P	24-12-2016 2:14:11:848	ST_Z2	Off	16-12-24 02.14;11.848,ST_Z2,0
P	24-12-2016 2:14:11:854	ST_Z3	Off	16-12-24 02.14;11.854,ST_Z3,0
P	24-12-2016 2:14:11:872	ST_68	On	16-12-24 02.14;11.872,ST_68,1
P	24-12-2016 2:14:11:883	START_79_EXT	Off	16-12-24 02.14;11.883,START_79_EXT,0
P	24-12-2016 2:14:11:897	STRT_50BF_Ext	Off	16-12-24 02.14;11.897,STRT_50BF_Ext,0
P	24-12-2016 2:14:12:004	RETRIP_50BF	Off	16-12-24 02.14;12.004,RETRIP_50BF,0
P	24-12-2016 2:14:12:004	TRIP_AP1	Off	16-12-24 02.14;12.004,TRIP_AP1,0
P	24-12-2016 2:14:12:007	STRT_50BF_S1	Off	16-12-24 02.14;12.007,STRT_50BF_S1,0
P	24-12-2016 2:14:12:007	TRIP GENERAL	Off	16-12-24 02.14;12.007,TRIP GENERAL,0
P	24-12-2016 2:14:12:007	TRIP L1	Off	16-12-24 02.14;12.007,TRIP L1,0
P	24-12-2016 2:14:12:007	TRIP L2	Off	16-12-24 02.14;12.007,TRIP L2,0
P	24-12-2016 2:14:12:007	TRIP L3	Off	16-12-24 02.14;12.007,TRIP L3,0
P	24-12-2016 2:14:12:007	TRIP_AP2	Off	16-12-24 02.14;12.007,TRIP_AP2,0
P	24-12-2016 2:14:12:297	CMD_79_52B3	On	16-12-24 02.14;12.297,CMD_79_52B3,1
P	24-12-2016 2:14:12:346	ST_68	Off	16-12-24 02.14;12.346,ST_68,0
P	24-12-2016 2:14:12:497	CMD_79_52B3	Off	16-12-24 02.14;12.497,CMD_79_52B3,0

Figura 8: Registro de eventos

Sistema 1, paño B3 en S/E San Javier, protección Siemens 7SA611 (Reconexión manual 02:25 horas).

Number	Indication	Value	Date and time
00301	Power System fault	65 - ON	24.12.2016 02:24:55.063
00302	Fault Event	72 - ON	24.12.2016 02:24:55.053
03693	21 Pickup ABC	ON	0 ms
03704	21 Selected Loop AB forward	ON	0 ms
03705	21 Selected Loop BC forward	ON	0 ms
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	ON	4 ms
01461	50BF Breaker failure protection started	ON	4 ms
03706	21 Selected Loop CA forward	ON	5 ms
03805	21 TRIP command Phases ABC	ON	5 ms
02844	79 1st cycle running	ON	6 ms
02801	79 - in progress	ON	6 ms
02711	>79: External start of internal A/R	ON	9 ms
02716	>79: External 3pole trip for AR start	ON	9 ms
00533	Primary fault current Ia	1,24 kA	9 ms
00534	Primary fault current Ib	1,45 kA	9 ms
00535	Primary fault current Ic	1,30 kA	9 ms
01476	50BF Local trip - ABC	ON	14 ms
00379	>52a Bkr. aux. contact (3pole closed)	OFF	29 ms
00380	>52b Bkr. aux. contact (3pole open)	ON	29 ms
00410	>52a Bkr1 aux. 3pClosed (for AR,CB-Test)	OFF	29 ms
00411	>52b Bkr1 aux. 3p Open (for AR,CB-Test)	ON	29 ms
02840	79 dead time after 3pole trip running	ON	30 ms
01461	50BF Breaker failure protection started	OFF	44 ms
03671	21 PICKED UP	OFF	45 ms
03704	21 Selected Loop AB forward	OFF	45 ms
03705	21 Selected Loop BC forward	OFF	45 ms
03706	21 Selected Loop CA forward	OFF	45 ms
01370	50N/51N Inrush picked up	ON	45 ms
01370	50N/51N Inrush picked up	OFF	65 ms
01128	Fault Locator Loop CA	ON	4 ms
01117	Fk Locator: secondary RESISTANCE	1,46 Ohm	4 ms
01118	Fk Locator: secondary REACTANCE	0,36 Ohm	4 ms
01114	Fk Locator: primary RESISTANCE	14,64 Ohm	4 ms
01115	Fk Locator: primary REACTANCE	3,58 Ohm	4 ms
01119	Fk Locator: Distance to fault	9,0 km	4 ms
01120	Fk Locator: Distance [%] to fault	11,7 %	4 ms
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	OFF	94 ms
00511	Relay GENERAL TRIP command	OFF	114 ms
02851	79 - Close command	ON	530 ms
02784	79: Auto recloser is not ready	ON	530 ms

Figura 9: Registro de eventos

Sistema 2, paño B3 en S/E San Javier, protección ABB REL670 (Reconexión manual 02:25 horas).

P	24-12-2016 2:24:55:021	52B3_CERRADO	On	16-12-24 02.24;55.021,52B3_CERRADO,1
P	24-12-2016 2:24:55:035	PDIS_STFW_3P	On	16-12-24 02.24;55.035,PDIS_STFW_3P,1
P	24-12-2016 2:24:55:035	PDIS_STFW_L1	On	16-12-24 02.24;55.035,PDIS_STFW_L1,1
P	24-12-2016 2:24:55:035	PDIS_STFW_L2	On	16-12-24 02.24;55.035,PDIS_STFW_L2,1
P	24-12-2016 2:24:55:035	PDIS_STFW_L3	On	16-12-24 02.24;55.035,PDIS_STFW_L3,1
P	24-12-2016 2:24:55:036	START 67N	On	16-12-24 02.24;55.036,START 67N,1
P	24-12-2016 2:24:55:038	ST_Z3	On	16-12-24 02.24;55.038,ST_Z3,1
P	24-12-2016 2:24:55:041	ST_Z2	On	16-12-24 02.24;55.041,ST_Z2,1
P	24-12-2016 2:24:55:044	STRT_50BF_S1	On	16-12-24 02.24;55.044,STRT_50BF_S1,1
P	24-12-2016 2:24:55:044	TRIP Z1 Z1_Fw	On	16-12-24 02.24;55.044,TRIP Z1 Z1_Fw,1
P	24-12-2016 2:24:55:044	TRIP GENERAL	On	16-12-24 02.24;55.044,TRIP GENERAL,1
P	24-12-2016 2:24:55:044	TRIP L1	On	16-12-24 02.24;55.044,TRIP L1,1
P	24-12-2016 2:24:55:044	TRIP L2	On	16-12-24 02.24;55.044,TRIP L2,1
P	24-12-2016 2:24:55:044	TRIP L3	On	16-12-24 02.24;55.044,TRIP L3,1
P	24-12-2016 2:24:55:044	TRIP_AP2	On	16-12-24 02.24;55.044,TRIP_AP2,1
P	24-12-2016 2:24:55:056	RETRIP_50BF	On	16-12-24 02.24;55.056,RETRIP_50BF,1
P	24-12-2016 2:24:55:056	TRIP_AP1	On	16-12-24 02.24;55.056,TRIP_AP1,1
P	24-12-2016 2:24:55:064	STRT_50BF_Ext	On	16-12-24 02.24;55.064,STRT_50BF_Ext,1
P	24-12-2016 2:24:55:075	START 67N	Off	16-12-24 02.24;55.075,START 67N,0
P	24-12-2016 2:24:55:079	52B3_CERRADO	Off	16-12-24 02.24;55.079,52B3_CERRADO,0
P	24-12-2016 2:24:55:084	START 67N	On	16-12-24 02.24;55.084,START 67N,1
P	24-12-2016 2:24:55:095	PDIS_STFW_3P	Off	16-12-24 02.24;55.095,PDIS_STFW_3P,0
P	24-12-2016 2:24:55:095	PDIS_STFW_L2	Off	16-12-24 02.24;55.095,PDIS_STFW_L2,0
P	24-12-2016 2:24:55:098	PDIS_STFW_L1	Off	16-12-24 02.24;55.098,PDIS_STFW_L1,0
P	24-12-2016 2:24:55:098	PDIS_STFW_L3	Off	16-12-24 02.24;55.098,PDIS_STFW_L3,0
P	24-12-2016 2:24:55:104	TRIP Z1 Z1_Fw	Off	16-12-24 02.24;55.104,TRIP Z1 Z1_Fw,0
P	24-12-2016 2:24:55:107	START 67N	Off	16-12-24 02.24;55.107,START 67N,0
P	24-12-2016 2:24:55:110	ST_Z2	Off	16-12-24 02.24;55.110,ST_Z2,0
P	24-12-2016 2:24:55:110	ST_Z3	Off	16-12-24 02.24;55.110,ST_Z3,0
P	24-12-2016 2:24:55:170	STRT_50BF_Ext	Off	16-12-24 02.24;55.170,STRT_50BF_Ext,0
P	24-12-2016 2:24:55:257	RETRIP_50BF	Off	16-12-24 02.24;55.257,RETRIP_50BF,0
P	24-12-2016 2:24:55:257	TRIP_AP1	Off	16-12-24 02.24;55.257,TRIP_AP1,0
P	24-12-2016 2:24:55:260	STRT_50BF_S1	Off	16-12-24 02.24;55.260,STRT_50BF_S1,0
P	24-12-2016 2:24:55:260	TRIP GENERAL	Off	16-12-24 02.24;55.260,TRIP GENERAL,0
P	24-12-2016 2:24:55:260	TRIP L1	Off	16-12-24 02.24;55.260,TRIP L1,0
P	24-12-2016 2:24:55:260	TRIP L2	Off	16-12-24 02.24;55.260,TRIP L2,0
P	24-12-2016 2:24:55:260	TRIP L3	Off	16-12-24 02.24;55.260,TRIP L3,0
P	24-12-2016 2:24:55:260	TRIP_AP2	Off	16-12-24 02.24;55.260,TRIP_AP2,0

Anexo 4: Carta enviada

Figura 10: Carta de la Gerencia Zonal al Director Regional de la VII Región de la SEC.



OI N° 629

Itahue, 27 de Diciembre de 2016

Señor
Francisco Valdebenito Arriagada
Director Regional VII Región
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
1 Norte N° 801, 6° Piso, Oficina 601, Casilla N° 680
Talca

**REFERENCIA: Desconexión por robo línea de 66 kV San Javier - Constitución.
Código de empresa 902.**

Señor Director Regional:

Informamos a usted que el sábado 24 de Diciembre de 2016, a las 02:15 horas, se produjo la desconexión de la línea de 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus protecciones. La causa de la desconexión fue consecuencia del ilícito actuar de desconocidos que robaron conductor de cobre de la línea, entre las estructuras 28-29-30, provocando el colapso de dos estructuras. Cabe señalar que la reposición del conductor robado, concluyó con éxito a las 20:27 horas del mismo día

La desconexión de la línea provocó la interrupción del suministro de energía eléctrica a la subestación Nirivilo de CGE, con una pérdida estimada total de 2 MW. Consumos que fueron recuperados por redes de media tensión a las 02:30 horas.

En los próximos días, Transelec S.A. presentará la respectiva querrela ante al Juzgado de Garantía que corresponda, a fin de que el Ministerio Público investigue este nuevo ilícito que se suma a los casos anteriores que nuestra compañía ha sufrido a la fecha.

Saluda atentamente a usted,



TRANSELEC S.A.

Héctor Soto Miranda
Gerente Zona Centro Sur

HSM/ema

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	24 de Diciembre 2016
Hora	02:14

1.2. Localización de la falla:

Falla externa a instalaciones de TRANSNET, que de acuerdo a lo informado por TRANSELEC, la falla se produce en la línea de 66kV San Javier- Constitución, de propiedad de TRANSELEC.

1.3. Causa de la Falla :

Falla externa a instalaciones de TRANSNET, en particular falla en línea de 66kV San Javier- Constitución de propiedad de TRANSELEC.

1.4. Código falla:

Causas de Falla	Código	Descripción
Fenómeno Físico	(*)	-
Elemento del Sistema Eléctrico	(*)	-
Fenómeno Eléctrico	PR51N	Protección de Sobrecorriente Temporizada residual
Modo	13	Opera según lo esperado

(*) La falla se produjo en la línea de 66kV San Javier- Constitución, de propiedad de TRANSELEC. No corresponde a Transnet indicar códigos falla en instalaciones de terceros.

1.5. Comuna donde se originó la operación:

Código	Comuna
7102	Constitución.

1.6. Reiteración:

No hay

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

2.- INSTALACIONES AFECTADAS.

Subestación	Instalación	Descripción	Hora
Nirivilo	S/E Completa	Pérdida de suministro por parte del proveedor	02:14

3.-DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS.




Figura 1. Diagrama simplificado de la instalación afectada.



Figura 2. Región Geográfica correspondiente a la Zona Maule de Transnet.
Se indican subestaciones involucradas en la VII Región.

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

4.- PÉRDIDAS DE GENERACIÓN.

-No hay generación de propiedad de Transnet S.A., involucrada en la falla.

5.- PÉRDIDAS DE CONSUMOS.

Subestación	Instalación	MW	Hora desconexión	Hora normalización	Observaciones
Nirivilo	Transformador N°1 66/23 kV.	0,85	02:14	2:30	Consumos Asociados a CGED. Se transfieren a través de redes de MT a SE San Javier.
Nirivilo	Transformador N°2 66/23 kV	0,85	02:14	2:30	Consumos pertenecientes a CGED. Se transfieren a través de redes de MT a SE San Javier.
TOTAL		1,7			

ENS = 0,45 MWH

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILLO y CONSTITUCIÓN.	

6.- CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

S/E	Evento	Horario desconexión
Constitución	Apertura Forzada por Protecciones del interruptor 52B1.	02:14
Nirivillo	Apertura Manual 52BT1	02:23
Nirivillo	Apertura Manual 52BT2	02:23
Nirivillo	Apertura manual 52ET	02:24
San Javier	Cierre Manual 52B3. Reconexión Manual no existosa por Transelec.	02:25
Nirivillo	Apertura Manual de desconectador 89BT1	03:36
Nirivillo	Apertura Manual de desconectador 89B1	03:36
Nirivillo	Apertura Manual de desconectador 89BT2	05:42
	NORMALIZACION DE LA LINEA SAN JAVIER-CONSTITUCION	
Nirivillo	Cierre Manual de desconectador 89BT2	20:20
Nirivillo	Cierre Manual de desconectador 89BT1	20:21
Nirivillo	Cierre Manual de desconectador 89B1	20:23
San Javier	Cierre Manual de Manual 52B3. Maniobra realizada por Transelec.	20:27
Constitución	Cierre manual interruptor 52B1. Se sincroniza con éxito.	20:30
Nirivillo	Cierre manual 52BT1	20:35
Nirivillo	Cierre manual 52BT2	20:36

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

7.- ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

En S/E Nirivilo correctamente no hay protecciones operadas, ante la falla externa a instalaciones de TRANSNET.

En S/E Constitución correctamente se produce la operación de las protecciones, del paño 52B1, ante falla en la línea en 66 kV San Javier – Constitución, de propiedad de Transelec.

PROTECCIONES OPERADAS:

HORA RELE	SUBESTACIÓN	INSTALACIÓN	PROTECCIÓN OPERADA	TIEMPO [s]	OBSERVACIONES
02:14	Constitución	52B1	51G	1,001	Fase C - Tierra

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

AJUSTE ACTUAL DE LAS PROTECCIONES DEL PAÑO 52B1 DE S/E CONSTITUCIÓN:

Razón de TTPP = 332:1 Razón de TTCC = 400/5

Relé: SEL 311C

Relé: SEL-311C

UNIDAD MHO DE FASE (21)

Alcance 1º zona (Dir.)	3,48 L53º Ωsecundarios	0 Seg.
Alcance 2º zona (Dir.)	7,85 L53º Ωsecundarios	0,3 Seg.
Alcance 3º zona (Dir.)	10,10 L53º Ωsecundarios	0,6 Seg.
Alcance 4º zona (Dir.)	14,44 L53º Ωsecundarios	1,2 Seg.

UNIDAD MHO RESIDUAL (21N)

Alcance 1º zona (Dir.)	2,79 L74º Ωsecundarios	0 Seg.
Alcance 2º zona (Dir.)	6,30 L74º Ωsecundarios	0.3 Seg.
Alcance 3º zona (Dir.)	8,10 L74º Ωsecundarios	0.6 Seg.
Alcance 4º zona (Dir.)	14,44 L74º Ωsecundarios	1.2 Seg.

$K0 = 0,76 \angle 29,77^\circ$

UNIDAD POLIGONAL RESIDUAL (21NQ)

XG1 : 2,79 Ωsec	RG1 : 2,79 Ω sec	(Dir.)
XG2 : 6,30 Ω sec	RG2 : 11,78 Ω sec	(Dir.)
XG3 : 8,10 Ω sec	RG3 : 15,80 Ω sec	(Dir.)
XG4 : 14,44 Ω sec	RG4 : 21,44 Ω sec	(Dir.)

(Nota: Direccionalidad Dir.: Hacia S/E San Javier)

UNIDAD DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL DE FASE Y RESIDUAL (67/67N)

	Protección de Fase	Protección Residual
TTCC	400/5	400/5
Relé	SEL 311c	
Pick up	6	0.5
Curva	U1 – U.S. Moderately Inverse	C1
Lever	0.71	0,39
Control de torque	Función 32QF	Función 32GF
Instantáneo	No	No
Dirección	Hacia San Javier	Hacia San Javier

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

Relé GE D-60

UNIDAD MHO DE FASE (21)

Alcance 1º zona (Dir.)	3,48 L53º Ωsecundarios	0 Seg.
Alcance 2º zona (Dir.)	7,85 L53º Ωsecundarios	0,3 Seg.
Alcance 3º zona (Dir.)	10,10 L53º Ωsecundarios	0,6 Seg.
Alcance 4º zona (Dir.)	14,44 L53º Ωsecundarios	1,2 Seg.
Alcance 5º zona (Rev.)	14,72 L53º Ωsecundarios	3 Seg.

UNIDAD MHO RESIDUAL (21N)

Alcance 1º zona (Dir.)	2,79 L74º Ωsecundarios	0 Seg.
Alcance 2º zona (Dir.)	6,30 L74º Ωsecundarios	0.3 Seg.
Alcance 3º zona (Dir.)	8,10 L74º Ωsecundarios	0.6 Seg.
Alcance 4º zona (Dir.)	14,44 L74º Ωsecundarios	1.2 Seg.
Alcance 5º zona (Rev.)	14,72 L53º Ωsecundarios	3 Seg.

K0 = 0,76 L29,77º

UNIDAD POLIGONAL RESIDUAL (21NQ)

XG1 : 2,79 Ωsec	RG1 : 2,79 Ω sec	(Dir.)
XG2 : 6,30 Ω sec	RG2 : 11,78 Ω sec	(Dir.)
XG3 : 8,10 Ω sec	RG3 : 15,80 Ω sec	(Dir.)
XG4 : 14,44 Ω sec	RG4 : 21,44 Ω sec	(Dir.)
XG5 : 14,72 Ω sec	RG5 : 14,72 Ω sec	(Rev.)

(Nota: Direccionalidad Dir.: Hacia SE San Javier)

UNIDAD DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL DE FASE Y RESIDUAL (67/67N)

	Protección de Fase	Protección Residual
TTCC	400/5	400/5
Relé	GE D60	
Pick up	6	0.5
Curva	IEEE Moderately Inverse	IEC A (inverse)
Lever	0.14	0,39
Instantáneo	No	No
Dirección	Hacia S.Javier	Hacia San Javier

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DE LAS PROTECCIONES DEL PAÑO 52B1 DE SE CONSTITUCIÓN

Reporte de Evento Relé SEL-311C - Paño 52B1 de SE Constitución:

Event Report Summary

Event Report File: F:\Contitucion\SEL B1\24-12-16\CEV_R_L60_1.CEV

Relay FID: FID=SEL-311C-R112-V0-Z005004-D20070918

Frequency: 49.51 # Cycles: 61 Samples/Cycle: 16

Event Date/Time: Saturday, December 24, 2016 02:13:58.033

Miscellaneous:	EVENT	CG T
	LOCATION	76.75
	SHOT	
	TARGETS	TIME 51
	IA	20
	IB	8
	IC	392
	IP	0
	IG	404
	3I2	362
	NFREQ	50
	PRE_FAULT_CYCLES	16.000
	START_TIME	12/24/2016 02:13:57.711
	TRIG_TIME	12/24/2016 02:13:58.033

Figura N°3. Reporte de Evento Relé SEL 311C – Paño 52B1 SE Constitución

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

OSCILOGRAFÍA:




Figura N°4. Oscilografía del primer evento 52B1 SE Constitución

En Oscilografía, se observa la activación del elemento de sobrecorriente residual **51G** y luego de cumplida se temporización el elemento **51GT**, dando TRIP, sobre interruptor 52B1 de SE Constitución. La apertura se declara a través del cambio de estado de las variables digitales 52A y 3PO.

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

Registro secuencial de eventos (SER) – Relé SEL-311C Paño B1 de SE Constitución.

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
23	12/17/2016	06:06:30.238	51G	Deasserted
22	12/24/2016	02:13:56.169	51G	Asserted
21	12/24/2016	02:13:56.689	51G	Deasserted
20	12/24/2016	02:13:57.032	51G	Asserted
19	12/24/2016	02:13:57.047	Z4G	Asserted
18	12/24/2016	02:13:58.033	51GT	Asserted
17	12/24/2016	02:13:58.033	TRIP	Asserted
16	12/24/2016	02:13:58.033	OUT101	Asserted
15	12/24/2016	02:13:58.033	OUT105	Asserted
14	12/24/2016	02:13:58.033	OUT107	Asserted
13	12/24/2016	02:13:58.088	IN101	Deasserted
12	12/24/2016	02:13:58.098	52A	Deasserted
11	12/24/2016	02:13:58.098	IN102	Asserted
10	12/24/2016	02:13:58.113	51GT	Deasserted
9	12/24/2016	02:13:58.113	51G	Deasserted
8	12/24/2016	02:13:58.113	Z4G	Deasserted
7	12/24/2016	02:13:58.213	TRIP	Deasserted
6	12/24/2016	02:13:58.213	OUT101	Deasserted
5	12/24/2016	02:13:58.213	OUT105	Deasserted
4	12/24/2016	02:13:58.213	OUT107	Deasserted
3	12/24/2016	20:29:12.007	IN102	Deasserted
2	12/24/2016	20:29:12.037	52A	Asserted
1	12/24/2016	20:29:12.037	IN101	Asserted

En el registro N°20 se aprecia la activación del elemento de sobrecorriente residual **51G** y luego de cumplida se temporización (1,001s) el elemento **51GT** (SER 18), dando TRIP (SER19) sobre interruptor 52B1 de SE Constitución (SER 16). Cabe destacar que el tiempo propio de apertura del interruptor corresponde a 55 ms (SER 6).

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

8.- ACCIONES CORRECTIVAS A CORTO PLAZO.

No aplica

9.- ACCIONES CORRECTIVAS A LARGO PLAZO.

No aplica

10.- CONCLUSIONES.

En base a los antecedentes aportados y registros analizados, se concluye correcta la operación de la protección relé SEL 311C, asociado a Paño B1 de SE Constitución, a través de la función de sobrecorriente residual direccional temporizada 51G, en el despeje rápido, oportuno y selectivo de falla externa a instalaciones de TRANSNET, específicamente en la línea de 66kV San Javier-Constitución de propiedad de Transelec.

11.- ANALISIS CONJUNTO.

La madrugada del día sábado 24 de Diciembre de 2016 a las 02:14 horas, se produce falla externa a instalaciones Transnet, específicamente en la LT66 kV San Javier – Constitución, de propiedad de Transelec, provocando la apertura por protecciones del interruptor 52B3 de S/E San Javier, de propiedad de TRANSELEC, y del interruptor 52B1 de S/E Constitución, de propiedad de TRANSNET, provocando la pérdida de suministro en la SE Nirivilo y la operación en Isla de la SE Constitución. La pérdida de suministro en Subestación Nirivilo, generó una potencia interrumpida de 1,7 MW correspondiente a consumos de CGED.

A las 2:30hrs, se recuperan los consumos de SE Nirivilo, mediante la transferencia de las cargas a SE San Javier a través redes de MT.

A las 04:10hrs, TRANSELEC informa de Robo de conductor en LT 66kV San Javier-Constitución.

A las 20:36, luego de la normalización de la Línea 66KV Tramo San Javier-Nirivilo, se normaliza, la topología del sistema de 66kV de Zona de constitución

Operación de Alimentadores por esquema EDAC de SE Constitución, se informa en IF03479/2016.

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

ANEXO N°1
REGISTRO SCADA

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

24-12-2016	02:13:58,0	[SCADA_TA]	CFN	ABIERTO	52B1 ABIERTO	CONS_B1_52B1_ST_ABI
24-12-2016	02:23:04.6	[SCADA_TA]	CFN	ABIERTO	52BT1 ABIERTO	NIRI_BT1_52BT1_ST_ABIERTO
24-12-2016	02:23:04.6	[SCADA_TA]	CFN	ABIERTO	52BT1 ABIERTO	NIRI_BT1_52BT1_ST_ABIERTO
24-12-2016	20:35:15.5	[SCADA_TA]	CFN	CERRADO	52BT1 CERRADO	NIRI_BT1_52BT1_ST_CER
24-12-2016	20:36:15.8	[SCADA_TA]	CFN	CERRADO	52BT1 CERRADO	NIRI_BT1_52BT1_ST_CER
24-12-2016	20:30:27.9	[SCADA_TA]	CFN	CERRADO	52B1 CERRADO	CONS_B1_52B1_ST_CER

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

ANEXO N°2

SETTINGS DE LAS PROTECCIONES

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

SEL 311C PAÑO B1 SE CONSTITUCIÓN

Group 1
Group Settings:
RID =SEL-311C LINEA A SAN JAVIER TID =52B1
CTR = 80
CTR = 80 PTR = 332.00 PTRS = 332.00
APP = 311C
Z1MAG = 9.24 Z1ANG = 53.00
Z0MAG = 29.57 Z0ANG = 74.00 LL = 77.00
E21P = 4 E21MG = 4 E21XG = 4
E50P = N E50G = N E50Q = N
E51P = Y E51G = Y E51Q = N
E32 = AUTO EOOS = N ELOAD = N ESOTF = Y
EVOLT = N E25 = N E81 = N EFLOC = Y
ELOP = Y ECOMM = N E79 = N EZ1EXT= N
ECCVT = N ESV = N ELAT = 16 EDP = 16
EDEM = THM EADVS = N
Z1P = 3.48 Z2P = 7.85 Z3P = 10.10 Z4P = 14.44
50PP1 = 2.00
Z1MG = 2.79 Z2MG = 6.30 Z3MG = 8.10 Z4MG = 14.44
XG1 = 2.79 XG2 = 6.30 XG3 = 8.10 XG4 = 14.44
RG1 = 2.79 RG2 = 11.78 RG3 = 15.80 RG4 = 21.44
50L1 = 0.50
50GZ1 = 0.50
k0M1 = 0.760 k0A1 = 29.77
Z1PD = 0.00 Z2PD = 15.00 Z3PD = 30.00 Z4PD = 60.00
Z1GD = 0.00 Z2GD = 15.00 Z3GD = 30.00 Z4GD = 60.00
Z1D = 0.00 Z2D = 15.00 Z3D = 30.00 Z4D = 60.00
51PP = 6.00 51PC = U1 51PTD = 0.71 51PRS = Y
51GP = 0.50 51GC = C1 51GTD = 0.39 51GRS = Y
DIR3 = F DIR4 = F
ORDER = QVI
CLOEND= OFF 52AEND= 2.00 SOTFD = 500.00
DMTC = 60 PDEMP = OFF GDEMP = OFF QDEMP = OFF
TDURD = 9.00 CFD = 50.00 3POD = 1.50
OPO = 52 50LP = 0.25

SELogic Group 1
SELogic Control Equations:
TR =Z1T + Z2T + Z3T + Z4T + 51GT + 51PT
TRSOTF=M2P + Z2G
DTT =0
ULTR =!(52A + 50L + 51PT + 51GT + Z1T + Z2T + Z3T + Z4T)
52A =IN101
CL =0
ULCL =0
SET1 =0
RST1 =0
SET2 =0
RST2 =0
SET3 =0
RST3 =0
SET4 =0
RST4 =0
SET5 =0
RST5 =0
SET6 =0

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

RST6 =0
SET7 =0
RST7 =0
SET8 =0
RST8 =0
SET9 =0
RST9 =0
SET10 =0
RST10 =0
SET11 =0
RST11 =0
SET12 =0
RST12 =0
SET13 =0
RST13 =0
SET14 =0
RST14 =0
SET15 =0
RST15 =0
SET16 =0
RST16 =0
51PTC =32QF
51GTC =32GF
OUT101=TRIP
OUT102=0
OUT103=0
OUT104=0
OUT105=TRIP
OUT106=0
OUT107=TRIP
OUT201=0
OUT202=0
OUT203=0
OUT204=0
OUT205=0
OUT206=0
OUT207=0
OUT208=0
OUT209=0
OUT210=0
OUT211=0
OUT212=Z1G + Z2GT + Z3GT + Z4GT
DP1 =1
DP2 =1
DP3 =52A
DP4 =0
DP5 =0
DP6 =0
DP7 =0
DP8 =0
DP9 =0
DP10 =0
DP11 =0
DP12 =0
DP13 =0
DP14 =0
DP15 =0
DP16 =0

INFORME (s) CDEC N°: IF 03478 y 03480/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES) S/E NIRIVILO y CONSTITUCIÓN.	

```

SS1 =0
SS2 =0
SS3 =0
SS4 =0
SS5 =0
SS6 =0
ER =/TRIP + /M2P + /Z2G + /M3P + /Z3G + /M4P + /Z4G + /51P + /51G
    + /LOP
FAULT =51G + 51Q + M2P + Z2G
BSYNCH=0
CLMON =0
E32IV =1
Global Settings:
TGR = 5.00      NFREQ = 50      PHROT = ABC
DATE_F= MDY    FP_TO = 15.00    SCROLL= 5
LER = 60       PRE = 15         DCLOP = OFF      DCHIP = OFF
IN101D= 0.00   IN102D= 0.00     IN103D= 0.00    IN104D= 0.00
IN105D= 0.00   IN106D= 0.00
IN201D= 0.00   IN202D= 0.00     IN203D= 0.00    IN204D= 0.00
IN205D= 0.00   IN206D= 0.00     IN207D= 0.00    IN208D= 0.00
EBMON = N
EPMU = N

```

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

OPERACIÓN DE EDAC ZONA MAULE.

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	24 de Diciembre de 2016
Hora	02:14

1.2. Localización de la falla:

Falla externa, que de acuerdo a lo informado por medios oficiales del CDEC-SIC, se produce en la línea de 66 kV San Javier- Constitución, de propiedad de TRANSELEC.

1.3. Causa de la Falla:

Falla externa a instalaciones de TRANSNET en la línea de 66kV San Javier- Constitución de propiedad de TRANSELEC, según lo informado por los medios oficiales del CDEC-SIC.

1.4. Código falla:

Causas de Falla	Código	Descripción
Fenómeno Físico	(*)	-
Elemento del Sistema Eléctrico	(*)	-
Fenómeno Eléctrico	FR81	Frecuencia
Modo	13	Opera según lo esperado

(*) La falla se produjo en la línea de 66kV San Javier- Constitución, de propiedad de TRANSELEC. No corresponde a CGE indicar códigos falla en instalaciones de terceros.

1.5. Comuna donde se originó la operación:

Comuna_ID	Nombre Comuna	Provincia	Región
7102	Constitución	Talca	Maule

1.6. Reiteración:

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

2. INSTALACIONES AFECTADAS.

SUBESTACIÓN	Interruptores operados
Constitución	52E1

3. RESUMEN OPERACIÓN EDAC ZONA MAULE

CONSUMO TOTAL ZONA S.E CONSTITUCION PREVIO A LA OPER. EDAC (MW)	201,89 MW
DESPRENDIMIENTO TOTAL ZONA S.E CONSTITUCION (MW)	3,0 MW
PORCENTAJE DEL DESPRENDIMIENTO ZONA S.E CONSTITUCION (%)	1,48 %

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

REGISTRO SECUENCIAL DE EVENTOS:

Event Number	Date/Time	
57117	Dec 24 2016 10:48:24.391751	FREQ RATE 3 PKP
57116	Dec 24 2016 02:33:58.967255	E1 CE Purap On
57115	Dec 24 2016 02:33:58.961257	E1 AB Purap Off
57114	Dec 24 2016 02:22:17.925236	UNDERFREQ 4 DPO
57113	Dec 24 2016 02:22:16.988961	UNDERFREQ 4 OP
57112	Dec 24 2016 02:22:16.988961	UNDERFREQ 4 PKP
57111	Dec 24 2016 02:14:14.402353	BLK VOLT CTR On
57110	Dec 24 2016 02:14:14.392172	BLK VOLT CTR Off
57109	Dec 24 2016 02:14:14.361624	BLK VOLT CTR On
57108	Dec 24 2016 02:14:14.341246	BLK VOLT CTR Off
57107	Dec 24 2016 02:14:14.341246	UNDERFREQ 4 DPO
57106	Dec 24 2016 02:14:14.320859	BLK VOLT CTR On
57105	Dec 24 2016 02:14:14.290258	BLK VOLT CTR Off
57104	Dec 24 2016 02:14:14.269846	BLK VOLT CTR On
57103	Dec 24 2016 02:14:14.251978	ALM_OP EDAC Off
57102	Dec 24 2016 02:14:14.198321	UNDERFREQ 5 DPO
57101	Dec 24 2016 02:14:14.034372	UNDERFREQ 6 DPO
57100	Dec 24 2016 02:14:13.859755	TRIP Purapel DPO
57099	Dec 24 2016 02:14:13.852054	AB 52E1 Off
57098	Dec 24 2016 02:14:13.852054	TRIP E1 Pur Off
57097	Dec 24 2016 02:14:13.849485	Mt:ESCALON 1 Off
57096	Dec 24 2016 02:14:13.849485	UNDERFREQ 1 DPO
57095	Dec 24 2016 02:14:13.839578	E1 AB Purap On
57094	Dec 24 2016 02:14:13.833078	E1 CE Purap Off
57093	Dec 24 2016 02:14:13.828938	Mt:ESCALON 0 Off
57092	Dec 24 2016 02:14:13.828938	FREQ RATE 3 DPO
57091	Dec 24 2016 02:14:13.787846	FREQ RATE 1 DPO
57090	Dec 24 2016 02:14:13.715995	TRIP Purapel OP
57089	Dec 24 2016 02:14:13.715995	TRIP Purapel PKP
57088	Dec 24 2016 02:14:13.708301	AB 52E1 On
57087	Dec 24 2016 02:14:13.708301	OSCILLOGRAPHY TRIG'D
57086	Dec 24 2016 02:14:13.708301	ALM_OP EDAC On
57085	Dec 24 2016 02:14:13.708301	TRIP E1 Pur On
57084	Dec 24 2016 02:14:13.705736	Mt:ESCALON 1 On
57083	Dec 24 2016 02:14:13.705736	UNDERFREQ 1 OP
57082	Dec 24 2016 02:14:13.705736	UNDERFREQ 1 PKP
57081	Dec 24 2016 02:14:13.657063	Osc. Ext D60 Off

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

Event Number	Date/Time	
57080	Dec 24 2016 02:14:13.639150	MF.ESCALON 0 On
57079	Dec 24 2016 02:14:13.501294	UNDERFREQ 6 OP
57078	Dec 24 2016 02:14:13.501294	UNDERFREQ 6 PKP
57077	Dec 24 2016 02:14:13.399700	UNDERFREQ 5 OP
57076	Dec 24 2016 02:14:13.399700	UNDERFREQ 5 PKP
57075	Dec 24 2016 02:14:13.356720	FREQ RATE 2 DPO
57074	Dec 24 2016 02:14:13.339059	UNDERFREQ 4 OP
57073	Dec 24 2016 02:14:13.339059	UNDERFREQ 4 PKP
57072	Dec 24 2016 02:14:13.266008	MODULO ISLA On
57071	Dec 24 2016 02:14:13.255935	Osc. Ext D60 On
57070	Dec 24 2016 02:14:13.253419	MODULO ISLA On
57069	Dec 24 2016 02:14:13.253419	MODULO SIC Off
57068	Dec 24 2016 02:14:13.249949	52B1 AB On
57067	Dec 24 2016 02:14:13.239946	52B1 CE Off
57066	Dec 24 2016 02:14:13.218225	FREQ RATE 3 OP
57065	Dec 24 2016 02:14:13.218225	FREQ RATE 3 PKP
57064	Dec 24 2016 02:14:13.218225	FREQ RATE 2 OP
57063	Dec 24 2016 02:14:13.218225	FREQ RATE 2 PKP
57062	Dec 24 2016 02:14:13.218225	FREQ RATE 1 OP
57061	Dec 24 2016 02:14:13.218225	FREQ RATE 1 PKP
57060	Dec 24 2016 02:14:12.612965	PHASE IOC5 DPO C
57059	Dec 24 2016 02:14:12.212067	PHASE IOC5 OP C
57058	Dec 24 2016 02:14:12.212067	PHASE IOC5 PKP C
57057	Dec 24 2016 02:14:11.837235	PHASE IOC5 DPO A
57056	Dec 24 2016 02:14:11.764834	PHASE IOC5 DPO B
57055	Dec 24 2016 02:14:11.759844	PHASE IOC5 OP A
57054	Dec 24 2016 02:14:11.759844	PHASE IOC5 PKP A
57053	Dec 24 2016 02:14:11.752362	PHASE IOC5 OP B
57052	Dec 24 2016 02:14:11.752362	PHASE IOC5 PKP B
57051	Dec 23 2016 09:38:24.380557	PHASE IOC5 DPO A

Figura N°1.- Registro secuencial de eventos.

Entre los registros N°57067 al N°57068, aproximadamente a las 02:14:13 hrs., se observa la confirmación del cambio de estado de Cerrado a Abierto del interruptor 52B1 de SE Constitución (“52B1 CE Off” y “52B1 AB On”).

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

Del mismo modo, entre los **registros N°57069 al N°57070**, se confirma el cambio desde el Modo Sic al Modo Isla (“**Modo SIC Off**” y “**Modo ISLA On**”). Cabe recordar que dicho modo, Modo Isla, se habilita cuando el **interruptor 52B1** se encuentra Abierto, lo que implica que la S/E Constitución No está conectada al Sistema Interconectado Central (**SIC**).

Luego en el registro **N°57084**, se confirma la **correcta activación** del escalón 1 en Modo ISLA (**MI: Escalon1**), la correcta orden de apertura del alimentador interruptor 52E1 Purapel (**TRIP 52E1 Pur on**) y finalmente también la **correcta confirmación de su estado abierto** del alimentador (**AB 52E1 on**).

Por tanto, la perturbación provocó en forma correcta el desprendimiento del alimentador Purapel E1, por la **activación del escalon 1 en Modo ISLA (MI)**.

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

REGISTRO OSCILOGRÁFICO ESQUEMA EDAC-BF DE S/E CONSTITUCIÓN

Oscilografía



Figura N°2.- La oscilografía muestra las principales variables de interés para el análisis del evento de relé GE N60, en que se provoca la activación de los escalones 1 y por tanto la apertura del alimentador 52E1 (Trip E1 Purap On).

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

En el MODO ISLA las variables tienen el siguiente significado:

- TRIP E1 Pur On: Escalón EDAC 1, apertura circuito Purapel 52E1.

Además, para este caso, y de acuerdo a lo que indica el evento en particular tenemos la activación de:

- La variable MI: Escalón 1 On, corresponde a la activación de EDAC1 (48,6 Hz)

La descripción del Modo ISLA de acuerdo a sus ajustes es el siguiente:

“El modo de operación en ISLA, se habilitará cuando el interruptor 52B1 se encuentra abierto, lo que implica que la S/E Constitución No está conectada al SIC. En este modo el controlador envía mediante canal de tele protección una señal a la generadora CELCO para que pase el control de frecuencia desde el modo esclavo, al modo maestro. Para esta condición de operación (operación en isla)”.

Los escalones de frecuencia que rigen para este modo, los muestra la Tabla N°1, la cual aplica en este caso ya que se generó la isla ante la pérdida de suministro desde la fuente.

- Modo de operación en ISLA

Condición 52B1 Abierto	Escalón	Etapas EDAC		Ajustes		Tiempo Gradiente mseg
				Frecuencia		
		Alimentador	Interruptor	Umbral Hz	Gradiente Hz/seg	
MI	Escalón 1	Purapel	52E1	48,6	N.A	
	Escalón 2	Santa María	52E3	48,5	N.A	
	Escalón 3	Falucho, (Ex-O'Higgins)	52E4	48,3	N.A	
	Escalón 4	Energía Verde	52ET2	49	-2,7	

Tabla N° 1.- Muestra los escalones de frecuencia que rigen el MODO ISLA.

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

Verificación de la frecuencia




Figura N°3.- En la Figura se muestra la variación experimentada por la frecuencia en el tiempo. Se observan en la figura que la frecuencia, instante que corresponde cuando se activó el escalón 1, la frecuencia tenía un valor de 48,596 Hz menor a los 48,6 Hz que se indica como umbral para que se active el escalón 1, por lo tanto es correcta su activación.

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

RESUMEN OPERACIÓN EDAC S/E CONSTITUCIÓN

De acuerdo a los registros SER y SCADA, puede establecerse la siguiente secuencia de operación.

Escalón EDAC	Ajuste Frecuencia	Alimentador	Hora Activación Escalón	Hora Desconexión Escalón (alimentador)	Tiempo de operación Escalón (ms)	Monto de carga disponible MW	Monto de carga desconectada MW	Hora de recuperación de consumos
EDAC1	48,6 Hz	Purapel 52E1	02:14:13,705736	02:14:13,708301	2,56	3,0	3,0	02:34
EDAC2	48,5 Hz	Sta. María 52E3	NP	NP				
EDAC3	48,3 Hz	Ohiggins 52E4	NP	NP				
EDAC4	49 Hz & -2,7 Hz/s	General T2 52ET2	NP	NP				
					Total	3,0		

Tabla 2. Tabla resumen indica el tiempo de activación del escalón de frecuencia EDAC 1 que provoca la apertura del alimentador E1, además se señalan los ajustes de frecuencias para los distintos escalones y los montos de carga disponible y desconectada en MW.

En base a los registros y otros antecedentes aportados en los puntos anteriores, se puede concluir que la **protección GE N60**, correspondiente al **esquema EDAC** en SE Constitución, **operó en forma correcta**, liberando carga a través de la activación del **escalón EDAC1**.

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

4. ACCIONES CORRECTIVAS A CORTO PLAZO.

No aplica.

5. ACCIONES CORRECTIVAS A LARGO PLAZO

No aplica.

6. CONCLUSIONES.

De acuerdo a lo informado por medios oficiales del CDEC-SIC, producto de la desconexión forzada por protecciones de línea de 66kV San Javier - Constitución, propiedad de TRANSELEC, y en base a los registros y otros antecedentes aportados en los puntos anteriores del presente informe, se puede concluir que:

La protección GE N60, correspondiente al esquema EDAC en S/E Constitución, opera en forma correcta, abriendo el alimentador 52E1 a través de la activación del escalón EDAC1 en modo ISLA.

7. ANÁLISIS CONJUNTO

El día sábado 24 de diciembre de 2016, a las 02:14 horas el Centro de Operaciones Transmisión (COT) informa la desconexión de carga producto del esquema EDAC BF, de los circuitos Purapel (52E1) de S/E Constitución, con una potencia interrumpida de 3,0 MW.

Posteriormente, se procede a normalizar el alimentador de MT operados por EDAC BF, finalizando con la recuperación de suministro a las 02:34 horas en SE Constitución.



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

ANEXO N° 1
AJUSTES RELE DE FRECUENCIA- EDAC



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

AJUSTES RELE DE FRECUENCIA
EDAC SE CONSTITUCION

AJUSTES Equipo de control de frecuencia y potencia marca GE, modelo N60

AC INPUTS

CURRENT

CT F1: Phase CT Primary 200 A

CT F1: Phase CT Secondary 5 A

CT F1: Ground CT Primary 200 A

CT F1: Ground CT Secondary 5 A

CT M1: Phase CT Primary 100 A

CT M1: Phase CT Secondary 5 A

CT M1: Ground CT Primary 100 A

CT M1: Ground CT Secondary 5 A

CT M5: Phase CT Primary 400 A

CT M5: Phase CT Secondary 5 A

CT M5: Ground CT Primary 400 A

CT M5: Ground CT Secondary 5 A

VOLTAGE

VT F5: Phase VT Connection Wye

VT F5: Phase VT Secondary 108.9 V

VT F5: Phase VT Ratio 350.00 :1

VT F5: Auxiliary VT Connection Vag

VT F5: Auxiliary VT Secondary 114.8 V

VT F5: Auxiliary VT Ratio 331.98 :1

SYSTEM SETUP

POWER SYSTEM

Nominal Frequency 50 Hz

Phase Rotation ABC

Frequency And Phase Reference BT1 (SRC 1)

Frequency Tracking Function Enabled

SIGNAL SOURCES

SOURCE 1: Name BT1

SOURCE 1: Phase CT F1

SOURCE 1: Ground CT F1

SOURCE 1: Phase VT F5

SOURCE 1: Auxiliary VT None

SOURCE 2: Name BT2

SOURCE 2: Phase CT M1

SOURCE 2: Ground CT M1

SOURCE 2: Phase VT F5

SOURCE 2: Auxiliary VT None

SOURCE 3: Name B1

SOURCE 3: Phase CT M5

SOURCE 3: Ground CT M5

SOURCE 3: Phase VT F5

SOURCE 3: Auxiliary VT F5

SOURCE 4: Name B2

SOURCE 4: Phase CT F1+M1+M5

SOURCE 4: Ground CT F1+M1+M5

SOURCE 4: Phase VT F5

SOURCE 4: Auxiliary VT None

FLEXLOGIC

FLEXLOGIC EQUATION EDITOR

FlexLogic Entry 1 MI:ESCALON 4 On (VO25)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN
ZONA MAULE NORTE

HOJA N° 12



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

FlexLogic Entry 2 52ET2 P(INY) On (VO17)
FlexLogic Entry 3 NOT
FlexLogic Entry 4 AND(2)
FlexLogic Entry 5 = TRIP 52ET2 (VO1)
FlexLogic Entry 6 TRIP 52ET2 On (VO1)
FlexLogic Entry 7 PUSHBUTTON 9 ON
FlexLogic Entry 8 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 9 AND(2)
FlexLogic Entry 10 SCA AB 52ET2 On (VI44)
FlexLogic Entry 11 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 12 AND(2)
FlexLogic Entry 13 OR(3)
FlexLogic Entry 14 TIMER 20
FlexLogic Entry 15 = AB 52ET2 (VO44)
FlexLogic Entry 16 PUSHBUTTON 10 ON
FlexLogic Entry 17 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 18 AND(2)
FlexLogic Entry 19 SCA CE 52ET2 On (VI43)
FlexLogic Entry 20 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 21 AND(2)
FlexLogic Entry 22 OR(2)
FlexLogic Entry 23 TIMER 21
FlexLogic Entry 24 = CE CTR 52ET2 (VO43)
FlexLogic Entry 25 MI:ESCALON 2 On (VO23)
FlexLogic Entry 26 MS:ESCALON 3 On (VO21)
FlexLogic Entry 27 Programa A On (VO30)
FlexLogic Entry 28 AND(2)
FlexLogic Entry 29 MS:ESCALON 3 On (VO21)
FlexLogic Entry 30 Programa B On (VO31)
FlexLogic Entry 31 AND(2)
FlexLogic Entry 32 OR(3)
FlexLogic Entry 33 = TRIP E3 Smar (VO4)
FlexLogic Entry 34 TRIP E3 Smar On (VO4)
FlexLogic Entry 35 PUSHBUTTON 5 ON
FlexLogic Entry 36 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 37 AND(2)
FlexLogic Entry 38 SCA AB 52E3 On (VI5)
FlexLogic Entry 39 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 40 AND(2)
FlexLogic Entry 41 OR(3)
FlexLogic Entry 42 = AB 52E3 (VO39)
FlexLogic Entry 43 PUSHBUTTON 6 ON
FlexLogic Entry 44 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 45 AND(2)
FlexLogic Entry 46 SCA CE 52E3 On (VI6)
FlexLogic Entry 47 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 48 AND(2)
FlexLogic Entry 49 OR(2)
FlexLogic Entry 50 = CE CTR 52E3 (VO40)
FlexLogic Entry 51 MI:ESCALON 1 On (VO22)
FlexLogic Entry 52 MS:ESCALON 1 On (VO20)
FlexLogic Entry 53 Programa A On (VO30)
FlexLogic Entry 54 AND(2)
FlexLogic Entry 55 MS:ESCALON 1 On (VO20)
FlexLogic Entry 56 Programa B On (VO31)
FlexLogic Entry 57 AND(2)
FlexLogic Entry 58 OR(3)
FlexLogic Entry 59 = TRIP E1 Pur (VO2)
FlexLogic Entry 60 TRIP E1 Pur On (VO2)
FlexLogic Entry 61 PUSHBUTTON 3
FlexLogic Entry 62 43BT1: LOC On(P8c)



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

FlexLogic Entry 63 AND(2)
FlexLogic Entry 64 SCA AB 52E1 On (VI3)
FlexLogic Entry 65 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 66 AND(2)
FlexLogic Entry 67 OR(3)
FlexLogic Entry 68 = AB 52E1 (VO37)
FlexLogic Entry 69 PUSHBUTTON 4 ON
FlexLogic Entry 70 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 71 AND(2)
FlexLogic Entry 72 SCA CE 52E1 On (VI4)
FlexLogic Entry 73 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 74 AND(2)
FlexLogic Entry 75 OR(2)
FlexLogic Entry 76 = CE CTR 52E1 (VO38)
FlexLogic Entry 77 MI:ESCALON 3 On (VO24)
FlexLogic Entry 78 = TRIP E4 OHig (VO3)
FlexLogic Entry 79 TRIP E4 OHig On (VO3)
FlexLogic Entry 80 PUSHBUTTON 7 ON
FlexLogic Entry 81 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 82 AND(2)
FlexLogic Entry 83 SCA AB 52E4 On (VI7)
FlexLogic Entry 84 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 85 AND(2)
FlexLogic Entry 86 OR(3)
FlexLogic Entry 87 = AB 52E4 (VO41)
FlexLogic Entry 88 PUSHBUTTON 8 ON
FlexLogic Entry 89 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 90 AND(2)
FlexLogic Entry 91 SCA CE 52E4 On (VI8)
FlexLogic Entry 92 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 93 AND(2)
FlexLogic Entry 94 OR(2)
FlexLogic Entry 95 = CE CTR 52E4 (VO42)
FlexLogic Entry 96 PUSHBUTTON 1 ON
FlexLogic Entry 97 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 98 AND(2)
FlexLogic Entry 99 SCA AB 52ET1 On (VII)
FlexLogic Entry 100 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 101 AND(2)
FlexLogic Entry 102 OR(2)
FlexLogic Entry 103 = AB CTR 52ET1 (VO35)
FlexLogic Entry 104 SCA AB 52ECE On (VI36)
FlexLogic Entry 105 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 106 AND(2)
FlexLogic Entry 107 TIMER 9
FlexLogic Entry 108 = SCA AB 52ECE (VO36)
FlexLogic Entry 109 SCA CE 52ECE On (VI9)
FlexLogic Entry 110 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 111 AND(2)
FlexLogic Entry 112 TIMER 8
FlexLogic Entry 113 = CE 52ECE (VO9)
FlexLogic Entry 114 Off
FlexLogic Entry 115 Off
FlexLogic Entry 116 OR(2)
FlexLogic Entry 117 52B1 P (INY) On (VO11)
FlexLogic Entry 118 NOT
FlexLogic Entry 119 AND(2)
FlexLogic Entry 120 = TRIP 52B1 (VO7)
FlexLogic Entry 121 52B2 CE On(P5c)
FlexLogic Entry 122 52B1 CE On(U5c)
FlexLogic Entry 123 52B2 P (INY) On (VO12)



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

FlexLogic Entry 124 Maquina OK On (D11)
FlexLogic Entry 125 MF:ESCALON 0 On (VO45)
FlexLogic Entry 126 OPER REMOTA On (RI1)
FlexLogic Entry 127 AND(6)
FlexLogic Entry 128 TIMER 1
FlexLogic Entry 129 = FZ ISLA-1 (VO27)
FlexLogic Entry 130 52B2 CE On(P5c)
FlexLogic Entry 131 52B1 CE On(U5c)
FlexLogic Entry 132 52B2 P (INY) On (VO12)
FlexLogic Entry 133 Maquina OK On (D11)
FlexLogic Entry 134 OVERFREQ 1 OP
FlexLogic Entry 135 OPER REMOTA On (RI1)
FlexLogic Entry 136 AND(6)
FlexLogic Entry 137 TIMER 4
FlexLogic Entry 138 = FZ ISLA-2 (VO49)
FlexLogic Entry 139 52B1 AB On(U5a)
FlexLogic Entry 140 = MODO ISLA (VO19)
FlexLogic Entry 141 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 142 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 143 = MODO ISLA Dp (VO29)
FlexLogic Entry 144 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 145 NOT
FlexLogic Entry 146 = MODO SIC (VO18)
FlexLogic Entry 147 MODO SIC On (VO18)
FlexLogic Entry 148 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 149 = MODO SIC Dp (VO28)
FlexLogic Entry 150 MODO SIC On (VO18)
FlexLogic Entry 151 FREQ RATE 1 OP
FlexLogic Entry 152 UNDERFREQ 5 OP
FlexLogic Entry 153 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 154 NOT
FlexLogic Entry 155 AND(4)
FlexLogic Entry 156 = MS:ESCALON 1 (VO20)
FlexLogic Entry 157 MODO SIC On (VO18)
FlexLogic Entry 158 FREQ RATE 1 OP
FlexLogic Entry 159 UNDERFREQ 6 OP
FlexLogic Entry 160 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 161 NOT
FlexLogic Entry 162 AND(4)
FlexLogic Entry 163 = MS:ESCALON 3 (VO21)
FlexLogic Entry 164 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 165 UNDERFREQ 1 OP
FlexLogic Entry 166 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 167 NOT
FlexLogic Entry 168 AND(3)
FlexLogic Entry 169 = MI:ESCALON 1 (VO22)
FlexLogic Entry 170 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 171 UNDERFREQ 2 OP
FlexLogic Entry 172 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 173 NOT
FlexLogic Entry 174 AND(3)
FlexLogic Entry 175 = MI:ESCALON 2 (VO23)
FlexLogic Entry 176 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 177 UNDERFREQ 3 OP
FlexLogic Entry 178 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 179 NOT
FlexLogic Entry 180 AND(3)
FlexLogic Entry 181 = MI:ESCALON 3 (VO24)
FlexLogic Entry 182 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 183 FREQ RATE 2 OP
FlexLogic Entry 184 UNDERFREQ 5 OP



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

FlexLogic Entry 185 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 186 NOT
FlexLogic Entry 187 AND(4)
FlexLogic Entry 188 = MI:ESCALON 4 (VO25)
FlexLogic Entry 189 UNDERFREQ 4 OP
FlexLogic Entry 190 FREQ RATE 3 OP
FlexLogic Entry 191 AND(2)
FlexLogic Entry 192 TIMER 3
FlexLogic Entry 193 = MF:ESCALON 0 (VO45)
FlexLogic Entry 194 FREQ RATE 1 PKP
FlexLogic Entry 195 FREQ RATE 2 PKP
FlexLogic Entry 196 UNDERFREQ 1 PKP
FlexLogic Entry 197 UNDERFREQ 2 PKP
FlexLogic Entry 198 UNDERFREQ 3 PKP
FlexLogic Entry 199 UNDERFREQ 4 PKP
FlexLogic Entry 200 UNDERFREQ 5 PKP
FlexLogic Entry 201 UNDERFREQ 6 PKP
FlexLogic Entry 202 OR(8)
FlexLogic Entry 203 = BAJA FRECUEN (VO26)
FlexLogic Entry 204 TRIP 52ET2 On (VO1)
FlexLogic Entry 205 TRIP E1 Pur On (VO2)
FlexLogic Entry 206 TRIP E4 OHig On (VO3)
FlexLogic Entry 207 TRIP E3 Smar On (VO4)
FlexLogic Entry 208 TRIP 52BT1 On (VO5)
FlexLogic Entry 209 TRIP 52B1 On (VO7)
FlexLogic Entry 210 OR(6)
FlexLogic Entry 211 = TRIP (VO6)
FlexLogic Entry 212 TRIP On (VO6)
FlexLogic Entry 213 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 214 TIMER 2
FlexLogic Entry 215 = Oscilografia (VO32)
FlexLogic Entry 216 OPER REMOTA On (RI1)
FlexLogic Entry 217 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 218 TIMER 6
FlexLogic Entry 219 Osc Ex Celco On (DI2)
FlexLogic Entry 220 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 221 TIMER 7
FlexLogic Entry 222 BAJA FRECUEN On (VO26)
FlexLogic Entry 223 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 224 TIMER 5
FlexLogic Entry 225 Osc. Ext D60 On (RI8)
FlexLogic Entry 226 Osc. Ext T60 On (RI9)
FlexLogic Entry 227 Osc. Ext F60 On (RI10)
FlexLogic Entry 228 Oscilografia On (VO32)
FlexLogic Entry 229 OR(7)
FlexLogic Entry 230 = OSCILOGRAFIA (VO54)
FlexLogic Entry 231 PUSHBUTTON 11 ON
FlexLogic Entry 232 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 233 AND(2)
FlexLogic Entry 234 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 235 SCA PROGR-A On (VI12)
FlexLogic Entry 236 AND(2)
FlexLogic Entry 237 OR(2)
FlexLogic Entry 238 = Prog-Temp-A (VO33)
FlexLogic Entry 239 PUSHBUTTON 12 ON
FlexLogic Entry 240 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 241 AND(2)
FlexLogic Entry 242 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 243 SCA PROGR-B On (VI13)
FlexLogic Entry 244 AND(2)
FlexLogic Entry 245 OR(2)



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

- FlexLogic Entry 246 = Prog-Temp-B (VO34)
- FlexLogic Entry 247 LATCH 1 ON
- FlexLogic Entry 248 = Programa A (VO30)
- FlexLogic Entry 249 LATCH 2 ON
- FlexLogic Entry 250 = Programa B (VO31)
- FlexLogic Entry 251 B1 P- (FE 2) OP
- FlexLogic Entry 252 = 52B1 P (CON) (VO10)
- FlexLogic Entry 253 B1 P+ (FE 1) OP
- FlexLogic Entry 254 = 52B1 P (INY) (VO11)
- FlexLogic Entry 255 B2 P- (FE 4) OP
- FlexLogic Entry 256 52B2 CE On(P5c)
- FlexLogic Entry 257 AND(2)
- FlexLogic Entry 258 = 52B2 P (INY) (VO12)
- FlexLogic Entry 259 B2 P+ (FE 3) OP
- FlexLogic Entry 260 52B2 CE On(P5c)
- FlexLogic Entry 261 AND(2)
- FlexLogic Entry 262 = 52B2 P (CON) (VO13)
- FlexLogic Entry 263 BT1 P- (FE 6) OP
- FlexLogic Entry 264 = 52BT1 P(CON) (VO14)
- FlexLogic Entry 265 BT1 P+ (FE 5) OP
- FlexLogic Entry 266 = 52BT1 P(INY) (VO15)
- FlexLogic Entry 267 BT2 P- (FE 8) OP
- FlexLogic Entry 268 = 52ET2 P(CON) (VO16)
- FlexLogic Entry 269 BT2 P+ (FE 7) OP
- FlexLogic Entry 270 = 52ET2 P(INY) (VO17)
- FlexLogic Entry 271 ANY MAJOR ERROR
- FlexLogic Entry 272 Block System On (VO95)
- FlexLogic Entry 273 OR(2)
- FlexLogic Entry 274 = Alrm Critica (VO96)
- FlexLogic Entry 275 BLOCK SYSTEM On (VII1)
- FlexLogic Entry 276 = Block System (VO95)
- FlexLogic Entry 277 52ET1 ABIERT On (RI2)
- FlexLogic Entry 278 = 52ET1 ABIERT (VO46)
- FlexLogic Entry 279 52ET1 CERRAD On (RI3)
- FlexLogic Entry 280 = 52ET1 CERRAD (VO47)
- FlexLogic Entry 281 UV-Lin (FE 11) OP
- FlexLogic Entry 282 UV-Bus (FE 12) OP
- FlexLogic Entry 283 OR(2)
- FlexLogic Entry 284 = BLK VOLT CTR (VO48)
- FlexLogic Entry 285 Elektr Iny P On (RI11)
- FlexLogic Entry 286 = Elektr Iny P (VO50)
- FlexLogic Entry 287 Elektr Iny Q On (RI12)
- FlexLogic Entry 288 = Elektr Iny Q (VO51)
- FlexLogic Entry 289 BT2 P+ (FE 7) OP
- FlexLogic Entry 290 = En.Ver Iny P (VO52)
- FlexLogic Entry 291 BT2 Q+ (FE 16) OP
- FlexLogic Entry 292 = En.Ver Iny Q (VO53)
- FlexLogic Entry 293 TRIP 52B1(DE23) OP
- FlexLogic Entry 294 = OP OTRA FUNC (VO58)
- FlexLogic Entry 295 B2 P+ (FE 3) OP
- FlexLogic Entry 296 = B2 RET_BS_P (VO85)
- FlexLogic Entry 297 B2 P- (FE 4) OP
- FlexLogic Entry 298 = B2 INY_BS_P (VO86)
- FlexLogic Entry 299 B2 Q+ (FE 13) OP
- FlexLogic Entry 300 = B2 RET_BS_Q (VO87)
- FlexLogic Entry 301 B2 Q- (FE 14) OP
- FlexLogic Entry 302 = B2 INY_BS_Q (VO88)
- FlexLogic Entry 303 BT2 P- (FE 8) OP
- FlexLogic Entry 304 = BT2 RET_BS_P (VO89)
- FlexLogic Entry 305 BT2 P+ (FE 7) OP
- FlexLogic Entry 306 = BT2 INY_BS_P (VO90)



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

FlexLogic Entry 307 BT2 Q- (FE 15) OP
FlexLogic Entry 308 = BT2 RET_BS_Q (VO91)
FlexLogic Entry 309 BT2 Q+ (FE 16) OP
FlexLogic Entry 310 = BT2 INY_BS_Q (VO92)
FlexLogic Entry 311 TRIP 52ET2 On (VO1)
FlexLogic Entry 312 TRIP E1 Pur On (VO2)
FlexLogic Entry 313 TRIP E4 OHig On (VO3)
FlexLogic Entry 314 TRIP E3 Smar On (VO4)
FlexLogic Entry 315 OR(4)
FlexLogic Entry 316 TIMER 10
FlexLogic Entry 317 = ALM_OP EDAC (VO59)
FlexLogic Entry 318 END

UNDERFREQUENCY

UNDERFREQUENCY 1: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 1: Block OFF
UNDERFREQUENCY 1: Source B1 (SRC 3)
UNDERFREQUENCY 1: Min Volt/Amp 0.10 pu
UNDERFREQUENCY 1: Pickup 48.60 Hz
UNDERFREQUENCY 1: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 1: Reset Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 1: Target Disabled
UNDERFREQUENCY 1: Events Enabled
UNDERFREQUENCY 2: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 2: Block OFF
UNDERFREQUENCY 2: Source B1 (SRC 3)
UNDERFREQUENCY 2: Min Volt/Amp 0.10 pu
UNDERFREQUENCY 2: Pickup 48.50 Hz
UNDERFREQUENCY 2: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 2: Reset Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 2: Target Disabled
UNDERFREQUENCY 2: Events Enabled
UNDERFREQUENCY 3: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 3: Block OFF
UNDERFREQUENCY 3: Source B1 (SRC 3)
UNDERFREQUENCY 3: Min Volt/Amp 0.10 pu
UNDERFREQUENCY 3: Pickup 48.30 Hz
UNDERFREQUENCY 3: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 3: Reset Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 3: Target Disabled
UNDERFREQUENCY 3: Events Enabled
UNDERFREQUENCY 4: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 4: Block OFF
UNDERFREQUENCY 4: Source B1 (SRC 3)
UNDERFREQUENCY 4: Min Volt/Amp 0.10 pu
UNDERFREQUENCY 4: Pickup 49.20 Hz
UNDERFREQUENCY 4: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 4: Reset Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 4: Target Disabled
UNDERFREQUENCY 4: Events Enabled
UNDERFREQUENCY 5: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 5: Block OFF
UNDERFREQUENCY 5: Source B1 (SRC 3)
UNDERFREQUENCY 5: Min Volt/Amp 0.10 pu
UNDERFREQUENCY 5: Pickup 49.00 Hz
UNDERFREQUENCY 5: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 5: Reset Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 5: Target Disabled
UNDERFREQUENCY 5: Events Enabled
UNDERFREQUENCY 6: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 6: Block OFF



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

UNDERFREQUENCY 6: Source B1 (SRC 3)
UNDERFREQUENCY 6: Min Volt/Amp 0.10 pu
UNDERFREQUENCY 6: Pickup 48.80 Hz
UNDERFREQUENCY 6: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 6: Reset Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 6: Target Disabled
UNDERFREQUENCY 6: Events Enabled

FREQUENCY RATE OF CHANGE
FREQ RATE 1: Function Enabled
FREQ RATE 1: Source BT1 (SRC 1)
FREQ RATE 1: Trend Decreasing
FREQ RATE 1: Pickup 0.60 Hz/s
FREQ RATE 1: OV Supv 0.700 pu
FREQ RATE 1: OC Supv 0.000 pu
FREQ RATE 1: Min 45.00 Hz
FREQ RATE 1: Max 49.50 Hz
FREQ RATE 1: Pickup Delay 0.000 s
FREQ RATE 1: Reset Delay 0.000 s
FREQ RATE 1: Block OFF
FREQ RATE 1: Target Disabled
FREQ RATE 1: Events Enabled
FREQ RATE 2: Function Enabled
FREQ RATE 2: Source BT1 (SRC 1)
FREQ RATE 2: Trend Decreasing
FREQ RATE 2: Pickup 2.70 Hz/s
FREQ RATE 2: OV Supv 0.700 pu
FREQ RATE 2: OC Supv 0.000 pu
FREQ RATE 2: Min 45.00 Hz
FREQ RATE 2: Max 49.50 Hz
FREQ RATE 2: Pickup Delay 0.000 s
FREQ RATE 2: Reset Delay 0.000 s
FREQ RATE 2: Block OFF
FREQ RATE 2: Target Disabled
FREQ RATE 2: Events Enabled
FREQ RATE 3: Function Enabled
FREQ RATE 3: Source BT1 (SRC 1)
FREQ RATE 3: Trend Decreasing
FREQ RATE 3: Pickup 0.40 Hz/s
FREQ RATE 3: OV Supv 0.700 pu
FREQ RATE 3: OC Supv 0.000 pu
FREQ RATE 3: Min 45.00 Hz
FREQ RATE 3: Max 49.50 Hz
FREQ RATE 3: Pickup Delay 0.000 s
FREQ RATE 3: Reset Delay 0.000 s
FREQ RATE 3: Block OFF
FREQ RATE 3: Target Disabled
FREQ RATE 3: Events Enabled



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

ANEXO N° 2
REGISTRO SCADA



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF 03479/2016	FECHA DE FALLA: 24 de diciembre de 2016
INSTALACIÓN (ES): SSEE Constitución	

24-12-2016	02:14:13.2	[SCADA_TA]	CFN	ABIERTO	52B1 ABIERTO	CONS_B1_52B1_ST_ABI
24-12-2016	02:14:13.7	[SCADA_TA]	CFN	ABIERTO	52E1 ABIERTO	CONS_E1_52E1_ST_ABI
24-12-2015	02:34:23.5	[SCADA_TA]	CFN	CERRADO	52E1 CERRADO	CONS_E1_52E1_ST_CER
24-12-2016	20:30:15.5	[SCADA_TA]	CFN	CERRADO	52B1 CERRADO	CONS_B1_52B1_ST_CER