



Resumen


El sistema experto muestra resultados satisfactorios, en la mayoría de los casos es mejor o igual que la mejor fuente de pronósticos. En los primeros días del mes hubieron algunos problemas con datos, por ejemplo no hubieron mediciones o pronósticos como se ve en los espacios blancos en los gráficos en el Apéndice.
 Punta Sierra y Punta Palmeras muestran recortes de potencia el 04, 13 y 17/02
 Punta Colorada tiene mediciones iguales a cero.

Resumen de Portafolio








Resumen de parques






Coordinados







Taliny oriente



Cuel



San pedro



El arrayan

