



Informe Resumen de Falla

C. Lomas los Colorados

2024001762

Fecha de emisión
15-04-2024

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	15-04-2024
Hora:	15:26

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Lomas Los Colorados	14.4	IF2024001762

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Falla de aislación en pieza porta fusible fase azul en TT/PP barra 23 KV

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.