



Informe Resumen de Falla

C. HP Los Cóndores

IF 2025003030

09/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 09/04/2025
Hora: 18:36

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. HP Los Cóndores U-1	80	2025003030
C. HP Los Cóndores U-2	80	2025003031

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Disparo por activación de péndulo en pique de válvulas.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.