

Informe Resumen de Falla

|              |
|--------------|
| C. Lautaro 1 |
|--------------|

|               |
|---------------|
| IF 2025003455 |
|---------------|

12/05/2025

|    |                          |
|----|--------------------------|
| a. | Fecha y hora de la falla |
|----|--------------------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 08/05/2025 |
|--------|------------|

|       |       |
|-------|-------|
| Hora: | 17:44 |
|-------|-------|

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| b. | Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW |
|----|--------------------------------------------------------|

| Central o S/E Afectada. | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| C. Lautaro 1            | 26                   | 2025003455  |
|                         |                      |             |
|                         |                      |             |
|                         |                      |             |
|                         |                      |             |
|                         |                      |             |
|                         |                      |             |
|                         |                      |             |

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| c. | Otras instalaciones afectadas por la perturbación |
|----|---------------------------------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| d. | Causa preliminar de la falla. |
|----|-------------------------------|

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal eléctrico accidentalmente indisponen señal en sistema de control tablero de transferencia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.