



Informe Resumen de Falla

C. Nueva Renca

IF 2025003707

20/05/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 20/05/2025  
Hora: 19:56

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Nueva Renca	294	2025003707

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Falla por señal alto spread en cámara de combustión TG.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.