

Santiago, 2 de enero de 2019
DE 00047-19

Señor
Carlos Varea B.
Encargado
Colbún Transmisión S.A.
Presente

Ref.: Notificación de Auditoría a
Subestaciones Temuco, Valdivia y
Puerto Montt.

De nuestra consideración:

En relación con la materia de la Ref. informamos a Ud. que el Coordinador Eléctrico Nacional, con el fin de asegurar la integridad de la protección diferencial de Barra 220 kV y de las protecciones de falla de interruptor de los paños de 220 kV de las SS/EE Temuco, Valdivia y Puerto Montt, ha determinado realizar una auditoría preventiva a estas instalaciones.

De acuerdo a lo anterior, y en conformidad con las disposiciones del Anexo Técnico "*Desarrollo de Auditorías Técnicas*" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS), mediante la presente notifico a su representada respecto a la Auditoría Técnica a ejecutarse sobre las protecciones e instalaciones mencionadas, bajo los antecedentes que se describen en el "*Formulario de Notificación de Auditoría Técnica a Instalaciones Coordinadas por el Coordinador Eléctrico Nacional*" adjunto a la presente comunicación.

En el caso de su representada, se auditarán las protecciones contra falla de interruptor y las unidades de bahía de la protección diferencial de barra 220 kV de los paños indicados en la siguiente Tabla 1:

Tabla 1: Paños propiedad de Colbún Transmisión S.A. bajo Auditoría

Subestación	Paño	Instalación
Valdivia	J1	Línea 220 kV Valdivia – Antilhue

Al respecto, y a efectos de cumplir con el proceso de Auditoría, solicito a Ud. enviar a más tardar el martes 8 de enero de 2019 lo siguiente:

- Requerimientos que debe cumplir el personal del Auditor Técnico seleccionado por el Coordinador Eléctrico Nacional para ingresar en las instalaciones de su propiedad en S/E Valdivia. Este asistirá a supervisar las pruebas asociadas a la presente Auditoría Técnica.
- Observaciones a los protocolos adjuntos a la presente carta.

- c) Enviar los antecedentes requeridos en el documento “Auditoría Técnica – Solicitud de antecedentes” adjunto a la presente carta.

En relación al costo de la auditoría, el pago del Auditor Técnico, según se indica en el Artículo 8-32 de la NTSyCS, será de cargo del Coordinador, siendo responsabilidad de vuestra representada proveer el personal técnico que ejecutará las pruebas indicadas en el protocolo de pruebas preparado por el Auditor Técnico, en conformidad al Artículo 3 del Anexo Técnico en aplicación.

En función de la información enviada por su representada, los Protocolos de Prueba definitivos serán enviados a su representada para su revisión durante la semana del 21 de enero de 2019.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo (I)
Coordinador Eléctrico Nacional

Incl.: Lo indicado

c.c.: Sr. José Venegas M., Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía.

Sr. Luis Ávila B., Superintendente de Electricidad y Combustibles.

Sr. Santiago Bradford V., Encargado Suplente Colbún Transmisión S.A.

SGA/DCO/DPRO/DAOP/SGO/CDN/CDS