

Santiago, 26 de diciembre de 2018
DE 06058-18

Señor
Rodrigo López V.
Encargado
Transelec S.A.
Presente

Ref.: Notificación de Auditoría a
Subestaciones Temuco, Valdivia y
Puerto Montt.

De nuestra consideración:

En relación con la materia de la Ref. informamos a Ud. que el Coordinador Eléctrico Nacional, con el fin de asegurar la integridad de la protección diferencial de Barra 220 kV y de las protecciones de falla de interruptor de los paños de 220 kV de las SS/EE Temuco, Valdivia y Puerto Montt, ha determinado realizar una auditoría preventiva a estas instalaciones.

De acuerdo con lo anterior, y en conformidad con las disposiciones del Anexo Técnico "*Desarrollo de Auditorías Técnicas*" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS), mediante la presente notifico a su representada respecto de la Auditoría Técnica a ejecutarse sobre las protecciones e instalaciones mencionadas, bajo los antecedentes que se describen en el "*Formulario de Notificación de Auditoría Técnica a Instalaciones Coordinadas por el Coordinador Eléctrico Nacional*" adjunto a la presente comunicación.

En el caso de su representada, se auditarán las protecciones contra falla de interruptor y las unidades de bahía de la protección diferencial de barra 220 kV de los paños indicados en la Tabla 1 contenidos en Anexo de la presente carta.

Al respecto, y para efectos de cumplir con el proceso de Auditoría, solicito a Ud. enviar a más tardar el viernes 4 de enero de 2019 lo siguiente:

- a) Requerimientos que debe cumplir el personal del Auditor Técnico seleccionado por el Coordinador Eléctrico Nacional para ingresar en las instalaciones de su propiedad en SS/EE Temuco, Valdivia y Puerto Montt. Éste asistirá a supervisar las pruebas asociadas a la presente Auditoría Técnica.
- b) Observaciones a los protocolos adjuntos a la presente carta.
- c) Enviar los antecedentes requeridos en el documento "*Auditoría Técnica – Solicitud de antecedentes*" adjunto a la presente carta.

En relación con el costo de la auditoría, el pago del Auditor Técnico, según se indica en el Artículo 8-32 de la NTSyCS, será de cargo del Coordinador, siendo responsabilidad de vuestra representada proveer el personal técnico que ejecutará las pruebas indicadas en el protocolo de pruebas preparado por el Auditor Técnico, en conformidad al Artículo 3 del Anexo Técnico en aplicación.

En función de la información enviada por su representada, los Protocolos de Prueba definitivos serán enviados para su revisión durante la semana del 21 de enero de 2019.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo (I)
Coordinador Eléctrico Nacional

Incl.: lo indicado

c.c.:

Sr. José Venegas M., Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía.

Sr. Luis Ávila B., Superintendente de Electricidad y Combustibles.

Sr. Eric Ahumada G., Encargado Suplente Transelec S.A.

SGA/DCO/DPRO/DAOP/SGO/CDC

Anexo Carta DE 06058-18
Tabla 1: Paños propiedad de Transelec bajo Auditoría

Subestación	Paño	Instalación
Temuco	J2	Línea 220 kV Temuco – Los Peumos
	J3	Línea 220 kV Temuco – Cautín C2
	J4	Línea 220 kV Temuco – Cautín C1
	JT1	Transformador N°1 220/66 kV
	JT8	Transformador N°8 220/66 kV
	JS	Paño Seccionador
	JR	Paño Acoplador
	-	Unidad Central 87B
Valdivia	J1	Línea 220 kV Valdivia – Antilhue
	J3	Línea 220 kV Valdivia – Pichirropulli C2
	J4	Línea 220 kV Valdivia – Ciruelos C2
	J5	Línea 220 kV Valdivia – Ciruelos C1
	J6	Línea 220 kV Valdivia – Pichirropulli C1
	JS	Paño Seccionador
	JR	Paño Acoplador
	-	Unidad Central 87B
Puerto Montt	J1	Línea 220 kV Puerto Montt – Rahue C1
	J2	Línea 220 kV Puerto Montt – Rahue C2
	J3	Línea 220 kV Puerto Montt – Canutillar C1
	J4	Línea 220 kV Puerto Montt – Canutillar C2
	JT4A	CER, Barra N°1
	JT4B	CER, Barra N°2
	JS	Paño Seccionador
	JR	Paño Acoplador
	-	Unidad Central 87B