



Resumen


El desempeño del sistema experto es bastante satisfactorio, muestra ser el mejor pronóstico para la mayoría de los casos. En el caso de San Andres, las mediciones recibidas a partir del 09 de Marzo tienen valor de cero, por lo que la evaluación no tiene valores representativos. La huayca 2 está fuera de operación.

Resumen de Portafolio








Resumen de parques






Coordinados







Chanares




El salvador











Javiera











Luz del norte











Cerro Dominador

