

Informe Resumen de Falla

Línea de 44 kV Carena - CMPC Puento Alto					
IF 2025003104					
15/04/2025					
a.	Fecha y hora de la falla				
		1. To 1 to 2 to 2.			
	Fecha: Hora:				
	пога:	9:18			
b.	b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW				
		Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado	
			1		
c.	c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación				
d.	Causa pre	liminar de la falla.			
	Se investig	Se investiga.			

^{*} Nota: En base a información entregada por los coordinados.