Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Maipo - Pirque

2026006228

Fecha de emisión
01-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**01-11-2026**
Hora:	**6:34**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea de 110 kV Maipo - Pirque	37	2026006228

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Interrupción forzada por protecciones.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**