COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Itahue - Talca 1

2026006389

Fecha de emisión
11-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	11-11-2026
Hora:	6:28

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea de 66 kV Itahue - Talca 1, SS/EE Hualañé, Villa Prat, Parronal, Licantén, Ranguilí, Panguilemo, barra N°1 66 kV de S/E Talca, transformador N°1 66/15 kV 30 MVA de S/E Talca, transformador N°3 66/13.8 kV 10 MVA de S/E Talca y transformador N°4 66/15 kV 30 MVA de S/E Talca.	27,6	2026006389

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

C. San Ignacio	36	2026006380
C. Celco	6,4	2026006384
C. Viñales	22	2026006387

d. Causa preliminar de la falla:

Se investiga.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**