Informe Resumen de Falla

PFV Salvador, Bess Salvador 1 y 2

2026006422, 2026006420, 2026006417

Fecha de emisión
12-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**12-11-2026**
Hora:	**20:12**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. PFV Salvador, Bess Salvador 1 y 2	47,76	2026006422, 2026006420, 2026006417

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Conductor cortado en estructura Nº 82 de línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**