

Estudio para análisis de falla EAF 074/2016
"Falla en línea 66 kV Los Ángeles - Nahuelbuta"
Fecha de Emisión: 04-04-2016

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	11-03-2016
Hora	15:12:00

b. Estimación de consumos desconectados

Consumos desconectados (MW)	000039.70
-----------------------------	-----------

c. Origen de la falla:

De acuerdo a lo informado por Transnet S.A. se produjo desconexión forzada de la línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta por operación de protecciones, debido a la presencia de maquinaria agrícola bajo los conductores de la línea, provocando acortamiento de distancia eléctrica y la posterior descarga.

c.1 Fenómeno físico:

OPE18: Violación de distancia eléctrica

La instalación no ha sido afectada por este fenómeno físico en el período de un año calendario

c.2 Elemento donde se produjo la falla:

TX2: Conductores

c.3 Fenómeno eléctrico:

DI21N: Distancia residual

c.4 Modo (comportamiento de interruptores principales):

13: Opera según lo esperado

d. Comuna donde se presenta la falla:

9209: Renaico

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización
Renaico	1	000005.60	15:12	18:55
Picoquén	1	000001.30	15:12	18:01

Total : 6.9 MW

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
Los Ángeles - Nahuelbuta 66kV	Los Ángeles - Negrete 66kV	15:12	15:30
Los Ángeles - Nahuelbuta 66kV	Negrete - Tap Renaico 66kV	15:12	15:30
Los Ángeles - Nahuelbuta 66kV	Tap Renaico - Nahuelbuta 66kV	15:12	15:31

c. Consumos

Sub-Estación	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Lautaro (FFCC)	000000.10	000000.001	15:12	18:13
S/E Victoria	000003.60	000000.048	15:12	15:35
S/E Victoria	000001.30	000000.017	15:12	15:35
S/E Victoria	000002.00	000000.027	15:12	15:38
S/E Victoria (FFCC)	000000.10	000000.001	15:12	15:41
S/E Curacautín	000002.10	000000.028	15:12	15:38
S/E Traiguén	000002.40	000000.032	15:12	15:41
S/E Traiguén	000001.40	000000.019	15:12	15:41
S/E Collipulli	000004.60	000000.062	15:12	15:34
S/E Los Sauces	000002.60	000000.035	15:12	15:34
S/E Angol	000010.20	000000.137	15:12	15:34
S/E Nahuelbuta	000003.40	000000.046	15:12	15:31
S/E Renaico (FFCC)	000000.10	000000.001	15:12	15:30
S/E Negrete	000005.80	000000.078	15:12	15:30

Total : 39.7 MW 0.532 %

- Las horas y montos indicados corresponden a lo informado por las empresas Transnet S.A., STS S.A., Hidroangol S.A. y Potencia S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Desc. (Hr)	ENS (MWhr)
S/E Lautaro (FFCC)	EFE	Libre	000000.10	00003.02	0000000000.3
S/E Victoria	FRONTEL	Regulado	000003.60	00000.38	0000000001.4
S/E Victoria	CODINER	Regulado	000001.30	00000.38	0000000000.5
S/E Victoria	FRONTEL	Regulado	000002.00	00000.43	0000000000.9
S/E Victoria (FFCC)	EFE	Libre	000000.10	00000.48	0000000000.0
S/E Curacautín	FRONTEL	Regulado	000002.10	00000.43	0000000000.9
S/E Traiguén	FRONTEL	Regulado	000002.40	00000.48	0000000001.2
S/E Traiguén	CODINER	Regulado	000001.40	00000.48	0000000000.7
S/E Collipulli	FRONTEL	Regulado	000004.60	00000.37	0000000001.7
S/E Los Sauces	FRONTEL	Regulado	000002.60	00000.37	0000000001.0

S/E Angol	FRONTEL	Regulado	000010.20	00000.37	0000000003.7
S/E Nahuelbuta	FRONTEL	Regulado	000003.40	00000.32	0000000001.1
S/E Renaico (FFCC)	EFE	Libre	000000.10	00000.30	0000000000.0
S/E Negrete	FRONTEL	Regulado	000005.80	00000.30	0000000001.7

Clientes Regulados : 14.8 MWhr

Clientes Libres : 0.3 MWhr

Total : 15.1 MWhr

- Los montos indicados corresponden a lo informado por las empresas Transnet S.A. y STS S.A.

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 007463.60 MW

Regulación de Frecuencia

Unidad reguladora: Colbún U1

Operación Programada

En anexo N° 1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 11 de Marzo de 2016

Operación Real

En anexo N° 2 se adjunta el detalle de la generación real del día 11 de Marzo de 2016

Movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC

En anexo N° 3 se presenta el detalle del movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC para el día 11 de Marzo de 2016

Mantenimientos

En anexo N° 4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 11 de Marzo de 2016

Estado y configuración previo a la falla

Previo a la falla, a las 14:32 del mismo día (11 de marzo de 2016) ocurrió otra falla en la línea 66kV Temuco - Victoria, por lo que se estaban realizando maniobras de recuperación. Dada esta situación, se tenía lo siguiente:

- Las SS/EE Negrete, Renaico FFCC, Nahuelbuta, Angol, Los Sauces, Renaico, Picoquén, Collipulli, Collipulli FFCC, Victoria, Victoria FFCC, Traiguén, Curacautín, Lautaro FFCC y Lautaro se encontraban alimentadas desde S/E Los Ángeles.
- La S/E Collipulli FFCC se encontraba sin consumo
- La S/E Lautaro se encontraba sin consumo (alimentada en vacío).
- El desconectador 89B3-1 de S/E Lautaro se encontraba abierto.

Otros antecedentes relevantes

De acuerdo a lo informado por Transnet S.A.:

"A las 15:12 hrs. se produce la apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, el cual en ese momento respaldaba los consumos de las SSEE Victoria, Traiguén y Curacautín. Se pierde el suministro de las

SSEE antes mencionadas y además, las subestaciones que se encuentran en su topología normal conectadas a esta Línea, las cuales son; SE Negrete, SE Nahuelbuta (propiedad de Frontel), S/E Angol y S/E Collipulli.

Tras revisar las protecciones y verificar la distancia de falla indicada por equipo de protección, se detecta máquina de regadío agrícola bajo línea 66 kV entre estructuras 177-178 (27,5km de SE Los Ángeles) la cual produce acortamiento de distancia eléctrica ocasionando una descarga de fase C a tierra."


Acciones correctivas a largo plazo

No hay

Acciones correctivas a corto plazo

No hay

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Evento
15:12	Apertura automática de interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, asociado a línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta, por operación de protecciones.
15:12+	Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, asociado a línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta, por operación de protecciones.
15:12++	Apertura automática de interruptor 52ET1 de S/E Renaico, por operación de protecciones.
15:12++	Apertura automática de interruptor 52C1-2 de S/E Picoquén, por operación de protecciones.
15:12+++	Reconexión automática no exitosa de interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles.

Las horas indicadas corresponden a lo informado por las empresas Transnet S.A., STS S.A., Hidroangol S.A. y Potencia S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Hora	Acción
11-03-2016	15:26	Apertura manual de interruptor 52B3 de S/E Angol, por maniobras operacionales.
11-03-2016	15:30	Cierre manual de interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, recuperando la totalidad de los consumos asociados a los SS/EE Negrete y Renaico FFCC.
11-03-2016	15:31	Cierre manual de interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, recuperando la totalidad de los consumos asociados a dicha S/E.
11-03-2016	15:33	Apertura manual de interruptor 52B2 de S/E Collipulli, por maniobras operacionales.
11-03-2016	15:34	Cierre manual de interruptor 52B3 de S/E Angol, recuperando la totalidad de los consumos asociados a los SS/EE Angol, Los Sauces y Collipulli.
11-03-2016	15:35	Apertura manual de interruptor 52BS de S/E Victoria, por maniobras operacionales.
11-03-2016	15:35	Cierre manual de interruptor 52B2 de S/E Collipulli, recuperando la totalidad de los consumos asociados al transformador 66/13,2kV N°1 de S/E Victoria.
11-03-2016	15:37	Apertura manual de interruptor 52B3 de S/E Victoria, por maniobras operacionales.
11-03-2016	15:38	Apertura manual de interruptor 52B4 de S/E Victoria, por maniobras operacionales.
11-03-2016	15:38	Cierre manual de interruptor 52BS de S/E Victoria, recuperando la totalidad de los consumos asociados al transformador 66/13,2kV N°2 de S/E Victoria y la totalidad de los consumos a asociados a S/E Curacautín.
11-03-2016	15:41	Cierre manual de interruptor 52B4 de S/E Victoria, recuperando la totalidad de los consumos asociados a las SS/EE Traiguén y Victoria FFCC.
11-03-2016	18:01	Central Picoquén sincroniza con el sistema
11-03-2016	18:13	Cierre manual de interruptor 52B3 de S/E Victoria, recuperando la totalidad de los consumos asociados a la S/E Lautaro FFCC.
11-03-2016	18:55	Central Renaico sincroniza con el sistema

- Las horas indicadas corresponden a lo informado por las empresas Transnet S.A. y STS S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Antecedentes de la falla

Se produjo desconexión forzada de la línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta por operación de protecciones, debido a la presencia de maquinaria agrícola bajo los conductores de la línea.

A raíz de esta falla se produjo la pérdida de 39.7 MW de consumo correspondiente a las SS/EE Collipulli, Los Sauces, Angol, Nahuelbuta, Renaico FFCC, Negrete, Lautaro FFCC, Victoria, Victoria FFCC, Curacautín y Traiguén.

A raíz de esta falla se produjo la pérdida de 6.9 MW de generación correspondiente a las centrales Picoquén y Renaico.

Ajustes de los sistemas de protecciones

Protecciones asociadas a interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles

El interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, asociado a la línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta, tiene un relé SEL311C que cuenta con protecciones de distancia de fase y residual (21/21N) y protecciones temporizadas direccionales de sobrecorriente de fase y residual (67/67N). Además, cuenta con reconexión automática ajustada a 10 segundos posterior a la falla, con la función SOTF habilitada, la que opera de forma instantánea al detectar fallas en zona 2 de la función de distancia (21/21N), sobrecorrientes de fases (50) o sobrecorrientes residuales (50N).

Protecciones asociadas a interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta

El interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, asociado a la línea 66kV Los Ángeles – Nahuelbuta, tiene relés SEL311C y SEL311L que cuentan con protecciones de distancia de fase y residual (21/21N) y protecciones temporizadas de sobrecorriente de fase y residual (50/51N). Además, cuentan con reconexión automática ajustada a 10 y 12 segundos posterior a la falla (dependiendo de la topología), con la función SOTF habilitada, la que opera de forma instantánea al detectar corrientes primarias superiores a 500 [A], ya sean de fase o residuales.

El detalle de los ajustes de cada funcionalidad se puede ver en Anexo 6.

Protecciones asociadas a interruptor 52C1-2 de S/E Picoquén

No se cuenta con antecedentes de Central Picoquén, debido a que no envió informe del 5to día.

Protecciones asociadas a interruptor 52ET1 de S/E Renaico

No se cuenta con antecedentes de Central Renaico, debido a que no envió informe del 5to día.

Análisis de la operación de los sistemas de protecciones


Protecciones asociadas a interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles

Registro de eventos y registro oscilográfico relé SEL311C, primera operación.

PROT 21/21N - 67N Date: 03/11/16 Time: 16:29:53.908
LOS ANGELES-TCO C/ATR3 ANGOL

FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204 CID=9875

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
68	03/11/16	15:10:41.893	51G	Asserted
67	03/11/16	15:10:41.913	Z3G	Asserted
66	03/11/16	15:10:41.988	Z2G	Asserted
65	03/11/16	15:10:42.013	Z2G	Deasserted
64	03/11/16	15:10:42.018	Z2G	Asserted
63	03/11/16	15:10:42.113	Z2G	Deasserted
62	03/11/16	15:10:42.128	Z2G	Asserted
61	03/11/16	15:10:42.408	Z2T	Asserted
60	03/11/16	15:10:42.408	OUT102	Asserted
59	03/11/16	15:10:42.413	LT5	Asserted
58	03/11/16	15:10:42.448	LT5	Deasserted
57	03/11/16	15:10:42.448	IN101	Deasserted
56	03/11/16	15:10:42.468	Z2T	Deasserted
55	03/11/16	15:10:42.468	Z2G	Deasserted
54	03/11/16	15:10:42.478	Z3G	Deasserted
53	03/11/16	15:10:42.488	67G1T	Deasserted
52	03/11/16	15:10:42.488	51G	Deasserted
51	03/11/16	15:10:42.568	OUT102	Deasserted



Del oscilograma se puede apreciar una elevada corriente en la fase C en relación a las corrientes en las fases A y B que mantiene una magnitud normal de carga, además de una elevada corriente residual (de igual magnitud que la corriente en la fase C). Todo lo anterior permite inferir que se trata de un cortocircuito monofásico.


Por otra parte, del registro de eventos se puede observar la detección de la falla en segunda zona por parte de la protección de distancia residual (registro N°66), el envío de la orden de trip 420 [ms] posterior a la primera detección (registro N°61 y N°60). Finalmente, la apertura del interruptor se efectúa en 40 [ms] (registro N°57).

Registro de eventos y registro oscilográfico relé SEL311C, segunda operación.

PROT 21/21N - 67N Date: 03/11/16 Time: 16:29:53.908
LOS ANGELES-TCO C/ATR3 ANGOL

FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204 CID=9875

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
50	03/11/16	15:10:52.450	OUT101	Asserted
49	03/11/16	15:10:52.529	IN101	Asserted
48	03/11/16	15:10:52.529	OUT101	Deasserted
47	03/11/16	15:10:52.569	67G1T	Asserted
46	03/11/16	15:10:52.569	51G	Asserted
45	03/11/16	15:10:52.589	Z3G	Asserted
44	03/11/16	15:10:52.594	Z2G	Asserted
43	03/11/16	15:10:52.594	SOTF	Asserted
42	03/11/16	15:10:52.594	SOTFT	Asserted
41	03/11/16	15:10:52.594	OUT102	Asserted
40	03/11/16	15:10:52.599	LT5	Asserted
39	03/11/16	15:10:52.634	LT5	Deasserted
38	03/11/16	15:10:52.634	IN101	Deasserted
37	03/11/16	15:10:52.654	Z2G	Deasserted
36	03/11/16	15:10:52.654	SOTFT	Deasserted
35	03/11/16	15:10:52.659	Z3G	Deasserted
34	03/11/16	15:10:52.669	67G1T	Deasserted
33	03/11/16	15:10:52.669	51G	Deasserted
32	03/11/16	15:10:52.754	OUT102	Deasserted



Posterior a la reconexión se puede observar la permanencia de la falla, al mantenerse la sobrecorriente residual y en la fase C. En este caso, la orden de trip se genera por la funcionalidad SOTF, que detecta la persistencia de la falla por medio de la segunda zona de la protección de distancia residual (21N).

Por otra parte, del registro de eventos se puede observar que la apertura del interruptor se efectúa en 40 [ms] (registro N°41 y N°38).

Protecciones asociadas a interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta


Resumen de eventos y registro oscilográfico relé SEL311C.

```
FID=SEL-311C-2-R508-V0-Z104101-D20150219


Frequency:          50
Samples per cycle:  32
Number of cycles:   61

Event date/time:     viernes, 11 de marzo de 2016  15:12:09,513000

Miscellaneous Data
REF_NUM             14537
EVENT               CG T
LOCATION              3.43
SHOT                0
TARGETS             TRIP TIME ZONE1
IA                  392
IB                  418
IC                  371
IN                  0
IG                  637
3I2                 618
FLT_LOC_Z           0.98
FLT_LOC_ANG         61.61
PER_UNIT_LL         0.10
FLT_R               17.77
NFREQ               50
PRE_FAULT_CYCLES    16.000
START_TIME          03/11/16,15:12:09.193625
TRIG_TIME           03/11/16,15:12:09.513000
```



Registro oscilográfico relé SEL311L.



De ambos oscilogramas se puede apreciar una elevada corriente residual y una baja considerable en la tensión de la fase C. Lo anterior permite inferir que se trata de un cortocircuito monofásico.

Por otra parte, de las señales digitales se puede observar la detección de la falla en primera zona por parte de la protección de distancia residual (21N) y el envío de la orden de trip de forma instantánea.

De acuerdo a los ajustes asociados a las protecciones del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, debió existir

reconexión. Sin embargo, la empresa STS S.A. no envió antecedentes suficientes para determinar si existió la operación.

Protecciones asociadas a interruptor 52C1-2 de S/E Picoiquén

No se cuenta con antecedentes de Central Picoiquén, debido a que no envió informe del 5to día.

Protecciones asociadas a interruptor 52ET1 de S/E Renaico

No se cuenta con antecedentes de Central Renaico, debido a que no envió informe del 5to día.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 11 de Marzo de 2016 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 11 de Marzo de 2016 (Anexo N°2).
- Detalle del movimiento de centrales e informes de novedades relevantes del CDC correspondientes al día 11 de Marzo de 2016 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 11 de Marzo de 2016 (Anexo N°4).
- Informes de falla de instalaciones ingresados en el sistema CDEC por las empresas Transnet S.A., STS S.A., Hidroangol S.A. y Potencia S.A. (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por la empresa Transnet S.A. y STS S.A. (Anexo N°6)

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Pronunciamiento CDEC y Propiedad

Se produjo desconexión forzada de la línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta por operación de protecciones, debido a la presencia de maquinaria agrícola bajo los conductores de la línea.

A raíz de esta falla se produjo la pérdida de 39.7 MW de consumo correspondiente a las SS/EE Collipulli, Los Sauces, Angol, Nahuelbuta, Renaico FFCC, Negrete, Lautaro FFCC, Victoria, Victoria FFCC, Curacautín y Traiguén.

A raíz de esta falla se produjo la pérdida de 6.9 MW de generación correspondiente a las centrales Picoiquén y Renaico.

La propiedad de la instalación afectada corresponde a Transnet S.A.

9.2 Desempeño Protecciones Eléctricas

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por las empresas involucradas:

- Se concluye correcta operación de las protecciones asociadas a los interruptores 52B4 de S/E Los Ángeles y 52B1 de S/E Nahuelbuta.
- No se cuenta con suficientes antecedentes para pronunciarse sobre la operación de las protecciones asociadas a los interruptores 52B1 de S/E Nahuelbuta, 52C1-2 de S/E Picoiquén y 52ET1 de S/E Renaico.

9.3 Desempeño EDAC

No aplica

9.4. Desempeño EDAG

No aplica

10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda

No hay observaciones respecto de las actuaciones del CDC y los CC durante la falla del día 11-03-2016

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales la DO debería solicitar una auditoría

Se solicitará la siguiente información a la empresa Hidroangol S.A.:

- Informe del 5to día.

Se solicitará la siguiente información a la empresa Potencia S.A.:

- Informe del 5to día.

Se solicitará la siguiente información a la empresa STS S.A.:

- Antecedentes que expliquen la no reconexión del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, posterior a la apertura de dicho interruptor por falla en la línea 66kV Los Ángeles – Nahuelbuta.

Para el análisis de esta falla no se requirió la realización de auditorías en ninguna de las instalaciones del SIC

ANEXO N° 1

Detalle de la generación programada para el día 11 de marzo de 2016

ANEXO N° 2

Detalle de la generación real para el día 11 de marzo de 2016

ANEXO N° 3

Detalle del movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC
correspondientes al día 11 de marzo de 2016

Item	Material	Quantity (m³)	Material	Unit	Quantity	Material
1	Gravel	1.00	Gravel	m³	1.00	Gravel
2	Sand	1.00	Sand	m³	1.00	Sand
3	Concrete	1.00	Concrete	m³	1.00	Concrete
4	Reinforcement	1.00	Reinforcement	m³	1.00	Reinforcement
5	Formwork	1.00	Formwork	m²	1.00	Formwork
6	Brick	1.00	Brick	m³	1.00	Brick
7	Block	1.00	Block	m³	1.00	Block
8	Tile	1.00	Tile	m²	1.00	Tile
9	Roofing	1.00	Roofing	m²	1.00	Roofing
10	Insulation	1.00	Insulation	m³	1.00	Insulation
11	Plaster	1.00	Plaster	m²	1.00	Plaster
12	Paint	1.00	Paint	m²	1.00	Paint
13	Sealant	1.00	Sealant	m²	1.00	Sealant
14	Window	1.00	Window	m²	1.00	Window
15	Door	1.00	Door	m²	1.00	Door
16	Flooring	1.00	Flooring	m²	1.00	Flooring
17	Wallpaper	1.00	Wallpaper	m²	1.00	Wallpaper
18	Lighting	1.00	Lighting	m²	1.00	Lighting
19	Electrical	1.00	Electrical	m²	1.00	Electrical
20	Plumbing	1.00	Plumbing	m²	1.00	Plumbing
21	HVAC	1.00	HVAC	m²	1.00	HVAC
22	Roofing	1.00	Roofing	m²	1.00	Roofing
23	Insulation	1.00	Insulation	m³	1.00	Insulation
24	Plaster	1.00	Plaster	m²	1.00	Plaster
25	Paint	1.00	Paint	m²	1.00	Paint
26	Sealant	1.00	Sealant	m²	1.00	Sealant
27	Window	1.00	Window	m²	1.00	Window
28	Door	1.00	Door	m²	1.00	Door
29	Flooring	1.00	Flooring	m²	1.00	Flooring
30	Wallpaper	1.00	Wallpaper	m²	1.00	Wallpaper
31	Lighting	1.00	Lighting	m²	1.00	Lighting
32	Electrical	1.00	Electrical	m²	1.00	Electrical
33	Plumbing	1.00	Plumbing	m²	1.00	Plumbing
34	HVAC	1.00	HVAC	m²	1.00	HVAC
35	Roofing	1.00	Roofing	m²	1.00	Roofing
36	Insulation	1.00	Insulation	m³	1.00	Insulation
37	Plaster	1.00	Plaster	m²	1.00	Plaster
38	Paint	1.00	Paint	m²	1.00	Paint
39	Sealant	1.00	Sealant	m²	1.00	Sealant
40	Window	1.00	Window	m²	1.00	Window
41	Door	1.00	Door	m²	1.00	Door
42	Flooring	1.00	Flooring	m²	1.00	Flooring
43	Wallpaper	1.00	Wallpaper	m²	1.00	Wallpaper
44	Lighting	1.00	Lighting	m²	1.00	Lighting
45	Electrical	1.00	Electrical	m²	1.00	Electrical
46	Plumbing	1.00	Plumbing	m²	1.00	Plumbing
47	HVAC	1.00	HVAC	m²	1.00	HVAC
48	Roofing	1.00	Roofing	m²	1.00	Roofing
49	Insulation	1.00	Insulation	m³	1.00	Insulation
50	Plaster	1.00	Plaster	m²	1.00	Plaster
51	Paint	1.00	Paint	m²	1.00	Paint
52	Sealant	1.00	Sealant	m²	1.00	Sealant
53	Window	1.00	Window	m²	1.00	Window
54	Door	1.00	Door	m²	1.00	Door
55	Flooring	1.00	Flooring	m²	1.00	Flooring
56	Wallpaper	1.00	Wallpaper	m²	1.00	Wallpaper
57	Lighting	1.00	Lighting	m²	1.00	Lighting
58	Electrical	1.00	Electrical	m²	1.00	Electrical
59	Plumbing	1.00	Plumbing	m²	1.00	Plumbing
60	HVAC	1.00	HVAC	m²	1.00	HVAC
61	Roofing	1.00	Roofing	m²	1.00	Roofing
62	Insulation	1.00	Insulation	m³	1.00	Insulation
63	Plaster	1.00	Plaster	m²	1.00	Plaster
64	Paint	1.00	Paint	m²	1.00	Paint
65	Sealant	1.00	Sealant	m²	1.00	Sealant
66	Window	1.00	Window	m²	1.00	Window
67	Door	1.00	Door	m²	1.00	Door
68	Flooring	1.00	Flooring	m²	1.00	Flooring
69	Wallpaper	1.00	Wallpaper	m²	1.00	Wallpaper
70	Lighting	1.00	Lighting	m²	1.00	Lighting
71	Electrical	1.00	Electrical	m²	1.00	Electrical
72	Plumbing	1.00	Plumbing	m²	1.00	Plumbing
73	HVAC	1.00	HVAC	m²	1.00	HVAC
74	Roofing	1.00	Roofing	m²	1.00	Roofing
75	Insulation	1.00	Insulation	m³	1.00	Insulation
76	Plaster	1.00	Plaster	m²	1.00	Plaster
77	Paint	1.00	Paint	m²	1.00	Paint
78	Sealant	1.00	Sealant	m²	1.00	Sealant
79	Window	1.00	Window	m²	1.00	Window
80	Door	1.00	Door	m²	1.00	Door
81	Flooring	1.00	Flooring	m²	1.00	Flooring
82	Wallpaper	1.00	Wallpaper	m²	1.00	Wallpaper
83	Lighting	1.00	Lighting	m²	1.00	Lighting
84	Electrical	1.00	Electrical	m²	1.00	Electrical
85	Plumbing	1.00	Plumbing	m²	1.00	Plumbing
86	HVAC	1.00	HVAC	m²	1.00	HVAC
87	Roofing	1.00	Roofing	m²	1.00	Roofing
88	Insulation	1.00	Insulation	m³	1.00	Insulation
89	Plaster	1.00	Plaster	m²	1.00	Plaster
90	Paint	1.00	Paint	m²	1.00	Paint
91	Sealant	1.00	Sealant	m²	1.00	Sealant
92	Window	1.00	Window	m²	1.00	Window
93	Door	1.00	Door	m²	1.00	Door
94	Flooring	1.00	Flooring	m²	1.00	Flooring
95	Wallpaper	1.00	Wallpaper	m²	1.00	Wallpaper
96	Lighting	1.00	Lighting	m²	1.00	Lighting
97	Electrical	1.00	Electrical	m²	1.00	Electrical
98	Plumbing	1.00	Plumbing	m²	1.00	Plumbing
99	HVAC	1.00	HVAC	m²	1.00	HVAC
100	Roofing	1.00	Roofing	m²	1.00	Roofing

INFORME DE NOVEDADES CDC Viernes 11 de Marzo de 2016

1. RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DIARIO OPERACIÓN SIC

viernes, 11 de marzo de 2016

Generación por fuente

	Diario (GWh)		Mensual (GWh) (*)		Acumulado Anual (TWh) (*)		
	vie 11/mar		2016	2015	var%	2016	2015
Térmico	107.4	66.0%	1096.0	1015.3	+7.95%	5.61	5.98
Hidráulico	49.1	30.2%	555.3	519.5	+6.89%	4.47	3.93
Eólico	2.3	1.4%	31.1	48.6	-35.98%	0.31	0.24
Solar	3.8	2.4%	38.9	32.8	+18.48%	0.28	0.19
Total	162.7	100.0%	1721.2	1616.2	+6.50%	10.66	10.33

Reducción energía Eólica y Solar

	Diario (MWh)		Mensual (GWh) (*)		Acumulado Anual (GWh) (*)		
	vie 11/mar		2016	2015	var%	2016	2015
Total	258.8	1.2	0.3	+331.88%	37.7	1.4	+2563.37%

Generación Térmica

	Diario (GWh)		Mensual (GWh) (*)		Acumulado Anual (TWh) (*)		
	vie 11/mar		2016	2015	var%	2016	2015
Diésel	12.8	11.9%	64.5	51.4	+25.43%	0.16	0.27
Carbón	50.3	46.8%	567.3	435.5	+30.25%	3.11	2.80
Biomasa	6.1	5.7%	76.2	71.7	+6.30%	0.45	0.45
Biogas	0.6	0.6%	5.8	7.7	-24.48%	0.04	0.05
GN	37.6	35.0%	382.0	448.4	-14.81%	1.85	2.39
Otros	0.1	0.1%	0.2	0.6	-62.40%	0.00	0.01
Total	107.4	100.0%	1096.0	1015.3	+7.95%	5.61	5.98

Generación Hidráulica

	Diario (GWh)		Mensual (GWh) (*)		Acumulado Anual (TWh) (*)		
	vie 11/mar		2016	2015	var%	2016	2015
Embalse	19.8	40.4%	226.9	241.2	-5.93%	1.81	1.72
Pasada	29.3	59.6%	328.4	278.3	+17.99%	2.65	2.20
Total	49.1	100.0%	555.3	519.5	+6.89%	4.47	3.93

Generación Renovable No Convencional

	Diario (GWh)		Mensual (GWh) (*)		Acumulado Anual (TWh) (*)		
	vie 11/mar		2016	2015	var%	2016	2015
Minihidro	2.8	20.9%	30.6	28.1	+8.59%	0.22	0.19
Eólica	2.3	17.3%	31.1	48.6	-35.98%	0.31	0.24
Solar	3.8	28.3%	38.9	32.8	+18.48%	0.28	0.19
Biomasa	3.9	29.1%	52.3	60.5	-13.61%	0.30	0.38
Biogas	0.6	4.4%	5.8	7.7	-24.48%	0.04	0.05
Total	13.5	100.0%	158.6	177.7	-10.76%	1.15	1.05

Crecimiento anual
+1.76%

Cotas (msnm)

	Diario		Máxima Min. Operacional	
	vie 11/mar	jue 10/mar	2016	2016
Chapo	223.76	223.91	243.00	220.00
Invernada	1307.42	1307.75	1319.00	1280.00
Laja	1321.04	1321.08	1369.00	1308.48
Colbún	426.88	426.99	437.00	397.00
Rapel	103.33	103.35	104.75	97.00
Ralco	696.34	696.59	725.00	692.00
Melado	642.06	641.71	648.00	639.50
Pangué	506.83	506.77	510.50	501.00

Precipitaciones (mm)

	Diario		Acumulado Anual (*)		
	vie 11/mar	jue 10/mar	2016	var% 2015	var% Año Normal
Rapel	0.0	0.0	0.0	-	-100.00%
Invernada	0.0	0.0	9.0	+80.00%	-71.22%
Melado	0.0	0.0	10.0	+100.00%	-71.92%
Colbún	0.0	0.0	8.3	+725.00%	-82.87%
Laja	0.0	0.0	13.5	-	-87.67%
Pangué	0.0	0.0	3.6	-	-97.71%
Chapo	0.0	0.0	131.5	+121.01%	-66.11%

Costos Marginales Promedios Programados (USD/MWh)


	Diario		Promedio Anual (*)		
	vie 11/mar	jue 10/mar	2016	2015	var%
Maitencillo	67.9	69.2	-1.95%	50.5	126.5
Quillota	98.3	92.8	+6.00%	55.0	131.4
Charrúa	98.3	92.8	+6.00%	54.8	131.4
Promedio	88.2	84.9	+3.84%	53.5	129.8

Demanda Máxima (MW) y Generación (GWh)


	Diario		Máximo Anual (*)		
	vie 11/mar	jue 10/mar	2016	2015	var%
Máxima Horaria	7639	7625	+0.19%	7785	7544
Programado	7598	22	7639	16	+0.55%
Real	-	-	-	-	No aplica
Generación Total	160.9	-	162.7	-	+1.09%

Costo Marginal Real Preliminar Barra 220 kV
108.8 (USD/MWh)


Energía Embalsada en los Últimos 12 Meses (GWh)



Generación horaria bruta por tecnología (MW/h)



Costo Marginal Real Preliminar (USD/MWh)



Participación Anual ERNC
+10.82%

(*) Representa el acumulado a igual fecha 2016 y 2015

Fecha reporte:

sábado, 12 de marzo de 2016

www.cdecsic.cl

Twitter: @CDECSIC

2. DESVIACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

2.1. Centrales

CENTRALES	Programado	Real	Desv %	Estado	CENTRALES	Programado	Real	Desv %	Estado
Abanico	840.0	739.0	-12.02		Los Guindos	0	1709	(*) GNP	
Alfalfal	3120.0	3349.2	7.35		Los Hierros	144.0	142.5	-1.05	
Alto Renaico	0.0	0.0	0.00		Los Hierros 2	24.0	25.0	4.04	
Andes	0.0	37.0	GNP		Los Molles	130.0	125.0	-3.85	
Angostura	1015.0	1137.0	12.02		Los Pinos	0.0	0.0	0.00	
Antihue TG	0.0	0.0	0.00		Los Quilos	840.0	802.9	-4.42	
Antuco	3120.0	2674.0	-14.29		Los Vientos	2240.0	2457.4	9.71	
Arauco	506.0	306.7	-39.39		Machicura	536.0	545.0	1.68	IL
Blanco	1310.0	912.1	-30.37		Maitenes	290.0	283.0	-2.41	
Bocamina	0.0	1267.0	(*) GNP	IF	Mampil	100.0	127.4	27.44	
Bocamina II	8400.0	8400.0	0.00		Malacahuello	0.0	0.0	0.00	
Callao	0.0	3.1	GNP		Mariposas	48.0	47.2	-1.67	
Calle Calle	187.0	160.1	-14.39		Masisa	168.0	187.9	11.85	IL
Campiche	6528.0	6528.0	0.00		Nalcas	24.0	21.5	-10.50	
Candelaria 1 GN	0.0	0.0	0.00		Nehuenco 9B DIE	0.0	0.0	0.00	
Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	0.00		Nehuenco 9B GAS	0.0	0.0	0.00	
Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	0.00		Nehuenco Diésel	0.0	0.0	0.00	
Candelaria 2 GN	0.0	0.0	0.00		Nehuenco Gas	7120.0	7201.0	1.14	
Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	0.00		Nehuenco II	0.0	0.0	0.00	
Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	0.00		Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	0.00	
Canutillar	3390.0	3470.0	2.36		Nehuenco II GNL	8000.0	7892.0	-1.35	
Capullo	0.0	0.0	0.00	PMM	Newen	0.0	0.0	0.00	
Cardones	0.0	0.0	0.00		Nueva Aldea 1	336.0	202.2	-39.82	
Carilafquén	0.0	256.3	GNP		Nueva Aldea 2	0.0	0.0	0.00	IF
Carena	0.0	171.9	GNP		Nueva Aldea 3	792.0	584.6	-26.19	
Celco	168.0	137.2	-18.33		Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	0.00	IF
Cementos Bío Bío	239.0	198.0	-17.15	IL	Nueva Renca GNL	0.0	0.0	0.00	
Cenizas	0.0	0.0	0.00	IF	Nueva Ventanas	6000.0	6554.0	9.23	
Chacabuquito	0.0	0.0	0.00	IF	Ojos de Agua	216.0	159.1	-26.33	
Chacayes	0.0	0.0	0.00	IF	Olivos	0.0	8.7	GNP	
Chiburgo	271.0	186.0	-31.37		P. Valdivia	704.0	997.5	41.69	
Chiloé	0.0	0.0	0.00	PMM	Palmucho	744.0	576.0	-22.58	
Cholguán	280.0	120.1	-57.11		Pangue	1570.0	1743.0	11.02	
Chuyaca	192.0	107.6	-43.96		Pehuenche	3748.0	2648.0	(*) -29.35	PMM
Cipreses	2212.0	2177.0	-1.58		Petropower	0.0	0.0	0.00	PMM
CMPC Cordillera	0.0	161.7	GNP		Peuchén	0.0	0.0	0.00	
CMPC Laja	360.0	177.1	-50.81	IL	Picoiquén	24.0	30.0	25.00	
CMPC Pacífico	0.0	49.1	GNP		Pilmaiquén	345.0	348.7	1.07	
CMPC Santa Fe	120.0	35.2	-70.67	IL	Pulelfu	0.0	54.1	GNP	
Colbún	2343.7	2522.0	7.61	PMM	Providencia	48.0	35.8	-25.42	
Colihues_DIE	0.0	0.0	0.00		Pullinque	255.0	259.0	1.57	
Colihues_IFO	448.0	496.9	10.91		Punta Colorada	0.0	0.0	0.00	
Colmito GNL	0.0	0.0	0.00		Puntilla	464.0	447.3	-3.60	
Colmito Diésel	0.0	0.0	0.00		Quellón 2	112.0	91.9	-17.95	IF
Concón	0.0	0.0	0.00		Queltehues	993.0	1032.0	3.93	
Const. Elektr.+Maule	0.0	0.0	0.00	PMM	Quilleco	434.0	387.0	-10.83	
Coronel TG Diésel+Gas	720.0	774.1	7.51		Quintero Diésel	0.0	0.0	0.00	IL
Coya	220.0	189.4	-13.91		Quintero GNL	2400.0	4253.0	(*) 77.21	

CENTRALES	Programado	Real	Desv %	Estado	CENTRALES	Programado	Real	Desv %	Estado
Curillínque	1420.0	1412.0	-0.56		Ralco	2430.0	2298.0	-5.43	IL
Degañ	0.0	0.0	0.00	IL	Rapel	975.0	556.0	-42.97	
Diego de Almagro	0.0	0.0	0.00		Renaico	144.0	115.0	-20.14	
El Paso	310.0	365.1	17.77		Renca	0.0	0.0	0.00	
El Peñón	1240.0	1374.0	10.81		Rincón	0.0	4.8	GNP	
El Salvador	0.0	0.0	0.00		Río Huasco	48.0	36.0	-25.00	
El Toro	4680.0	3845.0	(*) -17.84		Rucatayo	305.0	324.4	6.34	
El Totoral+Quintay+Placilla	0.0	83.8	GNP	IF	Rucúe	1014.0	936.0	-7.69	
Emelda (I + II)	0.0	0.0	0.00		San Andrés	690.0	721.9	4.62	
Energía Pacífico	384.0	395.1	2.89	IL	San Clemente	72.0	72.0	0.00	
Enor Esperanza(DS +TG)	0.0	0.0	0.00		San Gregorio	0.0	6.3	GNP	
Eólica Canela	33.0	0.0	-100.00		San Ignacio	80.0	68.0	-15.00	
Eólica El Arrayán	52.0	1.1	-97.88		San Isidro Diésel	0.0	0.0	0.00	
Eólica Lebu	122.0	75.8	-37.87	PMG	San Isidro Gas	0.0	0.0	0.00	
Eólica Los Cururos	56.0	2.1	-96.25		San Isidro GNL	7380.0	8299.0	12.45	
Eólica Monte Redondo	5.0	0.0	-100.00		San Isidro 2 Diésel	0.0	0.0	0.00	
Eólica Cuel	485.0	345.4	-28.78		San Isidro 2 Gas	0.0	0.0	0.00	
Eólica Punta Colorada	117.0	100.5	-14.10		San Isidro 2 GNL	8980.0	9018.0	0.42	
Eólica Punta Palmeras	18.0	0.0	-100.00		San Lorenzo	0.0	27.9	GNP	
Eólica San Pedro	162.0	345.1	113.02		Santa Fe Energía	1068.0	878.4	-17.75	IL
Eólica Talinay	127.0	40.9	-67.80		Santa Lidia	2040.0	2150.6	5.42	
Eólica Talinay Pte.	49.0	11.7	-76.12		Santa María	8520.0	5127.0	(*) -39.82	SDCF
Eólica Taltal	976.0	1243.7	27.43		Santa Marta	144.0	105.6	-26.67	
Eólica Totoral	20.0	0.0	-100.00		Sauzal	1374.0	1449.0	5.46	
Eólica Ucuquer 2	11.0	17.0	54.82		Sauzal 60	0.0	0.0	0.00	
Escuadrón (Ex FPC)	288.0	274.6	-4.65		Sauzalito	261.0	263.0	0.77	
Espinos	0.0	1408.5	(*) GNP		Solar Carrera Pinto	0.0	159.8	GNP	
Florida	261.0	346.2	32.64	IF	Solar Chañares	164.0	157.6	-3.90	
Guacolda 1	3426.0	3267.0	-4.64	IL	Solar Lalackama	351.0	448.9	27.89	
Guacolda 2	3648.0	2700.0	(*) -25.99	IL	Solar Lalackama 2	133.0	133.0	0.00	
Guacolda 3	3648.0	3651.0	0.08	IL	Solar Diego de Almagro	219.0	134.0	-38.81	IL
Guacolda 4	2952.0	3476.4	17.76	IL	Solar Llano de Llampos	598.0	790.8	32.24	
Guacolda 5	2758.0	2725.0	-1.20	IL	Solar Loma Los Colorados	0.0	4.5	GNP	
Guayacán	302.0	309.5	2.48		Solar Luz del Norte	546.3	501.9	-8.13	IF
H. Laja	0.0	0.0	0.00		Solar Javiera	500.0	502.2	0.44	
Horcones TG GN	0.0	0.0	0.00		Solar PV. Salvador	585.0	536.2	-8.34	
Horcones TG Diésel	0.0	0.0	0.00	IL	Solar San Andrés	331.0	274.2	-17.16	IL
Hornitos	1312.0	1008.1	-23.16		Solar SDGx01 (Andacollo)	7.0	6.8	-2.57	
Huasco TG	0.0	0.0	0.00		Taltal 1 Diésel	0.0	0.0	0.00	
Isla	1156.0	1165.0	0.78		Taltal 1GNL	0.0	0.0	0.00	
Itata	0.0	0.0	0.00		Taltal 2 Diésel	0.0	0.0	0.00	
Juncal	588.0	542.1	-7.81		Taltal 2 GNL	0.0	0.0	0.00	
La Confluencia	1397.0	1516.3	8.54	IF	Teno	880.0	819.4	-6.89	
La Higuera	1815.0	1911.6	5.32		Termopacífico	0.0	0.0	0.00	
Laguna Verde TG	0.0	0.0	0.00	IF	Tissue	0.0	0.0	0.00	
Laguna Verde TV	0.0	0.0	0.00		Trapén	1360.0	1558.0	14.56	
Laja Energía Verde	216.0	138.0	-36.11		Ventanas 1	1872.0	2021.0	7.96	IL
Las Vegas	0.0	27.3	GNP		Ventanas 2	4320.0	4556.0	5.46	IL
Lautaro 1	624.0	446.7	-28.41		Viñales	516.0	700.7	35.79	
Lautaro 2	504.0	204.1	-59.50		Volcán	300.0	307.0	2.33	
Licán	53.0	59.6	12.45		Yungay 1 Diésel	0.0	0.0	0.00	
Licantén	139.0	143.7	3.38		Yungay 1 Gas	0.0	0.0	0.00	
Linares Norte	0.0	3.8	GNP		Yungay 2 Diésel	0.0	0.0	0.00	
Lircay	384.0	364.1	-5.18		Yungay 2 Gas	0.0	0.0	0.00	

CENTRALES	Programado	Real	Desv %	Estado	CENTRALES	Programado	Real	Desv %	Estado
Llauquereo	24.0	0.0	-100.00		Yungay 3 Diésel	0.0	0.0	0.00	
Loma Alta	600.0	598.0	-0.33		Yungay 3 Gas	0.0	0.0	0.00	
Loma Los Colorados 1	24.0	0.0	-100.00		Yungay 4 Diésel	0.0	0.0	0.00	
Loma Los Colorados 2	384.0	350.5	-8.72						

2.2. PMGD

CENTRALES	Prog.	Real	Desv %	Estado	CENTRALES	Prog.	Real	Desv %	Estado
Allipén	43.0	43.0	0.00	PMGD	Los Padres	0.0	0.0		PMGD
Auxiliar del Maipo	75.0	87.5	16.72	PMGD	Maisan	0.0	2.9		PMGD
Biogás Ancali	0.0	0.0		PMGD	Mallarauco	72.0	64.9	-9.86	PMGD
Curauma y Casablanca	0.0	42.1		PMGD	María Elena	0.0	-1.2		PMGD
Don Walterio	0.0	0.0		PMGD	Monte Patria+Punitaqui	0.0	0.0		PMGD
Dongo	24.0	20.5	-14.58	PMGD	Muchi	0.0	0.0		PMGD
El Canelo	48.0	40.6	-15.42	PMGD	Pehui	25.0	17.8	-29.00	PMGD
El Diuto	64.0	64.7	1.09	PMGD	Pichilonco	24.0	0.0	-100.00	PMGD
El Llano	24.0	14.8	-38.33	PMGD	Puclaro	24.0	30.0	25.00	PMGD
El Manzano	72.0	64.6	-10.28	PMGD	Purísima	0.0	3.5		PMGD
El Tártaro	0.0	0.0		PMGD	Quillaileo	5.0	0.0	-100.00	PMGD
Energía León	0.0	116.1		PMGD	Reca	0.0	3.0		PMGD
Ensenada	0.0	0.0		PMGD	Roblería	24.0	50.5	110.42	PMGD
Eólica Raki	71.0	137.4	93.52	PMGD	Sauce Andes	24.0	19.3	-19.63	PMGD
Eólica Ucuquer	31.0	17.0	-45.19	PMGD	Solar El Pilar-Los Amarillos	0.0	18.5		PMGD
Estancilla	0.0	18.0		PMGD	Solar Esperanza	16.0	16.6	3.75	PMGD
Eyzaguirre	24.0	24.0	0.00	PMGD	Solar Lagunilla	26.0	25.7	-1.15	PMGD
Gorbea	0.0	0.2		PMGD	Solar Las Terrazas	22.0	21.8	-1.14	PMGD
Hidrico Collil	0.0	4.9		PMGD	Solar Lomas Colorada	16.0	14.6	-8.62	PMGD
Hidrobonito mc1	21.0	27.2	29.29	PMGD	Solar Luna	22.0	20.9	-5.00	PMGD
Hidrobonito mc2	0.0	7.2		PMGD	Solar Pama	15.0	14.5	-3.47	PMGD
Juncalito	24.0	23.5	-2.08	PMGD	Solar Santa Cecilia (ex Avenir)	11.0	18.3	66.36	PMGD
La Arena	0.0	0.0		PMGD	Solar Sol	22.0	20.9	-5.00	PMGD
La Paloma	0.0	0.0		PMGD	Solar Tambo Real	15.0	13.8	-8.00	PMGD
Las Flores	0.0	7.2		PMGD	Solar Techos Altamira	1.0	0.5	-49.00	PMGD
Las Vertientes	6.0	23.5	291.67	PMGD	Trailelfú	0.0	3.8		PMGD
Los Bajos	120.0	124.8	3.96	PMGD	Trebal	0.0	143.3		PMGD
Los Corrales I	0.0	0.3	-53.75	PMGD	Trueno	6.0	4.7	-21.67	PMGD
Los Corrales II	0.0	0.0		PMGD	Truful-Truful	24.0	17.6	-26.71	PMGD
Los Morros	48.0	47.9	-0.21	PMGD	Otra Generación	0.0	70.3		PMGD

Otra Generación: Centrales Los Sauces, Malleco, Victoria, Chufquén, Curacautín, Pelohuén, Valdivia SGA, Skretting, Las Pampas, Santa Irene, Tamm, Planta Curicó, Lonquimay, Biomar, Lebu, Cañete, Eagon, Lousiana Pacific, Multiexport, Polincay, Salmofood, Tapihue, Trongol, Watts, Contulmo, HBS, Tomaval, Tirúa, Biocruz.

Abreviaturas:

GNP: Generación no programada.

PMGD: Pequeño Medio de Generación Distribuido.

PMM: Programa de Mantenimiento Mayor.

PMMEp: Programa de Mantenimiento Mayor con extensión de plazo.

IF: Indisponibilidad por Falla.

IL: Informe de Limitación de Unidades Generadoras.

SDCF: Solicitud de desconexión de curso forzoso.

S/I: Sin información.

(*) JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES.

C. Bocamina	GNP en pruebas.
C. El Toro	Menor generación real por requerimientos de la DOH.
C. Espinos	GNP por CMg.
C. Guacolda 2	Menor generación real por control transferencia línea de 220 kV Maitencillo - Punta Colorada (350 MW N→S).
C. Los Guindos	GNP por CMg.
C. Pehuenche	Menor generación real por condición de agotamiento.
C. Quintero	Mayor generación real por disponibilidad de GNL.
C. Santa María	Menor generación real por solicitud de desconexión de curso forzoso.

$$(*) \text{ si } \begin{cases} |E_{\text{real}} - E_{\text{programada}}| > 12.5\% E_{\text{programada}} \\ \text{y} \\ |E_{\text{real}} - E_{\text{programada}}| > 0.5\% E_{\text{total real}} \end{cases}$$

3. ESTADO DE LAS CENTRALES

Estado	CENTRALES (>=100 MW)	Disponibilidad (%)
Indisponibilidad por Falla	Bocamina	19
	Chacayes	0
	La Confluencia	50
	Solar Luz del Norte	50
	Nueva Renca	0
Programa de Mantenimiento Mayor	Colbún	50
	Pehuenche	50
Informe de Limitación de Unidad Generadora	Guacolda 1	95
	Guacolda 2	100
	Guacolda 3	100
	Guacolda 4	96
	Guacolda 5	100
	Quintero Diésel	0
	Ralco	100
	Santa María	96
	Ventanas 1	65
	Ventanas 2	82
Solicitud de desconexión de curso forzoso	Santa María	0

- C. Guacolda 1 limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar.
- C. Guacolda 4 limitada para realizar evaluación de la chimenea producto de acumulación de condensado.
- C. Guacolda unidad 1, 2, 3, 4 y 5 limitación asociada por tiempo de estabilización.

- C. Nueva Ventanas limitación por problema en válvula de seguridad de vapor precalentado.
- C. Ralco limitación por control cota embalse (puede bajar máximo 25 cm/día).
- C. Ventanas 1 limitada por control temperatura de agua de sistema de refrigeración.
- C. Ventanas 2 limitada por control combustión caldera.

4. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA

4.1. Observaciones

Hora	Observación
00:00	C. Colbún U-1 regula frecuencia.
00:00	Cs. Alto Renaico, PFV Loma Los Colorados, Pulelfu PMG, PFV Carrera Pinto, CMPC Cordillera, Santa Marta U-9 y 10, Itata, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), CMPC Tissue , Andes Generación, Carilafquén y Malalcahuello continúan en pruebas.
00:00	Cs. Colbún, Rapel y Pehuenche ratifican condición de agotamiento.
02:00	C. Canutillar generación máxima 145 MW y tasa de subida y bajada 1 MW/min. Causa informada: Cota de embalse menor a 223.89 m.s.n.m.
02:36	Línea de 66 kV Talcahuano – Perales interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito.
03:10	Línea de 66 kV Talcahuano – Perales interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito.
03:31	C. Santa María F/S.
04:01	C. Ventanas 1 limitada a 40 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de caja de condensador.
04:23	Línea de 220 kV Hualpén – Lagunillas interrupción forzada por protecciones.
05:25	Línea de 66 kV Talcahuano – Latorre 1 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito.
05:27	C. Guacolda U-1 limitada a 140 MW. Causa informada: Control de temperatura de descarga de agua de mar.
05:40	C. Ventanas 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
06:08	C. Santa Fe Energía cancelada limitación.
06:25	Cerrada línea de 220 kV Hualpén – Lagunillas.
06:54	Chilectra SDAC habilitado.
06:54	Línea de 66 kV Charrúa – Chillán transferida hacia S/E Charrúa para controlar la transferencia del TR-3 de 154/66 kV y 75 MVA de S/E Chillán.
07:11	Línea de 66 kV Monterrico – Parral tramo Monterrico – San Carlos transferida hacia S/E Chillán para controlar la transferencia de la línea de 154 kV Charrúa – Parral.
07:13	C. Santa María sincronizada en pruebas.
07:22	Línea de 66 kV Talcahuano – Latorre 1 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito.
07:25	S/E Papeles Bío Bío pierde 20 MW de consumos. Causa informada: Perturbación externa.
07:27	S/E Papeles Bío Bío normaliza la totalidad de sus consumos.
07:53	Línea de 110 kV Diego de Almagro – Llanta 1 y 2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 30 MW de consumos correspondientes a Codelco División El Salvador.
08:16	C. Guacolda 4 limitada a 140 MW fijos con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Realizar evaluación de la chimenea producto de acumulación de condensado.
08:17	Cerrada línea de 110 kV Diego de Almagro – Llanta 1 y se normalizan la totalidad de los consumos.

Hora	Observación
08:17	C. Colbún U-1 toma la regulación de frecuencia.
08:21	S/E Talca cerrado interruptor seccionador de barras de 66 kV para regular tensión.
08:22	Abierta línea de 220 kV Maitencillo – Cardones 2 por regulación de tensión.
09:34	Línea de 66 kV Los Molles – Ovalle 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corte y poda de árboles cercanos a la líneas en vanos 53, 61, 76, 210 y 212.
09:44	C. Arauco TG-6 sale del servicio en forma intempestiva con 16 MW. Causa informada: Trip de la caldera de poder.
09:56	Se inicia prorrata por control de limitación de la línea de 220 kV Cardones – Diego de Almagro.
09:56	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del ATR N° 2 ó 5 de 220/110 kV, 400 MVA sobre la línea de 110 kV Cerro Navia – El Salto 2.
09:56	C. Lautaro 2 sale del servicio en forma intempestiva con 21 MW.
10:14	C. Loma Los Colorados U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 15 MW.
10:41	C. Loma Los Colorados U- 2 disponible y E/S.
10:56	C. Bocamina sincronizada en pruebas.
11:05	S/E Pan de Azúcar barra de 220 kV secciones 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación con equipos energizados patio 220 kV, incluye marcos de barra, líneas y transferencia. Alto grado de contaminación.
11:07	C. La Higuera U-1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de filtros del sistema de refrigeración.
11:09	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del ATR N° 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA sobre la línea de 110 kV El Salto – C. Navia 1 y 2.
11:09	C. Arauco TG-6 disponible y E/S.
11:33	Línea de 66 kV Alonso Ribera – Talcahuano con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Restricción a la reconexión por lavado de aislación debido a falla anterior.
12:00	Cía. Minera Candelaria comienza a normalizar sus consumos.
12:03	Línea de 66 kV Talcahuano – Latorre 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de aislación en estructura N°2, los consumos serán respaldados mediante línea 2.
12:09	Línea de 66 kV Parral – Linares interrupción forzada por protecciones, se pierden 9 MW de consumos correspondientes a SS/EE Retiro y Longaví.
12:34	C. Chuyaca U-3 disponible y E/S.
12:40	C. La Higuera U-1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
12:56	S/E Parral cerrada línea de 66 kV Parral – Linares y se normalizan los consumos de SS/EE Retiro y Longaví. Tramo Longaví – Linares queda F/S.
13:01	Cerrada línea de 110 kV Diego de Almagro – Llanta 2.
13:38	C. Nehuenco cancelada solicitud de intervención de curso forzoso por la limpieza del intercambiador de calor de la bomba de vacío de la TV.
13:40	C. Santa Fe Energía sale del servicio en forma intempestiva con 50 MW. Causa informada: Falla en válvula de admisión.
14:00	S/E Polpaico desconectado reactor de la barra de 500 kV por regulación de tensión.
14:05	C. Linares Norte sale del servicio en forma intempestiva con 0,5 MW.
14:15	Línea de 66 kV Valdivia – Chumpullo con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Eliminar punto caliente en desconectador BT1-1 en S/E Chumpullo.
14:20	C. Santa María cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso. Queda disponible y E/S.
14:32	Línea de 66 kV Temuco – Victoria interrupción forzada por protecciones. Se pierden 35,2 MW de consumos correspondientes a las SS/EE Pillanlelbún, Lautaro, Victoria, Traiguén, EFE Lautaro, EFE Victoria y Curacautín. Causa informada. Árbol sobre la línea entre las estructuras 204 y 206.
14:32	C. Lautaro sale del servicio en forma intempestiva con 26 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Temuco – Victoria.

Hora	Observación
14:35	S/E Victoria T1 energizada desde S/E Collipulli y comienza la normalización de los consumos.
14:38	SS/EE Victoria T2 y Curacautín normalizado consumos.
14:38	Línea de 66 kV Valdivia – Chumpullo cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
14:39	SS/EE Traiguén y EFE Victoria normalizado consumos.
14:45	S/E EFE Lautaro normalizado consumos.
15:06	S/E Apoquindo interruptor acoplador de barra de 110 kV con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6.
15:10	C. Calle Calle sale del servicio en forma intempestiva con 9.5 MW.
15:12	Línea de 66 kV Los Ángeles – Victoria interrupción forzada por protecciones, se pierden 40,2 MW de consumos correspondiente a SS/EE Negrete, Nahuelbuta, EFE Renaico, Angol, Collipulli, Victoria, Curacautín, EFE Victoria, Traiguén y EFE Lautaro.
15:12	C. Renaico sale del servicio en forma intempestiva con 5,6 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Los Ángeles – Victoria.
15:12	C. Picoquén sale del servicio en forma intempestiva con 1,3 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Los Ángeles – Victoria.
15:30	Cerrada línea de 66 kV Los Ángeles – Angol y normalizado consumos de S/E Negrete.
15:31	SS/EE Nahuelbuta y EFE Renaico normalizado consumos.
15:34	S/E Pan de Azúcar barra de 220 kV secciones 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
15:34	SS/EE Angol y Collipulli normalizado consumos.
15:35	S/E Victoria T1 normalizado consumos.
15:38	S/E Victoria T2 y Curacautín normalizado consumos.
15:41	SS/EE Traiguén y EFE Victoria normalizados consumos.
15:44	Línea de 66 kV Los Ángeles – Angol interrupción forzada por protecciones, se pierden 41,7 MW de consumos de SS/EE Negrete, EFE Renaico, Nahuelbuta, Collipulli, Victoria, EFE Victoria, Traiguén y Curacautín.
15:47	Cerrada línea de 66 kV Los Ángeles – Angol y se normalizan los consumos de S/E Negrete.
15:51	S/E A. Jahuel conectado banco de CC.EE. Nº 1 de emergencia de 30 MVar.
16:19	Línea de 66 kV Los Molles – Ovalle 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
16:22	Línea de 66 kV Los Ángeles – Angol con solicitud de desconexión de curso forzoso, se pierden 6 MW de consumos correspondiente a S/E Negrete. Causa informada: Retiro de estructura de regadío bajo la línea con evidencia de descarga.
16:23	Línea de 66 kV Talcahuano – Latorre 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
16:38	Cerrada línea de 66 kV Temuco – Victoria tramo Temuco – Pillanlelbún y normalizados los consumos de S/E Pillanlelbún correspondientes a los TR1 y TR3.
16:45	C. Calle Calle sincronizada.
17:36	S/E Polpaico conectado reactor de la barra de 500 kV.
17:37	Línea de 66 kV Alonso Ribera – Talcahuano cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
17:39	Cerrada línea de 66 kV Los Ángeles – Angol y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, normalizados consumos de S/E Negrete.
17:45	Línea de 66 kV Alonso de Ribera – Talcahuano tramo A. de Ribera – Perales con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de aislador dañado en estructura Nº 56.
17:46	SS/EE Angol y Collipulli normalizado consumos.
17:51	S/E Victoria T1 normalizado consumos.
17:55	SS/EE Victoria T2 y Curacautín normalizado consumos.
17:58	SS/EE Traiguén y EFE Victoria normalizado consumos.
18:01	C. Picoquén sincronizada.
18:03	Finaliza prorrata por control de limitación de línea de 220 kV Cardones – Diego de Almagro.
18:13	S/E EFE Lautaro normalizado consumos.

Hora	Observación
18:29	S/E Lautaro se normalizan parcialmente los consumos, por regulación de tensión. Queda E/S alimentador Pillán.
18:41	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del ATR Nº 2 ó 5 de 220/110 kV, 400 MVA sobre la línea de 110 kV Cerro Navia – El Salto 2.
18:55	C. Renaico sincronizada.
19:06	Cerrada línea de 66 kV Lautaro – Comasa.
19:07	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del ATR Nº 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA sobre la línea de 110 kV El Salto – C. Navia 1 y 2.
19:07	Línea de 66 kV Temuco – Victoria tramo Pillanlelbún- Lautaro con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Microcorte en S/E Pillanlelbún para el cierre de desconectores.
19:08	S/E Pillanlelbún normalizado el 100 % de los consumos.
19:21	S/E Nahuelbuta normalizado consumos.
19:22	Línea de 62 kV Calera Centro – Cemento Melón 1 y 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Solicitado por Cemento Melón por trabajos de reparación de filtración de aceite.
19:37	C. Bocamina queda disponible.
19:43	Cerrada línea de 220 kV Maitencillo – Cardones 2.
21:08	C. Lautaro U-1 sincronizada.
21:51	Línea de 66 kV Loma Colorada – Escuadrón interrupción forzada por protecciones, se pierden 0,1 MW de consumos correspondientes EFE Escuadrón.
23:00	C. Linares Norte sincronizada en pruebas.
23:21	Línea de 62 kV Calera Centro – Cemento Melón 1 y 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
23:32	Línea de 66 kV Loma Colorada – Escuadrón cierre manual sin éxito.
23:34	Línea de 66 kV Charrúa – Chillán transferida hacia S/E Chillán.
23:51	Línea de 66 kV Monterrico – Parral tramo Monterrico – San Carlos transferida hacia S/E Monterrico.

4.2. Otras Observaciones

Otras Observaciones

Frecuencia máxima y mínima registrada durante el día: 50,16 y 49,85 Hz.

4.3. Nuevas Instalaciones

Empresa	Instalación	Hora
STS	Línea de 110 kV Antillanca – Copihues, tramo Aihuapi – Copihues entregada a la explotación.	00:36
STS	S/E Copihues queda entregada a la explotación.	00:36

5. DISPONIBILIDAD SCADA

Empresa	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Colbún	SS/EE Chagres, Calera Centro, Cerro Calera y Esperanza.	10/08/2010	14:30		
Gener	Datos scada con intermitencia.	04/09/2015	14:30		
E. Coyanco	C. Guayacán datos scada P, Q y S de las unidades generadoras. (*)	28/09/2015	12:13		
Transquillota	S/E San Luis datos scada.	29/10/2015	00:00		
E. Panguipulli	S/E Interconexión paño JL2 datos scada.	06/01/2016	09:22		
Cía. Minera Franke	S/E Diego de Almagro paño H7 datos scada.	06/01/2016	09:22		
SGA	C. Cementos Bio Bio datos scada.	21/01/2016	07:15		
Colbún	S/E Los Maquis 52J3 datos scada.	23/01/2016	14:30		
Transnet	SS/EE Chillán, San Javier y Constitución data scada de Tº con indicación errónea.	09/02/2016	11:26		
Transelect	S/E Maitencillo 52J8 telecontrol.	16/02/2016	20:48		
Potencia	C. Olivos datos scada.	23/02/2016	11:45		
Arauco	C. Horcones datos scada.	23/02/2016	22:15		
Hidroeléctrica San Andrés	C. San Andrés, datos scada patios 154 y 10,5 kV	08/03/2016	16:00		
Transnet	S/E Itahue interruptor B1 datos scada.	10/03/2016	09:02		
STS	C. Coronel data scada.	11/03/2016	07:15		
STS	S/E Nahuelbuta telecontrol.	11/03/2016	15:30		
STS	L. 220 kV Cardones – D. de Almagro data	11/03/2016	15:45	11/03/2016	19:00

* Señales no implementadas.

6. COMUNICACIONES

Empresa	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S

ANEXO N° 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 11 de marzo de
2016

ANEXO N° 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema CDEC por las empresas Transnet S.A, STS S.A., Hidroangol S.A. y Potencia S.A.

INFORME DE FALLA - N° IF00649/2016

Empresa : COMASA

Fecha : 12/03/2016

Hora : 23:21

Equipo Afectado :	Central : LAUTARO COMASA Unidad : CENTRAL COMPLETA Desconexión Unidad(es) Unidad CENTRAL COMPLETA Pérdida Generación : 0 MW																				
Perturbación :	Fecha: 11/03/2016 Hora Inicio: 15:12 Empresa instalación afectada:COMASA																				
Zona Afectada :	Ninguna																				
Informe con causa reiterada	SI																				
Causa Presunta:																					
Causa Definitiva:	Código Descripción 2011 Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. Detalle TRIP POR BAJA TENSION EN LINEA 66KV PRODUCIDA POR FALLA EN LINEA 66KV LOS ANGELES-VICTORIA																				
Observaciones:																					
Acciones Inmediatas:	SE ASEGURAN EQUIPOS CRITICOS DE CALDERA Y TURBOGENERADOR U1 A TRAVES DE GENERADOR AUXILIAR BT. SE ESPERA LA REPOSICION DE ENERGIA EN LA LINEA DE 66KV LO QUE OCURRE A LAS 19:21																				
Acciones a Corto Plazo :	NO APLICA																				
Acciones a Largo Plazo :	NO APLICA																				
Consumo Afectado :	Consumo: Ninguno																				
Origen de la Falla :	Externa																				
Retorno :	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Estimado</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">Hora</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11/03/2016</td> <td></td> <td>19:21</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</td> </tr> <tr> <td>Unidad Afectada</td> <td>Fecha</td> <td>Hora</td> </tr> <tr> <td>Unidad : CENTRAL COMPLETA</td> <td>11/03/2016</td> <td>19:21</td> </tr> </table>			Estimado		Hora	Fecha			11/03/2016		19:21	 Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)			Unidad Afectada	Fecha	Hora	Unidad : CENTRAL COMPLETA	11/03/2016	19:21
Estimado		Hora																			
Fecha																					
11/03/2016		19:21																			
 Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)																					
Unidad Afectada	Fecha	Hora																			
Unidad : CENTRAL COMPLETA	11/03/2016	19:21																			
Reporta Falla:	VICTOR RUIZ																				

[Imprimir](#)
[Anexo](#)
[Cerrar](#)

INFORME DE FALLA - N° IF00649/2016**Empresa** COMASA
:**Fecha :** 12/03/2016**Hora :** 23:21

Interruptores Operados, Actuación de Protecciones y Maniobras de Reposición:			
Consumos Afectados			
Hechos Sucedidos	Fecha y Hora	Hechos Sucedidos	Reporta
	12/03/2016 23:13	DURANTE EL PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO DE LA UNIDAD 1 SE PRODUCE DESCONEXION EN INTERRUPTOR 52B1 POR BAJA TENSION EN LINEA DE 66KV PRODUCIDA POR FALLA EXTERNA. SE NORMALIZAN EQUIPOS A TRAVES DE GENERADOR AUXILIAR Y SE ESPERA LA REPOSICION DE ENERGIA LO QUE OCURRE A LAS 19:21HRS UNA VEZ NORMALIZADA LA ENERGIA EN LA CENTRAL SE INICIA SECUENCIA DE PARTIDA DE LAS UNIDADES U1 Y U2	VICTOR RUIZ

Imprimir

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00639/2016**Empresa** : Sist. de Transmisión del Sur**Fecha** : 12/03/2016**Hora** : 00:35

Equipo Afectado :	LOS_SAUCES__066 Transformador: Transformador T1 66/23 kV 16 MVA - S/E Los Sauces											
Perturbación :	Fecha: 11/03/2016 Hora Inicio: 15:12 Empresa instalación afectada:STS											
Zona Afectada :	Novena region /											
Comuna Origen de Falla :	Los Sauces											
Informe con causa reiterada	SI											
Causa Presunta:												
Causa Definitiva:	Código Descripción 2011 Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. Detalle Sin energia en SE Los Sauces, debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por arco eléctrico línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178.											
Observaciones:												
Acciones Inmediatas:												
Acciones a Corto Plazo :												
Acciones a Largo Plazo :												
Consumo Afectado :	FRONTEL / Perd. Estm. de Potencia: 2.6 MW / Region : Novena											
Retorno :	Estimado Fecha Hora 11/03/2016 15:12 <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</th> </tr> <tr> <th>Equipo Afectado</th> <th>Fecha</th> <th>Hora</th> </tr> <tr> <td>Transformador: Transformador T1 66/23 kV 16 MVA - S/E Los Sauces</td> <td>11/03/2016</td> <td>15:34</td> </tr> </table>			Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)			Equipo Afectado	Fecha	Hora	Transformador: Transformador T1 66/23 kV 16 MVA - S/E Los Sauces	11/03/2016	15:34
Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)												
Equipo Afectado	Fecha	Hora										
Transformador: Transformador T1 66/23 kV 16 MVA - S/E Los Sauces	11/03/2016	15:34										
Reporta Falla:	Miguel Rodriguez											

Imprimir

Anexo

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00639/2016**Empresa** : Sist. de Transmisión del Sur**Fecha** : 12/03/2016**Hora** : 00:35

Interruptores Operados, Actuación de Protecciones y Maniobras de Reposición:	Subestación Fecha Hora Protección o Alarma Operada Interruptor Fecha Normaliza Hora Normaliza Consumo (MW) Comentario	LOS_SAUCES____066 11/03/2016 15:12 No hay 11/03/2016 15:34 2.6
Consumos Afectados	Subestación Fecha Hora Protección o Alarma Operada Interruptor Fecha Normaliza Hora Normaliza Consumo (MW) Comentario	LOS_SAUCES____066 11/03/2016 15:12 No hay 11/03/2016 15:34 2.6
Hechos Sucedidos	Fecha y Hora 12/03/2016 00:28	Hechos Sucedidos Reporta A las 15:12 hrs. Opera la línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta propiedad de Transnet, la SE Negrete queda sin energía la cual es suministrada a través de la línea de Transnet, se nos informa que hay arco eléctrico en la línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178. Miguel Rodriguez

Imprimir

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00641/2016**Empresa** : Sist. de Transmisión del Sur**Fecha** : 12/03/2016**Hora** : 01:20

Equipo Afectado :	NAHUEL BUTA_____066 Transformador: Transf. 66/13.2 KV 16MVA S/E NAHUEL BUTA											
Perturbación :	Fecha: 11/03/2016 Hora Inicio: 15:12 Empresa instalación afectada:STS											
Zona Afectada :	Novena region /											
Comuna Origen de Falla :	Renaico											
Informe con causa reiterada	NO											
Causa Presunta:												
Causa Definitiva:	Código Descripción 2011 Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. Detalle Sin energia en SE Nahuelbuta debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por arco eléctrico línea AT con pivote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178.											
Observaciones:	- Pérdida de carga total 3,4 MW. Alimentador 52C1 Roblería 1,2 MW y alimentador 52C2 Parronal 2,2 MW.											
Acciones Inmediatas:												
Acciones a Corto Plazo :												
Acciones a Largo Plazo :												
Consumo Afectado :	FRONTEL / Perd. Estm. de Potencia: 3.4 MW / Region : Novena											
Retorno :	Estimado Fecha Hora 11/03/2016 16:00 <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</th> </tr> <tr> <th>Equipo Afectado</th> <th>Fecha</th> <th>Hora</th> </tr> <tr> <td>Transformador: Transf. 66/13.2 KV 16MVA S/E NAHUEL BUTA</td> <td>11/03/2016</td> <td>15:31</td> </tr> </table>			Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)			Equipo Afectado	Fecha	Hora	Transformador: Transf. 66/13.2 KV 16MVA S/E NAHUEL BUTA	11/03/2016	15:31
Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)												
Equipo Afectado	Fecha	Hora										
Transformador: Transf. 66/13.2 KV 16MVA S/E NAHUEL BUTA	11/03/2016	15:31										
Reporta Falla:	Miguel Rodriguez											

Imprimir

Anexo

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00641/2016**Empresa** : Sist. de Transmisión del Sur**Fecha** : 12/03/2016**Hora** : 01:20

Interruptores Operados, Actuación de Protecciones y Maniobras de Reposición:	Subestación Fecha Hora Protección o Alarma Operada Interruptor Fecha Normaliza Hora Normaliza Consumo (MW) Comentario	NAHUEL BUTA____066 11/03/2016 15:12 21 52B1 11/03/2016 15:31 3.4
Consumos Afectados	Subestación Fecha Hora Protección o Alarma Operada Interruptor Fecha Normaliza Hora Normaliza Consumo (MW) Comentario	NAHUEL BUTA____066 11/03/2016 15:12 21 52B1 11/03/2016 15:31 3.4
Hechos Sucedidos	Fecha y Hora Hechos Sucedidos	Reporta Miguel Rodriguez
	12/03/2016 00:52 - 15:12 hrs. Opera la línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta propiedad de Transnet, la SE Nahuelbuta queda sin energía la cual es suministrada a través de la línea de Transnet. - 15:12 hrs. Opera el 52B1 en S/E Nahuelbuta - Se da aviso al CDEC, Transnet y a personal de mantenimiento. - Transnet informa que se energizara desde Los Angeles hasta Nahuelbuta. - Se coordina con Transnet la recuperación de los consumos. - 15:31 hrs. Cierre con éxito del 52B1 en S/E Nahuelbuta.	

Imprimir

Cerrar

INFORME DE FALLA - N° IF00636/2016

Empresa : Sist. de Transmisión del Sur

Fecha : 12/03/2016

Hora : 00:06

Equipo Afectado :	NEGRETE_____066 Transformador: Transf. 66/23 kV - 11/16 MVA S/E NEGRETE																							
Perturbación :	Fecha: 11/03/2016 Hora Inicio: 15:12 Empresa instalación afectada:STS																							
Zona Afectada :	Octava region /																							
Comuna Origen de Falla :	Negrete																							
Informe con causa reiterada	SI																							
Causa Presunta:																								
Causa Definitiva:	<table border="0"><tr><td>Código</td><td>Descripción</td></tr><tr><td>2011</td><td>Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.</td></tr><tr><td colspan="2">Detalle</td></tr><tr><td colspan="2">Sin energia en SE Negrete debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por arco eléctrico línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178.</td></tr></table>			Código	Descripción	2011	Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.	Detalle		Sin energia en SE Negrete debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por arco eléctrico línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178.														
Código	Descripción																							
2011	Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.																							
Detalle																								
Sin energia en SE Negrete debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por arco eléctrico línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178.																								
Observaciones:																								
Acciones Inmediatas:																								
Acciones a Corto Plazo :																								
Acciones a Largo Plazo :																								
Consumo Afectado :	FRONTEL / Perd. Estm. de Potencia: 5.7 MW / Region : Octava																							
Retorno :	<table border="0"><tr><td>Estimado</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fecha</td><td>Hora</td><td></td></tr><tr><td>11/03/2016</td><td>15:30</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><table border="1"><tr><td colspan="3">Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</td></tr><tr><td>Equipo Afectado</td><td>Fecha</td><td>Hora</td></tr><tr><td>Transformador: Transf. 66/23 kV - 11/16 MVA S/E NEGRETE</td><td>11/03/2016</td><td>15:30</td></tr></table></td></tr></table>			Estimado			Fecha	Hora		11/03/2016	15:30		<table border="1"><tr><td colspan="3">Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</td></tr><tr><td>Equipo Afectado</td><td>Fecha</td><td>Hora</td></tr><tr><td>Transformador: Transf. 66/23 kV - 11/16 MVA S/E NEGRETE</td><td>11/03/2016</td><td>15:30</td></tr></table>			Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)			Equipo Afectado	Fecha	Hora	Transformador: Transf. 66/23 kV - 11/16 MVA S/E NEGRETE	11/03/2016	15:30
Estimado																								
Fecha	Hora																							
11/03/2016	15:30																							
<table border="1"><tr><td colspan="3">Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</td></tr><tr><td>Equipo Afectado</td><td>Fecha</td><td>Hora</td></tr><tr><td>Transformador: Transf. 66/23 kV - 11/16 MVA S/E NEGRETE</td><td>11/03/2016</td><td>15:30</td></tr></table>			Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)			Equipo Afectado	Fecha	Hora	Transformador: Transf. 66/23 kV - 11/16 MVA S/E NEGRETE	11/03/2016	15:30													
Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)																								
Equipo Afectado	Fecha	Hora																						
Transformador: Transf. 66/23 kV - 11/16 MVA S/E NEGRETE	11/03/2016	15:30																						
Reporta Falla:	Miguel Rodriguez																							

Imprimir

Anexo

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00636/2016**Empresa :** Sist. de Transmisión del Sur**Fecha :** 12/03/2016**Hora :** 00:06

Interruptores Operados, Actuación de Protecciones y Maniobras de Reposición:	Subestación Fecha Hora Protección o Alarma Operada Interruptor Fecha Normaliza Hora Normaliza Consumo (MW) Comentario	NEGRETE_____066 11/03/2016 15:12 No hay 11/03/2016 15:30 5.7
Consumos Afectados	Subestación Fecha Hora Protección o Alarma Operada Interruptor Fecha Normaliza Hora Normaliza Consumo (MW) Comentario	NEGRETE_____066 11/03/2016 15:12 No hay 11/03/2016 15:30 5.7
Hechos Sucedidos	Fecha y Hora Hechos Sucedidos	Reporta A las 15:12 hrs. Opera la línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta propiedad de Transnet, la SE Negrete queda sin energía la cual es suministrada a través de la línea de Transnet, se nos informa que hay arco eléctrico en la línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178.
	11/03/2016 23:52	Miguel Rodriguez

Imprimir

Cerrar

Empresa Sist. de Transmisión del Sur

Hora : 21:46

Imprimir

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00634/2016**Empresa** : Sist. de Transmisión del Sur**Fecha** : 11/03/2016**Hora** : 21:46Interruptores Operados,
Actuación de Protecciones
y Maniobras de
Reposición:

Central	PICOIQUEN
Fecha	11/03/2016
Hora	15:12
Protección o Alarma Operada	Bajo voltaje
Interruptor	
Fecha Normaliza	11/03/2016
Hora Normaliza	18:01
Consumo (MW)	
Comentario	

Consumos Afectados

Hechos Sucidos

Imprimir

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00635/2016**Empresa :** Hidroangol S.A**Fecha :** 11/03/2016**Hora :** 22:06

Equipo Afectado :	Central : PICOIQUEN Unidad : U1 Desconexión Unidad(es) Unidad U1 Pérdida Generación : 1.3 MW																				
Perturbación :	Fecha: 11/03/2016 Hora Inicio: 15:12 Empresa instalación afectada:HidroAngol S.A																				
Zona Afectada :	Novena region /																				
Comuna Origen de Falla :	Angol																				
Informe con causa reiterada	NO																				
Causa Presunta:	Se Investiga																				
Causa Definitiva:	Detalle La causa se debio, a la caida de un arbol sobre las lineas de 66kv en el tramo temuco/victoria																				
Observaciones:																					
Acciones Inmediatas:																					
Acciones a Corto Plazo :																					
Acciones a Largo Plazo :																					
Consumo Afectado :	Consumo: Ninguno																				
Origen de la Falla :	Externa																				
Retorno :	<table border="0"> <tr> <td>Estimado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>11/03/2016</td> <td>Hora 18:01</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</td> </tr> <tr> <td>Unidad Afectada</td> <td></td> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>Unidad : U1</td> <td></td> <td>11/03/2016</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Hora 18:01</td> </tr> </table>			Estimado			Fecha	11/03/2016	Hora 18:01	Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)			Unidad Afectada		Fecha	Unidad : U1		11/03/2016			Hora 18:01
Estimado																					
Fecha	11/03/2016	Hora 18:01																			
Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)																					
Unidad Afectada		Fecha																			
Unidad : U1		11/03/2016																			
		Hora 18:01																			
Reporta Falla:	Ricardo Martinez																				

Imprimir

Anexo

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00635/2016**Empresa** Hidroangol S.A
:**Fecha :** 11/03/2016**Hora :** 22:06Interruptores Operados,
Actuación de Protecciones
y Maniobras de
Reposición:

Central	PICOIQUEN
Fecha	11/03/2016
Hora	15:12
Protección o Alarma Operada	falta red saesa
Interruptor	521-2
Fecha Normaliza	11/03/2016
Hora Normaliza	18:01
Consumo (MW)	
Comentario	En servicio

Consumos Afectados

Hechos Sucidos

Imprimir

Cerrar

Empresa : POTENCIA S.A.

Hora : 18:03

Imprimir

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00632/2016**Empresa** : POTENCIA S.A.**Fecha** : 11/03/2016**Hora** : 18:03

Interruptores Operados,
Actuación de Protecciones
y Maniobras de
Reposición:

Central RENAICO
Fecha 11/03/2016
Hora 15:12
Protección o Alarma Operada
Interruptor
Fecha Normaliza 11/03/2016
Hora Normaliza 18:10
Consumo (MW) 5.6
Comentario

Consumos Afectados

Central RENAICO
Fecha 11/03/2016
Hora 15:12
Protección o Alarma Operada
Interruptor
Fecha Normaliza 11/03/2016
Hora Normaliza 18:10
Consumo (MW) 5.6
Comentario

Hechos Sucedidos

Fecha y Hora	Hechos Sucedidos	Reporta
11/03/2016 17:44	Perdida de generación en Central Renaico.	Rodrigo Véjar B.

Imprimir

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00629/2016

Empresa : TRANSNET

Fecha : 11/03/2016

Hora : 16:54

Equipo Afectado :	Tramo : VICTORIA_____066 - COLLIPULLI_____066 Tramo : COLLIPULLI_____066 - ANGOL_____066 Tramo : ANGOL_____066 - RENAICO_____066 Tramo : RENAICO_____066 - NEGRETE_____066 Tramo : NEGRETE_____066 - L.ANGELES_____066																														
Perturbación :	Fecha: 11/03/2016 Hora Inicio: 15:12 Empresa instalación afectada:TRANSNET																														
Zona Afectada :	Octava region /																														
Comuna Origen de Falla :	Los Ángeles																														
Informe con causa reiterada	NO																														
Causa Presunta:	Se investiga.																														
Causa Definitiva:																															
Observaciones:	Desconexión forzada del 52B4 de S/E Los Ángeles, LT 66KV Los Ángeles-Victoria, afectando los consumos de SS/EE Negrete, Angol, Collipulli, Victoria, Curacautín, Traiguen, EFE Victoria y EFE Renaico.																														
Acciones Inmediatas:	Recuperación de consumos en coordinación con CDEC.																														
Acciones a Corto Plazo :																															
Acciones a Largo Plazo :																															
Consumo Afectado :	FRONTEL / Perd. Estm. de Potencia: 38.1 MW / Region : Octava CODINER / Perd. Estm. de Potencia: 2 MW / Region : Novena EFE Renaico / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 MW / Region : Octava EFE Victoria / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 MW / Region : Novena																														
Retorno :	Estimado Fecha 11/03/2016 Hora 18:00 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Equipo Afectado</th> <th>Fecha</th> <th>Hora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tramo</td> <td>: VICTORIA_____066 - COLLIPULLI_____066</td> <td>16/03/2016</td> <td>15:35</td> </tr> <tr> <td>Tramo</td> <td>: COLLIPULLI_____066 - ANGOL_____066</td> <td>16/03/2016</td> <td>15:35</td> </tr> <tr> <td>Tramo</td> <td>: ANGOL_____066 - RENAICO_____066</td> <td>16/03/2016</td> <td>15:30</td> </tr> <tr> <td>Tramo</td> <td>: RENAICO_____066 - NEGRETE_____066</td> <td>16/03/2016</td> <td>15:30</td> </tr> <tr> <td>Tramo</td> <td>: NEGRETE_____066 - L.ANGELES_____066</td> <td>16/03/2016</td> <td>15:30</td> </tr> </tbody> </table>			Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)				Equipo Afectado		Fecha	Hora	Tramo	: VICTORIA_____066 - COLLIPULLI_____066	16/03/2016	15:35	Tramo	: COLLIPULLI_____066 - ANGOL_____066	16/03/2016	15:35	Tramo	: ANGOL_____066 - RENAICO_____066	16/03/2016	15:30	Tramo	: RENAICO_____066 - NEGRETE_____066	16/03/2016	15:30	Tramo	: NEGRETE_____066 - L.ANGELES_____066	16/03/2016	15:30
Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)																															
Equipo Afectado		Fecha	Hora																												
Tramo	: VICTORIA_____066 - COLLIPULLI_____066	16/03/2016	15:35																												
Tramo	: COLLIPULLI_____066 - ANGOL_____066	16/03/2016	15:35																												
Tramo	: ANGOL_____066 - RENAICO_____066	16/03/2016	15:30																												
Tramo	: RENAICO_____066 - NEGRETE_____066	16/03/2016	15:30																												
Tramo	: NEGRETE_____066 - L.ANGELES_____066	16/03/2016	15:30																												
Reporta Falla:	Cristhian Agurto																														

Imprimir

Anexo

Cerrar

INFORME DE FALLA - Nº IF00629/2016**Empresa** : TRANSNET**Fecha** : 11/03/2016**Hora** : 16:54Interruptores Operados,
Actuación de Protecciones
y Maniobras de
Reposición:

Subestación	L.ANGELES_____066
Fecha	11/03/2016
Hora	15:12
Protección o Alarma Operada	
Interruptor	52B4
Fecha Normaliza	11/03/2016
Hora Normaliza	
Consumo (MW)	40.2
Comentario	

Consumos Afectados

Subestación	L.ANGELES_____066
Fecha	11/03/2016
Hora	15:12
Protección o Alarma Operada	
Interruptor	52B4
Fecha Normaliza	11/03/2016
Hora Normaliza	
Consumo (MW)	40.2
Comentario	

Hechos Sucidos

Imprimir

Cerrar

ANEXO N° 6

Otros antecedentes aportados por las empresas Transnet S.A. y STS S.A.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y Hora de la falla:

Fecha	11 de marzo de 2016
Hora	15:12

1.2. Localización de la falla:

Entre estructuras 177-178 de línea 66 kV Los Angeles – Negrete, tramo Negrete- Renaico.
Aproximadamente a 27,5km desde SE Los Ángeles

1.3. Causa de falla:

Maquinaria de regadío agrícola bajo línea 66 kV produce acortamiento de distancia eléctrica ocasionando una descarga eléctrica.

1.4. Código falla:

Causas de Falla	Código	Descripción
Fenómeno Físico	ACC2	Falla Originada por Terceros
Elemento del Sistema Eléctrico	TX2	Conductores
Fenómeno Eléctrico	DI21N	Distancia residual
Modo	13	Opera según lo esperado

1.5. Comuna donde se originó la falla:

9209, Renaico, provincia de Malleco.

1.6. Reiteración:

No hay

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

2. INSTALACIONES AFECTADAS.

SUBESTACIÓN	INSTALACIÓN	HORA DESCONEXIÓN	HORA NORMALIZACIÓN
Negrete	T-1	15:12	15:30
Nahuelbuta	T-1	15:12	15:31
Angol	T-1 y T-2	15:12	15:34
Collipulli	T1-T2-T3	15:12	15:34
EFE Renaico	Tap Renaico	15:12	15:30
Victoria	Transformador T1	15:12	17:51
Victoria	Transformador T2	15:12	17:55
Curacautín	Transformador N°1 y N°2	15:12	17:55
Traiguén	Transformador N°1, N°2 y N°3	15:12	17:58
EFE Victoria	Tap Victoria	15:12	17:58

Cabe señalar que; al momento de producirse la falla en el tramo de línea Negrete- Renaico, los consumos de SSEE Victoria, Traiguén, Curacautín y EFE Victoria, estaban alimentadas desde la LT66kV Los Ángeles – Collipulli, razón por la cual este IF se encuentra asociado a **IF00631/2016**.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

3. DIAGRAMA SIMPLIFICADO




Figura N°1. Diagrama Unilineal de zona de se produjo de la Falla.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: **IF00629-00630/2016**

FECHA DE FALLA:
11/03/2016

INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli




Figura N°2. Diagrama Unilineal de SE Los Ángeles

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: **IF00629-00630/2016**

FECHA DE FALLA:
11/03/2016

INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli




Figura N°3. Diagrama Unilíneal SE Temuco

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: **IF00629-00630/2016**

FECHA DE FALLA:
11/03/2016

INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli




Figura N°4. Diagrama Unilineal SE Victoria

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: **IF00629-00630/2016**

FECHA DE FALLA:
11/03/2016

INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli




Figura N°5. Diagrama Unilineal Zona afectada

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: **IF00629-00630/2016**

FECHA DE FALLA:
11/03/2016

INSTALACIÓN (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli




Figura N°6. Diagrama Unilineal Zona afectada

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

4. PÉRDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de TRANSNET S.A. involucrada en la falla.

5. PÉRDIDAS DE CONSUMOS.

Subestación	Instalación	MW	Hora Desconexión	Hora Normalización	Observaciones
Negrete	T-1	7	15:12	15:30	Consumos asociados a Frontel
Nahuelbuta	T-1	3	15:12	15:31	Consumos asociados a Frontel
Angol	T-1 y T-2	10,2	15:12	15:34	Consumos asociados a Frontel
Collipulli	T1-T2-T3	4,6	15:12	15:34	Consumos asociados a Frontel
EFE Renaico	Tap Renaico	0,1	15:12	15:30	Consumos asociados a Ferrocarriles EFE
Victoria	Transformador N°1	4,9	15:12	17:51	Frontel: 3,6 MW Codiner: 1,3 MW
Victoria	Transformador N°2	2	15:12	17:55	Consumos asociados a Frontel
Curacautín	Transformador N°1 y N°2	2,1	15:12	17:55	Consumos asociados a Frontel
Traiguén	Transformador N°1, N°2 y N°	3,8	15:12	17:58	Frontel: 2,4 MW Codiner: 1,4 MW
EFE Victoria	Tap Victoria	0,1	15:12	17:58	Consumos asociados a Ferrocarriles EFE
TOTAL		37,8			

ENS = 43,42 MWH

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

S/E	Evento	Horario
Temuco	Apertura por operación de protecciones 52B4.	14:32
Victoria	Apertura Manual 52B5	14:34
Collipulli	Cierre Manual 52B2, Se recupera los consumos del T1 S/E Victoria	14:35
Victoria	Apertura Manual_52B3	14:36
Victoria	Apertura Manual_52B4	14:37
Victoria	Cierre Manual 52B5, Se recuperan los consumos del T2 de S/E Victoria y S/E Curacautín.	14:38
Victoria	Cierre Manual 52B4, Se recuperan los consumos de S/E Traigen y EFE Victoria	14:39
Lautaro	Apertura Manual 52B2	14:45
Victoria	Cierre Manual 52B3, Se recuperan los consumos de EFE Lautaro	14:45
Lautaro	Apertura Manual 52ET3	14:55
Lautaro	Apertura 89B3	14:55
Lautaro	Apertura 89B3	14:55
Lautaro	Apertura Manual 52C2	14:55
Lautaro	Apertura Manual 52C1	14:57
Lautaro	Apertura Manual 52C3	14:57
Lautaro	Apertura Manual CT4	14:57
Lautaro	Apertura Manual 52BT3	15:00
Lautaro	Cierre Manual 52B2, Energizada barra 66 KV S/E Lautaro	15:00
APERTURA POR PROTECCIONES DE INTERRUPTOR 52B4 de S/E Los Ángeles		
Los Ángeles	Apertura por operación de protecciones 52B4.	15:12
Victoria	Apertura Manual 52B1	15:12
Victoria	Cierre Manual 52B1	15:13
Angol	Apertura Manual 52B3	15:26
Los Ángeles	Cierre Manual 52B4	15:30

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016		FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli		
Nahuelbuta	Cierre Manual 52B1 (Operación realizada por STS en coordinación con TRANSNET)	15:31
Collipulli	Apertura Manual 52B2	15:33
Angol	Cierre Manual 52B3, Se recuperan los consumos de S/E Angol y Collipulli	15:34
Victoria	Apertura Manual 52B5	15:35
Collipulli	Cierre Manual 52B2, Se recuperan los consumos del T1 S/E Victoria	15:35
Victoria	Apertura Manual 52B3	15:37
Victoria	Apertura Manual 52B4	15:38
Victoria	Cerrado 52BS; Se recuperan los consumos T2 S/E Victoria y S/E Curacautín	15:38
Victoria	Cierre Manual 52B4; Se recuperan los consumos de S/E Traiguen y EFE Victoria	15:41
Tras la revisión de tramo LT 66kv Pillanlelun - Lautaro de acuerdo a distancia indicada por el relé en el paño B4 de SE Temuco, se encuentra árbol sobre conductores entre estructuras 203-204, debido a tala de tercero el cual no fue informada a TRANSNET. Árbol no corto los conductores pero si produjo que se cortaran hebras en ambos conductores donde estaba apoyado el árbol, condición que fue reparada.		
APERTURA POR PROTECCIONES DE INTERRUPTOR 52B4 de S/E Los Ángeles		
Los Ángeles	Apertura por operación de protecciones 52B4	15:44
Victoria	Apertura Manual 52B2	15:44
Victoria	Cierre Manual 52B2	15:44
Los Ángeles	Cerrado_52B4, Cierre manual por recuperación	15:47
Collipulli	Apertura Manual de 52B2	15:48
Lautaro	Apertura Manual 52B2	16:10
Lautaro	Cerrado_89B3	16:11
Lautaro	Apertura Manual 52B4	16:13
Nahuelbuta	Al momento de recuperar LT 66KV Los Angeles - Victoria. La empresa STS (Propietaria de SE Nahuelbuta) informo que tenia perdida de comunicación para el Cierre de la S/E Nahuelbuta por lo que se realizó en forma local.	16:13
Tras la revisión del Tramo de línea indicado por las protecciones, se detecta máquina de regadío agrícola bajo línea 66 kv entre estructuras 177-178 de LT66kv Los Ángeles - Collipulli, tramo Negrete - Renaico, lo que produce acortamiento de distancia eléctrica ocasionando una descarga a tierra, razón por lo cual y previa autorización del cdec se solicita la desconexión por curso forzoso SD09587/2016 (Anexo 2) del interruptor 52B4 de SE Los Ángeles para retirar dicha maquinaria.		
Los Ángeles	Apertura Manual 52B4, 6MW interrumpidos, (DCF de acuerdo a SD09587/2016)	16:22
Temuco	Cerrado_52B4, Tramo Temuco-Pillanlelun energizando T1 y T3 de SE Pillanlelun	16:38

INFORME DE FALLA REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Lautaro	Abierto_89B3	16:40
MANIOBRAS DE NORMALIZACION PAÑO B4 DE S/E LOS ANGELES		
Los Ángeles	Cerrado_52B4, Tramo 66 KV Los Ángeles -Nahuelbuta, Energizada S/E Negrete	17:39
Angol	Apertura Manual_52B3	17:40
Nahuelbuta	Cerrado 52B1 S/E Nahuelbuta (Propiedad STS), Energiza barra 66 KV en Vacío	17:42
Nahuelbuta	Cerrado 52B2 S/E Nahuelbuta Propiedad STS), Energiza tramo 66 KV nahuelbuta - Angol en vacío	17:43
Angol	Cerrado_52B3, Recuperado consumos de S/E Angol y Collipulli	17:46
Victoria	Apertura Manual 52B5	17:48
Victoria	Apertura Manual 52B4	17:49
Collipulli	Cerrado_52B2, Se recuperan los consumos T1 S/E Victoria	17:51
Victoria	Cerrado_52B5, Se recuperan los consumos de T2 S/E Victoria y S/E Curacautín	17:55
Victoria	Cerrado_52B4, Se recuperan los consumos de S/E Traiguen y EFE Victoria	17:58
Victoria	Cerrado_52B3, Se recuperan los consumos de EFE Lautaro	18:13
Lautaro	Cerrado_52B2	18:22
Lautaro	Cerrado_52C3, recuperado consumos Cto. Pillan CGE	18:29
MICROCORTE PARA LA NORMALIZACION DEL TRAMO LT PILLANLEBUN - LAUTARO		
Personal y tierras retiradas de las instalaciones y conductores reparados en tramo LT 66 kV Pillanlelun - Lautaro.		18:45
Temuco	Apertura Manual 52B4, Microcorte S/E Pillanlelun	19:07
Lautaro	Apertura Manual 52B2, Microcorte S/E Lautaro	19:07
Lautaro	Cerrado_89B3	19:07
Temuco	Cerrado_52B4, termino de microcorte	19:08
Lautaro	52BT3 CERRADO	19:09
Lautaro	Cerrado_52ET3	19:10
Lautaro	52CT4 CERRADO	19:10
Lautaro	Cerrado_52C1	19:13
Lautaro	Cerrado_52C2	19:14
Lautaro	Cerrado_52B4, energizado LT 66 KV Lautaro- Comasa	19:16

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016		FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli		
Nahuelbuta	Cerrado 52BT1 (Propiedad de STS)	19:21
Lautaro	Cerrado_52B2	19:35
Victoria	Abierto_52BS, T1 S/E Victoria alimentado desde S/E Los Ángeles.	19:37
NORMALIZACION DE TOPOLOGIA DE ALIMENTACION SUBSISTEMAS 66 KV LOS ANGELES - TEMUCO EL 12.03.2016		
Collipulli	Apertura del interruptor 52B2	00:06
Victoria	Cierre 52BS	00:07

7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

SUBESTACIÓN	INSTALACIÓN	HORA RELE	RELÉ	PROTECCIÓN OPERADA	OBSERVACIONES
Los Ángeles	Línea 66 kv Los Ángeles - Temuco	15:11	SEL 311C	21N	Interruptor 52B4

INTERRUPTOR 66 KV LÍNEA LOS ANGELES – TEMUCO (52B4)

Protección de distancia, esquema para fallas entre fases y fallas a tierra Relé SEL - 311C

Se establecen 2 condiciones de operación y 2 set de ajustes en el relé:

- **Condición 1-Set de ajustes 1:** Normal, protección de la línea Los Ángeles-Temuco hasta S/E Temuco y con ATR3 S/E Angol en servicio.
- **Condición 2-Set de ajustes 2:** Protección de la línea Los Ángeles-Temuco hasta S/E Temuco y con ATR3 S/E Angol en condición By Pass.

INFORME DE FALLA REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

SET DE AJUSTES 1

Considera Regulador 66/66 KV de Angolen servicio.

S/E Los Ángeles				
52B4				
Grupo 1				
LT 66 kV Los Ángeles - Angol				
Relé	SEL311C			
TT/PP	PTR	=	600 (69000/115)	
TT/CC	CTR	=	120 (600/5)	
Parámetros de Línea				
LT Los Ángeles - Angol	Z1MAG	=	4,62	Ω -sec
	Z1ANG	=	60	°
	Z0MAG	=	15,20	Ω -sec
	Z0ANG	=	75,7	°
	LL	=	49,7	
Unidad Mho de Fase				
Zona	Alcance			Tiempo
Z ₁	Z1P	=	3,70 Ω -sec	0,0 s
Z ₂	Z2P	=	6,00 Ω -sec	0,4 s
Z ₃	Z3P	=	12,40 Ω -sec	1,5 s
Unidad Mho Residual				
Zona	Alcance			Tiempo
Z ₁	Z1P	=	3,70 Ω -sec	0,0 s
Z ₂	Z2P	=	6,00 Ω -sec	0,4 s
Z ₃	Z3P	=	12,40 Ω -sec	1,5 s
Cuadrilateral Residual				
Zona	Alcance			Tiempo
Z ₁	XG1	=	3,7 Ω -sec	0,0 s
	RG1	=	2,20 Ω -sec	
Z ₂	XG2	=	5,40 Ω -sec	0,4 s
	RG2	=	7,00 Ω -sec	
Z ₃	XG3	=	12,40 Ω -sec	1,5 s
	RG3	=	18,00 Ω -sec	
Compensación de Secuencia Cero				

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Zona	Ajuste		
Z ₁	k0M1	=	0,78
	k0A1	=	22,1 °
Z _{2,3,4}	k0M	=	0,78
	k0A	=	22,1 °

SET DE AJUSTES 2

Considera Regulador 66/66 KV de Angol fuera de servicio.

S/E Los Ángeles 52B4 Grupo 2 LT 66 kV Los Ángeles - Angol				
Relé	SEL311C			
TT/PP	PTR	=	600	(69000/115)
TT/CC	CTR	=	120	(600/5)
Parámetros de Línea				
LT Los Ángeles - Angol	Z1MAG	=	4,62	Ω-sec
	Z1ANG	=	60	°
	Z0MAG	=	15,20	Ω-sec
	Z0ANG	=	75,7	°
	LL	=	49,7	
Unidad Mho de Fase				
Zona	Alcance		Tiempo	
Z ₁	Z1P = 3,70	Ω-sec	0,0 s	
Z ₂	Z2P = 5,60	Ω-sec	0,4 s	
Z ₃	Z3P = 12,40	Ω-sec	1,5 s	
Unidad Mho Residual				
Zona	Alcance		Tiempo	
Z ₁	Z1P = 3,70	Ω-sec	0,0 s	
Z ₂	Z2P = 5,60	Ω-sec	0,4 s	
Z ₃	Z3P = 12,40	Ω-sec	1,5 s	
Cuadrilateral Residual				

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Zona	Alcance			Tiempo
Z ₁	XG1	=	3,70 Ω-sec	0,0 s
	RG1	=	2,20 Ω-sec	
Z ₂	XG2	=	5,60 Ω-sec	0,4 s
	RG2	=	7,00 Ω-sec	
Z ₃	XG3	=	12,00 Ω-sec	1,5 s
	RG3	=	18,00 Ω-sec	
Compensación de Secuencia Cero				
Zona	Ajuste			
Z ₁	k0M1	=	0,78	
	k0A1	=	22,1 °	
Z _{2,3,4}	k0M	=	0,78	
	k0A	=	22,1 °	

Funciones de Sobrecorriente Set 1 y Set 2

Relé	Fase 51P	Residual 51N
TTCC	SEL311C	SEL311C
	600/5	600/5
Direccionalidad	Forward	Forward
Curva	C1	C2
Pick Up	3,50 A-sec (420 A-prim)	0,5 A-sec (60 A-prim)
Lever	0,09	0,58
3 x pu	0,567 s	3,915 s
5 x pu	0,385 s	1,957 s
8 x pu	0,297 s	1,119 s

Reconexiones

Nº de reconexiones : 1
Tiempo de reconexión : 10 seg
Tiempo de reposición : 30 seg

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Load encroachment.

Datos:

Máxima carga esperada en sentido directo= 48 MVA

Fp ind= 0,90

Fp cap= 0,95

V= 66 kV

Datos:

Máxima carga esperada en sentido inverso= 10 MVA

Fp ind= 0,90

Fp cap= 0,95

V= 66 kV

Ajustes:

ZLF= $(0,9 \times kV^2 \times CTR) / MVA \times PTR$ = 16,34 Ohm-sec

ZLR= $(0,9 \times kV^2 \times CTR) / MVA \times PTR$ = 64 Ohm-sec

PLAF= arc cos (fp directo) = 26°

NLAF= -arc cos (fp directo) = -18°

PLAR= 180° - arc cos (fp reverso) = 154 °

NLAR= 180 + arc cos (fp reverso) = 198°

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Evento 1: Operación SEL 311C Paño B4 SE Los Ángeles.

Event Report Summary																														
Event Report File:	G:\TEC_TRAN\01_Documentos Comunes\03_EVENTOS RELES\SE_Los_Angeles\52B4\52B4_11032016\110316\CEV_S16_L60_I																													
Relay FID:	FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204																													
Frequency:	# Cycles:	Samples/Cycle:																												
50	60	16																												
Event Date/Time:	Viernes 11 de Marzo de 2016 15:10:42.408																													
Miscellaneous:	<table border="1"> <tbody> <tr><td>EVENT</td><td>CG T</td></tr> <tr><td>LOCATION</td><td>27.72</td></tr> <tr><td>SHOT</td><td>0</td></tr> <tr><td>TARGETS</td><td>ZONE1</td></tr> <tr><td>IA</td><td>95</td></tr> <tr><td>IB</td><td>79</td></tr> <tr><td>IC</td><td>1031</td></tr> <tr><td>IP</td><td>30</td></tr> <tr><td>IG</td><td>1013</td></tr> <tr><td>3I2</td><td>917</td></tr> <tr><td>NFREQ</td><td>50</td></tr> <tr><td>PRE_FAULT_CYCLES</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>START_TIME</td><td>03/11/16,15:10:42.109250</td></tr> <tr><td>TRIG_TIME</td><td>03/11/16,15:10:42.408000</td></tr> </tbody> </table>		EVENT	CG T	LOCATION	27.72	SHOT	0	TARGETS	ZONE1	IA	95	IB	79	IC	1031	IP	30	IG	1013	3I2	917	NFREQ	50	PRE_FAULT_CYCLES	15.000	START_TIME	03/11/16,15:10:42.109250	TRIG_TIME	03/11/16,15:10:42.408000
EVENT	CG T																													
LOCATION	27.72																													
SHOT	0																													
TARGETS	ZONE1																													
IA	95																													
IB	79																													
IC	1031																													
IP	30																													
IG	1013																													
3I2	917																													
NFREQ	50																													
PRE_FAULT_CYCLES	15.000																													
START_TIME	03/11/16,15:10:42.109250																													
TRIG_TIME	03/11/16,15:10:42.408000																													

Figura N°7: Reporte del Evento – SEL 311C Paño B4 SE Los Ángeles

En el reporte del evento se indica una falla de la fase C con una magnitud de 1031 Amperes.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	




Figura N°8: Registro Oscilográfico del Evento - SEL 311C Paño B4 SE Los Ángeles

De acuerdo al registro oscilográfico, se produce operación de la función de protección de distancia para fallas residuales. En este, es posible observar que producto de una falla a tierra de la fase C, se activa el elemento de protección de distancia residual Z2G, el que produce la posterior operación del elemento Z2T que genera la orden de apertura de interruptor 52B4 de SE Los Ángeles.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Evento2: Operación SEL 311C Paño B4 SE Los Ángeles – Cierre automático con reencendido de la falla.

Event Report Summary																													
Event Report File:	G:\TEC_TRAN\01_Documentos Comunes\03_EVENTOS RELES\SE_Los_Angeles\52B4\52B4_11032016\110316\CEV_S16_L30_!																												
Relay FID:	FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204																												
Frequency:	50 # Cycles: 30 Samples/Cycle: 16																												
Event Date/Time:	Viernes 11 de Marzo de 2016 15:10:52.450																												
Miscellaneous:	<table border="1"> <tbody> <tr><td>EVENT</td><td>CG T</td></tr> <tr><td>LOCATION</td><td>27.09</td></tr> <tr><td>SHOT</td><td>1</td></tr> <tr><td>TARGETS</td><td>SOTF ZONE1</td></tr> <tr><td>IA</td><td>0</td></tr> <tr><td>IB</td><td>0</td></tr> <tr><td>IC</td><td>0</td></tr> <tr><td>IP</td><td>30</td></tr> <tr><td>IG</td><td>0</td></tr> <tr><td>3I2</td><td>0</td></tr> <tr><td>NFREQ</td><td>50</td></tr> <tr><td>PRE_FAULT_CYCLES</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>START_TIME</td><td>03/11/16,15:10:52.151250</td></tr> <tr><td>TRIG_TIME</td><td>03/11/16,15:10:52.450000</td></tr> </tbody> </table>	EVENT	CG T	LOCATION	27.09	SHOT	1	TARGETS	SOTF ZONE1	IA	0	IB	0	IC	0	IP	30	IG	0	3I2	0	NFREQ	50	PRE_FAULT_CYCLES	15.000	START_TIME	03/11/16,15:10:52.151250	TRIG_TIME	03/11/16,15:10:52.450000
EVENT	CG T																												
LOCATION	27.09																												
SHOT	1																												
TARGETS	SOTF ZONE1																												
IA	0																												
IB	0																												
IC	0																												
IP	30																												
IG	0																												
3I2	0																												
NFREQ	50																												
PRE_FAULT_CYCLES	15.000																												
START_TIME	03/11/16,15:10:52.151250																												
TRIG_TIME	03/11/16,15:10:52.450000																												

Figura N°9. Resumen del Evento - SEL 311C Paño B4 SE Los Ángeles

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	




Figura N°10. Registro Oscilográfico del Evento - SEL 311C Paño B4 SE Los Ángeles

Del registro oscilográfico se aprecia la correcta operación de la protección SEL311C, posterior al cierre automático con reencendido de la falla, por medio de su lógica de cierre contra falla (SOTF) dado la activación del elemento de distancia residual de zona 2, dando orden de trip en forma instantánea al interruptor 52B4 de S/E Los Angeles.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Event Report Summary																			
Event Report File:	\\10.30.15.210\dc\02_GESTION MEJORA CONTINUA\11_IF\2016\IF 629 11-03-2016 L66 Los Angeles - Victoria\Eventos B4 LA 11.03.2016\CEV_S16_L30_2.CEV																		
Relay FID:	FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204																		
Frequency:	49.99 # Cycles: 30 Samples/Cycle: 16																		
Event Date/Time:	viernes, 11 de marzo de 2016 15:41:56,846																		
Miscellaneous:	<table border="1"> <tbody> <tr><td>EVENT</td><td>CG T</td></tr> <tr><td>LOCATION</td><td>28.25</td></tr> <tr><td>SHOT</td><td>0</td></tr> <tr><td>TARGETS</td><td>ZONE1</td></tr> <tr><td>IA</td><td>88</td></tr> <tr><td>IB</td><td>70</td></tr> <tr><td>IC</td><td>1033</td></tr> <tr><td>IP</td><td>0</td></tr> <tr><td>IG</td><td>1016</td></tr> </tbody> </table>	EVENT	CG T	LOCATION	28.25	SHOT	0	TARGETS	ZONE1	IA	88	IB	70	IC	1033	IP	0	IG	1016
EVENT	CG T																		
LOCATION	28.25																		
SHOT	0																		
TARGETS	ZONE1																		
IA	88																		
IB	70																		
IC	1033																		
IP	0																		
IG	1016																		

Figura N°11: Resumen del Evento - SEL 311C Paño B4 SE Los Ángeles

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	




Figura N°12: Registro Oscilográfico del Evento - SEL 311C Paño B4 SE Los Ángeles

De acuerdo al registro oscilográfico, se produce operación de la función de protección de distancia para fallas residuales. En este, es posible observar que producto de una falla a tierra de la fase C, se activa el elemento de protección de distancia residual Z2G, el que produce la posterior operación del elemento Z2T que genera la orden de apertura de interruptor 52B4 de SE Los Ángeles. Esta no reconecta, dado que la protección se encontraba con la función de protección bloqueada.

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Registro SER

PROT 21/21N - 67N Date: 03/11/16 Time: 16:29:53.908
LOS ANGELES-TCO C/ATR3 ANGOL

FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204 CID=9875

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
68	03/11/16	15:10:41.893	51G	Asserted
67	03/11/16	15:10:41.913	Z3G	Asserted
66	03/11/16	15:10:41.988	Z2G	Asserted
65	03/11/16	15:10:42.013	Z2G	Deasserted
64	03/11/16	15:10:42.018	Z2G	Asserted
63	03/11/16	15:10:42.113	Z2G	Deasserted
62	03/11/16	15:10:42.128	Z2G	Asserted
61	03/11/16	15:10:42.408	Z2T	Asserted
60	03/11/16	15:10:42.408	OUT102	Asserted
59	03/11/16	15:10:42.413	LT5	Asserted
58	03/11/16	15:10:42.448	LT5	Deasserted
57	03/11/16	15:10:42.448	IN101	Deasserted
56	03/11/16	15:10:42.468	Z2T	Deasserted
55	03/11/16	15:10:42.468	Z2G	Deasserted
54	03/11/16	15:10:42.478	Z3G	Deasserted
53	03/11/16	15:10:42.488	67G1T	Deasserted
52	03/11/16	15:10:42.488	51G	Deasserted
51	03/11/16	15:10:42.568	OUT102	Deasserted
50	03/11/16	15:10:52.450	OUT101	Asserted
49	03/11/16	15:10:52.529	IN101	Asserted
48	03/11/16	15:10:52.529	OUT101	Deasserted
47	03/11/16	15:10:52.569	67G1T	Asserted
46	03/11/16	15:10:52.569	51G	Asserted
45	03/11/16	15:10:52.589	Z3G	Asserted
44	03/11/16	15:10:52.594	Z2G	Asserted
43	03/11/16	15:10:52.594	SOTF	Asserted
42	03/11/16	15:10:52.594	SOTFT	Asserted
41	03/11/16	15:10:52.594	OUT102	Asserted
40	03/11/16	15:10:52.599	LT5	Asserted
39	03/11/16	15:10:52.634	LT5	Deasserted
38	03/11/16	15:10:52.634	IN101	Deasserted
37	03/11/16	15:10:52.654	Z2G	Deasserted
36	03/11/16	15:10:52.654	SOTFT	Deasserted
35	03/11/16	15:10:52.659	Z3G	Deasserted
34	03/11/16	15:10:52.669	67G1T	Deasserted
33	03/11/16	15:10:52.669	51G	Deasserted
32	03/11/16	15:10:52.754	OUT102	Deasserted
31	03/11/16	15:28:36.053	OUT101	Asserted
30	03/11/16	15:28:36.132	IN101	Asserted

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

29	03/11/16 15:28:36.132	OUT101	Deasserted
28	03/11/16 15:41:56.426	67G1T	Asserted
27	03/11/16 15:41:56.426	51G	Asserted
26	03/11/16 15:41:56.436	Z3G	Asserted
25	03/11/16 15:41:56.446	Z2G	Asserted
24	03/11/16 15:41:56.846	Z2T	Asserted
23	03/11/16 15:41:56.846	Z2GT	Asserted
22	03/11/16 15:41:56.846	SOTF	Deasserted
21	03/11/16 15:41:56.846	OUT102	Asserted
20	03/11/16 15:41:56.851	LT5	Asserted
19	03/11/16 15:41:56.886	LT5	Deasserted
18	03/11/16 15:41:56.886	IN101	Deasserted
17	03/11/16 15:41:56.901	Z2T	Deasserted
16	03/11/16 15:41:56.901	Z2GT	Deasserted
15	03/11/16 15:41:56.901	Z2G	Deasserted
14	03/11/16 15:41:56.911	Z3G	Deasserted
13	03/11/16 15:41:56.921	67G1T	Deasserted
12	03/11/16 15:41:56.921	51G	Deasserted
11	03/11/16 15:41:57.006	OUT102	Deasserted
10	03/11/16 15:45:44.529	OUT101	Asserted
9	03/11/16 15:45:44.609	IN101	Asserted
8	03/11/16 15:45:44.609	OUT101	Deasserted
7	03/11/16 16:21:13.567	OUT102	Asserted
6	03/11/16 16:21:13.567	OUT104	Asserted
5	03/11/16 16:21:13.572	LT5	Asserted
4	03/11/16 16:21:13.607	LT5	Deasserted
3	03/11/16 16:21:13.607	IN101	Deasserted
2	03/11/16 16:21:13.607	OUT104	Deasserted
1	03/11/16 16:21:13.727	OUT102	Deasserted

En el registro N°66 se aprecia la activación del elemento de protección de distancia de fallas residuales (Z2G) el cual genera orden de TRIP luego de 0,4 s sobre el interruptor 52B4 de SE Los Ángeles (registro N°61 y 60). El tiempo propio de apertura del interruptor fue de 40[ms].

Luego de 10 s, se concreta el cierre automático en el interruptor 52B4 de SE Los Ángeles (Registro N°49), lo cual genera el reencendido de la falla, con la consecuente operación de la lógica de cierre contra falla (SOTF, registro N°44 a 43), dando orden de TRIP en forma instantánea sobre el interruptor (registro N°42 a 41). El tiempo propio de apertura del interruptor fue de 40[ms].

En registro N° 30, se observa la confirmación de cierre de interruptor 52B4. En registro N°25, se observa que la activación de elemento de distancia para falla residual Z2G, el que luego de 0,4 s genera la operan de operación sobre interruptor (Registro N°23). El tiempo propio de apertura registro en interruptor es de 40ms.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

8. ACCIONES CORRECTIVAS A CORTO PLAZO

No aplica

9. ACCIONES CORRECTIVAS A LARGO PLAZO

No aplica

10. CONCLUSIONES

De acuerdo a los antecedentes aportados y al análisis de los registros, se concluye correcta operación de la protección correspondiente al paño B4 de S/E Los Angeles, por medio de su función de protección de distancia para fallas a tierra (21N), reconexión automática (79) y lógica de cierre contra falla (SOTF), en el despeje rápido, oportuno y selectivo de la falla.

11. ANÁLISIS CONJUNTO

El día viernes 11 de Marzo de 2016 a las 14:32 hrs. se registra la apertura por protecciones del interruptor 52B4 en S/E Temuco, asociado a línea de transmisión LT 66kV Temuco – Victoria, afectando los consumos de las subestaciones de poder Pillanlelbun, Lautaro, Victoria, Curacautín, Traiguén, Tap EFE Lautaro y Tap EFE Victoria (Ver IF00631/2016)

A partir de las 14:34 hrs. se inicia maniobras para recuperar consumos desde SE Los Ángeles a través de la línea de transmisión LT 66kV Los Ángeles- Collipulli.

A las 15:12 hrs. se produce la apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Los Angeles, el cual en ese momento respaldaba los consumos de las SSEE Victoria, Traiguén y Curacautín. Se pierde el suministro de las SSEE antes mencionadas y además, las subestaciones que se encuentran en su topología normal conectadas a esta Línea, las cuales son; SE Negrete, SE Nahuelbuta (propiedad de Frontel), S/E Angol y S/E Collipulli.

Tras revisar las protecciones y verificar la distancia de falla indicada por equipo de protección, se detecta máquina de regadío agrícola bajo línea 66 kV entre estructuras 177-178 (27,5km de SE Los Ángeles) la cual produce acortamiento de distancia eléctrica ocasionando una descarga de fase C a tierra.

A las 15:44 hrs personal contratista que realiza inspección pedestre, indica que causa de falla en la LT66kV Temuco – Victoria, fue provocada por la caída de un árbol que se encontraba fuera de la franja de seguridad sobre la línea en el tramo LT 66 kV Pillanlelbun – Lautaro, entre las estructuras

SISTEMA DE TRANSMISIÓN SUR
ZONA ARAUCANIA

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Nº 203 y 204 (14,75km de SE Temuco), producto de la Tala de un tercero el cual no fue informada ni coordinada con TRANSNET (Ver Anexo 2).

A las 16:22 hrs, se realiza la desconexión por curso forzoso (SD09587/2016) de la LT 66kV Los Ángeles- Collipulli, para hacer retiro seguro de maquinaria de riego que estaba provocando la falla a tierra producto del acortamiento de distancia con conductor de la línea.

A las 17:39 hrs y tras el retiro de la maquinaria bajo línea de transmisión en el sector de Negrete se procede con el cierre del interruptor 52B4 de S/E Los Angeles.

A las 19:08 hrs y tras la reparación de los conductores afectados por la caída del árbol en el tramo Pillanlelbun-Lautaro se procede con el cierre del interruptor 52B4 de S/E Temuco.

A las 19:14 hrs. cierre del 52C2 de S/E Lautaro normalizando a este horario la totalidad de los consumos afectados por estas dos fallas.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Anexo N° 1
Registro eventos SCADA

INFORME DE FALLA REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

SE	Fecha	Hora	Estado	Descripcion
Temuco	2016/03/11	14:31:56.355	1	Temuco_66_ST_Abierto_52B4
Temuco	2016/03/11	14:32:06.433	1	Temuco_66_ST_Cerrado_52B4
Temuco	2016/03/11	14:32:06.515	1	Temuco_66_ST_Abierto_52B4
Victoria	2016/03/11	14:33:39.773	1	Victoria_66_ST_Abierto_52BS
Collipulli	2016/03/11	14:34:24.805	1	Collipu_66_ST_Cerrado_52B2
Victoria	2016/03/11	14:35:23.341	1	Victoria_66_ST_Abierto_52B3
Victoria	2016/03/11	14:36:46.430	1	Victoria_66_ST_Abierto_52B4
Victoria	2016/03/11	14:37:27.647	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52BS
Victoria	2016/03/11	14:39:09.311	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52B4
Lautaro	2016/03/11	14:44:50.640	1	Lautaro_66_ST_Abierto_52B2
Victoria	2016/03/11	14:45:33.923	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52B3
Lautaro	2016/03/11	14:54:44.567	1	Lautaro_23_ST_Abierto_52ET3
Lautaro	2016/03/11	14:54:48.741	1	Lautaro_23_ST_Abierto_89B3
Lautaro	2016/03/11	14:55:08.028	1	Lautaro_15_ST_Abierto_52C2
Lautaro	2016/03/11	14:56:33.309	1	Lautaro_13,2_ST_Abierto_52C1
Lautaro	2016/03/11	14:56:43.558	1	Lautaro_15_ST_Abierto_52C3
Lautaro	2016/03/11	14:56:55.586	1	Lautaro_13,2_ST_Abierto_52CT4
Lautaro	2016/03/11	14:58:50.665	1	Lautaro_66_ST_Abierto_52BT3
Lautaro	2016/03/11	15:00:04.117	1	Lautaro_66_ST_Cerrado_52B2
Los Angeles	2016/03/11	15:12:09.013	1	LÁngeles_66_ST_Abierto_52B4
Victoria	2016/03/11	15:12:09.882	1	Victoria_66_ST_Abierto_52B1
Victoria	2016/03/11	15:12:19.993	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52B1
Los Angeles	2016/03/11	15:12:20.078	1	LÁngeles_66_ST_Cerrado_52B4
Los Angeles	2016/03/11	15:12:20.199	1	LÁngeles_66_ST_Abierto_52B4
Angol	2016/03/11	15:25:45.919	1	Angol_66_ST_Abierto_52B3
Los Angeles	2016/03/11	15:30:03.686	1	LÁngeles_66_ST_Cerrado_52B4
Collipulli	2016/03/11	15:32:46.487	1	Collipu_66_ST_Abierto_52B2
Angol	2016/03/11	15:33:27.901	1	Angol_66_ST_Cerrado_52B3
Victoria	2016/03/11	15:34:40.686	1	Victoria_66_ST_Abierto_52BS
Collipulli	2016/03/11	15:35:02.659	1	Collipu_66_ST_Cerrado_52B2
Victoria	2016/03/11	15:36:23.917	1	Victoria_66_ST_Abierto_52B3
Victoria	2016/03/11	15:37:14.778	1	Victoria_66_ST_Abierto_52B4
Victoria	2016/03/11	15:38:15.053	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52BS
Victoria	2016/03/11	15:40:24.099	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52B4

INFORME DE FALLA REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Victoria	2016/03/11	15:43:24.160	1	Victoria_66_ST_Abierto_52B2
Los Angeles	2016/03/11	15:43:24.460	1	LÁngeles_66_ST_Abierto_52B4
Victoria	2016/03/11	15:43:34.262	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52B2
Los Angeles	2016/03/11	15:47:12.168	1	LÁngeles_66_ST_Cerrado_52B4
Collipulli	2016/03/11	15:48:15.457	1	Collipu_66_ST_Abierto_52B2
Lautaro	2016/03/11	16:10:31.868	1	Lautaro_66_ST_Abierto_52B2
Lautaro	2016/03/11	16:11:03.809	1	Lautaro_23_ST_Cerrado_89B3
Lautaro	2016/03/11	16:13:10.534	1	Lautaro_66_ST_Abierto_52B4
Los Angeles	2016/03/11	16:22:41.195	1	LÁngeles_66_ST_Abierto_52B4
Temuco	2016/03/11	16:37:55.355	1	Temuco_66_ST_Cerrado_52B4
Lautaro	2016/03/11	16:40:08.287	1	Lautaro_23_ST_Abierto_89B3
Los Angeles	2016/03/11	17:39:14.442	1	LÁngeles_66_ST_Cerrado_52B4
Angol	2016/03/11	17:39:53.023	1	Angol_66_ST_Abierto_52B3
Angol	2016/03/11	17:46:05.283	1	Angol_66_ST_Cerrado_52B3
Victoria	2016/03/11	17:47:47.664	1	Victoria_66_ST_Abierto_52BS
Victoria	2016/03/11	17:48:24.922	1	Victoria_66_ST_Abierto_52B4
Collipulli	2016/03/11	17:50:42.242	1	Collipu_66_ST_Cerrado_52B2
Victoria	2016/03/11	17:55:01.095	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52BS
Victoria	2016/03/11	17:58:18.560	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52B4
Victoria	2016/03/11	18:12:29.867	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52B3
Lautaro	2016/03/11	18:22:12.116	1	Lautaro_66_ST_Cerrado_52B2
Lautaro	2016/03/11	18:29:12.530	1	Lautaro_15_ST_Cerrado_52C3
Temuco	2016/03/11	19:06:28.291	1	Temuco_66_ST_Abierto_52B4
Lautaro	2016/03/11	19:06:34.692	1	Lautaro_66_ST_Abierto_52B2
Lautaro	2016/03/11	19:07:03.487	1	Lautaro_23_ST_Cerrado_89B3
Temuco	2016/03/11	19:07:32.443	1	Temuco_66_ST_Cerrado_52B4
Lautaro	2016/03/11	19:08:55.406	1	Lautaro_66_ST_Cerrado_52BT3
Lautaro	2016/03/11	19:09:32.938	1	Lautaro_23_ST_Cerrado_52ET3
Lautaro	2016/03/11	19:09:55.486	1	Lautaro_13,2_ST_Cerrado_52CT4
Lautaro	2016/03/11	19:12:27.433	1	Lautaro_13,2_ST_Cerrado_52C1
Lautaro	2016/03/11	19:13:15.883	1	Lautaro_15_ST_Cerrado_52C2
Lautaro	2016/03/11	19:15:51.575	1	Lautaro_66_ST_Cerrado_52B4
Lautaro	2016/03/11	19:35:14.022	1	Lautaro_66_ST_Cerrado_52B2
Victoria	2016/03/11	19:36:34.452	1	Victoria_66_ST_Abierto_52BS
Victoria	2016/03/12	00:06:07.904	1	Victoria_66_ST_Cerrado_52BS
Collipulli	2016/03/12	00:07:06.541	1	Collipu_66_ST_Abierto_52B2

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Anexo N° 2
SD 09587/2010

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	



CDEC-SIC
Centro de Despacho Económico de Carga
Sistema Interconectado Central

TRANSNET

CONSULTA	SOLICITUDES DE DESCONEXIÓN / INTERVENCIÓN	BÚSQUEDA
Número :	SD09587/2016	Fecha : 11/03/2016
Empresa :	TRANSNET	Hora : 23:16
Instalación o Equipo :	Linea : VICTORIA____066 - L.ANGELES____066 Tramo : NEGRETE____066 - L.ANGELES____066 Desconexión / Curso Forzoso Consumo Libre / Regulado Consumos Afectados : Distribuidores Afectados: Nombre : FRONTEL / Perd. Estm. de Potencia: 6 MW / Region : Octava	
Objetivo del trabajo :	Desconexión de curso forzoso del interruptor 52B4 de S/E Los Angeles por retiro de Maquina de riego que estaba en contacto con LT 66kV Los Angeles-Tap Negrete. Consumos afectados SE Tap Negrete 6MW	

INICIO				TÉRMINO			
Fecha :	11/03/2016	Hora :	16:22	Fecha :	11/03/2016	Hora :	17:39

INICIO EFECTIVO				TÉRMINO EFECTIVO			
Fecha :	11/03/2016	Hora :	16:22	Fecha :	11/03/2016	Hora :	17:39

Solicitante : Pablo Pino Tobar

DPO	DCO	DOP
Ejecu	Pend	Pend

Autorizada Automáticamente

Aceptar

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Anexo N° 3
Registro fotográfico

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS


INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	



Fotografía N°1.- Maquina agrícola bajo línea

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	



Fotografía N°2.- Muestras de descarga en el conductor

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	



Fotografía N°3.- Maquina agrícola retirada

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Anexo N° 3
Setting de las protecciones

INFORME DE FALLA REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

Group 1
Group Settings:
RID =PROT 21/21N - 67N TID =LOS ANGELES-TCO C/ATR3 ANGOL
CTR = 120
CTRP = 6000 PTR = 600.00 PTRS = 10000.00
Z1MAG = 4.62 Z1ANG = 60.00
ZOMAG = 15.20 ZOANG = 75.70 LL = 49.70 APP = 311C
E21P = 3 E21MG = 3 E21XG = 3
E50P = 2 E50G = 2 E50Q = N
E51P = Y E51G = Y E51Q = N
E32 = AUTO EOOS = N ELOAD = Y ESOTF = Y
EVOLT = N E25 = N E81 = N EFLOC = Y
ELOP = Y ECOMM = N E79 = 1 EZ1EXT= N
ECCVT = N ESV = 6 ELAT = 6 EDP = 16
EDEM = THM EADVS = Y
Z1P = 3.70 Z2P = 6.00 Z3P = 12.40
50PP1 = 0.50 50PP2 = 0.50 50PP3 = 0.50
Z1MG = 3.70 Z2MG = 6.00 Z3MG = 12.40
XG1 = 3.70 XG2 = 5.40 XG3 = 12.40
RG1 = 2.20 RG2 = 7.00 RG3 = 18.00
XGPOL = I2 TANG = 0.0
50L1 = 0.50 50L2 = 0.50 50L3 = 0.50
50GZ1 = 0.50 50GZ2 = 0.50 50GZ3 = 0.50
kOM1 = 0.780 kOA1 = 22.10
kOM = 0.780 kOA = 22.10
Z1PD = 0.00 Z2PD = 20.00 Z3PD = 75.00
Z1GD = 0.00 Z2GD = 20.00 Z3GD = 75.00
Z1D = 0.00 Z2D = 20.00 Z3D = 75.00
50P1P = 2.50 50P2P = 15.00
67P1D = 0.00 67P2D = 0.00
50G1P = 0.40 50G2P = 12.50
67G1D = 0.00 67G2D = 0.00
51PP = 3.50 51PC = C1 51PTD = 0.09 51PRS = N
51GP = 0.50 51GC = C2 51GTD = 0.58 51GRS = N
ZLF = 16.34 ZLR = 64.00
PLAF = 35.00 NLAF = -18.00 PLAR = 154.00 NLAR = 198.00
DIR3 = F DIR4 = F
ORDER = QVI
79OI1 = 500.00
79RSD = 1800.00 79RSLD= 300.00 79CLSD= 0.00
CLOEND= OFF 52AEND= 2.00 SOTFD = 500.00
DMTC = 5 PDEMP = 0.50 GDEMP = 0.50 QDEMP = 0.50
TDURD = 8.00 CFD = 50.00 3POD = 2.50 OPO = 52
50LP = 0.25
SV1PU = 17.50 SV1DO = 0.00 SV2PU = 0.00 SV2DO = 0.00
SV3PU = 0.00 SV3DO = 50.00 SV4PU = 0.00 SV4DO = 50.00
SV5PU = 0.00 SV5DO = 50.00 SV6PU = 0.00 SV6DO = 50.00
SELogic group 1
SELogic Control Equations:
TR =M1P + Z1G + M2PT + Z2GT + M3PT + Z3GT + 51PT + 51GT + OC + Z1T
+ Z2T + Z3T
TRSOTF=M2P + Z2G + 50P2 + 50G2
DTT =0

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

ULTR =!(M1P + Z1G + M2PT + Z2GT + M3PT + Z3GT + 51PT + 51GT + OC + Z1T
+ Z2T + Z3T)

52A =IN101

CL =CC * IN102

ULCL =TRIP + LT2

79RI =M1P + Z1G + Z1T + M2PT + Z2GT + Z2T + 51PT + 51GT

79RIS =LB2 * SV2

79DTL =M3PT + Z3GT + Z3T + OC + SV1T

79DLS =0

79SKP =0

79STL =0

79BRS =0

79SEQ =0

79CLS =1

SET1 =M1P + Z1G + M2PT + Z2GT + M3PT + Z3GT

RST1 =TRGTR

SET2 =OC * IN102

RST2 =!IN101

SET3 =51PT + 51GT

RST3 =TRGTR

SET4 =0

RST4 =0

SET5 =TRIP

RST5 =TRGTR + !IN101

SET6 =0

RST6 =0

67P1TC=1

67P2TC=1

67G1TC=1

67G2TC=1

51PTC =M3P

51GTC =!LB1 * F32Q

SV1 =(SV1T + LT5 * IN104) * !TRGTR

SV2 =(SV2 + /LB2 + RB1) * !RB2

SV3 =RB3

SV4 =RB4

SV5 =0

SV6 =0

OUT101=CLOSE

OUT102=TRIP

OUT103=LT1 + LT3

OUT104=LT2

OUT105=SV1T

OUT106=LOP

OUT107=SV1T

DP1 =1

DP2 =1

DP3 =IN101

DP4 =IN102

DP5 =LB1

DP6 =LB2 * SV2

DP7 =LT1

DP8 =LT3

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: IF00629-00630/2016	FECHA DE FALLA: 11/03/2016
INSTALACION (ES) LT 66 KV Los Angeles - Collipulli	

```

DP9    =LOP
DP10   =SV1T
DP11   =0
DP12   =SV1T
DP13   =SG1
DP14   =SG2
DP15   =0
DP16   =0
SS1    =0
SS2    =SV4T
SS3    =0
SS4    =0
SS5    =0
SS6    =0
ER     =TRIP + CLOSE + OC + CC + SV1T
FAULT  =TRIP
BSYNCH=0
CLMON  =0
E32IV  =1
Global Settings:
TGR    = 0.00      NFREQ = 50      PHROT = ABC
DATE_F= MDY      FP_TO = 15.00    SCROLL= 5
LER    = 30       PRE    = 5       DCLOP = OFF      DCHIP = OFF
IN101D= 0.00      IN102D= 0.00     IN103D= 0.00    IN104D= 0.00
IN105D= 0.00      IN106D= 0.00
EBMON  = N

```

INFORME DE FALLA

PÉRDIDA DE ENERGÍA S/E NEGRETE

11 de Marzo 2016

**Centro Control Transmisión
18 de Marzo de 2016**

Evento: Interrupción línea 66 kV Los Ángeles Nahuelbuta
Ubicación: SE Negrete, VIII Región.
Fecha – Hora inicio: 11 de Marzo 15:12 hrs.
Fecha – Hora término: 11 de Marzo 15:30 hrs.
Fecha – Hora inicio: 11 de Marzo 15:44 hrs.
Fecha – Hora término: 11 de Marzo 15:47 hrs.
Fecha – Hora inicio: 11 de Marzo 16:22 hrs.
Fecha – Hora término: 11 de Marzo 17:39 hrs.
Informe de Falla CDEC: IF00636/2016 / IF00637/2016 / IF00638/2016
Comuna ID: 8307.
Código de falla: 2011.
Fenómeno Físico: ACC2.
Elemento: TX2.
Fenómeno Eléctrico: No aplica.
Modo: No aplica.

Antecedentes generales.

- **Listado de eventos generados y registrados en SCADA:**
Se muestra en el Anexo N° 1.
- **Registros de eventos y oscilografías:** No hay.
- **Consumos afectados:**
 - **S/E Negrete:** 5.8 MW (FRONTEL) Primer Evento
 - **S/E Negrete:** 5.9 MW (FRONTEL) Segundo Evento
 - **S/E Negrete:** 5.8 MW (FRONTEL) Tercer Evento
- **Protecciones operadas:** No hay.
- **Esquema previo:** La representación gráfica de la disposición de las instalaciones, se muestra en Anexo N° 2.
- **Ajustes de protecciones:** No aplica.
- **Fotografías de la falla:** No aplica.

- **Hechos sucedidos:**

- **Primer Evento**

15:12 hrs. Se recibe alarma Scada sin energía S/E Negrete.

15:13 hrs. Se le da aviso al CDEC, Transnet, Frontel y a personal de mantenimiento STS.

15:13 hrs. El COT informa que opera la línea 66 kV Los Ángeles Nahuelbuta, (propiedad de Transnet). La S/E Los Negrete queda sin energía la cual es suministrada través de la línea de Transnet.

Transnet informa que se energizara desde los Ángeles hasta Nahuelbuta energizando la S/E Negrete.

15:30 hrs. COT cierra con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles (en coordinación con STS), recuperando el 100 % de los consumos de S/E Negrete.

- **Segundo Evento**

15:44 hrs. Se recibe alarma Scada sin energía S/E Negrete.

15:45 hrs. Se le da aviso al CDEC, Transnet, Frontel y a personal de mantenimiento STS.

15:45 hrs. El COT informa que opera alas 15:44 hrs. el 52B4 línea 66 KV Los Ángeles Nahuelbuta de S/E Los Ángeles, La S/E Negrete queda sin energía la cual es suministrada través de la línea de Transnet.

COT informa que existe un arco eléctrico en la línea AT con pivote de riego Sector Granero Comuna de Negrete entre las estructuras N° 175 y 178.

15:47 hrs. COT cierra el 52B4 en S/E Los Ángeles (en coordinación con STS), recuperando el 100% de los consumos de S/E Negrete.

▪ **Tercer Evento**

COT informa que existe un arco eléctrico en la línea 66 kV Los Ángeles Nahuelbuta con un pivote de riego sector Granero Comuna de Negrete entre las estructuras N° 175 y 178 e informan que deberán desconectar la línea AT para retirar la estructura de riego.

16:22 hrs. COT procede con la apertura del 52B4 de S/E Los Ángeles.

17:39 hrs. COT cierra con éxito el 52B4 en S/E Los Ángeles (en coordinación con STS), recuperando el 100 % de los consumos de S/E Negrete.

Causa definitiva: Falla en instalaciones de terceros, por arco eléctrico línea 66 kV Los Ángeles Nahuelbuta con pivote de riego sector Granero Comuna de Negrete, entre las estructuras N° 175 y 178.

- **Conclusión:** Pérdida de suministro debido a falla en instalación de terceros.

ANEXO 1: Listado de eventos sistema SCADA.

TimeStamp	RTU	Message
11-03-2016 15:12:15,890	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:12:28,930	NEG_52BT1 - Potencia activa total	Valor = 0 Mw (estado LOW)
11-03-2016 15:24:30,094	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:31:48,416	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 8 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:43:28,530	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:43:41,850	NEG_52BT1 - Potencia activa total	Valor = 0 Mw (estado LOW)
11-03-2016 15:43:54,530	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:47:17,161	NEG_52E2 - Corriente Fase 1	Valor = 190 A (estado HIGH)
11-03-2016 15:47:29,591	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 14 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:47:29,591	NEG_52E2 - Corriente Fase 1	Valor = 107 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:47:29,591	NEG_52BT1 - Potencia activa total	Valor = 6.375 Mw (estado NORMAL)
11-03-2016 15:47:17,161	NEG_52E2 - Corriente Fase 1	Valor = 190 A (estado HIGH)
11-03-2016 15:47:29,591	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 14 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:47:29,591	NEG_52E2 - Corriente Fase 1	Valor = 107 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:47:29,591	NEG_52BT1 - Potencia activa total	Valor = 6.375 Mw (estado NORMAL)
11-03-2016 16:22:46,523	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 16:22:46,523	NEG_52BT1 - Potencia activa total	Valor = 0 Mw (estado LOW)
11-03-2016 16:40:39,339	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 16:41:23,949	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 16:43:35,600	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 16:44:17,970	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 16:44:17,970	NEG_52BT1 - Potencia activa total	Valor = 0 Mw (estado LOW)
11-03-2016 16:46:29,721	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 16:48:45,611	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 16:48:45,611	NEG_52BT1 - Potencia activa total	Valor = 0 Mw (estado LOW)
11-03-2016 16:51:58,582	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 17:05:59,867	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 17:13:06,709	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 17:20:14,821	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 17:33:42,765	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 17:34:20,736	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 17:38:12,927	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 17:38:32,667	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 17:39:22,647	NEG_52E1 - Corriente Fase 1	Valor = 12 A (estado NORMAL)
11-03-2016 17:39:28,937	NEG_52BT1 - Potencia activa total	Valor = 5.17 Mw (estado NORMAL)

ANEXO N° 2 Disposición de las instalaciones.




Figura N°1. Diagrama simplificado.

SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR
STS

INFORME DE FALLA
SIN ENERGÍA S/E LOS SAUCES
11 de Marzo de 2016

Centro de Control de Transmisión
18 de Marzo de 2016

Evento: Sin energía S/E Los Sauces.
Ubicación: S/E Los Sauces, IX Región.
Fecha – Hora inicio: 11 de Marzo de 2016 15:12 hrs.
Fecha – Hora término: 11 de Marzo de 2016 15:34 hrs
Fecha – Hora inicio: 11 de Marzo de 2016 15:44 hrs
Fecha – Hora término: 11 de Marzo de 2016 17:46 hrs
Informe de Falla CDEC: IF 00639/2016 / IF 00640/2016
Comuna ID: 9206.
Código de falla: 2011.
Fenómeno Físico: ACC2.
Elemento: TX2.
Fenómeno Eléctrico: No aplica.
Modo: No aplica.

Antecedentes generales.

- **Listado de eventos generados y registrados en SCADA:**
 - Se muestran en Anexo N°1.
- **Registros de eventos:**
 - Se muestran en Anexo N° 2.
- **Consumos afectados:**
 - S/E Los Sauces : 2.6 MW Primer Evento
 - S/E Los Sauces : 2.6 MW Segundo Evento
- **Esquema previo:**
 - Se muestra en Anexo N° 3.
- **Ajustes de protecciones:** No aplica.
- **Fotografías de la falla:** No aplica.

- **Hechos sucedidos:**

- **Primer Evento**

15:12 hrs. Se recibe alarma Scada sin energía S/E Los Sauces.

15:13 hrs. Se le da aviso al CDEC, Transnet, Frontel y a personal de mantenimiento STS.

15:13 hrs. El COT informa que opera la línea 66 kV Los Ángeles Nahuelbuta, propiedad de Transnet. La S/E Los Sauces queda sin energía la cual es suministrada través de la línea de Transnet.

Transnet informa que se energizara desde los Ángeles hasta Nahuelbuta y se coordina para la recuperación de los consumos.

15:30 hrs. COT cierra con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles (en coordinación con STS).

15:31 hrs. STS cierra el 52B1 en S/E Nahuelbuta (en coordinación con el COT).

15:34 hrs. COT cierra con éxito del 52B3 en S/E Angol (en coordinación con STS), recuperando el 100 % de los consumos de S/E Los Sauces.

- **Segundo Evento**

15:44 hrs. Se recibe alarma Scada sin energía S/E Los Sauces.

15:45 hrs. Se le da aviso al CDEC, Transnet, Frontel y a personal de mantenimiento STS.

15:45 hrs. El COT informa que opera la línea 66 KV Los Ángeles Nahuelbuta propiedad de Transnet. La S/E Los Sauces queda sin energía la cual es suministrada través de la línea de Transnet.

COT informa que existe un arco eléctrico en la línea AT con pivote de riego Sector Granero Comuna de Negrete entre las estructuras N° 175 y 178.

16:22 hrs. COT procede con la apertura del 52B4 de S/E Los Ángeles por retiro de pivote de riego.

17:39 hrs. COT cierra con éxito el 52B4 en S/E Los Ángeles (en coordinación con STS).

17:42 hrs. STS cierra el 52B1 en S/E Nahuelbuta (en coordinación con el COT).

17:43 hrs. STS cierra el 52B2 en S/E Nahuelbuta (en coordinación con el COT).

17:46 hrs. COT cierra el 52B3 en S/E Angol (en coordinación con STS), recuperando el 100% de los consumos de S/E Los Sauces.

Causa definitiva: Interrupción línea 66 KV Los Ángeles Nahuelbuta propiedad de Transnet. por arco eléctrico en la línea AT con pivote de riego Sector Granero Comuna de Negrete entre las estructuras N° 175 y 178.

- **Conclusión:** Pérdida de suministro debido a falla en instalación de terceros.

ANEXO N° 1. Alarmas SCADA

TimeStamp	RTU	Message
11-03-2016 15:12:19.480	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 0 kv (estado LOW)
11-03-2016 15:12:52.380	SAU_52BT1 Corriente_fase_1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:12:52.380	SAU_52BT1 Corriente_fase_2	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:12:52.380	SAU_52BT1 Corriente_fase_3	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:12:52.380	SAU_52BT1 Potencia_activa	Valor = 0 Mw (estado LOW)
11-03-2016 15:12:52.380	SAU_52BT1 Tension Entre Fases_1 y 2	Valor = 0 kv (estado LOW-LOW)
11-03-2016 15:12:52.380	SAU_52E3 Corriente_fase_1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:12:52.380	SAU_52E3 Corriente_fase_2	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:12:52.380	SAU_52E3 Corriente_fase_3	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:33:37.997	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 24.098 kv (estado HIGH)
11-03-2016 15:33:52.307	SAU_52BT1 Corriente_fase_1	Valor = 20 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:33:52.307	SAU_52BT1 Corriente_fase_2	Valor = 22 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:33:52.307	SAU_52BT1 Corriente_fase_3	Valor = 24 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:33:52.307	SAU_52BT1 Potencia_activa	Valor = 2.711 Mw (estado NORMAL)
11-03-2016 15:33:52.307	SAU_52BT1 Tension Entre Fases_1 y 2	Valor = 71.58 kv (estado NORMAL)
11-03-2016 15:33:52.307	SAU_52E3 Corriente_fase_1	Valor = 32 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:33:52.307	SAU_52E3 Corriente_fase_2	Valor = 26 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:33:52.307	SAU_52E3 Corriente_fase_3	Valor = 40 A (estado NORMAL)
11-03-2016 15:34:52.347	SAU_52BT1 Tension Entre Fases_1 y 2	Valor = 72.21 kv (estado HIGH)
11-03-2016 15:35:08.047	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 23.558 kv (estado NORMAL)
11-03-2016 15:35:52.368	SAU_52BT1 Tension Entre Fases_1 y 2	Valor = 70.2 kv (estado NORMAL)
11-03-2016 15:41:52.309	SAU_52BT1 Tension Entre Fases_1 y 2	Valor = 63.27 kv (estado LOW)
11-03-2016 15:42:24.050	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 21.146 kv (estado LOW)
11-03-2016 15:42:44.020	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 21.589 kv (estado NORMAL)
11-03-2016 15:42:54.070	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 21.421 kv (estado LOW)
11-03-2016 15:43:52.400	SAU_52BT1 Corriente_fase_1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:43:52.400	SAU_52BT1 Corriente_fase_2	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:43:52.400	SAU_52BT1 Corriente_fase_3	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:43:52.400	SAU_52BT1 Potencia_activa	Valor = 0.031 Mw (estado LOW)
11-03-2016 15:43:52.400	SAU_52BT1 Tension Entre Fases_1 y 2	Valor = 0 kv (estado LOW-LOW)
11-03-2016 15:43:52.400	SAU_52E3 Corriente_fase_1	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:43:52.400	SAU_52E3 Corriente_fase_2	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 15:43:52.400	SAU_52E3 Corriente_fase_3	Valor = 0 A (estado LOW)
11-03-2016 16:01:03.976	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 0 kv (estado LOW)
11-03-2016 17:46:16.160	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 24.122 kv (estado HIGH)
11-03-2016 17:46:52.150	SAU_52BT1 Corriente_fase_1	Valor = 20 A (estado NORMAL)
11-03-2016 17:46:52.150	SAU_52BT1 Corriente_fase_2	Valor = 27 A (estado NORMAL)
11-03-2016 17:46:52.150	SAU_52BT1 Corriente_fase_3	Valor = 27 A (estado NORMAL)
11-03-2016 17:46:52.150	SAU_52BT1 Potencia_activa	Valor = 3.029 Mw (estado NORMAL)
11-03-2016 17:46:52.150	SAU_52BT1 Tension Entre Fases_1 y 2	Valor = 70.09 kv (estado NORMAL)
11-03-2016 17:46:52.150	SAU_52E3 Corriente_fase_1	Valor = 33 A (estado NORMAL)
11-03-2016 17:46:52.150	SAU_52E3 Corriente_fase_2	Valor = 28 A (estado NORMAL)
11-03-2016 17:46:52.150	SAU_52E3 Corriente_fase_3	Valor = 45 A (estado NORMAL)
11-03-2016 17:49:25.921	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 23.935 kv (estado NORMAL)
11-03-2016 17:49:36.401	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 24.149 kv (estado HIGH)
11-03-2016 17:49:54.771	SAU_Alarma 51N Prot Respaldo Trafo	Valor = NORMAL (estado normal)
11-03-2016 17:50:46.001	SAU_52ET1 Tension Entre Fases_2 y 3	Valor = 23.195 kv (estado NORMAL)

ANEXO N° 2. Registro eventos

E01_D001_prn				
SIMATIC LOS_SAUCES 28-12-2013 / 66kV / TRAF0 / E01_D001/6MD664 V04.82.05 13.03.16 00:15:16				
1 Settings groups				
2 Annunciation				
2.1 Event Log - 13/03/2016 00:15:16.203 (SIGNALS\OPSIG.SFP)				
Event Log - 13/03/2016 00:15:16.203 (SIGNALS\OPSIG.SFP)				
Number	Indication	Value	Date and time	Cause
	Subetension Linea	OFF	11.03.2016 17:46:05.514	Spontaneous Com.Issued=AutoLocal
	Subetension Linea	ON	11.03.2016 15:43:24.413	Spontaneous Com.Issued=AutoLocal
	Subetension Linea	OFF	11.03.2016 15:33:28.114	Spontaneous Com.Issued=AutoLocal
	Subetension Linea	ON	11.03.2016 15:12:10.113	Spontaneous Com.Issued=AutoLocal
00068	Clock Synchronization Error	OFF	01.03.2016 00:06:25.001	Spontaneous Com.Issued=AutoLocal
00068	Clock Synchronization Error	ON	01.03.2016 00:04:30.516	Spontaneous Com.Issued=AutoLocal
	Sistema refrigeracion conectado	OFF	27.01.2016 12:58:53.870	Spontaneous

ANEXO N° 3. Disposición de las instalaciones.




Figura N°1 Unilineal simplificado con la disposición de las instalaciones.

INFORME DE FALLA

PÉRDIDA DE ENERGÍA Y OPERACIÓN RELÉ DIFERENCIA DE BARRA 66 KV EN S/E NAHUEL BUTA

11 de Marzo 2016

**Centro Control Transmisión
18 de Marzo de 2016**

Evento: Interrupción línea 66 kV Los Ángeles Nahuelbuta y operación del relé diferencial de barra 66 kV.
Ubicación: SE Nahuelbuta, IX Región.
Fecha – Hora inicio: 11 de Marzo 15:12 hrs.
Fecha – Hora término: 11 de Marzo 15:31 hrs.
Fecha – Hora inicio: 11 de Marzo 15:44 hrs.
Fecha – Hora término: 11 de Marzo 19:21 hrs.
Informe de Falla CDEC: IF00641/2016 - IF00641/2016
Comuna ID: 9209.
Código de falla: 2011.
Fenómeno Físico: ACC2.
Elemento: PR6.
Fenómeno Eléctrico: DI21.
Modo: 13.

Antecedentes generales.

- **Listado de eventos generados y registrados en SCADA:**
Se muestra en el Anexo N° 1.
- **Registros de eventos y oscilografías:** Anexo N° 2.
- **Consumos afectados:**
 - **S/E Nahuelbuta:** 3.4 MW (FRONTEL) Primer evento.
 - **S/E Nahuelbuta:** 1.9 MW (FRONTEL) Segundo evento.
- **Protecciones operadas:**

Primer evento: SEL-311C y SEL-311L asociadas al interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta.

Segundo evento: SEL-311C y SEL-311L asociadas al interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta. Posterior a la apertura del interruptor 52B1 se produce una operación de la protección diferencial de barra SEL-487B, disparo sobre los interruptores 52B1, 52B2 y 52BT1 de S/ Nahuelbuta.
- **Acciones a corregir a corto plazo:** Anexo N° 3.
- **Ajustes de protecciones:** Anexo N° 4.
- **Esquema previo:** La representación gráfica de la disposición de las instalaciones, se muestra en Anexo N° 5.
- **Fotografías de la falla:** No hay.

- **Hechos sucedidos:**

- **Primer Evento**

15:12 hrs. Se recibe alarma Scada sin energía S/E Negrete e interrupción del 52B1 línea 66 kV Los Ángeles Nahuelbuta de S/E Nahuelbuta.

15:13 hrs. Se le da aviso al CDEC, Transnet, Frontel y a personal de mantenimiento STS.

15:13 hrs. El COT informa que opera a las 15:12 hrs. el 52B4 línea 66 kV Los Ángeles Nahuelbuta de S/E Los Ángeles, (propiedad de Transnet). La S/E Nahuelbuta queda sin energía la cual es suministrada través de la línea de Transnet.

Transnet informa que se energizara desde los Ángeles hasta Nahuelbuta.

15:30 hrs. COT cierra con éxito del 52B4 de S/E Los Ángeles (en coordinación con STS).

15:31 hrs. STS cierra el 52B1 en S/E Nahuelbuta (en coordinación con el COT), recuperando el 100 % de los consumos S/E Nahuelbuta.

- **Segundo Evento**

15:44 hrs. Se recibe alarma Scada sin energía S/E Negrete y apertura del 52B1, 52B2 y 52BT1 en S/E Nahuelbuta.

15:45 hrs. Se le da aviso al CDEC, Transnet, Frontel y a personal de mantenimiento STS.

15:45 hrs. El COT informa que opera a las 15:44 hrs. el 52B4 línea 66 KV Los Ángeles Nahuelbuta de S/E Los Ángeles, La S/E Negrete queda sin energía la cual es suministrada través de la línea de Transnet.

15:47 hrs. COT cierra el 52B3 en S/E Los Ángeles (en coordinación con STS), recuperando el 100% de los consumos de S/E Negrete.

15:51 hrs. Se dan órdenes de cierre vía SCADA al 52B1 en S/E Nahuelbuta, las órdenes no son efectivas.

COT informa que existe un arco eléctrico en la línea AT con pivote de riego Sector Granero Comuna de Negrete entre las estructuras N° 175 y 178.

16:22 hrs. COT procede con la apertura del 52B4 de S/E Los Ángeles por retiro de pivote de riego.

17:39 hrs. COT cierra con éxito el 52B4 en S/E Los Ángeles (en coordinación con STS) recuperando el 100% de los consumos de S/E Negrete.

17:41 hrs. Se dan órdenes de cierre vía SCADA al 52B1 en S/E Nahuelbuta, las órdenes no son efectivas.

17:42 hrs. STS cierra en forma local el 52B1 en S/E Nahuelbuta (en coordinación con el COT).

17:43 hrs. Se dan órdenes de cierre vía SCADA al 52B2 en S/E Nahuelbuta, las órdenes no son efectivas.

17:43 hrs. STS cierra el 52B2 en S/E Nahuelbuta (en coordinación con el COT), energizando en vacío línea 66 kV Nahuelbuta Los Angol en vacío.

17:44 y 17:49 hrs. Se dan órdenes de cierre vía SCADA al 52BT1 en S/E Nahuelbuta, las órdenes no son efectivas.

17:53 hrs. Apertura local del 52CT1 General de barra 13,2 kV de S/E Nahuelbuta.

19:15 hrs. Cierre local del 52BT1 en S/E Nahuelbuta, energizando en vacío T/F 66/13.2 kV.

19:21 hrs. Cierre local del 52CT1 en S/E Nahuelbuta, recuperando el 100% de los consumos de S/E Nahuelbuta.

Causa definitiva:

15:12 hrs. Interrupción línea 66 kV Los Ángeles Nahuelbuta, opera en ambos extremos en el 52B4 S/E Los Ángeles y 52B1 en S/E Nahuelbuta, debido a la disminución de distancia ente la línea AT con pivote de riego, sector Granero Comuna de Negrete entre las estructuras N° 175 y 178.

15:44 hrs. Interrupción línea 66 kV Los Ángeles Nahuelbuta (ambos extremos), debido a la disminución de distancia ente la línea AT con pivote de riego, sector Granero Comuna de Negrete entre las estructuras N° 175 y 178. Además opera la protección diferencial de barra en S/E Nahuelbuta. La operación “indeseada” del relé de protección SEL-487B, disparo sobre los interruptores 52B1, 52B2 y 52BT1.

- **Conclusión:**

- Descarga a tierra en estructura de regadío bajo la línea Los Ángeles - Nahuelbuta.
- En ambos eventos (15:12:09 Hrs. y 15:43:24 Hrs.) se registra interrupción forzada por protecciones (SEL-311C y SEL-311L) asociadas al interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, operación función de impedancia en zona 1 (21N).
- De acuerdo a la localización de la falla y a los ajustes de los relés asociados al paño B1 de S/E Nahuelbuta, las protecciones actuaron en forma correcta.

- **Relé SEL-311C evento 15:12:09 Hrs.**

Tiempo de Operación del relé	: 0,065 segundos.
Tiempo Apertura Interruptor	: 0,045 segundos.
Tiempo total de despeje falla	: 0,110 segundos.

- **Relé SEL-311C evento 15:43:24 Hrs.**

Tiempo de Operación del relé	: 0,010 segundos.
Tiempo Apertura Interruptor	: 0,040 segundos.
Tiempo total de despeje falla	: 0,050 segundos.

- **Relé SEL-311L evento 15:12:09 Hrs.**

Tiempo de Operación del relé	: 0,075 segundos.
Tiempo Apertura Interruptor	: 0,045 segundos.
Tiempo total de despeje falla	: 0,120 segundos.

- **Relé SEL-311L evento 15:43:24 Hrs.**

Tiempo de Operación del relé	: 0,005 segundos.
Tiempo Apertura Interruptor	: 0,045 segundos.
Tiempo total de despeje falla	: 0,050 segundos.

- Los relés de Protección se encuentran sincronizados a reloj GPS de la subestación.
- Durante el segundo evento (15:43:24 Hrs.) posterior a la apertura del interruptor 52B1 se produce una operación de la protección diferencial de barra. Operación “indeseada” del relé de protección SEL-487B por “Falla Pasante”, disparo sobre los interruptores 52B1, 52B2 y 52BT1, además del relé auxiliar de bloqueo 86B-B (Bloquea el cierre de los interruptores de 66 kV).

ANEXO 1: Listado de eventos sistema SCADA.

TimeStamp	RTU	Message
11-03-2016 15:12:09,572	NHL_52B01___INT	Cambio espontaneo a estado ABRIR (estado normal)
11-03-2016 15:12:09,573	NHL_apertura 52b1	Valor = Alarma (estado normal)
11-03-2016 15:21:32,783	NHL_PROTECCION 21/21N SEL-311L 52B1 OPERADA	Enviado ACKNOWLEDGE STATUS.NHL_ALARMA__105.
11-03-2016 15:21:35,803	NHL_PROTECCION 21/21N SEL-311C 52B1 OPERADA	Enviado ACKNOWLEDGE STATUS.NHL_ALARMA__104.
11-03-2016 15:31:40,706	NHL_52B01___INT	Enviado COMMAND CERRAR
11-03-2016 15:31:41,386	NHL_52B01___INT	Comando CERRAR - exitoso
11-03-2016 15:31:41,386	NHL_52B01___INT	Comando CERRAR - exitoso
11-03-2016 15:43:24,048	NHL_PROTEC DIFERENCIAL 66KV SEL-487B OPERADA	Valor = Alarma (estado normal)
11-03-2016 15:43:24,054	NHL_52B01___INT	Cambio espontaneo a estado ABRIR (estado normal)
11-03-2016 15:43:24,055	NHL_apertura 52b1	Valor = Alarma (estado normal)
11-03-2016 15:43:24,061	NHL_bloqueo cierre interruptor 66kv	Valor = Alarma (estado normal)
11-03-2016 15:43:24,102	NHL_52B02___INT	Cambio espontaneo a estado ABRIR (estado normal)
11-03-2016 15:43:24,103	NHL_52BT01___INT	Cambio espontaneo a estado ABRIR (estado normal)
11-03-2016 15:43:24,103	NHL_apertura 52b2	Valor = Alarma (estado normal)
11-03-2016 15:43:24,180	NHL_PROTECCION 21/21N SEL-311L 52B1 OPERADA	Valor = NORMAL (estado normal)
11-03-2016 15:43:24,185	NHL_PROTECCION 21/21N SEL-311C 52B1 OPERADA	Valor = NORMAL (estado normal)
11-03-2016 15:43:24,298	NHL_PROTEC DIFERENCIAL 66KV SEL-487B OPERADA	Valor = NORMAL (estado normal)
11-03-2016 15:48:45,892	NHL_52B01___INT	Enviado COMMAND CERRAR
11-03-2016 15:48:57,862	NHL_52B01___INT	Comando CERRAR
11-03-2016 15:49:36,942	NHL_52B01___INT	Enviado COMMAND CERRAR
11-03-2016 15:49:48,112	NHL_52B01___INT	Comando CERRAR expiro - estado actual = ABRIR
11-03-2016 15:50:57,322	NHL_52B01___INT	Enviado COMMAND CERRAR
11-03-2016 15:51:08,512	NHL_52B01___INT	Comando CERRAR expiro - estado actual = ABRIR
11-03-2016 15:51:41,523	NHL_52B02___INT	Enviado COMMAND CERRAR
11-03-2016 15:51:52,743	NHL_52B02___INT	Comando CERRAR expiro - estado actual = ABRIR
11-03-2016 17:41:05,738	NHL_52B01___INT	Enviado COMMAND CERRAR
11-03-2016 17:41:17,628	NHL_52B01___INT	Comando CERRAR expiro - estado actual = ABRIR
11-03-2016 17:42:01,286	NHL_52B_01___LR	Valor = Local (estado normal)
11-03-2016 17:42:04,419	NHL_apertura 52b1	Valor = NORMAL (estado normal)
11-03-2016 17:42:04,438	NHL_52B01___INT	Cambio espontaneo a estado CERRAR (estado normal)
11-03-2016 17:43:04,028	NHL_52B02___INT	Enviado COMMAND CERRAR
11-03-2016 17:43:16,229	NHL_52B02___INT	Comando CERRAR expiro - estado actual = ABRIR
11-03-2016 17:43:35,673	NHL_52B_02___LR	Valor = ERROR (estado anormal)
11-03-2016 17:43:35,740	NHL_52B_02___LR	Valor = Local (estado normal)
11-03-2016 17:43:37,472	NHL_52B02___INT	Cambio espontaneo a estado ERROR (estado anormal)
11-03-2016 17:43:37,472	NHL_apertura 52b2	Valor = NORMAL (estado normal)
11-03-2016 17:43:37,480	NHL_tm ctrl y guardamotor 89b2-2 operado	Valor = Alarma (estado normal)
11-03-2016 17:43:37,491	NHL_52B02___INT	Cambio espontaneo a estado CERRAR (estado normal)
11-03-2016 17:44:00,902	NHL_52B_02___LR	Valor = Remoto (estado normal)
11-03-2016 17:44:18,000	NHL_52BT01___INT	Enviado COMMAND CERRAR
11-03-2016 17:44:17,860	NHL_52B_01___LR	Valor = ERROR (estado anormal)
11-03-2016 17:44:17,968	NHL_52B_01___LR	Valor = Remoto (estado normal)
11-03-2016 17:44:29,000	NHL_52BT01___INT	Comando CERRAR expiro - estado actual = ABRIR

11-03-2016 17:45:14,432	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = Local (estado normal)
11-03-2016 17:48:41,497	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = ERROR (estado anormal)
11-03-2016 17:48:41,625	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = Remoto (estado normal)
11-03-2016 17:48:49,980	NHL_52BT01___INT	Enviado COMMAND CERRAR por jmunoz en SAEXOS5
11-03-2016 17:49:02,010	NHL_52BT01___INT	Comando CERRAR expiro - estado actual = ABRIR
11-03-2016 17:49:05,986	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = ERROR (estado anormal)
11-03-2016 17:49:06,085	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = Local (estado normal)
11-03-2016 17:49:51,365	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = ERROR (estado anormal)
11-03-2016 17:49:51,482	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = Remoto (estado normal)
11-03-2016 17:50:44,403	NHL_52BT01___LR	Valor = ERROR (estado anormal)
11-03-2016 17:50:44,462	NHL_52BT01___LR	Valor = Local (estado normal)
11-03-2016 17:53:03,173	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = ERROR (estado anormal)
11-03-2016 17:53:03,391	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = Local (estado normal)
11-03-2016 17:53:05,448	NHL_52CT01___INT	Cambio espontaneo a estado ABRIR (estado normal)
11-03-2016 17:57:33,696	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = ERROR (estado anormal)
11-03-2016 17:57:33,787	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = Remoto (estado normal)
11-03-2016 17:59:46,458	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = ERROR (estado anormal)
11-03-2016 17:59:46,562	NHL_SELE43 pa-o T1 LR en Sala	Valor = Local (estado normal)
11-03-2016 19:15:12,358	NHL_52BT01___INT	Enviado ACKNOWLEDGE STATUS.NHL52BT01___INT.
11-03-2016 19:21:31,870	NHL_52CT01___INT	Enviado COMMAND CERRAR por jmunoz en SAEXOS5
11-03-2016 19:21:32,548	NHL 52CT01___INT	Comando CERRAR - exitoso

ANEXO N° 2 Eventos y Oscilografías.

Registro secuencial de eventos

Relé SEL-311C interruptor 52B1

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE	OBS.
148	11-03-2016	15:12:09.448	51G	Asserted	Arranque elemento de sobrecorriente residual
147	11-03-2016	15:12:09.458	Z3G	Asserted	Arranque elemento de distancia 21N en Zona 3
145	11-03-2016	15:12:09.503	Z2G	Asserted	Arranque elemento de distancia 21N en Zona 2
144	11-03-2016	15:12:09.513	Z1G	Asserted	Operación elemento de distancia 21N en Zona 1
139	11-03-2016	15:12:09.558	IN101	Deasserted	Apertura Interruptor 52B1
137	11-03-2016	15:12:09.568	Z1G	Deasserted	
136	11-03-2016	15:12:09.573	Z2G	Deasserted	
135	11-03-2016	15:12:09.573	52A	Deasserted	
134	11-03-2016	15:12:09.573	Z3G	Deasserted	
131	11-03-2016	15:12:09.588	51G	Deasserted	
108	11-03-2016	15:31:41.312	CLOSE	Asserted	Orden de Cierre Interruptor 52B1
103	11-03-2016	15:31:41.387	IN101	Asserted	Interruptor 52B1 Cerrado
101	11-03-2016	15:31:41.392	52A	Asserted	
100	11-03-2016	15:31:41.392	CLOSE	Deasserted	
85	11-03-2016	15:43:23.992	51G	Asserted	Arranque elemento de sobrecorriente residual
84	11-03-2016	15:43:24.002	Z2G	Asserted	Arranque elemento de distancia 21N en Zona 2
83	11-03-2016	15:43:24.002	Z1G	Asserted	Operación elemento de distancia 21N en Zona 1
82	11-03-2016	15:43:24.002	Z3G	Asserted	Arranque elemento de distancia 21N en Zona 3
76	11-03-2016	15:43:24.042	IN101	Deasserted	Apertura Interruptor 52B1
75	11-03-2016	15:43:24.047	Z1G	Deasserted	
74	11-03-2016	15:43:24.052	Z2G	Deasserted	
72	11-03-2016	15:43:24.057	52A	Deasserted	
71	11-03-2016	15:43:24.057	Z3G	Deasserted	
68	11-03-2016	15:43:24.072	51G	Deasserted	
50	11-03-2016	15:48:46.309	CLOSE	Asserted	Orden de Cierre sin éxito sobre interruptor 52B1
45	11-03-2016	15:48:47.514	CLOSE	Deasserted	
42	11-03-2016	15:49:37.713	CLOSE	Asserted	Orden de Cierre sin éxito sobre interruptor 52B1
37	11-03-2016	15:49:38.918	CLOSE	Deasserted	
34	11-03-2016	15:50:57.913	CLOSE	Asserted	Orden de Cierre sin éxito sobre interruptor 52B1
29	11-03-2016	15:50:59.118	CLOSE	Deasserted	
22	11-03-2016	17:41:06.312	CLOSE	Asserted	Orden de Cierre sin éxito sobre interruptor 52B1
17	11-03-2016	17:41:07.517	CLOSE	Deasserted	
14	11-03-2016	17:42:04.446	IN101	Asserted	Cierre a pie de equipo
12	11-03-2016	17:42:04.451	52A	Asserted	

OBS.: Reloj de la protección sincronizado a reloj GPS.

Relé SEL-311L interruptor 52B1

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE	OBS.
46	03-11-2016	15:12:09.437	51G	Asserted	Arranque elemento de sobrecorriente residual
45	03-11-2016	15:12:09.442	51G	Deasserted	
44	03-11-2016	15:12:09.447	51G	Asserted	Arranque elemento de sobrecorriente residual
43	03-11-2016	15:12:09.452	Z3G	Asserted	Arranque elemento de distancia 21N en Zona 3
42	03-11-2016	15:12:09.487	Z2G	Asserted	Arranque elemento de distancia 21N en Zona 2
41	03-11-2016	15:12:09.492	Z2G	Deasserted	
40	03-11-2016	15:12:09.497	Z2G	Asserted	Arranque elemento de distancia 21N en Zona 2
37	03-11-2016	15:12:09.512	Z1G	Asserted	Operación elemento de distancia 21N en Zona 1
36	03-11-2016	15:12:09.512	TRIP	Asserted	Orden de TRIP
33	03-11-2016	15:12:09.557	IN101	Deasserted	Apertura Interruptor 52B1
32	03-11-2016	15:12:09.572	Z2G	Deasserted	
31	03-11-2016	15:12:09.572	Z1G	Deasserted	
29	03-11-2016	15:12:09.572	Z3G	Deasserted	
28	03-11-2016	15:12:09.582	51G	Deasserted	
27	03-11-2016	15:12:09.692	TRIP	Deasserted	
24	03-11-2016	15:31:41.389	IN101	Asserted	Interruptor 52B1 Cerrado
22	03-11-2016	15:43:23.991	51G	Asserted	Arranque elemento de sobrecorriente residual
21	03-11-2016	15:43:23.991	Z3G	Asserted	Arranque elemento de distancia 21N en Zona 3
20	03-11-2016	15:43:23.996	Z2G	Asserted	Arranque elemento de distancia 21N en Zona 2
19	03-11-2016	15:43:23.996	Z1G	Asserted	Operación elemento de distancia 21N en Zona 1
18	03-11-2016	15:43:23.996	TRIP	Asserted	Orden de TRIP
13	03-11-2016	15:43:24.041	IN101	Deasserted	Apertura Interruptor 52B1
12	03-11-2016	15:43:24.046	Z1G	Deasserted	
11	03-11-2016	15:43:24.052	Z2G	Deasserted	
9	03-11-2016	15:43:24.057	Z3G	Deasserted	
8	03-11-2016	15:43:24.076	51G	Deasserted	
7	03-11-2016	15:43:24.177	TRIP	Deasserted	
4	03-11-2016	17:42:04.443	IN101	Asserted	Cierre a pie de equipo

OBS.: Reloj de la protección sincronizado a reloj GPS.

Relé SEL-487B diferencial de barra 66 Kv.

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE	OBS.
42	11-03-2016	15:12:09.521	50BF_B1	ASSERTED	TRIP Protecciones Paño B1
41	11-03-2016	15:12:09.558	52B1_C	DEASSERTED	Apertura Interruptor 52B1
40	11-03-2016	15:12:09.700	50BF_B1	DEASSERTED	
39	11-03-2016	15:31:41.387	52B1_C	ASSERTED	Cerrado Interruptor 52B1
38	11-03-2016	15:43:24.006	50BF_B1	ASSERTED	TRIP Protecciones Paño B1
37	11-03-2016	15:43:24.043	52B1_C	DEASSERTED	Apertura Interruptor 52B1
36	11-03-2016	15:43:24.047	87BTR	ASSERTED	Operación 87B
35	11-03-2016	15:43:24.047	TRIP01	ASSERTED	
34	11-03-2016	15:43:24.047	TRIP02	ASSERTED	
33	11-03-2016	15:43:24.047	TRIP03	ASSERTED	
32	11-03-2016	15:43:24.047	OUT101	ASSERTED	Orden de Apertura Interruptor 52B1
31	11-03-2016	15:43:24.047	OUT102	ASSERTED	Orden de Apertura Interruptor 52B2
30	11-03-2016	15:43:24.047	OUT103	ASSERTED	Orden de Apertura Interruptor 52BT1 Bobina 1
29	11-03-2016	15:43:24.047	OUT104	ASSERTED	Orden de Apertura Interruptor 52BT2 Bobina 2
28	11-03-2016	15:43:24.047	OUT206	ASSERTED	
27	11-03-2016	15:43:24.047	OUT301	ASSERTED	
26	11-03-2016	15:43:24.054	87BTR	DEASSERTED	
25	11-03-2016	15:43:24.090	52B2_C	DEASSERTED	Apertura Interruptor 52B2
24	11-03-2016	15:43:24.090	52BT1_C	DEASSERTED	Apertura Interruptor 52BT1
23	11-03-2016	15:43:24.189	50BF_B1	DEASSERTED	
22	11-03-2016	15:43:24.287	TRIP01	DEASSERTED	
21	11-03-2016	15:43:24.287	TRIP02	DEASSERTED	
20	11-03-2016	15:43:24.287	TRIP03	DEASSERTED	
19	11-03-2016	15:43:24.287	OUT101	DEASSERTED	
18	11-03-2016	15:43:24.287	OUT102	DEASSERTED	
17	11-03-2016	15:43:24.287	OUT103	DEASSERTED	
16	11-03-2016	15:43:24.287	OUT104	DEASSERTED	
15	11-03-2016	15:43:24.287	OUT206	DEASSERTED	
14	11-03-2016	15:43:24.287	OUT301	DEASSERTED	
13	11-03-2016	17:42:04.445	52B1_C	ASSERTED	Cerrado Interruptor 52B1
12	11-03-2016	17:43:37.498	52B2_C	ASSERTED	Cerrado Interruptor 52B2
11	11-03-2016	19:12:46.190	52BT1_C	ASSERTED	Cerrado Interruptor 52BT1
10	13-03-2016	13:50:01.637	50BF_B1	ASSERTED	TRIP Protecciones Paño B1
9	13-03-2016	13:50:01.674	52B1_C	DEASSERTED	Apertura Interruptor 52B1
8	13-03-2016	13:50:01.821	50BF_B1	DEASSERTED	
7	13-03-2016	14:12:05.091	50BF_B2	ASSERTED	TRIP Protecciones Paño B1
6	13-03-2016	14:12:05.125	52B2_C	DEASSERTED	Apertura Interruptor 52B1
5	13-03-2016	14:12:05.269	50BF_B2	DEASSERTED	
4	13-03-2016	14:34:44.687	50BF_B1	ASSERTED	
3	13-03-2016	14:34:44.866	50BF_B1	DEASSERTED	
2	13-03-2016	15:30:37.835	52B1_C	ASSERTED	Cerrado Interruptor 52B1
1	13-03-2016	15:38:34.771	52B2_C	ASSERTED	Cerrado Interruptor 52B2

OBS.: Reloj de la protección sincronizado a reloj GPS.

Reporte de Falla.

Relé SEL-311C interruptor 52B1.

- **Evento 15:12:06,513 Hrs.**

```
FID=SEL-311C-2-R508-V0-Z104101-D20150219

Frequency:          50
Samples per cycle:  32
Number of cycles:   61

Event date/time:    viernes, 11 de marzo de 2016  15:12:09,513000

Miscellaneous Data
REF_NUM             14537
EVENT               CG T
LOCATION              3.43
SHOT                0
TARGETS             TRIP TIME ZONE1
IA                  392
IB                  418
IC                  371
IN                  0
IG                  637
3I2                 618
FLT_LOC_Z           0.98
FLT_LOC_ANG         61.61
PER_UNIT_LL         0.10
FLT_R               17.77
NFREQ               50
PRE_FAULT_CYCLES    16.000
START_TIME          03/11/16,15:12:09.193625
TRIG_TIME           03/11/16,15:12:09.513000
```

- **Evento 15:43:24,002 Hrs.**

```
FID=SEL-311C-2-R508-V0-Z104101-D20150219

Frequency:          50
Samples per cycle:  32
Number of cycles:   61

Event date/time:    viernes, 11 de marzo de 2016  15:43:24,002000

Miscellaneous Data
REF_NUM             14538
EVENT               ABG T
LOCATION              -125.71
SHOT                0
TARGETS             TRIP ZONE1
IA                  325
IB                  406
IC                  212
IN                  0
IG                  554
3I2                 380
FLT_LOC_Z           36.00
FLT_LOC_ANG         -118.39
PER_UNIT_LL         -3.65
FLT_R               87.74
NFREQ               50
PRE_FAULT_CYCLES    16.000
START_TIME          03/11/16,15:43:23.682625
TRIG_TIME           03/11/16,15:43:24.002000
```

Oscilografías.

Relé SEL-311C interruptor 52B1.

- Evento 15:12:06,513 Hrs.




Figura N° 1: Operación elemento de distancia para fallas a tierra 21N – ZONA 1.

- Evento 15:43:24,002 Hrs.




Figura N° 2: Operación elemento de distancia para fallas a tierra 21N – ZONA 1.

Relé SEL-311L interruptor 52B1.

- **Evento 15:12:06,513 Hrs.**




Figura N° 3: Operación elemento de distancia para fallas a tierra 21N – ZONA 1.

- Evento 15:43:24,002 Hrs.




Figura N° 4: Operación elemento de distancia para fallas a tierra 21N – ZONA 1.

Relé SEL-487B diferencial de barra 66 kV.

- **Evento 15:43:24,002 Hrs.**




Figura N° 5: Operación elemento Diferencial de Barra 87BTR, Corrientes paños de Línea y Transformador n°1.




Figura N° 6: Operación elemento Diferencial de Barra 87BTR, Corrientes Diferencial y Retención.

ANEXO N° 3 Acciones a correguir a corto plazo.

Análisis Operación Relé diferencial de barra 66 kV.

- Los TT/CC asociados a los paños de línea y transformación poseen las siguientes características:

Paño	Marca/Tipo	Razón	núcleo	clase	Burden	Equipo Conectado
B1 y B2	BALTEAU/TCR-72	200- <u>400</u> /1	N1	0,2	15 VA	Medida SHARK-100
			N2	5 P 20	15 VA	Protección SEL – 311C
			N3	5 P 20	15 VA	Protección SEL – 311L
			N4	5 P 20	15 VA	Protección SEL-487B
BT1	BALTEAU/TCR-72	100- <u>200</u> /1	N1	0,2	15 VA	Controlador de Paño
			N2	5 P 20	15 VA	Protección UR – D30
			N3	5 P 20	15 VA	Protección UR – T60
			N4	5 P 20	15 VA	Protección SEL-487B

Las corrientes de fase, durante la falla, no superan los 600 A. Por lo tanto, dada las características de los transformadores de corriente, magnitud de corriente de falla y registros oscilográficos se descarta la operación del relé diferencial por saturación de algún transformador de Corriente que se conecta a la Barra de 66 kV.

- Programación del relé de Protección.

- Configuración de Barra 66 kV




Figura N° 7: Barra 66 kV Nahuelbuta.

- Ajustes de Configuración de Zonas.

El relé de protección SEL-487B posee un ajuste de “Imagen de Barra” o conexiones de los terminales a las zonas de barra para determinar cuándo las entradas de corriente son consideradas en los cálculos diferenciales. El relé SEL-487B posee la siguiente configuración:

Zone Configuration: Terminal to Bus-Zone Connections

Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)

I01BZ1C := LANG_1, BZ1, P

LANG_1 to BZ1 Connection (SELogic Equation)

I01BZ1V := **(52B1_C AND 89B1_1C AND 89B1_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED**

Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)

I02BZ2C := LANG_2, BZ2, P

LANG_2 to BZ2 Connection (SELogic Equation)

I02BZ2V := **(52B1_C AND 89B1_1C AND 89B1_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED**

Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)

I03BZ3C := LANG_3, BZ3, P

LANG_3 to BZ3 Connection (SELogic Equation)

I03BZ3V := **(52B1_C AND 89B1_1C AND 89B1_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED**

Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)

I04BZ1C := ANGL_1, BZ1, P

ANGL_1 to BZ1 Connection (SELogic Equation)

I04BZ1V := **(52B2_C AND 89B2_1C AND 89B2_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED**

Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)

I05BZ2C := ANGL_2, BZ2, P

ANGL_2 to BZ2 Connection (SELogic Equation)

I05BZ2V := **(52B2_C AND 89B2_1C AND 89B2_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED**

Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)

I06BZ3C := ANGL_3, BZ3, P

ANGL_3 to BZ3 Connection (SELogic Equation)

I06BZ3V := **(52B2_C AND 89B2_1C AND 89B2_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED**

I07BZ1C := TRF1_1, BZ1, P

TRF1_1 to BZ1 Connection (SELogic Equation)

I07BZ1V := **(52BT1_C AND 89BT1_C) AND PLT06 # 1 ASSERTED**

Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)

I08BZ2C := TRF1_2, BZ2, P

TRF1_2 to BZ2 Connection (SELogic Equation)

I08BZ2V := **(52BT1_C AND 89BT1_C) AND PLT06 # 1 ASSERTED**

Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)

I09BZ3C := TRF1_3, BZ3, P

TRF1_3 to BZ3 Connection (SELogic Equation)

I09BZ3V := **(52BT1_C AND 89BT1_C) AND PLT06 # 1 ASSERTED**

Los ajustes de las zonas programadas en la protección SEL487B están de tal manera que los paños se incluyen en estas zonas de la protección diferencial cuando la **posición de los seccionadores y del interruptor se encuentren cerrados**. Lo normal es utilizar solo la posición de los seccionadores.




Figura N° 8: Corriente Paño B1, Corriente de Operación (IOP) y estado del interruptor.

Causa de Operación del relé SEL-487B.

- El disparo de la protección diferencial de barras se genera debido a que el contacto auxiliar del interruptor 52B1, que incluye este paño en la zona de protección del relé SEL-487B, indicaba que el interruptor estaba completamente abierto, esto hizo que el relé no la incluyera la corriente del paño B1 en el cálculo de la diferencial, sin embargo, aún había corriente circulando por los contactos principales, produciendo una desestabilización de la corriente de operación y por ende un disparo por 87B.
- Analizando un evento previo ocurrido el mismo día a las 15:12 horas donde hubo una falla en la línea los ángeles 66kV, se observa que esta desestabilización también se generó, con la diferencia que no logro superar el umbral de 1.0p.u del ajuste de la corriente de operación.

Acciones a correguir.

- Condicionar en el relé SEL-487B las zonas de protección solo con la verificación de la posición de los seccionadores de cada paño.

Ajuste Configuración de Zonas:

```

Zone Configuration: Terminal to Bus-Zone Connections
Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)
I01BZ1C := LANG_1, BZ1, P
LANG_1 to BZ1 Connection (SELogic Equation)
I01BZ1V := (52B1_C AND 89B1_1C AND 89B1_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED
Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)
I02BZ2C := LANG_2, BZ2, P
LANG_2 to BZ2 Connection (SELogic Equation)
I02BZ2V := (52B1_C AND 89B1_1C AND 89B1_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED
Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)
I03BZ3C := LANG_3, BZ3, P
LANG_3 to BZ3 Connection (SELogic Equation)
I03BZ3V := (52B1_C AND 89B1_1C AND 89B1_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED
Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)
I04BZ1C := ANGL_1, BZ1, P
ANGL_1 to BZ1 Connection (SELogic Equation)
I04BZ1V := (52B2_C AND 89B2_1C AND 89B2_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED
Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)
I05BZ2C := ANGL_2, BZ2, P
ANGL_2 to BZ2 Connection (SELogic Equation)
I05BZ2V := (52B2_C AND 89B2_1C AND 89B2_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED
Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)
I06BZ3C := ANGL_3, BZ3, P
ANGL_3 to BZ3 Connection (SELogic Equation)
I06BZ3V := (52B2_C AND 89B2_1C AND 89B2_2C) AND PLT06 # 1 ASSERTED
I07BZ1C := TRF1_1, BZ1, P
TRF1_1 to BZ1 Connection (SELogic Equation)
I07BZ1V := (52BT1_C AND 89BT1_C) AND PLT06 # 1 ASSERTED
Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)
I08BZ2C := TRF1_2, BZ2, P
TRF1_2 to BZ2 Connection (SELogic Equation)
I08BZ2V := (52BT1_C AND 89BT1_C) AND PLT06 # 1 ASSERTED
Terminal, Bus-Zone, Polarity (P,N)
I09BZ3C := TRF1_3, BZ3, P
TRF1_3 to BZ3 Connection (SELogic Equation)
I09BZ3V := (52BT1_C AND 89BT1_C) AND PLT06 # 1 ASSERTED

```

Nota: En rojo lo que se debe eliminar de la configuración de zonas.

ANEXO N° 4 Ajustes de Protecciones.

Línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta, 52B2 Protección de distancia de fase y residual Relés SEL – 311L y SEL – 311C, GRUPO 1, 2 y 3.		
	Protección de Fase	Protección Residual
TTCC	400/1	400/1
TTPP	69000/115	69000/115
Relé	SEL 311L - SEL 311C	
k0 Zona 1	0,832∠19,24°	
k0 Zona 2-4	0,832∠19,24°	
Protección de distancia de fase y residual tipo MHO		
Zona 1 (Forward)	7,88∠61,61° [Ω] sec.	7,88∠61,61° [Ω] sec.
Zona 2 (Forward)	10,29∠61,61° [Ω] sec.	10,29∠61,61° [Ω] sec.
Zona 3 (Forward)	14,46∠61,61° [Ω] sec.	14,46∠61,61° [Ω] sec.
Zona 4 (Forward)	--	--
Tiempos de operación MHO		
Zona 1	0,00 [s]	0,00 [s]
Zona 2	0,40 [s]	0,40 [s]
Zona 3	1,90 [s]	1,90 [s]
Zona 4	--	--
Protección de distancia residual tipo Cuadrilateral		
	Alcance Reactivo X	Alcance Resistivo R
Zona 1 (Forward)	-- 7,88 [Ω]sec.	27,60 [Ω]sec.
Zona 2 (Forward)	-- 10,29 [Ω]sec.	33,12 [Ω]sec.
Zona 3 (Forward)	-- 14,46 [Ω]sec.	40,96 [Ω]sec.
Zona 4 (Forward)	-- --	--

Tiempos de operación Cuadrilateral	
Zona 1	0,00 [s]
Zona 2	0,40 [s]
Zona 3	1,90 [s]
Zona 4	--
Ángulo de compensación Cuadrilateral	
TANG	3°

IMPORTANTE: los tres (3) grupos de ajustes propuestos tendrán los mismos ajustes para los elementos de distancia de fase y residual tipo MHO y Cuadrilateral.

Línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta, 52B2 Protección de sobrecorriente de fase y residual Relés SEL – 311L y SEL – 311C, GRUPOS 1 y 2.		
Ajustes		
	FASE (EMERGENCIA)	RESIDUAL
TTCC	---	400/1
Pick Up	---	0,07 [A] (27,6 [A] Primarios)
Curva	---	U3 US Very Inverse
Lever	---	2,41
Direccionalidad	---	FORWARD (Hacia SE Los Ángeles)
Ajustes Elemento de tiempo definido		
Pick Up	0,90 [A] (360 [A] Primarios)	0,06 [A] (24 [A] Primarios)
Tiempo de operación	0,600s	12s
Direccionalidad	---	---
Ajustes Elemento de tiempo definido SOTF		
Pick Up	1,25 [A] (500 [A] Primarios)	1,25 [A] (500 [A] Primarios)
Ajustes Elemento de tiempo definido 50BF (SEL-311L)		
Pick Up 50BF	0,90 [A] (360 [A] Primarios)	0,06 [A] (24 [A] Primarios)
Tiempo de espera 50BF	200ms	200ms

Línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta, 52B2 Protección de sobrecorriente de fase y residual Relés SEL – 311L y SEL – 311C, GRUPO 3.		
Ajustes		
	FASE (EMERGENCIA)	RESIDUAL
TTCC	400/1	400/1
Pick Up	---	0,15 [A] (60 [A] Primarios)
Curva	---	U1 US Moderately Inverse
Lever	---	2,02
Direccionalidad	---	FORWARD (Hacia SE Los Ángeles)
Ajustes Elemento de tiempo definido		
Pick Up	0,90 [A] (360 [A] Primarios)	--
Tiempo de operación	0,600s	--
Direccionalidad	---	---
Ajustes Elemento de tiempo definido SOTF		
Pick Up	1,25 [A] (500 [A] Primarios)	1,25 [A] (500 [A] Primarios)
Tiempo de operación	Instantánea	Instantánea
Ajustes Elemento de tiempo definido 50BF (SEL-311L)		
Pick Up 50BF	0,90 [A] (360 [A] Primarios)	0,15 [A] (60 [A] Primarios)
Tiempo de espera 50BF	200ms	200ms

Línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta, 52B2 Reconexión Automática Relés SEL – 311L y SEL – 311C, GRUPOS 1 y 3.	
Reconexión Automática	
N° de Reconexiones	1
N° de Operaciones	2
Tiempo de Reconexión	12s
Chequeo para el cierre	Línea Viva – Barra Muerta

IMPORTANTE: La reconexión se iniciará para fallas detectadas por la Primera Zona de los elementos de distancia (fase y residual).

Línea 66kV Los Ángeles - Nahuelbuta, 52B2 Reconexión Automática Relés SEL – 311L y SEL – 311C, GRUPO 2.	
Reconexión Automática	
N° de Reconexiones	1
N° de Operaciones	2
Tiempo de Reconexión	10s
Chequeo para el cierre	Línea Muerta – Barra Viva

IMPORTANTE: La reconexión se iniciará para fallas detectadas por la Segunda Zona de los elementos de distancia (fase y residual).

GRUPO 1: Condición normal de operación.

GRUPO 2: Condición alternativa en que el paño B4 de la SE Los Ángeles se encuentra abierto y el sistema Los Ángeles – Temuco es alimentado desde la SE Temuco.

GRUPO 3: Condición de Operación Alternativa 2 (paños B1, B2 y B5 de la SE Los Ángeles vinculadas a la barra a la cual se conecta el paño B4 de dicha subestación).

Línea 66kV Nahuelbuta - Angol, 52B1 Protección de distancia de fase y residual Relés SEL – 311L y SEL – 311C, GRUPO 1		
	Protección de Fase	Protección Residual
TTCC	400/1	400/1
TTPP	69000/115	69000/115
Relé	SEL 311L - SEL 311C	
k0 Zona 1	0,584∠17,50°	
k0 Zona 2-4	0,584∠17,50°	
Protección de distancia de fase y residual tipo MHO		
Zona 1 (Forward)	5,09∠63,45° [Ω] sec.	5,09∠63,45° [Ω] sec.
Zona 2 (Forward)	11,44∠63,45° [Ω] sec.	11,44∠63,45° [Ω] sec.
Zona 3 (Forward)	32,93∠63,45° [Ω] sec.	32,93∠63,45° [Ω] sec.
Zona 4 (Forward)	--	--
Tiempos de operación MHO		
Zona 1	0,00 [s]	0,00 [s]
Zona 2	0,40 [s]	0,40 [s]
Zona 3	1,70 [s]	1,70 [s]
Zona 4	--	--
Protección de distancia residual tipo Cuadrilateral		
	Alcance Reactivo X	Alcance Resistivo R
Zona 1 (Forward)	--	5,09 [Ω]sec.
Zona 2 (Forward)	--	11,44 [Ω]sec.
Zona 3 (Forward)	--	32,93 [Ω]sec.
Zona 4 (Forward)	--	--

Tiempos de operación Cuadrilateral	
Zona 1	0,00 [s]
Zona 2	0,40 [s]
Zona 3	1,70 [s]
Zona 4	--
Ángulo de compensación Cuadrilateral	
TANG	7°

IMPORTANTE:

GRUPO 1: Condición normal de operación.

Línea 66kV Nahuelbuta - Angol, 5281 Protección de distancia de fase y residual Relés SEL – 311L y SEL – 311C, GRUPO 2		
	Protección de Fase	Protección Residual
TTCC	400/1	400/1
TTPP	69000/115	69000/115
Relé	SEL 311L - SEL 311C	
k0 Zona 1	0,719∠25,32°	
k0 Zona 2-4	0,719∠25,32°	
Protección de distancia de fase y residual tipo MHO		
Zona 1 (Forward)	4,11∠56,97° [Ω] sec.	4,11∠56,97° [Ω] sec.
Zona 2 (Forward)	9,22∠56,97° [Ω] sec.	9,22∠56,97° [Ω] sec.
Zona 3 (Forward)	31,55∠56,97° [Ω] sec.	31,55∠56,97° [Ω] sec.
Zona 4 (Forward)	--	--
Tiempos de operación MHO		
Zona 1	0,00 [s]	0,00 [s]
Zona 2	0,40 [s]	0,40 [s]
Zona 3	1,70 [s]	1,70 [s]
Zona 4	--	--
Protección de distancia residual tipo Cuadrilateral		
	Alcance Reactivo X	Alcance Resistivo R
Zona 1 (Forward)	--	4,11 [Ω]sec.
Zona 2 (Forward)	--	9,22 [Ω]sec.
Zona 3 (Forward)	--	31,55 [Ω]sec.
Zona 4 (Forward)	--	--

Tiempos de operación Cuadrilateral	
Zona 1	0,00 [s]
Zona 2	0,40 [s]
Zona 3	1,70 [s]
Zona 4	--
<u>Ángulo de compensación Cuadrilateral</u>	
TANG	7°

IMPORTANTE:

GRUPO 2: Condición alternativa en que el Regulador de tensión de la SE Angol se encuentra fuera de servicio.

Línea 66kV Nahuelbuta - Angol, 52B1 Protección de sobrecorriente de fase y residual Relés SEL – 311L y SEL – 311C, GRUPOS 1 y 2		
Ajustes		
	FASE (EMERGENCIA)	RESIDUAL
TTCC	400/1	400/1
Pick Up	---	0,13 [A] (52 [A] Primarios)
Curva	---	U3 US Very Inverse
Lever	---	5,38
Direccionalidad	---	FORWARD (hacia Angol)
Ajustes Elemento de tiempo definido		
Pick Up	0,90 [A] (360 [A] Primarios)	--
Tiempo de operación	0,600s	--
Direccionalidad	---	---
Ajustes Elemento de tiempo definido SOTF		
Pick Up	1,84 [A] (735,7 [A] Primarios)	1,13 [A] (452 [A] Primarios)
Ajustes Elemento de tiempo definido 50BF (SEL-311L)		
Pick Up 50BF	0,90 [A] (360 [A] Primarios)	0,15 [A] (60 [A] Primarios)
Tiempo de espera 50BF	200ms	200ms

Línea 66kV Nahuelbuta - Angol, 52B1 Reconexión Automática Relés SEL – 311L y SEL – 311C, GRUPOS 1 y 2.	
Reconexión Automática	
N° de Reconexiones	1
N° de Operaciones	2
Tiempo de Reconexión	10s
Chequeo para el cierre	Barra Viva - Línea Muerta

IMPORTANTE: La reconexión se iniciará para fallas detectadas por la Segunda Zona de los elementos de distancia (fase y residual).

Transformador N°1 Protección diferencial de transformador Relés GE UR T60			
El Transformador N°1 dispone de transformadores de corriente a ambos lados, por lo que el relé diferencial se utilizará en la forma tradicional que se usa con transformadores de dos enrollados, considerando las corrientes que se indican a continuación para calcular la corriente diferencial de este transformador.			
Antecedentes Generales			
Entrada en el Relé	Posición	Relación TTCC	Conexión TTCC
W1	Primario en 69kV del transformador N°1.	200/1	Estrella
W2	Secundario en 24kV del transformador N°1.	1200/1	Estrella
Ajustes			
Corriente diferencial	0.300pu		
Slope 1	35%		
Break 1	2.000 pu		
Slope 2	50%		
Break 2	8.000 pu		
Inrush Inhibit Function	Adapt. 2nd		
Inrush Inhibit Mode	Per phase		
Inrush Inhibit Level	20.0 % fo		
Overexcitation Inhibit Function	Enable		
Overexcitation Inhibit Level	35.5 % fo		

Transformador N°1, 52BT1 Protección de sobrecorriente de fase y residual Relés GE UR T60 y GE UR D30		
	Protección de Fase	Protección Residual
TTCC	200/1	200/1
TTPP	69000 /115	69000 /115
Relé	GE UR T60 - GE UR D30	
k0	0,0∠0.0°	
<u>Protección de distancia de fase tipo MHO</u>		
Zona 1 (Forward)	6,23∠86,58° [Ω] sec.	6,23∠86,58° [Ω] sec.
Zona 2 (Forward)	10,68∠86,58° [Ω] sec.	10,68∠86,58° [Ω] sec.
Zona 3	--	--
Zona 4	--	--
<u>Tiempos de operación MHO</u>		
Zona 1	0,0 [s]	0,0 [s]
Zona 2	2,5 [s]	2,5 [s]
Zona 3	--	--
<u>Protección de distancia residual tipo Cuadrilateral</u>		
	Alcance Reactivo X	Alcance Resistivo R
Zona 1 (Forward)	-- 6,23 [Ω]sec.	15,00 [Ω]sec.
Zona 2 (Forward)	-- 10,68 [Ω]sec.	20,00 [Ω]sec.
Zona 3	-- --	--
<u>Tiempos de operación Cuadrilateral</u>		
Zona 1	--	0,0 [s]
Zona 2	--	2,5 [s]
Zona 3	--	--

Transformador N°1, 52BT1 Protección de sobrecorriente de fase y residual Relés GE UR T60 y GE UR D30		
Ajustes		
	FASE	RESIDUAL
TTCC	200/1	200/1
Pick Up	0,80 [A] (160 [A] Primarios)	0,13 [A] (26 [A] Primarios)
Curva	IEC Very Inverse	IEC Short Time Inverse
Lever	0,25	0,05
Instantánea	NO	NO
Direccionalidad	NO	NO

Transformador N°1, 52BT1 Protección de sobrecorriente de fase y residual Relés GE UR F60		
Ajustes		
	FASE	NEUTRO
TTCC	200/1	800/1
Pick Up	--	0,20 [A] (160 [A] Primarios)
Curva	--	IEC Normally Inverse
Lever	--	0,67
Instantánea	--	NO
Direccionalidad	--	NO

IMPORTANTE: el elemento de sobrecorriente de neutro esta ajustado en el relé GE UR F60 y dará orden de TRIP al interruptor 52BT1 de la SE Nahuelbuta.

ASIGNACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL

Basado en un esquema de barra única, la asignación de Zonas Diferenciales es la siguiente:


Asignación de Zonas diferenciales		
Relé	Zona diferencial	Asignación
Relé SEL-487B	Zona 1	Barra única Fase A
	Zona 2	Barra única Fase B
	Zona 3	Barra única Fase C

LÓGICA DE FALLA DE INTERRUPTOR

La lógica de Falla de Interruptor empleará el siguiente esquema:

- ✓ Lógica de Falla de Interruptor interna: Recepción de señal de Disparo proveniente de los esquemas de protección de cada Paño, correspondiente a dos relés por paño, para activación del esquema interno de falla de interruptor del SEL-487B.
- ✓ Tiempo de retardo de Falla de Interruptor de 200 ms
- ✓ Supervisión de estado de interruptor y corriente de falla efectuada en el relés SEL-487B

El esquema de Falla de Interruptor será el siguiente:



IMPORTANTE: Los ajustes de la protección diferencial serán iguales a los recomendados por el fabricante del relé SEL-487B.

ANEXO N° 5 Disposición de las instalaciones.




Figura N° 9. Diagrama simplificado.